DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
	TURBOS			
101-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Garrett TO4B27 Mercedes M.Benz 1517/18		1274 970 0010 // 172149 // 3580252 // 172147 // 409300-0016 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 103-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-33[1] // 802086 // 184-05[1] // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	195-222[1] // 235-114 F[1] // 408105-0207 // 1000-010-163* // 1000-010-237B // 408105-0079 // T4-041
101-02[1]	INHABILITADO Turbo 465829-0003 TO4B99 Deutz 913	465829-0003	121-02A[1] // 465829-0003 // 105-247[1] // 808180 // 246-80[1] // 200001151570	
101-03[1]	INHABILITADO 465740-0003/5 Turbo Nuevo Garrett TO4B51 M. Ferguson 1215		465740-0003 // 465740-0005 // OEM: 1674355 // OEM: 1674366 // 043TC31101000 // 311008 // 312265 // 312312 // 312691 // 465740-0001 // 465740-0002 // 465740-0004 // OEM: 2598023 // OEM: 2674352 // OEM: 2674354 // OEM: 2674355 // OEM: 2674366 // OEM: 2674382 // OEM: 2674A166 // 105-257[1] // 808010 // 121-07A[1] // 105-25[1] // 804010	131-06A[1] // 235-226[1] // 408105-0061 // 408105-0256 // 408105-0382 // 408105-0174 // T4-029
101-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Garrett TO4B58 Perkins 6.354 FIV		465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 310184 // 310254 // 311502 // 3580230 // 465960-0001 // 465960-0004 // 465960-0008 // 465960-0010 // OEM: 2674358 // OEM: 2674364 // OEM: 2674381 // OEM: 2674A363 // TC0570194 // 105-13[1] // 804007 // 105-250[1] // 808011 // 121-04A[1] // 248-45[1] // 465960-0003 // TBS-1216	131-08A[1] // 258-29[1] // 408105-0068 // TBS-02G-1216

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-05[1]	INHABILITADO 465154-0008 Turbo Nuevo Garrett TO4B71 Perkins 6.354 FII	465154-0008	465154-0001 // 465154-0003 // 465154-0007 // OEM: 2674152 // OEM: 2674367 // 043TC21101000 // 310407 // 311521 // 317717 // 804014 // OEM: 2674365 // TC0570179 // 105-22[1] // 804008 // 105-256[1] // 808008	195-560[1] // 408077-0104 // 408105-0089 // 1000-010-284 // 408105-0383
101-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Garrett TO4B64 Zanello V417			
101-07[1]	INHABILITADO 465990-5008 Turbo Nuevo Garrett TV6114 Scania 112			
101-08[1]	INHABILITADO APL120-5001 Turbo Nuevo Garrett APL 120 M. Benz 1517/18		3580770 // 466780-0001 // 466780-0002 // 466780-0003 // 466780-0004 // 466780-0005 // 466780-0006 // 466780-0008 // OEM: 0090617 // OEM: 1261575 // OEM: 1284626 // OEM: 284555 // OEM: 3520965899 // OEM: 394778 // 105-02[1] // 802024 // 105-304[1] // 808024	131-05B[1] // 235-280[1] // 408105-0273 // T4-019-1FB
101-09[1]	INHABILITADO 465318-0003 Turbo Nuevo Garrett TA 0302 Indenor XD3	465318-0003	465318-0004 // 5324 970 6085 // 5324 988 6085 // OEM: 037510 // OEM: 88EF6K682A1A // OEM: 9350189380 // OEM: 9350206880 // 101-09 A[1] // 465318-0003 // 102-05[1] // 5324 988 6075 // 5324 970 6075 // 102-05 A[1]	195-221[1] // 235-96[1] // 1000-010-408 // 409853-0005 // T3-026
101-09 A[1]	INHABILITADO 465318-0003 Turbo Reman Garrett TA0302 Indenor XD3 (reman)	465318-0003	465318-0004 // 5324 970 6085 // 5324 988 6085 // OEM: 037510 // OEM: 88EF6K682A1A // OEM: 9350189380 // OEM: 9350206880 // 101-09[1] // 465318-0003 // 102-05[1] // 5324 988 6075 // 5324 970 6075 // 102-05 A[1]	195-221[1] // 235-96[1] // 1000-010-408 // 409853-0005 // T3-026
101-100[1]	INHABILITADO 709836-0001/0004 Turbo Nuevo Garrett GT1852V M.B. Sprinter	709836-0001 // 709836-0004	709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // 5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // TC0480330 // 101-100 A[1] // 709836-0004 // 709836-0001 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 201-12[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 247-02[1] // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-100 A[1]	INHABILITADO 709836-0001 Turbo Reman Garrett GT1852V M.B. Sprinter	709836-0004 // 709836-0001	709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // 5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // TC0480330 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 201-12[1] // 709836-0004 // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 101-100[1] // 709836-0001 // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 247-02[1] // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-03BB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-017 // #N1 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044
101-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Garrett APL 240 Pick Up D20/F100		OEM: 7005525R1 // OEM: 79019 // 197332 // 704944-5001 // 797332 // TC0130023 // 105-27[1] // 802070-01 // 105-311[1] // 808070 // 121-01C[1] // 704944-0001	18-29 A[1] // 131-06C[1] // 235-185[1] // 801025 // 409172-0115 // T3-033
101-101[1]	INHABILITADO 706977-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1546 Peugeot 306 - use 101-67	706977-0001	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 101-67[1] // 102-41[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 189-18[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	195-64[1] // 235-84[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 1000-010-130 // 433289-0099 // GT15-010
101-101 A[1]	INHABILITADO 706977-0002 Turbo Reman Garrett GT1546 P. 306 - use 101-67 A		706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-67[1] // 102-41[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 189-18[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	195-64[1] // 235-84[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 1000-010-130 // 433289-0099 // GT15-010
101-102[1]	INHABILITADO 709837-0001/0002 Turbo Nuevo Garrett GT2256V M.Benz M270 CDI	709837-0001 // 709837-0002	OEM: A6120960299 // 101-102 A[1] // 709837-0001 // 709837-0002	195-291[1] // 1000-010-115 // 703891-0032 // 703891-0064
101-102 A[1]	INHABILITADO 709837-0001/0002 Turbo Reman Garrett GT2256V M.Benz M270 CDI	709837-0001 // 709837-0002	OEM: A6120960299 // 101-102[1] // 709837-0001 // 709837-0002	195-291[1] // 1000-010-115 // 703891-0032 // 703891-0064

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-103[1]	INHABILITADO 751768-0003 Turbo Nuevo Garrett GT1549S Renault Megane FII	751768-0003	5303 970 0048 // 703245-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 751768-0004 // TC0030455 // 208-13[1] // 751768-0003 // 101-58[1] // 703245-0001 // 185-37[1] // 8G15-200-043 // 201-01[1]	433289-0256
101-104[1]	INHABILITADO 713517-0016 Turbo Nuevo Garrett GT1749V F. Focus TDCi	713517-0016	713517-0003 // 713517-0004 // 713517-0005 // 713517-0006 // 713517-0007 // 713517-0008 // 713517-0009 // 713517-0010 // 713517-0011 // 713517-0012 // 713517-0015 // OEM: 1222163 // OEM: 1257260 // OEM: 1349413 // OEM: 1351396 // OEM: 1S4Q6K682AD // OEM: 1S4Q6K682AE // OEM: 1S4Q6K682AF // OEM: 1S4Q6K682AG // OEM: 1S4Q6K682AH // OEM: 1S4Q6K682AJ // OEM: 1S4Q6K682AK // OEM: 1S4Q6K682AL // OEM: 1S4Q6K682AP // OEM: 1S4Q6K682AS // 185-54[1] // 802418-0001 // 8G17-30M-992	42-03BB[1] // 195-156[1] // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-102 // 433395-0046
101-105[1]	INHABILITADO 750030-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1544V Peug. 307 - Vs	750030-0002	740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 101-110[1] // 753420-0005 // 101-110 A[1] // 185-12[1] // JR-310* // 8G15-300-310 // 202-01[1] // 101-105 A[1] // 750030-0002 POST TEST	
101-105 A[1]	INHABILITADO POST TEST 750030-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1544V Peug. 307 - Vs	750030-0002 POST TEST	740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 101-105[1] // 750030-0002 // 101-110[1] // 753420-0005 // 101-110 A[1] // 185-12[1] // JR-310* // 8G15-300-310 // 202-01[1]	
101-106 A[1]	INHABILITADO 721164-0010 Turbo Reman Garrett GT1749V Toyota RAV4		721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 101-132[1] // 801891-0002 // 188-08[1] // 204-03[1] // 185-124[1] // 8G17-300-990 // 243-12[1] // 721164-0010 // 03001-169	195-141[1] // 1102017901 // 1000-010-118 // 1000-010-118B* // 701864-0020
101-107[1]	INHABILITADO 708639-0010 Turbo nuevo Garrett GT1749V R.Laguna-R. Meg.-Volvo S40	708639-0010	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 101-107 A[1] // 708639-0010 // 185-11[1] // JR-301* // 8G17-300-301 // 190-02[1] // 708639-0010 SSH // 202-09[1] // 162-03[1] // 900-00024-000	42-03BB[1] // 195-19[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-046 // 703890-0302

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-107 A[1]	INHABILITADO 708639-0010 Turbo Reman Garrett GTI749V R.Laguna-R. Meg.-Volvo S40	708639-0010	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 185-11[1] // 708639-0010 // JR-301* // 8G17-300-301 // 190-02[1] // 708639-0010 SSH // 202-09[1] // 101-107[1] // 162-03[1] // 900-00024-000	42-03BB[1] // 195-19[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-046 // 703890-0302
101-108[1]	INHABILITADO 717371-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2556S Ford F250 MWM 6cil.TCA 3.0lts	717371-0001	49189-03200 // OEM: 905292010066 // OEM: 905292040066 // TC0130110 // // OEM: 905292010077 // 105-73[1] // 805101 // 109-09[1]	220-45[1] // 1-00-0995 // 451298-0028
101-109[1]	INHABILITADO 708366-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Land Rover Freelander 2.0 Lts.	708366-0005	708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 708366-0006 // 708366-0007 // OEM: 7781480B // OEM: 7781450C03 // OEM: 77814759 // OEM: 7781475C03 // OEM: 77814769 // OEM: 7781476C03 // OEM: LR006108 // OEM: LR008839 // OEM: STC4546 // OEM: STC4547 // 185-59[1] // 708366-0005 // 8G17-300-265	131-16G[1] // 195-240[1] // 706287-0002 // 1000-010-332
101-110[1]	INHABILITADO 753420-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1544V Citroen C4-C5 /Ford Focus	753420-0005	OEM: 9663199280 // 740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 101-110 A[1] // 753420-0005 // 185-12[1] // JR-310* // 8G15-300-310 // 202-01[1] // 101-105[1] // 750030-0002 // 101-105 A[1] // 750030-0002 POST TEST	42-06BB[1] // 195-18[1] // 3000-016-019 // 1000-010-108 // 706287-0990
101-110 A[1]	INHABILITADO 753420-0005 Turbo Reman Garrett GT1544V Citroen C4-C5 /F. Focus	753420-0005	OEM: 9663199280 // 740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 185-12[1] // 753420-0005 // JR-310* // 8G15-300-310 // 202-01[1] // 101-105[1] // 750030-0002 // 101-105 A[1] // 750030-0002 POST TEST // 101-110[1]	42-06BB[1] // 195-18[1] // 3000-016-019 // 1000-010-108 // 706287-0990
101-11[1]	INHABILITADO 465366-0024 Turbo Nuevo Garrett TO4B61 M. Benz 366 A/LA	465366-0024	808023 // 103-07[1] // 246-54[1] // 465366-0001 // 03002A0275	195-222[1] // 235-114 F[1] // 256-29[1] // 408105-0207 // 408105-0287 // 1000-010-163* // 1000-010-237B // 408105-0079 // T4-041 // 03001A1354 // 408105-0127
101-111[1]	INHABILITADO 756047-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Peug.207-307-407/C4-C5	756047-0005	753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // OEM: 0375K8 // OEM: 0375K9 // OEM: 9682778680 // 101-111 A[1] // 756047-0005 // 101-112 A[1] // 753556-0006 // 101-112 AF[1] // 185-113[1] // 8G17-300-371	195-67[1] // 1000-010-189

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-111 A[1]	INHABILITADO 756047-0005 Turbo Reman Garrett GT1749V Peug.207-307-407 / C4-C5	756047-0005	753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // OEM: 0375K8 // OEM: 0375K9 // OEM: 9682778680 // 101-112 A[1] // 753556-0006 // 101-112 AF[1] // 101-111[1] // 756047-0005 // 185-113[1] // 8G17-300-371	195-67[1] // 1000-010-189
101-112 A[1]	INHABILITADO 753556-0006 Turbo Reman Garrett GT1749V Peug.207-307-407/C4-C5	753556-0006	753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // OEM: 0375K8 // OEM: 0375K9 // OEM: 9682778680 // 101-112 AF[1] // 753556-0006 // 101-111[1] // 756047-0005 // 101-111 A[1] // 185-113[1] // 8G17-300-371	195-67[1] // 1000-010-189
101-112 AF[1]	INHABILITADO 753556-0006 Tbo.Rem.Gar.GT1749V Peu.207 Carcasa plastica sensor dañada	753556-0006	753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // OEM: 0375K8 // OEM: 0375K9 // OEM: 9682778680 // 101-111[1] // 756047-0005 // 101-111 A[1] // 101-112 A[1] // 753556-0006 // 185-113[1] // 8G17-300-371	195-67[1] // 1000-010-189
101-113[1]	INHABILITADO 724930-0008 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Audi A3 - VW Golf Tdi 2.0 Lts	724930-0008	724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0010 // OEM: 903G253014H // 724930-0005 // 724930-0011 // TC0700323 // 184-18[1] // 724930-0008 // 185-15[1] // 8G17-30M-353 // JR-353* // 204-01[1] // 101-113 A[1]	42-03BB[1] // 195-23[1] // 802906 // 703890-0123 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-253
101-113 A[1]	INHABILITADO 724930-0008 Turbo Reman Garrett GT1749V AudiA3 - VW Golf Tdi 2.0 Lts	724930-0008	724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0005 // 724930-0010 // 724930-0011 // TC0700323 // 101-113[1] // 724930-0008 // 184-18[1] // 185-15[1] // 8G17-30M-353 // JR-353* // 204-01[1]	42-03BB[1] // 195-23[1] // 802906 // 703890-0123 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-253
101-114[1]	INHABILITADO 750431-0012 Turbo Nuevo Garrett GT1749V BMW 320d (=717478-0001)	750431-0012	717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 202-03[1] // 750431-0012 // 202-03 B[1] // 209-01[1] // 185-45[1] // 8G17-300-303	42-07BB[1] // 195-22[1] // 3000-016-005B // 1000-010-044 // 703890-0136
101-115[1]	INHABILITADO 466334-0002 Turbo Nuevo Garrett TA3401 4cil. John Deere 300 Series	466334-0002	466334-0004 // 204-29[1] // 466334-0002 // GB-2064 // 205-123 F[1] // TDTC540202 // 205-123 G[1] // TDTC540346 // 241-04 F[1] // OKSA0007	131-03C[1] // 235-41[1] // 409172-0053 // T3-005

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-116[1]	INHABILITADO 754743-0001 Turbo Nuevo Garrett GT25 Ford Ranger 3,0 162cv.	754743-0001	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 5754 970 2000 // 754743-0002 // 101-116 Z[1] // 754743-0001 // 105-389[1] // 805323 // 182-10[1] // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 204-17[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 246-85[1] // 03002A0390* // 200101120286	195-146[1] // 34-18DB[1] // 131-23F[1] // 1000-010-373 // 433289-0238 // 2061-016-468
101-116 Z[1]	INHABILITADO 754743-0001 Turbo Nuevo Garrett GT25 Ford Ranger 3,0 162cv. OP2	754743-0001	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 5754 970 2000 // 754743-0002 // 105-389[1] // 805323 // 182-10[1] // 754743-0001 // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 204-17[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 101-116[1] // 246-85[1] // 03002A0390* // 200101120286	195-146[1] // 34-18DB[1] // 131-23F[1] // 1000-010-373 // 433289-0238 // 2061-016-468
101-117[1]	INHABILITADO 728989-0018 Turbo Nuevo Garrett GT2260V BMW X3 - 330 d	728989-0018	728989-0001 // 728989-0003 // 728989-0007 // 728989-0009 // 728989-0010 // 728989-0015 // 728989-0016 // 728989-0019 // OEM: 11657790328 // OEM: 7790328K // F-101-01[1]	195-258[1] // 1102022910 // 1000-010-136
101-118[1]	INHABILITADO 751851-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1646V Golf-A3 TDI-Touran TDI	751851-0001	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // OEM: 038253016K // TC0700439 // // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 221-01[1] // 246-91[1] // 751851-0001 // 03002845 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061 // 208-15[1] // 246-87[1] // 03002927	195-34[1] // 256-48[1] // 1000-010-139 // 703890-0229* // 703890-0299 // 03001831
101-119[1]	INHABILITADO 711736-0025 Turbo Nuevo Garrett GT2556S Perkins	711736-0025	233-9534 // 805817 // OEM: 2674A225 // 185-284[1] // 711736-0025 // 8G25-200-Q10 // 205-121[1] // TDTC540213 // TDTC540204* // 246-08[1] // 03002A0241 // SL151058	195-470[1] // 1000-010-381B // 433289-0195
101-120[1]	INHABILITADO 768329-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Audi A3 – VW Golf / Bettle	768329-0001	454232-0001 // 454232-0003 // 454232-0004 // 768329-0003 // OEM: 03G253016K // 101-75[1] // 454232-0005 // 101-75 A[1] // 454232-0005 REM // 185-48[1] // 454232-0009 // 8G15-30M-304	195-150[1] // 17-84FB[1] // 802905 // 1000-010-053 // 433395-0020 // 2090-505-183* // 2090-505-183M
101-12[1]	INHABILITADO Turbo 466618-0006 TA4521 M.Benz OM449 A/LA	466618-0006	166566 // 170402 // 770402 // OEM: 4750967399 // TC0480020 // 105-07[1] // EX 802026 // 105-266[1] // 802026 // 246-58[1] // 466618-0015 // 03002A0029	195-648[1] // 235-277[1] // 256-62[1] // 1000-010-264 // 441398-0034 // TA45-001 // 03001A1031

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-121[1]	INHABILITADO 454135-0009 Turbo Nuevo Garrett GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5lts.	454135-0009	454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // OEM: 059145702D // 185-19[1] // 454135-0009 // JR-141* // 8G20-300-141 // 204-16[1]	195-54[1] // 228-36[1] // 1000-010-104 // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1-00-0236
101-122 A[1]	465445-0002 Tbo Nvo Gar TB2535 M.B.190/250 2.5 TD OM602A (Reman)	465445-0002	465445-0001 // OEM: 0030969899	443853-0033
101-123[1]	INHABILITADO 711006-0003 Turbo Nuevo Garrett GT1852V M.B. New "C" class	711006-0003	711006-0001 // OEM: A6110960999 // OEM: 01307960 // OEM: 105292000059 // 101-123 A[1] // 711006-0003 REM // F-101-02[1] // 711006-0003 NOC // 230-03 F[1] // 711006-0003 // LYP80140-12-28 // 246-151[1] // 200301110807	195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // 1000-010-114 // 703890-0044
101-123 A[1]	INHABILITADO 711006-0003 Turbo Nuevo Garrett GT1852V M.B. "C" class (Reman)	711006-0003 REM	711006-0001 // OEM: A6110960999 // OEM: 01307960 // OEM: 105292000059 // F-101-02[1] // 711006-0003 NOC // 101-123[1] // 711006-0003 // 230-03 F[1] // LYP80140-12-28 // 246-151[1] // 200301110807	195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // 1000-010-114 // 703890-0044
101-124[1]	INHABILITADO 709841-0002 Turbo Nuevo Garrett GT2359V Mercedes "E" class & "S" class	709841-0002	709841-0001 // OEM: A6130960199 // F-101-04[1]	
101-125[1]	INHABILITADO 704226-0007 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Mondeo DI 2,0Lts	704226-0007	704226-0002 // 704226-0003 // 704226-0004 // 704226-0008 // OEM: 1S7Q6K682BH	42-03BB[1] // 42-10BB[1] // 195-131[1] // 3000-016-017 // #N1 // 3000-016-037 // 1000-010-326 // 433395-0024
101-126[1]	INHABILITADO 452283-0003 Turbo Nuevo Garrett GT15 Land Rover Feelander 2,0	452283-0003	452283-0001 // 452283-0002 // 101-126 A[1] // 452283-0003	195-13[1] // 1000-010-250 // 433289-0042
101-126 A[1]	INHABILITADO 452283-0003 Turbo Reman Garrett GT15 Land Rover Feelander 2,0	452283-0003	452283-0001 // 452283-0002 // 101-126[1] // 452283-0003	195-13[1] // 1000-010-250 // 433289-0042
101-127[1]	740611-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1544V Hyundai-Kia Motor U1,5L Euro4	740611-0002	740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // 782403-0001 // OEM: 28201-2A400 // 805831 // 185-58[1] // 740611-0002 // 8G15-300-444	42-06BB[1] // 195-194[1] // 235-272[1] // 3000-016-019 // 1000-010-265 // GT15-051
101-128[1]	INHABILITADO 715924-0003 Tbo.Nvo.Garr.GT1749S K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5	715924-0003	715924-0001 // OEM: 28200-42610 // 201-11[1] // 715924-0003 // 224-01[1] // 185-24[1] // JR-379* // 8G17-200-379	195-82[1] // 1000-010-019 // 433352-0031
101-129[1]	INHABILITADO 712766-0002 Turbo Nvo. Garrett GT1749V Fiat JTD 1,9–Alfa Romeo JTD 1,9	712766-0002	712766-0001 // OEM: 46779032 // OEM: 46786078 // OEM: 55191596 // 101-129 Z[1] // 712766-0002 // 185-60[1] // 8G17-300-305	195-51[1] // 235-103[1] // 1000-010-103 // 703890-0033 // GT17-009
101-129 Z[1]	INHABILITADO 712766-0002 Tbo.Nvo.Garrett GT1749V Fiat JTD1,9–Alfa Romeo JTD1,9 OP2	712766-0002	712766-0001 // OEM: 46779032 // OEM: 46786078 // OEM: 55191596 // 101-129[1] // 712766-0002 // 185-60[1] // 8G17-300-305	195-51[1] // 235-103[1] // 1000-010-103 // 703890-0033 // GT17-009
101-130[1]	INHABILITADO 715924-0004 Tbo.Nvo.Garr. GT1749S Hyu.H100 4D56TCi EuroIII 2,5 Lts.	715924-0004	715924-0002 // OEM: 28200-42700 // 101-130 R[1] // 715924-0004 // 225-51[1] // TURBO-G083S // 244-01[1] // 244-01 F[1] // 248-24[1] // TBS-0599B // TBS-0599*	195-82[1] // 1000-010-019 // 433352-0031

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-130 R[1]	INHABILITADO 715924-0004 Tbo.Rem.Garr. GT1749S Hyu.H100 4D56TCi EuroIII 2,5 Lts.	715924-0004	715924-0002 // OEM: 28200-42700 // 244-01[1] // 715924-0004 // 244-01 F[1] // 101-130[1] // 225-51[1] // TURBO-G083S // 248-24[1] // TBS-0599B // TBS-0599*	195-82[1] // 1000-010-019 // 433352-0031
101-13[1]	INHABILITADO 466154-0012 Turbo Nuevo Garrett TA 5127 M.Benz OM447 LA		466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0031 // 466154-0032 // 170400 // 466154-0012 // 466154-0018 // 466154-0019 // 466154-0021 // 466154-0024 // 466154-0025 // 466154-0033 // OEM: 0020969999 // OEM: 0030967399 // OEM: 0040961599 // OEM: 0040961799 // OEM: 0040962499 // OEM: 0040963299 // OEM: 0040965899 // OEM: 0040966999 // OEM: 0040968199 // OEM: 0040968299 // OEM: 0040968499 // OEM: 0040968699 // OEM: 0050962199 // OEM: 0050962299 // OEM: 0050962999 // OEM: 30967229 // OEM: 4760967099 // OEM: 4760967199 // OEM: 4760967499 // 105-08[1] // EX 802027 // 105-187[1] // 802027	195-493[1] // 1000-010-166B // 441398-0068
101-131[1]	INHABILITADO 762463-0006 Tbo.Nvo.Garr. GTB1549VK Chev.Captiva–Válvula electrónica	762463-0006	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // OEM: 4805337 // 243-11 F[1] // 762463-0006 // 03005-112 // 185-205[1] // 8G15-300-673 // 243-11 Q[1] // 246-02[1] // 200401101275 // 246-02 F[1] // SL08586 // 03002A0773 // 246-02 Q[1]	42-10BB[1] // 43-06AB[1] // 195-72[1] // 3000-016-037 // 2063-050-673 // 301201100057 // 7003-001-9045 // 1000-010-342
101-132[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Garrett 801891-0002 GT1749V Toyota RAV 4	801891-0002	721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 188-08[1] // 204-03[1] // 243-12[1] // 721164-0010 // 03001-169 // 101-106 A[1] // 185-124[1] // 801891-0002 // 8G17-300-990	195-141[1] // 1102017901 // 1000-010-118 // 1000-010-118B* // 701864-0020
101-133[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Garrett 727461-0006 GT1852V M.B.E Class–E220 Cdi–C220 Cdi	727461-0006	727461-0001 // 727461-0002 // 727461-0003 // 727461-0004 // 727461-0005 // 727461-0007 // OEM: A6460900080 // 185-287[1] // 727461-0006 // 8G18-300-817 // 246-143[1] // 200401110808 // 248-50[1] // TBS-1100	43-26AB[1] // 195-220[1] // 2063-050-370 // AC-G259EH // TBS-15G-0900 // 1000-010-417 // 703890-0281
101-134[1]	INHABILITADO 765155-0007 Tbo.Nvo.Gar.GT2056V Laredo-Cherokee 3,2-MB C/CLK/CLS 320	765155-0007	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420900280 // OEM: A6420901480 // 185-141[1] // 765155-0007 // 8G20-300-788 // 246-14[1] // 03002A1153 // SL14877 // F-101-03[1] // 162-07 F[1] // 900-00271-000 // 162-07 Q[1] // 227-25[1] // 120-5075 // 227-25 F[1] // CP765155-0007	43-02AB[1] // 43-28AB[1] // 195-121[1] // 120-10-075 // 2063-050-788 // TDWG540192 // 2063-050-820 // 301201120083 // 1000-010-401 // 743649-0028

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-135[1]	INHABILITADO 727477-0006 Turbo Nuevo Garrett GT1849V Nissan X-Trail 2,2 Di	727477-0006	727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 727477-0008 // OEM: 14411-AW40A // 185-102[1] // 727477-0006 // 8G18-300-368	195-127[1] // 1000-010-192 // 703890-0091
101-136[1]	INHABILITADO 711736-0026 Turbo Nuevo Garrett GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil.	711736-0026	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // 711736-0051 // 8G25-200-737 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A226 // 187-45 F[1] // 711736-0026 // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 225-22[1] // TURBO-G046-1 // 241-09[1] // OKSA0009 // 246-22[1] // 03002A0826	195-187[1] // 256-155[1] // 1000-010-381 // 433289-0185 // 300001120366
101-137[1]	INHABILITADO 700960-0011 Tbo.Nvo.Gar.GT1541V VW Lupo 1,2Lts–VW Linde 1,9TDI Ind.	700960-0011	700960-0001 // 700960-0002 // 700960-0003 // 700960-0004 // 700960-0005 // 700960-0008 // OEM: 045145701EV500 // 246-125[1] // 700960-0011 // 200301091638 // 248-27[1] // TBS-1926 // 266-12[1] // YT096-001-A	195-385[1] // 1000-010-254 // 703889-0037
101-138[1]	INHABILITADO 704361-0006 Turbo Nuevo Garrett GT2256V BMW 330D Motor M57D E46 2,9lts	704361-0006	704361-0010 // OEM: 22499509 // 704361-0001 // 704361-0004 // 704361-0005 // OEM: 11652249950 // OEM: 11652249951 // OEM: 11657785989 // OEM: 11657785990 // OEM: 11657786070 // OEM: 11657786071 // OEM: 2248834E // OEM: 22499519 // 189-19[1] // 704361-0006 // 185-207[1] // 8G22-300-307	42-08BB[1] // 195-234[1] // 3000-016-011 // #n7 // 1000-010-105 // 434766-0012
101-139[1]	INHABILITADO 742730-0018 Turbo Nuevo Garrett GT2260V BMW 530d Motor M57T E65 3.0Lts	742730-0018	742730-0001 // 742730-0003 // 742730-0004 // 742730-0007 // 742730-0013 // 742730-0015 // OEM: 7790306G // OEM: 7790306J // OEM: 7790306L // OEM: 7790308G // OEM: 7790308L // OEM: 7790308N // 185-275[1] // 742730-0018 // 8G22-300-257	195-73[1] // 1000-010-327
101-140[1]	INHABILITADO 716885-0004 Tbo.Nvo.Garrett GT2056V Touareg 2,5TDI MotorBAC/BLK 174HP	716885-0004	716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // OEM: 070145701J // OEM: 070145701JV // OEM: 070145701JX // OEM: 070145702B // OEM: 070145702BV // OEM: 070145702BX // 224-04[1] // 716885-0004 // 208-41[1] // 210-01[1] // JK-385 // 227-04[1] // CP51-48F25	195-172[1] // 1000-010-358
101-14[1]	INHABILITADO 465213-0004 Turbo Nuevo Garrett TA 4536 Scania 113-310	465213-0004	105-04[1] // 801039 // 246-59[1] // 312283 // 03002A0157	195-315[1] // 441398-0097 // 1000-010-525 // 441398-0069

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-141[1]	INHABILITADO 806291-0002 Tbo.Nvo.Garrett GTC1244VZ Peugeot 308 GTI – Citroen DS3	806291-0002	806291-0003 // OEM: 968612068006 // 784011-0005 // 806291-0001 // OEM: 0375P7 // OEM: 0375P8 // OEM: 1685819 // OEM: 31319528 // OEM: 36001457 // OEM: 36010147 // OEM: 9686120680 // OEM: 968612068005 // OEM: 968612068010 // OEM: AV6Q6K682AA // OEM: Y65013700 // 185-154 Q[1] // 806291-0002 // 185-154[1] // 8G12-300-885	34-24DB[1] // 42-13BB[1] // 195-256[1] // 2063-050-885 // 3000-016-068 // 1000-010-457 // 784134-0013
101-142[1]	INHABILITADO 714467-0014 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Ford Mondeo 2,0Lts. TDCi	714467-0014	714467-0002 // 714467-0003 // 714467-0004 // 714467-0005 // 714467-0007 // 714467-0008 // 714467-0010 // 714467-0012 // 714467-0013 // OEM: 1435150 // OEM: 2S7Q6K682AC // OEM: 2S7Q6K682AD // OEM: 2S7Q6K682AE // OEM: 2S7Q6K682AF // OEM: 2S7Q6K682AG // OEM: 3S7Q6K682AD // 714467-0015 // 185-90[1] // 714467-0014 // 8G17-30M-357	42-03BB[1] // 195-299[1] // 433395-0025 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-188 // 433395-0030
101-143[1]	INHABILITADO 758226-0010 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Ford Mondeo TDCi–Puma 2,2Lts.	758226-0010	758226-0002 // 758226-0004 // 758226-0008 // 758226-0014 // OEM: 6Q7S6K682AD	43-27AB[1] // 195-357[1] // 2063-050-165 // TBS-15G-0400 // 1000-010-416B
101-144[1]	INHABILITADO 780502-0001 Tbo.Nvo.Garrett GTB1752VLK Kia Sorento–Carnival CRDi R2.2	780502-0001	28231-2F100 // 101-144 R[1] // 780502-0001 // 185-280[1] // 8G17-300-735 // 246-108[1] // 200401110868 // 247-03[1] // 1101-012-038	195-282[1] // 1000-010-382
101-144 R[1]	INHABILITADO 780502-0001 Tbo.Rem.Garrett GTB1752VLK Kia Sorento–Carnival CRDi R2.2	780502-0001	28231-2F100 // 185-280[1] // 780502-0001 // 8G17-300-735 // 247-03[1] // 1101-012-038 // 101-144[1] // 246-108[1] // 200401110868	195-282[1] // 1000-010-382
101-145 #[1]	INHABILITADO 812971-02 Tbo.Nvo.GTB22V Ranger 3,2L.DURATORQ PUMA.Ficha plastica rota	812971-0002	798166-0007 // OEM: BK3Q6K682RC // 812971-0007 // 853333-0001 // OEM: 1717629 // OEM: 1720418 // OEM: 1762066 // OEM: 1857660 // OEM: 20088130 // OEM: 2231172 // OEM: BK3Q6K682AB // OEM: BK3Q6K682AC // OEM: BK3Q6K682EA // OEM: BK3Q6K682RB // OEM: BK3Z-6K682-U // 101-145[1] // 812971-0002 // 105-435[1] // 805499 // 185-193[1] // 812971-0006 // 8G22-300-993 // 225-01[1] // TURBO-G257-2 // 244-02[1] // 248-02[1] // TBS-0273	17-145FB[1] // 42-04EB[1] // 42-14BB[1] // 131-06L[1] // 195-252[1] // 235-18[1] // 2090-010-166 // 3400-016-669B // 3000-016-066 // 1000-010-481 // GT22-035

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-145[1]	INHABILITADO 812971-0002 Tbo.Nvo.Garrett GTB22V F.Ranger 3,2Lts. DURATORQ PUMA	812971-0002	798166-0007 // 812971-0007 // 853333-0001 // OEM: BK3Q6K682RC // OEM: BK3Z-6K682-U // OEM: 1717629 // OEM: 1720418 // OEM: 1762066 // OEM: 1857660 // OEM: 20088130 // OEM: 2231172 // OEM: BK3Q6K682AB // OEM: BK3Q6K682AC // OEM: BK3Q6K682EA // OEM: BK3Q6K682RB // 105-435[1] // 805499 // 244-02[1] // 812971-0006 // 101-145 #[1] // 812971-0002 // 185-193[1] // 8G22-300-993 // 225-01[1] // TURBO-G257-2 // 248-02[1] // TBS-0273	17-145FB[1] // 42-04EB[1] // 42-14BB[1] // 43-08AB[1] // 131-06L[1] // 195-252[1] // 235-18[1] // 2090-010-166 // 3400-016-669B // 3000-016-066 // 01077379 // 2063-050-939 // G74 // TBS-15G-0273 // 1000-010-481 // GT22-035
101-146[1]	INHABILITADO 778794-0001 Tbo.Garr.GT1852V M.B.Sprinter OM611 Corazón(Øm RC 38.60)	778794-0001	709836-0003 // 778794-0002 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // 5303 970 7004 // 709836-0002 // // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // TC0480330 // 101-100[1] // 709836-0001 // 709836-0004 // 101-100 A[1] // 101-82[1] // 726698-0003 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 181-17[1] // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 247-02[1] // 778794-0001 // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-05BB[1] // 195-159[1] // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114B // 703890-0350
101-147[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo. Garrett 787556-0017 GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq EuroV	787556-0017	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87[1] // 787556-0017 // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 243-08 F[1] // 03001-046 // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 205-87 Q[1] // 225-61[1] // TURBO-G136 // 241-01 Q[1] // 243-08 Q[1]	42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 42-01EB[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // 3400-016-456B // GT17-060

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-148[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.767094-0002 GT1752 Chev. S10-Blazer-MWM 4,07 TCE-2.8 TDI-140HP	767094-0002	OEM: 905292010123 // TC0130396 // TC0130481 // 70000174640 // OEM: 905292010093 // 102-44[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 185-195[1] // 8B14-200-272 // 187-06[1] // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	195-116[1] // 235-120[1] // 1000-010-429 // 433289-0412 // GT17-075
101-149[1]	INHABILITADO 471189-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai Migthy	471189-0001	OEM: 28230-41601	195-14[1] // 433352-0007 // 1000-010-022 // 433352-0018
101-150[1]	INHABILITADO 771903-0003 Turbo Nuevo Garrett GTB1549VK Chevrolet Cruze 2,0Lts–Daewo	771903-0003	OEM: 25181746 // OEM: 96832200	195-215[1] // 1000-010-463
101-15[1]	INHABILITADO 466950-5004 Turbo Nuevo Garrett TA 4516 Scania 113-360		105-05[1] // 801040	195-323[1] // 1000-010-533 // 441398-0048
101-151[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Garrett 795090-0003 GTC1446MVZ Amarok 120HP Motor CDBA	795090-0003	OEM: 03L253016SV300	34-52DB[1] // 42-26BB[1] // 131-01M[1] // 195-271[1] // 803949 // 2063-050-018 // 792430-0005 // 3000-016-076 // 1000-010-432
101-152[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.Garr. 757349-0004 GT1549S R.Master II 2,5dCi Motor G9U EURO 4	757349-0004	757349-0001 // 757349-0002 // 757349-0003 // OEM: 8200433479D // OEM: 8200683866 // OEM: 8200766765A // OEM: 8200879731 // 190-03[1] // 757349-0004 // CNR.3035	195-157[1] // 433289-0415 // 1000-010-320 // 433289-0291
101-153[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.Garr.795637-0001 GT1546JS R.Master dCi 125/ 2.30L–M9T–123HP	795637-0001	795637-0002 // 805900 // OEM: 8201054152 // OEM: 144101946R // OEM: 144110463R // OEM: 8200822404 // OEM: 95514574 // 185-119[1] // 795637-0001 // 8G15-200-B33 // 225-57[1] // TURBO-G294S	34-32DB[1] // 195-317[1] // 235-83[1] // 805645 // 2061-016-B10 // 1000-010-516 // 433289-0447 // GT15-081
101-154[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.Garrett 814067-0002 GTB1752VK Chevrolet S10 2,8Lts. – RA428	814067-0002	814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 105-462[1] // 808134 // 246-150[1] // 814067-0002 // 200401111654 // 185-303[1] // 8G17-300-C56 // 210-09[1] // J10G22-396A // 246-150 R[1]	42-05EB[1] // 42-15BB[1] // 43-22AB[1] // 195-617[1] // 235-143[1] // 805606 // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 3000-016-024D // 1000002026 // 797863-0077 // AC-G533EH // 1000-010-545 // 741661-0480 // GT17-070-1
101-155[1]	Tbo.Nvo.Garr.763492-0005 GTB1749VK Audi A8–Q7 W24BRT 4,2Lts. Ban.DER	763492-0005	OEM: 057145722Q // OEM: 057145722QV // OEM: 057145722QX	
101-156[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.Garrett 763647-0021 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ	763647-0021	763647-0019 // OEM: 1567329 // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD // OEM: 1453914 // OEM: 1464596 // OEM: 1478634 // OEM: 1521485 // OEM: 4M5Q6K682AD // OEM: 4M5Q6K682AF // OEM: 7G9Q6K682AA // 248-29[1] // 763647-0014 // TBS-2033 // 185-283[1] // 8G17-300-674	42-01EB[1] // 42-10BB[1] // 43-07AB[1] // 195-202[1] // 741661-0020 // 3400-016-456B // 3000-016-037 // 301201000098* // 301201100129 // AC-G245EH // G045 // G45 // TBS-15G-2033 // 1000-010-316 // 741661-0099

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-157[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Garrett 803955-0005 GTC1446VMZ Amarok 140HP Motor CKTC	803955-0005	803955-0003 // 805935 // 809603-0001 // OEM: 03L253014AV351 // OEM: 03L253014C // 803955-0007 // OEM: 03L253014AV300 // OEM: 03L253014AV700 // 185-215[1] // 8G14-30M-798	34-52DB[1] // 42-26BB[1] // 131-01M[1] // 195-271[1] // 803949 // 2063-050-018 // 792430-0005 // 3000-016-076 // 1000-010-432
101-158[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 819997-0001 MGT1549ZDL BMW 118i F20. 1,60Lts.	819997-0001	809200-0004 // 809200-0005 // 820021-0001 // OEM: 11627633925 // OEM: 11627645758 // OEM: 11627645759 // OEM: 7606645AI05 // OEM: 7643717AI01 // OEM: 7643719AI01 // 185-261[1] // 819997-0001 // 8G15-40M-N05	195-474[1] // 803649-0001 // 805651 // 1000-010-598 // 803649-0002
101-159[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.465819-0003 APL709 VW Varios–Motor MWM 4,10 TCA intercooler	465819-0003	5316 970 7135 // OEM: 905292010063 // TC0130030 // 465819-0001 // 465819-0002 // OEM: 2R0145061A // OEM: 6008001751004 // OEM: 905292010041 // OEM: 905292010056 // 105-226[1] // 802180-03 // 105-326[1] // 808280 // 105-60[1] // 802180-01 // 185-95[1] // 465819-0003 // 8G30-200-702	34-19DB[1] // 195-91[1] // 2061-016-702 // 445517-0018 // 1000-010-370 // 409172-0131
101-160[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo. 822182-0004 GTD2056VZK F. Ranger 3,2Lts. Duratorq TDCi EURO 6	822182-0004	822182-0008 // 805916 // 822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 101-160 Z[1] // 822182-0004 // 101-174[1] // 889939-0003 // 185-160[1] // 8G20-300-H13 // 225-04[1] // TURBO-G450S	17-145FB[1] // 42-17BB[1] // 43-34AB[1] // 195-446[1] // 2090-010-166 // 3000-016-083 // NR-N087 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-591T
101-160 Z[1]	INHABILITADO Tbo. 822182-0004 GTD2056VZK F. Ranger 3,2Lts. Duratorq TDCi EURO 6 OP2	822182-0004	822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 805916 // 101-160[1] // 822182-0004 // 101-174[1] // 889939-0003 // 185-160[1] // 8G20-300-H13 // 225-04[1] // TURBO-G450S	17-145FB[1] // 43-34AB[1] // 195-446[1] // 2090-010-166 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-591T
101-16[1]	INHABILITADO APL215-0004 Turbo Nuevo Garrett APL215 Perkins 6.305 PF			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-161[1]	INHABILITADO Turbo 821785-0002 GTD1449VKZ Fiat Toro 4 cil. 2.0 L	821785-5002S // 821785-0002	805549 // 808149 // 821758-0002 // 821785-0005 // OEM: 46336044 // OEM: 55258240 // // OEM: 55282309 // 185-219[1] // 821785-0002 // 8G14-300-H78 // 210-05[1] // J10D14-513 // 101-161 R[1]	17-156FB[1] // 42-25BB[1] // 43-31AB[1] // 195-475[1] // 235-64[1] // 805654 // 2090-010-294 // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // 2063-050-H78 // 797363-0058* // 797863-0058 // 1000-010-602T // GT14-047B
101-161 R[1]	INHABILITADO Turbo 821785-0002 GTD1449VKZ Fiat Toro 4 cil. 2.0 L (Reman)	821785-0002	821758-0002 // 821785-0005 // OEM: 55258240 // OEM: 55282309 // 805549 // 808149 // OEM: 46336044 // 101-161[1] // 821785-5002S // 821785-0002 // 185-219[1] // 8G14-300-H78 // 210-05[1] // J10D14-513	17-156FB[1] // 42-25BB[1] // 43-31AB[1] // 195-475[1] // 235-64[1] // 2090-010-294 // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // 2063-050-H78 // 797363-0058* // 797863-0058 // 1000-010-602T // GT14-047B
101-162[1]	INHABILITADO Turbo 797001-0002 GTB1756VK Chevrolet S10 2,8Lt – RA428	797001-0002	797001-0001 // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // // 185-202[1] // 797001-0002 // 8G17-300-879 // 263-11[1] // 19G0455 // 101-162 Z[1] // 246-113 F[1] // 200401121394 // 265-06 F[1] // XKL-797001-1	17-158FB[1] // 42-05EB[1] // 42-16BB[1] // 43-20AB[1] // 131-05L[1] // 195-231[1] // 2090-010-240 // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 3000-016-024 // AC-G142eh // TBS-15G-0455 // TDWG540246 // 1000-010-449
101-162 Z[1]	INHABILITADO Turbo 797001-0002 GTB1756VK Chevrolet S10 2,8Lt – RA428 OP2	797001-0002	797001-0001 // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 101-162[1] // 797001-0002 // 185-202[1] // 8G17-300-879 // 246-113 F[1] // 200401121394 // 263-11[1] // 19G0455 // 265-06 F[1] // XKL-797001-1	17-158FB[1] // 42-05EB[1] // 42-16BB[1] // 43-20AB[1] // 131-05L[1] // 195-231[1] // 2090-010-240 // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 3000-016-024 // AC-G142eh // TBS-15G-0455 // TDWG540246 // 1000-010-449
101-163[1]	Turbo 854800-0001 GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq EuroV	854800-0001	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 243-08 F[1] // 03001-046 // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 185-147[1] // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 854800-0001 // 8G17-300-L34 // 205-87 Q[1] // 225-61[1] // TURBO-G136 // 241-01 Q[1] // 243-08 Q[1]	42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 42-01EB[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // 3400-016-456B // GT17-060
101-164[1]	INHABILITADO Turbo 819968-0001 GTB2260VZK VW Touareg 3,0Lts. 6Cyl.	819968-0001	799671-0001 // 799671-0002 // 810822-0001 // 810822-0002 // 810822-0003 // OEM: 059145874L // OEM: 059145874T // 185-254[1] // 819968-0001 // 8G22-30M-H23	195-596[1] // 256-13[1] // 1000-010-592 // 03001A2774
101-165[1]	INHABILITADO Turbo 830232-0009 MGT1752S Volkswagen Jetta/Beetle 2.0	830232-0009	814000-0013 // 814000-0015 // 830232-0005 // 830232-0007 // OEM: 06K145722D // OEM: 06K145722J // 185-198[1] // 830232-0009 // 8G17-400-E26 // 185-198 Q[1]	43-37AB[1] // 195-499[1] // 235-99[1] // 256-03 F[1] // 805667 // 2063-050-0062 // 1000-010-573 // 817138-0003 // GT17-113R // 03001A2968

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-166[1]	INHABILITADO Turbo 702989-0006 GT2259S Iveco Eurocargo 4,0Lts. AE0481G EURO III	702989-0006	702989-0003 // 797648-0001 // 808489 // 878998-0003 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // 878998-0001 // OEM: 2996276 // OEM: 5802746681 // 246-121[1] // 702989-0006 // 200101121636 // 263-10[1] // 19G0166 // 266-13[1] // YT106-001-A	34-19FB[1] // 34-54DB[1] // 235-160[1] // 256-165[1] // 433289-0158 // 754852-0082 // AC-G280 // 301101120080 // 434133-0062 // 433289-0251 // GT22-011 // 300001122015
101-167[1]	Tbo.806500-0002 GTB1449VZL Peug.308/407/5008 Citroen C4/5 DW10C 2,0Lts	806500-0002	806500-0001 // OEM: 9674962080	235-10[1] // GT14-030
101-168[1]	INHABILITADO Turbo 888580-0001 GTD2060VZ Volkswagen Amarok 3.0 Rdi V6	888580-0001	839077-0002 // 839077-0008 // 839077-0009 // 839077-0011 // 839077-1011 // 880026-0001 // 881651-0001 // 892460-0001 // OEM: 059145873BP // OEM: 059145873CH // OEM: 059145873CL // OEM: 059145873DB // OEM: 059145873ES // OEM: 059145873FM // // OEM: 059145873FA // 185-313[1] // 888580-0001 // 8G20-30M-N75	42-17BB[1] // 42-31BB[1] // 43-38AB[1] // 195-579[1] // 235-27[1] // 235-68[1] // 3000-016-083 // NR-N087 // NR-N087-2 // 2063-050-184 // 823699-0012 // AC-G646-1EH // AC-G646EH* // 1000-010-683T // GT20-072B // GT20-099B
101-169[1]	INHABILITADO Turbo 807800-0006 GT4294S Iveco Stralis 480cv.- Cursor 13 E5	807800-0006	805877 // 801-04[1] // 807800-0006 // 246-127[1] // 200101191540	256-130[1] // 300001191894
101-170[1]	INHABILITADO Turbo 846016-0001 GT1238MZ Nissan Frontier M9TLP E6	846016-0001	846016-0002 // OEM: 14004-00Q1G // OEM: 14410-3590R // OEM: 14410-3590RD // OEM: 14410-7570R // OEM: 14410-7570RB // OEM: 14410-7570RC // 825759-0002 // OEM: 14411-00Q4B // 185-312[1] // 846016-0001 // 8G12-20M-L40	195-517[1] // 805678 // 1000-010-627T // 800854-0006
101-17[1]	INHABILITADO APL258-5001 Turbo 702366-0002 APL258 Perkins 6.354 FIV	702366-0002	OEM: 136910 // OEM: 7005524R1 // 105-264[1] // 808019 // 105-23[1] // 802019	131-03B[1] // 447450-0190
101-171[1]	INHABILITADO Turbo 883860-0001 DSGT2260 Nissan Frontier M9TLP E6	883860-0001	846015-0001 // 883860-0002 // 883860-0003 // OEM: 14411-5446R // OEM: 14411-5446RA // OEM: 14004-00Q1L // OEM: 14410-4312R // OEM: 14411-9135R // OEM: 14411-9860RB // 185-306[1] // 883860-0001 // 8G22-200-C45	195-481[1] // 805679 // 1000-010-549T
101-172[1]	Turbo 759422-0004 GTB1752VK Chrysler PT Cruiser 2,2 CRD – 150 CV	759422-0004	759422-0001 // 759422-0002 // OEM: A6640900080 // OEM: A6640900480	47-02 B[1]
101-173[1]	INHABILITADO Turbo 818987-0001 GTC1549VZ Audi A4 2,0 TDI 170HP	818987-0001	817047-0001 // 818987-0002 // OEM: 03L145721B // OEM: 03L145721BV100 // OEM: 03L145721BX // OEM: 03L145721BY // 185-246[1] // 818987-0001 // 8G15-300-L48	235-47[1] // GT14-038

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-174[1]	INHABILITADO Turbo 889939-0003 GTD2056VZK Ford Ranger 3,2Lts. Duratorq TDCi EURO 5	889939-0003	822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 805916 // // 101-160[1] // 822182-0004 // 101-160 Z[1] // 185-160[1] // 8G20-300-H13 // 225-04[1] // 889939-0003 // TURBO-G450S	17-145FB[1] // 43-34AB[1] // 195-446[1] // 2090-010-166 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-591T
101-175[1]	INHABILITADO Turbo 854800-0002 GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro 6	854800-0002	787556-0024 // OEM: BK3Q 6K682DA // OEM: BK3Z 6K682T // 185-252 F[1] // 854800-0002 // 8G17-300-L34	42-12BB[1] // 43-08AB[1] // 195-597[1] // 235-219[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 01077379 // 2063-050-939 // G74 // TBS-15G-0273 // 1000-010-467 // GT17-060-1
101-176[1]	Turbo 465502-0004 TL8107 Caterpillar D9L 351D / 3412	465502-0004	0R5751 // 2W5697 // 1W2503 // 465502-0001 // 465502-0002 // 465502-0003	131-16D[1] // 0R5916 // 261-9367 // 409844-0003 // 409844-0009 // 7N9399 // 447112-0004
101-177[1]	Turbo 790463-0010 MGT2260SDL BMW X5 / X6 – S63 - Bancada Derecha	790463-0010	790463-0002 // 790463-0003 // 790463-0008 // 790463-0009 // OEM: 11657589085 // OEM: 11657599838 // OEM: 11657848115 // OEM: 7589085 // OEM: 7589086 // OEM: 7599838 // OEM: 784831902 // OEM: 784831903 // OEM: 7589086A	220-26 F[1] // 235-31[1] // 1-00-1580X // 768537-0006 // GT22-043R
101-178[1]	Turbo 850282-0012 NGT12 Renault Oroch 1,3Lts. 160HP	850282-0012	850282-0006 // OEM: 144106434R // OEM: A2820900280	195-587[1] // 1000-010-706T
101-179[1]	Tbo.888580-0001 GTD2060VZ Volkswagen Amarok 3.0 Rdi V6–Dif.entrada EGR	888580-0001		42-17BB[1] // 42-31BB[1] // 43-38AB[1] // 195-579[1] // 235-27[1] // 235-68[1] // 3000-016-083 // NR-N087 // NR-N087-2 // 2063-050-184 // 823699-0012 // AC-G646-1EH // AC-G646EH* // 1000-010-683T // GT20-072B // GT20-099B
101-180[1]	INHABILITADO Turbo 841805-0020 GTC4088V Case Tractor Tier4B–Cursor 9 - 8,7Lts	841805-0020	789500-0002 // OEM: 504374051 // OEM: 504387517 // OEM: 580139495 // OEM: 5801621755 // OEM: 5802133357 // OEM: 5802463495 // OEM: 5802703202 // // 789500-0003 // 789500-0008 // 789500-0009 // 789500-0016 // 789500-0018 // 789500-0020 // 789500-0021 // 841805-0006 // // 801-01[1] // 841805-0004 // 801-26[1] // 789500-0017	195-616[1] // 1000-010-680 // 838471-0009

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-18[1]	INHABILITADO Turbo 466646-0041 TO4E66 M. Benz 366A/LA	466646-0041	001TC31101000 // 169107 // 169112 // 169145 // 169146 // 169147 // 197354 // 310769 // 313050 // 313394 // 313425 // 315101 // 3580274 // 466646-0011 // 466646-0013 // 466646-0017 // 466646-0018 // 466646-0019 // 466646-0020 // 466646-0023 // 466646-0024 // 466646-0025 // 466646-0026 // 466646-0034 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // OEM: 3060960199 // OEM: 3650962999 // OEM: 3660960299 // OEM: 3660960799 // OEM: 3660960899 // OEM: 3660961299 // OEM: 3660961499 // OEM: 3660961599 // OEM: 3660961699 // OEM: 3660961899 // OEM: 3660961999 // OEM: 3660962299 // OEM: 3660962499 // OEM: 3660962599 // OEM: 3660963199 // OEM: 3660965199 // OEM: 3660965599 // OEM: 3660965899 // OEM: 3660966899 // OEM: 3660967299 // OEM: 3660968299 // OEM: 3760960799 // OEM: 3760960899 // OEM: 3760969299 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0130025 // TC0480061 // TC0480410 // 3580177 // 808199 // 105-09[1] // 802023 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-281[1] // 808282 // 105-37[1] // 806104 // 105-382[1] // 808169 // 105-54[1] // 802094 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 185-291[1] // 466646-0041 // 8G04-100-P33 // 266-05[1] // 466646-0007 // YT078-001 // 205-166[1] // TDTC540351	115-113[1] // 195-605[1] // 195-605 A[1] // 802715 // 1000-010-709F-5600 // 447450-0205 // 1000-010-709T
101-181[1]	Turbo 841805-0005 GTC4094BKNV Case IH – Cursor 9 RC MFS	841805-0005	OEM: 5801928452 // OEM: 5802507409 // 801-70[1] // 841805-0002	
101-182[1]	Turbo 903552-0002 GTD2056V Ford Ranger V6 3,0Lts. (Ball Bearing)	903552-0002	903552-0004 // 903552-0006 // OEM: MB3Q-6K682-AB // OEM: MB3Q-6K682-AC // OEM: MB3Q-6K682-AA	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-183[1]	Tbo.GT1752 922700-0002 F150 Lariat-Raptor 3.5/Ranger Raptor 3.0 V6 IZQ	922700-0002	OEM: N2DE-6C879-AB // OEM: N2DE-6C879-AC // OEM: N2DZ-6K682-B	
101-184[1]	Tbo.GT1752 922701-0002 F150 Lariat-Raptor 3.5/Ranger Raptor 3.0 V6 DER	922701-0002	OEM: N2DE-6K682-AB // OEM: N2DE-6K682-AE // OEM: N2DZ-6K682-A	
101-185[1]	Turbo 912016-0001 GTD1449VZ Mercedes Benz Sprinter 517 - OM654	912016-0001 // 883947-0001	883947-0001 // OEM: A6540909300	235-305[1] // GT14-065B
101-19[1]	INHABILITADO 466974-0005 Turbo Nuevo Garrett TB2509 Iveco Daily	466974-0005	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 98478057 // 185-117[1] // 5314 970 7001 // 8B14-200-A03 // 205-57 G[1] // 466974-0010 // TDTC540047* // TDTC540235 // 248-36 V[1] // TBS-1390 // 101-32[1] // 102-24[1] // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57[1] // 205-57 F[1] // TDTC540015* // 221-11 F[1] // 7000-001-0229 // 248-36[1]	131-11E[1] // 235-217[1] // 443854-0098 // T2-061
101-20[1]	INHABILITADO 704945-5002 Turbo Nuevo Garrett APL666 Chevrolet D20 Plus	704945-5002	704945-5001 // OEM: 79036 // TC0570026 // 7005526R1 // 704945-0001 // 704945-0002 // 105-66[1] // 802103-01 // 105-325[1] // 808103	131-05C[1] // 235-35[1] // 409172-0116 // T3-023
101-21[1]	INHABILITADO 409410-5006 Turbo Nuevo Garrett TO4B91 Caterpillar D3304 A/R 1.52	409410-5006	409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0007 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 0R5799 // 1108762 // 1696568 // 1P0034 // 1W5160 // 1W5160G // 1W5210 // 2W1953 // 2W8139 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0002 // 409410-0003 // // 409410-0009 // 409410-0011 // 105-206[1] // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 184-04[1] // 409410-0006 // 201-17[1] // 105-344[1] // 105-352[1] // 808072 // 205-45[1] // TDTC540144 // 246-35[1] // 03002947* // 03002A1170	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102
101-22[1]	INHABILITADO 466192-5013 Turbo Nuevo Garrett TA3164 M. Benz OM364A	466192-0013	OEM: 3640960399 // OEM: 3640962199 // OEM: 3740960199 // TC0480066 // 313049 // 103-09[1] // 105-358[1] // 808112 // 105-38[1] // 802112-01	131-09C[1] // 215-38[1] // 409172-0085 // 409172-0081 // TDCG540356
101-23[1]	INHABILITADO APL724-0001 Turbo Nuevo Garrett APL724 Perkins T4.33		TC0570053 // 101-23 A[1] // 707858-0001 // 101-23 B[1] // 105-306[1] // 808126 // 105-82[1] // 805126	131-07C[1] // 235-248[1] // 708858-0001 // T3-177
101-23 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman Garrett APL724 Perkins T4.33	707858-0001	TC0570053 // 101-23 B[1] // 101-23[1] // 105-306[1] // 808126 // 105-82[1] // 805126	131-07C[1] // 235-248[1] // 708858-0001 // T3-177
101-23 B[1]	INHABILITADO Turbo Reman Garrett APL724 P.T4.33		TC0570053 // 101-23[1] // 101-23 A[1] // 707858-0001 // 105-306[1] // 808126 // 105-82[1] // 805126	131-07C[1] // 235-248[1] // 708858-0001 // T3-177
101-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Garrett APL277 Chevrolet GM14000			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-25[1]	INHABILITADO 452024-0003 Turbo Nuevo Garrett TBP401 Perkins		452024-0005 // OEM: 2674A053 // OEM: 2674A130 // TC0570178 // 105-103[1] // 805135 // 105-260[1] // 808135	131-16B[1] // 447450-0038
101-26[1]	INHABILITADO 704091-0001 Turbo Nuevo Garrett APL821 Ford F100 HSD	704091-0001	OEM: 79037 // TC0590048 // OEM: 7005521R1 // 103-21[1] // 105-211[1] // 805035-01 // 105-63[1] // 805035 // 185-145[1] // 704091-0001 // 8G25-200-H09	195-228[1] // 235-121[1] // 1000-010-405 // 443854-0177 // 443854-5177 // GT25-010
101-27[1]	INHABILITADO 465843-5001 Turbo Nuevo Garrett APL547 Cummins 6CTA		286TC15267000 // 3524035 // 3528352 // 3528353 // 3528778 // 3530716 // 3531665 // 3531666 // 3532065 // 3532152 // 3535456 // 3535457 // 3535552 // 3535553 // 3590079 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3596987 // 3596989 // 3802303 // 3802416 // 4035466 // 4036420 // 4090049 // 7000 017 5527 // 8000 017 5527 // 3595507 // 3595508 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 3596988 // 105-271[1] // 808107 // 105-41[1] // 802107-01 // 246-63[1] // 3528777 // 03002A0036 // 105-362[1] // 205-158[1] // TDTC540324	131-26B[1] // 447450-0194
101-28[1]	INHABILITADO 704090-5001 Turbo Nuevo Garrett APL759 Chevrolet S10		OEM: 79035 // TC0570047 // 103-22[1] // 170475 // 105-210[1] // 805030-01 // 105-56[1] // 805030 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA // 184-02[1] // 704090-0001 // 185-144[1] // 8G25-200-494 // 225-11[1] // TURBO-G308 // 246-21[1] // 03002A0482	18-50 B[1] // 34-30DB[1] // 115-38[1] // 195-224[1] // 03007216 // 2100-011-494 // 430609-0292 // 2061-016-494 // 445517-0012 // 805029-01 // 1000-010-367 // 443854-0176
101-29[1]	INHABILITADO 144409-0000 Turbo Nuevo Garrett HT3B Komatsu - Zanello 700C	144409-0000	3522677 // 3801589 // 104-28[1] // 3522676 // 107-27[1] // 144409-0000 OFA // 184-09[1] // 144409-0000 // 3522676-VO // 205-80[1] // tdtc540032 // 208-64[1] // ZC-TU-001	235-176[1] // 803633 // 3811555 // 3521444 // HTB-002R
101-29 A[1]	INHABILITADO 144400-0000 Turbo Nuevo Garrett HT3B Cumm NTA855 / NTC400	144400-0000	3523822 // 3801598 // 4033165 // 3521551 // 3522861 // 3522862 // 3524208 // 3801482 // 3801482RX // 3801597RX // 3801598RX // 805358 // 103-28[1] // 196800 // 107-19[1] // 3523415 // 208-74[1] // ZC-TU-002 // 184-03[1]	144453-0000
101-30[1]	INHABILITADO 466856-0003 Turbo Nuevo Garrett TB0227 Fiat Palio	466856-0003	466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 101-30 A[1] // 466856-0003 // 105-147[1] // 805227-01 // 121-01E[1] // 185-97[1] // 8G02-200-325	115-52[1] // 195-104[1] // 34-08DB[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 1000-010-368 // 443854-0119 // 2061-016-325 // 430819-0061

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-30 A[1]	INHABILITADO 466856-0003 Turbo Reman Garrett TB0227 Fiat Palio	466856-0003	466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 121-01E[1] // 101-30[1] // 466856-0003 // 105-147[1] // 805227-01 // 185-97[1] // 8G02-200-325	115-52[1] // 195-104[1] // 34-08DB[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 1000-010-368 // 443854-0119 // 2061-016-325 // 430819-0061
101-31[1]	INHABILITADO 466974-0006 Turbo Nuevo Garrett TB2509 Iveco Daily	466974-0006		
101-32[1]	INHABILITADO 466974-0010 Turbo Nuevo Garrett TB2509 Iveco Daily	466974-0010	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 204-23 F[1] // 466974-0010 // OEM: 99431083_ // 205-57 G[1] // TDTC540047* // TDTC540235 // 248-36 V[1] // TBS-1390 // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 205-57[1] // 205-57 F[1] // TDTC540015* // 221-11 F[1] // 7000-001-0229 // 248-36[1]	195-174[1] // 443854-0175 // 1000-010-227 // 443854-0116
101-33[1]	INHABILITADO 452063-0002 Turbo Nuevo Garrett TB0273 Ford Mondeo	452063-0002	452063-0001 // 452063-0003 // OEM: 93FF6K682AC // 101-33 A[1] // 452063-0002	235-307[1] // 256-79[1] // 443854-0029 // T2-012 // 300001101987
101-33 A[1]	INHABILITADO 452063-0002 Turbo Reman Garrett TB0273 Ford Mondeo	452063-0002	452063-0001 // 452063-0003 // OEM: 93FF6K682AC // 101-33[1] // 452063-0002	235-307[1] // 256-79[1] // 443854-0029 // T2-012 // 300001101987
101-34[1]	INHABILITADO 454083-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1544 VW Passat	454083-0002	454083-0001 // 454172-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 183-09[1] // 454083-0002 // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 204-30[1] // GB-1026 // 229-04 F[1] // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1] // 246-133[1] // 200102091503	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
101-35[1]	INHABILITADO 471066-0001 Turbo Reman Garrett BTG3506 Caterpillar	471066-0001		
101-36[1]	INHABILITADO 466452-0001 Turbo Nuevo Garrett TB0216 Jeep Cherokee	466452-0001	466452-0002 // OEM: 7700727641 // OEM: JR775043 // 101-36 A[1] // 466452-0001 REM	131-14EF[1] // 235-37[1] // 443853-0022 // 443853-0019 // T2-052
101-36 A[1]	INHABILITADO 466452-0001 Turbo Reman Garrett TB0216 Jeep Cherokee	466452-0001 REM	466452-0002 // OEM: 7700727641 // OEM: JR775043 // 101-36[1] // 466452-0001	131-14EF[1] // 235-37[1] // 443853-0022 // 443853-0019 // T2-052
101-37[1]	INHABILITADO 452055-0004 Turbo Nuevo Garrett T250-04 Land Rover	452055-0004	452055-0007 // 452055-0008 // 204-04[1] // 452055-0004 // 227-16[1] // CP135-27-045 // 205-108[1] // TDTC540171 // 225-53[1] // TURBO-G084 // 243-04[1] // 03001-248 // 246-10[1] // SL08302 // 03002A0150* // 200101110207	195-209[1] // 1000-010-318 // 443854-0110
101-38[1]	INHABILITADO 465575-0001 454027-0002 Turbo Nuevo Garrett P.405-TB0264/5		454027-0001 // 454027-0002 // 465575-0002 // 101-38 A[1] // 465575-0001	195-77[1] // 235-126[1] // 443854-0104 // 443854-0147 // 1000-010-256 // 443854-0114 // T2-013
101-38 A[1]	INHABILITADO 465575-0001 Turbo Reman Garrett TB0264 Peugeot 405	465575-0001	454027-0001 // 454027-0002 // 465575-0002 // 101-38[1]	195-77[1] // 235-126[1] // 443854-0104 // 443854-0147 // 1000-010-256 // 443854-0114 // T2-013

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-39[1]	INHABILITADO 465837-0004 Turbo Nuevo Garrett APL823 F100 MWM 4.1	465837-0004	OEM: 9.0529.20.1.0045 // TC0130029 // 105-55[1] // 802178-01 // 105-312[1] // 808178	115-126[1] // 131-15C[1] // 235-247[1] // 409172-0107* // 802747 // 409172-0144 // T3-142
101-40[1]	INHABILITADO 704344-0001 Turbo Nuevo Garrett APL986 Ford Ranger 79040	704344-0001	70000174042 // 704344-0002 // OEM: 79040 // OEM: 79053 // TC0570102 // 105-212[1] // 805058-01 // 105-57[1] // 805058 // 185-152[1] // 704344-0001 // 8G25-200-803	195-228[1] // 235-121[1] // 1000-010-405 // 443854-0177 // 443854-5177 // GT25-010
101-41[1]	INHABILITADO 452159-0001 Turbo Nuevo Garrett GT3776 New Holland TC59	452159-0001	452159-0002 // 452159-0003 // OEM: 87801427 // OEM: 87841189 // TC0260294 // 105-374[1] // 806047 // 187-47[1] // 452159-0001	131-01J[1] // 195-280[1] // 436085-0001 // 1000-010-208
101-42[1]	INHABILITADO 452098-0004 Tbo.Nvo.GT1549 Rover620-Hon.Civic/Acc.20T2N Pl.Tr.Ø125,1	452098-0004	OEM: PMF100440 // 101-42 A[1] // 452098-0002 // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 189-04 F[1] // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04[1]	195-250[1] // 1000-010-483 // 433289-0041
101-42 A[1]	INHABILITADO 452098-0002 Tbo.Rem.GT1549 Rover620-Hon.Civic/Acc.20T2N Pl.Tr.Ø111	452098-0002	OEM: PMF6105 // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 189-04 F[1] // 452098-0002 // 101-42[1] // 452098-0004 // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04[1]	195-129[1] // 1000-010-377 // 433289-0007
101-42 B[1]	INHABILITADO 452098-0004 Tbo.Rem.GT1549 Rover620-Hon.Civic/Acc.20T2N Pl.Tr.Ø125,1	452098-0004 REM	OEM: PMF100440 // 189-04 F[1] // 452098-0002 // 101-42[1] // 452098-0004 // 101-42 A[1] // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04[1]	195-250[1] // 1000-010-483 // 433289-0041
101-43[1]	INHABILITADO 454064-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544 VW-Transporter	454064-0001	OEM: 028145701L // 101-43 A[1] // 454064-0001 // 183-08[1] // 185-14[1] // JR-122* // 8G15-200-122 // 227-06[1] // CT51-514T19	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
101-43 A[1]	INHABILITADO 454064-0001 Turbo Reman Garrett GT1544 VW-Transporter (Reman)	454064-0001	OEM: 028145701L // 183-08[1] // 454064-0001 // 185-14[1] // JR-122* // 8G15-200-122 // 227-06[1] // CT51-514T19 // 101-43[1]	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
101-44[1]	INHABILITADO 454150-0006 Turbo Nuevo Garrett VNT25 A. Romeo 156 (G. Var.)	454150-0006	454150-0002 // 454150-0004 // OEM: 46442431 // OEM: 46522417 // OEM: 46763886 // 101-44 A[1] // 454150-0006	195-213[1] // 1000-010-410 // 443824-0024
101-44 A[1]	INHABILITADO 454150-0006 Turbo Reman Garrett VNT25 A. Romeo 156 (G. Var.)	454150-0006	454150-0002 // 454150-0004 // OEM: 46442431 // OEM: 46522417 // OEM: 46763886 // 101-44[1] // 454150-0006	195-213[1] // 1000-010-410 // 443824-0024
101-45[1]	INHABILITADO 452047-0001 Turbo Nuevo Garrett TB2557 Nissan Terrano-Vers. A	452047-0001	OEM: 14411-G2401 // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 208-69[1] // 452047-0001 // ZC-TU-007 // 205-110[1] // TDTC540108 // 248-55[1] // TBS-3061 // 265-02[1] // XKD-452047	195-330[1] // 443854-0084 // 1000-010-536 // 431876-0048

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-45 A[1]	INHABILITADO 452047-0001 Turbo Reman Garrett TB2557 Nissan Terrano	452047-0001 R	OEM: 14411-G2401 // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 208-69[1] // 452047-0001 // ZC-TU-007 // 101-45[1] // 205-110[1] // TDTC540108 // 248-55[1] // TBS-3061 // 265-02[1] // XKD-452047	195-330[1] // 443854-0084 // 1000-010-536 // 431876-0048
101-45 B[1]	INHABILITADO 452047-0001 T.N.Garrett TB2557 Niss.Terr.Sust.HT12-1	452047-0001 SUST	OEM: 14411-G2401 // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 208-69[1] // 452047-0001 // ZC-TU-007 // 101-45[1] // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 205-110[1] // TDTC540108 // 248-55[1] // TBS-3061 // 265-02[1] // XKD-452047	195-330[1] // 443854-0084 // 1000-010-536 // 431876-0048
101-46[1]	INHABILITADO 700830-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544 Renault Megane	700830-0001	700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 185-25[1] // 700830-0001 // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	34-09DB[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 2061-016-055 // 433480-0004 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
101-46 A[1]	INHABILITADO 700830-0001 Turbo Reman Garrett GT1544 R. Megane	700830-0001 R	700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	34-09DB[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 2061-016-055 // 433480-0004 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
101-47[1]	INHABILITADO 452124-0006 Turbo Nuevo Garrett GT1544 Ford Mondeo	452124-0006	452124-0004 // 452124-0005 // OEM: 97FF6K682AD // OEM: 97FF6K682AE // 101-47 A[1] // 452124-0006	195-130[1] // 1000-010-177 // 433289-0058
101-47 A[1]	INHABILITADO 452124-0006 Turbo Reman Garrett GT1544 Ford Mondeo	452124-0006	452124-0004 // 452124-0005 // OEM: 97FF6K682AD // OEM: 97FF6K682AE // 101-47[1] // 452124-0006	195-130[1] // 1000-010-177 // 433289-0058
101-48[1]	INHABILITADO 454155-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1549 Peug. 406 Cit. Xantia	454155-0002		195-248[1] // 235-109[1] // 1000-010-484 // 433467-0006 // GT15-027
101-49[1]	INHABILITADO 708257-0001 Turbo Nuevo Garrett GT20 Sprinter 312D	708257-0001	70000175520 // 80000175520 // OEM: 70950 // TC0570052 // OEM: 79050 // 105-224[1] // 805122-01 // 105-88[1] // 805122 // 185-39[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447	195-226[1] // 235-123[1] // 1000-010-366 // 451298-0010 // GT20-009
101-50[1]	INHABILITADO 702339-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544 Fiat Marea	702339-0001	701000-0001	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-51[1]	INHABILITADO 454164-0004 Turbo Nuevo Garrett GT1749 Renault Laguna	454164-0004	454164-0002 // OEM: 7700101141	1000-010-193 // 433467-0011
101-52[1]	INHABILITADO 454092-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544 Chev. Astra	454092-0001	101-52 A[1] // 454092-0001 REM	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
101-52 A[1]	INHABILITADO 454092-0001 Turbo Reman Garrett GT1544 Chevrolet Astra	454092-0001 REM	101-52[1] // 454092-0001	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
101-53[1]	INHABILITADO 454216-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1544 Chev. Astra	454216-0002	454216-0003 // OEM: 90570506 // TC0140452 // 247-01[1] // 454216-0001 // 1101-019-002 // 185-210[1] // 454216-0002 // 8G15-200-381	195-132[1] // 433289-0039 // 1000-010-267 // 433289-0071
101-54[1]	INHABILITADO 465823-5001 Turbo Nuevo Garrett GT4594 M. Benz OM447LA	465823-0001	OEM: 4760968099 // TC0480033 // 766641 // OEM: 4760967699 // OEM: 4760967699KZ // 103-24[1] // 766641 // 105-46[1] // 802271 // 205-177[1] // TDTC540004 // 205-65 F[1]	131-01H[1] // 441398-0124
101-55[1]	INHABILITADO 454098-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544S Chev. Astra - Vectra	454098-0001	454098-0002 // 454098-0003 // 101-55 A[1] // 454098-0001	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
101-55 A[1]	INHABILITADO 454098-0001 Turbo Reman Garrett GT1544S Chevrolet Astra - Vectra	454098-0001	454098-0002 // 454098-0003 // 101-55[1] // 454098-0001	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
101-56[1]	INHABILITADO 708258-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2252S Ranger EII 79054 2.5	708258-0001	708258-0005 // OEM: 79054 // TC0570111 // 105-223[1] // 805124-01 // 105-87[1] // 805124	195-226[1] // 235-123[1] // 1000-010-366 // 451298-0010 // GT20-009
101-57[1]	INHABILITADO 454171-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1549 Peugeot 406 - Xantia	454171-0005	454171-0004 // 454176-0005 // OEM: 0375A3 // OEM: 9633647180 // OEM: 9633785480 // 101-57 A[1] // 454171-0005 // 101-68[1] // 454176-0006 // 102-10[1] // 5303 970 0010 // 102-58[1] // 5303 970 0028	195-66[1] // 235-125[1] // 433289-0133 // 1000-010-181 // 433289-0131 // 433289-0132 // GT15-023
101-57 A[1]	INHABILITADO 454171-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1549 Peugeot 406-Xantia (reman)	454171-0005	454171-0004 // 454176-0005 // OEM: 0375A3 // OEM: 9633647180 // OEM: 9633785480 // 101-57[1] // 454171-0005 // 101-68[1] // 454176-0006 // 102-10[1] // 5303 970 0010 // 102-58[1] // 5303 970 0028	195-66[1] // 235-125[1] // 433289-0133 // 1000-010-181 // 433289-0131 // 433289-0132 // GT15-023
101-58[1]	INHABILITADO 703245-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1549 R. Laguna	703245-0001	5303 970 0048 // 703245-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 751768-0004 // TC0030455 // 101-103[1] // 751768-0003 // 201-01[1] // 703245-0001 // 208-13[1] // 185-37[1] // 8G15-200-043	131-40F[1] // 195-200[1] // 433289-0143 // 1000-010-008
101-59[1]	INHABILITADO 717348-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1549 R. Laguna	717348-0001	TC0180489	131-40F[1] // 195-200[1] // 433289-0143 // 1000-010-008

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-60[1]	INHABILITADO 465837-5007 Turbo Nuevo Garrett APL682 VW	465837-0007	465837-0001 // 465837-0003 // 805111 // OEM: 9.0529.20.1.0043 // OEM: 9.0529.20.1.0046 // OEM: 9.0529.20.1.0055 // OEM: 9.0529.20.1.0058 // TC0130024 // 5316 970 7175 // 105-53[1] // 802092-01 // 105-327[1] // 808042	115-126[1] // 131-15C[1] // 235-247[1] // 802747 // 409172-0144 // T3-142
101-61[1]	INHABILITADO 465427-0001 Turbo Nuevo Garrett TBP409 Iveco 160E23	465427-0001	465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // TC0010101 // 101-61 A[1] // 465427-0001 // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-105[1] // 805052-01 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 208-06[1] // 248-22[1] // TBS-0838 // 248-61[1] // TBS-2542 // 266-03[1] // 266-08[1] // YT086	235-38[1] // 408105-0351 // T4-036
101-61 A[1]	INHABILITADO 465427-0001 Turbo Reman Garrett TBP409 Iveco 160E23	465427-0001	465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // TC0010101 // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-105[1] // 805052-01 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 465427-0001 // 208-06[1] // 101-61[1] // 248-22[1] // TBS-0838 // 248-61[1] // TBS-2542 // 266-03[1] // 266-08[1] // YT086	235-38[1] // 408105-0351 // T4-036
101-62[1]	INHABILITADO 713672-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1749 VW Passat	713672-0002	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // TC0700321 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 184-19[1] // 713672-0002 // 189-24[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 102-62[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-29[1] // 208-19[1] // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 195-150[1] // 802905 // 3300-016-005 // 3000-016-005 // 1000-010-053 // 433395-0020
101-63[1]	INHABILITADO 724652-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2256V Ranger LTD 79517 2.8	724652-0001	724652-0007 // OEM: AR79517 // TC0570443 // 185-33 R[1] // 724652-0001 // 8G22-300-612 // 105-378[1] // 805320 // 185-33[1] // 8G20-300-612*	42-03AB[1] // 42-01BB[1] // 195-35[1] // 3300-016-014 // 3000-016-014 // 1000-010-337 // 703891-0044

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-64[1]	INHABILITADO 706976-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Peugeot 306 - Xsara HDI 2.0L	706976-0001	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 102-41[1] // 5303 970 0009 // 102-41 Z[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 189-18[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	195-64[1] // 235-84[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 1000-010-130 // 433289-0099 // GT15-010
101-65 A[1]	INHABILITADO 465425-0001 Turbo Reman Garrett TBP408 Iveco 150E20	465425-0001	465425-0003 // OEM: 98465811 // OEM: 98467056 // TC0010091 // 102-20[1] // 5327 970 6451 // 102-20 A[1] // 208-05[1] // 465425-0001 // 105-263[1] // 808004 // 105-94[1] // 805004 // 105-94 B[1]	18-95 B[1] // 131-06B[1] // 235-206[1] // 435066-0014 // 408105-0352 // T4-085
101-66[1]	INHABILITADO 706499-0002 / 802419-5006 Turbo Nuevo Garrett GT1544Z Ford Focus	802419-5006 // 706499-0002	706499-0001 // 706499-0004 // OEM: XS4Q6K682DC // 101-66 Z[1] // 706499-0002 // 802419-0006 // 204-06[1] // 802419-5006 // 185-38[1] // 8G15-20M-334	195-95[1] // 220-13[1] // 220-13 R[1] // 702315-0012 // 702315-0078 // 1000-010-111 // 702315-0024 // 1-00-0660
101-66 Z[1]	INHABILITADO 706499-0002 / 802419-5006 Turbo Nuevo GT1544Z Ford Focus Opción 2	706499-0002 // 802419-0006	706499-0001 // 706499-0004 // OEM: XS4Q6K682DC // 204-06[1] // 802419-5006 // 706499-0002 // 101-66[1] // 185-38[1] // 8G15-20M-334	195-95[1] // 220-13[1] // 220-13 R[1] // 702315-0012 // 702315-0078 // 1000-010-111 // 702315-0024 // 1-00-0660
101-67[1]	INHABILITADO 706977-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1546/S Peug. 206HDI-Citroen C5-Vs.	706977-0002	706977-0003 // OEM: 0375C8 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // TC0440437 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 102-41[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 189-18[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	195-64[1] // 235-84[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 1000-010-130 // 433289-0099 // GT15-010

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-67 A[1]	INHABILITADO 706977-0002 Turbo Reman Garrett GT1546/S Peug. 206HDI - Citroen C5	706977-0002 R	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 102-41[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 189-18[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	195-64[1] // 235-84[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 1000-010-130 // 433289-0099 // GT15-010
101-67 Z[1]	INHABILITADO 706977-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1546/S Peug. 206HDI-Citroen C5 OP2	706977-0002	OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // 706977-0003 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 102-41[1] // 5303 970 0009 // 202-08[1] // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080 // 208-02[1]	195-64[1] // 235-84[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 1000-010-130 // 433289-0099 // GT15-010
101-68[1]	INHABILITADO 454176-0006 Turbo Nuevo Garrett GT1549 Peugeot 406 1.9	454176-0006	454171-0004 // 454176-0005 // OEM: 0375A3 // OEM: 9633647180 // OEM: 9633785480 // 101-57[1] // 454171-0005 // 101-57 A[1] // 102-10[1] // 5303 970 0010 // 102-58[1] // 5303 970 0028	195-66[1] // 235-125[1] // 433289-0133 // 1000-010-181 // 433289-0131 // 433289-0132 // GT15-023
101-69[1]	INHABILITADO 452202-0004 Turbo Nuevo Garrett GT1549 L. Rover Freelander	452202-0004	452202-0003	195-13[1] // 1000-010-250 // 433289-0042
101-70[1]	INHABILITADO 454061-0010 Turbo Nuevo Garrett GT1752H Renault Master	454061-0010	725305-0002 // 725305-0005 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 454061-0010 // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152 // 205-90[1] // TDTC540088 // 109-21[1] // 187-08[1] // 227-13[1] // CP117-210	34-04DB[1] // 195-134[1] // 433289-0010 // 2061-016-152 // 1000-010-161 // 433289-0049
101-71[1]	INHABILITADO 454231-0008 Turbo Nuevo Garrett GT1749V(S2) Audi - VW	454231-0008	454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 454231-0013 // OEM: 028145702R // 185-09[1] // 454231-0008 // 8G17-300-440 // 188-02[1]	131-04G[1] // 235-24[1] // 703890-0001 // 802896 // 703890-0130 // GT15-024-1
101-72[1]	INHABILITADO 706978-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1546S Peugeot 806		OEM: 71723507 // OEM: 9634521180 // OEM: 9634584280 // 185-61[1] // 706978-0001 // 8G15-200-172	195-64[1] // 235-84[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 1000-010-130 // 433289-0099 // GT15-010

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-73[1]	INHABILITADO 700447-0008 Turbo Nuevo Garrett VNT15 BMW 520D	700447-0008	700447-0001 // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // TC1400298 // 185-49[1] // 700447-0008 // 8G15-300-149 // 208-57[1] // 228-03[1]	195-137[1] // 1000-010-159 // 706287-0001
101-74[1]	INHABILITADO 716111-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2052S M. Benz "C" Class	716111-0001	700625-0002 // OEM: A6110960099 // OEM: A6110961099 // 700625-0001	195-366[1] // 1000-010-310 // 433289-0135
101-75[1]	INHABILITADO 454232-0005 Turbo Nuevo Garrett VNT15 Audi A3 - VW Golf/Bettl	454232-0005	454232-0001 // 454232-0003 // 454232-0004 // OEM: 038253019A // 768329-0003 // 101-120[1] // 768329-0001 // 101-75 A[1] // 454232-0005 REM // 185-48[1] // 454232-0009 // 8G15-30M-304	17-84FB[1] // 42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 195-150[1] // 802905 // 2090-505-183* // 2090-505-183M // 3300-016-005 // 3000-016-005 // 1000-010-053 // 433395-0020
101-75 A[1]	INHABILITADO 454232-0005 Turbo Reman Garrett VNT15 Audi A3 - VW Golf/Bettle	454232-0005 REM	454232-0001 // 454232-0003 // 454232-0004 // OEM: 038253019A // 768329-0003 // 101-120[1] // 768329-0001 // 101-75[1] // 454232-0005 // 185-48[1] // 454232-0009 // 8G15-30M-304	17-84FB[1] // 42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 195-150[1] // 802905 // 2090-505-183* // 2090-505-183M // 3300-016-005 // 3000-016-005 // 1000-010-053 // 433395-0020
101-76[1]	INHABILITADO 452234-0001 Turbo Nuevo Garrett GT3267 Cat 924	452234-0001	452234-0002 // OEM: 2674A090 // OEM: 2674A091 // TC0110193 // 105-297[1] // 808196 // 105-118[1] // 805196	195-143[1] // 1000-010-391 // 436058-0004
101-77[1]	INHABILITADO 466214-0028 Turbo Nuevo Garrett TB4122-4 M. B. OM442LA Euro 1	466214-0028	3580177 // 105-315[1] // 808096 // 102-13[1] // 5327 970 6502 // 105-177[1] // 802292-01 // 105-382[1] // 808169 // 185-105[1] // 5327 970 6507 // 8B27-100-B97 // 187-01[1]	447450-0003
101-78[1]	INHABILITADO 721843-0001 Turbo Nuevo Garrett GT20 Ranger 79519 PStroke 79	721843-0001	721843-0003 // OEM: 79519 // TC0570428 // 101-78 Z[1] // 721843-0001 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // GB-1182 // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 105-361[1] // 805313 // 185-146[1] // 8G20-200-871 // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013 // 248-04[1] // TBS-1852	195-147[1] // 1000-010-366B // 451298-0019
101-78 Z[1]	INHABILITADO 721843-0001 Turbo Nuevo Garrett GT20 Ranger 79519 PStroke 79 OP2	721843-0001	721843-0003 // OEM: 79519 // TC0570428 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // 721843-0001 // GB-1182 // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 101-78[1] // 105-361[1] // 805313 // 185-146[1] // 8G20-200-871 // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013 // 248-04[1] // TBS-1852	195-147[1] // 1000-010-366B // 451298-0019
101-79[1]	INHABILITADO 703674-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544S VW Caddy - Ibiza	703674-0001	OEM: 045145701F // OEM: 045145701K // 101-79 A[1] // 703674-0001	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-79 A[1]	INHABILITADO 703674-0001 Turbo Reman Garrett GT1544S VW Caddy - Ibiza	703674-0001	OEM: 045145701F // OEM: 045145701K // 101-79[1] // 703674-0001	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
101-80[1]	INHABILITADO 717858-0007 Turbo Nuevo Garrett GT1749VA Audi A4/ VW Passat	717858-0007	717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // OEM: 038145702GV550 // 101-80 A[1] // 717858-0007 REM // 185-07[1] // 717858-0007 // JR-032* // 8G17-300-032 // 188-01[1] // 162-02[1] // 900-00032-000	34-31DB[1] // 42-03BB[1] // 195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 2061-016-032 // 2061-016-440* // 434855-0012 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-037 // 703890-0129
101-80 A[1]	INHABILITADO 717858-0007 Turbo Nuevo Garrett GT1749VA Audi A4/ VW Passat (Reman)	717858-0007 REM	717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // OEM: 038145702GV550 // 185-07[1] // 717858-0007 // JR-032* // 8G17-300-032 // 188-01[1] // 101-80[1] // 162-02[1] // 900-00032-000	34-31DB[1] // 42-03BB[1] // 195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 2061-016-032 // 2061-016-440* // 434855-0012 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-037 // 703890-0129
101-81[1]	INHABILITADO 724249-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2052S Nissan Frontier 4.07T	724249-0001	OEM: 7005518R1 // OEM: 90529201007402 // TC0130119 // TC0130442 // 105-119[1] // 805195 // 105-228[1] // 805195-01 // 105-380[1] // 805332	195-153[1] // 235-118[1] // 1000-010-460 // 451298-0020 // GT20-054
101-82[1]	INHABILITADO 726698-0003 Tbo.Nvo. Garrett GT1852V M.B. Sprinter 311/313/413 CDI 2.2	726698-0003	OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // 5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // TC0480330 // 101-100[1] // 709836-0001 // 709836-0004 // 101-100 A[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 181-17[1] // 726698-0003 // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 247-02[1] // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044
101-83[1]	INHABILITADO 717123-0001 Turbo Nuevo Garrett TB25 Ssang Yong Musso	717123-0001	454224-0001 // 735554-0001 // OEM: A6620903080	195-02[1] // 443854-0150 // 1000-010-010 // 443854-0156
101-84[1]	INHABILITADO 708337-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai Camion Mighty	708337-0001	708337-0002 // OEM: 28230-41720 // OEM: 28230-41730 // 708337-0004 // 185-96[1] // 708337-0001 // 8G17-200-100	195-14[1] // 433352-0007 // 1000-010-022 // 433352-0018
101-85[1]	INHABILITADO 702213-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2052S Hyundai Camion Mighty f/rta	OEM: 28230-41710 // 702213-0001	OEM: 28230-41710 // 248-18 F[1] // 702213-0001 // TBS-0143 // 242-06[1] // 246-145[1] // 200101111546 // 248-18[1]	195-161[1] // 235-102[1] // 1000-010-255 // 433352-0027 // GT20-002

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-86[1]	INHABILITADO 733952-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1752S Kia Sorento CRDi	733952-0001	733952-0004 // 805850 // OEM: 28200-4A101 // 187-12 #[1] // 733952-0001 // 187-12[1] // 185-65[1] // 8G17-200-432 // 205-60[1] // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007 // 208-65[1]	195-63[1] // 803969 // 1000-010-279 // 1000-010-353* // 433352-0032
101-87[1]	INHABILITADO 715330-5001 Turbo Nuevo Garrett GT20 Chev. S10 MWM 4 cil.	715330-0001	TC0130441 // TC0130117 // 105-115[1] // 805185 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871	195-153[1] // 235-118[1] // 1000-010-460 // 451298-0020 // GT20-054
101-88[1]	INHABILITADO 454191-0015 Turbo Nuevo Garrett GT2556V BMW 530D/730D	454191-0015	454191-0001 // 454191-0002 // 454191-0003 // 454191-0004 // 454191-0005 // 454191-0006 // 454191-0007 // 454191-0008 // 454191-0009 // 454191-0010 // 454191-0011 // 454191-0012 // 454191-0013 // 454191-0017 // OEM: 11652247691F // OEM: 11652247691G // OEM: 11652247691H // OEM: 11652248906 // OEM: 116522489069 // OEM: 11652248906G // OEM: 11652248906H // OEM: 1165224890608 // OEM: 11652248907 // OEM: 116522489079 // OEM: 11652248907H // OEM: 2247691G // OEM: 2247691H // OEM: 2248906 // OEM: 22489069 // OEM: 2248906G // OEM: 2248906H // OEM: 2248906TH // OEM: 2248907 // OEM: 22489079 // OEM: 2248907H // TC1400296 // 185-203[1] // 454191-0015 // 8G25-300-316	195-70[1] // 1000-010-207 // 434766-0023
101-89[1]	INHABILITADO 722730-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749V(S2) Audi-VW	722730-0001	722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253016H // TC0700456 // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // 722730-0001 // TDTC540090* // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 225-44[1] // TURBO-K065 // 261-19 F[1] // SW-0005	42-03BB[1] // 195-17[1] // 703890-0002 // 802895 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-055 // 703890-0151
101-90[1]	INHABILITADO 726194-0001 Turbo Nuevo GT2049S Ford Mondeo	726194-0001	726194-0002 // 726194-0003 // 726194-0004 // 726194-0005 // OEM: 2C1Q6K682BA // 8G20-20M-C25	131-32F[1] // 195-229[1] // 436731-0001 // 1000-010-132
101-91[1]	INHABILITADO 722687-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2052S Nissan Frontier Sust. HT10-18	722687-0001	OEM: 14411-7F411	195-275[1] // 1000-010-355 // 433467-0014

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-92[1]	INHABILITADO 700273-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1749S HYU H100 (Overseas)/HYU Gallo.	700273-0002	OEM: 28200-4B160 // 101-96[1] // 700273-0001 // 189-03[1] // 700273-0002 // 202-12[1] // 189-03 F[1] // 205-129[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005 // 225-26[1] // TURBO-G432 // 246-126[1] // 200001100184	195-78[1] // 1000-010-187 // 433352-0016
101-93[1]	INHABILITADO 466501-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai MightyII/ H250	466501-0005	466501-0002 // 466501-0003 // 466501-0004 // OEM: 28230-41401 // OEM: 28230-41402 // OEM: 28230-41411 // OEM: 28230-41412 // 205-120[1] // 466501-0005 // TDTC540206 // 246-15[1] // 03002900*** // 200101100691	195-14[1] // 433352-0007 // 1000-010-022 // 433352-0018
101-94[1]	INHABILITADO 471037-0002 Tbo Nvo Garrett GT1749S HYU Mighty 2.5T- Chorus- Bus H350	471037-0002	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 105-169[1] // 805214-01 // 183-27[1] // 471037-0002 // 187-05[1] // 205-89[1] // TDTC540085 // 246-60[1] // 03002878* // 200101100079	235-95[1] // 433352-0019 // GT17-032
101-95[1]	INHABILITADO 700917-0001 Turbo Nvo. Garrett GT1749S Hyundai County- Mighty II	700917-0001	OEM: 28230-41650 // 246-146 F[1] // 700917-0001 // 03002900*** // 200101100691 // 242-25[1] // 247-04[1] // 1101-012-022 // 265-25[1] // XKS-700917	195-14[1] // 433352-0007 // 1000-010-022 // 433352-0018
101-96[1]	INHABILITADO 700273-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai H100-Hyundai Galloper	700273-0001	OEM: 28200-4B160 // 189-03[1] // 700273-0002 // 101-92[1] // 189-03 F[1] // 202-12[1] // 205-129[1] // 700273-0001 // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005 // 225-26[1] // TURBO-G432 // 246-126[1] // 200001100184	195-78[1] // 1000-010-187 // 433352-0016
101-97[1]	INHABILITADO 716938-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai Van 2.5 Lts.	716938-0001	OEM: 28200-42560 // TC2080245 // 105-183[1] // 805168 // 225-62[1] // 716938-0001 // TURBO-G432-1 // 246-09[1] // SL14900 // 03002A0449	195-41[1] // 1000-010-006 // 433352-0028
101-98[1]	INHABILITADO 730640-0001 Turbo Nuevo Garrett GT17 MHI L200-Gall. c/Kit codo	730640-0001	730640-0002	195-364[1] // 1000-010-362 // 433352-0061
101-99[1]	INHABILITADO 715568-0002 Turbo Nuevo Garrett GT2256V J. Cherokee	715568-0002	715568-0001 // 715568-0003 // OEM: A6650960099 // 101-99 A[1] // 715568-0002	195-201[1] // 1000-010-329 // 703891-0028 // 703891-0037
101-99 A[1]	INHABILITADO 715568-0002 Turbo Reman Garrett GT2256V J. Cherokee	715568-0002	715568-0001 // 715568-0003 // OEM: A6650960099 // 101-99[1] // 715568-0002	195-201[1] // 1000-010-329 // 703891-0028 // 703891-0037

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK 3LKS 352 (6000) M.Benz 1517/18	52239706000 // 52239886000	1274 970 0010 // 172149 // 3580252 // 172147 // 409300-0016 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 101-01[1] // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 103-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-33[1] // 802086 // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	
102-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK 3LEP 289 (2840) DEUTZ 913	5223 970 2840	315654 // 315704 // 315705 // 318874 // 10R9580 // 315-9810 // 5222 970 2579 // 5223 970 2270 // 5223 970 2840 // 5223 970 2841 // 5227 970 6008 // 5227 970 6031 // 5227 970 6032 // 5227 970 6034 // 5227 970 6407 // 5227 970 6433 // 5237 970 6407 // 5327 970 6008 // 5327 970 6031 // 5327 970 6032 // 5327 970 6034 // 5327 970 6409 // 5327 970 6433 // 5696097 // OEM: 01307960 // OEM: 02232104 // OEM: 02232450 // OEM: 02234262 // OEM: 04150905 // OEM: 04152261 // OEM: 04152805 // OEM: 04153763 // OEM: 04230569 // OEM: 04232253KZ // OEM: 105292000059 // TC0500222 // 105-247[1] // 808180 // 105-43[1] // 806017 // 105-74[1] // 806180 // F-107-01[1] // 197330 // 246-80[1] // 200001151570 // 246-80 F[1] // 03002A0517	5223 710 0015
102-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K16-2267 (6706) Borgward 100HP	5316 970 6706	316148 // 5316 970 6704 // OEM: 35242014A // 102-03 A[1] // 5316 970 6706	132-04B[1] // 5316 710 0501
102-03 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K16-2267 (6706) Borgward	5316 970 6706	316148 // 5316 970 6704 // OEM: 35242014A // 102-03[1] // 5316 970 6706	132-04B[1] // 5316 710 0501

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK 4LGZ (3293) M.B. OM355/6A		1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-0013 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510805 // 510833 // 510855 // 510958 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3293 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 105-11[1] // 802034 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 105-237[1] // 802634 // 189-06[1] // 103-06[1] // 105-06[1] // 802032 // 105-152[1] // 802532 // 246-92[1] // 200003200706	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
102-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K24 (6075) INDENOR XD3	5324 988 6075 // 5324 970 6075	465318-0004 // 5324 970 6085 // 5324 988 6085 // OEM: 037510 // OEM: 88EF6K682A1A // OEM: 9350189380 // OEM: 9350206880 // 101-09[1] // 465318-0003 // 101-09 A[1] // 102-05 A[1] // 5324 988 6075 // 5324 970 6075	5324 710 0503
102-05 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K24-2460 (6075) Indenor XD3	5324 988 6075 // 5324 970 6075	465318-0004 // 5324 970 6085 // 5324 988 6085 // OEM: 037510 // OEM: 88EF6K682A1A // OEM: 9350189380 // OEM: 9350206880 // 101-09[1] // 465318-0003 // 101-09 A[1] // 102-05[1] // 5324 988 6075 // 5324 970 6075	5324 710 0503
102-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14 (7010) Peugeot 405		102-06 A[1] // 5314 970 7010	195-62[1] // 5314 710 0527 // 1000-030-106 // 5314 710 0518
102-06 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K14-2070 (7010) Peugeot 405	5314 970 7010	102-06[1]	195-62[1] // 5314 710 0527 // 1000-030-106 // 5314 710 0518
102-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1870 (0003) 028145701R VW-Audi	5303 970 0003	OEM: 028145701R // 454065-0002 // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 182-05[1] // 5303 970 0003 // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 204-24[1] // GB-1014 // 205-86 F#[1] // 205-86 F[1] // TDTC540069	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500
102-07 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K03-1870 (0003) VW-Audi	5303 970 0003 R	OEM: 028145701R // 454065-0002 // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 182-05[1] // 5303 970 0003 // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 204-24[1] // GB-1014 // 205-86 F#[1] // 102-07[1] // 205-86 F[1] // TDTC540069	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-07 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1870 (0003) 028145701R VW-Audi OP2	5303 970 0003 OP2	OEM: 028145701R // 454065-0002 // 182-05[1] // 5303 970 0003 // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 204-24[1] // GB-1014 // 205-86 F#[1] // 102-07[1] // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 205-86 F[1] // TDTC540069	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500
102-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14 (7024) Peugeot 406		102-08 A[1] // 5314 970 7024	195-62[1] // 5314 710 0527 // 1000-030-106 // 5314 710 0518
102-08 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K14-2070 (7024) Peugeot 406	5314 970 7024	102-08[1]	195-62[1] // 5314 710 0527 // 1000-030-106 // 5314 710 0518
102-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K27 (6409) DEUTZ 913			
102-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0010) Peugeot 306-Xantia	5303 970 0010	OEM: 037594 // OEM: 0375C6 // OEM: 9633647480 // 101-57[1] // 454171-0005 // 101-57 A[1] // 101-68[1] // 454176-0006 // 102-58[1] // 5303 970 0028	195-71[1] // 1000-030-111 // 5303 710 0505
102-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K16-2470 (7019) M. Benz OM904LA-E2	5316 970 7019	794121-0002	
102-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1873 (0014) Reanult Megane	5303 970 0014	700830-0003 // 717345-0002 // OEM: 108948H109779 // TC0180314 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	132-18C[1] // 195-113[1] // 195-15[1] // 235-124[1] // 256-100[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-145 // 1000-030-002 // K03-007 // 300002101299
102-12 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K03-1873 (0014) Renault Megane - Laguna	5303 970 0014 R	700830-0003 // 717345-0002 // OEM: 108948H109779 // TC0180314 // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	132-18C[1] // 195-113[1] // 195-15[1] // 235-124[1] // 256-100[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-145 // 1000-030-002 // K03-007 // 300002101299
102-13[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.KKK K27-3465(6502) M.Benz OM442LA-Euro1/K27 (6507) Euro 2	5327 970 6502	3580177 // OEM: 0040966399 // 101-77[1] // 466214-0028 // 105-177[1] // 802292-01 // 185-105[1] // 5327 970 6507 // 5327 970 6502 // 8B27-100-B97 // 187-01[1] // 105-315[1] // 808096 // 105-382[1] // 808169	195-334[1] // 1000-030-254 // 5327 710 0109

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1870 (0006) VW Golf - Passat 1.9	5303 970 0006	454083-0001 // 454172-0002 // 102-14 A[1] // 5303 970 0006 // 204-30[1] // 454083-0002 // GB-1026 // 229-04 F[1] // 101-34[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1] // 246-133[1] // 200102091503	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500
102-14 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K03-1870 (0006) VW Golf - Passat 1.9	5303 970 0006	454083-0001 // 454172-0002 // 204-30[1] // 454083-0002 // GB-1026 // 229-04 F[1] // 101-34[1] // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1] // 246-133[1] // 200102091503	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500
102-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K04-2070 (0001) F. Transit (m. viejo)	5304 970 0001	102-15 A[1] // 5304 970 0001 // 189-02[1] // 181-14[1] // 185-03[1] // JR-002* // 8B04-200-002 // JR-02**	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
102-15 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K04-2070 (0001) Ford Transit (mod. Viejo)	5304 970 0001	189-02[1] // 5304 970 0001 // 102-15[1] // 181-14[1] // 185-03[1] // JR-002* // 8B04-200-002 // JR-02**	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
102-16 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K24-2460 (6054) Borgward	5324 970 6054		
102-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14-2267 (6706) Peugeot Boxer 2.5	5314 970 6706	OEM: 037550 // OEM: 9611734080 // 102-17 A[1] // 5314 970 6706 REM	132-02B[1] // 5314 710 0524
102-17 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K14-2267 (6706) Peugeot Boxer 2.5	5314 970 6706 REM	OEM: 037550 // OEM: 9611734080 // 102-17[1] // 5314 970 6706	132-02B[1] // 5314 710 0524
102-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K26-2664 (6492) Volvo Penta	5326 970 6492	OEM: 3802033 // OEM: 845294	812-01[1] // 5326 710 0501
102-19[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-2072 (0005) Audi A4T 1.8	5303 970 0005	OEM: 058145703C // OEM: 058145703E // OEM: 058145703H // OEM: 058145703L // 185-32[1] // 5303 970 0005 // JR-004* // 8B03-400-004	132-08C[1] // 195-149[1] // 5303 710 0502 // 1000-030-005
102-20[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K27-2964 (6451) Iveco 150-E20	5327 970 6451	465425-0003 // OEM: 98465811 // OEM: 98467056 // TC0010091 // 102-20 A[1] // 105-263[1] // 808004 // 208-05[1] // 465425-0001 // 101-65 A[1] // // 105-94[1] // 805004 // 105-94 B[1]	5327 710 0145
102-20 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K27 (6451) Iveco 150-E20		465425-0003 // OEM: 98465811 // OEM: 98467056 // TC0010091 // 208-05[1] // 465425-0001 // 101-65 A[1] // 102-20[1] // 5327 970 6451 // 105-263[1] // 808004 // 105-94[1] // 805004 // 105-94 B[1]	5327 710 0145
102-21[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1870 (0007) M. Benz Vito	5303 970 0007	OEM: 6010960299 // 185-166[1] // 5303 970 0007 // 8B03-200-431	195-133[1] // 1000-030-147 // 5303 710 0503
102-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K04-2070 (0008) Ford Transit	5304 970 0008	5304 970 0006 // OEM: 974F6K682AF // OEM: 974F6K682AG	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
102-23[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14 (7015) Peug. Boxer - C. Jumper		102-23 A[1] // 5314 970 7015	195-62[1] // 5314 710 0527 // 1000-030-106 // 5314 710 0518

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-23 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K14-2070 (7015) Peug. Boxer - C Jumper	5314 970 7015	102-23[1]	195-62[1] // 5314 710 0527 // 1000-030-106 // 5314 710 0518
102-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14-2070 (7001) Iveco Daily	5314 970 7001	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 4841844 // 101-19[1] // 466974-0005 // 185-117[1] // 5314 970 7001 // 8B14-200-A03 // 205-57 G[1] // 466974-0010 // TDTC540047* // TDTC540235 // 248-36 V[1] // TBS-1390 // 101-32[1] // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57[1] // 205-57 F[1] // TDTC540015* // 221-11 F[1] // 7000-001-0229 // 248-36[1]	195-249[1] // 1000-030-233 // 5314 710 0509
102-25[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0018) Xantia - 406	5303 970 0018	TC0440436 // 183-20[1] // 5303 970 0018	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-26[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-2072 (0025) VW Passat - Audi A4-6 1.8T	5303 970 0025	OEM: 058145703K	18-137 B[1] // 22-01 G[1] // 195-40[1] // 258-16[1] // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // 5000-010-020 // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922
102-27[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 970 0009	5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 805888 // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 5435 970 0009 // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1] // 225-05[1] // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 246-42[1] // 03002920	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502
102-27 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 970 0009 R	5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 805888 // 102-27 Z[1] // 5435 970 0009 // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1] // 225-05[1] // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 102-27[1] // 246-42[1] // 03002920	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502
102-27 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4 OP2	5435 970 0009	5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 805888 // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1] // 225-05[1] // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 102-27[1] // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 246-42[1] // 03002920	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-28[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 183-02[1] // 5303 970 0029 // 185-04[1] // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 202-13[1] // 222-01[1] // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1] // 182-11 #[1] // 182-11[1]	18-137 B[1] // 195-40[1] // 258-16[1] // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922
102-29 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K27 (6715) Iveco 160-E23	5327 970 6715	465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // TC0010101 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 465427-0001 // 101-61[1] // 101-61 A[1] // 105-105[1] // 805052-01 // 208-06[1] // 248-22[1] // TBS-0838 // 248-61[1] // 5327 970 6715 // TBS-2542 // 266-03[1] // 266-08[1] // YT086	132-12E[1] // 258-42[1] // 5327 710 0113 // 5327 710 0124 // 5327 710 0504 // 5327 710 0505 // TBS-02K-2542
102-30[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara	5303 970 0051	712473-0001 // 102-30 Z[1] // 5303 970 0051 // 187-58[1] // 205-92[1] // TDTC540095 // 208-30[1]	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-30 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara OP2	5303 970 0051	102-30[1] // 5303 970 0051 // 187-58[1] // 205-92[1] // TDTC540095 // 208-30[1]	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-31 #[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.KKK KP35-1672 (0000) Clio-Kangoo 1.5dCI (con manchas de oxido)	5435 970 0000	805879 // 162-05[1] // 5435 970 0000 // 900-00011-000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 246-41[1] // 03002918	195-06[1] // 34-15EB[1] // 1000-030-013 // 5435 710 0500 // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135
102-31[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK KP35-1672 (0000) Renault Clio-Kangoo 1.5dCI	5435 970 0000	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-31 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK KP35-1672 (0000) Renault Clio-Kangoo 1.5dCI	5435 970 0000 R	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
102-31 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK KP35-1672 (0000) Renault Clio-Kangoo 1.5dCI OP2	5435 970 0000	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
102-32[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0024) Peug. 406-Cit.Xantia-C5	5303 970 0024	102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 227-09[1] // 5303 970 0024 // CP203-250 // 187-50[1] // 205-174 F[1] // TDTC540095 // 226-04[1] // 246-74[1] // 03002A0000	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-32 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K03-1875 (0024) Peug. 406-Cit.Xantia-C5	5303 970 0024 REM	102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 227-09[1] // 5303 970 0024 // CP203-250 // 102-32[1] // 187-50[1] // 205-174 F[1] // TDTC540095 // 226-04[1] // 246-74[1] // 03002A0000	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-33 A[1]	INHABILITADO Turbo reman KKK K14-2064 (6423) Peug. 405 - C. BX	5314 970 6423		
102-34[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK-K16(80000172150 A) 7500 TDX- VW 8.120		5316 970 7168 // 80000175061 // OEM: 9.0529.20.1.0081 // OEM: 9.0529.20.1.0135 // TC0130031 // 70000172150 // 70000175061 // 90000172150 // 90000175061 // OEM: 6007001964005 // OEM: 90529201008102 // OEM: 905292010110 // 105-111[1] // 802192 // 105-111 B[1] // 105-231[1] // 802192-02 // 105-317[1] // 808292	195-56[1] // 195-57[1] // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-35[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K14-2464 (6444) Ducato 2.8	5314 970 6444	49373-01001 // 454061-0007 // 49135-05050 // OEM: 500314776 // TC0010112 // 105-196[1] // 805159 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 229-01[1] // 49135-05010 // 49135-05010M // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 109-04[1] // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 187-02[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	195-151[1] // 1000-030-205 // 5316 710 0522
102-36[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K04-2072 (0007) Tata Sierra	5304 970 0007	OEM: 254714510104 // 102-36 A[1] // 5304 970 0007 REM	195-207[1] // 5304 710 0509 // 1000-030-165 // 5304 710 0501
102-36 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K04-2072 (0007) Tata Sierra	5304 970 0007 REM	OEM: 254714510104 // 102-36[1] // 5304 970 0007	195-207[1] // 5304 710 0509 // 1000-030-165 // 5304 710 0501
102-37[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0050) Peug. 406 - Citroen C5	5303 970 0050	102-37 A[1] // 5303 970 0050 // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 227-09[1] // 5303 970 0024 // CP203-250 // 102-32[1] // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 187-50[1] // 205-174 F[1] // TDTC540095 // 226-04[1] // 246-74[1] // 03002A0000	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-37 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K03-1875 (0050) Peugeot 406 - Citroen C5	5303 970 0050	184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 227-09[1] // 5303 970 0024 // CP203-250 // 102-32[1] // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 187-50[1] // 205-174 F[1] // TDTC540095 // 226-04[1] // 246-74[1] // 03002A0000	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-38[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV39-1873(0024) VW Passat - Bora 1.9lts. (KP39)	5439 970 0024	5439 970 0026 // OEM: 038253014E // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 102-38 Z[1] // 5439 970 0024 // 185-125[1] // 8B39-30M-D10 // 247-05[1] // 1101-016-043	17-84FB[1] // 34-26EB[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 2090-505-183* // 2090-505-183M // 2063-050-D10 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
102-38 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV39-1873(0024) VW Passat - Bora 1.9lts. (KP39) OP2	5439 970 0024	5439 970 0026 // OEM: 038253014E // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 102-38[1] // 5439 970 0024 // 185-125[1] // 8B39-30M-D10 // 247-05[1] // 1101-016-043	17-84FB[1] // 34-26EB[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 2090-505-183* // 2090-505-183M // 2063-050-D10 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-39[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA	5316 970 7111	5316 970 7155 // 5316 970 7205 // 729546-0001 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7100 // 5316 970 7108 // 184-06[1] // 5316 970 7111 // 223-01[1] // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1] // 227-20[1] // CT216-29-155 // 246-25[1] // 03002922* // 20010213O108	34-13EB[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 2061-016-091 // 5820 110 4165 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
102-40[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP35-1672 (0002) Renault Clio-Kangoo 1.5 dCI	5435 970 0002	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 185-123[1] // 5435 970 0002 // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	195-06[1] // 1000-030-013 // 5435 710 0500
102-41[1]	INHABILITADO Turbo nuevo KKK K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0 lts.	5303 970 0009	706977-0003 // OEM: 0375C8 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // TC0440437 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67 Z[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	34-05EB[1] // 195-60[1] // #129 // 2061-016-067 // 2-22-15828 // 5820 110 4184 // AC-K053 // 1000-030-151 // 5303 710 0514

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-41 Z[1]	INHABILITADO Turbo nuevo KKK K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0 lts. OP2	5303 970 0009	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 189-18[1] // 201-09[1] // 5303 970 0009 // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // VF400002 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 108-20[1] // 108-20 A[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	34-05EB[1] // 195-60[1] // #129 // 2061-016-067 // 2-22-15828 // 5820 110 4184 // AC-K053 // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-42[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK KP39-1873 (0007) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI	5439 970 0007	722730-0003 // 722730-0004 // TC0700456 // 102-42 A[1] // 5439 970 0007 // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // 722730-0001 // TDTC540090* // 101-89[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 225-44[1] // TURBO-K065 // 261-19 F[1] // SW-0005	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-401[1] // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-105B
102-42 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK KP39-1873 (0007) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI	5439 970 0007	722730-0003 // 722730-0004 // TC0700456 // 102-42 Z[1] // 5439 970 0007 // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // 722730-0001 // TDTC540090* // 101-89[1] // 102-42[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 225-44[1] // TURBO-K065 // 261-19 F[1] // SW-0005	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-401[1] // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-105B
102-42 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK KP39-1873 (0007) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI OP2	5439 970 0007	722730-0003 // 722730-0004 // TC0700456 // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // 722730-0001 // TDTC540090* // 101-89[1] // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 225-44[1] // TURBO-K065 // 261-19 F[1] // SW-0005	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-401[1] // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-105B
102-43[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14-2464 (6445) Iveco Daily 2.8 TD	5314 970 6445	49135-05050 // 454061-0007 // OEM: 500321799 // TC0010112 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 105-196[1] // 805159 // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 49135-05010 // 102-43 Z[1] // 5314 970 6445 // 109-04[1] // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 204-18[1] // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	195-151[1] // 1000-030-205 // 5316 710 0522

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-43 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14-2464 (6445) Iveco Daily 2.8 TD OP2	5314 970 6445	49135-05050 // 454061-0007 // OEM: 500321799 // TC0010112 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 204-18[1] // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	195-151[1] // 1000-030-205 // 5316 710 0522
102-44[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14 (80000174640) Chev. S10 - Blazer - MWM 4,07 TCE	80000174640	OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // TC0130396 // TC0130481 // 70000174640 // 101-148[1] // 767094-0002 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 185-195[1] // 8B14-200-272 // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	34-07DB[1] // 195-111[1] // 235-119[1] // 2061-016-272 // 5806 110 0802 // 1000-030-214 // K14-014
102-45[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14 (80000174657) Nissan-MWM 4.07 TCAE	80000174657	70000174657 // OEM: 905292010094 // TC0060482 // 102-45 Z[1] // 80000174657 // 105-340[1] // 805301-01 // 805301* // 185-194[1] // 8B14-200-327	195-111[1] // 235-119[1] // 1000-030-214 // K14-014
102-45 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K14 (80000174657) Nissan-MWM 4.07 TCAE	80000174657	70000174657 // OEM: 905292010094 // TC0060482 // 102-45[1] // 80000174657 // 105-340[1] // 805301-01 // 805301* // 185-194[1] // 8B14-200-327	195-111[1] // 235-119[1] // 1000-030-214 // K14-014
102-46[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K16-2471 (7122) M. Benz OM904LA-E2 RC Aluminio Forjado	5316 970 7122	5316 970 7205 // 729546-0001 // 794121-0002 // TC0480036 // 102-52[1] // 5316 970 7156 // 105-83[1] // 802198 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942	34-13EB[1] // 2061-016-091 // 5820 110 4165
102-47[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K16-2471 (7129) Mercedes Benz OM904LA-E3	5316 970 7129	5316 970 7159 // 5316 970 7160 // OEM: 9000960399 // TC0480037 // TC0480158 // TC0480159 // 105-151[1] // 802403-02** // 802943 // 185-263[1] // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 205-83[1] // 5316 970 7129 // TDTC540054 // 246-20[1] // 03002786	195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0527 // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-48[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K24-2671(7114) Mercedes Benz OM924LA-E4	5324 970 7114	001TC31103000 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // OEM: 9240962299 // 5324 970 7106 // 5324 970 7113 // 5324 970 7119 // 5324 970 7124 // 5324 970 7208 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // OEM: 9240961799 // OEM: 9240962099 // TC0480138 // 205-28[1] // 5324 970 7114 // TDTC540002 // 246-66[1] // 03002A0623 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 185-233[1] // 8B24-200-D80 // 204-26[1] // 208-29[1] // 223-02[1] // 246-33[1] // 03002A0781	195-105[1] // 195-99[1] // 256-128[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203 // 300002140623
102-49[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts dCI	5303 970 0055	OEM: 7701473757 // OEM: 7711134973 // OEM: 8200036999 // OEM: 8200715889 // OEM: A70009601990097 // TC0180418 // 102-49 A[1] // 5303 970 0055 // 102-49 Z[1] // 105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // 8B03-200-322 // JR-322* // 201-10[1] // 204-15[1] // 227-22[1] // CP203-C055 // 265-01[1] // XKJ-53039700055	34-29EB[1] // 195-90[1] // 2061-016-322 // 5820 110 4170 // 1000-030-103 // 5303 710 0517
102-49 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts dCI	5303 970 0055	OEM: 7701473757 // OEM: 7711134973 // OEM: 8200036999 // OEM: 8200715889 // OEM: A70009601990097 // TC0180418 // 102-49 Z[1] // 5303 970 0055 // 105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // 8B03-200-322 // JR-322* // 201-10[1] // 204-15[1] // 227-22[1] // CP203-C055 // 265-01[1] // XKJ-53039700055 // 102-49[1]	34-29EB[1] // 195-90[1] // 2061-016-322 // 5820 110 4170 // 1000-030-103 // 5303 710 0517
102-49 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts dCI OP2	5303 970 0055	OEM: 7701473757 // OEM: 7711134973 // OEM: 8200036999 // OEM: 8200715889 // OEM: A70009601990097 // TC0180418 // 105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322* // 201-10[1] // 204-15[1] // 227-22[1] // CP203-C055 // 265-01[1] // XKJ-53039700055 // 102-49[1] // 102-49 A[1]	34-29EB[1] // 195-90[1] // 2061-016-322 // 5820 110 4170 // 1000-030-103 // 5303 710 0517
102-50 #[1]	INHABILITADO Turbo K03-2072(0011)Golf-Audi A3(Poro en Carc.Esc-Hacer pto.soldadura)	5303 970 0011	5303 970 0044 // OEM: 06A145703A // OEM: 06A145703B // OEM: 06A145703G // OEM: 06A145704 // OEM: 06A145713J // 102-50[1] // 5303 970 0011 // 242-03 F[1]	18-138 B[1] // 132-12C[1] // 195-328[1] // 2100-011-052 // 5303 100 9078 // 5303 710 0504 // 1000-030-004B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-50[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0011) VW Golf IV 1,8 lts - Audi A3 1,8 lts 150HP	5303 970 0011	5303 970 0044 // OEM: 06A145703A // OEM: 06A145703B // OEM: 06A145703G // OEM: 06A145704 // OEM: 06A145704L // OEM: 06A145704LV // OEM: 06A145704LX // OEM: 06A145713J // 102-50 #[1] // 5303 970 0011 // 242-03 F[1]	18-138 B[1] // 132-12C[1] // 195-328[1] // 2100-011-052 // 5303 100 9078 // 5303 710 0504 // 1000-030-004B
102-51[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-2075 (0052) Audi A3 - VW Golf-Bora - Vs	5303 970 0052	OEM: 06A145704T // OEM: 06A145713D // OEM: 06A145713F // 102-51 Z[1] // 5303 970 0052 // 105-434[1] // 805803 // 185-05[1] // JR-52** // JR-052* // 8B03-400-052 // F-102-01[1] // 183-06[1] // 5303 970 0052 SL // 246-28[1] // 03002916	18-138 B[1] // 34-32EB[1] // 195-33[1] // 2100-011-052 // 5303 100 9078 // 2061-016-052 // 5825 110 4084 // 5825 110 4235 // 1000-030-003 // 5303 710 0516
102-51 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-2075 (0052) Audi A3 - VW Golf-Bora - Vs OP2	5303 970 0052	OEM: 06A145704T // OEM: 06A145713D // OEM: 06A145713F // 105-434[1] // 805803 // 102-51[1] // 5303 970 0052 // 183-06[1] // 5303 970 0052 SL // 185-05[1] // JR-52** // JR-052* // 8B03-400-052 // 246-28[1] // 03002916 // F-102-01[1]	18-138 B[1] // 34-32EB[1] // 195-33[1] // 2100-011-052 // 5303 100 9078 // 2061-016-052 // 5825 110 4084 // 5825 110 4235 // 1000-030-003 // 5303 710 0516
102-52[1]	INHABILITADO Turbo Nvo KKK K16 (7156) Mercedes Benz OM904LA-E2 RC Aluminio Forjado	5316 970 7156	5316 970 7205 // 729546-0001 // 794121-0002 // TC0480036 // 105-83[1] // 802198 // 102-46[1] // 5316 970 7122 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942	195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
102-53[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K16 (80000174002) Ford F4000 - Cummins 4BTAA	80000174002	70000174002 // OEM: 3967635 // TC0210127 // 105-193[1] // 805282 // 105-251[1] // 805282-01 // 105-316[1] // 808382 // 185-168[1] // 80000174002 // 8B16-200-J01	195-56[1] // 195-57[1] // 195-476[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118 // 1000-030-118B // 5316 710 0044
102-54[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI (KP39)	5439 970 0022	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0004 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 751851-0003 // TC0700439 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 208-15[1] // 5439 970 0022 // 246-91[1] // 751851-0001 // 03002845 // 101-118[1] // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061 // 221-01[1] // 246-87[1] // 03002927	42-02CB[1] // 42-35 B[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 3300-016-025B // 3000-016-025B // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
102-55[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV39-1867 (0027) Renault Megane 1,5 dCi	5439 970 0027	5439 970 0002 // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 102-55 A[1] // 5439 970 0027 REM // 185-63[1] // 5439 970 0027 // 8B39-300-085 // 208-33[1]	34-31EB[1] // 42-01CB[1] // 42-06 B[1] // 195-31[1] // 2061-016-314 // 3300-016-025 // 3000-016-025 // 1000-030-138 // 5439 710 0512
102-55 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK BV39-1867 (0027) Renault Megane 1,5 dci (reman)	5439 970 0027 REM	5439 970 0002 // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 102-55[1] // 5439 970 0027 // 185-63[1] // 8B39-300-085 // 208-33[1]	34-31EB[1] // 42-01CB[1] // 42-06 B[1] // 195-31[1] // 2061-016-314 // 3300-016-025 // 3000-016-025 // 1000-030-138 // 5439 710 0512

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-56 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman KKK BV39-1867 (0030) Renault Megane 1,5 dci	5439 970 0030	5439 970 0070 // OEM: 8200405203 // OEM: 8200507856 // OEM: 8200578381 // 205-19[1] // 5439 970 0030 // TDTC540139 // 208-25[1] // 185-74[1] // 8B39-300-373	34-17EB[1] // 42-01CB[1] // 42-06 B[1] // 195-37[1] // 2061-016-373 // 3300-016-025 // 3000-016-025 // 1000-030-139 // 5439 710 0514
102-57[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0057) Xsara–Peugeot 206–307 HDi 2,0lts.	5303 970 0057	5303 970 0056 // TC0440438 // TC0440488 // 102-57 A[1] // 5303 970 0057 // 187-35[1] // 189-20[1] // 208-07[1] // 185-208[1] // 8B03-200-985 // 248-35[1] // TBS-0229	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-57 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman K03-1875 (0057) Xsara–Peugeot 206–307 HDi 2,0lts.	5303 970 0057	5303 970 0056 // TC0440438 // TC0440488 // 189-20[1] // 5303 970 0057 // 102-57[1] // 185-208[1] // 8B03-200-985 // 187-35[1] // 208-07[1] // 248-35[1] // TBS-0229	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
102-58[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0028) Citroen Xsara – Peugeot 306	5303 970 0028	OEM: 0375C7 // OEM: 9635220680 // 101-57[1] // 454171-0005 // 101-57 A[1] // 101-68[1] // 454176-0006 // 102-10[1] // 5303 970 0010	195-71[1] // 1000-030-111 // 5303 710 0505
102-59[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2076 (0081) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8	5303 970 0081	5303 970 0054 // OEM: 500364493 // 102-59 Z[1] // 5303 970 0081 // 109-41[1] // 49377-07052 // 185-93[1] // 8B03-200-066 // 227-02[1] // CP922A28A	195-38[1] // 1000-030-109 // 5303 710 0522
102-59 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2076 (0081) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8 OP2	5303 970 0081	OEM: 500364493 // 5303 970 0054 // 102-59[1] // 5303 970 0081 // 109-41[1] // 49377-07052 // 185-93[1] // 8B03-200-066 // 227-02[1] // CP922A28A	195-38[1] // 1000-030-109 // 5303 710 0522
102-60[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP35-1570 (0018) Fiat, Motor 1,25 SJTD 70HP	5435 970 0018	OEM: 55202637 // OEM: 93191833 // 185-85[1] // 5435 970 0018 // 8B35-200-B15	195-400[1] // 5435 710 0505 // 1000-030-021 // 5435 710 0503
102-61[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.KKK K16 (80000174059) VW 13.170-15.170 ISBE4 EURO3 RC.Fundida	80000174059	3970465 // 5821518107 // 70000174059 // 105-272[1] // 802706-01 // 802706* // 105-200[1] // 805281-02 // 105-407[1] // 805281 // 242-01[1] // 80000174060 // 242-01 F[1] // 70000174060	34-23EB[1] // 195-175[1] // 5316 710 0047 // TDWG540344 // WG-80000174060 // 1000-030-204 // 5316 710 0048
102-62[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0017) Audi A3 TDI – Golf IV TDI – Bora TDI	5439 970 0017	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // OEM: 038253010A // OEM: 038253010S // OEM: 038253014A // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // TC0700321 // 101-62[1] // 713672-0002 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 189-24[1] // 189-29[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 208-19[1] // 184-19[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-62 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0017) Audi A3 TDI–Golf IV TDI–Bora TDI OP2	5439 970 0017	5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // OEM: 038253010A // OEM: 038253010S // OEM: 038253014A // TC0700321 // 184-19[1] // 713672-0002 // 189-29[1] // 5439 970 0017 // 101-62[1] // 102-62[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-24[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 208-19[1] // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
102-63[1]	INHABILITADO Turbo nuevo KKK BV39-1875 (0023) VW Polo TDI Motor ASZ (E3)	5439 970 0023	5439 970 0012 // OEM: 038253010E // OEM: 038253010T // OEM: 038253014C // OEM: 038253016S // OEM: 038253056F //	195-47[1] // 1000-030-156 // 5439 710 0510
102-64[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV50-2277 (0054) A4 3,0TDi – Touareg 3,0	5304 970 0054	5304 970 0035 // 5304 970 0043 // 5304 970 0045 // 5304 970 0050 // OEM: 059145715F // 102-64 A[1] // 5304 970 0054 // 801-39[1] // 8B50-300-366 // 185-213[1]	42-04CB[1] // 42-37 B[1] // 43-29AB[1] // 195-205[1] // 3300-016-049 // 3000-016-049 // 2063-050-011 // 5900 711 7001 // TBS-15K-1311 // 1000-030-140 // 5304 710 0530
102-64 A[1]	INHABILITADO Tbo.Rem.BV50-2277(0054) A4 3,0TDi–Touareg 3,0TDi Disp.electr.s/control	5304 970 0054	5304 970 0035 // 5304 970 0043 // 5304 970 0045 // 5304 970 0050 // OEM: 059145715F // 801-39[1] // 5304 970 0054 // 8B50-300-366 // 102-64[1] // 185-213[1]	42-04CB[1] // 42-37 B[1] // 43-29AB[1] // 195-205[1] // 3300-016-049 // 3000-016-049 // 2063-050-011 // 5900 711 7001 // TBS-15K-1311 // 1000-030-140 // 5304 710 0530
102-65[1]	INHABILITADO Turbo nuevo BV43-2074 (0122) Hyundai Motor A-engine Euro 4	5303 970 0122	5303 970 0144 // OEM: 28200-4A470 // 185-76[1] // 5303 970 0122 // 8B43-300-641 // 205-31[1] // TO-TURBO-53039700122* // TDTC540129	42-05CB[1] // 42-38 B[1] // 195-87[1] // 3300-016-056 // 3000-016-056 // 1000-030-191 // 5303 710 0555
102-66[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0018) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI	5439 970 0018	722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253014D // 5439 970 0021 // TC0700456 // 102-66 Z[1] // 5439 970 0018 // 205-98 F[1] // 722730-0001 // TDTC540090* // 101-89[1] // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 225-44[1] // TURBO-K065 // 261-19 F[1] // SW-0005	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
102-66 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0018) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI OP2	5439 970 0018	722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253014D // 5439 970 0021 // TC0700456 // 205-98 F[1] // 722730-0001 // TDTC540090* // 101-89[1] // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 225-44[1] // TURBO-K065 // 261-19 F[1] // SW-0005	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-67 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K16 (70000172198) Ford Cargo 815e Motor ISBE4 OP2	70000172198	3966664 // 5821518107 // 80000172198 // 105-272[1] // 802706-01 // 802706* // 105-200[1] // 805281-02 // 105-407[1] // 805281	195-175[1] // 5316 710 0047 // 1000-030-204 // 5316 710 0048
102-68[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV43-1874 (0205) VW Passat – Vento 2,0lts	5303 970 0205	5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0206 // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056A // OEM: 03L253056B // 102-68 Z[1] // 5303 970 0205 // 204-32 QF[1] // GB-2226 // 225-69[1] // TURBO-K072S // 248-09[1] // TBS-2451X // TBS-2451*	43-04AB[1] // 195-128[1] // 2063-050-247 // 5830 711 7005 // TBS-15K-2451 // 1000-030-198T // 5303 710 8007
102-68 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV43-1874 (0205) VW Passat – Vento 2,0lts (OP 2)	5303 970 0205	5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0206 // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056B // OEM: 03L253056A // 204-32 QF[1] // 5303 970 0205 // GB-2226 // 102-68[1] // 225-69[1] // TURBO-K072S // 248-09[1] // TBS-2451X // TBS-2451*	43-04AB[1] // 195-128[1] // 2063-050-247 // 5830 711 7005 // TBS-15K-2451 // 1000-030-198T // 5303 710 8007
102-69[1]	INHABILITADO Turbo KKK R2S KP35 + K04 (0102) VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP	1000 970 0102	1000 970 0026 // 1000 970 0065 // 808311 // OEM: 03L145702S // OEM: 03L145715A // OEM: 03L145715E // OEM: 03L145715G // 1000 970 0052 // 1000 970 0066 // 1000 993 0102 // 105-432 Q[1] // 805814 // 102-69 A[1] // 1000 970 0029 // 102-69 AF[1] // 102-69 Z[1] // 1000 970 0102 // 105-432[1] // 185-190[1] // 8B2S-200-780	17-150FB[1] // 34-05CB[1] // 34-48DB[1] // 34-63DB[1] // 105-416[1] // 105-439[1] // 195-100[1] // 195-97[1] // 235-22[1] // 2090-010-158* // 2090-010-158M // 2061-016-B54C // 2063-050-010 // 2061-016-008 // 805813 // 805812 // 1000-030-216T // 5304 710 0550 // 1000-030-215T // 5435 710 0510 // R2S-000-LB
102-69 A[1]	INHABILITADO Tbo.Post-Test KKK R2S KP35+K04 (0029) VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP	1000 970 0029	1000 970 0026 // 808311 // OEM: 03L145715A // 1000 970 0052 // 1000 970 0065 // 1000 970 0066 // 1000 993 0102 // OEM: 03L145702S // // OEM: 03L145715E // OEM: 03L145715G // 102-69[1] // 1000 970 0102 // 102-69 AF[1] // 1000 970 0029 // 105-432 Q[1] // 805814 // 102-69 Z[1] // 105-432[1] // 185-190[1] // 8B2S-200-780	17-150FB[1] // 34-05CB[1] // 34-48DB[1] // 34-63DB[1] // 105-416[1] // 105-439[1] // 195-100[1] // 195-97[1] // 235-22[1] // 2090-010-158* // 2090-010-158M // 2061-016-B54C // 2063-050-010 // 2061-016-008 // 805813 // 805812 // 1000-030-216T // 5304 710 0550 // 1000-030-215T // 5435 710 0510 // R2S-000-LB

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-69 AF[1]	INHABILITADO Tbo.Post-Test KKK R2S KP35+K04 (0029) Amarok 2,0 TDI-CRs/Vál.Ele.160HP	1000 970 0029	808311 // 1000 970 0026 // 1000 970 0052 // 1000 970 0065 // 1000 970 0066 // 1000 993 0102 // OEM: 03L145702S // OEM: 03L145715A // OEM: 03L145715E // OEM: 03L145715G // 102-69[1] // 1000 970 0102 // 105-432 Q[1] // 805814 // 102-69 A[1] // 1000 970 0029 // 102-69 Z[1] // 105-432[1] // 185-190[1] // 8B2S-200-780	17-150FB[1] // 34-05CB[1] // 34-48DB[1] // 34-63DB[1] // 105-416[1] // 105-439[1] // 195-100[1] // 195-97[1] // 235-22[1] // 2090-010-158* // 2090-010-158M // 2061-016-B54C // 2063-050-010 // 2061-016-008 // 805813 // 805812 // 1000-030-216T // 5304 710 0550 // 1000-030-215T // 5435 710 0510 // R2S-000-LB
102-69 Z[1]	INHABILITADO Turbo KKK R2S KP35 + K04 (0102) VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP - OP2	1000 970 0102	1000 970 0026 // 1000 970 0065 // 808311 // OEM: 03L145702S // OEM: 03L145715A // OEM: 03L145715E // OEM: 03L145715G // 1000 970 0052 // 1000 970 0066 // 1000 993 0102 // 102-69[1] // 1000 970 0102 // 102-69 A[1] // 1000 970 0029 // 102-69 AF[1] // 105-432 Q[1] // 805814 // 105-432[1] // 185-190[1] // 8B2S-200-780	195-100[1] // 195-97[1] // 17-150FB[1] // 34-05CB[1] // 34-48DB[1] // 34-63DB[1] // 105-416[1] // 105-439[1] // 235-22[1] // 1000-030-216T // 5304 710 0550 // 1000-030-215T // 5435 710 0510 // 2090-010-158* // 2090-010-158M // 2061-016-B54C // 2063-050-010 // 2061-016-008 // 805813 // 805812 // R2S-000-LB
102-70[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.K03-2074 (0163) Mini Cooper 1,6 160HP - Peugeot RCZ 1.6 200HP	5303 970 0163	5303 970 0118 // 5303 970 0181 // 805845 // OEM: 0375R4 // OEM: 7595351 // OEM: 7595678 // 808177 // 185-167[1] // 5303 970 0163 // 8B03-400-497 // 129-02[1] // K1030137N // 208-31[1]	18-134 B[1] // 34-28EB[1] // 195-59[1] // 803941 // 2100-011-497 // ZC-TH-5303 970 0163 // 2061-016-497 // TBS-15K-2044 // 1000-030-175 // 5303 710 0527
102-71 #[1]	INHABILITADO Tbo K03(0105)Vento 2,0 Nafta Co.señal C/Com.Repar.-Daño ficha co.Elec.	5303 970 0105	OEM: 06F145701B // OEM: 06F145701C // OEM: 06F145701F // 805868 // OEM: 06F145701D // OEM: 06F145701E // OEM: 06F145701G // OEM: 06F145701H // 185-164[1] // 5303 970 0105 // 8B03-40M-634 // 204-31[1] // GB-1719 // 102-71[1] // 208-45[1]	43-13AB[1] // 43-35AB[1] // 195-46[1] // 225-14[1] // 235-86[1] // 803972 // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // AC-K081-1EV // 1000-030-185 // 5303 710 0526 // 5303 970 0105 // TURBO-K053S // K03-024
102-71[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-2080 (0105) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta	5303 970 0105	OEM: 06F145701B // OEM: 06F145701C // OEM: 06F145701D // OEM: 06F145701E // OEM: 06F145701F // OEM: 06F145701G // OEM: 06F145701H // 805868 // 102-71 #[1] // 5303 970 0105 // 185-164[1] // 8B03-40M-634 // 204-31[1] // GB-1719 // 208-45[1] // 225-14[1] // TURBO-K053S	43-13AB[1] // 43-35AB[1] // 195-46[1] // 235-86[1] // 803972 // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // AC-K081-1EV // 1000-030-185 // 5303 710 0526 // K03-024
102-72[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV35-1573 (0014)Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP	5435 970 0014	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 162-01[1] // 5435 970 0014 // 900-00049-000 // 185-80[1] // 8B35-300-441 // 205-49[1] // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540040 // 208-50[1]	42-03CB[1] // 42-36 B[1] // 132-09A[1] // 195-136[1] // 235-20[1] // 256-104[1] // 3300-016-046 // 3000-016-046 // 5435 710 0513 // 1000-030-153 // KP35-014 // 300002080649
102-73[1]	INHABILITADO Tbo.BV39-1872(0113)Range Rover Sport 3,6 TDV8 GV.Elec.p/bancada Der.	5439 970 0113	5439 970 0064 // OEM: 6H3Q-6K682-EC // OEM: 6H4Q-6K682-EE // OEM: LR004037 // OEM: LR021043	195-358[1] // 1000-030-194C // 5439 710 0522

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-74[1]	INHABILITADO Tbo.BV39-1872(0112)Range Rover Sport 3,6 TDV8 GV.Elec.p/bancada Izq..	5439 970 0112	5439 970 0063 // OEM: 6H3Q-6K682-FC // OEM: 6H3Q-6K682-FE // OEM: 6H3Q-6K682-FF // OEM: LR004038 // OEM: LR021044	42-01CB[1] // 42-06 B[1] // 195-148[1] // 3300-016-025 // 3000-016-025 // 1000-030-194 // 5439 710 0521
102-75 Z[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2068 (0217) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (OP2)	5303 970 0217	5303 970 0179 // 5303 970 0243 // 5303 970 0425 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 808097 // 808136 // 185-176[1] // 5303 970 0217 // 8B03-400-997 // 205-102[1] // TDTC540166 // 241-07[1] // OKSA0006 // 241-07 F[1] // OKSA0002 // 241-07 Q[1]	18-133 B[1] // 195-144[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 1000-030-183 // 5303 710 0533
102-76[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV40-1874 (0007) VW Passat – Touran 2,0Lts. TDI	5440 970 0007	5440 970 0002 // 5440 970 0021 // OEM: 03L253019P // OEM: 03L253056G // OEM: 03L253056GV // OEM: 03L253056GX // 185-180[1] // 5440 970 0036 // 8B40-30M-A95	34-43DB[1] // 42-35BB[1] // 195-310[1] // 2063-050-A95 // 3000-016-092 // 1000-030-241T
102-77[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.KKK BV39-1873 (0082) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI. R.C. Forjada	5439 970 0082	5439 970 0011 // 751851-0004 // TC0700439 // 101-118[1] // 751851-0001 // 204-10[1] // 5439 970 0022 // 204-20[1] // 221-01[1] // 102-54[1] // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 205-85[1] // TDTC540061 // 208-15[1] // 246-87[1] // 03002927 // 246-91[1] // 03002845	132-11A[1] // 5439 710 0527
102-78[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K04-2283 (0064) Audi S3 – TTS 2,0 TFSI	5304 970 0064	OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702CV // OEM: 06F145702CX // OEM: 06F145702D // 208-38[1] // 5304 970 0064 // 225-48[1] // TURBO-K135S // 227-08[1] // CP236-S20 // 248-32[1] // TBS-1022 // 248-32 F[1]	195-303[1] // 256-81[1] // 1000-030-240T // 5304 710 0518 // 300002120570
102-79[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.K03-2068 (0121) Peug. 207/308–Citroen C4/DS3 - 1,6lt.EP6DT	5303 970 0121	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 805864 // 227-01 F[1] // 5303 970 0121 // CP06A23A1 // 185-175[1] // 8B03-400-636 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 241-21 F[1] // 241-21 Q[1]	18-133 B[1] // 34-09EB[1] // 195-144[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 203-116-121 // 2061-016-636 // 5825 110 5042 // 5825 110 5097 // AC-K083 // TDWG540268 // 1000-030-183 // 5303 710 0533
102-80[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK R2S KP39 + K04 (0036) M.Benz Sprinter 515–OM651DE22LA	1000 970 0036	1000 970 0008 // 1000 970 0037 // 1000 970 0074 // OEM: 6510906080 // OEM: 6510906380 // OEM: 6510905480 // 105-444 F[1] // 805832 // 185-177[1] // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54	34-62DB[1] // 105-424[1] // 105-425[1] // 195-107[1] // 195-353[1] // 235-25[1] // 803950 // 2061-016-B54 // 805834 // 805833 // 1000-030-200T // 5439 710 0524 // 1000-030-260T // 5304 710 0525 // R2S-003-HB

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-81[1]	INHABILITADO Turbo KKK R2S KP35 + K04 (0115) VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 180HP	1000 970 0115	1000 970 0051 // 1000 970 0097 // OEM: 03L145715C // OEM: 03L145715H // OEM: 03L145715M // 1000 970 0069 // 1000 970 0101 // 1000 970 0114 // 1000 993 0115 // 185-242[1] // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881	195-181[1] // 17-157FB[1] // 17-24E[1] // 34-21FB[1] // 34-55DB[1] // 195-173[1] // 1000-030-222T // 5435 710 0511 // 2090-010-352M // DRHB-67 // 2061-010-150 // 2063-050-042 // AC-K302E // 1000-030-221T // 5304 710 0553
102-82[1]	INHABILITADO Turbo KKK BV50-2080 (0116) Discovery - Range Rover Sport 2,7 TDV6	5304 970 0116	5304 970 0065 // 5304 970 0069 // 5304 970 0073 // 5304 970 0115 // OEM: 1357581 // OEM: 4H2Q-6K682-CG // OEM: 4H2Q-6K682-CH // OEM: 4H2Q-6K682-CL // OEM: 4H2Q-6K682-DB // OEM: 4H2Q-6K682-DC // OEM: LR004286 // OEM: LR021042 // 185-285[1] // 5304 970 0116 // 8B50-300-D70	195-239[1] // 1000-030-190 // 5304 710 0531
102-83[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.KKK K03-2080(0290) Audi A3–A4–Q5 /VW Tiguan 2,0 TFSI transv.	5303 970 0290	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // // 185-140 #[1] // 5303 970 0290 // 185-140[1] // 8B03-40M-G23 // 185-140 F[1] // 205-95[1] // 205-95 F[1] // TDTC540075 // 108-25[1] // JH5 // 205-107[1] // TDTC540162 // 225-36[1] // TURBO-K105S // 225-36 V[1]	43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 195-454[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // 1000-030-255T
102-84[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K04-2280 (0033) Ford Kuga – Volvo Mot RNC 2P25-LT	5304 970 0033	OEM: 30650569 // OEM: 30650975 // OEM: 30757112 // OEM: 6G9N6K682AA // OEM: 8603691 // 185-281[1] // 5304 970 0033 // 8B04-40M-275	195-286[1] // 1000-030-177 // 5304 710 0513
102-85[1]	INHABILITADO Turbo K03-2074 (0141) Audi A4 – A5 1,8Lts. TFSI	5303 970 0141	5303 970 0119 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701M // 5303 970 0123 // 5303 970 0159 // OEM: 06H145701D // OEM: 06H145701J // OEM: 06H145701LV // OEM: 06H145701LX // OEM: 06J145702G // 185-295[1] // 5303 970 0161 // 8B03-40M-L11 // 268-02[1] // I01031006	195-420[1] // 1000-030-175B // 5303 710 0536

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-86[1]	INHABILITADO Tbo.KKK K03-2080(0291) Audi A3–A4–Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI longitudinal	5303 970 0291	805856 // OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702N // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // OEM: 06H145713B // 9VA14 // OEM: 06H145702R // OEM: 06H145703S // 205-73[1] // 5303 970 0291 // 205-91[1] // TDTC540049 // 185-232[1] // 8B03-40M-B96 // 221-09[1] // 7000-003-0104 // 246-104[1] // 200605110928 // 200605120928*	34-58EB[1] // 195-454[1] // 2061-016-029 // 1000-030-255T
102-87[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2080 (0505) R. Rover / Ford Mondeo 2,0 EcoBoost	5303 970 0505	5303 970 0154 // 5303 970 0198 // 5303 970 0237 // 5303 970 0240 // 5303 970 0259 // 5303 970 0269 // 5303 970 0288 // 5303 970 0504 // 805436 // OEM: 36001347 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: LR074185 // 5303 970 0368 // 5303 970 0420 // 248-15[1] // 5303 998 0505 // TBS-1755 // 185-206[1] // 5303 970 0505 // 8B03-40M-D27 // 225-03[1] // TURBO-K051-1S // 246-129[1] // 200502111441 // 246-129 Q[1]	43-17AB[1] // 195-483[1] // 256-122[1] // 803970 // 2063-080-016 // 7.28197.03 // AC-K103-1EV // TBS-15VE-1755 // 1000-030-248B // 5303 710 0565 // 300002110575
102-88[1]	INHABILITADO Turbo BV35-1573 (0027) Fiat Punto 1.3 SJTD Multijet Rda. Comp. MFS	5435 970 0027	5435 970 0037 // OEM: 55216672 // OEM: 55225439 // OEM: 860164 // 248-19 F[1] // 5435 970 0027 // TBS-1466X // 185-218[1] // 8B35-300-651 // 243-02 F[1] // 03002-178 // 243-02 Q[1] // 03002-178M // 243-02 QF[1] // 248-19[1] // TBS-1466*	34-27DB[1] // 42-24BB[1] // 195-309[1] // 2063-050-651 // TBS-15K-1477 // 3000-016-054 // 1000-030-196T // 5435 710 0515
102-89 #[1]	INHABILITADO Tbo.KP39-1877(0144)Fiesta/Kuga–Ecoboost 1.6 (pico valv.solenoide roto)	5439 970 0144	5439 970 0131 // 5439 970 0133 // OEM: 36002107 // OEM: CJ5G 6K682DA // OEM: CJ5G 6K682DB // 5439 970 0121 // 5439 970 0124 // 5439 970 0125 // 5439 970 0130 // // // // OEM: CJ5G 6K682AA // OEM: CJ5G 6K682AATT // OEM: CJ5G 6K682BA // OEM: CJ5G 6K682CA // // // OEM: CJ5G 6K682DC // OEM: CJ5Z 6K682K // OEM: CJ5Z 6K682L // 102-89[1] // 5439 970 0144 // 225-16[1] // TURBO-K123S // 265-23[1] // XKY-5439-970-0144	195-375[1] // 43-19AB[1] // 1000-030-230 // 5439 710 0533 // 5900 110 7136 // 7.04269.02 // AC-K136-1ev // N013086

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-89[1]	INHABILITADO Turbo KP39-1877 (0144) Ford Fiesta / Kuga – Motor Ecoboost 1.6	5439 970 0144	5439 970 0131 // OEM: 36002107 // OEM: CJ5G 6K682DA // OEM: CJ5G 6K682DB // 5439 970 0121 // 5439 970 0124 // 5439 970 0125 // 5439 970 0130 // // 5439 970 0133 // // OEM: CJ5G 6K682AA // OEM: CJ5G 6K682AATT // OEM: CJ5G 6K682BA // OEM: CJ5G 6K682CA // // // OEM: CJ5G 6K682DC // OEM: CJ5Z 6K682K // OEM: CJ5Z 6K682L // 225-16[1] // 5439 970 0144 // TURBO-K123S // 102-89 #[1] // 265-23[1] // XKY-5439-970-0144	43-19AB[1] // 195-375[1] // 5900 110 7136 // 7.04269.02 // AC-K136-1ev // N013086 // 1000-030-230 // 5439 710 0533
102-90[1]	INHABILITADO Turbo K03 (0461) Peugeot 207 1.6 L EP6FDT	5303 970 0461	5303 970 0383 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 9807149780 // OEM: 9811192880 // 805962 // 185-209[1] // 5303 970 0461 // 8B03-400-M31 // 225-17[1] // 5303 970 0695 // TURBO-K153S // 801-52[1] // 8B03-400-M31B	18-133 B[1] // 195-434[1] // 235-33[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 1000-030-285 // K03-125
102-91[1]	INHABILITADO Turbo BV38 (0018) Renault 1.6L dCi Motor R9M	5438 970 0018	5438 970 0019 // OEM: 144110219R // OEM: 144110972R // OEM: 144116575R // OEM: A6220900500 // 5438 970 0005 // OEM: 1441100Q2J // OEM: 1441100Q4H // OEM: 14411-972R // OEM: 6220900400 // OEM: 6220900500 // 185-211[1] // 5438 970 0018 // 8B38-300-C38	195-396[1] // 5438 710 4009 // 1000-030-258T // 5438 710 4002
102-92 Z[1]	INHABILITADO Turbo K27 (7210) Mercedes Benz Truck OM906LA-E2	5327 970 7210	5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7140 // 5327 970 7168 // 791493-0001 // OEM: 9060969799 // OEM: A9060960198 // TC0480426 // 315891 // 316735 // 5327 970 7134 // 5327 970 7144 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060968099 // TC0480081 // 105-182[1] // 802338 // 105-244[1] // 802338-02 // 105-391[1] // 802774 // 185-183[1] // 5327 970 7210 // 8B27-100-L18 // 208-78 F[1] // 210-02 F[1] // JK-384	195-516[1] // 8327 710 0001 // 1000-030-202T // 5327 710 0521
102-93[1]	INHABILITADO Turbo BV43 (0417) Renault Alaskan– Nissan NP300 Frontier – M9T 2,3l-ts.	5303 970 0417	808487 // OEM: 144109159R // OEM: 144109726R // OEM: 144109819R // 185-301[1] // 5303 970 0417 // 8B43-30M-M45 // 225-37[1] // TURBO-K256S // 248-39[1] // TBS-1113X // TBS-1113*	34-66DB[1] // 42-33BB[1] // 195-578[1] // 235-46[1] // 805682 // 2061-010-097 // 3000-016-111 // 1000-030-335T // K03-084BR
102-94[1]	Turbo K03 (0578) Peugeot 308 1,6 Lts. Motor 5G06	5303 970 0578	5303 970 0578 // 5303 970 0830 // OEM: 1647284680 // OEM: 9813852580	195-618[1] // 235-148[1] // 1000-030-410T // K03-146B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-95[1]	INHABILITADO Turbo K03 K2GE-9G438-BD Ford Maverick 2.0 GTDI Nafta	OEM: K2GE-9G438-BD	5303 970 0624 // 5303 970 0687 // OEM: 2231488 // OEM: 2340195 // OEM: 2604281 // OEM: K2GE-9G438-BB // OEM: K2GE-9G438-BC // OEM: K2GE-9G438-CA // OEM: K2GZ-6K682-A // OEM: K2GZ-6K682-B // OEM: K2GZ-6K682-D // 5303 970 0663 // 185-305[1] // OEM: K2GE-9G438-BD // 8B03-400-R71 // 185-305 V[1]	195-637[1] // 235-290[1] // 1000-030-426T // K03-145BR
103-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 510471 3LKS 289 M.Benz 1517/18		172149 // 3580252 // 409300-0001 // 409300-0002 // 409300-0003 // 409300-0005 // 409300-0006 // 409300-0007 // 409300-0008 // 409300-0009 // 409300-0011 // 409300-0012 // 409300-0014 // 409300-0019 // 409300-0020 // 409300-0021 // 409300-0023 // 510109 // 772149 // OEM: 3440967399 // OEM: 3520966099 // OEM: 3520966199 // OEM: A3520966099 // OEM: A3520966199 // 1274 970 0010 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 105-02 A[1] // 105-106[1] // 802176 // 105-239[1] // 808176 // 105-30[1] // 802054 // 105-33[1] // 802086 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 409300-0016 // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38 // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 105-01[1] // 802006	
103-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 198656 S2B203 Deutz 913			
103-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 185676 4LGZ 352 Scania 111		001TC1474800005 // 1400 970 0001 // 185576 // 305720 // 3525150 // 465990-0007 // 716639-5001 // OEM: 0000969899 // OEM: 0010962199 // OEM: 0010962499 // OEM: 0010964799 // OEM: 0010965999 // OEM: 0010966099 // OEM: 0010967599 // OEM: 0010967699 // OEM: 0010967999 // OEM: 0020202300 // OEM: 0028173064 // 104-03[1] // 105-12[1] // 801002 // 105-133[1] // 801502 // 105-153[1] // 802508 // 105-229[1] // 801602 // 105-77[1] // 802008 // 189-36[1] // 185676	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 510545 4LGZ 352 Scania 112		1400 988 0002 // 191259 // 465990-0009 // 510957 // 801509 // 1400 988 0000 // 185576 // 186856 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 332349 // 3525151 // 3533050 // 465990-0008 // 465990-0011 // 465990-0012 // TC0760017 // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-195[1] // 801605 // 189-13[1] // 510545 // 189-13-A[1] // 189-36[1] // 185676 // 105-24[1] // 801005 // 189-13-F[1] // 246-93[1] // 3504412 // 200003210250	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
103-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 197330 S2B201 Zanello W56T			
103-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 510833 4LE 32/4.00 M.Benz 1526 OM355/5A		1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510805 // 510833 // 510855 // 510958 // 5232 970 3293 // 465990-0013 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 102-04[1] // 105-11[1] // 802034 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 105-237[1] // 802634 // 189-06[1] // 246-92[1] // 200003200706 // 105-06[1] // 802032 // // 105-152[1] // 802532	133-05B[1] // 510857
103-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 197354 S2B004 M.Benz OM 366A/LA		313050 // 101-11[1] // 465366-0024	133-16A[1] // 310223 // 310225 // 314177
103-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 198623 S3A 86-38 Scania 113-310			
103-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 197336 S2AS058 M. Benz OM364A		OEM: 3640960399 // OEM: 3640962199 // OEM: 3740960199 // TC0480066 // 313049 // 105-358[1] // 808112 // 101-22[1] // 466192-0013 // 105-38[1] // 802112-01	197333
103-09 A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 197336 S2AS058 Adap. A K24 (VM) C/Entre Carc. Tu			
103-09 B[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer S2AS058 ADAP. P/4-203			
103-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 166568 S3B105 M.Benz O371-OM447LA			
103-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 19862 S3BS105M.Benz 1938-OM447LA			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 312267 S3A083 Scania 113-360			
103-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 312770 S1B REEMP. A K16 VW.			
103-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 167560 S2ASL-074 Caterpillar 924F	167560	0R6900 // 114-3601 // 317817 // TC0110235 // 105-110[1] // 805120-02 // 105-110 B[1] // 105-331[1] // 808120 // 190-01[1] // 167560 SSH // 185-184[1] // 167560 // 8S03-100-J37	195-505[1] // 166006 // 1000-070-113 // 316628
103-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 166662 S2AS063 M. Benz OM364LA			
103-16[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 167302 C2EGL112 Caterpillar 950F	167302	0R6865 // 105-5059	133-11A[1] // 167319
103-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 169190 S400-201 Scania 113-360		312824 // 312825 // 452109-0004 // 452109-0010 // OEM: 1324422 // OEM: 1338274 // 312267 // 312822 // 312823 // // // 313063 // 313410 // 313411 // 313414 // 3528650 // 3533616 // 3533617 // 3537639 // 3538862 // 3538863 // 3538905 // 3538906 // 3591167 // // // 466950-0003 // 466950-0005 // 466950-0006 // 7000 017 4618 // BBV113BT // BBV113BT-A // BBV113XBT // BBV113XCT // OEM: 1107068 // OEM: 1107962 // OEM: 1304648 // OEM: 1305188 // OEM: 1316181 // OEM: 1319894 // OEM: 1319896 // OEM: 1322999 // OEM: 1324420 // OEM: 1324421 // // // OEM: 1340173 // OEM: 1351631 // OEM: 1386877 // OEM: 1387996 // OEM: 1388059 // OEM: 1395243 // OEM: 1489194 // OEM: 571587 // OEM: 578023 // TC0760002 // 105-34[1] // 801200 // 105-40[1] // 801069	
103-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 169113 S2EL169 M. Benz OM366LA EURO			

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-19[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 166592 S2E Cummins 6BT (= 3522778)	166592	3522777 // 3528741 // 3802289 // 466563-0003 // 286TC21103000 // 3525648 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802115 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 104-11[1] // 3522778 // 105-280[1] // 808253 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 201-15 #[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 133-22A[1] // 3100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001* // 166593
103-20[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 316468 S300 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C		3590079 // 3595507 // 3595508 // 3596987 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // TC3290407 // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-08[1] // 3596988 // 187-19[1] // 101-27[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-362[1] // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 205-101 F[1] // TDTC540122 // 205-158[1] // 3528777 // TDTC540324 // 246-63[1] // 03002A0036	
103-21[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 172103 S100G-102 Ford F100 HSD (=APL821)		OEM: 7005521R1 // OEM: 79037 // TC0590048 // 101-26[1] // 704091-0001 // 105-211[1] // 805035-01 // 105-63[1] // 805035 // 185-145[1] // 8G25-200-H09	
103-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 170475 S100G-101 Chevrolet S10 (=APL759)	170475	770475 // TC0570047 // 101-28[1] // 105-210[1] // 805030-01 // 105-56[1] // 805030 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA // 184-02[1] // 704090-0001 // 185-144[1] // 8G25-200-494 // 225-11[1] // TURBO-G308 // 246-21[1] // 03002A0482	133-01E[1]

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-23[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 315891 S200S-019 Ford Cargo 1416 - VW		170483 // 316433 // 316735 // 3591244 // 3802819 // 3531504 // 3532211 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3800988 // 3802391 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037308 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 104-17[1] // 3531456 // 107-11[1] // 187-17[1] // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-20[1] // 3590092 // 187-27[1] // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	316736
103-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 166641 S400S-014 OM447LA Euro-1	166641	OEM: 4760968099 // TC0480033 // 766641 // OEM: 4760967699 // OEM: 4760967699KZ // 105-46[1] // 802271 // 101-54[1] // 465823-0001 // 205-177[1] // 166641 // TDTC540004 // 205-65 F[1]	166646
103-25[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 315726 S2A-165B Deutz BF4L913 Agrale	315726	315652 // 317014 // 317350 // 319339 // OEM: 04232252KZ // OEM: 04232894KZ // OEM: 04233174KZ // OEM: 04234297KZ // TC0500234 // TC0500239 // 105-333[1] // 808130 // 105-89[1] // 805130-01	133-31A[1] // 315728
103-26[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 166381 S2ES083 Caterpillar	166381	0R6599 // 100-5865 // 314522 // 1274 998 0082 // 103-26 A[1] // 123-01A[1] // 166381 // 184-12[1] // 246-111[1] // 200040161295	133-04A[1] // 178145 // 314523 // 166382
103-26 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman Schwitzer 166381 S2ES083 Caterpillar		0R6599 // 100-5865 // 314522 // 1274 998 0082 // 123-01A[1] // 166381 // 103-26[1] // 184-12[1] // 246-111[1] // 200040161295	133-04A[1] // 178145 // 314523 // 166382
103-27[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 315669 S400S028 MB OM457LA EuroII	315669	172138 // 172139 // 317015 // 70000172175 // OEM: 0060963999 // OEM: 0080963799 // OEM: 0080966599 // 80000172175	195-654[1] // 256-31[1] // 316485 // 1000-070-026 // 317016 // 317472 // 03001898* // 300003200803
103-28[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.Schwitzer 196800(ss3523415-144000-0)HT3B CUM.NTA/855/NTC400	196800	3521551 // 3522861 // 3522862 // 3523822 // 3524208 // 3801482 // 3801482RX // 3801597RX // 3801598 // 3801598RX // 4033165 // 805358 // 107-19[1] // 3523415 // 208-74[1] // ZC-TU-002 // 101-29 A[1] // 144400-0000 // 184-03[1]	196902

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-29[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.Schwitzer 318168-317980 S200 Renault Euro 3	317980 // 318168 // OEM: 5010450477	208-03[1] // 317980 // 318168 // OEM: 5010450477 // F-103-03[1] // 185-265[1] // 8S02-100-915 // 246-46[1] // 03002A0154	133-12DA[1] // 195-457[1] // 235-101[1] // 256-08[1] // 318006 // 1000-070-054 // S2-020 // 03001A1237
103-30[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 315264-314203 S1B-364 M.Benz 710/610 OM364LA	315264 // 314203	715264 // OEM: 3640966199 // TC0480183 // TC0480338 // 313708 // 314359 // 315494 // // 105-283[1] // 802944	133-07E[1] // 235-79[1] // 170484 // 312937 // 313709 // S1-001
103-31[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.SCH.317804-318295 S400 Renault-MIRD062356 E63/G63/I63 EU III	318295 // 317804	317805 // 4033434 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319 // 185-264[1] // 317804 // 318295 // 8S04-100-902 // 205-159[1] // 4041096 // TDTC540329 // 221-12[1] // 7000-005-0094 // 248-03[1] // TBS-1948	195-540[1] // 1000-070-045 // 318293
103-32[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 314001 S2B Deutz BF6M1013E (Industrial)	314001	313935 // 313937 // 313940 // 314443 // 316701 // 316710 // 316724 // 316731 // OEM: 04202969KZ // OEM: 04202971KZ // OEM: 04204493KZ // OEM: 04206857KZ // OEM: 04253824KZ // 221-10 F[1] // 314001 // 7000-005-0080 // 248-54 F[1] // TBS-0286 // 265-16[1] // XKD-314001	133-24A[1] // 314002
103-33[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 314044 S2B Deutz BF6M1013E/C/EC (Industrial)	314044	314075 // 316721 // 316722 // OEM: 04204169KZ // OEM: 04204490KZ // OEM: 04255601KZ // 313931 // 313932 // 313933 // 313934 // 314819 // 315348 // 316702 // 316706 // 316711 // 316716 // 316732 // 316733 // 317378 // OEM: 04202972KZ // OEM: 04204498KZ // OEM: 04205652KZ // OEM: 04207660KZ // OEM: 04207864KZ // OEM: 04253822KZ // OEM: 04253832KZ // // OEM: 1118010-432 // OEM: 1118010-489 // OEM: 20460372 // 205-118 F[1] // 314044 // TDTC540200 // 241-18[1] // OKSA0044	256-55[1] // 03001A1169* // 300003160790 // 315331
103-34[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 316707 – 316775 S2B Deutz Motor BF6M1013CP	316707 // 316775	04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // OEM: 3802180 // 189-12[1] // 221-06[1] // 316775 // 316707 // 7000-005-0113 // 221-06 F[1] // 241-11 F[1] // OKSA0005 // 265-09[1] // XKD-316707	133-26A[1] // 315374
103-35[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.Schwitzer 5620 197 0003 S200G Renault Midlum 300 DXI 7,2Lts.	5620 197 0003	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // OEM: 7420965371 // 187-55[1] // 5620 197 0003 // 208-76[1] // ZC-TU-013 // 208-76 F[1] // ZC-TU-014 // 242-22[1] // 265-15[1] // XKD-56201970003	195-536[1] // 1000-070-102 // 1270 710 0012
103-36[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC	318754 // 318815	04259318KZ // 20571676 // 189-37[1] // 318815 // 318754 // 107-36[1] // 184-16[1] // 205-79[1] // TDTC540041 // 205-79 F[1] // 208-63[1] // F-103-04[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-37[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 318615 S2A John Deere Gen Set – Motor 4054T	318615	174735 // 318570 // 3990015011 // 3990023112 // 418570 // 471049-0001 // 471049-0002 // 471049-0003 // 471049-0004 // 471049-0006 // 471049-0008 // RE503097 // RE508876 // RE508877 // RE508971 // RE509818 // RE523366 // RE59379 // RE59997 // RE59999 // RE60046 // RE60069 // RE60076 // RE67647 // RE70995 // 185-142[1] // 318615 // 8S02-100-E23	195-427[1] // 1000-070-100 // 318613
103-38[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.Schwitzer 178099 3LM-299 John Deere Excavator 892 Motor 6466A	178099	193728 // RE16967 // RE19784 // SE500250	196065
103-39[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.SCH 1274 970 0007 S2EL OM366A/LA E1/2-MWM 6.10TCA–VW Omn.17210	1274 970 0007	169112 // 169145 // 169147 // 170430 // 702154-0017 // 702154-0020 // 770430 // OEM: 3660967299 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0130025 // OEM: 905282010073-01 // OEM: 905292010048-02 // OEM: 9.0529.20.1.0057 // OEM: 905292010062-04 // 105-338[1] // 808094	1273 710 5002
103-40 #[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 178045 S100 John Deere (Carc. Comp. Golpeada)	178045	173404 // 174103 // 174104 // 175295 // 175296 // 175297 // 175298 // 175299 // 175300 // 318606 // 318616 // 318770 // 3990023031 // 3990023112 // 3990023186 // 466003-0003 // RE505047 // RE506802 // RE508876 // RE508968 // RE508970 // RE508975 // RE509572 // RE509640 // RE509645 // RE516011 // RE517786 // RE520459 // RE520461 // RE526871 // RE526872 // RE526873 // RE59379 // SE501155 // 173182 // 173183 // 173587 // 173685 // 173738 // 318626 // 418770 // 452268-0001 // 454041-0001 // 473183 // 510109 // 805986 // RE515927 // RE515977 // RE515981 // RE518241 // RE518463 // RE518976 // SE501157 // 103-40[1] // 178045 // 205-176 F[1] // TDTC540402 // 242-21 F[1] // K27-186 // 265-04[1] // XKD-178045 // 265-04 F[1] // XKD-178045-MFS // 265-04 G[1]	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-40[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 178045 S100 John Deere	178045	173182 // 173183 // 173404 // 173587 // 173685 // 173738 // 174103 // 174104 // 175295 // 175296 // 175297 // 175298 // 175299 // 175300 // 318606 // 318616 // 318626 // 318770 // 3990023031 // 3990023112 // 3990023186 // 418770 // 452268-0001 // 454041-0001 // 466003-0003 // 473183 // 805986 // RE505047 // RE506802 // RE508876 // RE508968 // RE508970 // RE508975 // RE509572 // RE509640 // RE509645 // RE515927 // RE515977 // RE515981 // RE516011 // RE517786 // RE518241 // RE518463 // RE518976 // RE520459 // RE520461 // RE526871 // RE526872 // RE526873 // RE59379 // SE501155 // SE501157 // 510109 // 103-40 #[1] // 178045 // 205-176 F[1] // TDTC540402 // 242-21 F[1] // K27-186 // 265-04[1] // XKD-178045 // 265-04 F[1] // XKD-178045-MFS // 265-04 G[1]	
103-41[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Schwitzer 1270 970 0005 B2G Volvo – Deutz industrial	1270 970 0005	OEM: 04904822 // OEM: 21034252	1270 710 0005
103-42[1]	INHABILITADO Turbo 176601 S300 Cosechadora John Deere 6069H	176601	1380 970 0063 // 1380 970 0114 // 176616 // 177349 // 177350 // 177514 // RE531288 // 105-417[1] // 805406 //	195-373[1] // 801773 // 1000-070-089 // 1380 710 0002
103-43[1]	INHABILITADO Turbo 1378 970 0000 S300 Cosechadora MF9790 Motor SISU 84CTA	1378 970 0000	OEM: 837070171 // OEM: V837070171	133-06C[1] // 1378 710 0000
103-44[1]	INHABILITADO Turbo 318706 S200 Volvo – Deutz – Motor BF6M2012C	318706	318680 // 319303 // 805507 // OEM: 04258309KZ // OEM: 04258679KZ // OEM: 04282637KZ // OEM: 20492757 // OEM: 20515585 // 123-01C[1] // 318706 // 164-01[1] // M0JG070M004 // 185-171 F[1] // 8S02-100-976	133-16D[1] // 195-492[1] // 318443 // 1000-070-108B* // 1000-070-108C
103-45[1]	Turbo 1153 970 0000 S100G SISU Industrial – 44CWA	1153 970 0000	836767767	133-09E[1] // 1153 710 0000
103-46[1]	Turbo 1486 970 0000 S410 Cosechadora – Industrial – OM502LA Euromot 3a	1486 970 0000	1486 970 0001 // OEM: 0100960499 // OEM: 01009604990080 // OEM: 0100960599 // OEM: 01009605990080 // OEM: 19922240	5641 710 0004
103-47[1]	INHABILITADO Turbo S200 (177258) John Deere 6068H	177258	172433 // 172449 // 466007-0012 // 471050-0009 // 471050-0029 // 471050-0032 // RE503056 // RE505247 // RE509435 // RE509534 // RE509535 // RE66992 // RE67318 // SE502208 // 248-38[1] // 177258 // TBS-2439 // 801-19[1]	133-29D[1] // 176639
103-48[1]	Tbo.B2 (5802033940) Iveco Tector 240E30 300CV Mot. FPT (6CIL) - RC.MFS	OEM: 5802033940	OEM: 5801745186	133-02J[1]

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-49[1]	Turbo R2S B01 + B03 (0396) Ford Ranger Raptor 2.0 Lts.	1000 970 0396	1000 970 0257 // 1000 970 0305 // 1000 970 0395 // OEM: JB3Q-9G438-AA // OEM: JB3Q-9G438-BA // OEM: LK4Q-9G438-AA // OEM: 313549021349 // OEM: JB3Q-9G438-BB // OEM: JB3Z-6K682-F	34-60DB[1] // 34-61DB[1] // 43-44AB[1] // 225-59[1] // 225-60[1] // 235-180[1] // 235-181[1] // 5890 110 5011 // AC-K331E // AC-K331-1 // 5900 110 7397 // AC-K331-2E // 1853 970 0058 // TURBO-BW027-1 // 1635 970 0030 // TURBO-BW027-2 // R2S-041-LB // R2S-041-HBR
103-50 R[1]	INHABILITADO Turbo B01G (0015) Fiat Toro/Jeep Compass 1,3 T270 Giro inv MFS(Reman)	1640 970 0015	1640 970 0002 // OEM: 46338361 // OEM:800003573	43-33AB[1] // 220-44[1] // 235-78[1] // 805688 // 5900 110 7638 // 5900 110 7743 // AC-BW095E // 2-00-3196X // B01-012BR
103-51[1]	INHABILITADO Tbo.R2S B01+B02 (0311)VW Omnibus/Constellation–17-280/18-280-MAN D0836	1000 970 0311	OEM: 07W145704Q // OEM: 61.09101-7345	220-48[1] // 220-59 R[1] // 235-242[1] // 235-243[1] // 2-00-3198BX // 2-00-3198AX // R2S-067-HB // R2S-067-LB
103-52[1]	Turbo B1G (1155 970 0069) Iveco FPT NEF4 Euro5- ORIGINAL	1155 970 0069	OEM: 5801617857 // OEM: 5802079207 // 246-154 F[1] // 200101121636 // 246-154 G[1] // 801-14[1] // 819159-0004	
104-01[1]	INHABILITADO TURBO HOLSET H2A PERKINS 6.354 FIV			
104-02[1]	INHABILITADO TURBO HOLSET H2D SCANIA 113-360			
104-03[1]	INHABILITADO TBO. HOLSET 4LGZ 352 SCANIA 111		001TC1474800005 // 1400 970 0001 // 183576 // 305720 // 3525150 // 465990-0007 // 716639-5001 // OEM: 0000969899 // OEM: 0010962199 // OEM: 0010962499 // OEM: 0010964799 // OEM: 0010965999 // OEM: 0010966099 // OEM: 0010967599 // OEM: 0010967699 // OEM: 0010967999 // OEM: 0020202300 // OEM: 0028173064 // 105-12[1] // 801002 // 103-03[1] // 105-133[1] // 801502 // 105-153[1] // 802508 // 105-229[1] // 801602 // 105-77[1] // 802008 // 189-36[1] // 185676	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
104-04[1]	INHABILITADO TBO. HOLSET 3LD 1 PERKINS 6.354 FII			
104-05[1]	INHABILITADO TURBO HOLSET H2D SCANIA 113-310			
104-06[1]	INHABILITADO TURBO HOLSET H1E-S M.B.OM 366 A/LA			
104-07[1]	INHABILITADO T. HOLSET 3LD 41.6 PERKINS 6354 FII			
104-08[1]	INHABILITADO Turbo H1C 3524709-3524710 Volvo TD41/41G	3524709 // 3524710	316400 // oem: 422704 // oem: 5003263 // TC0710409 // 105-339[1] // 808066	3538794
104-09[1]	INHABILITADO TBO. NVO.HOLSET 4LGZ 352 SCANIA 112			
104-10[1]	INHABILITADO TURBO NVO HOLSET 3FJ TR.FIAT 180-90			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-11[1]	INHABILITADO Turbo H1C 3522778 CUMMINS 6BT	3522778	3522777 // 3528741 // 3800988 // 3802289 // 466563-0003 // 286TC21103000 // 3525648 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // // 3802115 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 105-48[1] // 808102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 201-15 #[1] // 3522778 // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 103-19[1] // 166592 // 105-280[1] // 808253 // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 195-241[1] // 235-132[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001* // 1000-020-126F // 3523317 // H1-001
104-12[1]	INHABILITADO Turbo H1E 3525488-3528779 Cummins 6CTA(bus)	3525488 // 3528779	3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3596947 // 3802321 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // // // // // // // // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 187-37[1] // 3528779 // 3525488 // 249-08 F[1] // 3596946 // K2.15 // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321 // 248-21[1] // TBS-3227 // 263-06[1] // 19H0526	134-03C[1] // 3545698
104-13[1]	INHABILITADO Turbo H1C 3522900 Cummins 4BT	3522900	3520030 // 3528743 // 3528744 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3536677 // 3539310 // 3802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // 187-23[1] // 3522900 // 105-313[1] // 808276 // 225-63[1] // TURBO-H002 // 227-27[1] // 04-8001 // 246-105[1] // 200004150290	134-08C[1] // 235-260[1] // 3523322 // H1-002

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-14[1]	INHABILITADO Turbo H1E 3524034 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C	3524034	3524034 // 3524035 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3590083 // 3802303 // 4090049 // 3595507 // 3595508 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // TC3290407 // 103-20[1] // 104-14 A[1] // 3596988 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-07[1] // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 187-19[1] // 246-63[1] // 3528777 // 03002A0036 // 101-27[1] // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-362[1] // 105-41 A[1] // 805019-01 // 205-101 F[1] // TDTC540122 // 205-158[1] // TDTC540324	18-55 B[1] // 195-223[1] // 235-136[1] // 02001-107 // 02008435 // 3522747 // 1000-020-154 // 3545701 // H1-003
104-14 A[1]	INHABILITADO Turbo HX40 3596988 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C	3596988	3596989 // 4035466 // 4036420 // 3595507 // 3595508 // 3596987 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // TC3290407 // 103-20[1] // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-08[1] // 3596988 // 187-19[1] // 205-101 F[1] // TDTC540122 // 101-27[1] // 104-14[1] // 3524034 // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-362[1] // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 205-158[1] // 3528777 // TDTC540324 // 246-63[1] // 03002A0036	195-283[1] // 1000-020-162 // 4027607
104-15[1]	INHABILITADO Turbo HX35W 3536971 Cummins 6BT	3536971	3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3802767 // 500395274 // 3536978 // 673681819 // 98331221 // J536971 // TC0210255 // TC0210472 // 105-114[1] // 802252 // 105-303[1] // 808252-01 // 107-09[1] // 3536971 // 246-123 F[1] // 200104171577 // 105-392[1] // 805552 // 205-37[1] // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971*	195-179[1] // 1000-020-152 // 3537817

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-16[1]	INHABILITADO Turbo H1E 3532801 Ford Cargo 1722	3532801	3531793 // 3531794 // TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 3533000 // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 3532801 // 104-23[1] // 105-357[1] // 808063 // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-372[1] // 235-97[1] // 1000-020-148B // 3545416 // 3575067 // H1-007
104-17[1]	INHABILITADO Turbo H1C 3531456 Ford Cargo 1416 - VW	3531456	170483 // 3531696 // 3534098 // 3535449 // 3536047 // 3536244 // 3536681 // 3591244 // 3802819 // 3531504 // 3532211 // 3536473 // 3536474 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3800988 // 3802391 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037308 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 107-11[1] // 3531456 // 187-17[1] // 103-23[1] // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-20[1] // 3590092 // 187-27[1] // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	134-06C[1] // 235-295[1] // 3575060 // H1-012
104-18[1]	INHABILITADO Turbo HX30W (3592315 - 4040353) Ford F100 - 4BTAA	3592315 // 4040353	3590493 // 3590494 // 3800986 // 5316 970 7146 // TC0210116 // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 105-328[1] // 808182 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 187-31[1] // 3592315 // 4040353 // 205-05[1] // TDTC540045 // 185-188[1] // 8C03-200-D63 // 246-75[1] // 03002840*	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-19[1]	INHABILITADO Turbo HX35 3536473 Ford F14000	3536473	170483 // 3590091 // 3591244 // 3802819 // 3531504 // 3532211 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590093 // 3590495 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3800988 // 3802391 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037308 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-27[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 187-20[1] // 3590092 // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	195-179[1] // 1000-020-152 // 3537817
104-20[1]	INHABILITADO Turbo H1C 3537424-3536838 Ford 4000	3536838 // 3537424	3536839 // 3537425 // 3800987 // 3802794 // 3537424 // OEM: J802290 // TC0210113 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 206-04 F[1] // 3536838 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-313[1] // 808276 // 187-57[1] // 204-25[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	134-07C[1] // 4027056
104-21[1]	INHABILITADO Turbo H1E 3528872 Ford Cargo 1730	3528872	3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 3528708 // 3528709 // 3536388 // 3596927 // 3596928 // 3802345 // TC0210107 // 105-65[1] // 805087 // 107-14[1] // 3528872 OFA // 187-38[1] // 3528872 // 205-114[1] // TDTC540191	134-04C[1] // 195-180[1] // 3545988 // 1000-020-148
104-22[1]	INHABILITADO TURBO 4LGK Iveco 190-33 (3523894)		312717 // 4803140 // 4803159 // 4804159 // 4818141 // 4834210 // 4843780 // 5232 970 3267 // 186664 // 292520 // 310818 // 310990 // 311276 // 311277 // 311316 // 312226 // 312715 // 312716 // 312726 // 3501756 // 3503623 // 3521228 // 3521743 // 3522460 // 3523055 // 3523280 // 3523894 // 3525692 // 3526955 // 3531272 // 5232 970 3265 // 5232 970 3285 // 5232 970 3287 // TC0010231 // 105-135[1] // 803539 // 105-143[1] // 805203 // 105-207[1] // 803639 // 105-90[1] // 803039	133-06B[1] // 5232 710 0052 // 3523202

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-23[1]	INHABILITADO Turbo HX40 3533000 Dimmex (Bus)	3533000	3802577 // TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-16[1] // 3532801 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 3533000 // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // // 105-357[1] // 808063 // // // // // // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
104-24[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 3532222 Dimmex (Cam.)	3532222	3532223 // 3537672 // 3802613 // TC0210288 // 105-307[1] // 802525 // 107-25[1] // 3532222 // 189-27[1] // 105-138[1] // 802339 // 205-106[1] // TDTC540168	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
104-25[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 3591804 Scania P94	3591804	1423021 // 3591807 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0008 // 452308-0010 // 452308-0013 // 452308-0015 // 452308-0020 // 801366 // 13749880000 // OEM: 1380095 // OEM: 1380097 // OEM: 1382085 // OEM: 1400413 // OEM: 1405660 // OEM: 1405666 // OEM: 1405667 // OEM: 1412940 // OEM: 1423021 // OEM: 1430805 // OEM: 1487268 // OEM: 1501641 // OEM: 1501646 // OEM: 1501647 // OEM: 1501660 // OEM: 1501858 // OEM: 1524872 // OEM: 1524886 // OEM: 1524888 // OEM: 1766751 // OEM: 1766752 // OEM: 1776559 // 105-222[1] // 801362 // 105-95[1] // 801260	134-08B[1] // 4027293
104-26[1]	INHABILITADO Turbo H2D 3525237 Cummins LTA10	3525237	168823 // 3034326 // 3521802 // 3801489 // 107-18[1] // 3519092 // 205-55[1] // TDTC540012	3519080

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-27[1]	INHABILITADO Turbo HX30W (3592317-4040382) F4000	4040382 // 3592317	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 105-335[1] // 808080 // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 205-25[1] // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
104-28[1]	INHABILITADO Turbo HT3B 3522676 Cummins NT855	3522676	3522677 // 3801589 // 101-29[1] // 144409-0000 // 107-27[1] // 144409-0000 OFA // 184-09[1] // 3522676 // 3522676-VO // 205-80[1] // tdtc540032 // 208-64[1] // ZC-TU-001	235-176[1] // 803633 // 3811555 // 3521444 // HTB-002R
104-29[1]	INHABILITADO Turbo HX40V 3591880 Eurotech (geom.var.)"use 104-35 más 153-08"	3591880		
104-30[1]	INHABILITADO Turbo H2E 3531861 - 3803578 Cummins L10	3531861	3531862 // 3803578	3575061 // H2-031
104-31[1]	INHABILITADO Turbo WH1E 3534617 Volvo B7R	3534617	20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 4036547 // 4036548 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 85000291 // 4031222 // 4031339 // 4036457 // 4036458 // 4041276 // 4041277 // 4041278 // 4041279 // 4041280 // 803110 // OEM: 20750116 // OEM: 20750117 // OEM: 20750118 // OEM: 20750120 // TC0710089 // 105-188[1] // 803140* // 803140-02 // 107-01[1] // 3534617 // 205-09[1] // TDTC540148 // 105-356[1] // 808140	134-09C[1] // 3575683
104-32[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 3537127 Cummins 6CT - 240 Vs	3537127	3537127 // 3537128 // 3537129 // 3802810 // 286TC31103000 // TC1960384 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 107-03[1] // 3537127 OFA // 183-19[1] // 3537127 SL	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-33[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 3597335 VW 17.300	3597335	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038004 // 80000175580 // 3596276 // 3596277 // 3597269 // 3597759 // 4038000 // // 4042556 // 4042557 // 4049129 // 5327 100 0198 // 70000175580 // 782895-0001 // TC0210054 // 104-33 A[1] // 105-217[1] // 805276 // 105-93[1] // 805131 // 107-02[1] // 3597335 OFA // 185-259[1] // 4038003 // 8C04-200-P77 // 187-14[1] // 3597335 // 205-51[1] // TDTC540068	18-116 B[1] // 34-64DB[1] // 195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 3598051 // TO-TH-3598051 // 2061-010-192 // 4032262 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
104-33 A[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 3597758/9 - 4038002 Ford Cargo 1730	4038002	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038004 // 80000175580 // 3596276 // 3596277 // 3597269 // 3597759 // 4038000 // 4042556 // 4042557 // 4049129 // 5327 100 0198 // 70000175580 // 782895-0001 // TC0210054 // 105-217[1] // 805276 // 105-93[1] // 805131 // 107-02[1] // 3597335 OFA // 185-259[1] // 4038003 // 8C04-200-P77 // 187-14[1] // 3597335 // 205-51[1] // TDTC540068 // 104-33[1]	18-116 B[1] // 34-64DB[1] // 195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 3598051 // TO-TH-3598051 // 2061-010-192 // 4032262 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
104-34[1]	INHABILITADO Turbo H1C 3526739 Cummins 6BT	3526739	3528772 // 185-50[1] // 3526739 // 8C01-100-429	195-241[1] // 235-132[1] // 1000-020-126F // 3523317 // H1-001
104-35[1]	INHABILITADO Turbo HY40V 3598517 / 4046928 Iveco Motor Cursor 8	4046928 // 3598517	3594774 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3773780 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043513 // 4046930 // 4046932 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 3594910 // 3596821 // 3598518 // 3791425 // 4043509 // 4043510 // 4043514 // 4046929 // 4046931 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // 266-06 Q[1] // 3598517 // 4046928 // S050-00B-B // 205-170 Q[1] // TDTC540332 // 263-01 #[1] // 19H0202 // 263-01 F[1] // 263-01 Q[1] // 266-06[1] // S050-001*	34-69DB[1] // 134-01LQ[1] // 235-318 Q[1] // 3772495 // AC-H007 // 4034044 // HY40-003
104-36[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 3537762 Case 2388	3537762	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 3537762 // 189-05[1] // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-37[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 3535619 Cummins 6CTA Case 2188	3535619	3535617 // 3535620 // 3538677 // 3802649 // OEM: 87351239 // 286TC31103000 // TC1960384 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 107-04[1] // 3535619 // 205-39 F[1] // TDTC540093 // 205-39[1] // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118 // 227-19[1] // E340-083	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
104-38 A[1]	INHABILITADO Turbo HC5A p/motor KTA19/38 (3523850) (alternativo)	3523850	107-15[1] // 3523850 // 208-10 #[1] // 208-10[1] // 246-77[1] // 200004260319 // 03002A0493*	195-649[1] // 256-163[1] // 1000-020-189 // 3545702 // 03001A1671* // 300004260480
104-40[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)	3594505 // 3595355 // 3596693	4033106 // OEM: 500390351 // 008TC1701500005 // 008TC1739200005 // 2836638 // 2836658 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3768323 // 3768324 // 3769701 // 3769702 // OEM: 5003903510 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61319900 // OEM: 61320961 // OEM: A20009602990097 // TC0010125 // 104-40 A[1] // 3596693 // 3594505 // 3595355 // 105-208[1] // 805251 // 187-39[1] // 205-07[1] // TDTC540212 // TDTC540210* // 185-196[1] // 8C05-200-A83 // 242-02[1]	195-276[1] // 1000-020-179 // 4027597

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-40 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)	3596693 // 3594505 // 3595355	4033106 // OEM: 500390351 // 008TC1701500005 // 008TC1739200005 // 2836638 // 2836658 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3768323 // 3768324 // 3769701 // 3769702 // OEM: 5003903510 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61319900 // OEM: 61320961 // OEM: A20009602990097 // TC0010125 // 105-208[1] // 805251 // 187-39[1] // 3596693 // 3594505 // 3595355 // 205-07[1] // TDTC540212 // TDTC540210* // 104-40[1] // 185-196[1] // 8C05-200-A83 // 242-02[1]	195-276[1] // 1000-020-179 // 4027597
104-41[1]	INHABILITADO Turbo HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4038928-4038929)	4038929 // 4038928	TC0210494 // 105-404[1] // 805342 // 185-107 F[1] // 4038928 // 4038929 // 8C02-200-418 // 230-14 F[1] // LYP80208-36-8 // 104-41 Z[1] // 230-14[1]	195-216[1] // 256-05[1] // 802910 // 3791309 // 4043590 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653
104-41 Z[1]	INHABILITADO Turbo HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4038928-4038929) OP2	4038928 // 4038929	TC0210494 // 104-41[1] // 4038929 // 4038928 // 230-14 F[1] // LYP80208-36-8 // 105-404[1] // 805342 // 185-107 F[1] // 8C02-200-418 // 230-14[1]	195-216[1] // 256-05[1] // 3791309 // 4043590 // 802910 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653
104-42[1]	INHABILITADO Turbo HE351CW Dodge Ram 2500/3500 5.9lts. Motor ISB6 (4043600)	4043600	4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 129-01[1] // H4043600N* // H1350101N // 185-115[1] // 4043600 // 8C03-200-282	46-01 B[1] // 134-02A[1] // 195-279[1] // 2063-060-006 // 4032347 // 1000-020-133
104-43[1]	INHABILITADO Turbo HY35W 4038685 Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe	4038685	3791341 // 4038684 // 4040040 // 4040095 // 4955919 // TC0210126 // TC0210473 // 104-43 Z[1] // 4038685 // 105-385[1] // 805565 // 105-186[1] // 805265-01 // 105-269[1] // 808265-01 // 205-139[1] // TDTC540258 // 241-20[1] // OKSA0043 // 263-08[1] // 19H0527	195-509[1] // 1000-020-129 // 4027812
104-43 Z[1]	INHABILITADO Turbo HY35W 4038685 Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe (OP2)	4038685	3791341 // 4040040 // 4040095 // TC0210126 // TC0210473 // 4038684 // 4955919 // 105-186[1] // 805265-01 // 105-269[1] // 808265-01 // 104-43[1] // 4038685 // 105-385[1] // 805565 // 205-139[1] // TDTC540258 // 241-20[1] // OKSA0043 // 263-08[1] // 19H0527	195-509[1] // 1000-020-129 // 4027812

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-44[1]	INHABILITADO Turbo HX35 (3596954-3596955) Ford 4000 – Cummins 4BT	3596954 // 3596955	3536839 // 3537425 // 3800987 // 3802794 // 3537424 // OEM: J802290 // TC0210113 // 104-20[1] // 3536838 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 206-04 F[1] // 105-313[1] // 808276 // 187-57[1] // 3596954 // 3596955 // 204-25[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	134-28B[1] // 4027207
104-45[1]	INHABILITADO Turbo HX40W (4043003) Cummins ISC6 8.3lts.	4043003	4039932 // 4045748 // 4309215 // 5329 970 7201 // OEM: BH4X6400EA // 104-48[1] // 4051033M // 105-214[1] // 802377 // 201-04[1] // 4043003 // 208-16[1] // 105-411[1] // 805463 // 205-147[1] // TDTC540293 // 225-55[1] // TURBO-H132 // 246-17[1] // 03002A0192	18-120 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
104-46[1]	INHABILITADO Turbo HX40W (4051032 - 4051033) Motor Cummins Aplicacion desconocida	4051033 // 4051032	2882127 // 3783602 // 4046498 // 4047354 // 4049358 // 4049363 // 4051384 // 4051430 // 241-19[1] // 4051032 // 4051033 // OKSA0045 // 246-16[1] // 03002A0192	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
104-47[1]	INHABILITADO Turbo HX40W (3537288 - 3536404) Cummins 6CTA EURO2 300HP	3537288 // 3536404	208-35[1] // 3536404 // 3537288	134-17B[1] // 195-567[1] // 4027354 // 1000-020-122
104-48[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 4043003 (4051033 MODIFICADO) Cummins ISC6 8,3 Lts	4051033M	4309215 // 5329 970 7201 // OEM: BH4X6400EA // 4039932 // 4045748 // 104-45[1] // 4043003 // 105-214[1] // 802377 // 105-411[1] // 805463 // 201-04[1] // 205-147[1] // TDTC540293 // 208-16[1] // 225-55[1] // TURBO-H132 // 246-17[1] // 03002A0192	18-120 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
104-49[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 3537762 (3537288 MODIFICADO) Case 2388	3537288M	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 104-36[1] // 3537762 // 105-117[1] // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
104-50[1]	INHABILITADO Turbo HX30W (3598542) Cummins 4BTAA Industrial	3598542	3598544 // 3598546 // 3598548 // 4035882 // 4089319 // 246-68 F[1] // 3598542 // 03002840* // SL08001 // 200104150051	195-415[1] // 256-14[1] // 4032374 // 1000-020-141 // 3593410 // 4032115 // 03001A1973
104-51[1]	INHABILITADO Turbo HX55 (4041172) Iveco Genset Cursor 10	4041172	4033363 // 4041170 // 4041171 // 4042241 // 4044292 // OEM: 05040942650 // OEM: 05041309940 // OEM: 05041316640 // OEM: 05041964780 // 242-04 F[1] // 4041172 // 261-10[1] // SW-1708	134-08G[1] // 195-498[1] // 4030818 // 4031437 // 1000-020-208
104-52[1]	INHABILITADO Turbo H1E (4033099) Iveco 8281.SRI.40 Estacionario 615HP	4033099	3530000 // 3530001 // 8008674	134-10C[1] // 3545517

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-53 Z[1]	INHABILITADO Turbo HE500WG (3782537) SCANIA DLC6 Euro 3,4,5 -Rueda Compresora MFS	3782537	3782538 // 3782629 // OEM: 2155074 // OEM: 2155075 // 2057668 // 2155073 // 2327718 // 2327719 // 2552114 // 2552155 // 3782535 // 3782536 // 3782537 // 4031103 // 779839-0025 // 779839-0041 // 779839-0045 // 779839-0048 // 8G42-200-E54 // OEM: 1854855 // OEM: 2057668 // OEM: 2057768 // OEM: 2327719 // OEM: 2552125 // OEM: 2731993 // TC0760431 // 105-386[1] // 805310	134-09G[1] // 134-09GF[1] // 195-402[1] // 1000-020-203T
104-54[1]	INHABILITADO Turbo HE200WG (5549781) Ford Cargo – Cummins ISBE4 160-186 HP	5549781	5323881 // 5323891 // 2840389 // 3798989 // 5549780	134-01J[1] // 235-93[1] // 5503281 // HE-040
104-55 A[1]	INHABILITADO POST TEST Turbo HY55V (3791565) Iveco Cursor 10 440HP	3791565	3594725 // 3594875 // 3597276 // 3597277 // 3598516 // 3773761 // 3773772 // 3787146 // 3788443 // 3788444 // 3788445 // 3788446 // 3788447 // 3788448 // 3788449 // 3788450 // 3789807 // 3789808 // 3791617 // 3791620 // 3794997 // 4033101 // 4033107 // 4033317 // 4036283 // 4038393 // 4041259 // 4041261 // 4042550 // 4043378 // 4043380 // 4043499 // 4045105 // 4046943 // 4046944 // 4046958 // 4046959 // 4046960 // 4046961 // 5322531 // 5322538 // 805445 // OEM: 05042552330 // OEM: 05042692600 // OEM: 05042692610 // OEM: 2992105 // OEM: 2996384 // OEM: 504003367 // OEM: 504044516 // OEM: 504139769 // OEM: 504182849 // OEM: 504269260 // OEM: 504269261 // OEM: 5801677032 // TC0010513 // 105-430[1] // 805394 // 3791565 // 105-430 R[1] // 246-156 Q[1] // 200104200344* // 200104201574	34-69DB[1] // 42-33 B[1] // 115-158 Q[1] // 256-174 Q[1] // 4034047 // 801787 // 3772495 // AC-H007 // 3000-016-026 // S53_NOZZLE_ASSY // #VG1-1 // 4034032 // 4034051 // 803935 // 300004200525
104-56[1]	INHABILITADO Turbo HX35 (4033150) Cummins Industrial QSB	4033150	4037470 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 5359324 // 5452777 // 2835695 // 3537461 // 3537462 // 3537463 // 3537464 // 3537465 // 3537466 // 3537468 // 3595158 // 3595858 // 3596330 // 3596668 // 3598702 // 4025330 // 4031649 // 4031650 // 4035373 // 4035374 // 4036172 // 4036324 // 4036470 // 4036471 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 185-197[1] // 4037469 // 8C03-100-B81 // 105-373[1] // 808034 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 185-197 F[1] // 205-72 F[1] // TDTC540031 // 208-60[1] // 246-130 F[1] // 246-131 F[1]	195-160[1] // 4030686 // 802912 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-01[1]	INHABILITADO TURBO 3LKS M. Benz 1517/18 (802006)	802006	1274 970 0010 // 3580252 // 172147 // 172149 // 409300-0016 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 103-01[1] // 105-106[1] // 802176 // 105-301[1] // 802054 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-33[1] // 802086 // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	
105-02[1]	INHABILITADO Turbo 802024 APL120 M. Benz 1517/18	802024	172147 // 3580770 // 466780-0001 // 466780-0002 // 466780-0003 // 466780-0004 // 466780-0005 // 466780-0006 // 466780-0008 // OEM: 0090617 // OEM: 1261575 // OEM: 1284626 // OEM: 284555 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // OEM: 3520965899 // OEM: 394778 // 105-304[1] // 808024 // 101-08[1]	131-05B[1] // 235-280[1] // 408105-0273 // T4-019-1FB

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-02 A[1]	INHABILITADO Turbo APL120 M. Benz 1517/18 (c/adapt.) (802024)		1274 970 0010 // 172147 // 172149 // 3580770 // 409300-0016 // 466780-0001 // 466780-0002 // 466780-0003 // 466780-0004 // 466780-0005 // 466780-0006 // 466780-0008 // 510109 // OEM: 0090617 // OEM: 1261575 // OEM: 1284626 // OEM: 284555 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // OEM: 3520965899 // OEM: 394778 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 105-01[1] // 802006 // 105-106[1] // 802176 // 105-239[1] // 808176 // 105-30[1] // 802054 // 105-33[1] // 802086 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 103-01[1] // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	131-05B[1] // 235-280[1] // 408105-0273 // T4-019-1FB
105-03[1]	INHABILITADO Turbo 4LGZ 352 Scania 112 (801004)	801004	1400 988 0000 // 1400 988 0002 // 185576 // 186856 // 191259 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 332349 // 3525151 // 3533050 // 465990-0008 // 465990-0009 // 465990-0011 // 465990-0012 // 510957 // 801509 // TC0760017 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-195[1] // 801605 // 189-13[1] // 510545 // 189-13 A[1] // 103-04[1] // 105-24[1] // 801005 // 189-13 F[1] // 246-93[1] // 3504412 // 200003210250	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
105-04[1]	Turbo 801039 TA4536 Scania 113-310	801039	170404 // 312283 // 3528018 // 3531719 // 465213-0001 // 465213-0002 // 465213-0003 // 465213-0005 // 770404 // OEM: 1114891 // OEM: 1114892 // OEM: 1115567 // OEM: 1115749 // OEM: 1117734 // OEM: 1117735 // OEM: 1117736 // OEM: 1117737 // OEM: 1671731 // OEM: 1673063 // OEM: 1677955 // OEM: 1677956 // TC0760001 // 4043163 // 101-14[1] // 465213-0004 // 246-59[1] // 03002A0157	195-315[1] // 441398-0097 // 1000-010-525 // 441398-0069

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-05[1]	Turbo 801040 TA4516 Scania 113-360	801040	312822 // 313970 // 3525517 // 3525518 // 3528016 // 3528017 // 466950-0001 // 466950-0002 // 70000174618 // OEM: 1107964 // OEM: 1111068 // OEM: 1115752 // OEM: 1115754 // OEM: 1116196 // TC0760379 // 101-15[1]	195-323[1] // 1000-010-533 // 441398-0048
105-06[1]	INHABILITADO Turbo 802032 4LE 32/4.00 M. Benz 1526	802032	1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510805 // 510833 // 510855 // 510958 // 5232 970 3293 // 465990-0013 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 102-04[1] // 103-06[1] // 105-11[1] // 802034 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 105-237[1] // 802634 // 189-06[1] // 246-92[1] // 200003200706 // 105-152[1] // 802532	133-05B[1] // 510857
105-07[1]	INHABILITADO Turbo EX-802026 TA4521 M. Benz OM449A/LA	EX 802026	166566 // TC0480020 // 105-266[1] // 802026 // 101-12[1] // 466618-0006 // 246-58[1] // 466618-0015 // 03002A0029	195-648[1] // 235-277[1] // 256-62[1] // 1000-010-264 // 441398-0034 // TA45-001 // 03001A1031
105-08[1]	INHABILITADO Turbo EX-802027 TA5127 M. Benz OM447A/LA	EX 802027	466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0031 // 466154-0032 // 170400 // 466154-0012 // 466154-0018 // 466154-0019 // 466154-0021 // 466154-0024 // 466154-0025 // 466154-0033 // OEM: 0020969999 // OEM: 0030967399 // OEM: 0040961599 // OEM: 0040961799 // OEM: 0040962499 // OEM: 0040963299 // OEM: 0040965899 // OEM: 0040966999 // OEM: 0040968199 // OEM: 0040968299 // OEM: 0040968499 // OEM: 0040968699 // OEM: 0050962199 // OEM: 0050962299 // OEM: 0050962999 // OEM: 30967229 // OEM: 4760967099 // OEM: 4760967199 // OEM: 4760967499 // 105-187[1] // 802027 // 101-13[1]	195-493[1] // 1000-010-166B // 441398-0068

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-09[1]	INHABILITADO Turbo 802023 TO4B81 M. Benz OM366A/LA	802023	169107 // 169146 // 3580266 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6070 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 702154-0017 // 808199 // OEM: 3760960899 // TC0010133 // TC0480034 // TC0480061 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // TC0480410 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-37[1] // 806104 // 101-18[1] // 466646-0041 // 105-281[1] // 808282 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 185-291[1] // 8G04-100-P33 // 205-166[1] // 466646-0007 // TDTC540351 // 266-05[1] // YT078-001	195-222[1] // 235-114 F[1] // 408105-0207 // 1000-010-163* // 1000-010-237B // 408105-0079 // T4-041
105-100[1]	INHABILITADO Turbo 802079 CO MP801 MWM estac. 6.10TCA- BUS VW14200- F Conama(F-III)	802079	170430 // 702154-0004 // 702154-0011 // 702154-0013 // 702154-0014 // 702154-0017 // 702154-0020 // 770430 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0130025 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // OEM: 905282010073-01 // OEM: 905292010048-02 // OEM: 9.0529.20.1.0057 // OEM: 905292010062-04 // TC0480410 // 105-338[1] // 808094 // 105-54[1] // 802094	
105-10[1]	INHABILITADO Tutbo 805005 TO4B88 Valmet (c/MWM 6 cil.)	805005	136910 // 146160 // 166595 // 169124 // 311900 // 312209 // 312507 // 312515 // 312939 // 312940 // 3640538 // 465744-0005 // 465744-0006 // OEM: 162000110700 // OEM: 2674A060 // OEM: 2674A078 // OEM: 2674A121 // OEM: 2674A154 // 105-277[1] // 808005	131-13A[1] // 408105-0264
105-101[1]	INHABILITADO Turbo 802285 CO MP418 (TBP418-1) M.B.1621, etc. (WG)	802285	452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // OEM: A3760967599 // OEM: A3900960199 // TC0480073 // 105-246[1] // 808285-01 // 208-22[1] // 452085-0013	195-314[1] // 1000-010-517 // 447450-0126
105-102[1]	INHABILITADO Turbo 802290CO MPBP400(TBP418) VW17240/60 MWM6.10/12 ØRT64.5-ØRC52.5	802290	70000175096 // 715189-0006 // TC0130075 // 105-242[1] // 808290	115-113[1] // 195-605[1] // 195-605 A[1] // 802715 // 1000-010-709F-5600 // 447450-0205 // 1000-010-709T

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-103[1]	INHABILITADO Turbo 805135 CO MPBP400 (TBP401) MF580/MF6845 (WG)	805135	452024-0005 // OEM: 2674A053 // OEM: 2674A130 // TC0570178 // 105-260[1] // 808135 // 101-25[1]	131-16B[1] // 447450-0038
105-104[1]	INHABILITADO Turbo 802045 CO MPO4E (GT3571) New Holland T135/140/150/165	802045	452134-0001 // 452134-0002 // 70000175068 // 80000175068 // OEM: 87840733 // OEM: 87840734 // TC0260141 // 105-259[1] // 808018	131-14B[1]
105-105[1]	INHABILITADO Turbo 805052-01 CO MPBP409 (TBP409) Iveco 160E23 (WG)	805052-01	465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // TC0010101 // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 465427-0001 // 208-06[1] // 101-61[1] // 101-61 A[1] // 248-22[1] // TBS-0838 // 248-61[1] // TBS-2542 // 266-03[1] // 266-08[1] // YT086	235-38[1] // 408105-0351 // T4-036
105-106[1]	INHABILITADO Turbo 802176 CO TO4B27 Alta performance OM352A	802176	1274 970 0010 // 172149 // 3580252 // 772149 // OEM: 3440967399 // 172147 // 409300-0016 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 103-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-30[1] // 802054 // 105-33[1] // 802086 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	195-222[1] // 235-114 F[1] // 408105-0207 // 1000-010-163* // 1000-010-237B // 408105-0079 // T4-041

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-107[1]	INHABILITADO Turbo 802282-01 CO TO4E66 Alta performance OM366A/LA ØRT 61.5-ØRC 52.5	802282-01	169107 // 169146 // 3580266 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6070 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 702154-0017 // 808199 // OEM: 3760960899 // TC0010133 // TC0480034 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // TC0480061 // TC0480410 // 101-18[1] // 466646-0041 // 105-09[1] // 802023 // 105-14[1] // 802053 // 105-281[1] // 808282 // 105-37[1] // 806104 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 185-291[1] // 8G04-100-P33 // 205-166[1] // 466646-0007 // TDTC540351 // 266-05[1] // YT078-001	131-14B[1]
105-108[1]	INHABILITADO Turbo 803025-01 CO GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP	803025-01	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 3164592 // 3165218 // 3169592 // 3169593 // 3169594 // 3169595 // 3169659 // 3531858 // 3532692 // OEM: 1547957 // OEM: 1677725 // OEM: 1677726 // OEM: 20381330 // OEM: 20440603 // OEM: 20516526 // OEM: 20516531 // OEM: 20742475 // OEM: 20742476 // OEM: 20791329 // OEM: 20791333 // OEM: 21031703 // 105-418[1] // 805369 // 189-11[1] // 452164-0001 // 105-157[1] // 803094 // 105-173[1] // 803094-01 // 185-111[1] // 8G45-100-805 // 185-116[1] // 8C05-100-407	803024
105-109[1]	INHABILITADO Turbo 802295-01 CO MP35 ss HX35W 3594635Cummins 6BTA	802295-01	3538881 // 3538882 // 3594634 // 3594635 // 3597912 // TC0210477 // 3597911 // 4036390 // 4036391 // 4045403 // 4045428 // 4090050 // 5272025 // 5272028 // TC0210076 // 105-279[1] // 808295-01 // 185-86[1] // 3802881 // 8C03-200-A87 // 105-408[1] // 805595	802294-01

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-110[1]	INHABILITADO Turbo 805120-02 CO MP3 Cat. 924F - ss S2A 167560	805120-02	0R6900 // 114-3601 // 317817 // TC0110235 // 105-110 B[1] // 190-01[1] // 167560 SSH // 103-14[1] // 167560 // 105-331[1] // 808120 // 185-184[1] // 8S03-100-J37	805121
105-110 B[1]	INHABILITADO Turbo APL052/2 modif. p/ aplic. Cat. 924F sustituto S2ASL074 (167560)		0R6900 // 114-3601 // 317817 // TC0110235 // 190-01[1] // 167560 SSH // 103-14[1] // 167560 // 105-110[1] // 805120-02 // 105-331[1] // 808120 // 185-184[1] // 8S03-100-J37	
105-11[1]	INHABILITADO Turbo 802034 4LGZ M. Benz OM355/6LA	802034	510805 // 510833 // 1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-0013 // 465990-5013 // 465990-5014 // // // 510855 // 510958 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3293 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 103-06[1] // 105-11[1] // 802034 // 105-237[1] // 802634 // 246-92[1] // 200003200706 // 102-04[1] // // 105-06[1] // 802032 // // 105-152[1] // 802532 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 189-06[1] //	
105-111[1]	INHABILITADO Turbo 802192 CO MP3 - VW 8120/8150 Volare - Agrale 7500TDX	802192	5316 970 7168 // 80000175061 // OEM: 9.0529.20.1.0081 // OEM: 9.0529.20.1.0135 // TC0130031 // 70000172150 // 70000175061 // 90000172150 // 90000175061 // OEM: 6007001964005 // OEM: 90529201008102 // OEM: 905292010110 // 102-34[1] // 105-111 B[1] // 105-317[1] // 808292 // 105-231[1] // 802192-02	195-57[1] // 1000-030-118 // 5316 710 0012
105-111 B[1]	INHABILITADO Turbo MP300 CO APL709 modif (ss 102-34) - VW8.120/8.150 Agrale Volare		5316 970 7168 // 80000175061 // OEM: 9.0529.20.1.0081 // OEM: 9.0529.20.1.0135 // TC0130031 // 70000172150 // 70000175061 // 90000172150 // 90000175061 // OEM: 6007001964005 // OEM: 90529201008102 // OEM: 905292010110 // 102-34[1] // 105-317[1] // 808292 // 105-111[1] // 802192 // 105-231[1] // 802192-02	195-57[1] // 1000-030-118 // 5316 710 0012

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-112[1]	INHABILITADO Turbo 802251-01 CO MPO4E Cummins 6BT Elite (ss. 3537136-4035761 otros)	802251-01	3537132 // 3537136 // 3802770 // 4035760 // 4035761 // TC0210032 // 2842249 // 286TC31101000 // 286TC31102000 // 2881845 // 3536338 // 3536339 // 3537019 // 3537134 // 3537137 // 3539449 // 3539450 // 3539653 // 3539658 // 3590100 // 3590101 // 3591362 // 3591364 // 3597068 // 105-347[1] // 808251 // 230-08[1] // 3537133 // LYP80145-22-28 // 248-07 F[1] // TBS-0551 // 261-01 F[1] // SW-0424 // 265-18[1] // XKD-3537133	805076
105-113[1]	INHABILITADO Turbo 805128 CO MPO4E J. Deere (sustituto K2 ó T350 J. Deere)	805128	466007-0001 // 466007-0002 // 466007-0003 // 466007-0004 // 466007-0005 // 466007-0006 // 466007-0007 // 466007-0011 // RE42682 // RE43426 // RE48435 // RE52921 // RE53398 // RE56616 // RE56617 // RE63078 // 128TC21101000 // TC0430144 // TC0430331 // 105-241[1] // 808128 // 105-348[1] // 808058	805129
105-114[1]	INHABILITADO Turbo 802252 CO MP35 Cummins 6BTAA (sust. del 3536971 y otros)	802252	3536319 // 3536320 // 3536321 // 3536322 // 3536323 // 3536324 // 3536325 // 3536326 // 3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3536977 // 3802695 // 3802696 // 3802767 // 3802768 // 500395274 // 3536978 // 673681819 // 98331221 // J536971 // TC0210255 // TC0210472 // 105-303[1] // 808252-01 // 246-123 F[1] // 3536971 // 200104171577 // 104-15[1] // 105-392[1] // 805552 // 107-09[1] // 205-37[1] // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971*	
105-115[1]	INHABILITADO Turbo 805185 CO MP2 Chev. S10 c/MWM 4 cil. - (ss 109-13)	805185	TC0130441 // TC0130117 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871	17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 805184 // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-116[1]	INHABILITADO Turbo CO MP40 Cumm.6CTA agr/ind-Comil 310HP (sal.p/mang) (EX 802253)		OEM: 87351239 // 286TC31103000 // TC1960384 // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 183-19[1] // 3537127 SL // 205-39 F[1] // 3535619 // TDTC540093 // 104-32[1] // 3537127 // 104-37[1] // 107-03[1] // 3537127 OFA // 107-04[1] // 205-39[1] // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118 // 227-19[1] // E340-083	
105-117[1]	INHABILITADO Turbo CO MP40 Cummins 6CTA Agric./Indust. (sal. p/abraz.)		3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-49[1] // 3537288M // 104-36[1] // 3537762 // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	
105-118[1]	INHABILITADO Turbo 805196 CO MPO4E Cat. 924G	805196	OEM: 2674A090 // OEM: 2674A091 // TC0110193 // 101-76[1] // 452234-0001 // 105-297[1] // 808196	115-108[1] // 131-15B[1] // 802575 // 408105-0426
105-119[1]	INHABILITADO Turbo 805195 CO MP2 Nissan Frontier MWM 2.8 Lts.	805195	OEM: 7005518R1 // OEM: 90529201007402 // TC0130119 // TC0130442 // 105-228[1] // 805195-01 // 101-81[1] // 724249-0001 // 105-380[1] // 805332	
105-120[1]	INHABILITADO Turbo 805150 CO MP40 (ss. GT3782) Navistar	805150	466743-0014 // 466743-0015 // 466743-0017 // 466743-0050 // 466805-0028 // 471097-0008 // 471097-0010 // 751361-0004 // 751400-0010 // 8G37-200-861 // OEM: 2506782C91 // 144TC21102000 // OEM: 1822233C93 // OEM: 1825475C91 // OEM: 1825476C91 // TC0380236 // 105-123[1] // 805140 // 105-245[1] // 805290	
105-12[1]	INHABILITADO Turbo 801002 4LGZ 352 Scania 111	801002	185576 // 3525150 // 465990-0007 // 716639-5001 // 001TC1474800005 // 1400 970 0001 // 305720 // OEM: 0000969899 // OEM: 0010962199 // OEM: 0010962499 // OEM: 0010964799 // OEM: 0010965999 // OEM: 0010966099 // OEM: 0010967599 // OEM: 0010967699 // OEM: 0010967999 // OEM: 0020202300 // OEM: 0028173064 // 105-133[1] // 801502 // 105-229[1] // 801602 // 189-36[1] // 185676 // 103-03[1] // 104-03[1] // 105-153[1] // 802508 // 105-77[1] // 802008	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
105-121[1]	INHABILITADO Turbo 802196 CO MPK16 OM904LA euro2 (sust. 5316 970 7122)	802196	105-79[1] // 802202	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-122[1]	INHABILITADO Turbo 806186 CO MPS2 Valmet 1880 S2ESL-054	806186	166595 // 312515 // 312939 // TC0310135 // 315026 // 3580227 // 465191-0003 // 465570-0006 // 465570-0007 // 466828-0001 // 466828-0002 // 466828-0003 // 466828-0005 // 466828-0006 // 466828-0007 // 466828-0010 // OEM: 2674A065 // OEM: 2674A107 // OEM: 2674A109 // OEM: 2674A110 // OEM: 2674A127 // OEM: 2674A133 // 105-287[1] // 808184 // 121-05B[1] // 166595 SD	133-08A[1] // 166607
105-123[1]	INHABILITADO Turbo 805140 CO MP4 Navistar NGD DT466 Iny. Elect.	805140	466743-0014 // 466743-0015 // 466743-0017 // 466743-0050 // 466809-0028 // 471097-0008 // 471097-0010 // 751361-0004 // 751400-0010 // 8G37-200-861 // OEM: 2506782C91 // 144TC21102000 // OEM: 1822233C93 // OEM: 1825475C91 // OEM: 1825476C91 // TC0380236 // 105-120[1] // 805150 // 105-245[1] // 805290	805141
105-124[1]	INHABILITADO Turbo 805160 CO MP4 Navistar NGD 408/466 Iny. Mec.	805160	466417-0003 // 466741-0018 // 466741-0048 // OEM: 1820945C91 // OEM: 2506743C91 // OEM: 991708C92 // TC0380249 // 105-369[1] // 805291	805161
105-125[1]	INHABILITADO Turbo ex-805193 CO MPO4E Iveco Tector 220 HP	EX 805193	4033094 // OEM: 504046397 // OEM: 504087676 // TC0010174 // 105-142[1] // 805193-01 // 105-261[1] // 808193 // 104-39[1] // 4036531 // 4036532 // 185-178[1] // 8C03-100-J96 // 225-29[1] // TURBO-H180	
105-126[1]	INHABILITADO Turbo 805010 CO TO4E14 F. Cargo 1117/ 1317/ 1517/ 2319	805010	466290-0001 // 466290-0012 // 466290-0015 // 466292-0001 // OEM: BF8X6400C // OEM: E4HN6K682AC // OEM: E5HN6K682CC // OEM: E7HN6K682AA // OEM: E8HN6K682BA // TC0260096 // TC0260104 // 105-127[1] // 805064 // 105-371[1] // 808064	805011
105-127[1]	INHABILITADO Turbo 805064 CO TO4E14 F. Cargo 1218/ 1418/ 1618/ 1419/ 1622 - Vs	805064	466290-0001 // 466290-0012 // 466290-0015 // 466292-0001 // OEM: BF8X6400C // OEM: E4HN6K682AC // OEM: E5HN6K682CC // OEM: E7HN6K682AA // OEM: E8HN6K682BA // TC0260096 // TC0260104 // 105-126[1] // 805010 // 105-371[1] // 808064	805065

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-128[1]	INHABILITADO Turbo 805176-01 CO MP3-TA34 Ford F4000 (1992-1998)	805176-01	3536839 // 3537425 // 3800987 // 3802794 // 3537424 // OEM: J802290 // TC0210113 // 206-04 F[1] // 3536838 // 104-20[1] // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-313[1] // 808276 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 187-57[1] // 204-25[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	805072-01
105-129[1]	INHABILITADO Turbo 801505 CO MPA51 Scania 112	801505	1400 988 0000 // 1400 988 0002 // 185576 // 186856 // 191259 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 332349 // 3525151 // 3533050 // 465990-0008 // 465990-0009 // 465990-0011 // 465990-0012 // 510957 // 801509 // TC0760017 // 105-195[1] // 801605 // 189-13[1] // 510545 // 189-13 A[1] // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-18[1] // 801050 // 105-24[1] // 801005 // 189-13 F[1] // 246-93[1] // 3504412 // 200003210250	801041
105-130[1]	INHABILITADO Turbo 805180 NC MP30 Ford 812/814/815	805180	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 104-27[1] // 4040382 // 3592317 // 105-335[1] // 808080 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 205-25[1] // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	
105-13[1]	INHABILITADO Turbo 804007 TO4B58 Perkins 6-354 FIV	804007	465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 310184 // 310254 // 311502 // 3580230 // 465960-0001 // 465960-0004 // 465960-0008 // 465960-0010 // OEM: 2674358 // OEM: 2674364 // OEM: 2674381 // OEM: 2674A363 // TC0570194 // 105-250[1] // 808011 // 121-04A[1] // 248-45[1] // 465960-0003 // TBS-1216 // 101-04[1]	131-08A[1] // 258-29[1] // 408105-0068 // TBS-02G-1216

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-131[1]	INHABILITADO Turbo 805182 NC MP30 Ford F250/350/4000 F100	805182	3590493 // 3590494 // 3800986 // 5316 970 7146 // TC0210116 // 105-219[1] // 805182-03 // 105-328[1] // 808182 // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 205-05[1] // 3592315 // 4040353 // TDTC540045 // 104-18[1] // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 185-188[1] // 8C03-200-D63 // 246-75[1] // 03002840*	
105-132[1]	Turbo 803005 CO TA4513 Volvo NL10	803005	312682 // 3518911 // 3525994 // 3525995 // 3526059 // 3526060 // 4027373 // 466502-0001 // 466502-0002 // 466502-0003 // 466502-0004 // 466502-0005 // 466502-0006 // 466502-0007 // 466502-0008 // 466502-0011 // 466818-0001 // 466818-0002 // 466818-0003 // 466818-0004 // 466818-0005 // 466818-0007 // 466818-0008 // 466818-0009 // 466818-0015 // BBV101BT // OEM: 0040965999 // OEM: 0298515 // OEM: 11033332 // OEM: 11043094 // OEM: 1232972 // OEM: 1249182 // OEM: 1259758 // OEM: 1271325 // OEM: 1284658 // OEM: 1303636 // OEM: 1303637 // OEM: 1306259 // OEM: 1545281 // OEM: 1545347 // OEM: 1545348 // OEM: 1545820 // OEM: 1558204 // OEM: 298515 // OEM: 422809 // OEM: 422856 // OEM: 422923 // OEM: 422935 // OEM: 422936 // OEM: 422938 // OEM: 422987 // OEM: 479023 // OEM: 479116 // OEM: 479920 // OEM: 5002759 // OEM: 5003388 // TC0590038 // 105-15[1] // 105-21[1] // 803013	195-519[1] // 1000-010-525 // 441398-0057
105-133[1]	INHABILITADO Turbo 801502 MPA/L 111 Scania 111 (Nueva Generación)	801502	185576 // 3525150 // 465990-0007 // 716639-5001 // 001TC1474800005 // 1400 970 0001 // 305720 // OEM: 0000969899 // OEM: 0010962199 // OEM: 0010962499 // OEM: 0010964799 // OEM: 0010965999 // OEM: 0010966099 // OEM: 0010967599 // OEM: 0010967699 // OEM: 0010967999 // OEM: 0020202300 // OEM: 0028173064 // 103-03[1] // 104-03[1] // 105-229[1] // 801602 // 189-36[1] // 185676 // 105-12[1] // 801002 // 105-153[1] // 802508 // 105-77[1] // 802008	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-134[1]	INHABILITADO Turbo 802301 CO MPK27 OML906/LA	802301	001TC31102000 // 5327 970 0011 // 5327 970 7109 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7119 // 5327 970 7125 // 5327 970 7126 // 5327 970 7127 // 5327 970 7130 // 5327 970 7178 // 5327 970 7180 // 5327 970 7201 // 5327 970 7214 // 802771 // OEM: 9020960199 // OEM: 9020961999 // OEM: 9060962699 // OEM: 9060962799 // OEM: 9060963899 // OEM: 9060964199 // OEM: 9060964599 // OEM: 9060964699 // OEM: 9060964899 // OEM: 9060964999 // OEM: 9060965199 // OEM: 9060965299 // OEM: 9060965399 // OEM: 9060969299 // OEM: 9060969399 // TC0480077 // 105-243[1] // 802301-02 // 185-262 F[1] // 5327 970 7202 // 8B27-200-P80 // 205-119 F[1] // 5327 970 7120 // TDTC540195 // 221-17[1] // 5327 970 7100 // 7000-002-0103 // 185-274[1] // 8B27-200-733 // 205-119[1] // 246-36[1] // 03002971	
105-135[1]	INHABILITADO Turbo 803539 CO MPA/L Volvo TD121F/E	803539	186664 // 292520 // 310818 // 310990 // 311277 // 311316 // 312715 // 312716 // 312717 // 312726 // 3501756 // 3503623 // 3521228 // 3521743 // 3522460 // 3523055 // 3523280 // 3523894 // 3525692 // 3526955 // 3531272 // 4803140 // 4803159 // 4804159 // 4818141 // 4834210 // 4843780 // 5232 970 3265 // 5232 970 3267 // 5232 970 3285 // 5232 970 3287 // TC0010231 // 105-143[1] // 805203 // 105-207[1] // 803639 // 104-22[1] // 105-90[1] // 803039	
105-136[1]	INHABILITADO Turbo 802286 CO MPBP400(TBP418) Truck Volvo VM240(WG) ØRT64.5-ØRC52.5	802286	735598-0002 // OEM: 905292010083-02 // TC0130074 // 105-240[1] // 808286	115-113[1] // 195-605[1] // 195-605 A[1] // 802715 // 1000-010-709F-5600 // 447450-0205 // 1000-010-709T

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-137[1]	Turbo 805051 MP450 Iveco Eurotraker "Alta Performance"	805051	3522615 // 3522616 // 3525094 // 3525178 // 3528026 // 3528027 // 3530555 // 3530980 // 3533098 // 3533801 // 3591620 // 3591621 // 3591622 // 3591623 // 4032922 // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0004 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454003-0009 // 454003-0011 // 465481-0002 // OEM: 4818600 // OEM: 4818946 // OEM: 4854264 // OEM: 4863360 // OEM: 500326545 // OEM: 500326546 // OEM: 50037230 // OEM: 50037231 // OEM: 50037233 // OEM: 8009448 // OEM: 8015586 // OEM: 8021380 // OEM: 8105641 // OEM: 8109295 // OEM: 8113994 // OEM: 98429359 // OEM: 98429361 // OEM: 98439158 // OEM: 98462944 // OEM: 98462946 // OEM: 98462947 // OEM: 98488950 // OEM: 99439019 // OEM: 99439158 // OEM: 99461011 // OEM: 99481116 // TC0010049 // 185-185[1] // 454003-0008 // 8G05-100-L25 // 105-49[1] // 805042	115-145[1] // 803044
105-138[1]	INHABILITADO Turbo 802339 CO HX40W Holset (3532222) Camión Dimex 6CTA	802339	3532223 // 3537672 // 3802613 // TC0210288 // 104-24[1] // 3532222 // 107-25[1] // 105-307[1] // 802525 // 189-27[1] // 205-106[1] // TDTC540168	
105-139[1]	INHABILITADO Turbo 802044 CO MPO4E Perkins BP26 (GT3267 S) (452233-0006)	802044	452233-0001 // 452233-0002 // 452233-0003 // 452233-0004 // 452233-0005 // 452233-0006 // 452233-0007 // 452233-0008 // OEM: 2674A092 // OEM: 2674A096 // OEM: 2674A097 // OEM: 2674A099 // OEM: 2674A306 // OEM: 2674A307 // OEM: 2674A320 // OEM: 2674A325 // TC0570195 // 1000 970 0066 // 105-415[1] // 808044 //	
105-140[1]	INHABILITADO Turbo 801508 CO MPA/L 9942 L Scania T-142/143	801508	197358 // 3527192 // 3528089 // 466120-0004 // OEM: 520294 // TC0760059 // 105-85[1] // 801008 // 105-204[1] // 801608	801075

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-14[1]	INHABILITADO Turbo 802053 TO4E66 M. Benz OM366A (Ecolog.)	802053	169107 // 169146 // 3580266 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6070 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 702154-0017 // 808199 // OEM: 3760960899 // TC0010133 // TC0480034 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // TC0480061 // TC0480410 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-37[1] // 806104 // 101-18[1] // 466646-0041 // 105-09[1] // 802023 // 105-281[1] // 808282 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 185-291[1] // 8G04-100-P33 // 205-166[1] // 466646-0007 // TDTC540351 // 266-05[1] // YT078-001	115-108[1] // 131-15B[1] // 802575 // 408105-0426
105-141[1]	INHABILITADO Turbo 802336 CO MP40 Cummins Agri./Ind. 200º/0º Mang.Ext. WG 6CTA	802336	OEM: 87351239 // 286TC31103000 // 3535635 // 3802651 // 3802810 // TC1960384 // 105-252[1] // 802524 // 205-39 F[1] // 3535619 // TDTC540093 // 104-32[1] // 3537127 // 104-37[1] // 105-116[1] // 107-03[1] // 3537127 OFA // 107-04[1] // 183-19[1] // 3537127 SL // 205-39[1] // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118 // 227-19[1] // E340-083	805133
105-142[1]	INHABILITADO Turbo 805193-01 CO MPO4E Iveco Tector 220 HP	805193-01	4033094 // 5327 970 6747 // OEM: 504046397 // OEM: 504087676 // TC0010174 // 105-261[1] // 808193 // 104-39[1] // 4036531 // 4036532 // 105-125[1] // EX 805193 // 185-178[1] // 8C03-100-J96 // 225-29[1] // TURBO-H180	
105-143[1]	INHABILITADO Turbo 805203 CO MPA/L Iveco 190.33	805203	186664 // 292520 // 310818 // 310990 // 311277 // 311316 // 312226 // 312715 // 312716 // 312717 // 312726 // 3501756 // 3503623 // 3521228 // 3521743 // 3522460 // 3523055 // 3523280 // 3523894 // 3525692 // 3526955 // 3531272 // 4803140 // 4803159 // 4804159 // 4818141 // 4834210 // 4843780 // 5232 970 3265 // 5232 970 3267 // 5232 970 3285 // 5232 970 3287 // TC0010231 // 105-207[1] // 803639 // 104-22[1] // 105-135[1] // 803539 // 105-90[1] // 803039	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-144[1]	INHABILITADO Turbo 802305 CO MPK27 MBB OM926LA-Axor 2831/1933/2533 WG	802305	5327 970 7114 // 5327 970 7150 // 5327 970 7151 // 5327 970 7173 // 5327 970 7174 // 5327 970 7184 // 5327 970 7196 // 5327 970 7209 // OEM: 9260960399 // OEM: 9260960999 // OEM: 9260961099 // OEM: 9260961899 // OEM: 9260961999 // OEM: 9260962299 // OEM: 9260963199 // OEM: 9260963299 // OEM: 9260964399 // OEM: 9260964499 // TC0480078 // 5327 970 7213 // 105-314[1] // 802305-01	
105-145[1]	INHABILITADO Turbo 802334 CO MP40 Cummins Cosech.MF38/Trator MX270 345º/15º c/abra.	802334	3590348 // 3596415 // 3596430 // 3597788 // 3800426 // 4036978 // OEM: 84227973 // OEM: 84269952 // OEM: 87355317 // OEM: J800426 // TC0210168 // 105-310[1] // 802522	805147
105-146[1]	INHABILITADO Turbo 802335 CO MP40 Cummins Cosechadora 2388C 200º/0º c/abraz. WG	802335	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-36[1] // 3537762 // 105-117[1] // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 104-49[1] // 3537288M // 105-309[1] // 802523 // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	805146
105-147[1]	Turbo 805227-01 CO MP2 Fiat Palio	805227-01	466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 101-30 A[1] // 466856-0003 // 121-01E[1] // 101-30[1] // 185-97[1] // 8G02-200-325	115-52[1] // 195-104[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 1000-010-368 // 443854-0119
105-148[1]	INHABILITADO Turbo 802253 CO MP40 Cummins 6CTAA 8.3 c/manguera externa 340/20 WG	802253	3535787 // 3535788 // 3536305 // 3536306 // 3536309 // 3536310 // 3537130 // 3537131 // 3538572 // 3538706 // TC0210071 // 105-324[1] // 802520	805133
105-149[1]	INHABILITADO Turbo 802254 CO MP40 Cummins 6CTAA 8.3 c/abrazadera 340´/20´ WG	802254	3535789 // 3535790 // 3594800 // 3599180 // 802521 // OEM: 3594801 // OEM: 3802824 // OEM: J535789 // OEM: J594800 // TC0210167	805147

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-150[1]	INHABILITADO Tbo.802942 MP220 OM904LA Euro II Presión válvula 1,6Kg/cm2 Rda.Com.MFS	802402-02* // 802942	452214-0003 // 5316 970 7121 // 5316 970 7155 // 5316 970 7157 // 5316 970 7160 // 5316 970 7164 // 5316 970 7205 // 729546-0001 // TC0480036 // 5316 970 7100 // 5316 970 7108 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 102-46[1] // 5316 970 7122 // 102-52[1] // 5316 970 7156 // 184-06[1] // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1] // 223-01[1] // 227-20[1] // CT216-29-155 // 246-25[1] // 03002922* // 200102130108	
105-15[1]	INHABILITADO Turbo CO TA4513 Volvo NL10		105-132[1] // 803005	195-519[1] // 1000-010-525 // 441398-0057
105-151[1]	INHABILITADO Tbo.802943 MP220 OM904LA Euro III Pres.válvula 2.0Kg/cm2 Rda.Comp.MFS	802943 // 802403-02**	5316 970 7127 // 5316 970 7159 // TC0480037 // TC0480158 // TC0480159 // 102-47[1] // 5316 970 7129 // 185-263[1] // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // // 205-83[1] // TDTC540054 // 246-20[1] // 03002786	
105-152[1]	INHABILITADO Turbo 802532 CO MPA/L M.Benz 1526 OM355/5	802532	1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510805 // 510833 // 510855 // 510958 // 5232 970 3293 // 465990-0013 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 102-04[1] // 103-06[1] // 105-06[1] // 802032 // 105-11[1] // 802034 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 105-237[1] // 802634 // 189-06[1] // 246-92[1] // 200003200706	802531

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-153[1]	INHABILITADO Turbo 802508 CO MPA/L MB OM355/6A - Scania 111 p/manguera externa	802508	185576 // 3525150 // 465990-0007 // 716639-5001 // 001TC1474800005 // 1400 970 0001 // 305720 // OEM: 0000969899 // OEM: 0010962199 // OEM: 0010962499 // OEM: 0010964799 // OEM: 0010965999 // OEM: 0010966099 // OEM: 0010967599 // OEM: 0010967699 // OEM: 0010967999 // OEM: 0020202300 // OEM: 0028173064 // 103-03[1] // 104-03[1] // 105-12[1] // 801002 // 105-133[1] // 801502 // 105-229[1] // 801602 // 105-77[1] // 802008 // 189-36[1] // 185076	801057
105-154[1]	INHABILITADO Turbo 805224-01 CO MPO4E Iveco Eurocargo 120E15	805224-01	465413-0001 // 465413-0002 // 465413-0003 // 465413-0004 // 5327 970 6716 // 5327 970 6717 // OEM: 4848508 // OEM: 4848629 // OEM: 500305014 // OEM: 98474932 // OEM: 99446017 // OEM: 99446018 // TC0010241 // 105-349[1] // 808224	235-38[1] // 408105-0351 // T4-036
105-155[1]	INHABILITADO Turbo 805077-01 CO MPO4E74 Ford Cargo 1722	805077-01	TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3531793 // 3531794 // 3535556 // 3535561 // 3599026 // 3802303 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 465843-0002 // 4955671 // 706058-0001 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-23[1] // 3533000 // 105-235[1] // 808077 // 107-16[1] // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 104-16[1] // 3532801 // // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 182-13[1] // 3532801 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	805078

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-156[1]	INHABILITADO Turbo 802534 CO MPA/L Mercedes Benz OM355/6 LA	802534	1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-0013 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510805 // 510833 // 510855 // 510958 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3293 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 105-11[1] // 802034 // 105-237[1] // 802634 // 102-04[1] // 103-06[1] // 105-06[1] // 802032 // 105-152[1] // 802532 // 105-19[1] // 802033 // 189-06[1] // 246-92[1] // 2000032900706	801057
105-157[1]	INHABILITADO Turbo 803094 CO MPG45 Volvo FH/NH12 460HP	803094	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 3164592 // 3165218 // 3169592 // 3169593 // 3169594 // 3169595 // 3169659 // 3531858 // 3532692 // OEM: 1547957 // OEM: 1677725 // OEM: 1677726 // OEM: 20381330 // OEM: 20440603 // OEM: 20516526 // OEM: 20516531 // OEM: 20742475 // OEM: 20742476 // OEM: 20791329 // OEM: 20791333 // OEM: 21031703 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-418[1] // 805369 // 189-11[1] // 452164-0001 // 105-173[1] // 803094-01 // 185-111[1] // 8G45-100-805 // 185-116[1] // 8C05-100-407	803093

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-158[1]	INHABILITADO Turbo 805032 CO MPO4E17 Navistar DT360 175/195HP	805032	465225-0002 // 465225-0003 // 465225-0004 // 465225-0005 // 465225-0007 // 465225-0008 // 465225-0009 // 465225-0010 // 465225-0011 // 465225-0012 // 465225-0013 // 465225-0014 // 465225-0015 // 465225-0016 // 465225-0018 // 465225-0019 // OEM: 1810017C91 // OEM: 1810018C91 // OEM: 1815607C91 // OEM: 1815677C91 // OEM: 1817306C91 // OEM: 1817307C91 // OEM: 1817308C91 // OEM: 1817309C91 // OEM: 1817310C91 // OEM: 1817313C91 // OEM: 1817530C91 // OEM: 1817531C91 // OEM: 1819165C91 // OEM: 1819371C91 // OEM: 1819904C91 // OEM: 991699C91 // OEM: 991700C91 // TC0380253 // 105-461[1] // 808032 // 225-40[1] // 465225-0006 // TURBO-G641	805085
105-159[1]	INHABILITADO Turbo 805228-01 CO MPDO4 L200 2,5lts	805228-01	109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 187-15[1] // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	805229-01
105-160[1]	INHABILITADO Turbo 802288 CO MPO4E/MPK27 Actros V8 - OM502LA	802288	5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // 5327 970 6503 // 5327 970 6521 // OEM: 23528794 // OEM: 50967199 // TC0480290 // 105-318[1] // 808288 // 185-120[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 227-05[1] // CT29-1A160 // 185-120 A[1] // 205-105[1] // TDTC540173 //	802291

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-16[1]	INHABILITADO Turbo 803012 TA5102 Volvo NL12	803012	172100 // 2834160 // 2843028 // 3525408 // 3526008 // 4032055 // 4051045 // 4051048 // 4051148 // 4051149 // 4051163 // 4051192 // 452154-0004 // 466076-0019 // 466076-0020 // 466076-0026 // 5333 970 6700 // 53339706710 // 53339886710 // 772100 // BBV121AT // BBV121ET // OEM: 470931 // OEM: 470932 // OEM: 478794 // OEM: 478795 // OEM: 612600118900 // OEM: 612601111033 // OEM: 61560118227R // OEM: 61561110227 // OEM: 61561110227D // OEM: 61561110227E // OEM: 61561110227L // OEM: 6888576 // TC0710042 // 3595507 // 3595508 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC0210006 // TC0710039 // 105-80[1] // 803034 // 185-134[1] // 466076-0018 // 8G05-100-054 // 105-47[1] // 803018 // 246-55[1] // 466076-0002 // 03002A0104 // 246-56[1] // 466076-0015 // 200001190229 // 03002A0233	131-04D[1] // 195-374[1] // 441398-0082 // 1000-010-166
105-161[1]	INHABILITADO Turbo 802346 CO MPG45 Actros V6 - OM501LA-E3	802346	1400 980 0006 // 1483 979 0000 // 317405 // 317762 // 318052 // 417405 // 5331 970 7100 // 5331 970 7104 // 5331 970 7106 // 5331 970 7127 // 5331 970 7128 // 5331 970 7137 // 5640 197 0017 // 5640 198 9000 // 8S04-100-624 // OEM: 0050967099 // OEM: 0060966699 // OEM: 0070964699 // OEM: 0070966499 // OEM: 0070967899 // OEM: 0080960799 // OEM: 0080962199 // OEM: 0080965999 // OEM: 0080966099 // OEM: 0090961699 // OEM: 0100961999 // OEM: 709664990080 // TC0480151 // TC0480180 // 185-245[1] // 316429 // 204-13[1] // 316699 // 205-84[1] // TDTC540062 //	
105-162[1]	INHABILITADO Turbo 805204 CO MPDO4 Ranger 2,5lts. Motor Mazda WG	805204		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-163[1]	INHABILITADO Turbo 805206 CO MPA45 Ren. Bus 300HP Motor 10L/ Renault 385	805206	315592 // 315593 // 3536277 // 3536358 // 3536397 // 3536521 // 3536522 // 3538749 // 3590995 // 3595776 // 3595777 // OEM: 5001836950 // OEM: 5010240368 // OEM: 5010240368B // OEM: 5010240731 // OEM: 5010240731B // OEM: 5010240732 // OEM: 5010295556 // OEM: 5010380286 // OEM: 5010412200 // OEM: 5010550013 // OEM: 5010550014 // OEM: 5010550015 // OEM: 5010550016 // OEM: 5010550017 // OEM: 5010550018 // OEM: 836840885 // TC0180291 // 189-09[1] // 315413 // 315429 // 123-01B[1] // 185-288[1] // 8S03-100-623 // 187-28[1]	805207
105-164[1]	INHABILITADO Turbo 805236 CO MPO4E47 Iveco 120E15	805236	465403-0003 // 465403-0004 // 5327 970 6213 // OEM: 4848507 // OEM: 4848620 // OEM: 99458039 // TC0010173 // 105-268[1] // 808236	131-06B[1] // 235-206[1] // 408105-0352 // T4-085
105-165[1]	INHABILITADO Turbo 805238-01 CO MPBPW VW 13-15/180 – Agrale13000 MWM 6.10TCA	805238-01	763655-0001 // OEM: 905292010118-02 // OEM: 6012301175005 // OEM: 9.0529.20.8.0118 // TC0130122 // 105-262[1] // 808238	805237
105-166[1]	INHABILITADO Turbo 801258 CO MPA45 Case 7700/Cameco. Motor Scania DSI12	801258	1409517 // 3590810 // 3591948 // TC0760006	
105-167[1]	INHABILITADO Turbo 801275 CO MP40 SCANIA P94 DSC 911	801275	452232-0005 // 452286-0001 // 452286-0002 // 452286-0004 // 452286-0006 // 452286-0008 // OEM: 1400414 // OEM: 1423025 // OEM: 1501633 // OEM: 1524688 // OEM: 1776614 // TC0760010 // 105-253[1] // 801363	
105-168[1]	INHABILITADO Turbo 805210 CO MP2 Hyundai Mighty 3,3 Lts. WG	805210	703389-0001 // OEM: 28230-41431 // OEM: 28230-41450 // TC2080246 // 105-232[1] // 805210-02 // 185-136[1] // 703389-0002 // 8G20-200-015 // 230-04[1] // LYP80145-22-25	
105-169[1]	INHABILITADO Turbo 805214-01 CO MP2 Hyundai Mighty 3,3 Lts. Chorus Bus WG RC.MFS	805214-01	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 183-27[1] // 471037-0002 // 101-94[1] // 187-05[1] // 205-89[1] // TDTC540085 // 246-60[1] // 03002878* // 200101100079	805213
105-170[1]	INHABILITADO Turbo 802062-01 CO MPO4E-APL210 Øm50,8 (c/MWM 229-6 o 6.10)	802062-01	702154-0002 // 169144 // OEM: 8009101303009 // OEM: 8013101166002 // OEM: 905292010032 // OEM: 905292080016 // TC0130022 // 105-278[1] // 808062 // 105-31[1] // 802062	131-04B[1] // 195-163[1] // 447450-0191 // 1000-010-372

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-17[1]	Turbo 803011 TA5101 Volvo N12	803011	169193 // 310511 // 312916 // 3526964 // 466074-0011 // 466074-0013 // 466074-0014 // 466074-0015 // 466074-0016 // 466074-0017 // 466074-0018 // 466074-0019 // 466074-0021 // 466074-0023 // 466074-0024 // 468962 // 468996 // 470387 // 769193 // 772803 // 772820 // 772821 // 773126 // 774688 // 775997 // 776535 // 848712 // 863501 // OEM: 3802966 // OEM: 772008 // TC0710086 // 246-32[1] // 3526963 // 03002A0199	803009
105-171[1]	INHABILITADO Turbo 802084 CO MPK24 MBB OM924 LA OF 1722M/1622 WG	802084	5324 970 7100 // 5324 970 7101 // 5324 970 7102 // 5324 970 7103 // 5324 970 7104 // 5324 970 7105 // 5324 970 7106 // 5324 970 7107 // 5324 970 7108 // 5324 970 7111 // 5324 970 7112 // 5324 970 7113 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // OEM: 9240960199 // OEM: 9240960299 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960499 // OEM: 9240960599 // OEM: 9240960699 // OEM: 9240960999 // OEM: 9240961099 // OEM: 9240961199 // OEM: 9240961299 // OEM: 9240961399 // OEM: 9240961499 // OEM: 9240961799 // TC0480138 // 001TC31103000 // // // 5324 970 7119 // 5324 970 7122 // // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // OEM: 9240962099 // OEM: 9240962299 // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 105-320[1] // 802702 // 205-28[1] // TDTC540002 // 223-02[1] // 185-233[1] // 8B24-200-D80 // 204-26[1] // 208-29[1] // 246-33[1] // 03002A0781 // 246-66[1] // 03002A0623	802085
105-172 #[1]	INHABILITADO Tbo.805185-01 CO MP2 S10/Blazer 2,8 MWM4cil.WG Unidad c/breve uso	805185-01 #	TC0130441 // TC0130117 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-236[1] // 805185-02 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 105-172[1] // 805185-01 // 105-376[1] // 805331 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871	17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-172[1]	INHABILITADO Turbo 805185-01 CO MP2 Chevrolet S10/Blazer 2,8 c/MWM 4 cil. WG	805185-01	TC0130117 // TC0130441 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-236[1] // 805185-02 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 105-376[1] // 805331 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871	17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170
105-173[1]	INHABILITADO Turbo 803094-01 CO MPG45 Volvo FH/NH12 460HP	803094-01	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 3164592 // 3165218 // 3169592 // 3169593 // 3169594 // 3169595 // 3169659 // 3531858 // 3532692 // OEM: 1547957 // OEM: 1677725 // OEM: 1677726 // OEM: 20381330 // OEM: 20440603 // OEM: 20516526 // OEM: 20516531 // OEM: 20742475 // OEM: 20742476 // OEM: 20791329 // OEM: 20791333 // OEM: 21031703 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-157[1] // 803094 // 105-418[1] // 805369 // 185-111[1] // 452164-0001 // 8G45-100-805 // 185-116[1] // 8C05-100-407 // 189-11[1]	803093
105-174[1]	INHABILITADO Turbo 803041-01 CO MPO4E Volvo L120B/C A25C Motor TD73K/KCE	803041-01	466742-0010 // 466742-0011 // 466742-0012 // 466742-0013 // OEM: 11033542 // OEM: 11033543 // OEM: 11033834 // OEM: 11033835 // TC0710199 // 105-319[1] // 808041	803091
105-175[1]	INHABILITADO Turbo 801302 CO MPG45 Scania 124 360/400/420 HP (Nueva Generación)	801302	1483 970 0010 // 1487 970 0056 // 3597728 // 3597729 // 3597730 // 4031122 // 4038616 // 4038617 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // 187-40 F[1] // 4038613DIF // 105-423[1] // 805404 // 185-189[1] // 4038613 // 8C05-100-424 // 185-189 F[1] // 8C05-100-424T // 205-03[1] // TDTC540142 // 208-11 #[1]	801303

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-176[1]	INHABILITADO Turbo 802363-01 CO MP35W Cummins ISB 6CIL 250HP WG	802363-01	4036746 // 4036747 // 4042707 // 4042708 // 4043147 // 4043148 // 4955717 // TC0210082 // 3538883 // 3538884 // 3539010 // 3539369 // 3539370 // 3539371 // 3539373 // 3539374 // 3539464 // 3592766 // 3592767 // 3774569 // 3800799 // 3802882 // 3802992 // 3802994 // 3804964 // 4955743 // 4955919 // 5327 970 7219 // TC0210344 // 105-302[1] // 808363-01 // 105-384[1] // 805563	
105-177[1]	INHABILITADO Turbo 802292-01 MPO4E M.Benz OM442LA-Euro 1 – Euro 2	802292-01	3580177 // 101-77[1] // 466214-0028 // 105-315[1] // 808096 // 102-13[1] // 5327 970 6502 // 105-382[1] // 808169 // 185-105[1] // 5327 970 6507 // 8B27-100-B97 // 187-01[1]	802293
105-178[1]	INHABILITADO Turbo 805145 CO MPO4E Renault Manager	805145	311602 // 312247 // 466970-0004 // 808145 // OEM: 5000076450 // OEM: 5000289022 // OEM: 5000676450 // OEM: 5000676451 // TC0180279	802313
105-179[1]	INHABILITADO Tbo.805155 CO MPBPW Re.Midliner P/N314617-315045 En.aire 102mm(ori.89)	805155	313866 // 314125 // 314617 // 315045 // OEM: 5000691814 // OEM: 5010258506 // TC0180238 // 105-322[1] // 808155	802313
105-180[1]	INHABILITADO Turbo 805222 CO MPA45 Renault 370HP 11lts. Motor MIDR062356B4	805222	1380 988 0002 // 316638 // 316753 // OEM: 5010412249 // TC0180292	805223
105-18[1]	INHABILITADO Turbo TV6114 Scania 112 (801050)	801050	1400 988 0000 // 1400 988 0002 // 185576 // 186856 // 191259 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 332349 // 3525151 // 3533050 // 465990-0008 // 465990-0009 // 465990-0011 // 465990-0012 // 510957 // 801509 // TC0760017 // 105-129[1] // 801505 // 105-195[1] // 801605 // 189-13[1] // 510545 // 189-13 A[1] // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-24[1] // 801005 // 189-13 F[1] // 246-93[1] // 3504412 // 200003210250	
105-181[1]	Turbo 802337-02 MP400ws M.Benz OM906LA Omnibus O500M 1728 WG	802337-02 // 802337*	3599940 // 4040429 // 5327 970 7138 // 5327 970 7179 // 5327 970 7181 // 5327 970 7185 // OEM: 9060965899 // OEM: 9060966499 // OEM: 9060968499 // OEM: 9060968599 // OEM: 9060968999 // TC0480186 // 205-146[1] // 5327 970 7136 // 246-39[1] // 03002971	802307-02

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-182[1]	INHABILITADO Turbo 802338 CO MPK27 M.Benz OM906LA 230/280 HP	802338	315891 // 316735 // 5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7168 // 791493-0001 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060968099 // OEM: A9060960198 // TC0480081 // TC0480426 // OEM: 9060969799 // 105-244[1] // 802338-02 // 208-78 F[1] // 5327 970 7140 // 102-92 Z[1] // 5327 970 7210 // 105-391[1] // 802774 // 185-183[1] // 8B27-100-L18 // 210-02 F[1] // JK-384	802307-01
105-183[1]	INHABILITADO Turbo 805168 MP170CW Hyundai Van 2,5 lts. WG	805168	OEM: 28200-42560 // TC2080245 // 225-62[1] // 716938-0001 // TURBO-G432-1 // 101-97[1] // 246-09[1] // SL14900 // 03002A0449	805108
105-184[1]	INHABILITADO Turbo 805198 CO MP30 Omnibus Agrale A8 Motor 4BTAA EURO III WG	805198	3967636 // 3970939 // 4934086 // 70000174007 // 70000174615 // 70000175539 // 80000174615 // TC0210120 // 80000174007 // OEM: BF0X6400B // OEM: BG7X6400A // 105-353[1] // 808198	805197
105-185[1]	INHABILITADO Turbo en corte (807901)	807901		
105-186[1]	INHABILITADO Turbo 805265-01 CO MP35W Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe VTF	805265-01	3791341 // 4038684 // 4955919 // TC0210126 // TC0210473 // 4040040 // 4040095 // 104-43[1] // 4038685 // 105-269[1] // 808265-01 // 104-43 Z[1] // 105-385[1] // 805565 // 205-139[1] // TDTC540258 // 241-20[1] // OKSA0043 // 263-08[1] // 19H0527	805266
105-187[1]	Turbo 802027 CO MP5127 M. Benz OM447LA	802027	466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0031 // 466154-0032 // 170400 // 466154-0012 // 466154-0018 // 466154-0019 // 466154-0021 // 466154-0024 // 466154-0025 // 466154-0033 // OEM: 0020969999 // OEM: 0030967399 // OEM: 0040961599 // OEM: 0040961799 // OEM: 0040962499 // OEM: 0040963299 // OEM: 0040965899 // OEM: 0040966999 // OEM: 0040968199 // OEM: 0040968299 // OEM: 0040968499 // OEM: 0040968699 // OEM: 0050962199 // OEM: 0050962299 // OEM: 0050962999 // OEM: 30967229 // OEM: 4760967099 // OEM: 4760967199 // OEM: 4760967499 // 101-13[1] // 105-08[1] // EX 802027	195-493[1] // 1000-010-166B // 441398-0068

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-188[1]	INHABILITADO Turbo 803140-02 MPBPW Volvo B7R 285 HP	803140-02 // 803140*	20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 4031222 // 4031339 // 4036457 // 4036458 // 4036547 // 4036548 // 4041276 // 4041277 // 4041278 // 4041279 // 4041280 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 803110 // 85000291 // OEM: 20750116 // OEM: 20750117 // OEM: 20750118 // OEM: 20750120 // TC0710089 // 205-09[1] // 3534617 // TDTC540148 // 104-31[1] // 105-356[1] // 808140 // 107-01[1]	131-19B[1]
105-189[1]	INHABILITADO Turbo 805230 CO MPDO4 L200-Montero 2,5 Motor 4D56SJ	805230	49177-01500 // 49177-01501 // OEM: MD094740 // OEM: MD168054 // 185-46[1] // 49177-01511 // 49177-01510 // 8M04-100-232	
105-190[1]	INHABILITADO Turbo 805232 CO MPDO4 L200-Montero 2,5 Motor 4D56DE	805232	49177-01500 // 49177-01501 // OEM: MD094740 // OEM: MD168054 // 185-46[1] // 49177-01511 // 49177-01510 // 8M04-100-232	
105-19[1]	INHABILITADO Turbo 802033 4LGZ M. Benz OM355/6A	802033	1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-0013 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510805 // 510833 // 510855 // 510958 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3293 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 105-11[1] // 802034 // 105-156[1] // 802534 // 105-237[1] // 802634 // 102-04[1] // 103-06[1] // 105-06[1] // 802032 // 105-152[1] // 802532 // 189-06[1] // 246-92[1] // 200003200706	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
105-191[1]	Turbo 805118 CO MP2 T250 Ford New Holland 7630	805118	014TC31104000 // 465153-0003 // 465153-0004 // OEM: 83999247 // OEM: 87800959 // OEM: F0NN6K682BA // TC0260140	805089
105-192[1]	INHABILITADO Turbo 802426 CO MPBPW Omnibus 17.230 EOD – MWM 6.12 TCE	802426	5327 970 7227 // 771327-0001 // OEM: 905292010130 // TC0130084 // OEM: 905292010130-02 // 105-270[1] // 808426	802425
105-193[1]	INHABILITADO Turbo 805282 CO MP30 Ford F4000 – Cummins 4BTAA	805282	70000174002 // 70000174614 // 80000174614 // OEM: 3967635 // OEM: 3970937 // TC0210127 // 102-53[1] // 80000174002 // 105-251[1] // 805282-01 // 105-316[1] // 808382 // 185-168[1] // 8B16-200-J01	805197-01

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-194[1]	INHABILITADO Turbo 801295 CO MP40 Scania P94 DSC 911	801295	452232-0007 // 452232-0018 // 452232-0021 // OEM: 1386404 // OEM: 1529868 // OEM: 1776618 // TC0760013 // 105-221[1] // 801365	
105-195[1]	Turbo 801605 CO MP600 Scania 112 Intercooler	801605	03955 // TC0760017 // 1400 988 0000 // 1400 988 0002 // 185576 // 186856 // 191259 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 332349 // 3525151 // 3533050 // 465990-0008 // 465990-0009 // 465990-0011 // 465990-0012 // 510957 // 801509 // 189-13[1] // 510545 // 189-13 A[1] // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-24[1] // 801005 // 189-13 F[1] // 246-93[1] // 3504412 // 200003210250	
105-196[1]	INHABILITADO Turbo 805159 CO MPDO4 Iveco Daily 35/49.10 103HP WG	805159	454061-0007 // TC0010112 // 49135-05050 // 229-01[1] // 49135-05010 // 49135-05010M // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 109-04[1] // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 187-02[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	805169
105-197[1]	Turbo 805177 CO MPDO4 Iveco Daily 49/59/60/70.12 122HP WG	805177	454061-0001 // 454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // 5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 500321800 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 109-15[1] // 49135-05000 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 187-26[1] // 201-14[1] // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 230-01[1] // LYP80145-22-98 // 246-70[1] // 03002A1377 // 246-96[1] // 200106110450 // 249-03[1] // K4.25	34-33EB[1] // 805169 // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047
105-198[1]	INHABILITADO Turbo 801360 CO MPG45 Case 7700 Motor DC9 69A	801360	2835608 // 4042595 // 4042596 // 4042597 // 805432 // OEM: 1768124 // OEM: 1768125 // OEM: 1881761 // TC0760015	801361
105-199[1]	Turbo 802430 MP220W Agrale-VW Motor MWM 4,12 TCE 150HP EURO III	802430-02	70000175683 // 733676-0003 // 80000175683 // OEM: 6013101118005 // OEM: 90529201008403 // TC0130085 // TC0130160 // 175683 // 90000175683 // 105-351[1] // 802709	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-200[1]	INHABILITADO Turbo 805281-02 CO MPK16-G2 Cummins ISBe4 WG	805281-02	3966664 // 3966672 // 3966674 // 3970464 // 3970465 // 3970466 // 3971860 // 3974749 // 4045678 // 4045958 // 5821518107 // 70000173871 // 70000174059 // 80000172198 // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174063 // 80000174611 // 821770-0001 // // 102-61[1] // 80000174059 // 102-67 Z[1] // 70000172198 // 105-272[1] // 802706-01 // 802706* // 242-01[1] // 80000174060 // 105-407[1] // 805281 // 242-01 F[1] // 70000174060	805221-02
105-20[1]	INHABILITADO Turbo 802048 TO4B49 Iveco 150 (reempl. a 3FD)	802048	769125 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0014 // 465640-0015 // 465640-0019 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0025 // 769125 // OEM: 4718129 // OEM: 4762527 // OEM: 4769384 // OEM: 4774710 // OEM: 4797662 // OEM: 4810230 // OEM: 4810501 // OEM: 4812547 // OEM: 4837822 // TC0010152 // 105-238[1] // 808048 // 185-316[1] // 465640-0013 // 8G04-100-L24 // 121-03A[1]	195-639[1] // 235-73[1] // 1000-010-237C // 408105-0281 // T4-028
105-201[1]	Turbo 805240-01 CO MPK16-G3 Renault Megane 1,9 TD WG Rda. Comp. MFS	805240-01	700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	805239
105-202[1]	INHABILITADO Turbo 806050 CO MPS2-020 MF650/660 Motor Perkins 1006-T	806050	166658 // 465640-0007 // 312312 // 312691 // OEM: 2674A166 // 105-257[1] // 808010	806045
105-203[1]	Turbo 805241 CO MPD04 Ducato 2,8 WG	805241	5314 970 6447 // 725305-0001 // OEM: 500334596 // OEM: 99460981 // TC0010123	805169
105-204[1]	Turbo 801608 CO MP600 Scania 142-143 Intercooler	801608	197358 // 3527192 // 3528089 // 466120-0004 // OEM: 520294 // TC0760059 // 105-140[1] // 801508 // 105-85[1] // 801008	801352

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-205[1]	INHABILITADO Turbo TO4B91 Caterpillar D-3304 A/R 1,75–CCR MPO–Carc.Turb.Off Factory		0R5799 // 155431 // 1P9136 // 310152 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0009 // 4N6859 // 0R5807 // 0R5809 // 0R5811 // 409410-0014 // 409410-0015 // 465839-0001 // 6N1571 // 709167-0001 // 8N9247 // 105-32[1] // EX 802083 // 105-343[1] // 808083 // 205-15[1] // 409410-0002 // TDTC540149 // 184-08[1] // 185-131[1] // 8G04-100-155 // 201-06[1]	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102
105-206[1]	INHABILITADO Turbo TO4B91 Caterpillar D-3304 A/R 1,52–CCR MPO–Carc.Turb.Off Factory		409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0007 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 0R5799 // 1108762 // 1696568 // 1P0034 // 1W5160 // 1W5160G // 1W5210 // 2W1953 // 2W8139 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0002 // 409410-0003 // 409410-0009 // 409410-0011 // 105-344[1] // 201-17[1] // 409410-0006 // 101-21[1] // 409410-5006 // 105-352[1] // 808072 // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 184-04[1] // 205-45[1] // TDTC540144 // 246-35[1] // 03002947* // 03002A1170	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102
105-207[1]	Turbo 803639 CO MP600 Iveco 190.33 – Volvo TD121F/E	803639	186664 // 292520 // 310818 // 310990 // 311277 // 311316 // 312226 // 312715 // 312716 // 312717 // 312726 // 3501756 // 3503623 // 3521228 // 3521743 // 3522460 // 3523055 // 3523280 // 3523894 // 3525692 // 3526955 // 3531272 // 4803140 // 4803159 // 4804159 // 4818141 // 4834210 // 4843780 // 5232 970 3265 // 5232 970 3267 // 5232 970 3285 // 5232 970 3287 // TC0010231 // 104-22[1] // 105-135[1] // 803539 // 105-143[1] // 805203 // 105-90[1] // 803039	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-208[1]	Turbo 805251 CO MPA45W Iveco Stralis-Trakker 380/420HP WG	805251	4033106 // OEM: 500390351 // 008TC1701500005 // 008TC1739200005 // 2836638 // 2836658 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3768323 // 3768324 // 3769701 // 3769702 // OEM: 5003903510 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61319900 // OEM: 61320961 // OEM: A20009602990097 // TC0010125 // 187-39[1] // 3596693 // 3594505 // 3595355 // 104-40[1] // 104-40 A[1] // 185-196[1] // 8C05-200-A83 // 205-07[1] // TDTC540212 // TDTC540210* // 242-02[1]	115-145[1] // 803044
105-209[1]	INHABILITADO Turbo 802333 CO MPK27 OM926LA EUROIII Omnibus O500R 1630 / 1632 WG		5327 970 7116 // 5327 970 7152 // 5327 970 7155 // 5327 970 7175 // 5327 970 7176 // 5327 970 7198 // 5327 970 7208 // 5327 970 7217 // OEM: 9260960699 // OEM: 9260961199 // OEM: 9260961299 // OEM: 9260962099 // OEM: 9260962199 // OEM: 9260963399 // OEM: 9260964299 // OEM: 9260966099 // TC0480079 // 105-225[1] // 802333-01* // 802333 // 105-395[1] // 802772	802309
105-210[1]	Turbo 805030-01 CO MP2/APL759 Chevrolet S10 - Mercedes Benz Sprinter	805030-01	OEM: 79035 // TC0570047 // 101-28[1] // 103-22[1] // 170475 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA // 184-02[1] // 704090-0001 // 105-56[1] // 805030 // 185-144[1] // 8G25-200-494 // 225-11[1] // TURBO-G308 // 246-21[1] // 03002A0482	
105-21[1]	INHABILITADO Turbo 803013 TA4513 Volvo N10 (466818-0001)	803013	105-132[1] // 803005	195-519[1] // 1000-010-525 // 441398-0057
105-211[1]	Turbo 805035-01 CO MP2-APL821 Ford F100 - HSD	805035-01	OEM: 79037 // TC0590048 // OEM: 7005521R1 // 101-26[1] // 704091-0001 // 103-21[1] // 105-63[1] // 805035 // 185-145[1] // 8G25-200-H09	
105-212[1]	Turbo 805058-01 CO MP2-APL986 Ford Ranger	805058-01	70000174042 // 704344-0002 // OEM: 79040 // OEM: 79053 // TC0570102 // 101-40[1] // 704344-0001 // 105-57[1] // 805058 // 185-152[1] // 8G25-200-803	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-213[1]	INHABILITADO Tbo 802366 MP40 Cumm. ISC E3 8,3 ÓmnibusVW-VW 17.320-18.320 RC.MFS	802366	2882135 // 4040636 // 4043001 // 4045747 // 4047412 // 4047413 // 4956106 // TC0210527 // TC0210083 // 105-414[1] // 805363	18-120 B[1] // 115-119[1] // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 802413
105-214[1]	INHABILITADO Tbo 802377 MP40 Cumm. ISC E3 8.8 Ford Cargo 1832E-Ford Varios RC.MFS	802377	3767230 // 4039932 // 4045748 // 4309215 // 5329 970 7201 // OEM: BH4X6400EA // 104-48[1] // 4051033M // 104-45[1] // 4043003 // 105-411[1] // 805463 // 201-04[1] // 205-147[1] // TDTC540293 // 208-16[1] // 225-55[1] // TURBO-H132 // 246-17[1] // 03002A0192	18-120 B[1] // 115-119[1] // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 802413
105-216[1]	INHABILITADO Turbo 805300 CO MPK16-G3 Camión VW Motor MWM 4.12 TCE WG	805300	80000174636 // OEM: 9.0529.20.1.0099 // 5316 970 7176 // 900001746 36 // OEM: 9.0529.20.1.0139 // 105-334[1] // 802711-01 // 185-30[1] // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 185-79[1] // 8B16-200-331T	805261
105-217[1]	Turbo 805276 CO MP400s VW17.300 – Cummins 6CTAA 8,3 Rda.Comp.MFS	805276	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038004 // 782895-0001 // 80000175580 // 3596276 // 3596277 // 3597269 // 3597759 // 4038000 // 4042556 // 4042557 // 4049129 // 5327 100 0198 // 70000175580 // TC0210054 // 185-259[1] // 4038003 // 8C04-200-P77 // 205-51[1] // TDTC540068 // 104-33[1] // 3597335 // 104-33 A[1] // 105-93[1] // 805131 // 107-02[1] // 3597335 OFA // 187-14[1] //	18-116 B[1] // 115-119[1] // 3598051 // TO-TH-3598051 // 802413
105-218[1]	INHABILITADO Turbo 805180-03 NC MP30 Ford 812/814/815	805180-03	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 104-27[1] // 4040382 // 3592317 // 105-130[1] // 805180 // 105-335[1] // 808080 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 205-25[1] // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	115-121[1] // 802756

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-219[1]	INHABILITADO Turbo 805182-03 NC MP30 Ford F250/350/4000 F100	805182-03	3590493 // 3590494 // 3800986 // 5316 970 7146 // TC0210116 // 105-328[1] // 808182 // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 205-05[1] // 3592315 // 4040353 // TDTC540045 // 104-18[1] // 105-131[1] // 805182 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 185-188[1] // 8C03-200-D63 // 246-75[1] // 03002840*	115-121[1] // 802756
105-220[1]	INHABILITADO Turbo 801364 CO MP400s Scania F220 Motor DSC9 6cil. Rda.Comp.MFS	801364	452232-0009 // 452232-0014 // 452232-0017 // OEM: 1405655 // OEM: 1423028 // OEM: 1501636 // OEM: 1524869 // TC0760011 // 105-76[1] // 801093 // 105-97[1] // 801280	801353
105-22[1]	INHABILITADO Turbo 804008 TO4B71 Perkins 6-354FII	804008	465154-0001 // 465154-0003 // 465154-0007 // 043TC21101000 // 310407 // 311521 // 317717 // 804014 // OEM: 2674365 // TC0570179 // 105-256[1] // 808008 // 101-05[1] // 465154-0008	195-560[1] // 408105-0089 // 1000-010-284 // 408105-0383
105-221[1]	INHABILITADO Turbo 801365 CO MP400s Scania P94 DSC 911 Rda.Comp.MFS	801365	452232-0007 // 452232-0018 // 452232-0021 // OEM: 1386404 // OEM: 1529868 // OEM: 1776618 // TC0760013 // 105-194[1] // 801295	801353
105-222[1]	Turbo 801362 CO MP400s Scania P260 DSC9 6 cil. Rda.Comp.MFS	801362	3539635 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0008 // 452308-0010 // 452308-0013 // 452308-0015 // 452308-0020 // 801366 // 13749880000 // 1423021 // 3591807 // OEM: 1380095 // OEM: 1380097 // OEM: 1382085 // OEM: 1400413 // OEM: 1405660 // OEM: 1405666 // OEM: 1405667 // OEM: 1412940 // OEM: 1423021 // OEM: 1430805 // OEM: 1487268 // OEM: 1501641 // OEM: 1501646 // OEM: 1501647 // OEM: 1501660 // OEM: 1501858 // OEM: 1524872 // OEM: 1524886 // OEM: 1524888 // OEM: 1766751 // OEM: 1766752 // OEM: 1776559 // 105-95[1] // 801260 // 104-25[1] // 3591804	801353
105-223[1]	Turbo 805124-01 MP20 Ford Ranger Maxion 2.5 Rda. Comp.MFS	805124-01	708258-0005 // OEM: 79054 // TC0570111 // 101-56[1] // 708258-0001 // 105-87[1] // 805124	115-102[1] // 805123-01
105-224[1]	INHABILITADO Turbo 805122-01 MP20 M.B. Sprinter 2.5 Maxion Rda. Comp.MFS	805122-01	70000175520 // 80000175520 // OEM: 70950 // TC0570052 // OEM: 79050 // 101-49[1] // 708257-0001 // 105-88[1] // 805122 // 185-39[1] // 8G20-200-447	115-102[1] // 805123-01

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-225[1]	Tbo 802333 CO MP400s OM926LA EUROIII Omn. O500R 1630/1632 WG RC.MFS	802333 // 802333-01*	5327 970 7116 // 5327 970 7152 // 5327 970 7155 // 5327 970 7175 // 5327 970 7176 // 5327 970 7198 // 5327 970 7208 // 5327 970 7217 // OEM: 9260960699 // OEM: 9260961199 // OEM: 9260961299 // OEM: 9260962099 // OEM: 9260962199 // OEM: 9260963399 // OEM: 9260964299 // OEM: 9260966099 // TC0480079 // 105-209[1] // 105-395[1] // 802772	
105-226[1]	INHABILITADO Turbo 802180-03 CO MP300 (APL709) VW Varios–Motor MWM 4,10 TCA Interc.	802180-03	5316 970 7185 // OEM: 905292010063 // TC0130030 // 465819-0001 // 465819-0002 // OEM: 2R01450614 // OEM: 6008001751004 // OEM: 905292010041 // OEM: 905292010056 // 101-159[1] // 465819-0003 // 105-326[1] // 808280 // 105-60[1] // 802180-01 // 185-95[1] // 8G30-200-702	802356-02

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-227[1]	INHABILITADO Turbo 806220 CO MP42 Detroit Serie 60 Motor DDC IV 12,7Lts.	806220	172253 // 172743 // 5331 970 7001 // 5331 970 7101 // 700228-0001 // 700228-0002 // 700228-0003 // 700228-0005 // 700228-0006 // 700228-0007 // 700228-0008 // 700228-0009 // 700228-0010 // 700228-0011 // 700228-0013 // 700228-0014 // 700228-0015 // 700228-0016 // 700228-0017 // 700228-0018 // 700228-0019 // 700228-0020 // 702015-0002 // 702015-0003 // 702015-0004 // 702015-0005 // 702015-0006 // 702284-0001 // 702284-0002 // 702284-0003 // 702284-0004 // 702284-0005 // 702284-0006 // 702284-0007 // 702284-0008 // 702284-0009 // 702303-0002 // 702468-0002 // 702468-0003 // 702885-0001 // 702885-0002 // 703767-0001 // 703767-0002 // 703767-0003 // 703767-0004 // 703767-0005 // 703767-0006 // 703768-0001 // 703768-0002 // 714787-0001 // 714787-0002 // 714787-0003 // 714787-0005 // 714787-0006 // 714787-0009 // 714787-0013 // 714787-0018 // 714787-0019 // 714787-0020 // 714788-0002 // 714788-0003 // 714788-0005 // 714788-0006 // 714788-0007 // 714788-0008 // 714788-0009 // 714788-0010 // 714789-0001 // 714789-0002 // 714789-0003 // 714789-0004 // 714789-0007 // 714789-0008 // 714791-0002 // 714792-0003 // 714792-0004 // 714792-0005 // 714792-0007 // 714794-0001 // 714794-0002 // 714795-0001 // 714795-0002 // 714795-0003 // 714795-0004 // 714795-0005 // 714795-0006 // 714796-0001 // 714796-0002 // OEM: 23519872 // OEM: 23520922 // OEM: 23520973 // OEM: 23520974 // OEM: 23521316 // OEM: 23521368 // OEM: 23521369 // OEM: 23521438 // OEM: 23521670 // OEM: 23522188 // OEM: 23522189 // OEM: 23522190 // OEM: 23522191 // OEM: 23522194 // OEM: 23522195 // OEM: 23522300 // OEM: 23522306 // OEM: 23522312 // OEM: 23522391 // OEM: 23522392 // OEM:	806191

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
			23522631 // OEM: 23522780 // OEM: 23522781 // OEM: 23523038 // OEM: 23523039 // OEM: 23523040 // OEM: 23523476 // OEM: 23523477 // OEM: 23523478 // OEM: 23523561 // OEM: 23523562 // OEM: 23523566 // OEM: 23524103 // OEM: 23525462 // OEM: 23525463 // OEM: 23525464 // OEM: 23526016 // OEM: 23526017 // OEM: 23526271 // OEM: 23526272 // OEM: 23526273 // OEM: 23526367 // OEM: 23526679 // OEM: 23526680 // OEM: 23526681 // OEM: 23526682 // OEM: 23526683 // OEM: 23526684 // OEM: 23526685 // OEM: 23526692 // OEM: 23528033 // OEM: 23528034 // OEM: 23528042 // OEM: 23528045 // OEM: 23528046 // OEM: 23528047 // OEM: 23528049 // OEM: 23528050 // OEM: 23528051 // OEM: 23528052 // OEM: 23528053 // OEM: 23528054 // OEM: 23528055 // OEM: 23528056 // OEM: 23528057 // OEM: 23528058 // OEM: 23528059 // OEM: 23528060 // OEM: 23528062 // OEM: 23528063 // OEM: 23528064 // OEM: 23528065 // OEM: 23528066 // OEM: 23528067 // OEM: 23528068 // OEM: 23528069 // OEM: 23528089 // OEM: 23528512 // OEM: 23528530 // OEM: 23529005 // OEM: 23529623 // OEM: 23529780 // OEM: 23529781 // OEM: 23529782 // OEM: 23529783 // OEM: 23534004 // OEM: 23534440 // OEM: 23535324 // OEM: 23535325 // TC0610252 // 174929 // 714792-0002 // 8B31-200-J32 // OEM: 2585839C91 // 185-103[1] // 714788-0001 // 8G42-200-328 // 185-127[1] // 8G42-200-A81 // // 246-118[1] // 200101190011	
105-228[1]	INHABILITADO Turbo 805195-01 CO MP2 Nissan Frontier MWM 2.8 Lts.	805195-01	OEM: 90529201007402 // OEM: 7005518R1 // TC0130119 // TC0130442 // 105-380[1] // 805332 // 101-81[1] // 724249-0001 // 105-119[1] // 805195	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-229[1]	Turbo 801602 CO MP600 L-110/L-111 Scania 111 - MB OM355/6A	801602	185576 // 3525150 // 465990-0007 // 716639-5001 // 001TC1474800005 // 1400 970 0001 // 305720 // OEM: 0000969899 // OEM: 0010962199 // OEM: 0010962499 // OEM: 0010964799 // OEM: 0010965999 // OEM: 0010966099 // OEM: 0010967599 // OEM: 0010967699 // OEM: 0010967999 // OEM: 0020202300 // OEM: 0028173064 // 103-03[1] // 104-03[1] // 189-36[1] // 185676 // 105-12[1] // 801002 // 105-133[1] // 801502 // 105-153[1] // 802508 // 105-77[1] // 802008	
105-230[1]	Turbo 805275 CO MP400s Iveco Cavallino 320 – Cursor 8 Rda.Comp.MFS	805275	4045120 // 4046548 // 5329 970 0016 // OEM: 5042733690 // TC0010240 // 3593425 // 3594628 // 3596787 // 3599361 // 3599370 // 3599371 // 3599385 // 3599386 // 3599691 // 4033376 // 4033899 // 4045098 // 4045099 // // OEM: 05003761750 // OEM: 500376175 // OEM: 504055310 // OEM: 504064530 // OEM: 504068917 // OEM: 8033427 // 205-33[1] // 4047305 // TDTC540125 // TO-TURBO-4047305* // 185-179[1] // 8C04-200-J33 // 187-59[1]	115-119[1] // 802413
105-23[1]	INHABILITADO Turbo 802019 APL258 Maxion FIV	802019	OEM: 79014 // OEM: 79015 // OEM: 9.0529.20.1.0013 // TC0570018 // OEM: 136910 // OEM: 7005524R1 // 101-17[1] // 702366-0002 // 105-264[1] // 808019	131-03B[1] // 447450-0190
105-231[1]	INHABILITADO Turbo 802192-02 CO MP3 - VW 8120/8150 Volare - Agrale 7500TDX	802192-02	5316 970 7168 // 80000175061 // OEM: 9.0529.20.1.0081 // OEM: 9.0529.20.1.0135 // TC0130031 // 70000172150 // 70000175061 // 90000172150 // 90000175061 // OEM: 6007001964005 // OEM: 90529201008102 // OEM: 905292010110 // 102-34[1] // 105-111[1] // 802192 // 105-111 B[1] // 105-317[1] // 808292	195-57[1] // 802192-02 // 1000-030-118 // 5316 710 0012
105-232[1]	INHABILITADO Turbo 805210-02 CO MP2 Hyundai Mighty 3,3 Lts. WG Rda.Comp.MFS	805210-02	703389-0001 // OEM: 28230-41431 // OEM: 28230-41450 // TC2080246 // 3536338 // 105-168[1] // 805210 // 230-04[1] // 703389-0002 // LYP80145-22-25 // 185-136[1] // 8G20-200-015	805211-01

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-233[1]	Turbo 805258-01 CO MPD04 Hyundai Galloper Rda. Comp. MFS	805258-01	49135-04021 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68-F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	805257-01
105-234[1]	INHABILITADO Turbo MP2 Prototipo Kit MHI L200-Hyundai H100		105-92[1]	
105-235[1]	INHABILITADO Turbo 808077 CO MP350s (TO4E74) Ford Cargo 1722	808077	TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3531793 // 3531794 // 3535556 // 3535561 // 3599026 // 3802303 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 465843-0002 // 4955671 // 706058-0001 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 107-16[1] // 3533000 // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 105-155[1] // 805077-01 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 182-13[1] // 3532801 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	115-114[1] // 802561
105-236[1]	INHABILITADO Turbo 805185-02 CO MP2 Chevrolet S10/Blazer 2,8 c/MWM 4 cil. WG	805185-02	TC0130441 // TC0130117 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-376[1] // 805331 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871	17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-237[1]	Turbo 802634 CO MP600 Mercedes Benz OM355/6 LA	802634	1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-0013 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510805 // 510833 // 510855 // 510958 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3293 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 102-04[1] // 103-06[1] // 105-06[1] // 802032 // 105-11[1] // 802034 // 105-152[1] // 802532 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 189-06[1] // 246-92[1] // 200003200706	
105-238[1]	Turbo 808048 MP350 (TO4B49) Iveco 150 (reempl. a 3FD)	808048	169125 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0014 // 465640-0015 // 465640-0019 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0025 // 769125 // OEM: 4718129 // OEM: 4762527 // OEM: 4769384 // OEM: 4774710 // OEM: 4797662 // OEM: 4810230 // OEM: 4810501 // OEM: 4812547 // OEM: 4837822 // TC0010152 // 105-20[1] // 802048 // 121-03A[1] // 185-316[1] // 465640-0013 // 8G04-100-L24	
105-239[1]	Turbo 808176 CO MP350 (TO4B27) Mercedes Benz OM352A	808176	1274 970 0010 // 3580252 // 772149 // OEM: 3440967399 // 172147 // 172149 // 409300-0016 // 409300-0018 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 105-01[1] // 802006 // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 105-33[1] // 802086 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 246-64[1] // 03002A0361 // 103-01[1] // 105-02 A[1] // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	115-118[1] // 802433

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-240[1]	Turbo 808286 CO MP350ws (TBP418) Volvo VM240 Motor MWM 6,10 TCA (WG)	808286	735598-0001 // OEM: 905292010083-02 // TC0130074 // 105-136[1] // 802286	115-112[1] // 802435
105-24[1]	INHABILITADO Turbo 801005 4LGZ Scania 112 Intercooler	801005	1400 988 0000 // 1400 988 0002 // 185576 // 186856 // 191259 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 332349 // 3525151 // 3533050 // 465990-0008 // 465990-0009 // 465990-0011 // 465990-0012 // 510957 // 801509 // TC0760017 // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-195[1] // 801605 // 189-13[1] // 510545 // 189-13 A[1] // 189-13 F[1] // 246-93[1] // 3504412 // 200003210250	
105-241[1]	INHABILITADO Turbo 808128 CO MP350s J. Deere (sust. K2 ó T350)	808128	466007-0002 // 466007-0003 // 466007-0004 // 466007-0005 // 466007-0006 // 466007-0007 // 466007-0011 // RE42682 // RE43426 // RE48435 // RE52921 // RE53398 // RE56616 // RE56617 // RE63078 // 128TC21101000 // 466007-0001 // TC0430144 // TC0430331 // 105-348[1] // 808058 // 105-113[1] // 805128	115-144[1] // 802568
105-242[1]	Turbo 808290 CO MP350ws (TBP418) VW17240/60 Motor MWM 6.10/2TCA (WG)	808290	70000175096 // 715189-0006 // TC0130075 // 105-102[1] // 802290	115-112[1] // 802435
105-243[1]	Turbo 802301-02 CO MP400s OM906L/LA (WG) Rda.Comp.MFS	802301-02	001TC31102000 // 5327 970 0011 // 5327 970 7109 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7119 // 5327 970 7125 // 5327 970 7126 // 5327 970 7127 // 5327 970 7130 // 5327 970 7178 // 5327 970 7180 // 5327 970 7201 // 5327 970 7214 // 802771 // OEM: 9020960199 // OEM: 9020961999 // OEM: 9060962699 // OEM: 9060962799 // OEM: 9060963899 // OEM: 9060964199 // OEM: 9060964599 // OEM: 9060964699 // OEM: 9060964899 // OEM: 9060964999 // OEM: 9060965199 // OEM: 9060965299 // OEM: 9060965399 // OEM: 9060969299 // OEM: 9060969399 // TC0480077 // 5327 970 0015 // 185-262 F[1] // 5327 970 7202 // 8B27-200-P80 // 205-119 F[1] // 5327 970 7120 // TDTC540195 // 221-17[1] // 5327 970 7100 // 7000-002-0103 // 105-134[1] // 802301 // 185-274[1] // 8B27-200-733 // 205-119[1] // 246-36[1] // 03002971	802307-02

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-244[1]	Turbo 802338-02 CO MP400s M.Benz OM906LA 230/280 HP RC.MFS	802338-02	315891 // 316735 // 5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7134 // 5327 970 7140 // 5327 970 7144 // 5327 970 7168 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060968099 // OEM: 9060969799 // OEM: A9060960198 // TC0480081 // TC0480426 // 791493-0001 // 102-93 Z[1] // 5327 970 7210 // 208-78 F[1] // 105-182[1] // 802338 // 105-391[1] // 802774 // 185-183[1] // 8B27-100-L18 // 210-02 F[1] // JK-384	802307-02
105-245[1]	INHABILITADO Turbo 805290 CO MP400s (ss. GT3782) Navistar (WG) Rda.Comp.MFS	805290	466743-0014 // 466743-0015 // 466743-0017 // 466743-0050 // 466805-0028 // 471097-0008 // 471097-0010 // 751361-0004 // 751400-0010 // 8G37-200-861 // OEM: 2506782C91 // 144TC21102000 // OEM: 1822233C93 // OEM: 1825475C91 // OEM: 1825476C91 // TC0380236 // 105-120[1] // 805150 // 105-123[1] // 805140	801353
105-246[1]	Turbo 808285-01 MP350ws (TBP418-1) M.Benz 1418 – 1621, etc. (WG)	808285-01	OEM: A3760967599 // OEM: A3900960199 // 452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // TC0480073 // 105-101[1] // 802285 // 208-22[1] // 452085-0013	115-112[1] // 802435
105-247[1]	Turbo 808180 MP350s (TO4E66) Deutz BF6L913	808180	169123 // 315654 // 315704 // 315705 // 318874 // 5222 970 2579 // 5223 970 2270 // 5223 970 2841 // 5227 970 6008 // 5227 970 6031 // 5227 970 6032 // 5227 970 6034 // 5227 970 6407 // 5227 970 6433 // 769123 // OEM: 01307960 // OEM: 02232104 // OEM: 02232450 // OEM: 02234262 // OEM: 04150905 // OEM: 04152261 // OEM: 04152805 // OEM: 04153763 // OEM: 04230569 // OEM: 04232253KZ // OEM: 105292000059 // TC0500222 // // // 5223 970 2840 // // // // // // // 5237 970 6407 // 5327 970 6008 // 5327 970 6031 // 5327 970 6032 // 5327 970 6034 // 5327 970 6409 // 5327 970 6433 // // // // // // // // // // // // 101-02[1] // 465829-0003 // 105-43[1] // 806017 // 105-74[1] // 806180 // 121-02A[1] // F-107-01[1] // 197330 // 102-02[1] // 246-80[1] // 200001151570 // 246-80 F[1] // 03002A0517	115-112[1] // 802435

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-248[1]	Turbo 808075 CO MP350s (TA3408) Ford Cargo 1416	808075	170483 // 3531504 // 3531696 // 3532211 // 3534098 // 3535449 // 3536047 // 3536244 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3591244 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3593651 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3800988 // 3802391 // 3802819 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037808 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-27[1] // 105-62[1] // 805075 // 187-20[1] // 3590092 // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	115-117[1] // 802567
105-249[1]	Turbo 808012 CO MP350 (TO4B66) Fiat 180/190 (=3FJ)	808012	465114-0001 // 465114-0005 // 465115-0001 // TC0010099 // 105-36[1] // 805023 // 121-10A[1]	115-152[1] // 802439
105-250[1]	Turbo 808011 CO MP350 (TO4B58) Perkins 6-354 FIV	808011	465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 310184 // 310254 // 311502 // 3580230 // 465960-0001 // 465960-0004 // 465960-0008 // 465960-0010 // OEM: 2674358 // OEM: 2674364 // OEM: 2674381 // OEM: 2674A363 // TC0570194 // 121-04A[1] // 248-45[1] // 465960-0003 // TBS-1216 // 101-04[1] // 105-13[1] // 804007	115-115[1] // 802562
105-25[1]	INHABILITADO Turbo 804010 TO4B51 Perkins FII - MF1360	804010	465740-0003 // 465740-0005 // OEM: 1674355 // OEM: 1674366 // 043TC31101000 // 311008 // 312265 // 312312 // 312691 // 465740-0001 // 465740-0002 // 465740-0004 // OEM: 2598023 // OEM: 2674352 // OEM: 2674354 // OEM: 2674355 // OEM: 2674366 // OEM: 2674382 // 101-03[1] // 105-257[1] // 808010 // 121-07A[1]	131-06A[1] // 235-226[1] // 408105-0061 // 408105-0256 // 408105-0382 // 408105-0174 // T4-029
105-251[1]	INHABILITADO Turbo 805282-01 CO MP30 Ford F4000/F350 – Cummins 4BTAA 3,9Lts.	805282-01	70000174002 // 70000174614 // 80000174614 // OEM: 3967635 // OEM: 3970937 // TC0210127 // 102-53[1] // 80000174002 // 105-193[1] // 805282 // 105-316[1] // 808382 // 185-168[1] // 8B16-200-J01	805197-02

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-252[1]	Tbo 802524 MP400s Cumm. Agri./Ind.200º/0º Mang.Ext. WG 6CTA RC. MFS	802524	286TC31103000 // 3530861 // 3530862 // 3533972 // 3534334 // 3534475 // 3535636 // 3537128 // OEM: 3802587 // OEM: 87351239 // OEM: 87410622 // OEM: J533740 // OEM: J535617 // OEM: J537127 // OEM: J802649 // OEM: J802810 // OEM: J920984 // TC0210080 // 3535635 // 3802651 // 3802810 // TC1960384 // 205-39 F[1] // 3535619 // TDTC540093 // 104-32[1] // 3537127 // 104-37[1] // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 107-03[1] // 3537127 OFA // 107-04[1] // 183-19[1] // 3537127 SL // 205-39[1] // TDTC540092* // TO.TURBO.3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118 // 227-19[1] // E340-083	802411
105-253[1]	Turbo 801363 CO MP400s Scania P94 DSC 911 220HP Rda.Comp.MFS	801363	452286-0001 // 452286-0002 // 452232-0005 // // // 452286-0004 // 452286-0006 // 452286-0008 // OEM: 1400414 // OEM: 1423025 // OEM: 1501633 // OEM: 1524688 // OEM: 1776614 // TC0760010 // 105-167[1] // 801275	801353
105-254[1]	Turbo 801368 MP400s Scania L310 Rda.Comp.MFS	801368	452309-0002 // 452309-0009 // 452309-0015 // OEM: 1405671 // OEM: 1501650 // OEM: 1524879 // TC0760012 // 105-98[1] // 801290	801353
105-255[1]	INHABILITADO Turbo 801367 MP400s Scania L220 Rda.Comp.MFS	801367	452163-0011 // 452163-0013 // 452163-0014 // 452309-0001 // 452309-0004 // 452309-0006 // 452309-0008 // OEM: 1405657 // OEM: 1405669 // OEM: 1430808 // OEM: 1501638 // OEM: 1501643 // OEM: 1501648 // OEM: 1524870 // OEM: 1524874 // TC0760009 // 452309-0019 // // // 105-96[1] // 801270 // 185-169[1] // 452309-0013 // 8G40-200-138	801353
105-256[1]	Turbo 808008 MP350 (TO4B71) Perkins 6-354FII	808008	465154-0001 // 465154-0003 // 465154-0007 // OEM: 2674152 // OEM: 2674367 // TC0570179 // 043TC21101000 // 310407 // 311521 // 317717 // 804014 // OEM: 2674365 // 101-05[1] // 465154-0008 // 105-22[1] // 804008	115-115[1] // 802562

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-257[1]	Turbo 808010 MP350 (TO4B51) MF650/660 Motor Perkins 1006-T	808010	312312 // 312691 // 465740-0003 // 465740-0005 // 766658 // OEM: 1674355 // OEM: 1674366 // 043TC31101000 // 166658 // 311008 // 312265 // 465640-0007 // 465740-0001 // 465740-0002 // 465740-0004 // OEM: 2598023 // OEM: 2674352 // OEM: 2674354 // OEM: 2674355 // OEM: 2674366 // OEM: 2674382 // OEM: 2674A166 // 101-03[1] // 105-202[1] // 806950 // 105-25[1] // 804010 // 121-07A[1]	115-115[1] // 802562
105-258[1]	Turbo 808052 CO MP350ws (TBP409) Iveco 160E23 (WG)	808052	TC0010101 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465536 // 208-06 #[1] // 465427-0001 // 101-61[1] // 101-61 A[1] // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-105[1] // 805052-01 // 208-06[1] // 248-22[1] // TBS-0838 // 248-61[1] // TBS-2542 // 266-03[1] // 266-08[1] // YT086	115-112[1] // 802435
105-259[1]	Turbo 808018 CO MP350s (GT3571) New Holland T135/140/150/165	808018	452134-0001 // 452134-0002 // 70000175068 // 80000175068 // OEM: 87840733 // OEM: 87840734 // TC0260141 // 105-104[1] // 802045	
105-260[1]	Turbo 808135 CO MP350ws (TBP401) MF580/MF6845 (WG)	808135	452024-0003 // 452024-0005 // OEM: 2674A053 // OEM: 2674A130 // TC0570178 // 101-25[1] // 105-103[1] // 805135	
105-26[1]	INHABILITADO Turbo 802039 APL277 Maxion FIV	802039	702368-0001 // 702368-0002 // OEM: 79014 // OEM: 79017 // TC0570062 // 105-286[1] // 808039	131-04B[1] // 195-163[1] // 447450-0191 // 1000-010-372
105-261[1]	Turbo 808193 CO MP350s Iveco Tector 220 HP	808193	OEM: 504046397 // OEM: 504087676 // 4033094 // TC0010174 // 104-39[1] // 4036531 // 4036532 // 105-125[1] // EX 805193 // 105-142[1] // 805193-01 // 185-178[1] // 8C03-100-J96 // 225-29[1] // TURBO-H180	115-116[1] // 802560
105-262[1]	Turbo 808238 CO MP350ws VW 13-15/180 – Agrale13000 MWM 6.10TCA	808238	763655-0001 // OEM: 6012301175005 // OEM: 905292010118-02 // OEM: 9.0529.20.8.0118 // TC0130122 // 105-165[1] // 805238-01	
105-263[1]	Turbo 808004 CO MP350ws (TBP408) Iveco 150E20 (WG)	808004	465425-0003 // OEM: 98465811 // OEM: 98467056 // TC0010091 // 101-65 A[1] // 465425-0001 // 102-20[1] // 5327 970 6451 // 102-20 A[1] // // 105-94[1] // 805004 // 105-94 B[1] // 208-05[1]	18-95 B[1] // 435066-0014

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-264[1]	Turbo 808019 MP350s (APL258) Maxion FIV	808019	OEM: 79014 // OEM: 79015 // OEM: 9.0529.20.1.0013 // TC0570018 // OEM: 136910 // OEM: 7005524R1 // 101-17[1] // 702366-0002 // 105-23[1] // 802019	
105-265[1]	Turbo 808031 CO MP350 (S2EL201) Zanello W56T Motor OM352A	808031	169121 // 185264 // 312329 // 465813-0001 // 52239702871 // 52239702872 // 769121 // OEM: 3520962599 // OEM: 3520962699 // OEM: 3520962799 // OEM: 3520963099 // OEM: 3520963199 // OEM: 3520965699 // OEM: 3520965799 // OEM: 3520965899 // OEM: 3520965999 // TC0480129 // 105-42[1] // 806100 // 121-09A[1]	
105-266[1]	Turbo 802026 MP4521 M. Benz OM449A/LA	802026	166566 // 170402 // 770402 // OEM: 4750967399 // TC0480020 // 3580214 // 466618-0013 // 466618-0014 // 466618-0016 // 466618-0019 // 466618-0027 // OEM: 0040965099 // OEM: 0040965199 // OEM: 0040965999 // OEM: 0040967399 // OEM: 3640962499 // OEM: A0040965999 // 101-12[1] // 466618-0006 // 105-07[1] // EX 802026 // 246-58[1] // 466618-0015 // 03002A0029	
105-267[1]	INHABILITADO Turbo 808092 MP350 (TO4B05) Tractor Fiat 180-190	808092	454007-0001 // 454007-0002 // 454007-0003 // 454007-0004 // 454007-0005 // 454007-0006 // 454007-0007 // 454007-0008 // 465468-0001 // 465468-0005 // 5327 970 6038 // OEM: 4787336 // OEM: 4787337 // OEM: 4805334 // OEM: 4805335 // OEM: 4835336 // 3501354 // 3520546 // 3521809 // 3523134 // 3537355 // 3537356 // 3580946 // 4706265 // 4706266 // 4725764 // 4778765 // 4805154 // 4932105 // TC0010287 // 105-61[1] // 805092	115-152[1] // 802439
105-268[1]	Turbo 808236 CO MP350 (TO4E47) Iveco 120E15	808236	465403-0003 // 465403-0004 // 5327 970 6213 // OEM: 4848507 // OEM: 4848620 // OEM: 99458089 // TC0010173 // 105-164[1] // 805236	
105-269[1]	INHABILITADO Turbo 808265-01 MP350ws Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe VTF	808265-01	3791341 // 4038684 // 4040040 // 4955919 // // 4040095 // 104-43[1] // 4038685 // 105-385[1] // 805565 // 104-43 Z[1] // 105-186[1] // 805265-01 // 205-139[1] // TDTC540258 // 241-20[1] // OKSA0043 // 263-08[1] // 19H0527	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-270[1]	INHABILITADO Tbo 808426 CO MP350ws(TBP418)Omnibus 17.230 EOD – MWM 6.12 TCE RC.MFS	808426	5327 970 7227 // 771327-0001 // OEM: 905292010130 // OEM: 905292010130-02 // TC0130084 // 105-192[1] // 802426	802572
105-27[1]	INHABILITADO Turbo 802070-01 APL240 Chevrolet D20 (s/valv.)	802070-01	197332 // 704944-5001 // 797332 // OEM: 7005525R1 // OEM: 79019 // TC0130023 // TC0130093 // 101-10[1] // 121-01C[1] // 704944-0001 // 105-311[1] // 808070	18-29 A[1] // 131-06C[1] // 235-185[1] // 801025 // 409172-0115 // T3-033
105-271[1]	INHABILITADO Turbo 808107 MP350s (APL547) Cummins 6CTA	808107	3595507 // 3595508 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // 101-27[1] // 105-352[1] // 105-41[1] // 802107-01 // 205-158[1] // 3528777 // TDTC540324 // 246-63[1] // 03002A0036	115-114[1] // 802561
105-272[1]	INHABILITADO Turbo 802706-01 MP220W Cummins ISBe4 WG Rueda Compresora Titanio	802706-01 // 802706*	5821518107 // 70000173871 // 821770-0001 // 90000173871 // 3966664 // 3966672 // 3966674 // 3970464 // 3970465 // 3970466 // 3971860 // 3974749 // 4045678 // 4045958 // 70000174059 // 80000172198 // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174063 // 80000174611 // 102-61[1] // 80000174059 // 102-67 Z[1] // 70000172198 // 105-200[1] // 805281-02 // 105-407[1] // 805281 // 242-01[1] // 80000174060 // 242-01 F[1] // 70000174060	115-179[1] // 805221
105-273[1]	Turbo 808081 MP350s (TO4E06) Scania P93 Motor DSC9 6Cil.	808081	310432 // 310461 // 310795 // 313066 // 349272 // 358501 // 370090 // 374122 // 393457 // 466616-0001 // 466616-0002 // 466616-0003 // 466616-0004 // 466616-0005 // 466616-0007 // 466616-0008 // 466616-0010 // 466616-0011 // 466616-0012 // 466616-0013 // 466616-0015 // OEM: 1057156 // OEM: 1100371 // OEM: 1317654 // OEM: 1317655 // OEM: 1317660 // OEM: 1317661 // OEM: 1317662 // OEM: 1317664 // OEM: 1351127 // OEM: 1362027 // OEM: 500679290 // OEM: 571566 // TC0760148 // 105-39[1] // 801081 // 246-73[1] // 310794 // 03002A0691* // 200040101069	115-112[1] // 802435
105-274[1]	Turbo 801354 MP400s Scania K310 Motor DC9-11 310HP Euro3 5CYL RC.MFS	801354	739542-0002 // OEM: 1520024 // TC0760163	801353
105-275[1]	Tbo.805060-01 MP2/GT22 Agrale(c/ MWM 4.10T)(Kit Fiat 1.6 Multipunto)	805060-01	704757-0001 // 704757-0002 // 105-64[1] // 805060	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-276[1]	INHABILITADO Turbo 805293 MP400s Navistar NGD DT 466 175/210HP RC.MFS	805293	751400-0003 // 805272 // 8G37-100-860 // OEM: 1826344C93 // OEM: 1836091C93 // TC0380267 // 466803-0003 // 466803-0008 // 466803-0012 // 471097-0003 // 471097-0008 // 471097-0010 // 715134-0005 // 751363-0001 // OEM: 1825632091 // OEM: 1825632092 // OEM: 1825632C93 // OEM: 1825632RX1 // OEM: 1826344092 // OEM: 1826344C91 // OEM: 1826344RX1 // OEM: 1836093C92 // OEM: 2506765C91 // OEM: 2506782C91 // 185-192[1] // 751400-0001	801353
105-277[1]	Turbo 808005 MP350 (TO4B88) Valmet (c/MWM 6 cil.)	808005	2674A051 // 465744-0005 // 465744-0006 // 466828-0008 // 136910 // 146150 // 166595 // 169124 // 311900 // 312209 // 312507 // 312515 // 312939 // 312940 // 3640538 // OEM: 162000110700 // OEM: 2674A060 // OEM: 2674A078 // OEM: 2674A121 // OEM: 2674A154 // 105-10[1] // 805005	115-152[1] // 802439
105-278[1]	Turbo 808062 MP350s (APL210) (c/MWM 229-6 o 6.10)	808062	169144 // OEM: 8009101303009 // OEM: 8013101166002 // OEM: 905292010032 // OEM: 905292080016 // TC0130022 // 702154-0002 // 105-170[1] // 802062-01 // 105-31[1] // 802062	115-112[1] // 802435
105-279[1]	INHABILITADO Turbo 808295-01 MP350ws (HX35W) VW-Ford Motor Cummins 6BTAA 212HP	808295-01	3538881 // 3538882 // 3594634 // 3594635 // 3597911 // 3597912 // // 4036390 // 4036391 // 4045403 // 4045428 // 4090050 // 5272025 // 5272028 // TC0210076 // TC0210477 // 105-408[1] // 805595 // 185-86[1] // 3802881 // 8C03-200-A87 // 105-109[1] // 802295-01	115-114[1] // 802561

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-280[1]	Turbo 808253 MP350s (S2EL209) Cummins 6BT (p/mang.)	808253	3522777 // 3528741 // 3534285 // 3592226 // 3800990 // 3802289 // 466563-0003 // 286TC21103000 // 3525648 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802115 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 104-11[1] // 3522778 // 182-01[1] // 3522778 SN // 201-15 #[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 103-19[1] // 166592 // 105-48[1] // 806102 // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 115-117[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001* // 802567
105-28[1]	INHABILITADO Turbo 802074-02 APL052 Volkwagen 7.110	802074-02	197266 // 465805-0002 // 797266 // 802057 // 997266 // OEM: 9.0529.20.1.0020 // OEM: 9.0529.20.1.0030 // TC0130063 // 105-99[1] // 802056-02 // 105-370[1] // 808056	131-09C[1] // 215-38[1] // 409172-0085 // 409172-0081 // TDCG540356

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-281[1]	Turbo 808282 MP350s (TO4E66 - También TO4B81) OM366A/LA	808282	169107 // 169112 // 169145 // 169146 // 169147 // 3580266 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6070 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 702154-0017 // 808199 // OEM: 3660967299 // OEM: 3760960899 // TC0010133 // TC0480034 // 001TC31101000 // 197854 // 310769 // 313050 // 313394 // 313425 // 315101 // 3580274 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // OEM: 3060960199 // OEM: 3650962999 // OEM: 3660960299 // OEM: 3660960799 // OEM: 3660960899 // OEM: 3660961299 // OEM: 3660961499 // OEM: 3660961599 // OEM: 3660961699 // OEM: 3660961899 // OEM: 3660961999 // OEM: 3660962299 // TC0480061 // TC0480410 // 105-09[1] // 802023 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-37[1] // 806104 // 101-18[1] // 466646-0041 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 185-291[1] // 8G04-100-P33 // 205-166[1] // 466646-0007 // TDTC540351 // 266-05[1] // YT078-001	115-112[1] // 802435
105-282[1]	Turbo 805248-01 MPD04 Mitsubishi L200 2,5 Motor 4D56 (Desde 1998)	805248-01	49177-01514 // OEM: MR355221	805229-01
105-283[1]	Turbo 802944 MP220 (S1B-364) Mercedes Benz 710/610 OM364LA	802944	314203 // 713709 // OEM: 3640966199 // TC0480183 // TC0480338 // 313708 // 314359 // 315494 // 715264 // 103-30[1] // 315264	115-154[1] // 802409
105-284[1]	Tbo.802946 MP220(S1BS-006)Valmet–Valtra A.885S/985S Motor420DSR RC MFS	802946 // 802406*	1153 970 0007 // 170429 // 312770 // 312936 // OEM: 836747517 // OEM: 836764049 // OEM: 88647600 // TC0310185 // TC0310339	115-154[1] // 802409
105-285[1]	INHABILITADO Turbo 808033 MP350s (APL547) Zanello 500 C	808033	TC3290407 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 3596988 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-08[1] // 187-19[1] // 205-101 F[1] // TDTC540122	115-114[1] // 802561
105-286[1]	Turbo 808039 MP350s (APL277) Maxion FIV	808039	702368-0001 // 702368-0002 // OEM: 79014 // OEM: 79017 // TC0570062 // 105-26[1] // 802039	115-112[1] // 802435

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-287[1]	Turbo 808184 MP350s (S2ESL-054) Valmet 1880	808184	166595 // 312515 // 312939 // TC0310135 // 315026 // 3580227 // 465191-0003 // 465570-0006 // 465570-0007 // 466828-0001 // 466828-0002 // 466828-0003 // 466828-0005 // 466828-0006 // 466828-0007 // 466828-0010 // OEM: 2674A065 // OEM: 2674A107 // OEM: 2674A109 // OEM: 2674A110 // OEM: 2674A127 // OEM: 2674A133 // 121-05B[1] // 166595 SD // 105-122[1] // 806186	115-112[1] // 802435
105-288[1]	INHABILITADO Turbo 802278-01 MPG45 M.Benz Actros OM501LA-E2	802278-01	315489 // 315495 // 315602 // 316057 // 316062 // 316428 // 316756 // 4027901 // 4031064 // 4033836 // OEM: 0050965399 // OEM: 0060963599 // OEM: 0060965499 // OEM: 0060967399 // TC0480215 // 8S04-100-M56	803024
105-289[1]	Turbo 801454 MP400s Scania 5cil. Motor D95 EMS 340HP Rda.Comp.MFS	801454	763262-0001 // 763262-0002 // 763262-0003 // OEM: 1535477 // OEM: 1784652 // OEM: 1852530 // TC0760164	801353
105-290[1]	INHABILITADO Tbo 801554 MP400s Scania P230 5cil. Motor DC9-13 230HP Rda.Comp.MFS	801554	739542-0003 // OEM: 1520023 // OEM: 1909620 // TC0760166 // 105-291[1] // 801654	801353
105-29[1]	INHABILITADO Turbo 805015-02 APL063 Valmet (c/MWM 4 cil.)	805015-02	OEM: 905292010017 // TC0130149 // 105-321[1] // 808038	131-17C[1] // 235-45[1] // 409172-0020 // T3-002
105-291[1]	Turbo 801654 MP400s Scania P230 5cil. Motor DC9-13 230HP Rda.Comp.MFS	801654	739542-0003 // OEM: 1520023 // OEM: 1909620 // TC0760166 // 105-290[1] // 801554	801353
105-292[1]	INHABILITADO Turbo 808089 MP350s (APL158) MWM TBD229/EC6 Marítimo	808089	702154-0001 // 802089 // 805026 // OEM: 905292010029 // TC0130362	
105-293[1]	Turbo 806210 MP42 Detroit Serie 60 Motor DDC III 12,7Lts. C/Abrazadera	806210	171701 // 466713-0002 // 466713-0003 // OEM: 23515635 // OEM: 23515636 // OEM: 23516431 // TC0610251 // 185-122[1] // 466713-0001 // 8G05-100-093	806195
105-294[1]	Turbo 802407 MP210w Mercedes Benz OM364LA EURO 3 Rda.Comp. MFS	802407	70000175064 // 70000175065 // 80000175064 // 80000175065 // OEM: A3740960499 // OEM: A3740960599 // OEM: A3470960499 // TC0480184 // TC0480223 // 105-295[1] // 802405	802738
105-295[1]	INHABILITADO Turbo 802405 MP210w Mercedes Benz OM364LA EURO 3 Rda Comp. Titanio	802405	70000175064 // 70000175065 // 80000175064 // 80000175065 // OEM: A3740960499 // OEM: A3740960599 // OEM: A3470960499 // TC0480184 // TC0480223 // 105-294[1] // 802407	802704
105-296[1]	Turbo 808013 MP350s (APL302) Deutz 913 Ecológico	808013	702367-0001 // TC0500237 // 121-04B[1] // 105-52[1] // 806024	115-112[1] // 802435

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-297[1]	INHABILITADO Turbo 808196 MP350s (GT3267) Caterpillar 924	808196	452234-0002 // OEM: 2674A090 // OEM: 2674A091 // TC0110193 // 105-118[1] // 805196 // 101-76[1] // 452234-0001	115-112[1] // 802435
105-298[1]	Tbo.808060 MP350(S2EL-064)VW14200/16180–Cargo 1618 MWM6,10T Hasta 1995	808060	169123 // 169144 // 3580560 // 702154-0003 // 702154-0007 // 769144 // 802060 // 805269 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0040 // 808029 // TC0130021 // TC0130402	
105-299[1]	Turbo 802941 MP220 Microbus LO914 OM904LA Rda. Comp.MFS	802941 // 802401-02*	5316 970 7109 // 5316 970 7125 // OEM: 9000960499 // OEM: 9040966199 // OEM: 9040967999 // TC0480035 // 185-130-5[1] // 5316 970 7161	
105-300[1]	Tbo.808095 MP350ws Volvo–VW Motor MWM 6,12TCE E3 260/310hp RC.MFS	808095	5327 970 7218 // 715189-0001 // 715189-0007 // 715189-0010 // 735598-0003 // 735598-0005 // 735598-0006 // 803095 // OEM: 905292010069 // OEM: 905292010095 // OEM: 90529201009502 // OEM: 905292010103 // OEM: 905292010134 // OEM: 99909603990097 // TC0130088 // 735598-0002	802572
105-30[1]	INHABILITADO Turbo 802054 APL956 M. Benz OM352A	802054	1274 970 0010 // 172149 // 3580252 // 772149 // OEM: 3440967399 // 172147 // 409300-0016 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 105-106[1] // 802176 // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 103-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-33[1] // 802086 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	195-222[1] // 235-114 F[1] // 408105-0207 // 1000-010-163* // 1000-010-237B // 408105-0079 // T4-041
105-301[1]	Turbo 808254 MP350ws (GT3571) Caterpillar 924 GII Perkins Vista 6	808254	216-8685 // 235-9694 // 709942-0001 // 709942-0009 // 805254 // OEM: 2674A342 // OEM: 2674A347 // OEM: 2674A402 // TC0110341	115-112[1] // 802435

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-302[1]	INHABILITADO Turbo 808363-01 MP350ws Cummins ISB 6CIL 250HP	808363-01	4036746 // 4036747 // 4042707 // 4042708 // 4043147 // 4043148 // 4955717 // TC0210082 // 3538883 // 3538884 // 3539010 // 3539370 // 3539371 // 3539373 // 3539374 // 3539464 // 3592766 // 3592767 // 3774569 // 3800799 // 3802882 // 3802992 // 3802994 // 3804964 // 4955743 // 4955919 // 5327 970 7219 // TC0210344 // 105-384[1] // 805563 // 105-176[1] // 802363-01	115-116[1] // 802560
105-303[1]	INHABILITADO Turbo 808252-01 MP350ws (HX35W) Cummins 6BTA	808252-01	3536319 // 3536320 // 3536321 // 3536322 // 3536323 // 3536324 // 3536325 // 3536826 // 3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3536977 // 3802695 // 3802696 // 3802767 // 3802768 // 500395274 // 3536978 // 673681819 // 98331221 // J536971 // TC0210255 // TC0210472 // 246-123 F[1] // 3536971 // 200104171577 // 104-15[1] // 105-114[1] // 802252 // 105-392[1] // 805552 // 107-09[1] // 205-37[1] // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971*	115-114[1] // 802561
105-304[1]	Turbo 808024 MP350s (APL120) Mercedes Benz 1517/18	808024	3580770 // 466780-0001 // 466780-0002 // 466780-0003 // 466780-0004 // 466780-0005 // 466780-0006 // 466780-0008 // OEM: 0090617 // OEM: 1261575 // OEM: 1284626 // OEM: 284555 // OEM: 3520965899 // OEM: 394778 // 101-08[1] // 105-02[1] // 802024	
105-305[1]	INHABILITADO Turbo MP350 (TO4B91) Caterpillar D-3304 (sin carcasa turbina)		105-32 A[1] // 802083	802574
105-306[1]	Turbo 808126 MP300w (T300) Perkins T4 3.3	808126	TC0570053 // 101-23[1] // 101-23 A[1] // 707858-0001 // 101-23 B[1] // 105-82[1] // 805126	115-131[1] // 802741
105-307[1]	Turbo 802525 MP400s (HX40W - 3532222) Camion Dimex 6CTA RC.MFS	802525	3532223 // 3537672 // 3802613 // TC0210288 // 105-138[1] // 802339 // 104-24[1] // 3532222 // 107-25[1] // 189-27[1] // 205-106[1] // TDTC540168	802411
105-308[1]	INHABILITADO Turbo 808526 MP350s (HX35W) Iveco Eurocargo–Tector EURO3 150E28	808526	OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 008TC1729800005 // 2837800 // 2837801 // 2842584 // 3593014 // 3593155 // 3595278 // 3595656 // 3595657 // 3596258 // 3596784 // 3596885 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598889 // 3598890 // 3769129 // 3769130 // 4025154 // 4033086 // 4035327 // 187-46[1] // 3597180 // 3595279 // 208-20[1] // 105-402[1] // 805526 // 185-255[1] // 8C03-200-P49 // 246-40[1] // 03002A0054	115-116[1] // 802560

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-309[1]	INHABILITADO Tbo 802523 MP4000s Cummins Cosechadora 2388C 200º/0ºc/abraz. WG RC.MFS	802523	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-36[1] // 3537762 // 105-117[1] // 105-146[1] // 802335 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 104-49[1] // 3537288M // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	802411
105-310[1]	INHABILITADO Tbo 802522 MP4000sCUMM.Cosec.MF38/Trator MX270 345º/15ºc/abr.WG RC.MFS	802522	3590348 // 3596415 // 3596430 // 3597788 // 3800426 // 4036978 // OEM: 84227973 // OEM: 84269952 // OEM: 873553 17 // OEM: J800426 // TC0210168 // 105-145[1] // 802334	802411
105-31[1]	INHABILITADO Turbo 802062 APL210 (c/MWM 229-6 o 6.10)	802062	702154-0002 // 169144 // OEM: 8009101303009 // OEM: 80 13101166002 // OEM: 905292010032 // OEM: 905292080016 // TC0130022 // 105-170[1] // 802062-01 // 105-278[1] // 808062	
105-311[1]	Turbo 808070 MP300 (APL240) Chevrolet D20 (s/valvula)	808070	197332 // 704944-5001 // 797332 // OEM: 7005525R1 // OEM: 79019 // TC0130023 // TC0130093 // // 101-10[1] // 105-27[1] // 802070-01 // 121-01C[1] // 704944-0001	18-29 A[1] // 131-06C[1] // 235-185[1] // 801025 // 409172-0115 // T3-033
105-312[1]	Turbo 808178 MP300w (APL823) Ford F100 (c/MWM)	808178	OEM: 9.0529.20.1.0045 // TC0130029 // 101-39[1] // 465837-0004 // 105-55[1] // 802178-01	195-91[1] // 1000-010-370 // 409172-0131
105-313[1]	Turbo 808276 MP310 (TA34) Ford F4000 – Cummins 4BT (1992-1998)	808276	3536838 // 3536839 // 3537425 // 3802794 // 171270 // 3520030 // 3528743 // 3528744 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3536677 // 3537424 // 3539310 // 3802290 // OEM: BF8X6400C // OEM: J802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // TC0210113 // 104-13[1] // 3522900 // 104-20[1] // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 187-23[1] // 187-57[1] // 204-25[1] // 206-04 F[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 227-27[1] // 04-8001 // 262-04 F[1] // 225-63[1] // TURBO-H002 // 246-105[1] // 200004150290	802755

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-314[1]	Tbo 802305-01 MP400s MB OM926LA E3-Axor 2831/1933/2533 WG RC.MFS	802305-01	OEM: 9260963299 // 5327 970 7114 // 5327 970 7150 // 5327 970 7151 // 5327 970 7173 // 5327 970 7174 // 5327 970 7184 // 5327 970 7196 // 5327 970 7209 // 5327 970 7213 // OEM: 9260960399 // OEM: 9260960999 // OEM: 9260961099 // OEM: 9260961899 // OEM: 9260961999 // OEM: 9260962299 // OEM: 9260963199 // OEM: 9260964399 // OEM: 9260964499 // TC0480078 // 105-144[1] // 802305	
105-315[1]	INHABILITADO Turbo 808096 MP350s Mercedes Benz OM422A / OM422LA	808096	311703 // 313163 // 3580177 // 3580178 // 4032978 // 466214-0014 // 466214-0015 // 466214-0016 // 466214-0017 // 466214-0018 // 466214-0019 // 466214-0022 // 466214-0023 // 466214-0028 // 466214-0029 // 466214-0030 // 466214-0031 // 466214-0035 // 466214-0036 // 466214-0038 // 466214-0039 // 5327 970 6011 // 5327 970 6016 // 5327 970 6201 // 5327 970 6424 // 5327 970 6425 // 5327 970 6606 // OEM: 0030960899 // OEM: 0030960999 // OEM: 0030965399 // OEM: 0030965499 // OEM: 0030965599 // OEM: 0030967699 // OEM: 0030967799 // OEM: 0040966399 // OEM: 0050969399 // TC14772000 // 102-13[1] // 5327 970 6502 // 105-75[1] // 805096 // 125-14[1] // 5327 970 6206 // 1KA0052 // 185-105[1] // 5327 970 6507 // 8B27-100-B97 // 185-22[1] // 8B27-100-011 // jr-011* // 187-01[1] // 101-77[1] // 105-177[1] // 802292-01 // 105-382[1] // 808169 //	115-112[1] // 802435
105-316[1]	Turbo 808382 MP300w Ford F4000/F350 - Cummins 4BTAA 3,9Lts.	808382	70000174002 // 70000174614 // 80000174614 // OEM: 3967635 // OEM: 3970937 // TC0210127 // 102-53[1] // 80000174002 // 105-193[1] // 805282 // 105-251[1] // 805282-01 // 185-168[1] // 8B16-200-J01	115-142[1] // 802757
105-317[1]	Turbo 808292 MP300w VW 8120/8150 Volare - Agrale 7500TDX	808292	5316 970 7168 // 80000175061 // OEM: 9.0529.20.1.0081 // OEM: 9.0529.20.1.0135 // TC0130031 // 70000172150 // 70000175061 // 90000172150 // 90000175061 // OEM: 6007001964005 // OEM: 90529201008102 // OEM: 905292010110 // 102-34[1] // 105-111[1] // 802192 // 105-111 B[1] // 105-231[1] // 802192-02	195-57[1] // 802752 // 1000-030-118 // 5316 710 0012

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-318[1]	INHABILITADO Turbo 808288 MP370s Actros V8 – OM502LA Rda.Comp.MFS	808288	5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // 5327 970 6503 // 5327 970 6521 // OEM: 23528794 // OEM: 50967199 // TC0480290 // 185-120[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 227-05[1] // CT29-1A160 // 105-160[1] // 802288 // 185-120 A[1] // 205-105[1] // TDTC540173	802718
105-319[1]	INHABILITADO Turbo 808041 MP350s Volvo L120B/C A25C Motor TD73K/KCE	808041	466742-0010 // 466742-0011 // 466742-0012 // 466742-0013 // OEM: 11033542 // OEM: 11033543 // OEM: 11033834 // OEM: 11033835 // TC0710199 // 105-174[1] // 803041-01	115-112[1] // 802435
105-320[1]	INHABILITADO Turbo 802702 MPK24 Rda.Comp. Titanio – M.Benz OM924LA OF 1722M/1622	802702	001TC31103000 // 5324 970 7100 // 5324 970 7101 // 5324 970 7102 // 5324 970 7103 // 5324 970 7104 // 5324 970 7105 // 5324 970 7106 // 5324 970 7107 // 5324 970 7108 // 5324 970 7111 // 5324 970 7112 // 5324 970 7113 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7208 // 805502 // 817280-0001 // OEM: 9240960199 // OEM: 9240960299 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960499 // OEM: 9240960599 // OEM: 9240960699 // OEM: 9240960999 // OEM: 9240961099 // OEM: 9240961199 // OEM: 9240961299 // OEM: 9240961399 // OEM: 9240961499 // OEM: 9240961799 // TC0480138 // 5324 970 7119 // 5324 970 7122 // 5324 970 7124 // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // OEM: 9240962099 // OEM: 9240962299 // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 205-28[1] // TDTC540002 // 223-02[1] // 105-171[1] // 802084 // 185-233[1] // 8B24-200-D80 // 204-26[1] // 208-29[1] // 246-33[1] // 03002A0781 // 246-66[1] // 03002A0623	802701

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-32[1]	INHABILITADO Turbo TO4B91 CAT D-3304 (EX 802083) A/R 1.75	EX 802083	0R5799 // 155431 // 1P9136 // 310152 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0009 // 4N6859 // 0R5807 // 0R5809 // 0R5811 // 409410-0014 // 409410-0015 // 465839-0001 // 6N1571 // 709167-0001 // 8N9247 // 105-343[1] // 808083 // 205-15[1] // 409410-0002 // TDTC540149 // 105-205[1] // 184-08[1] // 185-131[1] // 8G04-100-155 // 201-06[1]	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102
105-321[1]	Turbo 808038 MP300 (APL063) Valmet MWM TD229/4TS/4EC4	808038	465803-0001 // OEM: 905292010017 // TC0130149 // 105-29[1] // 805015-02	131-17C[1] // 235-45[1] // 409172-0020 // T3-002
105-322[1]	Turbo 808155 MP350ws Midliner P/N314617-315045 En.aire 102mm,orig.89mm	808155	313866 // 314125 // 314617 // 315045 // OEM: 5000691814 // OEM: 5010258506 // TC0180238 // 105-179[1] // 805155	115-112[1] // 802435
105-323[1]	INHABILITADO Tbo.802710 MP220w Rda.Com.Titanio–Ómnibus Agrale/VW Motor 4.12TCE WG	802710	5316 970 7199 // 6112201078000 // 6112201108005 // 70000175595 // 702154-0003 // 80000174637 // 80000175595 // OEM: 2R0145061K // OEM: 2S0145061 // OEM: 9.0529.20.1.0098 // OEM: 9.0529.20.1.0131 // OEM: 9.0529.20.1.0141 // TC0130056 // TC0130161 // 5316 970 0060 // 225-34[1] // 5316 970 7165 // TURBO-K023 // 105-215[1] // 805200 // 185-322[1] // 8B16-200-331T	802705
105-324[1]	Turbo 802520 MP400s Cumm 6CTAA 8.3 c/manguera externa 340/20 WG RC.MFS	802520	3533005 // 3535787 // 3535788 // 3536305 // 3536306 // 3536309 // 3536310 // 3537130 // 3537131 // 3538572 // 3538573 // 3538706 // 3539264 // OEM: 3802614 // OEM: 3802705 // OEM: 3802852 // OEM: 3802859 // OEM: J535787 // OEM: J536305 // OEM: J536309 // OEM: J537130 // OEM: J802859 // TC0210071 // 105-148[1] // 802253	802411
105-325[1]	Turbo 808103 MP300w (APL666) Chevrolet D20	808103	7005526R1 // 704945-0001 // 704945-0002 // 704945-5001 // OEM: 79036 // TC0570026 // 101-20[1] // 704945-5002 // 105-66[1] // 802103-01	131-05C[1] // 235-35[1] // 409172-0116 // T3-023
105-326[1]	INHABILITADO Turbo 808280 MP300 (APL709) VW Varios – Motor MWM 4,10 TCA intercooler	808280	465819-0001 // 465819-0002 // 5316 970 7185 // OEM: 905292010063 // TC0130030 // OEM: 2R0145061A // OEM: 6008001751004 // OEM: 905292010041 // OEM: 905292010056 // 101-159[1] // 465819-0003 // 105-226[1] // 802180-03 // 105-60[1] // 802180-01 // 185-95[1] // 8G30-200-702	802753

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-327[1]	Turbo 808042 MP300w (APL682) VW 9.140 - MWM 4.10T	808042	465837-0001 // 465837-0003 // 5316 970 7175 // 805111 // OEM: 9.0529.20.1.0043 // OEM: 9.0529.20.1.0046 // OEM: 9.0529.20.1.0055 // OEM: 9.0529.20.1.0058 // TC0130024 // 101-60[1] // 465837-0007 // 105-53[1] // 802092-01	195-91[1] // 1000-010-370 // 409172-0131
105-328[1]	INHABILITADO Turbo 808182 MP300w Ford F250/350/4000 F100 4BTAA	808182	3590493 // 3800986 // 5316 970 7146 // TC0210116 // 3590494 // 104-18[1] // 3592315 // 4040353 // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 185-188[1] // 8C03-200-D63 // 187-31[1] // 205-05[1] // TDTC540045 // 246-75[1] // 03002840*	115-121[1] // 802756
105-329[1]	INHABILITADO Turbo 808071 MP310 (TA34) Ford F4000 – (c/Cummins 4BT) (Hasta 1992)	808071	451567-0005 // TC0210105 // 105-58[1] // 805071-01 // 187-54[1] // JP-TU-001	802755
105-32 A[1]	INHABILITADO Turbo 802083 TO4B91 CAT D-3304 (s/ carc. turb.)	802083	105-305[1]	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102
105-330[1]	INHABILITADO Turbo 805260-01 MAG45 Cummins Industrial M11	805260-01	3522064 // 3522131 // 3537037 // 3537038 // 3537039 // 3537040 // 3537245 // 3537247 // 3539176 // 3539177 // 3539178 // 3539179 // 3594810 // 3801545 // 3803939 // 3804546 // 3804547 // 3804817 // 3804818 // 188-06[1] // 3594809 SS // 4024969 SS // 187-52[1] // 4024969 // 3594809 // 205-26[1] // TO-TURBO-3594809* // TDTC540057	805259

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-33[1]	INHABILITADO Turbo 3LKS - Ø 67mm M. Benz OM352A (802086)	802086	1274 970 0010 // 3580252 // 772149 // OEM: 3440967399 // 172147 // 172149 // 409300-0016 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 105-01[1] // 802006 // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 103-01[1] // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	802090
105-331[1]	INHABILITADO Turbo 808120 MP300 Caterpillar 924F	808120	0R6900 // 114-3601 // 317817 // TC0110235 // 105-110[1] // 805120-02 // 105-110 B[1] // 190-01[1] // 167560 SSH // 103-14[1] // 167560 // 185-184[1] // 8S03-100-J37	802742
105-332[1]	Turbo 805298-01 MP210w VW Delivery 5,140E/8,150E Motor MWM 4,08TCE	805298-01 // 805298*	765326-0002 // OEM: 905292010121-02 // TC0130340	805263 // 805263-01
105-333[1]	Turbo 808130 MP300 Deutz BF4L913 Agrale	808130	315652 // 317014 // 317350 // 319339 // OEM: 04232252KZ // OEM: 04232894KZ // OEM: 04233174KZ // OEM: 04234297KZ // TC0500234 // TC0500239 // 103-25[1] // 315726 // 105-89[1] // 805130-01	115-135[1] // 802749
105-334[1]	INHABILITADO Tbo 802711-01 MP220w RC.Titanio VW 13.180/15.180/16.180 MWM 4.12 TCE	802711-01	5316 970 7176 // 90000174636 // OEM: 9.0529.20.1.0139 // 80000174636 // OEM: 9.0529.20.1.0099 // 185-79[1] // 70000174636 // 8B16-200-331T // 105-216[1] // 805300 // 185-30[1] // 8B16-200-331 // JR-331*	802705-01

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-335[1]	Turbo 808080 MP300w Ford 812/814/815 - CUMMINS 4BTAA MEC	808080	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 205-25[1] // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 104-27[1] // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	115-121[1] // 802756
105-336[1]	Turbo 808115 MP300 (TA3164) Mercedes Benz L914 OM364LA	808115	198668 // 466192-0014 // 5324 970 6703 // 5324 970 6705 // OEM: 3640960499 // OEM: 3740960099 // OEM: 3740960699 // OEM: 3740967099 // TC0480067 // 105-51[1] // 802115-01	115-135[1] // 802749
105-337[1]	Turbo 808091 MP300w (APL698) M.Ferg.MF292/620/9170 – Perkins P4000T	808091	704945-0003 // 704945-0004 // 704945-0006 // OEM: 7005527R1 // OEM: 79022 // OEM: 79520 // TC0570051 // 105-71[1] // 805091	17-27F[1] // 115-131[1] // 802741
105-338[1]	Turbo 808094 MP350s MWM 6.10 TCA – VW Omnibus 17210 – Ford Cargo 1618	808094	170430 // 702154-0004 // 702154-0011 // 702154-0014 // 702154-0017 // 702154-0020 // 770430 // OEM: 905282010073-01 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 905292010048-02 // OEM: 9.0529.20.1.0057 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 905292010062-04 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0130025 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // TC0480410 // 103-39[1] // 1274 970 0007 // 105-100[1] // 802079 // 105-54[1] // 802094	115-117[1] // 802567
105-339[1]	Turbo 808066 MP340 (H1C) Volvo TD41/41G	808066	316400 // oem: 422704 // oem: 5003263 // TC0710409 // 104-08[1] // 3524709 // 3524710	802885
105-340[1]	INHABILITADO Tbo.805301 MP210W(K14-80000174657)Nissan Frontier-MWM 4.07 TCAE RC.MFS	805301-01 // 805301*	70000174657 // OEM: 905292010094 // TC0060482 // 102-45[1] // 80000174657 // 102-45 Z[1] // 185-194[1] // 8B14-200-327	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-34[1]	Turbo 801200 TA4516 Scania 113-360 (boca gde.)	801200	312267 // 312822 // 312823 // 312824 // 312825 // 313063 // 313410 // 313411 // 313414 // 3528650 // 3533616 // 3533617 // 3537639 // 3538862 // 3538863 // 3538905 // 3538906 // 3591167 // 452109-0004 // 452109-0010 // 466950-0003 // 466950-0005 // 466950-0006 // 7000 017 4618 // BBV113BT // BBV113BT-A // BBV113XBT // BBV113XCT // OEM: 1107068 // OEM: 1107962 // OEM: 1304648 // OEM: 1305188 // OEM: 1316181 // OEM: 1319894 // OEM: 1319896 // OEM: 1322999 // OEM: 1324420 // OEM: 1324421 // OEM: 1324422 // OEM: 1338274 // OEM: 1340173 // OEM: 1351631 // OEM: 1386877 // OEM: 1387996 // OEM: 1388059 // OEM: 1395243 // OEM: 1489194 // OEM: 571587 // OEM: 578023 // TC0760002 // 103-17[1] // 105-40[1] // 801069	
105-341[1]	INHABILITADO Tbo.805286 MP210w(GT2052)Land Rover Defend.90/110 Maxion 2,8Lts RC.MFS	805286	712473-0001 // OEM: 70993370 // TC0570176	805287
105-342[1]	Turbo 805307 MP220w Agrale – Volare A6/V5 MWM 4,07 TCE Rda.Comp.MFS	805307	70000175018 // 80000175018 // OEM: 905292010107 // TC0060399	802887
105-343[1]	INHABILITADO Turbo 808083 MP350 (TO4B91) Caterpillar D-3304 A/R 1,75	808083	0R5799 // 0R5807 // 0R5809 // 0R5811 // 155431 // 1P9136 // 310152 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0009 // 409410-0014 // 409410-0015 // 465839-0001 // 4N6859 // 6N1571 // 709167-0001 // 8N9247 // 184-08[1] // 409410-0002 // 201-06[1] // 105-205[1] // 105-32[1] // EX 802083 // 185-131[1] // 8G04-100-155 // 205-15[1] // TDTC540149	802574
105-344[1]	INHABILITADO Turbo TO4B91 Caterpillar D-3304 A/R 1,52–CCR MPO–Carc.Turb.Off Factory		0R5799 // 1108762 // 1696568 // 1P0034 // 1W5160 // 1W5160G // 1W5210 // 2W1953 // 2W8139 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0002 // 409410-0003 // 409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0007 // 409410-0008 // 409410-0009 // 409410-0010 // 409410-0011 // 409410-0012 // 101-21[1] // 409410-5006 // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 184-04[1] // 409410-0006 // 105-206[1] // 105-352[1] // 808072 // 201-17[1] // 205-45[1] // TDTC540144 // 246-35[1] // 03002947* // 03002A1170	802574

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-345[1]	Turbo 808043 MP350s Volvo Bus B7R	808043	80000175070 // OEM: 477868 // TC0710044 // 3530669 // 3530670 // 3533595 // 3534665 // 3534666 // 3595232 // 3595233 // 3595234 // OEM: 20411831 // OEM: 20411838 // OEM: 477653 // OEM: 477834 // OEM: 477865 // OEM: 8112407 // OEM: 849680 // 105-84[1] // 803043-01 // 187-13[1] // 70000175070	115-112[1] // 802435
105-346[1]	Tbo.805299 MP210w Chev S10-Blazer-MWM 4,07 TCE 2.8 TDI–140HP RC.MFS	805299	OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // TC0130396 // TC0130481 // 70000174640 // 101-148[1] // 767094-0002 // 102-44[1] // 80000174640 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 185-195[1] // 8B14-200-272 // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	34-07DB[1] // 2061-016-272 // 5806 110 0802
105-347[1]	Turbo 808251 MP350s Cummins 6BT Elite (sust 3537136-4035761 y otros)	808251	3537132 // 3537136 // 3802770 // 4035760 // 4035761 // TC0210032 // 2842249 // 286TC31101000 // 286TC31102000 // 2881845 // 3536338 // 3536339 // 3537019 // 3537134 // 3537137 // 3539449 // 3539450 // 3539653 // 3539658 // 3590100 // 3590101 // 3591362 // 3591364 // 3597068 // 230-08[1] // 3537133 // LYP80145-22-28 // 105-112[1] // 802251-01 // 248-07 F[1] // TBS-0551 // 261-01 F[1] // SW-0424 // 265-18[1] // XKD-3537133	115-117[1] // 802567
105-348[1]	Turbo 808058 MP350s John Deere (sust. K2 ó T350)	808058	128TC21101000 // 466007-0002 // 466007-0003 // 466007-0004 // 466007-0005 // 466007-0006 // 466007-0007 // 466007-0011 // RE42682 // RE43426 // RE48435 // RE52921 // RE53398 // RE56616 // RE56617 // RE63078 // TC0430144 // TC0430331 // 466007-0001 // 105-113[1] // 805128 // 105-241[1] // 808128	115-144[1] // 802568
105-349[1]	Turbo 808224 MP350s Iveco Eurocargo 120E15	808224	465413-0002 // 465413-0003 // 465413-0004 // 5327 970 6716 // OEM: 4848508 // OEM: 4848629 // OEM: 500305014 // OEM: 98474932 // OEM: 99446017 // OEM: 99446018 // TC0010241 // 465413-0001 // 5327 970 6717 // 105-154[1] // 805224-01	115-112[1] // 802435

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-350[1]	Turbo 808055 MP350s (APL547) Zanello 500 C	808055	TC3290407 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 3596988 // 105-285[1] // 808033 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-07[1] // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 187-19[1] // 205-101 F[1] // TDTC540122	115-114[1] // 802561
105-35[1]	INHABILITADO Turbo 803004 TA4502 Volvo N-NL10 - B10M	803004	312540 // 3518613 // 3521810 // 3591971 // 4034103 // 465922-0001 // 465922-0002 // 465922-0003 // 465922-0011 // 465922-0013 // OEM: 1545073 // OEM: 1545074 // OEM: 1545097 // OEM: 1545098 // OEM: 424819 // OEM: 470509 // OEM: 6886157 // OEM: 8103605 // OEM: 846652 // 170435 // 3523648 // 3526221 // 3526222 // 3526646 // 3526647 // 3526886 // 3526967 // 3526968 // 3591768 // 3802017 // 465922-0014 // 465922-0015 // OEM: 11033130 // OEM: 1460033 // OEM: 154097 // OEM: 198639 // OEM: 5003439 // OEM: 8106149 // OEM: 8110516 // OEM: 8194707 // OEM: 8194708 // 185-133[1] // 465922-0012 // 8G04-100-050	
105-351[1]	INHABILITADO Tbo.802709 MP220w Agrale-VW - MWM 4,12 TCE 150HP EURO III – RC.Titanio	802709	175683 // 90000175683 // 70000175683 // 733676-0003 // 80000175683 // OEM: 6013101118005 // OEM: 90529201008403 // TC0130085 // TC0130160 // 105-199[1] // 802430-02	802704
105-352[1]	Turbo 808072 MP350 (TO4B91) Cat. D3304 A/R 1.52 (409410-0006)	808072	409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 0R5799 // 1108762 // 1696568 // 1P0034 // 1W5160 // 1W5160G // 1W5210 // 2W1953 // 2W8139 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0002 // 409410-0003 // 409410-0007 // 409410-0009 // 409410-0011 // 101-21[1] // 409410-5006 // 105-206[1] // 105-344[1] // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 184-04[1] // 409410-0006 // 201-17[1] // 205-45[1] // TDTC540144 // 246-35[1] // 03002947* // 03002A1170	802881
105-353[1]	Turbo 808198 MP300w Omnibus Agrale A8 Motor 4BTAA EURO III WG	808198	80000174007 // OEM: BF0X6400B // OEM: BG7X6400A // TC0210120 // 3967636 // 3970939 // 4934086 // 70000174007 // 70000174615 // 70000175539 // 80000174615 // 105-184[1] // 805198	115-142[1] // 802757
105-354[1]	Turbo 808017 MP350s Fiat Allis FH220 – Iveco 8365 180HP	808017	465468-0008 // 805017 // OEM: 4754423 // TC0010286	115-112[1] // 802435

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-355[1]	Turbo 805306-01 MP180W Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts.	805306-01 // 805306*	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 109-33[1] // 49189-02914 // 185-71[1] // 8M04-200-423 // 205-76[1] // TDTC540029 // 208-55[1] // 228-01[1]	802886 // 802886-01
105-356[1]	Turbo 808140 MP350ws Volvo B7R 285HP (WG)	808140	20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 4036547 // 4036548 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 85000291 // 4031222 // 4031339 // 4036457 // 4036458 // 4041276 // 4041277 // 4041278 // 4041279 // 4041280 // 803110 // OEM: 20750116 // OEM: 20750117 // OEM: 20750118 // OEM: 20750120 // TC0710089 // 104-31[1] // 3534617 // 105-188[1] // 803140* // 803140-02 // 107-01[1] // 205-09[1] // TDTC540148	115-112[1] // 802435
105-357[1]	Turbo 808063 MP350s (TO4E74) Ford Cargo 1722	808063	3531793 // 3531794 // 3599026 // 3802303 // 465843-0002 // 706058-0001 // TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	115-114[1] // 802561
105-358[1]	Turbo 808112 MP300 (TA3164-APL400) Mercedes Benz OM364A (122CV)	808112	313049 // OEM: 3640960399 // OEM: 3640962199 // OEM: 3740960199 // TC0480066 // 101-22[1] // 466192-0013 // 103-09[1] // 105-38[1] // 802112-01	
105-359[1]	INHABILITADO Turbo 805302 MP210w (K03-0055) Renault Master 2,5 lts dCi Rda.Comp.MFS	805302	OEM: 7701473757 // OEM: 7711134973 // OEM: 8200036999 // OEM: 8200715889 // OEM: A70009601990097 // TC0180418 // 185-29[1] // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322* // 227-22[1] // CP203-C055 // 265-01[1] // XKJ-53039700055 // 102-49[1] // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1] // 201-10[1] // 204-15[1]	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-360[1]	INHABILITADO Tbo 802434 MP510 M.B. Axor OM457LA-E3 / OM460LA-EPA04 RC.MFS	802434	1487 970 0000 // OEM: 0080965099 // OEM: 0090966599 // TC0480181 // 798489-0001 // 187-30[1] // 318932 // 318960 // 243-14[1] // 03002-088 // 185-172[1] // 8S04-100-839 // // 246-120[1] // 200003200157	
105-36[1]	INHABILITADO Turbo 805023 TO4B66 Fiat 180-90 (=3FJ)	805023	465114-0001 // 465114-0005 // 465115-0001 // TC0010099 // 105-249[1] // 808012 // 121-10A[1]	131-04A[1] // 408105-0374
105-361[1]	Tbo.805313 MP210W (ss.721843-0001)Ranger 2.8 79519 PStroke-Rda.Com.MFS	805313	721843-0003 // OEM: 79519 // TC0570428 // 101-78[1] // 721843-0001 // 101-78 Z[1] // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // GB-1182 // 185-146[1] // 8G20-200-871 // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013 // 248-04[1] // TBS-1852	
105-362[1]	Turbo 808061 MP350s (APL547) Cummins 6CTA	808061	286TC15267000 // 3524035 // 3528352 // 3528353 // 3528778 // 3530716 // 3531665 // 3531666 // 3532065 // 3532152 // 3535456 // 3535457 // 3535552 // 3535553 // 3590079 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3596987 // 3596989 // 3802303 // 3802416 // 4035466 // 4036420 // 4090049 // 7000 017 5527 // 8000 017 5527 // 3595507 // 3595508 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // 101-27[1] // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 3596988 // 105-271[1] // 808107 // 105-41[1] // 802107-01 // 246-63[1] // 3528777 // 03002A0036 // 205-158[1] // TDTC540324	115-114[1] // 18-55 B[1] // 802561 // 02001-107 // 02008435 // 3522747
105-363[1]	Turbo 808078 MP370w Volvo L70E / L90E – Deutz Motor BF6M2012	808078	1264 970 0002 // 1264 988 0002 // 318047 // 318438 // 318885 // 319022 // 319355 // OEM: 04254346KZ // OEM: 04258781KZ // OEM: 04294594 // OEM: 04900118KZ // OEM: 20517286 // OEM: 20533238 // OEM: 20542870 // OEM: 21109113 // 246-97[1] // 319351 // 200103140324	802570

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-364[1]	Tbo.805305-01 MP215GV(778794-0001)Sprinter OM611 Corazón ØmRC MFS 38.6	805305-01 // 805305*	709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // 5303 970 7004 // TC0480330 // 202-10[1] // 709836-0001 // 203-02[1] // 205-29[1] // 709836-0004 // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 101-100[1] // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 247-02[1] // 1101-017-004	195-12[1] // 195-159[1] // 1000-010-114 // 703890-0044 // 1000-010-114B // 703890-0350
105-365[1]	Turbo 802432 MP510 M.Benz Freightliner OM460LA-EPA04 - Rda.Comp.MFS	802432	1487 970 0008 // 1487 971 0006 // 1487 972 0006 // 5641 297 0000 // 5641 297 0001 // OEM: 0080969199 // OEM: 0080969299 // OEM: 0100960099 // OEM: 0100960199 // OEM: 0100960999 // TC0480354 // 5641 197 0012 // 5641 970 0012 // OEM: 0090965699 // OEM: 0090969999 // OEM: 19906310 // 248-62 F[1] // 1487 970 0006 // TBS-0927	
105-366[1]	INHABILITADO Turbo 805283 MP500 (HX55) Iveco Cursor 9 350HP (4043648)	805283	4043649 // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // TC0010505 // 3775343 // 221-02[1] // 4043648 // 7000-007-0056 // 105-413[1] // 805388 // 185-320[1] // 8C05-100-A73 // 205-13[1] // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037 // 221-02 #[1] // 221-02 F[1]	802734
105-367[1]	Turbo 805319 MP550w Iveco Stralis 460NR E3 - Cursor 13 440-480HP	805319	3779098 // 3779235 // 4033794 // 4045888 // 4045889 // OEM: 05041451010 // OEM: 05801546684 // TC0010430 // 246-109[1] // 4033729 // 200104220376	802908

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-368[1]	INHABILITADO Turbo 803264 MP500 Volvo 360BC / EC360 / EC460 / A40D	803264	452164-0010 // 452164-0011 // 452164-0012 // 452164-0013 // 452164-0015 // 452164-0016 // 452164-0017 // OEM: 11030432 // OEM: 11030433 // OEM: 11030482 // OEM: 11030483 // OEM: 11127624 // OEM: 11128740 // OEM: 11423175 // OEM: 11423397 // OEM: 11423581 // OEM: MR224978 // TC0710376 // 185-26[1] // 49135-02110 // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 208-68[1] // 49135-04020 // ZC-TU-005 // 208-68-F[1] // ZC-TU-006	803263
105-369[1]	INHABILITADO Turbo 805291 MP400s Navistar NGD 408/466 Iny.Mecánica Rda.Comp.MFS	805291	466417-0003 // 466741-0018 // 466741-0048 // OEM: 1820945C91 // OEM: 2506743C91 // OEM: 991708C92 // TC0380249 // 105-124[1] // 805160	801353
105-370[1]	INHABILITADO Turbo 808056 MP300 (APL052) VW 7.110S	808056	197266 // 465805-0002 // 797266 // 802057 // 997266 // OEM: 9.0529.20.1.0020 // OEM: 9.0529.20.1.0030 // TC0130063 // 105-28[1] // 802074-02 // 105-99[1] // 802056-02	
105-37[1]	INHABILITADO Turbo 806104 S2EL169 M. Benz OM366A/LA - Euro	806104	169107 // 169146 // 3580266 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6070 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 702154-0017 // 808199 // OEM: 3760960899 // TC0010133 // TC0480034 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // TC0480061 // TC0480410 // 105-107[1] // 802282-01 // 101-18[1] // 466646-0041 // 105-09[1] // 802023 // 105-14[1] // 802053 // 105-281[1] // 808282 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 185-291[1] // 8G04-100-P33 // 205-166[1] // 466646-0007 // TDTC540351 // 266-05[1] // YT078-001	220-33[1] // 169109 // 4-00-1017 // 769109
105-371[1]	Tbo 808064 MP350s(TO4E14) F.Cargo 1117/1317/1517/1218/1418/1618/2324	808064	466290-0001 // 466290-0012 // 466290-0015 // 466292-0001 // OEM: BF8X6400C // OEM: E4HN6K682AC // OEM: E5HN6K682CC // OEM: E7HN6K682AA // OEM: E8HN6K682BA // TC0260096 // TC0260104 // 105-126[1] // 805010 // 105-127[1] // 805064	802563

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-372[1]	INHABILITADO Turbo 808035 MP350s Perkins P1000 – Iveco 8060.25.221 – MWM TBD226B-6	808035	312010 // 312926 // 313002 // 313044 // 313794 // 316588 // 465443-0001 // 465443-0002 // OEM: 1097344 // OEM: 12270414KZ // OEM: 4840419 // OEM: 707074 // OEM: 712504 // TC0500348	
105-373[1]	INHABILITADO Turbo 808034 MP350S (HX35) Cummins 6BTAA p/ Komatsu (3595157-3599109)	808034	3595158 // 3596668 // 3598702 // 4035374 // 4036172 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 2835695 // 3537461 // 3537462 // 3537463 // 3537464 // 3537465 // 3537466 // 3537468 // 3595858 // 3596330 // 4025330 // 4031649 // 4031650 // 4035373 // 4036324 // 4036470 // 4036471 // 4037470 // 4038210 // 4038288 // 4038476 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 5359324 // 5452777 // 104-56[1] // 4033150 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 185-197[1] // 4037469 // 8C03-100-B81 // 185-197 F[1] // 205-72 F[1] // TDTC540031 // 208-60[1] // 246-130 F[1] // 246-131 F[1]	115-117[1] // 802567
105-374[1]	Turbo 808047 MP350s (452159-0001 – GT3776) New Holland TC59	808047	452159-0002 // 452159-0003 // OEM: 87801427 // OEM: 87841189 // TC0260294 // 101-41[1] // 452159-0001 // 187-47[1]	
105-375[1]	INHABILITADO Turbo 805296 MP170CW (TF035) Montero 2.8 Rda.Comp. MFS	805296	49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03111 // 49135-03120 // OEM: ME201677 // // 109-12[1] // 49135-03130 // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 185-41[1] // 8M35-200-128 // 186-03[1] // 208-17[1] // ZC-TU-010 // 205-12[1] // TDTC540137	805297
105-376[1]	Turbo 805331 MP210W Chevrolet S10/Blazer 2,8 c/MWM 4 cil.WG Rda.C. MFS	805331	TC0130117 // TC0130441 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871	34-50DB[1] // 49135-18600 // AC-M170
105-377[1]	Turbo 808036 MP350WS Volvo D7A B7R	808036	4038894 // 4038895 // OEM: 20593443 // TC0710224	115-112[1] // 802435
105-378[1]	INHABILITADO Turbo 805320 MP215GV Ranger LTD 79517 2.8 – Rda.Comp. MFS	805320	724652-0007 // OEM: AR79517 // TC0570443 // 101-63[1] // 724652-0001 // 185-33[1] // 8G20-300-612* // 8G22-300-612 // 185-33 R[1]	802918

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-379[1]	INHABILITADO Turbo 805318-01 MP160W (17201-0L030) Toyota Hilux DX 2.5–Rda.Comp. MFS	805318-01 // 805318*	5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 17201-30120 // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 128-03[1] // 17201-0L030 // 182-16 A[1] // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 185-82 F[1] // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // 246-43[1] // 03002A0484 // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	195-43[1] // 34-08EB[1] // 356-99[1] // 802907-01 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 300007111079
105-380[1]	Turbo 805332 MP210W Nissan Frontier MWM 2.8 Lts.	805332	OEM: 7005518R1 // TC0130119 // TC0130442 // OEM: 90529201007402 // 101-81[1] // 724249-0001 // 105-119[1] // 805195 // 105-228[1] // 805195-01	
105-38[1]	INHABILITADO Turbo 802112-01 APL400 M. Benz OM364A (122CV)	802112-01	OEM: 3640960399 // OEM: 3640962199 // OEM: 3740960199 // TC0480066 // 313049 // 101-22[1] // 466192-0013 // 103-09[1] // 105-358[1] // 808112	131-09C[1] // 215-38[1] // 409172-0085 // 409172-0081 // TDCG540356
105-381[1]	Turbo 808082 MP370w Volvo VCE G940/L70F/L110F/L120F/E Rda.Comp.MFS	808082	802777 // 1270 970 0017 // 1270 970 0050 // OEM: 04294367 // OEM: 04294738 // OEM: 04503616 // OEM: 20896351 // OEM: 20904197 // 205-58[1] // 1270 970 0016 // 205-58 F[1] // TDTC540022 // 225-67[1] // TURBO-S040 // 246-110[1] // 03002A0574* // 200103161242	802929

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-382[1]	Turbo 808169 MP370 Mercedes Benz OM422A / OM422LA E1 – E2	808169	311703 // 313163 // 3580177 // 3580178 // 4032978 // 466214-0014 // 466214-0015 // 466214-0016 // 466214-0017 // 466214-0018 // 466214-0019 // 466214-0022 // 466214-0023 // 466214-0028 // 466214-0029 // 466214-0030 // 466214-0031 // 466214-0035 // 466214-0036 // 466214-0038 // 466214-0039 // 5327 970 6011 // 5327 970 6016 // 5327 970 6201 // 5327 970 6424 // 5327 970 6425 // 5327 970 6500 // 5327 970 6508 // 5327 970 6511 // 5327 970 6512 // 5327 970 6513 // 5327 970 6514 // 5327 970 6606 // 702154-0017 // 808199 // OEM: 0030960899 // OEM: 0030960999 // OEM: 0030965399 // OEM: 0030965499 // OEM: 0030965599 // OEM: 0030966599 // OEM: 0030967699 // OEM: 0030967799 // OEM: 0030969399 // OEM: 0030969499 // OEM: 0040966399 // OEM: 0050969399 // TC14772000 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // TC0480410 // 101-77[1] // 102-13[1] // 5327 970 6502 // 105-177[1] // 802292-01 // 105-315[1] // 808096 // 105-75[1] // 805096 // 125-14[1] // 5327 970 6206 // 1KA0052 // 185-105[1] // 5327 970 6507 // 8B27-100-B97 // 185-22[1] // 8B27-100-011 // jr-011* // 187-01[1] // 101-18[1] // 466646-0041 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061	803602
105-383[1]	INHABILITADO Turbo 805326 MP400ws (4046101-4039030) Case 2388 Electrónico–Cumm QSL	805326	2839811 // 4037513 // 4038989 // 4042341 // 4044082 // 4089917 // TC0210563 // 3772607 // 4037542 // 4044081 // 4089915 // 187-32[1] // 4046101 // 205-97[1] // 4039030 // TDTC540102 // 105-422[1] // 805460	115-119[1] // 802413
105-384[1]	Turbo 805563 MP360w Cummins ISB 6CIL 250HP	805563	3538883 // 3538884 // 3539010 // 3539370 // 3539371 // 3539373 // 3539374 // 3539464 // 3592766 // 3592767 // 3774569 // 3800799 // 3802882 // 3802992 // 3802994 // 3804964 // 4036746 // 4036747 // 4042707 // 4042708 // 4043147 // 4043148 // 4955717 // 4955743 // 4955919 // 5327 970 7219 // TC0210082 // TC0210344 // TC0210478 // 105-176[1] // 802363-01 // 105-302[1] // 808363-01	195-160[1] // 802912 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-385[1]	Turbo 805565 MP360w Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe VTF	805565	3791341 // 4040040 // 4040095 // TC0210126 // TC0210473 // 4038684 // 4955919 // 104-43Z[1] // 4038685 // 105-186[1] // 805265-01 // 104-43[1] // 105-269[1] // 808265-01 // 205-139[1] // TDTC540258 // 241-20[1] // OKSA0043 // 263-08[1] // 19H0527	195-160[1] // 802912 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
105-386[1]	Turbo nuevo 805310 MP500W Scania K410 / Scania E5 13Lts. Rda.Comp. MFS	805310	3782538 // 779839-0025 // OEM: 1854855 // OEM: 2057768 // OEM: 2155074 // TC0760431 // 2057668 // 2155073 // 2327718 // 2327719 // 2552114 // 2552155 // 3782535 // 3782536 // 3782537 // 4031103 // // 779839-0041 // 779839-0045 // 779839-0048 // 8G42-200-E54 // // OEM: 2057668 // // OEM: 2327719 // OEM: 2552125 // OEM: 2731993 // // 104-53Z[1]	802901
105-387[1]	INHABILITADO Turbo 805340 MP185GV (TF035–ss.49135-02652) L200 2,5lts. Rda.Com.MFS	805340	49135-02682 // OEM: MR968080 // TC1950469 // 109-22[1] // 49135-02652 // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 208-18[1] // F-109-01[1] // 187-10 #[1] // 246-26[1] // 03002940	195-108[1] // 34-41DB[1] // 42-27BB[1] // 803604 // 1000-050-109 // 49135-08801 // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 3000-016-022
105-388[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 803270 MP500 Volvo FM/FH Truck MD13 Euro3 Rda.Compr. MFS	803270	038TC1450400005 // 2841035 // 3771813 // 3771817 // 3771818 // 3785479 // 3790509 // 3790532 // 3790878 // 4031169 // 4031189 // 4031195 // 4038876 // 4038879 // 4039851 // 4043162 // 4043163 // 4043164 // 4044199 // 4044200 // 4044201 // 4048102 // 4048103 // OEM: 20581607 // OEM: 20712174 // OEM: 20857656 // OEM: 20857657 // OEM: 21077462 // OEM: 21313319 // OEM: 5322461 // OEM: 5324766 // OEM: 5324767 // OEM: 5324768 // OEM: 5460120 // OEM: 85000593 // OEM: 85000645 // TC0710225 // TC0710523 // 105-440[1] // 805390 // 185-269[1] // 4043161 // 8C05-100-949 // 227-17[1] // 4044198 // CO52-12V // 227-17 F[1] // 248-25 F[1] // TBS-2434 // 267-02[1]	803271

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-389[1]	Turbo Nuevo 805323 MP210W (GT25) F.Ranger 3,0 162cv (ss.754743-0001)	805323	5754 970 2000 // 754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // 754743-0002 // OEM: 79526 // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 101-116[1] // 754743-0001 // 101-116 Z[1] // 182-10[1] // 204-17[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 246-85[1] // 03002A0390* // 200101120286	802909
105-390[1]	INHABILITADO Tbo.805321 MP165CW(CT12B)Toy.Hilux 3.0 TD4(ss.17201-67010)Rda.Com.MFS	805321	17201-67020 // 17201-67040 // TC0630463 // 128-02 A[1] // 17201-67010 // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 185-34[1] // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208 // 187-03[1] // 187-03 R[1] // 202-11[1]	802923
105-39[1]	INHABILITADO Turbo 801081 TO4E06 Scania P93 Motor DSC9 6Cil.	801081	466616-0001 // 466616-0002 // 466616-0004 // 466616-0005 // 466616-0007 // 466616-0008 // 466616-0010 // 466616-0011 // 466616-0012 // 466616-0013 // 466616-0015 // TC0760148 // OEM: 1317654 // OEM: 1317655 // OEM: 1317660 // OEM: 1317661 // OEM: 1317662 // OEM: 1317664 // OEM: 1351127 // OEM: 1362027 // 105-273[1] // 808081 // 246-73[1] // 310794 // 03002A0691* // 200040101069	131-19B[1]
105-391[1]	INHABILITADO Turbo 802774 MP400S M.Benz OM906LA 230/280 HP RC. Titanio	802774	315891 // 316735 // 5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7168 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060968099 // OEM: 9060969799 // OEM: A9060960198 // TC0480081 // TC0480426 // 791493-0001 // 102-92 Z[1] // 5327 970 7210 // 105-182[1] // 802338 // 105-244[1] // 802338-02 // 208-78 F[1] // 5327 970 7140 // 185-183[1] // 8B27-100-L18 // 210-02 F[1] // JK-384	802902

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-392[1]	Turbo 805552 MP360W (HX35W) Cummins 6BTA Rda.Com.MFS	805552	3536319 // 3536320 // 3536321 // 3536322 // 3536323 // 3536324 // 3536325 // 3536326 // 3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3536977 // 3802695 // 3802696 // 3802767 // 3802768 // 500395274 // 3536978 // 673681819 // 98331221 // J536971 // TC0210255 // TC0210472 // 104-15[1] // 3536971 // 105-114[1] // 802252 // 105-303[1] // 808252-01 // 107-09[1] // 205-37[1] // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971* // 246-123 F[1] // 200104171577	195-160[1] // 802912 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
105-393[1]	Turbo 808073 MP350 (TO4B09) New Holland TC55 – Tractor Ford 9700	808073	465218-0001 // 465218-0003 // 465218-0004 // 465218-0005 // 465218-0006 // 465218-0007 // 465218-0008 // 465218-0010 // D8NN6K682FB // OEM: D8NN6K682EA // OEM: D8NN6K682EA46 // OEM: D8NN6K682FB46 // OEM: E2NN6K682AA // OEM: E2NN6K682BB // OEM: E2NN6K682BB46 // TC0260445 // 204-09[1] // 465218-0002	802893
105-394[1]	INHABILITADO Turbo 805346 MP250CW (ss.700716-0009 GT2556S) Isuzu (NQR Series)	805346	700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8971894520 // OEM: 8972089661 // OEM: 8972089663 // OEM: 8980000310 // 185-81[1] // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 189-23[1] // 700716-0014 // 205-04[1] // 207-01[1] // 208-70[1] // 700716-0003	803608P
105-396[1]	INHABILITADO Turbo 805325 MP500W Scania Bus E5 13Lts. Rda.Comp. MFS	805325	3782629 // OEM: 2155075 // TC0760432 // 4031103	802901
105-397[1]	Turbo 805335 MP190GV-CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0	805335	17201-0L041 // 17201-30110 // TC0630464 // 17201-0L042 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 105-397 R[1] // 805335 // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 Q[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 195-24[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 235-13[1] // 1000-060-003 // 17202-90040 // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-397 R[1]	INHABILITADO Tbo 805335 MP190GV-CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0 RC MFS (Reman)	805335	105-397[1] // 805335 // 170-01AQ[1] // 17201-0L040 // 185-47 Q[1] // 8T00-300-218 // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
105-398[1]	Turbo 808045 MP350S (TO4B93) Nissan FD6T	808045	3580244 // 4032912 // 465254-0001 // 465254-0002 // 465254-0003 // 465254-0004 // 465254-0005 // 465254-0006 // 465254-0007 // 465254-0008 // 465254-0009 // OEM: 14201-Z5517 // 105-78[1] // 805045	802565
105-399[1]	INHABILITADO Turbo 802776 MP240w Mercedes Benz OM924 LA E5 – Rda.Comp. Titanio	802776	1155 970 0029 // OEM: A9240963399 // OEM: A9240963899 // TC0480483 // 885479-0001 // 105-453[1] // 808153 // 225-41[1] // 1155 970 0005 // TURBO-BW001-1	195-332[1] // 195-332 A[1] // 235-32[1] // 1000-070-066T // B1-000-CB
105-400[1]	Turbo 808037 MP300 (TA3112) Deutz DX86 – Motor BF4L913T	808037	2236776KZ015043 // 2238544KZ015043 // 465896-0001 // 465896-0002 // 465896-0003 // 5316 970 6004 // 802526 // OEM: 04158670 // OEM: 140081 // TC0500403	131-06C[1] // 235-185[1] // 409172-0115 // T3-033
105-40[1]	INHABILITADO Turbo 801069 HX50 Scania 113-360	801069	312267 // 312822 // 312823 // 312824 // 312825 // 313063 // 313410 // 313411 // 313414 // 3528650 // 3533616 // 3533617 // 3537639 // 3538862 // 3538863 // 3538905 // 3538906 // 3591167 // 452109-0004 // 452109-0010 // 466950-0003 // 466950-0005 // 466950-0006 // 7000 017 4618 // BBV113BT // BBV113BT-A // BBV113XBT // BBV113XCT // OEM: 1107068 // OEM: 1107962 // OEM: 1304648 // OEM: 1305188 // OEM: 1316181 // OEM: 1319894 // OEM: 1319896 // OEM: 1322999 // OEM: 1324420 // OEM: 1324421 // OEM: 1324422 // OEM: 1338274 // OEM: 1340173 // OEM: 1351631 // OEM: 1386877 // OEM: 1387996 // OEM: 1388059 // OEM: 1395243 // OEM: 1489194 // OEM: 571587 // OEM: 578023 // TC0760002 // 103-17[1] // 105-34[1] // 801200	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-401[1]	Turbo 805366 MP530 (HX55) Renault MD11 EURO 3 – Volvo Rda.Comp. MFS	805366	038TC1872800005 // 3792499 // 3792501 // 4031292 // 4033372 // 4036647 // 4036648 // OEM: 20524063 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // TC0710491 // 204-28[1] // 4043574 // 4043575 // 208-54[1] // 210-08[1] // J30H55-865 // 246-158[1] // 2000004201591 // 248-12[1] // TBS-1653	235-193[1] // 256-91[1] // 803634 // 4031345 // HX5-163 // 300004201967* // 300004201979
105-402[1]	Turbo 805526 MP360w (HX35W) Iveco Eurocargo–Tector EURO3 Rda.Com. MFS	805526	OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 008TC1729800005 // 2837800 // 2837801 // 2842584 // 3593014 // 3593155 // 3595278 // 3595656 // 3595657 // 3596258 // 3596784 // 3596885 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598889 // 3598890 // 3769129 // 3769130 // 4025154 // 4033086 // 4035327 // 105-308[1] // 808526 // 187-46[1] // 3597180 // 3595279 // 208-20[1] // 185-255[1] // 8C03-200-P49 // 246-40[1] // 03002A0054	134-15B[1] // 195-313[1] // 801880 // 4027331 // 1000-020-185
105-403[1]	Turbo 803274 MP410 Volvo FM9 Rda.Comp. MFS	803274	5329 970 6902 // 5329 970 6903 // 5329 970 6908 // 5329 970 6913 // 803102 // 803272 // OEM: 20490969 // OEM: 21157621 // OEM: 3838158 // OEM: 8148173 // OEM: 85000060 // OEM: 85000247 // TC0710372	802762
105-404[1]	Turbo 805342 MP175W (HE221W 4038928-4038929) F.Duty ISBE 4Cil. RC.MFS	805342	TC0210494 // 104-41 Z[1] // 4038928 // 4038929 // 230-14[1] // LYP80208-36-8 // 104-41[1] // 185-107 F[1] // 8C02-200-418 // 230-14 F[1]	195-216[1] // 256-05[1] // 3791309 // 4043590 // 802910 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653
105-405[1]	Turbo 805348 MP175W (HX25W 4042194) New Holand B95 Rda.Comp. MFS	805348	2852068 // 3599350 // 3599351 // 4033163 // 4042194 // OEM: 504061374	195-327[1] // 803612 // 1000-020-153 // 3539071
105-406[1]	INHABILITADO Turbo 805357 MP175W (HE221W-2835143) Cummins ISDE 4Cil. Rda.comp. MFS	805357	4033347 // 4043978 // 4956031 // 185-106[1] // 2835143 // 8C02-200-418	195-216[1] // 256-05[1] // 3791309 // 4043590 // 802910 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-407[1]	Turbo 805281 MP220W F.Cargo Cummins ISBe4 WG Rueda Compresora MFS	805281	172198 // 173809 // 173871 // 174058 // 174059 // 174060 // 174063 // 174611 // 3966664 // 3966672 // 3966674 // 3970464 // 3970465 // 3970466 // 3971860 // 3974749 // 4045678 // 4045958 // 5316 970 7215 // 5821518107 // 70000173871 // 70000174059 // 80000172198 // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174063 // 80000174611 // 821770-0001 // 90000172198 // 90000173809 // 90000173871 // 90000174058 // 90000174059 // 90000174060 // 90000174063 // 90000174611 // 2835880 // 2835881 // 4039501 // 4039502 // 4045677 // 4045957 // 4955201 // 4956016 // 70000173809 // 70000174063 // 70000174611 // 102-61[1] // 80000174059 // 102-67 Z[1] // 70000172198 // 105-200[1] // 805281-02 // 105-272[1] // 802706-01 // 802706* // 242-01[1] // 80000174060 // 242-01 F[1] // 70000174060	115-179[1] // 805221
105-408[1]	Tbo.805595 MP360W(HX35W) VW–Ford Motor Cummins 6BTAA 212HP RC MFS	805595	TC0210477 // 3538881 // 3538882 // 3594634 // 3594635 // 3597912 // 4036390 // 4036391 // 4045403 // 4045428 // 4090050 // 5272025 // 5272028 // TC0210076 // 105-109[1] // 802295-01 // 105-279[1] // 808295-01 // 185-86[1] // 3802881 // 8C03-200-A87	195-160[1] // 4030686 // 802912 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
105-409[1]	Turbo 808049 MP300 New Holland – Motor Iveco 8045.25.576	808049	318849 // 318850 // 318966 // TC0260404 // 466698-0001 // 466698-0002 // 466698-0003 // 466698-0004 // 466698-0005 // 466698-0006 // 466698-0007 // 466698-0008 // 500332654 // OEM: 4817756 // OEM: 98472953	802763
105-410[1]	Turbo 805409 MP530C-HE500FG Cosechadora caña CASE A8000 – Cursor 9	805409	3786596 // 3794528 // 3794529 // OEM: 5801674803 // TC0010516	801765
105-41[1]	INHABILITADO Turbo 802107-01 APL547 Cummins 6CTA	802107-01	3595507 // 3595508 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // 105-271[1] // 808107 // 101-27[1] // 105-362[1] // 205-158[1] // 3528777 // TDTC540324 // 246-63[1] // 03002A0036	802108

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-411[1]	Turbo 805463 MP380W Cummins ISC E3 8.8 Ford Cargo 1832E - Ford Varios	805463	2837670 // 2837678 // 3767230 // 3767231 // 3791345 // 3791346 // 4039932 // 4045748 // 4048283 // 4309215 // 5329 970 7201 // 5329 970 7210 // OEM: BH4X6400EA // TC0210524 // // 104-45[1] // 4043003 // 104-48[1] // 4051033M // 105-214[1] // 802377 // 201-04[1] // 208-16[1] // 246-17[1] // 03002A0192 // 205-147[1] // TDTC540293 // 225-55[1] // TURBO-H132	18-120 B[1] // 195-177[1] // 801861 // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 1000-020-144 // 4027868
105-412[1]	Turbo 808260 MP350S Volvo FE6/7 – FL6/7 Motores TD61/TD63/TD70/TD71	808260	3523295 // 3523296 // 3524560 // 4027683 // 466588-0001 // 466588-0002 // 466588-0003 // 466588-0004 // 466588-0005 // 466588-0006 // 466588-0007 // 466588-0008 // 466588-0009 // 466588-0010 // 466588-0011 // 466588-0012 // 466588-0013 // 803260 // OEM: 420835 // OEM: 420879 // OEM: 425362 // OEM: 425548 // OEM: 425768 // OEM: 471740 // OEM: 471897 // OEM: 8192070 // TC0710213 // OEM: 312209 // OEM: 420421 // OEM: 420521 // OEM: 420597 // OEM: 420804 // OEM: 421474 // OEM: 465881	115-112[1] // 802435
105-413[1]	Turbo 805388 MP530 (HX55) Iveco Cursor 9 350HP (4043648)	805388	4043649 // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // TC0010505 // 3775343 // 105-366[1] // 805283 // 205-13[1] // 4043648 // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037 // 221-02 #[1] // 7000-007-0056 // 221-02[1] // 221-02 F[1] // 185-320[1] // 8C05-100-A73	195-333[1] // 256-87[1] // 803999 // 1000-020-178 // 4032093 // 300004201950* // 300004201986
105-414[1]	Tbo.805363 MP380W Cumm. ISC E3 8.3 Ómnibus VW-VW 17.320-18.320-19.320	805363	2882135 // 4040636 // 4043001 // 4045747 // 4047412 // 4047413 // 4956106 // TC0210083 // TC0210527 // 105-213[1] // 802366	18-120 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4032233 // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
105-415[1]	Turbo 808044 MP350WS Perkins T6.60 BP26 (GT3267 S) (452233-0006)	808044	452233-0001 // 452233-0002 // 452233-0003 // 452233-0004 // 452233-0005 // 452233-0006 // 452233-0007 // 452233-0008 // OEM: 2674A092 // OEM: 2674A096 // OEM: 2674A097 // OEM: 2674A099 // OEM: 2674A306 // OEM: 2674A307 // OEM: 2674A320 // OEM: 2674A325 // TC0570195 // 105-139[1] // 802044 //	115-112[1] // 802435

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-416[1]	Tbo. 805813 R2S KP35 Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP TURBO C/MÚLTIPLE KP35	805813		105-432 Q[1] // 185-190[1] // 17-150FB[1] // 195-97[1] // 805814 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 2090-010-158* // 2090-010-158M // 1000-030-215T // 5435 710 0510
105-417[1]	Tbo.805406 MP375 (ss.176601-S300) Cosechadora John Deere 6069H RC.MFS	805406	1380 970 0114 // TC0430556 // 1380 970 0063 // 1380 970 0064 // // 176616 // 177349 // 177350 // 177514 // RE531288 // RE531469 // RE532384 // RE533889 // RE534760 // RE551405 // RE551406 // 103-42[1] // 176601 //	195-373[1] // 801773 // 1000-070-089 // 1380 710 0002
105-418[1]	Turbo 805369 MP530 (3591077 HX55) Volvo TRUCK FH12 /FM12	805369	3164592 // 3165218 // 3165219 // 3169592 // 3169593 // 3169594 // 3169595 // 3169659 // 3531858 // 3532692 // 3537640 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 1547957 // OEM: 1677725 // OEM: 1677726 // OEM: 20381330 // OEM: 20440603 // OEM: 20516526 // OEM: 20516531 // OEM: 20742475 // OEM: 20742476 // OEM: 20791329 // OEM: 20791333 // OEM: 21031703 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 185-111[1] // 452164-0001 // 8G45-100-805 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-157[1] // 803094 // 105-173[1] // 803094-01 // 185-116[1] // 8C05-100-407 // 189-11[1]	195-235[1] // 1000-020-108 // 4027027

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-419[1]	Turbo 805242 MP450 Renault MIDR 063540 – Mercedes Benz OM444LA	805242	311614 // 311825 // 312227 // 312295 // 312296 // 312297 // 312298 // 313214 // 313215 // 313216 // 313217 // 313417 // 313418 // 3580951 // 4027206 // 4032190 // 4033719 // 452070-0001 // 452070-0002 // 452070-0003 // 452070-0004 // 452070-0005 // 452070-0006 // 452070-0007 // 452070-0008 // 452070-0009 // 466492-0001 // 466592-0001 // 466592-0002 // 466592-0011 // 466592-0012 // 466592-0013 // 5333 970 6403 // 5333 970 6406 // 5333 970 6711 // 5333 970 7000 // 5333 970 7001 // OEM: 0030963499 // OEM: 0030963599 // OEM: 0030967099 // OEM: 0030967499 // OEM: 0030967599 // OEM: 0030968499 // OEM: 0030968599 // OEM: 0030968699 // OEM: 0030968799 // OEM: 5000678300 // OEM: 5000678436 // OEM: 5000678530 // OEM: 5000678568 // OEM: 5000678570 // OEM: 5000693081 // OEM: 5000693082 // OEM: 5000693083 // OEM: 5000693084 // OEM: 5000790446 // OEM: 5000791462 // OEM: 5000815822 // OEM: 0030961699 // OEM: 0030961799 // OEM: 0030961899 // OEM: 0030961999 // OEM: 0030967199 // OEM: 0040960399 // OEM: 0040960499 // OEM: 0040960599 // OEM: 0040960699 // OEM: 0094783 // OEM: 1250650 // OEM: 1250750 // OEM: 1250882 // OEM: 1250884 // OEM: 1262534 // OEM: 1270190 // OEM: 1284020 // OEM: 1298656	115-145[1] // 803044
105-41 A[1]	INHABILITADO Turbo 805019-01 APL547 Zanello 500 C	805019-01	TC3290407 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 3596988 // 105-285[1] // 808033 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-07[1] // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 187-19[1] // 105-350[1] // 808055 // 205-101 F[1] // TDTC540122	805107
105-420[1]	Turbo 805468 MP380 Komatsu - Cummins QSC 8.3lts. - RC MFS	805468	2837715 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4044769 // 4046107 // TC0210537 // 4089916	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 4043363 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-42[1]	INHABILITADO Turbo 806100 S2EL201 Zanello W56T	806100	169121 // 185264 // 312329 // 465813-0001 // 52239702871 // 52239702872 // 769121 // OEM: 3520962599 // OEM: 3520962699 // OEM: 3520962799 // OEM: 3520963099 // OEM: 3520963199 // OEM: 3520965699 // OEM: 3520965799 // OEM: 3520965899 // OEM: 3520965999 // TC0480129 // 105-265[1] // 808031 // 121-09A[1]	133-23A[1] // 166619
105-421[1]	Tbo. 805508 MP530W Iveco Tractor SFH C9 / CASE / NEW HOLLAND - RC MFS	805508	3780520 // 3780521 // 3780522 // 3786654 // OEM: 05801604925	195-333[1] // 256-87[1] // 803999 // 1000-020-178 // 4032093 // 300004201950* // 300004201986
105-422[1]	Turbo 805460 MP380W (4046101-4039030) Case 2388 Electrónico–Cumm.QSL	805460	2839811 // 3772607 // 4037513 // 4037542 // 4038989 // 4039030 // 4042341 // 4044081 // 4044082 // 4046101 // 4089917 // TC0210563 // 4089915 // 105-383[1] // 805326 // 187-32[1] // 205-97[1] // TDTC540102	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
105-423[1]	INHABILITADO Turbo 805404 MP530 Scania 124 R400 / R420 Euro 3 DT1201	805404	1483 970 0010 // 1487 970 0056 // 3597728 // 3597729 // 3597730 // 4031122 // 4038616 // 4038617 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // 105-175[1] // 801302 // 187-40 F[1] // 4038613DIF // 205-03[1] // 4038613 // TDTC540142 // 208-11 #[1] // 185-189[1] // 8C05-100-424 // 185-189 F[1] // 8C05-100-424T	801764
105-424[1]	Turbo 805834 MP150W-KP39 Mercedes Benz Sprinter 515 OM651DE22LA	805834	5439 970 0075 // 5439 970 0106 // 5439 970 0119 // 5439 970 0120	185-177[1] // 195-107[1] // 235-25[1] // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // 1000-030-200T // 5439 710 0524 // R2S-003-HB
105-425[1]	Turbo 805833 MP163W-K04 Mercedes Benz Sprinter 515 OM651DE22LA	805833	5304 970 0127 // 5304 970 0086	185-177[1] // 195-353[1] // 803950 // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // 1000-030-260T // 5304 710 0525
105-426[1]	Turbo 805364 MP530W Scania Truck DT12 EGR Euro 4 420-470HP	805364	TC0760553 // 4031120 // 4037337 // 4037932 // OEM: 1536617 // OEM: 1543321 // OEM: 572752 // 249-06[1] // 4037336 // K2.12	195-504[1] // 235-111[1] // 803943 // 1000-020-206 // 4031343 // HE5-008
105-427[1]	Tbo 805510 MP530 Case-IH axial flow 8120/ Harvester AXF8120 Cursor 10	805510	OEM: 504327397 // OEM: 5043275370 // 2834990 // 4033639 // 4046017 // 4046018 // OEM: 05042314030	115-169[1] // 235-261[1] // 802897 // 4031444 // HX5-089
105-428[1]	Turbo 805828 MP215GV Kia Sportage II - Hyundai Tucson 2.0 Lts 140HP	805828	757886-0004 // 757886-0005 // 757886-0007 // 757886-0008 // OEM: 28231-27450 // OEM: 28231-27453 // OEM: 28231-27460 // OEM: 28231-27470 // OEM: 28231-27480	42-10BB[1] // 195-84[1] // 3000-016-037 // 1000-010-268

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-429[1]	Turbo 808022 MP350 Volvo F7 Motor TD70G	808022	3523649 // 3591624 // 3591625 // 3591626 // 4033070 // OEM: 4835338 // OEM: 8107135 // OEM: 8107560 // OEM: 847860 // 3523646 // 3523647 // 4033263 // 409840-0001 // 409840-0002 // 409840-0003 // 409840-0004 // 409840-0005 // 409840-0006 // 409840-0007 // 409840-0008 // 409840-0009 // 409840-0010 // 465827-0001 // OEM: 310183 // OEM: 4663911 // OEM: 4663912 // OEM: 466395 // OEM: 466466 // OEM: 466730 // OEM: 466876 // OEM: 466877 // OEM: 4881218 // OEM: 4881330 // TC0570098 // F-105-01[1] // 808022	
105-430[1]	Turbo 805394 MP540 - HY55V (3791565) Iveco Cursor 10	805394 // 3791565	3594725 // 3594875 // 3597276 // 3597277 // 3598516 // 3773761 // 3773772 // 3787146 // 3788443 // 3788444 // 3788445 // 3788446 // 3788447 // 3788448 // 3788449 // 3788450 // 3789807 // 3791617 // 3791620 // 3794997 // 4033107 // 4033317 // 4036283 // 4038393 // 4041259 // 4041261 // 4042550 // 4043378 // 4043380 // 4043499 // 4045105 // 4046943 // 4046944 // 4046958 // 4046959 // 4046960 // 4046961 // 5322538 // 805445 // OEM: 05042552330 // OEM: 05042692600 // OEM: 05042692610 // OEM: 2992105 // OEM: 2996384 // OEM: 504003367 // OEM: 504044516 // OEM: 504139769 // OEM: 504182849 // OEM: 504269260 // OEM: 504269261 // TC0010513 // // 3789808 // 5322531 // OEM: 5801677032 // 105-430 R[1] // 805394 // 3791565 // 104-55 A[1] // 246-156 Q[1] // 200104200344* // 200104201574	34-69DB[1] // 42-33 B[1] // 115-158 Q[1] // 256-174 Q[1] // 4034047 // 3772495 // AC-H007 // 3000-016-026 // S53_NOZZLE_ASSY // #VG1-1 // 4034032 // 4034051 // 803935 // 300004200525

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-430 R[1]	INHABILITADO Turbo 805394 MP540 - HY55V (3791565) Iveco Cursor 10 – REMAN	805394 // 3791565	3594725 // 3594875 // 3597276 // 3597277 // 3598516 // 3773761 // 3773772 // 3787146 // 3788443 // 3788444 // 3788445 // 3788446 // 3788447 // 3788448 // 3788449 // 3788450 // 3791617 // 3791620 // 3794997 // 4033107 // 4033317 // 4036283 // 4038393 // 4041259 // 4041261 // 4042550 // 4043378 // 4043380 // 4043499 // 4045105 // 4046943 // 4046944 // 4046958 // 4046959 // 4046960 // 4046961 // 5322538 // 805445 // OEM: 05042552330 // OEM: 05042692600 // OEM: 05042692610 // OEM: 2992105 // OEM: 2996384 // OEM: 504003367 // OEM: 504044516 // OEM: 504139769 // OEM: 504182849 // OEM: 504269260 // OEM: 504269261 // TC0010513 // 104-55 A[1] // 3791565 // 105-430[1] // 805394 // 246-156 Q[1] // 200104200344* // 200104201574	42-33 B[1] // 115-158 Q[1] // 34-69DB[1] // 256-174 Q[1] // 3000-016-026 // S53_NOZZLE_ASSY // #VG1-1 // 4034032 // 4034051 // 803935 // 3772495 // AC-H007 // 300004200525
105-43[1]	INHABILITADO Turbo 3LEP289 Deutz F6L913 (806017)	806017	315654 // 315704 // 315705 // 318874 // OEM: 04232253KZ // 5222 970 2579 // 5223 970 2270 // 5223 970 2840 // 5223 970 2841 // 5227 970 6008 // 5227 970 6031 // 5227 970 6032 // 5227 970 6034 // 5227 970 6407 // 5227 970 6433 // 5237 970 6407 // 5327 970 6008 // 5327 970 6031 // 5327 970 6032 // 5327 970 6034 // 5327 970 6409 // 5327 970 6433 // OEM: 01307960 // OEM: 02232104 // OEM: 02232450 // OEM: 02234262 // OEM: 04150905 // OEM: 04152261 // OEM: 04152805 // OEM: 04153763 // OEM: 04230569 // OEM: 105292000059 // TC0500222 // 105-74[1] // 806180 // F-107-01[1] // 197330 // 102-02[1] // 105-247[1] // 808180 // 246-80[1] // 200001151570 // 246-80 F[1] // 03002A0517	
105-431[1]	Turbo 805562 MP360W-HX35W Komatsu (4039630) Rda.Comp. Fundición	805562	4039330 // 4039963 // 4043679 // 4043802 // 4046265 // OEM: 4955479 // 205-38 F[1] // 4039630 // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039 // 205-38[1] // 205-53[1] // 246-147 F[1] // 200104171573	34-70DB[1] // 134-20B[1] // 195-160[1] // 3598272 // AC-H094 // 4030871 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-432[1]	INHABILITADO Tbo. R2S KP35+K04 Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP		1000 970 0026 // 1000 970 0065 // OEM: 03L145702S // OEM: 03L145715A // OEM: 03L145715E // OEM: 03L145715G // 1000 970 0052 // 1000 970 0066 // 808311 // 102-69[1] // 1000 970 0102 // 102-69 A[1] // 1000 970 0029 // 102-69 AF[1] // 102-69 Z[1] // 185-190[1] // 8B2S-200-780 // 105-432 Q[1] // 805814	17-150FB[1] // 34-05CB[1] // 34-48DB[1] // 105-416[1] // 105-439[1] // 195-100[1] // 195-97[1] // 235-22[1] // 2090-010-158* // 2090-010-158M // 2061-016-B54C // 2063-050-010 // 805813 // 805812 // 1000-030-216T // 5304 710 0550 // 1000-030-215T // 5435 710 0510 // R2S-000-LB
105-432 Q[1]	Tbo.805814 R2S KP35+K04 Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP(s/válvula elect.)	805814	1000 970 0026 // 1000 970 0052 // 1000 970 0066 // 808311 // // 1000 970 0065 // OEM: 03L145702S // OEM: 03L145715A // OEM: 03L145715E // OEM: 03L145715G // 105-432[1] // 102-69[1] // 1000 970 0102 // 102-69 A[1] // 1000 970 0029 // 102-69 AF[1] // 102-69 Z[1] // 185-190[1] // 8B2S-200-780	17-150FB[1] // 34-05CB[1] // 34-48DB[1] // 105-416[1] // 105-439[1] // 195-100[1] // 195-97[1] // 235-22[1] // 2090-010-158* // 2090-010-158M // 2061-016-B54C // 2063-050-010 // 805813 // 805812 // 1000-030-216T // 5304 710 0550 // 1000-030-215T // 5435 710 0510 // R2S-000-LB
105-433[1]	Turbo 805871 MP175W – HE200W (3794988) Cummins ISF Euro 3	805871	3777896 // 3777897 // 3787125 // 3794988 // 3794989 // 3796175 // 5352821 // // // // // // //	195-463[1] // 235-297[1] // 3775929 // 1000-020-192 // 3773813 // HE-008
105-434[1]	Turbo 805803 MP163CW / K03-2075 (0052) Audi A3 - VW Golf-Bora Vs.	805803	OEM: 06A145704T // OEM: 06A145713D // OEM: 06A145713F // 102-51[1] // 5303 970 0052 // 102-51 Z[1] // 183-06[1] // 5303 970 0052 SL // 185-05[1] // JR-52** // JR-052* // 8B03-400-052 // 246-28[1] // 03002916 // F-102-01[1]	18-138 B[1] // 195-33[1] // 2100-011-052 // 5303 100 9078 // 1000-030-003 // 5303 710 0516
105-435[1]	Turbo 805499 MP215GV-GTB22V Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA	805499	812971-0007 // OEM: BK3Z-6K682-U // 798166-0007 // 853333-0001 // OEM: 1717629 // OEM: 1720418 // OEM: 1762066 // OEM: 1857660 // OEM: 20088130 // OEM: 2231172 // OEM: BK3Q6K682AB // OEM: BK3Q6K682AC // OEM: BK3Q6K682EA // OEM: BK3Q6K682RB // OEM: BK3Q6K682RC // 101-145 #[1] // 812971-0002 // 248-02[1] // 812971-0006 // TBS-0273 // 101-145[1] // 185-193[1] // 8G22-300-993 // 225-01[1] // TURBO-G257-2 // 244-02[1]	131-06L[1] // 195-252[1] // 235-18[1] // 803966 // 1000-010-481 // GT22-035
105-436[1]	Turbo 805461 MP175W – HE221W Ford Duty / Cargo ISBE 4Cil. RC.MFS	805461	2834782 // 2834783 // 2840818 // 2840819 // 2840820 // 2881818 // 3785663 // 3785668 // 3785676 // 3785681 // TC0210585	195-216[1] // 256-05[1] // 3791309 // 3791310 // 4043584 // 4043590 // 802910 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653
105-437[1]	INHABILITADO Tbo.805440 MP175W-HX25 Iveco Tractor 440 Skid Steer Mot. NEF 4–RC.MFS	805440	2852507 // 3599880 // 4033587 // 4042193 // OEM: 504043175 // TC0260564 // 205-151[1] // 3599879 // TDTC540302 // 210-06[1] // J30H25-806 // 210-06 F[1] // 261-18[1] // SW-0462	195-327[1] // 803612 // 1000-020-153 // 3539071

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-438[1]	Turbo 808293 MP300W Agrale – VW Varios / MWM4,10 TCA EURO 3	808293	70000175530 // 80000175530 // 90000175530 // OEM: 9.0529.20.1.0115	802752
105-439[1]	Turbo 805812 MP163W - R2S K04 VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP	805812	5304 970 0110 // 5304 970 0128 // 5304 970 0140	105-432 Q[1] // 185-190[1] // 17-150FB[1] // 195-100[1] // 235-22[1] // 805814 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 2090-010-158* // 2090-010-158M // 1000-030-216T // 5304 710 0550 // R2S-000-LB
105-440[1]	Turbo 805390 MP530 Volvo FM/FH Truck MD13 Euro3 Rda.Compresora MFS	805390	038TC1450400005 // 2841035 // 3771813 // 3771817 // 3771818 // 3785479 // 3790509 // 3790532 // 3790878 // 4031169 // 4031189 // 4031195 // 4038876 // 4038879 // 4039851 // 4043162 // 4043163 // 4043164 // 4044199 // 4044200 // 4044201 // 4048102 // 4048103 // OEM: 20581607 // OEM: 20712174 // OEM: 20857656 // OEM: 20857657 // OEM: 21077462 // OEM: 21313319 // OEM: 5322461 // OEM: 5324766 // OEM: 5324767 // OEM: 5324768 // OEM: 5460120 // OEM: 85000593 // OEM: 85000645 // TC0710225 // TC0710523 // 105-388[1] // 803270 // 185-269[1] // 4043161 // 8C05-100-949 // 227-17[1] // 4044198 // CO52-12V // 227-17 F[1] // 248-25 F[1] // TBS-2434 // 267-02[1]	195-497[1] // 803982 // 1000-020-172T // 4031406
105-44[1]	Turbo 801204 GT4288 Scania 114	801204	061TC31101000 // 1485649 // 1485650 // 1864191 // 3537564 // 3537565 // 3590421 // 3590423 // 3591775 // 3591776 // 3591781 // 3591783 // 3593149 // 3594612 // 3594613 // 3597659 // 3597660 // 3597661 // 4033285 // 4034107 // 4039692 // 4039693 // 452109-0002 // 452109-0011 // 70000174619 // 709574-0001 // 709574-0003 // 709574-0004 // OEM: 1375587 // OEM: 1383761 // OEM: 1395244 // OEM: 1402917 // OEM: 1423029 // OEM: 1423031 // OEM: 1423033 // OEM: 1432979 // OEM: 1434661 // OEM: 1442569 // OEM: 1449889 // OEM: 1449890 // OEM: 1485649 // OEM: 1485650 // OEM: 1732490 // OEM: 572780 // TC0760004 //	115-64[1] // 801205
105-441[1]	Turbo 805351 MP530 (HX55) Scania P340 / DC11 04/09 – Rda.Comp. MFS	805351	061TC1739500005 // 1441526 // 1538370 // 1538371 // 3594232 // 4031121 // 4038415 // 4038614 // 4038615 // OEM: 10571618 // TC0760490 // 225-39[1] // 4038612 // TURBO-H216	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-442[1]	INHABILITADO Turbo 805870 MP175 (HX25) Iveco Industrial Mot. NEF	805870	3599878 // 4033945 // OEM: 504053177 // 185-279[1] // 3599877 // 8C02-100-D17	195-327[1] // 1000-020-153 // 3539071
105-443[1]	Tbo808291 MP350WS(GTA3576S)Volvo270/330 7.2 Euro5 MWMMaxxforce-RC.MFS	808291	796155-0002 // 796155-0005 // OEM: 7000523C3 // TC0570534 // 796155-0001 // 796155-0006 // OEM: 7000523C1 // OEM: 7002103C1 // OEM: 7002103C4	801774
105-444 F[1]	INHABILITADO Tbo.805832 R2S KP39+K04(0036)Sprinter 515–OM651–S/mul.Salida admisión	805832	1000 970 0008 // 1000 970 0037 // 1000 970 0074 // OEM: 6510906080 // OEM: 6510906380 // 102-80[1] // 1000 970 0036 // 185-177[1] // 8B2S-200-B54	105-424[1] // 105-425[1] // 195-107[1] // 195-353[1] // 235-25[1] // 803950 // 805834 // 805833 // 1000-030-200T // 5439 710 0524 // 1000-030-260T // 5304 710 0525 // R2S-003-HB
105-445[1]	Turbo 805367 MP530W - HX52 Iveco Stralis - Cursor 9 RC. MFS	805367	3777135 // 3777136 // 3780211 // 3780212 // 4033824 // OEM: 5801546685 // OEM: 5801603949	115-182[1] // 195-606[1] // 803978 // 1000-020-108BT
105-446[1]	Turbo 805467 MP380W-HX40W Cummins ISL E5 8.9 – VW	805467	TC0210520 // 4048406 // 4048407	195-177[1] // 1000-020-144 // 4027868
105-447[1]	Turbo 805898 MP450 (S400) Komatsu KTR90-232E / SAAD125E-5	805898	319448 // 319460 // 6156-81-8150 // 6506-21-5010 // 6506-21-5011 // 6506-21-5020 // 6506-21-5021 // 6506-21-5030	1487 710 0004 // 318715
105-448[1]	Turbo 805650 MP210gv - GTD1449VKZ Ranger 2.2 Duratorq TDCi RC MFS	805650	831157-0005 // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MB // OEM: FB3Q6K682MC // 246-116[1] // 831157-0003 // 200401111393 // 248-44[1] // TBS-4788X // TBS-4788* // 801-49[1] // 805650 // 225-33[1] // TURBO-G550	42-25BB[1] // 43-34AB[1] // 195-565[1] // 235-168[1] // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-638T // GT14-044B
105-449[1]	INHABILITADO Turbo 805398 MP525 K31 Mercedes Benz Actros OM501LA-E4 – RC MFS	805398	8B31-200-L26 // TC0480555 // 5331 970 6911 // OEM: 0090960199 // OEM: 0100961799 // // 225-50[1] // 5331 970 6906 // TURBO-K229	195-626[1] // 1000-030-324T // 5331 710 0033
105-450[1]	Turbo 808124 MP175w (HE221W) Cummins QSB Tier 3	808124	4040203 // 4040204 // 4040552 // 4040553 // 4936506 // 4955266 // 4955272	195-216[1] // 256-05[1] // 4043590 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-45[1]	Turbo 801202 GT4288 Scania 124	801202	3533885 // 3533886 // 3536749 // 3537414 // 3537415 // 3538495 // 3538496 // 3538497 // 3538498 // 3539407 // 3591167 // 3591777 // 3591779 // 3591780 // 3591985 // 3597654 // 3597655 // 3597656 // 452109-0001 // 452109-0003 // 452109-0006 // 452109-0007 // 703072-0001 // 703072-0002 // 703072-0004 // 8000174619 // BBV120AT // BBV120XA // OEM: 1339995 // OEM: 1354277 // OEM: 1375883 // OEM: 1378396 // OEM: 1384333 // OEM: 1388058 // OEM: 1399269 // OEM: 1412299 // OEM: 1412300 // OEM: 1423034 // OEM: 1423036 // OEM: 1423037 // OEM: 1423038 // OEM: 1423040 // OEM: 1423041 // OEM: 1485645 // OEM: 1485646 // OEM: 1485648 // OEM: 571480 // OEM: 571483 // OEM: 571541 // TC0760003 // 185-270[1] // 703072-0003 // 8G42-100-199	
105-451[1]	Turbo 805583 MP530 (HX55) Iveco Cursor 13 Tier 3	805583	4033622 // 4046020 // 4046021 // OEM: 05042314110	115-169[1] // 235-261[1] // 802897 // 4031444 // HX5-089
105-452[1]	Turbo 808139 MP500 (HE551) Cosechadora New Holand – Iveco Cursor 13	808139	2843849 // 2843850 // 3778284 // OEM: 05043695160 // OEM: 05801527014	801832
105-453[1]	INHABILITADO Turbo 808153 MP240w (B1G) Mercedes Benz OM924 LA E5 – Rda.Comp. MFS	808153	885479-0001 // 1155 970 0029 // OEM: A9240963399 // OEM: A9240963899 // TC0480483 // 105-399[1] // 802776 // 225-41[1] // 1155 970 0005 // TURBO-BW001-1	195-332[1] // 195-332 A[1] // 235-32[1] // 1000-070-066T // B1-000-CB
105-454[1]	Turbo 808127 MP175 (HX25) Iveco Industrial 4cil. 84-120HP	808127	4033382 // 4045325 // 4045330 // OEM: 504226545	195-327[1] // 803612 // 1000-020-153 // 3539071
105-455[1]	Turbo 808158 MP530 (HX55) New Holland – Iveco Cursor 9 Tier4A 380HP	808158	3780515 // 2843221 // 2843222 // 2843223 // 2843224 // 3780524 // 3787016 // OEM: 5043757920 // OEM: 5043757930 // OEM: 5801604944	195-333[1] // 256-87[1] // 803981 // 1000-020-178 // 4032093 // 300004201950* // 300004201986

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-456 Q[1]	INHABILITADO Tbo.805931 MP140 BMW X1i/3i–125i–320i–N20B20(Car.tur.fund.-s/actuador)	805931	49477-02010 // 49477-02011 // 49477-02012 // 49477-02013 // 49477-02020 // 49477-02021 // 49477-02022 // 49477-02023 // 49477-02024 // 49477-02025 // 49477-02026 // 49477-02027 // 49477-02028 // 49477-02029 // 49477-02031 // 49477-02032 // 49477-02060 // 49477-02061 // 49477-02062 // 49477-02063 // 49477-02070 // 49477-02071 // 49477-02072 // 49477-02104 // 49477-02105 // 49477-02106 // 49477-02107 // 49477-02108 // 49477-02109 // 49477-02120 // 49477-02121 // 49477-02122 // 49477-02124 // 49477-02125 // 49477-02126 // OEM: 11657624535 // OEM: 11657630462 // OEM: 11657634486 // OEM: 11657642469 // OEM: 11658635804 // OEM: 7624535 // OEM: 7630462 // OEM: 7634486 // OEM: 7635803 // OEM: 7642469 // OEM: 8635804 // 109-48 A[1] // 49477-02030 // 109-48 AV[1] // 185-258[1] // 8M04-40M-D88	195-543[1] // 1000-050-179 // 49477-09000
105-457[1]	INHABILITADO Tbo.805876 MP140 BMW X1i–X3i–X4i–125i–320i–N20B20 (Car.tur.fundición)	805876	49477-02000 // 49477-02001 // 49477-02002 // 49477-02003 // 49477-02004 // 49477-02005 // 49477-02006 // 49477-02007 // 49477-02008 // 49477-02051 // 49477-02052 // 49477-02053 // 49477-02054 // 49477-02055 // 49477-02056 // 49477-02057 // 49477-02058 // OEM: 762453507 // 185-298[1] // 49477-02016 // 8M04-40M-A71	195-543[1] // 1000-050-179 // 49477-09000
105-458[1]	Turbo 805472 MP240w B1G Motor MWM 229-4T / 4,2Lts. / RC MFS	805472	OEM: 922900560054	195-332[1] // 235-32[1] // 1000-070-066T // B1-000-CB
105-459[1]	INHABILITADO Turbo 805456 MP530w (HX52w/HE500WG) Scania DLC5 Euro 5	805456	1939498 // 2842519 // 2842520 // 4031083 // 789830-0011 // 185-290[1] // 789830-0013 // 8G40-200-M78	195-403[1] // 1000-020-201
105-460[1]	Turbo 805882 MP350 (K26) Volvo Penta Marino – KAMD32/TMD31	805882	5326 970 6016 // 5326 970 9028 // OEM: 3581528 // OEM: 3802082 // OEM: 838695 // OEM: 860916R // 267-03 F[1] // 5326 970 6094 // SY01-1037-07 // 801-40[1] // 805882	
105-46[1]	Turbo 802271 GT4594 M. Benz OM447LA	802271	766641 // OEM: 4760968099 // TC0480033 // OEM: 4760967699 // OEM: 4760967699KZ // 101-54[1] // 465823-0001 // 103-24[1] // 166641 // 205-177[1] // TDTC540004	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-461[1]	Turbo 808032 MP350S (TO4E17) Navistar DT360 175/195HP	808032	465225-0002 // 465225-0003 // 465225-0004 // 465225-0005 // 465225-0007 // 465225-0008 // 465225-0009 // 465225-0010 // 465225-0011 // 465225-0012 // 465225-0013 // 465225-0014 // 465225-0015 // 465225-0016 // 465225-0018 // 465225-0019 // OEM: 1810017C91 // OEM: 1810018C91 // OEM: 1815607C91 // OEM: 1815677C91 // OEM: 1817306C91 // OEM: 1817307C91 // OEM: 1817308C91 // OEM: 1817309C91 // OEM: 1817310C91 // OEM: 1817313C91 // OEM: 1817530C91 // OEM: 1817531C91 // OEM: 1819165C91 // OEM: 1819371C91 // OEM: 1819904C91 // OEM: 991699C91 // OEM: 991700C91 // TC0380253 // 225-40[1] // 465225-0006 // TURBO-G641 // 105-158[1] // 805032 //	805085
105-462[1]	INHABILITADO Turbo 808134 MP215gv / GTB1756VK Chevrolet S10 2,8Lts	808134	814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 246-150[1] // 814067-0002 // 200401111654 // 101-154[1] // 185-303[1] // 8G17-300-C56 // 210-09[1] // J10G22-396A // 246-150 R[1]	42-15BB[1] // 43-22AB[1] // 195-617[1] // 235-143[1] // 805606 // 3000-016-024D // 1000002026 // 797863-0077 // AC-G533EH // 1000-010-545 // 741661-0480 // GT17-070-1
105-463[1]	Turbo 808162 MP175w (GT2556S) JBC Perkins 4,4Lts - DIESELMAX 125HP	808162	762932-0002 // OEM: 3200604	
105-464[1]	Turbo 808195 MP510AF – S410 (1487 970 0035) M.Benz OM457LA Euro5 - MFS	808195	1487 970 0034 // 1487 970 0035 // OEM: 0100965399 // OEM: 0100965499 // 801-72[1] // 802781	235-239[1] // 115-188[1] // 801894 // 1487 710 0014 // S4-019B // 801895
105-465[1]	Turbo 808194 MP530 Scania Generador BIOGAS 72-73A DC13/ DC1372A	808194	3772427 // 3772428 // 3797395 // 4031090 // 5452396 // OEM: 2093198	801888
105-466[1]	Turbo 805566 MP360W (HX35W) Iveco Tector EURO5 FPT-NEF6	805566	2842584 // OEM: 504385728 // 3787024 // 246-47[1] // 2842583 // 03002A0054	134-15B[1] // 195-313[1] // 235-122[1] // 4027331 // 1000-020-185 // 4027446 // HX-029
105-467[1]	Turbo 805567 MP360W (HE300FG/HE351W) Ford/Cummins ISBE6 E5	805567	3791328 // 3791329	115-161[1] // 195-553[1] // 3788599 // 801767 // 1000-020-193

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-468[1]	Turbo 808499 MP370 (S200/T350) John Deere 6068H	808499	172085 // 172534 // 172535 // 172536 // 173295 // 173353 // 173435 // 173530 // 174219 // 174789 // 471050-0011 // 477261 // RE505763 // RE508657 // RE508719 // RE509825 // RE509827 // RE509828 // RE509829 // RE515555 // RE516938 // RE517255 // RE518254 // RE518551 // RE520823 // RE523279 // RE67913 // SE501669 // 225-12[1] // 172088 // TURBO-S092 // 246-135[1] // 200003150001 // 261-15[1] // SW-1211	133-03D[1] // 195-428[1] // 176638 // 1000-070-104
105-47[1]	INHABILITADO Turbo 803018 APL854 Volvo NL12 EDC	803018	172100 // 2834160 // 2843028 // 3525408 // 3526008 // 4032055 // 4051045 // 4051048 // 4051148 // 4051149 // 4051163 // 4051192 // 452154-0004 // 466076-0019 // 466076-0020 // 466076-0026 // 5333 970 6700 // 53339706710 // 53339886710 // 772100 // BBV121AT // BBV121ET // OEM: 470931 // OEM: 470932 // OEM: 478794 // OEM: 478795 // OEM: 612600118900 // OEM: 612601111033 // OEM: 61560118227R // OEM: 61561110227 // OEM: 61561110227D // OEM: 61561110227E // OEM: 61561110227L // TC0710042 // 3595507 // 3595508 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // TC0710039 // 105-16[1] // 803012 // 105-80[1] // 803034 // 185-134[1] // 466076-0018 // 8G05-100-054 // 246-55[1] // 466076-0002 // 03002A0104 // 246-56[1] // 466076-0015 // 200001190229 // 03002A0233	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-48[1]	INHABILITADO Turbo 806102 S2EL209 Cummins 6BT (p/mang.)	806102	286TC21103000 // 3522777 // 3525648 // 3528741 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802115 // 3802289 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0003 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 105-280[1] // 808253 // 205-08 #[1] // 3522778 // TDTC540009 // 208-36[1] // 208-36 F[1] // 3522778 F // 103-19[1] // 166592 // 104-11[1] // 182-01[1] // 3522778 SN // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 201-15 #[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 133-22A[1] // 3100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001* // 166593
105-49[1]	INHABILITADO Turbo 805042 TA5126 Iveco Eurotrakker	805042	3522615 // 3522616 // 3525094 // 3525178 // 3528026 // 3528027 // 3530555 // 3530980 // 3533098 // 3533801 // 3591620 // 3591621 // 3591622 // 3591623 // 4032922 // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0004 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454003-0009 // 454003-0011 // 465481-0002 // OEM: 4818600 // OEM: 4818946 // OEM: 4854264 // OEM: 4863360 // OEM: 500326545 // OEM: 500326546 // OEM: 50037230 // OEM: 50037231 // OEM: 50037233 // OEM: 8009448 // OEM: 8015586 // OEM: 8021380 // OEM: 8105641 // OEM: 8109295 // OEM: 8113994 // OEM: 98429359 // OEM: 98429361 // OEM: 98439158 // OEM: 98462944 // OEM: 98462946 // OEM: 98462947 // OEM: 98488950 // OEM: 99439019 // OEM: 99439158 // OEM: 99461011 // OEM: 99481116 // TC0010049 // 105-137[1] // 805051 // 185-185[1] // 454003-0008 // 8G05-100-L25	131-04D[1] // 195-374[1] // 441398-0082 // 1000-010-166

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-50[1]	INHABILITADO Turbo 803033 GT4288 Volvo NL10 EDC Electr.	803033	4031414 // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // OEM: 11031468 // OEM: 11033937 // OEM: 11033938 // OEM: 20415164 // OEM: 425677 // 185-87[1] // 452174-0001 // 8G42-100-898 // 187-25[1] // 246-57[1] // 03002A0600	
105-51[1]	INHABILITADO Turbo 802115-01 TA3164 M. Benz L914 OM364LA	802115-01	198668 // 466192-0014 // 5324 970 6703 // 5324 970 6705 // OEM: 3640960499 // OEM: 3740960099 // TC0480067 // OEM: 3740960699 // OEM: 3740967099 // 105-336[1] // 808115	115-135[1] // 802749
105-52[1]	INHABILITADO Turbo 806024 APL302 Deutz 913 Ecológico	806024	465225-0011 // 465225-0014 // 465225-0018 // 702367-0001 // TC0500237 // 105-296[1] // 808013 // 121-04B[1] // 225-40[1] // 465225-0006 // TURBO-G641	131-08B[1] // 447450-0192 // 447450-5192
105-53[1]	INHABILITADO Turbo 802092-01 APL682 VW 9.140	802092-01	465837-0001 // 465837-0003 // 5316 970 7175 // 805111 // OEM: 9.0529.20.1.0043 // OEM: 9.0529.20.1.0046 // OEM: 9.0529.20.1.0055 // OEM: 9.0529.20.1.0058 // TC0130024 // 101-60[1] // 465837-0007 // 105-327[1] // 808042	115-126[1] // 131-15C[1] // 235-247[1] // 802747 // 409172-0144 // T3-142
105-54[1]	INHABILITADO Turbo 802094 MP970 MWM 6.10 TCA-VW Omnibus 17210	802094	170430 // 702154-0004 // 702154-0011 // 702154-0013 // 702154-0014 // 702154-0017 // 770430 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0130025 // 702154-0020 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // OEM: 905282010073-01 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 905292010048-02 // OEM: 9.0529.20.1.0057 // OEM: 905292010062-04 // TC0480410 // 105-338[1] // 808094 // 101-18[1] // 466646-0041 // 105-100[1] // 802079 // 205-166[1] // 466646-0007 // TDTC540351 // 266-05[1] // YT078-001	131-18B[1] // 195-260[1] // 447450-0304 // 1000-010-497
105-55[1]	INHABILITADO Turbo 802178-01 APL823 Ford F100 (c/MWM)	802178-01	OEM: 9.0529.20.1.0045 // TC0130029 // 101-39[1] // 465837-0004 // 105-312[1] // 808178	115-126[1] // 131-15C[1] // 235-247[1] // 802747 // 409172-0144 // T3-142

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-56[1]	INHABILITADO Turbo 805030 APL759 Chev. S10 - M. Benz Exp.	805030	OEM: 79035 // TC0570047 // 101-28[1] // 103-22[1] // 170475 // 105-210[1] // 805030-01 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA // 184-02[1] // 704090-0001 // 185-144[1] // 8G25-200-494 // 225-11[1] // TURBO-G308 // 246-21[1] // 03002A0482	195-228[1] // 235-121[1] // 1000-010-405 // 443854-0177 // 443854-5177 // GT25-010
105-57[1]	INHABILITADO Turbo 805058 APL986 Ford Ranger	805058	70000174042 // 704344-0002 // OEM: 79040 // OEM: 79053 // TC0570102 // 105-212[1] // 805058-01 // 101-40[1] // 704344-0001 // 185-152[1] // 8G25-200-803	195-228[1] // 235-121[1] // 1000-010-405 // 443854-0177 // 443854-5177 // GT25-010
105-58[1]	INHABILITADO Turbo 805071-01 TA34 Ford F4000 - (c/Cummins) (Hasta 1992)	805071-01	TC0210105 // 105-329[1] // 808071 // 187-54[1] // JP-TU-001	805072-01
105-59[1]	INHABILITADO Turbo 805077 TO4E74 Ford Cargo 1722	805077	TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 107-16[1] // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 104-16[1] // 3532801 // // 105-357[1] // 808063 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 182-13[1] // 3532801 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	
105-60[1]	INHABILITADO Turbo 802180-01 APL709 VW (c/ MWM 4,10T interc.)	802180-01	465819-0001 // 465819-0002 // 5316 970 7185 // OEM: 905292010063 // TC0130030 // OEM: 2R0145061A // OEM: 6008001751004 // OEM: 905292010041 // OEM: 905292010056 // 101-159[1] // 465819-0003 // 105-226[1] // 802180-03 // 105-326[1] // 808280 // 185-95[1] // 8G30-200-702	195-91[1] // 1000-010-370 // 409172-0131
105-61[1]	INHABILITADO Turbo 805092 TO4B05 Tractor Fiat 180-190	805092	454007-0001 // 454007-0002 // 454007-0003 // 454007-0004 // 454007-0005 // 454007-0006 // 454007-0007 // 454007-0008 // 3501354 // 3520546 // 3521809 // 3523134 // 3537355 // 3537356 // 3580946 // 465468-0001 // 465468-0005 // 4706265 // 4706266 // 4725764 // 4778765 // 4805154 // 4932105 // OEM: 4805334 // OEM: 4805335 // TC0010287 // 105-267[1] // 808092	131-04A[1] // 408105-0374

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-62[1]	INHABILITADO Turbo 805075 TA3408 F. Cargo 1416	805075	170483 // 3531504 // 3532211 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3591244 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3800988 // 3802391 // 3802619 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037308 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-27[1] // 187-20[1] // 3590092 // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	805076
105-63[1]	INHABILITADO Turbo 805035 APL821 Ford F100 - HSD	805035	OEM: 79037 // TC0590048 // OEM: 7005521R1 // 101-26[1] // 704091-0001 // 105-211[1] // 805035-01 // 103-21[1] // 185-145[1] // 8G25-200-H09	
105-64[1]	INHABILITADO Turbo 805060 GT22 Agrale (c/mot. MWM 4.10T) (Kit Fiat 1.6)	805060	704757-0001 // 704757-0002 // 105-275[1] // 805060-01	
105-65[1]	Turbo 805087 TA45 F. Cargo 1730 - VW 17.300	805087	3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 3528708 // 3528709 // 3536388 // 3596927 // 3596928 // 3802345 // TC0210107 // 107-14[1] // 3528872 OFA // 187-38[1] // 3528872 // 104-21[1] // 205-114[1] // TDTC540191	805116
105-66[1]	INHABILITADO Turbo 802103-01 APL666 Chevrolet D20	802103-01	704945-5001 // OEM: 79036 // TC0570026 // 7005526R1 // 704945-0001 // 704945-0002 // 105-325[1] // 808103 // 101-20[1] // 704945-5002	131-05C[1] // 235-35[1] // 409172-0116 // T3-023
105-67[1]	Turbo 805093 TA45 Cumm. 6CTA (doble boca)	805093	3528789 // 3596947 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 187-37[1] // 3528779 // 3525488 // 249-08 F[1] // 3596946 // K2.15 // 104-12[1] // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321 // 248-21[1] // TBS-3227 // 263-06[1] // 19H0526	805088
105-68[1]	INHABILITADO Turbo T2 Aplicacion Kit Toyota Hilux (805086)	805086		

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-69[1]	Turbo 802189 GT45 M. Benz 1632 OM449LA	802189	166642 // 465817-0004 // OEM: 4750968399 // TC0480069 // 1483 970 0016 // 465817-0002 // 70000173804 // 80000173804 // OEM: 0040962399 // OEM: 4750960099 // OEM: 4750968299 // OEM: A4750968499KZ	
105-70[1]	Turbo 805068 TB2518 Isuzu NPR	805068	466898-0001 // 466898-0002 // 466898-0003 // 466898-0004 // 466898-0005 // 466898-0006 // 466898-0007 // 466898-0008 // 466898-0009 // OEM: 2910092020 // OEM: 2910094020 // OEM: 2910098020 // OEM: 2910099060 // OEM: 8944805870	805069
105-71[1]	INHABILITADO Turbo 805091 APL698 M. Ferg. 620	805091	704945-0003 // 704945-0004 // 704945-0006 // OEM: 79520 // TC0570051 // OEM: 7005527R1 // OEM: 79022 // 105-337[1] // 808091	17-27F[1] // 802186
105-72[1]	Turbo 805100 GT22 Chev. Silverado MWM 6 cil.	805100	706769-0001 // OEM: 90529201005203 // TC0130109 // 109-05[1] // 49189-03201	
105-73[1]	Turbo 805101 GT22 F100-F250 MWM 6 cil.	805101	49189-03200 // OEM: 905292010066 // OEM: 9.0529.20.1.0077 // OEM: 905292010077 // OEM: 905292040066 // TC0130110 // 101-108[1] // 717371-0001 // 109-09[1]	
105-74[1]	INHABILITADO Turbo 806180 TO4E Deutz F6L913	806180	315654 // 315704 // 315705 // 318874 // OEM: 04232253KZ // 5222 970 2579 // 5223 970 2270 // 5223 970 2840 // 5223 970 2841 // 5227 970 6008 // 5227 970 6031 // 5227 970 6032 // 5227 970 6034 // 5227 970 6407 // 5227 970 6433 // 5237 970 6407 // 5327 970 6008 // 5327 970 6031 // 5327 970 6032 // 5327 970 6034 // 5327 970 6409 // 5327 970 6433 // OEM: 01307960 // OEM: 02232104 // OEM: 02232450 // OEM: 02234262 // OEM: 04150905 // OEM: 04152261 // OEM: 04152805 // OEM: 04153763 // OEM: 04230569 // OEM: 105292000059 // TC0500222 // F-107-01[1] // 197330 // 102-02[1] // 105-247[1] // 808180 // 105-43[1] // 806017 // 246-80[1] // 200001151570 // 246-80 F[1] // 03002A0517	115-108[1] // 131-15B[1] // 802575 // 408105-0426
105-75[1]	INHABILITADO Turbo 805096 TB4122 OM422	805096	3580177 // 125-14[1] // 5327 970 6206 // 1KA0052 // 105-315[1] // 808096 // 105-382[1] // 808169 // 185-22[1] // 8B27-100-011 // jr-011*	
105-76[1]	INHABILITADO Turbo 801093 GT4082 Scania P94 Reemp. con y sin WG- Usar 105-220	801093	452232-0009 // 452232-0014 // 452232-0017 // OEM: 1405655 // OEM: 1501636 // OEM: 1524869 // TC0760011 // 105-220[1] // 801364	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-77[1]	INHABILITADO Turbo 802008 4LGZ352 MB OM355/6A/LA (sal. aire mang.)	802008	185576 // 3525150 // 465990-0007 // 716639-5001 // 001TC1474800005 // 1400 970 0001 // 305720 // OEM: 0000969899 // OEM: 0010962199 // OEM: 0010962499 // OEM: 0010964799 // OEM: 0010965999 // OEM: 0010966099 // OEM: 0010967599 // OEM: 0010967699 // OEM: 0010967999 // OEM: 0020202300 // OEM: 0028173064 // 103-03[1] // 104-03[1] // 105-12[1] // 801002 // 105-133[1] // 801502 // 105-229[1] // 801602 // 189-36[1] // 185676 // 105-153[1] // 802508	
105-78[1]	INHABILITADO Turbo 805045 TO4B93 Nissan FD6T	805045	3580244 // 4032912 // 465254-0001 // 465254-0002 // 465254-0003 // 465254-0004 // 465254-0005 // 465254-0006 // 465254-0007 // 465254-0008 // 465254-0009 // OEM: 14201-Z5517 // 105-398[1] // 808045	805095
105-79[1]	INHABILITADO Turbo 802202 MPK16 OM904 euro2 (eq. KKK 7017)	802202	105-121[1] // 802196	
105-80[1]	Turbo 803034 MPA5102 Volvo NL12 EDC	803034	172100 // 2834160 // 2843028 // 3525408 // 3526008 // 4032055 // 4051045 // 4051048 // 4051148 // 4051149 // 4051163 // 4051192 // 452154-0004 // 466076-0019 // 466076-0020 // 53339706710 // 53339886710 // 772100 // BBV121AT // BBV121ET // OEM: 470931 // OEM: 470932 // OEM: 478794 // OEM: 478795 // OEM: 612600118900 // OEM: 612601111033 // OEM: 61560118227R // OEM: 61561110227 // OEM: 61561110227D // OEM: 61561110227E // OEM: 61561110227L // TC0710042 // 3595507 // 3595508 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 466076-0026 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // TC0710039 // 246-55[1] // 466076-0002 // 03002A0104 // 246-56[1] // 466076-0015 // 200001190229 // 03002A0233 // 105-16[1] // 803012 // 105-47[1] // 803018	115-145[1] // 803044

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-81[1]	Turbo 802232 GT M.Benz OM457LA	802232	317216 // 317471 // 317974 // 318207 // 318253 // 319392 // 5640 197 0002 // 70000172175 // 70000172176 // 70000172178 // 70000175537 // 70000175597 // 714311-0001 // 80000172176 // 80000172178 // 80000175537 // OEM: 0080965899 // OEM: 0080966599 // TC0480070 // 170470 // 172139 // 5640 197 0005 // 5640 197 0006 // 5640 197 0007 // 80000172175 // 80000175547 // 80000175597 // OEM: 0070961299 // OEM: 0070967699 // OEM: 0070969199 // OEM: 0080968199 // OEM: 0090965099 // OEM: 0090965299 // OEM: 0090965399 // OEM: 0090965499 // OEM: 0090965899 // OEM: 0090966699 // 246-62[1] // 03002A0363** // 200003201058	
105-82[1]	INHABILITADO Turbo 805126 Master Power T300 Perkins T4 3.3	805126	TC0570053 // 101-23[1] // 101-23 A[1] // 707858-0001 // 101-23 B[1] // 105-306[1] // 808126	805127
105-83[1]	INHABILITADO Turbo 802198 MPK16 OM904LA euro2 (eq. KKK 7109)	802198	102-46[1] // 5316 970 7122 // 102-52[1] // 5316 970 7156	
105-84[1]	INHABILITADO Turbo 803043-01 MP7R Volvo Bus B7R	803043-01	3533595 // 80000175070 // TC0710044 // OEM: 477868 // 105-345[1] // 808043 // 187-13[1] // 70000175070	131-19B[1]
105-85[1]	INHABILITADO Turbo 801008 4LGK-4LGZ Scania 142-143 Interc.	801008	197358 // 3527192 // 3528089 // 466120-0004 // OEM: 520294 // TC0760059 // 105-140[1] // 801508 // 105-204[1] // 801608	
105-86[1]	INHABILITADO Turbo 805113-01 GT2252S Nissan Trade Eco 100 3.0 Rda.Comp.MFS	805113-01	452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // OEM: 14411-69T00 // TC0030232 // 248-34[1] // 452187-0001 // TBS-0031 // 205-141[1] // TDTC540263	195-319[1] // 235-129[1] // 1000-010-162 // 451298-0006 // GT22-016
105-87[1]	INHABILITADO Turbo 805124 GT20 Ford Ranger Maxion 2.5	805124	708258-0005 // OEM: 79054 // TC0570111 // 105-223[1] // 805124-01 // 101-56[1] // 708258-0001	115-102[1] // 805123-01
105-88[1]	INHABILITADO Turbo 805122 GT20 M.B. Sprinter 2.5 Maxion	805122	70000175520 // 80000175520 // OEM: 70950 // TC0570052 // OEM: 79050 // 105-224[1] // 805122-01 // 101-49[1] // 708257-0001 // 185-39[1] // 8G20-200-447	115-102[1] // 805123-01
105-89[1]	INHABILITADO Turbo 805130-01 MP3/TA3164 Deutz BF4L913 Agrale	805130-01	315652 // 317014 // 317350 // 319339 // OEM: 04232252KZ // OEM: 04232894KZ // OEM: 04233174KZ // OEM: 04234297KZ // TC0500234 // TC0500239 // 105-333[1] // 808130 // 103-25[1] // 315726	115-135[1] // 802749

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-90[1]	INHABILITADO Turbo 803039 4LGZ Iveco 190.33 - Volvo TD21F/E	803039	186664 // 310818 // 310990 // 311277 // 311316 // 312226 // 312715 // 312716 // 312717 // 312726 // 3501756 // 3503623 // 3521228 // 3521743 // 3522460 // 3523055 // 3523280 // 3523894 // 3525692 // 3526955 // 3531272 // 4803140 // 4803159 // 4804159 // 4818141 // 4834210 // 4843780 // 5232 970 3265 // 5232 970 3267 // 5232 970 3285 // 5232 970 3287 // TC0010231 // 104-22[1] // 105-135[1] // 803539 // 105-143[1] // 805203 // 105-207[1] // 803639	
105-91[1]	INHABILITADO Turbo 803045 TO4E Carg. Front. Volvo L-90	803045	466742-0002 // 466742-0009 // 466742-0014 // 466742-0015 // 808016 // OEM: 11032959 // OEM: 11033436 // OEM: 1103390 // OEM: 4881601 // OEM: 847856 // OEM: 847857 // OEM: 847858 // OEM: 848556 // TC0710198 // 246-18[1] // 466742-0006 // 03002A0516	803046
105-92[1]	INHABILITADO Turbo MP2 Prototipo Kit MHI L200-Hyundai H100		105-234[1]	
105-93[1]	INHABILITADO Turbo 805131 MP40 VW17.300	805131	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038004 // 80000175580 // 3596276 // 3596277 // 3597269 // 3597759 // 4038000 // 4042556 // 4042557 // 4049129 // 5327 100 0198 // 70000175580 // 782895-0001 // TC0210054 // 105-217[1] // 805276 // 185-259[1] // 4038003 // 8C04-200-P77 // 205-51[1] // TDTC540068 // 104-33[1] // 3597335 // 104-33 A[1] // 107-02[1] // 3597335 OFA // 187-14[1] //	
105-94[1]	INHABILITADO Turbo 805004 CO MPBP408 (TBP408) Iveco 150E20 (WG)	805004	465425-0003 // OEM: 98465811 // OEM: 98467056 // TC0010091 // 101-65 A[1] // 465425-0001 // 102-20[1] // 5327 970 6451 // 102-20 A[1] // 105-263[1] // 808004 // 105-94 B[1] // 208-05[1]	131-06B[1] // 235-206[1] // 408105-0352 // T4-085
105-94 B[1]	INHABILITADO Turbo TO4E408 (S/WG) Iveco 150E20		465425-0003 // OEM: 98465811 // OEM: 98467056 // TC0010091 // 101-65 A[1] // 465425-0001 // 102-20[1] // 5327 970 6451 // 102-20 A[1] // 105-263[1] // 808004 // 208-05[1] // 105-94[1] // 805004	131-06B[1] // 235-206[1] // 408105-0352 // T4-085

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-95[1]	INHABILITADO Turbo 801260 (801265 ver Anot. Extras) MP40 Scania P260-Usar 105-222	801260	3539635 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0008 // 452308-0010 // 452308-0013 // 452308-0015 // 452308-0020 // 801366 // 13749880000 // 1423021 // 3591807 // OEM: 1380095 // OEM: 1380097 // OEM: 1382085 // OEM: 1400413 // OEM: 1405660 // OEM: 1405666 // OEM: 1405667 // OEM: 1412940 // OEM: 1423021 // OEM: 1430805 // OEM: 1487268 // OEM: 1501641 // OEM: 1501646 // OEM: 1501647 // OEM: 1501660 // OEM: 1501858 // OEM: 1524872 // OEM: 1524886 // OEM: 1524888 // OEM: 1766751 // OEM: 1766752 // OEM: 1776559 // 104-25[1] // 3591804 // 105-222[1] // 801362	
105-96[1]	INHABILITADO Turbo 801270 MP40 Scania L220	801270	452163-0011 // 452163-0013 // 452163-0014 // 452309-0001 // 452309-0004 // 452309-0006 // 452309-0008 // OEM: 1405657 // OEM: 1405669 // OEM: 1430808 // OEM: 1501638 // OEM: 1501643 // OEM: 1501648 // OEM: 1524870 // OEM: 1524874 // 452309-0019 // 105-255[1] // 801367 // 185-169[1] // 452309-0013 // 8G40-200-138	
105-97[1]	INHABILITADO Turbo 801280 MP40 Scania F220 - Usar 105-220	801280	452232-0009 // 452232-0014 // 452232-0017 // OEM: 1405655 // OEM: 1501636 // OEM: 1524869 // TC0760011 // 105-220[1] // 801364	
105-98[1]	INHABILITADO Turbo 801290 MP40 Scania L310	801290	452309-0002 // 452309-0009 // 452309-0015 // OEM: 1405671 // OEM: 1501650 // OEM: 1524879 // TC0760012 // 105-254[1] // 801368	801361
105-99[1]	INHABILITADO Turbo 802056-02 CO APL052/2 VW 7.110S	802056-02	197266 // 797266 // 802057 // 997266 // OEM: 9.0529.20.1.0020 // OEM: 9.0529.20.1.0030 // TC0130063 // 465805-0002 // 105-28[1] // 802074-02 // 105-370[1] // 808056	
105-545 A2[1]	INHABILITADO CODIGO MAL GENERADO - NO USAR			
106-01[1]	INHABILITADO Turbo 802128 Super 70 - Motor 2.0/2.1 + 1.5	802128		
106-02[1]	INHABILITADO Turbo 802124 T31 APL388 - Motor 1.8/2.0 max.1.5	802124	106-444 91[1] // R4449-1	
106-03[1]	INHABILITADO Turbo 802100-048 (EX-802122) T3/TO4E 1.8/2.0 LT - A/R 0.48 + 1.5	802100-048 // EX-802122		
106-04[1]	INHABILITADO Turbo 802123-048 APL604 1.8/2.0 LT - A/R 0.48 1.5 max	802123 // 802123-048	R474-1 // 106-444 91[1] // R4449-1	
106-05[1]	INHABILITADO Turbo 802129 APL162 1.6 LT - A/R 0.36 1.5 max	802129	106-444 91[1] // R4449-1	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
106-06[1]	INHABILITADO Turbo 802205 TO4E Super 70 - Motor 1.8/2.0 +1.5	802205	106-545 A1[1] // R545-1 // 106-545 A2[1] // R545-2	
106-07[1]	INHABILITADO Turbo 805080 T2 c/válv. - Motor 1.0 - max. 0,4 bar	805080	106-343 A1[1] // R343-1	
106-08[1]	INHABILITADO Turbo 802201 T2/T3 c/válv. - Motor 1.2/1.6 -1.0 bar	802201	106-364 A3[1] // R364-3 // 106-384 A3[1] // R384-3	
106-09[1]	INHABILITADO Turbo 802204 T3 c/valv. - Motor 1.8/2.0 - 1.0 bar	802204		
106-10[1]	INHABILITADO Turbo 802134 TO4 Super 70 GM 4,1lt + 1,5 bar	802134	106-616 44[1] // R6164-4	802156
106-11[1]	INHABILITADO Turbo 810031-070(EX810009)MPSO4ES70-4,1:1.0/1.5 barmax/2lts 400hp:2bar	810031-070	106-656 47[1] // R6564-7	
106-12[1]	INHABILITADO Turbo 802317-048 MP3/MPO4E Super 60-1 Reflow LT A/R0,48 - 500-550HP	802317-048	106-594 A1[1] // R594-1	802318
106-13[1]	INHABILITADO Turbo 802370-122 MP42 Racing MP60-R2 Reflow LT A/R1,22 - 700-900HP	802370-122		806195
106-14[1]	INHABILITADO Turbo 810019-048 MP3/MPO4E Turbo F9 LT A/R0,48 - 500-550HP	810019-048		810020
106-15[1]	INHABILITADO Turbo R595-9 MP350c 59/59 Rango de potencia 360/650hp		106-595 A9[1] // R595-9	805284
106-343 A1[1]	Turbo R343-1 MP200cw 34.9/33.5 Rango potencia 70/120hp T2 A-4.8 5F/M8	R343-1	106-07[1] // 805080	802326-01
106-363 A1[1]	INHABILITADO Turbo R363-1 MP200c 36/35,5 Rango poten. 100/150hp T2 A-4,8 5F/M8	R363-1		802732
106-364 A3[1]	INHABILITADO Turbo R364-3 MP200cw 36/42.7 Rango potencia 120/200hp T2 A-5.4 4F/M10	R364-3	106-384 A3[1] // R384-3 // 106-08[1] // 802201	
106-384 A3[1]	Tbo.R384-3 MP200cw 38,7/42.7 ptncia 120/200hp T2 A-5.4 4F/M10 RC.MFS	R384-3	106-08[1] // 802201 // 106-364 A3[1] // R364-3	802733
106-444 91[1]	Tbo.R4449-1 MP300wc 44,05/49,5 ptncia 145/360hp T4A-6,1 4F/M8 RC. MFS	R4449-1	106-02[1] // 802124 // 106-04[1] // 802123 // 802123-048 // 106-05[1] // 802129	802737
106-444 92[1]	Tbo R4449-2 MP350C 44,05/49.5 potencia 145/360HP T1A-6.7 4F/M8 RC.MFS	R4449-2		802737
106-444 93[1]	Tbo R4449-3 MP300c 44,05/49,5 potencia 145/360hp T2A-9,0 4F/M8 RC.MFS	R4449-3		802737
106-444 A2[1]	Tbo R444-2 MP210C 44,05/46 potencia 145/360HP T3 A-4,8 4F/M10 RC.MFS	R444-2		
106-444B92[1]	Tbo.RB4449-2 MP300BBC 44,05/49,5 Potencia 145/360HP BALL BEARING– MFS	RB4449-2		
106-474 A2[1]	Turbo R474-2 MP350C 47/49,5 potencia 200/430HP T3 A-6.7 4F/M8 RC.MFS	R474-2		802509-01
106-474 A3[1]	Tbo R474-3 MP350C 47/49,5 potencia 200/430HP T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R474-3		802509-01
106-494 A1[1]	Tbo R494-1 MP350C 49/49.5 potencia 200/430HP T3 A-6.7 4F/M8 RC.MFS	R494-1		802721

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
106-494 A2[1]	Tbo R494-2 MP350C 49/49.5 potencia 200/430HP T3 A-6.7 4F/M8 RC.MFS	R494-2		802721
106-494 A3[1]	Turbo R494-3 MP320c 49/49,5 Rango de potencia 200/430HP RC.MFS	R494-3		802721
106-494BA2[1]	Tbo. RB494-2 MP320BBC 49/49.5 Rgo.pot.200/430HP BALL BEARING – RC.MFS	RB494-2		801798
106-544 A1[1]	Turbo R544-1 MP350c 54/49,5 potencia 270/600hp RC.MFS	R544-1		802719
106-544 A2[1]	Turbo R544-2 MP350c 54/49,5 Rango de potencia 270/600hp RC.MFS	R544-2		802719
106-544 A3[1]	Turbo R544-3 MP330c 54/49,5 potencia 270/600hp T3A-9,0 4F/M8 RC.MFS	R544-3		802719
106-544 A4[1]	Tbo R544-4 MP350C 54/49,5 potencia 270/600HP T3 A-13.6 4F/M8 RC. MFS	R544-4		802719
106-545 A1[1]	INHABILITADO Turbo R545-1 MP350C 54/59 potencia 270/600HP RC.MFS	R545-1	106-545 A2[1] // R545-2 // 106-06[1] // 802205	805295
106-545 A2[1]	Turbo R545-2 MP370c 54/59 potencia 270/600hp T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R545-2	106-06[1] // 802205 // 106-545 A1[1] // R545-1	805295
106-545 A4[1]	INHABILITADO Turbo R545-4 MP350C 54/59 Rango potencia 270/600HP c/Válvula Vacío	R545-4		805295
106-545 A7[1]	Turbo R545-7 MP370c 54/59 potencia 270/600hp T3 A-9.0 4F/M8 R.C. MFS	R545-7		805295
106-545BA2[1]	Tbo. RB545-2 MP370BBC 54/59 Rango pot. 270/600HP BALL BEARING – RC.MFS	RB545-2		801779
106-594 A1[1]	INHABILITADO Turbo R594-1 MP330Wc 59/49,5 potencia 360/650hp T3 A-6,0 4F/M8 RC.MFS	R594-1	106-12[1] // 802317-048	802720
106-594 A2[1]	Turbo R594-2 MP350c 59/49,5 potencia 350/650hp RC.MFS	R594-2		802720
106-594 A3[1]	Turbo R594-3 MP350C 59/49,5 pot. 360/650HP T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R594-3		802720
106-595 A1[1]	Turbo R595-1 MP350C 59/59 potencia 360/650HP T3 A-6,7 4F/M8 RC.MFS	R595-1		805284
106-595 A2[1]	Turbo R595-2 MP350C 59/59 potencia 360/650HP T3 A-9,0 4F/M8 RC.MFS	R595-2		805284
106-595 A3[1]	Turbo R595-3 MP350c 59/59 potencia 360/650hp RC.MFS	R595-3		805284
106-595 A9[1]	Turbo R595-9 MP350c 59/59 potencia 360/650hp RC.MFS	R595-9	106-15[1]	805284
106-596 A4[1]	Turbo R596-4 MP350c 59/64,5 potencia 360/650hp RC.MFS	R596-4		802722
106-600 22[1]	Tbo. RB6002-2 MP350BBC 59/59 Rgo. pot. 350/640HP BALL BEARING – RC.MFS	RB6002-2		
106-600 51[1]	Turbo R6005-1 MP640 87,8/84 potencia 800/1400 HP – MFS	R6005-1		803932
106-600B47[1]	Tbo.RB6004-7 MP350BBC 65/64,5 R.potencia 400/730HP BALL BEARING–RC.MFS	RB6004-7		801801
106-600B83[1]	Tbo.RB6008-3 MP350BBC 59/64,5 potencia 380/690HP BALL BEARING – MFS	RB6008-3		801802
106-615 A2[1]	Turbo R615-2 MP350C 61/59 potencia 390/700HP T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R615-2		802723

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
106-615B9C[1]	Turbo RB6159-11 MP370BBC 61/59 potencia 390/700 HP BALL BEARING – MFS	RB6159-11		801792
106-616 44[1]	Tbo R6164-4 MP370c 61/64,5 potencia 390/700hp T3 A-14,0 4F/M8 RC.MFS	R6164-4	106-10[1] // 802134	802724
106-655 A2[1]	Turbo R655-2 MP350C 65/59 potencia 410/750HP T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R655-2		802726
106-656 47[1]	Turbo R6564-7 MP350c 65/64,5 potencia 410/750hp RC.MFS	R6564-7	106-11[1] // 810031-070	802727
106-656 4C[1]	INHABILITADO Turbo R6564-11 MP350c 65/64,5 potencia 410/750hp RC.MFS	R6564-11		802727
106-676 A1[1]	Tbo. R676-1 MP500 67/68 Ran. pot. 440/800HP T4 A-19,0 V-BAND/ RC. MFS	R676-1		802729
106-676B45[1]	Tbo.RB6764-5 MP350BBC 67/64,5 R.potencia 440/800HP BALL BEARING–RC.MFS	RB6764-5		801812
106-696B61[1]	Tbo.RB6966-1 MP350BBC 69/66,5 R.potencia 440/800HP BALL BEARING-MFS	RB6966-1		
106-727B31[1]	Tbo.RB7273-1 MP450BBC 72/73 Rgo. pot. 500/1000HP BALL BEARING – RC.MFS	RB7273-1		801843
106-767 11[1]	Tbo.R7671-1 MP520 76,5/71,4 pot.500/1000hp T4A-19 V-BAN-use 106-767-13	R7671-1		802736
106-767 13[1]	INHABILITADO Tbo.R7671-3 MP520 76,5/71,4 pot.500/1000hp T4A-25 V-BAN-use 106-767-11	R7671-3		802736
106-767 73[1]	Turbo R7677-3 MP520 76,5/77,5 Rango potencia 500/1000hp T4A-25,0 V-BAN	R7677-3		806195
106-767B34[1]	Tbo.RB7673-4 MP450BBC 76,5/73 Rgo. pot. 500/1000HP BALL BEARING–RC.MFS	RB7673-4		801844
106-807B71[1]	Tbo.RB8077-1 MP450BBc 80/77,5 Rgo.pot. 600/1250HP BALL BEARING–RC.MFS	RB8077-1		801845
106-878B41[1]	Tbo.RB8784-1 MP450BBc 87/84 Rgo.pot.700/1500HP BALL BEARING-RC.MFS	RB8784-1		801846
107-01[1]	INHABILITADO Turbo WH1E Volvo B7R (3534617) (off factory)	3534617	20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 4031222 // 4031339 // 4036457 // 4036458 // 4036547 // 4036548 // 4041276 // 4041277 // 4041278 // 4041279 // 4041280 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 803110 // 85000291 // OEM: 20750116 // OEM: 20750117 // OEM: 20750118 // OEM: 20750120 // TC0710089 // 105-188[1] // 803140* // 803140-02 // 205-09[1] // 3534617 // TDTC540148 // 104-31[1] // 105-356[1] // 808140	134-09C[1] // 3575683

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-02[1]	INHABILITADO Turbo HX40W VW 17.300 (3597335) (off factory)	3597335 OFA	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038004 // 80000175580 // 3596276 // 3596277 // 3597269 // 3597759 // 4038000 // 4042556 // 4042557 // 4049129 // 5327 100 0198 // 70000175580 // 782895-0001 // TC0210054 // 105-217[1] // 805276 // 105-93[1] // 805131 // 185-259[1] // 4038003 // 8C04-200-P77 // 187-14[1] // 3597335 // 205-51[1] // TDTC540068 // 104-33[1] // 104-33 A[1] // //	18-116 B[1] // 34-64DB[1] // 195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 3598051 // TO-TH-3598051 // 2061-010-192 // 4032262 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
107-03[1]	INHABILITADO Turbo HX40W Cumm. 6CT-240 Vs (3537127) (off factory)Use Tambien 107-04	3537127 OFA	3537127 // 3537128 // 3537129 // 3802810 // 286TC31103000 // TC1960384 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 183-19[1] // 3537127 SL // 104-32[1]	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
107-04[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 6CTA Case 2188 (3535619) (off factory)	3535619	3535617 // 3535620 // 3538677 // 3802649 // OEM: 87351239 // 286TC31103000 // OEM: J535617 // TC1960384 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 205-39 F[1] // 3535619 // TDTC540093 // 104-37[1] // 205-39[1] // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118 // 227-19[1] // E340-083	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
107-05[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (off factory)	3537762 OFA	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 3537762 // 189-05[1] // 104-36[1] // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
107-06[1]	INHABILITADO Turbo H1E 6CTA Bus 3525488-3528779 (off factory)	3525488 OFA	3596947 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3802321 // 105-67[1] // 805093 // 182-06[1] // 3525488 SN // 187-37[1] // 3528779 // 3525488 // 249-08 F[1] // 3596946 // K2.15 // 104-12[1] // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321 // 248-21[1] // TBS-3227 // 263-06[1] // 19H0526	134-03C[1] // 3545698

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1E 3524034 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (off factory)	3524034 OFA	3524034 // 3524035 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3590083 // 3802303 // 4090049 // 3531031 // 3590079 // 3596987 // TC3290407 // 103-20[1] // 104-14 A[1] // 3596988 // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-07[1] // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 187-19[1] // 104-14[1] // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 205-101 F[1] // TDTC540122 // 205-158[1] // 3528777 // TDTC540324 // 246-63[1] // 03002A0036	18-55 B[1] // 195-223[1] // 235-136[1] // 02001-107 // 02008435 // 3522747 // 1000-020-154 // 3545701 // H1-003
107-08[1]	INHABILITADO Turbo HX40 3596988 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (off factory)	3596988 OFA	3596989 // 4035466 // 4036420 // 3596987 // TC3290407 // 105-285[1] // 808033 // 187-19[1] // 3596988 // 205-101 F[1] // TDTC540122 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-09[1]	195-283[1] // 1000-020-162 // 4027607
107-09[1]	INHABILITADO Turbo HX35W 6BT (3536971) (off factory)	3536971	3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3802767 // 500395274 // 3536978 // 673681819 // 98331221 // J536971 // TC0210255 // TC0210472 // 105-114[1] // 802252 // 105-303[1] // 808252-01 // 246-123 F[1] // 3536971 // 200104171577 // 104-15[1] // 105-392[1] // 805552 // 205-37[1] // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971*	195-179[1] // 1000-020-152 // 3537817
107-10[1]	INHABILITADO Turbo H1E Ford Cargo 1722 (3532801) (off factory)	3532801 OFA	3531793 // 3531794 // TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 3532801 // 104-16[1] // // 105-357[1] // 808063 // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-372[1] // 235-97[1] // 1000-020-148B // 3545416 // 3575067 // H1-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-11[1]	INHABILITADO Turbo H1C Ford Cargo 1416-VW (3531456) (off factory)	3531456	170483 // 3531696 // 3534098 // 3535449 // 3536047 // 3536244 // 3536681 // 3591244 // 3802819 // 3531504 // 3532211 // 3536473 // 3536474 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3800988 // 3802391 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037308 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 187-17[1] // 3531456 // 103-23[1] // 104-17[1] // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-20[1] // 3590092 // 187-27[1] // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	134-06C[1] // 235-295[1] // 3575060 // H1-012
107-12[1]	INHABILITADO Turbo HX35 Ford F14000 (3536473) (off factory)	3536473 OFA	170483 // 3590091 // 3591244 // 3802819 // 3531504 // 3532211 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590093 // 3590495 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3800988 // 3802391 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037308 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 107-11[1] // 187-17[1] // 187-27[1] // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 187-20[1] // 3590092 // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	195-179[1] // 1000-020-152 // 3537817
107-13[1]	INHABILITADO Turbo H1C Ford 4000 (3537424-3536838) (off factory)	3536838 OFA // 3537424 OFA	3536839 // 3537425 // 3800987 // 3802794 // 3537424 // OEM: J802290 // TC0210113 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 206-04 F[1] // 3536838 // 104-20[1] // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-313[1] // 808276 // 187-57[1] // 204-25[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	134-07C[1] // 4027056

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-13 A[1]	INHABILITADO Turbo H1C Ford 4000 (3537424-3536838) CCR no compatible con orig.(OFA)	3536838 OFA // 3537424 OFA	3536839 // 3537425 // 3800987 // 3802794 // 3537424 // OEM: J802290 // TC0210113 // 105-128[1] // 805176-01 // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 206-04 F[1] // 3536838 // 104-20[1] // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-313[1] // 808276 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 187-57[1] // 204-25[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	
107-14[1]	INHABILITADO Turbo H1E Ford Cargo 1730 (3528872) (off factory)	3528872 OFA	3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 3528708 // 3528709 // 3536388 // 3596927 // 3596928 // 3802345 // TC0210107 // 187-38[1] // 3528872 // 104-21[1] // 105-65[1] // 805087 // 205-114[1] // TDTC540191	134-04C[1] // 195-180[1] // 3545988 // 1000-020-148
107-15[1]	INHABILITADO Turbo HC5A p/motor KTA19/38 (3523850) (off factory)	3523850	208-10 #[1] // 3523850 // 104-38 A[1] // 208-10[1] // 246-77[1] // 200004260319 // 03002A0493*	195-649[1] // 256-163[1] // 1000-020-189 // 3545702 // 03001A1671* // 300004260480
107-16[1]	INHABILITADO Turbo HX40 Dimmex (Bus) (3533000) (off factory)	3533000	3802577 // TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 189-31[1] // 3533000 // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 182-13[1] // 3532801 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-17[1]	INHABILITADO Turbo HX35W sustituto Ford F100-4BTAA (3592315-4040353) (off factory)	3592315 OFA	3590493 // 3592318 // 3590494 // // 3599599 // 3599600 // 3800986 // 3800998 // 5316 970 7146 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // TC0210116 // 104-27[1] // 4040382 // 3592317 // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 105-328[1] // 808182 // 105-335[1] // 808080 // 107-22[1] // 3592316 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-09[1] // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 205-05[1] // 3592315 // 4040353 // TDTC540045 // 205-25[1] // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 104-18[1] // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 185-188[1] // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001 // 246-75[1]	34-34DB[1] // 2061-010-015 // 4030102
107-17 A[1]	INHABILITADO Turbo HX35W ss. Ford F100-4BTAA (3592315-4040353) (off Factory)(reman)	3592315 OFA // 4040353 OFA	3590493 // 3590494 // 3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800986 // 3800998 // 5316 970 7146 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // TC0210116 // 104-27[1] // 4040382 // 3592317 // 105-130[1] // 805180 // 105-131[1] // 805182 // 105-218[1] // 805180-03 // 105-219[1] // 805182-03 // 105-328[1] // 808182 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-09[1] // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 205-05[1] // 3592315 // 4040353 // TDTC540045 // 104-18[1] // 105-335[1] // 808080 // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 185-188[1] // 205-25[1] // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001 // 246-75[1]	34-34DB[1] // 2061-010-015 // 4030102
107-18[1]	INHABILITADO Turbo H2C Cummins LTA10 (3519092 ss3525237)(off factory)	3519092	168823 // 3034326 // 3521802 // 3801489 // 104-26[1] // 3525237 // 205-55[1] // 3519092 // TDTC540012	3519080

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-19[1]	INHABILITADO Turbo HT3B VTF Cummins NTA/855/NTC400 (3523415ss196800-144000-0)(OFA)	3523415	3521551 // 3522861 // 3522862 // 3523822 // 3524208 // 3801482 // 3801482RX // 3801597RX // 3801598 // 3801598RX // 4033165 // 805358 // 208-74[1] // 3523415 // ZC-TU-002 // 101-29 A[1] // 144400-0000 // 103-28[1] // 196800 // 184-03[1]	134-02D[1] // 803632 // 3811556
107-20[1]	INHABILITADO Turbo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.52 (409410-0006) (off factory)	409410-0006 OFA	409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0007 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 0R5799 // 1108762 // 1696568 // 1P0034 // 1W5160 // 1W5160G // 1W5210 // 2W1953 // 2W8139 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0002 // 409410-0003 // 409410-0009 // 409410-0011 // 105-206[1] // 184-04[1] // 409410-0006 // 201-17[1] // 101-21[1] // 409410-5006 // 105-344[1] // 105-352[1] // 808072 // 205-45[1] // TDTC540144 // 246-35[1] // 03002947* // 03002A1170	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102
107-21[1]	INHABILITADO Turbo 3LM319 Cat. 3306 (159623)(4N8969) (off factory)	159623 OFA // 4N8969 OFA[1]	0R5809 // 172493 // 180189 // 310130 // 4N8969 // 6N1571 // 806009 // 184-20[1] // 159623 // 185-323[1] // 8S03-100-B64 // 205-42[1] // TDTC540010 // 246-23[1] // 03002833	115-16[1] // 6N1524 // 806019
107-22[1]	INHABILITADO Turbo HX30W Ford F100-4BTAA (3592315/6-4040353)(off factory)	3592316 OFA	3590493 // 3590494 // 3800986 // 5316 970 7146 // TC0210116 // 105-328[1] // 808182 // 182-09[1] // 187-31[1] // 3592315 // 4040353 // 205-05[1] // TDTC540045 // 104-18[1] // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 185-188[1] // 8C03-200-D63 // 246-75[1] // 03002840*	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
107-23[1]	INHABILITADO Turbo HX30W Ford F4000-4BTAA (3592317/8=3598814)(off factory)	3592317 OFA	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 105-335[1] // 808080 // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 205-25[1] // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 104-27[1] // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-24[1]	INHABILITADO Turbo K03 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T (off factory)	5303 970 0029 OFA	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 183-02[1] // 5303 970 0029 // 185-04[1] // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 202-13 #[1] // 202-13[1] // 222-01[1] // 102-28[1] // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1] // 182-11 #[1] // 182-11[1]	18-137 B[1] // 195-40[1] // 258-16[1] // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922
107-25[1]	INHABILITADO Turbo HX40W Dimmex 6CTA (3532222) (Off Factory)	3532222	3532223 // 3537672 // 3802613 // TC0210288 // 105-307[1] // 802525 // 189-27[1] // 3532222 // 104-24[1] // 105-136[1] // 802339 // 205-106[1] // TDTC540168	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
107-26[1]	INHABILITADO Turbo ST50 Cummins vs. (3032060) (off factory)	3032060	150028-0000 // 3801935 // 205-103[1] // 3032060 // TDTC540175 // 246-134[1] // 2000042600134	134-01E[1] // 256-170[1] // 150030-0000 // 300004260808
107-27[1]	INHABILITADO Turbo HT3B VO Cummins NT855-Komatsu (144409-0000/3522676)(off factory)	144409-0000 OFA	3522677 // 3801589 // 101-29[1] // 144409-0000 // 104-28[1] // 3522676 // 184-09[1] // 3522676-VO // 205-80[1] // tdtc540032 // 208-64[1] // ZC-TU-001	235-176[1] // 803633 // 3811555 // 3521444 // HTB-002R
107-28[1]	INHABILITADO Turbo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (off factory)	5435 970 0000 OFA	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
107-29[1]	INHABILITADO Turbo APL759 Chevrolet S10 (704090-0001) (off factory)	704090-0001 OFA	OEM: 79035 // TC0570047 // 101-28[1] // 103-22[1] // 170475 // 184-02[1] // 704090-0001 // 105-210[1] // 805030-01 // 105-56[1] // 805030 // 185-144[1] // 8G25-200-494 // 225-11[1] // TURBO-G308 // 246-21[1] // 03002A0482	18-50 B[1] // 34-30DB[1] // 115-38[1] // 195-224[1] // 03007216 // 2100-011-494 // 430609-0292 // 2061-016-494 // 445517-0012 // 805029-01 // 1000-010-367 // 443854-0176

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-30[1]	INHABILITADO Turbo TO4B27 M.B. OM352A (409300-0016) (off factory)	409300-0016 OFA	1274 970 0010 // 172149 // 3580252 // 772149 // OEM: 3440967399 // 172147 // 409300-0016 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 103-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-33[1] // 802086 // 121-01A[1] // 184-05[1] // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	195-222[1] // 235-114 F[1] // 408105-0207 // 1000-010-163* // 1000-010-237B // 408105-0079 // T4-041
107-31[1]	INHABILITADO Turbo 4LF-302 Cat. 3306 (1W1227 - 186514) (off factory)	186514 OFA	0R5801 // 1W1227 // 310138 // 184-07[1] // 186514	195-261[1] // 178257 // 310128 // 1000-070-033 // 182865
107-32[1]	INHABILITADO Turbo 196554 S4DS-011 Cat.3306 (OFA)	196554	0R5949 // 178106 // 194142 // 7C7580 // 7W9446 // 208-62[1] // 196554 // F-103-01[1] // 205-81[1] // TDTC540026	113-18[1] // 133-01H[1] // 178223 // 311144 // 196538
107-33[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (OFA)	VA420014 OFA	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 189-07[1] // VA420014 // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 185-83[1] // 8I05-200-240 // 187-07[1] // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1] // 202-06[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011
107-34 #[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49135-04121 TF035HM Hyun. Motor 4D56TI Usar WG Tbo.usado(OFA)	49135-04121 OFA#	OEM: 28200-4A201 // 205-35[1] // 49135-04121 // TDTC540064 // 107-34[1] // 185-28[1] // JR-044* // 8M35-200-044	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020
107-34[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-04121 TF035HM Hyundai Motor 4D56TI (Off Factory)	49135-04121	OEM: 28200-4A201 // 107-34 #[1] // 49135-04121 OFA# // 185-28[1] // 49135-04121 // JR-044* // 8M35-200-044 // 205-35[1] // TDTC540064	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020
107-35[1]	INHABILITADO Turbo HT Desconocido Nissan Navara - Dongfeng Motor QD32(OFA)	047-282	OEM: 144119S000 // OEM: 14411-9S000 // OEM: 144119S002 // OEM: 14411-9S002 // OEM: 144119S00A // OEM: 14411-9S00A	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-36[1]	INHABILITADO Turbo 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (Off Factory)	318754 // 318815	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 184-16[1] // 189-37[1] // F-103-04[1] // 205-79[1] // TDTC540041 // 205-79 F[1] // 208-63[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
107-37[1]	INHABILITADO Turbo HX40W Komatsu PC350-7 (4039139) (Off Factory)	4039139	3596418 // 3599602 // 4025225	195-177[1] // 801861 // 1000-020-144 // 4027868
107-38[1]	INHABILITADO Turbo HX35W Cummins (4035239) (Off Factory)	4035239	3539428 // 3539429 // A3960454 // 205-36[1] // 4035239 // TO-TURBO-4035239* // TDTC540124 // 263-12 F[1]	134-14B[1] // 215-43[1] // 235-317[1] // 258-41[1] // 4029491 // TDCG540388 // HX-031 // TBS-02H-1214-4883
107-39[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.318519-318807 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC (OFA)	318519 // 318807	20515561 // OEM: 04259204KZ // 205-77[1] // 318807 // 318519 // TDTC540042 // 208-82[1] // ZC-TU-016 // 208-82 F[1] // ZC-TU-015	133-06D[1] // 195-186[1] // 318808 // 1000-070-016
107-40[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49173-02622 TD025 Hyundai Accent 1,5 CRDI (Off Factory)	49173-02622	49173-02610 // 49173-02612 // 49173-02620 // OEM: 28231-27500 // OEM: 2823127500 // 185-31[1] // 49173-02622 // JR-542* // 8M02-200-542	49173-08901 // 49173-08904
107-41[1]	INHABILITADO Turbo HX35W Komatsu PC220-8 (6754-81-8190 / 4038597) (Off Factory)	6754-81-8190 // 4038597	4038209 // 4042667 // 4044890 // 4955156 // 185-143[1] // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 205-47[1] // TDTC540011	34-71DB[1] // 195-160[1] // 3598471 // AC-H022 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
107-42 F[1]	Tbo.466334-0010 TA3401(CCR No comp.c/origi.-Formato TO4)J.Deere (OFA)	466334-0010	466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 204-05[1] // 466334-0010 // 204-05 F[1] // 205-64 F[1] // TDTC540013* // TDTC540192 // 230-07 F[1] // LYP80140-12-66 // 241-13 F[1] // OKSA0024	
108-01[1]	INHABILITADO Turbo IHI VL8 VA180074 RHB52R Alfa Romeo 146 / 145	VA180074	OEM: 46432131 // VB180074 // 108-01 A[1] // VA180074	235-202[1] // RHB5-005 // VA810043
108-01 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman IHI VL8 VA180074 RHB52R Alfa Romeo 146	VA180074	OEM: 46432131 // VB180074 // 108-01[1] // VA180074	235-202[1] // RHB5-005 // VA810043
108-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VIAH VD180051 RHB52W Izusu 3.1 4JG2-T	VD180051	OEM: 8970700290 // OEM: 8970700291 // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 189-38[1] // VD180051 // 246-102[1] // 03002825* // 200105110041 // 205-99[1] // 208-77[1]	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
108-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VA59B VB180086 RHB51P Jeep Cherokee (VM)	VB180086	OEM: 35242061F // OEM: 17770549F // OEM: 4796000 // OEM: 4864756 // OEM: 860025 // OEM: 91153668 // VA180086 // VA190019 // VB190019 // 108-03 A[1] // VB180086 REM // 189-10[1] // VB180086 // 221-03[1] // 7000-003-0007	34-11EB[1] // 178-02A[1] // 195-117[1] // NH960751 // VA810045 // 1000-040-150

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
108-03 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman IHI VA59B VB180086 RHB51P Jeep Cherokee (VM)	VB180086 REM	OEM: 35242061F // OEM: 17770549F // OEM: 4796000 // OEM: 4864756 // OEM: 860025 // OEM: 91153668 // VA180086 // VA190019 // VB190019 // 189-10[1] // VB180086 // 108-03[1] // 221-03[1] // 7000-003-0007	34-11EB[1] // 178-02A[1] // 195-117[1] // NH960751 // VA810045 // 1000-040-150
108-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VIAN VH660012 8970863433 RHF5B Isuzu 3.1 4JG2-TC	VH660012	OEM: 8970863431 // OEM: 8970863432 // OEM: 8970863433 // OEM: 8970863434 // OEM: 8970863435 // OEM: 8970863436 // VA660012 // VB660012 // VC660012 // VD660012 // VE660012 // VF660012 // VG660012 // 108-14[1] // VE430023 // 189-01 F[1] // VE180027 // 108-07[1] // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 189-01[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	
108-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VQ17 VE130018 RHB51W Daihatsu Charade	VE130018	OEM: 1720087707000 // OEM: 17200-87707-C // VA130018 // VB130018 // VC130018 // VD130018 // VG130018	178-07A[1] // NZ853142
108-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VIBR 8971397241 / 2 RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T	VG420014	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 187-07[1] // VA420014 // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07[1] // 202-06[1] // 185-83[1] // 8I05-200-240 // 189-07 F[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011
108-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1	VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // VE180027 // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
108-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VA55B VB180053 RHB51P Jeep Cherokee(VM)	VB180053	OEM: 35242060F // VA180053 // VB120012 // VC120012 // 108-08 A[1] // VB180053 // 189-39[1] // 221-04[1]	178-02A[1] // 195-117[1] // VA810045 // 1000-040-150

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
108-08 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman IHI VA55B VB180053 RHB51P Jeep Cherokee (VM)	VB180053	OEM: 35242060F // VA180053 // VB120012 // VC120012 // 189-39[1] // 108-08[1] // VB180053 // 221-04[1]	178-02A[1] // 195-117[1] // VA810045 // 1000-040-150
108-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VI58 8944739540 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1-CT	VF130047	NB150040 // OEM: 8944739541 // VA130047 // VD130047 // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 183-25 F[1] // VF130047 // 189-35 F[1] // 204-19 F[1] // 185-112[1] // 8I05-200-241 // 205-56 F[1] // TDTC540014	195-140[1] // 235-131[1] // 1000-040-129 // NE920028 // RHB5-011
108-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VICL 8971856452 RHF5 Chevrolet LUV 2.5	8971856452	8971856452 // OEM: 8971856450 // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 227-14[1] // VD420018 // CP518-25F // 228-02[1] // 185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980 // 185-44 R[1] // 205-32[1] // TDTC540145 //	22-57 B[1] // 34-27EB[1] // 178-02B[1] // 195-212[1] // 5000-016-015* // 5000-040-010 // 2061-016-980 // VAX40019 // 1000-040-169
108-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VI72 VE120012 RHB4BW Opel Astra	VE120012	OEM: 8943626670 // OEM: 8970372300 // VA120012 // VB120012 // VC120012 // VD120012 // 108-11 A[1] // VE120012	47-01 B[1]
108-11 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman IHI VI72 VE120012 RHB4BW Opel Astra	VE120012	OEM: 8943626670 // OEM: 8970372300 // VA120012 // VB120012 // VC120012 // VD120012 // 108-11[1] // VE120012	47-01 B[1]
108-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VL5 7668416 RHB52PW Fiat Uno	VB180014		
108-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VA59A 35242053F RHB51P Jeep Cherokee	VA180068	OEM: 35242053F	195-311[1] // VA810044 // VB810044 // 1000-040-160 // VC810051
108-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VICC VE430023 8971480760 RHF5 Isuzu 3.1 Ecologico	VE430023	OEM: 8971480760 // OEM: 8971480761 // OEM: 8971480762 // VA430023 // VB430023 // VC430023 // vd430023 // 189-01 F[1] // VE180027 // 204-22[1] // VE430023 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 189-01[1] // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
108-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VICF VL430015 8971371098 RHF5 Isuzu Trooper	VK430015	OEM: 8971371093 // OEM: 8971371094 // OEM: 8971371095 // OEM: 8971371097 // OEM: 8971371098 // OEM: 8971371099 // OEM: 8972503640 // OEM: 8972503641 // OEM: 8972503642 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 108-18[1] // VB430070 // 183-26 F[1] // VL430015 // 189-34 F[1] // 204-21 F[1] // 208-48[1] // VK430015 // 246-159[1] // VA430015 // 200105101643 // 248-23[1] // TBS-0042	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016
108-16[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VF24 14411AA202 RHF5B Subaru Impreza STI	VA660050	OEM:14412AA200 // OEM:14412AA201 // OEM:14412AA202 // VA660049 // VB660049 // VB660050 // VC660049	VBX20013
108-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VVP2 VF30A004 9646830980 RHF3V Citroen C3 DV4TED4 92HP	9646830980 // VF30A004	OEM: 0375H2 // OEM: 0375J9 // OEM: G0500V30A01443	IHCVVP2
108-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VIDS VB430070 8973125140 RHF5 Isuzu Trooper 3.0Lts.	VB430070	OEM: 8973125140 // va430070 // 183-26 F[1] // VL430015 // 189-34 F[1] // 204-21 F[1] // 108-15[1] // VK430015 // 208-48[1] // 248-23[1] // TBS-0042	178-04B[1] // NZ870508
108-20[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VVP1 9622526980 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5	VF400002	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 108-20 A[1] // VF400002 // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 189-18[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	195-169[1] // 1000-040-124 // VAX40018
108-20 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman IHI VVP1 9622526980 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5	VF400002	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // VF400002 // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 108-20[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 189-18[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	195-169[1] // 1000-040-124 // VAX40018

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
108-21[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VT10 VF420088 RHF4 Mitsubishi L200 2,5 TD	VF420088	805826 // OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 108-21 Y[1] // VF420088 // 205-70[1] // TDTC540060 // 108-21 X[1] // 185-278[1] // 8I04-200-685 // 205-70 F[1] // TDTC540001 // 243-01[1] // 03002-104 // 246-107[1] // 200105101370	195-193[1] // 1000-040-133
108-21 X[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VT10 VF420088 RHF4 Mitsubishi L200 2,5 TD OP3 (Clove)	VF420088	OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 805826 // 108-21[1] // VF420088 // 108-21 Y[1] // 205-70[1] // TDTC540060 // 205-70 F[1] // TDTC540001 // 185-278[1] // 8I04-200-685 // 243-01[1] // 03002-104 // 246-107[1] // 200105101370	195-193[1] // 1000-040-133
108-21 Y[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VT10 VF420088 RHF4 Mitsubishi L200 2,5 TD OP2	VF420088	805826 // OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 205-70[1] // VF420088 // TDTC540060 // 108-21[1] // 108-21 X[1] // 185-278[1] // 8I04-200-685 // 205-70 F[1] // TDTC540001 // 243-01[1] // 03002-104 // 246-107[1] // 200105101370	195-193[1] // 1000-040-133
108-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VR15 VA430036 RHF5 Kia Carnival 2.9 Lts	VA430036	0K059A-13700 // 0K59A-13700 // 28200-4X300 // OK059A-13700 // OK59A-13700 // 0K551-13700C // 108-19[1] // VA430036 // 108-19 A[1] // 208-04[1]	195-168[1] // 1000-040-112 // VAX50030
108-23[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VB10 VE420052 RHF4H Toyota Corolla 2,0Lts	VE420052	17201-27050 // VA420052 // VB420052 // VC420052 // VD420052	220-42[1] // 6-00-0415
108-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VN4 VA420125-VB420119 RHF4H Nissan Cab-NP300 YD25DDTI 2,50	VB420119 // VA420125	OEM: 14411-MB40B // OEM: 14411-MB40C // OEM: 14411-VM01A // 185-94[1] // VA420125 // VB420119 // 8I04-200-A04 // 230-13[1] // LYP80205-18-6	195-273[1] // 805638 // 1000-040-170
108-25[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI JH5 RHF5 Audi A4 – A5 – Q5 – Scirocco 2,0 TSI	JH5	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 102-83[1] // 5303 970 0290 // 185-140 #[1] // 185-140[1] // 8B03-40M-G23 // 185-140 F[1] // 205-107[1] // JH5 // TDTC540162 // 205-95[1] // 205-95 F[1] // TDTC540075 // 225-36[1] // TURBO-K105S // 225-36 V[1]	43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 195-306[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // 1000-040-148

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
108-26[1]	INHABILITADO Turbo CK41 VG410140 RHF3 Kubota Diesel 1,9L	VG410140	805982 // F31CAD-501406 // F31CAD-501406N // F31CAD-50140G // F31CAD-50140GN // F31CAD-S01406 // F31CAD-S01406N // F31CAD-S0140G // F31CAD-S0140GN // OEM: 1J700-17010 // OEM: 1J700-17011 // OEM: 1J700-17012 // VA410140 // VB410140 // VC410140 // VD410140 // VE410140 // VF410140 // VG410140	115-173[1] // 235-293[1] // 803957 // RHF3-005
108-27 #[1]	INHABILITADO Turbo JHJ 06K145713H Audi A3 1,8 - VW Golf 1,8 Carcasa actuador dañada	OEM: 06K145713H		
108-27[1]	Turbo JHJ 06K145713H Audi A3 1,8 - Volkswagen Golf 1,8	OEM: 06K145713H		195-619[1] // 235-66[1] // 805680 // 1000-040-202T // RHF4-059BR
108-28[1]	INHABILITADO Turbo JHJ (06L145721A) Audi A4 2,0 TFSI – VW Golf 2,0 TSI	K6.28 // OEM: 06L145721A	OEM: 06L145701E // OEM: 06L145701F // OEM: 06L145701G // OEM: 06L145701H // OEM: 06L145701J // OEM: 06L145722G // OEM: 06L145722N // OEM: 06L145722T // 9VA08 // F41CEG-SR030B // OEM: 06L145654 // OEM: 06L145654A // OEM: 06L145654C // OEM: 06L145654CV // OEM: 06L145654D // OEM: 06L145654DX // OEM: 06L145654EV // OEM: 06L145654F // OEM: 06L145654G // OEM: 06L145654GX // OEM: 06L145701 // OEM: 06L145701A // OEM: 06L145701AX // OEM: 06L145701B // OEM: 06L145701C // OEM: 06L145701D // OEM: 06L145701DX // OEM: 06L145701EX // OEM: 06L145701FV // OEM: 06L145701FX // OEM: 06L145701GV // OEM: 06L145701GX // OEM: 06L145701HV // OEM: 06L145701HX // OEM: 06L145701JV // OEM: 06L145701JX // OEM: 06L145701K // OEM: 06L145701KV // OEM: 06L145701KX // OEM: 06L145701L // OEM: 06L145701LV // OEM: 06L145701LX // OEM: 06L145721C // OEM: 06L145722D // 185-266[1] // OEM: 06L145721G // 8I04-400-L66 // 249-01[1] // K6.28 // 268-01[1] // I01031010 // OEM: 06L145721A	195-619[1] // 235-66[1] // 805680 // 1000-040-202T // RHF4-059BR

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49177-01505 / 4 TD04 L200	49177-01504 // 49177-01505	105-159[1] // 805228-01 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 187-15[1] // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 208-08[1]	195-171[1] // 1000-050-165 // 49377-08400
109-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49177-02513 TD04 Montero - Galloper	49177-02513	OEM: MR212759 // 49177-02512 // OEM: MR224978 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 49177-02513 // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 105-233[1] // 805258-01 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	195-245[1] // 235-151[1] // 1000-050-173 // 49377-08510 // TD04-021-B
109-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49177-01502 / 3 TD04 L200	49177-01503 // 49177-01502	125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 187-15[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	195-257[1] // 1000-050-176 // 49177-08240
109-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05010 TF035 Iveco Daily 35.10	49135-05010	49135-05050 // 454061-0007 // TC0010112 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 105-196[1] // 805159 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 49135-05010 // 102-43 Z[1] // // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-04 A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05010S TF035 Iveco Daily 35.10	49135-05010S	49135-05050 // 454061-0007 // TC0010112 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43 Z[1] // // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	
109-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-02100 TD04 L200 2.5	49135-02100	OEM: MR224978 // 49135-04021 // // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-16[1] // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 187-04[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	18-86 B[1] // 195-27[1] // 2100-011-044B // 49135-17700 // ZC-TH-49135-17700 // 1000-050-117 // 49135-08020
109-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49377-03033 TD04 Montero	49377-03033	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01 #[1] // 49377-03043 SJR# // 205-16[1] // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532 // 109-10[1] // 185-01[1] // JR-40** // JR-040 // 246-04[1] // SL08201 // 03002941* // 200106100117	195-25[1] // 1000-050-008 // 49177-08130
109-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi TD06H-16M 49179-02260 Caterpillar 930-Exc.320L		5I7585 // 5I7952 // 805413 // 805850 // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 185-99[1] // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 187-29[1] // 49179-02260 // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 205-96[1] // TDTC540104 // 226-03[1] // 229-03[1]	195-55[1] // 5I7589 // 805604 // 1000-050-142 // 49179-08600
109-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49189-03211 TF035 F100 c/MWM 6c.		49189-03200 // OEM: 905292010066 // OEM: 905292010077 // OEM: 905292040066 // TC0130110 // 105-73[1] // 805101 // 101-108[1] // 717371-0001	179-01A[1] // 195-197[1] // 49189-09100 // 1000-050-160

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49377-03043 TD04 Montero 2.8 Intercooler	49377-03043	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 109-07[1] // 49377-03033 // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01 #[1] // 49377-03043 SJR# // 205-16[1] // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532 // 185-01[1] // JR-40** // JR-040 // 246-04[1] // SL08201 // 03002941* // 200106100117	34-10EB[1] // 195-25[1] // 49377-19020 // 1000-050-008 // 49177-08130
109-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-02110 TF035 L200	49135-02110	OEM: MR224978 // 49135-04021 // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-16[1] // 49135-02110 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 187-04[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	18-86 B[1] // 195-27[1] // 2100-011-044B // 49135-17700 // ZC-TH-49135-17700 // 1000-050-117 // 49135-08020
109-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-03130 TF035 Montero 2.8	49135-03130	186-03[1] // 49135-03130 // 208-17[1] // ZC-TU-010 // 105-375[1] // 805296 // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 185-41[1] // 8M35-200-128 // 205-12[1] // TDTC540137	195-16[1] // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 49135-08000
109-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-06500 TF035 Chev. S10 / Silv. C/MWM 4C.	49135-06500	TC0130441 // OEM: 90529201006802 // TC0130117 // 185-299[1] // 49135-06500 // 8M35-200-866 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871	17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 179-03A[1] // 195-188[1] // 49135-08601 // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170 // 49135-08600 // 1000-050-161
109-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05500 TF035 G.Cherokee VM	49135-05500	OEM: 35242077F // 201-19[1] // 49135-05500 // 246-103 F[1] // 200106110450 // 187-56 F[1] // 230-11 F[1]	195-26[1] // 49135-08401 // 1000-050-116 // 49135-08100

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12	49135-05000	5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // 454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // // OEM: 500321800 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 246-70[1] // 49135-05000 // 03002A1377 // 249-03[1] // K4.25 // 105-197[1] // 805177 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 187-26[1] // 201-14[1] // 230-01[1] // LYP80145-22-98 // 246-96[1] // 200106110450	34-33EB[1] // 195-26[1] // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047 // 1000-050-116 // 49135-08100
109-15 A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05000S TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12	49135-05000S	454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // 5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 500321800 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 109-15[1] // 49135-05000 // 187-26[1] // 201-14[1] // 105-197[1] // 805177 // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 230-01[1] // LYP80145-22-98 // 246-70[1] // 03002A1377 // 246-96[1] // 200106110450 // 249-03[1] // K4.25	34-33EB[1] // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047
109-16[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49178-01560 TD05HRA Lancer EVO6	49178-01560	OEM: MR497076 // OEM: MR497077	
109-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49173-06500 / 1 TD025M Corsa / Astra 1.7	49173-06501 // 49173-06500	011TC14043000 // 49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 204-02[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 205-59 F[1] // TDTC540025 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // 208-56[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033	34-19EB[1] // 179-01B[1] // 195-21[1] // 256-110[1] // 49173-08701 // 2061-016-340 // 49173-18730 // 49173-08700 // 1000-050-102 // 300006080837
109-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49378-01520 TD5HRA Evo8 (no titanio)	49378-01520	OEM: MN143221	49178-08960
109-19[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49378-01510 TD05HRA Lancer EVO8 (titanio)	49378-01510	OEM: MN143220 // 109-19 V[1] // 49378-01510	49178-08950
109-19 V[1]	INHABILITADO Turbo 49378-01510 TD05HRA Lancer EVO8 (titanio) Válvula golpeada	49378-01510	OEM: MN143220 // 109-19[1] // 49378-01510	49178-08950
109-20[1]	INHABILITADO Turbo 49173-06601 TD025M Chevrolet Meriva Mot. 4EE2	49173-06601	49173-06603 // OEM: 8973253881 // OEM: 97325388 // 49173-06600 // 49173-06613 // OEM: 860066 // OEM: 8973253880 // OEM: 8981023700 // 242-20[1] // 49173-06601	179-01B[1] // 195-21[1] // 256-110[1] // 49173-08701 // 49173-09500 // 49173-08700 // 1000-050-102 // 300006080837

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-21[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi TF035 - Renault Master - Vs.		725305-0002 // 725305-0005 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 101-70[1] // 454061-0010 // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 187-08[1] // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152 // 205-90[1] // TDTC540088 // 227-13[1] // CP117-210	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100
109-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts.	49135-02652	49135-02682 // OEM: MR968080 // TC1950469 // 187-10[1] // 49135-02652 // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 208-18[1] // F-109-01[1] // 105-387[1] // 805340 // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10 #[1] // 246-26[1] // 03002940	34-41DB[1] // 42-27BB[1] // 195-108[1] // 803604 // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 3000-016-022 // 1000-050-109 // 49135-08801
109-23 A[1]	INHABILITADO POST TEST Turbo Mitsubishi 49173-06100 TD025 Rover 75	49173-06100	OEM: 11652248060 // OEM: 2248060E // OEM: PMF100520	49173-08300
109-24[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.MHI 49173-02401(28231-27000)TD025M-09T Hyu.Santa Fe 2.0lts	49173-02401	49173-02300 // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // OEM: 28230-27000 // OEM: 28231-27000 // 204-12[1] // 49173-02401 // 227-10[1] // CP16-6204 // 185-43[1] // 8M02-200-519	195-142[1] // 1000-050-103 // 49173-08401
109-25[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.MHI 49173-07508 TD025S2 Citr.vs.-Peu.vs DV6B DV6ATED4 1.6 75HP	49173-07508	49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07518 // 49173-07522 // OEM: 0375J0 // OEM: 0375K5 // OEM: 0375N5 // OEM: 0375Q4 // OEM: 0375Q5 // 805889 // 204-14[1] // 49173-07508 // 185-35[1] // 8M02-200-527 // 227-11[1] // CP9-7A160	17-82FB[1] // 34-03EB[1] // 195-61[1] // 235-14[1] // 49173-08782 // 49173-08783 // 805656 // 2090-505-352 // 2061-016-527 // 425-1108 // 49173-18850 // 1000-050-127 // 49173-08781 // TD02-001
109-26[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubushi 49173-03100 TD025 Kubota Motor V1505-T	49173-03100	49173-03000 // 49173-03010 // 49173-03110 // OEM: 16292-17012	179-01B[1] // 195-21[1] // 256-110[1] // 49173-09500 // 49173-08700 // 1000-050-102 // 300006080837
109-27[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d	49135-05671	49135-05640 // 49S35-05671 // 49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // OEM: 11654716166 // 265-07[1] // 49135-05671 // XKK-49135-05671 // 162-04 F[1] // 900-00006-000 // 162-04 Q[1] // 185-163 Q[1] // 8M35-300-503F // 8M35-300-503* // 205-111 F[1] // TDTC540184 // 205-111 Q[1] // 246-07 Q[1] // 03002A0115 // SL14845	42-30 B[1] // 195-30[1] // 3000-016-027* // 3000-016-027C // 1000-050-101 // 49135-08911

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-28[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-03411 TF035HL-14GK Pajero/Montero 3,2lts.	49135-03411	49135-03410 // OEM: ME191474 // 207-03[1] // 49135-03411 // 225-15[1] // TURBO-M108-1 // 242-14[1] // 266-10[1] // YT099-001-A	195-262[1] // 49135-08512 // 1000-050-155 // 49135-08510 // 49135-08511
109-29[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.MHI 49135-05131 TF035 Daily–Ducato 2,3TD Motor F1A E4 Multijet	49135-05131	49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05134 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // 805399 // OEM: 504070186 // OEM: 504071260 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // 5303 970 0250 // OEM: 5801457120 // 208-32[1] // 5303 970 0116 // 185-78[1] // 8B03-200-475 // 205-93[1] // 49135-05131 // TDTC540101 // TDTC5400101* // 230-09[1] // LYP80157-12-6	195-86[1] // 1000-050-139 // 49135-08150
109-30[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-07302 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts CRDi	49135-07302	49135-07100 // 49135-07300 // 49135-07301 // 49135-07311 // OEM: 28231-27800 // 109-35[1] // 49135-07312 // 185-77[1] // 49135-07310 // 8M35-300-743	195-119[1] // 1000-050-153 // 49135-09021 // 49135-09022
109-31[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.Mitsubishi 49377-06902 TD04L-04H Hyundai Genesis Coupe 2,0Lts	49377-06902	OEM: 28231-2C410	195-307[1] // 235-104[1] // 1000-050-105B // TD04-047
109-32[1]	INHABILITADO Tbo.49373-02003 TD02H2-TVT21 Ecosport 1,5-Berlingo-Partner 1,6 DV6DTED	49373-02003	49373-02002 // 49373-02013 // 49373-52020 // OEM: 0375Q9 // OEM: 9673283680 // OEM: AV6Q6K682BB // 246-44 Q[1] // 49373-02003 // 03002A0845 // 185-121[1] // 8M02-200-886 // 246-44[1]	34-06CB[1] // 34-38DB[1] // 195-190[1] // 49373-09001 // 2063-010-006 // 2063-050-886 // 1000-050-164 // 49373-09000
109-33[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.MHI 49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts.	49189-02914	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306-01 // 805306* // 185-71[1] // 49189-02914 // 8M04-200-423 // 205-76[1] // TDTC540029 // 208-55[1] // 228-01[1]	195-208[1] // 215-24[1] // 49189-09161 // 49189-09162 // 1000-050-151 // 49189-09160 // TDCG540277
109-34[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo MHI 49373-01005 TD025 VW Sharan–Scirocco–Audi A1 1,4Lts.	49373-01005	49373-01001 // 49373-01002 // 49373-01003 // 49373-01004 // 49T73-01005 // OEM: 03C145701J // OEM: 03C145701N // OEM: 03C145701R // OEM: 03C145702C // OEM: 03C145702L // 205-112[1] // 49373-01005 // TDTC540185 // 246-11[1] // 03002A0985 // SL171469	34-58DB[1] // 195-122[1] // 301106080218 // 49373-18020 // AC-M031 // 1000-050-148 // 49373-08000
109-35[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-07312 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts CRDi	49135-07312	49135-07311 // OEM: 28231-27801 // 49135-07100 // 49135-07300 // 49135-07301 // 185-77[1] // 49135-07310 // 8M35-300-743 // 109-30[1] // 49135-07302	42-41 B[1] // 195-119[1] // 3000-016-027D // 1000-050-153 // 49135-09021 // 49135-09022
109-36[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49497-66101 TF035 Hyundai Starex	49497-66101	805843 // OEM: 28200-42800 // 225-27[1] // 49135-04350 // TURBO-M093 // 242-07[1] // 49497-66101 // 246-49[1] // 03002A0965 // 248-01[1] // TBS-1480	195-506[1] // 256-46[1] // 49135-08031 // 49135-08033 // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-37[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-04020 TF035HM Hyundai vs.	49135-04020	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 125-10[1] // 49135-04020 // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 248-42[1] // TBS-1386 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 246-65[1] // 03002A0310	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020
109-38[1]	INHABILITADO Tbo. Nvo.Mitsubishi 49135-05895 TF035 BMW 120d – X3 Motor N47D20/N47OL	49135-05895	49135-05840 // 49135-05850 // 49135-05860 // 49135-05885 // 49335-00200 // 49335-00220 // 49335-00230 // 49335-00240 // 49335-00440 // OEM: 11654727470 // OEM: 11657797781 // OEM: 11657797782 // OEM: 11657808478 // OEM: 11657810203 // OEM: 11658506892 // OEM: 11658506894 // OEM: 8506894 // 185-158 Q[1] // 49135-05895 // 8M35-300-455 // 225-38 Q[1] // TURBO-M121-1M // 246-144 Q[1] // 200406110172	195-287[1] // 43-39AB[1] // 49135-09250 // 1000-050-134 // 49135-09263 // AC-M109E // OEM: K006T50172
109-39[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo. MHI 90142-01080 TD04L-04H Genesis Coupe 2,0L (2012-actualid.)	90142-01080	OEM: 28231-2C600 // OEM: L0412079 // 109-39 Y[1] // 90142-01080 // 263-13[1] // 19M0160	195-528[1] // 256-158[1] // 1000-050-188B // 90142-09010 // 300006122026
109-39 Y[1]	INHABILITADO Tbo. 90142-01080 TD04L-04H H.Genesis Coupe 2,0Lts (2012-actualid)(OP2)	90142-01080	OEM: 28231-2C600 // OEM: L0412079 // 109-39[1] // 90142-01080 // 263-13[1] // 19M0160	195-528[1] // 256-158[1] // 1000-050-188B // 90142-09010 // 300006122026
109-40[1]	INHABILITADO Turbo 49131-06300 TD03L4-09GK Ranger 2,2	49131-06300	49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 245-01 F[1] // 49131-06320 // JCT-83QA // 185-148[1] // 49131-06300 // 8M03-200-D11 // 242-08[1] // 245-01[1] // JCT-83QAV // 245-01 Q[1] // 248-11 F[1] // TBS-2199	34-08CB[1] // 34-23DB[1] // 195-254[1] // 49131-08600 // 803620 // AC-M070-1EV // 2063-050-D11 // 49131-19060 // 49131-19072 // A2.5.17 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-41[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49377-07052 TD04L-14T5 Jumper–Ducato–Boxer 2,8	49377-07052	49377-07050 // 5303 970 0054 // OEM: 0375F6 // OEM: 500344801 // OEM: 500364493 // OEM: 99460981 // 102-59[1] // 5303 970 0081 // 102-59 Z[1] // 227-02[1] // 49377-07052 // CP922A28A // 185-93[1] // 8B03-200-066	195-268[1] // 1000-050-175 // 49377-08900
109-42[1]	INHABILITADO Turbo 49335-00642 TF035HL6bs-09GFT-VG BMW X3 2,0 – 320d – 520d	49335-00642	49335-00600 // 49335-00610 // 49335-00630 // 49335-00635 // OEM: 11658513298 // OEM: 11658513299 // OEM: 11658517452 // OEM: 11658517453 // OEM: 11658519475 // OEM: 11658519476 // // // OEM: 851745201 // OEM: 851745203 // OEM: 851947502 // OEM: 851947503 // OEM: 851947505 // OEM: 851947506 // 185-216[1] // 49335-00644 // 8M35-300-J26	195-288[1] // 1000-050-166T // 49135-09645
109-43 #[1]	INHABILITADO Tbo.49477-01610 TDO4L10-04H/12TVT-VG/Cruze–Captiva 2,2(ficha fisurada)	49477-01610	49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 109-43[1] // 49477-01610 // 109-43 Y[1] // 185-293[1] // 8M04-300-E35 // 225-23[1] // TURBO-M067 // 246-106[1] // 200406121175	195-410[1] // 49477-08901 // 1000-050-195 // 49477-08900
109-43[1]	INHABILITADO Turbo 49477-01610 TD04L10-04H/12TVT-VG Chev. Cruze–Captiva 2,2 – 160HP	49477-01610	49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 109-43 Y[1] // 49477-01610 // 109-43 #[1] // 185-293[1] // 8M04-300-E35 // 225-23[1] // TURBO-M067 // 246-106[1] // 200406121175	195-410[1] // 49477-08901 // 1000-050-195 // 49477-08900
109-43 Y[1]	INHABILITADO Tbo. 49477-01610 TD04L10-04H/12TVT-VG Chev.Cruze–Captiva 2,2–160HP OP2	49477-01610	49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 109-43 #[1] // 49477-01610 // 109-43[1] // 185-293[1] // 8M04-300-E35 // 225-23[1] // TURBO-M067 // 246-106[1] // 200406121175	195-410[1] // 49477-08901 // 1000-050-195 // 49477-08900
109-44[1]	INHABILITADO Turbo 49178-03160 TD05H-12 Hyundai	49178-03160	49178-03130 // 49178-03133 // OEM: 28230-45500 // 109-44 Z[1] // 49178-03160 // 242-05 F[1] // 246-148[1] // 200106120480	256-04[1] // 235-266[1] // 03001A2632* // 300006120889 // 90151-09020 // TD05-025
109-44 Z[1]	INHABILITADO Turbo 49178-03160 TD05H-12 Hyundai (OP2)	49178-03160	49178-03130 // 49178-03133 // OEM: 28230-45500 // 109-44[1] // 49178-03160 // 242-05 F[1] // 246-148[1] // 200106120480	256-04[1] // 235-266[1] // 03001A2632* // 300006120889 // 90151-09020 // TD05-025
109-45[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49180-04070 TD025L4bR Chevrolet Cruze 1.4	49180-04070	49180-04051 // 49180-04053 // 49180-04072 // 49180-04080 // 49180-04082 // OEM: 12668297 // OEM: 12679375 // 49180-04054 // // 49180-04073 // // 49180-04083 // // 185-226[1] // 49180-04070 // 8M04-400-L32 // 225-13[1] // TURBO-M043S	195-538[1] // 235-81[1] // 49180-08311 // 1000-050-217T // 49180-08310 // TD03-015BR

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-46[1]	INHABILITADO Turbo 49131-05452 TD03L4-09GK Ford Transit 2,4 Motor PUMA	49131-05452	49131-05453 // 49131-06400 // 49131-06402 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 805373 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // 246-24[1] // 49131-05402 // 03002A0143 // 185-69[1] // 8M03-200-585 // 205-54[1] // TDTC540132 // TO-TURBO-49131-05402* // 208-67[1]	195-254[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030
109-47[1]	INHABILITADO Turbo TD04LR6W (49477-02411) BMW F3X LCI (3series)	49477-02411	49477-02400 // 49477-02401 // 49477-02402 // 49477-02403 // 49477-02404 // 49477-02406 // 49477-02407 // 49477-02408 // 49477-02409 // 49477-02410 // OEM: 11652393604 // OEM: 11657637563 // OEM: 11657649275 // OEM: 11658631891 // OEM: 11658660987 // OEM: 2393604 // OEM: 239360401 // OEM: 7637563 // OEM: 763756305 // OEM: 763756307 // OEM: 763756308 // OEM: 763756309 // OEM: 763756310 // OEM: 763756311 // OEM: 763756312 // OEM: 7649275 // OEM: 8631891 // OEM: 8660987 // 185-253[1] // 49477-02411 // 8M04-40M-N45A	195-588[1] // 271-12[1] // 49477-09200 // 1000-050-228T // 49477-09201 // SW-0910-CHRA
109-48 A[1]	INHABILITADO Tbo.TD04LR6 (49477-02030) BMW X1–X3–X4–25 i–320 i– N20B20- POST TEST	49477-02030	49477-02010 // 49477-02025 // 49477-02026 // 49477-02027 // 49477-02028 // 49477-02029 // 49477-02031 // 49477-02032 // 49477-02109 // 49477-02121 // 49477-02122 // 49477-02124 // 49477-02125 // 49477-02126 // // 49477-02011 // 49477-02012 // 49477-02013 // 49477-02020 // 49477-02021 // 49477-02022 // 49477-02023 // 49477-02024 // // 49477-02060 // 49477-02061 // 49477-02062 // 49477-02063 // 49477-02070 // 49477-02071 // 49477-02072 // 49477-02104 // 49477-02105 // 49477-02106 // 49477-02107 // 49477-02108 // 49477-02120 // OEM: 11657624535 // OEM: 11657630462 // OEM: 11657634486 // OEM: 11657642469 // OEM: 11658635804 // OEM: 7624535 // OEM: 7630462 // OEM: 7634486 // OEM: 7635803 // OEM: 7642469 // OEM: 8635804 // 109-48 AV[1] // 49477-02030 // 105-456 Q[1] // 805931 // 185-258[1] // 8M04-40M-D88	195-543[1] // 1000-050-179 // 49477-09000

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-48 AV[1]	INHABILITADO Tbo.TD04LR6(49477-02030)X1/3/4/320–N20B20-POST TEST(CARC.ACTUA.DAÑADO)	49477-02030	49477-02025 // 49477-02026 // 49477-02027 // 49477-02028 // 49477-02029 // 49477-02031 // 49477-02032 // 49477-02109 // 49477-02121 // 49477-02122 // 49477-02124 // 49477-02125 // 49477-02126 // 105-456 Q[1] // 805931 // 109-48 A[1] // 49477-02030 // 185-258[1] // 8M04-40M-D88	195-543[1] // 1000-050-179 // 49477-09000
110-01 A[1]	INHABILITADO Tbo.Inter.K03-1873(0014)R.Meg.c/pla.c/esc. +carc.tur.y comp.orig.usadas	5303 970 0014 TIN	700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
110-01 B[1]	INHABILITADO Tbo.Inter.K03-1873(0014)R.Meg.c/pla.s/esc. +carc.turb.orig.usada		700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 111-37[1] // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
110-01 C[1]	INHABILITADO Tbo.Inter.K03-1873(0014)R.Meg.c/pla.c/esc. +carc.turb.orig.usada		700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 111-37[1] // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
110-01 D[1]	INHABILITADO Tbo.Inter.K03-1873(0014)R.Meg.c/pla.s/esc. +carc.tur.y comp.orig.usadas		700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 111-37[1] // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
110-02 A[1]	INHABILITADO Tbo.Inter.700830-0001 GT1544 Ren.Meg.carc.turb.y carc.comp.orig.usadas	700830-0001 TIN	700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 111-37[1] // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	34-09DB[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 2061-016-055 // 433480-0004 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
121-01A[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO TO4B27 TURBOLAR S.D.		1274 970 0010 // 172149 // 772149 // OEM: 3440967399 // 172147 // 409300-0016 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 103-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-33[1] // 802086 // 184-05[1] // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	195-222[1] // 235-114 F[1] // 408105-0207 // 1000-010-163* // 1000-010-237B // 408105-0079 // T4-041
121-01B[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Serie Dorada APL215 Perkins 6-305PF			131-08B[1] // 447450-0192 // 447450-5192
121-01C[1]	INHABILITADO Turbo 704944-0001 APL240 - TA31 Chevrolet D20	704944-0001	197332 // 704944-5001 // 797332 // OEM: 7005525R1 // OEM: 79019 // TC0130023 // TC0130093 // 101-10[1] // 105-27[1] // 802070-01 // 105-311[1] // 808070	18-29 A[1] // 131-06C[1] // 235-185[1] // 801025 // 409172-0115 // T3-033
121-01E[1]	INHABILITADO Turbo Serie Dorada TB0227 Siena/Palio CCRnvo+carc. y válv.orig.usadas		466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 101-30[1] // 466856-0003 // 101-30 A[1] // 105-147[1] // 805227-01 // 185-97[1] // 8G02-200-325	115-52[1] // 195-104[1] // 34-08DB[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 1000-010-368 // 443854-0119 // 2061-016-325 // 430819-0061
121-02A[1]	INHABILITADO Turbo 465829-0003 TO4B99 Deutz 913	465829-0003	101-02[1] // 465829-0003 // 105-247[1] // 808180 // 246-80[1] // 200001151570	
121-02B[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO APL258 TURBOLAR S.D.			
121-02C[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO TA3164 TURBOLAR S.D.			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
121-03A[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO TO4B49 TURBOLAR S.D.		169125 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0014 // 465640-0015 // 465640-0019 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0025 // 769125 // OEM: 4718129 // OEM: 4762527 // OEM: 4769384 // OEM: 4774710 // OEM: 4797662 // OEM: 4810230 // OEM: 4810501 // OEM: 4812547 // OEM: 4837822 // TC0010152 // 105-20[1] // 802048 // 105-238[1] // 806048 // 185-316[1] // 465640-0013 // 8G04-100-L24	195-639[1] // 235-73[1] // 1000-010-237C // 408105-0281 // T4-028
121-03B[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO APL277 TURBOLAR S.D.			
121-04A[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO TO4B58 TURBOLAR S.D.		465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 310184 // 310254 // 311502 // 3580230 // 465960-0001 // 465960-0004 // 465960-0008 // 465960-0010 // OEM: 2674358 // OEM: 2674364 // OEM: 2674381 // OEM: 2674A363 // TC0570194 // 248-45[1] // 465960-0003 // TBS-1216 // 101-04[1] // 105-13[1] // 804007 // 105-250[1] // 808011	131-08A[1] // 258-29[1] // 408105-0068 // TBS-02G-1216
121-04B[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO APL302 T.S.D. DEUTZ BUS		465225-0011 // 465225-0014 // 465225-0018 // 702367-0001 // TC0500237 // 225-40[1] // 465225-0006 // TURBO-G641 // 105-296[1] // 808013 // 105-52[1] // 806024	131-08B[1] // 447450-0192 // 447450-5192
121-05A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Serie Dorada TSD001 Perk. 4-203 - Zanello V-210			256-29[1] // 408105-0287 // 03001A1354 // 408105-0127
121-05B[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Serie Dorada TO4E ss.S2EL-054 Valmet MWM 6 Cil.(166595)	166595 SD	166595 // 312515 // 312939 // TC0310135 // // 315026 // 3580227 // 465191-0003 // 465570-0006 // 465570-0007 // 466828-0001 // 466828-0002 // 466828-0003 // 466828-0005 // 466828-0006 // 466828-0007 // 466828-0010 // OEM: 2674A065 // OEM: 2674A107 // OEM: 2674A109 // OEM: 2674A110 // OEM: 2674A127 // OEM: 2674A133 // 105-122[1] // 806186 // 105-287[1] // 808184	
121-06A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Serie Dorada TB4125 F100 c/MWM 4 cil.		466394-0001 // 466394-0002 // TC0130093	235-296[1] // 408105-0232 // T4-196

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
121-07A[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO TO4B51 TURBOLAR S.D.		465740-0003 // 465740-0005 // OEM: 1674355 // OEM: 1674366 // 043TC31101000 // 311008 // 312265 // 312312 // 312691 // 465740-0001 // 465740-0002 // 465740-0004 // OEM: 2598023 // OEM: 2674352 // OEM: 2674354 // OEM: 2674355 // OEM: 2674366 // OEM: 2674382 // OEM: 2674A166 // 105-257[1] // 808010 // 101-03[1] // 105-25[1] // 804010	131-06A[1] // 235-226[1] // 408105-0061 // 408105-0256 // 408105-0382 // 408105-0174 // T4-029
121-08A[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO TO4B71 TURBOLAR S.D.			
121-09A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Serie Dorada TSD002 Zanello W56T Motor OM352A		169121 // 105-265[1] // 808031 // 105-42[1] // 806100	256-29[1] // 408105-0287 // 03001A1354 // 408105-0127
121-10A[1]	INHABILITADO TURBO NUEVO TO4B66 TURBOLAR S.D.		465114-0001 // 465114-0005 // 465115-0001 // TC0010099 // 105-249[1] // 808012 // 105-36[1] // 805023	131-04A[1] // 408105-0374
122-01A[1]	INHABILITADO Turbo nuevo Serie Dorada 3LEP289 (Turbolar)			
123-01A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Serie Dorada 166381 S2ES083 Caterpillar	166381	0R6599 // 100-5865 // 314522 // 1274 998 0082 // 103-26[1] // 166381 // 103-26 A[1] // 184-12[1] // 246-111[1] // 200040161295	133-04A[1] // 178145 // 314523 // 166382
123-01B[1]	INHABILITADO Turbo 315413-315429 S300 Renault 385/Motor MIDR062356A41	315429 // 315413	318525 // OEM: 5010330290 // OEM: 5010542005 // 105-163[1] // 805206 // 187-28[1] // 315413 // 315429 // 189-09[1] // 185-288[1] // 8S03-100-623	195-384[1] // 235-110[1] // 1000-070-024 // 315430 // S3-013
123-01C[1]	INHABILITADO Turbo 318706 S200 Volvo – Deutz – Motor BF6M2012C	318706	805507 // 318680 // 319303 // OEM: 04258309KZ // OEM: 04258679KZ // OEM: 04282637KZ // OEM: 20492757 // OEM: 20515585 // 103-44[1] // 318706 // 164-01[1] // M0JG070M004 // 185-171 F[1] // 8S02-100-976	133-16D[1] // 195-492[1] // 318443 // 1000-070-108B* // 1000-070-108C
125-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 49377-03043 TD04 MHI Montero 2.8L (1MA0107)	1MA0107 // 49377-03043 YUU	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 185-01 #[1] // 49377-03043 SJR# // 205-16[1] // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 185-01[1] // JR-40** // JR-040 // 246-04[1] // SL08201 // 03002941* // 200106100117	34-10EB[1] // 195-25[1] // 49377-19020 // 1000-050-008 // 49177-08130
125-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo SQ 49179-02260 TD06H CAT320B	1MA0047 // 49179-02260 SQ	5I7585 // 5I7952 // 805413 // 805850 // 185-99[1] // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 187-29[1] // 49179-02260 // 109-08[1] // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 205-96[1] // TDTC540104 // 226-03[1] // 229-03[1]	195-55[1] // 5I7589 // 805604 // 1000-050-142 // 49179-08600

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
125-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 49177-02513 TD04 MHI Mont.-Galloper (1MA0039)	1MA0039 // 49177-02513 YUU	OEM: MR212759 // 49177-02512 // OEM: MR224978 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 49177-02513 // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	195-245[1] // 235-151[1] // 1000-050-173 // 49377-08510 // TD04-021-B
125-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 49135-02110 TF035 MHI L200 (1MA0080)	1MA0080 // 49135-02110 YUU	OEM: MR224978 // 49135-04021 // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-16[1] // 49135-02110 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 187-04[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	18-86 B[1] // 195-27[1] // 2100-011-044B // 49135-17700 // ZC-TH-49135-17700 // 1000-050-117 // 49135-08020
125-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo SQ VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1	VA420014 SQ	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 187-07[1] // VA420014 // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07[1] // 202-06[1] // 108-06[1] // VG420014 // 185-83[1] // 8I05-200-240 // 189-07 F[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
125-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo SQ VF130047 VI58 RHB52W Isuzu 2.8 Lts.	1HA0074 // VF130047 SQ	NB150040 // OEM: 8944739541 // VA130047 // VD130047 // 183-25 F[1] // VF130047 // 189-35 F[1] // 204-19 F[1] // 108-09[1] // 185-112[1] // 8I05-200-241 // 205-56 F[1] // TDTC540014	195-140[1] // 235-131[1] // 1000-040-129 // NE920028 // RHB5-011
125-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu VD420018 VICL RHF5 Chevr. LUV 2.5 Lts.(1HA0068)	1HA0068 // VD420018 YUU	8971856452 // OEM: 8971856450 // 183-15[1] // VAX40018 // 227-14[1] // VD420018 // CP518-25F // 108-10[1] // 185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980 // 185-44 F[1] // 205-32[1] // TDTC540145 // 228-02[1]	178-02B[1] // 22-57 B[1] // 34-27EB[1] // 195-212[1] // VAX40019 // 5000-016-015* // 5000-040-010 // 2061-016-980 // 1000-040-169
125-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo SQ VE180027 VI95 RHB52W Isuzu 3.1 Lts.	1HA0070 // VE180027 SQ	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-14[1] // VE430023 // 189-01[1] // VE180027 // 108-07[1] // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
125-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 49135-04000 TF035HM-10T HYU Galloper 2,5(1MA0104)	49135-04000 // 1MA0104	49135-04001 // OEM: 28200-4A150 // 208-09 #[1] // 49135-04000 // 208-09[1] // ZC-TU-009 // 208-09 F[1] // 244-03 F[1]	195-506[1] // 256-46[1] // 49135-08031 // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573
125-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 49135-04020 TF035HM HYU vs.	49135-04020 // 1MA0027	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 248-42[1] // TBS-1386 // 109-37[1] // 49135-04020 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 246-65[1] // 03002A0310	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
125-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 49177-01502 / 49177-01503 TD04 L200 (1MA0033)	1MA0033 // 49177-01502 YUU	125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 187-15[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 109-03[1] // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	195-257[1] // 1000-050-176 // 49177-08240
125-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 49177-01505 / 49177-01504 TD04 L200 (1MA0035)	1MA0035 // 49177-01505 YUU	205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 187-15[1] // 208-08 #[1] // 208-08[1]	195-171[1] // 1000-050-165 // 49377-08400
125-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 49177-07503 TD04-10T Hyundai Galloper (1MA0143)	49177-07503 // 1MA0143	49177-07502 // 105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 208-08 #[1] // 208-08[1] // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 187-15[1] // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036	195-257[1] // 1000-050-176 // 49177-08240
125-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 5327 970 6206 K27 M.B. OM422A - OM422LA (1KA0052)	5327 970 6206 // 1KA0052	3580177 // 313163 // OEM: 0030965399 // OEM: 0030965499 // OEM: 0030965599 // TC14772000 // 105-315[1] // 808096 // 105-382[1] // 808169 // 105-75[1] // 805096 // 185-22[1] // 5327 970 6206 // 8B27-100-011 // jr-011*	195-166[1] // 313454 // 1000-030-011 // 5327 710 0073
125-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Yuuhatsu 454061-0010 GT1752H Renault Master (1GA0270)	1GA0270 // 454061-0010 YUU	725305-0002 // 725305-0005 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 454061-0010 // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152 // 205-90[1] // TDTC540088 // 101-70[1] // 109-21[1] // 187-08[1] // 227-13[1] // CP117-210	34-04DB[1] // 195-134[1] // 433289-0010 // 2061-016-152 // 1000-010-161 // 433289-0049

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
125-16[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.Yuuhatsu 49135-05000 GT1752(TF035)I.Daily 40.12/70.12(1MA0046)	1MA0446 // 49135-05000 YUU	454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // 5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 500321800 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 105-197[1] // 805177 // 109-15[1] // 49135-05000 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 187-26[1] // 201-14[1] // 230-01[1] // LYP80145-22-98 // 246-70[1] // 03002A1377 // 246-96[1] // 200106110450 // 249-03[1] // K4.25	34-33EB[1] // 195-134[1] // 433289-0010 // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047 // 1000-010-161 // 433289-0049
125-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo SQ 3539700/3539697 HX35 Komatsu PC200-6S Cum.6BT	3539697 // 3539700	3539698 // 3539699 // 3590032 // 3804877 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 185-223[1] // 3539700 // 3539697 // 8C03-100-B77 // 187-34[1] // 205-22[1] // TDTC540038 // 208-01[1]	195-179[1] // 3580902 // 1000-020-152 // 3537817
125-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo SQ 49135-03130 TF035 Montero 2.8	1MA0305 // 49135-03130 SQ	109-12[1] // 49135-03130 // 186-03[1] // 205-12[1] // TDTC540137 // 208-17[1] // ZC-TU-010 // 105-375[1] // 805296 // 185-41[1] // 8M35-200-128	195-16[1] // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 49135-08000
125-19[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.Yuuhatsu 49135-05010 GT1752(TF035)I.Daily2.8L.35.10(1GA0504)	1GA0504 // 49135-05010 YUU	454061-0007 // 49135-05050 // TC0010112 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 105-196[1] // 805159 // 187-02[1] // 49135-05010 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 109-04[1] // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100
126-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KT10-1B (RHF4 - IHI) Kia Sportage (0K058-13700C OEM)	0K058-13700C	126-01 A[1] // 126-02[1] // 0K058-13700C	195-296[1] // 235-165[1] // 1000-040-139 // RHF4-029
126-01 A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KT10-1B Kia Sportage (reman)		126-01[1] // 0K058-13700C // 126-02[1]	
126-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KT10-1B (HITACHI) Kia Sportage (0K058-13700C OEM)	0K058-13700C	126-01[1] // 0K058-13700C // 126-01 A[1]	176-03AF[1]
127-01 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman Hitachi HT12-1 Nissan Terrano 2.7	047-268 // 047-267	OEM: 14411-G2401 // 208-69[1] // 452047-0001 // ZC-TU-007 // 101-45[1] // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 205-110[1] // TDTC540108 // 248-55[1] // TBS-3061 // 265-02[1] // XKD-452047	176-02A[1]
127-02[1]	INHABILITADO Turbo HT10-X147 (047-115) Grand Vitara	047-115	13900-78E10-000 // 13900-78E10-500 // 250-8278 // RF1L13700A // 127-02 A[1] // 047-115	195-352[1] // 1000-080-002 // 250-8266
127-02 A[1]	INHABILITADO Turbo Hitachi HT10-X147 Grand Vitara (047-115) (Reman)	047-115	13900-78E10-500 // 250-8278 // 13900-78E10-000 // RF1L13700A // 127-02[1] // 047-115	195-352[1] // 1000-080-002 // 250-8266

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
128-01 A[1]	Tbo.Nvo.Toyota 17201-54010 CT20 Øm Rda.Com. 36mm (reman)	17201-54010	17201-54030 // 181-01 #[1] // 17201-54010 // 208-53 F[1] // 228-05[1] // 181-01[1] // 208-53[1]	34-07EB[1] // 34-07EBF[1] // 195-237[1] // 17230-54030 // TDWG540046 // ZC-WG-17201-54030 // 1000-060-116
128-02 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman Toyota 17201-67010 CT12B	17201-67010	17201-67020 // 17201-67040 // TC0630463 // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 187-03[1] // 17201-67010 // 202-11[1] // 105-390[1] // 805321 // 185-34[1] // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208 // 187-03 R[1]	195-162[1] // 2000-060-103 // 17202-67010 // 17202-67040
128-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Toyota CT16 17201-0L030 Hilux DX 2.5	17201-0L030	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 182-16 A[1] // 17201-0L030 // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // 246-43[1] // 03002A0484 // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 185-82 F[1]	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 802907-01 // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
128-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Toyota CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397 R[1] // 805335 // 128-04 A[1] // 17201-0L040 // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 105-397[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 208-23[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
128-04 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman Toyota CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397 R[1] // 805335 // 128-04 B#[1] // 17201-0L040 // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 105-397[1] // 128-04[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 208-23[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
128-04 B#[1]	INHABILITADO POST TEST Tbo.Toyota CT16V -0L040 Hilux 3.0 Carc.plástica sensor rota	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // TC0630464 // 17201-30110 // 105-397 R[1] // 805335 // 170-01A[1] // 17201-0L040 // 170-01AF[1] // 226-01[1] // 105-397[1] // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 128-04 BF[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
128-04 BF[1]	INHABILITADO POST TEST Tbo.Toyota CT16V -0L040 Hilux 3.0	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397 R[1] // 805335 // 128-04 B#[1] // 17201-0L040 // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 226-01[1] // 105-397[1] // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
128-05[1]	INHABILITADO Turbo nuevo 17201-11070 Toyota Hilux 2,4 Lts. Motor 2GD-FTV	17201-11070	221-14[1] // 17201-11070 // 7000-006-0004EB // 185-162[1] // 8T16-300-E59 // 221-14 Q[1] // 7000-006-0043 // 225-07[1] // TURBO-T015S // TURBO-T015* // 264-01[1]	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-411[1] // 235-128[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-131T // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS
128-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 17201-11080 Toyota Hilux 2,8 Lts. Motor 1GD-FTV POST TEST	17201-11080	805822 // 221-16[1] // 17201-11080 // 7000-006-0045 // 225-08[1] // TURBO-T013S // TURBO-T013* // 185-161[1] // 8T16-300-D40 // 221-16 Q[1] // 7000-006-0046 // 261-02[1] // SW-0975 // 262-01 F[1] // 264-02[1]	42-21BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-394[1] // 235-77[1] // 805621 // 01055215 // 3000-016-080B // 7004-006-2001 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-130T // CT-VNT3B
128-07 A[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11110 CT VNT Toyota Hilux 2.4 – ORIGINAL POST TEST	17201-11110	185-250[1] // 17201-11110 // 8T16-300-N70 // 205-154[1] // TDTC540308 // 225-28[1] // TURBO-T031-1P	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-580[1] // 235-146[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-138T // CT-VNT7-1B
128-08 A[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11120 CT VNT Toyota Hilux 2.8 GD6 – ORIGINAL POST TEST	17201-11120	805971 // 185-308[1] // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // 205-155[1] // TDTC540318 // 205-155 F[1] // TDTC540310 // 205-155 G[1] // 225-35[1] // TURBO-T031	42-32BB[1] // 43-32AB[1] // 195-598[1] // 195-598 F[1] // 235-92[1] // 805684 // 3000-016-126 // NR-N142 // 192300-2120 // AC-T031E // 1000-060-139TR // 1000-060-139T // CT-VNT7BG
129-01[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HE351CW Dodge Ram 2500/3500 5.9lts. Motor ISB6 (4043600) (ROT)	H1350101N // H4043600N*	4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 104-42[1] // 4043600 // 185-115[1] // 8C03-200-282	46-01 B[1] // 134-02A[1] // 195-279[1] // 2063-060-006 // 4032347 // 1000-020-133

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
129-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2074 (0163) Mini Cooper S 1,6 lts Refrigerado (ROT)	5303 970 0163 // K1030137N	5303 970 0118 // 5303 970 0181 // 808177 // OEM: 0375R4 // OEM: 7595351 // OEM: 7595678 // 805845 // 102-70[1] // 5303 970 0163 // 208-31[1] // 185-167[1] // 8B03-400-497	195-59[1] // 18-134 B[1] // 34-28EB[1] // 803941 // 1000-030-175 // 5303 710 0527 // 2100-011-497 // ZG-TH-5303 970 0163 // 2061-016-497 // TBS-15K-2044
141-01[1]	Turbo XDJ56H Generador SET – New Holland R4105 AZLD	8T10-100-100		
141-02[1]	Turbo XDJ65H (3GJS-IA) Generador SET – Motor 4102 4108	8T10-100-200 // 3GJS-IA	801-18[1] // 3GJS-IA	
143-01[1]	INHABILITADO Turbo 7636784 GTDI12V Continental-BMW/Mini 1.5i–Motor B38A15A/B38A12A	7636784	2681209 // 2800013005280 // 8643129 // OEM: 11652681209 // OEM: 11657636784 // OEM: 11658643129 // 185-292[1] // 7636784 // 8D01-40M-M35	235-28[1] // CO-002BR
143-02[1]	Tbo.2800013003280 GTDI12V-CL Continental Audi A1/A3 Q2/Q3- Tiguan 2.0	2800013003280	OEM: 06K145654F // OEM: 06K145654G // OEM: 06K145654GV // OEM: 06K145654GX // OEM: 06K145654J // OEM: 06K145654JV // OEM: 06K145654JX // OEM: 06K145654K // OEM: 06K145654KV // OEM: 06K145654KX // OEM: 06K145654L // OEM: 06K145654LX // OEM: 06K145654M // OEM: 06K145654MX // 185-272[1] // 2800013003280 // 8D01-400-N01	195-583[1] // 235-91[1] // 1000-011-003T // CO-009BR
143-03 A[1]	INHABILITADO Tbo. 2800013004280 GTDI12V Continental-BMW–Motor B38 B15 A- POST TEST	2800013004280	OEM: 11657633795 // OEM: 11659895980 // OEM: 7633795 // OEM: 9895980 // 225-25[1] // TURBO-CO001-1S	43-36AB[1] // 235-28[1] // AC-CO001E // CO-002BR
145-01[1]	INHABILITADO Turbo HP60-3 (HN5-6K682-AA) JMC JX493ZQ 2,8Lts. - JAC	HN5-6K682-AA // XKL-HN5-6K682-AB	1118300SZ // 736210-0003 // M0JP050M000 // 248-47[1] // 736210-0005 // TBS-0523 // 246-141[1] // 200101121299	
145-02[1]	Tbo.K24A (13057501) Perkins Ind. Gen Set–TBD226B-4T3 Weichai Deutz	13057501 // TDTC540349	801-58[1] // 13057501	
146-01[1]	INHABILITADO Turbo HP55 (55X4505-00-1) Camión JAC HFC4DA1-1A-ORIGINAL	TDTC540240 // 55X4505-00-1	OEM: 1008200FA01 // 759638-0002 // 759638-0004 // OEM: 1008200FA011 // OEM: 1008200FA020 // OEM: 1008200FA060 // 205-161[1] // 759638-0001 // TDTC540331 // 241-05[1] // OKSA0014 // 248-49[1] // TBS-2419	215-31[1] // TDCG540297
147-01[1]	Turbo HP60 – TLM60 (DHA10010337) Yunnei YN48GBZ – ORIGINAL	DHA10010337 // TDTC540391		
162-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV35-1573 (0014)Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP	5435 970 0014 // 900-00049-000	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 102-72[1] // 5435 970 0014 // 205-49[1] // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540040 // 185-80[1] // 8B35-300-441 // 208-50[1]	42-03CB[1] // 195-136[1] // 42-36 B[1] // 132-09A[1] // 235-20[1] // 256-104[1] // 3300-016-046 // 1000-030-153 // 5435 710 0513 // 3000-016-046 // KP35-014 // 300002080649

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
162-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 717858-0007 GT1749VA Audi A4/ VW Passat	717858-0007 // 900-00032-000	717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // OEM: 038145702GV550 // 101-80[1] // 717858-0007 // 101-80 A[1] // 717858-0007 REM // 185-07[1] // JR-032* // 8G17-300-032 // 188-01[1]	195-50[1] // 34-31DB[1] // 42-03BB[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 802904 // 1000-010-037 // 703890-0129 // 2061-016-032 // 2061-016-440* // 434855-0012 // 3000-016-017 // #N1
162-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo708639-0010 GT1749V R.Laguna-R. Meg.-Volvo S40	708639-0010 // 900-00024-000	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 101-107[1] // 708639-0010 // 101-107 A[1] // 185-11[1] // JR-301* // 8G17-300-301 // 190-02[1] // 708639-0010 SSH // 202-09[1]	195-19[1] // 42-03BB[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 1000-010-046 // 703890-0302 // 3000-016-017 // #N1
162-04 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d – Sin válvula electrónica	49135-05671 // 900-00006-000	49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05640 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // OEM: 11654716166 // 49S35-05671 // 109-27[1] // 49135-05671 // 265-07[1] // XKK-49135-05671 // 162-04 Q[1] // 900-00006-000 // 185-163 Q[1] // 8M35-300-503F // 8M35-300-503* // 205-111 F[1] // TDTC540184 // 205-111 Q[1] // 246-07 Q[1] // 03002A0115 // SL14845 //	42-30 B[1] // 195-30[1] // 3000-016-027* // 3000-016-027C // 1000-050-101 // 49135-08911
162-04 Q[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d – Sin válvula electrónica	49135-05671 // 900-00006-000	49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05640 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // 49S35-05671 // OEM: 11654716166 // 109-27[1] // 49135-05671 // 162-04 F[1] // 900-00006-000 // 205-111 F[1] // TDTC540184 // 246-07 Q[1] // 03002A0115 // SL14845 // 265-07[1] // XKK-49135-05671 // 185-163 Q[1] // 8M35-300-503F // 8M35-300-503* // 205-111 Q[1]	42-30 B[1] // 195-30[1] // 3000-016-027* // 3000-016-027C // 1000-050-101 // 49135-08911
162-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (TRA)	5435 970 0000 // 900-00011-000	805879 // 102-31[1] // 5435 970 0000 // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31 #[1] // 115-180[1] // 805609 // 181-13[1] // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	195-06[1] // 34-15EB[1] // 1000-030-013 // 5435 710 0500 // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135
162-06[1]	INHABILITADO Turbo 49131-05210 TD03L4-09GK Fiesta/Focus-Transit (TRA)	49131-05210 // 900-00231-000	49131-05212 // 8M03-200-987 // 162-06 F[1] // 49131-05210	195-254[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
162-06 F[1]	INHABILITADO Tbo.49131-05210 TD03L4-09GK Fiesta/Focus-Transit(Ent.ace.10-1,00)(TRA)	49131-05210	49131-05212 // 8M03-200-987 // 162-06[1] // 49131-05210 // 900-00231-000	
162-07 F[1]	INHABILITADO Tbo.765155-7(s/actuad.)GT2056V Laredo-Cherok.3,2-MB C/CLK/CLS 320(TRA)	900-00271-000 // 765155-0007	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420901480 // OEM: A6420900280 // 101-134[1] // 765155-0007 // 227-25 F[1] // CP765155-0007 // 246-14[1] // 03002A1153 // SL14877 // F-101-03[1] // 162-07 Q[1] // 900-00271-000 // 185-141[1] // 8G20-300-788 // 227-25[1] // 120-5075	195-121[1] // 43-28AB[1] // 1000-010-401 // 743649-0028 // 2063-050-820 // 301201120083
162-07 Q[1]	INHABILITADO Tbo.765155-7(s/actuad.)GT2056V Laredo-Cherok.3,2-MB C/CLK/CLS 320(TRA)	765155-0007 // 900-00271-000	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420901480 // OEM: A6420900280 // 101-134[1] // 765155-0007 // 162-07 F[1] // 900-00271-000 // 227-25[1] // 120-5075 // 227-25 F[1] // CP765155-0007 // F-101-03[1] // 185-141[1] // 8G20-300-788 // 246-14[1] // 03002A1153 // SL14877	195-121[1] // 43-28AB[1] // 1000-010-401 // 743649-0028 // 2063-050-820 // 301201120083
162-08[1]	INHABILITADO Turbo nuevo K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T (TRA)	900-00122-000 // 5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 102-28[1] // 5303 970 0029 // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1] // 185-04[1] // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 202-13 #[1] // 202-13[1] // 222-01[1] // 181-15[1]	195-40[1] // 18-137 B[1] // 258-16[1] // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // TBS-02K-1922
164-01[1]	INHABILITADO Turbo J70M (M0JG070M004) Deutz – Volvo Motor BF6M2012C	M0JG070M004	805507 // 318680 // 319303 // OEM: 04258309KZ // OEM: 04258679KZ // OEM: 04282637KZ // OEM: 20492757 // OEM: 20515585 // 123-01C[1] // 318706 // 103-44[1] // 185-171 F[1] // 8S02-100-976	
164-02[1]	Turbo J80S (00JG080S010) Weichai TBD226B-6	00JG080S010 // TDTC540266	13030164	
164-03[1]	INHABILITADO Turbo J90S-2 (00JG090S014) Máquina XCMG-ZL50 / Weichai WD10 – WD615	00JG090S014	612601110992 // 204-40[1] // 00JG090S014 // GB-3197 // 241-22[1] // OKSA0047 // 261-13[1] // SW-0392 // 205-153[1] // TDTC540300	
164-04[1]	Turbo J80S (00JG080S014) Weichai Deutz TBD226B-6G SEM	TDTC540255 // 00JG080S014	13032478	142-01A[1]
164-05[1]	Turbo J80S (00JG080S038) Weichai Deutz TD226B-6G	00JG080S038 // TDTC540265	13038512 // 265-12[1] // 00JG080S038 // XKD-00J080S038	
164-06[1]	Tbo.J60S/J56 (K0JG055K001)Yunnei 4102GBZ/4100GBZ/YN33GBZ-Taurus CTX926	TDTC540316 // K0JG055K001 // 00JG060S160 // TDTC540256*	B9200-1118100A-502 // HA08242 // HA10001324 // 265-17 F[1] // XKL-K0JG055K001 // 242-34 F[1] // K0JG055K001 // 263-05[1] // 00JG060S160 // 19G4100	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
164-07[1]	INHABILITADO Tbo.J95S (00JG095S007) Shanghai Diesel SC11CB/C6121ZG50B/ Caterp.C6121	00JG095S007 // TDTC540361	00JG095S003 // 00JG095S010 // C38AB-38AB630+A // C38AB-38AB631+A // J095S00008 // 205-143[1] // 00JG095S007 // TDTC540281	215-36[1] // TDCG540362 // TDCG540363
164-08[1]	Turbo J75S (00JG075S017) Weichai Deutz – Motor TBD226B-6G	KYJG-075S-017T // 00JG075S017 // TDTC540273	13037015	142-02AF[1]
164-09[1]	Turbo J50E (T848010023) Grupo Electrógeno Mot. Lovol 1004TG	T848010023 // XKL-T848010023 // TDTC540371		
164-10[1]	Turbo JP60S (00JP060S012) Dalian Diesel Mot. CA4D32-09	00JP060S012 // TDTC540272	OEM: 1118010-C123 // OEM: S1118010-C123	142-01BF[1]
164-11[1]	Turbo J90S-2 (00JG090S056) Weichai / Deutz engine WD615.67G3-28	TDTC540314 // 00JG090S056 // TDTC540271 // TDTC540270*	61561110223A // 241-24[1] // 61560113223 // OKSA0055 // 265-10[1] // 612601111010 // XKL-612601111010* // XKLG-612601111010 // 242-32[1] // 00JG090S025	
164-12[1]	Tbo.J85S (00JG085S003) Maquina vial XCMG 140/2200 Mot. D6114ZG3B	00JG085S003 // TDTC540315	D38-000-520+A // 265-11[1] // 00JG085S003 // XKL-00JG085S003	
167-555 2A[1]	INHABILITADO Tbo.TSD5048O Car.Adm.A/R,50 s/Reflow-Car.Esc.A/R.63–Øm RC 55–Øm RT 52			
170-01A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Serie Dorada CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397 R[1] // 805335 // 170-01AF[1] // 17201-0L040 // 208-23[1] // 226-01 F[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 105-397[1] // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01[1] // 229-05[1] // 246-45 Q[1] // 03002985	42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
170-01AF[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.S.D.CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0 TBO.SIN COM.ELECTR.	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // TC0630464 // 105-397 R[1] // 805335 // 208-23[1] // 17201-0L040 // 246-45[1] // 03002A1278 // 105-397[1] // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45 Q[1] // 03002985	42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
170-01AQ[1]	INHABILITADO Tbo. S.D.CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0 SIN COM.ELECTRONICO	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // TC0630464 // 105-397[1] // 805335 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 105-397 R[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	195-24[1] // 42-28BB[1] // 40-01AB[1] // 235-13[1] // 1000-060-003 // 17202-90040 // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
181-01 #[1]	INHABILITADO Tbo.C/VÁLV.DESAR.Y RECALIB.17201-54010 CT20 ØmRda.Com.36mm(SF)	17201-54010	17201-54030 // 208-53 F[1] // 17201-54010 // 228-05[1] // 128-01 A[1] // 181-01[1] // 208-53[1]	34-07EB[1] // 34-07EBF[1] // 195-237[1] // 17230-54030 // TDWG540046 // ZC-WG-17201-54030 // 1000-060-116
181-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 17201-54010 CT20 Toy.2.4 (SF)	17201-54010	17201-54030 // 128-01 A[1] // 17201-54010 // 181-01 #[1] // 208-53 F[1] // 228-05[1] // 208-53[1]	34-07EB[1] // 34-07EBF[1] // 195-237[1] // 17230-54030 // TDWG540046 // ZC-WG-17201-54030 // 1000-060-116
181-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 17201-67010 CT12B Toyota Hilux 3.0TD4 (SF)	17201-67010 SF	17201-67020 // 17201-67040 // TC0630463 // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 187-03[1] // 17201-67010 // 202-11[1] // 105-390[1] // 805321 // 128-02 A[1] // 185-34[1] // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208 // 187-03 R[1]	195-162[1] // 1000-060-103 // 17202-67010 // 17202-67040
181-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452098-0002 GT1549 Rover 620 -Hon.Civic/Acc.20T2N (SF)	452098-0002 SF	101-42[1] // 452098-0004 // 101-42 A[1] // 452098-0002 // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 189-04 F[1] // 189-04[1]	
181-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4 (SF)	5435 970 0009 OFA	5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 805888 // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 225-05[1] // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 102-27[1] // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 202-05[1] // 246-42[1] // 03002920	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502
181-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 17201-74010 CT26 Toyota (SF)	17201-74010	183-12[1] // 17201-74010 // 205-41[1] // 17201-74010X* // TDTC540152	180-01B[1] // 1000-060-128
181-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 454061-0010 GT1752H Renault Master (SF)	454061-0010 SF	725305-0002 // 725305-0005 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 183-18[1] // 454061-0010 // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152 // 205-90[1] // TDTC540088 // 101-70[1] // 109-21[1] // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 187-08[1] // 227-13[1] // CP117-210	34-04DB[1] // 195-134[1] // 433289-0010 // 2061-016-152 // 1000-010-161 // 433289-0049

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
181-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 3592121 HX30W Estacionario 4BTA - 130HP (SF)	3592121	3537751 // 3537752 // 3537753 // 3590128 // 3592122 // 3592123 // 3592124 // 3802906 // 805422 // 246-48[1] // 3592121 // 03002A0652	195-415[1] // 256-14[1] // 4032374 // 1000-020-141 // 3593410 // 4032115 // 03001A1973
181-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Automotivo T3-T4 1,6 a 2,2lts. A/R 0,63 159 a 250 HP (SF)			
181-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VB190013 VICB-RHB52 Isuzu, Motor 4JB1T (SF)	VB190013	OEM: 8971760801 // VA190013	VB810069
181-10 #[1]	INHABILITADO Turbo K14(80000174640) S10-Blazer-MWM4,07TCE–2.8 Válvula reparada(SF)	80000174640 #	OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // TC0130396 // TC0130481 // 70000174640 // 101-148[1] // 767094-0002 // 187-06[1] // 80000174640 // 102-44[1] // 105-346[1] // 805299 // 181-10[1] // 80000174640 SF // 185-195[1] // 8B14-200-272 // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	34-07DB[1] // 195-111[1] // 235-119[1] // 2061-016-272 // 5806 110 0802 // 1000-030-214 // K14-014
181-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K14 (80000174640)Chev.S10-Blazer-MWM 4,07TCE-2.8–140HP(SF)	80000174640 SF	OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // TC0130396 // TC0130481 // 70000174640 // 101-148[1] // 767094-0002 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 187-06[1] // 80000174640 // 102-44[1] // 105-346[1] // 805299 // 185-195[1] // 8B14-200-272 // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	34-07DB[1] // 195-111[1] // 235-119[1] // 2061-016-272 // 5806 110 0802 // 1000-030-214 // K14-014
181-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo HX30W (3592317-4040382) F4000 Cumm. 4BTA (SF)	3592317 SF // 4040382 SF	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 105-335[1] // 808080 // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 205-25[1] // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 104-27[1] // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
181-12[1]	INHABILITADO Turbo CT20 17201-54060 Toyota Hilux 2.4 (SF)	17201-54060	205-68[1] // 17201-54060 // 225-65[1] // TURBO-T004 // 246-137[1] // 200107120084	195-101[1] // 1000-060-111 // 17202-54030

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
181-13[1]	INHABILITADO Turbo KP35-1672 (0000) Renault Clio-Kangoo 1.5dCI (SF)	5435 970 0000	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	195-06[1] // 34-15EB[1] // 1000-030-013 // 5435 710 0500 // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135
181-14[1]	INHABILITADO Turbo K04-2070 (0001) F. Transit (modelo viejo) (SF)	5304 970 0001	102-15[1] // 5304 970 0001 // 102-15 A[1] // 185-03[1] // JR-002* // 8B04-200-002 // JR-02** // 189-02[1]	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
181-15[1]	INHABILITADO Turbo K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T (SF)	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 102-28[1] // 5303 970 0029 // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 162-08[1] // 900-00122-000 // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1] // 185-04[1] // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 202-13[1] // 222-01[1]	195-40[1] // 18-137 B[1] // 258-16[1] // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // TBS-02K-1922
181-16[1]	INHABILITADO Tbo CZ (Øm RC:35,0 mm-Øm RT :41,5mm) (aplic.desc.)(Ver anotaciones)(SF)			
181-17[1]	INHABILITADO Turbo 726698-0003 GT1852V M.B. Sprinter 311/313/413 CDI 2.2 (SF)	726698-0003	5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // TC0480330 // 101-100[1] // 709836-0001 // 709836-0004 // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 247-02[1] // 1101-017-004	42-03BB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // 34-11DB[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // 3000-016-017 // #N1 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044 // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
182-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) (SN)	3522778 SN	286TC21103000 // 3522777 // 3525648 // 3528741 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802115 // 3802289 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0003 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 105-48[1] // 806102 // 201-15 #[1] // 3522778 // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 103-19[1] // 166592 // 104-11[1] // 105-280[1] // 808253 // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 195-241[1] // 235-132[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001* // 1000-020-126F // 3523317 // H1-001
182-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (SN)	5435 970 0000 SN	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
182-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700830-0001 GT1544 R. Megane (SN)	700830-0001 SN	700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	34-09DB[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 2061-016-055 // 433480-0004 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
182-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (SN)	721843-0001 SN	721843-0003 // OEM: 79519 // TC0570428 // 204-08[1] // 721843-0001 // GB-1182 // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 101-78[1] // 101-78 Z[1] // 105-361[1] // 805313 // 185-146[1] // 8G20-200-871 // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013 // 248-04[1] // TBS-1852	195-147[1] // 1000-010-366B // 451298-0019
182-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1870 (0003) VW-Audi (SN)	5303 970 0003	OEM: 028145701R // 454065-0002 // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 204-24[1] // 5303 970 0003 // GB-1014 // 205-86 F#[1] // 102-07[1] // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 205-86 F[1] // TDTC540069	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500
182-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1E 6CTA Bus 3525488-3528779 (SN)	3525488 SN	3596947 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3802321 // 105-67[1] // 805093 // 187-37[1] // 3528779 // 3525488 // 249-08 F[1] // 3596946 // K2.15 // 104-12[1] // 107-06[1] // 3525488 OFA // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321 // 248-21[1] // TBS-3227 // 263-06[1] // 19H0526	134-03C[1] // 3545698
182-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1E 3524034 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (SN)	3524034	3524034 // 3524035 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3590083 // 3802303 // 4090049 // 3531031 // 3590079 // 3596987 // TC3290407 // 103-20[1] // 104-14 A[1] // 3596988 // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 187-19[1] // 104-14[1] // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 205-101 F[1] // TDTC540122 // 205-158[1] // 3528777 // TDTC540324 // 246-63[1] // 03002A0036	18-55 B[1] // 195-223[1] // 235-136[1] // 02001-107 // 02008435 // 3522747 // 1000-020-154 // 3545701 // H1-003
182-08[1]	INHABILITADO Turbo HX40 3596988 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (SN)	3596988	3596989 // 4035466 // 4036420 // 3596987 // TC3290407 // 105-285[1] // 808033 // 107-08[1] // 3596988 OFA // 187-19[1] // 3596988 // 205-101 F[1] // TDTC540122 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 183-13[1] // 187-09[1]	195-283[1] // 1000-020-162 // 4027607

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
182-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX30W Ford F100-4BTAA (3592315/6-4040353) (SN)		3590493 // 3590494 // 3800986 // 5316 970 7146 // TC0210116 // 105-328[1] // 808182 // 187-31[1] // 3592315 // 4040353 // 205-05[1] // TDTC540045 // 104-18[1] // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 185-188[1] // 8C03-200-D63 // 246-75[1] // 03002840*	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
182-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (754743-0001) (SN)	754743-0001	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 5754 970 2000 // 754743-0002 // 105-389[1] // 805323 // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 204-17[1] // 754743-0001 // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 101-116[1] // 101-116 Z[1] // 246-85[1] // 03002A0390* // 200101120286	195-146[1] // 34-18DB[1] // 131-23F[1] // 1000-010-373 // 433289-0238 // 2061-016-468
182-11 #[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.K03-2072(0029)Passat-A4/6 1,8(SN)unidad c/breve período de uso	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 102-28[1] // 5303 970 0029 // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 183-02[1] // 185-04[1] // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 202-13 #[1] // 202-13[1] // 222-01[1] // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1] // 182-11[1]	18-137 B[1] // 195-40[1] // 258-16[1] // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922
182-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4/6 1,8T (SN)	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 102-28[1] // 5303 970 0029 // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 182-11 #[1] // 183-02[1] // 185-04[1] // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 202-13 #[1] // 202-13[1] // 222-01[1] // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1]	18-137 B[1] // 195-40[1] // 258-16[1] // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922
182-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX30W (3592317-4040382) F4000 Cumm. 4BTA (SN)	3592317 SN // 4040382 SN	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 105-335[1] // 808080 // 205-25[1] // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 104-27[1] // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
182-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1E Ford Cargo 1722 (3532801) (SN)	3532801 SN	3531793 // 3531794 // TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-16[1] // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 104-16[1] // 3532801 // // 105-357[1] // 808063 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-372[1] // 235-97[1] // 1000-020-148B // 3545416 // 3575067 // H1-007
182-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C 3537424-3536838 Ford 4000 (SN)	3536838 SN // 3537424 SN	3536839 // 3537425 // 3800987 // 3802794 // 3537424 // OEM: J802290 // TC0210113 // 105-128[1] // 805176-01 // 206-04 F[1] // 3536838 // 104-20[1] // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-313[1] // 808276 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 187-57[1] // 204-25[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	134-07C[1] // 4027056
182-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40 Ford Cargo 1722 (3596944-3596945) (SN)	3596944 SN // 3596945 SN	TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 189-31[1] // 3533000 // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
182-16[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (SN)	17201-0L030 SN	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 128-03[1] // 17201-0L030 // 182-16 A[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // 246-43[1] // 03002A0484 // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 185-82 F[1] // 187-48[1]	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 802907-01 // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
182-16 A[1]	INHABILITADO Turbo Reman CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (SN)	17201-0L030	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 187-48[1] // 17201-0L030 // 205-24[1] // TDTC540019 // 208-27[1] // 246-43[1] // 03002A0484 // 128-03[1] // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 185-82 F[1] // 204-07[1] // 206-02[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 802907-01 // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
183-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo KP35-1672 (0000) R.Clio-Kangoo 1.5 dCI (SL)	5435 970 0000 SL	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
183-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo K03-2072 (0029) VW Passat-Audi A4-6 1.8T (SL)	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 185-04[1] // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 202-13 #[1] // 202-13[1] // 222-01[1] // 102-28[1] // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1] // 182-11 #[1] // 182-11[1]	18-137 B[1] // 195-40[1] // 258-16[1] // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
183-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alter. 49179-02260 TD06H-16M Caterpillar 930/320B (SL)	49179-02260 SL	5I7585 // 5I7952 // 805413 // 805850 // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 185-99[1] // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 187-29[1] // 49179-02260 // 205-96[1] // TDTC540104 // 226-03[1] // 229-03[1]	195-55[1] // 5I7589 // 805604 // 1000-050-142 // 49179-08600
183-04[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.Alternat.6505-52-5410 KTR110G P/D155A-5 Mot.SA6D140E-2A (SL)	6505-52-5410	6505-11-6426 // 243-13[1] // 6505-52-5410 // 03003-012 // 208-52[1] // 246-12[1] // 03002A0026* // SL08396 // 200909220992	256-27[1] // 03001A1055* // 300009221076 // 6505-51-7810
183-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1870 (0003) VW-Audi (SL)	5303 970 0003 SL	OEM: 028145701R // 454065-0002 // 204-24[1] // 5303 970 0003 // GB-1014 // 205-86 F#[1] // 102-07[1] // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 182-05[1] // 205-86 F[1] // TDTC540069	195-45[1] // 1000-030-160 // 5303 710 0500
183-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo K03-2075 (0052) Audi A3 - VW Golf-Bora-Vs (SL)	5303 970 0052 SL	OEM: 06A145704T // OEM: 06A145713D // OEM: 06A145713F // 102-51[1] // 5303 970 0052 // 102-51 Z[1] // 105-434[1] // 805803 // 185-05[1] // JR-52** // JR-052* // 8B03-400-052 // F-102-01[1] // 246-28[1] // 03002916	34-32EB[1] // 195-33[1] // 2061-016-052 // 5825 110 4084 // 5825 110 4235 // 1000-030-003 // 5303 710 0516
183-07[1]	INHABILITADO Turbo Nvo. Alternat. 709836-0001 GT1852V M.B.Sprinter 413 Cdi 2,2(SL)	709836-0001 SL	709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // 5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // TC0480330 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 243-09[1] // 709836-0004 // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 101-100[1] // 709836-0001 // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 247-02[1] // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044
183-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo 454064-0001 GT1544 VW-Transporter (SL)	454064-0001	OEM: 028145701L // 185-14[1] // 454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122 // 227-06[1] // CT51-514T19 // 101-43[1] // 101-43 A[1]	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
183-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo 454083-0002 GT1544 VW Passat (SL)	454083-0002	454083-0001 // 454172-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 185-06[1] // 454083-0002 // JR-51** // JR-051 // 204-30[1] // GB-1026 // 229-04 F[1] // 101-34[1] // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1] // 246-133[1] // 200102091503	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
183-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4 (SL)	5435 970 0009 SL	5435 970 0007 // 805888 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 225-05[1] // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 102-27[1] // 5435 970 0009 // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 185-02[1] // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1] // // 246-42[1] // 03002930	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502
183-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo 17201-67010 CT12B Toyota Hilux 3.0TD4 (SL)	17201-67010 SL	17201-67020 // 17201-67040 // TC0630463 // 105-390[1] // 805321 // 128-02 A[1] // 17201-67010 // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 185-34[1] // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208 // 187-03[1] // 187-03 R[1] // 202-11[1]	195-162[1] // 1000-060-103 // 17202-67010 // 17202-67040
183-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alt.17201-74010 CT26 Toyota Supra 3,0Lts.Øm RC 43mm (SL)	17201-74010	181-05[1] // 17201-74010 // 205-41[1] // 17201-74010X* // TDTC540152	180-01B[1] // 1000-060-128
183-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1E 3524034 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (SL)	3524034	3524035 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3590083 // 3802303 // 4090049 // 3531031 // 3590079 // 3596987 // TC3290407 // 103-20[1] // 104-14 A[1] // 3596988 // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-08[1] // 187-19[1] // 104-14[1] // 3524034 // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 187-09[1] // 205-101 F[1] // TDTC540122 // 205-158[1] // 3528777 // TDTC540324 // 246-63[1] // 03002A0036	18-55 B[1] // 195-223[1] // 235-136[1] // 02001-107 // 02008435 // 3522747 // 1000-020-154 // 3545701 // H1-003
183-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo HX30W (3592317-4040382) F4000 Cumm. 4BTA (SL)	3592317 SL // 4040382 SL	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 105-335[1] // 808080 // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 205-25[1] // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 104-27[1] // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
183-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo VD420018 VICL RHF5 Chev LUV 2.5 Lts. (SL)	VAX40018	8971856452 // OEM: 8971856450 // 227-14[1] // VD420018 // CP518-25F // 108-10[1] // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980 // 185-44 R[1] // 205-32[1] // TDTC540145 // 228-02[1]	178-02B[1] // 22-57 B[1] // 34-27EB[1] // 195-212[1] // VAX40019 // 5000-016-015* // 5000-040-010 // 2061-016-980 // 1000-040-169
183-16[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SL)	VA420014 SL	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 184-10[1] // VA420014 SM // 189-07[1] // VA420014 // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 185-83[1] // 8I05-200-240 // 187-07[1] // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1] // 202-06[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011
183-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (SL)	3437762	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 184-11[1] // 3537762 // 189-05[1] // 104-36[1] // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
183-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo 454061-0010 GT1752H Renault Master (SL)	454061-0010	725305-0002 // 725305-0005 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 185-27[1] // 454061-0010 // JR-152* // 8G17-200-152 // 205-90[1] // TDTC540088 // 101-70[1] // 109-21[1] // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 187-08[1] // 227-13[1] // CP117-210	34-04DB[1] // 195-134[1] // 433289-0010 // 2061-016-152 // 1000-010-161 // 433289-0049
183-19[1]	INHABILITADO Turbo HX40W Cummins 6CT-240 Vs (3537127) (SL)	3537127 SL	3537127 // 3537128 // 3537129 // 3802810 // 286TC31103000 // TC1960384 // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 104-32[1] // 105-116[1] // 107-03[1] // 3537127 OFA	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
183-20[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0018) Xantia - 406 (SL)	5303 970 0018	TC0440436 // 102-25[1] // 5303 970 0018	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
183-21 #[1]	INHABILITADO Turbo HX35 Ford F14000 (3536473) INGRESO INCORRECTO (SL)	3536473 SL		
183-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 710060-0001 GT175LS Hyundai Starex H200 H1 2.5 CRDi (SL)	710060-0001	OEM: 28200-4A001 // 3503623 // 5232 970 3265 // 205-69 F[1] // 710060-0001 // 243-03[1] // 03002-017	195-63[1] // 803969 // 1000-010-279 // 1000-010-353* // 433352-0032

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
183-23 #[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) Rueda compresora 52,0mm (SL)	3522778 SL	3522777 // 3528741 // 3802289 // 466563-0003 // 286TC21103000 // 3525648 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802115 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 103-19[1] // 166592 // 104-11[1] // 3522778 // 105-280[1] // 808253 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 189-28 F[1] // 201-15 #[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001*
183-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alt. K03-1875(0009)Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0 lts (SL)	5303 970 0009 SL	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 189-18[1] // 202-08[1] // 5303 970 0009 // 208-02[1] // VF400002 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // 108-20 A[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 201-09[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	34-05EB[1] // 195-60[1] // #129 // 2061-016-067 // 2-22-15828 // 5820 110 4184 // AC-K053 // 1000-030-151 // 5303 710 0514
183-25 F[1]	INHABILITADO Turbo VI58 VF130047 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1-CT Øal.RC.37,7-Øal.RT.45(SL)	VF130047	NB150040 // VA130047 // VD130047 // OEM: 8944739541 // 189-35 F[1] // VF130047 // 108-09[1] // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 185-112[1] // 8I05-200-241 // 204-19 F[1] // 205-56 F[1] // TDTC540014	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
183-26 F[1]	INHABILITADO Turbo VICF VL430015 RHF5 I.Trooper 3L. Dif: Carc.Comp.y sopor.vál.(SL)	VL430015	OEM: 8971371093 // OEM: 8971371094 // OEM: 8971371095 // OEM: 8971371097 // OEM: 8971371098 // OEM: 8971371099 // OEM: 8972503640 // OEM: 8972503641 // OEM: 8972503642 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 108-15[1] // VK430015 // 108-18[1] // VB430070 // 189-34 F[1] // VL430015 // 204-21 F[1] // 208-48[1] // 246-159[1] // VA430015 // 200105100643 // 248-23[1] // TBS-0042	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016
183-27[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 471037-0002 GT1749S HYU Mighty 2.5T- Chorus Bus H350 (SL)	471037-0002	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 101-94[1] // 471037-0002 // 105-169[1] // 805214-01 // 187-05[1] // 205-89[1] // TDTC540085 // 246-60[1] // 03002878* // 200101100079	235-95[1] // 433352-0019 // GT17-032
246-130 F[1]	INHABILITADO Turbo H1C Cummins 6BTAA p/Komatsu-Modelo diferente al original (SSL)		2835695 // 3537461 // 3537462 // 3537463 // 3537464 // 3537465 // 3537466 // 3537468 // 3595158 // 3595858 // 3596330 // 3596668 // 3598702 // 4025330 // 4031649 // 4031650 // 4035373 // 4035374 // 4036172 // 4036324 // 4036470 // 4036471 // 4037470 // 4038210 // 4038288 // 4038475 // 4038476 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4045785 // 4046281 // 4089345 // 4089711 // 4955155 // 5359324 // 5452777 // 104-56[1] // 4033150 // 105-373[1] // 808034 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 185-197 F[1] // 4037469 // 8C03-100-B81 // 205-72 F[1] // TDTC540031 // 208-60[1] // 185-197[1] // 246-131 F[1]	
246-131 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX35 Cummins 6BTAA p/Komatsu (4037469) Øal.RC 53 (SSL)	4037469	2835695 // 3537461 // 3537462 // 3537463 // 3537464 // 3537465 // 3537466 // 3537468 // 3595158 // 3595858 // 3596330 // 3596668 // 3598702 // 4025330 // 4031649 // 4031650 // 4035373 // 4035374 // 4036172 // 4036324 // 4036470 // 4036471 // 4037470 // 4038210 // 4038288 // 4038475 // 4038476 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4045785 // 4046281 // 4089345 // 4089711 // 4955155 // 5359324 // 5452777 // 104-56[1] // 4033150 // 105-373[1] // 808034 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 185-197 F[1] // 4037469 // 8C03-100-B81 // 205-72 F[1] // TDTC540031 // 208-60[1] // 246-130 F[1] // 185-197[1]	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
184-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu (3595157-3599109) (SM)	3595157 // 3599109	3596668 // 3598702 // 4035374 // 4036172 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 2835695 // 3537461 // 3537462 // 3537463 // 3537464 // 3537465 // 3537466 // 3537468 // 3595158 // 3595858 // 3596330 // 4025330 // 4031649 // 4031650 // 4035373 // 4036324 // 4036470 // 4036471 // 4037470 // 4038210 // 4038288 // 4038476 // 4045785 // 4046261 // 4955155 // 5359324 // 5452777 // 104-56[1] // 4033150 // 185-197[1] // 4037469 // 8C03-100-B81 // 105-373[1] // 808034 // 185-197-F[1] // 205-72 F[1] // 3599109 // 3595157 // TDTC540031 // 208-60[1] // 246-130 F[1] // 246-131 F[1]	134-07B[1] // 195-351[1] // 4027250 // 4027883 // 1000-020-186
184-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo APL759 Chevrolet S10 (704090-0001) (SM)	704090-0001	OEM: 79035 // TC0570047 // 101-28[1] // 103-22[1] // 170475 // 105-210[1] // 805030-01 // 105-56[1] // 805030 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA // 185-144[1] // 704090-0001 // 8G25-200-494 // 225-11[1] // TURBO-G308 // 246-21[1] // 03002A0482	18-50 B[1] // 34-30DB[1] // 115-38[1] // 195-224[1] // 03007216 // 2100-011-494 // 430609-0292 // 2061-016-494 // 445517-0012 // 805029-01 // 1000-010-367 // 443854-0176
184-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HT3B VTF Cumm.NTA/855/NTC400(3523415-196800-144000-0)(SM)		3523822 // 3801598 // 4033165 // 3521551 // 3522861 // 3522862 // 3524208 // 3801482 // 3801482RX // 3801597RX // 3801598RX // 805358 // 101-29 A[1] // 144400-0000 // 103-28[1] // 196800 // 107-19[1] // 3523415 // 208-74[1] // ZC-TU-002	134-02D[1] // 803632 // 3811556
184-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.52 (409410-0006) (SM)	409410-0006	409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0007 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 0R5799 // 1108762 // 1696568 // 1P0034 // 1W5160 // 1W5160G // 1W5210 // 2W1953 // 2W8139 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0002 // 409410-0003 // 409410-0009 // 409410-0011 // 105-206[1] // 201-17[1] // 409410-0006 // 101-21[1] // 409410-5006 // 105-344[1] // 105-352[1] // 808072 // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 205-45[1] // TDTC540144 // 246-35[1] // 03002947* // 03002A1170	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
184-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo TO4B27 MB OM352A (409300-0016) (SM)	409300-0016	1274 970 0010 // 172149 // 3580252 // 772149 // OEM: 3440967399 // 172147 // 409300-0016 // 510109 // OEM: 3520961599 // OEM: 3520961699 // OEM: 3520962199 // OEM: 3520962399 // OEM: 3520962899 // OEM: 3520963299 // OEM: 3520963399 // OEM: 3520963499 // OEM: 3520963599 // OEM: 3520963699 // OEM: 3520963799 // OEM: 3520964499 // OEM: 3520964599 // OEM: 3520964699 // OEM: 3520964799 // OEM: 3520965499 // OEM: 3520965599 // 101-01[1] // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 103-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-33[1] // 802086 // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	195-222[1] // 235-114 F[1] // 408105-0207 // 1000-010-163* // 1000-010-237B // 408105-0079 // T4-041
184-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (SM)	5316 970 7111	5316 970 7205 // 729546-0001 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7100 // 5316 970 7108 // 5316 970 7155 // 223-01[1] // 5316 970 7111 // 102-39[1] // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1] // 227-20[1] // CT216-29-155 // 246-25[1] // 03002922* // 200102130108	34-13EB[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 2061-016-091 // 5820 110 4165 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
184-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 4LF-302 Cat. 3306 (1W1227 - 186514) (SM)	186514	0R5801 // 1W1227 // 310138 // 107-31[1] // 186514 OFA	195-261[1] // 178257 // 310128 // 1000-070-033 // 182865
184-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.75 (409410-0002) (SM)	409410-0002	0R5799 // 155431 // 1P9136 // 310152 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0009 // 4N6859 // 0R5807 // 0R5809 // 0R5811 // 409410-0014 // 409410-0015 // 465839-0001 // 6N1571 // 709167-0001 // 8N9247 // 105-205[1] // 105-32[1] // EX 802083 // 205-15[1] // 409410-0002 // TDTC540149 // 105-343[1] // 808083 // 185-131[1] // 8G04-100-155 // 201-06[1]	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
184-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HT3B VO Cummins NT855-Komatsu (144409-0000/3522676) (SM)	3522676 // 144409-0000 // 3522676-VO	3522677 // 3801589 // 101-29[1] // 144409-0000 // 104-28[1] // 3522676 // 107-27[1] // 144409-0000 OFA // 205-80[1] // tdtc540032 // 208-64[1] // ZC-TU-001	235-176[1] // 803633 // 3811555 // 3521444 // HTB-002R
184-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SM)	VA420014 SM	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 189-07[1] // VA420014 // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 185-83[1] // 8I05-200-240 // 187-07[1] // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1] // 202-06[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011
184-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (SM)	3537762	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 189-05[1] // 3537762 // 104-36[1] // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
184-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 166381 S2ES083 Caterpillar (SM)	166381	0R6599 // 100-5865 // 314522 // 1274 998 0082 // 103-26[1] // 166381 // 103-26 A[1] // 123-01A[1] // 246-111[1] // 200040161295	133-04A[1] // 178145 // 314523 // 166382
184-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HT12-19B 14411-9S00A Nissan Frontier/Navara ZD30 3lts.(SM)	14411-9S00A	201-03[1] // 14411-9S00A // 205-11[1] // 208-12[1] // 204-11[1]	195-267[1] // 1000-080-007
184-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0024) Peug. 406- Clt. Xantia- C5 (SM)	5303 970 0024 SM	227-09[1] // 5303 970 0024 // CP203-250 // 102-32[1] // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 187-50[1] // 205-174 F[1] // TDTC540095 // 226-04[1] // 246-74[1] // 03002A0000	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
184-15[1]	INHABILITADO Turbo 174755-178484 S310C080 Caterpillar C9. Refr.c/agua (SM)	178484 // 174755	10R2355 // 191-5094 // 248-5246 // 208-75[1] // 174755 // 178484 // 210-10[1] // J40S30-126A // 246-27[1] // 03002A1415 // 03002A0615*	195-450[1] // 133-03C[1] // 1000-070-074C // 174129 // 178397
184-16[1]	INHABILITADO Turbo 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (SM)	318754 // 318815	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 189-37[1] // F-103-04[1] // 107-36[1] // 205-79[1] // TDTC540041 // 205-79 F[1] // 208-63[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
184-17[1]	INHABILITADO Turbo 318844 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (=318729) (SM)	318844	318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 805420 // OEM: 3802178 // 189-14[1] // 318844 // 189-14 F[1] // 205-88[1] // TDTC540066 // 246-86 F[1] // 03002A0052	195-501[1] // 235-173[1] // 1000-070-108 // 318845 // S2-046

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
184-18[1]	INHABILITADO 724930-0008 Turbo Nuevo GT1749V Audi A3 - VW Golf Tdi 2.0 Lts (SM)	724930-0008	724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0010 // OEM: 903G253014H // 724930-0005 // 724930-0011 // TC0700323 // 185-15[1] // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 101-113[1] // 101-113 A[1] // 204-01[1]	42-03BB[1] // 195-23[1] // 802906 // 703890-0123 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-253
184-19[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 713672-0002 GT1749V Audi A3 – VW Golf / Bettle (SM)	713672-0002	713673-0006 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // TC0700321 // 102-62[1] // 5439 970 0017 // 189-29[1] // 208-19[1] // 101-62[1] // 713672-0002 // 102-62 Z[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-24[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 205-14[1] // TDTC540138 // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 195-150[1] // 802905 // 3300-016-005 // 3000-016-005 // 1000-010-053 // 433395-0020
184-20[1]	INHABILITADO Turbo 159623 3LM319 Caterpillar 3306 (SM)	159623	0R5809 // 180189 // 310130 // 4N8969 // 6N1571 // 172493 // 806009 // 107-21[1] // 159623 OFA // 4N8969 OFA[1] // 185-323[1] // 159623 // 8S03-100-B64 // 205-42[1] // TDTC540010 // 246-23[1] // 03002833	115-16[1] // 6N1524 // 806019
184-21[1]	INHABILITADO Turbo 167604 S2ESL094 Caterpillar 320 – 325 (SML)	167604	0R6906 // 115-5853 // 467604 // 805414 // 187-60 F[1] // 167604 // 205-48 F[1] // TDTC540151 // 226-02[1] // 246-136[1] // 03002A0453 // 246-136 F[1]	133-21A[1] // 235-186[1] // 178147 // 166775 // S2-071
184-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo S3 Caterpillar C9 (NO refrigerado) (SM)	171847	10K0368 // 191-5094 // 242-12[1] // 171847 // 246-152[1] // 03002A0238* // 03002A1415	195-386[1] // 256-02[1] // 1000-070-074B // 171844 // 178189 // 03001A1300
185-01 #[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49377-03043 TD04 Montero 2.8 Interc.Válvula reparada(SJR)	49377-03043 SJR#	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 205-16[1] // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01[1] // JR-40** // JR-040	34-10EB[1] // 195-25[1] // 246-04[1] // 49377-19020 // 1000-050-008 // 49177-08130 // 03002941* // 200106100117 // 49377-03043 // SL08201
185-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49377-03043 TD04 Montero 2.8 Intercooler (SJR)	49377-03043 // JR-40** // JR-040	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 49377-03043 // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01 #[1] // 49377-03043 SJR# // 205-16[1] // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532 // 246-04[1] // SL08201 // 03002941* // 200106100117	34-10EB[1] // 195-25[1] // 49377-19020 // 1000-050-008 // 49177-08130

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-02[1]	Turbo Nuevo KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4 (SJR)	5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**	5435 970 0007 // 805888 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 225-05[1] // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 102-27[1] // 5435 970 0009 // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1] // 246-42[1] // 03002920	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502
185-03[1]	Turbo Nuevo K04-2070 (0001) F. Transit (m. viejo) (SJR)	5304 970 0001 // JR-002* // 8B04-200-002 // JR-02**	102-15[1] // 5304 970 0001 // 102-15 A[1] // 189-02[1] // 181-14[1]	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
185-04[1]	Turbo nuevo K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T (SJR)	8B03-400-003 // 5303 970 0029 // JR-03** // JR-003*	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 202-13 #[1] // 5303 970 0029 // 202-13[1] // 102-28[1] // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1] // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1] // 222-01[1]	18-137 B[1] // 195-40[1] // 258-16[1] // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922
185-05[1]	Turbo Nuevo K03-2075 (0052) Audi A3 - VW Golf-Bora Vs (SJR)	5303 970 0052 // JR-52** // JR-052* // 8B03-400-052	OEM: 06A145704T // OEM: 06A145713D // OEM: 06A145713F // 102-51 Z[1] // 5303 970 0052 // 105-434[1] // 805803 // 102-51[1] // 183-06[1] // 5303 970 0052 SL // 246-28[1] // 03002916 // F-102-01[1]	18-138 B[1] // 34-32EB[1] // 195-33[1] // 2100-011-052 // 5303 100 9078 // 2061-016-052 // 5825 110 4084 // 5825 110 4235 // 1000-030-003 // 5303 710 0516
185-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 454083-0002 GT1544 VW Passat (SJR)	454083-0002 // JR-51** // JR-051	454083-0001 // 454172-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 204-30[1] // 454083-0002 // GB-1026 // 229-04 F[1] // 101-34[1] // 183-09[1] // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1] // 246-133[1] // 200102091503	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
185-07[1]	Turbo Nuevo 717858-0007 GT1749VA Audi A4/ VW Passat (SJR)	717858-0007 // JR-032* // 8G17-300-032	717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // OEM: 038145702GV550 // 5303 970 0195 // 188-01[1] // 717858-0007 // 101-80[1] // 101-80 A[1] // 717858-0007 REM // 162-02[1] // 900-00032-000	34-31DB[1] // 42-03BB[1] // 195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 2061-016-032 // 2061-016-440* // 434855-0012 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-037 // 703890-0129

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-08[1]	Turbo Nuevo 709836-0004 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SJR)	709836-0004 // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38**	5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // // // // // 726698-0001 // 726698-0002 // TC0480330 // 101-100[1] // 709836-0001 // 709836-0004 // 101-100 A[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 201-12[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 247-02[1] // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044
185-09[1]	Turbo Nuevo 454231-0008 GT1749V(S2) Audi A4 / VW Passat (SJR)	454231-0008 // 8G17-300-440	454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 454231-0013 // OEM: 028145702R // 101-71[1] // 454231-0008 // 188-02[1]	131-04G[1] // 235-24[1] // 703890-0001 // 802896 // 703890-0130 // GT15-024-1
185-100[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (SJR)	5316 970 7111	5316 970 7155 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7100 // 5316 970 7108 // 5316 970 7205 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 184-06[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1] // 223-01[1] // 227-20[1] // CT216-29-155 // 246-25[1] // 03002922* // 200102130108	195-56[1] // 195-57[1] // 34-13EB[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118 // 2061-016-091 // 5820 110 4165
185-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 701855-0005 GT1749V Seat Alhambra–VW Sharan 1,9lts (SJR)	701855-0005 // JR-63* // JR-63** // JR-063	701855-0001 // 701855-0003 // OEM: 028145702P	42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 195-150[1] // 802905 // 3300-016-005 // 3000-016-005 // 1000-010-053 // 433395-0020
185-101[1]	Turbo VA420081 RHF4-AS12 Shibaura N844L - Caterpillar 3024C 2,2L (SJR)	8I04-200-851 // VA420081	513-6823 // 805851 // VB420081 // VC420081 // 230-12[1] // LYP80205-36-8 // 241-02[1] // OKSA0001	195-123[1] // 115-172[1] // 1000-040-161 // IHCAS12 // NZ870564 // 803956
185-102[1]	Turbo 727477-0006 GT1849V Nissan X-Trail 2,2 Di (SJR)	727477-0006 // 8G18-300-368	727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 727477-0008 // OEM: 14411-AW40A // 101-135[1] // 727477-0006	195-127[1] // 1000-010-192 // 703890-0091

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-103[1]	Turbo 714788-0001 GT4294 Detroit Serie 60 Motor DDC IV 12,7Lts. (SJR)	8G42-200-328 // 714788-0001	471087-0001 // 702015-0001 // 702015-0005 // OEM: 23518695 // OEM: 23522188 // 172253 // 172743 // 174929 // 5331 970 7001 // 5331 970 7101 // 700228-0003 // 700228-0020 // 702015-0003 // 702015-0006 // 702284-0001 // 702284-0003 // 702284-0006 // 702284-0007 // 702284-0008 // 702284-0009 // 702303-0002 // 702468-0002 // 702468-0003 // 702885-0001 // 702885-0002 // 703767-0005 // 703767-0006 // 703768-0001 // 703768-0002 // 714787-0003 // 714787-0020 // 714788-0003 // 714788-0005 // 714788-0006 // 714788-0007 // 714789-0001 // 714789-0003 // 714789-0007 // 714789-0008 // 714791-0002 // 714792-0002 // 714792-0003 // 714792-0004 // 714792-0005 // 714794-0001 // 714795-0002 // 714795-0005 // 714795-0006 // 714796-0001 // 714796-0002 // 8B31-200-J32 // OEM: 23522189 // OEM: 23522190 // OEM: 23522191 // OEM: 23522306 // OEM: 23522312 // OEM: 23522781 // OEM: 23523040 // OEM: 23523478 // OEM: 23525462 // OEM: 23525463 // OEM: 23525464 // OEM: 23526016 // OEM: 23526017 // OEM: 23526271 // OEM: 23526272 // OEM: 23526679 // OEM: 23526680 // OEM: 23526681 // OEM: 23526682 // OEM: 23526683 // OEM: 23526684 // OEM: 23526685 // OEM: 23526692 // OEM: 23528052 // OEM: 23528053 // OEM: 23528054 // OEM: 23528055 // OEM: 23528056 // OEM: 23528057 // OEM: 23528058 // OEM: 23528059 // OEM: 23528060 // OEM: 23528062 // OEM: 23528063 // OEM: 23528064 // OEM: 23528065 // OEM: 23528066 // OEM: 23528067 // OEM: 23528069 // OEM: 23528089 // OEM: 23528512 // OEM: 23528530 // OEM: 2585839C91 // 185-127[1] // 8G42-200-A81 // 105-227[1] // 806220 // 246-118[1] // 714788-0001 // 200101190011	34-33DB[1] // 195-342[1] // 2061-016-A81 // 750685-0017 // 1000-010-518 // 712402-0007

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-104[1]	Turbo K27.2-2964 (6441) M.Benz OM366LA (SJR)	8B27-100-061 // 5327 970 6441	169107 // 169112 // 169145 // 169146 // 169147 // 466646-0011 // 466646-0013 // 466646-0017 // 466646-0018 // 466646-0019 // 466646-0020 // 466646-0023 // 466646-0024 // 466646-0025 // 466646-0026 // 466646-0034 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 808199 // OEM: 3660962499 // OEM: 3660962599 // OEM: 3660963199 // OEM: 3660965199 // OEM: 3660965599 // OEM: 3660965899 // OEM: 3660966899 // OEM: 3660967299 // OEM: 3660968299 // OEM: 3760960799 // OEM: 3760960899 // OEM: 3760969299 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0480061 // 001TC31101000 // 197354 // 310769 // 313050 // 313394 // 313425 // 315101 // 3580177 // 3580274 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // OEM: 3060960199 // OEM: 3650962999 // OEM: 3660960299 // OEM: 3660960799 // OEM: 3660960899 // OEM: 3660961299 // OEM: 3660961499 // OEM: 3660961599 // OEM: 3660961699 // OEM: 3660961899 // OEM: 3660961999 // OEM: 3660962299 // OEM: 905282010073-01 // OEM: 905292010048-02 // OEM: 9.0529.20.1.0057 // OEM: 905292010062-04 // TC0480410 // 105-09[1] // 802023 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-281[1] // 808282 // 105-37[1] // 806104 // 105-382[1] // 808169 // 185-291[1] // 466646-0041 // 8G04-100-P33 // 101-18[1] // 205-166[1] // 466646-0007 // TDTC540351 // 266-05[1] // YT078-001	195-343[1] // 1000-030-120 // 5327 710 0046 // 5327 710 0058
185-105[1]	Turbo K27-3465 (6502) M.B.OM442LA Euro1 / K27-3465 (6507) Euro2 (SJR)	5327 970 6507 // 5327 970 6502 // 8B27-100-B97	3580177 // OEM: 0040966399 // 101-77[1] // 466214-0028 // 105-177[1] // 802292-01 // 102-13[1] // 5327 970 6502 // 105-315[1] // 808096 // 105-382[1] // 808169 // 187-01[1] // 5327 970 6507	195-334[1] // 1000-030-254 // 5327 710 0109

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-106[1]	Turbo HE221W Cummins ISDE 4Cil. (2835143) (SJR) Rda.comp. MFS	2835143 // 8C02-200-418	4033347 // 4043978 // 4956031 // 105-406[1] // 805357	195-216[1] // 256-05[1] // 802910 // 3791309 // 4043590 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653
185-107 F[1]	Tbo.HE221W Duty ISBE4 (4038928/9)(SJR)Vál.dif.y 1,80 presión Rda.MFS	4038928 // 4038929 // 8C02-200-418	TC0210494 // 104-41 Z[1] // 4038928 // 4038929 // 105-404[1] // 805342 // 230-14[1] // LYP80208-36-8 // 104-41[1] // 230-14 F[1]	195-216[1] // 256-05[1] // 3791309 // 4043590 // 802910 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653
185-108[1]	Turbo 754743-0002 GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (SJR)	8G25-200-468 // 754743-0002	5754 970 2000 // 754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 101-116[1] // 754743-0001 // 101-116 Z[1] // 105-389[1] // 805323 // 182-10[1] // 204-17[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 246-85[1] // 03002A0390* // 200101120286	131-23F[1] // 195-146[1] // 34-18DB[1] // 433289-0238 // 1000-010-373 // 2061-016-468
185-109[1]	Turbo 465044-0051 TO4B59 KOMATSU motor S6D95L (SJR)	8G04-100-543 // 465044-0051	465044-0151 // 465044-0251 // 6207818210	195-347[1] // 1000-010-021 // 447450-0084
185-110[1]	Turbo 49179-00451 TD06H-14C-14 CAT E200B Excavator (SJR)	8M06-100-056 // 49179-00451	49179-00450 // 5I5015 // 805412	49179-09830
185-11[1]	708639-0010 Turbo Nuevo GT1749V R.Laguna-R.Megane-Volvo S40 (SJR)	8G17-300-301 // 708639-0010 // JR-301*	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 190-02[1] // 708639-0010 SSH // 202-09[1] // 708639-0010 // 101-107[1] // 101-107 A[1] // 162-03[1] // 900-00024-000	42-03BB[1] // 195-19[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-046 // 703890-0302
185-111[1]	Turbo Nuevo 452164-0001 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP (SJR)	452164-0001 // 8G45-100-805	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 3164592 // 3165218 // 3169592 // 3169593 // 3169594 // 3169595 // 3169659 // 3531858 // 3532692 // OEM: 1547957 // OEM: 1677725 // OEM: 1677726 // OEM: 20381330 // OEM: 20440603 // OEM: 20516526 // OEM: 20516531 // OEM: 20742475 // OEM: 20742476 // OEM: 20791329 // OEM: 20791333 // OEM: 21031703 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-157[1] // 803094 // 105-173[1] // 803094-01 // 185-116[1] // 8C05-100-407 // 189-11[1] // 452164-0001 // 105-418[1] // 805369	195-184[1] // 1000-010-411 // 434251-0017

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-112[1]	Turbo VI58 VF130047 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1-CT (SJR)	8I05-200-241 // VF130047	NB150040 // OEM: 8944739540 // OEM: 8944739541 // VA130047 // VD130047 // 108-09[1] // VF130047 // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 183-25 F[1] // 189-35 F[1] // 204-19 F[1] // 205-56 F[1] // TDTC540014	195-140[1] // 235-131[1] // 1000-040-129 // NE920028 // RHB5-011
185-113[1]	Turbo 756047-0005 GT1749V Peug.207-307-407/C4-C5 (SJR)	8G17-300-371 // 756047-0005	753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // OEM: 0375K8 // OEM: 0375K9 // OEM: 9682778680 // 101-111[1] // 756047-0005 // 101-111 A[1] // 101-112 A[1] // 753556-0006 // 101-112 AF[1]	195-67[1] // 1000-010-189
185-114[1]	Turbo RHF3 VL38 Fiat Grande Punto–Bravo– Alfa Mito T-Jet 1,40Lts.(SJR)	8I03-400-833	805846 // OEM: 55218934 // OEM: 55248311 // OEM: 71724485 // OEM: 71724555 // OEM: 71724556 // OEM: 71794951	178-01C[1] // 195-609[1] // 803954 // 1000-040-151
185-115[1]	Turbo HE351CW Dodge Ram 2500/3500 5.9lts. Motor ISB6 (4043600) (SJR)	8C03-200-282 // 4043600	4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 104-42[1] // 4043600 // 129-01[1] // H4043600N* // H1350101N	46-01 B[1] // 134-02A[1] // 195-279[1] // 2063-060-006 // 4032347 // 1000-020-133
185-116[1]	Turbo 3591077 HX55 Volvo TRUCK FH12 /FM12 (SJR)	8C05-100-407 // 3591077	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 3164592 // 3165218 // 3169592 // 3169593 // 3169594 // 3169595 // 3169659 // 3531858 // 3532692 // OEM: 1547957 // OEM: 1677725 // OEM: 1677726 // OEM: 20381330 // OEM: 20440603 // OEM: 20516526 // OEM: 20516531 // OEM: 20742475 // OEM: 20742476 // OEM: 20791329 // OEM: 20791333 // OEM: 21031703 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-157[1] // 803094 // 105-173[1] // 803094-01 // 105-418[1] // 805369 // 189-11[1] // 452164-0001 // 185-111[1] // 8G45-100-805	195-235[1] // 801756 // 1000-020-108 // 4027027
185-117[1]	Turbo K14-2070 (7001) Iveco Daily (SJR)	5314 970 7001 // 8B14-200-A03	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 4841844 // 101-32[1] // 466974-0010 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57[1] // TDTC540047* // TDTC540235 // 205-57 F[1] // TDTC540015* // 248-36 V[1] // TBS-1390 // 101-19[1] // 466974-0005 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 205-57 G[1] // 221-11 F[1] // 7000-001-0229 // 248-36[1]	195-249[1] // 1000-030-233 // 5314 710 0509
185-118[1]	Turbo CIES RHF55 VB440031 Excavadora HITACHI ZX230 Motor 4HK1 (SJR)	VB440031 // 8I05-100-920	OEM: 8973628390 // VA440031 // 205-27[1] // VB440031 // 8973628390* // TDTC540123	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-119[1]	Turbo 795637-0001 GT1546JS Renault Master dCi 125(SJR)	8G15-200-B33 // 795637-0001	805900 // OEM: 8201054152 // 795637-0002 // OEM: 144101946R // OEM: 144110463R // OEM: 8200822404 // OEM: 95514574 // 101-153[1] // 795637-0001 // 225-57[1] // TURBO-G294S	195-317[1] // 34-32DB[1] // 235-83[1] // 805645 // 1000-010-516 // 433289-0447 // 2061-016-B10 // GT15-081
185-120[1]	Turbo K27-3465 (6533) Mercedes Benz Actros V8 – OM502LA (SJR)	8B27-100-A88 // 5327 970 6533	5327 970 6503 // 5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6521 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // OEM: 23528794 // OEM: 50967199 // TC0480290 // 105-160[1] // 802288 // 105-318[1] // 808288 // 185-120 A[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 205-105[1] // TDTC540173 // 227-05[1] // CT29-1A160	195-289[1] // 195-500[1] // 1000-030-239 // 5327 710 0195 // 1000-030-239T // 5327 710 0196
185-120 A[1]	Turbo K27-3465 (6533) Mercedes Benz Actros V8–OM502LA (POST TEST)(SJR)	8B27-100-A88 // 5327 970 6533	5327 970 6503 // 5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6521 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // OEM: 23528794 // OEM: 50967199 // TC0480290 // 105-160[1] // 802288 // 105-318[1] // 808288 // 185-120[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 205-105[1] // TDTC540173 // 227-05[1] // CT29-1A160	195-289[1] // 195-500[1] // 1000-030-239 // 5327 710 0195 // 1000-030-239T // 5327 710 0196
185-12[1]	Turbo Nuevo 753420-0005 GT1544V Citroen C4-C5 /Ford Focus (SJR)	753420-0005 // JR-310* // 8G15-300-310	OEM: 9663199280 // 740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 202-01[1] // 753420-0005 // 101-105[1] // 750030-0002 // 101-105 A[1] // 750030-0002 POST TEST // 101-110[1] // 101-110 A[1]	42-06BB[1] // 195-18[1] // 3000-016-019 // 1000-010-108 // 706287-0990

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-121[1]	Tbo 49373-02003 TD02H2-TVT-21 Ecosport 1,5-Berlingo-Partner-(SJR)	8M02-200-886 // 49373-02003	49373-02002 // 49373-02013 // 49373-52020 // OEM: 0375Q9 // OEM: 9673283680 // OEM: AV6Q6K682BB // 109-32[1] // 49373-02003 // 246-44 Q[1] // 03002A0845 // 246-44[1]	195-190[1] // 34-06CB[1] // 34-38DB[1] // 49373-09001 // 1000-050-164 // 49373-09000 // 2063-010-006 // 2063-050-886
185-122[1]	Turbo 466713-0001 TMF5502 Detroit Diesel Truck 12,7 L (SJR)	466713-0001 // 8G05-100-093	171701 // 466713-0002 // 466713-0003 // OEM: 23515635 // OEM: 23515636 // OEM: 23516431 // TC0610251 // 105-293[1] // 806210	195-340[1] // 1000-010-527 // 444964-0002
185-123[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP35-1672 (0002) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (SJR)	5435 970 0002 // 8B35-200-A84	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 246-41[1] // 03002918	195-06[1] // 1000-030-013 // 5435 710 0500
185-124[1]	Turbo 801891-0002 GT1749V Toyota RAV 4 (SJR)	8G17-300-990 // 801891-0002	721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 101-106 A[1] // 101-132[1] // 801891-0002 // 188-08[1] // 204-03[1] // 243-12[1] // 721164-0010 // 03001-169	195-141[1] // 1102017901 // 1000-010-118 // 1000-010-118B* // 701864-0020
185-125[1]	Turbo BV39-1873 (0024) VW Passat - Bora 1.9lts. (SJR)	8B39-30M-D10 // 5439 970 0024	5439 970 0026 // OEM: 038253014E // 102-38[1] // 5439 970 0024 // 102-38 Z[1] // 247-05[1] // 1101-016-043	195-11[1] // 17-84FB[1] // 34-26EB[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 2090-505-183* // 2090-505-183M // 2063-050-D10 // 03001894 // TBS-02K-0106
185-126[1]	Turbo 786997-0001 GT1546LJS Renault Master III dCi 2,3Lts (SJR)	8G15-200-B10 // 786997-0001	OEM: 8200994301 // 225-19[1] // 786997-0001 // TURBO-G121S	433289-0410

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-127[1]	Turbo 714792-0002 GTA4202S Detroit Serie 60 12,7Lts. (SJR)	714792-0002 // 8G42-200-A81	702015-0005 // 702468-0002 // 714792-0003 // 714792-0004 // 714792-0005 // 714792-0007 // 714792-0008 // OEM: 23522190 // OEM: 23525463 // OEM: 23525464 // OEM: 23526271 // OEM: 23528059 // OEM: 23528064 // OEM: 23534440 // 172253 // 172743 // 174929 // 5331 970 7001 // 5331 970 7101 // 700228-0003 // 700228-0020 // 702015-0001 // 702015-0003 // 702015-0006 // 702284-0001 // 702284-0003 // 702284-0006 // 702284-0007 // 702284-0008 // 702284-0009 // 702303-0002 // 702468-0003 // 702885-0001 // 702885-0002 // 703767-0005 // 703767-0006 // 703768-0001 // 703768-0002 // 714787-0003 // 714787-0020 // 714788-0003 // 714788-0005 // 714788-0006 // 714788-0007 // 714789-0001 // 714789-0003 // 714789-0007 // 714789-0008 // 714791-0002 // 714792-0002 // 714794-0001 // 714795-0002 // 714795-0005 // 714795-0006 // 714796-0001 // 714796-0002 // 8B31-200-J32 // OEM: 23522188 // OEM: 23522189 // OEM: 23522191 // OEM: 23522306 // OEM: 23522312 // OEM: 23522781 // OEM: 23523040 // OEM: 23523478 // OEM: 23525462 // OEM: 23526016 // OEM: 23526017 // OEM: 23526272 // OEM: 23526679 // OEM: 23526680 // OEM: 23526681 // OEM: 23526682 // OEM: 23526683 // OEM: 23526684 // OEM: 23526685 // OEM: 23526692 // OEM: 23528052 // OEM: 23528053 // OEM: 23528054 // OEM: 23528055 // OEM: 23528056 // OEM: 23528057 // OEM: 23528058 // OEM: 23528060 // OEM: 23528062 // OEM: 23528063 // OEM: 23528065 // OEM: 23528066 // OEM: 23528067 // OEM: 23528069 // OEM: 23528089 // OEM: 23528512 // OEM: 23528530 // OEM: 2585839C91 // 105-227[1] // 806220 // // 185-103[1] // 714788-0001 // 8G42-200-328 // 246-118[1] // 200101190011	34-33DB[1] // 195-388[1] // 2061-016-A81 // 750685-0017 // 1000-010-515 // 712402-0008

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-128[1]	Turbo 49590-45607 TD03L4 Kia K2500 (SJR)	8M03-200-707 // 49590-45607	OEM: 28231-4A800 // 225-18[1] // 49590-45607 // TURBO-M109 // 225-18 F[1] // 185-128 R[1] // 8M03-200-707	195-382[1] // 1000-050-169 // 49131-09100
185-128 R[1]	Turbo 49590-45607 TD03L4 Kia K2500 - REMAN (SJR)	8M03-200-707 // 49590-45607	OEM: 28231-4A800 // 185-128[1] // 49590-45607 // 8M03-200-707 // 225-18[1] // TURBO-M109 // 225-18 F[1]	195-382[1] // 1000-050-169 // 49131-09100
185-129[1]	Turbo 760774-0003 GTA1749V Ford Kuga 2,0 /Volvo V50 (SJR)	760774-0003 // 8G17-300-822	760774-0005 // OEM: 1231955 // OEM: 1327582 // OEM: 1331247 // OEM: 1406472 // OEM: 1432212 // OEM: 1483819 // OEM: 30725134 // OEM: 36000059 // OEM: 36000248 // OEM: 36002265 // OEM: 3M5Q6K682BA // OEM: 3M5Q6K682BB // OEM: 3M5Q6K682CA // OEM: 3M5Q6K682CB // OEM: 3M5Q6K682CC // OEM: 3M5Q6K682CD // OEM: 9662464980 // 728768-0004 // 753847-0002 // 753847-0006	195-379[1] // 34-42DB[1] // 1000-010-412 // 2063-050-822 // 724290-0018
185-130 F[1]	INHABILITADO Tbo.K16-2471(7161)OM904LA Microbus LO914 RC.MFS (Sop.vál.modif.) (SJR)	5316 970 7161	5316 970 7109 // 5316 970 7125 // OEM: 9000960499 // OEM: 9040966199 // OEM: 9040967999 // TC0480035 // 105-299[1] // 802401-02* // 802941	195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0527 // 5316 710 0529 // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
185-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49377-00220 TD04LR PT Cruiser 2,5Lts Motor EDV (SJR)	49377-00220 // JR-545* // 8M04-20M-545	OEM: 04884234AB // OEM: 04884234AC // OEM: 3050195 // 227-18[1] // 49377-00220 // CP404-220 // 208-46[1]	195-39[1] // 1000-050-125 // 49377-09110
185-131[1]	Turbo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.75 (409410-0002) (SJR)	8G04-100-155 // 409410-0002	0R5799 // 155431 // 1P9136 // 310152 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0009 // 4N6859 // 0R5807 // 0R5809 // 0R5811 // 409410-0014 // 409410-0015 // 465839-0001 // 6N1571 // 709167-0001 // 8N9247 // 105-205[1] // 105-32[1] // EX 802083 // 105-343[1] // 808083 // 184-08[1] // 409410-0002 // 201-06[1] // 205-15[1] // TDTC540149	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102
185-132[1]	Turbo KP35-1672 (0028) Duster - Kangoo 1.5 dCi Motor K9K EURO 5 (SJR)	8B35-200-E16 // 5435 970 0028	OEM: 144116446R // 5435 970 0025 // 5435 970 0042 // OEM: 144118936R // OEM: 8200728090 // OEM: 8200841167	195-558[1] // 1000-030-288 // 5435 710 0509

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-133[1]	Turbo 465922-0012 TA4502 Volvo N10 260/270 – B10 Bus 9.6L (SJR)	465922-0012 // 8G04-100-050	170435 // 312540 // 3518613 // 3521810 // 3523648 // 3526221 // 3526222 // 3526646 // 3526647 // 3526886 // 3526967 // 3526968 // 3591768 // 3591971 // 3802017 // 4034103 // 465922-0001 // 465922-0002 // 465922-0003 // 465922-0011 // 465922-0013 // 465922-0014 // 465922-0015 // OEM: 11033130 // OEM: 1460033 // OEM: 154097 // OEM: 1545073 // OEM: 1545074 // OEM: 1545097 // OEM: 1545098 // OEM: 198639 // OEM: 424819 // OEM: 470509 // OEM: 5003439 // OEM: 6886137 // OEM: 8103605 // OEM: 8106149 // OEM: 8110516 // OEM: 8194707 // OEM: 8194708 // OEM: 846652 // 105-35[1] // 803004	195-369[1] // 1000-010-217 // 441398-0038
185-134[1]	INHABILITADO Turbo 466076-0018 TA5102 Volvo Truck NL12 Motor TD122FS (SJR)	466076-0018 // 8G05-100-054	170435 // 172100 // 200001190229 // 312388 // 312489 // 312862 // 314403 // 316397 // 3526008 // 3526009 // 3591970 // 3592000 // 4032055 // 4033234 // 4033538 // 466076-0002 // 466076-0012 // 466076-0015 // 466076-0016 // 466076-0019 // 466076-0020 // 466076-0022 // 466076-0024 // 466076-0025 // 466076-0026 // 466076-0027 // 466076-0030 // 466076-0032 // 5333 970 6700 // 5333 970 6710 // OEM: 470509 // OEM: 470931 // OEM: 470932 // OEM: 470943 // OEM: 470994 // OEM: 478030 // OEM: 478122 // OEM: 478522 // OEM: 478673 // OEM: 500470509 // OEM: 6888576 // OEM: 864592 // OEM: 900470509 // TC0710387 // 3525408 // TC0710039 // 246-55[1] // 03002A0104 // 246-56[1] // 03002A0233 // 105-16[1] // 803012 // 105-47[1] // 803018 //	131-04D[1] // 195-374[1] // 441398-0036 // 710507-0001 // 441398-0082 // 1000-010-166
185-135[1]	Turbo 49377-06200 TD04L-14T Volvo XC70/XC90 2.5Lts. B5254T2 (SJR)	49377-06200 // 8M04-400-287	49377-06201 // 49377-06202 // 49377-06210 // 49377-06212 // 49377-06213 // 49377-06214 // 805844 // OEM: 30650634 // OEM: 36002369 // OEM: 4180100 // OEM: 8603226 // OEM: 8692518	195-521[1] // 1000-050-113 // 49377-08423
185-136[1]	Turbo 703389-0002 GT2052S Hyundai Mighty 3,3Lts (SJR)	703389-0002 // 8G20-200-015	703389-0001 // OEM: 28230-41431 // OEM: 28230-41450 // TC2080246 // 105-168[1] // 805210 // 105-232[1] // 805210-02 // 230-04[1] // 703389-0002 // LYP80145-22-25	195-124[1] // 1000-010-363 // 433352-0022

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-137[1]	Tbo.799171-0002 GT1238SZ Chev.Vs.-Fiat Vs. Duratorq/SDE 1,3Lts E5(SJR)	8G12-200-844 // 799171-0002 // 8G12-400-844*	OEM: 55231037 // OEM: 55237520 // OEM: 860259 // 799171-0001	195-341[1] // 785998-0010 // 1000-010-424 // 785998-0033
185-138[1]	Turbo TD06H-16M (49179-02820) Caterpillar C6.4 / varios 6,4L (SJR)	49179-02820 // 8M06-100-E68	279-7860 // 229-02[1] // 49179-02800	195-55[1] // 5I7589 // 1000-050-142 // 49179-08600
185-139[1]	Turbo TD06H-16M10 (49179-02910) Caterpillar / MHI Motor 6FD (SJR)	49179-02910 // 8M06-100-E63	287-0048 // 287-0049 // 49179-02900 //	195-55[1] // 5I7589 // 805604 // 1000-050-142 // 49179-08600
185-140 #[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.K03-2080(0290)A3–A4–Q5/Tiguan 2,0(codo carc. adm. c/golpe)(SJR	5303 970 0290	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 108-25[1] // JH5 // 185-140[1] // 5303 970 0290 // 8B03-40M-G23 // 205-107[1] // TDTC540162 // 205-95[1] // 102-83[1] // 185-140 F[1] // 205-95 F[1] // TDTC540075 // 225-36[1] // TURBO-K105S // 225-36 V[1]	43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 195-454[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // 1000-030-255T
185-140[1]	Tbo.Nvo.K03-2080(0290)A3–A4–Q5/Tiguan 2,0TFSI (SJR)	8B03-40M-G23 // 5303 970 0290	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 108-25[1] // JH5 // 205-107[1] // TDTC540162 // 205-95[1] // 5303 970 0290 // 102-83[1] // 185-140 #[1] // 185-140 F[1] // 8B03-40M-G23 // 205-95 F[1] // TDTC540075 // 225-36[1] // TURBO-K105S // 225-36 V[1]	43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 195-454[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // 1000-030-255T
185-140 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.K03-2080(0290)A3–A4–Q5/Tiguan 2,0TFSI(Cpo.Cent.Diferente)(SJR)	5303 970 0290 // 8B03-40M-G23	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // 108-25[1] // JH5 // 185-140 #[1] // 5303 970 0290 // 185-140[1] // 8B03-40M-G23 // 205-107[1] // TDTC540162 // 205-95[1] // 102-83[1] // 205-95 F[1] // TDTC540075 // 225-36[1] // TURBO-K105S // 225-36 V[1]	43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 195-454[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // 1000-030-255T
185-14[1]	Turbo Nuevo 454064-0001 GT1544 VW-Transporter (SJR)	454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122	OEM: 028145701L // 227-06[1] // 454064-0001 // CT51-514T19 // 101-43[1] // 101-43 A[1] // 183-08[1]	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-141[1]	Tbo.765155-0007 GT2056V Laredo-Cherokee 3,2-M.B.C/CLK/CLS/E 320(SJR)	765155-0007 // 8G20-300-788	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420900280 // OEM: A6420901480 // 162-07 F[1] // 765155-0007 // 900-00271-000 // 162-07 Q[1] // 227-25[1] // 120-5075 // 227-25 F[1] // CP765155-0007 // 101-134[1] // 246-14[1] // 03002A1153 // SL14877 // F-101-03[1]	43-02AB[1] // 43-28AB[1] // 195-121[1] // 120-10-075 // 2063-050-788 // TDWG540192 // 2063-050-820 // 391201120083 // 1000-010-401 // 743649-0028
185-142[1]	Turbo 318615 S2A John Deere Gen Set – Motor 4054T (SJR)	318615 // 8S02-100-E23	174735 // 318570 // 3990015011 // 3990023112 // 418570 // 471049-0001 // 471049-0002 // 471049-0003 // 471049-0004 // 471049-0006 // 471049-0008 // RE503097 // RE508876 // RE508877 // RE508971 // RE509818 // RE523366 // RE59379 // RE59997 // RE59999 // RE60046 // RE60069 // RE60076 // RE67647 // RE70995 // 103-37[1] // 318615	195-427[1] // 1000-070-100 // 318613
185-143[1]	Turbo HX35W Komatsu PC220-8 (6754-81-8190 / 4038597) (SJR)	8C03-200-B80 // 4038597 // 6754-81-8190	4038209 // 4042667 // 4044890 // 4955156 // 107-41[1] // 6754-81-8190 // 4038597 // 205-47[1] // TDTC540011	34-71DB[1] // 195-160[1] // 3598471 // AC-H022 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
185-144[1]	Turbo APL759 (704090-0001) Chevrolet S10 (SJR)	8G25-200-494 // 704090-0001	OEM: 79035 // TC0570047 // 101-28[1] // 103-22[1] // 170475 // 105-210[1] // 805030-01 // 105-56[1] // 805030 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA // 184-02[1] // 704090-0001 // 246-21[1] // 03002A0482 // 225-11[1] // TURBO-G308	18-50 B[1] // 34-30DB[1] // 115-38[1] // 195-224[1] // 03007216 // 2100-011-494 // 430609-0292 // 2061-016-494 // 445517-0012 // 805029-01 // 1000-010-367 // 443854-0176
185-145[1]	Turbo 704091-0001 APL821 Ford F100 HSD (SJR)	8G25-200-H09 // 704091-0001	OEM: 79037 // TC0590048 // OEM: 7005521R1 // 101-26[1] // 704091-0001 // 105-211[1] // 805035-01 // 105-63[1] // 805035 // 103-21[1]	195-228[1] // 235-121[1] // 1000-010-405 // 443854-0177 // 443854-5177 // GT25-010
185-146[1]	Turbo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (SJR)	8G20-200-871 // 721843-0001	721843-0002 // 721843-0003 // OEM: 79519 // OEM: 79522 // TC0570428 // 101-78[1] // 721843-0001 // 101-78 Z[1] // 105-361[1] // 805313 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // GB-1182 // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013 // 248-04[1] // TBS-1852	195-147[1] // 1000-010-366B // 451298-0019

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-147[1]	INHABILITADO Turbo 787556-0016 GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq EuroV (SJR)	8G17-300-939 // 787556-0016	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 101-163[1] // 854800-0001 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 205-87 Q[1] // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 241-01 Q[1] // 243-08 F[1] // 03001-046 // 243-08 Q[1] // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 225-61[1] // TURBO-G136	42-01EB[1] // 42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 235-19[1] // 3400-016-456B // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // GT17-060
185-148[1]	Turbo 49131-06300 TD03L4-09GK Ranger 2,2 (SJR)	8M03-200-D11 // 49131-06300	49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 109-40[1] // 49131-06300 // 242-08[1] // 245-01[1] // 49131-06320 // JCT-83QAV // 245-01 F[1] // JCT-83QA // 245-01 Q[1] // 248-11 F[1] // TBS-2199	34-08CB[1] // 34-23DB[1] // 195-254[1] // 49131-08600 // 803620 // AC-M070-1EV // 2063-050-D11 // 49131-19060 // 49131-19072 // A2.5.17 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030
185-149[1]	Turbo CICY VB570019 RHG6 Hitachi LX210/40 6BG1T (SJR)	8I06-100-E12 // VB570019	1144003890 // VA570019 // 189-32[1] // VB570019 // 189-32 F[1] // 248-20[1] // TBS-0832	195-436[1] // 235-279[1] // 1000-040-180 // RH6-017
185-150[1]	Turbo HX35W (4035253) Cummins / Komatsu PC200-8 6BTA (SJR)	4035253 // 8C03-200-E61	4033937 // 4035254 // A3960478	195-418[1] // 256-125[1] // 1000-020-136B // 300004170076
185-15[1]	Turbo Nuevo 724930-0008 GT1749V Audi A3 - VW Golf Tdi 2.0 Lts (SJR)	724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353*	724930-0005 // 724930-0010 // 724930-0011 // OEM: 903G253014H // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // TC0700323 // 101-113[1] // 724930-0008 // 101-113 A[1] // 184-18[1] // 204-01[1]	42-03BB[1] // 195-23[1] // 802906 // 703890-0123 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-253
185-151[1]	Turbo HX25W (4033103) Tractor Iveco 4 CYL 12V (SJR)	8C02-200-D73 // 4033103	4041367 // 4041368 // 805442 // OEM: 504127334	195-327[1] // 803612 // 1000-020-153 // 3539071
185-152[1]	704344-0001 Turbo APL986 Ford Ranger 79040 (SJR)	704344-0001 // 8G25-200-803	70000174042 // 704344-0002 // OEM: 79040 // OEM: 79053 // TC0570102 // 101-40[1] // 704344-0001 // 105-212[1] // 805058-01 // 105-57[1] // 805058	195-228[1] // 235-121[1] // 1000-010-405 // 443854-0177 // 443854-5177 // GT25-010
185-153[1]	INHABILITADO Turbo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu Motor 4HK1X (SJR)	8I05-100-H33 // VB440051	OEM: 02/802306 // OEM: 8980302170 // VC440051 // 187-51[1] // VB440051 // 205-122 F[1] // TDTC540203 // 207-02[1] // 241-10[1] // OKSA0015 // 246-132[1] // 200005121564 // 225-52[1] // TURBO-I017-1	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-154[1]	806291-0002 Turbo GTC1244VZ Peugeot 308 GTI – Citroen DS3 (SJR)	806291-0002 // 8G12-300-885	784011-0005 // 806291-0003 // OEM: 968612068006 // 806291-0001 // OEM: 0375P7 // OEM: 0375P8 // OEM: 1685819 // OEM: 31319528 // OEM: 36001457 // OEM: 36010147 // OEM: 9686120680 // OEM: 968612068005 // OEM: 968612068010 // OEM: AV6Q6K682AA // OEM: Y65013700 // 101-141[1] // 806291-0002 // 185-154 Q[1]	34-24DB[1] // 42-13BB[1] // 195-256[1] // 2063-050-885 // 3000-016-068 // 1000-010-457 // 784134-0013
185-154 Q[1]	INHABILITADO 806291-0002 Turbo GTC1244VZ Peugeot 308 GTI–Citroen DS3 s/Válvula(SJR)	806291-0002	806291-0001 // 806291-0003 // OEM: 0375P7 // OEM: 0375P8 // OEM: 1685819 // OEM: 31319528 // OEM: 36001457 // OEM: 36010147 // OEM: 9686120680 // OEM: 968612068005 // OEM: 968612068006 // OEM: 968612068010 // OEM: AV6Q6K682AA // OEM: Y65013700 // 101-141[1] // 806291-0002 // 185-154[1] // 8G12-300-885	34-24DB[1] // 42-13BB[1] // 195-256[1] // 2063-050-885 // 3000-016-068 // 1000-010-457 // 784134-0013
185-155[1]	Turbo S410G (1487 970 0015) Mercedes Benz OM457LA-E4 (SJR)	1487 970 0015 // 8S04-200-E73	5641 970 0005 // 805885 // OEM: 0090969299 // OEM: 0090961199	195-452[1] // 1000-070-098T // 5641 710 0001
185-156 Q[1]	Turbo K03-2074 (0248) AUDI/VW Tiguan 1.4 TSI – Sin Válv.Solenoide(SJR)	5303 970 0248 // 8B03-40M-758	5303 970 0099 // 5303 970 0142 // 5303 970 0150 // 5303 970 0162 // OEM: 03C145701B // OEM: 03C145701G // OEM: 03C145701K // OEM: 03C145701Q // OEM: 03C145701T // OEM: 03C145702P // OEM: 03C145703A // TC0700487 // 808497 // 246-30[1] // 5303 970 0248 // 03002A1350 // 246-30 Q[1] // 248-17[1] // 5303 970 0459 // TBS-1433 // 225-70[1] // TURBO-K061S	43-14AB[1] // 195-346[1] // 5303 710 0524 // 805663 // 7.04247.01 // A2.1.31 // AC-K089-1EV // OEM: 03C145710E // TBS-15VE-1433 // 1000-030-207 // 5303 710 0537
185-157 F[1]	Tbo.HX27W (3599027) New Holland-Iveco 4 CYL 12V Car.Com.Modif.(SJR)	3599027 // 8C02-200-D73	2836536 // 2836537 // 3597524 // 4033593 // 4894978 // OEM: 504341208	195-182[1] // 803977 // 1000-020-157 // 3593380
185-158 Q[1]	INHABILITADO Tbo.49135-05895 TF035 BMW 120d– X3 Motor N47D20/ N47OL s/actuador(SJR)	49135-05895 // 8M35-300-455	49135-05840 // 49135-05850 // 49135-05860 // 49135-05885 // 49335-00200 // 49335-00220 // 49335-00230 // 49335-00240 // 49335-00440 // OEM: 11654727470 // OEM: 11657797781 // OEM: 11657797782 // OEM: 11657808478 // OEM: 11657810203 // OEM: 11658506892 // OEM: 11658506894 // OEM: 8506894 // 109-38[1] // 49135-05895 // 225-38 Q[1] // TURBO-M121-1M // 246-144 Q[1] // 200406110172	43-39AB[1] // 195-287[1] // 49135-09250 // AC-M109E // OEM: K006T50172 // 1000-050-134 // 49135-09263
185-159[1]	Turbo HX40W (3785224) ISLE Euro 4 (SJR)	8C04-200-H36 // 3785224	3783430 // 3785225 // 3785227 // 3785232 // 3787181 // 248-46 V[1] // 3785224 // TBS-1596	134-22B[1] // 195-572[1] // 1000-020-202

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-160[1]	Tbo. 822182-0004 GTD2056VZK F. Ranger 3,2 L Duratorq TDCi EURO 6(SJR)	822182-0004 // 8G20-300-H13	822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 805916 // 101-160[1] // 822182-0004 // 101-160 Z[1] // 101-174[1] // 889939-0003 // 225-04[1] // TURBO-G450S	17-145FB[1] // 42-17BB[1] // 43-34AB[1] // 195-446[1] // 2090-010-166 // 3000-016-083 // NR-N087 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-591T
185-16[1]	Turbo Nuevo 454135-0005 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5lts.VNT2 (SJR)	454135-0005 // JR-306* // 8G20-300-306	454135-0003 // 454135-0004 // 454135-0007 // 454135-0008 // 454135-0010 // OEM: 059145701D // OEM: 059145701K // OEM: 059145701S	42-03AB[1] // 42-01BB[1] // 195-52[1] // 3300-016-014 // 3000-016-014 // 1000-010-124 // 703891-0020 // 703891-0117 // 729923-0002
185-161[1]	Turbo 17201-11080 Toyota Hilux 2,8 Lts. Motor 1GD-FTV RC MFS (SJR)	17201-11080 // 8T16-300-D40	805822 // 128-06[1] // 17201-11080 // 221-16[1] // 7000-006-0045 // 221-16 Q[1] // 7000-006-0046 // 225-08[1] // TURBO-T013S // TURBO-T013* // 261-02[1] // SW-0975 // 262-01 F[1] // 264-02[1]	42-21BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-394[1] // 235-77[1] // 805621 // 01055215 // 3000-016-080B // 7004-006-2001 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-130T // CT-VNT3B
185-162[1]	Turbo 17201-11070 Toyota Hilux 2,4 Lts.Motor 2GD-FTV (SJR)	17201-11070 // 8T16-300-E59	128-05[1] // 17201-11070 // 221-14[1] // 7000-006-0004EB // 221-14 Q[1] // 7000-006-0043 // 264-01[1] // 225-07[1] // TURBO-T015S // TURBO-T015*	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-411[1] // 235-128[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-131T // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS
185-163 Q[1]	Turbo 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d – Sin valvula electrónica (SJR)	8M35-300-503F // 49135-05671 // 8M35-300-503*	49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05640 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // 49S35-05671 // OEM: 11654716166 // 109-27[1] // 49135-05671 // 162-04 F[1] // 900-00006-000 // 162-04 Q[1] // 205-111 F[1] // TDTC540184 // 205-111 Q[1] // 246-07 Q[1] // 03002A0115 // SL14845 // 265-07[1] // XKK-49135-05671	42-30 B[1] // 195-30[1] // 3000-016-027* // 3000-016-027C // 1000-050-101 // 49135-08911
185-164[1]	Turbo K03-2080 (0105) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta (SJR)	5303 970 0105 // 8B03-40M-634	OEM: 06F145701B // OEM: 06F145701C // OEM: 06F145701F // 805868 // OEM: 06F145701D // OEM: 06F145701E // OEM: 06F145701G // OEM: 06F145701H // 208-45[1] // 5303 970 0105 // 102-71 #[1] // 102-71[1] // 204-31[1] // GB-1719 // 225-14[1] // TURBO-K053S	43-13AB[1] // 43-35AB[1] // 195-46[1] // 235-86[1] // 803972 // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // AC-K081-1EV // 1000-030-185 // 5303 710 0526 // K03-024

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-165[1]	Turbo 752610-0035 GT2052V Ford Transit V 2,4 Lts. (SJR)	752610-0035 // 8G20-300-160	805821 // 752610-0009 // 752610-0010 // 752610-0012 // 752610-0013 // 752610-0015 // 752610-0025 // 752610-0026 // 752610-0029 // 752610-0032 // OEM: 1435057 // OEM: 1456075 // OEM: 1497698 // OEM: 1521490 // OEM: 1669557 // OEM: 6C1Q6K682EF // OEM: 6C1Q6K682EH // OEM: 6C1Q6K682EJ // OEM: 6C1Q6K682EN // OEM: 6C1Q6K682FA // OEM: LR018396 // OEM: LR021013 // 248-31[1] // 752610-0035 // TBS-2266	195-383[1] // 805643 // 1000-010-168
185-166[1]	Turbo K03-1870 (0007) Mercedes Benz Vito (SJR)	5303 970 0007 // 8B03-200-431	OEM: 6010960299 // 102-21[1] // 5303 970 0007	195-133[1] // 1000-030-147 // 5303 710 0503
185-167[1]	Turbo Nuevo K03-2074 (0163) Mini Cooper S 1,6 lts Refrigerado (SJR)	5303 970 0163 // 8B03-400-497	805845 // 808177 // OEM: 0375R4 // OEM: 7595678 // 5303 970 0118 // 5303 970 0181 // OEM: 7595351 // // 129-02[1] // 5303 970 0163 // K1030137N // 102-70[1] // 208-31[1]	18-134 B[1] // 34-28EB[1] // 195-59[1] // 803941 // 2100-011-497 // ZC-TH-5303 970 0163 // 2061-016-497 // TBS-15K-2044 // 1000-030-175 // 5303 710 0527
185-168[1]	Turbo K16 (80000174002) Ford F4000 - Cummins 4BTAA (SJR)	80000174002 // 8B16-200-J01	700001740O2 // OEM: 3967635 // TC0210127 // 102-53[1] // 80000174002 // 105-193[1] // 805282 // 105-251[1] // 805282-01 // 105-316[1] // 808382	34-23EB[1] // 195-476[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // TDWG540344 // WG-80000174060 // 1000-030-118B // 5316 710 0044 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
185-169[1]	Turbo 452309-0013 GT4080 Scania L220 (SJR)	8G40-200-138 // 452309-0013	452163-0011 // 452163-0013 // 452163-0014 // 452309-0001 // 452309-0004 // 452309-0006 // 452309-0008 // 452309-0019 // OEM: 1405657 // OEM: 1405669 // OEM: 1430808 // OEM: 1501638 // OEM: 1501643 // OEM: 1501648 // OEM: 1524870 // OEM: 1524874 // TC0760009 // 105-255[1] // 801367 // 105-96[1] // 801270	449739-5038
185-170[1]	Turbo 759688-0007 GTB1749VK M.Benz Sprinter 2,2Lts OM646 (SJR)	759688-0007 // 8G17-300-143	759688-0002 // 759688-0003 // 759688-0005 // 759688-0009 // OEM: 6460900480 // OEM: A6460900480	42-16BB[1] // 195-486[1] // 3000-016-024 // 1000-010-122
185-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K04-2075 (0022) Audi TT – Quattro – S3 1,8Lts.	JR-076 // 5304 970 0022	OEM: 06A145704P // 205-109[1] // 5304 970 0022 // TDTC540176 // 227-07[1] // CP236-18J	34-53DB[1] // 195-89[1] // 2061-016-083 // 1000-030-113 // 5304 710 0507
185-171 F[1]	Tbo. 318706 S200 (RT. ØM Y72,9 mm) Volvo–Deutz – Mot. BF6M2012C (SJR)	8S02-100-976 // 318706	318680 // 319303 // 805507 // OEM: 04258309KZ // OEM: 04258679KZ // OEM: 04282637KZ // OEM: 20492757 // OEM: 20515585 // 103-44[1] // 318706 // 123-01C[1] // 164-01[1] // M0JG070M004	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-172[1]	Turbo 318960 – 318932 S410 Mercedes Benz OM457LA (SJR)	318960 // 318932 // 8S04-100-839	1487 970 0000 // OEM: 0080965099 // OEM: 0090966599 // TC0480181 // 798489-0001 // 105-360[1] // 802434 // 187-30[1] // 318932 // 318960 // 243-14[1] // 03002-088 // 246-120[1] // 200003200157	195-371[1] // 1000-070-035 // 318959
185-173[1]	Turbo K04-2275 (0023) Audi TT – Quattro – S3 1,8Lts. (SJR)	5304 970 0023 // 8B04-400-083	OEM: 06A145704Q	34-53DB[1] // 195-89[1] // 2061-016-083 // 1000-030-113 // 5304 710 0507
185-174[1]	Turbo 49135-03320 TF035 CAT. Track Excavator 307D 3.8 Mot. 4M40 (SJR)	8M35-200-J12 // 49135-03320	321-4994	195-496[1] // 49135-08701 // 1000-050-211 // 49135-08700
185-175[1]	Turbo K03-2068 (0121) Peug. 207/308–Citroen C4/DS3 - 1,6lt.EP6DT (SJR)	5303 970 0121 // 8B03-400-636	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 805864 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 241-21 F[1] // 241-21 Q[1]	18-133 B[1] // 34-09EB[1] // 195-144[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 203-116-121 // 2061-016-636 // 5825 110 5042 // 5825 110 5097 // AC-K083 // TDWG540268 // 1000-030-183 // 5303 710 0533
185-176[1]	Turbo Nuevo K03-2068 (0217) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (SJR)	5303 970 0217 // 8B03-400-997	5303 970 0179 // 808097 // 808108 // 808136 // // 5303 970 0243 // 5303 970 0425 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 205-102[1] // 5303 970 0217 // TDTC540166 // 241-07[1] // OKSA0006 // 241-07 F[1] // OKSA0002 // 241-07 Q[1] // 102-75 Z[1]	18-133 B[1] // 195-144[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 1000-030-183 // 5303 710 0533
185-177[1]	Turbo KKK R2S KP39 + K04 (0036) M.Benz Sprinter 515–OM651DE22LA (SJR)	1000 970 0036 // 8B2S-200-B54	1000 970 0008 // 1000 970 0037 // 1000 970 0074 // OEM: 6510906080 // OEM: 6510906380 // OEM: 6510905480 // 102-80[1] // 1000 970 0036 // 105-444 F[1] // 805832	34-62DB[1] // 105-424[1] // 105-425[1] // 195-107[1] // 195-353[1] // 235-25[1] // 803950 // 2061-016-B54 // 805834 // 805833 // 1000-030-200T // 5439 710 0524 // 1000-030-260T // 5304 710 0525 // R2S-003-HB
185-178[1]	Turbo 4036531 (= 4036532) HX35 Iveco Eurocargo 170E22 Tector (SJR)	4036532 // 4036531 // 8C03-100-J96	4033094 // OEM: 504087676 // TC0010174 // 105-125[1] // EX 805193 // 105-142[1] // 805193-01 // 105-261[1] // 808193 // 104-39[1] // 4036531 // 4036532 // 225-29[1] // TURBO-H180	134-15B[1] // 195-313[1] // 235-122[1] // 801880 // 802912 // 4027331 // 1000-020-185 // 4027446 // HX-029

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-179[1]	Turbo Nuevo 4047305 HX40W Iveco Cavallino 320 – Cursor 8 (SJR)	8C04-200-J33 // 4047305	4033899 // 4046548 // 5329 970 0016 // OEM: 504220090 // OEM: 5042733690 // 3593425 // 3594628 // 3596787 // 3599361 // 3599370 // 3599371 // 3599385 // 3599386 // 3599691 // 4033376 // 4045098 // 4045099 // 4045120 // OEM: 05003761750 // OEM: 5003761750 // OEM: 504055310 // OEM: 504064530 // OEM: 504068917 // OEM: 8033427 // TC0010240 // 105-230[1] // 805275 // 187-59[1] // 4047305 // 205-33[1] // TDTC540125 // TO-TURBO-4047305*	18-115 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 4046546 // TO-TH-4046546 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
185-180[1]	Turbo BV40-1874 (0036) VW Passat – Touran 2,0Lts. TDI (SJR)	8B40-30M-A95 // 5440 970 0036	5440 970 0002 // 5440 970 0021 // OEM: 03L253019P // OEM: 03L253056G // OEM: 03L253056GV // OEM: 03L253056GX // 102-76[1] // 5440 970 0007	34-43DB[1] // 42-35BB[1] // 195-310[1] // 2063-050-A95 // 3000-016-092 // 1000-030-241T
185-18[1]	Turbo Nuevo KP39-1873 (0009) VW Transporter TDI(T5) Motor AXB/AXC(SJR)	5439 970 0009 // JR-033* // 8B39-30M-380	5439 970 0020 // OEM: 038253010N // OEM: 038253019J // 201-07[1] // 5439 970 0009	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-401[1] // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-105B
185-181[1]	Turbo HX30W (3592317-4040382) F4000 Cumm. 4BTA (SJR)	3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 104-27[1] // 4040382 // 3592317 // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 105-335[1] // 808080 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 205-25[1] // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	34-34DB[1] // 195-76[1] // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
185-182[1]	Turbo 758353-0024 GT2260V BMW X3 3.0 (SJR)	758353-0024 // 8G22-300-E88	758353-0005 // 758353-0007 // 758353-0009 // 758353-0011 // 758353-0013 // 758353-0015 // 758353-0017 // 758353-0019 // 758353-0020 // 758353-0022 // OEM: 11657796316L11 // OEM: 11657796316N13 // OEM: 11657796316O14 // OEM: 7796315G06 // OEM: 7796315H07 // OEM: 7796315I05 // OEM: 7796315J09 // OEM: 7796315K10 // OEM: 7796316L11 // OEM: 7796316N13 // OEM: 7796316O14	195-431[1] // 755729-0023 // 755729-0037 // 755729-0052 // 755729-0127 // 1000-010-359G // 755729-0071

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-183[1]	Turbo K27-3071 (7210) Mercedes Benz Truck OM906LA-E2 (SJR)	5327 970 7210 // 8B27-100-L18	315891 // 316735 // 5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7134 // 5327 970 7140 // 5327 970 7144 // 5327 970 7168 // 791493-0001 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060968099 // OEM: 9060969799 // OEM: A9060960198 // TC0480081 // 102-92 Z[1] // 5327 970 7210 // 105-182[1] // 802338 // 105-244[1] // 802338-02 // 105-391[1] // 802774 // 208-78 F[1] // 210-02 F[1] // JK-384	195-516[1] // 8327 710 0001 // 1000-030-202T // 5327 710 0521
185-184[1]	Turbo 167560 S2ASL-074 Caterpillar 924F (SJR)	167560 // 8S03-100-J37	0R6900 // 114-3601 // 317817 // 103-14[1] // 167560 // 105-110[1] // 805120-02 // 105-110 B[1] // 105-331[1] // 808120 // 190-01[1] // 167560 SSH	195-505[1] // 166006 // 1000-070-113 // 316628
185-185[1]	Turbo TA5126 (454003-0008) Iveco Trakker 420 (SJR)	454003-0008 // 8G05-100-L25	454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0004 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454003-0009 // 454003-0011 // OEM: 4854264 // OEM: 500373230 // OEM: 98429361 // OEM: 99439019 // OEM: 99481116 // 105-137[1] // 805051 // 105-49[1] // 805042	131-04D[1] // 195-374[1] // 441398-0036 // 710507-0001 // 441398-0082 // 1000-010-166
185-186[1]	Turbo 409300-0031 APL956 – TO4B27 Mercedes Benz OM352A (SJR)	409300-0031 // 8G04-100-L38	1274 970 0010 // 172149 // 3580252 // 409300-0001 // 409300-0002 // 409300-0003 // 409300-0005 // 409300-0006 // 409300-0007 // 409300-0008 // 409300-0009 // 409300-0011 // 409300-0012 // 409300-0014 // 409300-0019 // 409300-0020 // 409300-0021 // 409300-0023 // 510109 // 772149 // OEM: 3440967399 // OEM: 3520966099 // OEM: 3520966199 // OEM: A3520966099 // OEM: A3520966199 // 409300-0016 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-106[1] // 802176 // 105-239[1] // 808176 // 105-30[1] // 802054 // 105-33[1] // 802086 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 246-64[1] // 409300-0018 // 03002A0361 // 103-01[1]	131-19A[1] // 195-520[1] // 447450-0195 // 1000-010-625

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-187[1]	Turbo 762931-0001 GT2256S Perkins Scout 4,4 (SJR)	762931-0001 // 8G22-200-D85	762931-0002 // 762931-0003 // 762931-0004 // 762931-0005 // 762931-0006 // 762931-0009 // 762931-0010 // 762931-0011 // 762931-0015 // 805863 // OEM: 320/06047 // OEM: 32006047 // OEM: 320/06079 // OEM: 32006079 // OEM: 320/06081 // OEM: 32006081 // OEM: 32006082 // OEM: 32006083 // OEM: 32006084 // OEM: 32006085 // OEM: 32006094 // OEM: 32006157 // OEM: 32006160 // OEM: 62006159 // OEM: 62006161 // 205-441[1] // 762931-0001 // TDTC540008	195-395[1] // 805646 // 1000-010-565 // 433289-0284
185-188[1]	Turbo HX30W (3592315 - 4040353) Ford F100 - 4BTAA (SJR)	8C03-200-D63 // 4040353 // 3592315	3590493 // 3590494 // 3800986 // 5316 970 7146 // TC0210116 // 104-16[1] // 3592315 // 4040353 // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 105-328[1] // 808182 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 187-31[1] // 205-05[1] // TDTC540045 // 246-75[1] // 03002840*	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
185-189[1]	Turbo HX55 Scania 124 Motor DC12 (4038613) (SJR)	8C05-100-424 // 4038613	1483 970 0010 // 1487 970 0056 // 3597728 // 3597729 // 3597730 // 4031122 // 4038616 // 4038617 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // 105-175[1] // 801302 // 105-423[1] // 805404 // 187-40 F[1] // 4038613DIF // 205-03[1] // 4038613 // TDTC540142 // 208-11 #[1] // 185-189 F[1] // 8C05-100-424T	195-165[1] // 195-165 F[1] // 1000-020-137 // 4031341 // 1000-020-137T
185-189 F[1]	Turbo HX55 Scania 124 Motor DC12 (4038613) R.C MFS(SJR)	4038613 // 8C05-100-424T	4031122 // 4038616 // 4038617 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // 1483 970 0010 // 1487 970 0056 // 3597728 // 3597729 // 3597730 // 105-175[1] // 801302 // 105-423[1] // 805404 // 185-189[1] // 4038613 // 8C05-100-424 // 187-40 F[1] // 4038613DIF // 205-03[1] // TDTC540142 // 208-11 #[1]	195-165[1] // 195-165 F[1] // 1000-020-137 // 4031341 // 1000-020-137T
185-190[1]	Turbo R2S KP35 + K04 (0029) VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP (SJR)	1000 970 0029 // 8B2S-200-780	1000 970 0026 // 1000 970 0052 // 1000 970 0065 // 808311 // OEM: 03L145702S // OEM: 03L145715A // OEM: 03L145715E // OEM: 03L145715G // // 1000 970 0066 // 1000 993 0102 // 102-69[1] // 1000 970 0102 // 102-69 A[1] // 1000 970 0029 // 102-69 AF[1] // 102-69 Z[1] // 105-432 Q[1] // 805814 // 105-432[1]	17-150FB[1] // 34-05CB[1] // 34-48DB[1] // 34-63DB[1] // 105-416[1] // 105-439[1] // 195-100[1] // 195-97[1] // 235-22[1] // 2090-010-158* // 2090-010-158M // 2061-016-B54C // 2063-050-010 // 2061-016-008 // 805813 // 805812 // 1000-030-216T // 5304 710 0550 // 1000-030-215T // 5435 710 0510 // R2S-000-LB

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-19[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 454135-0009 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5lts. (SJR)	454135-0009 // JR-141* // 8G20-300-141	OEM: 059145702D // 454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // 101-121[1] // 454135-0009 // 204-16[1]	195-54[1] // 220-36[1] // 1000-010-104 // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1-00-0236
185-191[1]	Turbo B2-3067 (1070 197 0002) Perkins Agricultural Tractor 6,0L (SJR)	1070 197 0002 // 8S02-200-835	1070 988 0002 // OEM: 2674A256 // 10R9580 // 315-9810 // 5696097 // 246-119[1] // 1070 197 0002 // 200112160353	195-338[1] // 256-25[1] // 1000-070-037 // 1270 710 0001 // 03001A2785 // 1270 710 0003
185-192[1]	Turbo 751400-0001 GTA3776B Navistar Highway Truck (SJR)	751400-0001 // 8G37-100-860	751400-0003 // 8G37-100-860 // 466803-0003 // 466803-0008 // 466803-0012 // 471097-0003 // 471097-0008 // 471097-0010 // 715134-0005 // 751363-0001 // 805272 // OEM: 1825632091 // OEM: 1825632092 // OEM: 1825632C93 // OEM: 1825632RX1 // OEM: 1826344092 // OEM: 1826344C91 // OEM: 1826344C93 // OEM: 1826344RX1 // OEM: 1836091C93 // OEM: 1836093C92 // OEM: 2506765C91 // OEM: 2506782C91 // 105-276[1] // 805293	195-368[1] // 1000-010-436 // 449936-0008
185-193[1]	Turbo 812971-0006 GTB22V Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (SJR)	8G22-300-993 // 812971-0006	798166-0007 // 853333-0001 // OEM: BK3Q6K682RC // 812971-0007 // OEM: 1717629 // OEM: 1720418 // OEM: 1762066 // OEM: 1857660 // OEM: 20088130 // OEM: 2231172 // OEM: BK3Q6K682AB // OEM: BK3Q6K682AC // OEM: BK3Q6K682EA // OEM: BK3Q6K682RB // OEM: BK3Z-6K682-U // 101-145 #[1] // 812971-0002 // 101-145[1] // 105-435[1] // 805499 // 244-02[1] // 812971-0006 // 248-02[1] // TBS-0273 // 225-01[1] // TURBO-G257-2	17-145FB[1] // 42-04EB[1] // 42-14BB[1] // 43-08AB[1] // 131-06L[1] // 195-252[1] // 235-18[1] // 2090-010-166 // 3400-016-669B // 3000-016-066 // 01077379 // 2063-050-939 // G74 // TBS-15G-0273 // 1000-010-481 // GT22-035
185-194[1]	Turbo K14 (80000174657) Nissan-MWM 4,07 TCAE (SJR)	80000174657 // 8B14-200-327	70000174657 // OEM: 905292010094 // TC0060482 // 102-45[1] // 80000174657 // 102-45 Z[1] // 105-340[1] // 805301-01 // 805301*	195-111[1] // 235-119[1] // 1000-030-214 // K14-014
185-195[1]	Turbo Nuevo K14 (80000174640) Chev.S10-Blazer-MWM 4,07TCE-2.8TDI (SJR)	8B14-200-272 // 80000174640	70000174640 // OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // TC0130396 // TC0130481 // 101-148[1] // 767094-0002 // 102-44[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	34-07DB[1] // 195-111[1] // 235-119[1] // 2061-016-272 // 5806 110 0802 // 1000-030-214 // K14-014

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-196[1]	Turbo Nuevo HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)(SJR)	3596693 // 3595355 // 3594505 // 8C05-200-A83	008TC1701500005 // 008TC1739200005 // 2836638 // 2836658 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3768323 // 3768324 // 3769701 // 3769702 // 4033106 // OEM: 500390351 // OEM: 5003903510 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61319900 // OEM: 61320961 // OEM: A20009602990097 // TC0010125 // 104-40[1] // 3594505 // 3595355 // 3596693 // 104-40 A[1] // 105-208[1] // 805251 // 187-39[1] // 205-07[1] // TDTC540212 // TDTC540210* // 242-02[1]	195-276[1] // 1000-020-179 // 4027597
185-197[1]	Turbo Nuevo HX35 Cummins 6BTAA p/Komatsu (4037469) (SJR)	8C03-100-B81 // 4037469	2835695 // 3537461 // 3537462 // 3537463 // 3537464 // 3537465 // 3537466 // 3537468 // 3595158 // 3595858 // 3596330 // 3596668 // 3598702 // 4025330 // 4031649 // 4031650 // 4035373 // 4035374 // 4036172 // 4036324 // 4036470 // 4036471 // 4038210 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 246-130 F[1] // 246-131 F[1] // 4037469 // 104-56[1] // 4033150 // 105-373[1] // 808034 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 185-197 F[1] // 8C03-100-B81 // 205-72 F[1] // TDTC540031 // 208-60[1]	195-160[1] // 4030686 // 802912 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
185-197 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX35 Cummins 6BTAA p/Komatsu (4037469) Øal.RC 56,9 (SJR)	4037469 // 8C03-100-B81	2835695 // 3537461 // 3537462 // 3537463 // 3537464 // 3537465 // 3537466 // 3537468 // 3595158 // 3595858 // 3596330 // 3596668 // 3598702 // 4025330 // 4031649 // 4031650 // 4035373 // 4035374 // 4036172 // 4036324 // 4036470 // 4036471 // 4038210 // 4038475 // 4038476 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 4037470 // // 4038288 // // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 5359324 // 5452777 // 104-56[1] // 4033150 // 105-373[1] // 808034 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 185-197[1] // 4037469 // 8C03-100-B81 // 205-72 F[1] // TDTC540031 // 208-60[1] // 246-130 F[1] // 246-131 F[1]	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-198[1]	Turbo 830232-0009 MGT1752S Volkswagen Jetta/Beetle 2.0Lts(SJR)	830232-0009 // 8G17-400-E26	814000-0013 // 814000-0015 // 830232-0005 // 830232-0007 // OEM: 06K145722D // OEM: 06K145722J // 101-165[1] // 830232-0009 // 185-198 Q[1] // 8G17-400-E26	43-37AB[1] // 195-499[1] // 235-99[1] // 256-03 F[1] // 2063-050-0062 // 1000-010-573 // 817138-0003 // GT17-113R // 03001A2968
185-198 Q[1]	INHABILITADO Turbo 830232-0009 MGT1752S Volkswagen Jetta/Beetle 2.0–S/actuador(SJR)	830232-0009 // 8G17-400-E26	814000-0013 // 814000-0015 // 830232-0005 // 830232-0007 // OEM: 06K145722D // OEM: 06K145722J // 101-165[1] // 830232-0009 // 185-198[1] // 8G17-400-E26	43-37AB[1] // 195-499[1] // 235-99[1] // 256-03 F[1] // 805667 // 2063-050-0062 // 1000-010-573 // 817138-0003 // GT17-113R // 03001A2968
185-199[1]	Turbo B2G (1270 970 0133) Perkins E320D Excavator Mot. C7.1 (SJR)	1270 970 0133 // 8S02-200-E66	OEM: 4314572 // 805983 // OEM: 4314573	195-536[1] // 1000-070-102 // 1270 710 0012
185-200[1]	Tbo.B1G-2471(11589700000)Deutz Indus.4,8 L 129/175 HP(RC.Øm 44,2)(SJR)	1158 970 0000 // 8B01-200-B43	1158 950 0000 // 805978 // OEM: 04294260 // OEM: 04294688 // OEM: 04294689 // OEM: 04297800 // OEM: 04299152 // OEM: 21092586 // 205-168[1] // 1158 970 0000 // TDTC540347	195-253[1] // 195-537[1] // 806266 // 1000-070-036 // 1158 710 0001 // 1000-030-322
185-20[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 701854-0004 GT1749V Audi A4/A6 TDI 1,9lts.(SJR)	701854-0004 // 8G17-300-268 // JP-268*	701854-0002 // 701854-0003 // OEM: 028145702N // OEM: 028145702NV // OEM: 028145702NX // 205-71[1] // 701854-0004 // TDTC540063	42-03BB[1] // 131-04G[1] // 235-24[1] // 703890-0001 // 802896 // 3000-016-017 // #N1 // 703890-0130 // GT15-024-1
185-201[1]	Turbo 854800-0001 GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq EuroV (SJR)	854800-0001 // 8G17-300-L34	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 787556-0016 // 8G17-300-939 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 205-87 Q[1] // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 241-01 Q[1] // 243-08 F[1] // 03001-046 // 243-08 Q[1] // 246-51[1] // 03002A1197 // 225-61[1] // TURBO-G136	42-01EB[1] // 42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 235-19[1] // 3400-016-456B // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // GT17-060
185-202[1]	Turbo 797001-0002 GTB1756VK Chevrolet S10 2,8Lt – RA428 (SJR)	797001-0002 // 8G17-300-879	797001-0001 // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 101-162 Z[1] // 797001-0002 // 265-06 F[1] // XKL-797001-1 // 101-162[1] // 246-113 F[1] // 200401121394 // 263-11[1] // 19G0455	42-16BB[1] // 43-20AB[1] // 17-158FB[1] // 42-05EB[1] // 131-05L[1] // 195-231[1] // 3000-016-024 // AC-G142eh // TBS-15G-0455 // TDWG540246 // 2090-010-240 // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 1000-010-449

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-203[1]	Turbo 454191-0015 GT2556V BMW 530D/730D (SJR)	8G25-300-316 // 454191-0015	454191-0001 // 454191-0002 // 454191-0003 // 454191-0004 // 454191-0005 // 454191-0006 // 454191-0007 // 454191-0008 // 454191-0009 // 454191-0010 // 454191-0011 // 454191-0012 // 454191-0013 // 454191-0017 // OEM: 11652247691F // OEM: 11652247691G // OEM: 11652247691H // OEM: 11652248906 // OEM: 116522489069 // OEM: 11652248906G // OEM: 11652248906H // OEM: 11652248906I08 // OEM: 11652248907 // OEM: 116522489079 // OEM: 11652248907H // OEM: 2247691G // OEM: 2247691H // OEM: 2248906 // OEM: 22489069 // OEM: 2248906G // OEM: 2248906H // OEM: 2248906TH // OEM: 2248907 // OEM: 22489079 // OEM: 2248907H // TC1400296 // 101-88[1] // 454191-0015	195-70[1] // 1000-010-207 // 434766-0023
185-204 F[1]	Tbo.BV43-2070(0353)Hyu.H1/100-Starex E5 2,5 (MFS/esc.Pl.tra.10mm)(SJR)	8B43-300-L23	5303 970 0655 // OEM: 28231-4A701 // 5303 970 0226 // OEM: 28231-4A700 // OEM: 28500-4A700 // 225-20 F[1] // 5303 970 0353 // TURBO-K092S // 246-84[1] // 200302110635 // 03002A0101* // 246-84 F[1] // 200302110185 // 03002A1233*	195-544[1] // 235-164[1] // 256-71[1] // 1000-030-323T // K03-070B // 300002110998
185-205[1]	Turbo 762463-0006 GTB1549VK Chevrolet Captiva (SJR)	762463-0006 // 8G15-300-673	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 4805337 // OEM: 96440365 // 101-131[1] // 762463-0006 // 243-11 F[1] // 03005-112 // 243-11 Q[1] // 246-02[1] // 200401101275 // 246-02 F[1] // SL08586 // 03002A0773 // 246-02 Q[1]	42-10BB[1] // 43-06AB[1] // 195-72[1] // 3000-016-037 // 2063-050-673 // 301201100057 // 7003-001-9045 // 1000-010-342

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-206[1]	Turbo K03-2080 (0505) R. Rover / Ford Mondeo 2,0 EcoBoost (SJR)	5303 970 0505 // 8B03-40M-D27	5303 970 0154 // 5303 970 0198 // 5303 970 0237 // 5303 970 0240 // 5303 970 0259 // 5303 970 0269 // 5303 970 0288 // 5303 970 0504 // 805436 // OEM: 36001347 // OEM: 36001788 // OEM: 36001806 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AF // OEM: AG9N6K682AG // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AL // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AE // OEM: BG9E6K682AF // OEM: BG9E6K682AG // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: LR074185 // 102-87[1] // 5303 970 0505 // 225-03[1] // 5303 998 0505 // TURBO-K051-1S // 246-129[1] // 200502111441 // 246-129 Q[1] // 248-15[1] // TBS-1755	43-17AB[1] // 195-483[1] // 256-122[1] // 803970 // 2063-080-016 // 7.28197.03 // AC-K103-1EV // TBS-15VE-1755 // 1000-030-248B // 5303 710 0565 // 300002110575
185-207[1]	Turbo 704361-0006 GT2256V BMW 330D Motor M57D E46 2,9lts (SJR)	8G22-300-307 // 704361-0006	704361-0001 // 704361-0004 // 704361-0005 // 704361-0010 // OEM: 22499509 // OEM: 11652249950 // OEM: 11652249951 // OEM: 11657785989 // OEM: 11657785990 // OEM: 11657786070 // OEM: 11657786071 // OEM: 2248834E // OEM: 22499519 // 101-138[1] // 704361-0006 // 189-19[1]	42-08BB[1] // 195-234[1] // 3000-016-011 // #n7 // 1000-010-105 // 434766-0012
185-208[1]	Turbo Nuevo K03-1875 (0057) Xsara–Peugeot 206–307 HDi 2,0lts. (SJR)	5303 970 0057 // 8B03-200-985	5303 970 0056 // TC0440438 // TC0440488 // 102-57[1] // 5303 970 0057 // 102-57 A[1] // 187-35[1] // 189-20[1] // 208-07[1] // 248-35[1] // TBS-0229	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
185-209[1]	Turbo K03 (0461) Peugeot 207 1.6 L EP6FDT (Carc.escape fundición)(SJR)	5303 970 0461 // 8B03-400-M31	5303 970 0383 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 9807149780 // OEM: 9811192880 // 805962 // 102-90[1] // 5303 970 0461 // 801-52[1] // 8B03-400-M31B // 225-17[1] // 5303 970 0695 // TURBO-K153S	18-133 B[1] // 195-434[1] // 235-33[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 1000-030-285 // K03-125
185-210[1]	Turbo 454216-0001 GT1544 Chevrolet Astra (SJR)	8G15-200-381 // 454216-0002	454216-0003 // OEM: 90570506 // TC0140452 // 101-53[1] // 454216-0002 // 247-01[1] // 454216-0001 // 1101-019-002	195-132[1] // 433289-0039 // 1000-010-267 // 433289-0071

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-21[1]	Turbo Nuevo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (SJR)	5435 970 0000 // JR-028* // 8B35-200-028	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
185-211[1]	Turbo BV38 (0018) Renault 1.6L dCi Motor R9M (SJR)	8B38-300-C38 // 5438 970 0018	5438 970 0005 // 5438 970 0019 // OEM: 1441100Q2J // OEM: 1441100Q4H // OEM: 144110219R // OEM: 144110972R // OEM: 144116575R // OEM: 14411-972R // OEM: 6220900400 // OEM: 6220900500 // OEM: A6220900500 // 102-91[1] // 5438 970 0018	195-396[1] // 5438 710 4009 // 1000-030-258T // 5438 710 4002
185-212[1]	Turbo Nuevo 317755 S400 Renault MIDR062356 C63 E3 (SJR)	317755 // 8S04-100-901	317803 // 318294 // 4033192 // 4051205 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // OEM: 5010477293 // 187-44[1] // 317755 // 187-44 F[1] // 205-134[1] // 4051204 // TDTC540250 // 241-08 F[1] // OKSA0013	195-540[1] // 1000-070-045 // 318293
185-213[1]	Turbo BV50-2277 (0054) A4 3,0TDi – Touareg 3,0 (SJR)	5304 970 0054 // 8B50-300-366	5304 970 0035 // 5304 970 0043 // 5304 970 0045 // 5304 970 0050 // OEM: 059145715F // 102-64[1] // 5304 970 0054 // 102-64 A[1] // 801-39[1] // 8B50-300-366	42-04CB[1] // 42-37 B[1] // 43-29AB[1] // 195-205[1] // 3300-016-049 // 3000-016-049 // 2063-050-011 // 5900 711 7001 // TBS-15K-1311 // 1000-030-140 // 5304 710 0530
185-214 F[1]	Tbo.466704-0213 TO4E08 Kom. PC300 11,0 L Mot.S6D125 (RC.Øm 57,5)(SJR)	466704-0213 // 8G04-100-M10	6151-82-8500 // 466704-0203 // 5222-81-8210 // 6222-81-8210	195-554[1] // 1000-010-263B // 447450-0081
185-215[1]	Turbo 803955-0003 GTC1446VMZ Amarok 140HP Motor CKTC (SJR)	8G14-30M-798 // 803955-0003	805935 // OEM: 03L253014C // 803955-0007 // 809603-0001 // OEM: 03L253014AV300 // OEM: 03L253014AV351 // OEM: 03L253014AV700 // 101-157[1] // 803955-0005	131-01M[1] // 195-271[1] // 34-52DB[1] // 42-26BB[1] // 803949 // 1000-010-432 // 2063-050-018 // 792430-0005 // 3000-016-076
185-216[1]	Turbo 49335-00644 TF035HL6bs-09GFT-VG BMW X3 2,0 – 320d – 520d (SJR)	49335-00644 // 8M35-300-J26	49335-00600 // 49335-00610 // 49335-00635 // OEM: 11658513298 // OEM: 11658513299 // OEM: 11658517452 // OEM: 11658517453 // OEM: 11658519475 // OEM: 11658519476 // 49335-00630 // // OEM: 851745201 // OEM: 851745203 // OEM: 851947502 // OEM: 851947503 // OEM: 851947505 // OEM: 851947506 // 109-42[1] // 49335-00642	195-288[1] // 1000-050-166T // 49135-09645
185-217[1]	INHABILITADO Tbo.49335-01400 TF035HL6B MHI SUV 4N15 4P00(Volante a la derecha)(SJR)	8M35-300-M06 // 49335-01400	OEM: 1515A245	195-556[1] // 235-89[1] // 805628 // 1000-050-219T // 49335-08810 // 49355-08820 // TF035-VG12B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-218[1]	Turbo BV35-1573 (0027) Fiat Punto 1,3 SJTD Multijet RC. MFS (SJR)	5435 970 0027 // 8B35-300-651	5435 970 0037 // OEM: 55216672 // OEM: 55225439 // OEM: 860164 // 102-88[1] // 5435 970 0027 // 243-02 F[1] // 03002-178 // 243-02 Q[1] // 03002-178M // 243-02 QF[1] // 248-19[1] // TBS-1466X // TBS-1466* // 248-19 F[1]	34-27DB[1] // 42-24BB[1] // 195-309[1] // 2063-050-651 // TBS-15K-1477 // 3000-016-054 // 1000-030-196T // 5435 710 0515
185-219[1]	Turbo 821785-0002 GTD1449VKZ Fiat Toro 4 cil. 2.0 L (SJR)	821785-0002 // 8G14-300-H78	805549 // OEM: 46336044 // OEM: 55282309 // 808149 // 821758-0002 // 821785-0005 // OEM: 55258240 // 210-05[1] // 821785-0002 // J10D14-513 // 101-161[1] // 821785-5002S // 101-161 R[1]	42-25BB[1] // 17-156FB[1] // 43-31AB[1] // 195-475[1] // 235-64[1] // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // 2090-010-294 // 2063-050-H78 // 797363-0058* // 797863-0058 // 1000-010-602T // GT14-047B
185-220[1]	Turbo K03-2080 (0106) Audi A4 2.0 TFSI langs/along (SJR)	5303 970 0106 // 8B03-40M-G24	5303 970 0087 // OEM: 06D145701A // OEM: 06D145701B // OEM: 06D145701C // OEM: 06D145701D // OEM: 06D145701E // OEM: 06D145701F // OEM: 06D145701G // OEM: 06D145701H // OEM: 06D145701J	43-09AB[1] // 195-46[1] // 235-86[1] // 803972 // 2063-080-001 // 5900 117 0405 // AC-K081-2EV // TDWG540216B // 1000-030-185 // 5303 710 0526 // K03-024
185-22[1]	Turbo Nuevo K27-3262 (6206) Mercedes Benz OM422A - OM422LA (SJR)	5327 970 6206 // 8B27-100-011 // jr-011*	313163 // 3580177 // OEM: 0030965399 // OEM: 0030965499 // OEM: 0030965599 // TC14772000 // 105-75[1] // 805096 // 125-14[1] // 5327 970 6206 // 1KA0052 // 105-315[1] // 808096 // 105-382[1] // 808169	195-166[1] // 313454 // 1000-030-011 // 5327 710 0073
185-221[1]	Turbo Nuevo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (SJR)	VE180027 // 8I05-200-521	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
185-222[1]	Turbo TD04HL (49189-02951) Iveco Daily / Fiat Ducato 3.0 118kW (SJR)	49189-02951 // 8M04-200-837	49189-02950 // OEM: 0375L8 // OEM: 0375P9 // OEM: 504110597 // OEM: 504304178 // OEM: 504340178 // OEM: 71792010 // OEM: 71793613	195-208[1] // 215-24[1] // 49189-09161 // 49189-09162 // 1000-050-151 // 49189-09160 // TDCG540277
185-223[1]	Turbo Nuevo 3539700/3539697 HX35 Komatsu - Cummins 6BT (SJR)	3539700 // 3539697 // 8C03-100-B77	3539698 // 3590032 // 3804877 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // // 3539699 // 187-34[1] // 3539697 // 3539700 // 205-22[1] // TDTC540038 // 125-17[1] // 208-01[1]	195-179[1] // 3580902 // 1000-020-152 // 3537817

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-224[1]	Tbo.TD03L4(49131-07239)BMW X6 –740 i –Mot. N54B30 –Cilindro 1-3 (SJR)	49131-07239 // 8M03-40M-L12	49131-07235 // 49131-07236 // 49131-07237 // 49131-07238 // 49131-07270 // 49131-07271 // 49131-07272 // 49131-07273 // 49131-07274 // 49131-07305 // 49131-07306 // 49131-07307 // 49131-07308 // 49131-07309 // 49131-07335 // 49131-07336 // 49131-07337 // 49131-07338 // 49131-07339 // OEM: 11657563703 // OEM: 11657563712 // OEM: 11657593020 // OEM: 11657593022 // OEM: 11657649294 // OEM: 11657649296 // OEM: 7563703 // OEM: 7563712 // OEM: 7593020 // OEM: 759302204 // OEM: 7649294 // OEM: 7649296 // 801-25[1] // 49131-07239	195-336[1] // 1000-050-183 // 49131-08700 // 49131-08901
185-225[1]	Turbo VB23/VB37 RHV4 (VAD20027) Toyota Landcruiser 1VD-FTV (SJR)	VAD20027 // 8I04-300-M08	17201-78032 // 17208-51010 // 17208-51011 // 17208-51011C // V41VEDS0081B // V41VEDS0081G // V41VEDS0081GN // VBD20027 // VCD20027 // VDD20027 // VED20027 // 801-38[1] // VAD20027 // 8I04-300-M08	195-555[1] // 235-112[1] // 235-144[1] // 1000-040-203 // RHF4-052 // RHF4-052-1
185-226[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49180-04070 TD025L4bR Chevrolet Cruze 1.4 (SJR)	49180-04070 // 8M04-400-L32	49180-04051 // 49180-04053 // 49180-04054 // 49180-04072 // 49180-04073 // 49180-04080 // 49180-04082 // 49180-04083 // OEM: 12668297 // OEM: 12679375 // 109-45[1] // 49180-04070 // 225-13[1] // TURBO-M043S	195-538[1] // 235-81[1] // 49180-08311 // 1000-050-217T // 49180-08310 // TD03-015BR
185-227[1]	Turbo HX27W (3779951) Cummins Bus 3.8 LD Mot. ISF Euro 5 (SJR)	3779951 // 8C02-200-D50	2843674 // 805937 // 2843535 // 3776746 // 4033981 // 4309098	195-182[1] // 803977 // 1000-020-157 // 3593380
185-228[1]	Tbo. TD025 (49180-01275) Audi A1/A3 – VW Varios 1.4L Mot.EA211 (SJR)	49180-01275 // 8M02-400-H88	49180-01230 // 49180-01240 // 49180-01270 // OEM: 04E145704R // OEM: 04E145713N // F31CEG-SR034 // F31CEG-SR034B // F31CEG-SR034BN // OEM: 04E145703D // OEM: 04E145703K // OEM: 04E145703T // OEM: 04E145704Q // OEM: 04E145713A // OEM: 04E145713B // OEM: 04E145721R // OEM: 04E145721RV // OEM: 04E145721RX // OEM: 04E146721R	34-49DB[1] // 195-471[1] // 49180-08130 // 2063-050-009 // 1000-050-207T // 49180-08100
185-229[1]	Turbo HX25 (3768589) CNH Tractor Mot. NHFI/F5C 3CYL 65 HP (SJR)	3768589 // 8C02-100-D28	3786525 // 805990 // 3768591 // 3792367 // OEM: 5801663145 // OEM: 84300603	134-03F[1] // 235-23[1] // 3591905 // HX25-004
185-230 Q[1]	Tbo702012-6 GTP38Ford Nav–Powerstroke F-Serie7.3-s/válv.freno mot(SJR)	702012-0006 // 8G38-200-140	702011-0008 // 702011-0009 // 702011-0011 // 702012-0010 // 702012-0012 // OEM: 1831383C92 // OEM: 1831383C93 // OEM: 1831383C94 // OEM: 1831450C94 // 801-17[1] // 702012-0006	811-04[1] // 702010-0005 // 702010-0008

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-23[1]	INHABILITADO Tbo.CT10 17201-30030 Hilux–Land Cruiser 2,5Lts D2KD-FTV(SJR)Use 185-82	8T10-200-691 // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691*	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 128-03[1] // 17201-0L030 // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 185-82 F[1] // 8T10-200-B25 // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // 246-43[1] // 03002A0484 // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN // 185-82[1]	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
185-231[1]	Turbo 819872-0001 GTD1244VZ Cit./Peu. Hdi 1,6 Lts Mot. DV6FC (SJR)	819872-0001 // 8G22-300-E67	805958 // OEM: 9804119380 // 819872-0002 // OEM: 9848017480	34-57DB[1] // 195-480[1] // 805686 // 2063-050-044 // 1000-010-581T
185-232[1]	Turbo KKK K03-2080(0291) Audi A3/4–Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI long. (SJR)	5303 970 0291 // 8B03-40M-B96	805856 // OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702N // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // OEM: 06H145703S // OEM: 06H145713B // 9VA14 // OEM: 06H145702R // 102-86[1] // 5303 970 0291 // 205-73[1] // 205-91[1] // TDTC540049 // 221-09[1] // 7000-003-0104 // 246-104[1] // 200605110928 // 200605120928*	34-58EB[1] // 195-454[1] // 2061-016-029 // 1000-030-255T
185-233[1]	Turbo K24-2671 (7114) Mercedes Benz OM924LS-E3 – Rda.Comp. MFS (SJR)	5324 970 7114 // 8B24-200-D80	5324 970 7113 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // OEM: 9240961799 // OEM: 9240962299 // TC0480138 // 5324 970 7106 // // 5324 970 7119 // 5324 970 7124 // 5324 970 7208 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // OEM: 9240962099 // TLCW052 // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 204-26[1] // 205-28[1] // TDTC540002 // 208-29[1] // 223-02[1] // 246-66[1] // 03002A0623 // 246-33[1] // 03002A0781	195-105[1] // 195-99[1] // 256-128[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203 // 300002140623
185-234[1]	Turbo HX55 (4037181) Volvo Bus - motor D12 (SJR)	4037181 // 8C05-100-407T	4031216 // 4037182 // 4041070 // 4045477 // OEM: 20590846 // OEM: 20973106 // OEM: 24426247 // 248-16[1] // 4037181 // TBS-0517	134-10G[1] // 4027840
185-235[1]	Turbo TD03L4(49131-07359)BMW X6–740 i–Mot. N54B30–Cilindros 4 a 6(SJR)	49131-07359 // 8M03-40M-L80	49131-07255 // 49131-07256 // 49131-07257 // 49131-07258 // 49131-07294 // 49131-07325 // 49131-07326 // OEM: 11657593023 // OEM: 11657649297 // OEM: 759302304 // 801-24[1] // 49131-07259	179-06B[1] // 195-312[1] // 805620 // 49131-08911 // 1000-050-184
185-236[1]	Tbo. 49335-01412 TF035HL6B MHI SUV Mot. 4N15 4P00 (RC. MFS) (SJR)	49335-01412 // 8M35-300-N19	49335-01120 // 49335-01411 // 805878 // OEM: 1515A295 // 248-33[1] // 49335-01410 // TBS-1097 // 248-33 F[1] // TBS-1097X	195-556[1] // 235-89[1] // 805628 // 1000-050-219T // 49335-08810 // 49355-08820 // TF035-VG12B

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-237[1]	INHABILITADO Turbo HX35 (3539911) Cummins/Dodge Ram 5.9L- 6BT (SJR)	3539911 // 8C03-200-H46	3533320 // 3534333 // 3539369 // 3539370 // 3802839 // 3802992 // 3804964 // 8C03-200-H47 // 3536160 // 3538418 // 3804494 // 185-238[1] // 3538414 // 8C03-200-280	195-301[1] // 235-100[1] // 1000-020-136 // 3537815 // HX-021
185-238[1]	Turbo HX35 (3538414) Cummins/Dodge Ram 5.9L- 6BTAA (SJR)	3538414 // 8C03-200-280	3533320 // 3534333 // 3536160 // 3538418 // 3539369 // 3539370 // 3802839 // 3804494 // 3804964 // 8C03-200-H47 // // // 3802992 // 185-237[1] // 3539911 // 8C03-200-H46	195-301[1] // 235-100[1] // 1000-020-136 // 3537815 // HX-021
185-239 F[1]	Tbo. 762550-0001 GT4502BS CAT. C13 13Lts (Formato RC No original)(SJR)	762550-0001 // 8G45-200-M71	762550-0002 // 10R7297 // 10R8970 // 20R2916 // 247-2964 // 255-8862 // 275-1294 // 331-5888 // 762548-0004 // 762548-0008 // 762549-0001 // 762549-0002 // 762549-0003 // 762549-0004 // 762549-0005 // 762549-0006 // 762550-0003 // 762550-0004 // 762550-0005 // 771659-0001 // 771659-0002 // 806186-0001 // 806186-0002 // 806186-0003 // 826098-0003 // 826098-0004	34-45DB[1] // 195-561 F[1] // 235-169[1] // 274-7104 // 710402-0039 // 2061-010-138 // SW-0035-AC // 1000-010-540 // 712402-0038 // GT45-006
185-240[1]	Tbo. HX40W (4044669) Volvo Bus-motor MD9/B9 360HP Euro3 (SJR)	8C04-200-943 // 4044669	4044670 // 4044671 // 4045631 // OEM: 20915310 // OEM: 20933092 // OEM: 20933093	195-577[1] // 1000-020-166T // 4030884
185-24[1]	Tbo.Nvo.GT1749S 715924-0003 Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5(SJR)	715924-0003 // JR-379* // 8G17-200-379	715924-0001 // OEM: 28200-42610 // 101-128[1] // 715924-0003 // 201-11[1] // 224-01[1]	195-82[1] // 1000-010-019 // 433352-0031
185-241[1]	Tbo.836250-0002 NGT13 Peug 308 e-THP 130 Mot 1.2 PTech 3(R.C MFS)(SJR)	836250-0002 // 8G13-400-N30	829754-0001 // 835401-0001 // 836250-0001 // OEM: 9808492680A // OEM: 9810681380C // OEM: 9812723880 // OEM: 9818479380 // 261-04[1] // 836250-0002 // SW-1263	195-581[1] // 235-48[1] // 1000-010-668T // 830346-0004 // NGT-004B
185-242[1]	Turbo KKK R2S KP35 + K04 (0115) VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 180HP (SJR)	1000 970 0115 // 8B2S-200-881	1000 970 0051 // 1000 970 0069 // 1000 970 0097 // 1000 970 0101 // 1000 970 0114 // 1000 993 0115 // OEM: 03L145715C // OEM: 03L145715H // OEM: 03L145715M // 1000 970 0252 // 805961 // 102-81[1] // 1000 970 0115	17-157FB[1] // 17-24E[1] // 34-21FB[1] // 34-55DB[1] // 195-173[1] // 195-181[1] // 2090-010-352M // DRHB-67 // 2061-010-150 // 2063-050-042 // AC-K302E // 1000-030-221T // 5304 710 0553 // 1000-030-222T // 5435 710 0511
185-243[1]	Turbo 796017-0008 GTB1752V Hyundai Santa Fe 2,0 CRDI 150HP (SJR)	796017-0008 // 8G17-300-N56	796017-0002 // 796017-0003 // 796017-0007 // OEM: 28231-2F700 // OEM: 28231-2F701 // 801-31[1] // 796017-0008 // 801-31 Q[1]	195-464[1] // 1000-010-556
185-244[1]	Turbo K16 (5316 970 7029) M-Benz truck OM904LA-E2 - No valvulado (SJR)	8B16-100-N71 // 5316 970 7029	5316 970 7009 // 5316 970 7010 // OEM: 9040961099 // OEM: 9040961999 // OEM: 9040962099 // OEM: 9040962499 // OEM: 9040965299 // OEM: 9040965699 // // 5316 970 7013 // 5316 970 7014 // 5316 970 7016 // 5316 970 7028	195-58[1] // 1000-030-128 // 5316 710 0010

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-245[1]	Turbo 316429 S400 Mercedes Benz Actros OM501-E2 (SJR)	316429 // 8S04-100-624	317405 // 8S04-100-624 // 1400 980 0006 // 1483 979 0000 // // 317762 // 318052 // 417405 // 5331 970 7100 // 5331 970 7104 // 5331 970 7106 // 5331 970 7127 // 5331 970 7128 // 5331 970 7137 // 5640 197 0017 // 5640 198 9000 // OEM: 0050967099 // OEM: 0060966699 // OEM: 0070964699 // OEM: 0070966499 // OEM: 0070967899 // OEM: 0080960799 // OEM: 0080962199 // OEM: 0080965999 // OEM: 0080966099 // OEM: 0090961699 // OEM: 0100961999 // OEM: 709664990080 // TC0480151 // TC0480180 // 105-161[1] // 802346 // 204-13[1] // 316699 // 205-84[1] // TDTC540062 //	195-206[1] // 1000-070-025 // 316700
185-246[1]	Turbo 818987-0001 GTC1549VZ Audi A4 2,0 TDI 170HP (SJR)	818987-0001 // 8G15-300-L48	817047-0001 // 818987-0002 // OEM: 03L145721B // OEM: 03L145721BV100 // OEM: 03L145721BX // OEM: 03L145721BY // 101-173[1] // 818987-0001	235-47[1] // GT14-038
185-247[1]	Turbo 822751-0002 GTD1449VKZ Fiat 500X-Jeep Renegade-2.0 (SJR)	822751-0002 // 8G14-300-N35	822751-0001 // 822751-0005 // OEM: 55256683 // OEM: 55282307 // OEM: 71796390 // OEM: 71796393	43-46AB[1] // 195-475[1] // 2063-050-084 // 1000-010-602T
185-248[1]	Turbo 785448-0005 GTC1459MVZ VW Passat/Golf/Audi 2.0TDI CFFA/CFFB(SJR)	785448-0005 // 8G15-30M-797	785448-0003 // OEM: 03L253010F // OEM: 03L253010FV // OEM: 03L253010FX	34-67DB[1] // 195-443[1] // 2063-050-080 // 1000-010-431
185-249[1]	Tbo. 90124-01080 TD04L6 Hyundai Santa Fe - Kia Sorento 2,0Lts(SJR)	8M04-40M-E29 // 90124-01080	90124-01050 // 90124-01110 // OEM: 28231-2GTA1	235-57[1] // TD04-099
185-250[1]	Turbo 17201-11110 CT16 Toyota Hilux 2,4 Lts (SJR)	17201-11110 // 8T16-300-N70	128-07 A[1] // 17201-11110 // 205-154[1] // TDTC540308 // 225-28[1] // TURBO-T031-1P	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-580[1] // 235-146[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-138T // CT-VNT7-1B
185-25[1]	Turbo Nuevo 700830-0001 Garrett GT1544 R. Megane (SJR)	700830-0001 // JR-055* // 8G15-200-055	700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 202-04[1]	195-10[1] // 195-28[1] // 34-09DB[1] // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020 // 2061-016-055 // 433480-0004
185-251 AQ[1]	Tbo.GTC1446MVZ Amarok 120HP-CDBA/Amarok 140HP-CKTC Sin Car.Escape(SJR)			34-52DB[1] // 131-01M[1] // 195-271[1] // 2063-050-018 // 792430-0005 // 1000-010-432
185-252 F[1]	Tbo.854800-2 GTB1749VK Ford Transit 2,2 Euro 6 (Dif. Cpo.central)(SJR)	854800-0002 // 8G17-300-L34	787556-0024 // OEM: BK3Q 6K682DA // OEM: BK3Z 6K682T // 101-175[1] // 854800-0002	42-12BB[1] // 43-08AB[1] // 195-242[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 01077379 // 2063-050-939 // G74 // TBS-15G-0273 // 1000-010-467 // GT17-060

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-253[1]	INHABILITADO Turbo TD04LR6W (49477-02411) BMW F3X LCI (3series)R.C MFS(SJR)	49477-02411 // 8M04-40M-N45A	49477-02400 // 49477-02401 // 49477-02402 // 49477-02403 // 49477-02404 // 49477-02406 // 49477-02407 // 49477-02408 // 49477-02409 // 49477-02410 // OEM: 11652393604 // OEM: 11657637563 // OEM: 11657649275 // OEM: 11658631891 // OEM: 11658660987 // OEM: 2393604 // OEM: 239360401 // OEM: 7637563 // OEM: 763756305 // OEM: 763756307 // OEM: 763756308 // OEM: 763756309 // OEM: 763756310 // OEM: 763756311 // OEM: 763756312 // OEM: 7649275 // OEM: 8631891 // OEM: 8660987 // 109-47[1] // 49477-02411	195-588[1] // 271-12[1] // 49477-09200 // 1000-050-228T // 49477-09201 // SW-0910-CHRA
185-254[1]	Turbo 819968-0001 GTB2260VZK VW Touareg 3,0Lts. 6Cyl (SJR)	819968-0001 // 8G22-30M-H23	799671-0001 // 799671-0002 // 810822-0001 // 810822-0002 // 810822-0003 // OEM: 059145874L // OEM: 059145874T // 101-164[1] // 819968-0001	195-596[1] // 256-13[1] // 1000-010-592 // 03001A2774
185-255[1]	Turbo HX35W (3597180-3595279) Iveco Tector EURO3 150E28 (SJR)	3597180 // 3595279 // 8C03-200-P49	008TC1729800005 // 2837800 // 2837801 // 2842584 // 3593014 // 3593155 // 3595278 // 3595656 // 3595657 // 3596258 // 3596784 // 3596885 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598889 // 3598890 // 3769129 // 3769130 // 4025154 // 4033086 // 4035327 // OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 105-308[1] // 808526 // 105-402[1] // 805526 // 187-46[1] // 3597180 // 3595279 // 208-20[1] // 246-40[1] // 03002A0054	134-15B[1] // 195-313[1] // 235-122[1] // 4027331 // 1000-020-185 // 4027446 // HX-029
185-256[1]	Tbo.K03 (5303 970 0642)Ford F-150 V6 3,5Lts. Right side(Derecho)(SJR)	8B03-400-N89 // 5303 970 0642	OEM: JL3E-6K682-BF // OEM: JL7E-6K879-BC // 266-17[1] // 5303 970 0642 // YT125-001-A	195-590[1] // 1000-030-358T
185-257[1]	Tbo.K03 (5303 970 0642)Ford F-150 V6 3,5Lts. Left side(Izquierdo)(SJR)	5303 970 0642 // 8B03-400-N90	OEM: JL7E-6C879-BF // 266-16[1] // 5303 970 0642 // YT126-001-A	195-589[1] // 1000-030-356T

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-258[1]	Tbo.TD04LR6(49477-02030)BMW X1–X3–X4–125 i–320 i(Carc.turb.fund.)(SJR)	49477-02030 // 8M04-40M-D88	49477-02010 // 49477-02011 // 49477-02012 // 49477-02013 // 49477-02020 // 49477-02021 // 49477-02022 // 49477-02023 // 49477-02024 // 49477-02025 // 49477-02026 // 49477-02027 // 49477-02028 // 49477-02029 // 49477-02031 // 49477-02032 // 49477-02060 // 49477-02061 // 49477-02062 // 49477-02063 // 49477-02070 // 49477-02071 // 49477-02072 // 49477-02104 // 49477-02105 // 49477-02106 // 49477-02107 // 49477-02108 // 49477-02109 // 49477-02120 // 49477-02121 // 49477-02122 // 49477-02124 // 49477-02125 // 49477-02126 // OEM: 11657624535 // OEM: 11657630462 // OEM: 11657634486 // OEM: 11657642469 // OEM: 11658635804 // OEM: 7624535 // OEM: 7630462 // OEM: 7634486 // OEM: 7635803 // OEM: 7642469 // OEM: 8635804 // // 105-456 OF[1] // 805931 // 109-48 A[1] // 49477-02030 // 109-48 AV[1]	195-543[1] // 1000-050-179 // 49477-09000
185-259[1]	Turbo HX40W (4038003) Cummins truck 8,3L 6CT (SJR)	4038003 // 8C04-200-P77	3597336 // 4038004 // 4049129 // 5327 100 0198 // 782895-0001 // 80000175580 // TC0210054 // 3591248 // 3591249 // 3596276 // 3596277 // 3597269 // // 3597759 // 4038000 // 4038002 // 4042556 // 4042557 // // 70000175580 // // 107-02[1] // 3597335 OFA // 104-33[1] // 3597335 // 104-33 A[1] // 105-217[1] // 805276 // 105-93[1] // 805131 // // 187-14[1] // 205-51[1] // TDTC540068	18-116 B[1] // 34-64DB[1] // 195-177[1] // 801861 // 3598051 // TO-TH-3598051 // 2061-010-192 // 4032262 // 1000-020-144 // 4027868
185-260[1]	Turbo 817210-0001 GT3576S M-Benz Truck L1620/L2423 OM906 6,4L (SJR)	817210-0001 // 8G35-200-P14	5327 970 0013 // 5327 970 0015 // OEM: 9060962799	195-592[1] // 235-157[1] // 1000-010-700 // 709947-0084 // GT35-028

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-26[1]	Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 (SJR)	8M35-100-231 // 49135-02110 // 8M35-200-231* // JR-231*	OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // 105-368[1] // 803264 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-16[1] // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 187-04[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TC-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	195-27[1] // 18-86 B[1] // 1000-050-117 // 49135-08020 // 2100-011-044B // 49135-17700 // ZC-TH-49135-17700
185-261[1]	Turbo 819997-0001 MGT1549ZDL BMW 118i F20. 1,60Lts(Carc.Tur fund)(SJR)	819997-0001 // 8G15-40M-N05	809200-0004 // 809200-0005 // 820021-0001 // OEM: 11627633925 // OEM: 11627645758 // OEM: 11627645759 // OEM: 7606645AI05 // OEM: 7643717AI01 // OEM: 7643719AI01 // 101-158[1] // 819997-0001	195-474[1] // 803649-0001 // 1000-010-598 // 803649-0002
185-262 F[1]	Turbo K27-3071(7202) Mercedes Benz Truck OM906LA-E3 RC Fund (SJR)	5327 970 7202 // 8B27-200-P80	001TC31102000 // 5327 970 0011 // 5327 970 0015 // 5327 970 7130 // OEM: 9060960098 // 105-134[1] // 802301 // 105-243[1] // 802301-02 // 205-119[1] // 5327 970 7120 // 205-119 F[1] // TDTC540195 // 221-17[1] // 5327 970 7100 // 7000-002-0103	195-155[1] // 195-189[1] // 5327 710 0519 // 5327 710 0525 // 5327 710 0526 // 1000-030-142 // 5327 710 0159 // 1000-030-142T // 5327 710 0178
185-263[1]	Tbo.K16-2471 (7158) M.Benz Atego/Unimog/Bus–OM904LA-E3 (R.C MFS)(SJR)	5316 970 7158 // 8B16-200-N33	5316 970 7103 // 5316 970 7112 // 5316 970 7117 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7183 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960299 // OEM: 9000960399 // OEM: 9000960599 // OEM: 9000962399 // OEM: 9040965899 // OEM: 9040966599 // OEM: 9040967399 // OEM: 9040968399 // OEM: 9040968599 // TC0480037 // 5316 970 7127 // 102-47[1] // 5316 970 7129 // 105-151[1] // 802403-02** // 802943 // 205-83[1] // TDTC540054 // 246-20[1] // 03002786 //	195-476[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 1000-030-118B // 5316 710 0044 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-264[1]	Tbo.317804-318295 S400 Renault/Mot MIRD062356 E63/G63/I63 Euro (SJR)	8S04-100-902 // 317804 // 318295	317805 // 4033434 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319 // 103-31[1] // 318295 // 317804 // 221-12[1] // 4041096 // 7000-005-0094 // 248-03[1] // TBS-1948 // 205-159[1] // TDTC540329	195-540[1] // 1000-070-045 // 318293
185-265[1]	Turbo 318168-317980 S200 Renault Euro 3 (SJR)	317980 // 318168 // 8S02-100-915	OEM: 5010450477 // 103-29[1] // 317980 // 318168 // 208-03[1] // 246-46[1] // 03002A0154 // F-103-03[1]	133-12DA[1] // 195-457[1] // 235-101[1] // 256-08[1] // 318006 // 1000-070-054 // S2-020 // 03001A1237
185-266[1]	Turbo JHJ (06L145721G) Audi A4 2,0 TFSI – VW Golf 2,0 TSI (SJR)	OEM: 06L145721G // 8I04-400-L66	9VA08 // F41CEG-SR030B // OEM: 06L145654 // OEM: 06L145654A // OEM: 06L145654C // OEM: 06L145654CV // OEM: 06L145654D // OEM: 06L145654DX // OEM: 06L145654EV // OEM: 06L145654F // OEM: 06L145654G // OEM: 06L145654GX // OEM: 06L145701 // OEM: 06L145701A // OEM: 06L145701AX // OEM: 06L145701B // OEM: 06L145701C // OEM: 06L145701D // OEM: 06L145701DX // OEM: 06L145701E // OEM: 06L145701EX // OEM: 06L145701F // OEM: 06L145701FV // OEM: 06L145701FX // OEM: 06L145701G // OEM: 06L145701GV // OEM: 06L145701GX // OEM: 06L145701H // OEM: 06L145701HV // OEM: 06L145701HX // OEM: 06L145701J // OEM: 06L145701JV // OEM: 06L145701JX // OEM: 06L145701K // OEM: 06L145701KV // OEM: 06L145701KX // OEM: 06L145701L // OEM: 06L145701LV // OEM: 06L145701LX // OEM: 06L145721C // OEM: 06L145722G // OEM: 06L145722N // OEM: 06L145722T // OEM: 06L145722D // 108-28[1] // K6.28 // OEM: 06L145721A // 249-01[1] // 268-01[1] // I01031010	195-619[1] // 235-66[1] // 1000-040-202T // RHF4-059BR
185-267[1]	Tbo.454159-0002 GT1544S Audi A3 TDI/VW Golf– Bora 1.9 TDI Mot.AGR(SJR)	454159-0002 // 8G15-200-664	454159-0001 // OEM: 038145701A // OEM: 038145701AV // OEM: 038145701AX // OEM: 038145701D // OEM: 038145701DX // 246-99[1] // 5303 970 0015 // 200102090363 // 246-99 R[1]	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
185-268[1]	Tbo 17201-17010 CT26 Landcruiser 4,2 –HDJ80/81 Car.Tur.58020 (SJR)	17201-17010 // 8T26-200-B13	187-21[1] // 17201-17010 // 205-104[1] // TDTC540174 // 221-05[1] // 7000-006-0027	195-355[1] // 235-117[1] // 1000-060-129 // 17202-17035 // CT26-000

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-269[1]	Turbo HX55 (4043161) Volvo FM/FH Truck MD13 Euro3 R.C MFS (SJR)	4043161 // 8C05-100-949	2841035 // 4043162 // 4043163 // 4043164 // 4044199 // 4044200 // 4044201 // OEM: 20857656 // OEM: 20857657 // TC0710225 // 038TC1450400005 // // 3771813 // 3771817 // 3771818 // 3785479 // 3790509 // 3790532 // 3790878 // 4031169 // 4031189 // 4031195 // 4038876 // 4038879 // 4039651 // 4048102 // 4048103 // OEM: 20581607 // OEM: 20712174 // OEM: 21077462 // OEM: 21313319 // OEM: 5322461 // OEM: 5324766 // OEM: 5324767 // OEM: 5324768 // OEM: 5460120 // OEM: 85000593 // OEM: 85000645 // TC0710523 // 105-388[1] // 803270 // 185-269[1] // 4043161 // 8C05-100-949 // 227-17[1] // 4044198 // CO52-12V // 248-25 F[1] // TBS-2434 // 105-440[1] // 805390 // // // 227-17 F[1] // // 267-02[1]	195-497[1] // 803982 // 1000-020-172T // 4031406
185-270[1]	Turbo 703072-0003 GT4288 Scania 124 (SJR)	703072-0003 // 8G42-100-199	452109-0007 // 703072-0004 // 80000174619 // BBV120AT // BBV120XA // 703072-0001 // 703072-0002 // 105-45[1] // 801202	195-112[1] // 1000-010-017 // 434251-0025
185-27[1]	Turbo Nuevo 454061-0010 GT1752H Renault Master (SJR)	8G17-200-152 // 454061-0010 // JR-152*	725305-0005 // 725305-0002 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 109-21[1] // 187-08[1] // 205-90[1] // 454061-0010 // TDTC540088 // 227-13[1] // CP117-210 // 101-70[1] // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1]	34-04DB[1] // 195-134[1] // 2061-016-152 // 1000-010-161 // 433289-0049
185-271[1]	Turbo K16-2470(7015) M.Benz truck Atego- OM904LA-E2(SJR)	8B16-200-M81 // 5316 970 7015	5316 970 7003 // 5316 970 7008 // 5316 970 7030 // OEM: 904096039980 // OEM: 9040961299 // OEM: 904096129980 // OEM: 9040962399 // OEM: 9040965399 // OEM: 904096539980	195-58[1] // 1000-030-128 // 5316 710 0010
185-272[1]	Tbo.2800013003280 GTDI12V-CL Cont. Audi A1/A3 Q2/Q3-Tiguan 2.0(SJR)	8D01-400-N01 // 2800013003280	OEM: 06K145061 // OEM: 06K145061B // OEM: 06K145654F // OEM: 06K145654G // OEM: 06K145654GV // OEM: 06K145654GX // OEM: 06K145654J // OEM: 06K145654JV // OEM: 06K145654JX // OEM: 06K145654K // OEM: 06K145654KV // OEM: 06K145654KX // OEM: 06K145654L // OEM: 06K145654LX // OEM: 06K145654M // OEM: 06K145654MX // 143-02[1] // 2800013003280	195-583[1] // 235-91[1] // 1000-011-003T // CO-009BR
185-273[1]	Turbo HX55 (3590044) Cummins ISM ISME M11 11,0Lts (SJR)	3590044 // 8C05-100-C62	3788312 // 2834419 // 3590045 // 3780171 // 3800471 // 4033813 // 4039173 // 4046031	195-613[1] // 1000-020-200 // 3580726

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-274[1]	Turbo K27-3071(7120) Mercedes Benz Truck OM906LA-E3. RC MFS (SJR)	5327 970 7120 // 8B27-200-733	5327 970 0011 // 5327 970 0015 // 5327 970 7109 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7119 // 5327 970 7125 // 5327 970 7126 // 5327 970 7127 // 5327 970 7130 // 5327 970 7178 // 5327 970 7180 // 5327 970 7201 // 5327 970 7214 // 802771 // OEM: 9020960199 // OEM: 9020961999 // OEM: 9060962699 // OEM: 9060962799 // OEM: 9060963899 // OEM: 9060964199 // OEM: 9060964599 // OEM: 9060964699 // OEM: 9060964899 // OEM: 9060964999 // OEM: 9060965199 // OEM: 9060965299 // OEM: 9060965399 // OEM: 9060969299 // OEM: 9060969399 // TC0480077 // 105-134[1] // 802301 // 105-243[1] // 802301-02 // 205-119[1] // 5327 970 7120 // 205-119 F[1] // TDTC540195 // 246-36[1] // 03002971	195-155[1] // 195-189[1] // 5327 710 0519 // 5327 710 0525 // 5327 710 0526 // 1000-030-142 // 5327 710 0159 // 1000-030-142T // 5327 710 0178
185-275[1]	Turbo 742730-0018 GT2260V BMW 530d Motor M57T E65 3.0Lts (SJR)	742730-0018 // 8G22-300-257	742730-0001 // 742730-0003 // 742730-0004 // 742730-0007 // 742730-0013 // 742730-0015 // OEM: 7790306G // OEM: 7790306J // OEM: 7790306L // OEM: 7790308G // OEM: 7790308L // OEM: 7790308N // 101-139[1] // 742730-0018	195-73[1] // 1000-010-327
185-276[1]	Turbo HX60W 4031128 Scania 164 / DC1601 – DC1604 16Lts (SJR)	4031128 // 8C06-200-824	3591225 // 3591226 // 3594549 // 4045531 // 4045533 // 715735-0012 // OEM: 1422955 // OEM: 1446732 // OEM: 1522530 // OEM: 1540739 // OEM: 1753587 // OEM: 1753588 // OEM: 1756217 // OEM: 1756218 // OEM: 1756220 // OEM: 1865358 // OEM: 2387823 // OEM: 2387855 // OEM: 572761 // OEM: 572762 // OEM: 572763 // OEM: 572764 // OEM: 572766 // OEM: 572827 // OEM: 574370 // // 715735-0013 // 715735-0014 // 715735-0015 // 715735-0016 // 715735-0017 // 715735-0031 // 801-50[1] // 805914 //	195-255[1] // 4027256 // 1000-020-155 // 4027257
185-277[1]	Turbo 178475 S200AG051 Caterpillar 325C Excav. motor3126B RC Fund(SJR)	178475 // 8S02-200-E65	0R7979 // 171680 // 177-0440 // 178-4752 // 178-4755 // 802779 // 246-61[1] // 178475 // 03002A1460	195-408[1] // 1000-070-093B // 171865 // 178387
185-278[1]	Turbo VT10 VF420088 RHF4 MHI L200 2.5 TD (SJR)	VF420088 // 8I04-200-685	805826 // OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 108-21[1] // VF420088 // 108-21 X[1] // 108-21 Y[1] // 205-70[1] // TDTC540060 // 205-70 F[1] // TDTC540001 // 243-01[1] // 03002-104 // 246-107[1] // 200105101370	195-193[1] // 1000-040-133

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-279[1]	Turbo HX25 (3599877) Case / Iveco Industrial - Motor NEF 6 (SJR)	3599877 // 8C02-100-D17	3599878 // 4033945 // OEM: 504053177 // 105-442[1] // 805870	195-327[1] // 803612 // 1000-020-153 // 3539071
185-280[1]	Turbo 780502-0001 GTB1752VLK Kia Sorento–Carnival CRDi R2.2 (SJR)	8G17-300-735 // 780502-0001	28231-2F100 // 247-03[1] // 780502-0001 // 1101-012-038 // 101-144[1] // 101-144 R[1] // 246-108[1] // 200401110868	195-282[1] // 1000-010-382
185-28[1]	Turbo Nuevo 49135-04121 TF035HM Hyundai Motor 4D56TI (SJR)	49135-04121 // JR-044* // 8M35-200-044	OEM: 28200-4A201 // 107-34 #[1] // 49135-04121 OFA# // 107-34[1] // 49135-04121 // 205-35[1] // TDTC540064	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020
185-281[1]	Turbo K04-2280 (0033) Ford Kuga – Volvo Motor RNC 2P25-LT (SJR)	5304 970 0033 // 8B04-40M-275	OEM: 30650569 // OEM: 30650975 // OEM: 30757112 // OEM: 6G9N6K682AA // OEM: 8603691 // 102-84[1] // 5304 970 0033	195-286[1] // 1000-030-177 // 5304 710 0513
185-282[1]	Turbo BV39-1870 (0085) VW Industrial – Elev. Linde Euro4 1,9Lts (SJR)	5439 970 0085 // 8B39-30M-P47	5439 970 0084 // 5439 972 0058 // 5439 973 0058 // OEM: 2X0253019A // OEM: 2X0253019B	195-414[1] // 1000-030-244T // 5439 710 0529
185-283[1]	Turbo 763647-0014 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ (SJR)	8G17-300-674 // 763647-0014	763647-0019 // OEM: 1453914 // OEM: 1464596 // OEM: 1478634 // OEM: 1521485 // OEM: 1567329 // OEM: 4M5Q6K682AD // OEM: 4M5Q6K682AF // OEM: 7G9Q6K682AA // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD // 101-156[1] // 763647-0021 // 248-29[1] // 763647-0014 // TBS-2033	42-01EB[1] // 42-10BB[1] // 43-07AB[1] // 195-202[1] // 741661-0020 // 3400-016-456B // 3000-016-037 // 301201000098* // 301201100129 // AC-G245EH // G045 // G45 // TBS-15G-2033 // 1000-010-316 // 741661-0099
185-284[1]	Turbo 711736-0025 GT2556S Perkins (SJR)	711736-0025 // 8G25-200-Q10	233-9534 // 805817 // OEM: 2674A225 // 101-119[1] // 711736-0025 // 205-121[1] // TDTC540213 // TDTC540204* // 246-08[1] // 03002A0241 // SL151058	195-470[1] // 1000-010-381B // 433289-0195
185-285[1]	Turbo BV50-2080 (0116) Discovery - Range Rover Sport 2,7 TDV6(SJR)	5304 970 0116 // 8B50-300-D70	5304 970 0065 // 5304 970 0069 // 5304 970 0073 // 5304 970 0115 // OEM: 1357581 // OEM: 4H2Q-6K682-CG // OEM: 4H2Q-6K682-CH // OEM: 4H2Q-6K682-CL // OEM: 4H2Q-6K682-DB // OEM: 4H2Q-6K682-DC // OEM: LR004286 // OEM: LR021042 // 102-82[1] // 5304 970 0116	195-239[1] // 1000-030-190 // 5304 710 0531
185-286[1]	Turbo JH5 RHF5 Audi A4 – A5 – Q5 – Scirocco 2,0 TSI (SJR)	JH5 // 8I05-40M-N69	9VA15 // OEM: 06J145689G // OEM: 06J145702S // OEM: 06J145703T // OEM: 06J145704C // OEM: 06J145704H // OEM: 06J145713A // OEM: 06J145713AX // OEM: 06J145713F // OEM: 06J145713FX // OEM: 06J145722A	195-306[1] // 1000-040-148
185-287[1]	Turbo 727461-0006 GT1852VK M. Benz- E Class- E220 CDI -C220 Cdi (SJR)	727461-0006 // 8G18-300-817	727461-0001 // 727461-0002 // 727461-0003 // 727461-0004 // 727461-0005 // 727461-0007 // OEM: A6460900080 // 101-133[1] // 727461-0006 // 246-143[1] // 200401110808 // 248-50[1] // TBS-1100	43-26AB[1] // 195-220[1] // 2063-050-370 // AC-G259EH // TBS-15G-0900 // 1000-010-417 // 703890-0281

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-288[1]	Turbo 315413-315429 S300 Ren. H100-385/Motor MIDR062356A41 11Lts(SJR)	315413 // 315429 // 8S03-100-623	315592 // 315593 // 318525 // 3536277 // 3536358 // 3536397 // 3536521 // 3536522 // 3538749 // 3590995 // 3595776 // 3595777 // OEM: 5001836950 // OEM: 5010240368 // OEM: 5010240368B // OEM: 5010240731 // OEM: 5010240731B // OEM: 5010240732 // OEM: 5010295556 // OEM: 5010330286 // OEM: 5010330290 // OEM: 5010412200 // OEM: 5010542005 // OEM: 5010550013 // OEM: 5010550014 // OEM: 5010550015 // OEM: 5010550016 // OEM: 5010550017 // OEM: 5010550018 // TC0180291 // 105-163[1] // 805206 // 123-01B[1] // 315429 // 315413 // 187-28[1] // 189-09[1]	195-384[1] // 235-110[1] // 1000-070-024 // 315430 // S3-013
185-289[1]	Turbo 750952-0001 GTB1752VK BMW 120d E87 2,0Lts (SJR)	750952-0001 // 8G17-300-B14	750952-0004 // 750952-0007 // 750952-0010 // 750952-0013 // 750952-0014 // OEM: 7793865 // OEM: 77980551	195-429[1] // 1000-010-508
185-290[1]	Turbo 789830-0013 GTC4082BNS Scania 9,3Lts(SJR)	789830-0013 // 8G40-200-M78	1939498 // 2842519 // 2842520 // 4031083 // 789830-0011 // OEM: 2000925 // 105-459[1] // 805456	
185-29[1]	Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts Dci (SJR)	8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*	OEM: 7701473757 // OEM: 7711134973 // OEM: 8200036999 // OEM: 8200715889 // OEM: A70009601990097 // TC0180418 // 227-22[1] // 5303 970 0055 // CP203-C055 // 102-49[1] // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1] // 105-359[1] // 805302 // 201-10[1] // 204-15[1] // 265-01[1] // XKJ-53039700055	195-90[1] // 34-29EB[1] // 1000-030-103 // 5303 710 0517 // 2061-016-322 // 5820 110 4170
185-291[1]	Tbo.466646-0041 TO4E66 M.B. OM366A/LA-VW17210/17240/23210 (SJR)	466646-0041 // 8G04-100-P33	169107 // 169146 // 466646-0011 // 466646-0019 // 466646-0020 // 466646-0024 // 466646-0025 // 466646-0026 // 466646-0034 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 702154-0017 // 808199 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 808069 // CW-236* // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // TC0480061 // TC0480410 // 105-09[1] // 802023 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-281[1] // 808282 // 105-37[1] // 806104 // 101-18[1] // 466646-0041 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 205-166[1] // 466646-0007 // TDTC540351 // 266-05[1] // YT078-001	115-113[1] // 195-605[1] // 195-605 A[1] // 802715 // 1000-010-709F-5600 // 447450-0205 // 1000-010-709T

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-292[1]	Tbo.7636784 GTDI12V Cont.-BMW/Mini 1.5i–B38A15A /A12A(C.Tub Fund)(SJR)	7636784 // 8D01-40M-M35	2681209 // 2800013005280 // 8643129 // OEM: 11652681209 // OEM: 11657636784 // OEM: 11658643129 // 143-01[1] // 7636784	235-28[1] // CO-002BR
185-293[1]	Tbo.49477-01610 TD04L10-04H/12TVT-VG Chev.Cruze–Captiva 2,2–160HP(SJR)	49477-01610 // 8M04-300-E35	49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 109-43 #[1] // 49477-01610 // 109-43[1] // 109-43 Y[1] // 225-23[1] // TURBO-M067 // 246-106[1] // 2004061211 75	195-410[1] // 49477-08901 // 1000-050-195 // 49477-08900
185-294[1]	Tbo.BV45 (1745 970 0001) Foton Toano–Cummins ISF 2,8 RC. MFS (SJR)	8B45-300-H57 // 1745 970 0001	5343015 // 5370734 // 805940	42-18BB[1] // 43-23AB[1] // 195-515[1] // 3000-016-069 // AC-K171EH // TBS-15K-1664 // XKL-1745970000EA // 1000-030-295T
185-295[1]	Turbo K03-2074 (0161) Audi A4 – A5 1,8Lts. TFSI (SJR)	5303 970 0161 // 8B03-40M-L11	5303 970 0119 // 5303 970 0123 // 5303 970 0159 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701D // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701J // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701LV // OEM: 06H145701LX // OEM: 06H145701M // OEM: 06J145702G // 102-85[1] // 5303 970 0141 // 268-02[1] // 5303 970 0161 // I01031006	195-420[1] // 1000-030-175B // 5303 710 0536
185-296[1]	Turbo K03-1870 (5303 970 0016) VW/Audi S4/A6 2,7Lts (SJR)	5303 970 0016 // 8B03-400-364	OEM: 078145701H // OEM: 078145701L // OEM: 078145701R // OEM: 078145701S // OEM: 078145703B // OEM: 078145703C // OEM: 078145703D // OEM: 078145703H // OEM: 078145703L // OEM: 078145703R // OEM: 078145703S	195-409[1] // 256-76[1] // 1000-030-143 // 5303 710 0509 // 300002110685
185-297[1]	Turbo BV43 (5303 970 0432) Hyundai/KIA Tucson 2,0Lts (SJR)	5303 970 0432 // 8B43-300-L88	OEM: 28231-2F600 // 5303 970 0435 // OEM: 28230-2F600	235-58[1] // K03-081B
185-298[1]	Tbo.TD04LR(49477-02016)BMW X1 i–X3 i–X4-125 i-N20B20(C.Turb.Fund)(SJR)	8M04-40M-A71 // 49477-02016	49477-02000 // 49477-02001 // 49477-02002 // 49477-02003 // 49477-02004 // 49477-02005 // 49477-02006 // 49477-02007 // 49477-02008 // 49477-02051 // 49477-02052 // 49477-02053 // 49477-02054 // 49477-02055 // 49477-02056 // 49477-02057 // 49477-02058 // OEM: 762453507 // 105-457[1] // 805876	195-543[1] // 1000-050-179 // 49477-09000
185-299[1]	Turbo 49135-06500 TF035 Chevrolet S10 / Silverado c/MWM 4C. (SJR)	49135-06500 // 8M35-200-866	OEM: 90529201006802 // TC0130117 // TC0130441 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 109-13[1] // 49135-06500 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871	34-50DB[1] // 179-03A[1] // 195-188[1] // 17-155FB[1] // 49135-18600 // AC-M170 // 49135-08600 // 1000-050-161 // 2090-010-440

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-300[1]	Tbo.GTDI12V-Cont(HX7Z-6K682-E)Ford Bronco 1,5Lts Ecoboost L3-GAS(SJR)	OEM: HX7Z-6K682-E // 8D01-400-Q70	2491903 // 40009999 // OEM: HX7G-6K682-AA // OEM: HX7G-6K682-AB // OEM: HX7G-6K682-CA // OEM: HX7G-6K682-CB // OEM: 19261 // OEM: HX7Z-6K682-B // OEM: HX7Z-6K682-D // 185-300 V[1] // 8D01-400-Q70 // OEM: HX7Z-6K682-E	195-632[1] // 1000-011-004T
185-300 V[1]	INHABILITADO Tbo.GTDI12V-Cont(HX7Z6K682E)Ford 1,5L Ecoboost(E.aceite dif.prof)(SJR)	8D01-400-Q70 // OEM: HX7Z-6K682-E	2491903 // 40009999 // OEM: 19261 // OEM: HX7G-6K682-AA // OEM: HX7G-6K682-AB // OEM: HX7G-6K682-CA // OEM: HX7G-6K682-CB // OEM: HX7Z-6K682-B // OEM: HX7Z-6K682-D // 185-300[1] // OEM: HX7Z-6K682-E // 8D01-400-Q70	195-632[1] // 1000-011-004T
185-30[1]	Turbo Nuevo 70000174636 K16 VW 13.180/15.180/16.180 MWM 4.12 TCE (SJR)	70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331*	5316 970 7176 // OEM: 9.0529.20.1.0139 // 80000174636 // OEM: 9.0529.20.1.0099 // 105-334[1] // 802711-01 // 105-216[1] // 805300 // 185-79[1] // 70000174636 // 8B16-200-331T	195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
185-301[1]	Turbo BV43(0417) Renault Alaskan–Nissan NP300 Frontier–M9T 2,3Lt(SJR)	5303 970 0417 // 8B43-30M-M45	808487 // OEM: 144109159R // OEM: 144109726R // OEM: 144109819R // 102-93[1] // 5303 970 0417 // 225-37[1] // TURBO-K256S // 248-39[1] // TBS-1113X // TBS-1113*	34-66DB[1] // 42-33BB[1] // 195-578[1] // 235-46[1] // 805682 // 2061-010-097 // 3000-016-111 // 1000-030-335T // K03-084BR
185-302[1]	Turbo IS38 JHJ (06K145722T) Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda.Comp. MFS (SJR)	OEM: 06K145722T // 8I05-400-Q02	805976 // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145725S // 205-136[1] // OEM: 06K145722H // TDTC540257 // 205-136 F[1] // OEM: 06K145722T // 262-05[1] // F-101-09[1] // 898199-5001W	195-610[1] // 215-19[1] // 235-153[1] // 256-83[1] // 43-45AB[1] // 1000-040-209T // TDCG540249 // RHF5-033BR // 300005121959 // 2063-050-125
185-303[1]	Turbo 814067-0002 GTB1752VK Chevrolet S10 2,8L–RA428 (SJR)	814067-0002 // 8G17-300-C56	814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 101-154[1] // 814067-0002 // 105-462[1] // 808134 // 210-09[1] // J10G22-396A // 246-150[1] // 200401111654 // 246-150 R[1]	42-05EB[1] // 42-15BB[1] // 43-22AB[1] // 195-617[1] // 235-143[1] // 805606 // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 3000-016-024D // 1000002026 // 797863-0077 // AC-G533EH // 1000-010-545 // 741661-0480 // GT17-070-1
185-304[1]	Tbo.858864-0009 DSGT2260S Frontier/Alaskan 160/190HP M9T E6 2,3 (SJR)	858864-0009 // 8G22-200-R57	858864-0002 // 858864-0004 // 858864-0006 // 858864-0008 // OEM: 14411-8020RD // 801-62[1]	195-630[1] // 235-159[1] // 1000-010-753T // DSGT-012-LBR

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-305[1]	Turbo K03 K2GE-9G438-BD Ford Maverick 2.0 GTDI Nafta (SJR)	OEM: K2GE-9G438-BD // 8B03-400-R71	5303 970 0624 // 5303 970 0663 // 5303 970 0687 // OEM: 2231488 // OEM: 2340195 // OEM: 2604281 // OEM: K2GE-9G438-BB // OEM: K2GE-9G438-BC // OEM: K2GE-9G438-CA // OEM: K2GZ-6K682-A // OEM: K2GZ-6K682-B // OEM: K2GZ-6K682-D // 185-305 V[1] // OEM: K2GE-9G438-BD // 8B03-400-R71 // 102-95[1]	195-637[1] // 235-290[1] // 1000-030-426T // K03-145BR
185-305 V[1]	Tbo.K03 K2GE-9G438-BD Maverick 2.0 GTDI -Fisura ficha actuador-SJR	OEM: K2GE-9G438-BD // 8B03-400-R71	5303 970 0624 // 5303 970 0663 // 5303 970 0687 // OEM: 2231488 // OEM: 2340195 // OEM: 2604281 // OEM: K2GE-9G438-BB // OEM: K2GE-9G438-BC // OEM: K2GE-9G438-CA // OEM: K2GZ-6K682-A // OEM: K2GZ-6K682-B // OEM: K2GZ-6K682-D // 102-95[1] // OEM: K2GE-9G438-BD // 185-305[1] // 8B03-400-R71	195-637[1] // 235-290[1] // 1000-030-426T // K03-145BR
185-306[1]	Turbo 883860-0001 DSGT2260 Nissan Frontier M9TLP E6 (SJR)	8G22-200-C45 // 883860-0001	846015-0001 // 883860-0002 // 883860-0003 // OEM: 14004-00Q1L // OEM: 14410-4312R // OEM: 14411-5446R // OEM: 14411-5446RA // OEM: 14411-9135R // OEM: 14411-9860RB // 101-171[1] // 883860-0001	195-481[1] // 1000-010-549T
185-307[1]	Tbo.HX55 (4036892) Cummins-Freightliner ISX1-R.C MFS (SJR)	4036892 // 8C05-100-N20	4036902 // 3595091 // 3595092 // 3595093 // 3800653 // 4025184 // 4036900 // 4089754	195-611 F[1] // 235-67[1] // 1000-020-219 // 4027807 // HX5-000B
185-308[1]	Turbo 17201-11120 CT16 VNT Toyota Hilux 2.8Lts (C/Rodamiento)(SJR)	17201-11120 // 8T16-300-N72R	805971 // 128-08 A[1] // 17201-11120 // 205-155[1] // TDTC540318 // 205-155 F[1] // TDTC540310 // 205-155 G[1] // 225-35[1] // TURBO-T031	42-32BB[1] // 195-598[1] // 195-598 F[1] // 235-92[1] // 805684 // 3000-016-126 // NR-N142 // 1000-060-139TR // 1000-060-139T // CT-VNT7BG
185-309[1]	Turbo VT16 VAD20022 RHV4 Mitsubishi L200 2,5L . RC FUND (SJR)	VAD20022 // 8I04-300-E74	OEM: 1515A170 // 246-50[1] // VAD20022 // 03002A1195* // 200305110560	195-448[1] // 256-18[1] // 1000-040-183 // 03001A2809
185-310[1]	Turbo BV43-2074 (0145) Hyundai H1-Starex Motor D4CB 2,5 lt (SJR)	5303 970 0145 // 8B43-300-L05	5303 970 0127 // OEM: 28200-4A480 // 208-34[1] // 5303 970 0145 // 246-13[1] // SL08587 // 03002935	195-87[1] // 1000-030-191 // 5303 710 0555
185-31[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49173-02622 TD025 Hyundai Accent 1,5 CRDI (SJR)	49173-02622 // JR-542* // 8M02-200-542	49173-02610 // 49173-02612 // 49173-02620 // OEM: 28231-27500 // OEM: 2823127500 // 107-40[1] // 49173-02622	49173-08901 // 49173-08904
185-311[1]	Turbo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 35.10 (SJR)	8M35-200-R58 // 49135-05010	454061-0007 // 49135-05050 // TC0010112 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-312[1]	Turbo 846016-0001 GT1238MZ Nissan Frontier M9TLP E6 (SJR)	846016-0001 // 8G12-20M-L40	846016-0002 // OEM: 14410-3590R // OEM: 14410-3590RD // OEM: 14410-7570R // 101-170[1] // 846016-0001	195-517[1] // 1000-010-627T // 800854-0006
185-313[1]	Turbo 888580-0001 GTD2060VZ Volkswagen Amarok 3.0 Rdi V6 (SJR)	888580-0001 // 8G20-30M-N75	839077-0002 // 839077-0008 // 839077-0009 // 839077-0011 // 839077-1011 // 880026-0001 // 892460-0001 // OEM: 059145873BP // OEM: 059145873CH // OEM: 059145873CL // OEM: 059145873DB // OEM: 059145873ES // OEM: 059145873FM // 101-168[1] // 888580-0001	42-17BB[1] // 42-31BB[1] // 43-38AB[1] // 195-579[1] // 235-27[1] // 235-68[1] // 3000-016-083 // NR-N087 // NR-N087-2 // 2063-050-184 // 823699-0012 // AC-G646-1EH // AC-G646EH* // 1000-010-683T // GT20-072B // GT20-099B
185-314[1]	Tbo.Nvo.BV35-1573 (0015)Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP (SJR)	5435 970 0015 // 8B35-300-650	OEM: 55197838 // OEM: 93184183	42-03CB[1] // 42-36 B[1] // 132-09A[1] // 195-136[1] // 235-20[1] // 256-104[1] // 3300-016-046 // 3000-016-046 // 5435 710 0513 // 1000-030-153 // KP35-014 // 300002080649
185-315[1]	Tbo.704194-0016 GT3782 Navistar intern. mot.DT466E-I530E (SJR)	704194-0016 // 8G37-200-L13	466743-0005 // 466743-0016 // 466743-0029 // 466743-0042 // 704193-0002 // 704193-0010 // 704194-0003 // 704194-0004 // 704194-0007 // 704194-0008 // 704194-0015 // 729161-0005 // 729161-0006 // 729161-0009 // 729161-0015 // 751361-0001 // 751361-0007 // OEM: 1822233C92 // OEM: 1824790C91 // OEM: 1824790C92 // OEM: 1824791C92 // OEM: 1824999C92 // OEM: 1825401C91 // OEM: 1830493C91 // OEM: 1830493C92 // OEM: 1830493C93 // OEM: 1830494C91 // OEM: 1830494C92 // OEM: 1830494C93 // OEM: 1830496C93 // OEM: 1830497C91 // OEM: 1830497C92 // OEM: 1830497C93 // OEM: 1830498C91 // OEM: 1830498C92 // OEM: 1830498C93 // OEM: 1836092C92 // OEM: 1836092C93 // OEM: 1836094C93 // OEM: 2506761C91 // OEM: 2506764C91 // OEM: 2506784C91 // OEM: 2506787C91 // OEM: 2506791C91 // OEM: 4307236R91 // OEM: 4307238R91 // OEM: 4307239R91 // OEM: 4307246R91 // OEM: 4307248R91 // OEM: 4307250R91 // OEM: 4307253R91 // OEM: 4307254R91 // OEM: 4307261R91 // OEM: 991726C91 // 179077 // OEM: 4307264R91	451600-0005

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-316[1]	Tbo.465640-0013 TO4B49 Iveco 150 mot.8062.25.670 – 8065.24.300(SJR)	465640-0013 // 8G04-100-L24	465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0015 // 465640-0019 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0025 // OEM: 4718129 // OEM: 4762527 // OEM: 4769384 // OEM: 4774710 // OEM: 4797662 // OEM: 4810501 // OEM: 4812547 // OEM: 4837822 // OEM: 4810230 // 105-238[1] // 808048 // 105-20[1] // 802048 // 121-03A[1]	195-639[1] // 235-73[1] // 1000-010-237C // 408105-0281 // T4-028
185-317[1]	Tbo.VB36/VB22 RHV4 (VAD20026)Toy.Landcruiser 1VD-FTV Lado derecho(SJR)	VAD20026 // 8I04-300-M91	17201-51020 // 17201-51021 // V41VEDS0080B // V41VEDS0080G // VAD20080 // VBD20026 // VBD20080 // VCD20026 // VCD20080 // VDD20026 // VDD20080 // VED20026 // VED20080 // 801-15[1] // VAD20026 // 200405101553	195-642[1] // RHF4-041 // 1000-040-214
185-318[1]	Tbo.S200A049 (178474) Caterpillar 950 & 962 Loader mot.3126B (SJR)	178474 // 8S02-200-A50	171859 // 0R7931 // 185-8016	133-02D[1] // 195-663[1] // 171864 // 1000-070-081
185-319[1]	Turbo 833908-0017 GT2560S Perkins-Cat. Varios 4,4Lts (SJR)	833908-0017 // 8G22-200-E62	833908-0007 // 450-1871 // 482-0234 // OEM: 4514510	235-76[1] // 433289-0426 // GT25-018
185-320[1]	Turbo HX55 (4043648) Iveco Combine Harvester Cursor 9 350HP (SJR)	4043648 // 8C05-100-A73	4043649 // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // TC0010505 // 105-366[1] // 805283 // 105-413[1] // 805388 // 205-13[1] // 4043648 // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037 // 221-02 #[1] // 7000-007-0056 // 221-02[1] // 221-02 F[1]	195-333[1] // 256-87[1] // 803999 // 1000-020-178 // 4032093 // 300004201950* // 300004201986
185-32[1]	Turbo Nuevo K03-2272 (0005) Audi A4T 1.8 (SJR)	5303 970 0005 // JR-004* // 8B03-400-004	OEM: 058145703C // OEM: 058145703E // OEM: 058145703H // OEM: 058145703L // 102-19[1] // 5303 970 0005	132-08C[1] // 195-149[1] // 5303 710 0502 // 1000-030-005
185-321 F[1]	Turbo S200G (5620 970 0023) Deutz/Volvo TCD2012L6 RC.Fund (SJR)	5620 970 0023 // 8S02-200-H79	5620 197 0023 // 805419 // OEM: 04254523 // OEM: 04294752 // OEM: 20873313 // 1258 970 0061 // OEM: 04507755 // 225-54 F[1] // 5620 970 0023 // TURBO-S042 // 246-67[1] // 03002A1455 // 246-67 F[1] // 200103130198	235-145[1] // 235-291[1] // 256-37[1] // 5620 710 0001 // S2-004 // 1258 710 0008 // S2-045B // 03001A1157
185-322[1]	Turbo K16 (7165) VW 13.180/15.180/6.180 - MWM 4.12 TCE WG(SJR)	5316 970 7165 // 8B16-200-331T	5316 970 0060 // 5316 970 7166 // 70000175595 // 702154-0003 // 80000174637 // 80000175595 // OEM: 9.0529.20.1.0098 // OEM: 9.0529.20.1.0110 // OEM: 9.0529.20.1.0131 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // 105-215[1] // 805200 // 105-323[1] // 802710 // 225-34[1] // 5316 970 7165 // TURBO-K023	195-56[1] // 195-57[1] // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-323[1]	Turbo 159623 3LM319 Caterpillar 3306 (SJR)	159623 // 8S03-100-B64	0R5809 // 172493 // 180189 // 310130 // 4N8969 // 6N1571 // 806009 // 107-21[1] // 159623 OFA // 4N8969 OFA[1] // 184-20[1] // 159623 // 205-42[1] // TDTC540010 // 246-23[1] // 03002833	115-16[1] // 6N1524 // 806019
185-324 F[1]	Turbo 785828-0001 GT2560S Perkins Vs.(Carc.Comp modif.) (SJR)	785828-0001 // 8G22-200-E62	768525-0006	235-76[1] // 433289-0426 // GT25-018
185-33[1]	Turbo Nuevo 724652-0001 GT2256V Ranger LTD 79517 2.8 (SJR)	8G22-300-612 // 724652-0001 // 8G20-300-612*	724652-0007 // OEM: AR79517 // TC0570443 // 101-63[1] // 724652-0001 // 185-33 R[1] // 8G22-300-612 // 105-378[1] // 805320	42-03AB[1] // 195-35[1] // 42-01BB[1] // 3300-016-014 // 1000-010-337 // 703891-0044 // 3000-016-014
185-33 R[1]	INHABILITADO Turbo 724652-0001 GT2256V Ranger LTD 79517 2.8 – REMAN (SJR)	8G22-300-612 // 724652-0001	724652-0007 // OEM: AR79517 // TC0570443 // 105-378[1] // 805320 // 101-63[1] // 724652-0001 // 185-33[1] // 8G20-300-612* // 8G22-300-612	42-01BB[1] // 42-03AB[1] // 195-35[1] // 3000-016-014 // 3300-016-014 // 1000-010-337 // 703891-0044
185-34[1]	Turbo Nuevo 17201-67010 CT12B Toyota Hilux 3.0 TD4 (SJR)	17201-67010 // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208	17201-67020 // 17201-67040 // TC0630463 // 128-02 A[1] // 17201-67010 // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 187-03[1] // 202-11[1] // 105-390[1] // 805321 // 187-03 R[1]	195-162[1] // 1000-060-103 // 17202-67010 // 17202-67040
185-35[1]	Tbo.Nvo.49173-07508 TD025S2 Citroen vs.Peug.vs 1.6–75HP(SJR)	8M02-200-527 // 49173-07508	49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07518 // 49173-07522 // OEM: 0375J0 // OEM: 0375K5 // OEM: 0375N5 // OEM: 0375Q4 // OEM: 0375Q5 // 805889 // 109-25[1] // 49173-07508 // 204-14[1] // 227-11[1] // CP9-7A160	195-61[1] // 17-82FB[1] // 34-03EB[1] // 235-14[1] // 49173-08782 // 49173-08783 // 805656 // 1000-050-127 // 49173-08781 // 2090-505-352 // 2061-016-527 // 425-1108 // 49173-18850 // TD02-001
185-36[1]	Turbo Nuevo 713672-0002 GT1749V Audi A3 – VW Golf / Bettle (SJR)	713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330*	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0001 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // TC0700321 // 101-62[1] // 713672-0002 // 102-62[1] // 5439 970 0017 // 102-62 Z[1] // 184-19[1] // 189-24[1] // 189-29[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 208-19[1] // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	195-150[1] // 42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 802905 // 1000-010-053 // 433395-0020 // 3300-016-005 // 3000-016-005
185-37[1]	Turbo Nuevo 703245-0001 GT1549S Renault Laguna (SJR)	8G15-200-043 // 703245-0001	5303 970 0048 // 703245-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 751768-0004 // TC0030455 // 101-103[1] // 751768-0003 // 101-58[1] // 703245-0001 // 201-01[1] // 208-13[1]	131-40F[1] // 195-200[1] // 433289-0143 // 1000-010-008
185-38[1]	Turbo Nuevo 706499-0002 / 802419-5006 GT1544Z Ford Focus (SJR)	706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334	706499-0001 // 706499-0004 // OEM: XS4Q6K682DC // 101-66[1] // 802419-5006 // 706499-0002 // 101-66 Z[1] // 802419-0006 // 204-06[1]	195-95[1] // 220-13[1] // 220-13 R[1] // 702315-0012 // 702315-0078 // 1000-010-111 // 702315-0024 // 1-00-0660

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-39[1]	Turbo Nuevo 708257-0001 GT20 Sprinter 312D (SJR)	708257-0001 // 8G20-200-447	70000175520 // 80000175520 // OEM: 70950 // TC0570052 // OEM: 79050 // 101-49[1] // 708257-0001 // 105-224[1] // 805122-01 // 105-88[1] // 805122	195-226[1] // 235-123[1] // 1000-010-366 // 451298-0010 // GT20-009
185-40[1]	Turbo Nuevo BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SJR)	5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // TC0700439 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 204-10[1] // 204-20[1] // 208-15[1] // 221-01[1] // 205-85[1] // TDTC540061 // 246-87[1] // 03002927 // 246-94[1] // 03002845	42-02CB[1] // 42-35 B[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 3300-016-025B // 3000-016-025B // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
185-41[1]	Turbo Nuevo 49135-03130 TF035 Montero 2.8 (SJR)	49135-03130 // 8M35-200-128	109-12[1] // 49135-03130 // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 186-03[1] // 208-17[1] // ZC-TU-010 // 105-375[1] // 805296 // 205-12[1] // TDTC540137	195-16[1] // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 49135-08000
185-42[1]	Tbo.Nvo.767720-0004 GTA2056V Nissan Navara Mot.YD25DDTi 2,50Lts.(SJR)	8G20-300-672 // 767720-0004	767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // OEM: 14411-EB70A // OEM: 14411-EB70B // OEM: 14411-EB70C // OEM: 14411-EB70D // 208-24[1] // 767720-0004 // 208-24 R[1] // 221-13[1] // 7000-001-0299	131-03L[1] // 195-88[1] // 42-01BB[1] // 256-105[1] // 1000-010-344 // 3000-016-014 // 300001120313
185-43[1]	Turbo Nvo.49173-02401(28231-27000)TD025M-09T Hyu.Santa Fe 2.0lts(SJR)	8M02-200-519 // 49173-02401	49173-02300 // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // OEM: 28230-27000 // OEM: 28231-27000 // 109-24[1] // 49173-02401 // 204-12[1] // 227-10[1] // CP16-6204	195-142[1] // 1000-050-103 // 49173-08401
185-44[1]	Turbo Nuevo VC420037 VIDA RHF4 Chevrolet LUV 2.5 Lts. (SJR)	VC420037 // 8I04-200-980	8971856452 // OEM: 8971856450 // 108-10[1] // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 205-32[1] // VC420037 // TDTC540145 // 227-14[1] // VD420018 // CP518-25F // 228-02[1] // 185-44 R[1] // 8I04-200-980	178-02B[1] // 34-27EB[1] // 195-212[1] // VAX40019 // 2061-016-980 // 1000-040-169
185-44 R[1]	INHABILITADO Turbo VC420037 VIDA RHF4 Chevrolet LUV 2.5 Lts. (Reman) (SJR)	8I04-200-980 // VC420037	8971856452 // OEM: 8971856450 // 108-10[1] // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980 // 205-32[1] // TDTC540145 // 227-14[1] // VD420018 // CP518-25F // 228-02[1]	34-27EB[1] // 178-02B[1] // 195-212[1] // 2061-016-980 // VAX40019 // 1000-040-169
185-45[1]	Turbo Nuevo 750431-0012 GT1749V BMW 320d (=717478-0001) (SJR)	8G17-300-303 // 750431-0012	717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 101-114[1] // 750431-0012 // 202-03[1] // 202-03 B[1] // 209-01[1]	42-07BB[1] // 195-22[1] // 3000-016-005B // 1000-010-044 // 703890-0136

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-46[1]	Turbo Nuevo 49177-01510 / 49177-01511 TD04 MONTERO 2.5Lts. (SJR)	8M04-100-232 // 49177-01511 // 49177-01510	49177-01500 // 49177-01501 // OEM: MD094740 // OEM: MD168054 // 105-189[1] // 805230 // 105-190[1] // 805232	195-42[1] // 1000-050-118 // 49177-08020
185-47[1]	Turbo CT16V 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0 (SJR)	8T00-300-218E // 17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397[1] // 805335 // 105-397 R[1] // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 170-01AQ[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985 // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009*	42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
185-47 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0 (SJR) TBO. SIN COM.ELECTR.	17201-0L040 // 8T00-300-218	17201-0L041 // 17201-30110 // TC0630464 // 17201-0L042 // 105-397 R[1] // 805335 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 105-397[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 Q[1] // 8T00-300-218 // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 195-24[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 235-13[1] // 1000-060-003 // 17202-90040 // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
185-47 Q[1]	INHABILITADO Tbo. CT16V 17201-0L040 Toy.Hilux SRV/SR 3.0 (SJR) SIN COM.ELECTRONICO	8T00-300-218 // 17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397[1] // 805335 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 105-397 R[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 195-24[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 235-13[1] // 1000-060-003 // 17202-90040 // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
185-48[1]	Turbo Nuevo 454232-0009 GT1749V Audi A3 - VW Golf/Bettle (SJR)	454232-0009 // 8G15-30M-304	454232-0001 // 454232-0003 // 454232-0004 // 768329-0003 // OEM: 038253019A // 101-120[1] // 768329-0001 // 101-75[1] // 454232-0005 // 101-75 A[1] // 454232-0005 REM	195-150[1] // 17-84FB[1] // 42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 802905 // 1000-010-053 // 433395-0020 // 2090-505-183* // 2090-505-183M // 3300-016-005 // 3000-016-005

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-49[1]	Turbo Nuevo 700447-0008 VNT15 BMW 520D (SJR)	700447-0008 // 8G15-300-149	700447-0001 // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // TC1400298 // 101-73[1] // 700447-0008 // 208-57[1] // 228-03[1]	195-137[1] // 1000-010-159 // 706287-0001
185-50[1]	Turbo H1C 3526739 Cummins 6BT (SJR)	3526739 // 8C01-100-429	3528772 // 104-34[1] // 3526739	195-241[1] // 235-132[1] // 1000-020-126F // 3523317 // H1-001
185-51[1]	Turbo 720855-0006 GTA1749MV Audi A3 – Golf – Bora 1,9 Tdi (SJR)	720855-0006 // 8G17-30M-206	712078-0001 // 716216-0001 // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV // OEM: 038253016FX // OEM: 038253016QV // OEM: 038253016QX // OEM: 038253019F	195-23[1] // 703890-0123 // 802906 // 1000-010-253
185-52[1]	Turbo Nuevo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. (SJR)	49135-02652 // 8M35-300-526	49135-02682 // OEM: MR968080 // TC1950469 // 109-22[1] // 49135-02652 // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 208-18[1] // F-109-01[1] // 105-387[1] // 805340 // 187-10 #[1] // 246-26[1] // 03002940	195-108[1] // 34-41DB[1] // 42-27BB[1] // 451298-0024 // 803604 // 1000-050-109 // 49135-08801 // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 3000-016-022
185-53[1]	Turbo Nvo.758219-0003 GT1749V Audi A4-Audi A6–Passat 2,0TDI 140HP(SJR)	758219-0003 // 8G17-300-972	758219-0002 // 758219-0004 // OEM: 03G145702F // OEM: 03G145702FV // OEM: 03G145702FX // OEM: 03G145702K // 189-22[1] // 758219-0003	195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 802904 // 1000-010-037 // 703890-0129
185-54[1]	Turbo nuevo 802418-0001 GT1749V Ford Focus TDCi (SJR)	8G17-30M-992 // 802418-0001	713517-0008 // 713517-0003 // 713517-0004 // 713517-0005 // 713517-0006 // 713517-0007 // 713517-0009 // 713517-0010 // 713517-0011 // 713517-0012 // 713517-0015 // OEM: 1222163 // OEM: 1257260 // OEM: 1349413 // OEM: 1351396 // OEM: 1S4Q6K682AD // OEM: 1S4Q6K682AE // OEM: 1S4Q6K682AF // OEM: 1S4Q6K682AG // OEM: 1S4Q6K682AH // OEM: 1S4Q6K682AJ // OEM: 1S4Q6K682AK // OEM: 1S4Q6K682AL // OEM: 1S4Q6K682AP // OEM: 1S4Q6K682AS // 101-104[1] // 713517-0016	42-03BB[1] // 195-156[1] // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-102 // 433395-0046
185-55[1]	Turbo Nuevo 721021-1 GT1749V A3-Bora/Golf 1,9TDI 150HP (SJR)	721021-0001 // 8G17-30M-386	721021-0002 // 721021-0003 // 721021-0004 // 721021-0005 // 721021-0006 // OEM: 038253016G // OEM: 038253016GV // OEM: 038253016GX // OEM: 03G253016R // 228-04[1] // 721021-0001	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-56[1]	Turbo 753392-0018 GT2260V BMX X5 3,0 - M57TU Euro 3 (SJR)	8G22-300-258 // 753392-0018	742417-0001 // 753392-0001 // 753392-0003 // 753392-0006 // 753392-0009 // 753392-0015 // 753392-0019 // OEM: 11657791044 // OEM: 11657791046 // OEM: 7791044M09 // OEM: 7791045M09 // OEM: 7791046M09	195-74[1] // 1102022906 // 1000-010-328
185-57[1]	Turbo 454207-0001 GT2538C M. Benz Sprinter OM602 (SJR)	454207-0001 // 8G25-200-039	454111-0001 // 454184-0001 // OEM: 6020900880 // OEM: 6020960199 // OEM: 6020960699 // OEM: 6020960899 // 454207-0002 // 248-43[1] // 454207-0001 // TBS-0646	195-02[1] // 443854-0150 // 1000-010-010 // 443854-0156
185-58[1]	Turbo 740611-0002 GT1544V Hyundai-Kia Motor U1,5L Euro4 (SJR)	740611-0002 // 8G15-300-444	740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // 782403-0001 // OEM: 28201-2A400 // 805831 // 101-127[1] // 740611-0002	42-06BB[1] // 195-194[1] // 235-272[1] // 3000-016-019 // 1000-010-265 // GT15-051
185-59[1]	Turbo 708366-0005 GT1749V Land Rover Freelander 2.0 Lts. (SJR)	708366-0005 // 8G17-300-265	708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 708366-0006 // 708366-0007 // OEM: 7781450B // OEM: 7781450C03 // OEM: 77814759 // OEM: 7781475C03 // OEM: 77814769 // OEM: 7781476C03 // OEM: LR006108 // OEM: LR008839 // OEM: STC4546 // OEM: STC4547 // 101-109[1] // 708366-0005	195-240[1] // 131-16G[1] // 1000-010-332 // 706287-0002
185-60[1]	Turbo 712766-0002 GT1749V Fiat JTD 1,9 – Alfa Romeo JTD 1,9 (SJR)	8G17-300-305 // 712766-0002	712766-0001 // OEM: 46779032 // OEM: 46786078 // OEM: 55191596 // 101-129[1] // 712766-0002 // 101-129 Z[1]	195-51[1] // 235-103[1] // 1000-010-103 // 703890-0033 // GT17-009
185-61[1]	Turbo 706978-0001 GT1546S Peugeot 806 - Citroen Vs. (SJR)	8G15-200-172 // 706978-0001	OEM: 71723507 // OEM: 9634521180 // OEM: 9634584280 // 101-72[1]	195-64[1] // 235-84[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 1000-010-130 // 433289-0099 // GT15-010
185-62[1]	Turbo 725364-0021 GT2260V BMW 730/530D 2,9Lts. (SJR)	725364-0021 // 8G22-300-101	725364-0004 // 725364-0005 // 725364-0006 // 725364-0007 // 725364-0009 // 725364-0012 // 725364-0015 // 725364-0018 // 725364-0022 // OEM: 7789083E // OEM: 7789083H // OEM: 7789083J // OEM: 7789083L09 // F-101-05[1] // 725364-0021	195-258[1] // 42-02BB[1] // 1102022910 // 1000-010-136 // 3000-016-014C
185-63[1]	Turbo BV39-1867 (0027) Renault Megane 1,5 dCi (SJR)	5439 970 0027 // 8B39-300-085	5439 970 0002 // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 102-55[1] // 5439 970 0027 // 102-55 A[1] // 5439 970 0027 REM // 208-33[1]	42-01CB[1] // 42-06 B[1] // 195-31[1] // 34-31EB[1] // 3300-016-025 // 3000-016-025 // 1000-030-138 // 5439 710 0512 // 2061-016-314
185-64[1]	Tbo KP35-1672 (0033) Renault Clio-Kangoo 1.5 dCi Motor K9K EURO4 (SJR)	5435 970 0033 // 8B35-200-262	5435 970 0011 // OEM: 8200882916 // 208-51[1] // 5435 970 0033 // 246-29[1] // 03002A0670	195-115[1] // 1000-030-162 // 5435 710 0506

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-65[1]	Turbo Nuevo 733952-0001 GT1752S Kia Sorento CRDi (SJR)	733952-0001 // 8G17-200-432	805850 // OEM: 28200-4A101 // 733952-0004 // 101-86[1] // 733952-0001 // 187-12 #[1] // 187-12[1] // 205-60[1] // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007 // 208-65[1]	195-63[1] // 803969 // 1000-010-279 // 1000-010-353* // 433352-0032
185-66[1]	Turbo nuevo 49173-06500 / 49173-06501 TD025M Corsa / Astra 1.7 (SJR)	49173-06501 // 49173-06500 // 8M02-200-340	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 011TC14043000 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 204-02[1] // 205-59[1] // TDTC540025 // 205-59 F[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033 // 208-56[1]	179-01B[1] // 195-21[1] // 34-19EB[1] // 256-110[1] // 49173-08701 // 49173-08700 // 1000-050-102 // 2061-016-340 // 49173-18730 // 300006080837
185-67[1]	Turbo VF40A132 VV14 RHF4 M.Benz Sprinter – Viano – Vito OM646 (SJR)	VF40A132 // 8I14-200-359* // 8I04-200-359* // 8I04-300-359	OEM: 6160960199 // OEM: 6460960199 // OEM: 6460960699	42-43 B[1] // 195-269[1] // 3000-016-028B // 1000-040-111 // VBX40084D
185-68 F[1]	Turbo Nuevo 49177-01502 / 49177-01503 TD04 L200 (Øm RC: 34.7) (SJR)	8M04-100-201 // 49177-01502 // 49177-01503	105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 187-15[1] // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	
185-69[1]	Turbo TD03L4-09GK Ford Transit 2,4 (49131-05402) (SJR)	8M03-200-585 // 49131-05402	49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05453 // 49131-06400 // 49131-06402 // 805373 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // 109-46[1] // 49131-05452 // 205-54[1] // 49131-05402 // TDTC540132 // TO-TURBO-49131-05402* // 208-67[1] // 246-24[1] // 03002A0143	195-254[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030
185-70[1]	Turbo Nuevo 706977-0001 GT1546S - Peug. 206HDI - Citroen C5–Vs. (SJR)	706977-0002 // 8G15-200-116	706977-0003 // OEM: 0375C8 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // TC0440437 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 102-41[1] // 5303 970 0009 // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080 // 208-02[1]	195-64[1] // 235-84[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 1000-010-130 // 433289-0099 // GT15-010

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-71[1]	Tbo.Nvo.49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts. (SJR)	49189-02914 // 8M04-200-423	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306-01 // 805306* // 109-33[1] // 49189-02914 // 205-76[1] // TDTC540029 // 208-55[1] // 228-01[1]	195-208[1] // 215-24[1] // 49189-09161 // 49189-09162 // 1000-050-151 // 49189-09160 // TDCG540277
185-72[1]	Turbo Nuevo 711736-0003 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil. (SJR)	8G25-200-A66 // 711736-0003	OEM: 2674A202	195-187[1] // 256-155[1] // 1000-010-381 // 433289-0185 // 300001120366
185-73[1]	Turbo nuevo 49135-06015 TF035HM-12T4 Ford Transit 2,4Lts. (SJR)	49135-06015 // 8M35-20M-025	49135-06010 // 49135-06017 // OEM: 3C1Q6K682EA // OEM: 3C1Q6K682FB	195-07[1] // 49135-08205 // 1000-050-006 // 49135-08200
185-74[1]	Turbo Nuevo KKK BV39-1867 (0030) Renault Megane 1,5 dci (SJR)	5439 970 0030 // 8B39-300-373	5439 970 0070 // OEM: 8200405203 // OEM: 8200507856 // OEM: 8200578381 // 102-56 A[1] // 5439 970 0030 // 205-19[1] // TDTC540139 // 208-25[1]	42-01CB[1] // 42-06 B[1] // 195-37[1] // 34-17EB[1] // 3300-016-025 // 3000-016-025 // 1000-030-139 // 5439 710 0514 // 2061-016-373
185-75[1]	Turbo 757886-0003 GTB1649V Kia Sportage–Hyu.Tucson 2,0Lt 140HP (SJR)	757886-0003 // 8G16-300-389	OEM: 28231-27400	42-10BB[1] // 195-84[1] // 3000-016-037 // 1000-010-268
185-76[1]	Turbo BV43-2074 (0122) Hyundai Motor A-engine Euro 4 (SJR)	5303 970 0122 // 8B43-300-641	5303 970 0144 // OEM: 28200-4A470 // 205-31[1] // 5303 970 0122 // TO-TURBO-53039700122* // TDTC540129 // 102-65[1]	42-38 B[1] // 195-87[1] // 42-05CB[1] // 3000-016-056 // 1000-030-191 // 5303 710 0555 // 3300-016-056
185-77[1]	Turbo Nuevo 49135-07310 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts CRDi (SJR)	49135-07310 // 8M35-300-743	49135-07100 // 49135-07300 // 49135-07301 // 49135-07311 // OEM: 28231-27801 // 109-30[1] // 49135-07302 // 109-35[1] // 49135-07312	42-41 B[1] // 195-119[1] // 3000-016-027D // 1000-050-153 // 49135-09021 // 49135-09022
185-78[1]	Tbo.K03-2074 (0116) Daily–Ducato 2,3TD Motor F1A E4 Multijet (SJR)	5303 970 0116 // 8B03-200-475	49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05134 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // 5303 970 0250 // 805399 // OEM: 504070186 // OEM: 504071260 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // OEM: 5801457120 // 109-29[1] // 49135-05131 // 208-32[1] // 5303 970 0116 // 205-93[1] // TDTC540101 // TDTC5400101* // 230-09[1] // LYP80157-12-6	195-85[1] // 256-106[1] // 1000-030-181 // 5303 710 0531 // 300002110551
185-79[1]	Turbo 70000174636 K16 VW 13.180/15.180/16.180 MWM 4.12 TCE(SJR) RC MFS	70000174636 // 8B16-200-331T	80000174636 // OEM: 9.0529.20.1.0099 // 5316 970 7176 // OEM: 9.0529.20.1.0139 // 105-216[1] // 805300 // 185-30[1] // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 105-334[1] // 802711-01	195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
185-80[1]	Tbo.Nvo.BV35-1573 (0014)Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP (SJR)	8B35-300-441 // 5435 970 0014	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 102-72[1] // 5435 970 0014 // 162-01[1] // 900-00049-000 // 205-49[1] // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540040 // 208-50[1]	42-03CB[1] // 42-36 B[1] // 132-09A[1] // 195-136[1] // 235-20[1] // 256-104[1] // 3300-016-046 // 3000-016-046 // 5435 710 0513 // 1000-030-153 // KP35-014 // 300002080649

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-81[1]	Turbo Nuevo 700716-0009 GT2556S Isuzu (NQR Series) (SJR)	700716-0009 // 8G25-200-184	700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8971894520 // OEM: 8972089661 // OEM: 8972089663 // OEM: 8980000310 // 189-23[1] // 700716-0014 // 207-01[1] // 700716-0009 // 105-394[1] // 805346 // 205-04[1] // 208-70[1] // 700716-0003	195-204[1] // 431876-0148 // 1000-010-202 // 431876-0109
185-82[1]	Turbo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (SJR)	17201-0L030 // 8T10-200-B25	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 128-03[1] // 17201-0L030 // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82 F[1] // 8T10-200-B25 // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // 246-43[1] // 03002A0484	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
185-82 F[1]	INHABILITADO Turbo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (Válvula diferente) (SJR)	17201-0L030 // 8T10-200-B25	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 128-03[1] // 17201-0L030 // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 246-43[1] // 03002A0484	195-43[1] // 18-87 B[1] // 256-99[1] // 802907-01 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 300007111079
185-83[1]	Turbo nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SJR)	VA420014 // 8I05-200-240	OEM: 8971397243 // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 187-07[1] // VA420014 // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1] // 202-06[1] // 189-07[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011
185-84[1]	Turbo K16-2471 (7119) OM904LA Euro III Rda.Comp. MFS (SJR)	5316 970 7119 // 8B16-200-378	5316 970 0057 // 5316 970 7126 // 5316 970 7138 // 5316 970 7172 // 5316 970 7198 // OEM: 9000961099 // OEM: 9000962299 // OEM: 9000962499 // OEM: 9000962699 // OEM: 9040968299 // OEM: 9040969099	195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 5316 710 0529 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
185-85[1]	Turbo KP35-1570 (0018) Fiat, Motor 1,25 SJTD 70HP (SJR)	5435 970 0018 // 8B35-200-B15	OEM: 55202637 // OEM: 93191833 // 102-60[1] // 5435 970 0018	195-400[1] // 5435 710 0505 // 1000-030-021 // 5435 710 0503

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-86[1]	Turbo HX35W (3802881) Cummins 6BTAA (SJR)	8C03-200-A87 // 3802881	3539009 // 3592202 // 3538881 // 3538882 // 3594634 // 3594635 // 3597911 // 3597912 // 4036390 // 4036391 // 4045403 // 4045428 // 4090050 // 5272025 // 5272028 // TC0210076 // TC0210477 // 105-408[1] // 805595 // 105-109[1] // 802295-01 // 105-279[1] // 808295-01	195-160[1] // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
185-87[1]	Turbo Nuevo 452174-0001 GT4288 Volvo FL10 Motor D10A (SJR)	452174-0001 // 8G42-100-898	4031414 // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // OEM: 11031468 // OEM: 11033937 // OEM: 11033938 // OEM: 20415164 // OEM: 425677 // 105-50[1] // 803033 // 187-25[1] // 452174-0001 // 246-57[1] // 03002A0600	131-06H[1] // 195-661[1] // 434251-0014 // 1000-010-454
185-88[1]	Turbo 49135-02921 TF035HL-14GK2-6.0 Montero 3,2 (SJR)	8M35-200-421 // 49135-02921	49135-02912 // OEM: 1515A041 // OEM: 1515A123 // 49135-02910 // 49135-02920	195-262[1] // 49135-08512 // 1000-050-155 // 49135-08510 // 49135-08511
185-89[1]	Turbo TD03L-09GK-33 Ford Transit VI 2,2 (49131-05312) (SJR)	49131-05312 // 8M03-200-552	49131-05310 // 49131-05313 // OEM: 1449556 // OEM: 1567327 // OEM: 6C1Q6K682CD // OEM: 6C1Q6K682CE	195-254[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030
185-90[1]	Turbo Nuevo 714467-0014 GT1749V Ford Mondeo 2,0Lts. TDCi (SJR)	714467-0014 // 8G17-30M-357	714467-0002 // 714467-0003 // 714467-0004 // 714467-0005 // 714467-0007 // 714467-0008 // 714467-0010 // 714467-0012 // 714467-0013 // 714467-0015 // OEM: 1435150 // OEM: 2S7Q6K682AC // OEM: 2S7Q6K682AD // OEM: 2S7Q6K682AE // OEM: 2S7Q6K682AF // OEM: 2S7Q6K682AG // OEM: 3S7Q6K682AD // 101-142[1] // 714467-0014	195-299[1] // 42-03BB[1] // 433395-0025 // 1000-010-188 // 433395-0030 // 3000-016-017 // #N1
185-91[1]	Tbo.KP35-1672 (0029) Renault Clio-Kangoo 1.5 dCi Motor K9K EURO4 (SJR)	5435 970 0029 // 8B35-200-A85	5435 970 0012 // OEM: 8200860233 // OEM: 8200889694	195-115[1] // 1000-030-162 // 5435 710 0506
185-92[1]	Turbo Nuevo 454231-0007 GT1749V(S2) Audi A4 / VW Passat (SJR)	8G15-300-333 // 454231-0007 // JR-333**	454231-0001 // 454231-0003 // 454231-0004 // 454231-0005 // 454231-0012 // OEM: 028145702H // TC0700486	195-09[1] // 433395-0010 // 802894 // 1000-010-038* // 1000-010-056 // 433395-0019
185-93[1]	Turbo Nuevo K03-2076 (0081) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8 (SJR)	8B03-200-066 // 5303 970 0081	5303 970 0054 // OEM: 500364493 // 102-59[1] // 5303 970 0081 // 102-59 Z[1] // 109-41[1] // 49377-07052 // 227-02[1] // CP922A28A	195-38[1] // 1000-030-109 // 5303 710 0522
185-94[1]	Turbo VN4 VA420125-VB420119 RHF4H Nissan Cab -NP300 YD25DDTI 2,50SJR)	VA420125 // VB420119 // 8I04-200-A04	OEM: 14411-MB40B // OEM: 14411-MB40C // OEM: 14411-VM01A // 108-24[1] // VB420119 // VA420125 // 230-13[1] // LYP80205-18-6	195-273[1] // 17-94FC[1] // 805638 // 1000-040-170 // 2090-010-061

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-95[1]	Turbo 465819-0003 APL709 VW Varios–Motor MWM 4,10 TCA intercooler(SJR)	465819-0003 // 8G30-200-702	465819-0001 // 465819-0002 // 5316 970 7185 // OEM: 905292010063 // TC0130030 // OEM: 2R0145061A // OEM: 6008001751004 // OEM: 905292010041 // OEM: 905292010056 // 101-159[1] // 465819-0003 // 105-226[1] // 802180-03 // 105-326[1] // 808280 // 105-60[1] // 802180-01	195-91[1] // 34-19DB[1] // 1000-010-370 // 409172-0131 // 2061-016-702 // 445517-0018
185-96[1]	Turbo 708337-0001 GT1749S Hyundai Camion Mighty (SJR)	708337-0001 // 8G17-200-100	708337-0002 // 708337-0004 // OEM: 28230-41720 // OEM: 28230-41730 // 101-84[1] // 708337-0001	195-14[1] // 433352-0007 // 1000-010-022 // 433352-0018
185-97[1]	Turbo 466856-0003 TB0227 Fiat Palio (SJR)	8G02-200-325 // 466856-0003	466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 101-30[1] // 466856-0003 // 101-30 A[1] // 105-147[1] // 805227-01 // 121-01E[1]	115-52[1] // 195-104[1] // 34-08DB[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 1000-010-368 // 443854-0119 // 2061-016-325 // 430819-0061
185-98[1]	Turbo CT16 17201-30141 HILUX 2.5 D4D (SJR)	17201-30141 // 8T10-200-690	17201-0L050 // 17201-0L050C // 17201-0L080 // 17201-30070 // 8T09-200-M27 // 8T09-200-M29 // 17201-30140	195-109[1] // 34-08EB[1] // 1000-060-121 // 2061-016-690 // TDWG540059
185-99[1]	Turbo 49179-02230 TD06H-16M Caterpillar 320B (SJR)	8M06-100-235 // 49179-02230	805850 // 5I7585 // 5I7952 // 805413 // 205-96[1] // 49179-02260 // TDTC540104 // 229-03[1] // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 187-29[1] // 226-03[1]	195-55[1] // 5I7589 // 805604 // 1000-050-142 // 49179-08600
186-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 17201-30080 Land Crusier 2KD-FTV 2,5lts. (SH)	17201-30080	8T10-200-704 // 205-67[1] // 17201-30080 // TDTC540053	180-04A[1] // 1000-060-127
186-02 #[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 Øm Rda.Tur. 36,5mm (SH)	49135-02110 SH#		
186-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 (SH)	49135-02110 SH	OEM: MR224978 // 49135-04021 // 187-16[1] // 49135-02110 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 187-04[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	18-86 B[1] // 195-27[1] // 2100-011-044B // 49135-17700 // ZC-TH-49135-17700 // 1000-050-117 // 49135-08020
186-02 #A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 Øm Rda.Tur. 36,00mm (SH)	49135-02110 SH #A		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
186-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-03130 TF035 Montero 2.8 (SH)	49135-03130	205-12[1] // 49135-03130 // TDTC540137 // 208-17[1] // ZC-TU-010 // 105-375[1] // 805296 // 109-12[1] // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 185-41[1] // 8M35-200-128	195-16[1] // 1000-050-002* // 1000-050-002B // 49135-08000
186-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP35-1574 (0009) Ecosport / C3 / 206 1.4 (SH)	5435 970 0009 SH	5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 805888 // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 225-05[1] // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 102-27[1] // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 202-05[1] // 246-42[1] // 03002920	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502
186-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VVP1 9622526980 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (SH)	VF400002	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // VF400002 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 108-20[1] // 108-20 A[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 189-18[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	195-169[1] // 1000-040-124 // VAX40018
187-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K27-3465(6502) M.B.OM442LA-Euro1/K27-3465(6507)Euro2 (SJP)	5327 970 6502 // 5327 970 6507	3580177 // OEM: 0040966399 // 101-77[1] // 466214-0028 // 105-177[1] // 802292-01 // 105-315[1] // 808096 // 185-105[1] // 5327 970 6507 // 5327 970 6502 // 8B27-100-B97 // 102-13[1] // // 105-382[1] // 808169	195-334[1] // 1000-030-254 // 5327 710 0109
187-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 2.8 Lts. 35.10 (SJP)	49135-05010	49135-05050 // 454061-0007 // // TC0010112 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 105-196[1] // 805159 // 229-01[1] // 49135-05010 // 49135-05010M // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 109-04[1] // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100
187-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 17201-67010 CT12B Toyota Hilux 3.0 TD4 (SJP)	17201-67010	17201-67020 // 17201-67040 // TC0630463 // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 202-11[1] // 17201-67010 // 105-390[1] // 805321 // 128-02 A[1] // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 185-34[1] // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208 // 187-03 R[1]	195-162[1] // 1000-060-103 // 17202-67010 // 17202-67040

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-03 R[1]	INHABILITADO Turbo 17201-67010 CT12B Toyota Hilux 3.0 TD4 (REMAN) (SJP)	17201-67010	17201-67020 // 17201-67040 // TC0630463 // 128-02 A[1] // 17201-67010 // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 185-34[1] // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208 // 187-03[1] // 202-11[1] // 105-390[1] // 805321	195-162[1] // 1000-060-103 // 17202-67010 // 17202-67040
187-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49177-02513 TD04 MHI Montero-Galloper (SJP)	49177-02513	OEM: MR212759 // 49177-02512 // OEM: MR224978 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	195-245[1] // 235-151[1] // 1000-050-173 // 49377-08510 // TD04-021-B
187-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 471037-0002 GT1749S HYU Mighty 2.5T- Chorus Bus H350 (SJP)	471037-0002	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 105-169[1] // 805214-01 // 183-27[1] // 471037-0002 // 101-94[1] // 205-89[1] // TDTC540085 // 246-60[1] // 03002878* // 200101100079	235-95[1] // 433352-0019 // GT17-032
187-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K14 (80000174640) Chev.S10-Blazer-MWM 4,07TCE-2 8TDI (SJP)	80000174640	OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // TC0130396 // TC0130481 // 70000174640 // 101-148[1] // 767094-0002 // 102-44[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 185-195[1] // 8B14-200-272 // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	34-07DB[1] // 195-111[1] // 235-119[1] // 2061-016-272 // 5806 110 0802 // 1000-030-214 // K14-014

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SJP)	VA420014	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 189-07[1] // VA420014 // 202-06[1] // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 185-83[1] // 8I05-200-240 // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011
187-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo TF035 Renault Master (SJP)		725305-0002 // 725305-0005 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 101-70[1] // 454061-0010 // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 109-21[1] // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152 // 205-90[1] // TDTC540088 // 227-13[1] // CP117-210	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100
187-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1E 3524034 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (SJP)	3524034	3524034 // 3524035 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3590083 // 3802303 // 4090049 // 3531031 // 3590079 // 3596987 // TC3290407 // 103-20[1] // 104-14 A[1] // 3596988 // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-19[1] // 104-14[1] // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 205-101 F[1] // TDTC540122 // 205-158[1] // 3528777 // TDTC540324 // 246-63[1] // 03002A0036	18-55 B[1] // 195-223[1] // 235-136[1] // 02001-107 // 02008435 // 3522747 // 1000-020-154 // 3545701 // H1-003
187-10 #[1]	INHABILITADO Turbo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. PROTOTIPO (SJP)		49135-02682 // OEM: MR968080 // TC1950469 // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 49135-02652 // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 208-18[1] // 246-26[1] // 03002940 // F-109-01[1]	34-41DB[1] // 195-108[1] // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 1000-050-109 // 49135-08801
187-10[1]	INHABILITADO Turbo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. (SJP)	49135-02652	49135-02682 // OEM: MR968080 // TC1950469 // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 49135-02652 // 208-18[1] // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10 #[1] // 246-26[1] // 03002940 // F-109-01[1]	34-41DB[1] // 42-27BB[1] // 195-108[1] // 803604 // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 3000-016-022 // 1000-050-109 // 49135-08801

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700830-0001 GT1544 Renault Megane (SJP)	700830-0003	700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	34-09DB[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 2061-016-055 // 433480-0004 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
187-12 #[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.733952-0001 GT1752S Kia Sorento CRDi-Entrada Car.Com.Ø46 (SJP)	733952-0001	733952-0004 // 805850 // OEM: 28200-4A101 // 101-86[1] // 733952-0001 // 185-65[1] // 8G17-200-432 // 187-12[1] // 205-60[1] // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007 // 208-65[1]	195-63[1] // 803969 // 1000-010-279 // 1000-010-353* // 433352-0032
187-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 733952-0001 GT1752S Kia Sorento CRDi (SJP)	733952-0001	733952-0004 // 805850 // OEM: 28200-4A101 // 187-12 #[1] // 733952-0001 // 101-86[1] // 185-65[1] // 8G17-200-432 // 205-60[1] // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007 // 208-65[1]	195-63[1] // 803969 // 1000-010-279 // 1000-010-353* // 433352-0032
187-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo S2EL (70000175070) Volvo Bus B7R (SJP)	70000175070	3533595 // 80000175070 // TC0710044 // OEM: 477868 // 105-345[1] // 808043 // 105-84[1] // 803043-01	
187-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40W VW 17.300 (3597335) (SJP)	3597335	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038004 // 80000175580 // 3596276 // 3596277 // 3597269 // 3597759 // 4038000 // 4042556 // 4042557 // 4049129 // 5327 100 0198 // 70000175580 // 782895-0001 // TC0210054 // 105-217[1] // 805276 // 105-93[1] // 805131 // 185-259[1] // 4038003 // 8C04-200-P77 // 205-51[1] // TDTC540068 // 104-33[1] // 3597335 // 104-33 A[1] // 107-02[1] // 3597335 OFA //	18-116 B[1] // 34-64DB[1] // 195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 3598051 // TO-TH-3598051 // 2061-010-192 // 4032262 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
187-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49177-01502 / 49177-01503 TD04 L200 (SJP)	49177-01503 // 49177-01502	125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	195-257[1] // 1000-050-176 // 49177-08240
187-16 #[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 Øm Rda.Tur. 36,00mm (SJP)	49135-02110 SJP#		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-16[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 (SJP)	49135-02110	OEM: MR224978 // 49135-04021 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	18-86 B[1] // 195-27[1] // 2100-011-044B // 49135-17700 // ZC-TH-49135-17700 // 1000-050-117 // 49135-08020
187-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Ford Cargo 1416 - VW (3531456) (SJP)	3531456	170483 // 3531696 // 3534098 // 3535449 // 3536047 // 3536244 // 3536681 // 3591244 // 3802819 // 3531504 // 3532211 // 3536473 // 3536474 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3800988 // 3802391 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037308 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-20[1] // 3590092 // 187-27[1] // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	134-06C[1] // 235-295[1] // 3575060 // H1-012

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1E Ford Cargo 1722 (3532801) (SJP)	3532801	3531793 // 3531794 // TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 104-16[1] // 3532801 // // 105-357[1] // 808063 // 107-10[1] // 3532801 OFA // // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-372[1] // 235-97[1] // 1000-020-148B // 3545416 // 3575067 // H1-007
187-19[1]	INHABILITADO Turbo HX40 3596988 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (SJP)	3596988	3596989 // 4035466 // 4036420 // 3596987 // TC3290407 // 105-285[1] // 808033 // 205-101 F[1] // 3596988 // TDTC540122 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-07[1] // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-09[1]	195-283[1] // 1000-020-162 // 4027607
187-20[1]	INHABILITADO Turbo HX35 Cummins 6BTAA (3590092) (SJP)	3590092	3590093 // 3590495 // 3593651 // 3800988 // 170483 // 3531504 // 3532211 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3591244 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3802391 // 3802819 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037308 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-27[1] // 241-06[1] // 3590092 // OKSA0012 // 205-113[1] // TDTC540189	195-160[1] // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
187-21[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.17201-17010 CT26 Landcruiser 4,2--HDJ80/81 Carc.tur.58020(SJP)	17201-17010	185-268[1] // 17201-17010 // 8T26-200-B13 // 205-104[1] // TDTC540174 // 221-05[1] // 7000-006-0027	195-355[1] // 235-117[1] // 1000-060-129 // 17202-17035 // CT26-000
187-22[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.17201-17040 CT26 Landc. 4,2-Motor 1HD-FTE Car.Tur.17020(SJP)	17201-17040 // 17201-17040*	246-160[1] // 17201-17040 // 200107130175 // 248-37[1] // TBS-0218	180-03B[1] // 195-266[1] // 17202-17040 // 1000-060-105

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-23[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C 3522900 Cummins 4BT (SJP)	3522900	3520030 // 3528743 // 3528744 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3536677 // 3539310 // 3800987 // 3802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // 104-13[1] // 3522900 // 105-313[1] // 808276 // 225-63[1] // TURBO-H002 // 227-27[1] // 04-8001 // 246-105[1] // 200004150290	134-08C[1] // 235-260[1] // 3523322 // H1-002
187-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 738233-0002 GT2556S Perkins (SJP)	738233-0002	OEM: 2674A404 // 205-62[1] // 738233-0002 // TO-TURBO-738233-0002* // TDTC400006* // TDTC540006 // 208-66[1] // 241-17[1] // OKSA0042	235-237[1] // 256-118 F[1] // 433289-0220 // GT25-009 // 300001121198
187-25[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452174-0001 GT4288 Volvo FL10 Motor D10A (SJP)	452174-0001	4031414 // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // OEM: 11033937 // OEM: 11033938 // OEM: 20415164 // OEM: 425677 // 105-50[1] // 803033 // 185-87[1] // 452174-0001 // 8G42-100-898 // 246-57[1] // 03002A0600	131-06H[1] // 195-661[1] // 434251-0014 // 1000-010-454
187-26[1]	INHABILITADO Turbo nuevo 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12 (SJP)	49135-05000	454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // 5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 500321800 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 109-15[1] // 49135-05000 // 201-14[1] // 105-197[1] // 805177 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 230-01[1] // LYP80145-22-98 // 246-70[1] // 03002A1377 // 246-96[1] // 200106110450 // 249-03[1] // K4.25	34-33EB[1] // 195-26[1] // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047 // 1000-050-116 // 49135-08100

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-27[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX35 Ford F14000 (3536473) (SJP)	3536473	170483 // 3590091 // 3591244 // 3802819 // 3531504 // 3532211 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590093 // 3590495 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3597473 // 3597474 // 3598110 // 3779710 // 3800988 // 3802391 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4037308 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 107-11[1] // 187-17[1] // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-20[1] // 3590092 // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	195-179[1] // 1000-020-152 // 3537817
187-28[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.315413-315429 S300 Ren. MIDR062356A41ØAI.RT69.25/Ren.385 (SJP)	315413 // 315429	318525 // OEM: 5010330290 // OEM: 5010542005 // 105-163[1] // 805206 // 189-09[1] // 315413 // 315429 // 123-01B[1] // 185-288[1] // 8S03-100-623	
187-29[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49179-02260 TD06H-16M Caterpillar 930/320B (SJP)	49179-02260	5I7585 // 5I7952 // 805413 // 805850 // 185-99[1] // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 205-96[1] // 49179-02260 // TDTC540104 // 229-03[1] // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 226-03[1]	195-55[1] // 5I7589 // 805604 // 1000-050-142 // 49179-08600
187-30[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 318960 – 318932 S410 Mercedes Benz OM457LA (SJP)	318932 // 318960	1487 970 0000 // OEM: 0080965099 // // 798489-0001 // OEM: 0090966599 // TC0480181 // 243-14[1] // 318932 // 318960 // 03002-088 // 105-360[1] // 802434 // 185-172[1] // 8S04-100-839 // 246-120[1] // 200003200157	195-371[1] // 1000-070-035 // 318959
187-31[1]	INHABILITADO Turbo HX30W (3592315 - 4040353) Ford F100 - 4BTAA (SJP)	3592315 // 4040353	3590493 // 3590494 // 3800986 // 5316 970 7146 // TC0210116 // 105-328[1] // 808182 // 104-18[1] // 3592315 // 4040353 // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 185-188[1] // 8C03-200-D63 // 205-05[1] // TDTC540045 // 246-75[1] // 03002840*	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
187-32[1]	INHABILITADO Turbo HX40W (4046101-4039030) Case 2388 Electrónico–Cummins QSL(SJP)	4046101	2839811 // 4037513 // 4038989 // 4042341 // 4044082 // 4089917 // TC0210563 // 3772607 // 4037542 // 4044081 // 4089915 // 205-97[1] // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // 105-383[1] // 805326 // 105-422[1] // 805460	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-33[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452301-0001 GT2052 Perkins T4,40 (SJP)	452301-0001	727266-0001 // OEM: 2674A326 // 805423 // OEM: 02202400 // OEM: 2674A391 // 205-124[1] // 452301-0001 // TDTC540193 // 225-47[1] // TURBO-G269 // 241-12[1] // OKSA0029 // 246-128 F[1] // 200101100401	131-24F[1] // 111-54[1] // 195-125[1] // 451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0045 // 451298-0024 // 451298-0044 // 451298-0033 // 1000-010-194
187-34[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 3539700/3539697 HX35 Komatsu - Cummins 6BT (SJP)	3539697 // 3539700	3539698 // 3539699 // 3590032 // 3804877 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 205-22[1] // 3539697 // 3539700 // TDTC540038 // 125-17[1] // 185-223[1] // 8C03-100-B77 // 208-01[1]	195-179[1] // 3580902 // 1000-020-152 // 3537817
187-35[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0057) Xsara–Peugeot 206–307 HDi 2,0lts. (SJP)	5303 970 0057	5303 970 0056 // TC0440438 // TC0440488 // 102-57 A[1] // 5303 970 0057 // 102-57[1] // 185-208[1] // 8B03-200-985 // 189-20[1] // 208-07[1] // 248-35[1] // TBS-0229	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
187-36[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49131-02030 TD03-7G Kubota (SJP)	49131-02030	49131-02080 // 49131-02090 // OEM: 1G622-17012 // OEM: 1J403-17013 // 49131-02010 // 49131-02040 // OEM: 1E013-17014 // OEM: 1E198-17013 // OEM: 1G610-17013 // 189-21[1] // 49131-02030 // 205-06[1] // TDTC540136 // 225-43[1] // 49131-02020 // TURBO-M152 // 248-41[1] // TBS-0182 // 261-12[1] // SW-0254 // 266-11[1] // YT104-001-A	195-406[1] // 235-94[1] // 49131-08460 // 1000-050-168 // 49131-08400 // TD03-010
187-37[1]	INHABILITADO Turbo H1E 6CTA Bus 3525488-3528779 (SJP)	3528779 // 3525488	3596947 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3802321 // 249-08 F[1] // 3596946 // K2.15 // 104-12[1] // 3525488 // 3528779 // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321 // 248-21[1] // TBS-3227 // 263-06[1] // 19H0526	134-03C[1] // 3545698
187-38[1]	INHABILITADO Turbo H1E Ford Cargo 1730 (3528872) (SJP)	3528872	3528708 // 3528709 // 3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536388 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 3596927 // 3596928 // 3802345 // TC0210107 // 104-21[1] // 3528872 // 105-65[1] // 805087 // 107-14[1] // 3528872 OFA // 205-114[1] // TDTC540191	134-04C[1] // 195-180[1] // 3545988 // 1000-020-148

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-39[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)(SJP)	3596693 // 3594505 // 3595355	4033106 // 008TC1701500005 // 008TC1739200005 // 2836638 // 2836658 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3768323 // 3768324 // 3769701 // 3769702 // OEM: 500990351 // OEM: 5003903510 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61319900 // OEM: 61320961 // OEM: A20009602990097 // TC0010125 // 104-40[1] // 3594505 // 3595355 // 3596693 // 104-40 A[1] // 105-208[1] // 805251 // 185-196[1] // 8C05-200-A83 // 205-07[1] // TDTC540212 // TDTC540210* // 242-02[1]	195-276[1] // 1000-020-179 // 4027597
187-40 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX55 Scania 124 Motor DC12(4038613)ØAloj.Car.Com.66,00mm(SJP)	4038613DIF	1483 970 0010 // 1487 970 0056 // 3597728 // 3597729 // 3597730 // 4031122 // 4038616 // 4038617 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // 105-175[1] // 801302 // 105-423[1] // 805404 // 185-189[1] // 4038613 // 8C05-100-424 // 185-189 F[1] // 8C05-100-424T // 205-03[1] // TDTC540142 // 208-11 #[1]	
187-41[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40 Ford Cargo 1722 (3596944-3596945) (SJP)	3596945	TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // // 105-357[1] // 808063 // // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
187-42[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX40W Cummins QSL 280HP Cosech.Massey Ferguson(4037541)(SJP)	4037541	4089914 // 205-94[1] // 4037541 // TDTC5400103* // TDTC540103	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
187-43[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 701196-0007 GT1752 Nissan Patrol RD28T 2,8 129HP(SJP)	701196-0007	701196-0001 // 701196-0002 // 701196-0006 // OEM: 14411-VB300 // OEM: 14411-VB301	195-118[1] // 1000-010-190 // 479054-0003

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-44[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 317755 S400 Renault MIDR062356 C63 E3 (SJP)	317755	318294 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // 317803 // 4033192 // 4051205 // OEM: 5010477293 // 187-44 F[1] // 317755 // 185-212[1] // 8S04-100-901 // 205-134[1] // 4051204 // TDTC540250 // 241-08 F[1] // OKSA0013	195-540[1] // 1000-070-045 // 318293
187-44 F[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.317755 S400 Renault MIDR062356 C63 E3(fij.cpo.cent. c/chapa)	317755	318294 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // 317803 // 4033192 // 4051205 // OEM: 5010477293 // 185-212[1] // 317755 // 8S04-100-901 // 187-44[1] // 205-134[1] // 4051204 // TDTC540250 // 241-08 F[1] // OKSA0013	
187-45 F[1]	INHABILITADO Tbo.711736-0026 GT2556S Perkins4,4Lts-4Cil. (Øm Rda.com.38.5mm)(SJP)	711736-0026	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // 711736-0051 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A226 // 208-49 F[1] // 711736-0026 // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 101-136[1] // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 225-22[1] // TURBO-G046-1 // 241-09[1] // OKSA0009 // 246-22[1] // 03002A0826	
187-46[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX35W Eurocargo–Tector EURO3 150E28 (3597180-3595279)(SJP)	3597180 // 3595279	008TC1729800005 // 2837800 // 2837801 // 2842584 // 3593014 // 3593155 // 3595278 // 3595656 // 3595657 // 3596258 // 3596784 // 3596885 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598889 // 3598890 // 3769129 // 3769130 // 4025154 // 4033086 // 4035327 // OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 246-40[1] // 3595279 // 3597180 // 03002A0054 // 105-308[1] // 808526 // 105-402[1] // 805526 // 185-255[1] // 8C03-200-P49 // 208-20[1]	134-15B[1] // 195-313[1] // 235-122[1] // 801880 // 802912 // 4027331 // 1000-020-185 // 4027446 // HX-029
187-47[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452159-0001 GT3776 New Holland TC59 (SJP)	452159-0001	452159-0002 // 452159-0003 // OEM: 87801427 // OEM: 87841189 // TC0260294 // 105-374[1] // 808047 // 101-41[1] // 452159-0001	131-01J[1] // 195-280[1] // 436085-0001 // 1000-010-208

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-48[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (SJP)	17201-0L030	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 205-24[1] // 17201-0L030 // TDTC540019 // 208-27[1] // 246-43[1] // 03002A0484 // 128-03[1] // 182-16 A[1] // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 185-82 F[1] // 204-07[1] // 206-02[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 802907-01 // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
187-49[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 466778-0004 TA0315 Perkins (SJP)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49 F[1] // 466778-0004 // 187-49 G[1] // 242-31[1] // 248-26 F[1] // TBS-0997 // 208-85[1] // 248-26 G[1] // 265-14[1] // XKD-466778-0001 // 265-14 F[1] // 266-02[1]	131-08C[1] // 195-277[1] // 409853-0042 // 1000-010-490
187-49 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.466778-0004 TA0315 Perkins–ØAloj.Rda.turb.50,50mm (SJP)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 242-31[1] // 466778-0004 // 248-26 F[1] // TBS-0997 // 187-49[1] // 187-49 G[1] // 208-85[1] // 248-26 G[1] // 265-14[1] // XKD-466778-0001 // 265-14 F[1] // 266-02[1]	
187-49 G[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.466778-0004 TA0315 Perkins–ØAloj.Rda.Comp.43,40mm (SJP)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49 F[1] // 466778-0004 // 242-31[1] // 248-26 F[1] // TBS-0997 // 187-49[1] // 208-85[1] // 248-26 G[1] // 265-14[1] // XKD-466778-0001 // 265-14 F[1] // 266-02[1]	
187-50[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0024) Peug. 406- Cit. Xantia- C5 (SJP)	5303 970 0024	102-32[1] // 5303 970 0024 // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 227-09[1] // CP203-250 // 205-174 F[1] // TDTC540095 // 226-04[1] // 246-74[1] // 03002A0000	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
187-51[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu Motor 4HK1X (SJP)	VB440051	OEM: 02/802306 // OEM: 8980302170 // VC440051 // // 241-10[1] // VB440051 // OKSA0015 // 246-132[1] // 200005121564 // 185-153[1] // 8I05-100-H33 // 205-122 F[1] // TDTC540203 // 207-02[1] // 225-52[1] // TURBO-I017-1	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-52[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo HX50 3594809 – 4024969 Cummins M11 (SJP)	4024969 // 3594809	3594810 // 105-330[1] // 805260-01 // 188-06[1] // 3594809 SS // 4024969 SS // 205-26[1] // 4024969 // 3594809 // TO-TURBO-3594809* // TDTC540057	3580540
187-53[1]	INHABILITADO Tbo.S200G(1270 970 0014)Deutz CityBus TCD2013–Volvo	1270 970 0014	04906183 // 21085150 // 187-53 F[1] // 1270 970 0014	34-14EB[1] // 133-14D[1] // 1270-97-0014-AC // 5820 110 4301 // 1270 710 0006
187-53 F[1]	INHABILITADO Tbo.S200G(1270 970 0014)Deutz City Bus TCD2013–Volvo ØmRC 54.6/ RC MFS	1270 970 0014	04906183 // 21085150 // 187-53[1] // 1270 970 0014	34-14EB[1] // 195-397[1] // 1270 710 0007 // 1270-97-0014-AC // 5820 110 4301 // 1000-070-060T // 1270 710 0000
187-54[1]	INHABILITADO Turbo HX35 Ford F4000–(c/Cummins 4BT) (Hasta 1992) (SJP)	JP-TU-001	TC0210105 // 105-329[1] // 808071 // 105-58[1] // 805071-01	
187-55[1]	INHABILITADO Turbo Nvo. 5620 197 0003 S200G Renault Midlum 300 DXI 7,2Lts. (SJP)	5620 197 0003	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // OEM: 7420965371 // 103-35[1] // 5620 197 0003 // 208-76[1] // ZC-TU-013 // 208-76 F[1] // ZC-TU-014 // 242-22[1] // 265-15[1] // XKD-56201970003	195-536[1] // 1000-070-102 // 1270 710 0012
187-56 F[1]	INHABILITADO Turbo 49135-05500 TF035 G.Cherokee VM-Dif.pos.válvula y soporte(SJP)	49135-05500	OEM: 35242077F // 109-14[1] // 49135-05500 // 201-19[1] // 230-11 F[1] // 246-103 F[1] // 200106110450	195-26[1] // 49135-08401 // 1000-050-116 // 49135-08100
187-57[1]	INHABILITADO Turbo HX35 (3596954-3596955) Ford 4000 – Cummins 4BT (SJP)	3596954 // 3596955	3536839 // 3537425 // 3802794 // OEM: J802290 // TC0210113 // 3537424 // 3800987 // 104-20[1] // 3536838 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 204-25[1] // 206-04 F[1] // 105-313[1] // 808276 // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	134-28B[1] // 4027207
187-58[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara (SJP)	5303 970 0051	712473-0001 // 102-30[1] // 5303 970 0051 // 102-30 Z[1] // 208-30[1] // 205-92[1] // TDTC540095	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
187-59[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 4047305 HX40W Iveco Cavallino 320 – Cursor 8 (SJP)	4047305	4046548 // OEM: 504220090 // OEM: 5042733690 // 3593425 // 3594628 // 3596787 // 3599361 // 3599370 // 3599371 // 3599385 // 3599386 // 3599691 // 4033376 // 4033899 // 4045098 // 4045099 // 4045120 // 5329 970 0016 // OEM: 05003761750 // OEM: 500376175 // OEM: 504055310 // OEM: 504064530 // OEM: 504068917 // OEM: 8033427 // TC0010240 // 105-230[1] // 805275 // 205-33[1] // 4047305 // TDTC540125 // TO-TURBO-4047305* // 185-179[1] // 8C04-200-J33	18-115 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 4046546 // TO-TH-4046546 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-60 F[1]	INHABILITADO Turbo 167604 S2ESL094 Caterpillar 320–325 Rda.Compr. Øm 57,50mm (SJP)	167604	0R6906 // 115-5853 // 467604 // 805414 // 184-21[1] // 167604 // 205-48 F[1] // TDTC540151 // 226-02[1] // 246-136[1] // 03002A0453 // 246-136 F[1]	
187-61 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Posible TO4B33 John Deere – Posible 465040-0005 (SJP)	465040-0005	465040-0003 // 465040-0004 // 5327 970 6080 // RE10501 // RE32204 // 204-27[1] // 465040-0005 // 204-27 F[1] // 248-14 F[1] // TBS-0774	
188-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 717858-0007 GT1749VA Audi A4/ VW Passat (SS)	717858-0007	717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // OEM: 038145702GV590 // 101-80[1] // 717858-0007 // 101-80 A[1] // 717858-0007 REM // 162-02[1] // 900-00032-000 // 185-07[1] // JR-032* // 8G17-300-032	34-31DB[1] // 42-03BB[1] // 195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 2061-016-032 // 2061-016-440* // 434855-0012 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-037 // 703890-0129
188-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 454231-0008 GT1749V(S2) Audi A4 / VW Passat (SS)	454231-0008	454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 454231-0013 // 101-71[1] // 454231-0008 // 185-09[1] // 8G17-300-440	131-04G[1] // 235-24[1] // 703890-0001 // 802896 // 703890-0130 // GT15-024-1
188-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 709836-0004 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SS)	709836-0004 SS	OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // 5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // TC0480330 // 101-100[1] // 709836-0001 // 709836-0004 // 101-100 A[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 201-12[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 247-02[1] // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-03BB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-017 // #N1 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044
188-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SS)	VA420014 SS	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 187-07[1] // VA420014 // 189-07[1] // 202-06[1] // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 185-83[1] // 8I05-200-240 // 189-07 F[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
188-05 #[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts.Reman+Valvula Reparada (SS)	49135-02652 SS#	49135-02682 // OEM: MR968080 // TC1950469 // 189-30[1] // 49135-02652 // 208-18[1] // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10 #[1] // 187-10[1] // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 246-26[1] // 03002940 // F-109-01[1]	34-41DB[1] // 42-27BB[1] // 195-108[1] // 803604 // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 3000-016-022 // 1000-050-109 // 49135-08801
188-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. (SS)	49135-02652 SS	49135-02682 // OEM: MR968080 // TC1950469 // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 189-30[1] // 49135-02652 // 208-18[1] // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10 #[1] // 187-10[1] // 246-26[1] // 03002940 // F-109-01[1]	34-41DB[1] // 42-27BB[1] // 195-108[1] // 803604 // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 3000-016-022 // 1000-050-109 // 49135-08801
188-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX50 3594809 – 4024969 Cummins (SS)	3594809 SS // 4024969 SS	OEM:14412AA201 // 3594810 // 205-26[1] // 4024969 // 3594809 // TO-TURBO-3594809* // TDTC540057 // 105-330[1] // 805260-01 // 187-52[1]	3580540
188-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49177-02513 TD04 MHI Montero-Galloper (SS)	49177-02513 SS	OEM: MR212759 // 49177-02512 // OEM: MR224978 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-16[1] // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 187-04[1] // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	195-245[1] // 235-151[1] // 1000-050-173 // 49377-08510 // TD04-021-B
188-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 721164-0003 GT1749V Toyota RAV4 (SS)	721164-0003	721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 243-12[1] // 721164-0010 // 03001-169 // 101-106 A[1] // 101-132[1] // 801891-0002 // 185-124[1] // 8G17-300-990 // 204-03[1]	195-141[1] // 1102017901 // 1000-010-118 // 1000-010-118B* // 701864-0020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (SPY)	VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-14[1] // VE430023 // 189-01 F[1] // VE180027 // 108-07[1] // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
189-01 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VI95 8970385180/1 RHB52W Isuzu 3.1 ØmRC 36,70mm (SPY)	VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-07[1] // VE180027 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 204-22[1] // VE430023 // OEM: 8971480760 // 108-04[1] // VH660012 // 108-14[1] // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 189-01[1] // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	
189-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K04-2070 (0001) Ford Transit (modelo viejo) (SPY)	5304 970 0001	102-15[1] // 5304 970 0001 // 102-15 A[1] // 181-14[1] // 185-03[1] // JR-002* // 8B04-200-002 // JR-02**	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
189-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700273-0002 GT1749S Hyundai H100 (Overseas)/Galloper (SPY)	700273-0002	OEM: 28200-4B160 // 189-03 F[1] // 700273-0002 // 101-92[1] // 101-96[1] // 700273-0001 // 202-12[1] // 205-129[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005 // 225-26[1] // TURBO-G432 // 246-126[1] // 200001100184	
189-03 F[1]	INHABILITADO Tbo.700273-0002 GT1749S H100 (Overseas)/Galloper-Rda.Com. Øm35.6(SPY)	700273-0002	OEM: 28200-4B160 // 101-92[1] // 700273-0002 // 101-96[1] // 700273-0001 // 202-12[1] // 189-03[1] // 205-129[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005 // 225-26[1] // TURBO-G432 // 246-126[1] // 200001100184	
189-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452098-0002 GT1549 Rover 620 -Hon.Civic/Acc.20T2N (SPY)	452098-0002	101-42[1] // 452098-0004 // 101-42 A[1] // 452098-0002 // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04 F[1]	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-04 F[1]	INHABILITADO Tbo.452098-0002 GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Acc.20T2N.CCR NO comp.(SPY)	452098-0002	101-42[1] // 452098-0004 // 101-42 A[1] // 452098-0002 // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04[1]	
189-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (SPY)	3537762	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 104-36[1] // 3537762 // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
189-06[1]	INHABILITADO Turbo nuevo 4LGZ M.Benz OM355A / OM407HA (5232 970 3296/310710)(SPY)	5232 970 3296	1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-0013 // 465990-9013 // 465990-5014 // 510805 // 510883 // 510855 // 510958 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3293 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 105-11[1] // 802034 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 105-237[1] // 802634 // 102-04[1] // 103-06[1] // 105-06[1] // 802032 // 105-152[1] // 802532 // 246-92[1] // 200003200706	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
189-07[1]	INHABILITADO Turbo nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SPY)	VA420014	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 185-83[1] // VA420014 // 8I05-200-240 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 187-07[1] // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1] // 202-06[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011
189-07 F[1]	INHABILITADO Tbo.nvo.VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T– Rda.Com.VIDZ ØM.52,5(SPY)	VA420014	OEM: 8971397243 // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 187-07[1] // VA420014 // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07[1] // 202-06[1] // 185-83[1] // 8I05-200-240 // 225-21[1] // TURBO-I002	
189-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VE430090 VJ33 RHF5 Mazda B2500 Motor J97A (SPY)	VE430090	VA430089 // VA430090 // VB430089 // VB430090 // VC430089 // VC430090 // VD430090 // VE430090 // WL85	195-233[1] // 1000-040-119 // VCX50024

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-09[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.315413-315429 S300 Renault 385 MIDR062356A41ØAI.RT 71,7(SPY)	315413 // 315429	318525 // OEM: 5010330290 // OEM: 5010542005 // 105-163[1] // 805206 // 123-01B[1] // 315429 // 315413 // 185-288[1] // 8S03-100-623 // 187-28[1]	195-384[1] // 235-110[1] // 1000-070-024 // 315430 // S3-013
189-10[1]	INHABILITADO Tutbo Nuevo VA59B VB180086 RHB51P Jeep Cherokee (VM) (SPY)	VB180086	OEM: 17770549F // OEM: 35242061F // OEM: 4796000 // OEM: 4864756 // OEM: 860025 // OEM: 91153668 // VA180086 // VA190019 // VB190019 // 108-03[1] // VB180086 // 108-03 A[1] // VB180086 REM // 221-03[1] // 7000-003-0007	34-11EB[1] // 178-02A[1] // 195-117[1] // NH960751 // VA810045 // 1000-040-150
189-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452164-0001 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP (SPY)	452164-0001	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 8000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 3164592 // 3165218 // 3169592 // 3169593 // 3169594 // 3169595 // 3169659 // 3531858 // 3532692 // OEM: 1547957 // OEM: 1677725 // OEM: 1677726 // OEM: 20381330 // OEM: 20440603 // OEM: 20516526 // OEM: 20516531 // OEM: 20742475 // OEM: 20742476 // OEM: 20791329 // OEM: 20791333 // OEM: 21031703 // 105-173[1] // 803094-01 // 105-418[1] // 805369 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-157[1] // 803094 // 185-111[1] // 452164-0001 // 8G45-100-805 // 185-116[1] // 8C05-100-407	195-184[1] // 1000-010-411 // 434251-0017
189-12[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.Alt.S2–Similar 04253807KZ-S200 04259315KZ Ver anot.extras(SPY)		OEM: 3802180 // 103-34[1] // 316707 // 316775 // 221-06[1] // 7000-005-0113 // 221-06 F[1] // 241-11 F[1] // OKSA0005 // 265-09[1] // XKD-316707	
189-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo 510545 4LGZ 352 Scania 112 (SPY)	510545	TC0760017 // 1400 988 0000 // 1400 988 0002 // 185576 // 186856 // 191259 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 332349 // 3525151 // 3533050 // 465990-0008 // 465990-0009 // 465990-0011 // 465990-0012 // 510957 // 801509 // 189-13 A[1] // 510545 // 189-13 F[1] // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-195[1] // 801605 // 105-24[1] // 801005 // 246-93[1] // 3504412 // 200003210250	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-13 A[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 510545 4LGZ 352 Scania 112 (SPY)	510545	TC0760017 // 1400 988 0000 // 1400 988 0002 // 185576 // 186856 // 191259 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 332349 // 3525151 // 3533050 // 465990-0008 // 465990-0009 // 465990-0011 // 465990-0012 // 510957 // 801509 // 189-13 F[1] // 510545 // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-195[1] // 801605 // 105-24[1] // 801005 // 189-13[1] // 246-93[1] // 3504412 // 200003210250	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
189-13 F[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.Altern.510545 4LGZ 352 Scania 112 Øm Rda.Comp. 62,50mm (SPY)	510545	1400 988 0000 // 185576 // 186856 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 332349 // 3525151 // 3533050 // 465990-0008 // 465990-0011 // 465990-0012 // TC0760017 // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-195[1] // 801605 // 105-24[1] // 801005 // 189-13[1] // 510545 // 189-13 A[1] // 246-93[1] // 3504412 // 200003210250	
189-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alt. 318844 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (=318729) (SPY)	318844	318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 805420 // OEM: 3802178 // 184-17[1] // 318844 // 189-14 F[1] // 205-88[1] // TDTC540066 // 246-86 F[1] // 03002A0052	195-501[1] // 235-173[1] // 1000-070-108 // 318845 // S2-046
189-14 F[1]	INHABILITADO Tbo.318844 S200G Deutz–Motor BF6M1013FC (=318729)(Ørda.Comp.53,2)(SPY)	318844	318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 805420 // OEM: 3802178 // 184-17[1] // 318844 // 189-14[1] // 205-88[1] // TDTC540066 // 246-86 F[1] // 03002A0052	
189-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo KP35-1672 (0000) R.Clio-Kangoo 1.5dCI (SPY)	5435 970 0000	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
189-16[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo WS2B Deutz Motor 1013 (OEM 04258325) (SPY)			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-17[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.724639-0006 GT2052V Nissan Terrano II 3,0Di–Patrol 3,0 Di(SPY)	724639-0006	705954-0008 // 705954-0009 // 705954-0011 // 705954-0013 // 705954-0015 // 705954-0017 // 723739-0002 // 723739-0003 // 724639-0002 // 724639-0004 // 724639-0006 // OEM: 144112X90A // 724639-0007 // 8G20-300-841	131-23G[1] // 195-158[1] // 702793-0024 // 1000-010-151
189-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0lts (SPY)		706977-0003 // OEM: 0375C8 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // TC0440437 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 186-05[1] // 202-08[1] // 5303 970 0009 // 102-41[1] // 102-41 Z[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 201-09[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080 // 208-02[1]	132-18C[1] // 195-15[1] // 195-60[1] // 256-100[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 1000-030-151 // 5303 710 0514 // 300002101299
189-19[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 704361-0006 GT2256V BMW 330D Motor M57D E46 2,9lts. (SPY)	704361-0006	704361-0010 // OEM: 22499509 // 704361-0001 // 704361-0004 // 704361-0005 // OEM: 11652249950 // OEM: 11652249951 // OEM: 11657785989 // OEM: 11657785990 // OEM: 11657786070 // OEM: 11657786071 // OEM: 2248834E // OEM: 22499519 // 101-138[1] // 704361-0006 // 185-207[1] // 8G22-300-307	42-08BB[1] // 195-234[1] // 3000-016-011 // #n7 // 1000-010-105 // 434766-0012
189-20[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0057) Xsara–Peugeot 206–307 HDi 2,0lts. (SPY)	5303 970 0057	5303 970 0056 // TC0440438 // TC0440488 // 187-35[1] // 5303 970 0057 // 208-07[1] // 102-57[1] // 102-57 A[1] // 185-208[1] // 8B03-200-985 // 248-35[1] // TBS-0229	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
189-21[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49131-02030 TD03-7G Kubota (SPY)	49131-02030	49131-02080 // 49131-02090 // OEM: 1G622-17012 // OEM: 1J403-17013 // 49131-02010 // 49131-02040 // OEM: 1E013-17014 // OEM: 1E198-17013 // OEM: 1G610-17013 // 187-36[1] // 49131-02030 // 205-06[1] // TDTC540136 // 225-43[1] // 49131-02020 // TURBO-M152 // 248-41[1] // TBS-0182 // 261-12[1] // SW-0254 // 266-11[1] // YT104-001-A	195-406[1] // 235-94[1] // 49131-08460 // 1000-050-168 // 49131-08400 // TD03-010
189-22[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.758219-0003 GT1749V Audi A4-Audi A6–Passat 2,0TDI 140HP(SPY)	758219-0003	758219-0002 // 758219-0004 // OEM: 03G145702F // OEM: 03G145702FV // OEM: 03G145702FX // OEM: 03G145702K // 185-53[1] // 758219-0003 // 8G17-300-972	195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 802904 // 1000-010-037 // 703890-0129

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-23[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700716-0014 GT2560S Isuzu Motor 4H 5,2Lts. (A/R 0,80)(SPY)	700716-0014	OEM: 8971894520 // OEM: 8972089661 // OEM: 8980000310 // 700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8972089663 // 207-01[1] // 700716-0009 // 105-394[1] // 805346 // 185-81[1] // 8G25-200-184 // 205-04[1] // 208-70[1] // 700716-0003	195-204[1] // 431876-0148 // 1000-010-202 // 431876-0109
189-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 713672-0002 GT1749V Audi A3 – VW Golf / Bettle (SPY)	713672-0002	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // TC0700321 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 184-19[1] // 713672-0002 // 204-02[1] // 205-14[1] // TDTC540138 // 101-62[1] // 102-62[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-29[1] // 208-19[1] // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 195-150[1] // 802905 // 3300-016-005 // 3000-016-005 // 1000-010-053 // 433395-0020
189-25[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49177-02513 TD04 MHI Montero-Galloper (SPY)	49177-02513	OEM: MR212759 // 49177-02512 // OEM: MR224978 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 105-233[1] // 805258-01 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	195-245[1] // 235-151[1] // 1000-050-173 // 49377-08510 // TD04-021-B
189-26[1]	INHABILITADO Tbo. 49135-03500 TF035HM-12T Motor 4M40 Montero Caterpillar 307D(SPY)	49135-03500	49135-03501 // OEM: ME203933 // 230-10[1] // 49135-03500 // 230-10 G[1] // LYP80145-36-268 // 205-160[1] // TDTC540330 // 230-10 F[1] // LYP80145-99-26 // 248-05 F[1] // TBS-1530	195-496[1] // 49135-08701 // 1000-050-211 // 49135-08700
189-27[1]	INHABILITADO Turbo HX40W Dimmex 6CTA (3532222) (SPY)	3532222	3532223 // 3537672 // 3802613 // TC0210288 // 105-138[1] // 802339 // 105-307[1] // 802525 // 104-24[1] // 3532222 // 107-25[1] // 205-106[1] // TDTC540168	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-28 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) Rueda compresora 52,0mm (SPY)		3522777 // 3528741 // 3802289 // 466563-0003 // 286TC21103000 // 3525648 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802115 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 103-19[1] // 166592 // 104-11[1] // 3522778 // 105-280[1] // 808253 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 208-36 F[1] // 3522778-F // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 201-15 #[1] // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001*
189-29[1]	INHABILITADO Turbo Nvo. BV39-1873 (0017) Audi A3 TDI – Golf IV TDI – Bora TDI (SPY)	5439 970 0017	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // 713673-0006 // OEM: 038253010A // OEM: 038253010S // OEM: 038253014A // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // TC0700321 // 101-62[1] // 713672-0002 // 189-24[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 205-14[1] // TDTC540138 // 102-62[1] // 5439 970 0017 // 102-62 Z[1] // 184-19[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 208-19[1] // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
189-30[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. (SPY)	49135-02652	OEM: MR968080 // TC1950469 // 49135-02682 // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 49135-02652 // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10 #[1] // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 208-18[1] // 246-26[1] // 03002940 // F-109-01[1]	34-41DB[1] // 42-27BB[1] // 195-108[1] // 803604 // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 3000-016-022 // 1000-050-109 // 49135-08801

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-31[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40 Dimmex (Bus) (3533000) (SPY)	3533000	TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 3802577 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-16[1] // 3532801 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 182-13[1] // 3532801 SN // 187-41[1] // 3596945 // 104-23[1] // 3533000 // 105-357[1] // 808063 // 107-16[1] // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
189-32[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo CICY VB570019 RHG6 Motor 6BG1T Hitachi LX210/240 (SPY)	VB570019	1144003890 // VA570019 // 189-32 F[1] // VB570019 // 185-149[1] // 8I06-100-E12 // 248-20[1] // TBS-0832	195-436[1] // 235-279[1] // 1000-040-180 // RH6-017
189-32 F[1]	INHABILITADO Tbo.CICY VB570019 RHG6 Hitachi LX210/40 6BG1T Montaje dificultoso(SPY)	VB570019	1144003890 // VA570019 // 185-149[1] // VB570019 // 8I06-100-E12 // 189-32[1] // 248-20[1] // TBS-0832	195-436[1] // 235-279[1] // 1000-040-180 // RH6-017
189-33[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo S200-64H 319212-319278 Deutz Motor BF4M1013C (SPY)	319212 // 319278	OEM: 04259311KZ // OEM: 24426737 // 208-80[1] // 319212 // 319278 // 241-03 F[1] // OKSA0003	133-08D[1] // 319279
189-34 F[1]	INHABILITADO Turbo VICF VL430015 RHF5 I.Trooper 3L. Dif: Carc.Comp.y sopor.vál.(SPY	VL430015	OEM: 8971371093 // OEM: 8971371094 // OEM: 8971371095 // OEM: 8971371097 // OEM: 8971371098 // OEM: 8971371099 // OEM: 8972503640 // OEM: 8972503641 // OEM: 8972503642 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 183-26 F[1] // VL430015 // 108-15[1] // VK430015 // 108-18[1] // VB430070 // 204-21 F[1] // 208-48[1] // 246-159[1] // VA430015 // 200105101643 // 248-23[1] // TBS-0042	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016
189-35 F[1]	INHABILITADO Turbo VI58 VF130047 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1-CT Øaloj. R.T. 45,00mm (SPY)	VF130047	NB150040 // VA130047 // VD130047 // OEM: 8944739541 // 108-09[1] // VF130047 // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 183-25 F[1] // 185-112[1] // 8I05-200-241 // 204-19 F[1] // 205-56 F[1] // TDTC540014	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-36[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo 185676 4LGZ 352 Scania 111 (SPY)	185676	001TC1474800005 // 1400 970 0001 // 185576 // 305720 // 3525150 // 465990-0007 // 465990-0008 // 716639-5001 // OEM: 0000969899 // OEM: 0010962199 // OEM: 0010962499 // OEM: 0010964799 // OEM: 0010965999 // OEM: 0010966099 // OEM: 0010967599 // OEM: 0010967699 // OEM: 0010967999 // OEM: 0020202300 // OEM: 0028173064 // 103-03[1] // 104-03[1] // 103-04[1] // 105-12[1] // 801002 // 105-133[1] // 801502 // 105-153[1] // 802508 // 105-229[1] // 801602 // 105-77[1] // 802008	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
189-37[1]	INHABILITADO Turbo 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (SPY)	318815 // 318754	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 107-36[1] // 184-16[1] // 205-79[1] // TDTC540041 // 205-79 F[1] // 208-63[1] // F-103-04[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
189-38[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VIAH VD180051 RHB52W Izusu 3.1 4JG2-T (SPY)	VD180051	OEM: 8970700290 // OEM: 8970700291 // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 246-102[1] // VD180051 // 03002825* // 200105110041 // 108-02[1] // 205-99[1] // 208-77[1]	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
189-39[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VA55B VB180053 RHB51P Jeep Cherokee(VM) (SPY)		OEM: 35242060F // VA180053 // VB120012 // VC120012 // 108-08[1] // VB180053 // 108-08 A[1] // 221-04[1]	178-02A[1] // 195-117[1] // VA810045 // 1000-040-150
190-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 167560 S2ASL-074 Caterpillar 924F (SSH)	167560 SSH	0R6900 // 114-3601 // 317817 // TC0110235 // 103-14[1] // 167560 // 105-110[1] // 805120-02 // 105-110 B[1] // 105-331[1] // 808120 // 185-184[1] // 8S03-100-J37	
190-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 708639-0010 GT1749V R.Laguna-R. Meg.-Volvo S40 (SSH)	708639-0010 SSH	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 101-107[1] // 708639-0010 // 101-107 A[1] // 162-03[1] // 900-00024-000 // 185-11[1] // JR-301* // 8G17-300-301 // 202-09[1]	42-03BB[1] // 195-19[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-046 // 703890-0302
190-03[1]	Tbo.757349-0004 GT1549S Renault Master II 2,5dCi Motor G9U EURO 4(SSH)	757349-0004 // CNR.3035	757349-0001 // 757349-0002 // 757349-0003 // OEM: 8200433479D // OEM: 8200683866 // OEM: 8200766765A // OEM: 8200879731 // 101-152[1] // 757349-0004	195-157[1] // 433289-0415 // 1000-010-320 // 433289-0291
201-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 703245-0001 GT1549 Renault Laguna (SKB)	703245-0001	5303 970 0048 // 703245-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 751768-0004 // TC0030455 // 101-103[1] // 751768-0003 // 208-13[1] // 101-58[1] // 703245-0001 // 185-37[1] // 8G15-200-043	131-40F[1] // 195-200[1] // 433289-0143 // 1000-010-008
201-01 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-01 B[1]	INHABILITADO Código disponible			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
201-01 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-01 D[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 713672-0002 GT1749V Audi A3 – VW Golf / Bettle (SKB)	713672-0002	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // TC0700321 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 184-19[1] // 713672-0002 // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 101-62[1] // 102-62[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-24[1] // 189-29[1] // 208-19[1] // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 195-150[1] // 802905 // 3300-016-005 // 3000-016-005 // 1000-010-053 // 433395-0020
201-02 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-02 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-02 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-02 D[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HT12-19B 14411-9S00A Nissan Frontier/Navara ZD30 3Lt.(SKB)	14411-9S00A	205-11[1] // 14411-9S00A // 208-12[1] // 184-13[1] // 204-11[1]	195-267[1] // 1000-080-007
201-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40W (4043003) Cummins ISC6 8.3lts. (KSB)	4043003	4039932 // 4045748 // 4309215 // 5329 970 7201 // OEM: BH4X6400EA // 104-48[1] // 4051033M // 105-214[1] // 802377 // 208-16[1] // 4043003 // 104-45[1] // 105-411[1] // 805463 // 205-147[1] // TDTC540293 // 225-55[1] // TURBO-H132 // 246-17[1] // 03002A0192	18-120 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
201-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo 713673-0006 GT1749V Audi A3-Golf TDI 1,9L(SKB)	713673-0006	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0001 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // OEM: 03G253014E // TC0700321 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 184-19[1] // 713672-0002 // 205-14[1] // TDTC540138 // 101-62[1] // 102-62[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-29[1] // 201-02[1] // 208-19[1] // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	195-17[1] // 1000-010-055 // 703890-0151
201-05 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-05 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-06[1]	INHABILITADO Turbo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.75 (409410-0002) (SKB)	409410-0002	0R5799 // 155431 // 1P9136 // 310152 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0009 // 4N6859 // 0R5807 // 0R5809 // 0R5811 // 409410-0014 // 409410-0015 // 465839-0001 // 6N1571 // 709167-0001 // 8N9247 // 105-205[1] // 105-32[1] // EX 802083 // 184-08[1] // 409410-0002 // 205-15[1] // TDTC540149 // 105-343[1] // 808083 // 185-131[1] // 8G04-100-155	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
201-06 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-06 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP39-1873 (0009) VW Transporter TDI(T5) Motor AXB/AXC(SKB)	5439 970 0009	5439 970 0020 // OEM: 038253010N // OEM: 038253019J // 185-18[1] // 5439 970 0009 // JR-033* // 8B39-30M-380	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-401[1] // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-105B
201-08[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.HX35W Cumm. 6BTA160 Motoniveladora DFM(4035199-4035201)(SKB)	4035199	2840914 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 2881891 // 3779517 // 4033085 // 5365945 // 201-20[1] // 205-18[1] // 4035199 // TDTC540146 // 206-03[1] // 205-18 F[1] // 224-05[1]	134-14B[1] // 134-09B[1] // 215-43[1] // 235-317[1] // 258-41[1] // 4029491 // TDCG540388 // HX-031 // TBS-02H-1214-4883
201-08 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-08 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-08 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-08 D[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-08 E[1]	INHABILITADO Código disponible			
201-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0lts (SKB)	5303 970 0009	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 189-18[1] // 202-08[1] // 5303 970 0009 // 203-01[1] // 208-02[1] // VF400002 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // 108-20 A[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	34-05EB[1] // 195-60[1] // #129 // 2061-016-067 // 2-22-15828 // 5820 110 4184 // AC-K053 // 1000-030-151 // 5303 710 0514
201-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts Dci (SKB)	5303 970 0055	OEM: 7701473757 // OEM: 7711134973 // OEM: 8200036999 // OEM: 8200715889 // OEM: A70009601990097 // TC0180418 // 105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322* // 204-15[1] // 227-22[1] // CP203-C055 // 265-01[1] // XKJ-53039700055 // 102-49[1] // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1]	34-29EB[1] // 195-90[1] // 2061-016-322 // 5820 110 4170 // 1000-030-103 // 5303 710 0517
201-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 715924-3 GT1749S Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5(SKB)	715924-0003	715924-0001 // OEM: 28200-42610 // 224-01[1] // 715924-0003 // 101-128[1] // 185-24[1] // JR-379* // 8G17-200-379	195-82[1] // 1000-010-019 // 433352-0031

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
201-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 709836-0004 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SKB)	709836-0004	709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // 5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // TC0480330 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 243-09[1] // 709836-0004 // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 101-100[1] // 709836-0001 // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 247-02[1] // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-03BB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-017 // #N1 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044
201-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (SKB)	5435 970 0000	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 189-15[1] // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
201-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12 (SKB)	49135-05000	454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // 5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 500321800 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 109-15[1] // 49135-05000 // 105-197[1] // 805177 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 187-26[1] // 230-01[1] // LYP80145-22-98 // 246-70[1] // 03002A1377 // 246-96[1] // 200106110450 // 249-03[1] // K4.25	34-33EB[1] // 195-26[1] // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047 // 1000-050-116 // 49135-08100

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
201-15 #[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) Rueda compresora 52,0mm (SKB)	3522778	286TC21103000 // 3522777 // 3525648 // 3528741 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802115 // 3802289 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0003 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 105-48[1] // 808102 // 189-28 F[1] // 205-08 #[1] // 3522778 // TDTC540009 // 208-36[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 103-19[1] // 166592 // 104-11[1] // 105-280[1] // 808253 // 182-01[1] // 3522778 SN // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001*
201-16[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.VIDZ VB420076 8973311850 RHF4H Isuzu Motor 4JB1TC 2,5(SKB)	VB420076	OEM: 8973311850 // VA420076	34-06EB[1]
201-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.52 (409410-0006) (SKB)	409410-0006	409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0007 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 0R5799 // 1108762 // 1696568 // 1P0034 // 1W5160 // 1W5160G // 1W5210 // 2W1953 // 2W8139 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0002 // 409410-0003 // 409410-0009 // 409410-0011 // 105-344[1] // 101-21[1] // 409410-5006 // 105-206[1] // 105-352[1] // 808072 // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 184-04[1] // 409410-0006 // 205-45[1] // TDTC540144 // 246-35[1] // 03002947* // 03002A1170	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102
201-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 316881 - 313505 S2A Camión Deutz Motor BF6M1012E (SKB)	316881 // 313505	04198272KZ // 04198273KZ // 04198555KZ // 04253857KZ // 313488 // 313489 // 313490 // 316879 // 316880 // 208-14 F[1] // 316881DIF // 313505DIF // 245-02 F[1] // 316881 // 313505 // JCT-855DT // 265-22 F[1] // XKR-316881	133-32A[1] // 315330
201-19[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-05500 TF035 G.Cherokee VM (SKB)	49135-05500	OEM: 35242077F // 246-103 F[1] // 49135-05500 // 200106110450 // 109-14[1] // 187-56 F[1] // 230-11 F[1]	195-26[1] // 49135-08401 // 1000-050-116 // 49135-08100

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
201-20[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Komatsu - Cummins 6BT (ss. HX35 3539700/3539697) (SKB)		2881891 // 3779517 // 4033085 // 4035200 // 5365945 // 2840914 // // 4035201 // 4035202 // 205-18 F[1] // 224-05[1] // 4035199 // 201-08[1] // 205-18[1] // TDTC540146 // 206-03[1]	
202-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 753420-0005 GT1544V Citroen C4-C5 /Ford Focus (SLM)	753420-0005	OEM: 9663199280 // 740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 101-105[1] // 750030-0002 // 101-105 A[1] // 750030-0002 POST TEST // 101-110[1] // 753420-0005 // 101-110 A[1] // 185-12[1] // JR-310* // 8G15-300-310	42-06BB[1] // 195-18[1] // 3000-016-019 // 1000-010-108 // 706287-0990
202-01 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-01 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-01 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VI32 VD110035 RHB32B Isuzu 1,5lts. Motor 4EC1-T (SLM)	VD110035	NB130021 // VA110035 // VB110035 // VC110035 // VD110035	NE910014
202-02 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-02 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-02 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-02 D[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-02 E[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-02 F[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 750431-0012 GT1749V BMW 320d (=717478-0001) (SLM)	750431-0012	717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 202-03 B[1] // 750431-0012 // 209-01[1] // 101-114[1] // 185-45[1] // 8G17-300-303	42-07BB[1] // 195-22[1] // 3000-016-005B // 1000-010-044 // 703890-0136
202-03 B[1]	INHABILITADO POST TEST Turbo 750431-0012 GT1749V BMW 320d (=717478-0001) (SLM)	750431-0012	717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 101-114[1] // 750431-0012 // 185-45[1] // 8G17-300-303 // 202-03[1] // 209-01[1]	42-07BB[1] // 195-22[1] // 3000-016-005B // 1000-010-044 // 703890-0136
202-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700830-0001 Garrett GT1544 R. Megane (SLM)	700830-0001	700830-0003 // 717345-0002 // TC0180314 // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055	34-09DB[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 2061-016-055 // 433480-0004 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
202-04 A[1]	INHABILITADO Código disponible			

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
202-04 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4(SLM)	5435 970 0009	5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 805888 // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 225-05[1] // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 102-27[1] // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 246-42[1] // 03002920	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502
202-05 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-05 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-06[1]	INHABILITADO Turbo nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SLM)	VA420014	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 189-07[1] // VA420014 // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 185-83[1] // 8I05-200-240 // 187-07[1] // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1] // 225-21[1] // TURBO-I002	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011
202-06 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK KP35-1672 (0000) Renault Clio-Kangoo 1.5dCI(SLM)	5435 970 0000	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 189-15[1] // 201-13[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
202-07 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-07 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-07 C[1]	INHABILITADO Código disponible			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
202-08[1]	INHABILITADO Turbo KKK K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0 lts. (SLM)	5303 970 0009	OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 102-41[1] // 5303 970 0009 // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080 // 208-02[1]	34-05EB[1] // 195-60[1] // #129 // 2061-016-067 // 2-22-15828 // 5820 110 4184 // AC-K053 // 1000-030-151 // 5303 710 0514
202-08 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-08 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 708639-0010 GT1749V R.Laguna-R. Meg.-Volvo S40 (SLM)	708639-0010	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 190-02[1] // 708639-0010 SSH // 101-107[1] // 708639-0010 // 101-107 A[1] // 162-03[1] // 900-00024-000 // 185-11[1] // JR-301* // 8G17-300-301	42-03BB[1] // 195-19[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-046 // 703890-0302
202-09 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-09 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
202-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 709836-0001 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SLM)	709836-0001	709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // 5303 970 7004 // 709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // TC0480330 // 101-100[1] // 709836-0001 // 709836-0004 // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 181-17[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 247-02[1] // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044
202-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 17201-67010 CT12B Toyota Hilux 3.0 TD4 (SLM)	17201-67010	17201-67020 // 17201-67040 // TC0630463 // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 105-390[1] // 805321 // 128-02 A[1] // 17201-67010 // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 185-34[1] // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208 // 187-03[1] // 187-03 R[1]	195-162[1] // 1000-060-103 // 17202-67010 // 17202-67040

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
202-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700273-0002 GT1749S HYU H100 /HYU Galloper (SLM)	700273-0002	OEM: 28200-4B160 // 101-96[1] // 700273-0001 // 189-03[1] // 700273-0002 // 101-92[1] // 189-03 F[1] // 205-129[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005 // 225-26[1] // TURBO-G432 // 246-126[1] // 200001100184	195-78[1] // 1000-010-187 // 433352-0016
202-13 #[1]	INHABILITADO Tbo. K03-2072(0029)Passat-A4/6 1,8 (SLM) unidad c/breve período de uso	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 162-08[1] // 5303 970 0029 // 900-00122-000 // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1] // 185-04[1] // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 202-13[1] // 222-01[1]	195-40[1] // 258-16[1] // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922
202-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T (SLM)	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 202-13 #[1] // 5303 970 0029 // 102-28[1] // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1] // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1] // 185-04[1] // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 222-01[1]	18-137 B[1] // 195-40[1] // 258-16[1] // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922
203-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0lts (SMX)	5303 970 0009	706977-0003 // OEM: 9622526980 // OEM: 9645247080 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 189-18[1] // 202-08[1] // 5303 970 0009 // 208-02[1] // VF400002 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // 108-20 A[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 201-09[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	34-05EB[1] // 195-60[1] // #129 // 2061-016-067 // 2-22-15828 // 5820 110 4184 // AC-K053 // 1000-030-151 // 5303 710 0514

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
203-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 709836-0001 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SMX)	709836-0001	709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // 5303 970 7004 // 709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // TC0480330 // 101-100[1] // 709836-0001 // 709836-0004 // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 202-10[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 181-17[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 247-02[1] // 1101-017-004	34-11DB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044
203-02 A[1]	INHABILITADO CÓDIGO DISPONIBLE			
203-02 B[1]	INHABILITADO CÓDIGO DISPONIBLE			
203-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2075 (0053) Audi A3 - VW Golf-Bora Vs (SMX)	5303 970 0053	5303 970 0058 // 205-17[1] // 5303 970 0053 // TDTC540143 // 246-149[1] // 200102110947 // 03002A0023	195-33[1] // 1000-030-003 // 5303 710 0516
203-03 A[1]	INHABILITADO CÓDIGO DISPONIBLE			
204-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 724930-0008 GT1749V Audi A3 - VW Golf Tdi 2.0 Lts (SIT)	724930-0008	724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0010 // OEM: 903G253014H // 724930-0005 // 724930-0011 // TC0700323 // 184-18[1] // 724930-0008 // 185-15[1] // 8G17-30M-353 // JR-353* // 101-113[1] // 101-113 A[1]	42-03BB[1] // 195-23[1] // 802906 // 703890-0123 // 3000-016-017 // #N1 // 1000-010-253
204-01 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
204-01 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
204-01 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
204-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49173-06500 / 1 TD025M Corsa / Astra 1.7 (SIT)	49173-06501 // 49173-06500	011TC14043000 // 49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // TDTC540025 // 205-59 F[1] // 208-56[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033	34-19EB[1] // 179-01B[1] // 195-21[1] // 256-110[1] // 49173-08701 // 2061-016-340 // 49173-18730 // 49173-08700 // 1000-050-102 // 300006080837
204-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 721164-0003 GT1749V Toyota RAV4 (SIT)	721164-0003	721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 188-08[1] // 243-12[1] // 721164-0010 // 03001-169 // 101-106 A[1] // 101-132[1] // 801891-0002 // 185-124[1] // 8G17-300-990	195-141[1] // 1102017901 // 1000-010-118 // 1000-010-118B* // 701864-0020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452055-0004 T250-04 Land Rover (SIT)	452055-0004	452055-0007 // 452055-0008 // 227-16[1] // 452055-0004 // CP135-27-045 // 101-37[1] // 205-108[1] // TDTC540171 // 225-53[1] // TURBO-G084 // 243-04[1] // 03001-248 // 246-10[1] // SL08302 // 03002A0150* // 200101110207	195-209[1] // 1000-010-318 // 443854-0110
204-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 466334-0010 TA3401 John Deere Motor 6 cilindros (SIT)	466334-0010	466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 205-64 F[1] // 466334-0010 // TDTC540013* // TDTC540192 // 107-42 F[1] // 204-05 F[1] // 230-07 F[1] // LYP80140-12-66 // 241-13 F[1] // OKSA0024	235-74[1] // RE26344 // 409172-0054 // T3-003
204-05 F[1]	INHABILITADO Tbo.466334-0010 TA3401(CCR No comp.c/original-Formato TO4)J.Deere(SIT)	466334-0010	466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 204-05[1] // 466334-0010 // 205-64 F[1] // TDTC540013* // TDTC540192 // 107-42 F[1] // 230-07 F[1] // LYP80140-12-66 // 241-13 F[1] // OKSA0024	
204-06[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.706499-0002/802419-5006 GT1544Z Focus(CCR no compatible)(SIT)	802419-5006 // 706499-0002	706499-0001 // 706499-0004 // OEM: XS4Q6K682DC // 101-66[1] // 802419-5006 // 706499-0002 // 101-66 Z[1] // 802419-0006 // 185-38[1] // 8G15-20M-334	
204-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (SIT)	17201-0L030	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 182-16 A[1] // 17201-0L030 // 187-48[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // 246-43[1] // 03002A0484 // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN // 128-03[1] // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 185-82 F[1]	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 802907-01 // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
204-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (SIT)	721843-0001 // GB-1182	721843-0003 // OEM: 79519 // TC0570428 // 205-52[1] // 721843-0001 // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 101-78[1] // 101-78 Z[1] // 105-361[1] // 805313 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 185-146[1] // 8G20-200-871 // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013 // 248-04[1] // TBS-1852	195-147[1] // 1000-010-366B // 451298-0019

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-09[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.465218-0002 TO4B09 New Holland TC55–Tractor Ford 9700(SIT)	465218-0002	D8NN6K682FB // 465218-0001 // 465218-0003 // 465218-0004 // 465218-0005 // 465218-0006 // 465218-0007 // 465218-0008 // 465218-0010 // OEM: D8NN6K682EA // OEM: D8NN6K682EA46 // OEM: D8NN6K682FB46 // OEM: E2NN6K682AA // OEM: E2NN6K682BB // OEM: E2NN6K682BB46 // TC0260445 // 105-393[1] // 808073	131-17A[1] // 408105-0347
204-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SIT)	5439 970 0022	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 751851-0004 // TC0700439 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 208-15[1] // 221-01[1] // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061 // 246-87[1] // 03002927 // 246-91[1] // 03002845	42-02CB[1] // 42-35 B[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 3300-016-025B // 3000-016-025B // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
204-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HT12-19B 14411-9S00A Nissan Frontier/Navara ZD30 3Lt.(SIT)	14411-9S00A	184-13[1] // 14411-9S00A // 201-03[1] // 205-11[1] // 208-12[1]	195-267[1] // 1000-080-007
204-12[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.49173-02401(28231-27000)TD025M-09T Hyu.Santa Fe 2.0lts(SIT)	49173-02401	49173-02300 // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // OEM: 28230-27000 // OEM: 28231-27000 // 227-10[1] // 49173-02401 // CP16-6204 // 109-24[1] // 185-43[1] // 8M02-200-519	195-142[1] // 1000-050-103 // 49173-08401
204-13[1]	INHABILITADO Turbo 316699 S400 Mercedes Benz Actros OM501-E2 (SIT)	316699	8S04-100-624 // 1400 980 0006 // 1483 979 0000 // 317405 // 317762 // 318052 // 417405 // 5331 970 7100 // 5331 970 7104 // 5331 970 7106 // 5331 970 7127 // 5331 970 7128 // 5331 970 7137 // 5640 197 0017 // 5640 198 9000 // OEM: 0050967099 // OEM: 0060966699 // OEM: 0070964699 // OEM: 0070966499 // OEM: 0070967899 // OEM: 0080960799 // OEM: 0080962199 // OEM: 0080965999 // OEM: 0080966099 // OEM: 0090961699 // OEM: 0100961999 // OEM: 709664990080 // TC0480151 // TC0480180 // 105-161[1] // 802346 // 185-245[1] // 316429 // 205-84[1] // 316699 // TDTC540062	195-206[1] // 1000-070-025 // 316700

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-14[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49173-07508 TD025S2 Citr.-Peu.vs DV6B DV6ATED4 1.6 - 75HP(SIT)	49173-07508	49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07518 // 49173-07522 // OEM: 0375J0 // OEM: 0375K5 // OEM: 0375N5 // OEM: 0375Q4 // OEM: 0375Q5 // 805889 // 109-25[1] // 49173-07508 // 185-35[1] // 8M02-200-527 // 227-11[1] // CP9-7A160	17-82FB[1] // 34-03EB[1] // 195-61[1] // 235-14[1] // 49173-08782 // 49173-08783 // 805656 // 2090-505-352 // 2061-016-527 // 425-1108 // 49173-18850 // 1000-050-127 // 49173-08781 // TD02-001
204-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts Dci (SIT)	5303 970 0055	OEM: 7701473757 // OEM: 7711134973 // OEM: 8200036999 // OEM: 8200715889 // OEM: A7000960199097 // TC0180418 // 105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322* // 227-22[1] // CP203-C055 // 265-01[1] // XKJ-53039700055 // 102-49[1] // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1] // 201-10[1]	34-29EB[1] // 195-90[1] // 2061-016-322 // 5820 110 4170 // 1000-030-103 // 5303 710 0517
204-16[1]	INHABILITADO 454135-0009 Tbo Nvo Garrett GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5lts.(SIT)	454135-0009	454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // OEM: 059145702D // 185-19[1] // 454135-0009 // JR-141* // 8G20-300-141 // 101-121[1]	195-54[1] // 220-36[1] // 1000-010-104 // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1-00-0236
204-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (754743-0001) (SIT)	754743-0001	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 5754 970 2000 // 754743-0002 // 105-389[1] // 805323 // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 101-116[1] // 754743-0001 // 101-116 Z[1] // 182-10[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 246-85[1] // 03002A0390* // 200101120286	195-146[1] // 34-18DB[1] // 131-23F[1] // 1000-010-373 // 433289-0238 // 2061-016-468
204-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K14-2464 (6445) Iveco Daily 2.8 TD (SIT)	OEM: 500321799 // 5314 970 6445	49135-05050 // 454061-0007 // OEM: 500321799 // TC0010112 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	195-151[1] // 1000-030-205 // 5316 710 0522
204-19 F[1]	INHABILITADO Turbo VI58 VF130047 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1-CT Øaloj.Rda.Com.38,20(SIT)	VF130047	NB150040 // OEM: 8944739541 // VA130047 // VD130047 // 183-25 F[1] // VF130047 // 189-35 F[1] // 108-09[1] // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 185-112[1] // 8I05-200-241 // 205-56 F[1] // TDTC540014	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-20[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 751851-0001 GT1646V Golf-A3 TDI-Touran TDI (SIT)	751851-0001	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // OEM: 038253016K // 751851-0004 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 204-10[1] // 208-15[1] // 221-01[1] // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 205-85[1] // TDTC540061 // 246-87[1] // 03002927 // 246-91[1] // 03002845	195-34[1] // 256-48[1] // 1000-010-139 // 703890-0229* // 703890-0299 // 03001831
204-21 F[1]	INHABILITADO Turbo VICF VL430015 RHF5 I.Trooper 3L. Dif:Carc.Comp.y sopor.vál.(SIT)	VL430015	OEM: 8971371093 // OEM: 8971371094 // OEM: 8971371095 // OEM: 8971371097 // OEM: 8971371098 // OEM: 8971371099 // OEM: 8972503640 // OEM: 8972503641 // OEM: 8972503642 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 183-26 F[1] // VL430015 // 189-34 F[1] // 108-15[1] // VK430015 // 108-18[1] // VB430070 // 208-48[1] // 246-159[1] // VA430015 // 200105101643 // 248-23[1] // TBS-0042	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016
204-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VICC VE430023 8971480760 RHF5 Isuzu 3.1 Ecologico (SIT)	VE430023 // OEM: 8971480760	OEM: 8971480761 // OEM: 8971480762 // // // VA430023 // VB430023 // VC430023 // vd430023 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 108-14[1] // VE430023 // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 189-01 F[1] // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016
204-23 F[1]	INHABILITADO 466974-0010 Turbo Nuevo TB2509 Iveco Daily ØAl. RC:37.1mm (SIT)	OEM: 99431083_ // 466974-0010	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 205-57 G[1] // 466974-0010 // TDTC540047* // TDTC540235 // 248-36 V[1] // TBS-1390 // 101-32[1] // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 205-57[1] // 205-57 F[1] // TDTC540015* // 221-11 F[1] // 7000-001-0229 // 248-36[1]	
204-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1870 (0003) VW-Audi (SIT)	5303 970 0003 // GB-1014	454065-0002 // OEM: 028145701R // 205-86 F#[1] // 5303 970 0003 // 102-07[1] // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 182-05[1] // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 205-86 F[1] // TDTC540069	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-25[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C 3537424-3536838 Ford 4000 (SIT)	3536838 // 3537424	3536839 // 3537425 // 3802794 // 3537424 // 3800987 // OEM: J802290 // TC0210113 // 104-20[1] // 3536838 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 206-04 F[1] // 105-313[1] // 808276 // 187-57[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	134-07C[1] // 4027056
204-26[1]	INHABILITADO Turbo Nvo K24-2671 (7114) M. Benz OM924LS-E3 – Rda.Comp. Alum. (SIT)	5324 970 7114	5324 970 7113 // OEM: 9240961799 // TC0480138 // 001TC31103000 // 5324 970 7106 // 5324 970 7118 // 5324 970 7119 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // OEM: 9240962099 // OEM: 9240962299 // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 205-28[1] // TDTC540002 // 208-29[1] // 223-02[1] // 185-233[1] // 8B24-200-D80 // 246-33[1] // 03002A0781 // 246-66[1] // 03002A0623	195-105[1] // 195-99[1] // 256-128[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203 // 300002140623
204-27[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Posible TO4B33 John Deere – Posible 465040-0005 (SIT)	465040-0005	465040-0003 // 465040-0004 // 5327 970 6080 // RE10501 // RE32204 // 187-61 F[1] // 465040-0005 // 204-27 F[1] // 248-14 F[1] // TBS-0774	131-22A[1] // 408105-0050
204-27 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Posible TO4B33 John Deere – Posible 465040-0005 (SIT)	465040-0005	465040-0003 // 465040-0004 // 5327 970 6080 // RE10501 // RE32204 // 187-61 F[1] // 465040-0005 // 204-27[1] // 248-14 F[1] // TBS-0774	
204-28[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX55 (4043574-4043575) Renault MD11 EURO 3 – Volvo (SIT)	4043574 // 4043575	038TC1872800005 // 1000-070-031B // 3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // TC0710491 // 008TC1729800005 // 105-401[1] // 805366 // 208-54[1] // 4043574 // 4043575 // 210-08[1] // J30H55-865 // 246-158[1] // 200004201591 // 248-12[1] // TBS-1653	235-193[1] // 256-91[1] // 803634 // 4031345 // HX5-163 // 300004201967* // 300004201979
204-29[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 466334-0002 TA3401 4cil. John Deere 300 Series (SIT)	GB-2064 // 466334-0002	466334-0004 // 101-115[1] // 466334-0002 // 205-123 F[1] // TDTC540202 // 205-123 G[1] // TDTC540346 // 241-04 F[1] // OKSA0007	131-03C[1] // 235-41[1] // 409172-0053 // T3-005

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-30[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 454083-0002 GT1544 VW Passat (SIT)	454083-0002 // GB-1026	454083-0001 // 454172-0002 // 205-116[1] // 5303 970 0006 // TDTC540199 // 101-34[1] // 454083-0002 // 102-14[1] // 102-14 A[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 229-04[1] // 229-04 F[1] // 246-133[1] // 200102091503	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
204-31[1]	INHABILITADO Turbo K03-2080 (0105) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta (SIT)	GB-1719 // 5303 970 0105	OEM: 06F145701B // OEM: 06F145701C // OEM: 06F145701F // 805868 // OEM: 06F145701D // OEM: 06F145701E // OEM: 06F145701G // OEM: 06F145701H // 185-164[1] // 5303 970 0105 // 8B03-40M-634 // 102-71 #[1] // 102-71[1] // 208-45[1]	43-13AB[1] // 43-35AB[1] // 195-46[1] // 225-14[1] // 235-86[1] // 803972 // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // AC-K081-1EV // 1000-030-185 // 5303 710 0526 // 5303 970 0105 // TURBO-K053S // K03-024
204-32 QF[1]	INHABILITADO Tbo.BV43-1874(0205) Passat–Vento 2,0-s/valv.c/toma señal-RC Fun.(SIT)	GB-2226 // 5303 970 0205	OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056B // 5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0206 // OEM: 03L253056A // 102-68[1] // 5303 970 0205 // 102-68 Z[1] // 225-69[1] // TURBO-K072S // 248-09[1] // TBS-2451X // TBS-2451*	43-04AB[1] // 195-128[1] // 2063-050-247 // 5830 711 7005 // TBS-15K-2451 // 1000-030-198T // 5303 710 8007
204-33[1]	INHABILITADO Turbo TD04L (49377-01720) Komatsu/Cummins QSB3.3 JLG (SIT)	49377-01720 // GB-2932	OEM: 6271818300 // 248-48[1] // 49377-01720 // TBS-2740 // 204-33 F[1] // GB-2932	179-23A[1] // 49177-08550
204-33 F[1]	INHABILITADO Tbo.TD04L(49377-01720)Komat./Cumm.QSB3.3(Sop/Válv. Form. No Orig)(SIT)	GB-2932 // 49377-01720	OEM: 6271818300 // 204-33[1] // 49377-01720 // GB-2932 // 248-48[1] // TBS-2740	179-23A[1] // 49177-08550
204-34[1]	INHABILITADO Turbo HX40W (4041764) Cummins engine QSL industrial TH A/R15 (SIT)	4041764 // GB-2133	4041760 // 4955151 // // 4045820 // 246-112[1] // 4041764 // 03002A0192	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 4043363 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
204-35 QF[1]	INHABILITADO TboGTA4502V Detroit Die. Serie 60(758160-7)s/sensor veloc RC.Fund(SIT)	GB-1524 // 758160-0007	730395-0035 // 758029-0007 // OEM: 23534775 // 205-43[1] // 758160-0007 // TDTC540140 // TDTC540140B // 205-43 Q[1] // 205-43 QF[1]	34-39DB[1] // 195-433[1] // 720191-0071 // 720191-0087 // 757979-0002 // AC-G210 // XKH-758160AC // 1000-010-579T // 720191-0085
204-36[1]	INHABILITADO Turbo 179376 S200 John Deere 6068H (SIT)	179376 // GB-3069	1270 970 0204 // RE543657	133-28DF[1]

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-37[1]	INHABILITADO Turbo CZ C15-011-03 (RE548736) John Deere Tractor Mot.4045H (SIT)	RE548736 // GB-3072	RE532282 // RE532290 // RE533436 // RE533442 // RE536407 // RE537183 // RE538878 // RE538931 // RE544087 // RE548734 // RE548738 // RE548740 // RE548741 // RE548743 // RE548745 // RE548746 // RE548944 // RE566263 // RE567576 // RE567577 // RE568154 // 205-152[1] // TDTC540303 // RE548736 // 205-152 F[1] // TDTC540323 // 261-05[1] // SW-1233	256-136[1] // 300040141972 // 315002
204-38[1]	INHABILITADO Turbo S1B032 (174799) John Deere Tractor Mot. 3029T 2,9 Lts. (SIT)	GB-3091 // 174799	1147 970 0020 // 173622 // 173659 // 174262 // 174361 // 174362 // 174800 // 174925 // 315873 // 316290 // 316295 // 318206 // 473622 // 474799 // RE500455 // RE500784 // RE507147 // RE518228 // RE519517 // RE519530 // RE521863 // RE521864 // RE523754 // RE523755 // RE523756 // RE524159 // RE548681 // RE70036 // SE501678 // 805985 // 205-126[1] // 316035 // TDTC540227	195-92[1] // 8000 017 4034 // 1000-070-023 // 316036
204-39[1]	INHABILITADO Turbo S200 (172522) John Deere Engine 6068H 6.8L (SIT)	GB-3062 // 172522	172523 // 173045 // 173051 // 177265 // 471050-0004 // 477265 // RE509807 // RE509808 // RE509809 // RE515497 // RE515733 // RE60075 // 262-03 #[1] // 172522 // 249-05[1] // K3.17 // 262-03[1] // 265-26 F[1] // XKJ-173051	133-20D[1] // 235-200[1] // 176642 // S2-134
204-40[1]	INHABILITADO Tbo.J90S-2 (00JG090S014) Máquina XCMG-ZL50 / Weichai WD10–WD615 (SIT)	00JG090S014 // GB-3197	612601110992 // 261-13[1] // 00JG090S014 // SW-0392 // 164-03[1] // 205-153[1] // TDTC540300 // 241-22[1] // OKSA0047	
205-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (STO)	5435 970 0000 // TO-TURBO-54359700000	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 202-07[1] // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 189-15[1] // 201-13[1] // 246-41[1] // 03002918	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (754743-0001) (STO)	754743-0001 // TDTC754743-0001* // TDTC540130	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 5754 970 2000 // 754743-0002 // 105-389[1] // 805323 // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 204-17[1] // 754743-0001 // 101-116[1] // 101-116 Z[1] // 182-10[1] // 246-85[1] // 03002A0390* // 200101120286	195-146[1] // 34-18DB[1] // 131-23F[1] // 1000-010-373 // 433289-0238 // 2061-016-468
205-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX55 Scania 124 Motor DC12 (4038613) (STO)	4038613 // TDTC540142	1483 970 0010 // 1487 970 0056 // 3597728 // 3597729 // 3597730 // 4038616 // 4038617 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // 4031122 // 105-175[1] // 801302 // 187-40 F[1] // 4038613DIF // 208-11 #[1] // 4038613 // 105-423[1] // 805404 // 185-189[1] // 8C05-100-424 // 185-189 F[1] // 8C05-100-424T	195-165[1] // 195-165 F[1] // 1000-020-137 // 4031341 // 1000-020-137T
205-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700716-0009 GT2556S Isuzu (NQR Series) (STO)	700716-0006	700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8971894520 // OEM: 8972089661 // OEM: 8972089663 // OEM: 8980000310 // 185-81[1] // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 189-23[1] // 700716-0014 // 105-394[1] // 805346 // 207-01[1] // 208-70[1] // 700716-0003	195-204[1] // 431876-0148 // 1000-010-202 // 431876-0109
205-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX30W (3592315 - 4040353) Ford F100 - 4BTAA (STO)	3592315 // 4040353 // TDTC540045	3590493 // 3590494 // 3800986 // 5316 970 7146 // TC0210116 // 105-328[1] // 808182 // 187-31[1] // 3592315 // 4040353 // 104-18[1] // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 185-188[1] // 8C03-200-D63 // 246-75[1] // 03002840*	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
205-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49131-02030 TD03-7G Kubota (STO)	49131-02030 // TDTC540136	49131-02010 // 49131-02040 // 49131-02080 // 49131-02090 // OEM: 1G622-17012 // OEM: 1J403-17013 // OEM: 1E013-17014 // OEM: 1E198-17013 // OEM: 1G610-17013 // 187-36[1] // 49131-02030 // 189-21[1] // 225-43[1] // 49131-02020 // TURBO-M152 // 248-41[1] // TBS-0182 // 261-12[1] // SW-0254 // 266-11[1] // YT104-001-A	195-406[1] // 235-94[1] // 49131-08460 // 1000-050-168 // 49131-08400 // TD03-010

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-07[1]	Turbo Nuevo HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)(STO)	3596693 // 3594505 // 3595355 // TDTC540212	4033106 // OEM: 500390351 // 008TC1701500005 // 008TC1739200005 // 2836638 // 2836658 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3768323 // 3768324 // 3769701 // 3769702 // OEM: 5003903510 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61319900 // OEM: 61320961 // OEM: A20009602990097 // TC0010125 // 105-208[1] // 805251 // 187-39[1] // 3596693 // 3594505 // 3595355 // 104-40[1] // 104-40 A[1] // 185-196[1] // 8C05-200-A83 // 242-02[1]	195-276[1] // 1000-020-179 // 4027597
205-08 #[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) Rueda compresora 52,0mm (STO)	3522778 // TDTC540009	286TC21103000 // 3522777 // 3525648 // 3528741 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802115 // 3802289 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0003 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 103-19[1] // 166592 // 105-280[1] // 808253 // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 208-36[1] // 3522778 // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 104-11[1] // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 201-15 #[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001*

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-09[1]	INHABILITADO Turbo WH1E Volvo B7R (3534617) (STO)	3534617 // TDTC540148	20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 4031222 // 4031339 // 4036457 // 4036458 // 4036547 // 4036548 // 4041276 // 4041277 // 4041278 // 4041279 // 4041280 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 803110 // 85000291 // OEM: 20750116 // OEM: 20750117 // OEM: 20750118 // OEM: 20750120 // TC0710089 // 104-3 [1] // 3534617 // 105-188[1] // 803140* // 803140-02 // 105-356[1] // 808140 // 107-01[1]	134-09C[1] // 3575683
205-100[1]	INHABILITADO Turbo 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil. (STO)	711736-0026 // TDTC540107	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // 711736-0051 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A226 // 8G25-200-737 // 101-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 225-22[1] // TURBO-G046-1 // 241-09[1] // OKSA0009 // 246-22[1] // 03002A0826	195-187[1] // 256-155[1] // 1000-010-381 // 433289-0185 // 300001120366
205-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49177-01512 TD04-10T L200 (STO)	49177-01512 // TDTC540036	105-159[1] // 805228-01 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 187-15[1] // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	195-257[1] // 1000-050-176 // 49177-08240
205-101 F[1]	Turbo HX40 3596988 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (STO) Øm R.T. 64,0 mm	TDTC540122 // 3596988	3596987 // 3596988 // 3596989 // 4035466 // 4036420 // TC3290407 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 104-14 A[1] // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-08[1] // 187-19[1]	
205-102[1]	Turbo K03-2068 (0217) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (STO)	5303 970 0217 // TDTC540166	5303 970 0179 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 5303 970 0243 // 102-75 Z[1] // 5303 970 0217 // 185-176[1] // 8B03-400-997 // 241-07[1] // OKSA0006 // 241-07 F[1] // OKSA0002 // 241-07 Q[1]	195-144[1] // 18-133 B[1] // 803991 // 1000-030-183 // 5303 710 0533 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217
205-103[1]	INHABILITADO Turbo ST50 Cummins vs. (3032060) (STO)	TDTC540175 // 3032060	150028-0000 // 3801935 // 107-26[1] // 3032060 // 246-134[1] // 200004260134	134-01E[1] // 256-170[1] // 150030-0000 // 300004260808
205-104[1]	Tbo 17201-17010 CT26 Landcruiser 4,2 –HDJ80/81 Car.Tur.58020 (STO)	TDTC540174 // 17201-17010	187-21[1] // 17201-17010 // 185-268[1] // 8T26-200-B13 // 221-05[1] // 7000-006-0027	195-355[1] // 235-117[1] // 1000-060-129 // 17202-17035 // CT26-000

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-105[1]	INHABILITADO Turbo K27-3465 (6533) Mercedes Benz Actros V8 – OM502LA (STO)	5327 970 6533 // TDTC540173	5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // 5327 970 6503 // 5327 970 6521 // OEM: 23528794 // OEM: 50967199 // TC04800290 // 105-160[1] // 802288 // 105-318[1] // 808288 // 185-120[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 227-05[1] // CT29-1A160 // 185-120 A[1]	195-289[1] // 195-500[1] // 1000-030-239 // 5327 710 0195 // 1000-030-239T // 5327 710 0196
205-106[1]	Turbo HX40W Dimmex 6CTA (3532222) (STO)	TDTC540168 // 3532222	3532223 // 3537672 // 3802613 // TC0210288 // 104-24[1] // 3532222 // 105-138[1] // 802339 // 105-307[1] // 802525 // 107-25[1] // 189-27[1]	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
205-107[1]	INHABILITADO Turbo JH5 RHF5 Audi A4 – A5 – Q5 – Scirocco 2,0 TSI (STO)	JH5 // TDTC540162	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 102-83[1] // 5303 970 0290 // 108-25[1] // JH5 // 205-95 F[1] // TDTC540075 // 185-140 #[1] // 185-140[1] // 8B03-40M-G23 // 185-140 F[1] // 205-95[1] // 225-36[1] // TURBO-K105S // 225-36 V[1]	195-306[1] // 43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 1000-040-148 // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A
205-108[1]	INHABILITADO Turbo 452055-0004 T250-04 Land Rover (STO)	452055-0004 // TDTC540171	452055-0007 // 452055-0008 // 101-37[1] // 452055-0004 // 204-04[1] // 227-16[1] // CP135-27-045 // 225-53[1] // TURBO-G084 // 243-04[1] // 03001-248 // 246-10[1] // SL08302 // 03002A0150* // 200101110207	195-209[1] // 1000-010-318 // 443854-0110
205-109[1]	Turbo K04-2075 (0022) Audi TT – Quattro - S3 1,8Lts. (STO)	TDTC540176 // 5304 970 0022	OEM: 06A145704P // 185-17[1] // 5304 970 0022 // JR-076 // 227-07[1] // CP236-18J	195-89[1] // 34-53DB[1] // 1000-030-113 // 5304 710 0507 // 2061-016-083
205-110[1]	Turbo 452047-0001 TB2557 Nissan Terrano-Vers. Alt. HT12-1 (STO)	452047-0001 // TDTC540108	OEM: 14411-G2401 // 101-45[1] // 452047-0001 // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 208-69[1] // ZC-TU-007 // 248-55[1] // TBS-3061 // 265-02[1] // XKD-452047	195-330[1] // 443854-0084 // 1000-010-536 // 431876-0048
205-11[1]	Turbo Nuevo HT12-19B 14411-9S00A Nissan Frontier/Navara ZD30 3Lt.(STO)	14411-9S00A	184-13[1] // 14411-9S00A // 201-03[1] // 204-11[1] // 208-12[1]	195-267[1] // 1000-080-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-111 F[1]	INHABILITADO Turbo 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d – Sin válvula electrónica (STO)	TDTC540184 // 49135-05671	49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05640 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // OEM: 11654716166 // 49S35-05671 // 109-27[1] // 49135-05671 // 162-04 F[1] // 900-00006-000 // 162-04 Q[1] // 185-163 Q[1] // 8M35-300-503F // 8M35-300-503* // 205-111 Q[1] // TDTC540184 // 246-07 Q[1] // 03002A0115 // SL14845 // 265-07[1] // XKK-49135-05671	42-30 B[1] // 195-30[1] // 3000-016-027* // 3000-016-027C // 1000-050-101 // 49135-08911
205-111 Q[1]	INHABILITADO Turbo 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d – Sin válvula electrónica (STO)	49135-05671 // TDTC540184	49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05640 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // 49S35-05671 // OEM: 11654716166 // 109-27[1] // 49135-05671 // 162-04 F[1] // 900-00006-000 // 162-04 Q[1] // 205-111 F[1] // TDTC540184 // 246-07 Q[1] // 03002A0115 // SL14845 // 265-07[1] // XKK-49135-05671 // 185-163 Q[1] // 8M35-300-503F // 8M35-300-503*	42-30 B[1] // 195-30[1] // 3000-016-027* // 3000-016-027C // 1000-050-101 // 49135-08911
205-112[1]	INHABILITADO Turbo 49373-01005 TD025 VW Sharan – Scirocco – Audi A1 1,4Lts. (STO)	TDTC540185 // 49373-01005	49373-01001 // 49373-01002 // 49373-01003 // 49373-01004 // 49T73-01005 // OEM: 03C145701J // OEM: 03C145701N // OEM: 03C145701R // OEM: 03C145702C // OEM: 03C145702L // 109-34[1] // 49373-01005 // 246-11[1] // 03002A0985 // SL171469	195-122[1] // 34-58DB[1] // 1000-050-148 // 49373-08000 // 301106080218 // 49373-18020 // AC-M031
205-113[1]	INHABILITADO Turbo HX35 Cummins 6BTAA (3590092) (STO)	3590092 // TDTC540189	170483 // 3531504 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3591244 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3593651 // 3594310 // 3598110 // 3800988 // 3802819 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4037308 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-20[1] // 3590092 // 187-27[1] // 241-06[1] // OKSA0012	195-160[1] // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-114[1]	Turbo HX (ss. H1E 3528872) Ford Cargo 1730 (STO)	TDTC540191	3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 3528708 // 3528709 // 3536388 // 3596927 // 3596928 // 3802345 // TC0210107 // 104-21[1] // 3528872 // 105-65[1] // 805087 // 107-14[1] // 3528872 OFA // 187-38[1]	134-17B[1] // 195-567[1] // 4027354 // 1000-020-122
205-115 F[1]	INHABILITADO Tbo H1E 6CTA Bus 3525488-3528779 (Øaloj. RT 65,0) (STO)	TDTC540190 // 3525488 // 3528779	3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3596947 // 3802321 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 104-12[1] // 3525488 // 3528779 // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 187-37[1] // 249-08 F[1] // 3596946 // K2.15 // 245-03 F[1] // JCT-8321 // 248-21[1] // TBS-3227 // 263-06[1] // 19H0526	
205-116[1]	INHABILITADO Turbo K03-1870 (0006) VW Golf - Passat 1.9 (STO)	5303 970 0006 // TDTC540199	454083-0001 // 454172-0002 // 101-34[1] // 454083-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 229-04[1] // 229-04 F[1] // 204-30[1] // GB-1026 // 246-133[1] // 200102091503	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500
205-117[1]	INHABILITADO Turbo K03-2068 (0121) Peug. 207/308–Citroen C4/DS3 -1,6lt. EP6DT (STO)	TDTC540198 // 5303 970 0121	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 805864 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 185-175[1] // 8B03-400-636 // 241-21 F[1] // 241-21 Q[1]	195-144[1] // 18-133 B[1] // 34-09EB[1] // 803991 // 1000-030-183 // 5303 710 0533 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 203-116-121 // 2061-016-636 // 5825 110 5042 // 5825 110 5097 // AC-K083 // TDWG540268
205-118 F[1]	Tbo. ss 314044 S2B/CCR HX35 Deutz BF6M1013E/C/EC (Ver Anot. Ext.)(STO)	TDTC540200 // 314044	313931 // 313932 // 313933 // 313934 // 314075 // 314819 // 315348 // 316702 // 316706 // 316711 // 316716 // 316721 // 316722 // 316732 // 316733 // 317378 // OEM: 04202972KZ // OEM: 04204169KZ // OEM: 04204490KZ // OEM: 04204498KZ // OEM: 04205652KZ // OEM: 04207660KZ // OEM: 04207864KZ // OEM: 04253822KZ // OEM: 04253832KZ // OEM: 04255601KZ // OEM: 1118010-432 // OEM: 1118010-489 // OEM: 20460372 // 103-33[1] // 314044 // 241-18[1] // OKSA0044	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-119[1]	INHABILITADO Turbo K27-3071(7120) MB.Truck OM906LA-E3 .Rda Comp.MFS (STO)	5327 970 7120	001TC31102000 // 5327 970 0011 // 5327 970 7109 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7119 // 5327 970 7125 // 5327 970 7126 // 5327 970 7127 // 5327 970 7130 // 5327 970 7178 // 5327 970 7180 // 5327 970 7201 // 5327 970 7214 // 802771 // OEM: 9020960199 // OEM: 9020961999 // OEM: 9060962699 // OEM: 9060962799 // OEM: 9060963899 // OEM: 9060964199 // OEM: 9060964599 // OEM: 9060964699 // OEM: 9060964899 // OEM: 9060964999 // OEM: 9060965199 // OEM: 9060965299 // OEM: 9060965399 // OEM: 9060969299 // OEM: 9060969399 // TC0480077 // 5327 970 0015 // 105-134[1] // 802301 // 105-243[1] // 802301-02 // 185-262 F[1] // 5327 970 7202 // 8B27-200-P80 // 205-119 F[1] // 5327 970 7120 // TDTC540195 // 185-274[1] // 8B27-200-733 // 246-36[1] // 03002971	195-155[1] // 195-189[1] // 5327 710 0519 // 5327 710 0520 // 5327 710 0525 // 5327 710 0526 // 1000-030-142 // 5327 710 0159 // 1000-030-142T // 5327 710 0178
205-119 F[1]	INHABILITADO Turbo K27-3071(7120) MB.Truck OM906LA-E3 .Rda Comp.Fundición (STO)	TDTC540195 // 5327 970 7120	001TC31102000 // 5327 970 0011 // 5327 970 0015 // 5327 970 7109 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7119 // 5327 970 7125 // 5327 970 7126 // 5327 970 7127 // 5327 970 7130 // 5327 970 7178 // 5327 970 7180 // 5327 970 7201 // 5327 970 7214 // 802771 // OEM: 9020960199 // OEM: 9020961999 // OEM: 9060962699 // OEM: 9060962799 // OEM: 9060963899 // OEM: 9060964199 // OEM: 9060964599 // OEM: 9060964699 // OEM: 9060964899 // OEM: 9060964999 // OEM: 9060965199 // OEM: 9060965299 // OEM: 9060965399 // OEM: 9060969299 // OEM: 9060969399 // TC0480077 // 185-262 F[1] // 5327 970 7202 // 8B27-200-P80 // 105-134[1] // 802301 // 105-243[1] // 802301-02 // 185-274[1] // 5327 970 7120 // 8B27-200-733 // 205-119[1] // 246-36[1] // 03002971	195-155[1] // 195-189[1] // 5327 710 0519 // 5327 710 0520 // 5327 710 0525 // 5327 710 0526 // 1000-030-142 // 5327 710 0159 // 1000-030-142T // 5327 710 0178
205-120[1]	INHABILITADO Turbo 466501-0005 GT1749S Hyundai MightyII / H250 (STO)	466501-0005 // TDTC540206	466501-0002 // 466501-0003 // 466501-0004 // OEM: 28230-41401 // OEM: 28230-41402 // OEM: 28230-41411 // OEM: 28230-41412 // 101-93[1] // 466501-0005 // 246-15[1] // 03002900*** // 200101100691	195-14[1] // 433352-0007 // 1000-010-022 // 433352-0018

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-03130 TF035 Montero 2.8 (STO)	49135-03130 // TDTC540137	105-375[1] // 805296 // 109-12[1] // 49135-03130 // 185-41[1] // 8M35-200-128 // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 186-03[1] // 208-17[1] // ZC-TU-010	195-16[1] // 1000-050-002* // 1000-050-002B // 49135-08000
205-121[1]	INHABILITADO Turbo 711736-0025 GT2556S Perkins (STO)	TDTC540213 // 711736-0025 // TDTC540204*	233-9534 // 805817 // OEM: 2674A225 // 101-119[1] // 711736-0025 // 185-284[1] // 8G25-200-Q10 // 246-08[1] // 03002A0241 // SL151058	195-470[1] // 1000-010-381B // 433289-0195
205-122 F[1]	INHABILITADO Tbo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu(ØM rda.turbina 57,6mm) (STO)	VB440051 // TDTC540203	OEM: 02/802306 // OEM: 8980302170 // VC440051 // 187-51[1] // VB440051 // 207-02[1] // 241-10[1] // OKSA0015 // 185-153[1] // 8I05-100-H33 // 225-52[1] // TURBO-I017-1 // 246-132[1] // 200005121564	
205-123 F[1]	INHABILITADO Tbo 466334-0002 TA3401 4cil. John Deere 300 Series - Formato TO4 (STO)	TDTC540202 // 466334-0002	466334-0004 // 101-115[1] // 466334-0002 // 204-29[1] // GB-2064 // 241-04 F[1] // OKSA0007 // 205-123 G[1] // TDTC540346	131-15A[1] // 408105-0112
205-123 G[1]	Tbo.466334-2 TA3401 4cil.JohnDeere 300Series(Carc.Turbina A/R.48)(STO)	TDTC540346 // 466334-0002	466334-0004 // 101-115[1] // 466334-0002 // 204-29[1] // GB-2064 // 205-123 F[1] // TDTC540202 // 241-04 F[1] // OKSA0007	131-03C[1] // 235-41[1] // 409172-0053 // T3-005
205-124[1]	INHABILITADO Turbo 452301-0001 GT2052 Perkins T4,40 (STO)	TDTC540193 // 452301-0001	727266-0001 // OEM: 2674A326 // 805423 // OEM: 02202400 // OEM: 2674A391 // 187-33[1] // 452301-0001 // 241-12[1] // OKSA0029 // 225-47[1] // TURBO-G269 // 246-128 F[1] // 200101100401	111-54[1] // 131-24F[1] // 195-125[1] // 451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0045 // 451298-0044 // 451298-0033 // 1000-010-194
205-125[1]	Turbo TD08H (49188-04210) MHI Trucks Motor C6121ZG/CAT 3306 (STO)	TDTC540223 // 49188-04210	38AB004 // 49188-04230 // 266-15[1] // 49188-04210 // YT110-001	258-13[1] // 49188-08150 // TBS-02M-1518 // TBS-02T-1518*
205-126[1]	Turbo S1B (316035) John Deere 3029T (STO)	316035 // TDTC540227	315873 // 316290 // 316295 // 318206 // 805985 // RE500455 // RE500784 // RE507147 // RE70036 // 1147 970 0020 // 173622 // 173659 // 174262 // 174361 // 174362 // 174800 // 174925 // 473622 // 474799 // RE518228 // RE519517 // RE519530 // RE521863 // RE521864 // RE523754 // RE523755 // RE523756 // RE524159 // RE548681 // SE501678 // 204-38[1] // 174799 // GB-3091	195-92[1] // 8000 017 4034 // 1000-070-023 // 316036
205-127[1]	Turbo HX35 (4038289) Cummins QSB (STO)	TDTC540225 // 4038289	4033681 // 4038287 // 4039333 // 4043678	34-70DB[1] // 195-160[1] // 3598272 // AC-H094 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
205-128[1]	Turbo VA68 – RHF5 (VA430040) Jeep Cherokee/Voyager III (STO)	VA430040 // TDTC540226	OEM: 05072735 // OEM: 05072735AA // OEM: 35242091F // OEM: 35242094F // OEM: 5072735AA	178-15B[1] // VAX50021 // VAX50001

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-129[1]	INHABILITADO Turbo 700273-0001 GT1749S Hyundai H100-Hyundai Galloper (STO)	700273-0001	OEM: 28200-4B160 // 101-92[1] // 700273-0002 // 101-96[1] // 700273-0001 // 189-03[1] // 189-03 F[1] // 202-12[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005 // 225-26[1] // TURBO-G432 // 246-126[1] // 200001100184	195-78[1] // 1000-010-187 // 433352-0016
205-130[1]	Tbo.QBJ60A H38A-000-004 Pala AOLITE ZL-929 Motor QUANCHAI 4JR3ABZG STO	TDTC540230		
205-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX55 Iveco Cursor 9 350HP (4043648) (STO)	4043648 // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037	4043649 // TC0010505 // 3775343 // // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // 105-366[1] // 805283 // 221-02 #[1] // 4043648 // 7000-007-0056 // 221-02 F[1] // 105-413[1] // 805388 // 185-320[1] // 8C05-100-A73 // 221-02[1]	195-333[1] // 256-87[1] // 803999 // 1000-020-178 // 4032093 // 300004201950* // 300004201986
205-131[1]	Turbo HX35W (4039631) Cummins Industrial QSB – RC MFS (STO)	4039631 // TDTC540225	805531 // 4039331 // 249-07 F[1] // 4039631 // K2.20	134-20B[1] // 4030871
205-132[1]	Turbo 49477-01510 TD04L10-09TVT Chev.Cruze – Captiva 2,0 – 130HP (STO)	49477-01510 // TDTC540237	49477-01500 // OEM: 25185864 // OEM: 25185866 // OEM: 25187703 // OEM: 25194653 // OEM: 25184398 // OEM: 25187701 // 249-02[1] // 49477-01510 // K4.26 // 225-66[1] // TURBO-M068 // 246-95[1] // 200406110493	235-163[1] // 256-15[1] // 49477-08800 // 49477-08801 // TD04-VG11 // 03001A2214
205-133[1]	INHABILITADO Turbo S1B (315666) Deutz varios Motor BF4L1011 TH A/R 0,75 (STO)	315666 // TDTC540243	315639 // 315640 // 315641 // 315920 // 315921 // 317904 // 317905 // 317906 // 317959 // 319338 // OEM: 04234298KZ // OEM: 04270460KZ // OEM: 04270461KZ // OEM: 04270462KZ // OEM: 04272465KZ // OEM: 04272466KZ // OEM: 04272467KZ // OEM: 836659179 // 246-79[1] // 315666 // 03002A0747	195-320[1] // 805513 // 1000-070-019 // 313275
205-134[1]	INHABILITADO Tbo. HX50 (4051204) Ren.MIDR062356 C63 E3(Øal.RC 61,1-Øal.RT 68) (STO)	TDTC540250 // 4051204	318294 // 4033192 // 4051205 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // 317803 // OEM: 5010477293 // 187-44[1] // 317755 // 187-44 F[1] // 241-08 F[1] // OKSA0013 // 185-212[1] // 8S04-100-901	4032125
205-135[1]	Turbo 466409-0002 TB2568 Isuzu NPR / NQR Motor 4DB2 3,9 Lts (STO)	466409-0002 // TDTC540253	OEM: 2901095100 // OEM: 8971056180 // OEM: 8971056181 // OEM: 94052836 // 466409-0001	195-647[1] // 256-84[1] // 1000-010-169 // 430425-0059 // 300001112023
205-136[1]	INHABILITADO Turbo IS38 JHJ (06K145722H) Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda.Comp. MFS (STO)	OEM: 06K145722H // TDTC540257	805976 // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145725S // 185-302[1] // OEM: 06K145722T // 8I05-400-Q02 // 262-05[1] // OEM: 06K145722H // F-101-09[1] // 898199-5001W // 205-136 F[1] // TDTC540257	43-45AB[1] // 195-610[1] // 215-19[1] // 235-153[1] // 256-83[1] // 2063-050-125 // 1000-040-209T // TDCG540249 // RHF5-033BR // 300005121959

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-136 F[1]	Tbo.IS38 JHJ (06K145722T) Golf GTI MK7–Audi A3 (Typ RC 3,7- MFS)(STO)	OEM: 06K145722T // TDTC540257	OEM: 06K145722A // OEM: 06K145725S // 185-302[1] // OEM: 06K145722T // 8I05-400-Q02 // 205-136[1] // OEM: 06K145722H // TDTC540257 // 262-05[1] // F-101-09[1] // 898199-5001W	43-45AB[1] // 195-610[1] // 215-19[1] // 235-153[1] // 256-83[1] // 2063-050-125 // 1000-040-209T // TDCG540249 // RHF5-033BR // 300005121959
205-137[1]	Turbo 2843655 HX52W Iveco Cursor 9 (STO)	TDTC540251 // 2843655	2835833 // 2835834 // 2843755 // 805428 // OEM: 504347440 // 241-16[1] // 2843655 // OKSA0040 // 263-03[1] // 19H0536	195-365[1] // 1000-020-108B // 4030893
205-138 F[1]	Turbo HX35W (3599725) 6BTE / 6BTAA (ØmRC 54 mm) (STO)	3599725 // TDTC540096	3599726 // 3599730 // 3899728 // 4036398 // 4036629 // 4038466 // // 805477 // 205-138 G[1] // 3599725	195-179[1] // 1000-020-152 // 3537817
205-138 G[1]	Turbo HX35W (3599725) 6BTE / 6BTAA (RC MFS y ØM RC 78 mm) (STO)	3599725	3599726 // 3599730 // 3899728 // 4036398 // 4036629 // 205-138 F[1] // 3599725 // TDTC540096	134-20B[1] // 195-380[1] // 4030871 // 1000-020-142 // 4027436
205-139[1]	Turbo HY35W 4038685 Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe (STO)	4038685 // TDTC540258	3791341 // 4038684 // 4040040 // 4040095 // 4955919 // TC0210126 // TC0210473 // 104-43[1] // 4038685 // 104-43 Z[1] // 105-186[1] // 805265-01 // 105-269[1] // 808265-01 // 105-385[1] // 805565 // 241-20[1] // OKSA0043 // 263-08[1] // 19H0527	195-509[1] // 1000-020-129 // 4027812
205-140[1]	INHABILITADO Turbo 49135-06500 TF035 Chevrolet S10 / Silverado c/MWM 4C. (STO)	49135-06500 // TDTC540262	TC0130117 // TC0130441 // OEM: 90529201006802 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871 // 205-140 V[1] // TDTC540262 // 225-02[1] // TURBO-M107	17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 179-03A[1] // 195-188[1] // 49135-08601 // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170 // 49135-08600 // 1000-050-161
205-140 V[1]	INHABILITADO Tbo.49135-06500 TF035 Chev.S10/Silve. c/MWM 4C.Rosca defectuosa(STO)	49135-06500 // TDTC540262	TC0130117 // TC0130441 // OEM: 90529201006802 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 205-140[1] // TDTC540262 // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2871 // 225-02[1] // TURBO-M107	17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 179-03A[1] // 195-188[1] // 49135-08601 // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170 // 49135-08600 // 1000-050-161

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 713672-0002 GT1749V Audi A3 – VW Golf / Bettle (STO)	713672-0002 // TDTC540138	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // TC0700321 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 184-19[1] // 713672-0002 // 101-62[1] // 102-62[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-24[1] // 189-29[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 208-19[1] // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	42-05AB[1] // 42-29BB[1] // 195-150[1] // 802905 // 3300-016-005 // 3000-016-005 // 1000-010-053 // 433395-0020
205-141[1]	Turbo 452187-0001 GT2252S Nissan ECO100 (STO)	TDTC540263 // 452187-0001	452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // OEM: 14411-69T00 // 105-86[1] // 805113-01 // 248-34[1] // 452187-0001 // TBS-0031	195-319[1] // 235-129[1] // 1000-010-162 // 451298-0006 // GT22-016
205-142 F[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 3590506 Truck Diesel MAN-D0826 (RC Øm 52) (STO)	3590506 // TDTC540278	3529620 // 3530094 // 3531712 // 3531893 // 3590542 // 4033288 // OEM: 51.09100-7298 // OEM: 51.09100-7321 // OEM: 51.09100-7439	
205-143[1]	Tbo.J95S(00JG095S007)Shanghai Diesel SC11CB/C6121ZG50B/CAT.C6121 (STO)	00JG095S007 // TDTC540281	00JG095S003 // 00JG095S010 // C38AB-38AB630+A // C38AB-38AB631+A // J095S00008 // 164-07[1] // 00JG095S007 // TDTC540361	215-36[1] // TDCG540362 // TDCG540363
205-144[1]	Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 (STO)	49135-02110 // TDTC540283	49135-04021 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 248-42[1] // TBS-1386 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 246-65[1] // 03002A0310	18-86 B[1] // 195-27[1] // 2100-011-044B // 49135-17700 // ZC-TH-49135-17700 // 1000-050-117 // 49135-08020
205-145[1]	Turbo J60S (00JG060S000) Weichai Deutz Engine TBD226B-4 (STO)	00JG060S000 // TDTC540289	13030850KH43 // 241-23[1] // 00JG060S000 // OKSA0057	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-146[1]	INHABILITADO Turbo K27-3071 (7136) M.Benz OM906LA Omnibus O500M 1728 WG Rda.Com.MFS	5327 970 7136	70000174640 // 5327 970 7138 // 5327 970 7179 // 5327 970 7181 // 5327 970 7185 // OEM: 9060965899 // OEM: 9060966499 // OEM: 9060968499 // OEM: 9060968599 // OEM: 9060968999 // TC0480186 // 105-181[1] // 802337-02 // 802337* // 246-39[1] // 5327 970 7136 // 03002971	195-155[1] // 195-189[1] // 1000-030-142 // 5327 710 0159 // 1000-030-142T // 5327 710 0178
205-147[1]	Turbo HX40W (4043003) Cummins ISC6 8.3lts.(STO)	4043003 // TDTC540293	4039932 // 4045748 // 4309215 // OEM: BH4X6400EA // 5329 970 7201 // 104-45[1] // 4043003 // 104-48[1] // 4051033M // 105-214[1] // 802377 // 105-411[1] // 805463 // 201-04[1] // 208-16[1] // 246-17[1] // 03002A0192 // 225-55[1] // TURBO-H132	18-120 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 4043363 // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
205-148[1]	Turbo HT18-5 (047-263) Nissan Safari 4.2 Lts (STO)	047-263 // TDTC540295	047-334 // 1047263 // OEM: 14411-62T00 // 267-01[1] // 047-263	34-36DB[1] // 047-257 // 14411-62T00-CHRA
205-149[1]	Turbo HE400WG (5329572) Cummins Motor Diesel Tier 3 215 HP (STO)	TDTC540294 // 5329572	5329571 // 265-20[1] // 5329572 // XKN-5329572 // 265-20 F[1]	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 4043363 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
205-14 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo. 713672-02 GT1749V A3 – VW Golf / Bettle (RT Øm 36.3mm) (STO)	713672-0002		
205-150[1]	Turbo HX55W (4037084) Cummins QSM11 Industrial (RC. MFS) (STO)	4037084 // TDTC540296	4037085 // 4089855 // 266-18[1] // 4037084 // YT122-001-A // 270-02 F[1] // 801-43[1]	215-30[1] // 235-259[1] // 4032308 // 801830 // 4032834 // TDCG540307 // HX5-117B
205-15[1]	INHABILITADO Turbo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.75 (409410-0002) (STO)	409410-0002 // TDTC540149	0R5799 // 0R5807 // 0R5809 // 0R5811 // 155431 // 1P9136 // 310152 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0009 // 409410-0014 // 409410-0015 // 465839-0001 // 4N6859 // 6N1571 // 709167-0001 // 8N9247 // 105-343[1] // 808083 // 105-205[1] // 105-32[1] // EX 802083 // 184-08[1] // 409410-0002 // 185-131[1] // 8G04-100-155 // 201-06[1]	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102
205-151[1]	Turbo HX25 (3599879) Iveco Tractor 440 Skid Steer Mot. NEF 4 (STO)	TDTC540302 // 3599879	2852507 // 3599880 // 4033587 // 4042193 // OEM: 504043175 // TC0260564 // 105-437[1] // 805440 // 261-18[1] // 3599879 // SW-0462 // 210-06[1] // J30H25-806 // 210-06 F[1]	195-327[1] // 1000-020-153 // 3539071

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-152[1]	Turbo CZ C15-011-03 (RE548736) John Deere Tractor Mot.4045H (STO)	TDTC540303 // RE548736	399-0015-002 // 3990015002 // 399-0015-003 // 3990015003 // C15-002-01 // C15-002-02 // C15-002-03 // C15-002-04 // C15-002-05 // C15-002-06 // C15-003-01 // C15-003-02 // C15-003-03 // C15-003-04 // C15-003-05 // C15-003-06 // C15-011-02 // C15-011-03 // C15-011-04 // C15-011-05 // C15-011-06 // C15-011-07 // C15-011-08 // C15-011-09 // C15-011-10 // C15-011-14 // C15-011-15 // C15-011-16 // C15-011-17 // C15-029-02 // C15-029-03 // RE528771 // RE528772 // RE529468 // RE529469 // RE530593 // RE531054 // RE531983 // RE532282 // RE532290 // RE533436 // RE533442 // RE534651 // RE536407 // RE536420 // RE537049 // RE537183 // RE538363 // RE538878 // RE538931 // RE539879 // RE544087 // RE545776 // RE548726 // RE548727 // RE548728 // RE548729 // RE548730 // RE548731 // RE548732 // RE548733 // RE548734 // RE548735 // RE548737 // RE548738 // RE548739 // RE548740 // RE548741 // RE548743 // RE548745 // RE548746 // RE548753 // RE548942 // RE548943 // RE548944 // RE566263 // RE567576 // RE567577 // RE568154 // 205-152 F[1] // RE548736 // TDTC540323 // 204-37[1] // GB-3072 // 261-05[1] // SW-1233	256-136[1] // 300040141972 // 315002

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-152 F[1]	Tbo CZ C15-011-03 (RE548736) John Deere Tractor Mot.4045H-RC MFS (STO)	RE548736 // TDTC540323	399-0015-002 // 3990015002 // 399-0015-003 // 3990015003 // C15-002-01 // C15-002-02 // C15-002-03 // C15-002-04 // C15-002-05 // C15-002-06 // C15-003-01 // C15-003-02 // C15-003-03 // C15-003-04 // C15-003-05 // C15-003-06 // C15-011-02 // C15-011-03 // C15-011-04 // C15-011-05 // C15-011-06 // C15-011-07 // C15-011-08 // C15-011-09 // C15-011-10 // C15-011-14 // C15-011-15 // C15-011-16 // C15-011-17 // C15-029-02 // C15-029-03 // RE528771 // RE528772 // RE529468 // RE529469 // RE530593 // RE531054 // RE531983 // RE532282 // RE532290 // RE533436 // RE533442 // RE534651 // RE536407 // RE536420 // RE537049 // RE537183 // RE538363 // RE538878 // RE538931 // RE539879 // RE544087 // RE545776 // RE548726 // RE548727 // RE548728 // RE548729 // RE548730 // RE548731 // RE548732 // RE548733 // RE548734 // RE548735 // RE548737 // RE548738 // RE548739 // RE548740 // RE548741 // RE548743 // RE548745 // RE548746 // RE548753 // RE548942 // RE548943 // RE548944 // RE566263 // RE567576 // RE567577 // RE568154 // 204-37[1] // RE548736 // GB-3072 // 205-152[1] // TDTC540303 // 261-05[1] // SW-1233	256-136[1] // 300040141972 // 315002
205-153[1]	Tbo.J90S-2 (00JG090S014) Máquina XCMG-ZL50/Weichai WD10 – WD615 (STO)	00JG090S014 // TDTC540300	612601110992 // 164-03[1] // 00JG090S014 // 204-40[1] // GB-3197 // 241-22[1] // OKSA0047 // 261-13[1] // SW-0392	
205-154[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11110 CT16 Toyota Hilux 2,4 Lts (STO)	17201-11110 // TDTC540308	128-07 A[1] // 17201-11110 // 185-250[1] // 8T16-300-N70 // 225-28[1] // TURBO-T031-1P	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-580[1] // 235-146[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-138T // CT-VNT7-1B
205-155[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11120 CT16 VNT Toyota Hilux 2.8Lts (C/Rodamiento)(STO)	17201-11120 // TDTC540318	805971 // 185-308[1] // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // 128-08 A[1] // 205-155 F[1] // TDTC540310 // 205-155 G[1] // TDTC540318 // 225-35[1] // TURBO-T031	42-32BB[1] // 43-32AB[1] // 195-598[1] // 195-598 F[1] // 235-92[1] // 805684 // 3000-016-126 // NR-N142 // 192300-2120 // AC-T031E // 1000-060-139TR // 1000-060-139T // CT-VNT7BG

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-155 F[1]	Turbo 17201-11120 CT16 Toyota Hilux 2,8 Lts (C/Buje)(STO)	TDTC540310 // 17201-11120	805971 // 128-08 A[1] // 17201-11120 // 185-308[1] // 8T16-300-N72R // 205-155[1] // TDTC540318 // 205-155 G[1] // 225-35[1] // TURBO-T031	42-32BB[1] // 43-32AB[1] // 195-598[1] // 195-598 F[1] // 235-92[1] // 805684 // 3000-016-126 // NR-N142 // 192300-2120 // AC-T031E // 1000-060-139TR // 1000-060-139T // CT-VNT7BG
205-155 G[1]	INHABILITADO Tbo.17201-11120 CT16 Toy.Hilux 2.8Lts(C/Rodam/Alt.carc.turb.78mm)(STO)	TDTC540318 // 17201-11120	805971 // 128-08 A[1] // 17201-11120 // 185-308[1] // 8T16-300-N72R // 205-155[1] // TDTC540318 // 205-155 F[1] // TDTC540310	42-32BB[1] // 43-32AB[1] // 195-598[1] // 195-598 F[1] // 235-92[1] // 3000-016-126 // NR-N142 // 192300-2120 // AC-T031E // 1000-060-139TR // 1000-060-139T // CT-VNT7BG
205-156[1]	Turbo HE200FG (3794518) Dongfeng – Cummins 4BTA (STO)	TDTC540313 // 3794518	3794519 // 5326136 // 5326138 // 270-01[1] // 3794518 // 801-23[1]	134-02J[1] // 215-32[1] // 3776605 // TDCG540321
205-157[1]	Turbo JP76F(J7M00-1118100-502) Yuchai YC6J125Z-T20 (STO)	J7M00-1118100-502 // TDTC540317		
205-158[1]	Turbo H1E (3528777) Cummins 6CTA (STO)	3528777 // TDTC540324	286TC15267000 // 3524035 // 3528352 // 3528353 // 3528778 // 3530716 // 3531031 // 3531665 // 3531666 // 3532065 // 3532152 // 3535456 // 3535457 // 3535552 // 3535553 // 3590079 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3595507 // 3595508 // 3596987 // 3596989 // 3802303 // 3802416 // 3990066 // 4035466 // 4036420 // 4090049 // 7000 017 5527 // 8000 017 5527 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // 101-27[1] // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 3596988 // 105-271[1] // 808107 // 105-362[1] // 105-41[1] // 802107-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 246-63[1] // 3528777 // 03002A0036	18-55 B[1] // 195-223[1] // 235-136[1] // 02001-107 // 02008435 // 3522747 // 1000-020-154 // 3545701 // H1-003
205-159[1]	Turbo HX50 (4041096) Renault MIDR062356 (STO)	4041096 // TDTC540329	317805 // 4033434 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319 // 103-31[1] // 318295 // 317804 // 185-264[1] // 8S04-100-902 // 221-12[1] // 4041096 // 7000-005-0094 // 248-03[1] // TBS-1948	134-07G[1]
205-160[1]	Tbo.49135-03500 TF035HM-12T Montero 4M40-Caterpillar 307D (STO)	49135-03500 // TDTC540330	49135-03501 // OEM: ME203933 // 189-26[1] // 49135-03500 // 230-10[1] // 230-10 F[1] // LYP80145-99-26 // 230-10 G[1] // LYP80145-36-268 // 248-05 F[1] // TBS-1530	195-496[1] // 49135-08701 // 1000-050-211 // 49135-08700

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-16[1]	Turbo Nuevo 49377-03043 TD04 Montero 2.8 Intercooler (STO)	49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043*	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 49377-03043 // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01 #[1] // 49377-03043 SJR# // 185-01[1] // JR-40** // JR-040 // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532 // 246-04[1] // SL08201 // 03002941* // 200106100117	34-10EB[1] // 49377-19020
205-161[1]	Turbo 759638-0001 GT2256S Camión JAC Motor HFC4DA1-1A (STO)	759638-0001 // TDTC540331	759638-0002 // OEM: 1008200FA01 // OEM: 1008200FA020 // OEM: 1008200FA060 // 146-01[1] // 55X4505-00-1 // TDTC540240 // 241-05[1] // 759638-0001 // OKSA0014 // 248-49[1] // TBS-2419	754852-0036
205-162[1]	Turbo HT10-18 (14411-7F411) Nissan Terrano II 2.7 TDi 4WD (STO)	TDTC540334	OEM: 14411-7F411 // 266-09[1] // YT100-001	215-35[1] // TDCG540340
205-163[1]	Turbo S3BSL119 (167384) Caterpillar Mot. 3306 A/R=1,1 (STO)	TDTC540333 // 167384	0R6881 // 0R6889 // 106-7407 // 179578 // 242-29 F[1] // 167384 // 266-07[1] // YT079-001 // 248-57[1] // TBS-3162	133-03G[1] // 195-459[1] // 173307 // 178200 // 317376 // 167381 // 178157 // 1000-070-090
205-164[1]	Turbo 779985-0001 GT2256S JAC bus motor HFC4DA1-2B1 2,8L (STO)	779985-0001 // TDTC540354	OEM: 1008200FA14	215-37 F[1] // TDCG540355
205-165[1]	INHABILITADO Turbo CYEF VC430094 RHF5 Yanmar (Marítimo) Retro Komatsu (STO)	VC430094 // TDTC540359	OEM: 123945-18010 // VA430094 // VB430094 // 230-06 F[1] // VC430094 // LYP80140-12-6 // 263-04[1] // 19I0107 // 263-04 F[1] // 263-04 P[1]	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-166[1]	INHABILITADO Tbo. 466646-0007 TO4E66 M.B. OM366A/LA-VW17210/17240/23210 (STO)	TDTC540351 // 466646-0007	001TC31101000 // 169107 // 169112 // 169145 // 169146 // 169147 // 197354 // 310769 // 313050 // 313394 // 313425 // 315101 // 3580274 // 466646-0011 // 466646-0013 // 466646-0017 // 466646-0018 // 466646-0019 // 466646-0020 // 466646-0023 // 466646-0024 // 466646-0025 // 466646-0026 // 466646-0034 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 808069 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // OEM: 3060960199 // OEM: 3650962999 // OEM: 3660960299 // OEM: 3660960799 // OEM: 3660960899 // OEM: 3660961299 // OEM: 3660961499 // OEM: 3660961599 // OEM: 3660961699 // OEM: 3660961899 // OEM: 3660961999 // OEM: 3660962299 // OEM: 3660962499 // OEM: 3660962599 // OEM: 3660963199 // OEM: 3660965199 // OEM: 3660965599 // OEM: 3660965899 // OEM: 3660966899 // OEM: 3660967299 // OEM: 3660968299 // OEM: 3760960799 // OEM: 3760960899 // OEM: 3760969299 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0480061 // TC0480410 // 808199 // 101-18[1] // 466646-0041 // 105-09[1] // 802023 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-281[1] // 808282 // 105-37[1] // 806104 // 105-54[1] // 802094 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 185-291[1] // 8G04-100-P33 // 266-05[1] // 466646-0007 // YT078-001	115-113[1] // 195-605[1] // 195-605 A[1] // 802715 // 1000-010-709F-5600 // 447450-0205 // 1000-010-709T
205-167[1]	Turbo HX25W (4038790) Komatsu PC100/200/128US (STO)	4038790 // TDTC540345	3599355 // 3599356 // 4038791 // 4089714 // 6737-81-8021 // 805839 // 208-39[1] // 4038790 // 248-56[1] // TBS-0036	195-327[1] // 803612 // 1000-020-153 // 3539071

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-168[1]	INHABILITADO Tbo.B1G-2471(11589700000)Deutz Indus.4,8 L 129/175 HP(RC.Øm 44,2)(STO)	1158 970 0000 // TDTC540347	1158 950 0000 // 805978 // OEM: 04294260 // OEM: 04294688 // OEM: 04294689 // OEM: 04297800 // OEM: 04299152 // OEM: 21092586 // 185-200[1] // 1158 970 0000 // 8B01-200-B43	195-253[1] // 195-537[1] // 1000-070-036 // 1158 710 0001 // 1000-030-322
205-169[1]	Turbo 738233-0001 GT2556S Perkins (STO)	738233-0001 // TDTC540367	OEM: 2674A403 // 801-67[1] // 805816 //	195-470[1] // 1000-010-381B // 433289-0195
205-170 Q[1]	Tbo.HY40V 3598517/4046928 Iveco Motor Cursor 8(sin sensor RPM)(STO)	4046928 // 3598517 // TDTC540332	3594774 // 3594910 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3596821 // 3598518 // 3773780 // 3791425 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043509 // 4043510 // 4043513 // 4043514 // 4046929 // 4046930 // 4046931 // 4046932 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 104-35[1] // 4046928 // 3598517 // 263-01 #[1] // 19H0202 // 263-01 F[1] // 263-01 Q[1] // 266-06[1] // S050-00B-B // S050-001* // 266-06 Q[1]	34-69DB[1] // 134-01LQ[1] // 235-318 Q[1] // 3772495 // AC-H007 // 4034044 // HY40-003
205-170 QR[1]	INHABILITADO Tbo.HY40V 3598517/4046928 Iveco Motor Cursor 8(s/sensor RPM)REMAN(STO)	TDTC540332 // 4046928 // 3598517		
205-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2075 (0053) Audi A3 - VW Golf-Bora Vs (STO)	5303 970 0053 // TDTC540143	5303 970 0058 // 203-03[1] // 5303 970 0053 // 246-149[1] // 200102110947 // 03002A0023	195-33[1] // 1000-030-003 // 5303 710 0516
205-171[1]	Turbo S200G (5620 970 0017) Deutz/Volvo TCD2012L6 (STO)	TDTC540348 // 5620 970 0017	5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04505493 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // 242-13[1] // 5620 970 0017 // 242-30[1] // 267-04[1] // SY01-1007-17	235-145[1] // 235-291[1] // 256-37[1] // 5620 710 0001 // S2-004 // 1258 710 0008 // S2-045B // 03001A1157

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-172 F[1]	Turbo S200 (177263) John Deere Mot. 6068 – ØM Rda.Comp. 71,30mm (STO)	177263 // TDTC540375	172448 // 173052 // 173053 // 173054 // 477263 // RE509436 // RE515157 // RE515507 // RE515508 // RE515732 // RE515736 // RE59998 // RE60000 // RE60074 // RE60388 // RE67243 // RE67266 // RE69157 // SE500276 // SE502183 // 242-23[1] // 177263 // 265-13 F[1] // XKD-177263	
205-173 F[1]	Tbo. 49173-03400 TD025M-05T-3.3 Kubota Industrial 1,5 D1105T–MFS (STO)	TDTC540387 // 49173-03400	49173-03410 // 49173-03420 // 49173-03430 // 49173-03440 // 49173-03450 // 49173-03460 // OEM: 1A024-17015 // OEM: 1E038-17016 // OEM: 1E288-17011 // OEM: 1G643-17015 // OEM: 1G676-17011 // OEM: 1G730-17014 // 242-15[1] // 49173-03400 // 242-15 F[1] // 248-52[1] // TBS-1727	235-262[1] // 258-30[1] // 49173-08250 // 49173-08200 // TD02-016 // TBS-02M-1727
205-174 F[1]	Tbo K03-1875(0024) Peug406-Citr.Xantia-C5 (Dif.carc.turb leva WG)(STO)	5303 970 0024 // TDTC540095	102-32[1] // 5303 970 0024 // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 187-50[1] // 226-04[1] // 227-09[1] // GP203-250 // 246-74[1] // 03002A0000	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
205-175[1]	Turbo TA3119 (466746-0001) Ford New Holland Tractor 7600 4,4L (STO)	TDTC540395 // 466746-0001	466746-0002 // 466746-0006 // OEM: 83948633 // OEM: E3NN-6K682-AA // OEM: E3NN-6K682-BA	131-09C[1] // 409172-0017 // 409172-0061 // 409172-0081
205-176 F[1]	Tbo.CZ K27-186/S100 J. Deere 4045/4045H–Form. No original/RC.MFS(STO)	TDTC540402	173182 // 173183 // 173404 // 173587 // 173685 // 173738 // 174103 // 174104 // 175295 // 175296 // 175297 // 175298 // 175299 // 175300 // 318606 // 318616 // 318626 // 318770 // 3990023031 // 3990023112 // 3990023186 // 418770 // 452268-0001 // 454041-0001 // 466003-0003 // 473183 // 805986 // RE505047 // RE506802 // RE508876 // RE508968 // RE508970 // RE508975 // RE509572 // RE509640 // RE509645 // RE515927 // RE515977 // RE515981 // RE516011 // RE517786 // RE518241 // RE518463 // RE518976 // RE520459 // RE520461 // RE526871 // RE526872 // RE526873 // RE59379 // SE501155 // SE501157 // 103-40 #[1] // 178045 // 103-40[1] // 242-21 F[1] // K27-186 // 265-04[1] // XKD-178045 // 265-04 F[1] // XKD-178045-MFS // 265-04 G[1]	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-177[1]	Turbo 166641 S400S-014 Mercedes Benz OM447LA (STO)	166641 // TDTC540004	OEM: 4760967699 // OEM: 4760967699KZ // OEM: 4760968099 // TC0480033 // 101-54[1] // 465823-0001 // 103-24[1] // 166641 // 105-46[1] // 802271	
205-18[1]	Turbo Nvo.HX35W Cumm. 6BTA160 Motoniveladora DFM(4035199-4035201)(STO)	4035199 // TDTC540146	2840914 // 2881891 // 3779517 // 4033085 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 5365945 // 201-20[1] // 206-03[1] // 4035199 // 201-08[1] // 205-18 F[1] // 224-05[1]	134-14B[1] // 134-09B[1] // 215-43[1] // 235-31[1] // 258-41[1] // 4029491 // TDCG540388 // HX-031 // TBS-02H-1214-4883
205-18 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Komatsu - Cummins 6BT (ss. HX35 3539700/3539697) (STO)		2881891 // 3779517 // 4033085 // 5365945 // 201-08[1] // 4035199 // 205-18[1] // TDTC540146 // 206-03[1] // 201-20[1] // 224-05[1]	
205-19[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV39-1867 (0030) Renault Megane 1,5 dci (STO)	5439 970 0030 // TDTC540139	5439 970 0070 // OEM: 8200405203 // OEM: 8200507856 // OEM: 8200578381 // 102-56 A[1] // 5439 970 0030 // 185-74[1] // 8B39-300-373 // 208-25[1]	34-17EB[1] // 42-01CB[1] // 42-06 B[1] // 195-37[1] // 2061-016-373 // 3300-016-025 // 3000-016-025 // 1000-030-139 // 5439 710 0514
205-20[1]	INHABILITADO Turbo VN3 VB420058 RHF4H Nissan Navara 2,5Lts (STO)	VB420058 // TDTC540147	805842 // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VC420058 // VD420058 // 225-68[1] // VB420058 // TURBO-I023 // 230-05[1] // LYP80145-22-8 // 246-76[1] // 03002955* // 200105100129	178-07B[1] // 195-93[1] // VAX40028 // 1000-040-128
205-21[1]	Turbo 759638-0004 GT22 CAMION JAC – Motor HFC4DA1-1 / L21546 (STO)	759638-0004 // TDTC540150	759638-0004 // OEM: 108200FA011	754852-0036
205-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 3539700/3539697 HX35 Komatsu - Cummins 6BT (STO)	3539697 // 3539700 // TDTC540038	3590032 // 3804877 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 3539698 // 3539699 // 125-17[1] // 3539697 // 3539700 // 185-223[1] // 8C03-100-B77 // 187-34[1] // 208-01[1]	195-179[1] // 3580902 // 1000-020-152 // 3537817
205-23[1]	Turbo GT15V Aplic.ind.(N/P desc) Turbo por encima múltiple esc.(STO)			
205-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (STO)	17201-0L030 // TDTC540019	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 208-27[1] // 17201-0L030 // 246-43[1] // 03002A0484 // 128-03[1] // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 185-82 F[1] // 187-48[1] // 204-07[1] // 206-02[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 802907-01 // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-25[1]	Turbo Nuevo Alternativo HX30W (3592317-4040382) F4000 Cumm. 4BTA (STO)	4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 802874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 104-27[1] // 4040382 // 3592317 // 105-335[1] // 808080 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 185-181[1] // 8C03-200-D63 // 246-05[1] // 200104150051 // 03002840* // SL08001	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
205-26[1]	Turbo Nuevo Alternativo HX50 3594809 – 4024969 Cummins M11 (STO)	4024969 // 3594809 // TO-TURBO-3594809* // TDTC540057	3594810 // 105-330[1] // 805260-01 // 187-52[1] // 4024969 // 3594809 // 188-06[1] // 3594809 SS // 4024969 SS	3580540
205-27[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.Alter.CIES RHF55 VB440031 Excavadora HITACHI ZX230 - 4HK1(STO)	VB440031 // 8973628390* // TDTC540123	OEM: 8973628390 // VA440031 // 185-118[1] // VB440031 // 8I05-100-920	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172
205-28[1]	INHABILITADO Turbo Nvo K24-2671 (7114) M. Benz OM924LS-E3 – Rda.Comp. Alum. (STO)	5324 970 7114 // TDTC540002	001TC31103000 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // OEM: 9240961799 // OEM: 9240962299 // TC0480138 // 5324 970 7106 // 5324 970 7113 // 5324 970 7119 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // OEM: 9240962099 // // 246-66[1] // 5324 970 7114 // 03002A0623 // 102-48[1] // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 185-233[1] // 8B24-200-D80 // 204-26[1] // 208-29[1] // 223-02[1] // 246-33[1] // 03002A0781	195-105[1] // 195-99[1] // 256-128[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203 // 300002140623
205-29[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 709836-0004 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (STO)	709836-0004	709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // 5303 970 7004 // 709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // TC0480330 // 101-100[1] // 709836-0001 // 709836-0004 // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 202-10[1] // 203-02[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 181-17[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 247-02[1] // 1101-017-004	42-03BB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // 34-11DB[1] // 3000-016-017 // #N1 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044 // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-30[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Alternativo E-504 (180288) Caterpillar (STO)	180288 // TO-TURBO-4N9554* // TDTC540127	310258 // 4N9554 // 5232 970 5001 // 8S9237 // 178048 // 246-53[1] // 180288 // 03002A0139	133-02B[1] // 256-65[1] // 180296 // 03001A1178
205-31[1]	INHABILITADO Turbo nuevo BV43-2074 (0122) Hyundai Motor A-engine Euro 4 (STO)	5303 970 0122 // TO-TURBO-53039700122 * // TDTC540129	5303 970 0144 // OEM: 28200-4A470 // 102-65[1] // 5303 970 0122 // 185-76[1] // 8B43-300-641	42-05CB[1] // 195-87[1] // 42-38 B[1] // 3300-016-056 // 1000-030-191 // 5303 710 0555 // 3000-016-056
205-32[1]	Turbo Nuevo VC420037 VIDA RHF4 Chevrolet LUV 2.5 Lts. (STO)	VC420037 // TDTC540145	108-10[1] // 8971856452 // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 227-14[1] // VD420018 // CP518-25F // 228-02[1] // 185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980 // 185-44 R[1]	178-02B[1] // 34-27EB[1] // 195-212[1] // VAX40019 // 2061-016-980 // 1000-040-169
205-33[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 4047305 HX40W Iveco Cavallino 320 – Cursor 8 (STO)	4047305 // TDTC540125 // TO-TURBO-4047305*	4045120 // 4046548 // 5329 970 0016 // OEM: 5042733690 // TC0010240 // 3593425 // 3594628 // 3596787 // 3599361 // 3599370 // 3599371 // 3599385 // 3599386 // 3599691 // 4033376 // 4033899 // 4045098 // 4045099 // // OEM: 05003761750 // OEM: 500376175 // OEM: 504055310 // OEM: 504064530 // OEM: 504068917 // OEM: 8033427 // 105-230[1] // 805275 // 185-179[1] // 4047305 // 8C04-200-J33 // 187-59[1]	18-115 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 4046546 // TO-TH-4046546 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
205-34[1]	Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (STO)	5316 970 7111 // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131	5316 970 7155 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7100 // 5316 970 7108 // 5316 970 7205 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 184-06[1] // 208-47[1] // 223-01[1] // 227-20[1] // CT216-29-155 // 185-100[1] // 246-25[1] // 03002922* // 200102130108	195-56[1] // 195-57[1] // 34-13EB[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118 // 2061-016-091 // 5820 110 4165
205-35[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-04121 TF035HM Hyundai Motor 4D56TI (STO)	49135-04121 // TDTC540064	OEM: 28200-4A201 // 107-34[1] // 49135-04121 // 107-34 #[1] // 49135-04121 OFA# // 185-28[1] // JR-044* // 8M35-200-044	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020
205-36[1]	Turbo HX35W Cummins (4035239) (STO)	4035239 // TO-TURBO-4035239* // TDTC540124	3539428 // 3539429 // A3960454 // 107-38[1] // 4035239 // 263-12 F[1]	134-14B[1] // 215-43[1] // 235-317[1] // 258-41[1] // 4029491 // TDCG540388 // HX-031 // TBS-02H-1214-4883
205-37[1]	Turbo HX35W 6BT (3536971) (STO)	3536971 // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971*	3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3536978 // 3802767 // 500395274 // // 673681819 // 98331221 // J536971 // TC0210255 // TC0210472 // 104-15[1] // 3536971 // 105-114[1] // 802252 // 105-303[1] // 808252-01 // 107-09[1] // 246-123 F[1] // 200104171577 // 105-392[1] // 805552	195-179[1] // 1000-020-152 // 3537817

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-38[1]	INHABILITADO Turbo HX35W Komatsu (4039630) Rda.Comp. Fundición (STO)	4039630 // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039	4039330 // 4039963 // 4043679 // 4043802 // 4046265 // OEM: 4955479 // 105-431[1] // 805562 // 246-147 F[1] // 4039630 // 200104171573 // 205-38 F[1] // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039 // 205-53[1]	34-70DB[1] // 134-20B[1] // 3598272 // AC-H094 // 4030871
205-38 F[1]	Turbo HX35W Komatsu(4039630) Rda.Com. Fundición. Ømenor RC 52mm (STO)	4039630 // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039	4039330 // 4039963 // 4043679 // 4043802 // 4046265 // OEM: 4955479 // 205-38[1] // 4039630 // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039 // 205-53[1] // 246-147 F[1] // 200104171573 // 105-431[1] // 805562	34-70DB[1] // 3598272 // AC-H094
205-39[1]	Turbo HX40W 6CTA Case 2188 (3535619) (STO)	3535619 // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118*	3535617 // 3535620 // 3538677 // 3802649 // OEM: J535617 // 286TC31103000 // OEM: 87351239 // TC1960384 // 104-37[1] // 3535619 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 107-04[1] // 205-39 F[1] // TDTC540093 // 227-19[1] // E340-083	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
205-39 F[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 6CTA Case 2188 (3535619) (RC: Øm60,0mm) (STO)	3535619 // TDTC540093	286TC31103000 // OEM: 87351239 // 3535617 // 3535620 // 3538677 // 3802649 // TC1960384 // 104-37[1] // 3535619 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 107-04[1] // 205-39[1] // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118 // 227-19[1] // E340-083	
205-40[1]	INHABILITADO Turbo 49135-04020 TF035HM HYUNDAI vs. (STO)	49135-04020 // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 125-10[1] // 49135-04020 // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 248-42[1] // TBS-1386 // 109-37[1] // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 246-65[1] // 03002A0310	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020
205-41[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 17201-74010 CT26 Toyota Supra 3,0Lts.Øm RC 43mm (STO)	17201-74010 // 17201-74010X* // TDTC540152	181-05[1] // 17201-74010 // 183-12[1]	180-01B[1] // 1000-060-128

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-42[1]	INHABILITADO Turbo 159623 3LM319 Caterpillar 3306 (STO)	159623 // 4N8969 // TDTC540010	0R5809 // 172493 // 180189 // 310130 // 4N8969 // 6N1571 // 806009 // 107-21[1] // 159623 OFA // 4N8969 OFA[1] // 184-20[1] // 159623 // 185-323[1] // 8S03-100-B64 // 246-23[1] // 03002833	115-16[1] // 6N1524 // 806019
205-43[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo GTA4502V Detroit Diesel Serie 60 (758160-0007) (STO)	758160-0007 // TDTC540140 // TDTC540140B	730395-0035 // 758029-0007 // OEM: 23534775 // 204-35 QF[1] // 758160-0007 // GB-1524 // 205-43 Q[1] // TDTC540140B // 205-43 QF[1] // TDTC540140	34-39DB[1] // 195-433[1] // 720191-0071 // 720191-0087 // 757979-0002 // AC-G210 // XKH-758160AC // 1000-010-579T // 720191-0085
205-43 Q[1]	Tbo.GTA4502V Detroit Die. S.60(758160-7)s/sensor velocidad RC MFS(STO)	TDTC540140B // 758160-0007	730395-0035 // 758029-0007 // OEM: 23534775 // 204-35 QF[1] // 758160-0007 // GB-1524 // 205-43[1] // TDTC540140 // TDTC540140B // 205-43 QF[1]	34-39DB[1] // 195-433[1] // 720191-0071 // 720191-0087 // 757979-0002 // AC-G210 // XKH-758160AC // 1000-010-579T // 720191-0085
205-43 QF[1]	INHABILITADO TboGTA4502V Detroit Die. Serie 60(758160-7)s/sensor veloc RC.Fund(STO)	TDTC540140 // 758160-0007	730395-0035 // 758029-0007 // OEM: 23534775 // 204-35 QF[1] // 758160-0007 // GB-1524 // 205-43[1] // TDTC540140 // TDTC540140B // 205-43 Q[1]	34-39DB[1] // 195-433[1] // 720191-0071 // 720191-0087 // 757979-0002 // AC-G210 // XKH-758160AC // 1000-010-579T // 720191-0085
205-44[1]	INHABILITADO Turbo 762931-0001 GT2256S Perkins Scout 4,4 (STO)	762931-0001 // TDTC540008	762931-0002 // 762931-0003 // 762931-0004 // 762931-0005 // 762931-0006 // 762931-0009 // 762931-0010 // 762931-0011 // 762931-0015 // 805863 // OEM: 320/06047 // OEM: 32006047 // OEM: 320/06079 // OEM: 32006079 // OEM: 320/06081 // OEM: 32006081 // OEM: 32006082 // OEM: 32006083 // OEM: 32006084 // OEM: 32006085 // OEM: 32006094 // OEM: 32006157 // OEM: 32006160 // OEM: 62006159 // OEM: 62006161 // 185-187[1] // 762931-0001 // 8G22-200-D85	195-395[1] // 805646 // 1000-010-565 // 433289-0284
205-45[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.52 (409410-0006) (STO)	409410-0006 // TDTC540144	409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0007 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 0R5799 // 1108762 // 1696568 // 1P0034 // 1W5160 // 1W5160G // 1W5210 // 2W1953 // 2W8139 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0002 // 409410-0003 // 409410-0009 // 409410-0011 // 101-21[1] // 409410-5006 // 105-206[1] // 105-344[1] // 105-352[1] // 808072 // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 184-04[1] // 409410-0006 // 201-17[1] // 246-35[1] // 03002947* // 03002A1170	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-46[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo. H1E Ford Cargo 1722 (3532801) (STO)	3532801	3531793 // 3531794 // TC0210106 // TC0210334 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46 F[1]	
205-46 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo. H1E Ford Cargo 1722 (Øm RC: 54.0mm) (3532801) (STO)	3532801	3531793 // 3531794 // TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-50[1] // TDTC540141 // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	
205-47[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX35W Komatsu PC220-8 (6754-81-8190 / 4038597) (STO)	6754-81-8190 // 4038597 // TDTC540011	4038209 // 4042667 // 4044890 // 4955156 // 107-41[1] // 6754-81-8190 // 4038597 // 185-143[1] // 8C03-200-B80	34-71DB[1] // 195-160[1] // 3598471 // AC-H022 // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212
205-48 F[1]	INHABILITADO Turbo 167604 S2ESL094 Caterpillar 320-325 Rda.Compr. Øm 53,50mm (STO)	167604 // TDTC540151	0R6906 // 115-5853 // 467604 // 805414 // 187-60 F[1] // 167604 // 226-02[1] // 184-21[1] // 246-136[1] // 03002A0453 // 246-136 F[1]	
205-49[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV35-1573 (0014)Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP	5435 970 0014 // TO-TURBO-54359700014 * // TDTC540040	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 102-72[1] // 5435 970 0014 // 162-01[1] // 900-00049-000 // 185-80[1] // 8B35-300-441 // 208-50[1]	42-03CB[1] // 195-136[1] // 42-36 B[1] // 132-09A[1] // 235-20[1] // 256-104[1] // 3300-016-046 // 1000-030-153 // 5435 710 0513 // 3000-016-046 // KP35-014 // 300002080649

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-50[1]	Turbo Nuevo HX40 Dimmex (Bus) (3533000) (STO)	3533000 // TDTC540141	3802577 // TC0210106 // TC0210334 // 2837305 // 3535556 // 3535561 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46 F[1] // 261-17[1] // 3791323 // 3791311 // SW-1825	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
205-51[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40W VW 17.300 (4038000) (STO)	TDTC540068 // 4038000	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038004 // 4049129 // 782895-0001 // 80000175580 // TC0210054 // // // 3596276 // 3596277 // 3597269 // // 3597759 // 4038000 // 4042556 // 4042557 // 5327 100 0198 // 70000175580 // // 105-217[1] // 805276 // 105-93[1] // 805131 // 107-02[1] // 3597335 OFA // 185-259[1] // 4038003 // 8C04-200-P77 // 187-14[1] // 3597335 // 104-33[1] // 104-33 A[1] // // // //	18-116 B[1] // 34-64DB[1] // 195-177[1] // 801861 // 3598051 // TO-TH-3598051 // 2061-010-192 // 4032262 // 1000-020-144 // 4027868
205-52[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (STO)	721843-0001 // TDTC721843-0001* // TDTC540099	721843-0003 // OEM: 79519 // TC0570428 // 105-361[1] // 805313 // 227-21[1] // 721843-0001 // CP120-12-013 // 101-78[1] // 101-78 Z[1] // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 185-146[1] // 8G20-200-871 // 204-08[1] // GB-1182 // 208-81[1] // 248-04[1] // TBS-1852	195-147[1] // 1000-010-366B // 451298-0019
205-53[1]	Turbo HX35W Komatsu (4039630) Rda.Comp. MFS (STO)	TDTC540039 // 4039630	4039330 // 4039963 // 4043679 // 4043802 // 4046265 // OEM: 4955479 // 105-431[1] // 805562 // 205-38[1] // 4039630 // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039 // 246-147 F[1] // 200104171573 // 205-38 F[1]	34-70DB[1] // 134-20B[1] // 3598272 // AC-H094 // 4030871
205-54[1]	INHABILITADO Turbo TD03L4-09GK Ford Transit 2,4 (49131-05402) (STO)	49131-05402 // TDTC540132 // TO-TURBO-49131-05402*	49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05453 // 49131-06400 // 49131-06402 // 805373 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // 109-46[1] // 49131-05452 // 185-69[1] // 49131-05402 // 8M03-200-585 // 208-67[1] // 246-24[1] // 03002A0143	195-254[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-55[1]	Turbo Nuevo H2C Cummins LTA10 (3519092 ss3525237) (STO)	3519092 // TDTC540012	168823 // 3034326 // 3521802 // 3801489 // 104-26[1] // 3525237 // 107-18[1] // 3519092	3519080
205-56 F[1]	INHABILITADO Tbo. VI58 VF130047 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1-CT Øal.RC.37,7-Øal.RT.45(STO)	VF130047 // TDTC540014	NB150040 // OEM: 8944739541 // VA130047 // VD130047 // 108-09[1] // VF130047 // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 183-25 F[1] // 189-35 F[1] // 204-19 F[1] // 185-112[1] // 8I05-200-241	
205-57[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 466974-0010 TB2509 Iveco Daily (STO)	466974-0010 // TDTC540047* // TDTC540235	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 101-32[1] // 466974-0010 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57 F[1] // TDTC540015* // TDTC540235 // 205-57 G[1] // TDTC540047* // 248-36 V[1] // TBS-1390 // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 221-11 F[1] // 7000-001-0229 // 248-36[1]	195-174[1] // 443854-0175 // 1000-010-227 // 443854-0116
205-57 F[1]	INHABILITADO 466974-0010 Turbo Nuevo TB2509 I. Daily(ØmRC:36.3mm; ØmRT:37.9mm)(STO)	466974-0010 // TDTC540015* // TDTC540235	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 101-32[1] // 466974-0010 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57 G[1] // TDTC540047* // TDTC540235 // 248-36 V[1] // TBS-1390 // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 205-57[1] // 221-11 F[1] // 7000-001-0229 // 248-36[1]	
205-57 G[1]	INHABILITADO 466974-0010 Turbo Nuevo TB2509 I. Daily(ØmRC:36.3mm; ØmRT:39.4mm)(STO)	466974-0010 // TDTC540047* // TDTC540235	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 185-117[1] // 5314 970 7001 // 8B14-200-A03 // 221-11 F[1] // 466974-0010 // 7000-001-0229 // 248-36 V[1] // TBS-1390 // 101-19[1] // 466974-0005 // 101-32[1] // 102-24[1] // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57[1] // TDTC540047* // TDTC540235 // 205-57 F[1] // TDTC540015* // 248-36[1]	
205-58[1]	INHABILITADO Tbo.1270 970 0016 S200G-3071 Volvo-Deutz Ind. TCD2013 RC.MFS (STO)	1270 970 0016	1270 970 0050 // 802777 // OEM: 04294367 // OEM: 04503616 // OEM: 20896351 // 1270 970 0017 // OEM: 04294738 // OEM: 20904197 // 105-381[1] // 808082 // 205-58 F[1] // 1270 970 0016 // TDTC540022 // 225-67[1] // TURBO-S040 // 246-110[1] // 03002A0574* // 200103161242	195-397[1] // 1270 710 0007 // 1000-070-060T // 1270 710 0000
205-58 F[1]	INHABILITADO Tbo. 1270 970 0016 S200G-3071 Volvo-Deutz (Rda.compr. Fundición) (STO)	1270 970 0016 // TDTC540022	1270 970 0050 // 802777 // OEM: 04294367 // OEM: 04503616 // OEM: 20896351 // 1270 970 0017 // OEM: 04294738 // OEM: 20904197 // 105-381[1] // 808082 // 205-58[1] // 1270 970 0016 // 225-67[1] // TURBO-S040 // 246-110[1] // 03002A0574* // 200103161242	195-397[1] // 1270 710 0007 // 1000-070-060T // 1270 710 0000

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-59[1]	INHABILITADO Turbo nuevo 49173-06500 / 49173-06501 TD025M Corsa / Astra 1.7 (STO)	49173-06501 // 49173-06500 // TDTC540025	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 011TC14043000 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 204-02[1] // 205-59 F[1] // TDTC540025 // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 208-56[1]	179-01B[1] // 195-21[1] // 34-19EB[1] // 256-110[1] // 49173-08701 // 49173-08700 // 1000-050-102 // 2061-016-340 // 49173-18730 // 300006080837
205-59 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49173-06500/1 TD025M Corsa/Astra 1.7 (Ent.aceite 10x1,00)(STO)	49173-06501 // TDTC540025	011TC14043000 // 49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 204-02[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 109-17[1] // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // TDTC540025 // 208-56[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033	34-19EB[1] // 2061-016-340 // 49173-18730
205-60[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 733952-0001 GT1752S Kia Sorento CRDi (STO)	733952-0001 // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007	805850 // OEM: 28200-4A101 // 733952-0004 // 101-86[1] // 733952-0001 // 187-12 #[1] // 187-12[1] // 185-65[1] // 8G17-200-432 // 208-65[1]	195-63[1] // 803969 // 1000-010-279 // 1000-010-353* // 433352-0032
205-61[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700273-0002 GT1749S HYU H100 /HYU Galloper (STO)	700273-0002 // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005	OEM: 28200-4B160 // 101-92[1] // 700273-0002 // 101-96[1] // 700273-0001 // 189-03[1] // 189-03 F[1] // 202-12[1] // 205-129[1] // 225-26[1] // TURBO-G432 // 246-126[1] // 200001100184	195-78[1] // 1000-010-187 // 433352-0016
205-62[1]	Turbo Nuevo 738233-0002 GT2556S Perkins (STO)	738233-0002 // TO-TURBO-738233-0002* // TDTC400006* // TDTC540006	OEM: 2674A404 // 187-24[1] // 738233-0002 // 208-66[1] // 241-17[1] // OKSA0042	235-237[1] // 256-118 F[1] // 433289-0220 // GT25-009 // 300001121198
205-63[1]	Turbo KKK K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0 lts. (STO)	5303 970 0009 // TDTC540003* // TDTC540080	OEM: 0375C8 // OEM: 9622526980 // OEM: 9633382180 // OEM: 9645247080 // TC0440437 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 102-41[1] // 5303 970 0009 // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116	195-60[1] // 34-05EB[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514 // #129 // 2061-016-067 // 2-22-15828 // 5820 110 4184 // AC-K053
205-64 F[1]	INHABILITADO Tbo.466334-0010 TA3401(CCR No comp.c/original-Formato TO4)J.Deere(STO)	466334-0010 // TDTC540013* // TDTC540192	466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 107-42 F[1] // 466334-0010 // 204-05[1] // 204-05 F[1] // 230-07 F[1] // LYP80140-12-66 // 241-13 F[1] // OKSA0024	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-65[1]	Turbo 166643 S400 M.B.O400RSL/LS/LK/LB2325 Motor OM447LA-Euro 2 (STO)	TDTC540004 // 166643	766643 // OEM: 4760960699 // OEM: 4760968199 // 205-65 F[1] // TDTC540004	166646
205-65 F[1]	INHABILITADO Tbo.166643 S400 M.B.O400RSL/LS/LK/LB2325 Mot.OM447LA-E2(ØRC 65,9)(STO)	TDTC540004	OEM: 4760960699 // 766643 // OEM: 4760967699KZ // OEM: 4760968199 // 101-54[1] // 465823-0001 // 103-24[1] // 166641 // 205-65[1] // 166643 // TDTC540004	
205-66[1]	Turbo 4037635 HX55W Cummins QSM4 TIER 3 (STO)	TDTC540048 // 4037635	4037631 // 4037636 // 4089863 // 806187 // 4037632 // 4089861	215-30[1] // 235-259[1] // 4032308 // 801830 // 4032834 // TDCG540307 // HX5-117B
205-67[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 17201-30080 Land Crusier 2KD-FTV 2,5lts. (STO)	17201-30080 // TDTC540053	8T10-200-704 // 180-01[1] // 17201-30080	180-04A[1] // 1000-060-127
205-68[1]	INHABILITADO Turbo CT20 17201-54060 Toyota Hilux 2.4 (STO)	17201-54060	181-12[1] // 17201-54060 // 225-65[1] // TURBO-T004 // 246-137[1] // 200107120084	195-101[1] // 1000-060-111 // 17202-54030
205-69 F[1]	INHABILITADO Turbo 710060-0001 GT1752S Hyu. Starex H200 H1 2.5 CRDi ØmRT 34,50(STO)	710060-0001	OEM: 28200-4A001 // 183-22[1] // 710060-0001 // 243-03[1] // 03002-017	
205-70[1]	INHABILITADO Turbo VT10 VF420088 RHF4 MHI L200 2.5 TD (STO)	VF420088 // TDTC540060	805826 // OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 205-70 F[1] // VF420088 // TDTC540001 // 108-21[1] // 108-21 X[1] // 108-21 Y[1] // 185-278[1] // 8I04-200-685 // 243-01[1] // 03002-104 // 246-107[1] // 200105101370	195-193[1] // 1000-040-133
205-70 F[1]	INHABILITADO Tbo. VT10 VF420088 RHF4 MHI L200 2.5 TD (Øal.RC.36,7-Øal.RT.34.3)(STO)	VF420088 // TDTC540001	OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 805826 // 108-21[1] // VF420088 // 108-21 Y[1] // 108-21 X[1] // 185-278[1] // 8I04-200-685 // 205-70[1] // TDTC540060 // 243-01[1] // 03002-104 // 246-107[1] // 200105101370	
205-71[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 701854-0004 GT1749V Audi A4/A6 TDI 1,9lts.(STO)	701854-0004 // TDTC540063	701854-0002 // 701854-0003 // OEM: 028145702N // OEM: 028145702NV // OEM: 028145702NX // 185-20[1] // 701854-0004 // 8G17-300-268 // JR-268*	42-03BB[1] // 131-04G[1] // 235-24[1] // 703890-0001 // 802896 // 3000-016-017 // #N1 // 703890-0130 // GT15-024-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-72 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX35 Cummins 6BTAA p/Komatsu (3595157-3599109) Øal.RC 53 (STO)	3599109 // 3595157 // TDTC540031	3595158 // 3596668 // 3598702 // 4035374 // 4036172 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 2835695 // 3537461 // 3537462 // 3537463 // 3537464 // 3537465 // 3537466 // 3537468 // 3595858 // 3596330 // 4025330 // 4031649 // 4031650 // 4035373 // 4036324 // 4036470 // 4036471 // 4037470 // 4038210 // 4038288 // 4038476 // 4045785 // 4046261 // 4955155 // 5359324 // 5452777 // 104-56[1] // 4033150 // 105-373[1] // 808034 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 185-197[1] // 4037469 // 8C03-100-B81 // 208-60[1] // 185-197 F[1] // 246-130 F[1] // 246-131 F[1]	
205-73[1]	INHABILITADO Tbo.KKK K03-2080(0291) Audi A3–A4–Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI long.(STO)	5303 970 0291	805856 // OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702N // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // OEM: 06H145713B // 9VA14 // OEM: 06H145702R // OEM: 06H145703S // 205-91[1] // TDTC540049 // 102-86[1] // 5303 970 0291 // 185-232[1] // 8B03-40M-B96 // 221-09[1] // 7000-003-0104 // 246-104[1] // 200605110928 // 200605120928*	34-58EB[1] // 195-454[1] // 2061-016-029 // 1000-030-255T
205-74[1]	Turbo Nuevo K14 (80000174640) Chev.S10-Blazer-MWM 4,07TCE-2.8TDI (STO)	TDTC540201 // 80000174640 // TDTC540035*	70000174640 // OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // TC0130396 // TC0130481 // 101-148[1] // 767094-0002 // 102-44[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640 // 185-195[1] // 8B14-200-272	195-111[1] // 34-07DB[1] // 235-119[1] // 1000-030-214 // 2061-016-272 // 5806 110 0802 // K14-014
205-75[1]	Turbo Nuevo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (STO)	VE180027 // TDTC540034	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 208-58[1] // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-76[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts. (STO)	49189-02914 // TDTC540029	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306-01 // 805306* // 109-33[1] // 49189-02914 // 208-55[1] // 228-01[1] // 185-71[1] // 8M04-200-423	195-208[1] // 215-24[1] // 49189-09161 // 49189-09162 // 1000-050-151 // 49189-09160 // TDCG540277
205-77[1]	Tbo.Nvo.318519-318807 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC (OFA) (STO)	318807 // 318519 // TDTC540042	20515561 // OEM: 04259204KZ // 107-39[1] // 318519 // 318807 // 208-82[1] // ZC-TU-016 // 208-82 F[1] // ZC-TU-015	133-06D[1] // 195-186[1] // 318808 // 1000-070-016
205-78[1]	Turbo Nuevo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (STO)	3537762 // TDTC540033	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-36[1] // 3537762 // 104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 105-148[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 208-61[1]	195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
205-79[1]	Turbo 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (STO)	318754 // 318815 // TDTC540041	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 107-36[1] // 184-16[1] // 189-37[1] // 208-63[1] // F-103-04[1] // 205-79 F[1] // TDTC540041	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
205-79 F[1]	INHABILITADO Tbo 318815-318754 S200G Deutz–BF6M1013FC(valvula s/ prot termica)(STO)	TDTC540041 // 318815 // 318754	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 107-36[1] // 184-16[1] // 189-37[1] // 205-79[1] // TDTC540041 // 208-63[1] // F-103-04[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
205-80[1]	Turbo Nuevo HT3B VO Cummins NT855-Komatsu (144409-0000/3522676) (STO)	tdtc540032 // 144409-0000 // 3522676	3522677 // 3801589 // 101-29[1] // 144409-0000 // 104-28[1] // 3522676 // 107-27[1] // 144409-0000 OFA // 184-09[1] // 3522676-VO // 208-64[1] // ZC-TU-001	235-176[1] // 3811555 // 803633 // 3521444 // HTB-002R
205-81[1]	Turbo 196554 S4DS-011 Cat.3306 (STO)	196554 // TDTC540026	0R5949 // 178106 // 194142 // 7C7580 // 7W9446 // 107-32[1] // 196554 // 208-62[1] // F-103-01[1]	113-18[1] // 133-01H[1] // 178223 // 311144 // 196538
205-82[1]	Tbo.VICC VE430023 8971480760 RHF5 Isuzu 3.1 Ecologico (STO) USE VI95	VE430023 // TDTC540058	OEM: 8971480760 // OEM: 8971480761 // OEM: 8971480762 // VA430023 // VB430023 // VC430023 // vd430023 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // 205-75[1] // TDTC540034 // 208-58[1] // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-83[1]	INHABILITADO Turbo K16-2471 (7129) Mercedes Benz OM904LA-E3 (RC MFS) (STO)	5316 970 7129 // TDTC540054	5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7183 // OEM: 9000960299 // OEM: 9000960399 // OEM: 9000960599 // OEM: 9000962399 // OEM: 9040968599 // TC0480037 // TC0480158 // TC0480159 // 102-47[1] // 5316 970 7129 // 105-151[1] // 802403-02** // 802943 // 185-263[1] // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 246-20[1] // 03002786	195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0527 // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
205-84[1]	INHABILITADO Turbo 316699 S400 Mercedes Benz Actros OM501-E2 (STO)	316699 // TDTC540062	8S04-100-624 // 1400 980 0006 // 1483 979 0000 // 317405 // 317762 // 318052 // 417405 // 5331 970 7100 // 5331 970 7104 // 5331 970 7106 // 5331 970 7127 // 5331 970 7128 // 5331 970 7137 // 5640 197 0017 // 5640 198 9000 // OEM: 0050967099 // OEM: 0060966699 // OEM: 0070964699 // OEM: 0070966499 // OEM: 0070967899 // OEM: 0080960799 // OEM: 0080962199 // OEM: 0080965999 // OEM: 0080966099 // OEM: 0090961699 // OEM: 0100961999 // OEM: 709664990080 // TC0480151 // TC0480180 // 204-13[1] // 316699 // 105-161[1] // 802346 // 185-245[1] // 316429	195-206[1] // 1000-070-025 // 316700
205-85[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 751851-0001 GT1646V Golf-A3 TDI-Touran TDI (STO)	751851-0001 // TDTC540061	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // OEM: 038253016K // TC0700439 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 208-15[1] // 221-01[1] // 246-87[1] // 03002927 // 246-91[1] // 03002845	195-34[1] // 256-48[1] // 1000-010-139 // 703890-0229* // 703890-0299 // 03001831
205-86 F#[1]	INHABILITADO Tbo.K03-1870(0003)VW-Audi(ØAloj.RT. 38,4) (Carc.Esc.Reformada)(STO)	5303 970 0003	454065-0002 // OEM: 028145701R // 102-07[1] // 5303 970 0003 // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 182-05[1] // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 204-24[1] // GB-1014 // 205-86 F[1] // TDTC540069	
205-86 F[1]	INHABILITADO Turbo K03-1870 (0003) VW-Audi (Aloj.Rda.Turbina Ø38.4mm) (STO)	5303 970 0003 // TDTC540069	OEM: 028145701R // 454065-0002 // 102-07[1] // 5303 970 0003 // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 182-05[1] // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 204-24[1] // GB-1014 // 205-86 F#[1]	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-87[1]	INHABILITADO Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(c/actua.)(STO)	787556-0017 // TDTC540116	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87 F[1] // 787556-0017 // TDTC540070 // 101-147[1] // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 787556-0016 // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 205-87 Q[1] // 225-61[1] // TURBO-G136 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 241-01 Q[1] // 243-08 F[1] // 03001-046 // 243-08 Q[1] // 246-51[1] // 03002A1197	195-242[1] // 42-01EB[1] // 42-12BB[1] // 235-19[1] // 1000-010-467 // 3400-016-456B // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // GT17-060
205-87 F[1]	INHABILITADO Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(s/actua.)(STO)	787556-0017 // TDTC540070	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 243-08 F[1] // 787556-0017 // 03001-046 // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 101-147[1] // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 Q[1] // TDTC540070 // 225-61[1] // TURBO-G136 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 241-01 Q[1] // 243-08 Q[1]	43-03AB[1] // 195-242[1] // 42-01EB[1] // 42-12BB[1] // 235-19[1] // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // 3400-016-456B // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // GT17-060
205-87 Q[1]	INHABILITADO Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(s/actua.)(STO)	TDTC540070 // 787556-0017	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 101-163[1] // 854800-0001 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 243-08 F[1] // 03001-046 // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 185-147[1] // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 225-61[1] // TURBO-G136 // 241-01 Q[1] // 243-08 Q[1]	42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 42-01EB[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // 3400-016-456B // GT17-060
205-88[1]	Turbo Nuevo Alt. 318844 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (=318729) (STO)	TDTC540066 // 318844	318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 805420 // OEM: 3802178 // 184-17[1] // 318844 // 189-14[1] // 189-14 F[1] // 246-86 F[1] // 03002A0052	195-501[1] // 235-173[1] // 1000-070-108 // 318845 // S2-046
205-89[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 471037-0002 GT1749S HYU Mighty 2.5T- Chorus Bus H350 (STO)	TDTC540085 // 471037-0002	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 101-94[1] // 471037-0002 // 105-169[1] // 805214-01 // 183-27[1] // 187-05[1] // 246-60[1] // 03002878* // 200101100079	235-95[1] // 433352-0019 // GT17-032

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-90[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 454061-0010 GT1752H Renault Master (STO)	454061-0010 // TDTC540088	725305-0005 // 725305-0002 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 109-21[1] // 187-08[1] // 227-13[1] // 454061-0010 // CP117-210 // 101-70[1] // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152	195-134[1] // 34-04DB[1] // 433289-0010 // 1000-010-161 // 433289-0049 // 2061-016-152
205-91[1]	INHABILITADO Tbo.IHI JH5 RHF5 Audi A3–A4–Q5 / VW Tiguan 2,0 TFSI longitudinal(STO)	TDTC540049	805856 // OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702N // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702R // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // OEM: 06H145713B // 9VA14 // OEM: 06H145703S // 102-86[1] // 5303 970 0291 // 185-232[1] // 8B03-40M-B96 // 205-73[1] // 221-09[1] // 7000-003-0104 // 246-104[1] // 200605110928 // 200605120928*	195-318[1] // 803988 // 1000-040-149
205-92[1]	Turbo Nuevo K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara (STO)	5303 970 0051 // TDTC540095	712473-0001 // 102-30[1] // 5303 970 0051 // 102-30 Z[1] // 187-58[1] // 208-30[1]	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
205-93[1]	INHABILITADO Tbo.49135-05131 TF035 Daily–Ducato2,3TD Motor F1A E4 Multijet(STO)	49135-05131 // TDTC540101 // TDTC5400101*	49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05134 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // 5303 970 0250 // OEM: 504070186 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // 805399 // OEM: 504071260 // OEM: 5801457120 // 109-29[1] // 49135-05131 // 185-78[1] // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // 208-32[1] // 230-09[1] // LYP80157-12-6	195-86[1] // 1000-050-139 // 49135-08150
205-94[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX40W Cummins QSL 280HP Cosech.Massey Ferguson(4037541)(STO)	4037541 // TDTC5400103* // TDTC540103	4089914 // 187-42[1] // 4037541	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
205-95[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2080 (5303 970 0290) A3–A4–Q5 / Tiguan 2,0 TFSI (STO)	5303 970 0290	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 108-25[1] // JH5 // 205-107[1] // TDTC540162 // 102-83[1] // 5303 970 0290 // 185-140 #[1] // 185-140[1] // 8B03-40M-G23 // 185-140 F[1] // 205-95 F[1] // TDTC540075 // 225-36[1] // TURBO-K105S // 225-36 V[1]	43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 195-454[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // 1000-030-255T

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-95 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.K03-2080(0290)A3–A4–Q5/Tiguan 2,0 TFSI(Cpo.Cent.Diferente)(STO	5303 970 0290 // TDTC540075	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 108-25[1] // JH5 // 185-140 #[1] // 5303 970 0290 // 185-140[1] // 8B03-40M-G23 // 185-140 F[1] // 205-95[1] // 102-83[1] // 205-107[1] // TDTC540162 // 225-36[1] // TURBO-K105S // 225-36 V[1]	43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 195-454[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // 1000-030-255T
205-96[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49179-02260 TD06H-16M Caterpillar 930/320B (STO)	49179-02260 // TDTC540104	805850 // 5I7585 // 5I7952 // 805413 // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 226-03[1] // 49179-02260 // 185-99[1] // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 187-29[1] // 229-03[1]	195-55[1] // 5I7589 // 805604 // 1000-050-142 // 49179-08600
205-97[1]	Turbo HX40W (4046101-4039030) Case 2388 Electrónico–Cummins QSL(STO)	4039030 // 4046101 // TDTC540102	2839811 // 3772607 // 4037513 // 4037542 // 4038989 // 4042341 // 4044081 // 4044082 // 4089915 // 4089917 // TC0210563 // 105-383[1] // 805326 // 105-422[1] // 805460 // 187-32[1] // 4046101	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
205-98 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 722730-0001 GT1749V Audi – VW (ØmRC: 34.6mm) (STO)	722730-0001 // TDTC540080*	722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253016H // TC0700456 // 101-89[1] // 722730-0001 // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 225-44[1] // TURBO-K065 // 261-19 F[1] // SW-0005	195-17[1] // 42-03BB[1] // 1000-010-055 // 703890-0151 // 3000-016-017 // #N1
205-99[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VIAH VD180051 RHB52W Izusu 3.1 4JG2-T (STO)	VD180051	OEM: 8970700290 // OEM: 8970700291 // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 108-02[1] // VD180051 // 189-38[1] // 208-77[1] // 246-102[1] // 03002825* // 200105110041	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
206-01[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-01 F[1]	INHABILITADO Tbo.Toy.CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR3.0 TBO.SIN COM.ELECTRONICO SSY	17201-0L040DIF	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397 R[1] // 805335 // 128-04 B#[1] // 17201-0L040 // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 105-397[1] // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 208-23[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
206-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (SSY)	17201-0L030	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 182-16 A[1] // 17201-0L030 // 187-48[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 208-27[1] // 246-43[1] // 03002A0484 // 128-03[1] // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 185-82 F[1] // 204-07[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 802907-01 // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
206-02 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-02 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-02 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-03[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.HX35W Cumm. 6BTA160 Motoniveladora DFM(4035199-4035201)(SSY)	4035199	2840914 // 2881891 // 3779517 // 4033085 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 5365945 // 201-20[1] // 201-08[1] // 4035199 // 205-18[1] // TDTC540146 // 205-18 F[1] // 224-05[1]	134-14B[1] // 134-09B[1] // 215-43[1] // 235-317[1] // 258-41[1] // 4029491 // TDCG540388 // HX-031 // TBS-02H-1214-4883
206-04[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-04 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-04 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-04 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-04 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C 3537424 - 3536838 Ford 4000 Øaloj. RC 53,00mm (SSY)	3536838 // 3537424	3536839 // 3800987 // 3802794 // 3537424 // 3537425 // OEM: J802290 // TC0210113 // 104-20[1] // 3536838 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 105-313[1] // 808276 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 187-57[1] // 204-25[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	
206-05 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-05 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-05 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-05 D[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-05 E[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-06[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-07[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-07 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-07 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
206-07 C[1]	INHABILITADO Código disponible			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
207-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700716-0009 GT2556S Isuzu (NQR Series) (SQA)	700716-0009	700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8971894520 // OEM: 8972089661 // OEM: 8972089663 // 205-04[1] // 105-394[1] // 805346 // 185-81[1] // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 189-23[1] // 700716-0014 // 208-70[1] // 700716-0003	195-204[1] // 431876-0148 // 1000-010-202 // 431876-0109
207-01 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-01 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu Motor 4HK1X (SQA)	VB440051	OEM: 8980302170 // VC440051 // OEM: 02/802306 // 187-51[1] // VB440051 // 246-132[1] // 200005121564 // 185-153[1] // 8I05-100-H33 // 205-122 F[1] // TOTC540203 // 225-52[1] // TURBO-I017-1 // 241-10[1] // OKSA0015	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172
207-02 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-02 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-03[1]	INHABILITADO Tbo. Nvo. 49135-03411 TF035HL-14GK Mitsubishi Paj./Mon. 3.2 lts. (SQA)	49135-03411	49135-03410 // OEM: ME191474 // 109-28[1] // 49135-03411 // 225-15[1] // TURBO-M108-1 // 242-14[1] // 266-10[1] // YT099-001-A	195-262[1] // 49135-08512 // 1000-050-155 // 49135-08510 // 49135-08511
207-03 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-03 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-04 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-04 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-04 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-05[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-05 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-05 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-06[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-06 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-06 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-07[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-07 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-07 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-08[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-08 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-08 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-09[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-09 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
207-09 B[1]	INHABILITADO Código disponible			

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 3539700/3539697 HX35 Komatsu - Cummins 6BT (SZC)	3539700 // 3539697	3539698 // 3539699 // 3590032 // 3804877 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 125-17[1] // 3539697 // 3539700 // 185-223[1] // 8C03-100-B77 // 187-34[1] // 205-22[1] // TDTC540038	195-179[1] // 3580902 // 1000-020-152 // 3537817
208-01 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
208-01 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
208-01 C[1]	INHABILITADO Código disponible			
208-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VVP1 9622526980 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (SZC)	VF400002	706977-0003 // OEM: 0375C8 // TC0440437 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 189-18[1] // 202-08[1] // 5303 970 0009 // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 201-09[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	195-169[1] // 1000-040-124 // VAX40018
208-02 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
208-02 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
208-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 318168-317980 S200 Renault Euro 3 (SZC)	317980 // 318168 // OEM: 5010450477	246-46[1] // 318168 // 317980 // 03002A0154 // 103-29[1] // OEM: 5010450477 // 185-265[1] // 8S02-100-915 // F-103-03[1]	133-12DA[1] // 195-457[1] // 235-101[1] // 256-08[1] // 318006 // 1000-070-054 // S2-020 // 03001A1237
208-03 A[1]	INHABILITADO Código disponible			
208-03 B[1]	INHABILITADO Código disponible			
208-04[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.VR15 VA430036 RHF5 Kia Carnival 2.9 Lts(SZC)	VA430036	0K059A-13700 // 0K551-13700C // 0K59A-13700 // 28200-4X300 // OK059A-13700 // OK59A-13700 // 108-22[1] // VA430036 // 108-19[1] // 108-19 A[1]	195-168[1] // 1000-040-112 // VAX50030
208-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 465425-0001 TBP408 Iveco 150E20 (SZC)	465425-0001	465425-0003 // OEM: 98465811 // OEM: 98467056 // TC0010091 // 105-263[1] // 808004 // 101-65 A[1] // 465425-0001 // 102-20[1] // 5327 970 6451 // 102-20 A[1] // 105-94[1] // 805004 // 105-94 B[1]	18-95 B[1] // 131-06B[1] // 235-206[1] // 435066-0014 // 408105-0352 // T4-085
208-06 #[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.465427-0001 TBP409 Iveco 160E23 Øal.RT 64,25 Øal.RC 50,30(SZC)	465427-0001	TC0010101 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // 101-61[1] // 465427-0001 // 101-61 A[1] // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-105[1] // 805052-01 // 105-258[1] // 808052 // 208-06[1] // 248-22[1] // TBS-0838 // 248-61[1] // TBS-2542 // 266-03[1] // 266-08[1] // YT086	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-06[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 465427-0001 TBP409 Iveco 160E23 (SZC)	465427-0001	465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // TC0010101 // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 465427-0001 // 101-61[1] // 101-61 A[1] // 105-105[1] // 805052-01 // 248-22[1] // TBS-0838 // 248-61[1] // TBS-2542 // 266-03[1] // 266-06[1] // YT086	235-38[1] // 408105-0351 // 14-036
208-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0057) Xsara–Peugeot 206–307 HDi 2,0lts. (SZC)	5303 970 0057	5303 970 0056 // TC0440438 // TC0440488 // 102-57 A[1] // 5303 970 0057 // 187-35[1] // 102-57[1] // 185-206[1] // 8B03-200-985 // 189-20[1] // 248-35[1] // TBS-0229	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
208-08 #[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49177-01505 / 49177-01504 TD04 L200 Ø Aloj.RC 38,60mm(SZC)	49177-01504 // 49177-01505	105-159[1] // 805228-01 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 187-15[1] // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 208-08[1]	
208-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49177-01505 / 49177-01504 TD04 L200 (SZC)	49177-01505 // 49177-01504	105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 187-15[1] // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 185-68 F[1] // 8M04-100-201	195-171[1] // 1000-050-165 // 49377-08400
208-09 #[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49135-04000 TF035HM-10T HYU Galloper 2,5 Lts.ØAl.RC 38,6(SZC)	49135-04000	49135-04001 // OEM: 28200-4A150 // 208-09[1] // 49135-04000 // ZC-TU-009 // 125-09[1] // 1MA0104 // 208-09 F[1] // 244-03 F[1]	
208-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-04000 TF035HM-10T HYU Galloper 2,5 Lts. (SZC)	49135-04000 // ZC-TU-009	49135-04001 // OEM: 28200-4A150 // 125-09[1] // 49135-04000 // 1MA0104 // 208-09 #[1] // 208-09 F[1] // 244-03 F[1]	195-506[1] // 256-46[1] // 49135-08031 // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573
208-09 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo. 49135-04000 TF035HM-10T HYU Galloper 2,5 L.(ØAl.RT 41.0)(SZC)	49135-04000	49135-04001 // OEM: 28200-4A150 // 125-09[1] // 49135-04000 // 1MA0104 // 208-09 #[1] // 208-09[1] // ZC-TU-009 // 244-03 F[1]	195-506[1] // 256-46[1] // 49135-08031 // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573
208-10 #[1]	INHABILITADO Tbo.HC5A motor KTA19/38(3523850)En.ac.1x14-1,5 2x3/8NC Sal.ac.2x3/8NC	3523850	104-38 A[1] // 3523850 // 107-15[1] // 208-10[1] // 246-77[1] // 200004260319 // 03002A0493*	195-649[1] // 256-163[1] // 1000-020-189 // 3545702 // 03001A1671* // 300004260480

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-10[1]	INHABILITADO Tbo.HC5A mot. KTA19/38(ss.3523850)En.ac.1x14-1,5 2x3/8NC Sa.ac.2x3/8NC	3523850	104-38 A[1] // 3523850 // 107-15[1] // 208-10 #[1] // 246-77[1] // 200004260319 // 03002A0493*	195-649[1] // 256-163[1] // 1000-020-189 // 3545702 // 03001A1671* // 300004260480
208-11 #[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX55 Scania 124 Motor DC12(4038613)ØAloj.Car.Com.66,00mm(SZC)	4038613	1483 970 0010 // 1487 970 0056 // 3597728 // 3597729 // 3597730 // 4031122 // 4038616 // 4038617 // 105-175[1] // 801302 // 187-40 F[1] // 4038613DIF // 105-423[1] // 805404 // 185-189[1] // 4038613 // 8C05-100-424 // 185-189 F[1] // 8C05-100-424T // 205-03[1] // TDTC540142	
208-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HT12-19B 14411-9S00A Nissan Frontier/Navara ZD30 3Lt.(SZC)	14411-9S00A	205-11[1] // 14411-9S00A // 184-13[1] // 201-03[1] // 204-11[1]	195-267[1] // 1000-080-007
208-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 751768-0003 GT1549S Renault Megane FII (SZC)	751768-0003	5303-970 0048 // 703245-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 751768-0004 // TC0030455 // 101-103[1] // 751768-0003 // 101-58[1] // 703245-0001 // 185-37[1] // 8G15-200-043 // 201-01[1]	433289-0256
208-14 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.316881–313505 S2A Deutz BF6M1012E Øm RC42-Øm RT 55,7(SZC)	316881DIF // 313505DIF	04198272KZ // 04198273KZ // 313488 // 313489 // 313490 // 316879 // 316880 // 04198555KZ // 04253857KZ // 201-18[1] // 316881 // 313505 // 245-02 F[1] // JCT-855DT // 265-22 F[1] // XKR-316881	
208-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SZC)	5439 970 0022	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // TC0700439 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061 // 246-87[1] // 03002927 // 246-91[1] // 03002845	42-02CB[1] // 42-35 B[1] // 3300-016-025B // 3000-016-025B
208-16[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40W (4043003) Cummins ISC6 8.3lts. (SZC)	4043003	4039932 // 4045748 // 4309215 // 5329 970 7201 // OEM: BH4X6400EA // 104-48[1] // 4051033M // 105-214[1] // 802377 // 104-45[1] // 4043003 // 105-411[1] // 805463 // 201-04[1] // 205-147[1] // TDTC540293 // 225-55[1] // TURBO-H132 // 246-17[1] // 03002A0192	18-120 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
208-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-03130 TF035 Montero 2.8 (SZC)	49135-03130 // ZC-TU-010	205-12[1] // 49135-03130 // TDTC540137 // 105-375[1] // 805296 // 109-12[1] // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 185-41[1] // 8M35-200-128 // 186-03[1]	195-16[1] // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 49135-08000

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. (SZC)	49135-02652	OEM: MR968080 // TC1950469 // 49135-02682 // 189-30[1] // 49135-02652 // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10 #[1] // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 246-26[1] // 03002940 // F-109-01[1]	34-41DB[1] // 42-27BB[1] // 195-108[1] // 803604 // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 3000-016-022 // 1000-050-109 // 49135-08801
208-19[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV39-1873 (0017) Audi A3 TDI – Golf IV TDI – Bora TDI(SZC)	5439 970 0017	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // OEM: 038253010A // OEM: 038253010S // OEM: 038253014A // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // TC0700321 // 101-62[1] // 713672-0002 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 189-24[1] // 189-29[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 102-62[1] // 184-19[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 246-38[1] // 713672-0001 // 03002553	195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
208-20[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX35W Eurocargo–Tector EURO3 150E28 (3597180-3595279)(SZC)	3597180 // 3595279	OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 008TC1729800005 // 2837800 // 2837801 // 2842584 // 3593014 // 3593155 // 3595278 // 3595656 // 3595657 // 3596258 // 3596784 // 3596885 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598889 // 3598890 // 3769129 // 3769130 // 4025154 // 4033086 // 4035327 // 187-46[1] // 3597180 // 3595279 // 246-40[1] // 03002A0054 // 105-308[1] // 808526 // 105-402[1] // 805526 // 185-255[1] // 8C03-200-P49	134-15B[1] // 195-313[1] // 235-122[1] // 801880 // 802912 // 4027331 // 1000-020-185 // 4027446 // HX-029
208-21[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40W Cummins 6CT Serie C (3533005) (SZC)	3533005	3533006 // 3533007 // 3536915 // 3537671 // 3539264 // 3802614	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
208-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452085-0013 TBP418-1 OM366LA (SZC)	452085-0013	452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // OEM: A3760967599 // OEM: A3900960199 // TC0480073 // 105-246[1] // 808285-01 // 105-101[1] // 802285	195-314[1] // 1000-010-517 // 447450-0126

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-23[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo CT16V 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0 (SZC)	17201-0L040	17201-30110 // TC0630464 // 17201-0L041 // 17201-0L042 // 105-397 R[1] // 805335 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 105-397[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 229-05[1] // 246-45 Q[1] // 03002985	195-24[1] // 42-10AB[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 235-13[1] // 1000-060-003 // 17202-90040 // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
208-23 F[1]	INHABILITADO Tbo.Toy.CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR3.0 TBO.SIN COM.ELECTRONICO SZC	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397 R[1] // 805335 // 128-04 B#[1] // 17201-0L040 // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 226-01[1] // 105-397[1] // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
208-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 767720-0004 GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50Lts.	767720-0004	767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // OEM: 14411-EB70A // OEM: 14411-EB70B // OEM: 14411-EB70C // OEM: 14411-EB70D // 208-24 R[1] // 767720-0004 // 185-42[1] // 8G20-300-672 // 221-13[1] // 7000-001-0299	131-03L[1] // 195-88[1] // 256-105[1] // 1000-010-344 // 300001120313
208-24 R[1]	INHABILITADO Turbo 767720-0004 GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,5L. (REMAN)	767720-0004	769708-0004 // 767720-0001 // 767720-0002 // OEM: 14411-EB70A // OEM: 14411-EB70B // OEM: 14411-EB70C // OEM: 14411-EB70D // 185-42[1] // 767720-0004 // 8G20-300-672 // 208-24[1] // 221-13[1] // 7000-001-0299	131-03L[1] // 195-88[1] // 256-105[1] // 1000-010-344 // 300001120313
208-25[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo KKK BV39-1867 (0030) Renault Megane 1,5 dci (SZC)	5439 970 0030	5439 970 0070 // OEM: 8200405203 // OEM: 8200507856 // OEM: 8200578381 // 205-19[1] // 5439 970 0030 // TDTC540139 // 102-56 A[1] // 185-74[1] // 8B39-300-373	34-17EB[1] // 42-01CB[1] // 42-06 B[1] // 195-37[1] // 2061-016-373 // 3300-016-025 // 3000-016-025 // 1000-030-139 // 5439 710 0514
208-26[1]	INHABILITADO Turbo GT3071R (776332-0003) con Rodamiento A/R.63 - sin Valvula (SZC)	776332-0003		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-27[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (SZC)	17201-0L030	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 246-43[1] // 17201-0L030 // 03002A0484 // 128-03[1] // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 8T10-200-B25 // 185-82 F[1] // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 802907-01 // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
208-28[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452065-0003 TB2558 Perkins T4.40 (SZC)	452065-0003	452065-0002 // OEM: 2674A150 // OEM: 5001826792 // // 246-83 F[1] // 452065-0003 // 03002A0866 // 225-56[1] // TURBO-G279	131-10E[1] // 195-96[1] // 443854-0106 // 1000-010-012
208-29[1]	INHABILITADO Turbo Nvo K24-2671 (7114) M. Benz OM924LS-E3 – Rda.Comp. Alum. (SZC)	5324 970 7114	5324 970 7113 // OEM: 9240961799 // TC0480138 // 001TC31103000 // 5324 970 7106 // 5324 970 7118 // 5324 970 7119 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // OEM: 9240962099 // OEM: 9240962299 // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 205-28[1] // TDTC540002 // 223-02[1] // 185-233[1] // 8B24-200-D80 // 204-26[1] // 246-33[1] // 03002A0781 // 246-66[1] // 03002A0623	195-105[1] // 195-99[1] // 256-128[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203 // 300002140623
208-30[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara (SZC)	5303 970 0051	712473-0001 // 102-30[1] // 5303 970 0051 // 102-30 Z[1] // 187-58[1] // 205-92[1] // TDTC540095	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
208-31[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2074 (0163) Mini Cooper S 1,6 lts Refrigerado (SZC)	5303 970 0163	5303 970 0118 // 5303 970 0181 // OEM: 7595351 // OEM: 7595678 // 805845 // 808177 // OEM: 0375R4 // 102-70[1] // 5303 970 0163 // 185-167[1] // 8B03-400-497 // 129-02[1] // K1030137N	195-59[1] // 18-134 B[1] // 34-28EB[1] // 803941 // 1000-030-175 // 5303 710 0527 // 2100-011-497 // ZC-TH-5303 970 0163 // 2061-016-497 // TBS-15K-2044
208-32[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.K03-2074 (0116) Daily–Ducato 2,3TD Motor F1A.E4 Multijet (SZC)	5303 970 0116	49135-05134 // 5303 970 0250 // 805399 // OEM: 504070186 // OEM: 504071260 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // 49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // OEM: 5801457120 // 109-29[1] // 49135-05131 // 185-78[1] // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // 205-93[1] // TDTC540101 // TDTC5400101* // 230-09[1] // LYP80157-12-6	195-85[1] // 256-106[1] // 1000-030-181 // 5303 710 0531 // 300002110551

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-33[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV39-1867 (0027) Renault Megane 1,5 dCi (SZC)	5439 970 0027	5439 970 0002 // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 102-55[1] // 5439 970 0027 // 102-55 A[1] // 5439 970 0027 REM // 185-63[1] // 8B39-300-085	42-06 B[1] // 195-31[1] // 34-31EB[1] // 42-01CB[1] // 3000-016-025 // 1000-030-138 // 5439 710 0512 // 2061-016-314 // 3300-016-025
208-34[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV43-2074 (0145) Hyundai H1-Starex Motor D4CB 2,5 lt (SZC)	5303 970 0145	5303 970 0127 // OEM: 28200-4A480 // 185-310[1] // 5303 970 0145 // 8B43-300-L05 // 246-13[1] // SL08587 // 03002935	195-87[1] // 1000-030-191 // 5303 710 0555
208-35[1]	INHABILITADO Turbo HX40W (3537288 - 3536404) Cummins 6CTA EURO2 300HP (SZC)	3536404 // 3537288	104-47[1] // 3537288 // 3536404	134-17B[1] // 195-567[1] // 4027354 // 1000-020-122
208-36[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) (SZC)	3522778	286TC21103000 // 3522777 // 3525648 // 3528741 // 3802115 // 3802289 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0003 // 103-19[1] // 166592 // 105-280[1] // 808253 // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 104-11[1] // 3522778 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 201-15 #[1] // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36 F[1] // 3522778-F // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 195-241[1] // 235-132[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001* // 1000-020-126F // 3523317 // H1-001
208-36 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) Rueda compresora 52,0mm (SZC)	3522778 // 3522778-F	286TC21103000 // 3522777 // 3525648 // 3528741 // 3802115 // 3802289 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0003 // 205-08 #[1] // 3522778 // TDTC540009 // 208-36[1] // 103-19[1] // 166592 // 104-11[1] // 105-280[1] // 808253 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 201-15 #[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001*
208-37[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VZ21 VJ110069 RHB31 Motores de 125cc a 250cc (SZC)	VJ110069	OEM: 13900-62D51 // VA110069 // VB110069 // VC110069 // VD110069 // VE110069 // VF110069 // VG110069 // VH110069 // VI110069 // 224-02[1] // VJ110069	
208-38[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K04-2283 (0064) Audi S3 – TTS 2,0 TFSI (SZC)	5304 970 0064	OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702CV // OEM: 06F145702CX // OEM: 06F145702D // 102-78[1] // 5304 970 0064 // 225-48[1] // TURBO-K135S // 227-08[1] // CP236-S20 // 248-32[1] // TBS-1022 // 248-32 F[1]	195-303[1] // 256-81[1] // 1000-030-240T // 5304 710 0518 // 300002120570
208-39[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX25W (4038790) Komatsu PC100/200/128US (SZC)	4038790	3599355 // 3599356 // 4038791 // 4089714 // 6737-81-8021 // 805839 // 248-56[1] // 4038790 // TBS-0036 // 205-167[1] // TDTC540345	195-327[1] // 803612 // 1000-020-153 // 3539071

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-40[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HY55V (4046945) Iveco Cursor 13 (SZC)	4046945	3593832 // 3593946 // 3594712 // 3594931 // 3594932 // 3595671 // 3598515 // 3769433 // 3773773 // 3773775 // 3791621 // 3791622 // 4033195 // 4033328 // 4036282 // 4038389 // 4042547 // 4043267 // 4043324 // 4043325 // 4046282 // 4046946 // 4046947 // 4046978 // 4046979 // OEM: 05042521420 // OEM: 05042521440 // 221-07[1] // 4046945 // 7000-007-0049 // 801-76[1] // 808129	42-06AB[1] // 42-33 B[1] // 235-170 Q[1] // 805702 // 3300-016-026 // NR-VG1-2 // 3000-016-026 // S53_NOZZLE_ASSY // #VG1-1 // 4034048 // HY55-001
208-41[1]	Turbo Nuevo GT2056V 716885-0004 VW Touareg 2,5 TDI BAC/BLK–174HP(SZC)	716885-0004	716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // OEM: 070145701J // OEM: 070145701JV // OEM: 070145701JX // OEM: 070145702B // OEM: 070145702BV // OEM: 070145702BX // 101-140[1] // 716885-0004 // 224-04[1] // 210-01[1] // JK-385 // 227-04[1] // CP51-48F25	195-172[1] // 1000-010-358
208-42[1]	INHABILITADO Turbo 714568-0003 GT3582R con Rodamiento A/R.63 (SZC)	714568-0003		706451-0005
208-43 F[1]	INHABILITADO Turbo GT2871R (743347-0004) con Rodamiento – sin válvula (SZC)	743347-0004		
208-44[1]	INHABILITADO Turbo HX35 (3596954-3596955) Ford 4000 – Cummins 4BT (SZC)	3596955 // 3596954	3536839 // 3537425 // 3802794 // OEM: J802290 // TC0210113 // 3537424 // 3800987 // 104-20[1] // 3536838 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 187-57[1] // 204-25[1] // 206-04 F[1] // 105-313[1] // 808276 // 210-03 F[1] // JK-383 // 262-04 F[1]	134-28B[1] // 4027207
208-45[1]	INHABILITADO Turbo K03-2080 (0105) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta (SZC)	5303 970 0105	OEM: 06F145701D // OEM: 06F145701E // OEM: 06F145701G // OEM: 06F145701H // 805868 // OEM: 06F145701B // OEM: 06F145701C // OEM: 06F145701F // 102-71 #[1] // 5303 970 0105 // 102-71[1] // 204-31[1] // GB-1719 // 185-164[1] // 8B03-40M-634	195-46[1] // 43-13AB[1] // 43-35AB[1] // 225-14[1] // 235-86[1] // 803972 // 1000-030-185 // 5303 710 0526 // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // AC-K081-1EV // 5303 970 0105 // TURBO-K053S // K03-024
208-46[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49377-00220 TD04LR PT Cruiser 2,5Lts Motor EDV (SZC)	49377-00220	OEM: 04884234AB // OEM: 04884234AC // OEM: 3050195 // 185-13[1] // 49377-00220 // JR-545* // 8M04-20M-545 // 227-18[1] // CP404-220	195-39[1] // 1000-050-125 // 49377-09110

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-47[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (SZC)	5316 970 7111	5316 970 7155 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7100 // 5316 970 7108 // 5316 970 7205 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 184-06[1] // 223-01[1] // 227-20[1] // CT210-29-155 // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 246-25[1] // 03002922* // 200102130108	195-56[1] // 195-57[1] // 34-13EB[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118 // 2061-016-091 // 5820 110 4165
208-48[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo IHI VICF VK430015 8971371098 RHF5 Isuzu Trooper (SZC)	VK430015	OEM: 8971371093 // OEM: 8971371094 // OEM: 8971371095 // OEM: 8971371097 // OEM: 8971371098 // OEM: 8971371099 // OEM: 8972503640 // OEM: 8972503641 // OEM: 8972503642 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 108-18[1] // VB430070 // 183-26 F[1] // VL430015 // 189-34 F[1] // 204-21 F[1] // 246-159[1] // VA430015 // 200105101643 // 108-15[1] // VK430015 // // 248-23[1] // TBS-0042	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016
208-49[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil. (SZC)	711736-0026 // ZC-TU-003	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // 711736-0051 // 8G25-200-737 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A226 // 101-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 205-100[1] // TDTC540107 // 225-22[1] // TURBO-G046-1 // 241-09[1] // OKSA0009 // 246-22[1] // 03002A0826	195-187[1] // 256-155[1] // 1000-010-381 // 433289-0185 // 300001120366
208-49 F[1]	INHABILITADO Turbo Nvo. 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil.(Øm RC 38.8)(SZC)	711736-0026 // ZC-TU-004	711736-0051 // OEM: 2674A209 // 237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // OEM: 2674A226 // 101-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 225-22[1] // TURBO-G046-1 // 227-23[1] // CA125-6026 // 241-09[1] // OKSA0009 // 246-22[1] // 03002A0826	
208-50[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.BV35-1573 (0014)Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP (SZC)	5435 970 0014	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 102-72[1] // 5435 970 0014 // 162-01[1] // 900-00049-000 // 205-49[1] // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540040 // 185-80[1] // 8B35-300-441	42-03CB[1] // 42-36 B[1] // 195-136[1] // 132-09A[1] // 235-20[1] // 256-104[1] // 3300-016-046 // 3000-016-046 // 1000-030-153 // 5435 710 0513 // KP35-014 // 300002080649

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-51[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.KP35-1672 (0033) Clio-Kangoo 1.5 dCi Motor K9K EURO4 (SZC)	5435 970 0033	5435 970 0011 // OEM: 8200882916 // 185-64[1] // 5435 970 0033 // 8B35-200-262 // 246-29[1] // 03002A0670	195-115[1] // 1000-030-162 // 5435 710 0506
208-52[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.Alternat.6505-52-5410 KTR110G P/D155A-5 Mot.SA6D140E-2A (SZC)	6505-52-5410	6505-11-6426 // 183-04[1] // 6505-52-5410 // 243-13[1] // 03003-012 // 246-12[1] // 03002A0026* // SL08396 // 200009220992	256-27[1] // 03001A1055* // 300009221076 // 6505-51-7810
208-53[1]	INHABILITADO Tbo. Nvo. 17201-54010 CT20 Toy.2.4 ØmRC: 36.0mm (SZC)	17201-54010	17201-54030 // 128-01 A[1] // 17201-54010 // 181-01 #[1] // 181-01[1] // 208-53 F[1] // 228-05[1]	195-237[1] // 34-07EB[1] // 34-07EBF[1] // 1000-060-116 // 17230-54030 // TDWG540046 // ZC-WG-17201-54030
208-53 F[1]	Tbo.C/VÁLV.DESAR.Y RECALIB.17201-54010 CT20 ØmRda.Com.36mm(SZC)	17201-54010	17201-54030 // 128-01 A[1] // 17201-54010 // 181-01 #[1] // 181-01[1] // 208-53[1] // 228-05[1]	34-07EB[1] // 34-07EBF[1] // 195-237[1] // 17230-54030 // TDWG540046 // ZC-WG-17201-54030 // 1000-060-116
208-54[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX55 (4043574-4043575) Renault MD11 EURO 3 – Volvo (SZC)	4043574 // 4043575	038TC1872800005 // 1000-070-031B // 3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // TC0710491 // 008TC1729800005 // 204-28[1] // 4043574 // 4043575 // 105-401[1] // 805366 // 210-08[1] // J30H55-865 // 246-158[1] // 200004201591 // 248-12[1] // TBS-1653	235-193[1] // 256-91[1] // 803634 // 4031345 // HX5-163 // 300004201967* // 300004201979
208-55[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts. (SZC)	49189-02914	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306-01 // 805306* // 109-33[1] // 49189-02914 // 228-01[1] // 185-71[1] // 8M04-200-423 // 205-76[1] // TDTC540029	195-208[1] // 215-24[1] // 49189-09161 // 49189-09162 // 1000-050-151 // 49189-09160 // TDCG540277
208-56[1]	INHABILITADO Turbo nuevo 49173-06500 / 49173-06501 TD025M Corsa / Astra 1.7 (SZC)	49173-06501 // 49173-06500	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 011TC14043000 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 204-02[1] // 205-59[1] // TDTC540025 // 205-59 F[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033	179-01B[1] // 195-21[1] // 34-19EB[1] // 256-110[1] // 49173-08701 // 49173-08700 // 1000-050-102 // 2061-016-340 // 49173-18730 // 300006080837
208-56 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49173-06500/1 TD025M Corsa/Astra 1.7 (Ent.aceite 10x1,00)(SZC)	49173-06501 // 49173-06500	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 011TC14043000 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 204-02[1] // 205-59 F[1] // TDTC540025 // 227-24 F[1] // CP425-13-033 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // 208-56[1]	34-19EB[1] // 2061-016-340 // 49173-18730
208-57[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700447-0008 VNT15 BMW 520D (SZC)	700447-0008	700447-0001 // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // TC1400298 // 101-73[1] // 700447-0008 // 228-03[1] // 185-49[1] // 8G15-300-149	195-137[1] // 1000-010-159 // 706287-0001

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-58[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VICC VE430023 8971480760 RHF5 Isuzu 3.1 Ecologico (SZC)	VE430023	OEM: 8971480760 // OEM: 8971480761 // OEM: 8971480762 // VA430023 // VB430023 // VC430023 // vd430023 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016
208-59[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K14 (80000174640) Chev.S10-Blazer-MWM 4,07TCE-2.8TDI (SZC)	80000174640 // ZC-TU-80000174640	70000174640 // OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // TC0130396 // TC0130481 // 101-148[1] // 767094-0002 // 102-44[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 185-195[1] // 8B14-200-272 // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035*	195-111[1] // 34-07DB[1] // 235-119[1] // 1000-030-214 // 2061-016-272 // 5806 110 0802 // K14-014
208-60[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu (3595157-3599109) (SZC)	3595157 // 3599109	3595158 // 3596668 // 3598702 // 4035374 // 4036172 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 2835695 // 3537461 // 3537462 // 3537463 // 3537464 // 3537465 // 3537466 // 3537468 // 3595858 // 3596330 // 4025330 // 4031649 // 4031650 // 4035373 // 4036324 // 4036470 // 4036471 // 4037470 // 4038210 // 4038288 // 4038476 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 5359324 // 5452777 // 104-56[1] // 4033150 // 105-373[1] // 808034 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 185-197[1] // 4037469 // 8C03-100-B81 // 185-197 F[1] // 205-72 F[1] // TDTC540031 // 246-130 F[1] // 246-131 F[1]	134-07B[1] // 195-351[1] // 4027250 // 4027883 // 1000-020-186
208-61[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (SZC)	3537762	3537763 // 3592667 // 3802888 // TC0210169 // 104-36[1] // 3537762 // 104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 205-78[1] // TDTC540033	195-178[1] // 4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 1000-020-132 // 3538379 // 3591196
208-62[1]	INHABILITADO Turbo 196554 S4DS-011 Cat.3306 (SZC)	196554	0R5949 // 178106 // 194142 // 7C7580 // 7W9446 // F-103-01[1] // 196554 // 107-32[1] // 205-81[1] // TDTC540026	113-18[1] // 133-01H[1] // 178223 // 311144 // 196538

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-63[1]	INHABILITADO Turbo 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (SZC)	318815 // 318754	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 107-36[1] // 184-16[1] // 189-37[1] // F-103-04[1] // 205-79[1] // TDTC540041 // 205-79 F[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
208-64[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HT3B VO Cummins NT855-Komatsu (144409-0000/3522676) (SZC)	3522676 // 144409-0000 // ZC-TU-001	3522677 // 3801589 // 101-29[1] // 144409-0000 // 104-28[1] // 3522676 // 107-27[1] // 144409-0000 OEA // 184-09[1] // 3522676-VO // 205-80[1] // tdtc540032	235-176[1] // 3811555 // 803633 // 3521444 // HTB-002R
208-65[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 733952-0001 GT1752S Kia Sorento CRDi (SZC)	733952-0001	805850 // OEM: 28200-4A101 // 733952-0004 // 101-86[1] // 733952-0001 // 187-12 #[1] // 187-12[1] // 205-60[1] // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007 // 185-65[1] // 8G17-200-432	195-63[1] // 803969 // 1000-010-279 // 1000-010-353* // 433352-0032
208-66[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 738233-0002 GT2556S Perkins (SZC)	738233-0002	OEM: 2674A404 // 187-24[1] // 738233-0002 // 205-62[1] // TO-TURBO-738233-0002* // TDTC400006* // TDTC540006 // 241-17[1] // OKSA0042	235-237[1] // 256-118 F[1] // 433289-0220 // GT25-009 // 300001121198
208-67[1]	INHABILITADO Turbo TD03L4-09GK Ford Transit 2,4 (49131-05402) (SZC)	49131-05402	49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05453 // 49131-06400 // 49131-06402 // 805373 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // 109-46[1] // 49131-05452 // 205-54[1] // 49131-05402 // TDTC540132 // TO-TURBO-49131-05402* // 185-69[1] // 8M03-200-585 // 246-24[1] // 03002A0143	195-254[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-68[1]	INHABILITADO Turbo 49135-04020 TF035HM HYUNDAI vs. (SZC)	49135-04020 // ZC-TU-005	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 105-233[1] // 805258-01 // 105-368[1] // 803264 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 248-42[1] // TBS-1386 // 246-65[1] // 03002A0310	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020
208-68 F[1]	INHABILITADO Turbo 49135-04020 TF035HM HYUNDAI vs. (ØmRC: 37.8 - ØmRT: 36.6)(SZC)	49135-04020 // ZC-TU-006	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 105-233[1] // 805258-01 // 105-368[1] // 803264 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 246-65[1] // 03002A0310	
208-69[1]	INHABILITADO Turbo 452047-0001 TB2557 Nissan Terrano-Vers. Alt. HT12-1 (SZC)	452047-0001 // ZC-TU-007	OEM: 14411-G2401 // 101-45[1] // 452047-0001 // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 205-110[1] // TDTC540108 // 248-55[1] // TBS-3061 // 265-02[1] // XKD-452047	195-330[1] // 443854-0084 // 1000-010-536 // 431876-0048

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-70[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700716-0003 GT2556S Isuzu (NQR Series) (SZC)	700716-0003	700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8971894520 // OEM: 8972089661 // OEM: 8972089663 // OEM: 8980000310 // 185-81[1] // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 189-23[1] // 700716-0014 // 205-04[1] // 207-01[1] // 105-394[1] // 805346	195-204[1] // 431876-0148 // 1000-010-202 // 431876-0109
208-71[1]	INHABILITADO Turbo K03-2068 (0121) Peugeot 207 / 308 - C4 / DS3 1,6Lts.(SZC)	5303 970 0121 // ZC-TU-012	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 805864 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 185-175[1] // 8B03-400-636 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 241-21 F[1] // 241-21 Q[1]	195-144[1] // 18-133 B[1] // 34-09EB[1] // 803991 // 1000-030-183 // 5303 710 0533 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 203-116-121 // 2061-016-636 // 5825 110 5042 // 5825 110 5097 // AC-K083 // TDWG540268
208-71 F[1]	INHABILITADO Tbo.K03-2068 (0121) Peug.207/308-C4/DS3 1,6Lts.(Rda.turb.Ø40,5)(SZC)	5303 970 0121 // ZC-TU-011	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 805864 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 185-175[1] // 8B03-400-636 // 205-117[1] // TDTC540198 // 241-21 F[1] // 241-21 Q[1]	18-133 B[1] // 34-09EB[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 203-116-121 // 2061-016-636 // 5825 110 5042 // 5825 110 5097 // AC-K083 // TDWG540268
208-72[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (SZC)	VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-73[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 2.8 Lts. 35.10 (SZC)	49135-05010	49135-05050 // 454061-0007 // TC0010112 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 248-06[1] // TBS-0894	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100
208-74[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HT3B VTF Cumm.NTA/855/NTC400(3523415-196800-144000-0)(SZC)	3523415 // ZC-TU-002	3521551 // 3522861 // 3522862 // 3523822 // 3524208 // 3801482 // 3801482RX // 3801597RX // 3801598 // 3801598RX // 4033165 // 805358 // 101-29 A[1] // 144400-0000 // 103-28[1] // 196800 // 107-19[1] // 3523415 // 184-03[1]	134-02D[1] // 803632 // 3811556
208-75[1]	INHABILITADO Turbo 174755-178484 S310C080 Caterpillar C9. Refr.c/agua (SZC)	174755 // 178484	10R2355 // 191-5094 // 248-5246 // 184-15[1] // 178484 // 174755 // 210-10[1] // J40S30-126A // 246-27[1] // 03002A1415 // 03002A0615*	133-03C[1] // 195-450[1] // 174129 // 178397 // 1000-070-074C
208-76[1]	INHABILITADO Turbo Nvo. 5620 197 0003 S200G Renault Midlum 300 DXI 7,2Lts. (SZC)	5620 197 0003 // ZC-TU-013	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // OEM: 7420965371 // 103-35[1] // 5620 197 0003 // 187-55[1] // 208-76 F[1] // ZC-TU-014 // 242-22[1] // 265-15[1] // XKD-56201970003	195-536[1] // 1000-070-102 // 1270 710 0012
208-76 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.5620 197 0003 S200G R.Midlum 300 DXI 7,2Lts.(ØAl.RT 59.5)(SZC)	5620 197 0003 // ZC-TU-014	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // OEM: 7420965371 // 103-35[1] // 5620 197 0003 // 187-55[1] // 208-76[1] // ZC-TU-013 // 242-22[1] // 265-15[1] // XKD-56201970003	
208-77[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VIAH VD180051 RHB52W Izusu 3.1 4JG2-T (SZC)	VD180051	OEM: 8970700290 // OEM: 8970700291 // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 108-02[1] // VD180051 // 189-38[1] // 205-99[1] // 246-102[1] // 03002825* // 200105110041	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
208-78 F[1]	INHABILITADO Tbo.K27-3071 (7140) Mercedes B.OM906LA 230/280HP Rda.Comp.Fund.(SZC)	5327 970 7140	OEM: A9060960198 // TC0480426 // 791493-0001 // 102-92 Z[1] // 5327 970 7210 // 105-182[1] // 802338 // 105-244[1] // 802338-02 // 105-391[1] // 802774 // 185-183[1] // 8B27-100-L18 // 210-02 F[1] // 5327 970 7140 // JK-384	195-516[1] // 5327 710 0202 // 1000-030-202T // 5327 710 0521

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-79[1]	Turbo 49135-06037 Ford Transit V 2.4TDCi (SZC)	49135-06037	49135-06030 // OEM: 3C1Q6K682EB // OEM: 3C1Q6K682FA // OEM: YC1Q6K682DA // OEM: YS1Q6K682BF // // 49135-06035 // 246-06[1] // 49135-06037 // SL13594 // 03002A0229	195-07[1] // 49135-08205 // 1000-050-006 // 49135-08200
208-80[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo S200-64H 319212-319278 Deutz Motor BF4M1013C (SZC)	319212 // 319278	OEM: 04259311KZ // OEM: 24426737 // 189-33[1] // 319212 // 319278 // 241-03 F[1] // OKSA0003	133-08D[1] // 319279
208-81[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (SZC)	721843-0001	721843-0003 // OEM: 79519 // TC0570428 // 101-78[1] // 721843-0001 // 101-78 Z[1] // 105-361[1] // 805313 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // GB-1182 // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 227-21[1] // CP120-12-013 // 185-146[1] // 8G20-200-871 // 248-04[1] // TBS-1852	195-147[1] // 1000-010-366B // 451298-0019
208-82[1]	INHABILITADO Turbo 318519 - 318807 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC (SZC)	318807 // 318519 // ZC-TU-016	20515561 // OEM: 04259204KZ // 107-39[1] // 318519 // 318807 // 205-77[1] // TDTC540042 // 208-82 F[1] // ZC-TU-015	133-06D[1] // 195-186[1] // 318808 // 1000-070-016
208-82 F[1]	INHABILITADO Tbo.318519-318807 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC(ØRT 56mm)(SZC)	318807 // 318519 // ZC-TU-015	20515561 // OEM: 04259204KZ // 107-39[1] // 318519 // 318807 // 205-77[1] // TDTC540042 // 208-82[1] // ZC-TU-016	133-06D[1] // 195-186[1] // 318808 // 1000-070-016
208-83[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV39-1873 (0018) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI (SZC)	5439 970 0018	5439 970 0021 // 722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253014D // TC0700456 // 101-89[1] // 722730-0001 // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // TDTC540090* // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 225-44[1] // TURBO-K065 // 261-19 F[1] // SW-0005	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
208-84[1]	INHABILITADO Turbo 466608-0001 TB4129 John Deere (Entrada aceite 2x5/16NC) (SZC)	466608-0001	RE16964 // 208-84 F[1] // 466608-0001 // 242-18[1]	131-18A[1] // 408105-0261 // 408150-0023
208-84 F[1]	INHABILITADO Tbo 466608-1 TB4129 John D.-para ØmRC 52,5-Entr.aceite. 2x5/16NC(SZC)	466608-0001	RE16964 // 208-84[1] // 466608-0001 // 242-18[1]	
208-85[1]	INHABILITADO Turbo 466778-0004 TA0315 Perkins (SZC)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49[1] // 466778-0004 // 187-49 F[1] // 187-49 G[1] // 242-31[1] // 248-26 F[1] // TBS-0997 // 248-26 G[1] // 265-14[1] // XKD-466778-0001 // 265-14 F[1] // 266-02[1]	131-08C[1] // 195-277[1] // 409853-0042 // 1000-010-490
208-86[1]	INHABILITADO Tbo TF035HM-10T-4(49135-04010) Hyundai D4BF Euro-2(SZC)	49135-04010	49135-04011 // OEM: 28200-4A160 // 208-86 F[1] // 49135-04010 // 242-11[1] // 246-90 F[1] // 03002A0310	195-506[1] // 256-46[1] // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-86 F[1]	INHABILITADO Tbo.TF035HM-10T-4(49135-04010) Hyu.D4BF EII (ØmRC:37.8-ØmRT:36.6)(SZC)	49135-04010	49135-04011 // OEM: 28200-4A160 // 208-86[1] // 49135-04010 // 242-11[1] // 246-90 F[1] // 03002A0310	
208-87[1]	INHABILITADO Tbo.nvo. K14 (5314 988 7018) VW Transporter/Multivan TDI 2.46 L.(SZC)	5314 988 7018	OEM: 074145701A	5314 710 0526
208-88[1]	INHABILITADO Turbo K16-2471 (7101) M.Benz Truck OM904LA-EPA (SZC)	5316 970 7101	OEM: 9040964899	195-58[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
209-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 750431-0012 GT1749V BMW 320d (=717478-0001) (SHU)	750431-0012	717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 202-03 B[1] // 750431-0012 // 101-114[1] // 185-45[1] // 8G17-300-303 // 202-03[1]	42-07BB[1] // 195-22[1] // 3000-016-005B // 1000-010-044 // 703890-0136
209-02[1]	INHABILITADO Código Disponible			
209-03 A[1]	INHABILITADO Código Disponible			
209-03 B[1]	INHABILITADO Código Disponible			
209-04[1]	INHABILITADO Código Disponible			
210-01[1]	INHABILITADO Turbo 716885-0004 GT2056V VW Touareg 2,5 TDI BAC/BLK 174HP (SJT)	JK-385 // 716885-0004	716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // OEM: 070145701J // OEM: 070145701JV // OEM: 070145701JX // OEM: 070145702B // OEM: 070145702BV // OEM: 070145702BX // 101-140[1] // 716885-0004 // 208-41[1] // 224-04[1] // 227-04[1] // CP51-48F25	195-172[1] // 1000-010-358
210-02 F[1]	INHABILITADO Tbo. K27-3071 (7140) M.Benz OM906LA (RC.Fund. - RT. Øm59,1 mm) (SJT)	5327 970 7140 // JK-384	315891 // 316735 // 5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7134 // 5327 970 7140 // 5327 970 7144 // 5327 970 7168 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060968099 // OEM: 9060969799 // OEM: A9060960198 // TC0480081 // 791493-0001 // TC0480426 // 102-92 Z[1] // 5327 970 7210 // 105-182[1] // 802338 // 105-244[1] // 802338-02 // 105-391[1] // 802774 // 208-78 F[1] // 185-183[1] // 8B27-100-L18	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
210-03 F[1]	INHABILITADO Tbo. HX35 (3596954-3596955) Ford 4000 – Cummins 4BT (R.C. Øm 52 mm)	3596954 // 3596955 // JK-383	3536839 // 3537425 // 3802794 // OEM: J802290 // TC0210113 // 3537424 // 3800987 // 104-20[1] // 3536838 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 187-57[1] // 204-25[1] // 206-04 F[1] // 208-44[1] // 105-313[1] // 808276 // 262-04 F[1]	
210-04[1]	INHABILITADO Turbo HX35 (4035188) – Cummins 6BT160 (SJT)	JK-383 // 4035188	3787190 // 4035190 // 4035191 // 4309252	134-09B[1] // 4029491
210-05[1]	INHABILITADO Turbo 821785-0002 GTD1449VKZ Fiat Toro 4 cil. 2.0 L (SJT)	821785-0002 // J10D14-513	805549 // OEM: 46336044 // OEM: 55282309 // 808149 // 821758-0002 // 821785-0005 // OEM: 55258240 // 101-161[1] // 821785-5002S // 821785-0002 // 101-161 R[1] // 185-219[1] // 8G14-300-H78	17-156FB[1] // 42-25BB[1] // 43-31AB[1] // 195-475[1] // 235-64[1] // 2090-010-294 // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // 2063-050-H78 // 797363-0058* // 797863-0058 // 1000-010-602T // GT14-047B
210-06[1]	INHABILITADO Turbo HX25 (3599879) Iveco Tractor 440 Skid Steer Mot. NEF 4 (SJT)	J30H25-806 // 3599879	2852507 // 3599880 // 4033587 // 4042193 // OEM: 504043175 // TC0260564 // 105-437[1] // 805440 // 205-151[1] // 3599879 // TDTC540302 // 210-06 F[1] // J30H25-806 // 261-18[1] // SW-0462	195-327[1] // 1000-020-153 // 3539071
210-06 F[1]	INHABILITADO Tbo. HX25 (3599879) Iveco Tractor 440 Mot. NEF 4(Aloj.RC 44,5)(SJT)	3599879 // J30H25-806	2852507 // 3599880 // 4033587 // 4042193 // OEM: 504043175 // TC0260564 // 105-437[1] // 805440 // 205-151[1] // 3599879 // TDTC540302 // 261-18[1] // SW-0462 // 210-06[1] // J30H25-806	
210-07[1]	INHABILITADO Turbo S100 (318279) Deutz-Volvo Penta (SJT)	318279 // J40S10-864	04254537KZ // 04258205KZ // 1153 970 0003 // 318166 // 318167 // 318281 // OEM: 20460944 // OEM: 3802185 // 248-10[1] // 318279 // TBS-2586 // 246-142[1] // 200003120094	195-518[1] // 805641 // 1000-070-015 // 318280
210-08[1]	INHABILITADO Turbo HX55 (4043574-4043575) Renault MD11 EURO 3 – Volvo (SJT)	J30H55-865 // 4043574 // 4043575	038TC1872800005 // 3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // TC0710491 // 105-401[1] // 805366 // 204-28[1] // 4043574 // 4043575 // 208-54[1] // 248-12[1] // TBS-1653 // 246-158[1] // 200004201591	235-193[1] // 256-91[1] // 803634 // 4031345 // HX5-163 // 300004201967* // 300004201979
210-09[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.Garrett 814067-0002 GTB1752VK Chevrolet S10 2,8L–RA428(SJT)	814067-0002 // J10G22-396A	814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 101-154[1] // 814067-0002 // 105-462[1] // 808134 // 185-303[1] // 8G17-300-C56 // 246-150[1] // 200401111654 // 246-150 R[1]	42-05EB[1] // 42-15BB[1] // 43-22AB[1] // 195-617[1] // 235-143[1] // 805606 // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 3000-016-024D // 1000002026 // 797863-0077 // AC-G533EH // 1000-010-545 // 741661-0480 // GT17-070-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
210-10[1]	INHABILITADO Turbo 174755-178484 S310C080 Caterpillar C9. Refr.c/agua (SJT)	174755 // 178484 // J40S30-126A	10R2355 // 191-5094 // 248-5246 // 184-15[1] // 178484 // 174755 // 208-75[1] // 246-27[1] // 03002A1415 // 03002A0615*	133-03C[1] // 195-450[1] // 174129 // 178397 // 1000-070-074C
221-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SRE)	5439 970 0022	751851-0004 // 5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // TC0700439 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 246-91[1] // 751851-0001 // 03002845 // 101-118[1] // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061 // 246-87[1] // 03002927	42-02CB[1] // 42-35 B[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 3300-016-025B // 3000-016-025B // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
221-02 #[1]	INHABILITADO Tbo. Nvo. HX55 Iveco Cursor 9 350HP(4043648)(Carc.Turb.Golpeada) (SRE)	4043648 // 7000-007-0056	TC0010505 // 3775343 // 4043649 // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // 105-366[1] // 805283 // 105-413[1] // 805388 // 185-320[1] // 4043648 // 8C05-100-A73 // 205-13[1] // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037 // 221-02[1] // 7000-007-0056 // 221-02 F[1]	195-333[1] // 256-87[1] // 803999 // 1000-020-178 // 4032093 // 300004201950* // 300004201986
221-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX55 Iveco Cursor 9 350HP (4043648) (SRE)	4043648 // 7000-007-0056	4043649 // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // TC0010505 // 3775343 // 205-13[1] // 4043648 // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037 // 221-02 #[1] // 7000-007-0056 // 221-02 F[1] // 105-366[1] // 805283 // 105-413[1] // 805388 // 185-320[1] // 8C05-100-A73	195-333[1] // 256-87[1] // 803999 // 1000-020-178 // 4032093 // 300004201950* // 300004201986
221-02 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo. HX55 Iveco Cursor 9 350HP (4043648) (Rda.Turb. Ø 77mm) (SRE)	4043648	TC0010505 // 3775343 // 4043649 // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // 105-366[1] // 805283 // 221-02 #[1] // 4043648 // 7000-007-0056 // 105-413[1] // 805388 // 185-320[1] // 8C05-100-A73 // 205-13[1] // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037 // 221-02[1]	195-333[1] // 256-87[1] // 803999 // 1000-020-178 // 4032093 // 300004201950* // 300004201986
221-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VA59B VB180086 RHB51P Jeep Cherokee (VM) (SRE)	7000-003-0007 // VB180086	OEM: 17770549F // OEM: 35242061F // OEM: 4796000 // OEM: 4864756 // OEM: 860025 // OEM: 91153668 // VA180086 // VA190019 // VB190019 // 108-03[1] // VB180086 // 108-03 A[1] // VB180086 REM // 189-10[1]	178-02A[1] // 195-117[1] // 34-11EB[1] // VA810045 // 1000-040-150 // NH960751
221-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VA55B VB180053 RHB51P Jeep Cherokee(VM) (SRE)	VB180053	OEM: 35242060F // VA180053 // VB120012 // VC120012 // 108-08[1] // VB180053 // 108-08 A[1] // 189-39[1]	178-02A[1] // 195-117[1] // VA810045 // 1000-040-150
221-05[1]	INHABILITADO Tbo 17201-17010 CT26 Landcruiser 4,2 –HDJ80/81 Car.Tur.58020 (SRE)	7000-006-0027 // 17201-17010	187-21[1] // 17201-17010 // 205-104[1] // TDTC540174 // 185-268[1] // 8T26-200-B13	195-355[1] // 235-117[1] // 1000-060-129 // 17202-17035 // CT26-000

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
221-06[1]	INHABILITADO Turbo 316707 – 316775 S2B Deutz Motor BF6M1013CP (SRE)	7000-005-0113 // 316775 // 316707	04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // OEM: 3802180 // 103-34[1] // 316707 // 316775 // 189-12[1] // 221-06 F[1] // 7000-005-0113 // 241-11 F[1] // OKSA0005 // 265-09[1] // XKD-316707	133-26A[1] // 315374
221-06 F[1]	INHABILITADO Tbo. 316707 – 316775 S2B Deutz BF6M1013CP (menor A/R Carc.Turb.) (SRE)	316775 // 316707 // 7000-005-0113	04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // OEM: 3802180 // 103-34[1] // 316707 // 316775 // 189-12[1] // 221-06[1] // 7000-005-0113 // 241-11 F[1] // OKSA0005 // 265-09[1] // XKD-316707	133-26A[1] // 315374
221-07[1]	INHABILITADO Turbo HY55V (4046945) Iveco Cursor 13(SRE)	4046945 // 7000-007-0049	3593832 // 3593946 // 3594712 // 3594931 // 3594932 // 3595671 // 3598515 // 3769433 // 3773773 // 3773775 // 3791621 // 3791622 // 4033195 // 4033328 // 4036282 // 4038389 // 4042547 // 4043267 // 4043324 // 4043325 // 4046282 // 4046946 // 4046947 // 4046978 // 4046979 // OEM: 05042521420 // OEM: 05042521440 // 208-40[1] // 4046945 // 801-76[1] // 808129	42-06AB[1] // 42-33 B[1] // 235-170 Q[1] // 805702 // 3300-016-026 // NR-VG1-2 // 3000-016-026 // S53_NOZZLE_ASSY // #VG1-1 // 4034048 // HY55-001
221-08[1]	INHABILITADO Turbo BV39-1873 (0018) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI (SRE)	5439 970 0018 // 7000-002-0075	5439 970 0021 // 722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253014D // TC0700456 // 101-89[1] // 722730-0001 // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // TDTC540090* // 208-83[1] // 225-44[1] // TURBO-K065 // 261-19 F[1] // SW-0005	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
221-09[1]	INHABILITADO Tbo.IHI JH5 RHF5 Audi A3–A4–Q5 / VW Tiguan 2,0 TFSI longitudinal(SRE)	7000-003-0104	OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702N // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // OEM: 06H145713B // 805856 // 9VA14 // OEM: 06H145702R // OEM: 06H145703S // 102-86[1] // 5303 970 0291 // 205-73[1] // 205-91[1] // TDTC540049 // 185-232[1] // 8B03-40M-B96 // 246-104[1] // 200605110928 // 200605120928*	195-318[1] // 803988 // 1000-040-149
221-10 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.314001 S2B Deutz BF6M1013E (Ind.) (menor A/R Carc.Turbina)(SRE)	314001 // 7000-005-0080	313935 // 313937 // 313940 // 314443 // 316701 // 316710 // 316724 // 316731 // OEM: 04202969KZ // OEM: 04202971KZ // OEM: 04204493KZ // OEM: 04206857KZ // OEM: 04253824KZ // 103-32[1] // 314001 // 248-54 F[1] // TBS-0286 // 265-16[1] // XKD-314001	133-24A[1] // 314002

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
221-11 F[1]	INHABILITADO Turbo 466974-0010 TB2509 Iveco Daily (Øaloj. RC:37,0 mm) (SRE)	466974-0010 // 7000-001-0229	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 101-32[1] // 466974-0010 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57[1] // TDTC540047* // TDTC540235 // 205-57 F[1] // TDTC540015* // 248-36 V[1] // TBS-1390 // 205-57 G[1] // 248-36[1]	
221-12[1]	INHABILITADO Turbo HX50 (4041096) Renault MIDR062356 (SRE)	7000-005-0094 // 4041096	317805 // 4033434 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319 // 103-31[1] // 318295 // 317804 // 185-264[1] // 8S04-100-902 // 205-159[1] // 4041096 // TDTC540329 // 248-03[1] // TBS-1948	134-07G[1]
221-13[1]	INHABILITADO Tbo.767720-4 GTA2056V Nissan Navara YD25DDTi 2,5 (Rda.Comp.MFS) (SRE)	7000-001-0299 // 767720-0004	767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // OEM: 14411-EB70A // OEM: 14411-EB70B // OEM: 14411-EB70C // OEM: 14411-EB70D // 185-42[1] // 767720-0004 // 8G20-300-672 // 208-24[1] // 208-24 R[1]	131-03L[1] // 195-88[1] // 256-105[1] // 1000-010-344 // 300001120313
221-14[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11070 Toyota Hilux 2,4 Lts.Motor 2GD-FTV (SRE)	17201-11070 // 7000-006-0004EB	128-05[1] // 17201-11070 // 185-162[1] // 8T16-300-E59 // 221-14 Q[1] // 7000-006-0043 // 225-07[1] // TURBO-T015S // TURBO-T015* // 264-01[1]	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-411[1] // 235-128[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-131T // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS
221-14 Q[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11070 Toyota Hilux 2,4 Lts.Motor 2GD-FTV(sin válvula)(SRE)	17201-11070 // 7000-006-0043	128-05[1] // 17201-11070 // 221-14[1] // 7000-006-0004EB // 185-162[1] // 8T16-300-E59 // 225-07[1] // TURBO-T015S // TURBO-T015* // 264-01[1]	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-411[1] // 235-128[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-131T // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS
221-15[1]	INHABILITADO 49131-02530 TD03-07T-6 0 Kubota Diesel Varios (SRE)	7000-003-0086 // 49131-02530	49131-02531 // 49131-02540 // OEM: 1G923-17010 // OEM: 1G923-17011 // OEM: 1G923-17012 // OEM: 1G923-17013 // VB410099 // VC410099 // VD410099 // VE410099 // // // // // // // // // // // 242-19[1] // VA410099	195-406[1] // 235-94[1] // 49131-08460 // 1000-050-168 // 49131-08400 // TD03-010
221-16[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11080 Toyota Hilux 2,8 Lts. Motor 1GD-FTV RC MFS (SRE)	17201-11080 // 7000-006-0045	805822 // 225-08[1] // 17201-11080 // TURBO-T013S // TURBO-T013* // 128-06[1] // 185-161[1] // 8T16-300-D40 // 221-16 Q[1] // 7000-006-0046 // 261-02[1] // SW-0975 // 262-01 F[1] // 264-02[1]	42-21BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-394[1] // 235-77[1] // 805621 // 01055215 // 3000-016-080B // 7004-006-2001 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-130T // CT-VNT3B
221-16 Q[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11080 Toyota Hilux 2,8 Lts. -Sin válvula electrónica (SRE)	17201-11080 // 7000-006-0046	805822 // 128-06[1] // 17201-11080 // 221-16[1] // 7000-006-0045 // 225-08[1] // TURBO-T013S // TURBO-T013* // 185-161[1] // 8T16-300-D40 // 261-02[1] // SW-0975 // 262-01 F[1] // 264-02[1]	42-21BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-394[1] // 235-77[1] // 805621 // 01055215 // 3000-016-080B // 7004-006-2001 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-130T // CT-VNT3B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
221-17[1]	INHABILITADO Turbo K27-3071 (7100) Mercedes Benz Truck OM906LA-E2 (SRE)	7000-002-0103 // 5327 970 7100	5327 970 0013 // 5327 970 0015 // OEM: 9060962799 // 185-262 F[1] // 5327 970 7202 // 8B27-200-P80 // 105-134[1] // 802301 // 105-243[1] // 802301-02	195-155[1] // 195-189[1] // 5327 710 0519 // 5327 710 0520 // 5327 710 0525 // 5327 710 0526 // 1000-030-142 // 5327 710 0159 // 1000-030-142T // 5327 710 0178
222-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T (SFY)	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 185-04[1] // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-03** // JR-003* // 202-13 #[1] // 202-13[1] // 102-28[1] // 107-24[1] // 5303-970-0029 OFA // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1] // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1]	18-137 B[1] // 195-40[1] // 258-16[1] // 2100-011-003 // 5303 100 9060 // 1000-030-004 // 5303 710 0511 // TBS-02K-1922
222-02 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) Rueda compresora 52,0mm (SFY)	3522778DIF	3522777 // 3528741 // 3800988 // 3802289 // 466563-0003 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 103-19[1] // 166592 // 104-11[1] // 3522778 // 105-280[1] // 808253 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 201-15 #[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 225-31[1] // TURBO-H001 // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001*
223-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (SCTS)	5316 970 7111	729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7100 // 5316 970 7108 // 5316 970 7155 // 5316 970 7205 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 184-06[1] // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1] // 227-20[1] // CT216-29-155 // 246-25[1] // 03002922* // 200102130108	34-13EB[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 2061-016-091 // 5820 110 4165 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
223-02[1]	INHABILITADO Turbo Nvo K24-2671 (7114) M. Benz OM924LS-E3 – Rda.Comp. Alum. (SCTS)	5324 970 7114	001TC31103000 // OEM: 9240962099 // TC0480138 // 5324 970 7106 // 5324 970 7113 // 5324 970 7118 // 5324 970 7119 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // OEM: 9240962299 // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 205-28[1] // TDTC540002 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 185-233[1] // 8B24-200-D80 // 204-26[1] // 208-29[1] // 246-33[1] // 03002A0781 // 246-66[1] // 03002A0623	195-105[1] // 195-99[1] // 256-128[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203 // 300002140623
224-01[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.715924-0003 GT1749S Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5(SNO)	715924-0003	715924-0001 // OEM: 28200-42610 // 101-128[1] // 715924-0003 // 195-24[1] // JR-379* // 8G17-200-379 // 201-11[1]	195-82[1] // 1000-010-019 // 433352-0031
224-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VZ21 VJ110069 RHB31 Motores de 125cc a 250cc (SNO)	VJ110069	OEM: 13900-62D51 // VA110069 // VB110069 // VC110069 // VD110069 // VE110069 // VF110069 // VG110069 // VH110069 // VI110069 // 208-37[1] // VJ110069	
224-03[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.HX35W Komatsu – DFM Øm Rda.Comp.48–Ø Ent.Aire Car.Com.70(SNO)			
224-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 716885-0004 GT2056V VW Touareg 2,5 TDI BAC/BLK–174HP(SNO)	716885-0004	716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // OEM: 070145701J // OEM: 070145701JV // OEM: 070145701JX // OEM: 070145702B // OEM: 070145702BV // OEM: 070145702BX // 101-140[1] // 716885-0004 // 208-41[1] // 210-01[1] // JK-385 // 227-04[1] // CP51-48F25	195-172[1] // 1000-010-358
224-05[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.HX35W Cumm. 6BTA160 Motoniveladora DFM(4035199-4035201)(SNO)	4035199	2840914 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 2881891 // 3779517 // 4033085 // 5365945 // 201-08[1] // 4035199 // 205-18[1] // TDTC540146 // 205-18 F[1] // 206-03[1] // 201-20[1]	134-09B[1] // 134-14B[1] // 215-43[1] // 235-317[1] // 258-41[1] // 4029491 // TDCG540388 // HX-031 // TBS-02H-1214-4883
225-01[1]	INHABILITADO Turbo 812971-0006 GTB22V Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (SKE)	812971-0006 // TURBO-G257-2	798166-0007 // 853333-0001 // OEM: 1717629 // OEM: 1720418 // OEM: 1762066 // OEM: 1857660 // OEM: 20088130 // OEM: 2231172 // OEM: BK3Q6K682AB // OEM: BK3Q6K682AC // OEM: BK3Q6K682EA // OEM: BK3Q6K682RB // OEM: BK3Q6K682RC // 812971-0007 // OEM: BK3Z-6K682-U // 101-145 #[1] // 812971-0002 // 101-145[1] // 105-435[1] // 805499 // 185-193[1] // 812971-0006 // 8G22-300-993 // 244-02[1] // 248-02[1] // TBS-0273	17-145FB[1] // 42-04EB[1] // 42-14BB[1] // 43-08AB[1] // 131-06L[1] // 195-252[1] // 235-18[1] // 2090-010-166 // 3400-016-669B // 3000-016-066 // 01077379 // 2063-050-939 // G74 // TBS-15G-0273 // 1000-010-481 // GT22-035

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-02[1]	Turbo 49135-06500 TF035 Chevrolet S10 / Silverado c/MWM 4C. (SKE)	49135-06500 // TURBO-M107	OEM: 90529201006802 // TC0130117 // TC0130441 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 241-14[1] // OKSA0030 // 248-08[1] // TBS-2671	17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 179-03A[1] // 195-188[1] // 49135-08601 // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170 // 49135-08600 // 1000-050-161
225-03[1]	Turbo K03-2080 (0505) R. Rover / Ford Mondeo 2,0 EcoBoost (SKE)	5303 998 0505 // TURBO-K051-1S	5303 970 0154 // 5303 970 0198 // 5303 970 0237 // 5303 970 0240 // 5303 970 0259 // 5303 970 0269 // 5303 970 0288 // 5303 970 0368 // 5303 970 0420 // 5303 970 0504 // 805436 // OEM: 36001347 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: LR074185 // 102-87[1] // 5303 970 0505 // 185-206[1] // 8B03-40M-D27 // 248-15[1] // 5303 998 0505 // TBS-1755 // 246-129[1] // 200502111441 // 246-129 Q[1]	43-17AB[1] // 195-483[1] // 256-122[1] // 803970 // 2063-080-016 // 7.28197.03 // AC-K103-1EV // TBS-15VE-1755 // 1000-030-248B // 5303 710 0565 // 300002110575
225-04[1]	Tbo. 889939-3 GTD2056VZK Ford Ranger 3,2Lts. Duratorq TDCi EURO 5(SKE)	TURBO-G450S // 889939-0003	822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 805916 // 101-160[1] // 822182-0004 // 101-160 Z[1] // 101-174[1] // 889939-0003 // 185-160[1] // 8G20-300-H13	17-145FB[1] // 43-34AB[1] // 195-446[1] // 2090-010-166 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-591T
225-05[1]	Turbo KP35-1574 (0001) Ecosport/C3 V206 1.4 (SKE)	5435 970 0001 // TURBO-K007	5435 970 0007 // 805888 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 102-27[1] // 5435 970 0009 // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // // 185-02[1] // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1] // 246-42[1] // 03002920	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-06[1]	Turbo CT16V 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0 (SKE)	TURBO-T009S // 17201-0L040 // TURBO-T009*	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397[1] // 805335 // 105-397 R[1] // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
225-07[1]	Turbo 17201-11070 Toyota Hilux 2,4 Lts. Motor 2GD-FTV (SKE)	TURBO-T015S // 17201-11070 // TURBO-T015*	128-05[1] // 17201-11070 // 185-162[1] // 8T16-300-E59 // 221-14[1] // 7000-006-0004EB // 221-14 Q[1] // 7000-006-0043 // 264-01[1]	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-411[1] // 235-128[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-131T // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS
225-08[1]	Turbo 17201-11080 Toyota Hilux 2,8 Lts. Motor 1GD-FTV RC MFS (SKE)	17201-11080 // TURBO-T013S // TURBO-T013*	805822 // 128-06[1] // 17201-11080 // 185-161[1] // 8T16-300-D40 // 221-16[1] // 7000-006-0045 // 221-16 Q[1] // 7000-006-0046 // 261-02[1] // SW-0975 // 262-01 F[1] // 264-02[1]	43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-394[1] // 235-77[1] // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-130T // CT-VNT3B
225-09[1]	Turbo JHJ (06L145702Q) AUDI A4 A5 Q5 2.0TFSI (SKE)	TURBO-I327S // OEM: 06L145702Q	OEM: 06L145702DX // OEM: 06L145702F // OEM: 06L145722C // OEM: 06L145874D // OEM: 06L145702D // OEM: 06L145702M // OEM: 06L145702P // 261-07[1] // SW-0983 // 262-06[1]	235-06[1] // RHF5-031* // RHF5-031BR
225-10[1]	Turbo TD025L4BR (49180-01406) VW Golf 1,4 TSI 150HP (R.C MFS) (SKE)	49180-01406 // TURBO-M143S	49180-01400 // 49180-01405 // 49180-01420 // 49180-01430 // 49795-97601 // 805857 // 805949 // OEM: 04E145715B // OEM: 04E145715D // OEM: 04E145715F // OEM: 04E145722G // OEM: 04E145721P // // OEM: 04E145722RX // OEM: 04E145874 // OEM: 04E145874P // VP66 // 265-05[1] // 49180-01431 // XKF-4918001430	43-25AB[1] // 195-484[1] // 256-132[1] // 805642 // 49180-18821 // AC-M116E // OEM: 04E.145725.CM // XKF-4918001430EA // 1000-050-204T // 49180-08600 // 300006092032
225-11[1]	INHABILITADO Turbo APL759 (704090-0001) Chevrolet S10 (SKE)	704090-0001 // TURBO-G308	OEM: 79035 // TC0570047 // 101-28[1] // 103-22[1] // 170475 // 105-210[1] // 805030-01 // 105-56[1] // 805030 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA // 184-02[1] // 704090-0001 // 185-144[1] // 8G25-200-494 // 246-21[1] // 03002A0482	18-50 B[1] // 34-30DB[1] // 115-38[1] // 195-224[1] // 03007216 // 2100-011-494 // 430609-0292 // 2061-016-494 // 445517-0012 // 805029-01 // 1000-010-367 // 443854-0176

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-12[1]	Turbo 172088 S200 John Deere (SKE)	TURBO-S092 // 172088	172085 // 172534 // 172535 // 172536 // 173295 // 173353 // 173435 // 173530 // 174219 // 174789 // 471050-0011 // 477261 // RE505763 // RE508657 // RE508719 // RE509825 // RE509827 // RE509828 // RE509829 // RE515555 // RE516938 // RE517255 // RE518254 // RE518551 // RE520823 // RE523279 // RE67913 // SE501669 // 246-135[1] // 172088 // 200003150001 // 261-15[1] // SW-1211 // 105-468[1] // 808499	133-03D[1] // 195-428[1] // 176638 // 1000-070-104
225-13[1]	Turbo 49180-04070 TD025L4BR Chevrolet Cruze 1.4 (SKE)	49180-04070 // TURBO-M043S	49180-04051 // 49180-04053 // 49180-04054 // 49180-04072 // 49180-04073 // 49180-04080 // 49180-04082 // 49180-04083 // OEM: 12668297 // OEM: 12679375 // 109-45[1] // 49180-04070 // 185-226[1] // 8M04-400-L32	195-538[1] // 235-81[1] // 49180-08311 // 1000-050-217T // 49180-08310 // TD03-015BR
225-14[1]	Turbo K03-2080 (0105) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta (SKE)	5303 970 0105 // TURBO-K053S	5303 970 0086 // 102-71[1] // 5303 970 0105 // 185-164[1] // 8B03-40M-634	43-13AB[1] // 43-35AB[1] // 195-46[1] // 235-86[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // AC-K081-1EV // 1000-030-185 // 5303 710 0526 // K03-024
225-15[1]	Turbo 49135-03411 TF035HL-14GK Pajero/Montero 3,2 Lts. (SKE)	49135-03411 // TURBO-M108-1	49135-03410 // OEM: ME191474 // 109-28[1] // 49135-03411 // 207-03[1] // 242-14[1] // 266-10[1] // YT099-001-A	195-262[1] // 49135-08512 // 1000-050-155 // 49135-08510 // 49135-08511
225-16[1]	Turbo KP39-1877 (0144) Ford Fiesta / Kuga – Motor Ecoboost 1.6 (SKE)	5439 970 0144 // TURBO-K123S	5439 970 0121 // 5439 970 0124 // 5439 970 0125 // 5439 970 0130 // 5439 970 0131 // 5439 970 0133 // OEM: 36002107 // OEM: CJ5G 6K682AA // OEM: CJ5G 6K682AATT // OEM: CJ5G 6K682BA // OEM: CJ5G 6K682CA // OEM: CJ5G 6K682DA // OEM: CJ5G 6K682DB // OEM: CJ5G 6K682DC // OEM: CJ5Z 6K682K // OEM: CJ5Z 6K682L // 102-89 #[1] // 5439 970 0144 // 102-89[1] // 265-23[1] // XKY-5439-970-0144	195-375[1] // 1000-030-230 // 5439 710 0533
225-17[1]	Turbo K03 (0695) Peugeot 207 1.6 L EP6FDT (Carc.escape fundición)(SKE)	5303 970 0695 // TURBO-K153S	5303 970 0383 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 9807149780 // OEM: 9811192880 // 805962 // 102-90[1] // 5303 970 0461 // 185-209[1] // 8B03-400-M31 // 801-52[1] // 8B03-400-M31B	18-133 B[1] // 195-434[1] // 235-33[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 1000-030-285 // K03-125
225-18[1]	Turbo 49590-45607 TD03L4 Kia K2500 (SKE)	49590-45607 // TURBO-M109	OEM: 28231-4A800 // 225-18 F[1] // 49590-45607 // TURBO-M109 // 185-128[1] // 8M03-200-707 // 185-128 R[1]	195-382[1] // 1000-050-169 // 49131-09100

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-18 F[1]	INHABILITADO Turbo 49590-45607 TD03L4 Kia K2500 - Sin codo entrada admisión (SKE)	49590-45607 // TURBO-M109	OEM: 28231-4A800 // 185-128[1] // 49590-45607 // 8M03-200-707 // 185-128 R[1] // 225-18[1] // TURBO-M109	195-382[1] // 1000-050-169 // 49131-09100
225-19[1]	Turbo 786997-0001 GT1546LJS Renault Master III dCi 2,3Lts (SKE)	786997-0001 // TURBO-G121S	OEM: 8200994301 // 185-126[1] // 786997-0001 // 8G15-200-B10	433289-0410
225-20 F[1]	TboBV43-2070(0353)Hyu.H1/100(RC.MFS/esc.Pl.tra.10mm) (SKE)	5303 970 0353 // TURBO-K092S	5303 970 0226 // 5303 970 0655 // OEM: 28231-4A700 // OEM: 28231-4A701 // OEM: 28500-4A700 // 185-204 F[1] // 8B43-300-L23 // 246-84[1] // 5303 970 0353 // 200302110635 // 03002A0101* // 246-84 F[1] // 200302110185 // 03002A1233*	195-544[1] // 235-164[1] // 256-71[1] // 1000-030-323T // K03-070B // 300002110998
225-21[1]	Turbo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SKE)	VA420014 // TURBO-I002	OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // OEM: 8971397243 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 185-83[1] // VA420014 // 8I05-200-240 // 187-07[1] // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07[1] // 189-07 F[1] // 202-06[1]	195-170[1] // 1000-040-127 // VBX40011
225-22[1]	Turbo 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts – 4Cil. (SKE)	711736-0026 // TURBO-G046-1	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // 711736-0051 // 8G25-200-737 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A226 // 101-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 241-09[1] // OKSA0009 // 246-22[1] // 03002A0826	195-187[1] // 256-155[1] // 1000-010-381 // 433289-0185 // 300001120366
225-23[1]	Tbo.49477-01610 TD04L10-04H/12TVT-VG Chev.Cruze–Captiva 2,2–160HP(SKE)	49477-01610 // TURBO-M067	49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 109-43 #[1] // 49477-01610 // 109-43[1] // 109-43 Y[1] // 246-106[1] // 200406121175 // 185-293[1] // 8M04-300-E35	195-410[1] // 1000-050-195 // 49477-08900

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-24[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 (SKE)	TURBO-M037 // 49135-02110	49135-04021 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 248-42[1] // TBS-1386 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 246-65[1] // 03002A0310	18-86 B[1] // 195-27[1] // 2100-011-044B // 49135-17700 // ZC-TH-49135-17700 // 1000-050-117 // 49135-08020
225-25[1]	Tbo.2800013004280 GTDI12V Continental–BMW-B38 B15A(SKE)	TURBO-CO001-1S	OEM: 11657633795 // OEM: 11659895980 // OEM: 7633795 // OEM: 9895980 // 143-03 A[1] // 2800013004280	43-36AB[1] // 235-28[1] // AC-CO001E // CO-002BR
225-26[1]	Turbo 700273-0001 GT1749S Hyundai H100- Hyundai Galloper (SKE)	700273-0001 // TURBO-G432	OEM: 28200-4B160 // 101-92[1] // 700273-0002 // 101-96[1] // 700273-0001 // 189-03[1] // 189-03 F[1] // 202-12[1] // 205-129[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005 // 246-126[1] // 200001100184	195-78[1] // 1000-010-187 // 433352-0016
225-27[1]	Turbo 49135-04350 TF035 Hyundai Starex (SKE)	49135-04350 // TURBO-M093	OEM: 28200-42800 // 49497-66101 // 109-36[1] // 242-07[1] // 246-49[1] // 03002A0965 // 248-01[1] // TBS-1480	195-506[1] // 256-46[1] // 49135-08031 // 49135-08033 // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573
225-28[1]	Turbo 17201-11110 CT16 Toyota Hilux 2.4 Lts (SKE)	17201-11110 // TURBO-T031-1P	128-07 A[1] // 17201-11110 // 185-250[1] // 8T16-300-N70 // 205-154[1] // TDTC540308	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-580[1] // 235-146[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-138T // CT-VNT7-1B
225-29[1]	Turbo 4036531 (= 4036532) HX35 Iveco Eurocargo 170E22 Tector (SKE)	4036531 // TURBO-H180	4033094 // OEM: 504087676 // TC0010174 // 104-39[1] // 4036531 // 4036532 // 105-125[1] // EX 805193 // 105-142[1] // 805193-01 // 105-261[1] // 808193 // 185-178[1] // 8C03-100-J96	134-15B[1] // 195-313[1] // 235-122[1] // 802912 // 4027331 // 1000-020-185 // 4027446 // HX-029
225-30[1]	Turbo 793996-0002 MGT1238Z Alfa Romeo MITO 1.4 (SKE)	793996-0002 // TURBO-G227S	793996-0001 // 793996-0003 // 793996-0004 // 811310-0002 // 812811-0001 // 812811-0004 // OEM: 55228036 // OEM: 55248412 // 247-06[1] // 793996-0002 // 1101-024-011 // 266-04[1] // R980-001	195-478[1] // 1000-010-610 // 786980-0002

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-31[1]	Turbo H1C (3522778) Cummins 6BT (SKE)	3522778 // TURBO-H001	286TC21103000 // 3522777 // 3525648 // 3528741 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802115 // 3802289 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 466563-0001 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 103-19[1] // 106592 // 104-11[1] // 3522778 // 105-280[1] // 808253 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 201-15 #[1] // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 208-36 F[1] // 3522778 F // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 246-34 F[1] // 03002A0191	18-62 B[1] // 195-241[1] // 235-132[1] // 3545713 // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001* // 1000-020-126F // 3523317 // H1-001
225-32[1]	Tbo.790179-0002 GTB1549LV Ren. Master T33 M9T670 2,3 L–RC.Fund.(SKE)	790179-0002 // TURBO-G306S	144104495 // 144110920 // 805403 // OEM: 8200823026 // OEM: 8200994322 // OEM: 8200994322B // OEM: 95516207 // 246-101 F[1] // 790179-0002 // 03002A0597 // 249-04[1] // K1.47	42-12BB[1] // 195-356[1] // 256-07[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 1000-010-522 // 03001A1908
225-33[1]	Tbo.831157-3 GTD1449VKZ Ford Ranger 2.2 Duratorq TDCi Euro 5/PL6 (SKE)	831157-0003 // TURBO-G550	831157-0005 // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MB // OEM: FB3Q6K682MC // 105-448[1] // 805650 // 246-116[1] // 831157-0003 // 200401111393 // 248-44[1] // TBS-4788X // TBS-4788* // 801-49[1]	42-25BB[1] // 43-34AB[1] // 195-565[1] // 235-168[1] // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-638T // GT14-044B
225-34[1]	Turbo K16 (7165) VW 13.180/15.180/6.180 - MWM 4.12 TCE WG(SKE)	TURBO-K023 // 5316 970 7165	5316 970 0060 // 5316 970 7166 // 70000175595 // 702154-0003 // 80000174637 // 80000175595 // OEM: 9.0529.20.1.0098 // OEM: 9.0529.20.1.0110 // OEM: 9.0529.20.1.0131 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // 105-215[1] // 805200 // 105-323[1] // 802710 // 185-322[1] // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T	195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
225-35[1]	Turbo 17201-11120 CT16 VNT Toyota Hilux 2.8Lts (C/Rodamiento)(SKE)	17201-11120 // TURBO-T031	805971 // 128-08 A[1] // 17201-11120 // 185-308[1] // 8T16-300-N72R // 205-155[1] // TDTC540318 // 205-155 F[1] // TDTC540310	42-32BB[1] // 195-598[1] // 195-598 F[1] // 235-92[1] // 805684 // 3000-016-126 // NR-N142 // 1000-060-139TR // 1000-060-139T // CT-VNT7BG

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-36[1]	Tbo.Nvo.K03-2080(0290)A3–A4–Q5/Tiguan 2,0TFSI (SKE)	5303 970 0290 // TURBO-K105S	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 102-83[1] // 5303 970 0290 // 108-25[1] // JH5 // 185-140 #[1] // 185-140[1] // 8B03-40M-G23 // 185-140 F[1] // 205-107[1] // TDTC540162 // 205-95[1] // 205-95 F[1] // TDTC540075 // 225-36 V[1] // TURBO-K105S	43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 195-454[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // 1000-030-255T
225-36 V[1]	Tbo.K03-2080(0290)A3–A4–Q5/Tiguan2,0TFSI(s/codo ingreso admisión)(SKE)	TURBO-K105S // 5303 970 0290	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 102-83[1] // 5303 970 0290 // 108-25[1] // JH5 // 185-140 #[1] // 185-140[1] // 8B03-40M-G23 // 185-140 F[1] // 205-107[1] // TDTC540162 // 205-95[1] // 205-95 F[1] // TDTC540075 // 225-36[1] // TURBO-K105S	43-13AB[1] // 43-13ABV[1] // 195-454[1] // 2063-080-002 // 5900 110 7054 // AC-K081-2EV // TDWG540216A // 1000-030-255T
225-37[1]	Turbo BV43(0417) Renault Alaskan–Nissan NP300 Frontier–M9T 2,3Lt(SKE)	5303 970 0417 // TURBO-K256S	808487 // OEM: 144109159R // OEM: 144109726R // OEM: 144109819R // 102-93[1] // 5303 970 0417 // 248-39[1] // TBS-1113X // TBS-1113* // 185-301[1] // 8B43-30M-M45	34-66DB[1] // 42-33BB[1] // 195-578[1] // 235-46[1] // 805682 // 2061-010-097 // 3000-016-111 // 1000-030-335T // K03-084BR
225-38 Q[1]	Tbo.49135-05895 TF035 BMW 120d– X3 Motor N47D20/ N47OL s/actuador(SKE)	49135-05895 // TURBO-M121-1M	49135-05840 // 49135-05850 // 49135-05860 // 49135-05885 // 49335-00200 // 49335-00220 // 49335-00230 // 49335-00240 // 49335-00440 // OEM: 11654727470 // OEM: 11657797781 // OEM: 11657797782 // OEM: 11657808478 // OEM: 11657810203 // OEM: 11658506892 // OEM: 11658506894 // OEM: 8506894 // 109-38[1] // 49135-05895 // 185-158 Q[1] // 8M35-300-455 // 246-144 Q[1] // 200406110172	43-39AB[1] // 195-287[1] // 49135-09250 // AC-M109E // OEM: K006T50172 // 1000-050-134 // 49135-09263
225-39[1]	Turbo HX55 (4038612) Scania P340 / DC11 04/09 (SKE)	4038612 // TURBO-H216	061TC1739500005 // 1441526 // 1538370 // 1538371 // 3594232 // 4031121 // 4038415 // 4038614 // 4038615 // OEM: 10571618 // TC0760490 // 105-441[1] // 805351	134-18G[1] // 195-545[1] // 235-52[1] // 4031340 // 1000-020-137 // HX5-014
225-40[1]	Turbo 465225-0006 TO4E17 Navistar 170/198HP 5,9Lts (SKE)	465225-0006 // TURBO-G641	465225-0011 // 465225-0014 // 465225-0018 // 702367-0001 // OEM: 1817307C91 // OEM: 991699C91 // OEM: 991700C91 // TC0500237 // 105-461[1] // 808032 // 105-158[1] // 805032 // // 105-52[1] // 806024 // 121-04B[1]	131-22B[1] // 408105-0307

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-41[1]	Turbo B1G (1155 970 0005) Mercedes Benz OM924 LA E5 – R.C MFS(SKE)	1155 970 0005 // TURBO-BW001-1	1155 970 0029 // 885479-0001 // OEM: A9240963399 // OEM: A9240963899 // TC0480483 // 105-453[1] // 808153 // 105-399[1] // 802776	195-332[1] // 195-332 A[1] // 235-32[1] // 1000-070-066T // B1-000-CB
225-42[1]	Tbo.BV43 K03.3 (1745 970 0000)Foton–Cummins ISF 2,8 RC. MFS (SKE)	1745 970 0000 // TURBO-K144-1	1745 970 0005 // 5343014 // 5368659 // 5369728 // 5370733 // 805969 // OEM: 23B145061B // 242-26[1] // 1745 970 0000 // 261-16[1] // SW-1579 // 265-03 F[1] // XKL-17459700000	42-18BB[1] // 43-23AB[1] // 195-515[1] // 3000-016-069 // AC-K171EH // TBS-15K-1664 // XKL-1745970000EA // 1000-030-295T
225-43[1]	Turbo TD03-7G (49131-02020) Kubota ind. Mot.V2003-T-EB-MELROE-1(SKE)	49131-02020 // TURBO-M152	49131-02010 // 49131-02040 // 49131-02080 // 49131-02090 // OEM: 1E013-17014 // OEM: 1E198-17013 // OEM: 1G610-17013 // OEM: 1G622-17012 // OEM: 1J403-17013 // 187-36[1] // 49131-02030 // 189-21[1] // 205-06[1] // TDTC540136 // 248-41[1] // TBS-0182 // 261-12[1] // SW-0254 // 266-11[1] // YT104-001-A	235-225[1] // 49131-08010 // 49131-08041 // TD03-016
225-44[1]	Turbo BV39-1873 (0018) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI (SKE)	5439 970 0018 // TURBO-K065	5439 970 0021 // 722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253014D // TC0700456 // 101-89[1] // 722730-0001 // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // TDTC540090* // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 261-19 F[1] // SW-0005	42-01AB[1] // 42-04BB[1] // 195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 3300-016-030 // 3000-016-030 // #N12 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
225-45[1]	Turbo K03 (5303 970 0416) Ford Mondeo Mot. 2.0 Ecoboost (SKE)	5303 970 0416 // TURBO-K209	5303 970 0570 // OEM: F2GE9G438BA // OEM: F2GE9G438BC // 261-06[1] // 5303 970 0416 // SW-1475	195-575[1] // 235-49[1] // 1000-030-349T // K03-143BR
225-46[1]	Turbo 310135 3LM-373 Caterpillar D3306 (SKE)	310135 // TURBO-S037	0R5807 // 0R5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185841 // 7N7748 // 805823 // 8N9247 // 248-60[1] // 310135 // TBS-0196	115-170[1] // 235-244[1] // 258-39[1] // 1000-070-076 // 178212 // 184120 // 805622 // 310129 // 3L-007 // TBS-02S-0196
225-47[1]	Turbo 452301-0001 GT2052 Perkins T4.40 (SKE)	452301-0001 // TURBO-G269	727266-0001 // 805423 // OEM: 02202400 // OEM: 2674A326 // OEM: 2674A391 // 187-33[1] // 452301-0001 // 205-124[1] // TDTC540193 // 241-12[1] // OKSA0029 // 246-128 F[1] // 200101100401	111-54[1] // 131-24F[1] // 195-125[1] // 451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0045 // 451298-0033 // 1000-010-194
225-48[1]	Turbo K04-2283 (0064) Audi S3 – TTS 2,0 TFSI (SKE)	5304 970 0064 // TURBO-K135S	OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702CV // OEM: 06F145702CX // OEM: 06F145702D // 102-78[1] // 5304 970 0064 // 208-38[1] // 227-08[1] // CP236-S20 // 248-32[1] // TBS-1022 // 248-32 F[1]	195-303[1] // 256-81[1] // 1000-030-240T // 5304 710 0518 // 300002120570
225-49[1]	Turbo 454163-0001 TA2505 Fiat Iveco Tractor 8045.25.287 (SKE)	454163-0001 // TURBO-G581	OEM: 99449947 // 246-69[1] // 454163-0001 // 03002A0293	235-152[1] // 443854-0141 // T2-073

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-50[1]	Turbo K31-3769 (6906) M.Benz Actros OM501LA-E4 (R.C MFS) (SKE)	5331 970 6906 // TURBO-K229	5331 970 6911 // 8B31-200-L26 // OEM: 0090960199 // OEM: 0100961799 // TC0480555 // 105-449[1] // 805398	195-626[1] // 1000-030-3241 // 5331 710 0033
225-51[1]	Turbo 715924-0004 GT1749S Hyu. H-100 4D56TCi EuroIII (SKE)	715924-0004 // TURBO-G083S	715924-0002 // OEM: 28200-42700 // 101-130[1] // 715924-0004 // 101-130 R[1] // 244-01[1] // 244-01 F[1] // 248-24[1] // TBS-0599B // TBS-0599*	195-82[1] // 1000-010-019 // 433352-0031
225-52[1]	Turbo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu Motor 4HK1X (SKE)	VB440051 // TURBO-I017-1	OEM: 02/802306 // OEM: 8980302170 // VC440051 // 185-153[1] // VB440051 // 8I05-100-H33 // 187-51[1] // 205-122 F[1] // TDTC540203 // 207-02[1] // 241-10[1] // OKSA0015 // 246-132[1] // 2000051121564	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172
225-53[1]	Turbo 452055-0004 T250-04 Land Rover (SKE)	452055-0004 // TURBO-G084	452055-0007 // 452055-0008 // 101-37[1] // 452055-0004 // 204-04[1] // 205-108[1] // TDTC540171 // 227-16[1] // CP135-27-045 // 243-04[1] // 03001-248 // 246-10[1] // SL08302 // 03002A0150* // 200101110207	195-209[1] // 1000-010-318 // 443854-0110
225-54 F[1]	Turbo S200G (5620 970 0023) Deutz/Volvo TCD2012L6 RC.Fund (SKE)	5620 970 0023 // TURBO-S042	5620 197 0023 // 805419 // OEM: 04254523 // OEM: 04294752 // OEM: 20873313 // 246-67[1] // 5620 970 0023 // 03002A1455 // 246-67 F[1] // 200103130198 // 185-321 F[1] // 8S02-200-H79	235-145[1] // 235-291[1] // 256-37[1] // 5620 710 0001 // S2-004 // 1258 710 0008 // S2-045B // 03001A1157
225-55[1]	Turbo HX40W (4043003) Cummins ISC6 8.3lts.(SKE)	4043003 // TURBO-H132	4039932 // 4045748 // 4309215 // OEM: BH4X6400EA // 104-45[1] // 4043003 // 104-48[1] // 4051033M // 105-214[1] // 802377 // 105-411[1] // 805463 // 201-04[1] // 205-147[1] // TDTC540293 // 208-16[1] // 246-17[1] // 03002A0192	18-120 B[1] // 195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 4043363 // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
225-56[1]	Turbo 452065-0003 TB2558 Perkins T4.40 (SKE)	452065-0003 // TURBO-G279	452065-0002 // OEM: 2674A150 // OEM: 5001826792 // 208-28[1] // 452065-0003 // 246-83 F[1] // 03002A0866	131-10E[1] // 195-96[1] // 443854-0106 // 1000-010-012
225-57[1]	Turbo 795637-0001 GT1546JS Renault Master dCi 125(SKE)	795637-0001 // TURBO-G294S	795637-0002 // 805900 // OEM: 144101946R // OEM: 144110463R // OEM: 8200822404 // OEM: 8201054152 // OEM: 95514574 // 101-153[1] // 795637-0001 // 185-119[1] // 8G15-200-B33	34-32DB[1] // 195-317[1] // 2061-016-B10 // 1000-010-516 // 433289-0447
225-58[1]	Turbo 850841-0007 GTE1446KVZ Ford Transit 2,0 Ecoblue MK8 (SKE)	850841-0007 // TURBO-GC44	850841-0010 // OEM: 2361357 // OEM: 2480731 // OEM: 2614504 // OEM: KK3Q-6K682-BB // OEM: KK3Q-6K682-BC	42-34BB[1] // 43-42AB[1] // 235-269[1] // NR-N132 // 835556-0248 // AC-G675E // 842308-0077 // GT14-084B
225-59[1]	Turbo B03 (1853 970 0058) Ford Ranger Raptor 2.0 Lts. (SKE)	1853 970 0058 // TURBO-BW027-1		103-49[1] // 34-60DB[1] // 34-61DB[1] // 235-180[1] // 1101-019-002 // 1000 970 0396 // 5890 110 5011 // AC-K331E // AC-K331-1 // R2S-041-LB

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-60[1]	Turbo B01 (1635 970 0030) Ford Ranger Raptor 2.0 Lts. (SKE)	1635 970 0030 // TURBO-BW027-2		103-49[1] // 34-60DB[1] // 43-44AB[1] // 235-181[1] // 1101-019-002 // 1000 970 0396 // 5890 110 5011 // AC-K331E // 5900 110 7397 // AC-K331-2E // R2S-041-HBR
225-61[1]	Turbo 787556-0017 GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V (SKE)	787556-0017 // TURBO-G136	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 787556-0016 // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 205-87 Q[1] // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 241-01 Q[1] // 243-08 F[1] // 03001-046 // 243-08 Q[1] // 246-51[1] // 03002A1197	42-01EB[1] // 42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 235-19[1] // 3400-016-456B // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // GT17-060
225-62[1]	Turbo 716938-0001 GT1749S Hyundai Van 2.5 Lts. (SKE)	716938-0001 // TURBO-G432-1	OEM: 28200-42560 // 101-97[1] // 716938-0001 // 105-183[1] // 805168 // 246-09[1] // SL14900 // 03002A0449	195-41[1] // 1000-010-006 // 433352-0028
225-63[1]	Turbo H1C 3522900 Cummins 4BT (SKE)	3522900 // TURBO-H002	3520030 // 3528743 // 3528744 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3536677 // 3539310 // 3802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // 104-13[1] // 3522900 // 105-313[1] // 808276 // 187-23[1] // 227-27[1] // 04-8001 // 246-105[1] // 200004150290	134-08C[1] // 235-260[1] // 3523322 // H1-002
225-64[1]	Turbo 751243-0002 GT2056V Nissan Pathfinder 2.5Dl R.C Fund (SKE)	751243-0002 // TURBO-G440	OEM: 14411-EB300 // 246-71[1] // 751243-0002 // 03002986* // 200301120142	195-378[1] // 256-35[1] // 1000-010-379 // 03001966
225-65[1]	Turbo CT20 17201-54060 Toyota Hilux 2.4 (SKE)	17201-54060 // TURBO-T004	181-12[1] // 17201-54060 // 205-68[1] // 246-137[1] // 200107120084	195-101[1] // 1000-060-111 // 17202-54030
225-66[1]	Turbo 49477-01510 TD04L10-09T-VT Chev.Cruze – Captiva 2,0 – 130HP (SKE)	49477-01510 // TURBO-M068	49477-01500 // OEM: 25184398 // OEM: 25185864 // OEM: 25185866 // OEM: 25187701 // OEM: 25187703 // OEM: 25194653 // 205-132[1] // 49477-01510 // TDTC540237 // 246-95[1] // 200406110493 // 249-02[1] // K4.26	235-163[1] // 256-15[1] // 49477-08801 // TD04-VG11 // 03001A2214

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
225-67[1]	Tbo.1270 970 0016 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind. TCD2013 RC.MFS (SKE)	TURBO-S040 // 1270 970 0016	1270 970 0017 // 1270 970 0050 // 802777 // OEM: 04294367 // OEM: 04294738 // OEM: 04503616 // OEM: 20896351 // OEM: 20904197 // 105-381[1] // 808082 // 205-58[1] // 1270 970 0016 // 205-58 F[1] // TDTC540022 // 246-110[1] // 03002A0574* // 200103161242	195-397[1] // 1000-070-060T // 1270 710 0000
225-68[1]	Turbo VN3 VB420058 RHF4H Nissan Navara 2,5Lts (SKE)	VB420058 // TURBO-I023	805842 // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VC420058 // VD420058 // 205-20[1] // VB420058 // TDTC540147 // 230-05[1] // LYP80145-23-8 // 246-76[1] // 03002955* // 200105100129	178-07B[1] // 195-93[1] // VAX40028 // 1000-040-128
225-69[1]	Turbo BV43-1874 (0205) VW Passat – Vento 2,0lts (SKE)	5303 970 0205 // TURBO-K072S	5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0206 // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056A // OEM: 03L253056B // 102-68[1] // 5303 970 0205 // 102-68 Z[1] // 204-32 QF[1] // GB-2226 // 248-09[1] // TBS-2451X // TBS-2451*	43-04AB[1] // 195-128[1] // 2063-050-247 // 5830 711 7005 // TBS-15K-2451 // 1000-030-198T // 5303 710 8007
225-70[1]	Turbo K03-2074 (0248) AUDI/VW Tiguan-Golf 1.4 TSI (SKE)	5303 970 0248 // TURBO-K061S	5303 970 0099 // 5303 970 0142 // 5303 970 0150 // 5303 970 0162 // 808497 // OEM: 03C145701B // OEM: 03C145701G // OEM: 03C145701K // OEM: 03C145701Q // OEM: 03C145701T // OEM: 03C145702B // OEM: 03C145702P // OEM: 03C145703A // TC0700487 // 185-156 Q[1] // 5303 970 0248 // 8B03-40M-758 // 246-30[1] // 03002A1350 // 246-30 Q[1] // 248-17[1] // 5303 970 0459 // TBS-1433	43-14AB[1] // 195-346[1] // 5303 710 0524 // 7.04247.01 // A2.1.31 // AC-K089-1EV // OEM: 03C145710E // TBS-15VE-1433 // 1000-030-207 // 5303 710 0537
225-71[1]	Turbo BV43 (5303 970 0430) Hyu/Kia Sta.Fe-Sorento CRDi 2.2 (SKE)	5303 970 0430 // TURBO-K087S	5303 970 0434 // 28230-2F650 // 28231-2F650 // 5303 970 0499	195-593[1] // 1000-030-366T
226-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Toyota CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0 (SCN)	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397 R[1] // 805335 // 170-01A[1] // 17201-0L040 // 170-01AF[1] // 226-01 F[1] // 105-397[1] // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
226-01 F[1]	INHABILITADO Tbo.CT16V 17201-0L040 Hilux 3.0–CCR No com.c/orig.-c/com.elec.(SCN)	17201-0L040	17201-30110 // TC0630464 // 17201-0L041 // 17201-0L042 // // 105-397 R[1] // 805335 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01AF[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 105-397[1] // 170-01A[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 208-23[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01[1] // 229-05[1] // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225
226-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 167604 S2ESL094 Caterpillar 320 – 325 (SCN)	167604	0R6906 // 115-5853 // 467604 // 805414 // 187-60 F[1] // 167604 // 184-21[1] // 205-48 F[1] // TDTC540151 // 246-136[1] // 03002A0453 // 246-136 F[1]	133-21A[1] // 235-186[1] // 178147 // 166775 // S2-071
226-03[1]	INHABILITADO Turbo nuevo 49179-02260 TD06H-16M Caterpillar 930/320B (SCN)	49179-02260	5I7585 // 5I7952 // 805413 // 805850 // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 185-99[1] // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 187-29[1] // 49179-02260 // 205-96[1] // TDTC540104 // 229-03[1]	195-55[1] // 5I7589 // 805604 // 1000-050-142 // 49179-08600
226-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0024) Peug. 406- Cit. Xantia- C5 (SCN)	5303 970 0024	102-32[1] // 5303 970 0024 // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 187-50[1] // 205-174 F[1] // TDTC540095 // 227-09[1] // CP203-250 // 246-74[1] // 03002A0000	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
227-01[1]	INHABILITADO Turbo K03-2068 (0121) Peugeot 207 / 308 - C4 / DS3 1,6Lts.(SMO)	5303 970 0121 // CP203-11-121E	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 805864 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 185-175[1] // 8B03-400-636 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 241-21 F[1] // 241-21 Q[1]	195-144[1] // 18-133 B[1] // 34-09EB[1] // 803991 // 1000-030-183 // 5303 710 0533 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 203-116-121 // 2061-016-636 // 5825 110 5042 // 5825 110 5097 // AC-K083 // TDWG540268
227-01 F[1]	INHABILITADO Tbo.K03-2068(0121)Peu.207/308-C4/DS3 1,6Lts.(SMO)S/Val. Solenoide N75	CP06A23A1 // 5303 970 0121	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 805864 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 185-175[1] // 8B03-400-636 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 241-21 F[1] // 241-21 Q[1]	18-133 B[1] // 34-09EB[1] // 195-144[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 203-116-121 // 2061-016-636 // 5825 110 5042 // 5825 110 5097 // AC-K083 // TDWG540268 // 1000-030-183 // 5303 710 0533

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-02[1]	INHABILITADO Tbo.TD04L-14T5 (49377-07052) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8 (SMO)	49377-07052 // CP922A28A	49377-07050 // 5303 970 0054 // OEM: 0375F6 // OEM: 500344801 // OEM: 500364493 // OEM: 99460981 // 102-59[1] // 5303 970 0081 // 102-59 Z[1] // 109-41[1] // 49377-07052 // 185-93[1] // 8B03-200-066	195-268[1] // 1000-050-175 // 49377-08900
227-03[1]	INHABILITADO Turbo 763360-0001 GT2056V Cherokee 2,8 CRD Motor R2816K5 (VM) (SMO)	763360-0001 // CP763360-0001 // CP20-0A28A1	757246-0001 // OEM: 35242112G // OEM: 35242115F // 246-115[1] // 763360-0001 // 03002A0290	42-03AB[1] // 42-01BB[1] // 195-210[1] // 235-115[1] // 3300-016-014 // 3000-016-014 // 1000-010-346 // 703891-0126 // GT20-050
227-04[1]	INHABILITADO Tbo.716885-0004 GT2056V VW Touareg 2,5 TDI Motor BAC/BLK–174HP (SMO)	716885-0004 // CP51-48F25	716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // OEM: 070145701J // OEM: 070145701JV // OEM: 070145701JX // OEM: 070145702B // OEM: 070145702BV // OEM: 070145702BX // 101-140[1] // 716885-0004 // 208-41[1] // 224-04[1] // 210-01[1] // JK-385	195-172[1] // 1000-010-358
227-05[1]	INHABILITADO Turbo K27-3465 (6533) Mercedes Benz Actros V8 – OM502LA (SMO)	5327 970 6533 // CT29-1A160	5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // 5327 970 6503 // 5327 970 6521 // OEM: 23528794 // OEM: 50967199 // TC0480290 // 105-160[1] // 802288 // 185-120[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // // 105-318[1] // 808288 // 185-120 A[1] // 205-105[1] // TDTC540173	195-289[1] // 195-500[1] // 1000-030-239 // 5327 710 0195 // 1000-030-239T // 5327 710 0196
227-06[1]	INHABILITADO Turbo 454064-0001 GT1544 VW-Transporter (SMO)	454064-0001 // CT51-514T19	OEM: 028145701L // 101-43[1] // 454064-0001 // 101-43 A[1] // 183-08[1] // 185-14[1] // JR-122* // 8G15-200-122	195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 1000-010-049 // 433289-0065 // 1000-010-128 // 435796-0020
227-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K04-2075 (0022) Audi TT – Quattro – S3 1,8Lts (SMO)	5304 970 0022 // CP236-18J	OEM: 06A145704P // 185-17[1] // 5304 970 0022 // JR-076 // 205-109[1] // TDTC540176	195-89[1] // 34-53DB[1] // 1000-030-113 // 5304 710 0507 // 2061-016-083
227-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K04-2283 (0064) Audi S3 – TTS 2,0 TFSI (SMO)	5304 970 0064 // CP236-S20	OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702CV // OEM: 06F145702CX // OEM: 06F145702D // 102-78[1] // 5304 970 0064 // 208-38[1] // 225-48[1] // TURBO-K135S // 248-32[1] // TBS-1022 // 248-32 F[1]	195-303[1] // 256-81[1] // 1000-030-240T // 5304 710 0518 // 300002120570
227-09[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0024) Peug. 406- Cit. Xantia- C5 (SMO)	5303 970 0024 // CP203-250	226-04[1] // 5303 970 0024 // 102-32[1] // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 187-50[1] // 205-174 F[1] // TDTC540095 // 246-74[1] // 03002A0000	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-10[1]	INHABILITADO Turbo Nvo.49173-02401(28231-27000)TD025M-09T Hyu.Santa Fe 2.0lts(SMO)	49173-02401 // CP16-6204	49173-02300 // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // OEM: 28230-27000 // OEM: 28231-27000 // 109-24[1] // 49173-02401 // 185-43[1] // 8M02-200-519 // 204-12[1]	195-142[1] // 1000-050-103 // 49173-08401
227-11[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49173-07508 TD025S2 Citr.-Peu.vs DV6B DV6ATED4 1.6 - 75HP(SMO)	49173-07508 // CP9-7A160	49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07518 // 49173-07522 // OEM: 0375J0 // OEM: 0375K5 // OEM: 0375N5 // OEM: 0375Q4 // OEM: 0375Q5 // 805889 // 109-25[1] // 49173-07508 // 204-14[1] // 185-35[1] // 8M02-200-527	17-82FB[1] // 34-03EB[1] // 195-61[1] // 235-14[1] // 49173-08782 // 49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08783 // 805656 // 2090-505-352 // 2061-016-527 // 425-1108 // 49173-18850 // 1000-050-127 // 49173-08781 // TD02-001
227-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 454061-0014 GT1752S Iveco Daily – Naveco 2,8Lts. (SMO)	CT18-7T280 // 454061-0014	OEM: 500385898	195-134[1] // 433289-0010 // 1000-010-161 // 433289-0049
227-13[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 454061-0010 GT1752H Renault Master (SMO)	454061-0010 // CP117-210	725305-0002 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 725305-0005 // 101-70[1] // 454061-0010 // 109-21[1] // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 187-08[1] // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152 // 205-90[1] // TDTC540088	34-04DB[1] // 195-134[1] // 433289-0010 // 2061-016-152 // 1000-010-161 // 433289-0049
227-14[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VD420018 VICL RHF5 Chev LUV 2.5 Lts. (SMO)	VD420018 // CP518-25F	8971856452 // OEM: 8971856450 // 108-10[1] // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980 // 185-44 R[1] // 205-32[1] // TDTC540145 // 228-02[1] // VD420018	178-02B[1] // 22-57 B[1] // 34-27EB[1] // 195-212[1] // VAX40019 // 5000-016-015* // 5000-040-010 // 2061-016-980 // 1000-040-169
227-15[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49177-02513 TD04 MHI Montero-Galloper (SMO)	49177-02513 // CP735-25D	OEM: MR212759 // 49177-02512 // OEM: MR224978 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 105-233[1] // 805258-01 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15 F[1] // CP735-25D // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-15 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49177-02513 TD04 MHI Montero-Galloper. RC bombee (SMO)	49177-02513 // CP735-25D	OEM: MR212759 // 49177-02512 // OEM: MR224978 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 227-15[1] // CP735-25D // 105-233[1] // 805258-01 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 246-65[1] // 03002A0310 // 248-42[1] // TBS-1386	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020
227-16[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452055-0004 T250-04 Land Rover (SMO)	452055-0004 // CP135-27-045	452055-0005 // 452055-0008 // 101-37[1] // 452055-0004 // 204-04[1] // 205-108[1] // TDTC540171 // 225-53[1] // TURBO-G084 // 243-04[1] // 03001-248 // 246-10[1] // SL08302 // 03002A0150* // 200101110207	195-209[1] // 1000-010-318 // 443854-0110
227-17[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX55 4044198 Volvo MD13 Euro3 - ØAl.RC: 66mm (SMO)	CO52-12V // 4044198	4043162 // 4043163 // 4044200 // 4044201 // OEM: 20857657 // TC0710225 // 038TC1450400005 // 2841035 // 3771813 // 3771817 // 3771818 // 3785479 // 3790509 // 3790532 // 3790878 // 4031169 // 4031189 // 4031195 // 4038876 // 4038879 // 4039851 // // // 4043164 // 4044199 // // // 4048102 // 4048103 // OEM: 20581607 // OEM: 20712174 // OEM: 20857656 // // OEM: 21077462 // OEM: 21313319 // OEM: 5322461 // OEM: 5324766 // OEM: 5324767 // OEM: 5324768 // OEM: 5460120 // OEM: 85000593 // OEM: 85000645 // // TC0710523 // 105-388[1] // 803270 // 185-269[1] // 4043161 // 8C05-100-949 // 227-17 F[1] // 4044198 // CO52-12V // 105-440[1] // 805390 // // 248-25 F[1] // TBS-2434 // 267-02[1]	115-187[1] // 134-04G[1] // 801758 // 4031407

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-17 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX55 4044198 HX55 Volvo MD13 Euro3 - ØAl.RC: 66mm (SMO)	CO52-12V // 4044198	4043163 // 4044200 // 4044201 // OEM: 20857657 // TC0710225 // 038TC1450400005 // 2841035 // 3771813 // 3771817 // 3771818 // 3785479 // 3790509 // 3790532 // 3790878 // 4031169 // 4031189 // 4031195 // 4038876 // 4038879 // 4039851 // 4043162 // 4043164 // 4044199 // 4048102 // 4048103 // OEM: 20581607 // OEM: 20712174 // OEM: 20857656 // OEM: 21077462 // OEM: 21313319 // OEM: 5322461 // OEM: 5324766 // OEM: 5324767 // OEM: 5324768 // OEM: 5460120 // OEM: 85000593 // OEM: 85000645 // TC0710523 // 105-388[1] // 803270 // 185-269[1] // 4043161 // 8C05-100-949 // 105-440[1] // 805390 // 227-17[1] // 4044198 // CO52-12V // 248-25 F[1] // TBS-2434 // 267-02[1]	195-235[1] // 801756 // 1000-020-108 // 4027027
227-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49377-00220 TD04LR PT Cruiser 2,5Lts Motor EDV (SMO)	49377-00220 // CP404-220	OEM: 04884234AB // OEM: 04884234AC // OEM: 3050195 // 185-13[1] // 49377-00220 // JR-545* // 8M04-20M-545 // 208-46[1]	195-39[1] // 1000-050-125 // 49377-09110
227-19[1]	INHABILITADO Turbo HX40W 6CTA Case 2188 (3535619) (SMO)	3535619 // E340-083	3535617 // 3535620 // 3538677 // 3802649 // 286TC31103000 // OEM: 87351239 // TC1960384 // 104-37[1] // 3535619 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 107-04[1] // 205-39 F[1] // TDTC540093 // 205-39[1] // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
227-20[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (SMO)	5316 970 7111 // CT216-29-155	5316 970 7155 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7100 // 5316 970 7108 // 5316 970 7205 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 184-06[1] // 223-01[1] // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1] // 246-25[1] // 03002922* // 200102130108	195-56[1] // 195-57[1] // 34-13EB[1] // 5316 710 0043 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118 // 2061-016-091 // 5820 110 4165

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-21[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (SMO)	721843-0001 // CP120-12-013	721843-0003 // OEM: 79519 // TC0570428 // 101-78[1] // 721843-0001 // 101-78 Z[1] // 105-361[1] // 805313 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // GB-1182 // 185-146[1] // 8G20-200-871 // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 208-81[1] // 248-04[1] // TBS-1852	195-147[1] // 1000-010-366B // 451298-0019
227-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts Dci (SMO)	5303 970 0055 // CP203-C055	OEM: 7701473757 // OEM: 7711134973 // OEM: 8200036999 // OEM: 8200715889 // OEM: A70009601990097 // TC0180418 // 102-49[1] // 5303 970 0055 // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1] // 105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // 8B03-200-322 // JR-322* // 201-10[1] // 204-15[1] // 265-01[1] // XKJ-53039700055	195-90[1] // 34-29EB[1] // 1000-030-103 // 5303 710 0517 // 2061-016-322 // 5820 110 4170
227-23[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil. (SMO)	CA125-6026 // 711736-0026	711736-0051 // 8G25-200-737 // OEM: 2674A209 // 237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // OEM: 2674A226 // 208-49 F[1] // 711736-0026 // ZC-TU-004 // 101-136[1] // 187-45 F[1] // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 225-22[1] // TURBO-G046-1 // 241-09[1] // OKSA0009 // 246-22[1] // 03002A0826	195-187[1] // 256-155[1] // 1000-010-381 // 433289-0185 // 300001120366
227-24 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49173-06500/1 TD025M Corsa/Astra 1.7 (Ent.aceite 10x1,00)(SMO)	49173-06501 // 49173-06500 // CP425-13-033	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 011TC14043000 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 204-02[1] // 205-59 F[1] // TDTC540025 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // 208-56[1] // 208-56 F[1]	34-19EB[1] // 2061-016-340 // 49173-18730
227-25[1]	INHABILITADO Tbo. 765155-0007 GT2056V Laredo-Cherokee 3,2 CRD-MB C/CLK/CLS(SMO)	765155-0007 // 120-5075	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420901480 // OEM: A6420900280 // 101-134[1] // 765155-0007 // 162-07 F[1] // 900-00271-000 // 227-25 F[1] // CP765155-0007 // 246-14[1] // 03002A1153 // SL14877 // F-101-03[1] // 162-07 Q[1] // 185-141[1] // 8G20-300-788	195-121[1] // 43-02AB[1] // 43-28AB[1] // 1000-010-401 // 743649-0028 // 120-10-075 // 2063-050-788 // TDWG540192 // 2063-050-820 // 301201120083
227-25 F[1]	INHABILITADO Tbo.765155-7(s/actuad.)GT2056V Laredo-Cherok.3,2-MB C/CLK/CLS 320(SMO)	765155-0007 // CP765155-0007	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420901480 // OEM: A6420900280 // 101-134[1] // 765155-0007 // 246-14[1] // 03002A1153 // SL14877 // F-101-03[1] // 162-07 F[1] // 900-00271-000 // 162-07 Q[1] // 185-141[1] // 8G20-300-788 // 227-25[1] // 120-5075	195-121[1] // 43-28AB[1] // 1000-010-401 // 743649-0028 // 2063-050-820 // 301201120083

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-26[1]	INHABILITADO Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(c/actua.)(SMO)	787556-0017 // 117-12-176	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87[1] // 787556-0017 // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 101-147[1] // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 205-87 Q[1] // 225-61[1] // TURBO-G136 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 241-01 Q[1] // 243-08 F[1] // 03001-046 // 243-08 Q[1]	42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 42-01EB[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NB-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // 3400-016-456B // GT17-060
227-27[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo H1C 3522900 Cummins 4BT (SMO)	04-8001 // 3522900	3520030 // 3528743 // 3528744 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3536677 // 3539310 // 3800987 // 3802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // 104-13[1] // 3522900 // 187-23[1] // 105-313[1] // 808276 // 225-63[1] // TURBO-H002 // 246-105[1] // 200004150290	134-08C[1] // 235-260[1] // 3523322 // H1-002
228-01[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts(SSU)	49189-02914	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306-01 // 805306* // 109-33[1] // 49189-02914 // 185-71[1] // 8M04-200-423 // 205-76[1] // TDTC540029 // 208-55[1]	195-208[1] // 215-24[1] // 49189-09161 // 49189-09162 // 1000-050-151 // 49189-09160 // TDCG540277
228-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo VD420018 VICL RHF5 Chev LUV 2.5 Lts. (SSU)	VD420018	OEM: 8971856450 // 108-10[1] // 8971856452 // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 227-14[1] // VD420018 // CP518-25F // // 185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980 // 185-44 R[1] // 205-32[1] // TDTC540145	178-02B[1] // 22-57 B[1] // 34-27EB[1] // 195-212[1] // VAX40019 // 5000-016-015* // 5000-040-010 // 2061-016-980 // 1000-040-169
228-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 700447-0008 VNT15 BMW 520D (SSU)	700447-0008	700447-0001 // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // TC1400298 // 101-73[1] // 700447-0008 // 185-49[1] // 8G15-300-149 // 208-57[1]	195-137[1] // 1000-010-159 // 706287-0001

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
228-04[1]	INHABILITADO Tbo.721021-1 GT1749V A3–Bora/Golf 1,9TDI 150HP-CCR NO compatible(SSU)	721021-0001	721021-0002 // 721021-0003 // 721021-0004 // 721021-0005 // 721021-0006 // OEM: 038253016G // OEM: 038253016GV // OEM: 038253016GX // OEM: 03G253016R // 185-55[1] // 721021-0001 // 8G17-30M-386	42-03BB[1] // 3000-016-017 // #N1
228-05[1]	INHABILITADO Tbo. Nvo. 17201-54010 CT20 Toy.2.4 ØmRC: 36.0mm (SSU)	17201-54010	17201-54030 // 208-53 F[1] // 17201-54010 // 128-01 A[1] // 181-01 #[1] // 181-01[1] // 208-53[1]	34-07EB[1] // 34-07EBF[1] // 195-237[1] // 17230-54030 // TDWG540046 // ZC-WG-17201-54030 // 1000-060-116
229-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 2.8 Lts. 35.10 (SWA)	49135-05010 // 49135-05010M	454061-0007 // TC0010112 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 105-196[1] // 805159 // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 187-02[1] // 208-73[1] // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 248-06[1] // TBS-0894	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100
229-02[1]	INHABILITADO Turbo TD06H-16M (49179-02800) Caterpillar 930/320B (SWA)	49179-02800	279-7860 // 185-138[1] // 49179-02820 // 8M06-100-E68	195-55[1] // 5I7589 // 1000-050-142 // 49179-08600
229-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo TD06H-16M Caterpillar 930/320B (SWA)	49179-02260	805850 // 5I7585 // 5I7952 // 805413 // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 205-96[1] // 49179-02260 // TDTC540104 // 226-03[1] // 185-99[1] // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 187-29[1]	195-55[1] // 805604 // 1000-050-142 // 49179-08600
229-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 454083-0002 GT1544 VW Passat (SWA)	454083-0002	454083-0001 // 454172-0002 // 101-34[1] // 454083-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 204-30[1] // GB-1026 // 229-04 F[1] // 205-116[1] // TDTC540199 // 246-133[1] // 200102091503	195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 1000-010-121** // 1000-010-129 // 435796-0018
229-04 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo. 454083-02 GT1544 VW Passat(Rda.Turb. Øm:35,0 – 9 álabes)(SWA)	454083-0002	454083-0001 // 454172-0002 // 204-30[1] // 454083-0002 // GB-1026 // 101-34[1] // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1] // 246-133[1] // 200102091503	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
229-05[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo CT16V 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0 (SWA)	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-30110 // TC0630464 // 17201-0L042 // 105-397 R[1] // 805335 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 105-397[1] // 170-01AQ[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 246-45[1] // 03002A1278 // 246-45 Q[1] // 03002985	42-10AB[1] // 195-24[1] // 42-28BB[1] // 43-01AB[1] // 235-13[1] // 1000-060-003 // 17202-90040 // 3000-016-044 // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
230-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12 (SLY)	LYP80145-22-98 // 49135-05000	5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // 454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // OEM: 500321800 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 105-197[1] // 805177 // 109-15[1] // 49135-05000 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 187-26[1] // 201-14[1] // 246-70[1] // 03002A1377 // 246-96[1] // 200106110450 // 249-03[1] // K4.25	195-26[1] // 34-33EB[1] // 1000-050-116 // 49135-08100 // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047
230-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 2.8 Lts. 35.10 (SLY)	LYP80145-22-68 // 49135-05010	49135-05050 // 454061-0007 // TC0010112 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 229-01[1] // 49135-05010M // 185-311[1] // 8M35-200-R58 // 208-73[1] // 248-06[1] // TBS-0894	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100
230-03 F[1]	INHABILITADO Tbo.711006-3 GT1852V New"C"class Øal.tu 43,4–Øal.Co 40,6–Car.Es A/R,64	LYP80140-12-28 // 711006-0003	711006-0001 // OEM: A6110960999 // OEM: 01307960 // OEM: 105292000059 // 101-123[1] // 711006-0003 // 101-123 A[1] // 711006-0003 REM // F-101-02[1] // 711006-0003 NOC // 246-151[1] // 200301110807	
230-04[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 703389-0002 GT2052S Hyundai Mighty 3,3Lts (SLY)	703389-0002 // LYP80145-22-25	703389-0001 // OEM: 28230-41431 // OEM: 28230-41450 // TC2080246 // 105-168[1] // 805210 // 105-232[1] // 805210-02 // 185-136[1] // 703389-0002 // 8G20-200-015	195-124[1] // 1000-010-363 // 433352-0022
230-05[1]	INHABILITADO Turbo VN3 VB420058 RHF4H Nissan Navara 2,5Lts (SLY)	VB420058 // LYP80145-22-8	805842 // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VC420058 // VD420058 // 205-20[1] // VB420058 // TDTC540147 // 225-68[1] // TURBO-I023 // 246-76[1] // 03002955* // 200105100129	178-07B[1] // 195-93[1] // VAX40028 // 1000-040-128

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
230-06 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.CYEF VC430094 RHF5 Yanmar (Marítimo) Dif.ángulo car.comp.(SLY)	LYP80140-12-6 // VC430094	OEM: 123945-18010 // VA430094 // VB430094 // 205-165[1] // VC430094 // TDTC540359 // 263-04[1] // 19I0107 // 263-04 F[1] // 263-04 P[1]	
230-07 F[1]	INHABILITADO Tbo.466334-0010 TA3401(CCR No comp.c/original-Formato TO4)J.Deere(SLY)	LYP80140-12-66 // 466334-0010	466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 204-05[1] // 466334-0010 // 204-05 F[1] // 205-64 F[1] // TDTC540013* // TDTC540192 // 107-42 F[1] // 241-13 F[1] // OKSA0024	
230-08[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX35 (3537133) Cummins 6BT Industrial (SLY)	LYP80145-22-28 // 3537133	3537132 // 3537136 // 3802770 // 4035760 // 4035761 // TC0210032 // 2842249 // 286TC31101000 // 286TC31102000 // 2881845 // 3536338 // 3536339 // 3537019 // // 3537134 // 3537137 // 3539449 // 3539450 // 3539653 // 3539658 // 3590100 // 3590101 // 3591362 // 3591364 // 3597068 // 248-07 F[1] // 3537133 // TBS-0551 // 105-112[1] // 802251-01 // 105-347[1] // 808251 // 261-01 F[1] // SW-0424 // 265-18[1] // XKD-3537133	195-152[1] // 1000-020-151 // 3575217
230-09[1]	INHABILITADO Tbo.K03-2074 (0116) Daily–Ducato 2,3TD Motor F1A E4 Multijet (SLY)	LYP80157-12-6 // 5303 970 0116	49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05134 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // 5303 970 0250 // OEM: 504070186 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // 805399 // OEM: 504071260 // OEM: 5801457120 // 109-29[1] // 49135-05131 // 185-78[1] // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // 208-32[1] // 205-93[1] // TDTC540101 // TDTC5400101*	195-85[1] // 256-106[1] // 1000-030-181 // 5303 710 0531 // 300002110551
230-10[1]	INHABILITADO Tbo. 49135-03500 TF035HM-12T Motor 4M40 Montero-Caterpillar 307D(SLY)	49135-03500	49135-03501 // OEM: ME203933 // 230-10 F[1] // 49135-03500 // LYP80145-99-26 // 230-10 G[1] // LYP80145-36-268 // 189-26[1] // 205-160[1] // TDTC540330 // 248-05 F[1] // TBS-1530	195-496[1] // 49135-08701 // 1000-050-211 // 49135-08700
230-10 F[1]	INHABILITADO Tbo.49135-03500 TF035HM-12T Montero 4M40(Cpo.NO original)Cat.307D(SLY)	LYP80145-99-26 // 49135-03500	49135-03501 // OEM: ME203933 // 189-26[1] // 49135-03500 // 205-160[1] // TDTC540330 // 230-10[1] // 230-10 G[1] // LYP80145-36-268 // 248-05 F[1] // TBS-1530	195-496[1] // 49135-08701 // 1000-050-211 // 49135-08700
230-10 G[1]	INHABILITADO Tbo.49135-03500 TF035HM-12T Mot.4M40 Montero(Rda.Turb.Øm:40mm)(SLY)	49135-03500 // LYP80145-36-268	49135-03501 // OEM: ME203933 // 230-10 F[1] // 49135-03500 // LYP80145-99-26 // 189-26[1] // 205-160[1] // TDTC540330 // 230-10[1] // 248-05 F[1] // TBS-1530	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
230-11 F[1]	INHABILITADO Turbo 49135-05500 TF035 G.Cherokee VM-Dif.pos.válvula y soporte(SLY)	49135-05500	OEM: 35242077F // 109-14[1] // 49135-05500 // 187-56 F[1] // 201-19[1] // 246-103 F[1] // 200106110450	195-26[1] // 49135-08401 // 1000-050-116 // 49135-08100
230-12[1]	INHABILITADO Turbo VB420081 RHF4-AS12 Shibaura N844L-Caterpillar 3024C 2,2L (SLY)	LYP80205-36-8 // VB420081	VC420081 // 513-6823 // 805851 // 185-101[1] // VA420081 // 8I04-200-851 // 241-02[1] // VB420081 // OKSA0001	195-123[1] // 215-172[1] // 1000-040-161 // IHCAS12 // NZ870564 // 803956
230-13[1]	INHABILITADO Turbo VN4 VA420125-VB420119 RHF4H Nissan Cab-NP300 YD25DDTI 2,50 (SLY)	VA420125 // VB420119 // LYP80205-18-6	OEM: 14411-MB40B // OEM: 14411-MB40C // OEM: 14411-VM01A // 108-24[1] // VB420119 // VA420125 // 185-94[1] // 8I04-200-A04	195-273[1] // 805638 // 1000-040-170
230-14[1]	INHABILITADO Turbo HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4038928/4038929)(SLY)	4038929 // 4038928 // LYP80208-36-8	TC0210494 // 104-41[1] // 4038929 // 4038928 // 104-41 Z[1] // 230-14 F[1] // LYP80208-36-8 // 105-404[1] // 805342 // 185-107 F[1] // 8C02-200-418	195-216[1] // 256-05[1] // 3791309 // 4043590 // 802910 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653
230-14 F[1]	INHABILITADO Tbo.HE221W Duty ISBE4 (4038928/9)Vál.dif.y 1,80 presión- RC. Fundición	4038929 // 4038928 // LYP80208-36-8	TC0210494 // 105-404[1] // 805342 // 185-107 F[1] // 4038928 // 4038929 // 8C02-200-418 // 104-41[1] // 104-41 Z[1] // 230-14[1] // LYP80208-36-8	195-216[1] // 256-05[1] // 802910 // 3791309 // 4043590 // 1000-020-149T // 4043587 // 03001A2653
241-01[1]	INHABILITADO Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(c/actua.)(SOK)	OKSA0011 // 787556-0017	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87[1] // 787556-0017 // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 227-26[1] // 117-12-176 // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 101-147[1] // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 205-87 Q[1] // 225-61[1] // TURBO-G136 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 241-01 Q[1] // 243-08 F[1] // 03001-046 // 243-08 Q[1]	42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 42-01EB[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // 3400-016-456B // GT17-060
241-01 F[1]	INHABILITADO Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(s/actua.)(SOK)	787556-0017 // OKSA0010	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87[1] // 787556-0017 // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 101-147[1] // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 205-87 Q[1] // 225-61[1] // TURBO-G136 // 241-01 Q[1] // OKSA0010 // 243-08 F[1] // 03001-046 // 243-08 Q[1]	42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 42-01EB[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // 3400-016-456B // GT17-060

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
241-01 Q[1]	INHABILITADO Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(s/actua.)(SOK)	OKSA0010 // 787556-0017	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 101-163[1] // 854800-0001 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 205-87 Q[1] // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 243-08 F[1] // 03001-046 // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 185-147[1] // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 225-61[1] // TURBO-G136 // 243-08 Q[1]	42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 42-01EB[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NB-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // 3400-016-456B // GT17-060
241-02[1]	INHABILITADO Turbo VB420081 RHF4-AS12 Shibaura N844L-Caterpillar 3024C 2,2L (SOK)	OKSA0001 // VB420081	VC420081 // 513-6823 // 805851 // 185-101[1] // VA420081 // 8I04-200-851 // 230-12[1] // VB420081 // LYP80205-36-8	195-123[1] // 115-172[1] // 1000-040-161 // IHCAS12 // NZ870564 // 803956
241-03 F[1]	INHABILITADO Tbo. S200-64H 319212-319278 Deutz Motor BF4M1013C Øm Rda.Tur.46,5(SOK)	319212 // 319278 // OKSA0003	OEM: 04259311KZ // OEM: 24426737 // 189-33[1] // 319212 // 319278 // 208-80[1]	
241-04 F[1]	INHABILITADO Tbo.466334-0002 TA3401 4cil. John Deere 300 Series - Formato TO4 (SOK)	OKSA0007 // 466334-0002	466334-0004 // 101-115[1] // 466334-0002 // 204-29[1] // GB-2064 // 205-123 F[1] // TDTC540202 // 205-123 G[1] // TDTC540346	131-15A[1] // 408105-0112
241-05[1]	INHABILITADO Turbo 759638-0001 GT2256S Camión JAC Motor HFC4DA1-1A (SOK)	759638-0001 // OKSA0014	759638-0002 // OEM: 1008200FA01 // OEM: 1008200FA020 // OEM: 1008200FA060 // 146-01[1] // 55X4505-00-1 // TDTC540240 // 205-161[1] // 759638-0001 // TDTC540331 // 248-49[1] // TBS-2419	754852-0036
241-06[1]	INHABILITADO Turbo HX35 Cummins 6BTAA (3590092) (SOK)	OKSA0012 // 3590092	170483 // 3531504 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3591244 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3593651 // 3594310 // 3598110 // 3800988 // 3802819 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4037308 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 3532211 // 3597473 // 3597474 // 3779710 // 3802391 // 4033068 // 4036158 // 4036159 // 4040906 // 4042255 // 4042256 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-27[1] // 187-20[1] // 3590092 // 205-113[1] // TDTC540189	195-160[1] // 1000-020-123 // 3538421 // 4027212

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
241-07[1]	INHABILITADO Turbo K03-2068 (0217) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (SOK)	5303 970 0217 // OKSA0006	5303 970 0179 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 5303 970 0243 // 102-75 Z[1] // 5303 970 0217 // 205-102[1] // TDTC540166 // 185-176[1] // 8B03-400-997 // 241-07 F[1] // OKSA0002 // 241-07 Q[1]	195-144[1] // 18-133 B[1] // 803991 // 1000-030-183 // 5303 710 0533 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217
241-07 F[1]	INHABILITADO Turbo K03-2068 (0217) Peug. 207 1,6L EP6DT-sin Vál. Solenoide N75(SOK)	5303 970 0217 // OKSA0002	5303 970 0179 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 5303 970 0243 // 102-75 Z[1] // 5303 970 0217 // 205-102[1] // TDTC540166 // 241-07[1] // OKSA0006 // 185-176[1] // 8B03-400-997 // 241-07 Q[1] // OKSA0002	195-144[1] // 18-133 B[1] // 803991 // 1000-030-183 // 5303 710 0533 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217
241-07 Q[1]	INHABILITADO Turbo K03-2068 (0217) Peug. 207 1,6L EP6DT-sin Vál. Solenoide N75(SOK)	5303 970 0217 // OKSA0002	5303 970 0179 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 5303 970 0243 // 102-75 Z[1] // 5303 970 0217 // 205-102[1] // TDTC540166 // 241-07[1] // OKSA0006 // 241-07 F[1] // OKSA0002 // 185-176[1] // 8B03-400-997	195-144[1] // 18-133 B[1] // 803991 // 1000-030-183 // 5303 710 0533 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217
241-08 F[1]	INHABILITADO Tbo 317755 S400 Renault MIDR062356 C63(Øm aloj.RC 60,7-ØmRT 67,8)(SOK)	317755 // OKSA0013	318294 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // 317803 // 4033192 // 4051205 // OEM: 5010477293 // 187-44[1] // 317755 // 187-44 F[1] // 185-212[1] // 8S04-100-901 // 205-134[1] // 4051204 // TDTC540250	
241-09[1]	INHABILITADO Turbo 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil. (SOK)	711736-0026 // OKSA0009	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // 711736-0051 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A226 // 8G25-200-737 // 101-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 225-22[1] // TURBO-G046-1 // 246-22[1] // 03002A0826	195-187[1] // 256-155[1] // 1000-010-381 // 433289-0185 // 300001120366
241-10[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu Motor 4HK1X (SOK)	OKSA0015 // VB440051	OEM: 8980302170 // OEM: 02/802306 // VC440051 // 207-02[1] // VB440051 // 246-132[1] // 200005121564 // 185-153[1] // 8I05-100-H33 // 187-51[1] // 205-122 F[1] // TDTC540203 // 225-52[1] // TURBO-I017-1	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172
241-11 F[1]	INHABILITADO Turbo 316707 – 316775 S2B Deutz BF6M1013CP (Ver anot. extras) (SOK)	316707 // 316775 // OKSA0005	04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // OEM: 3802180 // 103-34[1] // 316707 // 316775 // 189-12[1] // 221-06[1] // 7000-005-0113 // 221-06 F[1] // 265-09[1] // XKD-316707	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
241-12[1]	INHABILITADO Turbo 452301-0001 GT2052 Perkins T4,40 (SOK)	OKSA0029 // 452301-0001	727266-0001 // OEM: 2674A326 // 805423 // OEM: 02202400 // OEM: 2674A391 // 187-33[1] // 452301-0001 // 205-124[1] // TDTC540193 // 225-47[1] // TURBO-G269 // 246-128 F[1] // 200101100401	111-54[1] // 131-24F[1] // 195-125[1] // 451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0045 // 451298-0044 // 451298-0033 // 1000-010-194
241-13 F[1]	INHABILITADO Tbo 466334-0010 TA3401(CCR No comp.c/origi.-Formato TO4)J.Deere (SOK)	OKSA0024 // 466334-0010	466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 204-05[1] // 466334-0010 // 204-05 F[1] // 205-64 F[1] // TDTC540013* // TDTC540192 // 230-07 F[1] // LYP80140-12-66 // 107-42 F[1]	
241-14[1]	INHABILITADO Turbo 49135-06500 TF035 Chev. S10 / Silv. C/MWM 4C. (SOK)	49135-06500 // OKSA0030	TC0130117 // OEM: 90529201006802 // TC0130441 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107 // 248-08[1] // TBS-2871	179-03A[1] // 195-188[1] // 17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 49135-08601 // 49135-08600 // 1000-050-161 // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170
241-15[1]	INHABILITADO Turbo 28201-4X700 KHF5-2B / RHF5-2B Hyundai Terracan (SOK)	OEM: 28201-4X700 // OKSA0027	OEM: 28201-4X701 // OEM: 28201-4X710	195-168[1] // 1000-040-112 // VAX50030
241-16[1]	INHABILITADO Turbo 2843655 HX52W Iveco Cursor 9 (SOK)	2843655 // OKSA0040	2835833 // 2835834 // 2843755 // OEM: 504347440 // 805428 // 205-137[1] // 2843655 // TDTC540251 // 263-03[1] // 19H0536	195-365[1] // 1000-020-108B // 4030893
241-17[1]	INHABILITADO Turbo 738233-0002 GT2556S Perkins (SOK)	OKSA0042 // 738233-0002	OEM: 2674A404 // 187-24[1] // 738233-0002 // 205-62[1] // TO-TURBO-738233-0002* // TDTC400006* // TDTC540006 // 208-66[1]	235-237[1] // 256-118 F[1] // 433289-0220 // GT25-009 // 300001121198
241-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 314044 S2B Deutz BF6M1013E/C/EC (Industrial) (SOK)	OKSA0044 // 314044	313931 // 313932 // 313933 // 313934 // 314075 // 314819 // 315348 // 316702 // 316706 // 316711 // 316716 // 316721 // 316722 // 316732 // 316733 // 317378 // OEM: 04202972KZ // OEM: 04204169KZ // OEM: 04204490KZ // OEM: 04204498KZ // OEM: 04205652KZ // OEM: 04207660KZ // OEM: 04207864KZ // OEM: 04253822KZ // OEM: 04253832KZ // OEM: 04255601KZ // OEM: 1118010-432 // OEM: 20460372 // 103-33[1] // 314044 // 205-118 F[1] // TDTC540200	256-55[1] // 03001A1169* // 300003160790 // 315331
241-19[1]	INHABILITADO Turbo HX40W (4051032 - 4051033) Cummins L360 DCEC (SOK)	OKSA0045 // 4051032 // 4051033	2882127 // 4046383 // 4046498 // 4047354 // 4049358 // 4051384 // 4051430 // 3783602 // 104-46[1] // 4051033 // 4051032 // 246-16[1] // 03002A0192	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 2842467 // 4031321 // 4032233 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
241-20[1]	INHABILITADO Turbo HY35W 4038685 Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe (SOK)	4038685 // OKSA0043	3791341 // 4038684 // 4040040 // 4040095 // 4955919 // TC0210126 // TC0210473 // 104-43[1] // 4038685 // 104-43 Z[1] // 105-186[1] // 805265-01 // 105-269[1] // 808265-01 // 105-385[1] // 805565 // 205-139[1] // TDTC540258 // 263-08[1] // 19H0527	195-509[1] // 1000-020-129 // 4027812
241-21 F[1]	INHABILITADO Tbo.K03-2068(0121)Peu.207/308-C4/DS3 1,6Lts.(SOK)S/Val. Solenoide N75	5303 970 0121	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 805864 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 185-175[1] // 8B03-400-636 // 241-21 Q[1]	195-144[1] // 18-133 B[1] // 34-09EB[1] // 803991 // 1000-030-183 // 5303 710 0533 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 203-116-121 // 2061-016-636 // 5825 110 5042 // 5825 110 5097 // AC-K083 // TDWG540268
241-21 Q[1]	INHABILITADO Tbo.K03-2068(0121)Peu.207/308-C4/DS3 1,6Lts.(SOK)S/Val. Solenoide N75	5303 970 0121	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 805864 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 241-21 F[1] // 185-175[1] // 8B03-400-636	195-144[1] // 18-133 B[1] // 34-09EB[1] // 803991 // 1000-030-183 // 5303 710 0533 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 203-116-121 // 2061-016-636 // 5825 110 5042 // 5825 110 5097 // AC-K083 // TDWG540268
241-22[1]	INHABILITADO Turbo J90S (00JG090S014) Weichai engine WD615 (9,7L) (SOK)	OKSA0047 // 00JG090S014	612601110992 // 204-40[1] // 00JG090S014 // GB-3197 // 261-13[1] // SW-0392 // 164-03[1] // 205-153[1] // TDTC540300	
241-23[1]	INHABILITADO Turbo J60S (00JG060S000) Weichai Deutz Engine TBD226B-4 (SOK)	OKSA0057 // 00JG060S000	13030850KH43 // 205-145[1] // 00JG060S000 // TDTC540289	
241-24[1]	INHABILITADO Turbo J90S-2 (61560113223) Weichai / Deutz engine WD615 (SOK)	61560113223 // OKSA0055	61561110223A // 164-11[1] // 00JG090S056 // TDTC540314 // TDTC540271 // TDTC540270* // 242-32[1] // 00JG090S025 // 265-10[1] // 612601111010 // XKL-612601111010* // XKLG-612601111010	
242-01[1]	INHABILITADO Turbo K16 (80000174060) VW 13.170-15.170 ISBE4 EURO3 Rda.Com.MFS (SSR)	80000174060	3970466 // 5821518107 // 102-61[1] // 80000174059 // 105-272[1] // 802706-01 // 802706* // 105-200[1] // 805281-02 // 105-407[1] // 805281 // 242-01 F[1] // 70000174060	34-23EB[1] // 195-175[1] // 5316 710 0047 // TDWG540344 // WG-80000174060 // 1000-030-204 // 5316 710 0048

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
242-01 F[1]	INHABILITADO TurboK16(70000174060) F.Cargo ISBE4 (Entr.ac.12x1,5/RC. Fundida)(SSR)	70000174060	3970466 // 5821518107 // 102-61[1] // 80000174059 // 105-200[1] // 805281-02 // 105-272[1] // 802706-01 // 802706* // 242-01[1] // 80000174060 // 105-407[1] // 805281	195-175[1] // 34-23EB[1] // 1000-030-204 // 5316 710 0048 // TDWG540344 // WG-80000174060
242-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)(SSR)	3596693 // 3594505 // 3595355	3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3769701 // 3769702 // 4033106 // OEM: 500390351 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61320961 // TC0010125 // 008TC1701500005 // 008TC1739200005 // 2836638 // 2836658 // 3768323 // 3768324 // OEM: 5003903510 // OEM: 61319900 // OEM: A20009602990097 // 104-40[1] // 3594505 // 3595355 // 3596693 // 104-40 A[1] // 105-208[1] // 805251 // 187-39[1] // 205-07[1] // TDTC540212 // TDTC540210* // 185-196[1] // 8C05-200-A83	195-276[1] // 1000-020-179 // 4027597
242-03 F[1]	INHABILITADO Turbo K03-2072 (0011) VW Golf IV 1,8T-Audi A3 (Ø aloj.RC 38,6 mm)(SSR)	5303 970 0011	5303 970 0044 // OEM: 06A145703A // OEM: 06A145703B // OEM: 06A145703G // OEM: 06A145704 // OEM: 06A145704L // OEM: 06A145704LV // OEM: 06A145704LX // OEM: 06A145713J // 102-50 #[1] // 5303 970 0011 // 102-50[1]	18-138 B[1] // 2100-011-052 // 5303 100 9078
242-04 F[1]	INHABILITADO Tbo HX55(4041172)Cursor 10 (ancl.cpo.cent.-carc.turb. por zuncho)(SSR)	4041172	4033363 // 4041170 // 4041171 // 4042241 // 4044292 // OEM: 05040942650 // OEM: 05041309940 // OEM: 05041316640 // OEM: 05041964780 // 104-51[1] // 4041172 // 261-10[1] // SW-1708	
242-05 F[1]	INHABILITADO Turbo 49178-03160 TD05H-12 Hyundai -Øaloj. RT 48,6 mm (SSR)	49178-03160	49178-03130 // 49178-03133 // OEM: 28230-45500 // 109-44[1] // 49178-03160 // 109-44 Z[1] // 246-148[1] // 200106120480	
242-06[1]	INHABILITADO Turbo 702213-0001 GT2052S Hyundai Camion Mighty f/rta (SSR)	702213-0001	OEM: 28230-41710 // 101-85[1] // 702213-0001 // 246-145[1] // 200101111546 // 248-18[1] // TBS-0143 // 248-18 F[1]	195-161[1] // 235-102[1] // 1000-010-255 // 433352-0027 // GT20-002
242-07[1]	INHABILITADO Turbo 49497-66101 TF035 Hyundai Starex (SSR)	49497-66101	OEM: 28200-42800 // 805843 // 109-36[1] // 49497-66101 // 225-27[1] // 49135-04350 // TURBO-M093 // 248-01[1] // TBS-1480 // 246-49[1] // 03002A0965	195-506[1] // 256-46[1] // 49135-08031 // 49135-08033 // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
242-08[1]	INHABILITADO Turbo 49131-06300 TD03L4-09GK Ranger 2,2 (SSR)	49131-06300	49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 109-40[1] // 49131-06300 // 245-01[1] // 49131-06320 // JCT-83QAV // 245-01 F[1] // JCT-83QA // 245-01 Q[1] // 185-148[1] // 8M03-200-D11 // 248-11 F[1] // TBS-2199	34-08CB[1] // 34-23DB[1] // 195-254[1] // 803620 // AC-M070-1EV // 2063-050-D11 // 49131-19060 // 49131-19072 // A2.5.17 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030
242-09[1]	Turbo CYDY VA420078 RHF4H Yanmar motor Industrial 4TNV84T (SSR)	VA420078	OEM: 129508-18010 // OEM: 129508-18020 // 242-09 F[1] // VA420078 // 261-03 F[1] // SW-0397	178-13B[1]
242-09 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.CYDY VA420078 RHF4H Yanmar 4TNV84T(Dif.Ang.C.Comp-Ver Anot.Ex.	VA420078	OEM: 129508-18010 // OEM: 129508-18020 // 242-09[1] // VA420078 // 261-03 F[1] // SW-0397	178-13B[1]
242-10[1]	Turbo B1 (1158 970 0007) Deutz TCD2012L4-2V(Øm RC 44mm) (SSR)	1158 970 0007	1158 970 0004 // OEM: 04295604 // OEM: 04298603 // OEM: 13024350	133-01K[1] // 235-184[1] // 1158 710 0003 // B1-002
242-11[1]	INHABILITADO Turbo TF035HM-10T-4(49135-04010) Hyundai D4BF Euro-2 (SSR)	49135-04010	49135-04011 // OEM: 28200-4A160 // 208-86[1] // 49135-04010 // 208-86 F[1] // 246-90 F[1] // 03002A0310	195-506[1] // 256-46[1] // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573
242-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo S3 (171847) Caterpillar C9 (NO refrigerado) (SSR)	171847	10K0368 // 191-5094 // 184-22[1] // 171847 // 246-152[1] // 03002A0238* // 03002A1415	195-386[1] // 256-02[1] // 1000-070-074B // 171844 // 178189 // 03001A1300
242-13[1]	INHABILITADO Turbo S200G (5620 970 0017) Deutz/Volvo TCD2012L6 (SSR)	5620 970 0017	5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04505493 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // 205-171[1] // 5620 970 0017 // TDTC540348 // 242-30[1] // 267-04[1] // SY01-1007-17	235-145[1] // 235-291[1] // 256-37[1] // 5620 710 0001 // S2-004 // 1258 710 0008 // S2-045B // 03001A1157
242-14[1]	INHABILITADO Turbo 49135-03411 TF035HL-14GK Mitsubishi Pajero/Montero 3,2lts. (SSR)	49135-03411	49135-03410 // OEM: ME191474 // 109-28[1] // 49135-03411 // 207-03[1] // 225-15[1] // TURBO-M108-1 // 266-10[1] // YT099-001-A	195-262[1] // 49135-08512 // 1000-050-155 // 49135-08510 // 49135-08511
242-15[1]	INHABILITADO Turbo 49173-03400 TD025M-05T-3.3 Kubota Industrial 1,5 D1105T (SSR)	49173-03400	49173-03410 // 49173-03420 // 49173-03430 // 49173-03440 // 49173-03450 // 49173-03460 // OEM: 1A024-17015 // OEM: 1E038-17016 // OEM: 1E288-17011 // OEM: 1G643-17015 // OEM: 1G676-17011 // OEM: 1G730-17014 // 205-173 F[1] // 49173-03400 // TDTC540387 // 242-15 F[1] // 248-52[1] // TBS-1727	235-262[1] // 258-30[1] // 49173-08250 // 49173-08200 // TD02-016 // TBS-02M-1727

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
242-15 F[1]	INHABILITADO Tbo 49173-03400 TD025M-05T-3.3 Kubota Indus.(RC. Øm 31,8 ØM 44) (SSR)	49173-03400	49173-03410 // 49173-03420 // 49173-03430 // 49173-03440 // 49173-03450 // 49173-03460 // OEM: 1A024-17015 // OEM: 1E038-17016 // OEM: 1E288-17011 // OEM: 1G643-17015 // OEM: 1G676-17011 // OEM: 1G730-17014 // 242-15[1] // 49173-03400 // 205-173 F[1] // TDTC540387 // 248-52[1] // TBS-1727	
242-16 F[1]	Tbo.S3BSL115(179577)Caterpillar 3306(SSR)En.y sa.ac.2x8-1,25 c/torn.	179577	0R6837 // 111-1653 // 167185	133-04G[1] // 178242 // 199665
242-17 F[1]	Tbo B2DG (179009) CAT.C7 950H/962H/IT62 RC. Fund (SSR)	179009	175828 // 178564 // 179598 // 250-0841 // 338-1878 // 352-2396 // 242-17 FV[1] // 179009	34-35DB[1] // 195-417[1] // 350-9781 // 4-22-16031 // AC179009* // 1000-070-094T // 175829 // 178406
242-17 FV[1]	INHABILITADO Tbo B2DG (179009) CAT.C7 950H/962H/IT62 RC. Fund(válv. golpeada)(SSR)	179009	175828 // 178564 // 179598 // 250-0841 // 338-1878 // 352-2396 // // 242-17 F[1] // 179009	34-35DB[1] // 195-417[1] // 350-9781 // 4-22-16031 // AC179009* // 1000-070-094T // 175829 // 178406
242-18[1]	Turbo 466608-0001 TB4129 John Deere (Entrada aceite 2x5/16NC) (SSR)	466608-0001	RE16964 // 208-84[1] // 466608-0001 // 208-84 F[1]	131-18A[1] // 408105-0261 // 408150-0023
242-19[1]	Turbo RHF3 CK26 (VA410099) Kubota Diesel varios Mot. V2003MDITE (SSR)	VA410099	49131-02531 // 49131-02540 // OEM: 1G923-17010 // OEM: 1G923-17011 // OEM: 1G923-17012 // OEM: 1G923-17013 // VB410099 // VC410099 // VD410099 // VE410099 // 221-15[1] // 49131-02530 // 7000-003-0086	115-173[1] // 235-293[1] // 803957 // RHF3-005
242-20[1]	Turbo 49173-06601 TD025M Chevrolet Meriva Mot. 4EE2 (SSR)	49173-06601	49173-06600 // 49173-06603 // 49173-06613 // OEM: 860066 // OEM: 8973253880 // OEM: 8973253881 // OEM: 8981023700 // OEM: 97325388 // 109-20[1] // 49173-06601	179-01B[1] // 195-21[1] // 256-110[1] // 49173-08701 // 49173-09500 // 49173-08700 // 1000-050-102 // 300006080837

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
242-21 F[1]	Tbo.CZ K27-186/S100 J. Deere 4045/4045H–Form. No original/RC.MFS(SSR)	K27-186	173182 // 173183 // 173404 // 173587 // 173685 // 173738 // 174103 // 174104 // 175295 // 175296 // 175297 // 175298 // 175299 // 175300 // 318606 // 318616 // 318626 // 318770 // 3990023031 // 3990023112 // 3990023186 // 418770 // 466003-0003 // 473183 // RE505047 // RE506802 // RE508876 // RE508968 // RE508970 // RE508975 // RE509572 // RE509640 // RE509645 // RE515927 // RE515977 // RE515981 // RE516011 // RE517786 // RE518241 // RE518463 // RE518976 // RE520459 // RE520461 // RE526871 // RE526872 // RE526873 // RE59379 // SE501155 // SE501157 // 452268-0001 // 454041-0001 // 805986 // 103-40 #[1] // 178045 // 103-40[1] // 265-04[1] // XKD-178045 // 265-04 F[1] // XKD-178045-MFS // 265-04 G[1] // 205-176 F[1] // TDTC540402	
242-22[1]	Turbo 5620 197 0003 S200G Renault Midlum 300 DXI 7,2Lts. (SSR)	5620 197 0003	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // OEM: 7420965371 // 103-35[1] // 5620 197 0003 // 187-55[1] // 208-76[1] // ZC-TU-013 // 208-76 F[1] // ZC-TU-014 // 265-15[1] // XKD-56201970003	195-536[1] // 1000-070-102 // 1270 710 0012
242-23[1]	INHABILITADO Turbo S200 (177263) John Deere Mot. 6068 (SSR)	177263	172448 // 173052 // 173053 // 173054 // 477263 // RE509436 // RE515157 // RE515507 // RE515508 // RE515732 // RE515736 // RE59998 // RE60000 // RE60074 // RE60388 // RE67243 // RE67266 // RE69157 // SE500276 // SE502183 // 265-13 F[1] // 177263 // XKD-177263 // 205-172 F[1] // TDTC540375	133-18D[1] // 176641
242-24[1]	Turbo TA31 (728001-0001) Dongfeng / Cummins 4BTA 3,9 Lts 82HP (SSR)	728001-0001	3900430 // 4982530 // 4988426 // 5273534 // 728001-0002 // 261-09[1] // 728001-0001 // SW-0450	131-24C[1] // 409172-0141
242-25[1]	INHABILITADO Turbo 700917-0001 GT1749S Hyundai County-Mighty II (SSR)	700917-0001	OEM: 28230-41650 // 101-95[1] // 700917-0001 // 247-04[1] // 1101-012-022 // 265-25[1] // XKS-700917 // 246-146 F[1] // 03002900*** // 200101100691	195-14[1] // 1000-010-022 // 433352-0018
242-26[1]	INHABILITADO Tbo.BV43 K03.3 (1745 970 0000)Foton–Cummins ISF 2,8 RC. MFS (SSR)	1745 970 0000	805969 // OEM: 23B145061B // 1745 970 0005 // 5343014 // 5368659 // 5369728 // 5370733 // 225-42[1] // 1745 970 0000 // TURBO-K144-1 // 261-16[1] // SW-1579 // 265-03 F[1] // XKL-17459700000	42-18BB[1] // 195-515[1] // 3000-016-069 // 1000-030-295T

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
242-27[1]	INHABILITADO Turbo 316292 S1B Tractor John Deere 4045T 4.5 lts 90 HP (SSR)	316292	1153 970 0093 // 316101 // RE71550 // 248-53 F[1] // 316292 // TBS-1316 // 263-09[1] // 19B0380	235-233[1] // 313737 // S1-013
242-28 F[1]	K04-2072 (0079)Deutz Industrial Engine 4,04L.(R.C Fund Øm 37,7mm)(SSR)	5304 970 0079		132-24CF[1] // 235-308[1] // 5304 710 0521 // K04-034B
242-29 F[1]	INHABILITADO S3BSL119 (167384) Caterpillar Mot. 3306 A/R=1,1(R.C ØM 86,4 mm)(SSR)	167384	0R6881 // 0R6889 // 106-7407 // 179578 // 266-07[1] // 167384 // YT079-001 // 205-163[1] // TDTC540333 // 248-57[1] // TBS-3162	
242-30[1]	INHABILITADO Turbo S200G (5620 970 0017) Deutz/Volvo TCD2012L6 (SSR)	5620 970 0017	5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04505493 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // 242-13[1] // 5620 970 0017 // 267-04[1] // SY01-1007-17 // 205-171[1] // TDTC540348	235-145[1] // 235-291[1] // 256-37[1] // 5620 710 0001 // S2-004 // 1258 710 0008 // S2-045B // 03001A1157
242-31[1]	INHABILITADO Turbo 466778-0004 TA0315 Perkins (SSR)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 208-85[1] // 466778-0004 // 187-49[1] // 187-49 F[1] // 187-49 G[1] // 248-26 F[1] // TBS-0997 // 248-26 G[1] // 265-14[1] // XKD-466778-0001 // 265-14 F[1] // 266-02[1]	131-08C[1] // 195-277[1] // 409853-0042 // 1000-010-490
242-32[1]	INHABILITADO Turbo J90S-2 (00JG090S025) Weichai / Deutz engine WD615 (SSR)	00JG090S025	61561110223A // 164-11[1] // 00JG090S056 // TDTC540314 // TDTC540271 // TDTC540270* // 241-24[1] // 61560113223 // OKSA0055 // 265-10[1] // 612601111010 // XKL-612601111010* // XKLG-612601111010	
242-33[1]	Tbo.RHG6(VA570100)Hino Kobelco Excavadora SK450-SK460-8 -SK480(SSR)	VA570100	17201-E0230 // 24100-4480C // G61CAD-S0100B // G61CAD-S0100G // S1760-E0120 // S1760-E0121	
242-34 F[1]	INHABILITADO Tbo.J60S(K0JG055K001)Yunnei YN33GBZ-Taurus (PTØm46,6/RCØm44,7)(SSR)	K0JG055K001	B9200-1118100A-502 // HA08242 // HA10001324 // 164-06[1] // K0JG055K001 // 00JG060S160 // TDTC540256* // TDTC540316 // 263-05[1] // 19G4100 // 265-17 F[1] // XKL-K0JG055K001	
242-35[1]	Turbo 811223-0007 GTC3788BNS Case – New Holland CURSOR 9 (SSR)	811223-0007	895368-0002 // OEM: 5801621762 // OEM: 5802743519 // 261-14[1] // 811223-0007 // SW-1268 // 265-24[1] // XKF-811223 // 801-10[1]	235-245[1] // GT37-038

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
242-36 F[1]	INHABILITADO Tbo.700793-2 TB3406 Cummins 6BT/6CT(Sop.No orig/vást levem.incl)(SSR)	700793-0002	700793-0001 // C3960407 // 243-10[1] // 700793-0002 // 03001-108-1 // 243-10 F[1] // 03001-108 // 263-07[1] // 19G0112* // 19H0528 // 263-07 F[1] // 263-07 G[1] // 263-07 H[1] // 265-21 F[1] // XKR-700793	131-21C[1] // 235-207[1] // 445074-0028 // T3-130
242-37[1]	INHABILITADO Tbo.TDO3L4 (90130-01040) Hyu. Mini Truck - Porter II 2.5L D4CB (SSR)	90130-01040	852516-0006 // OEM: 28231-4A850 // 266-14[1] // 90130-01040 // YT112-001-A	195-254[1] // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030
243-01[1]	INHABILITADO Turbo VT10 VF420088 RHF4 MHI L200 2.5 TD (SJI)	VF420088 // 03002-104	OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 805826 // 108-21[1] // VF420088 // 108-21 X[1] // 108-21 Y[1] // 205-70[1] // TDTC540060 // 205-70 F[1] // TDTC540001 // 185-278[1] // 8I04-200-685 // 246-107[1] // 200105101370	195-193[1] // 1000-040-133
243-02 F[1]	INHABILITADO Turbo BV35-1573 (0027) Fiat Punto - Rda. Comp. Fund. s/válv.(SJI)	5435 970 0027 // 03002-178	OEM: 55216672 // OEM: 55225439 // OEM: 860164 // 5435 970 0037 // 102-88[1] // 5435 970 0027 // 248-19 F[1] // TBS-1466X // 185-218[1] // 8B35-300-651 // 243-02 Q[1] // 03002-178M // 243-02 QF[1] // 03002-178 // 248-19[1] // TBS-1466*	42-24BB[1] // 195-309[1] // 3000-016-054 // 1000-030-196T // 5435 710 0515
243-02 Q[1]	INHABILITADO Turbo BV35-1573 (0027) Fiat Punto-Rda.Comp. MFS y s/válv.(SJI)	5435 970 0027 // 03002-178M	OEM: 55216672 // OEM: 55225439 // OEM: 860164 // 5435 970 0037 // 102-88[1] // 5435 970 0027 // 243-02 F[1] // 03002-178 // 243-02 QF[1] // 248-19 F[1] // TBS-1466X // 185-218[1] // 8B35-300-651 // 248-19[1] // TBS-1466*	42-24BB[1] // 195-309[1] // 3000-016-054 // 1000-030-196T // 5435 710 0515
243-02 QF[1]	INHABILITADO Turbo BV35-1573 (0027) Fiat Punto - Rda. Comp. Fund. s/válv.(SJI)	03002-178 // 5435 970 0027	OEM: 55216672 // OEM: 55225439 // OEM: 860164 // 5435 970 0037 // 102-88[1] // 5435 970 0027 // 243-02 F[1] // 03002-178 // 248-19 F[1] // TBS-1466X // 185-218[1] // 8B35-300-651 // 243-02 Q[1] // 03002-178M // 248-19[1] // TBS-1466*	42-24BB[1] // 195-309[1] // 3000-016-054 // 1000-030-196T // 5435 710 0515
243-03[1]	INHABILITADO Turbo 710060-0001 GT175LS Hyundai Starex H200 H1 2.5 CRDi (SJI)	710060-0001 // 03002-017	OEM: 28200-4A001 // 183-22[1] // 710060-0001 // 205-69 F[1]	195-63[1] // 803969 // 1000-010-279 // 1000-010-353* // 433352-0032
243-04[1]	INHABILITADO Turbo 452055-0004 T250-04 Land Rover (SJI)	03001-248 // 452055-0004	452055-0007 // 452055-0008 // 101-37[1] // 452055-0004 // 204-04[1] // 205-108[1] // TDTC540171 // 227-16[1] // CP135-27-045 // 225-53[1] // TURBO-G084 // 246-10[1] // SL08302 // 03002A0150* // 200101110207	195-209[1] // 1000-010-318 // 443854-0110

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
243-05[1]	INHABILITADO Turbo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (SJI)	03002-101 // VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 246-78 F[1] // 03002945	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
243-06[1]	INHABILITADO Turbo 49377-03041 TD04 Montero 2.8 Intercooler (SJI)	03001-532 // 49377-03041	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 205-16[1] // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01 #[1] // 49377-03043 SJR# // 185-01[1] // JR-40** // JR-040 // 246-04[1] // SL08201 // 03002941* // 200106100117	34-10EB[1] // 195-25[1] // 49377-19020 // 1000-050-008 // 49177-08130
243-07[1]	Turbo GT2256V (709838-0001) M.Benz Sprinter motor OM612 (SJI)	709838-0001 // 03001-057	709838-0003 // 709838-0004 // 709838-0005 // OEM: A6120960399	195-291[1] // 1000-010-115 // 703891-0032 // 703891-0064
243-08 F[1]	INHABILITADO Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(s/actua.)(SJI)	787556-0017 // 03001-046	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87[1] // 787556-0017 // TDTC540116 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 101-147[1] // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 787556-0016 // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 205-87 Q[1] // 225-61[1] // TURBO-G136 // 241-01 Q[1] // 243-08 Q[1] // 03001-046 // 246-51[1] // 03002A1197	42-12BB[1] // 42-01EB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 3400-016-456B // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // GT17-060

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
243-08 Q[1]	INHABILITADO Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(s/actua.)(SJI)	787556-0017 // 03001-046	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 101-163[1] // 854800-0001 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 205-87 Q[1] // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 241-01 Q[1] // 243-08 F[1] // 03001-046 // 246-51[1] // 787556-0016 // 03002A1197 // 185-147[1] // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 225-61[1] // TURBO-G136	42-12BB[1] // 43-03AB[1] // 195-242[1] // 42-01EB[1] // 235-19[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NB-N019 // 2063-050-025 // 7003-001-9005* // 7003-001-9064 // G88 // TBS-15G-0272 // 1000-010-467 // 3400-016-456B // GT17-060
243-09[1]	INHABILITADO Turbo 709836-0004 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SJI)	709836-0004 // 03005-143	709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // 5303 970 7004 // 709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // TC0480330 // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 709836-0001 // 203-02[1] // 205-29[1] // 709836-0004 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102 // 101-100[1] // 101-100 A[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 201-12[1] // 247-02[1] // 1101-017-004	42-03BB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // 34-11DB[1] // 3000-016-017 // #N1 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044 // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024
243-10[1]	INHABILITADO Turbo 700793-0002 TB3406 Dongfeng Vs. Cummins 6BT / 6CT (SJI)	700793-0002 // 03001-108-1	700793-0001 // C3960407 // 243-10 F[1] // 700793-0002 // 03001-108 // 263-07[1] // 19G0112* // 19H0528 // 242-36 F[1] // 263-07 F[1] // 263-07 G[1] // 263-07 H[1] // 265-21 F[1] // XKR-700793	131-21C[1] // 235-207[1] // 445074-0028 // T3-130
243-10 F[1]	INHABILITADO Tbo.700793-0002 TB3406 Dongfeng Vs. Cummins 6BT/6CT (Øm.RC 52mm) (SJI)	03001-108 // 700793-0002	700793-0001 // C3960407 // 263-07[1] // 700793-0002 // 19G0112* // 19H0528 // 242-36 F[1] // 243-10[1] // 03001-108-1 // 263-07 F[1] // 263-07 G[1] // 263-07 H[1] // 265-21 F[1] // XKR-700793	
243-11 F[1]	INHABILITADO Tbo.762463-0006 GTB1549VK Chevr. Captiva–sin válvula electrónica (SJI)	762463-0006 // 03005-112	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 4805337 // OEM: 96440365 // 101-131[1] // 762463-0006 // 185-205[1] // 8G15-300-673 // 243-11 Q[1] // 03005-112 // 246-02[1] // 200401101275 // 246-02 F[1] // SL08586 // 03002A0773 // 246-02 Q[1]	43-06AB[1] // 195-72[1] // 2063-050-673 // 301201100057 // 7003-001-9045 // 1000-010-342

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
243-11 Q[1]	INHABILITADO Tbo.762463-0006 GTB1549VK Chevr. Captiva–sin válvula electrónica (SJI)	762463-0006 // 03005-112	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // OEM: 4805337 // 101-131[1] // 762463-0006 // 243-11 F[1] // 03005-112 // 246-02 F[1] // SL08586 // 03002A0773 // 185-205[1] // 8G15-300-673 // 246-02[1] // 200401101275 // 246-02 Q[1]	43-06AB[1] // 195-72[1] // 2063-050-673 // 301201100057 // 7003-001-9045 // 1000-010-342
243-12[1]	INHABILITADO Turbo 721164-0010 GT1749V Toyota RAV4 (SJI)	721164-0010 // 03001-169	721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 101-106 A[1] // 101-132[1] // 801891-0002 // 185-124[1] // 8G17-300-990 // 188-08[1] // 204-03[1]	195-141[1] // 1102017901 // 1000-010-118 // 1000-010-118B* // 701864-0020
243-13[1]	INHABILITADO Turbo 6505-52-5410 KTR110G Para D155A-5 Motor SA6D140E-2A (SJI)	03003-012 // 6505-52-5410	6505-11-6426 // 183-04[1] // 6505-52-5410 // 208-52[1] // 246-12[1] // 03002A0026* // SL08396 // 200009220992	256-27[1] // 03001A1055* // 300009221076 // 6505-51-7810
243-14[1]	INHABILITADO Turbo 318960 – 318932 S410 Mercedes Benz OM457LA (SJI)	03002-088 // 318932 // 318960	1487 970 0000 // OEM: 0080965099 // OEM: 0090966599 // TC0480181 // 798489-0001 // // 105-360[1] // 802434 // // 185-172[1] // 318960 // 318932 // 8S04-100-839 // 187-30[1] // 246-120[1] // 200003200157	195-371[1] // 1000-070-035 // 318959
244-01[1]	INHABILITADO Turbo 715924-0004 GT1749S Hyu. H-100 4D56TCi EuroIII (SRP)	715924-0004	715924-0002 // OEM: 28200-42700 // 101-130[1] // 715924-0004 // 244-01 F[1] // 101-130 R[1] // 225-51[1] // TURBO-G083S // 248-24[1] // TBS-0599B // TBS-0599*	195-82[1] // 1000-010-019 // 433352-0031
244-01 F[1]	INHABILITADO Tbo 715924-0004 GT1749S Hyu. H-100 4D56TCi EuroIII (E.ac.12x1,5) (SRP)	715924-0004	715924-0002 // OEM: 28200-42700 // 101-130[1] // 715924-0004 // 101-130 R[1] // 225-51[1] // TURBO-G083S // 244-01[1] // 248-24[1] // TBS-0599B // TBS-0599*	
244-02[1]	INHABILITADO Turbo 812971-0006 GTB22V Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (SRP)	812971-0006	798166-0007 // 812971-0007 // 853333-0001 // OEM: BK3Z-6K682-U // // OEM: 1717629 // OEM: 1720418 // OEM: 1762066 // OEM: 1857660 // OEM: 20088130 // OEM: 2231172 // OEM: BK3Q6K682AB // OEM: BK3Q6K682AC // OEM: BK3Q6K682EA // OEM: BK3Q6K682RB // OEM: BK3Q6K682RC // 101-145 #[1] // 812971-0002 // 105-435[1] // 805499 // 101-145[1] // 185-193[1] // 812971-0006 // 8G22-300-993 // 225-01[1] // TURBO-G257-2 // 248-02[1] // TBS-0273	43-08AB[1] // 131-06L[1] // 195-252[1] // 17-145FB[1] // 42-04EB[1] // 42-14BB[1] // 235-18[1] // 01077379 // 2063-050-939 // G74 // TBS-15G-0273 // 1000-010-481 // 2090-010-166 // 3400-016-669B // 3000-016-066 // GT22-035
244-03 F[1]	INHABILITADO Turbo 49135-04000 TF035HM-10T HYU Galloper 2,5 (RC espalda plana)(SRP)	49135-04000	49135-04001 // OEM: 28200-4A150 // 125-09[1] // 49135-04000 // 1MA0104 // 208-09 #[1] // 208-09[1] // ZC-TU-009 // 208-09 F[1]	195-506[1] // 256-46[1] // 49135-08031 // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
245-01[1]	INHABILITADO Turbo 49131-06320 TD03L4-09GK Ranger 2,2 (SJC)	49131-06320 // JCT-83QAV	49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 109-40[1] // 49131-06300 // 245-01 F[1] // 49131-06320 // JCT-83QA // 245-01 Q[1] // 185-148[1] // 8M03-200-D11 // 242-08[1] // 248-11 F[1] // TBS-2199	195-254[1] // 34-08CB[1] // 34-23DB[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030 // AC-M070-1EV // 2063-050-D11 // 49131-19060 // 49131-19072 // A2.5.17
245-01 F[1]	INHABILITADO Turbo 49131-06320 TD03L4-09GK Ranger 2,2 (sin válvula)(SJC)	49131-06320 // JCT-83QA	49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 109-40[1] // 49131-06300 // 185-148[1] // 8M03-200-D11 // 242-08[1] // 245-01[1] // 49131-06320 // JCT-83QAV // 245-01 Q[1] // JCT-83QA // 248-11 F[1] // TBS-2199	195-254[1] // 34-08CB[1] // 34-23DB[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030 // AC-M070-1EV // 2063-050-D11 // 49131-19060 // 49131-19072 // A2.5.17
245-01 Q[1]	INHABILITADO Turbo 49131-06320 TD03L4-09GK Ranger 2,2 (sin válvula)(SJC)	JCT-83QA // 49131-06320	49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 109-40[1] // 49131-06300 // 245-01 F[1] // 49131-06320 // JCT-83QA // 185-148[1] // 8M03-200-D11 // 242-08[1] // 245-01[1] // JCT-83QAV // 248-11 F[1] // TBS-2199	195-254[1] // 34-08CB[1] // 34-23DB[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030 // AC-M070-1EV // 2063-050-D11 // 49131-19060 // 49131-19072 // A2.5.17
245-02 F[1]	INHABILITADO Turbo 316881-313505 S2A Camión Deutz BF6M1012E (Øaloj. RC 42,6) (SJC)	316881 // 313505 // JCT-855DT	04198272KZ // 04198273KZ // 04198555KZ // 04253857KZ // 313488 // 313489 // 313490 // 316879 // 316880 // 201-18[1] // 316881 // 313505 // 208-14 F[1] // 316881DIF // 313505DIF // 265-22 F[1] // XKR-316881	
245-03 F[1]	INHABILITADO Turbo H1E 6CTA Bus 3525488-3528779 (Øaloj.RC:55-Øaloj.RT:65) (SJC)	JCT-8321 // 3525488 // 3528779	3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3596947 // 3802321 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 104-12[1] // 3525488 // 3528779 // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 187-37[1] // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 249-08 F[1] // 3596946 // K2.15 // 248-21[1] // TBS-3227 // 263-06[1] // 19H0526	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-01[1]	INHABILITADO Turbo 709836-0004 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SSL)	SL14828 // 709836-0004 // 03002A0102	709836-0002 // 726698-0001 // 726698-0002 // 5303 970 7004 // 709836-0003 // 709836-0005 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // TC0480330 // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 709836-0001 // 203-02[1] // 205-29[1] // 709836-0004 // 101-100[1] // 101-100 A[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 201-12[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 247-02[1] // 1101-017-004	42-03BB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // 34-11DB[1] // 3000-016-017 // #N1 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044 // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024
246-02[1]	INHABILITADO Turbo 762463-0006 GTB1549VK Chevrolet Captiva (SSL)	762463-0006 // 200401101275	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // OEM: 4805337 // 101-131[1] // 762463-0006 // 243-11 F[1] // 03005-112 // 243-11 Q[1] // 246-02 F[1] // SL08586 // 03002A0773 // 246-02 Q[1] // 185-205[1] // 8G15-300-673	42-10BB[1] // 43-06AB[1] // 195-72[1] // 3000-016-037 // 2063-050-673 // 301201100057 // 7003-001-9045 // 1000-010-342
246-02 F[1]	INHABILITADO Tbo 762463-0006 GTB1549VK Chevr. Captiva–sin válvula electrónica (SSL)	762463-0006 // SL08586 // 03002A0773	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // OEM: 4805337 // 101-131[1] // 762463-0006 // 243-11 F[1] // 03005-112 // 185-205[1] // 8G15-300-673 // 243-11 Q[1] // 246-02[1] // 200401101275 // 246-02 Q[1] // 03002A0773	43-06AB[1] // 195-72[1] // 2063-050-673 // 301201100057 // 7003-001-9045 // 1000-010-342
246-02 Q[1]	INHABILITADO Tbo 762463-0006 GTB1549VK Chevr. Captiva–sin válvula electrónica (SSL)	762463-0006 // 03002A0773	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // OEM: 4805337 // 101-131[1] // 762463-0006 // 243-11 F[1] // 03005-112 // 243-11 Q[1] // 246-02 F[1] // SL08586 // 03002A0773 // 185-205[1] // 8G15-300-673 // 246-02[1] // 200401101275	43-06AB[1] // 195-72[1] // 2063-050-673 // 301201100057 // 7003-001-9045 // 1000-010-342
246-03[1]	INHABILITADO Turbo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3,1 (SSL)	SL08113 // VE180027 // 03002825* // 200105110041	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 185-221[1] // 8I05-200-521 // 246-78 F[1] // 03002945	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-04[1]	Turbo 49377-03043 TD04 Montero 2.8 Intercooler (SSL)	SL08201 // 49377-03043 // 03002941* // 200106100117	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 49377-03043 // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01[1] // JR-40** // JR-040 // 205-16[1] // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532	195-25[1] // 34-10EB[1] // 1000-050-008 // 49177-08130 // 49377-19020
246-05[1]	Turbo HX30W (3592317-4040382) F4000 Cumm. 4BTA (SSL)	200104150051 // 3592317 // 4040382 // 03002840*	3592318 // 3599599 // 3599600 // 3800998 // 5316 970 7147 // 502874-0001 // OEM: BF0X6400BA // TC0210115 // 104-27[1] // 4040382 // 3592317 // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-031 // 105-335[1] // 808080 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL // 205-25[1] // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 185-181[1] // 8C03-200-D63	195-76[1] // 34-34DB[1] // 4027097 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348 // 2061-010-015 // 4030102
246-06[1]	Turbo 49135-06037 Ford Transit V 2.4TDCi (SSL)	SL13594 // 49135-06037 // 03002A0229	49135-06030 // 49135-06035 // OEM: 3C1Q6K682EB // OEM: 3C1Q6K682FA // OEM: YC1Q6K682DA // OEM: YS1Q6K682BF // 208-79[1] // 49135-06037	195-07[1] // 49135-08205 // 1000-050-006 // 49135-08200
246-07 Q[1]	Turbo 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d – Sin válvula electrónica (SSL)	49135-05671 // 03002A0115 // SL14845	49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05640 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // 49S35-05671 // OEM: 11654716166 // 109-27[1] // 49135-05671 // 162-04 F[1] // 900-00006-000 // 205-111 F[1] // TDTC540184 // 265-07[1] // XKK-49135-05671 // 162-04 Q[1] // 185-163 Q[1] // 8M35-300-503F // 8M35-300-503* // 205-111 Q[1]	42-30 B[1] // 195-30[1] // 3000-016-027* // 3000-016-027C // 1000-050-101 // 49135-08911
246-08[1]	Turbo 711736-0025 GT2556S Perkins (SSL)	03002A0241 // 711736-0025 // SL151058	233-9534 // 805817 // OEM: 2674A225 // 101-119[1] // 711736-0025 // 205-121[1] // TDTC540213 // TDTC540204* // 185-284[1] // 8G25-200-Q10	195-470[1] // 1000-010-381B // 433289-0195
246-09[1]	Turbo 716938-0001 GT1749S Hyundai Van 2.5 Lts. (SSL)	SL14900 // 716938-0001 // 03002A0449	OEM: 28200-42560 // TC2080245 // // 101-97[1] // 716938-0001 // 105-183[1] // 805168 // 225-62[1] // TURBO-G432-1	195-41[1] // 1000-010-006 // 433352-0028
246-100[1]	Turbo 466854-0001 TA3120 Perkins industrial (SSL)	466854-0001 // 200001121098	311063 // 312157 // 312172 // 312725 // OEM: 2200460 // OEM: 2674394 // OEM: 2674A153 // OEM: 2674A153R // OEM: 2674A160 // OEM: 2674A168	256-72[1] // 311879 // 300001121410 // 409172-0052

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-10[1]	Turbo 452055-0004 T250-04 Land Rover (SSL)	452055-0004 // SL08302 // 03002A0150* // 200101110207	452055-0007 // 452055-0008 // 101-37[1] // 452055-0004 // 204-04[1] // 205-108[1] // TDTC540171 // 227-16[1] // CP135-27-045 // 243-04[1] // 03001-248 // 225-53[1] // TURBO-G084	195-209[1] // 1000-010-318 // 443854-0110
246-101 F[1]	Tbo.790179-0002 GTB1549LV Renault Master T33 M9T670 2,3 L– RC.MFS(SSL)	790179-0002 // 03002A0597	144104495 // 144110920 // 805403 // OEM: 8200823026 // OEM: 8200994322 // OEM: 8200994322B // OEM: 95516207 // 249-04[1] // 790179-0002 // K1.47 // 225-32[1] // TURBO-G306S	42-12BB[1] // 195-356[1] // 256-07[1] // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 1000-010-522 // 03001A1908
246-102[1]	Turbo VIAH VD180051 RHB52W Izusu 3.1 4JG2-T (SSL)	VD180051 // 03002825* // 200105110041	OEM: 8970700290 // OEM: 8970700291 // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 205-99[1] // VD180051 // 208-77[1] // 108-02[1] // 189-38[1]	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
246-103 F[1]	Turbo 49135-05500 TF035 G.Cherokee VM-Dif.pos.válvula y soporte(SSL)	49135-05500 // 200106110450	OEM: 35242077F // 187-56 F[1] // 49135-05500 // 230-11 F[1] // 109-14[1] // 201-19[1]	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100
246-104[1]	INHABILITADO Tbo.IHI JH5 RHF5 Audi A3–A4–Q5 / VW Tiguan 2,0 TFSI longitudinal(SSL)	200605110928 // 200605120928*	805856 // OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702N // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // OEM: 06H145713B // 9VA14 // OEM: 06H145702R // OEM: 06H145703S // 102-86[1] // 5303 970 0291 // 205-73[1] // 205-91[1] // TDTC540049 // 221-09[1] // 7000-003-0104 // 185-232[1] // 8B03-40M-B96	195-318[1] // 1000-040-149
246-105[1]	Turbo H1C 3522900 Cummins 4BT (SSL)	3522900 // 200004150290	3520030 // 3528743 // 3528744 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3536677 // 3539310 // 3802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // 104-13[1] // 3522900 // 105-313[1] // 808276 // 187-23[1] // 227-27[1] // 04-8001 // 225-63[1] // TURBO-H002	134-08C[1] // 235-260[1] // 3523322 // H1-002
246-106[1]	INHABILITADO Tbo.49477-01610 TD04L10-04H/12TVT-VG Chev.Cruze–Captiva 2,2–160HP(SSL)	49477-01610 // 200406121175	49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 109-43 #[1] // 49477-01610 // 109-43[1] // 109-43 Y[1] // 185-293[1] // 8M04-300-E35 // 225-23[1] // TURBO-M067	195-410[1] // 1000-050-195 // 49477-08900

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-107[1]	INHABILITADO Turbo VT10 VF420088 RHF4 MHI L200 2.5 TD (SSL)	VF420088 // 200105101370	805826 // OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 108-21[1] // VF420088 // 108-21 X[1] // 108-21 Y[1] // 205-70[1] // TDTC540060 // 205-70 F[1] // TDTC540001 // 243-01[1] // 03002-104 // 185-278[1] // 8I04-200-685	195-193[1] // 1000-040-133
246-108[1]	Turbo 780502-0001 GTB1752VLK Kia Sorento–Carnival CRDi R2.2 (SSL)	200401110868 // 780502-0001	28231-2F100 // 101-144[1] // 780502-0001 // 101-144 R[1] // 185-280[1] // 8G17-300-735 // 247-03[1] // 1101-012-038	195-282[1] // 1000-010-382
246-109[1]	Turbo HE551W (4033729) Iveco Cursor 13 480HP (SSL)	4033729 // 200104220376	TC0010430 // 4045888 // 4045889 // OEM: 05041451010 // 105-367[1] // 805319	235-133[1] // 4034086 // HE5-033
246-110[1]	Tbo.1270 970 0016 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind. TCD2013 RC.MFS (SSL)	1270 970 0016 // 03002A0574* // 200103161242	1270 970 0017 // 1270 970 0050 // 802777 // OEM: 04294367 // OEM: 04294738 // OEM: 04503616 // OEM: 20896351 // OEM: 20904197 // 105-381[1] // 808082 // 205-58[1] // 1270 970 0016 // 205-58 F[1] // TDTC540022 // 225-67[1] // TURBO-S040	195-397[1] // 1000-070-060T // 1270 710 0000
246-11[1]	Turbo 49373-01005 TD025 VW Sharan–Scirocco–Audi A1 1,4Lts. (SSL)	49373-01005 // 03002A0985 // SL171469	49373-01001 // 49373-01002 // 49373-01003 // 49373-01004 // 49T73-01005 // OEM: 03C145701J // OEM: 03C145701N // OEM: 03C145701R // OEM: 03C145702C // OEM: 03C145702L // 109-34[1] // 49373-01005 // 205-112[1] // TDTC540185	195-122[1] // 34-58DB[1] // 1000-050-148 // 49373-08000 // 301106080218 // 49373-18020 // AC-M031
246-111[1]	Turbo 166381 S2ES083 Caterpillar (SSL)	166381 // 200040161295	0R6599 // 100-5865 // 1274 998 0082 // 314522 // 103-26[1] // 166381 // 103-26 A[1] // 123-01A[1] // 184-12[1]	133-04A[1] // 178145 // 314523 // 166382
246-112[1]	Turbo HX40W (4041764) Cummins engine QSL industrial TH A/R15 (SSL)	4041764 // 03002A0192	4955151 // 204-34[1] // 4041764 // GB-2133	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
246-113 F[1]	INHABILITADO Tbo. 797001-2 GTB1756VK Chev. S10 2.8–RA428 (CCR no compatible) (SSL)	200401121394 // 797001-0002	797001-0001 // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 101-162[1] // 797001-0002 // 101-162 Z[1] // 185-202[1] // 8G17-300-879 // 263-11[1] // 19G0455 // 265-06 F[1] // XKL-797001-1	17-158FB[1] // 42-05EB[1] // 131-10L[1] // 256-69[1] // 2090-010-240 // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 300001121769
246-114[1]	Turbo S310G (178479) Caterpillar 972 Loader Mot. C9 (SSL)	178479 // 200140180730	10R0823 // 10R0370 // 171845 // 173264 // 193-3346 // 216-7815	195-386[1] // 256-02[1] // 1000-070-074B // 171844 // 178189 // 03001A1300
246-115[1]	Turbo 763360-0001 GT2056V Cherokee 2,8 CRD Motor R2816K5 (VM) (SSL)	763360-0001 // 03002A0290	757246-0001 // OEM: 35242112G // OEM: 35242115F // 227-03[1] // 763360-0001 // CP763360-0001 // CP20-0A28A1	42-01BB[1] // 42-03AB[1] // 195-210[1] // 235-115[1] // 3000-016-014 // 3300-016-014 // 1000-010-346 // 703891-0126 // GT20-050

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-116[1]	INHABILITADO Tbo.831157-3 GTD1449VKZ Ford Ranger 2.2 Duratorq TDCi Euro 5/PL6 (SSL)	831157-0003 // 200401111393	831157-0005 // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MB // OEM: FB3Q6K682MC // // // 248-44[1] // 831157-0003 // TBS-4788X // TBS-4788* // 801-49[1] // 805650 // 105-448[1] // 225-33[1] // TURBO-G550	42-25BB[1] // 43-34AB[1] // 195-565[1] // 235-168[1] // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-6381 // GT14-044B
246-117[1]	INHABILITADO Turbo TL8106 465622-0002 Caterpillar 3408 (SSL)	465622-0002 // 03002837** // 200001221251	0R5755 // 465622-0001 // 4W9104 // 8N6554	256-154[1] // 447112-0003

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-118[1]	Turbo 714788-0001 GT4294 Detroit Serie 60 Motor DDC IV 12,7Lts. (SSL)	714788-0001 // 200101190011	172253 // 172743 // 174929 // 471087-0001 // 5331 970 7001 // 5331 970 7101 // 700228-0003 // 700228-0020 // 702015-0001 // 702015-0003 // 702015-0005 // 702015-0006 // 702284-0001 // 702284-0003 // 702284-0006 // 702284-0007 // 702284-0008 // 702284-0009 // 702303-0002 // 702468-0002 // 702468-0003 // 702885-0001 // 702885-0002 // 703767-0005 // 703767-0006 // 703768-0001 // 703768-0002 // 714787-0003 // 714787-0020 // 714788-0003 // 714788-0005 // 714788-0006 // 714788-0007 // 714789-0001 // 714789-0003 // 714789-0007 // 714789-0008 // 714791-0002 // 714792-0002 // 714792-0003 // 714792-0004 // 714792-0005 // 714794-0001 // 714795-0002 // 714795-0005 // 714795-0006 // 714796-0001 // 714796-0002 // OEM: 23518695 // OEM: 23522188 // OEM: 23522189 // OEM: 23522190 // OEM: 23522191 // OEM: 23522306 // OEM: 23522312 // OEM: 23522781 // OEM: 23523040 // OEM: 23523478 // OEM: 23525462 // OEM: 23525463 // OEM: 23525464 // OEM: 23526016 // OEM: 23526017 // OEM: 23526271 // OEM: 23526272 // OEM: 23526679 // OEM: 23526680 // OEM: 23526681 // OEM: 23526682 // OEM: 23526683 // OEM: 23526684 // OEM: 23526685 // OEM: 23526692 // OEM: 23528052 // OEM: 23528053 // OEM: 23528054 // OEM: 23528055 // OEM: 23528056 // OEM: 23528057 // OEM: 23528058 // OEM: 23528059 // OEM: 23528060 // OEM: 23528062 // OEM: 23528063 // OEM: 23528064 // OEM: 23528066 // OEM: 23528067 // OEM: 23528069 // OEM: 23528089 // OEM: 23528512 // OEM: 23528530 // OEM: 2585839C91 // 8B31-200-J32 // OEM: 23528065 // 105-227[1] // 806220 // 185-103[1] // 714788-0001 // 8G42-200-328 // 185-127[1] // 8G42-200-A81	34-33DB[1] // 195-342[1] // 2061-016-A81 // 750685-0017 // 1000-010-518 // 712402-0007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-119[1]	INHABILITADO Turbo B2-3067 (1070 197 0002) Perkins Agricultural Tractor 6,0L (SSL)	200112160353 // 1070 197 0002	1070 988 0002 // OEM: 2674A256 // 10R9580 // 315-9810 // 5696097 // 185-191[1] // 1070 197 0002 // 8S02-200-835	195-338[1] // 256-25[1] // 1000-070-037 // 1270 710 0001 // 03001A2785 // 1270 710 0003
246-120[1]	INHABILITADO Turbo 318960 – 318932 S410 Mercedes Benz OM457LA (SSL)	318960 // 318932 // 200003200157	1487 970 0000 // 798489-0001 // OEM: 0080965099 // OEM: 0090966599 // TC0480181 // 105-360[1] // 802434 // 185-172[1] // 318960 // 318932 // 8S04-100-839 // 187-30[1] // 243-14[1] // 03002-088	195-371[1] // 1000-070-035 // 318959
246-12[1]	Turbo 6505-52-5410 KTR110G Para D155A-5 Motor SA6D140E-2A (SSL)	6505-52-5410 // 03002A0026* // SL08396 // 200009220992	6505-11-6426 // 183-04[1] // 6505-52-5410 // 208-52[1] // 243-13[1] // 03003-012	256-27[1] // 03001A1055* // 300009221076 // 6505-51-7810
246-121[1]	Tbo 702989-0006 GT2259S Iveco Eurocargo 4,0Lts. AE0481G EURO III (SSL)	702989-0006 // 200101121636	702989-0003 // 797648-0001 // 878998-0001 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // OEM: 5802746681 // 808489 // 878998-0003 // OEM: 2996276 // 101-166[1] // 702989-0006 // 263-10[1] // 19G0166 // 266-13[1] // YT106-001-A	34-19FB[1] // 34-54DB[1] // 235-160[1] // 256-165[1] // 433289-0158 // AC-G280 // 301101120080 // 434133-0062 // 433289-0251 // GT22-011 // 300001122015
246-122[1]	Turbo VB6 RHF4H (VH420034) Toyota Avensis 2,0L Mot. 1CD-FTV (SSL)	VH420034 // 200105100368	VA420034 // 17201-27010 // VB420034 // VC420034 // VD420034 // VE420034 // VF420034 // VG420034	195-359[1] // 235-05[1] // 1000-040-132 // VAX40015 // RHF4-026
246-123 F[1]	INHABILITADO Turbo HX35W (3536977) Cummins Mot. 6BT - Aloj. CW. Ø61,0 mm (SSL)	200104171577 // 3536971	3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3802767 // 500395274 // 105-392[1] // 805552 // 104-15[1] // 3536971 // 105-114[1] // 802252 // 105-303[1] // 808252-01 // 107-09[1] // 205-37[1] // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971*	
246-124 A[1]	Turbo VB10 RHF4H Toyota Corolla 2,0Lt - SIN Carcasa de admisión (SSL)	200105100368 // VE420052		220-42[1] // 6-00-0415
246-125[1]	Turbo 700960-0011 GT1541V VW Lupo 1,2Lts–VW Linde 1,9TDI Indus.(SSL)	700960-0011 // 200301091638	700960-0001 // 700960-0002 // 700960-0003 // 700960-0004 // 700960-0005 // 700960-0008 // OEM: 045145701EV500 // 101-137[1] // 700960-0011 // 248-27[1] // TBS-1926 // 266-12[1] // YT096-001-A	195-385[1] // 1000-010-254 // 703889-0037
246-126[1]	Turbo 700273-0001 GT1749S Hyundai H100- Hyundai Galloper (SSL)	700273-0001 // 200001100184	OEM: 28200-4B160 // 101-92[1] // 700273-0002 // 101-96[1] // 700273-0001 // 189-03[1] // 189-03 F[1] // 202-12[1] // 205-129[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005 // 225-26[1] // TURBO-G432	195-78[1] // 1000-010-187 // 433352-0016
246-127[1]	Turbo 807800-0006 GT4294S Iveco Stralis 480cv.- Cursor 13 E5 (SSL)	807800-0006 // 200101191540	805877 // 101-169[1] // 807800-0006 // 801-04[1]	256-130[1] // 300001191894

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-128 F[1]	Turbo 452301-0001 GT2052 Perkins T4,40 (Aloj. RC. Ø38,8 mm) (SSL)	452301-0001 // 200101100401	727266-0001 // 805423 // OEM: 02202400 // OEM: 2674A326 // OEM: 2674A391 // 187-33[1] // 452301-0001 // 205-124[1] // TDTC540193 // 241-12[1] // OKSA0029 // 225-47[1] // TURBO-G269	
246-129[1]	INHABILITADO Turbo K03-2080 (0505) R. Rover / Ford Mondeo 2,0 EcoBoost (SSL)	5303 970 0505 // 200502111441	5303 970 0154 // 5303 970 0198 // 5303 970 0237 // 5303 970 0240 // 5303 970 0259 // 5303 970 0269 // 5303 970 0288 // 5303 970 0504 // 805436 // OEM: 36001347 // OEM: 36001788 // OEM: 36001806 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AF // OEM: AG9N6K682AG // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AL // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AE // OEM: BG9E6K682AF // OEM: BG9E6K682AG // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: LR074185 // 102-87[1] // 5303 970 0505 // 185-206[1] // 8B03-40M-D27 // 225-03[1] // 5303 998 0505 // TURBO-K051-1S // 246-129 Q[1] // 200502111441 // 248-15[1] // TBS-1755	195-483[1] // 256-122[1] // 803970 // 1000-030-248B // 5303 710 0565 // 300002110575
246-129 Q[1]	INHABILITADO Turbo K03-2080 (0505)R.Rover/Mondeo 2,0 EcoBoost(s/val.Solenoide)(SSL)	200502111441 // 5303 970 0505	5303 970 0154 // 5303 970 0198 // 5303 970 0237 // 5303 970 0240 // 5303 970 0259 // 5303 970 0269 // 5303 970 0288 // 5303 970 0504 // 805436 // OEM: 36001347 // OEM: 36001788 // OEM: 36001806 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AF // OEM: AG9N6K682AG // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AL // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AE // OEM: BG9E6K682AF // OEM: BG9E6K682AG // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: LR074185 // 102-87[1] // 5303 970 0505 // 185-206[1] // 8B03-40M-D27 // 225-03[1] // 5303 998 0505 // TURBO-K051-1S // 248-15[1] // TBS-1755 // 246-129[1] // 200502111441	43-17AB[1] // 195-483[1] // 256-122[1] // 803970 // 2063-080-016 // 7.28197.03 // AC-K103-1EV // TBS-15VE-1755 // 1000-030-248B // 5303 710 0565 // 300002110575
246-13[1]	Turbo BV43-2074 (0145) Hyundai H1-Starex Motor D4CB 2,5 lt (SSL)	5303 970 0145 // SL08587 // 03002935	5303 970 0127 // OEM: 28200-4A480 // 208-34[1] // 5303 970 0145 // 185-310[1] // 8B43-300-L05	195-87[1] // 1000-030-191 // 5303 710 0555

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-132[1]	INHABILITADO Turbo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu Motor 4HK1X (SSL)	VB440051 // 200005121564	OEM: 02/802306 // OEM: 8980302170 // VC440051 // 205-122 F[1] // VB440051 // TDTC540203 // 185-153[1] // 8I05-100-H33 // 187-51[1] // 207-02[1] // 225-52[1] // TURBO-I017-1 // 241-10[1] // OKSA0015	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172
246-133[1]	Turbo K03-1870 (0006) VW Golf - Passat 1.9 (SSL)	200102091503 // 5303 970 0006	454083-0001 // 454172-0002 // 101-34[1] // 454083-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 204-30[1] // GB-1026 // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1] // 229-04 F[1]	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500
246-134[1]	Turbo ST50 Cummins Vs. (3032060) (SSL)	3032060 // 200004260134	150028-0060 // 3801935 // 107-26[1] // 3032060 // 205-103[1] // TDTC540175	134-01E[1] // 256-170[1] // 150030-0000 // 300004260808
246-135[1]	Turbo 172088 S200 John Deere (SSL)	200003150001 // 172088	172085 // 172534 // 172535 // 172536 // 173295 // 173353 // 173354 // 173435 // 173530 // 174219 // 174789 // 177261 // 179555 // 477261 // RE508657 // RE508693 // RE508719 // RE509827 // RE509828 // RE509829 // RE515555 // RE516938 // RE517255 // RE518254 // RE518551 // RE520823 // RE523279 // SE501669 // 105-468[1] // 808499 // 225-12[1] // 172088 // TURBO-S092 // 261-15[1] // SW-1211	133-03D[1] // 195-428[1] // 176638 // 1000-070-104
246-136[1]	Turbo 167604 S2ESL094 Caterpillar 320–325 (SSL)	167604 // 03002A0453	0R6906 // 115-5853 // 467604 // 805414 // 184-21[1] // 167604 // 187-60 F[1] // 205-48 F[1] // TDTC540151 // 226-02[1] // 246-136 F[1] // 03002A0453	133-21A[1] // 235-186[1] // 178147 // 166775 // S2-071
246-136 F[1]	INHABILITADO Turbo 167604 S2ESL094 Caterpillar 320–325 Rda.Compr. Øm 53,50mm (SSL)	03002A0453 // 167604	0R6906 // 115-5853 // 467604 // 805414 // 184-21[1] // 167604 // 187-60 F[1] // 205-48 F[1] // TDTC540151 // 226-02[1] // 246-136[1] // 03002A0453	133-21A[1] // 235-186[1] // 178147 // 166775 // S2-071
246-137[1]	Turbo CT20 17201-54060 Toyota Hilux 2.4 (SSL)	17201-54060 // 200107120084	181-12[1] // 17201-54060 // 205-68[1] // 225-65[1] // TURBO-T004	195-101[1] // 1000-060-111 // 17202-54030
246-138[1]	Turbo 177448 S200 John Deere 6068H (SSL)	200003150001 // 177448	173173 // 174539 // 177268 // 477268 // RE509910 // RE516275 // RE522675 // RE534799 // 265-19[1] // 177448 // XKS-177448 // 265-19 F[1]	133-25D[1] // 176637
246-139[1]	TURBO EN CORTE GT1852V (SSL)	390001110011		
246-140[1]	INHABILITADO TURBO EN CORTE K14 (SSL)	390001110012		
246-14[1]	INHABILITADO Tbo. 765155-0007 GT2056V Laredo-Cherokee 3.2 CRD-MB C/CLK/CLS(SSL)	765155-0007 // 03002A1153 // SL14877	OEM: A6420900280 // 743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420901480 // 162-07 Q[1] // 765155-0007 // 900-00271-000 // 185-141[1] // 8G20-300-788 // 101-134[1] // 162-07 F[1] // 227-25[1] // 120-5075 // 227-25 F[1] // CP765155-0007 // F-101-03[1]	43-02AB[1] // 43-28AB[1] // 195-121[1] // 120-10-075 // 2063-050-788 // TDWG540192 // 2063-050-820 // 301201120083 // 1000-010-401 // 743649-0028

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-141[1]	Turbo 736210-0005 GT22 JMC JX493ZQ 2,8Lts. - JAC (SSL)	736210-0005 // 200101121299	1118300SZ // 736210-0003 // M0JP050M000 // 145-01[1] // HN5-6K682-AA // XKL-HN5-6K682-AB // 248-47[1] // 736210-0005 // TBS-0523	235-232[1] // GT22-036-1
246-142[1]	Turbo S100 (318279) Deutz-Volvo Penta (SSL)	318279 // 200003120094	04254537KZ // 04258205KZ // 1153 970 0003 // 318166 // 318167 // 318281 // OEM: 20460944 // OEM: 3802185 // 210-07[1] // 318279 // J40S10-864 // 248-10[1] // TBS-2586	195-518[1] // 805641 // 1000-070-015 // 318280
246-143[1]	Turbo 727461-0006 GT1852VK M. Benz- E Class- E220 CDI -C220 Cdi (SSL)	727461-0006 // 200401110808	727461-0001 // 727461-0002 // 727461-0003 // 727461-0004 // 727461-0005 // 727461-0007 // OEM: A6460900080 // 101-133[1] // 727461-0006 // 248-50[1] // TBS-1100 // 185-287[1] // 8G18-300-817	43-26AB[1] // 195-220[1] // 2063-050-370 // AC-G259EH // TBS-15G-0900 // 1000-010-417 // 703890-0281
246-144 Q[1]	Tbo.49135-05895 TF035 BMW 120d– X3 Motor N47D20/ N47OL s/actuador(SSL)	49135-05895 // 200406110172	49135-05840 // 49135-05850 // 49135-05860 // 49135-05885 // 49335-00200 // 49335-00220 // 49335-00230 // 49335-00240 // 49335-00440 // OEM: 11654727470 // OEM: 11657797781 // OEM: 11657797782 // OEM: 11657808478 // OEM: 11657810203 // OEM: 11658506892 // OEM: 11658506894 // OEM: 8506894 // 109-38[1] // 49135-05895 // 185-158 Q[1] // 8M35-300-455 // 225-38 Q[1] // TURBO-M121-1M	43-39AB[1] // 195-287[1] // AC-M109E // OEM: K006T50172 // 1000-050-134 // 49135-09263
246-145[1]	Turbo 702213-0001 GT2052S Hyundai Camion Mighty f/rta (SSL)	200101111546 // 702213-0001	OEM: 28230-41710 // 101-85[1] // 702213-0001 // 242-06[1] // 248-18[1] // TBS-0143 // 248-18 F[1]	195-161[1] // 235-102[1] // 1000-010-255 // 433352-0027 // GT20-002
246-146 F[1]	Tbo.700917-0001 GT1749S Hyu.County- Mighty II-Sop.válvula modif.(SSL)	700917-0001 // 03002900*** // 200101100691	OEM: 28230-41650 // 242-25[1] // 700917-0001 // 247-04[1] // 1101-012-022 // 265-25[1] // XKS-700917 // 101-95[1]	195-14[1] // 1000-010-022 // 433352-0018
246-147 F[1]	INHABILITADO Turbo HX35W Komatsu(4039630) Rda.Com. Fundición. Ømenor RC 52mm (SSL)	200104171573 // 4039630	4039330 // 4039963 // 4043679 // 4043802 // 4046265 // OEM: 4955479 // 105-431[1] // 805562 // 205-38[1] // 4039630 // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039 // 205-38 F[1] // 205-53[1]	34-70DB[1] // 3598272 // AC-H094
246-148[1]	Turbo 49178-03160 TD05H-12 Hyundai (SSL)	49178-03160 // 200106120480	49178-03130 // 49178-03133 // OEM: 28230-45500 // 109-44[1] // 49178-03160 // 109-44 Z[1] // 242-05 F[1]	235-266[1] // 256-04[1] // 90151-09020 // TD05-025 // 03001A2632* // 300006120889
246-149[1]	Turbo K03-2075 (0053) Audi A3 - VW Golf-Bora Vs (SSL)	200102110947 // 5303 970 0053 // 03002A0023	5303 970 0058 // 203-03[1] // 5303 970 0053 // 205-17[1] // TDTC540143	18-138 B[1] // 195-33[1] // 2100-011-052 // 5303 100 9078 // 1000-030-003 // 5303 710 0516

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-150[1]	Turbo 814067-0002 GTB1752VK Chevrolet S10 2,8L–RA428 (SSL)	814067-0002 // 200401111654	814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 210-09[1] // 814067-0002 // J10G22-396A // 101-154[1] // 105-462[1] // 808134 // 185-303[1] // 8G17-300-C56 // 246-150 R[1] // 200401111654	42-05EB[1] // 42-15BB[1] // 43-22AB[1] // 195-617[1] // 235-143[1] // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 3000-016-024D // 1000002026 // 797863-0077 // AC-G533EH // 1000-010-545 // 741661-0480 // GT17-070-1
246-150 R[1]	INHABILITADO Turbo 814067-0002 GTB1752VK Chevrolet S10 2,8L– RA428 – REMAN (SSL)	200401111654 // 814067-0002	814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 101-154[1] // 814067-0002 // 105-462[1] // 808134 // 185-303[1] // 8G17-300-C56 // 210-09[1] // J10G22-396A // 246-150[1] // 200401111654	195-617[1] // 235-143[1] // 805606 // 1000-010-545 // 741661-0480 // GT17-070-1
246-15[1]	Turbo 466501-0005 GT1749S Hyundai Mighty II / H250 (SSL)	466501-0005 // 03002900*** // 200101100691	466501-0002 // 466501-0003 // 466501-0004 // OEM: 28230-41401 // OEM: 28230-41402 // OEM: 28230-41411 // OEM: 28230-41412 // 101-93[1] // 466501-0005 // 205-120[1] // TDTC540206	195-14[1] // 433352-0007 // 1000-010-022 // 433352-0018
246-151[1]	Turbo 711006-0003 GT1852V M.Benz New "C"class OM611 2,2Lts (SSL)	711006-0003 // 200301110807	711006-0001 // OEM: 01307960 // OEM: 105292000059 // OEM: A6110960999 // 101-123[1] // 711006-0003 // 101-123 A[1] // 711006-0003 REM // 230-03 F[1] // LYP80140-12-28 // F-101-02[1] // 711006-0003 NOC	195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // 1000-010-114 // 703890-0044
246-152[1]	Turbo S310C080 (171847) Caterpillar C9 (NO refrigerado) (SSL)	171847 // 03002A0238* // 03002A1415	10K0368 // 191-5094 // 184-22[1] // 171847 // 242-12[1]	195-386[1] // 256-02[1] // 1000-070-074B // 171844 // 178189 // 03001A1300
246-153[1]	Turbo 880061-0002 GT2049S Perkins 1103A 3,3Lts.(SSL)	880061-0002 // 200001100818	OEM: 2674A421 // OEM: 2674A422 // OEM: 2674A423 // OEM: 6158562 // 754111-0007 // 754111-0008 // 754111-0009 // 880061-0001 // OEM: 5586961	235-256[1] // 256-50[1] // 433289-0290 // 818125-5075 // GT20-058 // 03001A2402* // 300001101679
246-154 F[1]	Tbo.GT2259 ss.819159-0004 I.Vertis NEF4 E5(CCR no comp.-RC Fun)(SSL)	200101121636	OEM: 5801617857 // OEM: 5801794596 // OEM: 5802079207 // 103-52[1] // 1155 970 0069 // 801-14[1] // 819159-0004 // 246-154 G[1] // 200101121636	235-160[1] // 256-165[1] // 433289-0158 // 433289-0251 // GT22-011 // 300001122015
246-154 G[1]	Tbo.GT2259 ss.819159-0004 I.Vertis NEF4 E5(CCR no comp.-RC MFS)(SSL)	200101121636	OEM: 5801617857 // OEM: 5801794596 // OEM: 5802079207 // 103-52[1] // 1155 970 0069 // 246-154 F[1] // 200101121636 // 801-14[1] // 819159-0004	235-160[1] // 256-165[1] // 433289-0251 // GT22-011 // 300001122015
246-155[1]	Turbo HE250FG (5352450) VW/Man 9-180 / 11-180 Cummins ISF 3,8 (SSL)	5352450 // 200004140880	5352451	195-641[1] // 235-267[1] // 1000-020-224 // HX25-012

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-156 Q[1]	Tbo. HY55V (3791565) Iveco Cursor 10 – S/válvula-sin sensor (SSL)	3791565 // 200104200344* // 200104201574	3594725 // 3594875 // 3597276 // 3597277 // 3598516 // 3773761 // 3773772 // 3787146 // 3788443 // 3788444 // 3788445 // 3788446 // 3788447 // 3788448 // 3788449 // 3788450 // 3789807 // 3789808 // 3791617 // 3791620 // 3794997 // 4033107 // 4033317 // 4036283 // 4038393 // 4041259 // 4041261 // 4042550 // 4043378 // 4043380 // 4043499 // 4045105 // 4046943 // 4046944 // 4046958 // 4046959 // 4046960 // 4046961 // 5322531 // 5322538 // 805445 // OEM: 05042552330 // OEM: 05042692600 // OEM: 0504269261 0 // OEM: 2992105 // OEM: 2996384 // OEM: 504003367 // OEM: 504044516 // OEM: 504139769 // OEM: 504182849 // OEM: 504269260 // OEM: 504269261 // OEM: 5801677032 // TC0010513 // 104-55 A[1] // 3791565 // 105-430[1] // 805394 // 105-430 R[1]	34-69DB[1] // 115-158 Q[1] // 256-174 Q[1] // 4034047 // 3772495 // AC-H007 // 4034032 // 4034051 // 803935 // 300004200525
246-157[1]	Turbo 465941-0005 TB2527 Nissan Patrol-Safari 2,8Lts (SSL)	200101111621 // 465941-0005	465941-0001 // 465941-0002 // 465941-0003 // 465941-0004 // 465941-0006 // 465941-0007 // OEM: 14411-22J00 // OEM: 14411-22J01 // OEM: 14411-22J02 // OEM: 14411-22J04 // 248-58[1] // 465941-0005 // TBS-0462 // F-208-01[1] // ZC-TU-008	235-252[1] // 256-168[1] // 431876-0049 // 431876-0071 // T2-117 // 300001112038
246-158[1]	Turbo HX55 (4043574-4043575) Renault MD11 EURO 3 – Volvo (SSL)	4043574 // 4043575 // 200004201591	038TC1872800005 // 3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // TC0710491 // 105-401[1] // 805366 // 204-28[1] // 4043574 // 4043575 // 208-54[1] // 210-08[1] // J30H55-865 // 248-12[1] // TBS-1653	235-193[1] // 256-91[1] // 803634 // 4031345 // HX5-163 // 300004201967* // 300004201979
246-159[1]	Tbo.VICF VA430015 8971371098 RHF5 Isuzu Trooper 3,0 Mot.4JX1TC (SSL)	VA430015 // 200105101643	OEM: 8971371093 // OEM: 8971371094 // OEM: 8971371095 // OEM: 8971371097 // OEM: 8971371098 // OEM: 8971371099 // OEM: 8972503640 // OEM: 8972503641 // OEM: 8972503642 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 183-26 F[1] // VL430015 // 189-34 F[1] // 204-21 F[1] // 208-48[1] // VK430015 // 108-15[1] // // 248-23[1] // TBS-0042	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016
246-160[1]	Turbo 17201-17040 CT26 Landcruiser 4,2Lts.- 1HD-FTE Car.Tur.17020(SSL)	17201-17040 // 200107130175	187-22[1] // 17201-17040* // 17201-17040 // 248-37[1] // TBS-0218	180-03B[1] // 195-266[1] // 17202-17040 // 1000-060-105

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-16[1]	Turbo HX40W (4051032 - 4051033) Cummins L360 DCEC (SSL)	03002A0192 // 4051032 // 4051033	2882127 // 4046383 // 4046498 // 4047354 // 4049358 // 4051384 // 4051430 // 3783602 // 104-46[1] // 4051033 // 4051032 // 241-19[1] // OKSA0045	195-293[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 2842467 // 4031321 // 4032233 // 1000-020-183 // 4027948 // 3-00-1094 // HX-013
246-161[1]	Turbo TD025M1 (49173-02015) Smart Fortwo M132E10AL 1,0 L (SSL)	49173-02015 // 200106081153	OEM: 1515A227 // 248-13[1] // 49173-02010 // TBS-1936 // 263-02[1] // 19M0115	235-198[1] // 258-05[1] // 49173-08011 // TD02-013 // TBS-02M-1936
246-17[1]	INHABILITADO Turbo HX40W (4043003) Cummins ISC6 8.3lts. (SSL)	03002A0192 // 4043003	4039932 // 4045748 // 4309215 // 5329 970 7201 // OEM: BH4X6400EA // 104-45[1] // 4043003 // 104-48[1] // 4051033M // 105-214[1] // 802377 // 201-04[1] // 208-16[1] // 105-411[1] // 805463 // 205-147[1] // TDTC540293 // 225-55[1] // TURBO-H132	195-293[1] // 18-120 B[1] // 220-19[1] // 235-21[1] // 4031321 // 4032233 // 1000-020-183 // 4027948 // 3539085 // 4031380 // 4043000 // 4043936 // TO-TH-4043000 // 3-00-1094 // HX-013
246-18[1]	Turbo TO4E10 (466742-0006) VOLVO TD71G 6,7L (SSL)	03002A0516 // 466742-0006	OEM: 4881601 // 105-91[1] // 803045	408105-0259
246-19[1]	Turbo TO4E10 (466742-0004) VOLVO TD71G 6,7L (SSL)	466742-0004 // 03002A0517	OEM: 4881599 // OEM: 9004881599	131-25B[1] // 408105-0289
246-20[1]	Turbo K16-2471 (7129) Mercedes Benz OM904LA-E3 (RC MFS) (SSL)	5316 970 7129 // 03002786	5316 970 7159 // 5316 970 7163 // 5316 970 7183 // OEM: 9000960299 // OEM: 9000960599 // OEM: 9000962399 // OEM: 9040968599 // TC0480037 // 5316 970 7160 // OEM: 9000960399 // TC0480158 // TC0480159 // 102-47[1] // 5316 970 7129 // 105-151[1] // 802403-02** // 802943 // 205-83[1] // TDTC540054 // 185-263[1] // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33	195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
246-20 F[1]	INHABILITADO Código disponible			
246-21[1]	INHABILITADO Turbo APL759 Chevrolet S10 (704090-0001) (SSL)	704090-0001 // 03002A0482	OEM: 79035 // TC0570047 // 101-28[1] // 103-22[1] // 170475 // 105-210[1] // 805030-01 // 105-56[1] // 805030 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA // 184-02[1] // 704090-0001 // 185-144[1] // 8G25-200-494 // 225-11[1] // TURBO-G308	18-50 B[1] // 34-30DB[1] // 115-38[1] // 195-224[1] // 03007216 // 2100-011-494 // 430609-0292 // 2061-016-494 // 445517-0012 // 805029-01 // 1000-010-367 // 443854-0176
246-22[1]	INHABILITADO Turbo 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts – 4Cil. (SSL)	03002A0826 // 711736-0026	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // 711736-0051 // 8G25-200-737 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A226 // 101-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 241-09[1] // OKSA0009 // 225-22[1] // TURBO-G046-1	195-187[1] // 256-155[1] // 1000-010-381 // 433289-0185 // 300001120366
246-23[1]	Turbo 159623 3LM319 Caterpillar 3306 (SSL)	159623 // 03002833	0R5809 // 172493 // 180189 // 310130 // 4N8969 // 6N1571 // 806009 // 107-21[1] // 159623 OFA // 4N8969 OFA[1] // 184-20[1] // 159623 // 205-42[1] // TDTC540010 // 185-323[1] // 8S03-100-B64	115-16[1] // 6N1524 // 806019

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-24[1]	INHABILITADO Turbo TD03L4-09GK Ford Transit 2,4 (49131-05402) (SSL)	49131-05402 // 03002A0143	49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05453 // 49131-06400 // 49131-06402 // 805373 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // 185-69[1] // 49131-05402 // 8M03-200-585 // 205-54[1] // TDTC540132 // TO-TURBO-49131-05402* // 208-67[1] // 109-46[1] // 49131-05452	195-254[1] // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030
246-25[1]	Turbo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) – OM904LA (SSL)	5316 970 7111 // 03002922* // 200102130108	5316 970 7155 // 5316 970 7205 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7100 // 5316 970 7108 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // OEM: 9040965099 // OEM: 9040966099 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 184-06[1] // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1] // 223-01[1] // 227-20[1] // CT216-29-155	34-13EB[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 2061-016-091 // 5820 110 4165 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
246-26[1]	INHABILITADO Turbo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. (SSL)	49135-02652 // 03002940	49135-02682 // OEM: MR968080 // TC1950469 // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 49135-02652 // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 208-18[1] // F-109-01[1] // 187-10 #[1]	34-41DB[1] // 42-27BB[1] // 195-108[1] // 451298-0024 // 2061-016-526 // 49135-19265 // 49135-19266 // 3000-016-022 // 1000-050-109 // 49135-08801
246-27[1]	Turbo 174755-178484 S310C080 Caterpillar C9. Refr.c/agua (SSL)	03002A1415 // 174755 // 178484 // 03002A0615*	10R2355 // 191-5094 // 248-5246 // 184-15[1] // 178484 // 174755 // 208-75[1] // 210-10[1] // J40S30-126A	133-03C[1] // 195-450[1] // 174129 // 178397 // 1000-070-074C
246-28[1]	INHABILITADO Turbo K03-2075 (0052) Audi A3-VW Golf-Bora Vs (SSL)	03002916 // 5303 970 0052	OEM: 06A145704T // OEM: 06A145713D // OEM: 06A145713F // 102-51[1] // 5303 970 0052 // 102-51 Z[1] // 105-434[1] // 805803 // 183-06[1] // 5303 970 0052 SL // 185-05[1] // JR-52** // JR-052* // 8B03-400-052 // F-102-01[1]	18-138 B[1] // 34-32EB[1] // 195-33[1] // 2100-011-052 // 5303 100 9078 // 2061-016-052 // 5825 110 4084 // 5825 110 4235 // 1000-030-003 // 5303 710 0516
246-29[1]	INHABILITADO Tbo.KP35-1672 (0033) Clio-Kangoo 1.5 dCi Motor K9K EURO4 - RC MFS(SSL)	03002A0670 // 5435 970 0033	OEM: 8200882916 // 5435 970 0011 // 185-64[1] // 5435 970 0033 // 8B35-200-262 // 208-51[1]	195-115[1] // 1000-030-162 // 5435 710 0506

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-30[1]	Turbo K03-2074 (0248) Golf GT 1,4 TSI – RC MFS (SSL)	5303 970 0248 // 03002A1350	5303 970 0099 // 5303 970 0142 // 5303 970 0150 // 5303 970 0162 // OEM: 03C145701B // OEM: 03C145701G // OEM: 03C145701K // OEM: 03C145701Q // OEM: 03C145701T // OEM: 03C145702B // OEM: 03C145702P // OEM: 03C145703A // TC0700487 // 808497 // 246-30 Q[1] // 5303 970 0248 // 03002A1350 // 248-17[1] // 5303 970 0459 // TBS-1433 // 185-156 Q[1] // 8B03-40M-758 // 225-70[1] // TURBO-K061S	43-14AB[1] // 195-346[1] // 5303 710 0524 // 805663 // 7.04247.01 // A2.1.31 // AC-K089-1EV // OEM: 03C145710E // TBS-15VE-1433 // 1000-030-207 // 5303 710 0537
246-30 Q[1]	INHABILITADO Tbo.K03-2074 (0248) Golf GT 1,4 TSI – RC MFS–Sin Válv.Solenoide (SSL)	5303 970 0248 // 03002A1350	OEM: 03C145701Q // OEM: 03C145702P // OEM: 03C145703A // 5303 970 0099 // 5303 970 0142 // 5303 970 0150 // 5303 970 0162 // 808497 // OEM: 03C145701B // OEM: 03C145701G // OEM: 03C145701K // OEM: 03C145701T // OEM: 03C145702B // TC0700487 // 248-17[1] // 5303 970 0459 // TBS-1433 // 185-156 Q[1] // 5303 970 0248 // 8B03-40M-758 // 225-70[1] // TURBO-K061S // 246-30[1] // 03002A1350	195-346[1] // 5303 710 0524 // 805663 // 1000-030-207 // 5303 710 0537
246-31[1]	Turbo 178059 S4DS006 Cat 3406 D8N (SSL)	178059 // 03002931	0R6333 // 196547 // 313013 // 7C7691	113-17[1] // 195-468[1] // 178221 // 196536 // 1000-070-080
246-32[1]	INHABILITADO Turbo H2D (3526963) Volvo N12 (SSL)	3526963 // 03002A0199	310511 // 3526964 // 466074-0001 // 466074-0011 // 468962 // 468996 // 470387 // 863501 // 105-17[1] // 803011	195-191[1] // 1000-020-121 // 3525301
246-33[1]	Turbo K24-2671 (7114) Mercedes Benz OM924LS-E3 – Rda.Comp. MFS (SSL)	5324 970 7114 // 03002A0781	5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // OEM: 9240961799 // OEM: 9240962099 // OEM: 9240962299 // TC0480138 // 001TC31103000 // 5324 970 7106 // 5324 970 7113 // 5324 970 7119 // 5324 970 7124 // 5324 970 7208 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 185-233[1] // 8B24-200-D80 // 204-26[1] // 205-28[1] // TDTC540002 // 208-29[1] // 223-02[1] // 246-66[1] // 03002A0623	195-105[1] // 195-99[1] // 256-128[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203 // 300002140623

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-34 F[1]	INHABILITADO Turbo H1C (3522778) Cummins 6BT -Rueda compresora Øm :52,0mm (SSL)	03002A0191 // 3522778	3522777 // 3528741 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802289 // 466563-0001 // 466563-0003 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 286TC21103000 // 3525648 // 3802115 // 3802310 // 4039267 // 4039278 // 4039279 // 451567-0001 // 466064-0001 // 103-19[1] // 166592 // 104-11[1] // 3522778 // 105-280[1] // 808253 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 201-15 #[1] // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 225-31[1] // TURBO-H001	18-62 B[1] // 2100-011-429 // 3519409 // TDTH540260 // TO-TH-001*
246-35[1]	Turbo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.52 (409410-0006) (SSL)	409410-0006 // 03002947* // 03002A1170	409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0007 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 0R5799 // 1108762 // 1696568 // 1P0034 // 1W5160 // 1W5160G // 1W5210 // 2W1953 // 2W8139 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0002 // 409410-0003 // 409410-0009 // 409410-0011 // 101-21[1] // 409410-5006 // 105-206[1] // 105-344[1] // 105-352[1] // 808072 // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 184-04[1] // 409410-0006 // 201-17[1] // 205-45[1] // TDTC540144	195-69[1] // 1000-010-164 // 408077-0102

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-36[1]	INHABILITADO Turbo K27-3071(7120) Mercedes Benz Truck OM906LA-E3. RC MFS (SSL)	5327 970 7120 // 03002971	001TC31102000 // 5327 970 0011 // 5327 970 0015 // 5327 970 7109 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7119 // 5327 970 7125 // 5327 970 7126 // 5327 970 7127 // 5327 970 7130 // 5327 970 7178 // 5327 970 7180 // 5327 970 7201 // 5327 970 7214 // 802771 // OEM: 9020960199 // OEM: 9020961999 // OEM: 9060962699 // OEM: 9060962799 // OEM: 9060963899 // OEM: 9060964199 // OEM: 9060964599 // OEM: 9060964699 // OEM: 9060964899 // OEM: 9060964999 // OEM: 9060965199 // OEM: 9060965299 // OEM: 9060965399 // OEM: 9060969299 // OEM: 9060969399 // TC0480077 // 105-134[1] // 802301 // 105-243[1] // 802301-02 // 205-119[1] // 5327 970 7120 // 205-119 F[1] // TDTC540195 // 185-274[1] // 8B27-200-733	195-155[1] // 195-189[1] // 5327 710 0519 // 5327 710 0520 // 5327 710 0525 // 5327 710 0526 // 1000-030-142 // 5327 710 0159 // 1000-030-142T // 5327 710 0178
246-37 F[1]	INHABILITADO Tbo.K16-2471(7114) M.Benz (elect.)–OM904LA Soporte vál.Modificado(SSL)	5316 970 7114	5316 970 7105 // 5316 970 7106 // OEM: 9040965499 // OEM: 9040965599 // OEM: 9040967599	34-13EB[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0043 // 2061-016-091 // 5820 110 4165 // 1000-030-118T // 5316 710 0012 // 1000-030-118
246-38[1]	INHABILITADO Turbo 713672-0001 GT1749V Audi A3–VW Golf/Bettle. Rda comp.MFS (SSL)	713672-0001 // 03002553	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // TC0700321 // 101-62[1] // 713672-0002 // 102-62[1] // 5439 970 0017 // 102-62 Z[1] // 184-19[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-24[1] // 189-29[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 208-19[1]	195-150[1] // 1000-010-053 // 433395-0020
246-39[1]	Turbo K27-3071 (7136) M.Benz OM906LA Omnibus O500M 1728 WG Rda.Com.MFS	5327 970 7136 // 03002971	5327 970 7138 // 5327 970 7179 // 5327 970 7181 // 5327 970 7185 // OEM: 9060965899 // OEM: 9060966499 // OEM: 9060968499 // OEM: 9060968599 // OEM: 9060968999 // TC0480186 // 105-181[1] // 802337-02 // 802337* // 205-146[1] // 5327 970 7136	195-155[1] // 195-189[1] // 5327 710 0519 // 5327 710 0525 // 5327 710 0526 // 1000-030-142 // 5327 710 0159 // 1000-030-142T // 5327 710 0178

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-40[1]	INHABILITADO Turbo HX35W Eurocargo–Tector EURO3 150E28 (3597180-3595279) (SSL)	3595279 // 3597180 // 03002A0054	008TC1729800005 // 2837800 // 2837801 // 2842584 // 3593014 // 3593155 // 3595278 // 3595656 // 3595657 // 3596258 // 3596784 // 3596885 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598889 // 3598890 // 3769129 // 3769130 // 4025154 // 4033086 // 4035327 // OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 105-308[1] // 808526 // 105-402[1] // 805526 // 185-255[1] // 3597180 // 3595279 // 8C03-200-P49 // 187-46[1] // 208-20[1]	134-15B[1] // 195-313[1] // 235-122[1] // 801880 // 4027331 // 1000-020-185 // 4027446 // HX-029
246-41[1]	INHABILITADO Turbo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (SSL)	03002918 // 5435 970 0000	805879 // 102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-123[1] // 8B35-200-A84 // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000	34-15EB[1] // 195-06[1] // 2061-016-028 // 301102090154 // 5820 110 4135 // 1000-030-013 // 5435 710 0500
246-42[1]	INHABILITADO Turbo KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4 (SSL)	5435 970 0009 // 03002920	5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 805888 // 102-27[1] // 5435 970 0009 // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1] // 225-05[1] // 5435 970 0001 // TURBO-K007	34-16EB[1] // 195-01[1] // 805655 // 2061-016-026 // 5820 110 4180 // 1000-030-012 // 5435 710 0502
246-43[1]	INHABILITADO Turbo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 Rda.Comp. MFS (SSL)	17201-0L030 // 03002A0484	17201-30120 // 5303 970 0464 // 9B003 // T91CAT-S0013B // T91CAT-S0015B // VAB10013 // VAB10015 // VB100013 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 185-82 F[1] // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 128-03[1] // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82[1] // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	18-87 B[1] // 34-08EB[1] // 195-43[1] // 256-99[1] // 02008003* // 03007257 // 17201-0L030-TH // 2100-011-690 // TDTH540020 // 2061-016-690 // TDWG540059 // 1000-060-120 // 17202-0L030 // 300007111079
246-44[1]	INHABILITADO Turbo 49373-02003 TD02H2-TVT Ecosport-Berlingo-Partner (SSL)	03002A0845 // 49373-02003	49373-02002 // 49373-02013 // 49373-52020 // OEM: 0375Q9 // OEM: 9673283680 // OEM: AV6Q6K682BB // 109-32[1] // 49373-02003 // 185-121[1] // 8M02-200-886 // 246-44 Q[1] // 03002A0845	34-06CB[1] // 34-38DB[1] // 195-190[1] // 49373-09001 // 2063-010-006 // 2063-050-886 // 1000-050-164 // 49373-09000

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-44 Q[1]	INHABILITADO Tbo 49373-02003 TD02H2-TVT Ecosport-Berlingo-Partner sin válvula(SSL)	49373-02003 // 03002A0845	49373-02002 // 49373-02013 // 49373-52020 // OEM: 0375Q9 // OEM: 9673283680 // OEM: AV6Q6K682BB // 109-32[1] // 49373-02003 // 185-121[1] // 8M02-200-886 // 246-44[1] // 03002A0845	34-06CB[1] // 34-38DB[1] // 195-190[1] // 49373-09001 // 2063-010-006 // 2063-050-886 // 1000-050-164 // 49373-09000
246-45[1]	INHABILITADO Turbo CT16V 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0 – Rda.Comp. MFS	03002A1278 // 17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397[1] // 805335 // 105-397 R[1] // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01AQ[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 229-05[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 208-23[1] // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009* // 226-01 F[1] // 246-45 Q[1] // 03002985	43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
246-45 Q[1]	INHABILITADO Tbo CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0 S/COM. ELEC. Rda Comp.MFS(SSL)	17201-0L040 // 03002985	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // TC0630464 // 105-397[1] // 805335 // 105-397 R[1] // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 170-01AQ[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 185-47 Q[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 246-45[1] // 03002A1278 // 185-47[1] // 8T00-300-218E // 225-06[1] // TURBO-T009S // TURBO-T009*	43-01AB[1] // 195-24[1] // 235-13[1] // 2063-050-218 // 7003-006-9001 // AC-T009e // P-CT16V // TBS-15T-0859 // TDWG540196 // ZH11-225 // 1000-060-003 // 17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS
246-46[1]	Turbo Nuevo 318168-317980 S200 Renault Euro 3 (SSL)	318168 // 317980 // 03002A0154	OEM: 5010450477 // 103-29[1] // 317980 // 318168 // F-103-03[1] // 185-265[1] // 8S02-100-915 // 208-03[1]	133-12DA[1] // 195-457[1] // 235-101[1] // 256-08[1] // 318006 // 1000-070-054 // S2-020 // 03001A1237
246-47[1]	Turbo HX35W (2842583) Iveco Tector EURO5 FPT-NEF6 (SSL)	2842583 // 03002A0054	2842584 // OEM: 504385728 // 3787024 // 105-466[1] // 805566	134-15B[1] // 195-313[1] // 235-122[1] // 801880 // 802912 // 4027331 // 1000-020-185 // 4027446 // HX-029
246-48[1]	Turbo 3592121 HX30W Estacionario Cummins 4BTA -130HP (SSL)	3592121 // 03002A0652	3537751 // // 3537752 // 3537753 // 3590128 // 3592122 // 3592123 // 3592124 // 3802906 // 805422 // 181-07[1] // 3592121	195-415[1] // 256-14[1] // 4032374 // 1000-020-141 // 3593410 // 4032115 // 03001A1973
246-49[1]	INHABILITADO Turbo 49497-66101 TF035 Hyundai Starex (SSL)	49497-66101 // 03002A0965	OEM: 28200-42800 // 805843 // 109-36[1] // 49497-66101 // 225-27[1] // 49135-04350 // TURBO-M093 // 242-07[1] // 248-01[1] // TBS-1480	195-506[1] // 256-46[1] // 49135-08031 // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573
246-50[1]	Turbo VT16 VAD20022 RHV4 Mitsubishi L200 2.5L . RC MFS (SSL)	VAD20022 // 03002A1195* // 200305110560	OEM: 1515A170 // 185-309[1] // VAD20022 // 8I04-300-E74	195-448[1] // 256-18[1] // 1000-040-183 // 03001A2809

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-51[1]	INHABILITADO Turbo 787556-0016 GTB1749VK Transit 2,2 Duratorq Euro V. RC MFS (SSL)	03002A1197 // 787556-0016	787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87[1] // 787556-0017 // TDTC540116 // 243-08 F[1] // 03001-046 // 101-147[1] // 101-163[1] // 854800-0001 // 185-147[1] // 787556-0016 // 8G17-300-939 // 185-201[1] // 8G17-300-L34 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 205-87 Q[1] // 225-61[1] // TURBO-G136 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 241-01 Q[1] // 243-08 Q[1]	42-01EB[1] // 42-12BB[1] // 195-242[1] // 235-19[1] // 3400-016-456B // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019 // 1000-010-467 // GT17-060
246-52[1]	Turbo 1070 970 0006 B2-3067 Perkins Tractor 6,0L 1106D. RC MFS (SSL)	1070 970 0006 // 03002A1452	1070 988 0016 // OEM: 2674A604 // OEM: 2674A608 // 1070 197 0006	256-25[1] // 03001A2785 // 1270 710 0003
246-53[1]	Turbo E-504 (180288) Caterpillar (SSL)	180288 // 03002A0139	0R5812 // 178048 // 180287 // 310258 // 4N9554 // 4N9618 // 5232 970 5001 // 8S9237 // 205-30[1] // 180288 // TO-TURBO-4N9554* // TDTC540127	133-02B[1] // 256-65[1] // 180296 // 03001A1178
246-54[1]	Turbo 465366-0001 TO4B81 Mercedes Benz OM352 (SSL)	465366-0001 // 03002A0275	465366-0002 // 465366-0003 // 465366-0004 // 465366-0005 // 465366-0010 // 465366-0013 // 465366-0017 // 465366-0018 // 465366-0021 // 465366-0022 // 465366-0023 // 808023 // OEM: 3520964299 // OEM: 3520964299KZ // OEM: 3520964399 // OEM: A3520964299 // 101-11[1] // 465366-0024	256-29[1] // 408105-0287 // 03001A1354 // 408105-0127
246-55[1]	INHABILITADO Turbo 466076-0002 TA5102 Volvo Truck NL12 Motor TD122/1FS (SSL)	03002A0104 // 466076-0002	170435 // 172100 // 200001190229 // 312388 // 312489 // 312862 // 314403 // 316397 // 3526008 // 3526009 // 3591970 // 3592000 // 4032055 // 4033234 // 4033538 // 466076-0002 // 466076-0012 // 466076-0015 // 466076-0016 // 466076-0019 // 466076-0020 // 466076-0022 // 466076-0024 // 466076-0025 // 466076-0027 // 466076-0030 // 466076-0032 // 5333 970 6710 // OEM: 470509 // OEM: 470931 // OEM: 470932 // OEM: 470943 // OEM: 470994 // OEM: 478030 // OEM: 478122 // OEM: 478522 // OEM: 478673 // OEM: 500470509 // OEM: 6888576 // OEM: 864592 // OEM: 900470509 // TC0710039 // TC0710387 // 466076-0026 // 105-16[1] // 803012 // 105-47[1] // 803018 // 246-56[1] // 03002A0233 // 105-80[1] // 803034 // 185-134[1] // 466076-0018 // 8G05-100-054	441398-0006

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-56[1]	Turbo 466076-0015 TA5102 Volvo Truck NL12 Motor TD122/1FS (SSL)	03002A0233 // 466076-0015 // 200001190229	170435 // 312388 // 312489 // 312862 // 314403 // 316397 // 3526009 // 3591970 // 3592000 // 4033234 // 4033538 // 466076-0012 // 466076-0016 // 466076-0022 // 466076-0024 // 466076-0025 // 466076-0026 // 466076-0027 // 466076-0030 // 466076-0032 // 5333 970 6700 // 5333 970 6710 // OEM: 470931 // OEM: 470932 // OEM: 470943 // OEM: 470994 // OEM: 478030 // OEM: 478122 // OEM: 478522 // OEM: 478673 // OEM: 500470509 // OEM: 6888576 // OEM: 864592 // OEM: 900470509 // TC0710039 // TC0710387 // 3525408 // 3526008 // 105-16[1] // 803012 // 105-47[1] // 803018 // 185-134[1] // 466076-0018 // 8G05-100-054 // 105-80[1] // 803034 // // 246-55[1] // 466076-0002 // 03002A0104	131-04D[1] // 195-374[1] // 441398-0036 // 710507-0001 // 441398-0082 // 1000-010-166
246-57[1]	INHABILITADO Turbo HX50 (ss.4031414) Volvo FL10 Motor D10A (SSL)	03002A0600	4031414 // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // OEM: 11031468 // OEM: 11033937 // OEM: 11033938 // OEM: 20415164 // OEM: 425677 // 105-50[1] // 803033 // 185-87[1] // 452174-0001 // 8G42-100-898 // 187-25[1]	235-174[1] // 4027215 // 4027238 // HX5-001
246-58[1]	Turbo 466618-0015 TA4521 M.Benz Truck OM441LA Euro IA (SSL)	466618-0015 // 03002A0029	170402 // 3580214 // 466618-0013 // 466618-0014 // 466618-0016 // 466618-0019 // 466618-0027 // 770402 // OEM: 0040965099 // OEM: 0040965199 // OEM: 0040965999 // OEM: 0040967399 // OEM: 3640962499 // OEM: 4750967399 // OEM: A0040965999 // 166566 // TC0480020 // 101-12[1] // 466618-0006 // 105-07[1] // EX 802026 // 105-266[1] // 802026	195-322[1] // 1000-010-278 // 441398-0085
246-59[1]	Turbo 312283 S3A Scania Bus 36 - Truck 34 (SSL)	03002A0157 // 312283	170404 // 311023 // 312158 // 312159 // 3528018 // 3531719 // 3531753 // 465213-0001 // 465213-0002 // 465213-0003 // 465213-0005 // 770404 // OEM: 1107962 // OEM: 1114891 // OEM: 1114892 // OEM: 1115567 // OEM: 1115749 // OEM: 1117734 // OEM: 1117735 // OEM: 1117736 // OEM: 1117737 // OEM: 1305188 // OEM: 1671731 // OEM: 1673063 // OEM: 1677955 // OEM: 1677956 // TC0760001 // 4043163 // 101-14[1] // 465213-0004 // 105-04[1] // 801039	256-61[1] // 03001A1241* // 300003180800 // 312284

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-60[1]	Turbo 471037-0002 GT1749S HYU Mighty 2.5T- Chorus Bus H350 (SSL)	471037-0002 // 03002878* // 200101100079	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 101-94[1] // 471037-0002 // 105-169[1] // 805214-01 // 183-27[1] // 187-05[1] // 205-89[1] // TDTC540085	235-95[1] // 433352-0019 // GT17-032
246-61[1]	Turbo 178475 S200AG051 Caterpillar 325C Excav. motor3126B RC MFS (SSL)	178475 // 03002A1460	0R7979 // 171680 // 177-0440 // 178-4752 // 178-4755 // 802779 // 185-277[1] // 178475 // 8S02-200-E65	195-408[1] // 801862 // 1000-070-093B // 171865 // 178387
246-62[1]	Turbo 170470 S400 Mercedes Benz OM457LA EuroII (SSL)	170470 // 03002A0363** // 200003201058	170470 // 172139 // 317216 // 317471 // 317974 // 318207 // 318253 // 319392 // 5640 197 0002 // 5640 197 0005 // 5640 197 0006 // 5640 197 0007 // 70000172175 // 70000172176 // 70000172178 // 70000175537 // 714311-0001 // 80000172176 // 80000172178 // 80000175537 // 80000175547 // OEM: 0070961299 // OEM: 0070967699 // OEM: 0070969199 // OEM: 0080965899 // OEM: 0080968199 // OEM: 0090965099 // OEM: 0090965299 // OEM: 0090965399 // OEM: 0090965499 // OEM: 0090966699 // 80000172175 // 105-81[1] // 802232	195-654[1] // 256-31[1] // 316485 // 1000-070-026 // 317016 // 317472 // 03001898* // 300003200803
246-63[1]	Turbo H1E (3528777) Cummins 6CTA (SSL)	3528777 // 03002A0036	286TC15267000 // 3524035 // 3528352 // 3528353 // 3528778 // 3530716 // 3531031 // 3531665 // 3531666 // 3532065 // 3532152 // 3535456 // 3535457 // 3535552 // 3535553 // 3590079 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3596987 // 3596989 // 3802303 // 3802416 // 4035466 // 4036420 // 4090049 // 7000 017 5527 // 8000 017 5527 // 3595507 // 3595508 // 3990066 // 4037704 // 4046109 // 802384 // 808061 // OEM: 8114137 // OEM: BBV100NT // OEM: BBV100XNT // OEM: BF8X6400C // OEM: J532065 // OEM: J802303 // OEM: J802416 // OEM: J909308 // TC021006 // 103-20[1] // 104-14 A[1] // 3596988 // 105-271[1] // 808107 // 105-41[1] // 802107-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 3524034 // 183-13[1] // 187-09[1] // 205-158[1] // 3528777 // TDTC540324 // 101-27[1] // 104-14[1] // 105-362[1]	18-55 B[1] // 195-223[1] // 235-136[1] // 02001-107 // 02008435 // 3522747 // 1000-020-154 // 3545701 // H1-003

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-64[1]	INHABILITADO Turbo 409300-0018 TO4B27 M.Benz 1517/18 OM352A (SSL)	409300-0018 // 03002A0361	1274 970 0010 // 172149 // 3580252 // 409300-0001 // 409300-0002 // 409300-0003 // 409300-0005 // 409300-0006 // 409300-0007 // 409300-0008 // 409300-0009 // 409300-0011 // 409300-0012 // 409300-0014 // 409300-0019 // 409300-0020 // 409300-0021 // 409300-0023 // 772149 // OEM: 3440967399 // OEM: 3520966099 // OEM: 3520966199 // OEM: A3520966099 // OEM: A3520966199 // 409300-0016 // 510109 // 101-01[1] // 102-01[1] // 52239706000 // 52239886000 // 103-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-106[1] // 802176 // 105-239[1] // 808176 // 105-30[1] // 802054 // 105-33[1] // 802086 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 185-186[1] // 409300-0031 // 8G04-100-L38	195-222[1] // 235-114 F[1] // 408105-0207 // 1000-010-163* // 1000-010-237B // 408105-0079 // T4-041
246-65[1]	Turbo 49135-04020 TF035HM HYUNDAI vs. (SSL)	03002A0310 // 49135-04020	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 125-10[1] // 1MA0027 // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 248-42[1] // TBS-1386	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-66[1]	Turbo K24-2671 (7114) Mercedes Benz OM924LS-E3 – Rda.Comp. Fund (SSL)	5324 970 7114 // 03002A0623	001TC31103000 // 5324 970 7106 // 5324 970 7113 // 5324 970 7118 // 5324 970 7119 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // 5324 970 7208 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960899 // OEM: 9240961599 // OEM: 9240961799 // OEM: 9240962099 // OEM: 9240962299 // TC0480138 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 204-26[1] // 5324 970 7114 // 208-29[1] // 223-02[1] // 102-48[1] // 185-233[1] // 8B24-200-D80 // 205-28[1] // TDTC540002 // 246-33[1] // 03002A0781	195-105[1] // 195-99[1] // 256-128[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203 // 300002140623
246-67[1]	Turbo S200G (5620 970 0023) Deutz/Volvo TCD2012L6 RC. MFS (SSL)	5620 970 0023 // 03002A1455	5620 197 0023 // 805419 // OEM: 04254523 // OEM: 04294752 // OEM: 20873313 // 185-321 F[1] // 5620 970 0023 // 8S02-200-H79 // 225-54 F[1] // TURBO-S042 // 246-67 F[1] // 200103130198	235-145[1] // 235-291[1] // 256-37[1] // 5620 710 0001 // S2-004 // 1258 710 0008 // S2-045B // 03001A1157
246-67 F[1]	INHABILITADO Turbo S200G (5620 970 0023) Deutz/Volvo TCD2012L6 RC.Fund (SSL)	5620 970 0023 // 200103130198	5620 197 0023 // 805419 // OEM: 04254523 // OEM: 04294752 // OEM: 20873313 // 246-67[1] // 5620 970 0023 // 03002A1455 // 185-321 F[1] // 8S02-200-H79 // 225-54 F[1] // TURBO-S042	235-145[1] // 235-291[1] // 256-37[1] // 5620 710 0001 // S2-004 // 1258 710 0008 // S2-045B // 03001A1157
246-68 F[1]	Turbo HX30W (3598542) Cummins 4BTAA Ind.l Car.com. modificada (SSL)	SL08001 // 3598542 // 03002840* // 200104150051	3598544 // 3598546 // 3598548 // 4035882 // 4089319 // 104-50[1] // 3598542	195-415[1] // 256-14[1] // 4032374 // 1000-020-141 // 3593410 // 4032115 // 03001A1973
246-69[1]	Turbo 454163-0001 TA2505 Fiat Iveco Tractor 8045.25.287 (SSL)	454163-0001 // 03002A0293	OEM: 99449947 // 225-49[1] // 454163-0001 // TURBO-G581	235-152[1] // 443854-0141 // T2-073
246-70[1]	INHABILITADO Turbo 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12 – RC MFS (SSL)	49135-05000 // 03002A1377	454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // 5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 500321800 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 105-197[1] // 805177 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 187-26[1] // 49135-05000 // 201-14[1] // 230-01[1] // LYP80145-22-98 // 109-15[1] // 246-96[1] // 200106110450 // 249-03[1] // K4.25	34-33EB[1] // 195-26[1] // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047 // 1000-050-116 // 49135-08100
246-71[1]	Turbo 751243-0002 GT2056V Nissan Pathfinder 2.5DI RC MFS (SSL)	751243-0002 // 03002986* // 200301120142	805841 // OEM: 14411-EB300 // 225-64[1] // 751243-0002 // TURBO-G440	195-378[1] // 256-35[1] // 1000-010-379 // 03001966
246-72[1]	Turbo S2A (311511) Perkins T3.152 – Volvo TD 30 (SSL)	311511 // 03002A0055* // 200003120164	311645 // 3523035 // 3523036 // OEM: 2674A027 // OEM: 2674A152 // OEM: 838958 // OEM: 858292 // OEM: 9000858292	256-86[1] // 03001A1068 // 311880

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-73[1]	Turbo S81 (310794) Scania Industrial engine DSC9 (SSL)	310794 // 03002A0691* // 200040101069	310432 // 310461 // 310795 // 313066 // 349272 // 358501 // 370090 // 374122 // 393457 // 466616-0001 // 466616-0002 // 466616-0003 // 466616-0004 // 466616-0005 // 466616-0007 // 466616-0008 // 466616-0010 // 466616-0011 // 466616-0012 // 466616-0013 // 466616-0015 // OEM: 1057156 // OEM: 1100371 // OEM: 500679290 // OEM: 571566 // TC0760148 // OEM: 1317654 // OEM: 1317655 // OEM: 1317660 // OEM: 1317661 // OEM: 1317662 // OEM: 1317664 // OEM: 1351127 // OEM: 1362027 // 105-39[1] // 801081 // 105-273[1] // 808081	310698
246-74[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0024) Peug. 406- Cit. Xantia- C5 (SSL)	03002A0000 // 5303 970 0024	102-32[1] // 5303 970 0024 // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 187-50[1] // 226-04[1] // 227-09[1] // CP203-250 // 205-174 F[1] // TDTC540095	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
246-75[1]	INHABILITADO Turbo HX30W (3592315 - 4040353) Ford F100 - 4BTAA (SSL)	3592315 // 4040353 // 03002840*	3590493 // 3590494 // TC0210116 // 3800986 // 5316 970 7146 // 104-18[1] // 3592315 // 4040353 // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 105-328[1] // 808182 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 187-31[1] // 205-05[1] // TDTC540045 // 185-188[1] // 8C03-200-D63	34-34DB[1] // 195-76[1] // 4027097 // 2061-010-015 // 4030102 // 1000-020-130 // 3594856 // 4027065 // 4027213 // 4031348
246-76[1]	Turbo VN3 VB420058 RHF4H Nissan Navara 2,5Lts (SSL)	VB420058 // 03002955* // 200105100129	805842 // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VC420058 // VD420058 // 205-20[1] // VB420058 // TDTC540147 // 230-05[1] // LYP80145-22-8 // 225-68[1] // TURBO-I023	178-07B[1] // 195-93[1] // VAX40028 // 1000-040-128
246-77[1]	Turbo HC5A mot. KTA19/38 (3523850) Ent.ac.9/16 NF Sal.ac. 2x3/8NC(SSL)	3523850 // 200004260319 // 03002A0493*	104-38 A[1] // 3523850 // 107-15[1] // 208-10 #[1] // 208-10[1]	195-649[1] // 256-163[1] // 1000-020-189 // 3545702 // 03001A1671* // 300004260480
246-78 F[1]	INHABILITADO Tbo.VICC VE430023 8971480760 RHF5 Isuzu 3.1(C.com no orig)(SL)USE VI95	VE430023 // 03002945	OEM: 8971480760 // OEM: 8971480761 // OEM: 8971480762 // VA430023 // VB430023 // VC430023 // vd430023 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 03002825* // 200105110041 // 185-221[1] // 8I05-200-521	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-79[1]	Turbo S1B (315666) Deutz varios Motor BF4L1011 TH A/R 0,75 (SSL)	03002A0747 // 315666	315639 // 315640 // 315641 // 315920 // 315921 // 317904 // 317905 // 317906 // 317959 // 319338 // OEM: 04234298KZ // OEM: 04270460KZ // OEM: 04270461KZ // OEM: 04270462KZ // OEM: 04272465KZ // OEM: 04272466KZ // OEM: 04272467KZ // OEM: 836659179 // 205-133[1] // 315666 // TDTC540243	195-320[1] // 805513 // 1000-070-019 // 313275
246-80[1]	Turbo TO4E (ss. 3LEP289) Deutz F6L913 (SSL)	200001151570	169123 // 315654 // 315704 // 315705 // 318874 // 5222 970 2579 // 5223 970 2270 // 5223 970 2840 // 5223 970 2841 // 5227 970 6008 // 5227 970 6031 // 5227 970 6032 // 5227 970 6034 // 5227 970 6407 // 5227 970 6433 // 769123 // OEM: 01307960 // OEM: 02232104 // OEM: 02232450 // OEM: 02234262 // OEM: 04150905 // OEM: 04152261 // OEM: 04152805 // OEM: 04153763 // OEM: 04230569 // OEM: 105292000059 // TC0500222 // 5237 970 6407 // 5327 970 6008 // 5327 970 6031 // 5327 970 6032 // 5327 970 6034 // 5327 970 6409 // 5327 970 6433 // OEM: 04232253KZ // 101-02[1] // 465829-0003 // 102-02[1] // 105-247[1] // 808180 // 105-43[1] // 806017 // 105-74[1] // 806180 // 121-02A[1] // 246-80 F[1] // 03002A0517 // F-107-01[1] // 197330	
246-80 F[1]	INHABILITADO Turbo TO4E (ss. 3LEP289) Deutz F6L913	03002A0517	315654 // 315704 // 315705 // 318874 // 5222 970 2579 // 5223 970 2270 // 5223 970 2841 // 5227 970 6008 // 5227 970 6031 // 5227 970 6032 // 5227 970 6034 // 5227 970 6407 // 5227 970 6433 // OEM: 01307960 // OEM: 02232104 // OEM: 02232450 // OEM: 02234262 // OEM: 04150905 // OEM: 04152261 // OEM: 04152805 // OEM: 04153763 // OEM: 04230569 // OEM: 105292000059 // TC0500222 // // // 5223 970 2840 // // // // // // // 5237 970 6407 // 5327 970 6008 // 5327 970 6031 // 5327 970 6032 // 5327 970 6034 // 5327 970 6409 // 5327 970 6433 // // // // // // // // // OEM: 04232253KZ // // // 102-02[1] // 105-247[1] // 808180 // 105-43[1] // 806017 // 105-74[1] // 806180 // F-107-01[1] // 197330 // 246-80[1] // 200001151570	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-81[1]	Turbo K24-2464 (6406) Iveco Eurocargo 8040.25.4550 (SSL)	03002A0708 // 5324 970 6406	OEM: 99446020 // OEM: X7426100	235-309[1] // 256-16[1] // 5324 710 0018 // K24-002 // 03001A2040
246-82 F[1]	Turbo 465332-0001 TV81 CAT. Indus.(RC Øm 76,1 - RT Øm 97,8)(SSL)	465332-0001 // 03002836* // 200001220048 // 465332-0001F*	0R5369 // 0R5370 // 0R7219 // 10R7301 // 10R8251 // 1444568 // 1N4070 // 1W6931 // 1W6932 // 465332-0002 // 465332-0003 // 465332-0004 // 465332-0005 // 465332-0006 // 465332-0007 // 465332-0008 // 465332-0009 // 465332-0010 // 465332-0012 // 466428-0001 // 466428-0002 // 466638-0001 // 466638-0002 // 466638-0003 // 4W0208 // 4W208 // 4W2587 // 4W2588 // 4W7500 // 4W7648 // 6N9624 // 6N9625 // 7W4382 // 7W5969 // 7W7348 // 9N2702 // 9N2703 // 246-82 F[1] // 465332-0001 // 03002836* // 200001220048 // 465332-0001F* //	131-14D[1] // 195-447[1] // 0R5926 // 9N3676 // 408742-0011 // 1000-010-395
246-83 F[1]	Turbo 452065-0003 TB2558 Perkins T4.40 – Dif. formato RC y ØM 56(SSL)	03002A0866 // 452065-0003	452065-0002 // OEM: 2674A150 // OEM: 5001826792 // 208-28[1] // 452065-0003 // 225-56[1] // TURBO-G279	
246-84[1]	INHABILITADO Tbo.BV43-2070(0353)Hyu.H1/100-Starex E5 2.5 CRDi(esc.Pl.tra.8mm)(SSL)	200302110635 // 5303 970 0353 // 03002A0101*	5303 970 0226 // 5303 970 0655 // OEM: 28231-4A700 // OEM: 28231-4A701 // OEM: 28500-4A700 // 185-204 F[1] // 8B43-300-L23 // 225-20 F[1] // 5303 970 0353 // TURBO-K092S // 246-84 F[1] // 200302110185 // 03002A1233*	42-23BB[1] // 195-544[1] // 235-164[1] // 256-71[1] // 01055048* // 3000-016-096 // 300802110061 // 1000-030-323T // K03-070B // 300002110998
246-84 F[1]	INHABILITADO Tbo.BV43-2070(0353)Hyu.H1/100-Starex E5 2,5 (MFS/esc.Pl.tra.10mm)(SSL)	200302110185 // 5303 970 0353 // 03002A1233*	5303 970 0226 // OEM: 28231-4A700 // OEM: 28500-4A700 // 5303 970 0655 // OEM: 28231-4A701 // 185-204 F[1] // 8B43-300-L23 // 246-84[1] // 5303 970 0353 // 200302110635 // 03002A0101* // 225-20 F[1] // TURBO-K092S	42-23BB[1] // 195-544[1] // 235-164[1] // 256-71[1] // 01055048* // 3000-016-096 // 300802110061 // 1000-030-323T // K03-070B // 300002110998
246-85[1]	INHABILITADO Turbo 754743-0001 GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (SSL)	754743-0001 // 03002A0390* // 200101120286	754743-0002 // 754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 5754 970 2000 // 101-116[1] // 754743-0001 // 101-116 Z[1] // 105-389[1] // 805323 // 182-10[1] // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 204-17[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130	34-18DB[1] // 131-23F[1] // 195-146[1] // 2061-016-468 // 433289-0238 // 1000-010-373
246-86 F[1]	INHABILITADO Tbo. 318844 S200G Deutz – Mot. BF6M1013FC(RCØm Y53,1 RTØm Y65,3)(SSL)	318844 // 03002A0052	318729 // 805420 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // OEM: 3802178 // 184-17[1] // 318844 // 189-14[1] // 189-14 F[1] // 205-88[1] // TDTC540066	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-87[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SSL)	5439 970 0022 // 03002927	5439 970 0011 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // TC0700439 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061 // 208-15[1] // 221-01[1] // 246-91[1] // 03002845	195-11[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 03001894 // TBS-02K-0106
246-88[1]	INHABILITADO Turbo HE551V (4036666) Cummins Enforcer MFS4 (SSL)	200104220030 // 4036666	2842412 // 2843868 // 2843889 // 2881994 // 3768264 // 3768268 // 4035678 // 4041090 // 4043215 // 4043226 // 4045753 // 4089551 // 805905	4034043
246-89[1]	Turbo CZ (C23-228-05) John Deere - Motor 6068 (SSL)	C23-228-05 // 03002A1448	C23-227-01 // C23-227-02 // C23-227-03 // C23-227-04 // C23-227-05 // C23-228-01 // C23-228-02 // C23-228-03 // C23-228-04 // C23-228-06 // C23-228-07 // RE528769 // RE528770 // RE529463 // RE529464 // RE530632 // RE530974 // RE531335 // RE531530 // RE531538 // RE533788 // RE536486 // RE537054 // RE541310 // RE544473 // RE550932 // RE550933 // RE550934 // RE550936 // RE550937 // RE550939 // RE550941 // RE550942 // RE550943 // RE550944 // RE550945 // RE550946 // RE550947 // RE550948 // RE556694	235-235[1] // 323251 // CZ-016
246-90 F[1]	Tbo.TF035HM-10T-4 (49135-04010) Hyundai D4BF Euro-2 (SSL) ØmRC 37,8mm	03002A0310 // 49135-04010	49135-04011 // OEM: 28200-4A160 // 208-86[1] // 49135-04010 // 208-86 F[1] // 242-11[1]	195-27[1] // 1000-050-117 // 49135-08020
246-91[1]	Turbo 751851-0001 GT1646V Golf-A3 TDI-Touran TDI (SSL)	751851-0001 // 03002845	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // OEM: 038253016K // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 751851-0001 // 205-85[1] // TDTC540061 // 208-15[1] // 246-87[1] // 03002927 // 101-118[1] // 102-54[1] // 221-01[1]	195-34[1] // 256-48[1] // 1000-010-139 // 703890-0229* // 703890-0299 // 03001831

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-92[1]	Turbo 4LGZ M.Benz OM355A / OM407HA (5232 970 3296/310710) (SSL)	5232 970 3296 // 200003200706	310710 // 3525154 // 510805 // 510855 // 510958 // 5232 970 3293 // 1400 970 0003 // 465990-0013 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510833 // 5232 970 3290 // 5232 970 3291 // 5232 970 3296 // 5336 970 6011 // 716639-0001 // OEM: 0000201300 // OEM: 0010968399 // OEM: 0020961299 // OEM: 0020961399 // OEM: 0020961499 // OEM: 0020961599 // OEM: 0020962099 // OEM: 0020967199 // OEM: 0020968399 // OEM: 0030965999 // OEM: 04007271 // 102-04[1] // 105-11[1] // 802034 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 105-237[1] // 802634 // 189-06[1] // 103-06[1] // 105-06[1] // 802032 // // 105-152[1] // 802532	133-08B[1] // 256-63[1] // 510956 // 300003201097
246-93[1]	Turbo 4LGK (3504412) Scania 112 Intercooler (SSL)	3504412 // 200003210250	1400 988 0002 // 191259 // 465990-0008 // 465990-0009 // 465990-0011 // 465990-0012 // 510957 // 801509 // 1400 988 0000 // 185576 // 186856 // 305762 // 307371 // 310005 // 311314 // 311425 // 311522 // 312944 // 312945 // 312989 // 312990 // 312992 // 317706 // 320037 // 322668 // 332349 // 3503327 // 3525151 // 3533050 // 366801 // 397664 // 571561 // 571562 // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-195[1] // 801605 // 189-13[1] // 510545 // 189-13 A[1] // 189-13 F[1] // 105-24[1] // 801005	256-64[1] // 300003210020 // 311315 // 3504412
246-94[1]	INHABILITADO Turbo 796911-0002 GTB1756VK Jeep Wrangler 2.8 lts (SSL)	200401121394 // 796911-0002	763148-0002 // 771954-0001 // OEM: 35242122G // OEM: 35242127F // OEM: 68033479AB // 262-02[1] // 796911-0002 // 265-08[1] // XKL-797001-1	131-10L[1] // 256-69[1] // 300001121769
246-95[1]	Turbo 49477-01510 TD04L10-09TVT Chev.Cruze – Captiva 2,0 – 130HP (SSL)	49477-01510 // 200406110493	49477-01500 // OEM: 25185864 // OEM: 25185866 // OEM: 25187703 // OEM: 25194653 // OEM: 25184398 // OEM: 25187701 // 205-132[1] // 49477-01510 // TDTC540237 // 249-02[1] // K4.26 // 225-66[1] // TURBO-M068	235-163[1] // 256-15[1] // 49477-08800 // 49477-08801 // TD04-VG11 // 03001A2214

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
246-96[1]	Turbo 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12 (SSL)	49135-05000 // 200106110450	454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // 5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 500321800 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 105-197[1] // 805177 // 109-15[1] // 49135-05000 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 187-26[1] // 201-14[1] // 230-01[1] // LYP80145-22-98 // 246-70[1] // 03002A1377 // 249-03[1] // K4.25	34-33EB[1] // 195-26[1] // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047 // 1000-050-116 // 49135-08100
246-97[1]	Turbo S200G (319351) Volvo-Penta/Deutz BF6M2012C (SSL)	319351 // 200103140324	1264 970 0002 // 1264 988 0002 // 318885 // 319022 // OEM: 04258781KZ // OEM: 04294594 // OEM: 20533238 // OEM: 21109113 // 318047 // 318438 // 319355 // OEM: 04254346KZ // OEM: 04900118KZ // OEM: 20517286 // OEM: 20542870 // 105-363[1] // 808078	133-15D[1] // 133-26D[1] // 1264 710 0003 // 318439
246-98[1]	INHABILITADO Turbo VF38-RHF5 (14411AA471) Subaru Legacy / Liberty MY05-MY06 (SSL)	03002A0105 // OEM:14411AA471 // SL13771		
246-99[1]	Tbo.K03-1870 (5303 970 0015)Audi A3 TDI / VW Golf 1.9 TDI Mot.AGR(SSL)	200102090363 // 5303 970 0015	OEM: 038145701A // 454159-0001 // OEM: 038145701AV // OEM: 038145701AX // OEM: 038145701D // OEM: 038145701DX // 185-267[1] // 454159-0002 // 8G15-200-664 // 246-99 R[1] // 5303 970 0015 // 200102090363	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500
246-99 R[1]	Tbo. K03-1870 (5303 970 0015)Audi A3 TDI/VW Golf 1.9 - REMAN (SSL)	200102090363 // 5303 970 0015	454159-0001 // OEM: 038145701A // OEM: 038145701AV // OEM: 038145701AX // OEM: 038145701D // OEM: 038145701DX // 185-267[1] // 454159-0002 // 8G15-200-664 // 246-99[1] // 5303 970 0015 // 200102090363	195-45[1] // 5303 710 0501 // 1000-030-160 // 5303 710 0500
247-01[1]	INHABILITADO Turbo 454216-0001 GT1544 Chevrolet Astra (SGP)	1101-019-002 // 454216-0001	454216-0003 // OEM: 90570506 // TC0140452 // 101-53[1] // 454216-0002 // 185-210[1] // 8G15-200-381	195-132[1] // 433289-0039 // 1000-010-267 // 433289-0071

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
247-02[1]	INHABILITADO Tbo 778794-0001 GT1852V MB. Sprinter OM611 Corazón(ØmRC 38.60mm) (SGP)	778794-0001 // 1101-017-004	5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // 778794-0002 // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961599 // OEM: A6110961699 // TC0480330 // 101-100[1] // 709836-0001 // 709836-0004 // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 181-17[1] // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-038* // 8G18-300-038 // JR-38** // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 03002A0102	195-159[1] // 34-11DB[1] // 42-05BB[1] // 195-12[1] // 1000-010-114B // 703890-0350 // #199 // 2061-016-038 // 434855-0024 // 3000-016-016 // VN012 // 1000-010-114 // 703890-0044
247-03[1]	INHABILITADO Tbo 780502-0001 GTB1752VLK Kia Sorento–Carnival CRDi Motor R2.2 (SGP)	1101-012-038 // 780502-0001	28231-2F100 // 101-144[1] // 780502-0001 // 101-144 R[1] // 185-280[1] // 8G17-300-735 // 246-108[1] // 200401110868	195-282[1] // 1000-010-382
247-04[1]	INHABILITADO Turbo 700917-0001 GT1749S Hyundai County-Mighty II (SGP)	700917-0001 // 1101-012-022	OEM: 28230-41650 // 101-95[1] // 700917-0001 // 242-25[1] // 246-146 F[1] // 03002900*** // 200101100691 // 265-25[1] // XKS-700917	195-14[1] // 433352-0007 // 1000-010-022 // 433352-0018
247-05[1]	INHABILITADO Tbo BV39-1873 (0024) VW Passat - Bora 1.9lts. (SGP)	1101-016-043 // 5439 970 0024	5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0026 // OEM: 038253014E // 102-38[1] // 5439 970 0024 // 102-38 Z[1] // 185-125[1] // 8B39-30M-D10	195-11[1] // 17-84FB[1] // 34-26EB[1] // 256-51[1] // 258-26[1] // 5439 710 8001 // 1000-030-107 // 5439 710 0511 // 2090-505-183* // 2090-505-183M // 2063-050-D10 // 03001894 // TBS-02K-0106
247-06[1]	INHABILITADO Turbo 793996-0002 MGT1238Z Alfa Romeo MITO 1.4 (SGP)	793996-0002 // 1101-024-011	793996-0001 // 793996-0003 // 793996-0004 // 811310-0002 // 812811-0001 // 812811-0004 // OEM: 55228036 // OEM: 55248412 // 225-30[1] // 793996-0002 // TURBO-G227S // 266-04[1] // R980-001	195-478[1] // 1000-010-610 // 786980-0002
247-07[1]	INHABILITADO Turbo K04-2072 (0079) Deutz Industrial Engine 4,04L. RC MFS (SGP)	5304 970 0079 // 1101-074-012	OEM: 04299177 // 266-01[1] // 5304 970 0079	132-24CF[1] // 235-308[1] // 5304 710 0520 // 5304 710 0521 // K04-034B
248-01[1]	INHABILITADO Turbo 49497-66101 TF035 Hyundai Starex (STA)	TBS-1480 // 49497-66101	OEM: 28200-42800 // 805843 // 109-36[1] // 49497-66101 // 225-27[1] // 49135-04350 // TURBO-M093 // 242-07[1] // 246-49[1] // 03002A0965	195-506[1] // 256-46[1] // 49135-08031 // 49135-08033 // 1000-050-215 // 49135-08030 // 03001A2573

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-02[1]	INHABILITADO Turbo 812971-0006 GTB22V Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (STA)	812971-0006 // TBS-0273	798166-0007 // 853333-0001 // OEM: BK3Q6K682RC // 812971-0007 // OEM: 1717629 // OEM: 1720418 // OEM: 1762066 // OEM: 1857660 // OEM: 20088130 // OEM: 2231172 // OEM: BK3Q6K682AB // OEM: BK3Q6K682AC // OEM: BK3Q6K682EA // OEM: BK3Q6K682RB // OEM: BK3Z-6K682-U // 101-145 #[1] // 812971-0002 // 101-145[1] // 244-02[1] // 812971-0006 // 105-435[1] // 805499 // 185-193[1] // 8G22-300-993 // 225-01[1] // TURBO-G257-2	43-08AB[1] // 131-06L[1] // 195-252[1] // 17-145FB[1] // 42-04EB[1] // 42-14BB[1] // 235-18[1] // 01077379 // 2063-050-939 // G74 // TBS-15G-0273 // 1000-010-481 // 2090-010-166 // 3400-016-669B // 3000-016-066 // GT22-035
248-03[1]	INHABILITADO Turbo HX50 (4041096) Renault MIDR062356 (STA)	TBS-1948 // 4041096	317805 // 4033434 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319 // 103-31[1] // 318295 // 317804 // 221-12[1] // 4041096 // 7000-005-0094 // 185-264[1] // 8S04-100-902 // 205-159[1] // TDTC540329	134-07G[1]
248-04[1]	INHABILITADO Turbo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (STA)	721843-0001 // TBS-1852	721843-0003 // OEM: 79519 // TC0570428 // 101-78[1] // 721843-0001 // 101-78 Z[1] // 105-361[1] // 805313 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // GB-1182 // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013 // 185-146[1] // 8G20-200-871	195-147[1] // 1000-010-366B // 451298-0019
248-05 F[1]	Tbo.49135-03500 TF035HM Montero 4M40-Caterp. 307D(Rda.Tur.Øm40)(STA)	49135-03500 // TBS-1530	49135-03501 // OEM: ME203933 // 189-26[1] // 49135-03500 // 230-10[1] // 230-10 F[1] // LYP80145-99-26 // 230-10 G[1] // LYP80145-36-268 // 205-160[1] // TDTC540330	
248-06[1]	Turbo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 35.10 (STA)	49135-05010 // TBS-0894	49135-05050 // 454061-0007 // TC0010112 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68 // 185-311[1] // 8M35-200-R58	195-26[1] // 1000-050-116 // 49135-08100

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-07 F[1]	INHABILITADO Turbo HX35 (3537133) Cummins 6BT Industrial Øm RC 54 / ØM RT 76 (STA)	TBS-0551 // 3537133	2842249 // 286TC31101000 // 286TC31102000 // 2881845 // 3536338 // 3536339 // 3537019 // 3537134 // 3537136 // 3537137 // 3539449 // 3539450 // 3539653 // 3539658 // 3590100 // 3590101 // 3591362 // 3591364 // 3597068 // 3802770 // 4035760 // 4035761 // TC0210032 // 105-112[1] // 802251-01 // 105-347[1] // 808251 // 230-08[1] // 3537133 // LYP80145-22-28 // 261-01 F[1] // SW-0424 // 265-18[1] // XKD-3537133	
248-08[1]	INHABILITADO Turbo 49135-06500 TF035 Chevrolet S10 / Silverado c/MWM 4C. (STA)	TBS-2871 // 49135-06500	TC0130117 // OEM: 905292010068O2 // TC0130441 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 109-13[1] // 49135-06500 // 185-299[1] // 8M35-200-866 // 241-14[1] // OKSA0030 // 205-140[1] // TDTC540262 // 205-140 V[1] // 225-02[1] // TURBO-M107	17-155FB[1] // 34-50DB[1] // 179-03A[1] // 195-188[1] // 49135-08601 // 2090-010-440 // 49135-18600 // AC-M170 // 49135-08600 // 1000-050-161
248-09[1]	Turbo BV43-1874 (0205) VW Passat – Vento 2,0lts (STA)	5303 970 0205 // TBS-2451X // TBS-2451*	5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0206 // OEM: 03L253056A // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056B // 102-68[1] // 5303 970 0205 // 102-68 Z[1] // 204-32 QF[1] // GB-2226 // 225-69[1] // TURBO-K072S	43-04AB[1] // 195-128[1] // 2063-050-247 // 5830 711 7005 // TBS-15K-2451 // 1000-030-198T // 5303 710 8007
248-10[1]	Turbo S100 (318279) Deutz-Volvo Penta (STA)	TBS-2586 // 318279	04254537KZ // 04258205KZ // 1153 970 0003 // 318166 // 318167 // 318281 // OEM: 20460944 // OEM: 3802185 // 210-07[1] // 318279 // J40S10-864 // 246-142[1] // 200003120094	195-518[1] // 805641 // 1000-070-015 // 318280
248-11 F[1]	INHABILITADO Turbo 49131-06320 TD03L4-09GK Ranger 2,2 – Rueda Comp. Øm34,0 mm (STA)	TBS-2199 // 49131-06320	49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 109-40[1] // 49131-06300 // 242-08[1] // 245-01[1] // 49131-06320 // JCT-83QAV // 245-01 F[1] // JCT-83QA // 245-01 Q[1] // 185-148[1] // 8M03-200-D11	34-08CB[1] // 34-23DB[1] // AC-M070-1EV // 2063-050-D11 // 49131-19060 // 49131-19072 // A2.5.17
248-12[1]	Turbo HX55 (4043574-4043575) Renault MD11 EURO 3 – Volvo (STA)	4043574 // 4043575 // TBS-1653	3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // 038TC1872800005 // 4035327 // TC0710491 // 105-401[1] // 805366 // 204-28[1] // 4043574 // 4043575 // 208-54[1] // 210-08[1] // J30H55-865 // 246-158[1] // 200004201591	235-193[1] // 256-91[1] // 803634 // 4031345 // HX5-163 // 300004201967* // 300004201979

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-13[1]	Turbo TD025M1 (49173-02010) Smart Fortwo M132E10AL 1,0 L (STA)	49173-02010 // TBS-1936	OEM: 1515A099 // OEM: 1515A227 // OEM: A1320900080 // OEM: A1320900180 // 246-161[1] // 49173-02015 // 200106081153 // 263-02[1] // 49173-02010 // 19M0115	235-198[1] // 258-05[1] // 49173-08011 // TD02-013 // TBS-02M-1936
248-14 F[1]	Turbo Nuevo Posible TO4B33 John Deere – Posible 465040-0005 (STA)	465040-0005 // TBS-0774	465040-0003 // 465040-0004 // 5327 970 6080 // RE10501 // RE32204 // 187-61 F[1] // 465040-0005 // 204-27[1] // 204-27 F[1]	
248-15[1]	INHABILITADO Turbo K03-2080 (0505) R. Rover / Ford Mondeo 2,0 EcoBoost (STA)	5303 998 0505 // TBS-1755	5303 970 0154 // 5303 970 0198 // 5303 970 0237 // 5303 970 0240 // 5303 970 0259 // 5303 970 0269 // 5303 970 0288 // 5303 970 0368 // 5303 970 0504 // 805436 // OEM: 36001347 // OEM: 36001788 // OEM: 36001806 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AF // OEM: AG9N6K682AG // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AL // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AE // OEM: BG9E6K682AF // OEM: BG9E6K682AG // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: LR074185 // // 5303 970 0420 // 185-206[1] // 5303 970 0505 // 8B03-40M-D27 // 102-87[1] // 225-03[1] // 5303 998 0505 // TURBO-K051-1S // 246-129[1] // 200502111441 // 246-129 Q[1]	43-17AB[1] // 195-483[1] // 256-122[1] // 803970 // 2063-080-016 // 7.28197.03 // AC-K103-1EV // TBS-15VE-1755 // 1000-030-248B // 5303 710 0565 // 300002110575
248-16[1]	INHABILITADO Turbo HX55 (4037181) Volvo Bus – motor D12 (STA)	4037181 // TBS-0517	4031216 // 4037182 // 4041070 // 4045477 // OEM: 20590846 // OEM: 20973106 // OEM: 24426247 // 185-234[1] // 4037181 // 8C05-100-407T	134-10G[1] // 4027840
248-17[1]	INHABILITADO Turbo K03-2074 (0459) Golf GT 1,4 TSI (STA)	TBS-1433 // 5303 970 0459	5303 970 0099 // 5303 970 0142 // 5303 970 0150 // 5303 970 0162 // 808497 // OEM: 03C145701B // OEM: 03C145701G // OEM: 03C145701K // OEM: 03C145701Q // OEM: 03C145701T // OEM: 03C145702B // OEM: 03C145702P // OEM: 03C145703A // TC0700487 // 185-156 Q[1] // 5303 970 0248 // 8B03-40M-758 // 225-70[1] // TURBO-K061S // 246-30[1] // 03002A1350 // 246-30 Q[1]	43-14AB[1] // 195-346[1] // 5303 710 0524 // 805663 // 7.04247.01 // A2.1.31 // AC-K089-1EV // OEM: 03C145710E // TBS-15VE-1433 // 1000-030-207 // 5303 710 0537
248-18[1]	Turbo 702213-0001 GT2052S Hyundai Camion Mighty f/rta (STA)	702213-0001 // TBS-0143	OEM: 28230-41710 // 101-85[1] // 702213-0001 // 242-06[1] // 248-18 F[1] // TBS-0143 // 246-145[1] // 200101111546	195-161[1] // 235-102[1] // 1000-010-255 // 433352-0027 // GT20-002

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-18 F[1]	INHABILITADO Turbo 702213-0001 GT2052S Hyundai Mighty f/rta (R.T. ØM 43 mm)(STA)	TBS-0143 // 702213-0001	OEM: 28230-41710 // 242-06[1] // 702213-0001 // 101-85[1] // 246-145[1] // 200101111546 // 248-18[1] // TBS-0143	
248-19[1]	INHABILITADO Turbo BV35-1573 (0027) Fiat Punto 1,3 SJTD Multijet RC. MFS (STA)	TBS-1466X // 5435 970 0027 // TBS-1466*	5435 970 0037 // OEM: 55216672 // OEM: 55225439 // OEM: 860164 // // 102-88[1] // 5435 970 0027 // 243-02 F[1] // 03002-178 // 243-02 Q[1] // 03002-178M // 243-02 QF[1] // 248-19 F[1] // TBS-1466X // 185-218[1] // 8B35-300-651	34-27DB[1] // 42-24BB[1] // 195-309[1] // 2063-050-651 // TBS-15K-1477 // 3000-016-054 // 1000-030-196T // 5435 710 0515
248-19 F[1]	INHABILITADO Turbo BV35-1573 (0027) Fiat Punto 1,3 SJTD Multijet RC.FUNDICION (STA)	TBS-1466X // 5435 970 0027	OEM: 55216672 // OEM: 55225439 // OEM: 860164 // 185-218[1] // 5435 970 0027 // 8B35-300-651 // 102-88[1] // 243-02 F[1] // 03002-178 // 243-02 Q[1] // 03002-178M // 243-02 QF[1] // 248-19[1] // TBS-1466X // TBS-1466*	34-27DB[1] // 42-24BB[1] // 195-309[1] // 2063-050-651 // TBS-15K-1477 // 3000-016-054 // 1000-030-196T // 5435 710 0515
248-20[1]	INHABILITADO Turbo CICY VB570019 RHG6 Hitachi LX210/40 6BG1T (STA)	TBS-0832 // VB570019	1144003890 // VA570019 // 185-149[1] // VB570019 // 8I06-100-E12 // 189-32[1] // 189-32 F[1]	195-436[1] // 235-279[1] // 1000-040-180 // RH6-017
248-21[1]	Trubo HX40 6CTA Bus 3596946 (STA)	3596946 // TBS-3227	3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3596947 // 3802321 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 104-12[1] // 3525488 // 3528779 // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 187-37[1] // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321 // 249-08 F[1] // 3596946 // K2.15 // 263-06[1] // 19H0526	134-17B[1] // 195-567[1] // 4027354 // 1000-020-122
248-22[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 465427-0001 TBP409 Iveco 160E23 (STA)	465427-0001 // TBS-0838	TC0010101 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // 101-61[1] // 465427-0001 // 101-61 A[1] // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-105[1] // 805052-01 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 208-06[1] // 248-61[1] // TBS-2542 // 266-03[1] // 266-08[1] // YT086	235-38[1] // 408105-0351 // T4-036

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-23[1]	Turbo IHI VICF VK430015 8971371098 RHF5 Isuzu Trooper 3,0 4JX1TC(STA)	VK430015 // TBS-0042	OEM: 8971371093 // OEM: 8971371094 // OEM: 8971371095 // OEM: 8971371097 // OEM: 8971371098 // OEM: 8971371099 // OEM: 8972503640 // OEM: 8972503641 // OEM: 8972503642 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 108-15[1] // VK430015 // 108-18[1] // VB430070 // 183-26 F[1] // VL430015 // 189-34 F[1] // 204-21 F[1] // 208-48[1] // 246-159[1] // VA430015 // 200105101643	195-114[1] // 1000-040-130 // VBX50016
248-24[1]	INHABILITADO Turbo 715924-0004 GT1749S Hyu. H-100 4D56TCi EuroIII (STA)	TBS-0599B // 715924-0004 // TBS-0599*	715924-0002 // OEM: 28200-42700 // 101-130[1] // 715924-0004 // 101-130 R[1] // 244-01[1] // 244-01 F[1] // 225-51[1] // TURBO-G083S	195-82[1] // 1000-010-019 // 433352-0031
248-25[1]	INHABILITADO CODIGO DISPONIBLE			
248-25 F[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX55 (4044198) HX55 Volvo MD13 Euro3 – RC MFS Ø65mm (STA)	TBS-2434 // 4044198	4043162 // 4043163 // 4043164 // 4044199 // 4044200 // 4044201 // OEM: 20857656 // OEM: 20857657 // TC0710225 // 038TC1450400005 // 2841035 // 3771813 // 3771817 // 3771818 // 3785479 // 3790509 // 3790532 // 3790878 // 4031169 // 4031189 // 4031195 // 4038876 // 4038879 // 4039851 // // // // // // 4048102 // 4048103 // OEM: 20581607 // OEM: 20712174 // // // OEM: 21077462 // OEM: 21313319 // OEM: 5322461 // OEM: 5324766 // OEM: 5324767 // OEM: 5324768 // OEM: 5460120 // OEM: 85000593 // OEM: 85000645 // OEM: BK3Q6K682RB // // TC0710523 // 105-388[1] // 803270 // 185-269[1] // 4043161 // 8C05-100-949 // 227-17[1] // 4044198 // CO52-12V // 227-17 F[1] // 105-440[1] // 805390 // // 267-02[1]	
248-26 F[1]	INHABILITADO Turbo 466778-0004 TA0315 Perkins(RCØm 42,5–Ent de aceite 10-1.00)(STA)	TBS-0997 // 466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 208-85[1] // 466778-0004 // 242-31[1] // 187-49[1] // 187-49 F[1] // 187-49 G[1] // 248-26 G[1] // 265-14[1] // XKD-466778-0001 // 265-14 F[1] // 266-02[1]	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-26 G[1]	INHABILITADO Turbo 466778-0004 TA0315 Perkins (RT Øm 49,2 mm) (STA)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49[1] // 466778-0004 // 187-49 F[1] // 187-49 G[1] // 208-85[1] // 242-31[1] // 248-26 F[1] // TBS-0997 // 265-14[1] // XKD-466778-0001 // 265-14 F[1] // 266-02[1]	
248-27[1]	INHABILITADO Turbo 700960-0011 GT1541V VW Lupo 1,2Lts–VW Linde 1,9TDI Indus.(STA)	TBS-1926 // 700960-0011	700960-0001 // 700960-0002 // 700960-0003 // 700960-0004 // 700960-0005 // 700960-0008 // OEM: 045145701EV500 // 101-137[1] // 700960-0011 // 246-125[1] // 200301091638 // 266-12[1] // YT096-001-A	195-385[1] // 1000-010-254 // 703889-0037
248-28[1]	Turbo K03-2074 (0180) Peugeot 207-208-308 RC Mot. EP6 DTS (STA)	5303 970 0180 // TBS-2977	5303 970 0117 // 5303 970 0292 // 5303 970 0426 // OEM: 0375N8 // OEM: 756542301 // OEM: 9803546480 // OEM: 9809028880 // OEM: V755569880-04 // OEM: V756542380-01 // OEM: V760088280-01	18-134 B[1] // 195-59[1] // 803941 // 2100-011-497 // ZC-TH-5303 970 0163 // 1000-030-175 // 5303 710 0527
248-29[1]	INHABILITADO Turbo 763647-0014 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ (STA)	TBS-2033 // 763647-0014	763647-0019 // OEM: 1567329 // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD // OEM: 1453914 // OEM: 1464596 // OEM: 1478634 // OEM: 1521485 // OEM: 4M5Q6K682AD // OEM: 4M5Q6K682AF // OEM: 7G9Q6K682AA // 101-156[1] // 763647-0021 // 185-283[1] // 763647-0014 // 8G17-300-674	42-01EB[1] // 42-10BB[1] // 43-07AB[1] // 195-202[1] // 741661-0020 // 3400-016-456B // 3000-016-037 // 301201000098* // 301201100129 // AC-G245EH // G045 // G45 // TBS-15G-2033 // 1000-010-316 // 741661-0099
248-30[1]	Turbo HX35W (3596629) KCEC Industrial–Cummins 6BTAA / QSB-TIER 2B(STA)	3596629 // TBS-1324	3596632 // 3596633 // 3596993 // 4025402 // 4035038 // 4035297	195-380[1] // 1000-020-142 // 4027436
248-31[1]	Turbo 752610-0035 GT2052V Ford Transit V 2,4 Lts. (STA)	TBS-2266 // 752610-0035	752610-0009 // 752610-0010 // 752610-0012 // 752610-0013 // 752610-0015 // 752610-0025 // 752610-0026 // 752610-0029 // 752610-0032 // 805821 // OEM: 1435057 // OEM: 1456075 // OEM: 1497698 // OEM: 1521490 // OEM: 1669557 // OEM: 6C1Q6K682EF // OEM: 6C1Q6K682EH // OEM: 6C1Q6K682EJ // OEM: 6C1Q6K682EN // OEM: 6C1Q6K682FA // OEM: LR018396 // OEM: LR021013 // 185-165[1] // 752610-0035 // 8G20-300-160	195-383[1] // 805643 // 1000-010-168
248-32[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K04-2283 (0064) Audi S3 – TTS 2,0 TFSI (STA)	5304 970 0064 // TBS-1022	OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702CV // OEM: 06F145702CX // OEM: 06F145702D // 102-78[1] // 5304 970 0064 // 208-38[1] // 227-08[1] // CP236-S20 // 225-48[1] // TURBO-K135S // 248-32 F[1] // TBS-1022	195-303[1] // 256-81[1] // 1000-030-240T // 5304 710 0518 // 300002120570

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-32 F[1]	INHABILITADO Turbo K04-2283 (0064) Audi S3 – TTS 2,0 TFSI RC. Fundición (STA)	5304 970 0064 // TBS-1022	OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702CV // OEM: 06F145702CX // OEM: 06F145702D // 102-78[1] // 5304 970 0064 // 208-38[1] // 227-08[1] // CP236-S20 // 248-32[1] // TBS-1022 // 225-48[1] // TURBO-K135S	
248-33[1]	INHABILITADO Turbo 49335-01410 TF035HL6B MHISUV Mot. 4N15 4P00 (RC. MFS) (STA)	49335-01410 // TBS-1097	49335-01120 // 49335-01411 // 805878 // OEM: 1515A295 // 185-236[1] // 49335-01412 // 8M35-300-N19 // 248-33 F[1] // 49335-01410 // TBS-1097X	195-556[1] // 235-89[1] // 805628 // 1000-050-219T // 49335-08810 // 49355-08820 // TF035-VG12B
248-33 F[1]	INHABILITADO Tbo. 49335-01410 TF035HL6B MHI SUV Mot. 4N15 4P00 (RC. Fundida) (STA)	49335-01410 // TBS-1097X	49335-01411 // 49335-01120 // 805878 // OEM: 1515A295 // 185-236[1] // 49335-01412 // 8M35-300-N19 // 248-33[1] // 49335-01410 // TBS-1097	195-556[1] // 235-89[1] // 805628 // 1000-050-219T // 49335-08810 // 49355-08820 // TF035-VG12B
248-34[1]	Turbo 452187-0001 GT2252S Nissan ECO100 (STA)	TBS-0031 // 452187-0001	452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // OEM: 14411-69T00 // TC0030232 // // 205-141[1] // 452187-0001 // TDTC540263 // 105-86[1] // 805113-01	195-319[1] // 235-129[1] // 1000-010-162 // 451298-0006 // GT22-016
248-35[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-1875 (0057) Xsara–Peugeot 206–307 HDi 2,0lts. (STA)	5303 970 0057 // TBS-0229	5303 970 0056 // TC0440438 // TC0440488 // 102-57[1] // 5303 970 0057 // 102-57 A[1] // 187-35[1] // 189-20[1] // 208-07[1] // 185-208[1] // 8B03-200-985	195-60[1] // 1000-030-151 // 5303 710 0514
248-36[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 466974-0010 TB2509 Iveco Daily (STA)	466974-0010 // TBS-1390	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 101-32[1] // 466974-0010 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57[1] // TDTC540047* // TDTC540235 // 205-57 F[1] // TDTC540015* // 205-57 G[1] // 221-11 F[1] // 7000-001-0229 // 248-36 V[1] // TBS-1390	195-174[1] // 1000-010-227 // 443854-0116
248-36 V[1]	INHABILITADO Tbo Nvo 466974-10 TB2509 Iveco Daily(golpe boca salida carc comp)(STA)	466974-0010 // TBS-1390	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 101-32[1] // 466974-0010 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57[1] // TDTC540047* // TDTC540235 // 205-57 F[1] // TDTC540015* // 205-57 G[1] // 221-11 F[1] // 7000-001-0229 // 248-36[1] // TBS-1390	195-174[1] // 1000-010-227 // 443854-0116
248-37[1]	Turbo 17201-17040 CT26 Landcruiser 4,2Lts.- 1HD-FTE Car.Tur.17020(STA)	TBS-0218 // 17201-17040	187-22[1] // 17201-17040* // 17201-17040 // 246-160[1] // 200107130175	180-03B[1] // 195-266[1] // 17202-17040 // 1000-060-105
248-38[1]	INHABILITADO Turbo S200 (177258) John Deere 6068H (STA)	177258 // TBS-2439	172433 // 172449 // 466007-0012 // 471050-0009 // 471050-0029 // 471050-0032 // RE503056 // RE505247 // RE509435 // RE509534 // RE509535 // RE66992 // RE67318 // SE502208 // 801-19[1] // 177258 // 103-47[1]	133-29D[1] // 176639

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-39[1]	INHABILITADO Turbo BV43(0417) Renault Alaskan–Nissan NP300 Frontier– M9T 2,3Lt(STA)	TBS-1113X // 5303 970 0417 // TBS-1113*	808487 // OEM: 144109159R // OEM: 144109726R // OEM: 144109819R // 102-93[1] // 5303 970 0417 // 185-301[1] // 8B43-30M-M45 // 225-37[1] // TURBO-K256S	34-66DB[1] // 42-33BB[1] // 195-578[1] // 235-46[1] // 805682 // 2061-010-097 // 3000-016-111 // 1000-030-335T // K03-084BR
248-40 F[1]	Tbo.741641-0001 GT3267 Gene. Perkins 6,6 L EPA Tier I(FormatoTO4)(STA)	741641-0001 // TBS-0582	452234-0006 // OEM: 2674A335 // OEM: 2674A441 // OEM: 994206	
248-41[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49131-02030 TD03-7G Kubota (STA)	49131-02030 // TBS-0182	49131-02010 // 49131-02040 // 49131-02080 // 49131-02090 // OEM: 1E013-17014 // OEM: 1E198-17013 // OEM: 1G610-17013 // OEM: 1G622-17012 // OEM: 1J403-17013 // 187-36[1] // 49131-02030 // 189-21[1] // 205-06[1] // TDTC540136 // 225-43[1] // 49131-02020 // TURBO-M152 // 261-12[1] // SW-0254 // 266-11[1] // YT104-001-A	195-406[1] // 235-94[1] // 49131-08460 // 1000-050-168 // 49131-08400 // TD03-010
248-42[1]	Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 (STA)	TBS-1386 // 49135-02110	49135-04021 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1] // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 205-144[1] // TDTC540283 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // TDTC540396 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 225-24[1] // TURBO-M037 // 246-65[1] // 03002A0310	18-86 B[1] // 195-27[1] // 2100-011-044B // 49135-17700 // ZC-TH-49135-17700 // 1000-050-117 // 49135-08020
248-43[1]	Turbo 454207-0001 GT2536C M. Benz Sprinter OM602 (STA)	454207-0001 // TBS-0646	454111-0001 // 454184-0001 // 454207-0002 // OEM: 6020900880 // OEM: 6020960199 // OEM: 6020960699 // OEM: 6020960899 // 185-57[1] // 454207-0001 // 8G25-200-039	195-02[1] // 443854-0150 // 1000-010-010 // 443854-0156
248-44[1]	INHABILITADO Tbo.831157-3 GTD1449VKZ Ford Ranger 2.2 Duratorq TDCi Euro 5/PL6 (STA)	831157-0003 // TBS-4788X // TBS-4788*	831157-0005 // OEM: FB3Q6K682MB // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MC // 801-49[1] // 805650 // 105-448[1] // 225-33[1] // 831157-0003 // TURBO-G550 // 246-116[1] // 200401111393	42-25BB[1] // 43-34AB[1] // 195-565[1] // 235-168[1] // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-638T // GT14-044B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-45[1]	Turbo 465960-0003 TO4B58 Perkins FIV (STA)	465960-0003 // TBS-1216	310184 // 310254 // 311502 // 3580230 // 465960-0001 // 465960-0004 // 465960-0008 // 465960-0010 // OEM: 2674358 // OEM: 2674364 // OEM: 2674381 // OEM: 2674A363 // TC0570194 // 101-04[1] // 105-13[1] // 804007 // 105-250[1] // 808011 // 121-04A[1]	131-08A[1] // 258-29[1] // 408105-0068 // TBS-02G-1216
248-46 V[1]	INHABILITADO Tbo.HX40W (3785224) ISLE Euro 4 (Válv.y sop. levemente golpeados)(STA)	3785224 // TBS-1596	3783430 // 3785225 // 3785227 // 3785232 // 3787181 // 185-159[1] // 3785224 // 8C04-200-H36	134-22B[1] // 195-572[1] // 1000-020-202
248-47[1]	INHABILITADO Turbo 736210-0005 GT22 JMC JX493ZQ 2,8Lts. - JAC (STA)	736210-0005 // TBS-0523	1118300SZ // 736210-0003 // M0JP050M000 // 145-01[1] // HN5-6K682-AA // XKL-HN5-6K682-AB // 246-141[1] // 736210-0005 // 200101121299	235-232[1] // GT22-036-1
248-48[1]	Turbo TD04L (49377-01720) Komatsu / Cummins QSB3.3 JLG (STA)	49377-01720 // TBS-2740	OEM: 6271818300 // 204-33 F[1] // 49377-01720 // GB-2932 // 204-33[1]	179-23A[1] // 49177-08550
248-49[1]	INHABILITADO Turbo 759638-0001 GT2256S Camión JAC Motor HFC4DA1-1A (STA)	TBS-2419 // 759638-0001	759638-0002 // OEM: 1008200FA01 // OEM: 1008200FA020 // OEM: 1008200FA060 // 146-01[1] // 55X4505-00-1 // TDTC540240 // 241-05[1] // 759638-0001 // OKSA0014 // 205-161[1] // TDTC540331	754852-0036
248-50[1]	INHABILITADO Turbo 727461-0006 GT1852VK M. Benz- E Class- E220 CDI -C220 Cdi (STA)	TBS-1100 // 727461-0006	727461-0001 // 727461-0002 // 727461-0003 // 727461-0004 // 727461-0005 // 727461-0007 // OEM: A6460900080 // 101-133[1] // 727461-0006 // 185-287[1] // 8G18-300-817 // 246-143[1] // 200401110808	43-26AB[1] // 195-220[1] // 2063-050-370 // AC-G259EH // TBS-15G-0900 // 1000-010-417 // 703890-0281
248-51 F[1]	Tbo. HX52(3599996)Volvo D12 (RC Fund.Aloj. R.C Ø66 - Aloj R.T Ø73)(STA)	3599996 // TBS-0881	3599965 // 3599997 // 3599998 // 4031148 // 805392 // OEM: 20516147 // OEM: 20516242	
248-52[1]	Turbo 49173-03400 TD025M-05T-3.3 Kubota Industrial 1.5 D1105T (STA)	49173-03400 // TBS-1727	49173-03410 // 49173-03420 // 49173-03430 // 49173-03440 // 49173-03450 // 49173-03460 // OEM: 1A024-17015 // OEM: 1E038-17016 // OEM: 1E288-17011 // OEM: 1G643-17015 // OEM: 1G676-17011 // OEM: 1G730-17014 // 242-15[1] // 49173-03400 // 242-15 F[1] // 205-173 F[1] // TDTC540387	235-262[1] // 258-30[1] // 49173-08250 // 49173-08200 // TD02-016 // TBS-02M-1727
248-53 F[1]	Tbo.316292 S1B Tractor John Deere 4045T 4.5 lts 90 HP(RC Øm42,5)(STA)	316292 // TBS-1316	1153 970 0093 // 316101 // RE71550 // 242-27[1] // 316292 // 263-09[1] // 19B0380	
248-54 F[1]	Turbo 314001 S2B Deutz BF6M1013E (Industrial) (RC Øm 53,5 mm)(STA)	314001 // TBS-0286	313935 // 313937 // 313940 // 314443 // 316701 // 316710 // 316724 // 316731 // OEM: 04202969KZ // OEM: 04202971KZ // OEM: 04204493KZ // OEM: 04206857KZ // OEM: 04253824KZ // 103-32[1] // 314001 // 221-10 F[1] // 7000-005-0080 // 265-16[1] // XKD-314001	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
248-55[1]	INHABILITADO Turbo 452047-0001 TB2557 Nissan Terrano-Vers. Alt. HT12-1 (STA)	452047-0001 // TBS-3061	OEM: 14411-G2401 // 101-45[1] // 452047-0001 // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 205-110[1] // TDTC540108 // 208-69[1] // ZC-TU-007 // 265-02[1] // XKD-452047	195-330[1] // 1000-010-536 // 431876-0048
248-56[1]	INHABILITADO Turbo HX25W (4038790) Komatsu PC100/200/128US (STA)	4038790 // TBS-0036	3599355 // 3599356 // 4038791 // 4089714 // 6737-81-8021 // 805839 // 205-167[1] // 4038790 // TDTC540345 // 208-39[1]	195-327[1] // 1000-020-153 // 3539071
248-57[1]	Turbo S3BSL119 (167384) Caterpillar Mot. 3306 A/R=1,1 (STA)	167384 // TBS-3162	0R6881 // 0R6889 // 106-7407 // 179578 // 205-163[1] // 167384 // TDTC540333 // 242-29 F[1] // 266-07[1] // YT079-001	133-03G[1] // 195-459[1] // 173307 // 178200 // 317376 // 167381 // 178157 // 1000-070-090
248-58[1]	Turbo 465941-0005 TB2527 Nissan Patrol-Safari 2,8Lts (STA)	465941-0005 // TBS-0462	465941-0001 // 465941-0002 // 465941-0003 // 465941-0004 // 465941-0006 // 465941-0007 // OEM: 14411-22J00 // OEM: 14411-22J01 // OEM: 14411-22J02 // OEM: 14411-22J04 // F-208-01[1] // 465941-0005 // ZC-TU-008 // 246-157[1] // 200101111621	235-252[1] // 256-168[1] // 431876-0025 // 431876-0049 // 431876-0071 // T2-117 // 300001112038
248-59 F[1]	Tbo.762932-0001 GT2556 JCB Perkins 4,4Lts(RTøm 42,7-RCøm 37,5)(STA)	762932-0001 // TBS-1591	OEM: 32006048	
248-60[1]	Turbo 310135 3LM-373 Caterpillar D3306 (STA)	310135 // TBS-0196	0R5807 // 0R5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185841 // 7N7748 // 805823 // 8N9247 // 225-46[1] // 310135 // TURBO-S037	115-170[1] // 235-244[1] // 258-39[1] // 1000-070-076 // 805622 // 310129 // 3L-007 // TBS-02S-0196
248-61[1]	INHABILITADO Turbo K27.2-2967 (6715) Iveco EuroCargo Mot.8060.45.4400 Euro 2 (STA)	5327 970 6715 // TBS-2542	465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // TC0010101 // 101-61[1] // 465427-0001 // 101-61 A[1] // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-105[1] // 805052-01 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 208-06[1] // 248-22[1] // TBS-0838 // 266-03[1] // 266-08[1] // YT086	132-12E[1] // 258-42[1] // 5327 710 0113 // 5327 710 0124 // 5327 710 0504 // 5327 710 0505 // TBS-02K-2542
248-62 F[1]	Tbo S410(0006)M.B Freightliner OM460LA(R.C Fund–Aloj RC Ø68,6)(STA)	1487 970 0006 // TBS-0927	1487 990 0006 // OEM: 0090966599 // OEM: 0100960099 // 105-365[1] // 802432	
248-63[1]	Tbo.823665-0001 GTD1449VZ Hyu. H350 Solati 2.5 CRDi mot. A2 Euro6(STA)	823665-0001 // TBS-1441X	823665-0009 // 8G14-300-P74 // OEM: 28231-4A600 // OEM: 28231-4A730	42-25BB[1] // 43-47AB[1] // 195-640[1] // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // TBS-15G-1441 // 1000-010-722T

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
249-01[1]	INHABILITADO Turbo JHJ Audi A4 2,0 TFSI – VW Golf 2,0 TSI (STT)	K6.28	OEM: 06L145701E // OEM: 06L145701F // OEM: 06L145701G // OEM: 06L145701H // OEM: 06L145701J // OEM: 06L145722G // OEM: 06L145722T // 9VA08 // F41CEG-SR030B // OEM: 06L145654 // OEM: 06L145654A // OEM: 06L145654C // OEM: 06L145654CV // OEM: 06L145654D // OEM: 06L145654DX // OEM: 06L145654EV // OEM: 06L145654F // OEM: 06L145654G // OEM: 06L145654GX // OEM: 06L145701 // OEM: 06L145701A // OEM: 06L145701AX // OEM: 06L145701B // OEM: 06L145701C // OEM: 06L145701D // OEM: 06L145701DX // OEM: 06L145701EX // OEM: 06L145701FV // OEM: 06L145701FX // OEM: 06L145701GV // OEM: 06L145701GX // OEM: 06L145701HV // OEM: 06L145701HX // OEM: 06L145701JV // OEM: 06L145701JX // OEM: 06L145701K // OEM: 06L145701KV // OEM: 06L145701KX // OEM: 06L145701L // OEM: 06L145701LV // OEM: 06L145701LX // OEM: 06L145721C // OEM: 06L145722D // OEM: 06L145722N // 108-28[1] // K6.28 // OEM: 06L145721A // 185-266[1] // OEM: 06L145721G // 8I04-400-L66 // 268-01[1] // I01031010	195-619[1] // 235-66[1] // 805680 // 1000-040-202T // RHF4-059BR
249-02[1]	INHABILITADO Turbo 49477-01510 TD04L10-09TVT Chev.Cruze – Captiva 2,0 – 130HP (STT)	49477-01510 // K4.26	49477-01500 // OEM: 25185864 // OEM: 25185866 // OEM: 25187703 // OEM: 25194653 // OEM: 25184398 // OEM: 25187701 // 205-132[1] // 49477-01510 // TDTC540237 // 225-66[1] // TURBO-M068 // 246-95[1] // 200406110493	235-163[1] // 256-15[1] // 49477-08800 // 49477-08801 // TD04-VG11 // 03001A2214
249-03[1]	INHABILITADO Turbo 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12 (STT)	49135-05000 // K4.25	454061-0009 // 49135-05020 // 49135-05090 // 5314 970 6446 // OEM: 500321800 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // OEM: 99470145 // TC0010114 // 105-197[1] // 805177 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 187-26[1] // 49135-05000 // 201-14[1] // 230-01[1] // LYP80145-22-98 // 246-70[1] // 03002A1377 // 109-15[1] // 246-96[1] // 200106110450	34-33EB[1] // 195-26[1] // 301106110246 // 49135-18801 // AC-M047 // 1000-050-116 // 49135-08100

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
249-04[1]	INHABILITADO Turbo 790179-0002 GTB1549LV Renault Master T33 M9T670 2,3 L (STT)	790179-0002 // K1.47	144104495 // 144110920 // OEM: 8200823026 // OEM: 8200994322 // OEM: 8200994322B // OEM: 95516207 // 805403 // 225-32[1] // 790179-0002 // TURBO-G306S // 246-101 F[1] // 03002A0597	42-12BB[1] // 195-356[1] // 256-07[1] // 3000-016-024B // 780684-0009 // NR-N019 // 1000-010-522 // 03001A1908
249-05[1]	INHABILITADO Turbo 172522 S200 John Deere 6068H / 6068T Rda.Comp. Fundición (STT)	172522 // K3.17	172523 // 173045 // 173051 // 177265 // 471050-0004 // 477265 // RE509807 // RE509808 // RE509809 // RE515497 // RE515733 // RE60075 // 204-39[1] // 172522 // GB-3062 // 262-03 #[1] // 262-03[1] // 265-26 F[1] // XKJ-173051	133-20D[1] // 235-200[1] // 176642 // S2-134
249-06[1]	INHABILITADO Turbo HX52W (4037336) Scania DT12 EGR – EURO 4 (STT)	4037336 // K2.12	4031120 // 4037337 // 4037932 // OEM: 1536617 // OEM: 1543321 // OEM: 572752 // TC0760553 // 105-426[1] // 805364	195-504[1] // 235-111[1] // 803943 // 1000-020-206 // 4031343 // HE5-008
249-07 F[1]	INHABILITADO Turbo HX35W (4039631) Cummins Industrial QSB – RC Fundición (STT)	4039631 // K2.20	4039331 // 805531 // 205-131[1] // 4039631 // TDTC540225	134-20B[1] // 4030871
249-08 F[1]	INHABILITADO Trubo HX40 6CTA Bus 3596946 Øm RC 58,00mm (STT)	K2.15 // 3596946	3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3596947 // 3802321 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 104-12[1] // 3525488 // 3528779 // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 187-37[1] // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321 // 248-21[1] // 3596946 // TBS-3227 // 263-06[1] // 19H0526	195-218[1] // 4027876 // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
261-01 F[1]	INHABILITADO Turbo HX35 (3537133) Cummins 6BT Industrial Øm RC 54 (SSW)	SW-0424 // 3537133	3537132 // 3537136 // 3802770 // 4035760 // 4035761 // TC0210032 // 2842249 // 286TC31101000 // 286TC31102000 // 2881845 // 3536338 // 3536339 // 3537019 // 3537134 // 3537137 // 3539449 // 3539450 // 3539653 // 3539658 // 3590100 // 3590101 // 3591362 // 3591364 // 3597068 // 105-112[1] // 802251-01 // 105-347[1] // 808251 // 230-08[1] // 3537133 // LYP80145-22-28 // 248-07 F[1] // TBS-0551 // 265-18[1] // XKD-3537133	
261-02[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11080 Toyota Hilux 2,8 Lts. Motor 1GD-FTV RC MFS (SSW)	SW-0975 // 17201-11080	805822 // 128-06[1] // 17201-11080 // 221-16[1] // 7000-006-0045 // 221-16 Q[1] // 7000-006-0046 // 225-08[1] // TURBO-T013S // TURBO-T013* // 185-161[1] // 8T16-300-D40 // 262-01 F[1] // 264-02[1]	42-21BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-394[1] // 235-77[1] // 805621 // 01055215 // 3000-016-080B // 7004-006-2001 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-130T // CT-VNT3B
261-03 F[1]	INHABILITADO Tbo CYDY VA420078 RHF4H Yanmar 4TNV84T-ØmRT 35,50 Dif. AngC.Comp (SSW)	VA420078 // SW-0397	OEM: 129508-18010 // OEM: 129508-18020 // 242-09[1] // VA420078 // 242-09 F[1]	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
261-04[1]	INHABILITADO Tbo. 836250-0002 NGT13 Peugeot 308 e-THP 130 Mot.1.2 Pure Tech 3 (SSW)	836250-0002 // SW-1263	829754-0001 // 835401-0001 // 836250-0001 // OEM: 9808492680A // OEM: 9810681380C // OEM: 9812723880 // OEM: 9818479380 // 185-241[1] // 836250-0002 // 8G13-400-N30	195-581[1] // 235-48[1] // 1000-010-668T // 830346-0004 // NGT-004B
261-05[1]	INHABILITADO Turbo CZ C15-011-03 (RE548736) John Deere Tractor Mot.4045H (SSW)	RE548736 // SW-1233	RE532282 // RE532290 // RE533436 // RE533442 // RE536407 // RE537183 // RE538878 // RE538931 // RE544087 // RE548734 // RE548738 // RE548740 // RE548741 // RE548743 // RE548745 // RE548746 // RE548944 // RE566263 // RE567576 // RE567577 // RE568154 // 204-37[1] // RE548736 // GB3072 // 205-152[1] // TDTC540303 // 205-152 F[1] // TDTC540323	256-136[1] // 300040141972 // 315002
261-06[1]	INHABILITADO Turbo K03 (5303 970 0416) Ford Mondeo Mot. 2.0 Ecoboost (SSW)	5303 970 0416 // SW-1475	5303 970 0570 // OEM: F2GE9G438BA // OEM: F2GE9G438BC // 225-45[1] // 5303 970 0416 // TURBO-K209	195-575[1] // 235-49[1] // 1000-030-349T // K03-143BR
261-07[1]	INHABILITADO Turbo JHJ (06L145702F) AUDI A4 A5 Q5 2.0TFSI (SSW)	OEM: 06L145702F // SW-0983	OEM: 06L145702D // OEM: 06L145702DX // OEM: 06L145702M // OEM: 06L145702P // OEM: 06L145722C // OEM: 06L145874D // 225-09[1] // TURBO-I327S // OEM: 06L145702Q // 262-06[1] // OEM: 06L145702F	235-06[1] // RHF5-031* // RHF5-031BR
261-08[1]	Turbo HX60 (3538772) Scania Industrial Mot. DC16 (SSW)	3538772 // SW-1588	4033069 // 805941 // 3538785 // 4036358 // 4036359 // 4043763 // OEM: 1386377 // OEM: 1530393 // OEM: 1530394 // OEM: 1778426	252-05[1] // 3575614
261-09[1]	INHABILITADO Turbo TA31 (728001-0001) Dongfeng / Cummins 4BTA 3,9 Lts 82HP (SSW)	SW-0450 // 728001-0001	4982530 // 728001-0002 // 3900430 // 4988426 // 5273534 // 242-24[1] // 728001-0001	131-24C[1] // 409172-0141
261-10[1]	Turbo HX55 (4041172) Iveco Genset Cursor 10 (SSW)	4041172 // SW-1708	4033363 // 4041170 // 4041171 // 4042241 // 4044292 // OEM: 05040942650 // OEM: 05041309940 // OEM: 05041316640 // OEM: 05041964780 // 104-51[1] // 4041172 // 242-04 F[1]	134-08G[1] // 195-498[1] // 4030818 // 4031437 // 1000-020-208

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
261-11[1]	INHABILITADO Turbo IS12 JHJ (9VA06) Audi A3 2.0 TFSI 8V 180 HP (SSW)	SW-0935 // 9VA06	OEM: 06K145701E // OEM: 06K145701EV // OEM: 06K145701EX // OEM: 06K145701G // OEM: 06K145701GV // OEM: 06K145701GX // OEM: 06K145701J // OEM: 06K145701JV // OEM: 06K145701JX // OEM: 06K145701L // OEM: 06K145701LV // OEM: 06K145701LX // OEM: 06K145701M // OEM: 06K145701MV // OEM: 06K145701MX // OEM: 06K145701N // OEM: 06K145701NV // OEM: 06K145701NX // OEM: 06K145701Q // OEM: 06K145701QX // OEM: 06K145701S // OEM: 06K145701SV // OEM: 06K145701SX // OEM: 06K145701T // OEM: 06K145701TV // OEM: 06K145701TX // OEM: 2101599 // OEM: F41CEG-SR028B	235-06[1] // RHF5-031* // RHF5-031BR
261-12[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49131-02030 TD03-7G Kubota (SSW)	SW-0254 // 49131-02030	49131-02010 // 49131-02040 // 49131-02080 // 49131-02090 // OEM: 1E013-17014 // OEM: 1E198-17013 // OEM: 1G610-17013 // OEM: 1G622-17012 // OEM: 1J403-17013 // 187-36[1] // 49131-02030 // 189-21[1] // 205-06[1] // TDTC540136 // 225-43[1] // 49131-02020 // TURBO-M152 // 248-41[1] // TBS-0182 // 266-11[1] // YT104-001-A	195-406[1] // 235-94[1] // 49131-08460 // 1000-050-168 // 49131-08400 // TD03-010
261-13[1]	INHABILITADO Tbo.J90S-2 (00JG090S014) Máquina XCMG-ZL50 / Weichai WD10–WD615 (SSW)	00JG090S014 // SW-0392	612601110992 // 164-03[1] // 00JG090S014 // 204-40[1] // GB-3197 // 205-153[1] // TDTC540300 // 241-22[1] // OKSA0047	
261-14[1]	INHABILITADO Turbo 811223-0007 GTC3788BNS Case – New Holland CURSOR 9 (SSW)	811223-0007 // SW-1268	895368-0002 // OEM: 5801621762 // OEM: 5802743519 // 242-35[1] // 811223-0007 // 265-24[1] // XKF-811223 // 801-10[1]	235-245[1] // GT37-038
261-15[1]	INHABILITADO TURBO 172088 S200 JOHN DEERE (SSW)	SW-1211 // 172088	172085 // 172534 // 172535 // 172536 // 173295 // 173353 // 173435 // 173530 // 174219 // 174789 // 471050-0011 // 477261 // RE505763 // RE508657 // RE508719 // RE509825 // RE509827 // RE509828 // RE509829 // RE515555 // RE516938 // RE517255 // RE518254 // RE518551 // RE520823 // RE523279 // RE67913 // SE501669 // 246-135[1] // 172088 // 200003150001 // 105-468[1] // 808499 // 225-12[1] // TURBO-S092	133-03D[1] // 195-428[1] // 176638 // 1000-070-104
261-16[1]	INHABILITADO Tbo.BV43 K03.3 (1745 970 0000)Foton–Cummins ISF 2,8 RC. MFS (SSW)	1745 970 0000 // SW-1579	1745 970 0005 // 5343014 // 5368659 // 5369728 // 5370733 // 805969 // OEM: 23B145061B // 242-26[1] // 1745 970 0000 // 265-03 F[1] // XKL-17459700000 // 225-42[1] // TURBO-K144-1	42-18BB[1] // 43-23AB[1] // 195-515[1] // 3000-016-069 // AC-K171EH // TBS-15K-1664 // XKL-1745970000EA // 1000-030-295T

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
261-17[1]	INHABILITADO Tbo HE400FG (3791323-3791311) F.Cargo 1422-1622-1722/Cummins 6CT(SSW)	3791323 // 3791311 // SW-1825	2837305 // 3535556 // 3535561 // 3802577 // 4035415 // 4035464 // 4042992 // 4955671 // OEM: 70000175528 // OEM: 80000175528 // OEM: BF8X6400C // TC0210106 // TC0210334 // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-19[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141	195-218[1] // 1000-020-131 // 3535324 // 4027612
261-18[1]	INHABILITADO Turbo HX25 (3599879) Iveco Tractor 440 Skid steer Mot.NEF4 (SSW)	SW-0462 // 3599879	2852507 // 3599880 // 4033587 // 4042193 // OEM: 504043175 // TC0260564 // 105-437[1] // 805440 // 205-151[1] // 3599879 // TDTC540302 // 210-06[1] // J30H25-806 // 210-06 F[1]	195-327[1] // 803612 // 1000-020-153 // 3539071
261-19 F[1]	INHABILITADO Tbo.722730-0001 GT1749V Audi–ØmRC34mm-Toma válvula EGR desfazada(SSW)	SW-0005 // 722730-0001	722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253016H // TC0700456 // 101-89[1] // 722730-0001 // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // TDTC540090* // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075 // 225-44[1] // TURBO-K065	42-03BB[1] // 3000-016-017 // #N1
262-01 F[1]	INHABILITADO Tbo. 17201-11080 Toy. Hilux 2,8 Lts. Motor 1GD-FTV RC Fundición (SWN)	17201-11080	805822 // 128-06[1] // 17201-11080 // 221-16[1] // 7000-006-0045 // 221-16 Q[1] // 7000-006-0046 // 225-08[1] // TURBO-T013S // TURBO-T013* // 261-02[1] // SW-0975 // 185-161[1] // 8T16-300-D40 // 264-02[1]	42-21BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-394[1] // 235-77[1] // 805621 // 01055215 // 3000-016-080B // 7004-006-2001 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-130T // CT-VNT3B
262-02[1]	INHABILITADO Turbo 796911-0002 GTB1756VK Jeep Wrangler 2.8 lts (SWN)	796911-0002	763148-0002 // 771954-0001 // OEM: 35242122G // OEM: 35242127F // OEM: 68033479AB // 246-94[1] // 796911-0002 // 200401121394 // 265-08[1] // XKL-797001-1	131-10L[1] // 256-69[1] // 300001121769
262-03 #[1]	INHABILITADO Tbo 172522 S200 John Deere 6068H/6068T RC Fundición(golpe C.Comp)(SWN)	172522	172523 // 173045 // 173051 // 177265 // 471050-0004 // 477265 // RE509807 // RE509808 // RE509809 // RE515497 // RE515733 // RE60075 // 249-05[1] // 172522 // K3.17 // 262-03[1] // 204-39[1] // GB-3062 // 265-26 F[1] // XKJ-173051	133-20D[1] // 235-200[1] // 176642 // S2-134

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
262-03[1]	INHABILITADO Turbo 172522 S200 John Deere 6068H / 6068T Rda.Comp. Fundición (SWN)	172522	172523 // 173045 // 173051 // 177265 // 471050-0004 // 477265 // RE509807 // RE509808 // RE509809 // RE515497 // RE515733 // RE60075 // 204-39[1] // 172522 // GB-3062 // 249-05[1] // K3.17 // 262-03 #[1] // 265-26 F[1] // XKJ-173051	133-20D[1] // 235-200[1] // 176642 // S2-134
262-04 F[1]	INHABILITADO Tbo. HX35 (3596954-3596955) Ford 4000 – Cummins 4BT (R.C. Øm 52)(SWN)	3596955 // 3596954	3536839 // 3537425 // 3802794 // OEM: J802290 // TC0210113 // 3537424 // 3800987 // 104-20[1] // 3536838 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 187-57[1] // 204-25[1] // 206-04 F[1] // 208-44[1] // 210-03 F[1] // JK-383 // 105-313[1] // 308276	
262-05[1]	INHABILITADO Turbo IS38 JHJ (06K145722H) Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda.Comp. MFS (SWN)	OEM: 06K145722H	805976 // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145725S // 185-302[1] // OEM: 06K145722T // 8I05-400-Q02 // F-101-09[1] // 898199-5001W // 205-136[1] // OEM: 06K145722H // TDTC540257 // 205-136 F[1]	43-45AB[1] // 195-610[1] // 215-19[1] // 235-153[1] // 256-83[1] // 2063-050-125 // 1000-040-209T // TDCG540249 // RHF5-033BR // 300005121959
262-06[1]	INHABILITADO Turbo JHJ (06L145702F) AUDI A4 A5 Q5 2.0TFSI (SWN)	OEM: 06L145702F	OEM: 06L145702D // OEM: 06L145702DX // OEM: 06L145702M // OEM: 06L145702P // OEM: 06L145722C // OEM: 06L145874D // 225-09[1] // TURBO-I327S // OEM: 06L145702Q // 261-07[1] // OEM: 06L145702F // SW-0983	235-06[1] // RHF5-031* // RHF5-031BR
263-01 #[1]	INHABILITADO Tbo. HY40V 3598517 / 4046928 Iveco Cursor 8(Leve golpe sal. esc.)(SNB)	3598517 // 4046928 // 19H0202	3594774 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3773780 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043513 // 4046930 // 4046932 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 3594910 // 3596821 // 3598518 // 3791425 // 4043509 // 4043510 // 4043514 // 4046929 // 4046931 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // 104-35[1] // 4046928 // 3598517 // 263-01 F[1] // 19H0202 // 263-01 Q[1] // 266-06 Q[1] // S050-00B-B // 205-170 Q[1] // TDTC540332 // 266-06[1] // S050-001*	34-69DB[1] // 134-01LQ[1] // 235-318 Q[1] // 3772495 // AC-H007 // 4034044 // HY40-003

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
263-01 F[1]	INHABILITADO Turbo HY40V 3598517/4046928 Iveco Motor Cursor 8 (Sin sensor RPM)(SNB)	3598517 // 4046928 // 19H0202	3594774 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3773780 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043513 // 4046930 // 4046932 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 3594910 // 3596821 // 3598518 // 3791425 // 4043509 // 4043510 // 4043514 // 4046929 // 4046931 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // 104-35[1] // 4046928 // 3598517 // 266-06 Q[1] // S050-00B-B // 205-170 Q[1] // TDTC540332 // 263-01 #[1] // 19H0202 // 263-01 Q[1] // 266-06[1] // S050-001*	
263-01 Q[1]	INHABILITADO Turbo HY40V 3598517/4046928 Iveco Motor Cursor 8 (Sin sensor RPM)(SNB)	3598517 // 4046928 // 19H0202	3594774 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3773780 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043513 // 4046930 // 4046932 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 3594910 // 3596821 // 3598518 // 3791425 // 4043509 // 4043510 // 4043514 // 4046929 // 4046931 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // 104-35[1] // 4046928 // 3598517 // 263-01 F[1] // 19H0202 // 266-06 Q[1] // S050-00B-B // 205-170 Q[1] // TDTC540332 // 263-01 #[1] // 266-06[1] // S050-001*	34-69DB[1] // 134-01LQ[1] // 235-318 Q[1] // 3772495 // AC-H007 // 4034044 // HY40-003
263-02[1]	INHABILITADO Turbo TD025M1 (49173-02010) Smart Fortwo M132E10AL 1,0 L (SNB)	19M0115 // 49173-02010	OEM: 1515A099 // OEM: 1515A227 // OEM: A1320900080 // OEM: A1320900180 // 246-161[1] // 49173-02015 // 200106081153 // 248-13[1] // 49173-02010 // TBS-1936	235-198[1] // 258-05[1] // 49173-08011 // TD02-013 // TBS-02M-1936
263-03[1]	INHABILITADO Turbo 2843655 HX52W Iveco Cursor 9 (SNB)	2843655 // 19H0536	2835833 // 2835834 // 2843755 // 805428 // OEM: 504347440 // 205-137[1] // 2843655 // TDTC540251 // 241-16[1] // OKSA0040	195-365[1] // 1000-020-108B // 4030893
263-04[1]	Turbo CYEF VC430094 RHF5 Yanmar (Marítimo) Retro Komatsu (SNB)	19I0107 // VC430094	OEM: 123945-18010 // VA430094 // VB430094 // 230-06 F[1] // VC430094 // LYP80140-12-6 // 263-04 F[1] // 19I0107 // 263-04 P[1] // 205-165[1] // TDTC540359	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
263-04 F[1]	INHABILITADO Tbo.Nvo.CYEF VC430094 RHF5 Yanmar (Marítimo) Dif.ángulo car.comp.(SNB)	VC430094 // 19I0107	OEM: 123945-18010 // VA430094 // VB430094 // 230-06 F[1] // VC430094 // LYP80140-12-6 // 205-165[1] // TDTC540359 // 263-04[1] // 19I0107 // 263-04 P[1]	
263-04 P[1]	INHABILITADO Tbo.CYEF VC430094 RHF5 Yanmar(Mar.) Retro Komatsu-Pos.carc. (SNB)PROT	19I0107 // VC430094	OEM: 123945-18010 // VA430094 // VB430094 // 230-06 F[1] // VC430094 // LYP80140-12-6 // 263-04 F[1] // 19I0107 // 205-165[1] // TDTC540359 // 263-04[1]	
263-05[1]	INHABILITADO Turbo J60S (K0JG055K001) Motor Yunnei YN33GBz - Taurus CTX926 (SNB)	19G4100 // K0JG055K001 // 00JG060S160	B9200-1118100A-502 // HA08242 // HA10001324 // 164-06[1] // K0JG055K001 // 00JG060S160 // TDTC540256* // TDTC540316 // 242-34 F[1] // 265-17 F[1] // XKL-K0JG055K001	
263-06[1]	INHABILITADO Turbo HX40 6CTA Bus 3596946 (SNB)	19H0526 // 3596946	3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3596947 // 3802321 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 104-12[1] // 3525488 // 3528779 // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 187-37[1] // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321 // 248-21[1] // 3596946 // TBS-3227 // 249-08 F[1] // K2.15	134-17B[1] // 195-567[1] // 4027354 // 1000-020-122
263-07[1]	INHABILITADO Turbo 700793-0002 TB3406 Dongfeng Vs. Cummins 6BT / 6CT (SNB)	700793-0002 // 19G0112* // 19H0528	700793-0001 // // C3960407 // 263-07 G[1] // 700793-0002 // 19H0528 // 242-36 F[1] // 243-10[1] // 03001-108-1 // 243-10 F[1] // 03001-108 // 263-07 F[1] // 19G0112* // 263-07 H[1] // 265-21 F[1] // XKR-700793	131-21C[1] // 235-207[1] // 445074-0028 // T3-130
263-07 F[1]	INHABILITADO Tbo 700793-2 TB3406 Cummins 6BT/6CT(ØmRC 52,7–ØmRT 54,8–Dif.sop.)(SNB)	700793-0002 // 19G0112*	700793-0001 // C3960407 // 243-10[1] // 700793-0002 // 03001-108-1 // 243-10 F[1] // 03001-108 // 263-07[1] // 19G0112* // 19H0528 // 265-21 F[1] // XKR-700793 // 242-36 F[1] // 263-07 G[1] // 263-07 H[1]	
263-07 G[1]	INHABILITADO Turbo 700793-2 TB3406 Cummins 6BT/6CT (Aloj. RC. Ø 53,7 mm) (SNB)	700793-0002 // 19H0528	243-10[1] // 700793-0002 // 03001-108-1 // 243-10 F[1] // 03001-108 // 263-07 F[1] // 19G0112* // 265-21 F[1] // XKR-700793 // 242-36 F[1] // 263-07[1] // 19H0528 // 263-07 H[1]	
263-07 H[1]	INHABILITADO Turbo 700793-0002 TB3406 Cummins 6BT/6CT (Sop. Modificado) (SNB)	700793-0002 // 19H0528	700793-0001 // C3960407 // 243-10[1] // 700793-0002 // 03001-108-1 // 243-10 F[1] // 03001-108 // 263-07[1] // 19G0112* // 19H0528 // 263-07 F[1] // 263-07 G[1] // 265-21 F[1] // XKR-700793 // 242-36 F[1]	131-21C[1] // 235-207[1] // 445074-0028 // T3-130

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
263-08[1]	INHABILITADO Turbo HY35W 4038685 Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe (SNB)	19H0527 // 4038685	3791341 // 4038684 // 4040040 // 4040095 // 4955919 // TC0210126 // TC0210473 // 104-43[1] // 4038685 // 104-43 Z[1] // 105-186[1] // 805265-01 // 105-269[1] // 808265-01 // 105-385[1] // 805565 // 241-20[1] // OKSA0043 // 205-139[1] // TDTC540258	195-509[1] // 1000-020-129 // 4027812
263-09[1]	INHABILITADO Turbo 316292 S1B Tractor John Deere 4045T 4.5 lts 90 HP (SNB)	19B0380 // 316292	1153 970 0093 // 316101 // RE71550 // 242-27[1] // 316292 // 248-53 F[1] // TBS-1316	235-233[1] // 313737 // S1-013
263-10[1]	INHABILITADO Tbo. 702989-6 GT2259S Iveco Eurocargo 4.0 Mot. AE0481G EURO III (SNB)	19G0166 // 702989-0006	702989-0003 // 797648-0001 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // 808489 // 878998-0001 // 878998-0003 // OEM: 2996276 // OEM: 5802746681 // 101-166[1] // 702989-0006 // 246-121[1] // 200101121636 // 266-13[1] // YT106-001-A	34-19FB[1] // 34-54DB[1] // 235-160[1] // 256-165[1] // 433289-0158 // 754852-0082 // AC-G280 // 301101120080 // 434133-0062 // 433289-0251 // GT22-011 // 300001122015
263-11[1]	INHABILITADO Turbo 797001-0002 GTB1756VK Chevrolet S10 2,8Lt – RA428 (SNB)	797001-0002 // 19G0455	OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 101-162 Z[1] // 797001-0002 // 185-202[1] // 8G17-300-879 // 265-06 F[1] // XKL-797001-1 // 101-162[1] // 246-113 F[1] // 200401121394	42-16BB[1] // 43-20AB[1] // 17-158FB[1] // 42-05EB[1] // 131-05L[1] // 195-231[1] // 3000-016-024 // AC-G142eh // TBS-15G-0455 // TDWG540246 // 2090-010-240 // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 1000-010-449
263-12 F[1]	INHABILITADO Turbo HX35W Cummins (4035239) (Ø Aloj. RC 52mm) (SNB)	4035239	3539428 // 3539429 // A3960454 // 107-38[1] // 4035239 // 205-36[1] // TO-TURBO-4035239* // TDTC540124	
263-13[1]	INHABILITADO Tbo. MHI 90142-01080 TD04L-04H Genesis Coupe 2,0L(2012-actualid.)(SNB)	19M0160 // 90142-01080	OEM: 28231-2C600 // OEM: L0412079 // 109-39[1] // 90142-01080 // 109-39 Y[1]	195-528[1] // 256-158[1] // 1000-050-188B // 90142-09010 // 300006122026
264-01[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11070 Toyota Hilux 2,4 Lts. Motor 2GD-FTV (SSE)	17201-11070	128-05[1] // 17201-11070 // 221-14[1] // 7000-006-0004EB // 221-14 Q[1] // 7000-006-0043 // 185-162[1] // 8T16-300-E59 // 225-07[1] // TURBO-T015S // TURBO-T015*	42-20BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-411[1] // 235-128[1] // 3000-016-080 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-131T // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS
264-02[1]	INHABILITADO Turbo 17201-11080 Toyota Hilux 2,8 Lts. Motor 1GD-FTV RC MFS (SSE)	17201-11080	805822 // 128-06[1] // 17201-11080 // 221-16[1] // 7000-006-0045 // 221-16 Q[1] // 7000-006-0046 // 225-08[1] // TURBO-T013S // TURBO-T013* // 261-02[1] // SW-0975 // 262-01 F[1] // 185-161[1] // 8T16-300-D40	42-21BB[1] // 43-18AB[1] // 43-18ABR[1] // 195-394[1] // 235-77[1] // 805621 // 01055215 // 3000-016-080B // 7004-006-2001 // 2063-050-D40 // 7003-006-2002 // AC-T026E // AC-T031-1E // 1000-060-130T // CT-VNT3B
265-01[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts Dci (SXU)	5303 970 0055 // XKJ-53039700055	OEM: 7701473757 // OEM: 7711134973 // OEM: 8200036999 // OEM: 8200715889 // OEM: A70009601990097 // TC0180418 // 185-29[1] // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322* // 227-22[1] // CP203-C055 // 102-49[1] // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1] // 105-359[1] // 805302 // 201-10[1] // 204-15[1]	34-29EB[1] // 195-90[1] // 2061-016-322 // 5820 110 4170 // 1000-030-103 // 5303 710 0517

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
265-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 452047-0001 TB2557 Nissan Terrano-Vers. Alt. HT12-1 (SXU)	452047-0001 // XKD-452047	OEM: 14411-G2401 // 101-45[1] // 452047-0001 // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 205-110[1] // TDTC540108 // 208-69[1] // ZC-TU-007 // 248-55[1] // TBS-3061	195-330[1] // 443854-0084 // 1000-010-536 // 431876-0048
265-03 F[1]	INHABILITADO Tbo.BV43 K03.3 (1745 970 0000)Foton–Cummins ISF 2,8 Rda.Com.Fund.(SXU)	XKL-17459700000 // 1745 970 0000	1745 970 0005 // 5343014 // 5368659 // 5369728 // 5370733 // 805969 // OEM: 23B145061B // 242-26[1] // 1745 970 0000 // 225-42[1] // TURBO-K144-1 // 261-16[1] // SW-1579	42-18BB[1] // 43-23AB[1] // 195-515[1] // 3000-016-069 // AC-K171EH // TBS-15K-1664 // XKL-1745970000EA // 1000-030-295T
265-04[1]	INHABILITADO Turbo CZ K27-186 John Deere 4045 / 4045H (SXU)	XKD-178045	173182 // 173183 // 173404 // 173587 // 173685 // 173738 // 174103 // 174104 // 175295 // 175296 // 175297 // 175298 // 175299 // 175300 // 318606 // 318616 // 318626 // 318770 // 3990023031 // 3990023112 // 3990023186 // 418770 // 466003-0003 // 473183 // RE505047 // RE506802 // RE508876 // RE508968 // RE508970 // RE508975 // RE509572 // RE509640 // RE509645 // RE515927 // RE515977 // RE515981 // RE516011 // RE517786 // RE518241 // RE518463 // RE518976 // RE520459 // RE520461 // RE526871 // RE526872 // RE526873 // RE59379 // SE501155 // SE501157 // 452268-0001 // 454041-0001 // 510109 // 805986 // OEM: 3520963599 // 103-40 #[1] // 178045 // 103-40[1] // 205-176 F[1] // TDTC540402 // 242-21 F[1] // K27-186 // 265-04 F[1] // XKD-178045-MFS // 265-04 G[1] // XKD-178045	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
265-04 F[1]	INHABILITADO Tbo.CZ K27-186/S100 J.Deere 4045/4045H–Formato No original/RC.MFS(SXU)	XKD-178045-MFS	173182 // 173183 // 173404 // 173587 // 173685 // 173738 // 174103 // 174104 // 175295 // 175296 // 175297 // 175298 // 175299 // 175300 // 318606 // 318616 // 318626 // 318770 // 3990023031 // 3990023112 // 3990023186 // 418770 // 466003-0003 // 473183 // RE505047 // RE506802 // RE508876 // RE508968 // RE508970 // RE508975 // RE509572 // RE509640 // RE509645 // RE515927 // RE515977 // RE515981 // RE516011 // RE517786 // RE518241 // RE518463 // RE518976 // RE520459 // RE520461 // RE526871 // RE526872 // RE526873 // RE59379 // SE501155 // SE501157 // 452268-0001 // 454041-0001 // 805986 // 103-40 #[1] // 178045 // 103-40[1] // 265-04[1] // XKD-178045 // 205-176 F[1] // TDTC540402 // 242-21 F[1] // K27-186 // 265-04 G[1]	
265-04 G[1]	INHABILITADO Tbo.CZ K27-186/S100 John Deere 4045/4045H–Formato No original (SXU)	XKD-178045	173182 // 173183 // 173404 // 173587 // 173685 // 173738 // 174103 // 174104 // 175295 // 175296 // 175297 // 175298 // 175299 // 175300 // 318606 // 318616 // 318626 // 318770 // 3990023031 // 3990023112 // 3990023186 // 418770 // 466003-0003 // 473183 // RE505047 // RE506802 // RE508876 // RE508968 // RE508970 // RE508975 // RE509572 // RE509640 // RE509645 // RE515927 // RE515977 // RE515981 // RE516011 // RE517786 // RE518241 // RE518463 // RE518976 // RE520459 // RE520461 // RE526871 // RE526872 // RE526873 // RE59379 // SE501155 // SE501157 // 452268-0001 // 454041-0001 // 805986 // 103-40 #[1] // 178045 // 103-40[1] // 265-04[1] // XKD-178045 // 265-04 F[1] // XKD-178045-MFS // 205-176 F[1] // TDTC540402 // 242-21 F[1] // K27-186	

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
265-05[1]	INHABILITADO Turbo TD025L4BR (49180-01431) VW Golf 1,4 TSI 150HP (SXU)	49180-01431 // XKF-4918001430	49180-01405 // 805857 // 805949 // OEM: 04E145722G // 49180-01400 // 49180-01420 // 49180-01430 // 49795-97601 // OEM: 04E145715B // OEM: 04E145715D // OEM: 04E145715F // OEM: 04E145721P // // OEM: 04E145722RX // OEM: 04E145874 // OEM: 04E145874P // VP66 // 225-10[1] // 49180-01406 // TURBO-M143S	43-25AB[1] // 195-484[1] // 256-132[1] // 805642 // 49180-18821 // AC-M116E // OEM: 04E145725CM // XKF-4918001430EA // 1000-050-204T // 49180-08600 // 300006092032
265-06 F[1]	INHABILITADO Tbo. 797001-2 GTB1756VK Chev. S10 2.8–RA428 (CCR no compatible) (SXU)	XKL-797001-1 // 797001-0002	797001-0001 // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 101-162[1] // 797001-0002 // 101-162 Z[1] // 185-202[1] // 8G17-300-879 // 246-113 F[1] // 200401121394 // 263-11[1] // 19G0455	17-158FB[1] // 42-05EB[1] // 131-10L[1] // 256-69[1] // 2090-010-240 // 3400-016-376C // NR-N019-4B // 300001121769
265-07[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d (SXU)	49135-05671 // XKK-49135-05671	49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05640 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // 49S35-05671 // OEM: 11654716166 // 162-04 F[1] // 49135-05671 // 900-00006-000 // 205-111 F[1] // TDTC540184 // 109-27[1] // // 162-04 Q[1] // 185-163 Q[1] // 8M35-300-503F // 8M35-300-503* // 205-111 Q[1] // 246-07 Q[1] // 03002A0115 // SL14845	195-30[1] // 1000-050-101 // 49135-08911
265-08[1]	INHABILITADO Turbo 796911-0002 GTB1756VK Jeep Wrangler 2.8 lts (SXU)	XKL-797001-1 // 796911-0002	763148-0002 // 771954-0001 // OEM: 35242122G // OEM: 35242127F // OEM: 68033479AB // 262-02[1] // 796911-0002 // 246-94[1] // 200401121394	131-10L[1] // 256-69[1] // 300001121769
265-09[1]	Turbo Nuevo Schwitzer 316707 – 316775 S2B Deutz Motor BF6M1013CP (SXU)	316775 // 316707 // XKD-316707	04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // OEM: 3802180 // 103-34[1] // 316707 // 316775 // 189-12[1] // 221-06[1] // 7000-005-0113 // 221-06 F[1] // 241-11 F[1] // OKSA0005	133-26A[1] // 315374
265-10[1]	INHABILITADO Turbo J90S-2 (612601111010) Weichai / Deutz engine WD615 (SXU)	612601111010 // XKL-612601111010* // XKLG-612601111010	61561110223A // 241-24[1] // 61560113223 // OKSA0055 // 164-11[1] // 00JG090S056 // TDTC540314 // TDTC540271 // TDTC540270* // 242-32[1] // 00JG090S025	
265-11[1]	Tbo.J85S (00JG085S003) Maquina vial XCMG 140/2200 Mot. D6114ZG3B (SXU)	XKL-00JG085S003 // 00JG085S003	D38-000-520+A // 164-12[1] // 00JG085S003 // TDTC540315	
265-12[1]	INHABILITADO Turbo J80S (00JG080S038) Weichai Deutz TD226B-6G (SXU)	00JG080S038 // XKD-00J080S038	13038512 // 164-05[1] // 00JG080S038 // TDTC540265	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
265-13 F[1]	INHABILITADO Tbo.S200(177263)J.Deere 6068(Dif.formato RC./Cpo.Ø Aloj.RC.78,4)(SXU)	177263 // XKD-177263	172448 // 173052 // 173053 // 173054 // 477263 // RE509436 // RE515157 // RE515507 // RE515508 // RE515732 // RE515736 // RE59998 // RE60000 // RE60074 // RE60388 // RE67243 // RE67266 // RE69157 // SE500276 // SE502183 // 205-172 F[1] // 177263 // TDTC540375 // 242-23[1]	133-18D[1] // 176641
265-14[1]	INHABILITADO Turbo 466778-0004 TA0315 Perkins (SXU)	XKD-466778-0001 // 466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49[1] // 466778-0004 // 187-49 F[1] // 187-49 G[1] // 208-85[1] // 242-31[1] // 248-26 F[1] // TBS-0997 // 248-26 G[1] // 265-14 F[1] // XKD-466778-0001 // 266-02[1]	131-08C[1] // 195-277[1] // 409853-0042 // 1000-010-490
265-14 F[1]	INHABILITADO Turbo 466778-0004 TA0315 Perkins (Ent. de aceite M10-1,00) (SXU)	466778-0004 // XKD-466778-0001	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49[1] // 466778-0004 // 187-49 F[1] // 187-49 G[1] // 208-85[1] // 242-31[1] // 248-26 F[1] // TBS-0997 // 248-26 G[1] // 266-02[1] // 265-14[1] // XKD-466778-0001	131-08C[1] // 195-277[1] // 409853-0042 // 1000-010-490
265-15[1]	INHABILITADO Turbo Nvo. 5620 197 0003 S200G Renault Midlum 300 DXI 7,2Lts. (SXU)	5620 197 0003 // XKD-56201970003	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // OEM: 7420965371 // 103-35[1] // 5620 197 0003 // 187-55[1] // 208-76[1] // ZC-TU-013 // 208-76 F[1] // ZC-TU-014 // 242-22[1]	195-536[1] // 1000-070-102 // 1270 710 0012
265-16[1]	INHABILITADO Turbo 314001 S2B Deutz BF6M1013E (Industrial) (SXU)	314001 // XKD-314001	313935 // 313937 // 313940 // 314443 // 316701 // 316710 // 316724 // 316731 // OEM: 04202969KZ // OEM: 04202971KZ // OEM: 04204493KZ // OEM: 04206857KZ // OEM: 04253824KZ // 103-32[1] // 314001 // 221-10 F[1] // 7000-005-0080 // 248-54 F[1] // TBS-0286	133-24A[1] // 314002
265-17 F[1]	INHABILITADO Tbo J60S (K0JG055K001)Yunnei YN33GBz-Taurus CTX926(CCR no compat)(SXU)	XKL-K0JG055K001	B9200-1118100A-502 // HA08242 // HA10001324 // 263-05[1] // K0JG055K001 // 00JG060S160 // 19G4100 // 164-06[1] // TDTC540256* // TDTC540316 // 242-34 F[1]	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
265-18[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo HX35 (3537133) Cummins 6BT Industrial (SXU)	3537133 // XKD-3537133	2842249 // 286TC31101000 // 286TC31102000 // 2881845 // 3536338 // 3536339 // 3537019 // 3537132 // 3537134 // 3537136 // 3537137 // 3539449 // 3539450 // 3539653 // 3539658 // 3590100 // 3590101 // 3591362 // 3591364 // 3597068 // 3802770 // 4035760 // 4035761 // TC0210032 // 105-112[1] // 802251-01 // 105-347[1] // 808251 // 230-08[1] // 3537133 // LYP80145-22-28 // 248-07 F[1] // TBS-0551 // 261-01 F[1] // SW-0424	195-152[1] // 1000-020-151 // 3575217
265-19[1]	INHABILITADO Turbo 177448 S200 John Deere 6068H (SXU)	XKS-177448 // 177448	173173 // 174539 // 177268 // 477268 // RE509910 // RE516275 // RE522675 // RE534799 // 246-138[1] // 177448 // 200003150001 // 265-19 F[1] // XKS-177448	133-25D[1] // 176637
265-19 F[1]	INHABILITADO Turbo 177448 S200 John Deere 6068H (Aloj.carc.comp. RC Ø 52,0mm) (SXU)	177448 // XKS-177448	177268 // 173173 // 174539 // 477268 // RE509910 // RE516275 // RE522675 // RE534799 // 246-138[1] // 177448 // 200003150001 // 265-19[1] // XKS-177448	
265-20[1]	Turbo HE400WG (5329572) Cummins Motor Diesel Tier 3 215 HP (SXU)	XKN-5329572 // 5329572	5329571 // 265-20 F[1] // 5329572 // XKN-5329572 // 205-149[1] // TDTC540294	
265-20 F[1]	INHABILITADO Tbo. HE400WG (5329572) Cummins Tier 3 215 HP (SXU)	XKN-5329572 // 5329572	5329571 // 205-149[1] // 5329572 // TDTC540294 // 265-20[1] // XKN-5329572	
265-21 F[1]	INHABILITADO Tbo. 700793-2 TB3406 Dongfeng Vs.Cummi 6BT / 6CT (RC.53,0 RT.56,2)(SXU)	700793-0002 // XKR-700793	700793-0001 // C3960407 // 243-10[1] // 700793-0002 // 03001-108-1 // 243-10 F[1] // 03001-108 // 263-07[1] // 19G0112* // 19H0528 // 242-36 F[1] // 263-07 F[1] // 263-07 G[1] // 263-07 H[1]	
265-22 F[1]	Turbo 316881-313505 S2A Camión Deutz BF6M1012E (Øaloj. RC 43,0) (SXU)	XKR-316881 // 316881 // 313505	04198272KZ // 04198273KZ // 04198555KZ // 04253857KZ // 313488 // 313489 // 313490 // 316879 // 316880 // 201-18[1] // 316881 // 313505 // 208-14 F[1] // 316881DIF // 313505DIF // 245-02 F[1] // JCT-855DT	
265-23[1]	INHABILITADO Turbo KP39-1877 (0144) Ford Fiesta / Kuga – Motor Ecoboost 1.6 (SXU)	5439 970 0144 // XKY-5439-970-0144	5439 970 0121 // 5439 970 0124 // 5439 970 0125 // 5439 970 0130 // 5439 970 0131 // 5439 970 0133 // OEM: 36002107 // OEM: CJ5G 6K682AA // OEM: CJ5G 6K682AATT // OEM: CJ5G 6K682BA // OEM: CJ5G 6K682CA // OEM: CJ5G 6K682DA // OEM: CJ5G 6K682DB // OEM: CJ5G 6K682DC // OEM: CJ5Z 6K682K // OEM: CJ5Z 6K682L // 102-89 #[1] // 5439 970 0144 // 102-89[1] // 225-16[1] // TURBO-K123S	43-19AB[1] // 195-375[1] // 5900 110 7136 // 7.04269.02 // AC-K136-1ev // N013086 // 1000-030-230 // 5439 710 0533

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
265-24[1]	INHABILITADO Turbo 811223-0007 GTC3788BNS Case – New Holland CURSOR 9 (SXU)	811223-0007 // XKF-811223	895368-0002 // OEM: 5801621762 // OEM: 5802743519 // 261-14[1] // 811223-0007 // SW-1268 // 801-10[1] // 242-35[1]	235-245[1] // GT37-038
265-25[1]	INHABILITADO Turbo 700917-0001 GT1749S Hyundai County-Mighty II (SXU)	700917-0001 // XKS-700917	OEM: 28230-41650 // 101-95[1] // 700917-0001 // 247-04[1] // 1101-012-022 // 242-25[1] // 246-146 F[1] // 03002900*** // 200101100691	195-14[1] // 433352-0007 // 1000-010-022 // 433352-0018
265-26 F[1]	Turbo 172522 S200 John Deere 6068H/6068T (Rda.Comp. Øm 50,8 ØM73)(SXU)	172522 // XKJ-173051	172523 // 173045 // 173051 // 177265 // 471050-0004 // 477265 // RE509807 // RE509808 // RE509809 // RE515497 // RE515733 // RE60075 // 204-39[1] // 172522 // GB-3062 // 249-05[1] // K3.17 // 262-03 #[1] // 262-03[1]	
266-01[1]	Turbo K04-2072 (0079) Deutz Industrial Engine 4,04L. RC MFS (SYT)	5304 970 0079	OEM: 04299177 // 247-07[1] // 5304 970 0079 // 1101-074-012	132-24CF[1] // 235-308[1] // 5304 710 0521 // K04-034B
266-02[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 466778-0004 TA0315 Perkins (SYT)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49[1] // 466778-0004 // 187-49 F[1] // 187-49 G[1] // 208-85[1] // 242-31[1] // 248-26 F[1] // TBS-0997 // 248-26 G[1] // 265-14[1] // XKD-466778-0001 // 265-14 F[1]	131-08C[1] // 195-277[1] // 409853-0042 // 1000-010-490
266-03[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 465427-0001 TBP409 Iveco 160E23 (SYT)	465427-0001	TC0010101 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // 101-61[1] // 465427-0001 // 101-61 A[1] // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-105[1] // 805052-01 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 208-06[1] // 248-22[1] // TBS-0838 // 248-61[1] // TBS-2542 // 266-08[1] // YT086	235-38[1] // 408105-0351 // T4-036
266-04[1]	INHABILITADO Turbo 793996-0002 MGT1238Z Alfa Romeo MITO 1.4 (SYT)	R980-001 // 793996-0002	793996-0001 // 793996-0003 // 793996-0004 // 811310-0002 // 812811-0001 // 812811-0004 // OEM: 55228036 // OEM: 55248412 // 247-06[1] // 793996-0002 // 1101-024-011 // 225-30[1] // TURBO-G227S	195-478[1] // 1000-010-610 // 786980-0002

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
266-05[1]	INHABILITADO Tbo. 466646-0007 TO4E66 M.B. OM366A/LA-VW17210/17240/23210 (SYT)	466646-0007 // YT078-001	169107 // 169112 // 169145 // 169146 // 169147 // 466646-0011 // 466646-0013 // 466646-0017 // 466646-0018 // 466646-0019 // 466646-0020 // 466646-0023 // 466646-0024 // 466646-0025 // 466646-0026 // 466646-0034 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // OEM: 3660962499 // OEM: 3660962599 // OEM: 3660963199 // OEM: 3660965199 // OEM: 3660965599 // OEM: 3660965899 // OEM: 3660966899 // OEM: 3660967299 // OEM: 3660968299 // OEM: 3760960799 // OEM: 3760960899 // OEM: 3760969299 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0480061 // 001TC31101000 // 197354 // 310769 // 313050 // 313394 // 313425 // 315101 // 3580274 // 808069 // 808199 // OEM: 0050969499 // OEM: 0060963199 // OEM: 0060963299 // OEM: 0060963399 // OEM: 0060963499 // OEM: 3060960199 // OEM: 3650962999 // OEM: 3660960299 // OEM: 3660960799 // OEM: 3660960899 // OEM: 3660961299 // OEM: 3660961499 // OEM: 3660961599 // OEM: 3660961699 // OEM: 3660961899 // OEM: 3660961999 // OEM: 3660962299 // TC0480410 // 105-09[1] // 802023 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-281[1] // 808282 // 105-37[1] // 806104 // 105-54[1] // 802094 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 185-291[1] // 466646-0041 // 8G04-100-P33 // 101-18[1] // 205-166[1] // 466646-0007 // TDTC540351	115-113[1] // 195-605[1] // 195-605 A[1] // 802715 // 1000-010-709F-5600 // 447450-0205 // 1000-010-709T

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
266-06[1]	INHABILITADO Turbo HY40V 3598517 / 4046928 Iveco Motor Cursor 8 (SYT)	S050-00B-B // 3598517 // 4046928 // S050-001*	3594774 // 3594910 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3596821 // 3773780 // 3791425 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043509 // 4043510 // 4043513 // 4043514 // 4046929 // 4046930 // 4046931 // 4046932 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // // 3598518 // 104-35[1] // 4046928 // 3598517 // 263-01 #[1] // 19H0202 // 263-01 F[1] // 263-01 Q[1] // 266-06 Q[1] // S050-00B-B // 205-170 Q[1] // TDTC540332	34-69DB[1] // 134-01LQ[1] // 235-318 Q[1] // 3772495 // AC-H007 // 4034044 // HY40-003
266-06 Q[1]	INHABILITADO Tbo HY40V 3598517/4046928 Iveco Motor Cursor 8(sin sensor RPM)(SYT)	S050-00B-B // 3598517 // 4046928	3594774 // 3594910 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3773780 // 3791425 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043509 // 4043510 // 4043513 // 4043514 // 4046929 // 4046930 // 4046931 // 4046932 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 104-35[1] // 4046928 // 3598517 // 205-170 Q[1] // TDTC540332 // 263-01 #[1] // 19H0202 // 263-01 F[1] // 263-01 Q[1] // 266-06[1] // S050-00B-B // S050-001*	134-01LQ[1] // 34-69DB[1] // 235-318 Q[1] // 4034044 // 3772495 // AC-H007 // HY40-003
266-07[1]	INHABILITADO Turbo S3BSL119 (167384) Caterpillar Mot. 3306 A/R=1,1 (SYT)	167384 // YT079-001	179578 // 0R6881 // 0R6889 // 106-7407 // 205-163[1] // 167384 // TDTC540333 // 242-29 F[1] // 248-57[1] // TBS-3162	133-03G[1] // 195-459[1] // 173307 // 178200 // 317376 // 167381 // 178157 // 1000-070-090
266-08[1]	INHABILITADO Turbo K27.2-2967 (6715) Iveco EuroCargo Mot.8060.45.4400 Euro 2 (SYT)	5327 970 6715 // YT086	465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // OEM: 500326409 // OEM: 98440516 // OEM: 98441188 // OEM: 98465538 // TC0010101 // 101-61[1] // 465427-0001 // 101-61 A[1] // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-105[1] // 805052-01 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 208-06[1] // 248-22[1] // TBS-0838 // 266-03[1] // 248-61[1] // TBS-2542	132-12E[1] // 258-42[1] // 5327 710 0113 // 5327 710 0124 // 5327 710 0504 // 5327 710 0505 // TBS-02K-2542

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
266-08 V[1]	INHABILITADO Tbo.K27-2967(6715) Iveco EuroCargo(pico valvula levemente doblado)SYT	YT086 // 5327 970 6715		
266-09[1]	INHABILITADO Turbo HT10-18 (14411-7F411) Nissan Terrano II 2.7 TDi 4WD (SYT)	YT100-001	OEM: 14411-7F411 // 205-162[1] // TDTC540334	215-35[1] // TDCG540340
266-10[1]	INHABILITADO Turbo 49135-03411 TF035HL-14GK Pajero/Montero 3,2 Lts. (SYT)	YT099-001-A // 49135-03411	49135-03410 // OEM: ME191474 // 109-28[1] // 49135-03411 // 207-03[1] // 242-14[1] // 225-15[1] // TURBO-M108-1	195-262[1] // 49135-08512 // 1000-050-155 // 49135-08510 // 49135-08511
266-11[1]	INHABILITADO Turbo Nuevo 49131-02030 TD03-7G Kubota (SYT)	49131-02030 // YT104-001-A	49131-02010 // 49131-02040 // 49131-02080 // 49131-02090 // OEM: 1E013-17014 // OEM: 1E198-17013 // OEM: 1G610-17013 // OEM: 1G622-17012 // OEM: 1J403-17013 // 187-36[1] // 49131-02030 // 189-21[1] // 205-06[1] // TDTC540136 // 225-43[1] // 49131-02020 // TURBO-M152 // 248-41[1] // TBS-0182 // 261-12[1] // SW-0254	195-406[1] // 235-94[1] // 49131-08460 // 1000-050-168 // 49131-08400 // TD03-010
266-12[1]	INHABILITADO Turbo 700960-0011 GT1541V VW Lupo 1,2Lts–VW Linde 1,9TDI Indus.(SYT)	700960-0011 // YT096-001-A	700960-0001 // 700960-0002 // 700960-0003 // 700960-0004 // 700960-0005 // 700960-0008 // OEM: 045145701EV500 // 101-137[1] // 700960-0011 // 246-125[1] // 200301091638 // 248-27[1] // TBS-1926	195-385[1] // 1000-010-254 // 703889-0037
266-13[1]	INHABILITADO Tbo. 702989-6 GT2259S Iveco Eurocargo 4.0 Mot. AE0481G EURO III (SYT)	YT106-001-A // 702989-0006	702989-0003 // 797648-0001 // 878998-0001 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // OEM: 5802746681 // 808489 // 878998-0003 // OEM: 2996276 // 101-166[1] // 702989-0006 // 263-10[1] // 19G0166 // 246-121[1] // 200101121636	34-19FB[1] // 34-54DB[1] // 235-160[1] // 256-165[1] // 433289-0158 // 754852-0082 // AC-G280 // 301101120080 // 434133-0062 // 433289-0251 // GT22-011 // 300001122015
266-14[1]	Tbo.TDO3L4 (90130-01040) Hyu. Mini Truck - Porter II 2,5L D4CB (SYT)	YT112-001-A // 90130-01040	852516-0006 // OEM: 28231-4A850 // 242-37[1] // 90130-01040	195-254[1] // 49131-08600 // 803620 // 1000-050-133 // 49131-08610 // 49131-09030
266-15[1]	INHABILITADO Turbo TD08H (49188-04210) MHI Trucks Motor C6121ZG/CAT 3306 (SYT)	49188-04210 // YT110-001	38AB004 // 49188-04230 // 205-125[1] // 49188-04210 // TDTC540223	258-13[1] // 49188-08150 // TBS-02M-1518 // TBS-02T-1518*
266-16[1]	Tbo.K03 (5303 970 0642)Ford F-150 V6 3,5Lts. Left side(Izquierdo)(SYT)	YT126-001-A // 5303 970 0642	OEM: JL7E-6C879-BF // 185-257[1] // 5303 970 0642 // 8B03-400-N90	195-589[1] // 1000-030-356T
266-17[1]	Tbo.K03 (5303 970 0642)Ford F-150 V6 3,5Lts. Right side(Derecho)(SYT)	5303 970 0642 // YT125-001-A	OEM: JL3E-6K682-BF // OEM: JL7E-6K879-BC // 185-256[1] // 5303 970 0642 // 8B03-400-N89	195-590[1] // 1000-030-358T
266-18[1]	INHABILITADO Turbo HX55W (4037084) Cummins QSM11 Industrial (RC. MFS) (SYT)	YT122-001-A // 4037084	4037085 // 4089855 // 270-02 F[1] // 4037084 // 801-43[1] // 205-150[1] // TDTC540296	215-30[1] // 235-259[1] // 4032308 // 801830 // 4032834 // TDCG540307 // HX5-117B
267-01[1]	INHABILITADO Turbo HT18-5 (047-263) Nissan Safari 4.2 Ltr (SXI)	047-263	047-334 // 1047263 // OEM: 14411-62T00 // 205-148[1] // 047-263 // TDTC540295	34-36DB[1] // 047-257 // 14411-62T00-CHRA

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
267-02[1]	INHABILITADO Turbo HX55 (4044198) Volvo MD13 Euro3 400 – 440 HP (SXI)	4044198	4043162 // 4043163 // 4043164 // 4044199 // 4044200 // 4044201 // OEM: 20857656 // OEM: 20857657 // TC0710225 // 038TC1450400005 // 2841035 // 3771813 // 3771817 // 3771818 // 3785479 // 3790509 // 3790532 // 3790878 // 4031169 // 4031189 // 4031195 // 4038876 // 4038879 // 4039851 // 4048102 // 4048103 // OEM: 20581607 // OEM: 20712174 // OEM: 21077462 // OEM: 21313319 // OEM: 5322461 // OEM: 5324766 // OEM: 5324767 // OEM: 5324768 // OEM: 5460120 // OEM: 85000593 // OEM: 85000645 // TC0710523 // 105-388[1] // 803270 // 185-269[1] // 4043161 // 8C05-100-949 // 227-17[1] // 4044198 // CO52-12V // 227-17 F[1] // 248-25 F[1] // TBS-2434 // 105-440[1] // 805390	115-187[1] // 134-04G[1] // 801758 // 4031407
267-03 F[1]	INHABILITADO Tbo. K26-2960 (6094)Volvo– Penta Marine Mot.KAMD32(Aloj.RC.Ø52,6)(SXI)	5326 970 6094 // SY01-1037-07	5326 970 6016 // 5326 970 9028 // OEM: 3581528 // OEM: 3802082 // OEM: 838695 // OEM: 860916R // 801-40[1] // 805882 // 105-460[1]	
267-04[1]	INHABILITADO Turbo S200G (5620 970 0017) Deutz/Volvo TCD2012L6 (SXI)	5620 970 0017 // SY01-1007-17	5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04505493 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // 242-13[1] // 5620 970 0017 // 205-171[1] // TDTC540348 // 242-30[1]	235-145[1] // 235-291[1] // 256-37[1] // 5620 710 0001 // S2-004 // 1258 710 0008 // S2-045B // 03001A1157

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
268-01[1]	INHABILITADO Turbo JHJ (06L145721A) Audi A4 2,0 TFSI – VW Golf 2,0 TSI (SIM)	I01031010 // OEM: 06L145721A	9VA08 // F41CEG-SR030B // OEM: 06L145701E // OEM: 06L145701F // OEM: 06L145701G // OEM: 06L145701H // OEM: 06L145701J // OEM: 06L145722G // OEM: 06L145722N // OEM: 06L145722T // OEM: 06L145654 // OEM: 06L145654A // OEM: 06L145654C // OEM: 06L145654CV // OEM: 06L145654D // OEM: 06L145654DX // OEM: 06L145654EV // OEM: 06L145654F // OEM: 06L145654G // OEM: 06L145654GX // OEM: 06L145701 // OEM: 06L145701A // OEM: 06L145701AX // OEM: 06L145701B // OEM: 06L145701C // OEM: 06L145701D // OEM: 06L145701DX // OEM: 06L145701EX // OEM: 06L145701FV // OEM: 06L145701FX // OEM: 06L145701GV // OEM: 06L145701GX // OEM: 06L145701HV // OEM: 06L145701HX // OEM: 06L145701JV // OEM: 06L145701JX // OEM: 06L145701K // OEM: 06L145701KV // OEM: 06L145701KX // OEM: 06L145701L // OEM: 06L145701LV // OEM: 06L145701LX // OEM: 06L145721C // OEM: 06L145722D // 108-28[1] // K6.28 // OEM: 06L145721A // 249-01[1] // 185-266[1] // OEM: 06L145721G // 8I04-400-L66	195-619[1] // 235-66[1] // 805680 // 1000-040-202T // RHF4-059BR
268-02[1]	INHABILITADO Turbo K03-2074 (0161) Audi A4 – A5 1,8Lts. TFSI (SIM)	5303 970 0161 // I01031006	5303 970 0119 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701D // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701LV // OEM: 06H145701LX // OEM: 06H145701M // 5303 970 0123 // 5303 970 0159 // OEM: 06H145701J // OEM: 06J145702G // 102-85[1] // 5303 970 0141 // 185-295[1] // 5303 970 0161 // 8B03-40M-L11	195-420[1] // 1000-030-175B // 5303 710 0536
270-01[1]	INHABILITADO Turbo HE200FG (3794518) Dongfeng – Cummins 4BTA (SHJ)	3794518	3794519 // 5326136 // 5326138 // 205-156[1] // 3794518 // TDTC540313 // 801-23[1]	134-02J[1] // 215-32[1] // 3776605 // TDCG540321
270-02 F[1]	INHABILITADO Turbo HX55W (4037084) Cummins QSM11 Industrial (RC. Fundida) (SHJ)	4037084	4037085 // 4089855 // 801-43[1] // 4037084 // 205-150[1] // TDTC540296 // 266-18[1] // YT122-001-A	215-30[1] // 235-259[1] // 4032308 // 801830 // 4032834 // TDCG540307 // HX5-117B
801-01[1]	Tbo.841805-0004 GTC40888BKNV New Holland-Cursor 9-8.7lt.Tier3.Orig.GAR	841805-0004	789500-0002 // 789500-0003 // 789500-0008 // 789500-0009 // 789500-0016 // 789500-0018 // 789500-0020 // 789500-0021 // 841805-0006 // OEM: 5802133357 // OEM: 504374051 // OEM: 504387517 // 801-26[1] // 789500-0017 // 101-180[1] // 841805-0020	42-30BB[1] // 195-616[1] // SY22-1024-18 // TDNZ540306 // 1000-010-680 // 838471-0009

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
801-02[1]	Turbo HE551V (3791618) Iveco Cursor 13 - Alternativo CN	3791618	3773763 // 4033370 // 4041262 // 4041264 // 4043132 // 4043500 // 4046962 // 4046964 // 4046965 // 4048270 // 5322534 // 805431 // OEM: 05042692290 // OEM: 05042692300 // OEM: 05042872860 // OEM: 2996388 // OEM: 504139771 // OEM: 504182630 // OEM: 504194173 // OEM: 504269229	134-02IO[1] // 235-178[1] // 235-55[1] // 801780 // 4034052 // HY55-008 // HY55-008-1FB
801-03[1]	Tbo.701756-0013 GTA500201BS Caterpillar–Perkins Industrial-ALTERNATIVO	701756-0013	223-1469 // OEM: CH11218	811-01[1] // 10R4628 // 10R8222 // 268-0183 // 710270-0058 // 710270-0070 // 712371-0073
801-04[1]	INHABILITADO Turbo 807800-0006 GT4294S Iveco Stralis 480cv.- Cursor 13 E5-ORIGINAL	807800-0006	805877 // 101-169[1] // 807800-0006 // 246-127[1] // 200101191540	256-130[1] // 300001191894
801-05[1]	Turbo B2US (1270 970 0237) Iveco NEF6 (ORIGINAL)	1270 970 0237	1270 970 0228 // OEM: 5801977882 // OEM: 5802010706	235-268[1] // 1270 710 0036 // B2-057
801-06[1]	Turbo HE431V (3773765) Iveco Cursor 8 – Euro 4 - ALTERNATIVO	3773765	3791416 // 4033197 // 4041256 // 4041258 // 4043498 // 4046953 // 4046954 // 4046955 // 5322527 // OEM: 05042692800 // OEM: 05042692810 // OEM: 504139767 // OEM: 504182773 // OEM: 504269280 // OEM: 504269281	34-69DB[1] // 42-45 B[1] // 235-311 Q[1] // 4034040 // 3772495 // AC-H007 // NR-VGT-VG8-001 // S50_NOZZLE_ASSY // 4034046 // HE4-048
801-07[1]	Turbo RS2 B1 + B2 (1000 970 0109) VW-MAN motor D0836-ORIGINAL	1000 970 0109	1000 970 0207 // 1000 970 0123 // 1000 970 0222 // OEM: 07W145703C // OEM: 07W145703K // OEM: 07W145703N // OEM: 07W145703R // OEM: 07W145704 // OEM: 07W145704D // OEM: 51.09100-7950 // OEM: 61.09101-7056 // OEM: 61.09101-7256 // OEM: 61.09101-7277 // OEM: 61.09101-7284 // OEM: 61.09101-7285 // 801-08[1] // 1000 970 0107	34-22FB[1] // 195-439[1] // 195-440[1] // 1200 710 0502 // 803962 // 803963 // AC-K385-1 // 1000-030-279 // 1000-030-280
801-08[1]	Turbo RS2 B1 + B2 (1000 970 0107) VW-MAN motor D0836-ORIGINAL	1000 970 0107	1000 970 0123 // 1000 970 0207 // 1000 970 0222 // OEM: 07W145703C // OEM: 07W145703K // OEM: 07W145703N // OEM: 07W145703R // OEM: 07W145704 // OEM: 07W145704D // OEM: 51.09100-7950 // OEM: 61.09101-7056 // OEM: 61.09101-7256 // OEM: 61.09101-7277 // OEM: 61.09101-7284 // OEM: 61.09101-7285 // 801-07[1] // 1000 970 0109	34-22FB[1] // 195-439[1] // 195-440[1] // 1200 710 0502 // 803962 // 803963 // AC-K385-1 // 1000-030-279 // 1000-030-280

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
801-09[1]	Turbo HE500VG (5351445) Scania DLC6 EURO 6 – ORIGINAL	5351445	1849540 // 1949109 // 1949110 // 1949113 // 1949114 // 2033793 // 2033796 // 2040423 // 2040424 // 2082215 // 2082219 // 2191615 // 2191616 // 2454845 // 3767350 // 3767351 // 3767352 // 3767355 // 3767356 // 3767358 // 3770147 // 3770148 // 3770156 // 3770159 // 3776903 // 3776905 // 3776906 // 3776908 // 3787499 // 3787504 // 3787506 // 3795453 // 3795456 // 3795457 // 4031037 // 4046981 // 4046984 // 5351453	
801-10[1]	INHABILITADO Turbo 811223-0007 GTC3788BNS Case – New Holland CURSOR 9 – ALTERNATIVO	811223-0007	OEM: 5804621762 // 895368-0002 // OEM: 5802743519 // 261-14[1] // 811223-0007 // SW 1268 // 242-35[1] // 265-24[1] // XKF-811223	235-245[1] // GT37-038
801-11[1]	Turbo 712303-0005 GTA5002BL Caterpillar 3400 - D8R - D8X 5110B – ALT.	712303-0005	0R9898 // 178-9572	710270-0022 // 710270-0091
801-12[1]	Turbo 466670-0013 TO4E15 Komatsu PC300-6 – ALTERNATIVO JR	466670-0013 // 8G04-100-B74	315122 // 315153 // 6222-83-8171	195-513[1] // 1000-010-530 // 408105-0462
801-13[1]	Turbo 761433-0002 GTB1549V SsangYong – Motor M.Benz D20DT – ALT. JR	761433-0002 // 8G15-300-C06	761433-0003 // OEM: A6640900780 // OEM: A6640900880	195-514[1] // 1000-010-542
801-14[1]	INHABILITADO Turbo 819159-0004 GT2560NS Iveco Vertis NEF4 – 4.5Lt. Euro 5–ORIGINAL	819159-0004	OEM: 5801617857 // OEM: 5802079207 // OEM: 5801794596 // 103-52[1] // 1155 970 0069 // 246-154 F[1] // 200101121636 // 246-154 G[1]	131-48F[1] // 235-141[1] // 235-141 F[1] // GT25-035
801-15[1]	INHABILITADO Tbo.VB36/VB22 RHV4 (VAD20026)Toyota 1VD-FTV Lado derecho–ALT.	VAD20026 // 200405101553	17201-51020 // 17201-51021 // V41VEDS0080B // V41VEDS0080G // VAD20080 // VBD20026 // VBD20080 // VCD20026 // VCD20080 // VDD20026 // VDD20080 // VED20026 // VED20080 // 185-317[1] // VAD20026 // 8I04-300-M91	195-642[1] // RHF4-041 // 1000-040-214
801-16[1]	Turbo 836040-0002 GTX2860R SUPERCORE (CHRA + carc.comp.) ORIGINAL	836040-0002	816364-0001	836012-0002
801-17[1]	INHABILITADO Tbo.702012-0006 GTP38 F.Navistar–PowerStroke F-Serie 7,3L ALTERNATIVO	702012-0006	702011-0008 // 702011-0009 // 702011-0011 // 702012-0010 // 702012-0012 // OEM: 1831383C92 // OEM: 1831383C93 // OEM: 1831383C94 // OEM: 1831450C94 // 185-230 Q[1] // 702012-0006 // 8G38-200-140	811-04[1] // 702010-0005 // 702010-0008
801-18[1]	INHABILITADO Turbo XDJ65H (3GJS-IA) Generador SET – Motor 4102 4108 - ORIGINAL	3GJS-IA	141-02[1] // 3GJS-IA // 8T10-100-200	
801-19[1]	INHABILITADO Turbo S200 (177258) John Deere 6068H ORIGINAL	177258	172433 // 172449 // 466007-0012 // 471050-0009 // 471050-0029 // 471050-0032 // RE503056 // RE505247 // RE509435 // RE509534 // RE509535 // RE66992 // RE67318 // SE502208 // 103-47[1] // 177258 // 248-38[1] // TBS-2439	133-29D[1] // 176639

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
801-20[1]	Turbo 750432-0005 GTA4502BLS Caterpillar C13 ALTERNATIVO	750432-0005 // 8G45-200-B61	10R8937 // 2472969 // 2915480	195-527[1] // 279-6060 // 1000-010-440 // 712402-0070
801-21[1]	Tbo.VF36 VJ660065 RHF5HB Impreza WRX Sti–EJ20–Ball bearing–ORIGINAL	VJ660065	OEM:14411AA491 // OEM:14411AA492 // OEM:14411AA493 // OEM: F52CAD-S0065B // OEM: F52CAD-S0065G // VA660065 // VB660065 // VC660065 // VD660065 // VE660065 // VF660065 // VG660065 // VH550065 // VI660065	
801-22[1]	Turbo HE200WG (3798988) Ford Cargo – Cummins ISBE4 160-180 HP ORIGINAL	3798988	3796202 // 5323883 // 5323892 // 5549783	134-01J[1] // 235-93[1] // 5503281 // HE-040
801-23[1]	Turbo HE200FG (3794518) Dongfeng – Cummins 4BTA - ORIGINAL	3794518	3794519 // 5326136 // 5326138 // 205-156[1] // 3794518 // TDTC540313 // 270-01[1]	134-02J[1] // 215-32[1] // 3776605 // TDCG540321
801-24[1]	INHABILITADO Tbo TD03L4(49131-07259)BMW X6 –740 i –Mot. N54B30–Cilin. 4-6- ORIGINAL	49131-07259	49131-07255 // 49131-07256 // 49131-07257 // 49131-07258 // 49131-07294 // OEM: 11657593023 // OEM: 11657649297 // OEM: 759302304 // 185-235[1] // 49131-07359 // 8M03-40M-L80	179-06B[1] // 195-312[1] // 49131-08910 // 49131-08911 // 1000-050-184
801-25[1]	INHABILITADO Tbo TD03L4(49131-07239)BMW X6 –740 i –Mot. N54B30–Cilin. 1-3- ORIGINAL	49131-07239	49131-07235 // 49131-07236 // 49131-07237 // 49131-07238 // 49131-07274 // OEM: 11657593022 // OEM: 11657649296 // OEM: 759302204 // 49131-07270 // 49131-07271 // 49131-07272 // 49131-07273 // 49131-07305 // 49131-07306 // 49131-07307 // 49131-07308 // 49131-07309 // 49131-07335 // 49131-07336 // 49131-07337 // 49131-07338 // 49131-07339 // OEM: 11657563703 // OEM: 11657563712 // OEM: 11657593020 // OEM: 11657649294 // OEM: 7563703 // OEM: 7563712 // OEM: 7593020 // OEM: 7649294 // OEM: 7649296 // 185-224[1] // 49131-07239 // 8M03-40M-L12	195-336[1] // 49131-08701 // 1000-050-183 // 49131-08700 // 49131-08901
801-26[1]	Tbo.789500-0017 GTC4088V Case Tractor Tier4B–Cursor 9-8,7Lts-ORIGINAL	789500-0017	789500-0002 // 789500-0003 // 789500-0008 // 789500-0009 // 789500-0016 // 789500-0018 // 789500-0020 // 789500-0021 // 841805-0006 // OEM: 504374051 // OEM: 504387517 // OEM: 580139495 // OEM: 5801621755 // OEM: 5802463495 // OEM: 5802703202 // 101-180[1] // 841805-0020 // 801-01[1] // 841805-0004	195-616[1] // 1000-010-680 // 838471-0009
801-27[1]	Tbo.S430S (177996) John Deere 370E/410E/460E - 6135HDW07–ORIGINAL	177996	RE538652	220-20[1] // 4-00-1283
801-28[1]	Turbo JP60T (00JP060S055) Foton Beiqi – Motor BJ493ZQ-13Ke – ORIGINAL	00JP060S055	E049339000187	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
801-29[1]	Turbo HE400VG (2882111) Cummins ISX 15,0Lts. Sin actuador (ALTER.)	2882111	2841220 // 2841221 // 2841222 // 2881807 // 2882004 // 3768191 // 3768194 // 3773561 // 3773562 // 3773566 // 3773569 // 3783568 // 3792584 // 3792586 // 5501254 // 5501255 // 5501267 // 5501278 // 5501312 // 5501313 // 5501314 // 5501465 // 5502825 // 801-30[1] // 5501256	811-05[1]
801-30[1]	Turbo HE400VG (5501256) Cummins ISX 15,0Lts. Con actuador (ALTER.)	5501256	2841220 // 2841221 // 2841222 // 2881807 // 2882004 // 3768191 // 3768194 // 3773561 // 3773562 // 3773566 // 3773569 // 3783568 // 3792584 // 3792586 // 5501254 // 5501255 // 5501267 // 5501278 // 5501312 // 5501313 // 5501314 // 5501465 // 5502825 // 801-29[1] // 2882111	811-05[1]
801-31[1]	INHABILITADO Tbo.796017-0008 GTB1752V Hyu. Santa Fe 2,0 CRDI 150HP-ALTERNATIVO	796017-0008	796017-0002 // 796017-0003 // 796017-0007 // OEM: 28231-2F700 // OEM: 28231-2F701 // 801-31 Q[1] // 796017-0008 // 185-243[1] // 8G17-300-N56	195-464[1] // 1000-010-556
801-31 Q[1]	INHABILITADO Tbo.796017-0008 GTB1752V Hyu. Santa Fe 2,0 CRDI 150HP-S/actuador–ALT.	796017-0008	796017-0002 // 796017-0003 // 796017-0007 // OEM: 28231-2F700 // OEM: 28231-2F701 // 185-243[1] // 796017-0008 // 8G17-300-N56 // 801-31[1]	195-464[1] // 1000-010-556
801-32[1]	Turbo KTR110L 6505-65-5020 Komatsu WA500–Motor SA6D140E-3G-7– ALTER.	6505-65-5020 // TDTC540276	OEM: 55195268	6505-61-5841
801-33[1]	Turbo 881962-0001 GTD2263VZK Audi S5/SQ5 3.0 TDI / LK3 V6 GEN3 – ORIG.	881962-0001	OEM: 059145873FD	
801-34[1]	Turbo 742614-0004 GTA1749MV AUDI/VW Seat Ibiza TDI/Leon TDI 1.9L–ALT.	8G17-30M-H62 // 742614-0004	742614-0001 // 742614-0002 // 742614-0003 // OEM: 038253016Q // OEM: 038253016QV500 // OEM: 038253016QV510 // OEM: 03G253014G	195-236[1] // 1000-010-271 // 703890-0013 // 703890-0128 // 703890-0137
801-35[1]	Turbo 807800-0007 GT4294S Iveco Stralis 450cv.- Cursor 13 E6	807800-0007	897847-0001 // OEM: 5801527203 // OEM: 5802744439 // 807800-0003	
801-36[1]	Tbo.821719-0004 MGT2256 BMW X6 XDRIVE 50i-Motor N63 4.4Lts.402HP–ORIG.	821719-0004	769155-0011 // 769155-0012 // 769155-0015 // 793647-0001 // 793647-0002 // 793647-0008 // 793647-0009 // 821719-0002 // 821719-0003 // OEM: 11654571543A01 // OEM: 11654571543A03 // OEM: 11657576985H06 // OEM: 11657590598A02 // OEM: 11657590598F02 // OEM: 4571543A01 // OEM: 4571543A03 // OEM: 7576985H06 // OEM: 7590598A02 // OEM: 7590598F02	195-582[1] // 256-41[1] // 1000-010-575 // 03001A2771
801-37[1]	Turbo 805532 MP360w CNH Generador - IVECO FPT 6 cil. 2V TAA	805532	4037006 // 4041880 // OEM: 504082654	134-15B[1] // 195-313[1] // 235-122[1] // 801880 // 4027331 // 1000-020-185 // 4027446 // HX-029

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
801-38[1]	INHABILITADO Turbo VB23/VB37 RHV4 (VAD20027) Toyota Landcruiser 1VD-FTV (SJR)	VAD20027 // 8I04-300-M08	17208-51010 // 17208-51011 // V41VEDS0081B // V41VEDS0081G // VBD20027 // VCD20027 // VDD20027 // VED20027 // 17201-78032 // 17208-51011C // V41VEDS0081GN // 185-225[1] // VAD20027 // 8I04-300-M08	195-555[1] // 235-112[1] // 235-144[1] // 1000-040-203 // RHF4-052 // RHF4-052-1
801-39[1]	INHABILITADO Turbo BV50-2277 (0054) A4 3,0TDi – Touareg 3,0 (ALTERNATIVO SJR)	5304 970 0054 // 8B50-300-366	OEM: 059145715F // 5304 970 0035 // 5304 970 0043 // 5304 970 0045 // 5304 970 0050 // 102-64[1] // 5304 970 0054 // 102-64 A[1] // 185-213[1] // 8B50-300-366	42-04CB[1] // 42-37 B[1] // 43-29AB[1] // 195-205[1] // 3300-016-049 // 3000-016-049 // 2063-050-011 // 5900 711 7001 // TBS-15K-1311 // 1000-030-140 // 5304 710 0530
801-40[1]	INHABILITADO Turbo 805882 MP350 / K26 Volvo Penta Marino – KAMD32/TMD31- ALT. MPO	805882	5326 970 6016 // 5326 970 9028 // OEM: 3581528 // OEM: 3802082 // OEM: 838695 // OEM: 860916R // 105-460[1] // 805882 // 267-03 F[1] // 5326 970 6094 // SY01-1037-07	5326 710 0045
801-41[1]	Tbo.JP50S (00JP050S018) Xinchai Agrígola –Motor A498BZT-19001/ORIGINAL	00JP050S018	A498BZT-19001	
801-42[1]	Turbo 860018-0001 MGT1241GKLSZ DS3 Crossback 1.2 PureTech 155k–ORIG.	860018-0001	OEM: 9820759380	
801-43[1]	INHABILITADO Turbo HX55W (4037084) Cummins QSM11 Industrial ALTERNATIVO	4037084	4037085 // 4089855 // 205-150[1] // 4037084 // TDTC540296 // 266-18[1] // YT122-001-A // 270-02 F[1]	215-30[1] // 235-259[1] // 4032308 // 801830 // 4032834 // TDCG540307 // HX5-117B
801-44[1]	Turbo S500C (1500 970 0008) Volvo-Penta marítimo – Motor D16 –ORIGINAL	1500 970 0008	1500 970 0000 // OEM: 21420532 // OEM: 3801119 // OEM: 3801381 // OEM: 3885396	1500 710 8000
801-45[1]	Turbo 805402 MPTH620 (HT60/BHT3E) Volvo – Cummins N14 EURO 2 – MPO	805402	3536015 // 3536263 // 3536811 // 3537074 // 3592512 // 3592678 // 3804502 // 3804632 // 472035 // 5797 990 2100 // TC0210522	801763
801-46[1]	Turbo JP60T (00JP060S052) Foton Beiqi - Motor BJ493ZQ-3fe – ORIGINAL	00JP060S052	E049339000037 // // 801-47[1] // 00JP060S052	142-02BPF[1]
801-47[1]	Turbo JP60T (00JP060S052) Foton Beiqi - Motor BJ493ZQ-3fe –ALTERNATIVO	00JP060S052	E049339000037 // 801-46[1] // 00JP060S052	142-02BPF[1]
801-48[1]	Turbo K29-3571 (7132) MAN Motor D2066LF EURO 3 / 4 – ALTERNATIVO (SJR)	8B29-100-M32 // 5329 970 7132	5329 970 7110 // 5329 970 7123 // OEM: 51.09100-7694 // OEM: 51.09100-7926 // OEM: 51.09101-7026	195-563[1] // 1000-030-319T
801-49[1]	INHABILITADO Turbo 805650 MP210gv - GTD1449VKZ Ranger 2.2 Duratorq TDCi (MPO)	805650	831157-0005 // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MB // OEM: FB3Q6K682MC // 105-448[1] // 805650 // 225-33[1] // 831157-0003 // TURBO-G550 // 246-116[1] // 200401111393 // 248-44[1] // TBS-4788X // TBS-4788*	42-25BB[1] // 43-34AB[1] // 195-565[1] // 235-168[1] // 3000-016-087 // NR-N086 // TBS-10G-1441 // 2063-050-H13 // AC-G412eh // 1000-010-638T // GT14-044B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
801-50[1]	Turbo 805914 MP510w Scania 164 V8 E3/4 – DC1601 / DC1604 15,6Lts.(MPO)	805914	3591225 // 3591226 // 3594549 // 4045531 // 4045533 // 715735-0012 // 715735-0013 // 715735-0014 // 715735-0015 // 715735-0016 // 715735-0017 // 715735-0031 // OEM: 1422955 // OEM: 1446732 // OEM: 1522530 // OEM: 1540739 // OEM: 1753587 // OEM: 1753588 // OEM: 1756217 // OEM: 1756218 // OEM: 1756220 // OEM: 1865358 // OEM: 2387823 // OEM: 2387855 // OEM: 572761 // OEM: 572762 // OEM: 572763 // OEM: 572764 // OEM: 572766 // OEM: 572827 // OEM: 574370 // 185-276[1] // 4031128 // 8C06-200-824 //	
801-51[1]	Turbo 884747-0003 GT10 Chevrolet Onix 1.0 – ORIGINAL	884747-0003	882456-0001 // OEM: 25203895 // OEM: 55513059 // OEM: 55514780	235-53[1] // 805689 // NGT-033BR
801-52[1]	INHABILITADO Tbo.K03(0461) Peug. 207 1.6L EP6FDT(Car.esc.Ac.inox.Aleación DS5)(SJR)	8B03-400-M31B // 5303 970 0461	5303 970 0383 // 808097 // 808108 // 808136 // OEM: 9807149780 // OEM: 9811192880 // 805962 // 102-90[1] // 5303 970 0461 // 185-209[1] // 8B03-400-M31 // 225-17[1] // 5303 970 0695 // TURBO-K153S	18-133 B[1] // 195-434[1] // 235-33[1] // 803991 // 2100-011-497B // 5303 100 9149 // TDTH540223 // ZC-TH-5303 970 0217 // 1000-030-285 // K03-125
801-53[1]	Turbo K29-3767 (6719) Liebherr motor D926TIEA4 Intercooler (ORIGINAL)	5329 970 6719	OEM: 5700330	5329 710 0026
801-54[1]	Turbo TL7501 (466271-0001) Caterpillar D9R ALTERNATIVO	466271-0001	0R6328 // 4P8730	811-08[1] // 448527-0001
801-55[1]	Turbo S300G (1376 970 0037) Massey Ferguson – SISU 84CWA – ORIGINAL	1376 970 0037	836873827	1376 710 0100
801-56[1]	Turbo TDO4HL-15T/6 (49189-01800) Saab 2.3/2.5 motor B235R (ALTER.–SJR)	49189-01800 // 8M04-400-234	49189-01820 // OEM: 55559825 // OEM: 9172180	811-09[1] // 49189-08525 // 1000-050-120 // 49189-08526
801-57 F[1]	Tbo.750525-0021 GTA5008BS CAT-Perkins C15(RC Øm76,5) ALTERNATIVO(SXU)	750525-0021	10R2301 // 239-9988 // 252-0633 // 274-6295 // 274-6296 // 284-2711 // 732430-0003 // 739558-0001 // 739558-0002 // 750058-0001 // 750525-0010 // 750525-0011 // 750525-0020 // 750525-0029 // OEM: CH1-1946 // 750058-0002	215-29[1] // 235-150[1] // 712371-0204 // 712371-0117 // TDCG540305 // GTA-015
801-58[1]	INHABILITADO Tbo.K24A (13057501) Perkins Ind.Gen Set–TBD226B-4T3 Weichai Deutz–ALT	13057501	145-02[1] // 13057501 // TDTC540349	
801-59[1]	Turbo K04 (0189) Peugeot 308 GTI – 270HP – ORIGINAL	5304 970 0189	OEM: 9805985280	235-300[1] // K04-044B
801-60[1]	Turbo R2S B1+B2 (1000 970 0260) VW 17-260/17-280–MAN-D0836 – ORIGINAL	1000 970 0260	OEM: 07W145703S // OEM: 61.09101-7287	220-48[1] // 220-50[1] // 235-243[1] // 235-275[1] // 2-00-3198BX // 2-00-3180X* // 2-00-3198AX // R2S-067-LB // R2S-067-1HB
801-61[1]	Turbo S400 (319124) Deutz industrial Gen Set – Alternativo SW	319124	316819 // 316850 // 317573 // 317683 // 317873 // 318979 // OEM: 04225176KZ // OEM: 04226264KZ // 317944 // 318970 // 319192 // OEM: 04226652KZ // OEM: 04261386KZ // OEM: 04261800KZ	319193

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
801-62[1]	INHABILITADO Tbo.858864-0004 DSGT2260S Frontier/Alaskan 160/190HP M9T E6 - ORIGINAL	858864-0004	858864-0002 // 858864-0006 // 858864-0008 // OEM: 14411-8020RD // 185-304[1] // 858864-0009 // 8G22-200-R57	195-630[1] // 235-159[1] // 1000-010-753T // DSGT-012-LBR
801-63[1]	Tbo.858866-0005 GT1238 Frontier/Alaskan 160/190HP M9T E6 2,3L-ORIGINAL	858866-0005	858866-0002 // 858866-0003 // 858866-0004 // OEM: 14410-4619RE	195-660[1] // 235-147[1] // 1000-010-761T // DSGT-012-HB
801-64[1]	Tbo.K29–Kangyue P/N 612600116616 Motor Weichai LG956L LG958L–ORIGINAL	612600116616 // TDTC540366		
801-65[1]	Turbo VXDE VA520089 RHG8 Camión Hino 13,0 – Motor E13CT (ALT. STA)	VA520089 // TBS-2636	241004223 // 5865355140 // 5865389080 // 82VED-S0061B // G82VED-S0061B // G82VED-S0061G // S1760-E0020 // S1760-E0020A // S1760-E0020B // S1760-E0021 // S1760-E0022 // S1760-E0023 // S1760-E0102 // S1760-E0M00 // S1760-E0M40 // S1760-E0M41	
801-66[1]	Turbo 806240 MP520W / GTA4294 – Caterpillar C12 / Industrial Vs. (MPO)	806240	164-9490 // 190-6210 // 190-6212 // 190-6213 // 191-5108 // 471172-0005 // 714508-0003 // 714508-0004 // 714508-0005 // TC0110271	
801-67[1]	Turbo 805816 MP210w – GT2556s Perkins 1104 / Caterpillar 3054D(MPO)	805816	OEM: 2674A403 // 205-169[1] // 738233-0001 // TDTC540367 //	195-470[1] // 1000-010-381B // 433289-0195
801-68[1]	Turbo 727264-0008 GT2052 Perkins – Bobcat (SKE)	727264-0008 // TURBO-G326	452191-0004 // 452191-0005 // 452191-0006 // 452191-0008 // 727264-0004 // 727264-0005 // 727264-0006 // 727264-0010 // OEM: 2674A094 // OEM: 2674A319 // OEM: 2674A374 // OEM: 2674A375 // OEM: 2674A376 // OEM: 2674A378 // OEM: 2674A401	111-54[1] // 131-24F[1] // 195-125[1] // 451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0045 // 451298-0044 // 451298-0033 // 1000-010-194
801-69[1]	Turbo 452191-0001 GT2052 Perkins – Bobcat (SSL)	200101110402 // 452191-0001	10R9569 // 219-9766 // 452191-0002 // 727264-0002 // OEM: 2674A093 // OEM: 2674A371 // 727264-0001	195-646[1] // 256-133[1] // 451298-0022 // 451298-0043 // 1000-010-502 // 451298-0031 // 300001110326 // 300001111966*
801-70[1]	Turbo 841805-0002 GTC4094BKNV Case IH – Cursor 9 ORIGINAL	841805-0002	OEM: 5801928452 // OEM: 5802507409 // 101-181[1] // 841805-0005	
801-71[1]	Turbo 471111-0001 UTW8501 Caterpillar 3408 – Marítimo (ALTERNATIVO)	471111-0001	0R7094 // 131-8687	449530-0016
801-72[1]	INHABILITADO Turbo 802781 MP510Ti – S410 Mercedes Benz OM457LA Euro 5 (MPO)	802781	1487 970 0034 // 1487 970 0035 // OEM: 0100965399 // OEM: 0100965499 // 105-464[1] // 808195	115-188[1] // 235-239[1] // 801894 // 801895 // 1487 710 0014 // S4-019B
801-73[1]	Turbo 808342 MP500w (HE500WG) Scania DLC6-DC13 Euro 5 (MASTER POWER)	808342	2126714 // 2563105 // 3786449 // 5327063 // 5327065 // 5354336 // 5354337 // 5640777	801890
801-74[1]	Turbo RHF4 AL0075Q06 Mercedes Benz M276 Lado Derecho (JRONE)	8I04-40M-M19 // AL0075Q06	9V117 // AL0075Q21 // F41CAY-SR073 // F41CAY-SR073B // F41CAY-SR073BN // OEM: A2760901480 // OEM: A2760902880 // OEM: A2760903280 // OEM: A2760904080	811-14[1] // 1000-040-205T
801-75[1]	Turbo HP55 YN38CR-120008 Yunnei - Motor YN38CR (ORIGINAL)	YN38CR-120008	ZJ35-HA10002549	

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
801-76[1]	Turbo 808129 MP540gv Iveco Cursor 13 (MASTER POWER)	808129	3593832 // 3593946 // 3594712 // 3594931 // 3594932 // 3595671 // 3598515 // 3769433 // 3773773 // 3773775 // 3791621 // 3791622 // 4033195 // 4033328 // 4036282 // 4038389 // 4042547 // 4043267 // 4043324 // 4043325 // 4046282 // 4046946 // 4046947 // 4046978 // 4046979 // OEM: 05042521420 // OEM: 05042521440 // 208-40[1] // 4046945 // 221-07[1] // 7000-007-0049	42-06AB[1] // 42-33 B[1] // 235-170 Q[1] // 805702 // 3300-016-026 // NR-VG1-2 // 3000-016-026 // S53_NOZZLE_ASSY // #VG1-1 // 4034048 // HY55-001
801-77[1]	Turbo HE200WG 5357312 Cummins ISBE4 (ORIGINAL)	5357312	5357517	134-01J[1] // 235-93[1] // 5503281 // HE-040
801-78[1]	Turbo HE200WG 5503080 Cummins 4BTAAE (ORIGINAL)	5503080	5353657	134-03JP[1]
801-79[1]	Turbo K28-3270 (7067) Deutz BF12L413F (SSL)	5328 970 7067 // 200002170223	5230 970 4270 // 5230 970 4271 // 5230 970 4280 // 5230 970 4281 // 5328 970 7067 // 5328 970 7068 // 5328 970 7069 // 5328 970 7087 // OEM: 02422138 // OEM: 02422139 // OEM: 02422142 // OEM: 02422143 // OEM: 02423658 // OEM: 02423978 // OEM: 02522140 // OEM: 02522141 // OEM: 02522778 // OEM: 04144408 // OEM: 04144409 // OEM: 04145469 // OEM: 04145470 // OEM: 04145471 // OEM: 04146533 // OEM: 04146534 // OEM: 04149692 // OEM: 04149693 // OEM: 04180173 // OEM: 04180174 // OEM: 04180178 // OEM: 04180179 // OEM: 04180181 // OEM: 04180183	811-15[1] // 300002170636 // 5328 710 0018
801-80[1]	Turbo 700836-0001 T300 Exc. Komatsu PC200-6 PC210LC-6 / S6D95L-1 (SSL)	200001131100 // 700836-0001	314334 // 6207-81-8330 // 6207-81-8331 // 6209-81-8311	235-271[1] // 300001131412 // 409172-0110 // T3-109
801-81[1]	Turbo 806221 MP510 Mercedes Benz Atron 1635 (OM457LA Euro 5) (MPO)	806221	1487 970 0023 // 1487 970 0078 // OEM: 0100963499	115-188[1] // 801895
801-82[1]	Turbo S200 (1270 970 0245) Pala cargadora SDLG 958 – ORIGINAL	1270 970 0245	OEM: 1118010-A052	133-32DP[1]
801-83[1]	Turbo 49389-04501 TD04HL-13T/6 IVECO F1C GNC 3.0L – ORIGINAL	49389-04501	49389-04500 // OEM: 504313029 // OEM: 504340179	235-222[1] // 49389-08151 // TD04-046
801-84[1]	Turbo 805540 MP350c / HE500WG Volvo B11R Euro 5 (MPO)	805540	3767796 // 3767797 // 3782827 // 3790522 // 3797883 // 4031181 // 5322485 // 5459984 // 5644595 // OEM: 21430250	235-303[1] // HX5-064B
801-85[1]	Turbo GTC3271BNSL (822206-0010) Scania ALTERNATIVO (SSL)	822206-0010 // 200101150834	808481 // 822206-0001 // 822206-0003 // 822206-0013 // OEM: 22367451 // OEM: 2236746 // OEM: 2402497 // OEM: 2908040	256-178[1] // 806446-0011 // 300001151948 // 806446-0013
801-86[1]	Turbo 805370 MP500 – H2E Cummins Industrial L10 (Master Power)	805370	3534301 // 3534302 // 3803797	802882

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
801-87[1]	Turbo 808207 HE500WG SCANIA P320 / P320XT NTG DLC5 5 CIL. EURO 5 (MPO)	808207	2253817 // 2480592 // 2563082 // 3786450 // 3796886 // 3796889 // 5351045 // 5351047 // 5458592 // 5494658 // 5494659 // 5497191 // 576150	
801-88[1]	Turbo S300BV131 (176483) John Deere 6068H – ORIGINAL	176483	11471620 // 11527050 // 1370 970 0007 // 1370 970 0024 // 1370 970 0029 // 1370 970 0036 // 175904 // 176339 // 177153 // 177294 // 177312 // DZ108144 // DZ108148 // DZ108149 // DZ108154 // RE525472 // RE527144 // RE528883 // RE529142 // RE534523 // RE534538 // RE534544 // RE534548 // RE535660 // RE535685 // RE535689 // SE502352 // 178328 // 178737 // 478737	235-29 FQ[1] // 235-29 Q[1] // 478713 // S3-038
801-89[1]	Turbo 808191 MP530w (HE500WG) Volvo P3216 (MPO)	808191	3786241 // 5455604 // 5602228 // 5637911 // 6439153 // OEM: 23005661 // OEM: 5455609	805735
801-90[1]	Turbo HP55 (55Z4502-00-1) Camión JAC HFC4DA1-2B ORIGINAL – STO	55Z4502-00-1	759638-0003 // 843881-0003 // OEM: 1008200FA040 // 801-91[1] // 55Z4502-00-1 // TBS-1640	
801-91[1]	Turbo HP55 (55Z4502-00-1) Camión JAC HFC4DA1-2B ALTERNATIVO – STA	55Z4502-00-1 // TBS-1640	759638-0003 // 843881-0003 // OEM: 1008200FA040 // 801-90[1] // 55Z4502-00-1	
801-92[1]	Turbo TD04LR6 49U77-A0000 BMW X1-3 / 3, 5 Series Z4 - N20 2.0 L4 ORIG.	49U77-A0000		
801-93[1]	Turbo 805954 MP425w – B2UG Iveco truck NEF 6 Euro 6 (MPO)	805954	1270 970 0082 // 1270 970 0115 // 1270 970 0230 // 1270 970 0248 // 1270 970 0249 // OEM: 5801714182 // OEM: 5801964534 // 1270 970 0072 // 1270 970 0229 // 1270 970 0322 // OEM: 5801723499 // OEM: 5801964527 // OEM: 5802740715	235-194[1] // 1270 710 0034 // B2-029
801-94[1]	Turbo AGCO_AP74 40008620 Valtra, Massey Ferguson, Fendt – ORIGINAL	40008620	40007720 // ACW3867470	
801-95[1]	Turbo K03/K0C (3023738) Polaris RZR PRO XP 1.0Lts. (2020+/2023+) – Alt.	3023738	2209520	
801-96[1]	Turbo K03 / K0C (3023297) Polaris RZR XP 0.9Lts. (2016–2021) – Altern.	3023297	1205689 // 3022792	
999-01AB[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 TURBOALIM. GARRETT			
999-01AC[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 TURBOALIM. GARRETT			
999-01BA[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 CONJ. CENTR. GARRETT			
999-01BB[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 TURBOALIM. GARRETT			
999-01BC[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 TURBOALIM. GARRETT			
999-01CA[1]	INHABILITADO REPARACION RS CONJ. CENTR. GARRETT			
999-01CB[1]	INHABILITADO REPARACION RS TURBOALIM. GARRETT			
999-01CC[1]	INHABILITADO REPARACION RS TURBOALIM. GARRETT			
999-01DA[1]	INHABILITADO REPARACION RT CONJ. CENTR. GARRETT			

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
999-01DB[1]	INHABILITADO REPARACION RT TURBOALIM. GARRETT			
999-01DC[1]	INHABILITADO REPARACION RT TURBOALIM. GARRETT			
999-01EA[1]	INHABILITADO REPARACION RST CONJ. CENTR. GARRETT			
999-01EB[1]	INHABILITADO REPARACION RST TURBOALIM. GARRETT			
999-01EC[1]	INHABILITADO REPARACION RST TURBOALIM. GARRETT			
999-02AA[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 CONJ. CENTR. KKK			
999-02AB[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 TURBOALIM. KKK			
999-02AC[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 TURBOALIM. KKK			
999-02BA[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 CONJ. CENTR. KKK			
999-02BB[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 TURBOALIM. KKK			
999-02BC[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 TURBOALIM. KKK			
999-02CA[1]	INHABILITADO REPARACION RS CONJ. CENTR. KKK			
999-02CB[1]	INHABILITADO REPARACION RS TURBOALIM. KKK			
999-02CC[1]	INHABILITADO REPARACION RS TURBOALIM. KKK			
999-02DA[1]	INHABILITADO REPARACION RT CONJ. CENTR. KKK			
999-02DB[1]	INHABILITADO REPARACION RT TURBOALIM. KKK			
999-02DC[1]	INHABILITADO REPARACION RT TURBOALIM. KKK			
999-02EA[1]	INHABILITADO REPARACION RST CONJ. CENTR. KKK			
999-02EB[1]	INHABILITADO REPARACION RST TURBOALIM. KKK			
999-02EC[1]	INHABILITADO REPARACION RST TURBOALIM. KKK			
999-03AA[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 CONJ.CENT. SCHWITZER			
999-03AB[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 TURBOALIM. SCHWITZER			
999-03AC[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 TURBOALIM. SCHWITZER			
999-03BA[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 CONJ.CENT. SCHWITZER			
999-03BB[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 TURBOALIM. SCHWITZER			
999-03BC[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 TURBOALIM. SCHWITZER			
999-03CA[1]	INHABILITADO REPARACION RS CONJ. CENT. SCHWITZER			
999-03CB[1]	INHABILITADO REPARACION RS TURBOALIM. SCHWITZER			
999-03CC[1]	INHABILITADO REPARACION RS TURBOALIM. SCHWITZER			
999-03DA[1]	INHABILITADO REPARACION RT CONJ. CENT. SCHWITZER			
999-03DB[1]	INHABILITADO REPARACION RT TURBOALIM. SCHWITZER			
999-03DC[1]	INHABILITADO REPARACION RT TURBOALIM. SHCWITZER			
999-03EA[1]	INHABILITADO REPARACION RST CONJ.CENT. SCHWITZER			
999-03EB[1]	INHABILITADO REPARACION RST TURBOALIM. SCHWITZER			
999-03EC[1]	INHABILITADO REPARACION RST TURBOALIM. SCHWITZER			
999-04AA[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 CONJ. CENTR. HOLSET			
999-04AB[1]	INHABILITADO REPARACION RB1 TURBOALIMENT. HOLSET			
999-04BA[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 CONJ. CENTR. HOLSET			
999-04BB[1]	INHABILITADO REPARACION RB2 TURBOALIMENT. HOLSET			
999-04CA[1]	INHABILITADO REPARACION RS CONJ. CENTR. HOLSET			

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
999-04CB[1]	INHABILITADO REPARACION RS TURBOALIMENT. HOLSET			
999-04DA[1]	INHABILITADO REPARACION RT CONJ. CENTR. HOLSET			
999-04DB[1]	INHABILITADO REPARACION RT TURBOALIMENT. HOLSET			
999-04EA[1]	INHABILITADO REPARACION RST CONJ. CENTR. HOLSET			
999-04EB[1]	INHABILITADO REPARACION RST TURBOALIMENT. HOLSET			
6003-01[1]	Turbo GTX2860R GEN2 827690-3 200-475HP –T.H A/R0,64(WG:0,9 Bar)(SRG)	2860R-GEN2 // 827690-0003	856800-0003	
6003-02[1]	Tbo.K04-0064XR-II VW TFSI 500 HP Aloj.R.TØ48(0,6 Bar) (S/BlowOff)(SRG)	K04-0064XR-II		
6003-03[1]	Turbo IS38-XR4 VW/Audi MK7-MQB 560HP (Sin actuador ni BlowOff)(SRG)	IS38-XR4-560		
6003-04[1]	Turbo GTX2971R (340-560HP)T.H A/R 0,64- C.H A/R 0,6 (WG: 1,0 Bar)(SRG)	2971R		
6003-05[1]	Turbo GTX3076R (400-750HP) T.H A/R 0,63- C.H A/R 0,6 (SRG)	3076R		
6003-06[1]	Turbo GTX3582R (450-900HP) T.H A/R 0,82 – Aloj.RC Ø66,7 (SRG)	3582R		
6003-07[1]	Turbo GTX3584R (550-1000HP) T.H A/R 0,82 – Aloj.RC Ø68,3 (SRG)	3584R		
6003-08[1]	Tbo GTX3584RSS(550-1000HP)dual V-Band AlojR.T Ø63,4–Aloj.RC Ø68,3(SRG)	3584R-SS		

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
	CHRA / CARTUCHO / CONJUNTO CENTRAL			
111-01[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett TO4B27		408105-0207 // 115-05[1] // 802038 // 115-110[1] // 802712 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 115-48[1] // 802011 // 194-12[1] // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 235-114-F[1] // T4-041 // 256-67[1] // 03001A1433	22-01 G[1] // 5000-010-020
111-02[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett TO4B58 Perkins FIV (408105-0068)	408105-0068	115-03[1] // 804011 // 131-08A[1] // 408105-0068 // 140-02[1] // 408105-0068 ZEK // C1028-01 // 258-29[1] // TBS-02G-1216	248-45[1] // 22-01 G[1] // 465740-0001 // 465960-0005 // 465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 465960-0003 // TBS-1216 // 5000-010-020
111-03[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett TO4B71 Perkins 6-354 FII (408105-0383)		408077-0104 // 408105-0089 // 111-03[1] // 140-06[1] // 408105-0383 ZEK // C1029-02 // 195-560[1] // 408105-0383 // 1000-010-284 // // 115-07[1] // 804009 // 131-07A[1] // // 220-39[1] // 1-00-0828	22-01 G[1] // 0R5824 // 465088-0001 // 465088-0002 // 465088-0003 // 465154-0001 // 465154-0002 // 465154-0003 // 465154-0005 // 465154-0006 // 465154-0012 // 465154-0013 // 465154-0019 // 465154-0022 // 465154-0023 // 465154-0026 // 465740-0003 // 6N8477 // 8G04-100-269 // 8G04-100-395 // 8N4774 // 5000-010-020
111-04[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett TO4B64T			
111-05[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett TO4B23-TO4B31 John Deere (408105-0100)	408105-0100	115-11[1] // 802072 // 131-02A[1] // 408105-0100	22-01 G[1] // 409710-0001 // 409710-0002 // 409710-0004 // 409710-0005 // 409930-0001 // 409930-0002 // 409930-0003 // 409930-0004 // 409930-0005 // 409930-0006 // 409930-0007 // 409930-0008 // 409930-0009 // 5000-010-020
111-06[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett TV6114			
111-07[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett 409172-0011 TA3102 John Deere Vs.	409172-0011	115-122[1] // 802765 // 115-62[1] // 805018 // 131-02C[1] // 409172-0011	465506-0001 // 465506-0002 // 465506-0005
111-08[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett TA0302		115-13[1] // 803017-01 // 131-01C[1] // 409853-0005 // 195-221[1] // 1000-010-408 // 115-123[1] // 802764 // 235-96[1] // T3-026	22-01 G[1] // 5000-010-020
111-09[1]	INHABILITADO 407505-0020 C.C.R. Nuevo Garrett T12-10	407505-0020	117-02[1] // 131-02D[1] // 407505-0020 // 139-02[1] // 194-02[1]	405490-0002 // 405490-0003 // 405490-0004 // 405490-0005 // 405490-0006 // 405490-0007 // 405490-0009 // 405490-0010 // 405490-0011 // 405490-0012 // 405490-0013 // 405490-0014 // 405490-0015 // 405490-0016 // 405490-0017 // 405490-0018 // 405490-0019 // 405490-0020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-10[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett TA3401 - 6 cilindros	409172-0054	RE26344 // 115-55[1] // 409172-0054 // 805104 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 131-04C[1] // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 140-09[1] // C1182-02 // 214-04[1] // 220-31[1] // 1-00-1589A // 235-74[1] // T3-003	22-01 G[1] // 444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001 // RE26120 // RE26291 // 5000-010-020
111-11[1]	INHABILITADO 447450-0126 C.C.R. Nuevo Garrett TBP418-1 OM366LA	447450-0126	115-68[1] // 131-09B[1] // 447450-0126 // 195-314[1] // 1000-010-517	22-01 G[1] // 452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // OEM: A3760967599 // OEM: A3900960199 // 5000-010-020
111-12[1]	INHABILITADO 443854-0110 C.C.R. Nuevo Garrett T250-04 Land Rover		115-51[1] // 805033-01 // 120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 131-08E[1] // 131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // 194-03[1] // 443854-0110 SM // 195-209[1] // 1000-010-318	225-53[1] // 246-10[1] // 22-25 D[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // 452055-0004 // TURBO-G084 // 03002A0150* // 200101110207 // SL08302 // 5000-010-185
111-13[1]	INHABILITADO 409095-0011 C.C.R. Nuevo Garrett T18A96 Waukesha	409095-0011	139-03[1] // 409095-0011	465282-0001 // 465282-0006 // 465282-0008 // 465458-0001
111-14[1]	INHABILITADO 435796-0018 C.C.R. Nuevo Garrett GT1544 VW Passat		433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664
111-14 A[1]	INHABILITADO 435796-0018 C.C.R. Nuevo Garrett GT1544 Passat (off factory)		433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664
111-15[1]	INHABILITADO 443854-0029 C.C.R. Nuevo Garrett TB0273 Mondeo	443854-0029	115-70[1] // 805144-01 // 131-09E[1] // 443854-0029 // 235-307[1] // T2-012 // 256-79[1] // 300001101987	22-25 D[1] // 452014-0001 // 452014-0002 // 452014-0003 // 452014-0004 // 452014-0005 // 452014-0006 // 452043-0001 // 452063-0001 // 452063-0003 // 465185-0001 // 5000-010-185

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-16[1]	INHABILITADO 443854-0119 C.C.R. Nuevo Garrett TB0227 Palio - Siena		443854-0009 // 443854-0010 // 111-16 A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 172-21[1] // 100-00217-500 // 195-104[1] // 1000-010-368 // 231-22[1] // 7100-001-0328 // 256-107[1] // 300001101428	22-25 D[1] // 105-147[1] // 185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 5000-010-185 // 805227-01 // 466856-0003 // 8G02-200-325
111-16 A[1]	INHABILITADO 443854-0010 C.C.R. Reman Garrett TB0227 Palio		443854-0009 // 443854-0010 // 115-52[1] // 805097-01 // 111-16[1] // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 172-21[1] // 100-00217-500 // 195-104[1] // 1000-010-368 // 231-22[1] // 7100-001-0328 // 256-107[1] // 300001101428	22-25 D[1] // 105-147[1] // 185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 5000-010-185 // 805227-01 // 466856-0003 // 8G02-200-325
111-17[1]	INHABILITADO 433289-0058 C.C.R. Nuevo Garrett GT1544 Mondeo	433289-0058	120-04[1] // 433289-0058 // 1-A-2570 // 195-130[1] // 1000-010-177	22-13 I[1] // 5000-010-066H
111-18[1]	INHABILITADO 443853-0019 C.C.R. Nuevo Garrett TB0216 Jeep Cherokee	443853-0019	443853-0022 // 120-27[1] // 443853-0019 // 1-A-1043 // 131-14E[1] // 131-14EF[1] // 235-37[1] // T2-052	454067-0001 // 466196-0001 // 466196-0002 // 466450-0001 // 466452-0002 // 466506-0001 // 466506-0002
111-19[1]	INHABILITADO 433352-0018 C.C.R. Nuevo Garrett GT1749LS Hyundai	433352-0018	433352-0007 // 135-12[1] // 1GB0012 // 433352-0018 YUU // 195-14[1] // 433352-0018 // 1000-010-022 // 198-08[1] // 433352-0018 SS // 220-11[1] // 1-00-0322	246-146 F[1] // 22-13 H[1] // 185-96[1] // 246-15[1] // 708337-0002 // 03002900*** // 200101100691 // 700917-0001 // 5000-010-066 // 708337-0001 // 8G17-200-100 // 466501-0005
111-20[1]	INHABILITADO 443853-0027 C.C.R. Nuevo Garrett TB0203 Renault R11	443853-0027		
111-21[1]	INHABILITADO 408105-0352 C.C.R. Nuevo Garrett TBP408 Iveco150E20		115-31[1] // 805039 // 131-06B[1] // 408105-0352 // 235-206[1] // T4-085 // 271-18[1] // SW-0511-CHRA	22-01 G[1] // 465403-0001 // 465403-0003 // 465403-0004 // 465425-0002 // 465425-0003 // 465443-0001 // 465443-0002 // 465443-0004 // 465443-0005 // 5000-010-020
111-22[1]	INHABILITADO 408105-0351 C.C.R. Nuevo Garrett TBP409 Iveco160E23		115-32[1] // 805046-01 // 131-07B[1] // 408105-0351 // 235-38[1] // T4-036 // 258-31[1] // TBS-02G-0838	22-01 G[1] // 465413-0002 // 465413-0003 // 465413-0004 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // 466970-0005 // 5000-010-020
111-23[1]	INHABILITADO 443854-0116 C.C.R. Nuevo Garrett TB2509 (-10) Iveco Daily 49-10	443854-0116	443854-0175 // 116-07[1] // 131-02E[1] // 443854-0116 // 195-174[1] // 1000-010-227	22-27 E[1] // 454102-0002 // 466974-0007 // 466974-0009 // 471021-0002 // 5000-010-005
111-24[1]	INHABILITADO 443854-0100 C.C.R. Nuevo Garrett TB0265 Peugeot 306 - Citroen ZX		443854-0104 // 443854-0147 // 115-53[1] // 805098-01 // 131-05E[1] // 443854-0114 // 195-77[1] // 1000-010-256 // 235-126[1] // T2-013	22-25 D[1] // 454027-0001 // 454027-0002 // 454131-0003 // 5000-010-185
111-25[1]	INHABILITADO 443854-0017 C.C.R. Nuevo Garrett TB0245 Fiat Uno	443854-0017		
111-26[1]	INHABILITADO 433352-0016 C.C.R. Nuevo Garrett GT1749 Hyundai	433352-0016	131-10F[1] // 433352-0016 // 198-09[1] // 433352-0016 SS // 120-52[1] // 1-A-3986* // 1-A-4380 // 135-20[1] // 1GB0079 // 433352-0016 YUU // 195-78[1] // 1000-010-187	225-26[1] // 246-126[1] // 22-13 H[1] // 700273-0001 // TURBO-G432 // 200001100184 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-27[1]	INHABILITADO 435796-0020 C.C.R. Nuevo Garrett GT1544 VW-Transp.	435796-0020	433289-0011 // 433289-0061 // 111-32[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 435796-0020 // 1000-010-128 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 22-13 I[1] // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055* // 5000-010-066H
111-28[1]	INHABILITADO 433289-0041 CCR Nvo.Garr. GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Accord 2.0 20T2N	433289-0041	131-04F[1] // 433289-0041 // 120-35[1] // 1-A-3966 // 195-250[1] // 1000-010-483	22-13 I[1] // 5000-010-066H
111-29[1]	INHABILITADO 433467-0006 C.C.R. Nuevo Garrett GT1549 Peug.406-Xantía	433467-0006	131-08F[1] // 433467-0006 // 195-248[1] // 1000-010-484 // 235-109[1] // GT15-027	22-13 I[1] // 5000-010-066H
111-30 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett APL821 Ford F100 HSD (off. factory)		115-100[1] // 805243 // 115-37[1] // 805059 // 131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM // 195-228[1] // 1000-010-405 // 231-21[1] // 7100-001-0403 // 235-121[1] // GT25-010	185-145[1] // 185-152[1] // 22-27 E[1] // 704091-0001 // 8G25-200-H09 // 704344-0001 // 8G25-200-803 // 5000-010-005
111-31 A[1]	INHABILITADO 443854-0176 C.C.R. Nuevo Garrett APL759 Chevrolet S10	443854-0176	115-38[1] // 805029-01 // 131-07E[1] // 443854-0176 // 131-07ER[1] // 443854-0176 TUR REM // 195-224[1] // 1000-010-367 // 231-13[1] // 7100-001-0146	185-144[1] // 22-27 E[1] // 704090-0001 // 8G25-200-494 // 5000-010-005
111-32[1]	INHABILITADO 433289-0061 C.C.R. Nuevo Garrett GT1544 Fiat Marea		433289-0011 // 433289-0061 // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 435796-0020 // 1000-010-128 // 111-27[1] // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 22-13 I[1] // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055* // 5000-010-066H
111-33 #[1]	INHABILITADO 433289-0071 C.C.R.Nvo.Garrett GT1544 Che.Astra-Placa y Cuerpo No orig.	433289-0071 #	433289-0039 // 120-54[1] // 433289-0071 // 1-a-3777 // 131-07F[1] // 197-12[1] // 433289-0071 SJP // 111-33[1] // 195-132[1] // 1000-010-267	185-210[1] // 22-13 I[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002 // 8G15-200-381 // 5000-010-066H
111-33[1]	INHABILITADO 433289-0071 C.C.R. Nuevo Garrett GT1544 Chev. Astra	433289-0071	433289-0039 // 111-33 #[1] // 433289-0071 # // 120-54[1] // 433289-0071 // 1-a-3777 // 131-07F[1] // 197-12[1] // 433289-0071 SJP // 195-132[1] // 1000-010-267	185-210[1] // 22-13 I[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002 // 8G15-200-381 // 5000-010-066H
111-34[1]	INHABILITADO 443854-0098 C.C.R. Nuevo Garrett TB2509 (3005) Iveco Daily	443854-0098	116-04[1] // 158.000 // 120-24[1] // 443854-0098 // 1-A-2322 // 131-11E[1] // 235-217[1] // T2-061	22-27 E[1] // 465489-0004 // 465489-0005 // 465589-0003 // 465589-0004 // 466974-0008 // 5000-010-005
111-35[1]	INHABILITADO 443853-0034 C.C.R. Nuevo Garrett TA2501 J. Deere 3179T	443853-0034	131-19EF[1] // 443853-0034 // 131-19EFV[1]	454109-0001 // 466874-0004 // 466874-0005
111-36[1]	INHABILITADO 431876-0072 C.C.R. Nuevo Garrett TB2525 Nissan 200SX	431876-0072	120-12[1] // 431876-0072 // 1-A-1282 // 131-12E[1]	22-25 D[1] // 465795-0004 // 5000-010-185

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-37[1]	INHABILITADO 433289-0065 C.C.R. Nuevo Garrett GT1544 Ren. Megane		433289-0011 // 433289-0061 // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 435796-0020 // 1000-010-128 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
111-38[1]	INHABILITADO 433289-0131/0132 C.C.R. Nuevo Garrett GT1549 Peugeot 406	433289-0132 // 433289-0131	433289-0133 // 120-30[1] // 433289-0131 // 433289-0132 // 1-A-3866 // 1-A-3867 // 195-66[1] // 1000-010-181 // 120-53[1] // 433289-0057 // 1-A-3834 // 235-125[1] // GT15-023 // 256-115[1] // 300001102049	22-13 H[1] // 454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005 // 5000-010-066
111-39[1]	INHABILITADO 433289-0143 C.C.R. Nuevo Garrett GT1549S R. Laguna	433289-0143	120-31[1] // 433289-0143 // 1-A-3864 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 131-40F[1] // 171-31[1] // 1102015901 // 195-200[1] // 1000-010-008	22-13 I[1] // 185-37[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 5000-010-066H // 703245-0001 // 8G15-200-043
111-40[1]	INHABILITADO 433352-0019 C.C.R. Nuevo Garrett GT1749LS Hyundai H350	433352-0019	120-36[1] // 433352-0019 // 1-A-3224 // 131-17F[1] // 135-14[1] // 1GB0077 // 433352-0019 YUU // 140-10[1] // 433352-0019 ZEK // C1303-01 // 195-103[1] // 1000-010-023 // 235-95[1] // GT17-032	246-60[1] // 22-13 H[1] // 03002878* // 200101100079 // 471037-0002 // 5000-010-066
111-41[1]	INHABILITADO 433289-0095 C.C.R. Nuevo Garrett GT1749 M.Benz Viano 2.2	433289-0095	131-14F[1] // 433289-0095 // 195-32[1] // 1000-010-125 // 256-19[1] // 03001A1739	22-13 I[1] // 704059-0001 // 5000-010-066H
111-42[1]	INHABILITADO 443854-0115 C.C.R. Nuevo Garrett TB0288 Peug. 406 2.1	443854-0115	120-42[1] // 443854-0123 // 1-A-3870 // 131-16E[1] // 443854-0115 // 195-305[1] // 1000-010-220 // 235-156[1] // T2-106	22-25 D[1] // 454091-0001 // 454113-0001 // 5000-010-185
111-43[1]	INHABILITADO 433467-0008/17 C.C.R. Nuevo Garrett GT2052 L. Rover Defender	433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019	131-19F[1] // 433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019 // 195-264[1] // 1000-010-195	22-13 H[1] // 452239-0005 // 452239-0008 // 5000-010-066
111-44[1]	INHABILITADO 433289-0049 C.C.R. Nuevo Garrett GT1752H Renault Master	433289-0049	433289-0010 // 120-32[1] // 433289-0049 // 1-A-3862 // 135-30[1] // 1GB0595 // 433289-0010 SQ // 433289-0049 SQ // 140-12[1] // 433289-0049 ZEK // C1301-01 // 193-07[1] // 131-21F[1] // 195-134[1] // 1000-010-161	22-13 H[1] // 185-27[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 5000-010-066 // 454061-0010 // 8G17-200-152 // JR-152*
111-45[1]	INHABILITADO 433289-0042 C.C.R. Nuevo Garrett GT1549 L.Rover Freelander	433289-0042	120-28[1] // 433289-0042 // 1-A-3964 // 131-11F[1] // 195-13[1] // 1000-010-250	22-13 I[1] // 452202-0003 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-46[1]	INHABILITADO 449739-0006 C.C.R. Nuevo Garrett GT4082 Scania F94	449739-0006	449739-5038 // 131-02J[1] // 449739-0006 // 195-393[1] // 715214-0006 // 1000-010-210B // 235-187[1] // GT40-001	185-169[1] // 22-39 B[1] // 452163-0001 // 452163-0002 // 452163-0003 // 452163-0004 // 452163-0005 // 452163-0006 // 452163-0007 // 452163-0008 // 452232-0018 // 452285-0001 // 452285-0002 // 452286-0006 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0005 // 452308-0012 // 452308-0013 // 452308-0014 // 452308-0015 // 452308-0016 // 452308-0018 // 452308-0019 // 452308-0020 // 452309-0001 // 452309-0002 // 452309-0003 // 452309-0004 // 452309-0005 // 452309-0014 // 452309-0016 // 452309-0017 // 452309-0018 // 452309-0019 // 714987-0001 // 714987-0002 // 714987-0003 // 452309-0013 // 8G40-200-138 // 5000-010-081B
111-47[1]	INHABILITADO 443854-0106 C.C.R. Nuevo Garrett TB2558 Perkins T4.40	443854-0106	111-47 A[1] // 443854-0106 // 131-10E[1] // 194-04[1] // 195-96[1] // 1000-010-012	225-56[1] // 22-27 E[1] // 452065-0002 // 452065-0003 // TURBO-G279 // 5000-010-005
111-47 A[1]	INHABILITADO 443854-0106 C.C.R. Garrett TB2558 Perkins T4.40 (reman)	443854-0106	131-10E[1] // 443854-0106 // 194-04[1] // 111-47[1] // 195-96[1] // 1000-010-012	225-56[1] // 22-27 E[1] // 452065-0002 // 452065-0003 // TURBO-G279 // 5000-010-005
111-48[1]	INHABILITADO 433289-0053 C.C.R. Nuevo Garrett GT1544 Fiat Brava	433289-0053	131-26F[1] // 433289-0053 // 195-126[1] // 1000-010-462 // 235-56[1] // GT15-047	22-13 I[1] // 701370-0001 // 5000-010-066H
111-49[1]	INHABILITADO Conjunto central 449739-0010 GT4082 Scania F94	449739-0010	449739-0039 // 715214-0007 // 131-03J[1] // 449739-0010	22-39 B[1] // 452163-0011 // 452163-0014 // 452232-0005 // 452232-0007 // 452232-0008 // 452232-0009 // 452232-0010 // 452232-0011 // 452232-0016 // 452232-0017 // 452232-0021 // 452286-0001 // 452286-0002 // 452308-0003 // 452308-0017 // 5000-010-081B
111-50[1]	INHABILITADO 446346-0001 C.C.R. Nuevo Garrett T350 John Deere (aplic. Vs.)	446346-0001	131-12B[1] // 446346-0001 // 235-306[1] // T3-047	22-01 G[1] // 466007-0001 // 466007-0004 // 466007-0006 // 466007-0007 // 466007-0008 // 466007-0010 // 466629-0001 // 466629-0002 // 5000-010-020
111-51[1]	INHABILITADO 436085-0001 C.C.R. Nuevo Garrett GT3776 New Holland TC59	436085-0001	131-01J[1] // 436085-0001 // 195-280[1] // 1000-010-208	22-39 B[1] // 5000-010-081B
111-52[1]	INHABILITADO 433395-0007 C.C.R. Nuevo Garrett VNT15 - VW-New Beetlle	433395-0007	120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 195-150[1] // 1000-010-053	22-13 I[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454232-0005 // 768329-0001 // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // 5000-010-066H // 713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 454232-0009 // 8G15-30M-304
111-53[1]	INHABILITADO 451298-0031 C.C.R. Nuevo Garrett GT2052 Perkins - Bobcat	451298-0031	451298-0022 // 451298-0043 // 195-646[1] // 451298-0031 // 1000-010-502 // 256-133[1] // 300001110326 // 300001111966*	801-69[1] // 10R9569 // 219-9766 // 452191-0002 // 727264-0001 // 727264-0002 // OEM: 2674A093 // OEM: 2674A371 // 200101110402 // 452191-0001

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-54[1]	451298-0033 C.C.R. Nuevo Garrett GT2052 Perkins - Bobcat	451298-0033	131-24F[1] // 451298-0033 // 195-125[1] // 1000-010-194	225-47[1] // 22-13 H[1] // 801-68[1] // 452191-0004 // 452191-0005 // 452264-0002 // 727264-0010 // 727265-0002 // OEM: 2674A094 // OEM: 2674A319 // OEM: 2674A324 // OEM: 2674A374 // OEM: 2674A375 // OEM: 2674A376 // OEM: 2674A378 // OEM: 2674A401 // 452191-0006 // 452191-0008 // 452222-0002 // 452222-0003 // 452222-0004 // 452222-0006 // 452301-0003 // 727262-0002 // 727262-0003 // 727262-0004 // 727262-0006 // 727264-0004 // 727264-0005 // 727264-0006 // 727264-0009 // 727266-0001 // 727266-0003 // 452301-0001 // TURBO-G269 // 5000-010-066 // 727264-0008 // TURBO-G326
111-55[1]	INHABILITADO 409043-0027 C.C.R. Nuevo Garrett TV6138 Caterpillar	409043-0027	139-05[1] // 409043-0027 // 131-13D[1]	22-03 D[1] // 465426-0001 // 465426-0002 // 465426-0003 // 465426-0004 // 4W4257 // 7N9478 // 8N5277 // 8N5308 // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2
111-56[1]	INHABILITADO 433289-0099 C.C.R. Nuevo Garrett GT1546S Peugeot 806	433289-0099	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 120-81[1] // 433289-0099 // 1-A-4390 // 131-15F[1] // 171-52[1] // 1102015910 // 172-02[1] // 100-00066-500 // 195-64[1] // 1000-010-130 // 220-21[1] // 1-00-0189 // 235-84[1] // GT15-010	22-13 I[1] // 185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 5000-010-066H // 706978-0001 // 8G15-200-172 // 706977-0002 // 8G15-200-116
111-57[1]	INHABILITADO 451298-0006 C.C.R. Nuevo Garrett GT2252S Nissan ECO100	451298-0006	140-11[1] // 451298-0006 ZEK // C1305-01 // 131-35F[1] // 451298-0006 // 195-319[1] // 1000-010-162 // 235-129[1] // GT22-016	205-141[1] // 248-34[1] // 22-13 H[1] // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 452187-0001 // TDTC540263 // TBS-0031 // 5000-010-066
111-58[1]	INHABILITADO 407329-0013 C.C.R. Nuevo Garrett T18-10 Cat. D343A - 3406	407329-0013	139-04[1] // 407329-0013	402910-0003 // 402910-0004 // 402910-0005 // 402910-0006 // 402910-0007 // 402910-0008 // 402910-0009 // 402910-0010 // 402910-0011 // 402910-0012 // 402910-0013 // 402910-0014 // 402910-0015 // 402910-0016 // 402910-0018 // 402910-0019 // 402910-0022 // 402910-0023 // 402910-0024 // 402910-0025 // 402910-0026 // 402910-0027 // 402910-0028 // 402910-0030 // 402910-0031 // 402910-0032 // 402910-0033 // 402910-0034 // 402910-0035 // 402910-0036 // 402910-0037 // 402910-0038 // 402910-0039 // 402910-0040 // 402910-0041 // 402910-0042 // 402910-0043 // 402910-0044 // 402910-0045 // 402910-0046 // 402910-0047 // 402910-0048 // 402910-0049 // 402910-0050 // 402910-0051 // 408260-0001 // 408780-0001 // 408780-0002

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-59[1]	INHABILITADO 433352-0027 C.C.R. Nuevo Garrett GT2052S Camion Hyundai	433352-0027	131-16F[1] // 433352-0027 // 135-27[1] // 1GB0180 // 195-161[1] // 1000-010-255 // 235-102[1] // GT20-002	246-145[1] // 248-18[1] // 22-13 H[1] // 200101111546 // 702213-0001 // TBS-0143 // 5000-010-066
111-60[1]	INHABILITADO 443854-0156 C.C.R. Nuevo Garrett GT25 Korando/Musso	443854-0156	443854-0150 // 195-02 #[1] // 443854-0156 // 195-02[1] // 1000-010-010 // 220-18[1] // 1-00-0296A	185-57[1] // 248-43[1] // 22-27 D[1] // 454110-0001 // 454127-0001 // 454169-0001 // 454169-0002 // 454193-0001 // 454203-0001 // 454207-0002 // 454224-0001 // 704152-0001 // 454207-0001 // 8G25-200-039 // TBS-0646 // 5000-010-014
111-61[1]	INHABILITADO 703891-0044 C.C.R. Nuevo Garrett GT2256V Ford Ranger	703891-0044	111-61 Z[1] // 703891-0044 // 131-05G[1] // 192-07[1] // 192-07 R[1] // 195-35[1] // 1000-010-337 // 231-23[1] // 7100-001-0131 // 235-12[1] // GT22-010	22-13 H[1] // 185-33[1] // 724652-0007 // 5000-010-066 // 724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612
111-61 Z[1]	INHABILITADO 703891-0044 C.C.R. Nuevo Garrett GT2256V Ford Ranger OP2	703891-0044	131-05G[1] // 703891-0044 // 192-07[1] // 192-07 R[1] // 111-61[1] // 195-35[1] // 1000-010-337 // 231-23[1] // 7100-001-0131 // 235-12[1] // GT22-010	22-13 H[1] // 185-33[1] // 724652-0007 // 5000-010-066 // 724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612
111-62[1]	INHABILITADO 451298-0019 C.C.R. Nuevo Garrett GT20 Ford Ranger 2.8 L	451298-0019	111-62 Z[1] // 451298-0019 // 131-13F[1] // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 195-147[1] // 1000-010-366B // 215-04[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 214-03[1] // 220-12[1] // 1-00-0366F // 1-00-0366* // 256-11[1] // 03001A1105	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
111-62 Z[1]	INHABILITADO 451298-0019 C.C.R. Nuevo Garrett GT20 Ford Ranger 2.8 L OP2	451298-0019	131-13F[1] // 451298-0019 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 195-147[1] // 1000-010-366B // 215-04[1] // 111-62[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 214-03[1] // 220-12[1] // 1-00-0366F // 1-00-0366* // 256-11[1] // 03001A1105	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
111-63[1]	INHABILITADO 451298-0010 CCR Nvo.Garrett GT2252S Ford Ranger 2.5 L - Sprinter 312	451298-0010	111-63 Z[1] // 451298-0010 // 131-12F[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 195-226 R[1] // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010 // 220-10[1] // 1-00-0844 // 235-123[1] // GT20-009	22-13 H[1] // 185-39[1] // 5000-010-066 // 708257-0001 // 8G20-200-447
111-63 Z[1]	INHABILITADO 451298-0010 CCR Nvo.Garrett GT2252S F.Ranger 2.5 L - Sprinter 312 OP2	451298-0010	131-12F[1] // 451298-0010 // 111-63[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 195-226 R[1] // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010 // 220-10[1] // 1-00-0844 // 235-123[1] // GT20-009	22-13 H[1] // 185-39[1] // 5000-010-066 // 708257-0001 // 8G20-200-447
111-64[1]	INHABILITADO 407505-0014 C.C.R. Nuevo Garrett T12-38 Caterpillar Vs. (D342)		117-01[1] // 131-01D[1] // 407505-0014 // 139-01[1] // 407505-0014 ROT // 194-01[1] // 256-159[1] // 300001180817	0R5841 // 465032-0001 // 6N7203
111-65[1]	INHABILITADO 443854-0034 C.C.R. Nuevo Ga. TB2543 Volvo serie 700	443854-0034		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-66[1]	INHABILITADO 441140-0001 C.C.R. Nuevo Garrett TV6142 Cat.3306	441140-0001	115-27[1] // 801084 // 131-10D[1] // 441140-0001	1W3429 // 465774-0001 // 465774-0002 // 465774-0003 // 465774-0004 // 465774-0005 // 465774-0006 // 465774-0007 // 465774-0008 // 465774-0009 // 465774-0010 // 465774-0011 // 465774-0012 // 465774-0013 // OR5793
111-67[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Garrett 702315-0024 GT1544Z F. Focus 1.8 Lts.	702315-0024	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67 A[1] // 702315-0024 // 212-02[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500 // 195-95[1] // 1000-010-111 // 220-13[1] // 1-00-0660 // 220-13 R[1] // 256-109[1] // 300001090679	22-69 D[1] // 185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 5000-010-181 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334
111-67 A[1]	INHABILITADO 702315-0024 C.C.R. Reman Garrett GT1544Z F. Focus 1.8 Lts.	702315-0024	702315-0012 // 702315-0078 // 212-02[1] // 702315-0024 // 111-67[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500 // 195-95[1] // 1000-010-111 // 220-13[1] // 1-00-0660 // 220-13 R[1] // 256-109[1] // 300001090679	22-69 D[1] // 185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 5000-010-181 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334
111-68[1]	INHABILITADO 436731-0001 C.C.R. Nuevo Garrett GT2049S F. Mondeo/ Transit TDCi	436731-0001	131-32F[1] // 436731-0001 // 195-229[1] // 1000-010-132	22-13 H[1] // 708618-0004 // 708618-0005 // 708618-0006 // 709035-0004 // 709035-0005 // 726194-0003 // 8G20-20M-563 // 8G20-20M-C25 // 5000-010-066
111-69[1]	INHABILITADO 443854-0065 C.C.R. Nuevo Garrett T250-01 F-New Holland	443854-0065	131-01E[1] // 443854-0065 // 195-363[1] // 1000-010-349	22-27 E[1] // 465153-0001 // 465153-0003 // 465153-0004 // 5000-010-005
111-70[1]	INHABILITADO 431876-0109 C.C.R. Nuevo Garrett TB28 Isuzu (NQR Series)	431876-0109	431876-0148 // 120-21[1] // 431876-0109 // 1-A-3470 // 195-204[1] // 1000-010-202	185-81[1] // 22-27 D[1] // 700716-0006 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0007 // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 5000-010-014
111-71[1]	INHABILITADO 443854-0195 C.C.R. Nvo. Garrett GT25 C.Silverado MWM 6.07T	443854-0195	195-523[1] // 443854-0195 // 1000-010-628	22-27 D[1] // 706769-0001 // OEM: 905292010052 // OEM: 90529201005203 // 5000-010-014
111-72[1]	INHABILITADO 451298-0020 C.C.R. Nvo Garrett GT20 Nissan Frontier MWM 4.07T 2,8Lts	451298-0020	131-03F[1] // 451298-0020 // 195-153[1] // 1000-010-460 // 235-118[1] // GT20-054	22-13 H[1] // 5000-010-066
111-73[1]	INHABILITADO 433289-5248 CCR Nvo. Garrett GT2256S VW 8.150 Motor MWM 4.08TCAE 3Lts.	433289-5248	131-22F[1] // 433289-5248 // 195-272[1] // 1000-010-364	22-13 H[1] // 765326-5002 // 765326-0002 // 5000-010-066
111-74[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0424 GT2556S Perkins Industrial Vs.	433289-0424	131-31F[1] // 433289-0424	22-13 O[1] // 785827-0005 // OEM: 2674A842 // 5000-010-098B
111-75[1]	INHABILITADO Conjunto central 712371-0117 GTA5008 Caterpillar Vs.	712371-0117	712371-0204 // 215-29[1] // 712371-0117 // TDCG540305 // 235-150[1] // GTA-015 // 273-04[1] // 19G0314 // 277-02[1] // SY02-1051-01X // 277-02 F[1]	801-57 F[1] // 10R2301 // 239-9988 // 252-0633 // 274-6295 // 274-6296 // 284-2711 // 732430-0003 // 739558-0001 // 739558-0002 // 750058-0001 // 750058-0002 // 750525-0010 // 750525-0011 // 750525-0020 // 750525-0029 // OEM: CH1-1946 // 750525-0021
111-76[1]	INHABILITADO 786980-0002 C.C.R. Nuevo Garrett MGT1238Z Alfa Romeo MITO 1.4	786980-0002	195-478[1] // 786980-0002 // 1000-010-610 // 235-09[1] // GT12-015 // 257-01[1] // 1102-040-002	225-30[1] // 793996-0001 // 793996-0003 // 811310-0002 // 812811-0001 // 812811-0004 // OEM: 55228036 // OEM: 55248412 // 793996-0004 // 793996-0002 // TURBO-G227S

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-77[1]	INHABILITADO Conjunto central 757360-0024 / 302-1410 GTA5518BLS Caterpillar Vs.	302-1410 // 757360-0024		296-7632 // 296-7634 // 296-7635 // 296-7637 // 296-7639 // 296-7640 // 296-7642 // 296-7645 // 325-1419 // 751286-0020 // 751286-0021 // 751286-0022 // 751286-0023 // 751286-0024 // 751286-0025 // 751286-0026 // 751286-0028 // 751286-0029 // 762153-0007 // 762153-0008 // 805869-0001
111-78[1]	INHABILITADO Conjunto central 441398-0068 TA5127 Mercedes Benz OM447 A/LA	441398-0068	115-10[1] // EX 802029 // 115-97[1] // 802029 // 131-05D[1] // 441398-0068 // 195-493[1] // 1000-010-166B	105-187[1] // 22-10 D[1] // 466154-0014 // 466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0017 // 466154-0020 // 466154-0031 // 466154-0032 // 802027 // 5000-010-045
112-01[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K14-2070 (0518) Peugeot 405	5314 710 0518	5314 710 0527 // 112-01A[1] // 5314 710 0518 REM // 132-01B[1] // 5314 710 0518 // 195-62[1] // 1000-030-106	22-46 B[1] // 5314 970 7012 // 5314 970 7013 // 5000-040-011
112-01 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K14-2070 (0518) Peugeot 405 (Reman)	5314 710 0518 REM	5314 710 0527 // 132-01B[1] // 5314 710 0518 // 112-01[1] // 195-62[1] // 1000-030-106	22-46 B[1] // 5314 970 7012 // 5314 970 7013 // 5000-040-011
112-02[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-1870 (0500) VW - Audi (028145701R)	5303 710 0500	5303 710 0501 // 112-10[1] // 5303 710 0500 // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
112-03[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K04 (0500) Ford Transit	5304 710 0500	116-20[1] // 160.129 // 120-02[1] // 1-D-3095 // 132-22C[1] // 5304 710 0500 // 171-10[1] // 1302004900 // 195-29[1] // 1000-030-001	185-03[1] // 22-81 F[1] // 5304 970 0001 // 8B04-200-002 // JR-002* // JR-02** // 5000-040-005
112-04[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-1875 (0505) Peugeot 306	5303 710 0505	120-20[1] // 5303 710 0505 // 1-D-3126 // 132-19C[1] // 195-71[1] // 1000-030-111	22-81 F[1] // 5000-040-005
112-05[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03 (0507) Renault Megane		116-18[1] // 160.075M // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 132-18C[1] // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 256-100[1] // 300002101299	22-81 E[1] // 5000-040-004B
112-06[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-2072 (0502) Audi 4	5303 710 0502	120-23[1] // 5303 710 0502 // 1-D-2168 // 192-10[1] // 132-08C[1] // 195-149[1] // 1000-030-005	22-14 J[1] // 185-32[1] // 5303 970 0022 // 5000-040-003 // 5303 970 0005 // 8B03-400-004 // JR-004*
112-07[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K04 (0501) Tata Sierra - Chrysler VM		5304 710 0509 // 120-09[1] // 5304 710 0501 // 1-D-2170 // 132-21C[1] // 171-29[1] // 1302004901 // 172-07[1] // 200-00306-500 // 195-207[1] // 1000-030-165	22-14 I[1] // 5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019 // 5000-040-004
112-08[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K16-2267 (0501) Borgward VM 100HP	5316 710 0501	132-04B[1] // 5316 710 0501 // 116-02[1]	22-46 B[1] // 5316 970 6700 // 5316 970 6701 // 5316 970 6703 // 5316 970 6704 // 5316 970 6713 // 5000-040-011

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
112-09[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K16-2267 (0524) Peugeot Boxer 2.5	5316 710 0524	132-06B[1] // 5316 710 0524	22-46 B[1] // 5316 970 6737 // 5000-040-011
112-10[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-1870 (0500) VW - Audi (r. comp. ø 30.1)	5303 710 0500	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
112-11[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K16-2470 (0010) M. Benz OM904LA-E2	5316 710 0010	195-58[1] // 5316 710 0010 // 1000-030-128 // 120-110[1] // 1-D-5533 // 132-10B[1]	185-244[1] // 185-271[1] // 22-46 B[1] // 5316 970 7008 // 5316 970 7009 // 5316 970 7010 // 5316 970 7013 // 5316 970 7014 // 5316 970 7016 // 5316 970 7017 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7028 // 5316 970 7030 // 5316 970 7029 // 8B16-100-N71 // 5316 970 7015 // 8B16-200-M81 // 5000-040-011
112-12[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4/6	5303 710 0511	120-19[1] // 5303 710 0511 // 1-D-3194 // 132-13C[1] // 171-44[1] // 1302003904 // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 195-40[1] // 1000-030-004 // 235-34[1] // K03-004-1 // 258-16[1] // TBS-02K-1922	185-04[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0049 // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-003* // JR-03** // 5000-040-003
112-13[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-2072 (0504) Audi A3 - VW Golf 1.8T	5303 710 0504	120-18[1] // 5303 710 0504 // 1-D-3337 // 231-01[1] // 132-12C[1] // 195-328[1] // 1000-030-004B // 199-10[1]	22-14 J[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5000-040-003
112-14[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K26-3262 (0067) Volvo Penta	5326 710 0067	235-140[1] // 5326 710 0067 // K26-008	5326 970 6290 // 5326 970 6291 // 5326 970 6292
112-15[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-1875(0514) Citroen Xantia-Peug.306-Suzuki Gr.Vit	5303 710 0514	120-17[1] // 5303 710 0514 // 1-D-3150 // 115-183[1] // 805600 // 171-48[1] // 1302003914 // 172-05[1] // 200-00086-500 // 195-60[1] // 1000-030-151 // 258-35[1] // TBS-02K-0229	185-208[1] // 205-174 F[1] // 22-81 E[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 8B03-200-631 // OEM: 0375C8 // OEM: 9633382180 // 5303 970 0057 // 8B03-200-985 // 5303 970 0024 // TDTC540095 // 5000-040-004B // 5303 970 0009 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0051
112-16[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-2075 (0516) VW Golf-New Beetle-Audi A3	5303 710 0516	120-25[1] // 5303 710 0516 // 1-D-3203 // 120-25 R[1] // 132-01C[1] // 195-33[1] // 1000-030-003 // 198-10[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 195-33 F[1]	105-434[1] // 185-05[1] // 246-149[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0058 // 805803 // 5303 970 0052 // 8B03-400-052 // JR-052* // JR-52** // 03002A0023 // 200102110947 // 5303 970 0053 // 5000-040-003
112-17[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K04-2275 (0507) Audi A3 - TT	5304 710 0507	120-37[1] // 5304 710 0507 // 1-D-3601 // 132-17C[1] // 195-89[1] // 1000-030-113 // 256-135[1] // 300002121306	185-173[1] // 22-81 F[1] // 205-109[1] // 5304 970 0020 // OEM: 06A145704M // OEM: 06A145704P // OEM: 06A145704Q // 5304 970 0023 // 8B04-400-083 // 5000-040-005 // 5304 970 0022 // TDTC540176

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
112-18[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi	5435 710 0500	112-18 A[1] // 5435 710 0500 // 117-19[1] // 132-01A[1] // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
112-18 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman KKK KP35-1672 (0500) Renault Clio-Kangoo 1.5 dCi	5435 710 0500	117-19[1] // 5435 710 0500 // 132-01A[1] // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 112-18[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
112-19 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman KKK K03-2074 (0527) Mini Cooper S 1.6lts. Refrigerado	5303 710 0527	803941 // 132-16C[1] // 5303 710 0527 // 132-16CF[1] // 171-51[1] // 1302003927 // 195-59[1] // 1000-030-175	185-167[1] // 248-28[1] // 5303 970 0117 // 5303 970 0118 // 5303 970 0181 // 5303 970 0292 // 5303 970 0426 // 805845 // OEM: 9803546480 // 5303 970 0163 // 8B03-400-497 // 5303 970 0180 // TBS-2977
112-20[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502	805655 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 132-02A[1] // 5435 710 0502 // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 120-38[6] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
112-21[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-2080 (0526) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta	5303 710 0526	803972 // 195-46[1] // 5303 710 0526 // 1000-030-185 // 120-113[1] // 1-D-5483 // 235-86[1] // K03-024	185-164[1] // 185-220[1] // 225-14[1] // 5303 970 0086 // 5303 970 0087 // 805868 // OEM: 06D145701A // OEM: 06D145701B // OEM: 06D145701C // OEM: 06D145701D // OEM: 06D145701E // OEM: 06D145701F // OEM: 06D145701G // OEM: 06D145701H // OEM: 06D145701J // 5303 970 0105 // 8B03-40M-634 // 5303 970 0106 // 8B03-40M-G24 // TURBO-K053S
112-22[1]	INHABILITADO CCR KKK BV43-1874(8007) VW Passat–Vento 2,0 incluye Geom.Var. - RC MFS	5303 710 8007	5303 710 0561 // 5303 710 8005 // 132-01D[1] // 5303 710 8007 // 195-128[1] // 1000-030-198T // 195-529[1] // 5303 710 0559 // 1000-030-213T // 237-03[1] // C243-1205C // 256-24[1] // 03001A1563	225-69[1] // 248-09[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0130 // 5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0168 // 5303 970 0169 // 5303 970 0206 // 5303 970 0208 // OEM: 03L253010 // OEM: 03L253016K // OEM: 03L253019E // OEM: 03L253019N // OEM: 03L253056 // OEM: 03L253056A // OEM: 1118100-ED01A // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056B // 5303 970 0205 // TURBO-K072S // TBS-2451* // TBS-2451X // 5000-040-004B
112-23[1]	INHABILITADO CCR. BV43-2070 (0554) Mercedes Benz A200 / B200 CDI Mot. OM640DE20LA	5303 710 0554	235-212[1] // 5303 710 0554 // K03-046	5303 970 7000 // 5303 970 7001 // OEM: 6400900980 // OEM: 6400901480 // OEM: 6400901580 // OEM: 6400901680 // OEM: 6400902580 // OEM: 6400902680
113-01[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 167086 S2ESL-105 Cat. 938	167086	178150 // 113-01 A[1] // 133-07A[1] // 167086	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 104-5857 // 115-1181 // 167085 // 167575 // OR6744 // OR6904 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
113-01 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman Schwitzer 167086 S2ESL-105 CAT. 938		178150 // 133-07A[1] // 167086 // 113-01[1]	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 104-5857 // 115-1181 // 167085 // 167575 // OR6744 // OR6904 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
113-02[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 167054-178148 S4DSL-031 Cat. D8N	178148 // 167054	113-02 A[1] // 167054 // 178148 // 139-10[1] // S1040207N // S178148N* // 133-03H[1]	22-23 C[1] // 0R6804 // 107-2060 // 167053 // 179596 // 211-1023 // 5000-030-123
113-02 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman Schwitzer 167054 S4DSL-031 CAT. D8N	167054 // 178148	139-10[1] // 167054 // 178148 // S1040207N // S178148N* // 113-02[1] // 133-03H[1]	22-23 C[1] // 0R6804 // 107-2060 // 167053 // 179596 // 211-1023 // 5000-030-123

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
113-03[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 199716 S2ESL-056 Chev. 140.90 Cat.	199716	115-86[1] // 805166 // 115-86 R[1] // 133-06A[1] // 199716 // 195-185[1] // 1000-070-031	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 103-0655 // 166145 // 166214 // 166475 // 166676 // 166802 // 166803 // 166808 // 166809 // 166810 // 166811 // 166812 // 166813 // 166814 // 166815 // 167648 // 167651 // 167652 // 167654 // 167708 // 171531 // 199712 // 199713 // 199714 // 199715 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
113-04[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 140089 4-351 1S230 Caterpillar D7-17A	140089	113-04 A[1] // 140089 // 150230	0R5863 // 129488 // 135420 // 137609 // 137610 // 137612 // 137614 // 137619 // 137620 // 138283
113-04 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman Schwitzer 140089 4-351 1S230 Caterpillar D7-17A	140089 // 150230	113-04[1] // 140089	0R5863 // 129488 // 135420 // 137609 // 137610 // 137612 // 137614 // 137619 // 137620 // 138283
113-05[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 166382 S2ESL-083 Caterpillar Vs.	166382	178145 // 314523 // 133-04A[1] // 166382 // 194-22[1]	246-111[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 1274 998 0082 // 167762 // 314522 // 166381 // 200040161295 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
113-06[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 313275 S1B Deutz BF4L1011F/T	313275	805513 // 133-03E[1] // 313275 // 195-320[1] // 1000-070-019 // 197-23 #[1] // 197-23[1]	246-79[1] // 22-40 D[1] // 312114 // 312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313818 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338 // OEM: 836659179 // 805837 // 03002A0747 // 315666 // 5000-030-016
113-07[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 167319 S2EGL-112 Caterpillar Vs.	167319	133-11A[1] // 167319	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 167389 // 168364 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
113-08[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 167927 S200G-003 Caterp. D3126	167927	178161 // 317877 // 133-23DF[1] // 167927	22-51 B[1] // 167864 // 167865 // 168187 // 168412 // 168832 // 168834 // 168874 // 168946 // 169369 // 169590 // 169756 // 169757 // 170167 // 170256 // 171065 // 171173 // 171174 // 5000-030-021 // RK-S14-1
113-09[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 316628 S2AS-074 Caterp. 924F	316628	166006 // 133-15A[1] // 316628 // 195-505[1] // 1000-070-113	185-184[1] // 168284 // 168285 // 316063 // 317817 // 167560 // 8S03-100-J37

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
113-10[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 180437 4LF444 Cat. Vs.	180437	0R5896 // 150674 // 178449 // 310126 // 4N8156 // 4N9537 // 9S8994 // 113-10 A[1] // 133-04B[1] // 180437 // 133-12A[1]	22-110 B[1] // 180277 // 180304 // 1P4280 // 310620 // 4N9549 // 4N9553 // 5000-020-111
113-10 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman Schwitzer 4LF444		0R5896 // 150674 // 178449 // 310126 // 4N8156 // 4N9537 // 9S8994 // 113-10[1] // 180437 // 133-04B[1] // 133-12A[1]	22-110 B[1] // 180277 // 180304 // 1P4280 // 310620 // 4N9549 // 4N9553 // 5000-020-111
113-11[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 171905 S300 S/W John Deere	171905	171912 // 133-01C[1] // 171905 // 115-186[1] // 801851	22-42 C[1] // 168217 // 168221 // 168222 // 168482 // 168678 // 168680 // 169087 // 169582 // 169584 // 169642 // 177276 // 177278 // 178421 // RE64765 // SE500279 // RE500082 // RE519042 // RE63160 // RE63164 // RE63649 // RE65206 // RE65359 // RE65360 // RE65361 // RE66731 // RE70337 // RE70340 // SE500427 // SE500430 // 318393 // 5000-030-018
113-12[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 167422 S200G-001 Chev. Kodiak	167422	178159 // 133-07D[1] // 167422 // 133-07DF[1] // 195-326[1] // 1000-070-070	22-51 B[1] // 0R6478 // 118-2025 // 126-5418 // 127-9330 // 133-3830 // 137-9833 // 138-2103 // 145-6092 // 151-5272 // 167432 // 167433 // 167434 // 167435 // 168413 // 168414 // 168415 // 168416 // 168464 // 168475 // 168476 // 168477 // 168698 // 168867 // 168870 // 168878 // 168909 // 168948 // 169263 // 169264 // 169293 // 169294 // 169371 // 169374 // 169449 // 169591 // 169592 // 169593 // 169820 // 169821 // 171532 // 178077 // 178078 // 179580 // 5000-030-021 // RK-S14-1
113-13[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 167637 S2ESL-119 Caterp. 938F	167637	178160 // 133-18A[1] // 167637	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 0R6899 // 0R7009 // 0R7010 // 0R7014 // 115-1179 // 125-1123 // 125-1124 // 125-1128 // 135-6635 // 167559 // 168360 // 168362 // 168369 // 169475 // 178016 // 179583 // 179584 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
113-14[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 171965 S200G052 Cat. 950 c/WG	171965	178195 // 133-04DF[1] // 171965	22-51 B[1] // 171963 // 171964 // 172060 // 179594 // 195-6029 // 195-6031 // 198-7374 // 200-5351 // 208-0022 // 5000-030-021 // RK-S14-1
113-15[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 167381-178157 S3BSL119 Cat. 3306	167381 // 178157	173307 // 178200 // 317376 // 133-02GF[1] // 178157 // 167381 // 133-03G[1] // 133-03GF[1] // 139-14[1] // S1030235N // 195-459[1] // 1000-070-090 // 197-34 F[1]	205-163[1] // 248-57[1] // 22-08 D[1] // 0R6880 // 0R6881 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 10R0921 // 167380 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480 // 179578 // 219-1911 // 113-7919 // 167384 // TDTC540333 // TBS-3162 // 5000-030-019
113-16[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 167387 S3BSL120 Cat. Vs.	167387	178158 // 133-01G[1] // 167387 // 139-17[1] // S1030234N // 195-350[1] // 1000-070-085	22-08 D[1] // 113-7924 // 168444 // 168549 // 168584 // 169425 // 179579 // 179581 // 179585 // OR6882 // 5000-030-019

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
113-17[1]	C.C.R. Schwitzer 196536 S4DS006 Cat 3406 Vs	196536	178221 // 194-26[1] // 196536 // 133-02H[1] // 195-468[1] // 1000-070-080 // 256-06[1] // 03001896	246-31[1] // 22-23 C[1] // 0R6333 // 178103 // 179606 // 193716 // 194535 // 194778 // 194782 // 194992 // 196544 // 196545 // 196547 // 197762 // 313013 // 316981 // 7C7691 // 03002931 // 178059 // 5000-030-123
113-18[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 196538 S4DS011 Cat. 3306 - Vs	196538	178223 // 311144 // 133-01H[1] // 196538 // 194-23[1]	22-23 C[1] // 205-81[1] // 178106 // 194112 // 194142 // 194309 // 194632 // 194770 // 194773 // 194774 // 194855 // 194895 // 194915 // 196551 // 196552 // 196553 // 5000-030-123 // 196554 // TDTC540026
113-19[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 171864 S200A049 Cat. 950G	171864	0R9782 // 178190 // 196-0268 // 133-02D[1] // 171864 // 195-663[1] // 1000-070-081	185-318[1] // 171858 // 171859 // 171935 // 179593 // 178474 // 8S02-200-A50
113-20[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 182865 F-302 Caterpillar varios	182865	178257 // 310128 // 133-10B[1] // 182865 // 194-05[1] // 195-261[1] // 1000-070-033	22-110 B[1] // 0R5804 // 171993 // 171994 // 171995 // 171996 // 172487 // 172488 // 172489 // 172490 // 173720 // 173721 // 173722 // 182453 // 182764 // 182765 // 182766 // 182767 // 182768 // 182769 // 183200 // 186512 // 187984 // 188127 // 188215 // 189361 // 189669 // 310138 // 315792 // 316211 // 7N2515 // 5000-020-111
113-21[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 193460 – 310115 4MFW-731 Caterpillar Varios	193460 // 310115	178015 // 256-73[1] // 310115 // 193460 // 300003250009	159771 // 178093 // 178097 // 179602 // 180218 // 180219 // 180456 // 180457 // 180458 // 180625 // 181009 // 181010 // 184111 // 185985 // 186553 // 187125 // 187126 // 187178 // 187196 // 188468 // 189411 // 189412 // 189414 // 192537 // 193461 // 193462 // 193463 // 193464 // 193465 // 193466 // 193467 // 193468 // 193469 // 193470 // 193471

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
113-22[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 176638 S200-70H21AC-BX John Deere	176638	133-03D[1] // 176638 // 133-03DF[1] // 195-428[1] // 1000-070-104	105-468[1] // 225-12[1] // 246-135[1] // 22-51 B[1] // 1270 970 0201 // 172085 // 172534 // 172535 // 172536 // 173217 // 173218 // 173288 // 173290 // 173295 // 173353 // 173354 // 173364 // 173407 // 173435 // 173530 // 173588 // 173686 // 173753 // 173754 // 173921 // 173922 // 174139 // 174176 // 174177 // 174219 // 174319 // 174320 // 174467 // 174789 // 177257 // 177259 // 177260 // 177261 // 179292 // 179293 // 179555 // 477261 // RE505763 // RE508657 // RE508693 // RE508719 // RE509825 // RE509827 // RE509828 // RE509829 // RE515555 // RE516938 // RE516963 // RE517255 // RE518254 // RE518551 // RE519833 // RE520643 // RE520650 // RE520823 // RE523279 // RE543470 // RE544419 // SE501669 // 808499 // 172088 // TURBO-S092 // 200003150001 // 5000-030-021 // RK-S14-1
113-23[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Schwitzer 316036 S1B John Deere 2800T – 3029T	316036	8000 017 4034 // 133-02E[1] // 316036 // 195-92[1] // 1000-070-023 // 215-16[1] // TDCG540228	205-126[1] // 22-40 D[1] // 174925 // 315873 // 316290 // 316295 // 318206 // RE500455 // RE500784 // RE507147 // RE518228 // RE521157 // RE524159 // RE70036 // 174262 // 316035 // TDTC540227 // 5000-030-016
113-24[1]	INHABILITADO Conjunto central S4DW034 (178170) Caterpillar	178170	169411 // 199763 // 195-430[1] // 178170 // 1000-070-103	166741 // 167173 // 167690 // 168665 // 178079 // 178465 // 199762
113-25[1]	INHABILITADO Conjunto central 318006 S200 Renault Euro3	318006	133-12D[1] // 318006 // 133-14A#[1] // 133-14A[1] // 256-08[1] // 03001A1237 // F-133-01A[1] // 195-457[1] // 1000-070-054 // 235-101[1] // S2-020	185-265[1] // 246-46[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-51 B[1] // 22-56 C[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // 5000-030-021 // RK-S14-1 // RK-S13-2
113-26[1]	INHABILITADO Conjunto central 171916 S200C026 John Deere Excav. 330LC Motor 6081H	171916	133-22D[1] // 171916	22-51 B[1] // 171487 // 171488 // 171489 // 173591 // 174178 // 175746 // 175747 // 175748 // 179587 // RE501669 // RE506042 // RE506043 // RE506044 // RE506045 // RE519038 // RE520910 // RE526892 // RE526893 // RE527123 // RE527125 // RE527131 // 5000-030-021 // RK-S14-1
113-27[1]	INHABILITADO Conjunto central 318443 S200 Volvo – Deutz – Motor BF6M2012C	318443	133-16D[1] // 318443 // 133-16DP[1] // 195-492[1] // 1000-070-108B* // 1000-070-108C	22-51 B[1] // 318442 // 318674 // 318680 // 319303 // OEM: 04258309KZ // OEM: 04258679KZ // OEM: 04282637KZ // OEM: 20492757 // OEM: 20515585 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
113-28[1]	INHABILITADO Conjunto central 178719 S300BV127/130 John Deere 6068H – RC Titanio	178719	806269 // 113-28 Q[1] // 178719 // 133-11CFQ[1] // 235-211 Q[1] // S3-038	22-42 C[1] // 1300 970 0030 // 1300 970 0031 // 175329 // 175330 // 176482 // 177291 // 177292 // 177297 // 177298 // 177658 // 178728 // 178745 // 178747 // 178759 // DZ108156 // DZ108157 // RE525093 // RE525096 // RE528882 // RE534521 // RE534522 // RE534543 // RE535683 // RE535684 // RE535687 // RE535688 // RE536375 // 318393 // 5000-030-018
113-28 Q[1]	INHABILITADO Conj.cent.178719 S300BV127/130 John Deere 6068H–RC Titanio- Sin sensor	178719	806269 // 113-28[1] // 178719 // 133-11CFQ[1] // 235-211 Q[1] // S3-038	22-42 C[1] // 1300 970 0030 // 1300 970 0031 // 175329 // 175330 // 176482 // 177291 // 177292 // 177297 // 177298 // 177658 // 178728 // 178745 // 178747 // 178759 // DZ108156 // DZ108157 // RE525093 // RE525096 // RE528882 // RE534521 // RE534522 // RE534543 // RE535683 // RE535684 // RE535687 // RE535688 // RE536375 // 318393 // 5000-030-018
113-29[1]	INHABILITADO Conjunto central 178175 S410W021 Caterpillar Marino 3412E / C18	178175	169758 // 0R7242 // 149-7499 // 170099 // 178177 // 133-04HF[1] // 178175 // 133-04HPF[1]	22-23 C[1] // 10R2313 // 10R2314 // 10R2315 // 10R6460 // 1496 970 0016 // 149-7495 // 155-4928 // 169740 // 169960 // 173179 // 174175 // 174315 // 174414 // 174415 // 174537 // 176862 // 179747 // 179748 // 208-6641 // 237-6398 // 240-4567 // 243-2561 // 243-2567 // 245-9734 // 302-0372 // 368-8620 // 368-8621 // 474315 // 5000-030-123
113-30[1]	INHABILITADO Conjunto central S300 (317847) MAN D2840LF25 Euro 3 / Deutz BF8M1015CP	317847	133-14C[1] // 317847	317773 // 317846 // 319393 // 319395 // 319702 // OEM: 04226500KZ // OEM: 10331034 // OEM: 51.09100-7601 // OEM: 51.09100-7602
114-01[1]	INHABILITADO C. CENTRAL NUEVO HOLSET TO4B27			
114-02[1]	INHABILITADO C.C.NVO.HOLSET TO4B46/TO4B49/TO4B58			
114-03[1]	INHABILITADO C.C.NVO. HOLSET TO4B51/TO4B7			
114-04[1]	INHABILITADO C.C.NVO. HOLSET TO4B91			
114-05[1]	INHABILITADO Conj. central HX30W Cummins 4BTAA (3537839)	3537839	3593409 // 134-04A[1] // 3537839 // 235-54[1] // HX-125 // 260-02[1]	22-32 C[1] // 2882018 // 3533125 // 3539334 // 3590124 // 3590135 // 3592306 // 3592307 // 3592308 // 3592309 // 3592310 // 3592313 // 3592314 // 3593406 // 3593407 // 3593408 // 3806276 // 4025417 // 4035052 // 4035053 // 4035054 // 4035055 // 4036468 // 4036469 // 4042955 // 4042956 // 4043008 // 4089467 // 4089703 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
114-06[1]	INHABILITADO Conjunto central H1C F.Cargo 1416-VW (3575060)	3575060	117-04[1] // 3575060 // 197-14[1] // 134-06C[1] // 235-295[1] // H1-012	22-09 D[1] // 5000-020-014 // 5000-020-034*

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
114-07[1]	INHABILITADO Conjunto central HX30W Ford F100 (4027213 - 3594856)	3594856 // 4027213	4027065 // 4031348 // 4027097 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 4027213 // 3594856 // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 115-138[1] // 802911 // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1] // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 22-32 C[1] // 246-05[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 03002840* // 200104150051 // SL08001
114-08[1]	INHABILITADO Conj. central 4LGK Iveco 8215 (3502761) usar 105-90			
114-09[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40-HX40W Dimex -VW (3535324-4027612)	3535324	4027876 // 117-07[1] // 3535324 OFA // 134-04B[1] // 4027612 // 3535324 // 194-16[1] // 197-04[1] // 195-218[1] // 1000-020-131	22-32 C[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3597760 // 3597761 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 4037722 // 4038422 // 4038426 // 4038427 // 4039611 // 4042265 // 4089189 // 3532223 // 3537672 // 3802613 // OEM: 87351239 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3532222 // TDTC540168 // 3535619 // TDTC5400118* // TDTC540092* // TDTC540118 // TO-TURBO-3535619* // 3533000 // TDTC540141
114-10[1]	INHABILITADO Conjunto Central H1E 3545416-3575067 Ford Cago 1722	3545416 // 3575067	117-05[1] // 3545416 OFA // 3575067 OFA // 134-05C[1] // 3545416 // 3575067 // 197-02[1] // 3545416 SJP // 3575067 SJP // 195-372[1] // 1000-020-148B // 235-97[1] // H1-007	22-09 D[1] // 3531793 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
114-11[1]	INHABILITADO Conjunto central H1E Zanello bca. cen. (3545701)	3545701	117-08[1] // 3545701 OFA // 134-02C[1] // 3545701 // 194-24[1] // 195-223[1] // 1000-020-154 // 197-21[1] // 3545701 SJP // 235-136[1] // H1-003	205-158[1] // 246-63[1] // 22-09 D[1] // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079 // 3528777 // TDTC540324 // 03002A0036 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
114-12[1]	INHABILITADO Conjunto central H1E Ford Cargo 1730 (3545988)	3545988	117-14[1] // 3545988 OFA // 134-04C[1] // 3545988 // 195-180[1] // 1000-020-148	22-09 D[1] // 3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
114-13[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40W Scania P94 (4027293)	4027293	134-08B[1] // 4027293	22-32 C[1] // 3590338 // 3590341 // 3591177 // 3591805 // 3591806 // 5000-020-021 // 5000-020-022*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
114-14[1]	INHABILITADO Conjunto central HX35 - HX35W (3537817)	3537817	3580902 // 117-09[1] // 3537817 // 134-01B[1] // 197-05[1] // 195-179[1] // 1000-020-152	185-223[1] // 205-138 F[1] // 22-32 C[1] // 205-37[1] // 2834798 // 2834799 // 2834823 // 2882063 // 3536319 // 3536977 // 3536978 // 3539698 // 3539699 // 3590032 // 3767251 // 3771455 // 3802695 // 3802696 // 3802768 // 3802819 // 3802821 // 3804877 // 4033982 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 3539697 // 3539700 // 8C03-100-B77 // 3599725 // TDTC540096 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3536971 // TO-TURBO-3536971*
114-15[1]	INHABILITADO Conjunto central H2D (3545691) Cummins LTA10	3545691		
114-16[1]	INHABILITADO Conjunto central H1E (3545698) Cummins 6CT	3545698	117-17[1] // 3545698 OFA // 134-03C[1] // 3545698 // 192-08[1] // 3545698 SN	22-09 D[1] // 3525487 // 3525710 // 3525711 // 3526368 // 3526369 // 3528780 // 3528785 // 3528786 // 3535749 // 3535750 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3536719 // 3536720 // 3537785 // 3537786 // 3802321 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
114-17[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40/40W (3538379-3591196) Case 2388	3591196 // 3538379	4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 117-10[1] // 3591196 // 3538379 OFA // 134-10B[1] // 3538379 // 194-09[1] // 195-178[1] // 1000-020-132	22-32 C[1] // 205-78[1] // 3538218 // 3538219 // 3538220 // 3590019 // 3590020 // 3591732 // 3596415 // 3596430 // 3596713 // 3597788 // 3599173 // 3800378 // 3800426 // 4036978 // 4041252 // 4041253 // 4044183 // 4044184 // 4955656 // 805515 // OEM: 84227973 // OEM: 84269952 // OEM: 87355317 // OEM: J800426 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3537762 // TDTC540033
114-18[1]	INHABILITADO Conjunto central HT3B (3521444) Cummins NT855	3521444	3811555 // 803633 // 117-16[1] // 3521444 // 194-27[1] // 134-01D[1] // 134-01DA[1] // 235-176[1] // HTB-002R // 258-20[1] // TBS-02H-0977	22-20 D[1] // 205-80[1] // 5000-020-019 // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032
114-19[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40W (4027868) VW 17-300	4027868	801861 // 134-03B[1] // 4027868 // 197-03[1] // 115-160[1] // 802917 // 117-11[1] // 4027868 OFA // 192-12[1] // 4027868 SN // 195-177[1] // 1000-020-144	105-411[1] // 105-446[1] // 185-259[1] // 22-32 C[1] // 4038002 // 2834857 // 2834858 // 2835421 // 2836275 // 2836276 // 3770106 // 3770107 // 3781591 // 3781592 // 3787086 // 3791345 // 3791346 // 3791347 // 3791349 // 4033758 // 4033759 // 4038004 // 4046431 // 4046432 // 4048406 // 4048407 // 4955854 // 4956097 // 4956099 // 4956103 // 805577 // 805463 // 805467 // 4038003 // 8C04-200-P77 // 5000-020-021 // 5000-020-022*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
114-20[1]	INHABILITADO Conjunto central WH1E Volvo B7R (3575683)		117-12[1] // 3575683 // 134-09C[1]	22-09 D[1] // 20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 3595232 // 3595233 // 3595234 // 4036547 // 4036548 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 85000291 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
114-21[1]	INHABILITADO Conjunto central HX35 - HX35W 6BTAA Vs. (3538421)	3538421 // 4027212	4030686 // 802912 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 3538421 // 4027212 // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 194-13[1] // 3538421 SM // 195-160[1] // 1000-020-123 // 215-17[1] // 4030868 // TDCG540226 // 218-05[1] // 231-24[1] // 7100-007-0036	105-384[1] // 105-385[1] // 105-392[1] // 105-408[1] // 105-431[1] // 185-143[1] // 185-197[1] // 205-127[1] // 22-32 C[1] // 185-86[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3797241 // 3797242 // 3800988 // 3802878 // 4033681 // 4037470 // 4038209 // 4038211 // 4038287 // 4038598 // 4039333 // 4039632 // 4041424 // 4041425 // 4041427 // 4042667 // 4042762 // 4043678 // 4044098 // 4044099 // 4044103 // 4044104 // 4044127 // 4044128 // 4044324 // 4044325 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 4955691 // 4955748 // 4955749 // 5324938 // 5359324 // 5451622 // 5452777 // 6754-81-8181 // 6754-81-8240 // 805519 // 805563 // 805565 // 805552 // 805595 // 805562 // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 4037469 // 8C03-100-B81 // 4038289 // TDTC540225 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3802881 // 8C03-200-A87
114-22[1]	INHABILITADO Conjunto central H1C Cummins 6BT (3523317)	3523317	3545713 // 117-03[1] // 3523317 // 134-01C[1] // 195-241[1] // 1000-020-126F // 235-132[1] // H1-001	225-31[1] // 22-09 D[1] // 185-50[1] // 3522777 // 3528741 // 3528771 // 3528773 // 3534285 // 3534286 // 3592224 // 3592225 // 3592226 // 3800990 // 3802289 // 3522778 // TURBO-H001 // 5000-020-014 // 5000-020-034* // 3526739 // 8C01-100-429
114-23[1]	INHABILITADO Conjunto central H1C Cummins 4BT/A (4027056)	4027056	117-13[1] // 4027056 // 134-07C[1]	22-09 D[1] // 5000-020-014 // 5000-020-034*
114-24[1]	INHABILITADO Conjunto central HC5A p/motor KTA19/KTA38 (3545702)	3545702	117-15[1] // 3545702 // 134-01H[1] // 195-649[1] // 1000-020-189 // 218-16[1] // 256-163[1] // 03001A1671* // 300004260480	246-77[1] // 22-43 C[1] // 03002A0493* // 200004260319 // 3523850 // 5000-020-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
114-25[1]	INHABILITADO Conjunto central HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4043587)	4043587	4043584 // 802910 // 3791309 // 3791310 // 4043590 // 114-25 Z[1] // 4043587 // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 195-354[1] // 1000-020-149 // 256-05[1] // 03001A2653	105-436[1] // 105-450[1] // 185-106[1] // 22-16 C[1] // 105-404[1] // 185-107 F[1] // 2834782 // 2834783 // 2835141 // 2835142 // 2835809 // 2835810 // 2835880 // 2835881 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 2840818 // 2840819 // 2840820 // 2881818 // 3785663 // 3785668 // 3785672 // 3785673 // 3785681 // 3785685 // 3785686 // 4033968 // 4039501 // 4039502 // 4040203 // 4040204 // 4040205 // 4040206 // 4040207 // 4040208 // 4040209 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4041230 // 4041552 // 4041555 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043976 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4955201 // 4955267 // 4955268 // 4955269 // 4955313 // 4955962 // 4956016 // 805347 // 805462 // TC0210585 // V009336 // 805461 // 808124 // 2835143 // 8C02-200-418 // 5000-050-007 // 805342 // 4038928 // 4038929

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
114-25 Z[1]	INHABILITADO Conjunto central HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4043587) OP2	4043587	4043584 // 802910 // 3791309 // 3791310 // 4043590 // 134-03A[1] // 4043587 // 114-25[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 195-354[1] // 1000-020-149 // 256-05[1] // 03001A2653	105-436[1] // 105-450[1] // 185-106[1] // 22-16 C[1] // 105-404[1] // 185-107 F[1] // 2834782 // 2834783 // 2835141 // 2835142 // 2835809 // 2835810 // 2835880 // 2835881 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 2840818 // 2840819 // 2840820 // 2881818 // 3785663 // 3785668 // 3785672 // 3785673 // 3785681 // 3785685 // 3785686 // 4033968 // 4039501 // 4039502 // 4040203 // 4040204 // 4040205 // 4040206 // 4040207 // 4040208 // 4040209 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4041230 // 4041552 // 4041555 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043976 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4955201 // 4955267 // 4955268 // 4955269 // 4955313 // 4955962 // 4956016 // 805347 // 805462 // TC0210585 // V009336 // 805461 // 808124 // 2835143 // 8C02-200-418 // 5000-050-007 // 805342 // 4038928 // 4038929
115-01[1]	INHABILITADO Conj. cent. TV6114 Scania 111/2 (801047)	801047		
115-02[1]	INHABILITADO Conj. cent. 806018 3LEP289 Deutz FGL 913	806018		
115-03[1]	INHABILITADO Conj. cent. 804011 TO4B58 Perkins FIV	804011	131-08A[1] // 408105-0068 // 140-02[1] // 408105-0068 ZEK // C1028-01 // 111-02[1] // 258-29[1] // TBS-02G-1216	248-45[1] // 22-01 G[1] // 465740-0001 // 465960-0005 // 465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 465960-0003 // TBS-1216 // 5000-010-020
115-04[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802050 TO4B49 Fiat 150	802050	131-12A[1] // 408105-0281 // 140-04[1] // 408105-0281 ZEK // C1027-01 // 195-639[1] // 1000-010-237C // 220-32[1] // 1-00-1219 // 235-73[1] // T4-028	185-316[1] // 22-01 G[1] // 465547-0001 // 465547-0002 // 465547-0003 // 465640-0005 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0009 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0014 // 465640-0020 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0023 // 465640-0024 // 465640-0025 // 465640-0026 // 465640-0027 // 465640-0013 // 8G04-100-L24 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-05[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802038 TO4B81 M. Benz OM366A	802038	408105-0207 // 111-01[1] // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 194-12[1] // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 235-114 F[1] // T4-041 // 256-67[1] // 03001A1433	22-01 G[1] // 5000-010-020
115-06[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802069-01 APL666 Chevrolet D20	802069-01	115-125[1] // 802745 // 131-05C[1] // 409172-0116 // 235-35[1] // T3-023	105-325[1] // 704945-0002 // 704945-0004 // 704945-0005 // 704945-5001 // 808103
115-07[1]	INHABILITADO Conj. cent. 804009 TO4B71 Perkins G-354 FII	804009	408077-0104 // 408105-0089 // 111-03[1] // 115-07[1] // 804009 // 140-06[1] // 408105-0383 ZEK // C1029-02 // 195-560[1] // 408105-0383 // 1000-010-284 // // 131-07A[1] // // // 220-39[1] // 1-00-0628	22-01 G[1] // 0R5824 // 465088-0001 // 465088-0002 // 465088-0003 // 465154-0001 // 465154-0002 // 465154-0003 // 465154-0005 // 465154-0006 // 465154-0012 // 465154-0013 // 465154-0019 // 465154-0022 // 465154-0023 // 465154-0026 // 465740-0003 // 6N8477 // 8G04-100-269 // 8G04-100-395 // 8N4774 // 5000-010-020
115-08[1]	INHABILITADO Conj. cent. 801079 TA4516 Scania 113-360	801079	131-08D[1] // 441398-0048 // 195-323[1] // 1000-010-533	105-05[1] // 465213-0003 // 466950-0001 // 466950-0002 // 466950-0003 // 466950-0004 // 801040
115-09[1]	INHABILITADO Conj. cent. EX-802031 CO TA4521 M. Benz OM449LA	EX 802031	235-277[1] // 441398-0034 // TA45-001 // 131-07D[1] // 195-648[1] // 1000-010-264 // 256-101[1] // 441398-0052 // 300001171418 // 256-62[1] // 03001A1031	22-10 D[1] // 466618-0006 // 466104-0015 // 466366-0013 // 466618-0002 // 466618-0003 // 466618-0004 // 466618-0007 // 466618-0008 // 466618-0009 // 466618-0017 // 466618-0024 // 466618-0030 // 5000-010-045
115-100[1]	INHABILITADO C.C.R. 805243 CO/NCOMP MP2/APL821 Ford F100 HSD p/versión orig.Gar.	805243	131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM // 111-30 A[1] // 115-37[1] // 805059 // 195-228[1] // 1000-010-405 // 231-21[1] // 7100-001-0403 // 235-121[1] // GT25-010	185-145[1] // 185-152[1] // 22-27 E[1] // 704091-0001 // 8G25-200-H09 // 704344-0001 // 8G25-200-803 // 5000-010-005
115-10[1]	INHABILITADO C.C.R. EX-802029 CO/CMP TA5127 M. Benz OM447A/LA (Versión original)	EX 802029	111-78[1] // 441398-0068 // 115-97[1] // 802029 // 131-05D[1] // 195-493[1] // 1000-010-166B	105-187[1] // 22-10 D[1] // 466154-0014 // 466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0017 // 466154-0020 // 466154-0031 // 466154-0032 // 802027 // 5000-010-045
115-101[1]	INHABILITADO C.C.R. 805179-03 NC MP30 RC Øm44.05 Ford 812/14/15 Ford F250/350/4000	805179-03	115-121[1] // 802756	805262
115-102[1]	Conj. cent. 805123-01 NC MP20 F. Ranger-M.B. Sprinter 2.5	805123-01	115-59[1] // 805123	105-223[1] // 805124-01
115-103[1]	INHABILITADO Conjunto central 805194-01 NC MP2 Nissan Frontier - Solo MP	805194-01		
115-104[1]	INHABILITADO Conjunto Central 805061-01 NC MP2-APL821 Ford F100 - HSD	805061-01		105-211[1] // 105-275[1] // 805035-01 // 805060-01
115-105[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802399-02 NC MPK16 OM904LA Rda.Comer.MFS	802399-02	115-91[1] // 802399	105-199[1] // 105-299[1] // 106-444 A2[1] // 802430-02 // 802401-02* // 802941 // R444-2
115-106[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805234-01 NC MP2 Chevrolet S10/Blazer 2,8 c/MWM 4 cil.	805234-01		

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-107[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802031 NC Solo MPO MP4521 M. Benz OM449LA	802031		105-266[1] // 802026
115-108[1]	Conjunto central 802575 MP350s (TO4E66) M. Benz OM1620	802575	408105-0426 // 115-34[1] // 802055 // 131-15B[1]	22-01 G[1] // 466646-0022 // 466646-0027 // 466646-0029 // 466646-0030 // 466646-0033 // 466646-0037 // 466646-0039 // 468446-0000 // 5000-010-020
115-109[1]	INHABILITADO Conjunto Central 802717 MP350 (TO4B51) Perkins 6.354 FII	802717	408105-0061 // 408105-0256 // 408105-0382 // 131-06A[1] // 408105-0174 // 140-03[1] // 408105-0174 ZEK // C1019-01 // 115-15[1] // 804012 // 235-226[1] // T4-029	22-01 G[1] // 465154-0008 // 465154-0004 // 465154-0007 // 465154-0009 // 465154-0010 // 465154-0011 // 465154-0014 // 465154-0015 // 465154-0016 // 465154-0017 // 465154-0018 // 465154-0020 // 465154-0021 // 465154-0024 // 465154-0025 // 465154-0027 // 465154-0028 // 5000-010-020
115-110[1]	INHABILITADO Conjunto Central 802712 MP350 (TO4B27-TO4B81) M.Benz OM352A – OM366A	802712	408105-0207 // 115-05[1] // 802038 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 111-01[1] // 115-48[1] // 802011 // 194-12[1] // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 235-114 F[1] // T4-041 // 256-67[1] // 03001A1433	22-01 G[1] // 5000-010-020
115-11[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802072 TO4B23/31 John Deere 4930-8430/40	802072	111-05[1] // 408105-0100 // 131-02A[1]	22-01 G[1] // 409710-0001 // 409710-0002 // 409710-0004 // 409710-0005 // 409930-0001 // 409930-0002 // 409930-0003 // 409930-0004 // 409930-0005 // 409930-0006 // 409930-0007 // 409930-0008 // 409930-0009 // 5000-010-020
115-111[1]	INHABILITADO Conj.cen.802569 MP350s Eje Øm59,0–RC Øm48,5–En.ac.2X8+1x10 Sal.ac 2x8	802569	466780-0002	105-260[1] // 105-263[1] // 105-264[1] // 105-268[1] // 105-304[1] // 808135 // 808004 // 808019 // 808236 // 808024
115-112[1]	Conj.cen.802435 MP350s Eje Øm59,0–RC Øm53,0–Ent.ac.2x8+1x10 Sal.ac 2x8	802435		105-240[1] // 105-242[1] // 105-246[1] // 105-247[1] // 105-258[1] // 105-273[1] // 105-278[1] // 105-281[1] // 105-286[1] // 105-287[1] // 105-296[1] // 105-301[1] // 105-322[1] // 105-345[1] // 105-349[1] // 105-354[1] // 105-356[1] // 105-377[1] // 105-412[1] // 105-415[1] // 808286 // 808290 // 808285-01 // 808180 // 808052 // 808081 // 808062 // 808282 // 808039 // 808184 // 808013 // 808254 // 808155 // 808043 // 808224 // 808017 // 808140 // 808036 // 808260 // 808044
115-113[1]	CCR 802715 MP350s (TO4E66) EjeØm64.5–RCØm52.5–En.ac.2x8+1x14 Sal.ac2x8	802715	115-66[1] // 802289-01 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 131-01B[1] // 447450-0205 // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01 // 194-17[1] // 447450-0205 SM // 195-605[1] // 1000-010-709F-5600 // 195-605 A[1] // 1000-010-709T	185-291[1] // 22-01 G[1] // 466646-5041 // 466646-0041 // 8G04-100-P33 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-114[1]	Conj.cent. 802561 MP350s Eje Øm59,0–RC Øm53,0–Ent.ac.1x16 Sal.ac 2x8	802561		105-350[1] // 105-357[1] // 105-362[1] // 808269-01 // 808270 // 808270-01 // 808396-01 // 808055 // 808063 // 808061
115-115[1]	Conj.cen.802562 MP350s Eje Øm59,0–RC Øm45,0–Ent.ac.2x5/16 Sal.ac 2x3/8	802562	043TC21101000	105-250[1] // 105-256[1] // 105-257[1] // 808006 // 808027 // 808011 // 808008 // 808010
115-116[1]	Con.cen.802560 MP350s Eje Øm59–RC Øm53–Ent.ac.2x8+1x12-1,5 Sal.ac 2x8	802560		105-261[1] // 808193
115-117[1]	Conj.cen.802567 MP350s Eje Øm59–RC Øm53–Ent.ac.2x8+1x12-1,5 Sal.ac 2x8	802567		105-248[1] // 105-280[1] // 105-338[1] // 105-347[1] // 808085 // 808192 // 808075 // 808253 // 808094 // 808251
115-118[1]	Conj.cent.802433 MP350s Eje Øm59–RC Øm45–Ent.ac.2x8 + 1x14 Sal.ac 2x8	802433		105-239[1] // 808007 // 808009 // 808176
115-119[1]	Con.cen.802413 MP400 EjeØm64,5–RCØm59 Al.For.–En.ac.1x12-1,5 Sa.ac 2x8	802413		105-217[1] // 105-230[1] // 802255 // 802393 // 805277 // 805278 // 805279 // 805276 // 805275
115-120[1]	INHABILITADO Conjunto central 802195-01 MPO4E Scania P93 / Volvo bus B7R	802195-01	131-19B[1]	22-01 G[1] // 5000-010-020
115-12[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802021 TO4B91 Caterpillar D-3304	802021	131-05A[1] // 408077-0102 // 140-01[1] // 408077-0102 ZEK // C1022-01 // 195-69[1] // 1000-010-164	246-35[1] // 22-01 G[1] // 185-131[1] // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0008 // 409410-0009 // 409410-0010 // 409410-0012 // 03002947* // 03002A1170 // 409410-0006 // 5000-010-020 // 409410-0002 // 8G04-100-155
115-121[1]	C.C.R.802756 MP300 RC Øm44.05 Ford 812/14/15 Ford F250/350/4000 F100	802756	115-101[1] // 805179-03	105-335[1] // 805262 // 808080
115-122[1]	INHABILITADO Conjunto central 802765 MP300 (TA3102) J. Deere - Vs.	802765	111-07[1] // 409172-0011 // 115-62[1] // 805018 // 131-02C[1]	465506-0001 // 465506-0002 // 465506-0005
115-123[1]	INHABILITADO Conjunto central 802764 MP300 (TA0302) Peugeot vs. - Indenor XD3	802764	111-08[1] // 115-13[1] // 803017-01 // 131-01C[1] // 409853-0005 // 195-221[1] // 1000-010-408 // 235-96[1] // T3-026	
115-124[1]	INHABILITADO Conjunto central 802760 MP300 (TA0315) M. Ferguson 14.99	802760	115-21[1] // 805014 // 131-08C[1] // 409853-0042 // 195-277[1] // 1000-010-490	465807-0001 // 466778-0001 // 466778-0002 // 466778-0003 // 466778-0005 // 466778-0006 // 466778-0007
115-125[1]	INHABILITADO Conjunto central 802745 MP300 (APL666) Chevrolet D20	802745	115-06[1] // 802069-01 // 131-05C[1] // 409172-0116 // 235-35[1] // T3-023	105-325[1] // 704945-0002 // 704945-0004 // 704945-0005 // 704945-5001 // 808103
115-126[1]	Conjunto central 802747 MP300 (APL682 /823) VW 9.140 - F100 (c/MWM)	802747	409172-0107* // 115-41[1] // 802093-01 // 131-15C[1] // 409172-0144 // 235-247[1] // T3-142	
115-127[1]	INHABILITADO Conj.cen.802751 MP300 Eje Øm52,2–RC Øm43,6–En.ac.2x8+1x12 Sal.ac 2x8	802751	115-49[1] // 802179-01 // 131-16C[1] // 409172-0131 // 195-91[1] // 1000-010-370 // 256-126[1] // 300001132036	105-312[1] // 105-327[1] // 185-95[1] // 465819-0001 // 465819-0002 // 808178 // 808042 // 465819-0003 // 8G30-200-702
115-128[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802754 MP300 (APL063-TA3112 – 409172-0020) Deutz BF4L913T	802754	115-85[1] // 805012-01 // 131-17C[1] // 409172-0020 // 235-45[1] // T3-002	105-321[1] // 465896-0001 // 465896-0002 // 465896-0003 // 808038

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-129[1]	INHABILITADO Conjunto central 802746 MP300 (APL052-TA3164) Volkswagen 7.110	802746	409172-0085 // 115-19[1] // 802113-01 // 115-98[1] // 802073 // 131-09C[1] // 409172-0081 // 115-36[1] // 805057 // 215-38[1] // TDCG540356 // 220-38[1] // 1-00-0829	465805-0002
115-130[1]	INHABILITADO Conjunto central 802743 MP300 (APL724/559 – 708858-0001) Perkins T4.33	802743	115-20[1] // 806025 // 131-07C[1] // 708858-0001 // 235-248[1] // T3-177	
115-13[1]	INHABILITADO Conj. cent. 803017-01 TA0302 Indenor XD3	803017-01	195-221[1] // 409853-0005 // 1000-010-408 // 111-08[1] // 115-123[1] // 802764 // 131-01C[1] // 235-96[1] // T3-026	
115-131[1]	Con.cent.802741 MP300 EjeØm46,0–RCØm37,8–En.ac.2x8+1x10-1,00 Sa.ac 2x8	802741		105-306[1] // 105-337[1] // 808126 // 808091
115-132[1]	INHABILITADO Con.Cen.703890-0044 GT1852V-MP215GV–Sprinter–RC Fresada(802891)(MPO)	703890-0044 // 802891	703890-0045 // 703890-0076 // 120-63[1] // 703890-0044 // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 139-12[1] // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	185-08[1] // 246-151[1] // 22-13 I[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // 726698-0001 // OEM: A6110960999 // OEM: A6110961599 // 709836-0004 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 200301110807 // 711006-0003 // 5000-010-066H
115-133[1]	INHABILITADO CCR GT1852V-MP215GV Sprinter-Tbo.778794-0001 RC Fresada (802883-01)	802883-01 // 802883*	131-09G[1] // 703890-0350 // 171-26[1] // 1102018904 // 195-159[1] // 1000-010-114B	22-13 I[1] // 105-364[1] // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961699 // 5000-010-066H // 805305* // 805305-01
115-134[1]	INHABILITADO Conjunto central 802744 MP300 (APL240) Chevrolet. D20 (s/ valv.)	802744	115-26[1] // 802057-01 // 131-06C[1] // 409172-0115 // 220-35[1] // 1-00-0824A // 235-185[1] // T3-033	105-311[1] // 105-400[1] // 808070 // 808037
115-135[1]	Conjunto Central 802749 MP300 (TA3164) M. Benz OM364LA – Deutz BF4K310	802749	115-42[1] // 802116-01	105-333[1] // 105-336[1] // 808130 // 808115

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-136[1]	INHABILITADO Conj.cen.802919 MP225 (K16-5316 710 0012) M.B.OM904LA-E2 – Rda.Com.MFS	802919	5316 710 0043 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 233-01[1] // 115-137[1] // 802920 // 132-08B[1] // 220-09[1] // 2-00-0480X // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 256-102[1] // 300002131313 // 256-171[1] // 300002130619	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 205-34[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 225-34[1] // 4934086 // 5316 970 0060 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // 5316 970 7140 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0110 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // OEM: A3470960499 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175609 // 80000175683 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5000-040-011 // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // TURBO-K023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-137[1]	INHABILITADO Con.cen.802920 MP225 (K16-5316 710 0012) MB.OM904LA-E2–Rda.Com.Titanio	802920	5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 115-136[1] // 802919 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 233-01[1] // 132-08B[1] // 220-09[1] // 2-00-0480X // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 256-102[1] // 300002131313 // 256-171[1] // 300002130619	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 205-34[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 225-34[1] // 4934086 // 5316 970 0060 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // 5316 970 7140 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0110 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // OEM: A3470960499 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175609 // 80000175683 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5000-040-011 // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // TURBO-K023
115-138[1]	INHABILITADO Conj.Cent.802911 MP290 (HX30W / 4027213–3594856) Ford F100 RC Fresada	802911	4027065 // 4031348 // 4027097 // 114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1] // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 22-32 C[1] // 246-05[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 03002840* // 200104150051 // SL08001
115-139[1]	INHABILITADO Conjunto Central 802768 MP210w Renault Master 2,5 lts dCI Rda.Comp.MFS	802768		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-140[1]	INHABILITADO Conjunto Central 802703 MP220W Cummins ISBe4 WG Rueda Compr. Titanio	802703	115-179[1] // 805221	105-407[1] // 805281
115-14[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802058 APL258 Perkins 6.354 FIV	802058	131-03B[1] // 447450-0190	22-01 G[1] // 5000-010-020
115-141[1]	INHABILITADO Con.cen.802437 MP350 EjeØm59 –RCØm 53– En.ac.2x8+1x14-1,50 -Sal.ac 2x8	802437		105-259[1] // 105-262[1] // 105-298[1] // 105-374[1] // 808029 // 808018 // 808238 // 808060 // 808047
115-142[1]	CCR 802757 MP300 EjeØm52,2–RC Øm44,05– En.ac.2x8+1x12-1,5- Sa.ac 2x6	802757		105-316[1] // 105-353[1] // 808382 // 808198
115-143[1]	INHABILITADO CCR 802431 MP510 EjeØm77,5 –RC Øm 67– En.ac.1x14-1,50-Sa.ac 2x8 RC MFS			105-365[1] // 802408 // 802432
115-144[1]	CCR 802568 MP350 EjeØm59–RC Øm48,5– En.ac.2x5/16+ 1x1/4NPT-Sa.ac 2x3/8	802568		105-348[1] // 808058
115-145[1]	CCR 803044 MP450 EjeØm77,5 –RC Øm 67– En.ac.2x8 + 1x12-1,50-Sal.ac 2x8	803044		105-208[1] // 105-419[1] // 105-80[1] // 105-137[1] // 805251 // 805242 // 803034 // 805051
115-146[1]	INHABILITADO CCR 802748 MP300 EjeØm49,5 –RCØm 40,5–En.ac.2x8 + 1x10-1,00-Sal.ac 2x8	802748		105-358[1] // 808112
115-147[1]	INHABILITADO CCR 802766 MP210 EjeØm42,7 –RC Øm40,1–En.ac.1x12-1,5 -Sa.ac 2x6–RC MFS	802766		105-346[1] // 105-376[1] // 105-380[1] // 805299 // 805331 // 805332
115-148[1]	INHABILITADO CCR 802343 MP500 M.Benz OM457LA / Actros V6 - OM501LA-E3	802343 // 802233*		105-81[1] // 802232
115-149[1]	INHABILITADO Con.cen.802438 MP350s Eje Øm59–RC Øm45–Ent.ac.2-M8+M10x1,0 Sal.ac 2-M8	802438		105-265[1] // 105-429[1] // 105-238[1] // 808023 // 808028 // 808065 // 808031 // 808022 // 808048
115-150[1]	INHABILITADO Conjunto Central 801350 MP600 M.Benz OM355-6A / Scania 111	801350		105-195[1] // 105-207[1] // 105-229[1] // 105-237[1] // 801605 // 803639 // 801602 // 802634
115-15[1]	INHABILITADO Conj. cent. 804012 TO4B51 Perkins 6.354 FII	804012	408105-0061 // 408105-0256 // 408105-0382 // 115-109[1] // 802717 // 131-06A[1] // 408105-0174 // 140-03[1] // 408105-0174 ZEK // C1019-01 // 235-226[1] // T4-029	22-01 G[1] // 465154-0008 // 465154-0004 // 465154-0007 // 465154-0009 // 465154-0010 // 465154-0011 // 465154-0014 // 465154-0015 // 465154-0016 // 465154-0017 // 465154-0018 // 465154-0020 // 465154-0021 // 465154-0024 // 465154-0025 // 465154-0027 // 465154-0028 // 5000-010-020
115-151[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802564 MP350ws Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe	802564		
115-152[1]	CCR 802439 MP350 Eje Øm59 – RC Øm 52mm– Ent.ac.2x8 + 1x10 - Sal.ac 2x8	802439		105-249[1] // 105-277[1] // 808125 // 808257 // 808012 // 808005
115-153[1]	INHABILITADO CCR 802309-01 MP400 Eje Øm 64,5–RC Øm 59mm– En.2x8+1x14-Sal.2x8 RC MFS	802309-01		105-225[1] // 105-314[1] // 802333 // 802333-01* // 802305-01
115-154[1]	CCR 802409 MP200 EjeØm46–RC Øm44,05–En.ac.1x12-1,5-Sa.ac 1x16–RC MFS	802409		105-283[1] // 105-284[1] // 802944 // 802406* // 802946
115-155[1]	INHABILITADO CCR 802889 MP210 EjeØm40 –RC Øm37,7 –En.ac.1x10-1,00 -Sa.ac 2x6–RC MFS	802889		105-361[1] // 805313

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-156[1]	INHABILITADO Con.cen. 802921 MP240 (B1G) Mercedes Benz OM924 LA E5–Rda.Com.Titanio	802921	115-157[1] // 803627 // 195-332[1] // 1000-070-066T // 235-32[1] // B1-000-CB	105-458[1] // 225-41[1] // 1155 970 0029 // 805473 // 805529 // 805530 // OEM: 922900560054 // OEM: 922900560064 // OEM: 941200560094 // OEM: 941200560104 // OEM: A9240963399 // OEM: A9240963899 // 805472 // 1155 970 0005 // TURBO-BW001-1
115-157[1]	INHABILITADO Conj.cent.803627 MP240 (B1G) Mercedes Benz OM924 LA E5 – Rda.Com. MFS	803627	115-156[1] // 802921 // 195-332[1] // 1000-070-066T // 235-32[1] // B1-000-CB	105-458[1] // 225-41[1] // 1155 970 0029 // 805473 // 805529 // 805530 // OEM: 922900560054 // OEM: 922900560064 // OEM: 941200560094 // OEM: 941200560104 // OEM: A9240963399 // OEM: A9240963899 // 805472 // 1155 970 0005 // TURBO-BW001-1
115-158 Q[1]	CCR 803935 MP540-HY55V (4034051-4034032)Cursor 10 s/válvula	803935 // 4034032 // 4034051	4034047 // 256-174 Q[1] // 4034032 // 4034051 // 3000042005525	105-430[1] // 246-156 Q[1] // 34-69DB[1] // 42-33 B[1] // 3594725 // 3594875 // 3597276 // 3597277 // 3598516 // 3773761 // 3773772 // 3791617 // 3791620 // 3794997 // 4033101 // 4033107 // 4033317 // 4036283 // 4038393 // 4041259 // 4041261 // 4042550 // 4043378 // 4043380 // 4043499 // 4045105 // 4046943 // 4046944 // 4046958 // 4046959 // 4046960 // 4046961 // 5322538 // OEM: 05042552330 // OEM: 05042692600 // OEM: 05042692610 // OEM: 2992105 // OEM: 2996384 // OEM: 504003367 // OEM: 504044516 // OEM: 504139769 // OEM: 504182849 // OEM: 504269260 // OEM: 504269261 // TC0010513 // 3791565 // 805394 // 200104200344* // 200104201574 // 3772495 // AC-H007 // 3000-016-026 // S53_NOZZLE_ASSY // #VG1-1
115-159[1]	INHABILITADO CCR 803976 HX35-HE300FG 4032389 Tra.Iveco NEF 6 Cil-Cummins ISF 3,8 E5	803976	134-18B[1] // 4032389 // 195-562[1] // 1000-020-185B	2842761 // 2842762 // 3770051 // 3770052 // 3770849 // 3779710 // 3779712 // 4033068 // 4036159 // 4040906 // 4041780 // 4042255 // 4042256 // 4044102 // 4044816 // 4046459 // 4046460 // 4046551 // 4046552 // 4300999 // 805936 // OEM: 504229708 // OEM: 504242425

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-160[1]	INHABILITADO CCR 802917 MP380W-HX40W-HE400WG 4027868 VW 17-300/Cummins ISLe 8,9Lts	802917 // 4027868	114-19[1] // 4027868 // 117-11[1] // 4027868 OFA // 134-03B[1] // 192-12[1] // 4027868 SN // 195-177[1] // 1000-020-144 // 197-03[1]	105-411[1] // 105-446[1] // 185-259[1] // 22-32 C[1] // 4038002 // 2834857 // 2834858 // 2835421 // 2836275 // 2836276 // 3770106 // 3770107 // 3781591 // 3781592 // 3787086 // 3791345 // 3791346 // 3791347 // 3791349 // 4033758 // 4033759 // 4038004 // 4046431 // 4046432 // 4048406 // 4048407 // 4955854 // 4956097 // 4956099 // 4956103 // 805577 // 805463 // 805467 // 4038003 // 8C04-200-P77 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
115-16[1]	Conj. cent. 806019 3LM319 Caterpillar D-3306	806019	6N1524 // 194-06[1] // 180119 // 310116 // 197-35[1] // 215-10[1] // TDCG540016 // 133-01F[1]	185-323[1] // 246-23[1] // 172493 // 180189 // 310130 // 806009 // 159623 // 8S03-100-B64 // 03002833
115-161[1]	CCR 801767 MP360-HE300-HE351 3788599 F.Cargo/Cummins ISBE 6Cil. EURO 5	801767 // 3788599	4032737 // 195-553[1] // 3788599 // 1000-020-193 // 134-21B[1]	105-467[1] // 2834176 // 2834716 // 2834717 // 2837188 // 2838090 // 2838091 // 2839877 // 2839878 // 2842017 // 2843824 // 2882058 // 2882060 // 3771845 // 3778469 // 3778470 // 3782691 // 3790171 // 3790173 // 3791328 // 3791329 // 4033409 // 4033800 // 4033973 // 4033977 // 4034153 // 4043279 // 4043283 // 4043980 // 4043982 // 4955905 // 4955908 // 805568 // 805567
115-162[1]	INHABILITADO Conj.cen. 805632 MP230C - IS38 JHJ Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda.Com.MFS	805632	195-610[1] // 1000-040-209T // 215-19[1] // TDCG540249 // 235-153[1] // RHF5-033BR // 256-83[1] // 300005121959 // 258-10[1] // TBS-02I-1655X // 276-04[1] // S063-003-A	205-136 F[1] // 185-302[1] // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145722S // OEM: 06K145725S // OEM: 06K145874P // OEM: ES3086203 // 805976 // OEM: 06K145722T // TDTC540257 // 8I05-400-Q02
115-163[1]	CCR 803610 MP420-B2G (175944) Caterpillar Bulldozer C9 210 HP –RC MFS	803610 // 175944	1200 909 5072 // 262-2870	10R3749 // 1274 970 0058 // 175183 // 252-5165

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-164[1]	CCR 805644 MP162 – B01G VW Up – Polo 200 – Virtus 200 TSI – RC MFS	805644	195-584[1] // 1000-030-354T // 235-36[1] // B01-010BR // 256-142[1] // 300002081992 // 258-33[1] // TBS-02K-2652X	22-108 B[1] // 1633 970 0000 // 1633 970 0001 // 1633 970 0003 // 1633 970 0004 // 1633 970 0005 // 1633 970 0006 // 1633 970 0009 // 1633 970 0011 // 1633 970 0012 // 1633 970 0013 // 1633 970 0014 // 1633 970 0015 // 1633 970 0016 // 1633 970 0018 // 1633 970 0019 // 1633 970 0020 // 1633 970 0023 // 1633 970 0024 // 1633 970 0026 // 1633 970 0027 // 808488 // 8B01-400-N36 // OEM: 04C145701C // OEM: 04C145701F // OEM: 04C145701J // OEM: 04C145701K // OEM: 04C145701N // OEM: 04C145701P // OEM: 04C145702 // OEM: 04C145702B // OEM: 04C145702C // OEM: 04C145702D // OEM: 04C145702F // OEM: 04C145702G // OEM: 04C145702J // OEM: 04C145702K // OEM: 04C145702L // OEM: 04C145702Q // OEM: 04C145702R // OEM: 04C145702T // OEM: 04C145703 // 5000-040-142
115-165[1]	INHABILITADO CCR 805625 MP210GV-GTB1649V Kia Sportage–Hyu.Tucson 2,0Lt 140HP	805625	195-84[1] // 1000-010-268	185-75[1] // 105-428[1] // 757886-0004 // 757886-0005 // 757886-0007 // 757886-0008 // OEM: 28231-27400 // OEM: 28231-27450 // OEM: 28231-27453 // OEM: 28231-27460 // OEM: 28231-27470 // OEM: 28231-27480 // 757886-0003 // 8G16-300-389 // 805828

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-166[1]	INHABILITADO CCR 805633(49477-09000) MP140C-TD04LR6 BMW X1 i–X3 i–X4–125 i – N20B20	49477-09000 // 805633	195-543[1] // 49477-09000 // 1000-050-179	185-258[1] // 185-298[1] // 49477-02000 // 49477-02001 // 49477-02002 // 49477-02003 // 49477-02004 // 49477-02005 // 49477-02006 // 49477-02007 // 49477-02008 // 49477-02010 // 49477-02011 // 49477-02012 // 49477-02013 // 49477-02020 // 49477-02021 // 49477-02022 // 49477-02023 // 49477-02024 // 49477-02025 // 49477-02051 // 49477-02052 // 49477-02053 // 49477-02054 // 49477-02055 // 49477-02056 // 49477-02057 // 49477-02058 // 49477-02060 // 49477-02061 // 49477-02062 // 49477-02063 // 49477-02070 // 49477-02071 // 49477-02072 // 49477-02104 // 49477-02105 // 49477-02106 // 49477-02107 // 49477-02108 // 49477-02120 // OEM: 11657624535 // OEM: 11657630462 // OEM: 11657634486 // OEM: 11657642469 // OEM: 11658635804 // OEM: 7624535 // OEM: 762453507 // OEM: 7630462 // OEM: 7634486 // OEM: 7635803 // OEM: 7642469 // OEM: 8635804 // 49477-02030 // 8M04-40M-D88 // 49477-02016 // 8M04-40M-A71
115-167[1]	INHABILITADO Conjunto Central CIEX-RHG6 (553T-591) Hitachi SH300-5, SH350-5, SH330	553T-591		OEM: 1144004420 // OEM: 1144004421 // VA570093
115-168[1]	INHABILITADO CCR 801795(443854-0141) MP200-TA2505 Iveco Tractor 8045.25.287–RC MFS	801795	256-34[1] // 443854-0141 // 03001A1420 // 235-152[1] // T2-073	225-49[1] // 246-69[1] // OEM: 99449947 // 454163-0001 // TURBO-G581 // 03002A0293

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-169[1]	CCR 802897 (4031444) MP350-HX50 Volvo MD13 Euro 4 – RC MFS	802897	134-14G[1] // 4031444 // 235-261[1] // HX5-089	105-427[1] // 105-451[1] // 2841020 // 2841021 // 2841038 // 3771811 // 3771814 // 3771815 // 3775715 // 3775716 // 3782236 // 3782237 // 3786857 // 3786871 // 3790506 // 3790510 // 3790512 // 3790523 // 3790525 // 3791521 // 3795669 // 3797851 // 3797852 // 3801470 // 4031042 // 4032382 // 4040091 // 4040092 // 4042154 // 4042155 // 4042156 // 4042157 // 4042686 // 4042687 // 4043047 // 4043048 // 4043049 // 4043050 // 4044313 // 4044314 // 4044318 // 4044319 // 4044320 // 4044321 // 4044839 // 4044840 // 4047074 // 4047075 // 4047216 // 4047217 // 5322455 // 5324762 // 5454831 // 5460124 // 5501872 // 5504038 // 5602222 // 5637907 // 805582 // 808400 // OEM: 20728220 // OEM: 20763166 // OEM: 20763168 // OEM: 21326118 // OEM: 21701449 // OEM: 22409174 // OEM: 22852964 // OEM: 23005696 // OEM: 5322494 // OEM: 5329250 // OEM: 5351847 // OEM: 5351848 // OEM: 5501875 // OEM: 5602225 // OEM: 5639345 // OEM: 6440357 // 805510 // 805583
115-170[1]	Conjunto cental 805622 (310129) MP345-3LM-373 Caterpillar D3306	805622	1000-070-076 // 178212 // 184120 // 115-77[1] // 806151 // 133-02F[1] // 310129 // 197-19[1] // 235-244[1] // 3L-007 // 258-39[1] // TBS-02S-0196	225-46[1] // 248-60[1] // 0R5807 // 0R5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185841 // 313092 // 7N7748 // 805823 // 8N9247 // 310135 // TURBO-S037 // TBS-0196
115-17[1]	INHABILITADO Conj. cent. 801056 E504 Caterpillar - Vs.	801056	178207 // 310125 // 194-14[1] // 180296 // 133-02A[1] // 180296 SD // 133-02B[1] // 256-65[1] // 03001A1178	246-53[1] // 22-110 B[1] // 149291 // 149292 // 178048 // 178049 // 180287 // 180289 // 8S9237 // 03002A0139 // 180288 // 5000-020-111
115-171[1]	INHABILITADO Conj.cent. 805631 MP230C-JH5/JHJ RHF5 VW Golf, Audi TT-A1-A3-S1-RC MFS	805631	235-06[1] // RHF5-031BR // RHF5-031* // 256-137[1] // 300005110532 // 271-03 #[1] // SW-0983-CHRA // 271-03[1]	225-09[1] // OEM: 06K145702Q // OEM: 06K145702R // OEM: 06K145702T // OEM: 06K145722G // OEM: 06K145722L // OEM: 06K145722R // OEM: 06K145874C // OEM: 06K145874L // OEM: 06K145874M // OEM: 06L145702D // OEM: 06L145702M // OEM: 06L145702P // OEM: 06L145722B // OEM: 06L145722D // OEM: 06L145722C // OEM: 06L145874D // OEM: 06L145702Q // TURBO-I327S
115-172[1]	Conj Cent 803956 MP-IHCAS12 AS12 RHF4 Shibaura N844L–Caterpillar 3024C	803956	120-67[1] // IHCAS12 // NZ870564 // 1-F-4102 // 195-123[1] // 1000-040-161 // 195-123 A[1] // IHCAST12	185-101[1] // 513-6823 // 805851 // VC420081 // 8I04-200-851 // VA420081

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-173[1]	CCR803957 MP140CK27/41 RHF3 Kubo.V2403MDITE2BBC(RTØm30,2ØM38/RCØm29,2)	803957	195-390[1] // 1000-040-179 // 235-293[1] // RHF3-005	34-01EBF[1] // 242-19[1] // F31CAD-501406 // F31CAD-501406N // F31CAD-50140G // F31CAD-50140GN // F31CAD-S01406 // F31CAD-S01406N // F31CAD-S0140G // F31CAD-S0140GN // OEM: 1G923-17010 // OEM: 1G923-17011 // OEM: 1G923-17012 // OEM: 1G923-17013 // OEM: 1G924-17011 // OEM: 1J700-17010 // OEM: 1J700-17011 // OEM: 1J700-17012 // VA410096 // VA410140 // VB410096 // VB410099 // VB410140 // VC410096 // VC410099 // VC410140 // VD410096 // VD410099 // VD410140 // VE410096 // VE410099 // VE410140 // VF410140 // 2061-016-240 // NH961581 // TDWG540027 // VA410099
115-174[1]	INHABILITADO CCR 805511 MP210GV-GTD1449VKZ F.Ranger 2.2 Duratorq TDCi - RC.MFS	805511	271-02[1] // SW-1137 // 195-565[1] // 1000-010-638T // 235-168[1] // GT14-044B // 256-80[1] // 300001111768	105-448[1] // 225-33[1] // 831157-0002 // 831157-0004 // 831157-0005 // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MC // 805650 // 831157-0003 // TURBO-G550
115-175[1]	Conj.central 801857 MP360-HX35 (4027825) Iveco – New Holland TC57	801857	4032033 // 134-19B[1] // 4027825 // 235-227[1] // HX-112	2852695 // 2852905 // 3598289 // 3598290 // 3598800 // 3599100 // 3779708 // 3779709 // 4033316 // 4033602 // 4033682 // 4035592 // 4035811 // 4035818 // 4035961 // 4036161 // 4039604 // 4041884 // 4042197 // 4042200 // 4042201 // 4042450 // 4042451 // 4043077 // 4043078 // 4043993 // 4043994 // 4044031 // 4044032 // 4044105 // 4044113 // 4044787 // 4044788 // 4044879 // 4045092 // 4045865 // 4045869 // 4046338 // 4046339 // 805516 // 808131 // OEM: 504043936 // OEM: 504047816 // OEM: 504061261 // OEM: 504063067 // OEM: 504072920 // OEM: 504082710 // OEM: 504100492 // OEM: 504124957 // OEM: 504129032 // OEM: 504169758 // OEM: 504187433 // OEM: 504213954 // OEM: 504221767 // OEM: 504229805
115-176[1]	INHABILITADO CCR. 802925 MP190GV-CT16V (P/tbo 17201-0L040) Toyota Hilux SRV/SR 3.0	802925	120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 216-02 F[1] // 195-24 R[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS // 256-10[1] // 03001857	185-47[1] // 225-06[1] // 22-74 B[1] // 105-397[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S // 5000-070-022 // 5000-070-105* // 805335

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-177[1]	INHABILITADO Conj.cent. 801760 MP525 / KP31-3769(0033) M.Benz Actros OM501LA-E4 MFS	5331 710 0033 // 801760	195-626[1] // 5331 710 0033 // 1000-030-324T	225-50[1] // 5331 970 6911 // 8B31-200-L26 // OEM: 0090960199 // OEM: 0100961799 // TC0480555 // 5331 970 6906 // TURBO-K229
115-178[1]	Conj.centr. 801783 MP530 / HX55W Scania P270 D19 EURO3 Rda.Comp. MFS	801783	134-13G[1]	2000402 // 2000403 // 2147839 // 2843936 // 2843938 // 2843940 // 3781348 // 3781349 // 805433 // 805434
115-179[1]	Conjunto central 805221 MP220 Cummins ISBe4 WG Rueda Compresora MFS	805221	115-140[1] // 802703	105-407[1] // 805281
115-180[1]	INHABILITADO Conj.centr. 805609 MP140/KP35-1672 (0500) Renault Clio- Kangoo 1.5 dCi	805609	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K5435710500N* // K1350208N // 162-05[1] // 5435 970 0000 // 900-00011-000 // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697 // 200-02[1] // CNR.3171	185-21[1] // 22-59 D[1] // 1200-016-067 // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
115-18[1]	INHABILITADO Conj. cent. TA4513 Volvo N10-NL10-Omnib. B58-B10M Ø62.8	EX-803008	115-84[1] // 803008 // 131-06D[1] // 441398-0057 // 195-519[1] // 1000-010-525	22-10 D[1] // 452075-0001 // 466818-0003 // 466818-0005 // 466818-0007 // 466818-0009 // 5000-010-045
115-181[1]	INHABILITADO Con.cen. 803942 MP140 / R2S KP35 Rda.Com.MFS–VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR	803942	132-05A[1] // 5435 710 0510 // 195-97[1] // 1000-030-215T // 231-09[1] // 7100-002-0159	105-416[1] // 105-432 Q[1] // 185-190[1] // 805813 // 805814 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780
115-182[1]	CCR. 803978 MP530 (HX52W) Iveco Stralis – Cursor 9 360HP E5 – RC. MFS	803978	134-12G[1] // 195-606[1] // 1000-020-108BT // 195-606 A[1]	105-445[1] // 2834546 // 2834652 // 2835459 // 2835468 // 2835833 // 2835834 // 2835835 // 2837981 // 2837984 // 2837985 // 2843755 // 3777135 // 3777136 // 3780211 // 3780212 // 3782226 // 3782227 // 3782228 // 3782229 // 3786860 // 3787091 // 3790526 // 3790527 // 3790530 // 3790537 // 4031184 // 4031185 // 4033824 // 4042267 // 4042268 // 4044582 // 4044583 // 4046848 // 5322456 // 5322472 // 5454834 // 5459965 // 5501947 // 5501951 // 5504039 // 805368 // 805428 // OEM: 1108147600 // OEM: 20718331 // OEM: 20933086 // OEM: 21316560 // OEM: 21316562 // OEM: 21316565 // OEM: 21316657 // OEM: 2837982 // OEM: 504315275 // OEM: 504347440 // OEM: 5043777700 // OEM: 5801546685 // OEM: 5801603949 // OEM: 7420933086 // OEM: 7485003133 // OEM: 85003133 // TC0710653 // 805367

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-183[1]	INHABILITADO CCR 805600 MP163C/K03-1875(0514) Citroen Xantia-Peug.306-Suzuki Vitara	805600	112-15[1] // 5303 710 0514 // 120-17[1] // 1-D-3150 // 171-48[1] // 1302003914 // 172-05[1] // 200-00086-500 // 195-60[1] // 1000-030-151 // 258-35[1] // TBS-02K-0229	185-208[1] // 205-174 F[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 8B03-200-631 // OEM: 0375C8 // OEM: 9633382180 // 5303 970 0057 // 8B03-200-985 // 5303 970 0024 // TDTC540095 // 5303 970 0009 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0051
115-184[1]	INHABILITADO CCR 805664 MP215GV(GTD2056VZK) F. Ranger 3.2 Duratorq TCDI EURO 5	805664	195-446[1] // 1000-010-591T // 235-39[1] // GT20-070B // 256-123[1] // 300001120468 // 276-05[1] // YT097-003 // 195-446 R[1]	185-160[1] // 225-04[1] // 805916 // 822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0009 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 822182-0004 // 8G20-300-H13 // 889939-0003 // TURBO-G450S
115-185[1]	CCR 803983 MP530 (HX52) Volvo D12A/D12	803983 // 4032332	134-25G[1] // 4032332 // 235-61[1] // HX5-018B	3599965 // 3599997 // 3599998 // 4031148 // 805392 // OEM: 20516147 // OEM: 20516242
115-186[1]	INHABILITADO Conjunto central 801851 MP375 S300 (171905) S/W John Deere	801851 // 171908	171912 // 113-11[1] // 171905 // 133-01C[1]	168217 // 168221 // 168222 // 168482 // 168678 // 168680 // 169087 // 169582 // 169584 // 169642 // 177276 // 177278 // 178421 // RE64765 // SE500279
115-187[1]	Conjunto central 801758 MP530 (HX55) Volvo MD13 Euro3	801758	134-04G[1] // 4031407	3790509 // 4039850 // 4039851 // 4043162 // 4043163 // 4043164 // 4044199 // 808387
115-188[1]	Con.cen.801895 MP510AF–S410 (1487 710 0014) M.Benz OM457LA Euro5 -MFS	801895	801894 // 235-239[1] // 1487 710 0014 // S4-019B	105-464[1] // 801-81[1] // 1487 970 0032 // 1487 970 0034 // 1487 970 0035 // 1487 970 0036 // OEM: 0100964999 // OEM: 0100965099 // OEM: 0100965399 // OEM: 0100965499 // 808195 // 806221
115-19[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802113-01 TA3164 M. Benz OM364A	802113-01	409172-0085 // 115-129[1] // 802746 // 131-09C[1] // 409172-0081 // 215-38[1] // TDCG540356 // 220-38[1] // 1-00-0829	
115-20[1]	INHABILITADO Conjunto Central 806025 APL724 Perkins T4.33	806025	115-130[1] // 802743 // 131-07C[1] // 708858-0001 // 235-248[1] // T3-177	
115-21[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805014 TA0315 M. Ferguson 14.99	805014	115-124[1] // 802760 // 131-08C[1] // 409853-0042 // 195-277[1] // 1000-010-490	465807-0001 // 466778-0001 // 466778-0002 // 466778-0003 // 466778-0005 // 466778-0006 // 466778-0007
115-22[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805024 TO4B66/13 También TO4B05 Fiat 180-90 - Deutz 2114	805024	131-04A[1] // 408105-0374 // 140-05[1] // C1040-01	22-01 G[1] // 5000-010-020

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-23[1]	INHABILITADO Conj. cent. 801035 4LGZ352 Scania 111/112 - OM355 / 6A	801035	183416 // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 117-28[1] // 187438 // 133-07B[1] // 133-10A[1] // 199-05[1]	1400 988 0002 // 182296 // 183500 // 185576 // 310005 // 310006 // 310056 // 310710 // 310726 // 311112 // 312043 // 312953 // 312954 // 510106 // 510805 // 510855 // 5232 970 3270 // 5232 970 3274 // 5232 970 3296
115-24[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802028 APL120 M. Benz 1517/18	802028	131-05B[1] // 408105-0273 // 235-280[1] // T4-019-1FB	22-01 G[1] // 5000-010-020
115-25[1]	INHABILITADO Conj. cent. 803010 TA5102 Volvo NL12	803010	441398-0036 // 115-43[1] // 803038 // 131-04D[1] // 441398-0082 // 195-374[1] // 1000-010-166	185-185[1] // 246-56[1] // 22-10 D[1] // 452020-0002 // 452020-0006 // 466074-0014 // 466074-0019 // 466076-0023 // 466076-0024 // 466076-0025 // 466076-0029 // 466076-0030 // 466076-0031 // 466076-0032 // 466076-0033 // 466478-0012 // 466478-0013 // 466478-0014 // 716785-0001 // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454140-0001 // 466076-0026 // 454003-0008 // 8G05-100-L25 // 03002A0233 // 200001190229 // 466076-0015 // 5000-010-045
115-26[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802057-01 APL240 Chevrolet. D20 (s/ valv.)	802057-01	131-06C[1] // 409172-0115 // 115-134[1] // 802744 // 220-35[1] // 1-00-0824A // 235-185[1] // T3-033	105-311[1] // 105-400[1] // 808070 // 808037
115-27[1]	INHABILITADO Conj. cent. TV6142 Caterpillar Vs. (801084)	801084	131-10D[1] // 441140-0001 // 111-66[1]	1W3429 // 465774-0001 // 465774-0002 // 465774-0003 // 465774-0004 // 465774-0005 // 465774-0006 // 465774-0007 // 465774-0008 // 465774-0009 // 465774-0010 // 465774-0011 // 465774-0012 // 465774-0013 // OR5793
115-28[1]	INHABILITADO Conj. cent. 806110 S2EL201/004 M. Benz OM366-Vs	806110	133-23A[1] // 166619	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 169121 // 169124 // 169144 // 169145 // 169146 // 169147 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
115-29[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802012 3LKS289 M. Benz 1517/18	802012		
115-30[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805013 APL277 Chevrolet 14000	805013	131-04B[1] // 447450-0191 // 195-163[1] // 1000-010-372	22-01 G[1] // 702368-0002 // 5000-010-020
115-31[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805039 TBP408 Iveco 150E20	805039	111-21[1] // 131-06B[1] // 408105-0352 // 235-206[1] // T4-085 // 271-18[1] // SW-0511-CHRA	22-01 G[1] // 465403-0001 // 465403-0003 // 465403-0004 // 465425-0002 // 465425-0003 // 465443-0001 // 465443-0002 // 465443-0004 // 465443-0005 // 5000-010-020
115-32[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805046-01 TBP409 Iveco 160E23	805046-01	131-07B[1] // 408105-0351 // 111-22[1] // 235-38[1] // T4-036 // 258-31[1] // TBS-02G-0838	22-01 G[1] // 465413-0002 // 465413-0003 // 465413-0004 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // 466970-0005 // 5000-010-020
115-33[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802040 4LE32/4.00 M. Benz OM355/5A	802040	510857 // 133-05B[1] // 133-09A[1] // 510857 SD	3525154 // 465990-0013 // 510833 // OEM: 0010962499 // OEM: 0020967199

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-34[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802055 TO4E66 M. Benz OM1620	802055	408105-0426 // 115-108[1] // 802575 // 131-15B[1]	22-01 G[1] // 466646-0022 // 466646-0027 // 466646-0029 // 466646-0030 // 466646-0033 // 466646-0037 // 466646-0039 // 468446-0000 // 5000-010-020
115-35[1]	INHABILITADO Conjunto Central S2B004 M.Benz OM366A Protección Termica Fundición	EX 806185	310223 // 133-16A[1] // 310225 // 314177 //	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 197354 // 310184 // 310254 // 310769 // 312265 // 312329 // 313050 // 313769 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
115-36[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805057 TA3107 Volvo - Perkins	805057	409172-0085 // 115-129[1] // 802746 // 115-98[1] // 802073 // 131-09C[1] // 409172-0081 // 215-38[1] // TDCG540356 // 220-38[1] // 1-00-0829	465805-0002
115-37[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805059 CO/CMP APL821 Ford F100 HSD	805059	115-100[1] // 805243 // 131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM // 111-30 A[1] // 195-228[1] // 1000-010-405 // 231-21[1] // 7100-001-0403 // 235-121[1] // GT25-010	185-145[1] // 185-152[1] // 22-27 E[1] // 704091-0001 // 8G25-200-H09 // 704344-0001 // 8G25-200-803 // 5000-010-005
115-38[1]	Conj. cent. 805029 APL759 Chevrolet S10 - M. Benz Expr.	805029-01	131-07E[1] // 443854-0176 // 131-07ER[1] // 443854-0176 TUR REM // 111-31 A[1] // 195-224[1] // 1000-010-367 // 231-13[1] // 7100-001-0146	185-144[1] // 22-27 E[1] // 704090-0001 // 8G25-200-494 // 5000-010-005
115-39[1]	INHABILITADO Conj. cent. 806023 APL302 Deutz BFGL913 (Bus - ecológico)	806023	447450-0192 // 131-08B[1] // 447450-5192	22-01 G[1] // 702367-0001 // 5000-010-020
115-40[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802155 GT4594 M. Benz OM447LA	802155	131-01H[1] // 441398-0124	465817-0001 // 465817-0002 // 465817-0003 // 465817-0004 // 465823-0002 // OEM: 4760967699KZ // OEM: 4760967899KZ // OEM: A4750968499KZ
115-41[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802093-01 APL682 /823 VW 9.140 - F100 (c/MWM)	802093-01	409172-0107* // 115-126[1] // 802747 // 131-15C[1] // 409172-0144 // 235-247[1] // T3-142	
115-42[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802116-01 TA3164 M. Benz OM364LA	802116-01	115-135[1] // 802749	105-333[1] // 808130
115-43[1]	INHABILITADO Conj. cent. 803038 TA5126 Iveco Eurotrakker	803038	131-04D[1] // 441398-0082 // 115-25[1] // 803010 // 195-374[1] // 1000-010-166	185-185[1] // 246-56[1] // 22-10 D[1] // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454140-0001 // 466076-0026 // 454003-0008 // 8G05-100-L25 // 03002A0233 // 200001190229 // 466076-0015 // 5000-010-045
115-44[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802143 APL970 VW (c/MWM 6.10TCA)	802143	131-18B[1] // 447450-0304 // 195-260[1] // 1000-010-497	22-01 G[1] // 702154-0003 // 702154-0013 // OEM: 905292010067-02 // 5000-010-020
115-45[1]	INHABILITADO Conj. cent. 806140 S2EL-169 M. Benz OM366LA	806140	133-25A[1] // 769109 // 169109 // 220-33[1] // 4-00-1017	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 169107 // 169112 // 769107 // 769112 // OEM: 3760968799 // OEM: 3760968899 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-46[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805006 TO4B88 Tractor Valmet	805006	131-13A[1] // 408105-0264	22-01 G[1] // 465744-0005 // 465744-0006 // 5000-010-020
115-47[1]	INHABILITADO Conj. cent. 801036 4LGZ355 M.Benz OM355/6LA (p/turbo 105-11)	801036		
115-48[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802011 TO4B27 M. Benz OM352A	802011	408105-0207 // 111-01[1] // 115-05[1] // 802038 // 115-110[1] // 802712 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 194-12[1] // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 235-114 F[1] // T4-041 // 256-67[1] // 03001A1433	22-01 G[1] // 5000-010-020
115-48 A[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802131 CO TO4B27 (High Performance)	802131	408105-0207 // 115-05[1] // 802038 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 111-01[1] // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 194-12[1] // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 235-114 F[1] // T4-041 // 256-67[1] // 03001A1433	22-01 G[1] // 5000-010-020
115-49[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802179-01 APL709 VW (c/MWM 4.10T)	802179-01	131-16C[1] // 409172-0131 // 115-127[1] // 802751 // 195-91[1] // 1000-010-370 // 256-126[1] // 300001132036	105-312[1] // 105-327[1] // 185-95[1] // 465819-0001 // 465819-0002 // 808178 // 808042 // 465819-0003 // 8G30-200-702
115-50[1]	INHABILITADO Conjunto central 801043 TA4536 Scania HW310	801043	441398-0097 // 131-09D[1] // 441398-0069 // 195-315[1] // 1000-010-525	22-10 D[1] // 105-04[1] // 465213-0001 // 465213-0002 // 5000-010-045 // 801039
115-51[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805033-01 CO/CMP T250-04 Land Rover (c/w APL821)	805033-01	120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 131-08E[1] // 131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // 194-03[1] // 443854-0110 SM // 111-12[1] // 195-209[1] // 1000-010-318	225-53[1] // 246-10[1] // 22-25 D[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // 452055-0004 // TURBO-G084 // 03002A0150* // 200101110207 // SL08302 // 5000-010-185
115-52[1]	Conj. cent. 805097 TB0227 Fiat Palio - Siena	805097-01	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16 A[1] // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 172-21[1] // 100-00217-500 // 195-104[1] // 1000-010-368 // 231-22[1] // 7100-001-0328 // 256-107[1] // 300001101428	22-25 D[1] // 105-147[1] // 185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 5000-010-185 // 805227-01 // 466856-0003 // 8G02-200-325
115-53[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805098-01 CO TB0264-TB0289 Peugeot 405-Citroen	805098-01	443854-0104 // 443854-0147 // 131-05E[1] // 443854-0114 // 195-77[1] // 1000-010-256 // 111-24[1] // 235-126[1] // T2-013	22-25 D[1] // 454027-0001 // 454027-0002 // 454131-0003 // 5000-010-185
115-54[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805102 TO4E45 John Deere (Serie 400)	805102	131-02B[1] // 408105-0343 // 215-41[1] // TDCG540374 // 220-34[1] // 1-00-1239A // 235-85[1] // T4-045	22-01 G[1] // 465355-0001 // 465355-0002 // 465355-0005 // 465355-0006 // 465355-0007 // RE29308 // RE29309 // RE31258 // RE31259 // RE38343 // RE47045 // RE47047 // SE500259 // SE500263 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-55[1]	INHABILITADO Cunjunto central TA3401 6 cil. John Deere 6.359 T	409172-0054 // 805104	RE26344 // 111-10[1] // 409172-0054 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 131-04C[1] // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 140-09[1] // C1182-02 // 214-04[1] // 220-31[1] // 1-00-1589A // 235-74[1] // T3-003	22-01 G[1] // 444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001 // RE26120 // RE26291 // 5000-010-020
115-56[1]	INHABILITADO Conj. cent. 801225 4LE302 CAT	801225	178205 // 185606 // 310122 // 194-11[1] // 180293 // 117-27[1] // 133-01A[1] // 133-01B[1]	171992 // 172491 // 172492 // 173719 // 180299 // 180658 // 180659 // 180660 // 181008 // 182352 // 183846 // 184160 // 184662 // 184953 // 185604 // 186511 // 186583 // OEM: 33164657862 // OEM: 631GC4101P12 // OEM: 631GC4101P14 // OEM: 631GC4101P17 // OEM: 631GC4101P18 // OEM: 631GC4101P20 // OEM: 631GC4101P22 // OEM: 631GC4101P25 // OEM: 631GC4101P27 // OEM: 631GC4101P8 // OEM: 631GC4101P9 // OEM: 631GC4104 // OEM: 631GC439 // OEM: 631GC439A // OEM: 631GC466A // OEM: 631GC487P1 // OEM: 631GC487P2 // OEM: 631GC487P3 // OEM: 631GC487P4 // OEM: 631GC5105P4 // OEM: 631GC5105P5
115-57[1]	INHABILITADO Conjunto central TA3401 John Deere 4 cil. (805103)	805103	120-10[1] // 409172-0053 // 1-A-2761* // 140-08[1] // 409172-0053 ZEK // C1182-01 // 131-03C[1] // 135-24[1] // 409172-0053 SQ // 235-41[1] // T3-005	205-123 G[1] // 22-01 G[1] // 465593-0004 // 465593-0008 // 465593-0011 // 465593-0014 // 466334-0003 // 466334-0004 // 466334-0014 // 466334-0016 // 466334-0002 // TDTC540346 // 5000-010-020
115-58[1]	INHABILITADO Conj. cent.803092 TA3106/3107/3119 Volvo BM LB70-Trac.Ford 7610 4,4lts	803092	131-10C[1] // 409172-0086	465776-0010 // 465776-0011 // 465778-0022 // 466746-0007
115-59[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805123 NC GT20 F. Ranger-M.B. Sprinter 2.5 - Usar 115-102	805123	115-102[1] // 805123-01	105-223[1] // 805124-01
115-60[1]	INHABILITADO C.cent.805061 NC T2 APL821 sólo MP-GT22 Agrale Volare 7500 MWM sólo MP	805061		
115-61[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805099 GT20 Chev. Silv. 6/F. F100 c/MWM	805099		105-72[1] // 105-73[1] // 805100 // 805101
115-62[1]	INHABILITADO Conjunto central 805018 TA3102 J. Deere - Vs.	805018	115-122[1] // 802765 // 111-07[1] // 409172-0011 // 131-02C[1]	465506-0001 // 465506-0002 // 465506-0005
115-63[1]	INHABILITADO Conj. Central 801203 NC GT4288 Scania 124/360/420	801203		105-45[1] // 801202
115-64[1]	Conj. cent. 801205 NC GT4288 Scania 114/360	801205		105-44[1] // 801204
115-65[1]	INHABILITADO Conj. cent.l 803032 NC GT4288 Volvo N10 EDC	803032		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-66[1]	INHABILITADO CCR 802289-01 CO TO4E66 - NC TO4E VW17210/40 RT64.5-RC52.5	802289-01	115-113[1] // 802715 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 131-01B[1] // 447450-0205 // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01 // 194-17[1] // 447450-0205 SM // 195-605[1] // 1000-010-709F-5600 // 195-605 A[1] // 1000-010-709T	185-291[1] // 22-01 G[1] // 466646-5041 // 466646-0041 // 8G04-100-P33 // 5000-010-020
115-67[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802272 NC MPG45 (GT45/TA5127) M.B. OM447LA	802272		105-46[1] // 105-69[1] // 802271 // 802189
115-68[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802284-01 CO MPBP M418 (TBP418-1) M.B. 1621, etc. (WG)		131-09B[1] // 447450-0126 // 111-11[1] // 195-314[1] // 1000-010-517	22-01 G[1] // 452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // OEM: A3760967599 // OEM: A3900960199 // 5000-010-020
115-69[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805134 CO MPBP400 (TBP401) MF680/6845 (WG)	805134	447450-0038 // 131-16B[1]	22-01 G[1] // 452024-0003 // 452071-0001 // 452071-0003 // 452071-0006 // 702422-0001 // 5000-010-020
115-70[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805144-01 CO MP2 TB0273 Ford Mondeo-Escort	805144-01	131-09E[1] // 443854-0029 // 111-15[1] // 235-307[1] // T2-012 // 256-79[1] // 300001101987	22-25 D[1] // 452014-0001 // 452014-0002 // 452014-0003 // 452014-0004 // 452014-0005 // 452014-0006 // 452043-0001 // 452063-0001 // 452063-0003 // 465185-0001 // 5000-010-185
115-71[1]	INHABILITADO Conj. cent. 806179 S2 John Deere 8410-8400	806179		
115-72[1]	INHABILITADO CCR 801048 CO 4LGZ(801008 T142/143 y 803039 Iveco19033)NC Turbos orig.	806179	133-09B[1]	
115-73[1]	INHABILITADO Conj. Cent. 805162 CO S2ESL080 CAT 938F/950F	166144 // 805162	115-73 R#[1] // 166144 // 805162 // 195-290[1] // 178142 // 1000-070-031B	166141 // 166930 // 167197 // 167199 // 178011
115-73 R#[1]	INHABILITADO Conj. Cent. 805162 CO S2ESL080 CAT 938F/950F Cpo. Reacon. (Reman)	166144 // 805162	115-73[1] // 166144 // 805162 // 195-290[1] // 178142 // 1000-070-031B	166141 // 166930 // 167197 // 167199 // 178011
115-74[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802283 NC MPO4E (TO4E14-GT3571) Ford N. Holland - NC orig.	802283	115-95[1] // 802281-01 // 131-14B[1]	22-01 G[1] // 5000-010-020
115-75[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805050 S2 Cat. (R/C: Øm 58.6mm - R/T: Øm 60.6mm)	805050		
115-76[1]	INHABILITADO Conj. cent. 801259 NC MP40 Scania P94 (solo para turbos MP)	801259		
115-77[1]	INHABILITADO Conj. cent. 806151 3LM373 Cat.	806151	178212 // 184120 // 1000-070-076 // 115-170[1] // 805622 // 133-02F[1] // 310129 // 197-19[1] // 235-244[1] // 3L-007 // 258-39[1] // TBS-02S-0196	225-46[1] // 248-60[1] // 0R5807 // 0R5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185841 // 313092 // 7N7748 // 805823 // 8N9247 // 310135 // TURBO-S037 // TBS-0196
115-78[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805132 NC MP40 Cummins - Solo MP	805132		
115-79[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805167-01 CO S2EL Cat. 3116	805167-01		
115-80[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805194 NC MP2 Nissan Frontier - Solo MP	805194		
115-81[1]	INHABILITADO Conjunto central 806138 S2EL-209 Cummins 6BT	806138	133-22A[1] // 166593	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
115-82[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802191-01 NC MP3/T300 Volare-Agrale 7500	802191-01		70000175530 // 80000175530 // 90000175530 // OEM: 9.0529.20.1.0115

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-83[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802203 NC MPK16 OM904LA	802203		
115-84[1]	INHABILITADO Conj. cent. 803008 NC TA4513 Volvo N10-NL10 (R/C 99 mm.)	803008	115-18[1] // EX-803008 // 131-06D[1] // 441398-0057 // 195-519[1] // 1000-010-525	22-10 D[1] // 105-132[1] // 452075-0001 // 466818-0003 // 466818-0005 // 466818-0007 // 466818-0009 // 5000-010-045 // 803005
115-85[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805012-01 CO APL063-TA3112(409172-0020) Deutz BF4L913T	805012-01	115-128[1] // 802754 // 131-17C[1] // 409172-0020 // 235-45[1] // T3-002	105-321[1] // 465896-0001 // 465896-0002 // 465896-0003 // 808038
115-86[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805166 CO S2ESL Cat. 3116 (sust. 199716)	805166	113-03[1] // 199716 // 115-86 R[1] // 805166 // 133-06A[1] // 195-185[1] // 1000-070-031	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 166145 // 166214 // 166475 // 166676 // 166802 // 166803 // 166808 // 166809 // 166810 // 166811 // 166812 // 166813 // 166814 // 166815 // 167648 // 167651 // 167652 // 167654 // 167708 // 171531 // 199712 // 199713 // 199714 // 199715 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
115-86 R[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805166 CO S2ESL Cat. 3116 (sust. 199716) (REMAN)	805166	113-03[1] // 199716 // 133-06A[1] // 115-86[1] // 805166 // 195-185[1] // 1000-070-031	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 166145 // 166214 // 166475 // 166676 // 166802 // 166803 // 166808 // 166809 // 166810 // 166811 // 166812 // 166813 // 166814 // 166815 // 167648 // 167651 // 167652 // 167654 // 167708 // 171531 // 199712 // 199713 // 199714 // 199715 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
115-87[1]	INHABILITADO Conj.cent. EX-805149 NC MPO4E Iveco Tector 220 HP (p/Turbo 105-125)	EX 805149		
115-88[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805078 TO4E74 Ford Cargo 1722	805078		
115-89[1]	INHABILITADO Conj. centr. 805179 NC MP30 Ford 812/14/15 Ford F250/350/4000 F100	805179		
115-90[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802307 NC MPK27 - MBB OM906LA	802307		
115-91[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802399 NC MPK16 OM904LA	802399	115-105[1] // 802399-02	105-199[1] // 105-299[1] // 802430-02 // 802401-02* // 802941
115-92[1]	INHABILITADO Conj. cent. 801201 NC MPA45 Scania 113			105-34[1] // 801262 // 801300 // 801200
115-93[1]	INHABILITADO Conj. centr. 805149-01 NC MPO4E Iveco Tector 220 HP	805149-01		
115-94[1]	INHABILITADO Conj. Cent. 805114-01 CO MP20 Nissan Trade Eco 100 3.0lts	805114-01		205-141[1] // 248-34[1] // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 452187-0001 // TDTC540263 // TBS-0031
115-95[1]	INHABILITADO Conj.Cent.802281-01 NC MPO4E66 OM366 A/LA Alta Perf. ØRT 61.5-ØRC 52.5	802281-01	115-74[1] // 802283 // 131-14B[1]	22-01 G[1] // 5000-010-020
115-96[1]	INHABILITADO Conj. cent. 805234 NC MP2 Chevrolet S10/Blazer 2,8 c/MWM 4 cil.	805234		
115-97[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802029 CO/CMP MPA5127 OM447A/LA (versión MPA ØM RC 99mm)	802029	115-10[1] // EX 802029 // 131-05D[1] // 441398-0068 // 111-78[1] // 195-493[1] // 1000-010-166B	105-187[1] // 22-10 D[1] // 466154-0014 // 466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0017 // 466154-0020 // 466154-0031 // 466154-0032 // 802027 // 5000-010-045

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-98[1]	INHABILITADO Conj. cent. 802073 NC MP3 APL052 Volkswagen 7.110	802073	409172-0085 // 131-09C[1] // 409172-0081 // 115-129[1] // 802746 // 115-36[1] // 805057 // 215-38[1] // TDCG540356 // 220-38[1] // 1-00-0829	465805-0002
115-99[1]	INHABILITADO Conj.central 805059-01 NCO/COMP MP2/APL759 Chev.S10-M.Benz Sprinter	805059-01		105-210[1] // 105-212[1] // 805030-01 // 805058-01
116-01[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo TMI TBO203 Renault R11 (157.002)	157.002		
116-02[1]	INHABILITADO 154.902 C.C.R. Nuevo TMI K16 Borgward VM		112-08[1] // 5316 710 0501 // 132-04B[1]	22-46 B[1] // 5316 970 6700 // 5316 970 6701 // 5316 970 6703 // 5316 970 6704 // 5316 970 6713 // 5000-040-011
116-03 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman TMI K24 Borgward VM			
116-04[1]	INHABILITADO 158.000 C.C.R. Nuevo TMI TB2509 I. Daily p/turbo 466974-5	158.000	120-24[1] // 443854-0098 // 1-A-2322 // 111-34[1] // 131-11E[1] // 235-217[1] // T2-061	22-27 E[1] // 465489-0004 // 465489-0005 // 465589-0003 // 465589-0004 // 466974-0008 // 5000-010-005
116-05[1]	INHABILITADO 160.041 C.C.R. Nuevo TMI APL821 F100 HSD			
116-06[1]	INHABILITADO 154.881 C.C.R. Nuevo TMI T15 VW Audi-Passat - BMW 318i	154.881	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664
116-07[1]	INHABILITADO 158.001 C.C.R. Nuevo TMI TB2509 I. Daily p/turbo 466974-10		443854-0175 // 131-02E[1] // 443854-0116 // 111-23[1] // 195-174[1] // 1000-010-227	22-27 E[1] // 454102-0002 // 466974-0007 // 466974-0009 // 471021-0002 // 5000-010-005
116-08[1]	INHABILITADO 154.924 C.C.R. Nuevo TMI TB2525 Nissan 200SX			
116-09 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman TMI K14 Peugeot 405 - 406			
116-10[1]	INHABILITADO C.C.R.Nuevo TMI T250-04 Land Rover			
116-11[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo TMI TB2509 I. Daily (443854-0101)	443854-0101 TMI		
116-12[1]	INHABILITADO 157.005 C.C.R. Nuevo TMI TB0227 Fiat Palio - Siena		443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16 A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 131-04E[1] // 443854-0119 // 195-104[1] // 1000-010-368 // 172-21[1] // 100-00217-500 // 231-22[1] // 7100-001-0328 // 256-107[1] // 300001101428	105-147[1] // 22-25 D[1] // 185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 805227-01 // 5000-010-185 // 466856-0003 // 8G02-200-325
116-13[1]	INHABILITADO 160.045 C.C.R. Nuevo TMI TB0264 -TB0265 Peugeot 405			
116-14[1]	INHABILITADO 160.044 C.C.R. Nuevo TMI APL759 Chev. S10 - Exprinter			

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
116-15[1]	INHABILITADO 146.381 C.C.R. Nuevo TMI T15 VW Transporter			
116-16[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo TMI GT1544 Ford Focus			
116-17[1]	INHABILITADO 160.075 C.C.R. Nuevo TMI K03.003 VW Golf	160.075	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K10302218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
116-18[1]	INHABILITADO 160.075M C.C.R. Nuevo TMI K03 Megane	160.075M	112-05[1] // 171-43[1] // 5303 710 0507 // 1302003906	185-208[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0057 // 8B03-200-985 // 5000-040-004B
116-19[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo TMI K14 Iveco Daily (160.047)	5314 710 0509 // 160.047	132-09B[1] // 5314 710 0509 // 195-249[1] // 1000-030-233	22-46 B[1] // 185-117[1] // 5314 970 7004 // 5314 970 7005 // 5000-040-011 // 5314 970 7001 // 8B14-200-A03
116-20[1]	INHABILITADO 160.129 C.C.R. Nuevo TMI K04 VW-Transit	160.129	120-02[1] // 1-D-3095 // 112-03[1] // 5304 710 0500 // 132-22C[1] // 171-10[1] // 1302004900 // 195-29[1] // 1000-030-001	185-03[1] // 22-81 F[1] // 5304 970 0001 // 8B04-200-002 // JR-002* // JR-02** // 5000-040-005
117-01[1]	INHABILITADO C.C.R.Nuevo IPD T12-38		139-01[1] // 407505-0014 ROT // 194-01[1] // 407505-0014 // 111-64[1] // 131-01D[1] // 256-159[1] // 300001180817	0R5841 // 465032-0001 // 6N7203
117-02[1]	INHABILITADO C.C.R.Nuevo IPD T12-10		131-02D[1] // 407505-0020 // 139-02[1] // 111-09[1] // 194-02[1]	405490-0002 // 405490-0003 // 405490-0004 // 405490-0005 // 405490-0006 // 405490-0007 // 405490-0009 // 405490-0010 // 405490-0011 // 405490-0012 // 405490-0013 // 405490-0014 // 405490-0015 // 405490-0016 // 405490-0017 // 405490-0018 // 405490-0019 // 405490-0020
117-03[1]	INHABILITADO CCR H1C 3523317 Cummnis 6BT (Off Factory)	3523317	3545713 // 134-01C[1] // 3523317 // 114-22[1] // 195-241[1] // 1000-020-126F // 235-132[1] // H1-001	225-31[1] // 22-09 D[1] // 185-50[1] // 3528741 // 3528771 // 3528773 // 3534285 // 3534286 // 3592224 // 3592225 // 3592226 // 3800990 // 3522778 // TURBO-H001 // 5000-020-014 // 5000-020-034* // 3526739 // 8C01-100-429
117-04[1]	INHABILITADO CCR H1C 3575060 F.Cargo 1416-VW (off factoty)	3575060	197-14[1] // 3575060 // 114-06[1] // 134-06C[1] // 235-295[1] // H1-012	22-09 D[1] // 5000-020-014 // 5000-020-034*
117-05[1]	INHABILITADO Conjunto Central H1E 3545416-3575067 Ford Cago 1722 (off factory)	3545416 OFA // 3575067 OFA	134-05C[1] // 3545416 // 3575067 // 197-02[1] // 3545416 SJP // 3575067 SJP // 114-10[1] // 195-372[1] // 1000-020-148B // 235-97[1] // H1-007	22-09 D[1] // 3531793 // 5000-020-014 // 5000-020-034*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
117-06[1]	INHABILITADO CCR HX35-HX35W 3538421 6BTAA Iveco Tector Vs.(off factory)	3538421 OFA	4030686 // 802912 // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 215-17[1] // 4030868 // TDCG540226 // 114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 134-06B[1] // 194-13[1] // 3538421 SM // 195-160[1] // 1000-020-123 // 218-05[1] // 231-24[1] // 7100-007-0036	105-384[1] // 105-385[1] // 105-392[1] // 105-408[1] // 105-431[1] // 185-143[1] // 185-197[1] // 205-127[1] // 22-32 C[1] // 185-86[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3797241 // 3797242 // 3800988 // 3802878 // 4033681 // 4038209 // 4038211 // 4038287 // 4038598 // 4039333 // 4039632 // 4041424 // 4041425 // 4041427 // 4042667 // 4042762 // 4043678 // 4044098 // 4044099 // 4044103 // 4044104 // 4044127 // 4044128 // 4044324 // 4044325 // 4044890 // 4955155 // 4955691 // 4955748 // 4955749 // 5324938 // 5451622 // 6754-81-8181 // 6754-81-8240 // 805519 // 805563 // 805565 // 805552 // 805595 // 805562 // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 4037469 // 8C03-100-B81 // 4038289 // TDTC540225 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3802881 // 8C03-200-A87
117-07[1]	INHABILITADO CCR HX40 HX40W 3535324 - 4027612 Dimex - Case 2188 (OFA)	3535324 OFA	4027876 // 134-04B[1] // 4027612 // 3535324 // 194-16[1] // 197-04[1] // 114-09[1] // 195-218[1] // 1000-020-131	22-32 C[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3597760 // 3597761 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 4037722 // 4038422 // 4038426 // 4038427 // 4039611 // 4042265 // 4089189 // 3532223 // 3537672 // 3802613 // OEM: 87351239 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3532222 // TDTC540168 // 3535619 // TDTC5400118* // TDTC540092* // TDTC540118 // TO-TURBO-3535619* // 3533000 // TDTC540141
117-08[1]	INHABILITADO CCR H1E 3545701 Zanello bca. Cerr.(off factory)	3545701 OFA	134-02C[1] // 3545701 // 114-11[1] // 194-24[1] // 195-223[1] // 1000-020-154 // 197-21[1] // 3545701 SJP // 235-136[1] // H1-003	205-158[1] // 246-63[1] // 22-09 D[1] // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079 // 3528777 // TDTC540324 // 03002A0036 // 5000-020-014 // 5000-020-034*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
117-09[1]	INHABILITADO CCR HX35 - HX35W 3537817 (off factory)	3537817	3580902 // 134-01B[1] // 3537817 // 197-05[1] // 114-14[1] // 195-179[1] // 1000-020-152	185-223[1] // 205-138 F[1] // 22-32 C[1] // 205-37[1] // 2834798 // 2834799 // 2834823 // 2882063 // 3536319 // 3536977 // 3536978 // 3539698 // 3539699 // 3590032 // 3767251 // 3771455 // 3802695 // 3802696 // 3802768 // 3802819 // 3802821 // 3804877 // 4033982 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 3539697 // 3539700 // 8C03-100-B77 // 3599725 // TDTC540096 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3536971 // TO-TURBO-3536971*
117-10[1]	INHABILITADO CCR HX40 - HX40W 3538379-3591196 Case 2388 (off factory)	3591196 // 3538379 OFA	4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 114-17[1] // 3591196 // 3538379 // 134-10B[1] // 194-09[1] // 195-178[1] // 1000-020-132	22-32 C[1] // 205-78[1] // 3538218 // 3538219 // 3538220 // 3590019 // 3590020 // 3590348 // 3591732 // 3596415 // 3596430 // 3596713 // 3597788 // 3599173 // 3800378 // 3800426 // 4036978 // 4041252 // 4041253 // 4044183 // 4044184 // 4955656 // 805515 // OEM: 84227973 // OEM: 84269952 // OEM: 87355317 // OEM: J800426 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3537762 // TDTC540033
117-11[1]	INHABILITADO CCR HX40W 4027868 VW 17-300 (off factory)	4027868 OFA	801861 // 114-19[1] // 4027868 // 134-03B[1] // 197-03[1] // 115-160[1] // 802917 // 192-12[1] // 4027868 SN // 195-177[1] // 1000-020-144	105-411[1] // 105-446[1] // 185-259[1] // 22-32 C[1] // 4038002 // 2834857 // 2834858 // 2835421 // 3781591 // 3781592 // 3787086 // 3791345 // 3791346 // 3791347 // 3791349 // 4038004 // 4046431 // 4046432 // 4048406 // 4048407 // 4955854 // 4956103 // 805463 // 805467 // 4038003 // 8C04-200-P77 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
117-12[1]	INHABILITADO CCR WH1E 3575683 Volvo B7R (off factory)	3575683	114-20[1] // 134-09C[1] // 3575683	22-09 D[1] // 20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 3595232 // 3595233 // 3595234 // 4036547 // 4036548 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 85000291 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
117-13[1]	INHABILITADO CCR H1C 4027056 4BT/A (off factory)	4027056	114-23[1] // 4027056 // 134-07C[1]	22-09 D[1] // 5000-020-014 // 5000-020-034*
117-14[1]	INHABILITADO CCR H1E 3545988 Ford Cargo 1730 (off factory)	3545988 OFA	134-04C[1] // 3545988 // 114-12[1] // 195-180[1] // 1000-020-148	22-09 D[1] // 3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
117-15[1]	INHABILITADO CCR HC5A 3545702 p/motor KTA19/KTA38 (off factory)	3545702	114-24[1] // 3545702 // 134-01H[1] // 195-649[1] // 1000-020-189 // 218-16[1] // 256-163[1] // 03001A1671* // 300004260480	246-77[1] // 22-43 C[1] // 03002A0493* // 200004260319 // 3523850 // 5000-020-020
117-16[1]	INHABILITADO CCR HT3B 3521444 Cummins NT855 (off factory)	3521444	3811555 // 803633 // 194-27[1] // 3521444 // 114-18[1] // 134-01D[1] // 134-01DA[1] // 235-176[1] // HTB-002R // 258-20[1] // TBS-02H-0977	22-20 D[1] // 205-80[1] // 4037470 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 5359324 // 5452777 // 5000-020-019 // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
117-17[1]	INHABILITADO CCR H1E 3545698 Cummins 6CT/A-6CTA-240 (off factory)	3545698 OFA	134-03C[1] // 3545698 // 192-08[1] // 3545698 SN // 114-16[1]	22-09 D[1] // 3525487 // 3525710 // 3525711 // 3526368 // 3526369 // 3528780 // 3528785 // 3528786 // 3535749 // 3535750 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3536719 // 3536720 // 3537785 // 3537786 // 3802321 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
117-18[1]	INHABILITADO CCR HX30W 4027213-3594856 Ford F100 4BTAA (off factory)	3594856 OFA // 4027213 OFA	4027065 // 4031348 // 4027097 // 134-01A[1] // 4027213 // 3594856 // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 114-07[1] // 115-138[1] // 802911 // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1] // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 22-32 C[1] // 246-05[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 03002840* // 200104150051 // SL08001
117-19[1]	INHABILITADO CCR KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (off factory)	5435 710 0500	192-01[1] // 5435 710 0500 // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 112-18[1] // 112-18 A[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 197-10[1] // 198-05[1] // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
117-20[1]	INHABILITADO CCR ST50 (150030-0000) Cummins Vs. (off factory)	150030-0000	134-01E[1] // 150030-0000 // 256-170[1] // 300004260808	246-134[1] // 150028-0000 // 3801935 // 200004260134 // 3032060
117-21[1]	INHABILITADO CCR Nuevo TO4E66-5 M.B. OM366A/LA - VW Vs. (447450-0205)(off factory)	447450-0205 OFA	115-113[1] // 802715 // 115-66[1] // 802289-01 // 131-01B[1] // 447450-0205 // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01 // 194-17[1] // 447450-0205 SM // 195-605[1] // 1000-010-709F-5600 // 195-605 A[1] // 1000-010-709T	185-291[1] // 22-01 G[1] // 466646-5041 // 466646-0041 // 8G04-100-P33 // 5000-010-020
117-22[1]	INHABILITADO CCR TO4B27 MB OM352A (408105-0079) (off factory)	408105-0079 OFA	408105-0207 // 115-05[1] // 802038 // 131-03A[1] // 408105-0079 // 111-01[1] // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 194-12[1] // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 235-114 F[1] // T4-041 // 256-67[1] // 03001A1433	22-01 G[1] // 5000-010-020
117-23[1]	INHABILITADO CCR VA60A VC810057 RHB51P Voyager (Off Factory)	VC810057 OFA	178-03A[1] // VC810057 // 118-09[1]	VA180062
117-24[1]	INHABILITADO CCR HX40 4027607 Cummins 6CTA (Off Factory)	4027607	134-05B[1] // 4027607 // 195-283[1] // 1000-020-162 // 195-283 R[1] // 199-11[1]	22-32 C[1] // 3596987 // 3596989 // 4035466 // 4036420 // 5000-020-021 // 5000-020-022*

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
117-25[1]	INHABILITADO CCR 318808 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC (Off Factory)	318808	133-06D[1] // 318808 // 195-186[1] // 1000-070-016	205-77[1] // 22-51 B[1] // 318519 // 318807 // TDTC540042 // 5000-030-021 // RK-S14-1
117-26[1]	INHABILITADO CCR K27-3262 (0073) M.B. OM422A-OM422LA(material calidad media)(OFA)	5327 710 0073	313454 // 195-166[1] // 5327 710 0073 // 1000-030-011 // 237-01[1] // C107-23-105	185-22[1] // 22-13 H[1] // 313163 // 5327 970 6206 // 8B27-100-011 // jr-011* // 5000-010-066
117-27[1]	INHABILITADO CCR 4LE (180293) E-320 (Rda.compr formato no original) (OFA)	180293	178205 // 310122 // 115-56[1] // 801225 // 133-01A[1] // 133-01B[1] // 180293 // 194-11[1]	22-110 B[1] // 171992 // 172491 // 172492 // 173719 // 180299 // 180658 // 180659 // 180660 // 181008 // 182352 // 183846 // 184160 // 184662 // 184953 // 185604 // 186511 // 186583 // OEM: 3316465786 2 // OEM: 631GC4101P12 // OEM: 631GC4101P14 // OEM: 631GC4101P17 // OEM: 631GC4101P18 // OEM: 631GC4101P20 // OEM: 631GC4101P22 // OEM: 631GC4101P25 // OEM: 631GC4101P27 // OEM: 631GC4101P8 // OEM: 631GC4101P9 // OEM: 631GC4104 // OEM: 631GC439 // OEM: 631GC439A // OEM: 631GC466A // OEM: 631GC487P1 // OEM: 631GC487P2 // OEM: 631GC487P3 // OEM: 631GC487P4 // OEM: 631GC5105P4 // OEM: 631GC5105P5 // 5000-020-111
117-28[1]	INHABILITADO CCR 187438-183416 4LGZ352 Scania 111/2 (Material calidad media) (OFA)	187438 // 183416	5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 133-07B[1] // 183416 // 187438 // 115-23[1] // 801035 // 133-10A[1] // 199-05[1]	22-110 B[1] // 1400 988 0002 // 182296 // 183500 // 185576 // 310005 // 310006 // 310056 // 310710 // 310726 // 311112 // 312043 // 312953 // 312954 // 510106 // 510805 // 510855 // 5232 970 3270 // 5232 970 3274 // 5232 970 3296 // 5000-020-111
118-01[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VIAN RHF5B Izusu 3.1 4JG2-TC			
118-02[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VA59B VA810045 RHB51P Jeep Cherokee (VM)	VA810045	118-02 A[1] // VA810045 REM // 178-02A[1] // VA810045 // 195-117[1] // 1000-040-150 // 195-117 A[1] // 199-02[1]	22-21 C[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
118-02 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman IHI VA59B VA810045 RHB51P Jeep Cherokee (VM)	VA810045 REM	178-02A[1] // VA810045 // 118-02[1] // 195-117[1] // 1000-040-150 // 195-117 A[1] // 199-02[1]	22-21 C[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
118-03[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VIAH RHB52W VB810037 Izusu 3.1 4JG2-T	VB810037	118-07[1] // VA810037 // 135-13[1] // 1HB0071 // 135-13 T[1] // 178-05A[1] // 195-81[1] // 1000-040-115 // 199-01[1]	246-102[1] // 22-21 C[1] // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 03002825* // 200105110041 // VD180051 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
118-04[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VL8 VA810043 RHB52R Alfa Romeo 146	VA810043	118-04 A[1] // VA810043 // 178-06A[1] // 199-03 #[1] // 199-03[1] // 235-202[1] // RHB5-005	VB180074
118-04 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VL8 VA810043 RHB52R Alfa Romeo 146 (Reman)	VA810043	118-04[1] // VA810043 // 178-06A[1] // 199-03 #[1] // 199-03[1] // 235-202[1] // RHB5-005	VB180074

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
118-05[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VIBR VAX40011 RHF4H Izusu 2.8 4JB1T	VAX40011	135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 178-01B[1] // VBX40011 // 193-06[1] // VBX40011 SL // 194-21[1] // VBX40011 SM // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 198-01[1] // VBX40011 SS // 195-170[1] // 1000-040-127	225-21[1] // 22-58 B[1] // 185-83[1] // OEM: 8971397243 // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // TURBO-I002 // VA420014 // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I05-200-240
118-06[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VQ17 NZ853142 Daihatsu Charade	NZ853142	178-07A[1] // NZ853142	OEM: 1720087707000 // OEM: 17200-87707-C // VA130018 // VB130018 // VC130018 // VD130018 // VG130018
118-07[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VI95-VI74 VA810037 RHB52W Isuzu 3.1 P756-TC	VA810037	118-03[1] // VB810037 // 135-13[1] // VA810037 // 1HB0071 // 135-13 T[1] // 199-01[1] // 178-05A[1] // 195-81[1] // 1000-040-115	185-221[1] // 246-102[1] // 22-21 C[1] // 205-75[1] // OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // OEM: 8970700292 // VA180027 // VA180051 // VB180027 // VB180051 // VC180027 // VC180051 // VD180027 // 8I05-200-521 // VE180027 // 03002825* // 200105110041 // VD180051 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // TDTC540034
118-08[1]	INHABILITADO CCR VA56A-VA58A-VA58B-VA59A-VA63-VA63B VC810051 RHB51P J.Cherokee	VC810051	VA810044 // VB810044 // 178-04A[1] // VC810051 // 195-311[1] // 1000-040-160	22-21 C[1] // OEM: 35242053F // OEM: 35242068G // VA180055 // VA180056 // VA180071 // VA190011 // VA190014 // VB180055 // VB180056 // VB180071 // VB190011 // VB190014 // VC180056 // VC180071 // VC190014 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
118-09[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VA60A VC810057 RHB51P Voyager	VC810057	117-23[1] // VC810057 OFA // 178-03A[1] // VC810057	VA180062
118-10[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VI58 NE920028 RHB52W Isuzu B.Ho.Troop.2.8	NE920028	120-16[1] // 1-F-1329 // 135-15[1] // 1HB0075 // NE920028 SQ // 178-01A[1] // NE920028 // 195-140[1] // 1000-040-129 // 235-131[1] // RHB5-011	22-21 C[1] // 185-112[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // 8I05-200-241 // VF130047
118-11[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5		135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 178-02B[1] // VAX40019 // 193-05[1] // VAX40019 SL // 197-16[1] // VAX40019 SJP // 198-04[1] // VAX40019 SS // 195-212[1] // 1000-040-169 // 215-22[1] // TDCG540275	22-58 B[1] // 185-44[1] // 205-32[1] // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I04-200-980 // VC420037 // TDTC540145
118-12[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VI72-VIAV VA840011 RHB4BW Opel Astra	VA840011	118-12 A[1] // VA840011 // 195-98[1] // VB840011 // 1000-040-147 // 178-09A[1]	22-130 B[1] // VA120012 // VA120013 // VA120015 // VA120018 // VA120019 // VB120012 // VC120012 // VD120012 // 5000-080-119
118-12 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman IHI VI72-VIAV VA840011 RHB4BW Opel Astra	VA840011	195-98[1] // VB840011 // 1000-040-147 // 118-12[1] // VA840011 // 178-09A[1]	22-130 B[1] // VA120012 // VA120013 // VA120015 // VA120018 // VA120019 // VB120012 // VC120012 // VD120012 // 5000-080-119
118-13[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VL5 VB810026 RHB52PW Fiat Uno	VB810026		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
118-14 #[1]	INHABILITADO C.C.R. IHI VR12 VAX50012 RHF5 Kia Carnival – Material nuevo KTS	VAX50012 KTS	118-14[1] // VAX50012 // 118-14 A[1] // VAX50012 REM // 118-16[1] // VAX50030 // 178-09B[1] // 195-168[1] // 1000-040-112 // 218-01[1]	22-85 B[1] // 0K551-13700C // 28200-4X300 // 5000-080-009
118-14[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VR12 VAX50012 RHF5 Kia Carnival	VAX50012	118-14 #[1] // VAX50012 KTS // 118-14 A[1] // VAX50012 REM // 178-09B[1] // VAX50030 // 195-168[1] // 1000-040-112 // 118-16[1] // 218-01[1]	22-85 B[1] // 0K551-13700C // 28200-4X300 // 5000-080-009
118-14 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman IHI VR12 VAX50012 RHF5 Kia Carnival	VAX50012 REM	118-14 #[1] // VAX50012 KTS // 178-09B[1] // VAX50030 // 195-168[1] // 1000-040-112 // 118-14[1] // VAX50012 // 118-16[1] // 218-01[1]	22-85 B[1] // 0K551-13700C // 28200-4X300 // 5000-080-009
118-15[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VICC-VICF VBX50016 RHF5 Isuzu 3.1	VBX50016	VAX50016 // 135-21[1] // VBX50016 // 1MB0065 // 171-58[1] // 1450050902 // 178-03B[1] // 195-114[1] // 1000-040-130	246-159[1] // 248-23[1] // 22-85 B[1] // 205-82[1] // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 200105101643 // VA430015 // TBS-0042 // VK430015 // 5000-080-009 // TDTC540058 // VE430023
118-16[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo IHI VR15 VAX50030 RHF5 Kia Carnival	VAX50030	118-14 #[1] // VAX50012 KTS // 118-14[1] // VAX50012 // 118-14 A[1] // VAX50012 REM // 218-01[1] // VAX50030 // 178-09B[1] // 195-168[1] // 1000-040-112	22-85 B[1] // 0K551-13700C // 28200-4X300 // 5000-080-009
119-01[1]	INHABILITADO 49177-08300 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD04 L200 (use 135-03/135-16)	49177-08300	119-05[1] // 49177-08130 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 195-25[1] // 1000-050-008 // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 120-91[1] // 49177-08300 // 1-E-5074 // 171-49[1] // 1401404903	205-16[1] // 22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201
119-02[1]	INHABILITADO 49377-08510 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD04 Montero	49377-08510	135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 193-09 #[1] // 49377-08510 SL // 197-15[1] // 198-07[1] // 49377-08510 SS // 179-10A[1] // 49377-08510 // 195-245[1] // 1000-050-173 // 235-151[1] // TD04-021-B	22-16 B[1] // 5000-050-004
119-03[1]	INHABILITADO 49189-09100 C.C.R.Nuevo Mitsubishi TD04 MWM 6 cil.Chev Slv.-Ford F100	49189-09100	135-23[1] // 1MB0337 // 49189-09100 SQ // 179-01A[1] // 49189-09100 // 195-197[1] // 1000-050-160	22-16 C[1] // 49189-03200 // 49189-03210 // 5000-050-007
119-04[1]	INHABILITADO 49178-09020 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD05H Mitsub. Lancer EVO3			

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
119-05[1]	INHABILITADO 49177-08130 C.C.R.Nvo MHI TD04-12T-4 Montero 2.8(use 135-03/135-16)	49177-08130	135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 179-04A[1] // 49177-08130 // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 171-49[1] // 1401404903 // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 22-16 B[1] // 248-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201
119-06[1]	INHABILITADO 49377-08400 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD04 L200	49377-08400	135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 194-18[1] // 49377-08400 // 179-07A[1] // 195-171[1] // 1000-050-165 // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 218-07[1]	22-16 B[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 5000-050-004
119-07[1]	INHABILITADO 49177-08020 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD04-09B Montero 2.5	49177-08020	135-01[1] // 49177-08020 // 1MB0097 // 196-04 #[1] // 196-04[1] // 120-90[1] // 1-E-5086 // 171-20[1] // 1401404900 // 179-05A[1] // 195-42[1] // 1000-050-118	185-46[1] // 22-16 B[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01510 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 5000-050-004
119-08[1]	INHABILITADO 49179-08600 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD06H-16 Caterpillar 930 / 320 B	49179-08600	805604 // 5I7589 // 135-02[1] // 1MB0048 // 49179-08600 SQ // 193-08[1] // 49179-08600 // 179-01C[1] // 195-55[1] // 1000-050-142 // 197-31[1]	185-138[1] // 185-139[1] // 185-99[1] // 22-17 B[1] // 49179-02260 // 49179-02800 // 107-6338 // 117-7867 // 205-6741 // 222-8219 // 227-1027 // 233-1159 // 279-7860 // 287-0048 // 287-0049 // 287-0106 // 49179-02240 // 49179-02270 // 49179-02280 // 49179-02281 // 49179-02300 // 49179-02320 // 49179-02330 // 49179-02340 // 49179-02350 // 49179-02360 // 49179-02370 // 49179-02380 // 49179-02390 // 49179-02810 // 49179-02900 // 5I7585 // 5I7952 // 5I8018 // 805880 // 49179-02820 // 8M06-100-E68 // 49179-02910 // 8M06-100-E63 // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 5000-050-111
119-09[1]	INHABILITADO 49135-08000 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TF035 Montero 2.8L	49135-08000	195-16[1] // 49135-08000 // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 197-22[1] // 120-97[1] // 1-E-5072 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 171-21[1] // 1401635906 // 179-17A[1]	22-64 C[1] // 185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // OEM: ME201677 // 5000-050-017 // 49135-03130 // 8M35-200-128

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
119-10[1]	INHABILITADO 49135-08020 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TF035 L200 2.5L	49135-08020	135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 196-02[1] // 49135-08020 SH // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 179-12A[1] // 49135-08020 // 195-27[1] // 1000-050-117 // 197-32[1]	205-144[1] // 246-65[1] // 246-90 F[1] // 248-42[1] // 22-64 C[1] // 185-26[1] // 185-28[1] // 49135-04021 // 49135-04030 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR224978 // 49135-02110 // TDTC540283 // 03002A0310 // 49135-04020 // 49135-04010 // TBS-1386 // 5000-050-017 // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 49135-04121 // 8M35-200-044 // JR-044*
119-11[1]	INHABILITADO 49135-08600 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TF035 MWM 4 Cil.	49135-08600	49135-08601 // 135-06[1] // 49135-08600 // 1MB0206 // 179-03A[1] // 195-188[1] // 1000-050-161 // 215-25[1] // TDCC540286 // 235-16[1] // TF035-014	225-02[1] // 22-64 C[1] // 185-299[1] // OEM: 90529201006802 // 49135-06500 // TURBO-M107 // 5000-050-017 // 8M35-200-866
119-12[1]	INHABILITADO 49135-08100 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TF035-13T-6 Iveco Daily 2.8	49135-08100	49135-08401 // 135-08[1] // 1MB0159 // 49135-08100 YUU // 197-06[1] // 49135-08100 // 172-22[1] // 300-00244-500 // 179-11A[1] // 49135-08400 // 195-26[1] // 1000-050-116	185-311[1] // 246-103 F[1] // 246-96[1] // 248-06[1] // 22-64 C[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05010 // 8M35-200-R58 // 200106110450 // 49135-05500 // 49135-05000 // TBS-0894 // 5000-050-017
119-12 A[1]	INHABILITADO 49135-08100S C.C.R. Nuevo Mitsubishi TF035-13T-6 Iveco Daily 2.8	49135-08100S		
119-13[1]	INHABILITADO 49178-08850 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD05HRA Lancer EVO6	49178-08850		49178-01540 // 49178-91560
119-14[1]	INHABILITADO 49135-08200 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TF035HM-12T Ford Transit 2.4L	49135-08200	49135-08205 // 135-19[1] // 1MB0032 // 49135-08200 YUU // 195-07[1] // 49135-08200 // 1000-050-006 // 120-96[1] // 1-E-5073	185-73[1] // 208-79[1] // 22-64 C[1] // 246-06[1] // 49135-06000 // 49135-06010 // 49135-06017 // 49135-06030 // 49135-06035 // 49135-06115 // 49135-06015 // 8M35-20M-025 // 49135-06037 // 5000-050-017 // 03002A0229 // SL13594
119-15 #[1]	INHABILITADO 49173-08700 C.C.R. Nuevo MHI TD025M Corsa/Astra 1.7LD Comp.Golpeada	49173-08700	49173-08701 // 120-93[1] // 49173-08700 // 1-E-5077 // 179-01B[1] // 195-21[1] // 1000-050-102 // 119-15[1] // 172-08[1] // 300-00191-500 // 256-110[1] // 300006080837	242-20[1] // 22-65 C[1] // 185-66[1] // 011TC14043000 // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // 49173-06601 // 5000-050-024 // 49173-06500 // 49173-06501 // 8M02-200-340
119-15[1]	INHABILITADO 49173-08700 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD025M Corsa / Astra 1.7LD	49173-08700	49173-08701 // 49173-09500 // 119-15 #[1] // 49173-08700 // 120-93[1] // 1-E-5077 // 179-01B[1] // 195-21[1] // 1000-050-102 // 172-08[1] // 300-00191-500 // 256-110[1] // 300006080837	242-20[1] // 22-65 C[1] // 185-66[1] // 011TC14043000 // 49173-03000 // 49173-03010 // 49173-03110 // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // OEM: 16292-17012 // 49173-06601 // 5000-050-024 // 49173-06500 // 49173-06501 // 8M02-200-340
119-16[1]	INHABILITADO 49135-08801 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TFO35 L200 2.5lts.	49135-08801	135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 179-02A[1] // 197-09[1] // 49135-08801 // 233-02[1] // 195-108[1] // 1000-050-109 // 256-92[1] // 300006100908	22-64 C[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 5000-050-017 // 49135-02652 // 8M35-300-526

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
119-17[1]	INHABILITADO CCR. TD04HL4SC (49389-08270) Cumm. / Kom. Indus. Mot. QSB4.5 - Tier4	49389-08270	49389-08260	4309138 // 4309142 // 49389-03500 // 49389-03510 // 49389-03520 // 49389-03530 // 49389-03540 // 49389-03550 // 49389-03560 // 49389-03570 // 49389-03600 // 49389-03610 // 49389-03620 // 49389-03630 // 5287211 // 5291159 // 5291161 // 5300543 // 5300972 // 5300974 // 5300976 // 5300978
120-01[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0500) 1-D-2167 K03.003 VW-Audi	1-D-2167	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01 R[1] // 1-D-2167 // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
120-01 R[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman Turbo Int. K03 (0500) 1-D-2167 K03.003 VW-Audi	1-D-2167	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
120-02[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K04 (0500) 1-D-3095 K04 Ford Transit	1-D-3095	112-03[1] // 5304 710 0500 // 116-20[1] // 160.129 // 132-22C[1] // 171-10[1] // 1302004900 // 195-29[1] // 1000-030-001	185-03[1] // 22-81 F[1] // 5304 970 0001 // 8B04-200-002 // JR-002* // JR-02** // 5000-040-005
120-03[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 409172-0054 1-A-2046 TA3401/3/4 Motor 6 cil.	409172-0054 // 1-a-2046 // 1-A-2046	RE26344 // 111-10[1] // 409172-0054 // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 115-55[1] // 805104 // 131-04C[1] // 140-09[1] // C1182-02 // 214-04[1] // 220-31[1] // 1-00-1589A // 235-74[1] // T3-003	22-01 G[1] // 444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001 // RE26120 // RE26291 // 5000-010-020
120-04[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0058 1-A-2570 GT1544 Ford Mondeo	433289-0058 // 1-A-2570	111-17[1] // 433289-0058 // 131-18F[1] // 195-130[1] // 1000-010-177	22-13 I[1] // 5000-010-066H
120-05[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0061 1-A-3451 GT1544 Marea	1-A-3451	433289-0011 // 433289-0061 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 435796-0020 // 1000-010-128 // 111-27[1] // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-48[1] // 1-A-3740 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
120-06[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 443854-0110 1-A-2327 T250-04 Land Rover	1-A-2327 // 443854-0110	131-08E[1] // 443854-0110 // 131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // 194-03[1] // 443854-0110 SM // 111-12[1] // 115-51[1] // 805033-01 // 195-209[1] // 1000-010-318	225-53[1] // 246-10[1] // 22-25 D[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // 452055-0004 // TURBO-G084 // 03002A0150* // 200101110207 // SL08302 // 5000-010-185

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-07[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 435796-0018 1-A-2166 GT1544 VW Passat	1-A-2166	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664
120-08 #[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Turbo Int.K03(0507)Ren.Megane(pl. s/escalón)-Reacondicionado	5303 710 0507 # TIN	195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 112-05[1] // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 132-18C[1] // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 256-100[1] // 300002101299	22-81 E[1] // 5000-040-004B
120-08[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03(0507) 1-D-3439 Ren. Megane (pl. s/escalón)	1-d-3439	120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 112-05[1] // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 132-18C[1] // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 256-100[1] // 300002101299	22-81 E[1] // 5000-040-004B
120-09[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K04 (0501) 1-D-2170 K04 Tata Sierra - Chrysler	5304 710 0501 // 1-D-2170	5304 710 0509 // 112-07[1] // 132-21C[1] // 5304 710 0501 // 171-29[1] // 1302004901 // 172-07[1] // 200-00306-500 // 195-207[1] // 1000-030-165	22-14 I[1] // 5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019 // 5000-040-004
120-100[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. CT12B 17202-67040/67010 1-G-5054 Hilux 3.0l ts.	17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054	138-02[1] // 17202-67010 // 180-05A[1] // 17202-67040 // 195-162[1] // 1000-060-103 // 197-07[1] // 197-07 R[1]	22-116 B[1] // 185-34[1] // 17201-67040 // 5000-070-018 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // 8T12-200-208 // JR-208*
120-10[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 409172-0053 1-A-2761 TA3401/4 Motor 4 cil.	409172-0053 // 1-A-2761*	115-57[1] // 805103 // 131-03C[1] // 409172-0053 // 135-24[1] // 409172-0053 SQ // 140-08[1] // 409172-0053 ZEK // C1182-01 // 235-41[1] // T3-005	205-123 G[1] // 22-01 G[1] // 465593-0004 // 465593-0008 // 465593-0011 // 465593-0014 // 466334-0003 // 466334-0004 // 466334-0014 // 466334-0016 // 466334-0002 // TDTC540346 // 5000-010-020
120-101[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. CT09 1-G-5058 Toyota Yaris – Mini One D. R50	1-G-5058	171-42[1] // 1500302900 // 180-06A[1] // 195-564[1] // 1000-060-112	22-117 B[1] // 17201-30010 // 17201-33010 // 17201-33020 // 5000-070-016
120-102[1]	INHABILITADO CCR Nvo.TIN 17202-54030 1-G-5057 CT20 Øm RC 39.00mm Landcruiser 2.4	1-G-5057 // 17202-54030	180-04B[1] // 17202-54030 // 195-101[1] // 1000-060-111	225-65[1] // 246-137[1] // 22-115 B[1] // 17201-54030 // 17201-54060 // TURBO-T004 // 200107120084 // 5000-070-015

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-103[1]	INHABILITADO Conj.Cen.703890-0160 1-A-3949 GT1749V p/T.724930-8 A3-Golf Tdi2.0 lts	703890-0160 // 1-A-3949	703890-0123 // 802906 // 195-04[1] // 703890-0160 // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1] // 214-01[1] // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-23 R[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
120-104[1]	INHABILITADO CCR TIN HE351CW Dodge Ram 5.9lts. Motor ISB6 (4032347) R.C. Aluin.Fun.	4032347 // 1-B-5464	134-02A[1] // 4032347 // 139-08[1] // H4032347N // 195-279[1] // 1000-020-133	22-32 C[1] // 185-115[1] // 4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4043600 // 8C03-200-282
120-105[1]	INHABILITADO CCR K14 (Tbo.80000174640/57)1-D-5546 S10-Blazer-Nissan MWM4,07 TCE2.8	1-D-5546	132-03B[1] // 191-02[1] // 195-111[1] // 1000-030-214 // 197-18[1] // CA-80000174640 // 235-119[1] // K14-014	185-194[1] // 185-195[1] // 22-46 B[1] // 205-74[1] // OEM: 905292010094 // 80000174657 // 8B14-200-327 // 80000174640 // 8B14-200-272 // 5000-040-011 // TDTC540035* // TDTC540201
120-106[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K16-2464 (0522) 1-D-5542 Iveco Daily 2.8 TD	5316 710 0522 // 1-D-5542	120-106 A[1] // 5316 710 0522 // 1-D-5542 // 132-07B[1] // 195-151[1] // 1000-030-205 // 195-151 A[1]	22-46 B[1] // 5314 970 6446 // 5314 970 6447 // OEM: 500334596 // 5000-040-011
120-106 A[1]	INHABILITADO POST TEST CCR TIN K16-2464 (0522) 1-D-5542 Iveco Daily 2.8 TD	5316 710 0522 // 1-D-5542	132-07B[1] // 5316 710 0522 // 195-151[1] // 1000-030-205 // 120-106[1] // 1-D-5542 // 195-151 A[1]	22-46 B[1] // OEM: 500334596 // 5314 970 6447 // 5000-040-011
120-107[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Turbo Int.K03-2068(0533)1-D-5481 Peugeot 207 1,6Lt.Motor EP6DT	5303 710 0533 // 1-D-5481	803991 // 132-15C[1] // 5303 710 0533 // 195-144[1] // 1000-030-183 // 172-24[1] // 200-00298-500	185-175[1] // 185-176[1] // 22-81 F[1] // 205-102[1] // 5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 5303 970 0179 // 5303 970 0425 // 805864 // 5303 970 0243 // 5303 970 0121 // 8B03-400-636 // 5303 970 0217 // 8B03-400-997 // 5000-040-005 // TDTC540166
120-108[1]	INHABILITADO C.C.R Nuevo Turbo Int.436058-0004 1-A-5552 GT3267 Cat 924	436058-0004 // 1-A-5552	195-143[1] // 436058-0004 // 1000-010-391	22-38 C[1] // 452234-0002 // 5000-010-173
120-109[1]	INHABILITADO C.C.R Nvo.Tbo.Int.709947-0002 1-A-5551 GT3571S Cater.924 GII Perkins	1-A-5551 // 709947-0002	195-198[1] // 709947-0002 // 1000-010-514	22-38 C[1] // 709942-0001 // 709942-0003 // 709942-0004 // 709942-0005 // 5000-010-173
120-110[1]	INHABILITADO C.C.R Nvo.Tbo.Int. K16-2470 (0010) M.B.OM904LA-E2 RC: Øm 42,5– ØM 61,0	5316 710 0010 // 1-D-5533	112-11[1] // 5316 710 0010 // 195-58[1] // 1000-030-128 // 132-10B[1]	185-244[1] // 185-271[1] // 22-46 B[1] // 5316 970 7008 // 5316 970 7009 // 5316 970 7010 // 5316 970 7013 // 5316 970 7014 // 5316 970 7016 // 5316 970 7017 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7028 // 5316 970 7030 // 5316 970 7029 // 8B16-100-N71 // 5316 970 7015 // 8B16-200-M81 // 5000-040-011
120-11[1]	INHABILITADO CCR TIN 433289-0007 GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Acc.2.0 20T2N p.tr.Ø111	1-A-2159	131-05F[1] // 433289-0007 // 195-129[1] // 1000-010-377	22-13 H[1] // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-111[1]	INHABILITADO CCR TIN K16-2470(0048) Cargo 815e ISBe4 – VW 8150/12150/15170 ISBe4	5316 710 0048 // 1-D-5553	5316 710 0047 // 132-12B[1] // 5316 710 0048 // 195-175[1] // 1000-030-204	22-46 B[1] // 80000174060 // 172198 // 173809 // 173871 // 174058 // 174059 // 174060 // 174063 // 174611 // 5316 970 7215 // 70000173809 // 70000173871 // 70000174059 // 70000174063 // 70000174611 // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174063 // 80000174611 // 90000172198 // 90000173809 // 90000173871 // 90000174058 // 90000174059 // 90000174060 // 90000174063 // 90000174611 // 5000-040-011
120-112[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.TIN 701915-0002 1-A-5514 GT3576DL Isuzu Truck 6HK1T	701915-0002 // 1-A-5514	131-02I[1] // 701915-0002 // 195-302[1] // 1000-010-155	22-38 C[1] // 704407-0004 // 704407-0007 // 5000-010-173
120-113[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03-2080 (0526) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta	5303 710 0526 // 1-D-5483	803972 // 112-21[1] // 5303 710 0526 // 195-46[1] // 1000-030-185 // 235-86[1] // K03-024	185-164[1] // 185-220[1] // 225-14[1] // 5303 970 0086 // 5303 970 0087 // 805868 // OEM: 06D145701A // OEM: 06D145701B // OEM: 06D145701C // OEM: 06D145701D // OEM: 06D145701E // OEM: 06D145701F // OEM: 06D145701G // OEM: 06D145701H // OEM: 06D145701J // 5303 970 0105 // 8B03-40M-634 // 5303 970 0106 // 8B03-40M-G24 // TURBO-K053S
120-114[1]	INHABILITADO CCR.Nvo.Tbo.Int. K03-2074 (0531) Daily–Ducato 2,3 TDF1A Euro4 Multijet	5303 710 0531 // 1-D-5176	5303 710 0547 // 132-05C[1] // 5303 710 0531 // 195-85[1] // 1000-030-181 // 256-106[1] // 300002110551	22-14 I[1] // 185-78[1] // 5303 970 0102 // 5303 970 0250 // OEM: 504071260 // OEM: 504136797 // OEM: 504154739 // OEM: 5801457120 // 5000-040-004 // 5303 970 0116 // 8B03-200-475
120-115[1]	INHABILITADO CCR Nvo.TIN 433467-0014 1-A-5560 GT2052S Nissan Frontier/TerranoTD27Ti	433467-0014 // 1-A-5560	131-39F[1] // 433467-0014 // 195-275[1] // 1000-010-355	22-13 H[1] // 5000-010-066
120-116[1]	INHABILITADO Conjunto Central GTA2260V BMW X5 Motor M57Tu Euro 3 - 3.0Lts	1-A-5443	1102022906 // 195-74[1] // 1000-010-328	185-56[1] // 22-13 H[1] // 742417-0001 // 753392-0001 // 753392-0003 // 753392-0004 // 753392-0006 // 753392-0009 // 753392-0012 // 753392-0015 // 753392-0016 // 753392-0017 // 753392-0019 // 753392-0018 // 8G22-300-258 // 5000-010-066
120-117[1]	INHABILITADO Conjunto Central GTA2260V BMW X3 – 330D -730/530D	1-A-5164	1102022910 // 131-18G[1] // 195-258[1] // 1000-010-136	22-13 H[1] // 185-62[1] // 725364-0004 // 725364-0006 // 725364-0007 // 725364-0012 // 725364-0018 // 725364-0022 // 728989-0001 // 728989-0003 // 728989-0007 // 728989-0010 // 728989-0015 // 728989-0016 // 728989-0019 // 5000-010-066 // 725364-0021 // 8G22-300-101
120-118[1]	INHABILITADO Con.central 447450-0045 TO4E36 Ford New Holland (RC Øm 56.5 - ØM 76.2)	447450-0045 // 1-A-2311	408105-0417 // 131-11B[1] // 447450-0045	22-01 G[1] // 452076-0006 // 466326-0002 // 466616-0010 // 466616-0011 // 466616-0012 // 466616-0013 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-119[1]	INHABILITADO Conjunto Central 434499-0001 GT3571 New Holland T135/140/150/165	1-A-7549 // 434499-0001	131-01I[1] // 434499-0001 // 195-297[1] // 1000-010-500	22-38 C[1] // 452134-0001 // 5000-010-173
120-120[1]	INHABILITADO Conjunto central S400 (171699 – 176652) John Deere 6125H	171699 // 176652 // 1-C-7578	195-546[1] // 176652 // 171699 // 1000-070-097	22-54 B[1] // 171557 // 171701 // 171960 // 171961 // 175143 // 175247 // 177285 // 177286 // 477286 // OEM: 23515635 // OEM: 23515636 // OEM: 23516431 // RE506332 // RE506836 // RE506838 // RE508021 // RE524733 // RE524741 // RE525340 // SE501679 // 5000-030-020
120-12[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 431876-0072 1-A-1282 TB2525 Nissan 200SX	1-A-1282 // 431876-0072	131-12E[1] // 431876-0072 // 111-36[1]	22-25 D[1] // 465795-0004 // 5000-010-185
120-13[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03(0507) 1-D-3121 Ren. Megane (pl. c/escalón)	1-D-3121 // 5303 710 0507	120-13[6] // 5303 710 0507 // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 195-113[1] // 1000-030-145 // 220-07[1] // 2-00-0171 // 235-124[1] // K03-007 // 256-114[1] // 300002100573	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004
120-13[6]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03(0507) 1-D-3121 Ren. Megane (pl. c/escalón)	5303 710 0507	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 195-113[1] // 1000-030-145 // 220-07[1] // 2-00-0171 // 235-124[1] // K03-007 // 256-114[1] // 300002100573	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004
120-14[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 431876-0059 1-A-2509 TB2566 MHI Eclipse	1-A-2509 // 431876-0059	131-15E[1] // 431876-0059	22-27 E[1] // 466491-0003 // 466491-0004 // 466491-0005 // 466491-0006 // 5000-010-005
120-15[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0503) 1-D-3129 M.B. Vito - Viano	1-D-3129 // 5303 710 0503	195-133[1] // 5303 710 0503 // 1000-030-147	185-166[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0020 // OEM: 6010960299 // 5303 970 0007 // 8B03-200-431 // 5000-040-004B
120-16[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. NE920028 1-F-1329 VI58 Isuzu Trooper	1-F-1329	135-15[1] // 1HB0075 // NE920028 SQ // 178-01A[1] // NE920028 // 118-10[1] // 195-140[1] // 1000-040-129 // 235-131[1] // RHB5-011	22-21 C[1] // 185-112[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // 8I05-200-241 // VF130047
120-17[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0514) 1-D-3150 Xantia - Peu.306-G.Vitara	1-D-3150 // 5303 710 0514	112-15[1] // 5303 710 0514 // 115-183[1] // 805600 // 171-48[1] // 1302003914 // 172-05[1] // 200-00086-500 // 195-60[1] // 1000-030-151 // 258-35[1] // TBS-02K-0229	185-208[1] // 205-174 F[1] // 22-81 E[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 8B03-200-631 // OEM: 0375C8 // OEM: 9633382180 // 5303 970 0057 // 8B03-200-985 // 5303 970 0024 // TDTC540095 // 5000-040-004B // 5303 970 0009 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0051
120-18[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0504) 1-D-3337 Audi A3 - VW Golf 1.8 Lts.	5303 710 0504 // 1-D-3337	231-01[1] // 5303 710 0504 // 112-13[1] // 132-12C[1] // 195-328[1] // 1000-030-004B // 199-10[1]	22-14 J[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5000-040-003

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-19[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0511) 1-D-3194 Audi A4-6 1.8T	1-D-3194 // 5303 710 0511	112-12[1] // 5303 710 0511 // 132-13C[1] // 171-44[1] // 1302003904 // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 195-40[1] // 1000-030-004 // 235-34[1] // K03-004-1 // 258-16[1] // TBS-02K-1922	185-04[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0049 // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-003* // JR-03** // 5000-040-003
120-20[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0505) 1-D-3126 K03 Peugeot 306	5303 710 0505 // 1-D-3126	112-04[1] // 5303 710 0505 // 132-19C[1] // 195-71[1] // 1000-030-111	22-81 F[1] // 5000-040-005
120-21[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 431876-0109 1-A-3470 TB28 Isuzu NQR	431876-0109 // 1-A-3470	431876-0148 // 111-70[1] // 431876-0109 // 195-204[1] // 1000-010-202	185-81[1] // 22-27 D[1] // 700716-0006 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0007 // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 5000-010-014
120-22[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0506) 1-D-3125 Peu. 406/206	1-D-3125 // 5303 710 0506	120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 132-18C[1] // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 256-100[1] // 300002101299	22-81 E[1] // 5000-040-004B
120-23[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0502) 1-D-2168 Audi A4	5303 710 0502 // 1-D-2168	112-06[1] // 5303 710 0502 // 132-08C[1] // 192-10[1] // 195-149[1] // 1000-030-005	22-14 J[1] // 185-32[1] // 5303 970 0022 // 5000-040-003 // 5303 970 0005 // 8B03-400-004 // JR-004*
120-24[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 443854-98 1-A-2322 TB2509/34/36 R.Mast-I.Dai	443854-0098 // 1-A-2322	111-34[1] // 443854-0098 // 116-04[1] // 158.000 // 131-11E[1] // 235-217[1] // T2-061	22-27 E[1] // 465489-0004 // 465489-0005 // 465589-0003 // 465589-0004 // 466974-0008 // 5000-010-005
120-25[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0516) 1-D-3203 VW Golf-New Beetle-Audi A3	1-D-3203 // 5303 710 0516	120-25 R[1] // 5303 710 0516 // 1-D-3203 // 132-01C[1] // 195-33[1] // 1000-030-003 // 198-10[1] // 112-16[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 195-33 F[1]	105-434[1] // 185-05[1] // 246-149[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0058 // 805803 // 5303 970 0052 // 8B03-400-052 // JR-052* // JR-52** // 03002A0023 // 200102110947 // 5303 970 0053 // 5000-040-003
120-25 R[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman Turbo Int. K03 (0516) 1-D-3203 VW Golf-New Beetle-Audi A3	1-D-3203 // 5303 710 0516	195-33 F[1] // 5303 710 0516 // 112-16[1] // 120-25[1] // 1-D-3203 // 132-01C[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 195-33[1] // 1000-030-003 // 198-10[1]	105-434[1] // 185-05[1] // 246-149[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0058 // 805803 // 5303 970 0052 // 8B03-400-052 // JR-052* // JR-52** // 03002A0023 // 200102110947 // 5303 970 0053 // 5000-040-003
120-26[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 431876-0048 1-A-3716 TB2557 Nissan Terrano	1-A-3716 // 431876-0048	443854-0084 // 131-13EF[1] // 431876-0048 // 195-330[1] // 1000-010-536	22-27 E[1] // 205-110[1] // 465199-0003 // 465199-0004 // OEM: 14411-G2401 // OEM: PMF10013 // OEM: PMR10005 // 5000-010-005 // 452047-0001 // TDTC540108
120-27[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 443853-0019 1-A-1043 TB0216 Jeep Cherokee	1-A-1043 // 443853-0019	443853-0022 // 131-14E[1] // 443853-0019 // 111-18[1] // 131-14EF[1] // 235-37[1] // T2-052	454067-0001 // 466196-0001 // 466196-0002 // 466450-0001 // 466452-0002 // 466506-0001 // 466506-0002
120-28[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0042 1-A-3964 GT1549 L.Rover Freelander	433289-0042 // 1-A-3964	131-11F[1] // 433289-0042 // 195-13[1] // 1000-010-250 // 111-45[1]	22-13 I[1] // 452202-0003 // 5000-010-066H
120-29[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo Turbo Int.K03(0513) 1-D-3131 Daily 2,8–Ducato 2,8–Boxer 2,8	1-D-3131 // 5303 710 0513	132-10C[1] // 5303 710 0513 // 195-203[1] // 1000-030-112	22-14 I[1] // 5303 970 0034 // 5303 970 0037 // 5303 970 0054 // 5303 970 0071 // 5303 970 0072 // 5000-040-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-30[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0131/0132 1-A-3866/7 GT1549 Peugeot 406	433289-0131 // 433289-0132 // 1-A-3866 // 1-A-3867	433289-0133 // 195-66[1] // 433289-0132 // 433289-0131 // 1000-010-181 // 111-38[1] // 120-53[1] // 433289-0057 // 1-A-3834 // 235-125[1] // GT15-023 // 256-115[1] // 300001102049	22-13 H[1] // 454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005 // 5000-010-066
120-31[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0143 1-A-3864 GT1549S Renault Laguna	433289-0143 // 1-A-3864	111-39[1] // 433289-0143 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 131-40F[1] // 171-31[1] // 1102015901 // 195-200[1] // 1000-010-008	22-13 I[1] // 185-37[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 5000-010-066H // 703245-0001 // 8G15-200-043
120-32[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0049 1-A-3862 GT1752H Renault Master	433289-0049 // 1-A-3862	433289-0010 // 135-30[1] // 1GB0595 // 433289-0010 SO // 433289-0049 SO // 140-12[1] // 433289-0049 ZEK // C1301-01 // 193-07[1] // 433289-0049 // 111-44[1] // 131-21F[1] // 195-134[1] // 1000-010-161	22-13 H[1] // 185-27[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 5000-010-066 // 454061-0010 // 8G17-200-152 // JR-152*
120-33[1]	INHABILITADO C.C.R.Nuevo Turbo Int.433289-0242 1-A-3863 GT1549 Ren. Megane dCi 1,9	1-A-3863 // 433289-0242	111-39[1] // 433289-0143 // 120-31[1] // 1-A-3864 // 171-31[1] // 1102015901 // 195-200[1] // 1000-010-008 // 131-40F[1]	185-37[1] // 22-13 I[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 703245-0001 // 8G15-200-043 // 5000-010-066H
120-34[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.TIN 433395-0007 1-A-3227 GT1749V Audi A3-New Beetlle	1-A-3227 // 433395-0007 TIN	802905 // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 195-150[1] // 1000-010-053	22-13 I[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454232-0005 // 768329-0001 // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // 5000-010-066H // 713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 454232-0009 // 8G15-30M-304
120-35[1]	INHABILITADO CCR Nvo. TIN 433289-0041 GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Accord 2.0 20T2N	1-A-3966 // 433289-0041	111-28[1] // 433289-0041 // 131-04F[1] // 195-250[1] // 1000-010-483	22-13 I[1] // 5000-010-066H
120-36[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433352-0019 1-A-3224 GT1749LS Hyundai H350	433352-0019 // 1-A-3224	131-17F[1] // 433352-0019 // 135-14[1] // 1GB0077 // 433352-0019 YUU // 140-10[1] // 433352-0019 ZEK // C1303-01 // 111-40[1] // 195-103[1] // 1000-010-023 // 235-95[1] // GT17-032	246-60[1] // 22-13 H[1] // 03002878* // 200101100079 // 471037-0002 // 5000-010-066
120-37[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K04 (0507) 1-D-3601 Audi A3 – TT	1-D-3601 // 5304 710 0507	112-17[1] // 5304 710 0507 // 132-17C[1] // 195-89[1] // 1000-030-113 // 256-135[1] // 300002121306	185-173[1] // 22-81 F[1] // 205-109[1] // 5304 970 0020 // OEM: 06A145704M // OEM: 06A145704P // OEM: 06A145704Q // 5304 970 0023 // 8B04-400-083 // 5000-040-005 // 5304 970 0022 // TDTC540176

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-38[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0502) 1-D-4005 Ecosport /C3 /206 1.4	1-D-4005	805655 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 112-20[1] // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
120-38[6]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0502) 1-D-4005 Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502	805655 // 112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
120-39[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0500) 1-D-3816 Ren. Clio-Kangoo 1.5 dCi	1-D-3816 // 5435 710 0500	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 132-01A[1] // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[6] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
120-39[6]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0500) 1-D-3816 Ren. Clio-Kangoo 1.5 dCi	5435 710 0500	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 115-180[1] // 805609 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-40 #[1]	INHABILITADO CCR Nvo.TIN K03(0517)1-D-3611 Master 2,5 Rda.Tur.Levemente golpeada	1-D-3611 #	211-04[1] // 5303 710 0517 // 120-40[1] // 1-D-3611 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
120-40[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0517) 1-D-3611 Renault Master 2,5 lts dCI	5303 710 0517 // 1-D-3611	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 211-04[1] // 5303 710 0517 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 1-D-3611 // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
120-40[6]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0517) 1-D-3611 Renault Master 2,5 lts dCI	5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 195-90[1] // 1000-030-103 // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017 // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
120-40 R[1]	INHABILITADO C.C.R. REMAN Turbo Int. K03 (0517) 1-D-3611 Renault Master 2,5 lts dCI	1-D-3611	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 132-04C[1] // 211-04[1] // 120-40[6] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
120-41[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Tbo.Int.703890-0012 1-A-3246 GT1749V R.Laguna II-Volvo S40	703890-0012 // 1-A-3246	703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 131-25G[1] // 703890-0302 // 171-39[1] // 1102015912 // 172-03[1] // 100-00024-500 // 195-19[1] // 1000-010-046	185-11[1] // 22-13 H[1] // 708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 708639-0010 // 8G17-300-301 // JR-301* // 5000-010-066
120-42[1]	INHABILITADO CCR.Nvo.Tbo.Int.443854-123 1-A-3870 TB02 Peu.806 ss.443854-0115 TB0283	1-A-3870 // 443854-0123	111-42[1] // 443854-0115 // 131-16E[1] // 443854-0123 // 195-305[1] // 1000-010-220 // 235-156[1] // T2-106	22-25 D[1] // 454091-0001 // 454113-0001 // 5000-010-185
120-43[1]	INHABILITADO CCR.Nvo.Tbo.Int.433395-19 1-A-3231 GT1749V Audi A4/6TDI–Passat-GolfTDI	433395-0019 // 1-A-3231	433395-0010 // 433395-0019 // 802894 // 120-66[1] // 1-A-3972 // 195-09[1] // 1000-010-056 // 1000-010-038*	185-92[1] // 22-13 H[1] // 454231-0001 // 454231-0003 // 454231-0004 // 454231-0012 // 706712-0001 // OEM: 028145702H // 454231-0007 // 8G15-300-333 // JR-333** // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-44[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int.433395-0020 1-A-3228 GT1749V Audi A3TDi–GolfTDi	433395-0020 // 1-A-3228	802905 // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 433395-0020 // 195-150[1] // 1000-010-053	22-13 I[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454232-0005 // 768329-0001 // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // 5000-010-066H // 713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 454232-0009 // 8G15-30M-304
120-45[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int.433395-0012 1-A-3946 GT17 Audi A3TDi–VW-Ford	433395-0012 // 1-A-3946		454232-0003 // 701855-0001
120-46[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int.703890-0002 1-A-3232 GT1749V Audi A3–Golf TDi	1-A-3232 // 703890-0002	703890-0002 // 802895 // 131-12G[1] // 703890-0151 // 171-34[1] // 1102015929 // 195-17[1] // 1000-010-055 // 218-06[1]	22-13 I[1] // 454232-0002 // 454232-0006 // 454232-0008 // 701855-0002 // 701855-0004 // 701855-0006 // 712968-0001 // 712968-0002 // 712968-0003 // 712968-0004 // 712968-0005 // 713673-0001 // 713673-0002 // 713673-0003 // 716419-0002 // 722730-0003 // 5000-010-066H
120-47[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Int.433395-0039 1-A-3230 GT1749V Audi A6–Passat TDi	433395-0039 // 1-A-3230	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 195-150[1] // 1000-010-053	22-13 I[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454232-0005 // 768329-0001 // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454231-0005 // 454232-0001 // 454232-0004 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // 5000-010-066H // 713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 454232-0009 // 8G15-30M-304
120-48[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 435796-0020 1-A-3740 GT1544 VW-Transporter	1-A-3740	433289-0011 // 433289-0061 // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 435796-0020 // 1000-010-128 // 111-27[1] // 111-32[1] // 111-37[1] // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
120-49[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0065 1-A-3719 GT1544 Renault Megane	433289-0065 // 1-A-3719	433289-0011 // 433289-0061 // 131-06F[1] // 433289-0065 // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 435796-0020 // 1000-010-128 // 111-27[1] // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
120-50[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 443854-0031 1-A-2106 TB0255 Renault R19 DT	1-A-2106 // 443854-0031 TIN		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-51[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.Tbo.Int.K03 (0501)1-D-2597 VWGofI–New Beetle–Audi.Use 120-01	1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
120-52[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433352-0016 1-A-4380 GT1749 Hyundai H100	433352-0016 // 1-A-3986* // 1-A-4380	111-26[1] // 433352-0016 // 131-10F[1] // 135-20[1] // 1GB0079 // 433352-0016 YUU // 198-09[1] // 433352-0016 SS // 195-78[1] // 1000-010-187	225-26[1] // 246-126[1] // 22-13 H[1] // 700273-0001 // TURBO-G432 // 200001100184 // 5000-010-066
120-53[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.Tbo.Int.433289-0057 1-A-3834 GT1549 Peug.306/406–Cit.Xantia	1-A-3834 // 433289-0057	433289-0133 // 111-38[1] // 433289-0132 // 433289-0131 // 120-30[1] // 1-A-3866 // 1-A-3867 // 195-66[1] // 1000-010-181 // 235-125[1] // GT15-023 // 256-115[1] // 300001102049	22-13 H[1] // 454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005 // 5000-010-066
120-54[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0071 1-A-3777 GT1544 Chevrolet Astra	433289-0071 // 1-a-3777	433289-0039 // 131-07F[1] // 433289-0071 // 111-33 #[1] // 433289-0071 # // 111-33[1] // 195-132[1] // 1000-010-267 // 197-12[1] // 433289-0071 SJP	185-210[1] // 22-13 I[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002 // 8G15-200-381 // 5000-010-066H
120-55[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0014 1-A-2162 GT1544 Chev.Astra–Vectra	1-A-2162	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664
120-56[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Tbo.Int. 433289-0050 1-A-3735 GT1544 Audi A3 TDi–PassatTDi	1-A-3735 // 433289-0050 TIN	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-57[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.TIN 703890-0055 1-A-3248 GT1749V Audi A4–Passat Use 120-59	703890-0055 // 1-A-3248	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 198-03[1] // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902 // 195-50[1] // 1000-010-037	185-07[1] // 22-13 I[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 5000-010-066H // 758219-0003 // 8G17-300-972
120-58[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.TIN 703890-0149 1-A-3249 GT1749V Audi A4–Passat Use 120-59	703890-0149 // 1-A-3249	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 198-03[1] // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902 // 195-50[1] // 1000-010-037	185-07[1] // 22-13 I[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 5000-010-066H // 758219-0003 // 8G17-300-972
120-59[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Tbo.Int. 703890-0129 1-A-3250 GT1749V Audi A4 TDi–PassatTDi	703890-0129 // 1-A-3247	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 131-01G[1] // 198-03[1] // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902 // 195-50[1] // 1000-010-037	185-07[1] // 22-13 I[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 5000-010-066H // 758219-0003 // 8G17-300-972
120-60[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Int. 443854-0073 1-A-2737 TB0234 Peug. 405–Citroen BX	1-A-2737 // 443854-0073	131-17E[1] // 443854-0073	22-25 D[1] // 465343-0002 // 5000-010-185
120-61[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Int. 703890-0001 1-A-3245 GT1749V Audi A3–Passat TDi	703890-0001 // 1-A-3245	703890-0001 // 802896 // 131-04G[1] // 703890-0130 // 171-40[1] // 1102015924 // 195-05[1] // 1000-010-043* // 1000-010-056B // 1000-010-056* // 198-02[1] // 235-24[1] // GT15-024-1	22-13 I[1] // 185-09[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 5000-010-066H // 454231-0008 // 8G17-300-440
120-62[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Int. 433395-0040 1-A-3226 GT1749V Audi A3–Passat TDi	1-A-3226 // 433395-0040 TIN	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 131-07G[1] // 195-150[1] // 1000-010-053	22-13 I[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454232-0005 // 768329-0001 // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // 5000-010-066H // 713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 454232-0009 // 8G15-30M-304
120-63[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 703890-0044 1-A-3952 GT1852V M.B. "C" Class	703890-0044 // 1-A-3952	703890-0045 // 703890-0076 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 139-12[1] // 703890-0044 // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 115-132[1] // 802891 // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	185-08[1] // 246-151[1] // 22-13 I[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // 726698-0001 // OEM: A6110960999 // OEM: A6110961599 // 709836-0004 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 200301110807 // 711006-0003 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-64[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 703890-0045 1-A-3953 GT1852V M.B. Sprinter	703890-0045 // 1-A-3953	703890-0045 // 703890-0076 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 139-12[1] // 703890-0044 // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 115-132[1] // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	185-08[1] // 246-151[1] // 22-13 I[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // 726698-0001 // OEM: A6110960999 // OEM: A6110961599 // 709836-0004 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 200301110807 // 711006-0003 // 5000-010-066H
120-65[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0503) 1-D-3820 Fiat Motor 1,25 SJTD	1-D-3820 // 5435 710 0503	5435 710 0505 // 195-400[1] // 5435 710 0503 // 1000-030-021 // 132-12A[1]	22-59 E[1] // 185-85[1] // 5435 970 0005 // 5435 970 0006 // 5435 970 0019 // 5000-040-039 // 5435 970 0018 // 8B35-200-B15
120-66[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433395-0010 1-A-3972 GT17V Audi A4 y A6-Passat	433395-0010 // 1-A-3972	433395-0010 // 433395-0019 // 802894 // 120-43[1] // 1-A-3231 // 195-09[1] // 1000-010-056 // 1000-010-038*	185-92[1] // 22-13 H[1] // 454231-0001 // 454231-0003 // 454231-0004 // 454231-0012 // 706712-0001 // OEM: 028145702H // 454231-0007 // 8G15-300-333 // JR-333** // 5000-010-066
120-67[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo. TIN IHCAS12 1-F-4102 AS12 RHF4 Shibaura N844L–CAT.3024C	1-F-4102 // IHCAS12 // NZ870564	195-123[1] // IHCAS12 // NZ870564 // 1000-040-161 // 115-172[1] // 803956 // 195-123 A[1] // IHCAST12	185-101[1] // 22-58 C[1] // 513-6823 // 805851 // OEM: 135756170 // OEM: 135756171 // VC420081 // VA420057 // VB420057 // VB420083 // VC420057 // 8I04-200-851 // VA420081 // 5000-080-027
120-68[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Int.703890-0076 1-A-4058 GT1852V M.B.Sprinter CDI 2,2	1-A-4058 // 703890-0076 TIN	703890-0045 // 703890-0076 // 139-12[1] // 703890-0044 // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 115-132[1] // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	185-08[1] // 246-151[1] // 22-13 I[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // 726698-0001 // OEM: A6110960999 // OEM: A6110961599 // 709836-0004 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 200301110807 // 711006-0003 // 5000-010-066H
120-69[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Internacional BV39(1873) 1-D-3821 VW Motor AXR (D4)	1-D-3821	5439 710 8001 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 191-05[1] // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1] // 256-51[1] // 03001894 // 258-26[1] // TBS-02K-0106	225-44[1] // 22-59 F[1] // 185-125[1] // 185-40[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*
120-70[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Internacional BV39(1873) 1-D-4200 VW Bora – Passat	1-D-4200	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 195-11[1] // 5439 710 0511 // 1000-030-107 // 132-06A[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 215-05[1] // 256-51[1] // 03001894 // 258-26[1] // TBS-02K-0106	225-44[1] // 22-59 F[1] // 185-125[1] // 185-40[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*
120-71[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Internacional BV39-1873 1-D-4199 VW Motor AXR (E4)	1-D-4199	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 191-05[1] // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1] // 256-51[1] // 03001894 // 258-26[1] // TBS-02K-0106	225-44[1] // 22-59 F[1] // 185-125[1] // 185-40[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-72[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Intern. KP39-1873 1-D-4015 VW Bora–Passat–Audi A3	1-D-4015	120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
120-73[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Intern. KP39(1873) 1-D-4270 VW Bora–Passat–Audi A3	1-D-4270	120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
120-74[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Turbo Intern. KP39(1873) 1-D-4194 VW Bora–Passat–Audi A3	1-D-4194	132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
120-75[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Tbo.Intern. BV39 (1875) 1-D-3822 VW Polo TDI Motor ASZ(E3)	1-D-3822 // 5439 710 0510	132-10A[1] // 5439 710 0510 // 195-47[1] // 1000-030-156	22-59 D[1] // 5439 970 0016 // 5000-040-032
120-76[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.TIN 703890-0131 1-A-4297 GT1749V - Audi A3 - VW New Beetlle	1-A-4297 // 703890-0131		
120-77[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.TIN 703891-0032/64 1-A-4165 GT2256V M.Benz M270/Sprinter CDI	1-A-4165 // 703891-0032 // 703891-0064	131-17G[1] // 703891-0032 // 703891-0064 // 195-291[1] // 1000-010-115	22-13 H[1] // 243-07[1] // 709838-0003 // 709838-0004 // 709838-0005 // 721020-0001 // 5000-010-066 // 03001-057 // 709838-0001
120-78[1]	INHABILITADO CCR Nvo.TIN 703890-0018 1-A-4286 GT1849V Astra–Vectra–Zafira 2,2LtsTdi	703890-0018 // 1-a-4286	1000-010-274 // 131-15G[1] // 703890-0018 // 171-32[1] // 1102015934	22-13 I[1] // 703894-0001 // 705204-0001 // 705204-0002 // 717625-0001 // 717626-0001 // 5000-010-066H
120-79[1]	INHABILITADO Conj.central K03-2076 (0522) 1-D-3595 Jumper 2,8–Ducato 2,8–Boxer 2,8	5303 710 0522 // 1-D-3595	1-D-3597 // 5303 710 0523 // 132-02C[1] // 5303 710 0522 // 195-38[1] // 1000-030-109	22-14 I[1] // 185-93[1] // OEM: 500335369 // 5000-040-004 // 5303 970 0081 // 8B03-200-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-80[1]	INHABILITADO CCR Nvo.TIN GT1544V 1-A-4387 Citroen C4-C5/Ford Focus (p/tbo 753420-5)	1-A-4387	131-02G[1] // 195-18[1] // 706287-0990 // 1000-010-108	185-12[1] // 22-60 B[1] // 753420-0002 // 753420-0005 // 8G15-300-310 // JR-310* // 5000-010-093C
120-81[1]	INHABILITADO CCR TIN 433289-0099 1-A-4390 GT1546S Peu.206/306/806–Xsara HDI2,0–C5	433289-0099 // 1-A-4390	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 131-15F[1] // 171-52[1] // 1102015910 // 172-02[1] // 100-00066-500 // 195-64[1] // 1000-010-130 // 220-21[1] // 1-00-0189 // 235-84[1] // GT15-010	22-13 I[1] // 185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 5000-010-066H // 706978-0001 // 8G15-200-172 // 706977-0002 // 8G15-200-116
120-82[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. GT1749V 433395-0046 Ford Focus TDCi	433395-0046 // 1-A-4412	131-14G[1] // 433395-0046 // 171-33[1] // 1102015939 // 195-156[1] // 1000-010-102 // 212-03[1]	185-54[1] // 22-13 H[1] // 713517-0012 // OEM: 1257260 // OEM: 1S4Q6K682AG // OEM: 1S4Q6K682AL // 713517-0008 // 802418-0001 // 8G17-30M-992 // 5000-010-066
120-83[1]	INHABILITADO CCR TIN 49173-08781 1-E-4317 TD025S2 Citroen - Peug. DV6B DV6ATED4 1.6	49173-08781 // 1-E-4317	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 805656 // 49173-08783 // 139-13[1] // 49173-08781 // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 215-26[1] // TDCG540285 // 235-14[1] // TD02-001	22-65 C[1] // 185-35[1] // 49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07505 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07522 // 805889 // OEM: 0375N0 // OEM: 3M5Q6K682DC // OEM: 9657530580 // OEM: 9657603780 // OEM: 9662371080 // OEM: 9670371380 // OEM: 9682881380 // OEM: 9682881780 // 5000-050-024 // 49173-07508 // 8M02-200-527
120-84[1]	INHABILITADO CCR TIN 703890-0299 1-A-4389 GT1646V Golf-A3 -Touran p/Tbo.751851-1/2	1-A-4389 // 703890-0229* // 703890-0299	TC0700439 // 131-06G[1] // 703890-0299 // 703890-0229* // 139-11[1] // A1160201N // 171-05[1] // 1102016900 // 195-34[1] // 1000-010-139 // 256-48[1] // 03001831	246-91[1] // 22-13 I[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 03002845 // 751851-0001 // 5000-010-066H
120-85[1]	INHABILITADO CCR Nvo.TIN 434766-0001/7/15 1-A-4420 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5	434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1-A-4420	195-54[1] // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1000-010-104 // 220-36[1] // 1-00-0236	22-13 I[1] // 454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // 5000-010-066H
120-86[1]	INHABILITADO CCR Nvo. TIN 434766-0023 1-A-4167 GT2556V BMW 530D/730D	1-A-4167 // 434766-0023	131-19G[1] // 434766-0023 // 195-70[1] // 1000-010-207	185-203[1] // 22-13 H[1] // 454191-0008 // 454191-0009 // 454191-0010 // 454191-0011 // 454191-0012 // 454191-0013 // 454191-0015 // 8G25-300-316 // 5000-010-066
120-87[1]	INHABILITADO CCR Nvo. TIN 703891-0024 1-A-4169 GT2256V M.B. ML270 CDI – E270 CDI	703891-0024 // 1-A-4169	195-110[1] // 703891-0024 // 1000-010-199	22-13 H[1] // 715910-0001 // 715910-0002 // 5000-010-066
120-88[1]	INHABILITADO CCR Nvo.TIN GT1749V Peugeot 207/307–Citroen C4/C5 (p/Tbo.101-111/112)	1-A-5031	131-03G[1] // 131-03GR[1] // 195-67[1] // 1000-010-189	22-13 I[1] // 185-113[1] // 753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // 5000-010-066H // 756047-0005 // 8G17-300-371

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-89[1]	INHABILITADO CCR Nvo.TIN 703890-0137/0128/0013 1-A-4303 GT1749V Golf IV–A3	1-A-4303 // 703890-0128 // 703890-0137 // 703890-0013	195-236[1] // 703890-0128 // 703890-0137 // 703890-0013 // 1000-010-271	801-34[1] // 22-13 H[1] // 705650-0001 // 716213-0001 // 721021-0003 // 721021-0004 // 721021-0005 // 742614-0001 // 742614-0002 // 742614-0003 // OEM: 038253016Q // OEM: 038253016QV500 // OEM: 038253016QV510 // OEM: 03G253014G // 742614-0004 // 8G17-30M-H62 // 5000-010-066
120-90[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 49177-08020 1-E-5086 TD04-09B Montero 2.5	49177-08020 // 1-E-5086	119-07[1] // 49177-08020 // 135-01[1] // 1MB0097 // 179-05A[1] // 195-42[1] // 1000-050-118 // 196-04 #[1] // 196-04[1] // 171-20[1] // 1401404900	185-46[1] // 22-16 B[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01510 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 5000-050-004
120-91[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 49177-08300 1-E-5074 TD04 MHI L200	1-E-5074 // 49177-08300	119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 195-25[1] // 1000-050-008 // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 171-49[1] // 1401404903	205-16[1] // 22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201
120-92[1]	INHABILITADO CCR TIN 49377-09110 1-E-5089 TD04 PT Cruiser (P/Tbo. 49377-00220)	1-E-5089 // 49377-09110	195-39[1] // 49377-09110 // 1000-050-125 // 179-16A[1]	22-16 C[1] // 5000-050-007
120-93[1]	INHABILITADO CCR TIN 49173-08700 1-E-5077 TD025M Corsa / Astra 1.7LD	1-E-5077 // 49173-08700	49173-09500 // 49173-08701 // 179-01B[1] // 49173-08700 // 195-21[1] // 1000-050-102 // 119-15 #[1] // 119-15[1] // 172-08[1] // 300-00191-500 // 256-110[1] // 300006080837	242-20[1] // 22-65 C[1] // 185-66[1] // 011TC14043000 // 49173-03000 // 49173-03010 // 49173-03110 // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // OEM: 16292-17012 // 49173-06601 // 5000-050-024 // 49173-06500 // 49173-06501 // 8M02-200-340
120-94[1]	INHABILITADO CCR TIN 49173-08401 1-E-5078 TD025M-09T Hyundai Santa Fe D4EA 2.0 CRDI	1-E-5078 // 49173-08401	214-08[1] // 49173-08401 // 179-04B[1] // 195-142[1] // 1000-050-103	22-65 B[1] // 185-43[1] // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49173-02401 // 8M02-200-519
120-95[1]	INHABILITADO CCR TIN CT16V P/tbo 17201-0L040 1-G-5051 Toyota Hilux SRV/SR 3.0	1-G-5051	180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 216-02 F[1] // 115-176[1] // 802925 // 120-95 A[1] // 195-24 R[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS // 256-10[1] // 03001857	185-47[1] // 225-06[1] // 22-74 B[1] // 105-397[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S // 5000-070-022 // 5000-070-105* // 805335

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-95 A[1]	INHABILITADO POST TEST CCR TIN CT16V P/tbo 17201-0L040 1-G-5051 Hilux SRV/SR 3.0		120-95[1] // 1-G-5051 // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 216-02 F[1] // 115-176[1] // 802925 // 195-24 R[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS // 256-10[1] // 03001857	185-47[1] // 22-74 B[1] // 105-397[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // 5000-070-022 // 5000-070-105* // 805335
120-96[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49135-08200 1-E-5073 TF035HM-12T Ford Transit 2.4L	1-E-5073 // 49135-08200	49135-08205 // 119-14[1] // 49135-08200 // 135-19[1] // 1MB0032 // 49135-08200 YUU // 195-07[1] // 1000-050-006	185-73[1] // 208-79[1] // 22-64 C[1] // 246-06[1] // 49135-06000 // 49135-06010 // 49135-06017 // 49135-06030 // 49135-06035 // 49135-06115 // 49135-06015 // 8M35-20M-025 // 49135-06037 // 5000-050-017 // 03002A0229 // SL13594
120-97[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. 49135-08000 1-E-5072 TF035 Montero 2.8L	1-E-5072 // 49135-08000	119-09[1] // 49135-08000 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 195-16[1] // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 197-22[1] // 171-21[1] // 1401635906 // 179-17A[1]	22-64 C[1] // 185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // OEM: ME201677 // 5000-050-017 // 49135-03130 // 8M35-200-128
120-98[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. BV39-1867 1-D5048 Megane 1,5 dCi (p/Tbo.0027)	1-D-5048	132-04A[1] // 5439 710 0512 // 195-31[1] // 1000-030-138 // 171-14[1] // 1303039905 // 172-19[1] // 200-00018-500	22-59 E[1] // 22-59 F[1] // 185-63[1] // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 5000-040-039 // 5000-040-040 // 5439 970 0027 // 8B39-300-085
120-99[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Turbo Int. BV43 1-D-5050 Hyundai Motor A-engine Euro 4	1-D-5050 // 5303 710 0555	195-87[1] // 5303 710 0555 // 1000-030-191 // 171-13[1] // 1303043901	185-310[1] // 22-14 I[1] // 185-76[1] // 246-13[1] // 5303 970 0097 // 5303 970 0126 // 5303 970 0143 // 5303 970 0144 // 5303 970 0145 // 8B43-300-L05 // 5000-040-004 // 5303 970 0122 // 8B43-300-641 // 03002935 // SL08587
131-01A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B13 Deutz BF 6Lts. 1114 (408105-0019)	408105-0019		22-01 G[1] // 409181-0001 // 409181-0002 // 5000-010-020
131-01B[1]	INHABILITADO CCR S.D.447450-0205 TO4E66 M.B.OM366A/LA-VW17210/23210 ØRT64,5-ØRC52,5	447450-0205	115-113[1] // 802715 // 115-66[1] // 802289-01 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01 // 194-17[1] // 447450-0205 SM // 195-605[1] // 447450-0205 // 1000-010-709F-5600 // 195-605 A[1] // 1000-010-709T	185-291[1] // 22-01 G[1] // 466646-5041 // 466646-0041 // 8G04-100-P33 // 5000-010-020
131-01C[1]	INHABILITADO Conjunto Central Nuevo Serie Dorada 409853-0005 TA0302 Indenor XD3	409853-0005	115-13[1] // 803017-01 // 111-08[1] // 115-123[1] // 802764 // 195-221[1] // 409853-0005 // 1000-010-408 // 235-96[1] // T3-026	22-01 G[1] // 5000-010-020
131-01D[1]	INHABILITADO Conjunto central 407505-0014 T12-38 Caterpillar Vs. (D342)	407505-0014	117-01[1] // 139-01[1] // 407505-0014 ROT // 194-01[1] // 407505-0014 // 111-64[1] // 256-159[1] // 300001180817	0R5841 // 465032-0001 // 6N7203
131-01E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0065 T250-1 Ford New Holland-Tractor	443854-0065	111-69[1] // 443854-0065 // 195-363[1] // 1000-010-349	22-27 E[1] // 465153-0001 // 465153-0003 // 465153-0004 // 5000-010-005

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-01F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0195 GT2556S Perkins	433289-0195	131-28F[1] // 433289-0223 // 195-470[1] // 433289-0195 // 1000-010-381B	185-284[1] // 205-169[1] // 801-67[1] // 22-13 O[1] // 246-08[1] // 711736-0023 // 711736-0028 // 711736-0029 // 711736-0030 // OEM: 2674A223 // OEM: 2674A225 // OEM: 2674A403 // 711736-0025 // 8G25-200-Q10 // 738233-0001 // TDTC540367 // 805816 // 5000-010-098B // 03002A0241 // SL151058
131-01G[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 703890-0129 GT1749V Audi A4 TDi – Passat TDi	703890-0129	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902 // 195-50[1] // 1000-010-037 // 198-03[1]	185-07[1] // 22-13 I[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 5000-010-066H // 758219-0003 // 8G17-300-972
131-01H[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 441398-0124 GT4594 Mercedes Benz OM447LA	441398-0124	115-40[1] // 802155	465817-0001 // 465817-0002 // 465817-0003 // 465817-0004 // 465823-0002 // OEM: 4760967699KZ // OEM: 4760967899KZ // OEM: A4750968499KZ
131-01I[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.Serie Dorada 434499-0001 GT3571 New Holland T135/140/150/165	434499-0001	120-119[1] // 434499-0001 // 1-A-7549 // 195-297[1] // 1000-010-500	22-38 C[1] // 452134-0001 // 5000-010-173
131-01J[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 436085-0001 GT3776 New Holland TC59	436085-0001	111-51[1] // 436085-0001 // 195-280[1] // 1000-010-208	22-39 B[1] // 5000-010-081B
131-01K[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 443824-0022 TD2503 Alfa 156/166 2,4Lts. JTD	443824-0022	195-53[1] // 443824-0022 // 1000-010-333	22-25 D[1] // 454150-0002 // 454150-0003 // 454150-0004 // 701900-0001 // 5000-010-185
131-01L[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.S.D. 741661-0099 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ	741661-0099	741661-0020 // 131-08G[1] // 741661-0099 // 171-55[1] // 1102017922 // 195-202[1] // 1000-010-316 // 258-19[1] // TBS-02G-2033	185-283[1] // 22-13 I[1] // 742110-0004 // 742110-0006 // 742110-0007 // 758532-0012 // 758532-0019 // 763647-0019 // OEM: 1453914 // OEM: 1464596 // OEM: 1478634 // OEM: 1521485 // OEM: 1567329 // OEM: 4M5Q6K682AD // OEM: 4M5Q6K682AF // OEM: 7G9Q6K682AA // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD // 763647-0014 // 8G17-300-674 // 5000-010-066H
131-01M[1]	Conjunto central GTC1446VMZ Amarok 120HP - 140HP Motor CDBA		803949 // 195-271[1] // 1000-010-432 // 231-17[1] // 7100-001-0364 // 256-97[1] // 300001100459	185-215[1] // 185-251 AQ[1] // 22-112 B[1] // 803955-0007 // 805935 // 809603-0001 // OEM: 03L253014AV300 // OEM: 03L253014AV351 // OEM: 03L253014AV700 // OEM: 03L253014C // OEM: 03L253016SV300 // 803955-0003 // 8G14-30M-798 // 5000-010-227
131-01N[1]	Con.cen. GTX2860R (Rda.Tur.Øm 47,1–Rda.Com. Øm 45,8–En.Ac.7/16–24 UNS)			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-01O[1]	INHABILITADO Conjunto central 407302-0005 T18A40 Detroit Diesel	407302-0005		407370-0006 // 407370-0007 // 407370-0008 // 407370-0009 // 407370-0010 // OEM: 5102349 // OEM: 5103837 // OEM: 5103838 // OEM: 5103839 // OEM: 5103875 // OEM: 5141854 // OEM: 5142193 // OEM: 5144566
131-01P[1]	INHABILITADO CCR GTD2060VZ(p/Tbo.888580-1)VW Amarok 3.0Rdi V6(P/1esp. Fijación G.V)		131-01PR[1] // 220-46[1] // 1-00-1531X // 235-27[1] // GT20-072B	101-179[1] // 185-313[1] // 22-112 C[1] // 839077-0002 // 839077-0008 // 839077-0009 // 839077-0011 // 839077-1011 // 880026-0001 // 881651-0001 // 892460-0001 // OEM: 059145873BP // OEM: 059145873CH // OEM: 059145873CL // OEM: 059145873DB // OEM: 059145873ES // OEM: 059145873FA // OEM: 059145873FM // 888580-0001 // 8G20-30M-N75 // 5000-010-241
131-01PR[1]	INHABILITADO CCR.GTD2060VZ (p/Tbo.888580-1) VW Amarok 3.0 Rdi V6 (Cpo.cent.REMAN)		131-01P[1] // 220-46[1] // 1-00-1531X // 235-27[1] // GT20-072B	101-179[1] // 185-313[1] // 22-112 C[1] // 839077-0002 // 839077-0008 // 839077-0009 // 839077-0011 // 839077-1011 // 880026-0001 // 881651-0001 // 892460-0001 // OEM: 059145873BP // OEM: 059145873CH // OEM: 059145873CL // OEM: 059145873DB // OEM: 059145873ES // OEM: 059145873FA // OEM: 059145873FM // 888580-0001 // 8G20-30M-N75 // 5000-010-241
131-02A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B23-TO4B31 John Deere (408105-0100)	408105-0100	111-05[1] // 408105-0100 // 115-11[1] // 802072	22-01 G[1] // 409710-0001 // 409710-0002 // 409710-0004 // 409710-0005 // 409930-0001 // 409930-0002 // 409930-0003 // 409930-0004 // 409930-0005 // 409930-0006 // 409930-0007 // 409930-0008 // 409930-0009 // 5000-010-020
131-02B[1]	INHABILITADO Conjunto central 408105-0343 TO4E05–TO4E45 John Deere	408105-0343	115-54[1] // 805102 // 215-41[1] // 408105-0343 // TDCG540374 // 220-34[1] // 1-00-1239A // 235-85[1] // T4-045	22-01 G[1] // 465355-0001 // 465355-0002 // 465355-0005 // 465355-0006 // 465355-0007 // RE29308 // RE29309 // RE31258 // RE31259 // RE38343 // RE47045 // RE47047 // SE500259 // SE500263 // 5000-010-020
131-02C[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada 409172-0011 TA3102 John Deere Vs.	409172-0011	115-122[1] // 802765 // 115-62[1] // 805018 // 111-07[1] // 409172-0011	465506-0001 // 465506-0002 // 465506-0005
131-02D[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 407505-0020 T12-10 Caterpillar Vs (3304)	407505-0020	139-02[1] // 111-09[1] // 407505-0020 // 117-02[1] // 194-02[1]	405490-0002 // 405490-0003 // 405490-0004 // 405490-0005 // 405490-0006 // 405490-0007 // 405490-0009 // 405490-0010 // 405490-0011 // 405490-0012 // 405490-0013 // 405490-0014 // 405490-0015 // 405490-0016 // 405490-0017 // 405490-0018 // 405490-0019 // 405490-0020
131-02E[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0116 TB2509 (-10) Iveco Daily 49-10	443854-0116	111-23[1] // 443854-0116 // 116-07[1] // 195-174[1] // 1000-010-227	22-27 E[1] // 454102-0002 // 466974-0007 // 466974-0009 // 471021-0002 // 5000-010-005

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-02F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0185 GT2556S Perkins	433289-0185	195-187[1] // 433289-0185 // 1000-010-381 // 256-155[1] // 300001120366	185-72[1] // 225-22[1] // 22-13 O[1] // 711736-0001 // 711736-0002 // 711736-0010 // 711736-0011 // 711736-0012 // 711736-0016 // 711736-0024 // 711736-0027 // 711736-0051 // 754127-0001 // 754127-0003 // 8G25-200-737 // OEM: 2674A200 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A224 // OEM: 2674A432 // 711736-0003 // 8G25-200-A66 // 711736-0026 // TURBO-G046-1 // 5000-010-098B
131-02G[1]	INHABILITADO Conjunto Central GT1544V Citroen C4-C5/F.Focus (p/tbo.753420-0005)		120-80[1] // 1-A-4387 // 195-18[1] // 706287-0990 // 1000-010-108	185-12[1] // 22-60 B[1] // 753420-0002 // 753420-0005 // 8G15-300-310 // JR-310* // 5000-010-093C
131-02H[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 434251-0015 GT4288 Scania DSC11-74	434251-0015		22-34 G[1] // 452109-0002 // 452109-0004 // 452109-0007 // 452109-0011 // 5000-010-190
131-02I[1]	Conjunto central 701915-0002 GT3576DL Isuzu Truck 6HK1T	701915-0002	120-112[1] // 701915-0002 // 1-A-5514 // 195-302[1] // 1000-010-155	22-38 C[1] // 704407-0004 // 704407-0007 // 5000-010-173
131-02J[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.Serie Dorada 449739-0006 GT4082 Scania F94	449739-0006	449739-5038 // 111-46[1] // 449739-0006 // 195-393[1] // 715214-0006 // 1000-010-210B // 235-187[1] // GT40-001	185-169[1] // 22-39 B[1] // 452163-0001 // 452163-0002 // 452163-0003 // 452163-0004 // 452163-0005 // 452163-0006 // 452163-0007 // 452163-0008 // 452232-0018 // 452285-0001 // 452285-0002 // 452286-0006 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0005 // 452308-0012 // 452308-0013 // 452308-0014 // 452308-0015 // 452308-0016 // 452308-0018 // 452308-0019 // 452308-0020 // 452309-0001 // 452309-0002 // 452309-0003 // 452309-0004 // 452309-0005 // 452309-0014 // 452309-0016 // 452309-0017 // 452309-0018 // 452309-0019 // 714987-0001 // 714987-0002 // 714987-0003 // 452309-0013 // 8G40-200-138 // 5000-010-081B
131-02K[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.Serie Dorada 443824-0024 TD2503 Alfa 156/166 2,4Lts. JTD	443824-0024	195-213[1] // 443824-0024 // 1000-010-410	22-25 D[1] // 454150-0005 // 701900-0002 // 5000-010-185
131-02L[1]	INHABILITADO Conjunto Central GTB1549VK Chevrolet Captiva		195-72[1] // 1000-010-342 // 171-17[1] // 1102015952	185-205[1] // 22-13 I[1] // 762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 4805337 // OEM: 96440365 // 762463-0006 // 8G15-300-673 // 5000-010-066H
131-03A[1]	INHABILITADO Conjunto Central TO4B27 MB OM352A Øm RT 58.40mm (408105-0079)	408105-0079	408105-0207 // 115-05[1] // 802038 // 111-01[1] // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 194-12[1] // 408105-0079 // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 235-114 F[1] // T4-041 // 256-67[1] // 03001A1433	22-01 G[1] // 5000-010-020
131-03B[1]	Conjunto central 447450-0190 APL258 Perkins 6.354 FIV	447450-0190	115-14[1] // 802058	22-01 G[1] // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-03C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0053 TA3401 (4 cilindros)	409172-0053	115-57[1] // 805103 // 120-10[1] // 409172-0053 // 1-A-2761* // 140-08[1] // 409172-0053 ZEK // C1182-01 // 135-24[1] // 409172-0053 SQ // 235-41[1] // T3-005	205-123 G[1] // 22-01 G[1] // 465593-0004 // 465593-0008 // 465593-0011 // 465593-0014 // 466334-0003 // 466334-0004 // 466334-0014 // 466334-0016 // 466334-0002 // TDTC540346 // 5000-010-020
131-03D[1]	INHABILITADO Conjunto central 407505-0016 T12-27 Caterpillar	407505-0016	0R5915 // 7N7251 // 131-03DF[1] // 407505-0016	408110-0001 // 408110-0005 // 408110-0006
131-03DF[1]	Conj.cen. 407505-0016 T12-27 Caterpillar- Rda.Com. Formato No original	407505-0016	0R5915 // 7N7251 // 131-03D[1] // 407505-0016	408110-0001 // 408110-0005 // 408110-0006
131-03E[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada TB25 ss HT12-19B Nissan			
131-03F[1]	INHABILITADO Conjunto central 451298-0020 GT20 Nissan Frontier MWM 4.07T 2,8Lts	451298-0020	111-72[1] // 451298-0020 // 195-153[1] // 1000-010-460 // 235-118[1] // GT20-054	22-13 H[1] // 5000-010-066
131-03G[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo S.D. GT1749V Peug.207/307–Citr.C4/C5(p/Tbo.101-111/112)		131-03GR[1] // 120-88[1] // 1-A-5031 // 195-67[1] // 1000-010-189	22-13 I[1] // 185-113[1] // 753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // 5000-010-066H // 756047-0005 // 8G17-300-371
131-03GR[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.S.D. GT1749V Peug.207/307–Cit.C4/C5(p/101-111/112) (Reman)		120-88[1] // 1-A-5031 // 131-03G[1] // 195-67[1] // 1000-010-189	22-13 I[1] // 185-113[1] // 753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // 5000-010-066H // 756047-0005 // 8G17-300-371
131-03H[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 434251-0038 GT4288 Scania DC11-07	434251-0038	235-228[1] // 434251-0038 // GT42-010	22-34 G[1] // 709574-0001 // 709574-0002 // 5000-010-190
131-03I[1]	Conj.cent. 709947-0028 GTA3576 Volvo VM220 Truck,7.2L – MWM Euro5	709947-0028	801836 // 195-458[1] // 709947-0028 // 1000-010-559	22-38 C[1] // 800891-0001 // 805501 // OEM: 7000467C1 // 5000-010-173
131-03J[1]	Conjunto central 449739-0010 GT4082 Scania F94	449739-0010	449739-0039 // 715214-0007 // 111-49[1] // 449739-0010	22-39 B[1] // 452163-0011 // 452163-0014 // 452232-0005 // 452232-0007 // 452232-0008 // 452232-0009 // 452232-0010 // 452232-0011 // 452232-0016 // 452232-0017 // 452232-0021 // 452286-0001 // 452286-0002 // 452308-0003 // 452308-0017 // 5000-010-081B
131-03L[1]	Conj. centr.Serie Dorada GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50Lts		195-88[1] // 1000-010-344 // 172-28[1] // 100-00371-500 // 231-06[1] // 7100-001-0366 // 256-105[1] // 300001120313	22-13 H[1] // 185-42[1] // 767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // 5000-010-066 // 767720-0004 // 8G20-300-672
131-04A[1]	CCR Nvo.S.D TG4B66 Tambien TO4B05 Fiat 180-90-Deutz 2114(408105-0374)	408105-0374	115-22[1] // 805024 // 140-05[1] // 408105-0374 // C1040-01	22-01 G[1] // 465114-0005 // 5000-010-020
131-04B[1]	Conjunto Central Serie Dorada 447450-0191 APL277 Chevrolet 14000	447450-0191	115-30[1] // 805013 // 195-163[1] // 447450-0191 // 1000-010-372	22-01 G[1] // 702368-0002 // 5000-010-020
131-04C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0054 TA3401 (6 cilindros)	409172-0054	RE26344 // 111-10[1] // 409172-0054 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 115-55[1] // 805104 // 140-09[1] // C1182-02 // 214-04[1] // 220-31[1] // 1-00-1589A // 235-74[1] // T3-003	22-01 G[1] // 444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001 // RE26120 // RE26291 // 5000-010-020

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-04D[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 441398-0082 TA5126 Iveco Eurotrakker	441398-0082	441398-0036 // 710507-0001 // 115-25[1] // 803010 // 115-43[1] // 803038 // 195-374[1] // 441398-0082 // 1000-010-166	246-56[1] // 22-10 D[1] // 185-185[1] // 452020-0002 // 452020-0006 // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454140-0001 // 466074-0014 // 466074-0019 // 466076-0029 // 466076-0030 // 466076-0031 // 466076-0032 // 466076-0033 // 466478-0012 // 466478-0013 // 466478-0014 // 716785-0001 // 454003-0009 // 454003-0011 // 466076-0026 // 03002A0233 // 200001190229 // 466076-0015 // 5000-010-045 // 454003-0008 // 8G05-100-L25
131-04E[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0119 TB0227 Palio - Siena	443854-0119	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16-A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 195-104[1] // 443854-0119 // 1000-010-368 // 116-12[1] // 172-21[1] // 100-00217-500 // 231-22[1] // 7100-001-0328 // 256-107[1] // 300001101428	22-25 D[1] // 105-147[1] // 185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 5000-010-185 // 805227-01 // 466856-0003 // 8G02-200-325
131-04F[1]	INHABILITADO Conj.central 433289-0041 GT1549 Rover 620 - Hon.Civic/Accord 2.0 20T2N	433289-0041	111-28[1] // 433289-0041 // 120-35[1] // 1-A-3966 // 195-250[1] // 1000-010-483	22-13 I[1] // 5000-010-066H
131-04G[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada 703890-0130 GT1749V Audi vs.1,9lts.-Passat TDi	703890-0130	703890-0001 // 802896 // 171-40[1] // 703890-0130 // 1102015924 // 195-05[1] // 1000-010-043* // 1000-010-056B // 1000-010-056* // 120-61[1] // 1-A-3245 // 198-02[1] // 235-24[1] // GT15-024-1	22-13 I[1] // 185-09[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 5000-010-066H // 454231-0008 // 8G17-300-440
131-04H[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 434251-0025 GT4288 Scania 124 DSC12	434251-0025	195-112[1] // 434251-0025 // 1000-010-017 // 197-29[1]	185-270[1] // 22-34 G[1] // 703072-0001 // 703072-0002 // 703072-0004 // 703072-0003 // 8G42-100-199 // 5000-010-190
131-04I[1]	Conj. Cent. 434499-0002 GT3571 New Holland T135/140/150/165	434499-0002	131-04IF[1] // 434499-0002 // 235-240[1] // GT35-010 // 252-08 F[1]	22-38 C[1] // 452134-0002 // OEM: 87840734 // 5000-010-173
131-04IF[1]	INHABILITADO CCR 434499-0002 GT3571 New Holland T135/140/150/165 (Typ Rda.Tur.12mm)	434499-0002	131-04I[1] // 434499-0002 // 252-08 F[1] // 235-240[1] // GT35-010	22-38 C[1] // 452134-0002 // OEM: 87840734 // 5000-010-173
131-04L[1]	INHABILITADO Conjunto central GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V		171-24[1] // 1102017931 // 195-242[1] // 1000-010-467 // 214-09[1] // GB-2451-CHRA // 220-03[1] // 1-00-0414 // 235-19[1] // GT17-060 // 256-98[1] // 300001100418 // 258-36[1] // TBS-02G-0272	185-201[1] // 185-252 F[1] // 225-61[1] // 22-13 H[1] // 42-12BB[1] // 101-163[1] // 787556-0022 // 854800-0001 // 8G17-300-L34 // 854800-0002 // 787556-0017 // TURBO-G136 // 5000-010-066 // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019
131-05A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B91 Caterpillar D-3304 (408077-0102)	408077-0102	195-69[1] // 408077-0102 // 1000-010-164 // 115-12[1] // 802021 // 140-01[1] // 408077-0102 ZEK // C1022-01	246-35[1] // 22-01 G[1] // 185-131[1] // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0008 // 409410-0009 // 409410-0010 // 409410-0012 // 03002947* // 03002A1170 // 409410-0006 // 5000-010-020 // 409410-0002 // 8G04-100-155

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-05B[1]	Conjunto Central Serie Dorada 408105-0273 APL120 M. Benz 1517/18	408105-0273	115-24[1] // 802028 // 235-280[1] // 408105-0273 // T4-019-1FB	22-01 G[1] // 466780-0001 // 466780-0002 // 466780-0003 // 466780-0004 // OEM: 0090617 // OEM: 1261575 // OEM: 1284626 // OEM: 284555 // OEM: 3520965899 // OEM: 394778 // 5000-010-020
131-05C[1]	Conjunto central 409172-0116 APL666 Chevrolet D20	409172-0116	115-06[1] // 802069-01 // 115-125[1] // 802745 // 235-35[1] // 409172-0116 // T3-023	105-325[1] // 22-01 G[1] // 704945-0002 // 704945-0004 // 704945-0005 // 704945-5001 // 808103 // 5000-010-020
131-05D[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo S Dorada 441398-0068 TA5127 MBenz OM447 A/LA(Versión orig)	441398-0068	115-10[1] // EX 802029 // 111-78[1] // 441398-0068 // 115-97[1] // 802029 // 195-493[1] // 1000-010-166B	105-187[1] // 22-10 D[1] // 466154-0014 // 466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0017 // 466154-0020 // 466154-0031 // 466154-0032 // 802027 // 5000-010-045
131-05E[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0114 TB0264 Peugeot 306 - Citroen ZX	443854-0114	443854-0104 // 443854-0147 // 195-77[1] // 443854-0114 // 1000-010-256 // 111-24[1] // 115-53[1] // 805098-01 // 235-126[1] // T2-013	22-25 D[1] // 454027-0001 // 454027-0002 // 454131-0003 // 5000-010-185
131-05F[1]	INHABILITADO CCR 433289-0007 GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Acc.2.0 20T2N pl.tr.Ø 111	433289-0007	120-11[1] // 1-A-2159 // 195-129[1] // 433289-0007 // 1000-010-377	22-13 H[1] // 22-13 I[1] // 5000-010-066 // 5000-010-066H
131-05G[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 703891-0044 GT2256V Ford Ranger	703891-0044	192-07[1] // 703891-0044 // 192-07 R[1] // 111-61[1] // 111-61 Z[1] // 195-35[1] // 1000-010-337 // 231-23[1] // 7100-001-0131 // 235-12[1] // GT22-010	22-13 H[1] // 185-33[1] // 724652-0007 // 5000-010-066 // 724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612
131-05H[1]	INHABILITADO Con.Cen.Nvo. S. Dorada 434251-0017 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP	434251-0017	195-184[1] // 434251-0017 // 1000-010-411 // 197-28[1]	22-34 G[1] // 185-111[1] // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0011 // 452164-0012 // 452164-0014 // 452164-0015 // 452164-0016 // 452164-0017 // 452164-0019 // 5000-010-190 // 452164-0001 // 8G45-100-805
131-05I[1]	Conj.Cent. 436058-0009 GT3267 Generador – Perkins 6,6Lts. EPA Tier I	436058-0009	235-190[1] // 436058-0009 // GT32-014	22-38 C[1] // 741641-0001 // 452234-0006 // OEM: 2674A335 // OEM: 2674A441 // OEM: 994206 // 5000-010-173
131-05L[1]	CCR Nvo. S.Dorada GTB1756VK Chevrolet S10 2.8Lt - RA428 p/Tbo.797001-1		195-231[1] // 1000-010-449 // 231-18[1] // 7100-001-0219 // 235-282[1] // GT17-070 // 256-70[1] // 300001121769	185-202[1] // 22-13 H[1] // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 797001-0001 // 797001-0002 // 8G17-300-879 // 5000-010-066
131-06A[1]	Conjunto Central TO4B51 Perkins 6-354 FII (408105-0174)	408105-0174	408105-0061 // 408105-0256 // 408105-0382 // 115-109[1] // 802717 // 115-15[1] // 804012 // 140-03[1] // 408105-0174 ZEK // C1019-01 // 235-226[1] // 408105-0174 // T4-029	22-01 G[1] // 465154-0008 // 465154-0004 // 465154-0007 // 465154-0009 // 465154-0010 // 465154-0011 // 465154-0014 // 465154-0015 // 465154-0016 // 465154-0017 // 465154-0018 // 465154-0020 // 465154-0021 // 465154-0024 // 465154-0025 // 465154-0027 // 465154-0028 // 5000-010-020
131-06B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 408105-0352 TBP408 Iveco150E20	408105-0352	115-31[1] // 805039 // 111-21[1] // 235-206[1] // 408105-0352 // T4-085 // 271-18[1] // SW-0511-CHRA	22-01 G[1] // 465403-0001 // 465403-0003 // 465403-0004 // 465425-0002 // 465425-0003 // 465443-0001 // 465443-0002 // 465443-0004 // 465443-0005 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-06C[1]	Conj. Cent. Nvo. Serie Dorada 409172-0115 APL240 - TA31 Chevrolet D20	409172-0115	115-134[1] // 802744 // 115-26[1] // 802057-01 // 220-35[1] // 409172-0115 // 1-00-0824A // 235-185[1] // T3-033	105-311[1] // 105-400[1] // 22-01 G[1] // 808070 // 808037 // 5000-010-020
131-06D[1]	INHABILITADO Conj.Cent.Nvo.441398-0057 TA4513 Volvo N10-NL10-Omnib. B58-B10M	441398-0057	115-18[1] // EX-803008 // 115-84[1] // 803008 // 195-519[1] // 441398-0057 // 1000-010-525	105-132[1] // 22-10 D[1] // 452075-0001 // 466818-0003 // 466818-0005 // 466818-0007 // 466818-0009 // 803005 // 5000-010-045
131-06E[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0177 APL821 Ford F100 HSD	443854-5177 // 443854-0177	131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM // 111-30 A[1] // 115-100[1] // 805243 // 115-37[1] // 805059 // 195-228[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 1000-010-405 // 231-21[1] // 7100-001-0403 // 235-121[1] // GT25-010	185-145[1] // 185-152[1] // 22-27 E[1] // 704091-0001 // 8G25-200-H09 // 704344-0001 // 8G25-200-803 // 5000-010-005
131-06ER[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0177 APL821 Ford F100 HSD (Reman)	443854-5177 TUR REM	111-30 A[1] // 115-100[1] // 805243 // 115-37[1] // 805059 // 131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 195-228[1] // 1000-010-405 // 231-21[1] // 7100-001-0403 // 235-121[1] // GT25-010	185-145[1] // 185-152[1] // 22-27 E[1] // 704091-0001 // 8G25-200-H09 // 704344-0001 // 8G25-200-803 // 5000-010-005
131-06F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0065 GT1544 Renault Megane	433289-0065	433289-0011 // 433289-0061 // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 1000-010-128 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
131-06G[1]	INHABILITADO C.C.R. S.D. 703890-0299 GT1646V Golf-A3TDI-TouranTDI Tbo.751851-1/2/3	703890-0299 // 703890-0229*	195-34[1] // 703890-0299 // 703890-0229* // 1000-010-139 // 120-84[1] // 1-A-4389 // 139-11[1] // A1160201N // 171-05[1] // 1102016900 // 256-48[1] // 03001831	246-91[1] // 22-13 I[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 03002845 // 751851-0001 // 5000-010-066H
131-06H[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 434251-0014 GT4288 Volvo FL10 Motor D10A	434251-0014	195-661[1] // 434251-0014 // 1000-010-454	185-87[1] // 22-34 G[1] // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // 452174-0001 // 8G42-100-898 // 5000-010-190
131-06I[1]	Conj.Central 451961-0008 GT3271 John Deere 6068T/6068HDW61 6,8L (DL)	451961-0008		22-38 C[1] // 700437-0001 // RE26409 // RE71395 // RE71430 // SE502179 // 5000-010-173
131-06L[1]	Con.cen.Nvo.S.Dorada GTB22V Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA		803966 // 195-252[1] // 1000-010-481 // 231-15[1] // 7100-001-0298 // 235-18[1] // GT22-035 // 258-02[1] // TBS-02G-1599	105-435[1] // 185-193[1] // 22-13 H[1] // 798166-0007 // 812971-0007 // OEM: BK3Z-6K682-U // 805499 // 812971-0006 // 8G22-300-993 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-07A[1]	INHABILITADO Conjunto Central Serie DoradaTO4B71 Perkins 6-354 FII (408105-0383)	408105-0383	408077-0104 // 408105-0089 // 111-03[1] // 115-07[1] // 804009 // 195-560[1] // 408105-0383 // 1000-010-284 // 140-06[1] // 408105-0383 ZEK // C1029-02 // 220-39[1] // 1-00-0828	22-01 G[1] // 0R5824 // 465088-0001 // 465088-0002 // 465088-0003 // 465154-0001 // 465154-0002 // 465154-0003 // 465154-0005 // 465154-0006 // 465154-0012 // 465154-0013 // 465154-0019 // 465154-0022 // 465154-0023 // 465154-0026 // 465740-0003 // 6N8477 // 8G04-100-269 // 8G04-100-395 // 8N4774 // 5000-010-020
131-07B[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 408105-0351 TBP409 Iveco 160E23	408105-0351	111-22[1] // 115-32[1] // 805046-01 // 235-38[1] // 408105-0351 // T4-036 // 258-31[1] // TBS-02G-0838	22-01 G[1] // 465413-0002 // 465413-0003 // 465413-0004 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // 466970-0005 // 5000-010-020
131-07C[1]	Conjunto Central Serie Dorada 708858-0001 APL724/APL559 Perkins T4.33	708858-0001	115-20[1] // 806025 // 115-130[1] // 802743 // 235-248[1] // 708858-0001 // T3-177	
131-07D[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 441398-0034 TA4521 Mercedes Benz OM449LA	441398-0034	115-09[1] // EX 802031 // 235-277[1] // 441398-0034 // TA45-001 // 195-648[1] // 1000-010-264 // 256-101[1] // 441398-0052 // 300001171418 // 256-62[1] // 03001A1031	22-10 D[1] // 466618-0006 // 465105-0002 // 465105-0003 // 466104-0015 // 466366-0013 // 466618-0002 // 466618-0003 // 466618-0004 // 466618-0007 // 466618-0008 // 466618-0009 // 466618-0017 // 466618-0024 // 466618-0030 // 6152818210 // 6152818310 // 6152818410 // 5000-010-045
131-07E[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0176 APL759 Chevrolet S10	443854-0176	131-07ER[1] // 443854-0176 TUR REM // 111-31 A[1] // 443854-0176 // 115-38[1] // 805029-01 // 195-224[1] // 1000-010-367 // 231-13[1] // 7100-001-0146	185-144[1] // 22-27 E[1] // 704090-0001 // 8G25-200-494 // 5000-010-005
131-07ER[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman Serie Dorada 443854-0176 APL759 Chevrolet S10	443854-0176 TUR REM	111-31 A[1] // 443854-0176 // 115-38[1] // 805029-01 // 131-07E[1] // 195-224[1] // 1000-010-367 // 231-13[1] // 7100-001-0146	185-144[1] // 22-27 E[1] // 704090-0001 // 8G25-200-494 // 5000-010-005
131-07F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0071 GT1544 Chevrolet Astra	433289-0071	433289-0039 // 111-33 #[1] // 433289-0071 # // 111-33[1] // 433289-0071 // 120-54[1] // 1-a-3777 // 195-132[1] // 1000-010-267 // 197-12[1] // 433289-0071 SJP	185-210[1] // 22-13 I[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002 // 8G15-200-381 // 5000-010-066H
131-07G[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Serie Dorada 433395-0020 GT1749V Audi A3 TDI – Golf TDI	433395-0020	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 195-150[1] // 1000-010-053	22-13 I[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454232-0005 // 768329-0001 // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // 5000-010-066H // 713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 454232-0009 // 8G15-30M-304
131-07L[1]	INHABILITADO Conjunto Central GTA2056V VW Touareg 2,5 TDI Mot.BAC/BLK–174HP		171-23[1] // 1102020919 // 195-172[1] // 1000-010-358 // 218-09[1] // ZC-CHRA-716885-0004	208-41[1] // 22-13 H[1] // 716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0001 // 720931-0002 // 720931-0003 // 720931-0004 // 716885-0004 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-08A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B58 Perkins FIV (408105-0068)	408105-0068	140-02[1] // 408105-0068 ZEK // C1028-01 // 111-02[1] // 408105-0068 // 115-03[1] // 804011 // 258-29[1] // TBS-02G-1216	248-45[1] // 22-01 G[1] // 465740-0001 // 465960-0005 // 465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 465960-0003 // TBS-1216 // 5000-010-020
131-08B[1]	Conjunto Central Serie Dorada 447450-5192 APL302 Deutz (Bus-ecológico)	447450-5192	447450-0192 // 115-39[1] // 806023	22-01 G[1] // 702367-0001 // 5000-010-020
131-08C[1]	Conjunto Central Nvo.Serie Dorada 409853-0042 TA0315 M. Ferguson 14.99	409853-0042	115-124[1] // 802760 // 115-21[1] // 805014 // 195-277[1] // 409853-0042 // 1000-010-490	22-01 G[1] // 465807-0001 // 466778-0001 // 466778-0002 // 466778-0003 // 466778-0005 // 466778-0006 // 466778-0007 // 5000-010-020
131-08D[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 441398-0048 TA4516 Scania 113-360	441398-0048	115-08[1] // 801079 // 195-323[1] // 441398-0048 // 1000-010-533	105-05[1] // 22-10 D[1] // 465213-0003 // 466950-0001 // 466950-0002 // 466950-0003 // 466950-0004 // 801040 // 5000-010-045
131-08E[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0110 T250-04 Land Rover	443854-0110	131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // 194-03[1] // 443854-0110 SM // 111-12[1] // 115-51[1] // 805033-01 // 120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 195-209[1] // 1000-010-318	225-53[1] // 246-10[1] // 22-25 D[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // 452055-0004 // TURBO-G084 // 03002A0150* // 200101110207 // SL08302 // 5000-010-185
131-08ER[1]	INHABILITADO C.C.R. Reman Serie Dorada 443854-0110 T250-04 Land Rover	443854-0110 TUR REM	194-03[1] // 443854-0110 SM // 111-12[1] // 115-51[1] // 805033-01 // 120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 131-08E[1] // 195-209[1] // 1000-010-318	225-53[1] // 246-10[1] // 22-25 D[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // 452055-0004 // TURBO-G084 // 03002A0150* // 200101110207 // SL08302 // 5000-010-185
131-08F[1]	INHABILITADO C.C.R Nuevo Serie Dorada 433467-0006 GT1549 Peugeot 406-Xantía	433467-0006	111-29[1] // 433467-0006 // 195-248[1] // 1000-010-484 // 235-109[1] // GT15-027	22-13 I[1] // 5000-010-066H
131-08G[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.S.D. 741661-0099 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ	741661-0099	741661-0020 // 131-01L[1] // 741661-0099 // 171-55[1] // 1102017922 // 195-202[1] // 1000-010-316 // 258-19[1] // TBS-02G-2033	185-283[1] // 22-13 I[1] // 742110-0004 // 742110-0006 // 742110-0007 // 758532-0012 // 758532-0019 // 763647-0019 // OEM: 1453914 // OEM: 1464596 // OEM: 1478634 // OEM: 1521485 // OEM: 1567329 // OEM: 4M5Q6K682AD // OEM: 4M5Q6K682AF // OEM: 7G9Q6K682AA // 763647-0014 // 8G17-300-674 // 5000-010-066H
131-08L[1]	CCR.755729-0074 GTB2260 (p/tbo 776470-0001) Audi A6-Q7 /VW Touareg	755729-0074	171-60[1] // 755729-0074 // 1102022911 // 195-304[1] // 1000-010-359B	22-13 H[1] // 769909-0010 // 776469-0001 // 776469-0004 // 776469-0005 // 776470-0001 // 776470-0003 // 5000-010-066
131-09A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada TB4125 (408105-0232) Perkins	408105-0232	235-296[1] // 408105-0232 // T4-196	22-01 G[1] // 466394-0001 // 466394-0002 // 5000-010-020
131-09B[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 447450-0126 TBP418-1 OM366LA	447450-0126	111-11[1] // 447450-0126 // 115-68[1] // 195-314[1] // 1000-010-517	22-01 G[1] // 452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // OEM: A3760967599 // OEM: A3900960199 // 5000-010-020
131-09C[1]	Conjunto central 409172-0081 APL052-TA3164-TA3128 Volkswagen 7.110	409172-0081	409172-0085 // 115-19[1] // 802113-01 // 115-129[1] // 802746 // 115-36[1] // 805057 // 115-98[1] // 802073 // 215-38[1] // 409172-0081 // TDCG540356 // 220-38[1] // 1-00-0829	205-175[1] // 465805-0002 // 466746-0001 // TDTC540395

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-09D[1]	INHABILITADO Conj.Cent.Nvo.S.D. 441398-0069 TA4536 Scania 113-310	441398-0069	441398-0097 // 115-50[1] // 801043 // 195-315[1] // 441398-0069 // 1000-010-525	105-04[1] // 22-10 D[1] // 465213-0001 // 465213-0002 // 801039 // 5000-010-045
131-09E[1]	INHABILITADO Conjunto Central Serie Dorada 443854-0029 TB0273 Ford Mondeo – Escort	443854-0029	111-15[1] // 443854-0029 // 115-70[1] // 805144-01 // 235-307[1] // T2-012 // 256-79[1] // 300001101987	22-25 D[1] // 452014-0001 // 452014-0002 // 452014-0003 // 452014-0004 // 452014-0005 // 452014-0006 // 452043-0001 // 452063-0001 // 452063-0003 // 465185-0001 // 5000-010-185
131-09 F[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo S. D. 435796-0018 GT1544 VW Passat			
131-09F[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo S. D. 435796-0018 GT1544 VW Passat	435796-0018	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 172-15[1] // 435796-0018 // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664
131-09G[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.S.D. 703890-0350 GT1852V M.B.Sprinter OM611 Corazon	703890-0350	115-133[1] // 802883* // 802883-01 // 171-26[1] // 703890-0350 // 1102018904 // 195-159[1] // 1000-010-114B	22-13 I[1] // 105-364[1] // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961699 // 5000-010-066H // 805305* // 805305-01
131-09L[1]	INHABILITADO Conjunto Central 755729-0126 GTB2260VK BMW X5 Motor M47 TU2 3,0Lts.	755729-0126	171-45[1] // 755729-0126 // 1102022917 // 195-349[1] // 1000-010-359D	22-13 I[1] // 765985-0001 // 765985-0003 // 765985-0005 // 765985-0006 // 765985-0008 // 765985-0010 // 5000-010-066H
131-10A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B09 F. New Holland (408105-0348)	408105-0348	195-292[1] // 408105-0348 // 1000-010-438	22-01 G[1] // 465218-0003 // 465218-0007 // 465218-0008 // 465218-0010 // 5000-010-020
131-10B[1]	Conjunto Central Serie Dorada 408105-0326 TO4E43 Nissan CP16	408105-0326	408105-0257	22-01 G[1] // 465629-0001 // 465629-0002 // 466616-0001 // 466616-0002 // 466616-0004 // 466616-0008 // 5000-010-020
131-10C[1]	CCR 409172-0086 TA3106/3107/3119 Volvo BM LB70-Tractor Ford 7610 4,4lt	409172-0086	115-58[1] // 803092	465776-0010 // 465776-0011 // 465778-0022 // 466746-0007
131-10D[1]	Conj.Central Nuevo Serie Dorada 441140-0001 TV6142 Caterpillar 3306	441140-0001	111-66[1] // 441140-0001 // 115-27[1] // 801084	22-03 E[1] // 1W3429 // 465774-0001 // 465774-0002 // 465774-0003 // 465774-0004 // 465774-0005 // 465774-0006 // 465774-0007 // 465774-0008 // 465774-0009 // 465774-0010 // 465774-0011 // 465774-0012 // 465774-0013 // OR5793 // RK-G22-1-DLS1
131-10E[1]	Conjunto Nuevo Serie Dorada 443854-0106 TB2558 Perkins T4.40	443854-0106	194-04[1] // 443854-0106 // 111-47[1] // 111-47 A[1] // 195-96[1] // 1000-010-012	225-56[1] // 22-27 E[1] // 452065-0002 // 452065-0003 // TURBO-G279 // 5000-010-005
131-10F[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433352-0016 GT1749 Hyundai H100	433352-0016	111-26[1] // 433352-0016 // 120-52[1] // 1-A-3986* // 1-A-4380 // 135-20[1] // 1GB0079 // 433352-0016 YUU // 195-78[1] // 1000-010-187 // 198-09[1] // 433352-0016 SS	225-26[1] // 246-126[1] // 22-13 H[1] // 700273-0001 // TURBO-G432 // 200001100184 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-10G[1]	INHABILITADO CCR Nvo.S.D. GT1749V (703890-0160)p/T.724930-8 Audi A3-Golf Tdi 2.0lts	703890-0160	703890-0123 // 802906 // 120-103[1] // 703890-0160 // 1-A-3949 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1] // 214-01[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-23 R[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
131-10L[1]	Conjunto central GTB1756VK Jeep Wrangler 2.8 Lts.		256-69[1] // 3000041217B9	22-13 H[1] // 763148-0002 // 771954-0001 // OEM: 35242122G // OEM: 35242127F // OEM: 68033479AB // 5000-010-066
131-11A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B26 J. Deere 6331T (408105-0049)	408105-0049	131-16A[1] // 408105-0124	22-01 G[1] // 409760-0001 // 409760-0002 // 409761-0002 // 465242-0008 // 465424-0001 // 465948-0001 // 5000-010-020
131-11B[1]	Con.central 447450-0045 TO4E36 Ford New Holland (RC Øm 56.5 - ØM 76.2)	447450-0045	408105-0417 // 120-118[1] // 447450-0045 // 1-A-2811	22-01 G[1] // 452076-0006 // 466326-0002 // 466616-0010 // 466616-0011 // 466616-0012 // 466616-0013 // 5000-010-020
131-11C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409853-0018 TA0307 Volvo 740/760-VW Van LT	409853-0018	409172-0069 // 409853-0004 // 409853-0044 // 409853-0048 // 409853-0061 // 195-331[1] // 409853-0018 // 1000-010-212B // 235-106[1] // T3-007	22-01 G[1] // 465379-0003 // 466088-0001 // 466088-0002 // 5000-010-020
131-11D[1]	CCR Nvo. Serie Dorada 408774-0039 TV7119-TV7125 Waukesha industrial	408774-0039	F-111-03 R[1] // 408774-0039	22-03 D[1] // 465253-0003 // 465253-0004 // 466125-0001 // 466125-0002 // 466125-0003 // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2
131-11E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0098 TB2509 (0005) Iveco Daily	443854-0098	111-34[1] // 443854-0098 // 116-04[1] // 158.000 // 120-24[1] // 1-A-2322 // 235-217[1] // T2-061	22-27 E[1] // 465489-0004 // 465489-0005 // 465589-0003 // 465589-0004 // 466974-0008 // 5000-010-005
131-11F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0042 GT1549 Land Rover Freelander	433289-0042	195-13[1] // 433289-0042 // 1000-010-250 // 111-45[1] // 120-28[1] // 1-A-3964	22-13 I[1] // 452202-0003 // 5000-010-066H
131-11G[1]	INHABILITADO Conj.Cent.Serie Dorada 703890-0044 GT1852V M.B. "C" Class – Sprinter	703890-0044	703890-0045 // 703890-0076 // 115-132[1] // 703890-0044 // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 139-12[1] // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 172-18[1] // 100-00025-500	185-08[1] // 246-151[1] // 22-13 I[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // 726698-0001 // OEM: A6110960999 // OEM: A6110961599 // 709836-0004 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 200301110807 // 711006-0003 // 5000-010-066H
131-11L[1]	INHABILITADO Conj.cent.GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq EV (p/Tbo. 787556-0024)		131-11LR[1] // 195-597[1] // 1000-010-467 // 235-219[1] // GT17-060-1 // 279-01[1] // CHRA-787556-0024	22-13 H[1] // 787556-0024 // OEM: BK3Q 6K682DA // OEM: BK3Z 6K682T // 5000-010-066
131-11LR[1]	INHABILITADO Conj.cent.GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq EV(p/787556-0024) (Reman)		131-11L[1] // 195-597[1] // 1000-010-467 // 235-219[1] // GT17-060-1 // 279-01[1] // CHRA-787556-0024	22-13 H[1] // 787556-0024 // OEM: BK3Q 6K682DA // OEM: BK3Z 6K682T // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-12A[1]	INHABILITADO Conjunto central 408105-0281 TO4B49 Iveco – Fiat 150	408105-0281	140-04[1] // 408105-0281 ZEK // C1027-01 // 115-04[1] // 802050 // 195-639[1] // 408105-0281 // 1000-010-237C // 220-32[1] // 1-00-1219 // 235-73[1] // T4-028	185-316[1] // 22-01 G[1] // 465547-0001 // 465547-0002 // 465547-0003 // 465640-0005 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0009 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0014 // 465640-0020 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0023 // 465640-0024 // 465640-0025 // 465640-0026 // 465640-0027 // 465640-0013 // 8G04-100-L24 // 5000-010-020
131-12B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 446346-0001 T-350 John Deere Tractor 6068	446346-0001	111-50[1] // 446346-0001 // 235-306[1] // T3-047	22-01 G[1] // 466007-0001 // 466007-0004 // 466007-0006 // 466007-0007 // 466007-0008 // 466007-0010 // 466629-0001 // 466629-0002 // 5000-010-020
131-12C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo S.D. TA3120 Øm RT 52.5mm Perkins 4,0lts			246-100[1] // 454117-0001 // 466674-0004 // 466674-0006 // 466908-0001 // 200001121098 // 466854-0001
131-12D[1]	CCR Nvo. Serie Dorada 408742-0014 TV8110 – TW8110 Caterpillar vs.	408742-0014	0R5927 // 9N5263	22-03 D[1] // 1W5261 // 1W5262 // 1W5264 // 465480-0001 // 465480-0002 // 465480-0003 // 465480-0004 // 465480-0005 // 465996-0001 // 465996-0002 // 8N4361 // 9N5264 // 9N6095 // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2
131-12E[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada 431876-0072 TB2525 Nissan 200SX	431876-0072	111-36[1] // 431876-0072 // 120-12[1] // 1-A-1282	22-25 D[1] // 465795-0004 // 5000-010-185
131-12F[1]	INHABILITADO Conjunto central 451298-0010 GT2252S F.Ranger 2.5 L - Sprinter 312	451298-0010	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 195-226 R[1] // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010 // 220-10[1] // 1-00-0844 // 235-123[1] // GT20-009	22-13 H[1] // 185-39[1] // 5000-010-066 // 708257-0001 // 8G20-200-447
131-12G[1]	INHABILITADO Conj. central Serie Dorada 703890-0151 GT1749V Audi A3- Golf TDI 1,9L	703890-0151	703890-0002 // 802895 // 120-46[1] // 1-A-3232 // 195-17[1] // 703890-0151 // 1000-010-055 // 218-06[1] // 171-34[1] // 1102015929	22-13 I[1] // 454232-0010 // 701855-0006 // 713673-0001 // 713673-0002 // 713673-0004 // 713673-0005 // 722730-0003 // 5000-010-066H
131-13A[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada TO4B88 Tractor Valmet MWM 6cil. (408105-0264)	408105-0264	115-46[1] // 805006	22-01 G[1] // 465744-0005 // 465744-0006 // 5000-010-020
131-13B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 446346-0002 T-350 John Deere Tractor 9400	446346-0002		22-01 G[1] // 466007-0002 // 466007-0003 // 466007-0005 // 466007-0009 // 471050-0004 // RE42682 // 5000-010-020
131-13C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 446311-0006 T300-08 John Deere	446311-0006	446311-0002	452268-0001 // 454041-0001 // 454041-0002 // 454041-0003 // 454044-0001 // 454044-0003 // 454044-0004 // 466003-0001 // 466003-0002 // 466003-0003 // 466003-0004 // 466003-0005 // 466619-0001 // 466619-0002 // 471049-0001 // 471049-0002 // 471049-0003 // 471049-0004 // 471049-0006 // 471049-0008 // 471049-0009 // 471049-0010 // 471049-0011

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-13D[1]	INHABILITADO Conjunto central Serie Dorada 409043-0027 TV6138 Caterpillar	409043-0027	111-55[1] // 409043-0027 // 139-05[1]	22-03 D[1] // 465426-0001 // 465426-0002 // 465426-0003 // 465426-0004 // 4W4257 // 7N9478 // 8N5277 // 8N5308 // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2
131-13EF[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Serie Dorada 431876-0048 TB2557 Nissan Terrano – Øal. RC. 60mm	431876-0048	120-26[1] // 431876-0048 // 1-A-3716 // 195-330[1] // 1000-010-536	22-27 E[1] // 205-110[1] // 465199-0003 // 465199-0004 // OEM: 14411-G2401 // OEM: PMF10013 // OEM: PMR10005 // 5000-010-005 // 452047-0001 // TDTC540108
131-13F[1]	INHABILITADO Conjunto central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L	451298-0019	195-147[1] // 451298-0019 // 1000-010-366B // 215-04[1] // 111-62[1] // 111-62 Z[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 214-03[1] // 220-12[1] // 1-00-0366F // 1-00-0366* // 256-11[1] // 03001A1105	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
131-13G[1]	INHABILITADO Conj. central Serie Dorada 703890-0091 GT1849V Nissan X-Trail 2,2 Di	703890-0091	195-127[1] // 703890-0091 // 1000-010-192 // 171-36[1] // 1102018900	22-13 H[1] // 185-102[1] // 727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 5000-010-066 // 727477-0006 // 8G18-300-368
131-14A[1]	INHABILITADO Conj.Cent.TO4B81 (408105-0127) Perkins 4-203–Zanello W56T-M.Benz OM352	408105-0127	408105-0287 // 235-167[1] // 408105-0127 // T4-009 // 256-29[1] // 03001A1354	246-54[1] // 22-01 G[1] // 409300-0025 // 409300-0026 // 409300-0027 // 409300-0028 // 409300-0029 // 409300-0030 // 465366-0002 // 465366-0003 // 465366-0004 // 465366-0005 // 465366-0006 // 465366-0007 // 465366-0008 // 465366-0009 // 465366-0010 // 465366-0011 // 465366-0012 // 465366-0013 // 465366-0014 // 465366-0015 // 465366-0016 // 465366-0017 // 465366-0018 // 465366-0019 // 465366-0020 // 465366-0021 // 465366-0022 // 465366-0023 // 465740-0004 // 465772-0001 // 03002A0275 // 465366-0001 // 5000-010-020
131-14B[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada TO4E66-5 M.Benz OM366 ØmRC 52,5mm–ØmRT 61,5mm		115-74[1] // 802283 // 115-95[1] // 802281-01	22-01 G[1] // 5000-010-020
131-14C[1]	INHABILITADO Conjunto central 409172-0052 TA3120 Øm RT 50.5mm Perkins 4,0lts	409172-0052	311879 // 256-72[1] // 409172-0052 // 300001121410	246-100[1] // 454117-0001 // 466674-0004 // 466674-0006 // 466908-0001 // 200001121098 // 466854-0001
131-14D[1]	Conjunto central 408742-0011 TV8112 – TW8112 Caterpillar vs.	408742-0011	0R5926 // 9N3676 // 195-447[1] // 408742-0011 // 1000-010-395	246-82 F[1] // 22-03 D[1] // 465332-0002 // 465332-0003 // 465332-0004 // 465332-0005 // 465332-0006 // 465332-0007 // 465332-0008 // 465332-0009 // 465332-0010 // 465332-0012 // 466428-0001 // 466428-0002 // 466638-0001 // 466638-0002 // 466638-0003 // 03002836* // 200001220048 // 465332-0001 // 465332-0001F* // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-14E[1]	INHABILITADO Conjunto central 443853-0019 TB0216 Jeep Cherokee	443853-0019	443853-0022 // 111-18[1] // 443853-0019 // 120-27[1] // 1-A-1043 // 131-14EF[1] // 235-37[1] // T2-052	454067-0001 // 466196-0001 // 466196-0002 // 466450-0001 // 466452-0002 // 466506-0001 // 466506-0002
131-14EF[1]	CCR. 443853-0019 TB0216 Jeep Cherokee(c/cuerpo reacondicionado)	443853-0019	443853-0022 // 111-18[1] // 443853-0019 // 120-27[1] // 1-A-1043 // 131-14E[1] // 235-37[1] // T2-052	454067-0001 // 466196-0001 // 466196-0002 // 466450-0001 // 466452-0002 // 466506-0001 // 466506-0002
131-14F[1]	INHABILITADO Conj.cen.433289-0095 GT1749 M.B.Viano 2.2(ØM RT 42,00 en vez de 44,00)	433289-0095	111-41[1] // 433289-0095 // 195-32[1] // 1000-010-125 // 256-19[1] // 03001A1739	22-13 I[1] // 704059-0001 // 5000-010-066H
131-14G[1]	INHABILITADO Conj.Central Nuevo Serie Dorada 433395-0046 GT1749V Ford Focus TDCi	433395-0046	120-82[1] // 433395-0046 // 1-A-4412 // 171-33[1] // 1102015939 // 195-156[1] // 1000-010-102 // 212-03[1]	185-54[1] // 22-13 H[1] // 713517-0012 // OEM: 1257260 // OEM: 1S4Q6K682AG // OEM: 1S4Q6K682AL // 713517-0008 // 802418-0001 // 8G17-30M-992 // 5000-010-066
131-15A[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada TO4B32 John Deere (408105-0112)	408105-0112		22-01 G[1] // 409940-0001 // 409940-0002 // 409940-0003 // 409940-0004 // 409940-0005 // 409940-0006 // 409940-0007 // 5000-010-020
131-15B[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dor.408105-426 TO4E66-5 M.Benz ØmRC 50,5mm–ØmRT 61,5mm	408105-0426	408105-0426 // 115-108[1] // 802575 // 115-34[1] // 802055	22-01 G[1] // 466646-0022 // 466646-0027 // 466646-0029 // 466646-0030 // 466646-0033 // 466646-0037 // 466646-0039 // 466646-5022 // 468446-0000 // 5000-010-020
131-15C[1]	C.C.R. Nvo.S.Dorada 409172-0144 APL682/APL823 VW 9.140 - F100 (c/MWM)	409172-0144	409172-0107* // 115-41[1] // 802093-01 // 115-126[1] // 802747 // 235-247[1] // 409172-0144 // T3-142	
131-15DPF[1]	CCR 446581-0002 TV7124 Renault 520 Mack – ØM R.T. 95,50mm – PROTOTIPO	446581-0002		22-03 D[1] // 465779-0003 // 465779-0004 // OEM: 5000293295 // OEM: 5001014538 // OEM: 5001822936 // OEM: 5001825069 // OEM: 631GC5101P4 // OEM: 631GC5101P5 // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2
131-15E[1]	Conjunto central 431876-0059 TB2566 MHI Eclipse	431876-0059	120-14[1] // 431876-0059 // 1-A-2509	22-27 E[1] // 466491-0003 // 466491-0004 // 466491-0005 // 466491-0006 // 5000-010-005
131-15F[1]	INHABILITADO Conj.central 433289-0099 GT1546S Peug.206 HDI/306/806–Xsara HDI 2,0–C5	433289-0099	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 171-52[1] // 1102015910 // 172-02[1] // 100-00066-500 // 195-64[1] // 1000-010-130 // 220-21[1] // 1-00-0189 // 235-84[1] // GT15-010	22-13 I[1] // 185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 5000-010-066H // 706978-0001 // 8G15-200-172 // 706977-0002 // 8G15-200-116
131-15G[1]	Conjunto central 703890-0018 GT1849V Astra–Vectra–Zafira 2,2Lts Tdi	703890-0018	1000-010-274 // 120-78[1] // 703890-0018 // 1-a-4286 // 171-32[1] // 1102015934	22-13 I[1] // 705204-0002 // 703894-0001 // 705204-0001 // 717625-0001 // 717626-0001 // 5000-010-066H
131-16A[1]	Conj. Central Serie Dorada 408105-0124 TO4B08 / TO4B98 Detroit Diesel	408105-0124	131-11A[1] // 408105-0049	22-01 G[1] // 465242-0008 // 465424-0001 // 465948-0001 // 409760-0001 // 409760-0002 // 409761-0002 // 5000-010-020
131-16B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 447450-0038 TBP401 Perkins MF680/6845	447450-0038	115-69[1] // 805134	22-01 G[1] // 452024-0003 // 452071-0001 // 452071-0003 // 452071-0006 // 702422-0001 // OEM: 2674A130 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-16C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0131 APL709 VW (c/MWM 4.10T)	409172-0131	115-127[1] // 802751 // 115-49[1] // 802179-01 // 195-91[1] // 409172-0131 // 1000-010-370 // 256-126[1] // 300001132036	22-01 G[1] // 105-312[1] // 105-327[1] // 185-95[1] // 465819-0001 // 465819-0002 // 5000-010-020 // 808178 // 808042 // 465819-0003 // 8G30-200-702
131-16D[1]	Conjunto central 447112-0004 TL8107 Caterpillar D9L 351D / 3412	447112-0004	0R5916 // 261-9367 // 409844-0003 // 409844-0009 // 7N9399	101-176[1] // 22-03 D[1] // 0R5751 // 2W5697 // 465502-0001 // 465502-0002 // 465502-0003 // 7N7648 // 465502-0004 // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2
131-16E[1]	INHABILITADO Conjunto central 443854-0123-443854-0115 TB0288 Peugeot 406 – 806	443854-0123 // 443854-0115	111-42[1] // 443854-0115 // 120-42[1] // 443854-0123 // 1-A-3870 // 195-305[1] // 1000-010-220 // 235-156[1] // T2-106	22-25 D[1] // 454091-0001 // 454113-0001 // 5000-010-185
131-16F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433352-0027 GT2052S Camion Hyundai	433352-0027	135-27[1] // 433352-0027 // 1GB0180 // 111-59[1] // 195-161[1] // 1000-010-255 // 235-102[1] // GT20-002	246-145[1] // 248-18[1] // 22-13 H[1] // 200101111546 // 702213-0001 // TBS-0143 // 5000-010-066
131-16G[1]	Conj. cent. 706287-0002 GT1749V Land Rover Freelander 2,0 Lts.	706287-0002	171-03[1] // 1102015936 // 195-240[1] // 706287-0002 // 1000-010-332 // 212-04[1]	185-59[1] // 22-13 I[1] // 708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 708366-0005 // 8G17-300-265 // 5000-010-066H
131-17A[1]	CCR S.Dorada TO4B09 New Holland TC55–Tractor Ford 9700 (408105-0347)	408105-0347		22-01 G[1] // D8NN6K682FB // 5000-010-020
131-17B[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 447450-0048 TBP401 Perkins MF680/6845	447450-0048	195-325[1] // 447450-0048 // 1000-010-535	22-01 G[1] // 452024-0005 // 452024-0007 // OEM: 2674A053 // OEM: 2674A077 // 5000-010-020
131-17C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0020 APL063-TA3112 Deutz BF4L913T	409172-0020	115-128[1] // 802754 // 115-85[1] // 805012-01 // 235-45[1] // 409172-0020 // T3-002	105-321[1] // 465896-0001 // 465896-0002 // 465896-0003 // 808038
131-17D[1]	Conjunto central 447807-0017 TV48 Daewoo estacionario - DS2842LE	447807-0017	215-39[1] // 447807-0017 // TDCG540357	22-122 B[1] // 710224-0001 // 710224-0002 // 710224-0003 // 710224-0004 // 710224-0005 // 710224-0006 // 710224-0007 // OEM: 65.09100-7046 // OEM: 65.09100-7052 // OEM: 65.09100-7053 // OEM: 65.09100-7060 // OEM: 65.09100-7086 // OEM: 65.09100-7206 // 5000-010-205
131-17E[1]	Conjunto Central 443854-0073 TB0234 Peug. 405–Citroen BX	443854-0073	120-60[1] // 443854-0073 // 1-A-2737	22-25 D[1] // 465343-0002 // 5000-010-185
131-17F[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 433352-0019 GT1749LS Hyundai H350	433352-0019	135-14[1] // 1GB0077 // 433352-0019 YUU // 140-10[1] // 433352-0019 ZEK // C1303-01 // 111-40[1] // 433352-0019 // 120-36[1] // 1-A-3224 // 195-103[1] // 1000-010-023 // 235-95[1] // GT17-032	246-60[1] // 22-13 H[1] // 03002878* // 200101100079 // 471037-0002 // 5000-010-066
131-17G[1]	INHABILITADO Con.cen.703891-0032/703891-0064 GT2256V M.Benz M270/Sprinter CDI	703891-0032 // 703891-0064	120-77[1] // 703891-0032 // 703891-0064 // 1-A-4165 // 195-291[1] // 1000-010-115	22-13 H[1] // 243-07[1] // 709838-0003 // 709838-0004 // 709838-0005 // 721020-0001 // 5000-010-066 // 03001-057 // 709838-0001
131-18A[1]	Conjunto central TB4129 / TO4B11 John Deere (408105-0261/408150-0023)	408105-0261 // 408150-0023		242-18[1] // 22-01 G[1] // 408970-0002 // 408970-0003 // 408970-0004 // 409250-0001 // 409250-0002 // RE16964 // 466608-0001 // 5000-010-020

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-18B[1]	CCR S.Dorada 447450-0304 APL970 MWM 6.10 TCA–VW Omnib.17210–Cargo 1618	447450-0304	115-44[1] // 802143 // 195-260[1] // 447450-0304 // 1000-010-497	22-01 G[1] // 702154-0003 // 702154-0013 // OEM: 905292010067-02 // 5000-010-020
131-18C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0045 / 409172-0046 TA3107 Perkins	409172-0046 // 409172-0045		465778-0002 // 465778-0003 // 465778-0004 // 465778-0005 // 465778-0006 // 465778-0007 // 465778-0011 // 465778-0016 // 465778-0017 // 465778-0018 // 465778-0019 // 465778-0020 // 465778-0021
131-18E[1]	INHABILITADO Conjunto Central 430425-0059 TB2568 Isuzu NPR / NQR Motor 4DB2 3,9Lts	430425-0059	195-647[1] // 430425-0059 // 1000-010-169 // 256-84[1] // 300001112023	205-135[1] // 22-27 D[1] // 466409-0001 // OEM: 2901095100 // OEM: 8971056180 // OEM: 8971056181 // OEM: 94052836 // 466409-0002 // TDTC540253 // 5000-010-014
131-18F[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 433289-0058 GT1544 Ford Mondeo	433289-0058	120-04[1] // 433289-0058 // 1-A-2570 // 195-130[1] // 1000-010-177	22-13 I[1] // 5000-010-066H
131-18G[1]	INHABILITADO Conjunto central GT2260V BMW X3 – 330D -730/530D		1102022910 // 120-117[1] // 1-A-5164 // 195-258[1] // 1000-010-136	185-62[1] // 22-13 H[1] // 725364-0004 // 725364-0006 // 725364-0007 // 725364-0012 // 725364-0018 // 725364-0022 // 728989-0001 // 728989-0003 // 728989-0007 // 728989-0010 // 728989-0015 // 728989-0016 // 728989-0019 // 725364-0021 // 8G22-300-101 // 5000-010-066
131-19A[1]	Conjunto central 447450-0195 APL956 - TO4B27 Mercedes Benz OM352A	447450-0195	195-520[1] // 447450-0195 // 1000-010-625	185-186[1] // 22-01 G[1] // OEM: 3520964499KZ // 409300-0031 // 8G04-100-L38 // 5000-010-020
131-19B[1]	CCR S.Dorada MPO4E-TO4E06 Scania P93 DSC9 6Cil.-Volvo Bus B7R solo MPO		115-120[1] // 802195-01	22-01 G[1] // 5000-010-020
131-19C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0147 TB0394 MWM 4.10T industrial	409172-0147		707586-0001 // 707586-0003 // OEM: 905292010109
131-19EF[1]	Conj. central 443853-0034 TA2501 J.Deere 3179T (Cpo.reacondicionado)	443853-0034	111-35[1] // 443853-0034 // 131-19EFV[1]	454109-0001 // 466874-0004 // 466874-0005
131-19EFV[1]	INHABILITADO CCR.443853-0034 TA2501 J.Deere 3179T (Cpo reacond. C/perfil queb)(DL)	443853-0034	111-35[1] // 443853-0034 // 131-19EF[1]	454109-0001 // 466874-0004 // 466874-0005
131-19F[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 433467-0008/17/19 GT2052 L.Rover Defender	433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019	111-43[1] // 433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019 // 195-264[1] // 1000-010-195	22-13 H[1] // 452239-0005 // 452239-0008 // 5000-010-066
131-19G[1]	INHABILITADO Conjunto Central 434766-0023 GT2556V BMW 530D/730D	434766-0023	120-86[1] // 434766-0023 // 1-A-4167 // 195-70[1] // 1000-010-207	185-203[1] // 22-13 H[1] // 454191-0008 // 454191-0009 // 454191-0010 // 454191-0011 // 454191-0012 // 454191-0013 // 454191-0015 // 8G25-300-316 // 5000-010-066
131-20A[1]	Conjunto central TB4155 Deutz Estacionario–MWM TD229EC6 (447450-0181)	447450-0181		22-01 G[1] // 465825-0002 // OEM: 90529201001802 // 5000-010-020
131-20B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 446346-0004 T350-04 John Deere	446346-0004		22-01 G[1] // 466007-0011 // 471050-0001 // 471050-0002 // 471050-0003 // 471050-0006 // 471050-0011 // 471050-0017 // 471050-0019 // 471050-0020 // 471050-0021 // 471050-0023 // 471050-0025 // 5000-010-020

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-20C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0044 TA3118 New Holand / Iveco	409172-0044	235-50[1] // 409172-0044 // T3-050 // 256-153[1] // 300001121408	466698-0001 // 466698-0002 // 466698-0003 // 466698-0004 // 466698-0005 // 466698-0006 // 466698-0007 // 466698-0008 // 500332654 // OEM: 4817756 // OEM: 98472953
131-20E[1]	INHABILITADO Conjunto central 443854-0168 TB2580 Nissan Terrano TL18	443854-0168	195-455[1] // 443854-0168 // 1000-010-170 // 235-107[1] // T2-040	22-27 E[1] // 703605-0001 // 703605-0002 // 703605-0003 // OEM: 14411-G2402 // OEM: 14411-G2405 // OEM: 14411-G2407 // 5000-010-005
131-20F[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433352-0028 GT1749S Hyundai Van 2,5 Lts	433352-0028	135-26[1] // 433352-0028 // 195-41[1] // 1000-010-006	225-62[1] // 22-13 H[1] // 22-13 I[1] // 246-09[1] // 716938-0001 // TURBO-G432-1 // 5000-010-066 // 5000-010-066H // 03002A0449 // SL14900
131-20G[1]	CCR 434766-0016 GT2556V BMW 530D / 730D P/TBO 454191-0006/7	434766-0016	171-04[1] // 434766-0016 // 1102015931 // 195-68[1] // 1000-010-057	22-13 H[1] // 454191-0006 // 454191-0007 // 5000-010-066
131-21A[1]	Conjunto central 408105-0097 TO4B93 Nissan FD6T	408105-0097		22-01 G[1] // 465254-0001 // 465254-0002 // 465254-0003 // 465254-0004 // 465254-0005 // 465254-0006 // 465254-0007 // 465254-0008 // 465254-0009 // 5000-010-020
131-21B[1]	Con.cent.S.Dorada 447450-0322 TBP418 VW 13.180 - MWM 6,10TCA - EUROIII	447450-0322	235-281[1] // 447450-0322 // T4-339	22-01 G[1] // 763655-0001 // OEM: 905292010118-02 // 5000-010-020
131-21C[1]	CCR 445074-0028 TB3404/TB3406 Dongfeng- Cummins 6BT/6CT(Øm RT 49.20mm)	445074-0028	235-207[1] // 445074-0028 // T3-130	22-01 G[1] // 471182-0003 // 471182-0005 // 700793-0001 // C3960407 // 5000-010-020
131-21E[1]	Conjunto central 431876-0056 TB2809 Nissan Vs. 2,0 Lts.	431876-0056		22-27 E[1] // 466543-0001 // 466543-0002 // 471104-0001 // 471104-0002 // OEM: 14411-75F00 // OEM: 14411-82F01 // 5000-010-005
131-21F[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 433289-0049 GT1752H Renault Master	433289-0049	433289-0010 // 111-44[1] // 433289-0049 // 120-32[1] // 1-A-3862 // 135-30[1] // 1GB0595 // 433289-0010 SQ // 433289-0049 SQ // 140-12[1] // 433289-0049 ZEK // C1301-01 // 193-07[1] // 195-134[1] // 1000-010-161	22-13 H[1] // 185-27[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 5000-010-066 // 454061-0010 // 8G17-200-152 // JR-152*
131-21G[1]	INHABILITADO Conjunto central 434766-0012 GT2556V BMW 330D	434766-0012	171-06[1] // 434766-0012 // 1102022907 // 195-234[1] // 1000-010-105	22-13 H[1] // 185-207[1] // 704361-0004 // 704361-0005 // 5000-010-066 // 704361-0006 // 8G22-300-307
131-22A[1]	Conjunto central TO4B33 John Deere (408105-0050) (Diesel Lider)	408105-0050		465040-0005 // 465040-0003 // 465040-0004
131-22B[1]	Conjunto central 408105-0307 TO4E17-TO4E13 Navistar Vs.	408105-0307		225-40[1] // 22-01 G[1] // 465225-0005 // 465225-0007 // 465225-0008 // 465225-0011 // 465225-0012 // 465225-0013 // 465225-0014 // 465225-0017 // 465225-0018 // 465225-0019 // 466772-0002 // 466772-0007 // 466772-0008 // 465225-0006 // TURBO-G641 // 5000-010-020

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-22C[1]	Con.cen. 445074-0027 TB3404 Dongfeng - Cummins 6BT/6CT (Øm RT 54.00mm)	445074-0027	215-33[1] // 447450-0065 // TDCG540338	22-01 G[1] // 3960404 // 466563-0003 // 466563-0004 // 471182-0001 // 471182-0007 // 471182-0008 // A3960404 // C3960404 // 5000-010-020
131-22E[1]	INHABILITADO Conjunto central 443854-0145 TA2505 Fiat Iveco Tractor 8035.25.228	443854-0145	273-01[1] // 443854-0145 // N901088 // 235-201[1] // T2-093	22-27 E[1] // 454163-0002 // OEM: 99462782 // 5000-010-005
131-22F[1]	INHABILITADO CCR Nvo.S.D.433289-5248 GT2256S Volksw. 8.150 Motor MWM 4,08TCAE 3 Lts	433289-5248	111-73[1] // 433289-5248 // 195-272[1] // 1000-010-364	22-13 H[1] // 765326-5002 // 765326-0002 // 5000-010-066
131-22G[1]	INHABILITADO Conjunto Central GT1544V Hyundai-Kia Motor U1,5L Euro4		171-35[1] // 1102015956 // 195-194[1] // 1000-010-265 // 235-272[1] // GT15-051	101-127[1] // 185-58[1] // 22-13 I[1] // 740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // 782404-0001 // OEM: 28201-2A400 // 740611-0002 // 8G15-300-444 // 5000-010-066H
131-23B[1]	CCR 447450-0104/447450-0105 TO4E10 Volvo L120B/C A25C Motor TD73K/KCE	447450-0104 // 447450-0105		22-01 G[1] // 466742-0012 // 466742-0013 // OEM: 11033834 // OEM: 11033835 // 5000-010-020
131-23C[1]	Conjunto central 408105-0419 TA3801/2/3 John Deere 6068T	408105-0419	RE46474	22-01 G[1] // 466201-0001 // 466201-0002 // 466203-0001 // 466203-0002 // 466689-0001 // 5000-010-020
131-23E[1]	Conj.cen. 443854-0122 TB2565 Tractor Massey Ferguson/ Perkins agrícola	443854-0122	235-63[1] // 443854-0122 // T2-051	22-27 E[1] // 452044-0003 // 452044-0004 // 452061-0005 // 452073-0001 // 452073-0002 // 452073-0003 // 452073-0004 // 452073-0005 // 452073-0006 // 452152-0001 // 452181-0001 // 465209-0001 // 465209-0002 // 465209-0003 // 465209-0005 // 465209-0006 // OEM: 11999239 // OEM: 2674A056 // OEM: 2674A066 // 5000-010-005
131-23F[1]	Conjunto central 433289-0238 GT25 Ford Ranger 3.0 162cv	433289-0238	192-13[1] // 433289-0238 // 195-146[1] // 1000-010-373 // 215-02[1] // TO-CHRA-433289-0238 // 215-02 F[1] // 433289-0238DIF // 256-30[1] // 03001A1540	22-13 H[1] // 185-108[1] // 5000-010-066 // 754743-0002 // 8G25-200-468
131-23G[1]	CCR 702793-0024 GT2052V Nissan Terrano II 3,0 Di–Patrol 3,0 Di	702793-0024	171-38[1] // 702793-0024 // 1102020924 // 195-158[1] // 1000-010-151 // 199-08[1]	22-13 H[1] // 724639-0006 // 724639-0002 // 724639-0004 // OEM: 144112X90A // 5000-010-066
131-24B[1]	CCR 447450-0052/447450-0010 TO4E10 Volvo L120B/C A25C Motor TD73K/KCE	447450-0052 // 447450-0010		22-01 G[1] // 466742-0010 // 466742-0011 // OEM: 11033542 // OEM: 11033543 // 5000-010-020
131-24C[1]	Conjunto cent. 409172-0141 TA31 Dongfeng / Cummins 4BTA 3,9 Lts 82HP	409172-0141		242-24[1] // 22-01 G[1] // 728001-0002 // 728001-0001 // 5000-010-020
131-24E[1]	Conj. Cent. 443854-0027 TB0232 Fiat Tipo / Tempra TDS 1,9 Lts. Diesel	443854-0027		465265-0001 // 465265-0002 // OEM: 76051060 // OEM: 76629450

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-24F[1]	Conj. cent. Nvo. Serie Dorada 451298-0033 GT2052 Perkins - Bobcat	451298-0033	451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0045 // 451298-0044 // 111-54[1] // 451298-0033 // 195-125[1] // 1000-010-194	225-47[1] // 22-13 H[1] // 801-68[1] // 452191-0004 // 452191-0005 // 452264-0002 // 727264-0010 // 727265-0002 // OEM: 2674A094 // OEM: 2674A319 // OEM: 2674A324 // OEM: 2674A374 // OEM: 2674A375 // OEM: 2674A376 // OEM: 2674A378 // OEM: 2674A401 // 452191-0006 // 452191-0008 // 452222-0002 // 452222-0003 // 452222-0004 // 452222-0006 // 452301-0003 // 727262-0002 // 727262-0003 // 727262-0004 // 727262-0006 // 727264-0004 // 727264-0005 // 727264-0006 // 727264-0009 // 727266-0001 // 727266-0003 // 452301-0001 // TURBO-G269 // 5000-010-066 // 727264-0008 // TURBO-G326
131-24G[1]	CCR GT2256V (p/tbo 729403-3)M.Benz Sprinter–Accelo Mot.OM612–715C		195-265[1] // 1000-010-365	22-13 H[1] // 729403-0001 // 729403-0002 // 729403-0003 // 5000-010-066
131-25B[1]	Conjunto 408105-0289 TO4E10 Volvo L120B/C A25C Motor TD73K/KCE	408105-0289		246-19[1] // 22-01 G[1] // OEM: 4881599 // OEM: 9004881599 // 03002A0517 // 466742-0004 // 5000-010-020
131-25C[1]	Conj.central 409172-0070 TA3129 Valmet MWM TD229/4TS/4EC4 4,0Lts(DL)	409172-0070		22-01 G[1] // 465803-0001 // OEM: 905292010017 // 5000-010-020
131-25F[1]	INHABILITADO C.C.R. S.D.433352-31 GT1749S Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5	433352-0031	172-26[1] // 433352-0031 // 100-00103-500 // 195-82[1] // 1000-010-019	225-51[1] // 22-13 H[1] // 185-24[1] // 715924-0001 // 715924-0002 // OEM: 28200-42610 // 715924-0004 // TURBO-G083S // 5000-010-066 // 715924-0003 // 8G17-200-379 // JR-379*
131-25G[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703890-0302 GT1749V R.Laguna II-Volvo S40	703890-0302	703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 120-41[1] // 1-A-3246 // 171-39[1] // 703890-0302 // 1102015912 // 172-03[1] // 100-00024-500 // 195-19[1] // 1000-010-046	185-11[1] // 22-13 H[1] // 708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 708639-0010 // 8G17-300-301 // JR-301* // 5000-010-066
131-26B[1]	Conjunto central 447450-0194 APL547 Cummins 6CTA	447450-0194	408105-0257	22-01 G[1] // 466616-0001 // 466616-0002 // 466616-0004 // 466616-0008 // 5000-010-020
131-26F[1]	INHABILITADO Conjunto Central Serie Dorada 433289-0053 GT1544 Fiat Brava	433289-0053	111-48[1] // 433289-0053 // 195-126[1] // 1000-010-462 // 235-56[1] // GT15-047	22-13 I[1] // 701370-0001 // 5000-010-066H
131-26G[1]	INHABILITADO Conj.centr. 703890-0241 GT1749V Citroen – Peugeot Expert 2.0lts.	703890-0241	195-489[1] // 703890-0241 // 1000-010-356	22-13 I[1] // 758021-0002 // 764609-0001 // 764609-0003 // 782053-0001 // OEM: 0375L2 // OEM: 0375L4 // OEM: 0375L5 // OEM: 0375P4 // OEM: 0375P5 // OEM: 9661306080 // OEM: 9661567680 // OEM: 9685493480 // 5000-010-066H
131-27BP[1]	INHABILITADO Conjunto central TO4B MWM Varios PROTOTIPO			22-01 G[1] // 5000-010-020
131-27F[1]	INHABILITADO CCR Serie Dorada 433289-0412 GT1752 Chev.S10-Blazer - MWM 4,07 TCE 2.8	433289-0412	195-116[1] // 433289-0412 // 1000-010-429 // 235-120[1] // GT17-075	22-13 I[1] // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-28B[1]	Conjnto central 447450-0046 TBP412 Perkins T6.60 - Caterpillar	447450-0046		22-01 G[1] // 452071-0002 // OEM: SAB33068 // 5000-010-020
131-28F[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Serie Dorada 433289-0223 GT25S Perkins. Use 131-01F	433289-0223	131-01F[1] // 433289-0195 // 195-470[1] // 1000-010-381B	185-284[1] // 205-169[1] // 801-67[1] // 22-13 O[1] // 246-08[1] // OEM: 2674A223 // OEM: 2674A225 // OEM: 2674A403 // 711736-0023 // 711736-0028 // 711736-0029 // 711736-0030 // 711736-0025 // 8G25-200-Q10 // 738233-0001 // TDTC540367 // 805816 // 5000-010-098B // 03002A0241 // SL151058
131-29B[1]	INHABILITADO CCR 447450-0319 TBP418 Volvo-VW MWM 6,12TCE - EURO III Rda.Com. MFS	447450-0319	131-29BF[1] // 447450-0319 // 235-204[1] // T4-182B // 235-204 F[1] // T4-182-CFB	22-01 G[1] // 715189-0001 // 715189-0007 // 715189-0010 // 735598-0002 // 735598-0003 // 735598-0005 // 735598-0006 // 5000-010-020
131-29BF[1]	CCR 447450-0319 TBP418 Volvo-VW MWM 6,12TCE - EURO III Rda.Com. Fund.	447450-0319	131-29B[1] // 447450-0319 // 235-204[1] // T4-182B // 235-204 F[1] // T4-182-CFB	22-01 G[1] // 715189-0001 // 715189-0007 // 715189-0010 // 735598-0002 // 735598-0003 // 735598-0005 // 735598-0006 // 5000-010-020
131-29F[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Serie Dorada 433352-0032 GT1752 Kia Sorento–Hyundai Starex	433352-0032	803969 // 195-63[1] // 433352-0032 // 1000-010-353 // 1000-010-279 // 197-24[1]	22-13 I[1] // 185-65[1] // 805850 // 5000-010-066H // 733952-0001 // 8G17-200-432
131-30B[1]	Conjunto central 408105-0290 TO4E06 Scania (RC Øm 55 - ØM 75)	408105-0290		22-01 G[1] // 466616-0003 // 466616-0005 // 466616-0007 // 466616-0009 // 466616-0015 // 5000-010-020
131-30F[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Serie Dorada 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts.	702315-0024	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 195-95[1] // 1000-010-111 // 212-02[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500 // 220-13[1] // 1-00-0660 // 220-13 R[1] // 256-109[1] // 300001090679	22-69 D[1] // 185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 5000-010-181 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334
131-31B[1]	Conj.cent. 447450-0115 TO4E55 Industrial – Marino Motor Daewo D1146T	447450-0115		22-01 G[1] // 466721-0005 // 466721-0006 // 466721-0008 // 466721-0013 // 466721-0014 // 466721-0015 // OEM: 65091007148 // OEM: 65091007198 // 5000-010-020
131-31F[1]	Conjunto central 433289-0424 GT2556S Perkins Industrial Vs.	433289-0424	111-74[1] // 433289-0424	22-13 O[1] // 785827-0005 // OEM: 2674A842 // 5000-010-098B
131-32B[1]	Conjunto central 408105-0368 TO4E48 John Deere 4039T	408105-0368	408105-0285	22-01 G[1] // 465355-0003 // 465355-0004 // 465637-0001 // RE25998 // RE33786 // RE36037 // RE44822 // 5000-010-020
131-32F[1]	Conj.Cent.Nvo. S.Dorada 436731-0001 GT2049S Ford Mondeo/Transit TDCi	436731-0001	111-68[1] // 436731-0001 // 195-229[1] // 1000-010-132	22-13 H[1] // 708618-0004 // 708618-0005 // 708618-0006 // 709035-0004 // 709035-0005 // 726194-0003 // 8G20-20M-563 // 8G20-20M-C25 // 5000-010-066
131-33B[1]	Conjunto central 447450-0106 TO4E35 Perkins T6,60	447450-0106		22-01 G[1] // 452077-0003 // 452077-0004 // 452077-0005 // OEM: 2674A071 // OEM: 2674A080 // OEM: 33658 // 5000-010-020

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-33F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0284 GT2256S Perkins Scout 4,4	433289-0284	805646 // 195-395[1] // 433289-0284 // 1000-010-565 // 215-12[1] // TDCG540017	185-187[1] // 22-13 O[1] // 762931-0002 // 762931-0003 // 762931-0004 // 762931-0005 // 762931-0006 // 762931-0009 // 762931-0010 // 762931-0011 // 762931-0015 // 805863 // OEM: 320/06047 // OEM: 32006047 // OEM: 320/06079 // OEM: 32006079 // OEM: 320/06081 // OEM: 32006081 // OEM: 32006082 // OEM: 32006083 // OEM: 32006084 // OEM: 32006085 // OEM: 32006094 // OEM: 32006157 // OEM: 32006160 // OEM: 62006159 // OEM: 62006161 // 762931-0001 // 8G22-200-D85 // 5000-010-098B
131-34B[1]	Conjunto central 447450-0039 TBP402 / TBP419 Perkins T6.60	447450-0039	447450-0173	22-01 G[1] // 452046-0001 // 452046-0002 // 452089-0001 // 452089-0002 // 452089-0003 // 452089-0005 // 702422-0008 // 702422-0009 // OEM: 2674A057 // OEM: 2674A059 // OEM: 2674A138 // OEM: 2684A058 // 5000-010-020
131-34F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0220 GT2556S Perkins	433289-0220	197-25[1] // 433289-0220 // 235-237[1] // GT25-009 // 256-118[1] // 300001121958* // 300001121198 // 256-118 F[1]	205-62[1] // 738233-0002 // TDTC400006* // TDTC540006 // TO-TURBO-738233-0002*
131-35BF[1]	CCR TBP4407 Shanghai Diesel–Bus 8,2 (Sal.AC. 2X8-1,50 / Agua 16x1,50)			750627-0001 // 750627-0002 // 750627-0003 // 750627-0004 // 750627-0005 // 750627-0006 // 750627-0007 // 750627-0008 // 750627-0009 // D38-000-103 // D38-000-104 // D38-000-81 // D38-000-83 // D38-000-85 // D38-000-86 // D38-000-87 // S00005813 // S00011375
131-35F[1]	INHABILITADO Conjunto Central 451298-0006 GT2252S Nissan ECO100	451298-0006	111-57[1] // 451298-0006 // 140-11[1] // 451298-0006 ZEK // C1305-01 // 195-319[1] // 1000-010-162 // 235-129[1] // GT22-016	205-141[1] // 248-34[1] // 22-13 H[1] // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 452187-0001 // TDTC540263 // TBS-0031 // 5000-010-066
131-36F[1]	INHABILITADO Conjunto Centr. GT1546JS (433289-0447) Renault Master dCi 125	433289-0447	805645 // 171-63[1] // 433289-0447 // 1102015958 // 195-317[1] // 1000-010-516 // 220-16[1] // 1-00-0940 // 235-83[1] // GT15-081	225-57[1] // 22-13 I[1] // 185-119[1] // 795637-0002 // 805900 // OEM: 8201054152 // 795637-0001 // TURBO-G294S // 5000-010-066H // 8G15-200-B33
131-37F[1]	INHABILITADO Conj.Cent.433289-0291 GT1549S Ren. Master II 2,5dCi Motor G9U E4	433289-0291	433289-0415 // 195-157[1] // 433289-0291 // 1000-010-320 // 200-03[1]	190-03[1] // 22-13 I[1] // 757349-0001 // 757349-0002 // 757349-0003 // OEM: 8200433479D // OEM: 8200683866 // OEM: 8200766765A // OEM: 8200879731 // 757349-0004 // CNR.3035 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-38F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0426 GT2560S Perkins Vs.	433289-0426	195-437[1] // 433289-0426 // 1000-010-580 // 235-76[1] // GT25-018	185-319[1] // 185-324 F[1] // 22-13 H[1] // 450-1871 // 482-0234 // 768525-0006 // 785828-0002 // 785828-0003 // 785828-0004 // 785828-0005 // 833908-0007 // 833908-0008 // 833908-0014 // 833908-0018 // 845656-0001 // 845656-0003 // 881399-0001 // OEM: 2674A807 // OEM: 4514510 // OEM: 4514511 // OEM: 4643034 // OEM: 4820233 // OEM: 4820235 // OEM: 5587034 // 833908-0017 // 8G22-200-E62 // 785828-0001 // 5000-010-066
131-39F[1]	INHABILITADO Conjunto cen.433467-0014 GT2052S Nissan Frontier/Terrano TD27Ti	433467-0014	120-115[1] // 433467-0014 // 1-A-5560 // 195-275[1] // 1000-010-355	22-13 H[1] // 5000-010-066
131-40F[1]	Conjunto central 433289-0143 GT1549S Renault Laguna	433289-0143	111-39[1] // 433289-0143 // 120-31[1] // 1-A-3864 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 171-31[1] // 1102015901 // 195-200[1] // 1000-010-008	185-37[1] // 22-13 I[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 703245-0001 // 8G15-200-043 // 5000-010-066H
131-41F[1]	INHABILITADO Conj.cent.433289-0251 GT2259S Iveco Eurocargo 4,0Lts. AE0481G EIII	433289-0251	433289-0158 // 144-01[1] // 433289-0251 // 805666 // BC.0552 // 235-160[1] // GT22-011 // 256-165[1] // 300001122015 // 258-08[1] // TBS-02G-2230 // 273-03[1] // N020388	246-121[1] // 246-154 F[1] // 246-154 G[1] // 22-13 H[1] // 702989-0003 // 797648-0001 // 878998-0001 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // OEM: 5802746681 // 878998-0003 // 200101121636 // 702989-0006 // 5000-010-066
131-42F[1]	Conjunto central GT1752 (p/Tbo.725305-0005)Renault Master T28 2,8Lts		235-216[1] // GT15-013	22-13 H[1] // 725305-0005 // 5000-010-066
131-43F[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0425/433289-0342 GT2556S Perkins	433289-0342 // 433289-0425	235-302[1] // 433289-0425 // 433289-0342 // GT25-006-1FB // 258-04[1] // TBS-02G-2903	22-13 O[1] // 768524-0008 // 768524-0009 // 768524-0010 // 768524-0012 // 768524-0013 // 768524-0014 // 768524-0015 // 768524-0017 // 768524-0022 // 768524-0023 // 768524-0024 // 768524-0025 // 768524-0027 // 768524-0028 // 768524-0029 // 768524-0030 // 785827-0007 // 785827-0008 // 785827-0009 // 785827-0010 // 785827-0012 // 785827-0013 // 785827-0014 // 785827-0015 // 785827-0017 // 785827-0022 // 785827-0023 // 785827-0024 // 785827-0025 // 785827-0027 // 785827-0028 // 785827-0029 // 785827-0030 // 785827-0031 // OEM: 2674A841 // OEM: 2674A826 // 5000-010-098B
131-44F[1]	Conj.Cent.GT1749F p/tbo 781092-0006 John Deere 3029 T-3029 H		131-44FP[1] // 260-03[1]	22-13 N[1] // 781092-0006 // RE539170 // RK-G13-2
131-44FP[1]	INHABILITADO Conj.Cent.GT1749F p/tbo 781092-0006 John Deere 3029 T-3029 H		260-03[1] // 131-44F[1]	22-13 N[1] // 781092-0006 // RE539170 // RK-G13-2
131-45F[1]	INHABILITADO CCR 451298-0034 GT25 M.B. Camión Accelo 915C OM904LA 4,2L	451298-0034	195-425[1] // 451298-0034 // 1000-010-309B	22-13 H[1] // 729546-0001 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-46F[1]	INHABILITADO CCR 800854-0006 GT1238MZ Nissan Frontier biturbo - M9T LP E6 134HP–MFS	800854-0006	805678 // 171-66[1] // 800854-0006 // 1102012907 // 195-517[1] // 1000-010-627T // 235-17[1] // GT12-026B	185-312[1] // 22-69 C[1] // 825759-0002 // 825759-0003 // 846016-0002 // OEM: 14004-00Q1G // OEM: 14410-3590R // OEM: 14410-3590RD // OEM: 14410-7570R // OEM: 14410-7570RB // OEM: 14410-7570RC // OEM: 14410-9281R // OEM: 14410-9553R // OEM: 14411-00Q4B // OEM: 14411-1206R // OEM: 14411-9953R // 846016-0001 // 8G12-20M-L40 // 5000-010-197
131-47F[1]	INHABILITADO Conj.cent. DSGT2260 Nissan Frontier biturbo - M9T LP Euro 6 134 HP–MFS		805679 // 195-481[1] // 1000-010-549T // 256-117[1] // 300001132001	185-306[1] // 825758-0002 // 825758-0003 // 825758-0004 // 846015-0001 // 883860-0002 // 883860-0003 // OEM: 14004-00Q1L // OEM: 14410-4312R // OEM: 14411-5446R // OEM: 14411-5446RA // OEM: 14411-9135R // OEM: 14411-9860R // OEM: 14411-9860RB // OEM: 14411-9953RC // 883860-0001 // 8G22-200-C45
131-48F[1]	CCRGT2560NS (p/Tbo. 819159-4) Iveco Vertis NEF4 4.5 Euro 5 RC.MFS		131-48FF[1] // 131-48FG[1] // 131-48FH[1] // 235-141[1] // GT25-035 // 235-141 F[1]	22-13 H[1] // OEM: 5801794596 // 5000-010-066
131-48FF[1]	INHABILITADO CCR.GT2560NS(Tbo.819159-4)I.VertisNEF4 E5(Placa alter./RC dif.pfil)MFS		131-48F[1] // 131-48FG[1] // 131-48FH[1] // 235-141[1] // GT25-035 // 235-141 F[1]	22-13 H[1] // OEM: 5801794596 // 5000-010-066
131-48FG[1]	INHABILITADO GT2560NS(p/Tbo.819159-4)Iv.Vertis NEF4 E5 (Cpo.y Placa altern.)MFS		131-48F[1] // 131-48FF[1] // 131-48FH[1] // 235-141[1] // GT25-035 // 235-141 F[1]	22-13 H[1] // OEM: 5801794596 // 5000-010-066
131-48FH[1]	INHABILITADO CCR.GT2560NS(P/Tbo.819159-4)I.Vertis NEF4 4.5 E5(RC MFS Øm41,9)(DL)		131-48F[1] // 131-48FF[1] // 131-48FG[1] // 235-141 F[1] // GT25-035 // 235-141[1]	22-13 H[1] // OEM: 5801794596 // 5000-010-066
131-49F[1]	INHABILITADO CCR GT2256S Jiangling CHINA–Isuzu JX493-4JB1- Sin refrigeración p/agua		235-232[1] // GT22-036-1	246-141[1] // 22-13 O[1] // 736210-0003 // 736210-0007 // 736210-0009 // JR-118 // OEM: 11183-00SBJ // 200101121299 // 736210-0005 // 5000-010-098B
131-50F[1]	INHABILITADO CCR.433289-0299 GT2556S JBC Perkins 4,4Lts (Diesel Lider)	433289-0299	235-179[1] // 433289-0299 // GT25-013	762932-0001 // 762932-0002 // OEM: 3200604
131-51F[1]	CCR 433289-0309 GT2560S JBC Perkins 4,4Lts (Diesel Lider)	433289-0309		763886-0001 // 763886-0002 // OEM: 128796 // OEM: 32006065 // OEM: 32006071
132-01A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada KP35-1672 (0500) Ren. Clio-Kangoo 1.5 dCi	5435 710 0500	117-19[1] // 5435 710 0500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 112-18[1] // 112-18 A[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-01B[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada K14-2070 (0518) Peugeot 405	5314 710 0518	5314 710 0527 // 112-01[1] // 5314 710 0518 // 112-01 A[1] // 5314 710 0518 REM // 195-62[1] // 1000-030-106	22-46 B[1] // 5314 970 7012 // 5314 970 7013 // 5000-040-011
132-01C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-2075 (0516) VW Golf-New Beetle-Audi A3	5303 710 0516	120-25 R[1] // 5303 710 0516 // 1-D-3203 // 195-33[1] // 1000-030-003 // 112-16[1] // 120-25[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 195-33 F[1] // 198-10[1]	105-434[1] // 285-05[1] // 246-149[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0058 // 805803 // 5303 970 0052 // 8B03-400-052 // JR-052* // JR-52** // 03002A0023 // 200102110947 // 5303 970 0053 // 5000-040-003
132-01D[1]	INHABILITADO CCR BV43-1874 (8007) Passat–Vento 2,0lt NO incluye Geo.Var.- RC MFS	5303 710 8007	5303 710 0561 // 5303 710 8005 // 112-22[1] // 5303 710 8007 // 195-128[1] // 1000-030-198T // 237303[1] // C243-1205C // 195-529[1] // 5303 710 0559 // 1000-030-213T // 256-24[1] // 03001A1563	225-69[1] // 248-09[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0130 // 5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0168 // 5303 970 0169 // 5303 970 0206 // 5303 970 0208 // OEM: 03L253010 // OEM: 03L253016K // OEM: 03L253019E // OEM: 03L253019N // OEM: 03L253056 // OEM: 03L253056A // OEM: 1118100-ED01A // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056B // 5303 970 0205 // TURBO-K072S // TBS-2451* // TBS-2451X // 5000-040-004B
132-01E[1]	INHABILITADO Conj.Cent.Nvo.S.Dorada K27-3465 (0195) Mercedes Benz Actros V8–OM502LA	5327 710 0195	237-02[1] // 5327 710 0195 // C227-20-533 // 195-289[1] // 1000-030-239 // 195-500[1] // 5327 710 0196 // 1000-030-239T	185-120[1] // 185-120 A[1] // 22-57 B[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 5000-016-015* // 5000-040-010
132-02A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502	805655 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 112-20[1] // 120-38[6] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
132-02B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada K14-2267 (0524) Peugeot Boxer 2,5	5314 710 0524	5314 710 0524	22-46 B[1] // OEM: 037550 // OEM: 9611734080 // 5000-040-011
132-02C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-2076 (0522) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8	5303 710 0522	1-D-3597 // 5303 710 0523 // 120-79[1] // 5303 710 0522 // 1-D-3595 // 195-38[1] // 1000-030-109	22-14 I[1] // 185-93[1] // 5303 970 0075 // OEM: 500335369 // 5000-040-004 // 5303 970 0081 // 8B03-200-066
132-02D[1]	INHABILITADO Conj. central BV40-1874 VW Passat–Touran 2,0Lts. TDI – Rda.Comp. MFS		171-57[1] // 1303040900 // 195-310[1] // 1000-030-241T	185-180[1] // 5440 970 0002 // 5440 970 0021 // OEM: 03L253019P // OEM: 03L253056G // OEM: 03L253056GV // OEM: 03L253056GX // 5440 970 0036 // 8B40-30M-A95

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-02E[1]	INHABILITADO Conj.Cent.K27-3071 (0521) Mercedes Benz OM906LA 230/280HP Rda.Comp.MFS	5327 710 0521	8327 710 0001 // 5327 710 0202 // 195-516[1] // 5327 710 0521 // 1000-030-202T	185-183[1] // 22-57 B[1] // 5327 970 7140 // 5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7134 // 5327 970 7144 // 5327 970 7146 // 5327 970 7168 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060966899 // OEM: 9060966999 // OEM: 9060968099 // OEM: 9060969799 // OEM: A9060960198 // 5327 970 7210 // 8B27-100-L18 // 5000-016-015* // 5000-040-010
132-03A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada KP39-1873 VW Bora–Passat–Audi A3(p/Tbo.0007)		191-06[1] // P/TBO 5439-970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
132-03B[1]	INHABILITADO CCR K14(p/Tbo.80000174640/57)S10-Blaz-NissanMWM4,07 TCE-2.8 TDI		120-105[1] // 1-D-5546 // 191-02[1] // 195-111[1] // 1000-030-214 // 197-18[1] // CA-80000174640 // 235-119[1] // K14-014	185-194[1] // 185-195[1] // 22-46 B[1] // 205-74[1] // OEM: 905292010094 // 80000174657 // 8B14-200-327 // 80000174640 // 8B14-200-272 // 5000-040-011 // TDTC540035* // TDTC540201
132-03C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo KKK K03-1870 (0500) VW Golf – VW New Beetle – Audi	5303 710 0500	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 120-01 R[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
132-03D[1]	Conj.cent. BV43-1874 (0562) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48–Rda.Com. MFS	5303 710 0562	1000-030-197T // 1303043905 // 235-155[1] // 5303 710 0562 // K03-043B // 256-89[1] // 300012101953	22-81 E[1] // 5303 970 0133 // 5303 970 0140 // 5303 970 0190 // OEM: 03L145701 // OEM: 03L145701B // OEM: 03L145701D // OEM: 03L145702A // OEM: 03L145702D // OEM: 03L145702H // OEM: 03L145702M // 5000-040-004B
132-03E[1]	INHABILITADO Con.cen. K27-3371 (0203) Mercedes Benz OM926LA-E3 – Rda.Comp. Fundición	5327 710 0203	5327 710 0529 // 132-04E[1] // 5327 710 0203 // 195-377[1] // 1000-030-264T	22-57 B[1] // 5327 970 0006 // 5327 970 7162 // 5327 970 7163 // 5327 970 7208 // 5327 970 7209 // 5327 970 7213 // OEM: 9260966899 // 5000-016-015* // 5000-040-010

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-04A[1]	INHABILITADO C.C.R. Serie Dorada BV39-1867 (0512) Ren. Megane 1,5 dCi (p/Tbo.0027)	5439 710 0512	195-31[1] // 5439 710 0512 // 1000-030-138 // 120-98[1] // 1-D-5048 // 171-14[1] // 1303039905 // 172-19[1] // 200-00018-500	22-59 E[1] // 22-59 F[1] // 185-63[1] // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 5000-040-039 // 5000-040-040 // 5439 970 0027 // 8B39-200-085
132-04B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada K16-2267 (0501) Borgward VM 100HP	5316 710 0501	112-08[1] // 5316 710 0501 // 116-02[1]	22-46 E[1] // 5316 970 6700 // 5316 970 6701 // 5316 970 6703 // 5316 970 6704 // 5316 970 6713 // 5000-040-011
132-04C[1]	INHABILITADO Conj.Cen. Nvo. Serie Dorada K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI	5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 211-04[1] // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
132-04D[1]	INHABILITADO Conj.Cent. BV43-1880 (0560) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48–Rda.Com. MFS	5303 710 0560	195-531[1] // 5303 710 0560 // 1000-030-232T // 256-78[1] // 3000121000086	22-81 E[1] // 5303 970 0131 // 5303 970 0138 // 5303 970 0189 // OEM: 03L145701C // OEM: 03L145701E // OEM: 03L145702 // OEM: 03L145702E // OEM: 03L145702J // OEM: 03L145702N // 5000-040-004B
132-04E[1]	INHABILITADO Con.cen. K27-3371 (0203) Mercedes Benz OM926LA-E3 – Rda.Comp. MFS	5327 710 0203	5327 710 0529 // 132-03E[1] // 5327 710 0203 // 195-377[1] // 1000-030-264T	22-57 B[1] // 5327 970 0006 // 5327 970 7162 // 5327 970 7163 // 5327 970 7208 // 5327 970 7209 // 5327 970 7213 // OEM: 9260966899 // 5000-016-015* // 5000-040-010
132-05A[1]	INHABILITADO CCR Nvo.S.D. R2S KP35 Rda.Com. Fresada–VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160 HP	5435 710 0510	115-181[1] // 803942 // 195-97[1] // 5435 710 0510 // 1000-030-215T // 231-09[1] // 7100-002-0159	105-416[1] // 105-432 Q[1] // 185-190[1] // 22-59 E[1] // 22-59 F[1] // 805813 // 805814 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 5000-040-039 // 5000-040-040

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-05B[1]	INHABILITADO CCR Serie Dorada K16-2470 (0012) M.Benz OM904LA-E2 Rda.Comp. Fundición	5316 710 0012	5316 710 0527 // 194-10[1] // 5316 710 0012 // 233-01[1] // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-08B[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 220-09[1] // 2-00-0480X // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 256-102[1] // 300002131313 // 256-171[1] // 300002130619	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 4934086 // 5316 970 0060 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // 5316 970 7140 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0110 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // OEM: A3470960499 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175609 // 80000175683 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5316 970 7111 // 5000-040-011 // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023
132-05C[1]	INHABILITADO CCR S.D.K03-2074(0531) Iveco Daily–Fiat Ducato 2,3TD F1AEuro4 Multijet	5303 710 0531	5303 710 0547 // 120-114[1] // 5303 710 0531 // 1-D-5176 // 195-85[1] // 1000-030-181 // 256-106[1] // 300002110551	22-14 I[1] // 185-78[1] // 5303 970 0102 // 5303 970 0250 // OEM: 504071260 // OEM: 504136797 // OEM: 504154739 // OEM: 5801457120 // 5000-040-004 // 5303 970 0116 // 8B03-200-475

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-05E[1]	Conj. Cent.K26-2660 (0040/0023)Volvo Penta/Deutz industrial BF4L913	5326 710 0023 // 5326 710 0040		22-57 C[1] // 5326 970 6009 // 5326 970 6011 // 5326 970 6012 // 5326 970 6013 // 5326 970 6014 // 5326 970 6015 // 5326 970 6040 // 5326 970 6091 // 5326 970 6092 // 5326 970 6093 // OEM: 04151571 // OEM: 04151788 // OEM: 04154547 // OEM: 3802020 // OEM: 846036 // OEM: 846037 // 5000-040-136
132-06A[1]	INHABILITADO CCR Nvo. S.D. BV39-1873 (0511) Gofl TDI-A3 TDI-Caddy -Motor AXR(E4)	5439 710 0511	120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 135-29[1] // 5439 710 0511 // 191-05[1] // 215-05[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 195-11[1] // 1000-030-107 // 256-51[1] // 03001894 // 258-26[1] // TBS-02K-0106	225-44[1] // 22-59 F[1] // 185-125[1] // 185-40[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*
132-06B[1]	Conjunto Nuevo Serie Dorada K16-2267 (0524) Peugeot Boxer 2.5	5316 710 0524	112-09[1] // 5316 710 0524	22-46 B[1] // 5316 970 6737 // 5000-040-011
132-06C[1]	INHABILITADO CCR Nvo. S.D.R2S K04 Rda. Comp.Fundición–Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP	5304 710 0550	132-07C[1] // 5304 710 0550 // 195-100[1] // 1000-030-2161 // 220-04[1] // 2-00-0904X // 231-10[1] // 7100-002-0160 // 235-22[1] // R2S-000-LB	105-432 Q[1] // 105-439[1] // 185-190[1] // 22-14 J[1] // 5304 970 0110 // 5304 970 0128 // 5304 970 0140 // 805814 // 805812 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 5000-040-003
132-06E[1]	CCR. K27.2-3266 (0118) Liebherr Eart Mover Mot. D9408TIEA2	5327 710 0118	5327 710 0137 // 5327 710 0152 // 132-06EP[1] // 5327 710 0118 // 235-82[1] // K27-088	5327 970 6607 // 5327 970 6608 // 5327 970 6609 // 5327 970 6611 // 5327 970 6612 // 5327 970 6613 // 5327 970 6614 // 5327 970 6615 // 5327 970 6616 // 5327 970 6619 // OEM: 5700122 // OEM: 5700123 // OEM: 5700135 // OEM: 5700136 // OEM: 5700179 // OEM: 5700180 // OEM: 5700197 // OEM: 5700198 // OEM: 5700201 // OEM: 5700202 // OEM: 5700246 // OEM: 5700246A // OEM: 5700247
132-06EP[1]	INHABILITADO CCR. K27.2-3266 (0118) Liebherr Eart Mover Mot. D9408TIEA2 - PROTOTIPO	5327 710 0118	5327 710 0137 // 5327 710 0152 // 132-06E[1] // 5327 710 0118 // 235-82[1] // K27-088	5327 970 6607 // 5327 970 6608 // 5327 970 6609 // 5327 970 6611 // 5327 970 6612 // 5327 970 6613 // 5327 970 6614 // 5327 970 6615 // 5327 970 6616 // 5327 970 6619 // OEM: 5700122 // OEM: 5700123 // OEM: 5700135 // OEM: 5700136 // OEM: 5700179 // OEM: 5700180 // OEM: 5700197 // OEM: 5700198 // OEM: 5700201 // OEM: 5700202 // OEM: 5700246 // OEM: 5700246A // OEM: 5700247

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-07A[1]	INHABILITADO CCR SD R2S KP39(0524) MB Sprinter 515 CDI–OM651DE22LA Rda.Com.Fresada	5439 710 0524	803951 // 195-107[1] // 5439 710 0524 // 1000-030-200T // 171-59[1] // 1303039921 // 220-22[1] // 2-00-0568X // 235-25[1] // R2S-003-HB	105-424[1] // 185-177[1] // 17-20EB[1] // 22-59 F[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0007 // 1000 970 0008 // 1000 970 0019 // 5439 970 0074 // 5439 970 0075 // 5439 970 0099 // 5439 970 0106 // 5439 970 0119 // 5439 970 0120 // JR-627-KP39 // JR-628-KP39 // OEM: 6510905480 // OEM: 6510905580 // 1000 970 0037 // 805834 // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // 2080-010-051 // 5000-040-040 // 5000-040-040B
132-07B[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada K16-2464 (0522) Iveco Daily 2.8 TD	5316 710 0522	120-106[1] // 5316 710 0522 // 1-D-5542 // 120-106 A[1] // 195-151[1] // 1000-030-205 // 195-151 A[1]	22-46 B[1] // 5314 970 6446 // 5314 970 6447 // OEM: 500334596 // 5000-040-011
132-07C[1]	INHABILITADO CCR Nvo. S.D.R2S K04 Rda. Comp.Fresada–Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP	5304 710 0550	132-06C[1] // 5304 710 0550 // 195-100[1] // 1000-030-216T // 220-04[1] // 2-00-0904X // 231-10[1] // 7100-002-0160 // 235-22[1] // R2S-000-LB	105-432 Q[1] // 105-439[1] // 185-190[1] // 22-14 J[1] // 5304 970 0110 // 5304 970 0128 // 5304 970 0140 // 805814 // 805812 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 5000-040-003
132-07E[1]	Conjunto central K26-2960 (0068) Volvo – Penta Marine Motor KAMD32	5326 710 0068	5326 710 0045 // 235-292[1] // 5326 710 0068 // K26-017	22-57 C[1] // 5326 970 6016 // 5326 970 6035 // 5326 970 9028 // OEM: 3581528 // OEM: 3802082 // OEM: 838695 // OEM: 860916R // 5000-040-136
132-08A[1]	INHABILITADO Con.Cen. S.D. R2S KP35 (0511) Amarok 2,0Lts.TDI-CR 180HP Rda.Comp.MFS	5435 710 0511	132-08AF[1] // 5435 710 0511 // 195-181[1] // 1000-030-222T // 220-17[1] // 2-00-0514X // 231-16[1] // 7100-002-0201B // 256-140[1] // 300002090661	185-242[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0030 // 1000 970 0051 // 1000 970 0068 // 1000 970 0069 // 1000 970 0096 // 1000 970 0097 // 1000 970 0100 // 1000 970 0101 // 1000 970 0112 // 1000 970 0113 // 1000 970 0114 // 1000 970 0252 // 1000 993 0115 // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-040B
132-08AF[1]	INHABILITADO CCR SD R2S KP35 (0511) Amarok 2,0 TDI 180HP Rda.Com.MFS-Cpo.reacond.	5435 710 0511	195-181[1] // 5435 710 0511 // 1000-030-222T // 132-08A[1] // 220-17[1] // 2-00-0514X // 231-16[1] // 7100-002-0201B // 256-140[1] // 300002090661	185-242[1] // 22-59 F[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0030 // 1000 970 0051 // 1000 970 0068 // 1000 970 0069 // 1000 970 0096 // 1000 970 0097 // 1000 970 0100 // 1000 970 0101 // 1000 970 0112 // 1000 970 0113 // 1000 970 0114 // 1000 970 0252 // 1000 993 0115 // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-040 // 5000-040-040B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-08B[1]	INHABILITADO CCR.Ser.Dor.K16-2470(0012) M.B.OM904LA-E2–MWM–Cumm.4BTAA – RC.Fresada	5316 710 0012	5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 233-01[1] // 220-09[1] // 2-00-0480X // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 256-102[1] // 300002131313 // 256-171[1] // 300002130619	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 4934086 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // 5316 970 7140 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: A3470960499 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023 // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5000-040-011 // 5316 970 7119 // 8B16-200-378
132-08C[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada K03-2072 (0502) Audi A4	5303 710 0502	112-06[1] // 5303 710 0502 // 120-23[1] // 1-D-2168 // 192-10[1] // 195-149[1] // 1000-030-005	22-14 J[1] // 185-32[1] // 5303 970 0022 // 5000-040-003 // 5303 970 0005 // 8B03-400-004 // JR-004*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-08E[1]	Conjunto central K27-3020 (0044) SAME Industrial 13.4 d TD232V6	5327 710 0044	311836 // 5327 710 0014 // 5327 710 0101	22-92 B[1] // 314253 // 314294 // 5237 970 6407 // 5327 970 6001 // 5327 970 6002 // 5327 970 6003 // 5327 970 6004 // 5327 970 6005 // 5327 970 6006 // 5327 970 6007 // 5327 970 6008 // 5327 970 6010 // 5327 970 6012 // 5327 970 6014 // 5327 970 6015 // 5327 970 6019 // 5327 970 6020 // 5327 970 6021 // 5327 970 6023 // 5327 970 6025 // 5327 970 6033 // OEM: 007118534 // OEM: 007118554 // OEM: 04180161 // OEM: 04180162 // OEM: 04180192 // OEM: 04180193 // OEM: 04180194 // OEM: 04180195 // OEM: 04180196 // OEM: 04180197 // OEM: 04180198 // OEM: 04180199 // OEM: 04180200 // OEM: 04180201 // OEM: 105292000049 // OEM: 105292000059 // OEM: 12152906 // OEM: 12152907 // OEM: 12152916 // OEM: 605292000049 // OEM: 605292000054 // OEM: 605292000055 // OEM: 605292000056 // OEM: 605292000068 // 5000-090-002
132-09A[1]	CCR.S.D.BV35-1573(0513) Nvo Fiat Punto-Alfa Mito, Motor 1,25 SJTD 90HP	5435 710 0513	195-136[1] // 5435 710 0513 // 1000-030-153 // 172-27[1] // 200-00049-500 // 220-05[1] // 2-00-0333 // 235-20[1] // KP35-014 // 256-104[1] // 300002080649	185-314[1] // 22-59 F[1] // 185-80[1] // OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // OEM: 55197838 // OEM: 93184183 // 5435 970 0015 // 8B35-300-650 // 5000-040-040 // 5435 970 0014 // 8B35-300-441
132-09B[1]	INHABILITADO Conjunto Central Nvo. Serie Dorada K14-2070 (0509) Iveco Daily 2,5 TD	5314 710 0509	116-19[1] // 5314 710 0509 // 160.047 // 195-249[1] // 1000-030-233	22-46 B[1] // 185-117[1] // 5314 970 7004 // 5314 970 7005 // OEM: 4851722 // 5000-040-011 // 5314 970 7001 // 8B14-200-A03
132-09C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. c/escalón)	5303 710 0507	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 195-113[1] // 1000-030-145 // 220-07[1] // 2-00-0171 // 235-124[1] // K03-007 // 256-114[1] // 300002100573	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004
132-09E[1]	Conjunto cent. K27-3260 (0054) Fiat Iveco Turbostar – Motor 8280.22TC	5327 710 0054	5327 710 0074	22-92 B[1] // 5327 970 6037 // 5327 970 6038 // OEM: 4787336 // OEM: 4787337 // OEM: 4835336 // OEM: 75988 // 5000-090-002
132-10A[1]	INHABILITADO Conjunto central BV39-(1875) VW Polo TDI Motor ASZ (E3)	5439 710 0510	120-75[1] // 5439 710 0510 // 1-D-3822 // 195-47[1] // 1000-030-156	22-59 D[1] // 5439 970 0016 // 5000-040-032

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-10B[1]	INHABILITADO Con.Cen. S.Dor. K16-2470 (0010) M.Benz OM904LA-E2 R.Com.Øm 42,50–ØM 61	5316 710 0010	112-11[1] // 5316 710 0010 // 120-110[1] // 1-D-5533 // 195-58[1] // 1000-030-128	185-244[1] // 185-271[1] // 22-46 B[1] // 5316 970 7008 // 5316 970 7009 // 5316 970 7010 // 5316 970 7013 // 5316 970 7014 // 5316 970 7016 // 5316 970 7017 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7028 // 5316 970 7030 // 5316 970 7029 // 8B16-100-N71 // 5316 970 7015 // 8B16-200-M81 // 5000-040-011
132-10C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Serie Dorada K03-2076 (0513) Daily 2,8–Ducato 2,8–Boxer 2,8	5303 710 0513	120-29[1] // 5303 710 0513 // 1-D-3131 // 195-203[1] // 1000-030-112	22-14 I[1] // 5303 970 0034 // 5303 970 0037 // 5303 970 0054 // 5303 970 0071 // 5303 970 0072 // 5000-040-004
132-10E[1]	INHABILITADO Conjunto central K27-3667 (0127) Volvo Penta Marino – motor TAMD630	5327 710 0127		5327 970 6723 // 5327 970 6734 // 5327 970 6740 // 5327 970 6745 // 5327 970 6789 // OEM: 3802097 // OEM: 3802098 // OEM: 3802127 // OEM: 3825200 // OEM: 3826913 // OEM: 3827008 // OEM: 3827451 // OEM: 3828361 // OEM: 3830094 // OEM: 866639
132-11A[1]	Conj.cen. BV39-1873 (0527) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI. Rda.Com. Fresada	5439 710 0527		5439 970 0081 // 5439 970 0097
132-11B[1]	CCR Serie Dor. K16-2267(0523) Peu.Boxer–Cit.Jumper 2,5 Motor DJ5TEDW2	5316 710 0523		22-46 B[1] // 5316 970 6723 // 5000-040-011
132-11C[1]	INHABILITADO CCR SD. R2S K04(0525) MB. Sprinter 515 CDI–OM651DE22LA Rda.Com.Fresada	5304 710 0525	803950 // 195-353[1] // 5304 710 0525 // 1000-030-260T // 220-08[1] // 2-00-0567X	105-425[1] // 185-177[1] // 17-26E[1] // 17-26EB[1] // 22-14 I[1] // 1000 970 0008 // 1000 970 0074 // 5304 970 0086 // 5304 970 0127 // OEM: 6510905480 // OEM: 6510905680 // OEM: 6510906080 // OEM: 6510906380 // 1000 970 0037 // 805833 // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // DTD17 // 2080-010-017 // 5000-040-004
132-11E[1]	Con.cen.K27-3371 (0170) Mercedes Benz OM926LA-E2 – Rda.Comp. Fundición	5327 710 0170	235-274[1] // 5327 710 0170 // K27-005-C1	22-57 B[1] // 5327 970 7114 // 5327 970 7116 // OEM: 9260960399 // OEM: 9260960699 // 5000-016-015* // 5000-040-010
132-12A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nueva Turbo Int. KP35-1570 (0503) 1-D-3820 Fiat Motor 1,25 SJTD	5435 710 0503	5435 710 0505 // 120-65[1] // 5435 710 0503 // 1-D-3820 // 195-400[1] // 1000-030-021	185-85[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0005 // 5435 970 0006 // 5435 970 0019 // 5435 970 0018 // 8B35-200-B15 // 5000-040-039
132-12B[1]	INHABILITADO CCR Serie Dor. K16-2470 (0048) Cargo 815e ISBe4–VW 8150/12150 RC. MFS	5316 710 0048	5316 710 0047 // 120-111[1] // 5316 710 0048 // 1-D-5553 // 195-175[1] // 1000-030-204	22-46 B[1] // 80000174060 // 172198 // 173809 // 173871 // 174058 // 174059 // 174060 // 174063 // 174611 // 3966672 // 5316 970 7215 // 70000173809 // 70000173871 // 70000174059 // 70000174063 // 70000174611 // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174063 // 80000174611 // 90000172198 // 90000173809 // 90000173871 // 90000174058 // 90000174059 // 90000174060 // 90000174063 // 90000174611 // 5000-040-011

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-12C[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada K03-2072 (0504) Audi A3-VW Golf-Bora 1.8 Lts.	5303 710 0504	112-13[1] // 5303 710 0504 // 120-18[1] // 1-D-3337 // 199-10[1] // 231-01[1] // 195-328[1] // 1000-030-004B	22-14 J[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5000-040-003
132-12E[1]	Conj.cent.K27.2-2967 (0505) Iveco EuroCargo Mot.8060.45.4400 Euro 2	5327 710 0505	5327 710 0113 // 5327 710 0124 // 5327 710 0504 // 258-42[1] // 5327 710 0505 // TBS-02K-2542	5327 970 6716 // 5327 970 6717 // 5327 970 6744
132-13A[1]	Conj. central KP39-1875 p/Tbo.5439 970 0012 Seat Córdoba/Ibiza – ASZ			5439 970 0012 // OEM: 038253010Q // OEM: 038253016S // OEM: 038253056F
132-13C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Serie Dorada K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4 – A6	5303 710 0511	112-12[1] // 5303 710 0511 // 120-19[1] // 1-D-3194 // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 195-40[1] // 1000-030-004 // 171-44[1] // 1302003904 // 235-34[1] // K03-004-1 // 258-16[1] // TBS-02K-1922	185-04[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0049 // OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-003* // JR-03** // 5000-040-003
132-14C[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo.Serie Dorada RS2 K04 (0553) Amarok 180HP Rda.Comp.MFS	5304 710 0553	195-173[1] // 5304 710 0553 // 1000-030-221T // 220-14[1] // 2-00-0513X // 231-19[1] // 7100-002-0181B // 7100-002-0181	185-242[1] // 22-124 B[1] // 1000 970 0051 // 1000 970 0069 // 1000 970 0097 // 1000 970 0101 // 1000 970 0114 // 1000 970 0252 // 5304 970 0126 // 5304 970 0144 // OEM: 03L145715C // OEM: 03L145715H // OEM: 03L145715M // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-144* // 5000-040-144-5600 // RK-K1-3
132-15C[1]	INHABILITADO Conj.Cent.Serie Dorada K03-2068 (0533) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT	5303 710 0533	803991 // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183 // 120-107[1] // 1-D-5481 // 172-24[1] // 200-00298-500	185-175[1] // 185-176[1] // 22-81 F[1] // 205-102[1] // 5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 5303 970 0179 // 5303 970 0425 // 805864 // OEM: 9807149780 // OEM: 9811192880 // 5303 970 0243 // 5303 970 0121 // 8B03-400-636 // 5303 970 0217 // 8B03-400-997 // 5000-040-005 // TDTC540166
132-16C[1]	INHABILITADO Con.Cen.Nvo.S.Dorada K03-2074 (0527) Mini Cooper S 1.6lts. Refrigerado	5303 710 0527	803941 // 112-19 A[1] // 5303 710 0527 // 171-51[1] // 1302003927 // 195-59[1] // 1000-030-175 // 132-16CF[1]	185-167[1] // 248-28[1] // 5303 970 0117 // 5303 970 0118 // 5303 970 0181 // 5303 970 0292 // 5303 970 0426 // OEM: 9803546480 // 805845 // 5303 970 0163 // 8B03-400-497 // 5303 970 0180 // TBS-2977
132-16CF[1]	INHABILITADO CCR S.Dorada K03-2074(0527) Mini Cooper S 1.6lts Refrig.(POST TEST)	5303 710 0527	803941 // 112-19 A[1] // 5303 710 0527 // 132-16C[1] // 171-51[1] // 1302003927 // 195-59[1] // 1000-030-175	185-167[1] // 248-28[1] // 5303 970 0117 // 5303 970 0118 // 5303 970 0181 // 5303 970 0292 // 5303 970 0426 // OEM: 9803546480 // 805845 // 5303 970 0163 // 8B03-400-497 // 5303 970 0180 // TBS-2977
132-17C[1]	INHABILITADO Conjunto Nuevo K04-2275 (0507) Audi A3 – TT	5304 710 0507	112-17[1] // 5304 710 0507 // 120-37[1] // 1-D-3601 // 195-89[1] // 1000-030-113 // 256-135[1] // 300002121306	185-173[1] // 22-81 F[1] // 205-109[1] // 5304 970 0020 // OEM: 06A145704M // OEM: 06A145704P // OEM: 06A145704Q // 5304 970 0023 // 8B04-400-083 // 5000-040-005 // 5304 970 0022 // TDTC540176

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-18C[1]	Conjunto Central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón)	5303 710 0507	112-05[1] // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 171-43[1] // 5303 710 0507 // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-15[1] // 1000-030-002 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 256-100[1] // 300002101299	22-81 E[1] // 5303 970 0038 // 5000-040-004B
132-19C[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-1875 (0505) Peugeot 306	5303 710 0505	112-04[1] // 5303 710 0505 // 120-20[1] // 1-D-3126 // 195-71[1] // 1000-030-111	22-81 F[1] // 5000-040-005
132-20C[1]	INHABILITADO Conjunto central K03-2074 (0536) Audi A4 – A5 1,8Lts. TFSI	5303 710 0536	171-64[1] // 5303 710 0536 // 1302003936 // 195-420[1] // 1000-030-175B // 195-502[1] // 1000-030-318	185-295[1] // 22-81 F[1] // 5303 970 0119 // 5303 970 0123 // 5303 970 0136 // 5303 970 0159 // 5303 970 0160 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701J // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701M // OEM: 06J145702G // 5303 970 0161 // 8B03-40M-L11 // 5000-040-005
132-21C[1]	INHABILITADO Conjunto central K04-2072 (0501) K04 Tata Sierra - Chrysler VM	5304 710 0501	5304 710 0509 // 112-07[1] // 120-09[1] // 5304 710 0501 // 1-D-2170 // 171-29[1] // 1302004901 // 172-07[1] // 200-00306-500 // 195-207[1] // 1000-030-165	22-14 I[1] // 5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019 // 5000-040-004
132-22C[1]	Conjunto central K04-2070 (0500) K04 Ford Transit	5304 710 0500	112-03[1] // 5304 710 0500 // 116-20[1] // 160.129 // 120-02[1] // 1-D-3095 // 171-10[1] // 1302004900 // 195-29[1] // 1000-030-001	185-03[1] // 22-81 F[1] // 5304 970 0001 // 8B04-200-002 // JR-002* // JR-02** // 5000-040-005
132-23C[1]	INHABILITADO CCR K03 (p/Tbo.5303 970 0290/1) Rda.Comp. MFS		132-23CF[1] // 240-02 F[1] // LYP80162-28-9 // 253-01 F[1] // 03006-003 // 195-454[1] // 1000-030-255T	185-140[1] // 185-232[1] // 225-36[1] // 225-36 V[1] // 22-81 F[1] // OEM: 06H145702N // 5303 970 0290 // 8B03-40M-G23 // 5303 970 0291 // 8B03-40M-B96 // TURBO-K105S // 5000-040-005
132-23CF[1]	INHABILITADO CCR K03 (p/Tbo.5303 970 0290/1) (Cpo.Cent NO original) Rda.Comp. MFS		240-02 F[1] // LYP80162-28-9 // 253-01 F[1] // 03006-003 // 132-23C[1] // 195-454[1] // 1000-030-255T	185-140[1] // 185-232[1] // 225-36[1] // 225-36 V[1] // 22-81 F[1] // OEM: 06H145702N // 5303 970 0290 // 8B03-40M-G23 // 5303 970 0291 // 8B03-40M-B96 // TURBO-K105S // 5000-040-005
132-24C[1]	INHABILITADO Conjunto central K04-2072 (0521) Deutz Industrial 4.04L. RC MFS	5304 710 0521	5304 710 0520 // 5304 710 4037 // 257-02[1] // 5304 710 0521 // 1102-074-005 // 132-24CF[1] // 235-308[1] // K04-034B	242-28 F[1] // 266-01[1] // 22-81 E[1] // 5304 970 0075 // 5304 970 0076 // 5304 970 0082 // 5304 970 0083 // 5304 970 0087 // 5304 970 0089 // 5304 970 0119 // 5304 970 0150 // OEM: 04294723 // OEM: 04297601 // OEM: 04298261 // OEM: 04298276 // OEM: 04299166 // OEM: 04299177 // OEM: 04509117 // OEM: 04509975 // OEM: 21075166 // OEM: 21092582 // 5304 970 0079 // 5000-040-004B

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-24CF[1]	CCR.K04-2072 (0521) Deutz Industrial 4,04L (Conector+tapón Ent.Ac)	5304 710 0521	5304 710 0520 // 5304 710 4037 // 132-24C[1] // 5304 710 0521 // 257-02[1] // 1102-074-005 // 235-308[1] // K04-034B	242-28 F[1] // 266-01[1] // 22-81 E[1] // 5304 970 0075 // 5304 970 0076 // 5304 970 0082 // 5304 970 0083 // 5304 970 0087 // 5304 970 0089 // 5304 970 0119 // 5304 970 0150 // OEM: 04294723 // OEM: 04297601 // OEM: 04298261 // OEM: 04298276 // OEM: 04299166 // OEM: 04299177 // OEM: 04509117 // OEM: 04509975 // OEM: 21075166 // OEM: 21092582 // 5304 970 0079 // 5000-040-004B
132-25C[1]	INHABILITADO Conj. cent. K03-2074 (5303 710 0553) Iveco LDV 3,0L F1C Euro 5 (SJR)	5303 710 0553	5303 710 0552 // 195-362[1] // 5303 710 0553 // 1000-030-181T	22-81 E[1] // 5303 970 0167 // 5000-040-004B
133-01A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada E-302		178205 // 185606 // 310122 // 115-56[1] // 801225 // 194-11[1] // 180293 // 117-27[1] // 133-01B[1]	171992 // 172491 // 172492 // 173719 // 180299 // 180658 // 180659 // 180660 // 181008 // 182352 // 183846 // 184160 // 184662 // 184953 // 185604 // 186511 // 186583 // OEM: 33164657862 // OEM: 631GC4101P12 // OEM: 631GC4101P14 // OEM: 631GC4101P17 // OEM: 631GC4101P18 // OEM: 631GC4101P20 // OEM: 631GC4101P22 // OEM: 631GC4101P25 // OEM: 631GC4101P27 // OEM: 631GC4101P8 // OEM: 631GC4101P9 // OEM: 631GC4104 // OEM: 631GC439 // OEM: 631GC439A // OEM: 631GC466A // OEM: 631GC487P1 // OEM: 631GC487P2 // OEM: 631GC487P3 // OEM: 631GC487P4 // OEM: 631GC5105P4 // OEM: 631GC5105P5
133-01B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180293 E-302 (EX 133-01A)	180293	178205 // 185606 // 310122 // 115-56[1] // 801225 // 133-01A[1] // 194-11[1] // 180293 // 117-27[1]	22-110 B[1] // 171992 // 172491 // 172492 // 173719 // 180299 // 180658 // 180659 // 180660 // 181008 // 182352 // 183846 // 184160 // 184662 // 184953 // 185604 // 186511 // 186583 // OEM: 33164657862 // OEM: 631GC4101P12 // OEM: 631GC4101P14 // OEM: 631GC4101P17 // OEM: 631GC4101P18 // OEM: 631GC4101P20 // OEM: 631GC4101P22 // OEM: 631GC4101P25 // OEM: 631GC4101P27 // OEM: 631GC4101P8 // OEM: 631GC4101P9 // OEM: 631GC4104 // OEM: 631GC439 // OEM: 631GC439A // OEM: 631GC466A // OEM: 631GC487P1 // OEM: 631GC487P2 // OEM: 631GC487P3 // OEM: 631GC487P4 // OEM: 631GC5105P4 // OEM: 631GC5105P5 // 5000-020-111

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-01C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 171905 S300 S/W John Deere	171905	171912 // 113-11[1] // 171905 // 115-186[1] // 801851	22-42 C[1] // 168217 // 168221 // 168222 // 168482 // 168678 // 168680 // 169087 // 169582 // 169584 // 169642 // 177276 // 177278 // 178421 // RE64765 // SE500279 // RE500082 // RE519042 // RE63160 // RE63164 // RE63649 // RE65206 // RE65359 // RE65360 // RE65361 // RE66731 // RE70337 // RE70340 // SE500427 // SE500430 // 318393 // 5000-030-018
133-01D[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 318911 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC	318911	195-244[1] // 318911 // 1000-070-067	22-51 B[1] // 205-79[1] // 04259318KZ // 20571676 // 5620 970 0001 // OEM: 04285322 // OEM: 3802190 // OEM: 6005030553 // 5000-030-021 // RK-S14-1 // 318754 // 318815 // TDTC540041
133-01E[1]	Conj.Cen. S.Dorada S100G-101 Chevrolet S10/Ford Ranger HSD 2,5 Maxion		133-08E[1]	22-40 D[1] // 70000174042 // 5000-030-016
133-01F[1]	INHABILITADO Conj.Cent.Nvo.Serie Dorada 310116 - 180119 3LM319 Caterpillar 3306	180119 // 310116	6N1524 // 115-16[1] // 806019 // 194-06[1] // 180119 // 310116 // 197-35[1] // 215-10[1] // TDCG540016	185-323[1] // 246-23[1] // 22-120 B[1] // 172493 // 180189 // 310130 // 806009 // 159623 // 8S03-100-B64 // 03002833 // 5000-030-032
133-01G[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 167387 S3BSL120 Caterpillar Vs.	167387	178158 // 113-16[1] // 167387 // 139-17[1] // S1030234N // 195-350[1] // 1000-070-085	22-08 D[1] // 113-7924 // 168444 // 168549 // 168584 // 169425 // 179579 // 179581 // 179585 // OR6882 // 5000-030-019
133-01H[1]	Conjunto Central 196538 S4DS011 Cat. 3306 – Vs	196538	178223 // 311144 // 113-18[1] // 196538 // 194-23[1]	205-81[1] // 22-23 C[1] // 178106 // 194112 // 194142 // 194309 // 194632 // 194770 // 194773 // 194774 // 194855 // 194895 // 194915 // 196551 // 196552 // 196553 // 196554 // TDTC540026 // 5000-030-123
133-01I[1]	INHABILITADO Con.cen.318293 S400 Camión Renault/Motor MIRD062356 E63/G63/I63 EU III	318293	195-540[1] // 318293 // 1000-070-045	185-212[1] // 185-264[1] // 22-54 C[1] // 317803 // 317805 // 318294 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // OEM: 5010477293 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319 // 317755 // 8S04-100-901 // 317804 // 318295 // 8S04-100-902 // 5000-030-020B
133-01J[1]	INHABILITADO CCR 1270 710 0003 B2-3067 Perkins Tractor 6,0Lts. 1106D Rda.Comp.MFS	1270 710 0003	133-01JF[1] // 1270 710 0003 // 256-25[1] // 03001A2785	185-191[1] // 246-52[1] // 22-97 C[1] // 1070 197 0005 // 1070 197 0006 // 1070 988 0002 // 1070 988 0005 // 1070 988 0006 // 1070 988 0012 // 1070 988 0016 // 315-9810 // 5696097 // OEM: 2674A237 // OEM: 2674A256 // OEM: 2674A271 // OEM: 2674A604 // OEM: 2674A608 // 1070 197 0002 // 8S02-200-835 // 03002A1452 // 1070 970 0006 // 5000-030-125

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-01JF[1]	INHABILITADO CCR 1270 710 0003 B2-3067 Perkins Tractor 6,0Lts. 1106D Rda.Comp.MFS	1270 710 0003	133-01J[1] // 1270 710 0003 // 256-25[1] // 03001A2785	185-191[1] // 246-52[1] // 22-97 C[1] // 1070 197 0005 // 1070 197 0006 // 1070 988 0002 // 1070 988 0005 // 1070 988 0006 // 1070 988 0012 // 1070 988 0016 // 315-9810 // 5696097 // OEM: 2674A237 // OEM: 2674A256 // OEM: 2674A271 // OEM: 2674A604 // OEM: 2674A608 // 1070 197 0002 // 8S02-200-835 // 03002A1452 // 1070 970 0006 // 5000-030-125
133-01K[1]	CCR B1-2467NRAKB0(1158 710 0003) Deutz TCD2012L4-2V 5.04L-Øm RC 41,4mm	1158 710 0003	235-184[1] // 1158 710 0003 // B1-002	242-10[1] // 22-83 B[1] // 1158 970 0004 // OEM: 04295604 // OEM: 04298603 // OEM: 13024350 // 1158 970 0007 // 5000-030-124
133-01KP[1]	INHABILITADO CCR B1 (1158 710 0003)Deutz TCD2012L4-2V 5.0L-ØmRC 46mm MFS PROTOTIPO	1158 710 0003		242-10[1] // 22-83 B[1] // 1158 970 0004 // OEM: 04295604 // OEM: 04298603 // OEM: 13024350 // 1158 970 0007 // 5000-030-124
133-02A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180296 E-504 Caterpillar Vs.	180296 SD	178207 // 310125 // 115-17[1] // 801056 // 194-14[1] // 180296 // 133-02B[1] // 256-65[1] // 03001A1178	246-53[1] // 22-110 B[1] // 149291 // 149292 // 178048 // 178049 // 180287 // 180289 // 8S9237 // 03002A0139 // 180288 // 5000-020-111
133-02B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180296 E-504 Caterpillar Vs. (EX 133-02A)	180296	178207 // 310125 // 115-17[1] // 801056 // 133-02A[1] // 180296 SD // 194-14[1] // 180296 // 256-65[1] // 03001A1178	246-53[1] // 22-110 B[1] // 149291 // 149292 // 178048 // 178049 // 180287 // 180289 // 8S9237 // 03002A0139 // 180288 // 5000-020-111
133-02C[1]	Conjunto central 176648 S300 John Deere 6081H	176648	176643 // 220-60[1] // 176648 // 4-00-1678 // 256-177[1] // 300003190799	22-42 C[1] // 173296 // 173562 // 176120 // 177283 // 477283 // RE516848 // RE518653 // RE518836 // RE529597 // 318393 // 5000-030-018
133-02D[1]	Conjunto central Serie Dorada 171864 S200A049 Cat. 950G	171864	0R9782 // 178190 // 196-0268 // 113-19[1] // 171864 // 195-663[1] // 1000-070-081	185-318[1] // 22-51 B[1] // 171858 // 171859 // 171935 // 179593 // 178474 // 8S02-200-A50 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-02E[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 316036 S1B John Deere 2800T – 3029T	316036	8000 017 4034 // 113-23[1] // 316036 // 195-92[1] // 1000-070-023 // 215-16[1] // TDCG540228	205-126[1] // 22-40 D[1] // 174925 // 315873 // 316290 // 316295 // 318206 // RE500455 // RE500784 // RE507147 // RE518228 // RE521157 // RE524159 // RE70036 // 174262 // 316035 // TDTC540227 // 5000-030-016
133-02F[1]	INHABILITADO Conjunto Central Nvo. Serie Dorada 310129 3LM-373 Caterpillar D3306	310129	178212 // 184120 // 1000-070-076 // 115-77[1] // 806151 // 197-19[1] // 310129 // 115-170[1] // 805622 // 235-244[1] // 3L-007 // 258-39[1] // TBS-02S-0196	225-46[1] // 248-60[1] // 22-120 B[1] // 0R5807 // 0R5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185841 // 313092 // 7N7748 // 805823 // 8N9247 // 310135 // TURBO-S037 // TBS-0196 // 5000-030-032
133-02GF[1]	INHABILITADO CCR 167381-178157 S3BSL119 Cat.3306 (Ø Al. Rda.Com. 88 – Rda.Com.MFS)	178157 // 167381	173307 // 178200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 139-14[1] // S1030235N // 197-34 F[1] // 133-03G[1] // 133-03GF[1] // 195-459[1] // 1000-070-090	205-163[1] // 248-57[1] // 22-08 D[1] // 0R6880 // 0R6881 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 10R0921 // 113-7919 // 167380 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480 // 179578 // 219-1911 // 167384 // TDTC540333 // TBS-3162 // 5000-030-019

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-02H[1]	INHABILITADO Conjunto Central 196536 S4DS006 Cat 3406 Vs	196536	178221 // 113-17[1] // 196536 // 194-26[1] // 195-468[1] // 1000-070-080 // 256-06[1] // 03001896	246-31[1] // 22-23 C[1] // 0R6333 // 178103 // 179606 // 193716 // 194535 // 194778 // 194782 // 194992 // 196544 // 196545 // 196547 // 197762 // 313013 // 316981 // 7C7691 // 03002931 // 178059 // 5000-030-123
133-02I[1]	Conj.Cent. S400 Mercedes Benz OM457LA E2 (Ent.aceite 1 x 14-1.50)			22-54 B[1] // 70000175597 // 80000175597 // OEM: 0090965899 // 5000-030-020
133-02J[1]	CCR B2 Iveco Tector 240E30 300CV Mot. FPT (6CIL) (p/Tbo.5802033940)-MFS			103-48[1] // OEM: 5801745186 // OEM: 5802033940
133-02KP[1]	INHABILITADO CCR B1 (1158 710 0003)Deutz TCD2012L4-2V 5.0L-ØmRC 44mm FUN. PROTOTIPO	1158 710 0003		242-10[1] // 22-83 B[1] // 1158 970 0004 // OEM: 04295604 // OEM: 04298603 // OEM: 13024350 // 1158 970 0007 // 5000-030-124
133-03A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180290 F-504 Caterpillar Vs.	180290 SD	178202 // 133-03B[1] // 180290 // 194-15[1]	22-110 B[1] // 150947 // 151883 // 180318 // 5000-020-111
133-03B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180290 F-504 Caterpillar Vs. (EX 133-03A)	180290	178202 // 133-03A[1] // 180290 SD // 194-15[1] // 180290	22-110 B[1] // 150947 // 151883 // 180318 // 5000-020-111
133-03C[1]	C.C.R. Serie Dorada 178397–174129 S310C080 Caterpillar C9.Refr.c/agua	174129 // 178397	195-450[1] // 178397 // 174129 // 1000-070-074C	246-27[1] // 22-128 B[1] // 10R2355 // 10R2858 // 10R2969 // 1380 970 0113 // 174754 // 175210 // 248-5246 // 250-7700 // 475210 // 03002A0615* // 03002A1415 // 174755 // 178484 // 5000-030-033B
133-03D[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada 176638 S200-70H21AC-BX John Deere	176638	113-22[1] // 176638 // 133-03DF[1] // 195-428[1] // 1000-070-104	105-468[1] // 225-12[1] // 246-135[1] // 22-51 B[1] // 1270 970 0201 // 172085 // 172534 // 172535 // 172536 // 173217 // 173218 // 173288 // 173290 // 173295 // 173353 // 173354 // 173364 // 173407 // 173435 // 173530 // 173588 // 173686 // 173753 // 173754 // 173921 // 173922 // 174139 // 174176 // 174177 // 174219 // 174319 // 174320 // 174467 // 174789 // 177257 // 177259 // 177260 // 177261 // 179292 // 179293 // 179555 // 477261 // RE505763 // RE508657 // RE508693 // RE508719 // RE509825 // RE509827 // RE509828 // RE509829 // RE515555 // RE516938 // RE516963 // RE517255 // RE518254 // RE518551 // RE519833 // RE520643 // RE520650 // RE520823 // RE523279 // RE543470 // RE544419 // SE501669 // 808499 // 172088 // TURBO-S092 // 200003150001 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-03DF[1]	INHABILITADO CCR 176638 S200-70H21AC-BX John Deere – Aloj.RC 87mm–Form.interior MPO	176638	113-22[1] // 176638 // 133-03D[1] // 195-428[1] // 1000-070-104	105-468[1] // 225-12[1] // 246-135[1] // 22-51 B[1] // 1270 970 0201 // 172085 // 172534 // 172535 // 172536 // 173217 // 173218 // 173288 // 173290 // 173295 // 173353 // 173354 // 173364 // 173407 // 173435 // 173530 // 173588 // 173686 // 173753 // 173754 // 173921 // 173922 // 174139 // 174176 // 174177 // 174219 // 174319 // 174320 // 174467 // 174789 // 177257 // 177259 // 177260 // 177261 // 179292 // 179293 // 179555 // 477261 // RE505763 // RE508657 // RE508693 // RE508719 // RE509825 // RE509827 // RE509828 // RE509829 // RE515555 // RE516938 // RE516963 // RE517255 // RE518254 // RE518551 // RE519833 // RE520643 // RE520650 // RE520823 // RE523279 // RE543470 // RE544419 // SE501669 // 808499 // 172088 // TURBO-S092 // 200003150001 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-03E[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 313275 S1B Deutz BF4L1011F/T	313275	805513 // 113-06[1] // 313275 // 197-23 #[1] // 197-23[1] // 195-320[1] // 1000-070-019	246-79[1] // 22-40 D[1] // 312114 // 312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313818 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338 // OEM: 836659179 // 805837 // 03002A0747 // 315666 // 5000-030-016
133-03G[1]	Conj.Cent. 167381-178157 S3BSL119 Cat. 3306 RC Fundición	178157 // 167381	173307 // 178200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 133-02GF[1] // 133-03GF[1] // 139-14[1] // S1030235N // 197-34 F[1] // 195-459[1] // 1000-070-090	205-163[1] // 248-57[1] // 22-08 D[1] // 0R6880 // 0R6881 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 10R0921 // 113-7919 // 167380 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480 // 179578 // 219-1911 // 167384 // TDTC540333 // TBS-3162 // 5000-030-019

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-03GF[1]	INHABILITADO CCR 167381-178157 S3BSL119 Cat.3306 (ØAl.Rda.Com. 88mm)RC Fundición	167381 // 178157	173307 // 178200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 133-02GF[1] // 139-14[1] // S1030235N // 197-34 F[1] // 133-03G[1] // 195-459[1] // 1000-070-090	205-163[1] // 248-57[1] // 22-08 D[1] // 0R6880 // 0R6881 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 10R0921 // 113-7919 // 167380 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480 // 179578 // 219-1911 // 167384 // TDTC540333 // TBS-3162 // 5000-030-019
133-03H[1]	Conjunto central 167054-178148 S4DSL-031 Caterpillar 3406-D8N	167054 // 178148	113-02[1] // 178148 // 167054 // 113-02 A[1] // 139-10[1] // S1040207N // S178148N	22-23 C[1] // 0R6804 // 107-2060 // 167053 // 179596 // 211-1023 // 5000-030-123
133-03I[1]	Conjunto Central 317592 S400 Motor Mercedes Benz OM457LA	317592		22-54 B[1] // 317565 // 317591 // 318207 // 318253 // OEM: 0070962999 // OEM: 0070969199 // 5000-030-020
133-03J[1]	CCR B2G-70UU9(1200 909 5073)CAT Excavator 324D 325D 329D M325D Grader	1200 909 5073	175939 // 803985 // 235-42[1] // 1200 909 5073 // B2-025	22-97 C[1] // 10R3759 // 10R7151 // 1270 970 0200 // 175273 // 177541 // 250-7696 // 315-8298 // 805585 // 5000-030-125
133-04A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 166382 S2ESL-083 Cat.C46	166382	178145 // 314523 // 194-22[1] // 166382 // 113-05[1]	246-111[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 1274 998 0082 // 167762 // 314522 // 166381 // 200040161295 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-04B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180437 4LF444 Caterpillar Vs. (EX 133-12A)	180437	0R5896 // 150674 // 178449 // 310126 // 4N8156 // 4N9537 // 9S8994 // 113-10 A[1] // 113-10[1] // 180437 // 133-12A[1]	22-110 B[1] // 180277 // 180304 // 1P4280 // 310620 // 4N9549 // 4N9553 // 5000-020-111
133-04C[1]	INHABILITADO Conjunto central S300 (1380 710 0002) - Cosechadora John Deere 6069H	1380 710 0002	801773 // 195-373[1] // 1380 710 0002 // 1000-070-089	105-417[1] // 22-42 D[1] // 1380 970 0063 // 1380 970 0064 // 1380 970 0114 // 176616 // 177349 // 177350 // 177514 // RE531288 // RE531469 // RE532384 // RE533889 // RE534760 // RE551405 // RE551406 // 805406 // 5000-070-113
133-04DF[1]	CCR S.D. 171965 S200G052 Cat.950 c/WG– Diferente sello con Carc.Compr.	171965	178195 // 113-14[1] // 171965	22-51 B[1] // 171963 // 171964 // 172060 // 179594 // 195-6029 // 195-6031 // 198-7374 // 200-5351 // 208-0022 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-04EF[1]	INHABILITADO CCR 318282 S100 Deutz BF4M2012C -Volvo Penta TD420VE – Ø Alojam.RC 59,4	318282	195-510[1] // 318282 // 1000-070-056	22-40 D[1] // 04255272KZ // 04258199KZ // 1153 970 0003 // 318167 // 318281 // OEM: 20460945 // OEM: 3802186 // OEM: F04258199 // OEM: F04293692 // 5000-030-016
133-04G[1]	Conjunto central 199665 – 178242 S3BS082 Caterpillar Vs.	199665 // 178242	139-18[1] // 199665 // 178242	242-16 F[1] // 22-08 D[1] // 0R6339 // 0R6376 // 0R6377 // 0R6687 // 0R6721 // 0R6837 // 0R7290 // 100-7776 // 105-4465 // 111-1653 // 155-5463 // 162-9577 // 166338 // 166501 // 166789 // 167185 // 169966 // 170232 // 178066 // 199661 // 199662 // 199908 // 4P9584 // 4P9585 // 4P9594 // 6I0635 // 6I3786 // 179577 // 5000-030-019

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-04HF[1]	INHABILITADO CCR 178175 S410W021 Caterpillar Marino 3412E/C18 (Formato interno S4D)	178175	169758 // 0R7242 // 149-7499 // 170099 // 178177 // 113-29[1] // 178175 // 133-04HPF[1]	22-23 C[1] // 10R2313 // 10R2314 // 10R2315 // 10R6460 // 1496 970 0016 // 149-7495 // 155-4928 // 169740 // 169960 // 173179 // 174175 // 174315 // 174414 // 174415 // 174537 // 176862 // 179747 // 179748 // 208-6641 // 237-6398 // 240-4567 // 243-2561 // 243-2567 // 245-9734 // 302-0372 // 368-8620 // 368-8621 // 474315 // 5000-030-123
133-04HPF[1]	CCR 178175 S410W021 Caterp. Marino 3412E/C18 (Formato interno S4D) PRO	178175	169758 // 0R7242 // 149-7499 // 170099 // 178177 // 113-29[1] // 178175 // 133-04HF[1]	22-23 C[1] // 10R2313 // 10R2314 // 10R2315 // 10R6460 // 1496 970 0016 // 149-7495 // 155-4928 // 169740 // 169960 // 173179 // 174175 // 174315 // 174414 // 174415 // 174537 // 176862 // 179747 // 179748 // 208-6641 // 237-6398 // 240-4567 // 243-2561 // 243-2567 // 245-9734 // 302-0372 // 368-8620 // 368-8621 // 474315 // 5000-030-123
133-04I[1]	INHABILITADO Conjunto central 5640 710 0000 S400 Mercedes Benz OM457LA-E2 -RC. MFS	5640 710 0000	133-05IF[1] // 5640 710 0000	22-54 B[1] // 5640 970 0005 // 5640 970 0006 // 5640 970 0007 // OEM: 0090965299 // OEM: 0090965399 // OEM: 0090965499 // 5000-030-020
133-05A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 4LGZ Iveco 190.33 Turb. S.D.		5232 710 0052 // 133-06B[1] // 3523202	22-110 B[1] // 3522460 // 3523055 // 5000-020-111
133-05B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 510857 4LE32/4.0 M.Benz OM355/5A(EX 133-09A)	510857	510857 // 115-33[1] // 802040 // 133-09A[1] // 510857 SD	22-110 B[1] // 3525154 // 465990-0013 // 510833 // OEM: 0010962499 // OEM: 0020967199 // 5000-020-111
133-05C#[1]	INHABILITADO Conj.central 174849 S300 Camión Mack Varios–Motor E7 12L Øm RT 69,30mm	174849	133-05C[1] // 174849	22-42 C[1] // 173317 // 173318 // 173319 // 173320 // 173351 // 173352 // 173522 // 173523 // 173524 // 173525 // 173526 // 173527 // 173528 // 173529 // 174825 // 174826 // 177362 // 474825 // 474826 // OEM: 631GC5170AM4 // OEM: 631GC5170BM4 // OEM: 631GC5170BM4X // OEM: 631GC5172AM5 // OEM: 631GC5172AM5X // OEM: 631GC5172AM6X // OEM: 631GC5172BM5 // OEM: 631GC5172BM5X // OEM: 631GC5172BM6 // OEM: 631GC5172BM6X // OEM: 631GC5172M5 // OEM: 631GC5172M5X // OEM: 631GC5172M6 // OEM: 631GC5172M6X // 318393 // 5000-030-018

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-05C[1]	Conjunto central 174849 S300 Camión Mack Varios – Motor E7 12L	174849	133-05C#[1] // 174849	22-42 C[1] // 173317 // 173318 // 173319 // 173320 // 173351 // 173352 // 173522 // 173523 // 173524 // 173525 // 173526 // 173527 // 173528 // 173529 // 174825 // 174826 // 177362 // 474825 // 474826 // OEM: 631GC5170AM4 // OEM: 631GC5170BM4 // OEM: 631GC5170BM4X // OEM: 631GC5172AM5 // OEM: 631GC5172AM5X // OEM: 631GC5172AM6X // OEM: 631GC5172BM5 // OEM: 631GC5172BM5X // OEM: 631GC5172BM6 // OEM: 631GC5172BM6X // OEM: 631GC5172M5 // OEM: 631GC5172M5X // OEM: 631GC5172M6 // OEM: 631GC5172M6X // 318393 // 5000-030-018
133-05D[1]	Conjunto central 1264 710 0002 S200 Deutz – RC. MFS	1264 710 0002	1264 710 0001 // 195-633[1] // 1264 710 0002 // 1000-070-127T // 220-30[1] // 4-00-1405X // 235-75[1] // S2-027B // 256-94 F[1] // 300003152007	22-51 B[1] // 1263 970 0000 // 1264 970 0004 // 1264 970 0005 // 1264 970 0006 // 1264 970 0007 // 1264 970 0009 // 1264 970 0022 // 1264 970 0061 // 5620 197 0006 // 5620 970 0006 // OEM: 04290808 // OEM: 04290809 // OEM: 04290813 // OEM: 04290814 // OEM: 04294368 // OEM: 04295289 // OEM: 04298096 // OEM: 04299478 // OEM: 04503634 // OEM: 1700701100 // OEM: 20917417 // OEM: 21496666 // OEM: 3801158 // OEM: 3801364 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-05E[1]	Conjunto central 315914 S1B John Deere 3029T	315914	133-05EPF[1] // 315914	22-40 D[1] // 173620 // 173623 // 173653 // 173657 // 173660 // 173667 // 174323 // 174324 // 174727 // 174926 // 174928 // 175175 // 178036 // 314544 // 315911 // 316011 // 316012 // 316598 // 318441 // 318480 // 318956 // 319691 // OEM: 2674A173 // OEM: 2674A174 // OEM: 2674A175 // OEM: 2674A176 // RE507842 // RE515868 // 5000-030-016
133-05EPF[1]	INHABILITADO Conj.central 315914 S1B John Deere 3029T Øm RC 34,30mm – PROTOTIPO	315914	133-05E[1] // 315914	22-40 D[1] // 173620 // 173623 // 173653 // 173657 // 173660 // 173667 // 174323 // 174324 // 174727 // 174926 // 174928 // 175175 // 178036 // 314544 // 315911 // 316011 // 316012 // 316598 // 318441 // 318480 // 318956 // 319691 // OEM: 2674A173 // OEM: 2674A174 // OEM: 2674A175 // OEM: 2674A176 // RE507842 // RE515868 // 5000-030-016
133-05IF[1]	Conj. central 5640 710 0000 S400 Mercedes Benz OM457LA E2-RC Fundición	5640 710 0000	133-04I[1] // 5640 710 0000	22-54 B[1] // 5640 970 0005 // 5640 970 0006 // 5640 970 0007 // OEM: 0090965299 // OEM: 0090965399 // OEM: 0090965499 // 5000-030-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-06A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 199716 S2ESL-056 Chev. 140.90 c/ motor Cat.	199716	113-03[1] // 199716 // 115-86[1] // 805166 // 115-86 R[1] // 195-185[1] // 1000-070-031	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 103-0655 // 166145 // 166214 // 166475 // 166676 // 166802 // 166803 // 166808 // 166809 // 166810 // 166811 // 166812 // 166813 // 166814 // 166815 // 167648 // 167651 // 167652 // 167654 // 167708 // 171531 // 199712 // 199713 // 199714 // 199715 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-06B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 3523202 4LGZ Iveco 190.33	3523202	311276 // 5232 710 0052 // 133-05A[1]	22-110 B[1] // 311277 // 311316 // 311356 // 312225 // 312226 // 3522460 // 3523055 // 5232 970 3200 // 5232 970 3202 // 5232 970 3208 // 5232 970 3265 // 5232 970 3267 // 5232 970 3285 // 5232 970 3287 // 5000-020-111
133-06C[1]	Conj. central 1378 710 0000 S300 Cosechadora MF9790 SISU 84CTA	1378 710 0000		22-42 C[1] // OEM: 837070171 // OEM: V837070171 // 318393 // 5000-030-018
133-06D[1]	Conj.central Serie Dorada 318808 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC	318808	117-25[1] // 318808 // 195-186[1] // 1000-070-016	205-77[1] // 22-51 B[1] // 318519 // 318807 // TDTC540042 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-06E[1]	INHABILITADO Conjunto cent. 313737 S1B Tractor John Deere 4045T 4.5 lts 90 HP	313737	273-05[1] // 313737 // N901235 // 235-233[1] // S1-013 // 256-66[1] // 300003121017	22-40 D[1] // 1153 970 0093 // 313297 // 313798 // 315277 // 316101 // RE71550 // 5000-030-016
133-06IF[1]	CCR 1487 710 0001 S410 Industrial / M.Benz OM460LA – RC Fundición	1487 710 0001		22-54 B[1] // 1487 970 0001 // 1487 970 0008 // 1487 970 0059 // 5641 197 0012 // 5641 970 0012 // OEM: 0090965699 // OEM: 0090966999 // OEM: 0090969999 // OEM: 0100967799 // OEM: 19906310 // 5000-030-020
133-07A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 167086 S2ESL-105 Cat 938	167086	178150 // 113-01[1] // 167086 // 113-01 A[1]	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 104-5857 // 115-1181 // 167085 // 167575 // OR6744 // OR6904 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-07B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 187438 4LGZ352 Scania 111/112 - OM355/6A	183416 // 187438	183416 // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 199-05[1] // 187438 // 115-23[1] // 801035 // 117-28[1] // 133-10A[1]	22-110 B[1] // 1400 988 0002 // 182296 // 183500 // 185576 // 310005 // 310006 // 310056 // 310710 // 310726 // 311112 // 312043 // 312953 // 312954 // 510106 // 510805 // 510855 // 5232 970 3270 // 5232 970 3274 // 5232 970 3296 // 5000-020-111
133-07C[1]	Conjunto central 176650 S300 John Deere 6081H 8,1Lts.	176650	133-07CP[1] // 176650	174138 // 176121 // 177284 // 477284 // RE520762 // RE520765 // RE529598
133-07CP[1]	INHABILITADO Conj. central 176650 S300 John Deere 6081H 8,1Lts. PROTOTIPO	176650	133-07C[1] // 176650	174138 // 176121 // 177284 // 477284 // RE520762 // RE520765 // RE529598

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-07D[1]	INHABILITADO Conjunto central Nvo. Serie Dorada 167422 S200G-001 Che.Kodiak	167422	178159 // 113-12[1] // 167422 // 133-07DF[1] // 195-326[1] // 1000-070-070	22-51 B[1] // 0R6478 // 118-2025 // 126-5418 // 127-9330 // 133-3830 // 137-9833 // 138-2103 // 139-8465 // 145-6092 // 151-5272 // 167432 // 167433 // 167434 // 167435 // 168413 // 168414 // 168415 // 168416 // 168464 // 168475 // 168476 // 168477 // 168698 // 168867 // 168870 // 168878 // 168909 // 168948 // 169263 // 169264 // 169293 // 169294 // 169371 // 169374 // 169449 // 169591 // 169592 // 169593 // 169820 // 169821 // 171532 // 178077 // 178078 // 179580 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-07DF[1]	INHABILITADO CCR Nvo. S.Dorada 167422 S200G-001 Che.Kodiak–Diferente sello Car.Com.	167422	178159 // 113-12[1] // 167422 // 133-07D[1] // 195-326[1] // 1000-070-070	22-51 B[1] // 0R6478 // 118-2025 // 126-5418 // 127-9330 // 133-3830 // 137-9833 // 138-2103 // 139-8465 // 145-6092 // 151-5272 // 167432 // 167433 // 167434 // 167435 // 168413 // 168414 // 168415 // 168416 // 168464 // 168475 // 168476 // 168477 // 168698 // 168867 // 168870 // 168878 // 168909 // 168948 // 169263 // 169264 // 169293 // 169294 // 169371 // 169374 // 169449 // 169591 // 169592 // 169593 // 169820 // 169821 // 171532 // 178077 // 178078 // 179580 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-07DG[1]	INHABILITADO Conjunto central 167422 S200G-001 Che.Kodiak – Diferente casquillo RT	167422		
133-07E[1]	Conj.cen.312937–170484 S1BS-006 Valmet–Valtra A.885S/985S Motor 420DSR	170484 // 312937	F-113-03[1] // 313709 // 220-40[1] // 4-00-0578 // 235-79[1] // S1-001	22-40 D[1] // 314203 // 1153 970 0007 // 170429 // 312770 // 312936 // 313708 // 314359 // 315494 // 713709 // 715264 // OEM: 3640966199 // OEM: 836747517 // OEM: 836764049 // OEM: 88647600 // TC0480338 // 5000-030-016
133-07I[1]	CCR.1487 710 0012 S410 Mercedes Benz OM460LA – RC MFS	1487 710 0012	133-07IP[1] // 1487 710 0012 // 235-246[1] // S4-008B	22-54 B[1] // 1487 970 0006 // 1487 970 0000 // 1487 990 0006 // OEM: 0090966599 // OEM: 0100960099 // 5000-030-020
133-07IP[1]	INHABILITADO CCR 1487 710 0012 S410 OM460LA-RC Fun.-Perfil y tip dd.–PROTOTIPO	1487 710 0012	133-07I[1] // 1487 710 0012 // 235-246[1] // S4-008B	1487 970 0006 // 1487 990 0006 // OEM: 0100960099
133-08A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 166607 S2EL-054 Valmet MWM 6 Cil	166607		22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 166595 // OEM: 82064800 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-08B[1]	CCR Nvo.Serie Dorada 510956 4LGZ M.Benz OM355/6LA Vers.Orig. R.C.Ø64.5	510956	133-13A[1] // 256-63[1] // 510956 // 300003201097	246-92[1] // 22-110 B[1] // 510957 // 510958 // 510990 // 200003200706 // 5232 970 3296 // 5000-020-111

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-08C[1]	Conjunto central 167486 - 171901 S300 John Deere 6081H	171901 // 167486	133-08CP[1] // 171901 // 167486 // 195-295[1] // 1000-070-021	22-42 C[1] // 167727 // 168224 // 168225 // 168585 // 168683 // 168684 // 168685 // 170263 // 172240 // 172388 // 172834 // 173312 // 177280 // 177329 // 178082 // 178418 // 178420 // 178431 // 477329 // RE66524 // 167484 // 167734 // 168223 // 168386 // 168676 // 168681 // 169586 // 178081 // 178419 // RE519036 // RE56488 // RE57184 // SE500270 // 318393 // 5000-030-018
133-08CP[1]	INHABILITADO Conjunto central 167486 - 171901 S300 John Deere 6081H PROTOTIPO	171901 // 167486	133-08C[1] // 171901 // 167486 // 195-295[1] // 1000-070-021	22-42 C[1] // 167727 // 168224 // 168225 // 168585 // 168683 // 168684 // 168685 // 170263 // 172240 // 172388 // 172834 // 173312 // 177280 // 177329 // 178082 // 178418 // 178420 // 178431 // 477329 // RE66524 // 318393 // 5000-030-018
133-08D[1]	Conj.central Serie Dorada 319279 S200-64H Deutz Motor BF4M1013C	319279		22-51 B[1] // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-08E[1]	INHABILITADO Conjunto central S100G Ford Ranger HSD 2,5 Maxion / Chevrolet S10		133-01E[1]	22-40 D[1] // 70000174042 // 5000-030-016
133-09A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 510857 4LE32/4.0 M.Benz OM355/5A	510857 SD	510857 // 133-05B[1] // 115-33[1] // 802040	22-110 B[1] // 3525154 // 465990-0013 // 510833 // OEM: 0010962499 // OEM: 0020967199 // 5000-020-111
133-09B[1]	INHABILITADO C.C.R.S.D. ss.801048 4LGZ(801008 T142/143y803039 Iv.19033)NC Tbo.orig.		115-72[1] // 806179	22-110 B[1] // 5000-020-111
133-09C[1]	Conjunto central 171906 S300S011/S300S029 John Deere 6076	171906	178191	22-42 C[1] // 168644 // 168667 // 168668 // 168669 // 169356 // 169432 // 178085 // RE65718 // RE65720 // RE65721 // RE65722 // RE70105 // RE70922 // RE70923 // SE500437 // 318393 // 5000-030-018
133-09D[1]	INHABILITADO Conjunto central 318845 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC	318845	195-501[1] // 318845 // 1000-070-108 // 235-173[1] // S2-046	22-51 B[1] // 205-88[1] // 318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 5000-030-021 // RK-S14-1 // 318844 // TDTC540066
133-09E[1]	Conjunto central 1153 710 0000 S100G SISU Industrial – 44CWA	1153 710 0000		103-45[1] // 1153 970 0035 // 53442.1118010 // 836767767 // 1153 970 0000
133-10A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 187438 4LGZ352 Scania 111/112 - OM355/6A		183416 // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 117-28[1] // 187438 // 133-07B[1] // 199-05[1] // 115-23[1] // 801035	22-110 B[1] // 1400 988 0002 // 182296 // 183500 // 185576 // 310005 // 310006 // 310056 // 310710 // 310726 // 311112 // 312043 // 312953 // 312954 // 510106 // 510805 // 510855 // 5232 970 3270 // 5232 970 3274 // 5232 970 3296 // 5000-020-111

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-10B[1]	INHABILITADO Conjunto Central 182865 F-302 Caterpillar varios	182865	178257 // 310128 // 113-20[1] // 182865 // 194-05[1] // 195-261[1] // 1000-070-033	22-110 B[1] // 0R5804 // 171993 // 171994 // 171995 // 171996 // 172487 // 172488 // 172489 // 172490 // 173720 // 173721 // 173722 // 182453 // 182764 // 182765 // 182766 // 182767 // 182768 // 182769 // 183200 // 186512 // 187984 // 188127 // 188215 // 189361 // 189669 // 310138 // 315792 // 316211 // 7N2515 // 5000-020-111
133-10C[1]	Conjunto central 175488 S300G Caterpillar C7	175488	178404 // 195-477[1] // 175488 // 1000-070-096	22-42 C[1] // 10R1103 // 10R3280 // 10R3281 // 173517 // 173696 // 173697 // 173698 // 173699 // 173700 // 173701 // 173702 // 173703 // 173704 // 173705 // 173706 // 174404 // 175475 // 175476 // 175477 // 175478 // 175479 // 175480 // 175481 // 175482 // 175483 // 175484 // 175485 // 175486 // 175487 // 178046 // 178047 // 223-9083 // 228-3223 // 228-3224 // 228-3225 // 228-3226 // 228-3227 // 228-3228 // 228-3229 // 228-3230 // 228-3231 // 228-3233 // 228-3234 // 269-2915 // 269-2916 // 269-2917 // 269-2918 // 269-2919 // 269-2920 // 269-2921 // 269-2922 // 269-2923 // 269-2924 // 269-2925 // 269-2926 // 269-2927 // 478046 // 318393 // 5000-030-018
133-10D[1]	Conjunto central 173110 / 178199 S200G062 Cat. 950 Motor 3126	178199 // 173110	133-10DF[1] // 173110 // 178199 // 195-392[1] // 1000-070-091	22-51 B[1] // 10R0364 // 173106 // 173107 // 178478 // 198-1845 // 198-1846 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-10DF[1]	INHABILITADO CCR SD 173110/178199 S200G062 Cat 950 – Diferente sello Carc.Compr.	173110 // 178199	133-10D[1] // 178199 // 173110 // 195-392[1] // 1000-070-091	22-51 B[1] // 10R0364 // 173106 // 173107 // 178478 // 198-1845 // 198-1846 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-10E[1]	Conjunto central S1B (317258) Perkins 704-30T	317258		317166 // 317257 // OEM: 2674A177
133-11A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 167319 S2EGL-112 Caterpillar Vs.	167319	113-07[1] // 167319	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 167389 // 168364 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-11BP[1]	CCR 4MF-701 (186554) Caterpillar–Perfil Rda.Comp. Desconocido-PROT.	186554	178216	0R5758 // 0R7063 // 186551 // 186552 // 189061 // 189062 // 193892 // 197898 // 197899 // 1W1810 // 2W6739 // 4W7034 // 7C6701 // 9Y7630 // 9Y7631

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-11CFQ[1]	INHABILITADO Conj.cent. 178719 S300BV127 J.Deere 6068H (RC. ØM77,2 - MFS)(s/sensor)	178719	806269 // 113-28[1] // 178719 // 113-28 Q[1] // 235-211 Q[1] // S3-038	22-42 C[1] // 1300 970 0030 // 1300 970 0031 // 175329 // 175330 // 176482 // 177291 // 177292 // 177297 // 177298 // 177658 // 178728 // 178745 // 178747 // 178759 // DZ108156 // DZ108157 // RE525093 // RE525096 // RE528882 // RE534521 // RE534522 // RE534543 // RE535683 // RE535684 // RE535687 // RE535688 // RE536375 // 318393 // 5000-030-018
133-11D[1]	INHABILITADO Con.cen.1270 710 0000 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind. TCD2013 Rda.Com.MFS	1270 710 0000	133-17D[1] // 5620 710 0000 // 215-11[1] // 1270 710 0000 // TDCG540023 // 195-397[1] // 1000-070-060T // 195-602[1] // 1000-070-060 // 256-39[1] // 03001A1292 // 271-17[1] // SW-0077-CHRA	225-67[1] // 246-110[1] // 22-51 B[1] // 04906183 // 1270 970 0011 // 1270 970 0013 // 1270 970 0017 // 1270 970 0018 // 1270 970 0023 // 1270 970 0024 // 1270 970 0049 // 1270 970 0050 // 1270 970 0103 // 21085150 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007 // 5620 970 0008 // 5620 970 0013 // 8S02-200-L43 // OEM: 04294367 // OEM: 04503616 // OEM: 04907171 // OEM: 20896351 // 1270 970 0016 // TURBO-S040 // 03002A0574* // 200103161242 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-12A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180437 4LF444 Caterpillar Vs.		0R5896 // 150674 // 178449 // 310126 // 4N8156 // 4N9537 // 9S8994 // 113-10[1] // 180437 // 113-10 A[1] // 133-04B[1]	22-110 B[1] // 180277 // 180304 // 1P4280 // 310620 // 4N9549 // 4N9553 // 5000-020-111
133-12CQ[1]	INHABILITADO Conj.cent. 478713 S300BV131 John Deere 6068H (Sin sensor) Rda.Com. MFS	478713	220-52 FQ[1] // 478713 // 4-00-1415AX // 235-29 FQ[1] // S3-038 // 235-29 Q[1]	801-88[1] // 22-42 C[1] // 11471620 // 11527050 // 1370 970 0007 // 1370 970 0024 // 1370 970 0029 // 1370 970 0036 // 175328 // 175904 // 176339 // 177153 // 177294 // 177295 // 177312 // 178737 // 178739 // 478737 // DZ108144 // DZ108148 // DZ108149 // DZ108154 // RE525472 // RE527144 // RE528883 // RE529142 // RE534523 // RE534538 // RE534544 // RE534548 // RE535680 // RE535685 // RE535686 // RE535689 // SE501680 // SE502352 // 176483 // 318393 // 5000-030-018
133-12D[1]	INHABILITADO Conjunto Central Nvo. Serie Dorada 318006 S200 Renault Euro3	318006	133-14A#[1] // 318006 // 133-14A[1] // F-133-01A[1] // 113-25[1] // 195-457[1] // 1000-070-054 // 235-101[1] // S2-020 // 256-08[1] // 03001A1237	185-265[1] // 246-46[1] // 22-51 B[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-12DA[1]	Conj. central 318006 S200 Renault Euro3 Rda. Comp. Ø + grande 55,90mm	318006	133-14AA[1] // 318006	185-265[1] // 246-46[1] // 22-51 B[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-12DB[1]	INHABILITADO Conj. central 318006 S200 Renault Euro3 Rda. Comp. Ø + grande 57.30mm	318006	133-14AB[1]	185-265[1] // 246-46[1] // 22-51 B[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-13A[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Serie Dorada 510956 4LGZ M.Benz OM355/6LA Vers.Orig. R.C.Ø64.5		133-08B[1] // 510956 // 256-63[1] // 300003201097	246-92[1] // 22-110 B[1] // 510957 // 510958 // 510990 // 200003200706 // 5232 970 3296 // 5000-020-111
133-13C[1]	Conjunto central 171913 S300 John Deere 6081H	171913	133-13CP[1] // 171913	22-42 C[1] // 169646 // 169647 // 170027 // 170028 // 170109 // 170367 // 171458 // 171459 // 171460 // 172209 // 172210 // 172211 // 172387 // 173224 // 173365 // 173601 // 178027 // 178086 // 178087 // 470367 // RE500530 // RE501615 // RE501616 // RE501617 // RE501618 // RE501987 // RE501989 // RE502031 // RE502032 // RE502915 // RE502918 // RE505808 // RE505817 // RE505818 // RE505819 // RE508197 // RE508480 // RE508738 // RE508740 // RE517217 // RE519048 // RE71468 // SE500410 // SE500412 // 318393 // 5000-030-018
133-13CP[1]	INHABILITADO Conjunto central 171913 S300 John Deere 6081H – PROTOTIPO	171913	133-13C[1] // 171913	22-42 C[1] // 169646 // 169647 // 170027 // 170028 // 170109 // 170367 // 171458 // 171459 // 171460 // 172209 // 172210 // 172211 // 172387 // 173224 // 173365 // 173601 // 178027 // 178086 // 178087 // 470367 // RE500530 // RE501615 // RE501616 // RE501617 // RE501618 // RE501987 // RE501989 // RE502031 // RE502032 // RE502915 // RE502918 // RE505808 // RE505817 // RE505818 // RE505819 // RE508197 // RE508480 // RE508738 // RE508740 // RE517217 // RE519048 // RE71468 // SE500410 // SE500412 // 318393 // 5000-030-018
133-13D[1]	INHABILITADO CCR.S200G-B2G(12707100012)Ren.Midlum300DXI 7,2/PerkinsE320DExcavC7	1270 710 0012	195-536[1] // 1270 710 0012 // 1000-070-102	185-199[1] // 242-22[1] // 22-51 B[1] // 04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // 805983 // OEM: 4314572 // OEM: 4314573 // OEM: 7420965371 // 1270 970 0133 // 8S02-200-E66 // 5620 197 0003 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-14A#[1]	INHABILITADO CCR Nvo.S.D.S2B Ren.Euro3 318006(SS orig.S200)Álabe levemente doblado	318006	133-14A[1] // 318006 // F-133-01A[1] // 113-25[1] // 133-12D[1] // 195-457[1] // 1000-070-054 // 235-101[1] // S2-020 // 256-08[1] // 03001A1237	185-265[1] // 246-46[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-14A[1]	INHABILITADO CCR Serie Dorada S2B Ren.Euro3 318006(SS versión orig.S200)Use 133-12D	318006	F-133-01A[1] // 318006 // 113-25[1] // 133-12D[1] // 133-14A#[1] // 195-457[1] // 1000-070-054 // 235-101[1] // S2-020 // 256-08[1] // 03001A1237	185-265[1] // 246-46[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-14AA[1]	INHABILITADO CCR.Nvo.S.D.S2B (SS orig.S200) Ren.Euro3 318006 R.Com.Ø + grande 55,9	318006	133-12DA[1] // 318006	185-265[1] // 246-46[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-14AB[1]	INHABILITADO CCR.Nvo.S.D.S2B (SS orig.S200) Ren.Euro3 318006 R.Com.Ø + grande 57.0		133-12DB[1] // 318006	185-265[1] // 246-46[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-14C[1]	Conjunto central S300 (317847) MAN D2840LF25 Euro 3 / Deutz BF8M1015CP	317847	113-30[1] // 317847	317773 // 317846 // 319393 // 319395 // 319702 // OEM: 04226500KZ // OEM: 10331034 // OEM: 51.09100-7601 // OEM: 51.09100-7602
133-14D[1]	CCR 1270 710 0006 S200G Deutz CityBus TCD2013–Volvo Rda.Comp. MFS	1270 710 0006		22-51 B[1] // 1270 970 0014 // 04906183 // 21085150 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-15A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada 316628 S2ASL-074 Caterpillar 924F	316628	166006 // 113-09[1] // 316628 // 195-505[1] // 1000-070-113	185-184[1] // 168284 // 168285 // 316063 // 317817 // 167560 // 8S03-100-J37
133-15C[1]	Conjunto central 171899 S300 John Deere 6081T 8.1Lts	171899	133-15CP[1] // 171899	168216 // 168218 // 168219 // 168682 // 169580 // 171125 // 173599 // 178432 // 179582 // RE504359 // RE519046 // RE63111 // RE63163 // RE63516 // RE63773 // RE65099 // RE67328 // RE70334 // SE500290 // SE500426
133-15CP[1]	INHABILITADO CCR 171899 S300 J.Deere 6081T 8.1Lts–Øm Rda.Com.Desconocida-PROTOTIPO	171899	133-15C[1] // 171899	168216 // 168218 // 168219 // 168682 // 169580 // 171125 // 173599 // 178432 // 179582 // RE504359 // RE519046 // RE63111 // RE63163 // RE63516 // RE63773 // RE65099 // RE67328 // RE70334 // SE500290 // SE500426
133-15D[1]	Conj.Cent.1264 710 0003 S200G-70F Volvo-Penta/Deutz BF6M2012	1264 710 0003	195-361[1] // 1264 710 0003 // 1000-070-052T	246-97[1] // 22-51 B[1] // 1264 970 0002 // 1264 988 0002 // OEM: 04294594 // OEM: 21109113 // 200103140324 // 319351 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-16A[1]	CCR Nvo.Serie Dorada 310225-314177 S2B004 M.Benz OM366A Prot.Ter.Fund.	310225 // 314177	310223 // 115-35[1] // EX 806185 //	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 197354 // 310184 // 310254 // 310769 // 312265 // 313050 // 313769 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-16D[1]	Conjunto Central 318443 S200 Deutz – Volvo Motor BF6M2012C	318443	113-27[1] // 318443 // 133-16DP[1] // 195-492[1] // 1000-070-108B* // 1000-070-108C	22-51 B[1] // 318442 // 318674 // 318680 // 319303 // OEM: 04258309KZ // OEM: 04258679KZ // OEM: 04282637KZ // OEM: 20492757 // OEM: 20515585 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-16DP[1]	INHABILITADO Conjunto Central 318443 S200 Deutz – Volvo Motor BF6M2012C PROTOTIPO	318443	133-16D[1] // 318443 // 113-27[1] // 195-492[1] // 1000-070-108B* // 1000-070-108C	22-51 B[1] // 318442 // 318674 // 318680 // 319303 // OEM: 04258309KZ // OEM: 04258679KZ // OEM: 04282637KZ // OEM: 20492757 // OEM: 20515585 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-17A[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Serie Dorada 166916 S2B-075 John Deere	166916	195-278[1] // 166916 // 1000-070-065 // 235-87[1] // S2-061	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 166317 // 166373 // 166911 // 166913 // 166915 // 167059 // 168232 // 168479 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-17D[1]	Con.cen.5620 710 0000 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind.TCD2013 Rda.Com.Fund.	5620 710 0000	1270 710 0007 // 133-11D[1] // 1270 710 0000 // 195-397[1] // 1000-070-060T // 195-602[1] // 5620 710 0000 // 1000-070-060 // 215-11[1] // TDCG540023 // 256-39[1] // 03001A1292 // 271-17[1] // SW-0077-CHRA	22-51 B[1] // 1270 970 0013 // 1270 970 0018 // 1270 970 0023 // 1270 970 0049 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007 // 5620 970 0008 // 5620 970 0013 // 8S02-200-L43 // OEM: 04907171 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-18A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 167637 S2ESL-119 Caterpillar 938F	167637	178160 // 113-13[1] // 167637	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 0R6899 // 0R7009 // 0R7010 // 0R7014 // 115-1179 // 125-1123 // 125-1124 // 125-1128 // 135-6635 // 167559 // 168360 // 168362 // 168369 // 169475 // 178016 // 179583 // 179584 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-18D[1]	Conjunto central S200 (176641) John Deere 6068T	176641		22-51 B[1] // 172448 // 172532 // 172533 // 173052 // 173053 // 173054 // 174363 // 174364 // 177264 // 177270 // 477263 // RE500195 // RE500197 // RE501432 // RE509436 // RE509824 // RE509826 // RE515157 // RE515507 // RE515508 // RE515732 // RE515736 // RE521637 // RE521638 // RE59998 // RE60000 // RE60074 // RE60388 // RE67243 // RE67266 // RE69157 // RE69517 // SE500276 // SE502183 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-19A[1]	Conj.cent. Serie Dorada 315707 S2B-018H Deutz Varios–Motor BF6M913C	315707	235-209[1] // 315707 // S2-119	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 315653 // 315654 // 315704 // 315705 // 315708 // 315709 // 315739 // 315740 // 315820 // 316835 // 318144 // 318874 // OEM: 04232253KZ // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-19D[1]	INHABILITADO Conjunto central S200 (178188-171769) Caterpillar C9	178188 // 171769	195-407[1] // 171769 // 178188 // 1000-070-095	22-51 B[1] // 10R0371 // 171770 // 171840 // 178472 // 179592 // 188-5156 // 190-4178 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-20A[1]	INHABILITADO Conj.Central Nvo.S.Dorada 315331 S2B Deutz BF6M1013E/C/EC (Industrial)	315331	199-07[1] // 315331 // 256-55[1] // 03001A1169* // 300003160790	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 318055 // OEM: 04204169KZ // OEM: 04204490KZ // OEM: 04204498KZ // OEM: 04253832KZ // OEM: 04255269KZ // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-20D[1]	Conjunto central 176642 S200 John Deere 6068H - RC MFS	176642	235-200[1] // 176642 // S2-134	22-51 B[1] // 172522 // 1270 970 0203 // 172521 // 172523 // 173045 // 173051 // 173284 // 173410 // 174140 // 174335 // 174342 // 175180 // 177265 // 177267 // 177269 // 177289 // 472521 // 473284 // 477267 // RE509806 // RE509807 // RE509808 // RE509809 // RE509810 // RE515497 // RE515501 // RE515733 // RE516653 // RE516654 // RE520643 // RE520651 // RE521596 // RE521597 // RE521598 // RE524679 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-21A[1]	Conj. Central Nvo. Serie Dorada 166775 S2ESL094 Caterpillar 320 – 325	166775	178147 // 194-28[1] // 166775 // 235-186[1] // S2-071 // 235-186 F[1]	246-136[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 167630 // 179573 // 03002A0453 // 167604 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-21D[1]	INHABILITADO CCR S200G (5620 710 0001) Deutz/Volvo TCD2012L6 5.7 L/ RC MFS	5620 710 0001	256-20[1] // 5620 710 0001 // 03001A2706 // 220-57[1] // 4-00-1050X // 235-145[1] // S2-004 // 235-291[1] // 1258 710 0008 // S2-045B // 256-37[1] // 03001A1157	185-321 F[1] // 205-171[1] // 225-54 F[1] // 246-67[1] // 22-51 B[1] // 1258 970 0034 // 1258 970 0035 // 5620 197 0002 // 5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04503659 // OEM: 04505493 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // 5620 970 0023 // 8S02-200-H79 // 5620 970 0017 // TDTC540348 // TURBO-S042 // 03002A1455 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-22A[1]	Conj. Central Nvo. Serie Dorada 166593 S2EL-209 Cummins 6BT	166593	115-81[1] // 806138	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-22D[1]	Conjunto central 171916 S200G026 John Deere Excav. 330LC Motor 6081H	171916	113-26[1] // 171916	22-51 B[1] // 171487 // 171488 // 171489 // 173591 // 174178 // 175746 // 175747 // 175748 // 179587 // RE501669 // RE506042 // RE506043 // RE506044 // RE506045 // RE519038 // RE520910 // RE526892 // RE526893 // RE527123 // RE527125 // RE527131 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-23A[1]	CCR Nvo.Serie Dorada 166619 S2EL201/004/204 M. Benz OM366 - Vs	166619	115-28[1] // 806110	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 169121 // 169124 // 169144 // 169145 // 169146 // 169147 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-23DF[1]	CCR 167927 S200G-003 Caterpillar D3126–Dif.sello Car.Com.-Øal.RC 81,9	167927	178161 // 317877 // 113-08[1] // 167927	22-51 B[1] // 167864 // 167865 // 168187 // 168412 // 168832 // 168834 // 168874 // 168946 // 169369 // 169599 // 169756 // 169757 // 170167 // 170256 // 171065 // 171173 // 171174 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-24A[1]	Conjunto Central 314002 S2B Deutz BF6M1013E (Industrial)	314002	199-06[1] // 314002	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 313937 // 314081 // 314176 // 315437 // 316710 // 318142 // 318247 // OEM: 04204493KZ // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-24DF[1]	CCR.178172 S200S017 CAT. 3116 125/140HP-Al.RC.81,3/dif.sello car.com.	178172	169437 // 133-24DP[1] // 178172	22-51 B[1] // 0R7197 // 135-2649 // 135-2650 // 169436 // 179586 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-24DP[1]	INHABILITADO Conjunto central 178172 S200S017 Caterpillar 3116 125/140HP PROTOTIPO	178172	169437 // 133-24DF[1] // 178172	22-51 B[1] // 0R7197 // 135-2649 // 135-2650 // 169436 // 179586 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-25A[1]	INHABILITADO Conj.central 169109 – 769109 S2EL-169 Mercedes Benz OM366LA	769109 // 169109	115-45[1] // 806140 // 220-33[1] // 169109 // 769109 // 4-00-1017	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 169107 // 169112 // 769107 // 769112 // OEM: 3760968799 // OEM: 3760968899 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-25D[1]	Conjunto central 176637 S200 John Deere 6068H	176637	133-25DP[1] // 176637	246-138[1] // 22-51 B[1] // 173055 // 173173 // 174539 // 177268 // 177271 // 477268 // RE509910 // RE515737 // RE515738 // RE516275 // RE522675 // RE534799 // 177448 // 200003150001 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-25DF[1]	INHABILITADO Conjunto central 176637 S200 John Deere 6068H – Cpo.Cent. Modificado	176637	133-28DF[1]	1270 970 0204 // RE543657
133-25DP[1]	INHABILITADO Conjunto central 176637 S200 John Deere 6068H PROTOTIPO	176637	133-25D[1] // 176637	246-138[1] // 22-51 B[1] // 173055 // 173173 // 174539 // 177268 // 177271 // 477268 // RE509910 // RE515737 // RE515738 // RE516275 // RE522675 // RE534799 // 177448 // 200003150001 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-26A[1]	Conjunto Central 315374 S2B Deutz Motor BF6M1013CP	315374		265-09[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // 317253 // 317759 // OEM: 3802180 // 316707 // 316775 // XKD-316707 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-26D[1]	Conj.central 318439 S200 Deutz BF6M2012C	318439		246-97[1] // 22-51 B[1] // 318047 // 318438 // 318885 // 319022 // 319355 // OEM: 04254346KZ // OEM: 04258781KZ // OEM: 04900118KZ // OEM: 20517286 // OEM: 20533238 // OEM: 20542870 // 200103140324 // 319351 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-27A[1]	Conjunto central S2EL116 (167358) John Deere 6076H	167358		22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 167288 // 167644 // 178422 // RE54979 // RE56237 // RE61006 // RE61907 // SE500274 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-27D[1]	Conj.cent. 317284 S200 SISU Industrial–Motor 634ESRAE / 634DSBAE	317284	133-27DP[1] // 317284	22-51 B[1] // 1274 970 0001 // 317218 // 317283 // 318666 // 318667 // 319104 // 319130 // 836859788 // 836866220 // 836866584 // 836867731 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-27DP[1]	INHABILITADO CCR 317284 S200 SISU Industrial–Motor 634ESRAE / 634DSBAE –PROTOTIPO	317284	133-27D[1] // 317284	22-51 B[1] // 1274 970 0001 // 317218 // 317283 // 318666 // 318667 // 319104 // 319130 // 836859788 // 836866220 // 836866584 // 836867731 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-28A[1]	Conjunto central 178162 – 168112 S2ESL094/GL094 Caterpillar 3116	178162 // 168112		22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 0R6901 // 0R6910 // 0R6979 // 0R7000 // 0R7006 // 0R7008 // 0R7079 // 0R7106 // 0R7107 // 0R7108 // 0R7109 // 0R7113 // 115-5857 // 122-2694 // 122-2695 // 122-2697 // 122-8566 // 122-8567 // 124-5591 // 124-5592 // 124-9332 // 125-1120 // 125-1121 // 125-1122 // 128-0567 // 128-0568 // 129-4905 // 129-4906 // 130-5649 // 130-5650 // 134-3044 // 134-3045 // 134-3046 // 134-3047 // 134-3048 // 167953 // 167955 // 168020 // 168022 // 168081 // 168083 // 168127 // 168128 // 168190 // 168357 // 168358 // 168359 // 168527 // 168530 // 168623 // 168624 // 168694 // 168695 // 168932 // 168934 // 168936 // 168938 // 168940 // 178018 // 178080 // 805414 // OR7000 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-28DF[1]	CCR. S200 (p/Tbo. 179376) John Deere 6068H – Cpo Cent Modificado		133-25DF[1] // 176637	22-51 B[1] // 1270 970 0204 // RE543657 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-29A[1]	Conjunto central 312938 S2B Valmet 620DS	312938		22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 312507 // 312515 // 312939 // 312940 // 313874 // 315022 // OEM: 5000691986 // OEM: 836846365 // OEM: 836847519 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-29D[1]	Conjunto centra 176639 S200 John Deere 6068H	176639	271-13[1] // 176639 // SW-1211-CHRA	22-51 B[1] // 172425 // 172433 // 172449 // 172450 // 177262 // RE503056 // RE505247 // RE509434 // RE509435 // RE509532 // RE509533 // RE509534 // RE509535 // RE59883 // RE66992 // RE67318 // SE502173 // SE502208 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-30A[1]	Conjunto central 317096 S2B Deutz BF6L913 – 6,13Lts.	317096	314126	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 168341 // 168342 // 313866 // 314125 // 314617 // 315045 // 317017 // 317018 // 317095 // OEM: 04233030KZ // OEM: 04233031KZ // OEM: 5000691814 // OEM: 5010258506 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
133-30DF[1]	CCR S200 (171918) John Deere 6081T – Cpo.Cent. Modificado	171918	133-30DFP[1] // 171918 // 133-30DPF[1]	22-51 B[1] // 169503 // 171514 // 171515 // 171516 // 173366 // 174263 // 175743 // 178028 // 179597 // 474263 // RE506183 // RE506184 // RE506185 // RE506186 // RE516471 // RE521434 // RE521435 // RE527124 // RE527130 // RE71192 // SE501635 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-30DFP[1]	INHABILITADO CCR S200 (171918) John Deere 6081T – Cpo.Cent. Modificado- PROTOTIPO	171918	133-30DF[1] // 171918 // 133-30DPF[1]	22-51 B[1] // 169503 // 171514 // 171515 // 171516 // 173366 // 174263 // 175743 // 178028 // 179597 // 474263 // RE506183 // RE506184 // RE506185 // RE506186 // RE516471 // RE521434 // RE521435 // RE527124 // RE527130 // RE71192 // SE501635 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-30DPF[1]	INHABILITADO CCR S200 (171918) John Deere 6081T – Cpo.Cent. Modificado- PROTOTIPO	171918	133-30DFP[1] // 171918 // 133-30DF[1]	22-51 B[1] // 169503 // 171514 // 171515 // 171516 // 173366 // 174263 // 175743 // 178028 // 179597 // 474263 // RE506183 // RE506184 // RE506185 // RE506186 // RE516471 // RE521434 // RE521435 // RE527124 // RE527130 // RE71192 // SE501635 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-31A[1]	Conjunto central 315728 S2A Deutz BF4L913 / BF4K310 Agrale	315728		315652 // 315952 // 315973 // 317014 // 317350 // 319339 // OEM: 04232252KZ // OEM: 04232894KZ // OEM: 04233174KZ // OEM: 04234297KZ // OEM: 04235557KZ
133-31D[1]	INHABILITADO Conjunto central 1258 710 0033 S200G Excavadora JCB 4,48 Tier 2	1258 710 0033	133-31DP[1] // 1258 710 0033	1258 970 0043 // 1258 970 0062 // 1258 970 0116 // OEM: 320/06156 // OEM: 320/06296 // OEM: 320/A6012
133-31DP[1]	Conj.central 1258 710 0033 S200G Excavadora JCB 4,48 Tier 2 -PROTOTIPO	1258 710 0033	133-31D[1] // 1258 710 0033	22-51 B[1] // 1258 970 0043 // 1258 970 0062 // 1258 970 0116 // OEM: 320/06156 // OEM: 320/06296 // OEM: 320/A6012 // 5000-030-021 // RK-S14-1
133-32A[1]	Conjunto central 315330 S2A Deutz BF6M1012E	315330	133-32AP[1] // 315330	313505 // 04198272KZ // 04198273KZ // 04198555KZ // 04253857KZ // 313488 // 313489 // 313490 // 313503 // 314366 // 314962 // 316879 // 316880 // 316895 // 316897 // 317024 // 317025 // OEM: 04206345KZ // OEM: 04207243KZ // OEM: 04253875KZ

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-32AP[1]	INHABILITADO CCR 315330 S2A Deutz BF6M1012E–RC. Tip 5,5/perfil diferente.PROTOTIPO	315330	133-32A[1] // 315330	313505 // 04198272KZ // 04198273KZ // 04198555KZ // 04253857KZ // 313488 // 313489 // 313490 // 313503 // 314366 // 314962 // 316879 // 316880 // 316895 // 316897 // 317024 // 317025 // OEM: 04206345KZ // OEM: 04207243KZ // OEM: 04253875KZ
133-32DP[1]	CCR S200 (p/Tbo.1270 970 0245) Pala cargadora SDLG 958-PROTOTIPO			801-82[1] // OEM: 1118010-A052 // 1270 970 0245
134-01A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nvo Serie Dorada HX30W Ford F-100 (3594856-4027213)	4027213 // 3594856	4027065 // 4031348 // 4027097 // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 215-03[1] // 4027213 // 3594856 // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 114-07[1] // 115-138[1] // 802911 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1] // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 22-32 C[1] // 246-05[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 03002840* // 200104150051 // SL08001
134-01B[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX35 - HX35W 3537817 Cummins 6BTA	3537817	3580902 // 197-05[1] // 3537817 // 114-14[1] // 117-09[1] // 195-179[1] // 1000-020-152	185-223[1] // 205-138 F[1] // 22-32 C[1] // 205-37[1] // 2834798 // 2834799 // 2834823 // 2882063 // 3536319 // 3536977 // 3536978 // 3539698 // 3539699 // 3590032 // 3767251 // 3771455 // 3802695 // 3802696 // 3802768 // 3802819 // 3802821 // 3804877 // 4033982 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 3539697 // 3539700 // 8C03-100-B77 // 3599725 // TDTC540096 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3536971 // TO-TURBO-3536971*
134-01C[1]	INHABILITADO Conjunto Central H1C 3523317 Cummnis 6BT	3523317	3545713 // 114-22[1] // 3523317 // 117-03[1] // 195-241[1] // 1000-020-126F // 235-132[1] // H1-001	225-31[1] // 22-09 D[1] // 185-50[1] // 3528741 // 3528771 // 3528773 // 3534285 // 3534286 // 3592224 // 3592225 // 3592226 // 3800990 // 3522778 // TURBO-H001 // 5000-020-014 // 5000-020-034* // 3526739 // 8C01-100-429
134-01D[1]	INHABILITADO Conjunto Central HT3B (3521444) Cummins NT855 Øm Rda.Comp. 74.50mm	3521444	3811555 // 803633 // 114-18[1] // 3521444 // 117-16[1] // 194-27[1] // 134-01DA[1] // 235-176[1] // HTB-002R // 258-20[1] // TBS-02H-0977	22-20 D[1] // 205-80[1] // 3522677 // 3801589 // 5000-020-019 // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032
134-01DA[1]	INHABILITADO Conjunto Central HT3B (3521444) Cummins NT855 (REMAN)	3521444	3811555 // 803633 // 114-18[1] // 3521444 // 117-16[1] // 134-01D[1] // 194-27[1] // 235-176[1] // HTB-002R // 258-20[1] // TBS-02H-0977	205-80[1] // 22-20 D[1] // 3522677 // 3801589 // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032 // 5000-020-019
134-01E[1]	Conjunto Central ST50 (150030-0000) Cummins Vs.	150030-0000	117-20[1] // 150030-0000 // 256-170[1] // 300004260808	246-134[1] // 150028-0000 // 3801935 // 200004260134 // 3032060

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-01F[1]	INHABILITADO Conjunto central Nuevo Serie Dorada HX27W 3593380 Iveco – New Holland	3593380	803977 // 195-182[1] // 3593380 // 1000-020-157	185-157 F[1] // 185-227[1] // 22-16 C[1] // 2836536 // 2836537 // 2841631 // 2843535 // 2843674 // 3593378 // 3594360 // 3596597 // 3597524 // 3598004 // 3598839 // 3599363 // 3767391 // 3767392 // 3768543 // 3770243 // 3776746 // 4033593 // 4033981 // 4035316 // 4035775 // 4035956 // 4036735 // 4041657 // 4041791 // 4044752 // 4044784 // 4045275 // 4045279 // 4046471 // 4046567 // 4046569 // 4046846 // 4049965 // 4309098 // 4894978 // 805937 // OEM: 504341208 // 3599027 // 8C02-200-D73 // 3779951 // 8C02-200-D50 // 5000-050-007
134-01G[1]	INHABILITADO Conjunto central Serie Dorada HX50W 4027597 Iveco Stralis-Trakker	4027597	195-276[1] // 4027597 // 1000-020-179 // 215-01[1] // TO-CHRA-4027597	185-196[1] // 205-07[1] // 22-28 D[1] // 2836638 // 2836655 // 2836658 // 2836659 // 3596206 // 3596207 // 3768323 // 3768324 // 4033106 // 4033762 // 3594505 // 3595355 // 3596693 // 8C05-200-A83 // TDTC540210* // TDTC540212 // 5000-020-028B
134-01H[1]	INHABILITADO Conjunto central HC5A 3545702 p/motor KTA19/KTA38	3545702	114-24[1] // 3545702 // 117-15[1] // 195-649[1] // 1000-020-189 // 218-16[1] // 256-163[1] // 03001A1671* // 300004260480	246-77[1] // 22-43 C[1] // 03002A0493* // 200004260319 // 3523850 // 5000-020-020
134-01IQ[1]	INHABILITADO Conjunto central HY55V (4034048) Iveco Cursor 13 sin válvula	4034048	805702 // 231-04[1] // 4034048 // 7100-007-0003 // 235-170 Q[1] // HY55-001	22-79 D[1] // 801-76[1] // 3769433 // 3773773 // 3791621 // 4046946 // 4046947 // OEM: 05042521420 // OEM: 05042521440 // 5000-020-024 // 808129
134-01J[1]	Conj. central HE200WG (5503281) Ford Cargo – Cummins ISBE4 160-186 HP	5503281	235-93[1] // 5503281 // HE-040	801-22[1] // 801-77[1] // 22-99 B[1] // 2840389 // 3777863 // 3777864 // 3777865 // 3777866 // 3777867 // 3777868 // 3777869 // 3777870 // 3781987 // 3781989 // 3781990 // 3782368 // 3782369 // 3782370 // 3782371 // 3782372 // 3782373 // 3782374 // 3782375 // 3782376 // 3786558 // 3786559 // 3786900 // 3788508 // 3788509 // 3789903 // 3789904 // 3796202 // 3798989 // 4033961 // 4033962 // 4033963 // 4033964 // 5323881 // 5323883 // 5323891 // 5323892 // 5357517 // 5358445 // 5358446 // 5549780 // 5549783 // 6591428 // 3780050 // 3798988 // 5357312 // 5000-020-112
134-01K[1]	Conjunto central HX82 (4032015) GENSET – Cummins QSX15	4032015	215-18[1] // 4032015 // TDCG540231	22-43 C[1] // 3594195 // 3594196 // 4025027 // 4039052 // 4039053 // 4956080 // 5000-020-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-01LQ[1]	Conjunto central HY40V (4034044) Iveco Motor Cursor 8 – Sin válvula	4034044	134-01LQR[1] // 4034044 // 235-318 Q[1] // HY40-003 // 276-01[1]	205-170 Q[1] // 34-69DB[1] // 3594774 // 3594910 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3596821 // 3598518 // 3773780 // 3791425 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043509 // 4043510 // 4043513 // 4043514 // 4046929 // 4046930 // 4046931 // 4046932 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 3598517 // 4046928 // TDTC540332 // 3772495 // AC-H007
134-01LQR[1]	INHABILITADO CCR HY40V (4034044) Iveco Motor Cursor 8 – Sin válvula (REMAN)	4034044	134-01LQ[1] // 4034044 // 276-01[1] // 235-318 Q[1] // HY40-003	205-170 Q[1] // 34-69DB[1] // 3594774 // 3594910 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3596821 // 3598518 // 3773780 // 3791425 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043509 // 4043510 // 4043513 // 4043514 // 4046929 // 4046930 // 4046931 // 4046932 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 3598517 // 4046928 // TDTC540332 // 3772495 // AC-H007
134-02A[1]	CCR.Nvo.S.D.HE351CW Dodge Ram 5.9lts.Motor ISB6 (4032347)R.C.Alu.Fun.	4032347	139-08[1] // H4032347N // 120-104[1] // 4032347 // 1-B-5464 // 195-279[1] // 1000-020-133	22-32 C[1] // 185-115[1] // 4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4043600 // 8C03-200-282

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-02B[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX35 - HX35W 3537815 Cummins 6BT	3537815	195-301[1] // 3537815 // 1000-020-136 // 235-100[1] // HX-021	22-32 C[1] // 185-238[1] // 8C03-200-H46 // 2834949 // 3532042 // 3532043 // 3532492 // 3532493 // 3532494 // 3532495 // 3532496 // 3532497 // 3532498 // 3532898 // 3532899 // 3532900 // 3533320 // 3534333 // 3534917 // 3534918 // 3534921 // 3534922 // 3534923 // 3534924 // 3534925 // 3534926 // 3534974 // 3534975 // 3534976 // 3534977 // 3534978 // 3534979 // 3534980 // 3534981 // 3534982 // 3534983 // 3536160 // 3536161 // 3536471 // 3536472 // 3537494 // 3537495 // 3537496 // 3537497 // 3537498 // 3537499 // 3537500 // 3538418 // 3538419 // 3538530 // 3538626 // 3538627 // 3538628 // 3538629 // 3538630 // 3538631 // 3538632 // 3538633 // 3539262 // 3539263 // 3539303 // 3539331 // 3539369 // 3539370 // 3539373 // 3539374 // 3539448 // 3539912 // 3590807 // 3590808 // 3592222 // 3800463 // 3800464 // 3802204 // 3802676 // 3802707 // 3802777 // 3802778 // 3802779 // 3802839 // 3802843 // 3802860 // 3802871 // 3802872 // 3802986 // 3802992 // 3802994 // 3804964 // 4027500 // 4040398 // 8C03-200-H47 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3538414 // 8C03-200-280
134-02C[1]	INHABILITADO Conjunto Central H1E 3545701 Zanello boca Cerrada	3545701	114-11[1] // 3545701 // 117-08[1] // 3545701 OFA // 194-24[1] // 195-223[1] // 1000-020-154 // 197-21[1] // 3545701 SJP // 235-136[1] // H1-003	205-158[1] // 246-63[1] // 22-09 D[1] // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079 // 3528777 // TDTC540324 // 03002A0036 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
134-02D[1]	Conjunto Central Serie Dorada HT3B (3811556) Cummins NTA855 / NTC400	3811556		22-20 D[1] // 3522861 // 3522862 // 3524208 // 3801482 // 3801598 // 4033165 // 5000-020-019

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-02F[1]	INHABILITADO Conjunto central Nuevo Serie Dorada HX25 3539071 Aplicaciones varias	3539071	195-327[1] // 3539071 // 1000-020-153 // 195-327 R[1]	105-454[1] // 185-151[1] // 185-279[1] // 205-151[1] // 205-167[1] // 22-16 C[1] // 105-405[1] // 2834004 // 2834997 // 2834998 // 2835000 // 2835001 // 2835579 // 2835591 // 2841579 // 2841580 // 2841581 // 2841582 // 2841583 // 2841584 // 2843037 // 2843038 // 2843145 // 2843156 // 2852507 // 3538834 // 3538835 // 3538993 // 3590067 // 3590068 // 3593370 // 3593371 // 3593374 // 3593375 // 3595526 // 3595527 // 3596065 // 3596066 // 3596222 // 3596223 // 3596584 // 3596586 // 3596596 // 3597938 // 3598012 // 3598723 // 3598724 // 3598866 // 3598867 // 3599049 // 3599080 // 3599242 // 3599243 // 3599350 // 3599351 // 3599355 // 3599356 // 3599878 // 3599880 // 3769602 // 3769603 // 3770780 // 3770789 // 3776600 // 3776601 // 3777945 // 3777946 // 3777947 // 3777948 // 3777950 // 3777951 // 3778405 // 3781495 // 3781496 // 3783383 // 3783384 // 3783851 // 3785742 // 3785749 // 3788926 // 3788927 // 3790281 // 3792215 // 3792216 // 3792519 // 3792520 // 3793433 // 3835002 // 4031552 // 4031555 // 4031556 // 4031585 // 4031588 // 4031629 // 4031630 // 4031636 // 4031637 // 4031652 // 4031653 // 4031672 // 4031673 // 4031751 // 4031752 // 4033382 // 4033587 // 4035306 // 4035307 // 4035393 // 4035394 // 4035720 // 4035721 // 4035722 // 4035726 // 4036087 // 4036088 // 4036817 // 4036818 // 4036822 // 4036823 // 4037187 // 4037188 // 4037195 // 4037196 // 4038113 // 4038114 // 4038791 // 4038792 // 4038793 // 4038794 // 4038795 // 4038796 // 4038797 // 4038833 // 4038834 // 4038883 // 4038884 // 4039903 // 4039904 // 4041367 // 4041368 // 4041547 // 4041549 // 4041662 // 4041663 // 4041664 // 4041670 // 4041671 // 4041672 // 4042193 // 4042194 // 4042195 // 4042226 // 4042227 // 4042568 // 4042569 // 4043176 // 4044739 // 4044740 // 4045324 // 4045325 // 4045326 // 4045329 // 4045330 // 4045331 // 4045361 // 4045362 // 4045365 // 4045366 // 4045367 // 4045368 // 4045798 // 4045799 // 4046530 // 4046531 // 4047259 // 4047260 // 4047364 // 4047514 //

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
				4047515 // 4047572 // 4047573 // 4047940 // 4047941 // 4048364 // 4048365 // 4048377 // 4048378 // 4049942 // 4049946 // 4049990 // 6737-81-8021 // 805442 // 805839 // OEM: 5040431175 // OEM: 504127334 // TC0260564 // 808127 // 4033103 // 8C02-200-D73 // 3599877 // 8C02-100-D17 // 3599879 // TDTC540302 // 4038790 // TDTC540345 // 5000-050-007 // 805348
134-02G[1]	Conjunto central Serie Dorada HX50 4027001 Scania DSC12	4027001	1-B-5457 // 3580732 // 195-183[1] // 4027001 // 1000-020-103	22-28 C[1] // 3533886 // 3536749 // 3538495 // 3538496 // 3591167 // OEM: 1339995 // OEM: 1354277 // OEM: 1388058 // 5000-020-025B
134-02IPQ[1]	INHABILITADO Conj. central HE551V (4034052) Iveco Cursor 13 sin válvula - PROTOTIPO	4034052	801780 // 134-02IQ[1] // 4034052 // 134-02IQP[1] // 235-55[1] // HY55-008-1FB	801-02[1] // 22-79 C[1] // 3773763 // 4033370 // 4041262 // 4041264 // 4043132 // 4043500 // 4046962 // 4046964 // 4046965 // 4048270 // 5322534 // 805431 // OEM: 05042692290 // OEM: 05042692300 // OEM: 05042872860 // OEM: 2996388 // OEM: 504139771 // OEM: 504182630 // OEM: 504194173 // OEM: 504269229 // 3791618 // 5000-020-040
134-02IQ[1]	Conj.cent.HE551V (4034052) Iveco Cursor 13 sin válvula- Øm RC 71.70mm	4034052	801780 // 134-02IPQ[1] // 4034052 // 134-02IQP[1] // 235-55[1] // HY55-008-1FB	801-02[1] // 22-79 C[1] // 3773763 // 4033370 // 4041262 // 4041264 // 4043132 // 4043500 // 4046962 // 4046964 // 4046965 // 4048270 // 5322534 // 805431 // OEM: 05042692290 // OEM: 05042692300 // OEM: 05042872860 // OEM: 2996388 // OEM: 504139771 // OEM: 504182630 // OEM: 504194173 // OEM: 504269229 // 3791618 // 5000-020-040
134-02IQP[1]	INHABILITADO Conj. central HE551V (4034052) Iveco Cursor 13 sin válvula - PROTOTIPO	4034052	801780 // 134-02IQ[1] // 4034052 // 134-02IPQ[1] // 235-55[1] // HY55-008-1FB	801-02[1] // 22-79 C[1] // 3773763 // 4033370 // 4041262 // 4041264 // 4043132 // 4043500 // 4046962 // 4046964 // 4046965 // 4048270 // 5322534 // 805431 // OEM: 05042692290 // OEM: 05042692300 // OEM: 05042872860 // OEM: 2996388 // OEM: 504139771 // OEM: 504182630 // OEM: 504194173 // OEM: 504269229 // 3791618 // 5000-020-040
134-02J[1]	Conjunto central HE200FG (3776605) Dongfeng – Cummins 4BTA	3776605	280-01[1] // 3776605 // 215-32[1] // TDCG540321	205-156[1] // 801-23[1] // 22-99 B[1] // 3794519 // 5326136 // 5326138 // 3794518 // TDTC540313 // 5000-020-112

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-03A[1]	INHABILITADO CCR HE221W F.Duty ISBE4Cil.Cpo.Cen.MHI mod.y RC Fun.Alu.(4043587)S/GAR	4043587	4043584 // 802910 // 3791309 // 3791310 // 4043590 // 114-25[1] // 4043587 // 114-25 Z[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 195-354[1] // 1000-020-149 // 256-05[1] // 03001A2653	105-436[1] // 105-450[1] // 185-106[1] // 22-16 C[1] // 105-404[1] // 185-107 F[1] // 2834782 // 2834783 // 2835141 // 2835142 // 2835809 // 2835810 // 2835880 // 2835881 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 2840818 // 2840819 // 2840820 // 2881818 // 3785663 // 3785668 // 3785672 // 3785673 // 3785681 // 3785685 // 3785686 // 4033968 // 4039501 // 4039502 // 4040203 // 4040204 // 4040205 // 4040206 // 4040207 // 4040208 // 4040209 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4041230 // 4041552 // 4041555 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043976 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4955201 // 4955267 // 4955268 // 4955269 // 4955313 // 4955962 // 4956016 // 805347 // 805462 // TC0210585 // V009336 // 805461 // 808124 // 2835143 // 8C02-200-418 // 5000-050-007 // 805342 // 4038928 // 4038929
134-03B[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX40W-HE400WG 4027868 VW 17-300 / Cummins ISLe 8,9Lts	4027868	801861 // 114-19[1] // 4027868 // 115-160[1] // 802917 // 117-11[1] // 4027868 OFA // 192-12[1] // 4027868 SN // 195-177[1] // 1000-020-144 // 197-03[1]	105-411[1] // 105-446[1] // 185-259[1] // 22-32 C[1] // 4038002 // 2834857 // 2834858 // 2835421 // 2836275 // 2836276 // 3770106 // 3770107 // 3781591 // 3781592 // 3787086 // 3791345 // 3791346 // 3791347 // 3791349 // 4033758 // 4033759 // 4038004 // 4046431 // 4046432 // 4048406 // 4048407 // 4955854 // 4956097 // 4956099 // 4956103 // 805577 // 805463 // 805467 // 4038003 // 8C04-200-P77 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-03C[1]	Conjunto Central H1E 3545698 Cummins 6CT	3545698	114-16[1] // 3545698 // 117-17[1] // 3545698 OFA // 192-08[1] // 3545698 SN	22-09 D[1] // 3525487 // 3525710 // 3525711 // 3526368 // 3526369 // 3528780 // 3528785 // 3528786 // 3535749 // 3535750 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3536719 // 3536720 // 3537785 // 3537786 // 3802321 // 5000-020-014 // 5000-020-034*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-03D[1]	INHABILITADO Conjunto Central HT3B (4027924) Cummins NTA855	4027924	167212 // 4027929 // 195-621[1] // 4027924 // 1000-020-116 // 258-22[1] // TBS-02H-0215	22-20 D[1] // 144700-0000 // 144701-0000 // 144702-0000 // 167050 // 167713 // 167715 // 2838232 // 2839432 // 3019414 // 3525998 // 3527048 // 3527547 // 3527693 // 3529028 // 3529032 // 3529034 // 3529035 // 3529040 // 3529041 // 3529487 // 3529488 // 3529547 // 3532822 // 3771846 // 3776943 // 3801918 // 3801992 // 3803108 // 3803199 // 3803270 // 3803279 // 3803287 // 3803486 // 3803673 // 4033543 // 4049140 // 4049440 // 4049441 // 4049457 // 5000-020-019
134-03F[1]	Conjunto central HX25 (3591905) New Holand Tractor Mot. 3 CYL 55 HP	3591905	235-23[1] // 3591905 // HX25-004	185-229[1] // 22-16 C[1] // 3768591 // 3770252 // 3770254 // 3771536 // 3771538 // 3780159 // 3780160 // 3783358 // 3783359 // 3786525 // 3786600 // 3792367 // 3793955 // 3793956 // 4033809 // 4033810 // 4033847 // OEM: 47377471 // OEM: 5801439060 // OEM: 5801507330 // OEM: 5801604861 // OEM: 5801663145 // OEM: 84300603 // OEM: E5441-1003 // 3768589 // 8C02-100-D28 // 5000-050-007
134-03G[1]	Conj.cent.Serie Dorada HX50 3575203 Scania DSC11-22 / Volvo TD 121/122	3575203	1-B-5459 // 195-192[1] // 3575203 // 1000-020-112	22-28 D[1] // 3536614 // 3536615 // 3537639 // 3538860 // 3538861 // 3539244 // 3593296 // 3593297 // 3796909 // 4032055 // 4032190 // OEM: 1378567 // OEM: 1392911 // OEM: 1394437 // OEM: 1394638 // OEM: 1395480 // 5000-020-028B
134-03JP[1]	Conjunto central HE200WG Cummins ISBE4 / Cummins 4BTAAE - PROTOTIPO			801-78[1] // 5353657 // 5503080
134-04A[1]	Conjunto central HX30W Cummins 4BTAA (3537839)	3537839	3593409 // 114-05[1] // 3537839 // 235-54[1] // HX-125 // 260-02[1]	22-32 C[1] // 2882018 // 3533125 // 3539334 // 3590124 // 3590135 // 3592306 // 3592307 // 3592308 // 3592309 // 3592310 // 3592313 // 3592314 // 3593406 // 3593407 // 3593408 // 3806276 // 4025417 // 4035052 // 4035053 // 4035054 // 4035055 // 4036468 // 4036469 // 4042955 // 4042956 // 4043008 // 4089467 // 4089703 // 5000-020-021 // 5000-020-022*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-04B[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX40 - HX40W 3535324 – 4027612 Dimex - Case 2188	4027612 // 3535324	4027876 // 114-09[1] // 3535324 // 117-07[1] // 3535324 OFA // 194-16[1] // 195-218[1] // 4027612 // 1000-020-131 // 197-04[1]	22-32 C[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 2841205 // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3597760 // 3597761 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 4037722 // 4038422 // 4038426 // 4038427 // 4039611 // 4042042 // 4042043 // 4042044 // 4042045 // 4042265 // 4042266 // 4089189 // 4955206 // 4955207 // 4955254 // 3532223 // 3537672 // 3802613 // OEM: 87351239 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3532222 // TDTC540168 // 3535619 // TDTC5400118* // TDTC540092* // TDTC540118 // TO-TURBO-3535619* // 3533000 // TDTC540141
134-04C[1]	Conjunto Central H1E 3545988 Ford Cargo 1730	3545988	114-12[1] // 3545988 // 117-14[1] // 3545988 OFA // 195-180[1] // 1000-020-148	22-09 D[1] // 3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
134-04D[1]	Conjunto Central HT3B (4027926) Cummins Motor NT315	4027926		22-20 D[1] // 3525325 // 3525571 // 3529667 // 3529778 // 3532820 // 3801949 // 3803405 // 3803406 // 3803671 // 5000-020-019
134-04G[1]	Conj. Cent. Nvo. Serie Dorada HX55 4031407 Volvo MD13 Euro3	4031407	115-187[1] // 801758	22-50 B[1] // 3790509 // 4039850 // 4039851 // 4043162 // 4043164 // 4044199 // 808387 // 4043163 // 5000-020-023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-05A[1]	INHABILITADO Conjunto Central HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. RC.Fresada (4043587)	4043587	3791309 // 3791310 // 4043584 // 4043590 // 802910 // 114-25[1] // 4043587 // 114-25 Z[1] // 134-03A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 195-354[1] // 1000-020-149 // 256-05[1] // 03001A2653	105-436[1] // 105-450[1] // 185-106[1] // 22-16 C[1] // 105-404[1] // 185-107 F[1] // 2834782 // 2834783 // 2835141 // 2835142 // 2835809 // 2835810 // 2835880 // 2835881 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 2840818 // 2840819 // 2840820 // 2881818 // 3785663 // 3785668 // 3785672 // 3785673 // 3785681 // 3785685 // 3785686 // 4033968 // 4039501 // 4039502 // 4040203 // 4040204 // 4040205 // 4040206 // 4040207 // 4040208 // 4040209 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4041230 // 4041552 // 4041555 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043976 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4955201 // 4955267 // 4955268 // 4955269 // 4955313 // 4955962 // 4956016 // 805347 // 805462 // TC0210585 // V009336 // 805461 // 808124 // 2835143 // 8C02-200-418 // 5000-050-007 // 805342 // 4038928 // 4038929
134-05B[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX40 4027607 Cummins 6CTA	4027607	117-24[1] // 4027607 // 195-283[1] // 1000-020-162 // 195-283 R[1] // 199-11[1]	22-32 C[1] // 3596987 // 3596989 // 4035466 // 4036420 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-05C[1]	INHABILITADO Conjunto Central H1E 3545416-3575067 Ford Cargo 1722	3545416 // 3575067	114-10[1] // 3545416 // 3575067 // 117-05[1] // 3545416 OFA // 3575067 OFA // 195-372[1] // 1000-020-148B // 197-02[1] // 3545416 SJP // 3575067 SJP // 235-97[1] // H1-007	22-09 D[1] // 3531793 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
134-05G[1]	INHABILITADO Conj. Cent. Nvo. Serie Dorada HX50 3580945 Scania DSC12	3580945	195-324[1] // 3580945 // 1000-020-191	22-28 D[1] // 3537385 // 3537386 // 3537414 // 3537415 // 3538537 // 3538538 // 3580935 // 4033708 // 5000-020-028B
134-06A[1]	INHABILITADO Código disponible			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-06B[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX35-HX35W 3538421-4027212 6BTAA Iveco Tector Vs.	3538421 // 4027212	4030686 // 802912 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 215-17[1] // 4030868 // TDCG540226 // 114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 194-13[1] // 3538421 SM // 195-160[1] // 1000-020-123 // 218-05[1] // 231-24[1] // 7100-007-0036	105-384[1] // 105-385[1] // 105-392[1] // 105-408[1] // 105-431[1] // 185-143[1] // 185-197[1] // 205-127[1] // 22-32 C[1] // 185-86[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3797241 // 3797242 // 3800988 // 3802878 // 4033681 // 4037470 // 4038209 // 4038211 // 4038287 // 4038598 // 4039333 // 4039632 // 4041424 // 4041425 // 4041427 // 4042667 // 4042762 // 4043678 // 4044098 // 4044099 // 4044103 // 4044104 // 4044127 // 4044128 // 4044324 // 4044325 // 4044890 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 4955691 // 4955748 // 4955749 // 5324938 // 5359324 // 5451622 // 5452777 // 6754-81-8181 // 6754-81-8240 // 805519 // 3538881 // 3538882 // 3594634 // 3594635 // 3597911 // 3597912 // 805563 // 805565 // 805552 // 805595 // 805562 // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 4037469 // 8C03-100-B81 // 4038289 // TDTC540225 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3802881 // 8C03-200-A87
134-06C[1]	Conjunto Central H1C 3575060 F.Cargo 1416-VW	3575060	114-06[1] // 3575060 // 117-04[1] // 197-14[1] // 235-295[1] // H1-012	22-09 D[1] // 5000-020-014 // 5000-020-034*
134-06G[1]	INHABILITADO Conjunto central HX55 4031345 Renault MD11 EURO 3 – Volvo	4031345	803634 // 235-193[1] // 4031345 // HX5-163 // 256-91[1] // 300004201967* // 300004201979	105-401[1] // 246-158[1] // 248-12[1] // 22-50 B[1] // 3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // 805366 // 200004201591 // 4043574 // 4043575 // TBS-1653 // 5000-020-023
134-07A[1]	INHABILITADO Código disponible			
134-07B[1]	Conjunto Central 4027883/4027250 HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu	4027883 // 4027250	194-07[1] // 4027250 // 195-351[1] // 4027883 // 1000-020-186	22-32 C[1] // 3595158 // 3595159 // 3595160 // 3595858 // 3595859 // 3596667 // 3596668 // 3598702 // 4033072 // 4089954 // 805588 // 4035374 // 4035375 // 4035376 // 4036172 // 4037374 // 4037470 // 4038470 // 4038471 // 4038472 // 4038473 // 4038475 // 4038478 // 4038479 // 4038480 // 4038481 // 4039147 // 4039243 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-07C[1]	Conjunto central Serie Dorada H1C Cummins 4BT/A (4027056)	4027056	114-23[1] // 4027056 // 117-13[1]	22-09 D[1] // 5000-020-014 // 5000-020-034*
134-07G[1]	Conjunto central HX50 Renault MIDR062356 (p/Tbo. 4041096)			205-159[1] // 22-28 E[1] // 4033434 // 4041096 // TDTC540329 // RK-H11-1-1
134-08B[1]	Conjunto central HX40W Scania P94 (4027293)	4027293	114-13[1] // 4027293	22-32 C[1] // 3590338 // 3590341 // 3591177 // 3591805 // 3591806 // 5000-020-021 // 5000-020-022*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-08C[1]	Conjunto Central H1C 3523322 Cummins 4BT	3523322	235-260[1] // 3523322 // H1-002	225-63[1] // 246-105[1] // 22-09 D[1] // 3520030 // 3523743 // 3523744 // 3524122 // 3524125 // 3524126 // 3528743 // 3528744 // 3528753 // 3528754 // 3528755 // 3528756 // 3528757 // 3528758 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3530721 // 3531066 // 3535381 // 3535422 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3535432 // 3535433 // 3536065 // 3536066 // 3536677 // 3539310 // 3779713 // 3802290 // 3908460 // 3908591 // 3522900 // TURBO-H002 // 200004150290 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
134-08G[1]	Conjunto central HX55 (4031437 / 4030818) Iveco Genset Cursor 10	4031437 // 4030818	195-498[1] // 4031437 // 4030818 // 1000-020-208	261-10[1] // 22-50 B[1] // 3771284 // 3771285 // 3790618 // 4033050 // 4033363 // 4033601 // 4033728 // 4040743 // 4040744 // 4041170 // 4041171 // 4041207 // 4042241 // 4043522 // 4043523 // 4043524 // 4044292 // 4044690 // 4045791 // 4045792 // 4046845 // 4047159 // 4047160 // 4047161 // OEM: 05040942650 // OEM: 05040950940 // OEM: 05041309940 // OEM: 05041316630 // OEM: 05041316640 // OEM: 0504182614 // OEM: 0504182616 // OEM: 05041953150 // OEM: 05041964780 // OEM: 0504223583 // OEM: 0504287079 // OEM: 0504287081 // OEM: 05801407469 // OEM: 05801407470 // OEM: 05801690702 // 4041172 // SW-1708 // 5000-020-023
134-09B[1]	CCR HX35W (ss.4029491) Cummins 6BTA160 Motoni.DFM - Øm RC 52.00mm	4029491		205-18[1] // 22-32 C[1] // 2840914 // 3779517 // 4035190 // 4035191 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 4309252 // 2881891 // 4033085 // 5365945 // 4035199 // TDTC540146 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-09C[1]	Conjunto Central WH1E 3575683 Volvo B7R	3575683	114-20[1] // 117-12[1] // 3575683	22-09 D[1] // 20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 3595232 // 3595233 // 3595234 // 4036547 // 4036548 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 85000291 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
134-09G[1]	Conjunto central HE500WG Scania DLC6 EURO 3,4,5 Rda.Comp. MFS		134-09GF[1] // 195-402[1] // 1000-020-203T	22-50 B[1] // 2155073 // 3782535 // 3782536 // 3782538 // 3782629 // 4031103 // OEM: 2155074 // OEM: 2155075 // 5000-020-023
134-09GF[1]	Conjunto central HE500WG Scania DLC6 EURO 3,4,5 Rda.Comp. Fundición		195-402[1] // 1000-020-203T // 134-09G[1]	22-50 B[1] // 2155073 // 3782535 // 3782536 // 3782538 // 3782629 // 4031103 // OEM: 2155074 // OEM: 2155075 // 5000-020-023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-10B[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX40 - HX40W 3538379-3591196 Case 2388	3538379 // 3591196	4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 114-17[1] // 3591196 // 3538379 // 117-10[1] // 3538379 OFA // 194-09[1] // 195-178[1] // 1000-020-132	22-32 C[1] // 205-78[1] // 3538218 // 3538219 // 3538220 // 3590019 // 3590020 // 3590348 // 3591732 // 3596415 // 3596430 // 3596713 // 3597788 // 3599173 // 3800378 // 3800426 // 4036950 // 4036978 // 4037686 // 4037687 // 4037688 // 4037690 // 4037691 // 4041252 // 4041253 // 4044183 // 4044184 // 4046102 // 4089716 // 4955656 // 805515 // 805539 // OEM: 84227973 // OEM: 84269952 // OEM: 87355317 // OEM: J800426 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3537762 // TDTC540033
134-10C[1]	Conjunto Central H1E 3545517 Iveco 8281.SRI.40 Estacionario 615HP	3545517		22-09 D[1] // 3525554 // 3525555 // 3530000 // 3530001 // 3535361 // 3535362 // 3580203 // 8008674 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
134-10G[1]	Conjunto central HX55 (4027840) Volvo D12 Rda.Comp. MFS	4027840	134-10GF[1] // 4027840	185-234[1] // 22-50 B[1] // 4037182 // 4037899 // 4037901 // 4041070 // 4045477 // OEM: 20569120 // OEM: 20590846 // OEM: 20973106 // OEM: 24426247 // 4037181 // 8C05-100-407T // 5000-020-023
134-10GF[1]	INHABILITADO Conjunto central HX55 (4027840) Volvo D12. Rda. Comp. Fundición	4027840	134-10G[1] // 4027840	185-234[1] // 22-50 B[1] // 4037182 // 4037899 // 4037901 // 4041070 // 4045477 // OEM: 20569120 // OEM: 20590846 // OEM: 20973106 // OEM: 24426247 // 4037181 // 8C05-100-407T // 5000-020-023
134-11B[1]	INHABILITADO Conjunto Central HY35W 4027812 F.Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe	4027812	195-509[1] // 4027812 // 1000-020-129 // 215-20[1] // TDCG540259 // 252-02[1] // CHRA-3791341	205-139[1] // 22-67 B[1] // 3592655 // 3592811 // 3592836 // 3596647 // 3599975 // 3599976 // 3791340 // 3791341 // 3800973 // 4025227 // 4036239 // 4038684 // 4089782 // 4955919 // 4038685 // TDTC540258 // 5000-020-029* // 5000-020-029-5600
134-11C[1]	INHABILITADO Conjunto central H1C (3523754) Cummins 6BT / 6BTA	3523754	235-285[1] // 3523754 // H1-015	3523223 // 3523292 // 3523294 // 3524424 // 3524427 // 3525669 // 3525670 // 3528747 // 3528748 // 3528761 // 3528762 // 3528763 // 3528767 // 3528768 // 3530736 // 3530742 // 3531034 // 3532207 // 3533732 // 3533733 // 3533734 // 3534373 // 3534374 // 3535429 // 3535430 // 3535431 // 3535434 // 3535435 // 3535439 // 3535440 // 3535441 // 3538723 // 3538760 // 3538780 // 3538781 // 3539466 // 3539467 // 3539472 // 3539473 // 3802297 // 3802300 // 3802589 // 3802594 // 3802870 // 3802911 // 4049343

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-11G[1]	INHABILITADO Conjunto central HX52W (4031343) Scania DT12 / DC09	4031343	803943 // 195-504[1] // 4031343 // 1000-020-206 // 235-111[1] // HE5-008 // 260-05 #[1] // 260-05[1]	105-426[1] // 22-50 B[1] // 2841748 // 3770807 // 3770808 // 4031120 // 4037337 // 4037932 // 4038620 // 805514 // OEM: 1536617 // OEM: 1538374 // OEM: 1543321 // OEM: 1861243 // OEM: 2001379 // OEM: 2020975 // OEM: 572752 // 805364 // 5000-020-023
134-12B[1]	INHABILITADO Conj.Cent.Nvo.Serie Dorada HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts.	4027948	4031321 // 4032233 // 4032695 // 4043363 // 211-02[1] // 4027948 // 218-04[1] // 134-27B[1] // 4027949 // 195-293[1] // 1000-020-183 // 215-14[1] // TDCG540209 // 220-19[1] // 3-00-1094 // 235-21[1] // HX-013 // 256-141[1] // 300004181273	105-414[1] // 105-420[1] // 105-422[1] // 185-179[1] // 205-147[1] // 205-149[1] // 205-97[1] // 225-55[1] // 246-112[1] // 22-32 C[1] // 246-16[1] // 2837670 // 2837678 // 2837715 // 2839811 // 3767230 // 3772607 // 3782477 // 3782478 // 4027888 // 4031450 // 4033899 // 4036379 // 4036380 // 4037513 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4038989 // 4039029 // 4039031 // 4039140 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041760 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042341 // 4042556 // 4042557 // 4044081 // 4044082 // 4044089 // 4044096 // 4044769 // 4045748 // 4045820 // 4045842 // 4046100 // 4046107 // 4046548 // 4047412 // 4047413 // 4048282 // 4048932 // 4049949 // 4049950 // 4089916 // 4089917 // 4089919 // 4309215 // 4955151 // 4955895 // 4956106 // OEM: 5042733690 // TC0210344 // 805363 // 805468 // 805460 // 4047305 // 8C04-200-J33 // 4043003 // TDTC540293 // 5329572 // TDTC540294 // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // TURBO-H132 // 03002A0192 // 4041764 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4051032 // 4051033

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-12G[1]	INHABILITADO Conjunto central HX52W Iveco Stralis – Cursor 9 360HP E5- RC MFS		115-182[1] // 803978 // 195-606[1] // 1000-020-108BT // 195-606 A[1]	105-445[1] // 22-50 B[1] // 2834546 // 2834652 // 2835459 // 2835468 // 2835833 // 2835834 // 2835835 // 2837981 // 2837984 // 2837985 // 2843755 // 3777135 // 3777136 // 3780211 // 3780212 // 3782226 // 3782227 // 3782228 // 3782229 // 3786860 // 3787091 // 3790526 // 3790527 // 3790530 // 3790537 // 4031184 // 4031185 // 4033824 // 4042267 // 4042268 // 4044582 // 4044583 // 4046848 // 5322456 // 5322472 // 5454834 // 5459965 // 5501947 // 5501951 // 5504039 // 805368 // 805428 // OEM: 1108147600 // OEM: 20718331 // OEM: 20933086 // OEM: 21316560 // OEM: 21316562 // OEM: 21316565 // OEM: 21316657 // OEM: 2837982 // OEM: 504315275 // OEM: 504347440 // OEM: 5043777700 // OEM: 5801546685 // OEM: 5801603949 // OEM: 7420933086 // OEM: 7485003133 // OEM: 85003133 // TC0710653 // 805367 // 5000-020-023
134-13B[1]	INHABILITADO Conj.Cent.Nvo.Serie Dorada HX35W (4027436) KCEC - Cummins 6BTAA	4027436	801827 // 195-380[1] // 4027436 // 1000-020-142	205-138 G[1] // 248-30[1] // 22-32 C[1] // 3596632 // 3596633 // 3596991 // 3596992 // 3596993 // 3598089 // 3598897 // 3598898 // 3599479 // 3599726 // 3599730 // 3899728 // 4025327 // 4025328 // 4025402 // 4033204 // 4035036 // 4035038 // 4035296 // 4035297 // 4036398 // 4036629 // 4036731 // 4048404 // 4089465 // 4089466 // 805477 // 3599725 // 3596629 // TBS-1324 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-13G[1]	INHABILITADO Conjunto central HX55W Scania P270 D19 EURO3 Rda.Comp. MFS		115-178[1] // 801783	22-50 B[1] // 2000402 // 2000403 // 2147839 // 2843936 // 2843938 // 2843940 // 3781348 // 3781349 // 805433 // 805434 // 5000-020-023
134-14B[1]	Conj.Cent. HX35W 4029491 Cummins Vs. (P/Tbo. 4035239)	4029491	215-43[1] // 4029491 // TDCG540388 // 235-317[1] // HX-031 // 258-41[1] // TBS-02H-1214-4883	205-36[1] // 22-32 C[1] // 205-18[1] // 2881891 // 4033085 // 5365945 // 2840914 // 3779517 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 4035239 // TDTC540124 // TO-TURBO-4035239* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4035199 // TDTC540146

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-14G[1]	INHABILITADO Conjunto central HX50W (4031444) Volvo MD13 Euro 4	4031444	115-169[1] // 802897 // 235-261[1] // 4031444 // HX5-089	105-427[1] // 105-451[1] // 22-50 B[1] // 2841020 // 2841021 // 2841038 // 3771811 // 3771814 // 3771815 // 3775715 // 3775716 // 3782236 // 3782237 // 3786857 // 3786871 // 3790506 // 3790510 // 3790512 // 3790523 // 3790525 // 3791521 // 3795669 // 3797851 // 3797852 // 3801470 // 4031042 // 4032382 // 4040091 // 4040092 // 4042154 // 4042155 // 4042156 // 4042157 // 4042686 // 4042687 // 4043047 // 4043048 // 4043049 // 4043050 // 4044313 // 4044314 // 4044318 // 4044319 // 4044320 // 4044321 // 4044839 // 4044840 // 4047074 // 4047075 // 4047216 // 4047217 // 5322455 // 5324762 // 5454831 // 5460124 // 5501872 // 5504038 // 5602222 // 5637907 // 805582 // 808400 // OEM: 20728220 // OEM: 20763166 // OEM: 20763168 // OEM: 21326118 // OEM: 21701449 // OEM: 22409174 // OEM: 22852964 // OEM: 23005696 // OEM: 5322494 // OEM: 5329250 // OEM: 5351847 // OEM: 5351848 // OEM: 5501875 // OEM: 5602225 // OEM: 5639345 // OEM: 6440357 // 805510 // 805583 // 5000-020-023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-15B[1]	Conj.Cent.Nvo.Serie Dorada HX35 (4027331) Iveco vs. - Cummins vs.	4027331	801880 // 195-313[1] // 4027331 // 1000-020-185 // 235-122[1] // 4027446 // HX-029	105-402[1] // 105-466[1] // 185-178[1] // 185-255[1] // 225-29[1] // 246-47[1] // 801-37[1] // 22-113 B[1] // 22-32 D[1] // 2837800 // 2838631 // 2838633 // 2838639 // 2840083 // 2854092 // 3595278 // 3595599 // 3595605 // 3595657 // 3596249 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598707 // 3598769 // 3598889 // 3767211 // 3769064 // 3769129 // 3788233 // 4033094 // 4035327 // 4035408 // 4035412 // 4036160 // 4036617 // 4036746 // 4037006 // 4037026 // 4037781 // 4037782 // 4037833 // 4038479 // 4038914 // 4038915 // 4038971 // 4040872 // 4041875 // 4041876 // 4041880 // 4041881 // 4041882 // 4042202 // 4042707 // 4042943 // 4043147 // 8034194 // OEM: 504048943 // OEM: 504065520 // OEM: 504082654 // OEM: 504082972 // OEM: 504089729 // OEM: 504091064 // OEM: 504091476 // 2842584 // 3787024 // OEM: 504385728 // 805526 // 805566 // 4036531 // 4036532 // 8C03-100-J96 // 3595279 // 3597180 // 8C03-200-P49 // TURBO-H180 // 03002A0054 // 2842583 // 805532 // 5000-020-042 // 5000-020-021B
134-15G[1]	Conjunto central HX55W (4032690) Cummins QSM11 (Rda.comp. MFS)	4032690	3768413 // 134-15GF[1] // 4032690 // 235-263 F[1] // HX5-044 // 258-14 F[1] // TBS-02H-0961	22-50 B[1] // 4037625 // 4037626 // 4037627 // 4037628 // 4039068 // 4043707 // 4043708 // 4089858 // 4089859 // 4955714 // 5000-020-023
134-15GF[1]	INHABILITADO Conjunto central HX55W (4032690) Cummins QSM11 (Rda.comp. fundición)	4032690	3768413 // 134-15G[1] // 4032690 // 235-263 F[1] // HX5-044 // 258-14 F[1] // TBS-02H-0961	22-50 B[1] // 4037625 // 4037626 // 4037627 // 4037628 // 4039068 // 4043707 // 4043708 // 4089858 // 4089859 // 4955714 // 5000-020-023
134-16B[1]	Conjunto central HX40G - HX40W 3580584 Cummins 6CT	3580584		22-32 C[1] // 3536348 // 3536349 // 3536350 // 3536351 // 3536352 // 3536353 // 3536354 // 3536355 // 3536356 // 3537511 // 3537512 // 3590285 // 3590286 // 3597396 // 3597397 // 3597398 // 3597399 // 3597400 // 3597401 // 3597402 // 3597403 // 3597404 // 3597405 // 3597406 // 3597407 // 3597408 // 3597409 // 3599110 // 3599111 // 4038773 // 4038774 // 4046892 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-16G[1]	Conjunto central HX55 Renault MD11 EURO 3 – Volvo – Rda.Comp. MFS			22-50 B[1] // 3790515 // 4048887 // OEM: 21079683 // 5000-020-023

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-17B[1]	Conjunto Central HX40 4027354 Cummins vs.	4027354	195-567[1] // 4027354 // 1000-020-122 // 256-90[1] // 300004160509	205-114[1] // 248-21[1] // 22-32 C[1] // 3536404 // 3536405 // 3537287 // 3537289 // 3539312 // 3592500 // 3592504 // 3592508 // 3592510 // 3593565 // 3594995 // 3594996 // 3594997 // 3594998 // 3594999 // 3595376 // 3595379 // 3595808 // 3595809 // 3595810 // 3595811 // 3595812 // 3595813 // 3595814 // 3595821 // 3596077 // 3596146 // 3596147 // 3596384 // 3596388 // 3596390 // 3596719 // 3596720 // 3596721 // 3596732 // 3596733 // 3596734 // 3596735 // 3596736 // 3596737 // 3596927 // 3596928 // 3596947 // 3597023 // 3597076 // 3597081 // 3597084 // 3597098 // 3597242 // 3597246 // 3597247 // 3597371 // 3597372 // 3597373 // 3597374 // 3597375 // 3597477 // 3597576 // 3597578 // 3597579 // 3597580 // 3597581 // 3597582 // 3597583 // 3597584 // 3597585 // 3597586 // 3597588 // 3597589 // 3597590 // 3597591 // 3597592 // 3597593 // 3597594 // 3597595 // 3597596 // 3597597 // 3597598 // 3597599 // 3597600 // 3597602 // 3597636 // 3597825 // 3598239 // 3598681 // 3598682 // 3598683 // 3787140 // 3800925 // 3802784 // 3802785 // 4025038 // 4025039 // 4025041 // 4025178 // 4025277 // 4025278 // 4025355 // 4025395 // 4025397 // 4025398 // 4025399 // 4033436 // 4050036 // 4050037 // 4050205 // 4050206 // 4050208 // 4089110 // 4089124 // 4089327 // 4089328 // 4089329 // 4089330 // 4089331 // 4089332 // 4089333 // 4089334 // 4089335 // 4089336 // 4089788 // 4352220 // 8C04-200-238 // TDTC540191 // 3596946 // TBS-3227 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-17G[1]	Conj. cent. HX55 (4032298) Iveco Cursor 10 / Cursor 13 – Rda.Com. MFS	4032298		22-50 B[1] // 2834990 // 4033622 // 4033639 // 4046017 // 4046018 // 4046020 // 4046021 // OEM: 05042314030 // OEM: 05042314110 // OEM: 504327397 // OEM: 5043275370 // 5000-020-023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-18B[1]	INHABILITADO Con.cen. HX35-HE300FG 4032389 Tra.Iveco NEF 6 Cil.-Cummins ISF 3,8 E5	4032389	115-159[1] // 803976 // 195-562[1] // 4032389 // 1000-020-185B	22-113 B[1] // 22-32 D[1] // 2842761 // 2842762 // 3770051 // 3770052 // 3770849 // 3779710 // 3779712 // 4033068 // 4036159 // 4040906 // 4041780 // 4042255 // 4042256 // 4044102 // 4044816 // 4046459 // 4046460 // 4046551 // 4046552 // 4300999 // 805936 // OEM: 504229708 // OEM: 504242425 // 5000-020-042 // 5000-020-021B
134-18G[1]	Conj. cent. HX55W (4031340) Scania P340 / DC11 04/09	4031340	195-545[1] // 4031340 // 1000-020-137 // 235-52[1] // HX5-014	225-39[1] // 22-50 B[1] // 1538370 // 1538371 // 1539978 // 1729714 // 4031121 // 4038614 // 4038615 // 4040586 // 4040587 // 4040588 // 4038612 // TURBO-H216 // 5000-020-023
134-19B[1]	Conjunto central HX35 4027825 Iveco – New Holland TC57	4027825	4032033 // 115-175[1] // 801857 // 235-227[1] // 4027825 // HX-112	2852695 // 2852905 // 3598289 // 3598290 // 3598800 // 3599100 // 3779708 // 3779709 // 4033316 // 4033602 // 4033682 // 4035592 // 4035811 // 4035818 // 4035961 // 4036161 // 4039604 // 4041884 // 4042197 // 4042200 // 4042201 // 4042450 // 4042451 // 4043077 // 4043078 // 4043993 // 4043994 // 4044031 // 4044032 // 4044105 // 4044113 // 4044787 // 4044788 // 4044879 // 4045092 // 4045865 // 4045869 // 4046338 // 4046339 // 805516 // 808131 // OEM: 504043936 // OEM: 504047816 // OEM: 504061261 // OEM: 504063067 // OEM: 504072920 // OEM: 504082710 // OEM: 504100492 // OEM: 504124957 // OEM: 504129032 // OEM: 504169758 // OEM: 504187433 // OEM: 504213954 // OEM: 504221767 // OEM: 504229805
134-19G[1]	Conj. cent. HE551 (4032198) Fiat Iveco – Cursor 13	4032198		22-79 E[1] // 4033199 // 4046275 // 4046276 // 4046277 // 4047969 // 4047970 // 4047971 // 5328500 // OEM: 0504171476 // OEM: 0580195387 0 // OEM: 504171476 // OEM: 504214002 // OEM: 5042140020 // 5000-010-230

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-20B[1]	Conjunto central HX35W 4030871 Komatsu – Cummins QSB – Rda.Comp. MFS	4030871		105-431[1] // 205-131[1] // 205-138 G[1] // 205-53[1] // 22-32 C[1] // 2837686 // 2837731 // 2881751 // 2882068 // 3770569 // 3770571 // 3777377 // 3777378 // 3786174 // 3786175 // 4039330 // 4039331 // 4039963 // 4043679 // 4043802 // 4043956 // 4043957 // 4045172 // 4045173 // 4046265 // 4309149 // 4955479 // 4955694 // 4955746 // 805531 // 805562 // 4039631 // TDTC540225 // 3599725 // 4039630 // TDTC540039 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-20G[1]	Con.HX50W (4032027) Cosechadora Case– Motor IVECO Cursor 10 Tier 2	4032027		22-28 D[1] // 4033346 // 4033933 // 4036104 // 4036107 // 4042387 // 4042388 // OEM: 05040666920 // OEM: 05041509130 // 5000-020-028B
134-21B[1]	INHABILITADO Conjunto cent. HE300-HE351(3788599) F.Cargo/Cummins ISBE 6Cil. EURO 5	3788599	4032737 // 115-161[1] // 801767 // 3788599 // 195-553[1] // 1000-020-193	105-467[1] // 22-113 B[1] // 2834176 // 2834716 // 2834717 // 2837188 // 2838090 // 2838091 // 2839877 // 2839878 // 2842017 // 2843824 // 2882058 // 2882060 // 3771845 // 3778469 // 3778470 // 3782691 // 3790171 // 3790173 // 3791328 // 3791329 // 4033409 // 4033800 // 4033973 // 4033977 // 4034153 // 4043279 // 4043283 // 4043980 // 4043982 // 4955905 // 4955908 // 805568 // 805567 // 5000-020-042
134-21G[1]	INHABILITADO CCR HE551 (4030819) Volvo Vs.– Motores D16C E3/MD16 E4 – RC MFS	4030819	195-615[1] // 4030819 // 1000-020-207T // 271-15 F[1] // SW-0164-CHRA	22-79 E[1] // 2835373 // 2835374 // 2835375 // 2835376 // 2841024 // 3782826 // 3782830 // 4031133 // 4042659 // 4042660 // 4042661 // 4042770 // 4042787 // 4042832 // 4042833 // 4042857 // 4042865 // 4044236 // 4044237 // 4044334 // 4045457 // 4045458 // 8C05-200-M97 // OEM: 11158201 // OEM: 11158202 // OEM: 11158360 // OEM: 11158476 // OEM: 20738574 // OEM: 20745795 // 5000-010-230
134-22B[1]	Conj.cent. HE400FG VW 17.330-18.330-19.330/Cummins ISL 8,9Lts. EURO 5		195-572[1] // 1000-020-202	185-159[1] // 22-113 B[1] // 3783430 // 3785225 // 3785227 // 3785232 // 3787181 // 3791350 // 3791351 // 3799100 // 3799101 // 805459 // 805464 // 805465 // 3790174 // 3785224 // 8C04-200-H36 // 5000-020-042
134-22G[1]	Conjunto Central HX50 (4027487) Scania 380 - DC1104	4027487	271-08[1] // 4027487 // SW-0314-CHRA	22-28 C[1] // 1402917 // 1485649 // 1485650 // 1864191 // 3590421 // 3590423 // 3597659 // 3597660 // 3597661 // 4033285 // 4034107 // 5000-020-025B
134-23B[1]	Conjunto central HX40 (4032042) Cummins 6CTA – 175HP	4032042	134-23BP[1] // 4032042	22-32 C[1] // 4033164 // 4049355 // 4049356 // 5000-020-021 // 5000-020-022*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-23BP[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40 (4032042) Cummins 6CTA – 175HP PROTOTIPO	4032042	134-23B[1] // 4032042	22-32 C[1] // 4033164 // 4049355 // 4049356 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-23G[1]	Conjunto central HE500WG (p/Tbo.3785580) Scania Marino Mot. DI09			22-50 B[1] // 3785580 // 4031104 // OEM: 2079988 // OEM: 3785582 // 5000-020-023
134-24B[1]	Conjunto central HX35 (4031398) Cummins 6BT	4031398	4027572	22-32 C[1] // 3596948 // 3596949 // 3596950 // 3596952 // 3596953 // 3598337 // 3598338 // 3598339 // 3598340 // 3598341 // 3599184 // 3599185 // 3599186 // 4033361 // 4035628 // 4035760 // 4035761 // 4042259 // 4042264 // 4049896 // 4049897 // OEM: 65.09100-7078 // OEM: 65.09100-7079 // OEM: 65.09100-7080 // OEM: 65.09100-7081 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-24G[1]	Conjunto central HX52 (4027376) Volvo D12C / D	4027376		22-50 B[1] // 3598945 // 3598946 // 3598947 // 3598948 // 4031147 // OEM: 20488006 // OEM: 20488010 // 5000-020-023
134-25B[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40W DCEC – Cummins 6CTA 175HP		235-210[1] // HX-012	22-32 C[1] // 4029180 // 4029181 // 4029184 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-25G[1]	Conjunto central HX52 (4032332) Volvo D12	4032332	115-185[1] // 803983 // 4032332 // 235-61[1] // HX5-018B	22-50 B[1] // 3599965 // 3599997 // 3599998 // 4031148 // 805392 // OEM: 20516147 // OEM: 20516242 // 5000-020-023
134-26B[1]	Conj.cent.HX35 4027843 GAS-Powergen Daewoo / GV158TIC	4027843	134-26BP[1] // 4027843	22-32 C[1] // 3598125 // 3598126 // 4033630 // OEM: 65.09100-7075 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-26BP[1]	INHABILITADO Conj.cent.HX35 4027843 GAS-Powergen Daewoo / GV158TIC – PROTOTIPO	4027843	134-26B[1] // 4027843	22-32 C[1] // 3598125 // 3598126 // 4033630 // OEM: 65.09100-7075 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-26G[1]	Conjunto central HE500FG (4031433) Scania DC13 / DI13	4031433		22-50 B[1] // 3768028 // 3772427 // 3772428 // 3772462 // 3797395 // 4031090 // 4031125 // 4042228 // 4042229 // 5452396 // OEM: 1527128 // OEM: 1933663 // OEM: 2037752 // OEM: 2093198 // 5000-020-023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-27B[1]	INHABILITADO Conj.central HX40W (4027949) Cummins ISC6 8.3lts.- Rda.Comp. MFS	4027949	4031321 // 4032233 // 4043363 // 4032695 // 805709 // 134-12B[1] // 4027948 // 195-293[1] // 1000-020-183 // 211-02[1] // 215-14[1] // TDCG540209 // 218-04[1] // 220-19[1] // 3-00-1094 // 235-21[1] // HX-013 // 256-141[1] // 300004181273	105-414[1] // 105-420[1] // 105-422[1] // 185-179[1] // 205-147[1] // 205-149[1] // 205-97[1] // 225-55[1] // 246-112[1] // 246-16[1] // 22-32 C[1] // 2837670 // 2837678 // 2837715 // 2839192 // 2839193 // 2839811 // 2881750 // 3767230 // 3772607 // 3782477 // 3782478 // 4027888 // 4031450 // 4033899 // 4036379 // 4036380 // 4037513 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4038989 // 4039029 // 4039031 // 4039140 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039742 // 4039743 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041760 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042341 // 4042556 // 4042557 // 4044081 // 4044082 // 4044089 // 4044096 // 4044769 // 4045748 // 4045820 // 4045842 // 4046100 // 4046107 // 4046548 // 4047412 // 4047413 // 4048282 // 4048932 // 4049949 // 4049950 // 4089916 // 4089917 // 4089919 // 4089961 // 4309090 // 4309215 // 4955151 // 4956106 // 808302 // OEM: 5042733690 // TC0210344 // 4955895 // 805363 // 805468 // 805460 // 4047305 // 8C04-200-J33 // 4043003 // TDTC540293 // 5329572 // TDTC540294 // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // TURBO-H132 // 03002A0192 // 4041764 // 4051032 // 4051033 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-27GF[1]	CCR HE551 New Holland–Iveco Cursor13/T4A-MFS-Cpo.Cen.reacondicionado		214-10[1] // GB-2914-CHRA	22-79 E[1] // 2843849 // 2843850 // 3778284 // OEM: 05043695160 // OEM: 05801527014 // 5000-010-230
134-28B[1]	Conjunto central HX35 402720X Ford 4000 – Cummins 4BT	4027207		22-32 C[1] // 252514510115 // 252714510108 // 3584133 // 3593315 // 3593316 // 3595109 // 3595110 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-28G[1]	Conjunto central HX55W (4027471) Cummins varios – Industrial	4027471	291-01[1] // 4027471	22-50 B[1] // 3593597 // 3593598 // 3593599 // 3593600 // 3593606 // 3593607 // 3775178 // 3775179 // 4024963 // 4024964 // 4024967 // 5000-020-023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-29B[1]	Conjunto central HX35W (4030895) Cummis Industrial QSB Rda.Comp. MFS	4030895		22-32 C[1] // 2201463 // 2836065 // 2881717 // 2882069 // 3770568 // 3770570 // 3793889 // 4039633 // 4039636 // 4039964 // 4039965 // 4039966 // 4039967 // 4041125 // 4041126 // 4042810 // 4044094 // 4044095 // 4045396 // 4046398 // 4046893 // 4955157 // 4955695 // 4955747 // 4955974 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-29G[1]	Conjunto central HE551W 5601067 Tractor Iveco motor T4A	5601067	235-137[1] // 5601067 // HX5-126	22-79 E[1] // 3780206 // 3780207 // 4033822 // OEM: 05801604942 // 5000-010-230
134-30B[1]	Conjunto central HX40W (3769819) Cummins Industrial QSC	3769819	258-11[1] // 3769819 // TBS-02H-0233	2839309 // 2839310 // 2839311 // 2839312 // 2839313 // 2840569 // 2840571 // 2881753
134-31B[1]	Conj. cent. HX40 (4031422) Cummins JCB 456 FEL Mot. 6B Pot. 180-205 HP	4031422	802915	22-32 C[1] // 2841205 // 4042042 // 4042043 // 4042044 // 4042045 // 4042265 // 4042266 // 4955206 // 4955207 // 4955254 // 808299 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-32B[1]	Conjunto cent. HX40W (4027278) Iveco Combine Harvester Cursor 8 350 HP	4027278		22-32 C[1] // 3593425 // 3594628 // 3596787 // 4033376 // OEM: 05003761750 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-33B[1]	Conjunto central HX40 (4027283) Cummins 6BT - Estacionario	4027283	134-33BP[1] // 4027283	22-32 C[1] // 3536405 // 3536620 // 3536621 // 3802829 // 4035781 // 4035782 // 4035831 // 4035832 // 4038109 // 4038110 // 4038244 // 4089582 // 4089816 // 4089878 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-33BP[1]	INHABILITADO CCR HX40(4027283) Cummins 6BT / Rda.Tur. Øm61,5–ØM75,7 - PROTOTIPO	4027283	134-33B[1] // 4027283	22-32 C[1] // 3536620 // 3536621 // 3802829 // 4035781 // 4035782 // 4035831 // 4035832 // 4038109 // 4038110 // 4038244 // 4089582 // 4089816 // 4089878 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-34B[1]	Conjunto central HX40 (4027659) Iveco Marítimo NEF 4 Cil.	4027659		22-32 C[1] // 3598309 // 3599051 // 4036490 // OEM: 8033172 // OEM: 8036181 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-35B[1]	Conjunto central HE300WG Ford - Cummins ISBE 6 300HP-RC MFS			22-113 B[1] // 5453471 // 5453472 // 5455321 // 5000-020-042
134-36B[1]	Conjunto central HX35 (4027086) Cummins 6BTM 260HP-Marítimo	4027086	3768476	22-32 C[1] // 3538452 // 3538453 // 3538454 // 3802915 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
134-37B[1]	Conjunto central HX40 / HE400FG (4027277) Cummins Industrial 6CTA	4027277		2834019 // 2837304 // 2881850 // 3538099 // 3538100 // 3596929 // 3596930 // 3596943 // 3773731 // 3773732 // 4038441 // 4042401

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
135-01[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 49177-08020 TD04 MHI Montero 2.5 L (1MB0097)	49177-08020 // 1MB0097	196-04 #[1] // 49177-08020 // 196-04[1] // 119-07[1] // 120-90[1] // 1-E-5086 // 171-20[1] // 1401404900 // 179-05A[1] // 195-42[1] // 1000-050-118	185-46[1] // 22-16 B[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01510 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 5000-050-004
135-02[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ 49179-08600 TD06H CAT930 / 320 B	1MB0048 // 49179-08600 SQ	805604 // 5I7589 // 193-08[1] // 49179-08600 // 119-08[1] // 179-01C[1] // 195-55[1] // 1000-050-142 // 197-31[1]	185-138[1] // 185-139[1] // 185-99[1] // 22-17 B[1] // 49179-02260 // 49179-02800 // 107-6338 // 117-7867 // 205-6741 // 222-8219 // 227-1027 // 233-1159 // 279-7860 // 287-0048 // 287-0049 // 287-0106 // 49179-02240 // 49179-02270 // 49179-02280 // 49179-02281 // 49179-02300 // 49179-02320 // 49179-02330 // 49179-02340 // 49179-02350 // 49179-02360 // 49179-02370 // 49179-02380 // 49179-02390 // 49179-02810 // 49179-02900 // 5I7585 // 5I7952 // 5I8018 // 805880 // 49179-02820 // 8M06-100-E68 // 49179-02910 // 8M06-100-E63 // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 5000-050-111
135-03[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 49177-08300 TD04 MHI L200 (1MB0098)	1MB0098 // 49177-08300 YUU	135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 179-04A[1] // 49177-08130 // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 120-91[1] // 1-E-5074 // 171-49[1] // 1401404903 // 195-25[1] // 1000-050-008	22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // 49377-03043 // SL08201
135-04[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 49377-08510 TD04 MHI Montero (1MB0040)	1MB0040 // 49377-08510 YUU	193-09 #[1] // 49377-08510 SL // 197-15[1] // 198-07[1] // 49377-08510 SS // 119-02[1] // 49377-08510 // 179-10A[1] // 195-245[1] // 1000-050-173 // 235-151[1] // TD04-021-B	22-16 B[1] // 5000-050-004
135-05[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 49135-08020 TF035 MHI L200 (1MB0081)	1MB0081 // 49135-08020 YUU	193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 196-02[1] // 49135-08020 SH // 119-10[1] // 49135-08020 // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 179-12A[1] // 195-27[1] // 1000-050-117 // 197-32[1]	205-144[1] // 246-65[1] // 246-90 F[1] // 248-42[1] // 22-64 C[1] // 185-26[1] // 185-28[1] // 49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR224978 // 49135-02110 // TDTC540283 // 03002A0310 // 49135-04020 // 49135-04010 // TBS-1386 // 5000-050-017 // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 49135-04121 // 8M35-200-044 // JR-044*
135-06[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ 49135-08600 TF035 MWM 4 Cil.	49135-08600 // 1MB0206	49135-08601 // 119-11[1] // 49135-08600 // 179-03A[1] // 195-188[1] // 1000-050-161 // 215-25[1] // TDCG540286 // 235-16[1] // TF035-014	225-02[1] // 22-64 C[1] // 185-299[1] // OEM: 90529201006802 // 49135-06500 // TURBO-M107 // 5000-050-017 // 8M35-200-866

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
135-07[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ 49135-08000 TF035 Mont. 2.8 Lts.	1MB0146 // 49135-0800 SQ	119-09[1] // 49135-08000 // 195-16[1] // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 197-22[1] // 120-97[1] // 1-E-5072 // 171-21[1] // 1401635906 // 179-17A[1]	22-64 C[1] // 185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // OEM: ME201677 // 5000-050-017 // 49135-03130 // 8M35-200-128
135-08[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 49135-08100 TF035-13T-6 Daily 2.8 (1MB0159)	1MB0159 // 49135-08100 YUU	49135-08401 // 197-06[1] // 49135-08100 // 119-12[1] // 172-22[1] // 300-00244-500 // 179-11A[1] // 49135-08400 // 195-26[1] // 1000-050-116	185-311[1] // 246-103 F[1] // 246-96[1] // 248-06[1] // 22-64 C[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05010 // 8M35-200-R58 // 200106110450 // 49135-05500 // 49135-05000 // TBS-0894 // 5000-050-017
135-09[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 49377-08400 TD04 MHI L200 (1MB0036)	1MB0036 // 49377-08400 SQ	193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 194-18[1] // 49377-08400 // 119-06[1] // 179-07A[1] // 195-171[1] // 1000-050-165 // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 218-07[1]	22-16 B[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 5000-050-004
135-10[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T	1HB0192 // VBX40011 SQ	178-01B[1] // VBX40011 // 193-06[1] // VBX40011 SL // 194-21[1] // VBX40011 SM // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 198-01[1] // VBX40011 SS // 118-05[1] // VAX40011 // 195-170[1] // 1000-040-127	22-58 B[1] // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // 1HH0127 // 5000-080-025
135-11[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo VAX40019 VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5	1HB0069 // VAX40019 SQ	178-02B[1] // VAX40019 // 193-05[1] // VAX40019 SL // 118-11[1] // 195-212[1] // 1000-040-169 // 197-16[1] // VAX40019 SJP // 198-04[1] // VAX40019 SS // 215-22[1] // TDCG540275	22-58 B[1] // 185-44[1] // 205-32[1] // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I04-200-980 // VC420037 // TDTC540145
135-12[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 433352-0018 GT1749LS - Hyundai (1GB0012)	1GB0012 // 433352-0018 YUU	433352-0007 // 198-08[1] // 433352-0018 SS // 111-19[1] // 433352-0018 // 195-14[1] // 1000-010-022 // 220-11[1] // 1-00-0322	246-146 F[1] // 22-13 H[1] // 185-96[1] // 246-15[1] // 708337-0002 // 03002900*** // 200101100691 // 700917-0001 // 5000-010-066 // 708337-0001 // 8G17-200-100 // 466501-0005
135-13[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ VA810037 VI95-VI74 RHB52W Isuzu 3.1 P756-TC	VA810037 // 1HB0071	118-03[1] // VB810037 // 135-13 T[1] // VA810037 // 199-01[1] // 118-07[1] // 178-05A[1] // 195-81[1] // 1000-040-115	185-221[1] // 246-102[1] // 22-21 C[1] // 205-75[1] // OEM: 8970700292 // 8I05-200-521 // VE180027 // 03002825* // 200105110041 // VD180051 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // TDTC540034
135-13 T[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ VA810037 VI95-VI74 RHB52W Isuzu 3.1 P756-TC (byTL)	VA810037	118-03[1] // VB810037 // 199-01[1] // VA810037 // 118-07[1] // 135-13[1] // 1HB0071 // 178-05A[1] // 195-81[1] // 1000-040-115	185-221[1] // 246-102[1] // 22-21 C[1] // 205-75[1] // OEM: 8970700292 // 8I05-200-521 // VE180027 // 03002825* // 200105110041 // VD180051 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // TDTC540034

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
135-14[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 433352-0019 GT1749LS Hyundai H350 (1GB0077)	1GB0077 // 433352-0019 YUU	140-10[1] // 433352-0019 ZEK // C1303-01 // 111-40[1] // 433352-0019 // 120-36[1] // 1-A-3224 // 131-17F[1] // 195-103[1] // 1000-010-023 // 235-95[1] // GT17-032	246-60[1] // 22-13 H[1] // 03002878* // 200101100079 // 471037-0002 // 5000-010-066
135-15[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ NE920028 VI58 RHB52W Isuzu Trooper 2.8 Lts.	1HB0075 // NE920028 SQ	178-01A[1] // NE920028 // 118-10[1] // 120-16[1] // 1-F-1329 // 195-140[1] // 1000-040-129 // 235-131[1] // RHB5-011	22-21 C[1] // 185-112[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // 8I05-200-241 // VF130047
135-16[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo. Yuuhatsu 49177-08130 TD04-12T-4 MHI Montero 2.8Lts(1MB0276)	1MB0276 // 49177-08130 YUU	179-04A[1] // 49177-08130 // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 171-49[1] // 1401404903 // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201
135-17[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ 49135-08030 TF035WC Hyundai Galloper	49135-08030 // 1MB0099	49135-08031 // 49135-08033 // 218-03 F[1] // 49135-08030 // 179-06A[1] // 179-06AF[1] // 195-506[1] // 1000-050-215 // 256-46[1] // 03001A2573 // 258-01[1] // TBS-02G-1480	225-27[1] // 22-64 C[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04302 // 805825 // OEM: 28200-42650 // OEM: 28200-42800 // OEM: 28200-42810 // OEM: 28200-4A160 // 49135-04303 // 49135-04351 // 49135-04350 // TURBO-M093 // 5000-050-017
135-18[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 49135-08025D TF035WC Hyundai Galloper (1MB0028)	49135-08025 // 1MB0028	119-10[1] // 49135-08020 // 135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 195-27[1] // 1000-050-117 // 196-02[1] // 49135-08020 SH // 197-32[1] // 179-12A[1] // 49135-08025	185-26[1] // 205-144[1] // 246-65[1] // 246-90 F[1] // 248-42[1] // 22-64 C[1] // 185-28[1] // 49135-04021 // 49135-04030 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR212759 // OEM: MR224978 // 49135-02110 // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // TDTC540283 // 03002A0310 // 49135-04020 // 49135-04010 // TBS-1386 // 5000-050-017 // 49135-04121 // 8M35-200-044 // JR-044*
135-19[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 49135-08200 TF035HM-12T F.Transit 2.4 (1MB0032)	1MB0032 // 49135-08200 YUU	49135-08205 // 195-07[1] // 49135-08200 // 1000-050-006 // 119-14[1] // 120-96[1] // 1-E-5073	185-73[1] // 208-79[1] // 22-64 C[1] // 246-06[1] // 49135-06000 // 49135-06010 // 49135-06017 // 49135-06030 // 49135-06035 // 49135-06115 // 49135-06015 // 8M35-20M-025 // 49135-06037 // 5000-050-017 // 03002A0229 // SL13594
135-20[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 433352-0016 GT1749LS Hyundai H100 (1GB0079)	1GB0079 // 433352-0016 YUU	111-26[1] // 433352-0016 // 131-10F[1] // 198-09[1] // 433352-0016 SS // 120-52[1] // 1-A-3986* // 1-A-4380 // 195-78[1] // 1000-010-187	225-26[1] // 246-126[1] // 22-13 H[1] // 700273-0001 // TURBO-G432 // 200001100184 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
135-21[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo VBX50016 VICC-VICF - RHF5WC Isuzu 3.0 Lts.	VBX50016 // 1HB0065	VAX50016 // 118-15[1] // VBX50016 // 171-58[1] // 1450050902 // 178-03B[1] // 195-114[1] // 1000-040-130	246-159[1] // 248-23[1] // 22-85 B[1] // 205-82[1] // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 200105101643 // VA430015 // TBS-0042 // VK430015 // 5000-080-009 // TDTC540058 // VE430023
135-22[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 49177-08240 TD04 MHI Montero (1MB0034)	49177-08240 // 1MB0034	179-08A[1] // 49177-08240 // 194-25[1] // 197-17[1] // 195-257[1] // 1000-050-176	22-16 B[1] // 49177-01513 // 49177-01520 // 49177-01530 // 49177-07502 // 5000-050-004
135-23[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo 49189-09100 TD04 MWM 6 Cil. Chev. Silv - Ford F100	1MB0337 // 49189-09100 SQ	179-01A[1] // 49189-09100 // 119-03[1] // 195-197[1] // 1000-050-160	22-16 C[1] // 49189-03200 // 49189-03210 // 5000-050-007
135-24[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ 409172-0053 TA3401-TA3404 Motor 4cil.(C1182-01)	409172-0053 SQ	115-57[1] // 805103 // 120-10[1] // 409172-0053 // 1-A-2761* // 131-03C[1] // 140-08[1] // 409172-0053 ZEK // C1182-01 // 235-41[1] // T3-005	205-123 G[1] // 22-01 G[1] // 465593-0004 // 465593-0008 // 465593-0011 // 465593-0014 // 466334-0003 // 466334-0004 // 466334-0014 // 466334-0016 // 466334-0002 // TDTC540346 // 5000-010-020
135-25[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ 409172-0054 TA3401-03-04 Motor 6cil. (C1182- 02)	409172-0054 SQ	RE26344 // 111-10[1] // 409172-0054 // 115-55[1] // 805104 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 131-04C[1] // 140-09[1] // C1182-02 // 214-04[1] // 220-31[1] // 1-00-1589A // 235-74[1] // T3-003	22-01 G[1] // 444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001 // RE26120 // RE26291 // 5000-010-020
135-26[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ 433352-0028 GT1749S Hyundai Van 2,5 Lts	433352-0028	131-20F[1] // 433352-0028 // 195-41[1] // 1000-010-006	225-62[1] // 22-13 H[1] // 22-13 I[1] // 246-09[1] // 716938-0001 // TURBO-G432-1 // 5000-010-066 // 5000-010-066H // 03002A0449 // SL14900
135-27[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuuhatsu 433352-0027 GT2052S Camion Hyundai (1GB0180)	433352-0027 // 1GB0180	111-59[1] // 433352-0027 // 131-16F[1] // 195-161[1] // 1000-010-255 // 235-102[1] // GT20-002	246-145[1] // 248-18[1] // 22-13 H[1] // 200101111546 // 702213-0001 // TBS-0143 // 5000-010-066
135-28[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo SQ 49177-08110 1MB0038 TD04-11G Montero 2,5	1MB0038 // 49177-08110 YUU	171-01[1] // 49177-08110 // 1401404902 // 171-01 T[1] // 195-214[1] // 1000-050-016	22-16 B[1] // 49177-02500 // 49177-02501 // 49177-02510 // 49177-02511 // 49177-04600 // 49177-04610 // 5000-050-004
135-29[1]	INHABILITADO C.C.R Nuevo 5439 710 0511 1KB0783 BV39-1873 Gofl TDI-A3 TDI-Caddy	5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 171-41[1] // 1303039908 // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1] // 256-51[1] // 03001894 // 258-26[1] // TBS-02K-0106	225-44[1] // 22-59 F[1] // 185-125[1] // 185-40[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*
135-30[1]	INHABILITADO C.C.R Nvo.Yuuhatsu 433289-0010/49 GT1752H R.Master–Daily 2,8(1GB0595)	1GB0595 // 433289-0010 SQ // 433289-0049 SQ	433289-0010 // 140-12[1] // 433289-0049 ZEK // C1301-01 // 193-07[1] // 433289-0049 // 111-44[1] // 120-32[1] // 1-A-3862 // 131-21F[1] // 195-134[1] // 1000-010-161	22-13 H[1] // 185-27[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 5000-010-066 // 454061-0010 // 8G17-200-152 // JR-152*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
135-31[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Yuu.49135-08800 TF035HL2 Mitsubishi L200 2,5 (1MB0672)	49135-08800 // 1MB0672	803604 // 179-02A[1] // 49135-08800 // 119-16[1] // 49135-08801 // 195-108[1] // 1000-050-109 // 197-09[1] // 233-02[1] // 256-92[1] // 300006100908	22-64 C[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 5000-050-017 // 49135-02652 // 8M35-300-526
138-01[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Toyota 17202-17035 CT26 Landcruiser	17202-17035	138-01 A[1] // 17202-17035 // 180-02B[1] // 195-355[1] // 1000-060-129 // 235-117[1] // CT26-000	185-268[1] // 205-104[1] // 17201-17020 // 17201-17030 // 17201-58010 // 17201-58011 // 17201-68010 // 17201-17010 // 8T26-200-B13 // TDTC540174
138-01 A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Toyota 17202-17035 CT26 Landcruiser (reman)	17202-17035	138-01[1] // 17202-17035 // 180-02B[1] // 195-355[1] // 1000-060-129 // 235-117[1] // CT26-000	185-268[1] // 205-104[1] // 17201-17020 // 17201-17030 // 17201-58010 // 17201-58011 // 17201-68010 // 17201-17010 // 8T26-200-B13 // TDTC540174
138-02[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Toyota 17202-67010 CT12B Hilux 3.0Lts. (=17202-67040)	17202-67010	120-100[1] // 17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054 // 197-07[1] // 180-05A[1] // 195-162[1] // 1000-060-103 // 197-07 R[1]	22-116 B[1] // 185-34[1] // 17201-67040 // 5000-070-018 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // 8T12-200-208 // JR-208*
138-03[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Toyota P/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5		180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 214-02[1] // 216-01[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 195-43[1] // 1000-060-120 // 220-06[1] // 7-00-0498 // 256-99[1] // 300007111079	185-82[1] // 22-68 D[1] // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
139-01[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster 407505-0014RS T12-38 Caterpillar Vs (D342)	407505-0014 ROT	194-01[1] // 407505-0014 // 111-64[1] // 117-01[1] // 131-01D[1] // 256-159[1] // 300001180817	0R5841 // 465032-0001 // 6N7203
139-02[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster 407505-0020 T12-10 Caterpillar Vs (3304)		111-09[1] // 407505-0020 // 117-02[1] // 131-02D[1] // 194-02[1]	405490-0002 // 405490-0003 // 405490-0004 // 405490-0005 // 405490-0006 // 405490-0007 // 405490-0009 // 405490-0010 // 405490-0011 // 405490-0012 // 405490-0013 // 405490-0014 // 405490-0015 // 405490-0016 // 405490-0017 // 405490-0018 // 405490-0019 // 405490-0020
139-03[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster 409095-0011 T18A96-TW1801 Waukesha	409095-0011	111-13[1] // 409095-0011	465282-0001 // 465282-0006 // 465282-0008 // 465458-0001

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
139-04[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster 407329-0013 T18-10 Cat. D343A - 3406	407329-0013	111-58[1] // 407329-0013	402910-0003 // 402910-0004 // 402910-0005 // 402910-0006 // 402910-0007 // 402910-0008 // 402910-0009 // 402910-0010 // 402910-0011 // 402910-0012 // 402910-0013 // 402910-0014 // 402910-0015 // 402910-0016 // 402910-0018 // 402910-0019 // 402910-0022 // 402910-0023 // 402910-0024 // 402910-0025 // 402910-0026 // 402910-0027 // 402910-0028 // 402910-0030 // 402910-0031 // 402910-0032 // 402910-0033 // 402910-0034 // 402910-0035 // 402910-0036 // 402910-0037 // 402910-0038 // 402910-0039 // 402910-0040 // 402910-0041 // 402910-0042 // 402910-0043 // 402910-0044 // 402910-0045 // 402910-0046 // 402910-0047 // 402910-0048 // 402910-0049 // 402910-0050 // 402910-0051 // 408260-0001 // 408780-0001 // 408780-0002
139-05[1]	INHABILITADO 409043-0027 C.C.R. Nuevo Rotomaster TV6138 Caterpillar	409043-0027	111-55[1] // 409043-0027 // 131-13D[1]	22-03 D[1] // 465426-0001 // 465426-0002 // 465426-0003 // 465426-0004 // 4W4257 // 7N9478 // 8N5277 // 8N5308 // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2
139-06[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster K03-1870 (0500) VW Golf – VW New Beetle – Audi	5303 710 0500 // K53037100500N* // K1030218N	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
139-07[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N	805655 // 112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
139-08[1]	INHABILITADO CCR Rotom.HE351CW Dodge Ram 5.9lts. Motor ISB6 (4032347) R.C. Alu.Fun.	H4032347N	120-104[1] // 4032347 // 1-B-5464 // 134-02A[1] // 195-279[1] // 1000-020-133	22-32 C[1] // 185-115[1] // 4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4043600 // 8C03-200-282

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
139-09[1]	INHABILITADO Conjunto central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI	K1350208N // 5435 710 0500 // K54357100500N*	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 132-01A[1] // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[6] // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	22-59 D[1] // 185-21[1] // 805879 // 5000-040-032 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*
139-10[1]	INHABILITADO Conjunto central 167054-178148 S4DSL-031 Caterpillar 3406-D8N	167054 // 178148 // S1040207N // S178148N*	113-02[1] // 178148 // 167054 // 113-02 A[1] // 133-03H[1]	22-23 C[1] // 0R6804 // 107-2060 // 167053 // 179596 // 211-1023 // 5000-030-123
139-11[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Rot.703890-0299 GT1646V Golf-A3 TDI-Touran TDI p/Tbo. 751851-1	A1160201N // 703890-0299	120-84[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1-A-4389 // 131-06G[1] // 171-05[1] // 1102016900 // 195-34[1] // 1000-010-139 // 256-48[1] // 03001831	246-91[1] // 22-13 I[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 03002845 // 751851-0001 // 5000-010-066H
139-12[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster 703890-0044 GT1852V M.B. "C" Class	703890-0044 // A1180204N	703890-0045 // 703890-0076 // 115-132[1] // 703890-0044 // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500 // 195-12[1] // 1000-010-114	185-08[1] // 246-151[1] // 22-13 I[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // 726698-0001 // OEM: A6110961599 // 709836-0004 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 200301110807 // 711006-0003 // 5000-010-066H
139-13[1]	INHABILITADO CCR ROT 49173-08781 TD025S2 Citroen vs. Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6	49173-08781 // M1250216N	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 805656 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1] // 215-26[1] // TDCG540285 // 235-14[1] // TD02-001	22-65 C[1] // 185-35[1] // 49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07505 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07522 // 805889 // OEM: 0375N0 // OEM: 3M5Q6K682DC // OEM: 9657530580 // OEM: 9657603780 // OEM: 9662371080 // OEM: 9670371380 // OEM: 9682881380 // OEM: 9682881780 // 5000-050-024 // 49173-07508 // 8M02-200-527
139-14[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster 167381-178157 S3BSL119 Cat. 3306	167381 // 178157 // S1030235N	173307 // 178200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 133-02GF[1] // 133-03G[1] // 133-03GF[1] // 195-459[1] // 1000-070-090 // 197-34 F[1]	205-163[1] // 248-57[1] // 22-08 D[1] // 0R6880 // 0R6881 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 10R0921 // 167380 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480 // 179578 // 219-1911 // 113-7919 // 167384 // TDTC540333 // TBS-3162 // 5000-030-019
139-15[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI	5303 710 0517 // K1030209N	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 195-90[1] // 1000-030-103 // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017 // 120-40[6] // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
139-16[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster TD04L-04H Hyundai Genesis Coupe 2,0Lts	M1040223N	179-14A[1] // 195-307[1] // 1000-050-105B // 235-104[1] // TD04-047	22-16 C[1] // OEM: 28231-2C410 // 5000-050-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
139-17[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster 167387 S3BSL120 Caterpillar Vs.	167387 // S1030234N	178158 // 113-16[1] // 167387 // 133-01G[1] // 195-350[1] // 1000-070-085	22-08 D[1] // 113-7924 // 168444 // 168549 // 168584 // 169425 // 179579 // 179581 // 179585 // OR6882 // 5000-030-019
139-18[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Rotomaster 199665 – 178242 S3BS082 Caterpillar Vs.	199665 // 178242	133-04G[1] // 199665 // 178242	242-16 F[1] // 22-08 D[1] // 0R6339 // 0R6376 // 0R6377 // 0R6687 // 0R6721 // 0R6837 // 0R7290 // 100-7776 // 105-4465 // 111-1653 // 155-5463 // 162-9577 // 166338 // 166501 // 166789 // 167185 // 169966 // 170232 // 178066 // 199661 // 199662 // 199908 // 4P9584 // 4P9585 // 4P9594 // 6I0635 // 6I3786 // 179577 // 5000-030-019
140-01[1]	INHABILITADO Conj. centr. TO4B91 Caterpillar D-3304 (408077-0102) (C1022-01)	408077-0102 ZEK // C1022-01	131-05A[1] // 408077-0102 // 195-69[1] // 1000-010-164 // 115-12[1] // 802021	246-35[1] // 22-01 G[1] // 185-131[1] // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0008 // 409410-0009 // 409410-0010 // 409410-0012 // 03002947* // 03002A1170 // 409410-0006 // 5000-010-020 // 409410-0002 // 8G04-100-155
140-02[1]	INHABILITADO Conj. centr. TO4B58 Perkins FIV (408105-0068) (C1028-01)	408105-0068 ZEK // C1028-01	111-02[1] // 408105-0068 // 115-03[1] // 804011 // 131-08A[1] // 258-29[1] // TBS-02G-1216	248-45[1] // 22-01 G[1] // 465740-0001 // 465960-0005 // 465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 465960-0003 // TBS-1216 // 5000-010-020
140-03[1]	INHABILITADO Conj. centr. TO4B51 Perkins 6-354 FII (408105-0174) (C1019-01)	408105-0174 ZEK // C1019-01	408105-0061 // 408105-0256 // 408105-0382 // 131-06A[1] // 408105-0174 // 115-109[1] // 802717 // 115-15[1] // 804012 // 235-226[1] // T4-029	22-01 G[1] // 465154-0008 // 465154-0004 // 465154-0007 // 465154-0009 // 465154-0010 // 465154-0011 // 465154-0014 // 465154-0015 // 465154-0016 // 465154-0017 // 465154-0018 // 465154-0020 // 465154-0021 // 465154-0024 // 465154-0025 // 465154-0027 // 465154-0028 // 5000-010-020
140-04[1]	INHABILITADO Conj. centr. TO4B49 Fiat 150 (408105-0281) (C1027-01)	408105-0281 ZEK // C1027-01	115-04[1] // 802050 // 131-12A[1] // 408105-0281 // 195-639[1] // 1000-010-237C // 220-32[1] // 1-00-1219 // 235-73[1] // T4-028	185-316[1] // 22-01 G[1] // 465547-0001 // 465547-0002 // 465547-0003 // 465640-0005 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0009 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0014 // 465640-0020 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0023 // 465640-0024 // 465640-0025 // 465640-0026 // 465640-0027 // 465640-0013 // 8G04-100-L24 // 5000-010-020
140-05[1]	INHABILITADO Conj. cen.TO4B66 También TO4B05 Fiat 180-90-Deutz 2114 (408105-0374)	408105-0374 // C1040-01	131-04A[1] // 408105-0374 // 115-22[1] // 805024	22-01 G[1] // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
140-06[1]	INHABILITADO Conj. centr. TO4B71 Perkins 6-354 FII (408105-0383) (C1029-02)	408105-0383 ZEK // C1029-02	408077-0104 // // 408105-0089 // 111-03[1] // 115-07[1] // 804009 // 131-07A[1] // 408105-0383 // 140-06[1] // 408105-0383 ZEK // C1029-02 // 195-560[1] // 1000-010-284 // // // // // 220-39[1] // 1-00-0828	22-01 G[1] // 0R5824 // 465088-0001 // 465088-0002 // 465088-0003 // 465154-0001 // 465154-0002 // 465154-0003 // 465154-0005 // 465154-0006 // 465154-0012 // 465154-0013 // 465154-0019 // 465154-0022 // 465154-0023 // 465154-0026 // 465740-0003 // 6N8477 // 8G04-100-269 // 8G04-100-395 // 8N4774 // 5000-010-020
140-07[1]	INHABILITADO Conj.centr.TO4E66 M.Benz OM366A/LA-VW17210/17240(447450-205)(C1044-01)	447450-5205 ZEK // C1044-01	115-113[1] // 802715 // 115-66[1] // 802289-01 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 131-01B[1] // 447450-0205 // 194317[1] // 447450-0205 SM // 195-605[1] // 1000-010-709F-5600 // 195-605 A[1] // 1000-010-709T	185-291[1] // 22-01 G[1] // 466646-5041 // 466646-0041 // 8G04-100-P33 // 5000-010-020
140-08[1]	INHABILITADO Conj. centr. TA3401-TA3404 Motor 4cil. (409172-0053) (C1182-01)	409172-0053 ZEK // C1182-01	120-10[1] // 409172-0053 // 1-A-2761* // 115-57[1] // 805103 // 131-03C[1] // 135-24[1] // 409172-0053 SQ // 235-41[1] // T3-005	205-123 G[1] // 22-01 G[1] // 465593-0004 // 465593-0008 // 465593-0011 // 465593-0014 // 466334-0003 // 466334-0004 // 466334-0014 // 466334-0016 // 466334-0002 // TDTC540346 // 5000-010-020
140-09[1]	INHABILITADO Conj. centr. TA3401-03-04 Motor 6cil. (409172-0054)(C1182- 02)	C1182-02	RE26344 // 111-10[1] // 409172-0054 // 115-55[1] // 805104 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 131-04C[1] // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 214-04[1] // 220-31[1] // 1-00-1589A // 235-74[1] // T3-003	22-01 G[1] // 444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001 // RE26120 // RE26291 // 5000-010-020
140-10[1]	INHABILITADO Conj. centr. GT1749S Hyundai H350 (433352-0019) (C1303-01)	433352-0019 ZEK // C1303-01	111-40[1] // 433352-0019 // 120-36[1] // 1-A-3224 // 131-17F[1] // 135-14[1] // 1GB0077 // 433352-0019 YUU // 195-103[1] // 1000-010-023 // 235-95[1] // GT17-032	246-60[1] // 22-13 H[1] // 03002878* // 200101100079 // 471037-0002 // 5000-010-066
140-11[1]	INHABILITADO Conj. centr. GT2252S Nissan ECO100 (451298-0006) (C1305-01)	451298-0006 ZEK // C1305-01	111-57[1] // 451298-0006 // 131-35F[1] // 195-319[1] // 1000-010-162 // 235-129[1] // GT22-016	205-141[1] // 248-34[1] // 22-13 H[1] // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 452187-0001 // TDTC540263 // TBS-0031 // 5000-010-066
140-12[1]	INHABILITADO Conj. centr. GT1752H Renault Master (433289-0049) (C1301-01)	433289-0049 ZEK // C1301-01	433289-0010 // 193-07[1] // 433289-0049 // 111-44[1] // 120-32[1] // 1-A-3862 // 131-21F[1] // 135-30[1] // 1GB0595 // 433289-0010 SQ // 433289-0049 SQ // 195-134[1] // 1000-010-161	22-13 H[1] // 185-27[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 5000-010-066 // 454061-0010 // 8G17-200-152 // JR-152*
142-01A[1]	Conjunto central J80S Weichai Deutz TBD226B-6G SEM			164-04[1] // 13032478 // 00JG080S014 // TDTC540255
142-01BF[1]	CCR JP60S (p/Tbo00JP060S012)Dalian Diesel CA4D3209 (Formato GAR)			164-10[1] // OEM: 1118010-C123 // OEM: S1118010-C123 // 00JP060S012 // TDTC540272
142-02AF[1]	Conj.cent. J75S Weichai Deutz – Motor TBD226B-6G (Ø Aloj. RC 84.40mm)			164-08[1] // 13037015 // 00JG075S017 // KYJG-075S-017T // TDTC540273

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
142-02BPF[1]	CCRJP60T(p/Tbo00JP060S052)B.Foton BJ493ZQ-3fe(RC.ØM 54)(Fto.GAR) PROT.			801-46[1] // 801-47[1] // E049339000037 // 00JP060S052
144-01[1]	INHABILITADO CCR 433289-0251 GT2259S Iv.Eurocargo 4,0Lts.AE0481G EIII-RC.MFS(SBC)	433289-0251 // 805666 // BC.0552	433289-0158 // 754852-0082 // 131-41F[1] // 433289-0251 // 258-08[1] // TBS-02G-2230 // 273-03[1] // N020388 // 235-160[1] // GT22-011 // 256-165[1] // 300001122015	246-121[1] // 246-154 F[1] // 246-154 G[1] // 22-13 H[1] // 702989-0003 // 797648-0001 // 878998-0001 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // OEM: 5802746681 // 878998-0003 // 200101121636 // 702989-0006 // 5000-010-066
171-01[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Melett 49177-08110 1401404902 TD04-11G Montero 2,5	1401404902 // 49177-08110	135-28[1] // 1MB0038 // 49177-08110 YUU // 171-01 T[1] // 49177-08110 // 1401404902 // 195-214[1] // 1000-050-016	22-16 B[1] // 49177-02500 // 49177-02501 // 49177-02510 // 49177-02511 // 49177-04600 // 49177-04610 // 5000-050-004
171-01 T[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Melett 49177-08110 1401404902 TD04-11G Montero 2,5(by TL)	1401404902 // 49177-08110	135-28[1] // 1MB0038 // 49177-08110 YUU // 171-01[1] // 49177-08110 // 1401404902 // 195-214[1] // 1000-050-016	22-16 B[1] // 49177-02500 // 49177-02501 // 49177-02510 // 49177-02511 // 49177-04600 // 49177-04610 // 5000-050-004
171-02[1]	INHABILITADO C.C.R.Nuevo Melett 703891-20/117-729923-2 GT2052V Audi A4/6 Passat 2,5	1102015918 // 703891-0117 // 729923-0002 // 703891-0020	195-52[1] // 703891-0020 // 703891-0117 // 729923-0002 // 1000-010-124	185-16[1] // 22-13 H[1] // 454135-0008 // 454135-0010 // 454135-0005 // 8G20-300-306 // JR-306* // 5000-010-066
171-03[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Melett 706287-0002 GT1749V Land Rover Freelander 2,0 Lts.	1102015936	212-04[1] // 131-16G[1] // 706287-0002 // 195-240[1] // 1000-010-332	22-13 I[1] // 185-59[1] // 708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 5000-010-066H // 708366-0005 // 8G17-300-265
171-04[1]	INHABILITADO CCR Nvo Melett 434766-0016 GT2556V BMW 530D/730D P/TBO 454191-0006/7	434766-0016 // 1102015931	131-20G[1] // 434766-0016 // 195-68[1] // 1000-010-057	22-13 H[1] // 454191-0006 // 454191-0007 // 5000-010-066
171-05[1]	INHABILITADO CCR.Nvo.Melett 703890-0299 GT1646V Golf-A3-Touran Tbo:751851-1/2/3	1102016900 // 703890-0299 // 703890-0229*	120-84[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1-A-4389 // 131-06G[1] // 195-34[1] // 1000-010-139 // 139-11[1] // A1160201N // 256-48[1] // 03001831	246-91[1] // 22-13 I[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 03002845 // 751851-0001 // 5000-010-066H
171-06[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett 434766-0012 GT2556V BMW 330D	434766-0012 // 1102022907	131-21G[1] // 434766-0012 // 195-234[1] // 1000-010-105	22-13 H[1] // 185-207[1] // 704361-0004 // 704361-0005 // 5000-010-066 // 704361-0006 // 8G22-300-307
171-07[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi	5435 710 0500 // 1303035901	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[6] // 172-10[1] // 200-00011-500 // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-08[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett 703890-0129 GT1749V Audi A4 TDi – Passat TDi	703890-0129 // 1102015914	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 195-50[1] // 1000-010-037 // 198-03[1] // 171-54[1] // 1102017902	185-07[1] // 22-13 I[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 5000-010-066H // 758219-0003 // 8G17-300-972
171-09[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI	5303 710 0517 // 1302003917	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 195-90[1] // 1000-030-103 // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017 // 172-12[1] // 200-00123-500	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
171-10[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett K04-2070 (0500) Ford Transit	5304 710 0500 // 1302004900	112-03[1] // 5304 710 0500 // 116-20[1] // 160.129 // 120-02[1] // 1-D-3095 // 195-29[1] // 1000-030-001 // 132-22C[1]	185-03[1] // 22-81 F[1] // 5304 970 0001 // 8B04-200-002 // JR-002* // JR-02** // 5000-040-005
171-11[1]	INHABILITADO CCR Nuevo MelettKP39-1873 p/Tbo.0007/0011/otros VW Bora–Passat–Audi A3	1303039911	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-44[1] // 1000-030-105 // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 231-14[1] // 7100-002-0026	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
171-12[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Melett 703890-0160 GT1749V p/Tbo.724930-8 Audi A3-Golf Tdi 2.0	703890-0160 // 1102015935	703890-0123 // 802906 // 120-103[1] // 703890-0160 // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1] // 214-01[1] // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-23 R[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
171-13[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett BV43 Hyundai Motor A-engine Euro 4	1303043901 // 5303 710 0555	120-99[1] // 5303 710 0555 // 1-D-5050 // 195-87[1] // 1000-030-191	185-310[1] // 22-14 I[1] // 185-76[1] // 246-13[1] // 5303 970 0097 // 5303 970 0126 // 5303 970 0143 // 5303 970 0144 // 5303 970 0145 // 8B43-300-L05 // 5000-040-004 // 5303 970 0122 // 8B43-300-641 // 03002935 // SL08587

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-14[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Melett BV39-1867 Renault Megane 1,5 dCi (p/Tbo. 5439 970 0027)	1303039905	120-98[1] // 1-D-5048 // 132-04A[1] // 5439 710 0512 // 195-31[1] // 1000-030-138 // 172-19[1] // 200-00018-500	22-59 E[1] // 22-59 F[1] // 185-63[1] // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 5000-040-039 // 5000-040-040 // 5439 970 0027 // 8B39-200-085
171-15[1]	INHABILITADO Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts.	702315-0024 // 1102015943	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 131-30F[1] // 195-95[1] // 1000-010-111 // 212-02[1] // 172-17[1] // 100-00208-500 // 220-13[1] // 1-00-0660 // 220-13 R[1] // 256-109[1] // 300001090679	22-69 D[1] // 185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 5000-010-181 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334
171-16[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett 49135-09021/49135-09022 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts	49135-09022 // 49135-09021 // 1401635909	195-119[1] // 49135-09022 // 49135-09021 // 1000-050-153 // 195-119 R[1]	185-77[1] // 22-64 C[1] // 49135-07311 // 49135-07310 // 8M35-300-743 // 5000-050-017
171-17[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett GTB1549VK Chevrolet Captiva	1102015952	131-02L[1] // 195-72[1] // 1000-010-342	185-205[1] // 22-13 I[1] // 762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 4805337 // OEM: 96440365 // 762463-0006 // 8G15-300-673 // 5000-010-066H
171-18[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502 // 1303035900	805655 // 112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
171-18[6]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502	805655 // 112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 171-18[1] // 1303035900 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-19[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. c/escalón)	5303 710 0507 // 1302003907	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 195-113[1] // 1000-030-145 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 220-07[1] // 2-00-0171 // 235-124[1] // K03-007 // 256-114[1] // 300002100573	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004
171-19[6]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. c/escalón)	5303 710 0507	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 195-113[1] // 1000-030-145 // 172-06[1] // 200-00175-500 // 220-07[1] // 2-00-0171 // 235-124[1] // K03-007 // 256-114[1] // 300002100573	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004
171-20[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett 49177-08020 TD04-09B Montero 2.5	49177-08020 // 1401404900	119-07[1] // 49177-08020 // 120-90[1] // 1-E-5086 // 135-01[1] // 1MB0097 // 179-05A[1] // 195-42[1] // 1000-050-118 // 196-04 #[1] // 196-04[1]	185-46[1] // 22-16 B[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01510 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 5000-050-004
171-21[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett 49135-08000 TF035 Montero 2.8L	49135-08000 // 1401635906	119-09[1] // 49135-08000 // 120-97[1] // 1-E-5072 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 195-16[1] // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 197-22[1] // 179-17A[1]	22-64 C[1] // 185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // OEM: ME201677 // 5000-050-017 // 49135-03130 // 8M35-200-128
171-22[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett 743649-0028 GT2056V Jeep Laredo-Cherokee 3,2	1102020907 // 743649-0028	195-121[1] // 743649-0028 // 1000-010-401	185-141[1] // 22-13 H[1] // 765156-0003 // 765156-0004 // 765156-0007 // 765155-0007 // 8G20-300-788 // 5000-010-066
171-23[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett GTA2056V VW Touareg 2,5 TDI Motor BAC / BLK – 174HP	1102020919	131-07L[1] // 195-172[1] // 1000-010-358 // 218-09[1] // ZC-CHRA-716885-0004	208-41[1] // 22-13 H[1] // 716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0001 // 720931-0002 // 720931-0003 // 720931-0004 // 716885-0004 // 5000-010-066
171-24[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V	1102017931	131-04L[1] // 195-242[1] // 1000-010-467 // 214-09[1] // GB-2451-CHRA // 220-03[1] // 1-00-0414 // 235-19[1] // GT17-060 // 256-98[1] // 300001100418 // 258-36[1] // TBS-02G-0272	185-201[1] // 225-61[1] // 22-13 H[1] // 101-163[1] // 787556-0022 // 854800-0001 // 8G17-300-L34 // 787556-0017 // TURBO-G136 // 5000-010-066
171-25[1]	INHABILITADO Conjunto central 49373-08000 TD025 VW Sharan–Scirocco–Audi A1 1,4Lts.	1401402904 // 49373-08000	195-122[1] // 49373-08000 // 1000-050-148	22-65 C[1] // 246-11[1] // 49373-01001 // 49373-01002 // 49373-01003 // 49373-01004 // OEM: 03C145702L // 5000-050-024 // 03002A0985 // 49373-01005 // SL171469
171-26[1]	INHABILITADO Conjunto central 703890-0350 GT1852V Mercedes Benz Sprinter OM611	1102018904 // 703890-0350	115-133[1] // 802883* // 802883-01 // 131-09G[1] // 703890-0350 // 195-159[1] // 1000-010-114B	22-13 I[1] // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961699 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-27[1]	INHABILITADO Con.cen. 49373-09000/1 TD02H2-TVT21 Berlingo-Partner-308-DS3 1,6Lt.	49373-09000 // 49373-09001 // 1401402905	49373-09001 // 179-05B[1] // 49373-09000 // 195-190[1] // 1000-050-164 // 220-15[1] // 5-00-1112 // 256-85[1] // 03001A2353	22-65 B[1] // 185-121[1] // 49373-02000 // 49373-02001 // 49373-02002 // 49373-02012 // 49373-02013 // 49373-02022 // 49373-02023 // OEM: 9673283680 // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49373-02003 // 8M02-200-886
171-28 F[1]	INHABILITADO Conj.cent. K03-2075 (0516) Golf-New Beetle-Audi A3 (armado c/ 23-89)	5303 710 0516 // 1302003916	112-16[1] // 5303 710 0516 // 120-25[1] // 1-D-3203 // 120-25 R[1] // 132-01C[1] // 195-33[1] // 1000-030-003 // 195-33 F[1] // 198-10[1] // 172-04[1] // 200-00078-500	105-434[1] // 185-05[1] // 246-149[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0058 // 805803 // 5303 970 0052 // 8B03-400-052 // JR-052* // JR-52** // 03002A0023 // 200102110947 // 5303 970 0053 // 5000-040-003
171-29[1]	INHABILITADO Conjunto central K04-2072 (0501) K04 Tata Sierra - Chrysler VM	1302004901 // 5304 710 0501	5304 710 0509 // 112-07[1] // 120-09[1] // 5304 710 0501 // 1-D-2170 // 132-21C[1] // 172-07[1] // 200-00306-500 // 195-207[1] // 1000-030-165	22-14 I[1] // 5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019 // 5000-040-004
171-30[1]	INHABILITADO Conj. central 49173-08781 TD025S2 Citroen vs. Peug. DV6B DV6ATED4 1.6	49173-08781 // 1401402902	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 805656 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 172-14[1] // 300-00008-500 // 215-26[1] // TDCG540285 // 235-14[1] // TD02-001	22-65 C[1] // 185-35[1] // 49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07505 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07522 // 805889 // OEM: 0375N0 // OEM: 3M5Q6K682DC // OEM: 9657530580 // OEM: 9657603780 // OEM: 9662371080 // OEM: 9670371380 // OEM: 9682881380 // OEM: 9682881780 // 5000-050-024 // 49173-07508 // 8M02-200-527
171-31[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0143 GT1549S Renault Laguna	433289-0143 // 1102015901	111-39[1] // 433289-0143 // 120-31[1] // 1-A-3864 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 131-40F[1] // 195-200[1] // 1000-010-008	22-13 I[1] // 185-37[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 5000-010-066H // 703245-0001 // 8G15-200-043
171-32[1]	INHABILITADO Conjunto central 703890-0018 GT1849V Astra–Vectra–Zafira 2,2Lts Tdi	703890-0018 // 1102015934	1000-010-274 // 120-78[1] // 703890-0018 // 1-a-4286 // 131-15G[1]	22-13 I[1] // 703894-0001 // 705204-0001 // 705204-0002 // 717625-0001 // 717626-0001 // 5000-010-066H
171-33[1]	INHABILITADO Conjunto central 433395-0046 GT1749V Ford Focus TDCi	433395-0046 // 1102015939	120-82[1] // 433395-0046 // 1-A-4412 // 212-03[1] // 131-14G[1] // 195-156[1] // 1000-010-102	185-54[1] // 22-13 H[1] // 713517-0012 // OEM: 1257260 // OEM: 1S4Q6K682AG // OEM: 1S4Q6K682AL // 713517-0008 // 802418-0001 // 8G17-30M-992 // 5000-010-066
171-34[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703890-0151 GT1749V Audi A3- Golf TDI 1,9L	703890-0151 // 1102015929	802895 // 120-46[1] // 703890-0002 // 1-A-3232 // 131-12G[1] // 703890-0151 // 218-06[1] // 195-17[1] // 1000-010-055	22-13 I[1] // 716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0001 // 720931-0002 // 720931-0003 // 720931-0004 // 722730-0003 // 454232-0010 // 701855-0006 // 713673-0004 // 713673-0005 // 5000-010-066H
171-35[1]	INHABILITADO Conjunto central GT1544V Hyundai-Kia Motor U1.5L Euro4	1102015956	131-22G[1] // 195-194[1] // 1000-010-265 // 235-272[1] // GT15-051	101-127[1] // 22-13 I[1] // 185-58[1] // 740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // OEM: 28201-2A400 // 740611-0002 // 5000-010-066H // 8G15-300-444

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-36[1]	INHABILITADO Conjunto central 703890-0091 GT1849V Nissan X-Trail 2,2 Di	703890-0091 // 1102018900	131-13G[1] // 703890-0091 // 195-127[1] // 1000-010-192	22-13 H[1] // 185-102[1] // 727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 5000-010-066 // 727477-0006 // 8G18-300-368
171-37[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Mel.GT2056V Laredo-Cherokee 3,2 CRD-M.Benz C/CLK/CLS/E 32	1102020916	195-219[1] // 1000-010-360	22-13 H[1] // 757608-0001 // 761399-0001 // 761399-0002 // OEM: A6420900280 // 5000-010-066
171-38[1]	INHABILITADO CCR Melett 702793-0024 GT2052V Nissan Terrano II 3,0 Di–Patrol 3,0 Di	702793-0024 // 1102020924	131-23G[1] // 702793-0024 // 195-158[1] // 1000-010-151 // 199-08[1]	22-13 H[1] // 724639-0006 // 724639-0002 // 724639-0004 // OEM: 144112X90A // 5000-010-066
171-39[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703890-0302 GT1749V R.Laguna II-Volvo S40	703890-0302 // 1102015912	703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 120-41[1] // 1-A-3246 // 195-19[1] // 703890-0302 // 1000-010-046 // 131-25G[1] // 172-03[1] // 100-00024-500	185-11[1] // 22-13 H[1] // 708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 708639-0010 // 8G17-300-301 // JR-301* // 5000-010-066
171-40[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703890-0130 GT1749V Audi vs.1,9lts.-Passat TDi	703890-0130 // 1102015924	703890-0001 // 802896 // 120-61[1] // 1-A-3245 // 131-04G[1] // 703890-0130 // 195-05[1] // 1000-010-043* // 1000-010-056B // 1000-010-056* // 198-02[1] // 235-24[1] // GT15-024-1	22-13 I[1] // 185-09[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 5000-010-066H // 454231-0008 // 8G17-300-440
171-41[1]	INHABILITADO Conjunto central BV39-1873 (0511) Gofl TDI-A3 TDI-Caddy -Motor AXR(E4)	1303039908 // 5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 191-05[1] // 215-05[1] // 195-11[1] // 1000-030-107 // 256-51[1] // 03001894 // 258-26[1] // TBS-02K-0106	225-44[1] // 22-59 F[1] // 185-125[1] // 185-40[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*
171-42[1]	INHABILITADO Conjunto Central CT09 Toyota Yaris - Mini One D. R50	1500302900	120-101[1] // 1-G-5058 // 180-06A[1] // 195-564[1] // 1000-060-112	22-117 B[1] // 17201-30010 // 17201-33010 // 17201-33020 // 5000-070-016
171-43[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón)	5303 710 0507 // 1302003906	112-05[1] // 116-18[1] // 160.075M // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 132-18C[1] // 172-11[1] // 200-01175-500 // 256-100[1] // 300002101299	22-81 E[1] // 5000-040-004B
171-44[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4 – A6	5303 710 0511 // 1302003904	112-12[1] // 5303 710 0511 // 120-19[1] // 1-D-3194 // 132-13C[1] // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 195-40[1] // 1000-030-004 // 235-34[1] // K03-004-1 // 258-16[1] // TBS-02K-1922	185-04[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0049 // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-003* // JR-03** // 5000-040-003
171-45[1]	INHABILITADO Conjunto Central 755729-0126 GTB2260VK BMW X5 Motor M47 TU2 3,0Lts.	1102022917 // 755729-0126	131-09L[1] // 755729-0126 // 195-349[1] // 1000-010-359D	22-13 I[1] // 765985-0001 // 765985-0003 // 765985-0005 // 765985-0006 // 765985-0008 // 765985-0010 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-46[1]	INHABILITADO Conj.Cent. 49131-08610/49131-09030 TD03L4-09GK Transit 2,4/Ranger 2,2	49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901	49131-08600 // 803620 // 179-03B[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 172-25[1] // 300-00231-500 // 195-254[1] // 1000-050-133 // 256-146[1] // 300006090850 // 258-27[1] // TBS-02M-0561	185-148[1] // 185-89[1] // 266-14[1] // 22-65 B[1] // 185-69[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05453 // 49131-06400 // 49131-06402 // 805373 // 852516-0006 // 8M03-200-987 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 28231-4A850 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // OEM: 6U3Q-6K682-AF // 49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 49131-06300 // 8M03-200-D11 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 90130-01040 // YT112-001-A // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49131-05402 // 8M03-200-585
171-47[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-1870 (0500) VW Golf – VW New Beetle – Audi	5303 710 0500 // 1302003900	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 195-45[1] // 1000-030-160 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
171-48[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-1875 (0514) Cit.Xantia-Peug. 306-Suzuki Gr.Vitara	5303 710 0514 // 1302003914	112-15[1] // 5303 710 0514 // 120-17[1] // 1-D-3150 // 195-60[1] // 1000-030-151 // 115-183[1] // 805600 // 172-05[1] // 200-00086-500 // 258-35[1] // TBS-02K-0229	185-208[1] // 205-174 F[1] // 22-81 E[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 8B03-200-631 // OEM: 0375C8 // OEM: 9633382180 // 5303 970 0057 // 8B03-200-985 // 5303 970 0024 // TDTC540095 // 5000-040-004B // 5303 970 0009 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0051
171-49[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49177-08130 TD04-12T-4 Mitsubishi Montero 2.8Lts.	49177-08130 // 1401404903	119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 195-25[1] // 1000-050-008 // 197-08[1] // 49177-08300 SJP	205-16[1] // 22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-50[1]	INHABILITADO Conjunto central CT16 p/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5	1500316900	802907-01 // 138-03[1] // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 195-43[1] // 1000-060-120 // 214-02[1] // 216-01[1] // 220-06[1] // 7-00-0498 // 256-99[1] // 300007111079	185-82[1] // 22-68 D[1] // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
171-51[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-2074 (0527) Mini Cooper S 1.6lts. Refrigerado	5303 710 0527 // 1302003927	803941 // 112-19 A[1] // 5303 710 0527 // 195-59[1] // 1000-030-175 // 132-16C[1] // 132-16CF[1]	185-167[1] // 248-28[1] // 5303 970 0117 // 5303 970 0118 // 5303 970 0181 // 5303 970 0292 // 5303 970 0426 // OEM: 9803546480 // 805845 // 5303 970 0163 // 8B03-400-497 // 5303 970 0180 // TBS-2977
171-52[1]	INHABILITADO Conj.Cent.433289-0099 GT1546S Peugeot 206 HDI/306/806–Xsara HDI 2,0-C5	433289-0099 // 1102015910	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 131-15F[1] // 195-64[1] // 1000-010-130 // 172-02[1] // 100-00066-500 // 220-21[1] // 1-00-0189 // 235-84[1] // GT15-010	22-13 I[1] // 185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 5000-010-066H // 706978-0001 // 8G15-200-172 // 706977-0002 // 8G15-200-116
171-53[1]	INHABILITADO Con.Cen.49131-08911 TD03L4-10TK3-4.9 BMW Serie 1/3/Z–Motor N54/5 B30A	1401403904 // 49131-08911	49131-08910 // 805620 // 179-06B[1] // 49131-08911 // 195-312[1] // 1000-050-184	185-235[1] // 22-65 B[1] // 49131-07015 // 49131-07016 // 49131-07017 // 49131-07018 // 49131-07019 // 49131-07025 // 49131-07026 // 49131-07027 // 49131-07028 // 49131-07029 // 49131-07040 // 49131-07050 // 49131-07075 // 49131-07076 // 49131-07077 // 49131-07078 // 49131-07079 // 49131-07085 // 49131-07086 // 49131-07087 // 49131-07088 // 49131-07089 // 49131-07125 // 49131-07170 // 49131-07180 // 49131-07225 // 49131-07226 // 49131-07227 // 49131-07228 // 49131-07229 // 49131-07255 // 49131-07256 // 49131-07257 // 49131-07258 // 49131-07287 // 49131-07288 // 49131-07289 // 49131-07293 // 49131-07294 // 49131-07325 // 49131-07326 // 49131-07327 // 49131-07328 // 49131-07355 // 49131-07357 // 49131-07358 // 805847 // OEM: 11657593023 // OEM: 11657649297 // OEM: 759302304 // 49131-07359 // 8M03-40M-L80 // 5000-050-027* // 5000-050-028
171-54[1]	INHABILITADO CCR GT1749V (p/Tbo 758219-3–761437-3/5)Audi-A4-A6–Passat 2,0TDI 140HP	1102017902	703890-0020 // 703890-0210 // 802904 // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 703890-0129 // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 171-08[1] // 1102015914 // 195-50[1] // 1000-010-037 // 198-03[1]	22-13 I[1] // 185-53[1] // 761437-0003 // 761437-0005 // 758219-0002 // 5000-010-066H // 758219-0003 // 8G17-300-972

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-55[1]	INHABILITADO Conjunto Central 741661-0099 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ	741661-0099 // 1102017922	741661-0020 // 131-01L[1] // 741661-0099 // 131-08G[1] // 195-202[1] // 1000-010-316 // 258-19[1] // TBS-02G-2033	185-283[1] // 22-13 I[1] // 742110-0004 // 742110-0006 // 742110-0007 // 758532-0012 // 758532-0019 // 763647-0019 // OEM: 1453914 // OEM: 1464896 // OEM: 1478634 // OEM: 1521485 // OEM: 1567329 // OEM: 4M5Q6K682AD // OEM: 4M5Q6K682AF // OEM: 7G9Q6K682AA // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD // 763647-0014 // 8G17-300-674 // 5000-010-066H
171-56[1]	INHABILITADO Conjunto Central BV50-2277 (0530) A4 3,0TDi – VW Touareg 3,0 TDi	1303050901 // 5304 710 0530	195-205[1] // 5304 710 0530 // 1000-030-140	185-213[1] // 22-81 E[1] // 5304 970 0035 // 5304 970 0043 // 5304 970 0045 // 5304 970 0050 // 5304 970 0054 // 8B50-300-366 // 5000-040-004B
171-57[1]	INHABILITADO Conj. central BV40-1874 VW Passat–Touran 2,0Lts. TDI – Rda.Comp. MFS	1303040900	132-02D[1] // 195-310[1] // 1000-030-241T	185-180[1] // 5440 970 0002 // 5440 970 0021 // OEM: 03L253019P // OEM: 03L253056G // OEM: 03L253056GV // OEM: 03L253056GX // 5440 970 0036 // 8B40-30M-A95
171-58[1]	INHABILITADO CCR Nuevo Melett VICF-VICC VBX50016 RHF5 Isuzu 3,0 Lts.	1450050902 // VBX50016	VAX50016 // 118-15[1] // VBX50016 // 135-21[1] // 1HB0065 // 178-03B[1] // 195-114[1] // 1000-040-130	246-159[1] // 248-23[1] // 22-85 B[1] // 205-82[1] // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 200105101643 // VA430015 // TBS-0042 // VK430015 // 5000-080-009 // TDTC540058 // VE430023
171-59[1]	INHABILITADO Con.cen.R2S KP39(0524) MB Sprinter 515 CDI–OM651DE22LA Rda.Com.Fresada	1303039921 // 5439 710 0524	803951 // 132-07A[1] // 5439 710 0524 // 195-107[1] // 1000-030-200T // 220-22[1] // 2-00-0568X // 235-25[1] // R2S-003-HB	105-424[1] // 185-177[1] // 17-20EB[1] // 22-59 F[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0007 // 1000 970 0008 // 1000 970 0019 // 5304 970 0094 // 5439 970 0074 // 5439 970 0075 // 5439 970 0099 // 5439 970 0106 // 5439 970 0119 // 5439 970 0120 // JR-627-KP39 // JR-628-KP39 // OEM: 6510905480 // OEM: 6510905580 // 1000 970 0037 // 805834 // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // 2080-010-051 // 5000-040-040 // 5000-040-040B
171-60[1]	INHABILITADO CCR.755729-0074 GTB2260 (p/tbo 776470-0001) Audi A6-Q7 /VW Touareg	755729-0074 // 1102022911	131-08L[1] // 755729-0074 // 195-304[1] // 1000-010-359B	22-13 H[1] // 769909-0010 // 776469-0001 // 776469-0004 // 776469-0005 // 776470-0001 // 776470-0003 // 5000-010-066
171-61[1]	INHABILITADO Conj.Cen.CIES RHF55 VAX55001 Excavadora HITACHI ZX230 Motor 4HK1	VAX55001 // 1450055901	178-11B[1] // VAX55001 // 195-376[1] // 1000-040-172 // 251-02[1] // VAX55002 // OKSB0004	225-52[1] // 22-106 B[1] // 185-118[1] // OEM: 8973628390 // VA440031 // TURBO-I017-1 // VB440051 // 5000-080-052 // 8I05-100-920 // VB440031
171-62[1]	INHABILITADO CCR.JH5 RHF5 (p/tbo 06H145702Q) Audi A3–A4–Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI	1450050905	803988 // 178-10B[1] // 195-318[1] // 1000-040-149 // 256-131[1] // 300005110530	OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // 9VA14 // OEM: 06H145702R

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-63[1]	INHABILITADO Conjunto Centr. GT1546JS (433289-0447) Renault Master dCi 125	433289-0447 // 1102015958	805645 // 131-36F[1] // 433289-0447 // 195-317[1] // 1000-010-516 // 220-16[1] // 1-00-0940 // 235-83[1] // GT15-081	225-57[1] // 22-13 I[1] // 185-119[1] // 795637-0002 // 805900 // OEM: 8201054152 // 795637-0001 // TURBO-G294S // 5000-010-066H // 8G15-200-B33
171-64[1]	INHABILITADO Conjunto central K03-2074 (0536) Audi A4 – A5 1,8Lts. TFSI	1302003936 // 5303 710 0536	132-20C[1] // 5303 710 0536 // 195-420[1] // 1000-030-175B // 195-502[1] // 1000-030-318	185-295[1] // 22-81 F[1] // 5303 970 0119 // 5303 970 0123 // 5303 970 0136 // 5303 970 0159 // 5303 970 0160 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701J // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701M // OEM: 06J145702G // 5303 970 0161 // 8B03-40M-L11 // 5000-040-005
171-65[1]	INHABILITADO Conjunto central GTB2056LVK Volvo S60 – S80 – V70 – XC70 – XC90	1102020929	195-491[1] // 1000-010-554	22-13 H[1] // 757779-0004 // 757779-0010 // 757779-0020 // 757779-0021 // 757779-0022 // OEM: 30757080 // OEM: 31219698 // OEM: 31293030 // OEM: 31293032 // OEM: 31293507 // OEM: 36000575 // OEM: 36001171 // OEM: 36002652 // OEM: 8603737 // 5000-010-066
171-66[1]	INHABILITADO CCR 800854-0006 GT1238MZ Nissan Frontier biturbo - M9T LP E6 134HP–MFS	800854-0006 // 1102012907	805678 // 131-46F[1] // 800854-0006 // 195-517[1] // 1000-010-627T // 235-17[1] // GT12-026B	185-312[1] // 22-69 C[1] // 825759-0002 // 825759-0003 // 846016-0002 // OEM: 14004-00Q1G // OEM: 14410-3590R // OEM: 14410-3590RD // OEM: 14410-7570R // OEM: 14410-7570RB // OEM: 14410-7570RC // OEM: 14410-9281R // OEM: 14410-9553R // OEM: 14411-00Q4B // OEM: 14411-1206R // OEM: 14411-9953R // 846016-0001 // 8G12-20M-L40 // 5000-010-197
171-67[1]	INHABILITADO Conj.central TD025L4BR (49180-08600) Audi A3 - RC MFS	49180-08600 // 1401402914	805642 // 195-484[1] // 49180-08600 // 1000-050-204T // 256-132[1] // 300006092032	225-10[1] // 22-65 B[1] // 49180-01400 // 49180-01420 // 49180-01424 // 49180-01430 // 49795-97601 // 805857 // 805949 // OEM: 04E145715B // OEM: 04E145715D // OEM: 04E145715E // OEM: 04E145715F // 49180-01406 // TURBO-M143S // 5000-050-027* // 5000-050-028
171-68[1]	INHABILITADO Conjunto central RHV4-T39 BMW 318 2,0D – BMW Mini R60 2,0D	1450040934	195-604[1] // 1000-040-173B // 256-60[1] // 300040101556	22-58 D[1] // 8512379 // OEM: 11658512379 // 5000-080-026
171-69[1]	INHABILITADO Conjunto central TD04L-11 (49477-08502) Peugeot 508 2.2 HDI	49477-08502 // 1401404947	49477-08505 // 195-591[1] // 49477-08502 // 1000-050-191 // 235-80[1] // TD04-VG13	49477-01000 // 49477-01002 // 49477-01003 // 49477-01012 // 49477-01013 // OEM: 0375R6 // OEM: 0375R7 // OEM: 9674675780
171-70[1]	INHABILITADO CCR. GTB1449VZ (p/Tbo. 806500-0002) Peugeot 308/407/5008 Citroen C4/5	1102214912	235-10[1] // GT14-030 // 195-574[1] // 1000-010-557C	101-167[1] // 22-112 B[1] // 806500-0001 // OEM: 9674962080 // 806500-0002 // 5000-010-227

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-71[1]	INHABILITADO Con.cen.TD04HL(49189-09160) Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0	49189-09160 // 1401404936	49189-09161 // 49189-09162 // 195-208[1] // 49189-09160 // 1000-050-151 // 215-24[1] // TDCG540277	185-222[1] // 185-71[1] // 22-16 C[1] // 49189-02912 // 49189-02913 // 49189-02950 // OEM: 0375L8 // OEM: 0375P9 // OEM: 504092197 // OEM: 504110597 // OEM: 504137713 // OEM: 504304178 // OEM: 504340177 // OEM: 504340178 // OEM: 71792010 // OEM: 71793613 // 49189-02951 // 8M04-200-837 // 49189-02914 // 8M04-200-423 // 5000-050-007
171-72[1]	INHABILITADO Conjunto central TD03L08G4.8 (49131-08211) Volvo S80/XC90 Mot. 2.8 Lts	49131-08211 // 1401403905	49131-08210 // 235-172[1] // 49131-08211 // TD03-003 // 276-06[1] // D370-003-A	49131-05100 // 49131-05101 // 49131-05110 // 49131-05111 // 49131-05150 // 49131-05151 // 49131-05160 // 49131-05161 // OEM: 1275733 // OEM: 30650210 // OEM: 8601455 // OEM: 8602862 // OEM: 8602933 // OEM: 8658624 // OEM: 9471564
172-01[1]	INHABILITADO Conjunto Nuevo KP39-1873 p/Tbo.0007/0011/otros VW Bora–Passat–Audi A3	200-00015-500	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-44[1] // 1000-030-105 // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 231-14[1] // 7100-002-0026	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
172-02[1]	INHABILITADO Conj.Cent.433289-0099 GT1546S Peugeot 206 HDI/306/806–Xsara HDI 2,0-C5	100-00066-500 // 433289-0099	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 131-15F[1] // 171-52[1] // 1102015910 // 195-64[1] // 1000-010-130 // 220-21[1] // 1-00-0189 // 235-84[1] // GT15-010	22-13 I[1] // 185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 5000-010-066H // 706978-0001 // 8G15-200-172 // 706977-0002 // 8G15-200-116
172-03[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703890-0302 GT1749V Renault Laguna II – Volvo S40	703890-0302 // 100-00024-500	703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 120-41[1] // 1-A-3246 // 171-39[1] // 703890-0302 // 1102015912 // 195-19[1] // 1000-010-046 // 131-25G[1]	185-11[1] // 22-13 H[1] // 708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 708639-0010 // 8G17-300-301 // JR-301* // 5000-010-066
172-04[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-2075 (0516) VW Golf-New Beetle-Audi A3	200-00078-500 // 5303 710 0516	112-16[1] // 5303 710 0516 // 120-25[1] // 1-D-3203 // 120-25 R[1] // 132-01C[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 195-33[1] // 1000-030-003 // 195-33 F[1] // 198-10[1]	105-434[1] // 185-05[1] // 246-149[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0058 // 805803 // 5303 970 0052 // 8B03-400-052 // JR-052* // JR-52** // 03002A0023 // 200102110947 // 5303 970 0053 // 5000-040-003

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
172-05[1]	INHABILITADO Conj.Cen.K03-1875 (0514) Citroen Xantia-Peug.306-Suzuki Gr.Vitara	5303 710 0514 // 200-00086-500	112-15[1] // 5303 710 0514 // 120-17[1] // 1-D-3150 // 171-48[1] // 1302003914 // 195-60[1] // 1000-030-151 // 115-183[1] // 805600 // 258-35[1] // TBS-02K-0229	185-208[1] // 205-174 F[1] // 22-81 E[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 8B03-200-631 // OEM: 0375C8 // OEM: 9633382180 // 5303 970 0057 // 8B03-200-985 // 5303 970 0024 // TDTC540095 // 5000-040-004B // 5303 970 0009 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0051
172-06[1]	INHABILITADO Conjunto central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. c/escalón) (TRA)	5303 710 0507 // 200-00175-500	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 195-113[1] // 1000-030-145 // 220-07[1] // 2-00-0171 // 235-124[1] // K03-007 // 256-114[1] // 300002100573	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004
172-07[1]	INHABILITADO Conjunto central K04-2072 (0501) K04 Tata Sierra - Chrysler VM (TRA)	200-00306-500 // 5304 710 0501	5304 710 0509 // 112-07[1] // 120-09[1] // 5304 710 0501 // 1-D-2170 // 171-29[1] // 1302004901 // 195-207[1] // 1000-030-165 // 132-21C[1]	22-14 I[1] // 5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019 // 5000-040-004
172-08[1]	INHABILITADO Conjunto central 49173-08700 TD025M Corsa / Astra 1.7LD (TRA)	49173-08700 // 300-00191-500	49173-08701 // 49173-09500 // 119-15 #[1] // 49173-08700 // 119-15[1] // 120-93[1] // 1-E-5077 // 179-01B[1] // 195-21[1] // 1000-050-102 // 256-110[1] // 300006080837	242-20[1] // 22-65 C[1] // 185-66[1] // 011TC14043000 // 49173-03000 // 49173-03010 // 49173-03110 // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // OEM: 16292-17012 // 49173-06601 // 5000-050-024 // 49173-06500 // 49173-06501 // 8M02-200-340
172-09[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (TRA)	200-00012-500 // 5435 710 0502	805655 // 112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
172-10[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (TRA)	5435 710 0500 // 200-00011-500	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 115-180[1] // 805609 // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
172-11[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón) (TRA)	5303 710 0507 // 200-01175-500	112-05[1] // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 171-43[1] // 5303 710 0507 // 1302003908 // 195-15[1] // 1000-030-002 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 132-18C[1] // 256-100[1] // 300002101299	22-81 E[1] // 5000-040-004B
172-12[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI (TRA)	200-00123-500 // 5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	185-29[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322* // 5000-040-004
172-13[1]	INHABILITADO Conj.cent.703890-0160 GT1749V p/Tbo.724930-8 Audi A3-Golf Tdi 2.0(TRA)	100-00035-500 // 703890-0160	703890-0123 // 802906 // 120-103[1] // 703890-0160 // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1] // 214-01[1] // 195-23 R[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
172-14[1]	INHABILITADO Conj.Nvo. 49173-08781 TD025S2 Citroen-Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6 (TRA)	49173-08781 // 300-00008-500	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 805656 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 215-26[1] // TDCG540285 // 235-14[1] // TD02-001	185-35[1] // 22-65 C[1] // 49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07505 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07522 // 805889 // OEM: 0375N0 // OEM: 3M5Q6K682DC // OEM: 9657530580 // OEM: 9657603780 // OEM: 9662371080 // OEM: 9670371380 // OEM: 9682881380 // OEM: 9682881780 // 49173-07508 // 8M02-200-527 // 5000-050-024

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
172-15[1]	INHABILITADO Conjunto central 435796-0018 GT1544 VW Passat (TRA)	100-00096-500 // 435796-0018	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664
172-16[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433289-0065 GT1544 Renault Megane (TRA)	100-00063-500 // 433289-0065	433289-0011 // 433289-0061 // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 1000-010-128 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 22-13 I[1] // 701000-0001 // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055* // 5000-010-066H
172-17[1]	INHABILITADO Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts. (TRA)	702315-0024 // 100-00208-500	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 195-95[1] // 1000-010-111 // 212-02[1] // 220-13[1] // 1-00-0660 // 220-13 R[1] // 256-109[1] // 300001090679	185-38[1] // 22-69 D[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334 // 5000-010-181
172-18[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703890-0044 GT1852V M.B "C" Class – Sprinter (TRA)	100-00025-500 // 703890-0044	703890-0045 // 703890-0076 // 115-132[1] // 703890-0044 // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 131-11G[1] // 139-12[1] // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114	185-08[1] // 246-151[1] // 22-13 I[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // 726698-0001 // OEM: A6110960999 // OEM: A6110961599 // 709836-0004 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 200301110807 // 711006-0003 // 5000-010-066H
172-19[1]	INHABILITADO Conj.Centr. BV39-1867 (0512) Ren.Megane 1,5 dCi(p/Tbo. 0027)(TRA)	5439 710 0512 // 200-00018-500	120-98[1] // 1-D-5048 // 132-04A[1] // 5439 710 0512 // 171-14[1] // 1303039905 // 195-31[1] // 1000-030-138	22-59 E[1] // 22-59 F[1] // 185-63[1] // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 5000-040-039 // 5000-040-040 // 5439 970 0027 // 8B39-300-085
172-20[1]	INHABILITADO Conjunto Central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L (TRA)	451298-0019 // 100-00340-500	111-62[1] // 451298-0019 // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 195-147[1] // 1000-010-366B // 214-03[1] // 215-04[1] // 220-12[1] // 1-00-0366F // 1-00-0366* // 256-11[1] // 03001A1105	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
172-21[1]	INHABILITADO Conjunto Central 443854-0119 TB0227 Palio - Siena (TRA)	443854-0119 // 100-00217-500	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16 A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 195-104[1] // 1000-010-368 // 231-22[1] // 7100-001-0328 // 256-107[1] // 300001101428	105-147[1] // 22-25 D[1] // 185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 805227-01 // 5000-010-185 // 466856-0003 // 8G02-200-325

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
172-22[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49135-08100 TF035-13T-6 Iveco Daily 2.8Lts. (TRA)	49135-08100 // 300-00244-500	49135-08401 // 119-12[1] // 49135-08100 // 135-08[1] // 1MB0159 // 49135-08100 YUU // 179-11A[1] // 49135-08400 // 195-26[1] // 1000-050-116 // 197-06[1]	185-311[1] // 246-103 F[1] // 246-96[1] // 248-06[1] // 22-64 C[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05010 // 8M35-200-R58 // 200106110450 // 49135-05500 // 49135-05000 // TBS-0894 // 5000-050-017
172-23[1]	INHABILITADO Conjunto Central VVP1 VAX40018 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (TRA)	VAX40018 // 500-00081-500	178-08B[1] // VAX40018 // 195-169[1] // 1000-040-124 // 196-06[1] // 218-02[1]	22-58 C[1] // 5000-080-027
172-24[1]	INHABILITADO Conjunto central K03-2068 (0533) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (TN)	5303 710 0533 // 200-00298-500	803991 // 120-107[1] // 5303 710 0533 // 1-D-5481 // 132-15C[1] // 195-144[1] // 1000-030-183	185-175[1] // 185-176[1] // 205-102[1] // 22-81 F[1] // 5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 5303 970 0179 // 5303 970 0425 // 805864 // 5303 970 0243 // 5303 970 0121 // 8B03-400-636 // 5303 970 0217 // 8B03-400-997 // TDTC540166 // 5000-040-005
172-25[1]	INHABILITADO Conj.49131-08610/49131-09030 TD03L4-09GK Ranger 2,2-Transit 2.4(TN)	49131-08610 // 49131-09030 // 300-00231-500	49131-08600 // 803620 // 171-46[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901 // 179-03B[1] // 195-254[1] // 1000-050-133 // 256-146[1] // 300006090850 // 258-27[1] // TBS-02M-0561	185-148[1] // 185-69[1] // 185-89[1] // 266-14[1] // 22-65 B[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 852516-0006 // OEM: 28231-4A850 // OEM: 6U3Q-6K682-AF // 49131-05453 // 49131-06340 // 49131-06400 // 49131-06402 // 805373 // 8M03-200-987 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 49131-06300 // 8M03-200-D11 // 49131-05402 // 8M03-200-585 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 90130-01040 // YT112-001-A // 5000-050-027* // 5000-050-028
172-26[1]	INHABILITADO C.C.R. 433352-0031 GT1749S Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroII 2,5 (TRA)	433352-0031 // 100-00103-500	131-25F[1] // 433352-0031 // 195-82[1] // 1000-010-019	185-24[1] // 225-51[1] // 22-13 H[1] // 715924-0001 // 715924-0002 // OEM: 28200-42610 // 715924-0003 // 8G17-200-379 // JR-379* // 715924-0004 // TURBO-G083S // 5000-010-066
172-27[1]	INHABILITADO CCR BV35-1573 (0513) Fiat Punto-Alfa R. Mito, 1.25 SJTD 90HP (TRA)	5435 710 0513 // 200-00049-500	132-09A[1] // 5435 710 0513 // 195-136[1] // 1000-030-153 // 220-05[1] // 2-00-0333 // 235-20[1] // KP35-014 // 256-104[1] // 300002080649	185-314[1] // 185-80[1] // 22-59 F[1] // OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // OEM: 55197838 // OEM: 93184183 // 5435 970 0015 // 8B35-300-650 // 5435 970 0014 // 8B35-300-441 // 5000-040-040

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
172-28[1]	INHABILITADO Conjunto central GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50Lts. (TRA)	100-00371-500	131-03L[1] // 195-88[1] // 1000-010-344 // 231-06[1] // 7100-001-0366 // 256-105[1] // 300001120313	185-42[1] // 22-13 H[1] // 767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // 767720-0004 // 8G20-300-672 // 5000-010-066
173-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central CZ C15-015 (315015) John Deere Tractor Mot.4045H	315015	256-160[1] // 315015 // 300040141972 // 271-06[1] // SW-1233-CHRA // SW-1233-CHRA-MFS	399-0015-015 // 3990015015 // 399-0015-016 // 3990015016 // C15-015-01 // C15-015-02 // C15-015-03 // C15-015-04 // C15-015-05 // C15-015-06 // C15-016-01 // C15-016-02 // C15-016-03 // C15-016-04 // RE530402 // RE531073 // RE531074 // RE531075 // RE531076 // RE532361 // RE533787 // RE535391 // RE536590 // RE542016 // RE548742 // RE548744 // RE548747 // RE548748 // RE548750 // RE548751 // RE548752 // RE548940 // RE548941
173-02[1]	INHABILITADO Conjunto Central CZ C15-020 (315020) John Deere Tractor Mot.4045H	315020	173-02 Z[1] // 315020 // 175-01B[1] // 220-55[1] // 9-00-1662A // 256-150[1] // 300040141970 // 271-16[1] // SW-1233-CHRA // 271-16 F[1] // SW-1233-CHRA-MFS	22-94 B[1] // C15-020-02 // C15-020-03 // C15-020-04 // C15-020-05 // C15-020-06 // C15-034-01 // C15-034-02 // C15-034-03 // C15-034-04 // C15-034-05 // RE540548 // RE540549 // RE540662 // RE540663 // RE544469 // RE556695 // RE564494 // RE564495 // RE567043 // RE567044 // 5000-090-005
173-02 Z[1]	INHABILITADO Conjunto Central CZ C15-020 (315020) John Deere Tractor Mot.4045H	315020	173-02[1] // 315020 // 175-01B[1] // 220-55[1] // 9-00-1662A // 256-150[1] // 300040141970 // 271-16[1] // SW-1233-CHRA // 271-16 F[1] // SW-1233-CHRA-MFS	22-94 B[1] // C15-020-02 // C15-020-03 // C15-020-04 // C15-020-05 // C15-020-06 // C15-034-01 // C15-034-02 // C15-034-03 // C15-034-04 // C15-034-05 // RE540548 // RE540549 // RE540662 // RE540663 // RE544469 // RE556695 // RE564494 // RE564495 // RE567043 // RE567044 // 5000-090-005

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
173-03[1]	INHABILITADO Conjunto Central CZ C15-002 (315002) John Deere Tractor Mot.4045H	315002	256-136[1] // 300040141972 // 315002 // 271-07[1] // SW-1233-CHRA // 271-07 F[1] // SW-1233-CHRA-MFS	205-152[1] // 205-152 F[1] // 22-93 B[1] // 399-0015-002 // 3990015002 // 399-0015-003 // 3990015003 // C15-002-01 // C15-002-02 // C15-002-03 // C15-002-04 // C15-002-05 // C15-002-06 // C15-003-01 // C15-003-02 // C15-003-03 // C15-003-04 // C15-003-05 // C15-003-06 // C15-011-02 // C15-011-03 // C15-011-04 // C15-011-05 // C15-011-06 // C15-011-07 // C15-011-08 // C15-011-09 // C15-011-10 // C15-011-14 // C15-011-15 // C15-011-16 // C15-011-17 // C15-029-02 // C15-029-03 // RE528771 // RE528772 // RE529468 // RE529469 // RE530593 // RE531054 // RE531983 // RE532282 // RE532290 // RE533436 // RE533442 // RE534651 // RE536407 // RE536420 // RE537049 // RE537183 // RE538363 // RE538878 // RE538931 // RE539879 // RE544087 // RE545776 // RE548726 // RE548727 // RE548728 // RE548729 // RE548730 // RE548731 // RE548732 // RE548733 // RE548734 // RE548735 // RE548737 // RE548738 // RE548739 // RE548740 // RE548741 // RE548743 // RE548745 // RE548746 // RE548753 // RE548942 // RE548943 // RE548944 // RE566263 // RE567576 // RE567577 // RE568154 // RE548736 // TDTC540303 // TDTC540323 // 5000-090-004
173-04[1]	INHABILITADO CCR.CZ K27-025/125/182 (323025) John Deere Renault Tractor Mot.6068T	323025	175-01A[1] // 323025 // 256-144[1] // 300002151874	22-92 B[1] // 399-0023-025 // 3990023025 // 399-0023-044 // 3990023044 // 399-0023-125 // 3990023125 // 399-0023-182 // 3990023182 // K27-025-03 // K27-025-04 // K27-025-05 // K27-025-06 // K27-125-01 // K27-182-01 // RE500291 // RE505182 // RE506801 // RE509789 // RE520011 // RE523000 // 5000-090-002

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
173-05[1]	INHABILITADO Conj. Cent. CZ C23-251/227/228/241 (323251) John Deere vs. Motor 6068	323251	235-235[1] // CZ-016 // 323251 // 256-49[1] // 03001A3061	246-89[1] // C23-227-01 // C23-227-02 // C23-227-03 // C23-227-04 // C23-227-05 // C23-228-01 // C23-228-02 // C23-228-03 // C23-228-04 // C23-228-06 // C23-228-07 // C23-241-01 // C23-241-02 // C23-251-01 // RE528769 // RE528770 // RE529463 // RE529464 // RE530632 // RE530974 // RE531335 // RE531530 // RE531538 // RE533788 // RE536486 // RE537054 // RE541310 // RE544473 // RE550932 // RE550933 // RE550934 // RE550936 // RE550937 // RE550939 // RE550941 // RE550942 // RE550943 // RE550944 // RE550945 // RE550946 // RE550947 // RE550948 // RE556694 // 03002A1448 // C23-228-05
173-06[1]	INHABILITADO Conjunto central CZ K27-45/100/183 (323045) John Deere vs. Motor 6068	323045	175-02AF[1] // 323045 // 220-53[1] // 9-00-1534B // 256-129[1] // 300002161708	22-92 B[1] // 3990023045 // 3990023100 // 3990023183 // K27-100-02 // K27-183-01 // K27-45-01 // K27-45-05 // RE500289 // RE503535 // RE520360 // RE527380 // 5000-090-002
175-01A[1]	INHABILITADO CCR CZ K27-025/125/182 (323025) J.Deere Renault Tractor Mot.6068T(TUR)	323025	173-04[1] // 323025 // 256-144[1] // 300002151874	22-92 B[1] // 399-0023-025 // 3990023025 // 399-0023-044 // 3990023044 // 399-0023-125 // 3990023125 // 399-0023-182 // 3990023182 // K27-025-03 // K27-025-04 // K27-025-05 // K27-025-06 // K27-125-01 // K27-182-01 // RE500291 // RE505182 // RE506801 // RE509789 // RE520011 // RE523000 // 5000-090-002
175-01B[1]	INHABILITADO Conjunto central CZ C15-020 (315020) John Deere Tractor Mot.4045H	315020	173-02[1] // 315020 // 173-02 Z[1] // 220-55[1] // 9-00-1662A // 256-150[1] // 300040141970 // 271-16[1] // SW-1233-CHRA // 271-16 F[1] // SW-1233-CHRA-MFS	22-94 B[1] // C15-020-02 // C15-020-03 // C15-020-04 // C15-020-05 // C15-020-06 // C15-034-01 // C15-034-02 // C15-034-03 // C15-034-04 // C15-034-05 // RE540548 // RE540549 // RE540662 // RE540663 // RE544469 // RE556695 // RE564494 // RE564495 // RE567043 // RE567044 // 5000-090-005
175-02AF[1]	INHABILITADO Con.cen.CZ K27-45/100/183 (323045) J. Deere vs. Motor 6068 ØM RC 77,9	323045	173-06[1] // 323045 // 220-53[1] // 9-00-1534B // 256-129[1] // 300002161708	22-92 B[1] // 3990023045 // 3990023100 // 3990023183 // K27-100-02 // K27-183-01 // K27-45-01 // K27-45-05 // RE500289 // RE503535 // RE520360 // RE527380 // 5000-090-002
176-01A[1]	INHABILITADO Conjunto central HT10-X147 (250-8266) Suzuki Grand Vitara	250-8266	195-352[1] // 250-8266 // 1000-080-002	22-118 B[1] // 13900-78E10-000 // 13900-78E10-500 // 250-8278 // RF1L13700A // 5000-060-003

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
176-02A[1]	Conjunto central HT12-1 Nissan Terrano 2.7 P/Tbo. 047-267 / 047-268			22-118 B[1] // 5000-060-003
176-03AF[1]	CCR KT10-1B Kia Sportage(Tbo.0K058-13700C) Apl.HITACHI Øal.Pl.Tra.52mm			22-118 B[1] // 5000-060-003
176-04A[1]	Conjunto central HT10-18 (250-8265) Nissan Navara 2,5	250-8265	195-344[1] // 250-8265 // 1000-080-008	22-114 B[1] // 047-116 // 14411-3S900 // 250-8270 // 5000-060-004
177-555 2A[1]	INHABILITADO Conjunto Central Automotivo TSD Øm RC 55,50mm – Øm RT 52,20mm			
178-01A[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada VI58 NE920028 RHB52W Isuzu Trooper 2.8	NE920028	195-140[1] // NE920028 // 1000-040-129 // 118-10[1] // 120-16[1] // 1-F-1329 // 135-15[1] // 1HB0075 // NE920028 SQ // 235-131[1] // RHB5-011	22-21 C[1] // 185-112[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // 8I05-200-241 // VF130047
178-01B[1]	INHABILITADO Conjunto central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T	VBX40011	118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 193-06[1] // VBX40011 SL // 194-21[1] // VBX40011 SM // 195-170[1] // VBX40011 // 1000-040-127 // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 198-01[1] // VBX40011 SS	225-21[1] // 22-58 B[1] // 185-83[1] // OEM: 8971397243 // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // TURBO-I002 // VA420014 // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I05-200-240
178-01C[1]	Con.Cen. RHF3 VL38 Fiat Punto – Bravo – Alfa Mito T-Jet 1,40Lts. 135HP		803954 // 195-609[1] // 1000-040-151	22-111 B[1] // 185-114[1] // 805846 // OEM: 55208528 // OEM: 55212916 // OEM: 55218934 // OEM: 55222014 // OEM: 55248309 // OEM: 55248311 // OEM: 71724485 // OEM: 71724555 // OEM: 71724556 // OEM: 71793886 // OEM: 71793895 // OEM: 71794950 // OEM: 71794951 // 5000-080-010 // 8I03-400-833
178-02A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VA59B VA810045 RHB51P Jeep Cherokee (VM)	VA810045	118-02[1] // VA810045 // 118-02 A[1] // VA810045 REM // 195-117[1] // 1000-040-150 // 195-117 A[1] // 199-02[1]	22-21 C[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
178-02B[1]	Conjunto Central VAX40019 VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5	VAX40019	118-11[1] // 135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 193-05[1] // VAX40019 SL // 195-212[1] // VAX40019 // 1000-040-169 // 197-16[1] // VAX40019 SJP // 198-04[1] // VAX40019 SS // 215-22[1] // TDCG540275	22-58 B[1] // 185-44[1] // 205-32[1] // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I04-200-980 // VC420037 // TDTC540145
178-02C[1]	INHABILITADO CCRCK27/41 RHF3 Kubota V2403MDITE2BBC(RT.Øm34,5ØM39,8/RC.Øm31,1)		195-284[1] // 1000-040-137 // 235-135[1] // RHF3-003	22-111 C[1] // VG410140 // F31CAD-501406 // F31CAD-501406N // F31CAD-50140G // F31CAD-50140GN // F31CAD-S01406 // F31CAD-S01406N // F31CAD-S0140G // F31CAD-S0140GN // OEM: 1G924-17011 // OEM: 1J700-17010 // OEM: 1J700-17011 // OEM: 1J700-17012 // VA410096 // VA410140 // VB410096 // VB410140 // VC410096 // VC410140 // VD410096 // VD410140 // VE410096 // VE410140 // VF410140 // 5000-080-010B
178-03A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VA60A VC810057 RHB51P Voyager	VC810057	117-23[1] // VC810057 OFA // 118-09[1] // VC810057	VA180062

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
178-03B[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada VICF-VICC VBX50016 RHF5 Isuzu 3,0 Lts.	VBX50016	VAX50016 // 118-15[1] // VBX50016 // 135-21[1] // 1HB0065 // 171-58[1] // 1450050902 // 195-114[1] // 1000-040-130	246-159[1] // 248-23[1] // 22-85 B[1] // 205-82[1] // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 200105101643 // VA430015 // TBS-0042 // VK430015 // 5000-080-009 // TDTC540058 // VE430023
178-04A[1]	INHABILITADO CCR VA56A-VA58A-VA58B-VA59A-VA63-VA63B VC810051 RHB51P J.Cherokee	VC810051	VA810044 // VB810044 // 118-08[1] // VC810051 // 195-311[1] // 1000-040-160	22-21 C[1] // OEM: 35242053F // OEM: 35242068G // VA180055 // VA180056 // VA180071 // VA190011 // VA190014 // VB180055 // VB180056 // VB180071 // VB190011 // VB190014 // VC180056 // VC180071 // VC190014 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
178-04B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VIDS NZ870508 RHF5 Isuzu Trooper 3.0Lts.	NZ870508	216-03[1] // NZ870508	22-85 B[1] // va430070 // 5000-080-009
178-05A[1]	Conjunto Central VI95-VI74 VA810037 RHB52W Isuzu 3.1 P756-TC	VA810037	118-03[1] // VB810037 // 118-07[1] // VA810037 // 135-13[1] // 1HB0071 // 135-13 T[1] // 199-01[1] // 195-81[1] // 1000-040-115	185-221[1] // 246-102[1] // 22-21 C[1] // 205-75[1] // OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // OEM: 8970700292 // VA180027 // VA180051 // VB180027 // VB180051 // VC180027 // VC180051 // VD180027 // 8I05-200-521 // VE180027 // 03002825* // 200105110041 // VD180051 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // TDTC540034
178-05B[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada VN4 RHF4H Nissan Cab Motor YD25DDTI 2,50Lts		805638 // 195-273[1] // 1000-040-170	22-58 B[1] // 185-94[1] // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I04-200-A04 // VA420125 // VB420119
178-06A[1]	INHABILITADO Conjunto Central Nuevo Serie Dorada VL8 VA810043 RHB52R Alfa Romeo 146	VA810043	118-04[1] // VA810043 // 118-04 A[1] // 199-03 #[1] // 199-03[1] // 235-202[1] // RHB5-005	VB180074
178-06B[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada VB10 RHF4H Toyota Corolla 2,0Lts		220-42[1] // 6-00-0415 // 271-14[1] // SW-1789-CHRA	22-58 C[1] // 246-124 A[1] // 17201-27020 // 17201-27050 // VA420040 // VA420052 // VB420052 // VC420052 // VD420052 // 5000-080-027 // 200105100368 // VE420052
178-07A[1]	Conjunto central Serie Dorada VQ17 NZ853142 RHB51 Daihatsu Charade 1,0	NZ853142	118-06[1] // NZ853142	OEM: 1720087707000 // OEM: 17200-87707-C // VA130018 // VB130018 // VC130018 // VD130018 // VG130018
178-07B[1]	CCR SD VN3 RHF4(VAX40028) Nissan Navara 2,5 LTS (p/tbo. VB420058)	VAX40028	195-93[1] // VAX40028 // 1000-040-128 // 215-08[1] // TO-CHRA-VB420058	225-68[1] // 246-76[1] // 22-58 C[1] // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VC420058 // VD420058 // TURBO-I023 // VB420058 // 03002955* // 200105100129 // 5000-080-027
178-08AP[1]	CCR. VI13 RHB52A (NE920013) Isuzu varios Mot. 4FB1-T - PROTOTIPO	NE920013		NB150051 // NN130021 // OEM: 8941009351 // OEM: 8944779500
178-08B[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo Serie Dorada VVP1 VAX40018 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5	VAX40018	196-06[1] // VAX40018 // 218-02[1] // 172-23[1] // 500-00081-500 // 195-169[1] // 1000-040-124	22-58 C[1] // 5000-080-027

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
178-09A[1]	INHABILITADO Conjunto central VI72-VIAV VB840011 RHB4BW Opel Astra	VB840011	118-12[1] // VA840011 // 118-12 A[1] // 195-98[1] // VB840011 // 1000-040-147	22-130 B[1] // VA120012 // VA120013 // VA120015 // VA120018 // VA120019 // VB120012 // VC120012 // VD120012 // 5000-080-119
178-09B[1]	INHABILITADO Conj.Cent. Nvo. Serie Dorada VR15 VAX50030 RHF5 Kia Carnival	VAX50030	118-14 #[1] // VAX50012 KTS // 118-16[1] // VAX50030 // 218-01[1] // 118-14[1] // VAX50012 // 118-14 A[1] // VAX50012 REM // 195-168[1] // 1000-040-112	22-85 B[1] // 0K551-13700C // 28200-4X300 // 5000-080-009
178-10B[1]	INHABILITADO CCR.JH5 RHF5 (p/tbo 06H145702Q) Audi A3–A4–Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI		171-62[1] // 1450050905 // 195-318[1] // 1000-040-149 // 256-131[1] // 300005110530	OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // 9VA14 // OEM: 06H145702R
178-11B[1]	Conj.Cen.CIES RHF55 VAX55001 Excavadora HITACHI ZX230 Motor 4HK1	VAX55001	171-61[1] // VAX55001 // 1450055901 // 195-376[1] // 1000-040-172 // 251-02[1] // VAX55002 // OKSB0004	225-52[1] // 22-106 B[1] // 185-118[1] // OEM: 8973628390 // VA440031 // OEM: 8980302170 // VC440051 // TURBO-I017-1 // VB440051 // 5000-080-052 // 8I05-100-920 // VB440031
178-12B[1]	INHABILITADO CCR.JH5 RHF5 (p/tbo 06J145701N) Audi A3–A4–Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI		805637 // 195-306[1] // 1000-040-148	185-286[1] // OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // 8I05-40M-N69 // JH5
178-13B[1]	Conjunto central CYDY RHF4H Yanmar motor Industrial 4TNV84T		178-13BP[1]	242-09[1] // 22-58 C[1] // OEM: 129508-18010 // OEM: 129508-18020 // VA420078 // 5000-080-027
178-13BP[1]	INHABILITADO Conj. Cent. CYDY RHF4H Yanmar motor Industrial 4TNV84T. PROTOTIPO		178-13B[1]	242-09[1] // 22-58 C[1] // OEM: 129508-18010 // OEM: 129508-18020 // VA420078 // 5000-080-027
178-14B[1]	INHABILITADO Conjunto central RHF4 Mercedes E-class 250 Motor M271DE18AL		195-405[1] // 1000-040-152 // 256-124[1] // 300005112000	22-58 B[1] // 8I04-40M-787 // OEM: 110921-0219 // OEM: 110921-0252 // OEM: 2710903680 // OEM: A2710903480 // OEM: A2710903680 // OEM: AL0065 // 1HH0127 // 5000-080-025
178-15B[1]	Conjunto central VAX50001 VA69 – RHF5 Jeep Cherokee	VAX50001	VAX50021	205-128[1] // 22-85 B[1] // OEM: 05072735 // OEM: 05072735AA // OEM: 35242091F // OEM: 35242094F // OEM: 5072735AA // TDTC540226 // VA430040 // 5000-080-009
179-01A[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49189-09100 TD04 MWM 6 Ctl.Chev.Silv-Ford F100	49189-09100	119-03[1] // 49189-09100 // 135-23[1] // 1MB0337 // 49189-09100 SQ // 195-197[1] // 1000-050-160	22-16 C[1] // 49189-03200 // 49189-03210 // 5000-050-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-01B[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49173-08700 TD025M Corsa / Astra 1.7LD	49173-08700	49173-09500 // 195-21[1] // 49173-08700 // 1000-050-102 // 119-15 #[1] // 119-15[1] // 120-93[1] // 1-E-5077 // 172-08[1] // 300-00191-500 // 256-110[1] // 300006080837	242-20[1] // 22-65 C[1] // 185-66[1] // 011TC14043000 // 49173-03000 // 49173-03010 // 49173-03110 // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // OEM: 16292-17012 // 49173-06601 // 5000-050-024 // 49173-06500 // 49173-06501 // 8M02-200-340
179-01C[1]	INHABILITADO Conjunto central 49179-08600 TD06H-16 Caterpillar 930/320B	49179-08600	5I7589 // 805604 // 119-08[1] // 49179-08600 // 135-02[1] // 1MB0048 // 49179-08600 SQ // 193-08[1] // 195-55[1] // 1000-050-142 // 197-31[1]	185-138[1] // 185-139[1] // 185-99[1] // 22-17 B[1] // 49179-02260 // 49179-02800 // 107-6338 // 117-7867 // 205-6741 // 222-8219 // 227-1027 // 233-1159 // 279-7860 // 287-0048 // 287-0049 // 287-0106 // 49179-02240 // 49179-02270 // 49179-02280 // 49179-02281 // 49179-02300 // 49179-02320 // 49179-02330 // 49179-02340 // 49179-02350 // 49179-02360 // 49179-02370 // 49179-02380 // 49179-02390 // 49179-02810 // 49179-02900 // 5I7585 // 5I7952 // 805880 // 5I8018 // 49179-02820 // 8M06-100-E68 // 49179-02910 // 8M06-100-E63 // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 5000-050-111
179-02A[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49135-08800 TFO35 Mitsubishi L200 2,5lt.	49135-08800	803604 // 119-16[1] // 49135-08801 // 135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 195-108[1] // 1000-050-109 // 197-09[1] // 233-02[1] // 256-92[1] // 300006100908	22-64 C[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 5000-050-017 // 49135-02652 // 8M35-300-526
179-02B[1]	INHABILITADO C.C.R.SD 49173-08781 TD025S2 Citroen vs. Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6	49173-08781	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 805656 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 215-26[1] // TDCG540285 // 235-14[1] // TD02-001	22-65 C[1] // 185-35[1] // 49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07505 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07522 // 805889 // OEM: 0375N0 // OEM: 3M5Q6K682DC // OEM: 9657530580 // OEM: 9657603780 // OEM: 9662371080 // OEM: 9670371380 // OEM: 9682881380 // OEM: 9682881780 // 5000-050-024 // 49173-07508 // 8M02-200-527
179-03A[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49135-08600 TF035 MWM 4 Cil.	49135-08600	49135-08601 // 119-11[1] // 49135-08600 // 135-06[1] // 1MB0206 // 195-188[1] // 1000-050-161 // 215-25[1] // TDCG540286 // 235-16[1] // TF035-014	225-02[1] // 22-64 C[1] // 185-299[1] // OEM: 90529201006802 // 49135-06500 // TURBO-M107 // 5000-050-017 // 8M35-200-866

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-03B[1]	INHABILITADO CCR Nvo.S.D. 49131-08610/09030 TD03L4-09GK F.Ranger 2,2-F.Transit 2.4	49131-09030 // 49131-08610	49131-08600 // 803620 // 171-46[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901 // 172-25[1] // 300-00231-500 // 195-254[1] // 1000-050-133 // 256-146[1] // 300006090850 // 258-27[1] // TBS-02M-0561	185-148[1] // 185-89[1] // 266-14[1] // 22-65 B[1] // 185-69[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05453 // 49131-06400 // 49131-06402 // 805373 // 852516-0006 // 8M03-200-987 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 28231-4A850 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // OEM: 6U3Q-6K682-AF // 49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 49131-06300 // 8M03-200-D11 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 90130-01040 // YT112-001-A // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49131-05402 // 8M03-200-585
179-04A[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49177-08130 TD04-12T-4 MHI Montero 2.8 Lts.	49177-08130	193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 171-49[1] // 1401404903 // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201
179-04B[1]	INHABILITADO CCR Nvo.Serie Dorada 49173-08401 TD025M-09T Hyun.Santa Fe D4EA 2.0CRDI	49173-08401	120-94[1] // 49173-08401 // 1-E-5078 // 214-08[1] // 195-142[1] // 1000-050-103	22-65 B[1] // 185-43[1] // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49173-02401 // 8M02-200-519
179-05A[1]	INHABILITADO 49177-08020 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD04-09B Montero 2.5	49177-08020	119-07[1] // 49177-08020 // 135-01[1] // 1MB0097 // 196-04 #[1] // 196-04[1] // 120-90[1] // 1-E-5086 // 171-20[1] // 1401404900 // 195-42[1] // 1000-050-118	185-46[1] // 22-16 B[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01510 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 5000-050-004
179-05B[1]	INHABILITADO Conj.cen.49373-09000 TD02H2-TVT21 Berlingo-Partner 308-DS3 1.6 DV6DTED	49373-09000	49373-09001 // 171-27[1] // 49373-09000 // 1401402905 // 195-190[1] // 1000-050-164 // 220-15[1] // 5-00-1112 // 256-85[1] // 03001A2353	22-65 B[1] // 185-121[1] // 49373-02000 // 49373-02001 // 49373-02002 // 49373-02012 // 49373-02013 // 49373-02022 // 49373-02023 // OEM: 9673283680 // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49373-02003 // 8M02-200-886

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-06A[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.S.D.49135-08030 TF035HM-10T Hyundai Galloper	49135-08030	49135-08031 // 49135-08033 // 135-17[1] // 49135-08030 // 1MB0099 // 179-06AF[1] // 218-03 F[1] // 195-506[1] // 1000-050-215 // 256-46[1] // 03001A2573 // 258-01[1] // TBS-02G-1480	225-27[1] // 22-64 C[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04302 // 805825 // OEM: 28200-42650 // OEM: 28200-42800 // OEM: 28200-42810 // OEM: 28200-4A160 // 49135-04303 // 49135-04351 // 49135-04350 // TURBO-M093 // 5000-050-017
179-06AF[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.S.D.49135-08030 TF035HM-10T Hyundai Galloper RC esp.plana	49135-08030	49135-08031 // 49135-08033 // 135-17[1] // 49135-08030 // 1MB0099 // 218-03 F[1] // 179-06A[1] // 195-506[1] // 1000-050-215 // 256-46[1] // 03001A2573 // 258-01[1] // TBS-02G-1480	225-27[1] // 22-64 C[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04302 // 805825 // OEM: 28200-42650 // OEM: 28200-42800 // OEM: 28200-42810 // OEM: 28200-4A160 // 49135-04303 // 49135-04351 // 49135-04350 // TURBO-M093 // 5000-050-017
179-06B[1]	CCR 49131-08911 TD03L4-10TK3-4.9 BMW Series1/3/Z–N54/5B30A(Cil.4 a 6)	49131-08911	49131-08910 // 805620 // 171-53[1] // 49131-08911 // 1401403904 // 195-312[1] // 1000-050-184	185-235[1] // 22-65 B[1] // 49131-07015 // 49131-07016 // 49131-07017 // 49131-07018 // 49131-07019 // 49131-07025 // 49131-07026 // 49131-07027 // 49131-07028 // 49131-07029 // 49131-07040 // 49131-07050 // 49131-07075 // 49131-07076 // 49131-07077 // 49131-07078 // 49131-07079 // 49131-07085 // 49131-07086 // 49131-07087 // 49131-07088 // 49131-07089 // 49131-07125 // 49131-07170 // 49131-07180 // 49131-07225 // 49131-07226 // 49131-07227 // 49131-07228 // 49131-07229 // 49131-07255 // 49131-07256 // 49131-07257 // 49131-07258 // 49131-07287 // 49131-07288 // 49131-07289 // 49131-07293 // 49131-07294 // 49131-07325 // 49131-07326 // 49131-07327 // 49131-07328 // 49131-07355 // 49131-07357 // 49131-07358 // 805847 // OEM: 11657593023 // OEM: 11657649297 // OEM: 759302304 // 49131-07359 // 8M03-40M-L80 // 5000-050-027* // 5000-050-028
179-07A[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49377-08400 TD04 MHI L200	49377-08400	119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 194-18[1] // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 195-171[1] // 1000-050-165 // 218-07[1]	22-16 B[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 5000-050-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-07B[1]	INHABILITADO CCR 49131-08901/08700 TD03L4-10TK3-4.9 BMW 1/3/Z– N54/5B30A(Cil.1 a 3)	49131-08700 // 49131-08901	49131-08701 // 195-336[1] // 49131-08901 // 49131-08700 // 1000-050-183	185-224[1] // 22-65 B[1] // 49131-07000 // 49131-07001 // 49131-07005 // 49131-07006 // 49131-07007 // 49131-07008 // 49131-07009 // 49131-07030 // 49131-07031 // 49131-07065 // 49131-07066 // 49131-07067 // 49131-07068 // 49131-07069 // 49131-07105 // 49131-07160 // 49131-07161 // 49131-07205 // 49131-07206 // 49131-07207 // 49131-07208 // 49131-07209 // 49131-07210 // 49131-07235 // 49131-07236 // 49131-07237 // 49131-07238 // 49131-07266 // 49131-07267 // 49131-07268 // 49131-07269 // 49131-07270 // 49131-07271 // 49131-07272 // 49131-07273 // 49131-07274 // 49131-07305 // 49131-07306 // 49131-07307 // 49131-07308 // 49131-07309 // 49131-07335 // 49131-07336 // 49131-07337 // 49131-07338 // 49131-07339 // 49131-07360 // 805852 // 49131-07239 // 8M03-40M-L12 // 5000-050-027* // 5000-050-028
179-08A[1]	INHABILITADO C.C.R.Nuevo Serie Dorada 49177-08240 TD04 MHI Montero	49177-08240	135-22[1] // 49177-08240 // 1MB0034 // 194-25[1] // 195-257[1] // 1000-050-176 // 197-17[1]	22-16 B[1] // 49177-01512 // 49177-01513 // 49177-01520 // 49177-01530 // 49177-07502 // 5000-050-004
179-08B[1]	INHABILITADO Conj. central 49173-08200 TD025M-05T-3.3 Kubota Industrial 1,5 D1105T	49173-08200	49173-08250 // 179-08BP[1] // 49173-08200 // 220-54[1] // 5-00-1052 // 235-262[1] // TD02-016 // 258-30[1] // TBS-02M-1727	205-173 F[1] // 22-65 C[1] // 49173-03410 // 49173-03411 // 49173-03412 // 49173-03420 // 49173-03421 // 49173-03430 // 49173-03440 // 49173-03441 // 49173-03442 // 49173-03450 // 49173-03451 // 49173-03452 // 49173-03460 // 49173-03461 // 49173-03462 // 49173-04220 // 49173-04430 // 49173-07400 // OEM: 1A024-17015 // OEM: 1A024-17016 // OEM: 1E010-17016 // OEM: 1E038-17016 // OEM: 1E038-17017 // OEM: 1E038-17018 // OEM: 1E288-17011 // OEM: 1E288-17012 // OEM: 1E288-17013 // OEM: 1G643-17015 // OEM: 1G643-17017 // OEM: 1G676-17011 // OEM: 1G676-17012 // OEM: 1G676-17013 // OEM: 1G730-17014 // 49173-03400 // TDTC540387 // 5000-050-024

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-08BP[1]	INHABILITADO CCR 49173-08200 TD025M-05T-3.3 Kubota Industrial 1,5 D1105T–PROTOTIPO	49173-08200	49173-08250 // // 179-08B[1] // 49173-08200 // 220-54[1] // 5-00-1052 // 235-262[1] // TD02-016 // 258-30[1] // TBS-02M-1727	205-173 F[1] // 248-52[1] // 22-65 B[1] // 49173-03410 // 49173-03411 // 49173-03412 // 49173-03420 // 49173-03421 // 49173-03430 // 49173-03440 // 49173-03441 // 49173-03442 // 49173-03450 // 49173-03451 // 49173-03452 // 49173-03460 // 49173-03461 // 49173-03462 // 49173-04220 // 49173-04430 // 49173-07400 // OEM: 1A024-17015 // OEM: 1A024-17016 // OEM: 1E010-17016 // OEM: 1E038-17016 // OEM: 1E038-17017 // OEM: 1E038-17018 // OEM: 1E288-17011 // OEM: 1E288-17012 // OEM: 1E288-17013 // OEM: 1G643-17015 // OEM: 1G643-17017 // OEM: 1G676-17011 // OEM: 1G676-17012 // OEM: 1G676-17013 // OEM: 1G730-17014 // 49173-03400 // TDTC540387 // TBS-1727 // 5000-050-027* // 5000-050-028
179-09A[1]	INHABILITADO CCR S.D.49135-08510/49135-08511 TF035HL-14GK MHI Pajero/Montero 3.2	49135-08511 // 49135-08510	49135-08512 // 195-262[1] // 49135-08511 // 49135-08510 // 1000-050-155 // 217-01[1]	185-88[1] // 225-15[1] // 22-64 C[1] // 49135-02900 // 49135-02910 // 49135-02911 // 49135-02920 // 49135-03611 // 49135-02921 // 8M35-200-421 // 49135-03411 // TURBO-M108-1 // 5000-050-017
179-10A[1]	INHABILITADO C.C.R.Nuevo Serie Dorada 49377-08510 TD04 MHI Montero	49377-08510	119-02[1] // 49377-08510 // 135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 193-09 #[1] // 49377-08510 SL // 197-15[1] // 198-07[1] // 49377-08510 SS // 195-245[1] // 1000-050-173 // 235-151[1] // TD04-021-B	22-16 B[1] // 5000-050-004
179-11A[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49135-08400 TF035 Gran Cherokee VM	49135-08400	119-12[1] // 49135-08100 // 135-08[1] // 1MB0159 // 49135-08100 YUU // 195-26[1] // 1000-050-116 // 197-06[1] // 172-22[1] // 300-00244-500	185-311[1] // 246-103 F[1] // 246-96[1] // 248-06[1] // 22-64 C[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05010 // 8M35-200-R58 // 200106110450 // 49135-05500 // 49135-05000 // TBS-0894 // 5000-050-017
179-12A[1]	INHABILITADO CCR Nvo.S.D.49135-08020/49135-08025 TF035 MHI L200 - Hyundai Galloper	49135-08025 // 49135-08020	119-10[1] // 49135-08020 // 135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 195-27[1] // 1000-050-117 // 196-02[1] // 49135-08020 SH // 197-32[1]	185-26[1] // 205-144[1] // 246-65[1] // 246-90 F[1] // 248-42[1] // 22-64 C[1] // 185-28[1] // 49135-04021 // 49135-04030 // OEM: 28200-4A200 // 49135-02110 // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // TDTC540283 // 03002A0310 // 49135-04020 // 49135-04010 // TBS-1386 // 5000-050-017 // 49135-04121 // 8M35-200-044 // JR-044*
179-13A[1]	INHABILITADO Conj.cent. 49377-08930 TD04L-14T5 Iveco Daily – Ducato 2,8-Jumper 2,8	49377-08930	195-268[1] // 49377-08900 // 1000-050-175	22-16 C[1] // 5000-050-007

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-14A[1]	INHABILITADO Conjunto central TD04L-04H Hyundai Genesis Coupe 2,0Lts		139-16[1] // M1040223N // 195-307[1] // 1000-050-105B // 235-104[1] // TD04-047	22-16 C[1] // OEM: 28231-2C410 // 5000-050-007
179-15A[1]	INHABILITADO Conj.Cen. 49135-08700 TF035HM-12T Motor 4M40 Montero-Caterpillar 307D	49135-08700	49135-08701 // 195-496[1] // 49135-08700 // 1000-050-211	185-174[1] // 205-160[1] // 22-64 C[1] // 321-4994 // 49135-03501 // OEM: ME203933 // 49135-03320 // 8M35-200-J12 // 49135-03500 // TDTC540330 // 5000-050-017
179-16A[1]	INHABILITADO Conjunto Central TD04 49377-09110 PT Cruiser (P/Tbo. 49377-00220)	49377-09110	120-92[1] // 49377-09110 // 1-E-5089 // 195-39[1] // 1000-050-125	22-16 C[1] // OEM: 04884234AC // 5000-050-007
179-17A[1]	INHABILITADO Conjunto central Serie Dorada 49135-08000 TF035 Montero 2.8L	49135-08000	119-09[1] // 49135-08000 // 120-97[1] // 1-E-5072 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 171-21[1] // 1401635906 // 195-16[1] // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 197-22[1]	185-41[1] // 22-64 C[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // OEM: ME201677 // 49135-03130 // 8M35-200-128 // 5000-050-017
179-18A[1]	INHABILITADO Con.Cen.90142-09010 TD04L-04H Hyu. Genesis Coupe 2,0L(2012-actualidad)	90142-09010	195-528[1] // 90142-09010 // 1000-050-188B // 256-158[1] // 300006122026	22-16 C[1] // OEM: 28231-2C600 // OEM: L0412079 // 5000-050-007
179-19A[1]	Conjunto central 49189-08110 TD04HL-13G Caterpillar Motor 3044C	49189-08110	235-08[1] // 49189-08110 // TD04-059 // 258-24[1] // TBS-02M-0452	22-16 B[1] // 10R7602 // 234-4894 // 235-4964 // 49189-00800 // 49189-00810 // 49189-02410 // 49189-02420 // 49189-02430 // 49189-02440 // 49189-02710 // 49189-02711 // OEM: ME080442 // OEM: ME080443 // 5000-050-004
179-20A[1]	Conj. cent. TD04-09B-6.0 (49377-08020) MHI 3000GT/Dodge Stealth	49377-08020	49377-08021 // 195-345[1] // 49377-08020 // 1000-050-165B	22-16 B[1] // 49177-02310 // 49177-02410 // OEM: MD306221 // OEM: MD306225 // 5000-050-004
179-21A[1]	INHABILITADO Conjunto central 49177-08471 TD04L4-09TK3-5.0 Kubota Vs.	49177-08471	179-21AP[1] // 49177-08471 // 235-26[1] // TD04-067	22-16 C[1] // 49177-03180 // 49177-03181 // 49177-03182 // 49177-03183 // 49177-03184 // 49177-03190 // 49177-03191 // 49177-03192 // 49177-03193 // 49177-03200 // 49177-03201 // 49177-03202 // 49177-03203 // OEM: 1G777-17012 // OEM: 1G777-17013 // OEM: 1G777-17014 // OEM: 1J751-17011 // OEM: 1J751-17013 // OEM: 1J751-17014 // OEM: 1J751-17015 // OEM: 1J752-17012 // OEM: 1J752-17013 // OEM: 1J752-17014 // 5000-050-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-21AP[1]	INHABILITADO Conj.Cent. 49177-08471 TD04L4-09TK3-5.0 Kubota Vs. PROTOTIPO	49177-08471	179-21A[1] // 49177-08471 // 235-26[1] // TD04-067	22-16 C[1] // 49177-03180 // 49177-03181 // 49177-03182 // 49177-03183 // 49177-03184 // 49177-03190 // 49177-03191 // 49177-03192 // 49177-03193 // 49177-03200 // 49177-03201 // 49177-03202 // 49177-03203 // OEM: 1G777-17012 // OEM: 1G777-17013 // OEM: 1G777-17014 // OEM: 1J751-17011 // OEM: 1J751-17013 // OEM: 1J751-17014 // OEM: 1J751-17015 // OEM: 1J752-17012 // OEM: 1J752-17013 // OEM: 1J752-17014 // 5000-050-007
179-22A[1]	INHABILITADO Conj.cen. 49377-08350 TD04TS-10T-8.5 Renault Laguna II–III 2,0Lts F4R	49377-08350	49377-08351 // 49377-08352 // 49377-08353 // 49377-08354 // 179-22AF[1] // 49377-08350 // 195-573[1] // 1000-050-114	22-16 C[1] // 49377-07300 // 49377-07301 // 49377-07302 // 49377-07303 // 49377-07333 // OEM: 7701478861 // OEM: 7711368133 // OEM: 8200124944 // OEM: 8200396687 // OEM: 8200683844 // OEM: 8200861185 // 5000-050-007
179-22AF[1]	CCR 49377-08350 TD04TS-10T-8.5 R.Laguna II–III 2,0Lts F4R-ØAl.RC 52mm	49377-08350	49377-08351 // 49377-08352 // 49377-08353 // 49377-08354 // 179-22A[1] // 49377-08350 // 195-573[1] // 1000-050-114	22-16 C[1] // 49377-07300 // 49377-07301 // 49377-07302 // 49377-07303 // 49377-07333 // OEM: 7701478861 // OEM: 7711368133 // OEM: 8200124944 // OEM: 8200396687 // OEM: 8200683844 // OEM: 8200861185 // 5000-050-007
179-23A[1]	Conj.Centr.TD04L 49177-08550 KOMATSU / CUMMINS QSB3.3 JLG	49177-08550	179-23APF[1] // 49177-08550	248-48[1] // 22-16 C[1] // 49377-01700 // 49377-01710 // 49377-01730 // 49377-01740 // 49377-01750 // 49377-01760 // 49377-01770 // 49377-01780 // 49377-01790 // 49377-01800 // 49377-01810 // 49377-01820 // 49377-01830 // 49377-01840 // 49377-01850 // 49377-01860 // 49378-01643 // OEM: 6271818300 // 49377-01720 // TBS-2740 // 5000-050-007
179-23APF[1]	INHABILITADO CCR TD04L 49177-08550 KOM/CUMM QSB3.3 JLG- RC Øm36.35 - RT Øm 41.3	49177-08550	179-23A[1] // 49177-08550	248-48[1] // 22-16 C[1] // 49377-01700 // 49377-01710 // 49377-01730 // 49377-01740 // 49377-01750 // 49377-01760 // 49377-01770 // 49377-01780 // 49377-01790 // 49377-01800 // 49377-01810 // 49377-01820 // 49377-01830 // 49377-01840 // 49377-01850 // 49377-01860 // 49378-01643 // OEM: 6271818300 // 49377-01720 // TBS-2740 // 5000-050-007
179-24A[1]	CCR TD04L4 (49177-08402) Kubota Indust. 3.6 lt.86HP Mot.V3600-TE3-WB	49177-08402	49177-08401	22-16 C[1] // 49177-03170 // 49177-03171 // 49177-03172 // 49177-03220 // 49177-03221 // 49177-03222 // OEM: 1J530-17013 // OEM: 1J530-17014 // OEM: 1J530-17015 // OEM: 1J534-17013 // OEM: 1J534-17014 // 5000-050-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-25AF[1]	CCR.TD04L4 (49477-08000) J.Deere Vs. S250 Tier III 3.0L I5(RC.Øm 36,8)	49477-08000	260-08[1] // 49477-08000 // 260-08 P[1]	22-16 C[1] // 49477-00130 // 49477-00140 // 49477-00150 // 49477-00160 // 49477-00170 // 49477-00180 // 49477-00190 // 49477-00200 // 49477-00210 // 49477-00230 // 49477-00280 // 49477-00290 // 49477-00500 // 49477-00510 // 49477-00820 // RE530366 // RE530407 // RE531871 // RE531872 // RE531873 // RE531874 // RE532728 // RE532729 // RE532804 // RE532806 // RE532807 // RE532808 // RE535740 // RE535741 // RE538476 // 5000-050-007
179-26AP[1]	CCR. TD04S-09G (49177-09060) MHI Space Wagon 2.0 4D68(I/C) - PROTOTIPO	49177-09060		22-16 C[1] // 49177-02700 // 49177-02701 // 49177-02702 // 49177-02710 // 49177-02720 // 49177-02800 // OEM: MD192600 // OEM: MD197914 // OEM: MD197915 // OEM: MR355598 // 5000-050-007
180-01A[1]	INHABILITADO C.C.R.Nvo SD. CT(17202-0L030) P/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5	17202-0L030	802907-01 // 216-01[1] // 138-03[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 195-43[1] // 17202-0L030 // 1000-060-120 // 214-02[1] // 220-06[1] // 7-00-0498 // 256-99[1] // 300007111079	185-82[1] // 22-68 D[1] // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
180-01B[1]	Conjunto central CT26 Toyota Landcruiser (Sello dinámico)		1000-060-128 // 197-26[1]	22-115 B[1] // 17201-74030 // 17201-74040 // 17201-74060 // 5000-070-015
180-02A[1]	INHABILITADO CCR. SD. CT16V(17202-90040) P/tbo 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0	17202-90040	195-24[1] // 17202-90040 // 1000-060-003 // 216-02[1] // 115-176[1] // 802925 // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 195-24 R[1] // 216-02 F[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS // 256-10[1] // 03001857	185-47[1] // 225-06[1] // 22-74 B[1] // 105-397[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S // 5000-070-022 // 5000-070-105* // 805335
180-02B[1]	INHABILITADO Conjunto central 17202-17035 CT26 Toyota Landcruiser (Sello carbón)	17202-17035	138-01[1] // 17202-17035 // 138-01 A[1] // 195-355[1] // 1000-060-129 // 235-117[1] // CT26-000	185-268[1] // 205-104[1] // 17201-17020 // 17201-17030 // 17201-58010 // 17201-58011 // 17201-68010 // 17201-17010 // 8T26-200-B13 // TDTC540174
180-03A[1]	INHABILITADO C.C.R.Nuevo Serie Dorada CT16 p/Tbo 17201-0L080 Toyota Hilux 2,5		195-109[1] // 1000-060-121	185-98[1] // 22-68 D[1] // 17201-0L050 // 17201-0L080 // 17201-30070 // 17201-30140 // 17201-30141 // 8T10-200-690 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
180-03B[1]	Conjunto central 17202-17040 CT26 Landcruiser 4,2 Motor 1HD-FTE	17202-17040	195-266[1] // 17202-17040 // 1000-060-105 // 197-27[1]	246-160[1] // 248-37[1] // 17201-17040 // 200107130175 // TBS-0218
180-04A[1]	CCR Nvo.S.Dorada CT16 p/Tbo.17201-30080 Land Crusier 2KD-FTV 2,5lts		1000-060-127 // 196-01[1] // 17201-30080	22-68 D[1] // 8T10-200-704 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
180-04B[1]	INHABILITADO Conjunto central 17202-54030 CT20 Øm RC 39.00mm Landcruiser 2,4	17202-54030	120-102[1] // 17202-54030 // 1-G-5057 // 195-101[1] // 1000-060-111	225-65[1] // 246-137[1] // 22-115 B[1] // 17201-54030 // 17201-54060 // TURBO-T004 // 200107120084 // 5000-070-015

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
180-05A[1]	INHABILITADO Conjunto central CT12B 17202-67040/17202-67010 Toyota Hilux 3.0Lts.	17202-67040 // 17202-67010	120-100[1] // 17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054 // 138-02[1] // 195-162[1] // 1000-060-103 // 197-07[1] // 197-07 R[1]	185-34[1] // 22-116 B[1] // 17201-67040 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // 8T12-200-208 // JR-208* // 5000-070-018
180-06A[1]	Conjunto Central CT09 Toyota Yaris – Mini One D. R50		120-101[1] // 1-G-5058 // 171-42[1] // 1500302900 // 195-564[1] // 1000-060-112	22-117 B[1] // 17201-30010 // 17201-33010 // 17201-33020 // 5000-070-016
191-01 #[1]	INHABILITADO Conjunto Cent.KP35-1574(0502)Ecosp./C3 /206 1.4 (SF)-Reacondicionado	5435 710 0502 # SF	805655 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 112-20[1] // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
191-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (SF)	5435 710 0502 SF	805655 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 112-20[1] // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
191-02[1]	INHABILITADO C.C.R.K14(p/Tbo80000174640/57)S10-Blaz-Nissan MWM4,07TCE-2.8 TDI(SF)		132-03B[1] // 197-18[1] // CA-80000174640 // 120-105[1] // 1-D-5546 // 195-111[1] // 1000-030-214 // 235-119[1] // K14-014	185-194[1] // 185-195[1] // 22-46 B[1] // 205-74[1] // OEM: 905292010094 // 80000174657 // 8B14-200-327 // 80000174640 // 8B14-200-272 // 5000-040-011 // TDTC540035* // TDTC540201
191-03[1]	INHABILITADO Conjunto central GT1549 Rover (SF)		F-191-01[1]	
191-04[1]	INHABILITADO Conjunto central 4027213–3594856 HX30W Ford F100 (SF)	3594856 SF // 4027213 SF	4027065 // 4031348 // 4027097 // 215-03[1] // 4027213 // 3594856 // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 114-07[1] // 115-138[1] // 802911 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1] // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 22-32 C[1] // 246-05[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 03002840* // 200104150051 // SL08001

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
191-05[1]	INHABILITADO Conj. centr. 5439 710 0511 BV39-1873 Gofl TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SF)	5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 171-41[1] // 1303039908 // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1] // 256-51[1] // 03001894 // 258-26[1] // TBS-02K-0106	225-44[1] // 22-59 F[1] // 185-125[1] // 185-40[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*
191-06[1]	INHABILITADO Conj.cent.KP39-1873 Audi A3–Golf TDi–Touran (p/tbo.5439 970 0011) (SF)	P/TBO 5439 970 0011 SF	193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
191-07 F[1]	INHABILITADO CODIGO DISPONIBLE	3523317DIF		
192-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SN)	5435 710 0500	193-01[1] // 5435 710 0500 // 195-06[1] // 1000-030-013 // 112-18[1] // 112-18 A[1] // 118-180[1] // 805609 // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 197-10[1] // 198-05[1] // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
192-02[1]	INHABILITADO Conj. centr. 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L (SN)	451298-0019 SN	131-13F[1] // 451298-0019 // 195-147[1] // 1000-010-366B // 215-04[1] // 111-62[1] // 111-62 Z[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 214-03[1] // 220-12[1] // 1-00-0366F // 1-00-0366* // 256-11[1] // 03001A1105	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
192-03[1]	INHABILITADO Conj. centr. 451298-0010 GT2252S Ford Ranger 2.5 L - Sprinter 312 (SN)	451298-0010 SN	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 195-226[1] // 1000-010-366 // 195-226 R[1] // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010 // 220-10[1] // 1-00-0844 // 235-123[1] // GT20-009	22-13 H[1] // 185-39[1] // 5000-010-066 // 708257-0001 // 8G20-200-447
192-04[1]	INHABILITADO Conj. centr. 433289-0065 GT1544 Renault Megane (SN)	433289-0065 SN	433289-0011 // 433289-0061 // 131-06F[1] // 433289-0065 // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 1-A-3719 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 1000-010-128 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
192-05[1]	INHABILITADO Conj. centr. 4027213–3594856 HX30W Ford F100 (SN)	3594856 SN // 4027213 SN	4027065 // 4031348 // 4027097 // 114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 115-138[1] // 802911 // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1] // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 22-32 C[1] // 246-05[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 03002840* // 200104150051 // SL08001
192-06[1]	INHABILITADO Conj. Cent. GT1749V Formato Geom. Var. A2 (SN)			
192-07[1]	INHABILITADO Conj. Centr. 703891-0044 GT2256V Ford Ranger (SN)	703891-0044	192-07 R[1] // 703891-0044 // 111-61[1] // 111-61 Z[1] // 131-05G[1] // 195-35[1] // 1000-010-337 // 231-23[1] // 7100-001-0131 // 235-12[1] // GT22-010	22-13 H[1] // 185-33[1] // 724652-0007 // 5000-010-066 // 724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612
192-07 R[1]	INHABILITADO Conjunto central 703891-0044 GT2256V Ford Ranger (Reman)	703891-0044	111-61[1] // 703891-0044 // 111-61 Z[1] // 131-05G[1] // 192-07[1] // 195-35[1] // 1000-010-337 // 231-23[1] // 7100-001-0131 // 235-12[1] // GT22-010	22-13 H[1] // 185-33[1] // 724652-0007 // 5000-010-066 // 724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612
192-08[1]	INHABILITADO Conj. Cent. H1E (3545698) Cummins 6CT (SN)	3545698 SN	134-03C[1] // 3545698 // 114-16[1] // 117-17[1] // 3545698 OFA	22-09 D[1] // 3525487 // 3525710 // 3525711 // 3526368 // 3526369 // 3528780 // 3528785 // 3528786 // 3535749 // 3535750 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3536719 // 3536720 // 3537785 // 3537786 // 3802321 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
192-09[1]	INHABILITADO Conj. cent. p/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5 (SN)	P/TBO 17201-0L030 SN	802907-01 // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 216-01[1] // 138-03[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 195-43[1] // 1000-060-120 // 214-02[1] // 220-06[1] // 7-00-0498 // 256-99[1] // 300007111079	185-82[1] // 22-68 D[1] // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
192-10[1]	INHABILITADO Conj. centr. K03-2072 (0502) Audi A4 (SN)	5303 710 0502	120-23[1] // 5303 710 0502 // 1-D-2168 // 112-06[1] // 132-08C[1] // 195-149[1] // 1000-030-005	22-14 J[1] // 185-32[1] // 5303 970 0022 // 5000-040-003 // 5303 970 0005 // 8B03-400-004 // JR-004*
192-11[1]	INHABILITADO Conj. centr. K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4/6 (SN)	5303 710 0511 SN	112-12[1] // 5303 710 0511 // 120-19[1] // 1-D-3194 // 132-13C[1] // 171-44[1] // 1302003904 // 195-40[1] // 1000-030-004 // 235-34[1] // K03-004-1 // 258-16[1] // TBS-02K-1922	185-04[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0049 // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-003* // JR-03** // 5000-040-003

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
192-12[1]	INHABILITADO Conj. centr. HX40W 4027868 VW 17-300 (SN)	4027868 SN	801861 // 114-19[1] // 4027868 // 117-11[1] // 4027868 OFA // 134-03B[1] // 197-03[1] // 115-160[1] // 802917 // 195-177[1] // 1000-020-144	105-411[1] // 105-446[1] // 185-259[1] // 22-32 C[1] // 4038002 // 2834857 // 2834858 // 2835421 // 3781591 // 3781592 // 3787086 // 3791345 // 3791346 // 3791347 // 3791349 // 4038004 // 4046431 // 4046432 // 4048406 // 4048407 // 4955854 // 4956103 // 805463 // 805467 // 4038003 // 8C04-200-P77 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
192-13[1]	INHABILITADO Conj. cent. 433289-0238 GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (SN)	433289-0238	195-146[1] // 433289-0238 // 1000-010-373 // 215-02[1] // TO-CHRA-433289-0238 // 131-23F[1] // 215-02 F[1] // 433289-0238DIF // 256-30[1] // 03001A1540	22-13 H[1] // 185-108[1] // 5000-010-066 // 754743-0002 // 8G25-200-468
193-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SL)	5435 710 0500	195-06[1] // 5435 710 0500 // 1000-030-013 // 112-18[1] // 112-18 A[1] // 115-180[1] // 805609 // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 192-01[1] // 194-08[1] // 197-10[1] // 198-05[1] // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
193-02[1]	INHABILITADO Conj.cent.KP39-1873 Audi A3–Golf TDi–Touran (p/tbo.5439 970 0011) (SL)	P/TBO 5439 970 0011 SL	199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
193-03[1]	INHABILITADO Conjunto central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (SL)	5435 710 0502 SL	805655 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 112-20[1] // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
193-04[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0065 GT1544 Renault Megane (SL)	433289-0065 SL	433289-0011 // 433289-0061 // 131-06F[1] // 433289-0065 // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 195-10[1] // 1000-010-049 // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 1-A-3719 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 195-28[1] // 1000-010-128 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
193-05[1]	INHABILITADO Conjunto central VAX40019 VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5 (SL)	VAX40019 SL	178-02B[1] // VAX40019 // 118-11[1] // 135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 195-212[1] // 1000-040-169 // 197-16[1] // VAX40019 SJP // 198-04[1] // VAX40019 SS // 215-22[1] // TDCG540275	22-58 B[1] // 185-44[1] // 205-32[1] // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I04-200-980 // VC420037 // TDTC540145
193-06[1]	INHABILITADO Conjunto central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SL)	VBX40011 SL	178-01B[1] // VBX40011 // 194-21[1] // VBX40011 SM // 118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 195-170[1] // 1000-040-127 // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 198-01[1] // VBX40011 SS	225-21[1] // 22-58 B[1] // 185-83[1] // OEM: 8971397243 // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // TURBO-I002 // VA420014 // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I05-200-240
193-07[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0049 GT1752H Renault Master (SL)	433289-0049	433289-0010 // 111-44[1] // 433289-0049 // 120-32[1] // 1-A-3862 // 131-21F[1] // 135-30[1] // 1GB0595 // 433289-0010 SQ // 433289-0049 SQ // 140-12[1] // 433289-0049 ZEK // C1301-01 // 195-134[1] // 1000-010-161	22-13 H[1] // 185-27[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 5000-010-066 // 454061-0010 // 8G17-200-152 // JR-152*
193-08[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49179-08600 TD06H-16 Caterpillar 930/320B (SL)	49179-08600	805604 // 5I7589 // 119-08[1] // 49179-08600 // 135-02[1] // 1MB0048 // 49179-08600 SQ // 179-01C[1] // 195-55[1] // 1000-050-142 // 197-31[1]	185-138[1] // 185-139[1] // 185-99[1] // 22-17 B[1] // 49179-02260 // 49179-02800 // 107-6338 // 117-7867 // 205-6741 // 222-8219 // 227-1027 // 233-1159 // 279-7860 // 287-0048 // 287-0049 // 287-0106 // 49179-02240 // 49179-02270 // 49179-02280 // 49179-02281 // 49179-02300 // 49179-02320 // 49179-02330 // 49179-02340 // 49179-02350 // 49179-02360 // 49179-02370 // 49179-02380 // 49179-02390 // 49179-02810 // 49179-02900 // 5I7585 // 5I7952 // 5I8018 // 805880 // 49179-02820 // 8M06-100-E68 // 49179-02910 // 8M06-100-E63 // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 5000-050-111
193-09 #[1]	INHABILITADO C.C.R.49377-08510 TD04 Montero–Rca.ent.agua 12-1.50 c/bulon perf.(SL)	49377-08510 SL	119-02[1] // 49377-08510 // 135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 179-10A[1] // 195-245[1] // 1000-050-173 // 197-15[1] // 198-07[1] // 49377-08510 SS // 235-151[1] // TD04-021-B	22-16 B[1] // 5000-050-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
193-10 #[1]	INHABILITADO Conj.Cen.49377-08400 TD04 L200–Rca.ent.agua 12-1,50 c/bulon perf.(SL)	49377-08400 SL#	119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 179-07A[1] // 194-18[1] // 195-171[1] // 1000-050-165 // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 218-07[1]	22-16 B[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 5000-050-004
193-11 #[1]	INHABILITADO Conj.Cen.49177-08300 TD04 L200 (SL)	49177-08300 SL#	194-20[1] // 49177-08300 SM // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 171-49[1] // 1401404903 // 179-04A[1] // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201
193-11[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49177-08300 TD04 L200 (SL)	49177-08300 SL	193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 171-49[1] // 1401404903 // 179-04A[1] // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201
193-12 #[1]	INHABILITADO Conj. Cent. 49135-08020 TF035 MHI L200 2.5L–Rosca ent.agua 12-1,50(SL)	49135-08020 SL	196-02[1] // 49135-08020 SH // 119-10[1] // 49135-08020 // 135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 179-12A[1] // 195-27[1] // 1000-050-117 // 197-32[1]	205-144[1] // 246-65[1] // 246-90 F[1] // 248-42[1] // 22-64 C[1] // 185-26[1] // 185-28[1] // 49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR224978 // 49135-02110 // TDTC540283 // 03002A0310 // 49135-04020 // 49135-04010 // TBS-1386 // 5000-050-017 // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 49135-04121 // 8M35-200-044 // JR-044*
194-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central 407505-0014 T12-38 Caterpillar Vs. (D342) (SM)	407505-0014	111-64[1] // 117-01[1] // 131-01D[1] // 407505-0014 // 139-01[1] // 407505-0014 ROT // 256-159[1] // 300001180817	0R5841 // 465032-0001 // 6N7203
194-02[1]	INHABILITADO Conjunto Central 407505-0020 T12 -10 Caterpillar Vs. (3304) (SM)	407505-0020	117-02[1] // 131-02D[1] // 407505-0020 // 139-02[1] // 111-09[1]	405490-0002 // 405490-0003 // 405490-0004 // 405490-0005 // 405490-0006 // 405490-0007 // 405490-0009 // 405490-0010 // 405490-0011 // 405490-0012 // 405490-0013 // 405490-0014 // 405490-0015 // 405490-0016 // 405490-0017 // 405490-0018 // 405490-0019 // 405490-0020
194-03[1]	INHABILITADO Conjunto Central 443854-0110 T250-04 Land Rover (SM)	443854-0110 SM	194-03[1] // 443854-0110 SM // 111-12[1] // 115-51[1] // 805033-01 // 120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 131-08E[1] // 131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // // 195-209[1] // 1000-010-318	225-53[1] // 246-10[1] // 22-25 D[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // 452055-0004 // TURBO-G084 // 03002A0150* // 200101110207 // SL08302 // 5000-010-185
194-04[1]	INHABILITADO Conjunto Central 443854-0106 TB2558 Perkins T4.40 (SM)	443854-0106	111-47[1] // 443854-0106 // 111-47 A[1] // 131-10E[1] // 195-96[1] // 1000-010-012	225-56[1] // 22-27 E[1] // 452065-0002 // 452065-0003 // TURBO-G279 // 5000-010-005

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
194-05[1]	INHABILITADO Conjunto Central 182865 F-302 Caterpillar varios (SM)	182865	178257 // 310128 // 113-20[1] // 182865 // 133-10B[1] // 195-261[1] // 1000-070-033	22-110 B[1] // 0R5804 // 171993 // 171994 // 171995 // 171996 // 172487 // 172488 // 172489 // 172490 // 173720 // 173721 // 173722 // 182453 // 182764 // 182765 // 182766 // 182767 // 182768 // 182769 // 183200 // 186512 // 187984 // 188127 // 188215 // 189361 // 189669 // 310138 // 315792 // 316211 // 7N2515 // 5000-020-111
194-06[1]	INHABILITADO Conjunto Central 310116 - 180119 3LM319 Caterpillar 3306 (SM)	180119 // 310116	6N1524 // 197-35[1] // 180119 // 310116 // 215-10[1] // TDCG540016 // 115-16[1] // 806019 // 133-01F[1]	185-323[1] // 246-23[1] // 22-120 B[1] // 172493 // 180189 // 310130 // 806009 // 159623 // 8S03-100-B64 // 03002833 // 5000-030-032
194-07[1]	INHABILITADO Conjunto Central 4027250 HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu (SM)	4027250	134-07B[1] // 4027883 // 4027250 // 195-351[1] // 1000-020-186	22-32 C[1] // 3595158 // 3595159 // 3595160 // 3595858 // 3595859 // 3596667 // 3596668 // 3598702 // 4033072 // 4035375 // 4035376 // 4038471 // 4089954 // 805588 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
194-08[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SM)	5435 710 0500	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 132-01A[1] // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
194-09[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40 - HX40W 3538379-3591196 Case 2388 (SM)	3538379 // 3591196	4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 114-17[1] // 3591196 // 3538379 // 117-10[1] // 3538379 OFA // 134-10B[1] // 195-178[1] // 1000-020-132	22-32 C[1] // 205-78[1] // 3538218 // 3538219 // 3538220 // 3590019 // 3590020 // 3590348 // 3591732 // 3596415 // 3596430 // 3596713 // 3597788 // 3599173 // 3800378 // 3800426 // 4036978 // 4041252 // 4041253 // 4044183 // 4044184 // 4955656 // 805515 // OEM: 84227973 // OEM: 84269952 // OEM: 87355317 // OEM: J800426 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3537762 // TDTC540033

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
194-10[1]	INHABILITADO Conjunto Central K16-2470 (0012) Mercedes Benz OM904LA-E2 (SM)	5316 710 0012	5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 233-01[1] // 5316 710 0012 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 132-08B[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 220-09[1] // 2-00-0480X // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 256-102[1] // 30000213313 // 256-171[1] // 300002130619	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 4934086 // 5316 970 0060 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // 5316 970 7140 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0110 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // OEM: A3470960499 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175609 // 80000175683 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5316 970 7111 // 5000-040-011 // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
194-11[1]	INHABILITADO Conjunto Central 180293 E-302 (SM)	180293	178205 // 185606 // 310122 // 115-56[1] // 801225 // 117-27[1] // 180293 // 133-01A[1] // 133-01B[1]	22-110 B[1] // 171992 // 172491 // 172492 // 173719 // 180299 // 180658 // 180659 // 180660 // 181008 // 182352 // 183846 // 184160 // 184662 // 184953 // 185604 // 186511 // 186583 // OEM: 33164657862 // OEM: 631GC4101P12 // OEM: 631GC4101P14 // OEM: 631GC4101P17 // OEM: 631GC4101P18 // OEM: 631GC4101P20 // OEM: 631GC4101P22 // OEM: 631GC4101P25 // OEM: 631GC4101P27 // OEM: 631GC4101P8 // OEM: 631GC4101P9 // OEM: 631GC4104 // OEM: 631GC439 // OEM: 631GC439A // OEM: 631GC466A // OEM: 631GC487P1 // OEM: 631GC487P2 // OEM: 631GC487P3 // OEM: 631GC487P4 // OEM: 631GC5105P4 // OEM: 631GC5105P5 // 5000-020-111
194-12[1]	INHABILITADO Conjunto Central TO4B27 MB OM352A (408105-0079) (SM)	408105-0079	408105-0207 // 111-01[1] // 115-05[1] // 802038 // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 235-114 F[1] // T4-041	22-01 G[1] // 5000-010-020
194-13[1]	INHABILITADO Conjunto central HX35-HX35W 3538421 6BTAA Iveco Tector Vs.(SM)	3538421 SM	4030686 // 802912 // 114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 195-160[1] // 1000-020-123 // 215-17[1] // 4030868 // TDCG540226 // 218-05[1] // 231-24[1] // 7100-007-0036	105-384[1] // 105-385[1] // 105-392[1] // 105-408[1] // 105-431[1] // 185-143[1] // 185-197[1] // 205-127[1] // 22-32 C[1] // 185-86[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3797241 // 3797242 // 3800988 // 3802878 // 4033681 // 4037470 // 4038209 // 4038211 // 4038287 // 4038598 // 4039333 // 4039632 // 4041424 // 4041425 // 4041427 // 4042667 // 4042762 // 4043678 // 4044098 // 4044099 // 4044103 // 4044104 // 4044127 // 4044128 // 4044324 // 4044325 // 4044890 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 4955691 // 4955748 // 4955749 // 5324938 // 5359324 // 5451622 // 5452777 // 6754-81-8181 // 6754-81-8240 // 805519 // 805563 // 805565 // 805552 // 805595 // 805562 // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 4037469 // 8C03-100-B81 // 4038289 // TDTC540225 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3802881 // 8C03-200-A87

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
194-14[1]	INHABILITADO Conjunto Central 180296 E-504 Caterpillar (SM)	180296	178207 // 310125 // 115-17[1] // 801056 // 133-02A[1] // 180296 SD // 133-02B[1] // 180296 // 256-65[1] // 03001A1178	246-53[1] // 22-110 B[1] // 149291 // 149292 // 178048 // 178049 // 180287 // 180289 // 8S9237 // 03002A0139 // 180288 // 5000-020-111
194-15[1]	INHABILITADO Conjunto Central 180290 F-504 Caterpillar Vs (SM)	180290	178202 // 133-03B[1] // 180290 // 133-03A[1] // 180290 SD	22-110 B[1] // 150947 // 151883 // 180318 // 5000-020-111
194-16[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX40 - HX40W 3535324-4027612 Dimex - Case 2188 (SM)	3535324	4027876 // 134-04B[1] // 4027612 // 3535324 // 114-09[1] // 117-07[1] // 3535324 OFA // 195-218[1] // 1000-020-131 // 197-04[1]	22-32 C[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3597760 // 3597761 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 4037722 // 4038422 // 4038426 // 4038427 // 4039611 // 4042265 // 4089189 // 3532223 // 3537672 // 3802613 // OEM: 87351239 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3532222 // TDTC540168 // 3535619 // TDTC5400118* // TDTC540092* // TDTC540118 // TO-TURBO-3535619* // 3533000 // TDTC540141
194-17[1]	INHABILITADO CCR 447450-5205 TO4E66 M.B.OM366A/LA-VW17210/40/23210 ØRT64.5-ØRC52.5	447450-0205 SM	115-113[1] // 802715 // 115-66[1] // 802289-01 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 131-01B[1] // 447450-0205 // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01 // 195-605[1] // 1000-010-709F-5600 // 195-605 A[1] // 1000-010-709T	185-291[1] // 22-01 G[1] // 466646-5041 // 466646-0041 // 8G04-100-P33 // 5000-010-020
194-18[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49377-08400 TD04 MHI L200 (SM)	49377-08400	193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 179-07A[1] // 195-171[1] // 1000-050-165 // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 218-07[1]	22-16 B[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 5000-050-004
194-19[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (SM)	5435 710 0502 SM	805655 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 132-02A[1] // 5435 710 0502 // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 112-20[1] // 120-38[6] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
194-20[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49177-08300 TD04 MHI L200 (SM)	49177-08300 SM	197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 171-49[1] // 1401404903 // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201
194-21[1]	INHABILITADO Conjunto central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SM)	VBX40011 SM	178-01B[1] // VBX40011 // 118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SO // 193-06[1] // VBX40011 SL // 195-170[1] // 1000-040-127 // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 198-01[1] // VBX40011 SS	225-21[1] // 22-58 B[1] // 185-83[1] // OEM: 8971397243 // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // TURBO-I002 // VA420014 // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I05-200-240
194-22[1]	INHABILITADO Conjunto Central 166382 S2ESL-083 Caterpillar C46 (SM)	166382	178145 // 314523 // 113-05[1] // 166382 // 133-04A[1]	246-111[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 1274 998 0082 // 167762 // 314522 // 166381 // 200040161295 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
194-23[1]	INHABILITADO Conjunto Central 196538 S4DS011 Cat. 3306 – Vs (SM)	196538	178223 // 311144 // 113-18[1] // 196538 // 133-01H[1]	22-23 C[1] // 205-81[1] // 178106 // 194112 // 194142 // 194309 // 194632 // 194770 // 194773 // 194774 // 194855 // 194895 // 194915 // 196551 // 196552 // 196553 // 5000-030-123 // 196554 // TDTC540026
194-24[1]	INHABILITADO Conjunto central H1E 3545701 Zanello bca. Cerr. (SM)	3545701	114-11[1] // 3545701 // 117-08[1] // 3545701 OFA // 134-02C[1] // 197-21[1] // 3545701 SJP // 195-223[1] // 1000-020-154 // 235-136[1] // H1-003	205-158[1] // 246-63[1] // 22-09 D[1] // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079 // 3528777 // TDTC540324 // 03002A0036 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
194-25[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49177-08240 TD04 MHI Montero (SM)	49177-08240	179-08A[1] // 49177-08240 // 135-22[1] // 1MB0034 // 195-257[1] // 1000-050-176 // 197-17[1]	22-16 B[1] // 49177-01512 // 49177-01513 // 49177-01520 // 49177-01530 // 49177-07502 // 5000-050-004
194-26[1]	INHABILITADO Conjunto Central 196536 S4DS006 Cat 3406 Vs (SM)	196536	178221 // 113-17[1] // 196536 // 133-02H[1] // 195-468[1] // 1000-070-080 // 256-06[1] // 03001896	246-31[1] // 22-23 C[1] // 0R6333 // 178103 // 179606 // 193716 // 194535 // 194778 // 194782 // 194992 // 196544 // 196545 // 196547 // 197762 // 313013 // 316981 // 7C7691 // 03002931 // 178059 // 5000-030-123
194-27[1]	INHABILITADO Conjunto Central HT3B 3521444 Cummins NT855 (SM)	3521444	3811555 // 803633 // 114-18[1] // 3521444 // 117-16[1] // 134-01D[1] // 134-01DA[1] // 235-176[1] // HTB-002R // 258-20[1] // TBS-02H-0977	22-20 D[1] // 205-80[1] // 5000-020-019 // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032
194-28[1]	INHABILITADO Conjunto Central 166775 S2ESL094 Caterpillar 320 – 325 (SML)	166775	178147 // 133-21A[1] // 166775 // 235-186[1] // S2-071 // 235-186 F[1]	246-136[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 167630 // 179573 // 03002A0453 // 167604 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-01[1]	Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (SJR)	1000-030-012 // 5435 710 0502	805655 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 112-20[1] // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO K007 // 5000-040-039
195-02 #[1]	INHABILITADO Conj.Cent.GT25 443854-0156 Ssang Yong Musso Unidad c/breve uso(SJR)	443854-0156	443854-0150 // 111-60[1] // 443854-0156 // 195-02[1] // 1000-010-010 // 220-18[1] // 1-00-0296A	248-43[1] // 22-27 D[1] // 185-57[1] // 454207-0002 // 454110-0001 // 454127-0001 // 454169-0001 // 454169-0002 // 454193-0001 // 454203-0001 // 454224-0001 // 704152-0001 // 454207-0001 // TBS-0646 // 5000-010-014 // 8G25-200-039
195-02[1]	Conjunto Central GT25 443854-0156 Ssang Yong Musso (SJR)	443854-0156 // 1000-010-010	443854-0150 // 111-60[1] // 443854-0156 // 195-02 #[1] // 220-18[1] // 1-00-0296A	185-57[1] // 248-43[1] // 22-27 D[1] // 454110-0001 // 454127-0001 // 454169-0001 // 454169-0002 // 454193-0001 // 454203-0001 // 454207-0002 // 454224-0001 // 704152-0001 // 454207-0001 // 8G25-200-039 // TBS-0646 // 5000-010-014
195-03[1]	INHABILITADO C.C.R. GT1749V BMW320d (SJR) Aplic.a conf.-Verificar c/fotos			
195-04[1]	INHABILITADO Conjunto Central GT1749V p/T. 724930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SJR)	703890-0160 // 1000-010-045	703890-0123 // 802906 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 212-01[1] // 703890-0160 // 214-01[1] // 120-103[1] // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-23 R[1] // 199-09[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
195-05[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703890-0130 GT1749V Audi - VW (SJR)	1000-010-043* // 703890-0130 // 1000-010-056B // 1000-010-056*	703890-0001 // 802896 // 171-40[1] // 703890-0130 // 1102015924 // 120-61[1] // 1-A-3245 // 131-04G[1] // 198-02[1] // 235-24[1] // GT15-024-1	22-13 I[1] // 185-09[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 5000-010-066H // 454231-0008 // 8G17-300-440

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-06[1]	Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SJR)	5435 710 0500 // 1000-030-013	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 115-180[1] // 805609 // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 197-10[1] // 198-05[1] // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
195-07[1]	Conjunto Central 49135-08200 TF035HM-12T Ford Transit 2.4L (SJR)	1000-050-006 // 49135-08200	49135-08205 // 119-14[1] // 49135-08200 // 120-96[1] // 1-E-5073 // 135-19[1] // 1MB0032 // 49135-08200 YUU	185-73[1] // 208-79[1] // 22-64 C[1] // 246-06[1] // 49135-06000 // 49135-06010 // 49135-06017 // 49135-06030 // 49135-06035 // 49135-06115 // 49135-06015 // 8M35-20M-025 // 49135-06037 // 5000-050-017 // 03002A0229 // SL13594
195-08[1]	Conjunto central 435796-0018 GT1544 VW Passat (SJR)	435796-0018 // 1000-010-129 // 1000-010-121**	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 454065-0002 // 454083-0001 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664
195-09[1]	Conjunto cent.433395-0019 GT1749V Audi A4-A6TDI–Passat–Golf TDI(SJR)	1000-010-056 // 433395-0019 // 1000-010-038*	433395-0010 // 433395-0019 // 802894 // 120-66[1] // 1-A-3972 // 120-43[1] // 1-A-3231	185-92[1] // 22-13 H[1] // 454231-0001 // 454231-0003 // 454231-0004 // 454231-0012 // 706712-0001 // OEM: 028145702H // 454231-0007 // 8G15-300-333 // JR-333** // 5000-010-066
195-100[1]	CCR R2S K04 Rda. ComP.Fresada–VW Amarok 2,0Lts.TDI-CR 160HP (SJR)	1000-030-216T // 5304 710 0550	132-06C[1] // 5304 710 0550 // 132-07C[1] // 220-04[1] // 2-00-0904X // 231-10[1] // 7100-002-0160 // 235-22[1] // R2S-000-LB	105-432 Q[1] // 105-439[1] // 185-190[1] // 22-14 J[1] // 5304 970 0110 // 5304 970 0128 // 5304 970 0140 // 805814 // 805812 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 5000-040-003
195-10[1]	Conjunto Central 433289-0065 GT1544 Renault Megane (SJR)	433289-0065 // 1000-010-049	433289-0011 // 433289-0061 // 131-06F[1] // 433289-0065 // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 1-A-3719 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-28[1] // 1000-010-128 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
195-101[1]	Conjunto Central 17202-54030 CT20 Øm RC 39.00mm Landcruiser 2,4 (SJR)	17202-54030 // 1000-060-111	17201-54030 // 120-102[1] // 17202-54030 // 1-G-5057 // 180-04B[1]	225-65[1] // 246-137[1] // 22-115 B[1] // 17201-54030 // 17201-54060 // TURBO-T004 // 200107120084 // 5000-070-015

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-102[1]	Con.Central S200G p/tbo Volvo-Deutz Industrial OEM:14106-1269(SJR)	1000-070-020		22-51 B[1] // JR-250 // OEM: 14106-1269 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-103[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433352-0019 GT1749LS Hyundai H350 (SJR)	1000-010-023 // 433352-0019	111-40[1] // 433352-0019 // 120-36[1] // 1-A-3224 // 131-17F[1] // 135-14[1] // 1GB0077 // 433352-0019 YUU // 140-10[1] // 433352-0019 ZEK // C1303-01 // 235-95[1] // GT17-032	246-60[1] // 22-13 H[1] // 03002878* // 200101100079 // 471037-0002 // 5000-010-066
195-104[1]	Conjunto Central 443854-0119 TB0227 Palio - Siena (SJR)	443854-0119 // 1000-010-368	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16 A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 172-21[1] // 100-00217-500 // 231-22[1] // 7100-001-0328 // 256-107[1] // 300001101428	22-25 D[1] // 105-147[1] // 185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 5000-010-185 // 805227-01 // 466856-0003 // 8G02-200-325
195-105[1]	Conjunto Central K24-2671 Mercedes Benz OM924LS-E3 – Rda.Com.MFS (SJR)	1000-030-203T	70000175672 // 80000175672 // 195-99[1] // 1000-030-203 // 233-03[1] // 5324 970 7119-CHRA // 256-128[1] // 300002140623 // 258-28[1] // TBS-02K-2306	246-33[1] // 22-57 B[1] // 185-233[1] // 246-66[1] // 5324 970 7106 // 5324 970 7107 // 5324 970 7111 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // 5324 970 7124 // 03002A0781 // 5324 970 7114 // 5000-016-015* // 5000-040-010 // 8B24-200-D80 // 03002A0623
195-106[1]	CCR R2S K04 M.Benz 220/250 CDI–OM651DE22LA Rda.Comp.Fresada(SJR)	1000-030-199T		22-14 I[1] // 1000 970 0007 // 1000 970 0019 // 5304 970 0085 // 5304 970 0094 // JR-627-K04 // JR-628-K04 // OEM: 6510902880 // 5000-040-004
195-107[1]	CCR R2S KP39(0524) MB Sprinter 515 CDI–OM651DE22LA Rda.Com.Fres.(SJR)	1000-030-200T // 5439 710 0524	132-07A[1] // 5439 710 0524 // 171-59[1] // 1303039921 // 220-22[1] // 2-00-0568X // 235-25[1] // R2S-003-HB	105-424[1] // 185-177[1] // 17-20EB[1] // 22-59 F[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0007 // 1000 970 0008 // 1000 970 0019 // 5304 970 0094 // 5439 970 0074 // 5439 970 0075 // 5439 970 0099 // 5439 970 0106 // 5439 970 0119 // 5439 970 0120 // JR-627-KP39 // JR-628-KP39 // OEM: 6510902880 // OEM: 6510905480 // OEM: 6510905580 // 1000 970 0037 // 805834 // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // 2080-010-051 // 5000-040-040 // 5000-040-040B
195-108[1]	Conjunto Central 49135-08801 TF035 Mitsubishi L200 2,5lt. (SJR)	49135-08801 // 1000-050-109	803604 // 119-16[1] // 49135-08801 // 135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 179-02A[1] // 197-09[1] // 233-02[1] // 256-92[1] // 300006100908	22-64 C[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 5000-050-017 // 49135-02652 // 8M35-300-526
195-109[1]	Conjunto Central CT16 p/Tbo 17201-0L080 Toyota Hilux 2,5 (SJR)	1000-060-121	180-03A[1]	185-98[1] // 22-68 D[1] // 17201-0L050 // 17201-0L080 // 17201-30070 // 17201-30140 // 17201-30141 // 8T10-200-690 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
195-110[1]	Con.Cen.703891-0024 GT2256V Mercedes Benz ML270 CDI – E270 CDI (SJR)	703891-0024 // 1000-010-199	120-87[1] // 703891-0024 // 1-A-4169	22-13 H[1] // 715910-0001 // 715910-0002 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-11[1]	Conjunto Central BV39-1873 (0511) Gofl TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SJR)	1000-030-107 // 5439 710 0511	120-69[1] // 1-D-3821 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 191-05[1] // 215-05[1] // 120-70[1] // 1-D-4200 // 256-51[1] // 03001894 // 258-26[1] // TBS-02K-0106	225-44[1] // 22-59 F[1] // 185-125[1] // 185-40[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*
195-111[1]	CCR K14(p/Tbo.80000174640/57)S10-Blaz-NissanMWM4,07 TCE-2.8 TDI(SJR)	1000-030-214	132-03B[1] // 191-02[1] // 197-18[1] // CA-80000174640 // 120-105[1] // 1-D-5546 // 235-119[1] // K14-014	185-194[1] // 185-195[1] // 205-74[1] // 22-46 B[1] // OEM: 905292010093 // OEM: 905292010094 // OEM: 905292010123 // 80000174657 // 8B14-200-327 // 80000174640 // 8B14-200-272 // TDTC540035* // TDTC540201 // 5000-040-011
195-112[1]	Conjunto central 434251-0025 GT4288 Scania 124 DSC12 (SJR)	434251-0025 // 1000-010-017	131-04H[1] // 434251-0025 // 197-29[1]	185-270[1] // 22-34 G[1] // 703072-0001 // 703072-0002 // 703072-0004 // 703072-0003 // 8G42-100-199 // 5000-010-190
195-113[1]	Conjunto central K03-1873 (0507) Renault Megane (placa c/escalón)(SJR)	5303 710 0507 // 1000-030-145	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 220-07[1] // 2-00-0171 // 235-124[1] // K03-007 // 256-114[1] // 300002100573	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004
195-114[1]	Conjunto central VICF-VICC VBX50016 RHF5 Isuzu 3,0 Lts. (SJR)	1000-040-130 // VBX50016	VAX50016 // 118-15[1] // VBX50016 // 135-21[1] // 1HB0065 // 178-03B[1] // 171-58[1] // 1450050902	246-159[1] // 248-23[1] // 22-85 B[1] // 205-82[1] // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 200105101643 // VA430015 // TBS-0042 // VK430015 // 5000-080-009 // TDTC540058 // VE430023
195-115[1]	Conj.cent.KP35-1672 (0506) Renault Clio-Kangoo 1.5 dCi K9K EURO4(SJR)	1000-030-162 // 5435 710 0506		185-91[1] // 22-59 E[1] // 185-64[1] // 5435 970 0011 // 5435 970 0012 // 5435 970 0016 // 5435 970 0029 // 8B35-200-A85 // 5000-040-039 // 5435 970 0033 // 8B35-200-262
195-116[1]	CCR 433289-0412 GT1752 Che.S10 Blazer-MWM 4,07 TCE 2.8 TDI–140HP(SJR)	433289-0412 // 1000-010-429	131-27F[1] // 433289-0412 // 235-120[1] // GT17-075	22-13 I[1] // 5000-010-066H
195-117[1]	Conjunto central VA59B VA810045 RHB51P Jeep Cherokee (VM) (SJR)	VA810045 // 1000-040-150	118-02[1] // VA810045 // 118-02 A[1] // VA810045 REM // 178-02A[1] // 199-02[1] // 195-117 A[1] // 1000-040-150	22-21 C[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
195-117 A[1]	INHABILITADO Conj.central VA59B VA810045 RHB51P J. Cherokee (VM) (POST TEST) (SJR)	1000-040-150 // VA810045	118-02[1] // VA810045 // 118-02 A[1] // VA810045 REM // 178-02A[1] // 195-117[1] // 1000-040-150 // 199-02[1]	22-21 C[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
195-118[1]	Conj.cent.479054-0003 GT1752 Nissan Patrol motor RD28T 2,8 129HP (SJR)	1000-010-190 // 479054-0003		22-13 H[1] // 701196-0001 // 701196-0002 // 701196-0006 // 5000-010-066
195-119[1]	Conj. cent.49135-09021/49135-09022 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts (SJR)	49135-09022 // 49135-09021 // 1000-050-153	171-16[1] // 49135-09022 // 49135-09021 // 1401635909 // 195-119 R[1] // 1000-050-153	185-77[1] // 22-64 C[1] // 49135-07300 // 49135-07311 // 49135-07310 // 8M35-300-743 // 5000-050-017

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-119 R[1]	INHABILITADO CCR 49135-09021/49135-09022 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts -REMAN (SJR)	1000-050-153 // 49135-09022 // 49135-09021	171-16[1] // 49135-09022 // 49135-09021 // 1401635909 // 195-119[1] // 1000-050-153	22-64 C[1] // 185-77[1] // 49135-07300 // 49135-07311 // 5000-050-017 // 49135-07310 // 8M35-300-743
195-120[1]	Conj. cent.TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts CRDi P/Tbo. 49135-07100 (SJR)	1000-050-158		22-64 C[1] // 49135-07100 // 5000-050-017
195-12[1]	Conjunto Central 703890-0044 GT1852V M.B. "C" Class – Sprinter (SJR)	703890-0044 // 1000-010-114	703890-0045 // 703890-0076 // 139-12[1] // 703890-0044 // A1180204N // 115-132[1] // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-66[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	105-364[1] // 185-08[1] // 246-151[1] // 22-13 I[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // 726698-0001 // 726698-0002 // OEM: A6110960999 // OEM: A6110961599 // 805305* // 805305-01 // 709836-0004 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 200301110807 // 711006-0003 // 5000-010-066H
195-121[1]	Con.cen.743649-0028 GT2056V Jeep Laredo-Cherokee 3,2 (SJR)	743649-0028 // 1000-010-401	171-22[1] // 743649-0028 // 1102020907	185-141[1] // 22-13 H[1] // 765156-0003 // 765156-0004 // 765156-0007 // 765155-0007 // 8G20-300-788 // 5000-010-066
195-122[1]	Con.Cent.MHI 49373-08000 TD025 VW Sharan–Scirocco–Audi A1 1,4Lts.(SJR)	1000-050-148 // 49373-08000	171-25[1] // 49373-08000 // 1401402904	22-65 C[1] // 246-11[1] // 49373-01001 // 49373-01002 // 49373-01003 // 49373-01004 // OEM: 03C145701J // OEM: 03C145701N // OEM: 03C145701R // OEM: 03C145702C // OEM: 03C145702L // 5000-050-024 // 03002A0985 // 49373-01005 // SL171469
195-123[1]	Conjunto cen.IHCAS12 AS12 RHF4 Shibaura N844L–Caterpillar 3024C (SJR)	1000-040-161 // IHCAS12 // NZ870564	115-172[1] // 803956 // 120-67[1] // IHCAS12 // NZ870564 // 1-F-4102 // 195-123 A[1] // IHCAST12 // 1000-040-161	22-58 C[1] // 185-101[1] // 513-6823 // 805851 // OEM: 135756170 // OEM: 135756171 // VC420081 // VA420057 // VB420057 // VB420083 // VC420057 // 5000-080-027 // 8I04-200-851 // VA420081
195-123 A[1]	INHABILITADO POST TEST Conj.cen.IHCAS12 AS12 RHF4 Shibaura N844L–Caterp. 3024C(SJR)	1000-040-161 // IHCAST12 // NZ870564	120-67[1] // IHCAS12 // NZ870564 // 1-F-4102 // 195-123[1] // 1000-040-161 // 115-172[1] // 803956	185-101[1] // 22-58 C[1] // 513-6823 // 805851 // OEM: 135756170 // OEM: 135756171 // VC420081 // VA420057 // VB420057 // VB420083 // VC420057 // 8I04-200-851 // VA420081 // 5000-080-027
195-124[1]	Conjunto central 433352-0022 GT2052S Hyundai Mighty 3,3Lts (SJR)	1000-010-363 // 433352-0022		185-136[1] // 22-13 H[1] // 703389-0001 // 703389-0002 // 8G20-200-015 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-125[1]	Conjunto central 451298-0033 GT2052 Perkins – Bobcat (SJR)	451298-0033 // 1000-010-194	451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0045 // 111-54[1] // 451298-0033 // 131-24F[1]	225-47[1] // 801-68[1] // 22-13 H[1] // 452191-0004 // 452191-0005 // 452191-0006 // 452191-0008 // 452222-0002 // 452222-0003 // 452222-0004 // 452222-0006 // 452264-0002 // 452301-0003 // 727262-0002 // 727262-0003 // 727262-0004 // 727262-0006 // 727264-0004 // 727264-0005 // 727264-0006 // 727264-0009 // 727265-0002 // 727266-0001 // 727266-0003 // OEM: 2674A324 // 727264-0010 // OEM: 2674A094 // OEM: 2674A319 // OEM: 2674A374 // OEM: 2674A375 // OEM: 2674A376 // OEM: 2674A378 // OEM: 2674A401 // 452301-0001 // TURBO-G269 // 727264-0008 // TURBO-G326 // 5000-010-066
195-126[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0053 GT1544 Fiat Brava (SJR)	433289-0053 // 1000-010-462	111-48[1] // 433289-0053 // 131-26F[1] // 235-56[1] // GT15-047	22-13 I[1] // 701370-0001 // 5000-010-066H
195-127[1]	Conjunto central 703890-0091 GT1849V Nissan X-Trail 2,2 Di (SJR)	703890-0091 // 1000-010-192	131-13G[1] // 703890-0091 // 171-36[1] // 1102018900	22-13 H[1] // 185-102[1] // 727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 5000-010-066 // 727477-0006 // 8G18-300-368
195-128[1]	CCR BV43-1874(8007) Passat–Vento 2,0lt NO incluye Geo.Var.-RC MFS(SJR)	5303 710 8007 // 1000-030-198T	5303 710 0561 // 5303 710 8005 // 112-22[1] // 5303 710 8007 // 237-03[1] // C243-1205C // 132-01D[1] // 195-529[1] // 5303 710 0559 // 1000-030-213T // 256-24[1] // 03001A1563	225-69[1] // 248-09[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0130 // 5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0168 // 5303 970 0169 // 5303 970 0206 // 5303 970 0208 // OEM: 03L253010 // OEM: 03L253016K // OEM: 03L253019E // OEM: 03L253019N // OEM: 03L253056 // OEM: 03L253056A // OEM: 1118100-ED01A // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056B // 5303 970 0205 // TURBO-K072S // TBS-2451* // TBS-2451X // 5000-040-004B
195-129[1]	CCR 433289-0007 GT1549 Rov.620-Hon.Civic/Acc.2.0 20T2N pl.tr.Ø111(SJR)	433289-0007 // 1000-010-377	120-11[1] // 1-A-2159 // 131-05F[1] // 433289-0007	22-13 H[1] // 5000-010-066
195-130[1]	Conjunto central 433289-0058 GT1544 Ford Mondeo (SJR)	433289-0058 // 1000-010-177	111-17[1] // 433289-0058 // 120-04[1] // 1-A-2570 // 131-18F[1]	22-13 I[1] // 452124-0004 // 452124-0005 // OEM: 97FF6K682AD // OEM: 97FF6K682AE // 5000-010-066H
195-13[1]	Conjunto central 433289-0042 GT1549 L.Rover Freelander (SJR)	1000-010-250 // 433289-0042	111-45[1] // 433289-0042 // 120-28[1] // 1-A-3964 // 131-11F[1]	22-13 I[1] // 452202-0003 // 5000-010-066H
195-131[1]	Conjunto central 433395-0024 GT1749V Mondeo DI 2,0Lts (SJR)	1000-010-326 // 433395-0024		22-13 H[1] // 5000-010-066
195-132[1]	Conjunto central 433289-0071 GT1544 Chevrolet Astra (SJR)	433289-0071 // 1000-010-267	433289-0039 // 111-33 #[1] // 433289-0071 # // 111-33[1] // 433289-0071 // 120-54[1] // 1-a-3777 // 131-07F[1] // 197-12[1] // 433289-0071 SJP	185-210[1] // 22-13 I[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002 // 8G15-200-381 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-133[1]	Conjunto central K03-1870 (0503) Mercedes Benz Vito - Viano (SJR)	5303 710 0503 // 1000-030-147	120-15[1] // 5303 710 0503 // 1-D-3129	185-166[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0020 // OEM: 6010960299 // 5303 970 0007 // 8B03-200-431 // 5000-040-004B
195-134[1]	Conjunto central 433289-0049 GT1752H Renault Master (SJR)	433289-0049 // 1000-010-161	433289-0010 // 111-44[1] // 433289-0049 // 120-32[1] // 1-A-3862 // 131-21F[1] // 135-30[1] // 1GB0595 // 433289-0010 SQ // 433289-0049 SQ // 140-12[1] // 433289-0049 ZEK // C1301-01 // 193-07[1]	185-27[1] // 22-13 H[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 454061-0010 // 8G17-200-152 // JR-152* // 5000-010-066
195-135[1]	CCR 433289-0134 GT1549 Expert-806-807/Fiat 2,0Lts DW10ATED4 (SJR)	1000-010-182 // 433289-0134	433289-0125	22-13 H[1] // 713667-0001 // 713667-0002 // 713667-0003 // 734204-0001 // 5000-010-066
195-136[1]	CCR BV35-1573 (0513)Fiat Punto- Alfa R. Mito, 1,25 SJTD 90HP (SJR)	1000-030-153 // 5435 710 0513	132-09A[1] // 5435 710 0513 // 172-27[1] // 200-00049-500 // 220-05[1] // 2-00-0333 // 235-20[1] // KP35-014 // 256-104[1] // 300002080649	185-314[1] // 22-59 F[1] // 185-80[1] // OEM: 5519837 // OEM: 93189317 // OEM: 55197838 // OEM: 93184183 // 5435 970 0015 // 8B35-300-650 // 5000-040-040 // 5435 970 0014 // 8B35-300-441
195-137[1]	Conjunto central 706287-0001 VNT15 BMW 520D (SJR)	1000-010-159 // 706287-0001		22-13 I[1] // 185-49[1] // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // 5000-010-066H // 700447-0008 // 8G15-300-149
195-138[1]	Conjunto central 49377-08900 TD04L-14T5 Iveco Daily–Ducato 2,8Lts(SJR)	49377-08900 // 1000-050-124		22-16 C[1] // 49377-07000 // 49377-07010 // 49377-07050 // 49377-07070 // 5000-050-007
195-139[1]	INHABILITADO Conjunto central 49173-08805 TD025 Hyundai Accent 1,5 CRDI (SJR)	1000-050-135 // 49173-08805	49173-08901 // 49173-08904	22-65 C[1] // 49173-02414 // 49173-02610 // 49173-02612 // 49173-02620 // 49173-02623 // OEM: 28231-27500 // OEM: 2823127500 // 5000-050-024
195-140[1]	Conjunto central VI58 NE920028 RHB52W Isuzu Trooper 2.8 (SJR)	NE920028 // 1000-040-129	118-10[1] // NE920028 // 120-16[1] // 1-F-1329 // 135-15[1] // 1HB0075 // NE920028 SQ // 178-01A[1] // 235-131[1] // RHB5-011	22-21 C[1] // 185-112[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // 8I05-200-241 // VF130047
195-14[1]	Conjunto central 433352-0018 GT1749LS - Hyundai (SJR)	1000-010-022 // 433352-0018	433352-0007 // 135-12[1] // 1GB0012 // 433352-0018 YUU // 111-19[1] // 433352-0018 // 198-08[1] // 433352-0018 SS // 220-11[1] // 1-00-0322	246-146 F[1] // 22-13 H[1] // 185-96[1] // 246-15[1] // 708337-0002 // 03002900*** // 200101100691 // 700917-0001 // 5000-010-066 // 708337-0001 // 8G17-200-100 // 466501-0005
195-141[1]	Conjunto central 701864-0020 GT1749V Toyota RAV4 (SJR)	701864-0020 // 1000-010-118 // 1000-010-118B*	1102017901	22-13 I[1] // 185-124[1] // 721164-0004 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 801891-0001 // 5000-010-066H // 801891-0002 // 8G17-300-990
195-142[1]	Conj.Cent. 49173-08401 TD025M-09T Hyundai Santa Fe D4EA 2.0 CRDI(SJR)	1000-050-103 // 49173-08401	120-94[1] // 49173-08401 // 1-E-5078 // 179-04B[1] // 214-08[1]	22-65 B[1] // 185-43[1] // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49173-02401 // 8M02-200-519
195-143[1]	Conjunto Central 436058-0004 GT3267 Cat 924 (SJR)	1000-010-391 // 436058-0004	120-108[1] // 436058-0004 // 1-A-5552	22-38 C[1] // 452234-0002 // 5000-010-173

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-144[1]	Conjunto Central K03-2068 (0533) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (SJR)	5303 710 0533 // 1000-030-183	803991 // 120-107[1] // 5303 710 0533 // 1-D-5481 // 132-15C[1] // 172-24[1] // 200-00298-500	185-175[1] // 185-176[1] // 22-81 F[1] // 205-102[1] // 5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 5303 970 0179 // 5303 970 0425 // 805864 // 5303 970 0243 // 5303 970 0121 // 8B03-400-636 // 5303 970 0217 // 8B03-400-997 // 5000-040-005 // TDTC540166
195-145[1]	CCR GT1549S (433289-0153) Ren. Master 2,2 Motor G9T 720 90Hp (SJR)	1000-010-185 // 433289-0153		22-13 H[1] // 720244-0001 // 5000-010-066
195-146[1]	Conjunto central 433289-0238 GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (SJR)	433289-0238 // 1000-010-373	131-23F[1] // 433289-0238 // 192-13[1] // 215-02[1] // TO-CHRA-433289-0238 // 215-02 F[1] // 433289-0238DIF // 256-30[1] // 03001A1540	22-13 H[1] // 185-108[1] // 5000-010-066 // 754743-0002 // 8G25-200-468
195-147[1]	CCR 451298-0019 GT20 F.Ranger 2.8 L (SJR) Con oring ØExt.85,8-sec.1,78	1000-010-366B // 451298-0019	214-03[1] // 451298-0019 // 111-62[1] // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 215-04[1] // 220-12[1] // 1-00-0366F // 1-00-0366* // 256-11[1] // 03001A1105	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
195-148[1]	CCR BV39-1872 (5439 710 0521) Range Rover Sport 3,6 TDV8 (SJR)	1000-030-194 // 5439 710 0521		22-59 E[1] // 5439 970 0063 // 5000-040-039
195-149[1]	Conjunto Central K03-2072 (0502) Audi A4 (SJR)	5303 710 0502 // 1000-030-005	112-06[1] // 5303 710 0502 // 120-23[1] // 1-D-2168 // 132-08C[1] // 192-10[1]	185-32[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0022 // 5303 970 0005 // 8B03-400-004 // JR-004* // 5000-040-003
195-150[1]	Conjunto Central 433395-0020 GT1749V Audi A3 TDi – Golf Tdi (SJR)	433395-0020 // 1000-010-053	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036	22-13 I[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454232-0005 // 768329-0001 // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // 5000-010-066H // 713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 454232-0009 // 8G15-30M-304
195-15[1]	Conjunto Central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón) (SJR)	5303 710 0507 // 1000-030-002	112-05[1] // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 132-18C[1] // 5303 710 0507 // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 256-100[1] // 300002101299	22-81 E[1] // 5303 970 0038 // 5000-040-004B
195-151[1]	Conjunto Central K16-2464 (0522) Iveco Daily 2.8 TD (SJR)	5316 710 0522 // 1000-030-205	120-106[1] // 5316 710 0522 // 1-D-5542 // 132-07B[1] // 120-106 A[1] // 195-151 A[1]	22-46 B[1] // 5314 970 6446 // 5314 970 6447 // OEM: 500334596 // 5000-040-011
195-151 A[1]	INHABILITADO Conj. Central K16-2464 (0522) Iveco Daily 2.8 TD (POS TEST) (SJR)	5316 710 0522	120-106[1] // 5316 710 0522 // 1-D-5542 // 120-106 A[1] // 132-07B[1] // 195-151[1] // 1000-030-205	22-46 B[1] // 5314 970 6446 // 5314 970 6447 // OEM: 500334596 // 5000-040-011

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-152[1]	Conjunto Central HX35 (3575217) Cummins 6BT Industrial (SJR)	3575217 // 1000-020-151	195-152 A[1] // 3575217 // 1000-020-151	22-32 C[1] // 2882131 // 3534285 // 3534286 // 3536469 // 3536470 // 3537132 // 3537134 // 3537135 // 3537136 // 3537137 // 3538935 // 3539653 // 3539654 // 3539655 // 3539656 // 3539657 // 3539658 // 3590794 // 3591975 // 3591976 // 3593142 // 3593143 // 3593339 // 3593341 // 3598176 // 3598566 // 3598871 // 3598965 // 3802770 // 3804962 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
195-152 A[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX35 (3575217) Cummins 6BT Industrial POST TEST (SJR)	3575217 // 1000-020-151	195-152[1] // 3575217 // 1000-020-151	22-32 C[1] // 2882131 // 3534285 // 3534286 // 3536469 // 3536470 // 3537132 // 3537134 // 3537135 // 3537136 // 3537137 // 3538935 // 3539653 // 3539654 // 3539655 // 3539656 // 3539657 // 3539658 // 3590794 // 3591975 // 3591976 // 3593142 // 3593143 // 3593339 // 3593341 // 3598176 // 3598566 // 3598871 // 3598965 // 3802770 // 3804962 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
195-153[1]	Conjunto cen.451298-0020 GT20 Nissan Frontier MWM 4.07T 2,8Lts (SJR)	1000-010-460 // 451298-0020	111-72[1] // 451298-0020 // 131-03F[1] // 235-118[1] // GT20-054	22-13 H[1] // 5000-010-066
195-154[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón) (SJR)	1000-030-022 // 5303 710 0507	112-05[1] // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 132-18C[1] // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 256-100[1] // 300002101299	22-81 E[1] // 5000-040-004B
195-155[1]	Conjunto Central K27-3071 (0159) M.Benz OM906LA-EPA98 (SJR)	5327 710 0159 // 1000-030-142		185-262 F[1] // 185-274[1] // 246-39[1] // 22-57 B[1] // 5327 970 0011 // 5327 970 0015 // 5327 970 7104 // 5327 970 7105 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7130 // 5327 970 7138 // 5327 970 7147 // 5327 970 7214 // OEM: 9020960199 // OEM: 9020961999 // OEM: 9060960098 // OEM: 9060965399 // 5327 970 7202 // 8B27-200-P80 // 5327 970 7120 // 8B27-200-733 // 03002971 // 5327 970 7136 // 5000-016-015* // 5000-040-010
195-156[1]	Conjunto Central 433395-0046 GT1749V Ford Focus TDCi (SJR)	1000-010-102 // 433395-0046	120-82[1] // 433395-0046 // 1-A-4412 // 171-33[1] // 1102015939 // 212-03[1] // 131-14G[1]	185-54[1] // 22-13 H[1] // 713517-0012 // OEM: 1257260 // OEM: 1S4Q6K682AG // OEM: 1S4Q6K682AL // 713517-0008 // 802418-0001 // 8G17-30M-992 // 5000-010-066
195-157[1]	Conj.Cent.433289-0291 GT1549S Ren. Master II 2,5dCi Motor G9U E4(SJR)	433289-0291 // 1000-010-320	433289-0415 // 131-37F[1] // 433289-0291 // 200-03[1]	190-03[1] // 22-13 I[1] // 757349-0001 // 757349-0002 // 757349-0003 // OEM: 8200433479D // OEM: 8200683866 // OEM: 8200766765A // OEM: 8200879731 // 757349-0004 // CNR.3035 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-158[1]	CCR 702793-0024 GT2052V Nissan Terrano II 3,0 Di–Patrol 3,0 Di (SJR)	1000-010-151 // 702793-0024	171-38[1] // 702793-0024 // 1102020924 // 199-08[1] // 131-23G[1]	22-13 H[1] // 724639-0006 // 724639-0002 // 724639-0004 // OEM: 144112X90A // 5000-010-066
195-159[1]	Conjunto central 703890-0350 GT1852V M.Benz Sprinter OM611 (SJR)	1000-010-114B // 703890-0350	115-133[1] // 802883* // 802883-01 // 131-09G[1] // 703890-0350 // 171-26[1] // 1102018904	105-364[1] // 22-13 I[1] // OEM: A6110960899 // OEM: A6110961699 // 805305* // 805305-01 // 5000-010-066H
195-160[1]	Conjunto Central HX35-HX35W 3538421-4027212 6BTAA Iveco Tector (SJR)	3538421 // 4027212 // 1000-020-123	4030686 // 802912 // 114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 194-13[1] // 3538421 SM // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 215-17[1] // 4030868 // TDCG540226 // 218-05[1] // 231-24[1] // 7100-007-0036 // //	105-384[1] // 105-385[1] // 105-392[1] // 105-408[1] // 105-431[1] // 185-143[1] // 185-197[1] // 205-127[1] // 22-32 C[1] // 185-86[1] // 3538868 // 3538872 // 3538881 // 3538882 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3594634 // 3594635 // 3597911 // 3797241 // 3797242 // 3800988 // 3802878 // 4033681 // 4037470 // 4038209 // 4038211 // 4038287 // 4038598 // 4039333 // 4039632 // 4041424 // 4041425 // 4041427 // 4042667 // 4042762 // 4043678 // 4044098 // 4044099 // 4044103 // 4044104 // 4044127 // 4044128 // 4044324 // 4044325 // 4044890 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 4955691 // 4955748 // 4955749 // 5324938 // 5359324 // 5451622 // 5452777 // 6754-81-8181 // 6754-81-8240 // 805519 // 3597912 // 805563 // 805565 // 805552 // 805595 // 805562 // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 4037469 // 8C03-100-B81 // 4038289 // TDTC540225 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3802881 // 8C03-200-A87
195-16[1]	Conjunto Central 49135-08000 TF035 Montero 2.8L (SJR)	49135-08000 // 1000-050-002** // 1000-050-002B	119-09[1] // 49135-08000 // 120-97[1] // 1-E-5072 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 171-21[1] // 1401635906 // 179-17A[1] // 197-22[1]	22-64 C[1] // 185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // OEM: ME201677 // 5000-050-017 // 49135-03130 // 8M35-200-128
195-161[1]	Conjunto central 433352-0027 GT2052S Camion Hyundai (SJR)	1000-010-255 // 433352-0027	111-59[1] // 433352-0027 // 131-16F[1] // 135-27[1] // 1GB0180 // 235-102[1] // GT20-002	246-145[1] // 248-18[1] // 22-13 H[1] // 200101111546 // 702213-0001 // TBS-0143 // 5000-010-066
195-162[1]	Conj. Central CT12B 17202-67040/17202-67010 Toyota Hilux 3.0Lts.(SJR)	17202-67040 // 17202-67010 // 1000-060-103	120-100[1] // 17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054 // 138-02[1] // 197-07[1] // 197-07 R[1] // 180-05A[1]	22-116 B[1] // 185-34[1] // 17201-67040 // 5000-070-018 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // 8T12-200-208 // JR-208*
195-163[1]	Conjunto Central 447450-0191 APL277 Chevrolet 14000 (SJR)	1000-010-372 // 447450-0191	115-30[1] // 805013 // 131-04B[1] // 447450-0191	22-01 G[1] // 702368-0002 // 5000-010-020
195-164[1]	Conjunto Central 408105-0353 TO4E66 Mercedes Benz OM366LA (SJR)	1000-010-165 // 408105-0353		466646-0013 // 466646-0017 // 466646-0018 // 466646-0019 // 466646-0020 // 466646-0023 // 466646-0024

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-165[1]	Conjunto central HX55 (4031341) Scania DC12 (SJR)	4031341 // 1000-020-137	195-165 F[1] // 4031341 // 1000-020-137T	185-189[1] // 185-189 F[1] // 22-50 B[1] // 3797400 // 4031122 // 4031127 // 4038616 // 4038617 // 4044950 // 4044951 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // OEM: 1791773 // 4038613 // 8C05-100-424 // 8C05-100-424T // 5000-020-023
195-165 F[1]	Conjunto central HX55 (4031341) Scania DC12 – RC. MFS (SJR)	4031341 // 1000-020-137T	195-165[1] // 4031341 // 1000-020-137	185-189[1] // 185-189 F[1] // 22-50 B[1] // 3797400 // 4031122 // 4031127 // 4038616 // 4038617 // 4044950 // 4044951 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // OEM: 1791773 // 4038613 // 8C05-100-424 // 8C05-100-424T // 5000-020-023
195-166[1]	Conjunto central K27-3262 (0073) Mercedes Benz OM422A - OM422LA (SJR)	5327 710 0073 // 1000-030-011	313454 // 237-01[1] // 5327 710 0073 // C107-23-105 // 117-26[1]	185-22[1] // 22-13 H[1] // 313163 // 5327 970 6206 // 8B27-100-011 // jr-011* // 5000-010-066
195-167[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433395-0049 GT1749V Audi A3 TDi – Golf Tdi (SJR)	1000-010-036 // 433395-0049	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 195-150[1] // 1000-010-053	22-13 I[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454232-0005 // 768329-0001 // 454183-0003 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // 5000-010-066H // 713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 454232-0009 // 8G15-30M-304
195-168[1]	Conjunto central VR15 VAX50030 RHF5 Kia Carnival (SJR)	1000-040-112 // VAX50030	118-14 #[1] // VAX50012 KTS // 118-16[1] // VAX50030 // 178-09B[1] // 218-01[1] // 118-14[1] // VAX50012 // 118-14 A[1] // VAX50012 REM	22-85 B[1] // 0K551-13700C // 28200-4X300 // 5000-080-009
195-169[1]	Conjunto Central VVP1 VAX40018 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (SJR)	1000-040-124 // VAX40018	178-08B[1] // VAX40018 // 196-06[1] // 218-02[1] // 172-23[1] // 500-00081-500	22-58 C[1] // 5000-080-027
195-170[1]	Conjunto central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SJR)	VBX40011 // 1000-040-127	118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 178-01B[1] // VBX40011 // 193-06[1] // VBX40011 SL // 194-21[1] // VBX40011 SM // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 198-01[1] // VBX40011 SS	225-21[1] // 22-58 B[1] // 185-83[1] // OEM: 8971397243 // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // TURBO-I002 // VA420014 // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I05-200-240
195-17[1]	Conjunto Central 703890-0151 GT1749V Audi A3- Golf TDI 1,9L(SJR)	703890-0151 // 1000-010-055	703890-0002 // 802895 // 120-46[1] // 1-A-3232 // 171-34[1] // 703890-0151 // 1102015929 // 131-12G[1] // 218-06[1]	22-13 I[1] // 454232-0010 // 701855-0006 // 713673-0001 // 713673-0002 // 713673-0004 // 713673-0005 // 722730-0003 // 5000-010-066H
195-171[1]	Conjunto central 49377-08400 TD04 MHI L200 (SJR)	1000-050-165 // 49377-08400	119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 179-07A[1] // 193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 194-18[1] // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 218-07[1]	22-16 B[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 5000-050-004
195-172[1]	Conjunto Central GTA2056V VW Touareg 2,5 TDI Mot.BAC/BLK–174HP(SJR)	1000-010-358	171-23[1] // 1102020919 // 218-09[1] // ZC-CHRA-716885-0004 // 131-07L[1]	208-41[1] // 22-13 H[1] // 716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0001 // 720931-0002 // 720931-0003 // 720931-0004 // 716885-0004 // 5000-010-066

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-173[1]	Conjunto central RS2 K04 (0553) Amarok 180HP Rueda Compr. MFS (SJR)	5304 710 0553 // 1000-030-221T	132-14C[1] // 5304 710 0553 // 220-14[1] // 2-00-0513X // 231-19[1] // 7100-002-0181B // 7100-002-0181	185-242[1] // 22-124 B[1] // 1000 970 0051 // 1000 970 0069 // 1000 970 0097 // 1000 970 0101 // 1000 970 0114 // 1000 970 0252 // 5304 970 0126 // 5304 970 0144 // 805961 // OEM: 03L145715C // OEM: 03L145715H // OEM: 03L145715M // OEM: 03L145873G // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-144* // 5000-040-144-5600 // RK-K1-3
195-174[1]	Conjunto central 443854-0116 TB2509 Iveco Daily (SJR)	443854-0116 // 1000-010-227	443854-0175 // 111-23[1] // 443854-0116 // 116-07[1] // 131-02E[1]	22-27 E[1] // 454102-0002 // 466974-0007 // 466974-0009 // 471021-0002 // 5000-010-005
195-175[1]	Conj.Cen.K16-2470(0048)Cargo 815e ISBe4–VW 8150/12150 (RC Fundi.)(SJR)	5316 710 0048 // 1000-030-204	5316 710 0047 // 120-111[1] // 5316 710 0048 // 1-D-5553 // 132-12B[1]	22-46 B[1] // 80000174060 // 172198 // 173809 // 173871 // 174058 // 174059 // 174060 // 174063 // 174611 // 3966672 // 5316 970 7215 // 70000173809 // 70000173871 // 70000174059 // 70000174063 // 70000174611 // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174063 // 80000174611 // 90000172198 // 90000173809 // 90000173871 // 90000174058 // 90000174059 // 90000174060 // 90000174063 // 90000174611 // 5000-040-011
195-176[1]	Conjunto Central 49177-08250 TD04 MHI Montero-Galloper (SJR)	49177-08250 // 1000-050-130	49177-08255	22-16 B[1] // 49177-00401 // 49177-02502 // 49177-02512 // 49177-07612 // 49377-05100 // OEM: 28200-42540 // 5000-050-004
195-177[1]	Conjunto Cent. HX40W-HE400WG 4027868 VW 17-300/Cummins ISLe 8,9Lt(SJR)	4027868 // 1000-020-144	801861 // 114-19[1] // 4027868 // 117-11[1] // 4027868 OFA // 134-03B[1] // 192-12[1] // 4027868 SN // 197-03[1] // 115-160[1] // 802917	105-411[1] // 105-446[1] // 185-259[1] // 22-32 C[1] // 4038002 // 2834857 // 2834858 // 2835421 // 2836275 // 2836276 // 3770106 // 3770107 // 3781591 // 3781592 // 3787086 // 3791345 // 3791346 // 3791347 // 3791349 // 4033423 // 4033758 // 4033759 // 4038004 // 4042289 // 4042290 // 4046431 // 4046432 // 4048406 // 4048407 // 4955854 // 4956097 // 4956099 // 4956103 // 805577 // OEM: 05041298170 // OEM: 504129817 // 805463 // 805467 // 4038003 // 8C04-200-P77 // 5000-020-021 // 5000-020-022*

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-178[1]	Conjunto Central HX40 - HX40W 3538379-3591196 Case 2388 (SJR)	3591196 // 3538379 // 1000-020-132	4027906 // 4030911 // 801776 // 801777 // 114-17[1] // 3591196 // 3538379 // 117-10[1] // 3538379 OFA // 134-10B[1] // 194-09[1]	22-32 C[1] // 205-78[1] // 3538218 // 3538219 // 3538220 // 3590019 // 3590020 // 3590348 // 3591732 // 3596415 // 3596430 // 3596713 // 3597788 // 3599172 // 3599173 // 3800378 // 3800426 // 4036950 // 4036978 // 4037686 // 4037687 // 4037688 // 4037690 // 4037691 // 4041252 // 4041253 // 4044183 // 4044184 // 4046102 // 4089716 // 4955656 // 805515 // 805539 // OEM: 84227973 // OEM: 84269952 // OEM: 87355317 // OEM: J800426 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3537762 // TDTC540033
195-179[1]	Conjunto Central HX35 - HX35W 3537817 Cummins 6BTA (SJR)	1000-020-152 // 3537817	3580902 // 114-14[1] // 3537817 // 117-09[1] // 134-01B[1] // 197-05[1]	185-223[1] // 205-138 F[1] // 205-37[1] // 22-32 C[1] // 2834798 // 2834799 // 2834823 // 2882063 // 3536319 // 3536977 // 3536978 // 3539698 // 3539699 // 3590032 // 3767251 // 3771455 // 3802695 // 3802696 // 3802768 // 3802819 // 3802821 // 3804877 // 4033982 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 3539697 // 3539700 // 8C03-100-B77 // 3599725 // TDTC540096 // 3536971 // TO-TURBO-3536971* // 5000-020-021 // 5000-020-022*
195-180[1]	Conjunto Central H1E 3545988 Ford Cargo 1730 (SJR)	3545988 // 1000-020-148	114-12[1] // 3545988 // 117-14[1] // 3545988 OFA // 134-04C[1]	22-09 D[1] // 3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
195-18[1]	Conjunto Central 706287-0990 GT1544V Citroen C4-C5/F.Focus (SJR)	706287-0990 // 1000-010-108	131-02G[1] // 120-80[1] // 1-A-4387	185-12[1] // 22-60 B[1] // 753420-0002 // 753420-0004 // 753420-0005 // 8G15-300-310 // JR-310* // 5000-010-093C
195-181[1]	Con.Cen. R2S KP35 (0511) Amarok 2.0LtsTDI-CR 180HP Rda.Com.MFS(SJR)	1000-030-222T // 5435 710 0511	132-08A[1] // 5435 710 0511 // 132-08AF[1] // 220-17[1] // 2-00-0514X // 231-16[1] // 7100-002-0201B // 256-140[1] // 300002090661	185-242[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0252 // 1000 993 0115 // 805961 // OEM: 03L145873G // 1000 970 0030 // 1000 970 0051 // 1000 970 0068 // 1000 970 0069 // 1000 970 0096 // 1000 970 0097 // 1000 970 0100 // 1000 970 0101 // 1000 970 0112 // 1000 970 0113 // 1000 970 0114 // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-040B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-182[1]	Conjunto Central HX27W 3593380 Iveco – New Holland (SJR)	3593380 // 1000-020-157	803977 // 134-01F[1] // 3593380	185-157 F[1] // 185-227[1] // 22-16 C[1] // 2836537 // 2843674 // 3597524 // 4033593 // 4033981 // 4309098 // 4894978 // 805937 // OEM: 504341208 // 2836536 // 2841631 // 2843535 // 3593378 // 3594360 // 3596597 // 3598004 // 3598839 // 3599363 // 3767391 // 3767392 // 3768543 // 3770243 // 3776746 // 4035316 // 4035775 // 4035956 // 4036735 // 4041657 // 4041791 // 4044752 // 4044784 // 4045275 // 4045279 // 4046471 // 4046567 // 4046569 // 4046846 // 4049965 // 3599027 // 8C02-200-D73 // 3779951 // 8C02-200-D50 // 5000-050-007
195-183[1]	Conjunto Central HX50 4027001 Scania DSC12 (SJR)	4027001 // 1000-020-103	1-B-5457 // 3580732 // 134-02G[1] // 4027001	22-28 C[1] // 3533886 // 3536749 // 3538495 // 3538496 // 3591167 // OEM: 1339995 // OEM: 1354277 // OEM: 1388058 // 5000-020-025B
195-184[1]	Conjunto Central 434251-0017 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP (SJR)	1000-010-411 // 434251-0017	197-28[1] // 434251-0017 // 131-05H[1]	22-34 G[1] // 185-111[1] // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0011 // 452164-0012 // 452164-0014 // 452164-0015 // 452164-0016 // 452164-0017 // 452164-0019 // 5000-010-190 // 452164-0001 // 8G45-100-805
195-185[1]	Conjunto Central 199716 S2ESL-056 Chev. 140.90 c/ motor Cat. (SJR)	199716 // 1000-070-031	113-03[1] // 199716 // 115-86[1] // 805166 // 115-86 R[1] // 133-06A[1]	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 103-0655 // 166145 // 166214 // 166475 // 166676 // 166802 // 166803 // 166808 // 166809 // 166810 // 166811 // 166812 // 166813 // 166814 // 166815 // 167648 // 167651 // 167652 // 167654 // 167708 // 171531 // 199712 // 199713 // 199714 // 199715 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
195-186[1]	Conjunto Central 318808 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC	318808 // 1000-070-016	117-25[1] // 318808 // 133-06D[1]	205-77[1] // 22-51 B[1] // 318519 // 318807 // TDTC540042 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-187[1]	Conjunto central 433289-0185 (GT2556S Perkins (SJR)	1000-010-381 // 433289-0185	131-02F[1] // 433289-0185 // 256-155[1] // 300001120366	185-72[1] // 225-22[1] // 22-13 O[1] // 711736-0001 // 711736-0002 // 711736-0010 // 711736-0011 // 711736-0012 // 711736-0016 // 711736-0024 // 711736-0027 // 711736-0051 // 754127-0001 // 754127-0003 // 8G25-200-737 // OEM: 2674A200 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A224 // OEM: 2674A432 // 711736-0003 // 8G25-200-A66 // 711736-0026 // TURBO-G046-1 // 5000-010-098B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-188[1]	Conjunto Central 49135-08600 TF035 MWM 4 Cil. (SJR)	1000-050-161 // 49135-08600	49135-08601 // 119-11[1] // 49135-08600 // 135-06[1] // 1MB0206 // 179-03A[1] // 215-25[1] // TDCG540286 // 235-16[1] // TF035-014	225-02[1] // 22-64 C[1] // 185-299[1] // OEM: 90529201006802 // 49135-06500 // TURBO-M107 // 5000-050-017 // 8M35-200-866
195-189[1]	Conj.Cen.K27-3071 (0178) M.Benz OM906LA-E3 Rda.Comp.Fresada (SJR)	1000-030-142T // 5327 710 0178	5327 710 0519 // 5327 710 0525 // 5327 710 0526	185-262 F[1] // 185-274[1] // 246-39[1] // 22-57 B[1] // 5327 970 0011 // 5327 970 0015 // 5327 970 7104 // 5327 970 7105 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7130 // 5327 970 7138 // 5327 970 7147 // 5327 970 7214 // OEM: 9020960199 // OEM: 9020961999 // OEM: 9060960098 // OEM: 9060965399 // 5327 970 7202 // 8B27-200-P80 // 5327 970 7120 // 8B27-200-733 // 03002971 // 5327 970 7136 // 5000-016-015* // 5000-040-010
195-190[1]	CCR 49373-09000 TD02H2-TVT21 Berlingo-Partner-308-DS3 1,6 DV6DTED(SJR)	49373-09000 // 1000-050-164	49373-09001 // 171-27[1] // 49373-09000 // 1401402905 // 179-05B[1] // 220-15[1] // 5-00-1112 // 256-85[1] // 03001A2353	22-65 B[1] // 185-121[1] // 49373-02000 // 49373-02001 // 49373-02002 // 49373-02012 // 49373-02013 // 49373-02022 // 49373-02023 // OEM: 9673283680 // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49373-02003 // 8M02-200-886
195-19[1]	Conjunto Central 703890-0302 GT1749V R.Laguna II-Volvo S40 (SJR)	1000-010-046 // 703890-0302	703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 120-41[1] // 1-A-3246 // 131-25G[1] // 703890-0302 // 171-39[1] // 1102015912 // 172-03[1] // 100-00024-500	185-11[1] // 22-13 H[1] // 708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 708639-0010 // 8G17-300-301 // JR-301* // 5000-010-066
195-191[1]	CCR H2D 3525301 Cumm.6CT– MB.OM441–Scania DCS11-18–Volvo TD120 (SJR)	1000-020-121 // 3525301		3524803 // 3525517 // 3525518 // 3526400 // 3526401 // 3526886 // 3526964 // 3527017 // 3527018 // 3527997 // 3527998 // 3528703 // 3529236 // 3529401 // 3529412 // 3529558 // 3529559 // 3529661 // 3531652 // 3531653 // 3534204 // 3536271 // 3536272 // 3536713 // 3536714 // 3536715 // 3545901 // 3545914 // 3545915 // 3580214 // 3580552 // 4027672
195-192[1]	Conjunto Central HX50 3575203 Scania DSC11-22 / Volvo TD 121/122 (SJR)	3575203 // 1000-020-112	1-B-5459 // 134-03G[1] // 3575203	22-28 D[1] // 3536614 // 3536615 // 3537639 // 3538860 // 3538861 // 3539244 // 3593296 // 3593297 // 3796909 // 4032055 // 4032190 // OEM: 1378567 // OEM: 1392911 // OEM: 1394437 // OEM: 1394638 // OEM: 1395480 // 5000-020-028B
195-193[1]	Conjunto Central VT10 RHF4 Mitsubishi L200 2,5 TD (SJR)	1000-040-133		185-278[1] // 22-58 B[1] // OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 8I04-200-685 // VF420088 // 1HH0127 // 5000-080-025

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-194[1]	Conjunto Central GT1544V Hyundai-Kia Motor U1,5L Euro4 (SJR)	1000-010-265	171-35[1] // 1102015956 // 131-22G[1] // 235-272[1] // GT15-051	101-127[1] // 22-13 I[1] // 185-58[1] // 740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // 782404-0001 // OEM: 28201-2A400 // OEM: 28201-2A410 // 740611-0002 // 5000-010-066H // 8G15-300-444
195-195[1]	Conjunto Central HX50 4027473 Iveco Eurotech 8460.41 (SJR)	1000-020-119 // 4027473		22-28 D[1] // 3597544 // 3597545 // 3597546 // 3597547 // 4031414 // 5000-020-028B
195-196[1]	Conjunto central VA70 VF40A096 RHF4 Jeep Cherokee 2.5 CRD (SJR)	1000-040-154 // VF40A096		22-58 C[1] // OEM: 352420956 // OEM: 35242095G // OEM: 35242096F // OEM: F400010 // VA800605 // VF400008 // VF40A013 // VF40A023 // 5000-080-027
195-197[1]	Conjunto cent. 49189-09100 TD04 MWM 6 Cil. Che. Silv - Ford F100 (SJR)	49189-09100 // 1000-050-160	119-03[1] // 49189-09100 // 135-23[1] // 1MB0337 // 49189-09100 SQ // 179-01A[1]	22-16 C[1] // 49189-03200 // 49189-03210 // 5000-050-007
195-198[1]	Conj. central 709947-0002 GT3571S Caterpillar 924 GII– Perkins (SJR)	709947-0002 // 1000-010-514	120-109[1] // 709947-0002 // 1-A-5551	22-38 C[1] // 709942-0001 // 709942-0003 // 709942-0004 // 709942-0005 // 5000-010-173
195-199[1]	Conj. central 709947-0004 GT3571S Caterpillar 924 GII– Perkins (SJR)	1000-010-390 // 709947-0004		709942-0002 // 709942-0007 // 709942-0008 // 709942-0009 // OEM: 2674A402
195-200[1]	Conjunto central 433289-0143 GT1549S Renault Laguna (SJR)	433289-0143 // 1000-010-008	111-39[1] // 433289-0143 // 120-31[1] // 1-A-3864 // 171-31[1] // 1102015901 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 131-40F[1]	185-37[1] // 22-13 I[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 703245-0001 // 8G15-200-043 // 5000-010-066H
195-20[1]	Conjunto Central 703890-0121 GT1749V BMW 320d (SJR)	1000-010-106 // 703890-0121	703890-0121	22-13 H[1] // 717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 8G17-300-308 // 5000-010-066
195-201[1]	Conj.cent. 703891-0037/0028 GT2256V Ranger Rover TD6 BMW 3,0Lts.(SJR)	703891-0028 // 703891-0037 // 1000-010-329		22-13 H[1] // 712541-0001 // 712541-0002 // 712541-0003 // 712541-0004 // 712541-0006 // 712541-0007 // 715568-0001 // 715568-0003 // OEM: A6650960099 // 5000-010-066
195-202[1]	Conj. Cen. 741661-0099 GTB1746V Ford Focus S-MAX 1,8 DURATORQ (SJR)	741661-0099 // 1000-010-316	741661-0020 // 131-01L[1] // 741661-0099 // 131-08G[1] // 171-55[1] // 1102017922 // 258-19[1] // TBS-02G-2033	185-283[1] // 22-13 I[1] // 742110-0004 // 742110-0006 // 742110-0007 // 758532-0012 // 758532-0019 // 763647-0019 // OEM: 1453914 // OEM: 1464596 // OEM: 1478634 // OEM: 1521485 // OEM: 1567329 // OEM: 4M5Q6K682AD // OEM: 4M5Q6K682AF // OEM: 7G9Q6K682AA // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD // 763647-0014 // 8G17-300-674 // 5000-010-066H
195-203[1]	Conjunto Central K03 (0513) Daily 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8 (SJR)	5303 710 0513 // 1000-030-112	120-29[1] // 5303 710 0513 // 1-D-3131 // 132-10C[1]	22-14 I[1] // 5303 970 0034 // 5303 970 0037 // 5303 970 0054 // 5303 970 0071 // 5303 970 0072 // 5000-040-004
195-204[1]	CCR.431876-0109 TB28 Isuzu(NQR Series)(C/anillo adap.carc.Comp.)(OFA)	431876-0109 // 1000-010-202	431876-0148 // 111-70[1] // 431876-0109 // 120-21[1] // 1-A-3470	185-81[1] // 22-27 D[1] // 700716-0006 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0007 // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 5000-010-014

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-205[1]	Conjunto Central BV50-2277 (0530) A4 3,0TDi – VW Touareg 3,0 TDi (SJR)	1000-030-140 // 5304 710 0530	171-56[1] // 5304 710 0530 // 1303050901	185-213[1] // 22-81 E[1] // 5304 970 0035 // 5304 970 0043 // 5304 970 0045 // 5304 970 0050 // 5304 970 0054 // 8B50-300-366 // 5000-040-004B
195-206[1]	Conjunto central 316700 S400 Mercedes Benz Actros OM501-E2 (SJR)	1000-070-025 // 316700		185-245[1] // 22-54 B[1] // 1400 980 0006 // 1483 979 0000 // 317405 // 317762 // 318052 // 417405 // 5640 198 9000 // OEM: 0050967099 // OEM: 0060966699 // OEM: 0070964699 // OEM: 0070966499 // OEM: 0070967899 // OEM: 0080960799 // OEM: 0080965999 // OEM: 709664990080 // 316429 // 8S04-100-624 // 5000-030-020
195-207[1]	Conjunto central K04-2072 (0501) K04 Tata Sierra - Chrysler VM (SJR)	5304 710 0501 // 1000-030-165	5304 710 0509 // 112-07[1] // 120-09[1] // 5304 710 0501 // 1-D-2170 // 171-29[1] // 1302004901 // 132-21C[1] // 172-07[1] // 200-00306-500	22-14 I[1] // 5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019 // 5000-040-004
195-208[1]	Con.cen.TD04HL(49189-09160) Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0(SJR)	49189-09160 // 1000-050-151	49189-09161 // 49189-09162 // 171-71[1] // 49189-09160 // 1401404936 // 215-24[1] // TDCG540277	185-222[1] // 22-16 C[1] // 185-71[1] // 49189-02912 // 49189-02913 // 49189-02950 // OEM: 0375L8 // OEM: 0375P9 // OEM: 504092197 // OEM: 504110597 // OEM: 504137713 // OEM: 504304178 // OEM: 504340177 // OEM: 504340178 // OEM: 71792010 // OEM: 71793613 // 49189-02951 // 8M04-200-837 // 5000-050-007 // 49189-02914 // 8M04-200-423
195-209[1]	Conjunto central 443854-0110 T250-04 Land Rover (SJR)	443854-0110 // 1000-010-318	111-12[1] // 115-51[1] // 805033-01 // 120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 131-08E[1] // 131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // 194-03[1] // 443854-0110 SM	225-53[1] // 246-10[1] // 22-25 D[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // 452055-0004 // TURBO-G084 // 03002A0150* // 200101110207 // SL08302 // 5000-010-185
195-210[1]	Conj. central 703891-0126 GT2056V Cherokee 2,8 CRD Motor R2816K5 (SJR)	1000-010-346 // 703891-0126	195-360[1] // 1000-010-553 // 235-115[1] // 703891-0126 // GT20-050	246-115[1] // 22-13 H[1] // 757246-0001 // OEM: 35242112G // OEM: 35242115F // 03002A0290 // 763360-0001 // 5000-010-066
195-21[1]	49173-08700 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD025M Corsa / Astra 1.7LD (SJR)	49173-08700 // 1000-050-102	49173-09500 // 119-15 #[1] // 49173-08700 // 119-15[1] // 120-93[1] // 1-E-5077 // 172-08[1] // 300-00191-500 // 179-01B[1] // 256-110[1] // 300006080837	242-20[1] // 22-65 C[1] // 185-66[1] // 011TC14043000 // 49173-03000 // 49173-03010 // 49173-03110 // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // OEM: 16292-17012 // 49173-06601 // 5000-050-024 // 49173-06500 // 49173-06501 // 8M02-200-340
195-211[1]	Conjunto central 447359-0001 TV7504 Caterpillar 3406/B/E (SJR)	1000-010-397 // 447359-0001	0R6173 // 4P2063	466191-0001 // 466191-0002
195-212[1]	Conjunto Central VAX40019 VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5 (SJR)	VAX40019 // 1000-040-169	118-11[1] // 135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 178-02B[1] // VAX40019 // 193-05[1] // VAX40019 SL // 197-16[1] // VAX40019 SJP // 198-04[1] // VAX40019 SS // 215-22[1] // TDCG540275	185-44[1] // 205-32[1] // 22-58 B[1] // 8971856452 // OEM: 8971856450 // 8I04-200-980 // VC420037 // TDTC540145 // 1HH0127 // 5000-080-025

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-213[1]	Conjunto central 443824-0024 TD2503 Alfa 156/166 2,4Lts. JTD (SJR)	443824-0024 // 1000-010-410	131-02K[1] // 443824-0024	22-25 D[1] // 454150-0005 // 701900-0002 // 5000-010-185
195-214[1]	Conjunto central 49177-08110 TD04-11G Montero 2,5 (SJR)	1000-050-016 // 49177-08110	135-28[1] // 1MB0038 // 49177-08110 YUU // 171-01[1] // 49177-08110 // 1401404902 // 171-01 T[1]	22-16 B[1] // 49177-02500 // 49177-02501 // 49177-02510 // 49177-02511 // 49177-04600 // 49177-04610 // 5000-050-004
195-215[1]	Conjunto central GTB1549VK Chevrolet Cruze 2,0Lts – Daewo (SJR)	1000-010-463		22-13 J[1] // OEM: 25181746 // OEM: 96832200 // 5000-010-066H
195-216[1]	Conjunto central HE221W Ford Duty ISBE 4Cil.(4043587) RC.Fresada (SJR)	4043587 // 1000-020-149T	4043590 // 114-25[1] // 4043587 // 114-25 Z[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-354[1] // 1000-020-149 // 256-05[1] // 03001A2653	105-436[1] // 105-450[1] // 185-106[1] // 22-16 C[1] // 105-404[1] // 185-107 F[1] // 2834782 // 2834783 // 2835141 // 2835142 // 2835809 // 2835810 // 2835880 // 2835881 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 2840818 // 2840819 // 2840820 // 2881818 // 3785663 // 3785668 // 3785672 // 3785673 // 3785681 // 3785685 // 3785686 // 4033968 // 4039501 // 4039502 // 4040203 // 4040204 // 4040205 // 4040206 // 4040207 // 4040208 // 4040209 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4041230 // 4041552 // 4041555 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043976 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4955201 // 4955267 // 4955268 // 4955269 // 4955313 // 4955962 // 4956016 // 805347 // 805462 // TC0210585 // V009336 // 805461 // 808124 // 2835143 // 8C02-200-418 // 5000-050-007 // 805342 // 4038928 // 4038929
195-217[1]	Con.cent. 702793-0020 GT2052V(S2) Nissan Terrano/Patrol II 3,0 Di(SJR)	1000-010-383 // 702793-0020	235-108[1] // 702793-0020 // GT20-031	22-13 H[1] // 723739-0001 // 723739-0002 // 723739-0003 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-218[1]	Conjunto Central HX40 - HX40W 3535324–4027612 Dimex-Case 2188 (SJR)	4027612 // 3535324 // 1000-020-131	114-09[1] // 3535324 // 117-07[1] // 3535324 OFA // 134-04B[1] // 4027612 // 194-16[1] // 197-04[1]	205-39[1] // 205-50[1] // 22-32 C[1] // 205-106[1] // 3533004 // 3533008 // 3535635 // 3597311 // 3597760 // 3597761 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 4037722 // 4038422 // 4038426 // 4038427 // 4039611 // 4042265 // 4050203 // 4050236 // 4089189 // 3532223 // 3537672 // 3802613 // OEM: 87351239 // 3535619 // TDTC5400118* // TDTC540092* // TDTC540118 // TO-TURBO-3535619* // 3533000 // TDTC540141 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3532222 // TDTC540168
195-219[1]	CCR GT2056V Laredo-Cherokee 3,2-M.Benz C/CLK/CLS/E p/Tbo 757608-1(SJR)	1000-010-360	171-37[1] // 1102020916	22-13 H[1] // 757608-0001 // 761399-0001 // 761399-0002 // OEM: A6420900280 // 5000-010-066
195-220[1]	Conj.cent. 703890-0281 GT1852V M.Benz E Class–E220 Cdi–C220 Cdi(SJR)	703890-0281 // 1000-010-417		185-287[1] // 246-143[1] // 22-13 H[1] // 727461-0001 // 727461-0002 // 727461-0003 // 727461-0004 // 727461-0005 // 727461-0007 // OEM: A6460900080 // 727461-0006 // 8G18-300-817 // 200401110808 // 5000-010-066
195-22[1]	Conjunto Central 703890-0136 GT1749V BMW 320d (SJR)	703890-0136 // 1000-010-044	703890-0136	22-13 H[1] // 185-45[1] // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 5000-010-066 // 750431-0012 // 8G17-300-303
195-221[1]	Conjunto central 409853-0005 TA0302 Indenor XD3 (SJR)	1000-010-408 // 409853-0005	131-01C[1] // 409853-0005 // 111-08[1] // 115-123[1] // 802764 // 115-13[1] // 803017-01 // 235-96[1] // T3-026	22-01 G[1] // 5000-010-020
195-222[1]	Conjunto Central TO4B27 MB OM352A (408105-0079) (SJR)	1000-010-237B // 408105-0079 // 1000-010-163*	408105-0207 // 111-01[1] // 115-05[1] // 802038 // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 194-12[1] // 235-114 F[1] // T4-041 // 256-67[1] // 03001A1433	22-01 G[1] // 5000-010-020
195-223[1]	Conjunto Central H1E 3545701 Zanello boca Cerrada (SJR)	3545701 // 1000-020-154	114-11[1] // 3545701 // 117-08[1] // 3545701 OFA // 134-02C[1] // 194-24[1] // 197-21[1] // 3545701 SJP // 235-136[1] // H1-003	205-158[1] // 246-63[1] // 22-09 D[1] // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079 // 3528777 // TDTC540324 // 03002A0036 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
195-224[1]	Conjunto central 443854-0176 APL759 Chevrolet S10 (SJR)	443854-0176 // 1000-010-367	111-31 A[1] // 443854-0176 // 115-38[1] // 805029-01 // 131-07E[1] // 131-07ER[1] // 443854-0176 TUR REM // 231-13[1] // 7100-001-0146	185-144[1] // 22-27 E[1] // 704090-0001 // 8G25-200-494 // 5000-010-005
195-225[1]	Conjunto central 442480-0013 TV7805 Caterpillar 3406 Motor ATAAC (SJR)	1000-010-398 // 442480-0013	0R6953	22-03 D[1] // 465679-0001 // 465679-0002 // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-226[1]	Conjunto central 451298-0010 GT2252S Ford Ranger 2.5 L (SJR)	451298-0010 // 1000-010-366	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010 // 195-226 R[1] // 1000-010-366 // 220-10[1] // 1-00-0844 // 235-123[1] // GT20-009	185-39[1] // 22-13 H[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447 // 5000-010-066
195-226 R[1]	INHABILITADO Conjunto central 451298-0010 GT2252S Ford Ranger 2.5 L - REMAN (SJR)	451298-0010 // 1000-010-366	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010 // 220-10[1] // 1-00-0844 // 235-123[1] // GT20-009	185-39[1] // 22-13 H[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447 // 5000-010-066
195-227[1]	Conjunto central 451298-0009 GT2259 Mercedes Benz Atego OM904LA (SJR)	1000-010-309 // 451298-0009		22-13 H[1] // 452214-0003 // 5000-010-066
195-228[1]	Conjunto Central 443854-0177 APL821 Ford F100 HSD (SJR)	443854-5177 // 443854-0177 // 1000-010-405	111-30-A[1] // 115-100[1] // 805243 // 115-37[1] // 805059 // 131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM // 231-21[1] // 7100-001-0403 // 235-121[1] // GT25-010	185-145[1] // 185-152[1] // 22-27 E[1] // 704091-0001 // 8G25-200-H09 // 704344-0001 // 8G25-200-803 // 5000-010-005
195-229[1]	Conjunto central 436731-0001 GT2049S Ford Mondeo / Transit TDCi (SJR)	1000-010-132 // 436731-0001	111-68[1] // 436731-0001 // 131-32F[1]	22-13 H[1] // 708618-0004 // 708618-0005 // 708618-0006 // 709035-0004 // 709035-0005 // 726194-0003 // 8G20-20M-563 // 8G20-20M-C25 // 5000-010-066
195-230[1]	Conjunto central 447359-0003 TV7506 Caterpillar 3406 (SJR)	1000-010-396 // 447359-0003	0R6691 // 103-0646	0R6689 // 0R6994 // 102-9429 // 122-7622 // 124-7622 // 466527-0001 // 466869-0002
195-23[1]	Conjunto Central GT1749V p/T. 724930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SJR)	1000-010-253	802906 // 703890-0123 // 214-01[1] // 703890-0160 // 120-103[1] // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23 R[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
195-231[1]	Conj.cen.GTB1756VK Chevrolet S10 2.8Lt - RA428 p/Tbo.797001-0001 (SJR)	1000-010-449	131-05L[1] // 231-18[1] // 7100-001-0219 // 235-282[1] // GT17-070 // 256-70[1] // 300001121769	185-202[1] // 22-13 H[1] // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 797001-0001 // 797001-0002 // 8G17-300-879 // 5000-010-066
195-232[1]	Conjunto Cent. 49177-08540 TD04L Komatsu PC130-7 SAA4D95LE (SJR)	1000-050-162 // 49177-08540	49177-08541	22-16 C[1] // 49377-01610 // 49377-01611 // 5000-050-007
195-233[1]	Conjunto central VCX50024 VJ33 RHF5 Mazda B2500 Motor J97A (SJR)	VCX50024 // 1000-040-119		22-85 B[1] // 5000-080-009
195-234[1]	Conjunto central 434766-0012 GT2556V BMW 330D (SJR)	1000-010-105 // 434766-0012	171-06[1] // 434766-0012 // 1102022907 // 131-21G[1]	22-13 H[1] // 185-207[1] // 704361-0004 // 704361-0005 // 5000-010-066 // 704361-0006 // 8G22-300-307

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-235[1]	Conjunto central HX55 4027027 Volvo FH/FM12 (SJR)	1000-020-108 // 4027027		105-418[1] // 185-116[1] // 22-50 B[1] // 3165219 // 3169592 // 3591078 // 4036903 // 4036904 // 4049337 // 4049338 // OEM: 20516531 // OEM: 20517516 // 805369 // 3591077 // 8C05-100-407 // 5000-020-023
195-236[1]	Conj.cen.703890-0137/0128/0013 GT1749V Golf IV TDI– Audi A3 TDI (SJR)	703890-0128 // 703890-0137 // 703890-0013 // 1000-010-271	120-89[1] // 703890-0128 // 703890-0137 // 703890-0013 // 1-A-4303	801-34[1] // 22-13 H[1] // 705650-0001 // 716213-0001 // 721021-0003 // 721021-0004 // 721021-0005 // 742614-0001 // 742614-0002 // 742614-0003 // OEM: 038253016Q // OEM: 038253016QV500 // OEM: 038253016QV510 // OEM: 03G253014G // 742614-0004 // 8G17-30M-H62 // 5000-010-066
195-237[1]	Conj.Cen.CT20 p/tbo 17201-54010 Øm RC 36.00mm Landcruiser 2,4 (SJR)	1000-060-116		128-01 A[1] // 208-53 F[1] // 22-115 B[1] // 17201-54010 // 5000-070-015
195-238[1]	Conjunto Central BV50-2080 (0532) Audi A4–A6 p/tbo 5304 970 0055 (SJR)	1000-030-158 // 5304 710 0532		42-04CB[1] // 42-37 B[1] // 22-81 E[1] // 5304 970 0055 // 3300-016-049 // 3000-016-049 // 5000-040-004B
195-239[1]	Con.Cen. BV50-2080 (0531) Discovery - Range Rover Sport 2,7 TDV6 (SJR)	1000-030-190 // 5304 710 0531		185-285[1] // 22-81 E[1] // 5304 970 0039 // 5304 970 0065 // 5304 970 0069 // 5304 970 0073 // 5304 970 0115 // 5304 970 0116 // 8B50-300-D70 // 5000-040-004B
195-23 R[1]	INHABILITADO Conj.Cen. GT1749V p/T. 724930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SJR) REMAN	1000-010-253	703890-0123 // 802906 // 120-103[1] // 703890-0160 // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1] // 214-01[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
195-240[1]	Conj.cent. 706287-0002 GT1749V Land Rover Freelander 2,0 Lts. (SJR)	1000-010-332 // 706287-0002	171-03[1] // 1102015936 // 212-04[1] // 131-16G[1] // 706287-0002	22-13 I[1] // 185-59[1] // 708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 5000-010-066H // 708366-0005 // 8G17-300-265
195-24[1]	CCR CT16V(17202-90040) P/tbo 17201-0L040 Toy. Hilux SRV/SR 3.0 (SJR)	1000-060-003 // 17202-90040	216-02[1] // 115-176[1] // 802925 // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24 R[1] // 1000-060-003 // 216-02 F[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS // 256-10[1] // 03001857	185-47[1] // 225-06[1] // 22-74 B[1] // 105-397[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S // 5000-070-022 // 5000-070-105* // 805335

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-241[1]	Conjunto Central H1C 3523317 Cummnis 6BT (SJR)	3523317 // 1000-020-126F	3545713 // 114-22[1] // 3523317 // 117-03[1] // 134-01C[1] // 235-132[1] // H1-001	185-50[1] // 225-31[1] // 22-09 D[1] // 3528741 // 3528771 // 3528773 // 3534285 // 3534286 // 3592224 // 3592225 // 3592226 // 3800990 // 3526739 // 8C01-100-429 // 3522778 // TURBO-H001 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
195-242[1]	Conjunto central GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V (SJR)	1000-010-467	131-04L[1] // 171-24[1] // 1102017931 // 214-09[1] // GB-2451-CHRA // 220-03[1] // 1-00-0414 // 235-19[1] // GT17-060 // 256-98[1] // 3000001100418 // 258-36[1] // TBS-02G-0272	185-201[1] // 185-252 F[1] // 225-61[1] // 22-13 H[1] // 101-163[1] // 787556-0022 // 854800-0001 // 8G17-300-L34 // 854800-0002 // 787556-0017 // TURBO-G136 // 5000-010-066
195-243[1]	Conjunto central GTB1446VZ VW Transporter T5 2,0 TDI (SJR)	1000-010-459		22-112 B[1] // 792290-0002 // 5000-010-227
195-244[1]	Conjunto central 318911 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (SJR)	318911 // 1000-070-067	133-01D[1] // 318911	22-51 B[1] // 205-79[1] // 04259318KZ // 20571676 // 5620 970 0001 // OEM: 04285322 // OEM: 3802190 // OEM: 6005030553 // 5000-030-021 // RK-S14-1 // 318754 // 318815 // TDTC540041
195-245[1]	Conjunto central 49377-08510 TD04 MHI Montero (SJR)	1000-050-173 // 49377-08510	119-02[1] // 49377-08510 // 135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 179-10A[1] // 193-09 #[1] // 49377-08510 SL // 197-15[1] // 198-07[1] // 49377-08510 SS // 235-151[1] // TD04-021-B	22-16 B[1] // 5000-050-004
195-246[1]	INHABILITADO Con.cen. TBP418 Øm RT Y63.4mm - Øm RC 56.6mm - Aplic. desconocida(SJR)	1000-010-369		
195-247[1]	Con.cen.GTA1749MV p/Tbo 766340-0001/773720-0001–JTD Multijet 1,9 (SJR)	1000-010-272		22-13 I[1] // 766340-0001 // 773720-0001 // 5000-010-066H
195-248[1]	Conjunto central 433467-0006 GT1549 Peugeot 406-Xantía (SJR)	433467-0006 // 1000-010-484	111-29[1] // 433467-0006 // 131-08F[1] // 235-109[1] // GT15-027	22-13 I[1] // 5000-010-066H
195-249[1]	Conjunto Central K14-2070 (0509) Iveco Daily 2,5 TD (SJR)	1000-030-233 // 5314 710 0509	116-19[1] // 5314 710 0509 // 160.047 // 132-09B[1]	22-46 B[1] // 185-117[1] // 5314 970 7004 // 5314 970 7005 // OEM: 4851722 // 5000-040-011 // 5314 970 7001 // 8B14-200-A03
195-24 R[1]	INHABILITADO CCR CT16V(17202-90040)P/tbo17201-0L040 Toy.Hilux SRV/SR3.0-REMAND(SJR)	17202-90040 // 1000-060-003	115-176[1] // 802925 // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 216-02 F[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS // 256-10[1] // 03001857	22-74 B[1] // 105-397[1] // 185-47[1] // 225-06[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 5000-070-022 // 5000-070-105* // 805335 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S
195-250[1]	Con.cent.433289-0041 GT1549 Rover 620 Hon.Civic/Accord 2.0 20T2N (SJR)	433289-0041 // 1000-010-483	111-28[1] // 433289-0041 // 120-35[1] // 1-A-3966 // 131-04F[1]	22-13 I[1] // 5000-010-066H

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-25[1]	Conjunto Cent. 49177-08130 TD04-12T-4 Mitsubishi Montero 2.8Lts.(SJR)	49177-08130 // 1000-050-008	119-05[1] // 49177-08130 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 171-49[1] // 1401404903	22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // 49377-03043 // SL08201
195-251[1]	Conjunto central 433289-0066 GT1544Z Ford Focus Tddi 1,8Lts (SJR)	1000-010-485 // 433289-0066	433289-0080	22-13 H[1] // 452244-0004 // 452244-0005 // OEM: 1079399 // OEM: XS4Q6K682BB // 5000-010-066
195-252[1]	Conj.central GTB2256VK Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (SJR)	1000-010-481	803966 // 131-06L[1] // 231-15[1] // 7100-001-0298 // 235-18[1] // GT22-035 // 258-02[1] // TBS-02G-1599	105-435[1] // 185-193[1] // 22-13 H[1] // 798166-0007 // 812971-0007 // OEM: BK3Z-6K682-U // 805499 // 812971-0006 // 8G22-300-993 // 5000-010-066
195-253[1]	CCR. B1G (1158 710 0001) Perkins/Deutz/Volvo (RC.Øm 41,4 ØM 63,6)(SJR)	1000-070-036 // 1158 710 0001	260-06[1] // 1158 710 0001	185-200[1] // 22-83 B[1] // 1158 950 0000 // 1158 970 0002 // 1158 970 0003 // 1158 970 0008 // 1158 970 0009 // 1158 970 0031 // JR-840 // OEM: 04294260 // OEM: 04294688 // OEM: 04294689 // OEM: 04297800 // OEM: 04299151 // OEM: 04299152 // OEM: 04299161 // OEM: 04299982 // OEM: 04299983 // OEM: 04912833 // OEM: 21092586 // OEM: 21178995 // OEM: 21179081 // OEM: 21247356 // OEM: 2674A801 // 805978 // 1158 970 0000 // 8B01-200-B43 // 5000-030-124
195-254[1]	Conj.49131-08610/49131-09030 TD03L4-09GK Ranger 2,2-Transit 2.4(SJR)	49131-08610 // 49131-09030 // 1000-050-133	49131-08600 // 803620 // 171-46[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901 // 179-03B[1] // 172-25[1] // 300-00231-500 // 256-146[1] // 300006090850 // 258-27[1] // TBS-02M-0561	185-148[1] // 185-89[1] // 266-14[1] // 22-65 B[1] // 185-69[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05453 // 49131-06400 // 49131-06402 // 805373 // 852516-0006 // 8M03-200-987 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 28231-4A850 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // OEM: 6U3Q-6K682-AF // 49131-06340 // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 49131-06300 // 8M03-200-D11 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 90130-01040 // YT112-001-A // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49131-05402 // 8M03-200-585

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-255[1]	Conjunto central HX60 4027257 Scania DC16.01/02 – DT16.01 (SJR)	4027257 // 1000-020-155	4027256	185-276[1] // 3591225 // 3591226 // 3592376 // 3592377 // 3594549 // 3594550 // 3596266 // 3596267 // 3597488 // 3597489 // 4033591 // 4040541 // 4040542 // 4045531 // 4045532 // 4045533 // 4045534 // OEM: 05041157560 // 4031128 // 8C06-200-824
195-256[1]	Conj. cent. 784134-0013 GTC1244VZ Peugeot 308 GTI – Citroen DS3 (SJR)	784134-0013 // 1000-010-457	256-139[1] // 784134-0013 // 300001091513	185-154[1] // 22-112 B[1] // 784011-0005 // 806291-0001 // 806291-0003 // 824060-0005 // 824060-0006 // 824060-0007 // OEM: 0375P7 // OEM: 0375P8 // OEM: 1685819 // OEM: 31319528 // OEM: 36001457 // OEM: 36010147 // OEM: 9686120680 // OEM: 968612068005 // OEM: 968612068006 // OEM: 968612068010 // OEM: AV6Q6K682AA // OEM: CV6Q6K682AA // OEM: CV6Q6K682AB // OEM: CV6Q6K682AC // OEM: Y65013700 // 806291-0002 // 8G12-300-885 // 5000-010-227
195-257[1]	Conjunto central 49177-08240 TD04 MHI Montero (SJR)	1000-050-176 // 49177-08240	135-22[1] // 49177-08240 // 1MB0034 // 179-08A[1] // 194-25[1] // 197-17[1]	22-16 B[1] // 49177-01512 // 49177-01513 // 49177-01520 // 49177-01530 // 49177-07502 // 5000-050-004
195-258[1]	Conjunto central GT2260V BMW X3 – 330D -730/530D (SJR)	1000-010-136	1102022910 // 120-117[1] // 1-A-5164 // 131-18G[1]	22-13 H[1] // 185-62[1] // 725364-0004 // 725364-0006 // 725364-0007 // 725364-0012 // 725364-0018 // 725364-0022 // 728989-0001 // 728989-0003 // 728989-0007 // 728989-0010 // 728989-0015 // 728989-0016 // 728989-0019 // 5000-010-066 // 725364-0021 // 8G22-300-101
195-259[1]	Conjunto central 434766-0024 GT2052V Volkswagen LT II van 2,5Lts.(SJR)	434766-0024 // 1000-010-262		22-13 H[1] // 454205-0001 // 454205-0006 // 454205-0007 // 5000-010-066
195-260[1]	C.C.R.447450-0304 APL970 MWM 6.10 TCA–VW Omnib.17210–Cargo 1618 (SJR)	447450-0304 // 1000-010-497	115-44[1] // 802143 // 131-18B[1] // 447450-0304	22-01 G[1] // 702154-0003 // 702154-0013 // OEM: 905292010067-02 // 5000-010-020
195-26[1]	Conjunto Central 49135-08100 TF035-13T-6 Iveco Daily 2.8Lts. (SJR)	49135-08100 // 1000-050-116	49135-08401 // 119-12[1] // 49135-08100 // 135-08[1] // 1MB0159 // 49135-08100 YUU // 197-06[1] // 172-22[1] // 300-00244-500 // 179-11A[1] // 49135-08400	185-311[1] // 246-103 F[1] // 246-96[1] // 248-06[1] // 22-64 C[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05010 // 8M35-200-R58 // 200106110450 // 49135-05500 // 49135-05000 // TBS-0894 // 5000-050-017
195-261[1]	Conjunto Central 182865 F-302 Caterpillar varios (SJR)	182865 // 1000-070-033	178257 // 310128 // 113-20[1] // 182865 // 194-05[1] // 133-10B[1]	22-110 B[1] // 0R5804 // 171993 // 171994 // 171995 // 171996 // 172487 // 172488 // 172489 // 172490 // 173720 // 173721 // 173722 // 182453 // 182764 // 182765 // 182766 // 182767 // 182768 // 182769 // 183200 // 186512 // 187984 // 188127 // 188215 // 189361 // 189669 // 310138 // 315792 // 316211 // 7N2515 // 5000-020-111

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-262[1]	CCR 49135-08510/49135-08511 TF035HL-14GK MHI Pajero/Montero 3.2(SJR)	49135-08511 // 49135-08510 // 1000-050-155	49135-08512 // 179-09A[1] // 49135-08511 // 49135-08510 // 217-01[1]	185-88[1] // 225-15[1] // 22-64 C[1] // 49135-02900 // 49135-02910 // 49135-02911 // 49135-02920 // 49135-03611 // 49135-02921 // 8M35-200-421 // 49135-03411 // TURBO-M108-1 // 5000-050-017
195-263[1]	Conjunto Central 323037 CZ K27-varios modelos John Deere (SJR)	323037 // 1000-060-113	256-127[1] // 323037 // 300002161706	22-92 B[1] // 399-0323-037 // RE500287 // RE505047 // RE505342 // RE506802 // RE507118 // RE507544 // RE509796 // RE515438 // RE518453 // RE518823 // RE518975 // RE520277 // RE521086 // RE522309 // RE522709 // RE524801 // RE527382 // RE534674 // RE544371 // 5000-090-002
195-264[1]	Conjunto Central 433467-0008/17/19 GT2052 L.Rover Defender (SJR)	1000-010-195 // 433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019	111-43[1] // 433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019 // 131-19F[1]	22-13 H[1] // 452239-0005 // 452239-0008 // 5000-010-066
195-265[1]	CCR GT2256V (p/tbo 729403-3)M.Benz Sprinter–Accelo Mot.OM612–715C(SJR)	1000-010-365	131-24G[1]	22-13 H[1] // 729403-0001 // 729403-0002 // 729403-0003 // 5000-010-066
195-266[1]	Conjunto central 17202-17040 CT26 Landcruiser 4,2 Motor 1HD-FTE (SJR)	1000-060-105 // 17202-17040	197-27[1] // 17202-17040 // 180-03B[1]	246-160[1] // 248-37[1] // 17201-17040 // 200107130175 // TBS-0218
195-267[1]	Conj.cent. HT12-19B p/Tbo 14411-9S00A Frontier/Navara ZD30 3Lts. (SJR)	1000-080-007	211-01[1] // 214-05[1] // 14411-9S00A-CHRA // 215-09[1]	205-11[1] // 22-114 B[1] // OEM: 144119S000 // OEM: 14411-9S000 // OEM: 144119S002 // OEM: 14411-9S002 // OEM: 144119S00A // OEM: 14411-9S00A // 14411-9S00A // 5000-060-004
195-268[1]	Conj.cent. 49377-08930 TD04L-14T5 Ive.Daily-Ducato 2,8-Jumper 2,8(SJR)	49377-08900 // 1000-050-175	179-13A[1] // 49377-08930	22-16 C[1] // 5000-050-007
195-269[1]	Conj.cent.VV14 RHF4 VBX40084D M.Benz Sprinter–Viano–Vito OM646 (SJR)	1000-040-111 // VBX40084D		185-67[1] // 22-58 C[1] // 8I04-200-359* // 8I04-300-359 // 8I14-200-359* // VF40A132 // 5000-080-027
195-270[1]	CCR 703890-0043 GTA1749V Alfa Rom.147/156–Fiat Stilo M.JTD 1,9lts(SJR)	1000-010-470 // 703890-0043		22-13 H[1] // 716665-0001 // 716665-0002 // 5000-010-066
195-27[1]	Conjunto Central 49135-08020 TF035 MHI L200 (SJR)	49135-08020 // 1000-050-117	119-10[1] // 49135-08020 // 135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 196-02[1] // 49135-08020 SH // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 179-12A[1] // 197-32[1]	205-144[1] // 246-65[1] // 246-90 F[1] // 248-42[1] // 22-64 C[1] // 185-26[1] // 185-28[1] // OEM: 28200-4A200 // OEM: 28200-4A201 // OEM: MR224978 // 49135-04021 // 49135-04030 // 49135-02110 // TDTC540283 // 03002A0310 // 49135-04020 // 49135-04010 // TBS-1386 // 5000-050-017 // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 49135-04121 // 8M35-200-044 // JR-044*

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-271[1]	Conjunto central GTC1446VMZ Amarok 120HP - 140HP Motor CDBA (SJR)	1000-010-432	131-01M[1] // 231-17[1] // 7100-001-0364 // 256-97[1] // 300001100459	185-215[1] // 185-251 AQ[1] // 22-112 B[1] // 803955-0007 // 805935 // 809603-0001 // OEM: 03L253014AV300 // OEM: 03L253014AV351 // OEM: 03L253014AV700 // OEM: 03L253014C // OEM: 03L253016SV300 // 803955-0003 // 8G14-30M-798 // 5000-010-227
195-272[1]	CCR 433289-5248 GT2256S VW 8.150 Motor MWM 4,08 TCAE 3.0Lts. (SJR)	433289-5248 // 1000-010-364	111-73[1] // 433289-5248 // 131-22F[1]	22-13 H[1] // 765326-5002 // 765326-0002 // 5000-010-066
195-273[1]	Conjunto central VN4 RHF4H Nissan Cab Motor YD25DDTI 2,50Lts (SJR)	1000-040-170	805638 // 178-05B[1]	22-58 B[1] // 185-94[1] // OEM: 14411-MB40B // OEM: 14411-MB40C // OEM: 14411-VM01A // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I04-200-A04 // VA420125 // VB420119
195-274[1]	Conj.cen.BV39-1674 (0531) VW Polo 1,6 TDI-CR PQ25 - RC MFS (SJR)	5439 710 0531 // 1000-030-209T		22-59 F[1] // 5439 970 0086 // 5439 970 0094 // 5439 970 0098 // 5439 970 0114 // 5439 970 0136 // 5000-040-040
195-275[1]	Conjunto cen.433467-0014 GT2052S Nissan Frontier/Terrano TD27Ti (SJR)	433467-0014 // 1000-010-355	120-115[1] // 433467-0014 // 1-A-5560 // 131-39F[1]	22-13 H[1] // 5000-010-066
195-276[1]	Conjunto central HX50W 4027597 Iveco Stralis-Trakker (SJR)	4027597 // 1000-020-179	134-01G[1] // 4027597 // 215-01[1] // TO-CHRA-4027597	185-196[1] // 205-07[1] // 22-28 D[1] // 2836638 // 2836655 // 2836658 // 2836659 // 3596206 // 3596207 // 3768323 // 3768324 // 4033106 // 4033762 // 3594505 // 3595355 // 3596693 // 8C05-200-A83 // TDTC540210* // TDTC540212 // 5000-020-028B
195-276 R[1]	Conjunto central HX50W 4027597 Iveco Stralis-Trakker - REMAN (SJR)	1000-020-179 // 4027597		
195-277[1]	Conjunto Central 409853-0042 TA0315 M. Ferguson 14.99 (SJR)	409853-0042 // 1000-010-490	115-124[1] // 802760 // 115-21[1] // 805014 // 131-08C[1] // 409853-0042	22-01 G[1] // 465807-0001 // 466778-0001 // 466778-0002 // 466778-0003 // 466778-0005 // 466778-0006 // 466778-0007 // 5000-010-020
195-278[1]	Conjunto central 166916 S2B-075 John Deere (SJR)	166916 // 1000-070-065	133-17A[1] // 166916 // 235-87[1] // S2-061	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 166317 // 166373 // 166911 // 166913 // 166915 // 167059 // 168232 // 168479 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
195-279[1]	CCR.HE351CW Dodge Ram 2500 5.9lts.Mot.ISB6 (4032347) R.C.Fund.(SJR)	4032347 // 1000-020-133	120-104[1] // 4032347 // 1-B-5464 // 134-02A[1] // 139-08[1] // H4032347N	22-32 C[1] // 185-115[1] // 4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4043600 // 8C03-200-282
195-280[1]	Conjunto central 436085-0001 GT3776 New Holland TC59 (SJR)	436085-0001 // 1000-010-208	111-51[1] // 436085-0001 // 131-01J[1]	22-39 B[1] // 5000-010-081B
195-28[1]	Conjunto Central 435796-0020 GT1544 VW-Transporter (SJR)	435796-0020 // 1000-010-128	433289-0011 // 433289-0061 // 131-06F[1] // 433289-0065 // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 1-A-3719 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-281[1]	Conjunto central K27-2967 (0503) Mercedes Benz Motor OM366LA (SJR)	1000-030-211 // 5327 710 0503		22-57 B[1] // 5327 970 6710 // 5327 970 6711 // 5327 970 6718 // 5327 970 6719 // 5000-016-015* // 5000-040-010
195-282[1]	CCR.GTB1752VLK Hyun.Santa Fe–Kia Sorento p/tbo.780502-1 CRDi 2,2(SJR)	1000-010-382		185-280[1] // 246-108[1] // 22-13 H[1] // 28231-2F100 // 780502-0001 // 8G17-300-735 // 200401110868 // 5000-010-066
195-283[1]	Conjunto Central HX40 4027607 Cummins 6CTA (SJR)	1000-020-162 // 4027607	117-24[1] // 4027607 // 134-05B[1] // 199-11[1] // 195-283 R[1] // 1000-020-162	22-32 C[1] // 3596988 // 3596987 // 3596989 // 4035466 // 4036420 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
195-283 R[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX40 4027607 Cummins 6CTA (REMAN) (SJR)	4027607 // 1000-020-162	117-24[1] // 4027607 // 134-05B[1] // 195-283[1] // 1000-020-162 // 199-11[1]	22-32 C[1] // 3596988 // 3596987 // 3596989 // 4035466 // 4036420 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
195-284[1]	CCRCK27/41 RHF3 Kubota V2403MDITE2BBC(RT.Øm34,5ØM39,8/RC.Øm31,1)(SJR)	1000-040-137	178-02C[1] // 235-135[1] // RHF3-003	22-111 C[1] // VG410140 // F31CAD-501406 // F31CAD-501406N // F31CAD-50140G // F31CAD-50140GN // F31CAD-S01406 // F31CAD-S01406N // F31CAD-S0140G // F31CAD-S0140GN // OEM: 1G924-17011 // OEM: 1J700-17010 // OEM: 1J700-17011 // OEM: 1J700-17012 // VA410096 // VA410140 // VB410096 // VB410140 // VC410096 // VC410140 // VD410096 // VD410140 // VE410096 // VE410140 // VF410140 // 5000-080-010B
195-285[1]	CCR.GTV1749VK p/tbo 741785-0016 BMW Mot.M47-TU2-M47TU2-Euro 4(SJR)	1000-010-478		22-13 H[1] // 741785-0016 // 5000-010-066
195-286[1]	Conjunto central K04-2280 (0513) Ford Kuga–Volvo Mot.RNC 2P25-LT (SJR)	5304 710 0513 // 1000-030-177		185-281[1] // OEM: 30650569 // OEM: 30650975 // OEM: 30757112 // OEM: 6G9N6K682AA // OEM: 8603691 // 5304 970 0033 // 8B04-40M-275
195-287[1]	CCR 49135-09263 TF035HL6b-13TB-VG BMW 120d–X3 Motor N47D20/N47OL (SJR)	49135-09263 // 1000-050-134		225-38 Q[1] // 246-144 Q[1] // 22-64 C[1] // 49135-05860 // 49335-00230 // 49335-00240 // 49335-00440 // 49135-05840 // 49135-05850 // 49135-05895 // TURBO-M121-1M // 200406110172 // 5000-050-017
195-288[1]	CCR 49135-09645 TF035HL6bs-09GFT-VG BMW X3 2,0–320d–520d (SJR) RC MFS	49135-09645 // 1000-050-166T		22-64 C[1] // 185-216[1] // 49335-00510 // 49335-00511 // 49335-00512 // 49335-00530 // 49335-00560 // 49335-00561 // 49335-00580 // 49335-00581 // 49335-00583 // 49335-00584 // 49335-00600 // 49335-00601 // 49335-00610 // 49335-00611 // 49335-00620 // 49335-00621 // 49335-00630 // 49335-00635 // 5000-050-017 // 49335-00644 // 8M35-300-J26
195-289[1]	Conjunto central K27-3465 (0195) Mercedes Benz Actros V8–OM502LA (SJR)	1000-030-239 // 5327 710 0195	132-01E[1] // 5327 710 0195 // 237-02[1] // C227-20-533 // 195-500[1] // 5327 710 0196 // 1000-030-239T	185-120[1] // 185-120 A[1] // 22-57 B[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 5000-016-015* // 5000-040-010

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-290[1]	Conjunto central S2ESL080 CAT 938F/950F (SJR)	166144 // 178142 // 1000-070-031B	115-73[1] // 166144 // 805162 // 115-73 R#[1]	166141 // 166930 // 167197 // 167199 // 178011
195-29[1]	Conjunto Central K04-2070 (0500) K04 Ford Transit (SJR)	1000-030-001 // 5304 710 0500	112-03[1] // 5304 710 0500 // 116-20[1] // 160.129 // 120-02[1] // 1-D-3095 // 132-22C[1] // 171-10[1] // 1302004900	185-03[1] // 22-81 F[1] // 5304 970 0001 // 8B04-200-002 // JR-002* // JR-02** // 5000-040-005
195-291[1]	Con.cen.703891-0032/703891-0064 GT2256V M.Benz M270/Sprinter CDI (SJR)	703891-0064 // 703891-0032 // 1000-010-115	120-77[1] // 703891-0032 // 703891-0064 // 1-A-4165 // 131-17G[1]	22-13 H[1] // 243-07[1] // 709838-0003 // 709838-0004 // 709838-0005 // 721020-0001 // 5000-010-066 // 03001-057 // 709838-0001
195-292[1]	Conjunto central 408105-0348 TO4B09 Ford New Holland (SJR)	408105-0348 // 1000-010-438	131-10A[1] // 408105-0348	22-01 G[1] // 465218-0003 // 465218-0007 // 465218-0008 // 465218-0010 // 5000-010-020
195-293[1]	Conjunto central HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts. (SJR)	4027948 // 1000-020-183	4031321 // 4032233 // 4032695 // 4043363 // 134-12B[1] // 4027948 // 211-02[1] // 218-04[1] // 134-27B[1] // 4027949 // 215-14[1] // TDCG540209 // 220-19[1] // 3-00-1094 // 235-21[1] // HX-013 // 256-141[1] // 300004181273	105-414[1] // 105-420[1] // 105-422[1] // 185-179[1] // 205-147[1] // 205-149[1] // 205-97[1] // 225-55[1] // 246-112[1] // 22-32 C[1] // 246-16[1] // 2837670 // 2837678 // 2837715 // 3767230 // 3772607 // 3782477 // 3782478 // 4027888 // 4031450 // 4033899 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4039029 // 4039031 // 4039140 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041760 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042556 // 4042557 // 4044081 // 4044089 // 4044096 // 4044769 // 4045748 // 4045820 // 4045842 // 4046100 // 4046107 // 4046548 // 4047412 // 4047413 // 4048282 // 4048932 // 4049949 // 4049950 // 4089916 // 4089919 // 4309215 // 4955151 // 4955895 // 4956106 // OEM: 5042733690 // TC0210344 // 805363 // 805468 // 805460 // 4047305 // 8C04-200-J33 // 4043003 // TDTC540293 // 5329572 // TDTC540294 // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // TURBO-H132 // 03002A0192 // 4041764 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4051032 // 4051033
195-294[1]	Conjunto Central CZ – C15-505 MMZ MINSK Truck D245.S2 2008 (SJR)	1000-060-122		22-93 B[1] // 399-0015-505 // 3990015505 // C15-505-01 // 5000-090-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-295[1]	Conjunto central S310S001 (167486 - 171901) John Deere 6081H (SJR)	167486 // 171901 // 1000-070-021	133-08C[1] // 171901 // 167486 // 133-08CP[1]	22-42 C[1] // 167484 // 167727 // 167734 // 168223 // 168224 // 168225 // 168386 // 168585 // 168676 // 168681 // 168683 // 168684 // 168685 // 169586 // 170263 // 172240 // 172388 // 172834 // 173312 // 177280 // 177329 // 178081 // 178082 // 178418 // 178419 // 178420 // 178431 // 477329 // RE519036 // RE56488 // RE57184 // RE66524 // SE500270 // 318393 // 5000-030-018
195-296[1]	Con.cen. KT10-1B RHF4 Kia Sportage (p/Tbo.0K058-13700C) Aplicación IHI	1000-040-139	235-165[1] // RHF4-029	22-58 B[1] // 1HH0127 // 5000-080-025
195-297[1]	Conjunto Central 434499-0001 GT3571 New Holland T135/140/150/165 (SJR)	434499-0001 // 1000-010-500	131-01I[1] // 434499-0001 // 120-119[1] // 1-A-7549	22-38 C[1] // 452134-0001 // 5000-010-173
195-298[1]	Conjunto Central 712402-0003 GTA4294 Detroit Highway Tuck S50 (SJR)	712402-0003 // 1000-010-336		714785-0003 // 714785-0004 // 714785-0005 // 714785-0006 // 714787-0005 // 714787-0006 // 714787-0007 // 714787-0008 // 714787-0009 // 714787-0011 // 714787-0015 // 714787-0016 // 714799-0001
195-299[1]	Conjunto Central 433395-0030 GT1749V Ford Mondeo 2,0Lts. TDCI (SJR)	433395-0030 // 1000-010-188	433395-0025	22-13 I[1] // 185-90[1] // 714467-0003 // 714467-0004 // 714467-0005 // 714467-0007 // 714467-0008 // 714467-0013 // 5000-010-066H // 714467-0014 // 8G17-30M-357
195-300[1]	Conjunto Cen.RHF3 VL37 Fiat Grande Punto – Bravo Mot.T-Jet 120HP (SJR)	1000-040-151B		22-111 B[1] // OEM: 55212917 // OEM: 55220516 // OEM: 55220546 // OEM: 55222015 // OEM: 55248312 // OEM: 55254739 // OEM: 71793892 // OEM: 71793894 // 5000-080-010
195-30[1]	Conjunto central 49135-08911 TF035HL6B BMW 120d (SJR)	1000-050-101 // 49135-08911	49135-08911	185-163 Q[1] // 22-64 C[1] // 246-07 Q[1] // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49S35-05671 // 49135-05671 // 8M35-300-503* // 8M35-300-503F // 5000-050-017 // 03002A0115 // SL14845

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-301[1]	Conjunto Central HX35 - HX35W 3537815 Cummins 6BT (SJR)	1000-020-136 // 3537815	134-02B[1] // 3537815 // 235-100[1] // HX-021	22-32 C[1] // 185-238[1] // 8C03-200-H46 // 2834949 // 3532042 // 3532043 // 3532492 // 3532493 // 3532494 // 3532495 // 3532496 // 3532497 // 3532498 // 3532898 // 3532899 // 3532900 // 3533320 // 3534333 // 3534917 // 3534918 // 3534921 // 3534922 // 3534923 // 3534924 // 3534925 // 3534926 // 3534974 // 3534975 // 3534976 // 3534977 // 3534978 // 3534979 // 3534980 // 3534981 // 3534982 // 3534983 // 3536160 // 3536161 // 3536471 // 3536472 // 3537494 // 3537495 // 3537496 // 3537497 // 3537498 // 3537499 // 3537500 // 3538418 // 3538419 // 3538530 // 3538626 // 3538627 // 3538628 // 3538629 // 3538630 // 3538631 // 3538632 // 3538633 // 3539262 // 3539263 // 3539303 // 3539331 // 3539369 // 3539370 // 3539373 // 3539374 // 3539448 // 3539912 // 3590807 // 3590808 // 3592222 // 3800463 // 3800464 // 3802204 // 3802676 // 3802707 // 3802777 // 3802778 // 3802779 // 3802839 // 3802843 // 3802860 // 3802871 // 3802872 // 3802986 // 3802992 // 3802994 // 3804964 // 4027500 // 4040398 // 8C03-200-H47 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3538414 // 8C03-200-280
195-302[1]	Conjunto central 701915-0002 GT3576DL Isuzu Truck 6HK1T (SJR)	701915-0002 // 1000-010-155	120-112[1] // 701915-0002 // 1-A-5514 // 131-02I[1]	22-38 C[1] // 704407-0004 // 704407-0007 // 5000-010-173
195-303[1]	Conj.cen.K04-2283 (0518) Rda.comp.fresada–Audi S3–TTS 2,0 TFSI (SJR)	5304 710 0518 // 1000-030-240T	256-81[1] // 5304 710 0518 // 300002120570	225-48[1] // 5304 970 0191 // OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702F // 5304 970 0064 // TURBO-K135S
195-304[1]	CCR 755729-0074 GTB2260 (p/tbo 776470-0001) Audi A6-Q7 /VWTouareg(SJR)	755729-0074 // 1000-010-359B	171-60[1] // 755729-0074 // 1102022911 // 131-08L[1]	22-13 H[1] // 769909-0010 // 776469-0001 // 776469-0004 // 776469-0005 // 776470-0001 // 776470-0003 // 5000-010-066
195-305[1]	Conjunto central 443854-0123-443854-0115 TB0288 Peugeot 406–806 (SJR)	443854-0123 // 443854-0115 // 1000-010-220	111-42[1] // 443854-0115 // 120-42[1] // 443854-0123 // 1-A-3870 // 131-16E[1] // 235-156[1] // T2-106	22-25 D[1] // 454091-0001 // 454113-0001 // 5000-010-185
195-306[1]	CCR.JH5 RHF5 (p/tbo 06J145701N) Audi A3–A4–Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI(SJR)	1000-040-148	805637 // 178-12B[1]	185-286[1] // OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // 8I05-40M-N69 // JH5
195-307[1]	Conjunto central TD04L-04H Hyundai Genesis Coupe 2,0Lts (SJR)	1000-050-105B	139-16[1] // M1040223N // 179-14A[1] // 235-104[1] // TD04-047	22-16 C[1] // OEM: 28231-2C410 // 5000-050-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-308[1]	Conjunto central GT2052V Nissan Terrano II 3,0 Di–Patrol 3,0 Di (SJR)	1000-010-428		22-13 H[1] // 705954-0008 // 705954-0009 // 705954-0011 // 705954-0013 // 705954-0015 // 705954-0017 // 8G20-300-841 // OEM: 14411-VC100 // 5000-010-066
195-309[1]	Con.cen. BV35-1573 (0515) Fiat Punto 1,3SJTD Multijet(SJR) Rda.Com.MFS	5435 710 0515 // 1000-030-196T		185-218[1] // 22-59 F[1] // 5435 970 0037 // 5435 970 0027 // 8B35-300-651 // 5000-040-040
195-310[1]	Conj. central BV40-1874 VW Passat–Touran 2,0Lts. TDI – Rda.Comp. MFS	1000-030-241T	132-02D[1] // 171-57[1] // 1303040900	185-180[1] // 5440 970 0002 // 5440 970 0021 // OEM: 03L253019P // OEM: 03L253056G // OEM: 03L253056GV // OEM: 03L253056GX // 5440 970 0036 // 8B40-30M-A95
195-31[1]	Conj.Centr.BV39-1867(0512) Ren.Megane 1,5 dCi(p/Tbo. 0027) (SJR)	1000-030-138 // 5439 710 0512	120-98[1] // 1-D-5048 // 132-04A[1] // 5439 710 0512 // 171-14[1] // 1303039905 // 172-19[1] // 200-00018-500	22-59 F[1] // 185-63[1] // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 5000-040-040 // 5439 970 0027 // 8B39-300-085
195-311[1]	CCR VA56A-VA58A-VA58B-VA59A-VA63-VA63B VC810051 RHB51P J.Cherokee(SJR)	VC810051 // 1000-040-160	VA810044 // VB810044 // 118-08[1] // VC810051 // 178-04A[1]	22-21 C[1] // OEM: 35242053F // OEM: 35242068G // VA180055 // VA180056 // VA180071 // VA190011 // VA190014 // VB180055 // VB180056 // VB180071 // VB190011 // VB190014 // VC180056 // VC180071 // VC190014 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
195-312[1]	CCR 49131-08911 TD03L4-10TK3-4.9 BMW 1/3/Z– N54/5 B30A(SJR)(Cil.4 a 6)	49131-08911 // 1000-050-184	49131-08910 // 171-53[1] // 49131-08911 // 1401403904 // 179-06B[1]	185-235[1] // 22-65 B[1] // 49131-07016 // 49131-07019 // 49131-07029 // 49131-07040 // 49131-07050 // 49131-07075 // 49131-07079 // 49131-07089 // 49131-07125 // 49131-07170 // 49131-07180 // 49131-07225 // 49131-07226 // 49131-07227 // 49131-07228 // 49131-07229 // 49131-07255 // 49131-07256 // 49131-07257 // 49131-07258 // 49131-07287 // 49131-07288 // 49131-07289 // 49131-07293 // 49131-07294 // 49131-07325 // 49131-07326 // 49131-07327 // 49131-07328 // 49131-07355 // 49131-07357 // 49131-07358 // 805847 // OEM: 11657593023 // OEM: 11657649297 // OEM: 759302304 // 49131-07359 // 8M03-40M-L80 // 5000-050-027* // 5000-050-028

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-313[1]	Conj.Cent.HX35 (4027331) Iveco vs. - Cummins vs. (SJR)	4027331 // 1000-020-185	134-15B[1] // 4027331 // 235-122[1] // 4027446 // HX-029	105-402[1] // 105-466[1] // 185-178[1] // 185-255[1] // 225-29[1] // 246-47[1] // 801-37[1] // 22-113 B[1] // 22-32 D[1] // 2837800 // 2838631 // 2838633 // 2838639 // 2840083 // 2854092 // 3595278 // 3595599 // 3595605 // 3595657 // 3596249 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598707 // 3598769 // 3598889 // 3767211 // 3769064 // 3769129 // 3788233 // 4033094 // 4035327 // 4035408 // 4035412 // 4036160 // 4036617 // 4036746 // 4037006 // 4037026 // 4037781 // 4037782 // 4037833 // 4038479 // 4038914 // 4038915 // 4038971 // 4040872 // 4041875 // 4041876 // 4041880 // 4041881 // 4041882 // 4042202 // 4042707 // 4042943 // 4043147 // 8034194 // OEM: 504048943 // OEM: 504065520 // OEM: 504082654 // OEM: 504082972 // OEM: 504089729 // OEM: 504091064 // OEM: 504091476 // 2842584 // 3787024 // OEM: 504385728 // 805526 // 805566 // 4036531 // 4036532 // 8C03-100-J96 // 3595279 // 3597180 // 8C03-200-P49 // TURBO-H180 // 03002A0054 // 2842583 // 805532 // 5000-020-042 // 5000-020-021B
195-314[1]	Conjunto Central 447450-0126 TBP418-1 OM366LA (SJR)	447450-0126 // 1000-010-517	111-11[1] // 447450-0126 // 115-68[1] // 131-09B[1]	22-01 G[1] // 452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // OEM: A3760967599 // OEM: A3900960199 // 5000-010-020
195-315[1]	Conj.Cent. 441398-0069 TA4536 Scania 113-310 (SJR)	441398-0069 // 1000-010-525	441398-0097 // 115-50[1] // 801043 // 131-09D[1] // 441398-0069	105-04[1] // 22-10 D[1] // 465213-0001 // 465213-0002 // 801039 // 5000-010-045
195-316[1]	Conj. Cent. GT2256V P/Tbo. 751758-0001/2 Iveco Daily 2,8 / 145HP (SJR)	1000-010-123B		22-13 H[1] // 707114-0001 // 751758-0001 // 751758-0002 // 8G22-300-A61 // OEM: 5001855042 // OEM: 500379251 // 5000-010-066
195-317[1]	Conjunto Centr. GT1546JS (433289-0447) Renault Master dCi 125(SJR)	1000-010-516 // 433289-0447	131-36F[1] // 433289-0447 // 171-63[1] // 1102015958 // 220-16[1] // 1-00-0940 // 235-83[1] // GT15-081	225-57[1] // 22-13 I[1] // 185-119[1] // 795637-0002 // 805900 // OEM: 8201054152 // 795637-0001 // TURBO-G294S // 5000-010-066H // 8G15-200-B33
195-318[1]	CCR JH5 RHF5 (p/tbo 06H145702Q) Audi A3–A –Q5 /VW Tiguan 2,0 TFSI(SJR)	1000-040-149	803988 // 171-62[1] // 1450050905 // 178-10B[1] // 256-131[1] // 300005110530	OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // 9VA14 // OEM: 06H145702R
195-319[1]	Conjunto Central 451298-0006 GT2252S Nissan ECO100 (SJR)	451298-0006 // 1000-010-162	111-57[1] // 451298-0006 // 131-35F[1] // 140-11[1] // 451298-0006 ZEK // C1305-01 // 235-129[1] // GT22-016	205-141[1] // 248-34[1] // 22-13 H[1] // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 452187-0001 // TDTC540263 // TBS-0031 // 5000-010-066

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-320[1]	Conjunto Central 313275 S1B Deutz BF4L1011F/T (SJR)	313275 // 1000-070-019	805513 // 113-06[1] // 313275 // 133-03E[1] // 197-23 #[1] // 197-23[1]	246-79[1] // 22-40 D[1] // 312114 // 312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313818 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338 // OEM: 836659179 // 805837 // 03002A0747 // 315666 // 5000-030-016
195-32[1]	Con.cen.433289-0095 GT1746 M.B.Viano 2.2(ØM RT 42 en vez de 44)(SJR)	1000-010-125 // 433289-0095	111-41[1] // 433289-0095 // 131-14F[1] // 256-19[1] // 03001A1739	22-13 I[1] // 704059-0001 // 5000-010-066H
195-321[1]	C.C.R. 715214-0004 GTA4082 Scania EU Truck DI EU3/DC9-11 (SJR)	715214-0004 // 1000-010-210		452315-0007 // 452315-0010 // 452315-0011 // 452315-0012 // 739542-0001 // 739542-0002 // 739542-0003 // 739542-0006 // 739543-0001 // OEM: 1479244 // OEM: 1525677 // OEM: 1852680 // OEM: 572754 // 452315-0008 // 452315-0009
195-322[1]	C.C.R.441398-0085 TA4521 Mercedes Benz 404 Truck OM441LA (SJR)	1000-010-278 // 441398-0085		246-58[1] // 22-10 D[1] // 466154-0029 // 466618-0013 // 466618-0014 // 466618-0016 // 466618-0019 // 466618-0027 // OEM: 0040965099 // OEM: 0040965199 // OEM: 0040965999 // OEM: 0040967399 // OEM: 3640962499 // OEM: A0040965999 // 03002A0029 // 466618-0015 // 5000-010-045
195-323[1]	Conjunto central 441398-0048 TA4516 Scania 113-360 (SJR)	441398-0048 // 1000-010-533	115-08[1] // 801079 // 131-08D[1] // 441398-0048	105-05[1] // 22-10 D[1] // 465213-0003 // 466950-0001 // 466950-0002 // 466950-0003 // 466950-0004 // 801040 // 5000-010-045
195-324[1]	Conjunto central HX50 3580945 Scania DSC12 (SJR)	3580945 // 1000-020-191	134-05G[1] // 3580945	22-28 D[1] // 3537385 // 3537386 // 3537414 // 3537415 // 3538537 // 3538538 // 3580935 // 4033708 // 5000-020-028B
195-325[1]	Conjunto Central 447450-0048 TBP401 Perkins MF680/6845 (SJR)	1000-010-535 // 447450-0048	131-17B[1] // 447450-0048	22-01 G[1] // 452024-0005 // 452024-0007 // OEM: 2674A053 // OEM: 2674A077 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-326[1]	Conjunto central 167422 S200G-001 Chev. Kodiak (SJR)	167422 // 1000-070-070	178159 // 113-12[1] // 167422 // 133-07D[1] // 133-07DF[1]	22-51 B[1] // 0R6478 // 118-2025 // 126-5418 // 127-9330 // 133-3830 // 137-9833 // 138-2103 // 139-8465 // 145-6092 // 151-5272 // 167432 // 167433 // 167434 // 167435 // 168413 // 168414 // 168415 // 168416 // 168464 // 168475 // 168476 // 168477 // 168698 // 168867 // 168870 // 168878 // 168909 // 168948 // 169263 // 169264 // 169293 // 169294 // 169371 // 169374 // 169449 // 169591 // 169592 // 169593 // 169820 // 169821 // 171532 // 178077 // 178078 // 179580 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-327[1]	Conjunto Central HX25 3539071 Aplicaciones varias (SJR)	1000-020-153 // 3539071	134-02F[1] // 3539071 // 195-327 R[1] // 1000-020-153	105-454[1] // 185-151[1] // 185-279[1] // 205-151[1] // 205-167[1] // 22-16 C[1] // 105-405[1] // 2834004 // 2834997 // 2834998 // 2835000 // 2835001 // 2835579 // 2835591 // 2841579 // 2841580 // 2841581 // 2841582 // 2841583 // 2841584 // 2843037 // 2843038 // 2843145 // 2843156 // 2852507 // 3538834 // 3538835 // 3538993 // 3590067 // 3590068 // 3593370 // 3593371 // 3593374 // 3593375 // 3595526 // 3595527 // 3596065 // 3596066 // 3596222 // 3596223 // 3596584 // 3596586 // 3596596 // 3597938 // 3598012 // 3598723 // 3598724 // 3598866 // 3598867 // 3599049 // 3599080 // 3599242 // 3599243 // 3599350 // 3599351 // 3599355 // 3599356 // 3599878 // 3599880 // 3769602 // 3769603 // 3770780 // 3770789 // 3776600 // 3776601 // 3777945 // 3777946 // 3777947 // 3777948 // 3777950 // 3777951 // 3778405 // 3781495 // 3781496 // 3783383 // 3783384 // 3783851 // 3785742 // 3785749 // 3788926 // 3788927 // 3790281 // 3792215 // 3792216 // 3792519 // 3792520 // 3793433 // 3835002 // 4031552 // 4031555 // 4031556 // 4031585 // 4031588 // 4031629 // 4031630 // 4031636 // 4031637 // 4031652 // 4031653 // 4031672 // 4031673 // 4031751 // 4031752 // 4033382 // 4033587 // 4035306 // 4035307 // 4035393 // 4035394 // 4035720 // 4035721 // 4035722 // 4035726 // 4036087 // 4036088 // 4036817 // 4036818 // 4036822 // 4036823 // 4037187 // 4037188 // 4037195 // 4037196 // 4038113 // 4038114 // 4038791 // 4038792 // 4038793 // 4038794 // 4038795 // 4038796 // 4038797 // 4038833 // 4038834 // 4038883 // 4038884 // 4039903 // 4039904 // 4041367 // 4041368 // 4041547 // 4041549 // 4041662 // 4041663 // 4041664 // 4041670 // 4041671 // 4041672 // 4042193 // 4042194 // 4042195 // 4042226 // 4042227 // 4042568 // 4042569 // 4043176 // 4044739 // 4044740 // 4045324 // 4045325 // 4045326 // 4045329 // 4045330 // 4045331 // 4045361 // 4045362 // 4045365 // 4045366 // 4045367 // 4045368 // 4045798 // 4045799 // 4046530 // 4046531 // 4047259 // 4047260 // 4047364 // 4047514 //

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
				4047515 // 4047572 // 4047573 // 4047940 // 4047941 // 4048364 // 4048365 // 4048377 // 4048378 // 4049942 // 4049946 // 4049990 // 6737-81-8021 // 805442 // 805839 // OEM: 5040431175 // OEM: 504127334 // TC0260564 // 808127 // 4033103 // 8C02-200-D73 // 3599877 // 8C02-100-D17 // 3599879 // TDTC540302 // 4038790 // TDTC540345 // 5000-050-007 // 805348

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-327 R[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX25 3539071 Aplicaciones varias – REMAN (SJR)	1000-020-153 // 3539071	803612 // 134-02F[1] // 3539071 // 195-327[1] // 1000-020-153	105-405[1] // 105-454[1] // 185-151[1] // 185-279[1] // 205-151[1] // 205-167[1] // 2834004 // 2834997 // 2834998 // 2835000 // 2835001 // 2835579 // 2835591 // 2841579 // 2841580 // 2841581 // 2841582 // 2841583 // 2841584 // 2843037 // 2843038 // 2843145 // 2843156 // 2852507 // 3538834 // 3538835 // 3538993 // 3590067 // 3590068 // 3593370 // 3593371 // 3593374 // 3593375 // 3595526 // 3595527 // 3596065 // 3596066 // 3596222 // 3596223 // 3596584 // 3596586 // 3596596 // 3597938 // 3598012 // 3598723 // 3598724 // 3598866 // 3598867 // 3599049 // 3599080 // 3599242 // 3599243 // 3599350 // 3599351 // 3599355 // 3599356 // 3599878 // 3599880 // 3769602 // 3769603 // 3770780 // 3770789 // 3776600 // 3776601 // 3777945 // 3777946 // 3777947 // 3777948 // 3777950 // 3777951 // 3778405 // 3781495 // 3781496 // 3783383 // 3783384 // 3783851 // 3785742 // 3785749 // 3788926 // 3788927 // 3790281 // 3792215 // 3792216 // 3792519 // 3792520 // 3793433 // 3835002 // 4031552 // 4031555 // 4031556 // 4031585 // 4031588 // 4031629 // 4031630 // 4031636 // 4031637 // 4031652 // 4031653 // 4031672 // 4031673 // 4031751 // 4031752 // 4033382 // 4033587 // 4035306 // 4035307 // 4035393 // 4035394 // 4035720 // 4035721 // 4035722 // 4035726 // 4036087 // 4036088 // 4036817 // 4036818 // 4036822 // 4036823 // 4037187 // 4037188 // 4037195 // 4037196 // 4038113 // 4038114 // 4038791 // 4038792 // 4038793 // 4038794 // 4038795 // 4038796 // 4038797 // 4038833 // 4038834 // 4038883 // 4038884 // 4039903 // 4039904 // 4041367 // 4041368 // 4041547 // 4041549 // 4041662 // 4041663 // 4041664 // 4041670 // 4041671 // 4041672 // 4042193 // 4042194 // 4042195 // 4042226 // 4042227 // 4042568 // 4042569 // 4043176 // 4044739 // 4044740 // 4045324 // 4045325 // 4045326 // 4045329 // 4045330 // 4045331 // 4045361 // 4045362 // 4045365 // 4045366 // 4045367 // 4045368 // 4045798 // 4045799 // 4046530 // 4046531 // 4047259 // 4047260 // 4047364 // 4047514 // 4047515 //

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
				4047572 // 4047573 // 4047940 // 4047941 // 4048364 // 4048365 // 4048377 // 4048378 // 4049942 // 4049946 // 4049990 // 6737-81-8021 // 805442 // 805839 // OEM: 5040431175 // OEM: 504127334 // TC0260564 // 805348 // 808127 // 4033103 // 8C02-200-D73 // 3599877 // 8C02-100-D17 // 3599879 // TDTC540302 // 4038790 // TDTC540345
195-328[1]	CCR. K03-2072 (0504) Audi A3 - VW Golf - Bora 1.8 Lts.(SJR)	1000-030-004B // 5303 710 0504	112-13[1] // 5303 710 0504 // 120-18[1] // 1-D-3337 // 132-12C[1] // 199-10[1] // 231-01[1]	22-14 J[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5000-040-003
195-329[1]	INHABILITADO CCR. K03-2080 p/Tbo (5303 970 0505) R.Rover/Ford Mondeo 2,0 (SJR)	1000-030-248 // 5303 710 0565	803970 // 195-483[1] // 5303 710 0565 // 1000-030-248B // 256-122[1] // 300002110575	185-206[1] // 225-03[1] // 5303 970 0154 // 5303 970 0191 // 5303 970 0198 // 5303 970 0237 // 5303 970 0238 // 5303 970 0240 // 5303 970 0241 // 5303 970 0259 // 5303 970 0260 // 5303 970 0269 // 5303 970 0288 // 5303 970 0289 // 5303 970 0504 // 805436 // OEM: 36001347 // OEM: 36001788 // OEM: 36001806 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AF // OEM: AG9N6K682AG // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AL // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AA // OEM: BG9E6K682AC // OEM: BG9E6K682AE // OEM: BG9E6K682AF // OEM: BG9E6K682AG // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: CJ5E-6K682-CH // OEM: LR031510 // OEM: LR074185 // 5303 970 0505 // 8B03-40M-D27 // 5303 998 0505 // TURBO-K051-1S
195-330[1]	Conj.cent. 431876-0048 TB2557 Nissan Terrano-Øaloj.RC.56,00mm(SJR)	431876-0048 // 1000-010-536	120-26[1] // 431876-0048 // 1-A-3716 // 131-13EF[1]	205-110[1] // 22-27 E[1] // 465199-0003 // 465199-0004 // OEM: 14411-G2401 // OEM: PMF10013 // OEM: PMR10005 // 452047-0001 // TDTC540108 // 5000-010-005
195-33[1]	Conjunto Central K03-2075 (0516) VW Golf-New Beetle-Audi A3 (SJR)	1000-030-003 // 5303 710 0516	120-25 R[1] // 5303 710 0516 // 1-D-3203 // 195-33 F[1] // 112-16[1] // 120-25[1] // 132-01C[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 198-10[1]	105-434[1] // 185-05[1] // 246-149[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0058 // 805803 // 5303 970 0052 // 8B03-400-052 // JR-052* // JR-52** // 03002A0023 // 200102110947 // 5303 970 0053 // 5000-040-003
195-331[1]	Conjunto central 409853-0018 TA0307 Volvo 740/760 - VW Van LT (SJR)	1000-010-212B // 409853-0018	409172-0069 // 409853-0004 // 409853-0044 // 409853-0048 // 409853-0061 // 131-11C[1] // 409853-0018 // 235-106[1] // T3-007	22-01 G[1] // 465379-0003 // 466088-0001 // 466088-0002 // 5000-010-020

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-332[1]	CCR B1G p/Turbo 1155 970 0005 M. Benz 924 LA E5-Rda comp. MFS (SJR)	1000-070-066T	115-156[1] // 802921 // 115-157[1] // 803627 // 235-32[1] // B1-000-CB	105-458[1] // 225-41[1] // 22-126 B[1] // 1155 970 0029 // 805473 // 805529 // 805530 // OEM: 922900560054 // OEM: 922900560064 // OEM: 941200560094 // OEM: 941200560104 // OEM: A9240963399 // OEM: A9240963899 // 805472 // 1155 970 0005 // TURBO-BW001-1 // 5000-030-127
195-332 A[1]	CCR B1G (p/Tbo1155 970 0005) M.Benz 924 LA E5–RC.MFS + Carc.Comp.(SJR)			225-41[1] // 22-126 B[1] // 1155 970 0029 // OEM: A9240963399 // OEM: A9240963899 // 1155 970 0005 // TURBO-BW001-1 // 5000-030-127
195-333[1]	Conjunto central HX55 (4032093) Iveco Cursor 9 (SJR)	4032093 // 1000-020-178	256-87[1] // 4032093 // 3000042019S0* // 3000042019S6	105-413[1] // 105-421[1] // 105-455[1] // 185-320[1] // 22-50 B[1] // 2835037 // 2835038 // 2835039 // 2837712 // 2838695 // 2843221 // 2843222 // 3775343 // 3780515 // 3780521 // 3780523 // 4033238 // 4045101 // 4047044 // 4047046 // 4049914 // 805389 // OEM: 504250425 // OEM: 5042504250 // OEM: 5801518760 // 805388 // 805508 // 808158 // 4043648 // 8C05-100-A73 // 5000-020-023
195-334[1]	Conjunto central K27-3465 (0109) MERCEDES BENZ OM422A/LA (SJR)	5327 710 0109 // 1000-030-254		22-57 B[1] // 185-105[1] // 5327 970 6504 // 5327 970 6513 // 5327 970 6514 // 5327 970 6517 // 5327 988 6502 // 5327 988 6503 // 5327 988 6505 // 5327 988 6506 // 5327 988 6507 // 5327 988 6508 // 5327 988 6511 // 5327 988 6512 // 5327 988 6515 // 5327 988 6516 // 5000-016-015* // 5000-040-010 // 5327 970 6502 // 5327 970 6507 // 8B27-100-B97
195-335[1]	Conjunto centr.GTB1752V p/tbo 752990-7 M. Benz E Class-4cil.OM646(SJR)	1000-010-351		6460901080 // 752990-0006 // 752990-0007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-336[1]	CCR TD03L4-10TK3-4.9 (49131-08901/08700) BMW N54/5B30A(SJR)(Cil.1 a 3)	49131-08901 // 49131-08700 // 1000-050-183	179-07B[1] // 49131-08700 // 49131-08901	185-224[1] // 22-65 B[1] // 49131-07000 // 49131-07001 // 49131-07005 // 49131-07006 // 49131-07007 // 49131-07008 // 49131-07009 // 49131-07030 // 49131-07031 // 49131-07065 // 49131-07066 // 49131-07067 // 49131-07068 // 49131-07069 // 49131-07105 // 49131-07160 // 49131-07161 // 49131-07205 // 49131-07206 // 49131-07207 // 49131-07208 // 49131-07209 // 49131-07210 // 49131-07235 // 49131-07236 // 49131-07237 // 49131-07238 // 49131-07266 // 49131-07267 // 49131-07268 // 49131-07269 // 49131-07270 // 49131-07271 // 49131-07272 // 49131-07273 // 49131-07274 // 49131-07305 // 49131-07306 // 49131-07307 // 49131-07308 // 49131-07309 // 49131-07335 // 49131-07336 // 49131-07337 // 49131-07338 // 49131-07339 // 49131-07360 // 805852 // 49131-07239 // 8M03-40M-L12 // 5000-050-027* // 5000-050-028
195-337[1]	CCR TD03L4-07T-VG (49131-08506/01) para Corsa ,Astra, Meriva (SJR)	49131-08501 // 49131-08506 // 1000-050-128		22-65 B[1] // 49131-06001 // 49131-06003 // 49131-06004 // 49131-06006 // 49131-06007 // 49131-06008 // OEM: 8973000924 // 5000-050-027* // 5000-050-028
195-338[1]	CCR B2-3067 (1270 710 0001) Perkins Agricultural Tractor 6,0L (SJR)	1000-070-037 // 1270 710 0001		185-191[1] // 22-97 C[1] // 1070 197 0005 // 1070 988 0002 // 1070 988 0005 // 1070 988 0012 // 5696097 // OEM: 2674A237 // OEM: 2674A256 // OEM: 2674A271 // 1070 197 0002 // 8S02-200-835 // 5000-030-125
195-339[1]	Conj. central GT2259S (p/Tbo 733676-0003)VW MWM 4,12 TCE EURO III(SJR)	1000-010-404T		22-13 H[1] // 733676-0003 // OEM: 90529201008403 // 5000-010-066
195-33 F[1]	INHABILITADO Cto. Cent. K03-2075 (0516) Golf- N. Beetle-A3(usa 23-203 BF) (SJR)	5303 710 0516	112-16[1] // 5303 710 0516 // 120-25[1] // 1-D-3203 // 132-01C[1] // 198-10[1] // 120-25 R[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 195-33[1] // 1000-030-003	105-434[1] // 246-149[1] // 22-14 J[1] // 185-05[1] // 5303 970 0058 // 805803 // 03002A0023 // 200102110947 // 5303 970 0053 // 5000-040-003 // 5303 970 0052 // 8B03-400-052 // JR-052* // JR-52**
195-33F[1]	INHABILITADO CODIGO MAL GENERADO - NO SE USA			
195-340[1]	Conj. central TMF5502 (444964-0002) Detroit Diesel Truck 12,7 L (SJR)	1000-010-527 // 444964-0002		185-122[1] // 22-122 B[1] // 466713-0002 // 466713-0003 // 466713-0004 // 701272-0001 // OEM: 23515635 // OEM: 23515636 // OEM: 23516431 // OEM: 23521493 // OEM: 23550176 // 466713-0001 // 8G05-100-093 // 5000-010-205

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-34[1]	Con.Cen.703890-0299 GT1646V Golf-A3TDI-TouranTDI Tbo.751851-1/2/3(SJR)	703890-0299 // 703890-0229* // 1000-010-139	120-84[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1-A-4389 // 131-06G[1] // 139-11[1] // A1160201N // 171-05[1] // 1102016900 // 256-48[1] // 03001831	246-91[1] // 22-13 I[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 03002845 // 751851-0001 // 5000-010-066H
195-341[1]	CCR 785998-0033 GT1238SZ Chev.Vs.-Fiat Vs. Duratorq/SDE 1,3Lts E5(SJR)	1000-010-424 // 785998-0033	785998-0010	185-137[1] // 799171-0001 // OEM: 55231037 // OEM: 55237520 // OEM: 860259 // 799171-0002 // 8G12-200-844 // 8G12-400-844*
195-342[1]	Conjunto central 712402-0007 GT4294 Camión Detroit 560 (SJR)	1000-010-518 // 712402-0007	F-111-02[1] // 712402-0007	185-103[1] // 246-118[1] // 714787-0003 // 714787-0020 // 714788-0003 // 714788-0005 // 714788-0006 // 714788-0007 // 714789-0001 // 714789-0003 // 714789-0006 // 714789-0007 // 714789-0008 // 714789-0009 // 714795-0002 // 714795-0004 // 714795-0005 // 714795-0006 // 731376-0001 // OEM: 23528065 // 714788-0001 // 8G42-200-328 // 200101190011
195-343[1]	Conjunto central K27.2-2964 (0058/46) M.Benz OM366LA (SJR)	1000-030-120 // 5327 710 0058 // 5327 710 0046		185-104[1] // 22-57 B[1] // 5327 970 6434 // 5327 970 6440 // 5327 970 6446 // 5327 988 6403 // 5327 988 6435 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6445 // 5327 970 6441 // 8B27-100-061 // 5000-016-015* // 5000-040-010
195-344[1]	Conjunto central HT10-18 (250-8265) Nissan Navara 2,5 (SJR)	1000-080-008 // 250-8265	176-04A[1] // 250-8265	22-114 B[1] // 047-116 // 14411-3S900 // 250-8270 // 5000-060-004
195-345[1]	INHABILITADO Conj. cent. TD04-09B-6.0 (49377-08020) MHI 3000GT/Dodge Stealth (SJR)	49377-08020 // 1000-050-165B	49377-08021 // 179-20A[1] // 49377-08020	22-16 B[1] // 49177-02310 // 49177-02410 // OEM: MD306221 // OEM: MD306225 // 5000-050-004
195-346[1]	Conjunto central K03-2074 (0537) Golf GT 1,4 TSI (SJR)	5303 710 0537 // 1000-030-207	5303 710 0524	185-156 Q[1] // 225-70[1] // 246-30[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0099 // 5303 970 0142 // 5303 970 0150 // 5303 970 0162 // OEM: 03C145701B // OEM: 03C145701G // OEM: 03C145701K // OEM: 03C145701Q // OEM: 03C145701T // OEM: 03C145702B // OEM: 03C145702P // OEM: 03C145703A // 5303 970 0248 // 8B03-40M-758 // TURBO-K061S // 03002A1350 // 5000-040-004
195-347[1]	Conjunto central 447450-0084 TO4B59 KOMATSU motor S6D95L (SJR)	447450-0084 // 1000-010-021		22-01 G[1] // 185-109[1] // 465044-0052 // 465044-0152 // 465044-0163 // 465044-0227 // 465044-0228 // 465044-0229 // 465044-0231 // 465044-0234 // 465044-0238 // 465044-0250 // 465044-0251 // 465044-0252 // 465044-0263 // 465044-0151 // 6207818210 // 5000-010-020 // 465044-0051 // 8G04-100-543

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-348[1]	Conjunto central 49177-09660 TD04-13T-4 BMW 525 TD-525 D (SJR)	49177-09660 // 1000-050-111	49177-09650 // 49177-09662	22-16 C[1] // 49177-06451 // 49177-06452 // 49177-06461 // 49177-06471 // 49177-06472 // 49177-06571 // 49177-06572 // 49177-06581 // 49177-06582 // 5000-050-007
195-349[1]	Conj. central 755729-0126 GTB2260VK BMW X5 Motor M47 TU2 3,0Lts (OFA)	755729-0126 // 1000-010-359D	131-09L[1] // 755729-0126 // 171-45[1] // 1102022917	22-13 I[1] // 765985-0001 // 765985-0003 // 765985-0005 // 765985-0006 // 765985-0008 // 765985-0010 // 5000-010-066H
195-350[1]	Conjunto central 167387 S3BSL120 Caterpillar Vs. (SJR)	1000-070-085 // 167387	178158 // 113-16[1] // 167387 // 133-01G[1] // 139-17[1] // S1030234N	22-08 D[1] // 113-7924 // 168444 // 168549 // 168584 // 169425 // 179579 // 179581 // 179585 // OR6882 // 5000-030-019
195-35[1]	Conjunto Central 703891-0044 GT2256V Ford Ranger (SJR)	703891-0044 // 1000-010-337	111-61[1] // 703891-0044 // 111-61 Z[1] // 131-05G[1] // 192-07[1] // 192-07 R[1] // 231-23[1] // 7100-001-0131 // 235-12[1] // GT22-010	22-13 H[1] // 185-33[1] // 724652-0007 // 5000-010-066 // 724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612
195-351[1]	Conjunto central 4027883/4027250 HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu(SJR)	1000-020-186 // 4027883 // 4027250	134-07B[1] // 4027883 // 4027250 // 194-07[1]	22-32 C[1] // 3595158 // 3595159 // 3595160 // 3595858 // 3595859 // 3596667 // 3596668 // 3598702 // 4033072 // 4035374 // 4035375 // 4035376 // 4036172 // 4037374 // 4037470 // 4038470 // 4038471 // 4038472 // 4038473 // 4038475 // 4038478 // 4038479 // 4038480 // 4038481 // 4039147 // 4039243 // 4089954 // 805588 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
195-352[1]	Conjunto central HT10-X147 (250-8266) Suzuki Grand Vitara (SJR)	1000-080-002 // 250-8266	176-01A[1] // 250-8266	22-118 B[1] // 13900-78E10-000 // 13900-78E10-500 // 250-8278 // RF1L13700A // 5000-060-003
195-353[1]	CCR R2S K04(0525) MB.Sprinter 515 CDI–OM651DE22LA Rda.Com.Fresada(SJR)	5304 710 0525 // 1000-030-260T	132-11C[1] // 5304 710 0525 // 220-08[1] // 2-00-0567X	105-425[1] // 185-177[1] // 17-26E[1] // 17-26EB[1] // 22-14 I[1] // 1000 970 0008 // 1000 970 0037 // 1000 970 0074 // 5304 970 0086 // 5304 970 0127 // OEM: 6510905480 // OEM: 6510905680 // OEM: 6510906080 // OEM: 6510906380 // 805833 // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // DTD17 // 2080-010-017 // 5000-040-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-354[1]	INHABILITADO CCR HE221W Ford Duty ISBE 4Cil./RC Fundición Aluminio (4043587) (SJR)	1000-020-149 // 4043587	802910 // 3791309 // 3791310 // 4043584 // 4043590 // 114-25[1] // 4043587 // 114-25 Z[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 256-05[1] // 03001A2653	105-436[1] // 105-450[1] // 185-106[1] // 185-107 F[1] // 22-16 C[1] // 2834782 // 2834783 // 2835141 // 2835142 // 2835809 // 2835810 // 2835880 // 2835881 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 2840818 // 2840819 // 2840820 // 2881818 // 3785663 // 3785668 // 3785672 // 3785673 // 3785681 // 3785685 // 3785686 // 4033968 // 4039501 // 4039502 // 4040203 // 4040204 // 4040205 // 4040206 // 4040207 // 4040208 // 4040209 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4041552 // 4041555 // 4042714 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043976 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4955201 // 4955267 // 4955268 // 4955269 // 4955313 // 4955962 // 4956016 // 805347 // 805462 // TC0210585 // V009336 // 805461 // 808124 // 2835143 // 8C02-200-418 // 4038928 // 4038929 // 5000-050-007
195-355[1]	Conj. cen. 17202-17035 CT26 Toy. Landcruiser (Sello carbón) (SJR)	1000-060-129 // 17202-17035	138-01[1] // 17202-17035 // 138-01 A[1] // 180-02B[1] // 235-117[1] // CT26-000	185-268[1] // 205-104[1] // 17201-17020 // 17201-17030 // 17201-58010 // 17201-58011 // 17201-68010 // 17201-17010 // 8T26-200-B13 // TDTC540174
195-356[1]	CCR GT1549LV p/tbo (790179-0002) Renault Master dCi 150 Truck (SJR)	1000-010-522	256-07[1] // 03001A1908	225-32[1] // 246-101 F[1] // 22-13 H[1] // 144110920 // 790179-5002 // OEM: 8200823026 // OEM: 8200994322 // OEM: 8200994322B // OEM: 95516207 // 790179-0002 // TURBO-G306S // 03002A0597 // 5000-010-066
195-357[1]	CCR GT1549V p/tbo (758226-0010) Ford Mondeo TDCI 2,2Lts (SJR)	1000-010-416B		22-13 I[1] // 758226-0004 // 758226-0008 // 758226-0014 // OEM: 6Q7S6K682AD // 5000-010-066H
195-358[1]	CCR BV39-1872 (5439 710 0522) Range Rover Sport 3.6 TDV8 (SJR)	1000-030-194C // 5439 710 0522		22-59 E[1] // 5439 970 0064 // 5439 988 0064 // OEM: 6H3Q-6K682-EC // OEM: 6H4Q-6K682-EE // OEM: LR004037 // 5000-040-039

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-359[1]	Conjunto central VB6 RHF4 (VAX40015) Toyota Avensis 2,0L (SJR)	1000-040-132 // VAX40015	235-05[1] // VAX40015 // RHF4-026	246-122[1] // 22-58 B[1] // 17201-27010 // VA420034 // VB420034 // VC420034 // VD420034 // VE420034 // VF420034 // VG420034 // 200105100368 // VH420034 // 1HH0127 // 5000-080-025
195-360[1]	INHABILITADO CCR GT2056V p/tbo (757246-1)Cherokee 2,8 CRD Motor R2816K5 (VM)(SJR)	1000-010-553	195-210[1] // 703891-0126 // 1000-010-346 // 235-115[1] // GT20-050	246-115[1] // 22-13 H[1] // 757246-0001 // OEM: 35242112G // OEM: 35242115F // 03002A0290 // 763360-0001 // 5000-010-066
195-36[1]	Conjunto Central 703891-0033 GT2256V M.Benz New C Class/C270 Cdi (SJR)	703891-0033 // 1000-010-312	703891-0033	22-13 H[1] // 711009-0001 // 711009-0002 // 5000-010-066
195-361[1]	INHABILITADO CCR S200G-70F(1264 710 0003) Volvo-Penta/Deutz BF6M2012 (SJR)	1264 710 0003 // 1000-070-052T	133-15D[1] // 1264 710 0003	246-97[1] // 22-51 B[1] // 1264 970 0002 // 1264 988 0002 // OEM: 04294594 // OEM: 21109113 // 200103140324 // 319351 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-362[1]	CCR K03-2074(5303 710 0553) Iveco LDV 3,0L F1C Euro 5(SJR)	5303 710 0553 // 1000-030-181T	5303 710 0552 // 132-25C[1] // 5303 710 0553	22-81 E[1] // 5303 970 0167 // OEM: 952806760 // 5000-040-004B
195-363[1]	Conjunto central T250-01 (443854-0065) Ford New Holland (Off Factory)	1000-010-349 // 443854-0065	111-69[1] // 443854-0065 // 131-01E[1]	22-27 E[1] // 465153-0001 // 465153-0003 // 465153-0004 // 5000-010-005
195-364[1]	Conjunto central 433352-0061 GT1749 Hyundai H1 - MHI L2 (SJR)	1000-010-362 // 433352-0061		22-13 H[1] // 730640-0002 // 5000-010-066
195-365[1]	Conj. cent. HX52W/HE500WG (4030893) Iveco Cursor 9/Volvo-RC Fund(SJR)	1000-020-108B // 4030893		205-137[1] // 22-50 B[1] // 2834546 // 2834652 // 2835459 // 2835468 // 2835833 // 2835834 // 2835835 // 2837981 // 2837984 // 2837985 // 2838532 // 2841364 // 2843755 // 3768883 // 3768885 // 3776570 // 3777208 // 3780208 // 3781922 // 3781923 // 3782226 // 3782228 // 3782229 // 3782230 // 3782234 // 3782235 // 3785014 // 3785015 // 3786860 // 3787091 // 3790501 // 3790520 // 3790526 // 3790527 // 3790528 // 3790529 // 3790530 // 3790531 // 3790537 // 3790727 // 3793849 // 3793850 // 3795219 // 3795220 // 4031184 // 4031185 // 4042268 // 4044582 // 4044583 // 4046848 // 4046849 // 4047613 // 4047614 // 4047715 // 4048394 // 5322472 // 5454834 // 5459965 // 5501951 // 5504039 // 805368 // 805428 // OEM: 1108147600 // OEM: 20933086 // OEM: 21316562 // OEM: 21316565 // OEM: 21316657 // OEM: 2837982 // OEM: 504315275 // OEM: 504347440 // OEM: 5043777700 // OEM: 7420933086 // OEM: 7485003133 // OEM: 85003133 // TC0710653 // 2843655 // TDTC540251 // 5000-020-023

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-366[1]	Conjunto central GT2052S (433289-0135) Mercedes Benz C Class (SJR)	1000-010-310 // 433289-0135		22-13 H[1] // 700625-0001 // 700625-0002 // OEM: A6110960099 // OEM: A6110961099 // 5000-010-066
195-367[1]	Conjunto central GTA3782D (728691-0006) Navistar (SJR)	728691-0006 // 1000-010-437		751361-0001 // 751361-0006 // 751361-0007 // 751363-0001 // 751363-0002
195-368[1]	Conjunto central GT3782 (449936-0008) Navistar (SJR)	449936-0008 // 1000-010-436		185-192[1] // 466803-0008 // 466803-0009 // 466803-0010 // 466803-0011 // 466803-0012 // 466803-0013 // 466803-0014 // 466803-0015 // 466805-0014 // 466805-0015 // 466805-0023 // 466805-0024 // 466805-0025 // 466805-0026 // 466805-0034 // 466805-0035 // 704193-0005 // 704193-0006 // 704193-0007 // 704193-0008 // 704193-0009 // 704193-0010 // 704193-0011 // 704193-0012 // 751400-0001 // 8G37-100-860
195-369[1]	Conjunto central TA4502(441398-0038) Volvo (SJR)	441398-0038 // 1000-010-217		185-133[1] // 22-10 D[1] // 465922-0011 // 465922-0013 // 465922-0012 // 8G04-100-050 // 5000-010-045
195-370[1]	Conjunto central K16-2264(0008/0002) Tata Motor 497TC(SJR)	1000-030-117 // 5316 710 0008 // 5316 710 0002		5316 970 6400 // 5316 970 6406
195-37[1]	CCR BV39-1867 (0514) Megane 1,5 dCi K9K-Euro 4(Tbo.5439 970 0030)(SJR)	5439 710 0514 // 1000-030-139		22-59 F[1] // 185-74[1] // 5439 970 0070 // 5000-040-040 // 5439 970 0030 // 8B39-300-373
195-371[1]	Conjunto central S410 (318959) M.Benz Truck Axor OM457LA(SJR)	1000-070-035 // 318959		185-172[1] // 22-54 B[1] // OEM: 0080965099 // 318932 // 318960 // 8S04-100-839 // 5000-030-020
195-372[1]	Conjunto central H1E 3545416-3575067 Ford Cargo 1722 (SJR)	3575067 // 3545416 // 1000-020-148B	114-10[1] // 3545416 // 3575067 // 117-05[1] // 3545416 OFA // 3575067 OFA // 134-05C[1] // 197-02[1] // 3545416 SJP // 3575067 SJP // 235-97[1] // H1-007	22-09 D[1] // 3531793 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
195-373[1]	Conj. central S300 (1380 710 0002) Cosechadora John Deere 6069H (SJR)	1000-070-089 // 1380 710 0002	801773 // 133-04C[1] // 1380 710 0002	105-417[1] // 22-42 D[1] // 1380 970 0063 // 1380 970 0064 // 1380 970 0114 // 176616 // 177349 // 177350 // 177514 // RE531288 // RE531469 // RE532384 // RE533889 // RE534760 // RE551405 // RE551406 // 805406 // 5000-070-113

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-374[1]	Conjunto central 441398-0082 TA5126 Iveco Eurotrakker (SJR)	1000-010-166 // 441398-0082	441398-0036 // 710507-0001 // 115-25[1] // 803010 // 115-43[1] // 803038 // 131-04D[1] // 441398-0082	185-185[1] // 246-56[1] // 22-10 D[1] // 452020-0002 // 452020-0006 // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454003-0009 // 454003-0011 // 454140-0001 // 466074-0014 // 466074-0019 // 466076-0029 // 466076-0030 // 466076-0031 // 466076-0032 // 466076-0033 // 466478-0012 // 466478-0013 // 466478-0014 // 716785-0001 // 466076-0026 // 454003-0008 // 8G05-100-L25 // 03002A0233 // 200001190229 // 466076-0015 // 5000-010-045
195-375[1]	Con.cen. KP39-1877 (0533) Ford Fiesta/Kuga – Motor Ecoboost 1.6 (SJR)	5439 710 0533 // 1000-030-230		225-16[1] // 22-59 F[1] // 5439 970 0033 // 5439 970 0034 // 5439 970 0121 // 5439 970 0122 // 5439 970 0123 // 5439 970 0124 // 5439 970 0125 // 5439 970 0130 // 5439 970 0131 // 5439 970 0133 // OEM: 36002107 // OEM: CJ5G 6K682AA // OEM: CJ5G 6K682AATT // OEM: CJ5G 6K682BA // OEM: CJ5G 6K682CA // OEM: CJ5G 6K682DA // OEM: CJ5G 6K682DB // OEM: CJ5G 6K682DC // OEM: CJ5Z 6K682K // OEM: CJ5Z 6K682L // 5439 970 0144 // TURBO-K123S // 5000-040-040
195-376[1]	CCR. CIES RHF55 VAX55001 Excavadora HITACHI ZX230 Motor 4HK1 (SJR)	VAX55001 // 1000-040-172	171-61[1] // VAX55001 // 1450055901 // 178-11B[1] // 251-02[1] // VAX55002 // OKSB0004	185-118[1] // 225-52[1] // 22-106 B[1] // OEM: 8973628390 // OEM: 8980302170 // VA440031 // VC440051 // 8I05-100-920 // VB440031 // TURBO-I017-1 // VB440051 // 5000-080-052
195-377[1]	Con.cen. K27-3371 (0203) Mercedes Benz OM926LA-E3–Rda.Comp. MFS (SJR)	1000-030-264T // 5327 710 0203	5327 710 0529 // 132-03E[1] // 5327 710 0203 // 132-04E[1]	22-57 B[1] // 5327 970 0006 // 5327 970 7162 // 5327 970 7163 // 5327 970 7208 // 5327 970 7209 // 5327 970 7213 // OEM: 9260966899 // 5000-016-015* // 5000-040-010
195-378[1]	Conj. cent. GT2056V (p/tbo. 751243-0002) Nissan Pathfinder 2.5DI (SJR)	1000-010-379	256-35[1] // 03001966	225-64[1] // 246-71[1] // 22-13 H[1] // OEM: 14411-EB300 // 751243-0002 // TURBO-G440 // 03002986* // 200301120142 // 5000-010-066
195-379[1]	CCR GTA1749V (p/tbo.760774-0005) Ford Focus-Kuga-varios 2,0L (SJR)	1000-010-412		22-13 H[1] // 185-129[1] // 760774-0005 // 765993-0004 // 8G17-300-N50 // OEM: 1231955 // OEM: 1327582 // OEM: 1331247 // OEM: 1406472 // OEM: 1432212 // OEM: 1483819 // OEM: 30725134 // OEM: 36000059 // OEM: 36000248 // OEM: 36002265 // OEM: 3M5Q6K682BA // OEM: 3M5Q6K682BB // OEM: 3M5Q6K682CA // OEM: 3M5Q6K682CB // OEM: 3M5Q6K682CC // OEM: 3M5Q6K682CD // OEM: 8V4Q6K682AA // OEM: 9662464980 // 5000-010-066 // 760774-0003 // 8G17-300-822

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-380[1]	Conj.Cent. HX35W (4027436) KCEC - Cummins 6BTAA (SJR)	1000-020-142 // 4027436	801827 // 134-13B[1] // 4027436	205-138 G[1] // 248-30[1] // 22-32 C[1] // 3596632 // 3596633 // 3596991 // 3596992 // 3596993 // 3598089 // 3598897 // 3598898 // 3599479 // 3599726 // 3599730 // 3899728 // 4025327 // 4025328 // 4025402 // 4033204 // 4035036 // 4035038 // 4035296 // 4035297 // 4036398 // 4036629 // 4036731 // 4048404 // 4089465 // 4089466 // 805477 // 3599725 // 3596629 // TBS-1324 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
195-38[1]	Conjunto Central K03-2076 (0522) Jumper 2,8–Ducato 2,8–Boxer 2,8 (SJR)	5303 710 0522 // 1000-030-109	1-D-3597 // 5303 710 0523 // 120-79[1] // 5303 710 0522 // 1-D-3595 // 132-02C[1]	22-14 I[1] // 185-93[1] // 5303 970 0075 // OEM: 500335369 // 5000-040-004 // 5303 970 0081 // 8B03-200-066
195-381[1]	Conj. Cent. BV43-1880 (0558 / 8004) VW/Audi 2,0 - RC MFS (SJR)	1000-030-249T // 5303 710 0558 // 5303 710 8004		22-81 E[1] // 5303 970 0129 // 5303 970 0137 // 5303 970 0207 // OEM: 03L253010D // OEM: 03L253019C // OEM: 03L253056C // 5000-040-004B
195-382[1]	Conj.cent. TD03L4 (49131-09100) Kia K2500 p/Tbo.49590-45607 (SJR)	49131-09100 // 1000-050-169	235-15[1] // 49131-09100 // TD03-012 // 256-75[1] // 300006100844 // 258-21[1] // TBS-02M-1970	185-128[1] // 185-128 R[1] // 225-18[1] // 22-65 B[1] // 49131-03600 // OEM: 28231-4A750 // OEM: 28231-4A751 // OEM: 28231-4A800 // 49590-45607 // 8M03-200-707 // TURBO-M109 // 5000-050-027* // 5000-050-028
195-383[1]	Conjunto central GT2052V (p/tbo 752610-0015/12/10) Ford Transit V(SJR)	1000-010-168	805643	185-165[1] // 248-31[1] // 22-13 H[1] // 752610-0009 // 752610-0010 // 752610-0012 // 752610-0013 // 752610-0015 // 752610-0025 // 752610-0026 // 752610-0029 // 752610-0032 // 805821 // OEM: 1435057 // OEM: 1456075 // OEM: 1497698 // OEM: 1521490 // OEM: 1669557 // OEM: 6C1Q6K682EF // OEM: 6C1Q6K682EH // OEM: 6C1Q6K682EJ // OEM: 6C1Q6K682EN // OEM: 6C1Q6K682FA // OEM: LR018396 // OEM: LR021013 // 752610-0035 // 8G20-300-160 // TBS-2266 // 5000-010-066
195-384[1]	Conjunto central S300 (315430) Renault 385 MIDR062356A4 (SJR)	1000-070-024 // 315430	235-110[1] // 315430 // S3-013	185-288[1] // 22-42 C[1] // 318525 // OEM: 5010330290 // OEM: 5010542005 // 315413 // 315429 // 8S03-100-623 // 318393 // 5000-030-018
195-385[1]	Conjunto central 703889-0037 GT1541V VW LUPO (SJR)	703889-0037 // 1000-010-254		246-125[1] // 22-60 B[1] // 700960-0001 // 700960-0002 // 700960-0003 // 700960-0004 // 700960-0005 // 700960-0008 // OEM: 045145701EV500 // 200301091638 // 700960-0011 // 5000-010-093C

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-386[1]	Conj. cent. S310 (171844-178189) Caterpillar C9 (NO refrigerado) (SJR)	178189 // 171844 // 1000-070-074B	256-02[1] // 171844 // 178189 // 03001A1300	246-114[1] // 246-152[1] // 32-128 B[1] // 10K0368 // 10R0370 // 10R0374 // 10R0375 // 10R0823 // 10R1043 // 10R2770 // 10R3527 // 171845 // 172080 // 172237 // 172457 // 173023 // 173264 // 174994 // 175737 // 191-5094 // 193-3346 // 193-3347 // 202-0129 // 206-2947 // 210-2677 // 216-7815 // 253-7325 // 268-2878 // 178479 // 200140180730 // 03002A0238* // 03002A1415 // 171847 // 5000-030-033B
195-387[1]	Conj. Central GTB1749VK L.Rover Discovery 3,0Lts. Motor 30DDTX (SJR)	1000-010-513		22-13 H[1] // 778400-0005 // OEM: AX2Q6K682CB // 5000-010-066
195-388[1]	Conjunto central 712402-0008 GTA4202 Detroit diesel (SJR)	1000-010-515 // 712402-0008		185-127[1] // 714791-0002 // 714792-0003 // 714794-0001 // 714794-0002 // 714796-0001 // 714796-0002 // 731376-0002 // 714792-0002 // 8G42-200-A81
195-389[1]	Conj. central VV19 – RHF4V M.Benz Viano / Vito 111 CDI – OM646 (SJR)	1000-040-125		22-58 D[1] // 805952 // 8I04-300-602 // OEM: 6460901380 // OEM: 6460901580 // OEM: A6460901380 // OEM: A6460901580 // V40A03171 // VV19AL0044 // 5000-080-026
195-390[1]	INHABILITADO CCR.RHF3 – CK41 Kubota Diesel 1,9L (RT.Øm 30,1 ØM37,8/RC.Øm 29,2)(SJR)	1000-040-179	115-173[1] // 803957 // 235-293[1] // RHF3-005	242-19[1] // 22-111 C[1] // F31CAD-501406 // F31CAD-501406N // F31CAD-50140G // F31CAD-50140GN // F31CAD-S01406 // F31CAD-S01406N // F31CAD-S0140G // F31CAD-S0140GN // OEM: 1G923-17010 // OEM: 1G923-17011 // OEM: 1G923-17012 // OEM: 1G923-17013 // OEM: 1G924-17011 // OEM: 1J700-17010 // OEM: 1J700-17011 // OEM: 1J700-17012 // VA410096 // VA410140 // VB410096 // VB410099 // VB410140 // VC410096 // VC410099 // VC410140 // VD410096 // VD410099 // VD410140 // VE410096 // VE410099 // VE410140 // VF410140 // VA410099 // 5000-080-010B
195-39[1]	Conjunto Central TD04 49377-09110 PT Cruiser (P/Tbo. 49377-00220)(SJR)	49377-09110 // 1000-050-125	120-92[1] // 49377-09110 // 1-E-5089 // 179-16A[1]	22-16 C[1] // OEM: 04884234AC // 5000-050-007
195-391[1]	Conjunto central R2S B2 (1200 710 0509) Fiat-Iveco Ducato F1C (SJR)	1000-030-237B // 1200 710 0500	805640	22-97 B[1] // 1000 970 0020 // 1265 970 0000 // OEM: 952806760 // 5000-040-139
195-392[1]	Conjunto central 173110 / 178199 S200G062 Cat. 950 Motor 3126 (SJR)	173110 // 178199 // 1000-070-091	133-10D[1] // 178199 // 173110 // 133-10DF[1]	22-51 B[1] // 10R0364 // 173106 // 173107 // 178478 // 198-1845 // 198-1846 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-393[1]	Conjunto 715214-0006 GT4082 Scania F94 (SJR)	715214-0006 // 1000-010-210B	449739-5038 // 111-46[1] // 449739-0006 // 131-02J[1] // 235-187[1] // 715214-0006 // GT40-001	22-39 B[1] // 452163-0001 // 452163-0002 // 452163-0003 // 452163-0004 // 452163-0005 // 452163-0006 // 452163-0007 // 452163-0008 // 452285-0001 // 452285-0002 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0005 // 452308-0012 // 452308-0013 // 452308-0014 // 452308-0015 // 452308-0016 // 452308-0018 // 452308-0019 // 452308-0020 // 452309-0001 // 452309-0002 // 452309-0003 // 452309-0004 // 452309-0005 // 714987-0001 // 714987-0002 // 714987-0003 // 5000-010-081B
195-394[1]	Conj. cent. CT VNT (p/tbo 17201-11080) Toyota Hilux 2,8. RC MFS (SJR)	1000-060-130T	212-05[1] // 41600401080 // 220-25[1] // 7-00-0723X // 231-08[1] // 7100-006-0043 // 235-77[1] // CT-VNT3B // 260-07[1] // SZI-11080	185-161[1] // 225-08[1] // 22-91 B[1] // 805822 // 17201-11080 // 8T16-300-D40 // TURBO-T013* // TURBO-T013S // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1
195-395[1]	Conjunto central GT2256S Perkins Scout 4,4 (433289-0284) (SJR)	433289-0284 // 1000-010-565	805646 // 131-33F[1] // 433289-0284 // 215-12[1] // TDCG540017	185-187[1] // 22-13 O[1] // 762931-0002 // 762931-0003 // 762931-0004 // 762931-0005 // 762931-0006 // 762931-0009 // 762931-0010 // 762931-0011 // 762931-0015 // 805863 // OEM: 320/06047 // OEM: 32006047 // OEM: 320/06079 // OEM: 32006079 // OEM: 320/06081 // OEM: 32006081 // OEM: 32006082 // OEM: 32006083 // OEM: 32006084 // OEM: 32006085 // OEM: 32006094 // OEM: 32006157 // OEM: 32006160 // OEM: 62006159 // OEM: 62006161 // 762931-0001 // 8G22-200-D85 // 5000-010-098B
195-396[1]	Conj.cent. BV38 (4002) Renault 1.6L dCi Motor R9M - M-Benz OM622 (SJR)	1000-030-258T // 5438 710 4002	5438 710 4009	185-211[1] // 22-59 E[1] // 5438 970 0005 // 5438 970 0019 // OEM: 144110219R // OEM: 144110972R // OEM: 144116575R // OEM: A6220900500 // 5438 970 0018 // 8B38-300-C38 // 5000-040-039
195-397[1]	CCR 1270 710 0000 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind. TCD2013 Rda.Com.MFS(SJR)	1000-070-060T // 1270 710 0000	133-11D[1] // 1270 710 0000 // 133-17D[1] // 5620 710 0000 // 215-11[1] // TDCG540023 // 195-602[1] // 1000-070-060 // 256-39[1] // 03001A1292 // 271-17[1] // SW-0077-CHRA	225-67[1] // 246-110[1] // 22-51 B[1] // 04906183 // 1270 970 0011 // 1270 970 0013 // 1270 970 0017 // 1270 970 0018 // 1270 970 0023 // 1270 970 0024 // 1270 970 0049 // 1270 970 0050 // 1270 970 0103 // 21085150 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007 // 5620 970 0008 // 5620 970 0013 // 8S02-200-L43 // OEM: 04294367 // OEM: 04503616 // OEM: 04907171 // OEM: 20896351 // 1270 970 0016 // TURBO-S040 // 03002A0574* // 200103161242 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-398[1]	Conjunto central GTB1446Z Fiat Punto III 1.6JTD (SJR)	1000-010-425		766924-0001 // 784521-0001 // 803956-0001 // 803956-0002 // 803956-0003 // 8G14-300-845 // OEM: 55209153 // OEM: 55220701 // OEM: 55230178 // OEM: 55239695 // OEM: 55246405 // OEM: 71794564
195-399[1]	Conjunto central GTB1752VK LAND ROVER Freelander 2 TD4 (SJR)	1000-010-519		22-13 H[1] // 753546-0014 // 753546-0023 // OEM: 6G9Q6K682CA // OEM: 6G9Q6K682CB // OEM: 9684856680 // OEM: LR003578 // OEM: LR006862 // 5000-010-066
195-400[1]	Conjunto central KP35-1570 (0503) Fiat, Motor 1,25 SJTD (SJR)	1000-030-021 // 5435 710 0503	5435 710 0505 // 120-65[1] // 5435 710 0503 // 1-D-3820 // 132-12A[1]	185-85[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0005 // 5435 970 0006 // 5435 970 0019 // 5435 970 0018 // 8B35-200-B15 // 5000-040-039
195-40[1]	Conjunto Central K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4/6 (SJR)	5303 710 0511 // 1000-030-004	112-12[1] // 5303 710 0511 // 120-19[1] // 1-D-3194 // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 132-13C[1] // 171-44[1] // 1302003904 // 235-34[1] // K03-004-1 // 258-16[1] // TBS-02K-1922	185-04[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0049 // OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-003* // JR-03** // 5000-040-003
195-401[1]	CCR KP39-1873 p/Tbo.0007/0011 Bora–Passat–Audi A3 Doble anillo LC(SJR)	1000-030-105B	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-44[1] // 1000-030-105 // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003 // 231-14[1] // 7100-002-0026	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
195-402[1]	Conjunto central HE500WG Scania DLC6 EURO 3,4,5 – Rda.Comp. MFS (SJR)	1000-020-203T	134-09G[1] // 134-09GF[1]	22-50 B[1] // 2155073 // 3782535 // 3782536 // 3782538 // 3782629 // 4031103 // OEM: 2155074 // OEM: 2155075 // 5000-020-023
195-403[1]	Conjunto central HE500WG Scania DLC5 EURO 3,4,5 (305 HP) (SJR)	1000-020-201		22-50 B[1] // 1939498 // 2155071 // 2842519 // 2842520 // 3782541 // 3782542 // 5000-020-023
195-404[1]	Conjunto central BV50-2080 (0542) Kia Passenger car (SJR)	1000-030-208 // 5304 710 0542		22-14 I[1] // 5304 970 0084 // OEM: 28200-4X910 // 5000-040-004
195-405[1]	Conjunto central RHF4 Mercedes E-class 250 Motor M271DE18AL (SJR)	1000-040-152	178-14B[1] // 256-124[1] // 300005112000	22-58 B[1] // 8I04-40M-787 // OEM: 110921-0219 // OEM: 110921-0252 // OEM: 2710903680 // OEM: A2710903480 // OEM: A2710903680 // OEM: AL0065 // 1HH0127 // 5000-080-025

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-406[1]	Conjunto central TD03-07T-06 (49131-08400) Iveco agrícola 3,0L (SJR)	49131-08400 // 1000-050-168	49131-08460 // 215-21[1] // 49131-08400 // TDCG540261 // 235-94[1] // TD03-010	22-65 B[1] // 49131-01100 // 49131-01110 // 49131-01120 // 49131-01130 // 49131-02000 // 49131-02520 // 49131-02531 // 49131-02540 // 49131-02700 // 49131-02720 // 49131-05500 // 49131-05501 // 49131-05502 // 49131-05510 // 49131-05511 // 49131-05512 // 49131-05520 // 49131-05521 // 49131-05522 // 49131-05530 // 49131-05531 // 49131-05532 // HL07150000A1 // OEM: 16483-17015 // OEM: 40006968 // OEM: 504242763 // OEM: 504242763EB54-2401 // OEM: 504265216EB54-2401 // OEM: 504268749EC54-2401 // OEM: 504374795 // OEM: 5802531476 // OEM: 5802531478 // OEM: 5802531479 // OEM: EA00003708A // 5000-050-027* // 5000-050-028
195-407[1]	Conjunto central S200 (178188-171769) Caterpillar C9 (SJR)	1000-070-095 // 171769 // 178188	133-19D[1] // 178188 // 171769	22-51 B[1] // 10R0371 // 171770 // 171840 // 178472 // 179592 // 188-5156 // 190-4178 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-408[1]	Conj. central S200AG051 (178387-171865) Caterpillar 325C – 3126B (SJR)	178387 // 171865 // 1000-070-093B		185-277[1] // 246-61[1] // 22-51 B[1] // 0R7979 // 10R0644 // 171680 // 173104 // 177-0440 // 178-4752 // 178-4755 // 212-4679 // 802779 // 178475 // 8S02-200-E65 // 03002A1460 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-409[1]	Conjunto central K03-1870 (0509) Audi S4/A6 2,7L (SJR)	1000-030-143 // 5303 710 0509	256-76[1] // 5303 710 0509 // 300002110685	185-296[1] // 5303 970 0017 // 5303 970 0069 // 5303 970 0070 // OEM: 078145701H // OEM: 078145701L // OEM: 078145701R // OEM: 078145701S // OEM: 078145703B // OEM: 078145703C // OEM: 078145703D // OEM: 078145703H // OEM: 078145703L // OEM: 078145703R // OEM: 078145703S // 5303 970 0016 // 8B03-400-364
195-410[1]	CCR TD04L10-04H/12TVT-VG (49477-08900) Chev. Cruze–Captiva 2,2 (SJR)	1000-050-195 // 49477-08900	256-23[1] // 49477-08900 // 03001A3018 // 256-23 F[1] // 256-23 V[1] // 260-01[1]	185-293[1] // 225-23[1] // 22-16 C[1] // 49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 49477-01610 // 8M04-300-E35 // TURBO-M067 // 5000-050-007
195-41[1]	Conjunto Central 433352-0028 GT1749S Hyundai Van 2,5 Lts (SJR)	1000-010-006 // 433352-0028	135-26[1] // 433352-0028 // 131-20F[1]	225-62[1] // 22-13 H[1] // 22-13 I[1] // 246-09[1] // 716938-0001 // TURBO-G432-1 // 5000-010-066 // 5000-010-066H // 03002A0449 // SL14900

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-411[1]	CCR CT16V (p/tbo 17201-11070) Toyota Hilux 2,4 Lts. Motor 2GD-FTV(SJR)	1000-060-131T	231-07[1] // 7100-006-0041* // 7100-006-0041B // 235-128[1] // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS // 256-121[1] // 300007090001 // 258-18[1] // TBS-02T-1999-X // 258-18 V[1]	185-162[1] // 225-07[1] // 17-37EB[1] // 22-91 B[1] // 17201-11070 // 8716-300-E59 // TURBO-T015* // TURBO-T015S // 2080-010-055 // VSG-T003 // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1
195-412[1]	Conjunto central R2S B2 (1200 710 0501/0503) MAN D0834 4cil. (SJR)	1200 710 0503 // 1200 710 0501 // 1000-030-237	803953 // 235-134[1] // 1200 710 0501 // 1200 710 0503 // R2S-010-L	22-97 B[1] // 1000 970 0106 // 1000 970 0122 // 1000 970 0177 // 1000 990 0221 // 808197 // OEM: 07W145703 // OEM: 07W145703J // OEM: 07W145703M // OEM: 07W145703Q // OEM: 07W145704B // OEM: 07W145704C // OEM: 61.09100-7954 // OEM: 61.09101-7055 // OEM: 61.09101-7253 // OEM: 61.09101-7254 // OEM: 61.09101-7274 // OEM: 61.09101-7275 // 5000-040-139
195-413[1]	Conjunto central R2S B1 (1100 710 0504) MAN D0834 4cil. (SJR)	1100 710 0504 // 1000-030-236	803952 // 195-413 A[1] // 1100 710 0504 // 1000-030-236 // 235-154[1] // R2S-014-H	22-96 B[1] // 1000 970 0106 // 1000 970 0122 // 1000 970 0177 // 1000 990 0221 // 808197 // OEM: 07W145703 // OEM: 07W145703J // OEM: 07W145703M // OEM: 07W145703Q // OEM: 07W145704B // OEM: 07W145704C // OEM: 61.09100-7954 // OEM: 61.09101-7055 // OEM: 61.09101-7253 // OEM: 61.09101-7254 // OEM: 61.09101-7274 // OEM: 61.09101-7275 // 5000-040-138 // RK-BW13-1
195-413 A[1]	INHABILITADO Conj.Cent R2S B1 (1100 710 0504) MAN D0834 4cil. POST TEST (SJR)	1000-030-236 // 1100 710 0504	803952 // 195-413[1] // 1100 710 0504 // 1000-030-236 // 235-154[1] // R2S-014-H	22-96 B[1] // 1000 970 0106 // 1000 970 0122 // 1000 970 0177 // 1000 990 0221 // 808197 // OEM: 07W145703 // OEM: 07W145703J // OEM: 07W145703M // OEM: 07W145703Q // OEM: 07W145704B // OEM: 07W145704C // OEM: 61.09100-7954 // OEM: 61.09101-7055 // OEM: 61.09101-7253 // OEM: 61.09101-7254 // OEM: 61.09101-7274 // OEM: 61.09101-7275 // 5000-040-138 // RK-BW13-1
195-414[1]	Con.Cen.BV39-1870 (0529) VW Industrial – Elevadores Linde RC MFS(SJR)	5439 710 0529 // 1000-030-244T		185-282[1] // 22-59 F[1] // 5439 970 0084 // 5439 972 0058 // 5439 973 0058 // OEM: 2X0253019A // OEM: 2X0253019B // 5439 970 0085 // 8B39-30M-P47 // 5000-040-040

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-415[1]	Conjunto central HX30W (4032115-3593410) CUMMINS 4BTAA (SJR)	1000-020-141 // 4032115 // 3593410	4032374 // 256-14[1] // 4032115 // 3593410 // 03001A1973	246-48[1] // 246-68 F[1] // 22-67 B[1] // 2837303 // 2838804 // 2838805 // 2843653 // 2881827 // 2882057 // 3536336 // 3536337 // 3537010 // 3537011 // 3537012 // 3537033 // 3537034 // 3537035 // 3537036 // 3537562 // 3537563 // 3537751 // 3537752 // 3537753 // 3537754 // 3537759 // 3537800 // 3537886 // 3537887 // 3537888 // 3537889 // 3538288 // 3538308 // 3539241 // 3539242 // 3539638 // 3539639 // 3539640 // 3539641 // 3539642 // 3539695 // 3539696 // 3539701 // 3539702 // 3539703 // 3539704 // 3539705 // 3539708 // 3539709 // 3539710 // 3590127 // 3590128 // 3590137 // 3590145 // 3590146 // 3590266 // 3592015 // 3592016 // 3592017 // 3592018 // 3592019 // 3592020 // 3592102 // 3592103 // 3592104 // 3592105 // 3592106 // 3592107 // 3592108 // 3592109 // 3592110 // 3592111 // 3592112 // 3592113 // 3592114 // 3592115 // 3592116 // 3592117 // 3592118 // 3592119 // 3592120 // 3592122 // 3592123 // 3592124 // 3592125 // 3592126 // 3592127 // 3592128 // 3592204 // 3592205 // 3592206 // 3592207 // 3592208 // 3592209 // 3592210 // 3592211 // 3593089 // 3593090 // 3594346 // 3594600 // 3596329 // 3598543 // 3598544 // 3598545 // 3598546 // 3598547 // 3598548 // 3599484 // 3599485 // 3599486 // 3599994 // 3772299 // 3772300 // 3776947 // 3776948 // 3777304 // 3777594 // 3778823 // 3779157 // 3780369 // 3787304 // 3791561 // 3800709 // 3800711 // 3802741 // 3802742 // 3802906 // 3802907 // 3802908 // 3802933 // 3802934 // 3802942 // 3804876 // 3804878 // 3804879 // 3804881 // 3804960 // 3804961 // 3806274 // 4035882 // 4045133 // 4045377 // 4045378 // 4048417 // 4048418 // 4051240 // 4051241 // 4089319 // 4089320 // 4089484 // 4309364 // 4956086 // 6732-81-8100 // 6732-81-8200 // 6732-81-8400 // 6732-81-8401 // 6732-81-8600 // 6732-81-8900 // 805421 // 805422 // 03002A0652 // 3592121 // 03002840* // 200104150051 // 3598542 // SL08001 // 5000-020-029* // 5000-020-029-5600

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-416[1]	CCR 702010-0009 GTP38 Navistar 7.3L V8 Power Stroke F250/350 (SJR)	702010-0009 // 1000-010-258		22-71 B[1] // 702014-0015 // 702014-0017 // 706448-0006 // OEM: 1831434C95 // OEM: 1831434C96 // OEM: 1831452C95 // 5000-010-080
195-417[1]	CCR B2G (178406/175829) Cat. C7 950H/962H 7.0L. Rda comp.MFS (SJR)	1000-070-094T // 178406 // 175829	350-9781 // 252-04 F[1] // 178406 // 175829 // CHRA-179009	242-17 F[1] // 175828 // 178564 // 179598 // 250-0841 // 338-1878 // 352-2396 // 179009
195-418[1]	Conj. central HX35W p/tbo 4035253 Cummins/Komatsu PC200-8 6BTA (SJR)	1000-020-136B	256-125[1] // 300004170076	185-150[1] // 22-32 C[1] // 4033937 // 4035254 // A3960478 // 4035253 // 8C03-200-E61 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
195-419[1]	Conjunto central GTC4294BNS (797636-0018) SCANIA. Rda Compr. MFS (SJR)	1000-010-578T // 797636-0018		779839-0025 // 779839-0026 // 779839-0028 // 779839-0041 // 779839-0042 // 779839-0043 // 779839-0045 // 779839-0046 // 779839-0048 // 779839-0049 // 8G42-200-E54 // OEM: 2057668 // OEM: 2057669 // OEM: 2080426 // OEM: 2327719 // OEM: 2327974 // OEM: 2327975 // OEM: 2552125 // OEM: 2552126 // OEM: 2731993 // OEM: 2731994
195-420[1]	Conjunto central K03-2074 (0536) Audi A4 – A5 1,8Lts. TFSI (SJR)	5303 710 0536 // 1000-030-175B	132-20C[1] // 5303 710 0536 // 171-64[1] // 1302003936 // 195-502[1] // 1000-030-318	185-295[1] // 22-81 F[1] // 5303 970 0119 // 5303 970 0123 // 5303 970 0136 // 5303 970 0159 // 5303 970 0160 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701J // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701M // OEM: 06J145702G // 5303 970 0161 // 8B03-40M-L11 // 5000-040-005
195-42[1]	Conjunto Central 49177-08020 TD04-09B Montero 2.5 (SJR)	1000-050-118 // 49177-08020	119-07[1] // 49177-08020 // 135-01[1] // 1MB0097 // 179-05A[1] // 196-04 #[1] // 196-04[1] // 120-90[1] // 1-E-5086 // 171-20[1] // 1401404900	185-46[1] // 22-16 B[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01510 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 5000-050-004
195-421[1]	CCR TD04L (49477-08705) Land Rover Freelander II, Jaguar 2,2 (SJR)	49477-08705 // 1000-050-191B		49477-01202 // 49477-01213 // OEM: LR022358 // OEM: LR049592
195-422[1]	INHABILITADO Conjunto central 712371-0089 GTA5518B Caterpillar (SJR)	1000-010-572 // 712371-0089		22-13 H[1] // 10R1888 // 132-3649 // 231-6616 // 232-1805 // 232-1811 // 245-7113 // 291-3997 // 741155-0001 // 741155-0002 // 741155-0003 // 741155-0004 // 5000-010-066
195-423[1]	Conjunto central TB28 p/tbo 715392-0001 YN4100QBZ (SJR)	1000-010-561		22-27 D[1] // 715392-0001 // 5000-010-014
195-424[1]	INHABILITADO Conjunto central 712402-0032 GTA4294BS CATERPILLAR C15 (SJR)	1000-010-576 // 712402-0032		10R1887 // 233-1589 // 233-1592 // 233-1596 // 741154-0004 // 741154-0005 // 741154-0006 // 755593-0001 // 755593-0002 // 755593-0003

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-425[1]	CCR 451298-0034 GT25 M.B. Camión Accelo 915C OM904LA 4,2L (SJR)	451298-0034 // 1000-010-309B	131-45F[1] // 451298-0034	22-13 H[1] // 729546-0001 // 729546-0002 // 729546-0003 // 729546-0004 // 794121-0002 // 5000-010-066
195-426[1]	Conjunto central 409172-0056 TA3123 Perkins Industrial (SJR)	1000-010-385 // 409172-0056		22-01 G[1] // 452012-0004 // 466674-0001 // 466674-0002 // OEM: 200310 // OEM: 2674399 // 5000-010-020
195-427[1]	Conjunto central 318613 S2A John Deere Gen Set – Motor 4054T (SJR)	318613 // 1000-070-100		185-142[1] // 174735 // 318570 // 318614 // 3990015011 // 3990023112 // 418570 // RE503097 // RE508876 // RE508877 // RE508971 // RE509818 // RE523366 // RE59379 // RE59997 // RE59999 // RE60046 // RE60069 // RE60076 // RE67647 // RE70995 // 318615 // 8S02-100-E23
195-428[1]	Conjunto central 176638 S200-70H21AC-BX John Deere (SJR)	176638 // 1000-070-104	113-22[1] // 176638 // 133-03D[1] // 133-03DF[1]	105-468[1] // 225-12[1] // 246-135[1] // 22-51 B[1] // 1270 970 0201 // 172085 // 172534 // 172535 // 172536 // 173217 // 173218 // 173288 // 173290 // 173295 // 173353 // 173354 // 173364 // 173407 // 173435 // 173530 // 173588 // 173686 // 173753 // 173754 // 173921 // 173922 // 174139 // 174176 // 174177 // 174219 // 174319 // 174320 // 174467 // 174789 // 177257 // 177259 // 177260 // 177261 // 179292 // 179293 // 179555 // 477261 // RE505763 // RE508657 // RE508693 // RE508719 // RE509825 // RE509827 // RE509828 // RE509829 // RE515555 // RE516938 // RE516963 // RE517255 // RE518254 // RE518551 // RE519833 // RE520643 // RE520650 // RE520823 // RE523279 // RE543470 // RE544419 // SE501669 // 808499 // 172088 // TURBO-S092 // 200003150001 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-429[1]	Conjunto central GTB1752VK BMW 120 D (p/tbo 750952-0001/13/14) (SJR)	1000-010-508		185-289[1] // 22-13 H[1] // 750952-0004 // 750952-0007 // 750952-0010 // 750952-0013 // 750952-0014 // OEM: 7793865 // OEM: 77980551 // 750952-0001 // 8G17-300-B14 // 5000-010-066
195-430[1]	Conjunto central S4DW034 (178170) Caterpillar (SJR)	1000-070-103 // 178170	169411 // 199763 // 113-24[1] // 178170	166741 // 167173 // 167690 // 168665 // 178079 // 178465 // 199762
195-43[1]	CCR CT16 (17202-0L030) p/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5 (SJR)	1000-060-120 // 17202-0L030	138-03[1] // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 214-02[1] // 216-01[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 220-06[1] // 7-00-0498 // 256-99[1] // 300007111079	185-82[1] // 22-68 D[1] // 17201-30120 // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-431[1]	Conjunto Central 755729-0071 GTB2260VK BMW X3 3.0 (SJR)	755729-0071 // 1000-010-359G	755729-0023 // 755729-0037 // 755729-0052 // 755729-0127	185-182[1] // 22-13 H[1] // 758353-0005 // 758353-0007 // 758353-0009 // 758353-0011 // 758353-0013 // 758353-0015 // 758353-0017 // 758353-0019 // 758353-0020 // 758353-0022 // OEM: 11657796316L11 // OEM: 11657796316N13 // OEM: 11657796316O14 // OEM: 7796315G06 // OEM: 7796315H07 // OEM: 7796315I05 // OEM: 7796315J09 // OEM: 7796315K10 // OEM: 7796316L11 // OEM: 7796316N13 // OEM: 7796316O14 // 758353-0024 // 8G22-300-E88 // 5000-010-066
195-432[1]	CCR 715432-0060 GT3576S Volvo VM270/330 ES MWM 6,12TCE E5 MFS (SJR)	715432-0060 // 1000-010-560T	715432-0061 // 275-03[1] // 715432-0060 // XKP 796155 // 256-152[1] // 300001160386	22-98 B[1] // 796155-0001 // 796155-0002 // 796155-0003 // 796155-0005 // 796155-0006 // 796155-0007 // 796155-0009 // OEM: 7000523C1 // OEM: 7000523C3 // OEM: 7000523C5 // OEM: 7002103C1 // OEM: 7002103C4 // OEM: 7007056C1 // 5000-010-212
195-433[1]	CCR GTA4502V (720191-0085) Detroit Diesel Serie 60 – RC MFS(SJR)	720191-0085 // 1000-010-579T		205-43 Q[1] // 730395-0035 // 752389-0007 // 758029-0007 // 758204-0007 // 758204-0009 // 8G45-300-933 // OEM: 23533364 // OEM: 23534356 // OEM: 23534361 // OEM: 23534775 // OEM: R23534361 // 758160-0007 // TDTC540140B
195-434[1]	Con.cen. K03-2068 Peugeot 207 1.6 EP6FDT Doble an.cierre LC y LT(SJR)	1000-030-285	235-33[1] // K03-125	185-209[1] // 225-17[1] // 22-124 C[1] // 5303 970 0383 // OEM: 9807149780 // OEM: 9811192880 // 5303 970 0461 // 8B03-400-M31 // 5303 970 0695 // TURBO-K153S // 5000-040-005C
195-435[1]	CCR TD04HL-13T (49189-08575) Volvo Varios XC90-XC70-V70-S70-S60 (SJR)	49189-08575 // 1000-050-104B	49189-08550	22-16 C[1] // 49189-05200 // 49189-05202 // 49189-05210 // 49189-05211 // 49189-05212 // 5000-050-007
195-436[1]	Conjunto central CICY RHG6 Hitachi LX210/240 6BG1T (SJR)	1000-040-180	215-34[1] // TDCG540328 // 235-279[1] // RH6-017	185-149[1] // 1144003890 // VA570019 // 8I06-100-E12 // VB570019
195-437[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0426 GT2560S Perkins Vs. (SJR)	1000-010-580 // 433289-0426	131-38F[1] // 433289-0426 // 235-76[1] // GT25-018	185-319[1] // 185-324 F[1] // 22-13 H[1] // 450-1871 // 482-0234 // 768525-0006 // 785828-0002 // 785828-0003 // 785828-0004 // 785828-0005 // 833908-0007 // 833908-0008 // 833908-0014 // 833908-0018 // 845656-0001 // 845656-0003 // 881399-0001 // OEM: 2674A807 // OEM: 4514510 // OEM: 4514511 // OEM: 4643034 // OEM: 4820233 // OEM: 4820235 // OEM: 5587034 // 833908-0017 // 8G22-200-E62 // 785828-0001 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-438[1]	CCR JHJ p/tbo 03F145701H/L/LV/LX Audi A1–Golf VI 1.2TSI - RC MFS (SJR)	1000-040-184T	256-21[1] // 03001A2520 // 258-06[1] // TBS-02I-1299X	22-111 B[1] // 8I03-40M-H04 // OEM: 03F145701H // OEM: 03F145701K // OEM: 03F145701KV // OEM: 03F145701KX // OEM: 03F145701L // OEM: 03F145701LV // OEM: 03F145701LX // OEM: 03F145701R // 5000-080-010
195-439[1]	CCR RS2 B2 VW-MAN motor D0836 (p/tbo 1000 970 0107/9) (SJR)	1000-030-279	803963	801-07[1] // 801-08[1] // 22-97 B[1] // 1000 970 0123 // 1000 970 0207 // 1000 970 0222 // OEM: 07W145703C // OEM: 07W145703K // OEM: 07W145703N // OEM: 07W145703R // OEM: 07W145704 // OEM: 07W145704D // OEM: 51.09100-7950 // OEM: 61.09101-7056 // OEM: 61.09101-7256 // OEM: 61.09101-7277 // OEM: 61.09101-7284 // OEM: 61.09101-7285 // 1000 970 0109 // 1000 970 0107 // 5000-040-139
195-440[1]	CCR R2S B1 VW-MAN motor D0836 (p/tbo 1000 970 0107/9) (SJR)	1000-030-280	1200 710 0502 // 803962	801-07[1] // 801-08[1] // 22-96 B[1] // 1000 970 0123 // 1000 970 0207 // 1000 970 0222 // OEM: 07W145703C // OEM: 07W145703K // OEM: 07W145703N // OEM: 07W145703R // OEM: 07W145704 // OEM: 07W145704D // OEM: 51.09100-7950 // OEM: 61.09101-7056 // OEM: 61.09101-7256 // OEM: 61.09101-7277 // OEM: 61.09101-7284 // OEM: 61.09101-7285 // 1000 970 0109 // 1000 970 0107 // 5000-040-138 // RK-BW13-1
195-44[1]	INHABILITADO CCR KP39-1873 p/Tbo.0007/0011 Bora–Passat–Audi A3 (SJR) USE 195-401	1000-030-105	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 231-14[1] // 7100-002-0026	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
195-441[1]	Conj. cent. 172832-178393 S310G Caterpillar C9 (NO refrigerado) (SJR)	1000-070-083 // 172832 // 178393		0R0124 // 0R2660 // 172830 // 172831 // 173038 // 173039 // 174978 // 175150 // 175151 // 178044 // 178485 // 179249 // 250-7701 // 358-4923
195-442[1]	Conj. Central GTB1749VK Jumper/Ducato/Boxer Motor Duratorq 2.2 (SJR)	1000-010-496	235-195[1] // GT17-073	798128-0002 // 798128-0004 // 798128-0006 // OEM: 9676934380 // OEM: CU3Q6K682AB // OEM: CU3Q6K682BA // OEM: CU3Q6K682BB

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-443[1]	Conjunto Central GTC1459MVZ VW Passat/Golf/Audi A3 CFFA/CFFB (SJR)	1000-010-431		185-248[1] // 22-112 B[1] // 785448-0003 // OEM: 03L253010F // OEM: 03L253010FV // OEM: 03L253010FX // 785448-0005 // 8G15-30M-797 // 5000-010-227
195-444[1]	Conjunto Central GTA1546VK Renault Megane 1.9dCi F9Q 816-818 (SJR)	1000-010-586		22-13 H[1] // 763980-0004 // 763980-0005 // 763980-0007 // OEM: 8200575462 // OEM: 8200673918 // OEM: 8200782790 // OEM: 8200901189A // 5000-010-066
195-445[1]	Conj. Central GTB2056VK Grand Cherokee/M Class320/E Class OM642 (SJR)	1000-010-441B		22-13 H[1] // 764809-0001 // 764809-0002 // 764809-0004 // 777318-0001 // 777318-0002 // 781743-0001 // 781743-0003 // 8G20-300-869A // OEM: 6420900980 // OEM: 6420902180 // OEM: 6420905880 // OEM: 6420906280 // OEM: 6420908680 // OEM: 68004663AA // OEM: A6420901680 // OEM: A6420908580 // OEM: A6420908590 // OEM: A6420908980 // 5000-010-066
195-446[1]	CCR GTD2056VZK F.Ranger 3,2 Duratorq TDCi EURO6 (Tbo.822182-0004)(SJR)	1000-010-591T	115-184[1] // 805664 // 195-446 R[1] // 1000-010-591T // 235-39[1] // GT20-070B // 256-123[1] // 300001120468 // 276-05[1] // YT097-003	185-160[1] // 225-04[1] // 22-112 C[1] // 805916 // 822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0009 // 822182-0011 // 822182-0014 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 822182-0010 // 822182-0013 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // 822182-0004 // 8G20-300-H13 // 889939-0003 // TURBO-G450S // 5000-010-241
195-446 R[1]	INHABILITADO CCR GTD2056VZK F.Ranger3,2 Duratorq TDCi E6(Tbo.822182-0004)REMAN(SJR)	1000-010-591T	115-184[1] // 805664 // 195-446[1] // 1000-010-591T // 235-39[1] // GT20-070B // 256-123[1] // 300001120468 // 276-05[1] // YT097-003	22-112 C[1] // 185-160[1] // 225-04[1] // 805916 // 822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0009 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 5000-010-241 // 822182-0004 // 8G20-300-H13 // 889939-0003 // TURBO-G450S

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-447[1]	Conj. cent. 408742-0011 TV8112 – TW8112 Caterpillar vs. (SJR)	1000-010-395 // 408742-0011	0R5926 // 9N3676 // 131-14D[1] // 408742-0011	246-82 F[1] // 22-03 D[1] // 465332-0002 // 465332-0003 // 465332-0004 // 465332-0005 // 465332-0006 // 465332-0007 // 465332-0008 // 465332-0009 // 465332-0010 // 465332-0012 // 466428-0001 // 466428-0002 // 466638-0001 // 466638-0002 // 466638-0003 // 03002836* // 200001220048 // 465332-0001 // 465332-0001F* // 5000-010-008 // RK-G22-1* // RK-G22-1-DLS2
195-448[1]	Conj.cent. VT16 – RHV4 Mitsubishi L200 2,5Lts. Motor 4D56 (SJR)	1000-040-183	256-18[1] // 03001A2809	185-309[1] // 246-50[1] // 22-58 D[1] // OEM: 1515A170 // 8I04-300-E74 // VAD20022 // 03002A1195* // 200305110560 // 5000-080-026
195-449[1]	Conj.cent. S2BS001 (313664 - 179563) Excavadora Caterpillar (SJR)	179563 // 313664 // 1000-070-077		22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 166076 // 166077 // 166321 // 178064 // 194878 // 196919 // 196983 // 197396 // 197637 // 197766 // 197767 // 197773 // 197774 // 197792 // 197794 // 197840 // 197902 // 198238 // 198240 // 199124 // 199169 // 199284 // 199285 // 199286 // 199287 // 199288 // 199289 // 199290 // 199291 // 199292 // 199293 // 199294 // 199295 // 199296 // 199297 // 199298 // 199303 // 199549 // 313601 // 313614 // 313624 // 313663 // 314454 // 316017 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
195-450[1]	Conj. central 178397–174129 S310C080 CAT. C9.Refr.c/agua (SJR)	178397 // 174129 // 1000-070-074C	133-03C[1] // 174129 // 178397	246-27[1] // 22-128 B[1] // 10R2355 // 10R2858 // 10R2969 // 1380 970 0113 // 174754 // 175210 // 248-5246 // 250-7700 // 475210 // 03002A0615* // 03002A1415 // 174755 // 178484 // 5000-030-033B
195-45[1]	Conjunto central K03-1870 (0500) VW Golf – VW New Beetle – Audi (SJR)	1000-030-160 // 5303 710 0500	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 256-103[1] // 300002091861	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004
195-451[1]	Conjunto central 433289-0230 GT15544S VW Polo III 1.4 TDI (SJR)	1000-010-413 // 433289-0230	433289-0209	22-13 H[1] // 701729-0006 // 701729-0009 // 701729-0010 // 706680-0001 // OEM: 045145701 // OEM: 045145701C // OEM: 045145701J // 5000-010-066
195-452[1]	Conjunto central S410G (5641 710 0001) Mercedes Benz OM457LA-E4 (SJR)	5641 710 0001 // 1000-070-098T		185-155[1] // 22-54 B[1] // 1487 970 0031 // 5641 970 0005 // 5641 970 0007 // OEM: 0090961199 // OEM: 0090963399 // OEM: 0090969299 // OEM: 0100964799 // 1487 970 0015 // 8S04-200-E73 // 5000-030-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-453[1]	Conjunto central K31-3771 (0028) M.B. Actros Truck Rda.Comp. MFS (SJR)	5331 710 0028 // 1000-030-278T	801806	5331 970 7125 // 5331 988 7131 // 5331 988 7137 // 5331 988 7140 // 5331 988 7147 // 5331 988 7148 // OEM: 0080966899
195-454[1]	Conj. Cent.K03 (p/Tbo. 5303 970 0290/1) Rda.Comp. MFS (SJR)	1000-030-255T	132-23C[1] // 132-23CF[1] // 240-02 F[1] // LYP80162-28-9 // 253-01 F[1] // 03006-003	185-140[1] // 185-232[1] // 225-36[1] // 225-36 V[1] // 22-81 F[1] // OEM: 06H145702N // 5303 970 0290 // 8B03-40M-G23 // 5303 970 0291 // 8B03-40M-B96 // TURBO-K105S // 5000-040-005
195-455[1]	Conjunto central TB5280 (443854-0168) Nissan Terrano TL18(SJR)	1000-010-170 // 443854-0168	131-20E[1] // 443854-0168 // 235-107[1] // T2-040	22-27 E[1] // 703605-0001 // 703605-0002 // 703605-0003 // OEM: 14411-G2402 // OEM: 14411-G2405 // OEM: 14411-G2407 // 5000-010-005
195-456[1]	CCR TD04-11G (49177-09610) BMW 325 / Land Rover Freelander (SJR)	49177-09610 // 1000-050-137	49177-09612 // 49177-09620	22-16 B[1] // 49177-06400 // 49177-06402 // 49177-06410 // 49177-06420 // 49177-06422 // 49177-06430 // 49177-06432 // 49177-06440 // 49177-06490 // 49177-06492 // 49177-06500 // 49177-06501 // 49177-06510 // 49177-06540 // 5000-050-004
195-457[1]	Conjunto central S200 (318006) Renault Euro3 (SJR)	1000-070-054 // 318006	113-25[1] // 318006 // 133-12D[1] // 133-14A#[1] // 133-14A[1] // 256-08[1] // 03001A1237 // F-133-01A[1] // 235-101[1] // S2-020	185-265[1] // 246-46[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-51 B[1] // 22-56 C[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // 5000-030-021 // RK-S14-1 // RK-S13-2
195-458[1]	CCR 709947-0028 GTA3576 Volvo VM220 Truck,7.2L – MWM Euro5 (SJR)	1000-010-559 // 709947-0028	801836 // 131-03I[1] // 709947-0028	22-38 C[1] // 800891-0001 // 805501 // OEM: 7000467C1 // 5000-010-173
195-459[1]	Conj.Cent. 167381-178157 S3BSL119 Cat. 3306 RC Fundición (SJR)	178157 // 167381 // 1000-070-090	173307 // 178200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 133-02GF[1] // 133-03G[1] // 133-03GF[1] // 139-14[1] // S1030235N // 197-34 F[1]	205-163[1] // 248-57[1] // 22-08 D[1] // 0R6880 // 0R6881 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 10R0921 // 113-7919 // 167380 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480 // 179578 // 219-1911 // 167384 // TDTC540333 // TBS-3162 // 5000-030-019
195-460[1]	INHABILITADO Conjunto central TD08H (49188-08130) MHI Industrial Motor S6B-PTA(SJR)	49188-08130 // 1000-050-190		49188-01300 // 49188-01320 // 49188-01340 // 49188-01350 // 49188-01400 // 49188-01401 // 49188-01410 // 49188-01411 // 49188-01430 // 49188-01431 // 49188-01500 // 49188-01530 // 49188-01590 // 49188-02000

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-46[1]	Conjunto central K03-2080 (0526) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta (SJR)	1000-030-185 // 5303 710 0526	112-21[1] // 5303 710 0526 // 120-113[1] // 1-D-5483 // 235-86[1] // K03-024	185-164[1] // 185-220[1] // 225-14[1] // 5303 970 0086 // 5303 970 0087 // 805868 // OEM: 06D145701A // OEM: 06D145701B // OEM: 06D145701C // OEM: 06D145701D // OEM: 06D145701E // OEM: 06D145701F // OEM: 06D145701G // OEM: 06D145701H // OEM: 06D145701J // OEM: 06F145701B // OEM: 06F145701C // OEM: 06F145701D // OEM: 06F145701E // OEM: 06F145701F // OEM: 06F145701G // OEM: 06F145701H // 5303 970 0105 // 8B03-40M-634 // 5303 970 0106 // 8B03-40M-G24 // TURBO-K053S
195-461[1]	CCR VF30-VF35-VF39-VF43-VF48-VF52 RHF55 Subaru WRX 2,5Lts. EJ25 (SJR)	1000-040-131	805602	22-106 B[1] // VA440017 // VA440022 // VA440027 // VA440028 // VA440047 // VA440057 // VA440063 // VB440017 // VB440022 // VB440027 // VB440028 // VB440047 // VB440057 // VC440017 // VC440022 // VC440027 // VC440028 // VC440047 // VC440057 // VD440017 // VD440022 // VD440027 // VD440028 // VD440047 // VE440017 // VE440027 // VE440028 // VF440017 // VF440022 // VF440027 // VF440028 // VG440017 // VG440022 // VG440027 // VH440017 // VH440022 // VH440027 // VI440017 // VI440022 // VI440027 // VJ440017 // VJ440027 // 805848 // 5000-080-052
195-462[1]	CCR GT1446MZGL (786825-0001) Chevr.1.4L Ecotec B14NET,Euro5 (SJR)	1000-010-498 // 786825-0001		781504-0001 // 781504-0002 // 781504-0004 // 781504-0005 // 781504-0006 // 781504-0007 // 781504-0011 // 781504-0014 // OEM: 25201063 // OEM: E25198550 // OEM: E55565353 // OEM: E55574901

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-463[1]	Con.cen.HE200WG (3773813) GAZ Valdai/F.F4000 – Cummins ISF4/ISBE4(SJR)	3773813 // 1000-020-192	3775929 // 231-20[1] // 3773813 // 7100-007-0166 // 235-297[1] // HE-008	105-433[1] // 22-99 B[1] // 3756528 // 3769718 // 3769719 // 3772741 // 3772742 // 3773078 // 3773079 // 3773080 // 3773081 // 3773119 // 3773120 // 3773121 // 3773122 // 3776281 // 3776285 // 3777896 // 3777897 // 3778528 // 3778529 // 3779514 // 3779515 // 3781092 // 3781093 // 3785293 // 3785294 // 3786530 // 3786531 // 3786554 // 3786629 // 3786832 // 3787105 // 3787121 // 3787123 // 3787125 // 3788101 // 3788102 // 3789076 // 3789077 // 3790133 // 3790134 // 3790141 // 3790142 // 3790143 // 3790144 // 3792638 // 3792639 // 3794988 // 3794989 // 3799430 // 3799431 // 4033812 // 4033865 // 4033960 // 4309280 // 4309411 // 4309412 // 4309427 // 4309463 // 5350075 // 5350076 // 805871 // 5000-020-112
195-464[1]	CCR GTB1752VK (p/tbo. 784114-0002/3) Kia Sportage – Tucson 2.0 (SJR)	1000-010-556	811-07[1]	185-243[1] // 22-13 H[1] // 28231-2F000 // 28231-2F001 // 778114-0002 // 778114-0003 // 784114-0002 // 784114-0003 // 796017-0002 // 796017-0003 // 796017-0007 // 8G17-300-D02 // OEM: 28231-2F700 // OEM: 28231-2F701 // 796017-0008 // 8G17-300-N56 // 5000-010-066
195-465[1]	Conjunto central BV43-1880 (0556) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48 (SJR)	1000-030-193 // 5303 710 0556	256-44[1] // 5303 710 0556 // 03001A1689	22-81 E[1] // 5303 970 0109 // OEM: 03G145702H // 5000-040-004B
195-466[1]	Conj. cent. R2S K04 (0552)Amarok 2,0LtsTDI-CR 180HP Rda.Com.MFS (SJR)	1000-030-296T // 5304 710 0552	256-116[1] // 5304 710 0552 // 300002112034	22-124 C[1] // 5304 970 0125 // 5304 970 0143 // 5000-040-005C
195-467[1]	Conjunto central 741661-0134 GTB1756VK Audi A4 V6 2.7 TDI (SJR)	1000-010-350 // 741661-0134		22-13 H[1] // 765314-0003 // 765314-0004 // 769701-0001 // 769701-0002 // 769701-0003 // OEM: 059145715M // OEM: 059145715R // OEM: 059145715T // OEM: 059145721E // OEM: 059145721F // 5000-010-066
195-468[1]	Conjunto Central 196536 S4DS006 Cat 3406 Vs (SJR)	196536 // 1000-070-080	178221 // 113-17[1] // 196536 // 133-02H[1] // 194-26[1] // 256-06[1] // 03001896	246-31[1] // 22-23 C[1] // 0R6333 // 178103 // 179606 // 193716 // 194535 // 194778 // 194782 // 194992 // 196544 // 196545 // 196547 // 197762 // 313013 // 316981 // 7C7691 // 03002931 // 178059 // 5000-030-123
195-469[1]	Conjunto central BV39-1872 (0519) Range Rover 3.6 TD V8 (SJR)	1000-030-194D // 5439 710 0519	5439 710 0520	22-59 E[1] // 5439 970 0061 // 5439 970 0110 // OEM: 6H4Q-6K682-HD // OEM: 6H4Q-6K682-HF // OEM: LR004040 // OEM: LR004526 // OEM: LR004527 // OEM: LR008830 // OEM: LR021046 // 5439 970 0062 // 5439 970 0111 // 5000-040-039

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-470[1]	Conjunto central 433289-0195 GT2556S Perkins (SJR)	1000-010-381B // 433289-0195	131-01F[1] // 433289-0195 // 131-28F[1] // 433289-0223	185-284[1] // 205-169[1] // 246-08[1] // 801-67[1] // 22-13 O[1] // 711736-0023 // 711736-0028 // 711736-0029 // 711736-0030 // OEM: 2674A223 // OEM: 2674A225 // OEM: 2674A403 // 711736-0025 // 8G25-200-Q10 // 738233-0001 // TDTC540367 // 03002A0241 // SL151058 // 805816 // 5000-010-098B
195-47[1]	Conjunto central BV39-1875 (0510) VW Polo TDI Motor ASZ (E3) (SJR)	1000-030-156 // 5439 710 0510	120-75[1] // 5439 710 0510 // 1-D-3822 // 132-10A[1]	22-59 D[1] // 5439 970 0016 // 5000-040-032
195-471[1]	Conj.cent. 49180-08100 TD025M2SBR VW Golf VII 1.4 TSI – AUDI (SJR)	1000-050-207T // 49180-08100	49180-08130	185-228[1] // 22-65 B[1] // 49180-01230 // 49180-01240 // 49180-01270 // F31CEG-SR034 // F31CEG-SR034B // F31CEG-SR034BN // OEM: 04E145703D // OEM: 04E145703K // OEM: 04E145703T // OEM: 04E145704Q // OEM: 04E145704R // OEM: 04E145713A // OEM: 04E145713B // OEM: 04E145713N // OEM: 04E145721R // OEM: 04E145721RV // OEM: 04E145721RX // OEM: 04E146721R // 49180-01275 // 8M02-400-H88 // 5000-050-027* // 5000-050-028
195-472[1]	Conjunto central 49177-08501 TD04L-10T Komatsu Construcción 3.3D (SJR)	1000-050-162B // 49177-08501	258-23[1] // 49177-08501 // TBS-02M-2140	22-16 C[1] // 49377-01513 // 49377-01532 // 49377-01542 // 49377-01551 // 49377-01560 // 49377-01570 // 49377-01580 // 49377-01592 // 49377-01601 // 49377-01650 // 49377-01660 // 6205-81-8160 // 6205-81-8224 // 6205-81-8232 // 6205-81-8250 // 6205-81-8261 // 6205-81-8270 // 6205-81-8291 // 6273-81-8100 // 6273-81-8200 // 6273-81-8300 // 6273-81-8400 // 5000-050-007
195-473[1]	Conj. cent. 726529-0037 GT3782VA Ford F350 Powerstroke 6.0Lts. V8(SJR)	1000-010-282 // 726529-0037		22-70 B[1] // 743250-0005 // 743250-0014 // OEM: 1832255C91 // OEM: 1832255C92 // OEM: 1854593C91 // OEM: 1877834C91 // OEM: 5010147R93 // OEM: 5010399R91 // OEM: 5010422R91 // 5000-010-096
195-474[1]	Conjunto central MGT1549ZDL 803649-0002 BMW 118i F20 1,6L (SJR)	1000-010-598 // 803649-0002	803649-0001 // 235-04[1] // 803649-0002 // GT15-094 // 256-45[1] // 03001A2802	185-261[1] // 22-112 B[1] // 809200-0004 // 809200-0005 // 820021-0001 // OEM: 11627633925 // OEM: 11627645758 // OEM: 11627645759 // OEM: 7606645AI05 // OEM: 7643717AI01 // OEM: 7643719AI01 // 819997-0001 // 8G15-40M-N05 // 5000-010-227

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-475[1]	CCR GTD1449VKZ Fiat Toro 4 cil. 2.0 (p/Tbo.821785-0002) RC.MFS (SJR)	1000-010-602T	805654 // 256-32[1] // 03001A2973 // 220-37[1] // 1-00-1339X // 235-64[1] // GT14-047B	185-219[1] // 185-247[1] // 22-121 B[1] // 808149 // 821758-0002 // 821785-0005 // 821785-0006 // OEM: 46336044 // OEM: 55258240 // 805549 // OEM: 55282309 // 821785-0002 // 8G14-300-H78 // 822751-0002 // 8G14-300-N35 // 5000-010-203
195-476[1]	Conjunto central K16-2471 (0044) Ford F4000 - Cummins 4BTAA (SJR)	5316 710 0044 // 1000-030-118B		185-168[1] // 185-263[1] // 22-46 B[1] // 3967636 // 4934086 // 5316 970 7155 // 70000174002 // 70000174007 // 70000174614 // 70000175539 // 80000174007 // 80000174614 // 80000175539 // OEM: 3967635 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 5000-040-011
195-477[1]	Conjunto central 175488 S300G Caterpillar C7 (SJR)	1000-070-096 // 175488	178404 // 138-10C[1] // 175488	22-42 C[1] // 10R1103 // 10R3280 // 10R3281 // 173517 // 173696 // 173697 // 173698 // 173699 // 173700 // 173701 // 173702 // 173703 // 173704 // 173705 // 173706 // 174404 // 175475 // 175476 // 175477 // 175478 // 175479 // 175480 // 175481 // 175482 // 175483 // 175484 // 175485 // 175486 // 175487 // 178046 // 178047 // 223-9083 // 228-3223 // 228-3224 // 228-3225 // 228-3226 // 228-3227 // 228-3228 // 228-3229 // 228-3230 // 228-3231 // 228-3233 // 228-3234 // 269-2915 // 269-2916 // 269-2917 // 269-2918 // 269-2919 // 269-2920 // 269-2921 // 269-2922 // 269-2923 // 269-2924 // 269-2925 // 269-2926 // 269-2927 // 478046 // 318393 // 5000-030-018
195-478[1]	Conjunto central 786980-0002 MGT1238Z Alfa Romeo MITO 1.4 (SJR)	786980-0002 // 1000-010-610	111-76[1] // 786980-0002 // 235-09[1] // GT12-015 // 257-01[1] // 1102-040-002	225-30[1] // 793996-0001 // 793996-0003 // 793996-0004 // 811310-0002 // 812811-0001 // 812811-0004 // OEM: 55228036 // OEM: 55248412 // 793996-0002 // TURBO-G227S
195-479[1]	Conjunto central GT2556S Perkins (Øm RC 38,7) (SJR)	1000-010-599		22-13 H[1] // 711736-0010 // 8G25-200-H54 // 5000-010-066
195-480[1]	CCR GTD1244VZ Citroen/Peugeot Hdi 1,6 DV6FC(p/Tbo.819872-0001)(SJR)	1000-010-581T	805686	185-231[1] // 22-112 B[1] // 819872-0002 // OEM: 9804119380 // OEM: 9848017480 // 819872-0001 // 8G22-300-E67 // 5000-010-227
195-48[1]	Con.cen.703891-0009 GT2256V Alfa Romeo 156 JTD 2,4 p/Tbo710811-1(SJR)	1000-010-109 // 703891-0009 // 1000-010-172*		22-13 H[1] // 710811-0001 // 710811-0002 // 710812-0001 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-481[1]	CCR. DSGT2260 Frontier biturbo - Mot. M9T LP Euro 6 134 HP – MFS(SJR)	1000-010-549T	131-47F[1] // 256-117[1] // 300001132001	185-306[1] // 825758-0002 // 825758-0003 // 825758-0004 // 846015-0001 // 883860-0002 // 883860-0003 // OEM: 14004-00Q1L // OEM: 14410-4312R // OEM: 14411-5446R // OEM: 14411-5446RA // OEM: 14411-9135R // OEM: 14411-9860R // OEM: 14411-9860RB // OEM: 14411-9953RC // 883860-0001 // 8G22-200-C45
195-482[1]	CCR. TD04L-13T-6 (49377-08120) Subaru Impreza 2.0 lts /58T Nafta(SJR)	49377-08120 // 1000-050-105	49377-08121 // 256-138[1] // 49377-08120 // 300006122037	22-16 C[1] // 49377-04000 // 49377-04100 // 49377-04180 // 49377-04190 // 49377-04200 // 49377-04280 // 49377-04290 // 49377-04300 // 49377-04302 // 49377-04362 // 49377-04363 // 49377-04370 // 49377-04372 // 49377-04380 // 49377-04402 // 49377-04450 // 49377-04453 // 49377-04502 // 49377-04504 // 49377-04505 // 49377-04550 // 49377-04552 // 49377-04553 // 49377-04555 // 49477-04000 // OEM:14411AA150 // OEM:14411AA151 // OEM:14411AA261 // OEM:14411AA382 // OEM:14411AA383 // OEM:14411AA441 // OEM:14411AA520 // OEM:14411AA521 // OEM:14411AA522 // OEM:14411AA530 // OEM:14411AA531 // OEM:14411AA532 // OEM:14411AA561 // OEM:14411AA562 // OEM:14411AA630 // OEM:14411AA710 // OEM:14412AA140 // OEM:14412AA231 // OEM:14412AA260 // OEM:14412AA360 // OEM:14412AA381 // OEM:14412AA451 // OEM:14412AA501 // OEM:14412AA560 // 5000-050-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-483[1]	Conjunto central K03-2080 (0565) Ford 2.0 Nafta (SJR)	1000-030-248B // 5303 710 0565	803970 // OEM: CB5E-6K682-H // 195-329[1] // 5303 710 0565 // 1000-030-248 // 256-122[1] // 300002110575	185-206[1] // 225-03[1] // 5303 970 0154 // 5303 970 0191 // 5303 970 0198 // 5303 970 0212 // 5303 970 0237 // 5303 970 0238 // 5303 970 0240 // 5303 970 0241 // 5303 970 0244 // 5303 970 0259 // 5303 970 0260 // 5303 970 0269 // 5303 970 0270 // 5303 970 0271 // 5303 970 0288 // 5303 970 0289 // 5303 970 0293 // 5303 970 0294 // 5303 970 0314 // 5303 970 0367 // 5303 970 0368 // 5303 970 0419 // 5303 970 0420 // 5303 970 0446 // 5303 970 0504 // 5303 970 0507 // 5303 970 0600 // 805436 // OEM: 36001347 // OEM: 36001788 // OEM: 36001806 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AF // OEM: AG9N6K682AG // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AL // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AA // OEM: BG9E6K682AC // OEM: BG9E6K682AD // OEM: BG9E6K682AE // OEM: BG9E6K682AF // OEM: BG9E6K682AG // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: CB5E-6K682-AB // OEM: CB5E-6K682-AD // OEM: CB5E-6K682-E // OEM: CJ5E6K682CG // OEM: CJ5E-6K682-CH // OEM: CJ5E6K682CH // OEM: CJ5Z6K682F // OEM: LR031510 // OEM: LR074185 // 5303 970 0505 // 8B03-40M-D27 // 5303 998 0505 // TURBO-K051-1S
195-484[1]	CCR. TD025L4BR (49180-08600) Audi A3 RC. MFS (SJR)	49180-08600 // 1000-050-204T	805642 // 171-67[1] // 49180-08600 // 1401402914 // 256-132[1] // 300006092032	225-10[1] // 22-65 B[1] // 49180-01400 // 49180-01420 // 49180-01424 // 49180-01430 // 49795-97601 // 805857 // 805949 // OEM: 04E145715B // OEM: 04E145715D // OEM: 04E145715E // OEM: 04E145715F // 49180-01406 // TURBO-M143S // 5000-050-027* // 5000-050-028
195-485[1]	Conjunto central VA71-RHF4 (VF40A097) Jeep Cheroke 2.8 CRD (SJR)	1000-040-134 // VF40A097		22-58 C[1] // OEM: 05134235AA // OEM: 35242103F // OEM: 35242813F // VF40A004 // 5000-080-027
195-486[1]	Conjunto central GTB1749VK M.Benz Sprinter 2,2Lts OM646 (SJR)	1000-010-122		185-170[1] // 22-13 H[1] // 759688-0002 // 759688-0003 // 759688-0005 // 759688-0009 // OEM: 6460900480 // OEM: A6460900480 // 759688-0007 // 8G17-300-143 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-487[1]	Conjunto central K04-2075 (0515) Astra 2,0Lts. Motor Z20LEL/R (SJR)	1000-030-234 // 5304 710 0515		5304 970 0048 // OEM: 55559848
195-488[1]	Conjunto central VJ38 Mazda 6 BT-50 / Ford Ranger (SJR)	1000-040-138		22-58 D[1] // 805835 // V41VATS0011B // VAD20011 // VAD20021 // VBD20011 // VBD20021 // VCD20011 // VCD20021 // VDD20011 // VDD20021 // VED20011 // VED20021 // VFD20011 // VFD20021 // VGD20011 // VGD20021 // VHD20011 // VID20011 // VID20021 // VJ38 // VJ380804 // VJD20011 // 5000-080-026
195-489[1]	Conj.centr. 703890-0241 GT1749V Citroen – Peugeot Expert 2.0lts. (SJR)	703890-0241 // 1000-010-356	131-26G[1] // 703890-0241	22-13 I[1] // 758021-0002 // 764609-0001 // 764609-0003 // 782053-0001 // OEM: 0375L2 // OEM: 0375L4 // OEM: 0375L5 // OEM: 0375P4 // OEM: 0375P5 // OEM: 9661306080 // OEM: 9661567680 // OEM: 9685493480 // 5000-010-066H
195-490[1]	Conjunto Central 313198 S4DS001 Caterpillar Earth Moving (SJR)	313198 // 1000-070-086	178220 // 196535	22-23 C[1] // 0R5948 // 178101 // 196542 // 313197 // 313658 // 7C7578 // 7C7588 // 5000-030-123
195-49[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0050 GT1544 Audi A3 TDi – Passat TDi (SJR)	433289-0050 // 1000-010-009	433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0014 // 433289-0077 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 256-119[1] // 300001090948	185-267[1] // 22-13 H[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664 // 5000-010-066
195-491[1]	Conjunto central GTB2056LVK Volvo S60 – S80 – V70 – XC70 – XC90 (SJR)	1000-010-554	171-65[1] // 1102020929	22-13 H[1] // 757779-0004 // 757779-0010 // 757779-0020 // 757779-0021 // 757779-0022 // OEM: 30757080 // OEM: 31219698 // OEM: 31293030 // OEM: 31293032 // OEM: 31293507 // OEM: 36000575 // OEM: 36001171 // OEM: 36002652 // OEM: 8603737 // 5000-010-066
195-492[1]	Conjunto central 318443 S200 Volvo – Deutz – Motor BF6M2012C (SJR)	318443 // 1000-070-108B* // 1000-070-108C	113-27[1] // 318443 // 133-16D[1] // 133-16DP[1]	22-51 B[1] // 318442 // 318674 // 318680 // 319303 // OEM: 04258309KZ // OEM: 04258679KZ // OEM: 04282637KZ // OEM: 20492757 // OEM: 20515585 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-493[1]	Conjunto central 441398-0068 TA5127 Mercedes Benz OM447 A/LA (SJR)	441398-0068 // 1000-010-166B	111-78[1] // 441398-0068 // 115-10[1] // EX 802029 // 115-97[1] // 802029 // 131-05D[1]	105-187[1] // 22-10 D[1] // 466154-0014 // 466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0017 // 466154-0020 // 466154-0031 // 466154-0032 // 802027 // 5000-010-045

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-494[1]	Conjunto cent. CT12 (p/Tbo. 17201-64060) Toyota Corona Mot. 3C-T (SJR)	1000-060-125		17201-64060 // JR-695
195-495[1]	Conjunto central RHF5 VIED (VAX50084) Isuzu 3.0 Mot. 4JH1-TC (SJR)	1000-040-004 // VAX50084		22-85 B[1] // OEM: 8973544233 // OEM: 8973544234 // OEM: 8973659480 // OEM: 8973659482 // VA430084 // VB430084 // VC430084 // 5000-080-009
195-496[1]	Conj.Cen. 49135-08700 TF035HM-12T Motor 4M40 Montero-CAT. 307D (SJR)	49135-08700 // 1000-050-211	49135-08701 // 179-15A[1] // 49135-08700	185-174[1] // 205-160[1] // 22-64 C[1] // 321-4994 // 49135-03501 // OEM: ME203933 // 49135-03320 // 8M35-200-J12 // 49135-03500 // TDTC540330 // 5000-050-017
195-497[1]	Conjuto central HX55 (4031406) Volvo MD13 EURO 3 – RC MFS (SJR)	4031406 // 1000-020-172T	803982	105-440[1] // 185-269[1] // 22-50 B[1] // 2834364 // 2834365 // 2834366 // 2840262 // 2840263 // 2841035 // 3771813 // 3771817 // 3771818 // 3785479 // 3785480 // 3790532 // 3790855 // 3790878 // 4038876 // 4038879 // 4044200 // 4044201 // 4048102 // 4048103 // 4048104 // 4048105 // 4048106 // OEM: 20581607 // OEM: 20857657 // OEM: 21071163 // OEM: 21071180 // OEM: 21077462 // OEM: 21111305 // OEM: 21111310 // OEM: 21313319 // OEM: 21406464 // OEM: 22032146 // 805390 // 4043161 // 8C05-100-949 // 5000-020-023
195-498[1]	Conj. cent. HX55 (4031437 / 4030818) Iveco Industrial 20.0 L V8 (SJR)	4031437 // 4030818 // 1000-020-208	134-08G[1] // 4031437 // 4030818	261-10[1] // 22-50 B[1] // 3771284 // 3771285 // 3790618 // 4033050 // 4033363 // 4033601 // 4033728 // 4040743 // 4040744 // 4041170 // 4041171 // 4041207 // 4042241 // 4043522 // 4043523 // 4043524 // 4044292 // 4044690 // 4045791 // 4045792 // 4046845 // 4047159 // 4047160 // 4047161 // OEM: 05040942650 // OEM: 05040950940 // OEM: 05041309940 // OEM: 05041316630 // OEM: 05041316640 // OEM: 0504182614 // OEM: 0504182616 // OEM: 05041953150 // OEM: 05041964780 // OEM: 0504223583 // OEM: 0504287079 // OEM: 0504287081 // OEM: 05801407469 // OEM: 05801407470 // OEM: 05801690702 // 4041172 // SW-1708 // 5000-020-023
195-499[1]	CCR MGT1752S (817138-0003) Audi Jetta -Beetle 2,0 (RC fundición) (SJR)	817138-0003 // 1000-010-573	805667 // 253-02 F[1] // 817138-0003 // 03006-514 // 256-03[1] // 03001A2272 // 256-03 F[1] // 03001A2968 // 235-99[1] // GT17-113R	185-198[1] // 814000-0013 // 814000-0015 // 830232-0005 // 830232-0007 // OEM: 06K145702G // OEM: 06K145722D // OEM: 06K145722J // 830232-0009 // 8G17-400-E26

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-500[1]	CCR. K27-3465 (0196) M. Benz Actros V8 – OM502LA-E3 (RC. MFS)(SJR)	5327 710 0196 // 1000-030-239T	132-01E[1] // 5327 710 0195 // 195-289[1] // 1000-030-239 // 237-02[1] // C227-20-533	185-120[1] // 185-120 A[1] // 22-57 B[1] // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 5000-016-015* // 5000-040-010
195-50[1]	Conjunto central 703890-0129 GT1749V Audi A4 TDi – Passat Tdi (SJR)	703890-0129 // 1000-010-037	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 198-03[1] // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902	185-07[1] // 22-13 I[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 5000-010-066H // 758219-0003 // 8G17-300-972
195-501[1]	Conjunto central 318845 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (SJR)	318845 // 1000-070-108	133-09D[1] // 318845 // 235-173[1] // S2-046	205-88[1] // 22-51 B[1] // 318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 318844 // TDTC540066 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-502[1]	INHABILITADO Conjunto central K03-2074 (0536) Audi A4 – A5 1,8Lts. TFSI (SJR)	1000-030-318 // 5303 710 0536	132-20C[1] // 5303 710 0536 // 171-64[1] // 1302003936 // 195-420[1] // 1000-030-175B	185-295[1] // 22-81 F[1] // 5303 970 0119 // 5303 970 0123 // 5303 970 0136 // 5303 970 0159 // 5303 970 0160 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701J // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701M // OEM: 06J145702G // 5303 970 0161 // 8B03-40M-L11 // 5000-040-005
195-503[1]	Conjunto central GTB1449VZL Citroen C4/5-Peugeot 3008 vs (SJR)	1000-010-557D	235-07[1] // GT14-007 // 220-27[1] // 1-00-1386C	22-112 B[1] // 783248-0003 // 783248-0004 // 783248-0005 // 806497-0001 // 806497-0002 // 806497-0003 // 8G14-300-H37 // OEM: 0375P2 // OEM: 0375S6 // OEM: 0375S8 // OEM: 9677062780 // OEM: 9688361580 // 5000-010-227
195-504[1]	Conjunto central HX52W (4031343) Scania DT12 / DC09 (SJR)	1000-020-206 // 4031343	803943 // 134-11G[1] // 4031343 // 260-05 #[1] // 260-05[1] // 235-111[1] // HE5-008	105-426[1] // 22-50 B[1] // 2841748 // 3770807 // 3770808 // 4031120 // 4037337 // 4037932 // 4038620 // 805514 // OEM: 1536617 // OEM: 1538374 // OEM: 1543321 // OEM: 1861243 // OEM: 2001379 // OEM: 2020975 // OEM: 572752 // 805364 // 5000-020-023
195-505[1]	Conjunto central 316628 S2AS-074 Caterp. 924F (SJR)	316628 // 1000-070-113	166006 // 113-09[1] // 316628 // 133-15A[1]	185-184[1] // 168284 // 168285 // 316063 // 317817 // 167560 // 8S03-100-J37

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-506[1]	Conj. cent. 49135-08030 TF035HM-10T Hyundai Galloper (SJR)	49135-08030 // 1000-050-215	49135-08031 // 49135-08033 // 135-17[1] // 49135-08030 // 1MB0099 // 179-06A[1] // 179-06AF[1] // 218-03 F[1] // 256-46[1] // 03001A2573 // 258-01[1] // TBS-02G-1480	225-27[1] // 22-64 C[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04302 // 49135-04303 // 49135-04351 // 805825 // OEM: 28200-42650 // OEM: 28200-42800 // OEM: 28200-42810 // OEM: 28200-4A160 // 49135-04350 // TURBO-M093 // 5000-050-017
195-507[1]	CCR GTB2260VK BMW 330D/325D Mot. M57 TU2 EU4 (p/Tbo.758352-0005)(SJR)	1000-010-359E		22-13 H[1] // 758352-0005 // 758352-0009 // 758352-0011 // 758352-0013 // 758352-0015 // 758352-0017 // 758352-0021 // 758352-0022 // 758352-0024 // 758352-0026 // 5000-010-066
195-508[1]	Conjunto central B03 (1853 710 0500) BMW X6 35i Mot. N55 RC. MFS (SJR)	1853 710 0500 // 1000-030-265T		1853 970 0000 // 1853 970 0001 // 1853 970 0002 // 1853 970 0003 // 1853 970 0004 // 1853 970 0005 // 1853 970 0006 // 1853 970 0007 // 8B03-40M-D89 // 8B03-40M-D90 // 8B03-40M-M50 // 8B03-40M-M72 // OEM: 1165 4575478 // OEM: 1165 4575479 // OEM: 1165 4577236 // OEM: 1165 4579845 // OEM: 1165 7583904 // OEM: 1165 7583908 // OEM: 1165 7583909 // OEM: 1165 7588995 // OEM: 1165 7636423 // OEM: 1165 7636424 // OEM: 1165 7636425 // OEM: 1165 7636426
195-509[1]	Conj. cent. HY35W 4027812 F.Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe(SJR)	4027812 // 1000-020-129	134-11B[1] // 4027812 // 215-20[1] // TDCG540259 // 252-02[1] // CHRA-3791341	205-139[1] // 22-67 B[1] // 3592655 // 3592811 // 3592836 // 3596647 // 3599975 // 3599976 // 3791340 // 3791341 // 3800973 // 4025227 // 4036239 // 4038684 // 4089782 // 4955919 // 4038685 // TDTC540258 // 5000-020-029* // 5000-020-029-5600
195-510[1]	CCR 318282 S100 Deutz BF4M2012C–Volvo Penta TD420VE (SJR)	318282 // 1000-070-056	133-04EF[1] // 318282	22-40 D[1] // 04255272KZ // 04258199KZ // 1153 970 0003 // 318167 // 318281 // OEM: 20460945 // OEM: 3802186 // OEM: F04258199 // OEM: F04293692 // 5000-030-016
195-51[1]	Conj.central 703890-0033 GT1749V Fiat JTD 1,9–Alfa Romeo JTD 1,9 (SJR)	1000-010-103 // 703890-0033	235-103[1] // 703890-0033 // GT17-009	22-13 H[1] // 185-60[1] // 712766-0001 // 5000-010-066 // 712766-0002 // 8G17-300-305
195-511[1]	CCR GT2256S Jiangling CHINA–Isuzu JX493-4JB1-Refrigerado por agua(SJR)	1000-010-145	F-195-01[1] // 1000-010-145 // 256-74[1] // 300001120363	22-13 O[1] // 736210-0007 // 736210-0009 // JR-118 // OEM: 11183-00SBJ // 5000-010-098B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-512[1]	Con.cen.MGT1446Z 786825-0010 Alfa R.MiTo-Fiat Punto 1.4 T-Jet 16V(SJR)	786825-0010 // 1000-010-475	786825-0008 // 235-03[1] // 786825-0010 // GT14-015 // 258-07[1] // TBS-02G-2295 // 256-120[1] // 300001101102	799502-0001 // 799502-0002 // 810944-0004 // 810944-0005 // 810944-0006 // 810944-0009 // 810944-0011 // 811311-0001 // 811311-0002 // 812812-0006 // 814999-0004 // 8G14-400-N46 // OEM: 04892938AB // OEM: 04892938AC // OEM: 04892938AD // OEM: 04892938AE // OEM: 04892938AF // OEM: 55219660 // OEM: 55222266 // OEM: 55231115 // OEM: 55238189 // OEM: 55269969
195-513[1]	Conjunto central TO4E15 408105-0462 Komatsu PC300-6 (SJR)	1000-010-530 // 408105-0462	408105-0462	801-12[1] // 22-01 G[1] // 6222-83-8171 // 466670-0013 // 8G04-100-B74 // 5000-010-020
195-514[1]	CCR. GTB1549V (p/Tbo.761433-0002) SsangYong – Mot. M. Benz D20DT (SJR)	1000-010-542		801-13[1] // 22-13 I[1] // 761433-0003 // OEM: A6640900780 // OEM: A6640900880 // 761433-0002 // 8G15-300-C06 // 5000-010-066H
195-515[1]	Conj.cent. BV43 K03.3 Foton/Toano– Cummins ISF 2,8 EURO 5 RC MFS (SJR)	1000-030-295T		185-294[1] // 225-42[1] // 22-124 C[1] // 1745 970 0005 // 5343014 // 5343015 // 5368659 // 5369728 // 5370733 // 5370734 // OEM: 23B145061B // 1745 970 0001 // 8B45-300-H57 // 1745 970 0000 // TURBO-K144-1 // 5000-040-005C
195-516[1]	Conj.Cent.K27-3071 (0521) Mercedes Benz OM906LA 230/280HP RC.MFS (SJR)	5327 710 0521 // 1000-030-202T	5327 710 0202 // 8327 710 0001 // 132-02E[1] // 5327 710 0521	185-183[1] // 22-57 B[1] // 5327 970 7140 // 5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7134 // 5327 970 7144 // 5327 970 7146 // 5327 970 7168 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060966899 // OEM: 9060966999 // OEM: 9060968099 // OEM: 9060969799 // OEM: A9060960198 // 5327 970 7210 // 8B27-100-L18 // 5000-016-015* // 5000-040-010
195-517[1]	CCR 800854-0006 GT1238MZ Niss.Frontier biturbo-M9TLP E6 134HP–MFS(SJR)	800854-0006 // 1000-010-627T	805678 // 131-46F[1] // 800854-0006 // 171-66[1] // 1102012907 // 235-17[1] // GT12-026B	185-312[1] // 22-69 C[1] // 825759-0002 // 825759-0003 // 846016-0002 // OEM: 14004-00Q1G // OEM: 14410-3590R // OEM: 14410-3590RD // OEM: 14410-7570R // OEM: 14410-7570RB // OEM: 14410-7570RC // OEM: 14410-9281R // OEM: 14410-9553R // OEM: 14411-00Q4B // OEM: 14411-1206R // OEM: 14411-9953R // 846016-0001 // 8G12-20M-L40 // 5000-010-197
195-518[1]	Conjunto central S100 (318280) Deutz-Volvo Penta (SJR)	318280 // 1000-070-015	805641 // 258-03[1] // 318280 // TBS-02S-2586 // 271-01[1] // SW-0023	246-142[1] // 248-10[1] // 04254537KZ // 04258205KZ // 318166 // OEM: 20460944 // OEM: 3802185 // 200003120094 // 318279 // TBS-2586

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-519[1]	Conj.Cent. 441398-0057 TA4513 Volvo N10-NL10-Omnib. B58-B10M (SJR)	1000-010-525 // 441398-0057	115-18[1] // EX-803008 // 115-84[1] // 803008 // 131-06D[1] // 441398-0057	105-132[1] // 22-10 D[1] // 452075-0001 // 466818-0003 // 466818-0005 // 466818-0007 // 466818-0009 // 803005 // 5000-010-045
195-520[1]	Conj. central 447450-0195 APL956 - TO4B27 Mercedes Benz OM352A (SJR)	447450-0195 // 1000-010-625	131-19A[1] // 447450-0195	185-186[1] // 22-01 G[1] // OEM: 3520964499KZ // 409300-0031 // 8G04-100-L38 // 5000-010-020
195-52[1]	Con.cen.703891-20/117-729923-2 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5 (SJR)	1000-010-124 // 703891-0020 // 703891-0117 // 729923-0002	171-02[1] // 703891-0117 // 729923-0002 // 703891-0020 // 1102015918	185-16[1] // 22-13 H[1] // 454135-0008 // 454135-0010 // 454135-0005 // 8G20-300-306 // JR-306* // 5000-010-066
195-521[1]	CCR 49377-08423 TD04L-14T Volvo XC70/XC90 2.5Lts. Motor B5254T2 (SJR)	49377-08423 // 1000-050-113		185-135[1] // 22-16 C[1] // 49377-06201 // 49377-06202 // 49377-06210 // 49377-06212 // 49377-06213 // 49377-06214 // OEM: 30650634 // OEM: 36002369 // OEM: 4180100 // OEM: 8603226 // OEM: 8692518 // 49377-06200 // 8M04-400-287 // 5000-050-007
195-522[1]	CCR. RHF3 (p/Tbo.A2700902280)M. Benz Clase A/B Mot.M270 1.6 Lts.(SJR)	1000-040-197T	806274 // 256-77[1] // 300005091340	22-111 B[1] // 8I04-40M-N85 // OEM: A2700900080 // OEM: A2700900980 // OEM: A2700902280 // OEM: A2700902780 // OEM: AL0067 // 5000-080-010
195-523[1]	Conj.cent. 443854-0195 GT25 Chev. Silverado D20 4.2 Lts 6.07T (SJR)	443854-0195 // 1000-010-628	111-71[1] // 443854-0195	22-27 D[1] // 706769-0001 // OEM: 905292010052 // OEM: 90529201005203 // 5000-010-014
195-524[1]	CCR. 703891-0200 GTA2056V Volvo Penta Marine 2,5 Lts. Mot.5D (SJR)	703891-0200 // 1000-010-521	703891-0155 // 703891-0199	22-13 H[1] // 763263-0002 // 763263-0003 // 763263-0004 // 763263-0006 // OEM: 3801270 // OEM: 3801271 // OEM: 3802145 // OEM: 3819920 // OEM: 3847393 // 5000-010-066
195-525[1]	Conjunto central GT1749V Alfa Romeo 147/156 - 16V JTD Multi-jet (SJR)	1000-010-471		22-13 I[1] // 760497-0001 // 760497-0002 // 777250-0001 // 777250-0002 // OEM: 55200925 // OEM: 55205370 // OEM: 55214063 // 5000-010-066H
195-526[1]	Conjunto central 433352-0085 GT2259LS Hino Varios (SJR)	1000-010-334 // 433352-0085		22-13 H[1] // 17201-E0520 // 17201-E0521 // 17201-E0522 // 17201-E0523 // 17201-E0A00 // 17201-E0C40 // 241004631 // 244000494C // 732409-0040 // 732409-0041 // 732409-0045 // 761916-0003 // 761916-0006 // 761916-0007 // 761916-0008 // 761916-0009 // 761916-0010 // 761916-0011 // 761916-0012 // 761916-0015 // 761916-0016 // 766237-0001 // 766237-0004 // 787873-0001 // 801897-0001 // 8G22-200-G36 // 8G22-200-M63 // S1720E0012 // S1760E0010A // S1760E0014 // 5000-010-066
195-527[1]	Conjunto central 712402-0070 GTA4502BLS Caterpillar C13 (SJR)	1000-010-440 // 712402-0070	279-6060	801-20[1] // 10R8937 // 2472969 // 2915480 // 764636-0001 // 750432-0005 // 8G45-200-B61

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-528[1]	CCR 90142-09010 TD04L-04H Hyu.Genesis Coupe 2,0L(2012-actualidad)(SJR)	90142-09010 // 1000-050-188B	179-18A[1] // 90142-09010 // 256-158[1] // 300006122026	22-16 C[1] // OEM: 28231-2C600 // OEM: L0412079 // 5000-050-007
195-529[1]	INHABILITADO CCR BV43-1874 (0559)VW Passat–Vento 2,0lt NO incluye GV.- RC MFS (SJR)	5303 710 0559 // 1000-030-213T	5303 710 0561 // 5303 710 8005 // 112-22[1] // 5303 710 8007 // 132-01D[1] // 195-128[1] // 1000-030-198T // 237-03[1] // C243-1205C // 256-24[1] // 03001A1563	248-09[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0130 // 5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0168 // 5303 970 0169 // 5303 970 0206 // 5303 970 0208 // OEM: 03L253010 // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253016K // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019E // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019N // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056 // OEM: 03L253056A // OEM: 03L253056B // OEM: 1118100-ED01A // 5303 970 0205 // TBS-2451* // TBS-2451X // 5000-040-004B
195-530[1]	CCR TD04-09B (49177-09031) Mitsubishi 3000GT / Dodge Stealth (SJR)	49177-09031 // 1000-050-144	49177-09030	22-16 B[1] // 49177-02300 // 49177-02400 // OEM: MD168264 // OEM: MD169726 // 5000-050-004
195-53[1]	Conj. central 443824-0022 TD2503 Alfa Romeo 156/166 2,4Lts.JTD (SJR)	443824-0022 // 1000-010-333	131-01K[1] // 443824-0022	22-27 E[1] // 454150-0002 // 454150-0003 // 454150-0004 // 701900-0001 // 5000-010-005
195-531[1]	Conj.Cent. BV43-1880 (0560) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48–RC. MFS (SJR)	1000-030-232T // 5303 710 0560	132-04D[1] // 5303 710 0560 // 256-78[1] // 300012100086	22-81 E[1] // 5303 970 0131 // 5303 970 0138 // 5303 970 0189 // OEM: 03L145701C // OEM: 03L145701E // OEM: 03L145702 // OEM: 03L145702E // OEM: 03L145702J // OEM: 03L145702N // 5000-040-004B
195-532 F[1]	CCR. VV21 RHF4V Mercedes Benz Truck C200 CDI– RC.MFS (SJR)	1000-040-189T		AL2011 // OEM: 6510900186 // OEM: 6510900486 // OEM: 6510900586 // OEM: 6510900786 // OEM: 6510900886 // OEM: 6510901180 // OEM: 6510901580 // OEM: 6510901780 // OEM: 9510900185 // OEM: A6510900186 // OEM: A651090018680 // OEM: A6510900486 // OEM: A6510900586 // OEM: A6510900786 // OEM: A6510901180 // OEM: A651090118080 // OEM: A6510901580 // OEM: A6510901780
195-533[1]	CCR. GTB1546V (p/Tbo. 779591-0004) Chevrolet Zafira 1,7 CDTi (SJR)	1000-010-509		22-13 I[1] // 779591-0001 // 779591-0002 // 779591-0004 // 8G15-300-A59 // OEM: 8980536743 // OEM: 8980536744 // OEM: 98053674 // 5000-010-066H
195-534[1]	CCR. GTB1752V (p/Tbo. 760700-0004) Volkswagen Touareg 2.5 Tdi (SJR)	1000-010-618		22-13 H[1] // 760700-0002 // 760700-0003 // 760700-0004 // 760700-0005 // OEM: 070145701Q // OEM: 070145701QV // OEM: 070145701QV210 // OEM: 070145701QX // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-535[1]	Conjunto central K03-2075 (5303 710 0521) Audi A4 1,8 Lts 190HP (SJR)	5303 710 0521 // 1000-030-003B	235-127[1] // 5303 710 0521 // K03-021	22-81 F[1] // 5303 970 0073 // OEM: 06B145703B // OEM: 06B145703BV // OEM: 06B145703BX // 5000-040-005
195-536[1]	CCR.S200G-B2G(12707100012)Ren.Midlum300DXI 7,2/Perk.E320DExcavC7(SJR)	1000-070-102 // 1270 710 0012	133-13D[1] // 1270 710 0012	185-199[1] // 242-22[1] // 22-51 B[1] // 04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // 805983 // OEM: 4314572 // OEM: 4314573 // OEM: 7420965371 // 1270 970 0133 // 8S02-200-E66 // 5620 197 0003 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-537[1]	CCR. B1G (1158 710 0001) Perkins/Deutz/Volvo (RC.Øm 44,2 ØM 63,6)(SJR)	1000-030-322 // 1158 710 0001	220-43[1] // 1158 710 0001 // 2-00-3118 // 235-60[1] // B1-004	185-200[1] // 22-83 B[1] // 1158 950 0000 // 1158 970 0002 // 1158 970 0003 // 1158 970 0008 // 1158 970 0009 // 1158 970 0031 // JR-840 // OEM: 04294260 // OEM: 04294688 // OEM: 04294689 // OEM: 04297800 // OEM: 04299151 // OEM: 04299152 // OEM: 04299161 // OEM: 04299982 // OEM: 04299983 // OEM: 04912833 // OEM: 21092586 // OEM: 21178995 // OEM: 21179081 // OEM: 21247356 // OEM: 2674A801 // 805978 // 1158 970 0000 // 8B01-200-B43 // 5000-030-124
195-538[1]	CCR 49180-08310 TD025L4BR Chevrolet Cruze 1.4–RC. MFS–Giro inver.(SJR)	49180-08310 // 1000-050-217T	235-81[1] // 49180-08310 // TD03-015BR	185-226[1] // 225-13[1] // 22-65 B[1] // 49180-04001 // 49180-04010 // 49180-04011 // 49180-04020 // 49180-04030 // 49180-04051 // 49180-04052 // 49180-04053 // 49180-04061 // 49180-04062 // 49180-04063 // 49180-04065 // 49180-04071 // 49180-04072 // 49180-04080 // 49180-04081 // 49180-04082 // 49180-04090 // 49180-04091 // 49180-04092 // OEM: 12668297 // OEM: 12668984 // OEM: 12669004 // OEM: 12679375 // OEM: 12679387 // OEM: 12679423 // 49180-04070 // 8M04-400-L32 // TURBO-M043S // 5000-050-027* // 5000-050-028
195-539[1]	Conj.cent. TD04HL4 (49389-08550) Caterpillar 3044C / C3.4 (SJR)	1000-050-205 // 49389-08550	235-116[1] // 49389-08550 // TD04-075	22-64 C[1] // 314-9898 // 314-9972 // 315-7768 // 49189-02720 // 49189-02721 // 49189-02730 // 49189-02770 // 5000-050-017
195-540[1]	CCR.318293 S400 Camión Renault/Mot.MIRD062356 E63/G63/I63 EU III (SJR)	318293 // 1000-070-045	133-01I[1] // 318293	185-212[1] // 185-264[1] // 22-54 C[1] // 317803 // 317805 // 318294 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // OEM: 5010477293 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319 // 317755 // 8S04-100-901 // 317804 // 318295 // 8S04-100-902 // 5000-030-020B

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-54[1]	Conj. central 434766-0001/7/15 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5 (SJR)	1000-010-104 // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015	120-85[1] // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1-A-4420 // 220-36[1] // 1-00-0236	22-13 I[1] // 454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // 5000-010-066H
195-541[1]	Conjunto central K31 (173029) Detroit Series 60 12.7Lts Mot. S60 (SJR)	173029 // 1000-030-313T		172743 // 174929 // 8B31-200-J32 // OEM: 2585839C91
195-542[1]	CCR.GTA4502V(p/Tbo.758204-8)Detroit Series 60 Highway truck 12.7L(SJR)	1000-010-582T		758204-0008 // 8G45-300-933D // OEM: 23534362 // OEM: E23534362 // OEM: R23534362
195-543[1]	Conj. cent. TD04LR (49477-09000) BMW X1 i–X3 i–X4–125 i – N20B20 (SJR)	1000-050-179 // 49477-09000	115-166[1] // 49477-09000 // 805633	185-258[1] // 185-298[1] // 22-16 C[1] // 49477-02000 // 49477-02001 // 49477-02002 // 49477-02003 // 49477-02004 // 49477-02005 // 49477-02006 // 49477-02007 // 49477-02008 // 49477-02010 // 49477-02011 // 49477-02012 // 49477-02013 // 49477-02020 // 49477-02021 // 49477-02022 // 49477-02023 // 49477-02024 // 49477-02025 // 49477-02051 // 49477-02052 // 49477-02053 // 49477-02054 // 49477-02055 // 49477-02056 // 49477-02057 // 49477-02058 // 49477-02060 // 49477-02061 // 49477-02062 // 49477-02063 // 49477-02070 // 49477-02071 // 49477-02072 // 49477-02104 // 49477-02105 // 49477-02106 // 49477-02107 // 49477-02108 // 49477-02120 // OEM: 11657624535 // OEM: 11657630462 // OEM: 11657634486 // OEM: 11657642469 // OEM: 11658635804 // OEM: 7624535 // OEM: 762453507 // OEM: 7630462 // OEM: 7634486 // OEM: 7635803 // OEM: 7642469 // OEM: 8635804 // 49477-02030 // 8M04-40M-D88 // 49477-02016 // 8M04-40M-A71 // 5000-050-007
195-544[1]	CCR BV43-2072(p/Tbo530397 00353/226)HyuH100 RCMFS(esc.pla.tra10mm)(SJR)	1000-030-323T	256-36[1] // 300002110552 // 03001A1818* // 235-164[1] // K03-070B	185-204 F[1] // 225-20 F[1] // 22-124 C[1] // 5303 970 0226 // 5303 970 0655 // OEM: 28231-4A700 // OEM: 28231-4A701 // OEM: 28500-4A700 // 8B43-300-L23 // 5303 970 0353 // TURBO-K092S // 5000-040-005C
195-545[1]	Conjunto central HX55W (4031340) Scania P340 / DC11 04/09 (SJR)	4031340 // 1000-020-137	134-18G[1] // 4031340 // 235-52[1] // HX5-014	225-39[1] // 22-50 B[1] // 1538370 // 1538371 // 1539978 // 1729714 // 4031121 // 4038614 // 4038615 // 4040586 // 4040587 // 4040588 // 4038612 // TURBO-H216 // 5000-020-023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-546[1]	Conjunto central S400 (171699 – 176652) John Deere 6125H (SJR)	176652 // 171699 // 1000-070-097	120-120[1] // 171699 // 176652 // 1-C-7578	22-54 B[1] // 171557 // 171701 // 171960 // 171961 // 175143 // 175247 // 177285 // 177286 // 477286 // 5303 970 0114 // OEM: 23515635 // OEM: 23515636 // OEM: 23516431 // OEM: 504136783 // RE506332 // RE506836 // RE506838 // RE508021 // RE524733 // RE524741 // RE525340 // SE501679 // 5000-030-020
195-547[1]	Conj. central 433289-0043 GT1749 Ssang Yong Musso – M.Benz OM661 (SJR)	433289-0043 // 1000-010-613	433289-0089 // 433289-0090	22-13 H[1] // 454220-0001 // 702297-0001 // 704119-0001 // 704119-0002 // OEM: A6610903080 // OEM: A6610903180 // 5000-010-066
195-548[1]	Conjunto central K03-2074 (0519) Iveco Daily 2,3 TD - F1A Euro 3 (SJR)	1000-030-110 // 5303 710 0519		22-14 I[1] // 5303 970 0066 // 5303 970 0067 // 5303 970 0078 // 5303 970 0089 // 5303 970 0090 // 5303 970 0114 // 5303 988 0115 // OEM: 504014911 // OEM: 504014915 // OEM: 504070186 // OEM: 504071262 // OEM: 504078436 // OEM: 504136783 // OEM: 504136785 // OEM: 504154738 // 5000-040-004
195-549[1]	CCR GTB2056VK Audi A6/A8/Q7 TDI (p/Tbo.799672-0001/804986-0005) (SJR)	1000-010-634		799672-0001 // 799672-0002 // 804986-0002 // 804986-0004 // 804986-0005 // OEM: 059145874C // OEM: 059145874D // OEM: 059145874J // OEM: 059145874L
195-550[1]	Conj.cent. BV35 Mini Cooper One 1,6 – Motor BMW N47C16 / N47N (SJR)	1000-030-302T		5435 970 0039 // 5435 970 0041 // 5435 970 0047 // OEM: 11658506724 // OEM: 7812318
195-55[1]	Conjunto Central 49179-08600 TD06H-16 Caterpilar 930/320B (SJR)	1000-050-142 // 49179-08600	5I7589 // 805604 // 119-08[1] // 49179-08600 // 135-02[1] // 1MB0048 // 49179-08600 SQ // 193-08[1] // 179-01C[1] // 197-31[1]	185-138[1] // 185-139[1] // 185-99[1] // 22-17 B[1] // 49179-02260 // 49179-02800 // 107-6338 // 117-7867 // 205-6741 // 222-8219 // 227-1027 // 233-1159 // 279-7860 // 287-0048 // 287-0049 // 287-0106 // 49179-02240 // 49179-02270 // 49179-02280 // 49179-02281 // 49179-02300 // 49179-02320 // 49179-02330 // 49179-02340 // 49179-02350 // 49179-02360 // 49179-02370 // 49179-02380 // 49179-02390 // 49179-02810 // 49179-02900 // 5I7585 // 5I7952 // 5I8018 // 805880 // 49179-02820 // 8M06-100-E68 // 49179-02910 // 8M06-100-E63 // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 5000-050-111
195-551[1]	CCR HE300-HE351 (4032738) F.Cargo/Cummins ISBE 6Cil. E5 RC.MFS(SJR)	1000-020-193T // 4032738		22-113 B[1] // 2839875 // 2839876 // 4033799 // 4033979 // 4033980 // 4043280 // 4043284 // 4043977 // 4043979 // 4043981 // 4955906 // 4955907 // 5000-020-042

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-552[1]	INHABILITADO Conjunto central VV17 RHF4H Mercedes Benz Sprinter 2,2L OM646 (SJR)	1000-040-120B	195-83[1] // VAX40017 // 1000-040-120	22-58 C[1] // 2100242 // 8I04-200-M22 // F41CAY-S0091B // IHIVV17 // OEM: 6110961499 // OEM: 6460900580 // OEM: 6460901780 // OEM: 646090178080 // OEM: A6110960599 // OEM: A6460900580 // OEM: A6460901780 // VA420031 // VB420031 // VF400009 // VV17 // 5000-080-027
195-553[1]	CCR. HE300-HE351(3788599) F.Cargo/Cummins ISBE 6Cil. EURO 5 (SJR)	1000-020-193 // 3788599	4032737 // 115-161[1] // 801767 // 3788599 // 134-21B[1]	105-467[1] // 22-113 B[1] // 2834176 // 2834716 // 2834717 // 2837188 // 2838090 // 2838091 // 2839877 // 2839878 // 2842017 // 2843824 // 2882058 // 2882060 // 3771845 // 3778469 // 3778470 // 3782691 // 3790171 // 3790173 // 3791328 // 3791329 // 4033409 // 4033800 // 4033973 // 4033977 // 4034153 // 4043279 // 4043283 // 4043980 // 4043982 // 4955905 // 4955908 // 805568 // 805567 // 5000-020-042
195-554[1]	CCR. 447450-0081 TO4E08 Komatsu PC300 11,0 Lts. Mot.S6D125 Euro 5(SJR)	447450-0081 // 1000-010-263B	447450-0022	185-214 F[1] // 22-01 G[1] // 466704-0111 // 466704-0203 // 466704-0211 // 5222-81-8210 // 6151-81-8500 // 6151-82-8500 // 6222-81-8210 // 6735-81-8300 // 466704-0213 // 8G04-100-M10 // 5000-010-020
195-555[1]	CCR.VB23/VB37 RHV4(P/Tbo.VAD20027)Toy.Land(Aloj.Carc.Tur Ø110,3)(SJR)	1000-040-203	235-144[1] // RHF4-052-1	185-225[1] // 22-58 D[1] // 17201-78032 // 17208-51010 // 17208-51011 // 17208-51011C // V41VEDS0081B // V41VEDS0081G // V41VEDS0081GN // VBD20027 // VCD20027 // VDD20027 // VED20027 // 8I04-300-M08 // VAD20027 // 5000-080-026
195-556[1]	CCR. 49335-08810 TF035HL6B MHI SUV Mot. 4N15 4P00 (RC. MFS) (SJR)	49335-08810 // 1000-050-219T	805628 // 258-12[1] // 49335-08810 // TBS-02M-1097 // 258-12 F[1] // 235-89[1] // 49355-08820 // TF035-VG12B	185-236[1] // 22-64 C[1] // 49335-01120 // 805878 // OEM: 1515A245 // OEM: 1515A295 // 49335-01411 // 49335-01412 // 8M35-300-N19 // 5000-050-017
195-557[1]	CCR.RHF4/JHJ(P/Tbo.A2600902500/A2700901880)M-B Clase M260E20/M270(SJR)	1000-040-181T	220-47[1] // 6-00-1314X // 235-105[1] // RHF4-072B	22-58 B[1] // AL0069 // F41CAY-SR057 // OEM: 117344 // OEM: 117347 // OEM: 117436 // OEM: 117944 // OEM: 117946 // OEM: 117947 // OEM: 156944 // OEM: 156946 // OEM: 156947 // OEM: 176044 // OEM: 176046 // OEM: 176047 // OEM: 246244 // OEM: 246246 // OEM: 246247 // OEM: 2700901480 // OEM: 270090148080 // OEM: 2700901880 // OEM: 270090188080 // OEM: 270090298080 // OEM: A2700901880 // OEM: A2700902980 // 1HH0127 // 5000-080-025

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-558[1]	Conj. cent. KP35-1672 (0509) Renault varios 1.5L Mot. K9K Euro 5 (SJR)	5435 710 0509 // 1000-030-288		185-132[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0025 // 5435 970 0042 // OEM: 144116446R // OEM: 144118936R // OEM: 8200728090 // OEM: 8200841167 // 5435 970 0028 // 8B35-200-E16 // 5000-040-039
195-559[1]	Conj. cent. S410T (318948) Mercede Benz Actros Mot. OM457LA (SJR)	318948 // 1000-070-115B		22-54 B[1] // 318165 // 318796 // 318949 // 319367 // 319368 // 319699 // 5641 297 0002 // 5641 297 0003 // 60000318796 // 8S04-100-J35 // 8S04-100-M57 // OEM: 0080962799 // OEM: 0080967799 // OEM: 0080969899 // OEM: 0080969999 // OEM: 4571400171 // OEM: R4601400571 // 5000-030-020
195-560[1]	Conjunto Central TO4B71 Perkins 6-354 FII (408105-0383) (SJR)	408105-0383 // 1000-010-284	408077-0104 // 408105-0089 // 115-07[1] // 804009 // 140-06[1] // 408105-0383 ZEK // C1029-02 // 111-03[1] // // 131-07A[1] // 408105-0383 // // 220-39[1] // 1-00-0828	22-01 G[1] // 0R5824 // 465088-0001 // 465088-0002 // 465088-0003 // 465154-0001 // 465154-0002 // 465154-0003 // 465154-0005 // 465154-0006 // 465154-0012 // 465154-0013 // 465154-0019 // 465154-0022 // 465154-0023 // 465154-0026 // 465740-0003 // 6N8477 // 8G04-100-269 // 8G04-100-395 // 8N4774 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-56[1]	Conj.cent.K16-2470 (0012) M.Benz OM904LA-E2 – Rda.Comp. Fresada (SJR)	5316 710 0012 // 1000-030-118T	5316 710 0527 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 194-10[1] // 233-01[1] // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-08B[1] // 195-57[1] // 1000-030-118 // 220-09[1] // 2-00-0480X // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 256-102[1] // 300002131313 // 256-171[1] // 300002130619	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 4934086 // 5316 970 0060 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // 5316 970 7140 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 8B16-200-M46 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0110 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // OEM: A3470960499 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175609 // 80000175683 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5316 970 7111 // 5000-040-011 // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023
195-561 F[1]	CCR 712402-0038 GTA4502 Caterpillar C13 (Formtato RC no original)(SJR)	712402-0038 // 1000-010-540	274-7104 // 710402-0039 // 252-03[1] // 712402-0038 // 252-03 F[1] // 235-169[1] // GT45-006	185-239 F[1] // 10R7297 // 10R8970 // 20R2916 // 247-2964 // 255-8862 // 275-1294 // 331-5888 // 762548-0004 // 762548-0008 // 762549-0001 // 762549-0002 // 762549-0003 // 762549-0004 // 762549-0005 // 762549-0006 // 762550-0003 // 762550-0004 // 762550-0005 // 771659-0001 // 771659-0002 // 806186-0001 // 806186-0002 // 806186-0003 // 826098-0003 // 826098-0004 // 762550-0001 // 8G45-200-M71

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-562[1]	CCR. HX35-HE300FG 4032389 Tra.Iveco NEF 6 Cil.-Cummins ISF 3,8 E5(SJR)	4032389 // 1000-020-185B	115-159[1] // 803976 // 134-18B[1] // 4032389	22-113 B[1] // 22-32 D[1] // 2842761 // 2842762 // 3770051 // 3770052 // 3770849 // 3779710 // 3779712 // 4033068 // 4036159 // 4040906 // 4041780 // 4042255 // 4042256 // 4044102 // 4044816 // 4046459 // 4046460 // 4046551 // 4046552 // 4300999 // 805936 // 8C03-100-D51 // OEM: 504229708 // OEM: 504242425 // 5000-020-042 // 5000-020-021B
195-563[1]	CCR. K29-3571(p/Tbo. 5329 970 7132) MAN D2066LF EURO 3/4 - RC.MFS(SJR)	1000-030-319T		801-48[1] // 5329 970 7110 // 5329 970 7123 // OEM: 51.09100-7694 // OEM: 51.09100-7926 // OEM: 51.09101-7026 // 5329 970 7132 // 8B29-100-M32
195-564[1]	Conjunto Central CT09 Toyota Yaris – Mini One D. R50 (SJR)	1000-060-112	120-101[1] // 1-G-5058 // 171-42[1] // 1500302900 // 180-06A[1]	22-117 B[1] // 17201-30010 // 17201-33010 // 17201-33020 // 5000-070-016
195-565[1]	CCR GTD1449VKZ Ranger 2.2 Duratorq TDCi (Tbo.831157-0002/3/5) MFS(SJR)	1000-010-638T	115-174[1] // 805511 // 256-80[1] // 300001111763 // 271-02[1] // SW-1137 // 235-168[1] // GT14-044B	105-448[1] // 225-33[1] // 831157-0002 // 831157-0004 // 831157-0005 // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MB // OEM: FB3Q6K682MC // 805650 // 831157-0003 // TURBO-G550
195-566[1]	Conj. cent. TD04HL (49189-08535) Volvo 850 T5 R 2.3L Mot. N2P23HT(SJR)	49189-08535 // 1000-050-119	49189-08536	22-16 C[1] // 49189-01330 // 49189-01335 // 49189-01350 // 49189-01355 // 49189-01450 // 49189-01455 // 49189-05000 // 49189-05010 // 49189-05100 // 49189-05101 // 49189-05111 // 49189-05121 // 49189-05201 // OEM: 8601226 // OEM: 8601238 // OEM: 8601239 // OEM: 8601458 // OEM: 8601691 // OEM: 9180747 // OEM: 9454560 // OEM: 9454561 // OEM: 9471655 // 5000-050-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-567[1]	Conjunto Central HX40 4027354 Cummins vs. (SJR)	1000-020-122 // 4027354	134-17B[1] // 4027354 // 256-90[1] // 300004160509	205-114[1] // 248-21[1] // 23-32 C[1] // 3536404 // 3536405 // 3537287 // 3537289 // 3539312 // 3592500 // 3592504 // 3592508 // 3592510 // 3593565 // 3594995 // 3594996 // 3594997 // 3594998 // 3594999 // 3595376 // 3595379 // 3595808 // 3595809 // 3595810 // 3595811 // 3595812 // 3595813 // 3595814 // 3595821 // 3596077 // 3596146 // 3596147 // 3596384 // 3596388 // 3596390 // 3596719 // 3596720 // 3596721 // 3596732 // 3596733 // 3596734 // 3596735 // 3596736 // 3596737 // 3596927 // 3596928 // 3596947 // 3597023 // 3597076 // 3597081 // 3597084 // 3597098 // 3597242 // 3597246 // 3597247 // 3597371 // 3597372 // 3597373 // 3597374 // 3597375 // 3597477 // 3597576 // 3597578 // 3597579 // 3597580 // 3597581 // 3597582 // 3597583 // 3597584 // 3597585 // 3597586 // 3597588 // 3597589 // 3597590 // 3597591 // 3597592 // 3597593 // 3597594 // 3597595 // 3597596 // 3597597 // 3597598 // 3597599 // 3597600 // 3597602 // 3597636 // 3597825 // 3598239 // 3598681 // 3598682 // 3598683 // 3787140 // 3800925 // 3802784 // 3802785 // 4025038 // 4025039 // 4025041 // 4025178 // 4025277 // 4025278 // 4025355 // 4025395 // 4025397 // 4025398 // 4025399 // 4033436 // 4050036 // 4050037 // 4050205 // 4050206 // 4050208 // 4089110 // 4089124 // 4089327 // 4089328 // 4089329 // 4089330 // 4089331 // 4089332 // 4089333 // 4089334 // 4089335 // 4089336 // 4089788 // 4352220 // 8C04-200-238 // TDTC540191 // 3596946 // TBS-3227 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
195-568[1]	Conj. central K27-3569 (5327 710 0197) MAN Truck Mot. D0836LFL51 (SJR)	1000-030-287 // 5327 710 0197		5327 970 6908
195-569[1]	Conj. central K24-2871 (5324 710 0026) MAN Truck Mot. D0836LFL51 (SJR)	1000-030-286 // 5324 710 0026		22-57 B[1] // 5000-016-015* // 5000-040-010

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-570[1]	Conjunto central GTC1446VZ (P/Tbo. 818988-0001) Audi A4 2.0T (SJR)	1000-010-558		22-112 B[1] // 817081-0001 // 818970-0001 // 818970-0002 // 818988-0001 // 818988-0002 // 8G14 300-D16 // OEM: 03L145701T // OEM: 03L145701TV // OEM: 03L145701TX // OEM: 03L145721A // OEM: 03L145721AOE // OEM: 03L145721AV // OEM: 03L145721AV100 // OEM: 03L145721CV // OEM: 03L145721CX // 5000-010-227
195-57[1]	Con. central K16-2470 (0012) M.Benz OM904LA-E2 Rda.Com. Fundición(SJR)	1000-030-118 // 5316 710 0012	802192-02 // 132-05B[1] // 5316-710-0012 // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 233-01[1] // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-08B[1] // 220-09[1] // 2-09-0480X // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 256-102[1] // 300002131313 // 256-171[1] // 300002130619	105-317[1] // 185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 4934086 // 5316 970 0056 // 5316 970 0060 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // 5316 970 7140 // 5316 970 7168 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000175061 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9000962599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0081 // OEM: 9.0529.20.1.0110 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // OEM: 9.0529.20.1.0135 // OEM: A3470960499 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175609 // 80000175683 // 808292 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5316 970 7111 // 5000-040-011 // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-571[1]	Conjunto central K03-1875 (0520) Citroen Jumper Mot.DW12UTED (SJR)	1000-030-150 // 5303 710 0520		22-14 I[1] // 5303 970 0062 // OEM: 0375H1 // OEM: 0375H3 // OEM: 0375H4 // OEM: 9643350480 // 5000-040-004
195-572[1]	CCR HE400FG VW 17.330-18.330-19.330/Cummins ISL 8,9Lts. EURO 5 (SJR)	1000-020-202	134-22B[1]	185-159[1] // 22-113 B[1] // 3783430 // 3785225 // 3785227 // 3785232 // 3787181 // 3791350 // 3791351 // 3799100 // 3799101 // 805459 // 805464 // 805465 // 3790174 // 3785224 // 8C04-200-H36 // 5000-020-042
195-573[1]	CCR 49377-08350 TD04TS-10T-8.5 R. Laguna II – III 2,0Lts 16v F4R (SJR)	1000-050-114 // 49377-08350	49377-08351 // 49377-08352 // 49377-08353 // 49377-08354 // 179-22A[1] // 49377-08350 // 179-22AF[1]	22-16 C[1] // 49377-07300 // 49377-07301 // 49377-07302 // 49377-07303 // 49377-07333 // OEM: 7701478861 // OEM: 7711368133 // OEM: 8200124944 // OEM: 8200396687 // OEM: 8200683844 // OEM: 8200861185 // 5000-050-007
195-574[1]	CCR. GTB1449VZ (P/Tbo. 807489-0002) Peug- Citroen-Fiat 2.0LTS (SJR)	1000-010-557C	171-70[1] // 1102214912 // 235-10[1] // GT14-030	22-112 B[1] // 807489-0001 // 807489-0002 // OEM: 0375S4 // OEM: 0375S5 // OEM: 9675101580 // 5000-010-227
195-575[1]	CCR K03(P/Tbo.5303 970 0416)Ford Mondeo Mot 2.0 Ecoboost- RC.MFS (SJR)	1000-030-349T	235-49[1] // K03-143BR // 271-09[1] // SW-1475-CHRA	225-45[1] // 5303 970 0570 // OEM: F2GE9G438BA // OEM: F2GE9G438BC // 5303 970 0416 // TURBO-K209
195-576[1]	Conj.central R2S B1UG (1155 710 0500) VW-MAN motor D0836LF Euro 6(SJR)	1000-030-280T // 1155 710 0500		22-96 B[1] // 1000 970 0009 // 1000 970 0058 // 1000 970 0059 // 1000 970 0077 // 1000 970 0078 // 1000 970 0083 // 1000 970 0084 // 1000 970 0128 // 1000 970 0299 // 1155 970 0000 // 1155 970 0006 // 1155 970 0013 // 1155 970 0014 // 1155 970 0016 // 1155 970 0017 // 1155 970 0033 // 1155 970 0083 // OEM: 51.09100-7866 // OEM: 51.09100-7911 // OEM: 51.09100-7981 // OEM: 51.09101-7012 // OEM: 51.09101-7013 // OEM: 51.09101-7021 // OEM: 51.09101-7022 // OEM: 51.09101-7225 // OEM: 51.09101-7327 // 5000-040-138 // RK-BW13-1
195-577[1]	CCR HX40W (4030884) Volvo Bus-motor MD9/B9 360HP Euro3 (SJR)	4030884 // 1000-020-166T		185-240[1] // 22-32 D[1] // 2842446 // 2842447 // 3769427 // 4044670 // 4044671 // 4045630 // 4045631 // 4045838 // OEM: 20827881 // OEM: 20915310 // OEM: 20933092 // OEM: 20933093 // OEM: 22360626 // 4044669 // 8C04-200-943 // 5000-020-021B
195-578[1]	CCR BV43 (P/Tbo.5303 970 0417) R. Alaskan-Nissan Frontier RC.MFS(SJR)	1000-030-335T	805682 // 235-46[1] // K03-084BR // 258-34[1] // TBS-02K-1113X	185-301[1] // 225-37[1] // 808487 // OEM: 144109159R // OEM: 144109726R // OEM: 144109819R // 5303 970 0417 // 8B43-30M-M45 // TURBO-K256S

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-579[1]	CCR GTD2060VZ(p/Tbo.888580-1)VW Amarok 3.0Rdi V6(P/3 esp Fij G.V)(SJR)	1000-010-683T	220-49[1] // 1-00-3201X // 235-68[1] // GT20-099B	101-179[1] // 185-313[1] // 22-112 C[1] // 839077-0002 // 839077-0008 // 839077-0009 // 839077-0011 // 839077-1011 // 880026-0001 // 881651-0001 // 892460-0001 // OEM: 059145873BP // OEM: 059145873CH // OEM: 059145873CL // OEM: 059145873DB // OEM: 059145873ES // OEM: 059145873FA // OEM: 059145873FM // 888580-0001 // 8G20-30M-N75 // 5000-010-241
195-580[1]	Conjunto central CT16 (P/ Tbo. 17201-11110) Toyota Hilux 2.4 Lts (SJR)	1000-060-138T	195-580 R[1] // 1000-060-138T // 215-27[1] // TDCG540309 // 235-146[1] // CT-VNT7-1B // 235-146 R[1]	185-250[1] // 225-28[1] // 22-91 B[1] // 17201-11110 // 8T16-300-N70 // TURBO-T031-1P // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1
195-580 R[1]	INHABILITADO CCR CT16 (P/ Tbo. 17201-11110) Toyota Hilux 2.4 Lts - REMAN (SJR)	1000-060-138T	195-580[1] // 1000-060-138T // 215-27[1] // TDCG540309 // 235-146[1] // CT-VNT7-1B // 235-146 R[1]	185-250[1] // 225-28[1] // 17201-11110 // 8T16-300-N70 // TURBO-T031-1P
195-58[1]	Conj.cen.K16-2470 (0010) M.B.OM904LA-E2 R.Com.Øm 42,5mm–ØM 61mm(SJR)	1000-030-128 // 5316 710 0010	112-11[1] // 5316 710 0010 // 120-110[1] // 1-D-5533 // 132-10B[1]	185-244[1] // 185-271[1] // 22-46 B[1] // 5316 970 7008 // 5316 970 7009 // 5316 970 7010 // 5316 970 7013 // 5316 970 7014 // 5316 970 7016 // 5316 970 7017 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7028 // 5316 970 7030 // 5316 970 7029 // 8B16-100-N71 // 5316 970 7015 // 8B16-200-M81 // 5000-040-011
195-581[1]	CCR.830346-4 NGT13 Peug 308 e-THP 130 (RC MFS-prot. Tér Ø43,5mm)(SJR)	1000-010-668T // 830346-0004	195-581 F[1] // 830346-0004 // 1000-010-668T	185-241[1] // 829754-0001 // 835401-0001 // 836250-0001 // OEM: 9808492680A // OEM: 9810681380C // OEM: 9812723880 // OEM: 9818479380 // 836250-0002 // 8G13-400-N30
195-581 F[1]	INHABILITADO CCR.830346-4 NGT13 Peug 308 e-THP 130 (RC MFS-prot. Tér Ø43,5mm)(SJR)	830346-0004 // 1000-010-668T	195-581[1] // 830346-0004 // 1000-010-668T	185-241[1] // 836250-0002 // 8G13-400-N30
195-582[1]	Conj. cent. MGT2256 BMW X6 xDrive 50i Mot. N63 4.4 Lts V8 402HP (SJR)	1000-010-575	256-41[1] // 03001A2771	801-36[1] // 22-13 H[1] // 768537-0002 // 768537-0026 // 768537-0033 // 768537-0039 // 769155-0011 // 769155-0012 // 769155-0015 // 793647-0001 // 793647-0002 // 793647-0008 // 793647-0009 // 821719-0002 // 821719-0003 // OEM: 11654571543A01 // OEM: 11654571543A03 // OEM: 11657576985H06 // OEM: 11657590598A02 // OEM: 11657590598F02 // OEM: 4571543A01 // OEM: 4571543A03 // OEM: 7576985H06 // OEM: 7590598A02 // OEM: 7590598F02 // 821719-0004 // 5000-010-066

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-583[1]	CCR.GTDI12V-Continental (P/Tbo.2800013003280) Audi-Tiguan 2,0 (SJR)	1000-011-003T	235-91[1] // CO-009BR	143-02[1] // 185-272[1] // 22-119 B[1] // OEM: 06K145654F // OEM: 06K145654G // OEM: 06K145654GV // OEM: 06K145654GX // OEM: 06K145654J // OEM: 06K145654JV // OEM: 06K145654JX // OEM: 06K145654K // OEM: 06K145654KV // OEM: 06K145654KX // OEM: 06K145654L // OEM: 06K145654LX // OEM: 06K145654M // OEM: 06K145654MX // 2800013003280 // 8D01-400-N01 // 5000-090-036 // RK-CO2-1R
195-584[1]	CCR B01G (p/Tbo1633 970 0000)VW Up–Polo 200–Virtus 200 TSI–RC MFS(SJR)	1000-030-354T	115-164[1] // 805644 // 235-36[1] // B01-010BR // 256-142[1] // 3000002081992 // 258-33[1] // TBS-02K-2652X	22-108 B[1] // 1633 970 0000 // 1633 970 0001 // 1633 970 0003 // 1633 970 0004 // 1633 970 0005 // 1633 970 0006 // 1633 970 0009 // 1633 970 0011 // 1633 970 0012 // 1633 970 0013 // 1633 970 0014 // 1633 970 0015 // 1633 970 0016 // 1633 970 0018 // 1633 970 0019 // 1633 970 0020 // 1633 970 0023 // 1633 970 0024 // 1633 970 0026 // 1633 970 0027 // 808488 // 8B01-400-N36 // OEM: 04C145701C // OEM: 04C145701F // OEM: 04C145701J // OEM: 04C145701K // OEM: 04C145701N // OEM: 04C145701P // OEM: 04C145702 // OEM: 04C145702B // OEM: 04C145702C // OEM: 04C145702D // OEM: 04C145702F // OEM: 04C145702G // OEM: 04C145702J // OEM: 04C145702K // OEM: 04C145702L // OEM: 04C145702Q // OEM: 04C145702R // OEM: 04C145702T // OEM: 04C145703 // OEM: CJ5G 6K682DA // 5000-040-142
195-585[1]	CCR TD04(49477-09102)BMW Varios/MINI Cooper SMot. B48A20M0 RC.MFS(SJR)	49477-09102 // 1000-050-227T	235-62[1] // 49477-09102 // TD04-138BR // 271-05[1] // 49477-09058 // SW-0910-CHRA	49477-02203 // 49477-02204 // 49477-02205 // 49477-02206 // 49477-02207 // 49477-02208 // 49477-02209 // 49477-02210 // 49477-02211 // 49477-02212 // 49477-02213 // 49477-02214 // 49477-02215 // 49477-02220 // 49477-02221 // 49477-02222 // 49477-02223 // 49477-02224 // 49477-02225 // 49477-02227 // 49477-02228 // 49477-02229 // 49477-02230 // 49477-02232 // 49477-02233 // 49477-02240 // 49477-02241 // OEM: 11652378903 // OEM: 11652388163 // OEM: 11652403346 // OEM: 11657617527 // OEM: 2378903 // OEM: 2388163 // OEM: 2403346 // OEM: 240334601 // OEM: 761752710

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-586[1]	Conjunto central S400S062 (171703) Detroit Diesel – Series 60 (SJR)	1000-070-097 // 171703		171702 // 8S04-100-E40 // OEM: 23518588 // OEM: 23518597 // OEM: 23523197 // OEM: 2385838C91
195-587[1]	CCR. NGT12 (P/Tbo. 850282-0012) Renault Oroch 1,3Lts. 160HP(SJR)	1000-010-706T	235-88[1] // NGT-010BR // 235-88 F[1]	101-178[1] // 850282-0006 // OEM: 144106434R // OEM: A2820900280 // 850282-0012
195-588[1]	Conjunto central TD04LR6W (49477-09201) BMW F3X LCI (SJR)	49477-09201 // 1000-050-228T	49477-09200 // 235-40[1] // 49477-09201 // TD04-109BR // 271-12[1] // SW-0910-CHRA	49477-02400 // 49477-02401 // 49477-02402 // 49477-02403 // 49477-02406 // 49477-02407 // 49477-02408 // 49477-02450 // 49477-02451 // 49477-02452 // OEM: 239360401 // OEM: 763756305 // OEM: 763756307 // OEM: 763756308 // OEM: 763756310 // OEM: 763756311 // OEM: 763756312 // OEM: 861429201 // OEM: 861429204 // OEM: 861429205
195-589[1]	CCR.K03 (P/Tbo.53039700642) Ford F-150 V6 3,5Lts. Left side (Izq)(SJR)	1000-030-356T		185-257[1] // 266-16[1] // OEM: JL7E-6C879-BF // 5303 970 0642 // 8B03-400-N90 // YT126-001-A
195-590[1]	CCR.K03(P/Tbo.53039700642) Ford F-150 V6 3,5Lts. Right side(Der)(SJR)	1000-030-358T		185-256[1] // 266-17[1] // OEM: JL3E-6K682-BF // OEM: JL7E-6K879-BC // 5303 970 0642 // 8B03-400-N89 // YT125-001-A
195-59[1]	Conjunto Central K03-2074 (0527) Mini Cooper S 1.6lts. Refrig. (SJR)	1000-030-175 // 5303 710 0527	803941 // 112-19 A[1] // 5303 710 0527 // 132-16C[1] // 132-16CF[1] // 171-51[1] // 1302003927	185-167[1] // 248-28[1] // 5303 970 0117 // 5303 970 0118 // 5303 970 0181 // 5303 970 0292 // 5303 970 0426 // 805845 // OEM: 9803546480 // 5303 970 0163 // 8B03-400-497 // 5303 970 0180 // TBS-2977
195-591[1]	Conjunto central TD04L-11 (49477-08502) Peugeot 508 2.2 HDI (SJR)	49477-08502 // 1000-050-191	49477-08505 // 171-69[1] // 49477-08502 // 1401404947 // 235-80[1] // TD04-VG13	49477-01000 // 49477-01002 // 49477-01003 // 49477-01012 // 49477-01013 // OEM: 0375R6 // OEM: 0375R7 // OEM: 9674675780
195-592[1]	CCR 709947-0084 GT3576S M-Benz Truck L1620/L2423 OM906 6,4L (SJR)	1000-010-700 // 709947-0084	235-157[1] // 709947-0084 // GT35-028	185-260[1] // 22-38 C[1] // 817210-0001 // 8G35-200-P14 // 5000-010-173
195-593[1]	CCR. BV43 (p/Tbo.5303 970 0430)Kia Sorento Mot. CRDI 2.2 - RC.MFS(SJR)	1000-030-366T	256-95[1] // 300012111921 // 235-166[1] // K03-078B	225-71[1] // 28230-2F650 // 28231-2F650 // 5303 970 0434 // 5303 970 0499 // 5303 970 0430 // TURBO-K087S
195-594[1]	CCR.433289-0103 GT1544S Chev.-Opel Vectra Zafira 2.0 Y20DTH (SJR)	433289-0103 // 1000-010-603		708867-0002 // OEM: 24461825 // OEM: 5860000 // OEM: 860058 // OEM: 93184474
195-595[1]	Conj.central RHF5-CYEG VAX50089 Yanmar Industrial 3,3L (SJR)	VAX50089 // 1000-040-175		F51CAD-S0095B // F51CAD-S0095G // OEM: 12993518010 // VA430095 // VB430095 // VC430095 // VC430164
195-596[1]	Conjunto central GTB2260VZK VW Touareg 3,0Lts. 6Cyl. (SJR)	1000-010-592	256-13[1] // 03001A2774	185-254[1] // 799671-0001 // 799671-0002 // 810822-0001 // 810822-0002 // 810822-0003 // OEM: 059145874L // OEM: 059145874T // 819968-0001 // 8G22-30M-H23

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-597[1]	CCR GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq EV (p/Tbo. 787556-0024) (SJR)	1000-010-467	131-11L[1] // 131-11LR[1] // 279-01[1] // CHRA-787556-0024 // 235-219[1] // GT17-060-1	22-13 H[1] // 787556-0024 // OEM: BK3Q 6K682DA // OEM: BK3Z 6K682T // 5000-010-066
195-598[1]	CCR.CT16(P/Tbo.17201-11120)Toyota Hilux 2,8L(Ball bearing –C/Rod)(SJR)	1000-060-139TR	805684 // 195-598 F[1] // 1000-060-139T // 195-598 FR[1] // 215-28[1] // TDCG540319 // 215-28 F[1] // TDCG540311 // 220-51[1] // 7-00-3197X // 220-51 F[1] // 7-00-3197JX // 235-92[1] // CT-VNT7BG	185-308[1] // 205-155 F[1] // 225-35[1] // 805971 // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // TDTC540310 // TURBO-T031
195-598 F[1]	CCR CT16 (P/ Tbo. 17201-11120) Toyota Hilux 2,8 Lts (C/Buje) (SJR)	1000-060-139T	805684 // 215-28[1] // TDCG540319 // 215-28 F[1] // TDCG540311 // 220-51[1] // 7-00-3197X // 220-51 F[1] // 7-00-3197JX // 235-92[1] // CT-VNT7BG // 195-598[1] // 1000-060-139TR // 195-598 FR[1] // 1000-060-139T	185-308[1] // 205-155 F[1] // 225-35[1] // 17-42EB[1] // 22-129 B[1] // 805971 // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // TDTC540310 // TURBO-T031 // 2080-010-078 // VSG-T006 // 5000-070-023
195-598 FR[1]	INHABILITADO CCR CT16 (P/Tbo. 17201-11120) Toyota Hilux 2,8 Lts (C/Buje)REMAN(SJR)	1000-060-139T	195-598 F[1] // 1000-060-139T // 215-28[1] // TDCG540319 // 215-28 F[1] // TDCG540311 // 220-51[1] // 7-00-3197X // 220-51 F[1] // 7-00-3197JX // 235-92[1] // CT-VNT7BG // 195-598[1] // 1000-060-139TR	185-308[1] // 205-155 F[1] // 225-35[1] // 17-42EB[1] // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // TDTC540310 // TURBO-T031 // 2080-010-078 // VSG-T006
195-599[1]	CCR.K03-2070 (P/Tbo.5303 970 0088) Mahindra Escorpio NEF3800 2,6L(SJR)	1000-030-167		22-14 I[1] // 5303 970 0088 // OEM: 0305GC0021N // 5000-040-004
195-600[1]	CCR.VIET RHF55V(VAX55004) Isuzu NQR 75L -GMC 3500/4500-W-Series (SJR)	VAX55004 // 1000-040-136		22-106 B[1] // F58VED-S0016B // F58VED-S0016S // F58VED-S0018B // F58VED-S0018G // OEM: 8980277720 // OEM: 8980277721 // OEM: 8980277722 // OEM: 8980277725 // OEM: 8980277730 // OEM: 8980277731 // OEM: 8980277732 // OEM: 8980277735 // VAA40016 // VBA40016 // VCA40016 // VDA40016 // VGA40016 // VHA40016 // VIA40016 // VJA40016 // 5000-080-052
195-60[1]	Conj. Nuevo K03-1875 (0514) Cit.Xantia-Peug.306-Suzuki Gr.Vitara (SJR)	5303 710 0514 // 1000-030-151	112-15[1] // 5303 710 0514 // 120-17[1] // 1-D-3150 // 115-183[1] // 805600 // 171-48[1] // 1302003914 // 172-05[1] // 200-00086-500 // 258-35[1] // TBS-02K-0229	185-208[1] // 205-174 F[1] // 22-81 E[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 8B03-200-631 // OEM: 0375C8 // OEM: 9633382180 // 5303 970 0057 // 8B03-200-985 // 5303 970 0024 // TDTC540095 // 5000-040-004B // 5303 970 0009 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0051
195-601[1]	CCR JHJ p/tbo 04E145704P Audi Q3 8U 1,4 TFSI-RC MFS Giro inverso (SJR)	1000-040-176T	235-11[1] // RHF3-035BR // 256-82[1] // 300005090698	OEM: 04E145704C // OEM: 04E145704F // OEM: 04E145704P // OEM: 04E145721B // OEM: 04E145721F // OEM: 04E145721FV // OEM: 04E145721FX

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-602[1]	CCR. 5620 710 0000 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind.TCD2013 RC.Fund.(SJR)	5620 710 0000 // 1000-070-060	1270 710 0007 // 133-11D[1] // 1270 710 0000 // 133-17D[1] // 5620 710 0000 // 195-397[1] // 1000-070-060T // 215-11[1] // TDCG540023 // 256-39[1] // 03001A1292 // 271-17[1] // SW-0077-CHRA	22-16 C[1] // 22-51 B[1] // 1270 970 0013 // 1270 970 0018 // 1270 970 0023 // 1270 970 0049 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007 // 5620 970 0008 // 5620 970 0013 // 8S02-200-L43 // OEM: 04907171 // 5000-050-007 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-603[1]	CCR B01G (p/Tbo. 1639 970 0016) Hyu. Tucson TL Mot. G4FJ-RC.MFS (SJR)	1000-030-277T	235-149[1] // B0-003B // 256-148[1] // 300002102032 // 276-03[1] // YT077-003-A	1639 970 0010 // 1639 970 0016 // OEM: 28231-2B760 // OEM: 28231-2B810 // OEM: 28500-2B760
195-604[1]	Conjunto central RHV4-T39 BMW 318 2,0D – BMW Mini R60 2,0D (SJR)	1000-040-173B	171-68[1] // 1450040934 // 256-60[1] // 300040101556	22-58 D[1] // 8512379 // OEM: 11658512379 // 5000-080-026
195-605[1]	CCR 447450-0205 TO4E66 OM366A/LA-VW17210/17240/23210 (SJR)	1000-010-709F-5600 // 447450-0205	115-113[1] // 802715 // 115-66[1] // 802289-01 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 131-01B[1] // 447450-0205 // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01 // 194-17[1] // 447450-0205 SM // 195-605 A[1] // 1000-010-709T	22-01 G[1] // 185-291[1] // 466646-5041 // 5000-010-020 // 466646-0041 // 8G04-100-P33
195-605 A[1]	CCR 447450-0205 TO4E66 OM366A/LA-VW17210/17240/23210(Ensamblado en DL)	1000-010-709T // 447450-0205	115-113[1] // 802715 // 115-66[1] // 802289-01 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 131-01B[1] // 447450-0205 // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01 // 194-17[1] // 447450-0205 SM // 195-605[1] // 1000-010-709F-5600	22-01 G[1] // 185-291[1] // 466646-5041 // 5000-010-020 // 466646-0041 // 8G04-100-P33
195-606[1]	CCR HX52W Iv.Stralis–Cursor 9 360HP E5-RC MFS (SJR)	1000-020-108BT	115-182[1] // 803978 // 134-12G[1] // 195-606 A[1] // 1000-020-108BT	105-445[1] // 22-50 B[1] // 2834546 // 2834652 // 2835459 // 2835468 // 2835833 // 2835834 // 2835835 // 2837981 // 2837984 // 2837985 // 2843755 // 3777135 // 3777136 // 3780211 // 3780212 // 3782226 // 3782227 // 3782228 // 3782229 // 3786860 // 3787091 // 3790526 // 3790527 // 3790530 // 3790537 // 4031184 // 4031185 // 4033824 // 4042267 // 4042268 // 4044582 // 4044583 // 4046848 // 5322456 // 5322472 // 5454834 // 5459965 // 5501947 // 5501951 // 5504039 // 805368 // 805428 // OEM: 1108147600 // OEM: 20718331 // OEM: 20933086 // OEM: 21316560 // OEM: 21316562 // OEM: 21316565 // OEM: 21316657 // OEM: 2837982 // OEM: 504315275 // OEM: 504347440 // OEM: 5043777700 // OEM: 5801546685 // OEM: 5801603949 // OEM: 7420933086 // OEM: 7485003133 // OEM: 85003133 // TC0710653 // 805367 // 5000-020-023

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-606 A[1]	INHABILITADO CCR HX52W Iv.Stralis–Cursor 9 360HP E5-RC MFS (Ensamblado en DL)	1000-020-108BT	115-182[1] // 803978 // 134-12G[1] // 195-606[1] // 1000-020-108BT	22-50 B[1] // 105-445[1] // 2834546 // 2834652 // 2835459 // 2835468 // 2835833 // 2835834 // 2835835 // 2837981 // 2837984 // 2837985 // 2843755 // 3777135 // 3777136 // 3780211 // 3780212 // 3782226 // 3782227 // 3782228 // 3782229 // 3786860 // 3787091 // 3790526 // 3790527 // 3790530 // 3790537 // 4031184 // 4031185 // 4033824 // 4042267 // 4042268 // 4044582 // 4044583 // 4046848 // 5322456 // 5322472 // 5454834 // 5459965 // 5501947 // 5501951 // 5504039 // 805368 // 805428 // OEM: 1108147600 // OEM: 20718331 // OEM: 20933086 // OEM: 21316560 // OEM: 21316562 // OEM: 21316565 // OEM: 21316657 // OEM: 2837982 // OEM: 504315275 // OEM: 504347440 // OEM: 5043777700 // OEM: 5801546685 // OEM: 5801603949 // OEM: 7420933086 // OEM: 7485003133 // OEM: 85003133 // TC0710653 // 5000-020-023 // 805367
195-607[1]	Con.cen. TMF5502 (444964-0004) Detroit Diesel Truck 12,7 L – S60 (SJR)	1000-010-527 // 444964-0004		466713-0005 // 466713-0006 // 466713-0007
195-608[1]	CCR.B01V(P/Tbo.16389700014)Hyu Accent/Kia Ceed D4FB CRDi 1,6L(SJR)	1000-030-3861		1638 970 0014 // OEM: 28201-2A780 // OEM: 28500-2A780
195-609[1]	CCR.RHF3 VL38 Fiat Punto – Bravo – Alfa Mito T-Jet 1.40Lts. 135HP(SJR)	1000-040-151	803954 // 178-01C[1]	185-114[1] // 22-111 B[1] // 805846 // OEM: 55208528 // OEM: 55212916 // OEM: 55218934 // OEM: 55222014 // OEM: 55248309 // OEM: 55248311 // OEM: 71724485 // OEM: 71724555 // OEM: 71724556 // OEM: 71793886 // OEM: 71793895 // OEM: 71794950 // OEM: 71794951 // 8I03-400-833 // 5000-080-010
195-610[1]	Conj.cent. IS38 JHJ Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda. Comp. MFS (SJR)	1000-040-209T	115-162[1] // 805632 // 215-19[1] // TDCG540249 // 235-153[1] // RHF5-033BR // 256-83[1] // 300005121959 // 258-10[1] // TBS-02I-1655X // 276-04[1] // S063-003-A	205-136 F[1] // 22-136 B[1] // 185-302[1] // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145722S // OEM: 06K145725S // OEM: 06K145874P // OEM: ES3086203 // 805976 // OEM: 06K145722T // TDTC540257 // RK-I27-1R // 8I05-400-Q02

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-61[1]	Conj.Nvo. 49173-08781 TD025S2 Citroen-Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6 (SJR)	1000-050-127 // 49173-08781	805656 // 49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 214-07[1] // 139-13[1] // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1] // 215-26[1] // TDCG540285 // 235-14[1] // TD02-001	22-65 C[1] // 185-35[1] // 49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07505 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07522 // 805889 // OEM: 0375N0 // OEM: 3M5Q6K682DC // OEM: 9657530580 // OEM: 9657603780 // OEM: 9662371080 // OEM: 9670371380 // OEM: 9682881380 // OEM: 9682881780 // 5000-050-024 // 49173-07508 // 8M02-200-527
195-611 F[1]	CCR HX55 (4027807) Cummins ISX1-R.C Fundición-Ent.Ac.9/16NF (SJR)	1000-020-219 // 4027807		185-307[1] // 3595091 // 3595092 // 3595093 // 3800653 // 4025184 // 4036900 // 4036902 // 4089754 // 4036892 // 8C05-100-N20
195-612[1]	CCR.49335-09140 TF035HLR6BS MHI Range Rover/Jaguar 2,0Lts (SJR)	49335-09140 // 1000-050-213T	49335-09100 // 49335-09110 // 49335-09120 // 49335-09130 // 235-158[1] // 49335-09140 // TF035-VG10BR	49335-01920 // 49335-01930 // 49335-01931 // 49335-01940 // 49335-01941 // 49335-01950 // 49335-01951 // 49335-01960 // 49335-01970 // 805932 // OEM: G4D36K682AE // OEM: G4D36K682AF // OEM: G4D36K682AG // OEM: G4D36K682AH // OEM: G4D36K682AI // OEM: JDE39005 // OEM: JDE39467 // OEM: LR073722 // OEM: LR083483 // OEM: LR094424 // OEM: LR140581
195-613[1]	Conjunto central HX55 (3580726) Cummins industrial (SJR)	1000-020-200 // 3580726		185-273[1] // 2834419 // 2837414 // 2843417 // 3590045 // 3592775 // 3592776 // 3592778 // 3592779 // 3592782 // 3779955 // 3780171 // 3788311 // 3788312 // 3800471 // 3800856 // 3800858 // 4024822 // 4033813 // 4035280 // 4035299 // 4035300 // 4035301 // 4037739 // 4037740 // 4039173 // 4046025 // 4046026 // 4046030 // 4046031 // 4955154 // 4956102 // 3590044 // 8C05-100-C62
195-614[1]	CCR.9V110 RHF4 M-Benz C-Class E-Class GL-Class 2.0L(R.C MFS)(SJR)	1000-040-182T		22-58 B[1] // AL0072 // F41CAY-SR061 // F41CAY-SR061B // OEM: A2740900780 // OEM: A2740902480 // OEM: A2740902580 // OEM: A2740903180 // OEM: A2740903280 // OEM: A2740903300 // OEM: A2740903580 // OEM: A2740904280 // OEM: A2740904380 // 1HH0127 // 5000-080-025

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-615[1]	CCR HE551 (4030819) Volvo Vs.– Motores D16C E3/MD16 E4 – RC MFS(SJR)	4030819 // 1000-020-207T	134-21G[1] // 4030819 // 271-15 F[1] // SW-0164-CHRA	22-79 E[1] // 2835373 // 2835374 // 2835375 // 2835376 // 2841024 // 3521830 // 3782826 // 3782830 // 4031133 // 4042659 // 4042660 // 4042661 // 4042770 // 4042787 // 4042832 // 4042833 // 4042857 // 4042865 // 4044236 // 4044237 // 4044334 // 4045457 // 4045458 // 8C05-200-M97 // OEM: 11158201 // OEM: 11158202 // OEM: 11158360 // OEM: 11158476 // OEM: 20738574 // OEM: 20745795 // 5000-010-230
195-616[1]	CCR.838471-9 GTC4088BKNV New Holl.-Cursor 9 8.7Lts Tier3 RC.Fund(SJR)	1000-010-680 // 838471-0009	271-11[1] // SW-1713-CHRA // 277-01[1]	801-01[1] // 801-26[1] // 789500-0002 // 789500-0003 // 789500-0008 // 789500-0009 // 789500-0016 // 789500-0018 // 789500-0020 // 789500-0021 // 841805-0006 // OEM: 504374051 // OEM: 504387517 // OEM: 580139495 // OEM: 5801621755 // OEM: 5802463495 // OEM: 5802703202 // 841805-0004 // 789500-0017
195-617[1]	Conj.cent.741661-0480 GTB1752VK Chevrolet S10 2,8Lts. (SJR)	741661-0480 // 1000-010-545	805606 // 220-24[1] // 741661-0480 // 1-00-0991 // 235-143[1] // GT17-070-1 // 256-01[1] // 03001A1935	185-303[1] // 22-13 L[1] // 22-13 P[1] // 246-150[1] // 814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 814067-0002 // 8G17-300-C56 // RK-G5-2 // 5000-010-066B // 200401111654
195-618[1]	CCR.K03 (P/Tbo.5303 970 0578) Peugeot 308 1,6 Lts. Motor 5G06(SJR)	1000-030-410T	235-148[1] // K03-146B	102-94[1] // 5303 970 0830 // OEM: 1647284680 // OEM: 9813852580 // 5303 970 0578

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-619[1]	CCR.JHJ(P/Tbo. 06L145721A)Audi A4 2,0 TFSI–VW Golf 2,0 TSI-RC.MFS(SJR)	1000-040-202T	805680 // 235-66[1] // RHF4-059BR // 278-01[1] // I01010000	108-27[1] // 185-266[1] // 9VA08 // F41CEG-SR030B // OEM: 06K145701N // OEM: 06L145654 // OEM: 06L145654A // OEM: 06L145654C // OEM: 06L145654CV // OEM: 06L145654D // OEM: 06L145654DX // OEM: 06L145654EV // OEM: 06L145654F // OEM: 06L145654G // OEM: 06L145654GX // OEM: 06L145701 // OEM: 06L145701A // OEM: 06L145701AX // OEM: 06L145701B // OEM: 06L145701C // OEM: 06L145701D // OEM: 06L145701DX // OEM: 06L145701E // OEM: 06L145701EX // OEM: 06L145701F // OEM: 06L145701FV // OEM: 06L145701FX // OEM: 06L145701G // OEM: 06L145701GV // OEM: 06L145701GX // OEM: 06L145701H // OEM: 06L145701HV // OEM: 06L145701HX // OEM: 06L145701J // OEM: 06L145701JV // OEM: 06L145701JX // OEM: 06L145701K // OEM: 06L145701KV // OEM: 06L145701KX // OEM: 06L145701L // OEM: 06L145701LV // OEM: 06L145701LX // OEM: 06L145721C // OEM: 06L145722N // OEM: 06L145722T // OEM: 06L145722G // OEM: 06K145713H // 8I04-400-L66 // OEM: 06L145721G
195-620[1]	Conjunto central 49189-08052 TD04HL-13GK Kubota V3800 (SJR)	49189-08052 // 1000-020-157	49189-08053 // 258-17[1] // 49189-08052 // TBS-02H-3237	49189-00910 // 49189-00920 // 49189-00921 // 49189-00924 // 49189-00930 // 49189-00940 // 49189-00941 // 49189-00950 // 49189-00970 // 49389-03040 // OEM: 1E153-17010 // OEM: 1E153-17011 // OEM: 1E153-17012 // OEM: 1E153-17015 // OEM: 1G544-17012 // OEM: 1G544-17013 // OEM: 1G574-17012 // OEM: 1G574-17013 // OEM: 1J419-17011 // OEM: 1J574-17012 // OEM: 1J595-17012 // OEM: 1K955-17011 // OEM: 6691586 // OEM: 7017202
195-62[1]	Conjunto Nuevo K14-2070 (0518) Peugeot 405 (SJR)	1000-030-106 // 5314 710 0518	5314 710 0527 // 112-01[1] // 5314 710 0518 // 112-01 A[1] // 5314 710 0518 REM // 132-01B[1]	22-46 B[1] // 5314 970 7012 // 5314 970 7013 // 5000-040-011

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-621[1]	Conjunto Central HT3B (4027924) Cummins NTA855 (SJR)	4027924 // 1000-020-116	167212 // 4027929 // 134-03D[1] // 4027924 // 258-22[1] // TBS-02H-0215	22-20 D[1] // 144700-0000 // 144701-0000 // 144702-0000 // 167050 // 167713 // 167715 // 2838232 // 2839432 // 3019414 // 3525998 // 3527048 // 3527547 // 3527693 // 3529028 // 3529032 // 3529034 // 3529035 // 3529040 // 3529041 // 3529487 // 3529488 // 3529547 // 3532822 // 3771846 // 3776943 // 3801918 // 3801992 // 3803108 // 3803199 // 3803270 // 3803279 // 3803287 // 3803486 // 3803673 // 4033543 // 4049140 // 4049440 // 4049441 // 4049457 // 5000-020-019
195-622[1]	CCR GTB1749LV (p/Tbo. 806850-0005) Ducato 2.3 F1A Multijet II (SJR)	1000-010-678B	256-149[1] // 30000 1102052	22-13 O[1] // 806850-0001 // 806850-0003 // 806850-0005 // OEM: 5801415508 // OEM: 5801415509 // OEM: 5801894377 // OEM: 71794945 // OEM: 71794946 // OEM: 71794947 // OEM: 71795133 // OEM: 71795134 // 5000-010-098B
195-623[1]	Conjunto central KTR90-232E (6506-21-5920) Komatsu Excavator(SJR)	1000-090-004B // 6506-21-5920	231-05[1] // 6506-21-5920 // 7100-009-0008	6506-21-5010 // 6506-21-5011
195-624[1]	Conj.cent.BV43-2070 India Mahindra Scorpio M-Hawk M-HAWK 2.2LD (SJR)	1000-030-235		4351 902 001 // 5303 970 0465 // OEM: 0302DM0051N
195-625[1]	CCR.703890-0282 GT1852VK M.Benz C class / E class OM646 2,2L(SJR)	703890-0282 // 1000-010-175	703890-0216 // 703890-0405 // 703890-0157	742693-0001 // 742693-0002 // 742693-0003 // 742693-0004 // OEM: A6460900180 // OEM: A6460960399
195-626[1]	Conj.central K31-3769 (0033) M.Benz Actros OM501LA-E4 -R C MFS(SJR)	5331 710 0033 // 1000-030-324T	115-177[1] // 5331 710 0033 // 801760	225-50[1] // 5331 970 6911 // 8B31-200-L26 // OEM: 0090960199 // OEM: 0100961799 // TC0480555 // 5331 970 6906 // TURBO-K229
195-627[1]	Conj.cent. 797636-0032 GTC4502BNS New Holand Harvester Cursor 11(SJR)	1000-010-642 // 797636-0032	220-62[1] // 1-00-1568	821766-0004 // 821766-0006 // 826996-0001 // 826996-0002 // 897841-0001 // OEM: 5801621241 // OEM: 5801674711 // OEM: 5801674721 // OEM: 5801904553 // OEM: 5802744437
195-628[1]	CCR.433395-0016 GT1544 Volkswagen/Seat- Passat/Golf AFN 1,9Lts (SJR)	433395-0016 // 1000-010-101		454161-0001 // 454161-0003 // 454161-0004 // OEM: 028145702D // OEM: 028145702DV // OEM: 028145702DX
195-629[1]	CCR.BV50-2080 (0533) Fiat – Alfa Romeo spider/Brera 2,4 JTD-20V (SJR)	5304 710 0533 // 1000-030-210		5304 970 0052 // OEM:552000560 // OEM: 55204598 // OEM: 55217115 // OEM: 71724099
195-630[1]	CCR.GT2060S(P/Tbo.858864-4)Frontier-Alaskan 190HP M9T 2,3L(G.inv)(SJR)	1000-010-753T	235-159[1] // DSGT-012-LBR	185-304[1] // 22-135 B[1] // 858864-0002 // 858864-0006 // 858864-0008 // OEM: 14411-8020RD // 858864-0009 // 8G22-200-R57 // 5000-010-249
195-63[1]	Conjunto central 433352-0032 GT1752 Kia Sorento – Hyundai Starex (SJR)	433352-0032 // 1000-010-353* // 1000-010-279	803969 // 197-24[1] // 433352-0032 // 131-29F[1]	22-13 I[1] // 185-65[1] // 805850 // OEM: 28200-4A001 // 5000-010-066H // 733952-0001 // 8G17-200-432

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-631[1]	CCR.S200 (319027) Deutz – Volvo Combine 7,2Lts mot.BF6M1013FC (SJR)	1000-070-117 // 319027	220-58[1] // 319027 // 4-00-1524	318736 // 318766 // OEM: 04259313KZ // OEM: 20593209 // OEM: 3802189 // OEM: 4259313
195-632[1]	CCR.GTDI12V-Cont.(P/Tbo.HX7Z-6K682-E)Ford Bronco1,5L (MFS-G.Inv)(SJR)	1000-011-004T	195-632 V[1] // 1000-011-004T	185-300[1] // 22-119 B[1] // 2491903 // 40009999 // OEM: 19261 // OEM: HX7G-6K682-AA // OEM: HX7G-6K682-AB // OEM: HX7G-6K682-CA // OEM: HX7G-6K682-CB // OEM: HX7Z-6K682-B // OEM: HX7Z-6K682-D // 8D01-400-Q70 // OEM: HX7Z-6K682-E // 5000-090-036 // RK-CO2-1R
195-632 V[1]	INHABILITADO CCR.GTDI12V-Cont(P/Tbo.HX7Z6K682E)Ford 1,5L(Ent ace dif.profund)(SJR)	1000-011-004T	195-632[1] // 1000-011-004T	185-300[1] // 2491903 // 40009999 // OEM: 19261 // OEM: HX7G-6K682-AA // OEM: HX7G-6K682-AB // OEM: HX7G-6K682-CA // OEM: HX7G-6K682-CB // OEM: HX7Z-6K682-B // OEM: HX7Z-6K682-D // 8D01-400-Q70 // OEM: HX7Z-6K682-E
195-633[1]	Conjunto central 1264 710 0002 S200 Deutz – RC. MFS (SJR)	1264 710 0002 // 1000-070-127T	1264 710 0001 // 133-05D[1] // 1264 710 0002 // 220-30[1] // 4-00-1405X // 235-75[1] // S2-027B // 256-94 F[1] // 300003152007	22-51 B[1] // 1263 970 0000 // 1264 970 0004 // 1264 970 0005 // 1264 970 0006 // 1264 970 0007 // 1264 970 0009 // 1264 970 0022 // 1264 970 0061 // 5620 197 0006 // 5620 970 0006 // OEM: 04290808 // OEM: 04290809 // OEM: 04290813 // OEM: 04290814 // OEM: 04294368 // OEM: 04295289 // OEM: 04298096 // OEM: 04299478 // OEM: 04503634 // OEM: 1700701100 // OEM: 20917417 // OEM: 21496666 // OEM: 3801158 // OEM: 3801364 // 5000-030-021 // RK-S14-1
195-634[1]	Conj.central 49389-08030 TD04HL4S Mit. Fuso Truck Mot.4M50-TL (SJR)	49389-08030 // 1000-050-206		22-16 C[1] // 49389-02140 // OEM: ME444897 // 5000-050-007
195-635[1]	CCR.RHF5-CYDX (P/Tbo.VA430075) Yanmar ind-marine mot. 4TNV98T-VM (SJR)	1000-040-204		CYDX // F51CAD-S0075B // OEM: 12990818010 // VA430075 // VB430075 // VC430075
195-636[1]	Conjunto central H1E 4027371 Renault MIDR 62045 (SJR)	4027371 // 1000-020-148B		3530812 // 3532216 // 3532646 // 3591617 // 3591618 // 3591619 // 4031070 // OEM: 5000686741 // OEM: 5000686778 // OEM: 5000686791 // OEM: 5000694280 // OEM: 5000694281
195-637[1]	Conjunto central K03 Ford Maverick 2.0 GTDI Nafta (SJR)	1000-030-426T	235-290[1] // K03-145BR	185-305[1] // 185-305 V[1] // 5303 970 0624 // 5303 970 0663 // 5303 970 0687 // OEM: 2231488 // OEM: 2340195 // OEM: 2604281 // OEM: K2GE-9G438-BB // OEM: K2GE-9G438-BC // OEM: K2GE-9G438-CA // OEM: K2GZ-6K682-A // OEM: K2GZ-6K682-B // OEM: K2GZ-6K682-D // 8B03-400-R71 // OEM: K2GE-9G438-BD

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-638[1]	CCR.702378-0015 GT1549P PEUG/CIT Evasion/807 DW12TED4S 2,2Lts (SJR)	702378-0015 // 1000-010-050	702378-0001 // 702378-0013 // 235-236[1] // 702378-0015 // GT15P-000	22-13 I[1] // 702378-0005 // 706006-0002 // 706006-0003 // 706006-0004 // 707240-0001 // 707240-0004 // 726683-0001 // 726683-0002 // 726683-0003 // OEM: 0375F7 // OEM: 0375F8 // OEM: 0375H0 // OEM: 71723516 // OEM: 9631421480 // OEM: 9640254880 // OEM: 9641192380 // OEM: 9646686680 // 5000-010-066H
195-639[1]	Conjunto central 408105-0281 TO4B49 Iveco – Fiat 150 (SJR)	408105-0281 // 1000-010-237C	115-04[1] // 802050 // 131-12A[1] // 408105-0281 // 140-04[1] // 408105-0281 ZEK // C1027-01 // 220-32[1] // 1-00-1219 // 235-73[1] // T4-028	22-01 G[1] // 185-316[1] // 465547-0001 // 465547-0002 // 465547-0003 // 465640-0005 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0009 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0014 // 465640-0020 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0023 // 465640-0024 // 465640-0025 // 465640-0026 // 465640-0027 // 5000-010-020 // 465640-0013 // 8G04-100-L24
195-640[1]	Conjunto central GTD1449VZ Hyundai/Kia H350 D4CB 2.5LD (SJR)	1000-010-722T		248-63[1] // 22-121 B[1] // 823665-0009 // 8G14-300-P74 // OEM: 28231-4A600 // OEM: 28231-4A730 // 823665-0001 // TBS-1441X // 5000-010-203
195-64[1]	Conj.cent. 433289-0099 GT1546S Peug.206/306/806–Xsara HDI 2,0–C5 (SJR)	1000-010-130 // 433289-0099	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 131-15F[1] // 171-52[1] // 1102015910 // 172-02[1] // 100-00066-500 // 220-21[1] // 1-00-0189 // 235-84[1] // GT15-010	22-13 I[1] // 185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 5000-010-066H // 706978-0001 // 8G15-200-172 // 706977-0002 // 8G15-200-116
195-641[1]	Conjunto central HE250FG (P/Tbo.5352451)VW/Man Cummins ISF 3,8 (SJR)	1000-020-224	235-267[1] // HX25-012	246-155[1] // 5352451 // 200004140880 // 5352450
195-642[1]	Conjunto central VB22 / VB36 RHV4 Toyota Land Cruiser 1VD-FTV (SJR)	1000-040-214	RHF4-041 // 811-03[1] // 300005101909	185-317[1] // 22-58 D[1] // 17201-51020 // 17201-51021 // V41VEDS0080B // V41VEDS0080G // VAD20080 // VBD20026 // VBD20080 // VCD20026 // VCD20080 // VDD20026 // VDD20080 // VED20026 // VED20080 // 8I04-300-M91 // VAD20026 // 5000-080-026
195-643[1]	CCR 49377-08310 TD04L-12T Volvo S40 I, V40 motor B4204T 2.0L (SJR)	49377-08310 // 1000-050-180	256-156[1] // 49377-08310 // 300006101956	22-16 C[1] // 49377-06050 // 49377-06051 // 49377-06052 // 49377-06060 // 49377-06061 // 49377-06062 // 49377-06063 // OEM: 8602115 // OEM: 9447272 // 5000-050-007
195-644[1]	CCR BV45-2074 (p/tbo. 5303 970 0262) Niss. Navara 2.5 dCi RC. MFS(SJR)	1000-030-220T	256-57[1] // 03001A2627* // 300012110098	22-81 G[1] // 408105-0383 // 5303 970 0262 // 5303 970 0338 // 5303 970 0352 // OEM: 14411-5X30A // 5000-040-004C

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-645[1]	CCR. BV50-2277 (p/tbo. 5304 970 0070) Hyundai ix55 3.0 V6 CRDi (SJR)	1000-030-140B	256-56[1] // 03001A1073	22-81 E[1] // 5304 970 0070 // OEM: 28210-3A000 // OEM: 28210-3A001 // 5000-040-004B
195-646[1]	Conjunto central 451298-0031 GT2052 Perkins - Bobcat (SJR)	451298-0031 // 1000-010-502	451298-0022 // 451298-0043 // 111-53[1] // 451298-0031 // 256-133[1] // 300001110326 // 300001111966*	801-69[1] // 22-13 O[1] // 10R9569 // 219-9766 // 452191-0002 // 727264-0001 // 727264-0002 // OEM: 2674A093 // OEM: 2674A371 // 200101110402 // 452191-0001 // 5000-010-098B
195-647[1]	Conj. cent. 430425-0059 TB2568 Isuzu NPR / NQR Motor 4DB2 3,9Lts (SJR)	430425-0059 // 1000-010-169	131-18E[1] // 430425-0059 // 256-84[1] // 300001112023	22-27 D[1] // 22-27 E[1] // 205-135[1] // 466409-0001 // OEM: 2901095100 // OEM: 8971056180 // OEM: 8971056181 // OEM: 94052836 // 5000-010-014 // 5000-010-005 // 466409-0002 // TDTC540253
195-648[1]	Conjunto central 441398-0034 TA4521 Mercedes Benz OM449LA (SJR)	441398-0034 // 1000-010-264	115-09[1] // EX 802031 // 131-07D[1] // 441398-0034 // 235-277[1] // TA45-001 // 256-101[1] // 441398-0052 // 300001171418 // 256-62[1] // 03001A1031	22-10 D[1] // 466618-0006 // 465105-0002 // 465105-0003 // 466104-0015 // 466366-0013 // 466618-0002 // 466618-0003 // 466618-0004 // 466618-0007 // 466618-0008 // 466618-0009 // 466618-0017 // 466618-0024 // 466618-0030 // 6152818210 // 6152818310 // 6152818410 // 5000-010-045
195-649[1]	Conjunto central HC5A 3545702 p/motor KTA19/KTA38 (SJR)	3545702 // 1000-020-189	4027084 // 114-24[1] // 3545702 // 117-15[1] // 134-01H[1] // 218-16[1] // 256-163[1] // 03001A1671* // 300004260480	22-43 C[1] // 246-77[1] // 3035305 // 3523851 // 3525218 // 3525219 // 3594027 // 3594028 // 3594029 // 3594030 // 3801697 // 3801722 // 5000-020-020 // 03002A0493* // 200004260319 // 3523850
195-650[1]	CCR.TD025 (49373-09602) Honda Civic 1.5L AP2T R.C. MFS (SJR)	49373-09602 // 1000-050-225T	49373-09600	22-65 B[1] // 18900-5PA-A010-M3 // 49373-07100 // 49373-07101 // 49373-07102 // 49373-07103 // 5000-050-027* // 5000-050-028
195-65[1]	Conjunto Central 17202-42060 CT26 Toyota Supra 3,0Lts. (SJR)	1000-060-114 // 17202-42060		22-115 B[1] // 17201-42010 // 17201-42020 // 5000-070-015
195-651[1]	CCR.BV38 (0500) R. Megane III / M. Benz C class 1,6Lts (R.C MFS)(SJR)	1000-030-257T // 5438 710 0500	256-157[1] // 5438 710 0500 // 300012100047 // 256-157 F[1] // 300012100046	22-59 E[1] // 5438 970 0000 // 5438 970 0001 // 5438 970 0007 // 5438 970 0017 // OEM: 144114822R // OEM: 144115874R // OEM: 144118607R // OEM: 144119252R // OEM: 6260900400 // 5000-040-039
195-652[1]	CCR.703890-0303 GT1749V Renault Scenic, Laguna, Megane 1,9Lts(SJR)	703890-0303 // 1000-010-314	703890-0208 // 703890-0262 // 256-166[1] // 703890-0303 // 300001100230	22-13 H[1] // 755507-0001 // 755507-0002 // 755507-0003 // 755507-0006 // 755507-0007 // 755507-0008 // 755507-0009 // 755507-0011 // OEM: 8200398585 // OEM: 8200475873C // OEM: 8200507286 // OEM: 8200631167 // OEM: 8200683857 // OEM: 8200732947 // OEM: 8200901185A // 5000-010-066
195-653[1]	CCR.HE200WG (P/Tbo.5324825-5455135) Cummins ISF 3.8L Bi-Turbo HP(SJR)	1000-020-225	235-254[1] // HX25-013 // 256-164[1] // 300004110001	5324825 // 5455135 // 805988

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-654[1]	CCR 317016/317472 S400 Mer.Benz OM457LA E2 (En.aceite 2 x 8-1.25)(SJR)	317016 // 317472 // 1000-070-026	316485 // 256-31[1] // 317016 // 317472 // 03001898* // 300003200803	246-62[1] // 22-54 B[1] // 170467 // 172138 // 172139 // 317015 // 317216 // 317471 // 317974 // 319392 // 70000172175 // 80000172175 // OEM: 0060963999 // OEM: 0070961299 // OEM: 0070967599 // OEM: 0070967699 // OEM: 0080963799 // OEM: 0080966599 // 03002A0363** // 170470 // 200003201058 // 5000-030-020
195-655[1]	Conj.central RHV4-T39 BMW F20/E90/F30/X1 E84 2,0 TD N47D20C (SJR)	1000-040-173		22-58 D[1] // 40010101 // 851820401 // 9VB01 // OEM: 11658506722 // OEM: 11658513122 // OEM: 11658513123 // OEM: 11658518204 // OEM: 11658518205 // V41VEG-SR022B // 5000-080-026
195-656[1]	CCR. 741661-0473 GTB1749VK Land Rover Defender Duratorq 2,2 (SJR)	741661-0473 // 1000-010-467B		22-13 H[1] // 788479-0003 // 788479-0006 // OEM: BH1Q-6K682-CA // OEM: BH1Q-6K682-CB // 5000-010-066
195-657[1]	CCR.433289-0145 GT1746S Mercedes Benz C220 OM611 2,2 (SJR)	433289-0145 // 1000-010-315		715383-0001 // 720477-0001 // OEM: 6110961199 // OEM: 6110961399
195-658[1]	CCR.TD08H (49188-09010) Isuzu/Hit Ind.ZX870-ZR260 mot.AH-6WG1X (SJR)	49188-09010 // 1000-050-202T	49188-09000	49188-01820 // 49188-01821 // 49188-01822 // 49188-01830 // 49188-01831 // 49188-01832 // OEM: 1144004440 // OEM: 1144004441 // OEM: 8981921861
195-659[1]	Conjunto central HX80M (4027408) Cummins Varios Marino (SJR)	4027408 // 1000-020-194	258-37[1] // 4027408 // TBS-02H-2993 // 275-02[1] // XKT-4027408 // 275-02 V[1]	3594139 // 3594140 // 3594141 // 3594142 // 3594172 // 3594174 // 3594175 // 3596959 // 3596960 // 3596961 // 3596962 // 3596963 // 3596964 // 3767946 // 3767947 // 3769994 // 3769995 // 3800907 // 3800908 // 3804698 // 3804699 // 4025301 // 4025302 // 4025303 // 4033440 // 4033483
195-660[1]	CCR.GT1238 (P/Tbo. 858866-0005)Frontier-Alaskan 190HP M9T G6 2,3L(SJR)	1000-010-761T	235-147[1] // DSGT-012-HB	801-63[1] // 858866-0002 // 858866-0003 // 858866-0004 // OEM: 14410-4619RE // 858866-0005
195-66[1]	Conjunto Central 433289-0131/0132 GT1549 Peugeot 406 (SJR)	433289-0132 // 433289-0131 // 1000-010-181	433289-0133 // 111-38[1] // 433289-0132 // 433289-0131 // 120-30[1] // 1-A-3866 // 1-A-3867 // 120-53[1] // 433289-0057 // 1-A-3834 // 235-125[1] // GT15-023 // 256-115[1] // 300001102049	22-13 H[1] // 454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005 // 5000-010-066
195-661[1]	Conj.central 434251-0014 GT4288 Volvo FL10 Motor D10A (SJR)	434251-0014 // 1000-010-454	131-06H[1] // 434251-0014	185-87[1] // 22-34 G[1] // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // OEM: 11031468 // OEM: 11033937 // OEM: 11033938 // OEM: 20415164 // OEM: 425677 // 452174-0001 // 8G42-100-898 // 5000-010-190

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-662[1]	CCR BV38 (0502) Chevrolet Astra-Meriva-Vivaro 1,6 CDTI – R.C MFS (SJR)	5438 710 0502 // 1000-030-317T	235-255[1] // 5438 710 0502 // BV38-001B // 256-147[1] // 300012100050	5438 970 0003 // 5438 970 0004 // 5438 970 0009 // 5438 970 0010 // 5438 970 0011 // 5438 970 0012 // 5438 970 0013 // 5438 970 0014 // 5438 970 0015 // 5438 970 0021 // 5438 970 0022 // 5438 970 0031 // OEM: 55486149 // OEM: 55486151 // OEM: 55493250 // OEM: 55493251 // OEM: 55496868 // OEM: 55506592 // OEM: 55506594 // OEM: 55580016 // OEM: 55589342 // OEM: 55598494 // OEM: 55599546
195-663[1]	Conjunto central 171864 S200A049 Cat. 950G (SJR)	171864 // 1000-070-081	0R9782 // 178190 // 196-0268 // 113-19[1] // 171864 // 133-02D[1]	185-318[1] // 0R7981 // 171858 // 171859 // 171935 // 179593 // 185-8016 // 178474 // 8S02-200-A50
195-67[1]	CCR GT1749V Peugeot 207/307–Citroen C4/C5 (p/Tbo.101-111/112)(SJR)	1000-010-189	120-88[1] // 1-A-5031 // 131-03G[1] // 131-03GR[1]	22-13 I[1] // 185-113[1] // 753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // 5000-010-066H // 756047-0005 // 8G17-300-371
195-68[1]	Conj.Cent. 434766-0016 GT2556V BMW 530D/730D P/TBO 454191-0006/7 (SJR)	434766-0016 // 1000-010-057	171-04[1] // 434766-0016 // 1102015931 // 131-20G[1]	22-13 H[1] // 454191-0006 // 454191-0007 // 5000-010-066
195-69[1]	Conjunto Central 408077-0102 TO4B91 Caterpillar D-3304 (SJR)	1000-010-164 // 408077-0102	115-12[1] // 802021 // 131-05A[1] // 408077-0102 // 140-01[1] // 408077-0102 ZEK // C1022-01	246-35[1] // 22-01 G[1] // 185-131[1] // 409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 03002947* // 03002A1170 // 409410-0006 // 5000-010-020 // 409410-0002 // 8G04-100-155
195-70[1]	Conjunto Central 434766-0023 GT2556V BMW 530D/730D (SJR)	434766-0023 // 1000-010-207	120-86[1] // 434766-0023 // 1-A-4167 // 131-19G[1]	185-203[1] // 22-13 H[1] // 454191-0008 // 454191-0009 // 454191-0010 // 454191-0011 // 454191-0012 // 454191-0013 // 454191-0015 // 8G25-300-316 // 5000-010-066
195-71[1]	Conjunto Central K03-1875 (0505) Peugeot 306 (SJR)	5303 710 0505 // 1000-030-111	112-04[1] // 5303 710 0505 // 120-20[1] // 1-D-3126 // 132-19C[1]	22-81 F[1] // 5000-040-005
195-72[1]	Conjunto Central GTB1549VK Chevrolet Captiva (SJR)	1000-010-342	131-02L[1] // 171-17[1] // 1102015952	185-205[1] // 22-13 I[1] // 762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 4805337 // OEM: 96440365 // 762463-0006 // 8G15-300-673 // 5000-010-066H
195-73[1]	Conjunto Central GT2260V BMW 530d Motor M57Tu E65 3.0Lts (SJR)	1000-010-327		185-275[1] // 22-13 H[1] // 742730-0001 // 742730-0003 // 742730-0004 // 742730-0007 // 742730-0013 // 742730-0015 // 742730-0018 // 8G22-300-257 // 5000-010-066
195-74[1]	Conjunto Central GT2260V BMW X5 Motor M57Tu Euro 3 - 3.0Lts (SJR)	1000-010-328	1102022906 // 120-116[1] // 1-A-5443	185-56[1] // 22-13 H[1] // 742417-0001 // 753392-0001 // 753392-0003 // 753392-0004 // 753392-0006 // 753392-0007 // 753392-0009 // 753392-0012 // 753392-0015 // 753392-0016 // 753392-0017 // 753392-0019 // 753392-0018 // 8G22-300-258 // 5000-010-066

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-75[1]	Conjunto Central K04-2275 (0512) Audi RS6 4,2Lts V8 Biturbo (SJR)	1000-030-141 // 5304 710 0512	256-134[1] // 5304 710 0512 // 300002122008	5304 970 0028 // 5304 970 0029 // OEM: 077145703P // OEM: 077145703PV // OEM: 077145703PX // OEM: 077145704K // OEM: 077145704KV // OEM: 077145704KX
195-76[1]	Conjunto central 4027213–3594856 HX30W Ford F100 (SJR)	3594856 // 4027065 // 4031348 // 4027213	114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 197-30[1] // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 115-138[1] // 802911 // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 22-32 C[1] // 246-05[1] // 2835399 // 3590493 // 3590494 // 4039338 // 4039339 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 03002840* // 200104150051 // SL08001
195-77[1]	Conjunto central 443854-0114 TB0264 Peugeot 306 - Citroen ZX (SJR)	443854-0114 // 1000-010-256	443854-0147 // 443854-0104 // 111-24[1] // 115-53[1] // 805098-01 // 131-05E[1] // 443854-0114 // 235-126[1] // T2-013	22-25 D[1] // 454027-0001 // 454027-0002 // 454131-0003 // 5000-010-185
195-78[1]	Conjunto central 433352-0016 GT1749 Hyundai (SJR)	1000-010-187 // 433352-0016	111-26[1] // 433352-0016 // 120-52[1] // 1-A-3986* // 1-A-4380 // 131-10F[1] // 135-20[1] // 1GB0079 // 433352-0016 YUU // 198-09[1] // 433352-0016 SS	225-26[1] // 246-126[1] // 22-13 H[1] // 700273-0001 // TURBO-G432 // 200001100184 // 5000-010-066
195-79[1]	Conjunto central K04-2078 (0510) Audi A4-RS4 (SJR)	1000-030-114 // 5304 710 0510		5304 970 0025 // 5304 970 0026
195-80[1]	Conjunto Central GTB2260VK BMW X5 Motor M57 TU2 Euro 4 (SJR)	1000-010-359	1102022908	758351-0013 // 758351-0015 // 758351-0017 // 758351-0019 // 758351-0020 // 758351-0022 // 758351-0024
195-81[1]	Conjunto Central VI95-VI74 VA810037 RHB52W Isuzu 3.1 P756-TC (SJR)	VA810037 // 1000-040-115	118-03[1] // VB810037 // 118-07[1] // VA810037 // 135-13[1] // 1HB0071 // 135-13 T[1] // 178-05A[1] // 199-01[1]	185-221[1] // 246-102[1] // 22-21 C[1] // 205-75[1] // OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // OEM: 8970700292 // VA180027 // VA180051 // VB180027 // VB180051 // VC180027 // VC180051 // VD180027 // 8I05-200-521 // VE180027 // 03002825* // 200105110041 // VD180051 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // TDTC540034
195-82[1]	C.C.R.433352-0031 GT1749S Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5 (SJR)	433352-0031 // 1000-010-019	131-25F[1] // 433352-0031 // 172-26[1] // 100-00103-500	225-51[1] // 22-13 H[1] // 185-24[1] // 715924-0001 // 715924-0002 // OEM: 28200-42610 // 715924-0004 // TURBO-G083S // 5000-010-066 // 715924-0003 // 8G17-200-379 // JR-379*
195-83[1]	Conj.Cent. VV11 VAX40017 RHF4 Chrysler – M. Benz Sprinter OM611 (SJR)	1000-040-120 // VAX40017	195-552[1] // 1000-040-120B	22-58 B[1] // 2100242 // 8I04-200-M22 // F41CAY-S0091B // IHIVV17 // OEM: 6110961499 // OEM: 6460900580 // OEM: 6460901780 // OEM: 646090178080 // OEM: A6110960599 // OEM: A6460900580 // OEM: A6460901780 // VA420031 // VB420031 // VF400009 // VV17 // 1HH0127 // 5000-080-025

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-84[1]	Con.Cen.GTB1649V Sportage II–Hyu.Tucson 2,0Lts (Tbo.757886-3)(SJR)	1000-010-268	115-165[1] // 805625	105-428[1] // 185-75[1] // 22-13 I[1] // 757886-0004 // 757886-0005 // 757886-0007 // 757886-0008 // OEM: 28231-27400 // OEM: 28231-27450 // OEM: 28231-27453 // OEM: 28231-27460 // OEM: 28231-27470 // OEM: 28231-27480 // 805828 // 757886-0003 // 8G16-300-389 // 5000-010-066H
195-85[1]	CCR K03-2074(0531)Iveco Daily–Fiat Ducato 2,3TD F1AEuro4 Multijet(SJR)	5303 710 0531 // 1000-030-181	5303 710 0547 // 132-05C[1] // 5303 710 0531 // 120-114[1] // 1-D-5176 // 256-106[1] // 300002110551	22-14 I[1] // 185-78[1] // 5303 970 0102 // 5303 970 0250 // OEM: 504071260 // OEM: 504136797 // OEM: 504154739 // OEM: 5801457120 // 5000-040-004 // 5303 970 0116 // 8B03-200-475
195-86[1]	CCR TF035(49135-08150) Daily–Ducato 2,3TD F1AEuro4 Multijet (SJR)	49135-08150 // 1000-050-139		22-64 C[1] // 49135-05121 // 49135-05132 // 49135-05134 // 5000-050-017
195-87[1]	Conjunto Central BV43-2074 (0555) Hyundai Motor A-engine Euro 4 (SJR)	1000-030-191 // 5303 710 0555	120-99[1] // 5303 710 0555 // 1-D-5050 // 171-13[1] // 1303043901	185-310[1] // 22-14 I[1] // 185-76[1] // 246-13[1] // 5303 970 0097 // 5303 970 0126 // 5303 970 0143 // 5303 970 0144 // OEM: M28200-4A421 // 5303 970 0145 // 8B43-300-L05 // 5000-040-004 // 5303 970 0122 // 8B43-300-641 // 03002935 // SL08587
195-88[1]	Conjunto central GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50Lts. (SJR)	1000-010-344	131-03L[1] // 172-28[1] // 100-00371-500 // 231-06[1] // 7100-001-0366 // 256-105[1] // 300001120313	22-13 H[1] // 185-42[1] // 767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // 5000-010-066 // 767720-0004 // 8G20-300-672
195-89[1]	Conjunto Nuevo K04-2275 (0507) Audi A3 – TT (SJR)	5304 710 0507 // 1000-030-113	112-17[1] // 5304 710 0507 // 120-37[1] // 1-D-3601 // 132-17C[1] // 256-135[1] // 300002121306	185-173[1] // 22-81 F[1] // 205-109[1] // 5304 970 0020 // OEM: 06A145704M // OEM: 06A145704P // OEM: 06A145704Q // 5304 970 0023 // 8B04-400-083 // 5000-040-005 // 5304 970 0022 // TDTC540176
195-90[1]	Conjunto Central K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI (SJR)	1000-030-103 // 5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017 // 120-40[6] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
195-91[1]	Conjunto Central APL709 (409172-0131) VW (c/MWM 4.10T) (SJR)	1000-010-370 // 409172-0131	115-49[1] // 802179-01 // 131-16C[1] // 409172-0131 // 115-127[1] // 802751 // 256-126[1] // 300001132036	105-312[1] // 105-327[1] // 22-01 G[1] // 185-95[1] // 465819-0001 // 465819-0002 // 808178 // 808042 // 5000-010-020 // 465819-0003 // 8G30-200-702
195-92[1]	Conj. cent. 316036 S1B J.Deere 2800T–3029T (SJR)	1000-070-023 // 316036	8000 017 4034 // 113-23[1] // 316036 // 133-02E[1] // 215-16[1] // TDCG540228	205-126[1] // 22-40 D[1] // 174925 // 176348 // 315873 // 316290 // 316295 // 318206 // RE500455 // RE500784 // RE507147 // RE518228 // RE521157 // RE524159 // RE531323 // RE70036 // 174262 // 316035 // TDTC540227 // 5000-030-016

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-93[1]	CCR. VN3 RHF4(VAX40028) Nissan Navara 2,5 LTS (p/tbo. VB420058) (SJR)	1000-040-128 // VAX40028	215-08[1] // TO-CHRA-VB420058 // 178-07B[1] // VAX40028	225-68[1] // 246-76[1] // 22-68 C[1] // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VC420058 // VD420058 // TURBO-I023 // VB420058 // 03002955* // 200105100129 // 5000-080-027
195-94[1]	Conj.cent.17202-11011 CT12B Toyota Town/Light Ace 2,0LTS(SJR)	17202-11011 // 1000-060-119		17201-11011 // JR-607
195-95[1]	Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts. (SJR)	1000-010-111 // 702315-0024	702315-0012 // 702315-0076 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 212-02[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500 // 220-13[1] // 1-00-0660 // 220-13 R[1] // 256-109[1] // 300001090679	22-69 D[1] // 185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 5000-010-181 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334
195-95 R[1]	INHABILITADO Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts.-REMAND (SJR)	1000-010-111 // 702315-0024		
195-96[1]	Conjunto central 443854-0106 TB2558 Perkins T4.40 (SJR)	443854-0106 // 1000-010-012	111-47[1] // 443854-0106 // 111-47 A[1] // 131-10E[1] // 194-04[1]	225-56[1] // 22-27 E[1] // 452065-0002 // 452065-0003 // TURBO-G279 // 5000-010-005
195-97[1]	Con.central R2S KP35 Rda.Comp.Fresada–VW Amarok 2,0Lts.TDI-CR (SJR)	1000-030-215T // 5435 710 0510	132-05A[1] // 5435 710 0510 // 115-181[1] // 803942 // 231-09[1] // 7100-002-0159	105-416[1] // 105-432 Q[1] // 185-190[1] // 22-59 F[1] // 805813 // 805814 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 5000-040-040
195-98[1]	INHABILITADO Conjunto central VI72-VIAV VB840011 RHB4BW Opel Astra (SJR)	1000-040-147 // VB840011	118-12[1] // VA840011 // 118-12 A[1] // 178-09A[1] // VB840011	22-130 B[1] // VA120012 // VB120012 // VC120012 // VD120012 // VA120013 // VA120015 // VA120018 // VA120019 // 5000-080-119
195-99[1]	Conjunto Central K24-2671 Mercedes Benz OM924LS-E3–Rda.Com.Alum.(SJR)	1000-030-203	70000175672 // 80000175672 // 233-03[1] // 5324 970 7119-CHRA // 195-105[1] // 1000-030-203T // 256-128[1] // 300002140623 // 258-28[1] // TBS-02K-2306	246-33[1] // 22-57 B[1] // 185-233[1] // 246-66[1] // 5324 970 7106 // 5324 970 7107 // 5324 970 7111 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // 5324 970 7124 // 03002A0781 // 5324 970 7114 // 5000-016-015* // 5000-040-010 // 8B24-200-D80 // 03002A0623
196-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central p/Turbo 17201-30080 Land Crusier 2KD-FTV 2,5lts. (SH)	17201-30080	1000-060-127 // 180-04A[1]	22-68 D[1] // 8T10-200-704 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
196-02[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49135-08020 TF035 MHI L200 (SH)	49135-08020 SH	119-10[1] // 49135-08020 // 135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 179-12A[1] // 193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 195-27[1] // 1000-050-117 // 197-32[1]	205-144[1] // 246-65[1] // 246-90 F[1] // 248-42[1] // 22-64 C[1] // 185-26[1] // 185-28[1] // 49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR224978 // 49135-02110 // TDTC540283 // 03002A0310 // 49135-04020 // 49135-04010 // TBS-1386 // 5000-050-017 // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 49135-04121 // 8M35-200-044 // JR-044*
196-03[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49377-08400 TD04 MHI L200 (SH)	49377-08400 SH	119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 194-18[1] // 179-07A[1] // 195-171[1] // 1000-050-165 // 218-07[1]	22-16 B[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 5000-050-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
196-04 #[1]	INHABILITADO Conj.Cent.49177-08020 TD04 MHI Montero 2.5 L Cpo.Cent. Ref.p/agua (SH)	49177-08020	119-07[1] // 49177-08020 // 120-90[1] // 1-E-5086 // 135-01[1] // 1MB0097 // 171-20[1] // 1401404900 // 179-05A[1] // 195-42[1] // 1000-050-118 // 196-04[1]	185-46[1] // 22-16 B[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01510 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 5000-050-004
196-04[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49177-08020 TD04 MHI Montero 2.5 L (SH)	49177-08020	196-04 #[1] // 49177-08020 // 119-07[1] // 120-90[1] // 1-E-5086 // 135-01[1] // 1MB0097 // 171-20[1] // 1401404900 // 179-05A[1] // 195-42[1] // 1000-050-118	185-46[1] // 22-16 B[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01510 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 5000-050-004
196-05[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 / 206 1.4 (SH)	5435 710 0502 SH	805655 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 112-20[1] // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
196-06[1]	INHABILITADO Conjunto Central VVP1 VAX40018 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (SH)	VAX40018	218-02[1] // VAX40018 // 172-23[1] // 500-00081-500 // 178-08B[1] // 195-169[1] // 1000-040-124	22-58 C[1] // 5000-080-027

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX35-HX35W 3538421-4027212 6BTAA Iveco Tector (SJP)	3538421 SJP // 4027212 SJP	4030686 // 802912 // 215-17[1] // 4030868 // TDCG540226 // 114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 194-13[1] // 3538421 SM // 195-160[1] // 1000-020-123 // 218-05[1] // 231-24[1] // 7100-007-0036	105-384[1] // 105-385[1] // 105-392[1] // 105-408[1] // 105-431[1] // 185-143[1] // 185-197[1] // 205-127[1] // 22-32 C[1] // 185-86[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3797241 // 3797242 // 3800988 // 3802878 // 4033681 // 4037470 // 4038209 // 4038211 // 4038287 // 4038598 // 4039333 // 4039632 // 4041424 // 4041425 // 4041427 // 4042667 // 4042762 // 4043678 // 4044098 // 4044099 // 4044103 // 4044104 // 4044127 // 4044128 // 4044324 // 4044325 // 4044890 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 4955691 // 4955748 // 4955749 // 5324938 // 5359324 // 5451622 // 5452777 // 6754-81-8181 // 6754-81-8240 // 805519 // 805563 // 805565 // 805552 // 805595 // 805562 // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 4037469 // 8C03-100-B81 // 4038289 // TDTC540225 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3802881 // 8C03-200-A87
197-02[1]	INHABILITADO Conjunto Central H1E 3545416-3575067 Ford Cago 1722 (SJP)	3545416 SJP // 3575067 SJP	134-05C[1] // 3545416 // 3575067 // 114-10[1] // 117-05[1] // 3545416 OFA // 3575067 OFA // 195-372[1] // 1000-020-148B // 235-97[1] // H1-007	22-09 D[1] // 3531793 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
197-03[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX40W 4027868 VW 17-300 (SJP)	4027868	801861 // 134-03B[1] // 4027868 // 114-19[1] // 115-160[1] // 802917 // 117-11[1] // 4027868 OFA // 192-12[1] // 4027868 SN // 195-177[1] // 1000-020-144	105-411[1] // 105-446[1] // 185-259[1] // 22-32 C[1] // 4038002 // 2834857 // 2834858 // 2835421 // 3781591 // 3781592 // 3787086 // 3791345 // 3791346 // 3791347 // 3791349 // 4038004 // 4046431 // 4046432 // 4048406 // 4048407 // 4955854 // 4956103 // 805463 // 805467 // 4038003 // 8C04-200-P77 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
197-04[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX40 - HX40W 3535324-4027612 Dimex - Case 2188 (SJP)	3535324	4027876 // 134-04B[1] // 4027612 // 3535324 // 194-16[1] // 114-09[1] // 117-07[1] // 3535324 OFA // 195-218[1] // 1000-020-131	22-32 C[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3597760 // 3597761 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 4037722 // 4038422 // 4038426 // 4038427 // 4039611 // 4042265 // 4089189 // 3532223 // 3537672 // 3802613 // OEM: 87351239 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3532222 // TDTC540168 // 3535619 // TDTC5400118* // TDTC540092* // TDTC540118 // TO-TURBO-3535619* // 3533000 // TDTC540141

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-05[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX35 - HX35W 3537817 Cummins 6BTA (SJP)	3537817	3580902 // 114-14[1] // 3537817 // 117-09[1] // 134-01B[1] // 195-179[1] // 1000-020-152	185-223[1] // 205-138 F[1] // 22-32 C[1] // 205-37[1] // 2834798 // 2834799 // 2834823 // 2882063 // 3536319 // 3539698 // 3539699 // 3590032 // 3767251 // 3771455 // 3802695 // 3802696 // 3802819 // 3802821 // 3804877 // 4033982 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 3539697 // 3539700 // 8C03-100-B77 // 3599725 // TDTC540096 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3536971 // TO-TURBO-3536971*
197-06[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49135-08100 TF035-13T-6 Iveco Daily 2.8Lts. (SJP)	49135-08100	49135-08401 // 119-12[1] // 49135-08100 // 135-08[1] // 1MB0159 // 49135-08100 YUU // 172-22[1] // 300-00244-500 // 179-11A[1] // 49135-08400 // 195-26[1] // 1000-050-116	185-311[1] // 246-103 F[1] // 246-96[1] // 248-06[1] // 22-64 C[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05010 // 8M35-200-R58 // 200106110450 // 49135-05500 // 49135-05000 // TBS-0894 // 5000-050-017
197-07[1]	INHABILITADO Conjunto Central 17202-67010 CT12B Toy.Hilux 3.0Lts.(17202-67040)(SJP)	17202-67010	120-100[1] // 17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054 // 138-02[1] // 180-05A[1] // 195-162[1] // 1000-060-103 // 197-07 R[1]	22-116 B[1] // 185-34[1] // 17201-67040 // 5000-070-018 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // 8T12-200-208 // JR-208*
197-07 R[1]	INHABILITADO Cto.Ctral.17202-67010 CT12B Toy.Hilux 3 Lts. (17202-67040)(REMAN) (SJP)	17202-67010	120-100[1] // 17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054 // 138-02[1] // 197-07[1] // 180-05A[1] // 195-162[1] // 1000-060-103	22-116 B[1] // 185-34[1] // 17201-67040 // 5000-070-018 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // 8T12-200-208 // JR-208*
197-08[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49177-08300 TD04 MHI L200 (SJP)	49177-08300 SJP	119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 171-49[1] // 1401404903 // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 22-16 B[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 49377-03043 // TDTC540126 // TO-TURBO-49377-03043* // 5000-050-004 // 03002941* // 200106100117 // SL08201
197-09[1]	INHABILITADO Conj.Cent.49135-08801 TF035 MHI L200 2.5 (SJP)	49135-08801	803604 // 135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 179-02A[1] // 233-02[1] // 49135-08801 // 119-16[1] // 195-108[1] // 1000-050-109 // 256-92[1] // 300006100908	22-64 C[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 5000-050-017 // 49135-02652 // 8M35-300-526

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-10[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SJP)	5435 710 0500	117-19[1] // 5435 710 0500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 112-18[1] // 112-18 A[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 198-05[1] // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
197-11[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 / 206 1.4 (SJP)	5435 710 0502 SJP	805655 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 112-20[1] // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
197-12[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433289-0071 GT1544 Chevrolet Astra (SJP)	433289-0071 SJP	433289-0039 // 120-54[1] // 433289-0071 // 1-a-3777 // 131-07F[1] // 111-33 #[1] // 433289-0071 # // 111-33[1] // 195-132[1] // 1000-010-267	185-210[1] // 22-13 I[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002 // 8G15-200-381 // 5000-010-066H
197-13[1]	INHABILITADO Conjunto Central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SJP)	VBX40011 SJP	178-01B[1] // VBX40011 // 193-06[1] // VBX40011 SL // 194-21[1] // VBX40011 SM // 118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 195-170[1] // 1000-040-127 // 198-01[1] // VBX40011 SS	225-21[1] // 22-58 B[1] // 185-83[1] // OEM: 8971397243 // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // TURBO-I002 // VA420014 // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I05-200-240
197-14[1]	INHABILITADO Conjunto Central H1C 3575060 F.Cargo 1416-VW (SJP)	3575060	114-06[1] // 3575060 // 117-04[1] // 134-06C[1] // 235-295[1] // H1-012	22-09 D[1] // 5000-020-014 // 5000-020-034*
197-15[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49377-08510 TD04 MHI Montero (SJP)		193-09 #[1] // 49377-08510 SL // 198-07[1] // 49377-08510 SS // 119-02[1] // 49377-08510 // 135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 179-10A[1] // 195-245[1] // 1000-050-173 // 235-151[1] // TD04-021-B	22-16 B[1] // 5000-050-004
197-16[1]	INHABILITADO Conjunto Central VAX40019 VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5 (SJP)	VAX40019 SJP	135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 178-02B[1] // VAX40019 // 193-05[1] // VAX40019 SL // 198-04[1] // VAX40019 SS // 118-11[1] // 195-212[1] // 1000-040-169 // 215-22[1] // TDCG540275	22-58 B[1] // 185-44[1] // 205-32[1] // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I04-200-980 // VC420037 // TDTC540145

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-17[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49177-08240 TD04 MHI Montero (SJP)	49177-08240	179-08A[1] // 49177-08240 // 194-25[1] // 135-22[1] // 1MB0034 // 195-257[1] // 1000-050-176	22-16 B[1] // 49177-01512 // 49177-01513 // 49177-01520 // 49177-01530 // 49177-07502 // 5000-050-004
197-18[1]	INHABILITADO CCR K14(p/Tbo.80000174640/57)S10-Blaz-NissanMWM4,07 TCE-2.8 TDI(SJP)	CA-80000174640	132-03B[1] // 120-105[1] // 1-D-5546 // 191-02[1] // 195-111[1] // 1000-030-214 // 235-119[1] // K14-014	185-194[1] // 185-195[1] // 22-46 B[1] // 205-74[1] // OEM: 905292010094 // 80000174657 // 8B14-200-327 // 80000174640 // 8B14-200-272 // 5000-040-011 // TDTC540035* // TDTC540201
197-19[1]	INHABILITADO Conjunto Central 310129 3LM-373 Caterpillar D3306 (SJP)	310129	178212 // 184120 // 1000-070-076 // 115-77[1] // 806151 // 115-170[1] // 805622 // 133-02F[1] // 310129 // 235-244[1] // 3L-007 // 258-39[1] // TBS-02S-0196	225-46[1] // 248-60[1] // 22-120 B[1] // 0R5807 // 0R5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185841 // 313092 // 7N7748 // 805823 // 8N9247 // 310135 // TURBO-S037 // TBS-0196 // 5000-030-032
197-20[1]	INHABILITADO Conjunto Central S200 Volvo Bus B7R Solo p/tbo. 187-13 (SJP)			
197-21[1]	INHABILITADO Conjunto central H1E 3545701 Zanello bca. Cerr. (SJP)	3545701 SJP	114-11[1] // 3545701 // 117-08[1] // 3545701 OFA // 134-02C[1] // 194-24[1] // 195-223[1] // 1000-020-154 // 235-136[1] // H1-003	205-158[1] // 246-63[1] // 22-09 D[1] // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079 // 3528777 // TDTC540324 // 03002A0036 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
197-22[1]	INHABILITADO Conjunto central 49135-08000 TF035 Montero 2.8L (SJP)	49135-08000	195-16[1] // 49135-08000 // 1000-050-002** // 1000-050-002B // 119-09[1] // 120-97[1] // 1-E-5072 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 171-21[1] // 1401635906 // 179-17A[1]	22-64 C[1] // 185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // OEM: ME201677 // 5000-050-017 // 49135-03130 // 8M35-200-128
197-23 #[1]	INHABILITADO Conj.Cent.313275 S1B Deutz BF4L1011F/T-Rueda turbina ØM 50mm(SJP)	313275	805513 // 113-06[1] // 313275 // 133-03E[1] // 195-320[1] // 1000-070-019 // 197-23[1]	246-79[1] // 22-40 D[1] // 312114 // 312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313818 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338 // OEM: 836659179 // 805837 // 03002A0747 // 315666 // 5000-030-016

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-23[1]	INHABILITADO Conjunto central 313275 S1B Deutz BF4L1011F/T (SJP)	313275	805513 // 113-06[1] // 313275 // 197-23 #[1] // 133-03E[1] // 195-320[1] // 1000-070-019	246-79[1] // 22-40 D[1] // 312114 // 312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313818 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338 // OEM: 836659179 // 805837 // 03002A0747 // 315666 // 5000-030-016
197-24[1]	INHABILITADO Conjunto central 433352-0032 GT1752 Kia Sorento – Hyundai Starex (SJP)	433352-0032	803969 // 131-29F[1] // 433352-0032 // 195-63[1] // 1000-010-353* // 1000-010-279	22-13 I[1] // 185-65[1] // 805850 // 5000-010-066H // 733952-0001 // 8G17-200-432
197-25[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0220 GT2556S Perkins (SJP)	433289-0220	131-34F[1] // 433289-0220 // 235-237[1] // GT25-009 // 256-118[1] // 300001121958* // 300001121198 // 256-118 F[1]	205-62[1] // 738233-0002 // TDTC400006* // TDTC540006 // TO-TURBO-738233-0002*
197-26[1]	INHABILITADO Conjunto central CT26 Toyota Landcruiser (SJP)		1000-060-128 // 180-01B[1]	17201-74030 // 17201-74040 // 17201-74060
197-27[1]	INHABILITADO Conjunto central 17202-17040 CT26 Landcruiser 4,2 Motor 1HD-FTE (SJP)	17202-17040	180-03B[1] // 17202-17040 // 195-266[1] // 1000-060-105	246-160[1] // 248-37[1] // 17201-17040 // 200107130175 // TBS-0218
197-28[1]	INHABILITADO Conjunto Central 434251-0017 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP (SJP)	434251-0017	131-05H[1] // 434251-0017 // 195-184[1] // 1000-010-411	22-34 G[1] // 185-111[1] // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0011 // 452164-0012 // 452164-0014 // 452164-0015 // 452164-0016 // 452164-0017 // 452164-0019 // 5000-010-190 // 452164-0001 // 8G45-100-805
197-29[1]	INHABILITADO Conjunto central 434251-0025 GT4288 Scania 124 DSC12 (SJP)	434251-0025	131-04H[1] // 434251-0025 // 195-112[1] // 1000-010-017	185-270[1] // 22-34 G[1] // 703072-0001 // 703072-0002 // 703072-0004 // 703072-0003 // 8G42-100-199 // 5000-010-190

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-30[1]	INHABILITADO Conjunto central 4027213–3594856 HX30W Ford F100 (SJP)	4027213 // 3594856	4027065 // 4031348 // 4027097 // 114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 115-138[1] // 802911 // 195-76[1] // 1000-020-130 // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 22-32 C[1] // 246-05[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 03002840* // 200104150051 // SL08001
197-31[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49179-08600 TD06H-16 Caterpillar 930/320B (SJP)	49179-08600	5I7589 // 805604 // 119-08[1] // 49179-08600 // 135-02[1] // 1MB0048 // 49179-08600 SQ // 193-08[1] // 195-55[1] // 1000-050-142 // 179-01C[1]	185-138[1] // 185-139[1] // 185-99[1] // 22-17 B[1] // 49179-02260 // 49179-02800 // 107-6338 // 117-7867 // 205-6741 // 222-8219 // 227-1027 // 233-1159 // 279-7860 // 287-0048 // 287-0049 // 287-0106 // 49179-02240 // 49179-02270 // 49179-02280 // 49179-02281 // 49179-02300 // 49179-02320 // 49179-02330 // 49179-02340 // 49179-02350 // 49179-02360 // 49179-02370 // 49179-02380 // 49179-02390 // 49179-02810 // 49179-02900 // 5I7585 // 5I7952 // 805880 // 5I8018 // 49179-02820 // 8M06-100-E68 // 49179-02910 // 8M06-100-E63 // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 5000-050-111
197-32[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49135-08020 TF035 MHI L200 (SJP)	49135-08020	119-10[1] // 49135-08020 // 135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 195-27[1] // 1000-050-117 // 196-02[1] // 49135-08020 SH // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 179-12A[1]	205-144[1] // 246-65[1] // 246-90 F[1] // 248-42[1] // 22-64 C[1] // 185-26[1] // 185-28[1] // OEM: 28200-4A200 // OEM: MR224978 // 49135-04021 // 49135-04030 // 49135-02110 // TDTC540283 // 03002A0310 // 49135-04020 // 49135-04010 // TBS-1386 // 5000-050-017 // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // JR-231* // 49135-04121 // 8M35-200-044 // JR-044*
197-33[1]	INHABILITADO Conjunto central 3594201 HX80 Generador -- Cummins KTA50 (SJP)	3594201	F-197-01[1] // 3594201	2882095 // 3594157 // 3594159 // 3767948 // 3804861 // 4033452
197-34 F[1]	INHABILITADO C.C.R. 167381-178157 S3BSL119 Cat.3306(ØM RC:86.5\En Ac.2-3/8 NC)(SJP)	167381 // 178157 // 317376	173307 // 178200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 139-14[1] // S1030235N // 133-02GF[1] // 133-03G[1] // 133-03GF[1] // 195-459[1] // 1000-070-090	205-163[1] // 248-57[1] // 22-08 D[1] // 0R6880 // 0R6881 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 10R0921 // 113-7919 // 167380 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480 // 179578 // 219-1911 // 167384 // TDTC540333 // TBS-3162 // 5000-030-019
197-35[1]	INHABILITADO Conjunto Central 310116 - 180119 3LM319 Caterpillar 3306 (SJP)	180119 // 310116	6N1524 // 215-10[1] // 180119 // 310116 // TDCG540016 // 115-16[1] // 806019 // 133-01F[1] // 194-06[1]	185-323[1] // 246-23[1] // 22-120 B[1] // 172493 // 180189 // 310130 // 806009 // 159623 // 8S03-100-B64 // 03002833 // 5000-030-032

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
198-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SS)	VBX40011 SS	178-01B[1] // VBX40011 // 193-06[1] // VBX40011 SL // 194-21[1] // VBX40011 SM // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 195-170[1] // 1000-040-127	225-21[1] // 22-58 B[1] // 185-83[1] // OEM: 8971397243 // OEM: 8971397241 // OEM: 8971397242 // TURBO-I002 // VA420014 // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I05-200-240
198-02[1]	INHABILITADO Conjunto central 703890-0130 GT1749V Audi - VW (SS)	703890-0130	703890-0001 // 802896 // 131-04G[1] // 703890-0130 // 171-40[1] // 1102015924 // 195-05[1] // 1000-010-043* // 1000-010-056B // 1000-010-056* // 120-61[1] // 1-A-3245 // 235-24[1] // GT15-024-1	22-13 I[1] // 185-09[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 5000-010-066H // 454231-0008 // 8G17-300-440
198-03[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703890-0129 GT1749V Audi A4 TDi – Passat TDi (SS)	703890-0129	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 131-01G[1] // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902 // 195-50[1] // 1000-010-037	185-07[1] // 22-13 I[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 5000-010-066H // 758219-0003 // 8G17-300-972
198-04[1]	INHABILITADO Conjunto Central VAX40019 VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5 (SS)	VAX40019 SS	135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 178-02B[1] // VAX40019 // 193-05[1] // VAX40019 SL // 118-11[1] // 195-212[1] // 1000-040-169 // 197-16[1] // VAX40019 SJP // 215-22[1] // TDCG540275	22-58 B[1] // 185-44[1] // 205-32[1] // 1HH0127 // 5000-080-025 // 8I04-200-980 // VC420037 // TDTC540145
198-05[1]	INHABILITADO Conjunto central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SS)	5435 710 0500	117-19[1] // 5435 710 0500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 112-18[1] // 112-18 A[1] // 115-180[1] // 805609 // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 200-02[1] // CNR.3171 // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
198-06[1]	INHABILITADO Conjunto central KP35-1574 (0502) Ecosport/ C3/ 206 1.4 (SS)	5435 710 0502 SS	805655 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 112-20[1] // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 231-03[1] // 7100-002-0011 // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
198-07[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49377-08510 TD04 MHI Montero (SS)	49377-08510 SS	193-09 #[1] // 49377-08510 SL // 119-02[1] // 49377-08510 // 135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 179-10A[1] // 195-245[1] // 1000-050-173 // 197-15[1] // 235-151[1] // TD04-021-B	22-16 B[1] // 5000-050-004
198-08[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433352-0018 GT1749LS - Hyundai (SS)	433352-0018 SS	433352-0007 // 111-19[1] // 433352-0018 // 195-14[1] // 1000-010-022 // 135-12[1] // 1GB0012 // 433352-0018 YUU // 220-11[1] // 1-00-0322	246-146 F[1] // 22-13 H[1] // 185-96[1] // 246-15[1] // 708337-0002 // 03002900*** // 200101100691 // 700917-0001 // 5000-010-066 // 708337-0001 // 8G17-200-100 // 466501-0005
198-09[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433352-0016 GT1749 Hyundai H100 (SS)	433352-0016 SS	131-10F[1] // 433352-0016 // 111-26[1] // 120-52[1] // 1-A-3986* // 1-A-4380 // 135-20[1] // 1GB0079 // 433352-0016 YUU // 195-78[1] // 1000-010-187	225-26[1] // 246-126[1] // 22-13 H[1] // 700273-0001 // TURBO-G432 // 200001100184 // 5000-010-066
198-10[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03 (0516) VW Golf-New Beetle-Audi A3 (SS)	5303 710 0516	120-25 R[1] // 5303 710 0516 // 1-D-3203 // 132-01C[1] // 195-33[1] // 1000-030-003 // 112-16[1] // 120-25[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 195-33 F[1]	105-434[1] // 185-05[1] // 246-149[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0058 // 805803 // 5303 970 0052 // 8B03-400-052 // JR-052* // JR-52** // 03002A0023 // 200102110947 // 5303 970 0053 // 5000-040-003
199-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central VI95-VI74 VA810037 RHB52W Isuzu 3.1 P756-TC (SPY)	VA810037	118-03[1] // VB810037 // 118-07[1] // VA810037 // 135-13[1] // 1HB0071 // 135-13 T[1] // 178-05A[1] // 195-81[1] // 1000-040-115	185-221[1] // 246-102[1] // 22-21 C[1] // 205-75[1] // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 8I05-200-521 // VE180027 // 03002825* // 200105110041 // VD180051 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923 // TDTC540034
199-02[1]	INHABILITADO Conjunto Central VA59B VA810045 RHB51P Jeep Cherokee (VM) (SPY)	VA810045	118-02[1] // VA810045 // 118-02 A[1] // VA810045 REM // 178-02A[1] // 195-117[1] // 1000-040-150 // 195-117 A[1]	22-21 C[1] // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
199-03 #[1]	INHABILITADO Conj.Cent.VL8 VA810043 RHB52R Alfa Romeo 146 c/adap.en Ent.Ac.(SPY)	VA810043	118-04[1] // VA810043 // 118-04 A[1] // 199-03[1] // 178-06A[1] // 235-202[1] // RHB5-005	VB180074
199-03[1]	INHABILITADO Conjunto Central VL8 VA810043 RHB52R Alfa Romeo 146 (SPY)	VA810043	118-04[1] // VA810043 // 118-04 A[1] // 178-06A[1] // 199-03 #[1] // 235-202[1] // RHB5-005	VB180074
199-04[1]	INHABILITADO Conj.Cent.KP39-1873 A3-Golf TDi–Touran(p/turbo 5439 970 0011)(SPY)		211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
199-05[1]	INHABILITADO Conjunto Central 187438-183416 4LGZ352 Scania 111/112 – OM355/6A	187438 // 183416	183416 // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 117-28[1] // 187438 // 115-23[1] // 801035 // 133-07B[1] // 133-10A[1]	22-110 B[1] // 1400 988 0002 // 182296 // 183500 // 185576 // 310005 // 310006 // 310056 // 310710 // 310726 // 311112 // 312043 // 312953 // 312954 // 510106 // 510805 // 510855 // 5232 970 3270 // 5232 970 3274 // 5232 970 3296 // 5000-020-111
199-06[1]	INHABILITADO Conjunto Central 314002 S2B Deutz BF6M1013E (Industrial) (SPY)	314002	133-24A[1] // 314002	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 313937 // 314081 // 314176 // 315437 // 316710 // 318142 // 318247 // OEM: 04204493KZ // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
199-07[1]	INHABILITADO Conjunto Central 315331 S2B Deutz BF6M1013E/C/EC (Industrial) (SPY)	315331	133-20A[1] // 315331 // 256-55[1] // 03001A1169* // 300903160790	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 318055 // OEM: 04204169KZ // OEM: 04204490KZ // OEM: 04204498KZ // OEM: 04253832KZ // OEM: 04255269KZ // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
199-08[1]	INHABILITADO Conj.Cent.702793-0024 GT2052V Nissan Terrano II 3,0–Patrol 3,0(SPY)	702793-0024	171-38[1] // 702793-0024 // 1102020924 // 131-23G[1] // 195-158[1] // 1000-010-151	22-13 H[1] // 724639-0006 // 724639-0002 // 724639-0004 // OEM: 144112X90A // 5000-010-066
199-09[1]	INHABILITADO Conjunto Central GT1749V p/T. 724930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SPY)	703890-0160	703890-0123 // 802906 // 195-04[1] // 703890-0160 // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 212-01[1] // 214-01[1] // 120-103[1] // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-23 R[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
199-10[1]	INHABILITADO C.C.R. Nuevo K03 (0504) Audi A3 - VW Golf 1.8 Lts. (Off Factory)	5303 710 0504	112-13[1] // 5303 710 0504 // 120-18[1] // 1-D-3337 // 231-01[1] // 132-12C[1] // 195-328[1] // 1000-030-004B	22-14 J[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5000-040-003
199-11[1]	INHABILITADO CCR HX40 4027607 Cummins 6CTA (SPY)	4027607	117-24[1] // 4027607 // 134-05B[1] // 195-283[1] // 1000-020-162 // 195-283 R[1]	22-32 C[1] // 3596987 // 3596989 // 4035466 // 4036420 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
200-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central S2ASL-074 Caterpillar 924F (solo p/tbo.190-01) (SSH)			

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
200-02[1]	INHABILITADO Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SSH)	CNR.3171 // 5435 710 0500	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 115-180[1] // 805609 // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
200-03[1]	INHABILITADO Conj.Cent.433289-0291 GT1549S Ren. Master II 2,5dCi Motor G9U E4(SSH)	433289-0291	433289-0415 // 131-37F[1] // 433289-0291 // 195-157[1] // 1000-010-320	190-03[1] // 22-13 I[1] // 757349-0001 // 757349-0002 // 757349-0003 // OEM: 8200433479D // OEM: 8200683866 // OEM: 8200766765A // OEM: 8200879731 // 757349-0004 // CNR.3035 // 5000-010-066H
211-01[1]	INHABILITADO Conj.cent. HT12-19B p/Tbo 14411-9S00A Frontier/Navara ZD30 3Lts. (SKB)		195-267[1] // 1000-080-007 // 214-05[1] // 14411-9S00A-CHRA // 215-09[1]	205-11[1] // 22-114 B[1] // 14411-9S00A // 5000-060-004
211-02[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts. (KSB)	4027948	4031321 // 4032233 // 4032695 // 4043363 // 134-12B[1] // 4027948 // 134-27B[1] // 4027949 // 195-293[1] // 1000-020-183 // 215-14[1] // TDCG540209 // 218-04[1] // 220-19[1] // 3-00-1094 // 235-21[1] // HX-013 // 256-141[1] // 300004181273	105-414[1] // 105-420[1] // 105-422[1] // 185-179[1] // 205-147[1] // 205-97[1] // 225-55[1] // 246-112[1] // 22-32 C[1] // 246-16[1] // 2837670 // 2837715 // 3767230 // 3772607 // 3782477 // 3782478 // 4027888 // 4031450 // 4033899 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4039029 // 4039031 // 4039140 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041760 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042556 // 4042557 // 4044081 // 4044089 // 4044096 // 4044769 // 4045748 // 4045820 // 4045842 // 4046100 // 4046107 // 4046548 // 4047412 // 4047413 // 4048282 // 4048932 // 4049949 // 4049950 // 4089916 // 4089919 // 4955151 // 4955895 // 4956106 // OEM: 5042733690 // TC0210344 // 805363 // 805468 // 805460 // 4047305 // 8C04-200-J33 // 4043003 // TDTC540293 // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // TURBO-H132 // 03002A0192 // 4041764 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4051032 // 4051033

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
211-03[1]	INHABILITADO Conjunto cent.KP39-1873 p/Tbo.0007/0011/otros VW Bora–Passat–Audi A3		214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 199-04[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
211-04[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI (SKB)	5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
212-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central GT1749V p/T. 724930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SLM)	703890-0160	802906 // 703890-0123 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 214-01[1] // 703890-0160 // 120-103[1] // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23 R[1] // 199-09[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
212-02[1]	INHABILITADO Conjunto central GT1544Z 702315-0024 Ford Focus 1,8 Lts. (SLM)	702315-0024	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500 // 195-95[1] // 1000-010-111 // 220-13[1] // 1-00-0660 // 220-13 R[1] // 256-109[1] // 300001090679	22-69 D[1] // 185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 5000-010-181 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334
212-03[1]	INHABILITADO Conjunto central GT1749V 433395-0046 Ford Focus TDCi (SLM)	433395-0046	120-82[1] // 433395-0046 // 1-A-4412 // 131-14G[1] // 171-33[1] // 1102015939 // 195-156[1] // 1000-010-102	185-54[1] // 22-13 H[1] // 713517-0012 // OEM: 1257260 // OEM: 1S4Q6K682AG // OEM: 1S4Q6K682AL // 713517-0008 // 802418-0001 // 8G17-30M-992 // 5000-010-066
212-04[1]	INHABILITADO Conj.cent.GT1749V Land Rover Freelander 2,0 Lts.p/Tbo.708366-0005(SLM)		131-16G[1] // 706287-0002 // 171-03[1] // 1102015936 // 195-240[1] // 1000-010-332	22-13 I[1] // 185-59[1] // 708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 5000-010-066H // 708366-0005 // 8G17-300-265
212-05[1]	INHABILITADO Conj. cen. CT VNT (p/tbo 17201-11080) Toyota Hilux 2.8. RC MFS (SLM)	41600401080	805621 // 195-394[1] // 1000-060-130T // 260-07[1] // SZI-11080 // 220-25[1] // 7-00-0723X // 231-08[1] // 7100-006-0043 // 235-77[1] // CT-VNT3B	185-161[1] // 225-08[1] // 22-91 B[1] // 805822 // 17201-11080 // 8T16-300-D40 // TURBO-T013* // TURBO-T013S // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
214-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central GT1749V p/T. 724930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SIT)	703890-0160	802906 // 703890-0123 // 120-103[1] // 703890-0160 // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 195-23 R[1] // 199-09[1] // 212-01[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 22-13 I[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0005 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0011 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV115 // OEM: 038253016FV500 // OEM: 038253016FV510 // OEM: 03G253016Q // 724930-0008 // 8G17-30M-353 // JR-353* // 720855-0006 // 8G17-30M-206 // 5000-010-066H
214-02[1]	INHABILITADO Conj. cent. p/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5 (SIT)		802907-01 // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 216-01[1] // 138-03[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 195-43[1] // 1000-060-120 // 220-06[1] // 7-00-0498 // 256-99[1] // 300007111079	185-82[1] // 22-68 D[1] // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
214-03[1]	INHABILITADO Conjunto central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L (SIT)	451298-0019	111-62[1] // 451298-0019 // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 215-04[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 195-147[1] // 1000-010-366B // 220-12[1] // 1-00-0366F // 1-00-0366* // 256-11[1] // 03001A1105	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
214-04[1]	INHABILITADO Conjunto Central 409172-0054 TA3401-03-04 (6 cilindros) (SIT)	409172-0054	RE26344 // 111-10[1] // 409172-0054 // 115-55[1] // 805104 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 131-04C[1] // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 140-09[1] // C1182-02 // 220-31[1] // 1-00-1589A // 235-74[1] // T3-003	22-01 G[1] // 444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001 // RE26120 // RE26291 // 5000-010-020
214-05[1]	INHABILITADO Conj.cent. HT12-19B p/Tbo 14411-9S00A Frontier/Navara ZD30 3Lts. (SIT)	14411-9S00A-CHRA	211-01[1] // 195-267[1] // 1000-080-007 // 215-09[1] // 14411-9S00A-CHRA	205-11[1] // 22-114 B[1] // 14411-9S00A // 5000-060-004
214-06[1]	INHABILITADO Conj. cent.KP39-1873 p/Tbo.0007/0011/otros VW Bora–Passat–Audi A3(SIT)		120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 199-04[1] // 211-03[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
214-07[1]	INHABILITADO Conj.Cen.49173-08781 TD025S2 Citroen vs.Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6(SIT)	49173-08781	805656 // 49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127 // 215-26[1] // TDCG540285 // 235-14[1] // TD02-001	22-65 C[1] // 185-35[1] // 49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07505 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07522 // 805889 // OEM: 0375N0 // OEM: 3M5Q6K682DC // OEM: 9657530580 // OEM: 9657603780 // OEM: 9662371080 // OEM: 9670371380 // OEM: 9682881380 // OEM: 9682881780 // 5000-050-024 // 49173-07508 // 8M02-200-527
214-08[1]	INHABILITADO Conj.Cent. 49173-08401 TD025M-09T Hyundai Santa Fe D4EA 2.0 CRDI(SIT)	49173-08401	120-94[1] // 49173-08401 // 1-E-5078 // 179-04B[1] // 195-142[1] // 1000-050-103	22-65 B[1] // 185-43[1] // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // 5000-050-027* // 5000-050-028 // 49173-02401 // 8M02-200-519
214-09[1]	INHABILITADO Conjunto central GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V (SIT)	GB-2451-CHRA	131-04L[1] // 171-24[1] // 1102017931 // 195-242[1] // 1000-010-467 // 220-03[1] // 1-00-0414 // 235-19[1] // GT17-060 // 256-98[1] // 300001100418 // 258-36[1] // TBS-02G-0272	101-163[1] // 185-201[1] // 185-252 F[1] // 225-61[1] // 22-13 H[1] // 42-12BB[1] // 787556-0022 // 854800-0001 // 8G17-300-L34 // 854800-0002 // 787556-0017 // TURBO-G136 // 5000-010-066 // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019
214-10[1]	INHABILITADO Con.cen.HE551 New Holland – Iveco Cursor 13 / 13 T4A Rda.Com.MFS (SIT)	GB-2914-CHRA	134-27GF[1]	22-79 E[1] // 2843849 // 2843850 // 3778284 // OEM: 05043695160 // OEM: 05801527014 // 5000-010-230
215-01[1]	INHABILITADO Conjunto central HX50W 4027597 Iveco Stralis-Trakker (STO)	4027597 // TO-CHRA-4027597	134-01G[1] // 4027597 // 195-276[1] // 1000-020-179	185-196[1] // 205-07[1] // 22-28 D[1] // 2836638 // 2836655 // 2836658 // 2836659 // 3596206 // 3596207 // 3768323 // 3768324 // 4033106 // 4033762 // 3594505 // 3595355 // 3596693 // 8C05-200-A83 // TDTC540210* // TDTC540212 // 5000-020-028B
215-02[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0238 GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (STO)	433289-0238 // TO-CHRA-433289-0238	195-146[1] // 433289-0238 // 1000-010-373 // 131-23F[1] // 192-13[1] // 215-02 F[1] // 433289-0238DIF // 256-30[1] // 03001A1540	22-13 H[1] // 185-108[1] // 5000-010-066 // 754743-0002 // 8G25-200-468
215-02 F[1]	INHABILITADO Conj.cen.GT25 Ford Ranger 3,0 162cv Armado c/Cpo.Cen.23-121 B(STO)	433289-0238DIF	192-13[1] // 433289-0238 // 195-146[1] // 1000-010-373 // 215-02[1] // TO-CHRA-433289-0238 // 131-23F[1] // 256-30[1] // 03001A1540	22-13 H[1] // 185-108[1] // 5000-010-066 // 754743-0002 // 8G25-200-468
215-03[1]	INHABILITADO Conjunto central 4027213–3594856 HX30W Ford F100 (STO)	4027213 // 3594856 // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213*	4027065 // 4031348 // 4027097 // 114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 115-138[1] // 802911 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1] // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 22-32 C[1] // 246-05[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 03002840* // 200104150051 // SL08001

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
215-04[1]	INHABILITADO Conjunto central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L (STO)	451298-0019	195-147[1] // 451298-0019 // 1000-010-366B // 111-62[1] // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 214-03[1] // 220-12[1] // 1-00-0366F // 1-00-0366* // 256-11[1] // 03001A1105	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
215-05[1]	INHABILITADO Conjunto Central BV39-1873 (0511) Gofl TDI-A3 TDI-Caddy TDI (STO)	5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 135-29[1] // 5439 710 0511 // 191-05[1] // 132-06A[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 195-11[1] // 1000-030-107 // 256-51[1] // 03001894 // 258-26[1] // TBS-02K-0106	225-44[1] // 22-59 F[1] // 185-125[1] // 185-40[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*
215-06[1]	INHABILITADO Conj.Cent.KP39-1873 A3-Golf TDi–Touran(p/turbo 5439 970 0011)(STO)	TOCG0010	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
215-07[1]	INHABILITADO Conj.central 451298-0010 GT2252S F.Ranger 2.5 Lts.-Sprinter 312 (STO)	451298-0010 // TO-CHRA-451298-0010	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 195-226 R[1] // 220-10[1] // 1-00-0844 // 235-123[1] // GT20-009	22-13 H[1] // 185-39[1] // 5000-010-066 // 708257-0001 // 8G20-200-447
215-08[1]	INHABILITADO Conj. cent. VN3 RHF4 Nissan Navara 2.5 LTS (p/tbo. VB420058) (STO)	TO-CHRA-VB420058	178-07B[1] // VAX40028 // 195-93[1] // 1000-040-128	225-68[1] // 246-76[1] // 22-58 C[1] // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VC420058 // VD420058 // TURBO-I023 // VB420058 // 03002955* // 200105100129 // 5000-080-027
215-09[1]	INHABILITADO Conj.cent. HT12-19B p/Tbo 14411-9S00A Frontier/Navara ZD30 3Lts. (STO)	14411-9S00A-CHRA	211-01[1] // 214-05[1] // 14411-9S00A-CHRA // 195-267[1] // 1000-080-007	205-11[1] // 22-114 B[1] // 14411-9S00A // 5000-060-004
215-10[1]	INHABILITADO Conjunto Central 310116 - 180119 3LM319 Caterpillar 3306 (STO)	180119 // 310116 // TDCG540016	6N1524 // 115-16[1] // 806019 // 133-01F[1] // 180119 // 310116 // 194-06[1] // 197-35[1]	185-323[1] // 246-23[1] // 22-120 B[1] // 172493 // 180189 // 310130 // 806009 // 159623 // 8S03-100-B64 // 03002833 // 5000-030-032

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
215-11[1]	INHABILITADO Conj.cent.1270 710 0000 S200G-3071 Volvo–Deutz Industrial TCD2013(STO)	1270 710 0000 // TDCG540023	1270 710 0007 // 133-17D[1] // 5620 710 0000 // 133-11D[1] // 1270 710 0000 // 195-397[1] // 1000-070-060T // 195-602[1] // 1000-070-060 // 256-39[1] // 03001A1292 // 271-17[1] // SW-0077-CHRA	225-67[1] // 246-110[1] // 22-51 B[1] // 04906183 // 1270 970 0011 // 1270 970 0013 // 1270 970 0017 // 1270 970 0018 // 1270 970 0023 // 1270 970 0024 // 1270 970 0049 // 1270 970 0050 // 1270 970 0103 // 21085150 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007 // 5620 970 0008 // 5620 970 0013 // 8S02-200-L43 // OEM: 04294367 // OEM: 04503616 // OEM: 04907171 // OEM: 20896351 // 1270 970 0016 // TURBO-S040 // 03002A0574* // 200103161242 // 5000-030-021 // RK-S14-1
215-12[1]	INHABILITADO Conjunto central GT2256S Perkins Scout 4,4 (433289-0284) (STO)	433289-0284 // TDCG540017	805646 // 195-395[1] // 433289-0284 // 1000-010-565 // 131-33F[1]	185-187[1] // 22-13 O[1] // 762931-0002 // 762931-0003 // 762931-0004 // 762931-0005 // 762931-0006 // 762931-0009 // 762931-0010 // 762931-0011 // 762931-0015 // 805863 // OEM: 320/06047 // OEM: 32006047 // OEM: 320/06079 // OEM: 32006079 // OEM: 320/06081 // OEM: 32006081 // OEM: 32006082 // OEM: 32006083 // OEM: 32006084 // OEM: 32006085 // OEM: 32006094 // OEM: 32006157 // OEM: 32006160 // OEM: 62006159 // OEM: 62006161 // 762931-0001 // 8G22-200-D85 // 5000-010-098B
215-13[1]	INHABILITADO Conjunto central HX80 (3545464) Cummins KTA19/38 Estacionario (STO)	3545464 // TDCG540098	218-08[1] // 3545464 // 251-01[1] // OKSB0002	3527372 // 3527373 // 3527374 // 3529870 // 3529871 // 3530185 // 3530186 // 3531939 // 3531940 // 3531983 // 3531984 // 3534243 // 3534244 // 3534303 // 3534645 // 3534646 // 3537570 // 3537683 // 3537684 // 3538420 // 3538502 // 3538610 // 3538611 // 3803251 // 3803479 // 3803847

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
215-14[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts. (STO)	TDCG540209 // 4027948	4031321 // 4032233 // 4032695 // 4043363 // 134-12B[1] // 4027948 // 195-293[1] // 1000-020-183 // 211-02[1] // 218-04[1] // 134-27B[1] // 4027949 // 220-19[1] // 3-00-1094 // 235-21[1] // HX-013 // 256-141[1] // 300004181273	105-414[1] // 105-420[1] // 105-422[1] // 185-179[1] // 205-147[1] // 205-149[1] // 205-97[1] // 225-55[1] // 246-112[1] // 22-32 C[1] // 246-16[1] // 2837670 // 2837715 // 3767230 // 3772607 // 3782477 // 3782478 // 4027888 // 4031450 // 4033899 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4039029 // 4039031 // 4039140 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041760 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042556 // 4042557 // 4044081 // 4044089 // 4044096 // 4044769 // 4045748 // 4045820 // 4045842 // 4046100 // 4046107 // 4046548 // 4047412 // 4047413 // 4048282 // 4048932 // 4049949 // 4049950 // 4089916 // 4089919 // 4955151 // 4956106 // OEM: 5042733690 // TC0210344 // 4955895 // 805363 // 805468 // 805460 // 4047305 // 8C04-200-J33 // 4043003 // TDTC540293 // 5329572 // TDTC540294 // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // TURBO-H132 // 03002A0192 // 4041764 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4051032 // 4051033
215-15[1]	INHABILITADO Conj. cent.TD08H (49188-08150) MHI Trucks Motor C6121ZG/CAT 3306 (STO)	TDCG540224 // 49188-08150	258-13[1] // 49188-08150 // TBS-02T-1518* // TBS-02M-1518	205-125[1] // 38AB004 // 49188-04200 // 49188-04220 // 49188-04230 // 49188-04240 // 49188-04250 // 49188-04210 // TDTC540223
215-16[1]	INHABILITADO Conjunto central 316036 S1B John Deere 2800T – 3029T (STO)	316036 // TDCG540228	8000 017 4034 // 113-23[1] // 316036 // 133-02E[1] // 195-92[1] // 1000-070-023	205-126[1] // 22-40 D[1] // 174262 // 174925 // 315873 // 316290 // 316295 // 318206 // RE500455 // RE500784 // RE507147 // RE518228 // RE521157 // RE524159 // RE70036 // 316035 // TDTC540227 // 5000-030-016

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
215-17[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX35-HX35W (4030868) 6BTAA Iveco Tector/Cummins (STO)	TDCG540226 // 4030868	4030686 // 802912 // 114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 194-13[1] // 3538421 SM // 195-160[1] // 1000-020-123 // 218-05[1] // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 231-24[1] // 7100-007-0036	105-384[1] // 105-385[1] // 105-392[1] // 105-408[1] // 105-431[1] // 185-143[1] // 185-197[1] // 185-86[1] // 205-127[1] // 22-32 C[1] // 3797241 // 3797242 // 4033681 // 4037470 // 4038209 // 4038211 // 4038287 // 4038598 // 4039333 // 4039632 // 4041424 // 4041425 // 4041427 // 4042667 // 4042762 // 4043678 // 4044098 // 4044099 // 4044103 // 4044104 // 4044127 // 4044128 // 4044324 // 4044325 // 4044890 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 4955691 // 4955748 // 4955749 // 5324938 // 5359324 // 5451622 // 5452777 // 6754-81-8181 // 6754-81-8240 // 805519 // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3800988 // 3802878 // 805563 // 805565 // 805552 // 805595 // 805562 // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 4037469 // 8C03-100-B81 // 3802881 // 8C03-200-A87 // 4038289 // TDTC540225 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
215-18[1]	INHABILITADO Conjunto central HX82 (4032015) GENSET – Cummins QSX15 (STO)	4032015 // TDCG540231	134-01K[1] // 4032015	22-43 C[1] // 3594195 // 3594196 // 4025027 // 4039052 // 4039053 // 4956080 // 5000-020-020
215-19[1]	Conj.cent. IS38 JHJ Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda. Comp. MFS (STO)	TDCG540249	115-162[1] // 805632 // 258-10[1] // TBS-02I-1655X // 195-610[1] // 1000-040-209T // 235-153[1] // RHF5-033BR // 256-83[1] // 300005121959 // 276-04[1] // S063-003-A	205-136 F[1] // 22-136 B[1] // 185-302[1] // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145722S // OEM: 06K145725S // OEM: 06K145874P // OEM: ES3086203 // 805976 // OEM: 06K145722T // TDTC540257 // RK-I27-1R // 8I05-400-Q02
215-20[1]	INHABILITADO Conj. Cent. HY35W 4027812 F.Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe (STO)	4027812 // TDCG540259	134-11B[1] // 4027812 // 252-02[1] // CHRA-3791341 // 195-509[1] // 1000-020-129	205-139[1] // 22-67 B[1] // 3592655 // 3592811 // 3592836 // 3596647 // 3599975 // 3599976 // 3791340 // 3791341 // 3800973 // 4025227 // 4036239 // 4038684 // 4089782 // 4955919 // 4038685 // TDTC540258 // 5000-020-029* // 5000-020-029-5600

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
215-21[1]	INHABILITADO Conjunto central TD03-07T-06 (49131-08400) Iveco agrícola 3,0L (STO)	TDCG540261 // 49131-08400	49131-08460 // 195-406[1] // 49131-08400 // 1000-050-168 // 235-94[1] // TD03-010	22-65 B[1] // 49131-01100 // 49131-01110 // 49131-01120 // 49131-01130 // 49131-02000 // 49131-02520 // 49131-02531 // 49131-02540 // 49131-02700 // 49131-02720 // 49131-05500 // 49131-05501 // 49131-05502 // 49131-05510 // 49131-05511 // 49131-05512 // 49131-05520 // 49131-05521 // 49131-05522 // 49131-05530 // 49131-05531 // 49131-05532 // HL07150000A1 // OEM: 40006968 // OEM: 504242763 // OEM: 504242763EB54-2401 // OEM: 504265216EB54-2401 // OEM: 504268749EC54-2401 // OEM: 504374795 // OEM: 5802531476 // OEM: 5802531478 // OEM: 5802531479 // OEM: EA00003708A // 5000-050-027* // 5000-050-028
215-22[1]	INHABILITADO Conjunto Central VAX40019 VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5 (STO)	VAX40019 // TDCG540275	118-11[1] // 135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 178-02B[1] // VAX40019 // 193-05[1] // VAX40019 SL // 195-212[1] // 1000-040-169 // 197-16[1] // VAX40019 SJP // 198-04[1] // VAX40019 SS	185-44[1] // 205-32[1] // 22-58 B[1] // 8971856452 // OEM: 8971856450 // 8I04-200-980 // VC420037 // TDTC540145 // 1HH0127 // 5000-080-025
215-23[1]	Conjunto central TF035HM (49135-08171) Great Wall Mot.2.8TDI (STO)	49135-08171 // TDCG540274	235-276[1] // 49135-08171 // TF035-010	49135-06300 // 49135-06700 // 49135-06710 // 49135-06730 // OEM: 1118100-D02 // OEM: 1118100-E03 // OEM: 1118100-E06
215-24[1]	Con.cen.TD04HL(49189-09160) Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0(STO)	49189-09160 // TDCG540277	49189-09161 // 49189-09162 // 171-71[1] // 49189-09160 // 1401404936 // 195-208[1] // 1000-050-151	185-222[1] // 185-71[1] // 22-16 C[1] // 49189-02912 // 49189-02913 // 49189-02950 // OEM: 0375L8 // OEM: 0375P9 // OEM: 504092197 // OEM: 504110597 // OEM: 504137713 // OEM: 504304178 // OEM: 504340177 // OEM: 504340178 // OEM: 71792010 // OEM: 71793613 // 49189-02951 // 8M04-200-837 // 49189-02914 // 8M04-200-423 // 5000-050-007
215-25[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49135-08600 TF035 MWM 4 Cil. (STO)	49135-08600 // TDCG540286	49135-08601 // 119-11[1] // 49135-08600 // 135-06[1] // 1MB0206 // 179-03A[1] // 195-188[1] // 1000-050-161 // 235-16[1] // TF035-014	225-02[1] // 22-64 C[1] // 185-299[1] // OEM: 90529201006802 // 49135-06500 // TURBO-M107 // 5000-050-017 // 8M35-200-866
215-26[1]	INHABILITADO Con.cen.49173-08781 TD025S2 Citroen vs. Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6(STO)	TDCG540285 // 49173-08781	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 805656 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 235-14[1] // TD02-001	185-35[1] // 22-65 C[1] // 49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07505 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07522 // 805889 // OEM: 0375N0 // OEM: 3M5Q6K682DC // OEM: 9657530580 // OEM: 9657603780 // OEM: 9662371080 // OEM: 9670371380 // OEM: 9682881380 // OEM: 9682881780 // 49173-07508 // 8M02-200-527 // 5000-050-024

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
215-27[1]	INHABILITADO Conjunto central CT16 (P/ Tbo. 17201-11110) Toyota Hilux 2,4 Lts (STO)	TDCG540309	195-580[1] // 1000-060-138T // 195-580 R[1] // 235-146[1] // CT-VNT7-1B // 235-146 R[1]	185-250[1] // 225-28[1] // 22-91 B[1] // 17201-11110 // 8T16-300-N70 // TURBO-T031-1P // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1
215-28[1]	INHABILITADO CCR.CT16(P/Tbo.17201-11120)Toyota Hilux 2,8L(Ball bearing –C/Rod)(STO)	TDCG540319	805684 // 215-28 F[1] // TDCG540311 // 220-51 F[1] // 7-00-3197JX // 235-92[1] // CT-VNT7BG // 195-598[1] // 1000-060-139TR // 195-598 F[1] // 1000-060-139T // 195-598 FR[1] // 220-51[1] // 7-00-3197X	185-308[1] // 205-155 F[1] // 225-35[1] // 17-42EB[1] // 22-99 B[1] // 805971 // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // TDTC540310 // TURBO-T031 // 2080-010-078 // VSG-T006 // 5000-020-112
215-28 F[1]	INHABILITADO CCR CT16 (P/ Tbo. 17201-11120) Toyota Hilux 2,8 Lts (C/Buje) (STO)	TDCG540311	805684 // 195-598[1] // 1000-060-139TR // 195-598 F[1] // 1000-060-139T // 195-598 FR[1] // 215-28[1] // TDCG540319 // 220-51[1] // 7-00-3197X // 220-51 F[1] // 7-00-3197JX // 235-92[1] // CT-VNT7BG	185-308[1] // 205-155 F[1] // 225-35[1] // 17-42EB[1] // 805971 // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // TDTC540310 // TURBO-T031 // 2080-010-078 // VSG-T006
215-29[1]	Conjunto central 712371-0117 GTA5008 Caterpillar Vs. (STO)	712371-0117 // TDCG540305	712371-0204 // 111-75[1] // 712371-0117 // 273-04[1] // 19G0314 // 277-02[1] // SY02-1051-01X // 277-02 F[1] // 235-150[1] // GTA-015	801-57 F[1] // 10R2301 // 239-9988 // 252-0633 // 274-6295 // 274-6296 // 284-2711 // 732430-0003 // 739558-0001 // 739558-0002 // 750058-0001 // 750058-0002 // 750525-0010 // 750525-0011 // 750525-0020 // 750525-0029 // OEM: CH1-1946 // 750525-0021
215-30[1]	Conj.cent. HX55W (4032834) Cummins QSM4 TIER 3 (RC. MFS) (STO)	TDCG540307 // 4032834	4032308 // 801830 // 280-02 F[1] // 4032834 // 235-259[1] // HX5-117B	205-150[1] // 205-66[1] // 4037085 // 4037631 // 4037632 // 4037636 // 4089855 // 4089861 // 4089863 // 806187 // 4037084 // TDTC540296 // 4037635 // TDTC540048
215-31[1]	Conj.central HP55 (P/ Tbo.55X4505-00-1) Camión JAC HFC4DA1-1A (STO)	TDCG540297		
215-32[1]	Conjunto central HE200FG (3776605) Dongfeng – Cummins 4BTA (STO)	3776605 // TDCG540321	134-02J[1] // 3776605 // 280-01[1]	205-156[1] // 801-23[1] // 3794519 // 5326136 // 5326138 // 3794518 // TDTC540313
215-33[1]	Conjunto central 447450-0065 TA3406 Cummins 6BT 5,9Lts (STO)	447450-0065 // TDCG540338	131-22C[1] // 445074-0027	22-01 G[1] // 466563-0003 // 466563-0004 // 5000-010-020
215-34[1]	INHABILITADO Conjunto central CICY RHC6 Hitachi LX210/240 6BG1T (STO)	TDCG540328	195-436[1] // 1000-040-180 // 235-279[1] // RH6-017	185-149[1] // 1144003890 // VA570019 // 8I06-100-E12 // VB570019
215-35[1]	CCR. HT10-18 (p/Tbo. 14411-7F411) Nissan Terrano II 2.7 TDi 4WD (STO)	TDCG540340	276-07[1] // YT100-003	205-162[1] // OEM: 14411-7F411 // TDTC540334
215-36[1]	CCR.J95S (P/Tbo.00JG095S007) Shanghai DL-CAT SC11CB/C6121ZG50B (STO)	TDCG540363	TDCG540362	205-143[1] // 00JG095S003 // 00JG095S010 // C38AB-38AB630+A // C38AB-38AB631+A // J095S00008 // 00JG095S007 // TDTC540281
215-37[1]	INHABILITADO CCR.GT2256S (P/Tbo.779985-0001)JAC bus motor HFC4DA1-2B1 2.8L(STO)	TDCG540355	215-37 F[1] // TDCG540355	205-164[1] // OEM: 1008200FA14 // 779985-0001 // TDTC540354
215-37 F[1]	CCR.GT2256S(P/Tbo.779985-0001)JAC bus motor HFC4DA1-2B1 2.8L(MFS)(STO)	TDCG540355	215-37[1] // TDCG540355	205-164[1] // OEM: 1008200FA14 // 779985-0001 // TDTC540354
215-38[1]	Conj.central 409172-0081 APL052-TA3164-TA3128 Volkswagen 7.110 (STO)	409172-0081 // TDCG540356	409172-0085 // 115-129[1] // 802746 // 115-19[1] // 802113-01 // 115-36[1] // 805057 // 115-98[1] // 802073 // 131-09C[1] // 409172-0081 // 220-38[1] // 1-00-0829	465805-0002

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
215-39[1]	Conjunto central 447807-0017 TV48 Daewoo estacionario - DS2842LE(STO)	447807-0017 // TDCG540357	131-17D[1] // 447807-0017	22-122 B[1] // 710224-0001 // 710224-0002 // 710224-0003 // 710224-0004 // 710224-0005 // 710224-0006 // 710224-0007 // OEM: 65.09100-7046 // OEM: 65.09100-7052 // OEM: 65.09100-7053 // OEM: 65.09100-7060 // OEM: 65.09100-7086 // OEM: 65.09100-7206 // 5000-010-205
215-40[1]	Conjunto central 712401-0008 GT4294S Caterpillar varios C-12 (STO)	712401-0008 // TDCG540365		164-9490 // 190-6210 // 190-6212 // 190-6213 // 191-5108 // 714508-0003 // 714508-0004 // 714508-0005
215-41[1]	INHABILITADO Conjunto central 408105-0343 TO4E05–TO4E45 John Deere (STO)	TDCG540374 // 408105-0343	115-54[1] // 805102 // 131-02B[1] // 408105-0343 // 220-34[1] // 1-00-1239A // 235-85[1] // T4-045	22-01 G[1] // 465355-0001 // 465355-0002 // 465355-0005 // 465355-0006 // 465355-0007 // RE29308 // RE29309 // RE31258 // RE31259 // RE38343 // RE47045 // RE47047 // SE500259 // SE500263 // 5000-010-020
215-42[1]	CCR CICZ RHG6–Isuzu/Hitachi EX200-6-ZX230/270 6.5L 6BG1TC(STO)	TDCG540328		1144003770 // G61CND-S0031B // G61CND-S0031G // VA570031 // VB570031
215-43[1]	Conjunto central HX35W 4029491 Cummins Vs. (P/Tbo. 4035239) (STO)	4029491 // TDCG540388	134-14B[1] // 4029491 // 258-41[1] // TBS-02H-1214-4883 // 235-317[1] // HX-031	22-32 C[1] // 205-18[1] // 205-36[1] // 2840914 // 3779517 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 2881891 // 4033085 // 5365945 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4035199 // TDTC540146 // 4035239 // TDTC540124 // TO-TURBO-4035239*
215-44[1]	Conj.cent. HE500FG – HX55 (4027908/4027909) Cummins QSM CM570–M11(STO)	4027908 // 4027909 // TDCG540389		3593601 // 3593602 // 3593603 // 3593604 // 3593608 // 3593609 // 3792806 // 3792808 // 4024965 // 4024966 // 4024968 // 4352297
215-45[1]	CCR RHC7 (VA860012) Isuzu-Hit varios construcción 6.5L mot.6BG1 (STO)	VA860012 // TDCG540401		703724-0001 // C72CND-S0063B // C72CND-S0063G // CI56 // NH170048 // OEM: 1144002100 // VA290063
216-01[1]	INHABILITADO Conj. Cent. P/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5 (SSY)		802907-01 // 138-03[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 195-43[1] // 1000-060-120 // 214-02[1] // 220-06[1] // 7-00-0498 // 256-99[1] // 300007111079	185-82[1] // 22-68 D[1] // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
216-02[1]	INHABILITADO Conj. Cent. CT16V P/turbo 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0(SSY)		115-176[1] // 802925 // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 195-24 R[1] // 216-02 F[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS // 256-10[1] // 03001857	185-47[1] // 225-06[1] // 22-74 B[1] // 105-397[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S // 5000-070-022 // 5000-070-105* // 805335

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
216-02 F[1]	INHABILITADO Con.Cen.CT16V P/tbo.0L040 Hilux SRV/SR 3.0(perno VNT p/WG grueso)(SSY)		180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 115-176[1] // 802925 // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 195-24 R[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS // 256-10[1] // 03001857	185-47[1] // 225-06[1] // 22-74 B[1] // 105-397[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S // 5000-070-022 // 5000-070-105* // 805335
216-03[1]	INHABILITADO Conjunto Central VIDS NZ870508 RHF5 Isuzu Trooper 3.0Lts. (SSY)	NZ870508	178-04B[1] // NZ870508	22-85 B[1] // va430070 // 5000-080-009
217-01[1]	INHABILITADO Conj.Cent.49135-08510 TF035HL-14GK Mitsubishi Paj./Mon. 3.2 lts. (SQA)	49135-08510	49135-08512 // 179-09A[1] // 49135-08511 // 49135-08510 // 195-262[1] // 1000-050-155	185-88[1] // 225-15[1] // 22-64 C[1] // 49135-02900 // 49135-02910 // 49135-02911 // 49135-02920 // 49135-03611 // 49135-02921 // 8M35-200-421 // 49135-03411 // TURBO-M108-1 // 5000-050-017
218-01[1]	INHABILITADO Conjunto central VR15 VAX50030 RHF5 Kia Carnival (SZC)	VAX50030	118-14 #[1] // VAX50012 KTS // 118-14[1] // VAX50012 // 118-14 A[1] // VAX50012 REM // 118-16[1] // VAX50030 // 178-09B[1] // 195-168[1] // 1000-040-112	22-85 B[1] // 0K551-13700C // 28200-4X300 // 5000-080-009
218-02[1]	INHABILITADO Conjunto Central VVP1 VAX40018 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (SZC)	VAX40018	172-23[1] // VAX40018 // 500-00081-500 // 178-08B[1] // 195-169[1] // 1000-040-124 // 196-06[1]	22-58 C[1] // 5000-080-027
218-03 F[1]	INHABILITADO Conj.cent. 49135-08030 TF035HM-10T Hyundai Galloper RC esp.plana(SZC)	49135-08030	49135-08031 // 49135-08033 // 135-17[1] // 49135-08030 // 1MB0099 // 179-06A[1] // 179-06AF[1] // 195-506[1] // 1000-050-215 // 256-46[1] // 03001A2573 // 258-01[1] // TBS-02G-1480	225-27[1] // 22-64 C[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04302 // 805825 // OEM: 28200-42650 // OEM: 28200-42800 // OEM: 28200-42810 // OEM: 28200-4A160 // 49135-04303 // 49135-04351 // 49135-04350 // TURBO-M093 // 5000-050-017

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
218-04[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts. (SZC)	4027948	4031321 // 4032233 // 4032695 // 4043363 // 211-02[1] // 4027948 // 134-12B[1] // 134-27B[1] // 4027949 // 195-293[1] // 1000-020-183 // 215-14[1] // TDCG540209 // 220-19[1] // 3-00-1094 // 235-21[1] // HX-013 // 256-141[1] // 300004181273	105-414[1] // 105-420[1] // 105-422[1] // 185-179[1] // 205-147[1] // 205-149[1] // 205-97[1] // 225-55[1] // 246-112[1] // 22-32 C[1] // 246-16[1] // 2837670 // 2837715 // 3767230 // 3772607 // 3782477 // 3782478 // 4027888 // 4031450 // 4033899 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4039029 // 4039031 // 4039140 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041760 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042556 // 4042557 // 4044081 // 4044089 // 4044096 // 4044769 // 4045748 // 4045820 // 4045842 // 4046100 // 4046107 // 4046548 // 4047412 // 4047413 // 4048282 // 4048932 // 4049949 // 4049950 // 4089916 // 4089919 // 4955151 // 4955895 // 4956106 // OEM: 5042733690 // TC0210344 // 805363 // 805468 // 805460 // 4047305 // 8C04-200-J33 // 4043003 // TDTC540293 // 5329572 // TDTC540294 // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // TURBO-H132 // 03002A0192 // 4041764 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 4051032 // 4051033

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
218-05[1]	INHABILITADO Conj. Central HX35-HX35W 3538421-4027212 6BTAA Iveco Tector Vs. (SZC)	3538421 // 4027212	4030686 // 802912 // 114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 194-13[1] // 3538421 SM // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 195-160[1] // 1000-020-123 // 215-17[1] // 4030868 // TDCG540226 // 231-24[1] // 7100-007-0036	105-384[1] // 105-385[1] // 105-392[1] // 105-408[1] // 105-431[1] // 185-143[1] // 185-197[1] // 205-127[1] // 22-32 C[1] // 185-86[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3797241 // 3797242 // 3800988 // 3802878 // 4033681 // 4037470 // 4038209 // 4038211 // 4038287 // 4038598 // 4039333 // 4039632 // 4041424 // 4041425 // 4041427 // 4042667 // 4042762 // 4043678 // 4044098 // 4044099 // 4044103 // 4044104 // 4044127 // 4044128 // 4044324 // 4044325 // 4044890 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 4955691 // 4955748 // 4955749 // 5324938 // 5359324 // 5451622 // 5452777 // 6754-81-8181 // 6754-81-8240 // 805519 // 805563 // 805565 // 805552 // 805595 // 805562 // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 4037469 // 8C03-100-B81 // 4038289 // TDTC540225 // 5000-020-021 // 5000-020-022* // 3802881 // 8C03-200-A87
218-06[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703890-0151 GT1749V Audi A3- Golf TDI 1,9L (SZC)	703890-0151	703890-0002 // 802895 // 120-46[1] // 1-A-3232 // 195-17[1] // 703890-0151 // 1000-010-055 // 131-12G[1] // 171-34[1] // 1102015929	22-13 I[1] // 454232-0010 // 701855-0006 // 713673-0001 // 713673-0002 // 713673-0004 // 713673-0005 // 722730-0003 // 5000-010-066H
218-07[1]	INHABILITADO Conjunto central 49377-08400 TD04 MHI L200 (SZC)	49377-08400	119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 179-07A[1] // 193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 194-18[1] // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 195-171[1] // 1000-050-165	22-16 B[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 5000-050-004
218-08[1]	INHABILITADO Conjunto central HX80 (3545464) Cummins KTA19/38 Estacionario (SZC)	3545464	215-13[1] // 3545464 // TDCG540098 // 251-01[1] // OKSB0002	3527372 // 3527373 // 3527374 // 3529870 // 3529871 // 3530185 // 3530186 // 3531939 // 3531940 // 3531983 // 3531984 // 3534243 // 3534244 // 3534303 // 3534645 // 3534646 // 3537570 // 3537683 // 3537684 // 3538420 // 3538502 // 3538610 // 3538611 // 3803251 // 3803479 // 3803847
218-09[1]	INHABILITADO Conjunto Central GTA2056V VW Touareg 2,5 TDI Mot.BAC/BLK–174HP(SZC)	ZC-CHRA-716885-0004	171-23[1] // 1102020919 // 131-07L[1] // 195-172[1] // 1000-010-358	208-41[1] // 22-13 H[1] // 716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0001 // 720931-0002 // 720931-0003 // 720931-0004 // 716885-0004 // 5000-010-066
218-15 F[1]	INHABILITADO CODIGO DISPONIBLE			
218-16[1]	INHABILITADO Conjunto central HC5A 3545702 p/motor KTA19/KTA38 (SZC)	3545702	114-24[1] // 3545702 // 117-15[1] // 134-01H[1] // 195-649[1] // 1000-020-189 // 256-163[1] // 03001A1671* // 300004260480	246-77[1] // 22-43 C[1] // 03002A0493* // 200004260319 // 3523850 // 5000-020-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433289-0065 GT1544 Renault Megane (SJT)	1-00-0001 // 433289-0065	433289-0011 // 433289-0061 // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 1000-010-128 // 172-16[1] // 100-00063-500	185-14[1] // 22-13 I[1] // 185-25[1] // 701796-0001 // 454064-0001 // 8G15-200-122 // JR-122* // 5000-010-066H // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
220-02[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI (SJT)	5303 710 0517 // 2-00-0132	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 211-04[1] // 120-40[6] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 235-02[1] // K03-017	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
220-03[1]	INHABILITADO Conjunto central GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V (SJT)	1-00-0414	131-04L[1] // 171-24[1] // 1102017931 // 195-242[1] // 1000-010-467 // 214-09[1] // GB-2451-CHRA // 235-19[1] // GT17-060 // 256-98[1] // 300001100418 // 258-36[1] // TBS-02G-0272	101-163[1] // 185-201[1] // 185-252 F[1] // 225-61[1] // 22-13 H[1] // 42-12BB[1] // 787556-0022 // 854800-0001 // 8G17-300-L34 // 854800-0002 // 787556-0017 // TURBO-G136 // 5000-010-066 // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019
220-04[1]	INHABILITADO CCR R2S K04 Rda. ComP.Fresada–VW Amarok 2,0Lts.TDI-CR 160HP (SJT)	5304 710 0550 // 2-00-0904X	132-06C[1] // 5304 710 0550 // 132-07C[1] // 195-100[1] // 1000-030-216T // 231-10[1] // 7100-002-0160 // 235-22[1] // R2S-000-LB	105-432 Q[1] // 105-439[1] // 185-190[1] // 22-14 J[1] // 5304 970 0110 // 5304 970 0128 // 5304 970 0140 // 805814 // 805812 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 5000-040-003
220-05[1]	INHABILITADO CCR BV35-1573 (0513)Fiat Punto- Alfa R. Mito; 1,25 SJTD 90HP (SJT)	5435 710 0513 // 2-00-0333	132-09A[1] // 5435 710 0513 // 172-27[1] // 200-00049-500 // 195-136[1] // 1000-030-153 // 235-20[1] // KP35-014 // 256-104[1] // 300002080649	185-314[1] // 185-80[1] // 22-59 F[1] // OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // OEM: 55197838 // OEM: 93184183 // 5435 970 0015 // 8B35-300-650 // 5435 970 0014 // 8B35-300-441 // 5000-040-040
220-06[1]	INHABILITADO CCR CT16 (17202-0L030) p/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5 (SJT)	17202-0L030 // 7-00-0498	802907-01 // 138-03[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 195-43[1] // 1000-060-120 // 214-02[1] // 216-01[1] // 256-99[1] // 300007111079	185-82[1] // 22-68 D[1] // 17201-30120 // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
220-07[1]	INHABILITADO Conjunto central K03-1873 (0507) Renault Megane (placa c/escalón)(SJT)	5303 710 0507 // 2-00-0171	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 195-113[1] // 1000-030-145 // 235-124[1] // K03-007 // 256-114[1] // 300002100573	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-08[1]	INHABILITADO CCR R2S K04(0525) MB.Sprinter 515 CDI–OM651DE22LA Rda.Com.Fresada(SJT)	5304 710 0525 // 2-00-0567X	803950 // 132-11C[1] // 5304 710 0525 // 195-353[1] // 1000-030-260T	105-425[1] // 185-177[1] // 17-26E[1] // 17-26EB[1] // 22-14 I[1] // 1000 970 0008 // 1000 970 0037 // 1000 970 0074 // 5304 970 0086 // 5304 970 0127 // OEM: 6510905680 // OEM: 6510906080 // OEM: 6510906380 // 805833 // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // DTD17 // 2080-010-017 // 5000-040-004
220-09[1]	INHABILITADO Conj.cent.K16-2470 (0012) M.Benz OM904LA-E2 – Rda.Comp. Fresada (SJT)	2-00-0480X // 5316 710 0012	5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 132-08B[1] // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 233-01[1] // 256-102[1] // 300002131313 // 256-171[1] // 300002130619	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 4934086 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7107 // 5316 970 7116 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7123 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7132 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7140 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: A3470960499 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023 // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5000-040-011
220-10[1]	INHABILITADO Conjunto central 451298-0010 GT2252S Ford Ranger 2.5 L (SJT)	1-00-0844 // 451298-0010	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010 // 195-226 R[1] // 235-123[1] // GT20-009	185-39[1] // 22-13 H[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-11[1]	INHABILITADO Conjunto central 433352-0018 GT1749LS - Hyundai (SJT)	433352-0018 // 1-00-0322	433352-0007 // 111-19[1] // 433352-0018 // 135-12[1] // 1GB0012 // 433352-0018 YUU // 195-14[1] // 1000-010-022 // 198-08[1] // 433352-0018 SS	185-96[1] // 246-15[1] // 22-13 H[1] // 246-146 F[1] // 708337-0002 // 708337-0001 // 8G17-200-100 // 03002900*** // 200101100691 // 466501-0005 // 5000-010-066 // 700917-0001
220-12[1]	INHABILITADO Conjunto central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L (SJT)	1-00-0366F // 451298-0019 // 1-00-0366*	111-62[1] // 451298-0019 // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 195-147[1] // 1000-010-366B // 214-03[1] // 215-04[1] // 256-11[1] // 03001A1105	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
220-13[1]	Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts. (SJT)	702315-0024 // 1-00-0660	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500 // 195-95[1] // 1000-010-111 // 212-02[1] // 220-13 R[1] // 256-109[1] // 300001090679	185-38[1] // 22-69 D[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334 // 5000-010-181
220-13 R[1]	Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts. REMAN (SJT)		702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500 // 195-95[1] // 1000-010-111 // 212-02[1] // 220-13[1] // 1-00-0660 // 256-109[1] // 300001090679	22-69 D[1] // 185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 5000-010-181 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334
220-14[1]	INHABILITADO Conjunto central RS2 K04 (0553) Amarok 180HP Rueda Compr. MFS (SJT)	5304 710 0553 // 2-00-0513X	132-14C[1] // 5304 710 0553 // 195-173[1] // 1000-030-221T // 231-19[1] // 7100-002-0181B // 7100-002-0181	185-242[1] // 22-124 B[1] // 1000 970 0051 // 1000 970 0069 // 1000 970 0097 // 1000 970 0101 // 1000 970 0114 // 1000 970 0252 // 5304 970 0126 // 5304 970 0144 // OEM: 03L145715C // OEM: 03L145715H // OEM: 03L145715M // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-144* // 5000-040-144-5600 // RK-K1-3
220-15[1]	INHABILITADO CCR 49373-09000 TD02H2-TVT21 Berlingo-Partner-308-DS3 1,6 DV6DTED(SJT)	49373-09000 // 5-00-1112	49373-09001 // 171-27[1] // 49373-09000 // 1401402905 // 179-05B[1] // 195-190[1] // 1000-050-164 // 256-85[1] // 03001A2353	185-121[1] // 22-65 B[1] // 49373-02000 // 49373-02001 // 49373-02002 // 49373-02012 // 49373-02013 // 49373-02022 // 49373-02023 // OEM: 9673283680 // 49373-02003 // 8M02-200-886 // 5000-050-027* // 5000-050-028
220-16[1]	INHABILITADO Conjunto Centr. GT1546JS (433289-0447) Renault Master dCi 125(SJT)	1-00-0940 // 433289-0447	805645 // 131-36F[1] // 433289-0447 // 171-63[1] // 1102015958 // 195-317[1] // 1000-010-516 // 235-83[1] // GT15-081	185-119[1] // 22-13 I[1] // 795637-0002 // 805900 // OEM: 8201054152 // 795637-0001 // 8G15-200-B33 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-17[1]	INHABILITADO Con.Cen. R2S KP35 (0511) Amarok 2,0LtsTDI-CR 180HP Rda.Com.MFS(SJT)	5435 710 0511 // 2-00-0514X	132-08A[1] // 5435 710 0511 // 132-08AF[1] // 195-181[1] // 1000-030-222T // 231-16[1] // 7100-002-0201B // 256-140[1] // 300002090661	185-242[1] // 22-59 F[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0030 // 1000 970 0051 // 1000 970 0068 // 1000 970 0069 // 1000 970 0096 // 1000 970 0097 // 1000 970 0100 // 1000 970 0101 // 1000 970 0112 // 1000 970 0113 // 1000 970 0114 // 1000 970 0252 // 1000 993 0115 // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-040 // 5000-040-040B
220-18[1]	INHABILITADO Conjunto Central GT25 443854-0156 Ssang Yong Musso (SJT)	1-00-0296A // 443854-0156	443854-0150 // 111-60[1] // 443854-0156 // 195-02 #[1] // 195-02[1] // 1000-010-010	185-57[1] // 248-43[1] // 22-27 D[1] // 454110-0001 // 454127-0001 // 454169-0001 // 454169-0002 // 454193-0001 // 454203-0001 // 454207-0002 // 454224-0001 // 704152-0001 // 454207-0001 // 8G25-200-039 // TBS-0646 // 5000-010-014
220-19[1]	Conjunto central HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts. (SJT)	4027948 // 3-00-1094	4031321 // 4032233 // 4043363 // 4032695 // 134-12B[1] // 4027948 // 134-27B[1] // 4027949 // 195-293[1] // 1000-020-183 // 211-02[1] // 215-14[1] // TDCG540209 // 218-04[1] // 235-21[1] // HX-013 // 256-141[1] // 300004181273	105-414[1] // 105-420[1] // 105-422[1] // 185-179[1] // 205-147[1] // 205-149[1] // 205-97[1] // 225-55[1] // 246-112[1] // 246-16[1] // 22-32 C[1] // 2837670 // 2837678 // 2837715 // 3767230 // 3772607 // 3782477 // 3782478 // 4027888 // 4031450 // 4033899 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4039029 // 4039031 // 4039140 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041760 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042556 // 4042557 // 4044081 // 4044089 // 4044096 // 4044769 // 4045748 // 4045820 // 4045842 // 4046100 // 4046107 // 4046548 // 4047412 // 4047413 // 4048282 // 4048932 // 4049949 // 4049950 // 4089916 // 4089919 // 4309215 // 4955151 // 4956106 // OEM: 5042733690 // TC0210344 // 4955895 // 805363 // 805468 // 805460 // 4047305 // 8C04-200-J33 // 4043003 // TDTC540293 // 5329572 // TDTC540294 // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // TURBO-H132 // 03002A0192 // 4041764 // 4051032 // 4051033 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
220-20[1]	CCR. S430S (p/Tbo.177996) J.Deere 370E/410E/460E – Mot.6135HDW07 (SJT)	4-00-1283		801-27[1] // RE538652 // 177996

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-21[1]	INHABILITADO Conj.cent. 433289-0099 GT1546S Peug.206/306/806–Xsara HDI 2,0–C5 (SJT)	1-00-0189 // 433289-0099	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 131-15F[1] // 171-52[1] // 1102015910 // 172-02[1] // 100-00066-500 // 195-64[1] // 1000-010-130 // 235-84[1] // GT15-010	185-61[1] // 185-70[1] // 22-13 I[1] // 706976-0002 // 706978-0001 // 8G15-200-172 // 706977-0002 // 8G15-200-116 // 5000-010-066H
220-22[1]	INHABILITADO CCR R2S KP39(0524) MB Sprinter 515 CDI–OM651DE22LA Rda.Com.Fres.(SJT)	2-00-0568X // 5439 710 0524	803951 // 132-07A[1] // 5439 710 0524 // 171-59[1] // 1303039921 // 195-107[1] // 1000-030-200T // 235-25[1] // P2S-003-HB	105-424[1] // 185-177[1] // 17-20EB[1] // 22-59 F[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0007 // 1000 970 0008 // 1000 970 0019 // 1000 970 0037 // 5304 970 0094 // 5439 970 0074 // 5439 970 0075 // 5439 970 0099 // 5439 970 0106 // 5439 970 0119 // 5439 970 0120 // JR-627-KP39 // JR-628-KP39 // OEM: 6510905480 // OEM: 6510905580 // 805834 // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // 2080-010-051 // 5000-040-040 // 5000-040-040B
220-23[1]	CCR. B03G (1855 710 0501) Merces Benz A 45 AMG Mot. M133MFA (SJT)	2-00-1142 // 1855 710 0501	256-113[1] // 1855 710 0501 // 300012130986 // 235-162[1] // B03-002 // 276-11 F[1] // S090-003-A	1855 970 0002 // 1855 970 0009 // 1855 970 0010 // 1855 970 0013 // OEM: 1330900280 // OEM: 1330900480
220-24[1]	INHABILITADO Conj.cent. 741661-0480 GTB1752VK Chevrolet S10 2,8Lts. (SJT)	1-00-0991 // 741661-0480	805606 // 256-01[1] // 741661-0480 // 03001A1935 // 195-617[1] // 1000-010-545 // 235-143[1] // GT17-070-1	185-303[1] // 22-13 L[1] // 22-13 P[1] // 246-150[1] // 814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 814067-0002 // 8G17-300-C56 // RK-G5-2 // 5000-010-066B // 200401111654
220-25[1]	INHABILITADO Conj. cent. CT VNT (p/tbo 17201-11080) Toyota Hilux 2,8. RC MFS (SJT)	7-00-0723X	805621 // 195-394[1] // 1000-060-130T // 212-05[1] // 41600401080 // 231-08[1] // 7100-006-0043 // 260-07[1] // SZI-11080 // 235-77[1] // CT-VNT3B	185-161[1] // 225-08[1] // 22-91 B[1] // 805822 // 17201-11080 // 8T16-300-D40 // TURBO-T013* // TURBO-T013S // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-26 F[1]	Con.cen. 768537-0006 MGT2260SDL BMW X5/X6 – S63 - Rda.Comp. MFS (SJT)	768537-0006 // 1-00-1580X	235-31[1] // 768537-0006 // GT22-043R	101-177[1] // 790463-0002 // 790463-0003 // 790463-0008 // 790463-0009 // 790484-0002 // 790484-0003 // 790484-0008 // 790484-0009 // 790484-0010 // OEM: 11657589085 // OEM: 11657589086 // OEM: 11657589086AI05 // OEM: 11657589086AI06 // OEM: 11657599837 // OEM: 11657599838 // OEM: 11657599838AI03 // OEM: 11657848115 // OEM: 11657848116 // OEM: 11657848320 // OEM: 7589085 // OEM: 7589086 // OEM: 7589086A // OEM: 7589086AI05 // OEM: 7589086AI06 // OEM: 7599838 // OEM: 7599838AI03 // OEM: 784831902 // OEM: 784831903 // OEM: 784832002 // OEM: 784832003 // 790463-0010
220-27[1]	CCR GTB1449VZL Citroen C4/5-Peugeot 3008 vs (SJT)	1-00-1386C	195-503[1] // 1000-010-557D // 235-07[1] // GT14-007	22-112 B[1] // 783248-0003 // 783248-0004 // 783248-0005 // 806497-0001 // 806497-0002 // 806497-0003 // 8G14-300-H37 // OEM: 0375P2 // OEM: 0375S6 // OEM: 0375S8 // OEM: 9677062780 // OEM: 9688361580 // 5000-010-227
220-28[1]	INHABILITADO Con.cen. GTDI12V Continental (p/Tbo. 2800013004280) BMW 318i F30N(SJT)	9-00-3139X	235-28[1] // CO-002BR	185-292[1] // 225-25[1] // 2681209 // 2800013005280 // 8643129 // OEM: 11652681209 // OEM: 11657633795 // OEM: 11657636784 // OEM: 11658643129 // OEM: 11659895980 // OEM: 7633795 // OEM: 9895980 // OEM: B1001020001 // 7636784 // 8D01-40M-M35 // TURBO-CO001-1S
220-29[1]	Conjunto central HX60 (4027023) Scania DSC14-13 / DSI12M (SJT)	3-00-3182 // 4027023	252-07[1] // 4027023	3536936 // 3536937 // 3591830 // 3591831 // 3592350 // 3592351 // 4033120 // 4033121 // OEM: 1384862 // OEM: 1423020 // OEM: 1423870 // OEM: 571530 // OEM: 571543
220-30[1]	INHABILITADO Conjunto central 1264 710 0002 S200 Deutz – RC. MFS (SJT)	1264 710 0002 // 4-00-1405X	1264 710 0001 // 133-05D[1] // 1264 710 0002 // 256-94 F[1] // 300003152007 // 195-633[1] // 1000-070-127T // 235-75[1] // S2-027B	22-51 B[1] // 1263 970 0000 // 1264 970 0004 // 1264 970 0005 // 1264 970 0006 // 1264 970 0007 // 1264 970 0009 // 1264 970 0022 // 1264 970 0061 // 5620 197 0006 // 5620 970 0006 // OEM: 04290808 // OEM: 04290809 // OEM: 04290813 // OEM: 04290814 // OEM: 04294368 // OEM: 04295289 // OEM: 04298096 // OEM: 04299478 // OEM: 04503634 // OEM: 1700701100 // OEM: 20917417 // OEM: 21496666 // OEM: 3801158 // OEM: 3801364 // 5000-030-021 // RK-S14-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-31[1]	INHABILITADO Conjunto central 409172-0054 TA3401 (6 cilindros) (SJT)	409172-0054 // 1-00-1589A	RE26344 // 111-10[1] // 409172-0054 // 115-55[1] // 805104 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 131-04C[1] // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 140-09[1] // C1182-02 // 214-04[1] // 235-74[1] // T3-003	22-01 G[1] // 444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001 // RE26120 // RE26291 // 5000-010-020
220-32[1]	INHABILITADO Conjunto central 408105-0281 TO4B49 Iveco – Fiat 150 (SJT)	408105-0281 // 1-00-1219	115-04[1] // 802050 // 131-12A[1] // 408105-0281 // 140-04[1] // 408105-0281 ZEK // C1027-01 // 195-639[1] // 1000-010-237C // 235-73[1] // T4-028	185-316[1] // 22-01 G[1] // 465547-0001 // 465547-0002 // 465547-0003 // 465640-0005 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0009 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0014 // 465640-0020 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0023 // 465640-0024 // 465640-0025 // 465640-0026 // 465640-0027 // 465640-0013 // 8G04-100-L24 // 5000-010-020
220-33[1]	Conj.central 169109 – 769109 S2EL-169 Mercedes Benz OM366LA (SJT)	169109 // 769109 // 4-00-1017	115-45[1] // 806140 // 133-25A[1] // 769109 // 169109	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 169107 // 169112 // 769107 // 769112 // OEM: 3760968799 // OEM: 3760968899 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
220-34[1]	INHABILITADO Conjunto central 408105-0343 TO4E05–TO4E45 John Deere (SJT)	408105-0343 // 1-00-1239A	115-54[1] // 805102 // 131-02B[1] // 408105-0343 // 215-41[1] // TDCG540374 // 235-85[1] // T4-045	22-01 G[1] // 465355-0001 // 465355-0002 // 465355-0005 // 465355-0006 // 465355-0007 // RE29308 // RE29309 // RE31258 // RE31259 // RE38343 // RE47045 // RE47047 // SE500259 // SE500263 // 5000-010-020
220-35[1]	INHABILITADO Conjunto Central 409172-0115 APL240 – TA31 Chevrolet D20 (SJT)	409172-0115 // 1-00-0824A	115-134[1] // 802744 // 115-26[1] // 802057-01 // 131-06C[1] // 409172-0115 // 235-185[1] // T3-033	105-311[1] // 105-400[1] // 808070 // 808037
220-36[1]	Conj. central 434766-0001/7/15 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5 (SJT)	434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1-00-0236	120-85[1] // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1-A-4420 // 195-54[1] // 1000-010-104	22-13 I[1] // 454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // 5000-010-066H
220-37[1]	INHABILITADO CCR GTD1449VKZ Fiat Toro 4 cil. 2.0 (p/Tbo.821785-0002) RC.MFS (SJT)	1-00-1339X	195-475[1] // 1000-010-602T // 256-32[1] // 03001A2973 // 235-64[1] // GT14-047B	185-219[1] // 22-121 B[1] // 821758-0002 // 821785-0005 // 821785-0006 // OEM: 55258240 // 805549 // OEM: 55282309 // 821785-0002 // 8G14-300-H78 // 5000-010-203
220-38[1]	INHABILITADO Conj. Cent. 409172-0081 APL052-TA3164-TA3128 Volkswagen 7.110 (SJT)	1-00-0829 // 409172-0081	409172-0085 // 115-129[1] // 802746 // 115-19[1] // 802113-01 // 115-36[1] // 805057 // 115-98[1] // 802073 // 131-09C[1] // 409172-0081 // 215-38[1] // TDCG540356	465805-0002

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-39[1]	INHABILITADO Conjunto Central TO4B71 Perkins 6-354 FII (408105-0383) (SJT)	1-00-0828 // 408105-0383	408077-0104 // 408105-0089 // 111-03[1] // 115-07[1] // 804009 // 131-07A[1] // 408105-0383 // 140-06[1] // 408105-0383 ZEK // C1029-02 // 195-560[1] // 1000-010-284	22-01 G[1] // 0R5824 // 465088-0001 // 465088-0002 // 465088-0003 // 465154-0001 // 465154-0002 // 465154-0003 // 465154-0005 // 465154-0006 // 465154-0012 // 465154-0013 // 465154-0019 // 465154-0022 // 465154-0023 // 465154-0026 // 465740-0003 // 6N8477 // 8G04-100-269 // 8G04-100-395 // 8N4774 // 5000-010-020
220-40[1]	INHABILITADO Conjunto central 313709 S1B OM364LA (SJT)	313709 // 4-00-0578	133-07E[1] // 170484 // 312937 // F-113-03[1] // 313709 // 235-79[1] // S1-001	22-40 D[1] // 314203 // 1153 970 0007 // 170429 // 312770 // 312936 // 313708 // 314359 // 315494 // 713709 // 715264 // OEM: 3640966199 // OEM: 836747517 // OEM: 836764049 // OEM: 88647600 // TC0480338 // 5000-030-016
220-41[1]	INHABILITADO Conjunto central 443854-0222 GT2252S Volare MWM 4.07 TCA (SJT)	1-00-3200 // 443854-0222	235-177[1] // 443854-0222 // GT20-055	704757-0001 // 704757-0002 // OEM: 905292010064 // OEM: 905292010076
220-42[1]	Conjunto central VB10 RHF4H Toyota Corolla 2,0Lts (SJT)	6-00-0415	178-06B[1] // 271-14[1] // SW-1789-CHRA	246-124 A[1] // 22-58 C[1] // 17201-27020 // 17201-27050 // VA420040 // VA420052 // VB420052 // VC420052 // VD420052 // 200105100368 // VE420052 // 5000-080-027
220-43[1]	INHABILITADO CCR. B1G (1158 710 0001) Perkins/Deutz/Volvo (RC.Øm 44,2 ØM 63,6)(SJT)	2-00-3118 // 1158 710 0001	806266 // 195-537[1] // 1158 710 0001 // 1000-030-322 // 235-60[1] // B1-004	185-200[1] // 22-83 B[1] // 1158 950 0000 // 1158 970 0002 // 1158 970 0003 // 1158 970 0008 // 1158 970 0009 // 1158 970 0031 // JR-840 // OEM: 04294260 // OEM: 04294688 // OEM: 04294689 // OEM: 04297800 // OEM: 04299151 // OEM: 04299152 // OEM: 04299161 // OEM: 04299982 // OEM: 04299983 // OEM: 04912833 // OEM: 21092586 // OEM: 21178995 // OEM: 21179081 // OEM: 21247356 // OEM: 2674A801 // 805978 // 1158 970 0000 // 8B01-200-B43 // 5000-030-124
220-44[1]	CCR B01G (P/Tbo.1640 970 0015) Fiat/Jeep T270 1,3 Giro inv. MFS(SJT)	2-00-3196X	805688 // 235-78[1] // B01-012BR	22-107 B[1] // 1640 970 0001 // 1640 970 0002 // 1640 970 0003 // 1640 970 0006 // OEM: 46338361 // OEM:800003573 // 2-30-5014 // RK-BW8-1R
220-45[1]	Conjunto central 451298-0028 GT2259S Ford F-250 MWM 4,2L (SJT)	1-00-0995 // 451298-0028		22-13 I[1] // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-46[1]	INHABILITADO CCR GTD2060VZ(P/Tbo.888580-1)VW Amarok 3.0Rdi V6(P/1 esp Fij G.V)(SJT)	1-00-1531X	131-01P[1] // 131-01PR[1] // 235-27[1] // GT20-072B	22-112 C[1] // 101-179[1] // 185-313[1] // 839077-0002 // 839077-0008 // 839077-0009 // 839077-0011 // 839077-1011 // 880026-0001 // 881651-0001 // 892460-0001 // OEM: 059145873BP // OEM: 059145873CH // OEM: 059145873CL // OEM: 059145873DB // OEM: 059145873ES // OEM: 059145873FA // OEM: 059145873FM // 5000-010-241 // 888580-0001 // 8G20-30M-N75
220-47[1]	INHABILITADO CCR RHF4/JHJ(P/Tbo. A2600902500)M-Benz clase A/B/C/E/CLA 2,0L(SJT)	6-00-1314X	195-557[1] // 1000-040-181T // 235-105[1] // RHF4-072B	AL0069 // F41CAY-SR057 // F41CEY-SR082B // OEM: 117344 // OEM: 117347 // OEM: 117436 // OEM: 117944 // OEM: 117946 // OEM: 117947 // OEM: 156944 // OEM: 156946 // OEM: 156947 // OEM: 176044 // OEM: 176046 // OEM: 176047 // OEM: 246244 // OEM: 246246 // OEM: 246247 // OEM: 2600902500 // OEM: 2700901480 // OEM: 270090148080 // OEM: 2700901880 // OEM: 270090188080 // OEM: 270090298080 // OEM: A2600902500 // OEM: A2700901880 // OEM: A2700902980 // OEM: AL0068 // OEM: AL0069 // OEM: AL0087
220-48[1]	CCR R2S B2 VW Constellation-MAN D0836 (MFS) (P/Tbo10009700260/311)(SJT)	2-00-3198BX	235-243[1] // R2S-067-LB	801-60[1] // OEM: 07W145703S // OEM: 61.09101-7287 // 1000 970 0260
220-49[1]	INHABILITADO CCR GTD2060VZ(p/Tbo.888580-1)VW Amarok 3.0Rdi V6(P/3 esp Fij G.V)(SJT)	1-00-3201X	195-579[1] // 1000-010-683T // 235-68[1] // GT20-099B	22-112 C[1] // 101-179[1] // 185-313[1] // 839077-0002 // 839077-0008 // 839077-0009 // 839077-0011 // 839077-1011 // 880026-0001 // 881651-0001 // 892460-0001 // OEM: 059145873BP // OEM: 059145873CH // OEM: 059145873CL // OEM: 059145873DB // OEM: 059145873ES // OEM: 059145873FA // OEM: 059145873FM // 5000-010-241 // 888580-0001 // 8G20-30M-N75
220-50[1]	CCR R2S B1 VW-MAN Constellation D0836 (R.C MFS) (P/Tbo10009700260)(SJT)	2-00-3198AX // 2-00-3180X*	235-275[1] // R2S-067-1HB	801-60[1] // OEM: 07W145703S // OEM: 61.09101-7287 // 1000 970 0260
220-51[1]	INHABILITADO CCR.CT16(P/Tbo.17201-11120)Toyota Hilux 2,8L(Ball bearing --C/Rod)(SJT)	7-00-3197X	805684 // 215-28[1] // TDCG540319 // 215-28 F[1] // TDCG540311 // 220-51 F[1] // 7-00-3197JX // 235-92[1] // CT-VNT7BG // 195-598[1] // 1000-060-139TR // 195-598 F[1] // 1000-060-139T // 195-598 FR[1]	185-308[1] // 205-155 F[1] // 225-35[1] // 17-42EB[1] // 805971 // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // TDTC540310 // TURBO-T031 // 2080-010-078 // VSG-T006
220-51 F[1]	INHABILITADO CCR CT16 (P/ Tbo. 17201-11120) Toyota Hilux 2,8 Lts (C/Buje) (SJT)	7-00-3197JX	805684 // 215-28 F[1] // TDCG540311 // 195-598[1] // 1000-060-139TR // 195-598 F[1] // 1000-060-139T // 195-598 FR[1] // 215-28[1] // TDCG540319 // 220-51[1] // 7-00-3197X // 235-92[1] // CT-VNT7BG	185-308[1] // 205-155 F[1] // 225-35[1] // 17-42EB[1] // 805971 // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // TDTC540310 // TURBO-T031 // 2080-010-078 // VSG-T006

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-52 FQ[1]	INHABILITADO CCR.478713 S300BV131 John Deere 6068H(S/sensor/BH mod)R.Comp.MFS(SJT)	4-00-1415AX // 478713	133-12CQ[1] // 478713 // 235-29 FQ[1] // S3-038 // 235-29 Q[1]	801-88[1] // 22-42 C[1] // 11471620 // 11527050 // 1370 970 0007 // 1370 970 0024 // 1370 970 0029 // 1370 970 0036 // 175328 // 175904 // 176339 // 177153 // 177294 // 177295 // 177312 // 178737 // 178739 // 478737 // DZ108144 // DZ108148 // DZ108149 // DZ108154 // RE525472 // RE527144 // RE528883 // RE529142 // RE534523 // RE534538 // RE534544 // RE534548 // RE535680 // RE535685 // RE535686 // RE535689 // SE501680 // SE502352 // 176483 // 318393 // 5000-030-018
220-53[1]	INHABILITADO Conjunto cent. CZ K27-45/100/183 (323045) J.Deere vs. Motor 6068 (SJT)	323045 // 9-00-1534B	173-06[1] // 323045 // 175-02AF[1] // 256-129[1] // 300002161708	22-92 B[1] // 3990023045 // 3990023100 // 3990023183 // K27-100-02 // K27-183-01 // K27-45-01 // K27-45-05 // RE500289 // RE503535 // RE520360 // RE527380 // 5000-090-002
220-54[1]	INHABILITADO CCR. 49173-08200 TD025M-05T-3.3 Kubota Industrial 1,5 D1105T (SJT)	5-00-1052 // 49173-08200	49173-08250 // 179-08B[1] // 49173-08200 // 179-08BP[1] // 258-30[1] // TBS-02M-1727	205-173 F[1] // 248-52[1] // 22-65 C[1] // 49173-03410 // 49173-03411 // 49173-03412 // 49173-03420 // 49173-03421 // 49173-03430 // 49173-03440 // 49173-03441 // 49173-03442 // 49173-03450 // 49173-03451 // 49173-03452 // 49173-03460 // 49173-03461 // 49173-03462 // 49173-04220 // 49173-04430 // 49173-07400 // OEM: 1A024-17015 // OEM: 1A024-17016 // OEM: 1E010-17016 // OEM: 1E038-17016 // OEM: 1E038-17017 // OEM: 1E038-17018 // OEM: 1E288-17011 // OEM: 1E288-17012 // OEM: 1E288-17013 // OEM: 1G643-17015 // OEM: 1G643-17017 // OEM: 1G676-17011 // OEM: 1G676-17012 // OEM: 1G676-17013 // OEM: 1G730-17014 // 49173-03400 // TDTC540387 // TBS-1727 // 5000-050-024
220-55[1]	INHABILITADO Conj. central CZ C15-020 (315020) John Deere Tractor Mot.4045H (SJT)	315020 // 9-00-1662A	173-02[1] // 315020 // 173-02 Z[1] // 175-01B[1] // 256-150[1] // 300040141970 // 271-16[1] // SW-1233-CHRA // 271-16 F[1] // SW-1233-CHRA-MFS	22-94 B[1] // C15-020-02 // C15-020-03 // C15-020-04 // C15-020-05 // C15-020-06 // C15-034-01 // C15-034-02 // C15-034-03 // C15-034-04 // C15-034-05 // RE540548 // RE540549 // RE540662 // RE540663 // RE544469 // RE556695 // RE564494 // RE564495 // RE567043 // RE567044 // 5000-090-005
220-56[1]	INHABILITADO CCR.GT4294S (p/Tbo. 807800-6) Iveco Stralis 480cv.- Cursor 13 E5 (SJT)	1-00-1764X	256-130[1] // 300001191894	246-127[1] // 805877 // 200101191540 // 807800-0006

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
220-57[1]	INHABILITADO CCR S200G (5620 710 0001) Deutz/Volvo TCD2012L6 5.7 L/ RC MFS (SJT)	4-00-1050X // 5620 710 0001	133-21D[1] // 5620 710 0001 // 235-145[1] // S2-004 // 256-20[1] // 03001A2706 // 256-37[1] // 03001A1157	22-51 B[1] // 185-321 F[1] // 205-171[1] // 225-54 F[1] // 246-67[1] // 1258 970 0034 // 1258 970 0035 // 5620 197 0002 // 5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04503659 // OEM: 04505493 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // 5000-030-021 // RK-S14-1 // 5620 970 0023 // 8S02-200-H79 // 5620 970 0017 // TDTC540348 // TURBO-S042 // 03002A1455
220-58[1]	CCR.S200 (319027) Deutz – Volvo Combine 7,2Lts mot.BF6M1013FC (SJT)	319027 // 4-00-1524	195-631[1] // 319027 // 1000-070-117	318736 // 318766 // OEM: 04259313KZ // OEM: 20593209 // OEM: 3802189 // OEM: 4259313
220-59[1]	INHABILITADO CCR R2S B1 VW Constellation-MAN D0836 (MFS)(P/Tbo.10009700311)(SJT)	2-00-3198AX	220-59 R[1] // 2-00-3198AX // 235-242[1] // R2S-067-HB	
220-59 R[1]	CCR R2S B1 VW Constellation-MAN D0836 (MFS)(P/ 10009700311)REMAN (SJT)	2-00-3198AX	220-59[1] // 2-00-3198AX // 235-242[1] // R2S-067-HB	
220-60[1]	Conjunto central 176648 S300 John Deere 6081H (SJT)	176648 // 4-00-1678	176643 // 133-02C[1] // 176648 // 256-177[1] // 300003190799	22-42 C[1] // 173296 // 173562 // 176120 // 177283 // 477283 // RE516848 // RE518653 // RE518836 // RE529597 // 318393 // 5000-030-018
220-61[1]	INHABILITADO CCR.GTD1449V(P/Tbo.912016-1)M.Benz VS30 Sprinter517 2.0TD OM654(SJT)	1-00-1652X	235-305[1] // GT14-065B	101-185[1] // 831120-0001 // 831120-0006 // 831120-0007 // 831120-0009 // 831120-0010 // 911638-0001 // OEM: 654090080080 // OEM: A6540900800 // OEM: A6540901901 // OEM: A6540902001 // OEM: A6540902400 // OEM: A6540903601 // OEM: A6540904500 // OEM: A6540909300 // 883947-0001 // 912016-0001
220-62[1]	Conj.cent. 797636-0032 GTC4502BNS New Holand Harvester Cursor 11 (SJT)	1-00-1568	195-627[1] // 797636-0032 // 1000-010-642	821766-0004 // 821766-0006 // 826996-0001 // 826996-0002 // 897841-0001 // OEM: 5801621241 // OEM: 5801674711 // OEM: 5801674721 // OEM: 5801904553 // OEM: 5802744437
231-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-2072 (0504) Audi A3-VW Golf - Bora 1.8 Lts.(SRE)	5303 710 0504	112-13[1] // 5303 710 0504 // 120-18[1] // 1-D-3337 // 132-12C[1] // 195-328[1] // 1000-030-004B // 199-10[1]	22-14 J[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5000-040-003

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
231-02[1]	INHABILITADO Conjunto central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SRE)	5435 710 0500 // 7100-002-0013	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 115-180[1] // 805609 // 200-02[1] // CNR.3171 // 256-09[1] // 03001697	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
231-03[1]	INHABILITADO Conjunto central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (SRE)	7100-002-0011 // 5435 710 0502	805655 // 112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 256-12[1] // 03001707	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
231-04[1]	INHABILITADO Conjunto central HY55V (4034048) Iveco Cursor 13(SRE)	7100-007-0003 // 4034048	805702 // 134-01IQ[1] // 4034048 // 235-170 Q[1] // HY55-001	22-79 D[1] // 801-76[1] // 3769433 // 3773773 // 3791621 // 4046946 // 4046947 // OEM: 05042521420 // OEM: 05042521440 // 5000-020-024 // 808129
231-05[1]	INHABILITADO Conjunto central KTR90-232E (6506-21-5920) Komatsu Excavator(SRE)	6506-21-5920 // 7100-009-0008	195-623[1] // 6506-21-5920 // 1000-090-004B	6506-21-5010 // 6506-21-5011
231-06[1]	INHABILITADO CCR GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50 (Rda comp.MFS) (SRE)	7100-001-0366	131-03L[1] // 172-28[1] // 100-00371-500 // 195-88[1] // 1000-010-344 // 256-105[1] // 300001120313	185-42[1] // 22-13 H[1] // 767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // 767720-0004 // 8G20-300-672 // 5000-010-066
231-07[1]	INHABILITADO CCR CT16V (p/tbo 17201-11070) Toyota Hilux 2,4 Lts. Motor 2GD-FTV(SRE)	7100-006-0041B // 7100-006-0041*	195-411[1] // 1000-060-131T // 235-128[1] // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS // 256-121[1] // 300007090001 // 258-18[1] // TBS-02T-1999-X // 258-18 V[1]	185-162[1] // 225-07[1] // 17-37EB[1] // 22-91 B[1] // 17201-11070 // 8T16-300-E59 // TURBO-T015* // TURBO-T015S // 2080-010-055 // VSG-T003 // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1
231-08[1]	INHABILITADO Conj. cen. CT VNT (p/tbo 17201-11080) Toyota Hilux 2.8. RC MFS (SRE)	7100-006-0043	805621 // 195-394[1] // 1000-060-130T // 212-05[1] // 41600401080 // 260-07[1] // SZI-11080 // 220-25[1] // 7-00-0723X // 235-77[1] // CT-VNT3B	185-161[1] // 225-08[1] // 22-91 B[1] // 805822 // 17201-11080 // 8T16-300-D40 // TURBO-T013* // TURBO-T013S // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1
231-09[1]	INHABILITADO Conj.cent. R2S KP35 Rda. Comp. Fresada–VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR (SRE)	5435 710 0510 // 7100-002-0159	132-05A[1] // 5435 710 0510 // 195-97[1] // 1000-030-215T // 115-181[1] // 803942	105-416[1] // 105-432 Q[1] // 185-190[1] // 22-59 E[1] // 22-59 F[1] // 805813 // 805814 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 5000-040-039 // 5000-040-040

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
231-10[1]	INHABILITADO CCR R2S K04 Rda. Comp. Fresada – VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP (SRE)	7100-002-0160 // 5304 710 0550	132-06C[1] // 5304 710 0550 // 132-07C[1] // 195-100[1] // 1000-030-216T // 220-04[1] // 2-00-0904X // 235-22[1] // R2S-000-LB	105-432 Q[1] // 105-439[1] // 185-190[1] // 22-14 J[1] // 5304 970 0110 // 5304 970 0128 // 5304 970 0140 // 805814 // 805812 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 5000-040-003
231-11[1]	INHABILITADO CCR CT16V(17202-90040) P/tbo 17201-0L040 Toy. Hilux SRV/SR 3.0 (SRE)	7100-006-002G1 // 17202-90040 // 7100-006-0002*	115-176[1] // 802925 // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 216-02 F[1] // 256-10[1] // 03001857 // 195-24 R[1] // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS	105-397[1] // 185-47[1] // 225-06[1] // 22-74 B[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 805335 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S // 5000-070-022 // 5000-070-105*
231-12[1]	INHABILITADO Conj. Cent. K16-2470 (0012) M. Benz OM904LA-E2 (SRE) RC. Fundición	7100-002-0038 // 5316 710 0012	5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 132-08B[1] // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 233-01[1] // 220-09[1] // 2-00-0480X // 256-102[1] // 300002131313 // 256-171[1] // 300002130619	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 4934086 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7107 // 5316 970 7116 // 5316 970 7117 // 5316 970 7123 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7132 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7140 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023 // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5000-040-011
231-13[1]	INHABILITADO Conjunto central 443854-0176 APL759 Chevrolet S10 (SRE)	443854-0176 // 7100-001-0146	111-31 A[1] // 443854-0176 // 115-38[1] // 805029-01 // 131-07E[1] // 131-07ER[1] // 443854-0176 TUR REM // 195-224[1] // 1000-010-367	185-144[1] // 22-27 E[1] // 704090-0001 // 8G25-200-494 // 5000-010-005

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
231-14[1]	INHABILITADO CCR KP39-1873 p/Tbo.0007/0011 Bora–Passat–Audi A3 (SRE)	7100-002-0026	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
231-15[1]	INHABILITADO Conj.central GTB2256VK Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (SRE)	7100-001-0298	803966 // 131-06L[1] // 195-252[1] // 1000-010-481 // 258-02[1] // TBS-02G-1599 // 235-18[1] // GT22-035	105-435[1] // 185-193[1] // 22-13 H[1] // 798166-0007 // 812971-0007 // OEM: BK3Z-6K682-U // 805499 // 812971-0006 // 8G22-300-993 // 5000-010-066
231-16[1]	INHABILITADO Con.Cen. R2S KP35 (0511) Amarok 2,0LtsTDI-CR 180HP Rda.Com.MFS(SRE)	5435 710 0511 // 7100-002-0201B	132-08A[1] // 5435 710 0511 // 132-08AF[1] // 195-181[1] // 1000-030-222T // 220-17[1] // 2-00-0514X // 256-140[1] // 300002090661	185-242[1] // 22-59 F[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0030 // 1000 970 0051 // 1000 970 0068 // 1000 970 0069 // 1000 970 0096 // 1000 970 0097 // 1000 970 0100 // 1000 970 0101 // 1000 970 0112 // 1000 970 0113 // 1000 970 0114 // 1000 970 0252 // 1000 993 0115 // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-040 // 5000-040-040B
231-17[1]	INHABILITADO Conjunto central GTC1446VMZ Amarok 120HP - 140HP Motor CDBA (SRE)	7100-001-0364	803949 // 131-01M[1] // 195-271[1] // 1000-010-432 // 256-97[1] // 300001100459	185-215[1] // 185-251 AQ[1] // 22-112 B[1] // 803955-0007 // 805935 // 809603-0001 // OEM: 03L253014AV300 // OEM: 03L253014AV351 // OEM: 03L253014AV700 // OEM: 03L253014C // OEM: 03L253016SV300 // 803955-0003 // 8G14-30M-798 // 5000-010-227
231-18[1]	INHABILITADO Conj.cen.GTB1756VK Chev.S10 2,8Lts – Mot. RA428 p/Tbo.797001-0001(SRE)	7100-001-0219	131-05L[1] // 195-231[1] // 1000-010-449 // 235-282[1] // GT17-070 // 256-70[1] // 300001121769	185-202[1] // 22-13 H[1] // 797001-0001 // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 797001-0002 // 8G17-300-879 // 5000-010-066
231-19[1]	INHABILITADO Conjunto central RS2 K04 (0553) Amarok 180HP Rueda Compr. MFS (SRE)	7100-002-0181B // 5304 710 0553 // 7100-002-0181	132-14C[1] // 5304 710 0553 // 195-173[1] // 1000-030-221T // 220-14[1] // 2-00-0513X	185-242[1] // 22-124 B[1] // 1000 970 0051 // 1000 970 0069 // 1000 970 0097 // 1000 970 0101 // 1000 970 0114 // 1000 970 0252 // 5304 970 0126 // 5304 970 0144 // OEM: 03L145715C // OEM: 03L145715H // OEM: 03L145715M // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-144* // 5000-040-144-5600 // RK-K1-3

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
231-20[1]	INHABILITADO Con.cen.HE200WG (3773813) GAZ Valdai/F.F4000 – Cummins ISF4/ISBE4(SRE)	7100-007-0166 // 3773813	3775929 // 195-463[1] // 3773813 // 1000-020-192 // 235-297[1] // HE-008	105-433[1] // 22-99 B[1] // 3756528 // 3769718 // 3769719 // 3772741 // 3772742 // 3773078 // 3773079 // 3773080 // 3773081 // 3773119 // 3773120 // 3773121 // 3773122 // 3776281 // 3776285 // 3777896 // 3777897 // 3778528 // 3778529 // 3779514 // 3779515 // 3781092 // 3781093 // 3785293 // 3785294 // 3786530 // 3786531 // 3786554 // 3786629 // 3786832 // 3787105 // 3787121 // 3787123 // 3787125 // 3788101 // 3788102 // 3789076 // 3789077 // 3790133 // 3790134 // 3790141 // 3790142 // 3790143 // 3790144 // 3792638 // 3792639 // 3794988 // 3794989 // 4033812 // 4033865 // 4033960 // 4309280 // 4309411 // 4309412 // 4309427 // 4309463 // 5350075 // 5350076 // 805871 // 5000-020-112
231-21[1]	INHABILITADO Conjunto Central 443854-0177 APL821 Ford F100 HSD (SRE)	443854-0177 // 443854-5177 // 7100-001-0403	111-30 A[1] // 115-100[1] // 805243 // 115-37[1] // 805059 // 131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM // 195-228[1] // 1000-010-405 // 235-121[1] // GT25-010	185-145[1] // 185-152[1] // 22-27 E[1] // 704091-0001 // 8G25-200-H09 // 704344-0001 // 8G25-200-803 // 5000-010-005
231-22[1]	INHABILITADO Conjunto Central 443854-0119 TB0227 Palio - Siena (SRE)	443854-0119 // 7100-001-0328	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16 A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 172-21[1] // 100-00217-500 // 195-104[1] // 1000-010-368 // 256-107[1] // 300001101428	105-147[1] // 185-97[1] // 22-25 D[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 805227-01 // 466856-0003 // 8G02-200-325 // 5000-010-185
231-23[1]	INHABILITADO Conjunto Central 703891-0044 GT2256V Ford Ranger (SRE)	703891-0044 // 7100-001-0131	111-61[1] // 703891-0044 // 111-61 Z[1] // 131-05G[1] // 192-07[1] // 192-07 R[1] // 195-35[1] // 1000-010-337 // 235-12[1] // GT22-010	185-33[1] // 22-13 H[1] // 724652-0007 // 724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612 // 5000-010-066

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
231-24[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX35-HX35W 3538421-4027212 6BTAA Iveco Tector (SRE)	4027212 // 3538421 // 7100-007-0036	4030686 // 802912 // 114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 194-13[1] // 3538421 SM // 195-160[1] // 1000-020-123 // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 215-17[1] // 4030868 // TDCG540226 // 218-05[1] //	105-384[1] // 105-385[1] // 105-392[1] // 105-408[1] // 105-431[1] // 185-143[1] // 185-197[1] // 185-86[1] // 205-127[1] // 22-32 C[1] // 3538868 // 3538872 // 3538881 // 3538882 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3594634 // 3594635 // 3597911 // 3597912 // 3797241 // 3797242 // 3800988 // 3802878 // 4033681 // 4037470 // 4038209 // 4038211 // 4038287 // 4038598 // 4039333 // 4039632 // 4041424 // 4041425 // 4041427 // 4042667 // 4042762 // 4043678 // 4044098 // 4044099 // 4044103 // 4044104 // 4044127 // 4044128 // 4044324 // 4044325 // 4044890 // 4045785 // 4046281 // 4955155 // 4955691 // 4955748 // 4955749 // 5324938 // 5359324 // 5451622 // 5452777 // 6754-81-8181 // 6754-81-8240 // 805519 // 805563 // 805565 // 805552 // 805595 // 805562 // 4038597 // 6754-81-8190 // 8C03-200-B80 // 4037469 // 8C03-100-B81 // 3802881 // 8C03-200-A87 // 4038289 // TDTC540225 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
232-01 F[1]	INHABILITADO Conj.Cen.H1C Cummins 6BT Øm R.C. 52,0 mm.No compatible c/original(SFY)			

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
233-01[1]	INHABILITADO Conjunto Central K16-2470 (0012) Mercedes Benz OM904LA-E2 (SCTS)	5316 710 0012	5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 132-08B[1] // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 220-09[1] // 2-00-0480X // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 256-102[1] // 300002131313 // 256-171[1] // 300002130619	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 4934086 // 5316 970 0060 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // 5316 970 7140 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0110 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // OEM: A3470960499 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175609 // 80000175683 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5316 970 7111 // 5000-040-011 // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023
233-02[1]	INHABILITADO Conjunto central 49135-08801 TF035 Mitsubishi L200 2,5lts. (SCTS)	49135-08801	803604 // 135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 179-02A[1] // 119-16[1] // 49135-08801 // 195-108[1] // 1000-050-109 // 197-09[1] // 256-92[1] // 300006100908	22-64 C[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 5000-050-017 // 49135-02652 // 8M35-300-526
233-03[1]	INHABILITADO Conjunto Central K24-2671 Mercedes Benz OM924LS-E3–Rda.Com.Alum.(SCTS)	5324 970 7119-CHRA	70000175672 // 80000175672 // 195-105[1] // 1000-030-203T // 195-99[1] // 1000-030-203 // 256-128[1] // 300002140623 // 258-28[1] // TBS-02K-2306	246-33[1] // 22-57 B[1] // 185-233[1] // 246-66[1] // 5324 970 7106 // 5324 970 7107 // 5324 970 7111 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // 5324 970 7124 // 03002A0781 // 5324 970 7114 // 5000-016-015* // 5000-040-010 // 8B24-200-D80 // 03002A0623

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
234-01[1]	INHABILITADO Conj. cent.KP39-1873 p/Tbo.0007/0011/otros VW Bora–Passat–Audi A3(SNO)	NO-CH-001	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 231-14[1] // 7100-002-0026 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
235-01[1]	INHABILITADO Conj. cent.KP39-1873 p/Tbo.0007/0011/otros VW Bora–Passat–Audi A3(SKE)	#KP39-003	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-401[1] // 1000-030-105B // 195-44[1] // 1000-030-105 // 231-14[1] // 7100-002-0026	185-18[1] // 22-59 D[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033* // 5000-040-032
235-02[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI (SKE)	K03-017 // 5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 120-40[6] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103	22-14 I[1] // 185-29[1] // 5000-040-004 // 5303 970 0055 // 8B03-200-322 // JR-322*
235-03[1]	INHABILITADO Con.cen.MGT1446Z 786825-0010 Alfa R.MiTo-Fiat Punto 1.4 T-Jet 16V(SKE)	786825-0010 // GT14-015	786825-0008 // 195-512[1] // 786825-0010 // 1000-010-475 // 256-120[1] // 300001101102 // 258-07[1] // TBS-02G-2295	799502-0001 // 799502-0002 // 810944-0004 // 810944-0005 // 810944-0006 // 810944-0009 // 810944-0011 // 811311-0001 // 811311-0002 // 812812-0006 // 8G14-400-N46 // OEM: 04892938AB // OEM: 04892938AC // OEM: 04892938AD // OEM: 04892938AE // OEM: 04892938AF // OEM: 55219660 // OEM: 55222266 // OEM: 55231115 // OEM: 55238189
235-04[1]	INHABILITADO Conjunto central MGT1549ZDL 803649-0002 BMW 118i F20 1,6L (SKE)	803649-0002 // GT15-094	803649-0001 // 805651 // 195-474[1] // 803649-0002 // 1000-010-598 // 256-45[1] // 03001A2802	185-261[1] // 22-112 B[1] // 809200-0004 // 809200-0005 // 820021-0001 // OEM: 11627633925 // OEM: 11627645758 // OEM: 11627645759 // OEM: 7606645AI05 // OEM: 7643717AI01 // OEM: 7643719AI01 // 819997-0001 // 8G15-40M-N05 // 5000-010-227

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-05[1]	Conjunto central VB6 RHF4 (VAX40015) Toyota Avensis 2,0L (SKE)	RHF4-026 // VAX40015	195-359[1] // VAX40015 // 1000-040-132	246-122[1] // 22-58 B[1] // 17201-27010 // VA420034 // VB420034 // VC420034 // VD420034 // VE420034 // VF420034 // VG420034 // 200105100368 // VH420034 // 1HH0127 // 5000-080-025
235-06[1]	CCR JH5/JHJ RHF5 (p/tbo 06K145702T) VW Golf-Audi TT-A1-A3 RC.MFS(SKE)	RHF5-031BR // RHF5-031*	115-171[1] // 805631 // 256-137[1] // 300005110532 // 271-03 #[1] // SW-0983-CHRA // 271-03[1]	225-09[1] // OEM: 06K145702Q // OEM: 06K145702R // OEM: 06K145702T // OEM: 06K145722G // OEM: 06K145722L // OEM: 06K145722R // OEM: 06K145874C // OEM: 06K145874L // OEM: 06K145874M // OEM: 06L145702D // OEM: 06L145702M // OEM: 06L145702P // OEM: 06L145722B // OEM: 06L145722D // OEM: 06L145722C // OEM: 06L145874D // OEM: 06L145702Q // TURBO-I327S
235-07[1]	INHABILITADO Conjunto central GTB1449VZL Citroen C4/5-Peugeot 3008 vs (SKE)	GT14-007	195-503[1] // 1000-010-557D // 220-27[1] // 1-00-1386C	22-112 B[1] // 783248-0003 // 783248-0004 // 783248-0005 // 806497-0001 // 806497-0002 // 806497-0003 // 8G14-300-H37 // OEM: 0375P2 // OEM: 0375S6 // OEM: 0375S8 // OEM: 9677062780 // OEM: 9688361580 // 5000-010-227
235-08[1]	Conj. central TD04HL-13G (49189-08110) Caterpillar Motor 3044C (SKE)	TD04-059 // 49189-08110	179-19A[1] // 49189-08110 // 258-24[1] // TBS-02M-0452	22-16 B[1] // 10R7602 // 234-4894 // 235-4964 // 49189-00800 // 49189-00810 // 49189-02410 // 49189-02420 // 49189-02430 // 49189-02440 // 49189-02710 // 49189-02711 // OEM: ME080442 // OEM: ME080443 // 5000-050-004
235-09[1]	INHABILITADO Conjunto central 786980-0002 MGT1238Z Alfa Romeo MITO 1.4 (SKE)	786980-0002 // GT12-015	111-76[1] // 786980-0002 // 257-01[1] // 1102-040-002 // 195-478[1] // 1000-010-610	225-30[1] // 793996-0001 // 793996-0003 // 811310-0002 // 812811-0001 // 812811-0004 // OEM: 55228036 // OEM: 55248412 // 793996-0004 // 793996-0002 // TURBO-G227S

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-100[1]	Conjunto Central HX35 - HX35W 3537815 Cummins 6BT (SKE)	3537815 // HX-021	134-02B[1] // 3537815 // 195-301[1] // 1000-020-136	185-238[1] // 22-32 C[1] // 3834949 // 3532042 // 3532043 // 3532492 // 3532493 // 3532494 // 3532495 // 3532496 // 3532497 // 3532498 // 3532898 // 3532899 // 3532900 // 3533320 // 3534333 // 3534917 // 3534918 // 3534921 // 3534922 // 3534923 // 3534924 // 3534925 // 3534926 // 3534975 // 3534976 // 3534977 // 3534978 // 3534979 // 3534980 // 3534981 // 3534982 // 3534983 // 3536160 // 3536161 // 3536471 // 3536472 // 3537494 // 3537495 // 3537496 // 3537497 // 3537498 // 3537499 // 3537500 // 3538418 // 3538419 // 3538530 // 3538626 // 3538627 // 3538628 // 3538629 // 3538630 // 3538631 // 3538632 // 3538633 // 3539262 // 3539263 // 3539303 // 3539331 // 3539369 // 3539373 // 3539374 // 3539448 // 3539912 // 3590807 // 3590808 // 3592222 // 3800464 // 3802204 // 3802676 // 3802707 // 3802777 // 3802778 // 3802779 // 3802839 // 3802843 // 3802860 // 3802871 // 3802872 // 3802986 // 3802992 // 3802994 // 3804494 // 4027500 // 4040398 // 3538414 // 8C03-200-280 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
235-10[1]	CCR. GTB1449VZ (p/Tbo.806500-2) Peug- Citroen -Fiat 2,0Lts (SKE)	GT14-030	171-70[1] // 1102214912 // 195-574[1] // 1000-010-557C	101-167[1] // 22-112 B[1] // 806500-0001 // OEM: 9674962080 // 806500-0002 // 5000-010-227
235-101[1]	Conjunto central S200 (318006) Renault Euro3 (SKE)	318006 // S2-020	113-25[1] // 318006 // 133-12D[1] // 133-14A#[1] // 133-14A[1] // 195-457[1] // 1000-070-054 // 256-08[1] // 03001A1237 // F-133-01A[1]	185-265[1] // 246-46[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-51 B[1] // 22-56 C[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // 5000-030-021 // RK-S14-1 // RK-S13-2
235-102[1]	Conjunto central 433352-0027 GT2052S Camion Hyundai (SKE)	433352-0027 // GT20-002	111-59[1] // 433352-0027 // 131-16F[1] // 135-27[1] // 1GB0180 // 195-161[1] // 1000-010-255	246-145[1] // 248-18[1] // 22-13 H[1] // 200101111546 // 702213-0001 // TBS-0143 // 5000-010-066
235-103[1]	Conj.central 703890-0033 GT1749V Fiat JTD 1,9–Alfa Romeo JTD 1,9 (SKE)	703890-0033 // GT17-009	195-51[1] // 703890-0033 // 1000-010-103	185-60[1] // 22-13 H[1] // 712766-0001 // 712766-0002 // 8G17-300-305 // 5000-010-066
235-104[1]	Conjunto central TD04L-04H Hyundai Genesis Coupe 2,0Lts (SKE)	TD04-047	139-16[1] // M1040223N // 179-14A[1] // 195-307[1] // 1000-050-105B	22-16 C[1] // OEM: 28231-2C410 // 5000-050-007

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-105[1]	CCR.RHF4/JHJ(P/Tbo.A2600902500/A2700901880)M-B Clase M260E20/M270(SKE)	RHF4-072B	195-557[1] // 1000-040-181T // 220-47[1] // 6-00-1314X	22-58 B[1] // AL0069 // E41CAY-SR057 // OEM: 117344 // OEM: 117347 // OEM: 117436 // OEM: 117944 // OEM: 117946 // OEM: 117947 // OEM: 156944 // OEM: 156946 // OEM: 156947 // OEM: 176044 // OEM: 176046 // OEM: 176047 // OEM: 246244 // OEM: 246246 // OEM: 246247 // OEM: 2700901480 // OEM: 270090148080 // OEM: 2700901880 // OEM: 270090188080 // OEM: 270090298080 // OEM: A2700901880 // OEM: A2700902980 // 1HH0127 // 5000-080-025
235-106[1]	Conjunto central 409853-0018 TA0307 Volvo 740/760 - VW Van LT (SKE)	409853-0018 // T3-007	409172-0069 // 409853-0004 // 409853-0044 // 409853-0048 // 409853-0061 // 131-11C[1] // 409853-0018 // 195-331[1] // 1000-010-212B	22-01 G[1] // 465379-0003 // 466088-0001 // 466088-0002 // 5000-010-020
235-107[1]	Conjunto central TB5280 (443854-0168) Nissan Terrano TL18(SKE)	443854-0168 // T2-040	131-20E[1] // 443854-0168 // 195-455[1] // 1000-010-170 // 22-27 E[1] // 5000-010-005	703605-0001 // 703605-0002 // 703605-0003 // OEM: 14411-G2402 // OEM: 14411-G2405 // OEM: 14411-G2407
235-108[1]	Con.cent. 702793-0020 GT2052V(S2) Nissan Terrano/Patrol II 3,0 Di(SKE)	702793-0020 // GT20-031	195-217[1] // 702793-0020 // 1000-010-383	22-13 H[1] // 723739-0001 // 723739-0002 // 723739-0003 // 5000-010-066
235-109[1]	Conjunto central 433467-0006 GT1549 Peugeot 406-Xantía (SKE)	433467-0006 // GT15-027	111-29[1] // 433467-0006 // 131-08F[1] // 195-248[1] // 1000-010-484	22-13 I[1] // 5000-010-066H
235-110[1]	Conjunto central S300 (315430) Renault 385 MIDR062356A4 (SKE)	315430 // S3-013	195-384[1] // 315430 // 1000-070-024	185-288[1] // 22-42 C[1] // 318525 // OEM: 5010330290 // OEM: 5010542005 // 315413 // 315429 // 8S03-100-623 // 318393 // 5000-030-018
235-11[1]	CCR JHJ p/tbo 04E145704P Audi Q3 8U 1,4 TFSI-RC MFS Giro inverso (SKE)	RHF3-035BR	195-601[1] // 1000-040-176T // 256-82[1] // 300005090698	OEM: 04E145704C // OEM: 04E145704F // OEM: 04E145704P // OEM: 04E145721B // OEM: 04E145721F // OEM: 04E145721FV // OEM: 04E145721FX
235-111[1]	Conjunto central HX52W (4031343) Scania DT12 / DC09 (SKE)	4031343 // HE5-008	803943 // 134-11G[1] // 4031343 // 195-504[1] // 1000-020-206 // 260-05 #[1] // 260-05[1]	105-426[1] // 22-50 B[1] // 2841748 // 3770807 // 3770808 // 4031120 // 4037337 // 4037932 // 4038620 // OEM: 1536617 // OEM: 1538374 // OEM: 1543321 // OEM: 1861243 // OEM: 2001379 // OEM: 2020975 // OEM: 572752 // 805364 // 5000-020-023
235-112[1]	CCR.VB23/VB37 RHV4(P/Tbo.VAD20027)Toy.Land(Aloj.Carc.Tur Ø104,9)(SKE)	RHF4-052		185-225[1] // 22-58 D[1] // 17201-78032 // 17208-51010 // 17208-51011 // 17208-51011C // V41VEDS0081B // V41VEDS0081G // V41VEDS0081GN // VBD20027 // VCD20027 // VDD20027 // VED20027 // 8I04-300-M08 // VAD20027 // 5000-080-026
235-113[1]	CCR.K04-2075 (P/Tbo.5304 950 0001) Vw Audi A3/TT 1,8 Lts(SKE)	K04-032		5304 950 0001 // 5304 988 7501 // OEM: 06A145705HP

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-114 F[1]	CCR.TO4B27 MB OM352A(408105-0079)(Rosca ent.de aceite centrada)(SKE)	T4-041 // 408105-0079	408105-0207 // 111-01[1] // 115-05[1] // 802038 // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 194-12[1] // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 256-67[1] // 03001A1433	22-01 G[1] // 5000-010-020
235-115[1]	Conj. central 703891-0126 GT2056V Cherokee 2,8 CRD Motor R2816K5 (SKE)	703891-0126 // GT20-050	195-210[1] // 703891-0126 // 1000-010-346 // 195-360[1] // 1000-010-553	246-115[1] // 22-13 H[1] // 757246-0001 // OEM: 35242112G // OEM: 35242115F // 03002A0290 // 763360-0001 // 5000-010-066
235-116[1]	Conj.cent. TD04HL4 (49389-08550) Caterpillar 3044C / C3.4 (SKE)	TD04-075 // 49389-08550	195-539[1] // 49389-08550 // 1000-050-205	22-64 C[1] // 314-9898 // 314-9972 // 315-7768 // 49189-02720 // 49189-02721 // 49189-02730 // 49189-02770 // 5000-050-017
235-117[1]	Conj. cen. 17202-17035 CT26 Toy. Landcruiser (Sello carbón) (SKE)	17202-17035 // CT26-000	138-01[1] // 17202-17035 // 138-01 A[1] // 180-02B[1] // 195-355[1] // 1000-060-129	185-268[1] // 205-104[1] // 17201-17020 // 17201-17030 // 17201-58010 // 17201-58011 // 17201-68010 // 17201-17010 // 8T26-200-B13 // TDTC540174
235-118[1]	Conjunto cen.451298-0020 GT20 Nissan Frontier MWM 4.07T 2,8Lts (SKE)	451298-0020 // GT20-054	111-72[1] // 451298-0020 // 131-03F[1] // 195-153[1] // 1000-010-460	22-13 H[1] // 5000-010-066
235-119[1]	CCR K14(p/Tbo.80000174640/57)S10-Blaz-NissanMWM4,07 TCE-2.8 TDI(SKE)	K14-014	120-105[1] // 1-D-5546 // 132-03B[1] // 191-02[1] // 195-111[1] // 1000-030-214 // 197-18[1] // CA-80000174640	185-194[1] // 185-195[1] // 205-74[1] // 22-46 B[1] // OEM: 905292010094 // 80000174657 // 8B14-200-327 // 80000174640 // 8B14-200-272 // TDTC540035* // TDTC540201 // 5000-040-011
235-120[1]	CCR 433289-0412 GT1752 Che.S10-Blazer-MWM 4,07 TCE 2.8 TDI–140HP(SKE)	433289-0412 // GT17-075	131-27F[1] // 433289-0412 // 195-116[1] // 1000-010-429	22-13 I[1] // 5000-010-066H
235-12[1]	INHABILITADO Conjunto central 703891-0044 GT2256V Ford Ranger (SKE)	703891-0044 // GT22-010	111-61[1] // 703891-0044 // 111-61 Z[1] // 131-05G[1] // 192-07[1] // 192-07 R[1] // 195-35[1] // 1000-010-337 // 231-23[1] // 7100-001-0131	185-33[1] // 22-13 H[1] // 724652-0007 // 724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612 // 5000-010-066
235-121[1]	Conjunto Central 443854-0177 APL821 Ford F100 HSD (SKE)	443854-0177 // GT25-010	111-30 A[1] // 115-100[1] // 805243 // 115-37[1] // 805059 // 131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM // 195-228[1] // 1000-010-405 // 231-21[1] // 7100-001-0403	185-145[1] // 185-152[1] // 22-27 E[1] // 704091-0001 // 8G25-200-H09 // 704344-0001 // 8G25-200-803 // 5000-010-005

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-122[1]	Conj.Cent.HX35 (4027446) Iveco vs. - Cummins vs. (SKE)	HX-029 // 4027446	134-15B[1] // 4027331 // 195-313[1] // 1000-020-185	105-466[1] // 185-178[1] // 185-255[1] // 225-29[1] // 246-47[1] // 801-37[1] // 22-113 B[1] // 2061-016-152 // 2837800 // 2838631 // 2838633 // 2838639 // 2840083 // 2842584 // 2854092 // 3595278 // 3595599 // 3595605 // 3595657 // 3596249 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598707 // 3598769 // 3598889 // 3767211 // 3769064 // 3769129 // 3787024 // 3788233 // 4033094 // 4035327 // 4035408 // 4035412 // 4036160 // 4036617 // 4036746 // 4037006 // 4037026 // 4037781 // 4037782 // 4037833 // 4038914 // 4038915 // 4038971 // 4040872 // 4041875 // 4041876 // 4041880 // 4041881 // 4041882 // 4042202 // 4042707 // 4042943 // 4043147 // 8034194 // OEM: 504048943 // OEM: 504065520 // OEM: 504082654 // OEM: 504082972 // OEM: 504089729 // OEM: 504091064 // OEM: 504091476 // OEM: 504385728 // 805566 // 4036531 // 4036532 // 8C03-100-J96 // 3595279 // 3597180 // 8C03-200-P49 // TURBO-H180 // 03002A0054 // 2842583 // 805532 // 5000-020-042
235-123[1]	Conjunto central 451298-0010 GT2252S Ford Ranger 2.5 L (SKE)	451298-0010 // GT20-009	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010 // 220-10[1] // 1-00-0844 // 195-226 R[1]	185-39[1] // 22-13 H[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447 // 5000-010-066
235-124[1]	Conjunto central K03-1873 (0507) Renault Megane (placa c/escalón)(SKE)	5303 710 0507 // K03-007	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 195-113[1] // 1000-030-145 // 220-07[1] // 2-00-0171 // 256-114[1] // 300002100573	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004
235-125[1]	Conjunto Central 433289-0131/0132 GT1549 Peugeot 406 (SKE)	433289-0131 // 433289-0132 // GT15-023	433289-0133 // 111-38[1] // 433289-0132 // 433289-0131 // 120-30[1] // 1-A-3866 // 1-A-3867 // 120-53[1] // 433289-0057 // 1-A-3834 // 195-66[1] // 1000-010-181 // 256-115[1] // 300001102049	22-13 H[1] // 454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005 // 5000-010-066
235-126[1]	Conjunto central 443854-0114 TB0264 Peugeot 306 - Citroen ZX (SKE)	T2-013 // 443854-0114	443854-0104 // 443854-0147 // 111-24[1] // 115-53[1] // 805098-01 // 131-05E[1] // 443854-0114 // 195-77[1] // 1000-010-256	22-25 D[1] // 454027-0001 // 454027-0002 // 454131-0003 // 5000-010-185
235-127[1]	Conjunto central K03-2075 (5303 710 0521) Audi A4 1,8 Lts 190HP (SKE)	5303 710 0521 // K03-021	195-535[1] // 5303 710 0521 // 1000-030-003B	22-81 F[1] // 5303 970 0073 // OEM: 06B145703B // OEM: 06B145703BV // OEM: 06B145703BX // 5000-040-005

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-128[1]	CCR CT16V (p/tbo 17201-11070) Toyota Hilux 2,4 Lts. Motor 2GD-FTV(SKE)	CT-VNT4B-DLS // CT-VNT4B*	195-411[1] // 1000-060-131T // 231-07[1] // 7100-006-0041* // 7100-006-0041B // 256-121[1] // 300007090001 // 258-18[1] // TBS-02T-1999-X // 258-18 V[1]	17-37EB[1] // 22-91 B[1] // 185-162[1] // 225-07[1] // 2080-010-055 // VSG-T003 // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1 // 17201-11070 // 8T16-300-E59 // TURBO-T015* // TURBO-T015S
235-129[1]	Conjunto Central 451298-0006 GT2252S Nissan ECO100 (SKE)	451298-0006 // GT22-016	111-57[1] // 451298-0006 // 131-35F[1] // 140-11[1] // 451298-0006 ZEK // C1305-01 // 195-319[1] // 1000-010-162	205-141[1] // 248-34[1] // 22-13 H[1] // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 452187-0001 // TDTC540263 // TBS-0031 // 5000-010-066
235-130[1]	CCR JH5IT(p/Tbo.079145703/4)Audi A6/7/8 S6/7/8 4.0 TFSI 155/211HP(SKE)	RHF5-055	300005111352 // 256-108[1] // 3000401111555	F51CNY-SR042 // F51CNY-SR042B // F51CNY-SR042BN // OEM: 079145703A // OEM: 079145703B // OEM: 079145703C // OEM: 079145703E // OEM: 079145703F // OEM: 079145703K // OEM: 079145703M // OEM: 079145703P // OEM: 079145703Q // OEM: 079145703R // OEM: 079145703S // OEM: 079145704A // OEM: 079145704B // OEM: 079145704E // OEM: 079145704F // OEM: 079145704K // OEM: 079145704P // OEM: 079145704Q // OEM: 079145704R // OEM: 079145704S // OEM: 079145721A // OEM: 079145721AX
235-13[1]	CCR CT16V(17202-90040) P/tbo 17201-0L040 Toy. Hilux SRV/SR 3.0 (SKE)	17202-90040 // CT-VNT* // CT-VNT-DLS	115-176[1] // 802925 // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 216-02 F[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 256-10[1] // 03001857 // 195-24 R[1]	105-397[1] // 185-47[1] // 225-06[1] // 22-74 B[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 805335 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S // 5000-070-022 // 5000-070-105*
235-131[1]	Conjunto central VI58 NE920028 RHB52W Isuzu Trooper 2.8 (SKE)	RHB5-011 // NE920028	118-10[1] // NE920028 // 120-16[1] // 1-F-1329 // 135-15[1] // 1HB0075 // NE920028 SQ // 178-01A[1] // 195-140[1] // 1000-040-129	185-112[1] // 22-21 C[1] // 8I05-200-241 // VF130047 // 1HH0123 // 5000-080-115 // NN139923
235-132[1]	Conjunto Central H1C 3523317 Cummnis 6BT (SKE)	H1-001 // 3523317	3545713 // 114-22[1] // 3523317 // 117-03[1] // 134-01C[1] // 195-241[1] // 1000-020-126F	185-50[1] // 225-31[1] // 22-09 D[1] // 3528741 // 3528771 // 3528773 // 3534285 // 3534286 // 3592224 // 3592225 // 3592226 // 3800990 // 3526739 // 8C01-100-429 // 3522778 // TURBO-H001 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
235-133[1]	CCR HE500WG (4034086) Iveco truck Cursor 13 - RC Fundición (SKE)	HE5-033 // 4034086	256-38[1] // 4034086 // 03001A2246	246-109[1] // 3779098 // 3779235 // 4033794 // 4045888 // 4045889 // OEM: 05041451010 // OEM: 05801546684 // 200104220376 // 4033729

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-134[1]	Conjunto central R2S B2 (1200 710 0501/0503) MAN D0834 4cil. (SKE)	1200 710 0501 // 1200 710 0503 // R2S-010-L	195-412[1] // 1200 710 0503 // 1200 710 0501 // 1000-030-237	22-97 B[1] // 1000 970 0106 // 1000 970 0122 // 1000 970 0177 // 1000 990 0221 // OEM: 07W145703 // OEM: 07W145703J // OEM: 07W145703M // OEM: 07W145703Q // OEM: 07W145704B // OEM: 07W145704C // OEM: 61.09100-7954 // OEM: 61.09101-7055 // OEM: 61.09101-7253 // OEM: 61.09101-7254 // OEM: 61.09101-7274 // OEM: 61.09101-7275 // 5000-040-139
235-135[1]	CCRCK27/41 RHF3 Kubota V2403MDITE2BBC(RT.Øm34,5ØM39,8/RC.Øm31,1)(SKE)	RHF3-003	178-02C[1] // 195-284[1] // 1000-040-137	22-111 C[1] // VG410140 // F31CAD-501406 // F31CAD-501406N // F31CAD-50140G // F31CAD-50140GN // F31CAD-S01406 // F31CAD-S01406N // F31CAD-S0140G // F31CAD-S0140GN // OEM: 1G924-17011 // OEM: 1J700-17010 // OEM: 1J700-17011 // OEM: 1J700-17012 // VA410096 // VA410140 // VB410096 // VB410140 // VC410096 // VC410140 // VD410096 // VD410140 // VE410096 // VE410140 // VF410140 // 5000-080-010B
235-136[1]	Conjunto Central H1E 3545701 Zanello boca Cerrada (SKE)	3545701 // H1-003	114-11[1] // 3545701 // 117-08[1] // 3545701 OFA // 134-02C[1] // 194-24[1] // 195-223[1] // 1000-020-154 // 197-21[1] // 3545701 SJP	205-158[1] // 246-63[1] // 22-09 D[1] // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079 // 3528777 // TDTC540324 // 03002A0036 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
235-137[1]	Conj.central HE551W 5601067 Tractor Iveco - motor T4A (SKE)	HX5-126 // 5601067	134-29G[1] // 5601067	22-79 E[1] // 3780206 // 3780207 // 4033822 // OEM: 05801604942 // 5000-010-230
235-138[1]	Conj.central K26-3267 (0080) Volvo penta Marine (SKE)	5326 710 0080 // K26-020		5326 970 6750 // 5326 970 6752 // OEM: 2179080 // OEM: 2179089 // OEM: 3581012 // OEM: 3802105 // OEM: 3802112
235-139[1]	Conjunto central 703891-0086 GT2359VK M.Benz E 320-S320 (SKE)	703891-0086 // GT23-002		734899-0001 // 743436-0001 // 743436-0003 // OEM: A6480960099 // OEM: A6480960299 // OEM: A648096029980
235-140[1]	Conjunto central K26-3262 (0067) Volvo Penta (SKE)	5326 710 0067 // K26-008	112-14[1] // 5326 710 0067	5326 970 6290 // 5326 970 6291 // 5326 970 6292
235-14[1]	Con.cen.49173-08781 TD025S2 Citroen vs. Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6(SKE)	TD02-001 // 49173-08781	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 805656 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 215-26[1] // TDCG540285	185-35[1] // 22-65 C[1] // 49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07505 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07522 // 805889 // OEM: 0375N0 // OEM: 3M5Q6K682DC // OEM: 9657530580 // OEM: 9657603780 // OEM: 9662371080 // OEM: 9670371380 // OEM: 9682881380 // OEM: 9682881780 // 49173-07508 // 8M02-200-527 // 5000-050-024
235-141[1]	CCR.GT2560NS (p/Tbo.819159-4) Iveco Vertis NEF4 4.5 Euro 5 RC.MFS(SKE)	GT25-035	131-48F[1] // 131-48FF[1] // 131-48FG[1] // 131-48FH[1] // 235-141 F[1] // GT25-035	OEM: 5801794596

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-141 F[1]	CCR.GT2560NS (P/Tbo.819159-4) Iveco Vertis NEF4 4.5 E5(R.C Fund.)(SKE)	GT25-035	131-48F[1] // 131-48FF[1] // 131-48FG[1] // 131-48FH[1] // 235-141[1] // GT25-035	OEM: 5801794596
235-142[1]	Conjunto central K03-2072 (0532) M.Benz Class A200-B200 2,0Lts(SKE)	5303 710 0532 // K03-059		5303 970 7200 // OEM: 2660900080 // OEM: 2660900280 // OEM: 2660900380 // OEM: A2660900080 // OEM: A2660900280 // OEM: A2660900380
235-143[1]	Conj.cent.741661-0480 GTB1752VK Chevrolet S10 2,8Lts. (SKE)	741661-0480 // GT17-070-1	805606 // 220-24[1] // 741661-0480 // 1-00-0991 // 256-01[1] // 03001A1935 // 195-617[1] // 1000-010-545	185-303[1] // 22-13 L[1] // 22-13 P[1] // 246-150[1] // 814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 814067-0002 // 8G17-300-C56 // RK-G5-2 // 5000-010-066B // 200401111654
235-144[1]	CCR.VB23/VB37 RHV4(P/Tbo.VAD20027)Toy.Land(Aloj.Carc.Tur Ø110,3)(SKE)	RHF4-052-1	195-555[1] // 1000-040-203	185-225[1] // 22-58 D[1] // 17201-78032 // 17208-51010 // 17208-51011 // 17208-51011C // V41VEDS0081B // V41VEDS0081G // V41VEDS0081GN // VBD20027 // VCD20027 // VDD20027 // VED20027 // 8I04-300-M08 // VAD20027 // 5000-080-026
235-145[1]	CCR S200G (5620 710 0001) Deutz/Volvo TCD2012L6 5.7 L/ RC Fund. (SKE)	5620 710 0001 // S2-004	133-21D[1] // 5620 710 0001 // 256-20[1] // 03001A2706 // 256-37[1] // 03001A1157 // 220-57[1] // 4-00-1050X // 235-291[1] // 1258 710 0008 // S2-045B	185-321 F[1] // 205-171[1] // 225-54 F[1] // 246-67[1] // 22-51 B[1] // 1258 970 0034 // 1258 970 0035 // 5620 197 0002 // 5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04503659 // OEM: 04505493 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // 5620 970 0023 // 8S02-200-H79 // 5620 970 0017 // TDTC540348 // TURBO-S042 // 03002A1455 // 5000-030-021 // RK-S14-1
235-146[1]	Conjunto central CT16 (P/ Tbo. 17201-11110) Toyota Hilux 2.4 Lts (SKE)	CT-VNT7-1B	195-580[1] // 1000-060-138T // 215-27[1] // TDCG540309 // 195-580 R[1] // 235-146 R[1] // CT-VNT7-1B	185-250[1] // 225-28[1] // 22-91 B[1] // 17201-11110 // 8T16-300-N70 // TURBO-T031-1P // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1
235-146 R[1]	INHABILITADO CCR CT16 (P/ Tbo. 17201-11110) Toyota Hilux 2.4 Lts (REMAN) (SKE)	CT-VNT7-1B	195-580[1] // 1000-060-138T // 215-27[1] // TDCG540309 // 235-146[1] // CT-VNT7-1B // 195-580 R[1]	185-250[1] // 225-28[1] // 22-91 B[1] // 17201-11110 // 8T16-300-N70 // TURBO-T031-1P // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-147[1]	CCR.GT1238 (P/Tbo. 858866-0005)Frontier-Alaskan 190HP M9T G6 2,3L(SKE)	DSGT-012-HB	195-660[1] // 1000-010-761T	801-63[1] // 858866-0002 // 858866-0003 // 858866-0004 // OEM: 14410-4619RE // 858866-0005
235-148[1]	CCR.K03 (P/Tbo.5303 970 0578) Peugeot 308 1,6 Lts. Motor 5G06(SKE)	K03-146B	195-618[1] // 1000-030-410T	102-94[1] // 5303 970 0830 // OEM: 1647284680 // OEM: 9813852580 // 5303 970 0578
235-149[1]	CCR B01G (p/Tbo. 1639 970 0016) Hyu. Tucson TL Mot. G4FJ-RC.MFS (SKE)	B0-003B	805683 // 256-148[1] // 300002102032 // 276-03[1] // YT077-003-A // 195-603[1] // 1000-030-277T	1639 970 0010 // 1639 970 0016 // OEM: 28231-2B760 // OEM: 28231-2B810 // OEM: 28500-2B760
235-150[1]	Conjunto central 712371-0117 GTA5008 Caterpillar Vs. (SKE)	712371-0117 // GTA-015	712371-0204 // 111-75[1] // 712371-0117 // 215-29[1] // TDCG540305 // 273-04[1] // 19G0314 // 277-02[1] // SY02-1051-01X // 277-02-F[1]	801-57 F[1] // 10R2301 // 239-9988 // 252-0633 // 274-6295 // 274-6296 // 284-2711 // 732430-0003 // 739558-0001 // 739558-0002 // 750058-0001 // 750058-0002 // 750525-0010 // 750525-0011 // 750525-0020 // 750525-0029 // OEM: CH1-1946 // 750525-0021
235-15[1]	INHABILITADO Conj.cent. TD03L4 (49131-09100) Kia K2500 p/Tbo.49590-45607 (SKE)	49131-09100 // TD03-012	195-382[1] // 49131-09100 // 1000-050-169 // 256-75[1] // 300006100844 // 258-21[1] // TBS-02M-1970	185-128[1] // 185-128 R[1] // 225-18[1] // 22-65 B[1] // 49131-03600 // OEM: 28231-4A750 // OEM: 28231-4A751 // OEM: 28231-4A800 // 49590-45607 // 8M03-200-707 // TURBO-M109 // 5000-050-027* // 5000-050-028
235-151[1]	Conjunto central 49377-08510 TD04 MHI Montero (SKE)	49377-08510 // TD04-021-B	119-02[1] // 49377-08510 // 135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 179-10A[1] // 193-09 #[1] // 49377-08510 SL // 195-245[1] // 1000-050-173 // 197-15[1] // 198-07[1] // 49377-08510 SS	22-16 B[1] // 5000-050-004
235-152[1]	Conj. central 443854-0141 TA2505 Fiat Iveco Tractor 8045.25.287 (SKE)	443854-0141 // T2-073	115-168[1] // 801795 // 256-34[1] // 443854-0141 // 03001A1420	225-49[1] // 246-69[1] // OEM: 99449947 // 454163-0001 // TURBO-G581 // 03002A0293
235-153[1]	Conj.cent. IS38 JHJ Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda. Comp. MFS (SKE)	RHF5-033BR	115-162[1] // 805632 // 215-19[1] // TDCG540249 // 256-83[1] // 300005121959 // 258-10[1] // TBS-02I-1655X // 276-04[1] // S063-003-A // 195-610[1] // 1000-040-209T	205-136 F[1] // 22-136 B[1] // 185-302[1] // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145722S // OEM: 06K145725S // OEM: 06K145874P // OEM: ES3086203 // 805976 // OEM: 06K145722T // TDTC540257 // RK-I27-1R // 8I05-400-Q02
235-154[1]	Conjunto central R2S B1 (1100 710 0504) MAN D0834 4cil. (SKE)	R2S-014-H	195-413[1] // 1100 710 0504 // 1000-030-236 // 195-413 A[1]	22-96 B[1] // 1000 970 0106 // 1000 970 0122 // 1000 970 0177 // 1000 990 0221 // OEM: 07W145703 // OEM: 07W145703J // OEM: 07W145703M // OEM: 07W145703Q // OEM: 07W145704B // OEM: 07W145704C // OEM: 61.09100-7954 // OEM: 61.09101-7055 // OEM: 61.09101-7253 // OEM: 61.09101-7254 // OEM: 61.09101-7274 // OEM: 61.09101-7275 // 5000-040-138 // RK-BW13-1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-155[1]	CCR. BV43-1874 (0562) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48 – RC. MFS (SKE)	K03-043B // 5303 710 0562	1000-030-197T // 1303043905 // 132-03D[1] // 5303 710 0562 // 256-89[1] // 300012101953	22-81 E[1] // 5303 970 0133 // 5303 970 0140 // 5303 970 0190 // OEM: 03L145701 // OEM: 03L145701B // OEM: 03L145701D // OEM: 03L145702A // OEM: 03L145702D // OEM: 03L145702H // OEM: 03L145702M // 5000-040-004B
235-156[1]	Conjunto central 443854-0123/443854-0115 TB0288 Peugeot 406–806 (SKE)	443854-0123 // 443854-0115 // T2-106	111-42[1] // 443854-0115 // 120-42[1] // 443854-0123 // 1-A-3870 // 131-16E[1] // 195-305[1] // 1000-010-220	22-25 D[1] // 454091-0001 // 454113-0001 // 5000-010-185
235-157[1]	CCR 709947-0084 GT3576S M-Benz Truck L1620/L2423 OM906 6,4L (SKE)	GT35-028 // 709947-0084	195-592[1] // 709947-0084 // 1000-010-700	185-260[1] // 22-38 C[1] // 817210-0001 // 8G35-200-P14 // 5000-010-173
235-158[1]	CCR.49335-09140 TF035HLR6BS MHI Range Rover/Jaguar 2,0Lts (SKE)	TF035-VG10BR // 49335-09140	49335-09100 // 49335-09110 // 49335-09120 // 49335-09130 // 195-612[1] // 49335-09140 // 1000-050-213T	49335-01920 // 49335-01930 // 49335-01931 // 49335-01940 // 49335-01941 // 49335-01950 // 49335-01951 // 49335-01960 // 49335-01970 // 805932 // OEM: G4D36K682AE // OEM: G4D36K682AF // OEM: G4D36K682AG // OEM: G4D36K682AH // OEM: G4D36K682AI // OEM: JDE39005 // OEM: JDE39467 // OEM: LR073722 // OEM: LR083483 // OEM: LR094424 // OEM: LR140581
235-159[1]	CCR.GT2060S(P/Tbo.858864-4)Frontier-Alaskan 190HP M9T 2,3L(G.inv)(SKE)	DSGT-012-LBR	195-630[1] // 1000-010-753T	185-304[1] // 22-135 B[1] // 858864-0002 // 858864-0006 // 858864-0008 // OEM: 14411-8020RD // 858864-0009 // 8G22-200-R57 // 5000-010-249
235-160[1]	CCR 433289-0251 GT2259S Iveco Eurocargo 4,0Lts. AE0481G EIII (SKE)	433289-0251 // GT22-011	433289-0158 // 754852-0082 // 131-41F[1] // 433289-0251 // 144-01[1] // 805666 // BC.0552 // 258-08[1] // TBS-02G-2230 // 273-03[1] // N020388 // 256-165[1] // 300001122015	246-121[1] // 246-154 F[1] // 246-154 G[1] // 22-13 H[1] // 702989-0003 // 797648-0001 // 878998-0001 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // OEM: 5802746681 // 878998-0003 // 200101121636 // 702989-0006 // 5000-010-066
235-16[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49135-08600 TF035 MWM 4 Cil. (SKE)	49135-08600 // TF035-014	49135-08601 // 119-11[1] // 49135-08600 // 135-06[1] // 1MB0206 // 179-03A[1] // 195-188[1] // 1000-050-161 // 215-25[1] // TDCG540286	225-02[1] // 22-64 C[1] // 185-299[1] // OEM: 90529201006802 // 49135-06500 // TURBO-M107 // 5000-050-017 // 8M35-200-866
235-161[1]	Conjunto central 49189-08100 TD04HL-15G-8,5 Caterpillar S4K (SKE)	TD04-024 // 49189-08100	5I7940 // 258-09[1] // 49189-08100 // TBS-02M-0283	196-7988 // 196-7991 // 49189-00501 // 49189-00511 // 49189-00520 // 49189-00530 // 49189-00540 // 49189-00550 // 49189-00820 // 49189-02400 // 49189-02450 // 49189-02490 // 49189-02700
235-162[1]	CCR. B03G (1855 710 0501) Merces Benz A 45 AMG Mot. M133MFA (SKE)	1855 710 0501 // B03-002	220-23[1] // 1855 710 0501 // 2-00-1142 // 256-113[1] // 300012130986 // 276-11 F[1] // S090-003-A	1855 970 0002 // 1855 970 0009 // 1855 970 0010 // 1855 970 0013 // OEM: 1330900280 // OEM: 1330900480

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-163[1]	CCR 49477-08801 TD04L10-09TVT Chevrolet Cruze–Captiva 2,0–130HP(SKE)	49477-08801 // TD04-VG11	49477-08800 // 256-15[1] // 49477-08801 // 03001A2214 // 276-09[1] // YT015-003-A	205-132[1] // 225-66[1] // 246-95[1] // 49477-01500 // OEM: 25184398 // OEM: 25185864 // OEM: 25185866 // OEM: 25187701 // OEM: 25187703 // OEM: 25194653 // 49477-01510 // TDTC540237 // TURBO-M068 // 200406110493
235-164[1]	CCR BV43-2072(p/Tbo53039700353/226)HyuH100 RCMFS(esc.pla.tra10mm)(SKE)	K03-070B	195-544[1] // 1000-030-323T // 256-36[1] // 300002110552 // 03001A1818*	185-204 F[1] // 225-20 F[1] // 22-124 C[1] // 5303 970 0226 // 5303 970 0655 // OEM: 28231-4A700 // OEM: 28231-4A701 // OEM: 28500-4A700 // 8B43-300-L23 // 5303 970 0353 // TURBO-K092S // 5000-040-005C
235-165[1]	CCR. KT10-1B RHF4 Kia Sportage (p/Tbo.0K058-13700C) Aplic IHI(SKE)	RHF4-029	195-296[1] // 1000-040-139	22-58 B[1] // 1HH0127 // 5000-080-025
235-166[1]	INHABILITADO CCR. BV43 (p/Tbo.5303 970 0430)Kia Sorento Mot. CRDi 2.2 - RC.MFS(SKE)	K03-078B	195-593[1] // 1000-030-366T // 256-95[1] // 300012111921	225-71[1] // 28230-2F650 // 28231-2F650 // 5303 970 0434 // 5303 970 0499 // 5303 970 0430 // TURBO-K087S
235-167[1]	INHABILITADO CCR TO4B81 (408105-0127) Perkins 4-203–Zanello W56T-M.Benz OM352 (SKE)	408105-0127 // T4-009	408105-0287 // 131-14A[1] // 408105-0127 // 256-29[1] // 03001A1354	246-54[1] // 22-01 G[1] // 409300-0025 // 409300-0026 // 409300-0027 // 409300-0028 // 409300-0029 // 409300-0030 // 465366-0002 // 465366-0003 // 465366-0004 // 465366-0005 // 465366-0006 // 465366-0007 // 465366-0008 // 465366-0009 // 465366-0010 // 465366-0011 // 465366-0012 // 465366-0013 // 465366-0014 // 465366-0015 // 465366-0016 // 465366-0017 // 465366-0018 // 465366-0019 // 465366-0020 // 465366-0021 // 465366-0022 // 465366-0023 // 465740-0004 // 465772-0001 // 03002A0275 // 465366-0001 // 5000-010-020
235-168[1]	CCR GTD1449VKZ Ranger 2.2 Duratorq TDCi (Tbo.831157-0002/3/5) MFS(SKE)	GT14-044B	115-174[1] // 805511 // 195-565[1] // 1000-010-638T // 256-80[1] // 300001111768 // 271-02[1] // SW-1137	105-448[1] // 225-33[1] // 831157-0002 // 831157-0004 // 831157-0005 // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MB // OEM: FB3Q6K682MC // 805650 // 831157-0003 // TURBO-G550
235-169[1]	Conjunto central 712402-0038 GTA4502 Caterpillar C13 (SKE)	712402-0038 // GT45-006	274-7104 // 710402-0039 // 195-561 F[1] // 712402-0038 // 1000-010-540 // 252-03[1] // 252-03 F[1]	185-239 F[1] // 10R7297 // 10R8970 // 20R2916 // 247-2964 // 255-8862 // 275-1294 // 331-5888 // 762548-0004 // 762548-0008 // 762549-0001 // 762549-0002 // 762549-0003 // 762549-0004 // 762549-0005 // 762549-0006 // 762550-0003 // 762550-0004 // 762550-0005 // 771659-0001 // 771659-0002 // 806186-0001 // 806186-0002 // 806186-0003 // 826098-0003 // 826098-0004 // 762550-0001 // 8G45-200-M71

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-170 Q[1]	Conjunto central HY55V (4034048) Iveco Cursor 13 sin válvula(SKE)	HY55-001 // 4034048	134-01IQ[1] // 4034048 // 231-04[1] // 7100-007-0003	22-79 D[1] // 801-76[1] // 3789433 // 3773773 // 3791621 // 4046946 // 4046947 // OEM: 05042521420 // OEM: 05042521440 // 5000-020-024 // 808129
235-17[1]	INHABILITADO CCR 800854-0006 GT1238MZ Niss.Frontier biturbo-M9TLP E6 134HP–MFS(SKE)	GT12-026B // 800854-0006	805678 // 131-46F[1] // 800854-0006 // 171-66[1] // 1102012907 // 195-517[1] // 1000-010-627T	185-312[1] // 22-69 C[1] // 825759-0002 // 825759-0003 // 846016-0002 // OEM: 14004-00Q1G // OEM: 14410-3590R // OEM: 14410-3590RD // OEM: 14410-7570R // OEM: 14410-7570RB // OEM: 14410-7570RC // OEM: 14410-9281R // OEM: 14410-9553R // OEM: 14411-00Q4B // OEM: 14411-1206R // OEM: 14411-9953R // 846016-0001 // 8G12-20M-L40 // 5000-010-197
235-171[1]	Conj. central K03 (P/Tbo.5303 971 0200) Deutz ind. TCD 3.6 4 cil (SKE)	K03-158B		5303 970 0227 // 5303 970 0267 // 5303 970 0551 // 5303 970 0553 // 5303 970 0721 // 5303 970 0723 // 5303 971 0200 // 5303 971 0547 // 5303 971 0722 // OEM: 04124771 // OEM: 04124845 // OEM: 04125041 // OEM: 04127581KZ // OEM: 04127582 // OEM: 04127584 // OEM: 04127586 // OEM: 04128301KZ // OEM: 04128304
235-172[1]	Conj. cent. TD03L08G4.8 (49131-08211) Volvo S80/XC90 Mot. 2.8 L (SKE)	49131-08211 // TD03-003	49131-08210 // 171-72[1] // 49131-08211 // 1401403905 // 276-06[1] // D370-003-A	49131-05100 // 49131-05101 // 49131-05110 // 49131-05111 // 49131-05150 // 49131-05151 // 49131-05160 // 49131-05161 // OEM: 1275733 // OEM: 30650210 // OEM: 8601455 // OEM: 8602862 // OEM: 8602933 // OEM: 8658624 // OEM: 9471564
235-173[1]	Conjunto central 318845 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (SKE)	318845 // S2-046	133-09D[1] // 318845 // 195-501[1] // 1000-070-108	205-88[1] // 22-51 B[1] // 318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 318844 // TDTC540066 // 5000-030-021 // RK-S14-1
235-174[1]	Conjunto central HX50 (4027238) Scania DSC11-79 (SKE)	HX5-001 // 4027238	4027215 // 256-112[1] // 4027238 // 300004201276	3539008 // 3591775 // 3591776 // 3786598 // 3790337 // 3790339 // 3791021 // 4033119 // 4352407 // OEM: 1395244 // OEM: 1423031 // OEM: 571486
235-175[1]	Conjunto central 49189-08515 TD04H Volvo 850 / C70 / S70 (SKE)	49189-08515 // TD04-006	256-52[1] // 49189-08515 // 03001A1018	
235-176[1]	Conjunto Central HT3B (3521444) Cummins NT855 (Øm R.C 73,5mm)(SKE)	3521444 // HTB-002R	3811555 // 803633 // 114-18[1] // 3521444 // 117-16[1] // 134-01D[1] // 134-01DA[1] // 194-27[1] // 258-20[1] // TBS-02H-0977	205-80[1] // 22-20 D[1] // 3522677 // 3801589 // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032 // 5000-020-019
235-177[1]	Conjunto central 443854-0222 GT2252S Volare MWM 4.07 TCA (SKE)	443854-0222 // GT20-055	220-41[1] // 443854-0222 // 1-00-3200	704757-0001 // 704757-0002 // OEM: 905292010064 // OEM: 905292010076

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-178[1]	CCR HE551V (4034052) Iveco Cursor 13 s/válvula- Øm RC 70,00mm(SKE)	HY55-008 // 4034052		22-79 C[1] // 801-02[1] // 3773763 // 4033370 // 4041262 // 4041264 // 4043132 // 4043500 // 4046962 // 4046964 // 4046965 // 4048270 // 5322534 // 805431 // OEM: 05042692290 // OEM: 05042692300 // OEM: 05042872860 // OEM: 2996388 // OEM: 504139771 // OEM: 504182630 // OEM: 504194173 // OEM: 504269229 // 5000-020-040 // 3791618
235-179[1]	CCR.433289-0299 GT2556S JBC Perkins 4,4Lts (SKE)	GT25-013 // 433289-0299	131-50F[1] // 433289-0299	762932-0001 // 762932-0002 // OEM: 3200604
235-180[1]	CCR.B03 (P/Tbo.1853 970 0058) Ford Ranger Raptor 2,0Lts - RC MFS (SKE)	R2S-041-LB		103-49[1] // 225-59[1] // 22-127 B[1] // 22-127 C[1] // 1000 970 0257 // 1000 970 0305 // 1000 970 0395 // OEM: 313549021349 // OEM: JB3Q-9G438-AA // OEM: JB3Q-9G438-BA // OEM: JB3Q-9G438-BB // OEM: JB3Z-6K682-F // OEM: LK4Q-9G438-AA // 1000 970 0396 // 1853 970 0058 // TURBO-BW027-1 // RK-BW12-3 // 5000-040-042
235-18[1]	Conj.central GTB2256VK Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (SKE)	GT22-035	803966 // 131-06L[1] // 195-252[1] // 1000-010-481 // 231-15[1] // 7100-001-0298 // 258-02[1] // TBS-02G-1599	105-435[1] // 185-193[1] // 22-13 H[1] // 798166-0007 // 812971-0007 // OEM: BK3Z-6K682-U // 805499 // 812971-0006 // 8G22-300-993 // 5000-010-066
235-181[1]	CCR.B01 (P/Tbo.1635 970 0030)F.Ranger Raptor 2,0Lts- RC MFS G.Inv(SKE)	R2S-041-HBR		103-49[1] // 225-60[1] // 22-107 B[1] // 1000 970 0257 // 1000 970 0305 // 1000 970 0395 // OEM: 313549021349 // OEM: JB3Q-9G438-AA // OEM: JB3Q-9G438-BA // OEM: JB3Q-9G438-BB // OEM: JB3Z-6K682-F // OEM: LK4Q-9G438-AA // 1000 970 0396 // 1635 970 0030 // TURBO-BW027-2 // 2-30-5014 // RK-BW8-1R
235-182[1]	Conjunto central S300V (478715) John Deere 6090H- RC MFS (SKE)	478715 // S3-063-1B		1370 970 0033 // 176415 // 177306 // 178732 // DZ108130 // RE531248 // RE534552 // RE535704 // SE502367
235-183[1]	Conjunto central RHB51 (VA810014) Shibaura-Volvo Penta Marine (SKE)	RHB5-021 // VA810014		B58CND-S0066C // B58CND-S0066G // NN130066 // OEM: 13575-6150 // OEM: 13575-6151 // OEM: 3802053 // OEM: 840962 // OEM: B52CAD-S0068B // OEM: B52CAD-S0068G // VA180068 // VB180068 // VC180068
235-184[1]	CCR.B1-2467(1158 710 0003) Deutz TCD2012L4-2V 5.04L-RC Øm41,4(SKE)	1158 710 0003 // B1-002	133-01K[1] // 1158 710 0003	242-10[1] // 1158 970 0004 // OEM: 04295604 // OEM: 04298603 // OEM: 13024350 // 1158 970 0007
235-185[1]	Conjunto central 409172-0115 APL240 - TA31 Chevrolet D20 (SKE)	409172-0115 // T3-033	115-134[1] // 802744 // 115-26[1] // 802057-01 // 131-06C[1] // 409172-0115 // 220-35[1] // 1-00-0824A	105-311[1] // 105-400[1] // 22-01 G[1] // 808070 // 808037 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-186[1]	Conj.central 166775 S2ESL094 Caterpillar 320 – 325 (SKE)	166775 // S2-071	178147 // 133-21A[1] // 166775 // 194-28[1] // 235-186 F[1] // S2-071	246-136[1] // 167630 // 179573 // 03002A0453 // 167604
235-186 F[1]	INHABILITADO Conj.central 166775 S2ESL094 Caterpillar 320 – 325 (RC Øm53,4)(SKE)	166775 // S2-071	178147 // 133-21A[1] // 166775 // 194-28[1] // 235-186[1] // S2-071	246-136[1] // 167630 // 179573 // 03002A0453 // 167604
235-187[1]	Conjunto central 715214-0006 GT4082 Scania F94 (SKE)	715214-0006 // GT40-001	449739-5038 // 111-46[1] // 449739-0006 // 131-02J[1] // 195-393[1] // 715214-0006 // 1000-010-210B	22-39 E[1] // 452163-0001 // 452163-0002 // 452163-0003 // 452163-0004 // 452163-0005 // 452163-0006 // 452163-0007 // 452163-0008 // 452285-0001 // 452285-0002 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0005 // 452308-0012 // 452308-0013 // 452308-0014 // 452308-0015 // 452308-0016 // 452308-0018 // 452308-0019 // 452308-0020 // 452309-0001 // 452309-0002 // 452309-0003 // 452309-0004 // 452309-0005 // 714987-0001 // 714987-0002 // 714987-0003 // 5000-010-081B
235-188[1]	CCR GTB1749VK (p/tbo.786880-12/19/23) Transit/Custom 2.2 TDCI(SKE)	GT17-074		786880-0012 // 786880-0019 // 786880-0023 // 798128-0009 // OEM: 9802446680 // OEM: BK2Q-6K682-HA // OEM: BK2Q-6K682-HB // OEM: BK2Q-6K682-HC // OEM: CU3Q6K682BC
235-189[1]	CCR.GTB1752VKL(P/Tbo.825154-0007)Chev/GM Express Van-Savana 2,8 (SKE)	GT17-152B		825154-0002 // 825154-0003 // 825154-0004 // 825154-0005 // 825154-0006 // 825154-0007 // 825154-0009 // 914155-0001 // OEM: 55486936 // OEM: 55496255 // OEM: 55506040 // OEM: 55506041 // OEM: 55510315 // OEM: 55510316
235-190[1]	Conj.Cen. 436058-0009 GT3267 Generador–Perkins 6,6Lts. EPA Tier I(SKE)	436058-0009 // GT32-014	131-05I[1] // 436058-0009	22-38 C[1] // 741641-0001 // 452234-0006 // OEM: 2674A335 // OEM: 2674A441 // OEM: 994206 // 5000-010-173
235-19[1]	Conjunto central GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V (SKE)	GT17-060	131-04L[1] // 171-24[1] // 1102017931 // 195-242[1] // 1000-010-467 // 214-09[1] // GB-2451-CHRA // 220-03[1] // 1-00-0414 // 256-98[1] // 300001100418 // 258-36[1] // TBS-02G-0272	101-163[1] // 185-201[1] // 185-252 F[1] // 225-61[1] // 22-13 H[1] // 42-12BB[1] // 787556-0022 // 854800-0001 // 8G17-300-L34 // 854800-0002 // 787556-0017 // TURBO-G136 // 5000-010-066 // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019
235-191[1]	CCR.BV35-R2S (P/Tbo.54359700053/57)BMW E84/F10/20/30 Mot.N47D20T1(SKE)	KP35-012		5435 970 0038 // 5435 970 0043 // 5435 970 0045 // 5435 970 0051 // 5435 970 0053 // 5435 970 0057 // 5435 970 0060 // OEM: 11654730580 // OEM: 11654745220 // OEM: 11657823255 // OEM: 7823255
235-192[1]	CCR.K16-R2S (P/Tbo.53169700063/77) BMW 325/525D Mot.N47D20T1(SKE)	K16-028		5316 970 0031 // 5316 970 0063 // 5316 970 0069 // 5316 970 0073 // 5316 970 0077 // OEM: 11657823257 // OEM: 11657823258 // OEM: 7823257 // OEM: 7823258

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-193[1]	Conjunto central HX55 4031345 Renault MD11 EURO 3 – Volvo (SKE)	HX5-163 // 4031345	803634 // 134-06G[1] // 4031345 // 256-91[1] // 300004201967* // 300004201979	105-401[1] // 246-158[1] // 248-12[1] // 22-50 B[1] // 3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // 805366 // 200004201591 // 4043574 // 4043575 // TBS-1653 // 5000-020-023
235-194[1]	Conjunto central B2UG (1270 710 0034) Iveco truck NEF 6 Euro 6(SKE)	B2-029 // 1270 710 0034		801-93[1] // 1270 970 0072 // 1270 970 0082 // 1270 970 0115 // 1270 970 0229 // 1270 970 0230 // 1270 970 0248 // 1270 970 0249 // 1270 970 0322 // OEM: 5801714182 // OEM: 5801723499 // OEM: 5801964527 // OEM: 5801964534 // OEM: 5802740715 // 805954
235-195[1]	Conj. Central GTB1749VK Jumper/Ducato/Boxer Motor Duratorq 2.2 (SKE)	GT17-073	195-442[1] // 1000-010-496	22-13 H[1] // 798128-0002 // 798128-0004 // 798128-0006 // OEM: 9676934380 // OEM: CU3Q6K682AB // OEM: CU3Q6K682BA // OEM: CU3Q6K682BB // 5000-010-066
235-196[1]	CCR.GT2260VK(P/Tbo.777853-0010)BMW 330-530-730 mot.N57DOL(SKE)	GT22-034		777853-0005 // 777853-0006 // 777853-0010 // 777853-0011 // 777853-0013 // OEM: 7799758F06 // OEM: 7799758G07 // OEM: 7799759F06 // OEM: 7799759G07
235-197[1]	CCR.K04-2070 (0502) Peug. 405/Citroen Xantia mot. XUD9ASD 1,9Lts (SKE)	K04-002 // 5304 710 0502		5304 970 0011 // OEM: 037590 // OEM: 9619991180
235-198[1]	CCR TD025M1 (49173-08011) Smart Fortwo M132E10AL 1,0 L (SKE)	49173-08011 // TD02-013	258-05[1] // 49173-08011 // TBS-02M-1936	246-161[1] // 248-13[1] // OEM: 1515A099 // OEM: 1515A227 // OEM: A1320900080 // OEM: A1320900180 // 200106081153 // 49173-02015 // 49173-02010 // TBS-1936
235-199[1]	CCR.TD04L (49177-08630) Deutz Vs. Mot.BF4L1011F 2,7Lts (SKE)	49177-08630 // TD04-101		49377-07700 // 49377-07710 // OEM: 04272325EY0138 // OEM: 04272325KZ // OEM: 04272458EY0138 // OEM: 4272325 // OEM: 4272458
235-200[1]	Conjunto central 176642 S200 John Deere 6068H - RC Fundición (SKE)	S2-134 // 176642	133-20D[1] // 176642	22-51 B[1] // 172522 // 1270 970 0203 // 172521 // 172523 // 173045 // 173051 // 173284 // 173410 // 174140 // 174335 // 174342 // 175180 // 177265 // 177267 // 177269 // 177289 // 472521 // 473284 // 477267 // RE509806 // RE509807 // RE509808 // RE509809 // RE509810 // RE515497 // RE515501 // RE515733 // RE516653 // RE516654 // RE520643 // RE520651 // RE521596 // RE521597 // RE521598 // RE524679 // 5000-030-021 // RK-S14-1
235-20[1]	CCR BV35-1573 (0513)Fiat Punto- Alfa R. Mito, 1,25 SJTD 90HP (SKE)	5435 710 0513 // KP35-014	132-09A[1] // 5435 710 0513 // 172-27[1] // 200-00049-500 // 195-136[1] // 1000-030-153 // 220-05[1] // 2-00-0333 // 256-104[1] // 300002080649	185-314[1] // 185-80[1] // 22-59 F[1] // OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // OEM: 55197838 // OEM: 93184183 // 5435 970 0015 // 8B35-300-650 // 5435 970 0014 // 8B35-300-441 // 5000-040-040

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-201[1]	Conj. central 443854-0145 TA2505 Fiat Iveco Tractor 8035.25.228 (SKE)	443854-0145 // T2-093	131-22E[1] // 443854-0145 // 273-01[1] // N901088	22-27 E[1] // 454163-0002 // OEM: 99462782 // 5000-010-005
235-202[1]	Conjunto central VL8 VA810043 RHB52R Alfa Romeo 146 (SKE)	VA810043 // RHB5-005	118-04[1] // VA810043 // 118-04 A[1] // 178-06A[1] // 199-03 #[1] // 199-03[1]	VB180074
235-203[1]	Conjunto central B01G (P/Tbo.1636 970 0000) Fiat 500/Pulse 1,0lts(SKE)	B01-022BR		1636 970 0000 // 1636 970 0002 // OEM: 46349663 // OEM: 55284984
235-204[1]	CCR 447450-0319 TBP418 Volvo-VW MWM 6,12TCE-EURO III Rda.Com. MFS(SKE)	447450-0319 // T4-182B	131-29B[1] // 447450-0319 // 131-29BF[1] // 235-204 F[1] // T4-182-CFB	22-01 G[1] // 715189-0001 // 715189-0007 // 715189-0010 // 735598-0002 // 735598-0003 // 735598-0005 // 735598-0006 // 5000-010-020
235-204 F[1]	CCR 447450-0319 TBP418 Volvo-VW MWM 6,12TCE-EURO III Rda.Com.Fun.(SKE)	447450-0319 // T4-182-CFB	131-29B[1] // 447450-0319 // 131-29BF[1] // 235-204[1] // T4-182B	22-01 G[1] // 715189-0001 // 715189-0007 // 715189-0010 // 735598-0002 // 735598-0003 // 735598-0005 // 735598-0006 // 5000-010-020
235-205[1]	Conj.central K03-2074 (0535) Audi A4–A5 / Seat León 1,8Lts. TFSI (SKE)	5303 710 0535 // K03-060		5303 970 0112 // 5303 970 0134 // OEM: 06J145701B // OEM: 06J145701H // OEM: 06J145701L // OEM: 06J145702C
235-206[1]	Conjunto central 408105-0352 TBP408 Iveco 150E20 (SKE)	T4-085 // 408105-0352	111-21[1] // 115-31[1] // 805039 // 131-06B[1] // 408105-0352 // 271-18[1] // SW-0511-CHRA	22-01 G[1] // 465403-0001 // 465403-0003 // 465403-0004 // 465425-0002 // 465425-0003 // 465443-0001 // 465443-0002 // 465443-0004 // 465443-0005 // 5000-010-020
235-207[1]	Con.cen. 445074-0028 TB3404/TB3406 Dongfeng Vs. Cummins 6BT/6CT (SKE)	T3-130 // 445074-0028	131-21C[1] // 445074-0028	22-01 G[1] // 471182-0003 // 471182-0005 // 700793-0001 // C3960407 // 5000-010-020
235-208[1]	Conj.central HX38G (4027944) Iveco Cursor 8 NEF6 Cyl.6 12V (SKE)	HX-051 // 4027944		2842270 // 2842271 // 2842272 // 2842273 // 2842274 // 3786555 // 4035920 // 4035921 // 4035927 // 4035928 // 4037256 // 4037377 // 4038253 // 4038254 // 4040613 // OEM: 05043803450 // OEM: 05043821570 // OEM: 504031937 // OEM: 504080200 // OEM: 5040819080 // OEM: 5040863270 // OEM: 5040947640 // OEM: 504382088
235-209[1]	Conjunto central 315707 S2B-018H Deutz Varios – Motor BF6M913C (SKE)	S2-119 // 315707	133-19A[1] // 315707	22-04 B[1] // 22-56 C[1] // 22-04 C[1] // 315653 // 315654 // 315704 // 315705 // 315708 // 315709 // 315739 // 315740 // 315820 // 316835 // 318144 // 318874 // OEM: 04232253KZ // 5000-030-002 // RK-S13-2 // 5000-030-023-5600
235-210[1]	Conjunto central HX40W DCEC – Cummins 6CTA 175HP (SKE)	HX-012	134-25B[1]	22-32 C[1] // 4029180 // 4029181 // 4029184 // 5000-020-021 // 5000-020-022*

DIESEL LIDER SRL

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-21[1]	Conjunto central HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts. (SKE)	4027948 // HX-013	4031321 // 4032233 // 4043363 // 134-12B[1] // 4027948 // 134-27B[1] // 4027949 // 195-293[1] // 1000-020-183 // 211-02[1] // 215-14[1] // TDCG540209 // 218-04[1] // 220-19[1] // 3-00-1094 // 256-141[1] // 300004181273	105-414[1] // 105-420[1] // 105-422[1] // 185-179[1] // 205-147[1] // 205-149[1] // 205-97[1] // 225-55[1] // 246-112[1] // 246-16[1] // 22-32 C[1] // 2837670 // 2837678 // 2837715 // 3767230 // 3772607 // 3782477 // 3782478 // 4027868 // 4031450 // 4033899 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4039029 // 4039031 // 4039140 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041760 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042556 // 4042557 // 4044081 // 4044089 // 4044096 // 4044769 // 4045748 // 4045820 // 4045842 // 4046100 // 4046107 // 4046548 // 4047412 // 4047413 // 4048282 // 4048932 // 4049949 // 4049950 // 4089916 // 4089919 // 4309215 // 4955151 // 4956106 // OEM: 5042733690 // TC0210344 // 4955895 // 805363 // 805468 // 805460 // 4047305 // 8C04-200-J33 // 4043003 // TDTC540293 // 5329572 // TDTC540294 // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // TURBO-H132 // 03002A0192 // 4041764 // 4051032 // 4051033 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
235-211 Q[1]	Conj.cent. 178719 S300BV127/130 John Deere 6068H – RC MFS (sin sensor)	178719 // S3-038	113-28[1] // 178719 // 113-28 Q[1] // 133-11CFQ[1]	22-42 C[1] // 1300 970 0030 // 1300 970 0031 // 175329 // 175330 // 176482 // 177291 // 177292 // 177297 // 177298 // 177658 // 178728 // 178745 // 178747 // 178759 // DZ108156 // DZ108157 // RE525093 // RE525096 // RE528882 // RE534521 // RE534522 // RE534543 // RE535683 // RE535684 // RE535687 // RE535688 // RE536375 // 318393 // 5000-030-018
235-212[1]	CCR. BV43-2070 (0554) M. Benz A200 / B200 CDI Mot. OM640DE20LA (SKE)	K03-046 // 5303 710 0554	112-23[1] // 5303 710 0554	5303 970 7000 // 5303 970 7001 // OEM: 6400900980 // OEM: 6400901480 // OEM: 6400901580 // OEM: 6400901680 // OEM: 6400902580 // OEM: 6400902680
235-213[1]	CCR.BV43 (P/Tbo.53039700394) Cit/Peug 5008/Expert mot.DW10FC 2.0L(SKE)	K03-067BR		5303 970 0265 // 5303 970 0394 // 5303 970 0623 // OEM: 1611284680 // OEM: 1871356 // OEM: 2104859 // OEM: 9800923580 // OEM: 9804265280 // OEM: 9807873180 // OEM: DS7Q-6K682-EA

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-214[1]	CCR.MGT1241Z (P/Tbo.892092-0001/6) Chev.Tracker Premier 12V 1,2L (SKE)	GT12-084BR		892092-0001 // 892092-0006 // OEM: 55513630
235-215[1]	CCR.S1BG036 (P/Tbo.1153 970 0049) J.Deere PowerTech M 4,5Lts(SKE)	S1-009		1153 970 0049 // RE554959 // RE555138
235-216[1]	Conj.central GT1752 (p/Tbo.725305-0005)Renault Master T28 2,8Lts (SKE)	GT15-013	131-42F[1]	22-13 H[1] // 725305-0005 // 5000-010-066
235-217[1]	Conjunto central 443854-0098 TB2509 (0005) Iveco Daily (SKE)	443854-0098 // T2-061	111-34[1] // 443854-0098 // 116-04[1] // 158.000 // 120-24[1] // 1-A-2322 // 131-11E[1]	22-27 E[1] // 465489-0004 // 465489-0005 // 465589-0003 // 465589-0004 // 466974-0008 // 5000-010-005
235-218[1]	Conj.central RHF55V (P/Tbo.VIIA 8983476131) Isuzu truck mot.4HK1 (SKE)	RHF5-079		F58VED-S0057B // OEM: 8975260080 // OEM: 8975260081 // OEM: 8982036100 // OEM: 8983476130 // OEM: 8983476131 // VIIA // VILF
235-219[1]	CCR GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq EV (p/Tbo. 787556-0024) (SKE)	GT17-060-1	131-11L[1] // 131-11LR[1] // 195-597[1] // 1000-010-467 // 279-01[1] // CHRA-787556-0024	22-13 H[1] // 787556-0024 // OEM: BK3Q 6K682DA // OEM: BK3Z 6K682T // 5000-010-066
235-220[1]	CCR.BM90 (P/Tbo. 7643147) BMW 340i-M140/240 Mot.B58 3,0Lts (SKE)	BM-007BR		22-131 B[1] // 40002540 // 40002733 // 40005044 // 40005374 // 40007225 // 40008457 // 40008458 // OEM: 11652397070 // OEM: 11657934387 // OEM: 11657934605 // OEM: 11658637041 // OEM: 11659423787 // OEM: 11659423787X // OEM: 11659423788 // OEM: 2393904 // OEM: 7643147 // OEM: 7643148 // OEM: 8637041 // OEM: 8681166 // OEM: 8698775 // OEM: 9423788 // RK-BW9-1R
235-22[1]	CCR R2S K04 Rda. ComP.Fresada–VW Amarok 2,0Lts.TDI-CR 160HP (SKE)	R2S-000-LB // 5304 710 0550	132-06C[1] // 5304 710 0550 // 132-07C[1] // 195-100[1] // 1000-030-216T // 231-10[1] // 7100-002-0160 // 220-04[1] // 2-00-0904X	105-432 Q[1] // 105-439[1] // 185-190[1] // 22-14 J[1] // 5304 970 0110 // 5304 970 0128 // 5304 970 0140 // 805814 // 805812 // 1000 970 0029 // 8B2S-200-780 // 5000-040-003
235-221[1]	CCR.49180-09120 TD025L Nissan/Ren.Scenic/meg/Koleos R9N 1,7CDi(SKE)	49180-09120 // TD02-074BR		49180-04310 // 49180-04320 // 49180-04340 // 49180-04350 // 49180-04360 // OEM: 1441000Q0E // OEM: 1441000Q0K // OEM: 144101680R // OEM: 144103525R // OEM: 144105447R // OEM: 144105878R // OEM: 144109501R // OEM: 6220902300
235-222[1]	CCR.49389-08151 TD04HL Iveco Daily-Ducato III mot.F1C CNG 3.0L(SKE)	49389-08151 // TD04-046		801-83[1] // 49389-04500 // OEM: 504313029 // OEM: 504340179 // 49389-04501
235-223[1]	CCR.B03G-2480D (1855 710 0500) Audi TT RS mot.CEPA R5 2,5Lts TFSI(SKE)	1855 710 0500 // B03-001		1855 970 0000 // 1855 970 0001 // OEM: 07K145701A // OEM: 07K145701B // OEM: 07K145701C
235-224[1]	CCR.703890-0257 GTA1749MV Alfa Romeo 159 1,9Lts mot.M741DT.19Z (SKE)	703890-0257 // GT17-076	703890-0339	761899-0001 // 761899-0002 // 761899-0003 // 773721-0001 // 773721-0003 // OEM: 55205358 // OEM: 55211064

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-225[1]	Conj.central TD03-7G (49131-08041) Kubota Ind. Mot.V2003 2,0Lts (SKE)	49131-08041 // TD03-016	49131-08010	225-43[1] // 49131-02000 // 49131-02010 // 49131-02012 // 49131-02021 // 49131-02022 // 49131-02040 // 49131-02041 // 49131-02042 // 49131-02080 // 49131-02081 // 49131-02082 // 49131-02090 // 49131-02091 // 49131-02092 // 49131-02120 // 49131-02130 // 49131-02500 // 49131-02501 // 49131-02510 // OEM: 1A068-17011 // OEM: 1E013-17014 // OEM: 1E013-17015 // OEM: 1E013-17016 // OEM: 1E198-17013 // OEM: 1E198-17014 // OEM: 1E198-17015 // OEM: 1G610-17013 // OEM: 1G610-17014 // OEM: 1G610-17015 // OEM: 1G622-17012 // OEM: 1G622-17013 // OEM: 1G622-17016 // OEM: 1J403-17013 // OEM: 1J403-17014 // OEM: 1J403-17015 // 49131-02020 // TURBO-M152
235-226[1]	Conjunto central 408105-0174 TO4B51 Perkins 6-354 FII (SKE)	408105-0174 // T4-029	408105-0061 // 408105-0256 // 408105-0382 // 115-109[1] // 802717 // 115-15[1] // 804012 // 131-06A[1] // 408105-0174 // 140-03[1] // 408105-0174 ZEK // C1019-01	22-01 G[1] // 465154-0008 // 465154-0004 // 465154-0007 // 465154-0009 // 465154-0010 // 465154-0011 // 465154-0014 // 465154-0015 // 465154-0016 // 465154-0017 // 465154-0018 // 465154-0020 // 465154-0021 // 465154-0024 // 465154-0025 // 465154-0027 // 465154-0028 // 5000-010-020
235-227[1]	Conjunto central HX35 4027825 Iveco – New Holland TC57 (SKE)	4027825 // HX-112	115-175[1] // 801857 // 134-19B[1] // 4027825	22-32 D[1] // 2852695 // 2852905 // 3598289 // 3598290 // 3598800 // 3599100 // 3779708 // 3779709 // 4033316 // 4033602 // 4033682 // 4035592 // 4035811 // 4035818 // 4035961 // 4036161 // 4039604 // 4041884 // 4042197 // 4042200 // 4042201 // 4042450 // 4042451 // 4043077 // 4043078 // 4043993 // 4043994 // 4044031 // 4044032 // 4044105 // 4044113 // 4044787 // 4044788 // 4044879 // 4045092 // 4045865 // 4045869 // 4046338 // 4046339 // 805516 // 808131 // OEM: 504043936 // OEM: 504047816 // OEM: 504061261 // OEM: 504063067 // OEM: 504072920 // OEM: 504082710 // OEM: 504100492 // OEM: 504124957 // OEM: 504129032 // OEM: 504169758 // OEM: 504187433 // OEM: 504213954 // OEM: 504221767 // OEM: 504229805 // 5000-020-021B
235-228[1]	Conjunto central 434251-0038 GT4288 Scania DC11-07 (SKE)	434251-0038 // GT42-010	131-03H[1] // 434251-0038	22-34 G[1] // 709574-0001 // 709574-0002 // 5000-010-190

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-229 FQ[1]	CCR.478721 S300BV126 John Deere 6090H (Sin sensor) Rc. Fundida (SKE)	478721 // S3-093-C	235-229 Q[1] // 478721 // S3-093-C1B	1370 970 0026 // 1370 970 0034 // 1370 970 0035 // 177170 // 177308 // 178754 // 178755 // 178763 // DZ108027 // DZ108135 // DZ108136 // RE535692 // RE535706 // 177307 // 478763 // RE535705
235-229 Q[1]	CCR. 478721 S300BV126 John Deere 6090H (Sin sensor) R.C MFS(SKE)	478721 // S3-093-C1B	235-229 FQ[1] // 478721 // S3-093-C	1370 970 0026 // 1370 970 0034 // 1370 970 0035 // 177170 // 177308 // 178754 // 178755 // 178763 // DZ108027 // DZ108135 // DZ108136 // RE535692 // RE535706 // 177307 // 478763 // RE535705
235-230[1]	CCR.842308-0070 GTE1449KVZ Fiat 500X 4x4 2.0 MultiJet E6D(MFS)(SKE)	842308-0070 // GT14-075B		22-132 B[1] // 860517-0002 // 860517-0003 // OEM: 46340583 // RK-G63-1
235-23[1]	Conj. central HX25 (3591905) New Holand Tractor Mot. 3 CYL 55 HP (SKE)	3591905 // HX25-004	134-03F[1] // 3591905	185-229[1] // 22-16 C[1] // 3768591 // 3770252 // 3770254 // 3771536 // 3771538 // 3780159 // 3780160 // 3783358 // 3783359 // 3786525 // 3786600 // 3792367 // 3793955 // 3793956 // 4033809 // 4033810 // 4033847 // OEM: 47377471 // OEM: 5801439060 // OEM: 5801507330 // OEM: 5801604861 // OEM: 5801663145 // OEM: 84300603 // OEM: E5441-1003 // 3768589 // 8C02-100-D28 // 5000-050-007
235-231[1]	CCR.842308-0189 GTE1446VKZ Ford Ranger-Everest T6 2,0Lts Ecoblue (SKE)	842308-0189 // GT14-051B	842308-0052	22-132 B[1] // 850229-0004 // 850229-0007 // 850229-0010 // 850229-0011 // OEM: JB3Q-6K682-AA // OEM: JB3Q-6K682-AB // OEM: LB3Q-6K682-AA // OEM: LB3Q-6K682-AB // RK-G63-1
235-232[1]	CCR GT2256S Jiangling CHINA–Isuzu JX493-4JB1- Sin refrig. p/agua (SKE)	GT22-036-1	131-49F[1]	22-13 O[1] // 246-141[1] // 736210-0003 // 736210-0007 // 736210-0009 // JR-118 // OEM: 11183-00SBJ // 5000-010-098B // 200101121299 // 736210-0005
235-233[1]	Conjunto cent. 313737 S1B Tractor John Deere 4045T 4.5 lts 90 HP (SKE)	313737 // S1-013	133-06E[1] // 313737 // 256-66[1] // 300003121017 // 273-05[1] // N901235	22-40 D[1] // 1153 970 0093 // 313297 // 313798 // 315277 // 316101 // RE71550 // 5000-030-016
235-234[1]	CCR.703891-0171 GTA2256V Alfa Romeo-Lancia JTD 180 20V 2,4Lts (SKE)	703891-0171 // GT22-047	703891-0035	22-13 H[1] // 717662-0001 // 717662-0002 // 765277-0001 // 765277-0002 // OEM: 55191600 // OEM: 55205373 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-235[1]	Con.Cen. CZ C23-251/227/228/241 (323251) John Deere vs.Motor 6068(SKE)	CZ-016 // 323251	173-05[1] // 323251 // 256-49[1] // 03001A3061	246-89[1] // C23-227-01 // C23-227-02 // C23-227-03 // C23-227-04 // C23-227-05 // C23-228-01 // C23-228-02 // C23-228-03 // C23-228-04 // C23-228-06 // C23-228-07 // C23-241-01 // C23-241-02 // C23-251-01 // RE528769 // RE528770 // RE529463 // RE529464 // RE530632 // RE530974 // RE531335 // RE531530 // RE531538 // RE533788 // RE536486 // RE537054 // RE541310 // RE544473 // RE550932 // RE550933 // RE550934 // RE550936 // RE550937 // RE550939 // RE550941 // RE550942 // RE550943 // RE550944 // RE550945 // RE550946 // RE550947 // RE550948 // RE556694 // 03002A1448 // C23-228-05
235-236[1]	CCR.702378-0015 GT1549P PEUG/CIT Evasion/807 DW12TED4S 2,2Lts (SKE)	702378-0015 // GT15P-000	702378-0001 // 702378-0013 // 195-638[1] // 702378-0015 // 1000-010-050	22-13 I[1] // 702378-0005 // 706006-0002 // 706006-0003 // 706006-0004 // 707240-0001 // 707240-0004 // 726683-0001 // 726683-0002 // 726683-0003 // OEM: 0375F7 // OEM: 0375F8 // OEM: 0375H0 // OEM: 71723516 // OEM: 9631421480 // OEM: 9640254880 // OEM: 9641192380 // OEM: 9646686680 // 5000-010-066H
235-237[1]	Conjunto central 433289-0220 GT2556S Perkins (SKE)	433289-0220 // GT25-009	818125-0079 // 131-34F[1] // 433289-0220 // 197-25[1] // 256-118[1] // 300001121958* // 300001121198 // 256-118 F[1]	205-62[1] // 879657-0001 // OEM: 2674A404 // 738233-0002 // TDTC400006* // TDTC540006 // TO-TURBO-738233-0002*
235-238[1]	Conj.central 807481-0002 GT3576LS Iveco Irisbus/Stralis Cursor 8 (SKE)	807481-0002 // GT35-024		804812-0001 // 804812-0002 // 804812-0003 // 804813-0001 // 804813-0002 // OEM: 5801404349 // OEM: 5801404351 // OEM: 5801525938 // OEM: 5801641112 // OEM: 5801670548
235-239[1]	Conj. central S410 (1487 710 0014) M.Benz OM457LA Euro5 -R.C MFS(SKE)	1487 710 0014 // S4-019B	801894 // 115-188[1] // 801895	105-464[1] // 1487 970 0032 // 1487 970 0034 // 1487 970 0035 // 1487 970 0036 // OEM: 0100964999 // OEM: 0100965099 // OEM: 0100965399 // OEM: 0100965499 // 808195
235-240[1]	Conj. Cent. 434499-0002 GT3571 New Holland T135/140/150/165 (SKE)	434499-0002 // GT35-010	131-04I[1] // 434499-0002 // 131-04IF[1] // 252-08 F[1]	22-38 C[1] // 452134-0002 // OEM: 87840734 // 5000-010-173
235-24[1]	Conjunto Central 703890-0130 GT1749V Audi - VW (SKE)	703890-0130 // GT15-024-1	703890-0001 // 802896 // 120-61[1] // 1-A-3245 // 131-04G[1] // 703890-0130 // 171-40[1] // 1102015924 // 195-05[1] // 1000-010-043* // 1000-010-056B // 1000-010-056* // 198-02[1]	185-09[1] // 22-13 I[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 454231-0008 // 8G17-300-440 // 5000-010-066H
235-241[1]	Conj.central S410 (319447) Mercedez Benz Truck OM460LA (SKE)	319447 // S4-026	258-40 F[1] // 319447 // TBS-02S-1154	22-54 B[1] // 318704 // 319446 // 319700 // 718704 // OEM: 0080962899 // 5000-030-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-242[1]	CCR R2S B1 VW Constellation-MAN D0836 (MFS) (P/Tbo.10009700311)(SKE)	R2S-067-HB	220-59[1] // 2-00-3198AX // 220-59 R[1]	
235-243[1]	CCR R2S B2 VW Constellation-MAN D0836 (MFS) (P/Tbo10009700260/311)(SKE)	R2S-067-LB	220-48[1] // 2-00-3198BX	801-60[1] // OEM: 07W145703S // OEM: 61.09101-7287 // 1000 970 0260
235-244[1]	Conjunto central 310129 3LM-373 Caterpillar D3306 (SKE)	310129 // 3L-007	1000-070-076 // 178212 // 184120 // 115-170[1] // 805622 // 115-77[1] // 806151 // 133-02F[1] // 310129 // 197-19[1] // 258-39[1] // TBS-02S-0196	225-46[1] // 248-60[1] // 22-120 B[1] // 0R5807 // 0R5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185641 // 313092 // 7N7748 // 805823 // 8N9247 // 310135 // TURBO-S037 // TBS-0196 // 5000-030-032
235-245[1]	CCR.GTC3788BNS (P/Tbo.811223-0007) New Holland Cursor 9 -R.C Fund(SKE)	GT37-038		242-35[1] // 895368-0002 // OEM: 5801621762 // OEM: 5802743519 // 811223-0007
235-246[1]	CCR.1487 710 0012 S410 Mercedes Benz OM460LA – RC MFS (SKE)	1487 710 0012 // S4-008B	133-07IP[1] // 1487 710 0012 // 133-07I[1]	22-54 B[1] // 1487 970 0006 // 1487 970 0000 // 1487 990 0006 // OEM: 0090966599 // OEM: 0100960099 // 5000-030-020
235-247[1]	Conj.central 409172-0144 APL682 / APL823 VW 9.140 - F100 (c/MWM)(SKE)	409172-0144 // T3-142	409172-0107* // 115-126[1] // 802747 // 115-41[1] // 802093-01 // 131-15C[1] // 409172-0144	22-01 G[1] // 5000-010-020
235-248[1]	Conjunto central 708858-0001 APL724 / APL559 Perkins T4.33 (SKE)	708858-0001 // T3-177	115-130[1] // 802743 // 115-20[1] // 806025 // 131-07C[1] // 708858-0001	22-01 G[1] // 5000-010-020
235-249[1]	Conj.central 49335-09600 TF035HM GWM Haval H5/6 Mot.4G15T 1,5Lts (SKE)	49335-09600 // TF035-030	49135-09355	49135-07670 // 49135-07671 // 49135-07672 // 49135-07673 // 49135-07675 // 49135-07676 // 49135-07677 // 49135-07678 // 49335-05100 // OEM: 1118100EG01B // OEM: 1118100XEG73
235-250[1]	Conjunto central S3BSL (178179) Caterpillar 996X/810X (SKE)	178179 // S3-003	170381	0R9959 // 171368 // 178466 // 185-5732
235-25[1]	CCR R2S KP39(0524) MB Sprinter 515 CDI–OM651DE22LA Rda.Com.Fres.(SKE)	5439 710 0524 // R2S-003-HB	803951 // 132-07A[1] // 5439 710 0524 // 171-59[1] // 1303039921 // 195-107[1] // 1000-030-200T // 220-22[1] // 2-00-0568X	17-20EB[1] // 105-424[1] // 185-177[1] // 22-59 F[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0007 // 1000 970 0008 // 1000 970 0019 // 1000 970 0037 // 5304 970 0094 // 5439 970 0074 // 5439 970 0075 // 5439 970 0099 // 5439 970 0106 // 5439 970 0119 // 5439 970 0120 // JR-627-KP39 // JR-628-KP39 // OEM: 6510905480 // OEM: 6510905580 // 2080-010-051 // 805834 // 1000 970 0036 // 8B2S-200-B54 // 5000-040-040 // 5000-040-040B
235-251[1]	Conj.central GT2263KLNV(P/Tbo.859176-1)Hino Truck 4,0Lts mot.N04C(SKE)	GT22-052		17201-E0740 // 17201-E0741 // 17201-E0742 // 17201-E0743 // 17201-E0744 // 17201-E0745 // 783801-0017 // 783801-0024 // 783801-0029 // 847863-0001 // 852178-0001 // 859176-0001
235-252[1]	Conj.central 431876-0071 TB2527 Nissan Patrol-Safari 2,8Lts (SKE)	431876-0071 // T2-117	431876-0025 // 431876-0049 // 256-168[1] // 431876-0071 // 300001112038	246-157[1] // 248-58[1] // 465941-0001 // 465941-0002 // 465941-0003 // 465941-0004 // 465941-0006 // 465941-0007 // OEM: 14411-22J00 // OEM: 14411-22J01 // OEM: 14411-22J02 // OEM: 14411-22J04 // 200101111621 // 465941-0005 // TBS-0462

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-253[1]	CCR.447450-0137/451497-0032 TO4E55 Kom-Daewoo P158LE-D1146TI (SKE)	451497-0032 // 447450-0137 // T4-042		22-01 G[1] // 466721-0007 // 466721-0016 // 466721-0017 // 466721-0018 // 466721-0026 // 466721-0027 // 715189-0006 // OEM: 15010500466A // OEM: 15010500467A // OEM: 65.09100-7038 // OEM: 65.09100-7047 // OEM: 65.09100-7048 // OEM: 65.09100-7049 // OEM: 65.09100-7132 // OEM: 65.09100-7134 // OEM: 65.09100-7135 // OEM: 65.09100-7136 // 5000-010-020
235-254[1]	CCR.HE200WG (P/Tbo.5324825-5455135) Cummins ISF 3.8L Bi-Turbo HP(SKE)	HX25-013	806279 // 256-164[1] // 3000041100001 // 195-653[1] // 1000-020-225	5324825 // 5455135 // 805988
235-255[1]	CCR BV38 (0502) Chevrolet Astra-Meriva-Vivaro 1,6 CDTI – R.C MFS (SKE)	BV38-001B // 5438 710 0502	256-147[1] // 5438-710 0502 // 300012100050 // 195-662[1] // 1000-030-317T	5438 970 0003 // 5438 970 0004 // 5438 970 0009 // 5438 970 0010 // 5438 970 0011 // 5438 970 0012 // 5438 970 0013 // 5438 970 0014 // 5438 970 0016 // 5438 970 0021 // 5438 970 0022 // 5438 970 0031 // OEM: 55486149 // OEM: 55486151 // OEM: 55493250 // OEM: 55493251 // OEM: 55496868 // OEM: 55506592 // OEM: 55506594 // OEM: 55580016 // OEM: 55589342 // OEM: 55598494 // OEM: 55599546
235-256[1]	Conj.Central 433289-0290/818125-5075 GT2049 Perkins 1103A 3,3Lts.(SKE)	818125-5075 // 433289-0290 // GT20-058	256-50[1] // 433289-0290 // 818125-5075 // 03001A2402* // 300001101679	246-153[1] // 754111-0007 // 754111-0008 // 754111-0009 // 880061-0001 // OEM: 2674A421 // OEM: 2674A422 // OEM: 2674A423 // OEM: 5586961 // OEM: 6158562 // 200001100818 // 880061-0002
235-257[1]	Conj.central BV40 VW Passat–Sharan 2,0Lts.TDI-CR 01EV – R.C. MFS (SKE)	BV40-003B		22-59 F[1] // 5440 970 0005 // 5440 970 0020 // 5440 970 0035 // OEM: 03L253010J // OEM: 03L253056E // OEM: 03L253056Q // 5000-040-040
235-258[1]	Conj.central 763286-0069 GTB3782B Cat. Vs C4,4 – C9 (R.C MFS)(SKE)	763286-0069 // GT37-044-1B	763286-0065 // 763286-0061	20R3861 // 360-1214 // 393-7769 // 424-3429 // 801900-0008 // 801900-0009 // 801900-0012
235-259[1]	Conj.cent. HX55W (4032834) Cummins QSM4 TIER 3 (RC. MFS) (SKE)	4032834 // HX5-117B	4032308 // 801830 // 215-30[1] // 4032834 // TDCG540307 // 280-02 F[1]	205-150[1] // 205-66[1] // 4037085 // 4037631 // 4037632 // 4037636 // 4089855 // 4089861 // 4089863 // 806187 // 4037084 // TDTC540296 // 4037635 // TDTC540048

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-260[1]	Conjunto central H1C 3523322 Cummins 4BT (SKE)	3523322 // H1-002	134-08C[1] // 3523322	225-63[1] // 246-105[1] // 22-09 D[1] // 3520030 // 3523743 // 3523744 // 3524122 // 3524125 // 3524126 // 3528743 // 3528744 // 3528753 // 3528754 // 3528755 // 3528756 // 3528757 // 3528758 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3530721 // 3531066 // 3535381 // 3535422 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3535432 // 3535433 // 3536065 // 3536066 // 3536677 // 3539310 // 3779713 // 3802290 // 3908460 // 3908591 // 3522900 // TURBO-H002 // 200004150290 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
235-26[1]	Conjunto central 49177-08471 TD04L4-09TK3-5.0 Kubota Vs. (SKE)	49177-08471 // TD04-067	179-21A[1] // 49177-08471 // 179-21AP[1]	22-16 C[1] // 49177-03180 // 49177-03181 // 49177-03182 // 49177-03183 // 49177-03184 // 49177-03190 // 49177-03191 // 49177-03192 // 49177-03193 // 49177-03200 // 49177-03201 // 49177-03202 // 49177-03203 // OEM: 1G777-17012 // OEM: 1G777-17013 // OEM: 1G777-17014 // OEM: 1J751-17011 // OEM: 1J751-17013 // OEM: 1J751-17014 // OEM: 1J751-17015 // OEM: 1J752-17012 // OEM: 1J752-17013 // OEM: 1J752-17014 // 5000-050-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-261[1]	Conjunto central HX50W (4031444) Volvo MD13 Euro 4 (SKE)	HX5-089 // 4031444	115-169[1] // 802897 // 134-14G[1] // 4031444	105-427[1] // 105-451[1] // 22-50 B[1] // 2841020 // 2841021 // 2841038 // 3771811 // 3771814 // 3771815 // 3775715 // 3775716 // 3782236 // 3782237 // 3786857 // 3786871 // 3790506 // 3790510 // 3790512 // 3790523 // 3790525 // 3791521 // 3795669 // 3797851 // 3797852 // 3801470 // 4031042 // 4032382 // 4040091 // 4040092 // 4042154 // 4042155 // 4042156 // 4042157 // 4042686 // 4042687 // 4043047 // 4043048 // 4043049 // 4043050 // 4044313 // 4044314 // 4044318 // 4044319 // 4044320 // 4044321 // 4044839 // 4044840 // 4047074 // 4047075 // 4047216 // 4047217 // 5322455 // 5324762 // 5454831 // 5460124 // 5501872 // 5504038 // 5602222 // 5637907 // 805582 // 808400 // OEM: 20728220 // OEM: 20763166 // OEM: 20763168 // OEM: 21326118 // OEM: 21701449 // OEM: 22409174 // OEM: 22852964 // OEM: 23005696 // OEM: 5322494 // OEM: 5329250 // OEM: 5351847 // OEM: 5351848 // OEM: 5501875 // OEM: 5602225 // OEM: 5639345 // OEM: 6440357 // 805510 // 805583 // 5000-020-023
235-262[1]	CCR. 49173-08200 TD025M-05T-3.3 Kubota Industrial 1,5 D1105T (SKE)	49173-08200 // TD02-016	49173-08250 // 179-08B[1] // 49173-08200 // 179-08BP[1] // 258-30[1] // TBS-02M-1727	205-173 F[1] // 248-52[1] // 22-65 C[1] // 49173-03410 // 49173-03411 // 49173-03412 // 49173-03420 // 49173-03421 // 49173-03430 // 49173-03440 // 49173-03441 // 49173-03442 // 49173-03450 // 49173-03451 // 49173-03452 // 49173-03460 // 49173-03461 // 49173-03462 // 49173-04220 // 49173-04430 // 49173-07400 // OEM: 1A024-17015 // OEM: 1A024-17016 // OEM: 1E010-17016 // OEM: 1E038-17016 // OEM: 1E038-17017 // OEM: 1E038-17018 // OEM: 1E288-17011 // OEM: 1E288-17012 // OEM: 1E288-17013 // OEM: 1G643-17015 // OEM: 1G643-17017 // OEM: 1G676-17011 // OEM: 1G676-17012 // OEM: 1G676-17013 // OEM: 1G730-17014 // 49173-03400 // TDTC540387 // TBS-1727 // 5000-050-024
235-263 F[1]	Conjunto central HX55W (4032690) Cummins QSM11 (RC. fundición) (SKE)	4032690 // HX5-044	3768413 // 134-15G[1] // 4032690 // 134-15GF[1] // 258-14 F[1] // TBS-02H-0961	22-50 B[1] // 4037625 // 4037626 // 4037627 // 4037628 // 4039068 // 4043707 // 4043708 // 4089858 // 4089859 // 4955714 // 5000-020-023

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-264[1]	CCR.HE300V(p/Tbo.3791531)Cumm.Truck 6,7L Mot. ISB 6BTA EURO 5/6 (SKE)	HE3-019	256-93[1] // 03001A2770* // 300004181574	3775426 // 3775438 // 3779987 // 3779988 // 3779989 // 3781632 // 3781754 // 3781755 // 3784573 // 3784574 // 3787604 // 3787605 // 3787607 // 3791531 // 3791533 // 3794755 // 3794756 // 3794757 // 3794758 // 3795329 // 3795330 // 3795331 // 3795332 // 3798534 // 3798536 // 3798537 // 3798538 // 3798539 // 3798540 // 3798541 // 3798575 // 4309355 // 4309356 // 5326054 // 5326057
235-265[1]	Conjunto central 705658-0007 GT2052S Ssang-Yong Rexton OM662 (SKE)	705658-0007 // GT20-015	256-47[1] // 705658-0007 // 03001A1886	710641-0001 // 710641-0002 // 710641-0003 // OEM: A6610903180 // OEM: A6620903280 // OEM: A6620903880
235-266[1]	Conjunto central TD05H-12 (90151-09020) Hyundai (SKE)	90151-09020 // TD05-025	256-04[1] // 90151-09020 // 03001A2632* // 300006120889	246-148[1] // 49178-03130 // 49178-03133 // OEM: 28230-45500 // 200106120480 // 49178-03160
235-267[1]	Conjunto central HE250FG (P/Tbo.5352451)VW/Man Cummins ISF 3,8 (SKE)	HX25-012	195-641[1] // 1000-020-224	246-155[1] // 5352451 // 200004140880 // 5352450
235-268[1]	CCR.B2US 1270 710 0036 Case New Holland - Iveco NEF 6 Euro6 (SKE)	1270 710 0036 // B2-057	811-06[1] // 1270 710 0036 // 1000-070-114	801-05[1] // 22-97 B[1] // 1270 970 0163 // 1270 970 0165 // 1270 970 0228 // 1270 970 0233 // 1270 970 0235 // 1270 970 0236 // 1270 971 0235 // 1270 972 0235 // OEM: 5801630957 // OEM: 5801630965 // OEM: 5801630974 // OEM: 5801630978 // OEM: 5801964538 // OEM: 5801964542 // OEM: 5801964543 // OEM: 5801977882 // OEM: 5802010706 // OEM: 5802017543 // 1270 970 0237 // 5000-040-139
235-269[1]	CCR. 842308-0077 GTE1446VKZ Ford Transit MK8 2.0Lts Ecoblue (SKE)	842308-0077 // GT14-084B		225-58[1] // 22-132 B[1] // 850841-0010 // OEM: 2361357 // OEM: 2480731 // OEM: 2614504 // OEM: KK3Q-6K682-BB // OEM: KK3Q-6K682-BC // 850841-0007 // TURBO-GC44 // RK-G63-1
235-270[1]	CCR.BV40 (P/Tbo.54409700040) JAC Shuailing 2.0Lts – R.C MFS (SKE)	BV40-009B		5440 970 0040 // OEM: 1044100FD020
235-27[1]	CCR GTD2060VZ(P/Tbo.888580-1)VW Amarok 3.0Rdi V6(P/1 esp Fij G.V)(SKE)	GT20-072B	131-01P[1] // 131-01PR[1] // 220-46[1] // 1-00-1531X	101-179[1] // 185-313[1] // 22-112 C[1] // 839077-0002 // 839077-0008 // 839077-0009 // 839077-0011 // 839077-1011 // 880026-0001 // 881651-0001 // 892460-0001 // OEM: 059145873BP // OEM: 059145873CH // OEM: 059145873CL // OEM: 059145873DB // OEM: 059145873ES // OEM: 059145873FA // OEM: 059145873FM // 888580-0001 // 8G20-30M-N75 // 5000-010-241

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-271[1]	CCR.409172-0110 T300 Komatsu PC200-6 mot.S6D95L-1 4,9Lts(SKE)	409172-0110 // T3-109	300001131412	801-80[1] // 22-01 G[1] // 6207-81-8330 // 6207-81-8331 // 6209-81-8311 // 200001131100 // 700836-0001 // 5000-010-020
235-272[1]	Conjunto Central GT1544V Hyundai-Kia Motor U1,5L Euro4 (SKE)	GT15-051	131-22G[1] // 171-35[1] // 1102015956 // 195-194[1] // 1000-010-265	101-127[1] // 285-58[1] // 22-13 I[1] // 740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // 782404-0001 // OEM: 28201-2A400 // OEM: 28201-2A410 // 740611-0002 // 8G15-300-444 // 5000-010-066H
235-273[1]	Conj.central H1E (3545696) Cummins Marine 4BTAM, 6BTAM 5.9L(SKE)	3545696 // H1-016		3525688 // 3525689 // 3528781 // 3528782 // 3530737 // 3530743 // 3531035 // 3532208 // 3533735 // 3533736 // 3533737 // 3534375 // 3534376 // 3535458 // 3535459 // 3535534 // 3535535 // 3538071 // 3538072 // 3538124 // 3538125 // 3538777 // 3538778 // 3538827 // 3538828 // 3538829 // 3538830 // 3539470 // 3539471 // 3802304 // 3802590 // 3802595 // 3802832 // 3802883 // 3802910
235-274[1]	K27-3371 (0170) Mercedes Benz OM926LA-E2 – R.C. Fundición (SKE)	5327 710 0170 // K27-005-C1	132-11E[1] // 5327 710 0170	22-57 B[1] // 5327 970 7114 // 5327 970 7116 // OEM: 9260960399 // OEM: 9260960699 // 5000-016-015* // 5000-040-010
235-275[1]	CCR R2S B1 VW-MAN Constellation D0836 (R.C MFS) (P/Tbo10009700260)(SKE)	R2S-067-1HB	220-50[1] // 2-00-3198AX // 2-00-3180X*	801-60[1] // OEM: 07W145703S // OEM: 61.09101-7287 // 1000 970 0260
235-276[1]	Conjunto central TF035HM (49135-08171) Great Wall Mot.2.8TDI (SKE)	49135-08171 // TF035-010	215-23[1] // 49135-08171 // TDCG540274	49135-06300 // 49135-06700 // 49135-06710 // 49135-06730 // OEM: 1118100-D02 // OEM: 1118100-E03 // OEM: 1118100-E06
235-277[1]	Conjunto central 441398-0034 TA4521 Mercedes Benz OM449LA (SKE)	441398-0034 // TA45-001	256-101[1] // 441398-0052 // 300001171418 // 256-62[1] // 441398-0034 // 03001A1031 // 115-09[1] // EX 802031 // 131-07D[1] // 195-648[1] // 1000-010-264	22-10 D[1] // 466618-0006 // 466104-0015 // 466366-0013 // 466618-0002 // 466618-0003 // 466618-0004 // 466618-0007 // 466618-0008 // 466618-0009 // 466618-0017 // 466618-0024 // 466618-0030 // 5000-010-045
235-278[1]	Conj.central GTA1746S Grand Vitara 1.9 DdiS Motor F9Q 264 Euro4 (SKE)	GT17-038	1000-010-407 // 256-53[1] // 03001A1377	760680-0001 // 760680-0002 // 760680-0003 // 760680-0004 // 760680-0005 // OEM: 13900-67JG0 // OEM: 13900-67JG1 // OEM: 6200412717 // OEM: 8200506509B // OEM: 8200683856 // OEM: 8200732948A // OEM: 8200781610
235-279[1]	Conjunto central CICY RHG6 Hitachi LX210/240 6BG1T (SKE)	RH6-017	195-436[1] // 1000-040-180 // 215-34[1] // TDCG540328	185-149[1] // 1144003890 // VA570019 // 8I06-100-E12 // VB570019
235-280[1]	Conjunto Central 408105-0273 APL120 M. Benz 1517/18 (SKE)	T4-019-1FB // 408105-0273	115-24[1] // 802028 // 131-05B[1] // 408105-0273	22-01 G[1] // 466780-0001 // 466780-0002 // 466780-0003 // 466780-0004 // OEM: 0090617 // OEM: 1261575 // OEM: 1284626 // OEM: 284555 // OEM: 3520965899 // OEM: 394778 // 5000-010-020

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-28[1]	Con.cen. GTDI12V Continental (p/Tbo. 2800013004280) BMW 318i F30N(SKE)	CO-002BR	220-28[1] // 9-00-3139X	185-292[1] // 225-25[1] // 2681209 // 2800013005280 // 8643129 // OEM: 11652681209 // OEM: 11657633795 // OEM: 11657636784 // OEM: 11658643129 // OEM: 11659895980 // OEM: 7633795 // OEM: 9895980 // OEM: B1001020001 // 7636784 // 8D01-40M-M35 // TURBO-CO001-1S
235-281[1]	Conj.cent. 447450-0322 TBP418 VW 13.180 - MWM 6,10TCA - EUROIII (SKE)	447450-0322 // T4-339	131-21B[1] // 447450-0322	22-01 G[1] // 763655-0001 // OEM: 905292010118-02 // 5000-010-020
235-282[1]	INHABILITADO Conj.Cen.GTB1756VK Chev.S10 2,8Lts– Mot. RA428 p/Tbo.797001-0001 (SKE)	GT17-070	131-05L[1] // 195-231[1] // 1000-010-449 // 231-18[1] // 7100-0010219 // 256-70[1] // 300001121769	22-13 H[1] // 185-202[1] // 797001-0001 // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 5000-010-066 // 797001-0002 // 8G17-300-879
235-283[1]	CCR.B3-3769 (P/Tbo. 1387 970 0101) M.Benz Actros-Antos OM471LA-E5(SKE)	B3-014B		1387 970 0001 // 1387 970 0043 // 1387 970 0072 // 1387 970 0083 // 1387 970 0101 // OEM: 4710963899 // OEM: 4710964799 // OEM: 4710965599 // OEM: 4710967199
235-284[1]	CCR.710270-0063 GTA4702S Caterpillar Ind. 583T – 365C mot.C15 (SKE)	710270-0063 // GT47-008	10R1928 // 240-7359	10R2907 // 20R3229 // 233-7494 // 238-5102 // 238-8683 // 255-8148 // 255-8156 // 262-7099 // 301-4297 // 380-8708 // 380-8712 // 740131-0003 // 740131-0004 // 740131-0005 // 740131-0006 // 740131-0007 // 740131-0008 // 740131-0010 // 743002-0001 // 743002-0003 // 815268-0001
235-285[1]	Conjunto central H1C (3523754) Cummins 6BT / 6BTA (SKE)	3523754 // H1-015	134-11C[1] // 3523754	3523223 // 3523292 // 3523294 // 3524424 // 3524427 // 3525669 // 3525670 // 3528747 // 3528748 // 3528761 // 3528762 // 3528763 // 3528767 // 3528768 // 3530736 // 3530742 // 3531034 // 3532207 // 3533732 // 3533733 // 3533734 // 3534373 // 3534374 // 3535429 // 3535430 // 3535431 // 3535434 // 3535435 // 3535439 // 3535440 // 3535441 // 3538723 // 3538760 // 3538780 // 3538781 // 3539466 // 3539467 // 3539472 // 3539473 // 3802297 // 3802300 // 3802589 // 3802594 // 3802870 // 3802911 // 4049343
235-286[1]	CCR.741661-0441 GTB1749LV Iveco Dayli 2,3 F1A Multijet II (SKE)	741661-0441 // GT17-123		808549-0001 // 808549-0003 // 808549-0004 // 808549-0006 // OEM: 504388383 // OEM: 5801894358
235-287[1]	CCR.49189-08500 TD04H Volvo 850, S70,V70 T5 Mot.N2P23FT/B5234(SKE)	49189-08500 // TD04-008		49189-01300 // 49189-01301 // OEM: 5003910 // OEM: 6842744 // OEM: 8601070

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-288[1]	CCR.GT1752Z (P/Tbo.822158-2)JMC Truck 2,8 Mot.JX493ZQ4/5(R.C MFS)(SKE)	GT17-101B		822158-0001 // 822158-0002 // 822158-0010 // 822158-0011 // 822158-0012 // 822158-0013 // 822158-0014 // 822158-0016 // 822158-0017 // 843679-0003 // OEM: 1118300ABY // OEM: 1118300VAA // OEM: DP1-6K682-BA // OEM: DP1-6K682-CA // OEM: DP2-6K682-AB // OEM: GN1-6K682-AA // OEM: GN1-6K682-AB // OEM: H1C-6K682-AA
235-289[1]	CCR.B3G(P/Tbo.13879700103)M.B Ind.MTU-DDC OM471LA-TIER4(S/sensor)(SKE)	B3-014B		22-134 B[1] // 1387 970 0103 // OEM: 4710967299 // OEM: 471096729980 // RK-BW11-2
235-290[1]	Conjunto central K03 Ford Maverick 2.0 GTDI Nafta (SKE)	K03-145BR	195-637[1] // 1000-030-426T	185-305[1] // 185-305 V[1] // 5303 970 0624 // 5303 970 0663 // 5303 970 0687 // OEM: 2231488 // OEM: 2340195 // OEM: 2604281 // OEM: K2GE-9G438-BB // OEM: K2GE-9G438-BC // OEM: K2GE-9G438-CA // OEM: K2GZ-6K682-A // OEM: K2GZ-6K682-B // OEM: K2GZ-6K682-D // 8B03-400-R71 // OEM: K2GE-9G438-BD
235-291[1]	CCR. S200G (1258 710 0008) Deutz/Volvo TCD2012L6 5.7 L - RC MFS (SKE)	1258 710 0008 // S2-045B	133-21D[1] // 5620 710 0001 // 235-145[1] // S2-004 // 256-20[1] // 03001A2706 // 256-37[1] // 03001A1157	185-321 F[1] // 205-171[1] // 225-54 F[1] // 246-67[1] // 22-51 B[1] // 1258 970 0034 // 1258 970 0035 // 1258 970 0061 // 5620 197 0002 // 5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04503659 // OEM: 04505493 // OEM: 04507755 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 21647837 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // OEM: 9021647837 // 5620 970 0023 // 8S02-200-H79 // 5620 970 0017 // TDTC540348 // TURBO-S042 // 03002A1455 // 5000-030-021 // RK-S14-1
235-292[1]	Conj.central K26-2960 (0068) Volvo - Penta Marine Motor KAMD32 (SKE)	5326 710 0068 // K26-017	5326 710 0045 // 132-07E[1] // 5326 710 0068	22-57 C[1] // 5326 970 6016 // 5326 970 6035 // 5326 970 9028 // OEM: 3581528 // OEM: 3802082 // OEM: 838695 // OEM: 860916R // 5000-040-136

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-293[1]	CCR.RHF3–CK41 Kubota1,9L 4D87/V2403MTZ3B(RTØm30,1ØM37,8/RCØm29,2)(SKE)	RHF3-005	115-173[1] // 803957 // 195-390[1] // 1000-040-179	242-19[1] // F31CAD-501406 // F31CAD-501406N // F31CAD-50140G // F31CAD-S01406 // F31CAD-S0140G // F31CAD-S0140GN // OEM: 1G923-17010 // OEM: 1G923-17011 // OEM: 1G923-17012 // OEM: 1G923-17013 // OEM: 1G924-17011 // OEM: 1J700-17010 // OEM: 1J700-17011 // OEM: 1J700-17012 // VA410096 // VA410140 // VB410096 // VB410099 // VB410140 // VC410096 // VC410099 // VC410140 // VD410096 // VD410099 // VD410140 // VE410096 // VE410099 // VE410140 // VF410140 // VA410099
235-294[1]	Conj.central GTD1449VZ JAC Pick Up T6 / Motor HFC4DB2-1D1-2,0Lts (SKE)	GT14-072	1000-010-662	846108-0002 // 8G14-300-G65 // OEM: 1044100FD040
235-295[1]	Conjunto central H1C (3575060) Ford Cargo 1416-VW (SKE)	3575060 // H1-012	114-06[1] // 3575060 // 117-04[1] // 134-06C[1] // 197-14[1]	22-09 D[1] // 5000-020-014 // 5000-020-034*
235-296[1]	Conjunto central TB4125 (408105-0232) Perkins (SKE)	408105-0232 // T4-196	131-09A[1] // 408105-0232	22-01 G[1] // 466394-0001 // 466394-0002 // 5000-010-020
235-297[1]	Con.cen.HE200WG (3773813) GAZ Valdai/F.F4000 – Cummins ISF4/ISBE4(SKE)	3773813 // HE-008	3775929 // 3794989 // 195-463[1] // 3773813 // 1000-020-192 // 231-20[1] // 7100-007-0166	22-99 B[1] // 105-433[1] // 3756528 // 3769718 // 3769719 // 3772741 // 3772742 // 3773078 // 3773079 // 3773080 // 3773081 // 3773119 // 3773120 // 3773121 // 3773122 // 3776281 // 3776285 // 3777896 // 3777897 // 3778528 // 3778529 // 3779514 // 3779515 // 3781092 // 3781093 // 3785293 // 3785294 // 3786530 // 3786531 // 3786554 // 3786629 // 3786832 // 3787105 // 3787121 // 3787123 // 3787125 // 3788101 // 3788102 // 3789076 // 3789077 // 3790133 // 3790134 // 3790141 // 3790142 // 3790143 // 3790144 // 3792638 // 3792639 // 3794988 // 3794989 // 3799430 // 3799431 // 4033812 // 4033865 // 4033960 // 4309280 // 4309411 // 4309412 // 4309427 // 4309463 // 5350075 // 5350076 // 5000-020-112 // 805871
235-298[1]	CCR. RHF3 (p/Tbo.A2740903780)M. Benz Clase C/E OM274 1.6 Lts (SKE)	RHF3-055B		22-111 B[1] // 8I04-40M-N85 // 9V107 // 9V108 // 9V122 // F31CAY-SR058 // F31CAY-SR059 // F31CAY-SR083 // OEM: A2640900377 // OEM: A2640901200 // OEM: A2640960700 // OEM: A2740900680 // OEM: A2740901200 // OEM: A2740901480 // OEM: A2740901780 // OEM: A2740902080 // OEM: A2740902180 // OEM: A2740902980 // OEM: A2740903600 // OEM: A2740903780 // OEM: A2740903880 // OEM: AL0070 // OEM: AL0086 // 5000-080-010

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-299[1]	CCR DSGT-GTD1752VKLR Range Rover SDV6 Euro6 – Ball Bearing (SKE)	GT17-162BG		824754-0002 // 824754-0003 // 824755-0002 // 824755-0003 // 827153-0001 // 827153-0002 // OEM: FPLA-6K682-BB // OEM: FPLA-6K682-BC // OEM: FW93-6K682-AB // OEM: FW93-6K682-AC // OEM: GH22-6K682-AA // OEM: GH22-6K682-AB
235-29 FQ[1]	CCR. 478713 S300BV131 John Deere 6068H (Sin sensor) RC. Fundida (SKE)	478713 // S3-038	133-12CQ[1] // 478713 // 220-52 FQ[1] // 4-00-1415AX // 235-29 Q[1] // S3-038	801-88[1] // 22-42 C[1] // 11471620 // 11527050 // 1370 970 0007 // 1370 970 0024 // 1370 970 0029 // 1370 970 0036 // 175328 // 175904 // 176339 // 177153 // 177294 // 177295 // 177312 // 178737 // 178739 // 478737 // DZ108144 // DZ108148 // DZ108149 // DZ108154 // RE525472 // RE527144 // RE528883 // RE529142 // RE534523 // RE534538 // RE534544 // RE534548 // RE535680 // RE535685 // RE535686 // RE535689 // SE501680 // SE502352 // 176483 // 318393 // 5000-030-018
235-29 Q[1]	CCR. 478713 S300BV131 John Deere 6068H (Sin sensor) RC. MFS (SKE)	S3-038 // 478713	133-12CQ[1] // 478713 // 235-29 FQ[1] // S3-038 // 220-52 FQ[1] // 4-00-1415AX	801-88[1] // 22-42 C[1] // 11471620 // 11527050 // 1370 970 0007 // 1370 970 0024 // 1370 970 0029 // 1370 970 0036 // 175328 // 175904 // 176339 // 177153 // 177294 // 177295 // 177312 // 178737 // 178739 // 478737 // DZ108144 // DZ108148 // DZ108149 // DZ108154 // RE525472 // RE527144 // RE528883 // RE529142 // RE534523 // RE534538 // RE534544 // RE534548 // RE535680 // RE535685 // RE535686 // RE535689 // SE501680 // SE502352 // 176483 // 318393 // 5000-030-018
235-300[1]	Conjunto central K04- Peugeot 308 GTI – 270HP (SKE)	K04-044B		801-59[1] // OEM: 9805985280 // 5304 970 0189
235-30[1]	CCR.GTB1756VK(p/Tbo.796910-0010) J.Cherokee 2.8L RA428 KK Euro IV(SKE)	GT17-149		763147-0002 // 771953-0001 // 796910-0002 // 796910-0010 // OEM: 35242121G // OEM: 35242126F // OEM: 35242157G // OEM: 5142797AB // OEM: 5142797AC // OEM: 68028073AA // OEM: 68033480AC // OEM: 68092348AA // OEM: 68092348AB
235-301[1]	CCR.K16-2477(0544)Ford/Volvo S80-V70-XC60 mot.SI6T-B6304T2/4(SKE)	5316 710 0544 // K16-041	256-162[1] // 5316 710 0544 // 300002131316	22-46 B[1] // 5316 970 0008 // 5316 970 0015 // OEM: 30646952 // OEM: 30757899 // OEM: 36000686 // OEM: 36002568 // OEM: 7G9N-6K682-AB // OEM: 7G9N-6K682-AC // OEM: 7G9N-6K682-AD // OEM: 7G9N-6K682-AE // 5000-040-011

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-302[1]	Conjunto central 433289-0425/433289-0342 GT2556S Perkins (SKE)	433289-0425 // 433289-0342 // GT25-006-1FB	131-43F[1] // 433289-0342 // 433289-0425 // 258-04[1] // TBS-02G-2903	22-13 O[1] // 768524-0008 // 768524-0009 // 768524-0010 // 768524-0012 // 768524-0013 // 768524-0014 // 768524-0015 // 768524-0017 // 768524-0022 // 768524-0023 // 768524-0024 // 768524-0025 // 768524-0027 // 768524-0028 // 768524-0029 // 768524-0030 // 785827-0007 // 785827-0008 // 785827-0009 // 785827-0010 // 785827-0012 // 785827-0013 // 785827-0014 // 785827-0015 // 785827-0017 // 785827-0022 // 785827-0023 // 785827-0024 // 785827-0025 // 785827-0027 // 785827-0028 // 785827-0029 // 785827-0030 // 785827-0031 // OEM: 2674A826 // OEM: 2674A841 // 5000-010-098B
235-303[1]	CCR.HE500WG (P/Tbo.5322485) Volvo B11R Euro 5 – R.C MFS (SKE)	HX5-064B	811-12[1] // 801870	801-84[1] // 3767796 // 3767797 // 3782827 // 3790522 // 3797883 // 4031181 // 5322485 // 5459984 // 5644595 // OEM: 21430250 // 805540
235-304[1]	CCR.CIDV-RHG6 VAX90038 Isuzu/Hitachi Industrial mot 6HK1XQB (SKE)	VAX90038 // RH6-019	VAX90033 // VAX90046	G61CAD-S0046B // G61CAD-S0046G // G61CAD-S0047B // G61CAD-S0047G // G61CND-S0033B // G61CND-S0033G // G61CND-S0038B // G61CND-S0038G // G61CND-S0043B // G61CND-S0043G // G61CND-S0106B // G61CND-S0106G // OEM: 1144003900 // OEM: 1144004051 // OEM: 1144004160 // OEM: 1144004161 // OEM: 1144004260 // OEM: 1144004320 // OEM: 1144004322 // OEM: 8980025600 // OEM: 8982063230 // OEM: 8982063231 // VA570033 // VA570038 // VA570043 // VA570046 // VA570047 // VA570106 // VB570043 // VC570043 // VD570043
235-305[1]	CCR.GTD1449V(P/Tbo.912016-1)M.Benz VS30 Sprinter517 2.0TD OM654(SKE)	GT14-065B	220-61[1] // 1-00-1652X	101-185[1] // 831120-0001 // 831120-0006 // 831120-0007 // 831120-0009 // 831120-0010 // 911638-0001 // OEM: 654090080080 // OEM: A6540900800 // OEM: A6540901901 // OEM: A6540902001 // OEM: A6540902400 // OEM: A6540903601 // OEM: A6540904500 // OEM: A6540909300 // 883947-0001 // 912016-0001
235-306[1]	Conjunto central 446346-0001 T-350 John Deere Tractor 6068 (SKE)	446346-0001 // T3-047	111-50[1] // 446346-0001 // 131-12B[1]	22-01 G[1] // 466007-0001 // 466007-0004 // 466007-0006 // 466007-0007 // 466007-0008 // 466007-0010 // 466629-0001 // 466629-0002 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-307[1]	Conjunto central 443854-0029 TB0273 Ford Mondeo – Escort (SKE)	443854-0029 // T2-012	111-15[1] // 443854-0029 // 115-70[1] // 805144-01 // 131-09E[1] // 256-79[1] // 300001101987	22-25 D[1] // 452014-0001 // 452014-0002 // 452014-0003 // 452014-0004 // 452014-0005 // 452014-0006 // 452043-0001 // 452063-0001 // 452063-0003 // 465185-0001 // 5000-010-185
235-308[1]	CCR.K04-2072 (0521) Deutz Industrial Engine 4,04L. RC MFS (SKE)	5304 710 0521 // K04-034B	5304 710 0520 // 5304 710 4037 // 132-24C[1] // 5304 710 0521 // 132-24CF[1] // 257-02[1] // 1102-074-005	242-28 F[1] // 266-01[1] // 22-81 E[1] // 5304 970 0075 // 5304 970 0076 // 5304 970 0082 // 5304 970 0083 // 5304 970 0087 // 5304 970 0089 // 5304 970 0119 // 5304 970 0150 // OEM: 04294723 // OEM: 04297601 // OEM: 04298261 // OEM: 04298276 // OEM: 04299166 // OEM: 04299177 // OEM: 04509117 // OEM: 04509975 // OEM: 21075166 // OEM: 21092582 // 5304 970 0079 // 5000-040-004B
235-309[1]	Conjunto central K24-2464 (0018) Iveco Eurocargo 8040.25 / 40 (SKE)	5324 710 0018 // K24-002	256-16[1] // 5324 710 0018 // 03001A2040	246-81[1] // 22-57 C[1] // 5324 970 6405 // 5324 970 6414 // OEM: 2992392 // OEM: 4545601 // OEM: 504010768 // OEM: 99446020 // OEM: 99446021 // OEM: X7426100 // 03002A0708 // 5324 970 6406 // 5000-040-136
235-310[1]	CCR.B2G(0017)Deutz/ Volvo bus 7,2 TCD2013L6/D7E Euro5 (R.C MFS)(SKE)	B2-032-CB // 1270 710 0017	1000-030-352TA	1270 970 0058 // OEM: 04910545 // OEM: 04910545KZ // OEM: 21470987 // OEM: 85003623
235-31[1]	Conjunto central 768537-0006 MGT2260SDL BMW X5 / X6 – S63 (SKE)	768537-0006 // GT22-043R	220-26 F[1] // 768537-0006 // 1-00-1580X	101-177[1] // 790463-0002 // 790463-0003 // 790463-0008 // 790463-0009 // 790484-0002 // 790484-0003 // 790484-0008 // 790484-0009 // 790484-0010 // OEM: 11657589085 // OEM: 11657589086 // OEM: 11657589086AI05 // OEM: 11657589086AI06 // OEM: 11657599837 // OEM: 11657599838 // OEM: 11657599838AI03 // OEM: 11657848115 // OEM: 11657848116 // OEM: 11657848320 // OEM: 7589085 // OEM: 7589086 // OEM: 7589086A // OEM: 7589086AI05 // OEM: 7589086AI06 // OEM: 7599838 // OEM: 7599838AI03 // OEM: 784831902 // OEM: 784831903 // OEM: 784832002 // OEM: 784832003 // 790463-0010
235-311 Q[1]	Conj.central HE431V (4034046) Iveco Cursor 8 Euro 4-Sin válvula (SKE)	HE4-048 // 4034046	4034040 // 811-02[1] // 4034046	801-06[1] // 34-69DB[1] // 3791416 // 4033197 // 4041256 // 4041258 // 4043498 // 4046953 // 4046954 // 4046955 // 5322527 // OEM: 05042692800 // OEM: 05042692810 // OEM: 504139767 // OEM: 504182773 // OEM: 504269280 // OEM: 504269281 // 3773765 // 3772495 // AC-H007

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-312[1]	CCR K04 (p/Tbo. 5304 970 0090) A.R. Giulietta 1.8 lts - RC. MFS. (SKE)	K04-035B	256-68[1] // 300002122007 // 256-68 F[1] // 300002121957	5304 950 0065 // 5304 970 0090 // OEM: 162/08296 // OEM: 55224276 // OEM: 55231460
235-313[1]	CCR. K03-2080 (5303 710 0529) Mini Cooper Mot. EP6HP 1,6 210HP (SKE)	5303 710 0529 // K03-032	256-88[1] // 5303 710 0529 // 03001A2534* // 300002110535	5303 970 0146 // 5303 970 0298 // OEM: 11657575653 // OEM: 11657583149 // OEM: 11657649495 // OEM: 11657649496 // OEM: 7575653 // OEM: 7575659-01 // OEM: 7575659-02 // OEM: 7583149 // OEM: 7649495 // OEM: 7649496
235-314[1]	CCR. K03 (5303 710 5158) Iveco Industrial Mot. F5C 3.4L RC. MFS (SKE)	5303 710 5158 // K03-052B	256-59[1] // 5303 710 5158 // 03001A2714	5303 970 0253 // 5303 970 0254 // 5303 970 0256 // 5303 970 0514 // 5303 970 0515 // 5303 970 0516 // OEM: 5801520043 // OEM: 5801520043R // OEM: 5801520045 // OEM: 5801520045R // OEM: 5801820411 // OEM: 5801820411R // OEM: 5801820491 // OEM: 5801820600 // OEM: 5801820600R
235-315[1]	Conjunto central GTC1244VZ Autoelevador Linde – VW 2,0Lts 75HP (SKE)	GT12-050B	256-54[1] // 03001A2696	804485-0002 // OEM: 2X0253019D // OEM: 2X0253019DV // OEM: 2X0253019DX
235-316[1]	Conjunto central VL35 – VL25 RHF4H Fiat Doblo 1,9 JTD Multijet (SKE)	RHF4-009	256-40[1] // 03001A2450	03002A0848 // OEM: 55181245 // OEM: 55223446 // OEM: 55223928 // OEM: 71783881 // OEM: 71793616 // OEM: 71793619 // VF400007 // VG400007
235-317[1]	Conj.central HX35W 4029491 Cummins Vs. (P/Tbo.4035239) (SKE)	4029491 // HX-031	134-14B[1] // 4029491 // 215-43[1] // TDCG540388 // 258-41[1] // TBS-02H-1214-4883	205-18[1] // 205-36[1] // 2840914 // 2881891 // 3779517 // 4033085 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 4035199 // TDTC540146 // 4035239 // TDTC540124 // TO-TURBO-4035239*
235-318 Q[1]	Conj.central HY40V (4034044) Iveco Motor Cursor 8 – Sin válvula (SKE)	HY40-003 // 4034044	134-01LQ[1] // 4034044 // 134-01LQR[1] // 276-01[1]	205-170 Q[1] // 34-69DB[1] // 3594774 // 3594910 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3596821 // 3598518 // 3773780 // 3791425 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043509 // 4043510 // 4043513 // 4043514 // 4046929 // 4046930 // 4046931 // 4046932 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 3598517 // 4046928 // TDTC540332 // 3772495 // AC-H007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-32[1]	CCR B1G p/Turbo 1155 970 0005 M. Benz 924 LA E5-Rda comp. MFS (SKE)	B1-000-CB	115-156[1] // 802921 // 115-157[1] // 803627 // 195-332[1] // 1000-070-066T	105-458[1] // 225-41[1] // 22-126 B[1] // 1155 970 0029 // 805473 // 805529 // 805530 // OEM: 922900560054 // OEM: 922900560064 // OEM: 941200560094 // OEM: 941200560104 // OEM: A9240963399 // OEM: A9240963899 // 805472 // 1155 970 0005 // TURBO-BW001-1 // 5000-030-127
235-33[1]	Con.cen. K03-2068 Peugeot 207 1.6 EP6FDT Doble an.cierre LC y LT(SKE)	K03-125	195-434[1] // 1000-030-285	185-209[1] // 225-17[1] // 22-124 C[1] // 5303 970 0383 // OEM: 9807149780 // OEM: 9811192880 // 5303 970 0461 // 8B03-400-M31 // 5303 970 0695 // TURBO-K153S // 5000-040-005C
235-34[1]	INHABILITADO Conjunto Central K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4/6 (SKE)	5303 710 0511 // K03-004-1	112-12[1] // 5303 710 0511 // 120-19[1] // 1-D-3194 // 132-13C[1] // 171-44[1] // 1302003904 // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 195-40[1] // 1000-030-004 // 258-16[1] // TBS-02K-1922	185-04[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0049 // OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-003* // JR-03** // 5000-040-003
235-35[1]	Conjunto central 409172-0116 APL666 Chevrolet D20 (SKE)	409172-0116 // T3-023	115-06[1] // 802069-01 // 115-125[1] // 802745 // 131-05C[1] // 409172-0116	105-325[1] // 22-01 G[1] // 704945-0002 // 704945-0004 // 704945-0005 // 704945-5001 // 808103 // 5000-010-020
235-36[1]	INHABILITADO CCR B01G (p/Tbo1633 970 0000)VW Up–Polo 200–Virtus 200 TSI–RC MFS(SKE)	B01-010BR	115-164[1] // 805644 // 195-584[1] // 1000-030-354T // 256-142[1] // 300002081992 // 258-33[1] // TBS-02K-2652X	22-108 B[1] // 1633 970 0000 // 1633 970 0001 // 1633 970 0003 // 1633 970 0004 // 1633 970 0005 // 1633 970 0006 // 1633 970 0009 // 1633 970 0011 // 1633 970 0012 // 1633 970 0013 // 1633 970 0014 // 1633 970 0015 // 1633 970 0016 // 1633 970 0018 // 1633 970 0019 // 1633 970 0020 // 1633 970 0023 // 1633 970 0024 // 1633 970 0026 // 1633 970 0027 // 808488 // 8B01-400-N36 // OEM: 04C145701C // OEM: 04C145701F // OEM: 04C145701J // OEM: 04C145701K // OEM: 04C145701N // OEM: 04C145701P // OEM: 04C145702 // OEM: 04C145702B // OEM: 04C145702C // OEM: 04C145702D // OEM: 04C145702F // OEM: 04C145702G // OEM: 04C145702J // OEM: 04C145702K // OEM: 04C145702L // OEM: 04C145702Q // OEM: 04C145702R // OEM: 04C145702T // OEM: 04C145703 // 5000-040-142
235-37[1]	Conjunto central 443853-0019 TB0216 Jeep Cherokee (SKE)	443853-0019 // T2-052	443853-0022 // 111-18[1] // 443853-0019 // 120-27[1] // 1-A-1043 // 131-14E[1] // 131-14EF[1]	454067-0001 // 466196-0001 // 466196-0002 // 466450-0001 // 466452-0002 // 466506-0001 // 466506-0002

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-38[1]	Conjunto central 408105-0351 TBP409 Iveco 160E23 (SKE)	408105-0351 // T4-036	111-22[1] // 115-32[1] // 805046-01 // 131-07B[1] // 408105-0351 // 258-31[1] // TBS-02G-0838	22-01 G[1] // 465413-0002 // 465413-0003 // 465413-0004 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // 466970-0005 // 5000-010-020
235-39[1]	INHABILITADO CCR GTD2056VZK F.Ranger 3,2 Duratorq TDCi EURO6 (Tbo.822182-0004)(SKE)	GT20-070B	195-446[1] // 1000-010-591T // 276-05[1] // YT097-003 // 115-184[1] // 805664 // 195-446 R[1] // 256-123[1] // 300001120468	185-160[1] // 225-04[1] // 22-112 C[1] // 805916 // 822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0009 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 822182-0004 // 8G20-300-H13 // 889939-0003 // TURBO-G450S // 5000-010-241
235-40[1]	INHABILITADO Conjunto central TD04LR6W (49477-09201) BMW F3X LCI (SKE)	49477-09201 // TD04-109BR	49477-09200 // 271-12[1] // 49477-09201 // SW-0910-CHRA // 195-588[1] // 1000-050-228T	49477-02400 // 49477-02401 // 49477-02402 // 49477-02403 // 49477-02406 // 49477-02407 // 49477-02408 // 49477-02450 // 49477-02451 // 49477-02452 // OEM: 239360401 // OEM: 763756305 // OEM: 763756307 // OEM: 763756308 // OEM: 763756310 // OEM: 763756311 // OEM: 763756312 // OEM: 861429201 // OEM: 861429204 // OEM: 861429205
235-41[1]	Conjunto central 409172-0053 TA3401 (4 cilindros) (SKE)	409172-0053 // T3-005	115-57[1] // 805103 // 120-10[1] // 409172-0053 // 1-A-2761* // 131-03C[1] // 135-24[1] // 409172-0053 SQ // 140-08[1] // 409172-0053 ZEK // C1182-01	205-123 G[1] // 22-01 G[1] // 465593-0004 // 465593-0008 // 465593-0011 // 465593-0014 // 466334-0003 // 466334-0004 // 466334-0014 // 466334-0016 // 466334-0002 // TDTC540346 // 5000-010-020
235-42[1]	CCR. B2G-70UU9 (1200 909 5073) CAT Excavator 324D/5D/9D M325D (SKE)	1200 909 5073 // B2-025	175939 // 803985 // 133-03J[1] // 1200 909 5073	22-97 C[1] // 10R3759 // 10R7151 // 1270 970 0200 // 175273 // 177541 // 250-7696 // 315-8298 // 805585 // 5000-030-125
235-43[1]	CCR. GT1241Z (p/Tbo. 833852-0001) Ford Ecosport 1.5 – RC.MFS (SKE)	GT12-032B	256-143[1] // 300001090358	833852-0001 // OEM: E4BQ-6K682-AA

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-44[1]	Conj. central 786472-0003 GT1444Z Land Rover Discovery 3.0 TDV6 (SKE)	GT14-009 // 786472-0003	1000-010-499 // 805653	778401-0004 // 778401-0005 // 778401-0006 // 778401-0007 // 778401-0008 // 778401-0010 // 778402-0004 // 778402-0005 // 778402-0006 // 778402-0008 // 778402-0010 // 786472-0005 // OEM: 02C2C40365 // OEM: AH2Q6K682AC // OEM: AH2Q6K682AD // OEM: AH2Q6K682AE // OEM: AH2Q6K682AF // OEM: AH2Q6K682BA // OEM: AX2Q6K682BC // OEM: AX2Q6K682BD // OEM: AX2Q6K682BE // OEM: LR013205 // OEM: LR021254 // OEM: LR029236 // OEM: LR032370 // OEM: LR038620 // OEM: LR056370 // OEM: LR063777
235-45[1]	Conjunto central 409172-0020 APL063-TA3112 Deutz BF4L913T (SKE)	409172-0020 // T3-002	115-128[1] // 802754 // 115-65[1] // 805012-01 // 131-17C[1] // 409172-0020	105-321[1] // 465896-0001 // 465896-0002 // 465896-0003 // 808038
235-46[1]	CCR BV43 (P/Tbo.5303 970 0417) R. Alaskan-Nissan Frontier RC MFS(SKE)	K03-084BR	805682 // 195-578[1] // 1000-030-335T // 258-34[1] // TBS-02K-1113X	185-301[1] // 225-37[1] // 808487 // OEM: 144109159R // OEM: 144109726R // OEM: 144109819R // 5303 970 0417 // 8B43-30M-M45 // TURBO-K256S
235-47[1]	Conj. cent. GTC1549VZ (P/Tbo. 818987-0001) Audi A4 2,0 TDI 170HP (SKE)	GT14-038		185-246[1] // 817047-0001 // 818987-0002 // OEM: 03L145721B // OEM: 03L145721BV100 // OEM: 03L145721BX // OEM: 03L145721BY // 818987-0001 // 8G15-300-L48
235-48[1]	CCR.830346-4 NGT13 Peug 308 e-THP 130 (RC MFS-prot. Tér Ø46mm)(SKE)	830346-0004 // NGT-004B	271-04[1] // 830346-0004 // SW-1263-CHRA	185-241[1] // 829754-0001 // 835401-0001 // 836250-0001 // OEM: 9808492680A // OEM: 9810681380C // OEM: 9812723880 // OEM: 9818479380 // 836250-0002 // 8G13-400-N30
235-49[1]	CCR K03 (p/Tbo.5303 970 0416)Ford Mondeo Mot 2.0 Ecoboost- RC.MFS(SKE)	K03-143BR	271-09[1] // SW-1475-CHRA // 195-575[1] // 1000-030-349T	225-45[1] // 5303 970 0570 // OEM: F2GE9G438BA // OEM: F2GE9G438BC // 5303 970 0416 // TURBO-K209
235-50[1]	Conjunto central 409172-0044 TA3118 New Holand / Iveco (SKE)	T3-050 // 409172-0044	131-20C[1] // 409172-0044 // 256-153[1] // 300001121408	466698-0001 // 466698-0002 // 466698-0003 // 466698-0004 // 466698-0005 // 466698-0006 // 466698-0007 // 466698-0008 // 500332654 // OEM: 4817756 // OEM: 98472953 // TC0260404
235-51[1]	CCR 807481-0034 GT3576S Volvo VM270/330 ES-MWM 6,12 TCE E5-RC MFS(SKE)	GT35-021B // 807481-0034	275-04[1] // 807481-0034 // XKP-807481-0034 // 256-151[1] // 300001160389	22-98 B[1] // 796155-0001 // 796155-0002 // 796155-0003 // 796155-0005 // 796155-0006 // 796155-0007 // 796155-0009 // OEM: 7000523C1 // OEM: 7000523C3 // OEM: 7000523C5 // OEM: 7002103C1 // OEM: 7002103C4 // OEM: 7007056C1 // 5000-010-212

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-52[1]	Conjunto central HX55W (4031340) Scania P340 / DC11 04/09 (SKE)	4031340 // HX5-014	134-18G[1] // 4031340 // 195-545[1] // 1000-020-137	225-39[1] // 22-50 B[1] // 1538370 // 1538371 // 1539978 // 1729714 // 4031121 // 4038614 // 4038615 // 4040586 // 4040587 // 4040588 // 4038612 // TURBO-H216 // 5000-020-023
235-53[1]	Conjunto central GT10 (p/Tbo. 884747-0003) Chevrolet Onix 1.0 (SKE)	NGT-033BR	805689	801-51[1] // 882456-0001 // OEM: 25203895 // OEM: 55513059 // OEM: 55514780 // 884747-0003
235-54[1]	INHABILITADO Conjunto central HX30W Cummins 4BTAA (3537839)(SKE)	HX-125 // 3537839	3593409 // 114-05[1] // 3537839 // 134-04A[1] // 260-02[1]	22-32 C[1] // 2882018 // 3533125 // 3539334 // 3590124 // 3590135 // 3592306 // 3592307 // 3592308 // 3592309 // 3592310 // 3592313 // 3592314 // 3593406 // 3593407 // 3593408 // 3806276 // 4025417 // 4035052 // 4035053 // 4035054 // 4035055 // 4036468 // 4036469 // 4042955 // 4042956 // 4043008 // 4089467 // 4089703 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
235-55[1]	CCR HE551V (4034052) Iveco Cursor 13 s/válvula- Øm RC 71.70mm(SKE)	4034052 // HY55-008-1FB	801780 // 134-02IPQ[1] // 4034052 // 134-02IQ[1] // 134-02IQP[1]	22-79 C[1] // 801-02[1] // 3773763 // 4033370 // 4041262 // 4041264 // 4043132 // 4043500 // 4046962 // 4046964 // 4046965 // 4048270 // 5322534 // 805431 // OEM: 05042692290 // OEM: 05042692300 // OEM: 05042872860 // OEM: 2996388 // OEM: 504139771 // OEM: 504182630 // OEM: 504194173 // OEM: 504269229 // 5000-020-040 // 3791618
235-56[1]	Conjunto central 433289-0053 GT1544 Fiat Brava (SKE)	433289-0053 // GT15-047	111-48[1] // 433289-0053 // 131-26F[1] // 195-126[1] // 1000-010-462	22-13 I[1] // 701370-0001 // 5000-010-066H
235-57[1]	CCR TD04L6(P/Tbo. 90124-01050)Hyu/KIA Sonata-Sta fe-Soranto 2,0Lt(SKE)	TD04-099		185-249[1] // 90124-01050 // 90124-01110 // OEM: 28231-2GTA1 // 8M04-40M-E29 // 90124-01080
235-58[1]	CCR BV43 (P/Tbo.5303 970 0432) Hyundai/KIA Tucson 2,0Lts (SKE)	K03-081B		185-297[1] // 5303 970 0435 // OEM: 28230-2F600 // OEM: 28231-2F600 // 5303 970 0432 // 8B43-300-L88
235-59[1]	Conjunto central 819039-0002 MGT1752S Audi Q3 2,0 TFSI (SKE)	GT17-114BR // 819039-0002		819035-0011 // 819035-0013 // 819035-0017 // OEM: 06K145715C // OEM: 06K145715D // OEM: 06K145715F
235-60[1]	INHABILITADO CCR. B1G (1158 710 0001) Perkins/Deutz/Volvo (RC.Øm 44,2 ØM 63,6)(SKE)	B1-004 // 1158 710 0001	806266 // 195-537[1] // 1158 710 0001 // 1000-030-322 // 220-43[1] // 2-00-3118	185-200[1] // 22-83 B[1] // 1158 950 0000 // 1158 970 0002 // 1158 970 0003 // 1158 970 0008 // 1158 970 0009 // 1158 970 0031 // JR-840 // OEM: 04294260 // OEM: 04294688 // OEM: 04294689 // OEM: 04297800 // OEM: 04299151 // OEM: 04299152 // OEM: 04299161 // OEM: 04299982 // OEM: 04299983 // OEM: 04912833 // OEM: 21092586 // OEM: 21178995 // OEM: 21179081 // OEM: 21247356 // OEM: 2674A801 // 805978 // 1158 970 0000 // 8B01-200-B43 // 5000-030-124

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-61[1]	Conjunto central HX52 (4032332) Volvo D12 (SKE)	4032332 // HX5-018B	115-185[1] // 803983 // 4032332 // 134-25G[1]	22-50 B[1] // 3599965 // 3599997 // 3599998 // 4031148 // 805392 // OEM: 20516147 // OEM: 20516242 // 5000-020-023
235-62[1]	CCR TD04(49477-09102)BMW Varios/MINI Cooper SMot. B48A20M0 RC.MFS(SKE)	TD04-138BR // 49477-09102	271-05[1] // 49477-09058 // SW-0910-CHRA // 195-585[1] // 49477-09102 // 1000-050-227T	49477-02203 // 49477-02204 // 49477-02205 // 49477-02206 // 49477-02207 // 49477-02208 // 49477-02209 // 49477-02210 // 49477-02211 // 49477-02212 // 49477-02213 // 49477-02214 // 49477-02215 // 49477-02220 // 49477-02221 // 49477-02222 // 49477-02223 // 49477-02224 // 49477-02225 // 49477-02227 // 49477-02228 // 49477-02229 // 49477-02230 // 49477-02232 // 49477-02233 // 49477-02240 // 49477-02241 // OEM: 11652378903 // OEM: 11652388163 // OEM: 11652403346 // OEM: 11657617527 // OEM: 2378903 // OEM: 2388163 // OEM: 2403346 // OEM: 240334601 // OEM: 761752710
235-63[1]	CCR 443854-0122 TB2565 Tractor Massey Ferguson/ Perkins agrícola (SKE)	T2-051 // 443854-0122	131-23E[1] // 443854-0122	22-27 E[1] // 452044-0003 // 452044-0004 // 452061-0005 // 452073-0001 // 452073-0002 // 452073-0003 // 452073-0004 // 452073-0005 // 452073-0006 // 452152-0001 // 452181-0001 // 465209-0001 // 465209-0002 // 465209-0003 // 465209-0005 // 465209-0006 // OEM: 11999239 // OEM: 2674A056 // OEM: 2674A066 // 5000-010-005
235-64[1]	CCR GTD1449VKZ Fiat Toro 4 cil. 2.0 (p/Tbo.821785-0002) RC.MFS (SKE)	GT14-047B	195-475[1] // 1000-010-602T // 220-37[1] // 1-00-1339X // 256-32[1] // 03001A2973	185-219[1] // 22-121 B[1] // 821758-0002 // 821785-0005 // 821785-0006 // OEM: 55258240 // 805549 // OEM: 55282309 // 821785-0002 // 8G14-300-H78 // 5000-010-203
235-65[1]	Conjunto central GT1444S 433289-0108 Fiat Bravo/Doblo 1,9Lts(SKE)	433289-0108 // GT14-003		708847-0001 // 708847-0002 // OEM: 46756155 // OEM: 55191595

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-66[1]	CCR.JHJ(P/Tbo. 06L145721A)Audi A4 2,0 TFSI–VW Golf 2,0 TSI-RC.MFS(SKE)	RHF4-059BR	805680 // 278-01[1] // I01010000 // 195-619[1] // 1000-040-202T	108-27[1] // 185-266[1] // 9VA08 // F41CEG-SR030B // OEM: 06K145701N // OEM: 06L145654 // OEM: 06L145654A // OEM: 06L145654C // OEM: 06L145654CV // OEM: 06L145654D // OEM: 06L145654DX // OEM: 06L145654EV // OEM: 06L145654F // OEM: 06L145654G // OEM: 06L145654GX // OEM: 06L145701 // OEM: 06L145701A // OEM: 06L145701AX // OEM: 06L145701B // OEM: 06L145701C // OEM: 06L145701D // OEM: 06L145701DX // OEM: 06L145701E // OEM: 06L145701EX // OEM: 06L145701F // OEM: 06L145701FV // OEM: 06L145701FX // OEM: 06L145701G // OEM: 06L145701GV // OEM: 06L145701GX // OEM: 06L145701H // OEM: 06L145701HV // OEM: 06L145701HX // OEM: 06L145701J // OEM: 06L145701JV // OEM: 06L145701JX // OEM: 06L145701K // OEM: 06L145701KV // OEM: 06L145701KX // OEM: 06L145701L // OEM: 06L145701LV // OEM: 06L145701LX // OEM: 06L145721C // OEM: 06L145722N // OEM: 06L145722T // OEM: 06L145722G // OEM: 06K145713H // 8I04-400-L66 // OEM: 06L145721G
235-67[1]	CCR HX55 (4027807) Cummins ISX1-R.C MFS - Ent.Ac. 16-1.50 (SKE)	HX5-000B // 4027807		185-307[1] // 3595091 // 3595092 // 3595093 // 3800653 // 4025184 // 4036900 // 4036902 // 4089754 // 4036892 // 8C05-100-N20
235-68[1]	CCR GTD2060VZ(p/Tbo.888580-1)VW Amarok 3.0Rdi V6(P/3 esp Fij G.V)(SKE)	GT20-099B	195-579[1] // 1000-010-683T // 220-49[1] // 1-00-3201X	22-112 C[1] // 101-179[1] // 185-313[1] // 839077-0002 // 839077-0008 // 839077-0009 // 839077-0011 // 839077-1011 // 880026-0001 // 881651-0001 // 892460-0001 // OEM: 059145873BP // OEM: 059145873CH // OEM: 059145873CL // OEM: 059145873DB // OEM: 059145873ES // OEM: 059145873FA // OEM: 059145873FM // 5000-010-241 // 888580-0001 // 8G20-30M-N75
235-69[1]	CCR. HE400VG p/Tbo. 3781138 Cummins Mot. 6CYL EURO 4 – RC MFS (SKE)	HE4-000B	275-01[1] // XKT-3781138 // 276-02[1] // CHRA-3781137	43-30AB[1] // 2841944 // 2841945 // 2881973 // 3769714 // 3769715 // 3775126 // 3775128 // 3781137 // 3781138 // 3798558 // 3798559 // 5359588 // 5359599 // 805411 // 3787597 // AC-H015-1E // AC-H015-8EFB
235-70[1]	Conj central TF035HM (P/Tbo.49135-04360) Hyu/Kia Bongo III 2,9Lts(SKE)	TF035-029		28200-4X650 // 49135-04360 // 49135-04361
235-71[1]	CCR TD0HL4S(P/Tbo. 49189-07730)Hyundai Mighty/County 3.9L Euro 4 (SKE)	TD04-048		49189-07730 // OEM: 28210-48001

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-72[1]	CCR 703891-0031 GT2359V M. Benz E-class & S-class 3,2L (SKE)	703891-0031 // GT22-004		22-13 H[1] // 22-13 L[1] // 711017-0001 // 711017-0002 // 711017-0003 // 711017-0004 // OEM: A6130960299 // OEM: A6130960499 // OEM: A6130964980 // OEM: A6130964999 // 5000-010-066 // RK-G5-2
235-73[1]	Conjunto central 408105-0281 TO4B49 Iveco – Fiat 150 (SKE)	408105-0281 // T4-028	115-04[1] // 802050 // 131-12A[1] // 408105-0281 // 140-04[1] // 408105-0281 ZEK // C1027-01 // 220-32[1] // 1-00-1219 // 195-639[1] // 1000-010-237C	185-316[1] // 22-01 G[1] // 465547-0001 // 465547-0002 // 465547-0003 // 465640-0005 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0009 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0014 // 465640-0020 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0023 // 465640-0024 // 465640-0025 // 465640-0026 // 465640-0027 // 465640-0013 // 8G04-100-L24 // 5000-010-020
235-74[1]	Conjunto central 409172-0054 TA3401 (6 cilindros) (SKE)	T3-003 // 409172-0054	RE26344 // 111-10[1] // 409172-0054 // 115-55[1] // 805104 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 131-04C[1] // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 140-09[1] // C1182-02 // 214-04[1] // 220-31[1] // 1-00-1589A	22-01 G[1] // 444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001 // RE26120 // RE26291 // 5000-010-020
235-75[1]	Conjunto central 1264 710 0002 S200 Deutz – RC. MFS (SKE)	1264 710 0002 // S2-027B	1264 710 0001 // 133-05D[1] // 1264 710 0002 // 220-30[1] // 4-00-1405X // 256-94 F[1] // 300003152007 // 195-633[1] // 1000-070-127T	22-51 B[1] // 1263 970 0000 // 1264 970 0004 // 1264 970 0005 // 1264 970 0006 // 1264 970 0007 // 1264 970 0009 // 1264 970 0022 // 1264 970 0061 // 5620 197 0006 // 5620 970 0006 // OEM: 04290808 // OEM: 04290809 // OEM: 04290813 // OEM: 04290814 // OEM: 04294368 // OEM: 04295289 // OEM: 04298096 // OEM: 04299478 // OEM: 04503634 // OEM: 1700701100 // OEM: 20917417 // OEM: 21496666 // OEM: 3801158 // OEM: 3801364 // 5000-030-021 // RK-S14-1
235-76[1]	Conjunto central 433289-0426 GT2560S Perkins Vs. (SKE)	433289-0426 // GT25-018	131-38F[1] // 433289-0426 // 195-437[1] // 1000-010-580	185-319[1] // 185-324 F[1] // 22-13 H[1] // 450-1871 // 482-0234 // 768525-0006 // 785828-0002 // 785828-0003 // 785828-0004 // 785828-0005 // 833908-0007 // 833908-0008 // 833908-0014 // 833908-0018 // 845656-0001 // 845656-0003 // 881399-0001 // OEM: 2674A807 // OEM: 4514510 // OEM: 4514511 // OEM: 4643034 // OEM: 4820233 // OEM: 4820235 // OEM: 5587034 // 833908-0017 // 8G22-200-E62 // 785828-0001 // 5000-010-066
235-77[1]	Conj. cent. CT VNT (p/tbo 17201-11080) Toyota Hilux 2,8. RC MFS (SKE)	CT-VNT3B	805621 // 195-394[1] // 1000-060-130T // 212-05[1] // 41600401080 // 220-25[1] // 7-00-0723X // 231-08[1] // 7100-006-0043 // 260-07[1] // SZI-11080	185-161[1] // 225-08[1] // 805822 // 17201-11080 // 8T16-300-D40 // TURBO-T013* // TURBO-T013S

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-78[1]	CCR B01G (P/Tbo.1640 970 0015) Fiat/Jeep T270 1,3 Giro inv. MFS(SKE)	B01-012BR	805688 // 220-44[1] // 2-00-3196X	22-107 B[1] // 1640 970 0001 // 1640 970 0002 // 1640 970 0003 // 1640 970 0006 // OEM: 46338361 // OEM:800003573 // 2-30-5014 // RK-BW8-1R
235-79[1]	Conjunto central 313709 S1B OM364LA (SKE)	313709 // S1-001	133-07E[1] // 170484 // 312937 // 220-40[1] // 313709 // 4-00-0578 // F-113-03[1]	22-40 D[1] // 314203 // 1153 970 0007 // 170429 // 312770 // 312936 // 313708 // 314359 // 315494 // 713709 // 715264 // OEM: 3640966199 // OEM: 836747517 // OEM: 836764049 // OEM: 88647600 // TC0480338 // 5000-030-016
235-80[1]	Conjunto central TD04L-11 (49477-08502) Peugeot 508 2.2 HDI (SKE)	49477-08502 // TD04-VG13	49477-08505 // 171-69[1] // 49477-08502 // 1401404947 // 195-591[1] // 1000-050-191	49477-01000 // 49477-01002 // 49477-01003 // 49477-01012 // 49477-01013 // OEM: 0375R6 // OEM: 0375R7 // OEM: 9674675780
235-81[1]	CCR 49180-08310 TD025L4BR Chevrolet Cruze 1.4–RC. MFS–Giro inver.(SKE)	TD03-015BR // 49180-08310	49180-08311 // 195-538[1] // 49180-08310 // 1000-050-217T	185-226[1] // 225-13[1] // 22-65 B[1] // 49180-04001 // 49180-04010 // 49180-04011 // 49180-04020 // 49180-04030 // 49180-04051 // 49180-04052 // 49180-04053 // 49180-04061 // 49180-04062 // 49180-04063 // 49180-04065 // 49180-04071 // 49180-04072 // 49180-04080 // 49180-04081 // 49180-04082 // 49180-04090 // 49180-04091 // 49180-04092 // OEM: 12668297 // OEM: 12668984 // OEM: 12669004 // OEM: 12679375 // OEM: 12679387 // OEM: 12679423 // 49180-04070 // 8M04-400-L32 // TURBO-M043S // 5000-050-027* // 5000-050-028
235-82[1]	CCR. K27.2-3266 (0118) Liebherr Eart Mover Mot. D9408TIEA2 (SKE)	K27-088 // 5327 710 0118	5327 710 0137 // 5327 710 0152 // 132-06E[1] // 5327 710 0118 // 132-06EP[1]	5327 970 6607 // 5327 970 6608 // 5327 970 6609 // 5327 970 6611 // 5327 970 6612 // 5327 970 6613 // 5327 970 6614 // 5327 970 6615 // 5327 970 6616 // 5327 970 6619 // OEM: 5700122 // OEM: 5700123 // OEM: 5700135 // OEM: 5700136 // OEM: 5700179 // OEM: 5700180 // OEM: 5700197 // OEM: 5700198 // OEM: 5700201 // OEM: 5700202 // OEM: 5700246 // OEM: 5700246A // OEM: 5700247
235-83[1]	Conj. central 433289-0447 GT1546JS Renault Master dCi 125 (SKE)	GT15-081 // 433289-0447	805645 // 131-36F[1] // 433289-0447 // 171-63[1] // 1102015958 // 195-317[1] // 1000-010-516 // 220-16[1] // 1-00-0940	185-119[1] // 22-13 I[1] // 795637-0002 // 805900 // OEM: 8201054152 // 795637-0001 // 8G15-200-B33 // 5000-010-066H
235-84[1]	Conj.cent. 433289-0099 GT1546S Peug.206/306/806–Xsara HDI 2,0–C5 (SKE)	GT15-010 // 433289-0099	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 131-15F[1] // 171-52[1] // 1102015910 // 172-02[1] // 100-00066-500 // 195-64[1] // 1000-010-130 // 220-21[1] // 1-00-0189	185-61[1] // 185-70[1] // 22-13 I[1] // 706976-0002 // 706978-0001 // 8G15-200-172 // 706977-0002 // 8G15-200-116 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-85[1]	Conjunto central 408105-0343 TO4E05–TO4E45 John Deere (SKE)	T4-045 // 408105-0343	115-54[1] // 805102 // 131-02B[1] // 408105-0343 // 220-34[1] // 1-00-1239A // 215-41[1] // TDCG540374	22-01 G[1] // 465355-0001 // 465355-0002 // 465355-0005 // 465355-0006 // 465355-0007 // RE29308 // RE29309 // RE31258 // RE31259 // RE38343 // RE47045 // RE47047 // SE500259 // SE500263 // 5000-010-020
235-86[1]	Conjunto central K03-2080 (0526) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta (SKE)	5303 710 0526 // K03-024	803972 // 112-21[1] // 5303 710 0526 // 120-113[1] // 1-D-5483 // 195-46[1] // 1000-030-185	185-164[1] // 185-220[1] // 225-14[1] // 5303 970 0086 // 5303 970 0087 // 805868 // OEM: 06F145701B // OEM: 06F145701C // OEM: 06F145701D // OEM: 06F145701E // OEM: 06F145701F // OEM: 06F145701G // OEM: 06F145701H // 5303 970 0105 // 8B03-40M-634 // 5303 970 0106 // 8B03-40M-G24 // TURBO-K053S
235-87[1]	Conjunto central 166916 S2B-075 John Deere (SKE)	166916 // S2-061	133-17A[1] // 166916 // 195-278[1] // 1000-070-065	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 166317 // 166373 // 166911 // 166913 // 166915 // 167059 // 168232 // 168479 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
235-88[1]	INHABILITADO CCR. NGT12 (P/Tbo. 850282-0012) Renault Oroch 1,3Lts. 160HP(SKE)	NGT-010BR	235-88 F[1] // NGT-010BR // 195-587[1] // 1000-010-706T	101-178[1] // 850282-0006 // OEM: 144106434R // OEM: A2820900280 // 850282-0012
235-88 F[1]	INHABILITADO CCR. NGT12 (P/Tbo. 850282-0012) Renault Oroch 1,3Lts. 160HP(SKE)	NGT-010BR	195-587[1] // 1000-010-706T // 235-88[1] // NGT-010BR	101-178[1] // 850282-0006 // OEM: 144106434R // OEM: A2820900280 // 850282-0012
235-89[1]	CCR. 49335-08820 TF035HL6B MHI SUV Mot. 4N15 4P00 (RC. MFS)(SKE)	49355-08820 // TF035-VG12B	49335-08800 // 49335-08810 // 49355-08811 // 805628 // 49355-08821 // 195-556[1] // 1000-050-219T // 258-12[1] // TBS-02M-1097 // 258-12 F[1]	185-236[1] // 49335-01410 // 49335-01120 // 49335-01700 // 49335-01701 // 49335-01702 // 805878 // OEM: 1515A245 // OEM: 1515A295 // OEM: 1515A322 // 49335-01412 // 8M35-300-N19
235-90[1]	CCR. K26-3262 (0064) Volvo Penta Marine TKAMD41 (SKE)	5326 710 0064 // K26-000		22-57 C[1] // 5326 970 6293 // 5326 970 6496 // OEM: 3802063 // OEM: 860352R // 5000-040-136
235-91[1]	CCR.GTDI12V-Continental (P/Tbo.2800013003280) Audi-Tiguan 2,0 (SKE)	CO-009BR	195-583[1] // 1000-011-003T	143-02[1] // 185-272[1] // 22-119 B[1] // OEM: 06K145654F // OEM: 06K145654G // OEM: 06K145654GV // OEM: 06K145654GX // OEM: 06K145654J // OEM: 06K145654JV // OEM: 06K145654JX // OEM: 06K145654K // OEM: 06K145654KV // OEM: 06K145654KX // OEM: 06K145654L // OEM: 06K145654LX // OEM: 06K145654M // OEM: 06K145654MX // 2800013003280 // 8D01-400-N01 // 5000-090-036 // RK-CO2-1R

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-92[1]	CCR.CT16(P/Tbo.17201-11120)Toyota Hilux 2,8L(Ball bearing –C/Rod)(SKE)	CT-VNT7BG	805684 // 215-28 F[1] // TDCG540311 // 220-51 F[1] // 7-00-3197JX // 195-598[1] // 1000-060-139TR // 195-598 F[1] // 1000-060-139T // 195-598 FR[1] // 215-28[1] // TDCG540319 // 220-51[1] // 7-00-3197X	185-308[1] // 205-155 F[1] // 225-35[1] // 17-42EB[1] // 805971 // 17201-11120 // 8T16-300-N72R // TDTC540310 // TURBO-T031 // 2080-010-078 // VSG-T006
235-93[1]	Con.cen. HE200WG (5503281) Ford Cargo – Cummins ISBE4 160-186 HP(SKE)	HE-040 // 5503281	3775083 // 134-01J[1] // 5503281	22-99 B[1] // 801-22[1] // 801-77[1] // 2840389 // 3777863 // 3777864 // 3777865 // 3777866 // 3777867 // 3777868 // 3777869 // 3777870 // 3781987 // 3781989 // 3781990 // 3782368 // 3782369 // 3782370 // 3782371 // 3782372 // 3782373 // 3782374 // 3782375 // 3782376 // 3786558 // 3786559 // 3786900 // 3788508 // 3788509 // 3789903 // 3789904 // 3796202 // 3798989 // 4033961 // 4033962 // 4033963 // 4033964 // 5323881 // 5323883 // 5323891 // 5323892 // 5357517 // 5358445 // 5358446 // 5549780 // 5549783 // 6591428 // 3780050 // 5000-020-112 // 3798988 // 5357312
235-94[1]	Conjunto central TD03-07T-06 (49131-08400) Iveco agrícola 3,0L (SKE)	49131-08400 // TD03-010	49131-08460 // 195-406[1] // 49131-08400 // 1000-050-168 // 215-21[1] // TDCG540261	22-65 B[1] // 49131-01100 // 49131-01110 // 49131-01120 // 49131-01130 // 49131-02000 // 49131-02520 // 49131-02531 // 49131-02540 // 49131-02700 // 49131-02720 // 49131-05500 // 49131-05501 // 49131-05502 // 49131-05510 // 49131-05511 // 49131-05512 // 49131-05520 // 49131-05521 // 49131-05522 // 49131-05530 // 49131-05531 // 49131-05532 // HL07150000A1 // OEM: 16483-17015 // OEM: 40006968 // OEM: 504242763 // OEM: 504242763EB54-2401 // OEM: 504265216EB54-2401 // OEM: 504268749EC54-2401 // OEM: 504374795 // OEM: 5802531476 // OEM: 5802531478 // OEM: 5802531479 // OEM: EA00003708A // 5000-050-027* // 5000-050-028
235-95[1]	Conjunto Central 433352-0019 GT1749LS Hyundai H350 (SKE)	433352-0019 // GT17-032	111-40[1] // 433352-0019 // 120-36[1] // 1-A-3224 // 131-17F[1] // 135-14[1] // 1GB0077 // 433352-0019 YUU // 140-10[1] // 433352-0019 ZEK // C1303-01 // 195-103[1] // 1000-010-023	246-60[1] // 22-13 H[1] // 03002878* // 200101100079 // 471037-0002 // 5000-010-066
235-96[1]	Conjunto central 409853-0005 TA0302 Indenor XD3 (SKE)	409853-0005 // T3-026	111-08[1] // 115-123[1] // 802764 // 115-13[1] // 803017-01 // 131-01C[1] // 409853-0005 // 195-221[1] // 1000-010-408	22-01 G[1] // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
235-97[1]	Conjunto central H1E 3545416-3575067 Ford Cargo 1722 (SKE)	H1-007 // 3575067 // 3545416	114-10[1] // 3545416 // 3575067 // 117-05[1] // 3545416 OFA // 3575067 OFA // 134-05C[1] // 195-372[1] // 1000-020-148B // 197-02[1] // 3545416 SJP // 3575067 SJP	22-09 D[1] // 3531793 // 5000-020-014 // 5000-020-034*
235-98[1]	CCR 712371-0145 GTA4702BNS Scania 164 15.6Lts DC1604 Euro III (SKE)	712371-0145 // GTA-016	276-10[1] // 712371-0145 // YT111-003-A // 276-10 V[1]	22-100 B[1] // 715735-0001 // 715735-0013 // 715735-0014 // 715735-0015 // 715735-0016 // 715735-0017 // 779359-0001 // OEM: 10572766 // OEM: 10572827 // OEM: 1540738 // OEM: 1540739 // OEM: 1720111 // OEM: 1753587 // OEM: 1753588 // OEM: 1756217 // OEM: 1756218 // OEM: 1756220 // OEM: 1865358 // OEM: 18653580 // OEM: 5722764 // OEM: 572761 // OEM: 572762 // OEM: 572763 // OEM: 572764 // OEM: 572766 // OEM: 572827 // 5000-010-191
235-99[1]	CCR MGT1752S (817138-0003) Audi Jetta -Beetle 2,0 (RC fundición) (SKE)	817138-0003 // GT17-113R	805667 // 195-499[1] // 817138-0003 // 1000-010-573 // 253-02 F[1] // 03006-514 // 256-03[1] // 03001A2272 // 256-03 F[1] // 03001A2968	185-198[1] // 814000-0013 // 814000-0015 // 830232-0005 // 830232-0007 // OEM: 06K145702G // OEM: 06K145722D // OEM: 06K145722J // 830232-0009 // 8G17-400-E26
237-01[1]	INHABILITADO Conjunto central K27-3262 (0073) Mercedes Benz OM422A - OM422LA (SMO)	5327 710 0073 // C107-23-105	313454 // 117-26[1] // 5327 710 0073 // 195-166[1] // 1000-030-011	185-22[1] // 22-13 H[1] // 313163 // 5327 970 6206 // 8B27-100-011 // jr-011* // 5000-010-066
237-02[1]	INHABILITADO Conjunto central K27-3465 (0195) Mercedes Benz Actros V8–OM502LA (SMO)	C227-20-533 // 5327 710 0195	132-01E[1] // 5327 710 0195 // 195-289[1] // 1000-030-239 // 195-500[1] // 5327 710 0196 // 1000-030-239T	185-120[1] // 185-120 A[1] // 22-57 B[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 5000-016-015* // 5000-040-010
237-03[1]	INHABILITADO CCR BV43-1874(8007) Passat–Vento 2,0lts NO incluye Geom.Var.- RC Fund.	5303 710 8007 // C243-1205C	5303 710 0561 // 5303 710 8005 // 112-22[1] // 5303 710 8007 // 132-01D[1] // 195-128[1] // 1000-030-198T // 195-529[1] // 5303 710 0559 // 1000-030-213T // 256-24[1] // 03001A1563	225-69[1] // 248-09[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0130 // 5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0168 // 5303 970 0169 // 5303 970 0206 // 5303 970 0208 // OEM: 03L253010 // OEM: 03L253016K // OEM: 03L253019E // OEM: 03L253019N // OEM: 03L253056 // OEM: 03L253056A // OEM: 1118100-ED01A // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056B // 5303 970 0205 // TURBO-K072S // TBS-2451* // TBS-2451X // 5000-040-004B
240-01 F[1]	INHABILITADO Conj. Central K03 (Cpo.Central NO original) (SLY)	LYP80162-28-6		
240-02 F[1]	INHABILITADO CCR K03(p/Tbo.5303 970 0290/1)(Cpo.Cent NO original) RC Fundición(SLY)	LYP80162-28-9	132-23C[1] // 132-23CF[1] // 195-454[1] // 1000-030-255T // 253-01 F[1] // 03006-003	185-140[1] // 185-232[1] // 225-36[1] // 225-36 V[1] // 22-81 F[1] // OEM: 06H145702N // 5303 970 0290 // 8B03-40M-G23 // 5303 970 0291 // 8B03-40M-B96 // TURBO-K105S // 5000-040-005

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
251-01[1]	INHABILITADO Conjunto cemtral HX80 (3545464) Cummins KTA19/38 Estacionario (SOK)	3545464 // OKSB0002	215-13[1] // 3545464 // TDCG540098 // 218-08[1]	3527372 // 3527373 // 3527374 // 3529870 // 3529871 // 3530185 // 3530186 // 3531939 // 3531940 // 3531983 // 3531984 // 3534243 // 3534244 // 3534303 // 3534645 // 3534646 // 3537570 // 3537683 // 3537684 // 3538420 // 3538502 // 3538610 // 3538611 // 3803251 // 3803479 // 3803847
251-02[1]	INHABILITADO Conjunto central CIFK RHF55 (VAX55002) Isuzu Truck 4HK1 (SOK)	VAX55002 // OKSB0004	171-61[1] // VAX55001 // 1450055901 // 178-11B[1] // 195-376[1] // 1000-040-172	185-118[1] // 225-52[1] // 22-106 B[1] // OEM: 8973628390 // OEM: 8980302170 // VA440031 // VC440051 // 8I05-100-920 // VB440031 // TURBO-I017-1 // VB440051 // 5000-080-052
252-01 F[1]	INHABILITADO CCR HX55 (cpo.p/anclaje c/zuncho car.tur.)No comp. con original(SSR)			
252-02[1]	INHABILITADO Conjunto central HE300WG Ford Cargo 1722 / ISBe6 Euro 3(SSR)	CHRA-3791341	134-11B[1] // 4027812 // 195-509[1] // 1000-020-129 // 215-20[1] // TDCG540259	205-139[1] // 22-67 B[1] // 3592655 // 3592811 // 3592836 // 3596647 // 3599975 // 3599976 // 3791340 // 3791341 // 3800973 // 4025227 // 4036239 // 4038684 // 4089782 // 4955919 // 4038685 // TDTC540258 // 5000-020-029* // 5000-020-029-5600
252-03[1]	INHABILITADO Conjunto central 712402-0038 GTA4502 Caterpillar C13 (SSR)	712402-0038	274-7104 // 710402-0039 // 195-561 F[1] // 712402-0038 // 1000-010-540 // 235-169[1] // GT45-006 // 252-03 F[1]	185-239 F[1] // 10R7297 // 10R8970 // 20R2916 // 247-2964 // 255-8862 // 275-1294 // 331-5888 // 762548-0004 // 762548-0008 // 762549-0001 // 762549-0002 // 762549-0003 // 762549-0004 // 762549-0005 // 762549-0006 // 762550-0003 // 762550-0004 // 762550-0005 // 771659-0001 // 771659-0002 // 806186-0001 // 806186-0002 // 806186-0003 // 826098-0003 // 826098-0004 // 762550-0001 // 8G45-200-M71
252-03 F[1]	INHABILITADO CCR. 712402-0038 GTA4502 Caterpillar C13 (Formato no original)(SSR)	712402-0038	274-7104 // 710402-0039 // 252-03[1] // 712402-0038 // 195-561 F[1] // 1000-010-540 // 235-169[1] // GT45-006	185-239 F[1] // 10R7297 // 10R8970 // 20R2916 // 247-2964 // 255-8862 // 275-1294 // 331-5888 // 762548-0004 // 762548-0008 // 762549-0001 // 762549-0002 // 762549-0003 // 762549-0004 // 762549-0005 // 762549-0006 // 762550-0003 // 762550-0004 // 762550-0005 // 771659-0001 // 771659-0002 // 806186-0001 // 806186-0002 // 806186-0003 // 826098-0003 // 826098-0004 // 762550-0001 // 8G45-200-M71
252-04 F[1]	INHABILITADO CCR B2G (178406/175829) Cat. C7 950H/962H 7.0L. RC. Fundicicón (SSR)	178406 // 175829 // CHRA-179009	350-9781 // 195-417[1] // 178406 // 175829 // 1000-070-094T	242-17 F[1] // 175828 // 178564 // 179598 // 250-0841 // 338-1878 // 352-2396 // 179009

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
252-05[1]	Conjunto central HX60 (3575614) Scania Industrial Mot. DC16 (SSR)	3575614		261-08[1] // 3534713 // 3534714 // 3536184 // 3536185 // 3538785 // 3599293 // 3599294 // 3772611 // 3787910 // 3787928 // 4033061 // 4033069 // 4033223 // 4033292 // 4036358 // 4036359 // 4036360 // 4036361 // 4036362 // 4042692 // 4042693 // 4043404 // 4043763 // 4043764 // OEM: 1352710 // OEM: 1386377 // OEM: 1507203 // OEM: 1524252 // OEM: 1530393 // OEM: 1530394 // OEM: 1530396 // OEM: 1530397 // OEM: 1778425 // OEM: 1778426 // OEM: 1778427 // OEM: 1866347 // OEM: 2123668 // OEM: 571607 // 3538772 // SW-1588
252-06[1]	CCR. RHB31 (p/Tbo. VD170015) Yanmar Marine Mot. 3TNE84T 3T-511 (SSR)	VD170015-CHRA		CYDF // OEM: 12908018010 // OEM: 12908018011 // OEM: 3T-511 // OEM: B32CADS0015B // VB170015 // VD170015
252-07[1]	INHABILITADO Conjunto central HX60 (4027023) Scania DSC14-13 / DSI12M (SSR)	4027023	220-29[1] // 4027023 // 3-00-3182	3536936 // 3536937 // 3591830 // 3591831 // 3592350 // 3592351 // 4033120 // 4033121 // OEM: 1384862 // OEM: 1423020 // OEM: 1423870 // OEM: 571530 // OEM: 571543
252-08 F[1]	INHABILITADO CCR.434499-0002 GT3571 N.Holland T135/140/150/165 (Typ. 12,0 mm)(SSR)	434499-0002	131-04I[1] // 434499-0002 // 131-04IF[1] // 235-240[1] // GT35-010	22-38 C[1] // 452134-0002 // OEM: 87840734 // 5000-010-173
252-09[1]	CCR.K31-3971 5331 710 0029 Volvo Penta mot.TAD1241/2GE 12lts (SSR)	5331 710 0029		5331 970 7129 // OEM: 3801558 // OEM: 3836605
252-10 FQ[1]	CCR.HE431VG (4034328) Volvo truck MD11 US07(sin sensor-R.C Fund.)(SSR)	4048069-CHRA // 4034328	256-167[1] // 4034328 // 300004171895	2835095 // 2840775 // 3769171 // 3773435 // 3776805 // 4037367 // 4046517 // 4046518 // 4048068 // OEM: 21012875 // OEM: 21012876 // OEM: 21012877 // OEM: 21080080 // OEM: 21178033 // OEM: 21424406 // OEM: 21592750 // OEM: 21592751
252-11[1]	CCR.CYDL RHF5(P/Tbo.VA190043) Yanmar Komatsu 4TNE106T-IFH(SSR)	VA190043-CHRA		OEM: 12391018020 // OEM: 12391018021 // VA190043 // VA430054 // VB430054 // VD430054
253-01 F[1]	INHABILITADO CCR K03(p/Tbo.5303 970 0290/1)(Cpo.Cent NO original) RC Fundición(SJI)	03006-003	240-02 F[1] // LYP80162-28-9 // 132-23C[1] // 132-23CF[1] // 195-454[1] // 1000-030-255T	185-140[1] // 185-232[1] // 225-36[1] // 225-36 V[1] // 22-81 F[1] // OEM: 06H145702N // 5303 970 0290 // 8B03-40M-G23 // 5303 970 0291 // 8B03-40M-B96 // TURBO-K105S // 5000-040-005
253-02 F[1]	INHABILITADO CCR MGT1752S (817138-0003) Audi Jetta -Beetle 2,0 (RC fundición)(SJI)	03006-514 // 817138-0003	805667 // 195-499[1] // 817138-0003 // 1000-010-573 // 235-99[1] // GT17-113R // 256-03[1] // 03001A2272 // 256-03 F[1] // 03001A2968	185-198[1] // 814000-0013 // 814000-0015 // 830232-0005 // 830232-0007 // OEM: 06K145702G // OEM: 06K145722D // OEM: 06K145722J // 830232-0009 // 8G17-400-E26

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-01[1]	INHABILITADO Conj.cent.741661-0480 GTB1752VK Chevrolet S10 2,8Lts.(SSL)	741661-0480 // 03001A1935	805606 // 195-617[1] // 741661-0480 // 1000-010-545 // 220-24[1] // 1-00-0991 // 235-143[1] // GT17-070-1	185-303[1] // 22-13 H[1] // 22-13 L[1] // 22-13 P[1] // 246-150[1] // 814067-0001 // 814067-0003 // 814067-0004 // 814067-0005 // 901994-0001 // OEM: 12641882 // OEM: 55486935 // OEM: 55506039 // OEM: 55510314 // OEM: 55598230 // 814067-0002 // 8G17-300-C56 // 5000-010-066 // RK-G5-2 // 5000-010-066B // 200401111654
256-02[1]	Conj.cent. S310 (171844-178189) Caterpillar C9 (NO refrigerado) (SSL)	171844 // 178189 // 03001A1300	195-386[1] // 178189 // 171844 // 1000-070-074B	246-114[1] // 246-152[1] // 22-128 B[1] // 10K0368 // 10R0370 // 10R0374 // 10R0375 // 10R0823 // 10R1043 // 10R2770 // 10R3527 // 171845 // 172080 // 172237 // 172457 // 173023 // 173264 // 174994 // 175737 // 191-5094 // 193-3346 // 193-3347 // 202-0129 // 206-2947 // 210-2677 // 216-7815 // 253-7325 // 268-2878 // 178479 // 200140180730 // 03002A0238* // 03002A1415 // 171847 // 5000-030-033B
256-03[1]	INHABILITADO CCR MGT1752S (817138-0003) Audi Jetta -Beetle 2,0 (RC fundición) (SSL)	03001A2272 // 817138-0003	805667 // 253-02 F[1] // 817138-0003 // 03006-514 // 195-499[1] // 1000-010-573 // 235-99[1] // GT17-113R // 256-03 F[1] // 03001A2968	185-198[1] // 814000-0013 // 814000-0015 // 830232-0005 // 830232-0007 // OEM: 06K145702G // OEM: 06K145722D // OEM: 06K145722J // 830232-0009 // 8G17-400-E26
256-03 F[1]	Conj.cen. MGT1752S (817138-0003) Audi Jetta -Beetle 2,0 (RC MFS) (SSL)	817138-0003 // 03001A2968	805667 // 253-02 F[1] // 817138-0003 // 03006-514 // 256-03[1] // 03001A2272 // 195-499[1] // 1000-010-573 // 235-99[1] // GT17-113R	185-198[1] // 814000-0013 // 814000-0015 // 830232-0005 // 830232-0007 // OEM: 06K145702G // OEM: 06K145722D // OEM: 06K145722J // 830232-0009 // 8G17-400-E26
256-04[1]	Conjunto central TD05H-12 (90151-09020) Hyundai (SSL)	90151-09020 // 03001A2632* // 300006120889	235-266[1] // 90151-09020 // TD05-025	246-148[1] // 49178-03130 // 49178-03133 // OEM: 28230-45500 // 200106120480 // 49178-03160

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-05[1]	Conjunto central HE221W Ford Duty ISBE 4Cil.(4043587) RC.Fresada (SSL)	4043587 // 03001A2653	4043584 // 802910 // 3791309 // 3791310 // 4043590 // 114-25[1] // 4043587 // 114-25 Z[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 195-354[1] // 1000-020-149	105-404[1] // 105-436[1] // 105-450[1] // 185-106[1] // 185-107 F[1] // 22-16 C[1] // 2834782 // 2834783 // 2835141 // 2835142 // 2835809 // 2835810 // 2835880 // 2835881 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 2840818 // 2840819 // 2840820 // 2881818 // 3785663 // 3785668 // 3785672 // 3785673 // 3785681 // 3785685 // 3785686 // 4033968 // 4039501 // 4039502 // 4040203 // 4040204 // 4040205 // 4040206 // 4040207 // 4040208 // 4040209 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4041230 // 4041552 // 4041555 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043976 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4955201 // 4955267 // 4955268 // 4955269 // 4955313 // 4955962 // 4956016 // 805347 // 805462 // TC0210585 // V009336 // 805342 // 805461 // 808124 // 2835143 // 8C02-200-418 // 4038928 // 4038929 // 5000-050-007
256-06[1]	INHABILITADO Conjunto Central 196536 S4DS006 Cat 3406 Vs (SSL)	196536 // 03001896	178221 // 113-17[1] // 196536 // 133-02H[1] // 194-26[1] // 195-468[1] // 1000-070-080	246-31[1] // 22-23 C[1] // 0R6333 // 178103 // 179606 // 193716 // 194535 // 194778 // 194782 // 194992 // 196544 // 196545 // 196547 // 197762 // 313013 // 316981 // 7C7691 // 03002931 // 178059 // 5000-030-123
256-07[1]	CCR GT1549LV p/tbo(790179-0002) Ren Master dCi 150 Truck RC MFS (SSL)	03001A1908	195-356[1] // 1000-010-522	225-32[1] // 246-101 F[1] // 22-13 H[1] // 144110920 // 790179-5002 // OEM: 8200823026 // OEM: 8200994322 // OEM: 8200994322B // OEM: 95516207 // 790179-0002 // TURBO-G306S // 03002A0597 // 5000-010-066
256-08[1]	Conjunto central 318006 S200 Renault Euro3 (SSL)	318006 // 03001A1237	133-12D[1] // 318006 // 133-14A#[1] // 133-14A[1] // F-133-01A[1] // 113-25[1] // 195-457[1] // 1000-070-054 // 235-101[1] // S2-020	185-265[1] // 246-46[1] // 22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-51 B[1] // 22-56 C[1] // 317980 // 318168 // 8S02-100-915 // 03002A0154 // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // 5000-030-021 // RK-S14-1 // RK-S13-2

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-09[1]	INHABILITADO Conjunto central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SSL)	5435 710 0500 // 03001697	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 231-02[1] // 7100-002-0013 // 115-180[1] // 805609 // 200-02[1] // CNR.3171	185-21[1] // 22-59 D[1] // 805879 // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028* // 5000-040-032
256-100[1]	Conjunto Central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón) (SSL)	300002101299 // 5303 710 0507	112-05[1] // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 132-18C[1] // 5303 710 0507 // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-15[1] // 1000-030-002 // 195-154[1] // 1000-030-022	22-81 E[1] // 5303 970 0038 // 5000-040-004B
256-10[1]	INHABILITADO CCR CT16V(17202-90040) P/tbo 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0(SSL)	17202-90040 // 03001857	115-176[1] // 802925 // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 216-02 F[1] // 195-24 R[1] // 231-11[1] // 7100-006-002G1 // 7100-006-0002* // 235-13[1] // CT-VNT* // CT-VNT-DLS	105-397[1] // 185-47[1] // 225-06[1] // 22-74 B[1] // 17201-0L041 // 17201-30110 // 805335 // 17201-0L040 // 8T00-300-218E // TURBO-T009* // TURBO-T009S // 5000-070-022 // 5000-070-105*
256-101[1]	INHABILITADO Conj. cent. 441398-0052 TA4532 Komatsu PC400-3 11,0L Mot. S6D125 (SSL)	441398-0052 // 300001171418	115-09[1] // EX 802031 // 131-07D[1] // 441398-0034 // 256-62[1] // 03001A1031 // 195-648[1] // 1000-010-264 // 235-277[1] // TA45-001	22-10 D[1] // 466618-0006 // 465105-0002 // 465105-0003 // 466104-0015 // 466366-0013 // 466618-0002 // 466618-0003 // 466618-0004 // 466618-0007 // 466618-0008 // 466618-0009 // 466618-0017 // 466618-0024 // 466618-0030 // 6152818210 // 6152818310 // 6152818410 // 5000-010-045

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-102[1]	INHABILITADO Con. central K16-2470 (0012) M.Benz OM904LA-E2 Rda.Com. Fundición(SSL)	5316 710 0012 // 300002131313	5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 802192-02 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 132-08B[1] // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 220-09[1] // 2-00-0480X // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 233-01[1] // 256-171[1] // 300002130619	105-317[1] // 185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 22-46 B[1] // 4934086 // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7107 // 5316 970 7116 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7123 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7132 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7140 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0081 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: 9.0529.20.1.0135 // OEM: A3470960499 // 808292 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023 // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108 // 5000-040-011
256-103[1]	INHABILITADO Conjunto central K03-1870 (0500) VW Golf – VW New Beetle – Audi (SSL)	5303 710 0500 // 300002091861	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160	246-133[1] // 246-99[1] // 246-99 R[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // OEM: 038145701D // 200102091503 // 5303 970 0006 // 200102090363 // 5303 970 0015 // 5000-040-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-104[1]	CCR BV35-1573 (0513)Fiat Punto- Alfa R. Mito, 1,25 SJTD 90HP (SSL)	300002080649 // 5435 710 0513	132-09A[1] // 5435 710 0513 // 172-27[1] // 200-00049-500 // 195-136[1] // 1000-030-153 // 220-05[1] // 2-00-0333 // 235-20[1] // KP35-014	185-314[1] // 185-80[1] // 22-59 F[1] // OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // OEM: 55197838 // OEM: 93184183 // 5435 970 0015 // 8B35-300-650 // 5435 970 0014 // 8B35-300-441 // 5000-040-040
256-105[1]	Conjunto central GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50Lts. (SSL)	300001120313	131-03L[1] // 172-28[1] // 100-00371-500 // 195-88[1] // 1000-010-344 // 231-06[1] // 7100-001-0366	185-42[1] // 22-13 H[1] // 767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // 767720-0004 // 8G20-300-672 // 5000-010-066
256-106[1]	CCR K03-2074(0531)Iveco Daily–Fiat Ducato 2,3TD F1AEuro4 Multijet(SSL)	300002110551 // 5303 710 0531	5303 710 0547 // 120-114[1] // 5303 710 0531 // 1-D-5176 // 132-05C[1] // 195-85[1] // 1000-030-181	185-78[1] // 22-14 I[1] // 5303 970 0102 // 5303 970 0250 // OEM: 504136797 // OEM: 504154739 // OEM: 5801457120 // OEM: 504071260 // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // 5000-040-004
256-107[1]	INHABILITADO Conjunto Central 443854-0119 TB0227 Palio - Siena (SSL)	300001101428 // 443854-0119	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16 A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 172-21[1] // 100-00217-500 // 195-104[1] // 1000-010-368 // 231-22[1] // 7100-001-0328	105-147[1] // 185-97[1] // 22-25 D[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 805227-01 // 466856-0003 // 8G02-200-325 // 5000-010-185
256-108[1]	INHABILITADO CCR JH5IT(p/Tbo.079145703/4)Audi A6/7/8 S6/7/8 4.0 TFSI 155/211HP(SSL)	300040111555	300005111352 // 235-130[1] // RHF5-055	F51CNY-SR042 // F51CNY-SR042B // F51CNY-SR042BN // OEM: 079145703A // OEM: 079145703B // OEM: 079145703C // OEM: 079145703E // OEM: 079145703F // OEM: 079145703K // OEM: 079145703M // OEM: 079145703P // OEM: 079145703Q // OEM: 079145703R // OEM: 079145703S // OEM: 079145704A // OEM: 079145704B // OEM: 079145704E // OEM: 079145704F // OEM: 079145704K // OEM: 079145704P // OEM: 079145704Q // OEM: 079145704R // OEM: 079145704S // OEM: 079145721A // OEM: 079145721AX
256-109[1]	INHABILITADO Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts. (SSL)	702315-0024 // 300001090679	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500 // 195-95[1] // 1000-010-111 // 212-02[1] // 220-13[1] // 1-00-0660 // 220-13 R[1]	185-38[1] // 22-69 D[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334 // 5000-010-181
256-110[1]	49173-08700 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD025M Corsa / Astra 1.7LD (SSL)	49173-08700 // 300006080837	49173-08701 // 49173-09500 // 49173-06600 // 119-15 #[1] // 49173-08700 // 119-15[1] // 120-93[1] // 1-E-5077 // 172-08[1] // 300-00191-500 // 179-01B[1] // 195-21[1] // 1000-050-102	185-66[1] // 242-20[1] // 22-65 C[1] // 011TC14043000 // 49173-03000 // 49173-03010 // 49173-03110 // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // OEM: 16292-17012 // 49173-06500 // 49173-06501 // 8M02-200-340 // 49173-06601 // 5000-050-024

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-11[1]	INHABILITADO CCR 451298-0019 GT20 F.Ranger 2.8 L (SSL) Con oring ØExt.85,8-sec.1,78	03001A1105 // 451298-0019	111-62[1] // 451298-0019 // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 195-147[1] // 1000-010-366B // 214-03[1] // 215-04[1] // 220-12[1] // 1-00-0366F // 1-00-0366*	185-146[1] // 22-13 I[1] // 721843-0003 // 721843-0001 // 8G20-200-871 // 5000-010-066H
256-111[1]	Conjunto Central HT60 (4027396) Cummins Industrial N14 Euro 2 (SSL)	300004220496 // 4027396	4027794 // F-258-01[1] // 4027396 // TBS-02H-0215	3532408 // 3534501 // 3536015 // 3536098 // 3536190 // 3536263 // 3536805 // 3536809 // 3536811 // 3537074 // 3538400 // 3590614 // 3591182 // 3592512 // 3592678 // 3800395 // 3804502 // 3804632 // 5797 990 2100
256-112[1]	INHABILITADO Conjunto central HX50 (4027238) Scania DSC11-79 (SSL)	300004201276 // 4027238	4027215 // 235-174[1] // 4027238 // HX5-001	3539008 // 3591775 // 3591776 // 3786598 // 3790337 // 3790339 // 3791021 // 4033119 // 4352407 // OEM: 1395244 // OEM: 1423031 // OEM: 571486
256-113[1]	CCR. B03G (1855 710 0501) Merces Benz A 45 AMG Mot. M133MFA (SSL)	1855 710 0501 // 300012130986	220-23[1] // 1855 710 0501 // 2-00-1142 // 235-162[1] // B03-002 // 276-11 F[1] // S090-003-A	1855 970 0002 // 1855 970 0009 // 1855 970 0010 // 1855 970 0013 // OEM: 1330900280 // OEM: 1330900480
256-114[1]	INHABILITADO Conjunto central K03-1873 (0507) Renault Megane (placa c/escalón)(SSL)	5303 710 0507 // 300002100573	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 195-113[1] // 1000-030-145 // 220-07[1] // 2-00-0171 // 235-124[1] // K03-007	22-14 I[1] // 5303 970 0038 // 5303 970 0047 // 5000-040-004
256-115[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433289-0131/0132 GT1549 Peugeot 406 (SSL)	433289-0132 // 433289-0131 // 300001102049	433289-0133 // 111-38[1] // 433289-0132 // 433289-0131 // 120-30[1] // 1-A-3866 // 1-A-3867 // 120-53[1] // 433289-0057 // 1-A-3834 // 195-66[1] // 1000-010-181 // 235-125[1] // GT15-023	22-13 H[1] // 454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005 // 5000-010-066
256-116[1]	Conj. cent. R2S K04 (0552)Amarok 2.0LtsTDI-CR 180HP Rda.Com.MFS (SSL)	5304 710 0552 // 300002112034	195-466[1] // 5304 710 0552 // 1000-030-296T	22-124 C[1] // 5304 970 0125 // 5304 970 0143 // 5000-040-005C
256-117[1]	INHABILITADO CCR. DSGT2260 Frontier biturbo - Mot. M9T LP Euro 6 134 HP – MFS (SSL)	300001132001	805679 // 131-47F[1] // 195-481[1] // 1000-010-549T	185-306[1] // 825758-0002 // 825758-0003 // 825758-0004 // 846015-0001 // 883860-0002 // 883860-0003 // OEM: 14004-00Q1L // OEM: 14410-4312R // OEM: 14411-5446R // OEM: 14411-5446RA // OEM: 14411-9135R // OEM: 14411-9860R // OEM: 14411-9860RB // OEM: 14411-9953RC // 883860-0001 // 8G22-200-C45
256-118[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0220 GT2556S Perkins (SSL)	433289-0220 // 300001121958* // 300001121198	131-34F[1] // 433289-0220 // 197-25[1] // 235-237[1] // GT25-009 // 256-118 F[1] // 300001121198	205-62[1] // 738233-0002 // TDTC400006* // TDTC540006 // TO-TURBO-738233-0002*
256-118 F[1]	CCR 433289-0220 GT2556S Perkins (Cpo.central S/cámara de aire) (SSL)	433289-0220 // 300001121198	131-34F[1] // 433289-0220 // 197-25[1] // 256-118[1] // 300001121958* // 300001121198 // 235-237[1] // GT25-009	205-62[1] // 738233-0002 // TDTC400006* // TDTC540006 // TO-TURBO-738233-0002*

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-119[1]	INHABILITADO Conjunto central 435796-0018 GT1544 VW Passat (SSL)	300001090948 // 435796-0018	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-129 // 1000-010-121** // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009	185-267[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454097-0001 // 454097-0002 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454172-0002 // 704345-0001 // OEM: 028145702 // 454159-0002 // 8G15-200-664
256-120[1]	INHABILITADO Con.cen.MGT1446Z 786825-0010 Alfa R.MiTo-Fiat Punto 1.4 T-Jet 16V(SSL)	786825-0010 // 300001101102	786825-0008 // 195-512[1] // 786825-0010 // 1000-010-475 // 235-03[1] // GT14-015 // 258-07[1] // TBS-02G-2295	799502-0001 // 799502-0002 // 810944-0004 // 810944-0005 // 810944-0006 // 810944-0009 // 810944-0011 // 811311-0001 // 811311-0002 // 812812-0006 // 8G14-400-N46 // OEM: 04892938AB // OEM: 04892938AC // OEM: 04892938AD // OEM: 04892938AE // OEM: 04892938AF // OEM: 55219660 // OEM: 55222266 // OEM: 55231115 // OEM: 55238189
256-12[1]	INHABILITADO Conjunto central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (SSL)	5435 710 0502 // 03001707	805655 // 112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011	185-02[1] // 225-05[1] // 22-59 E[1] // 5435 970 0007 // 805888 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26** // 5435 970 0001 // TURBO-K007 // 5000-040-039
256-121[1]	INHABILITADO CCR CT16V (p/tbo 17201-11070) Toyota Hilux 2,4 Lts. Motor 2GD-FTV(SSL)	300007090001	195-411[1] // 1000-060-131T // 231-07[1] // 7100-006-0041* // 7100-006-0041B // 258-18[1] // TBS-02T-1999-X // 258-18 V[1] // 235-128[1] // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS	185-162[1] // 225-07[1] // 17-37EB[1] // 22-91 B[1] // 17201-11070 // 8T16-300-E59 // TURBO-T015* // TURBO-T015S // 2080-010-055 // VSG-T003 // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-122[1]	Conjunto central K03-2080 (0565) Ford 2.0 Nafta (SSL)	5303 710 0565 // 300002110575	3523647 // 4033263 // 409840-0003 // 409840-0004 // 409840-0005 // 409840-0006 // 409840-0007 // 409840-0008 // 409840-0009 // 409840-0010 // 465827-0001 // 803970 // OEM: 310183 // OEM: 4663911 // OEM: 4663912 // OEM: 466395 // OEM: 466466 // OEM: 466730 // OEM: 466876 // OEM: 466877 // OEM: 4881218 // OEM: 4881330 // OEM: CB5E-6K682-H // TC0570098 // 195-329[1] // 5303 710 0565 // 1000-030-248 // 195-483[1] // 1000-030-248B	185-206[1] // 225-03[1] // 5303 970 0154 // 5303 970 0191 // 5303 970 0198 // 5303 970 0212 // 5303 970 0237 // 5303 970 0238 // 5303 970 0240 // 5303 970 0241 // 5303 970 0244 // 5303 970 0259 // 5303 970 0260 // 5303 970 0269 // 5303 970 0270 // 5303 970 0271 // 5303 970 0288 // 5303 970 0289 // 5303 970 0293 // 5303 970 0294 // 5303 970 0314 // 5303 970 0367 // 5303 970 0368 // 5303 970 0419 // 5303 970 0420 // 5303 970 0446 // 5303 970 0504 // 5303 970 0507 // 5303 970 0600 // 805436 // OEM: 36001347 // OEM: 36001788 // OEM: 36001806 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AF // OEM: AG9N6K682AG // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AL // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AA // OEM: BG9E6K682AC // OEM: BG9E6K682AD // OEM: BG9E6K682AE // OEM: BG9E6K682AF // OEM: BG9E6K682AG // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: CB5E-6K682-AB // OEM: CB5E-6K682-AD // OEM: CB5E-6K682-E // OEM: CJ5E6K682CG // OEM: CJ5E-6K682-CH // OEM: LR031510 // OEM: LR074185 // 5303 970 0505 // 8B03-40M-D27 // 5303 998 0505 // TURBO-K051-1S
256-123[1]	INHABILITADO CCR GTD2056VZK F.Ranger 3,2 Duratorq TDCi EURO6 (Tbo.822182-0004)(SSL)	300001120468	195-446[1] // 1000-010-591T // 235-39[1] // GT20-070B // 276-05[1] // YT097-003 // 115-184[1] // 805664 // 195-446 R[1]	185-160[1] // 225-04[1] // 22-112 C[1] // 805916 // 822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0009 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 822182-0004 // 8G20-300-H13 // 889939-0003 // TURBO-G450S // 5000-010-241

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-124[1]	Conjunto central RHF4 Mercedes E-class 250 Motor M271DE18AL (SSL)	300005112000	178-14B[1] // 195-405[1] // 1000-040-152	22-58 B[1] // 8I04-40M-787 // OEM: 110921-0219 // OEM: 110921-0252 // OEM: 2710903680 // OEM: A2710903480 // OEM: A2710903680 // OEM: AL0065 // 1HH0127 // 5000-080-025
256-125[1]	Conj. central HX35W p/tbo 4035253 Cummins/Komatsu PC200-8 6BTA (SSL)	300004170076	195-418[1] // 1000-020-136B	185-150[1] // 22-32 C[1] // 4033937 // 4035254 // A3960478 // 4035253 // 8C03-200-E61 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
256-126[1]	INHABILITADO Conjunto Central APL709 (409172-0131) VW (c/MWM 4.10T) (SSL)	300001132036 // 409172-0131	115-127[1] // 802751 // 115-49[1] // 802179-01 // 131-16C[1] // 409172-0131 // 195-91[1] // 1000-010-970	105-312[1] // 105-327[1] // 185-95[1] // 22-01 G[1] // 465819-0001 // 465819-0002 // 808178 // 808042 // 465819-0003 // 8G30-200-702 // 5000-010-020
256-127[1]	INHABILITADO Conjunto Central 323037 CZ K27-varios modelos John Deere (SSL)	323037 // 300002161706	195-263[1] // 323037 // 1000-060-113	22-92 B[1] // 399-0323-037 // RE500287 // RE505047 // RE505342 // RE506802 // RE507118 // RE507544 // RE509796 // RE515438 // RE518453 // RE518823 // RE518975 // RE520277 // RE521086 // RE522309 // RE522709 // RE524801 // RE527382 // RE534674 // RE544371 // 5000-090-002
256-128[1]	Conjunto Central K24-2671 Mercedes Benz OM924LS-E3–Rda.Com.Alum.(SSL)	300002140623	70000175672 // 80000175672 // 195-105[1] // 1000-030-203T // 195-99[1] // 1000-030-203 // 233-03[1] // 5324 970 7119-CHRA // 258-28[1] // TBS-02K-2306	185-233[1] // 246-33[1] // 246-66[1] // 22-57 B[1] // 5324 970 7106 // 5324 970 7107 // 5324 970 7111 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // 5324 970 7124 // 5324 970 7114 // 8B24-200-D80 // 03002A0781 // 03002A0623 // 5000-016-015* // 5000-040-010
256-129[1]	Conjunto cent. CZ K27-45/100/183 (323045) J.Deere vs. Motor 6068 (SSL)	323045 // 300002161708	173-06[1] // 323045 // 175-02AF[1] // 220-53[1] // 9-00-1534B	22-92 B[1] // 3990023045 // 3990023100 // 3990023183 // K27-100-02 // K27-183-01 // K27-45-01 // K27-45-05 // RE500289 // RE503535 // RE520360 // RE527380 // 5000-090-002
256-130[1]	CCR.GT4294S (p/Tbo. 807600-6) Iveco Stralis 480cv.- Cursor 13 E5 (SSL)	300001191894	220-56[1] // 1-00-1764X	246-127[1] // 805877 // 200101191540 // 807800-0006
256-13[1]	Conjunto central GTB2260VZK VW Touareg 3.0Lts. 6Cyl. (SSL)	03001A2774	195-596[1] // 1000-010-592	185-254[1] // 799671-0001 // 799671-0002 // 810822-0001 // 810822-0002 // 810822-0003 // OEM: 059145874L // OEM: 059145874T // 819968-0001 // 8G22-30M-H23
256-131[1]	INHABILITADO CCR JH5 RHF5 (p/tbo 06H145702Q) Audi A3–A –Q5 /VW Tiguan 2,0 TFSI(SSL)	300005110530	803988 // 171-62[1] // 1450050905 // 178-10B[1] // 195-318[1] // 1000-040-149	OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // 9VA14 // OEM: 06H145702R

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-132[1]	Conjunto central TD025L4BR (49180-08600) Audi A3 RC. MFS (SSL)	49180-08600 // 300006092032	171-67[1] // 49180-08600 // 1401402914 // 195-484[1] // 1000-050-204T	225-10[1] // 22-65 B[1] // 49180-01400 // 49180-01420 // 49180-01424 // 49180-01430 // 49795-97601 // 805857 // OEM: 04E145715B // OEM: 04E145715D // OEM: 04E145715E // OEM: 04E145715F // 49180-01406 // TURBO-M143S // 5000-050-027* // 5000-050-028
256-133[1]	Conjunto central 451298-0031 GT2052 Perkins - Bobcat (SSL)	451298-0031 // 300001110326 // 300001111966*	451298-0022 // 451298-0043 // 111-53[1] // 451298-0031 // 195-646[1] // 1000-010-502	801-69[1] // 22-13 O[1] // 10R9569 // 219-9766 // 452191-0002 // 727264-0001 // 727264-0002 // OEM: 2674A093 // OEM: 2674A371 // 200101110402 // 452191-0001 // 5000-010-098B
256-134[1]	Conjunto Central K04-2275 (0512) Audi RS6 4,2Lts V8 Biturbo (SSL)	5304 710 0512 // 300002122008	195-75[1] // 5304 710 0512 // 1000-030-141	5304 970 0028 // 5304 970 0029 // OEM: 077145703P // OEM: 077145703PV // OEM: 077145703PX // OEM: 077145704K // OEM: 077145704KV // OEM: 077145704KX
256-135[1]	INHABILITADO Conjunto Nuevo K04-2275 (0507) Audi A3 – TT (SSL)	5304 710 0507 // 300002121306	112-17[1] // 5304 710 0507 // 120-37[1] // 1-D-3601 // 132-17C[1] // 195-89[1] // 1000-030-113	185-173[1] // 205-109[1] // 22-81 F[1] // 5304 970 0020 // OEM: 06A145704M // OEM: 06A145704P // OEM: 06A145704Q // 5304 970 0023 // 8B04-400-083 // 5304 970 0022 // TDTC540176 // 5000-040-005

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-136[1]	Conj. Central CZ C15-002 (315002) John Deere Tractor Mot.4045H (SSL)	300040141972 // 315002	173-03[1] // 315002 // 271-07[1] // SW-1233-CHRA // 271-07 F[1] // SW-1233-CHRA-MFS	205-152[1] // 205-152 F[1] // 22-93 B[1] // 399-0015-002 // 3990015002 // 399-0015-003 // 3990015003 // C15-002-01 // C15-002-02 // C15-002-03 // C15-002-04 // C15-002-05 // C15-002-06 // C15-003-01 // C15-003-02 // C15-003-03 // C15-003-04 // C15-003-05 // C15-003-06 // C15-011-02 // C15-011-03 // C15-011-04 // C15-011-05 // C15-011-06 // C15-011-07 // C15-011-08 // C15-011-09 // C15-011-10 // C15-011-14 // C15-011-15 // C15-011-16 // C15-011-17 // C15-029-02 // C15-029-03 // RE528771 // RE528772 // RE529468 // RE529469 // RE530593 // RE531054 // RE531983 // RE532282 // RE532290 // RE533436 // RE533442 // RE534651 // RE536407 // RE536420 // RE537049 // RE537183 // RE538363 // RE538878 // RE538931 // RE539879 // RE544087 // RE545776 // RE548726 // RE548727 // RE548728 // RE548729 // RE548730 // RE548731 // RE548732 // RE548733 // RE548734 // RE548735 // RE548737 // RE548738 // RE548739 // RE548740 // RE548741 // RE548743 // RE548745 // RE548746 // RE548753 // RE548942 // RE548943 // RE548944 // RE566263 // RE567576 // RE567577 // RE568154 // RE548736 // TDTC540303 // TDTC540323 // 5000-090-004
256-137[1]	INHABILITADO CCR JH5/JHJ RHF5 (p/tbo 06K145702T) VW Golf-Audi TT-A1-A3 RC.MFS(SSL)	300005110532	115-171[1] // 805631 // 235-06[1] // RHF5-031BR // RHF5-031* // 271-03 #[1] // SW-0983-CHRA // 271-03[1]	225-09[1] // OEM: 06K145702Q // OEM: 06K145702R // OEM: 06K145702T // OEM: 06K145722G // OEM: 06K145722L // OEM: 06K145722R // OEM: 06K145874C // OEM: 06K145874L // OEM: 06K145874M // OEM: 06L145702D // OEM: 06L145702M // OEM: 06L145702P // OEM: 06L145722B // OEM: 06L145722D // OEM: 06L145722C // OEM: 06L145874D // OEM: 06L145702Q // TURBO-I327S

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-138[1]	CCR. TD04L-13T-6 (49377-08120) Subaru Impreza 2.0 lts /58T Nafta(SSL)	300006122037 // 49377-08120	49377-08121 // 195-482[1] // 49377-08120 // 1000-050-105	22-16 C[1] // 49377-04100 // 49377-04180 // 49377-04190 // 49377-04200 // 49377-04280 // 49377-04290 // 49377-04300 // 49377-04302 // 49377-04362 // 49377-04363 // 49377-04370 // 49377-04372 // 49377-04380 // 49377-04402 // 49377-04450 // 49377-04453 // 49377-04502 // 49377-04504 // 49377-04505 // 49377-04550 // 49377-04552 // 49377-04553 // 49377-04555 // 49477-04000 // OEM:14411AA150 // OEM:14411AA151 // OEM:14411AA261 // OEM:14411AA382 // OEM:14411AA383 // OEM:14411AA441 // OEM:14411AA520 // OEM:14411AA521 // OEM:14411AA522 // OEM:14411AA530 // OEM:14411AA531 // OEM:14411AA532 // OEM:14411AA561 // OEM:14411AA562 // OEM:14411AA630 // OEM:14411AA710 // OEM:14412AA140 // OEM:14412AA231 // OEM:14412AA260 // OEM:14412AA360 // OEM:14412AA381 // OEM:14412AA451 // OEM:14412AA501 // OEM:14412AA560 // 5000-050-007
256-139[1]	INHABILITADO Conj. cent. 784134-0013 GTC1244VZ Peugeot 308 GTI – Citroen DS3 (SSL)	300001091513 // 784134-0013	195-256[1] // 784134-0013 // 1000-010-457	185-154[1] // 22-112 B[1] // 784011-0005 // 806291-0001 // 806291-0003 // 824060-0005 // 824060-0006 // 824060-0007 // OEM: 0375P7 // OEM: 0375P8 // OEM: 1685819 // OEM: 31319528 // OEM: 36001457 // OEM: 36010147 // OEM: 9686120680 // OEM: 968612068005 // OEM: 968612068006 // OEM: 968612068010 // OEM: AV6Q6K682AA // OEM: CV6Q6K682AA // OEM: CV6Q6K682AB // OEM: CV6Q6K682AC // OEM: Y65013700 // 806291-0002 // 8G12-300-885 // 5000-010-227
256-140[1]	INHABILITADO Con.Cen. R2S KP35 (0511) Amarok 2,0LtsTDI-CR 180HP Rda.Com.MFS(SSL)	5435 710 0511 // 300002090661	132-08A[1] // 5435 710 0511 // 132-08AF[1] // 195-181[1] // 1000-030-222T // 220-17[1] // 2-00-0514X // 231-16[1] // 7100-002-0201B	185-242[1] // 22-59 F[1] // 22-59 G[1] // 1000 970 0030 // 1000 970 0051 // 1000 970 0068 // 1000 970 0069 // 1000 970 0096 // 1000 970 0097 // 1000 970 0100 // 1000 970 0101 // 1000 970 0112 // 1000 970 0113 // 1000 970 0114 // 1000 970 0252 // 1000 993 0115 // 1000 970 0115 // 8B2S-200-881 // 5000-040-040 // 5000-040-040B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-14[1]	Conjunto central HX30W (4032115-3593410) CUMMINS 4BTAA (SSL)	4032115 // 3593410 // 03001A1973	4032374 // 195-415[1] // 4032115 // 3593410 // 1000-020-141	246-48[1] // 246-68 F[1] // 22-67 B[1] // 2837303 // 2838804 // 2838805 // 2843653 // 2881827 // 2882057 // 3536336 // 3536337 // 3537010 // 3537011 // 3537012 // 3537033 // 3537034 // 3537035 // 3537036 // 3537562 // 3537563 // 3537751 // 3537752 // 3537753 // 3537754 // 3537759 // 3537800 // 3537886 // 3537887 // 3537888 // 3537889 // 3538288 // 3538308 // 3539241 // 3539242 // 3539638 // 3539639 // 3539640 // 3539641 // 3539642 // 3539695 // 3539696 // 3539701 // 3539702 // 3539703 // 3539704 // 3539705 // 3539708 // 3539709 // 3539710 // 3590127 // 3590128 // 3590137 // 3590145 // 3590146 // 3590266 // 3592015 // 3592016 // 3592017 // 3592018 // 3592019 // 3592020 // 3592102 // 3592103 // 3592104 // 3592105 // 3592106 // 3592107 // 3592108 // 3592109 // 3592110 // 3592111 // 3592112 // 3592113 // 3592114 // 3592115 // 3592116 // 3592117 // 3592118 // 3592119 // 3592120 // 3592122 // 3592123 // 3592124 // 3592125 // 3592126 // 3592127 // 3592128 // 3592204 // 3592205 // 3592206 // 3592207 // 3592208 // 3592209 // 3592210 // 3592211 // 3593089 // 3593090 // 3594346 // 3594600 // 3596329 // 3598543 // 3598544 // 3598545 // 3598546 // 3598547 // 3598548 // 3599484 // 3599485 // 3599486 // 3599994 // 3772299 // 3772300 // 3776947 // 3776948 // 3777304 // 3777594 // 3778823 // 3779157 // 3780369 // 3787304 // 3791561 // 3800709 // 3800711 // 3802741 // 3802742 // 3802906 // 3802907 // 3802908 // 3802933 // 3802934 // 3802942 // 3804876 // 3804878 // 3804879 // 3804881 // 3804960 // 3804961 // 3806274 // 4035882 // 4045133 // 4045377 // 4045378 // 4048417 // 4048418 // 4051240 // 4051241 // 4089319 // 4089320 // 4089484 // 4309364 // 4956086 // 6732-81-8100 // 6732-81-8200 // 6732-81-8400 // 6732-81-8401 // 6732-81-8600 // 6732-81-8900 // 805421 // 805422 // 03002A0652 // 3592121 // 03002840* // 200104150051 // 3598542 // SL08001 // 5000-020-029* // 5000-020-029-5600

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-141[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts. (SSL)	4027948 // 300004181273	4031321 // 4032233 // 4043363 // 4032695 // 134-12B[1] // 4027948 // 134-27B[1] // 4027949 // 195-293[1] // 1000-020-183 // 211-02[1] // 215-14[1] // TDCG540209 // 218-04[1] // 220-19[1] // 3-00-1094 // 235-21[1] // HX-013	105-414[1] // 105-420[1] // 105-422[1] // 185-179[1] // 205-147[1] // 205-149[1] // 205-97[1] // 225-55[1] // 246-112[1] // 246-16[1] // 22-32 C[1] // 2837670 // 2837678 // 2837715 // 3767230 // 3772607 // 3782477 // 3782478 // 4027868 // 4031450 // 4033899 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4038534 // 4038536 // 4038537 // 4039029 // 4039031 // 4039140 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041760 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042556 // 4042557 // 4044081 // 4044089 // 4044096 // 4044769 // 4045748 // 4045820 // 4045842 // 4046100 // 4046107 // 4046548 // 4047412 // 4047413 // 4048282 // 4048932 // 4049949 // 4049950 // 4089916 // 4089919 // 4309215 // 4955151 // 4956106 // OEM: 5042733690 // TC0210344 // 4955895 // 805363 // 805468 // 805460 // 4047305 // 8C04-200-J33 // 4043003 // TDTC540293 // 5329572 // TDTC540294 // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // TURBO-H132 // 03002A0192 // 4041764 // 4051032 // 4051033 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
256-142[1]	CCR B01G (p/Tbo1633 970 0000)VW Up–Polo 200–Virtus 200 TSI–RC MFS(SSL)	300002081992	115-164[1] // 805644 // 235-36[1] // B01-010BR // 258-33[1] // TBS-02K-2652X // 195-584[1] // 1000-030-354T	22-108 B[1] // 1633 970 0000 // 1633 970 0001 // 1633 970 0003 // 1633 970 0004 // 1633 970 0005 // 1633 970 0006 // 1633 970 0009 // 1633 970 0011 // 1633 970 0012 // 1633 970 0013 // 1633 970 0014 // 1633 970 0015 // 1633 970 0016 // 1633 970 0018 // 1633 970 0019 // 1633 970 0020 // 1633 970 0023 // 1633 970 0024 // 1633 970 0026 // 1633 970 0027 // 808488 // 8B01-400-N36 // OEM: 04C145701C // OEM: 04C145701F // OEM: 04C145701J // OEM: 04C145701K // OEM: 04C145701N // OEM: 04C145701P // OEM: 04C145702 // OEM: 04C145702B // OEM: 04C145702C // OEM: 04C145702D // OEM: 04C145702F // OEM: 04C145702G // OEM: 04C145702J // OEM: 04C145702K // OEM: 04C145702L // OEM: 04C145702Q // OEM: 04C145702R // OEM: 04C145702T // OEM: 04C145703 // 5000-040-142

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-143[1]	CCR. GT1241Z (p/Tbo. 833852-0001) Ford Ecosport 1.5 – RC.MFS (SSL)	300001090358	235-43[1] // GT12-032B	833852-0001 // OEM: E4BQ-6K682-AA
256-144[1]	CCR CZ K27-025/125/182 (323025) J.Deere Renault Tractor Mot.6068T(SSL)	323025 // 300002151874	173-04[1] // 323025 // 175-01A[1]	22-92 B[1] // 399-0023-025 // 3990023025 // 399-0023-044 // 3990023044 // 399-0023-125 // 3990023125 // 399-0023-182 // 3990023182 // K27-025-03 // K27-025-04 // K27-025-05 // K27-025-06 // K27-125-01 // K27-182-01 // RE500291 // RE505182 // RE506801 // RE509789 // RE520011 // RE523000 // 5000-090-002
256-145[1]	CCR VIJZ RHF55V (p/Tbo.8983224810) Isuzu Camión NPR75,NPS75,NQR75(SSL)	300005131887		OEM: 8975260060 // OEM: 8983224810 // OEM: 8983520881
256-146[1]	INHABILITADO Conj.49131-08610/49131-09030 TD03L4-09GK Ranger 2,2-Transit 2.4 (SSL)	49131-08610 // 49131-09030 // 300006090850	49131-08600 // 803620 // 171-46[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901 // 172-25[1] // 300-00231-500 // 179-03B[1] // 195-254[1] // 1000-050-133 // 258-27[1] // TBS-02M-0561	185-148[1] // 185-69[1] // 185-89[1] // 266-14[1] // 22-65 B[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05453 // 49131-06340 // 805373 // 852516-0006 // 8M03-200-987 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 28231-4A850 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // OEM: 6U3Q-6K682-AF // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 49131-06400 // 49131-06402 // 49131-06300 // 8M03-200-D11 // 49131-05402 // 8M03-200-585 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 90130-01040 // YT112-001-A // 5000-050-027* // 5000-050-028
256-147[1]	CCR BV38 (0502) Chevrolet Astra-Meriva-Vivaro 1,6 CDTI – R.C MFS (SSL)	300012100050 // 5438 710 0502	195-662[1] // 5438 710 0502 // 1000-030-317T // 235-255[1] // BV38-001B	5438 970 0003 // 5438 970 0004 // 5438 970 0009 // 5438 970 0010 // 5438 970 0011 // 5438 970 0012 // 5438 970 0013 // 5438 970 0014 // 5438 970 0016 // 5438 970 0021 // 5438 970 0022 // 5438 970 0031 // OEM: 55486149 // OEM: 55486151 // OEM: 55493250 // OEM: 55493251 // OEM: 55496868 // OEM: 55506592 // OEM: 55506594 // OEM: 55580016 // OEM: 55589342 // OEM: 55598494 // OEM: 55599546
256-148[1]	INHABILITADO CCR B01G (p/Tbo. 1639 970 0016) Hyu. Tucson TL Mot. G4FJ- RC.MFS (SSL)	300002102032	805683 // 276-03[1] // YT077-003-A // 195-603[1] // 1000-030-277T // 235-149[1] // B0-003B	1639 970 0010 // 1639 970 0016 // OEM: 28231-2B760 // OEM: 28231-2B810 // OEM: 28500-2B760

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-149[1]	INHABILITADO CCR GTB1749LV (p/Tbo. 806850-0005) Ducato 2.3 F1A Multijet II (SSL)	300001102052	195-622[1] // 1000-010-678B	22-13 O[1] // 806850-0001 // 806850-0003 // 806850-0005 // 8G17-300-890 // OEM: 5801415508 // OEM: 5801415509 // OEM: 5801894377 // OEM: 71794945 // OEM: 71794946 // OEM: 71794947 // OEM: 71795133 // OEM: 71795134 // 5000-010-098B
256-150[1]	Conj. central CZ C15-020 (315020) John Deere Tractor Mot.4045H (SSL)	300040141970 // 315020	173-02[1] // 315020 // 173-02 Z[1] // 175-01B[1] // 271-16[1] // SW-1233-CHRA // 271-16 F[1] // SW-1233-CHRA-MFS // 220-55[1] // 9-06-1662A	22-94 B[1] // C15-020-02 // C15-020-03 // C15-020-04 // C15-020-05 // C15-020-06 // C15-034-01 // C15-034-02 // C15-034-03 // C15-034-04 // C15-034-05 // RE540548 // RE540549 // RE540662 // RE540663 // RE544469 // RE556695 // RE564494 // RE564495 // RE567043 // RE567044 // 5000-090-005
256-15[1]	CCR 49477-08801 TD04L10-09TVT Chevrolet Cruze–Captiva 2,0–130HP(SSL)	49477-08801 // 03001A2214	235-163[1] // 49477-08801 // TD04-VG11 // 276-09[1] // YT015-003-A	205-132[1] // 225-66[1] // 246-95[1] // 49477-01500 // OEM: 25184398 // OEM: 25185864 // OEM: 25185866 // OEM: 25187701 // OEM: 25187703 // OEM: 25194653 // 49477-01510 // TDTC540237 // TURBO-M068 // 200406110493
256-151[1]	CCR 807481-0034 GT3576S Volvo VM270/330 ES-MWM 6,12 TCE E5-RC MFS(SSL)	300001160389 // 807481-0034	235-51[1] // 807481-0034 // GT35-021B // 275-04[1] // XKP-807481-0034	22-98 B[1] // 796155-0001 // 796155-0002 // 796155-0003 // 796155-0005 // 796155-0006 // 796155-0007 // 796155-0009 // OEM: 7000523C1 // OEM: 7000523C3 // OEM: 7000523C5 // OEM: 7002103C1 // OEM: 7002103C4 // OEM: 7007056C1 // 5000-010-212
256-152[1]	INHABILITADO CCR 715432-0060 GT3576S Volvo VM270/330 ES MWM 6,12TCE E5 MFS (SSL)	715432-0060 // 300001160386	715432-0061 // 195-432[1] // 715432-0060 // 1000-010-560T // 275-03[1] // XKP-796155	22-98 B[1] // 796155-0001 // 796155-0002 // 796155-0003 // 796155-0005 // 796155-0006 // 796155-0007 // 796155-0009 // OEM: 7000523C1 // OEM: 7000523C3 // OEM: 7000523C5 // OEM: 7002103C1 // OEM: 7002103C4 // OEM: 7007056C1 // 5000-010-212
256-153[1]	Conjunto central 409172-0044 TA3118 New Holand / Iveco (SSL)	300001121408 // 409172-0044	131-20C[1] // 409172-0044 // 235-50[1] // T3-050	466698-0001 // 466698-0002 // 466698-0003 // 466698-0004 // 466698-0005 // 466698-0006 // 466698-0007 // 466698-0008 // 500332654 // OEM: 4817756 // OEM: 98472953 // TC0260404
256-154[1]	Conjunto central 447112-0003 TL8106 CATERPILLAR 3408 (SSL)	447112-0003		0R5755 // 465622-0001 // 4W9104 // 8N6554

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-155[1]	Conjunto central 433289-0185 GT2556S Perkins (SKE)	433289-0185 // 300001120366	131-02F[1] // 433289-0185 // 195-187[1] // 1000-010-381	185-72[1] // 225-22[1] // 22-13 O[1] // 711736-0001 // 711736-0002 // 711736-0010 // 711736-0011 // 711736-0012 // 711736-0016 // 711736-0024 // 711736-0027 // 711736-0051 // 754127-0001 // 754127-0003 // 8G25-200-737 // OEM: 2674A200 // OEM: 2674A209 // OEM: 2674A224 // OEM: 2674A432 // 711736-0003 // 8G25-200-A66 // 711736-0026 // TURBO-G046-1 // 5000-010-098B
256-156[1]	CCR 49377-08310 TD04L-12T Volvo S40 I, V40 motor B4204T 2.0L (SSL)	300006101956 // 49377-08310	195-643[1] // 49377-08310 // 1000-050-180	22-16 C[1] // 49377-06050 // 49377-06051 // 49377-06052 // 49377-06060 // 49377-06061 // 49377-06062 // 49377-06063 // OEM: 8602115 // OEM: 9447272 // 5000-050-007
256-157[1]	CCR.BV38 (0500) R. Megane III / M. Benz C class 1,6Lts (R.C MFS)(SSL)	5438 710 0500 // 300012100047	256-157 F[1] // 5438 710 0500 // 300012100046 // 195-651[1] // 1000-030-257T	22-59 E[1] // 5438 970 0000 // 5438 970 0001 // 5438 970 0007 // 5438 970 0017 // OEM: 144114822R // OEM: 144115874R // OEM: 144118607R // OEM: 144119252R // OEM: 6260900400 // 5000-040-039
256-157 F[1]	CCR BV38 (0500) R.Megane III / M. Benz C class 1,6Lts(R.C fund.)(SSL)	300012100046 // 5438 710 0500	195-651[1] // 5438 710 0500 // 1000-030-257T // 256-157[1] // 300012100047	22-59 E[1] // 5438 970 0000 // 5438 970 0001 // 5438 970 0007 // 5438 970 0017 // OEM: 144114822R // OEM: 144115874R // OEM: 144118607R // OEM: 144119252R // OEM: 6260900400 // 5000-040-039
256-158[1]	CCR 90142-09010 TD04L-04H Hyu.Genesis Coupe 2,0L(2012-actualidad)(SSL)	90142-09010 // 300006122026	179-18A[1] // 90142-09010 // 195-528[1] // 1000-050-188B	22-16 C[1] // OEM: 28231-2C600 // OEM: L0412079 // 5000-050-007
256-159[1]	Conjunto central 407505-0014 T12-38 Caterpillar Vs. (D342) (SSL)	407505-0014 // 300001180817	111-64[1] // 117-01[1] // 131-01D[1] // 407505-0014 // 139-01[1] // 407505-0014 ROT // 194-01[1]	0R5841 // 465032-0001 // 6N7203
256-160[1]	Conj. Central CZ C15-015 (315015) John Deere Tractor Mot.4045H (SSL)	315015 // 300040141972	173-01[1] // 315015 // 271-06[1] // SW-1233-CHRA // SW-1233-CHRA-MFS	399-0015-015 // 3990015015 // 399-0015-016 // 3990015016 // C15-015-01 // C15-015-02 // C15-015-03 // C15-015-04 // C15-015-05 // C15-015-06 // C15-016-01 // C15-016-02 // C15-016-03 // C15-016-04 // RE530402 // RE531073 // RE531074 // RE531075 // RE531076 // RE532361 // RE533787 // RE535391 // RE536590 // RE542016 // RE548742 // RE548744 // RE548747 // RE548748 // RE548750 // RE548751 // RE548752 // RE548940 // RE548941
256-16[1]	Conjunto central K24-2464 (0018) Iveco Eurocargo 8040.25 / 40 (SSL)	03001A2040 // 5324 710 0018	235-309[1] // 5324 710 0018 // K24-002	246-81[1] // 22-57 C[1] // 5324 970 6405 // 5324 970 6414 // OEM: 2992392 // OEM: 4545601 // OEM: 504010768 // OEM: 99446020 // OEM: 99446021 // OEM: X7426100 // 03002A0708 // 5324 970 6406 // 5000-040-136

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-161[1]	CCR.433289-0331 GT2056 Iveco Daily motor Sofim 8140.43S 2,8LTS (SSL)	300001121190 // 433289-0331		751592-0002 // 751592-0005 // 751592-0008 // 751592-0009 // OEM: 5801401605 // OEM: 97300562
256-162[1]	CCR.K16-2477(0544)Ford/Volvo S80-V70-XC60 mot.SI6T-B6304T2/4(SSL)	5316 710 0544 // 300002131316	235-301[1] // 5316 710 0544 // K16-041	22-46 B[1] // 5316 970 0008 // 5316 970 0015 // OEM: 30646952 // OEM: 30757899 // OEM: 36000686 // OEM: 36002568 // OEM: 7G9N-6K682-AB // OEM: 7G9N-6K682-AC // OEM: 7G9N-6K682-AD // OEM: 7G9N-6K682-AE // 5000-040-011
256-163[1]	Conjunto central HC5A 3545702 p/motor KTA19/KTA38(SSL)	3545702 // 03001A1671* // 300004260480	4027084 // 114-24[1] // 3545702 // 117-15[1] // 134-01H[1] // 218-16[1] // 195-649[1] // 1000-020-189	246-77[1] // 22-43 C[1] // 3035305 // 3523851 // 3525218 // 3525219 // 3594027 // 3594028 // 3594029 // 3594030 // 3801697 // 3801722 // 03002A0493* // 200004260319 // 3523850 // 5000-020-020
256-164[1]	CCR.HE200WG (P/Tbo.5324825-5455135) Cummins ISF 3.8L Bi-Turbo HP(SSL)	300004110001	806279 // 195-653[1] // 1000-020-225 // 235-254[1] // HX25-013	5324825 // 5455135 // 805988
256-165[1]	CCR 433289-0251 GT2259S Iveco Eurocargo 4,0Lts. AE0481G EIII (SSL)	433289-0251 // 300001122015	433289-0158 // 754852-0082 // 131-41F[1] // 433289-0251 // 144-01[1] // 805666 // BC.0552 // 235-160[1] // GT22-011 // 258-08[1] // TBS-02G-2230 // 273-03[1] // N020388	246-121[1] // 246-154 F[1] // 246-154 G[1] // 702989-0003 // 797648-0001 // 878998-0001 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // OEM: 5802746681 // 878998-0003 // 200101121636 // 702989-0006
256-166[1]	CCR.703890-0303 GT1749V Renault Scenic, Laguna, Megane 1,9Lts(SSL)	703890-0303 // 300001100230	703890-0262 // 703890-0208 // 195-652[1] // 703890-0303 // 1000-010-314	22-13 H[1] // 755507-0001 // 755507-0002 // 755507-0003 // 755507-0006 // 755507-0007 // 755507-0008 // 755507-0009 // 755507-0011 // OEM: 8200398585 // OEM: 8200475873C // OEM: 8200507286 // OEM: 8200631167 // OEM: 8200683857 // OEM: 8200732947 // OEM: 8200901185A // 5000-010-066
256-167[1]	Conj. central HE431VG (4034328) Volvo truck MD11 US07 (SSL)	4034328 // 300004171895	252-10 FQ[1] // 4034328 // 4048069-CHRA	2835095 // 2840775 // 3769171 // 3773435 // 3776805 // 4037367 // 4046517 // 4046518 // 4048068 // OEM: 21012875 // OEM: 21012876 // OEM: 21012877 // OEM: 21080080 // OEM: 21178033 // OEM: 21424406 // OEM: 21592750 // OEM: 21592751
256-168[1]	Conj.central 431876-0071 TB2527 Nissan Patrol-Safari 2,8Lts (SSL)	431876-0071 // 300001112038	431876-0049 // 235-252[1] // 431876-0071 // T2-117	246-157[1] // 248-58[1] // 465941-0001 // 465941-0002 // 465941-0003 // 465941-0004 // 465941-0006 // 465941-0007 // OEM: 14411-22J00 // OEM: 14411-22J01 // OEM: 14411-22J02 // OEM: 14411-22J04 // 200101111621 // 465941-0005 // TBS-0462
256-169[1]	CCR. TF08L (P/Tbo. 49134-00270) Hyundai truck HD600 410HP (SSL)	300006191512		49134-00270 // OEM: 28200-84400
256-170[1]	Conjunto Central ST50 (150030-0000) Cummins Vs.(SSL)	150030-0000 // 300004260808	117-20[1] // 150030-0000 // 134-01E[1]	246-134[1] // 150028-0000 // 3801935 // 200004260134 // 3032060

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-17[1]	Conjunto central 314005 178229 S3A Caterpillar (SSL)	178229 // 314005 // 03001A1131	7C9309	0R6342 // 10R9753 // 1383-990 0054 // 196801 // 196802 // 198140 // 312881 // 315884 // 7C8631 // 7C8632 // 7E0726
256-171[1]	INHABILITADO Conj.cent.K16-2470 (0012) M.Benz OM904LA-E2 – Rda.Comp. Fresada (SSL)	300002130619 // 5316 710 0012	5316 710 0043 // 5316 710 0527 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 132-08B[1] // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 220-09[1] // 2-00-0480X // 22-46 B[1] // 5000-040-011 // 231-12[1] // 7100-002-0038 // 233-01[1] // 256-102[1] // 300002131313	185-168[1] // 185-263[1] // 185-30[1] // 185-322[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 225-34[1] // 246-20[1] // 246-25[1] // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7107 // 5316 970 7116 // 5316 970 7117 // 5316 970 7123 // 5316 970 7126 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7132 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7140 // 5316 970 7163 // 5316 970 7168 // 5316 970 7185 // 5316 970 7205 // 70000174614 // 70000175064 // 70000175065 // 70000175530 // 70000175539 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175064 // 80000175065 // 80000175530 // 80000175683 // 8B16-200-M46 // 90000175530 // OEM: 3970937 // OEM: 9000960199 // OEM: 9000960599 // OEM: 9040969799 // OEM: 9.0529.20.1.0115 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // OEM: A3470960499 // 80000174002 // 8B16-200-J01 // 5316 970 7158 // 8B16-200-N33 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7165 // 8B16-200-331T // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // TURBO-K023 // 03002786 // 5316 970 7129 // 03002922* // 200102130108
256-172[1]	Conj.central RHF5 (P/Tbo.VE430022)Isuzu Tropper 3,1L mot.4JG2T (SSL)	300005100743		F51CAD-S0022B // F51CAD-S0022G // OEM: 8971297081 // OEM: 8971618270 // OEM: 8971618271 // OEM: 8971618272 // VA430022 // VA660024 // VB430022 // VC430022 // VD430022 // VE430022 // VIBP // VIBY
256-173[1]	CCR.GTA4088V (P/Tbo.820198-9) Hyundai Bus D6HB EURO5 10,0Lts (SSL)	300001181231		797464-0002 // 820198-0004 // 820198-0006 // 820198-0009 // OEM: 28200-84710 // OEM: 28200-84711 // OEM: 28200-84712 // OEM: 28200-84713

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-174 Q[1]	CCR.HY55V (4034051-4034032) Iveco Cursor 10 sin válvula (SSL)	4034032 // 4034051 // 300004200525	4034047 // 115-158 Q[1] // 803935 // 4034032 // 4034051	105-430[1] // 246-156 Q[1] // 34-69DB[1] // 3594725 // 3594875 // 3597276 // 3597277 // 3598516 // 3773761 // 3773772 // 3791617 // 3791620 // 3794997 // 4033101 // 4033107 // 4033317 // 4036283 // 4038393 // 4041259 // 4041261 // 4042550 // 4043378 // 4043380 // 4043499 // 4045105 // 4046943 // 4046944 // 4046958 // 4046959 // 4046960 // 4046961 // 5322538 // OEM: 05042552330 // OEM: 05042692600 // OEM: 05042692610 // OEM: 2992105 // OEM: 2996384 // OEM: 504003367 // OEM: 504044516 // OEM: 504139769 // OEM: 504182849 // OEM: 504269260 // OEM: 504269261 // TC0010513 // 3791565 // 805394 // 200104200344* // 200104201574 // 3772495 // AC-H007
256-175[1]	Conjunto central 818125-0026 GT1749S John Deere 3029 (SSL)	818125-0026 // 300001102003		821383-0001 // RE539899
256-176[1]	CCR.H3B (3545491) Man-Volvo-Iveco- Scania 143 DS14-10 / DSC16-71 (SSL)	3545491 // 300004220478		3528239 // 3528588 // 3529194 // 3530641 // 3530701 // 3533098 // 3533099 // 3533801 // 3533988 // 3534145 // 3534561 // 3539081 // 4033113 // 4033218 // 4033928 // OEM: 1356694 // OEM: 1556163 // OEM: 51.09100-7275 // OEM: 571605 // OEM: 8015586 // OEM: 865966 // OEM: 866665 // OEM: 99462919
256-177[1]	Conjunto central 176648 S300 John Deere 6081H (SJT)	176648 // 300003190799	176643 // 133-02C[1] // 176648 // 220-60[1] // 4-00-1678	22-42 C[1] // 173296 // 173562 // 176120 // 177283 // 477283 // RE516848 // RE518653 // RE518836 // RE529597 // 318393 // 5000-030-018
256-178[1]	CCR.806446-0013 GTC3271BNSL Scania varios mot.OC09 G01/OC09 105 (SSL)	806446-0013 // 300001151948	806446-0011	801-85[1] // 822206-0001 // 822206-0003 // 822206-0013 // OEM: 22367451 // OEM: 2236746 // OEM: 2402497 // OEM: 2908040 // 200101150834 // 822206-0010
256-18[1]	Conj.cent. VT16 - RHV4 Mitsubishi L200 2,5Lts. Motor 4D56 RC.MFS (SSL)	03001A2809	195-448[1] // 1000-040-183	185-309[1] // 246-50[1] // 22-58 D[1] // OEM: 1515A170 // 8I04-300-E74 // VAD20022 // 03002A1195* // 200305110560 // 5000-080-026
256-19[1]	INHABILITADO Conjunto Central 433289-0095 GT1746 M.B.Viano 2.2 (SSL)	433289-0095 // 03001A1739	111-41[1] // 433289-0095 // 131-14F[1] // 195-32[1] // 1000-010-125	22-13 I[1] // 704059-0001 // 5000-010-066H

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-20[1]	INHABILITADO CCR S200G (5620 710 0001) Deutz/Volvo TCD2012L6 5.7 L/ RC MFS (SSL)	03001A2706 // 5620 710 0001	133-21D[1] // 5620 710 0001 // 220-57[1] // 4-00-1050X // 235-145[1] // S2-004 // 235-291[1] // 1258 710 0008 // S2-045B // 256-37[1] // 03001A1157	185-321 F[1] // 205-171[1] // 225-54 F[1] // 246-67[1] // 22-51 B[1] // 1258 970 0034 // 1258 970 0035 // 5620 197 0002 // 5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04503659 // OEM: 04505493 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // 5620 970 0023 // 8S02-200-H79 // 5620 970 0017 // TDTC540348 // TURBO-S042 // 03002A1455 // 5000-030-021 // RK-S14-1
256-21[1]	CCR JHJ p/tbo 03F145701H/L/LV/LX Audi A1–Golf VI 1.2TSI - RC MFS (SSL)	03001A2520	258-06[1] // TBS-02I-1299X // 195-438[1] // 1000-040-184T	22-111 B[1] // 8I03-40M-H04 // OEM: 03F145701H // OEM: 03F145701K // OEM: 03F145701KV // OEM: 03F145701KX // OEM: 03F145701L // OEM: 03F145701LV // OEM: 03F145701LX // OEM: 03F145701R // 5000-080-010
256-22[1]	Conj.cent.JHJ p/tbo 03F145701F/G Audi A1–Golf VI 1.2 TSI - RC MFS(SSL)	03001669		OEM: 03F145701F // OEM: 03F145701G
256-23[1]	INHABILITADO CCR TD04L10-04H/12TVT-VG(49477-08900) Chev.Cruze–Captiva. RC MFS (SSL)	49477-08900 // 03001A3018	49477-08901 // 195-410[1] // 49477-08900 // 1000-050-195 // 260-01[1] // 256-23 F[1] // 03001A3018 // 256-23 V[1]	185-293[1] // 225-23[1] // 22-16 C[1] // 49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 49477-01610 // 8M04-300-E35 // TURBO-M067 // 5000-050-007
256-23 F[1]	INHABILITADO CCR TD04L10-04H/12TVT(49477-08900)Cruze MFS(Brazo leva paralelo)(SSL)	03001A3018 // 49477-08900	49477-08901 // 195-410[1] // 49477-08900 // 1000-050-195 // 256-23[1] // 03001A3018 // 260-01[1] // 256-23 V[1]	185-293[1] // 225-23[1] // 22-16 C[1] // 49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 49477-01610 // 8M04-300-E35 // TURBO-M067 // 5000-050-007
256-23 V[1]	INHABILITADO CCR TD04L10-04H/12TVT(49477-08900)Cruze MFS (Reacondicionado)(SSL)	03001A3018 // 49477-08900	49477-08901 // 195-410[1] // 49477-08900 // 1000-050-195 // 256-23[1] // 03001A3018 // 256-23 F[1] // 260-01[1]	185-293[1] // 225-23[1] // 22-16 C[1] // 49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 49477-01610 // 8M04-300-E35 // TURBO-M067 // 5000-050-007

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-24[1]	INHABILITADO CCR BV43-1874 (8007)Passat–Vento 2,0lt NO incluye Geo.Var.-RC MFS(SSL)	5303 710 8007 // 03001A1563	5303 710 0561 // 5303 710 8005 // 112-22[1] // 5303 710 8007 // 132-01D[1] // 195-128[1] // 1000-030-198T // 237-03[1] // C243-1205C // 195-529[1] // 5303 710 0559 // 1000-030-213T	225-69[1] // 248-09[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0130 // 5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0168 // 5303 970 0169 // 5303 970 0206 // 5303 970 0208 // OEM: 03L253010 // OEM: 03L253016K // OEM: 03L253019E // OEM: 03L253019N // OEM: 03L253056 // OEM: 03L253056A // OEM: 1118100-ED01A // OEM: 03L253010C // OEM: 03L253016F // OEM: 03L253016J // OEM: 03L253019A // OEM: 03L253019J // OEM: 03L253019T // OEM: 03L253056B // 5303 970 0205 // TURBO-K072S // TBS-2451* // TBS-2451X // 5000-040-004B
256-25[1]	CCR 1270 710 0003 B2-3067 Perkins Tractor 6,0Lts 1106D. RC MFS (SSL)	03001A2785 // 1270 710 0003	5696097 // 133-01JF[1] // 1270 710 0003 // 133-01J[1]	185-191[1] // 246-52[1] // 22-97 C[1] // 1070 197 0005 // 1070 197 0006 // 1070 988 0002 // 1070 988 0005 // 1070 988 0006 // 1070 988 0012 // 1070 988 0016 // 315-9810 // 5696097 // OEM: 2674A237 // OEM: 2674A256 // OEM: 2674A271 // OEM: 2674A604 // OEM: 2674A608 // 1070 197 0002 // 8S02-200-835 // 03002A1452 // 1070 970 0006 // 5000-030-125
256-26[1]	Conjunto central KTR130-9G/2, S500R Excavadora SA6D155-4A (SSL)	03001A1084	319255	319032 // 319319 // 6502-12-9003 // 6502-12-9004 // 6502-12-9005 // 6502-13-2003
256-27[1]	Conjunto central 6505-51-7810 KTR110G-QD6B Excavadora SA6D140 (SSL)	6505-51-7810 // 03001A1055* // 300009221076		246-12[1] // 6505-11-6426 // 6505-52-5540 // 03002A0026* // 200009220992 // 6505-52-5410 // SL08396
256-28[1]	Conjunto cen. 6505-61-5850 KTR110L-584E Excavadora SAA6D140E-3N-8(SSL)	03001A1085 // 6505-61-5850	6505-61-5951 // 6505-61-5952	6505-65-5030 // 6505-65-5090 // 6505-65-5091
256-29[1]	CCR TO4B81 (408105-0127) Perkins 4-203–Zanello W56T-M.Benz OM352 (SSL)	408105-0127 // 03001A1354	408105-0287 // 131-14A[1] // 408105-0127 // 235-167[1] // T4-009	246-54[1] // 22-01 G[1] // 409300-0025 // 409300-0026 // 409300-0027 // 409300-0028 // 409300-0029 // 409300-0030 // 465366-0002 // 465366-0003 // 465366-0004 // 465366-0005 // 465366-0006 // 465366-0007 // 465366-0008 // 465366-0009 // 465366-0010 // 465366-0011 // 465366-0012 // 465366-0013 // 465366-0014 // 465366-0015 // 465366-0016 // 465366-0017 // 465366-0018 // 465366-0019 // 465366-0020 // 465366-0021 // 465366-0022 // 465366-0023 // 465740-0004 // 465772-0001 // 03002A0275 // 465366-0001 // 5000-010-020
256-30[1]	INHABILITADO Conjunto central 433289-0238 GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (SSL)	433289-0238 // 03001A1540	131-23F[1] // 433289-0238 // 192-13[1] // 195-146[1] // 1000-010-373 // 215-02[1] // TO-CHRA-433289-0238 // 215-02 F[1] // 433289-0238DIF	185-108[1] // 22-13 H[1] // 754743-0002 // 8G25-200-468 // 5000-010-066

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-31[1]	CCR 317016/317472 S400 Mer.Benz OM457LA E2 (En.aceite 2 x 8-1.25)(SSL)	317016 // 317472 // 03001898* // 300003200803	316485 // 195-654[1] // 317016 // 317472 // 1000-070-026	246-62[1] // 22-54 B[1] // 170467 // 172138 // 172139 // 317015 // 317216 // 317471 // 317974 // 319392 // 70000172175 // OEM: 0060963999 // OEM: 0070961299 // OEM: 0070967599 // OEM: 0070967699 // OEM: 0080963799 // OEM: 0080966599 // 80000172175 // 03002A0363** // 170470 // 200003201058 // 5000-030-020
256-32[1]	INHABILITADO CCR GTD1449VKZ Fiat Toro 4 cil. 2.0 (p/Tbo.821785-0002) RC.MFS (SSL)	03001A2973	805654 // 195-475[1] // 1000-010-602T // 220-37[1] // 1-08-1339X // 235-64[1] // GT14-047B	185-219[1] // 22-121 B[1] // 808149 // 821758-0002 // 821785-0005 // 821785-0006 // OEM: 55258240 // 805549 // OEM: 55282309 // 821785-0002 // 8G14-300-H78 // 5000-010-203
256-33[1]	INHABILITADO Conjunto central 4027213–3594856 HX30W Ford F100 (SSL)	3594856 // 4027213 // 03001A1773	4027097 // 114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 115-138[1] // 802911 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 4027065 // 4031348 // 1000-020-130 // 197-30[1] // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 258-15[1] // TBS-02H-0002 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 246-05[1] // 22-32 C[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 03002840* // 200104150051 // SL08001 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
256-34[1]	INHABILITADO Conj. central 443854-0141 TA2505 Fiat Iveco Tractor 8045.25.287 (SSL)	443854-0141 // 03001A1420	115-168[1] // 801795 // 235-152[1] // 443854-0141 // T2-073	225-49[1] // 246-69[1] // OEM: 99449947 // 454163-0001 // TURBO-G581 // 03002A0293
256-35[1]	C.C. GT2056V (tbo. 751243-0002) Nissan Pathfinder 2.5DI RC MFS (SSL)	03001966	195-378[1] // 1000-010-379	225-64[1] // 246-71[1] // 22-13 H[1] // OEM: 14411-EB300 // 751243-0002 // TURBO-G440 // 03002986* // 200301120142 // 5000-010-066
256-36[1]	INHABILITADO CCR BV43-2072(p/Tbo53039700353/226)HyuH100 RCMFS(esc.pla.tra10mm)(SSL)	300002110552 // 03001A1818*	195-544[1] // 1000-030-323T // 235-164[1] // K03-070B	185-204 F[1] // 225-20 F[1] // 22-124 C[1] // 5303 970 0226 // OEM: 28231-4A700 // OEM: 28500-4A700 // 5303 970 0655 // OEM: 28231-4A701 // 8B43-300-L23 // 5303 970 0353 // TURBO-K092S // 5000-040-005C

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-37[1]	CCR S200G (5620 710 0001) Deutz/Volvo TCD2012L6 5.7 L/ RC Fund. (SSL)	5620 710 0001 // 03001A1157	133-21D[1] // 5620 710 0001 // 256-20[1] // 03001A2706 // 220-57[1] // 4-00-1050X // 235-145[1] // S2-004 // 235-291[1] // 1258 710 0008 // S2-045B	185-321 F[1] // 205-171[1] // 225-54 F[1] // 246-67[1] // 22-51 B[1] // 1258 970 0034 // 1258 970 0035 // 5620 197 0002 // 5620 197 0017 // 805424 // OEM: 04252662 // OEM: 04252662KZ // OEM: 04293051 // OEM: 04293052 // OEM: 04293053 // OEM: 04293053KZ // OEM: 04294748 // OEM: 04294749 // OEM: 04294750 // OEM: 04294751 // OEM: 04294753 // OEM: 04294754 // OEM: 04294755 // OEM: 04503659 // OEM: 04505493 // OEM: 20873320 // OEM: 20933297 // OEM: 21598183 // OEM: 7420873320 // OEM: 7420933297 // OEM: 7421598183 // 5620 970 0023 // 8S02-200-H79 // 5620 970 0017 // TDTC540348 // TURBO-S042 // 03002A1455 // 5000-030-021 // RK-S14-1
256-38[1]	INHABILITADO CCR HE500WG (4034086) Iveco truck Cursor 13 - RC Fundición (SSL)	4034086 // 03001A2246	235-133[1] // 4034086 // HE5-033	246-109[1] // 3779098 // 3779235 // 4033794 // 4045888 // 4045889 // OEM: 05041451010 // OEM: 05801546684 // 200104220376 // 4033729
256-39[1]	INHABILITADO CCR. 5620 710 0000 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind.TCD2013 RC.Fund.(SSL)	03001A1292 // 5620 710 0000	1270 710 0007 // 133-11D[1] // 1270 710 0000 // 133-17D[1] // 5620 710 0000 // 195-397[1] // 1000-070-060T // 215-11[1] // TDCG540023 // 195-602[1] // 1000-070-060 // 271-17[1] // SW-0077-CHRA	22-51 B[1] // 1270 970 0013 // 1270 970 0018 // 1270 970 0023 // 1270 970 0049 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007 // 5620 970 0008 // 5620 970 0013 // 8S02-200-L43 // OEM: 04907171 // 5000-030-021 // RK-S14-1
256-40[1]	Conjunto central VL35 – VL25 RHF4H Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (SSL)	03001A2450	235-316[1] // RHF4-009	03002A0848 // OEM: 55181245 // OEM: 55223446 // OEM: 55223928 // OEM: 71783881 // OEM: 71793616 // OEM: 71793619 // VF400007 // VG400007
256-41[1]	Conj. cent. MGT2256 BMW X6 xDrive 50i Mot. N63 4.4 Lts V8 402HP (SSL)	03001A2771	195-582[1] // 1000-010-575	801-36[1] // 22-13 H[1] // 768537-0002 // 768537-0026 // 768537-0033 // 768537-0039 // 769155-0011 // 769155-0012 // 769155-0015 // 793647-0001 // 793647-0002 // 793647-0008 // 793647-0009 // 821719-0002 // 821719-0003 // OEM: 11654571543A01 // OEM: 11654571543A03 // OEM: 11657576985H06 // OEM: 11657590598A02 // OEM: 11657590598F02 // OEM: 4571543A01 // OEM: 4571543A03 // OEM: 7576985H06 // OEM: 7590598A02 // OEM: 7590598F02 // 821719-0004 // 5000-010-066
256-42[1]	INHABILITADO Conjunto central TA45 (441398-0172) Dosan / Daewoo DS2840LE (SSL)	441398-0172 // 03001A1981		710223-0001 // 710223-0002 // 710223-0003 // 710223-0004 // 710223-0005 // 710223-0006 // 710223-0008 // OEM: 65091007050

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-43[1]	Conjunto central GTA5002B (712371-0011) Caterpillar 3806 W (SSL)	03001A2712 // 712371-0011	10R1090 // 192-2830 // 202-4081 // 712371-0039 // 712371-0200	701756-0005 // 701756-0006 // 703384-0002 // 716875-0001 // 716875-0002 // 716875-0003
256-44[1]	Conjunto central BV43-1880 (0556) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48 (SSL)	5303 710 0556 // 03001A1689	195-465[1] // 5303 710 0556 // 1000-030-193	22-81 E[1] // 5303 970 0109 // OEM: 03G145702H // 5000-040-004B
256-45[1]	INHABILITADO Conjunto central MGT1549ZDL 803649-0002 BMW 118i F20 1,6L (SSL)	03001A2802 // 803649-0002	803649-0001 // 805651 // 235-04[1] // 803649-0002 // GT15-094 // 195-474[1] // 1000-010-598	185-261[1] // 22-112 B[1] // 809200-0004 // 809200-0005 // 820021-0001 // OEM: 11627633925 // OEM: 11627645758 // OEM: 11627645759 // OEM: 7606645AI05 // OEM: 7643717AI01 // OEM: 7643719AI01 // 819997-0001 // 8G15-40M-N05 // 5000-010-227
256-46[1]	Conj. cent. 49135-08030 TF035HM-10T Hyundai Galloper (SSL)	49135-08030 // 03001A2573	49135-08031 // 49135-08033 // 135-17[1] // 49135-08030 // 1M50099 // 179-06A[1] // 179-06AF[1] // 218-03 F[1] // 258-01[1] // TBS-02G-1480 // 195-506[1] // 1000-050-215	225-27[1] // 22-64 C[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04302 // 49135-04303 // 49135-04351 // 805825 // OEM: 28200-42650 // OEM: 28200-42800 // OEM: 28200-42810 // OEM: 28200-4A160 // 49135-04350 // TURBO-M093 // 5000-050-017
256-47[1]	Conjunto central 705658-0007 GT2052S Ssang-Yong Rexton OM662 (SSL)	705658-0007 // 03001A1886	235-265[1] // 705658-0007 // GT20-015	710641-0001 // 710641-0002 // 710641-0003 // OEM: A6620903280 // OEM: A6620903880
256-48[1]	Con.Cen.703890-0299 GT1646V Golf-A3TDI-TouranTDI Tbo.751851-1/2/3(SSL)	703890-0299 // 03001831	120-84[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1-A-4389 // 131-06G[1] // 139-11[1] // A1160201N // 171-05[1] // 1102016900 // 195-34[1] // 1000-010-139	246-91[1] // 22-13 I[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 03002845 // 751851-0001 // 5000-010-066H
256-49[1]	INHABILITADO Con.Cen. CZ C23-251/227/228/241 (323251) John Deere vs.Motor 6068(SSL)	323251 // 03001A3061	173-05[1] // 323251 // 235-235[1] // CZ-016	246-89[1] // C23-227-01 // C23-227-02 // C23-227-03 // C23-227-04 // C23-227-05 // C23-228-01 // C23-228-02 // C23-228-03 // C23-228-04 // C23-228-06 // C23-228-07 // C23-241-01 // C23-241-02 // C23-251-01 // RE528769 // RE528770 // RE529463 // RE529464 // RE530632 // RE530974 // RE531335 // RE531530 // RE531538 // RE533788 // RE536486 // RE537054 // RE541310 // RE544473 // RE550932 // RE550933 // RE550934 // RE550936 // RE550937 // RE550939 // RE550941 // RE550942 // RE550943 // RE550944 // RE550945 // RE550946 // RE550947 // RE550948 // RE556694 // 03002A1448 // C23-228-05
256-50[1]	Conj. Cent. 433289-0290/818125-5075 GT2049 Perkins 1103A 3,3Lts. (SSL)	433289-0290 // 818125-5075 // 03001A2402* // 300001101679	235-256[1] // 818125-5075 // 433289-0290 // GT20-058	246-153[1] // 754111-0007 // 754111-0008 // 754111-0009 // 880061-0001 // OEM: 2674A421 // OEM: 2674A422 // OEM: 2674A423 // OEM: 5586961 // OEM: 6158562 // 200001100818 // 880061-0002

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-51[1]	Conjunto Central BV39-1873 (0511) Gofl TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SSL)	5439 710 0511 // 03001894	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 191-05[1] // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1] // 258-26[1] // TBS-02K-0106	185-125[1] // 185-40[1] // 225-44[1] // 22-59 F[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037* // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040
256-52[1]	Conjunto central 49189-08515 TD04H Volvo 850 / C70 / S70 (SSL)	49189-08515 // 03001A1018	235-175[1] // 49189-08515 // TD04-006	
256-53[1]	Conj.central GTA1746S Grand Vitara 1.9 DdiS Motor F9Q 264 Euro4 (SSL)	03001A1377	1000-010-407 // 235-278[1] // GT17-038	760680-0001 // 760680-0002 // 760680-0003 // 760680-0004 // 760680-0005 // OEM: 13900-67JG0 // OEM: 13900-67JG1 // OEM: 6200412717 // OEM: 8200506509B // OEM: 8200683856 // OEM: 8200732948A // OEM: 8200781610
256-54[1]	Conjunto central GTC1244VZ Autoelevador Linde – VW 2,0Lts 75HP (SSL)	03001A2696	235-315[1] // GT12-050B	804485-0002 // OEM: 2X0253019D // OEM: 2X0253019DV // OEM: 2X0253019DX
256-55[1]	Conjunto Central 315331 S2B Deutz BF6M1013E/C/EC (SSL)	315331 // 03001A1169* // 300003160790	133-20A[1] // 315331 // 199-07[1]	22-04 B[1] // 22-04 C[1] // 22-56 C[1] // 318055 // OEM: 04204169KZ // OEM: 04204490KZ // OEM: 04204498KZ // OEM: 04253832KZ // OEM: 04255269KZ // 5000-030-002 // 5000-030-023-5600 // RK-S13-2
256-56[1]	CCR. BV50-2277 (p/tbo. 5304 970 0070) Hyu. ix55 3.0 V6 CRDi (SSL)	03001A1073	195-645[1] // 1000-030-140B	22-81 E[1] // 5304 970 0070 // OEM: 28210-3A000 // OEM: 28210-3A001 // 5000-040-004B
256-57[1]	CCR BV45-2074 (p/tbo. 5303 970 0262) Niss. Navara 2.5 dCi RC. MFS(SSL)	300012110098 // 03001A2627*	195-644[1] // 1000-030-220T	22-81 G[1] // 5303 970 0262 // 5303 970 0338 // 5303 970 0352 // OEM: 14411-5X30A // OEM: 14411-X00C // 5000-040-004C
256-58[1]	CCR TD025 (49373-09500) Honda Civic 1.5 VTEC 182 HP R.C. MFS(SSL)	300006101459 // 49373-09500 // 03001A2977*	49373-09511	18900-5AA-A01 // 49373-07010 // 49373-07011 // 49373-07012 // 49373-07013 // 49373-07014 // 49373-07015
256-58 F[1]	INHABILITADO CÓDIGO DISPONIBLE			
256-59[1]	CCR. K03 (5303 710 5158) Iveco Industrial Mot. F5C 3.4L RC. MFS (SSL)	5303 710 5158 // 03001A2714	235-314[1] // 5303 710 5158 // K03-052B	5303 970 0253 // 5303 970 0254 // 5303 970 0256 // 5303 970 0514 // 5303 970 0515 // 5303 970 0516 // OEM: 5801520043 // OEM: 5801520043R // OEM: 5801520045 // OEM: 5801520045R // OEM: 5801820411 // OEM: 5801820411R // OEM: 5801820491 // OEM: 5801820600 // OEM: 5801820600R
256-60[1]	Conjunto central RHV4-T39 BMW 318 2,0D – BMW Mini R60 2.0D (SSL)	300040101556	171-68[1] // 1450040934 // 195-604[1] // 1000-040-173B	22-58 D[1] // 8512379 // OEM: 11658512379 // 5000-080-026
256-61[1]	Conjunto central S3A 86-38 (312284) Scania Bus 36 – Truck 34 (SSL)	312284 // 03001A1241* // 300003180800		246-59[1] // 03002A0157 // 312283

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-62[1]	Conjunto central 441398-0034 TA4521 Mercedes Benz OM449LA (SSL)	03001A1031 // 441398-0034	115-09[1] // EX 802031 // 131-07D[1] // 441398-0034 // 195-648[1] // 1000-010-264 // 235-277[1] // TA45-001 // 256-101[1] // 441398-0052 // 300001171418	22-10 D[1] // 466618-0006 // 466104-0015 // 466366-0013 // 466618-0002 // 466618-0003 // 466618-0004 // 466618-0007 // 466618-0008 // 466618-0009 // 466618-0017 // 466618-0024 // 466618-0030 // 465105-0002 // 465105-0003 // 6152818210 // 6152818310 // 6152818410 // 5000-010-045
256-63[1]	Conj. cent. 510956 4LGZ M.Benz OM355/6LA Vers.Orig. R.C.Ø64.5 (SSL)	510956 // 300003201097	133-08B[1] // 510956 // 133-13A[1]	246-92[1] // 22-110 B[1] // 510957 // 510958 // 510990 // 200003200706 // 5232 970 3296 // 5000-020-111
256-64[1]	CCR.I 4LGK (311315/3504412) Scania Industiral Mot. DS111 (SSL)	311315 // 3504412 // 300003210020		246-93[1] // 305762 // 311314 // 312944 // 312945 // 312989 // 312990 // 312992 // 317706 // 320037 // 322668 // 3503327 // 366801 // 397664 // 571561 // 571562 // 200003210250 // 3504412
256-65[1]	Conjunto central 180296 E-504 Caterpillar Vs. (EX 133-02A) (SSL)	180296 // 03001A1178	178207 // 310125 // 115-17[1] // 801056 // 133-02A[1] // 180296 SD // 133-02B[1] // 180296 // 194-14[1]	246-53[1] // 22-110 B[1] // 149291 // 149292 // 178048 // 178049 // 180287 // 180289 // 03002A0139 // 180288 // 5000-020-111
256-66[1]	INHABILITADO Conjunto cent. 313737 S1B Tractor John Deere 4045T 4.5 lts 90 HP (SSL)	313737 // 300003121017	133-06E[1] // 313737 // 273-05[1] // N901235 // 235-233[1] // S1-013	22-40 D[1] // 1153 970 0093 // 313297 // 313798 // 315277 // 316101 // RE71550 // 5000-030-016
256-67[1]	INHABILITADO Conjunto Central TO4B27 MB OM352A (408105-0079) (SSL)	408105-0079 // 03001A1433	408105-0207 // 111-01[1] // 115-05[1] // 802038 // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 195-222[1] // 1000-010-237B // 1000-010-163* // 235-114 F[1] // T4-041	22-01 G[1] // 5000-010-020
256-68[1]	CCR K04 (p/Tbo. 5304 970 0090) A.R. Giulietta 1.8 lts - RC. MFS. (SSL)	300002122007	256-68 F[1] // 300002121957 // 235-312[1] // K04-035B	5304 950 0065 // 5304 970 0090 // OEM: 162/08296 // OEM: 55224276 // OEM: 55231460
256-68 F[1]	INHABILITADO CCR K04 (p/Tbo. 5304 970 0090) A.R. Giulietta 1.8 lts.- RC. Fund.(SSL)	300002121957	235-312[1] // K04-035B // 256-68[1] // 300002122007	5304 950 0065 // 5304 970 0090 // OEM: 162/08296 // OEM: 55224276 // OEM: 55231460
256-69[1]	Conjunto central GTB1756VK Jeep Wrangler 2.8 Lts. (SSL)	300001121769	131-10L[1]	22-13 H[1] // 763148-0002 // 771954-0001 // OEM: 35242122G // OEM: 35242127F // OEM: 68033479AB // 5000-010-066
256-70[1]	INHABILITADO Conj.cen.GTB1756VK Chevrolet S10 2,8Lt – RA428 p/Tbo.797001-0002 (SSL)	300001121769	131-05L[1] // 195-231[1] // 1000-010-449 // 231-18[1] // 7100-001-0219 // 235-282[1] // GT17-070	185-202[1] // 22-13 H[1] // 797001-0001 // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 797001-0002 // 8G17-300-879 // 5000-010-066
256-71[1]	CCR BV43-2072(p/Tbo.5303 970 0353/226)H-100/Starex(esc.pla.tra.8mm)(SSL	300002110998		185-204 F[1] // 225-20 F[1] // 22-124 C[1] // 5303 970 0226 // 5303 970 0655 // OEM: 28231-4A700 // OEM: 28500-4A700 // OEM: 28231-4A701 // 8B43-300-L23 // 5303 970 0353 // TURBO-K092S // 5000-040-005C

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-72[1]	Conjunto central 409172-0052 TA3120 Øm RT 50.5mm Perkins 4,0lts (SSL)	409172-0052 // 300001121410	311879 // 131-14C[1] // 409172-0052	246-100[1] // 454117-0001 // 466674-0004 // 466674-0006 // 466908-0001 // 200001121098 // 466854-0001
256-73[1]	Conjunto central 193460 – 310115 4MFW-731 Caterpillar Varios (SSL)	310115 // 193460 // 300003250009	178015 // 113-21[1] // 193460 // 310115	159771 // 178093 // 178097 // 179602 // 180218 // 180219 // 180456 // 180457 // 180458 // 180625 // 181009 // 181010 // 184111 // 185985 // 186553 // 187125 // 187126 // 187178 // 187196 // 188468 // 189411 // 189412 // 189414 // 192537 // 193461 // 193462 // 193463 // 193464 // 193465 // 193466 // 193467 // 193468 // 193469 // 193470 // 193471
256-74[1]	INHABILITADO CCR GT2256S Jiangling CHINA–Isuzu JX493-4JB1-Refrigerado por agua(SSL)	300001120363	195-511[1] // 1000-010-145 // F-195-01[1]	22-13 O[1] // 736210-0007 // 736210-0009 // JR-118 // OEM: 11183-00SBJ // 5000-010-098B
256-75[1]	INHABILITADO Conj.cent. TD03L4 (49131-09100) Kia K2500 p/Tbo.49590-45607 (SSL)	49131-09100 // 300006100844	195-382[1] // 49131-09100 // 1000-050-169 // 235-15[1] // TD03-012 // 258-21[1] // TBS-02M-1970	185-128[1] // 185-128 R[1] // 225-18[1] // 22-65 B[1] // 49131-03600 // OEM: 28231-4A750 // OEM: 28231-4A751 // OEM: 28231-4A800 // 49590-45607 // 8M03-200-707 // TURBO-M109 // 5000-050-027* // 5000-050-028
256-76[1]	Conjunto central K03-1870 (0509) Audi S4/A6 2,7L (SSL)	5303 710 0509 // 300002110685	195-409[1] // 5303 710 0509 // 1000-030-143	185-296[1] // 5303 970 0017 // 5303 970 0069 // 5303 970 0070 // OEM: 078145701H // OEM: 078145701L // OEM: 078145701R // OEM: 078145701S // OEM: 078145703B // OEM: 078145703C // OEM: 078145703D // OEM: 078145703H // OEM: 078145703L // OEM: 078145703R // OEM: 078145703S // 5303 970 0016 // 8B03-400-364
256-77[1]	INHABILITADO CCR. RHF3 (p/Tbo.A2700902280)M. Benz Clase A/B Mot.M270 1.6 Lts.(SSL)	300005091340	806274 // 195-522[1] // 1000-040-197T	22-111 B[1] // 8I04-40M-N85 // 9V107 // 9V108 // 9V122 // F31CAY-SR058 // F31CAY-SR059 // F31CAY-SR083 // OEM: A2640900377 // OEM: A2640901200 // OEM: A2640960700 // OEM: A2700900080 // OEM: A270090080 // OEM: A2700900980 // OEM: A2700902280 // OEM: A2700902780 // OEM: A2740900680 // OEM: A2740901200 // OEM: A2740901480 // OEM: A2740901780 // OEM: A2740902080 // OEM: A2740902180 // OEM: A2740902980 // OEM: A2740903600 // OEM: A2740903780 // OEM: A2740903880 // OEM: AL0067 // OEM: AL0070 // OEM: AL0086 // 5000-080-010
256-78[1]	INHABILITADO Conj.Cent. BV43-1880 (0560) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48–RC. MFS (SSL)	300012100086 // 5303 710 0560	132-04D[1] // 5303 710 0560 // 195-531[1] // 1000-030-232T	22-81 E[1] // 5303 970 0131 // 5303 970 0138 // 5303 970 0189 // OEM: 03L145701C // OEM: 03L145701E // OEM: 03L145702 // OEM: 03L145702E // OEM: 03L145702J // OEM: 03L145702N // 5000-040-004B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-79[1]	Conjunto central 443854-0029 TB0273 Ford Mondeo – Escort (SSL)	443854-0029 // 300001101987	111-15[1] // 443854-0029 // 115-70[1] // 805144-01 // 131-09E[1] // 235-307[1] // T2-012	22-25 D[1] // 452014-0001 // 452014-0002 // 452014-0003 // 452014-0004 // 452014-0005 // 452014-0006 // 452043-0001 // 452063-0001 // 452063-0003 // 465185-0001 // 5000-010-185
256-80[1]	INHABILITADO CCR GTD1449VKZ Ranger 2.2 Duratorq TDCi (Tbo.831157-0002/3/5) MFS(SSL)	300001111768	115-174[1] // 805511 // 271-02[1] // SW-1137 // 195-565[1] // 1000-010-638T // 235-168[1] // GT14-044B	105-448[1] // 225-33[1] // 831157-0002 // 831157-0004 // 831157-0005 // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MB // OEM: FB3Q6K682MC // 805650 // 831157-0003 // TURBO-G550
256-81[1]	Conj.cen.K04-2283 (0518) Rda.comp.fresada–Audi S3–TTS 2,0 TFSI (SSL)	5304 710 0518 // 300002120570	195-303[1] // 5304 710 0518 // 1000-030-240T	225-48[1] // 5304 970 0191 // OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702F // 5304 970 0064 // TURBO-K135S
256-82[1]	CCR JHJ p/tbo 04E145704P Audi Q3 8U 1,4 TFSI-RC MFS Giro inverso (SSL)	300005090698	235-11[1] // RHF3-035BR // 195-601[1] // 1000-040-176T	OEM: 04E145704C // OEM: 04E145704F // OEM: 04E145704P // OEM: 04E145721B // OEM: 04E145721F // OEM: 04E145721FV // OEM: 04E145721FX
256-82 F[1]	CCR JHJ p/tbo 04E145704P Audi Q3 8U 1,4 TFSI.RC Fund.-Giro Inv.(SSL)	300005090697	260-04 F[1]	OEM: 04E145704C // OEM: 04E145704F // OEM: 04E145704P // OEM: 04E145721B // OEM: 04E145721F // OEM: 04E145721FV // OEM: 04E145721FX
256-83[1]	Conj.cent. IS38 JHJ Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda. Comp. MFS (SSL)	300005121959	115-162[1] // 805632 // 215-19[1] // TDCG540249 // 258-10[1] // TBS-02I-1655X // 276-04[1] // S063-003-A // 195-610[1] // 1000-040-209T // 235-153[1] // RHF5-033BR	205-136 F[1] // 22-136 B[1] // 185-302[1] // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145722S // OEM: 06K145725S // OEM: 06K145874P // OEM: ES3086203 // 805976 // OEM: 06K145722T // TDTC540257 // RK-I27-1R // 8I05-400-Q02
256-84[1]	Conj. cent. 430425-0059 TB2568 Isuzu NPR / NQR Motor 4DB2 3,9Lts (SSL)	430425-0059 // 300001112023	131-18E[1] // 430425-0059 // 195-647[1] // 1000-010-169	205-135[1] // 22-27 D[1] // 22-27 E[1] // 466409-0001 // OEM: 2901095100 // OEM: 8971056180 // OEM: 8971056181 // OEM: 94052836 // 466409-0002 // TDTC540253 // 5000-010-014 // 5000-010-005
256-85[1]	INHABILITADO CCR 49373-09000 TD02H2-TVT21 Berlingo-Partner-308-DS3 1,6 DV6DTED(SSL)	49373-09000 // 03001A2353	49373-09001 // 171-27[1] // 49373-09000 // 1401402905 // 179-05B[1] // 195-190[1] // 1000-050-164 // 220-15[1] // 5-00-1112	185-121[1] // 22-65 B[1] // 49373-02000 // 49373-02001 // 49373-02002 // 49373-02012 // 49373-02013 // 49373-02022 // 49373-02023 // OEM: 9673283680 // 49373-02003 // 8M02-200-886 // 5000-050-027* // 5000-050-028
256-86[1]	Conjunto central S2A (311880) Perkins T3.152 – Volvo TD 30 (SSL)	03001A1068 // 311880		246-72[1] // 311645 // 3523036 // OEM: 2674A027 // OEM: 2674A152 // 03002A0055* // 200003120164 // 311511

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-87[1]	Conjunto central HX55 (4032093) Iveco Cursor 9 (SSL)	4032093 // 300004201950* // 300004201986	803999 // 195-333[1] // 4032093 // 1000-020-178	105-413[1] // 105-421[1] // 105-455[1] // 185-320[1] // 22-50 B[1] // 2835037 // 2835038 // 2835039 // 2837712 // 2838695 // 2843221 // 2843222 // 3775343 // 3780515 // 3780521 // 3780523 // 4033238 // 4045101 // 4047044 // 4047046 // 4049914 // 805389 // OEM: 504250425 // OEM: 5042504250 // OEM: 5801518760 // 805388 // 805508 // 808158 // 4043648 // 8C05-100-A73 // 5000-020-023
256-88[1]	CCR. K03-2080 (5303 710 0529) Mini Cooper Mot. EP6HP 1,6 210HP (SSL)	5303 710 0529 // 03001A2534* // 300002110535	235-313[1] // 5303 710 0529 // K03-032	5303 970 0146 // 5303 970 0298 // OEM: 11657575653 // OEM: 11657583149 // OEM: 11657649495 // OEM: 11657649496 // OEM: 7575653 // OEM: 7575659-01 // OEM: 7575659-02 // OEM: 7583149 // OEM: 7649495 // OEM: 7649496
256-89[1]	CCR. BV43-1874 (0562) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48 – RC. MFS (SSL)	300012101953 // 5303 710 0562	1000-030-197T // 1303043905 // 132-03D[1] // 5303 710 0562 // 235-155[1] // K03-043B	22-81 E[1] // 5303 970 0133 // 5303 970 0140 // 5303 970 0190 // OEM: 03L145701 // OEM: 03L145701B // OEM: 03L145701D // OEM: 03L145702A // OEM: 03L145702D // OEM: 03L145702H // OEM: 03L145702M // 5000-040-004B
256-89 F[1]	INHABILITADO CCR. BV43-1874 (0562) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48 – RC. Fund. (SSL)	300012101766 // 5303 710 0562		22-81 E[1] // 5303 970 0133 // 5303 970 0140 // 5303 970 0190 // OEM: 03L145701 // OEM: 03L145701B // OEM: 03L145701D // OEM: 03L145702A // OEM: 03L145702D // OEM: 03L145702H // OEM: 03L145702M // 5000-040-004B

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-90[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX40 (4027354) Cummins vs. (SSL)	4027354 // 300004160509	134-17B[1] // 4027354 // 195-567[1] // 1000-020-122	205-114[1] // 248-21[1] // 22-32 C[1] // 3536404 // 3536405 // 3537287 // 3537289 // 3539312 // 3592500 // 3592504 // 3592508 // 3592510 // 3593565 // 3594995 // 3594996 // 3594997 // 3594998 // 3594999 // 3595376 // 3595379 // 3595808 // 3595809 // 3595810 // 3595811 // 3595812 // 3595813 // 3595814 // 3595821 // 3596077 // 3596146 // 3596147 // 3596384 // 3596388 // 3596390 // 3596719 // 3596720 // 3596721 // 3596732 // 3596733 // 3596734 // 3596735 // 3596736 // 3596737 // 3596927 // 3596928 // 3596947 // 3597023 // 3597076 // 3597081 // 3597084 // 3597098 // 3597242 // 3597246 // 3597247 // 3597371 // 3597372 // 3597373 // 3597374 // 3597375 // 3597477 // 3597576 // 3597578 // 3597579 // 3597580 // 3597581 // 3597582 // 3597583 // 3597584 // 3597585 // 3597586 // 3597588 // 3597589 // 3597590 // 3597591 // 3597592 // 3597593 // 3597594 // 3597595 // 3597596 // 3597597 // 3597598 // 3597599 // 3597600 // 3597602 // 3597636 // 3597825 // 3598239 // 3598681 // 3598682 // 3598683 // 3787140 // 3800925 // 3802784 // 3802785 // 4025038 // 4025039 // 4025041 // 4025178 // 4025277 // 4025278 // 4025355 // 4025395 // 4025397 // 4025398 // 4025399 // 4033436 // 4050036 // 4050037 // 4050205 // 4050206 // 4050208 // 4089110 // 4089124 // 4089327 // 4089328 // 4089329 // 4089330 // 4089331 // 4089332 // 4089333 // 4089334 // 4089335 // 4089336 // 4089788 // 4352220 // 8C04-200-238 // TDTC540191 // 3596946 // TBS-3227 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
256-91[1]	Conjunto central HX55 4031345 Renault MD11 EURO 3 – Volvo (SSL)	4031345 // 300004201967* // 300004201979	803634 // 134-06G[1] // 4031345 // 235-193[1] // HX5-163	105-401[1] // 246-158[1] // 248-12[1] // 22-50 B[1] // 3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // 805366 // 200004201591 // 4043574 // 4043575 // TBS-1653 // 5000-020-023
256-92[1]	INHABILITADO Conjunto Central 49135-08801 TF035 Mitsubishi L200 2,5lt. (SSL)	49135-08801 // 300006100908	803604 // 119-16[1] // 49135-08801 // 135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 179-02A[1] // 195-108[1] // 1000-050-109 // 197-09[1] // 233-02[1]	185-52[1] // 22-64 C[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 49135-02652 // 8M35-300-526 // 5000-050-017

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
256-93[1]	CCR.HE300V(p/Tbo.3791531)Cumm.Truck 6,7L Mot. ISB 6BTA EURO 5/6 (SSL)	300004181574 // 03001A2770*	235-264[1] // HE3-019	3775426 // 3775438 // 3779987 // 3779988 // 3779989 // 3781632 // 3781754 // 3781755 // 3784573 // 3784574 // 3787604 // 3787605 // 3787607 // 3791531 // 3791533 // 3794755 // 3794756 // 3794757 // 3794758 // 3795329 // 3795330 // 3795331 // 3795332 // 3798534 // 3798536 // 3798537 // 3798538 // 3798539 // 3798540 // 3798541 // 3798575 // 4309355 // 4309356 // 5326054 // 5326057
256-94 F[1]	INHABILITADO CCR. 1264 710 0002 - S200 Deutz (RC. Fundida HS. Fundida) (SSL)	1264 710 0002 // 300003152007	1264 710 0001 // 133-05D[1] // 1264 710 0002 // 195-633[1] // 1000-070-127T // 220-30[1] // 4-00-1405X // 235-75[1] // S2-027B	22-51 B[1] // 1263 970 0000 // 1264 970 0004 // 1264 970 0006 // 1264 970 0007 // 1264 970 0022 // 1264 970 0061 // 5620 197 0006 // 5620 970 0006 // OEM: 04290808 // OEM: 04290809 // OEM: 04290813 // OEM: 04294368 // OEM: 04295289 // OEM: 04299478 // OEM: 04503634 // OEM: 1700701100 // OEM: 20917417 // OEM: 21496666 // OEM: 3801158 // 5000-030-021 // RK-S14-1
256-95[1]	INHABILITADO CCR. BV43 (p/Tbo.5303 970 0430)Kia Sorento Mot. CRDi 2.2 - RC.MFS(SSL)	300012111921	195-593[1] // 1000-030-366T // 235-166[1] // K08-078B	225-71[1] // 28230-2F650 // 28231-2F650 // 5303 970 0434 // 5303 970 0499 // 5303 970 0430 // TURBO-K087S
256-96[1]	Conjunto cent. RHC61A (p/Tbo. VA240066) Hino Construcción WO4CT (SSL)	300005151336		24100-2940A // C61CAD-S0066B // C61CAD-S0066G // CXAD // RHC61ACXAD // S1760-E0J90 // VA240066
256-97[1]	INHABILITADO Conjunto central GTC1446VMZ Amarok 120HP - 140HP Motor CDBA (SSL)	300001100459	803949 // 131-01M[1] // 195-271[1] // 1000-010-432 // 231-17[1] // 7100-001-0364	185-215[1] // 185-251 AQ[1] // 22-112 B[1] // 803955-0007 // 805935 // 809603-0001 // OEM: 03L253014AV300 // OEM: 03L253014AV351 // OEM: 03L253014AV700 // OEM: 03L253014C // OEM: 03L253016SV300 // 803955-0003 // 8G14-30M-798 // 5000-010-227
256-98[1]	INHABILITADO Conjunto central GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V (SSL)	300001100418	131-04L[1] // 171-24[1] // 1102017931 // 195-242[1] // 1000-010-467 // 214-09[1] // GB-2451-CHRA // 220-03[1] // 1-00-0414 // 235-19[1] // GT17-060 // 258-36[1] // TBS-02G-0272	101-163[1] // 185-201[1] // 185-252 F[1] // 225-61[1] // 22-13 H[1] // 42-12BB[1] // 787556-0022 // 854800-0001 // 8G17-300-L34 // 854800-0002 // 787556-0017 // TURBO-G136 // 5000-010-066 // 3000-016-024B // 780084-0009 // NR-N019
256-99[1]	CCR CT16 (17202-0L030) p/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5 (SSL)	17202-0L030 // 300007111079	802907-01 // 138-03[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 195-43[1] // 1000-060-120 // 214-02[1] // 216-01[1] // 220-06[1] // 7-00-0498	185-82[1] // 22-68 D[1] // 17201-30120 // 17201-0L030 // 8T10-200-B25 // 5000-070-023 // 5000-070-023B*
257-01[1]	INHABILITADO Conjunto central 786980-0002 MGT1238Z Alfa Romeo MiTO 1.4 (SGP)	786980-0002 // 1102-040-002	111-76[1] // 786980-0002 // 195-478[1] // 1000-010-610 // 235-09[1] // GT12-015	225-30[1] // 793996-0001 // 793996-0003 // 811310-0002 // 812811-0001 // 812811-0004 // OEM: 55228036 // OEM: 55248412 // 793996-0004 // 793996-0002 // TURBO-G227S

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
257-02[1]	INHABILITADO Conjunto central K04-2072 (0521) Deutz Industrial 4,04L. RC MFS (SGP)	1102-074-005 // 5304 710 0521	5304 710 0520 // 5304 710 4037 // 132-24C[1] // 5304 710 0521 // 132-24CF[1] // 235-308[1] // K04-034B	242-28 F[1] // 266-01[1] // 22-81 E[1] // 5304 970 0075 // 5304 970 0076 // 5304 970 0082 // 5304 970 0083 // 5304 970 0087 // 5304 970 0089 // 5304 970 0119 // 5304 970 0150 // OEM: 04294723 // OEM: 04297601 // OEM: 04298261 // OEM: 04298276 // OEM: 04299166 // OEM: 04299177 // OEM: 04509117 // OEM: 04509975 // OEM: 21075166 // OEM: 21092582 // 5304 970 0079 // 5000-040-004B
258-01[1]	INHABILITADO Conjunto central 49135-08030 TF035HM-10T Hyundai Galloper (STA)	49135-08030 // TBS-02G-1480	49135-08031 // 49135-08033 // 135-17[1] // 49135-08030 // 1MB0099 // 179-06A[1] // 179-06AF[1] // 218-03 F[1] // 195-506[1] // 1000-050-215 // 256-46[1] // 03001A2573	225-27[1] // 22-64 C[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04302 // 49135-04303 // 49135-04351 // 805825 // OEM: 28200-42650 // OEM: 28200-42800 // OEM: 28200-42810 // OEM: 28200-4A160 // 49135-04350 // TURBO-M093 // 5000-050-017
258-02[1]	INHABILITADO Conj. central GTB2256VK Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (STA)	TBS-02G-1599	803966 // 131-06L[1] // 195-252[1] // 1000-010-481 // 231-15[1] // 7100-001-0298 // 235-18[1] // GT22-035	105-435[1] // 185-193[1] // 22-13 H[1] // 798166-0007 // 812971-0007 // OEM: BK3Z-6K682-U // 805499 // 812971-0006 // 8G22-300-993 // 5000-010-066
258-03[1]	INHABILITADO Conjunto central S100 (318280) Deutz-Volvo Penta (STA)	TBS-02S-2586 // 318280	805641 // 195-518[1] // 318280 // 1000-070-015 // 271-01[1] // SW-0023	246-142[1] // 248-10[1] // 04254537KZ // 04258205KZ // 318166 // OEM: 20460944 // OEM: 3802185 // 200003120094 // 318279 // TBS-2586
258-04[1]	Conjunto central 433289-0425/433289-0342 GT2556S Perkins (STA)	TBS-02G-2903 // 433289-0425 // 433289-0342	131-43F[1] // 433289-0342 // 433289-0425 // 235-302[1] // GT25-006-1FB	22-13 O[1] // 768524-0008 // 768524-0009 // 768524-0010 // 768524-0012 // 768524-0013 // 768524-0014 // 768524-0015 // 768524-0017 // 768524-0022 // 768524-0023 // 768524-0024 // 768524-0025 // 768524-0027 // 768524-0028 // 768524-0029 // 768524-0030 // 785827-0007 // 785827-0008 // 785827-0009 // 785827-0010 // 785827-0012 // 785827-0013 // 785827-0014 // 785827-0015 // 785827-0017 // 785827-0022 // 785827-0023 // 785827-0024 // 785827-0025 // 785827-0027 // 785827-0028 // 785827-0029 // 785827-0030 // 785827-0031 // OEM: 2674A841 // OEM: 2674A826 // 5000-010-098B
258-05[1]	CCR TD025M1 (49173-08011) Smart Fortwo M132E10AL 1,0 L (STA)	49173-08011 // TBS-02M-1936	235-198[1] // 49173-08011 // TD02-013	246-161[1] // 248-13[1] // OEM: 1515A099 // OEM: 1515A227 // OEM: A1320900080 // OEM: A1320900180 // 200106081153 // 49173-02015 // 49173-02010 // TBS-1936

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
258-06[1]	INHABILITADO CCR JHJ p/tbo 03F145701H/L/LV/LX Audi A1–Golf VI 1.2TSI - RC MFS (STA)	TBS-02I-1299X	195-438[1] // 1000-040-184T // 256-21[1] // 03001A2520	22-111 B[1] // 8I03-40M-H04 // OEM: 03F145701H // OEM: 03F145701K // OEM: 03F145701KV // OEM: 03F145701KX // OEM: 03F145701L // OEM: 03F145701LV // OEM: 03F145701LX // OEM: 03F145701R // 5000-080-010
258-07[1]	INHABILITADO Con.cen.MGT1446Z 786825-0010 Alfa R.MiTo-Fiat Punto 1.4 T-Jet 16V(STA)	786825-0010 // TBS-02G-2295	786825-0008 // 235-03[1] // 786825-0010 // GT14-015 // 195-512[1] // 1000-010-475 // 256-120[1] // 300001101102	799502-0001 // 799502-0002 // 810944-0004 // 810944-0005 // 810944-0006 // 810944-0009 // 810944-0011 // 811311-0001 // 811311-0002 // 812812-0006 // 8G14-400-N46 // OEM: 04892938AB // OEM: 04892938AC // OEM: 04892938AD // OEM: 04892938AE // OEM: 04892938AF // OEM: 55219660 // OEM: 55222266 // OEM: 55231115 // OEM: 55238189
258-08[1]	INHABILITADO CCR 433289-0251 GT2259S Iveco Eurocargo 4,0Lts. AE0481G EIII (STA)	433289-0251 // TBS-02G-2230	433289-0158 // 754852-0082 // 131-41F[1] // 433289-0251 // 144-01[1] // 805666 // BC.0552 // 235-160[1] // GT22-011 // 256-165[1] // 300001122015 // 273-03[1] // N020888	246-121[1] // 246-154 F[1] // 246-154 G[1] // 22-13 H[1] // 702989-0003 // 797648-0001 // 878998-0001 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // OEM: 5802746681 // 878998-0003 // 200101121636 // 702989-0006 // 5000-010-066
258-09[1]	INHABILITADO Conjunto central 49189-08100 TD04HL-15G-8,5 Caterpillar S4K (STA)	49189-08100 // TBS-02M-0283	5I7940 // 235-161[1] // 49189-08100 // TD04-024	196-7988 // 196-7991 // 49189-00501 // 49189-00511 // 49189-00520 // 49189-00530 // 49189-00540 // 49189-00550 // 49189-00820 // 49189-02400 // 49189-02450 // 49189-02490 // 49189-02700
258-10[1]	INHABILITADO Conj.cent. IS38 JHJ Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda. Comp. MFS (STA)	TBS-02I-1655X	115-162[1] // 805632 // 195-610[1] // 1000-040-209T // 215-19[1] // TDCG540249 // 235-153[1] // RHF5-033BR // 256-83[1] // 300005121959 // 276-04[1] // S063-003-A	205-136 F[1] // 185-302[1] // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145722S // OEM: 06K145725S // OEM: 06K145874P // OEM: ES3086203 // 805976 // OEM: 06K145722T // TDTC540257 // 8I05-400-Q02
258-11[1]	INHABILITADO Conjunto central HX40W (3769819) Cummins Industrial QSC (STA)	TBS-02H-0233 // 3769819	134-30B[1] // 3769819	2839309 // 2839310 // 2839311 // 2839312 // 2839313 // 2840569 // 2840571 // 2881753
258-12[1]	INHABILITADO CCR. 49335-08810 TF035HL6B MHI SUV Mot. 4N15 4P00 (RC. MFS) (STA)	49335-08810 // TBS-02M-1097	805628 // 258-12 F[1] // 49335-08810 // TBS-02M-1097 // 195-556[1] // 1000-050-219T // 235-89[1] // 49355-08820 // TF035-VG12B	185-236[1] // 22-64 C[1] // 49335-01120 // OEM: 1515A245 // OEM: 1515A295 // 49335-01411 // 805878 // 49335-01412 // 8M35-300-N19 // 5000-050-017
258-12 F[1]	INHABILITADO CCR.49335-08810 TF035HL6B MHI SUV Mot. 4N15 4P00 (RC. Fundida) (STA)	49335-08810 // TBS-02M-1097	805628 // 195-556[1] // 49335-08810 // 1000-050-219T // 235-89[1] // 49355-08820 // TF035-VG12B // 258-12[1] // TBS-02M-1097	185-236[1] // 22-64 C[1] // 49335-01120 // 805878 // OEM: 1515A245 // OEM: 1515A295 // 49335-01411 // 49335-01412 // 8M35-300-N19 // 5000-050-017
258-13[1]	Conj. cent.TD08H (49188-08150) MHI Trucks Motor C6121ZG/CAT 3306 (STA)	49188-08150 // TBS-02T-1518* // TBS-02M-1518	215-15[1] // 49188-08150 // TDCG540224	205-125[1] // 38AB004 // 49188-04200 // 49188-04220 // 49188-04230 // 49188-04240 // 49188-04250 // 49188-04210 // TDTC540223

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
258-14 F[1]	Conjunto central HX55W (4032690) Cummins QSM11 (RC. fundición) (STA)	4032690 // TBS-02H-0961	3768413 // 134-15G[1] // 4032690 // 134-15GF[1] // 235-263 F[1] // HX5-044	22-50 B[1] // 4037625 // 4037626 // 4037627 // 4037628 // 4039068 // 4043707 // 4043708 // 4089858 // 4089859 // 4955714 // 5000-020-023
258-15[1]	INHABILITADO Conjunto central 4027213–3594856 HX30W Ford F100 (STA)	3594856 // 4027213 // TBS-02H-0002	114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 115-138[1] // 802911 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 4027065 // 4031348 // 1000-020-130 // 197-30[1] // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 256-33[1] // 03001A1773 // 280-03[1]	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 246-05[1] // 22-32 C[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D63 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 03002840* // 200104150051 // SL08001 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
258-16[1]	Conjunto Central K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4/6 (STA)	5303 710 0511 // TBS-02K-1922	112-12[1] // 5303 710 0511 // 120-19[1] // 1-D-3194 // 132-13C[1] // 171-44[1] // 1302003904 // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 195-40[1] // 1000-030-004 // 235-34[1] // K03-004-1	185-04[1] // 22-14 J[1] // 5303 970 0049 // OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 5303 970 0029 // 8B03-400-003 // JR-003* // JR-03** // 5000-040-003
258-17[1]	Conjunto central 49189-08052 TD04HL-13GK Kubota V3800 (STA)	TBS-02H-3237 // 49189-08052	49189-08053 // 195-620[1] // 49189-08052 // 1000-020-157	22-16 C[1] // 49189-00910 // 49189-00920 // 49189-00921 // 49189-00924 // 49189-00930 // 49189-00940 // 49189-00941 // 49189-00950 // 49189-00970 // 49389-03040 // OEM: 1E153-17010 // OEM: 1E153-17011 // OEM: 1E153-17012 // OEM: 1E153-17015 // OEM: 1G544-17012 // OEM: 1G544-17013 // OEM: 1G574-17012 // OEM: 1G574-17013 // OEM: 1J419-17011 // OEM: 1J574-17012 // OEM: 1J595-17012 // OEM: 1K955-17011 // OEM: 6691586 // OEM: 7017202 // 5000-050-007
258-18[1]	INHABILITADO CCR CT16V (p/tbo.17201-11070) Toyota Hilux 2,4 Lts. Motor 2GD-FTV(STA)	TBS-02T-1999-X	195-411[1] // 1000-060-131T // 231-07[1] // 7100-006-0041* // 7100-006-0041B // 235-128[1] // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS // 256-121[1] // 300007090001 // 258-18 V[1] // TBS-02T-1999-X	185-162[1] // 225-07[1] // 17-37EB[1] // 22-91 B[1] // 17201-11070 // 8T16-300-E59 // TURBO-T015* // TURBO-T015S // 2080-010-055 // VSG-T003 // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1
258-18 V[1]	INHABILITADO CCR CT16V(p/tbo17201-11070)Toy.Hilux2,4Lts 2GD-FTV(leve golpe BH)(STA)	TBS-02T-1999-X	195-411[1] // 1000-060-131T // 231-07[1] // 7100-006-0041* // 7100-006-0041B // 258-18[1] // TBS-02T-1999-X // 235-128[1] // CT-VNT4B* // CT-VNT4B-DLS // 256-121[1] // 300007090001	185-162[1] // 17-37EB[1] // 22-91 B[1] // 17201-11070 // 8T16-300-E59 // 2080-010-055 // VSG-T003 // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
258-19[1]	INHABILITADO Conj. Cen. 741661-0099 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ (STA)	741661-0099 // TBS-02G-2033	741661-0020 // 131-01L[1] // 741661-0099 // 131-08G[1] // 171-55[1] // 1102017922 // 195-202[1] // 1000-010-316	185-283[1] // 22-13 I[1] // 742110-0004 // 742110-0006 // 742110-0007 // 758532-0012 // 758532-0019 // 763647-0019 // OEM: 1453914 // OEM: 1464596 // OEM: 1478634 // OEM: 1521485 // OEM: 1567329 // OEM: 4M5Q6K682AD // OEM: 4M5Q6K682AF // OEM: 7G9Q6K682AA // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD // 763647-0014 // 8G17-300-674 // 5000-010-066H
258-20[1]	INHABILITADO Conjunto Central HT3B (3521444) Cummins NT855 Øm Rda.Comp. 74.5mm(STA)	3521444 // TBS-02H-0977	3811555 // 803633 // 114-18[1] // 3521444 // 117-16[1] // 134-01D[1] // 134-01DA[1] // 194-27[1] // 235-176[1] // HTB-002R	205-80[1] // 22-20 D[1] // 3522677 // 3801589 // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032 // 5000-020-019
258-21[1]	INHABILITADO Conj.cent. TD03L4 (49131-09100) Kia K2500 p/Tbo.49590-45607 (STA)	49131-09100 // TBS-02M-1970	195-382[1] // 49131-09100 // 1000-050-169 // 235-15[1] // TD03-012 // 256-75[1] // 3000061008 44	185-128[1] // 185-128 R[1] // 225-18[1] // 22-65 B[1] // 49131-03600 // OEM: 28231-4A750 // OEM: 28231-4A751 // OEM: 28231-4A800 // 49590-45607 // 8M03-200-707 // TURBO-M109 // 5000-050-027* // 5000-050-028
258-22[1]	Conjunto Central HT3B (4027924) Cummins NTA855 (STA)	4027924 // TBS-02H-0215	167212 // 4027929 // 134-03D[1] // 4027924 // 195-621[1] // 1000-020-116	22-20 D[1] // 144700-0000 // 144701-0000 // 144702-0000 // 167050 // 167713 // 167715 // 2838232 // 2839432 // 3019414 // 3525998 // 3527048 // 3527547 // 3527693 // 3529028 // 3529032 // 3529034 // 3529035 // 3529040 // 3529041 // 3529487 // 3529488 // 3529547 // 3532822 // 3771846 // 3776943 // 3801918 // 3801992 // 3803108 // 3803199 // 3803270 // 3803279 // 3803287 // 3803486 // 3803673 // 4033543 // 4049140 // 4049440 // 4049441 // 4049457 // 5000-020-019
258-23[1]	INHABILITADO Conjunto central 49177-08501 TD04L-10T Komatsu Construcción 3.3D (STA)	49177-08501 // TBS-02M-2140	195-472[1] // 49177-08501 // 1000-050-162B	22-16 C[1] // 49377-01513 // 49377-01532 // 49377-01542 // 49377-01551 // 49377-01560 // 49377-01570 // 49377-01580 // 49377-01592 // 49377-01601 // 49377-01650 // 49377-01660 // 6205-81-8160 // 6205-81-8224 // 6205-81-8232 // 6205-81-8250 // 6205-81-8261 // 6205-81-8270 // 6205-81-8291 // 6273-81-8100 // 6273-81-8200 // 6273-81-8300 // 6273-81-8400 // 5000-050-007
258-24[1]	INHABILITADO Conjunto central 49189-08110 TD04HL-13G Caterpillar Motor 3044C (STA)	49189-08110 // TBS-02M-0452	179-19A[1] // 49189-08110 // 235-08[1] // TD04-059	22-16 B[1] // 10R7602 // 234-4894 // 235-4964 // 49189-00800 // 49189-00810 // 49189-02410 // 49189-02420 // 49189-02430 // 49189-02440 // 49189-02710 // 49189-02711 // OEM: ME080442 // OEM: ME080443 // 5000-050-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
258-25[1]	Conj. cent. TD025L4B (49373-08220) Great Wall Motor AED01B/SED09 (STA)	49373-08220 // TBS-02M-0518	49373-08210	49373-06000 // 49373-06010 // 49373-06020 // 49373-06030 // OEM: 1118100AED01B // OEM: 1118100AED09
258-26[1]	Conjunto central BV39-1873 (0511) Gofl TDI-A3 TDI-Caddy TDI (STA)	TBS-02K-0106 // 5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 191-05[1] // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1] // 256-51[1] // 03001894	185-125[1] // 185-40[1] // 225-44[1] // 22-59 F[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 8B39-30M-D10 // 5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037* // 5439 970 0018 // TURBO-K065 // 5000-040-040
258-27[1]	INHABILITADO Conj.49131-08610/49131-09030 TD03L4-09GK Ranger 2,2-Transit 2.4(STA)	TBS-02M-0561 // 49131-09030 // 49131-08610	49131-08600 // 803620 // 171-46[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901 // 172-25[1] // 300-00231-500 // 179-03B[1] // 195-254[1] // 1000-050-133 // 256-146[1] // 300006090850	185-148[1] // 185-69[1] // 185-89[1] // 266-14[1] // 22-65 B[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05453 // 49131-06340 // 805373 // 852516-0006 // 8M03-200-987 // OEM: 1372799 // OEM: 1406162 // OEM: 1449608 // OEM: 1567328 // OEM: 28231-4A850 // OEM: 6C1Q6K682DC // OEM: 6C1Q6K682DD // OEM: 6C1Q6K682DE // OEM: 6C1Q6K682DF // OEM: 6U3Q-6K682-AF // OEM: BK3Q6K682NA // OEM: BK3Q6K682NB // OEM: BK3Q6K682NC // 49131-06400 // 49131-06402 // 49131-06300 // 8M03-200-D11 // 49131-05402 // 8M03-200-585 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 90130-01040 // YT112-001-A // 5000-050-027* // 5000-050-028
258-28[1]	INHABILITADO Conjunto Central K24-2671 Mercedes Benz OM924LS-E3–Rda.Com.Alum.(STA)	TBS-02K-2306	70000175672 // 80000175672 // 195-105[1] // 1000-030-203T // 195-99[1] // 1000-030-203 // 233-03[1] // 5324 970 7119-CHRA // 256-128[1] // 300002140623	185-233[1] // 246-33[1] // 246-66[1] // 22-57 B[1] // 5324 970 7106 // 5324 970 7107 // 5324 970 7111 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7122 // 5324 970 7124 // 5324 970 7114 // 8B24-200-D80 // 03002A0781 // 03002A0623 // 5000-016-015* // 5000-040-010
258-29[1]	Conjunto central 408105-0068 TO4B58 Perkins FIV (STA)	TBS-02G-1216 // 408105-0068	111-02[1] // 408105-0068 // 115-03[1] // 804011 // 131-08A[1] // 140-02[1] // 408105-0068 ZEK // C1028-01	248-45[1] // 22-01 G[1] // 465740-0001 // 465960-0005 // 465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 465960-0003 // TBS-1216 // 5000-010-020

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
258-30[1]	CCR. 49173-08200 TD025M-05T-3.3 Kubota Industrial 1,5 D1105T (STA)	49173-08200 // TBS-02M-1727	49173-08250 // 179-08B[1] // 49173-08200 // 179-08BP[1] // 220-54[1] // 5-00-1052 // 235-262[1] // TD02-016	205-173 F[1] // 248-52[1] // 22-65 C[1] // 49173-03410 // 49173-03411 // 49173-03412 // 49173-03420 // 49173-03421 // 49173-03430 // 49173-03440 // 49173-03441 // 49173-03442 // 49173-03450 // 49173-03451 // 49173-03452 // 49173-03460 // 49173-03461 // 49173-03462 // 49173-04220 // 49173-04430 // 49173-07400 // OEM: 1A024-17015 // OEM: 1A024-17016 // OEM: 1E010-17016 // OEM: 1E038-17016 // OEM: 1E038-17017 // OEM: 1E038-17018 // OEM: 1E288-17011 // OEM: 1E288-17012 // OEM: 1E288-17013 // OEM: 1G643-17015 // OEM: 1G643-17017 // OEM: 1G676-17011 // OEM: 1G676-17012 // OEM: 1G676-17013 // OEM: 1G730-17014 // 49173-03400 // TDTC540387 // TBS-1727 // 5000-050-024
258-31[1]	INHABILITADO Conjunto central 408105-0351 TBP409 Iveco 160E23 (STA)	408105-0351 // TBS-02G-0838	111-22[1] // 115-32[1] // 805046-01 // 131-07B[1] // 408105-0351 // 235-38[1] // T4-036	22-01 G[1] // 465413-0002 // 465413-0003 // 465413-0004 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0005 // 465427-0007 // 466970-0005 // 5000-010-020
258-32[1]	Con.cen. VI61–RHB32 (VB800012) Opel Corsa Motor Isuzu 1.5L 4EC1T (STA)	VB800012 // TBS-02I-0421		8943100780 // 8943100781 // VA110022 // VB110022 // VC110022 // VD110022 // VE110022
258-33[1]	INHABILITADO CCR B01G (p/Tbo1633 970 0000)VW Up–Polo 200–Virtus 200 TSI–RC MFS(STA)	TBS-02K-2652X	115-164[1] // 805644 // 235-36[1] // B01-010BR // 195-584[1] // 1000-030-354T // 256-142[1] // 300002081992	22-108 B[1] // 1633 970 0000 // 1633 970 0001 // 1633 970 0003 // 1633 970 0004 // 1633 970 0005 // 1633 970 0006 // 1633 970 0009 // 1633 970 0011 // 1633 970 0012 // 1633 970 0013 // 1633 970 0014 // 1633 970 0015 // 1633 970 0016 // 1633 970 0018 // 1633 970 0019 // 1633 970 0020 // 1633 970 0023 // 1633 970 0024 // 1633 970 0026 // 1633 970 0027 // 808488 // 8B01-400-N36 // OEM: 04C145701C // OEM: 04C145701F // OEM: 04C145701J // OEM: 04C145701K // OEM: 04C145701N // OEM: 04C145701P // OEM: 04C145702 // OEM: 04C145702B // OEM: 04C145702C // OEM: 04C145702D // OEM: 04C145702F // OEM: 04C145702G // OEM: 04C145702J // OEM: 04C145702K // OEM: 04C145702L // OEM: 04C145702Q // OEM: 04C145702R // OEM: 04C145702T // OEM: 04C145703 // 5000-040-142

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
258-34[1]	INHABILITADO CCR BV43 (P/Tbo.5303 970 0417) R. Alaskan-Nissan Frontier RC MFS(STA)	TBS-02K-1113X	805682 // 235-46[1] // K03-084BR // 195-578[1] // 1000-030-335T	185-301[1] // 225-37[1] // 806487 // OEM: 144109159R // OEM: 144109726R // OEM: 144109819R // 5303 970 0417 // 8B43-30M-M45 // TURBO-K256S
258-35[1]	INHABILITADO CCR K03-1875 (0514) Cit.Xantia-Peug.306-Suzuki Gr.Vitara (STA)	5303 710 0514 // TBS-02K-0229	112-15[1] // 5303 710 0514 // 115-183[1] // 805600 // 120-17[1] // 1-D-3150 // 171-48[1] // 1302003914 // 172-05[1] // 200-00086-500 // 195-60[1] // 1000-030-151	185-208[1] // 205-174 F[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 22-81 E[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 8B03-200-631 // OEM: 0375C8 // OEM: 9633382180 // 5303 970 0057 // 8B03-200-985 // 5303 970 0024 // TDTC540095 // 5303 970 0009 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0051 // 5000-040-004B
258-36[1]	INHABILITADO Conjunto central GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V (STA)	TBS-02G-0272	131-04L[1] // 171-24[1] // 1102017931 // 195-242[1] // 1000-010-467 // 214-09[1] // GB-2451-CHRA // 220-03[1] // 1-00-0414 // 235-19[1] // GT17-060 // 256-98[1] // 300001100418	22-13 H[1] // 101-163[1] // 185-201[1] // 185-252 F[1] // 225-61[1] // 787556-0022 // 5000-010-066 // 854800-0001 // 8G17-300-L34 // 854800-0002 // 787556-0017 // TURBO-G136
258-37[1]	Conjunto central HX80M (4027408) Cummins Varios Marino (STA)	TBS-02H-2993 // 4027408	275-02[1] // 4027408 // XKT-4027408 // 275-02-V[1] // 195-659[1] // 1000-020-194	3594139 // 3594140 // 3594141 // 3594142 // 3594172 // 3594174 // 3594175 // 3596959 // 3596960 // 3596961 // 3596962 // 3596963 // 3596964 // 3767946 // 3767947 // 3769994 // 3769995 // 3800907 // 3800908 // 3804698 // 3804699 // 4025301 // 4025302 // 4025303 // 4033440 // 4033483
258-38[1]	CCR.GT20 (P/Tbo.794901-0003) JMC N800/Conquer 2.4Lts Mot.JX4D24 (STA)	TBS-02G-3287		794901-0003 // OEM: AN3-6K682-AA // OEM: XAN36K682AC
258-39[1]	Conjunto central 310129 3LM-373 Caterpillar D3306 (STA)	TBS-02S-0196 // 310129	1000-070-076 // 178212 // 184120 // 115-170[1] // 805622 // 115-77[1] // 806151 // 133-02F[1] // 310129 // 197-19[1] // 235-244[1] // 3L-007	225-46[1] // 248-60[1] // 22-120 B[1] // 0R5807 // 0R5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185841 // 313092 // 7N7748 // 805823 // 8N9247 // 310135 // TURBO-S037 // TBS-0196 // 5000-030-032
258-40 F[1]	Conj.central S410 (319447) M. Benz Truck OM460LA (Om RC 64,7)(STA)	TBS-02S-1154 // 319447	235-241[1] // 319447 // S4-026	22-54 B[1] // 318704 // 319446 // 319700 // 718704 // OEM: 0080962899 // 5000-030-020
258-41[1]	Conjunto central HX35W 4029491 Cummins Vs. (P/Tbo. 4035239)(STA)	TBS-02H-1214-4883 // 4029491	134-14B[1] // 4029491 // 215-43[1] // TDCG540388 // 235-317[1] // HX-031	205-18[1] // 205-36[1] // 22-32 C[1] // 2840914 // 3779517 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 2881891 // 4033085 // 5365945 // 4035199 // TDTC540146 // 4035239 // TDTC540124 // TO-TURBO-4035239* // 5000-020-021 // 5000-020-022*
258-42[1]	CCR.K27.2-2967 (0505) Iveco EuroCargo Mot.8060.45.4400 Euro 2 (STA)	5327 710 0505 // TBS-02K-2542	5327 710 0113 // 5327 710 0124 // 5327 710 0504 // 132-12E[1] // 5327 710 0505	5327 970 6716 // 5327 970 6717 // 5327 970 6744

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
260-01[1]	INHABILITADO CCR TD04L10-04H/12TVT-VG (49477-08900) Chev. Cruze–Captiva 2,2 (SZI)	49477-08900	49477-08901 // 195-410[1] // 49477-08900 // 1000-050-195 // 256-23[1] // 03001A3018 // 256-23 F[1] // 256-23 V[1]	185-293[1] // 225-23[1] // 22-16 C[1] // 49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 49477-01610 // 8M04-300-E35 // TURBO-M067 // 5000-050-007
260-02[1]	INHABILITADO Conjunto central HX30W Cummins 4BTAA (3537839) (SZI)	3537839	3593409 // 114-05[1] // 3537839 // 134-04A[1] // 235-54[1] // HX-125	22-32 C[1] // 2882018 // 3533125 // 3539334 // 3590124 // 3590135 // 3592306 // 3592307 // 3592308 // 3592309 // 3592310 // 3592313 // 3592314 // 3593406 // 3593407 // 3593408 // 3806276 // 4025417 // 4035052 // 4035053 // 4035054 // 4035055 // 4036468 // 4036469 // 4042955 // 4042956 // 4043008 // 4089467 // 4089703 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
260-03[1]	INHABILITADO Conj. central GT1749F p/tbo 781092-0006 J. Deere 3029 T-3029 H (SZI)		131-44F[1] // 131-44FP[1]	22-13 N[1] // 781092-0006 // RE539170 // RK-G13-2
260-04 F[1]	INHABILITADO Conj. cent. JHJ p/tbo 04E145704P Audi Q3 8U 1,4 TFSI. RC Fund. (SZI)		256-82 F[1] // 300005090697	OEM: 04E145704C // OEM: 04E145704F // OEM: 04E145704P // OEM: 04E145721B // OEM: 04E145721F // OEM: 04E145721FV // OEM: 04E145721FX
260-05 #[1]	INHABILITADO Conj.cen.HX52W(4031343)Scania DT12/DC09(álabe doblado Rda.Turb.)(SZI)	4031343	803943 // 134-11G[1] // 4031343 // 260-05[1] // 195-504[1] // 1000-020-206 // 235-111[1] // HE5-008	105-426[1] // 22-50 B[1] // 2841748 // 3770807 // 3770808 // 4031120 // 4037337 // 4037932 // 4038620 // 805514 // OEM: 1536617 // OEM: 1538374 // OEM: 1543321 // OEM: 1861243 // OEM: 2001379 // OEM: 2020975 // OEM: 572752 // 805364 // 5000-020-023
260-05[1]	INHABILITADO Conjunto central HX52W (4031343) Scania DT12 / DC09 (SZI)	4031343	803943 // 134-11G[1] // 4031343 // 195-504[1] // 1000-020-206 // 235-111[1] // HE5-008 // 260-05 #[1]	105-426[1] // 22-50 B[1] // 2841748 // 3770807 // 3770808 // 4031120 // 4037337 // 4037932 // 4038620 // 805514 // OEM: 1536617 // OEM: 1538374 // OEM: 1543321 // OEM: 1861243 // OEM: 2001379 // OEM: 2020975 // OEM: 572752 // 805364 // 5000-020-023
260-06[1]	INHABILITADO Conjunto central B1C (1158 710 0001) Perkins/Deutz/Volvo (SZI)	1158 710 0001	195-253[1] // 1158 710 0001 // 1000-070-036	185-200[1] // 22-83 B[1] // 1158 950 0000 // 1158 970 0002 // 1158 970 0003 // 1158 970 0008 // 1158 970 0009 // 1158 970 0031 // JR-840 // OEM: 04294260 // OEM: 04294688 // OEM: 04294689 // OEM: 04297800 // OEM: 04299151 // OEM: 04299152 // OEM: 04299161 // OEM: 04299982 // OEM: 04299983 // OEM: 04912833 // OEM: 21092586 // OEM: 21178995 // OEM: 21179081 // OEM: 21247356 // OEM: 2674A801 // 805978 // 1158 970 0000 // 8B01-200-B43 // 5000-030-124

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
260-07[1]	INHABILITADO Conj. cen. CT VNT (p/tbo 17201-11080) Toyota Hilux 2,8. RC MFS (SZI)	SZI-11080	805621 // 195-394[1] // 1000-060-130T // 212-05[1] // 41600401080 // 220-25[1] // 7-00-0723X // 231-08[1] // 7100-006-0043 // 235-77[1] // CT-VNT3B	185-161[1] // 225-08[1] // 22-91 B[1] // 805822 // 17201-11080 // 8T16-300-D40 // TURBO-T013* // TURBO-T013S // 5000-070-112 // 7106-006-0011 // 7106-006-2002R1
260-08[1]	INHABILITADO Conj.cent. TD04L4 (49477-08000) John Deere Vs. S250 Tier III 3.0L(SZI)	49477-08000	179-25AF[1] // 49477-08000 // 260-08 P[1]	22-16 C[1] // 49477-00130 // 49477-00140 // 49477-00150 // 49477-00160 // 49477-00170 // 49477-00180 // 49477-00190 // 49477-00200 // 49477-00210 // 49477-00230 // 49477-00280 // 49477-00290 // 49477-00500 // 49477-00510 // 49477-00820 // RE530366 // RE530407 // RE531871 // RE531872 // RE531873 // RE531874 // RE532728 // RE532729 // RE532804 // RE532806 // RE532807 // RE532808 // RE535740 // RE535741 // RE538476 // 5000-050-007
260-08 P[1]	INHABILITADO CCR TD04L4(49477-08000)J.Deere S250 3.0(RC36,1/43,3 RT37,8/49) PROT.	49477-08000	260-08[1] // 49477-08000 // 179-25AF[1]	22-16 C[1] // 49477-00130 // 49477-00140 // 49477-00150 // 49477-00160 // 49477-00170 // 49477-00180 // 49477-00190 // 49477-00200 // 49477-00210 // 49477-00230 // 49477-00280 // 49477-00290 // 49477-00500 // 49477-00510 // 49477-00820 // RE530366 // RE530407 // RE531871 // RE531872 // RE531873 // RE531874 // RE532728 // RE532729 // RE532804 // RE532806 // RE532807 // RE532808 // RE535740 // RE535741 // RE538476 // 5000-050-007
271-01[1]	INHABILITADO Conjunto central S100 (318280) Deutz-Volvo Penta (SSW)	318280 // SW-0023	805641 // 258-03[1] // 318280 // TBS-02S-2586 // 195-518[1] // 1000-070-015	246-142[1] // 248-10[1] // 04254537KZ // 04258205KZ // 318166 // OEM: 20460944 // OEM: 3802185 // 200003120094 // 318279 // TBS-2586
271-02[1]	INHABILITADO CCR GTD1449VKZ Ranger 2.2 Duratorq TDCi (Tbo.831157-0002/3/5) MFS(SSW)	SW-1137	115-174[1] // 805511 // 195-565[1] // 1000-010-638T // 235-168[1] // GT14-044B // 256-80[1] // 300001111768	105-448[1] // 225-33[1] // 831157-0002 // 831157-0004 // 831157-0005 // 831157-0007 // 889938-0003 // OEM: FB3Q6K682AB // OEM: FB3Q6K682MA // OEM: FB3Q6K682MC // 805650 // 831157-0003 // TURBO-G550
271-03 #[1]	INHABILITADO CCR JH5/JHJ RHF5 p/06K145702T Golf-AudiTT-A1-A3 MFS(marcasBH/RC)(SSW)	SW-0983-CHRA	115-171[1] // 805631 // 235-06[1] // RHF5-031BR // RHF5-031* // 271-03[1] // SW-0983-CHRA // 256-137[1] // 300005110532	225-09[1] // OEM: 06K145702Q // OEM: 06K145702R // OEM: 06K145702T // OEM: 06K145722G // OEM: 06K145722L // OEM: 06K145722R // OEM: 06K145874C // OEM: 06K145874L // OEM: 06K145874M // OEM: 06L145702D // OEM: 06L145702M // OEM: 06L145702P // OEM: 06L145722B // OEM: 06L145722D // OEM: 06L145722C // OEM: 06L145874D // OEM: 06L145702Q // TURBO-I327S

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
271-03[1]	INHABILITADO CCR JH5/JHJ RHF5 (p/tbo 06K145702T) VW Golf-Audi TT-A1-A3 RC.MFS(SSW)	SW-0983-CHRA	115-171[1] // 805631 // 235-06[1] // RHF5-031BR // RHF5-031* // 256-137[1] // 300005110532 // 271-03 #[1] // SW-0983-CHRA	225-09[1] // OEM: 06K145702Q // OEM: 06K145702R // OEM: 06K145702T // OEM: 06K145722G // OEM: 06K145722L // OEM: 06K145722R // OEM: 06K145874C // OEM: 06K145874L // OEM: 06K145874M // OEM: 06L145702D // OEM: 06L145702M // OEM: 06L145702P // OEM: 06L145722B // OEM: 06L145722D // OEM: 06L145722C // OEM: 06L145874D // OEM: 06L145702Q // TURBO-I327S
271-04[1]	INHABILITADO CCR 830346-0004 NGT13 Peugeot 308 e-THP-Mot.1.2 PureTech3-RC Fun.(SSW)	SW-1263-CHRA // 830346-0004	235-48[1] // 830346-0004 // NGT-004B	185-241[1] // 829754-0001 // 835401-0001 // 836250-0001 // OEM: 9808492680A // OEM: 9810681380C // OEM: 9812723880 // OEM: 9818479380 // 836250-0002 // 8G13-400-N30
271-05[1]	CCR.TD04(49477-09058)BMW Varios/MINI Cooper S Mot.B48A20M0 RC.MFS(SSW)	SW-0910-CHRA // 49477-09058	195-585[1] // 49477-09102 // 1000-050-227T // 235-62[1] // TD04-138BR	49477-02203 // 49477-02204 // 49477-02205 // 49477-02206 // 49477-02207 // 49477-02208 // 49477-02209 // 49477-02210 // 49477-02211 // 49477-02212 // 49477-02213 // 49477-02214 // 49477-02215 // OEM: 11652378903 // OEM: 11652388163 // OEM: 11652403346 // OEM: 11657617527 // OEM: 2378903 // OEM: 2388163 // OEM: 2403346 // OEM: 240334601 // OEM: 761752710
271-06[1]	Conj. Central CZ C15-015 (315015) John Deere Tractor Mot.4045H (SSW)	315015 // SW-1233-CHRA // SW-1233-CHRA-MFS	173-01[1] // 315015 // 256-160[1] // 300040141972	399-0015-015 // 3990015015 // 399-0015-016 // 3990015016 // C15-015-01 // C15-015-02 // C15-015-03 // C15-015-04 // C15-015-05 // C15-015-06 // C15-016-01 // C15-016-02 // C15-016-03 // C15-016-04 // RE530402 // RE531073 // RE531074 // RE531075 // RE531076 // RE532361 // RE533787 // RE535391 // RE536590 // RE542016 // RE548742 // RE548744 // RE548747 // RE548748 // RE548750 // RE548751 // RE548752 // RE548940 // RE548941

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
271-07[1]	INHABILITADO Conj. Central CZ C15-002 (315002) John Deere Tractor Mot.4045H (SSW)	SW-1233-CHRA // 315002	173-03[1] // 315002 // 256-136[1] // 300040141972 // 271-07 F[1] // SW-1233-CHRA-MFS	205-152[1] // 205-152 F[1] // 22-93 B[1] // 399-0015-002 // 3990015002 // 399-0015-003 // 3990015003 // C15-002-01 // C15-002-02 // C15-002-03 // C15-002-04 // C15-002-05 // C15-002-06 // C15-003-01 // C15-003-02 // C15-003-03 // C15-003-04 // C15-003-05 // C15-003-06 // C15-011-02 // C15-011-03 // C15-011-04 // C15-011-05 // C15-011-06 // C15-011-07 // C15-011-08 // C15-011-09 // C15-011-10 // C15-011-14 // C15-011-15 // C15-011-16 // C15-011-17 // C15-029-02 // C15-029-03 // RE528771 // RE528772 // RE529468 // RE529469 // RE530593 // RE531054 // RE531983 // RE532282 // RE532290 // RE533436 // RE533442 // RE534651 // RE536407 // RE536420 // RE537049 // RE537183 // RE538363 // RE538878 // RE538931 // RE539879 // RE544087 // RE545776 // RE548726 // RE548727 // RE548728 // RE548729 // RE548730 // RE548731 // RE548732 // RE548733 // RE548734 // RE548735 // RE548737 // RE548738 // RE548739 // RE548740 // RE548741 // RE548743 // RE548745 // RE548746 // RE548753 // RE548942 // RE548943 // RE548944 // RE566263 // RE567576 // RE567577 // RE568154 // RE548736 // TDTC540303 // TDTC540323 // 5000-090-004

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
271-07 F[1]	INHABILITADO CCR. CZ C15-002 (315002) John Deere Tractor Mot.4045H – RC. MFS (SSW)	SW-1233-CHRA-MFS // 315002	173-03[1] // 315002 // 271-07[1] // SW-1233-CHRA // 256-136[1] // 300040141972	205-152[1] // 205-152 F[1] // 22-93 B[1] // 399-0015-002 // 3990015002 // 399-0015-003 // 3990015003 // C15-002-01 // C15-002-02 // C15-002-03 // C15-002-04 // C15-002-05 // C15-002-06 // C15-003-01 // C15-003-02 // C15-003-03 // C15-003-04 // C15-003-05 // C15-003-06 // C15-011-02 // C15-011-03 // C15-011-04 // C15-011-05 // C15-011-06 // C15-011-07 // C15-011-08 // C15-011-09 // C15-011-10 // C15-011-14 // C15-011-15 // C15-011-16 // C15-011-17 // C15-029-02 // C15-029-03 // RE528771 // RE528772 // RE529468 // RE529469 // RE530593 // RE531054 // RE531983 // RE532282 // RE532290 // RE533436 // RE533442 // RE534651 // RE536407 // RE536420 // RE537049 // RE537183 // RE538363 // RE538878 // RE538931 // RE539879 // RE544087 // RE545776 // RE548726 // RE548727 // RE548728 // RE548729 // RE548730 // RE548731 // RE548732 // RE548733 // RE548734 // RE548735 // RE548737 // RE548738 // RE548739 // RE548740 // RE548741 // RE548743 // RE548745 // RE548746 // RE548753 // RE548942 // RE548943 // RE548944 // RE566263 // RE567576 // RE567577 // RE568154 // RE548736 // TDTC540303 // TDTC540323 // 5000-090-004
271-08[1]	INHABILITADO Conjunto Central HX50 (4027487) Scania 380 - DC1104 (SSW)	SW-0314-CHRA // 4027487	134-22G[1] // 4027487	22-28 D[1] // 1402917 // 1485649 // 1485650 // 1864191 // 3590421 // 3590423 // 3597659 // 3597660 // 3597661 // 4033285 // 4034107 // 5000-020-028B
271-09[1]	INHABILITADO CCR. K03 (p/Tbo.5303 970 0416) Ford Mondeo 2.0 Ecoboost - RC.MFS(SSW)	SW-1475-CHRA	195-575[1] // 1000-030-349T // 235-49[1] // K03-143BR	225-45[1] // 5303 970 0570 // OEM: F2GE9G438BA // OEM: F2GE9G438BC // 5303 970 0416 // TURBO-K209
271-10[1]	INHABILITADO CCR HE200WG Aplicación desconocida (Øm RC 40.8mm / Øm RT 41.4mm) (SSW)	SW-0512-CHRA		

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
271-11[1]	INHABILITADO CCR.GTC4088BKNV(p/Tbo.841805-4)N.Holl.-Cursor 9 8.7L Tier3 RC.MFS(SSW)	SW-1713-CHRA	195-616[1] // 838471-0009 // 1000-010-680 // 277-01[1]	801-01[1] // 801-26[1] // 789500-0002 // 789500-0003 // 789500-0008 // 789500-0009 // 789500-0016 // 789500-0018 // 789500-0020 // 789500-0021 // 841805-0006 // OEM: 504374051 // OEM: 504387517 // OEM: 580139495 // OEM: 5801621755 // OEM: 5802133357 // OEM: 5802463495 // OEM: 5802703202 // 841805-0004 // 789500-0017
271-12[1]	Conjunto central TD04LR6W (49477-09201) BMW F3X LCI (SSW)	49477-09201 // SW-0910-CHRA	49477-09200 // 195-588[1] // 49477-09201 // 1000-050-228T // 235-40[1] // TD04-109BR	49477-02400 // 49477-02401 // 49477-02402 // 49477-02403 // 49477-02406 // 49477-02407 // 49477-02408 // 49477-02450 // 49477-02451 // 49477-02452 // OEM: 239360401 // OEM: 763756305 // OEM: 763756307 // OEM: 763756308 // OEM: 763756310 // OEM: 763756311 // OEM: 763756312 // OEM: 861429201 // OEM: 861429204 // OEM: 861429205
271-13[1]	INHABILITADO Conjunto central 176639 S200 (p/Tbo 177258) John Deere 6068H (SSW)	176639 // SW-1211-CHRA	133-29D[1] // 176639	22-51 B[1] // 172425 // 172433 // 172449 // 172450 // 177262 // RE503056 // RE505247 // RE509434 // RE509435 // RE509532 // RE509533 // RE509534 // RE509535 // RE59883 // RE66992 // RE67318 // SE502173 // SE502208 // 5000-030-021 // RK-S14-1
271-14[1]	INHABILITADO Conjunto central VB10 RHF4H Toyota Corolla 2,0Lts (SSW)	SW-1789-CHRA	178-06B[1] // 220-42[1] // 6-00-0415	22-58 C[1] // 246-124 A[1] // 17201-27020 // 17201-27050 // VA420040 // VA420052 // VB420052 // VC420052 // VD420052 // 5000-080-027 // 200105100368 // VE420052
271-15 F[1]	INHABILITADO CCR.HE551(4030819) Volvo Vs– Mot. D16C E3/MD16 Euro 4 – RC. Fund.(SSW)	4030819 // SW-0164-CHRA	134-21G[1] // 4030819 // 195-615[1] // 1000-020-207T	22-79 E[1] // 2835373 // 2835374 // 2835375 // 2835376 // 2841024 // 3782826 // 3782830 // 4031133 // 4042659 // 4042660 // 4042661 // 4042770 // 4042787 // 4042832 // 4042833 // 4042857 // 4042865 // 4044236 // 4044237 // 4044334 // 4045457 // 4045458 // 8C05-200-M97 // OEM: 11158201 // OEM: 11158202 // OEM: 11158360 // OEM: 11158476 // OEM: 20738574 // OEM: 20745795 // 5000-010-230
271-16[1]	INHABILITADO Conj. central CZ C15-020 (315020) John Deere Tractor Mot.4045H (SSW)	SW-1233-CHRA // 315020	173-02[1] // 315020 // 173-02 Z[1] // 175-01B[1] // 220-55[1] // 9-00-1662A // 256-150[1] // 300040141970 // 271-16 F[1] // SW-1233-CHRA-MFS	22-94 B[1] // C15-020-02 // C15-020-03 // C15-020-04 // C15-020-05 // C15-020-06 // C15-034-01 // C15-034-02 // C15-034-03 // C15-034-04 // C15-034-05 // RE540548 // RE540549 // RE540662 // RE540663 // RE544469 // RE556695 // RE564494 // RE564495 // RE567043 // RE567044 // 5000-090-005

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
271-16 F[1]	INHABILITADO CCR. CZ C15-020 (315020) John Deere Tractor Mot.4045H – RC. MFS (SSW)	315020 // SW-1233-CHRA-MFS	173-02[1] // 315020 // 173-02 Z[1] // 175-01B[1] // 271-16[1] // SW-1233-CHRA // 220-55[1] // 9-00-1662A // 256-150[1] // 300040141970	22-94 B[1] // C15-020-02 // C15-020-03 // C15-020-04 // C15-020-05 // C15-020-06 // C15-034-01 // C15-034-02 // C15-034-03 // C15-034-04 // C15-034-05 // RE540548 // RE540549 // RE540662 // RE540663 // RE544469 // RE556695 // RE564494 // RE564495 // RE567043 // RE567044 // 5000-090-005
271-17[1]	INHABILITADO CCR. 5620 710 0000 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind.TCD2013 RC.Fund.(SSW)	5620 710 0000 // SW-0077-CHRA	1270 710 0007 // 133-11D[1] // 1270 710 0000 // 133-17D[1] // 5620 710 0000 // 195-397[1] // 1000-070-060T // 215-11[1] // TDCG540023 // 256-39[1] // 03001A1292 // 195-602[1] // 1000-070-060	22-51 B[1] // 1270 970 0013 // 1270 970 0018 // 1270 970 0023 // 1270 970 0049 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007 // 5620 970 0008 // 5620 970 0013 // 8S02-200-L43 // OEM: 04907171 // 5000-030-021 // RK-S14-1
271-18[1]	INHABILITADO Conjunto central TBP408 (408105-0352) Iveco 150E20 (SSW)	408105-0352 // SW-0511-CHRA	111-21[1] // 115-31[1] // 805039 // 131-06B[1] // 408105-0352 // 235-206[1] // T4-085	22-01 G[1] // 465403-0001 // 465403-0003 // 465403-0004 // 465425-0002 // 465425-0003 // 465443-0001 // 465443-0002 // 465443-0004 // 465443-0005 // 5000-010-020
273-01[1]	INHABILITADO Conj. central 443854-0145 TA2505 Fiat Iveco Tractor 8035.25.228 (SNB)	443854-0145 // N901088	131-22E[1] // 443854-0145 // 235-201[1] // T2-093	22-27 E[1] // 454163-0002 // OEM: 99462782 // 5000-010-005
273-02[1]	INHABILITADO Conjunto central B2 DESCONOCIDO (SNB)	19B0022		
273-03[1]	INHABILITADO CCR.GT2560NS Iveco Vertis NEF4 4.5 Euro 5 - RC. MFS(SNB)	N020388	433289-0158 // 754852-0082 // 131-41F[1] // 433289-0251 // 258-08[1] // TBS-02G-2230 // 144-01[1] // 805666 // BC.0552 // 235-160[1] // GT22-011 // 256-165[1] // 300001122015	246-121[1] // 246-154 F[1] // 246-154 G[1] // 22-13 H[1] // 702989-0003 // 797648-0001 // 878998-0001 // OEM: 4891639 // OEM: 504094261 // OEM: 504379020 // OEM: 5802746681 // 878998-0003 // 200101121636 // 702989-0006 // 5000-010-066
273-04[1]	INHABILITADO Conjunto central 712371-0117 GTA5008 Caterpillar Vs.(SNB)	712371-0117 // 19G0314	712371-0204 // 111-75[1] // 712371-0117 // 215-29[1] // TDCG540305 // 235-150[1] // GTA-015 // 277-02[1] // SY02-1051-01X // 277-02 F[1]	801-57 F[1] // 10R2301 // 239-9988 // 252-0633 // 274-6295 // 274-6296 // 284-2711 // 732430-0003 // 739558-0001 // 739558-0002 // 750058-0001 // 750058-0002 // 750525-0010 // 750525-0011 // 750525-0020 // 750525-0029 // OEM: CH1-1946 // 750525-0021
273-05[1]	INHABILITADO Conjunto cent. 313737 S1B Tractor John Deere 4045T 4.5 lts 90 HP (SNB)	313737 // N901235	133-06E[1] // 313737 // 235-233[1] // S1-013 // 256-66[1] // 300003121017	22-40 D[1] // 1153 970 0093 // 313297 // 313798 // 315277 // 316101 // RE71550 // 5000-030-016
275-01[1]	INHABILITADO CCR. HE400VG p/Tbo. 3781138 Cummins Mot. 6CYL EURO 4 – RC MFS (SXU)	XKT-3781138	235-69[1] // HE4-000B // 276-02[1] // CHRA-3781137	43-30AB[1] // 2841944 // 2841945 // 2881973 // 3769714 // 3769715 // 3775126 // 3775128 // 3781137 // 3781138 // 3798558 // 3798559 // 5359588 // 5359599 // 805411 // 3787597 // AC-H015-1E // AC-H015-8EFB

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
275-02[1]	INHABILITADO Conjunto central HX80M (4027408) Cummins Varios Marino (SXU)	4027408 // XKT-4027408	195-659[1] // 4027408 // 1000-020-194 // 258-37[1] // TBS-02H-2993 // 275-02 V[1] // XKT-4027408	3594139 // 3594140 // 3594141 // 3594142 // 3594172 // 3594174 // 3594175 // 3596959 // 3596960 // 3596961 // 3596962 // 3596963 // 3596964 // 3767946 // 3767947 // 3769994 // 3769995 // 3800907 // 3800908 // 3804698 // 3804699 // 4025301 // 4025302 // 4025303 // 4033440 // 4033483
275-02 V[1]	INHABILITADO CCR HX80M (4027408) Cummins (RT c/alabes levemente doblados) (SXU)	XKT-4027408 // 4027408	275-02[1] // 4027408 // XKT-4027408 // 195-659[1] // 1000-020-194 // 258-37[1] // TBS-02H-2993	3594139 // 3594140 // 3594141 // 3594142 // 3594172 // 3594174 // 3594175 // 3596959 // 3596960 // 3596961 // 3596962 // 3596963 // 3596964 // 3767946 // 3767947 // 3769994 // 3769995 // 3800907 // 3800908 // 3804698 // 3804699 // 4025301 // 4025302 // 4025303 // 4033440 // 4033483
275-03[1]	INHABILITADO CCR 715432-0060 GT3576S Volvo VM270/330 ES MWM 6,12TCE E5 MFS (SXU)	715432-0060 // XKP-796155	715432-0061 // 195-432[1] // 715432-0060 // 1000-010-560T // 256-152[1] // 300001160386	22-98 B[1] // 796155-0001 // 796155-0002 // 796155-0003 // 796155-0005 // 796155-0006 // 796155-0007 // 796155-0009 // OEM: 7000523C1 // OEM: 7000523C3 // OEM: 7000523C5 // OEM: 7002103C1 // OEM: 7002103C4 // OEM: 7007056C1 // 5000-010-212
275-04[1]	INHABILITADO CCR 807481-0034 GT3576S Volvo VM270/330 ES-MWM 6,12 TCE E5-RC MFS(SXU)	XKP-807481-0034 // 807481-0034	235-51[1] // 807481-0034 // GT35-021B // 256-151[1] // 300001160389	22-98 B[1] // 796155-0001 // 796155-0002 // 796155-0003 // 796155-0005 // 796155-0006 // 796155-0007 // 796155-0009 // OEM: 7000523C1 // OEM: 7000523C3 // OEM: 7000523C5 // OEM: 7002103C1 // OEM: 7002103C4 // OEM: 7007056C1 // 5000-010-212
276-01[1]	INHABILITADO Conjunto central HY40V (4034044) Iveco Motor Cursor 8 (SYT)	4034044	134-01LQ[1] // 4034044 // 134-01LQR[1] // 235-318 Q[1] // HY40-003	205-170 Q[1] // 34-69DB[1] // 3594774 // 3594910 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3596821 // 3598518 // 3773780 // 3791425 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043509 // 4043510 // 4043513 // 4043514 // 4046929 // 4046930 // 4046931 // 4046932 // OEM: 05003413360 // OEM: 05040143080 // OEM: 05040172250 // OEM: 05040323220 // OEM: 05042521460 // OEM: 05042521480 // OEM: 05042522340 // OEM: 05042522350 // OEM: 500341336 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235 // 3598517 // 4046928 // TDTC540332 // 3772495 // AC-H007

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
276-02[1]	INHABILITADO CCR.HE400VG P/Tbo.3781138 Cummins 6CylEURO 4–RC MFS(S/arand. G.V)(SYT)	CHRA-3781137	275-01[1] // XKT-3781138 // 235-69[1] // HE4-000B	43-30AB[1] // 2841944 // 2841945 // 2881973 // 3769714 // 3769715 // 3775126 // 3775128 // 3781137 // 3781138 // 3798558 // 3798559 // 5359588 // 5359599 // 805411 // 3787597 // AC-H015-1E // AC-H015-8EFB
276-03[1]	INHABILITADO CCR B01G (p/Tbo. 1639 970 0016) Hyu. Tucson TL Mot.G4FJ -RC. MFS (SYT)	YT077-003-A	805683 // 195-603[1] // 1000-030-277T // 235-149[1] // B0-003B // 256-148[1] // 300002102032	1639 970 0010 // 1639 970 0016 // OEM: 28231-2B760 // OEM: 28231-2B810 // OEM: 28500-2B760
276-04[1]	INHABILITADO Conj.cent. IS38 JHJ Golf GTI MK7 – Audi A3 Rda. Comp. MFS (SYT)	S063-003-A	115-162[1] // 805632 // 215-19[1] // TDCG540249 // 258-10[1] // TBS-02I-1655X // 195-610[1] // 1000-040-209T // 235-153[1] // RHF5-033BR // 256-83[1] // 300005121959	205-136 F[1] // 22-136 B[1] // 185-302[1] // OEM: 06K145722A // OEM: 06K145722S // OEM: 06K145725S // OEM: 06K145874P // OEM: ES3086203 // 805976 // OEM: 06K145722T // TDTC540257 // RK-I27-1R // 8I05-400-Q02
276-05[1]	INHABILITADO CCR GTD2056VZK F.Ranger 3,2 Duratorq TDCi EURO6 (Tbo.822182-0004)(SYT)	YT097-003	195-446[1] // 1000-010-591T // 115-184[1] // 805664 // 195-446 R[1] // 235-39[1] // GT20-070B // 256-123[1] // 300001120468	185-160[1] // 225-04[1] // 22-112 C[1] // 805916 // 822182-0005 // 822182-0007 // 822182-0008 // 822182-0009 // 822182-0010 // 822182-0011 // 822182-0013 // 822182-0014 // 889939-0001 // OEM: FB3Q6K682DB // OEM: FB3Q6K682DD // OEM: FB3Q6K682DE // OEM: FB3Q6K682DF // OEM: FB3Q6K682PA // OEM: FB3Q6K682PB // OEM: FB3Q6K682PC // OEM: FB3Q6K682PD // OEM: FB3Q6K682PE // 822182-0004 // 8G20-300-H13 // 889939-0003 // TURBO-G450S // 5000-010-241
276-06[1]	INHABILITADO Conj. cent. TD03L08G4.8 (49131-08211) Volvo S80/XC90 Mot. 2.8 L (SYT)	D370-003-A // 49131-08211	49131-08210 // 171-72[1] // 49131-08211 // 1401403905 // 235-172[1] // TD03-003	49131-05100 // 49131-05101 // 49131-05110 // 49131-05111 // 49131-05150 // 49131-05151 // 49131-05160 // 49131-05161 // OEM: 1275733 // OEM: 30650210 // OEM: 8601455 // OEM: 8602862 // OEM: 8602933 // OEM: 8658624 // OEM: 9471564
276-07[1]	INHABILITADO CCR. HT10-18 (p/Tbo. 14411-7F411) Nissan Terrano II 2.7 TDi 4WD (SYT)	YT100-003	215-35[1] // TDCG540340	205-162[1] // OEM: 14411-7F411 // TDTC540334
276-08 P[1]	CCR. TC05 (49168-08020) Mitsubishi Pajero / L300 2.3 – PROTOTIPO (SYT)	49168-08020 // YT108-003		49168-01200 // 49168-01201 // 49168-01202 // 49168-01500 // 49168-01510 // OEM: MD017658 // OEM: MD075015
276-09[1]	INHABILITADO CCR 49477-08801 TD04L10-09TVT Chevrolet Cruze–Captiva 2.0–130HP(SYT)	YT015-003-A // 49477-08801	49477-08800 // 256-15[1] // 49477-08801 // 03001A2214 // 235-163[1] // TD04-VG11	205-132[1] // 225-66[1] // 246-95[1] // 49477-01500 // OEM: 25184398 // OEM: 25185864 // OEM: 25185866 // OEM: 25187701 // OEM: 25187703 // OEM: 25194653 // 49477-01510 // TDTC540237 // TURBO-M068 // 200406110493

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
276-10[1]	INHABILITADO CCR 712371-0145 GTA4702BNS Scania 164 15.6Lts DC1604 Euro III (SYT)	712371-0145 // YT111-003-A	276-10 V[1] // 712371-0145 // YT111-003-A // 235-98[1] // GTA-016	22-100 B[1] // 715735-0001 // 715735-0013 // 715735-0014 // 715735-0015 // 715735-0016 // 715735-0017 // 779359-0001 // OEM: 10572766 // OEM: 10572827 // OEM: 1540738 // OEM: 1540739 // OEM: 1720111 // OEM: 1753587 // OEM: 1753588 // OEM: 1756217 // OEM: 1756218 // OEM: 1756220 // OEM: 1865358 // OEM: 18653580 // OEM: 5722764 // OEM: 572761 // OEM: 572762 // OEM: 572763 // OEM: 572764 // OEM: 572766 // OEM: 572827 // 5000-010-191
276-10 V[1]	INHABILITADO CCR 712371-0145 GTA4702BNS Scania164 DC1604(Álabe lev. doblado)(SYT)	YT111-003-A // 712371-0145	235-98[1] // 712371-0145 // GTA-016 // 276-10[1] // YT111-003-A	22-100 B[1] // 715735-0001 // 715735-0013 // 715735-0014 // 715735-0015 // 715735-0016 // 715735-0017 // 779359-0001 // OEM: 10572766 // OEM: 10572827 // OEM: 1540738 // OEM: 1540739 // OEM: 1720111 // OEM: 1753587 // OEM: 1753588 // OEM: 1756217 // OEM: 1756218 // OEM: 1756220 // OEM: 1865358 // OEM: 18653580 // OEM: 5722764 // OEM: 572761 // OEM: 572762 // OEM: 572763 // OEM: 572764 // OEM: 572766 // OEM: 572827 // 5000-010-191
276-11 F[1]	CCR. B03G (1855 710 0501) Merces Benz A 45 AMG M133MFA - RC.MFS(SYT)	1855 710 0501 // S090-003-A	220-23[1] // 1855 710 0501 // 2-00-1142 // 256-113[1] // 300012130986 // 235-162[1] // B03-002	1855 970 0002 // 1855 970 0009 // 1855 970 0010 // 1855 970 0013 // OEM: 1330900280 // OEM: 1330900480
276-12 F[1]	INHABILITADO Conj. central K26 (0021) Volvo Penta TAMD40 3,48L(RC Øm 46,2mm)(SYT)	S125-003-A // 5326 710 0021		OEM: 3802033 // OEM: 845294
277-01[1]	INHABILITADO CCR.GTC4088BKNV(p/Tbo.841805-4)N.Holl-Cursor 9 8.7L Tier3 RC.MFS(SXI)		271-11[1] // SW-1713-CHRA // 195-616[1] // 838471-0009 // 1000-010-680	801-01[1] // 801-26[1] // 789500-0002 // 789500-0003 // 789500-0008 // 789500-0009 // 789500-0016 // 789500-0018 // 789500-0020 // 789500-0021 // 841805-0006 // OEM: 504374051 // OEM: 504387517 // OEM: 580139495 // OEM: 5801621755 // OEM: 5802133357 // OEM: 5802463495 // OEM: 5802703202 // 841805-0004 // 789500-0017
277-02[1]	INHABILITADO Conjunto central 712371-0117 GTA5008 Caterpillar Vs. (SXI)	712371-0117 // SY02-1051-01X	712371-0204 // 111-75[1] // 712371-0117 // 273-04[1] // 19G0314 // 277-02 F[1] // 215-29[1] // TDCG540305 // 235-150[1] // GTA-015	801-57 F[1] // 10R2301 // 239-9988 // 252-0633 // 274-6295 // 274-6296 // 284-2711 // 732430-0003 // 739558-0001 // 739558-0002 // 750058-0001 // 750058-0002 // 750525-0010 // 750525-0011 // 750525-0020 // 750525-0029 // OEM: CH1-1946 // 750525-0021

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
277-02 F[1]	INHABILITADO Conjunto central 712371-0117 GTA5008 Caterpillar Vs.- RC. MFS (SXI)	712371-0117	712371-0204 // 111-75[1] // 712371-0117 // 273-04[1] // 19G0314 // 215-29[1] // TDCG540305 // 235-150[1] // GTA-015 // 277-02[1] // SY02-1051-01X	801-57 F[1] // 10R2301 // 299-9988 // 252-0633 // 274-6295 // 274-6296 // 284-2711 // 732430-0003 // 739558-0001 // 739558-0002 // 750058-0001 // 750058-0002 // 750525-0010 // 750525-0011 // 750525-0020 // 750525-0029 // OEM: CH1-1946 // 750525-0021
278-01[1]	INHABILITADO CCR.JHJ(p/tbo.06L145721A)Audi A4 2,0 TFSI–VW Golf 2,0 TSI- RC.MFS(SIM)	I01010000	805680 // 195-619[1] // 1000-040-202T // 235-66[1] // RHF4-059BR	108-27[1] // 185-266[1] // 9VA08 // F41CEG-SR030B // OEM: 06K145701N // OEM: 06L145654 // OEM: 06L145654A // OEM: 06L145654C // OEM: 06L145654CV // OEM: 06L145654D // OEM: 06L145654DX // OEM: 06L145654EV // OEM: 06L145654F // OEM: 06L145654G // OEM: 06L145654GX // OEM: 06L145701 // OEM: 06L145701A // OEM: 06L145701AX // OEM: 06L145701B // OEM: 06L145701C // OEM: 06L145701D // OEM: 06L145701DX // OEM: 06L145701E // OEM: 06L145701EX // OEM: 06L145701F // OEM: 06L145701FV // OEM: 06L145701FX // OEM: 06L145701G // OEM: 06L145701GV // OEM: 06L145701GX // OEM: 06L145701H // OEM: 06L145701HV // OEM: 06L145701HX // OEM: 06L145701J // OEM: 06L145701JV // OEM: 06L145701JX // OEM: 06L145701K // OEM: 06L145701KV // OEM: 06L145701KX // OEM: 06L145701L // OEM: 06L145701LV // OEM: 06L145701LX // OEM: 06L145721C // OEM: 06L145722N // OEM: 06L145722T // OEM: 06L145722G // OEM: 06K145713H // 8I04-400-L66 // OEM: 06L145721G
279-01[1]	INHABILITADO CCR. GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq EV (p/Tbo. 787556-0024) (SHD)	CHRA-787556-0024	131-11L[1] // 131-11LR[1] // 195-597[1] // 1000-010-467 // 235-219[1] // GT17-060-1	22-13 H[1] // 787556-0024 // OEM: BK3Q 6K682DA // OEM: BK3Z 6K682T // 5000-010-066
280-01[1]	INHABILITADO Conjunto central HE200FG (3776605) Dongfeng – Cummins 4BTA (SHJ)	3776605	134-02J[1] // 3776605 // 215-32[1] // TDCG540321	801-23[1] // 22-99 B[1] // 205-156[1] // 3794519 // 5326136 // 5326138 // 3794518 // 5000-020-112 // TDTC540313
280-02 F[1]	INHABILITADO Conj. cent. HX55W (4032834) Cummins QSM4 TIER 3 (RC. Fundida)(SHJ)	4032834	801830 // 215-30[1] // 4032834 // TDCG540307 // 235-259[1] // HX5-117B	205-150[1] // 205-66[1] // 4037085 // 4037088 // 4037089 // 4037631 // 4037632 // 4037633 // 4037634 // 4037636 // 4039069 // 4039070 // 4089855 // 4089857 // 4089861 // 4089862 // 4089863 // 4089886 // 806187 // 4037084 // TDTC540296 // 4037635 // TDTC540048

DIESEL LIDER S.R.L.

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
280-03[1]	INHABILITADO Conjunto central 4027213–3594856 HX30W Ford F100 (SHJ)	4027213 // 3594856	4027097 // 114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 4027065 // 4031348 // 1000-020-130 // 197-30[1] // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 256-33[1] // 03001A1773 // 258-15[1] // TBS-02H-0002	185-181[1] // 185-188[1] // 205-25[1] // 246-05[1] // 22-32 C[1] // 3590493 // 3590494 // 3592318 // 3592317 // 4040382 // 8C03-200-D62 // 3592315 // 4040353 // TDTC540128 // TO-TURBO-4040382* // 03002840* // 200104150051 // SL08001 // 5000-020-021 // 5000-020-022*
291-01[1]	INHABILITADO Conjunto central HX55W (4027471) Cummins varios – Industrial (SSM)	4027471	134-28G[1] // 4027471	22-50 B[1] // 3593597 // 3593598 // 3593599 // 3593600 // 3593606 // 3593607 // 3775178 // 3775179 // 4024963 // 4024964 // 4024967 // 5000-020-023
811-01[1]	CCR 712371-0073 GTA500201BS Caterpillar–Perkins Industrial-ALTERNATIVO	712371-0073	710270-0058 // 10R4628 // 10R8222 // 268-0183 // 710270-0070	801-03[1] // 223-1469 // 739557-0001 // 739558-0001 // 750159-0002 // 750159-0003 // 750159-0006 // 750159-0008 // OEM: CH11218 // 701756-0013
811-02[1]	INHABILITADO Conj. central HE431V (4034046) Iveco Cursor 8 – Euro 4 - ALTERNATIVO	4034046	4034040 // 235-311 Q[1] // 4034046 // HE4-048	801-06[1] // 34-69DB[1] // 3791416 // 4033197 // 4041256 // 4041258 // 4043498 // 4046953 // 4046954 // 4046955 // 5322527 // OEM: 05042692800 // OEM: 05042692810 // OEM: 504139767 // OEM: 504182773 // OEM: 504269280 // OEM: 504269281 // 3773765 // 3772495 // AC-H007
811-03[1]	INHABILITADO Conj.cent.VB36/VB22 RHV4 Toyota Landcruiser 1VD-FTV – ALTERNATIVO	300005101909	RHF4-041 // 195-642[1] // 1000-040-214	185-317[1] // 22-58 D[1] // 17201-51020 // V41VEDS0080B // V41VEDS0080G // VBD20026 // VCD20026 // VDD20026 // VED20026 // 17201-51021 // VAD20080 // VBD20080 // VCD20080 // VDD20080 // VED20080 // 8I04-300-M91 // VAD20026 // 5000-080-026
811-04[1]	CCR.702010-0008 GTP38 F.Navistar–Powerstroke F-Serie 7,3L ALTERNATIVO	702010-0008	702010-0005	185-230 Q[1] // 702011-0008 // 702011-0009 // 702011-0011 // 702012-0007 // 702012-0008 // 702012-0010 // 702012-0011 // 702012-0012 // 702014-0007 // 702014-0008 // 702014-0013 // 702014-0014 // 702014-0016 // 706447-0003 // 706447-0004 // 706448-0004 // 706448-0005 // OEM: 1831383C92 // OEM: 1831383C93 // OEM: 1831383C94 // OEM: 1831450C94 // 702012-0006 // 8G38-200-140

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
811-05[1]	Conj.cent. HE400VG Cummins ISX 15,0Lts. Sin actuador (ALTERNATIVO)			801-29[1] // 801-30[1] // 2841220 // 2841221 // 2841222 // 2881807 // 2882004 // 3768191 // 3768194 // 3773561 // 3773562 // 3773566 // 3773569 // 3783568 // 3792584 // 3792586 // 5501254 // 5501255 // 5501267 // 5501278 // 5501312 // 5501313 // 5501314 // 5501465 // 5502825 // 2882111 // 5501256
811-06[1]	INHABILITADO CCR B2US 1270 710 0036 Case – New Holland - Iveco NEF 6 – ALT.	1000-070-114 // 1270 710 0036	235-268[1] // 1270 710 0036 // B2-057	801-05[1] // 22-97 B[1] // 1270 970 0163 // 1270 970 0165 // 1270 970 0228 // 1270 970 0233 // 1270 970 0235 // 1270 970 0236 // 1270 971 0235 // 1270 972 0235 // OEM: 5801630957 // OEM: 5801630965 // OEM: 5801630974 // OEM: 5801630978 // OEM: 5801964538 // OEM: 5801964542 // OEM: 5801964543 // OEM: 5801977882 // OEM: 5802010706 // OEM: 5802017543 // 1270 970 0237 // 5000-040-139
811-07[1]	INHABILITADO Conj.central GTB1752V Hyundai Santa Fe 2,0 CRDI 150HP – ALTERNATIVO		195-464[1] // 1000-010-556	185-243[1] // 796017-0002 // 796017-0003 // 796017-0007 // OEM: 28231-2F700 // OEM: 28231-2F701 // 796017-0008 // 8G17-300-N56
811-08[1]	Conjunto central TL7501 (448527-0001) Caterpillar D9R ALTERNATIVO	448527-0001		801-54[1] // 0R6328 // 0R6369 // 466271-0002 // 4P8730 // 6I1338 // 466271-0001
811-09[1]	Con.cen.TDO4HL-15T/6 (49189-08526) Saab 2.3/2.5 motor B235R(ALT.– SJR)	49189-08526 // 1000-050-120	49189-08525	801-56[1] // 49189-01700 // 49189-01810 // 49189-01820 // 49189-01830 // 49189-01850 // OEM: 55559825 // OEM: 9172180 // 49189-01800 // 8M04-400-234
811-10[1]	CCR 807481-0022 GTC3576D Perkins T3i / Caterpillar 535D-950L C7.1(SJT)	807481-0022 // 1-00-3199X		435-4500 // 823108-0008 // 823108-0009 // 823108-0012 // 823108-0013
811-11[1]	Conj.cent.49377-08380 TD04L6-15TK31-8.5T Renault Vs. 2,0Lts – ORIGINAL	49377-08380		49377-07325 // OEM: 144106938R // OEM: 144109252R // OEM: 144115230R // OEM: 8200940802 // OEM: 1545281
811-12[1]	INHABILITADO Conjunto central 801870 MP350c / HE500WG Volvo B11R Euro 5 (MPO)	801870	235-303[1] // HX5-064B	801-84[1] // 3767796 // 3767797 // 3782827 // 3790522 // 3797883 // 4031181 // 5322485 // 5459984 // 5644595 // OEM: 21430250 // 805540
811-13[1]	CCR 730892-0066 GT3788LVA Isuzu - GMC DURAMAX 7.8 V8 (DIESEL LIDER)	730892-0066	1000-010-283 // 730892-0060 // 730892-0094 // GT37-032	737955-0003 // 737955-0005 // 737955-0006 // 737955-0007 // 737955-0008 // 737955-0009 // OEM: 1JX0218700 // OEM: 8976021026 // OEM: 8976024982 // OEM: 8976024983 // OEM: 8976024984 // OEM: 8976024985 // OEM: 97602498

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
811-14[1]	Conjunto Central RHF4 Mercedes Benz M276 Lado Derecho (JRONE)	1000-040-205T		801-74[1] // 9V417 // AL0075Q21 // F41CAY-SR073 // F41CAY-SR073B // F41CAY-SR073BN // OEM: A2760901480 // OEM: A2760902880 // OEM: A2760903280 // OEM: A2760904080 // 8I04-40M-M19 // AL0075Q06
811-15[1]	Conjunto central K28-3270 (0018) Deutz BF12L413F (SSL)	300002170636 // 5328 710 0018	5328 970 7067	801-79[1] // OEM: 02422138 // OEM: 02422139 // OEM: 02423658 // OEM: 02522140 // OEM: 02522141 // OEM: 02522778 // OEM: 04180173 // OEM: 04180174 // OEM: 04180178 // OEM: 04180179 // OEM: 04180181 // OEM: 04180183 // 200002170223 // 5328 970 7067
811-16[1]	Conjunto central K27-3467 (0057) Volvo – Marino – TAMD61/71 (SKE)	5327 710 0057 // K27-094	5327 710 0102	5327 970 6414 // 5327 970 6704 // 5327 970 6730 // 5327 970 6739 // 5327 970 6787 // 5327 970 6790 // 5327 970 6792 // 5327 970 6793 // 5327 970 6795 // 5327 970 6798 // OEM: 51.09100-7609 // OEM: 51.09100-7610 // OEM: 848275 // OEM: 848276 // OEM: 864878 // OEM: 865334 // OEM: 93.21200-6218 // OEM: 93.21200-6227 // TURBO-K412
811-17[1]	Conj.cent.TF035HL6b (49135-08450) Mitsubishi ASX/RVR 4N13 2.2LD (SJR)	49135-08450 // 1000-050-198B	300006110931 // TF035-VG8	49335-01000 // 49335-01001 // 49335-01002 // 49335-01003 // OEM: 1515A185
812-01[1]	Conjunto central K26-2664 (0501) VM Mercruiser Marino motor HR92-9HT	5326 710 0501	5326 710 0011 // K26-016	5326 970 6420 // 5326 970 6452 // 5326 970 6453 // 5326 970 6455 // 5326 970 6491 // 5326 970 6493 // OEM: 35240017A // OEM: 35240025A // OEM: 35240030A // OEM: 35242011B // OEM: 35242064F // OEM: 3802033 // OEM: 845294
812-02[1]	Conjunto central HX60 3575171 Volvo FH16 Truck / D16A – TD160	3575171	HX6-003	1556645 // 1556646 // 1556728 // 1556916 // 1556917 // 1556918 // 1556919 // 3534181 // 3534182 // 3536868 // 3590052 // 3590053 // 3590054 // 3590055 // 3590056 // 3590057 // 3590058 // 3590059 // 4031139 // 4031140 // 4031141 // 4031142 // 8112654 // 8112655
812-03[1]	Conj.cent.S2D (314318) Excavadora Komatsu PC200-6 PC210LC-6 / S6D95L-1	314318	S2-081	314334
812-04[1]	Conj.cent. S300BV123 (478709) John Deere – Tractor 8430 – Motor 6090H	478709		1370 970 0004 // 1370 970 0012 // 175938 // 175970 // 177156 // 177330 // 177332 // 177336 // 178730 // 178731 // 178748 // 178758 // 478731 // 478758 // DZ108131 // RE523632 // RE523898 // RE534516 // RE535690 // RE535691 // RE535693 // RE535701
812-05[1]	Conjunto central 446346-0007 T350-04 John Deere 6068H	446346-0007		466007-0012 // 471050-0009 // 471050-0029 // 471050-0032

DIESEL LIDER

DIESEL LIDER S.R.L.
Logística en Turboalimentadores

Av. Juan B. Justo 2224 - Bº Pueyrredón
C.P. X5001GXN - Córdoba - Argentina
Tel +54 (351) 422 7861 / Fax: +54 (351) 424 8876
email: diesellider@diesellider.com.ar
www.diesellider.com.ar

MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
812-06[1]	Con.Cen. B2G(1270 710 0013) Volvo-Deutz / D7E-TCD2013L6 Euro5 / 7,2Lts	1270 710 0013		1270 970 0048 // 1270 970 0060 // OEM: 04908915 // OEM: 04910544 // OEM: 21470983

DIESEL LIDER SRL