

DIESEL LIDER S.R.L.

AV. JUAN B. JUSTO 2224
B° PUEYRREDÓN
X5001GXN CÓRDOBA
REP. ARGENTINA

TEL.: 00 54 351 422 7861
FAX.: 00 54 351 424 8876
e-mail: diesellider@diesellider.com.ar

Estimado Sr. Cliente:

TURBOS Y CONJUNTOS CENTRALES ROTANTES IMPORTADOS

DIESEL LIDER S.R.L. informa que todos los turbos y conjuntos centrales rotantes provistos por esta firma que provengan de distintos países y que por su origen no se encuentren encuadrados dentro de una red de distribución que contemple coberturas sobre la garantía del producto, carece totalmente de amparo por los desperfectos o fallas que el mismo pudiera presentar.

Corresponde decir que DIESEL LIDER S.R.L. toma todos los recaudos necesarios para asegurar que el elemento entregado sea NUEVO (excepto los indicados expresamente como Reman) y ORIGINAL, por lo que debe existir total tranquilidad sobre el material entregado, quedando por último la responsabilidad que la firma pone en cada una de sus intervenciones. Solicitamos tomar especial precaución para evitar todos los defectos y problemas que pueden ser producidos en el momento de la colocación.

MONTAJE DE CONJUNTOS CENTRALES ROTANTES

DIESEL LIDER S.R.L. informa que todas las fallas que puedan producirse al montar un CONJUNTO CENTRAL ROTANTE NUEVO y que sean originadas por alguna deficiencia en el estado de las carcazas, válvula Waste Gate o cualquier otro elemento interviniente que sea readaptado del turbo usado, quedan fuera de reclamo o garantía.

Rogamos prestar especial atención en los turbos pequeños (T2, T15, K03, K14, RHB4/5, etc.), en las deformaciones que sufren las carcazas de turbina a partir de las fisuras, y de los roces que sufren los alojamientos de la rueda compresora y rueda de turbina, que dejan surcos y crestas que deben ser acondicionadas correctamente.

Solicitamos tomar especial precaución para evitar todos los defectos y problemas que pueden ser producidos en el momento de la colocación

Atentamente.

DIESEL LIDER S.R.L.