


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
<b>TURBOS</b>				
101-100[1]	709836-0001/0004 Turbo Nuevo Garrett GT1852V M.B. Sprinter	709836-0004 // 709836-0001	709836-0005 // 5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // 101-100 A[1] // 709836-0004 // 709836-0001 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 201-12[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 185-08[1] // JR-38** // JR-038* // 8G17-300-038 // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1]	131-11G[1] // 172-18[1] // 195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // 703890-0044 // 100-00025-500 // 1000-010-114
101-104[1]	713517-0016 Turbo Nuevo Garrett GT1749V F. Focus TDCi	713517-0016	713517-0003 // 713517-0004 // 713517-0005 // 713517-0006 // 713517-0007 // 713517-0008 // 713517-0009 // 713517-0010 // 713517-0011 // 713517-0012 // 713517-0015 // OEM: 1SQ6K682AL // 185-54[1] // 802418-0001 // 8G17-30M-992	131-14G[1] // 195-156[1] // 433395-0046 // 1000-010-102
101-106 A[1]	<b>INHABILITADO</b> 721164-0010 Turbo Reman Garrett GT1749V Toyota RAV4		721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 101-132[1] // 801891-0002 // 188-08[1] // 204-03[1] // 243-12[1] // 721164-0010 // 03001-169	195-141[1] // 1102017901 // 701864-0020 // 1000-010-118 // 1000-010-118B*
101-107[1]	<b>INHABILITADO</b> 708639-0010 Turbo nuevo Garrett GT1749V R.Laguna-R. Meg.-Volvo S40	708639-0010	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 101-107 A[1] // 708639-0010 // 185-11[1] // JR-301* // 8G17-300-301 // 190-02[1] // 708639-0010 SSH // 202-09[1] // 162-03[1] // 900-00024-000	195-19[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 703890-0302 // 1000-010-046
101-108[1]	717371-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2556S Ford F250 MWM 6cil.TCA 3.0lts	717371-0001	OEM: 9.0529.20.1.0077 // 105-73[1] // 805101 // 109-09[1]	451298-0028
101-109[1]	708366-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Land Rover Freelander 2.0 Lts.	708366-0005	708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 708366-0006 // 708366-0007 // OEM: 7781450B // OEM: 7781450C03 // OEM: 77814759 // OEM: 7781475C03 // OEM: 77814769 // OEM: 7781476C03 // OEM: LR006108 // OEM: LR008839 // OEM: STC4546 // OEM: STC4547 // 185-59[1] // 708366-0005 // 8G17-300-265	131-16G[1] // 195-240[1] // 706287-0002 // 1000-010-332

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-110[1]	753420-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1544V Citroen C4-C5 /Ford Focus	753420-0005	OEM: 9663199280 // 740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 101-110 A[1] // 753420-0005 // 185-12[1] // JR-310* // 8M02-200-886 // 8G15-300-310 // 202-01[1] // 101-105[1] // 750030-0002 // 101-105 A[1] // 750030-0002 POST TEST	131-02G[1] // 195-18[1] // 706287-0990 // 1000-010-108
101-110 A[1]	<b>INHABILITADO</b> 753420-0005 Turbo Reman Garrett GT1544V Citroen C4-C5 /F. Focus	753420-0005	OEM: 9663199280 // 740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 185-12[1] // 753420-0005 // JR-310* // 8M02-200-886 // 8G15-300-310 // 202-01[1] // 101-105[1] // 750030-0002 // 101-105 A[1] // 750030-0002 POST TEST // 101-110[1]	131-02G[1] // 195-18[1] // 706287-0990 // 1000-010-108
101-111[1]	<b>INHABILITADO</b> 756047-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Peug.207-307-407/C4-C5	756047-0005	753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // OEM: 0375K8 // OEM: 0375K9 // OEM: 9682778680 // 101-111 A[1] // 756047-0005 // 101-112 A[1] // 753556-0006 // 101-112 AF[1] // 185-113[1] // 8G17-300-371	131-03G[1] // 195-67[1] // 1000-010-189
101-113[1]	<b>INHABILITADO</b> 724930-0008 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Audi A3 - VW Golf Tdi 2.0 Lts	724930-0008	724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0010 // OEM: 903G253014H // 184-18[1] // 724930-0008 // 185-15[1] // JR-353* // 8G17-30M-353 // 204-01[1] // 101-113 A[1]	131-10G[1] // 172-13[1] // 195-23[1] // 802906 // 703890-0123 // 703890-0160 // 100-00035-500 // 1000-010-253
101-114[1]	<b>INHABILITADO</b> 750431-0012 Turbo Nuevo Garrett GT1749V BMW 320d (=717478-0001)	750431-0012	717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 202-03[1] // 750431-0012 // 202-03 B[1] // 209-01[1] // 185-45[1] // 8G17-300-303	195-22[1] // 1000-010-044 // 703890-0136
101-115[1]	<b>INHABILITADO</b> 466334-0002 Turbo Nuevo Garrett TA3401 4cil. John Deere 300 Series	466334-0002	466334-0004 // 204-29[1] // 466334-0002 // 241-04 F[1] // OKSA0007	131-03C[1] // 409172-0053
101-116 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> 754743-0001 Turbo Nuevo Garrett GT25 Ford Ranger 3,0 162cv. OP2	754743-0001	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 754743-0002 // 105-389[1] // 805323 // 182-10[1] // 754743-0001 // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 204-17[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 101-116[1]	195-146[1] // 131-23F[1] // 1000-010-373 // 433289-0238

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-117[1]	728989-0018 Turbo Nuevo Garrett GT2260V BMW X3 - 330 d	728989-0018	728989-0001 // 728989-0003 // 728989-0007 // 728989-0009 // 728989-0010 // 728989-0015 // 728989-0016 // 728989-0019 // OEM: 11657790328 // OEM: 7790328K // F-101-01[1]	195-258[1] // 4102022910 // 1000-010-136
101-118[1]	751851-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1646V Golf-A3 TDI-Touran TDI	751851-0001	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // OEM: 038253016K // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 221-01[1] // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8E39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 751851-0004 // 205-85[1] // TDTC540061 // 208-15[1] // 233-9534 // OEM: 2674A225 // 205-121[1] // 711736-0025 // TDTC540213 // TDTC540204*	131-06G[1] // 195-34[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1000-010-139
101-119[1]	711736-0025 Turbo Nuevo Garrett GT2556S Perkins	711736-0025	233-9534 // OEM: 2674A225 // 205-121[1] // 711736-0025 // TDTC540213 // TDTC540204*	131-01F[1] // 433289-0195
101-120[1]	768329-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Audi A3 – VW Golf / Beetle	768329-0001	454232-0001 // 454232-0003 // 454232-0004 // 768329-0003 // OEM: 03G253016K // 101-75[1] // 454232-0005 // 101-75 A[1] // 454232-0005 REM // 185-48[1] // 454232-0009 // 8G15-30M-304	131-07G[1] // 195-150[1] // 802905 // 433395-0020 // 1000-010-053
101-121[1]	454135-0009 Turbo Nuevo Garrett GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5lts.	454135-0009	454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // OEM: 059145702D // 185-19[1] // 454135-0009 // JR-141* // 8G20-300-141 // 204-16[1]	195-54[1] // 434766-0007 // 434766-0015 // 1000-010-104 // 434766-0001
101-122 A[1]	465445-0002 Tbo Nvo Gar TB2535 M.B.190/250 2.5 TD OM602A (Reman)	465445-0002	465445-0001 // OEM: 0030969899	443853-0033
101-123[1]	711006-0003 Turbo Nuevo Garrett GT1852V M.B. New "C" class	711006-0003	711006-0001 // OEM: A6110960999 // 101-123 A[1] // 711006-0003 REM // F-101-02[1] // 711006-0003 NOC // 230-03 F[1] // 711006-0003 // LYP80140-12-28	131-11G[1] // 172-18[1] // 195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // 703890-0044 // 100-00025-500 // 1000-010-114
101-125[1]	<b>INHABILITADO</b> 704226-0007 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Mondeo DI 2,0Lts	704226-0007	704226-0002 // 704226-0003 // 704226-0004 // 704226-0008 // OEM: 1S7Q6K682BH	195-131[1] // 433395-0024 // 1000-010-326
101-126 A[1]	452283-0003 Turbo Reman Garrett GT15 Land Rover Feelande 2,0	452283-0003	452283-0001 // 452283-0002 // 101-126[1] // 452283-0003	131-11F[1] // 195-13[1] // 433289-0042 // 1000-010-250
101-127[1]	740611-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1544V Hyundai-Kia Motor U1,5L Euro4	740611-0002	740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // 782403-0001 // OEM: 28201-2A400 // 185-58[1] // 740611-0002 // 8G15-300-444	131-22G[1] // 195-194[1] // 1000-010-265
101-128[1]	715924-0003 Tbo.Nvo.Garr.GT1749S K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5	715924-0003	715924-0001 // OEM: 28200-42610 // 201-11[1] // 715924-0003 // 224-01[1] // 185-24[1] // JR-379* // 8G17-200-379	131-25F[1] // 195-82[1] // 433352-0031 // 1000-010-019
101-129[1]	712766-0002 Turbo Nvo. Garrett GT1749V Fiat JTD 1,9–Alfa Romeo JTD 1,9	712766-0002	712766-0001 // OEM: 46779032 // OEM: 46786078 // OEM: 55191596 // 101-129 Z[1] // 712766-0002 // 185-60[1] // 8G17-300-305	195-51[1] // 1000-010-103 // 703890-0033
101-129 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> 712766-0002 Tbo.Nvo.Garrett GT1749V Fiat JTD1,9 Alfa Romeo JTD1,9 OP2	712766-0002	712766-0001 // OEM: 46779032 // OEM: 46786078 // OEM: 55191596 // 101-129[1] // 712766-0002 // 185-60[1] // 8G17-300-305	195-51[1] // 1000-010-103 // 703890-0033

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-130[1]	715924-0004 Tbo.Nvo.Garr. GT1749S Hyu.H100 4D56TCi EuroIII 2,5 Lts.	715924-0004	715924-0002 // OEM: 28200-42700 // 244-01[1] // 715924-0004 // 244-01 F[1]	131-25F[1] // 195-82[1] // 433352-0031 // 1000-010-019
101-131[1]	762463-0006 Tbo.Nvo.Garr. GTB1549VK Chev.Captiva-Válvula electrónica	762463-0006	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // 243-11 F[1] // 762463-0006 // 03005-112 // 246-02 F[1] // SL08586	131-02L[1] // 195-72[1] // 1000-010-342
101-132[1]	Turbo Nuevo Garrett 801891-0002 GT1749V Toyota RAV 4	801891-0002	721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 188-08[1] // 204-03[1] // 243-12[1] // 721164-0010 // 03001-169 // 101-106 A[1]	195-14[1] // 1102017901 // 701864-0020 // 1000-010-118 // 1000-010-118B*
101-133[1]	Turbo Nuevo Garrett 727461-0006 GT1852V M.B.E Class-E220 Cdi-C220 Cdi	727461-0006	727461-0001 // 727461-0002 // 727461-0003 // 727461-0004 // 727461-0005 // 727461-0007 // OEM: A6460900080	195-220[1] // 703890-0281 // 1000-010-417
101-134[1]	765155-0007 Tbo.Nvo.Gar.GT2056V Laredo-Cherokee 3,2-MB C/CLK/CLS 320	765155-0007	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420901480 // F-101-03[1] // 162-07 F[1] // 765155-0007 // 900-00271-000 // 227-25[1] // 120-5075 // 227-25 F[1] // CP765155-0007	195-121[1] // 743649-0028 // 1000-010-401
101-135[1]	727477-0006 Turbo Nuevo Garrett GT1849V Nissan X-Trail 2,2 Di	727477-0006	727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 727477-0008 // OEM: 14411-AW40A // 185-102[1] // 727477-0006 // 8G18-300-368	131-13G[1] // 195-127[1] // 703890-0091 // 1000-010-192
101-136[1]	<b>INHABILITADO</b> 711736-0026 Turbo Nuevo Garrett GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil.	711736-0026	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // OEM: 2674A226 // 187-45 F[1] // 711736-0026 // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 241-09[1] // OKSA0009	131-02F[1] // 195-187[1] // 433289-0185 // 1000-010-381
101-137[1]	700960-0011 Tbo.Nvo.Gar.GT1541V VW Lupo 1,2Lts-VW Linde 1,9TDI Ind.	700960-0011	700960-0001 // 700960-0002 // 700960-0003 // 700960-0004 // 700960-0005 // 700960-0008 // OEM: 045145701EV500	703889-0037
101-138[1]	704361-0006 Turbo Nuevo Garrett GT2256V BMW 330D Motor M57D E46 2,9lts	704361-0006	704361-0010 // OEM: 22499509 // 704361-0001 // 704361-0004 // 704361-0005 // 8G22-300-307 // 189-19[1] // 704361-0006	131-21G[1] // 195-234[1] // 434766-0012 // 1000-010-105
101-139[1]	742730-0018 Turbo Nuevo Garrett GT2260V BMW 530d Motor M57T E65 3,0Lts	742730-0018	742730-0001 // 742730-0003 // 742730-0004 // 742730-0007 // 742730-0013 // 742730-0015 // OEM: 7790306G // OEM: 7790306J // OEM: 7790306L // OEM: 7790308G // OEM: 7790308L // OEM: 7790308N	195-73[1] // 1000-010-327

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-140[1]	716885-0004 Tbo.Nvo.Garrett GT2056V Touareg 2,5TDI MotorBAC/BLK 174HP	716885-0004	716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // OEM: 070145701J // OEM: 070145701JV // OEM: 070145701JX // OEM: 070145702B // OEM: 070145702BV // OEM: 070145702BX // 224-04[1] // 716885-0004 // 208-41[1] // 227-04[1] // CP51-48F25	131-07L[1] // 195-172[1] // 1000-010-358
101-141[1]	806291-0002 Tbo.Nvo.Garrett GTC1244VZ Peugeot 308 GTI – Citroen DS3	806291-0002	806291-0003 // OEM: 968612068006 // 784011-0005	195-256[1] // 1000-010-457
101-142[1]	714467-0014 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Ford Mondeo 2,0Lts. TDCi	714467-0014	714467-0002 // 714467-0003 // 714467-0004 // 714467-0005 // 714467-0007 // 714467-0008 // 714467-0010 // 714467-0012 // 714467-0013 // OEM: 1435150 // OEM: 2S7Q6K682AC // OEM: 2S7Q6K682AD // OEM: 2S7Q6K682AE // OEM: 2S7Q6K682AF // OEM: 2S7Q6K682AG // OEM: 3S7Q6K682AD // 714467-0015 // 185-90[1] // 714467-0014 // 8G17-30M-357	195-299[1] // 433395-0025 // 433395-0030 // 1000-010-188
101-143[1]	758226-0010 Turbo Nuevo Garrett GT1749V Ford Mondeo TDCi–Puma 2,2Lts.	758226-0010	758226-0002 // 758226-0004 // 758226-0008 // 758226-0014 // OEM: 6Q7S6K682AD	195-357[1] // 1000-010-416B
101-144[1]	780502-0001 Tbo.Nvo.Garrett GTB1752VLK Kia Sorento–Carnival CRDi R2.2	780502-0001	28231-2F100	195-282[1] // 1000-010-382
101-145[1]	812971-0002 Tbo.Nvo.Garrett GTB22V F.Ranger 3,2Lts. DURATORQ PUMA	812971-0002	798166-0007 // OEM: BK3Q6K682RC // 244-02[1] // 812971-0006 // 101-145 #[1] // 812971-0002	131-06L[1] // 195-252[1] // 1000-010-481
101-146[1]	778794-0001 Tbo.Garr.GT1852V M.B.Sprinter OM611 Corazón(Øm RC 38.60)	778794-0001	709836-0003 // 778794-0002 // 5303 970 7004 // 709836-0002 // // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // 101-100[1] // 709836-0004 // 709836-0001 // 101-100 A[1] // 101-82[1] // 726698-0003 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-38** // JR-038* // 8G18-300-038 // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 181-17[1] // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828	115-133[1] // 131-09G[1] // 195-159[1] // 802883-01 // 802883* // 703890-0350 // 1000-010-114B
101-147[1]	Tbo.Nvo. Garrett 787556-0017 GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq EuroV	787556-0017	787556-0016 // 787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87[1] // 787556-0017 // TDTC540116 // 243-08 F[1] // 03001-046 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010	131-04L[1] // 195-242[1] // 1000-010-467



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-148[1]	Tbo.Nvo.767094-0002 GT1752 Chev. S10-Blazer-MWM 4,07 TCE-2.8 TDI-140HP	767094-0002	OEM: 905292010123 // 70000174640 // OEM: 905292010093 // 102-44[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	131-27F[1] // 195-116[1] // 433289-0412 // 1000-010-429
101-149[1]	471189-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai Migthy	471189-0001	OEM: 28230-41601	195-14[1] // 433352-0018 // 1000-010-022
101-150[1]	771903-0003 Turbo Nuevo Garrett GTB1549VK Chevrolet Cruze 2,0Lts-Daewo	771903-0003	OEM: 25181746 // OEM: 96832200	195-215[1] // 1000-010-463
101-151[1]	Turbo Nuevo Garrett 795090-0003 GTC1446MVZ Amarok 120HP Motor CDBA	795090-0003	OEM: 03L253016SV300	131-01M[1] // 195-271[1] // 1000-010-432
101-152[1]	Tbo.Nvo.Garr. 757349-0004 GT1549S R.Master II 2,5dCi Motor G9U EURO 4	757349-0004	757349-0001 // 757349-0002 // 757349-0003 // OEM: 8200433479D // OEM: 8200683866 // OEM: 8200766765A // OEM: 8200879731	131-37F[1] // 195-157[1] // 433289-0415 // 433289-0291 // 1000-010-320
101-153[1]	Tbo.Nvo.Garr.795637-0001 GT1546JS R.Master dCi 125/ 2.30L-M9T-123HP	795637-0001	OEM: 8201054152 // 185-119[1] // 795637-0001 // 8G15-200-B33	131-36F[1] // 195-317[1] // 433289-0447 // 1000-010-516
101-154[1]	Turbo Nvo.Garrett 814067-0002 GTB1756VK Chevrolet S10 2,8Lts. - RA428	814067-0002	814067-0003 // OEM: 55598230	
101-157[1]	Turbo Nuevo Garrett 803955-0005 GTC1446VMZ Amarok 140HP Motor CKTC	803955-0005	803955-0003 // 809603-0001 // OEM: 03L253014AV351 // OEM: 03L253014C	131-01M[1] // 195-271[1] // 1000-010-432
101-158[1]	Turbo Nuevo 819997-0001 MGT1549ZDL BMW 118i F20. 1,60Lts.	819997-0001	809200-0004 // 809200-0005 // OEM: 7643717A101	803649-0002
101-159[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.465819-0003 APL709 VW Varios-Motor MWM 4,10 TCA intercooler	465819-0003	5316 970 7185 // OEM: 905292010063 // TC0130030 // 465819-0001 // 465819-0002 // 105-226[1] // 802180-03 // 105-326[1] // 808280 // 105-60[1] // 802180-01 // 185-95[1] // 465819-0003 // 8G30-200-702	115-127[1] // 131-16C[1] // 195-91[1] // 802751 // 409172-0131 // 1000-010-370
101-160[1]	Tbo.Nvo. 822182-0004 GTD2056VZKF Ranger 3,2Lts. Duratorq TDCi EURO 6	822182-0004	822182-0008 // OEM: FB3Q6K682DB	
101-161[1]	Turbo 821785-0002 GTD1449VKZ Fiat Toro 4 cil. 2.0 L	821785-5002S	OEM: 55258240	
101-162[1]	Turbo 797001-0002 GTB1756VK Chevrolet S10 2,8Lts - RA428	797001-0002	OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 797001-0001 // 101-162 Z[1] // 797001-0002	131-05L[1] // 195-231[1] // 1000-010-449
101-162 Z[1]	Turbo 797001-0002 GTB1756VK Chevrolet S10 2,8Lts - RA428 OP2	797001-0002	797001-0001 // OEM: 1264514 // OEM: 12645143 // 101-162[1] // 797001-0002	131-05L[1] // 195-231[1] // 1000-010-449
101-17[1]	<b>INHABILITADO</b> APL258-5001 Turbo Nuevo Garrett APL258 Perkins 6.354 FIV	702366-0002	105-264[1] // 808019 // 105-23[1] // 802019	131-03B[1] // 447450-0190
101-26[1]	<b>INHABILITADO</b> 704091-0001 Turbo Nuevo Garrett APL821 Ford F100 HSD	704091-0001	OEM: 79037 // TC0590048 // 105-211[1] // 805035-01 // 105-63[1] // 805035	131-06E[1] // 195-228[1] // 443854-0177 // 443854-5177 // 1000-010-405
101-30[1]	<b>INHABILITADO</b> 466856-0003 Turbo Nuevo Garrett TB0227 Fiat Palio	466856-0003	466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 101-30 A[1] // 466856-0003 // 105-147[1] // 805227-01 // 121-01E[1] // 185-97[1] // 8G02-200-325	115-52[1] // 131-04E[1] // 195-104[1] // 172-21[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 443854-0119 // 1000-010-368 // 100-00217-500

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-30 A[1]	<b>INHABILITADO</b> 466856-0003 Turbo Reman Garrett TB0227 Fiat Palio	466856-0003	466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 121-01E[1] // 101-30[1] // 466856-0003 // 105-147[1] // 805227-01 // 185-97[1] // 8G02-200-325	115-52[1] // 131-04E[1] // 195-104[1] // 172-21[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 443854-0119 // 1000-010-368 // 100-00217-500
101-38 A[1]	<b>INHABILITADO</b> 465575-0001 Turbo Reman Garrett TB0264 Peugeot 405	465575-0001	454027-0001 // 454027-0002 // 465575-0002 // 101-38[1]	131-05E[1] // 195-77[1] // 443854-0104 // 443854-0147 // 443854-0114 // 1000-010-256
101-40[1]	<b>INHABILITADO</b> 704344-0001 Turbo Nuevo Garrett APL986 Ford Ranger 79040	704344-0001	704344-0002 // OEM: 79040 // OEM: 79053 // 105-212[1] // 805058-01 // 105-57[1] // 805058	131-06E[1] // 195-228[1] // 443854-0177 // 443854-5177 // 1000-010-405
101-41[1]	<b>INHABILITADO</b> 452159-0001 Turbo Nuevo Garrett GT3776 New Holland TC59	452159-0001	452159-0002 // 452159-0003 // OEM: 87801427 // OEM: 87841189 // TC0260294 // 105-374[1] // 808047 // 187-47[1] // 452159-0001	131-01J[1] // 195-280[1] // 436085-0001 // 1000-010-208
101-42[1]	<b>INHABILITADO</b> 452098-0004 Tbo.Nvo.GT1549 Rover620-Hon.Civic/Acc.20T2N Pl.Tr.Ø125,1	452098-0004	OEM: PMF100440 // 101-42 A[1] // 452098-0002 REM // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 189-04 F[1] // 452098-0002 // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04[1]	131-04F[1] // 195-250[1] // 433289-0041 // 1000-010-483
101-42 A[1]	<b>INHABILITADO</b> 452098-0002 Tbo.Rem.GT1549 Rover620-Hon.Civic/Acc.20T2N Pl.Tr.Ø111	452098-0002 REM	OEM: PMF6105 // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 189-04 F[1] // 452098-0002 // 101-42[1] // 452098-0004 // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04[1]	131-05F[1] // 195-129[1] // 433289-0007 // 1000-010-377
101-42 B[1]	<b>INHABILITADO</b> 452098-0004 Tbo.Rem.GT1549 Rover620-Hon.Civic/Acc.20T2N Pl.Tr.Ø125,1	452098-0004 REM	OEM: PMF100440 // 189-04 F[1] // 452098-0002 // 101-42[1] // 452098-0004 // 101-42 A[1] // 452098-0002 REM // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04[1]	131-04F[1] // 195-250[1] // 433289-0041 // 1000-010-483
101-43[1]	<b>INHABILITADO</b> 454064-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544 VW-Transporter	454064-0001	OEM: 028145701L // 101-43 A[1] // 454064-0001 // 183-08[1] // 185-14[1] // JR-122* // 8G15-200-122 // 227-06[1] // CT51-514T19	131-06F[1] // 172-16[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 433289-0065 // 100-00063-500 // 1000-010-049 // 1000-010-128 // 435796-0020
101-44[1]	454150-0006 Turbo Nuevo Garrett VNT25 A. Romeo 156 (G. Var.)	454150-0006	454150-0002 // 454150-0004 // OEM: 46442431 // OEM: 46522417 // OEM: 46763886 // 101-44 A[1] // 454150-0006	131-02K[1] // 195-213[1] // 443824-0024 // 1000-010-410
101-45[1]	<b>INHABILITADO</b> 452047-0001 Turbo Nuevo Garrett TB2557 Nissan Terrano-Vers. A	452047-0001	OEM: 14411-G2401 // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 208-69[1] // 452047-0001 // ZC-TU-007 // 205-110[1] // TDTC540108	131-13EF[1] // 195-330[1] // 431876-0048 // 1000-010-536
101-47[1]	<b>INHABILITADO</b> 452124-0006 Turbo Nuevo Garrett GT1544 Ford Mondeo	452124-0006	452124-0004 // 452124-0005 // OEM: 97FF6K682AD // OEM: 97FF6K682AE // 101-47 A[1] // 452124-0006	131-18F[1] // 195-130[1] // 433289-0058 // 1000-010-177
101-47 A[1]	<b>INHABILITADO</b> 452124-0006 Turbo Reman Garrett GT1544 Ford Mondeo	452124-0006	452124-0004 // 452124-0005 // OEM: 97FF6K682AD // OEM: 97FF6K682AE // 101-47[1] // 452124-0006	131-18F[1] // 195-130[1] // 433289-0058 // 1000-010-177
101-48[1]	454155-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1549 Peug. 406-Cit. Xantía	454155-0002		131-08F[1] // 195-248[1] // 433467-0006 // 1000-010-484

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-50[1]	<b>INHABILITADO</b> 702339-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544 Fiat Marea	702339-0001	701000-0001	131-06F[1] // 172-16[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 433289-0065 // 100-00063-500 // 1000-010-049 // 1000-010-128 // 435796-0020
101-51[1]	454164-0004 Turbo Nuevo Garrett GT1749 Renault Laguna	454164-0004	454164-0002 // OEM: 7700101141	433467-0011
101-52[1]	<b>INHABILITADO</b> 454092-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544 Chev. Astra	454092-0001	101-52 A[1] // 454092-0001 REM	131-09F[1] // 172-15[1] // 195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 435796-0018 // 100-00096-500 // 1000-010-121* // 1000-010-129
101-53[1]	454216-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1544 Chev. Astra	454216-0002	454216-0001 // 454216-0003 // OEM: 90570506	131-07F[1] // 195-132[1] // 433289-0039 // 433289-0071 // 1000-010-267
101-55[1]	<b>INHABILITADO</b> 454098-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544S Chev. Astra - Vectra	454098-0001	454098-0002 // 454098-0003 // 101-55 A[1] // 454098-0001	131-09F[1] // 172-15[1] // 195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 435796-0018 // 100-00096-500 // 1000-010-121* // 1000-010-129
101-57[1]	<b>INHABILITADO</b> 454171-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1549 Peugeot 406 - Xantia	454171-0005	454171-0004 // 454176-0005 // OEM: 0375A3 // OEM: 9633647180 // OEM: 9633785480 // 101-57 A[1] // 454171-0005 // 101-68[1] // 454176-0006 // 102-10[1] // 5303 970 0010 // 102-58[1] // 5303 970 0028	111-38[1] // 195-66[1] // 433289-0133 // 433289-0131 // 433289-0132 // 1000-010-181
101-58[1]	703245-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1549 R. Laguna	703245-0001	5303 970 0048 // 703245-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 751768-0004 // 101-103[1] // 751768-0003 // 201-01[1] // 703245-0001 // 208-13[1] // 185-37[1] // 8G15-200-043	111-39[1] // 131-40F[1] // 195-200[1] // 433289-0143 // 1000-010-008
101-63[1]	<b>INHABILITADO</b> 724652-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2256V Ranger LTD 79517 2.8	724652-0001	724652-0007 // OEM: AR79517 // TC0570443 // 105-378[1] // 805320 // 185-33[1] // 724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612	131-05G[1] // 195-35[1] // 703891-0044 // 1000-010-337
101-66[1]	<b>INHABILITADO</b> 706499-0002 / 802419-5006 Turbo Nuevo Garrett GT1544Z Ford Focus	802419-5006 // 706499-0002	706499-0001 // 706499-0004 // OEM: XS4Q6K682DC // 101-66 Z[1] // 706499-0002 // 802419-0006 // 204-06[1] // 802419-5006 // 185-38[1] // 8G15-20M-334	131-30F[1] // 172-17[1] // 195-95[1] // 702315-0012 // 702315-0078 // 702315-0024 // 100-00208-500 // 1000-010-111
101-66 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> 706499-0002 / 802419-5006 Turbo Nuevo GT1544Z Ford Focus Opción 2	706499-0002 // 802419-0006	706499-0001 // 706499-0004 // OEM: XS4Q6K682DC // 204-06[1] // 802419-5006 // 706499-0002 // 101-66[1] // 185-38[1] // 8G15-20M-334	131-30F[1] // 172-17[1] // 195-95[1] // 702315-0012 // 702315-0078 // 702315-0024 // 100-00208-500 // 1000-010-111




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-67[1]	<b>INHABILITADO</b> 706977-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1546/S Peug. 206HDI-Citroen C5-Vs.	706977-0002	706977-0003 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 102-41[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 189-18[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	131-15F[1] // 172-02[1] // 195-64[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 433289-0099 // 100-00066-500 // 1000-010-130
101-67 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> 706977-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1546/S Peug. 206HDI-Citroen C5 OP2	706977-0002	706977-0003 // 102-41[1] // 5303 970 0009 // 202-08[1] // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080 // 208-02[1]	131-15F[1] // 172-02[1] // 195-64[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 433289-0099 // 100-00066-500 // 1000-010-130
101-68[1]	<b>INHABILITADO</b> 454176-0006 Turbo Nuevo Garrett GT1549 Peugeot 406 1.9	454176-0006	454171-0004 // 454176-0005 // OEM: 0375A3 // OEM: 9633647180 // OEM: 9633785480 // 101-57[1] // 454171-0005 // 101-57 A[1] // 102-10[1] // 5303 970 0010 // 102-58[1] // 5303 970 0028	111-38[1] // 195-66[1] // 433289-0133 // 433289-0131 // 433289-0132 // 1000-010-181
101-69[1]	452202-0004 Turbo Nuevo Garrett GT1549 L. Rover Freelander	452202-0004	452202-0003	131-11F[1] // 195-13[1] // 433289-0042 // 1000-010-250
101-70[1]	<b>INHABILITADO</b> 454061-0010 Turbo Nuevo Garrett GT1752H Renault Master	454061-0010	725305-0002 // 725305-0005 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 454061-0010 // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152 // 205-90[1] // TDTC540088 // 109-21[1] // 187-08[1] // 227-13[1] // CP117-210	131-21F[1] // 195-134[1] // 433289-0010 // 433289-0049 // 1000-010-161
101-71[1]	<b>INHABILITADO</b> 454231-0008 Turbo Nuevo Garrett GT1749V(S2) Audi - VW	454231-0008	454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 454231-0013 // OEM: 028145702R // 185-09[1] // 454231-0008 // 8G17-300-440 // 188-02[1]	131-04G[1] // 195-05[1] // 703890-0001 // 802896 // 703890-0130 // 1000-010-043* // 1000-010-056* // 1000-010-056B
101-72[1]	<b>INHABILITADO</b> 706978-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1546S Peugeot 806		OEM: 71723507 // OEM: 9634521180 // OEM: 9634584280 // 185-61[1] // 706978-0001 // 8G15-200-172	131-15F[1] // 172-02[1] // 195-64[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 433289-0099 // 100-00066-500 // 1000-010-130

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-73[1]	700447-0008 Turbo Nuevo Garrett VNT15 BMW 520D	700447-0008	700447-0001 // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // 185-49[1] // 700447-0008 // 8G15-300-149 // 208-57[1] // 228-03[1]	195-137[1] // 706287-0004 // 1000-010-159
101-74[1]	716111-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2052S M. Benz "C" Class	716111-0001	700625-0002 // OEM: A6110960099 // OEM: A6110961099 // 700625-0001	195-366[1] // 433289-0135 // 1000-010-310
101-76[1]	452234-0001 Turbo Nuevo Garrett GT3267 Cat 924	452234-0001	452234-0002 // 105-297[1] // 808196 // 105-118[1] // 805196	195-143[1] // 436058-0004 // 1000-010-391
101-78 Z[1]	721843-0001 Turbo Nuevo Garrett GT20 Ranger 79519 PStroke 79 OP2	721843-0001	OEM: 79519 // TC0570428 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // 721843-0001 // 205-52[1] // TDT0721843-0001 // TDT0540099 // 101-78[1] // 105-361[1] // 805313 // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013	195-147[1] // 131-13F[1] // 172-20[1] // 1000-010-366B // 451298-0019 // 100-00340-500
101-79[1]	<b>INHABILITADO</b> 703674-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1544S VW Caddy - Ibiza	703674-0001	OEM: 045145701F // OEM: 045145701K // 101-79 A[1] // 703674-0001	131-09F[1] // 172-15[1] // 195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 435796-0018 // 100-00096-500 // 1000-010-121* // 1000-010-129
101-80[1]	717858-0007 Turbo Nuevo Garrett GT1749VAudi A4/ VW Passat	717858-0007	717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // OEM: 038145702GV550 // 101-80 A[1] // 717858-0007 REM // 185-07[1] // 717858-0007 // JR-032* // 8G17-300-032 // 188-01[1] // 162-02[1] // 900-00032-000	131-01G[1] // 195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 703890-0129 // 1000-010-037
101-82[1]	<b>INHABILITADO</b> 726698-0003 Tbo.Nvo. Garrett GT1852V M.B. Sprinter 311/313/413 CDI 2.2	726698-0003	5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // 101-100[1] // 709836-0004 // 709836-0001 // 101-100 A[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-38** // JR-038* // 8G18-300-038 // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 181-17[1] // 726698-0003 // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828	131-11G[1] // 172-18[1] // 195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // 703890-0044 // 100-00025-500 // 1000-010-114
101-83[1]	<b>INHABILITADO</b> 717123-0001 Turbo Nuevo Garrett TB25 Ssang Yong Musso	717123-0001	454224-0001 // 735554-0001 // OEM: A6620903080	195-02[1] // 443854-0150 // 1000-010-010 // 443854-0156
101-84[1]	<b>INHABILITADO</b> 708337-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai Camion Mighty	708337-0001	708337-0002 // OEM: 28230-41720 // OEM: 28230-41730 // 708337-0004 // 185-96[1] // 708337-0001 // 8G17-200-100	195-14[1] // 433352-0018 // 1000-010-022
101-85[1]	702213-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2052S Hyundai Camion Mighty f/rta	OEM: 28230-41710 // 702213-0001	OEM: 28230-41710	131-16F[1] // 195-161[1] // 433352-0027 // 1000-010-255

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-86[1]	<b>INHABILITADO</b> 733952-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1752S Kia Sorento CRDi	733952-0001	OEM: 28200-4A101 // 187-12 #[1] // 733952-0001 // 187-12[1] // 185-65[1] // 8G17-200-432 // 205-60[1] // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007 // 208-65[1]	131-29F[1] // 195-63[1] // 433352-0032 // 1000-010-279 // 1000-010-353*
101-88[1]	454191-0015 Turbo Nuevo Garrett GT2556V BMW 530D/730D	454191-0015	454191-0001 // 454191-0002 // 454191-0003 // 454191-0004 // 454191-0005 // 454191-0006 // 454191-0007 // 454191-0008 // 454191-0009 // 454191-0010 // 454191-0011 // 454191-0012 // 454191-0013 // 454191-0017	131-19G[1] // 195-70[1] // 434766-0023 // 1000-010-207
101-89[1]	<b>INHABILITADO</b> 722730-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749V(S2) Audi-VW	722730-0001	722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253016H // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // 722730-0001 // TDTC540090* // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075	131-12G[1] // 195-17[1] // 703890-0002 // 802895 // 703890-0151 // 1000-010-055
101-90[1]	726194-0001 Turbo Nuevo GT2049S Ford Mondeo	726194-0001	726194-0002 // 726194-0003 // 726194-0004 // 726194-0005 // OEM: 2C1Q6K682BA // 8620-20M-C25	111-68[1] // 131-32F[1] // 195-229[1] // 436731-0001 // 1000-010-132
101-91[1]	722687-0001 Turbo Nuevo Garrett GT2052S Nissan Frontier Sust. HT10-18	722687-0001	OEM: 14411-7F411	131-39F[1] // 195-275[1] // 433467-0014 // 1000-010-355
101-92[1]	700273-0002 Turbo Nuevo Garrett GT1749S HYU H100 (Overseas)/HYU Gallo.	700273-0002	OEM: 28200-4B160 // 101-96[1] // 700273-0001 // 189-03[1] // 700273-0002 // 202-12[1] // 189-03 F[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005	131-10F[1] // 195-78[1] // 433352-0016 // 1000-010-187
101-93[1]	<b>INHABILITADO</b> 466501-0005 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai MightyII/ H250	466501-0005	466501-0002 // 466501-0003 // 466501-0004 // OEM: 28230-41401 // OEM: 28230-41402 // OEM: 28230-41411 // OEM: 28230-41412 // 205-120[1] // 466501-0005 // TDTC540206	195-14[1] // 433352-0018 // 1000-010-022
101-94[1]	471037-0002 Tbo Nvo Garrett GT1749S HYU Mighty 2.5T Chorus- Bus H350	471037-0002	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 105-169[1] // 805214-01 // 183-27[1] // 471037-0002 // 187-05[1] // 205-89[1] // TDTC540085	131-17F[1] // 195-103[1] // 433352-0019 // 1000-010-023
101-95[1]	700917-0001 Turbo Nvo. Garrett GT1749S Hyundai County- Mighty II	700917-0001	OEM: 28230-41650	195-14[1] // 433352-0018 // 1000-010-022
101-96[1]	700273-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai H100-Hyundai Galloper	700273-0001	OEM: 28200-4B160 // 189-03[1] // 700273-0002 // 101-92[1] // 189-03 F[1] // 202-12[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005	131-10F[1] // 195-78[1] // 433352-0016 // 1000-010-187
101-97[1]	716938-0001 Turbo Nuevo Garrett GT1749S Hyundai Van 2.5 Lts.	716938-0001	OEM: 28200-42560 // 105-183[1] // 805168	131-20F[1] // 195-41[1] // 433352-0028 // 1000-010-006
101-98[1]	<b>INHABILITADO</b> 730640-0001 Turbo Nuevo Garrett GT17 MHI L200-Gall. c/Kit codo	730640-0001	730640-0002	195-364[1] // 433352-0061 // 1000-010-362

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
101-99[1]	715568-0002 Turbo Nuevo Garrett GT2256V J. Cherokee	715568-0002	715568-0001 // 715568-0003 // OEM: A6650960099 // 101-99 A[1] // 715568-0002	195-20[1] // 703891-0037 // 703891-0028 // 1000-010-329
102-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK 3LEP 289 (2840) DEUTZ 913	5223 970 2840	315654 // 315704 // 315705 // 318874 // OEM: 02232450 // TC0500222 // 105-247[1] // 808180 // 105-43[1] // 806017 // 105-74[1] // 806180 // F-107-01[1] // 197330	5223 710 0015
102-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K24 (6075) INDENOR XD3	5324 988 6075 // 5324 970 6075	465318-0004 // 5324 970 6085 // 5324 988 6085 // OEM: 037510 // OEM: 88EF6K682A1A // OEM: 9350189380 // OEM: 9350206880 // 101-09[1] // 465318-0003 // 101-09 A[1] // 102-05 A[1] // 5324 988 6075 // 5324 970 6075	5324 710 0503
102-05 A[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Reman KKK K24-2460 (6075) Indenor XD3	5324 988 6075 // 5324 970 6075	465318-0004 // 5324 970 6085 // 5324 988 6085 // OEM: 037510 // OEM: 88EF6K682A1A // OEM: 9350189380 // OEM: 9350206880 // 101-09[1] // 465318-0003 // 101-09 A[1] // 102-05[1] // 5324 988 6075 // 5324 970 6075	5324 710 0503
102-07[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K03-1870 (0003) 028145701R VW-Audi	5303 970 0003	OEM: 028145701R // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 182-05[1] // 5303 970 0003 // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 204-24[1] // GB-1014 // 205-86 F[1] // TDTC540069	132-03C[1] // 195-45[1] // 5303 710 0501 // 5303 710 0500 // 1000-030-160
102-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K03-1873 (0014) Reanult Megane	5303 970 0014	700830-0003 // 717345-0002 // OEM: 108948H109779 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	132-09C[1] // 132-18C[1] // 172-06[1] // 172-11[1] // 195-113[1] // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 200-00175-500 // 200-01175-500 // 1000-030-145 // 1000-030-002
102-14[1]	Turbo Nuevo KKK K03-1870 (0006) VW Golf - Passat 1.9	5303 970 0006	454083-0001 // 454172-0002 // 102-14 A[1] // 5303 970 0006 // 229-04 F[1] // 454083-0002 // 101-34[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1]	132-03C[1] // 195-45[1] // 5303 710 0501 // 5303 710 0500 // 1000-030-160
102-15[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K04-2070 (0001) F. Transit (m. viejo)	5304 970 0001	102-15 A[1] // 5304 970 0001 // 189-02[1] // 181-14[1] // 185-03[1] // JR-002* // JR-02** // 8B04-200-002	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
102-15 A[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Reman KKK K04-2070 (0001) Ford Transit (mod. Viejo)	5304 970 0001	189-02[1] // 5304 970 0001 // 102-15[1] // 181-14[1] // 185-03[1] // JR-002* // JR-02** // 8B04-200-002	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
102-18[1]	Turbo Nuevo KKK K26-2664 (6492) Volvo Penta	5326 970 6492	OEM: 3802033 // OEM: 845294	5326 710 0021

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-19[1]	Turbo Nuevo KKK K03-2072 (0005) Audi A4T 1.8	5303 970 0005	OEM: 058145703C // OEM: 058145703E // OEM: 058145703H // OEM: 058145703L // 185-32[1] // 5303 970 0005 // JR-004* // 8B03-400-004	132-08C[1] // 195-149[1] // 5303 710 0502 // 1000-030-005
102-21[1]	Turbo Nuevo KKK K03-1870 (0007) M. Benz Vito	5303 970 0007	OEM: 6010960299	195-133[1] // 5303 710 0503 // 1000-030-147
102-22[1]	Turbo Nuevo KKK K04-2070 (0008) Ford Transit	5304 970 0008	5304 970 0006 // OEM: 974F6K682AF // OEM: 974F6K682AG	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
102-24[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K14-2070 (7001) Iveco Daily	5314 970 7001	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 4841844 // 101-19[1] // 466974-0005 // 185-117[1] // 5314 970 7001 // 8B14-200-A03 // 101-32[1] // 466974-0010 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083 // 205-57[1] // TDTC540047 // 205-57 F[1] // TDTC540015 // 221-11 F[1] // 7000-001-0229	132-09B[1] // 195-249[1] // 5314 710 0509 // 1000-030-233
102-25[1]	Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0018) Xantia - 406	5303 970 0018	183-20[1] // 5303 970 0018	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
102-26[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K03-2072 (0025) VW Passat - Audi A4-6 1.8T	5303 970 0025	OEM: 058145703K	132-13C[1] // 195-40[1] // 5303 710 0511 // 1000-030-004
102-27[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 970 0009	5435 970 0001 // 5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 5435 970 0009 // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // JR-26** // 8B35-200-026 // JR-026* // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1]	112-20[1] // 132-02A[1] // 172-09[1] // 195-01[1] // 5435 710 0502 // 200-00012-500 // 1000-030-012
102-27 Z[1]	Turbo Nuevo KKK KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4 OP2	5435 970 0009	5435 970 0001 // 5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // 5435 970 0009 // JR-26** // 8B35-200-026 // JR-026* // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1] // 102-27[1] // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R	112-20[1] // 132-02A[1] // 172-09[1] // 195-01[1] // 5435 710 0502 // 200-00012-500 // 1000-030-012
102-28[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 183-02[1] // 5303 970 0029 // 185-04[1] // JR-03** // JR-003* // 8B03-400-003 // 202-13[1] // 222-01[1] // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1] // 182-11 #[1] // 182-11[1]	132-13C[1] // 195-40[1] // 5303 710 0511 // 1000-030-004
102-30[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara	5303 970 0051	712473-0001 // 102-30 Z[1] // 5303 970 0051 // 187-58[1] // 205-92[1] // TDTC540095 // 208-30[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
102-30 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara OP2	5303 970 0051	102-30[1] // 5303 970 0051 // 187-58[1] // 205-92[1] // TDTC540095 // 208-30[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-31 #[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.KKK KP35-1672 (0000) Clio-Kangoo 1.5dCI (con manchas de oxido)	5435 970 0000	162-05[1] // 5435 970 0000 // 900-00011-000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000	112-18[1] // 132-01A[1] // 172-10[1] // 195-06[1] // 5435 710 0500 // 200-00011-500 // 1000-030-013
102-31[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK KP35-1672 (0000) Renault Clio-Kangoo 1.5dCI	5435 970 0000	102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1]	112-18[1] // 132-01A[1] // 172-10[1] // 195-06[1] // 5435 710 0500 // 200-00011-500 // 1000-030-013
102-31 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK KP35-1672 (0000) Renault Clio-Kangoo 1.5dCI OP2	5435 970 0000	102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1]	112-18[1] // 132-01A[1] // 172-10[1] // 195-06[1] // 5435 710 0500 // 200-00011-500 // 1000-030-013
102-36[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K04-2072 (0007) Tata Sierra	5304 970 0007	OEM: 254714510104 // 102-36 A[1] // 5304 970 0007 REM	132-21C[1] // 172-07[1] // 195-207[1] // 5304 710 0509 // 5304 710 0501 // 200-00306-500 // 1000-030-165
102-37[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0050) Peug. 406 - Citroen C5	5303 970 0050	102-37 A[1] // 5303 970 0050 // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 227-09[1] // 5303 970 0024 // CP203-250 // 102-32[1] // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 187-50[1] // 226-04[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
102-37 A[1]	Turbo Reman KKK K03-1875 (0050) Peugeot 406 - Citroen C5	5303 970 0050	184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 227-09[1] // 5303 970 0024 // CP203-250 // 102-32[1] // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 187-50[1] // 226-04[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
102-38[1]	Turbo Nuevo KKK BV39-1873(0024) VW Passat - Bora 1.9lts. (KP39)	5439 970 0024	5439 970 0026 // OEM: 038253014E // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 102-38 Z[1] // 5439 970 0024	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-38 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK BV39-1873(0024) VW Passat - Bora 1.9lts. (KP39) OP2	5439 970 0024	5439 970 0026 // OEM: 038253014E // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 102-38[1] // 5439 970 0024	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107
102-40[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KP35-1672 (0002) Renault Clio-Kangoo 1.5 dCl	5435 970 0002	102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1]	112-18[1] // 182-01A[1] // 172-10[1] // 195-06[1] // 5435 710 0500 // 200-00011-500 // 1000-030-013
102-41[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo nuevo KKK K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0 lts.	5303 970 0009	706977-0003 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41 Z[1] // 5303 970 0009 // 103-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67 Z[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
102-41 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo nuevo KKK K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0 lts. OP2	5303 970 0009	706977-0003 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 189-18[1] // 201-09[1] // 5303 970 0009 // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // VF400002 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 108-20[1] // 108-20 A[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
102-43 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K14-2464 (6445) Iveco Daily 2.8 TD OP2	5314 970 6445	49135-05050 // OEM: 500321799 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 204-18[1] // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68	132-07B[1] // 195-151[1] // 5316 710 0522 // 1000-030-205
102-44[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K14 (80000174640) Chev. S10 - Blazer - MWM 4.07 TCE	80000174640	OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // 70000174640 // 101-148[1] // 767094-0002 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	132-03B[1] // 195-111[1] // 1000-030-214

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-45[1]	Turbo Nuevo KKK K14 (80000174657) Nissan-MWM 4.07 TCAE	80000174657	70000174657 // OEM: 905292010094 // 105-340[1] // 805301* // 805301-01	132-03B[1] // 195-11[1] // 1000-030-214
102-48[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K24-2671(7114) Mercedes Benz OM924LA-E4	5324 970 7114	5324 970 7113 // OEM: 9240961799 // TC0480138 // 205-28[1] // 5324 970 7114 // TDTC540002 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 204-26[1] // 208-29[1] // 223-02[1]	195-105[1] // 195-99[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203
102-49[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts dCI	5303 970 0055	102-49 A[1] // 5303 970 0055 // 102-49 Z[1] // 105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // JR-322* // 8B03-200-322 // 201-10[1] // 204-15[1] // 227-22[1] // CP203-C055	132-04C[1] // 172-12[1] // 195-90[1] // 5303 710 0517 // 200-00123-500 // 1000-030-103
102-49 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts dCI OP2	5303 970 0055	105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // 5303 970 0055 // JR-322* // 8B03-200-322 // 201-10[1] // 204-15[1] // 227-22[1] // CP203-C055 // 102-49[1] // 102-49 A[1]	132-04C[1] // 172-12[1] // 195-90[1] // 5303 710 0517 // 200-00123-500 // 1000-030-103
102-50[1]	Turbo Nuevo K03-2072 (0011) VW Golf IV 1,8 lts - Audi A3 1,8 lts 150HP	5303 970 0011	5303 970 0044 // OEM: 06A145703A // OEM: 06A145703B // OEM: 06A145703G // OEM: 06A145704 // OEM: 06A145704L // OEM: 06A145704LV // OEM: 06A145704LX // OEM: 06A145713J // 102-50 #[1] // 5303 970 0011 // 242-03 F[1]	132-12C[1] // 195-328[1] // 5303 710 0504 // 1000-030-004B
102-51[1]	Turbo Nuevo KKK K03-2075 (0052) Audi A3 - VW Golf-Bora - Vs	5303 970 0052	OEM: 06A145704T // OEM: 06A145713D // OEM: 06A145713F // 102-51 Z[1] // 5303 970 0052 // 185-05[1] // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052 // F-102-01[1] // 183-06[1] // 5303 970 0052 SL	132-01C[1] // 172-04[1] // 195-33[1] // 5303 710 0516 // 200-00078-500 // 1000-030-003
102-51 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K03-2075 (0052) Audi A3 - VW Golf-Bora - Vs OP2	5303 970 0052	OEM: 06A145704T // OEM: 06A145713D // OEM: 06A145713F // 102-51[1] // 5303 970 0052 // 183-06[1] // 5303 970 0052 SL // 185-05[1] // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052 // F-102-01[1]	132-01C[1] // 172-04[1] // 195-33[1] // 5303 710 0516 // 200-00078-500 // 1000-030-003
102-53[1]	Turbo Nuevo KKK K16 (80000174002) Ford F4000 - Cummins 4BTAA	80000174002	70000174002 // OEM: 3967635 // 105-193[1] // 805282 // 105-251[1] // 805282-01 // 105-316[1] // 808382	132-05B[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 132-08B[1] // 5316 710 0012 // 1000-030-118T // 1000-030-118
102-54[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI (KP39)	5439 970 0022	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0004 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 751851-0003 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 208-15[1] // 5439 970 0022 // 101-118[1] // 751851-0001 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061 // 221-01[1]	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-55[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK BV39-1867 (0027) Renault Megane 1,5 dCi	5439 970 0027	5439 970 0002 // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 102-55 A[1] // 5439 970 0027 REM // 185-63[1] // 5439 970 0027 // 8B39-300-085 // 208-33[1]	132-04A[1] // 172-19[1] // 195-31[1] // 5439 710 0512 // 200-00018-508 // 1000-030-138
102-56 A[1]	Turbo Reman KKK BV39-1867 (0030) Renault Megane 1,5 dci	5439 970 0030	5439 970 0070 // OEM: 8200405203 // OEM: 8200507856 // OEM: 8200578381 // 205-19[1] // 5439 970 0030 // TDTC540139 // 208-25[1] // 185-74[1] // 8B39-300-373	195-37[1] // 1000-030-139
102-58[1]	Turbo Nuevo KKK K03-1875 (0028) Citroen Xsara – Peugeot 306	5303 970 0028	OEM: 0375C7 // OEM: 9635220680 // 101-57[1] // 454171-0005 // 101-57 A[1] // 101-68[1] // 454176-0006 // 102-10[1] // 5303 970 0010	132-19C[1] // 195-71[1] // 5303 710 0505 // 1000-030-111
102-59[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-2076 (0081) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8	5303 970 0081	5303 970 0054 // OEM: 500364493 // 102-59 Z[1] // 5303 970 0081 // 109-41[1] // 49377-07052 // 185-93[1] // 8B03-200-066 // 227-02[1] // CP922A28A	132-02C[1] // 195-38[1] // 5303 710 0522 // 1000-030-109
102-59 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-2076 (0081) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8 OP2	5303 970 0081	OEM: 500364493 // 5303 970 0054 // 102-59 Z[1] // 5303 970 0081 // 109-41[1] // 49377-07052 // 185-93[1] // 8B03-200-066 // 227-02[1] // CP922A28A	132-02C[1] // 195-38[1] // 5303 710 0522 // 1000-030-109
102-60[1]	Turbo Nuevo KP35-1570 (0018) Fiat, Motor 1,25 SJTD 70HP	5435 970 0018	OEM: 55202637 // OEM: 93191833 // 185-85[1] // 5435 970 0018 // 8B35-200-B15 3970465 // 70000174059 // 105-272[1] // 802706* // 802706-01 // 105-200[1] // 805281-02 // 105-407[1] // 805281 // 242-01 F[1] // 70000174060 // 80000174060	132-12A[1] // 1000-030-021 // 5435 710 0505 // 5435 710 0503
102-61[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.KKK K16 (80000174059) VW 13.170-15.170 ISBE4 EURO3 RC.Fundida	80000174059	3970465 // 70000174059 // 105-272[1] // 802706* // 802706-01 // 105-200[1] // 805281-02 // 105-407[1] // 805281 // 242-01 F[1] // 70000174060 // 80000174060	132-12B[1] // 195-175[1] // 5316 710 0048 // 1000-030-204
102-62[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0017) Audi A3 TDI – Golf IV TDI – Bora TDI	5439 970 0017	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // OEM: 038253010A // OEM: 038253010S // OEM: 038253014A // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 101-62[1] // 713672-0002 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 189-24[1] // 189-29[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 208-19[1] // 184-19[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330*	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-62 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0017) Audi A3 TDI-Golf IV TDI-Bora TDI OP2	5439 970 0017	5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // OEM: 038253010A // OEM: 038253010S // OEM: 038253014A // 184-19[1] // 713672-0002 // 189-29[1] // 5439 970 0017 // 101-62[1] // 102-62[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-24[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0008 // 205-14[1] // TDTC540138 // 208-19[1]	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107
102-63[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo nuevo KKK BV39-1875 (0023) VW Polo TDI Motor ASZ (E3)	5439 970 0023	5439 970 0012 // OEM: 038253010E // OEM: 038253010T // OEM: 038253014C	195-47[1] // 1000-030-156
102-64[1]	Turbo Nuevo KKK BV50-2277 (0054) A4 3,0TDI – Touareg 3,0	5304 970 0054	5304 970 0035 // 5304 970 0043 // 5304 970 0045 // 5304 970 0050 // OEM: 059145715F // 102-64 A[1] // 5304 970 0054	195-205[1] // 5304 710 0530 // 1000-030-140
102-65[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo nuevo BV43-2074 (0122) Hyundai Motor A-engine Euro 4	5303 970 0122	5303 970 0144 // OEM: 28200-4A470 // 185-76[1] // 5303 970 0122 // 8B43-300-641 // 205-31[1] // TO-TURBO-53039700122* // TDTC540129	195-87[1] // 5303 710 0555 // 1000-030-191
102-66[1]	Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0018) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI	5439 970 0018	722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253014D // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 102-66 Z[1] // 5439 970 0018 // 205-98 F[1] // 722730-0001 // TDTC540090* // 101-89[1] // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107
102-66 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK BV39-1873 (0018) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI OP2	5439 970 0018	722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253014D // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 205-98 F[1] // 722730-0001 // TDTC540090* // 101-89[1] // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107
102-67 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K16 (70000172198) Ford Cargo 815e Motor ISBE4 OP2	70000172198	3966664 // 80000172198 // 105-272[1] // 802706* // 802706-01 // 105-200[1] // 805281-02 // 105-407[1] // 805281	132-12B[1] // 195-175[1] // 5316 710 0048 // 1000-030-204
102-68[1]	Turbo Nuevo BV43-1874 (0205) VW Passat – Vento 2,0lts	5303 970 0205	5303 970 0132 // 5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0206 // OEM: 03L253056A // 102-68 Z[1] // 5303 970 0205	112-22[1] // 132-01D[1] // 195-128[1] // 5303 710 8007 // 1000-030-198T
102-68 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo BV43-1874 (0205) VW Passat – Vento 2,0lts (OP 2)	5303 970 0205	5303 970 0139 // 5303 970 0152 // 5303 970 0206 // OEM: 03L253056A // 102-68[1] // 5303 970 0205	112-22[1] // 132-01D[1] // 195-128[1] // 5303 710 8007 // 1000-030-198T



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-69[1]	Turbo KKK R2S KP35 + K04 (0102) VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP	1000 970 0102	1000 970 0026 // 1000 970 0065 // OEM: 03L145702S // OEM: 03L145715A // OEM: 03L145715E // OEM: 03L145715G // 102-69 A[1] // 1000 970 0029 // 102-69 AF[1] // 102-69 Z[1] // 1000 970 0102	132-05A[1] // 132-07C[1] // 195-100[1] // 195-97[1] // 5435 710 0510 // 5304 710 0550 // 1000-030-216T // 1000-030-215T
102-69 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo KKK R2S KP35 + K04 (0102) VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP - OP2	1000 970 0102	1000 970 0026 // 1000 970 0065 // OEM: 03L145702S // OEM: 03L145715A // OEM: 03L145715E // OEM: 03L145715G // 102-69[1] // 1000 970 0102 // 102-69 A[1] // 1000 970 0029 // 102-69 AF[1]	132-05A[1] // 132-07C[1] // 195-100[1] // 195-97[1] // 5435 710 0510 // 5304 710 0550 // 1000-030-216T // 1000-030-215T
102-70[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.K03-2074 (0163) Mini Cooper 1,6 160HP - Peugeot RCZ 1.6 200HP	5303 970 0163	5303 970 0118 // 5303 970 0181 // OEM: 0375R4 // OEM: 7595351 // OEM: 7595678 // 129-02[1] // 5303 970 0163 // K1030137N // 208-31[1]	132-16C[1] // 195-59[1] // 5303 710 0527 // 1000-030-175
102-71[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK K03-2080 (0105) VW Vento 2,0Lts. TFSI Nafta	5303 970 0105	OEM: 06F145701D // OEM: 06F145701E // OEM: 06F145701G // OEM: 06F145701H // 102-71 #[1] // 5303 970 0105 // 208-45[1]	195-46[1] // 5303 710 0526 // 1000-030-185
102-72[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo BV35-1573 (0014)Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP	5435 970 0014	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 162-01[1] // 5435 970 0014 // 900-00049-000 // 185-80[1] // 8B35-300-441 // 205-49[1] // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540040 // 208-50[1]	132-09A[1] // 195-136[1] // 5435 710 0513 // 1000-030-153
102-73[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.BV39-1872(0113)Range Rover Sport 3,6 TDV8 GV.Elec.p/bancada Der.	5439 970 0113	5439 970 0064 // OEM: 6H3Q-6K682-EC // OEM: 6H4Q-6K682-EE // OEM: LR004037 // OEM: LR021043	195-358[1] // 5439 710 0522 // 1000-030-194C
102-74[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.BV39-1872(0112)Range Rover Sport 3,6 TDV8 GV.Elec.p/bancada Izq..	5439 970 0112	5439 970 0063 // OEM: 6H3Q-6K682-FC // OEM: 6H3Q-6K682-FE // OEM: 6H3Q-6K682-FF // OEM: LR004038 // OEM: LR021044	195-148[1] // 1000-030-194 // 5439 710 0521
102-75 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-2068 (0217) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (OP2)	5303 970 0217	5303 970 0179 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 205-102[1] // 5303 970 0217 // TDTC540166 // 241-07[1] // OKSA0006 // 241-07 F[1] // OKSA0002	132-15C[1] // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183
102-76[1]	Turbo Nuevo KKK BV40-1874 (0007) VW Passat - Touran 2,0Lts. TDI	5440 970 0007	5440 970 0002 // 5440 970 0021 // 5440 970 0036 // OEM: 03L253019P // OEM: 03L253056G // OEM: 03L253056GV // OEM: 03L253056GX	132-02D[1] // 195-310[1] // 1000-030-241T
102-77[1]	Tbo.Nvo.KKK BV39-1873 (0082) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI. R.C. Forjada	5439 970 0082	5439 970 0011 // 751851-0004 // 101-118[1] // 751851-0001 // 204-10[1] // 5439 970 0022 // 204-20[1] // 221-01[1] // 102-54[1] // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 205-85[1] // TDTC540061 // 208-15[1]	132-11A[1] // 5439 710 0527

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-79[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.K03-2068 (0121) Peug. 207/308-Citroen C4/DS3 - 1,6lt.EP6DT	5303 970 0121	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 227-01 F[1] // 5303 970 0121 // CP06A23A1 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 241-21 F[1]	132-15C[1] // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183
102-80[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK R2S KP39 + K04 (0036) M.Benz Sprinter 515-OM651DE22LA	1000 970 0036	1000 970 0037 // 1000 970 0074 // OEM: 6510906080 // OEM: 6510906380	132-07A[1] // 132-11C[1] // 195-107[1] // 195-353[1] // 5439 710 0524 // 5304 710 0525 // 1000-030-200T // 1000-030-260T
102-81[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo KKK R2S KP35 + K04 (0115) VW Amarok 2,0Lts. TDI-CR 180HP	1000 970 0115	1000 970 0051 // 1000 970 0097 // OEM: 03L145715C // OEM: 03L145715H // OEM: 03L145715M	195-181[1] // 132-08A[1] // 132-14C[1] // 195-173[1] // 1000-030-222T // 5435 710 0511 // 5304 710 0553 // 1000-030-221T
102-82[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo KKK BV50-2080 (0116) Discovery - Range Rover Sport 2,7 TDV6	5304 970 0116	5304 970 0065 // 5304 970 0069 // 5304 970 0073 // 5304 970 0115 // OEM: 1357581 // OEM: 4H2Q-6K682-CG // OEM: 4H2Q-6K682-CH // OEM: 4H2Q-6K682-CL // OEM: 4H2Q-6K682-DB // OEM: 4H2Q-6K682-DC // OEM: LR004286 // OEM: LR021042	195-239[1] // 5304 710 0531 // 1000-030-190
102-83[1]	Tbo.Nvo.KKK K03-2080(0290) Audi A3-A4-Q5 /VW Tiguan 2,0 TFSI transv.	5303 970 0290	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 205-95 F[1] // 5303 970 0290 // TDTC540075 // 108-25[1] // JH5 // 205-107[1] // TDTC540162	240-01 F[1] // LYP80162-28-6
102-84[1]	Turbo Nuevo KKK K04-2280 (0033) Ford Kuga - Volvo Mot RNC 2P25-LT	5304 970 0033	OEM: 30650569 // OEM: 30650975 // OEM: 30757112 // OEM: 6G9N6K682AA // OEM: 8603691	195-286[1] // 5304 710 0513 // 1000-030-177
102-85[1]	Turbo K03-2074 (0141) Audi A4 - A5 1,8Lts. TFSI	5303 970 0141	5303 970 0119 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701M	132-20C[1] // 5303 710 0536
102-86[1]	Tbo.Nvo.KKK K03-2080(0291) Audi A3-A4-Q5 /VW Tiguan 2,0 TFSI transv.	5303 970 0291	OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // 205-73[1] // 5303 970 0291 // 205-91[1] // TDTC540049 // 221-09[1] // 7000-003-0104	240-02 F[1] // LYP80162-28-9

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
102-87[1]	Turbo Nuevo K03-2080 (0505) R. Rover / Ford Mondeo 2,0 EcoBoost	5303 970 0505	5303 970 0154 // 5303 970 0198 // 5303 970 0237 // 5303 970 0240 // 5303 970 0259 // 5303 970 0269 // 5303 970 0288 // 5303 970 0504 // 5303 998 0505 // OEM: 36001347 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: LR074185	195-329[1] // 5303 710 0565 // 1000-030-248
102-88[1]	Turbo BV35-1573 (0027) Fiat Punto 1,3 SJTD Multijet Rda. Comp. MFS	5435 970 0027	OEM: 55216672 // OEM: 55225439 // OEM: 860164 // 243-02 F[1] // 5435 970 0027 // 03002-178	195-309[1] // 1000-030-196T // 5435 710 0515
103-14[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Schwitzer 167560 S2ASL-074 Caterpillar 924F	167560	0R6900 // 114-3601 // 317817 // 105-110[1] // 805120-02 // 105-110 B[1] // 105-331[1] // 808120 // 190-01[1] // 167560 SSH	113-09[1] // 133-15A[1] // 166006 // 316628
103-29[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.Schwitzer 318168-317980 S200 Renault Euro 3	317980 // 318168 // OEM: 5010450477	208-03[1] // 317980 // 318168 // OEM: 5010450477 // F-103-03[1]	133-12D[1] // 133-12DA[1] // 133-12DB[1] // 133-14AA[1] // 133-14AB[1] // 318006
103-30[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Schwitzer 315264-314203 S1B-364 M.Benz 710/610 OM364LA	315264 // 314203	715264 // OEM: 3640966199 // 105-283[1] // 802944	
103-31[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.SCH.317804-318295 S400 Renault-MIRD062356 E63/G63/I63 EU III	318295 // 317804	317805 // 4033434 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319 // 221-12[1] // 4041096 // 7000-005-0094	133-01I[1] // 318293
103-32[1]	Turbo Nuevo Schwitzer 314001 S2B Deutz BF6M1013E (Industrial)	314001	313935 // 313937 // 313940 // 314443 // 316701 // 316710 // 316724 // 316731 // OEM: 04202969KZ // OEM: 04202971KZ // OEM: 04204493KZ // OEM: 04206857KZ // OEM: 04253824KZ // 221-10 F[1] // 314001 // 7000-005-0080	133-24A[1] // 314002
103-33[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Schwitzer 314044 S2B Deutz BF6M1013E/C/EC (Industrial)	314044	314075 // 316721 // 316722 // OEM: 04204169KZ // OEM: 04204490KZ // OEM: 04255601KZ // 313931 // 313932 // 313933 // 313934 // 314819 // 315348 // 316702 // 316706 // 316711 // 316716 // 316732 // 316733 // 317378 // OEM: 04202972KZ // OEM: 04204498KZ // OEM: 04205652KZ // OEM: 04207660KZ // OEM: 04207864KZ // OEM: 04253822KZ // OEM: 04253832KZ // // OEM: 1118010-432 // OEM: 1118010-489 // OEM: 20460372 // 205-118 F[1] // 314044 // TDTC540200 // 241-18[1] // OKSA0044	133-20A[1] // 315331
103-34[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Schwitzer 316707 – 316775 S2B Deutz Motor BF6M1013CP	316707 // 316775	04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // OEM: 3802180 // 189-12[1] // 221-06[1] // 316775 // 316707 // 7000-005-0113 // 221-06 F[1] // 241-11 F[1] // OKSA0005	133-26A[1] // 315374

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-35[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.Schwitzer 5620 197 0003 S200G Renault Midlum 300 DXI 7,2Lts.	5620 197 0003	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // 187-55[1] // 5620 197 0003 // 208-76[1] // ZC-TU-013 // 208-76 F[1] // ZC-TU-014	133-13D[1] // 1270 710 0012
103-36[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Schwitzer 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC	318754 // 318815	04259318KZ // 20571676 // 189-37[1] // 318754 // 318815 // 107-36[1] // 184-16[1] // 205-79[1] // TDTC540041 // 208-63[1] // F-103-04[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
103-37[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Schwitzer 318615 S2A John Deere Gen Set – Motor 4054T	318615	174735 // 318570 // 3990023112 // 418570 // 471049-0001 // 471049-0002 // 471049-0003 // 471049-0004 // 471049-0006 // 471049-0008 // RE503097 // RE508876 // RE508877 // RE508971 // RE509818 // RE523366 // RE59379 // RE59997 // RE59999 // RE60046 // RE60069 // RE60076 // RE67647 // RE70995	318613
103-38[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.Schwitzer 178099 3LM-299 John Deere Excavator 892 Motor 6466A	178099	193728 // RE16967 // RE19784 // SE500250	196065
103-39[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.SCH 1274 970 0007 S2EL OM366A/LA E1/2-MWM 6.10TCA-VW Omn.17210	1274 970 0007	169107 // 169112 // 169145 // 169146 // 169147 // 170430 // 466646-0041 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 702154-0004 // 702154-0011 // 702154-0013 // 702154-0014 // 702154-0020 // 770430 // OEM: 3660967299 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0130025 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 808023 // OEM: 3760960899 // 105-09[1] // 802023 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-281[1] // 808282 // 105-338[1] // 808094 // 105-37[1] // 806104 // 105-54[1] // 802094 // 105-100[1] // 802079 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061	




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
103-40 #[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Schwitzer 178045 S100 John Deere (Carc. Comp. Golpeada)	178045	173404 // 174103 // 174104 // 175295 // 175296 // 175297 // 175298 // 175299 // 175300 // 318606 // 318616 // 318770 // 3990023031 // 3990023112 // 3990023186 // 466003-0003 // RE505047 // RE506802 // RE508876 // RE508968 // RE508970 // RE508975 // RE509572 // RE509640 // RE509645 // RE516011 // RE517786 // RE520459 // RE520461 // RE526871 // RE526872 // RE526873 // RE59379 // SE501155 // 103-40#[1] // 178045	
103-40[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Schwitzer 178045 S100 John Deere	178045	173404 // 174103 // 174104 // 175295 // 175296 // 175297 // 175298 // 175299 // 175300 // 318606 // 318616 // 318770 // 3990023031 // 3990023112 // 3990023186 // 466003-0003 // RE505047 // RE506802 // RE508876 // RE508968 // RE508970 // RE508975 // RE509572 // RE509640 // RE509645 // RE516011 // RE517786 // RE520459 // RE520461 // RE526871 // RE526872 // RE526873 // RE59379 // SE501155 // 103-40 #[1] // 178045	
103-41[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Schwitzer 1270 970 0005 B2G Volvo – Deutz industrial	1270 970 0005	OEM: 04904822 // OEM: 21034252	1270 710 0005
103-42[1]	Turbo 176601 S300 Cosechadora John Deere 6069H	176601	1380 970 0063 // 1380 970 0114 // 176616 // 177349 // 177350 // 177514 // RE531288	133-04C[1] // 195-373[1] // 1380 710 0002 // 1000-070-089
104-08[1]	Turbo H1C 3524709-3524710 Volvo TD41/41G	3524709 // 3524710	105-339[1] // 808066 // 105-329[1] // 808071	
104-18[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX30W (3592315, 4040353) Ford F400 - 4BTAA	3592315 // 4040353	3590493 // 3590494 // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 105-328[1] // 808182 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 187-31[1] // 3592315 // 4040353 // 205-05[1] // TDTC540045	134-01A[1] // 195-76[1] // 3594856 // 4027213 // 4031348 // 4027065 // 1000-020-130
104-34[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo H1C 3526739 Cummins 6BT	3526739	3528772 // 185-50[1] // 3526739 // 8C01-100-429	134-01C[1] // 195-241[1] // 3523317 // 1000-020-126F
104-35[1]	Turbo HY40V 3598517 / 4046928 Iveco Motor Cursor 8	4046928 // 3598517	3594774 // 3594948 // 3596071 // 3596820 // 3773780 // 4033191 // 4036479 // 4038396 // 4041640 // 4042532 // 4043387 // 4043513 // 4046930 // 4046932 // OEM: 504014308 // OEM: 504017225 // OEM: 504032322 // OEM: 504252148 // OEM: 504252235	



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-40[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)	3594505 // 3595355 // 3596693	4033106 // OEM: 500390351 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3769701 // 3769702 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61320961 // TC0010125 // 104-40 A[1] // 3596693 // 3594505 // 3595355 // 105-208[1] // 805251 // 187-39[1] // 205-07[1] // TDT C540212 // 242-02[1]	134-01G[1] // 195-276[1] // 4027597 // 1000-020-179
104-41[1]	Turbo HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4038928-4038929)	4038928 // 4038929	105-404[1] // 805342 // 185-107 F[1] // 4038929 // 4038928 // 230-14 F[1] // LYP80208-36-8 // 104-41 Z[1] // 230-14[1]	114-25[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 195-354[1] // 802910 // 4043587 // 1000-020-149T // 1000-020-149
104-41 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4038928-4038929) OP2	4038928 // 4038929	104-41[1] // 4038928 // 4038929 // 230-14 F[1] // LYP80208-36-8 // 105-404[1] // 805342 // 185-107 F[1] // 230-14[1]	114-25[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 195-354[1] // 802910 // 4043587 // 1000-020-149T // 1000-020-149
104-42[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HE351CW Dodge Ram 2500/3500 5.9lts. Motor ISB6 (4043600)	4043600	4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 129-01[1] // H4043600N* // H1350101N // 185-115[1] // 4043600 // 8C03-200-282	134-02A[1] // 195-279[1] // 4032347 // 1000-020-133
104-43[1]	Turbo HY35W 4038685 Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe	4038685	4038684 // 4040040 // 4040095 // 4955919 // 104-43 Z[1] // 4038685 // 105-385[1] // 805565 // 105-186[1] // 805265-01 // 105-269[1] // 808265-01 // 241-20[1] // OKSA0043	134-11B[1] // 4027812
104-43 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HY35W 4038685 Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe (OP2)	4038685	4040040 // 4040095 // 4038684 // 4955919 // 105-186[1] // 805265-01 // 105-269[1] // 808265-01 // 104-43[1] // 4038685 // 105-385[1] // 805565 // 241-20[1] // OKSA0043	134-11B[1] // 4027812
104-45[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40W (4043003) Cummins ISC6 8.3lts.	4043003	4039932 // 4045748 // 104-48[1] // 4051033M // 105-214[1] // 802377 // 201-04[1] // 4043003 // 208-16[1]	134-12B[1] // 195-293[1] // 4027948 // 1000-020-183
104-46[1]	Turbo HX40W (4051032 - 4051033) Motor Cummins Aplicacion desconocida	4051033 // 4051032	2882127 // 4046498 // 4047354 // 4049358 // 4049363 // 4051384 // 4051430 // 241-19[1] // 4051032 // 4051033 // OKSA0045	134-12B[1] // 195-293[1] // 4027948 // 1000-020-183
104-47[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40W (3537288 - 3536404) Cummins 6CTA EURO2 300HP	3537288 // 3536404	208-35[1] // 3537288 // 3536404	
104-48[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40W 4043003 (4051033 MODIFICADO) Cummins ISC6 8,3 Lts	4051033M	4039932 // 4045748 // 104-45[1] // 4043003 // 105-214[1] // 802377 // 201-04[1] // 208-16[1]	134-12B[1] // 195-293[1] // 4027948 // 1000-020-183

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
104-49[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40W 3537762 (3537288 MODIFICADO) Case 2388	3537288M	105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 104-36[1] // 3537762 // 105-117[1] // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	134-10B[1] // 195-178[1] // 4027906 // 3591196 // 3538379 // 1000-020-132
104-50[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX30W (3598542) Cummins 4BTAA Industrial	3598542	3598544 // 3598546 // 3598548 // 4035882 // 4089319	3593410
104-51[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX55 (4041172) Iveco Genset Cursor 10	4041172	4033363 // 4041170 // 4041171 // 4042241 // 4044292 // OEM: 05040942650 // OEM: 05041309940 // OEM: 05041316640 // OEM: 05041964780 // 242-04 F[1] // 4041172	4031437
105-04[1]	Turbo 801039 TA4536 Scania 113-310	801039	170404 // 312283 // 3528018 // 3531719 // 465213-0001 // 465213-0002 // 465213-0003 // 465213-0004 // 465213-0005 // 770404 // OEM: 1114891 // OEM: 1114892 // OEM: 1115567 // OEM: 1115749 // OEM: 1117734 // OEM: 1117735 // OEM: 1117736 // OEM: 1117737 // OEM: 1671731 // OEM: 1673063 // OEM: 1677955 // OEM: 1677956 // TC0760001	131-09D[1] // 195-315[1] // 441398-0097 // 441398-0069 // 1000-010-525
105-05[1]	Turbo 801040 TA4516 Scania 113-360	801040	312822 // 313970 // 3525517 // 3525518 // 3528016 // 3528017 // 466950-0001 // 466950-0002 // 70000174618 // OEM: 1107964 // OEM: 1111068 // OEM: 1115752 // OEM: 1115754 // OEM: 1116196 // TC0760379 // 101-15[1]	195-323[1] // 1000-010-533 // 441398-0048
105-108[1]	Turbo 803025-01 CO GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP	803025-01	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 189-11[1] // 452164-0001 // 105-157[1] // 803094 // 105-173[1] // 803094-01 // 185-111[1] // 8G45-100-805 // 185-116[1] // 8C05-100-407	803024

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-132[1]	Turbo 803005 CO TA4513 Volvo NL10	803005	312682 // 3518911 // 3525994 // 3525995 // 3526059 // 3526060 // 4027373 // 466502-0001 // 466502-0002 // 466502-0003 // 466502-0004 // 466502-0005 // 466502-0006 // 466502-0007 // 466502-0008 // 466502-0011 // 466818-0001 // 466818-0002 // 466818-0003 // 466818-0004 // 466818-0005 // 466818-0007 // 466818-0008 // 466818-0009 // 466818-0015 // BBV101BT // OEM: 0040965999 // OEM: 0298515 // OEM: 11033332 // OEM: 11043094 // OEM: 1232972 // OEM: 1243182 // OEM: 1259758 // OEM: 1271325 // OEM: 1284658 // OEM: 1303636 // OEM: 1303637 // OEM: 1306259 // OEM: 1545281 // OEM: 1545347 // OEM: 1545348 // OEM: 1545820 // OEM: 1558204 // OEM: 298515 // OEM: 422809 // OEM: 422856 // OEM: 422923 // OEM: 422935 // OEM: 422936 // OEM: 422938 // OEM: 422987 // OEM: 479023 // OEM: 479116 // OEM: 479920 // OEM: 5002759 // OEM: 5003388 // TC0590038 // 105-15[1] // 105-21[1] // 803013	131-06D[1] // 441398-0057
105-137[1]	Turbo 805051 MP450 Iveco Eurotraker "Alta Performance"	805051	312990 // 3522615 // 3522616 // 3525094 // 3525178 // 3528026 // 3528027 // 3530555 // 3530980 // 3533098 // 3533801 // 3591620 // 3591621 // 3591622 // 3591623 // 4032922 // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0004 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454003-0008 // 454003-0009 // 454003-0011 // 465481-0002 // OEM: 4818600 // OEM: 4818946 // OEM: 4854264 // OEM: 4863360 // OEM: 500326545 // OEM: 500326546 // OEM: 50037230 // OEM: 50037231 // OEM: 50037233 // OEM: 8009448 // OEM: 8015586 // OEM: 8021380 // OEM: 8105641 // OEM: 8109295 // OEM: 8113994 // OEM: 98429359 // OEM: 98429361 // OEM: 98439158 // OEM: 98462944 // OEM: 98462946 // OEM: 98462947 // OEM: 98488950 // OEM: 99439019 // OEM: 99439158 // OEM: 99461011 // OEM: 99481116 // TC0010049 // 105-49[1] // 805042	115-145[1] // 803044

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-139[1]	Turbo 802044 CO MPO4E Perkins BP26 (GT3267 S) (452233-0006)	802044	452233-0001 // 452233-0002 // 452233-0003 // 452233-0004 // 452233-0005 // 452233-0006 // 452233-0007 // 452233-0008 // 808044 // OEM: 2674A092 // OEM: 2674A096 // OEM: 2674A097 // OEM: 2674A099 // OEM: 2674A306 // OEM: 2674A307 // OEM: 2674A320 // OEM: 2674A325 // TC0570195	
105-147[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 805227-01 CO MP2 Fiat Palio	805227-01	466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 101-30 A[1] // 466856-0003 // 121-01E[1] // 101-30[1] // 185-97[1] // 8C02-200-325	115-52[1] // 131-04E[1] // 195-104[1] // 172-21[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 443854-0119 // 1000-010-368 // 100-00217-500
105-149[1]	Turbo 802254 CO MP40 Cummins 6CTAA 8.3 c/abrazadera 340/20' WG	802254		
105-150[1]	Tbo.802942 MP220 OM904LA Euro II Presión válvula 1,6Kg/cm2 Rda.Com.MFS	802402-02* // 802942	452214-0003 // 5316 970 7121 // 5316 970 7155 // 5316 970 7157 // 5316 970 7160 // 5316 970 7164 // 729546-0001 // TC0480036 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 102-46[1] // 5316 970 7122 // 102-52[1] // 5316 970 7156 // 184-06[1] // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1] // 223-01[1] // 227-20[1] // CT216-29-155	115-105[1] // 802399-02
105-151[1]	Tbo.802943 MP220 OM904LA Euro III Pres.válvula 2,0Kg/cm2 Rda.Comp.MFS	802943 // 802403-02**	5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7138 // 5316 970 7158 // 5316 970 7159 // 5316 970 7198 // TC0480037 // 102-47[1] // 5316 970 7129 // 185-84[1] // 5316 970 7119 // 8B16-200-378 // 205-83[1] // TDTC540054	115-105[1] // 802399-02
105-158[1]	Turbo 805032 CO MPO4E17 Navistar DT360 175/195HP	805032	465225-0002 // 465225-0003 // 465225-0004 // 465225-0005 // 465225-0006 // 465225-0007 // 465225-0008 // 465225-0009 // 465225-0010 // 465225-0011 // 465225-0012 // 465225-0013 // 465225-0014 // 465225-0015 // 465225-0016 // 465225-0018 // 465225-0019 // 808032 // OEM: 1810017C91 // OEM: 1810018C91 // OEM: 1815607C91 // OEM: 1815677C91 // OEM: 1817306C91 // OEM: 1817307C91 // OEM: 1817308C91 // OEM: 1817309C91 // OEM: 1817310C91 // OEM: 1817313C91 // OEM: 1817530C91 // OEM: 1817531C91 // OEM: 1819165C91 // OEM: 1819371C91 // OEM: 1819904C91 // OEM: 991699C91 // OEM: 991700C91 // TC0380253	805085

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-159[1]	Turbo 805228-01 CO MPDO4 L200 2,5lts	805228-01	109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 187-15[1] // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	805229-01
105-161[1]	Turbo 802346 CO MPG45 Actros V6 - OM501LA-E3	802346	317405 // 5331 970 7104 // 5331 970 7106 // 5331 970 7127 // 5331 970 7128 // 5331 970 7137 // OEM: 0070964699 // OEM: 0080965999	115-148[1] // 802343 // 802233*
105-163[1]	Turbo 805206 CO MPA45 Ren. Bus 300HP Motor 10L/ Renault 385	805206	315592 // 315593 // 3536277 // 3536358 // 3536397 // 3536521 // 3536522 // 3538749 // 3590995 // 3595776 // 3595777 // OEM: 5001836950 // OEM: 5010240368 // OEM: 5010240368B // OEM: 5010240731 // OEM: 5010240731B // OEM: 5010240732 // OEM: 5010295556 // OEM: 5010330286 // OEM: 5010412200 // OEM: 5010550013 // OEM: 5010550014 // OEM: 5010550015 // OEM: 5010550016 // OEM: 5010550017 // OEM: 5010550018 // OEM: 836840885 // TC0180291 // 189-09[1] // 315413 // 315429 // 187-28[1]	805207
105-166[1]	Turbo 801258 CO MPA45 Case 7700/Cameco. Motor Scania DSI12	801258	1409517 // 3590810 // 3591948 // TC0760006	
105-169[1]	Turbo 805214-01 CO MP2 Hyundai Mighty 3,3 Lts. Chorus Bus WG RC.MFS	805214-01	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 183-27[1] // 471037-0002 // 101-94[1] // 187-05[1] // 205-89[1] // TDTC540085	805213
105-17[1]	Turbo 803011 TA5101 Volvo N12	803011	169193 // 310511 // 312916 // 3526963 // 3526964 // 466074-0011 // 466074-0013 // 466074-0014 // 466074-0015 // 466074-0016 // 466074-0017 // 466074-0018 // 466074-0019 // 466074-0021 // 466074-0023 // 466074-0024 // 468962 // 468996 // 470387 // 769193 // 772803 // 772820 // 772821 // 773126 // 774688 // 775997 // 776535 // 848712 // 863501 // OEM: 3802066 // OEM: 772008 // TC0710086	803009



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-173[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 803094-01 CO MPG45 Volvo FH/NH12 460HP	803094-01	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-157[1] // 803094 // 185-111[1] // 452164-0001 // 8G45-100-805 // 185-116[1] // 8C05-100-407 // 189-11[1]	803093
105-175[1]	Turbo 801302 CO MPG45 Scania 124 360/400/420 HP (Nueva Generación)	801302	4038616 // 4038617 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // 187-40 F[1] // 4038613 DIF // 205-03[1] // 4038613 // TDTC540142 // 208-11 #[1]	801303
105-178[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 805145 CO MPO4E Renault Manager	805145	311602 // 312247 // 466970-0004 // 808145 // OEM: 5000076450 // OEM: 5000289022 // OEM: 5000676450 // OEM: 5000676451 // TC0180279	802313
105-180[1]	Turbo 805222 CO MPA45 Renault 370HP 11lts. Motor MIDR062356B4	805222	1380 988 0002 // 316638 // 316753 // OEM: 5010412249	805223
105-181[1]	Turbo 802337-02 MP400ws M.Benz OM906LA Omnibus O500M 1728 WG	802337-02 // 802337*	3599940 // 4040429 // 5327 970 7136 // 5327 970 7138 // 5327 970 7179 // 5327 970 7181 // 5327 970 7185 // OEM: 9060965899 // OEM: 9060966499 // OEM: 9060968499 // OEM: 9060968599 // OEM: 9060968999 // TC0480186	802307-02
105-183[1]	Turbo 805168 MP170CW Hyundai Van 2,5 lts. WG	805168	OEM: 28200-42560 // 101-97[1] // 716938-0001	805108
105-185[1]	Turbo en corte (807901)	807901		
105-187[1]	Turbo 802027 CO MP5127 M. Benz OM447LA	802027	466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0031 // 466154-0032 // 170400 // 466154-0012 // 466154-0018 // 466154-0019 // 466154-0021 // 466154-0024 // 466154-0025 // 466154-0033 // OEM: 30967229 // OEM: 4760967099 // OEM: 4760967199 // OEM: 4760967499 // 101-13[1] // 105-08[1] // EX 802027	131-05D[1] // 441398-0068
105-189[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 805230 CO MPDO4 L200-Montero 2,5 Motor 4D56SJ	805230		
105-190[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 805232 CO MPDO4 L200-Montero 2,5 Motor 4D56DE	805232		
105-191[1]	Turbo 805118 CO MP2 T250 Ford New Holland 7630	805118	465153-0003 // 465153-0004 // OEM: 83999247 // OEM: 87800959 // OEM: F0NN6K682BA // TC0260140	805089

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-193[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 805282 CO MP30 Ford F4000 – Cummins 4BTAA	805282	70000174002 // 70000174614 // 80000174614 // OEM: 3967635 // OEM: 3970937 // 102-53[1] // 80000174002 // 105-251[1] // 805282-01 // 105-316[1] // 808382	805197-01
105-195[1]	Turbo 801605 CO MP600 Scania 112 Intercooler	801605	1400 988 0002 // 191259 // 3504412 // 465990-0009 // 465990-0013 // 510957 // 801509 // 189-13[1] // 510545 // 189-13 A[1] // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 189-13 F[1]	115-150[1] // 801350
105-196[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 805159 CO MPDO4 Iveco Daily 35/49.10 103HP WG	805159	49135-05050 // 229-01[1] // 49135-05010 // 49135-05010M // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 109-04[1] // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 230-02[1] // LYP80145-22-68	805169
105-197[1]	Turbo 805177 CO MPDO4 Iveco Daily 49/59/60/70.12 122HP WG	805177	454061-0001 // 5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // 109-15[1] // 49135-05000 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 187-26[1] // 201-14[1] // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 230-01[1] // LYP80145-22-98	805169
105-198[1]	Turbo 801360 CO MPG45 Case 7700 Motor DC9 69A	801360	2835608 // 4042595 // 4042596 // 4042597 // OEM: 1768124 // OEM: 1768125 // OEM: 1881761	801361
105-201[1]	Turbo 805240-01 CO MPK16-G3 Renault Megane 1,9 TD WG Rda. Comp. MFS	805240-01	700830-0003 // 717345-0002 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055 // 202-04[1]	805239
105-203[1]	Turbo 805241 CO MPDO4 Ducato 2,8 WG	805241	5314 970 6447 // 725305-0001 // OEM: 500334596 // OEM: 99460981 // TC0010123	805169
105-204[1]	Turbo 801608 CO MP600 Scania 142-143 Intercooler	801608	197358 // 3527192 // 3528089 // 466120-0004 // 105-140[1] // 801508 // 105-85[1] // 801008	805169
105-207[1]	Turbo 803639 CO MP600 Iveco 190.33 – Volvo TD121F/E	803639	104-22[1] // 105-90[1] // 803039	115-150[1] // 801350

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-208[1]	Turbo 805251 CO MPA45W Iveco Stralis-Trakker 380/420HP WG	805251	4033106 // OEM: 500390351 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3769701 // 3769702 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61320961 // TC0010125 // 187-39[1] // 3596693 // 3594505 // 3595355 // 104-40[1] // 104-40 A[1] // 205-07[1] // TDTC540212 // 242-02[1]	115-145[1] // 803044
105-210[1]	Turbo 805030-01 CO MP2/APL759 Chevrolet S10 - Mercedes Benz Sprinter	805030-01	OEM: 79035 // 101-28[1] // 103-22[1] // 170475 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA // 184-02[1] // 704090-0001 // 105-56[1] // 805030	115-99[1] // 805059-01
105-211[1]	Turbo 805035-01 CO MP2-APL821 Ford F100 - HSD	805035-01	OEM: 79037 // TC0590048 // 101-26[1] // 704091-0001 // 105-63[1] // 805035	115-104[1] // 805061-01
105-212[1]	Turbo 805058-01 CO MP2-APL986 Ford Ranger	805058-01	704344-0002 // OEM: 79040 // OEM: 79053 // 101-40[1] // 704344-0001 // 105-57[1] // 805058	115-99[1] // 805059-01
105-213[1]	Tbo 802366 MP40 Cumm. ISC E3 8,3 ÓmnibusVW-VW 17.320-18.320 RC.MFS	802366	4040636 // 4043001 // 4045747	115-119[1] // 802413
105-214[1]	Tbo 802377 MP40 Cumm. ISC E3 8.8 Ford Cargo 1832E-Ford Varios RC.MFS	802377	4039932 // 4045748 // 104-48[1] // 4051033M // 104-45[1] // 4043003 // 201-04[1] // 208-16[1]	115-119[1] // 802413
105-217[1]	Turbo 805276 CO MP400s VW17.300 - Cummins 6CTAA-8.3 Rda.Comp.MFS	805276	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038003 // 4038004 // 80000175580 // 4049129 // 70000175580 // TC0210054 // 205-51[1] // 4038000 // TDTC540068 // 104-33[1] // 3597335 // 104-33 A[1] // 3597758 // 105-93[1] // 805131 // 107-02[1] // 3597335 OFA // 187-14[1] //	115-119[1] // 802413
105-220[1]	Turbo 801364 CO MP400s Scania F220 Motor DSC9 6cil. Rda.Comp.MFS	801364	452232-0009 // 452232-0014 // 452232-0017 // OEM: 1405655 // OEM: 1501636 // OEM: 1524869 // TC0760011 // 105-76[1] // 801093 // 105-97[1] // 801280	801353
105-221[1]	Turbo 801365 CO MP400s Scania P94 DSC 911 Rda.Comp.MFS	801365	452232-0007 // 452232-0018 // 452232-0021 // OEM: 1386404 // OEM: 1529868 // OEM: 1776618 // TC0760013 // 105-194[1] // 801295	801353

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-222[1]	Turbo 801362 CO MP400s Scania P260 DSC9 6 cil. Rda.Comp.MFS	801362	3539635 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0008 // 452308-0010 // 452308-0013 // 452308-0015 // 452308-0020 // 801366 // 105-95[1] // 801260 // 104-25[1] // 3591804	801353
105-223[1]	Turbo 805124-01 MP20 Ford Ranger Maxion 2.5 Rda. Comp.MFS	805124-01	708258-0005 // OEM: 79054 // 101-56[1] // 708258-0001 // 105-87[1] // 805124	115-102[1] // 805123-01
105-224[1]	Turbo 805122-01 MP20 M.B. Sprinter 2.5 Maxion Rda. Comp.MFS	805122-01	OEM: 70950 // TC0570052 // 101-49[1] // 708257-0001 // 105-88[1] // 805122 // 185-39[1] // 8020-200-147	115-102[1] // 805123-01
105-225[1]	Tbo 802333-01 CO MP400s OM926LA EUROIII Omn. O500R 1630/1632 WG RC.MFS	802333-01	5327 970 7116 // 5327 970 7152 // 5327 970 7155 // 5327 970 7175 // 5327 970 7176 // 5327 970 7198 // 5327 970 7208 // 5327 970 7217 // OEM: 9260960699 // OEM: 9260961199 // OEM: 9260961299 // OEM: 9260962099 // OEM: 9260962199 // OEM: 9260963399 // OEM: 9260964299 // OEM: 9260966099 // TC0480079 // 105-209[1] // 802333 // 105-395[1] // 802772	



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-227[1]	Turbo 806220 CO MP42 Detroit Serie 60 Motor DDC IV 12,7Lts.	806220	172253 // 172743 // 700228-0001 // 700228-0002 // 700228-0003 // 700228-0005 // 700228-0006 // 700228-0007 // 700228-0008 // 700228-0009 // 700228-0010 // 700228-0011 // 700228-0013 // 700228-0014 // 700228-0015 // 700228-0016 // 700228-0017 // 700228-0018 // 700228-0019 // 700228-0020 // 702015-0002 // 702015-0003 // 702015-0004 // 702015-0005 // 702284-0001 // 702284-0002 // 702284-0003 // 702284-0004 // 702284-0005 // 702284-0006 // 702284-0007 // 702284-0008 // 702284-0009 // 702303-0002 // 702468-0002 // 702468-0003 // 702885-0001 // 702885-0002 // 703767-0001 // 703767-0002 // 703767-0003 // 703767-0004 // 703767-0005 // 703767-0006 // 703768-0001 // 703768-0002 // 714787-0001 // 714787-0002 // 714787-0003 // 714787-0005 // 714787-0006 // 714787-0009 // 714787-0013 // 714787-0018 // 714787-0019 // 714787-0020 // 714788-0002 // 714788-0003 // 714788-0005 // 714788-0006 // 714788-0007 // 714788-0008 // 714788-0009 // 714788-0010 // 714789-0001 // 714789-0002 // 714789-0003 // 714789-0004 // 714789-0007 // 714789-0008 // 714791-0002 // 714792-0002 // 714792-0003 // 714792-0004 // 714792-0005 // 714792-0007 // 714794-0001 // 714794-0002 // 714795-0001 // 714795-0002 // 714795-0003 // 714795-0004 // 714795-0005 // 714795-0006 // 714796-0001 // 714796-0002 // OEM: 23519872 // OEM: 23520922 // OEM: 23520973 // OEM: 23520974 // OEM: 23521316 // OEM: 23521368 // OEM: 23521369 // OEM: 23521438 // OEM: 23521670 // OEM: 23522188 // OEM: 23522189 // OEM: 23522190 // OEM: 23522191 // OEM: 23522194 // OEM: 23522195 // OEM: 23522300 // OEM: 23522306 // OEM: 23522312 // OEM: 23522391 // OEM: 23522392 // OEM: 23522631 // OEM: 23522780 // OEM:	806191



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
			23522781 // OEM: 23523038 // OEM: 23523039 // OEM: 23523040 // OEM: 23523476 // OEM: 23523477 // OEM: 23523478 // OEM: 23523561 // OEM: 23523562 // OEM: 23523566 // OEM: 23524103 // OEM: 23525462 // OEM: 23525463 // OEM: 23525464 // OEM: 23526016 // OEM: 23526017 // OEM: 23526271 // OEM: 23526272 // OEM: 23526273 // OEM: 23526367 // OEM: 23526679 // OEM: 23526680 // OEM: 23526681 // OEM: 23526682 // OEM: 23526683 // OEM: 23526684 // OEM: 23526685 // OEM: 23526692 // OEM: 23528033 // OEM: 23528034 // OEM: 23528042 // OEM: 23528045 // OEM: 23528046 // OEM: 23528047 // OEM: 23528049 // OEM: 23528050 // OEM: 23528051 // OEM: 23528052 // OEM: 23528053 // OEM: 23528054 // OEM: 23528055 // OEM: 23528056 // OEM: 23528057 // OEM: 23528058 // OEM: 23528059 // OEM: 23528060 // OEM: 23528062 // OEM: 23528063 // OEM: 23528064 // OEM: 23528065 // OEM: 23528066 // OEM: 23528067 // OEM: 23528068 // OEM: 23528069 // OEM: 23528089 // OEM: 23528512 // OEM: 23528530 // OEM: 23529005 // OEM: 23529623 // OEM: 23529780 // OEM: 23529781 // OEM: 23529782 // OEM: 23529783 // OEM: 23534004 // OEM: 23534440 // OEM: 23535324 // OEM: 23535325 // TC0610252 // 8G42-200-A81 // 185-103[1] // 714788-0001 // 8G42-200-328 OEM: 90529201007402 // OEM: 7005518R1 // TC0130119 // TC0130442 // 105-380[1] // 805332 // 101-81[1] // 704249-0001 // 105-119[1] // 805195	
105-228[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 805195-01 CO MP2 Nissan Frontier MWM 2.8 Lts.	805195-01		115-103[1] // 805194-01
105-229[1]	Turbo 801602 CO MP600 L-110/L-111 Scania 111 - MB OM355/6A	801602	185576 // 3525150 // 465990-0007 // 716639-5001 // 103-03[1] // 104-03[1] // 189-36[1] // 185676 // 105-12[1] // 801002 // 105-133[1] // 801502 // 105-153[1] // 802508 // 105-77[1] // 802008	115-150[1] // 801350

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-230[1]	Turbo 805275 CO MP400s Iveco Cavallino 320 – Cursor 8 Rda.Comp.MFS	805275	4046548 // OEM: 5042733690 // 205-33[1] // 4047305 // TO-TURBO-4047305* // TDTC540125 // 187-59[1]	115-119[1] // 802413
105-232[1]	Turbo 805210-02 CO MP2 Hyundai Mighty 3,3 Lts. WG Rda.Comp.MFS	805210-02	703389-0001 // OEM: 28230-41431 // OEM: 28230-41450 // TC2080246 // 105-168[1] // 805210 // 230-04[1] // 703389-0002 // LYP80145-22-25	805211-01
105-233[1]	Turbo 805258-01 CO MPD04 Hyundai Galloper Rda. Comp. MFS	805258-01	49135-04021 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YJU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // JR-231* // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 227-15[1] // CF735-25D // 227-15 F[1]	805257-01
105-234[1]	Turbo MP2 Prototipo Kit MHI L200-Hyundai H100		105-92[1]	115-104[1] // 805061-01
105-235[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 808077 CO MP350s (TO4E74) Ford Cargo 1722	808077	TC0210106 // TC0210334 // 3531793 // 3531794 // 3599026 // 3802303 // 465843-0002 // 706058-0001 // 107-16[1] // 3533000 // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 105-155[1] // 805077-01 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 182-13[1] // 3532801 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141	115-114[1] // 802561
105-236[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 805185-02 CO MP2 Chevrolet S10/Blazer 2,8 c/MWM 4 cil. WG	805185-02	TC0130117 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 109-13[1] // 49135-06500 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-376[1] // 805331 // 241-14[1] // OKSA0030	
105-237[1]	Turbo 802634 CO MP600 Mercedes Benz OM355/6 LA	802634	1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510805 // 510833 // 510855 // 510958 // 5232 970 3293 // 5232 970 3296 // 102-04[1] // 103-06[1] // 105-06[1] // 802032 // 105-11[1] // 802034 // 105-152[1] // 802532 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 189-06[1]	115-150[1] // 801350

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-238[1]	Turbo 808048 MP350 (TO4B49) Iveco 150 (reempl. a 3FD)	808048	169125 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0013 // 465640-0014 // 465640-0015 // 465640-0019 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0025 // 769125 // OEM: 4718129 // OEM: 4762527 // OEM: 4769384 // OEM: 4774710 // OEM: 4797662 // OEM: 4810230 // OEM: 4810501 // OEM: 4812547 // OEM: 4837822 // TC0010152 // 105-20[1] // 802048 // 121-03A[1]	115-149[1] // 802438
105-239[1]	Turbo 808176 CO MP350 (TO4B27) Mercedes Benz OM352A	808176	409300-0018 // 772149 // OEM: 3440967399 // 172149 // 101-01[1] // 102-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 105-33[1] // 802086 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 184-05[1] // 409300-0016 // 105-02 A[1]	115-118[1] // 802433
105-240[1]	Turbo 808286 CO MP350ws (TBP418) Volvo VM240 Motor MWM 6,10 TCA (WG)	808286	735598-0001 // 105-136[1] // 802286	115-112[1] // 802435
105-242[1]	Turbo 808290 CO MP350ws (TBP418) VW17240/60 Motor MWM 6.10/2TCA (WG)	808290	70000175096 // 715189-0006 // TC0130075 // 105-102[1] // 802290	115-112[1] // 802435
105-243[1]	Turbo 802301-02 CO MP400s OML906/LA (WG) Rda.Comp.MFS	802301-02	5327 970 7100 // 5327 970 7109 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7119 // 5327 970 7125 // 5327 970 7126 // 5327 970 7127 // 5327 970 7178 // 5327 970 7180 // 5327 970 7201 // 5327 970 7202 // OEM: 9060962699 // OEM: 9060962799 // OEM: 9060963899 // OEM: 9060964199 // OEM: 9060964599 // OEM: 9060964699 // OEM: 9060964899 // OEM: 9060964999 // OEM: 9060965199 // OEM: 9060965299 // OEM: 9060969299 // OEM: 9060969399 // TC0480077 // 205-119 F[1] // 5327 970 7120 // TDTC540195 // 105-134[1] // 802301	802307-02
105-244[1]	Turbo 802338-02 CO MP400s M Benz OM906LA 230/280 HP RC.MFS	802338-02	315891 // 316735 // 5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7168 // 5327 970 7210 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060968099 // OEM: 9060969799 // TC0480081 // 208-78 F[1] // 5327 970 7140 // 105-182[1] // 802338 // 105-391[1] // 802774	802307-02

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-245[1]	Turbo 805290 CO MP400s (ss. GT3782) Navistar (WG) Rda.Comp.MFS	805290	466743-0014 // 466743-0015 // 466743-0017 // 466743-0050 // 466805-0028 // 471097-0008 // 471097-0010 // 751361-0004 // 751400-0010 // 8G37-200-861 // OEM: 2506782C91 // 105-120[1] // 805150 // 105-123[1] // 805140	801353
105-246[1]	Turbo 808285-01 MP350ws (TBP418-1) M.Benz 1418 – 1621, etc. (WG)	808285-01	452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // 105-101[1] // 802285 // 208-22[1] // 452085-0013	115-112[1] // 802435
105-247[1]	Turbo 808180 MP350s (TO4E66) Deutz BF6L913	808180	315654 // 315704 // 315705 // 318874 // 5222 970 2579 // 5223 970 2270 // 5223 970 2841 // 5227 970 6008 // 5227 970 6031 // 5227 970 6032 // 5227 970 6034 // 5227 970 6407 // 5227 970 6409 // 5227 970 6433 // OEM: 01307960 // OEM: 02232104 // OEM: 02232450 // OEM: 02234262 // OEM: 04150905 // OEM: 04152261 // OEM: 04152805 // OEM: 04153763 // OEM: 04230569 // OEM: 105292000059 // TC0500222 // 105-43[1] // 806017 // 105-74[1] // 806180 // F-107-01[1] // 197330 // 102-02[1] // 5223 970 2840	115-112[1] // 802435
105-248[1]	Turbo 808075 CO MP350s (TA3408) Ford Cargo 1416	808075	170483 // 3531504 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3591244 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3598110 // 3800988 // 3802819 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4037308 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-27[1] // 105-62[1] // 805075 // 187-20[1] // 3590092 // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	115-117[1] // 802567
105-249[1]	Turbo 808012 CO MP350 (TO4B66) Fiat 180/190 (=3FJ)	808012	465114-0001 // 465115-0001 // 105-36[1] // 805023 // 121-10A[1]	115-152[1] // 802439
105-250[1]	Turbo 808011 CO MP350 (TO4B58) Perkins 6-354 FIV	808011	465960-0003 // 465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 121-04A[1] // 101-04[1] // 105-13[1] // 804007	115-115[1] // 802562

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-252[1]	Tbo 802524 CO MP400s Cumm. Agri./Ind.200°0° Mang.Ext. WG 6CTA RC. MFS	802524	3535636 // 3535635 // 3802651 // 3802810 // 205-39 F[1] // 3535619 // TDTC540093 // 104-32[1] // 3537127 // 104-37[1] // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 107-03[1] // 3537127 OFA // 107-04[1] // 183-19[1] // 3537127 SL // 205-39[1] // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118 // 227-19[1] // E340-083	802411
105-253[1]	Turbo 801363 CO MP400s Scania P94 DSC 911 220HP Rda.Comp.MFS	801363		
105-254[1]	Turbo 801368 MP400s Scania L310 Rda.Comp.MFS	801368	452309-0002 // 452309-0009 // 452309-0015 // OEM: 1405671 // OEM: 1501650 // OEM: 1524879 // TC0760012 // 105-98[1] // 801290	801353
105-255[1]	Turbo 801367 MP400s Scania L220 Rda.Comp.MFS	801367	452163-0011 // 452163-0013 // 452163-0014 // 452309-0001 // 452309-0004 // 452309-0006 // 452309-0008 // 452309-0013 // OEM: 1405657 // OEM: 1405669 // OEM: 1430808 // OEM: 1501638 // OEM: 1501643 // OEM: 1501648 // OEM: 1524874 // 105-96[1] // 801270	801353
105-256[1]	Turbo 808008 MP350 (TO4B71) Perkins 6-354FII	808008	465154-0001 // 465154-0003 // 465154-0007 // 101-05[1] // 465154-0008 // 105-22[1] // 804008	115-115[1] // 802562
105-257[1]	Turbo 808010 MP350 (TO4B51) MF650/660 Motor Perkins 1006-T	808010	465740-0003 // 465740-0005 // OEM: 1674355 // OEM: 1674366 // 166658 // 465640-0007 // 101-03[1] // 105-202[1] // 806050 // 105-25[1] // 804010 // 121-07A[1]	115-115[1] // 802562
105-258[1]	Turbo 808052 CO MP350ws (TBP409) Iveco 160E23 (WG)	808052	208-06 #[1] // 465427-0001 // 101-61[1] // 101-61 A[1] // 102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-105[1] // 805052-01 // 208-06[1]	115-112[1] // 802435
105-259[1]	Turbo 808018 CO MP350s (GT3571) New Holland T135/140/150/165	808018	452134-0001 // 452134-0002 // 105-104[1] // 802045	115-141[1] // 802437
105-260[1]	Turbo 808135 CO MP350ws (TBP401) MF580/MF5845 (WG)	808135	452024-0005 // 101-25[1] // 105-103[1] // 805135	115-111[1] // 802569
105-261[1]	Turbo 808193 CO MP350s Iveco Tector 220 HP	808193	4036532 // 104-39[1] // 4036531 // 105-125[1] // EX 805193 // 105-142[1] // 805193-01	115-116[1] // 802560
105-262[1]	Turbo 808238 CO MP350ws VW 13 15/180 – Agrale13000 MWM 6.10TCA	808238	763655-0001 // OEM: 905292010118-02 // 105-165[1] // 805238-01	115-141[1] // 802437
105-263[1]	Turbo 808004 CO MP350ws (TBP408) Iveco 150E20 (WG)	808004	101-65 A[1] // 102-20[1] // 5327 970 6451 // 102-20 A[1] // // 105-94[1] // 805004 // 105-94 B[1] // 208-05[1] // 465425-0001	115-111[1] // 802569
105-264[1]	Turbo 808019 MP350s (APL258) Maxion FIV	808019	OEM: 79014 // OEM: 79015 // OEM: 9.0529.20.1.0013 // TC0570018 // 101-17[1] // 702366-0002 // 105-23[1] // 802019	115-111[1] // 802569



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-265[1]	Turbo 808031 CO MP350 (S2EL201) Zanello W56T Motor OM352A	808031	169121 // 185264 // 312329 // 465813-0001 // 52239702871 // 52239702872 // 52239706000 // 52239886000 // 769121 // OEM: 3520962599 // OEM: 3520962699 // OEM: 3520962799 // OEM: 3520963099 // OEM: 3520963199 // OEM: 3520965699 // OEM: 3520965799 // OEM: 3520965899 // OEM: 3520965999 // TC0480129 // 105-42[1] // 806100 // 121-09A[1]	115-149[1] // 802438
105-266[1]	Turbo 802026 MP4521 M. Benz OM449A/LA	802026	170402 // 770402 // OEM: 4750967399 // 101-12[1] // 105-07[1] // EX 802026	115-107[1] // 802031
105-267[1]	Turbo 808092 MP350 (TO4B05) Tractor Fiat 180-190	808092	454007-0001 // 454007-0002 // 454007-0003 // 454007-0004 // 454007-0005 // 454007-0006 // 454007-0007 // 454007-0008 // 105-61[1] // 805092	115-152[1] // 802439
105-268[1]	Turbo 808236 CO MP350 (TO4E47) Iveco 120E15	808236	465403-0003 // 465403-0004 // 105-164[1] // 805236	115-111[1] // 802569
105-269[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 808265-01 MP350ws Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe VTF	808265-01	4038684 // 4040040 // 4955919 // // 4040095 // 104-43[1] // 4038685 // 105-385[1] // 805566 // 104-43 Z[1] // 105-186[1] // 805265-01 // 241-20[1] // OKSA0043	
105-270[1]	Tbo 808426 CO MP350ws(TBP418)Omnibus 17.230 EOD – MWM 6.12 TCE RC.MFS	808426	5327 970 7227 // 771327-0001 // OEM: 905292010130 // TC0130084 // 105-192[1] // 802426	802572
105-272[1]	Turbo 802706-01 MP220W Cummins ISBe4 WG Rueda Compresora Titanio	802706-01 // 802706*	821770-0001 // 3966664 // 3966672 // 3966674 // 3970464 // 3970465 // 3970466 // 3971860 // 3974749 // 4045678 // 4045958 // 70000174059 // 80000172198 // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174060 // 80000174063 // 80000174611 // 102-61[1] // 80000174059 // 102-67 Z[1] // 70000172198 // 105-200[1] // 805281-02 // 105-407[1] // 805281 // 242-01 F[1] // 70000174060	115-140[1] // 802703
105-273[1]	Turbo 808081 MP350s (TO4E06) Scania P93 Motor DSC9 6Cil.	808081	466616-0001 // 466616-0002 // 466616-0004 // 466616-0005 // 466616-0007 // 466616-0008 // 466616-0010 // 466616-0011 // 466616-0012 // 466616-0013 // 466616-0015 // TC0760148 // 105-39[1] // 801081	115-112[1] // 802435
105-274[1]	Turbo 801354 MP400s Scania K310 Motor DC9-11 310HP Euro3 5CYL RC.MFS	801354	739542-0002 // OEM: 1520024	801353
105-275[1]	Tbo.805060-01 MP2/GT22 Agrale(c/ MWM 4.10T)(Kit Fiat 1.6 Multipunto)	805060-01	704757-0001 // 704757-0002 // 105-64[1] // 805060	115-104[1] // 805061-01

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-276[1]	Turbo 805293 MP400s Navistar NGD DT 466 175/210HP RC.MFS	805293	751400-0001 // 751400-0003 // 805272 // 8G37-100-860	801353
105-277[1]	Turbo 808005 MP350 (TO4B88) Valmet (c/MWM 6 cil.)	808005	2674A051 // 465744-0005 // 465744-0006 // 466828-0008 // 105-10[1] // 805005	115-152[1] // 802439
105-278[1]	Turbo 808062 MP350s (APL210) (c/MWM 229-6 o 6.10)	808062	702154-0002 // 105-170[1] // 802062-01 // 105-31[1] // 802062	115-112[1] // 802435
105-279[1]	Turbo 808295-01 MP350ws (HX35W) VW-Ford Motor Cummins 6BTAA 212HP	808295-01	3538881 // 3538882 // 3594634 // 3594635 // 3597911 // 3597912 // // 105-408[1] // 805595 // 185-86[1] // 3802881 // 8C03-206-A87 // 105-109[1] // 802295-01	115-114[1] // 802561
105-280[1]	Turbo 808253 MP350s (S2EL209) Cummins 6BT (p/mang.)	808253	3522777 // 3528741 // 3534285 // 3592226 // 3800990 // 3802289 // 466563-0003 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 466563-0001 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 104-11[1] // 3522778 // 182-01[1] // 3522778 SN // 201-15 #[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F // 103-19[1] // 166592 // 105-48[1] // 806102 // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF	115-117[1] // 802567
105-281[1]	Turbo 808282 MP350s (TO4E66 - También TO4B81) OM366A/LA	808282	169107 // 169112 // 169145 // 169146 // 169147 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // 808023 // OEM: 3660967299 // OEM: 3760960899 // 466646-0041 // 5327 970 6440 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 105-09[1] // 802023 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-37[1] // 806104 // 103-39[1] // 1274 970 0007 // 185-104[1] // 5327 970 6441 // 8B27-100-061	115-112[1] // 802435
105-282[1]	Turbo 805248-01 MPD04 Mitsubishi L200 2,5 Motor 4D56 (Desde 1998)	805248-01	49177-01514 // OEM: MR355221	805229-01
105-283[1]	Turbo 802944 MP220 (S1B-364) Mercedes Benz 710/610 OM364LA	802944	314203 // OEM: 3640966199 // 715264 // 103-30[1] // 315264	115-154[1] // 802409
105-284[1]	Tbo.802946 MP220(S1BS-006)Valmet-Valtra A.885S/985S Motor420DSR RC MFS	802946 // 802406*	170429 // 312770 // 312936 // OEM: 836747517 // OEM: 836764049	115-154[1] // 802409

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-286[1]	Turbo 808039 MP350s (APL277) Maxion FIV	808039	702368-0002 // 105-26[1] // 802039	115-112[1] // 802435
105-287[1]	Turbo 808184 MP350s (S2ESL-054) Valmet 1880	808184	166595 // 312515 // 312939 // TC0310135 // 121-05B[1] // 166595 SD // 105-122[1] // 806186	115-112[1] // 802435
105-288[1]	Turbo 802278-01 MPG45 M.Benz Actros OM501LA-E2	802278-01	315489 // 315495 // 315602 // 316057 // 316062 // 316428 // 316429 // 316756 // 317762 // 318052 // 4027901 // 5331 970 7100 // 8S04-100-624 // OEM: 0050965399 // OEM: 0050967099 // OEM: 0060963599 // OEM: 0060965499 // OEM: 0060966699 // OEM: 0060967399 // OEM: 0070966499 // OEM: 0070967899 // 204-13[1] // 2316699 // 205-84[1] // TDTC540062	
105-289[1]	Turbo 801454 MP400s Scania 5cil. Motor D95 EMS 340HP Rda.Comp.MFS	801454	763262-0001 // 763262-0002 // 763262-0003 // OEM: 1535477 // OEM: 1784652 // OEM: 1852530	801353
105-290[1]	Tbo 801554 MP400s Scan.R310-R230 5cil. MotorDC9-11/12/13 310HP RC.MFS	801554	739542-0001 // OEM: 1479244 // OEM: 1525677 // OEM: 1852680 // OEM: 572754	801353
105-291[1]	Turbo 801654 MP400s Scania P230 5cil. Motor DC9-13 230HP Rda.Comp.MFS	801654	739542-0003 // OEM: 1520023	801353
105-292[1]	Turbo 808089 MP350s (APL158) MWM TBD229/EC6 Marítimo	808089	702154-0001 // 802089 // OEM: 905292010029	115-141[1] // 802437
105-293[1]	Turbo 806210 MP42 Detroit Serie 60 Motor DDC III 12,7Lts. C/Abrazadera	806210	171701 // 466713-0002 // 466713-0003 // OEM: 23515635 // OEM: 23515636 // OEM: 23516431 // 185-122[1] // 466713-0001 // 8G05-100-093	806195
105-294[1]	Turbo 802407 MP210w Mercedes Benz OM364LA EURO 3 Rda.Comp. Aluminio	802407	70000175064 // 70000175065 // 80000175064 // 80000175065 // OEM: A3740960499 // OEM: A3740960599 // 105-295[1] // 802405	802738
105-295[1]	Turbo 802405 MP210w Mercedes Benz OM364LA EURO 3 Rda.Comp. Titanio	802405	70000175064 // 70000175065 // 80000175064 // 80000175065 // OEM: A3740960499 // OEM: A3740960599 // 105-294[1] // 802407	802704
105-296[1]	Turbo 808013 MP350s (APL302) Deutz 913 Ecológico	808013	465225-0006 // 465225-0011 // 465225-0014 // 465225-0018 // 702367-0001 // 121-04B[1] // 105-52[1] // 806024	115-112[1] // 802435
105-297[1]	Turbo 808196 MP350s (GT3267) Caterpillar 924	808196	105-118[1] // 805196 // 101-76[1] // 452234-0001	115-112[1] // 802435
105-298[1]	Tbo 808060 MP350(S2EL-064)VW14200/16180-Cargo 1618 MWM6,10T Hasta 1995	808060	169123 // 169144 // 3580560 // 702154-0003 // 769123 // 769144 // 802060 // OEM: 9.0529.20.1.0040 // TC0130021	115-141[1] // 802437
105-299[1]	Turbo 802941 MP220 Microbus LO914 OM904LA Rda. Comp.MFS	802941 // 802401-02*	5316 970 7125 // 5316 970 7161 // OEM: 9000960499 // OEM: 9040967999 // TC0480035	115-105[1] // 802399-02

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-300[1]	Tbo.808095 MP350ws Volvo-VW Motor MWM 6,12TCE E3 260/310hp RC.MFS	808095	5327 970 7218 // 715189-0007 // 803095 // OEM: 905292010095 // TC0130088 // 735598-0002	802572
105-301[1]	Turbo 808254 MP350ws (GT3571) Caterpillar 924 GII Perkins Vista 6	808254	709942-0001 // 709942-0009 // 805254 // OEM: 2674A402	115-112[1] // 802435
105-302[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 808363-01 MP350ws Cummins ISB 6CIL 250HP	808363-01	4036746 // 4036747 // 4042707 // 4042708 // 4043147 // 4043148 // 4955717 // TC0210082 // 105-384[1] // 805563 // 105-176[1] // 802363-01	115-116[1] // 802560
105-303[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 808252-01 MP350ws (HX35W) Cummins 6BTA	808252-01	3536319 // 3536320 // 3536321 // 3536322 // 3536323 // 3536324 // 3536325 // 3536326 // 3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3536977 // 3802695 // 3802696 // 3802767 // 3802768 // 500895274 // 104-15[1] // 3536971 // 105-114[1] // 802252 // 105-392[1] // 805552 // 107-09[1] // 205-37[1] // TC-TURBO-3536971* // TDTC540096	115-114[1] // 802561
105-304[1]	Turbo 808024 MP350s (APL120) Mercedes Benz 1517/18	808024	101-08[1] // 105-02[1] // 802024	115-111[1] // 802569
105-305[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo MP350 (TO4B91) Caterpillar D-3304 (sin carcasa turbina)		105-82 A[1] // 802083	802574
105-306[1]	Turbo 808126 MP300w (T300) Perkins T4 3.3	808126	101-23[1] // 101-23 A[1] // 707858-0001 // 101-23 B[1] // 105-82[1] // 805126	115-131[1] // 802741
105-307[1]	Turbo 802525 MP400s (HX40W - 3532222) Camión Dimex 6CTA RC.MFS	802525	105-138[1] // 802339 // 104-24[1] // 3532222 // 107-25[1] // 189-27[1] // 205-106[1] // TDTC540168	802411
105-308[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 808526 MP350s (HX35W) Iveco Eurocargo-Tector EURO3 150E28	808526	OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 187-46[1] // 3597180 // 3595279 // 208-20[1] // 105-402[1] // 805526	115-116[1] // 802560
105-309[1]	Tbo 802523 MP4000s Cummins Cosechadora 2388C 200°/0°c/abraz. WG RC.MFS	802523	104-36[1] // 3537762 // 105-117[1] // 105-146[1] // 802335 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 104-49[1] // 3537288M // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	802411
105-310[1]	Tbo 802522 MP4000s CUMM. Cosec. MF38/Tractor MX270 345°/15°c/abr. WG RC.MFS	802522	3590348 // 3596415 // 3596430 // 3597788 // 3800426 // 4036978 // OEM: 84227973 // OEM: 84269952 // OEM: 87355317 // OEM: J800426 // 105-145[1] // 802334	802411
105-311[1]	Turbo 808070 MP300 (APL240) Chevrolet D20 (s/valvula)	808070	197332 // 704944-5001 // 797332 // TC0130023 // 105-27[1] // 802070-01 // 121-01C[1] // 704944-0001	115-134[1] // 131-06C[1] // 802744 // 409172-0115
105-312[1]	Turbo 808178 MP300w (APL823) Ford F100 (c/MWM)	808178	OEM: 9.0529.20.1.0045 // TC0130029 // 101-39[1] // 465837-0004 // 105-55[1] // 802178-01	131-16C[1] // 115-127[1] // 195-91[1] // 409172-0131 // 802751 // 1000-010-370

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-313[1]	Turbo 808276 MP310 (TA34) Ford F4000 – Cummins 4BT (1992-1998)	808276	3536839 // 3537425 // 3802794 // 171270 // 3520030 // 3528743 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3802290 // OEM: J802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // TC0210113 // 104-20[1] // 3536838 // 3537424 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 206-04 F[1] // 187-23[1] // 3522900 // 187-57[1] // 204-25[1] // 208-44[1] // 227-27[1] // 04-8001	802755
105-314[1]	Tbo 802305-01 MP400s MB OM926LA E3-Axor 2831/1933/2533 WG RC.MFS	802305-01	5327 970 7114 // 5327 970 7150 // 5327 970 7151 // 5327 970 7173 // 5327 970 7174 // 5327 970 7184 // 5327 970 7196 // 5327 970 7209 // OEM: 9260960399 // OEM: 9260960999 // OEM: 9260961099 // OEM: 9260961899 // OEM: 9260961999 // OEM: 9260962299 // OEM: 9260963199 // OEM: 9260964399 // OEM: 9260964499 // TC0480078 // 105-144[1] // 802305	
105-315[1]	Turbo 808096 MP350s Mercedes Benz OM422A / OM422LA	808096	311703 // 313163 // 3580178 // 4032978 // 466214-0014 // 466214-0015 // 466214-0016 // 466214-0017 // 466214-0018 // 466214-0019 // 466214-0022 // 466214-0023 // 466214-0028 // 466214-0029 // 466214-0030 // 466214-0031 // 466214-0035 // 466214-0036 // 466214-0038 // 466214-0039 // 5327 970 6011 // 5327 970 6016 // 5327 970 6201 // 5327 970 6424 // 5327 970 6425 // 5327 970 6606 // OEM: 0030960899 // OEM: 0030960999 // OEM: 0030965399 // OEM: 0030965499 // OEM: 0030965599 // OEM: 0030967699 // OEM: 0030967799 // OEM: 0040966399 // OEM: 0050969399 // TC14772000 // 102-13[1] // 5327 970 6502 // 105-75[1] // 805096 // 125-14[1] // 5327 970 6206 // 1KA0052 // 185-105[1] // 5327 970 6507 // 8B27-100-B97 // 185-22[1] // jr-011* // 8B27-100-011 // 187-01[1] // 101-77[1] // 105-177[1] // 802292-01 // 105-382[1] // 808169 //	115-112[1] // 802435



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-316[1]	Turbo 808382 MP300w Ford F4000/F350 – Cummins 4BTAA 3,9Lts.	808382	70000174002 // 70000174614 // 80000174614 // OEM: 3967635 // OEM: 3970937 // 102-53[1] // 80000174002 // 105-193[1] // 805282 // 105-251[1] // 805282-01	115-142[1] // 802757
105-317[1]	Turbo 808292 MP300w VW 8120/8150 Volare - Agrale 7500TDX	808292	5316 970 7168 // 80000175061 // OEM: 9.0529.20.1.0081 // OEM: 9.0529.20.1.0135 // TC0130031 // 102-34[1] // 105-111[1] // 802192 // 105-111 B[1] // 105-231[1] // 802192-02	802752
105-318[1]	Turbo 808288 MP370s Actros V8 – OM502LA Rda.Comp.MFS	808288	5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // 185-120[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 227-05[1] // CT29-1A160 // 105-160[1] // 802288 // 205-105[1] // TDTC540173	802718
105-319[1]	Turbo 808041 MP350s Volvo L120B/C A25C Motor TD73K/KCE	808041	466742-0010 // 466742-0011 // 466742-0012 // 466742-0013 // OEM: 11033542 // OEM: 11033543 // OEM: 11033834 // OEM: 11033835 // 105-174[1] // 803041-01	115-112[1] // 802435
105-320[1]	Turbo 802702 MPK24 Rda.Comp. Titanio – M.Benz OM924LA OF 1722M/1622	802702	5324 970 7100 // 5324 970 7101 // 5324 970 7102 // 5324 970 7103 // 5324 970 7104 // 5324 970 7105 // 5324 970 7106 // 5324 970 7107 // 5324 970 7108 // 5324 970 7111 // 5324 970 7112 // 5324 970 7113 // 5324 970 7118 // 5324 970 7120 // 5324 970 7208 // OEM: 9240960199 // OEM: 9240960299 // OEM: 9240960399 // OEM: 9240960499 // OEM: 9240960599 // OEM: 9240960699 // OEM: 9240960999 // OEM: 9240961099 // OEM: 9240961199 // OEM: 9240961299 // OEM: 9240961399 // OEM: 9240961499 // OEM: 9240961799 // TC0480138 // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 205-28[1] // TDTC540002 // 223-02[1] // 105-171[1] // 802084 // 204-26[1] // 208-29[1]	802701
105-321[1]	Turbo 808038 MP300 (APL063) Valmet MWM TD229/4TS/4EC4	808038	465803-0001 // OEM: 905292010017 // TC0130149 // 105-29[1] // 805015-02	131-17C[1] // 409172-0020

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-322[1]	Turbo 808155 MP350ws Midliner P/N314617-315045 En.aire 102mm,orig.89mm	808155	313866 // 314125 // 314617 // 315045 // OEM: 5000691814 // OEM: 5010258506 // 105-179[1] // 805155	115-112[1] // 802435
105-323[1]	Tbo.802710 MP220w Rda.Com.Titanio—Omnibus Agrale/VW Motor 4.12TCE WG	802710	5316 970 7165 // 70000175595 // 702154-0003 // 80000174637 // 80000175595 // OEM: 9.0529.20.1.0098 // OEM: 9.0529.20.1.0131 // 105-215[1] // 805200	802705
105-324[1]	Turbo 802520 MP400s Cumm 6CTAA 8.3 c/manguera externa 340/20 WG RC.MFS	802520	3535787 // 3535788 // 3536305 // 3536306 // 3536309 // 3536310 // 3537130 // 3537131 // 3538572 // 3538706 // TC0210071 // 105-148[1] // 802253	802411
105-325[1]	Turbo 808103 MP300w (APL666) Chevrolet D20	808103	704945-5001 // OEM: 79036 // TC0570026 // 101-20[1] // 704945-5002 // 105-66[1] // 802103-01	
105-326[1]	Turbo 808280 MP300 (APL709) VW Varios – Motor MWM 4,10 TCA intercooler	808280	465819-0001 // 465819-0002 // 5316 970 7185 // OEM: 905292010063 // TC0130030 // 101-159[1] // 465819-0003 // 105-226[1] // 802180-03 // 105-60[1] // 802180-01 // 185-95[1] // 8G30-200-702	802753
105-327[1]	Turbo 808042 MP300w (APL682) VW 9.140 - MWM 4.10T	808042	465837-0001 // 465837-0003 // 5316 970 7175 // OEM: 9.0529.20.1.0046 // OEM: 9.0529.20.1.0055 // TC0130024 // 101-60[1] // 465837-0007 // 105-53[1] // 802092-01	131-16C[1] // 115-127[1] // 195-91[1] // 409172-0131 // 802751 // 1000-010-370
105-328[1]	Turbo 808182 MP300w Ford F250/350/4000 F100 4BTAA	808182	3590493 // 3590494 // 104-18[1] // 3592315 // 4040353 // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 187-31[1] // 205-05[1] // TDTC540045	115-121[1] // 802756
105-329[1]	Turbo 808071 MP310 (TA34) Ford F4000 –(c/Cummins 4BT) (Hasta 1992)	808071	316400 // 451567-0005 // oem: 422704 // TC0210105 // 104-08[1] // 3524709 // 3524710 // 105-58[1] // 805071-01 // 187-54[1] // JP-TU-001	802755
105-330[1]	Turbo 805260-01 M4G45 Cummins Industrial M11	805260-01	3522064 // 3522131 // 3537037 // 3537038 // 3537039 // 3537040 // 3537245 // 3537247 // 3539176 // 3539177 // 3539178 // 3539179 // 3594810 // 3801545 // 3803939 // 3804546 // 3804547 // 3804817 // 3804818 // 188-06[1] // 3594809 SS // 4024969 SS // 187-52[1] // 4024969 // 3594809 // 205-26[1] // TO-TURBO-3594809* // TDTC540057	805259
105-331[1]	Turbo 808120 MP300 Caterpillar 924F	808120	0R6900 // 114-3601 // 317817 // 105-110[1] // 805120-02 // 105-110 B[1] // 190-01[1] // 167560 SSH // 103-14[1] // 167560	802742

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-332[1]	Turbo 805298-01 MP210w VW Delivery 5,140E/8,150E Motor MWM 4,08TCE	805298-01 // 805298*	765326-0002 // OEM: 905292010121-02	805263 // 805263-01
105-333[1]	Turbo 808130 MP300 Deutz BF4L913 Agrale	808130	315652 // 317014 // 317350 // 319339 // OEM: 04232252KZ // OEM: 04232894KZ // OEM: 04233174KZ // OEM: 04234297KZ // 103-25[1] // 315726 // 105-89[1] // 805130-01	115-135[1] // 802749
105-334[1]	Tbo 802711-01 MP220w RC.Titanio VW 13.180/15.180/16.180 MWM 4.12 TCE	802711-01	5316 970 7166 // 80000174636 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // 185-79[1] // 70000174636 // 8B16-200-331T // 105-216[1] // 805300 // 185-30[1] // JR-331* // 8B16-200-331	802705-01
105-335[1]	Turbo 808080 MP300w Ford 812/814/815 - CUMMINS 4BTAA MEC	808080	3592318 // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 205-25[1] // 4040382 // 3592317 // TC-TURBO-4040382* // TDTC540128 // 104-27[1] // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL	115-121[1] // 802756
105-336[1]	Turbo 808115 MP300 (TA3164) Mercedes Benz L914 OM364LA	808115	198668 // 466192-0014 // 5324 970 6703 // 5324 970 6705 // OEM: 3640960499 // OEM: 3740960099 // TC0480067 // 105-51[1] // 802115-01	115-135[1] // 802749
105-337[1]	Turbo 808091 MP300w (APL698) M.Ferg.MF292/620/9170 - Perkins P4000T	808091	704945-0003 // 704945-0004 // 704945-0006 // OEM: 79520 // TC0570051 // 105-71[1] // 805091	115-131[1] // 802741
105-338[1]	Turbo 808094 MP350s MWM 6.10 TCA - VW Omnibus 17210 - Ford Cargo 1618	808094	170430 // 702154-0004 // 702154-0011 // 702154-0013 // 702154-0014 // 702154-0020 // 770430 // OEM: 9.0529.20.1.0032 // OEM: 9.0529.20.1.0048 // OEM: 9.0529.20.1.0062 // OEM: 9.0529.20.1.0073 // TC0130025 // 103-39[1] // 1274 970 0007 // 105-100[1] // 802079 // 105-54[1] // 802094	115-117[1] // 802567
105-339[1]	Turbo 808066 MP340 (H1C) Volvo TD41/41G	808066	316400 // oem: 422704 // oem: 5003263 // 104-08[1] // 3524709 // 3524710	802885
105-340[1]	Tbo.805301 MP210W(K14-80000174657)Nissan Frontier-MWM 4.07 TCAE RC.MFS	805301-01 // 805301*	70000174657 // OEM: 905292010094 // 102-45[1] // 80000174657	115-147[1] // 802766
105-341[1]	Turbo 801200 TA4516 Scania 113-360 (boca gde.)	801200		
105-341[1]	Tbo.805286 MP210w(G12052)Land Rover Defend.90/110 Maxion 2,8Lts RC.MFS	805286	712473-0001 // OEM: 70993370	805287
105-342[1]	Turbo 805307 MP220w Agrale - Volare A6/V5 MWM 4,07 TCE Rda.Comp.MFS	805307	70000175018 // 80000175018 // OEM: 905292010107	802887

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-343[1]	Turbo 808083 MP350 (TO4B91) Caterpillar D-3304 A/R 1,75	808083	0R5799 // 155431 // 1P9136 // 310152 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0009 // 4N6859 // 184-08[1] // 409410-0002 // 201-06[1] // 105-205[1] // 105-32[1] // EX 802083 // 205-15[1] // TDTC540149	802574
105-345[1]	Turbo 808043 MP350s Volvo Bus B7R	808043	80000175070 // TC0710044 // 3530669 // 3530670 // 3533595 // 3534665 // 3534666 // 3595232 // 3595233 // 3595234 // OEM: 20411831 // OEM: 20411838 // OEM: 477653 // OEM: 477834 // OEM: 477865 // OEM: 8112407 // OEM: 849680 // 105-84[1] // 808043-01 // 187-13[1] // 70000175070	115-112[1] // 802435
105-346[1]	Tbo.805299 MP210w Chev S10-Blazer-MWM 4,07 TCE 2.8 TDI-140HP RC.MFS	805299	OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // 70000174640 // 101-148[1] // 767094-0002 // 102-44[1] // 80000174640 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	115-147[1] // 802766
105-347[1]	Turbo 808251 MP350s Cummins 6BT Elite (sust 3537136-4035761 y otros)	808251	3537132 // 3537136 // 3802770 // 4035760 // 4035761 // TC0210032 // 230-08[1] // 3537133 // LYP80145-22-28 // 105-112[1] // 802251-01	115-117[1] // 802567
105-348[1]	Turbo 808058 MP350s John Deere (sust. K2 ó T350)	808058	466007-0002 // 466007-0003 // 466007-0004 // 466007-0005 // 466007-0006 // 466007-0007 // 466007-0011 // RE42682 // RE43426 // RE48435 // RE52921 // RE53398 // RE56616 // RE56617 // RE63078 // 466007-0001 // 105-113[1] // 805128 // 105-241[1] // 808128	115-144[1] // 802568
105-349[1]	Turbo 808224 MP350s Iveco Eurocargo 120E15	808224	465413-0002 // 465413-0003 // 465413-0004 // 5327 970 6716 // OEM: 4848508 // OEM: 4848629 // OEM: 500305014 // OEM: 98474932 // OEM: 99446017 // OEM: 99446018 // TC0010241 // 465413-0001 // 5327 970 6717 // 105-154[1] // 805224-01	115-112[1] // 802435
105-350[1]	Turbo 808055 MP350s (APL547) Zanello 500 C	808055	103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 3596988 // 105-285[1] // 808033 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-07[1] // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 187-19[1] // 205-101 F[1] // TDTC540122	115-114[1] // 802561


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-35[1]	Turbo 803004 TA4502 Volvo N-NL10 - B10M	803004	312540 // 3518613 // 3521810 // 3591971 // 4034103 // 465922-0001 // 465922-0002 // 465922-0003 // 465922-0011 // 465922-0013 // OEM: 1545073 // OEM: 1545074 // OEM: 1545097 // OEM: 1545098 // OEM: 424819 // OEM: 470509 // OEM: 6886157 // OEM: 8103605 // OEM: 846652	
105-351[1]	Tbo.802709 MP220w Agrale-VW - MWM 4,12 TCE 150HP EURO III – RC.Titanio	802709	70000175683 // 733676-0003 // 80000175683 // OEM: 601310118005 // OEM: 90529201008403 // TC0130085 // TC0130160 // 105-199[1] // 802430-02	802704
105-352[1]	Turbo 808072 MP350 (TO4B91) Cat. D3304 A/R 1.52 (409410-0006)	808072	409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 101-21[1] // 409410-5006 // 105-206[1] // 105-344[1] // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 184-04[1] // 409410-0006 // 201-17[1] // 205-45[1] // TDTC540144	802881
105-353[1]	Turbo 808198 MP300w Omnibus Agrale A8 Motor 4BTAA EURO III WG	808198	TC0210120 // 3967636 // 3970939 // 4934086 // 70000174007 // 70000174615 // 70000175539 // 80000174615 // 105-184[1] // 805198	115-142[1] // 802757
105-354[1]	Turbo 808017 MP350s Fiat Allis FH220 – Iveco 8365 180HP	808017	465468-0001 // 465468-0005 // 465468-0008 // 805017 // OEM: 4754423 // OEM: 4805334 // OEM: 4805335 // TC0010286	115-112[1] // 802435
105-355[1]	Turbo 805306-01 MP180W Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts.	805306-01 // 805306*	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 109-33[1] // 49189-02914 // 185-71[1] // 8M04-200-423 // 205-76[1] // TDTC540029 // 208-55[1] // 228-01[1]	802886 // 802886-01
105-356[1]	Turbo 808140 MP350ws Volvo B7R 285HP (WG)	808140	20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 4036547 // 4036548 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 85000291 // 104-31[1] // 3534617 // 105-188[1] // 803140* // 803140-02 // 107-01[1] // 205-09[1] // TDTC540148	115-112[1] // 802435




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-357[1]	Turbo 808063 MP350s (TO4E74) Ford Cargo 1722	808063	3531793 // 3531794 // 3599026 // 3802303 // 465843-0002 // 706058-0001 // TC0210106 // TC0210334 // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 R[1] // 205-50[1] // TDTC540141	115-114[1] // 802561
105-358[1]	Turbo 808112 MP300 (TA3164-APL400) Mercedes Benz OM364A (122CV)	808112	313049 // OEM: 3640960399 // OEM: 3640962199 // OEM: 3740960199 // TC0480066 // 101-22[1] // 466192-0013 // 103-09[1] // 105-38[1] // 802112-01	115-146[1] // 409172-0085 // 802748
105-359[1]	Turbo 805302 MP210w (K03-0055) Renault Master 2,5 lts dCl Rda.Comp.MFS	805302	185-29[1] // 5303 970 0055 // JR-322* // 8803-200-322 // 227-22[1] // CP203-C055 // 102-49[1] // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1] // 201-10[1] // 204-15[1]	115-139[1] // 802768
105-360[1]	Tbo 802434 MP510 M.B. Axor OM457LA-E3 / OM460LA-EPA04 RC.MFS	802434	1487 970 0000 // OEM: 0080965099 // OEM: 0090966599 // TC0480181 // 187-30[1] // 318932 // 318960 // 243-14[1] // 03002-088 //	115-143[1] // 802431
105-361[1]	Tbo.805313 MP210W (ss.721843-0001)Ranger 2.8 79519 PStroke-Rda.Com.MFS	805313	OEM: 79519 // TC0570428 // 101-78[1] // 721843-0001 // 101-78 Z[1] // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013	115-155[1] // 802889
105-362[1]	Turbo 808061 MP350s (APL547) Cummins 6CTA	808061	101-27[1] // 105-271[1] // 808107 // 105-41[1] // 802107-01	115-114[1] // 802561
105-363[1]	Turbo 808078 MP370w Volvo L70E / L90E - Deutz Motor BF6M2012	808078	04294594 // 1264 970 0002 // 21109113	802570
105-364[1]	Tbo.805305-01 MP215GV(778794-0001)Sprinter OM611 Corazón ØmRC MFS 38.6	805305-01 // 805305*	709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // 5303 970 7004 // 202-10[1] // 709836-0001 // 203-02[1] // 205-29[1] // 709836-0004 // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 101-100[1] // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-38** // JR-038* // 8G18-300-038 // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1]	115-133[1] // 131-09G[1] // 802883-01 // 802883* // 703890-0350

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-365[1]	Turbo 802432 MP510 M.Benz Freightliner OM460LA-EPA04 - Rda.Comp.MFS	802432	1487 970 0006 // 1487 971 0006 // 1487 972 0006 // 5641 297 0000 // 5641 297 0001 // OEM: 0080969199 // OEM: 0080969299 // OEM: 0100960099 // OEM: 0100960199 // OEM: 0100960999 // TC0480354	115-143[1] // 802431
105-366[1]	Turbo 805283 MP500 (HX55) Iveco Cursor 9 350HP (4043648)	805283	4043649 // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // 221-0211 // 4043648 // 7000-007-0056 // 205-13[1] // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037	802734
105-367[1]	Turbo 805319 MP550w Iveco Stralis 460NR E3 - Cursor 13 440-480HP	805319	3779098 // 3779235 // 4045888 // 4045889 // OEM: 05041451010 // OEM: 05801546684	802908
105-368[1]	Turbo 803264 MP500 Volvo 360BC / EC360 / EC460 / A40D	803264	452164-0010 // 452164-0011 // 452164-0012 // 452164-0013 // 452164-0015 // 452164-0016 // 452164-0017 // OEM: 11030432 // OEM: 11030433 // OEM: 11127624 // OEM: 11128740 // OEM: 11423175 // OEM: 11423397 // OEM: 11423581 // TC0710376	803263
105-369[1]	Turbo 805291 MP400s Navistar NGD 408/466 Iny.Mecánica Rda.Comp.MFS	805291	466741-0003 // 466741-0018 // 466741-0048 // OEM: 1820945C91 // OEM: 2506743C91 // OEM: 991708C92 // TC0380249 // 105-124[1] // 805160	801353
105-370[1]	Turbo 808056 MP300 (APL052) VW 7.110S	808056	197266 // 465805-0002 // 797266 // OEM: 9.0529.20.1.0020 // OEM: 9.0529.20.1.0030 // TC0130063 // 105-28[1] // 802074-02 // 105-99[1] // 802056-02	115-134[1] // 802744
105-371[1]	Tbo.808064 MP350s(TO4E14) F.Cargo 1117/1317/1517/1218/1418/1618/2324	808064	466290-0001 // 466290-0012 // 466290-0015 // 466292-0001 // OEM: BF8X6400C // OEM: E4HN6K682AC // OEM: E5HN6K682CC // OEM: E7HN6K682AA // OEM: E8HN6K682BA // TC0260096 // TC0260104 // 105-126[1] // 805010 // 105-127[1] // 805064	802563
105-372[1]	Turbo 808035 MP350s Perkins P1000 - Iveco 8060.25.221 - MWM TBD226B-6	808035	312010 // 312926 // 313002 // 313044 // 313794 // 316588 // 465443-0001 // 465443-0002 // OEM: 1097344 // OEM: 12270414KZ // OEM: 4840419 // OEM: 707074 // OEM: 712504 // TC0500348	115-111[1] // 802569
105-373[1]	Turbo 808034 MP350S (HX35) Cummins 6BTAA p/ Komatsu (3595157-3599109)	808034	3595158 // 3596668 // 3598702 // 4035374 // 4036172 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 205-72 F[1] // TDTC540031 // 208-60[1]	115-117[1] // 802567

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-374[1]	Turbo 808047 MP350s (452159-0001 – GT3776) New Holland TC59	808047	452159-0002 // 452159-0003 // OEM: 87801427 // OEM: 87841189 // TC0260294 // 101-41[1] // 452159-0001 // 187-47[1]	115-141[1] // 802437
105-375[1]	Turbo 805296 MP170CW (TF035) Montero 2.8 Rda.Comp. MFS	805296	49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03111 // 49135-03120 // 109-12[1] // 49135-03130 // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 185-41[1] // 8M35-200-128 // 186-03[1] // 205-12[1] // TDTC540137 // 208-17[1] // ZC-TU-010	805297
105-376[1]	Turbo 805331 MP210W Chevrolet S10/Blazer 2,8 c/MWM 4 cil.WG Rda.C. MFS	805331	TC0130117 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 109-13[1] // 49135-06500 // 241-14[1] // OKSA0030	115-147[1] // 802766
105-377[1]	Turbo 808036 MP350WS Volvo D7A B7R	808036	4038894 // 4038895 // OEM: 20593443 // TC0710224	115-112[1] // 802435
105-378[1]	Turbo 805320 MP215GV Ranger LTD 79517 2.8 – Rda.Comp. MFS	805320	724652-0007 // OEM: AR79517 // TC0570443 // 101-63[1] // 724652-0001 // 185-33[1] // 8G20-300-612* // 8G22-300-612	802918
105-379[1]	Turbo 805318-01 MP160W (17201-0L030) Toyota Hilux DX 2.5–Rda.Comp. MFS	805318-01 // 805318*	17201-30120 // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 128-03[1] // 17201-0L030 // 182-16 A[1] // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82 F[1] // 8T10-200-B25 // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	180-01A[1] // 195-43[1] // 802907-01 // 17202-0L030 // 1000-060-120
105-380[1]	Turbo 805332 MP210W Nissan Frontier MWM 2.8 Lts.	805332	OEM: 7005518R1 // TC0130119 // TC0130442 // OEM: 90529201007402 // 101-81[1] // 704249-0001 // 105-119[1] // 805195 // 105-228[1] // 805195-01	115-147[1] // 802766
105-381[1]	Turbo 808082 MP370w Volvo VCE G940/L70F/L110F/L120F/E Rda.Comp.MFS	808082	802777 // 1270 970 0050 // OEM: 04294367 // OEM: 04503616 // OEM: 20896351 // 205-58[1] // 1270 970 0016 // TDTC540022	802929

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-382[1]	Turbo 808169 MP370 Mercedes Benz OM422A / OM422LA E1 - E2	808169	311703 // 313163 // 3580178 // 4032978 // 466214-0014 // 466214-0015 // 466214-0016 // 466214-0017 // 466214-0018 // 466214-0019 // 466214-0022 // 466214-0023 // 466214-0028 // 466214-0029 // 466214-0030 // 466214-0031 // 466214-0035 // 466214-0036 // 466214-0038 // 466214-0039 // 5327 970 6011 // 5327 970 6016 // 5327 970 6201 // 5327 970 6424 // 5327 970 6425 // 5327 970 6508 // 5327 970 6511 // 5327 970 6512 // 5327 970 6513 // 5327 970 6514 // 5327 970 6606 // OEM: 0030960899 // OEM: 0030960999 // OEM: 0030965399 // OEM: 0030965499 // OEM: 0030965599 // OEM: 0030967699 // OEM: 0030967799 // OEM: 0040966399 // OEM: 0050969399 // TC14772000 // 101-77[1] // 102-13[1] // 5327 970 6502 // 105-177[1] // 802292-01 // 105-315[1] // 808096 // 105-75[1] // 805096 // 125-14[1] // 5327 970 6206 // 1KA0052 // 185-105[1] // 5327 970 6507 // 8B27-100-B97 // 185-22[1] // jr-011* // 8B27-100-011 // 187-01[1]	803602
105-383[1]	Turbo 805326 MP400ws (4046101-4039030) Case 2388 Electrónico-Cumm.QSL	805326	2839811 // 4037513 // 4038989 // 4042341 // 4044082 // 4089917 // 187-32[1] // 4046101 // 205-97[1] // 4039030 // TDTC540102	115-119[1] // 802413
105-384[1]	Turbo 805563 MP360w Cummins ISB 6CIL 250HP	805563	4036746 // 4036747 // 4042707 // 4042708 // 4043147 // 4043148 // 4955717 // TC0210082 // 105-176[1] // 802363-01 // 105-302[1] // 808363-01	802912P
105-385[1]	Turbo 805565 MP360w Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe VTF	805565	4038684 // 4955919 // 104-43 Z[1] // 4038685 // 105-186[1] // 805265-01 // 104-43[1] // 105-269[1] // 808265-01 // 241-20[1] // OKSA0043	802912P
105-386[1]	Turbo nuevo 805310 MP500W Scania K410 / Scania E5 13Lts. Rda.Comp. MFS	805310	3782537 // 3782538 // 779839-0025 // OEM: 1854855 // OEM: 2057768 // OEM: 2155074 // TC0760431	802901
105-387[1]	Turbo 805340 MP185GV (TF035-ss.49135-02652) L200 2,5lts. Rda.Com.MFS	805340	49135-02682 // 109-22[1] // 49135-02652 // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10 #[1] // 808081 // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 208-18[1] // F-109-01[1]	179-02A[1] // 195-108[1] // 803604 // 49135-08800 // 49135-08801 // 1000-050-109
105-388[1]	Turbo Nuevo 803270 MP500 Volvo FM/FH Truck MD13 Euro3 Rda.Compr. MFS	803270	4043161 // 4043163 // 4044200 // 4044201 // OEM: 20857657 // TC0710225 // 227-17[1] // 4044198 // CO52-12V // 227-17 F[1]	803271

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-389[1]	Turbo Nuevo 805323 MP210W (GT25) F.Ranger 3,0 162cv (ss.754743-0001)	805323	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // 754743-0002 // OEM: 79526 // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 101-116[1] // 754743-0001 // 101-116 Z[1] // 182-10[1] // 204-17[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130	802909
105-390[1]	Tbo.805321 MP165CW(CT12B)Toy.Hilux 3.0 TD4(ss.17201-67010)Rda.Com.MFS	805321	TC0630463 // 126-02 A[1] // 17201-67010 // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 185-34[1] // JR-208* // 8T00-200-208* // 8T12-200-208 // 187-03[1] // 187-03 R[1] // 202-1[1]	802923
105-391[1]	Turbo 802774 MP400S M.Benz OM906LA 230/280 HP RC. Titanio	802774	315891 // 316735 // 5327 970 7101 // 5327 970 7108 // 5327 970 7118 // 5327 970 7168 // 5327 970 7210 // OEM: 9060961199 // OEM: 9060963199 // OEM: 9060963599 // OEM: 9060964299 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060968099 // OEM: 9060969799 // TC0480081 // 105-182[1] // 802338 // 105-244[1] // 802338-02 // 208-78 F[1] // 5327 970 7140	802902
105-392[1]	Turbo 805552 MP360W (HX35W) Cummins 6BTA Rda.Com.MFS	805552	3536319 // 3536320 // 3536321 // 3536322 // 3536323 // 3536324 // 3536325 // 3536326 // 3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3536977 // 3802695 // 3802696 // 3802767 // 3802768 // 500395274 // 104-15[1] // 3536971 // 105-114[1] // 802252 // 105-303[1] // 808252-01 // 107-09[1] // 205-37[1] // TO-TURBO-3536971* // TDTC540096	802912P
105-393[1]	Turbo 808073 MP350 (TO4B09) New Holland TC55 - Tractor Ford 9700	808073	465218-0001 // 465218-0003 // 465218-0004 // 465218-0005 // 465218-0006 // 465218-0007 // 465218-0008 // 465218-0010 // D8NN6K682FB // OEM: D8NN6K682EA // OEM: D8NN6K682EA46 // OEM: D8NN6K682FB46 // OEM: E2NN6K682AA // OEM: E2NN6K682BB // OEM: E2NN6K682BB46 // TC0260445 // 204-09[1] // 465218-0002	802893



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-394[1]	Turbo 805346 MP250CW (ss.700716-0009 GT2556S) Isuzu (NQR Series)	805346	700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8972089663 // OEM: 8980000310 // 185-81[1] // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 189-23[1] // 700716-0014 // 205-04[1] // 207-01[1] // 208-70[1] // 700716-0003	803608P
105-395[1]	Tbo.802772 MP400WS OM926LA EUROIII Omn. O500R 1630/1632 WG RC.Titanio	802772	5327 970 7116 // 5327 970 7152 // 5327 970 7155 // 5327 970 7175 // 5327 970 7176 // 5327 970 7198 // 5327 970 7208 // 5327 970 7217 // OEM: 9260960699 // OEM: 9260961199 // OEM: 9260961299 // OEM: 9260962099 // OEM: 9260962199 // OEM: 9260963399 // OEM: 9260964299 // OEM: 9260966099 // TC0480079 // 105-209[1] // 802333 // 105-225[1] // 802333-01	802903P
105-396[1]	Turbo 805325 MP500W Scania Bus E5 13Lts. Rda.Comp. MFS	805325	3782537 // 3782629 // OEM: 2155075 // TC0760432	802901
105-397[1]	Turbo 805335 MP190GV-CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0 Rda.Com.MFS	805335	17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L042 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1]	180-02A[1] // 195-24[1] // 802925 // 17202-90040 // 1000-060-003
105-398[1]	Turbo 808045 MP350S (TO4B93) Nissan FD6T	808045	3580244 // 4032912 // 465254-0001 // 465254-0002 // 465254-0003 // 465254-0004 // 465254-0005 // 465254-0006 // 465254-0007 // 465254-0008 // 465254-0009 // OEM: 14201-Z5517 // 105-78[1] // 805045	802565
105-399[1]	Turbo 802776 MP240w Mercedes Benz OM924 LA E5 - Rda.Comp. Titanio	802776	1155 970 0005 // oem: 422704 // OEM: A9240963399	115-156[1] // 115-157[1] // 195-332[1] // 802921 // 803627 // 1000-070-066T
105-400[1]	Turbo 808037 MP300 (TA3112) Deutz DX86 - Motor BF4L913T	808037	2236776KZ015043 // 2238544KZ015043 // 465896-0001 // 465896-0002 // 465896-0003 // 5316 970 6004 // 802526 // OEM: 04158670 // OEM: 140081 // TC0500403	115-134[1] // 131-06C[1] // 802744 // 409172-0115
105-401[1]	Turbo 805366 MP530 (HX55) Renault MD11 EURO 3 - Volvo Rda.Comp. MFS	805366	3792499 // 3792501 // 4031292 // 4033372 // 4036647 // 4036648 // OEM: 20524063 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // 204-28[1] // 4043574 // 4043575 // 208-54[1]	134-06G[1] // 803634 // 4030818
105-402[1]	Turbo 805526 MP360w (HX35W) Iveco Eurocargo-Tector EURO3 Rda.Com. MFS	805526	OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 105-308[1] // 808526 // 187-46[1] // 3597180 // 3595279 // 208-20[1]	802912P

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-403[1]	Turbo 803274 MP410 Volvo FM9 Rda.Comp. MFS	803274	5329 970 6902 // 5329 970 6903 // 5329 970 6908 // 5329 970 6913 // 803102 // 803272 // OEM: 20490969 // OEM: 21157621 // OEM: 3838158 // OEM: 8148173 // OEM: 85000060 // OEM: 85000247 // TC0710372	802762
105-404[1]	Turbo 805342 MP175W (HE221W 4038928-4038929) F.Duty ISBE 4Cil. RC.MFS	805342	104-41 Z[1] // 4038928 // 4038929 // 230-14[1] // LYP80208-36-8 // 104-41[1] // 185-107 F[1] // 230-14 F[1]	114-25[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 802910 // 4043587 // 1000-020-149T
105-405[1]	Turbo 805348 MP175W (HX25W 4042194) New Holand B95 Rda.Comp. MFS	805348	2852068 // 3599350 // 3599351 // 4033163 // 4042194 // OEM: 504061374	134-02F[1] // 195-327[1] // 803612 // 3539071 // 1000-020-153
105-406[1]	Turbo 805357 MP175W (HE221W-2835143) Cummins ISDE 4Cil. Rda.comp. MFS	805357	4033347 // 4043978 // 4956031 // 185-106[1] // 2835143 // 8C02-200-418	114-25[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 802910 // 4043587 // 1000-020-149T
105-407[1]	Turbo 805281 MP220W F.Cargo Cummins ISBe4 WG Rueda Compresora MFS	805281	3966664 // 3966672 // 3966674 // 3970464 // 3970465 // 3970466 // 3971860 // 3974749 // 4045678 // 4045958 // 70000174059 // 80000172198 // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174060 // 80000174063 // 80000174611 // 821770-0001 // 102-61[1] // 80000174059 // 102-67 Z[1] // 70000172198 // 105-200[1] // 805281-02 // 105-272[1] // 802706* // 802706-01 // 242-01 F[1] // 70000174060	115-140[1] // 802703
105-408[1]	Tbo.805595 MP360W(HX35W) VW-Ford Motor Cummins 6BTAA 212HP RC MFS	805595	3538881 // 3538882 // 3594634 // 3594635 // 3597912 // 105-109[1] // 802295-01 // 105-279[1] // 808295-01 // 185-86[1] // 3802881 // 8C03-200-A87	802912P
105-409[1]	Turbo 808049 MP300 New Holland - Motor Iveco 8045.25-876	808049	TC0260404 // 466698-0001 // 466698-0002 // 466698-0003 // 466698-0004 // 466698-0005 // 466698-0006 // 466698-0007 // 466698-0008 // 500332654 // OEM: 4817756 // OEM: 98472953	802763




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-44[1]	Turbo 801204 GT4288 Scania 114	801204	061TC31101000 // 3537564 // 3537565 // 3539007 // 3590421 // 3590423 // 3591775 // 3591776 // 3591781 // 3591783 // 3593149 // 3594612 // 3594613 // 3597659 // 3597660 // 3597661 // 4039692 // 4039693 // 452109-0002 // 452109-0011 // 70000174619 // 709574-0001 // 709574-0003 // 709574-0004 // OEM: 1375587 // OEM: 1383761 // OEM: 1395244 // OEM: 1402917 // OEM: 1423029 // OEM: 1423031 // OEM: 1423033 // OEM: 1432979 // OEM: 1434661 // OEM: 1442569 // OEM: 1449889 // OEM: 1449890 // OEM: 1485649 // OEM: 1485650 // OEM: 1732490 // OEM: 572780 // TC0760004	115-64[1] // 801205
105-45[1]	Turbo 801202 GT4288 Scania 124	801202	3533885 // 3533886 // 3536749 // 3537414 // 3537415 // 3538495 // 3538496 // 3538497 // 3538498 // 3539407 // 3591167 // 3591777 // 3591779 // 3591780 // 3591985 // 3597654 // 3597655 // 3597656 // 452109-0001 // 452109-0003 // 452109-0006 // 703072-0001 // 703072-0002 // 703072-0003 // 703072-0004 // OEM: 1339995 // OEM: 1354277 // OEM: 1375883 // OEM: 1378396 // OEM: 1384333 // OEM: 1388058 // OEM: 1399269 // OEM: 1412299 // OEM: 1412300 // OEM: 1423034 // OEM: 1423036 // OEM: 1423037 // OEM: 1423038 // OEM: 1423040 // OEM: 1423041 // OEM: 1485645 // OEM: 1485646 // OEM: 1485648 // OEM: 571480 // OEM: 571483 // OEM: 571541 // TC0760003	
105-46[1]	Turbo 802271 GT4594 M. Benz OM447LA	802271	766641 // OEM: 4760968099 // TC0480033 // 101-54[1] // 465823-0001 // 103-24[1] // 166641	115-67[1] // 802272
105-50[1]	Turbo 803033 GT4288 Volvo NL10 EDC Electr	803033	4031414 // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // 185-87[1] // 452174-0001 // 8G42-100-898 // 187-25[1]	
105-58[1]	Turbo 805071-01 TA34 Ford F4000 - (c/Cummins) (Hasta 1992)	805071-01	TC0210105 // 105-329[1] // 808071 // 187-54[1] // JP-TU-001	805072-01
105-65[1]	Turbo 805087 TA45 F. Cargo 1730 - VW 17.300	805087	3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 107-14[1] // 3528872 OFA // 187-38[1] // 3528872 // 104-21[1] // 205-114[1] // TDTC540191	805116

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-67[1]	Turbo 805093 TA45 Cum. 6CTA (doble boca)	805093	3528789 // 3596946 // 3596947 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 187-37[1] // 3525488 // 3528779 // 104-12[1] // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321	805088
105-69[1]	Turbo 802189 GT45 M. Benz 1632 OM449LA	802189	166642 // 465817-0004 // OEM: 4750968399 // TC0480069	115-67[1] // 802272
105-70[1]	Turbo 805068 TB2518 Isuzu NPR	805068	466898-0001 // 466898-0002 // 466898-0003 // 466898-0004 // 466898-0005 // 466898-0006 // 466898-0007 // 466898-0008 // 466898-0009 // OEM: 8944805870	805069
105-72[1]	Turbo 805100 GT22 Chev. Silverado MWM 6 cil.	805100	706769-0001 // OEM: 90529201005203 // TC0130109 // 109-05[1] // 49189-03201	115-61[1] // 805099
105-73[1]	Turbo 805101 GT22 F100-F250 MWM 6 cil.	805101	OEM: 9.0529.20.1.0077 // 101-108[1] // 717371-0001 // 109-09[1]	115-61[1] // 805099
105-78[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 805045 TO4B93 Nissan FD6T	805045	3580244 // 4032912 // 465254-0001 // 465254-0002 // 465254-0003 // 465254-0004 // 465254-0005 // 465254-0006 // 465254-0007 // 465254-0008 // 465254-0009 // OEM: 14201-Z5517 // 105-398[1] // 808045	805095
105-80[1]	Turbo 803034 MPA5102 Volvo NL12 EDC	803034	172100 // 2834160 // 2843028 // 312489 // 3525408 // 3526008 // 4032055 // 4051045 // 4051048 // 4051148 // 4051149 // 4051163 // 4051192 // 452154-0004 // 466076-0018 // 466076-0019 // 466076-0020 // 53339706710 // 53339886710 // 772100 // BBV121AT // BBV121ET // OEM: 470931 // OEM: 470932 // OEM: 478794 // OEM: 478795 // OEM: 612600118900 // OEM: 612601111033 // OEM: 61560118227R // OEM: 61561110227 // OEM: 61561110227D // OEM: 61561110227E // OEM: 61561110227L // OEM: 6888576 // TC0710042 // 105-16[1] // 803012 // 105-47[1] // 803018	115-145[1] // 803044

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
105-81[1]	Turbo 802232 GT M.Benz OM457LA	802232	170470 // 317216 // 317471 // 317974 // 318207 // 318253 // 319392 // 5640 197 0002 // 70000172175 // 70000172176 // 70000172178 // 70000175537 // 70000175597 // 714311-0001 // 80000172175 // 80000172176 // 80000172178 // 80000175537 // 80000175597 // OEM: 0080965899 // OEM: 0080966599 // OEM: 0080966699 // OEM: 0090965299 // OEM: 0090965399 // OEM: 0090965499 // OEM: 0090965899 // TC0480070 // 103-2711 // 315669	115-148[1] // 802343 // 802233*
105-86[1]	Turbo 805113-01 GT2252S Nissan Trade Eco 100 3.0 Rda.Comp.MFS	805113-01	452187-0001 // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // OEM: 14411-69T00	131-35F[1] // 195-319[1] // 451298-0006 // 1000-010-162
105-91[1]	Turbo 803045 TO4E Carg. Front. Volvo L-90	803045	3523646 // 466742-0002 // 466742-0006 // 466742-0009 // 466742-0014 // 466742-0015 // 803046 // 808016 // OEM: 11032959 // OEM: 11033436 // OEM: 1103390 // OEM: 4881601 // OEM: 847856 // OEM: 847857 // OEM: 847858 // OEM: 848556 // TC0710198	
105-99[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 802056-02 CO APL052/2 VW 7.110S	802056-02	197266 // 797266 // OEM: 9.0529.20.1.0020 // OEM: 9.0529.20.1.0030 // TC0130063 // 465805-0002 // 105-28[1] // 802074-02 // 105-370[1] // 808056	
106-343 A1[1]	Turbo R343-1 MP200cw 34.9/33.5 Rango potencia 70/120hp T2 A-4.8 5F/M8	R343-1	106-07[1] // 805080	802326-01
106-384 A3[1]	Tbo.R384-3 MP200cw 38,7/42.7 ptncia 120/200hp T2 A-5.4 4F/M10 RC.MFS	R384-3	106-08[1] // 802201 // 106-364 A3[1] // R364-3	802733
106-444 91[1]	Tbo.R4449-1 MP300wc 44,05/49,5 ptncia 145/360hp T4A-6,1 4F/M8 RC. MFS	R4449-1	106-02[1] // 802124 // 106-04[1] // 802123 // 802123-048 // 106-05[1] // 802129	802737
106-444 92[1]	Tbo R4449-2 MP350C 44,05/49,5 potencia 145/360HP T4A-6.7 4F/M8 RC.MFS	R4449-2		802737
106-444 93[1]	Tbo R4449-3 MP300c 44,05/49,5 potencia 145/360hp T2A-9,0 4F/M8 RC.MFS	R4449-3		802737
106-444 A2[1]	Tbo R444-2 MP210C 44,05/46 potencia 145/360HP T3 A-4,8 4F/M10 RC.MFS	R444-2		115-105[1] // 802399-02
106-474 A2[1]	Turbo R474-2 MP350C 47/49,5 potencia 200/430HP T3 A-6.7 4F/M8 RC.MFS	R474-2		802509-01
106-474 A3[1]	Tbo R474-3 MP350C 47/49,5 potencia 200/430HP T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R474-3		802509-01
106-494 A1[1]	Tbo R494-1 MP350C 49/49.5 potencia 200/430HP T3 A-6.7 4F/M8 RC.MFS	R494-1		802721
106-494 A2[1]	Tbo R494-2 MP350C 49/49.5 potencia 200/430HP T3 A-6.7 4F/M8 RC.MFS	R494-2		802721




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
106-494 A3[1]	Turbo R494-3 MP320c 49/49,5 Rango de potencia 200/430HP RC.MFS	R494-3		802721
106-544 A1[1]	Turbo R544-1 MP350c 54/49,5 potencia 270/600hp RC.MFS	R544-1		802719
106-544 A2[1]	Turbo R544-2 MP350c 54/49,5 Rango de potencia 270/600hp RC.MFS	R544-2		802719
106-544 A3[1]	Turbo R544-3 MP330c 54/49,5 potencia 270/600hp T3A-9,0 4F/M8 RC.MFS	R544-3		802719
106-544 A4[1]	Tbo R544-4 MP350C 54/49,5 potencia 270/600HP T3 A-13.6 4F/M8 RC. MFS	R544-4		802719
106-545 A1[1]	Turbo R545-1 MP350C 54/59 potencia 270/600HP RC.MFS	R545-1	106-545 A2[1] // R545-2 // 106-06[1] // 802205	805295
106-545 A2[1]	Turbo R545-2 MP370c 54/59 potencia 270/600hp T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R545-2	106-06[1] // 802205 // 106-545 A1[1] // R545-1	805295
106-545 A4[1]	Turbo R545-4 MP350C 54/59 Rango potencia 270/600HP c/Válvula Vacío	R545-4		805295
106-545 A7[1]	Turbo R545-7 MP370c 54/59 potencia 270/600hp T3 A-9.0 4F/M8 R.C. MFS	R545-7		805295
106-594 A1[1]	Turbo R594-1 MP330Wc 59/49,5 potencia 360/650hp T3 A-6,0 4F/M8 RC.MFS	R594-1	106-12[1] // 802317-048	802720
106-594 A2[1]	Turbo R594-2 MP350c 59/49,5 potencia 350/650hp RC.MFS	R594-2		802720
106-594 A3[1]	Turbo R594-3 MP350C 59/49,5 pot. 360/650HP T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R594-3		802720
106-595 A1[1]	Turbo R595-1 MP350C 59/59 potencia 360/650HP T3 A-6,7 4F/M8 RC.MFS	R595-1		805284
106-595 A2[1]	Turbo R595-2 MP350C 59/59 potencia 360/650HP T3 A-9,0 4F/M8 RC.MFS	R595-2		805284
106-595 A3[1]	Turbo R595-3 MP350c 59/59 potencia 360/650hp RC.MFS	R595-3		805284
106-595 A9[1]	Turbo R595-9 MP350c 59/59 potencia 360/650hp RC.MFS	R595-9	106-15[1]	805284
106-596 A4[1]	Turbo R596-4 MP350c 59/64,5 potencia 360/650hp RC.MFS	R596-4		802722
106-615 A2[1]	Turbo R615-2 MP350C 61/59 potencia 390/700HP T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R615-2		802723
106-616 44[1]	Tbo R6164-4 MP370c 61/64,5 potencia 390/700hp T3 A-14,0 4F/M8 RC.MFS	R6164-4	106-10[1] // 802134	802724
106-655 A2[1]	Turbo R655-2 MP350C 65/59 potencia 410/750HP T3 A-9.0 4F/M8 RC.MFS	R655-2		802726
106-656 47[1]	Turbo R6564-7 MP350c 65/64,5 potencia 410/750hp RC.MFS	R6564-7	106-11[1] // 810031-070	802727
106-656 4C[1]	Turbo R6564-11 MP350c 65/64,5 potencia 410/750hp RC.MFS	R6564-11		802727
106-767 11[1]	Tbo R7671-1 MP520 76,5/71,4 pot.500/1000hp T4A-19 V-BAN-use 106-767-13	R7671-1		802736
106-767 13[1]	Tbo R7671-3 MP520 76,5/71,4 pot.500/1000hp T4A-25 V-BAN-use 106-767-11	R7671-3		802736
106-767 73[1]	Turbo R7677-3 MP520 76,5/77,5 Rango potencia 500/1000hp T4A-25,0 V-BAN	R7677-3		806195

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
107-16[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40 Dimmex (Bus) (3533000) (off factory)	3533000	3802577 // TC0210106 // TC0210334 // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 189-31[1] // 3533000 // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 182-13[1] // 3532801 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141	134-04B[1] // 195-218[1] // 3535324 // 4027612 // 1000-020-131
107-19[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HT3B VTF Cummins NTA/855/NTC400 (3523415ss196800-144000-0)(OFA)	3523415	3521551 // 3522861 // 3522862 // 3523822 // 3524208 // 3801482 // 3801482RX // 3801597RX // 3801598 // 3801598RX // 4033165 // 805358 // 208-74[1] // 3523415 // ZC-TU-002 // 101-29 A[1] // 144400-0000 // 103-28[1] // 196800 // 184-03[1]	134-02D[1] // 803632 // 3811556
107-25[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40W Dimmex 6CTA (3532222) (Off Factory)	3532222	105-307[1] // 802525 // 189-27[1] // 3532222 // 104-24[1] // 105-138[1] // 802339 // 205-106[1] // TDTC540168	134-04B[1] // 195-218[1] // 3535324 // 4027612 // 1000-020-131
107-26[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo ST50 Cummins vs. (3032060) (off factory)	3032060	150028-0000 // 3801935 // 205-103[1] // 3032060 // TDTC540175	134-01E[1] // 150030-0000
107-32[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 196554 S4DS-011 Cat.3306 (OFA)	196554	0R5949 // 178106 // 194142 // 7C7580 // 7W9446 // 208-62[1] // 196554 // F-103-01[1] // 205-81[1] // TDTC540026	113-18[1] // 133-01H[1] // 178223 // 311144 // 196538
107-35[1]	Turbo Nvo. HT12-19B (047-282) Nissan Navara - Dongfeng Motor QD32(OFA)	047-282	OEM: 144119S000 // OEM: 14411-9S000 // OEM: 144119S002 // OEM: 14411-9S002 // OEM: 144119S00A // OEM: 14411-9S00A	
107-36[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (Off Factory)	318754 // 318815	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 184-16[1] // 189-37[1] // F-103-04[1] // 205-79[1] // TDTC540041 // 208-63[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
107-37[1]	Turbo HX40W Komatsu PC350-7 (4039139) (Off Factory)	4039139	3596418 // 3599602 // 4025225	134-03B[1] // 195-177[1] // 4027868 // 1000-020-144
107-39[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.318519-318807 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC (OFA)	318519 // 318807	20515561 // OEM: 04259204KZ // 205-77[1] // 318807 // 318519 // TDTC540042 // 208-82[1] // ZC-TU-016 // 208-82 F[1] // ZC-TU-015	133-06D[1] // 195-186[1] // 318808 // 1000-070-016
107-40[1]	Turbo Nuevo 49173-02622 TD025 Hyundai Accent 1,5 CRDI (Off Factory)	49173-02622	49173-02610 // 49173-02612 // 49173-02620 // OEM: 2823127500 // OEM: 28231-27500 // 185-31[1] // 49173-02622 // JR-542* // 8M02-200-542	195-139[1] // 49173-08805 // 1000-050-135
108-01[1]	Turbo Nuevo IHI VL8 VA180074 RHB52R Alfa Romeo 146	VA180074	OEM: 46432131 // VB180074 // 108-01 A[1] // VA180074	178-06A[1] // VA810043
108-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo IHI VQ17 VE130018 RHB51W Daihatsu Charade	VE130018	OEM: 1720087707000 // OEM: 17200-87707-C // VA130018 // VB130018 // VC130018 // VD130018 // VG130018	178-07A[1] // NZ853142

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
108-13[1]	Turbo Nuevo IHI VA59A 35242053F RHB51P Jeep Cherokee	VA180069	OEM: 35242053F	178-04A[1] // 195-311[1] // VC810051 // 1000-040-160
108-16[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo IHI VF24 14411AA202 RHF5B Subaru Impreza STI	VA660050	OEM:14412AA200 // OEM:14412AA201 // OEM:14412AA202 // VA660049 // VB660049 // VB660050 // VC660049	VBX20013
108-17[1]	Turbo Nuevo IHI VVP2 VF30A004 9646830980 RHF3V Citroen C3 DV4TED4 92HP	9646830980 // VF30A004	OEM: 0375H2 // OEM: 0375J9 // OEM: G0500V30A01443	IHCVVP2
108-18[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo IHI VIDS VB430070 8973125140 RHF5 Isuzu Trooper 3.0Lts.	VB430070	OEM: 8973125140 // va430070 // 183-26 F[1] // VL430015 // 189-34 F[1] // 204-21 F[1] // 108-15[1] // VK430015	178-04B[1] // NZ870508
108-21[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo IHI VT10 VF420088 RHF4 Mitsubishi L200 2,5 TD	VF420088	OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 108-21 Y[1] // VF420088 // 205-70[1] // TDTC540060 // 108-21 X[1] // 205-70 F[1] // TDTC540001 // 243-01[1] // 03002-104	195-193[1] // 1000-040-133
108-21 Y[1]	Turbo Nuevo IHI VT10 VF420088 RHF4 Mitsubishi L200 2,5 TD OP2	VF420088	OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 205-70[1] // VF420088 // TDTC540060 // 108-21[1] // 108-21 X[1] // 205-70 F[1] // TDTC540001 // 243-01[1] // 03002-104	195-193[1] // 1000-040-133
108-22[1]	Turbo Nuevo IHI VR15 VA430036 55113700C RHF5 Kia Carnival 2.9 Lts	VA430036	0K059A-13700 // 0K59A-13700 // 28200-4X300 // 0K059A-13700 // 0K551-13700C // 0K59A-13700 // 108-19[1] // VA430036 // 108-19 A[1] // 208-04[1]	178-09B[1] // 195-168[1] // VAX50030 // 1000-040-112
108-23[1]	Turbo Nuevo IHI VB10 VE420052 RHF4H Toyota Corolla 2,0Lts	VE420052	17201-27050 // VA420052 // VB420052 // VC420052 // VD420052	178-06B[1]
108-24[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VN4 VA420125-VB420119 RHF4H Nissan Cab-NP300 YD25DDTI 2,50	VB420119 // VA420125	OEM: 14411-MB40B // OEM: 14411-MB40C // OEM: 14411-VM01A // 185-94[1] // VA420125 // VB420119 // 8104-200-A04 // 230-13[1] // LYP80205-18-6	178-05B[1] // 195-273[1] // 1000-040-170
108-25[1]	Turbo Nuevo IHI JH5 RHF5 Audi A4 - A5 - Q5 - Scirocco 2,0 TSI	JH5	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 102-83[1] // 5303 970 0290 // 205-107[1] // JH5 // TDTC540162 // 205-95 F[1] // TDTC540075	178-12B[1] // 195-306[1] // 1000-040-148
109-04[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05010 TF035 Iveco Daily 35.10	49135-05010	49135-05050 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 105-196[1] // 805159 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 49135-05010 // 102-43 Z[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68	172-22[1] // 179-11A[1] // 195-26[1] // 49135-08100 // 300-00244-500 // 49135-08400 // 1000-050-116

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-13[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-06500 TF035 Chev. S10 / Silv. C/MWM 4C.	49135-06500	TC0130117 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 241-14[1] // 49135-06500 // OKSA0030	179-03A[1] // 195-188[1] // 49135-08601 // 49135-08600 // 1000-050-161
109-14[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05500 TF035 G.Cherokee VM	49135-05500	OEM: 35242077F // 201-19[1] // 49135-05500 // 187-56 F[1] // 230-11 F[1]	172-22[1] // 179-11A[1] // 195-26[1] // 49135-08401 // 49135-08100 // 300-00244-500 // 49135-08400 // 1000-050-116
109-15[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12	49135-05000	5314 970 6446 // OEM: 7410246 // OEM: 99450703 // 725305-0003 // 105-197[1] // 805177 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 187-26[1] // 49135-05000 // 201-14[1] // 230-01[1] // LYP80145-22-98	172-22[1] // 179-11A[1] // 195-26[1] // 49135-08100 // 300-00244-500 // 49135-08400 // 1000-050-116
109-16[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49178-01560 TD05HRA Lancer EVO6	49178-01560	OEM: MR497076 // OEM: MR497077	
109-17[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49173-06500 / 1 TD025M Corsa / Astra 1.7	49173-06501 // 49173-06500	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 204-02[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 205-59 F[1] // TDTC540025 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // 208-56[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033	172-08[1] // 179-01B[1] // 195-21[1] // 49173-08701 // 49173-08700 // 300-00191-500 // 1000-050-102
109-18[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49378-01520 TD5HRA Evo8 (no titanio)	49378-01520	OEM: MN143221	49178-08960
109-19[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49378-01510 TD05HRA Lancer EVO8 (titanio)	49378-01510	OEM: MN143220	49178-08950
109-20[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49173-06601 TD025 Chev. Meriva	49173-06601	49173-06603 // OEM: 8973253881 // OEM: 97325388 // OEM: 860066	172-08[1] // 179-01B[1] // 195-21[1] // 49173-08700 // 300-00191-500 // 1000-050-102
109-21[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Mitsubishi TF035 - Renault Master - Vs.		725305-0002 // 725305-0005 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 101-70[1] // 454061-0010 // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 187-08[1] // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152 // 205-90[1] // TDTC540088 // 227-13[1] // CP117-210	172-22[1] // 179-11A[1] // 195-26[1] // 49135-08100 // 300-00244-500 // 49135-08400 // 1000-050-116
109-22[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts.	49135-02652	49135-02682 // 187-10 #[1] // 808081 // 187-10[1] // 49135-02652 // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 208-18[1] // F-109-01[1] // 105-387[1] // 805340 // 185-52[1] // 8M35-300-526	179-02A[1] // 195-108[1] // 803604 // 49135-08800 // 49135-08801 // 1000-050-109
109-23 A[1]	POST TEST Turbo Mitsubishi 49173-06100 TD025 Rover 75	49173-06100	OEM: 11652248060 // OEM: 2248060E // OEM: PMF100520	49173-08300

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-24[1]	Turbo Nvo.MHI 49173-02401(28231-27000)TD025M-09T Hyu.Santa Fe 2.0lts	49173-02401	49173-02300 // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // OEM: 28230-27000 // OEM: 28231-27000 // 204-12[1] // 49173-02401 // 227-10[1] // CP16-6204 // 185-43[1] // 8M02-200-519	179-04B[1] // 195-142[1] // 49173-08401 // 1000-050-103
109-25[1]	Tbo.Nvo.MHI 49173-07508 TD025S2 Citr.vs.-Peu.vs DV6B DV6ATED4 1.6 75HP	49173-07508	49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07518 // 49173-07522 // OEM: 0375J0 // OEM: 0375K5 // OEM: 0375N5 // OEM: 0375Q4 // OEM: 0375Q5 // 204-14[1] // 49173-07508 // 185-35[1] // 8M02-200-527 // 227-11[1] // CP9-7A160	172-14[1] // 179-02B[1] // 195-61[1] // 49173-08782 // 49173-08783 // 49173-08781 // 300-00008-500 // 1000-050-127
109-26[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49173-03100 TD025 Kubota Motor V1505-T	49173-03100	OEM: 16292-17012	49173-09500
109-27[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d	49135-05671	49135-05640 // 49S35-05671 // 49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // OEM: 11654716166 // 162-04 F[1] // 49135-05671 // 900-00006-000 // 205-111 F[1] // TDTC540184	195-30[1] // 49135-08911 // 1000-050-101
109-28[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-03411 TF035HL-14GK Pajero/Montero 3,2lts.	49135-03411	49135-03410 // OEM: ME191474 // 207-03[1] // 49135-03411	179-09A[1] // 195-262[1] // 49135-08512 // 49135-08510 // 49135-08511 // 1000-050-155
109-29[1]	Tbo.Nvo.MHI 49135-05131 TF035 Daily-Ducato 2,3TD Motor F1A E4 Multijet	49135-05131	49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05134 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // OEM: 504070186 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // 5303 970 0250 // 208-32[1] // 5303 970 0116 // 185-78[1] // 8B03-200-475 // 205-93[1] // 49135-05131 // TDTC540101 // TDTC5400101* // 230-09[1] // LYP80157-12-6	195-86[1] // 49135-08150 // 1000-050-139
109-30[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-07302 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts CRDI	49135-07302	49135-07100 // 49135-07300 // 49135-07301 // 49135-07311 // OEM: 28231-27800 // 109-35[1] // 49135-07312 // 185-77[1] // 49135-07310 // 8M35-300-743	195-119[1] // 49135-09021 // 49135-09022 // 1000-050-153
109-31[1]	Tbo.Nvo.Mitsubishi 49377-06902 TD04L-04H Hyundai Genesis Coupe 2,0Lts	49377-06902	OEM: 28231-2C410	179-14A[1] // 195-307[1] // 1000-050-105B
109-32[1]	Tbo.49373-02003 TD02H2-TV T21 Ecosport 1,5 Berlingo-Partner 1,6 DV6DTEd	49373-02003	49373-02002 // 49373-02013 // 49373-52020 // OEM: 0375Q9 // OEM: 9673283680 // OEM: AV6Q6K682BB // 185-121[1] // 49373-02003 // 8M02-200-886	179-05B[1] // 195-190[1] // 49373-09001 // 49373-09000 // 1000-050-164




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-33[1]	Tbo.Nvo.MHI 49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts.	49189-02914	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306* // 805306-01 // 185-71[1] // 49189-02914 // 8M04-200-423 // 205-76[1] // TDTC540029 // 208-55[1] // 228-01[1]	195-208[1] // 1000-050-151 // 49189-09160
109-34[1]	Turbo Nuevo MHI 49373-01005 TD025 VW Sharan-Scirocco-Audi A1 1,4Lts.	49373-01005	49373-01001 // 49373-01002 // 49373-01003 // 49373-01004 // 49373-01005 // OEM: 03C145701J // OEM: 03C145701N // OEM: 03C145701R // OEM: 03C145702C // OEM: 03C145702L // 205-112[1] // 49373-01005 // TDTC540185	195-122[1] // 1000-050-148 // 49373-08000
109-35[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-07312 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts CRDi	49135-07312	49135-07311 // OEM: 28231-27801 // 49135-07100 // 49135-07300 // 49135-07301 // 185-77[1] // 49135-07310 // 8M35-300-743 // 109-30[1] // 49135-07302	195-119[1] // 49135-09021 // 49135-09022 // 1000-050-153
109-36[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49497-66101 TF035 Hyundai Starex	49497-66101	49135-04350 // OEM: 28200-42800	
109-37[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49135-04020 TF035HM Hyundai vs.	49135-04020	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // 125-10[1] // 49135-04020 // 1MA0027 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006	179-12A[1] // 195-27[1] // 49135-08025 // 49135-08020 // 1000-050-117
109-38[1]	Tbo. Nvo.Mitsubishi 49135-05895 TF035 BMW 120d – X3 Motor N47D20/N47OL	49135-05895	49135-05840 // 49135-05850 // 49135-05860 // 49135-05885 // 49335-00200 // 49335-00220 // 49335-00230 // 49335-00240 // 49335-00440 // OEM: 11654727470 // OEM: 11657797781 // OEM: 11657797782 // OEM: 11657808478 // OEM: 11657810203 // OEM: 11658506892 // OEM: 11658506894 // OEM: 8506894	195-287[1] // 49135-09250 // 49135-09263 // 1000-050-134
109-39[1]	Tbo.Nvo. MHI 90142-01080 TD04L-04H Genesis Coupe 2,0L (2012-actualid.)	90142-01080	OEM: 28231-2C600	
109-40[1]	Turbo 49131-06300 TD03L4-09CK Ranger 2,2	49131-06300	245-01 F[1] // 49131-06320 // JCT-83QA	179-03B[1] // 195-254[1] // 49131-08600 // 49131-09030 // 49131-08610 // 1000-050-133
109-41[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49377-07052 TD04L-14T5 Jumper-Ducato-Boxer 2,8	49377-07052	49377-07050 // 5303 970 0054 // OEM: 0375F6 // OEM: 500344801 // OEM: 500364493 // OEM: 99460981 // 102-59[1] // 5303 970 0081 // 102-59 Z[1] // 227-02[1] // 49377-07052 // CP922A28A // 185-93[1] // 8B03-200-066	179-13A[1] // 195-268[1] // 49377-08930 // 49377-08900 // 1000-050-175
109-42[1]	Turbo 49335-00642 TF035HL6bs-09GFT-VG BMW X3 2,0 – 320d – 520d	49335-00642	49335-00600 // 49335-00610 // 49335-00635 // OEM: 11658513298 // OEM: 11658513299 // OEM: 11658517452 // OEM: 11658517453 // OEM: 11658519475 // OEM: 11658519476 // 49335-00644	195-288[1] // 49135-09645 // 1000-050-166T

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
109-43[1]	Turbo 49477-01610 TDO4L10-04H/12TVT-VG Chev. Cruze-Captiva 2,2 – 160HP	49477-01610	49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 109-43 Y[1] // 49477-01610	49477-08900
109-43 Y[1]	Tbo. 49477-01610 TDO4L10-04H/12TVT-VG Chev.Cruze-Captiva 2,2-160HP OP2	49477-01610	49477-01600 // OEM: 25184399 // OEM: 25185863 // OEM: 25187704 // OEM: 4819131 // 109-43[1] // 49477-01610	
109-44[1]	Turbo 49178-03160 TD05H-12 Hyundai	49178-03160	49178-03130 // 49178-03133 // OEM: 28230-45500 // 109-44 Z[1] // 49178-03160	
109-44 Z[1]	Turbo 49178-03160 TD05H-12 Hyundai (OP2)	49178-03160	49178-03130 // 49178-03133 // OEM: 28230-45500 // 109-44[1] // 49178-03160	
109-45[1]	Turbo Nuevo Mitsubishi 49180-04070 TD025L4bR Chevrolet Cruze 1.4	49180-04070	49180-04051 // 49180-04080 // OEM: 12668297	49180-08310
121-01A[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO TO4B27 TURBOLAR S.D.		172149 // 409300-0018 // 772149 // OEM: 3440967399 // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 101-01[1] // 102-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-33[1] // 802086 // 184-05[1] // 409300-0016	131-03A[1] // 195-222[1] // 408105-0207 // 408105-0079 // 1000-010-163* // 1000-010-237B
121-01B[1]	Turbo Nuevo Serie Dorada APL215 Perkins 6-305PF			115-39[1] // 131-08B[1] // 447450-0192 // 806023 // 447450-5192
121-01C[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 704944-0001 APL240 - TA31 Chevrolet D20	704944-0001	197332 // 704944-5001 // 797332 // TC0130023 // 105-27[1] // 802070-01 // 105-311[1] // 808070	115-134[1] // 131-06C[1] // 802744 // 409172-0115
121-01E[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Serie Dorada TB0227 Siena/Palio CCRnvo+carc. y válv.orig.usadas		466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 101-30[1] // 466856-0003 // 101-30 A[1] // 105-147[1] // 805227-01 // 185-97[1] // 8G02-200-325	115-52[1] // 131-04E[1] // 195-104[1] // 172-21[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 443854-0119 // 1000-010-368 // 100-00217-500
121-02A[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO TO4B99 TURBOLAR S.D.			
121-02B[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO APL258 TURBOLAR S.D.			
121-02C[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO TA3164 TURBOLAR S.D.			
121-03A[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO TO4B49 TURBOLAR S.D.		169125 // 465640-0006 // 465640-0008 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0013 // 465640-0014 // 465640-0015 // 465640-0019 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0025 // 769125 // OEM: 4718129 // OEM: 4762527 // OEM: 4769384 // OEM: 4774710 // OEM: 4797662 // OEM: 4810230 // OEM: 4810501 // OEM: 4812547 // OEM: 4837822 // TC0010152 // 105-20[1] // 802048 // 105-238[1] // 808048	131-12A[1] // 408105-0281
121-03B[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO APL277 TURBOLAR S.D.			

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
121-04A[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO TO4B58 TURBOLAR S.D.		465960-0003 // 465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009 // 101-04[1] // 105-13[1] // 804007 // 105-250[1] // 808011	131-08A[1] // 408105-0068
121-04B[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO APL302 T.S.D. DEUTZ BUS		465225-0006 // 465225-0011 // 465225-0014 // 465225-0018 // 702367-0001 // 105-296[1] // 808013 // 105-52[1] // 806024	115 39[1] // 181-08B[1] // 447450-0192 // 806023 // 447450-5192
121-05A[1]	Turbo Nuevo Serie Dorada TSD001 Perk. 4-203 - Zanello V-210			131-14A[1]
121-05B[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Serie Dorada TO4E ss.S2EL-054 Valmet MWM 6 Cil.(166595)	166595 SD	166595 // 312515 // 312939 // TC0310135 // 105-122[1] // 806186 // 105-287[1] // 808184	
121-06A[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Serie Dorada TB4125 F100 c/MWM 4 cil.		466394-0001 // 466394-0002	131-09A[1] // 408105-0232
121-07A[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO TO4B51 TURBOLAR S.D.		465740-0003 // 465740-0005 // OEM: 1674355 // OEM: 1674366 // 105-257[1] // 808010 // 101-03[1] // 105-25[1] // 804010	115-109[1] // 131-06A[1] // 802717 // 408105-0174
121-08A[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO TO4B71 TURBOLAR S.D.			
121-09A[1]	Turbo Nuevo Serie Dorada TSD002 Zanello W56T Motor OM352A		169121 // 105-265[1] // 808031 // 105-42[1] // 806100	131-14A[1]
121-10A[1]	<b>INHABILITADO</b> TURBO NUEVO TO4B66 TURBOLAR S.D.		465114-0001 // 465114-0005 // 465115-0001 // 105-249[1] // 808012 // 105-36[1] // 805023	131-04A[1] // 408105-0374
122-01A[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo nuevo Serie Dorada 3LEP289 (Turbolar)			
123-01A[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Serie Dorada 166381 S2ES083 Caterpillar	166381	0R6599 // 100-5865 // 314522 // 103-26[1] // 166381 // 103-26 A[1] // 184-12[1]	133-04A[1] // 178145 // 314523 // 166382
126-01[1]	Turbo Nuevo KT10-1B (RHF4 - IHI) Kia Sportage (0K058-13700C OEM)	0K058-13700C	126-01 A[1] // 126-02[1] // 0K058-13700C	195-296[1] // 1000-040-139
126-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KT10-1B (HITACHI) Kia Sportage (0K058-13700C OEM)	0K058-13700C	126-01[1] // 0K058-13700C // 126-01 A[1]	176-03AF[1]
127-01 A[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Reman Hitachi HT12-1 Nissan Terrano 2.7	047-268 // 047-267	OEM: 14411-G2401 // 208-69[1] // 452047-0001 // ZC-TU-007 // 101-45[1] // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 205-110[1] // TDTC540108	176-02A[1]
127-02[1]	Turbo HT10-X147 (047-115) Grand Vitara	047-115	13900-78E10-000 // 13900-78E10-500 // 250-8278 // RF1L13700A // 127-02 A[1] // 047-115	195-352[1] // 176-01A[1] // 250-8266 // 1000-080-002
127-02 A[1]	Turbo Hitachi HT10-X147 Grand Vitara (047-115) (Reman)	047-115	13900-78E10-500 // 250-8278 // 13900-78E10-000 // RF1L13700A // 127-02[1] // 047-115	195-352[1] // 176-01A[1] // 250-8266 // 1000-080-002
128-01 A[1]	Tbo.Nvo.Toyota 17201-54010 CT20 Øm Rda.Com. 36mm (reman)	17201-54010	17201-54030 // 181-01 #[1] // 17201-54010 // 208-53 F[1] // 228-05[1] // 181-01[1] // 208-53[1]	195-237[1] // 1000-060-116

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
128-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Toyota CT16 17201-0L030 Hilux DX 2.5	17201-0L030	17201-30120 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 182-16 A[1] // 17201-0L030 // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82 F[1] // 8T10-200-B25	180-01A[1] // 195-43[1] // 802907-01 // 17202-0L030 // 1000-060-120
128-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Toyota CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // 128-04 A[1] // 17201-0L040 // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 105-397[1] // 805335 // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 208-23[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1]	180-02A[1] // 195-24[1] // 802925 // 17202-90040 // 1000-060-003
128-04 B#[1]	<b>INHABILITADO</b> POST TEST Tbo.Toyota CT16V -0L040 Hilux 3.0 Carc.plástica sensor rota	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // 170-01A[1] // 17201-0L040 // 170-01AF[1] // 226-01[1] // 105-397[1] // 805335 // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 128-04 BF[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1]	180-02A[1] // 195-24[1] // 802925 // 17202-90040 // 1000-060-003
129-01[1]	Tbo.Nvo.HE351CW Dodge Ram 2500/3500 5.9lts. Motor ISB6 (4043600) (ROT)	H1350101N // H4043600N*	4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 104-42[1] // 4043600 // 185-115[1] // 8C03-200-282	134-02A[1] // 195-279[1] // 4032347 // 1000-020-133
129-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-2074 (0163) Mini Cooper S 1,6 lts Refrigerado (ROT)	5303 970 0163 // K1030137N	5303 970 0118 // 5303 970 0181 // OEM: 0375R4 // OEM: 7595351 // OEM: 7595678 // 102-70[1] // 5303 970 0163 // 208-31[1]	132-16C[1] // 195-59[1] // 5303 710 0527 // 1000-030-175
162-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo BV35-1573 (0014)Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP	5435 970 0014 // 900-00049-000	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 102-72[1] // 5435 970 0014 // 205-49[1] // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540040 // 185-80[1] // 8B35-300-441 // 208-50[1]	195-136[1] // 132-09A[1] // 5435 710 0513 // 1000-030-153
162-02[1]	Turbo Nuevo 717858-0007 GT1749VA Audi A4/ VW Passat	717858-0007 // 900-00032-000	717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // OEM: 038145702GV550 // 101-80[1] // 717858-0007 // 101-80 A[1] // 717858-0007 REM // 185-07[1] // JR-032* // 8G17-300-032 // 188-01[1]	131-01G[1] // 195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 802904 // 703890-0129 // 1000-010-037
162-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo708639-0010 GT1749V R.Laguna-R. Meg.-Volvo S40	708639-0010 // 900-00024-000	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 101-107[1] // 708639-0010 // 101-107 A[1] // 185-11[1] // JR-301* // 8G17-300-301 // 190-02[1] // 708639-0010 SSH // 202-09[1]	195-19[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 703890-0302 // 1000-010-046

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
162-04 F[1]	Turbo Nuevo 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d – Sin válvula electrónica	49135-05671 // 900-00006-000	49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05640 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // OEM: 11654716166 // 49S35-05671 // 109-27[1] // 49135-05671 // 205-111 F[1] // TDTC540184	195-30[1] // 49135-08911 // 1000-050-101
162-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (TRA)	5435 970 0000 // 900-00011-000	102-31[1] // 5435 970 0000 // 182-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO TURBO 54359700000 // 102-31 #[1] // 181-13[1]	112-18[1] // 132-01A[1] // 172-10[1] // 195-06[1] // 5435 710 0500 // 200-00011-500 // 1000-030-013
162-06[1]	Turbo 49131-05210 TD03L4-09GK Fiesta/Focus-Transit (TRA)	49131-05210 // 900-00231-000	49131-05212 // 162-06 F[1] // 49131-05210	179-03B[1] // 195-254[1] // 49131-08600 // 49131-09030 // 49131-08610 // 1000-050-133
162-06 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.49131-05210 TD03L4-09GK Fiesta/Focus-Transit(Ent.ace.10-1,00)(TRA)	49131-05210	49131-05212 // 162-06[1] // 49131-05210 // 900-00231-000	
162-07 F[1]	Tbo.765155-7(s/actuad.)GT2056V Laredo-Cherok.3,2-MB C/CLK/CLS 320(TRA)	900-00271-000 // 765155-0007	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420901480 // 101-134[1] // 765155-0007 // 227-25 F[1] // CP765155-0007 // F-101-03[1] // 227-25[1] // 120-5075	195-121[1] // 743649-0028 // 1000-010-401
162-08[1]	Turbo nuevo K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T (TRA)	900-00122-000 // 5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 102-28[1] // 5303 970 0029 // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1] // 185-04[1] // JR-03** // JR-003* // 8B03-400-003 // 202-13 #[1] // 202-13[1] // 222-01[1] // 181-15[1]	132-13C[1] // 195-40[1] // 5303 710 0511 // 1000-030-004
167-555 2A[1]	Tbo.TSD50480 Car.Adm.A/R.50 s/Reflow Car.Esc.A/R.48-Dm RC 55-Øm RT 52			177-555 2A[1]
170-01A[1]	Turbo Nuevo Serie Dorada CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 17201-30110 // 170-01AF[1] // 17201-0L040 // 208-23[1] // 226-01 F[1] // 105-397[1] // 805335 // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 229-05[1]	180-02A[1] // 195-24[1] // 802925 // 17202-90040 // 1000-060-003



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
170-01AF[1]	Tbo.Nvo.S.D.CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0 TBO.SIN COM.ELECTR.	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-0L042 // 208-23[1] // 17201-0L040 // 105-397[1] // 805335 // 128-04[1] // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 185-47 F[1] // 8T00-300-218 // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1]	180-02A[1] // 195-24[1] // 802925 // 17202-90040 // 1000-060-003
181-01 #[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.C/VÁLV.DESAR.Y RECALIB.17201-54010 CT20 ØmRda.Com.36mm(SF)	17201-54010	17201-54030 // 208-53 F[1] // 17201-54010 // 228-05[1] // 128-01 A[1] // 181-01[1] // 208-53[1]	195-237[1] // 1000-060-116
181-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 17201-54010 CT20 Toy.2.4 (SF)	17201-54010	17201-54030 // 128-01 A[1] // 17201-54010 // 181-01 #[1] // 208-53 F[1] // 228-05[1] // 208-53[1]	195-237[1] // 1000-060-116
181-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 452098-0002 GT1549 Rover 620 -Hon.Civic/Acc.20T2N (SF)	452098-0002 SF	101-42[1] // 452098-0004 // 101-42 A[1] // 452098-0002 REM // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 189-04 F[1] // 452098-0002 // 189-04[1]	OEM: 8971760801 // VA190013 VB810069
181-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VB190013 VICB-RHB52 Isuzu, Motor 4JB1T (SF)	VB190013	OEM: 8971760801 // VA190013	VB810069
181-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo CT20 17201-54060 Toyota Hilux 2.4 (SF)	17201-54060	208-68[1] // 17201-54060	180-04B[1] // 195-101[1] // 17202-54030 // 1000-060-111
181-13[1]	Turbo KP35-1672 (0000) Renault Clio-Kangoo 1.5dCI (SF)	5435 970 0000	102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000	112-18[1] // 132-01A[1] // 172-10[1] // 195-06[1] // 5435 710 0500 // 200-00011-500 // 1000-030-013
181-14[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo K04-2070 (0001) F. Transit (modelo viejo) (SF)	5304 970 0001	102-15[1] // 5304 970 0001 // 102-15 A[1] // 185-03[1] // JR-002* // JR-02** // 8B04-200-002 // 189-02[1]	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
181-15[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T (SF)	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 102-28[1] // 5303 970 0029 // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 162-08[1] // 900-00122-000 // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1] // 185-04[1] // JR-03** // JR-003* // 8B03-400-003 // 202-13[1] // 222-01[1]	132-13C[1] // 195-40[1] // 5303 710 0511 // 1000-030-004
181-16[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo CZ (Øm RC:35,0 mm-Øm RT :41,5mm) (aplic.desc.)(Ver anotaciones)(SF)			

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
181-17[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 726698-0003 GT1852V M.B. Sprinter 311/313/413 CDI 2.2 (SF)	726698-0003	5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // 726698-0001 // 726698-0002 // 101-100[1] // 709836-0004 // 709836-0001 // 101-100 A[1] // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-38** // JR-038* // 8G18-300-038 // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 201-12[1] // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828	131-11G[1] // 172-18[1] // 195-12[1] // 703890-0045 // 703890-0076 // 703890-0044 // 100-00025-500 // 1000-010-114
183-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.Alternat.6505-52-5410 KTR110G P/D155A-5 Mot.SA6D140E-2A (SL)	6505-52-5410	243-13[1] // 6505-52-5410 // 03003-012 // 208-52[1]	6505-51-7810
183-22[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 710060-0001 GT175LS Hyundai Starex H200 H1 2.5 CRDi (SL)	710060-0001	OEM: 28200-4A001 // 205-69 F[1] // 710060-0001 // 243-03[1] // 03002-017	131-29F[1] // 195-63[1] // 433352-0032 // 1000-010-279 // 1000-010-353*
184-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu (3595157-3599109) (SM)	3595157 // 3599109	3596668 // 3598702 // 4035374 // 4036172 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 3595158 // 105-373[1] // 808034 // 205-72 F[1] // 3595157 // 3599109 // 7DTC540031 // 208-60[1]	134-07B[1] // 195-351[1] // 4027250 // 4027883 // 1000-020-186
184-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo APL759 Chevrolet S10 (704090-0001) (SM)	704090-0001	OEM: 79035 // 101-28[1] // 103-22[1] // 170475 // 105-210[1] // 805030-01 // 105-56[1] // 805030 // 107-29[1] // 704090-0001 OFA	115-38[1] // 131-07E[1] // 195-224[1] // 805029-01 // 443854-0176 // 1000-010-367
184-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HT3B VTF Cumm.NTA/855/NTC400(3523415-196800-144000-0)(SM)		3523822 // 3801598 // 4033165 // 3521551 // 3522861 // 3522862 // 3524208 // 3801482 // 3801482RX // 3801597RX // 3801598RX // 805358 // 101-29 A[1] // 144400-0000 // 103-28[1] // 196800 // 107-19[1] // 3523415 // 208-74[1] // ZC-TU-002	134-02D[1] // 803632 // 3811556
184-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo TO4B27 MB CM352A (409300-0016) (SM)	409300-0016	172149 // 409300-0018 // 772149 // OEM: 3440967399 // 101-01[1] // 105-106[1] // 802176 // 105-30[1] // 802054 // 107-30[1] // 409300-0016 OFA // 121-01A[1] // 102-01[1] // 105-01[1] // 802006 // 105-02 A[1] // 105-239[1] // 808176 // 105-33[1] // 802086	131-03A[1] // 195-222[1] // 408105-0207 // 408105-0079 // 1000-010-163* // 1000-010-237B
184-07[1]	Turbo Nuevo 4LF-302 Cat. 3306 (1W1227 - 186514) (SM)	186514	0R5801 // 1W1227 // 310138 // 107-31[1] // 186514 OFA	113-20[1] // 133-10B[1] // 195-261[1] // 178257 // 310128 // 182865 // 1000-070-033
184-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HT3B VO Cummins NT855-Komatsu (144409-0000/3522676) (SM)	3522676 // 144409-0000 // 3522676-VO	3522677 // 3801589 // 101-29[1] // 144409-0000 // 104-28[1] // 3522676 // 107-27[1] // 144409-0000 OFA // 205-80[1] // tdtc540032 // 208-64[1] // ZC-TU-001	134-01D[1] // 803633 // 3811555 // 3521444

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
184-11[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (SM)	3537762	104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 189-05[1] // 3537762 // 104-36[1] // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	134-10B[1] // 195-178[1] // 4027906 // 3591196 // 3538379 // 1000-020-132
184-12[1]	Turbo Nuevo 166381 S2ES083 Caterpillar (SM)	166381	0R6599 // 100-5865 // 314522 // 103-26[1] // 166381 // 103-26 A[1] // 123-01A[1]	133-04A[1] // 178145 // 314523 // 166382
184-15[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 174755-178484 S310C080 Caterpillar C9 (SM)	174755 // 178484	10R2355 // 191-5094 // 248-5246 // 208-75[1] // 174755 // 178484	133-03C[1] // 174129 // 178397
184-20[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 159623 3LM319 Caterpillar 3306 (SM)	159623	0R5809 // 180189 // 310130 // 4N8969 // 6N1571 // 172493 // 806009 // 107-24[1] // 159623 OFA // 4N8969 OFA[1] // 205-42[1] // 159623 // TDTC540010	133-01F[1] // 215-10[1] // 6N1524 // 180119 // 310116 // TDGC540016
184-22[1]	Turbo Nuevo S3 Caterpillar C9 (NO refrigerado) (SM)	171847	10K0368 // 191-5094	
185-01 #[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.49377-03043 TD04 Montero 2.8 Interc.Válvula reparada(SJR)	49377-03043 SJR#	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 205-16[1] // 49377-03043 // TO-TURBO-49377-03043* // TDTC540126 // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01[1] // JR-40** // JR-040	179-04A[1] // 195-25[1] // 49177-08130 // 1000-050-008
185-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49377-03043 TD04 Montero 2.8 Intercooler (SJR)	49377-03043 // JR-40** // JR-040	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 49377-03043 // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01 #[1] // 49377-03043 SJR# // 205-16[1] // TO-TURBO-49377-03043* // TDTC540126 // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532 // 246-04[1] // SL08201	179-04A[1] // 195-25[1] // 49177-08130 // 1000-050-008
185-02[1]	Turbo Nuevo KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4 (SJR)	5435 970 0009 // JR-26** // 8B35-200-026 // JR-026*	5435 970 0001 // 5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 102-27[1] // 5435 970 0009 // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1] // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 202-05[1]	112-20[1] // 132-02A[1] // 172-09[1] // 195-01[1] // 5435 710 0502 // 200-00012-500 // 1000-030-012
185-03[1]	Turbo Nuevo K04-2070 (0001) F. Transit (m. viejo) (SJR)	5304 970 0001 // JR-002* // JR-02** // 8B04-200-002	102-15[1] // 5304 970 0001 // 102-15 A[1] // 189-02[1] // 181-14[1]	132-22C[1] // 195-29[1] // 5304 710 0500 // 1000-030-001
185-04[1]	Turbo nuevo K03-2072 (0029) VW Passat - Audi A4-6 1.8T (SJR)	8B03-400-003 // 5303 970 0029 // JR-03** // JR-003*	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 202-13 #[1] // 5303 970 0029 // 202-13[1] // 102-28[1] // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 162-08[1] // 900-00122-000 // 181-15[1] // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1] // 222-01[1]	132-13C[1] // 195-40[1] // 5303 710 0511 // 1000-030-004

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-05[1]	Turbo Nuevo K03-2075 (0052) Audi A3 - VW Golf-Bora Vs (SJR)	5303 970 0052 // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052	OEM: 06A145704T // OEM: 06A145713D // OEM: 06A145713F // 102-51 Z[1] // 5303 970 0052 // 102-51[1] // 183-06[1] // 5303 970 0052 SL // F-102-01[1]	132-01G[1] // 172-04[1] // 195-33[1] // 5303 710 0516 // 200-00078-500 // 1000-030-003
185-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 454083-0002 GT1544 VW Passat (SJR)	JR-051 // 454083-0002 // JR-51**	454083-0001 // 454172-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 229-04 F[1] // 454083-0002 // 101-34[1] // 183-09[1] // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1]	131-09F[1] // 172-15[1] // 195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 435796-0018 // 100-00096-500 // 1000-010-121* // 1000-010-129
185-07[1]	Turbo Nuevo 717858-0007 GT1749VA Audi A4/ VW Passat (SJR)	717858-0007 // JR-032* // 8G17-300-032	717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // OEM: 038145702GV550 // 188-01[1] // 717858-0007 // 101-80[1] // 101-80 A[1] // 717858-0007 REM // 162-02[1] // 900-00032-000	131-01G[1] // 195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 703890-0129 // 1000-010-037
185-08[1]	Turbo Nuevo 709836-0004 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SJR)	709836-0004 // JR-38** // JR-038* // 8G18-300-038	5303 970 7004 // 709836-0002 // 709836-0003 // 709836-0005 // // // // 726698-0001 // 726698-0002 // 101-100[1] // 709836-0004 // 709836-0001 // 101-100 A[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 201-12[1] // 243-09[1] // 03005-143 // 246-01[1] // SL14828 // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 203-02[1] // 205-29[1]	131-11G[1] // 172-18[1] // 195-12[1] // 703890-0044 // 100-00025-500 // 1000-010-114
185-09[1]	Turbo Nuevo 454231-0008 GT1749V(S2) Audi A4 / VW Passat (SJR)	454231-0008 // 8G17-300-440	454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 454231-0013 // OEM: 028145702R // 101-71[1] // 454231-0008 // 188-02[1]	131-04G[1] // 195-05[1] // 703890-0001 // 802896 // 703890-0130 // 1000-010-043* // 1000-010-056* // 1000-010-056B
185-100[1]	Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (SJR)	5316 970 7111	5316 970 7155 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 184-06[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1] // 223-01[1] // 227-20[1] // CT216-29-155	132-05B[1] // 132-08B[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0012 // 1000-030-118T // 1000-030-118
185-10[1]	Turbo Nuevo 701855-0005 GT1749V Seat Alhambra-VW Sharan 1,9lts. (SJR)	701855-0005 // JR-63* // JR-63** // JR-063	701855-0001 // 701855-0003 // OEM: 028145702P	131-07G[1] // 195-150[1] // 802905 // 433395-0020 // 1000-010-053
185-101[1]	Turbo VA420081 RHF4-AS12 Shibaura N844L- Caterpillar 3024C 2,2L (SJR)	8I04-200-851 // VA420081	VB420081 // VC420081 // 230-12[1] // LYP80205-36-8 // 241-02[1] // OKSA0001	195-123[1] // 1000-040-161 // IHCAS12

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-102[1]	Turbo 727477-0006 GT1849V Nissan X-Trail 2,2 Di (SJR)	8G18-300-368 // 727477-0006	727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 727477-0008 // OEM: 14411-AW40A // 101-135[1] // 727477-0006	131-13G[1] // 195-127[1] // 703890-0091 // 1000-010-192
185-103[1]	Turbo 714788-0001 GT4294 Detroit Serie 60 Motor DDC IV 12,7Lts. (SJR)	8G42-200-328 // 714788-0001	471087-0001 // 702015-0001 // 8G42-200-A81 // OEM: 23518695 // OEM: 23522188 // 105-227[1] // 806220	195-342[1] // 1000-010-518 // 712402-0007
185-104[1]	Turbo K27.2-2964 (6441) M.Benz OM366LA (SJR)	8B27-100-061 // 5327 970 6441	169107 // 169112 // 169145 // 169146 // 169147 // 466646-0041 // 466646-5022 // 466646-5041 // 5327 970 6440 // 5327 988 6440 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6446 // 5327 988 6710 // OEM: 3660967299 // OEM: 3760960899 // 5327 970 6444 // 5327 970 6446 // 5327 970 6710 // 103-39[1] // 1274 970 0067 // 105-09[1] // 802023 // 105-107[1] // 802282-01 // 105-14[1] // 802053 // 105-281[1] // 808282 // 105-37[1] // 806104	195-343[1] // 5327 710 0046 // 1000-030-120 // 5327 710 0058
185-105[1]	Turbo K27-3465 (6502) M.B.OM442LA Euro1 / K27-3465 (6507) Euro2 (SJR)	5327 970 6507 // 5327 970 6502 // 8B27-100-B97	OEM: 0046966399 // 101-77[1] // 466214-0028 // 105-177[1] // 802292-01 // 102-13[1] // 5327 970 6502 // 105-315[1] // 808096 // 105-382[1] // 808169 // 187-01[1] // 5327 970 6507	195-334[1] // 5327 710 0109 // 1000-030-254
185-106[1]	Turbo HE221W Cummins ISDE 4Cil. (2835143) (SJR) Rda.comp. MFS	2835143 // 8C02-200-418	4033347 // 4043978 // 4956031 // 105-406[1] // 805357	114-25[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 195-354[1] // 802910 // 4043587 // 1000-020-149T // 1000-020-149
185-107 F[1]	Tbo.HE221W Duty ISBE4 (4038928/9)(SJR)Vál.dif.y 1,80 presión Rda.MFS	4038929 // 4038928	104-41 Z[1] // 4038928 // 4038929 // 105-404[1] // 805342 // 230-14[1] // LYP80208-36-8 // 104-41[1] // 230-14 F[1]	114-25[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 195-354[1] // 802910 // 4043587 // 1000-020-149T // 1000-020-149
185-108[1]	Turbo 754743-0002 GT25 Ford Ranger 3.0 162cv (SJR)	8G25-200-468 // 754743-0002	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 101-116[1] // 754743-0001 // 101-116 Z[1] // 105-389[1] // 805323 // 182-10[1] // 204-17[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130	131-23F[1] // 195-146[1] // 433289-0238 // 1000-010-373
185-109[1]	Turbo 465044-0051 TO4B59 KOMATSU motor S6D95L (SJR)	465044-0051 // 8G04-100-543	465044-0151 // 465044-0251 // 6207818210	
185-110[1]	Turbo 49179-00451 TD06H-14C-14 CAT E200B Excavator (SJR)	8M06-100-056 // 49179-00451	49179-00450 // 515015	49179-09830
185-11[1]	708639-0010 Turbo Nuevo GT1749V R.Laguna-R.Megane-Volvo S40 (SJR)	708639-0010 // JR-301* // 8G17-300-301	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 190-02[1] // 708639-0010 SSH // 202-09[1] // 708639-0010 // 101-107[1] // 101-107 A[1] // 162-03[1] // 900-00024-000	195-19[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 703890-0302 // 1000-010-046




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-111[1]	Turbo Nuevo 452164-0001 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP (SJR)	452164-0001 // 8G45-100-805	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-157[1] // 803094 // 105-173[1] // 803094-01 // 185-116[1] // 8C05-100-407 // 189-11[1] // 452164-0001	131-05H[1] // 195-184[1] // 434251-0017 // 1000-010-411
185-112[1]	Turbo VI58 VF130047 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1-CT (SJR)	VF130047 // 8I05-200-241	NB150040 // OEM: 8944739540 // OEM: 8944739541 // VA130047 // VD130047 // 108-09[1] // VF130047 // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 183-25 F[1] // 189-35 F[1] // 204-19 F[1] // 205-56 F[1] // TDTC540014	178-01A[1] // 195-140[1] // NE920028 // 1000-040-129
185-113[1]	Turbo 756047-0005 GT1749V Peug.207-307-407/C4-C5 (SJR)	8G17-300-371 // 756047-0005	753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // OEM: 0375K8 // OEM: 0375K9 // OEM: 9682778680 // 101-111[1] // 756047-0005 // 101-111 A[1] // 101-112 A[1] // 753556-0006 // 101-112 AF[1] // OEM: 55218934 // OEM: 55248311 // OEM: 71724485 // OEM: 71724555 // OEM: 71724556 // OEM: 71794951	131-03G[1] // 195-67[1] // 1000-010-189
185-114[1]	Turbo RHF3 VL38 Fiat Grande Punto-Bravo- Alfa Mito T-Jet 1,40Lts.(SJR)	8I03-400-833	OEM: 55218934 // OEM: 55248311 // OEM: 71724485 // OEM: 71724555 // OEM: 71724556 // OEM: 71794951	178-01C[1]
185-115[1]	Turbo HE351CW Dodge Ram 2500/3500 5.9lts. Motor ISB6 (4043600) (SJR)	8C03-200-282 // 4043600	4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // 104-42[1] // 4043600 // 129-01[1] // H4043600N* // H1350101N	134-02A[1] // 195-279[1] // 4032347 // 1000-020-133
185-116[1]	Turbo 3591077 HX55 Volvo TRUCK FH12 /FM12 (SJR)	8C05-100-407 // 3591077	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-157[1] // 803094 // 105-173[1] // 803094-01 // 189-11[1] // 452164-0001 // 185-111[1] // 8G45-100-805	195-235[1] // 1000-020-108 // 4027027
185-117[1]	Turbo K14-2070 (7001) Iveco Daily (SJR)	5314 970 7001 // 8B14-200-A03	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 4841844 // 101-32[1] // 466974-0010 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57[1] // TDTC540047 // 205-57 F[1] // TDTC540015 // 101-19[1] // 466974-0005 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 221-11 F[1] // 7000-001-0229	132-09B[1] // 195-249[1] // 5314 710 0509 // 1000-030-233
185-118[1]	Turbo CIES RHF55 VB440031 Excavadora HITACHI ZX230 Motor 4HK1 (SJR)	VB440031 // 8I05-100-920	OEM: 8973628390 // VA440031 // 205-27[1] // VB440031 // 8973628390* // TDTC540123	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-119[1]	Turbo 795637-0001 GT1546JS Renault Master dCi 125(SJR)	8G15-200-B33 // 795637-0001	OEM: 8201054152 // 101-153[1] // 795637-0001	131-36F[1] // 195-317[1] // 433289-0447 // 1000-010-516
185-120[1]	Turbo K27-3465 (6533) Mercedes Benz Actros V8 – OM502LA (SJR)	8B27-100-A88 // 5327 970 6533	5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // 105-160[1] // 802288 // 105-318[1] // 808288 // 205-105[1] // 5327 970 6533 // TDTC540173 // 227-05[1] // CT29-1A160	132-01E[1] // 195-289[1] // 5327 710 0195 // 1000-030-239
185-12[1]	Turbo Nuevo 753420-0005 GT1544V Citroen C4-C5 /Ford Focus (SJR)	753420-0005 // JR-310* // 8M02-200-886 // 8G15-300-310	OEM: 9663199280 // 740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 202-01[1] // 753420-0005 // 101-105[1] // 750030-0002 // 101-105 A[1] // 750030-0002 POST TEST // 101-110[1] // 101-110 A[1]	131-02G[1] // 195-18[1] // 706287-0990 // 1000-010-108
185-121[1]	Tbo 49373-02003 TD02H2-TVT-21 Ecosport 1,5-Berlingo-Partner-(SJR)	8M02-200-886 // 49373-02003	49373-02002 // 49373-02013 // 49373-52020 // OEM: 0375Q9 // OEM: 9673283680 // OEM: AV6Q6K682BB // 109-32[1] // 49373-02003	179-05B[1] // 195-190[1] // 49373-09001 // 49373-09000 // 1000-050-164
185-122[1]	Turbo 466713-0001 TMF5502 Detroit Diesel Truck 12,7 L (SJR)	466713-0001 // 8G05-100-093	171701 // 466713-0002 // 466713-0003 // OEM: 23515635 // OEM: 23515636 // OEM: 23516431 // 105-293[1] // 806210	195-340[1] // 444964-0002 // 1000-010-527
185-13[1]	Turbo Nuevo 49377-00220 TD04LR PT Cruiser 2,5Lts Motor EDV (SJR)	49377-00220 // JR-545* // 8M04-20M-545	OEM: 04884234AB // OEM: 04884234AC // OEM: 3050195 // 227-18[1] // 49377-00220 // CP404-220 // 208-46[1]	179-16A[1] // 195-39[1] // 49377-09110 // 1000-050-125
185-14[1]	Turbo Nuevo 454064-0001 GT1544 VW-Transporter (SJR)	454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122	OEM: 028145701L // 227-06[1] // 454064-0001 // CT51-514T19 // 101-43[1] // 101-43 A[1] // 183-08[1]	131-06F[1] // 172-16[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 433289-0065 // 100-00063-500 // 1000-010-049 // 1000-010-128 // 435796-0020
185-15[1]	Turbo Nuevo 724930-0008 GT1749V Audi A3 - VW Golf Tdi 2.0 Lts (SJR)	724930-0008 // JR-353* // 8G17-30M-353	724930-0010 // OEM: 903G253014H // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // 101-113[1] // 724930-0008 // 101-113 A[1] // 184-18[1] // 204-01[1]	131-10G[1] // 172-13[1] // 195-23[1] // 802906 // 703890-0123 // 703890-0160 // 100-00035-500 // 1000-010-253
185-16[1]	Turbo Nuevo 454135-0005 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5Lts.VNT2 (SJR)	454135-0005 // JR-306* // 8G20-300-306	454135-0003 // 454135-0004 // 454135-0007 // 454135-0008 // 454135-0010 // OEM: 059145701D // OEM: 059145701K // OEM: 059145701S	195-52[1] // 703891-0117 // 729923-0002 // 1000-010-124 // 703891-0020
185-17[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K04-2075 (0022) Audi TT – Quattro – S3 1,8Lts.	JR-076 // 5304 970 0022	OEM: 06A145704P // 205-109[1] // 5304 970 0022 // TDTC540176 // 227-07[1] // CP236-18J	132-17C[1] // 195-89[1] // 5304 710 0507 // 1000-030-113

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-18[1]	Turbo Nuevo KP39-1873 (0009) VW Transporter TDI(T5) Motor AXB/AXC(SJR)	5439 970 0009 // JR-033* // 8B39-30M-380	5439 970 0020 // OEM: 038253010N // OEM: 038253019J // 201-07[1] // 5439 970 0009	132-03A[1] // 172-01[1] // 195-44[1] // 200-00015-500 // 1000-030-105
185-19[1]	Turbo Nuevo 454135-0009 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5lts. (SJR)	454135-0009 // JR-141* // 8G20-300-141	OEM: 059145702D // 454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // 101-121[1] // 454135-0009 // 204-16[1]	195-54[1] // 434766-0007 // 434766-0015 // 1000-010-104 // 434766-0001
185-20[1]	Turbo Nuevo 701854-0004 GT1749V Audi A4/A6 TDI 1,9lts. (SJR)	701854-0004 // JR-268* // 8G17-300-268	701854-0002 // 701854-0003 // OEM: 028145702N // OEM: 028145702N // OEM: 028145702NX // 205-71[1] // 701854-0004 // TDTC540063	131-04G[1] // 195-05[1] // 703890-0001 // 802896 // 703890-0130 // 1000-010-043* // 1000-010-056* // 1000-010-056B
185-21[1]	Turbo Nuevo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (SJR)	5435 970 0000 // JR-028* // 8B35-200-028	102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 189-15[1] // 201-13[1] // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000	112-18[1] // 132-01A[1] // 172-10[1] // 195-06[1] // 5435 710 0500 // 200-00011-500 // 1000-030-013
185-22[1]	Turbo Nuevo K27-3262 (6206) Mercedes Benz OM422A - OM422LA (SJR)	5327 970 6206 // jr-011* // 8B27-100-011	313163 // OEM: 0030965399 // OEM: 0030965499 // OEM: 0030965599 // FC14772000 // 105-75[1] // 805096 // 125-14[1] // 5327 970 6206 // 1KA0052 // 105-315[1] // 808096 // 105-382[1] // 808169	195-166[1] // 313454 // 1000-030-011 // 5327 710 0073
185-23[1]	Tbo.Nvo.CT10 17201-30030 Hilux-Land Cruiser 2,5Lts D2KD-FTV(SJR)	17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691	17201-30120 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 128-03[1] // 17201-0L030 // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 185-82 F[1] // 8T10-200-B25 // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	180-01A[1] // 195-43[1] // 17202-0L030 // 1000-060-120
185-24[1]	Tbo.Nvo.GT1749S 715924-0003 Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5(SJR)	715924-0003 // JR-379* // 8G17-200-379	715924-0001 // OEM: 28200-42610 // 101-128[1] // 715924-0003 // 201-11[1] // 224-01[1]	131-25F[1] // 195-82[1] // 433352-0031 // 1000-010-019
185-25[1]	Turbo Nuevo 700830-0001 Garrett GT1544 R. Megane (SJR)	700830-0001 // JR-055* // 8G15-200-055	700830-0003 // 717345-0002 // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 202-04[1]	131-06F[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 172-16[1] // 433289-0065 // 1000-010-049 // 1000-010-128 // 435796-0020 // 100-00063-500

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-26[1]	Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 (SJR)	49135-02110 // JR-231* // 8M35-100-231 // 8M35-200-231*	49135-04021 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-16[1] // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 187-04[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 227-15[1] // CP735-250 // 227-15 F[1]	195-27[1] // 179-12A[1] // 49135-08020 // 1000-050-117 // 49135-08025
185-27[1]	Turbo Nuevo 454061-0010 GT1752H Renault Master (SJR)	454061-0010 // JR-152* // 8G17-200-152	725305-0005 // 725305-0002 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 109-21[1] // 187-08[1] // 205-90[1] // 454061-0010 // TDTC540088 // 227-13[1] // CP117-210 // 101-70[1] // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1]	131-21F[1] // 195-134[1] // 433289-0049 // 1000-010-161
185-28[1]	Turbo Nuevo 49135-04121 TF035HM Hyundai Motor 4D56T1 (SJR)	49135-04121 // JR-044* // 8M35-200-044	OEM: 28200-4A201 // 107-34 #[1] // 49135-04121 OFA# // 107-34[1] // 49135-04121 // 205-35[1] // TDTC540064	179-12A[1] // 195-27[1] // 49135-08025 // 49135-08020 // 1000-050-117
185-29[1]	Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts Dci (SJR)	5303 970 0055 // JR-322* // // 8B03-200-322	227-22[1] // 5303 970 0055 // CP203-C055 // 102-49[1] // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1] // 105-359[1] // 805302 // 201-10[1] // 204-15[1]	132-04C[1] // 195-90[1] // 172-12[1] // 5303 710 0517 // 1000-030-103 // 200-00123-500
185-30[1]	Turbo Nuevo 70000174636 K16 VW 13.180/15.180/16.180 MWM 4.12 TCE (SJR)	70000174636 // JR-331* // 8B16-200-331	5316 970 7166 // // 80000174636 // OEM: 9.0529.20.1.0099 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // 105-334[1] // 802711-01 // 105-216[1] // 805300 // 185-79[1] // 70000174636 // 8B16-200-331T	132-05B[1] // 132-08B[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0012 // 1000-030-118T // 1000-030-118
185-31[1]	Turbo Nuevo 49173-02622 TD025 Hyundai Accent 1.5 CRDI (SJR)	49173-02622 // JR-542* // 8M02-200-542	49173-02610 // 49173-02612 // 49173-02620 // OEM: 2823127500 // OEM: 28231-27500 // 107-40[1] // 49173-02622	195-139[1] // 49173-08805 // 1000-050-135
185-32[1]	Turbo Nuevo K03-2272 (0005) Audi A4T 1.8 (SJR)	5303 970 0005 // JR-004* // // 8B03-400-004	OEM: 058145703C // OEM: 058145703E // OEM: 058145703H // OEM: 058145703L // 102-19[1] // 5303 970 0005	132-08C[1] // 195-149[1] // 5303 710 0502 // 1000-030-005
185-33[1]	Turbo Nuevo 724652-0001 GT2256V Ranger LTD 79517 2.8 (SJR)	724652-0001 // 8G20-300-612* // 8G22-300-612	724652-0007 // OEM: AR79517 // TC0570443 // 101-63[1] // 724652-0001 // 105-378[1] // 805320	131-05G[1] // 195-35[1] // 703891-0044 // 1000-010-337
185-34[1]	Turbo Nuevo 17201-67010 CT12B Toyota Hilux 3.0 TD4 (SJR)	17201-67010 // JR-208* // 8T00-200-208* // 8T12-200-208	TC0630463 // 128-02 A[1] // 17201-67010 // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 187-03[1] // 202-11[1] // 105-390[1] // 805321 // 187-03 R[1]	195-162[1] // 180-05A[1] // 17202-67010 // 17202-67040 // 1000-060-103


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-35[1]	Tbo.Nvo.49173-07508 TD025S2 Citroen vs.Peug.vs 1.6-75HP(SJR)	49173-07508 // 8M02-200-527	49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07518 // 49173-07522 // OEM: 0375J0 // OEM: 0375K5 // OEM: 0375N5 // OEM: 0375Q4 // OEM: 0375Q5 // 109-25[1] // 49173-07508 // 204-14[1] // 227-11[1] // CP9-7A160	179-02B[1] // 195-61[1] // 172-14[1] // 49173-08782 // 49173-08783 // 49173-08781 // 1000-050-127 // 300-00008-500
185-36[1]	Turbo Nuevo 713672-0002 GT1749V Audi A3 – VW Golf / Bettle (SJR)	713672-0002 // 8G17-30M-330 // JR-330*	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // 101-62[1] // 713672-0002 // 102-62[1] // 5439 970 0017 // 102-62 Z[1] // 184-19[1] // 189-24[1] // 189-29[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 208-19[1]	131-07G[1] // 195-150[1] // 802905 // 433395-0020 // 1000-010-053
185-37[1]	Turbo Nuevo 703245-0001 GT1549S Renault Laguna (SJR)	8G15-200-043 // 703245-0001	5303 970 0048 // 703245-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 751768-0004 // 101-103[1] // 751768-0003 // 101-58[1] // 703245-0001 // 201-01[1] // 208-13[1]	111-39[1] // 131-40F[1] // 195-200[1] // 433289-0143 // 1000-010-008
185-38[1]	Turbo Nuevo 706499-0002 / 802419-5006 GT1544Z Ford Focus (SJR)	706499-0002 // 802419-5006 // 8G15-20M-334	706499-0001 // 706499-0004 // OEM: XS4Q6K682DC // 101-66[1] // 802419-5006 // 706499-0002 // 101-66 Z[1] // 802419-0006 // 204-06[1]	131-30F[1] // 195-95[1] // 172-17[1] // 702315-0012 // 702315-0078 // 702315-0024 // 1000-010-111 // 100-00208-500
185-39[1]	Turbo Nuevo 708257-0001 GT20 Sprinter 312D (SJR)	8G20-200-447 // 708257-0001	OEM: 70950 // TC0570052 // 101-49[1] // 708257-0001 // 105-224[1] // 805122-01 // 105-88[1] // 805122	111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 195-226[1] // 451298-0010 // 1000-010-366
185-40[1]	Turbo Nuevo BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI Caddy TDI (SJR)	5439 970 0022 // 8B39-30M-037 // JR-037*	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 204-10[1] // 204-20[1] // 208-15[1] // 221-01[1] // 205-85[1] // TDTC540061	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107
185-41[1]	Turbo Nuevo 49135-03130 TF035 Montero 2.8 (SJR)	49135-03130 // 8M35-200-128	109-12[1] // 49135-03130 // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 186-03[1] // 205-12[1] // TDTC540137 // 208-17[1] // ZC-TU-010 // 105-375[1] // 805296	195-16[1] // 179-17A[1] // 1000-050-002* // 1000-050-002B // 49135-08000
185-42[1]	Tbo.Nvo.767720-0004 GTA2056V Nissan Navara Mot.YD25DD Ti 2.50Lts.(SJR)	767720-0004 // 8G20-300-672	767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // OEM: 14411-EB70A // OEM: 14411-EB70B // OEM: 14411-EB70C // OEM: 14411-EB70D // 208-24[1] // 767720-0004 // 208-24 R[1]	131-03L[1] // 195-88[1] // 1000-010-344
185-43[1]	Turbo Nvo.49173-02401(28231-27000)TD025M-09T Hyu.Santa Fe 2.0Lts(SJR)	8M02-200-519 // 49173-02401	49173-02300 // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // OEM: 28230-27000 // OEM: 28231-27000 // 109-24[1] // 49173-02401 // 204-12[1] // 227-10[1] // CP16-6204	179-04B[1] // 195-142[1] // 49173-08401 // 1000-050-103




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-44[1]	Turbo Nuevo VC420037 VIDA RHF4 Chevrolet LUV 2.5 Lts. (SJR)	VC420037 // 8I04-200-980	108-10[1] // VD420018 // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 205-32[1] // TDTC540145 // 227-14[1] // CP518-25F // 228-02[1]	178-02B[1] // 195-212[1] // VAX40019 // 1000-040-169
185-45[1]	Turbo Nuevo 750431-0012 GT1749V BMW 320d (=717478-0001) (SJR)	750431-0012 // 8G17-300-303	717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 101-114[1] // 750431-0012 // 202-03[1] // 202-03-B[1] // 209-01[1]	195-22[1] // 1000-010-044 // 703890-0136
185-46[1]	Turbo Nuevo 49177-01510 / 49177-01511 TD04 MONTERO 2.5Lts. (SJR)	49177-01511 // 49177-01510 // 8M04-100-232	49177-01500 // 49177-01501 // OEM: MD094740 // OEM: MD168054	179-05A[1] // 195-42[1] // 49177-08020 // 1000-050-118
185-47 F[1]	Tbo.Nvo.CT16V 17201-0L040 Hilux SRV/SR 3.0 (SJR) TBO. SIN COM.ELECTR.	17201-0L040 // 8T00-300-218	17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L042 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 229-05[1] // 105-397[1] // 805335	180-02A[1] // 195-24[1] // 802925 // 17202-90040 // 1000-060-003
185-48[1]	Turbo Nuevo 454232-0009 GT1749V Audi A3 - VW Golf/Bettle (SJR)	454232-0009 // 8G15-30M-304	454232-0001 // 454232-0003 // 454232-0004 // 768329-0003 // OEM: 038253019A // 101-120[1] // 768329-0001 // 101-75[1] // 454232-0005 // 101-75 A[1] // 454232-0005 REM	131-07G[1] // 195-150[1] // 802905 // 433395-0020 // 1000-010-053
185-49[1]	Turbo Nuevo 700447-0008 VNT15 BMW 520D (SJR)	700447-0008 // 8G15-300-149	700447-0001 // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // 101-73[1] // 700447-0008 // 208-57[1] // 228-03[1]	195-137[1] // 706287-0001 // 1000-010-159
185-50[1]	Turbo H1C 3526739 Cummins 6BT (SJR)	3526739 // 8C01-100-429	3528772 // 104-34[1] // 3526739	134-01C[1] // 195-241[1] // 3523317 // 1000-020-126F
185-51[1]	Turbo 720855-0006 GT1749MV Audi A3 - Golf - Bora 1,9 Tdi (SJR)	720855-0006 // 8G17-30M-206	712078-0001 // 716216-0001 // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // OEM: 038253016F // OEM: 038253016FV // OEM: 038253016FX // OEM: 038253016Q // OEM: 038253016QV // OEM: 038253016QX // OEM: 038253019F	131-10G[1] // 172-13[1] // 195-23[1] // 703890-0123 // 802906 // 703890-0160 // 100-00035-500 // 1000-010-253
185-52[1]	Turbo Nuevo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. (SJR)	49135-02652 // 8M35-300-526	49135-02682 // 109-22[1] // 49135-02652 // 187-10 #[1] // 808081 // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 208-18[1] // F-109-01[1] // 105-387[1] // 805340	179-02A[1] // 195-108[1] // 451298-0024 // 803604 // 49135-08800 // 49135-08801 // 1000-050-109

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-53[1]	Turbo Nvo.758219-0003 GT1749V Audi A4-Audi A6-Passat 2,0TDI 140HP(SJR)	758219-0003 // 8G17-300-972	758219-0002 // 758219-0004 // OEM: 03G145702F // OEM: 03G145702FV // OEM: 03G145702FX // OEM: 03G145702K // 189-22[1] // 758219-0003	131-01G[1] // 195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 802904 // 703890-0129 // 1000-010-037
185-54[1]	Turbo nuevo 802418-0001 GT1749V Ford Focus TDCi (SJR)	802418-0001 // 8G17-30M-992	713517-0008 // OEM: 1SQ6K682AL // 713517-0003 // 713517-0004 // 713517-0005 // 713517-0006 // 713517-0007 // 713517-0009 // 713517-0010 // 713517-0011 // 713517-0012 // 713517-0015 // 101-104[1] // 713517-0018	131-14G[1] // 195-156[1] // 433395-0046 // 1000-010-102
185-55[1]	Turbo Nuevo 721021-1 GT1749V A3-Bora/Golf 1,9TDI 150HP (SJR)	721021-0001 // 8G17-30M-386	721021-0002 // 721021-0003 // 721021-0004 // 721021-0005 // 721021-0006 // OEM: 038253016G // OEM: 038253016GV // OEM: 038253016GX // OEM: 038253016R // 228-04[1] // 721021-0001	195-236[1] // 703890-0013 // 703890-0128 // 703890-0137 // 1000-010-271
185-56[1]	Turbo 753392-0018 GT2260V BMX X5 3,0 - M57TU Euro 3 (SJR)	753392-0018 // 8G22-300-258	742417-0001 // 753392-0001 // 753392-0003 // 753392-0006 // 753392-0009 // 753392-0015 // 753392-0019 // OEM: 11657791044 // OEM: 11657791046 // OEM: 7791044M09 // OEM: 7791045M09 // OEM: 7791046M09	195-74[1] // 1102022906 // 1000-010-328
185-57[1]	Turbo 454207-0001 GT2538C M. Benz Sprinter OM602 (SJR)	454207-0001 // 8G25-200-039	454111-0001 // 454184-0001 // OEM: 6020900880 // OEM: 6020960199 // OEM: 6020960699 // OEM: 6020960899	195-02[1] // 443854-0150 // 1000-010-010 // 443854-0156
185-58[1]	Turbo 740611-0002 GT1544V Hyundai-Kia Motor U1.5L Euro4 (SJR)	740611-0002 // 8G15-300-444	740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // 782403-0001 // OEM: 28201-2A400 // 101-127[1] // 740611-0002	195-194[1] // 131-22G[1] // 1000-010-265
185-59[1]	Turbo 708366-0005 GT1749V Land Rover Freelander 2.0 Lts. (SJR)	708366-0005 // 8G17-300-265	708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 708366-0006 // 708366-0007 // OEM: 7781450B // OEM: 7781450C03 // OEM: 77814759 // OEM: 7781475C03 // OEM: 77814769 // OEM: 7781476C03 // OEM: LR006108 // OEM: LR008839 // OEM: STC4546 // OEM: STC4547 // 101-109[1] // 708366-0005	195-240[1] // 131-16G[1] // 706287-0002 // 1000-010-332
185-60[1]	Turbo 712766-0002 GT1749V Fiat JTD 1,9 - Alfa Romeo JTD 1,9 (SJR)	712766-0002 // 8G17-300-305	712766-0001 // OEM: 46779032 // OEM: 46786078 // OEM: 55191596 // 101-129[1] // 712766-0002 // 101-129 Z[1]	195-51[1] // 1000-010-103 // 703890-0033
185-61[1]	Turbo 706978-0001 GT1540S Peugeot 806 - Citroen Vs. (SJR)	8G15-200-172 // 706978-0001	OEM: 71723507 // OEM: 9634521180 // OEM: 9634584280 // 101-72[1]	131-15F[1] // 172-02[1] // 195-64[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 433289-0099 // 100-00066-500 // 1000-010-130

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-62[1]	Turbo 725364-0021 GT2260V BMW 730/530D 2,9Lts. (SJR)	8G22-300-101 // 725364-0021	725364-0004 // 725364-0005 // 725364-0006 // 725364-0007 // 725364-0009 // 725364-0012 // 725364-0015 // 725364-0018 // 725364-0022 // OEM: 7789083E // OEM: 7789083H // OEM: 7789083J // OEM: 7789083L09 // F-101-05[1] // 725364-0021	195-258[1] // 4102022910 // 1000-010-136
185-63[1]	Turbo BV39-1867 (0027) Renault Megane 1,5 dCi (SJR)	5439 970 0027 // 8B39-300-085	5439 970 0002 // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 102-55[1] // 5439 970 0027 // 102-55 A[1] // 5439 970 0027 REM // 208-33[1]	132-04A[1] // 172-19[1] // 195-31[1] // 5439 710 0512 // 200-00018-500 // 1000-030-138
185-64[1]	Tbo.KP35-1672 (0033) Renault Clio-Kangoo 1.5 dCi Motor K9K EURO4 (SJR)	8B35-200-262 // 5435 970 0033	5435 970 0011 // OEM: 8200882916 // 208-51[1] // 5435 970 0033	195-115[1] // 1000-030-162 // 5435 710 0506
185-65[1]	Turbo Nuevo 733952-0001 GT1752S Kia Sorento CRDi (SJR)	733952-0001 // 8G17-200-432	OEM: 28200-4A101 // 101-86[1] // 733952-0001 // 187-12 #[1] // 187-12[1] // 205-60[1] // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007 // 208-65[1]	131-29F[1] // 195-63[1] // 433352-0032 // 1000-010-279 // 1000-010-353*
185-66[1]	Turbo nuevo 49173-06500 / 49173-06501 TD025M Corsa / Astra 1.7 (SJR)	49173-06501 // 49173-06500 // 8M02-200-340	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 204-02[1] // 205-59[1] // TDTC540025 // 205-59 F[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033 // 208-56[1]	172-08[1] // 179-01B[1] // 195-21[1] // 49173-08701 // 49173-08700 // 300-00191-500 // 1000-050-102
185-67[1]	Turbo VF40A132 VV14 RHF4 M.Benz Sprinter – Viano – Vito OM646 (SJR)	VF40A132 // 8I14-200-359* // 8I04-200-359* // 8I04-300-359	OEM: 6160960199 // OEM: 6390900880 // OEM: 6460960199 // OEM: 6460960699	195-269[1] // 1000-040-111 // VBX40084D
185-68 F[1]	Turbo Nuevo 49177-01502 / 49177-01503 TD04 L200 (Øm RC: 34.7) (SJR)	8M04-100-201 // 49177-01502 // 49177-01503	105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 187-15[1] // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	1000-050-144
185-69[1]	Turbo TD03L4-09GK Ford Transit 2,4 (49131-05402) (SJR)	8M03-200-585 // 49131-05402	49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 205-54[1] // 49131-05402 // TDTC540132 // TO-TURBO-49131-05402* // 208-67[1]	179-03B[1] // 195-254[1] // 49131-08600 // 49131-09030 // 49131-08610 // 1000-050-133

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-70[1]	Turbo Nuevo 706977-0001 GT1546S - Peug. 206HDI - Citroen C5-Vs. (SJR)	706977-0002 // 8G15-200-116	706977-0003 // 101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 102-41[1] // 5303 970 0009 // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080 // 208-02[1]	131-15F[1] // 172-02[1] // 195-64[1] // 433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 433289-0099 // 100-00066-500 // 1000-010-130
185-71[1]	Tbo.Nvo.49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts. (SJR)	49189-02914 // 8M04-200-423	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306* // 805306-01 // 109-33[1] // 49189-02914 // 205-76[1] // TDTC540029 // 208-55[1] // 228-01[1]	195-208[1] // 1000-050-151 // 49189-09160
185-72[1]	Turbo Nuevo 711736-0003 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil. (SJR)	8G25-200-A66 // 711736-0003	OEM: 2674A202	131-02F[1] // 195-187[1] // 433289-0185 // 1000-010-381
185-73[1]	Turbo nuevo 49135-06015 TF035HM-12T4 Ford Transit 2,4Lts. (SJR)	49135-06015 // 8M35-20M-025	49135-06010 // 49135-06017 // OEM: 3C1Q6K682EA // OEM: 3C1Q6K682FB	195-07[1] // 49135-08205 // 49135-08200 // 1000-050-006
185-74[1]	Turbo Nuevo KKK BV39-1867 (0030) Renault Megane 1,5 dci (SJR)	5439 970 0030 // 8B39-300-373	5439 970 0070 // OEM: 8200405203 // OEM: 8200507856 // OEM: 8200578381 // 102-56 A[1] // 5439 970 0030 // 205-19[1] // TDTC540139 // 208-25[1]	195-37[1] // 1000-030-139
185-75[1]	Turbo 757886-0003 GTB1649V Kia Sportage-Hyu.Tucson 2,0Lt 140HP (SJR)	757886-0003 // 8G16-300-389	757886-0008 // OEM: 28231-27400	195-84[1] // 1000-010-268
185-76[1]	Turbo nuevo BV43-2074 (0122) Hyundai Motor A-engine Euro 4 (SJR)	5303 970 0122 // 8B43-300-641	5303 970 0144 // OEM: 28200-4A470 // 205-31[1] // 5303 970 0122 // TO-TURBO-53039700122* // TDTC540129 // 102-65[1]	195-87[1] // 5303 710 0555 // 1000-030-191
185-77[1]	Turbo Nuevo 49135-07310 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts CRDi (SJR)	49135-07310 // 8M35-300-743	49135-07100 // 49135-07300 // 49135-07301 // 49135-07311 // OEM: 28231-27801 // 109-30[1] // 49135-07302 // 109-35[1] // 49135-07312	195-119[1] // 49135-09021 // 49135-09022 // 1000-050-153
185-78[1]	Tbo.K03-2074 (0116) Daily-Ducato 2,3TD Motor F1A E4 Multijet (SJR)	5303 970 0116 // 8B03-200-475	49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05134 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // 5303 970 0250 // OEM: 504070186 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // 109-29[1] // 49135-05131 // 208-32[1] // 5303 970 0116 // 205-93[1] // TDTC540101 // TDTC5400101* // 230-09[1] // LYP80157-12-6	132-05C[1] // 195-85[1] // 5303 710 0531 // 1000-030-181

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-79[1]	Turbo 70000174636 K16 VW 13.180/15.180/16.180 MWM 4.12 TCE(SJR) RC MFS	70000174636 // 8B16-200-331T	5316 970 7166 // 80000174636 // OEM: 9.0529.20.1.0099 // OEM: 9.0529.20.1.0132 // 105-216[1] // 805300 // 185-30[1] // 70000174636 // JR-331* // 8B16-200-331 // 105-334[1] // 802711-01	132-05B[1] // 132-08B[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0012 // 1000-030-118T // 1000-030-118
185-80[1]	Tbo.Nvo.BV35-1573 (0014)Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP (SJR)	5435 970 0014 // 8B35-300-441	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 102-72[1] // 5435 970 0014 // 162-01[1] // 900-00049-000 // 205-49[1] // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540046 // 208-50[1]	132-09A[1] // 195-136[1] // 5435 710 0513 // 1000-030-153
185-81[1]	Turbo Nuevo 700716-0009 GT2556S Isuzu (NQR Series) (SJR)	8G25-200-184 // 700716-0009	700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8972089663 // OEM: 898000310 // 189-23[1] // 700716-0014 // 207-01[1] // 700716-0009 // 105-394[1] // 805346 // 205-04[1] // 208-70[1] // 700716-0003	111-70[1] // 195-204[1] // 431876-0148 // 431876-0109 // 1000-010-202
185-82 F[1]	Turbo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (Válvula diferente) (SJR)	17201-0L030 // 8T10-200-B25	17201-30120 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 128-03[1] // 17201-0L030 // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // 208-27[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691	180-01A[1] // 195-43[1] // 802907-01 // 17202-0L030 // 1000-060-120
185-83[1]	Turbo nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SJR)	VA420014 // 8I05-200-240	107-33[1] // VA420014 OFA // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 187-07[1] // VA420014 // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1] // 202-06[1] // 189-07[1]	178-01B[1] // 195-170[1] // VBX40011 // 1000-040-127
185-84[1]	Turbo K16-2471 (7119) OM904LA Euro III Rda. Comp. MFS (SJR)	5316 970 7119 // 8B16-200-378	5316 970 7126 // 5316 970 7138 // 5316 970 7198 // 105-151[1] // 802403-02** // 802943	132-05B[1] // 132-08B[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0527 // 5316 710 0529 // 5316 710 0012 // 1000-030-118T // 1000-030-118
185-85[1]	Turbo KP35-1570 (0018) Fiat Motor 1,25 S/JTD 70HP (SJR)	5435 970 0018 // 8B35-200-B15	OEM: 55202637 // OEM: 93191833 // 102-60[1] // 5435 970 0018	132-12A[1] // 5435 710 0505 // 1000-030-021 // 5435 710 0503
185-86[1]	Turbo HX35W (3802881) Cummins 6BTAA (SJR)	8C03-200-A87 // 3802881	3539009 // 3592202 // 3538881 // 3538882 // 3594634 // 3594635 // 3597911 // 3597912 // 105-408[1] // 805595 // 105-109[1] // 802295-01 // 105-279[1] // 808295-01	134-06B[1] // 195-160[1] // 3538421 // 4027212 // 1000-020-123
185-87[1]	Turbo Nuevo 452174-0001 GT4288 Volvo FL10 Motor D10A (SJR)	452174-0001 // 8G42-100-898	4031414 // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // 105-50[1] // 803033 // 187-25[1] // 452174-0001	131-06H[1] // 434251-0014



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-88[1]	Turbo 49135-02921 TF035HL-14GK2-6.0 Montero 3,2 (SJR)	8M35-200-421 // 49135-02921	49135-02912 // OEM: 1515A041 // OEM: 1515A123 // 49135-02910 // 49135-02920	179-09A[1] // 195-252[1] // 49135-08512 // 49135-08510 // 49135-08511 // 1000-050-155
185-89[1]	Turbo TD03L-09GK-33 Ford Transit VI 2,2 (49131-05312) (SJR)	49131-05312 // 8M03-200-552	49131-05310 // 49131-05313 // OEM: 1449556 // OEM: 1567327 // OEM: 6C1Q6K682CD // OEM: 6C1Q6K682CE	179-03B[1] // 195-254[1] // 49131-08600 // 49131-09030 // 49131-08610 // 1000-050-133
185-90[1]	Turbo Nuevo 714467-0014 GT1749V Ford Mondeo 2,0Lts. TDCi (SJR)	714467-0014 // 8G17-30M-357	714467-0002 // 714467-0003 // 714467-0004 // 714467-0005 // 714467-0007 // 714467-0008 // 714467-0010 // 714467-0012 // 714467-0013 // 714467-0015 // OEM: 1435150 // OEM: 2S7Q6K682AC // OEM: 2S7Q6K682AD // OEM: 2S7Q6K682AE // OEM: 2S7Q6K682AF // OEM: 2S7Q6K682AG // OEM: 3S7Q6K682AD // 101-142[1] // 714467-0014	195-299[1] // 433395-0025 // 433395-0030 // 1000-010-188
185-91[1]	Tbo.KP35-1672 (0029) Renault Clio-Kangoo 1.5 dCi Motor K9K EURO4 (SJR)	5435 970 0029 // 8B35-200-A85	5435 970 0012 // OEM: 8200860233 // OEM: 8200889694	195-115[1] // 1000-030-162 // 5435 710 0506
185-92[1]	Turbo Nuevo 454231-0007 GT1749V(S2) Audi A4 / VW Passat (SJR)	454231-0007 // 8G15-300-333 // JR-333*	454231-0001 // 454231-0003 // 454231-0004 // 454231-0005 // 454231-0012 // OEM: 028145702H	195-09[1] // 433395-0010 // 802894 // 433395-0019 // 1000-010-056 // 1000-010-038*
185-93[1]	Turbo Nuevo K03-2076 (0081) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8 (SJR)	5303 970 0081 // 8B03-200-066	5303 970 0054 // OEM: 500364493 // 102-59[1] // 5303 970 0081 // 102-59 Z[1] // 109-41[1] // 49377-07052 // 227-02[1] // CP922A28A	132-02C[1] // 195-38[1] // 5303 710 0522 // 1000-030-109
185-94[1]	Turbo VN4 VA420125-VB420119 RHF4H Nissan Cab -NP300 YD25DDTI 2,50SJR)	VA420125 // VB420119 // 8I04-200-A04	OEM: 14411-MB40B // OEM: 14411-MB40C // OEM: 14411-VM01A // 108-24[1] // VB420119 // VA420125 // 230-13[1] // LYP80205-18-6	178-05B[1] // 195-273[1] // 1000-040-170
185-95[1]	Turbo 465819-0003 APL709 VW Varios-Motor MWM 4,10 TCA intercooler(SJR)	465819-0003 // 8G30-200-702	465819-0001 // 465819-0002 // 5316 970 7185 // OEM: 905292010063 // TC0130030 // 101-159[1] // 465819-0003 // 105-226[1] // 802180-03 // 105-326[1] // 808280 // 105-60[1] // 802180-01	115-127[1] // 131-16C[1] // 195-91[1] // 802751 // 409172-0131 // 1000-010-370
185-96[1]	Turbo 708337-0001 GT1749S Hyundai Camion Mighty (SJR)	708337-0001 // 8G17-200-100	708337-0002 // 708337-0004 // OEM: 28230-41720 // OEM: 28230-41730 // 101-84[1] // 708337-0001	195-14[1] // 433352-0018 // 1000-010-022
185-97[1]	Turbo 466856-0003 TB0227 Fiat Palio (SJR)	8G02-200-325 // 466856-0003	466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // OEM: 46424102 // 101-30[1] // 466856-0003 // 101-30 A[1] // 105-147[1] // 805227-01 // 121-01E[1]	115-52[1] // 131-04E[1] // 172-21[1] // 195-104[1] // 443854-0009 // 443854-0010 // 805097-01 // 443854-0119 // 100-00217-500 // 1000-010-368
185-98[1]	Turbo CT16 17201-30141 HMLUX 2.5 D4D (SJR)	17201-30141 // 8T10-200-690	17201-0L080 // 17201-30140	180-03A[1] // 195-109[1] // 1000-060-121

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
185-99[1]	Turbo 49179-02230 TD06H-16M Caterpillar 320B (SJR)	8M06-100-235 // 49179-02230	205-6741 // 316375 // 49179-02240 // 49179-02260 // 517952 // 49179-02220 // 205-96[1] // TDTC540104 // 229-03[1] // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 187-29[1] // 226-03[1]	179-01C[1] // 195-55[1] // 517589 // 49179-08600 // 1000-050-142
186-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 17201-30080 Land Crusier 2KD-FTV 2,5lts. (SH)	17201-30080	8T10-200-704 // 205-67[1] // 17201-30080 // TDTC540053	180-04A[1] // 1000-060-127
187-01[1]	Turbo Nuevo K27-3465(6502) M.B.OM442LA-Euro1/K27-3465(6507)Euro2 (SJP)	5327 970 6502 // 5327 970 6507	OEM: 0040966399 // 101-77[1] // 466214-0028 // 105-177[1] // 802292-01 // 105-315[1] // 808096 // 185-105[1] // 5327 970 6507 // 5327 970 6502 // 8B27-100-B97 // 102-13[1] // // 105-382[1] // 808169	195-334[1] // 5327 710 0109 // 1000-030-254
187-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 2.8 Lts. 35.10 (SJP)	49135-05010	49135-05050 // // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 105-196[1] // 805159 // 229-01[1] // 49135-05010 // 49135-05010M // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 109-04[1] // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 208-73[1] // 230-02[1] // LYP80145-22-68	172-22[1] // 179-11A[1] // 195-26[1] // 49135-08100 // 300-00244-500 // 49135-08400 // 1000-050-116
187-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 17201-67010 CT12B Toyota Hilux 3.0 TD4 (SJP)	17201-67010	TC0630463 // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 202-11[1] // 17201-67010 // 105-390[1] // 805321 // 128-02 A[1] // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 185-34[1] // JR-208* // 8T00-200-208* // 8T12-200-208 // 187-03 R[1]	180-05A[1] // 195-162[1] // 17202-67010 // 17202-67040 // 1000-060-103
187-03 R[1]	Turbo 17201-67010 CT12B Toyota Hilux 3.0 TD4 (REMAN) (SJP)	17201-67010	TC0630463 // 128-02 A[1] // 17201-67010 // 181-02[1] // 17201-67010 SF // 183-11[1] // 17201-67010 SL // 185-34[1] // JR-208* // 8T00-200-208* // 8T12-200-208 // 187-03[1] // 202-11[1] // 105-390[1] // 805321	195-162[1] // 180-05A[1] // 17202-67010 // 17202-67040 // 1000-060-103
187-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49177-02513 TD04 MHI Montero-Galloper (SJP)	49177-02513	49177-02512 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // JR-231* // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 189-25[1] // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1]	179-10A[1] // 195-245[1] // 49377-08510 // 1000-050-173
187-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 471037-0002 GT1749S HYU Mighty 2.5T - Chorus Bus H350 (SJP)	471037-0002	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 105-169[1] // 805214-01 // 183-27[1] // 471037-0002 // 101-94[1] // 205-89[1] // TDTC540085	131-17F[1] // 195-103[1] // 433352-0019 // 1000-010-023

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K14 (80000174640) Chev.S10-Blazer-MWM 4,07TCE-2.8TDI (SJP)	80000174640	OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // 70000174640 // 101-148[1] // 767094-0002 // 102-44[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035* // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	132-03B[1] // 195-111[1] // 1000-030-214
187-07[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SJP)	VA420014	107-33[1] // VA420014 OFA // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 189-07[1] // VA420014 // 202-06[1] // 108-06[1] // VG420014 // 125-09[1] // VA420014 SQ // 185-83[1] // 805-200-240 // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1]	178-01B[1] // 195-170[1] // VBX40011 // 1000-040-127
187-08[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo TF035 Renault Master (SJP)		725305-0002 // 725305-0005 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 101-70[1] // 454061-0010 // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 109-21[1] // 185-27[1] // JR-152* // 8G17-200-152 // 208-90[1] // TDTC540088 // 227-13[1] // CP117-210	172-22[1] // 179-11A[1] // 195-26[1] // 49135-08100 // 300-00244-500 // 49135-08400 // 1000-050-116
187-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo H1E 3524034 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (SJP)	3524034	3524034 // 3524035 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590080 // 3590081 // 3590082 // 3590083 // 3802303 // 4090049 // 3528777 // 3531031 // 3590079 // 3596987 // 103-20[1] // 104-14 A[1] // 3596988 // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-19[1] // 104-14[1] // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 205-101 F[1] // TDTC540122	134-02C[1] // 195-223[1] // 3545701 // 1000-020-154
187-10[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts (SJP)	49135-02652	49135-02682 // 187-10 #[1] // 808081 // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 189-30[1] // 49135-02652 // 208-18[1] // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 185-52[1] // 8M35-300-526 // F-109-01[1]	179-02A[1] // 195-108[1] // 803604 // 49135-08800 // 49135-08801 // 1000-050-109
187-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 733952-0001 GT1752S Kia Sorento CRDi (SJP)	733952-0001	OEM: 28200-4A101 // 187-12 #[1] // 733952-0001 // 101-86[1] // 185-65[1] // 8G17-200-432 // 205-60[1] // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007 // 208-65[1]	131-29F[1] // 195-63[1] // 433352-0032 // 1000-010-279 // 1000-010-353*
187-13[1]	Turbo Nuevo S2EL (70000175070) Volvo Bus B7R (SJP)	70000175070	3533595 // 80000175070 // TC0710044 // 105-345[1] // 808043 // 105-84[1] // 803043-01	

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-14[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HX40W VW 17.300 (3597335) (SJP)	3597335	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038003 // 4038004 // 80000175580 // 4049129 // 70000175580 // TC0210054 // 105-217[1] // 805276 // 105-93[1] // 805131 // 205-51[1] // 4038000 // TDTC540068 // 104-33[1] // 3597335 // 104-33 A[1] // 3597758 // 107-02[1] // 3597335 OFA //	134-10B[1] // 195-178[1] // 4027906 // 3591196 // 3538379 // 1000-020-132
187-15[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49177-01502 / 49177-01503 TD04 L200 (SJP)	49177-01503 // 49177-01502	125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	179-08A[1] // 195-257[1] // 49177-08240 // 1000-050-176
187-16[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49135-02110 TF035 MHI L200 (SJP)	49135-02110	49135-0402 // 105-233[1] // 805258-01 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // JR-231* // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 227-15[1] // CP735-25D // 227-15 F[1]	179-12A[1] // 195-27[1] // 49135-08025 // 49135-08020 // 1000-050-117
187-17[1]	Turbo Nuevo H1C Ford Cargo 1416 - VW (3531456) (SJP)	3531456	170483 // 3531696 // 3534098 // 3535449 // 3536047 // 3536244 // 3536681 // 3591244 // 3802819 // 3531504 // 3536473 // 3536474 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3598110 // 3800988 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4037308 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-20[1] // 3590092 // 187-27[1] // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	134-06C[1] // 3575060

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-18[1]	Turbo Nuevo H1E Ford Cargo 1722 (3532801) (SJP)	3532801	3531793 // 3531794 // TC0210106 // TC0210334 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 104-16[1] // 3532801 // // 105-357[1] // 808063 // 107-10[1] // 3532801 OFA // // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141	134-05C[1] // 195-372[1] // 3575067 // 3545416 // 1000-020-148B
187-19[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40 3596988 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (SJP)	3596988	3596989 // 4035466 // 4036420 // 3596987 // 105-285[1] // 808033 // 205-101 F[1] // 3596988 // TDTC540122 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 104-14 A[1] // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-07[1] // 182-08[1] // 183-13[1] // 187-09[1]	134-05B[1] // 195-283[1] // 4027607 // 1000-020-162
187-20[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX35 Cummins 6BTAA (3590092) (SJP)	3590092	3590093 // 3590495 // 3593651 // 3800988 // 170483 // 3531504 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3591244 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3598110 // 3802819 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4037308 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-27[1] // 241-06[1] // 3590092 // OKSA0012 // 205-113[1] // TDTC540189	134-06B[1] // 195-160[1] // 3538421 // 4027212 // 1000-020-123
187-21[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo Nvo.17201-17010 CT26 Landcruiser 4,2-HDJ80/81 Car.tur.58020(SJP)	17201-17010	205-104[1] // 17201-17010 // TDTC540174 // 221-05[1] // 7000-006-0027	180-02B[1] // 195-355[1] // 17202-17035 // 1000-060-129
187-22[1]	Turbo Nvo.17201-17040 CT26 Landc. 4,2 Motor 1HD-FTE Car.Tur.17020(SJP)	17201-17040		180-03B[1] // 195-266[1] // 17202-17040 // 1000-060-105
187-23[1]	Turbo Nuevo H1C 3522900 Cummins 4BT (SJP)	3522900	3528744 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3536677 // 3539310 // 105-313[1] // 808276 // 104-13[1] // 3522900 // 227-27[1] // 04-8001	134-08C[1] // 3523322
187-24[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 738233-0002 GT2556S Perkins (SJP)	738233-0002	OEM: 2674A404 // 205-62[1] // 738233-0002 // TO-TURBO-738233-0002* // TDTC400006* // TDTC540006 // 208-66[1] // 241-17[1] // OKSA0042	131-34F[1] // 433289-0220



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-25[1]	Turbo Nuevo 452174-0001 GT4288 Volvo FL10 Motor D10A (SJP)	452174-0001	4031414 // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // 105-50[1] // 803033 // 185-87[1] // 452174-0001 // 8G42-100-898	131-06H[1] // 434251-0014
187-26[1]	Turbo nuevo 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12 (SJP)	49135-05000	5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // 109-15[1] // 49135-05000 // 201-14[1] // 105-197[1] // 805177 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 230-01[1] // LYP80145-22-98	172-22[1] // 179-11A[1] // 195-26[1] // 49135-08100 // 300-00244-500 // 49135-08400 // 1000-050-116
187-27[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HX35 Ford F14000 (3536473) (SJP)	3536473	170483 // 3590091 // 3591244 // 3802819 // 3531504 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590093 // 3590495 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3594310 // 3598110 // 3800988 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4037308 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 107-11[1] // 187-17[1] // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-20[1] // 3590092 // 205-113[1] // TDTC540189 // 241-06[1] // OKSA0012	134-01B[1] // 195-179[1] // 3537817 // 1000-020-152
187-28[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.315413-315429 S300 Rep. MIDR062356A41ØAl.RT69.25/Ren.385 (SJP)	315413 // 315429	318525 // OEM: 5010330290 // OEM: 5010542005 // 105-163[1] // 805206 // 189-09[1] // 315413 // 315429	315430
187-29[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49179-02260 TD06H-16M Caterpillar 930/320B (SJP)	49179-02260	205-6741 // 316375 // 49179-02220 // 49179-02240 // 517952 // 185-99[1] // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 205-96[1] // 49179-02260 // TDTC540104 // 229-03[1] // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 226-03[1]	179-01C[1] // 195-55[1] // 517589 // 49179-08600 // 1000-050-142
187-30[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 318960 - 318932 S410 Mercedes Benz OM457LA (SJP)	318932 // 318960	1487 970 0000 // OEM: 0080965099 // // OEM: 0090966599 // TC0480181 // 243-14[1] // 318932 // 318960 // 03002-088 // 105-360[1] // 802434	195-371[1] // 1000-070-035 // 318959
187-31[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX30W (3592315 - 4040353) Ford F100 - 4BTAA (SJP)	3592315 // 4040353	3590493 // 3590494 // 105-328[1] // 808182 // 104-18[1] // 3592315 // 4040353 // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1] // 205-05[1] // TDTC540045	134-01A[1] // 195-76[1] // 3594856 // 4027213 // 4031348 // 4027065 // 1000-020-130

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-32[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40W (4046101-4039030) Case 2388 Electrónico-Cummins QSL(SJP)	4046101	2839811 // 4037513 // 4038989 // 4042341 // 4044082 // 4089917 // 205-97[1] // 4046101 // 4039030 // TDTC540102 // 105-383[1] // 805326	134-12B[1] // 195-293[1] // 4031321 // 4027948 // 1000-020-183
187-33[1]	Turbo Nuevo 452301-0001 GT2052 Perkins T4,40 (SJP)	452301-0001	727266-0001 // OEM: 2674A326 // 241-12[1] // 452301-0001 // OKSA0029	131-24F[1] // 195-125[1] // 451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0034 // 451298-0045 // 451298-0024 // 451298-0033 // 1000-010-194
187-34[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 3539700/3539697 HX35 Komatsu - Cummins 6BT (SJP)	3539697 // 3539700	3539698 // 3539699 // 3590032 // 3804877 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 205-22[1] // 3539697 // 3539700 // TDTC540038 // 125-17[1] // 208-01[1]	3580902
187-35[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-1875 (0057) Xsara-Peugeot 206-307 HDi 2,0lts. (SJP)	5303 970 0057	5303 970 0056 // 102-57 A[1] // 5303 970 0057 // 102-57[1] // 189-20[1] // 208-07[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
187-36[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49131-02030 TD03-7G Kubota (SJP)	49131-02030	49131-02010 // 49131-02040 // OEM: 1G770-17012 // 189-21[1] // 49131-02030 // 205-06[1] // TDTC540136	49131-08010
187-37[1]	Turbo H1E 6CTA Bus 3525488-3528779 (SJP)	3525488 // 3528779	3596946 // 3596947 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3802321 // 104-12[1] // 3525488 // 3528779 // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 205-115 F[1] // TDTC540190 // 245-03 F[1] // JCT-8321	134-03C[1] // 3545698
187-38[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo H1E Ford Cargo 1730 (3528872) (SJP)	3528872	3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 104-21[1] // 3528872 // 105-65[1] // 805087 // 107-14[1] // 3528872 OFA // 205-114[1] // TDTC540191	134-04C[1] // 195-180[1] // 3545988 // 1000-020-148
187-39[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)(SJP)	3596693 // 3594505 // 3595355	4033106 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3769701 // 3769702 // OEM: 500390351 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61320961 // TC0010125 // 104-40[1] // 3594505 // 3595355 // 3596693 // 104-40 A[1] // 105-208[1] // 805251 // 205-07[1] // TDTC540212 // 242-02[1]	134-01G[1] // 195-276[1] // 4027597 // 1000-020-179
187-40 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.HX55 Scania 124 Motor DC12(4038613)ØAloj.Car.Com.66,00mm(SJP)	4038613DIF	4038616 // 4038617 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // 105-175[1] // 801302 // 205-03[1] // 4038613 // TDTC540142 // 208-11 #[1]	


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-41[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HX40 Ford Cargo 1722 (3596944-3596945) (SJP)	3596945	TC0210106 // TC0210334 // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // // 105-357[1] // 808063 // // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-46 F[1] // 205-50[1] // TDTC540141	134-04B[1] // 195-218[1] // 3535324 // 4027612 // 1000-020-131
187-42[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.HX40W Cummins QSL 280HP Cosech.Massey Ferguson(4037541)(SJP)	4037541	4089914 // 205-94[1] // 4037541 // TDTC5400103 // TDTC540103	134-12B[1] // 195-293[1] // 4027948 // 1000-020-183
187-43[1]	Turbo Nuevo 701196-0007 GT1752 Nissan Patrol RD28T 2,8 129HP(SJP)	701196-0007	701196-0001 // 701196-0002 // 701196-0006 // OEM: 14411-VB300 // OEM: 14411-VB301	195-118[1] // 479054-0003 // 1000-010-190
187-44[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 317755 S400 Renault MIDR062356 C63 E3 (SJP)	317755	318294 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // 187-44 F[1] // 317755 // 241-08 F[1] // OKSA0013	133-011[1] // 318293
187-44 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.317755 S400 Renault MIDR062356 C63 E3(fij.cpo.cent. c/chapa)	317755	318294 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // 187-44[1] // 317755 // 241-08 F[1] // OKSA0013	
187-45 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.711736-0026 GT2556S Perkins4,4Lts-4Cil. (Øm Rda.com.38.5mm)(SJP)	711736-0026	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // OEM: 2674A226 // 208-49 F[1] // 711736-0026 // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 101-136[1] // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 241-09[1] // OKSA0009	
187-46[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.HX35W Eurocargo-Tector EURO3 150E28 (3597180-3595279)(SJP)	3597180 // 3595279	OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 105-308[1] // 808526 // 105-402[1] // 805526 // 208-20[1] // 3597180 // 3595279	134-15B[1] // 195-313[1] // 4027331 // 1000-020-185
187-47[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 452159-0001 GT3776 New Holland TC59 (SJP)	452159-0001	452159-0002 // 452159-0003 // OEM: 87801427 // OEM: 87841189 // TC0260294 // 105-374[1] // 808047 // 101-41[1] // 452159-0001	131-01J[1] // 195-280[1] // 436085-0001 // 1000-010-208
187-49[1]	Turbo Nuevo 466778-0004 TA0315 Perkins (SJP)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49 F[1] // 466778-0004 // 187-49 G[1] // 208-85[1]	115-124[1] // 131-08C[1] // 195-277[1] // 802760 // 409853-0042 // 1000-010-490
187-49 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.466778-0004 TA0315 Perkins-ØAloj.Rda.turb.50,50mm (SJP)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49[1] // 466778-0004 // 187-49 G[1] // 208-85[1]	
187-49 G[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.466778-0004 TA0315 Perkins-ØAloj.Rda.Comp.43,40mm (SJP)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49 F[1] // 466778-0004 // 187-49[1] // 208-85[1]	

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-50[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-1875 (0024) Peug. 406- Cit. Xantia- C5 (SJP)	5303 970 0024	102-32[1] // 5303 970 0024 // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 227-09[1] // CP203-250 // 226-04[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
187-51[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu Motor 4HK1X (SJP)	VB440051	OEM: 02/802306 // OEM: 8980302170 // VC440051 // // 241-10[1] // VB440051 // OKSA0015 // 205-122 F[1] // TDT540203 // 207-02[1]	178-11[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172
187-52[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Alternativo HX50 3594809 – 4024969 Cummins M11 (SJP)	4024969 // 3594809	3594810 // 105-330[1] // 805260-01 // 188-06[1] // 3594809 SS // 4024969 SS // 205-26[1] // 3594809 // 4024969 // TO TURBO 3594809* // TDT540057	3580540
187-53[1]	Tbo.S200G (1270 970 0014) Deutz CityBus TCD2013–Volvo(SJP)Use 187-53 F	1270 970 0014	04906183 // 21085150 // 187-53 F[1] // 1270 970 0014	133-14D[1] // 1270 710 0006
187-53 F[1]	Tbo.S200G(1270 970 0014)Deutz City Bus TCD2013–Volvo Rda.Com. MFS(SJP)	1270 970 0014	04906183 // 21085150 // 187-53[1] // 1270 970 0014	133-14D[1] // 1270 710 0006
187-54[1]	Turbo HX35 Ford F4000–(c/Cummins 4BT) (Hasta 1992) (SJP)	JP-TU-001	TC0210105 // 105-329[1] // 808071 // 105-58[1] // 805071-01	
187-55[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo. 5620 197 0003 S200G Renault Midlum 300 DXI 7,2Lts. (SJP)	5620 197 0003	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // 103-35[1] // 5620 197 0003 // 208-76[1] // ZC-TU-013 // 208-76 F[1] // ZC-TU-014	133-13D[1] // 1270 710 0012
187-56 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 49135-05500 TF035 G.Cherokee VM-Dif.pos.válvula y soporte(SJP)	49135-05500	OEM: 35242077F // 109-14[1] // 49135-05500 // 201-19[1] // 230-11 F[1]	179-11A[1] // 195-26[1] // 172-22[1] // 49135-08401 // 49135-08400 // 49135-08100 // 1000-050-116 // 300-00244-500
187-57[1]	Turbo HX35 (3596954-3596955) Ford 4000 – Cummins 4BT (SJP)	3596954 // 3596955	171270 // 3520030 // 3528743 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3536839 // 3537425 // 3802290 // 3802794 // OEM: J802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // TC0210113 // 104-20[1] // 3536838 // 3537424 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 105-313[1] // 808276 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 204-25[1] // 206-04 F[1] // 208-44[1]	4027207
187-58[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara (SJP)	5303 970 0051	712473-0001 // 102-30[1] // 5303 970 0051 // 102-30 Z[1] // 208-30[1] // 205-92[1] // TDT540095	195-60[1] // 172-05[1] // 5303 710 0514 // 1000-030-151 // 200-00086-500


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
187-59[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 4047305 HX40W Iveco Cavallino 320 – Cursor 8 (SJP)	4047305	4046548 // OEM: 5042733690 // 105-230[1] // 805275 // 205-33[1] // 4047305 // TO-TURBO-4047305* // TDTC540125	134-12B[1] // 195-293[1] // 4027948 // 1000-020-183
187-60 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 167604 S2ESL094 Caterpillar 320–325 Rda.Compr. Øm 57,50mm (SJP)	167604	0R6906 // 115-5853 // 184-21[1] // 167604 // 205-48 F[1] // TDTC540151 // 226-02[1]	
187-61 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Posible TO4B33 John Deere – Posible 465040-0005 (SJP)	465040-0005	465040-0003 // 465040-0004 // 5327 970 6080 // RE10501 // RE32204 // 204-27[1] // 465040-0005 // 204-27 F[1]	
189-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (SPY)	VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-14[1] // VE430023 // 189-01 F[1] // VE180027 // 108-07[1] // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
189-01 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VI95 8970385180/1 RHB52W Isuzu 3.1 ØmRC 36,70mm (SPY)	VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-07[1] // VE180027 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 204-22[1] // VE430023 // OEM: 8971480760 // 108-04[1] // VH660012 // 108-14[1] // 189-01[1] // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113	
189-03 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.700273-0002 GT1749S H100 (Overseas)/Gallopier-Rda.Com. Øm35,6(SPY)	700273-0002	OEM: 28200-4B160 // 101-92[1] // 700273-0002 // 101-96[1] // 700273-0001 // 202-12[1] // 189-03[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005	
189-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 452098-0002 GT1549 Rover 620 -Hon.Civic/Acc.20T2N (SPY)	452098-0002	101-42[1] // 452098-0004 // 101-42 A[1] // 452098-0002 REM // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04 F[1] // 452098-0002	
189-04 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.452098-0002 GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Acc.20T2N.CCR NO comp.(SPY)	452098-0002	101-42[1] // 452098-0004 // 101-42 A[1] // 452098-0002 REM // 101-42 B[1] // 452098-0004 REM // 181-03[1] // 452098-0002 SF // 189-04[1] // 452098-0002	




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Alternativo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (SPY)	3537762	104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 104-36[1] // 3537762 // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 205-78[1] // TDTC540033 // 208-61[1]	134-10B[1] // 195-178[1] // 4027906 // 3591196 // 3538379 // 1000-020-132
189-06[1]	Turbo nuevo 4LGZ M.Benz OM355A / OM407HA (5232 970 3296/310710)(SPY)	5232 970 3296	1400 970 0003 // 310710 // 3525154 // 465990-5013 // 465990-5014 // 510805 // 510855 // 510958 // 5232 970 3296 // 5232 970 3296 // 105-11[1] // 802034 // 105-156[1] // 802534 // 105-19[1] // 802033 // 105-237[1] // 802634 // 102-04[1]	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
189-07[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo nuevo VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SPY)	VA420014	185-83[1] // VA420014 // 8105-200-240 // 107-33[1] // VA420014 OFA // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 187-07[1] // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07 F[1] // 202-06[1]	178-01B[1] // 195-170[1] // VBX40011 // 1000-040-127
189-07 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.nvo.VA420014 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T- Rda.Com.VIDZ ØM 52,5(SPY)	VA420014	107-33[1] // VA420014 OFA // 108-06[1] // VG420014 // 125-05[1] // VA420014 SQ // 183-16[1] // VA420014 SL // 184-10[1] // VA420014 SM // 187-07[1] // VA420014 // 188-04[1] // VA420014 SS // 189-07[1] // 202-06[1] // 185-83[1] // 8105-200-240	
189-08[1]	Turbo Nuevo VE430090 VJ33 RHF5 Mazda B2500 Motor 197A (SPY)	VE430090	VA430089 // VA430090 // VB430089 // VB430090 // VC430089 // VC430090 // VD430090 // VE430090 // WL85	195-233[1] // VCX50024 // 1000-040-119
189-09[1]	Turbo Nvo.315413-315429 S300 Renault 385 MIDR062356A41ØAl.RT 71,7(SPY)	315413 // 315429	318525 // OEM: 5010330290 // OEM: 5010542005 // 105-163[1] // 805206 // 187-28[1] // 315413 // 315429	315430
189-10[1]	<b>INHABILITADO</b> Tutbo Nuevo VA59B VB180086 RHB51P Jeep Cherokee (VM) (SPY)	VB180086	OEM: 17770549F // OEM: 35242061F // OEM: 4796000 // OEM: 4864756 // OEM: 860025 // OEM: 91153668 // VA180086 // VA190019 // VB190019 // 108-03[1] // VB180086 // 108-03 A[1] // VB180086 REM // 221-03[1] // 7000-003-0007	178-02A[1] // 195-117[1] // VA810045 // 1000-040-150

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-11[1]	Turbo Nuevo 452164-0001 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP (SPY)	452164-0001	3165219 // 3537840 // 3591077 // 3591078 // 4049337 // 4049338 // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0014 // 452164-0019 // 80000175047 // OEM: 8113407 // OEM: 8148731 // TC0710040 // 105-173[1] // 803094-01 // 105-108[1] // 803025-01 // 105-157[1] // 803094 // 185-111[1] // 452164-0001 // 8G45-100-805 // 185-116[1] // 8C05-100-407	131-05H[1] // 195-184[1] // 434251-0017 // 1000-010-411
189-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.Alt.S2-Similar 04253807KZ-S200 04259315KZ Ver anot.extras(SPY)		OEM: 3802180 // 103-34[1] // 316707 // 316775 // 221-06[1] // 7000-005-0113 // 221-06 F[1] // 241-11 F[1] // OKSA0005	
189-13 A[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 510545 4LGZ 352 Scania 112 (SPY)	510545	1400 988 0002 // 191259 // 3504412 // 465990-0009 // 465990-0013 // 510957 // 801509 // 189-13 F[1] // 510545 // 103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-195[1] // 801605 // 189-13[1]	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
189-13 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.Altern.510545 4LGZ 352 Scania 112 Øm Rda.Comp. 62,50mm (SPY)	510545	103-04[1] // 105-03[1] // 801004 // 105-129[1] // 801505 // 105-18[1] // 801050 // 105-195[1] // 801605 // 189-13[1] // 510545 // 189-13 A[1]	
189-14[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Alt. 318844 S200G Deutz - Motor BF6M1013FC (=318729) (SPY)	318844	318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 184-17[1] // 318844 // 189-14 F[1] // 205-88[1] // TDTC540066	133-09D[1] // 318845
189-14 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.318844 S200G Deutz-Motor BF6M1013FC (=318729)(Ørda.Comp.53,2)(SPY)	318844	318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 184-17[1] // 318844 // 189-14[1] // 205-88[1] // TDTC540066	
189-16[1]	Turbo Nuevo WS2B Deutz Motor 1013 (OEM 04258325) (SPY)			
189-17[1]	Tbo.Nvo.724639-0006 GT2052V Nissan Terrano II 3,0Di-Patrol 3,0 Di(SPY)	724639-0006	705954-0008 // 705954-0009 // 705954-0011 // 705954-0013 // 705954-0015 // 705954-0017 // 723739-0002 // 723739-0003 // 724639-0002 // 724639-0004 // 724639-0006 // OEM: 144112X90A // 724639-0007	131-23G[1] // 195-158[1] // 702793-0024 // 1000-010-151
189-19[1]	Turbo Nuevo 704361-0006 GT2256V BMW 330D Motor M57D E46 2,9lts. (SPY)	704361-0006	704361-0010 // OEM: 22499509 // 704361-0001 // 704361-0004 // 704361-0005 // 8G22-300-307 // 101-138[1] // 704361-0006	131-21G[1] // 195-234[1] // 434766-0012 // 1000-010-105
189-22[1]	Turbo Nvo.758219-0003 GT1749V Audi A4-Audi A6-Passat 2,0TDI 140HP(SPY)	758219-0003	758219-0002 // 758219-0004 // OEM: 03G145702F // OEM: 03G145702FV // OEM: 03G145702FX // OEM: 03G145702K // 185-53[1] // 758219-0003 // 8G17-300-972	131-01G[1] // 195-50[1] // 703890-0020 // 703890-0210 // 802904 // 703890-0129 // 1000-010-037


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-23[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 700716-0014 GT2560S Isuzu Motor 4H 5,2Lts. (A/R 0,80)(SPY)	700716-0014	OEM: 8980000310 // 700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8972089663 // 207-01[1] // 700716-0009 // 105-394[1] // 805346 // 185-81[1] // 8G25-200-184 // 205-04[1] // 208-70[1] // 700716-0003	111-70[1] // 195-204[1] // 431876-0148 // 431876-0109 // 1000-010-202
189-24[1]	Turbo Nuevo 713672-0002 GT1749V Audi A3 – VW Golf / Beetle (SPY)	713672-0002	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 184-19[1] // 713672-0002 // 201-02[1] // 205-14[1] // TDTC540138 // 101-62[1] // 102-62[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-29[1] // 208-19[1]	131-07G[1] // 195-150[1] // 802905 // 433395-0020 // 1000-010-053
189-26[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49135-03500 TF035HM-12T Para Motor 4M40 Montero(SPY)	49135-03500	49135-03501 // OEM: ME203933 // 230-10[1] // 49135-03500 // 230-10 G[1] // LYP80145-36-268 // 230-10 F[1] // LYP80145-99-26	179-15A[1] // 49135-08701 // 49135-08700
189-27[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40W Dimmex 6CTA (3532222) (SPY)	3532222	105-138[1] // 802339 // 105-307[1] // 802525 // 104-24[1] // 3532222 // 107-25[1] // 205-106[1] // TDTC540168	134-04B[1] // 195-218[1] // 3535324 // 4027612 // 1000-020-131
189-29[1]	Turbo Nvo. BV39-1873 (0017) Audi A3 TDI – Golf IV TDI – Bora TDI (SPY)	5439 970 0017	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // 713673-0006 // OEM: 038253010A // OEM: 038253010S // OEM: 038253014A // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 101-62[1] // 713672-0002 // 189-24[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 205-14[1] // TDTC540138 // 102-62[1] // 5439 970 0017 // 102-62 Z[1] // 184-19[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 208-19[1]	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107
189-30[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. (SPY)	49135-02652	49135-02682 // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 49135-02652 // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10 #[1] // 808081 // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // 208-18[1] // F-109-01[1]	179-02A[1] // 195-108[1] // 803604 // 49135-08800 // 49135-08801 // 1000-050-109
189-32 F[1]	Tbo.CICY VB570019 RHG6 Hitachi LX210/40 6BG1T Montaje difíciloso(SPY)	VB570019	1144003890 // VA570019 // 189-32[1] // VB570019	
189-33[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo S200-64H 319212-319278 Deutz Motor BF4M1013C (SPY)	319212 // 319278	OEM: 04259311KZ // OEM: 24426737 // 208-80[1] // 319212 // 319278 // 241-03 F[1] // OKSA0003	133-08D[1] // 319279

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
189-35 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo VI58 VF130047 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1-CT Øalój. R.T. 45,00mm (SPY)	VF130047	NB150040 // VA130047 // VD130047 // OEM: 8944739541 // 108-09[1] // VF130047 // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 183-25 F[1] // 185-112[1] // 8I05-200-241 // 204-19 F[1] // 205-56 F[1] // TDTC540014	
189-36[1]	Turbo Nuevo Alternativo 185676 4LGZ 352 Scania 111 (SPY)	185676	185576 // 3525150 // 465990-0007 // 716639-5001 // 103-03[1] // 104-03[1] // 103-04[1] // 105-12[1] // 801002 // 105-133[1] // 801502 // 105-153[1] // 802508 // 105-229[1] // 801602 // 105-77[1] // 802008	133-07B[1] // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 183416 // 187438
189-37[1]	Turbo 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (SPY)	318754 // 318815	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 107-36[1] // 184-16[1] // 205-79[1] // TDTC540041 // 208-63[1] // F-103-04[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
189-38[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VIAH VD180051 RHB52W Isuzu 3.1 4JG2-T (SPY)	VD180051	OEM: 8970700290 // OEM: 8970700291 // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 108-02[1] // VD180051 // 205-99[1] // 208-77[1]	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
189-39[1]	Turbo Nuevo VA55B VB180053 RHB51P Jeep Cherokee(VM) (SPY)		OEM: 35242060F // VA180053 // VB120012 // VC120012 // 108-08[1] // VB180053 // 108-08A[1] // 221-04[1]	178-02A[1] // 195-117[1] // VA810045 // 1000-040-150
195-347[1]	Conjunto central 447450-0084 TO4B59 KOMATSU motor S6D95L (SJR)	447450-0084 // 1000-010-021		
195-348[1]	Conjunto central 49177-09660 TD04-13T-4 BMW 525 TD 525 D (SJR)	1000-050-111 // 49177-09660	49177-09650 // 49177-09662	
201-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HT12-19B 14411-9S00A Nissan Frontier/Navara ZD30 3Lt.(SKB)	14411-9S00A	205-11[1] // 14411-9S00A // 208-12[1] // 184-13[1] // 204-11[1]	195-267[1] // 1000-080-007
201-11[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 715924-3 GT1749S Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5(SKB)	715924-0003	715924-0001 // OEM: 28200-42610 // 224-01[1] // 715924-0003 // 101-128[1] // 185-24[1] // JR-379* // 8G17-200-379	131-25F[1] // 195-82[1] // 433352-0031 // 1000-010-019
201-13[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCi (SKB)	5435 970 0000	102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 202-07[1] // 205-01[1] // TO-TURBO-54359700000 // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 189-15[1]	112-18[1] // 132-01A[1] // 172-10[1] // 195-06[1] // 5435 710 0500 // 200-00011-500 // 1000-030-013
201-16[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VIDZ VB420076 8973311850 RHF4H Isuzu Motor 4JB1TC 2,5(SKB)	VB420076	OEM: 8973311850 // VA420076	
201-18[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 316881 – 313505 S2A Camión Deutz Motor BF6M1012E (SKB)	316881 // 313505	04198555KZ // 04253857KZ // 313488 // 313489 // 313490 // 316879 // 316880 // 208-14 F[1] // 316881DIF // 313505DIF // 245-02 F[1] // 316881 // 313505 // JCT-855DT	315330

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
201-20[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo H1C Komatsu - Cummins 6BT (ss. HX35 3539700/3539697) (SKB)		4035200 // 2840914 // // 4035201 // 4035202 // 205-18 F[1] // 224-05[1] // 4035199 // 201-08[1] // 205-18[1] // TDTC540146 // 206-03[1]	
202-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 753420-0005 GT1544V Citroen C4-C5 /Ford Focus (SLM)	753420-0005	OEM: 9663199280 // 740821-0001 // 740821-0002 // 753420-0002 // 753420-0003 // 753420-0004 // 101-105[1] // 750030-0002 // 101-105 A[1] // 750030-0002 POST TEST // 101-110[1] // 753420-0005 // 101-110 A[1] // 185-12[1] // JR-310* // 8M02-200-886 // 8G15-300-310	131-02G[1] // 195-18[1] // 706287-0990 // 1000-010-108
202-02[1]	Turbo Nuevo VI32 VD110035 RHB32B Isuzu 1,5lts. Motor 4EC1-T (SLM)	VD110035	NB130021 // VA110035 // VB110035 // VC110035 // VD110035	NE910014
202-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 750431-0012 GT1749V BMW 320d (=717478-0001) (SLM)	750431-0012	717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 202-03 B[1] // 750431-0012 // 209-01[1] // 101-114[1] // 185-45[1] // 8G17-300-303	195-22[1] // 1000-010-044 // 703890-0136
202-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 700830-0001 Garrett GT1544 R. Megane (SLM)	700830-0001	700830-0003 // 717345-0002 // 101-46[1] // 700830-0001 // 101-46 A[1] // 700830-0001 R // 102-12[1] // 5303 970 0014 // 102-12 A[1] // 5303 970 0014 R // 105-201[1] // 805240-01 // 110-01 A[1] // 5303 970 0014 TIN // 110-01 B[1] // 110-01 C[1] // 110-01 D[1] // 110-02 A[1] // 700830-0001 TIN // 182-03[1] // 700830-0001 SN // 187-11[1] // 185-25[1] // JR-055* // 8G15-200-055	131-06F[1] // 172-16[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 433289-0065 // 100-00063-500 // 1000-010-049 // 1000-010-128 // 435796-0020
202-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KKK KP35-1574 (0009) Ecosport /C3 /206 1.4(SLM)	5435 970 0009	5435 970 0001 // 5435 970 0007 // OEM: 2S6Q6K682AB // OEM: 9648759980 // 181-04[1] // 5435 970 0009 OFA // 183-10[1] // 5435 970 0009 SL // 185-02[1] // 5435 970 0009 // JR-26** // 8B35-200-026 // JR-026* // 186-04[1] // 5435 970 0009 SH // 102-27[1] // 102-27 A[1] // 5435 970 0009 R // 102-27 Z[1]	112-20[1] // 132-02A[1] // 172-09[1] // 195-01[1] // 5435 710 0502 // 200-00012-500 // 1000-030-012
202-08[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo KKK K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0 lts. (SLM)	5303 970 0009	101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 102-41[1] // 5303 970 0009 // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080 // 208-02[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
202-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 708639-0010 GT1749V R.Laguna-R. Meg.-Volvo S40 (SLM)	708639-0010	708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // 190-02[1] // 708639-0010 SSH // 101-107[1] // 708639-0010 // 101-107 A[1] // 162-03[1] // 900-00024-000 // 185-11[1] // JR-301* // 8G17-300-301	195-19[1] // 703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 703890-0302 // 1000-010-046
202-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 700273-0002 GT1749S HYU H100 /HYU Galloper (SLM)	700273-0002	OEM: 28200-4B160 // 101-96[1] // 700273-0001 // 189-03[1] // 700273-0002 // 101-92[1] // 189-03 F[1] // 205-61[1] // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005	131-10F[1] // 195-78[1] // 433352-0016 // 1000-010-187
202-13 #[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo. K03-2072(0029)Passat-A4/6 1,8 (SLM) unidad c/breve periodo de uso	5303 970 0029	OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 107-24[1] // 5303 970 0029 OFA // 162-08[1] // 5303 970 0029 // 900-00122-000 // 182-11 #[1] // 182-11[1] // 183-02[1] // 185-04[1] // JR-03** // JR-003* // 8B03-400-003 // 202-13[1] // 222-01[1] // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0010 // OEM: 903G253014H // 184-18[1] // 724930-0008 // 185-15[1] // JR-353* // 8G17-30M-353 // 101-113[1] // 101-113 A[1]	132-13C[1] // 195-40[1] // 5303 710 0511 // 1000-030-004
204-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 724930-0008 GT1749V Audi A3 - VW Golf Tdi 2.0 Lts (SIT)	724930-0008	724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // 724930-0010 // OEM: 903G253014H // 184-18[1] // 724930-0008 // 185-15[1] // JR-353* // 8G17-30M-353 // 101-113[1] // 101-113 A[1]	131-10G[1] // 172-13[1] // 195-23[1] // 802906 // 703890-0123 // 703890-0160 // 100-00035-500 // 1000-010-253
204-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49173-06500 / 1 TD025M Corsa Astra 1.7 (SIT)	49173-06501 // 49173-06500	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // TDTC540025 // 205-59 F[1] // 208-56[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033	172-08[1] // 179-01B[1] // 195-21[1] // 49173-08701 // 49173-08700 // 300-00191-500 // 1000-050-102
204-03[1]	Turbo Nuevo 721164-0003 GT1749V Toyota RAV4 (SIT)	721164-0003	721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 188-08[1] // 243-12[1] // 721164-0010 // 03001-169 // 101-106 A[1] // 101-132[1] // 801891-0002	195-141[1] // 1102017901 // 701864-0020 // 1000-010-118 // 1000-010-118B*
204-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 452055-0004 T250-04 Land Rover (SIT)	452055-0004	452055-0007 // 452055-0008 // 227-16[1] // 452055-0004 // CP135-27-045 // 101-37[1] // 205-108[1] // TDTC540171 // 243-04[1] // 03001-248	115-51[1] // 131-08E[1] // 195-209[1] // 805033-01 // 443854-0110 // 1000-010-318
204-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 466334-0010 TA3401 John Deere Motor 6 cilindros (SIT)	466334-0010	466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 205-64 F[1] // 466334-0010 // TDTC540013* // TDTC540192 // 204-05 F[1] // 230-07 F[1] // LYP80140-12-66 // 241-13 F[1] // OKSA0024	131-04C[1] // 409172-0054

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.706499-0002/802419-5006 GT1544Z Focus(CCR no compatible)(SIT)	802419-5006 // 706499-0002	706499-0001 // 706499-0004 // OEM: XS4Q6K682DC // 101-66[1] // 802419-5006 // 706499-0002 // 101-66 Z[1] // 802419-0006 // 185-38[1] // 8G15-20M-334	
204-08[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (SIT)	721843-0001	OEM: 79519 // TC0570428 // 205-52[1] // 721843-0001 // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 101-78[1] // 101-78 Z[1] // 105-361[1] // 805313 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 208-81[1] // 227-21[1] // CP120-12-013	195-147[1] // 131-13F[1] // 172-20[1] // 1000-070-366B // 451298-0019 // 100-00340-500
204-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.465218-0002 TO4B09 New Holland TC55-Tractor Ford 9700(SIT)	465218-0002	D8NN6K682FB // 465218-0001 // 465218-0003 // 465218-0004 // 465218-0005 // 465218-0006 // 465218-0007 // 465218-0008 // 465218-0010 // OEM: D8NN6K682EA // OEM: D8NN6K682EA46 // OEM: D8NN6K682FB46 // OEM: E2NN6K682AA // OEM: E2NN6K682BB // OEM: E2NN6K682BB46 // TC0260445 // 105-393[1] // 808073	131-17A[1] // 408105-0347
204-10[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SIT)	5439 970 0022	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 751851-0004 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 208-15[1] // 221-01[1] // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107
204-11[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HT12-19B 14411-9S00A Nissan Frontier/Navara ZD30 3Lt.(SIT)	14411-9S00A	184-13[1] // 14411-9S00A // 201-03[1] // 205-11[1] // 208-12[1]	195-267[1] // 1000-080-007
204-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.49173-02401(28231-27000)TD025M-09T Hyu.Santa Fe 2.0lts(SIT)	49173-02401	49173-02300 // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // OEM: 28230-27000 // OEM: 28231-27000 // 227-10[1] // 49173-02401 // CP16-6204 // 109-24[1] // 185-43[1] // 8M02-200-519	179-04B[1] // 195-142[1] // 49173-08401 // 1000-050-103
204-13[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 316699 3400 Mercedes Benz Actros OM501-E2 (SIT)	316699	316756 // 317762 // 318052 // 4027901 // 5331 970 7100 // 8S04-100-624 // 315489 // 315495 // 315602 // 316057 // 316062 // 316428 // 316429 // 105-288[1] // 802278-01 // 205-84[1] // 316699 // TDTC540062	195-206[1] // 316700 // 1000-070-025
204-14[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.49173-07508 TD025S2 Citr.-Peu.vs DV6B DV6ATED4 1.6 75HP(SIT)	49173-07508	49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07518 // 49173-07522 // OEM: 0375J0 // OEM: 0375K5 // OEM: 0375N5 // OEM: 0375Q4 // OEM: 0375Q5 // 109-25[1] // 49173-07508 // 185-35[1] // 8M02-200-527 // 227-11[1] // CP9-7A160	172-14[1] // 179-02B[1] // 195-61[1] // 49173-08782 // 49173-08783 // 49173-08781 // 300-00008-500 // 1000-050-127

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-15[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts Dci (SIT)	5303 970 0055	105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // 5303 970 0055 // JR-322* // 8B03-200-322 // 227-22[1] // CP203-C055 // 102-49[1] // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1] // 201-10[1]	132-04C[1] // 172-12[1] // 195-90[1] // 5303 710 0517 // 200-00123-500 // 1000-030-103
204-16[1]	454135-0009 Tbo Nvo Garrett GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5lts.(SIT)	454135-0009	454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // OEM: 059145702D // 185-19[1] // 454135-0009 // JR-141* // 8G20-300-141 // 101-121[1] // 38-211 B[1] // 49173-00015 // 1200-016-231 // #107	195-54[1] // 434766-0007 // 434766-0015 // 1000-010-104 // 434766-0001
204-17[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (754743-0001) (SIT)	754743-0001	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 754743-0002 // 105-389[1] // 805323 // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 101-116[1] // 754743-0001 // 101-116 Z[1] // 182-10[1] // 205-02[1] // TDTC754743-0001* // TDTC540130	195-146[1] // 131-23F[1] // 1000-010-373 // 433289-0238
204-18[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K14-2464 (6445) Iveco Daily 2.8 TD (SIT)	OEM: 500321799 // 5314 970 6445	49135-05050 // OEM: 500321799 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 208-73[1] // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68	132-07B[1] // 195-151[1] // 5316 710 0522 // 1000-030-205
204-19 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo VI58 VF130047 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1-CT Øalój.Rda.Com.38,20(SIT)	VF130047	NB150040 // OEM: 8944739541 // VA130047 // VD130047 // 183-25 F[1] // VF130047 // 189-35 F[1] // 108-09[1] // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 185-112[1] // 8I05-200-241 // 205-56 F[1] // TDTC540014	
204-20[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 751851-0001 CT1646V Golf A3 TDI-Touran TDI (SIT)	751851-0001	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // OEM: 038253016K // 751851-0004 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 204-10[1] // 208-15[1] // 221-01[1] // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 205-85[1] // TDTC540061	131-06G[1] // 195-34[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1000-010-139

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-21 F[1]	Turbo VICF VL430015 RHF5 I.Trooper 3L. Dif.Carc.Comp.y sopor.vál.(SIT)	VL430015	OEM: 8971371093 // OEM: 8971371094 // OEM: 8971371095 // OEM: 8971371097 // OEM: 8971371098 // OEM: 8971371099 // OEM: 8972503640 // OEM: 8972503641 // OEM: 8972503642 // VA430015 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 183-26 F[1] // VL430015 // 189-34 F[1] // 108-15[1] // VK430015 // 108-18[1] // VB430070 // 208-48[1]	178-03B[1] // 195-114[1] // VBX50016 // 1000-040-130
204-22[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VICC VE430023 8971480760 RHF5 Isuzu 3.1 Ecologico (SIT)	VE430023 // OEM: 8971480760	OEM: 8971480761 // OEM: 8971480762 // // VA430023 // VB430023 // VC430023 // VD430023 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 108-14[1] // VE430023 // 189-01 F[1] // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113	178-03B[1] // 195-114[1] // VBX50016 // 1000-040-130
204-23 F[1]	<b>INHABILITADO</b> 466974-0010 Turbo Nuevo TB2509 Iveco Daily ØAl. RC:37.1mm (SIT)	OEM: 99431083 // 466974-0010	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 101-32[1] // 466974-0010 // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 205-57[1] // TDTC540047 // 205-57 F[1] // TDTC540015 // 221-11 F[1] // 7000-001-0229	
204-24[1]	Turbo Nuevo K03-1870 (0003) VW-Audi (SIT)	5303 970 0003 // GB-1014	OEM: 028145701R // 102-07[1] // 5303 970 0003 // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 182-05[1] // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 205-86 F[1] // TDTC540069	132-03C[1] // 195-45[1] // 5303 710 0501 // 5303 710 0500 // 1000-030-160
204-25[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo H1C 3537424 3536838 Ford 4000 (SIT)	3536838 // 3537424	3536839 // 3537425 // 3802794 // 171270 // 3520030 // 3528743 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3802290 // OEM: J802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // TC0210113 // 104-20[1] // 3536838 // 3537424 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 105-313[1] // 808276 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 206-04 F[1] // 187-57[1] // 208-44[1]	134-07C[1] // 4027056


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
204-27 F[1]	Turbo Nuevo Posible TO4B33 John Deere – Posible 465040-0005 (SIT)	465040-0005	465040-0003 // 465040-0004 // 5327 970 6080 // RE10501 // RE32204 // 187-61 F[1] // 465040-0005 // 204-27[1]	
204-28[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo HX55 (4043574-4043575) Renault MD11 EURO 3 – Volvo (SIT)	4043574 // 4043575	3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // 105-401[1] // 805366 // 208-54[1] // 4043574 // 4043575	134-06G[1] // 803634 // 4030818
204-29[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 466334-0002 TA3401 4cil. John Deere 300 Series (SIT)	466334-0002	466334-0004 // 101-115[1] // 466334-0002 // 241-04 F[1] // OKSA0007	131-03C[1] // 409172-0053
205-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo KP35-1672 (0000) Renault Clio - Kangoo 1.5dCI (STO)	5435 970 0000 // TO-TURBO-54359700000	102-31 #[1] // 5435 970 0000 // 185-21[1] // JR-028* // 8B35-200-028 // 202-07[1] // 102-31[1] // 102-31 A[1] // 5435 970 0000 R // 102-31 Z[1] // 102-40[1] // 5435 970 0002 // 107-28[1] // 5435 970 0000 OFA // 162-05[1] // 900-00011-000 // 181-13[1] // 182-02[1] // 5435 970 0000 SN // 183-01[1] // 5435 970 0000 SL // 189-15[1] // 201-13[1]	112-18[1] // 132-01A[1] // 172-10[1] // 195-06[1] // 5435 710 0500 // 200-00011-500 // 1000-030-013
205-02[1]	Turbo Nuevo GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (754743-0001) (STO)	754743-0001 // TDTC754743-0001* // TDTC540130	754743-0003 // 754743-0004 // 754743-0005 // 754743-0006 // 754743-0007 // 754743-0008 // 754743-0009 // OEM: 79525 // OEM: 79526 // 754743-0002 // 105-389[1] // 805323 // 185-108[1] // 8G25-200-468 // 204-17[1] // 754743-0001 // 101-116[1] // 101-116 Z[1] // 182-10[1]	195-146[1] // 131-23F[1] // 1000-010-373 // 433289-0238
205-03[1]	Turbo Nuevo HX55 Scania 124 Motor DC12 (4038613) (STO)	4038613 // TDTC540142	4038616 // 4038617 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // 105-175[1] // 801302 // 187-40 F[1] // 4038613DIF // 208-11 #[1] // 4038613	195-165[1] // 4031341 // 1000-020-137
205-04[1]	Turbo Nuevo 700716-0009 GT2556S Isuzu (NQR Series) (STO)	700716-0006	700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8972089663 // OEM: 8980000310 // 185-81[1] // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 189-23[1] // 700716-0014 // 105-394[1] // 805346 // 207-01[1] // 208-70[1] // 700716-0003	111-70[1] // 195-204[1] // 431876-0148 // 431876-0109 // 1000-010-202
205-05[1]	Turbo Nuevo HX30W (3592315 - 4040353) Ford F100 - 4BTAA (STO)	3592315 // 4040353 // TDTC540045	3590493 // 3590494 // 105-328[1] // 808182 // 187-31[1] // 3592315 // 4040353 // 104-18[1] // 105-131[1] // 805182 // 105-219[1] // 805182-03 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 107-22[1] // 3592316 OFA // 182-09[1]	134-01A[1] // 195-76[1] // 3594856 // 4027213 // 4031348 // 4027065 // 1000-020-130
205-06[1]	Turbo Nuevo 49131-02030 TD03-7G Kubota (STO)	49131-02030 // TDTC540136	49131-02010 // 49131-02040 // OEM: 1G770-17012 // 187-36[1] // 49131-02030 // 189-21[1]	49131-08010




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-07[1]	Turbo Nuevo HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)(STO)	3596693 // 3594505 // 3595355 // TDTC540212	4033106 // OEM: 500390351 // 3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3769701 // 3769702 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61320961 // TC0010125 // 105-208[1] // 805251 // 187-39[1] // 3596693 // 3594505 // 3595355 // 104-40[1] // 104-40A[1] // 242-02[1]	134-01G[1] // 195-276[1] // 4027597 // 1000-020-179
205-08 #[1]	Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) Rueda compresora 52,0mm (STO)	3522778 // TDTC540009	3522777 // 3528741 // 3528742 // 3528773 // 3528774 // 3530714 // 3530715 // 3534027 // 3534286 // 3535418 // 3536028 // 3536678 // 3536679 // 3536680 // 3596948 // 3596949 // 3800988 // 3802289 // 466563-0001 // 466563-0003 // 466563-0004 // A3919119 // A3919121 // OEM: J907026 // OEM: J907028 // OEM: J907029 // OEM: J919113 // OEM: J919115 // OEM: J919117 // OEM: J919121 // TC0210131 // 103-19[1] // 166592 // 105-280[1] // 808253 // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 208-36[1] // 3522778 // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 104-11[1] // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 201-15 #[1] // 208-36 F[1] // 3522778-F	
205-09[1]	Turbo WH1E Volvo B7R (3534617) (STO)	3534617 // TDTC540148	20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 4036547 // 4036548 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 85000291 // 104-31[1] // 3534617 // 105-188[1] // 803140* // 803140-02 // 105-356[1] // 808140 // 107-01[1]	134-09C[1] // 3575683
205-100[1]	Turbo 711736-0026 GT2558S Perkins 4.4Lts - 4Cil. (STO)	TDTC540107 // 711736-0026	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // OEM: 2674A226 // 101-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 241-09[1] // OKSA0009	131-02F[1] // 195-187[1] // 433289-0185 // 1000-010-381

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-10[1]	Turbo Nuevo 49177-01512 TD04-10T L200 (STO)	49177-01512 // TDTC540036	105-159[1] // 805228-01 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 187-15[1] // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 185-68 F[1] // 8M04-100-201 // 208-08 #[1] // 208-08[1]	179-08A[1] // 195-257[1] // 49177-08240 // 1000-050-176
205-101 F[1]	Turbo HX40 3596988 Cummins 6CTAA - Zanello 500 C (STO) Øm R.T. 64,0 mm	3596988 // TDTC540122	3596987 // 3596988 // 3596989 // 4035466 // 4036420 // 103-20[1] // 104-14[1] // 3524034 // 105-285[1] // 808033 // 105-350[1] // 808055 // 105-41 A[1] // 805019-01 // 107-07[1] // 3524034 OFA // 182-07[1] // 183-13[1] // 187-09[1] // 104-14 A[1] // 107-08[1] // 3596988 OFA // 182-08[1] // 187-19[1]	
205-102[1]	Turbo K03-2068 (0217) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (STO)	5303 970 0217 // TDTC540166	5303 970 0179 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 102-75 Z[1] // 5303 970 0217 // 241-07[1] // OKSA0006 // 241-07 F[1] // OKSA0002	132-15C[1] // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183
205-103[1]	Turbo ST50 Cummins vs. (3032060) (STO)	3032060 // TDTC540175	150028-0000 // 3801935 // 107-26[1] // 3032060	134-01E[1] // 150030-0000
205-104[1]	Tbo 17201-17010 CT26 Landcruiser 4,2 -HDJ80/81 Car.Tur.58020 (STO)	TDTC540174 // 17201-17010	187-21[1] // 17201-17010 // 221-05[1] // 7000-006-0027	180-02B[1] // 195-355[1] // 17202-17035 // 1000-060-129
205-105[1]	Turbo K27-3465 (6533) Mercedes Benz Actros V8 - OM502LA (STO)	5327 970 6533 // TDTC540173	5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // 105-160[1] // 802288 // 105-318[1] // 808288 // 185-120[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // 227-05[1] // CT29-1A160	132-01E[1] // 195-289[1] // 5327 710 0195 // 1000-030-239
205-106[1]	Turbo HX40W Dimmex 6CTA (3532222) (STO)	3532222 // TDTC540168	104-24[1] // 3532222 // 105-138[1] // 802339 // 105-307[1] // 802525 // 107-25[1] // 189-27[1]	134-04B[1] // 195-218[1] // 3535324 // 4027612 // 1000-020-131
205-107[1]	Turbo JH5 RNF5 Audi A4 - A5 - Q5 - Scirocco 2,0 TSI (STO)	TDTC540162 // JH5	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 102-83[1] // 5303 970 0290 // 108-25[1] // JH5 // 205-95 F[1] // TDTC540075	195-306[1] // 178-12B[1] // 1000-040-148

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-108[1]	Turbo 452055-0004 T250-04 Land Rover (STO)	TDTC540171 // 452055-0004	452055-0007 // 452055-0008 // 101-37[1] // 452055-0004 // 204-04[1] // 227-16[1] // CP135-27-045 // 243-04[1] // 03001-248	115-51[1] // 131-08E[1] // 195-209[1] // 805033-01 // 443854-0110 // 1000-010-318
205-109[1]	Turbo K04-2075 (0022) Audi TT – Quattro – S3 1,8Lts. (STO)	TDTC540176 // 5304 970 0022	OEM: 06A145704P // 185-17[1] // 5304 970 0022 // JR-076 // 227-07[1] // CP236-18J	132-17C[1] // 195-89[1] // 5304 710 0507 // 1000-030-113
205-110[1]	Turbo 452047-0001 TB2557 Nissan Terrano-Vers. Alt. HT12-1 (STO)	TDTC540108 // 452047-0001	OEM: 14411-G2401 // 101-45[1] // 452047-0001 // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 208-09[1] // ZC-TU-007	131-13EF[1] // 195-330[1] // 431876-0048 // 1000-010-536
205-11[1]	Turbo Nuevo HT12-19B 14411-9S00A Nissan Frontier/Navara ZD30 3Lt.(STO)	14411-9S00A	184-13[1] // 14411-9S00A // 201-03[1] // 204-11[1] // 208-12[1]	195-267[1] // 1000-080-007
205-111 F[1]	Turbo 49135-05671 TF035HL6B BMW 120d – Sin válvula electrónica (STO)	TDTC540184 // 49135-05671	49135-05610 // 49135-05620 // 49135-05640 // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49135-05670 // OEM: 11654716166 // 49535-05671 // 109-27[1] // 49135-05671 // 162-04 F[1] // 900-00006-000	195-30[1] // 49135-08911 // 1000-050-101
205-112[1]	Turbo 49373-01005 TD025 VW Sharan – Scirocco – Audi A1 1,4Lts. (STO)	TDTC540185 // 49373-01005	49373-01001 // 49373-01002 // 49373-01003 // 49373-01004 // 49T73-01005 // OEM: 03C145701J // OEM: 03C145701N // OEM: 03C145701R // OEM: 03C145702C // OEM: 03C145702L // 109-34[1] // 49373-01005	195-122[1] // 1000-050-148 // 49373-08000
205-113[1]	Turbo HX35 Cummins 6BTAA (3590092) (STO)	3590092 // TDTC540189	170483 // 3531504 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3591244 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3593651 // 3594310 // 3598110 // 3800988 // 3802819 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4037308 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-20[1] // 3590092 // 187-27[1] // 241-06[1] // OKSA0012	134-06B[1] // 195-160[1] // 3538421 // 4027212 // 1000-020-123
205-114[1]	Turbo HX (ss. H1E 3528872) Ford Cargo 1730 (STO)	TDTC540191	3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465 // 104-21[1] // 3528872 // 105-65[1] // 805087 // 107-14[1] // 3528872 OFA // 187-38[1]	

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-115 F[1]	Tbo H1E 6CTA Bus 3525488-3528779 (Øaloj. RT 65,0) (STO)	TDTC540190 // 3525488 // 3528779	3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3596946 // 3596947 // 3802321 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 104-12[1] // 3525488 // 3528779 // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 OFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 187-37[1] // 245-03 F[1] // JCT-8321	
205-116[1]	Turbo K03-1870 (0006) VW Golf - Passat 1.9 (STO)	5303 970 0006 // TDTC540199	454083-0001 // 454172-0002 // 101-34[1] // 454083-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 229-04[1] // 229-04 F[1]	132-03C[1] // 195-45[1] // 5303 710 0501 // 5303 710 0500 // 1000-030-160
205-117[1]	Turbo K03-2068 (0121) Peug. 207/308-Citroen C4/DS3 -1,6lt. EP6DT (STO)	TDTC540198 // 5303 970 0121	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 241-21 F[1]	132-15C[1] // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183
205-118 F[1]	Tbo. ss 314044 S2B/CCR HX35 Deutz BF6M1013E/C/EC (Ver Anot. Ext.)(STO)	TDTC540200 // 314044	313931 // 313932 // 313933 // 313934 // 314075 // 314819 // 315348 // 316702 // 316706 // 316711 // 316716 // 316721 // 316722 // 316732 // 316733 // 317378 // OEM: 04202972KZ // OEM: 04204169KZ // OEM: 04204490KZ // OEM: 04204498KZ // OEM: 04205652KZ // OEM: 04207660KZ // OEM: 04207864KZ // OEM: 04253822KZ // OEM: 04253832KZ // OEM: 04255601KZ // OEM: 1118010-432 // OEM: 1118010-489 // OEM: 20460372 // 103-33[1] // 314044 // 241-18[1] // OKSA0044	
205-119 F[1]	Turbo K27-3071(7120) MB.Truck OM906LA-E3 Rda Comp.Fundición (STO)	TDTC540195 // 5327 970 7120	105-134[1] // 802301 // 105-243[1] // 802301-02	195-155[1] // 195-189[1] // 1000-030-142 // 5327 710 0159 // 5327 710 0178 // 1000-030-142T
205-120[1]	Turbo 466501-0005 GT1749S Hyundai Mighty/H250( STO)	TDTC540206 // 466501-0005	466501-0002 // 466501-0003 // 466501-0004 // OEM: 28230-41401 // OEM: 28230-41402 // OEM: 28230-41411 // OEM: 28230-41412 // 101-93[1] // 466501-0005	195-14[1] // 433352-0018 // 1000-010-022
205-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49135-03130 TF035 Montero 2.8 (STO)	49135-03130 // TDTC540137	208-17[1] // 49135-03130 // ZC-TU-010 // 105-375[1] // 805296 // 109-12[1] // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 185-41[1] // 8M35-200-128 // 186-03[1]	179-17A[1] // 195-16[1] // 49135-08000 // 1000-050-002* // 1000-050-002B
205-121[1]	Turbo 711736-0025 GT2556S Perkins (STO)	711736-0025 // TDTC540213 // TDTC540204*	233-9534 // OEM: 2674A225 // 101-119[1] // 711736-0025	131-01F[1] // 433289-0195


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-122 F[1]	Tbo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu(ØM rda.turbina 57,6mm) (STO)	VB440051 // TDTC540203	OEM: 02/802306 // OEM: 8980302170 // VC440051 // 187-51[1] // VB440051 // 207-02[1] // 241-10[1] // OKSA0015	
205-13[1]	Turbo Nuevo HX55 Iveco Cursor 9 350HP (4043648) (STO)	4043648 // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037	4043649 // // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // 195-366[1] // 805283 // 221-02[1] // 4043648 // 7000-007-0056	195-333[1] // 4032093 // 1000-020-178
205-14[1]	Turbo Nuevo 713672-0002 GT1749V Audi A3 – VW Golf / Bettle (STO)	713672-0002 // TDTC540138	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 184-19[1] // 713672-0002 // 101-62[1] // 102-62[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330* // 189-24[1] // 189-29[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 208-19[1]	131-07G[1] // 195-150[1] // 802905 // 433395-0020 // 1000-010-053
205-14 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo. 713672-02 GT1749V A3 – VW Golf / Bettle (RT Øm 36.3mm) (STO)	713672-0002		
205-15[1]	Turbo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.75 (409410-0002) (STO)	409410-0002 // TDTC540149	0R5799 // 155431 // 1P9136 // 310152 // 312749 // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0009 // 4N6859 // 105-343[1] // 808083 // 105-205[1] // 105-32[1] // EX 802083 // 184-08[1] // 409410-0002 // 201-06[1]	131-05A[1] // 195-69[1] // 408077-0102 // 1000-010-164
205-16[1]	Turbo Nuevo 49377-03043 TD04 Montero 2.8 Intercooler (STO)	49377-03043 // TO-TURBO-49377-03043* // TDTC540126	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 49377-03043 // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01 #[1] // 49377-03043 SJR# // 185-01[1] // JR-40** // JR-040 // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532 // 246-04[1] // SL08201	179-04A[1] // 49177-08130
205-17[1]	Turbo Nuevo K03-2075 (0053) Audi A3 – VW Golf-Bora Vs (STO)	5303 970 0053 // TDTC540143	5303 970 0058 // 203-03[1] // 5303 970 0053	132-01C[1] // 172-04[1] // 195-33[1] // 5303 710 0516 // 200-00078-500 // 1000-030-003
205-18[1]	Turbo Nvo.HX35W Cumm. 6BTA160 Motoniveladora DFM(4035199-4035201)(STO)	4035199 // TDTC540146	2840914 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 201-20[1] // 206-03[1] // 4035199 // 201-08[1] // 205-18 F[1] // 224-05[1]	134-14B[1] // 134-09B[1] // 4029491
205-18 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo H1C Komatsu - Cummins 6BT (ss. HX35 3539700/3539697) (STO)		201-08[1] // 4035199 // 205-18[1] // TDTC540146 // 206-03[1] // 201-20[1] // 224-05[1]	
205-19[1]	Turbo Nuevo EV39-1867 (0030) Renault Megane 1,5 dci (STO)	5439 970 0030 // TDTC540139	5439 970 0070 // OEM: 8200405203 // OEM: 8200507856 // OEM: 8200578381 // 102-56 A[1] // 5439 970 0030 // 185-74[1] // 8B39-300-373 // 208-25[1] // 42-01CB[1] // 3300-016-025	195-37[1] // 1000-030-139




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-20[1]	Turbo VN3 VB420058 RHF4H Nissan Navara 2,5Lts (STO)	VB420058 // TDTC540147	OEM: 14411-VK500 // VA420058 // 230-05[1] // VB420058 // LYP80145-22-8	178-07B[1] // 195-93[1] // VAX40028 // 1000-040-128
205-21[1]	Turbo Nuevo 759638-0004 GT22 JAC 1040 – Motor HFC4DA1-1 (STO)	759638-0004 // TDTC540150	55X4505-00-1 // 759638-0002 // 759638-0004 // OEM: 1008200FA020 // OEM: 1008200FA060 // OEM: 108200FA011 // 241-05[1] // 759638-0001 // OKSA0014	754852-0036
205-22[1]	Turbo Nuevo 3539700/3539697 HX35 Komatsu - Cummins 6BT (STO)	3539697 // 3539700 // TDTC540038	3590032 // 3804877 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 3539698 // 3539699 // 125-17[1] // 3539697 // 3539700 // 187-34[1] // 208-01[1]	3580902
205-23[1]	Turbo GT15V Aplic.ind.(N/P desc) Turbo por encima múltiple esc.(STO)			
205-24[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo Alternativo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (STO)	17201-0L030 // TDTC540019	17201-30120 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 208-27[1] // 17201-0L030 // 128-03[1] // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82 F[1] // 8T10-200-B25 // 187-48[1] // 204-07[1] // 206-02[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	180-01A[1] // 195-43[1] // 802907-01 // 17202-0L030 // 1000-060-120
205-25[1]	Turbo Nuevo Alternativo HX30W (3592317-4040382) F4000 Cummin. 4BTA (STO)	4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382* // TDTC540128	3592318 // 105-130[1] // 805180 // 105-218[1] // 805180-03 // 107-17 A[1] // 3592315 OFA // 4040353 OFA // 104-27[1] // 4040382 // 3592317 // 105-335[1] // 808080 // 107-17[1] // 3592315 OFA // 107-23[1] // 3592317 OFA // 181-11[1] // 3592317 SF // 4040382 SF // 182-12[1] // 3592317 SN // 4040382 SN // 183-14[1] // 3592317 SL // 4040382 SL	134-01A[1] // 195-76[1] // 3594856 // 4027213 // 4031348 // 4027065 // 1000-020-130
205-26[1]	Turbo Nuevo Alternativo HX50 3594809 – 4024969 Cummins M11 (STO)	3594809 // 4024969 // TO-TURBO-3594809* // TDTC540057	3594810 // 105-330[1] // 805260-01 // 187-52[1] // 4024969 // 3594809 // 188-06[1] // 3594809 SS // 4024969 SS	3580540
205-27[1]	Tbo.Nvo.Alter.CIES RHF55 VB440031 Excavadora HITACHI ZX230 - 4HK1(STO)	VB440031 // 8973628390* // TDTC540123	OEM: 8973628390 // VA440031 // 185-118[1] // VB440031 // 8105-100-920	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172
205-28[1]	Turbo Nvo K24-2671 (7114) M. Benz OM924LS-E3 – Rda.Comp. Alum. (STO)	5324 970 7114 // TDTC540002	TC0480138 // OEM: 9240962099 // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 204-26[1] // 208-29[1] // 223-02[1]	195-105[1] // 195-99[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203
205-30[1]	Turbo Nuevo Alternativo E-504 (180288) Caterpillar (STO)	180288 // TO-TURBO-4N9554* // TDTC540127	310258 // 4N9554 // 5232 970 5001 // 178048	133-02B[1] // 180296
205-31[1]	Turbo nuevo BV43-2074 (0122) Hyundai Motor A-engine Euro 4 (STO)	5303 970 0122 // TO-TURBO-53039700122 // TDTC540129	5303 970 0144 // OEM: 28200-4A470 // 102-65[1] // 5303 970 0122 // 185-76[1] // 8B43-300-641	195-87[1] // 5303 710 0555 // 1000-030-191

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-32[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VC420037 VIDA RHF4 Chevrolet LUV 2.5 Lts. (STO)	TDTC540145	108-10[1] // VD420018 // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 227-14[1] // CP518-25F // 228-02[1] // 185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980	178-02B[1] // 195-212[1] // WAX40019 // 1000-040-169
205-33[1]	Turbo Nuevo 4047305 HX40W Iveco Cavallino 320 – Cursor 8 (STO)	4047305 // TO-TURBO-4047305* // TDTC540125	4046548 // OEM: 5042733690 // 105-230[1] // 805275 // 187-59[1] // 4047305	134-12B[1] // 195-293[1] // 4027948 // 1000-020-183
205-34[1]	Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (STO)	5316 970 7111 // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131	5316 970 7155 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 184-06[1] // 208-47[1] // 223-01[1] // 227-20[1] // CT216-29-155 // 185-100[1]	132-05B[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 132-08B[1] // 5316 710 0012 // 1000-030-118T // 1000-030-118
205-35[1]	Turbo Nuevo 49135-04121 TF035HM Hyundai Motor 4D56TI (STO)	49135-04121 // TDTC540064	OEM: 28200-4A201 // 107-34[1] // 49135-04121 // 107-34 #[1] // 49135-04121 CFA# // 185-28[1] // JR-044* // 8M35-200-044 3539428 // 3539429 // A3960454 // 107-38[1] // 4035239	179-12A[1] // 195-27[1] // 49135-08025 // 49135-08020 // 1000-050-117
205-36[1]	Turbo HX35W Cummins (4035239) (STO)	4035239 // TO-TURBO-4035239* // TDTC540124	3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3802767 // 500395274 // 104-15[1] // 3536971 // 105-114[1] // 802252 // 105-303[1] // 808252-01 // 107-09[1] // 105-392[1] // 805552	134-14B[1] // 4029491
205-37[1]	Turbo HX35W 6BT (3536971) (STO)	3536971 // TO-TURBO-3536971* // TDTC540096	3536972 // 3536973 // 3536974 // 3536975 // 3536976 // 3802767 // 500395274 // 104-15[1] // 3536971 // 105-114[1] // 802252 // 105-303[1] // 808252-01 // 107-09[1] // 105-392[1] // 805552	134-01B[1] // 195-179[1] // 3537817 // 1000-020-152
205-38 F[1]	Turbo HX35W Komatsu(4039630) Rda.Com. Fundicion. Ømenor RC 52mm (STO)	4039630 // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039	4039330 // 4039963 // 4043679 // 4043802 // 4046265 // OEM: 4955479 // 205-38[1] // 4039630 // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039 // 205-53[1]	
205-39[1]	Turbo HX40W 6CTA Case 2188 (3535619) (STO)	3535619 // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118*	3535617 // 3535620 // 3538677 // 3802649 // OEM: J535617 // 104-37[1] // 3535619 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 107-04[1] // 205-39 F[1] // TDTC540093 // 227-19[1] // E340-083	134-04B[1] // 195-218[1] // 3535324 // 4027612 // 1000-020-131
205-39 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40W 6CTA Case 2188 (3535619) (RC: Øm60,0mm) (STO)	3535619 // TDTC540093	3535617 // 3535620 // 3538677 // 3802649 // 104-37[1] // 3535619 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 107-04[1] // 205-39[1] // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118 // 227-19[1] // E340-083	
205-40[1]	Turbo 49135-04020 TF035HM HYUNDAI vs. (STO)	49135-04020 // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // 125-10[1] // 49135-04020 // 1MA0027 // 109-37[1] // 208-68[1] // ZC-TU-005 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006	179-12A[1] // 195-27[1] // 49135-08025 // 49135-08020 // 1000-050-117

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-41[1]	Turbo Nuevo 17201-74010 CT26 Toyota Supra 3,0Lts.Øm RC 43mm (STO)	17201-74010 // 17201-74010X* // TDTTC540152	181-05[1] // 17201-74010 // 183-12[1]	180-01B[1] // 1000-060-128
205-42[1]	Turbo 159623 3LM319 Caterpillar 3306 (STO)	159623 // 4N8969 // TDTTC540010	0R5809 // 172493 // 180189 // 310130 // 4N8969 // 6N1571 // 806009 // 107-21[1] // 159623 OFA // 4N8969 OFA[1] // 184-20[1] // 159623	215-10[1] // 183-01F[1] // 6N1524 // 180119 // 310116 // TDCG540016
205-43[1]	Turbo Nuevo GTA4502V Detroit Diesel Serie 60 (758160-0007) (STO)	758160-0007 // TDTTC540140	730395-0035 // 758029-0007 // OEM: 23534775	
205-44[1]	Turbo Nuevo GT2256S Perkins Scout 4,4 (762931-0001) (STO)	762931-0001 // TDTTC540008	762931-0002 // 762931-0003 // OEM: 32006047 // OEM: 320/06047 // OEM: 32006079 // OEM: 320/06079 // OEM: 32006081 // OEM: 320/06081	131-33F[1] // 215-12[1] // 433289-0284 // TDCG540017
205-45[1]	Turbo Nuevo TO4B91 Cat. D3304 A/R 1.52 (409410-0006) (STO)	409410-0006 // TDTTC540144	409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0007 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 105-206[1] // 105-344[1] // 105-352[1] // 808072 // 107-20[1] // 409410-0006 OFA // 184-04[1] // 409410-0006 // 201-17[1]	131-05A[1] // 195-69[1] // 408077-0102 // 1000-010-164
205-46 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo. H1E Ford Cargo 1722 (Øm RC: 54.0mm) (3532801) (STO)	3532801	3531793 // 3531794 // TC0210106 // TC0210334 // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46[1] // 205-50[1] // TDTTC540141	
205-47[1]	Turbo Nuevo HX35W Komatsu PC220-8 (6754-81-8190 / 4038597) (STO)	6754-81-8190 // 4038597 // TDTTC540011	4038209 // 4042667 // 4044890 // 4955156 // 107-41[1] // 6754-81-8190 // 4038597	4030868
205-48 F[1]	Turbo 167604 S2ESL094 Caterpillar 320-325 Rda.Compr. Øm 53,50mm (STO)	167604 // TDTTC540151	0R6906 // 115-5853 // 187-60 F[1] // 167604 // 226-02[1] // 184-21[1]	
205-49[1]	Turbo Nuevo BV35-1573 (0014) Fiat Punto-Alfa Mito-Motor 1,25 JTD 90HP	5435 970 0014 // TO-TURBO-54359700014 * // TDTTC540040	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 102-72[1] // 5435 970 0014 // 162-01[1] // 900-00049-000 // 185-80[1] // 8B35-300-441 // 208-50[1]	195-136[1] // 132-09A[1] // 5435 710 0513 // 1000-030-153

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-50[1]	Turbo Nuevo HX40 Dimmex (Bus) (3533000) (STO)	3533000 // TDTC540141	3802577 // TC0210106 // TC0210334 // 104-16[1] // 3532801 // 104-23[1] // 3533000 // 105-155[1] // 805077-01 // 105-235[1] // 808077 // 105-357[1] // 808063 // 105-59[1] // 805077 // 107-10[1] // 3532801 OFA // 107-16[1] // 182-13[1] // 3532801 SN // 182-15[1] // 3596944 SN // 3596945 SN // 187-18[1] // 187-41[1] // 3596945 // 189-31[1] // 205-46 F[1]	134-04B[1] // 195-218[1] // 3535324 // 4027612 // 1000-020-131
205-51[1]	Turbo Nuevo HX40W VW 17.300 (4038000) (STO)	TDTC540068 // 4038000	3591248 // 3591249 // 3597336 // 4038002 // 4038003 // 4038004 // 4049129 // 80000175580 // TC0210054 // // // 70000175580 // // 105-217[1] // 805276 // 105-93[1] // 805131 // 107-02[1] // 3597335 OFA // 187-14[1] // 3597335 // 104-33[1] // 104-33 A[1] // 3597758 // // //	134-03B[1] // 195-177[1] // 4027868 // 1000-020-144
205-52[1]	Turbo Nuevo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (STO)	721843-0001 // TDTC721843-0001* // TDTC540099	OEM: 79519 // TC0570428 // 105-361[1] // 805313 // 227-21[1] // 721843-0001 // CP120-12-013 // 101-78[1] // 101-78 Z[1] // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // 208-81[1]	131-13F[1] // 172-20[1] // 195-147[1] // 451298-0019 // 100-00340-500 // 1000-010-366B
205-53[1]	Turbo HX35W Komatsu (4039630) Rda.Comp. MFS (STO)	4039630	4039330 // 4039963 // 4043679 // 4043802 // 4046265 // OEM: 4955479 // 205-38[1] // 4039630 // TO-TURBO-4955479* // TDTC540039 // 205-38 F[1]	
205-54[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo TD03L4-09GK Ford Transit 2,4 (49131-05402) (STO)	49131-05402 // TDTC540132 // TO-TURBO-49131-05402*	49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 185-69[1] // 49131-05402 // 8M03-200-585 // 208-67[1]	179-03B[1] // 195-254[1] // 49131-08600 // 49131-09030 // 49131-08610 // 1000-050-133
205-55[1]	Turbo Nuevo H2C Cummins LTA10 (3519092 ss3525237) (STO)	3519092 // TDTC540012	168823 // 3034326 // 3521802 // 3801489 // 104-26[1] // 3525237 // 107-18[1] // 3519092	3519080
205-56 F[1]	Tbo. VI58 VF130047 RHB52W Isuzu 2.8 4JB1 CT Øal.RC.37,7-Øal.RT.45(STO)	VF130047 // TDTC540014	NB150040 // OEM: 8944739541 // VA130047 // VD130047 // 108-09[1] // VF130047 // 125-06[1] // 1HA0074 // VF130047 SQ // 183-25 F[1] // 189-35 F[1] // 204-19 F[1] // 185-112[1] // 8I05-200-241	
205-57[1]	Turbo Nuevo 466974-0010 TB2509 Iveco Daily (STO)	466974-0010 // TDTC540047	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 101-32[1] // 466974-0010 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57 F[1] // TDTC540015 // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 221-11 F[1] // 7000-001-0229	131-02E[1] // 195-174[1] // 443854-0116 // 1000-010-227

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-57 F[1]	<b>INHABILITADO</b> 466974-0010 Turbo Nuevo TB2509 Iveco Daily ØAl. RC:37.1mm (STO)	466974-0010 // TDTC540015	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 101-32[1] // 466974-0010 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 205-57[1] // TDTC540047 // 221-11 F[1] // 7000-001-0229	
205-58[1]	Tbo.Nvo.1270 970 0016 S200G-3071 Volvo-Deutz Industrial TCD2013 (STO)	1270 970 0016 // TDTC540022	1270 970 0050 // 802777 // OEM: 04294367 // OEM: 04503616 // OEM: 20896351 // 105-381[1] // 808082	133-11D[1] // 1270 710 0000
205-59[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo nuevo 49173-06500 / 49173-06501 TD025M Corsa / Astra 1.7 (STO)	49173-06501 // 49173-06500 // TDTC540025	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 204-02[1] // 205-59 F[1] // TDTC540025 // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 208-56[1]	179-01B[1] // 195-21[1] // 172-08[1] // 49173-08701 // 49173-08700 // 1000-050-102 // 300-00191-500
205-59 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.49173-06500/1 TD025M Corsa/Astra 1.7 (Ent.aceite 10x1,00)(STO)	49173-06501 // TDTC540025	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 204-02[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 109-17[1] // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // TDTC540025 // 208-56[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033	
205-60[1]	Turbo Nuevo 733952-0001 GT1752S Kia Sorento CRDi (STO)	733952-0001 // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007	OEM: 28200-4A101 // 101-86[1] // 733952-0001 // 187-12 #[1] // 187-12[1] // 185-65[1] // 8G17-200-432 // 208-65[1]	131-29F[1] // 195-63[1] // 433352-0032 // 1000-010-279 // 1000-010-353*
205-61[1]	Turbo Nuevo 700273-0002 GT1749S HYU H100 (HYU Galloper (STO)	700273-0002 // TO-TURBO-700273-0002* // TDTC540005	OEM: 28200-4B160 // 101-92[1] // 700273-0002 // 101-96[1] // 700273-0001 // 189-03[1] // 189-03 F[1] // 202-12[1]	131-10F[1] // 195-78[1] // 433352-0016 // 1000-010-187
205-62[1]	Turbo Nuevo 738233-0002 GT2556S Perkins (STO)	738233-0002 // TO-TURBO-738233-0002* // TDTC400006* // TDTC540006	OEM: 2674A404 // 187-24[1] // 738233-0002 // 208-66[1] // 241-17[1] // OKSA0042	131-34F[1] // 433289-0220
205-63[1]	Turbo KKK K03-1875(0009) Xantia-Peug.406-206 HDI 2.0 lts. (STO)	5303 970 0009 // TDTC540003* // TDTC540080	101-101[1] // 706977-0001 // 101-101 A[1] // 101-64[1] // 706976-0001 // 101-67[1] // 706977-0002 // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 101-67 Z[1] // 102-41[1] // 5303 970 0009 // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 186-05[1] // 189-18[1] // 201-09[1] // 202-08[1] // 203-01[1] // 208-02[1] // 185-70[1] // 8G15-200-116	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-64 F[1]	Tbo.466334-0010 TA3401(CCR No comp.c/original-Formato TO4).J.Deere(STO)	466334-0010 // TDTC540013* // TDTC540192	466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 204-05[1] // 466334-0010 // 204-05 F[1] // 230-07 F[1] // LYP80140-12-66 // 241-13 F[1] // OKSA0024	
205-65[1]	Turbo 166643 S400 M.B.O400RSL/LS/LK/LB2325 Motor OM447LA-Euro 2 (STO)	TDTC540004 // 166643	766643 // OEM: 4760968199 // 205-65 F[1] // TDTC540004	166646
205-65 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.166643 S400 M.B.O400RSL/LS/LK/LB2325 Mot.OM447LA-E2(ØRC 65,9)(STO)	TDTC540004	766643 // OEM: 4760968199 // 101-54[1] // 465823-0001 // 103-24[1] // 166641 // 205-65[1] // 166643 // TDTC540004	
205-66[1]	Turbo 4037635 HX55W Cummins QSM4 TIER 3 (STO)	TDTC540048 // 4037635	4037631 // 4037636 // 4089863	4032308 // 4032834
205-67[1]	Turbo Nuevo 17201-30080 Land Crusier 2KD-FTV 2,5lts. (STO)	17201-30080 // TDTC540053	8110-200-704 // 186-01[1] // 17201-30080	180-04A[1] // 1000-060-127
205-68[1]	Turbo CT20 17201-54060 Toyota Hilux 2.4 (STO)	17201-54060	181-12[1] // 17201-54060	195-101[1] // 180-04B[1] // 17202-54030 // 1000-060-111
205-69 F[1]	Turbo 710060-0001 GT1752S Hyu. Starex H200 H1 2.5 CRDi ØmRT 34,50(STO)	710060-0001	OEM: 28200-4A001 // 183-22[1] // 710060-0001 // 243-03[1] // 03002-017	
205-70[1]	Turbo VT10 VF420088 RHF4 MHI L200 2.5 TD (STO)	VF420088 // TDTC540060	OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 205-70 F[1] // VF420088 // TDTC540001 // 108-21[1] // 108-21 X[1] // 108-21 Y[1] // 243-01[1] // 03002-104	195-193[1] // 1000-040-133
205-70 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo. VT10 VF420088 RHF4 MHI L200 2.5 TD (Øal.RC.36,7-Øal.RT.34.3)(STO)	VF420088 // TDTC540001	OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 108-21[1] // VF420088 // 108-21 Y[1] // 108-21 X[1] // 205-70[1] // TDTC540060 // 243-01[1] // 03002-104	
205-71[1]	Turbo Nuevo 701854-0004 GT1749V Audi A4/A6 TDI 1,9lts. (STO)	701854-0004 // TDTC540063	701854-0002 // 701854-0003 // OEM: 028145702N // OEM: 028145702NV // OEM: 028145702NX // 185-20[1] // 701854-0004 // JR-268* // 8G17-300-268	131-04G[1] // 195-05[1] // 703890-0001 // 802896 // 703890-0130 // 1000-010-043* // 1000-010-056* // 1000-010-056B
205-72 F[1]	Tbo.Nvo.HX35 Cummins 6BTAAp/Komatsu (3595157-3599109) Øal.RC 53 (STO)	3595157 // 3599109 // TDTC540031	3595158 // 3596668 // 3598702 // 4035374 // 4036172 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 105-373[1] // 808034 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 208-60[1]	
205-73[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.KKK K03-2080(0291) Audi A3-A4-Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI trans.v.(STO)	5303 970 0291	OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // 205-91[1] // TDTC540049 // 102-86[1] // 5303 970 0291 // 221-09[1] // 7000-003-0104	240-02 F[1] // LYP80162-28-9

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-74[1]	Turbo Nuevo K14 (80000174640) Chev.S10-Blazer-MWM 4,07TCE-2.8TDI (STO)	80000174640 // TDTC540201 // TDTC540035*	70000174640 // OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // 101-148[1] // 767094-0002 // 102-44[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 208-59[1] // ZC-TU-80000174640	132-03B[1] // 195-111[1] // 4000-030-214
205-75[1]	Turbo Nuevo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (STO)	VE180027 // TDTC540034	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430025 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 208-58[1] // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
205-76[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts. (STO)	49189-02914 // TDTC540029	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306* // 805306-01 // 109-33[1] // 49189-02914 // 208-55[1] // 228-01[1] // 185-71[1] // 8M04-200-423	195-208[1] // 1000-050-151 // 49189-09160
205-77[1]	Tbo.Nvo.318519-318807 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC (OFA) (STO)	318807 // 318519 // TDTC540042	20515561 // OEM: 04259204KZ // 107-39[1] // 318519 // 318807 // 208-82[1] // ZC-TU-016 // 208-82 F[1] // ZC-TU-015	133-06D[1] // 195-186[1] // 318808 // 1000-070-016
205-78[1]	Turbo Nuevo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (STO)	3537762 // TDTC540033	104-36[1] // 3537762 // 104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 208-61[1]	134-10B[1] // 195-178[1] // 4027906 // 3591196 // 3538379 // 1000-020-132
205-79[1]	Turbo 318815-318754 S200G Deutz - Motor BF6M1013FC (STO)	318754 // 318815 // TDTC540041	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 107-36[1] // 184-16[1] // 189-37[1] // 208-63[1] // F-103-04[1]	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
205-80[1]	Turbo Nuevo HT3B VO Cummins NT855-Komatsu (144409-0000/3522676) (STO)	tdtc540032 // 3522676 // 144409-0000	3522677 // 3801589 // 101-29[1] // 144409-0000 // 104-28[1] // 3522676 // 107-27[1] // 144409-0000 OFA // 184-09[1] // 3522676-VO // 208-64[1] // ZC-TU-001	134-01D[1] // 3811555 // 803633 // 3521444
205-81[1]	Turbo 196554 S4DS-011 Cat.3306 (STO)	196554 // TDTC540026	0R5949 // 178106 // 194142 // 7C7580 // 7W9446 // 107-32[1] // 196554 // 208-62[1] // F-103-01[1]	113-18[1] // 133-01H[1] // 178223 // 311144 // 196538

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-82[1]	Turbo Nuevo VICC VE430023 8971480760 RHF5 Isuzu 3.1 Ecologico (STO)	VE430023 // TDTC540058	OEM: 8971480760 // OEM: 8971480761 // OEM: 8971480762 // VA430023 // VB430023 // VC430023 // vd430023 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // 205-75[1] // TDTC540034 // 208-68[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113	178-03B[1] // 195-114[1] // VBX50016 // 1000-040-130
205-83[1]	Turbo Nuevo K16-2471 (7129) Mercedes Benz OM904LA-E3 (STO)	5316 970 7129 // TDTC540054	5316 970 7159 // TC0480037 // 102-47[1] // 5316 970 7129 // 105-151[1] // 802403-02** // 802943	132-05B[1] // 132-08B[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 5316 710 0527 // 5316 710 0012 // 1000-030-118T // 1000-030-118
205-84[1]	Turbo 316699 S400 Mercedes Benz Actros OM501-E2 (STO)	316699 // TDTC540062	315489 // 315495 // 315602 // 316057 // 316062 // 316428 // 316429 // 316756 // 317762 // 318052 // 4027901 // 5331 970 7100 // 8S04-100-624 // 105-288[1] // 802278-01 // 204-13[1] // 316699	195-206[1] // 316700 // 1000-070-025
205-85[1]	Turbo Nuevo 751851-0001 GT1646V Golf-A3 TDI-Touran TDI (STO)	751851-0001 // TDTC540061	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // OEM: 038253016K // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 208-15[1] // 221-01[1]	131-06G[1] // 195-34[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1000-010-139
205-86 F[1]	Turbo K03-1870 (0003) VW-Audi (Aloj.Rda.Turbina Ø36,4mm) (STO)	5303 970 0003 // TDTC540069	OEM: 028145701R // 102-07[1] // 5303 970 0003 // 102-07 A[1] // 5303 970 0003 R // 102-07 Z[1] // 5303 970 0003 OP2 // 182-05[1] // 183-05[1] // 5303 970 0003 SL // 204-24[1] // GB-1014	
205-87[1]	Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(c/actua.)(STO)	787556-0017 // TDTC540116	787556-0016 // 787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87 F[1] // 787556-0017 // TDTC540070 // 101-147[1] // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 243-08 F[1] // 03001-046	131-04L[1] // 195-242[1] // 1000-010-467
205-87 F[1]	Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(s/actua.)(STO)	787556-0017 // TDTC540070	787556-0016 // 787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 243-08 F[1] // 03001-046 // 205-87[1] // TDTC540116 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010	131-04L[1] // 195-242[1] // 1000-010-467

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-88[1]	Turbo Nuevo Alt. 318844 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (=318729) (STO)	TDTC540066 // 318844	318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 184-17[1] // 318844 // 189-14[1] // 189-14 F[1]	133-09D[1] // 318845
205-89[1]	Turbo Nuevo 471037-0002 GT1749S HYU Mighty 2.5T- Chorus Bus H350 (STO)	471037-0002 // TDTC540085	471037-0001 // OEM: 28230-41421 // 101-94[1] // 471037-0002 // 105-169[1] // 805214-01 // 183-27[1] // 187-05[1]	131-17F[1] // 195-103[1] // 433352-0019 // 1000-010-023
205-90[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 454061-0010 GT1752H Renault Master (STO)	454061-0010 // TDTC540088	725305-0005 // 725305-0002 // OEM: 7701044612 // OEM: 99466793 // 109-21[1] // 187-08[1] // 227-13[1] // 454061-0010 // CP117-210 // 101-70[1] // 125-15[1] // 1GA0270 // 454061-0010 YUU // 181-06[1] // 454061-0010 SF // 183-18[1] // 185-27[1] // JR 152* // 8G17-200-152	131-21F[1] // 195-134[1] // 433289-0010 // 433289-0049 // 1000-010-161
205-91[1]	Tbo.IHI JH5 RHF5 Audi A3 – A4 – Q5 / VW Tiguan 2,0 TFSI trans.(STO)	TDTC540049	OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // 102-86[1] // 5303 970 0291 // 205-78[1] // 221-09[1] // 7000-003-0104	178-10B[1] // 195-318[1] // 1000-040-149
205-92[1]	Turbo Nuevo K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara (STO)	5303 970 0051 // TDTC540095	712473-0001 // 102-30[1] // 5303 970 0051 // 102-30 Z[1] // 187-58[1] // 208-30[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
205-93[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.49135-05131 TF035 Daily–Ducato2,3TD Motor F1A E4 Multijet(STO)	49135-05131 // TDTC540101 // TDTC5400101*	49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05134 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // 5303 970 0250 // OEM: 504070186 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // 109-29[1] // 49135-05131 // 185-78[1] // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // 208-32[1] // 230-09[1] // LYP80157-12-6	195-86[1] // 49135-08150 // 1000-050-139
205-94[1]	Tbo.Nvo.HX40W Cummins QSL 280HP Cosech.Massey Ferguson(4037541)(STO)	4037541 // TDTC5400103* // TDTC540103	4089914 // 187-42[1] // 4037541	134-12B[1] // 195-293[1] // 4027948 // 1000-020-183
205-95 F[1]	Tbo.Nvo.K03-2080(0290)A3–A4–Q5 Tiguan 2,0 TFSI(Cpo.Cent.Diferente)(STO)	5303 970 0290 // TDTC540075	OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // OKSA0025 // 108-25[1] // JH5 // 102-83[1] // 5303 970 0290 // 205-107[1] // TDTC540162	240-01 F[1] // LYP80162-28-6
205-96[1]	Turbo Nuevo 49179-02260 TD06H-16M Caterpillar 930/320B (STO)	49179-02260 // TDTC540104	205-6741 // 316375 // 49179-02220 // 49179-02240 // 517952 // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 226-03[1] // 49179-02260 // 185-99[1] // 49179-02230 // 8M06-100-235 // 187-29[1] // 229-03[1]	179-01C[1] // 195-55[1] // 517589 // 49179-08600 // 1000-050-142
205-97[1]	Turbo HX40W (4046101-4039030) Case 2388 Electrónico–Cummins QSL(STO)	4046101 // 4039030 // TDTC540102	2839811 // 4037513 // 4038989 // 4042341 // 4044082 // 4089917 // 105-383[1] // 805326 // 187-32[1] // 4046101	134-12B[1] // 195-293[1] // 4031321 // 4027948 // 1000-020-183


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
205-98 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 722730-0001 GT1749V Audi – VW (ØmRC: 34.6mm) (STO)	722730-0001 // TDTC540090*	722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253016H // 101-89[1] // 722730-0001 // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 7000-002-0075	131-12G[1] // 195-17[1] // 703890-0151 // 1000-010-055
205-99[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VIAH VD180051 RHB52W IZUSU 3.1 4JG2-T (STO)	VD180051	OEM: 8970700290 // OEM: 8970700291 // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 108-02[1] // VD180051 // 189-38[1] // 208-77[1]	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
207-03[1]	Tbo. Nvo. 49135-03411 TF035HL-14GK Mitsubishi Paj./Mon. 3.2 lts. (SQA)	49135-03411	49135-03410 // OEM: ME191474 // 109-28[1] // 49135-03411	179-09A[1] // 195-262[1] // 49135-08512 // 49135-08510 // 49135-08511 // 1000-050-155
208-01[1]	Turbo Nuevo 3539700/3539697 HX35 Komatsu - Cummins 6BT (SZC)	3539697 // 3539700	3539698 // 3539699 // 3539700 // 3590032 // 3804877 // 6735-81-8201 // 6735-81-8301 // 125-17[1] // 3539697 // 187-34[1] // 205-22[1] // TDTC540038	3580902
208-02[1]	Turbo Nuevo VVP1 9622526980 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (SZC)	VF400002	706977-0003 // 101-67 Z[1] // 706977-0002 // 189-18[1] // 202-08[1] // 5303 970 0009 // 101-67[1] // 101-67 A[1] // 706977-0002 R // 102-41[1] // 102-41 Z[1] // 108-20[1] // VF400002 // 108-20 A[1] // 183-24[1] // 5303 970 0009 SL // 185-70[1] // 8G15-200-116 // 186-05[1] // 201-09[1] // 203-01[1] // 205-63[1] // TDTC540003* // TDTC540080	178-08B[1] // 195-169[1] // VAX40018 // 1000-040-124
208-03[1]	Turbo Nuevo 318168-317980 S200 Renault Euro 3 (SZC)	317980 // 318168 // OEM: 5010450477	103-29[1] // 317980 // 318168 // OEM: 5010450477 // F-103-03[1]	133-12D[1] // 133-12DA[1] // 133-12DB[1] // 133-14AA[1] // 133-14AB[1] // 318006
208-04[1]	Tbo.Nvo.VR15 VA430036 55113700C RHF5 Kia Carnival 2.9 Lts(SZC)	VA430036	OK059A-13700 // OK059A-13700 // 28200-4X300 // OK059A-13700 // OK551-13700C // OK59A-13700 // 108-22[1] // VA430036 // 108-19[1] // 108-19 A[1]	178-09B[1] // 195-168[1] // VAX50030 // 1000-040-112
208-05[1]	Turbo Nuevo 465425-0001 TBP408 Iveco 150E20 (SZC)	465425-0001	105-263[1] // 808004 // 101-65 A[1] // 102-20[1] // 5327 970 6451 // 102-20 A[1] // 105-94[1] // 805004 // 105-94 B[1]	131-06B[1] // 408105-0352
208-06[1]	Turbo Nuevo 465427-0001 TBP409 Iveco 160E23 (SZC)	465427-0001	102-29 A[1] // 5327 970 6715 // 105-258[1] // 808052 // 208-06 #[1] // 465427-0001 // 101-61[1] // 101-61 A[1] // 105-105[1] // 805052-01	131-07B[1] // 408105-0351
208-07[1]	Turbo Nuevo K03-1875 (0057) Xsara-Peugeot 206-307 HDI 2,0lts. (SZC)	5303 970 0057	5303 970 0056 // 102-57 A[1] // 5303 970 0057 // 187-35[1] // 102-57[1] // 189-20[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-08[1]	Turbo Nuevo 49177-01505 / 49177-01504 TD04 L200 (SZC)	49177-01504 // 49177-01505	105-159[1] // 805228-01 // 109-01[1] // 49177-01504 // 49177-01505 // 109-03[1] // 49177-01503 // 49177-01502 // 125-11[1] // 1MA0033 // 49177-01502 YUU // 125-12[1] // 1MA0035 // 49177-01505 YUU // 187-15[1] // 205-10[1] // 49177-01512 // TDTC540036 // 208-08 #[1] // 125-13[1] // 49177-07503 // 1MA0143 // 185-68 F[1] // 8M04-100-201	179-07A[1] // 195-17[1] // 49377-08400 // 1000-050-165
208-09[1]	Turbo Nuevo 49135-04000 TF035HM-10T HYU Galloper 2,5 Lts. (SZC)	49135-04000 // ZC-TU-009	49135-04001 // OEM: 28200-4A150 // 125-09[1] // 49135-04000 // 1MA0104 // 208-09 #[1] // 208-09 F[1] // 244-03 F[1]	179-06A[1] // 49135-08031 // 49135-08030
208-09 F[1]	Tbo.Nvo. 49135-04000 TF035HM-10T HYU Galloper 2,5 L. (ØAI.RT 41.0)(SZC)	49135-04000	49135-04001 // OEM: 28200-4A150 // 125-09[1] // 49135-04000 // 1MA0104 // 208-09 #[1] // 208-09[1] // ZC-TU-009 // 244-03 F[1]	179-06A[1] // 49135-08031 // 49135-08030
208-10[1]	Tbo.HC5A mot. KTA19/38(ss.3523850)En.ac.1x14-1,5 2x3/8NC Sa.ac.2x3/8NC	3523850	104-38 A[1] // 3523850 // 107-15[1] // 208-10 #[1]	134-01H[1] // 218-16[1] // 3545702
208-11 #[1]	Tbo.Nvo.HX55 Scania 124 Motor DC12(4038613)ØAloj.Car.Com.66,00mm(SZC)	4038613	4038616 // 4038617 // 105-175[1] // 801302 // 187-40 F[1] // 4038613DIF // 205-03[1] // 4038613 // TDTC540142	
208-12[1]	Turbo Nuevo HT12-19B 14411-9S00A Nissan Frontier/Navara ZD30 3Lt.(SZC)	14411-9S00A	205-11[1] // 14411-9S00A // 184-13[1] // 201-03[1] // 204-11[1]	195-267[1] // 1000-080-007
208-13[1]	Turbo Nuevo 751768-0003 GT1549S Renault Megane FII (SZC)	751768-0003	5303 970 0048 // 703245-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 751768-0004 // 101-103[1] // 751768-0003 // 101-58[1] // 703245-0001 // 185-37[1] // 8G15-200-043 // 201-01[1]	433289-0256
208-14 F[1]	Tbo.Nvo.316881-313505 S2A Deutz BF6M1012E Øm RC42-Øm RT 55,7(SZC)	316881DIF // 313505DIF	313488 // 313489 // 313490 // 316879 // 316880 // 04198555KZ // 04253857KZ // 201-18[1] // 316881 // 313505 // 245-02 F[1] // JCT-855DT	
208-15[1]	Turbo Nuevo BV39-1873 (0022) Golf TDI A3 TDI Caddy TDI (SZC)	5439 970 0022	5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0004 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061	132-06A[1] // 5439 710 0511
208-16[1]	Turbo Nuevo HX40W (4043003) Cummins ISC6 8.3lts. (SZC)	4043003	4039932 // 4045748 // 104-48[1] // 4051033M // 105-214[1] // 802377 // 104-45[1] // 4043003 // 201-04[1]	134-12B[1] // 195-293[1] // 4027948 // 1000-020-183
208-17[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49135-03130 TF035 Montero 2.8 (SZC)	49135-03130 // ZC-TU-010	105-375[1] // 805296 // 109-12[1] // 49135-03130 // 125-18[1] // 1MA0305 // 49135-03130 SQ // 185-41[1] // 8M35-200-128 // 186-03[1] // 205-12[1] // TDTC540137	179-17A[1] // 195-16[1] // 49135-08000 // 1000-050-002* // 1000-050-002B

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-18[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49135-02652 TF035 L200 2,5 lts. (SZC)	49135-02652	49135-02682 // 189-30[1] // 49135-02652 // 105-387[1] // 805340 // 109-22[1] // 185-52[1] // 8M35-300-526 // 187-10 #[1] // 808081 // 187-10[1] // 188-05 #[1] // 49135-02652 SS# // 188-05[1] // 49135-02652 SS // F-109-01[1]	179-02A[1] // 195-108[1] // 803604 // 49135-08800 // 49135-08801 // 1000-050-109
208-19[1]	Turbo Nuevo BV39-1873 (0017) Audi A3 TDI – Golf IV TDI – Bora TDI(SZC)	5439 970 0017	713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0006 // 713673-0002 // 713673-0003 // 713673-0004 // 713673-0005 // OEM: 038253010A // OEM: 038253010S // OEM: 038253014A // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 101-62[1] // 713672-0002 // 102-62 Z[1] // 5439 970 0017 // 189-24[1] // 189-29[1] // 201-02[1] // 201-05[1] // 713673-0006 // 205-14[1] // TDTC540138 // 102-62[1] // 184-19[1] // 185-36[1] // 8G17-30M-330 // JR-330*	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107
208-20[1]	Tbo.Nvo.HX35W Eurocargo–Tector EURO3 150E28 (3597180-3595279)(SZC)	3597180 // 3595279	OEM: 504040250 // OEM: 504065520 // 187-46[1] // 3597180 // 3595279 // 105-308[1] // 808526 // 105-402[1] // 805526	134-15B[1] // 195-313[1] // 4027331 // 1000-020-185
208-21[1]	Turbo Nuevo HX40W Cummins 6CT Serie C (3533005) (SZC)	3533005	3533006 // 3533007 // 3536915 // 3537671 // 3539264 // 3802614	134-04B[1] // 195-218[1] // 3535324 // 4027612 // 1000-020-131
208-22[1]	Turbo Nuevo 452085-0013 TBP418-1 OM366LA (SZC)	452085-0013	452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // 105-246[1] // 808285-01 // 105-101[1] // 802285	131-09B[1] // 195-314[1] // 447450-0126 // 1000-010-517
208-24[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 767720-0004 GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50Lts.	767720-0004	767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // OEM: 14411-EB70A // OEM: 14411-EB70B // OEM: 14411-EB70C // OEM: 14411-EB70D // 208-24 R[1] // 767720-0004 // 185-42[1] // 8G20-300-672	131-03L[1] // 195-88[1] // 1000-010-344
208-25[1]	Turbo Nuevo KKK BV39-1867 (0030) Renault Megane 1,5 dci (SZC)	5439 970 0030	5439 970 0070 // OEM: 8200405203 // OEM: 8200507856 // OEM: 8200578381 // 205-19[1] // 5439 970 0030 // TDTC540139 // 102-56 A[1] // 185-74[1] // 8B39-300-373	195-37[1] // 1000-030-139
208-26[1]	Turbo GT3071R (776332-0003) con Rodamiento A/R.63 - sin Valvula (SZC)	776332-0003		
208-27[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo CT16 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2.5 (SZC)	17201-0L030	17201-30120 // 105-379[1] // 805318* // 805318-01 // 128-03[1] // 17201-0L030 // 182-16[1] // 17201-0L030 SN // 182-16 A[1] // 185-23[1] // 17201-30030 // JR-691* // 8T00-200-691* // 8T10-200-691 // 185-82 F[1] // 8T10-200-B25 // 187-48[1] // 204-07[1] // 205-24[1] // TDTC540019 // 206-02[1] // F-182-01[1] // 17201-0L030 SN	180-01A[1] // 195-43[1] // 802907-01 // 17202-0L030 // 1000-060-120
208-28[1]	Turbo Nuevo 452065-0003 TB2558 Perkins T4.40 (SZC)	452065-0003	OEM: 2674A150 // OEM: 5001826792 // 452065-0002	131-10E[1] // 195-96[1] // 443854-0106 // 1000-010-012


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-29[1]	Turbo Nvo K24-2671 (7114) M. Benz OM924LS-E3 – Rda.Comp. Alum. (SZC)	5324 970 7114	5324 970 7113 // OEM: 9240961799 // TC0480138 // 102-48[1] // 5324 970 7114 // 105-171[1] // 802084 // 105-320[1] // 802702 // 205-28[1] // TDTC540002 // 223-02[1] // 204-26[1]	195-105[1] // 195-99[1] // 70000175672 // 80000175672 // 1000-030-203T // 1000-030-203
208-30[1]	Turbo Nuevo K03-1875 (0051) Suzuki Gran Vitara (SZC)	5303 970 0051	712473-0001 // 102-30[1] // 5303 970 0051 // 102-30 Z[1] // 187-58[1] // 205-92[1] // TDTC540095	195-60[1] // 172-05[1] // 5303 710 0514 // 1000-030-151 // 200-00086-500
208-31[1]	Turbo Nuevo K03-2074 (0163) Mini Cooper S 1,6 lts Refrigerado (SZC)	5303 970 0163	5303 970 0118 // 5303 970 0181 // OEM: 7595351 // OEM: 7595678 // OEM: 0375R4 // 102-70[1] // 5303 970 0163 // 129-02[1] // K1030137N	195-59[1] // 132-16C[1] // 5303 710 0527 // 1000-030-175
208-32[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.K03-2074 (0116) Daily–Ducato 2,3TD Motor F1A E4 Multijet (SZC)	5303 970 0116	49135-05134 // 5303 970 0250 // OEM: 504070186 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // 49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // 109-29[1] // 49135-05131 // 185-78[1] // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // 205-93[1] // TDTC540101 // TDTC5400101* // 230-09[1] // LYP80157-12-6	132-05C[1] // 195-85[1] // 5303 710 0531 // 1000-030-181
208-33[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo BV39-1867 (0027) Renault Megane 1,5 dCi (SZC)	5439 970 0027	5439 970 0002 // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 102-55[1] // 5439 970 0027 // 102-55 A[1] // 5439 970 0027 REM // 185-63[1] // 8B39-300-085	132-04A[1] // 195-31[1] // 172-19[1] // 5439 710 0512 // 1000-030-138 // 200-00018-500
208-34[1]	Turbo Nuevo BV43-2074 (0145) Hyundai H1-Starex Motor D4CB 2,5 lt (SZC)	5303 970 0145	5303 970 0127 // OEM: 28200-4A480	195-87[1] // 5303 710 0555 // 1000-030-191
208-35[1]	Turbo HX40W (3537288 - 3536404) Cummins 6CTA EURO3 300HP (SZC)	3537288 // 3536404	104-47[1] // 3537288 // 3536404	
208-36[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) (SZC)	3522778	3522777 // 3528741 // 3802289 // 466563-0003 // 103-19[1] // 166592 // 105-280[1] // 808253 // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF // 104-11[1] // 3522778 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 201-15 #[1] // 205-08 #[1] // TDTC540009 // 208-36 F[1] // 3522778-F	134-01C[1] // 195-241[1] // 3523317 // 1000-020-126F
208-36 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo H1C Cummins 6BT (3522778) Rueda compresora 52,0mm (SZC)	3522778 // 3522778-F	3522777 // 3528741 // 3802289 // 466563-0003 // 205-08 #[1] // 3522778 // TDTC540009 // 208-36[1] // 103-19[1] // 166592 // 104-11[1] // 105-280[1] // 808253 // 105-48[1] // 806102 // 182-01[1] // 3522778 SN // 183-23 #[1] // 3522778 SL // 189-28 F[1] // 201-15 #[1] // 222-02 F[1] // 3522778DIF	

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-37[1]	Turbo Nuevo VZ21 VJ110069 RHB31 Motores de 125cc a 250cc (SZC)	VJ110069	OEM: 13900-62D51 // VA110069 // VB110069 // VC110069 // VD110069 // VE110069 // VF110069 // VG110069 // VH110069 // VI110069 // 224-02[1] // VJ110069	
208-38[1]	Turbo Nuevo K04-2283 (0064) Audi S3 – TTS 2,0 TFSI (SZC)	5304 970 0064	OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702CV // OEM: 06F145702CX // 102-78[1] // 5304 970 0064 // 227-08[1] // CP236-S20	195-303[1] // 1000-030-240T // 5304 710 0518
208-39[1]	Turbo Nuevo HX25W (4038790) Komatsu PC100/200/128US (SZC)	4038790	4038791 // 4089714	134-02F[1] // 195-327[1] // 803612 // 3539071 // 1000-020-153
208-40[1]	Turbo Nuevo HY55V (4046945) Iveco Cursor 13 (SZC)	4046945	3773773 // 4046946 // 4046947 // OEM: 05042521420 // OEM: 05042521440 // 221-07[1] // 4046945 // 7000-007-0049	231-04[1] // 7100-007-0003 // 4034048
208-41[1]	Turbo Nuevo GT2056V 716885-0004 VW Touareg 2,5 TDI BAC/BLK-174HP(SZC)	716885-0004	716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // OEM: 070145701J // OEM: 070145701JV // OEM: 070145701JX // OEM: 070145702B // OEM: 070145702BV // OEM: 070145702BX // 101-140[1] // 716885-0004 // 224-04[1] // 227-04[1] // CP51-48F25	131-07L[1] // 195-172[1] // 1000-010-358
208-42[1]	Turbo 714568-0003 GT3582R con Rodamiento A/R.63 (SZC)	714568-0003		706451-0005
208-43 F[1]	Turbo GT2871R (743347-0004) con Rodamiento – sin válvula (SZC)	743347-0004		
208-44[1]	Turbo HX35 (3596954-3596955) Ford 4000 – Cummins 4BT (SZC)	3596954 // 3596955	171270 // 3520030 // 3528743 // 3530721 // 3535381 // 3535422 // 3536839 // 3537425 // 3802290 // 3802794 // OEM: J802290 // OEM: J906602 // OEM: J908293 // OEM: J914130 // OEM: J919129 // OEM: J919130 // OEM: J919133 // OEM: J919135 // OEM: J919139 // TC0210113 // 104-20[1] // 3536838 // 3537424 // 104-44[1] // 3596954 // 3596955 // 105-128[1] // 805176-01 // 105-313[1] // 808276 // 107-13[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 107-13 A[1] // 3536838 OFA // 3537424 OFA // 182-14[1] // 3536838 SN // 3537424 SN // 187-57[1] // 204-25[1] // 206-04 F[1]	4027207
208-45[1]	Turbo K03-2080 (0105) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta (SZC)	5303 970 0105	OEM: 06F145701D // OEM: 06F145701E // OEM: 06F145701G // OEM: 06F145701H // 102-71 #[1] // 5303 970 0105 // 102-71[1]	195-46[1] // 5303 710 0526 // 1000-030-185
208-46[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49377-00220 TD04LR PT Cruiser 2,5lts Motor EDV (SZC)	49377-00220	OEM: 04884234AB // OEM: 04884234AC // OEM: 3050195 // 185-13[1] // 49377-00220 // JR-545* // 8M04-20M-545 // 227-18[1] // CP404-220	195-39[1] // 179-16A[1] // 49377-09110 // 1000-050-125


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-47[1]	Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (SZC)	5316 970 7111	5316 970 7155 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 184-06[1] // 223-01[1] // 227-20[1] // CT216-29-155 // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131	132-05B[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 132-08B[1] // 5316 710 0012 // 1000-030-118T // 1000-030-118
208-48[1]	Turbo Nuevo IHI VICF VK430015 8971371098 RHF5 Isuzu Trooper (SZC)	VK430015	OEM: 8971371093 // OEM: 8971371094 // OEM: 8971371095 // OEM: 8971371097 // OEM: 8971371098 // OEM: 8971371099 // OEM: 8972503640 // OEM: 8972503641 // OEM: 8972503642 // VA430015 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // 183-26 F[1] // VL430015 // 189-34 F[1] // 204-21 F[1] // 108-15[1] // VK430015	178-03B[1] // 195-114[1] // VBX50016 // 1000-040-130
208-49[1]	Turbo Nuevo 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil. (SZC)	711736-0026 // ZC-TU-003	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // OEM: 2674A226 // 101-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125-6026 // 205-100[1] // TDTC540107 // 241-09[1] // OKSA0009	131-02F[1] // 195-187[1] // 433289-0185 // 1000-010-381
208-49 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo. 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil.(Øm RC 38.8)(SZC)	711736-0026 // ZC-TU-004	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // OEM: 2674A226 // 101-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 227-23[1] // CA125-6026 // 241-09[1] // OKSA0009	
208-50[1]	Tbo.Nvo.BV35-1573 (0014)Fiat Punto-Alfa Mito Motor 1,25 JTD 90HP (SZC)	5435 970 0014	OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 102-72[1] // 5435 970 0014 // 162-01[1] // 900-00049-000 // 205-49[1] // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540040 // 185-80[1] // 8B35-300-441	195-136[1] // 132-09A[1] // 5435 710 0513 // 1000-030-153
208-51[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.KP35-1672 (0033) Clio-Kangoo 1.5 dCi Motor K9K EURO4 (SZC)	5435 970 0033	5435 970 0011 // OEM: 8200882916 // 185-64[1] // 5435 970 0033 // 8B35-200-262	195-115[1] // 1000-030-162 // 5435 710 0506
208-52[1]	Tbo.Nvo.Alternat.6505-52-5410 KTR110G P/D155A-5 Mot.SA6D140E 2A (SZC)	6505-52-5410	183-04[1] // 6505-52-5410 // 243-13[1] // 03003-012	6505-51-7810
208-53[1]	Tbo. Nvo. 17201-54010 CT20 Toy.2.4 ØmRC: 36.0mm (SZC)	17201-54010	17201-54030 // 128-01 A[1] // 17201-54010 // 181-01 #[1] // 181-01[1] // 208-53 F[1] // 228-05[1]	195-237[1] // 1000-060-116
208-53 F[1]	Tbo.C/VÁLV.DESAR.Y RECALIB.17201-54010 CT20 ØmRda.Com.36mm(SZC)	17201-54010	17201-54030 // 128-01 A[1] // 17201-54010 // 181-01 #[1] // 181-01[1] // 208-53[1] // 228-05[1]	195-237[1] // 1000-060-116
208-54[1]	Turbo Nuevo HX55 (4043574-4043575) Renault MD11 EURO 3 - Volvo (SZC)	4043574 // 4043575	3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // 204-28[1] // 4043574 // 4043575 // 105-401[1] // 805366	134-06G[1] // 803634 // 4030818



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-55[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts. (SZC)	49189-02914	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306* // 805306-01 // 109-33[1] // 49189-02914 // 228-01[1] // 185-71[1] // 8M04-200-423 // 205-76[1] // TDTC540029	195-208[1] // 1000-050-151 // 49189-09160
208-56[1]	Turbo nuevo 49173-06500 / 49173-06501 TD025M Corsa / Astra 1.7 (SZC)	49173-06501 // 49173-06500	49173-06503 // OEM: 866036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 204-02[1] // 205-59[1] // TDTC540025 // 205-59 F[1] // 208-56 F[1] // 227-24 F[1] // CP425-13-033	172-08[1] // 179-01B[1] // 195-21[1] // 49173-08701 // 49173-08700 // 300-00191-500 // 1000-050-102
208-56 F[1]	Tbo.Nvo.49173-06500/1 TD025M Corsa/Astra 1.7 (Ent.aceite 10x1,00)(SZC)	49173-06501 // 49173-06500	49173-06503 // OEM: 866036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 204-02[1] // 205-59 F[1] // TDTC540025 // 227-24 F[1] // CP425-13-033 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // 208-56[1]	
208-57[1]	Turbo Nuevo 700447-0008 VNT15 BMW 520D (SZC)	700447-0008	700447-0001 // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // 101-73[1] // 700447-0008 // 228-03[1] // 185-49[1] // 8G15-300-149	195-137[1] // 706287-0001 // 1000-010-159
208-58[1]	Turbo Nuevo VICC VE430023 8971480760 RHF5 Isuzu 3.1 Ecologico (SZC)	VE430023	OEM: 8971480760 // OEM: 8971480761 // OEM: 8971480762 // VA430023 // VB430023 // VC430023 // vd430023 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113 // 42-05CB[1] // 3300-016-056	178-03B[1] // 195-114[1] // VBX50016 // 1000-040-130
208-59[1]	Turbo Nuevo K14 (80000174640) Chev.S10-Blazer-MWM 4.0TCE-2.8TDI (SZC)	80000174640 // ZC-TU-80000174640	70000174640 // OEM: 905292010093 // OEM: 905292010123 // 101-148[1] // 767094-0002 // 102-44[1] // 80000174640 // 105-346[1] // 805299 // 181-10 #[1] // 80000174640 # // 181-10[1] // 80000174640 SF // 187-06[1] // 205-74[1] // TDTC540201 // TDTC540035*	132-03B[1] // 195-111[1] // 1000-030-214


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-60[1]	Turbo Nuevo HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu (3595157-3599109) (SZC)	3595157 // 3599109	3595158 // 3596668 // 3598702 // 4035374 // 4036172 // 4038475 // 4038480 // 4038481 // 4039243 // 4089345 // 4089711 // 105-373[1] // 808034 // 184-01[1] // 3595157 // 3599109 // 205-72 F[1] // TDTC540031	134-07B[1] // 195-351[1] // 4027250 // 4027883 // 1000-020-186
208-61[1]	Turbo Nuevo HX40W 6CTAA Case 2388 (3537762) (SZC)	3537762	104-36[1] // 3537762 // 104-49[1] // 3537288M // 105-117[1] // 105-146[1] // 802335 // 105-309[1] // 802523 // 107-05[1] // 3537762 OFA // 183-17[1] // 3437762 // 184-11[1] // 189-05[1] // 205-78[1] // TDTC540033	134-10B[1] // 195-178[1] // 4027906 // 3591196 // 3538379 // 1000-020-132
208-62[1]	Turbo 196554 S4DS-011 Cat.3306 (SZC)	196554	0R5949 // 178106 // 194142 // 7C7580 // 7W9446 // F-103-01[1] // 196554 // 107-32[1] // 205-81[1] // TDTC540026	113-18[1] // 133-01H[1] // 178223 // 311144 // 196538
208-63[1]	Turbo 318815-318754 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC (SZC)	318754 // 318815	04259318KZ // 20571676 // 103-36[1] // 318754 // 318815 // 107-36[1] // 184-16[1] // 189-37[1] // F-103-04[1] // 205-79[1] // TDTC540041	133-01D[1] // 195-244[1] // 318911 // 1000-070-067
208-64[1]	Turbo Nuevo HT3B VO Cummins NT855-Komatsu (144409-0000/3522676) (SZC)	3522676 // 144409-0000 // ZC-TU-001	3522677 // 3801589 // 101-29[1] // 144409-0000 // 104-28[1] // 3522676 // 107-27[1] // 144409-0000 OFA // 184-09[1] // 3522676-VO // 205-80[1] // tdtc540032	134-01D[1] // 3811555 // 803633 // 3521444
208-65[1]	Turbo Nuevo 733952-0001 GT1752S Kia Sorento CRDi (SZC)	733952-0001	OEM: 28200-4A101 // 101-86[1] // 733952-0001 // 187-12 #[1] // 187-12[1] // 205-60[1] // TO-TURBO-733952-0001* // TDTC540007 // 185-65[1] // 8G17-200-432	131-29F[1] // 195-63[1] // 433352-0032 // 1000-010-279 // 1000-010-353*
208-66[1]	Turbo Nuevo 738233-0002 GT2556S Perkins (SZC)	738233-0002	OEM: 2674A404 // 187-24[1] // 738233-0002 // 205-62[1] // TO-TURBO-738233-0002* // TDTC400006* // TDTC540006 // 241-17[1] // OKSA0042	131-34F[1] // 433289-0220
208-67[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo TD03L4-09GK Ford Transit 2,4 (49131-05402) (SZC)	49131-05402	49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 205-54[1] // 49131-05402 // TDTC540132 // TO-TURBO-49131-05402* // 185-69[1] // 8M03-200-585	179-03B[1] // 195-254[1] // 49131-08600 // 49131-09030 // 49131-08610 // 1000-050-133
208-68[1]	Turbo 49135-04020 TF035HM HYUNDAI vs. (SZC)	49135-04020 // ZC-TU-005	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // 208-68 F[1] // ZC-TU-006	179-12A[1] // 195-27[1] // 49135-08025 // 49135-08020 // 1000-050-117
208-68 F[1]	Turbo 49135-04020 TF035HM HYUNDAI vs.(ØmRC: 37.8 - ØmRT: 36.6)(SZC)	49135-04020 // ZC-TU-006	49135-04021 // OEM: 28200-4A200 // 109-37[1] // 49135-04020 // 125-10[1] // 1MA0027 // 205-40[1] // TO-TURBO-49135-04020* // TDTC540065 // 208-68[1] // ZC-TU-005	

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-69[1]	Turbo 452047-0001 TB2557 Nissan Terrano-Vers. Alt. HT12-1 (SZC)	452047-0001 // ZC-TU-007	OEM: 14411-G2401 // 101-45[1] // 452047-0001 // 101-45 A[1] // 452047-0001 R // 101-45 B[1] // 452047-0001 SUST // 127-01 A[1] // 047-268 // 047-267 // 205-110[1] // TDTC540108	131-13EF[1] // 195-330[1] // 431876-0048 // 1000-010-536
208-70[1]	Turbo Nuevo 700716-0003 GT2556S Isuzu (NQR Series) (SZC)	700716-0003	700716-0001 // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0006 // OEM: 8972089663 // OEM: 8980000310 // 185-81[1] // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 189-28[1] // 700716-0014 // 205-04[1] // 207-01[1] // 105-394[1] // 805346	111-70[1] // 195-204[1] // 431876-0148 // 431876-0109 // 1000-010-202
208-71[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo K03-2068 (0121) Peugeot 207 / 308 - C4 / DS3 1,6Lts.(SZC)	5303 970 0121 // ZC-TU-012	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 241-21 F[1]	132-15C[1] // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183
208-71 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.K03-2068 (0121) Peug.207/308-C4/DS3 1,6Lts.(Rda.turb.Ø40,5)(SZC)	5303 970 0121 // ZC-TU-011	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 205-117[1] // TDTC540198 // 241-21 F[1]	
208-72[1]	Turbo Nuevo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (SZC)	VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 243-05[1] // 03002-101 // 246-03[1] // SL08113	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
208-73[1]	Turbo Nuevo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 2.8 Lts. 35.10 (SZC)	49135-05010	49135-05050 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 229-01[1] // 49135-05010M // 230-02[1] // LYP80145-22-68	179-11A[1] // 195-26[1] // 172-22[1] // 49135-08400 // 49135-08100 // 1000-050-116 // 300-00244-500

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-74[1]	Turbo Nuevo HT3B VTF Cummins.NTA/855/NTC400(3523415-196800-144000-0)(SZC)	3523415 // ZC-TU-002	3521551 // 3522861 // 3522862 // 3523822 // 3524208 // 3801482 // 3801482RX // 3801597RX // 3801598 // 3801598RX // 4033165 // 805358 // 101-29 A[1] // 144400-0000 // 103-28[1] // 196800 // 107-19[1] // 3523415 // 184-03[1]	134-02D[1] // 803632 // 3811556
208-75[1]	Turbo Nuevo 174755-178484 S310C080 Caterpillar C9 (SZC)	174755 // 178484	10R2355 // 191-5094 // 248-5246 // 184-15[1] // 174755 // 178484	133-03C[1] // 174129 // 178397
208-76[1]	Turbo Nvo. 5620 197 0003 S200G Renault Midlum 300 DXI 7,2Lts. (SZC)	5620 197 0003 // ZC-TU-013	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // 103-35[1] // 5620 197 0003 // 187-55[1] // 208-76 F[1] // ZC-TU-014	133-13D[1] // 1270 710 0012
208-76 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.5620 197 0003 S200G R.Midlum 300 DXI 7,2Lts.(ØAl.RT 59.5)(SZC)	5620 197 0003 // ZC-TU-014	04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // 103-35[1] // 5620 197 0003 // 187-55[1] // 208-76[1] // ZC-TU-013	
208-77[1]	Turbo Nuevo VIAH VD180051 RHB52W IZUSU 3.1 4JG2-T (SZC)	VD180051	OEM: 8970700290 // OEM: 8970700291 // OEM: 8970700292 // VA180051 // VB180051 // VC180051 // 108-02[1] // VD180051 // 189-38[1] // 205-99[1]	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
208-78 F[1]	Tbo.K27-3071 (7140) Mercedes B.OM906LA 230/280HP Rda.Comp.Fund.(SZC)	5327 970 7140	5327 970 7210 // 105-182[1] // 802338 // 105-244[1] // 802338-02 // 105-391[1] // 802774	132-02E[1] // 5327 710 0521
208-79[1]	Turbo 49135-06037 Ford Transit V 2.4TDCi (SZC)	49135-06037	49135-06030 // OEM: 3C1Q6K682EB // OEM: 3C1Q6K682FA // OEM: YC1Q6K682DA // OEM: YS1Q6K682BF // // 49135-06035	195-07[1] // 49135-08205 // 49135-08200 // 1000-050-006
208-80[1]	Turbo Nuevo S200-64H 319212-319278 Deutz Motor BF4M1013C (SZC)	319212 // 319278	OEM: 04259311KZ // OEM: 24426737 // 189-33[1] // 319212 // 319278 // 241-03 F[1] // OKSA0003	133-08D[1] // 319279
208-81[1]	Turbo Nuevo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (SZC)	721843-0001	OEM: 79519 // TC0570428 // 101-78[1] // 721843-0001 // 101-78 Z[1] // 105-361[1] // 805313 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 227-21[1] // CP120-12-013	131-13F[1] // 172-20[1] // 195-147[1] // 451298-0019 // 100-00340-500 // 1000-010-366B
208-82[1]	Turbo 318519 - 318807 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC (SZC)	318519 // 318807 // ZC-TU-016	20515561 // OEM: 04259204KZ // 107-39[1] // 318519 // 318807 // 205-77[1] // TDTC540042 // 208-82 F[1] // ZC-TU-015	133-06D[1] // 195-186[1] // 318808 // 1000-070-016
208-82 F[1]	Tbo.318519-318807 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC(ØRT 56mm)(SZC)	318519 // 318807 // ZC-TU-015	20515561 // OEM: 04259204KZ // 107-39[1] // 318519 // 318807 // 205-77[1] // TDTC540042 // 208-82[1] // ZC-TU-016	133-06D[1] // 195-186[1] // 318808 // 1000-070-016
208-83[1]	Turbo Nuevo BV39-1873 (0018) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI (SZC)	5439 970 0018 // 722730-0001	5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253014D // 101-89[1] // 722730-0001 // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // TDTC540090* // 221-08[1] // 7000-002-0075	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
208-84 F[1]	Tbo 466608-1 TB4129 John D.-para ØmRC 52,5-Entr.aceite. 2x5/16NC(SZC)	466608-0001	RE16964	408105-0261
208-85[1]	Turbo 466778-0004 TA0315 Perkins (SZC)	466778-0004	466778-0001 // 466778-0003 // OEM: 2674A108 // OEM: 2674A108R // 187-49[1] // 466778-0004 // 187-49 F[1] // 187-49 G[1]	115-124[1] // 131-08C[1] // 195-277[1] // 802760 // 409853-0042 // 1000-010-490
208-86[1]	Tbo TF035HM-10T-4(49135-04010) Hyundai D4BF Euro-2(SZC)	49135-04010	49135-04011 // OEM: 28200-4A160 // 208-86 F[1] // 49135-04010	179-06A[1] // 49135-08030
208-86 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo TF035HM-10T-4(49135-04010) Hyundai D4BF Euro-2(Øalaj.RC 36.4)(SZC)	49135-04010	49135-04011 // OEM: 28200-4A160 // 208-86[1] // 49135-04010	
208-87[1]	Tbo.nvo. K14 (5314 988 7018) VW Transporter/Multivan TDI 2.46 L.(SZC)	5314 988 7018	OEM: 074145701A	5314 710 0526
221-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo BV39-1873 (0022) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SRE)	5439 970 0022	751851-0004 // 5439 970 0011 // 751851-0002 // 751851-0003 // 102-54[1] // 5439 970 0022 // 101-118[1] // 751851-0001 // 102-77[1] // 5439 970 0082 // 185-40[1] // 8B39-30M-037 // JR-037* // 204-10[1] // 204-20[1] // 205-85[1] // TDTC540061	132-06A[1] // 5439 710 0511
221-02[1]	Turbo Nuevo HX55 Iveco Cursor 9 350HP (4043648) (SRE)	4043648 // 7000-007-0056	4043649 // 4044481 // 4044953 // OEM: 5041790110 // OEM: 5041989000 // OEM: 5042134420 // TC0010191 // 205-13[1] // 4043648 // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037 // 105-366[1] // 805283	195-333[1] // 4032093 // 1000-020-178
221-03[1]	Turbo Nuevo VA59B VB180086 RHB51P Jeep Cherokee (VM) (SRE)	7000-003-0007 // VB180086	OEM: 17770549F // OEM: 35242061F // OEM: 4796000 // OEM: 4864756 // OEM: 860025 // OEM: 91153668 // VA180086 // VA190019 // VB190019 // 108-03[1] // VB180086 // 108-03 A[1] // VB180086 REM // 189-10[1]	178-02A[1] // 195-117[1] // VA810045 // 1000-040-150
221-04[1]	Turbo Nuevo VA55B VB180053 RHB51P Jeep Cherokee(VM) (SRE)	VB180053	OEM: 35242060F // VA180053 // VB120012 // VC120012 // 108-08[1] // VB180053 // 108-08 A[1] // 189-39[1]	178-02A[1] // 195-117[1] // VA810045 // 1000-040-150
221-05[1]	Tbo 17201-17010 CT26 Landcruiser 4,2 - HDJ80/81 Car.Tur.58020 (SRE)	7000-006-0027 // 17201-17010	187-21[1] // 17201-17010 // 205-104[1] // TDTC540174	180-02B[1] // 195-355[1] // 17202-17035 // 1000-060-129
221-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 316707 - 316775 S2B Deutz Motor BF6M1013CP (SRE)	7000-005-0113 // 316775 // 316707	04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // OEM: 3802180 // 103-34[1] // 316707 // 316775 // 189-12[1] // 221-06 F[1] // 7000-005-0113 // 241-11 F[1] // OKSA0005	133-26A[1] // 315374
221-06 F[1]	Tbo. 316707 - 316775 S2B Deutz BF6M1013CP (menor A/R Carc.Turb.) (SRE)	316775 // 316707 // 7000-005-0113	04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // OEM: 3802180 // 103-34[1] // 316707 // 316775 // 189-12[1] // 221-06[1] // 7000-005-0113 // 241-11 F[1] // OKSA0005	133-26A[1] // 315374
221-07[1]	Turbo HY55V (4046945) Iveco Cursor 13(SRE)	4046945 // 7000-007-0049	3773773 // 4046946 // 4046947 // OEM: 05042521420 // OEM: 05042521440 // 208-40[1] // 4046945	231-04[1] // 7100-007-0003 // 4034048




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
221-08[1]	Turbo BV39-1873 (0018) VW Bora-N. Beetle - Audi A3 TDI (SRE)	5439 970 0018 // 7000-002-0075	5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 722730-0003 // 722730-0004 // OEM: 038253014D // 101-89[1] // 722730-0001 // 102-42[1] // 5439 970 0007 // 102-42 A[1] // 102-42 Z[1] // 102-66[1] // 5439 970 0018 // 102-66 Z[1] // 205-98 F[1] // TDTC540090* // 208-83[1]	132-06A[1] // 195-11[1] // 5439 710 8001 // 5439 710 0511 // 1000-030-107
221-09[1]	Turbo IHI JH5 RHF5 Audi A3-A4-Q5 /VW Tiguan 2,0 TFSI trans.(SRE)	7000-003-0104	OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // 102-86[1] // 5303 970 0291 // 205-73[1] // 205-91[1] // TDTC540049	178-10B[1] // 195-318[1] // 1000-040-149
221-10 F[1]	Tbo.Nvo.314001 S2B Deutz BF6M1013E (Ind.)(menor A/R Carc.Turbina)(SRE)	314001 // 7000-005-0080	313935 // 313937 // 313940 // 314443 // 316701 // 316710 // 316724 // 316731 // OEM: 04202969KZ // OEM: 04202971KZ // OEM: 04204493KZ // OEM: 04206857KZ // OEM: 04253824KZ // 103-32[1] // 314001	133-24A[1] // 314002
221-11 F[1]	Turbo 466974-0010 TB2509 Iveco Daily (Øaloj. RC:37,0 mm) (SRE)	7000-001-0229 // 466974-0010	466974-0001 // 466974-0002 // OEM: 99431083 // 101-19[1] // 466974-0005 // 101-32[1] // 466974-0010 // 102-24[1] // 5314 970 7001 // 185-117[1] // 8B14-200-A03 // 204-23 F[1] // OEM: 99431083_ // 205-57[1] // TDTC540047 // 205-57 F[1] // TDTC540015	
221-12[1]	Turbo HX50 (4041096) Renault MIDR062356 (SRE)	7000-005-0094 // 4041096	317805 // 4033434 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319 // 103-31[1] // 318295 // 317804	
224-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nvo.HX35W Cummm. 6BTA160 Motoniveladora DFM(4035199-4035201)(SNO)	4035199	2840914 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 201-08[1] // 4035199 // 205-18[1] // TDTC540146 // 205-18 F[1] // 206-03[1] // 201-20[1]	134-09B[1] // 134-14B[1] // 4029491
227-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo K03-2068 (0121) Peugeot 207 / 308 - C4 / DS3 1,6Lts.(SMO)	5303 970 0121 // CP203-11-121E	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 227-01 F[1] // CP06A23A1 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 241-21 F[1]	195-144[1] // 132-15C[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183
227-01 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo K03-2068(0121)Peu.207/308-C4/DS3 1,6Lts.(SMO)S/Val. Solenoide N75	CP06A23A1 // 5303 970 0121	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 241-21 F[1]	132-15C[1] // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.TD04L-14T5 (49377-07052) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8 (SMO)	49377-07052 // CP922A28A	49377-07050 // 5303 970 0054 // OEM: 0375F6 // OEM: 500344801 // OEM: 500364493 // OEM: 99460981 // 102-59[1] // 5303 970 0081 // 102-59 Z[1] // 109-41[1] // 49377-07052 // 185-93[1] // 8B03-200-066	179-13A[1] // 195-268[1] // 49377-08930 // 49377-08900 // 1000-950-175
227-03[1]	Turbo 763360-0001 GT2056V Cherokee 2,8 CRD Motor R2816K5 (VM) (SMO)	763360-0001 // CP763360-0001 // CP20-0A28A1	757246-0001 // OEM: 35242112G // OEM: 35242115F // 42-01BB[1] // 8000-016-014	195-210[1] // 703891-0126 // 1000-010-346
227-04[1]	Tbo.716885-0004 GT2056V VW Touareg 2,5 TDI Motor BAC/BLK-174HP (SMO)	716885-0004 // CP51-48F25	716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // OEM: 070145701J // OEM: 070145701JV // OEM: 070145701JX // OEM: 070145702B // OEM: 070145702BV // OEM: 070145702BX // 101-140[1] // 716885-0004 // 208-41[1] // 224-04[1]	131-07L[1] // 195-172[1] // 1000-010-358
227-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo K27-3465 (6533) Mercedes Benz Actros V8 – OM502LA (SMO)	5327 970 6533 // CT29-1A160	5327 970 6515 // 5327 970 6516 // 5327 970 6522 // 5327 970 6523 // 5327 970 6526 // 5327 970 6527 // 5327 970 6528 // 5327 970 6529 // 5327 970 6534 // OEM: 0060963799 // OEM: 0060963899 // OEM: 0080961699 // OEM: 0080961799 // OEM: 0090961799 // OEM: 0090961899 // OEM: 0090964899 // OEM: 0090964999 // OEM: 0090968699 // OEM: 0090968799 // OEM: 0090968899 // OEM: 0090968999 // 105-160[1] // 802288 // 185-120[1] // 5327 970 6533 // 8B27-100-A88 // // 105-318[1] // 808288 // 205-105[1] // TDTC540173	132-01E[1] // 195-289[1] // 5327 710 0195 // 1000-030-239
227-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo 454064-0001 GT1544 VW-Transporter (SMO)	454064-0001 // CT51-514T19	OEM: 028145701L // 101-43[1] // 454064-0001 // 101-43 A[1] // 183-08[1] // 185-14[1] // JR-122* // 8G15-200-122	131-06F[1] // 195-10[1] // 195-28[1] // 172-16[1] // 433289-0011 // 433289-0061 // 433289-0065 // 1000-010-049 // 1000-010-128 // 435796-0020 // 100-00063-500
227-07[1]	Turbo Nuevo K04-2075 (0022) Audi TT – Quattro – S3 1,8Lts. (SMO)	5304 970 0022 // CP236-18J	OEM: 06A145704P // 185-17[1] // 5304 970 0022 // JR-076 // 205-109[1] // TDTC540176	195-89[1] // 132-17C[1] // 5304 710 0507 // 1000-030-113
227-08[1]	Turbo Nuevo K04-2283 (0064) Audi S3 – TTS 2.0 TFSI (SMO)	5304 970 0064 // CP236-S20	OEM: 06F145702C // OEM: 06F145702CV // OEM: 06F145702CX // 102-78[1] // 5304 970 0064 // 208-38[1]	195-303[1] // 1000-030-240T // 5304 710 0518
227-09[1]	Turbo Nuevo K03-1875 (0024) Peug. 406- Cit. Xantia- C5 (SMO)	5303 970 0024 // CP203-250	226-04[1] // 5303 970 0024 // 102-32[1] // 102-32 A[1] // 5303 970 0024 REM // 102-37[1] // 5303 970 0050 // 102-37 A[1] // 184-14[1] // 5303 970 0024 SM // 187-50[1]	172-05[1] // 195-60[1] // 5303 710 0514 // 200-00086-500 // 1000-030-151
227-10[1]	Turbo Nvo.49173-02401(28231-27000)TD025M-09T Hyu.Santa Fe 2.0lts(SMO)	49173-02401 // CP16-6204	49173-02300 // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // OEM: 28230-27000 // OEM: 28231-27000 // 109-24[1] // 49173-02401 // 185-43[1] // 8M02-200-519 // 204-12[1]	179-04B[1] // 195-142[1] // 49173-08401 // 1000-050-103

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-11[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.49173-07508 TD025S2 Citr.-Peu.vs DV6B DV6ATED4 1.6 - 75HP(SMO)	49173-07508 // CP9-7A160	49173-07502 // 49173-07503 // 49173-07504 // 49173-07506 // 49173-07507 // 49173-07516 // 49173-07518 // 49173-07522 // OEM: 0375J0 // OEM: 0375K5 // OEM: 0375N5 // OEM: 0375Q4 // OEM: 0375Q5 // 109-25[1] // 49173-07508 // 204-14[1] // 185-35[1] // 8M02-200-527	172-14[1] // 179-02B[1] // 195-61[1] // 49173-08782 // 49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08783 // 49173-08781 // 300-00008-500 // 1000-050-127
227-14[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VD420018 VICL RHF5 Chev LUV 2.5 Lts. (SMO)	VD420018 // CP518-25F	8971856452 // OEM: 8971856450 // 108-10[1] // VD420018 // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980 // 205-32[1] // TDTC540145 // 228-02[1]	178-02B[1] // 195-212[1] // VAX40019 // 1000-040-169
227-15 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49177-02513 TD04 MHI Montero-Galloper. RC bombeo (SMO)	49177-02513 // CP735-25D	49177-02512 // 109-02[1] // 49177-02513 // 109-06[1] // 49135-02100 // 109-11[1] // 49135-02110 // 125-03[1] // 1MA0039 // 49177-02513 YUU // 125-04[1] // 1MA0080 // 49135-02110 YUU // 185-26[1] // JR-231* // 8M35-100-231 // 8M35-200-231* // 186-02[1] // 49135-02110 SH // 187-04[1] // 187-16[1] // 188-07[1] // 49177-02513 SS // 189-25[1] // 227-15[1] // CP735-25D // 105-233[1] // 805258-01	195-27[1] // 179-12A[1] // 49135-08020 // 1000-050-117 // 49135-08025
227-16[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 452055-0004 T250-04 Land Rover (SMO)	452055-0004 // CP135-27-045	452055-0005 // 452055-0008 // 101-37[1] // 452055-0004 // 204-04[1] // 205-108[1] // TDTC540171 // 243-04[1] // 03001-248	115-51[1] // 131-08E[1] // 195-209[1] // 805033-01 // 443854-0110 // 1000-010-318
227-17 F[1]	Turbo Nuevo HX55 4044198 HX55 Volvo MD13 Euro3 - ØAI.RC: 66mm (SMO)	CO52-12V // 4044198	4043161 // 4043163 // 4044200 // 4044201 // OEM: 20857657 // TC0710225 // 4043162 // 4043164 // 4044199 // OEM: 20857656 // 105-388[1] // 803270 // 227-17[1] // 4044198 // CO52-12V	195-235[1] // 1000-020-108 // 4027027
227-18[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 49377-00220 TD04LR PT Cruiser 2,5Lts Motor EDV (SMO)	49377-00220 // CP404-220	OEM: 04884234AB // OEM: 04884234AC // OEM: 3050195 // 185-13[1] // 49377-00220 // JR-545* // 8M04-20M-545 // 208-46[1]	179-16A[1] // 195-39[1] // 49377-09110 // 1000-050-125
227-19[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HX40W 3CTA Case 2188 (3535619) (SMO)	3535619 // E340-083	3535617 // 3535620 // 3538677 // 3802649 // 104-37[1] // 3535619 // 105-116[1] // 105-141[1] // 802336 // 105-252[1] // 802524 // 107-04[1] // 205-39 F[1] // TDTC540093 // 205-39[1] // TDTC540092* // TO-TURBO-3535619* // TDTC5400118* // TDTC540118	134-04B[1] // 195-218[1] // 3535324 // 4027612 // 1000-020-131

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-20[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K16-2471 (7111) M.Benz 724 (electrónico) - OM904LA (SMO)	5316 970 7111 // CT216-29-155	5316 970 7155 // 729546-0001 // OEM: 9040966399 // OEM: 9040967699 // TC0480036 // 102-39[1] // 5316 970 7111 // 105-150[1] // 802402-02* // 802942 // 184-06[1] // 223-01[1] // 185-100[1] // 205-34[1] // TO-TURBO-53169707111* // TDTC540131 // 208-47[1]	132-05B[1] // 195-56[1] // 195-57[1] // 132-08B[1] // 5316 716 0012 // 1000-030-118T // 1000-030-118
227-21[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 721843-0001 GT20 Ranger 79519 PStroke 79 (SMO)	721843-0001 // CP120-12-013	OEM: 79519 // TC0570428 // 101-78[1] // 721843-0001 // 101-78 Z[1] // 105-361[1] // 805313 // 182-04[1] // 721843-0001 SN // 204-08[1] // 205-52[1] // TDTC721843-0001* // TDTC540099 // 208-81[1]	131-13F[1] // 172-20[1] // 195-147[1] // 451298-0019 // 100-00340-500 // 1000-010-366B
227-22[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo K03-2072 (0055) R. Master 2,5 lts Dci (SMO)	5303 970 0055 // CP203-C055	102-49[1] // 5303 970 0055 // 102-49 A[1] // 102-49 Z[1] // 105-359[1] // 805302 // 185-29[1] // JR-322* // 8B03-200-322 // 201-10[1] // 204-15[1]	132-04C[1] // 195-90[1] // 172-12[1] // 5303 710 0517 // 1000-030-103 // 200-00123-500
227-23[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil. (SMO)	CA125-6026 // 711736-0026	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // OEM: 2674A226 // 208-49 F[1] // 711736-0026 // ZC-TU-004 // 101-136[1] // 187-45 F[1] // 203-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 241-09[1] // OKSA0009	131-02F[1] // 195-187[1] // 433289-0185 // 1000-010-381
227-24 F[1]	Tbo.Nvo.49173-06500/1 TD025M Corsa/Astra 1.7 (Ent.aceite 10x1,00)(SMO)	49173-06501 // 49173-06500 // CP425-13-033	49173-06503 // OEM: 860036 // OEM: 8971852412 // OEM: 8971852413 // OEM: 97185241 // 109-17[1] // 49173-06501 // 49173-06500 // 204-02[1] // 205-59 F[1] // TDTC540025 // 185-66[1] // 8M02-200-340 // 205-59[1] // 208-56[1] // 208-56 F[1]	195-121[1] // 743649-0028 // 1000-010-401
227-25[1]	Tbo. 765155-0007 GT2056V Laredo-Cherokee 3,2 CRD-MB C/CLK/CLS(SMO)	765155-0007 // 120-5075	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420901480 // 101-134[1] // 765155-0007 // 162-07 F[1] // 900-00271-000 // 227-25 F[1] // CP765155-0007 // F-101-03[1]	195-121[1] // 743649-0028 // 1000-010-401
227-25 F[1]	Tbo.765155-7(s/actua.)GT2056V Laredo-Cherok 3,2-MB C/CLK/CLS 320(SMO)	765155-0007 // CP765155-0007	743507-0009 // 757608-0001 // 765155-0004 // 765155-0008 // OEM: A6420901480 // 101-134[1] // 765155-0007 // F-101-03[1] // 162-07 F[1] // 900-00271-000 // 227-25[1] // 120-5075	195-121[1] // 743649-0028 // 1000-010-401
227-26[1]	Tbo.787556-0017 GTB1749VK.F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(c/actua.)(SMO)	787556-0017 // 117-12-176	787556-0016 // 787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 243-08 F[1] // 03001-046	131-04L[1] // 195-242[1] // 1000-010-467

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
227-27[1]	Turbo Nuevo H1C 3522900 Cummins 4BT (SMO)	3522900 // 04-8001	3528744 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3536677 // 3539310 // 104-13[1] // 3522900 // 105-313[1] // 808276 // 187-23[1]	134-08C[1] // 3523322
228-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo.49189-02914 TD04HL Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0Lts(SSU)	49189-02914	49189-02911 // 49189-02912 // 49189-02913 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 105-355[1] // 805306* // 805306-01 // 109-33[1] // 49189-02914 // 185-71[1] // 8M04-200-123 // 205-76[1] // TDTC540029 // 208-55[1]	195-208[1] // 1000-050-151 // 49189-09160
228-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo VD420018 VICL RHF5 Chev LUV 2.5 Lts. (SSU)	VD420018	8971856452 // OEM: 8971856450 // 108-10[1] // VD420018 // 125-07[1] // 1HA0068 // VD420018 YUU // 183-15[1] // VAX40018 // 227-14[1] // CP518-25F // 185-44[1] // VC420037 // 8J04-200-980 // 205-32[1] // TDTC540145	178-02B[1] // 195-212[1] // VAX40019 // 1000-040-169
228-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo 700447-0008 VNT15 BMW 520D (SSU)	700447-0008	700447-0001 // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // 101-73[1] // 700447-0008 // 185-49[1] // 8G15-300-149 // 208-57[1]	195-137[1] // 706287-0001 // 1000-010-159
228-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.721021-1 GT1749V A3-Bora/Golf 1,9TDI 150HP-CCR NO compatible(SSU)	721021-0001	721021-0002 // 721021-0003 // 721021-0004 // 721021-0005 // 721021-0006 // OEM: 038253016G // OEM: 038253016GV // OEM: 038253016GX // OEM: 03G253016R // 185-55[1] // 721021-0001 // 8G17-30M-386	
228-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo. Nvo. 17201-54010 CT20 Toy.2.4 OmPRC: 36.0mm (SSU)	17201-54010	17201-54030 // 208-53 F[1] // 17201-54010 // 128-01 A[1] // 181-01 #[1] // 181-01[1] // 208-53[1]	195-237[1] // 1000-060-116
229-01[1]	Turbo Nuevo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 2.8 Lts. 35.10 (SWA)	49135-05010 // 49135-05010M	102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 105-196[1] // 805159 // 187-02[1] // 208-73[1] // 230-02[1] // LYP80145-22-68	179-11A[1] // 195-26[1] // 172-22[1] // 49135-08400 // 49135-08100 // 1000-050-116 // 300-00244-500
229-02[1]	Turbo Nuevo TD06H-16M Caterpillar 930/320B (SWA)			179-01C[1] // 195-55[1] // 49179-08600 // 1000-050-142




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
229-03[1]	Turbo Nuevo TD06H-16M Caterpillar 930/320B (SWA)	49179-02260	205-6741 // 316375 // 49179-02220 // 49179-02240 // 517952 // 109-08[1] // 125-02[1] // 1MA0047 // 49179-02260 SQ // 183-03[1] // 49179-02260 SL // 205-96[1] // 49179-02260 // TDTC540104 // 226-03[1] // 185-99[1] // 49179-02230 // 81406-100-235 // 187-29[1]	179-01C[1] // 195-55[1] // 49179-08600 // 1000-050-142
229-04[1]	Turbo Nuevo 454083-0002 GT1544 VW Passat (SWA)	454083-0002	454083-0001 // 454172-0002 // 101-34[1] // 454083-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 229-04 F[1] // 205-116[1] // TDTC540199	131-09F[1] // 172-15[1] // 195-08[1] // 433289-0014 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 435796-0018 // 100-00096-500 // 1000-010-121* // 1000-010-129
229-04 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.Nvo. 454083-02 GT1544 VW Passat(Rda.Turb. Øm:35,0 – 9 álabes)(SWA)	454083-0002	454083-0001 // 454172-0002 // 101-34[1] // 454083-0002 // 102-14[1] // 5303 970 0006 // 102-14 A[1] // 183-09[1] // 185-06[1] // JR-51** // JR-051 // 205-116[1] // TDTC540199 // 229-04[1]	
229-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo Nuevo CT16V 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0 (SWA)	17201-0L040	17201-0L041 // 17201-30110 // 17201-0L042 // 128-04[1] // 17201-0L040 // 128-04 A[1] // 128-04 B#[1] // 128-04 BF[1] // 170-01A[1] // 170-01AF[1] // 206-01 F[1] // 17201-0L040DIF // 208-23[1] // 208-23 F[1] // 226-01[1] // 226-01 F[1] // 105-397[1] // 805335 // 185-47 F[1] // 8T00-300-218	180-02A[1] // 195-24[1] // 802925 // 17202-90040 // 1000-060-003
230-01[1]	Turbo Nuevo 49135-05000 TF035 Iveco Daily 40.12 to 70.12 (SLY)	49135-05000 // LYP80145-22-98	5314 970 6446 // 725305-0003 // OEM: 7410216 // OEM: 99450703 // 105-197[1] // 805177 // 109-15[1] // 49135-05000 // 109-15 A[1] // 49135-05000S // 125-16[1] // 1MA0446 // 49135-05000 YUU // 187-26[1] // 201-14[1]	179-11A[1] // 195-26[1] // 172-22[1] // 49135-08400 // 49135-08100 // 1000-050-116 // 300-00244-500
230-02[1]	Turbo Nuevo 49135-05010 TF035 Iveco Daily 2.8 Lts. 35.10 (SLY)	49135-05010 // LYP80145-22-68	49135-05050 // 102-35[1] // 5314 970 6444 // 102-43[1] // 5314 970 6445 // 102-43 Z[1] // 105-196[1] // 805159 // 109-04[1] // 49135-05010 // 109-04 A[1] // 49135-05010S // 125-19[1] // 1GA0504 // 49135-05010 YUU // 187-02[1] // 204-18[1] // OEM: 500321799 // 229-01[1] // 49135-05010M // 208-73[1]	179-11A[1] // 195-26[1] // 172-22[1] // 49135-08400 // 49135-08100 // 1000-050-116 // 300-00244-500
230-03 F[1]	Tbo.711006-3 GT1852V New"C" class Øal.tu 43,4–Øal.Co 40,6–Car.Es.A/R,64	LYP80140-12-28 // 711006-0003	711006-0001 // OEM: A6110960999 // 101-123[1] // 711006-0003 // 101-123 A[1] // 711006-0003 REM // F-101-02[1] // 711006-0003 NOC	
230-04[1]	Turbo Nuevo 703389-0002 GT2052S Hyundai Mighty 3,3Lts (SLY)	703389-0002 // LYP80145-22-25	703389-0001 // 805211-01 // OEM: 28230-41431 // OEM: 28230-41450 // TC2080246 // 105-168[1] // 805210 // 105-232[1] // 805210-02	195-124[1] // 433352-0022 // 1000-010-363

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
230-05[1]	Turbo VN3 VB420058 RHF4H Nissan Navara 2,5Lts (SLY)	VB420058 // LYP80145-22-8	OEM: 14411-VK500 // VA420058 // 205-20[1] // VB420058 // TDTC540147	178-07B[1] // 195-93[1] // VAX40028 // 1000-040-128
230-06 F[1]	Tbo.Nvo.CYEF VC430094 RHF5 Yanmar (Marítimo) Dif.ángulo car.comp.(SLY)	VC430094 // LYP80140-12-6	OEM: 123945-18010 // VA430094 // VB430094	
230-07 F[1]	Tbo.466334-0010 TA3401(CCR No comp.c/original-Formato TO4).J.Deere(SLY)	466334-0010 // LYP80140-12-66	466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 204-05[1] // 466334-0010 // 204-05 F[1] // 205-64 F[1] // TDTC540013 // TDTC540192 // 241-13 F[1] // OKSA0024	
230-08[1]	Turbo Nuevo HX35 (3537133) Cummins 6BT Industrial (SLY)	LYP80145-22-28 // 3537133	3537136 // 3802770 // 4035760 // 4035761 // TC0210032 // 3537132 // 105-112[1] // 802251-01 // 105-347[1] // 808251	195-152[1] // 1000-020-151 // 3575217
230-09[1]	Tbo.K03-2074 (0116) Daily-Ducato 2,3TD Motor F1A E4 Multijet (SLY)	5303 970 0116 // LYP80157-12-6	49135-05130 // 49135-05132 // 49135-05134 // 49135-05140 // 5303 970 0090 // 5303 970 0115 // 5303 970 0250 // OEM: 504070186 // OEM: 504136785 // OEM: 504136797 // OEM: 504340182 // 109-29[1] // 49135-05131 // 185-78[1] // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // 208-32[1] // 205-93[1] // TDTC540101 // TDTC5400101*	132-05C[1] // 195-85[1] // 5303 710 0531 // 1000-030-181
230-10[1]	Turbo Nuevo 49135-03500 TF035HM-12T Para Motor 4M40 Montero(SLY)	49135-03500	49135-03501 // OEM: ME203933 // 189-26[1] // 49135-03500	179-15A[1] // 49135-08700
230-10 F[1]	Tbo.49135-03500 TF035HM-12T Mot.4M40 Montero(Cpo.Cen.NO original)(SLY)	LYP80145-99-26 // 49135-03500	49135-03501 // OEM: ME203933 // 189-26[1] // 49135-03500 // 230-10 G[1] // LYP80145-36-268	179-15A[1] // 49135-08701 // 49135-08700
230-10 G[1]	Tbo.49135-03500 TF035HM-12T Mot.4M40 Montero(Rda.Turb.Øm:40mm)(SLY)	49135-03500 // LYP80145-36-268	49135-03501 // OEM: ME203933 // 230-10 F[1] // 49135-03500 // LYP80145-99-26 // 189-26[1]	
230-11 F[1]	Turbo 49135-05500 TF035 G.Cherokee VM-Dif.pos.válvula y soporte(SLY)	49135-05500	OEM: 35242077F // 109-14[1] // 49135-05500 // 187-56 F[1] // 201-19[1]	172-22[1] // 179-11A[1] // 195-26[1] // 49135-08401 // 49135-08100 // 300-00244-500 // 49135-08400 // 1000-050-116
230-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo VB420081 RHF4-AS12 Shitaura N844L-Caterpillar 3024C 2,2L (SLY)	LYP80205-36-8 // VB420081	VC420081 // 185-101[1] // VA420081 // 8I04-200-851 // 241-02[1] // VB420081 // OKSA0001	195-123[1] // 1000-040-161 // IHCAS12
230-13[1]	Turbo VN4 VA420125-VB420119 RHF4H Nissan Cab-NP300 YD25DDTI 2,50 (SLY)	VA420125 // VB420119 // LYP80205-18-6	OEM: 14411-MB40B // OEM: 14411-MB40C // OEM: 14411-VM01A // 108-24[1] // VB420119 // VA420125 // 185-94[1] // 8I04-200-A04	178-05B[1] // 195-273[1] // 1000-040-170
230-14[1]	<b>INHABILITADO</b> Turbo HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4038928-4038929)(SLY)	4038928 // 4038929 // LYP80208-36-8	104-41[1] // 4038928 // 4038929 // 104-41 Z[1] // 230-14 F[1] // LYP80208-36-8 // 105-404[1] // 805342 // 185-107 F[1]	114-25[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 195-354[1] // 802910 // 4043587 // 1000-020-149T // 1000-020-149
230-14 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo.HE221W Duty ISBE4 (4038928/9)Vál.dif.y 1,80 presión- RC. Fundición	4038929 // 4038928 // LYP80208-36-8	105-404[1] // 805342 // 185-107 F[1] // 4038929 // 4038928 // 104-41[1] // 104-41 Z[1] // 230-14[1] // LYP80208-36-8	114-25[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 195-354[1] // 802910 // 4043587 // 1000-020-149T // 1000-020-149

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
241-01[1]	Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(c/actua.)(SOK)	787556-0017 // OKSA0011	787556-0016 // 787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 243-08 F[1] // 03001-046	131-04L[1] // 195-242[1] // 1000-010-467
241-01 F[1]	Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(s/actua.)(SOK)	787556-0017 // OKSA0010	787556-0016 // 787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 101-147[1] // 787556-0017 // 205-87[1] // TDTC540116 // 205-87 F[1] // TDTC540070 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 243-08 F[1] // 03001-046	131-04L[1] // 195-242[1] // 1000-010-467
241-02[1]	Turbo VB420081 RHF4-AS12 Shibaura N844L- Caterpillar 3024C 2,2L (SOK)	VB420081 // OKSA0001	VC420081 // 185-101[1] // VA420081 // 8104-200-85 // 230-12[1] // VB420081 // LYP80205-36-8	195-123[1] // 1000-040-161 // IHCAS12
241-03 F[1]	Tbo. S200-64H 319212-319278 Deutz Motor BF4M1013C Øm Rda.Tur.46,5(SOK)	319212 // 319278 // OKSA0003	OEM: 04259311KZ // OEM: 24426737 // 189-33[1] // 319212 // 319278 // 208-80[1]	
241-04 F[1]	Tbo.466334-0002 TA3401 4cil. John Deere 300 Series - Formato TO4 (SOK)	OKSA0007 // 466334-0002	466334-0004 // 101-115[1] // 466334-0002 // 204-29[1]	131-15A[1] // 408105-0112
241-05[1]	Turbo 759638-0001 GT2256S Camión JAC Motor HFC4DA1-1A (SOK)	759638-0001 // OKSA0014	55X4505-00-1 // 759638-0002 // 759638-0004 // OEM: 1008200FA011 // OEM: 1008200FA020 // OEM: 1008200FA060 // 205-21[1] // TDTC540150	754852-0036
241-06[1]	Turbo HX35 Cummins 6BTAA (3590092) (SOK)	3590092 // OKSA0012	170483 // 3531504 // 3536473 // 3536474 // 3536681 // 3537093 // 3537094 // 3537095 // 3537096 // 3537238 // 3590091 // 3590093 // 3590495 // 3591244 // 3592221 // 3592375 // 3592671 // 3593287 // 3593651 // 3594310 // 3598110 // 3800988 // 3802819 // 4031501 // 4031502 // 4031503 // 4031504 // 4031505 // 4031506 // 4031510 // 4037308 // 466575-0003 // 770483 // TC0210050 // 103-23[1] // 104-17[1] // 3531456 // 104-19[1] // 105-248[1] // 808075 // 105-62[1] // 805075 // 107-11[1] // 107-12[1] // 3536473 OFA // 187-17[1] // 187-27[1] // 187-20[1] // 3590092 // 205-113[1] // TDTC540189	134-06B[1] // 195-160[1] // 3538421 // 4027212 // 1000-020-123
241-07[1]	Turbo K03-2068 (0217) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (SOK)	5303 970 0217 // OKSA0006	5303 970 0179 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 102-75 Z[1] // 5303 970 0217 // 205-102[1] // TDTC540166 // 241-07 F[1] // OKSA0002	132-15C[1] // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
241-07 F[1]	Turbo K03-2068 (0217) Peug. 207 1,6L EP6DT-sin Vál. Solenoide N75(SOK)	5303 970 0217 // OKSA0002	5303 970 0179 // OEM: V760088380-01 // OEM: V762045580-01 // 102-75 Z[1] // 5303 970 0217 // 205-102[1] // TDTC540166 // 241-07[1] // OKSA0006	132-15C[1] // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183
241-08 F[1]	Tbo 317755 S400 Renault MIDR062356 C63(Øm aloj.RC 60,7-ØmRT 67,8)(SOK)	317755 // OKSA0013	318294 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // 187-44[1] // 317755 // 187-44 F[1]	
241-09[1]	Turbo 711736-0026 GT2556S Perkins 4,4Lts - 4Cil. (SOK)	711736-0026 // OKSA0009	237-3786 // 711736-0010 // 711736-0016 // OEM: 2674A226 // T01-136[1] // 711736-0026 // 187-45 F[1] // 205-100[1] // TDTC540107 // 208-49[1] // ZC-TU-003 // 208-49 F[1] // ZC-TU-004 // 227-23[1] // CA125,6026	131-02F[1] // 195-187[1] // 433289-0185 // 1000-010-381
241-10[1]	Turbo Nuevo CIFK VB440051 8980302170 RHF55 Isuzu Motor 4HK1X (SOK)	VB440051 // OKSA0015	OEM: 8980302170 // OEM: 02,802306 // VC440051 // 207-02[1] // VB440051 // 187-51[1] // 205-122 F[1] // TDTC540203	178-11B[1] // 195-376[1] // VAX55001 // 1000-040-172
241-11 F[1]	Turbo 316707 – 316775 S2B Deutz BF6M1013CP (Ver anot. extras) (SOK)	316707 // 316775 // OKSA0005	04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // OEM: 3802180 // 103-34[1] // 316707 // 316775 // 189-12[1] // 221-06[1] // 7000-005-0113 // 221-06 F[1]	
241-12[1]	Turbo 452301-0001 GT2052 Perkins T4,40 (SOK)	OKSA0029 // 452301-0001	727266-0001 // OEM: 2674A326 // 187-33[1] // 452301-0001	131-24F[1] // 195-125[1] // 451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0034 // 451298-0045 // 451298-0033 // 1000-010-194
241-13 F[1]	Tbo 466334-0010 TA3401(CCR No comp.c/origi.-Formato TO4)J.Deere (SOK)	OKSA0024 // 466334-0010	466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // RE26120 // RE26291 // 204-05[1] // 466334-0010 // 204-05 F[1] // 205-64 F[1] // TDTC540013* // TDTC540192 // 230-07 F[1] // LYP80140-12-66	
241-14[1]	Turbo 49135-06500 TF035 Chev. S10 / Silv. C/MWM 4C. (SOK)	49135-06500 // OKSA0030	TC0130117 // 101-87[1] // 715330-0001 // 105-115[1] // 805185 // 105-172 #[1] // 805185-01 # // 105-172[1] // 805185-01 // 105-236[1] // 805185-02 // 105-376[1] // 805331 // 109-13[1] // 49135-06500	179-03A[1] // 195-188[1] // 49135-08601 // 49135-08600 // 1000-050-161
241-15[1]	Turbo 28201-4X700 KHf5-2B / RHF5-2B Hyundai Terracan (SOK)	OKSA0027 // OEM: 28201-4X700	OEM: 28201-4X701 // OEM: 28201-4X710	178-09B[1] // 195-168[1] // VAX50030 // 1000-040-112
241-16[1]	Turbo 2843655 HX52W Iveco C9 (SOK)	OKSA0040 // 2843655	2835833 // 2835834 // 2843755 // OEM: 504347440	195-365[1] // 1000-020-108B // 4030893
241-17[1]	Turbo 738233-0002 GT2556S Perkins (SOK)	OKSA0042 // 738233-0002	OEM: 2674A404 // 187-24[1] // 738233-0002 // 205-62[1] // TO-TURBO-738233-0002* // TDTC400006* // TDTC540006 // 208-66[1]	131-34F[1] // 433289-0220

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
241-18[1]	Turbo Nuevo 314044 S2B Deutz BF6M1013E/C/EC (Industrial) (SOK)	314044 // OKSA0044	313931 // 313932 // 313933 // 313934 // 314075 // 314819 // 315348 // 316702 // 316706 // 316711 // 316716 // 316721 // 316722 // 316732 // 316733 // 317378 // OEM: 04202972KZ // OEM: 04204169KZ // OEM: 04204490KZ // OEM: 04204498KZ // OEM: 04205652KZ // OEM: 04207660KZ // OEM: 04207864KZ // OEM: 04253822KZ // OEM: 04253832KZ // OEM: 04255601KZ // OEM: 1118010-432 // OEM: 20460372 // 103-33[1] // 314044 // 205-118 F[1] // TDTC540200	133-20A[1] // 315331
241-19[1]	Turbo HX40W (4051032 - 4051033) Cummins L360 DCEC (SOK)	OKSA0045 // 4051032 // 4051033	2882127 // 4046383 // 4046498 // 4047354 // 4049358 // 4051384 // 4051430 // 104-46[1] // 4051033 // 4051032	134-12B[1] // 195-293[1] // 2842467 // 4032233 // 4027948 // 1000-020-183
241-20[1]	Turbo HY35W 4038685 Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe (SOK)	OKSA0043 // 4038685	4038684 // 4040040 // 4040095 // 4955919 // 104-43[1] // 4038685 // 104-43 Z[1] // 105-186[1] // 805265-01 // 105-269[1] // 808265-01 // 105-385[1] // 805565	134-11B[1] // 4027812
241-21 F[1]	Tbo.K03-2068(0121)Peu.207/308-C4/DS3 1,6Lts.(SOK)S/Val. Solenoide N75	5303 970 0121	5303 970 0104 // 5303 970 0120 // OEM: 0375L0 // OEM: 0375N7 // OEM: V754667580-05 // OEM: V756494480-02 // OEM: V758078980-01 // 102-79[1] // 5303 970 0121 // 205-117[1] // TDTC540198 // 208-71[1] // ZC-TU-012 // 208-71 F[1] // ZC-TU-011 // 227-01[1] // CP203-11-121E // 227-01 F[1] // CP06A23A1	132-15C[1] // 195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183
241-22[1]	Turbo J90S (612601110992) Weichai engine WD615 (9,7L) (SOK)	612601110992 // OKSA0047		
242-01 F[1]	TurboK16(70000174060) F.Cargo ISBF4 (Entr.ac.12x1,5/RC. Fundida)(SSR)	70000174060 // 80000174060	3970466 // 80000174060 // 102-61[1] // 80000174059 // 105-200[1] // 805281-02 // 105-272[1] // 802706* // 802706-01 // 105-407[1] // 805281	132-12B[1] // 195-175[1] // 5316 710 0048 // 1000-030-204
242-02[1]	Turbo Nuevo HX50W Iveco Stralis-Trakker (3596693-3594505-3595355)(SSR)	3596693 // 3594505 // 3595355	3527078 // 3530393 // 3530748 // 3531855 // 3532812 // 3532816 // 3532817 // 3534355 // 3534356 // 3534957 // 3534958 // 3534961 // 3535798 // 3535799 // 3536192 // 3536193 // 3536816 // 3536817 // 3536862 // 3536863 // 3537206 // 3537207 // 3538276 // 3591871 // 3596206 // 3596207 // 3597544 // 3597546 // 3769701 // 3769702 // 4033106 // OEM: 500390351 // OEM: 504013086 // OEM: 5801395294 // OEM: 61320961 // TC0010125 // 104-40[1] // 3594505 // 3595355 // 3596693 // 104-40 A[1] // 105-208[1] // 805251 // 187-39[1] // 205-07[1] // TDTC540212	134-01G[1] // 195-276[1] // 4027597 // 1000-020-179




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
242-03 F[1]	Turbo K03-2072 (0011) VW Golf IV 1,8T-Audi A3 (Ø aloj.RC 38,6 mm)(SSR)	5303 970 0011	5303 970 0044 // OEM: 06A145703A // OEM: 06A145703B // OEM: 06A145703G // OEM: 06A145704 // OEM: 06A145704L // OEM: 06A145704LV // OEM: 06A145704LX // OEM: 06A145713J // 102-50 #[1] // 5303 970 0011 // 102-50[1]	
242-04 F[1]	Tbo HX55(4041172)Cursor 10 (ancl.cpo.cent.-carc.turb. por zuncho)(SSR)	4041172	4033363 // 4041170 // 4041171 // 4042241 // 4044292 // OEM: 05040942650 // OEM: 05041309940 // OEM: 05041316640 // OEM: 05041964780 // 104-51[1] // 4041172	
243-01[1]	Turbo VT10 VF420088 RHF4 MHI L200 2.5 TD (SJI)	03002-104 // VF420088	OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // 108-21[1] // VF420088 // 108-21 X[1] // 108-21 Y[1] // 205-70[1] // TDTC540060 // 205-70 F[1] // TDTC540001	195-193[1] // 1000-040-133
243-02 F[1]	Turbo BV35-1573 (0027) Fiat Punto - Rda. Comp. Fund. s/válv. (SJI)	5435 970 0027 // 03002-178	OEM: 55216672 // OEM: 55225439 // OEM: 860164 // 102-88[1] // 5435 970 0027	195-309[1] // 1000-030-196T // 5435 710 0515
243-03[1]	Turbo 710060-0001 GT175LS Hyundai Starex H200 H1 2.5 CRDi (SJI)	710060-0001 // 03002-017	OEM: 28260-4A001 // 183-22[1] // 710060-0001 // 205-69 F[1]	131-29F[1] // 195-63[1] // 433352-0032 // 1000-010-279 // 1000-010-353*
243-04[1]	Turbo 452055-0004 T250-04 Land Rover (SJI)	452055-0004 // 03001-248	452055-0007 // 452055-0008 // 101-37[1] // 452055-0004 // 204-04[1] // 205-108[1] // TDTC540171 // 227-16[1] // CP135-27-045	115-51[1] // 131-08E[1] // 195-209[1] // 805033-01 // 443854-0110 // 1000-010-318
243-05[1]	Turbo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (SJI)	03002-101 // VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 246-03[1] // SL08113	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
243-06[1]	Turbo 49377-03041 TD04 Montero 2.8 Intercooler (SJI)	03001-532 // 49377-03041	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 205-16[1] // 49377-03043 // TO-TURBO-49377-03043* // TDTC540126 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01 #[1] // 49377-03043 SJR# // 185-01[1] // JR-40** // JR-040 // 246-04[1] // SL08201	179-04A[1] // 195-25[1] // 49177-08130 // 1000-050-008
243-07[1]	Turbo GT2256V (709838-0001) M.Benz Sprinter motor OM612 (SJI)	03001-057 // 709838-0001	709838-0003 // 709838-0004 // 709838-0005 // OEM: A6120960399	131-17G[1] // 195-291[1] // 703891-0064 // 703891-0032 // 1000-010-115

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
243-08 F[1]	Tbo.787556-0017 GTB1749VK F.Transit 2,2 Duratorq Euro V(s/actua.)(SJI)	787556-0017 // 03001-046	787556-0016 // 787556-0022 // OEM: 1717628 // OEM: 1719695 // OEM: 1760759 // OEM: BK3Q6K682CB // OEM: BK3Q6K682PC // 205-87[1] // 787556-0017 // TDTC540116 // 227-26[1] // 117-12-176 // 241-01[1] // OKSA0011 // 241-01 F[1] // OKSA0010 // 101-147[1] // 205-87 F[1] // TDTC540070	131-04L[1] // 195-242[1] // 1000-010-467
243-09[1]	Turbo 709836-0004 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SJI)	03005-143 // 709836-0004	709836-0002 // 709836-0003 // 726698-0001 // 726698-0002 // 5303-970 7004 // 709836-0005 // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 709836-0001 // 203-02[1] // 205-29[1] // 709836-0004 // 246-01[1] // SL14828 // 101-100[1] // 101-100 A[1] // 105-364[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-38** // JR-038* // 8G18-300-038 // 201-12[1]	131-11G[1] // 172-18[1] // 195-12[1] // 703890-0044 // 100-00025-500 // 1000-010-114
243-10 F[1]	Tbo.700793-0002 TB3406 Dongfeng Vs. Cummins 6BT/6CT (Øm RC 52mm) (SJI)	700793-0002 // 03001-108	700793-0001 // C3960407	
243-11 F[1]	Tbo.762463-0006 GTB1549VK Chevr. Captiva-sin válvula electrónica (SJI)	762463-0006 // 03005-112	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // 101-131[1] // 762463-0006 // 246-02 F[1] // SL08586	131-02L[1] // 195-72[1] // 1000-010-342
243-12[1]	Turbo 721164-0010 GT1749V Toyota RAV4 (SJI)	721164-0010 // 03001-169	721164-0003 // 721164-0004 // 721164-0005 // 721164-0006 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 721164-0014 // 801891-0001 // 101-106 A[1] // 101-132[1] // 801891-0002 // 188-08[1] // 204-03[1] // 183-04[1] // 6505-52-5410 // 208-52[1]	195-141[1] // 1102017901 // 701864-0020 // 1000-010-118 // 1000-010-118B*
243-13[1]	Turbo 6505-52-5410 KTR110G Para D155A-5 Motor SA6D140E-2A (SJI)	6505-52-5410 // 03003-012		
243-14[1]	Turbo 318960 - 318932 S410 Mercedes Benz OM457LA (SJI)	318932 // 318960 // 03002-088	1487 970 0000 // OEM: 0080965099 // OEM: 0090966599 // TC0480181 // // 105-360[1] // 802434 // // 187-30[1] // 318932 // 318960	195-371[1] // 1000-070-035 // 318959
244-01[1]	Turbo 715924-0004 GT1749S Hyu. H-100 4D56TCi EuroIII (SRP)	715924-0004	715924-0002 // OEM: 28200-42700 // 101-130[1] // 715924-0004 // 244-01 F[1]	131-25F[1] // 195-82[1] // 433352-0031 // 1000-010-019
244-01 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Tbo 715924-0004 GT1749S Hyu. H-100 4D56TCi EuroIII (E.ac.12x1,5) (SRP)	715924-0004	715924-0002 // OEM: 28200-42700 // 101-130[1] // 715924-0004 // 244-01[1]	
244-02[1]	Turbo 812971-0006 GTB22V Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (SRP)	812971-0006	798166-0007 // // OEM: BK3Q6K682RC // 101-145 #[1] // 812971-0002 // 101-145[1]	131-06L[1] // 195-252[1] // 1000-010-481
244-03 F[1]	Turbo 49135-04000 TF035HM-10T HYU Galloper 2,5 (RC espalda plana) (SRP)	49135-04000	49135-04001 // OEM: 28200-4A150 // 125-09[1] // 49135-04000 // 1MA0104 // 208-09 #[1] // 208-09[1] // ZC-TU-009 // 208-09 F[1]	179-06A[1] // 49135-08031 // 49135-08030
245-01 F[1]	Turbo 49131-06320 TD03L4-09GK Ranger 2,2 (sin válvula) (SJC)	49131-06320 // JCT-83QA	109-40[1] // 49131-06300	179-03B[1] // 195-254[1] // 49131-08600 // 49131-09030 // 49131-08610 // 1000-050-133

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	CHRA / Cartuchos / Conjuntos Relacionados
245-02 F[1]	Turbo 316881-313505 S2A Camión Deutz BF6M1012E (Øalój. RC 42,6) (SJC)	JCT-855DT // 316881 // 313505	04198555KZ // 04253857KZ // 313488 // 313489 // 313490 // 316879 // 316880 // 201-18[1] // 316881 // 313505 // 208-14 F[1] // 316881DIF // 313505DIF	
245-03 F[1]	Turbo H1E 6CTA Bus 3525488-3528779 (Øalój.RC:55-Øalój.RT:65) (SJC)	JCT-8321 // 3525488 // 3528779	3525487 // 3528780 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3596946 // 3596947 // 3802321 // 70000175528 // 80000175528 // TC0210108 // 104-12[1] // 3525488 // 3528779 // 105-67[1] // 805093 // 107-06[1] // 3525488 CFA // 182-06[1] // 3525488 SN // 187-37[1] // 205-115 F[1] // TDTC540190	
246-01[1]	Turbo 709836-0004 GT1852V M.B. Sprinter 413 Cdi 2,2 (SSL)	SL14828 // 709836-0004	709836-0002 // 726698-0001 // 726698-0002 // 5303 970 7004 // 709836-0003 // 709836-0005 // 101-146[1] // 778794-0001 // 101-82[1] // 726698-0003 // 181-17[1] // 188-03[1] // 709836-0004 SS // 202-10[1] // 709836-0001 // 203-02[1] // 205-29[1] // 709836-0004 // 101-100[1] // 101-100 A[1] // 105-304[1] // 805305* // 805305-01 // 183-07[1] // 709836-0001 SL // 185-08[1] // JR-38** // JR-038* // 8G18-300-038 // 201-12[1] // 243-09[1] // 03005-143	131-11G[1] // 172-18[1] // 195-12[1] // 703890-0044 // 100-00025-500 // 1000-010-114
246-02 F[1]	Tbo 762463-0006 GTB1549VK Chevr. Captiva-sin válvula electrónica (SSL)	SL08586 // 762463-0006	762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // 101-131[1] // 762463-0006 // 243-11 F[1] // 03005-112	131-02L[1] // 195-72[1] // 1000-010-342
246-03[1]	Turbo VI95 VE180027 8970385180 / 1 RHB52W Isuzu 3.1 (SSL)	SL08113 // VE180027	OEM: 8970385180 // OEM: 8970385181 // VA180027 // VB180027 // VC180027 // VD180027 // 108-04[1] // VH660012 // 108-07[1] // VE180027 // 108-14[1] // VE430023 // 125-08[1] // 1HA0070 // VE180027 SQ // 189-01[1] // 189-01 F[1] // 204-22[1] // OEM: 8971480760 // 205-75[1] // TDTC540034 // 205-82[1] // TDTC540058 // 208-58[1] // 208-72[1] // 243-05[1] // 03002-101	178-05A[1] // 195-81[1] // VA810037 // 1000-040-115
246-04[1]	Turbo 49377-03043 TD04 Montero 2.8 Intercooler (SSL)	SL08201 // 49377-03043	49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 109-07[1] // 49377-03033 // 109-10[1] // 49377-03043 // 125-01[1] // 1MA0107 // 49377-03043 YUU // 185-01[1] // JR-40** // JR-040 // 205-16[1] // TO-TURBO-49377-03043* // TDTC540126 // 243-06[1] // 49377-03041 // 03001-532	179-04A[1] // 195-25[1] // 49177-08130 // 1000-050-008

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
<b>CHRA / CARTUCHO / CONJUNTO CENTRAL</b>				
195-374[1]	Conjunto central 441398-0082 TA5126 Iveco Eurotrakker (SJR)	1000-010-166 // 441398-0082	441398-0036 // 710507-0001 // 115-25[1] // 803010 // 115-43[1] // 803038 // 131-04D[1] // 441398-0082	452020-0002 // 452020-0006 // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454003-0008 // 454003-0009 // 454003-0011 // 454140-0001 // 466074-0014 // 466074-0019 // 466076-0029 // 466076-0030 // 466076-0031 // 466076-0032 // 466076-0033 // 466478-0012 // 466478-0013 // 466478-0014 // 716785-0001
111-09[1]	<b>INHABILITADO</b> 407505-0020 C.C.R. Nuevo Garrett T12-10	407505-0020	117-02[1] // 131-02D[1] // 407505-0020 // 139-02[1] // 194-02[1]	405490-0002 // 405490-0003 // 405490-0004 // 405490-0005 // 405490-0006 // 405490-0007 // 405490-0009 // 405490-0010 // 405490-0011 // 405490-0012 // 405490-0013 // 405490-0014 // 405490-0015 // 405490-0016 // 405490-0017 // 405490-0018 // 405490-0019 // 405490-0020
111-13[1]	409095-0011 C.C.R. Nuevo Garrett T18A96 Waukesha	409095-0011	139-03[1] // 409095-0011	465282-0001 // 465282-0006 // 465282-0008 // 465458-0001
111-28[1]	<b>INHABILITADO</b> 433289-0041 CCR Nvo.Garr. GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Accord 2.0 20T2N	433289-0041	131-04F[1] // 433289-0041 // 120-35[1] // 1-A-3966 // 195-250[1] // 1000-010-483	
111-35[1]	443853-0034 C.C.R. Nuevo Garrett TA2501 J. Deere 3179T	443853-0034		454109-0001 // 466874-0004 // 466874-0005
111-38[1]	433289-0131/0132 C.C.R. Nuevo Garrett GT1549 Peugeot 406	433289-0131 // 433289-0132	433289-0133 // 120-30[1] // 433289-0131 // 433289-0132 // 1-A-3866 // 1-A-3867 // 195-66[1] // 1000-010-181 // 120-53[1] // 433289-0057 // 1-A-3834	454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005
111-39[1]	433289-0143 C.C.R. Nuevo Garrett GT1549S R. Laguna	433289-0143	120-31[1] // 433289-0143 // 1-A-3864 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 131-40F[1] // 171-31[1] // 1102015901 // 195-200[1] // 1000-010-008	101-58[1] // 185-37[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 703245-0001 // 8G15-200-043
111-41[1]	433289-0095 C.C.R. Nuevo Garrett GT11749 M.Benz Viano 2.2	433289-0095	131-14F[1] // 433289-0095 // 195-32[1] // 1000-010-125	704059-0001
111-43[1]	433467-0008/17 C.C.R. Nuevo Garrett GT2052 L. Rover Defender	433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019	131-19F[1] // 433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019 // 195-264[1] // 1000-010-195	452239-0005 // 452239-0008
111-45[1]	<b>INHABILITADO</b> 433289-0042 C.C.R. Nuevo Garrett GT1549 L.Rover Freelander	433289-0042	120-28[1] // 433289-0042 // 1-A-3964 // 131-11F[1] // 195-13[1] // 1000-010-250	101-126 A[1] // 101-69[1] // 452202-0003 // 452283-0003 // 452202-0004
111-46[1]	449739-0006 C.C.R. Nuevo Garrett GT4082 Scania F94	449739-0006	449739-5038 // 131-02J[1] // 449739-0006	452163-0001 // 452163-0002 // 452163-0003 // 452163-0004 // 452163-0005 // 452163-0006 // 452163-0007 // 452163-0008 // 452285-0001 // 452285-0002 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0005 // 452309-0001 // 452309-0002 // 452309-0003 // 452309-0004 // 452309-0005 // 714987-0001 // 714987-0002 // 714987-0003

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-47[1]	443854-0106 C.C.R. Nuevo Garrett TB2558 Perkins T4.40	443854-0106	111-47 A[1] // 443854-0106 // 131-10E[1] // 194-04[1] // 195-96[1] // 1000-010-012	208-28[1] // <del>452065-0002</del> // 452065-0003
111-48[1]	433289-0053 C.C.R. Nuevo Garrett GT1544 Fiat Brava	433289-0053	131-26F[1] // 433289-0053 // 195-126[1] // 1000-010-462	701370-0001
111-51[1]	<b>INHABILITADO</b> 436085-0001 C.C.R. Nuevo Garrett GT3776 New Holland TC59	436085-0001	131-01J[1] // 436085-0001 // 195-280[1] // 1000-010-208	
111-53[1]	451298-0031 C.C.R. Nuevo Garrett GT2052 Perkins - Bobcat	451298-0031		727264-0001 // 727264-0002
111-54[1]	451298-0033 C.C.R. Nuevo Garrett GT2052 Perkins - Bobcat	451298-0033	451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0034 // 451298-0045 // 131-24F[1] // 451298-0033 // 195-125[1] // 1000-010-194	187-33[1] // 241-12[1] // 452191-0004 // 452191-0005 // 452191-0006 // 452191-0008 // 452222-0002 // 452222-0003 // 452222-0004 // 452222-0006 // 452301-0003 // 727262-0002 // 727262-0003 // 727262-0004 // 727262-0006 // 727264-0004 // 727264-0005 // 727264-0006 // 727264-0008 // 727264-0009 // 727266-0001 // 727266-0003 // 452301-0001 // OKSA0029
111-55[1]	409043-0027 C.C.R. Nuevo Garrett TV6138 Caterpillar	409043-0027	139-05[1] // 409043-0027 // 131-13D[1]	465426-0001 // 465426-0002 // 465426-0003 // 465426-0004 // 4W4257 // 7N9478 // 8N5277 // 8N5308
111-57[1]	451298-0006 C.C.R. Nuevo Garrett GT2252S Nissan ECO100	451298-0006	140-11[1] // 451298-0006 ZEK // C1305-01 // 131-35F[1] // 451298-0006 // 195-319[1] // 1000-010-162	105-86[1] // 452187-0001 // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 805113-01
111-60[1]	<b>INHABILITADO</b> 443854-0156 C.C.R. Nuevo Garrett GT25 Korando/Musso	443854-0156	443854-0150 // 195-02 #[1] // 443854-0156 // 195-02[1] // 1000-010-010	185-57[1] // 454110-0001 // 454127-0001 // 454169-0001 // 454169-0002 // 454193-0001 // 454203-0001 // 454224-0001 // 704152-0001 // 454207-0001 // 8G25-200-039
111-61 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> 703891-0044 C.C.R. Nuevo Garrett GT2256V Ford Ranger OP2	703891-0044	131-05G[1] // 703891-0044 // 192-07[1] // 192-07 R[1] // 111-61[1] // 195-35[1] // 1000-010-337	185-33[1] // 8G20-300-612* // 8G22-300-612 // 724652-0001
111-62 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> 451298-0019 C.C.R. Nuevo Garrett GT20 Ford Ranger 2.8 L OP2	451298-0019	131-13F[1] // 451298-0019 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 195-147[1] // 1000-010-366B // 215-04[1] // 111-62[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 214-03[1]	101-78 Z[1] // 205-52[1] // 208-81[1] // 721843-0001 // TDTC540099 // TDTC721843-0001*
111-63[1]	<b>INHABILITADO</b> 451298-0010 C.C.R. Nvo. Garrett GT2252S Ford Ranger 2.5 L - Sprinter 312	451298-0010	111-63 Z[1] // 451298-0010 // 131-12F[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010	185-39[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447
111-63 Z[1]	451298-0010 C.C.R. Nvo. Garrett GT2252S F. Ranger 2.5 L - Sprinter 312 OP2	451298-0010	131-12F[1] // 451298-0010 // 111-63[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010	185-39[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447
111-64[1]	407505-0014 C.C.R. Nuevo Garrett T12-38 Caterpillar Vs. (D342)		117-01[1] // 131-01D[1] // 407505-0014 // 139-01[1] // 407505-0014 ROT // 194-01[1]	0R5841 // 465032-0001 // 6N7203



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
111-67[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Garrett 702315-0024 GT1544Z F. Focus 1.8 Lts.	702315-0024	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67 A[1] // 702315-0024 // 212-02[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500 // 195-95[1] // 1000-010-111	185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 802419-5006 // 8G15-20M-334 // 706499-0002
111-68[1]	436731-0001 C.C.R. Nuevo Garrett GT2049S F. Mondeo/ Transit TDCi	436731-0001	131-32F[1] // 436731-0001 // 195-229[1] // 1000-010-132	101-90[1] // 708618-0004 // 708618-0005 // 708618-0006 // 709035-0004 // 709035-0005 // 726194-0003 // 8G20-20M-563 // 8G20-20M-C25 // 726194-0001
111-69[1]	443854-0065 C.C.R. Nuevo Garrett T250-01 F- New Holland	443854-0065	131-01E[1] // 443854-0065 // 195-363[1] // 1000-010-349	465153-0001 // 465153-0003 // 465153-0004
111-70[1]	431876-0109 C.C.R. Nuevo Garrett TB28 Isuzu (NQR Series)	431876-0109	431876-0148 // 120-21[1] // 431876-0109 // 1-A-3470 // 195-204[1] // 1000-010-202	185-81[1] // 205-04[1] // 208-70[1] // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0007 // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 700716-0006 // 700716-0003
111-73[1]	<b>INHABILITADO</b> 433289-5248 CCR Nvo. Garrett GT2256S VW 8.150 Motor MWM 4.08TCAE 3Lts.	433289-5248	131-22F[1] // 433289-5248 // 195-272[1] // 1000-010-364	765326-5002 // 765326-0002
111-74[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 433289-0424 GT2556S Perkins Industrial Vs.	433289-0424	131-31F[1] // 433289-0424	785827-0005 // OEM: 2674A842
111-75[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 712371-0117 GTA5008 Caterpillar Vs.	712371-0117	712371-0204	284-2711 // 732430-0003 // 739558-0001 // 739558-0002 // 750058-0001 // 750058-0002 // 750525-0010 // 750525-0011 // 750525-0020 // 750525-0021 // 750525-0029
111-76[1]	786980-0002 C.C.R. Nuevo Garrett MGT1238Z Alfa Romeo MITO 1.4	786980-0002		793996-0002 // 793996-0003 // 811310-0002 // OEM: 55228036 // OEM: 55248412
112-01[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo KKK K14-2070 (0518) Peugeot 405	5314 710 0518	5314 710 0527 // 112-01 A[1] // 5314 710 0518 REM // 132-01B[1] // 5314 710 0518 // 195-62[1] // 1000-030-106	5314 970 7012 // 5314 970 7013
112-06[1]	C.C.R. Nuevo KKK K03-2072 (0502) Audi 4	5303 710 0502	120-23[1] // 5303 710 0502 // 1-D-2168 // 192-10[1] // 132-08C[1] // 195-149[1] // 1000-030-005	102-19[1] // 185-32[1] // 5303 970 0022 // 5303 970 0005 // 8B03-400-004 // JR-004*
112-11[1]	C.C.R. Nuevo KKK K16-2470 (0010) M. Benz OM904LA-E2	5316 710 0010	195-58[1] // 5316 710 0010 // 1000-030-128 // 120-110[1] // 1-D-5533 // 132-10B[1]	5316 970 7008 // 5316 970 7013 // 5316 970 7014 // 5316 970 7015 // 5316 970 7016 // 5316 970 7017 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7028 // 5316 970 7029 // 5316 970 7030
112-14[1]	C.C.R. Nuevo KKK K26-3262 (0067) Volvo Penta	5326 710 0067		5326 970 6290 // 5326 970 6291 // 5326 970 6292
112-18[1]	C.C.R. Nuevo KKK KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi	5435 710 0500	112-18 A[1] // 5435 710 0500 // 117-19[1] // 132-01A[1] // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 231-02[1] // 7100-002-0013	185-21[1] // 181-13[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
112-20[1]	C.C.R. Nuevo KKK KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502	120-38[1] // 1-D-4005 // 132-02A[1] // 5435 710 0502 // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 120-38[6] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**
112-21[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo KKK K03-2080 (0526) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta	5303 710 0526	195-46[1] // 5303 710 0526 // 1000-030-185 // 120-113[1] // 1-D-5483	208-45[1] // 5303 970 0105
112-22[1]	CCR KKK BV43-1874(8007) VW Passat-Vento 2,0 incluye Geom.Var. - RC MFS	5303 710 8007	132-01D[1] // 5303 710 8007 // 195-128[1] // 1000-030-198 // 237-03[1] // C243-1205C	102-68[1] // OEM: 03L253056A // 5303 970 0205
113-01[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 167086 S2ESL-105 Cat. 938	167086	178150 // 113-01 A[1] // 133-07A[1] // 167086	104-5857 // 115-1181 // 167085 // 167575 // OR6744 // OR6904
113-02[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Schwitzer 167054-178148 S4DSL-031 Cat. D8N	178148 // 167054	113-02 A[1] // 167054 // 178148 // 139-10[1] // S1040207N // S178148N* // 133-03H[1]	0R6804 // 107-2060 // 167053 // 179596 // 211-1023
113-04 A[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Reman Schwitzer 140089 4-351 1S230 Caterpillar D7-17A	140089 // 150230	113-04[1] // 140089	0R5863 // 129488 // 135420 // 137609 // 137610 // 137612 // 137614 // 137619 // 137620 // 138283
113-06[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 313275 S1B Deutz BF4L1011F/T	313275	133-03E[1] // 313275 // 195-320[1] // 1000-070-019 // 197-23 #[1] // 197-23[1]	312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313818 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315666 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338
113-08[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 167927 S200G-003 Caterp. D3126	167927	178161 // 317877	167864 // 167865 // 168187 // 168412 // 168832 // 168834 // 168874 // 168946 // 169369 // 169590 // 169756 // 169757 // 170167 // 170256 // 171065 // 171173 // 171174
113-09[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 316628 S2AS-074 Caterp. 924F	316628	166006 // 133-15A[1] // 316628	167560 // 168284 // 168285 // 316063 // 317817

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
113-11[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 171905 S300 S/W John Deere	171905	133-01C[1] // 171905	168217 // 168221 // 168222 // 168482 // 168680 // 169087 // 169582 // 169584 // 169642 // 177276 // 177278
113-12[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 167422 S200G-001 Chev. Kodiak	167422	178159 // 133-07D[1] // 167422 // 133-07DF[1] // 195-326[1] // 1000-070-070	133-3830 // 167432 // 167434 // 167435 // 168413 // 168414 // 168415 // 168416 // 168464 // 168475 // 168476 // 168477 // 168698 // 168867 // 168870 // 168878 // 168909 // 168948 // 169263 // 169264 // 169293 // 169294 // 169371 // 169374 // 169449 // 169591 // 169592 // 169593 // 169820 // 169821 // 171532 // 178077 // 178078 // 179580
113-13[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 167637 S2ESL-119 Caterp. 938F	167637	178160 // 133-18A[1] // 167637	0R6899 // 0R7009 // 0R7010 // 0R7014 // 115-1179 // 125-1123 // 125-1124 // 125-1128 // 135-6635 // 167559 // 168360 // 168362 // 168369 // 169475 // 178016 // 179583 // 179584 171963 // 171964 // 172060 // 179594 // 195-6029 // 195-6031 // 198-7374 // 200-5351 // 208-0022
113-14[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Schwitzer 171965 S200G052 Cat. 950 c/WG	171965	178195 // 133-04DF[1] // 171965	171963 // 171964 // 172060 // 179594 // 195-6029 // 195-6031 // 198-7374 // 200-5351 // 208-0022
113-15[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 167381-178157 S3BSL119 Cat. 3306	167381 // 178157	173307 // 178200 // 317376 // 133-02GF[1] // 178157 // 167381 // 133-03GF[1] // 139-14[1] // S1030235N // 197-34 F[1]	0R6880 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 167380 // 167384 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480 // 113-7919
113-16[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Schwitzer 167387 S3BSL120 Cat. Vs.	167387	178158 // 133-01G[1] // 167387 // 139-17[1] // S1030234N // 195-350[1] // 1000-070-085	113-7924 // 168444 // 168549 // 168584 // 169425 // 179579 // 179581 // 179585 // 0R6882
113-17[1]	C.C.R. Schwitzer 196536 S4DS006 Cat 3406 Vs	196536	178221 // 194-26[1] // 196536 // 133-02H[1]	178059 // 178103 // 179606 // 193716 // 194535 // 194778 // 194782 // 194992 // 196544 // 196545 // 196547 // 197762 // 316981
113-18[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 196538 S4DS011 Cat. 3306 - Vs	196538	178223 // 311144 // 133-01H[1] // 196538 // 194-23[1]	F-103-01[1] // 208-62[1] // 205-81[1] // 178106 // 194112 // 194142 // 194309 // 194632 // 194770 // 194773 // 194774 // 194855 // 194895 // 194915 // 196551 // 196552 // 196553 // 196554 // TDTC540026
113-19[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 171864 S200A049 Cat. 950G	171864	0R9782 // 178190 // 196-0268 // 133-02D[1] // 171864	171858 // 171859 // 171935 // 178474 // 179593
113-20[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 182865 F-302 Caterpillar varios	182865	178257 // 310128 // 133-10B[1] // 182865 // 194-05[1] // 195-261[1] // 1000-070-033	184-07[1] // 171993 // 171994 // 171995 // 171996 // 172487 // 172488 // 172489 // 172490 // 173720 // 173721 // 173722 // 182453 // 182764 // 182765 // 182766 // 182767 // 182768 // 182769 // 183200 // 186512 // 187984 // 188127 // 188215 // 189361 // 189669 // 310138 // 315792 // 316211 // 186514

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
113-21[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 193460 – 310115 4MFW-731 Caterpillar Varios	193460 // 310115	178015	159771 // 178093 // 178097 // 179602 // 180218 // 180219 // 180456 // 180457 // 180458 // 180625 // 181009 // 181010 // 184111 // 185985 // 186553 // 187125 // 187126 // 187178 // 187196 // 188468 // 189411 // 189412 // 189414 // 192537 // 193461 // 193462 // 193463 // 193464 // 193465 // 193466 // 193467 // 193468 // 193469 // 193470 // 193471
113-22[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Schwitzer 176638 S200-70H21AC-BX John Deere	176638	133-03D[1] // 176638	172085 // 172088 // 172534 // 172535 // 172536 // 173217 // 173218 // 173288 // 173290 // 173295 // 173353 // 173354 // 173364 // 173407 // 173435 // 173530 // 173588 // 173686 // 173753 // 173754 // 173921 // 173922 // 174176 // 174177 // 174219 // 174319 // 174320 // 174789 // 177257 // 177259 // 177260 // 177261 // 179555
113-23[1]	C.C.R. Nuevo Schwitzer 316036 S1B John Deere 2800T – 3029T	316036	195-92[1] // 1000-070-023 // 133-02E[1] // 316036	174925 // 315873 // 316035 // 316290 // 316295 // 318206 // RE521157 // RE524159 // 174262
114-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central HX40-HX40W Dimex -VW (3535324-4027612)	3535324	117-07[1] // 3535324 OFA // 134-04B[1] // 4027612 // 3535324 // 194-16[1] // 197-04[1] // 195-218[1] // 1000-020-131	208-21[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 3533005 // TDTC540168 // 3532222 // TDTC540118 // 3535619 // TDTC5400118* // TO-TURBO-3535619* // TDTC540092* // TDTC540141 // 3533000
114-25[1]	Conjunto central HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4043587)	4043587	802910 // 114-25 Z[1] // 4043587 // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 195-354[1] // 1000-020-149	104-41[1] // 185-106[1] // 105-404[1] // 105-406[1] // 185-107 F[1] // 2835141 // 2835809 // 2835810 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 4040203 // 4040204 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4038928 // 4038929 // 2835143 // 8C02-200-418 // 805342 // 805357

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
114-25 Z[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. (4043587) OP2	4043587	802910 // 134-03A[1] // 4043587 // 114-25[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 195-354[1] // 1000-020-149	104-41[1] // 185-106[1] // 105-404[1] // 105-406[1] // 185-107-F[1] // 2835141 // 2835809 // 2835810 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 4040203 // 4040204 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4038928 // 4038929 // 2835143 // 8C02-200-418 // 805342 // 805357
115-100[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. 805243 CO/NCOMP MP2/APL821 Ford F100 HSD p/versión orig.Gar.	805243	131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM // 111-30 A[1] // 115-37[1] // 805059 // 195-228[1] // 1000-010-405	
115-102[1]	Conj. cent. 805123-01 NC MP20 F. Ranger-M.B. Sprinter 2.5	805123-01	115-59[1] // 805123	105-223[1] // 105-224[1] // 805124-01 // 805122-01
115-103[1]	Conjunto central 805194-01 NC MP2 Nissan Frontier - Solo MP	805194-01		
115-104[1]	Conjunto Central 805061-01 NC MP2/APL821 Ford F100 HSD	805061-01		105-211[1] // 105-234[1] // 105-275[1] // 805035-01 // 805060-01
115-105[1]	Conj. cent. 802399-02 NC MPK16 OM904LA Rda.Compr.MFS	802399-02	115-91[1] // 802399	105-150[1] // 105-151[1] // 105-299[1] // 106-444 A2[1] // 802402-02* // 802942 // 802943 // 802403-02** // 802941 // 802401-02* // R444-2
115-107[1]	Conj. cent. 802031 NC Solo MPO MP4521 M. Benz OM449LA	802031		105-266[1] // 802026
115-108[1]	Conjunto central 802575 MP350s (TO4E66) M. Benz OM1620	802575	408105-0426 // 115-34[1] // 802055 // 131-15B[1]	466646-0022 // 466646-0027 // 466646-0029 // 466646-0030 // 466646-0033 // 466646-0037 // 466646-0039 // 468446-0000
115-109[1]	Conjunto Central 802717 MP350 (TO4B51) Perkins 6.354 Fil	802717	131-06A[1] // 408105-0174 // 140-03[1] // 408105-0174 ZEK // C1019-01 // 115-15[1] // 804012	
115-110[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 802712 MP350 (TO4B27-TO4B81) M.Benz OM352A - OM366A	802712	408105-0207 // 115-05[1] // 802038 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 111-01[1] // 115-48[1] // 802011 // 194-12[1] // 195-222[1] // 1000-010-163* // 1000-010-237B	409300-0018



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-111[1]	Conj.cen.802569 MP350s Eje Øm59,0–RC Øm48,5–Ent.ac.2X8+1x10 Sal.ac 2x8	802569		105-260[1] // 105-263[1] // 105-264[1] // 105-268[1] // 105-304[1] // 105-372[1] // 808135 // 808004 // 808019 // 808236 // 808024 // 808035
115-112[1]	Conj.cen.802435 MP350s Eje Øm59,0–RC Øm53,0–Ent.ac.2x8+1x10 Sal.ac 2x8	802435		105-240[1] // 105-242[1] // 105-246[1] // 105-247[1] // 105-258[1] // 105-273[1] // 105-278[1] // 105-281[1] // 105-286[1] // 105-287[1] // 105-296[1] // 105-297[1] // 105-301[1] // 105-315[1] // 105-319[1] // 105-322[1] // 105-345[1] // 105-349[1] // 105-354[1] // 105-356[1] // 105-377[1] // 808286 // 808290 // 808285-01 // 808180 // 808052 // 808081 // 808062 // 808282 // 808039 // 808184 // 808013 // 808196 // 808254 // 808096 // 808041 // 808155 // 808043 // 808224 // 808017 // 808140 // 808036
115-113[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR 802715 MP350s (TO4E66) EjeØm64.5–RCØm52.5–Ent.ac.2x8+1x14 Sal.ac2x8	802715	115-66[1] // 802289-01 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 131-01B[1] // 447450-0205 // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // 21044-01 // 194-17[1] // 447450-0205 SM	466646-0041 // 466646-5041
115-114[1]	Conj.cent. 802561 MP350s Eje Øm59,0–RC Øm53,0–Ent.ac.1x16 Sal.ac 2x8	802561		105-279[1] // 105-350[1] // 105-357[1] // 105-362[1] // 808269-01 // 808270 // 808270-01 // 808396-01 // 808295-01 // 808055 // 808063 // 808061
115-115[1]	Conj.cen.802562 MP350s Eje Øm59,0–RC Øm45,0–Ent.ac.2x5/16 Sal.ac 2x3/8	802562		105-250[1] // 105-256[1] // 105-257[1] // 808006 // 808027 // 808011 // 808008 // 808010
115-116[1]	Con.cen.802560 MP350s Eje Øm59–RC Øm53–Ent.ac.2x8+1x12-1,5 Sal.ac 2x8	802560		105-261[1] // 808193
115-117[1]	Conj.cen.802567 MP350s Eje Øm59–RC Øm53–Ent.ac.2x8+1x12-1,5 Sal.ac 2x8	802567		105-248[1] // 105-280[1] // 105-338[1] // 105-347[1] // 105-373[1] // 808085 // 808192 // 808075 // 808253 // 808094 // 808251 // 808034 105-239[1] // 808007 // 808009 // 808176
115-118[1]	Conj.cent.802433 MP350s Eje Øm59–RC Øm45–Ent.ac.2x8 + 1x14 Sal.ac 2x8	802433		
115-119[1]	Con.cen.802413 MP400 EjeØm64.5–RCØm59 Al.For.–Ent.ac.1x12-1,5 Sa.ac 2x8	802413		105-213[1] // 105-214[1] // 105-217[1] // 105-230[1] // 105-383[1] // 802255 // 802393 // 805277 // 805278 // 805279 // 802366 // 802377 // 805276 // 805275 // 805326
115-121[1]	C.C.R.802756 MP300 RC Øm44.05 Ford 812/14/15 Ford F250/350/4000 F100	802756	115-101[1] // 805179-03	105-328[1] // 105-335[1] // 805262 // 808182 // 808080
115-122[1]	Conjunto central 802765 MP300 (TA3102) J. Deere - Vs.	802765	111-07[1] // 409172-0011 // 115-62[1] // 805018 // 131-02C[1]	465506-0001 // 465506-0002 // 465506-0005
115-123[1]	Conjunto central 802764 MP300 (TA0302) Peugeot vs. - Indenor XD3	802764	111-08[1] // 115-13[1] // 803017-01 // 131-01C[1] // 409853-0005 // 195-221[1] // 1000-010-408	

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-124[1]	Conjunto central 802760 MP300 (TA0315) M. Ferguson 14.99	802760	115-21[1] // 805014 // 131-08C[1] // 409853-0042 // 195-277[1] // 1000-010-490	187-49[1] // 208-85[1] // 466807-0001 // 466778-0001 // 466778-0002 // 466778-0003 // 466778-0005 // 466778-0006 // 466778-0007 // 466778-0004
115-125[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 802745 MP300 (APL666) Chevrolet D20	802745	115-06[1] // 802069-01 // 131-05C[1] // 409172-0116	105-325[1] // 704945-5001 // 808103
115-126[1]	Conjunto central 802747 MP300 (APL682 /823) VW 9.140 - F100 (c/MWM)	802747	409172-0107* // 115-41[1] // 802093-01 // 131-15C[1] // 409172-0144	
115-127[1]	Conj.cen.802751 MP300 Eje Øm52,2-RC Øm43,6-En.ac.2x8+1x12 Sal.ac 2x8	802751	115-49[1] // 802179-01 // 131-16C[1] // 409172-0131 // 195-91[1] // 1000-010-370	105-312[1] // 105-327[1] // 185-95[1] // 465819-0001 // 465819-0002 // 808178 // 808042 // 465819-0003 // 8G30-200-702
115-128[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 802754 MP300 (APL063-TA3112 - 409172-0020) Deutz BF4L913T	802754	115-85[1] // 805012-01 // 131-17C[1] // 409172-0020	105-321[1] // 465896-0001 // 465896-0002 // 465896-0003 // 808038
115-129[1]	Conjunto central 802746 MP300 (APL052-TA3164) Volkswagen 7.110	802746	115-98[1] // 802073 // 131-09C[1] // 409172-0081 // 115-36[1] // 805057	465805-0002
115-130[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 802743 MP300 (APL724/559 - 708858-0001) Perkins T4.33	802743	115-20[1] // 806025 // 131-07C[1] // 708858-0001	
115-131[1]	Con.cent.802741 MP300 EjeØm46,0-RCØm37,8-En.ac.2x8+1x10-1,00 Sa.ac 2x8	802741		105-306[1] // 105-337[1] // 808126 // 808091
115-132[1]	<b>INHABILITADO</b> Con.Cen.703890-0044 GT1852V-MP215GV-Sprinter-RC Fresada(802891)(MPO)	703890-0044 // 802891	703890-0045 // 703890-0076 // 120-63[1] // 703890-0044 // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 139-12[1] // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	101-100[1] // 101-123[1] // 185-08[1] // 243-09[1] // 246-01[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // OEM: A6110960999 // 709836-0001 // 709836-0004 // 711006-0003 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 03005-143 // SL14828
115-133[1]	CCR GT1852V-MP215GV Sprinter-Tbo.778794-0001 RC Fresada (802883-01)	802883-01 // 802883*	131-09G[1] // 703890-0350 // 171-26[1] // 1102018904 // 195-159[1] // 1000-010-114B	101-146[1] // 105-364[1] // 778794-0001 // 805305* // 805305-01
115-134[1]	Conjunto central 802744 MP300 (APL240) Chevrolet D20 (s/ valv.)	802744	115-26[1] // 802057-01 // 131-06C[1] // 409172-0115	105-311[1] // 105-370[1] // 105-400[1] // 808070 // 808056 // 808037
115-135[1]	Conjunto Central 802749 MP300 (TA3164) M. Benz OM364LA - Deutz BF4K310	802749	115-42[1] // 802116-01	105-333[1] // 105-336[1] // 808130 // 808115

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-136[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.cen.802919 MP225 (K16-5316 710 0012) M.B.OM904LA-E2 – Rda.Com.MFS	802919	5316 710 0527 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 233-01[1] // 115-137[1] // 802920 // 132-08B[1]	185-30[1] // 205-34[1] // 208-47[1] // 102-53[1] // 185-100[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-83[1] // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7101 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7114 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // OEM: 9000960599 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7161 // 5316 970 7163 // 5316 970 7165 // 5316 970 7166 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 80000174002 // 8B16-200-331T // 8B16-200-378 // 5316 970 7119 // 5316 970 7129 // TDTC540054

DIESEL LIDER

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-137[1]	<b>INHABILITADO</b> Con.cen.802920 MP225 (K16-5316 710 0012) MB.OM904LA-E2-Rda.Com.Titanio	802920	5316 710 0527 // 115-136[1] // 802919 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 233-01[1] // 132-08B[1]	185-30[1] // 205-34[1] // 208-47[1] // 102-53[1] // 185-100[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-83[1] // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7101 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7114 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // OEM: 9000960599 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7161 // 5316 970 7163 // 5316 970 7165 // 5316 970 7166 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 80000174002 // 8B16-200-331T // 8B16-200-378 // 5316 970 7119 // 5316 970 7129 // TDTC540054
115-138[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.802911 MP290 (HX30W / 4027213-3594856) Ford F100 RC Fresada	802911	4027065 // 4031348 // 114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1] // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213*	205-05[1] // 205-25[1] // 4040353 // TDTC540045 // 3592315 // TDTC540128 // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382*
115-139[1]	Conjunto Central 802768 MP210w Renault Master 2,5 lts dCI Rda.Comp.MFS	802768		105-359[1] // 805302
115-140[1]	Conjunto Central 802703 MP220W Cummins ISBe4 WG Rueda Compr. Titanio	802703		105-272[1] // 105-407[1] // 802706* // 802706-01 // 805281
115-141[1]	Con.cen.802437 MP350 EjeØm59-RCØm53- En.ac.2x8+1x14-1,50 -Sa.ac 2x8	802437		105-259[1] // 105-262[1] // 105-292[1] // 105-298[1] // 105-374[1] // 808029 // 808018 // 808238 // 808089 // 808060 // 808047
115-142[1]	CCR 802757 MP300 EjeØm52,2-RC Øm44,05- En.ac.2x8+1x12-1,5- Sa.ac 2x6	802757		105-316[1] // 105-353[1] // 808382 // 808198
115-143[1]	CCR 802431 MP510 EjeØm77,5-RC Øm 67- En.ac 1x14-1,50-Sa.ac 2x8 RC MFS	802431		105-360[1] // 105-365[1] // 802408 // 802434 // 802432
115-144[1]	CCR 802568 MP350 EjeØm59-RC Øm48,5- En.ac.2x5/16+ 1x1/4NPT-Sa.ac 2x3/8	802568		105-348[1] // 808058
115-145[1]	CCR 803044 MP450 EjeØm77,5-RC Øm 67- En.ac.2x8 + 1x12-1,50-Sal.ac 2x8	803044		105-208[1] // 105-80[1] // 105-137[1] // 805242 // 805251 // 803034 // 805051

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-146[1]	CCR 802748 MP300 EjeØm49,5 –RCØm 40,5–En.ac.2x8 + 1x10-1,00-Sal.ac 2x8	802748	409172-0085 // 115-19[1] // 802113-01	105-358[1] // 808112
115-147[1]	CCR 802766 MP210 EjeØm42,7 –RC Øm40,1–En.ac.1x12-1,5 -Sa.ac 2x6–RC MFS	802766		105-340[1] // 105-346[1] // 105-376[1] // 105-380[1] // 805301* // 805301-01 // 805299 // 805331 // 805332
115-148[1]	CCR 802343 MP500 M.Benz OM457LA / Actros V6 - OM501LA-E3	802343 // 802233*		105-161[1] // 105-81[1] // 802346 // 802232
115-149[1]	Con.cen.802438 MP350s Eje Øm59–RC Øm45–Ent.ac.2-M8+M10x1,0 Sal.ac 2-M8	802438		105-265[1] // 105-238[1] // 808023 // 808028 // 808065 // 808031 // 808048
115-150[1]	Conjunto Central 801350 MP600 M.Benz OM355-6A / Scania 111	801350		105-195[1] // 105-207[1] // 105-229[1] // 105-237[1] // 801605 // 803639 // 801602 // 802634
115-151[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 802564 MP350ws Ford Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe	802564		
115-152[1]	CCR 802439 MP350 Eje Øm59 – RC Øm 52mm– Ent.ac.2x8 + 1x10 - Sal.ac 2x8	802439		105-249[1] // 105-267[1] // 105-277[1] // 808125 // 808257 // 808012 // 808092 // 808005
115-154[1]	CCR 802409 MP200 EjeØm46–RC Øm44,05–En.ac.1x12-1,5-Sa.ac 1x16–RC MFS	802409		105-283[1] // 105-284[1] // 802944 // 802946 // 802406*
115-155[1]	CCR 802889 MP210 EjeØm40 –RC Øm37.7–En.ac.1x10-1,00 -Sa.ac 2x6–RC MFS	802889		105-361[1] // 805313
115-156[1]	Con.cen. 802921 MP240 (B1G) Mercedes Benz OM924 LA E5–Rda.Com.Titanio	802921	115-157[1] // 803627 // 195-332[1] // 1000-070-066T	105-399[1] // 1155 970 0005 // OEM: A9240963399 // 802776
115-157[1]	Conj.cent.803627 MP240 (B1G) Mercedes Benz OM924 LA E5 – Rda.Com. MFS	803627	115-156[1] // 802921 // 195-332[1] // 1000-070-066T	105-399[1] // 1155 970 0005 // OEM: A9240963399 // 802776
115-19[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 802113-01 TA3164 M. Benz OM364A	802113-01	409172-0085 // 115-146[1] // 802748	105-358[1] // 808112
115-25[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 803010 TA5102 Volvo NL12	803010	441398-0036 // 115-43[1] // 803038 // 131-04D[1] // 441398-0082 // 195-374[1] // 1000-010-166	452020-0002 // 452020-0006 // 466074-0014 // 466074-0019 // 466076-0023 // 466076-0024 // 466076-0025 // 466076-0029 // 466076-0030 // 466076-0031 // 466076-0032 // 466076-0033 // 466478-0012 // 466478-0013 // 466478-0014 // 716785-0001 // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454140-0001
115-29[1]	Conj. cent. 802012 3LKS289 M. Benz 1517/18	802012		
115-31[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 805039 TBP408 Iveco 150E20	805039	111-21[1] // 131-06B[1] // 408105-0352	208-05[1] // 465403-0001 // 465403-0003 // 465403-0004 // 465425-0002 // 465425-0003 // 465443-0001 // 465443-0002 // 465443-0004 // 465443-0005 // 465425-0001
115-38[1]	Conj. cent. 805029-01 CO APL759 Chevrolet S10 - M. Benz Expr.	805029-01	131-07E[1] // 443854-0176 // 131-07ER[1] // 443854-0176 TUR REM // 111-31 A[1] // 195-224[1] // 1000-010-367	
115-39[1]	Conj. cent. 806023 APL302 Deutz BFGL913 (Bus - ecológico)	806023	447450-0192 // 131-08B[1] // 447450-5192	121-01B[1] // 702367-0001



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-42[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 802116-01 TA3164 M. Benz OM364LA	802116-01	115-135[1] // 802749	105-333[1] // 808130
115-50[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 801043 TA4536 Scania HW310	801043	441398-0097 // 131-09D[1] // 441398-0069 // 195-315[1] // 1000-010-525	105-04[1] // 465213-0001 // 465213-0002 // 465213-0004 // 801039
115-51[1]	Conj. cent. 805033-01 CO/CMP T250-04 Land Rover (c/w APL821)	805033-01	120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 131-08E[1] // 131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // 194-03[1] // 448854-0110 SM // 111-12[1] // 195-209[1] // 1000-010-318	205-108[1] // 243-04[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // TDTC540171 // 452055-0004 // 03001-248
115-52[1]	Conj. cent. 805097-01 CO/CMP TB0227 Fiat Palio - Siena	805097-01	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16 A[1] // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 172-21[1] // 100-00217-500 // 195-104[1] // 1000-010-368	185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 8G02-200-325 // 466856-0003
115-53[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 805098-01 CO TB0264-TB0289 Peugeot 405-Citroen	805098-01	443854-0104 // 443854-0147 // 131-05E[1] // 443854-0114 // 195-77[1] // 1000-010-256 // 111-24[1]	454027-0001 // 454027-0002
115-61[1]	Conj. cent. 805099 GT20 Chev. Silv. 6/F. F100 c/MWM	805099		105-72[1] // 105-73[1] // 805100 // 805101
115-63[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. Central 801203 NC GT4288 Scania 124/360/420	801203		105-166[1] // 105-45[1] // 801258 // 801202
115-64[1]	Conj. cent. 801205 NC GT4288 Scania 114/360	801205		105-44[1] // 801204
115-66[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR 802289-01 CO TO4E66 - NC TO4E VW17210/40 RT64.5-RC52.5	802289-01	115-113[1] // 802715 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 131-01B[1] // 447450-0205 // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01 // 194-17[1] // 447450-0205 SM	466646-0041 // 466646-5041
115-67[1]	Conj. cent. 802272 NC MPG45 (GT45/TA5127) M.B. OM447LA	802272		105-46[1] // 105-69[1] // 802271 // 802189
115-70[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 805144-01 CO MP2 TB0273 Ford Mondeo-Escort	805144-01	131-09E[1] // 443854-0029 // 111-15[1]	452014-0001 // 452014-0002 // 452014-0003 // 452014-0004 // 452014-0005 // 452014-0006 // 452043-0001 // 452063-0001 // 452063-0003 // 465185-0001
115-71[1]	Conj. cent. 806179 S2 John Deere 8410-8400	806179		
115-72[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR 801048 CO 4L GZ(801008 T142/143 y 803039 Iveco19033)NC Turbos orig	806179	133-09B[1]	
115-81[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 806138 S2EL-209 Cummins 6BT	806138	133-22A[1] // 166593	
115-82[1]	Conj. cent. 802191-01 NC MP3/T300 Volare-Agrale 7500	802191-01		
115-84[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 803008 NC TA4513 Volvo N10-NL10 (R/C 99 mm.)	803008	115-18[1] // EX-803008 // 131-06D[1] // 441398-0057	105-50[1] // 105-132[1] // 452075-0001 // 466818-0003 // 466818-0005 // 466818-0007 // 466818-0009 // 803033 // 803005
115-92[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. 801201 NC MPA45 Scania 113			105-34[1] // 801262 // 801300 // 801200
115-93[1]	Conj. centr. 805149-01 NC MPO4E Iveco Tector 220 HP	805149-01		
115-94[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. Cent. 805114-01 CO MP20 Nissan Trade Eco 100 3.0lts	805114-01		105-86[1] // 452187-0001 // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 805113-01
115-95[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.802281-01 NC MPO4E66 OM366 A/LA Alta Perf. ØRT 61.5-ØRC 52.5	802281-01	115-74[1] // 802283 // 131-14B[1]	


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
115-99[1]	Conj.central 805059-01 NCO/COMP MP2/APL759 Chev.S10-M.Benz Sprinter	805059-01		105-210[1] // 105-212[1] // 805030-01 // 805058-01
117-03[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR H1C 3523317 Cummins 6BT (Off Factory)	3523317	134-01C[1] // 3523317 // 114-22[1] // 195-241[1] // 1000-020-126F	185-50[1] // 3528741 // 3528771 // 3526739 // 8C01-100-429
117-07[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR HX40 HX40W 3535324 - 4027612 Dimex - Case 2188 (OFA)	3535324 OFA	134-04B[1] // 4027612 // 3535324 // 194-16[1] // 197-04[1] // 114-09[1] // 195-248[1] // 1000-020-131	208-21[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 3533005 // TDTC540168 // 3532222 // TDTC540118 // 3535619 // TDTC5400118* // TO-TURBO-3535619* // TDTC540092* // TDTC540141 // 3533000
117-12[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR WH1E 3575683 Volvo B7R (off factory)	3575683	114-20[1] // 134-09C[1] // 3575683	205-09[1] // 20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 3595232 // 3595233 // 3595234 // 4036547 // 4036548 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 85000291 // 3534617 // TDTC540148
117-15[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR HC5A 3545702 p/motor KTA19/KTA38 (off factory)	3545702	114-24[1] // 3545702 // 134-01H[1] // 218-16[1]	208-10[1] // 3523850
117-16[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR HT3B 3521444 Cummins NT855 (off factory)	3521444	3811555 // 803633 // 194-27[1] // 3521444 // 114-18[1] // 134-01D[1] // 134-01DA[1]	205-80[1] // 208-64[1] // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032 // ZC-TU-001
117-20[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR ST50 (150030-0000) Cummins Vs. (off factory)	150030-0000	134-01E[1] // 150030-0000	205-103[1] // 150028-0000 // 3801935 // TDTC540175 // 3032060
117-26[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR K27-3262 (0073) M.B. OM422A-OM422LA(material calidad media)(OFA)	5327 710 0073	313454 // 195-166[1] // 5327 710 0073 // 1000-030-011 // 237-01[1] // C107-23-105	185-22[1] // 313163 // 8B27-100-011 // 5327 970 6206 // jr-011*
117-27[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR 4LE (180293) E-320 (Rda.compr formato no original) (OFA)	180293	178205 // 310122 // 115-56[1] // 801225 // 133-01A[1] // 133-01B[1] // 180293 // 194-11[1]	171992 // 172491 // 172492 // 173719 // 180299 // 180658 // 180659 // 180660 // 181008 // 182352 // 183846 // 184160 // 184662 // 184953 // 186511 // 186583
117-28[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR 187438-183416 4LGZ352 Scania 1412 (Material calidad media) (OFA)	187438 // 183416	5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 133-07B[1] // 187438 // 183416 // 115-23[1] // 801035 // 133-10A[1] // 199-05[1]	189-06[1] // 189-36[1] // 1400 988 0002 // 182296 // 183500 // 185576 // 310005 // 310006 // 310056 // 310710 // 310726 // 311112 // 312043 // 312953 // 312954 // 510106 // 510805 // 510855 // 5232 970 3270 // 5232 970 3296 // 185676
118-06[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo HI VQ17 NZ853142 Daihatsu Charade	NZ853142	178-07A[1] // NZ853142	OEM: 1720087707000 // OEM: 17200-87707-C // VA130018 // VB130018 // VC130018 // VD130018 // VG130018
119-07[1]	49177-08020 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD04-09B Montero 2.5	49177-08020	135-01[1] // 49177-08020 // 1MB0097 // 196-04 #[1] // 196-04[1] // 120-90[1] // 1-E-5086 // 171-20[1] // 1401404900 // 179-05A[1] // 195-42[1] // 1000-050-118	185-46[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 49177-01510

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
119-13[1]	49178-08850 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD05HRA Lancer EVO6	49178-08850		49178-01540 // 49178-91560
119-14[1]	49135-08200 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TF035HM-12T Ford Transit 2.4L	49135-08200	49135-08205 // 135-19[1] // 1MB0032 // 49135-08200 YUU // 195-07[1] // 49135-08200 // 1000-050-006 // 120-96[1] // 1-E-5073	185-73[1] // 208-79[1] // 49135-06000 // 49135-06010 // 49135-06017 // 49135-06030 // 49135-06035 // 49135-06115 // 8M35-20M-025 // 49135-06015 // 49135-06037
119-15 #[1]	<b>INHABILITADO</b> 49173-08700 C.C.R. Nuevo MHI TD025M Corsa/Astra 1.7LD Comp.Golpeada	49173-08700	49173-08701 // 120-93[1] // 49173-08700 // 1-E-5077 // 179-01B[1] // 195-21[1] // 1000-050-102 // 119-15[1] // 172-08[1] // 300-00191-500	109-20[1] // 185-66[1] // 208-56[1] // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // 49173-06601 // 49173-06501 // 49173-06500 // 8M02-200-340
119-15[1]	<b>INHABILITADO</b> 49173-08700 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD025M Corsa / Astra 1.7LD	49173-08700	49173-08701 // 119-15#[1] // 49173-08700 // 120-93[1] // 1-E-5077 // 179-01B[1] // 195-21[1] // 1000-050-102 // 172-08[1] // 300-00191-500	109-20[1] // 185-66[1] // 208-56[1] // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // 49173-06601 // 49173-06501 // 49173-06500 // 8M02-200-340
119-16[1]	<b>INHABILITADO</b> 49135-08801 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TFO35 L200 2.5lts.	49135-08801	803604 // 135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 179-02A[1] // 197-09[1] // 49135-08801 // 233-02[1] // 195-108[1] // 1000-050-109	109-22[1] // 105-387[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 49135-02652 // 805340 // 8M35-300-526
120-01[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0500) 1-D-2167 K03.003 VW-Audi	1-D-2167	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01 B[1] // 1-D-2167 // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160	102-14[1] // 204-24[1] // 205-116[1] // 5303 970 0015* // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // 5303 970 0006 // GB-1014 // 5303 970 0003 // TDTC540199
120-01 R[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Reman Turbo Int. K03 (0500) 1-D-2167 K03.003 VW-Audi	1-D-2167	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160	102-14[1] // 204-24[1] // 205-116[1] // 5303 970 0015* // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // 5303 970 0006 // GB-1014 // 5303 970 0003 // TDTC540199
120-02[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K04 (0500) 1-D-3095 K04 Ford Transit	1-D-3095	112-03[1] // 5304 710 0500 // 116-20[1] // 160.129 // 132-22C[1] // 171-10[1] // 1302004900 // 195-29[1] // 1000-030-001	102-22[1] // 185-03[1] // 5304 970 0008 // 5304 970 0001 // JR-02** // 8B04-200-002 // JR-002*
120-03[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 409172-0054 1-A-2046 TA3401/3/4 Motor 6 Cil	409172-0054 // 1-a-2046 // 1-A-2046	111-10[1] // 409172-0054 // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 115-55[1] // 805104 // 131-04C[1] // 140-09[1] // C1182-02 // 214-04[1]	444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001
120-04[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0058 1-A-2570 GT1544 Ford Mondeo	433289-0058 // 1-A-2570	111-17[1] // 433289-0058 // 131-18F[1] // 195-130[1] // 1000-010-177	

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-05[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0061 1-A-3451 GT1544 Marea	1-A-3451	433289-0011 // 433289-0061 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 435796-0020 // 1000-010-128 // 111-27[1] // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-48[1] // 1-A-3740 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 704000-0001 // 454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122 // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
120-06[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 443854-0110 1-A-2327 T250-04 Land Rover	1-A-2327 // 443854-0110	131-08E[1] // 443854-0110 // 131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // 194-03[1] // 443854-0110 SM // 111-12[1] // 115-54[1] // 805033-01 // 195-209[1] // 1000-010-318	205-108[1] // 243-04[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // TDTC540171 // 452055-0004 // 03001-248
120-07[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 435796-0018 1-A-2166 GT1544 VW Passat	1-A-2166	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-121* // 1000-010-129	229-04[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454159-0002 // 704345-0001 // 454083-0002
120-08 #[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.Turbo Int.K03(0507)Ren.Megane(pl. s/escalón)-Reacondicionado	5303 710 0507 # TIN	195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 112-05[1] // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 132-18C[1] // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-154[1] // 1000-030-022	
120-08[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03(0507) 1-D-3439 Ren. Megane (pl. s/escalón)	1-d-3439	120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 112-05[1] // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 132-18C[1] // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-154[1] // 1000-030-022	
120-09[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K04 (0501) 1-D-2170 K04 Tata Sierra - Chrysler	5304 710 0501 // 1-D-2170	5304 710 0509 // 112-07[1] // 132-21C[1] // 5304 710 0501 // 171-29[1] // 1302004901 // 172-07[1] // 200-00306-500 // 195-207[1] // 1000-030-165	5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019
120-100[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. CT12B 17202-67040/67010 1-G-5054 Hilux 3.0Lts.	17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054	138-02[1] // 17202-67010 // 180-05A[1] // 17202-67040 // 195-162[1] // 1000-060-103 // 197-07[1] // 197-07 R[1]	185-34[1] // 187-03 R[1] // 17201-67040 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208
120-10[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 409172-0053 1-A-2761 TA3401/4 Motor 4 cil.	409172-0053 // 1-A-2761*	115-57[1] // 805103 // 131-03C[1] // 409172-0053 // 135-24[1] // 409172-0053 SQ // 140-08[1] // 409172-0053 ZEK // C1182-01	465593-0004 // 465593-0008 // 465593-0011 // 465593-0014 // 466334-0003 // 466334-0004 // 466334-0014 // 466334-0016
120-101[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. CT09 1-G-5058 Toyota Yaris - Mini One D. R50	1-G-5058	1000-060-112 // 171-42[1] // 1500302900 // 180-06A[1]	17201-33010 // 17201-33020

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-102[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.TIN 17202-54030 1-G-5057 CT20 Øm RC 39.00mm Landcruiser 2,4	1-G-5057 // 17202-54030	180-04B[1] // 17202-54030 // 195-101[1] // 1000-060-111	205-68[1] // 17201-54030 // 17201-54060
120-103[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cen.703890-0160 1-A-3949 GT1749V p/T.724930-8 A3-Golf Tdi2.0 lts	703890-0160 // 1-A-3949	703890-0123 // 802906 // 195-04[1] // 703890-0160 // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1] // 214-01[1] // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500	185-15[1] // 185-51[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // JR-353* // 8G17-30M-353 // 724930-0008 // 720855-0006 // 8G17-30M-206
120-104[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN HE351CW Dodge Ram 5.9lts. Motor ISB6 (4032347) R.C. Aluin.Fun.	4032347 // 1-B-5464	134-02A[1] // 4032347 // 139-08[1] // H4032347N // 195-279[1] // 1000-020-133	129-01[1] // 185-115[1] // 4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // H1350101N // H4043600N* // 8C03-200-282 // 4043600
120-105[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR K14 (Tbo.80000174640/57)1-D-5546 S10-Blazer-Nissan MWM4,07 TCE2.8	1-D-5546	132-03B[1] // 191-02[1] // 195-111[1] // 1000-030-214 // 197-18[1] // CA-80000174640	102-45[1] // 205-74[1] // 208-59[1] // 80000174657 // 80000174640 // TDTC540035* // TDTC540201 // ZC-TU-80000174640
120-106[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K16-2464 (0522) 1-D-5542 Iveco Daily 2.8 TD	5316 710 0522 // 1-D-5542	120-106 A[1] // 5316 710 0522 // 1-D-5542 // 132-07B[1] // 195-151[1] // 1000-030-205	5314 970 6446 // 5314 970 6447
120-106 A[1]	<b>INHABILITADO</b> POST TEST CCR TIN K16-2464 (0522) 1-D-5542 Iveco Daily 2.8 TD	5316 710 0522 // 1-D-5542	132-07B[1] // 5316 710 0522 // 195-151[1] // 1000-030-205 // 120-106[1] // 1-D-5542	5314 970 6447
120-107[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.Turbo Int.K03-2068(0533)1-D-5481 Peugeot 207 1,6Lt.Motor EP6DT	5303 710 0533 // 1-D-5481	132-15C[1] // 5303 710 0533 // 195-144[1] // 1000-030-183 // 172-24[1] // 200-00298-500	205-102[1] // 205-117[1] // 241-07[1] // 241-07 F[1] // 241-21 F[1] // 5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 5303 970 0179 // 5303 970 0217 // TDTC540166 // TDTC540198 // 5303 970 0121 // OKSA0006 // OKSA0002
120-108[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R Nuevo Turbo Int.436058-0004 1-A-5552 GT3267 Cat 924	436058-0004 // 1-A-5552	195-143[1] // 436058-0004 // 1000-010-391	101-76[1] // 452234-0002 // 452234-0001
120-109[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R Nvo.Tbo.Int.709947-0002 1-A-5551 GT3571S Cater.924 GII Perkins	1-A-5551 // 709947-0002	195-198[1] // 709947-0002 // 1000-010-514	709942-0001 // 709942-0003 // 709942-0004 // 709942-0005
120-110[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R Nvo.Tbo.Int. K16-2470 (0010) M.B.OM904LA-E2 RC: Øm 42,5- ØM 61,0	5316 710 0010 // 1-D-5533	112-11[1] // 5316 710 0010 // 195-58[1] // 1000-030-128 // 132-10B[1]	5316 970 7008 // 5316 970 7013 // 5316 970 7014 // 5316 970 7015 // 5316 970 7016 // 5316 970 7017 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7028 // 5316 970 7029 // 5316 970 7030
120-111[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN 433289-0007 GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Acc 2.0 20T2N p.tr Ø111	1-A-2159	131-05F[1] // 433289-0007 // 195-129[1] // 1000-010-377	
120-111[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN K16-2470(0048) Cargo 815e ISBe4 - VW 8150/12150/15170 ISBe4	5316 710 0048 // 1-D-5553	132-12B[1] // 5316 710 0048 // 195-175[1] // 1000-030-204	242-01 F[1] // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174063 // 80000174611 // 70000174060 // 80000174060
120-112[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R Nvo.TIN 701915-0002 1-A-5514 GT3576DL Isuzu Truck 6HK1T	701915-0002 // 1-A-5514	131-02I[1] // 701915-0002 // 195-302[1] // 1000-010-155	704407-0004 // 704407-0007
120-113[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03-2080 (0526) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta	5303 710 0526 // 1-D-5483	112-21[1] // 5303 710 0526 // 195-46[1] // 1000-030-185	208-45[1] // 5303 970 0105
120-114[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR.Nvo.Tbo.Int. K03-2074 (0531) Daily-Ducato 2,3 TDF1A Euro4 Multijet	5303 710 0531 // 1-D-5176	5303 710 0547 // 132-05C[1] // 5303 710 0531 // 195-85[1] // 1000-030-181	185-78[1] // 230-09[1] // 5303 970 0102 // 5303 970 0250 // OEM: 5801457120 // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // LYP80157-12-6



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-115[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.TIN 433467-0014 1-A-5560 GT2052S Nissan Frontier/TerranoTD27Ti	433467-0014 // 1-A-5560	131-39F[1] // 433467-0014 // 195-275[1] // 1000-010-355	101-91[1] // 722687-0001
120-116[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central GTA2260V BMW X5 Motor M57Tu Euro 3 - 3.0Lts	1-A-5443	1102022906 // 195-74[1] // 1000-010-328	185-56[1] // 742447-0001 // 753392-0001 // 753392-0003 // 753392-0004 // 753392-0006 // 753392-0009 // 753392-0012 // 753392-0015 // 753392-0016 // 753392-0017 // 753392-0019 // 753392-0018 // 8G22-300-258
120-117[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central GTA2260V BMW X3 - 330D -730/530D	1-A-5164	1102022910 // 131-18G[1] // 195-258[1] // 1000-010-136	101-117[1] // F-101-05[1] // 185-62[1] // 725364-0004 // 725364-0006 // 725364-0007 // 725364-0012 // 725364-0018 // 725364-0022 // 728989-0001 // 728989-0003 // 728989-0007 // 728989-0010 // 728989-0015 // 728989-0016 // 728989-0019 // 728989-0018 // 725364-0021 // 8G22-300-101
120-12[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 431876-0072 TB2525 Nissan 200SX	1-A-1282 // 431876-0072	131-12E[1] // 431876-0072 // 111-36[1]	465795-0004
120-13[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03(0507) 1-D-3121 Ren. Megane (pl. c/escalón)	1-D-3121 // 5303 710 0507	120-13[6] // 5303 710 0507 // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 195-113[1] // 1000-030-145	5303 970 0038 // 5303 970 0047
120-13[6]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03(0507) 1-D-3121 Ren. Megane (pl. c/escalón)	5303 710 0507	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 195-113[1] // 1000-030-145	5303 970 0038 // 5303 970 0047
120-14[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 431876-0059 TB2566 MHI Eclipse	1-A-2509 // 431876-0059	131-15E[1] // 431876-0059	466491-0003 // 466491-0004 // 466491-0005 // 466491-0006
120-15[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0503) 1-D-3129 M.B. Vito - Viano	1-D-3129 // 5303 710 0503	195-133[1] // 5303 710 0503 // 1000-030-147	102-21[1] // 5303 970 0020 // OEM: 6010960299 // 5303 970 0007
120-16[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. NE920028 1-F-1329 VI58 Isuzu Trooper	1-F-1329	135-15[1] // 1HB0075 // NE920028 SQ // 178-01A[1] // NE920028 // 118-10[1] // 195-140[1] // 1000-040-129	185-112[1] // 8105-200-241 // VF130047
120-17[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0514) 1-D-3150 Xantia - Peu.306-G.Vitara	1-D-3150 // 5303 710 0514	112-15[1] // 5303 710 0514 // 171-48[1] // 1302003914 // 172-05[1] // 200-00086-500 // 195-60[1] // 1000-030-151	102-25[1] // 102-37 A[1] // 208-07[1] // 227-09[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 208-30[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 5303 970 0018 // 5303 970 0050 // 5303 970 0057 // 5303 970 0024 // CP203-250 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0009 // 5303 970 0051 // TDTC540095
120-18[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0504) 1-D-3337 Audi A3 - VW Golf 1.8 Lts.	5303 710 0504 // 1-D-3337	231-01[1] // 5303 710 0504 // 112-13[1] // 132-12C[1] // 195-328[1] // 1000-030-004B // 199-10[1]	102-50[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5303 970 0011
120-19[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0511) 1-D-3194 Audi A4-6-1.8T	1-D-3194 // 5303 710 0511	112-12[1] // 5303 710 0511 // 132-13C[1] // 171-44[1] // 1302003904 // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 195-40[1] // 1000-030-004	185-04[1] // 162-08[1] // 5303 970 0049 // 5303 970 0029 // JR-003* // JR-03** // 8B03-400-003 // 900-00122-000


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-20[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0505) 1-D-3126 K03 Peugeot 306	5303 710 0505 // 1-D-3126	112-04[1] // 5303 710 0505 // 132-19C[1] // 195-71[1] // 1000-030-111	102-58[1] // 5303 970 0028
120-21[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 431876-0109 1-A-3470 TB28 Isuzu NQR	431876-0109 // 1-A-3470	431876-0148 // 111-70[1] // 431876-0109 // 195-204[1] // 1000-010-202	185-81[1] // 205-04[1] // 208-70[1] // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0007 // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 700716-0006 // 700716-0003
120-22[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0506) 1-D-3125 Peu. 406/206	1-D-3125 // 5303 710 0506	120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 132-18C[1] // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-154[1] // 1000-030-022	102-37 A[1] // 5303 970 0050
120-23[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0502) 1-D-2168 Audi A4	5303 710 0502 // 1-D-2168	112-06[1] // 5303 710 0502 // 132-08C[1] // 192-10[1] // 195-149[1] // 1000-030-005	102-19[1] // 185-32[1] // 5303 970 0022 // 5303 970 0005 // 8B03-400-004 // JR-004*
120-24[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 443854-98 1-A-2322 TB2509/34/36 R.Mast-I.Dai	443854-0098 // 1-A-2322	111-34[1] // 443854-0098 // 116-04[1] // 158.000 // 131-11E[1]	465489-0004 // 465489-0005 // 465589-0003 // 465589-0004 // 466974-0008
120-25[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0516) 1-D-3203 VW Golf-New Beetle-Audi A3	1-D-3203 // 5303 710 0516	120-25 R[1] // 5303 710 0516 // 1-D-3203 // 132-01C[1] // 195-33[1] // 1000-030-003 // 198-10[1] // 112-16[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 195-33 F[1]	102-51[1] // 185-05[1] // 205-17[1] // 5303 970 0058 // 5303 970 0052 // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052 // 5303 970 0053 // TDTC540143
120-25 R[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Reman Turbo Int. K03 (0516) 1-D-3203 VW Golf-New Beetle-Audi A3	1-D-3203 // 5303 710 0516	195-33 F[1] // 5303 710 0516 // 112-16[1] // 120-25[1] // 1-D-3203 // 132-01C[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 195-33[1] // 1000-030-003 // 198-10[1]	102-51[1] // 185-05[1] // 205-17[1] // 5303 970 0058 // 5303 970 0052 // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052 // 5303 970 0053 // TDTC540143
120-26[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 431876-0048 1-A-3716 TB2557 Nissan Terrano	1-A-3716 // 431876-0048	131-13EF[1] // 431876-0048 // 195-330[1] // 1000-010-536	205-110[1] // 208-69[1] // OEM: 14411-G2401 // 452047-0001 // TDTC540108 // ZC-TU-007
120-27[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 443853-0019 1-A-1043 TB0216 Jeep Cherokee	1-A-1043 // 443853-0019	443853-0022 // 131-14E[1] // 443853-0019 // 111-18[1] // 131-14EF[1]	454067-0001 // 466196-0001 // 466196-0002 // 466450-0001 // 466452-0002 // 466506-0001 // 466506-0002
120-28[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0042 1-A-3964 GT1549 L.Rover Freelander	433289-0042 // 1-A-3964	131-11F[1] // 433289-0042 // 195-13[1] // 1000-010-250 // 111-45[1]	101-126 A[1] // 101-69[1] // 452202-0003 // 452283-0003 // 452202-0004
120-29[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo Turbo Int.K03(0513) 1-D-3131 Daily 2,8-Ducato 2,8-Boxer 2,8	1-D-3131 // 5303 710 0513	132-10C[1] // 5303 710 0513 // 195-203[1] // 1000-030-112	5303 970 0034 // 5303 970 0037 // 5303 970 0054 // 5303 970 0071 // 5303 970 0072
120-30[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0131/0132 1-A-3866/7 GT1549 Peugeot 406	433289-0131 // 433289-0132 // 1-A-3866 // 1-A-3867	433289-0133 // 195-66[1] // 433289-0131 // 433289-0132 // 1000-010-181 // 111-38[1] // 120-53[1] // 433289-0057 // 1-A-3834	454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005
120-31[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0143 1-A-3864 GT1549S Renault Laguna	433289-0143 // 1-A-3864	111-39[1] // 433289-0143 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 131-40F[1] // 171-31[1] // 1102015901 // 195-200[1] // 1000-010-008	101-58[1] // 185-37[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 703245-0001 // 8G15-200-043

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-32[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0049 1-A-3862 GT1752H Renault Master	433289-0049 // 1-A-3862	433289-0010 // 135-30[1] // 1GB0595 // 433289-0010 SQ // 433289-0049 SQ // 140-12[1] // 433289-0049 ZEK // C1301-01 // 193-07[1] // 433289-0049 // 111-44[1] // 131-21F[1] // 195-134[1] // 1000-010-161	185-27[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 454061-0010 // JR-152* // 8G17-200-152
120-33[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0242 1-A-3863 GT1549 Ren. Megane dCi 1,9	1-A-3863 // 433289-0242	111-39[1] // 433289-0143 // 120-31[1] // 1-A-3864 // 171-31[1] // 1102015901 // 195-200[1] // 1000-010-008 // 131-40F[1]	101-58[1] // 185-37[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 703245-0001 // 8G15-200-043
120-34[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo. TIN 433395-0007 1-A-3227 GT1749V Audi A3-New Beetle	1-A-3227 // 433395-0007 TIN	802905 // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 195-150[1] // 1000-010-053	185-10[1] // 189-24[1] // 205-14[1] // 101-120[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 454232-0005 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // JR-63* // JR-63** // 701855-0005 // JR-063 // 713672-0002 // TDTC540138 // 768329-0001 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 8G15-30M-304 // 454232-0009
120-35[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo. TIN 433289-0041 GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Accord 2.0 20T2N	1-A-3966 // 433289-0041	111-28[1] // 433289-0041 // 131-04F[1] // 195-250[1] // 1000-010-483	
120-36[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433352-0019 1-A-3224 GT1749LS Hyundai H350	433352-0019 // 1-A-3224	131-17F[1] // 433352-0019 // 135-14[1] // 1GB0077 // 433352-0019 YUU // 140-10[1] // 433352-0019 ZEK // C1303-01 // 111-40[1] // 195-103[1] // 1000-010-023	101-94[1] // 205-89[1] // 471037-0002 // TDTC540085
120-37[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K04 (0507) 1-D-3601 Audi A3 – TT	1-D-3601 // 5304 710 0507	112-17[1] // 5304 710 0507 // 132-17C[1] // 195-89[1] // 1000-030-113	205-109[1] // 227-07[1] // 5304 970 0020 // 5304 970 0023 // TDTC540176 // 5304 970 0022 // CP236-18J
120-38[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0502) 1-D-4005 Ecosport /C3 /206 1.4	1-D-4005	139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 112-20[1] // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-38[6]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0502) 1-D-4005 Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502	112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**
120-39[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0500) 1-D-3816 Ren. Clio-Kangoo 1.5 dCi	1-D-3816 // 5435 710 0500	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 132-01A[1] // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 120-39[6] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 231-02[1] // 7100-002-0013	185-21[1] // 181-13[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*
120-39[6]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0500) 1-D-3816 Ren. Clio-Kangoo 1.5 dCi	5435 710 0500	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 172-10[1] // 200-00011-500 // 231-02[1] // 7100-002-0013	185-21[1] // 181-13[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*
120-40 #[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.TIN K03(0517) 1-D-3611 Master 2.5 Rda.Tur.Levemente golpeada	1-D-3611 #	211-04[1] // 5303 710 0517 // 120-40[1] // 1-D-3611 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*
120-40[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0517) 1-D-3611 Renault Master 2.5 lts dCi	5303 710 0517 // 1-D-3611	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 211-04[1] // 5303 710 0517 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 1-D-3611 // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-40[6]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. K03 (0517) 1-D-3611 Renault Master 2,5 lts dCI	5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 195-90[1] // 1000-030-103 // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017 // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*
120-40 R[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. REMAN Turbo Int. K03 (0517) 1-D-3611 Renault Master 2,5 lts dCI	1-D-3611	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 132-04C[1] // 211-04[1] // 120-40[6] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*
120-41[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Tbo.Int.703890-0012 1-A-3246 GT1749V R.Laguna II-Volvo S40	703890-0012 // 1-A-3246	703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 171-39[1] // 703890-0302 // 1102015912 // 172-03[1] // 100-00024-500 // 195-19[1] // 1000-010-046	185-11[1] // 708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // JR-301* // 8G17-300-301 // 708639-0010
120-42[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR.Nvo.Tbo.Int.443854-123 1-A-3870 TB02 Peu.806 ss.443854-0115 TB0288	1-A-3870 // 443854-0123	111-42[1] // 443854-0115 // 131-16E[1] // 443854-0123 // 195-305[1] // 1000-010-220	454091-0001 // 454113-0001
120-43[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR.Nvo.Tbo.Int.433395-19 1-A-3231 GT1749V Audi A4/6TDI-Passat-GolfTDI	433395-0019 // 1-A-3231	433395-0010 // 433395-0019 // 802894 // 120-66[1] // 1-A-3972 // 195-09[1] // 1000-010-056 // 1000-010-038*	185-92[1] // 454231-0001 // 454231-0003 // 454231-0004 // 454231-0012 // 706712-0001 // OEM: 028145702H // 454231-0007 // 8G15-300-333 // JR-333*
120-44[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int.433395-0020 1-A-3228 GT1749V Audi A3TDI-GolfTDI	433395-0020 // 1-A-3228	802905 // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 433395-0020 // 195-150[1] // 1000-010-053	185-10[1] // 189-24[1] // 205-14[1] // 101-120[1] // // 185-36[1] // 185-48[1] // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 454232-0005 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // JR-63* // JR-63** // 701855-0005 // JR-063 // 713672-0002 // TDTC540138 // 768329-0001 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 8G15-30M-304 // 454232-0009
120-45[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int.433395-0012 1-A-3946 GT17 Audi A3TDI-VW-Ford	433395-0012 // 1-A-3946		454232-0003 // 701855-0001
120-46[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int.703890-0002 1-A-3232 GT1749V Audi A3-Golf TDi	1-A-3232 // 703890-0002	703890-0002 // 802895 // 131-12G[1] // 703890-0151 // 171-34[1] // 1102015929 // 195-17[1] // 1000-010-055 // 218-06[1]	454232-0002 // 454232-0006 // 454232-0008 // 701855-0002 // 701855-0004 // 701855-0006 // 712968-0001 // 712968-0002 // 712968-0003 // 712968-0004 // 712968-0005 // 713673-0001 // 713673-0002 // 713673-0003 // 716419-0002 // 722730-0003



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-47[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Int.433395-0039 1-A-3230 GT1749V Audi A6-Passat TDi	433395-0039 // 1-A-3230	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 195-150[1] // 1000-010-053	185-10[1] // 189-24[1] // 206-14[1] // 101-120[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454231-0005 // 454232-0001 // 454232-0004 // 454232-0005 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // JR-63* // JR-63** // 701855-0005 // JR-063 // 713672-0002 // TDTC540138 // 768329-0001 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 8G15-30M-304 // 454232-0009
120-48[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 435796-0020 1-A-3740 GT1544 VW-Transporter	1-A-3740	433289-0071 // 433289-0061 // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 435796-0020 // 1000-010-128 // 111-27[1] // 111-32[1] // 111-37[1] // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122 // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
120-49[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0065 1-A-3719 GT1544 Renault Megane	433289-0065 // 1-A-3719	433289-0011 // 433289-0061 // 131-06F[1] // 433289-0065 // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 435796-0020 // 1000-010-128 // 111-27[1] // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122 // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
120-50[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 443854-0031 1-A-2106 TB0255 Renault R19 DT	1-A-2106 // 443854-0031 TIN		
120-51[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R.Nvo.Tbo.Int.K03(0501)1-D-2597 VWgolf-New Beetle-Audi.Use 120-01	1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160	102-14[1] // 204-24[1] // 205-116[1] // 5303 970 0015* // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // 5303 970 0006 // GB-1014 // 5303 970 0003 // TDTC540199
120-52[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433352-0016 1-A-4380 GT1749 Hyundai H100	433352-0016 // 1-A-3986* // 1-A-4380	111-26[1] // 433352-0016 // 131-10F[1] // 135-20[1] // 1GB0079 // 433352-0016 YUU // 198-09[1] // 433352-0016 SS // 195-78[1] // 1000-010-187	101-92[1] // 101-96[1] // 205-61[1] // 700273-0002 // 700273-0001 // TDTC540005 // TO-TURBO-700273-0002*
120-53[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R.Nvo.Tbo.Int.433289-0057 1-A-3834 GT1549 Peug.306/406-Cit.Xantia	1-A-3834 // 433289-0057	433289-0133 // 111-38[1] // 433289-0131 // 433289-0132 // 120-30[1] // 1-A-3866 // 1-A-3867 // 195-66[1] // 1000-010-181	454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005
120-54[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0071 1-A-3777 GT1544 Chevrolet Astra	433289-0071 // 1-a-3777	433289-0039 // 131-07F[1] // 433289-0071 // 111-33 #[1] // 433289-0071 # // 111-33[1] // 195-132[1] // 1000-010-267 // 197-12[1] // 433289-0071 SJP	101-53[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-55[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433289-0014 1-A-2162 GT1544 Chev.Astra-Vectra	1-A-2162	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-121* // 1000-010-129	229-04[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454159-0002 // 704345-0001 // 454083-0002
120-56[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Tbo.Int. 433289-0050 1-A-3735 GT1544 Audi A3 TDi-PassatTDi	1-A-3735 // 433289-0050 TIN	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-121* // 1000-010-129	229-04[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454159-0002 // 704345-0001 // 454083-0002
120-57[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.TIN 703890-0055 1-A-3248 GT1749V Audi A4-Passat Use 120-59	703890-0055 // 1-A-3248	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 198-03[1] // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902 // 195-50[1] // 1000-010-037	101-80[1] // 185-07[1] // 189-22[1] // 162-02[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 758219-0003 // 900-00032-000 // 8G17-300-972
120-58[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R.Nvo.TIN 703890-0149 1-A-3249 GT1749V Audi A4-Passat Use 120-59	703890-0149 // 1-A-3249	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 198-03[1] // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902 // 195-50[1] // 1000-010-037	101-80[1] // 185-07[1] // 189-22[1] // 162-02[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 758219-0003 // 900-00032-000 // 8G17-300-972
120-59[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Tbo.Int. 703890-0129 1-A-3250 GT1749V Audi A4 TDi-PassatTDi	703890-0129 // 1-A-3247	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 131-01G[1] // 198-03[1] // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902 // 195-50[1] // 1000-010-037	101-80[1] // 185-07[1] // 189-22[1] // 162-02[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 758219-0003 // 900-00032-000 // 8G17-300-972
120-60[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Int. 443854-0073 1-A-2737 TB0234 Peug. 405-Citroen BX	1-A-2737 // 443854-0073	131-17E[1] // 443854-0073	465343-0002

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-61[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Int. 703890-0001 1-A-3245 GT1749V Audi A3-Passat TDi	703890-0001 // 1-A-3245	703890-0001 // 802896 // 131-04G[1] // 703890-0130 // 171-40[1] // 1102015924 // 195-05[1] // 1000-010-043* // 1000-010-056* // 1000-010-056B // 198-02[1]	185-20[1] // 185-09[1] // 206-71[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 701854-0004 // 8G17-300-268 // JR-268* // 454231-0008 // 8G17-300-440 // TDTC540063
120-62[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Int. 433395-0040 1-A-3226 GT1749V Audi A3-Passat TDi	1-A-3226 // 433395-0040 TIN	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 131-07G[1] // 195-150[1] // 1000-010-053	185-10[1] // 189-24[1] // 205-14[1] // 101-120[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 454232-0005 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // JR-63* // JR-63** // 701855-0005 // JR-063 // 713672-0002 // TDTC540138 // 768329-0001 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 8G15-30M-304 // 454232-0009
120-63[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 703890-0044 1-A-3952 GT1852V M.B. "C" Class	703890-0044 // 1-A-3952	703890-0045 // 703890-0076 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 139-12[1] // 703890-0044 // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 115-132[1] // 802891 // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	101-100[1] // 101-123[1] // 185-08[1] // 243-09[1] // 246-01[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // OEM: A6110960999 // 709836-0001 // 709836-0004 // 711006-0003 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 03005-143 // SL14828
120-64[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 703890-0045 1-A-3953 GT1852V M.B. Sprinter	703890-0045 // 1-A-3953	703890-0045 // 703890-0076 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 139-12[1] // 703890-0044 // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 115-132[1] // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	101-100[1] // 101-123[1] // 185-08[1] // 243-09[1] // 246-01[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // OEM: A6110960999 // 709836-0001 // 709836-0004 // 711006-0003 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 03005-143 // SL14828
120-65[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0503) 1-D-3820 Fiat Motor 1,25 SJTD	1-D-3820 // 5435 710 0503	1000-030-021 // 5435 710 0505 // 132-12A[1] // 5435 710 0503	102-60[1] // 185-85[1] // 5435 970 0005 // 5435 970 0006 // 5435 970 0019 // 5435 970 0018 // 8B35-200-B15
120-66[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 433395-0010 1-A-3972 GT17V Audi A4 y A6-Passat	433395-0010 // 1-A-3972	433395-0010 // 433395-0019 // 802894 // 120-43[1] // 1-A-3231 // 195-09[1] // 1000-010-056 // 1000-010-038*	185-92[1] // 454231-0001 // 454231-0003 // 454231-0004 // 454231-0012 // 706712-0001 // OEM: 028145702H // 454231-0007 // 8G15-300-333 // JR-333*
120-67[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo. TIN IHCAS12 1-F-4102 AS12 RHF4 Shibaura N844L-CAT.3024C	1-F-4102 // IHCAS12	195-123[1] // IHCAS12 // 1000-040-161 // 195-123 A[1] // IHCAS12	185-101[1] // 241-02[1] // VC420081 // VA420081 // 8104-200-851 // OKSA0001 // VB420081
120-68[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Int.703890-0076 1-A-4058 GT1852V M.B.Sprinter CDI 2,2	1-A-4058 // 703890-0076 TIN	703890-0045 // 703890-0076 // 139-12[1] // 703890-0044 // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 115-132[1] // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	101-100[1] // 101-123[1] // 185-08[1] // 243-09[1] // 246-01[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // OEM: A6110960999 // 709836-0001 // 709836-0004 // 711006-0003 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 03005-143 // SL14828

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-69[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Internacional BV39(1873) 1-D-3821 VW Motor AXR (D4)	1-D-3821	5439 710 8001 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 191-05[1] // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1]	102-38[1] // 102-66[1] // 189-29[1] // 208-15[1] // 208-19[1] // 185-40[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 5439 970 0018 // 5439 970 0017 // 5439 970 0022 // JR-037* // 8B39-30M-037 // 722730-0001 // 7000-002-0075
120-70[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Internacional BV39(1873) 1-D-4200 VW Bora – Passat	1-D-4200	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 195-11[1] // 5439 710 0511 // 1000-030-107 // 132-06A[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 215-05[1]	102-38[1] // 102-66[1] // 189-29[1] // 208-19[1] // 185-40[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 5439 970 0018 // 5439 970 0017 // 5439 970 0022 // JR-037* // 8B39-30M-037 // 722730-0001 // 7000-002-0075
120-71[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Internacional BV39-1873 1-D-4199 VW Motor AXR (E4)	1-D-4199	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 191-05[1] // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1]	102-38[1] // 102-66[1] // 189-29[1] // 208-15[1] // 208-19[1] // 185-40[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 5439 970 0018 // 5439 970 0017 // 5439 970 0022 // JR-037* // 8B39-30M-037 // 722730-0001 // 7000-002-0075
120-72[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Intern. KP39-1873 1-D-4015 VW Bora–Passat–Audi A3	1-D-4015	120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*
120-73[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Intern. KP39(1873) 1-D-4270 VW Bora–Passat–Audi A3	1-D-4270	120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*
120-74[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Turbo Intern. KP39(1873) 1-D-4194 VW Bora–Passat–Audi A3	1-D-4194	132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-75[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.Tbo.Intern. BV39 (1875) 1-D-3822 VW Polo TDI Motor ASZ(E3)	1-D-3822	132-10A[1] // 195-47[1] // 1000-030-156	5439 970 0046
120-76[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R.Nvo.TIN 703890-0131 1-A-4297 GT1749V - Audi A3 - VW New Beetle	1-A-4297 // 703890-0131		
120-77[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R.Nvo.TIN 703891-0032/64 1-A-4165 GT2256V M.Benz M270/Sprinter CDI	1-A-4165 // 703891-0032 // 703891-0064	131-17G[1] // 703891-0032 // 703891-0064 // 195-291[1] // 1000-010-115	243-07[1] // 709838-0003 // 709838-0004 // 709838-0005 // 721020-0001 // 709838-0001 // 03001-057
120-78[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.TIN 703890-0018 1-A-4286 GT1849V Astra-Vectra-Zafira 2,2LtsTdi	703890-0018 // 1-a-4286	131-15G[1] // 703890-0018 // 171-32[1] // 1102015934	703894-0001 // 705204-0001 // 717625-0001 // 717626-0001
120-79[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.central K03-2076 (0522) 1-D-3595 Jumper 2,8-Ducato 2,8-Boxer 2,8	5303 710 0522 // 1-D-3595	1-D-3597 // 5303 710 0523 // 132-02C[1] // 5303 710 0522 // 195-38[1] // 1000-030-109	185-93[1] // 5303 970 0081 // 8B03-200-066
120-80[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.TIN GT1544V 1-A-4387 Citroen C4-C5/Ford Focus (p/tbo 753420-5)	1-A-4387	131-02G[1] // 195-18[1] // 706287-0990 // 1000-010-108	101-110[1] // 185-12[1] // 753420-0005 // 8G15-300-310 // 8M02-200-886 // JR-310*
120-81[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN 433289-0099 1-A-4390 GT1546S Peu.206/306/806-Xsara HDI2,0-C5	433289-0099 // 1-A-4390	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 131-15F[1] // 171-52[1] // 1102015910 // 172-02[1] // 100-00066-500 // 195-64[1] // 1000-010-130	185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 8G15-200-172 // 706978-0001 // 706977-0002 // 8G15-200-116
120-82[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. GT1749V 433395-0046 Ford Focus TDCi	433395-0046 // 1-A-4412	131-14G[1] // 433395-0046 // 171-33[1] // 1102015939 // 195-156[1] // 1000-010-102 // 212-03[1]	101-104[1] // 185-54[1] // 713517-0012 // 713517-0008 // 713517-0016 // 8G17-30M-992 // 802418-0001
120-83[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN 49173-08781 1-E-4317 TD025S2 Citroen - Peug. DV6B DV6ATED4 1.6	49173-08781 // 1-E-4317	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 139-13[1] // 49173-08781 // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1]	109-25[1] // 185-35[1] // 49173-07508 // 8M02-200-527
120-84[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN 703890-0299 1-A-4389 GT1646V Golf-A3 -Touran p/Tbo.751851-1/2	1-A-4389 // 703890-0229* // 703890-0299	131-06G[1] // 703890-0299 // 703890-0229* // 139-11[1] // A1160201N // 171-05[1] // 1102016900 // 195-34[1] // 1000-010-139	101-118[1] // 205-85[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0001 // TDTC540061
120-85[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.TIN 434766-0001/7/15 1-A-4420 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5	434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1-A-4420	195-54[1] // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1000-010-104	101-121[1] // 185-19[1] // 204-16[1] // 454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // 454135-0009 // 8G20-300-141 // JR-141*
120-86[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo. TIN 434766-0023 1-A-4167 GT2556V BMW 530D/730D	1-A-4167 // 434766-0023	131-19G[1] // 434766-0023 // 195-70[1] // 1000-010-207	101-88[1] // 454191-0008 // 454191-0009 // 454191-0010 // 454191-0011 // 454191-0012 // 454191-0013 // 454191-0015
120-87[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo. TIN 703891-0024 1-A-4169 GT2256V M.B. ML270 CDI - E270 CDI	703891-0024 // 1-A-4169	195-110[1] // 703891-0024 // 1000-010-199	715910-0001 // 715910-0002
120-88[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.TIN GT1749V Peugeot 207/307-Citroen C4/C5 (p/Tbo.101-111/112)	1-A-5031	131-03G[1] // 131-03GR[1] // 195-67[1] // 1000-010-189	185-113[1] // 753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // 756047-0005 // 8G17-300-371
120-89[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.TIN 703890-0137/0128/0013 1-A-4303 GT1749V Golf IV-A3	1-A-4303 // 703890-0128 // 703890-0137 // 703890-0013	195-236[1] // 703890-0128 // 703890-0137 // 703890-0013 // 1000-010-271	185-55[1] // 705650-0001 // 716213-0001 // 721021-0003 // 721021-0004 // 721021-0005 // 721021-0001 // 8G17-30M-386



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-90[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 49177-08020 1-E-5086 TD04-09B Montero 2.5	49177-08020 // 1-E-5086	119-07[1] // 49177-08020 // 135-01[1] // 1MB0097 // 179-05A[1] // 195-42[1] // 1000-050-118 // 196-04 #[1] // 196-04[1] // 171-20[1] // 1401404900	185-46[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 49177-01510
120-91[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 49177-08300 1-E-5074 TD04 MHI L200	1-E-5074 // 49177-08300	119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 195-25[1] // 1000-050-008 // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 171-49[1] // 1401404903	205-16[1] // 243-06[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // TO-TURBO-49377-03043* // 49377-03043 // TDTC540126 // 03001-532 // 49377-03041 // SL08201
120-92[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN 49377-09110 1-E-5089 TD04 PT Cruiser (P/Tbo. 49377-00220)	1-E-5089 // 49377-09110	195-39[1] // 49377-09110 // 1000-050-125 // 179-16A[1]	185-13[1] // JR-545* // 49377-00220 // 8M04-20M-545
120-93[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN 49173-08700 1-E-5077 TD025M Corsa / Astra 1.7LD	1-E-5077 // 49173-08700	49173-08701 // 179-01B[1] // 49173-08700 // 195-21[1] // 1000-050-102 // 119-15 #[1] // 119-15[1] // 172-08[1] // 300-00191-500	109-20[1] // 185-66[1] // 208-56[1] // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // 49173-06601 // 49173-06501 // 49173-06500 // 8M02-200-340
120-94[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN 49173-08401 1-E-5078 TD025M-09T Hyundai Santa Fe D4EA 2.0 CRDI	1-E-5078 // 49173-08401	214-08[1] // 49173-08401 // 179-04B[1] // 195-142[1] // 1000-050-103	109-24[1] // 227-10[1] // 185-43[1] // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // 49173-02401 // CP16-6204 // 8M02-200-519
120-95[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR TIN CT16V P/tbo 17201-0L040 1-G-5051 Toyota Hilux SRV/SR 3.0	1-G-5051	802925 // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 216-02 F[1] // 120-95 A[1]	170-01A[1] // 170-01AF[1] // 105-397[1] // 185-47 F[1] // 17201-0L040 // 805335 // 8T00-300-218
120-95 A[1]	<b>INHABILITADO</b> POST TEST CCR TIN CT16V P/tbo 17201-0L040 1-G-5051 Hilux SRV/SR 3.0		802925 // 120-95[1] // 1-G-5051 // 180-02A[1] // 17202-90040 // 195-24[1] // 1000-060-003 // 216-02[1] // 216-02 F[1]	170-01A[1] // 170-01AF[1] // 105-397[1] // 185-47 F[1] // 17201-0L040 // 805335 // 8T00-300-218
120-96[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49135-08200 1-E-5073 TF035HM-12T Ford Transit 2.4L	1-E-5073 // 49135-08200	49135-08205 // 119-14[1] // 49135-08200 // 135-19[1] // 1MB0032 // 49135-08200 YUU // 195-07[1] // 1000-050-006	185-73[1] // 208-79[1] // 49135-06000 // 49135-06010 // 49135-06017 // 49135-06030 // 49135-06035 // 49135-06115 // 8M35-20M-025 // 49135-06015 // 49135-06037
120-97[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. 49135-08000 1-E-5072 TF035 Montero 2.8L	1-E-5072 // 49135-08000	119-09[1] // 49135-08000 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 195-16[1] // 1000-050-002B // 1000-050-002* // 197-22[1] // 171-21[1] // 1401635906 // 179-17A[1]	185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // 49135-03130 // 8M35-200-128
120-98[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. BV39-1867 1-D5048 Megane 1,5 dCi (p/Tbo. 0027)	1-D-5048	132-04A[1] // 5439 710 0512 // 195-31[1] // 1000-030-138 // 171-14[1] // 1303039905 // 172-19[1] // 200-00018-500	185-63[1] // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 5439 970 0027 // 8B39-300-085

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
120-99[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Turbo Int. BV43 1-D-5050 Hyundai Motor A-engine Euro 4	1-D-5050 // 5303 710 0555	195-87[1] // 5303 710 0555 // 1000-030-191 // 171-13[1] // 1303043901	208-34[1] // 185-76[1] // 206-31[1] // 5303 970 0097 // 5303 970 0126 // 5303 970 0143 // 5303 970 0144 // 5303 970 0145 // 8B43-300-641 // 5303 970 0122 // TDTC540129 // TO-TURBO-53039700122* 409181-0001 // 409181-0002
131-01A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B13 Deutz BF 6Lts. 1114 (408105-0019)	408105-0019		
131-01B[1]	CCR S.D.447450-0205 TO4E66 M.B.OM366A/LA-VW17210/23210 ØRT64,5-ØRC52,5	447450-0205	115-113[1] // 802715 // 115-66[1] // 802289-01 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01 // 194-17[1] // 447450-0205 SM	466646-0041 // 466646-5041
131-01C[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada 409853-0005 TA0302 Indenor XD3	409853-0005	115-13[1] // 803017-01 // 111-08[1] // 115-123[1] // 802764 // 195-221[1] // 409853-0005 // 1000-010-408	
131-01D[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada T12-38 Caterpillar Vs. (D342)	407505-0014	117-01[1] // 139-01[1] // 407505-0014 ROT // 194-01[1] // 407505-0014 // 111-64[1]	0R5841 // 465032-0001 // 6N7203
131-01E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0065 T250-1 Ford New Holland-Tractor	443854-0065	111-69[1] // 443854-0065 // 195-363[1] // 1000-010-349	465153-0001 // 465153-0003 // 465153-0004
131-01F[1]	Conjunto central 433289-0195 GT2556S Perkins	433289-0195	131-28F[1] // 433289-0223	101-119[1] // 205-121[1] // 711736-0029 // OEM: 2674A403 // 711736-0025 // TDTC540213 // TDTC540204*
131-01G[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 703890-0129 GT1749V Audi A4 TDi - Passat TDi	703890-0129	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902 // 195-50[1] // 1000-010-037 // 198-03[1]	101-80[1] // 185-07[1] // 189-22[1] // 162-02[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 758219-0003 // 900-00032-000 // 8G17-300-972
131-01H[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 441398-0124 GT4594 Mercedes Benz OM447LA	441398-0124	115-40[1] // 802155	
131-01I[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 434499-0001 GT3571 New Holland T135/140/150/165	434499-0001	195-297[1] // 434499-0001 // 1000-010-500	452134-0001
131-01J[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 436085-0001 GT3776 New Holland TC59	436085-0001	111-51[1] // 436085-0001 // 195-280[1] // 1000-010-208	
131-01K[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 443824-0022 TD2503 Alfa 156/166 2,4Lts JTD	443824-0022	195-53[1] // 443824-0022 // 1000-010-333	454150-0002 // 454150-0003 // 454150-0004 // 701900-0001
131-01L[1]	C.C.R. Nvo S.D. 741661-0099 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ	741661-0099	131-08G[1] // 741661-0099 // 171-55[1] // 1102017922 // 195-202[1] // 1000-010-316	758532-0012 // 758532-0019 // 763647-0014 // 763647-0019 // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD
131-01M[1]	Conjunto central GTC1446VMZ Amarok 120HP - 140HP Motor CDBA		195-271[1] // 1000-010-432	101-151[1] // 101-157[1] // 809603-0001 // OEM: 03L253014AV351 // OEM: 03L253014C // OEM: 03L253016SV300 // 803955-0003 // 795090-0003 // 803955-0005

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-02A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B23-TO4B31 John Deere (408105-0100)	408105-0100	111-05[1] // 408105-0100 // 115-11[1] // 802072	409710-0001 // 409710-0002 // 409710-0004 // 409710-0005 // 409930-0001 // 409930-0002 // 409930-0003 // 409930-0004 // 409930-0005 // 409930-0006 // 409930-0007 // 409930-0008 // 409930-0009
131-02B[1]	Conjunto Central Serie Dorada 408105-0343 TO4E05-TO4E45 John Deere	408105-0343	115-54[1] // 805102	465355-0001 // 465355-0002 // 465355-0005 // 465355-0006 // 465355-0007
131-02C[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada 409172-0011 TA3102 John Deere Vs.	409172-0011	115-122[1] // 802765 // 115-62[1] // 805018 // 111-07[1] // 409172-0011	465506-0001 // 465506-0002 // 465506-0005
131-02D[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 407505-0020 T12-10 Caterpillar Vs (3304)	407505-0020	139-02[1] // 111-09[1] // 407505-0020 // 117-02[1] // 194-02[1]	405490-0002 // 405490-0003 // 405490-0004 // 405490-0005 // 405490-0006 // 405490-0007 // 405490-0009 // 405490-0010 // 405490-0011 // 405490-0012 // 405490-0013 // 405490-0014 // 405490-0015 // 405490-0016 // 405490-0017 // 405490-0018 // 405490-0019 // 405490-0020
131-02E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0116 TB2509 (-10) Iveco Daily 49-10	443854-0116	111-23[1] // 443854-0116 // 116-07[1] // 195-174[1] // 1000-010-227	205-57[1] // 454102-0002 // 466974-0007 // 466974-0009 // 471021-0002 // TDTC540047 // 466974-0010
131-02F[1]	Conjunto central 433289-0185 GT2556S Perkins	433289-0185	195-187[1] // 433289-0185 // 1000-010-381	185-72[1] // 205-100[1] // 208-49[1] // 241-09[1] // 711736-0001 // 711736-0002 // 711736-0010 // 711736-0011 // 711736-0012 // 711736-0016 // 711736-0024 // 711736-0027 // 8G25-200-A66 // 711736-0003 // 711736-0026 // TDTC540107 // ZC-TU-003 // OKSA0009
131-02G[1]	Conjunto Central GT1544V Citroen C4-C5/F.Focus (p/tbo.753420-0005)		120-80[1] // 1-A-4387 // 195-18[1] // 706287-0990 // 1000-010-108	101-110[1] // 185-12[1] // 753420-0005 // 8G15-300-310 // 8M02-200-886 // JR-310*
131-02H[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 434251-0015 GT4288 Scania DSC11-74	434251-0015		452109-0002 // 452109-0004 // 452109-0007 // 452109-0011
131-02I[1]	Conjunto central 701915-0002 GT3576DL Isuzu Truck 6HK1T	701915-0002	120-112[1] // 701915-0002 // 1-A-5514 // 195-302[1] // 1000-010-155	704407-0004 // 704407-0007
131-02J[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 449739-0006 GT4082 Scania P94	449739-0006	449739-5038 // 111-46[1] // 449739-0006	452163-0001 // 452163-0002 // 452163-0003 // 452163-0004 // 452163-0005 // 452163-0006 // 452163-0007 // 452163-0008 // 452285-0001 // 452285-0002 // 452308-0001 // 452308-0002 // 452308-0004 // 452308-0005 // 452309-0001 // 452309-0002 // 452309-0003 // 452309-0004 // 452309-0005 // 714987-0001 // 714987-0002 // 714987-0003
131-02K[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 443824-0024 TD2503 Alfa 156/166 2.4lts. JTD	443824-0024	195-213[1] // 443824-0024 // 1000-010-410	101-44[1] // 454150-0005 // 701900-0002 // 454150-0006
131-02L[1]	Conjunto Central GTB1549VK Chevrolet Captiva		195-72[1] // 1000-010-342 // 171-17[1] // 1102015952	101-131[1] // 243-11 F[1] // 246-02 F[1] // 762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // 762463-0006 // 03005-112 // SL08586

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-03A[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada TO4B27 MB OM352A (408105-0079)	408105-0079	408105-0207 // 115-05[1] // 802038 // 111-01[1] // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 194-12[1] // 408105-0079 // 195-222[1] // 1000-010-163* // 1000-010-237B	409300-0018
131-03B[1]	Conjunto central 447450-0190 APL258 Perkins 6.354 FIV	447450-0190	115-14[1] // 802058	
131-03C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0053 TA3401 (4 cilindros)	409172-0053	115-57[1] // 805103 // 120-10[1] // 409172-0053 // 1-A-2761* // 140-08[1] // 409172-0053 ZEK // C1182-01 // 135-24[1] // 409172-0053 SQ	465593-0004 // 465593-0008 // 465593-0011 // 465593-0014 // 466334-0003 // 466334-0004 // 466334-0014 // 466334-0016
131-03D[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada T12-27 (ss. 407505-0016)		0R5915 // 7N7251 // 131-03DF[1]	408110-0001 // 408110-0005 // 408110-0006
131-03DF[1]	CCR Nvo.S.Dorada T12-27 (ss.407505-0016)Rda.Com. Formato No original		0R5915 // 7N7251 // 131-03D[1]	408110-0001 // 408110-0005 // 408110-0006
131-03E[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada TB25 ss HT12-19B Nissan			
131-03F[1]	Conjunto central 451298-0020 GT20 Nissan Frontier MWM 4.07T 2,8Lts	451298-0020	111-72[1] // 451298-0020 // 195-153[1] // 1000-010-460	
131-03G[1]	C.C.R. Nuevo S.D. GT1749V Peug.207/307-Citr.C4/C5(p/Tbo.101-111/112)		131-03GR[1] // 120-88[1] // 1-A-5031 // 195-67[1] // 1000-010-189	185-113[1] // 753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // 756047-0005 // 8G17-300-371
131-03GR[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.S.D. GT1749V Peug.207/307-Cit.C4/C5(p/101-111/112) (Reman)		120-88[1] // 1-A-5031 // 131-03G[1] // 195-67[1] // 1000-010-189	185-113[1] // 753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // 756047-0005 // 8G17-300-371
131-03H[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 434251-0038 GT4288 Scania DC11-07	434251-0038		709574-0001 // 709574-0002
131-03L[1]	Conj. centr.Serie Dorada GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50Lts		195-88[1] // 1000-010-344 // 172-28[1] // 100-00371-500	185-42[1] // 767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // 767720-0004 // 8G20-300-672
131-04A[1]	CCR Nvo.S.D.TO4B66 También TO4B05 Fiat 180-90-Deutz 2114(408105-0374)	408105-0374	115-22[1] // 805024 // 140-05[1] // 408105-0374 // C1040-01	465114-0005
131-04B[1]	Conjunto Central Serie Dorada 447450-0191 APL277 Chevrolet 14000	447450-0191	115-30[1] // 805013 // 195-163[1] // 447450-0191 // 1000-010-372	702368-0002
131-04C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0054 TA3401 (6 cilindros)	409172-0054	111-10[1] // 409172-0054 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 115-55[1] // 805104 // 140-09[1] // C1182-02 // 214-04[1]	444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001
131-04E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0119 TB0227 Palio - Siena	443854-0119	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16 A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 195-104[1] // 443854-0119 // 1000-010-368 // 116-12[1] // 172-21[1] // 100-00217-500	185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 8G02-200-325 // 466856-0003
131-04F[1]	Conj.central 433289-0041 GT1549 Rover 620 - Hon.Civ/accord 2.0 20T2N	433289-0041	111-28[1] // 433289-0041 // 120-35[1] // 1-A-3966 // 195-250[1] // 1000-010-483	

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-04G[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada 703890-0130 GT1749V Audi vs.1,9lts.-Passat TDI	703890-0130	703890-0001 // 802896 // 171-40[1] // 703890-0130 // 1102015924 // 195-05[1] // 1000-010-043* // 1000-010-056* // 1000-010-056B // 120-61[1] // 1-A-3245 // 198-02[1]	185-20[1] // 185-09[1] // 206-71[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 701854-0004 // 8G17-300-268 // JR-268* // 454231-0008 // 8G17-300-440 // TDTC540063 // 703072-0001 // 703072-0002 // 703072-0003 // 703072-0004
131-04H[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 434251-0025 GT4288 Scania 124 DSC12	434251-0025	195-112[1] // 434251-0025 // 1000-010-017 // 197-29[1]	101-147[1] // 243-08 F[1] // 205-87[1] // 205-87 F[1] // 227-26[1] // 241-01[1] // 241-01 F[1] // 787556-0016 // 787556-0017 // 03001-046 // TDTC540116 // TDTC540070 // 117-12-176 // OKSA0011 // OKSA0010
131-04L[1]	Conjunto central GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V		171-24[1] // 1102017931 // 195-242[1] // 1000-010-467	205-15[1] // 205-45[1] // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0008 // 409410-0009 // 409410-0010 // 409410-0012 // 409410-0002 // TDTC540149 // TDTC540144 // 409410-0006
131-05A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B91 Caterpillar D-3304 (408077-0102)	408077-0102	195-69[1] // 408077-0102 // 1000-010-164 // 115-12[1] // 802021 // 148-61[1] // 408077-0102 ZEK // C1022-01	205-15[1] // 205-45[1] // 409410-0001 // 409410-0003 // 409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0008 // 409410-0009 // 409410-0010 // 409410-0012 // 409410-0002 // TDTC540149 // TDTC540144 // 409410-0006
131-05B[1]	Conjunto Central Serie Dorada 408105-0273 APL120 M. Benz 1517/18	408105-0273	115-24[1] // 802028	
131-05C[1]	Conj. Central Serie Dorada APL666 (409172-0116) Chevrolet D20	409172-0116	118-06[1] // 802069-01 // 115-125[1] // 802745	704945-5001
131-05D[1]	C.C.R. Nvo S Dorada 441398-0068 TA5127 MBenz OM447 A/LA(Versión orig)	441398-0068	115-10[1] // EX 802029 // 115-97[1] // 802029	105-187[1] // 466154-0014 // 466154-0015 // 466154-0016 // 466154-0017 // 466154-0020 // 466154-0031 // 466154-0032 // 802027
131-05E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0114 TB0264 Peugeot 306 - Citroen ZX	443854-0114	443854-0104 // 443854-0147 // 195-77[1] // 443854-0114 // 1000-010-256 // 111-24[1] // 115-53[1] // 805098-01	454027-0001 // 454027-0002
131-05F[1]	CCR 433289-0007 GT1549 Rover 620-Hon.Civic/Acc.2.0 20T2N pl.tr.Ø 111	433289-0007	120-11[1] // 1-A-2159 // 195-129[1] // 433289-0007 // 1000-010-377	
131-05G[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 703891-0044 GT2256V Ford Ranger	703891-0044	192-07[1] // 703891-0044 // 192-07 R[1] // 111-61[1] // 111-61 Z[1] // 195-35[1] // 1000-010-337	185-33[1] // 8G20-300-612* // 8G22-300-612 // 724652-0001
131-05H[1]	Con.Cen.Nvo. S. Dorada 434251-0017 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP	434251-0017	195-184[1] // 434251-0017 // 1000-010-411 // 197-28[1]	189-11[1] // 185-111[1] // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0011 // 452164-0012 // 452164-0014 // 452164-0015 // 452164-0016 // 452164-0017 // 452164-0019 // 452164-0001 // 8G45-100-805
131-05L[1]	CCR Nvo. S.Dorada GTB4756VK Chevrolet S10 2,8Lt - RA428 p/Tho.797001-1		195-231[1] // 1000-010-449	101-162[1] // 101-162 Z[1] // 797001-0001 // 797001-0002
131-06A[1]	Conjunto Central TO4B51 Perkins 6-354 FII (408105-0174)	408105-0174	115-109[1] // 802717 // 115-15[1] // 804012 // 140-03[1] // 408105-0174 ZEK // C1019-01	



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-06B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 408105-0352 TBP408 Iveco150E20	408105-0352	115-31[1] // 805039 // 111-21[1]	208-05[1] // 465403-0001 // 465403-0003 // 465403-0004 // 465425-0002 // 465425-0003 // 465443-0001 // 465443-0002 // 465443-0004 // 465443-0005 // 465425-0001
131-06C[1]	Conj. Cent. Nvo. Serie Dorada 409172-0115 APL240 - TA31 Chevrolet D20	409172-0115	115-134[1] // 802744 // 115-26[1] // 802057-01	105-31[1] // 105-400[1] // 808070 // 808037
131-06D[1]	Conj.Cent.Nvo.441398-0057 TA4513 Volvo N10-NL10-Omnib. B58-B10M	441398-0057	115-18[1] // EX-803008 // 115-84[1] // 803008	105-132[1] // 452075-0001 // 466818-0003 // 466818-0005 // 466818-0007 // 466818-0009 // 803005
131-06E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0177 APL821 Ford F100 HSD	443854-5177 // 443854-0177	131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM // 111-30 A[1] // 115-100[1] // 805243 // 115-37[1] // 805059 // 195-228[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 1000-010-405	
131-06ER[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0177 APL821 Ford F100 HSD (Reman)	443854-5177 TUR REM	111-30 A[1] // 115-100[1] // 805243 // 115-37[1] // 805059 // 131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 195-228[1] // 1000-010-405	
131-06F[1]	Conjunto central 433289-0065 GT1544 Renault Megane	433289-0065	433289-0011 // 433289-0061 // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 1000-010-128 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122 // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
131-06G[1]	C.C.R. S.D. 703890-0299 GT1646V Golf-A3TDI-TouranTDI Tbo.751851-1/2/3	703890-0299 // 703890-0229*	195-34[1] // 703890-0299 // 703890-0229* // 1000-010-139 // 120-84[1] // 1-A-4389 // 139-11[1] // A1160201N // 171-05[1] // 1102016900	101-118[1] // 205-85[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0001 // TDTC540061
131-06H[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 434251-0014 GT4288 Volvo FL10 Motor D10A	434251-0014		185-87[1] // 187-25[1] // 452174-0002 // 452174-0003 // 452174-0004 // 452174-0005 // 452174-0007 // 452174-0009 // 452174-0010 // 452174-0001 // 8G42-100-898
131-06L[1]	Con.cen.Nvo.S.Dorada GTB22V Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA		195-252[1] // 1000-010-481	101-145[1] // 244-02[1] // 812971-0002 // 812971-0006
131-07A[1]	Conjunto Central Serie Dorada TO4B71 Perkins 6-354 FII (408105-0383)	408105-0383	111-03[1] // 115-07[1] // 804009 // 140-06[1] // 408105-0383 ZEK // C1029-02	
131-07B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 408105-0351 TBP409 Iveco 160E23	408105-0351	111-22[1] // 115-32[1] // 805046-01	208-06[1] // 465413-0002 // 465413-0003 // 465413-0004 // 465427-0002 // 465427-0003 // 465427-0007 // 466970-0005 // 465427-0001
131-07C[1]	Conjunto Central Serie Dorada 708858-0001 APL724 / 559 Perkins T4.33	708858-0001	115-20[1] // 806025 // 115-130[1] // 802743	
131-07D[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 441398-0034 TA4521 Mercedes Benz OM449LA	441398-0034	115-09[1] // EX 802031	466104-0015 // 466366-0013 // 466618-0002 // 466618-0003 // 466618-0004 // 466618-0006 // 466618-0007 // 466618-0008 // 466618-0009 // 466618-0017 // 466618-0024 // 466618-0030

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-07E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0176 APL759 Chevrolet S10	443854-0176	131-07ER[1] // 443854-0176 TUR REM // 111-31 A[1] // 443854-0176 // 115-38[1] // 805029-01 // 195-224[1] // 1000-010-367	
131-07ER[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Reman Serie Dorada 443854-0176 APL759 Chevrolet S10	443854-0176 TUR REM	111-31 A[1] // 443854-0176 // 115-38[1] // 805029-01 // 131-07E[1] // 195-224[1] // 1000-010-367	
131-07F[1]	Conjunto central 433289-0071 GT1544 Chevrolet Astra	433289-0071	433289-0039 // 111-33 #[1] // 433289-0071 # // 111-33[1] // 433289-0071 // 120-54[1] // 1-a-3777 // 195-132[1] // 1000-010-267 // 197-12[1] // 433289-0071 SJP	101-53[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002
131-07G[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada 433395-0020 GT1749V Audi A3 TDi – Golf TDi	433395-0020	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 195-150[1] // 1000-010-053	185-10[1] // 189-24[1] // 205-14[1] // 101-120[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 454232-0005 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // JR-63* // JR-63** // 701855-0005 // JR-063 // 713672-0002 // TDTC540138 // 768329-0001 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 8G15-30M-304 // 454232-0009
131-07L[1]	Conjunto Central GTA2056V VW Touareg 2,5 TDI Mot.BAC/BLK-174HP		171-23[1] // 1102020919 // 195-172[1] // 1000-010-358 // 218-09[1] // ZC-CHRA-716885-0004	101-140[1] // 208-41[1] // 227-04[1] // 716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0001 // 720931-0002 // 720931-0003 // 720931-0004 // 716885-0004 // CP51-48F25
131-08A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B58 Perkins FIV (408105-0068)	408105-0068	140-02[1] // 408105-0068 ZEK // C1028-01 // 111-02[1] // 408105-0068 // 115-03[1] // 804011	465740-0001 // 465960-0003 // 465960-0005 // 465960-0006 // 465960-0007 // 465960-0009
131-08B[1]	Conjunto Central Serie Dorada 447450-5192 APL302 Deutz (Bus-ecológico)	447450-5192	447450-0192 // 115-39[1] // 806023	121-01B[1] // 702367-0001
131-08C[1]	Conjunto Central Nvo.Serie Dorada 409853-0042 TA0315 M. Ferguson 14.99	409853-0042	115-124[1] // 802760 // 115-21[1] // 805014 // 195-277[1] // 409853-0042 // 1000-010-490	187-49[1] // 208-85[1] // 465807-0001 // 466778-0001 // 466778-0002 // 466778-0003 // 466778-0005 // 466778-0006 // 466778-0007 // 466778-0004
131-08D[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada 441398-0048 TA4516 Scania 113-360	441398-0048	115-08[1] // 801079 // 195-323[1] // 441398-0048 // 1000-010-533	105-05[1] // 465213-0003 // 466950-0001 // 466950-0002 // 466950-0003 // 466950-0004 // 801040
131-08E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0110 T250-04 Land Rover	443854-0110	131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // 194-03[1] // 443854-0110 SM // 111-12[1] // 115-51[1] // 805033-01 // 120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 195-209[1] // 1000-010-318	205-108[1] // 243-04[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // TDTC540171 // 452055-0004 // 03001-248
131-08ER[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Reman Serie Dorada 443854-0110 T250-04 Land Rover	443854-0110 TUR REM	194-03[1] // 443854-0110 SM // 111-12[1] // 115-51[1] // 805033-01 // 120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 131-08E[1] // 195-209[1] // 1000-010-318	205-108[1] // 243-04[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // TDTC540171 // 452055-0004 // 03001-248

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-08F[1]	C.C.R Nuevo Serie Dorada 433467-0006 GT1549 Peugeot 406-Xantía	433467-0006	111-29[1] // 433467-0006 // 195-248[1] // 1000-010-484	101-48[1] // 454155-0002
131-08G[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nvo.S.D. 741661-0099 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ	741661-0099	131-01L[1] // 741661-0099 // 171-55[1] // 1102017922 // 195-202[1] // 1000-010-316	758532-0012 // 758532-0019 // 763647-0014 // 763647-0019
131-08L[1]	CCR.755729-0074 GTB2260 (p/tbo 776470-0001) Audi A6-Q7 /VW Touareg	755729-0074	171-60[1] // 755729-0074 // 1102022911 // 195-304[1] // 1000-010-359B	769909-0010 // 776469-0001 // 776469-0004 // 776469-0005 // 776470-0001 // 776470-0003
131-09A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TB4125 (408105-0232) Perkins	408105-0232		466394-0001 // 466394-0002
131-09B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 447450-0126 TBP418-1 OM366LA	447450-0126	111-11[1] // 447450-0126 // 115-68[1] // 195-314[1] // 1000-010-517	208-22[1] // 452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // 452085-0013
131-09C[1]	Conjunto central 409172-0081 APL052-TA3164-TA3128 Volkswagen 7.110	409172-0081	115-129[1] // 802746 // 115-36[1] // 805057 // 115-98[1] // 802073	465805-0002
131-09D[1]	Conj.Cent.Nvo.S.D. 441398-0069 TA4536 Scania 113-310	441398-0069	441398-0097 // 115-50[1] // 801043 // 195-315[1] // 441398-0069 // 1000-010-525	105-04[1] // 465213-0001 // 465213-0002 // 465213-0004 // 801039
131-09E[1]	Conjunto Central Serie Dorada 443854-0029 TB0273 Ford Mondeo – Escort	443854-0029	111-15[1] // 443854-0029 // 115-70[1] // 805144-01	452014-0001 // 452014-0002 // 452014-0003 // 452014-0004 // 452014-0005 // 452014-0006 // 452043-0001 // 452063-0001 // 452063-0003 // 465185-0001
131-09 F[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo S. D. 435796-0018 GT1544 VW Passat			
131-09F[1]	C.C.R. Nuevo S. D. 435796-0018 GT1544 VW Passat	435796-0018	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0077 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 172-15[1] // 435796-0018 // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-121* // 1000-010-129	229-04[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454159-0002 // 704345-0001 // 454083-0002
131-09G[1]	C.C.R. Nvo.S.D. 703890-0350 GT1852V M.B.Sprinter OM611 Corazon	703890-0350	115-133[1] // 802883* // 802883-01 // 171-26[1] // 703890-0350 // 1102018904 // 195-159[1] // 1000-010-114B	101-146[1] // 105-364[1] // 778794-0001 // 805305* // 805305-01
131-09L[1]	Conjunto Central 755729-0126 GTB2260VK BMW X5 Motor M47 TU2 3,0Lts.	755729-0126	171-45[1] // 755729-0126 // 1102022917 // 195-349[1] // 1000-010-359D	765985-0001 // 765985-0003 // 765985-0005 // 765985-0006 // 765985-0008 // 765985-0010
131-10A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B09 F. New Holland (408105-0348)	408105-0348	195-292[1] // 408105-0348 // 1000-010-438	465218-0003 // 465218-0007 // 465218-0008 // 465218-0010
131-10B[1]	Conjunto Central Serie Dorada 408105-0326 TO4E43 Nissan CP16	408105-0326		465629-0001 // 465629-0002
131-10C[1]	CCR 409172-0086 TA3106/3107/3119 Volvo BM LB70-Tractor Ford 7610 4,4lt	409172-0086	115-58[1] // 803092 // 131-10C[1] // 409172-0086 //	465776-0010 // 465776-0011 // 465778-0022 // 466746-0007
131-10D[1]	Conj.Central Nuevo Serie Dorada 441140-0001 TV6142 Caterpillar 3306	441140-0001	111-66[1] // 441140-0001 // 115-27[1] // 801084	1W3429 // 465774-0001 // 465774-0002 // 465774-0003 // 465774-0004 // 465774-0005 // 465774-0006 // 465774-0007 // 465774-0008 // 465774-0009 // 465774-0010 // 465774-0011 // 465774-0012 // 465774-0013 // OR5793

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-10E[1]	Conjunto Nuevo Serie Dorada 443854-0106 TB2558 Perkins T4.40	443854-0106	194-04[1] // 443854-0106 // 111-47[1] // 111-47 A[1] // 195-96[1] // 1000-010-012	208-28[1] // <del>452065-0002</del> // 452065-0003
131-10F[1]	Conjunto Central 433352-0016 GT1749 Hyundai H100	433352-0016	111-26[1] // 433352-0016 // 120-52[1] // 1-A-3986* // 1-A-4380 // 135-20[1] // 1GB0079 // 433352-0016 YUU // 195-78[1] // 1000-010-187 // 198-09[1] // <del>433352-0016 SS</del>	101-92[1] // 101-96[1] // 205-61[1] // 700273-0002 // 700273-0001 // TDTC540005 // TO-TURBO-700273-0002*
131-10G[1]	CCR Nvo.S.D. GT1749V (703890-0160)p/T.724930-8 Audi A3-Golf Tdi 2.0lts	703890-0160	703890-0123 // 802906 // 120-103[1] // 703890-0160 // 1-A-3949 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1] // 214-01[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500	185-15[1] // 185-51[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // JR-353* // 8G17-30M-353 // 724930-0008 // 720855-0006 // 8G17-30M-206
131-11A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B26 J. Deere 6331T (408105-0049)	408105-0049		409760-0001 // 409760-0002 // 409761-0002
131-11B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 447450-0045 TO4E36 Ford New Holland	447450-0045		452076-0006
131-11C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409853-0018 TA0307 Volvo 740/760-VW Van LT	409853-0018	195-331[1] // 409853-0018 // 1000-010-212B	466088-0001 // 466088-0002
131-11D[1]	CCR Nvo. Serie Dorada 408774-0039 TV7119-TV7125 Waukesha industrial	408774-0039	F-111-03 R[1] // 408774-0039	465253-0003 // 465253-0004 // 466125-0001 // 466125-0002 // 466125-0003
131-11E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 443854-0098 TB2509 (0005) Iveco Daily	443854-0098	111-34[1] // 443854-0098 // 116-04[1] // 158.000 // 120-24[1] // 1-A-2322	465489-0004 // 465489-0005 // 465589-0003 // 465589-0004 // 466974-0008
131-11F[1]	Conjunto central 433289-0042 GT1549 Land Rover Freelander	433289-0042	195-13[1] // 433289-0042 // 1000-010-250 // 111-45[1] // 120-28[1] // 1-A-3964	101-126 A[1] // 101-69[1] // 452202-0003 // 452283-0003 // 452202-0004
131-11G[1]	Conj.Cent.Serie Dorada 703890-0044 GT1852V M.B. "C" Class - Sprinter	703890-0044	703890-0045 // 703890-0076 // 115-132[1] // 703890-0044 // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 139-12[1] // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114 // 172-18[1] // 100-00025-500	101-100[1] // 101-123[1] // 185-08[1] // 243-09[1] // 246-01[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // OEM: A6110960999 // 709836-0001 // 709836-0004 // 711006-0003 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 03005-143 // SL14828
131-12A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada TO4B49 Iveco Fiat 150 (408105-0281)	408105-0281	140-04[1] // 408105-0281 ZEK // C1027-01 // 115-04[1] // 802050	465547-0001 // 465547-0002 // 465547-0003 // 465640-0005 // 465640-0008 // 465640-0009 // 465640-0010 // 465640-0012 // 465640-0013 // 465640-0014 // 465640-0020 // 465640-0021 // 465640-0022 // 465640-0023 // 465640-0024 // 465640-0025 // 465640-0026 // 465640-0027
131-12B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 446346-0001 T-350 John Deere Tractor 6068	446346-0001	111-50[1] // 446346-0001	466007-0001 // 466007-0002 // 466007-0003 // 466007-0004 // 466007-0005 // 466007-0006 // 466007-0007 // 466007-0008 // 466007-0009 // 466007-0010 // 466629-0001 // 466629-0002
131-12C[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo S.D. TA3120 Øm RT 52.5mm Perkins 4,0lts			454117-0001 // 466674-0004 // 466674-0006 // 466854-0001 // 466908-0001

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-12D[1]	CCR Nvo. Serie Dorada 408742-0014 TV8110 – TW8110 Caterpillar vs.	408742-0014	0R5927 // 9N5263	1W5261 // 1W5262 // 1W5264 // 465480-0001 // 465480-0002 // 465480-0003 // 465480-0004 // 465480-0005 // 465996-0001 // 465996-0002 // 8N4361 // 9N5264 // 9N6095
131-12E[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada 431876-0072 TB2525 Nissan 200SX	431876-0072	111-36[1] // 431876-0072 // 120-12[1] // 1-A-1282	465795-0004
131-12F[1]	Conjunto central 451298-0010 GT2252S F.Ranger 2.5 L - Sprinter 312	451298-0010	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366 // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010	185-39[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447
131-12G[1]	Conj. central Serie Dorada 703890-0151 GT1749V Audi A3-Golf TDI 1,9L	703890-0151	703890-0002 // 802895 // 120-46[1] // 1-A-3232 // 195-17[1] // 703890-0151 // 1000-010-055 // 218-06[1] // 171-34[1] // 1102015929	454232-0010 // 701855-0006 // 713673-0004 // 713673-0005 // 722730-0003
131-13A[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada TO4B88 Tractor Valmet MWM 6cil. (408105-0264)	408105-0264	115-46[1] // 805006	465744-0005 // 465744-0006
131-13B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 446346-0002 T-350 John Deere Tractor 9400	446346-0002		
131-13C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 446311-0006 T300-08 John Deere	446311-0006	446311-0002	452268-0001 // 454044-0001 // 454044-0003 // 454044-0004 // 471049-0001 // 471049-0002 // 471049-0003 // 471049-0004 // 471049-0006 // 471049-0008 // 471049-0009 // 471049-0010 // 471049-0011
131-13D[1]	Conjunto central Serie Dorada 409043-0027 TV6138 Caterpillar	409043-0027	111-55[1] // 409043-0027 // 139-05[1]	465426-0001 // 465426-0002 // 465426-0003 // 465426-0004 // 4W4257 // 7N9478 // 8N5277 // 8N5308
131-13EF[1]	CCR Nvo.Serie Dorada 431876-0048 TB2557 Nissan Terrano – Øal. RC. 60mm	431876-0048	120-26[1] // 431876-0048 // 1-A-3716 // 195-330[1] // 1000-010-536	205-110[1] // 208-69[1] // OEM: 14411-G2401 // 452047-0001 // TDTC540108 // ZC-TU-007
131-13F[1]	Conjunto central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L	451298-0019	195-147[1] // 451298-0019 // 1000-010-366B // 215-04[1] // 111-62[1] // 111-62 Z[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 214-03[1]	101-78 Z[1] // 205-52[1] // 208-81[1] // 721843-0001 // TDTC540099 // TDTC721843-0001*
131-13G[1]	Conj. central Serie Dorada 703890-0091 GT1849V Nissan X-Trail 2,2 Di	703890-0091	195-127[1] // 703890-0091 // 1000-010-192 // 171-36[1] // 1102018900	101-135[1] // 185-102[1] // 727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 727477-0006 // 8G18-300-368
131-14A[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada TO4B Perkins 4-203 – Zanello W56T			121-05A[1] // 121-09A[1]
131-14B[1]	C.C.R. Nvo Serie Dorada TO4E06-5 M.Benz OM366 ØmRC 52,5mm-ØmRT 61,5mm		115-74[1] // 802283 // 115-95[1] // 802281-01	
131-14C[1]	C.C.R. Nuevo S.D. 409172-0052 TA3120 Øm RT 50.5mm Perkins 4,0lts	409172-0052		454117-0001 // 466674-0004 // 466674-0006 // 466854-0001 // 466908-0001
131-14E[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 443853-0019 TB0216 Jeep Cherokee	443853-0019	443853-0022 // 111-18[1] // 443853-0019 // 120-27[1] // 1-A-1043 // 131-14EF[1]	454067-0001 // 466196-0001 // 466196-0002 // 466450-0001 // 466452-0002 // 466506-0001 // 466506-0002




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-14EF[1]	CCR. 443853-0019 TB0216 Jeep Cherokee(c/cuerpo reacondicionado)	443853-0019	443853-0022 // 111-18[1] // 443853-0019 // 120-27[1] // 1-A-1043 // 131-14E[1]	454067-0001 // 466196-0001 // 466196-0002 // 466450-0001 // 466452-0002 // 466506-0001 // 466506-0002 // 704059-0001
131-14F[1]	Conj.cen.433289-0095 GT1749 M.B.Viano 2.2(ØM RT 42,00 en vez de 44,00)	433289-0095	111-41[1] // 433289-0095 // 195-32[1] // 1000-010-125	101-104[1] // 185-54[1] // 713517-0012 // 713517-0008 // 713517-0016 // 8G17-30M-992 // 802418-0001
131-14G[1]	Conj.Central Nuevo Serie Dorada 433395-0046 GT1749V Ford Focus TDCi	433395-0046	120-82[1] // 433395-0046 // 1-A-4412 // 171-33[1] // 1102015939 // 195-156[1] // 1000-010-102 // 212-03[1]	241-04 F[1] // 409940-0001 // 409940-0002 // 409940-0003 // 409940-0004 // 409940-0005 // 409940-0006 // 409940-0007 // 466334-0002 // OKSA0007
131-15A[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada TO4B32 John Deere (408105-0112)	408105-0112	408105-0426 // 115-108[1] // 802575 // 115-34[1] // 802055	466646-0022 // 466646-0027 // 466646-0029 // 466646-0030 // 466646-0033 // 466646-0037 // 466646-0039 // 466646-5022 // 468446-0000
131-15B[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dor.408105-426 TO4E66-5 M.Benz ØmRC 50,5mm-ØmRT 61,5mm	408105-0426	409172-0144 // 115-41[1] // 802093-01 // 115-126[1] // 802747	
131-15C[1]	C.C.R. Nvo.S.Dorada 409172-0144 APL682/APL823 VW 9.140 - F100 (c/MWM)	409172-0144	409172-0107* // 115-41[1] // 802093-01 // 115-126[1] // 802747	
131-15E[1]	Conjunto central 431876-0059 TB2566 MHI Eclipse	431876-0059	120-14[1] // 431876-0059 // 1-A-2509	466491-0003 // 466491-0004 // 466491-0005 // 466491-0006
131-15F[1]	Conj.central 433289-0099 GT1546S Peug.206 HDI/306/806-Xsara HDI 2,0-C5	433289-0099	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 171-52[1] // 1102015910 // 172-02[1] // 100-00066-500 // 195-64[1] // 1000-010-130	185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 8G15-200-172 // 706978-0001 // 706977-0002 // 8G15-200-116
131-15G[1]	Conjunto central 703890-0018 GT1849V Astra-Vectra-Zafira 2,2Lts Tdi	703890-0018	120-78[1] // 703890-0018 // 1-a-4286 // 171-32[1] // 1102015934	703894-0001 // 705204-0001 // 717625-0001 // 717626-0001
131-16A[1]	Conj. Central Serie Dorada 408105-0124 TO4B08 / TO4B98 Detroit Diesel	408105-0124		465242-0008 // 465424-0001 // 465948-0001
131-16B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 447450-0038 TBP401 Perkins MF680/6845	447450-0038	115-69[1] // 805134	452024-0003 // 452071-0001 // 452071-0003 // 452071-0006 // 702422-0001 // OEM: 2674A130
131-16C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0131 APL709 VW (c/MWM 4.10T )	409172-0131	115-127[1] // 802751 // 115-49[1] // 802179-01 // 195-91[1] // 409172-0131 // 1000-010-370	105-312[1] // 105-327[1] // 185-95[1] // 465819-0001 // 465819-0002 // 808178 // 808042 // 465819-0003 // 8G30-200-702
131-16E[1]	Conjunto central 443854-0123-443854-0115 TB0288 Peugeot 406 - 806	443854-0123 // 443854-0115	111-42[1] // 443854-0115 // 120-42[1] // 443854-0123 // 1-A-3870 // 195-305[1] // 1000-010-220	454091-0001 // 454113-0001
131-16F[1]	Conjunto central 433352-0027 GT2052S Camion Hyundai	433352-0027	135-27[1] // 433352-0027 // 1GB0180 // 111-59[1] // 195-161[1] // 1000-010-255	101-85[1] // OEM: 28230-41710 // 702213-0001
131-16G[1]	Conj. cent. 706287-0002 GT1749V Land Rover Freelander 2,0 Lts.	706287-0002	171-03[1] // 1102015936 // 195-240[1] // 706287-0002 // 1000-010-332 // 212-04[1]	101-109[1] // 185-59[1] // 708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 708366-0005 // 8G17-300-265
131-17A[1]	CCR S Dorada TO4B09 New Holland TC55-Tractor Ford 9700 (408105-0347)	408105-0347		D8NN6K682FB

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-17B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 447450-0048 TBP401 Perkins MF680/6845	447450-0048	195-325[1] // 447450-0048 // 1000-010-535	452024-0005 // 452024-0007 // OEM: 2674A053 // OEM: 2674A077
131-17C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0020 APL063-TA3112 Deutz BF4L913T	409172-0020	115-128[1] // 802754 // 115-85[1] // 805012-01	105-321[1] // 465893-0001 // 465896-0001 // 465896-0002 // 465896-0003 // 808038
131-17E[1]	Conjunto Central 443854-0073 TB0234 Peug. 405-Citroen BX	443854-0073	120-60[1] // 443854-0073 // 1-A-2737	465343-0002
131-17F[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 433352-0019 GT1749LS Hyundai H350	433352-0019	135-14[1] // 1GB0077 // 433352-0019 YUU // 140-10[1] // 433352-0019 ZEK // C 303-01 // 111-40[1] // 433352-0019 // 120-36[1] // 1-A-3224 // 195-103[1] // 1000-010-023	101-94[1] // 205-89[1] // 471037-0002 // TDTC540085
131-17G[1]	Con.cen.703891-0032/703891-0064 GT2256V M.Benz M270/Sprinter CDI	703891-0032 // 703891-0064	120-77[1] // 703891-0032 // 703891-0064 // 1-A-4165 // 195-291[1] // 1000-010-115	243-07[1] // 709838-0003 // 709838-0004 // 709838-0005 // 721020-0001 // 709838-0001 // 03001-057
131-18B[1]	CCR S.Dorada 447450-0304 APL970 MWM 6.10 TCA-VW Omnib.17210-Cargo 1618	447450-0304	115-44[1] // 802143 // 195-260[1] // 447450-0304 // 1000-010-497	
131-18C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0045 / 409172-0046 TA3107 Perkins	409172-0046 // 409172-0045		465778-0002 // 465778-0003 // 465778-0004 // 465778-0005 // 465778-0006 // 465778-0007 // 465778-0011 // 465778-0016 // 465778-0017 // 465778-0018 // 465778-0019 // 465778-0020 // 465778-0021
131-18F[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 433289-0058 GT1544 Ford Mondeo	433289-0058	120-04[1] // 433289-0058 // 1-A-2570 // 195-130[1] // 1000-010-177	
131-18G[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central GT2260V BMW X3 - 330D -730/530D		1102022910 // 120-117[1] // 1-A-5164 // 195-258[1] // 1000-010-136	101-117[1] // F-101-05[1] // 185-62[1] // 725364-0004 // 725364-0006 // 725364-0007 // 725364-0012 // 725364-0018 // 725364-0022 // 728989-0001 // 728989-0003 // 728989-0007 // 728989-0010 // 728989-0015 // 728989-0016 // 728989-0019 // 728989-0018 // 725364-0021 // 8G22-300-101
131-19B[1]	CCR S.Dorada MPO4E-TO4E06 Scania P93 DSC9 6Cil.-Volvo Bus B7R solo MPO		115-120[1] // 802195-01	
131-19C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0147 TB0394 MWM 4.10T industrial	409172-0147		707586-0001 // 707586-0003 // OEM: 905292010109
131-19F[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 433467-0008/17/19 GT2052 L.Rover Defender	433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019	111-43[1] // 433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019 // 195-264[1] // 1000-010-195	452239-0005 // 452239-0008
131-19G[1]	Conjunto Central 434766-0023 GT2556V BMW 530D/730D	434766-0023	120-86[1] // 434766-0023 // 1-A-4167 // 195-70[1] // 1000-010-207	101-88[1] // 454191-0008 // 454191-0009 // 454191-0010 // 454191-0011 // 454191-0012 // 454191-0013 // 454191-0015
131-20B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 446346-0004 T350-04 John Deere	446346-0004		471050-0001 // 471050-0002 // 471050-0003 // 471050-0006 // 471050-0011 // 471050-0017 // 471050-0019 // 471050-0020 // 471050-0021 // 471050-0023 // 471050-0025

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-20C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 409172-0044 TA3118 New Holand / Iveco	409172-0044		466698-0001 // 466698-0002 // 466698-0003 // 466698-0004 // 466698-0005 // 466698-0006 // 466698-0007 // 466698-0008 // 500332654 // OEM: 4817756 // OEM: 98472953
131-20F[1]	Conjunto Central 433352-0028 GT1749S Hyundai Van 2,5 Lts	433352-0028	135-26[1] // 433352-0028 // 195-41[1] // 1000-010-006	101-97[1] // 716938-0001
131-20G[1]	CCR 434766-0016 GT2556V BMW 530D / 730D P/TBO 454191-0006/7	434766-0016	171-04[1] // 434766-0016 // 1102015931 // 195-68[1] // 1000-010-057	454191-0006 // 454191-0007
131-21B[1]	Con.cent.S.Dorada 447450-0322 TBP418 VW 13.180 - MWM 6,10TCA - EUROIII	447450-0322		763655-0001 // OEM: 905292010118-02
131-21F[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 433289-0049 GT1752H Renault Master	433289-0049	433289-0010 // 111-44[1] // 433289-0049 // 120-32[1] // 1-A-3862 // 135-30[1] // 1GB0595 // 433289-0010 SQ // 433289-0049 SQ // 140-12[1] // 433289-0049 ZEK // C1301-01 // 193-07[1] // 195-134[1] // 1000-010-161	185-27[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 454061-0010 // JR-152* // 8G17-200-152
131-21G[1]	Conjunto central 434766-0012 GT2556V BMW 330D	434766-0012	171-06[1] // 434766-0012 // 1102022907 // 195-234[1] // 1000-010-105	101-138[1] // 189-19[1] // 704361-0004 // 704361-0005 // 8G22-300-307 // 704361-0006
131-22B[1]	Conjunto central 408105-0307 TO4E17-TO4E13 Navistar Vs.	408105-0307		465225-0005 // 465225-0006 // 465225-0007 // 465225-0008 // 465225-0011 // 465225-0012 // 465225-0013 // 465225-0014 // 465225-0017 // 465225-0018 // 465225-0019 // 466772-0002 // 466772-0007 // 466772-0008
131-22F[1]	CCR Nvo.S.D.433289-5248 GT2256S Volksw. 8.150 Motor MWM 4,08TCAE 3 Lts	433289-5248	111-73[1] // 433289-5248 // 195-272[1] // 1000-010-364	765326-5002 // 765326-0002
131-22G[1]	Conjunto Central GT1544V Hyundai-Kia Motor U1,5L Euro4		171-35[1] // 1102015956 // 195-194[1] // 1000-010-265	101-127[1] // 185-58[1] // 740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // OEM: 28201-2A400 // 740611-0002 // 8G15-300-444
131-23F[1]	Conj. cent. Nvo. Serie Dorada 433289-0238 GT25 Ford Ranger 3,0 162cv	433289-0238	192-13[1] // 433289-0238 // 195-146[1] // 1000-010-373 // 215-02[1] // TO-CHRA-433289-0238 // 215-02 F[1] // 433289-0238DIF	205-02[1] // 185-108[1] // 754743-0001 // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 8G25-200-468 // 754743-0002
131-23G[1]	CCR 702793-0024 GT2052V Nissan Terrano II 3,0 Di - Patrol 3,0 Di	702793-0024	171-38[1] // 702793-0024 // 1102020924 // 195-158[1] // 1000-010-151 // 199-08[1]	189-17[1] // 724639-0002 // 724639-0004 // OEM: 144112X90A // 724639-0006
131-24F[1]	Conj. cent. Nvo. Serie Dorada 451298-0033 GT2052 Perkins - Bobcat	451298-0033	451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0034 // 451298-0045 // 111-54[1] // 451298-0033 // 195-125[1] // 1000-010-194	187-33[1] // 241-12[1] // 452191-0004 // 727264-0010 // 452191-0005 // 452191-0006 // 452191-0008 // 452222-0002 // 452222-0003 // 452222-0004 // 452222-0006 // 452301-0003 // 727262-0002 // 727262-0003 // 727262-0004 // 727262-0006 // 727264-0004 // 727264-0005 // 727264-0006 // 727264-0008 // 727264-0009 // 727266-0001 // 727266-0003 // 452301-0001 // OKSA0029
131-24G[1]	CÓDIGO DISPONIBLE			

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-25F[1]	C.C.R. S.D.433352-31 GT1749S Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5	433352-0031	172-26[1] // 433352-0031 // 100-00103-500 // 195-82[1] // 1000-010-019	101-128[1] // 401-130[1] // 485-24[1] // 244-01[1] // 715924-0001 // 715924-0002 // OEM: 28200-42610 // 715924-0003 // 715924-0004 // 8G17-200-379 // JR-379*
131-26F[1]	Conjunto Central Serie Dorada 433289-0053 GT1544 Fiat Brava	433289-0053	111-48[1] // 433289-0053 // 195-126[1] // 1000-010-462	701370-0001
131-27F[1]	CCR Serie Dorada 433289-0412 GT1752 Chev.S10-Blazer - MWM 4,07 TCE 2.8	433289-0412	195-116[1] // 433289-0412 // 1000-010-429	101-148[1] // 767094-0002
131-28F[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Serie Dorada 433289-0223 GT25S Perkins. Use 131-01F	433289-0223	131-01F[1] // 433289-0195	101-119[1] // 205-121[1] // OEM: 2674A403 // 711736-0029 // 711736-0025 // TDTC540213 // TDTC540204*
131-29F[1]	CCR Nuevo Serie Dorada 433352-0032 GT1752 Kia Sorento-Hyundai Starex	433352-0032	195-63[1] // 433352-0032 // 1000-010-353* // 1000-010-279 // 197-24[1]	243-03[1] // 185-65[1] // 205-60[1] // 208-65[1] // 03002-017 // 710060-0001 // 8G17-200-432 // 733952-0001 // TDTC540007 // TO-TURBO-733952-0001*
131-30F[1]	CCR Nuevo Serie Dorada 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts.	702315-0024	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 195-95[1] // 1000-010-111 // 212-02[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500	185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 802419-5006 // 8G15-20M-334 // 706499-0002
131-31F[1]	Conjunto central 433289-0424 GT2556S Perkins Industrial Vs.	433289-0424	111-74[1] // 433289-0424	785827-0005 // OEM: 2674A842
131-32F[1]	Conj.Cent.Nvo. S.Dorada 436731-0001 GT2049S Ford Mondeo/Transit TDCi	436731-0001	111-68[1] // 436731-0001 // 195-229[1] // 1000-010-132	101-90[1] // 708618-0004 // 708618-0005 // 708618-0006 // 709035-0004 // 709035-0005 // 726194-0003 // 8G20-20M-563 // 8G20-20M-C25 // 726194-0001
131-33F[1]	Conjunto central 433289-0284 GT2256S Perkins Scout 4,4	433289-0284	215-12[1] // 433289-0284 // TDCG540017	205-44[1] // 762931-0002 // 762931-0003 // 762931-0004 // 762931-0005 // 762931-0006 // 762931-0015 // TDTC540008 // 762931-0001
131-34F[1]	Conjunto central 433289-0220 GT2556S Perkins	433289-0220	197-25[1] // 433289-0220	205-62[1] // 208-66[1] // 241-17[1] // 738233-0002 // TDTC400006* // TDTC540006 // TO-TURBO-738233-0002* // OKSA0042
131-35F[1]	Conjunto Central 451298-0006 GT2252S Nissan ECO100	451298-0006	111-57[1] // 451298-0006 // 140-11[1] // 451298-0006 ZEK // C1305-01 // 195-319[1] // 1000-010-162	105-86[1] // 452187-0001 // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 805113-01
131-36F[1]	Conjunto Centr. GT1546JS (433289-0447) Renault Master dCi 125	433289-0447	171-63[1] // 433289-0447 // 1102015958 // 195-317[1] // 1000-010-516	101-153[1] // 185-119[1] // OEM: 8201054152 // 795637-0001 // 8G15-200-B33
131-37F[1]	Conj.Cent.433289-0291 GT1549S Ren. Master II 2,5dCi Motor G9J E4	433289-0291	433289-0415 // 195-157[1] // 433289-0291 // 1000-010-320	101-152[1] // 757349-0001 // 757349-0002 // 757349-0003 // 757349-0004
131-38F[1]	Conjunto central 433289-0426 GT2560S Perkins Vs.	433289-0426		785828-0001 // 785828-0002 // 785828-0003 // 785828-0004 // 785828-0005 // OEM: 2674A807
131-39F[1]	Conjunto cen.433467-0014 GT2052S Nissan Frontier/Terrano TD27Ti	433467-0014	120-115[1] // 433467-0014 // 1-A-5560 // 195-275[1] // 1000-010-355	101-91[1] // 722687-0001


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
131-40F[1]	Conjunto central 433289-0143 GT1549S Renault Laguna	433289-0143	111-39[1] // 433289-0143 // 120-31[1] // 1-A-3864 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 171-31[1] // 1102015901 // 195-200[1] // 1000-010-008	101-58[1] // 185-37[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 703245-0001 // 8G15-200-043
132-01A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada KP35-1672 (0500) Ren. Clio-Kangoo 1.5 dCi	5435 710 0500	117-19[1] // 5435 710 0500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 112-18[1] // 112-18 A[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 231-02[1] // 7100-002-0013	185-21[1] // 181-13[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*
132-01B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada K14-2070 (0518) Peugeot 405	5314 710 0518	5314 710 0527 // 112-01[1] // 5314 710 0518 // 112-01 A[1] // 5314 710 0518 REM // 195-62[1] // 1000-030-106	5314 970 7012 // 5314 970 7013
132-01C[1]	C.C.R. Nuevo KKK K03-2075 (0516) VW Golf-New Beetle-Audi A3	5303 710 0516	120-25 R[1] // 5303 710 0516 // 1-D-3203 // 195-33[1] // 1000-030-003 // 112-16[1] // 120-25[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 195-33 F[1] // 198-10[1]	102-51[1] // 185-05[1] // 205-17[1] // 5303 970 0058 // 5303 970 0052 // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052 // 5303 970 0053 // TDTC540143
132-01D[1]	CCR BV43-1874 (8007) Passat-Vento 2,0lt NO incluye Geo.Var.- RC MFS	5303 710 8007	112-22[1] // 5303 710 8007 // 195-128[1] // 1000-030-198T // 237-03[1] // C243-1205C	102-68[1] // OEM: 03L253056A // 5303 970 0205
132-01E[1]	Conj.Cent.Nvo.S.Dorada K27-3465 (0195) Mercedes Benz Actros V8-OM502LA	5327 710 0195	237-02[1] // 5327 710 0195 // C227-20-533 // 195-289[1] // 1000-030-239	185-120[1] // 205-105[1] // 8B27-100-A88 // 5327 970 6533 // TDTC540173
132-02A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502	120-38[1] // 1-D-4005 // 139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 112-20[1] // 120-38[6] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 231-03[1] // 7100-002-0011	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**
132-02B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada K14-2267 (0524) Peugeot Boxer 2,5	5314 710 0524	5314 710 0524	OEM: 037550 // OEM: 9611734080
132-02C[1]	C.C.R. Nuevo KKK K03-2076 (0522) Jumper 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8	5303 710 0522	1-D-3597 // 5303 710 0523 // 120-79[1] // 5303 710 0522 // 1-D-3595 // 195-38[1] // 1000-030-109	185-93[1] // 5303 970 0081 // 8B03-200-066
132-02D[1]	Conj. central BV40-1874 VW Passat-Touran 2,0Lts. TDI – Rda.Comp. MFS		171-57[1] // 1303040900 // 195-310[1] // 1000-030-241T	102-76[1] // 5440 970 0002 // 5440 970 0021 // OEM: 03L253019P // OEM: 03L253056G // OEM: 03L253056GV // OEM: 03L253056GX // 5440 970 0007



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-02E[1]	Conj.Cent.K27-3071 (0521) Mercedes Benz OM906LA 230/280HP Rda.Comp.MFS	5327 710 0521	8327 710 0001	208-78 F[1] // 5327 970 7144 // 5327 970 7146 // OEM: 9060966299 // OEM: 9060966899 // OEM: 9060966999 // 5327 970 7140
132-03A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada KP39-1873 VW Bora-Passat-Audi A3(p/Tbo.0007)		191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*
132-03B[1]	CCR K14(p/Tbo.80000174640/57)S10-Blaz-NissanMWM4,07 TCE-2.8 TDI		120-105[1] // 1-D-5546 // 191-02[1] // 195-111[1] // 1000-030-214 // 197-18[1] // CA-80000174640	102-45[1] // 205-74[1] // 208-59[1] // 80000174657 // 80000174640 // TDTC540035* // TDTC540201 // ZC-TU-80000174640
132-03C[1]	C.C.R. Nuevo KKK K03-1870 (0500) VW Golf – VW New Beetle – Audi	5303 710 0500	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 120-01 R[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160	102-14[1] // 204-24[1] // 205-116[1] // 5303 970 0015* // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // 5303 970 0006 // GB-1014 // 5303 970 0003 // TDTC540199
132-03D[1]	Conj.cent. BV43-1874 (0562) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48-Rda.Com. MFS	5303 710 0562	1000-030-197T // 1303043905	5303 970 0133 // 5303 970 0140 // 5303 970 0190 // OEM: 03L145701D // OEM: 03L145702A // OEM: 03L145702D // OEM: 03L145702H
132-03E[1]	Con.cen. K27-3371 (0203) Mercedes Benz OM926LA-E3 –Rda.Comp. Fundición	5327 710 0203	195-377[1] // 5327 710 0203 // 1000-030-264T	5327 970 7208 // 5327 970 7209 // 5327 970 7213
132-04A[1]	C.C.R. Serie Dorada BV39-1867 (0512) Ren. Megane 1,5 dCi (p/Tbo.0027)	5439 710 0512	195-31[1] // 5439 710 0512 // 1000-030-138 // 120-98[1] // 1-D-5048 // 171-14[1] // 1303039905 // 172-19[1] // 200-00018-500	185-63[1] // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 5439 970 0027 // 8B39-300-085
132-04B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada K16-2267 (0504) Borgward VM 100HP	5316 710 0501	112-08[1] // 5316 710 0501 // 116-02[1]	5316 970 6700 // 5316 970 6701 // 5316 970 6703 // 5316 970 6704 // 5316 970 6713
132-04C[1]	Conj.Cen. Nvo. Serie Dorada K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI	5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 211-04[1] // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*
132-04D[1]	Conj.Cent. BV43-1880 (0560) Audi A4 – A5 2.0 TDI-CR PL48-Rda.Com. MFS	5303 710 0560		5303 970 0131 // 5303 970 0138 // 5303 970 0189 // OEM: 03L145701C // OEM: 03L145701E // OEM: 03L145702J // OEM: 03L145702N
132-05A[1]	CCR Nvo.S.D. R2S KP35 Rda.Com. Fresada-VW Amarok 2,0Lts TDI-CR 160 HP	5435 710 0510	195-97[1] // 5435 710 0510 // 1000-030-215T	102-69[1] // 1000 970 0102

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-05B[1]	CCR Serie Dorada K16-2470 (0012) M.Benz OM904LA-E2 Rda.Comp. Fundición	5316 710 0012	5316 710 0527 // 194-10[1] // 5316 710 0012 // 233-01[1] // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-08B[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118	185-30[1] // 102-53[1] // 186-100[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 205-83[1] // 208-47[1] // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7101 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7114 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // OEM: 9000960599 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7161 // 5316 970 7163 // 5316 970 7165 // 5316 970 7166 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 80000174002 // 5316 970 7111 // 8B16-200-331T // 8B16-200-378 // 5316 970 7119 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 5316 970 7129 // TDTC540054
132-05C[1]	CCR S.D.K03-2074(0531) Iveco Daily-Fiat Ducato 2.3TD F1AEuro4 Multijet	5303 710 0531	5303 710 0547 // 120-114[1] // 5303 710 0531 // 1-D-5176 // 195-85[1] // 1000-030-181	185-78[1] // 230-09[1] // 5303 970 0102 // 5303 970 0250 // OEM: 5801457120 // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // LYP80157-12-6
132-06A[1]	CCR Nvo. S.D. BV39-1873 (0511) Gofl TDI-A3 TDI-Caddy -Motor AXR(E4)	5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 135-29[1] // 5439 710 0511 // 191-05[1] // 215-05[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 195-11[1] // 1000-030-107	102-38[1] // 102-66[1] // 189-29[1] // 208-15[1] // 208-19[1] // 185-40[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 5439 970 0018 // 5439 970 0017 // 5439 970 0022 // JR-037* // 8B39-30M-037 // 722730-0001 // 7000-002-0075
132-06B[1]	Conjunto Nuevo Serie Dorada K16-2267 (0524) Peugeot Boxer 2.5	5316 710 0524	112-09[1] // 5316 710 0524	5316 970 6737
132-06C[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo. S.D.R2S K04 Rda. Comp.Fundición-Amarok 2.0Lts. TDI-CR 160HP	5304 710 0550	132-07C[1] // 5304 710 0550 // 195-100[1] // 1000-030-216T	102-69[1] // 1000 970 0102
132-07A[1]	CCR SD R2S KP39(0524) MB Sprinter 515 CDI-OM651DE22LA Rda.Com.Fresada	5439 710 0524	195-107[1] // 5439 710 0524 // 1000-030-200T // 171-59[1] // 1303039921	1000 970 0007 // 1000 970 0019 // 5439 970 0074 // 5439 970 0075 // 5439 970 0099 // 5439 970 0106 // 5439 970 0119 // 5439 970 0120 // JR-627-KP39 // JR-628-KP39 // OEM: 6510905580 // 1000 970 0037
132-07B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada K16-2464 (0522) Iveco Daily 2.8 TD	5316 710 0522	120-106[1] // 5316 710 0522 // 1-D-5542 // 120-106 A[1] // 195-151[1] // 1000-030-205	5314 970 6446 // 5314 970 6447

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-07C[1]	CCR Nvo. S.D.R2S K04 Rda. Comp.Fresada-Amarok 2,0Lts. TDI-CR 160HP	5304 710 0550	132-06C[1] // 5304 710 0550 // 195-100[1] // 1000-030-216T	102-69[1] // 1000 970 0102
132-08A[1]	Con.Cen. S.D. R2S KP35 (0511) Amarok 2,0Lts.TDI-CR 180HP Rda.Comp.MFS	5435 710 0511	132-08AF[1] // 5435 710 0511 // 195-181[1] // 1000-030-222T	1000 970 0030 // 1000 970 0051 // 1000 970 0068 // 1000 970 0069 // 1000 970 0096 // 1000 970 0097 // 1000 970 0100 // 1000 970 0101 // 1000 970 0112 // 1000 970 0113 // 1000 970 0114
132-08AF[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR SD R2S KP35 (0511) Amarok 2,0 TDI 180HP Rda.Com.MFS-Cpo.reacond.	5435 710 0511	195-181[1] // 5435 710 0511 // 1000-030-222T // 132-08A[1]	1000 970 0030 // 1000 970 0051 // 1000 970 0068 // 1000 970 0069 // 1000 970 0096 // 1000 970 0097 // 1000 970 0100 // 1000 970 0101 // 1000 970 0112 // 1000 970 0113 // 1000 970 0114
132-08B[1]	CCR.Ser.Dor.K16-2470(0012) M.B.OM904LA-E2-MWM-Cumm.4BTAA - RC.Fresada	5316 710 0012	5316 710 0527 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118 // 233-01[1]	102-53[1] // 185-30[1] // 205-34[1] // 208-47[1] // 185-100[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-83[1] // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7101 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7114 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7161 // 5316 970 7163 // 5316 970 7165 // 5316 970 7166 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 80000174002 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 5316 970 7111 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 8B16-200-331T // 8B16-200-378 // 5316 970 7119 // 5316 970 7129 // TDTC540054
132-08C[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada K03-2072 (0502) Audi A4	5303 710 0502	112-06[1] // 5303 710 0502 // 120-23[1] // 1-D-2168 // 192-10[1] // 195-149[1] // 1000-030-005	102-19[1] // 185-32[1] // 5303 970 0022 // 5303 970 0005 // 8B03-400-004 // JR-004*
132-09A[1]	CCR.S.D.BV35-1573(0513) Nvo Fiat Punto-Alfa Mito, Motor 1,25 SJTD 90HP	5435 710 0513	195-136[1] // 5435 710 0513 // 1000-030-153 // 172-27[1] // 200-00049-500	205-49[1] // 208-50[1] // 185-80[1] // 5435 970 0015 // OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 5435 970 0014 // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540040 // 8B35-300-441
132-09B[1]	Conjunto Central Nvo. Serie Dorada K14-2070 (0509) Iveco Daily 2,5 TD	5314 710 0509	116-19[1] // 5314 710 0509 // 160.047 // 195-249[1] // 1000-030-233	185-117[1] // 5314 970 7004 // 5314 970 7001 // 8B14-200-A03

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-09C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. c/escalón)	5303 710 0507	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500 // 195-113[1] // 1000-030-145	5303 970 0038 // 5303 970 0047
132-10A[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central BV39-(1875) VW Polo TDI Motor ASZ (E3)		120-75[1] // 1-D-3822 // 195-47[1] // 1000-030-156	5439 970 0016
132-10B[1]	Con.Cen. S.Dor. K16-2470 (0010) M.Benz OM904LA-E2 R.Com.Øm 42,50-ØM 61	5316 710 0010	112-11[1] // 5316 710 0010 // 120-110[1] // 1-D-5533 // 195-58[1] // 1000-030-128	5316 970 7008 // 5316 970 7013 // 5316 970 7014 // 5316 970 7015 // 5316 970 7016 // 5316 970 7017 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7028 // 5316 970 7029 // 5316 970 7030
132-10C[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada K03-2076 (0513) Daily 2,8-Ducato 2,8-Boxer 2,8	5303 710 0513	120-29[1] // 5303 710 0513 // 1-D-3131 // 195-283[1] // 1000-030-112	5303 970 0034 // 5303 970 0037 // 5303 970 0054 // 5303 970 0071 // 5303 970 0072
132-11A[1]	Conj.cen. BV39-1873 (0527) Golf TDI-A3 TDI-Caddy TDI. Rda.Com. Fresada	5439 710 0527		102-77[1] // 5439 970 0081 // 5439 970 0097 // 5439 970 0082
132-11B[1]	CCR Serie Dor. K16-2267(0523) Peu.Boxer-Cit.Jumper 2,5 Motor DJ5TEDW2	5316 710 0523		5316 970 6723
132-11C[1]	CCR SD. R2S K04(0525) MB. Sprinter 515 CDI-OM651DE22LA Rda.Com.Fresada	5304 710 0525	195-353[1] // 5304 710 0525 // 1000-030-260T	1000 970 0074 // 5304 970 0086 // 5304 970 0127 // OEM: 6510905680 // OEM: 6510906080 // OEM: 6510906380 // 1000 970 0037
132-12A[1]	C.C.R. Nuevo Turbo Int. KP35 (0503) 1-D-3820 Fiat Motor 1,25 SJTD	5435 710 0503	1000-030-021 // 5435 710 0505 // 120-65[1] // 5435 710 0503 // 1-D-3820	102-60[1] // 185-85[1] // 5435 970 0005 // 5435 970 0006 // 5435 970 0019 // 5435 970 0018 // 8B35-200-B15
132-12B[1]	CCR Serie Dor. K16-2470 (0048) Cargo 815e ISBe4-VW 8150/12150 RC. MFS	5316 710 0048	120-111[1] // 5316 710 0048 // 1-D-5553 // 195-175[1] // 1000-030-204	242-01 F[1] // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174063 // 80000174611 // 70000174060 // 80000174060
132-12C[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada K03-2072 (0504) Audi A3-VW Golf-Bora 1.8 Lts.	5303 710 0504	112-13[1] // 5303 710 0504 // 120-18[1] // 1-D-3337 // 199-10[1] // 231-01[1] // 195-328[1] // 1000-030-004B	102-50[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5303 970 0011
132-13C[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4 - A6	5303 710 0511	112-12[1] // 5303 710 0511 // 120-19[1] // 1-D-3194 // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 195-40[1] // 1000-030-004 // 171-44[1] // 1302003904	185-04[1] // 162-08[1] // 5303 970 0049 // OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 5303 970 0029 // JR-003* // JR-03** // 8B03-400-003 // 900-00122-000
132-14C[1]	C.C.R. Nvo.Serie Dorada RS2 K04 (0553) Amarek 180HP Rda.Comp.MFS	5304 710 0553	195-173[1] // 5304 710 0553 // 1000-030-221T	1000 970 0051 // 1000 970 0069 // 1000 970 0097 // 1000 970 0101 // 1000 970 0114 // 5304 970 0126 // 5304 970 0144 // OEM: 03L145715C // OEM: 03L145715H // OEM: 03L145715M
132-15C[1]	Conj.Cent.Serie Dorada K03-2068 (0533) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT	5303 710 0533	195-144[1] // 5303 710 0533 // 1000-030-183 // 120-107[1] // 1-D-5481 // 172-24[1] // 200-00298-500	205-102[1] // 205-117[1] // 241-07[1] // 241-07 F[1] // 241-21 F[1] // 5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 5303 970 0179 // 5303 970 0217 // TDTC540166 // TDTC540198 // 5303 970 0121 // OKSA0006 // OKSA0002

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
132-16C[1]	Con.Cen.Nvo.S.Dorada K03-2074 (0527) Mini Cooper S 1.6lts. Refrigerado	5303 710 0527	112-19 A[1] // 5303 710 0527 // 171-51[1] // 1302003927 // 195-59[1] // 1000-030-175 // 132-16CF[1]	208-31[1] // 5303 970 0117 // 5303 970 0118 // 5303 970 0180 // 5303 970 0181 // 5303 970 0292 // OEM: 9803546480 // 5303 970 0163
132-16CF[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR S.Dorada K03-2074(0527) Mini Cooper S 1.6lts Refrig.(POST TEST)	5303 710 0527	112-19 A[1] // 5303 710 0527 // 132-16C[1] // 171-51[1] // 1302003927 // 195-59[1] // 1000-030-175	208-31[1] // 5303 970 0117 // 5303 970 0118 // 5303 970 0180 // 5303 970 0181 // 5303 970 0292 // OEM: 9803546480 // 5303 970 0163
132-17C[1]	Conjunto Nuevo K04-2275 (0507) Audi A3 – TT	5304 710 0507	112-17[1] // 5304 710 0507 // 120-37[1] // 1-D-3601 // 195-89[1] // 1000-030-113	227-07[1] // 205-109[1] // 5304 970 0020 // 5304 970 0023 // 5304 970 0022 // CP236-18J // TDTC540176
132-18C[1]	Conjunto Central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón)	5303 710 0507	112-05[1] // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 171-43[1] // 5303 710 0507 // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-15[1] // 1000-030-002 // 195-154[1] // 1000-030-022	5303 970 0038
132-19C[1]	Conjunto Central K03-1875 (0505) Peugeot 306	5303 710 0505	112-04[1] // 5303 710 0505 // 120-20[1] // 1-D-3126 // 195-71[1] // 1000-030-111	102-58[1] // 5303 970 0028
132-20C[1]	Conjunto central K03-2074 (0536) Audi A4 – A5 1,8Lts. TFSI	5303 710 0536	171-64[1] // 5303 710 0536 // 1302003936	102-85[1] // 5303 970 0119 // 5303 970 0123 // 5303 970 0136 // 5303 970 0159 // 5303 970 0160 // 5303 970 0161 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701M // 5303 970 0141
132-21C[1]	Conjunto central K04-2072 (0501) K04 Tata Sierra - Chrysler VM	5304 710 0501	5304 710 0509 // 112-07[1] // 120-09[1] // 5304 710 0501 // 1-D-2170 // 171-29[1] // 1302004901 // 172-07[1] // 200-00306-500 // 195-207[1] // 1000-030-165	5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019
132-22C[1]	Conjunto central K04-2070 (0500) K04 Ford Transit	5304 710 0500	112-03[1] // 5304 710 0500 // 116-20[1] // 160.129 // 120-02[1] // 1-D-3095 // 171-10[1] // 1302004900 // 195-29[1] // 1000-030-001	102-22[1] // 185-03[1] // 5304 970 0008 // 5304 970 0001 // JR-02** // 8B04-200-002 // JR-002*
133-01A[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada E-302		178205 // 310122 // 115-56[1] // 801225 // 194-11[1] // 180293 // 117-27[1] // 133-01B[1]	171992 // 172491 // 172492 // 173719 // 180299 // 180658 // 180659 // 180660 // 181008 // 182352 // 183846 // 184160 // 184662 // 184953 // 186511 // 186583
133-01B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180293 E-302 (EX 133-01A)	180293	178205 // 310122 // 115-56[1] // 801225 // 133-01A[1] // 194-11[1] // 180293 // 117-27[1]	171992 // 172491 // 172492 // 173719 // 180299 // 180658 // 180659 // 180660 // 181008 // 182352 // 183846 // 184160 // 184662 // 184953 // 186511 // 186583
133-01C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 171905 S300 S/W John Deere	171905	113-11[1] // 171905	168217 // 168221 // 168222 // 168482 // 168680 // 169087 // 169582 // 169584 // 169642 // 177276 // 177278
133-01D[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 318911 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC	318911	195-244[1] // 318911 // 1000-070-067	189-37[1] // 205-79[1] // 208-63[1] // 04259318KZ // 20571676 // 5620 970 0001 // 318815 // 318754 // TDTC540041



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-01E[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada S100G-101 Chevrolet S10 (=APL759)			
133-01F[1]	Conj.Cent.Nvo.Serie Dorada 310116 - 180119 3LM319 Caterpillar 3306	180119 // 310116	6N1524 // 115-16[1] // 806019 // 194-06[1] // 180119 // 310116 // 197-35[1] // 215-10[1] // TDCG540016	205-42[1] // 172493 // 180189 // 310130 // 806009 // 4N8969 // TDTC540010 // 159623
133-01G[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 167387 S3BSL120 Caterpillar Vs.	167387	178158 // 113-16[1] // 167387 // 139-17[1] // S1030234N // 195-350[1] // 1000-070-085	113-7924 // 168444 // 168549 // 168584 // 169425 // 179579 // 179581 // 179585 // OR6882
133-01H[1]	Conjunto Central 196538 S4DS011 Cat. 3306 – Vs	196538	178223 // 311144 // 113-18[1] // 196538 // 194-23[1]	F-103-01[1] // 205-81[1] // 208-62[1] // 178106 // 194112 // 194142 // 194309 // 194632 // 194770 // 194773 // 194774 // 194855 // 194895 // 194915 // 196551 // 196552 // 196553 // 196554 // TDTC540026
133-01I[1]	Con.cen.318293 S400 Camión Renault/Motor MIRD062356 E63/G63/I63 EU III	318293		317805 // 318294 // OEM: 5001858481 // OEM: 5010412597 // oem: 5010477318 // OEM: 5010477319
133-02A[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180296 E-504 Caterpillar Vs.	180296 SD	178207 // 310125 // 115-17[1] // 801056 // 194-14[1] // 180296 // 133-02B[1]	205-30[1] // 149291 // 149292 // 178048 // 178049 // 180287 // 180289 // 180288 // TDTC540127 // TO-TURBO-4N9554*
133-02B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180296 E-504 Caterpillar Vs. (EX 133-02A)	180296	178207 // 310125 // 115-17[1] // 801056 // 133-02A[1] // 180296 SD // 194-14[1] // 180296	205-30[1] // 149291 // 149292 // 178048 // 178049 // 180287 // 180289 // 180288 // TDTC540127 // TO-TURBO-4N9554*
133-02C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 176648 S300 John Deere 6081H	176648		173296 // 176120 // 177283 // 477283 // RE516848 // RE529597
133-02D[1]	Conjunto central Serie Dorada 171864 S200A049 Cat. 950G	171864	OR9782 // 178190 // 196-0268 // 113-19[1] // 171864	171858 // 171859 // 171935 // 178474 // 179593
133-02E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 316036 S1B John Deere 2800T – 3029T	316036	113-23[1] // 316036 // 195-92[1] // 1000-070-023	174925 // 315873 // 316035 // 316290 // 316295 // 318206 // RE521157 // RE524159 // 174262
133-02F[1]	Conjunto Central Nvo. Serie Dorada 310129 3LM-373 Caterpillar D3306	310129	178212 // 184120 // 1000-070-076 // 115-77[1] // 806151 // 197-19[1] // 310129	OR5807 // OR5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185841 // 310135 // 313092 // 7N7748 // 8N9247
133-02GF[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR 167381-178157 S3BSL119 Cat.3306 (Ø Al. Rda.Com. 88 – Rda.Com.MFS)	178157 // 167381	173307 // 178200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 139-14[1] // S1030235N // 197-34 F[1] // 133-03GF[1]	OR6880 // OR6889 // OR9795 // 106-7407 // 113-7919 // 167380 // 167384 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480
133-02H[1]	Conjunto Central 196536 S4DS006 Cat 3406 Vs	196536	178221 // 113-17[1] // 196536 // 194-26[1]	178059 // 178103 // 179606 // 193716 // 194535 // 194778 // 194782 // 194992 // 196544 // 196545 // 196547 // 197762 // 316981
133-03A[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180290 F-504 Caterpillar Vs	180290 SD	178202 // 133-03B[1] // 180290 // 194-15[1]	150947 // 151883 // 180318
133-03B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180290 F-504 Caterpillar Vs. (EX 133-03A)	180290	178202 // 133-03A[1] // 180290 SD // 194-15[1] // 180290	150947 // 151883 // 180318
133-03C[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 178397 – 174129 S310C080 Caterpillar C9	178397 // 174129		208-75[1] // 10R2355 // 1380 970 0113 // 174754 // 175210 // 191-5094 // 248-5246 // 174755 // 178484

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-03D[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada 176638 S200-70H21AC-BX John Deere	176638	113-22[1] // 176638	172085 // 172088 // 172534 // 172535 // 172536 // 173217 // 173218 // 173288 // 173290 // 173295 // 173353 // 173354 // 173364 // 173407 // 173435 // 173530 // 173588 // 173686 // 173753 // 173754 // 173921 // 173922 // 174176 // 174177 // 174219 // 174319 // 174320 // 174789 // 177257 // 177259 // 177260 // 177261 // 179555
133-03E[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 313275 S1B Deutz BF4L1011F/T	313275	113-06[1] // 313275 // 197-23 # [1] // 197-23[1] // 195-320[1] // 1000-070-019	312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313818 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315666 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338
133-03GF[1]	CCR 167381-178157 S3BSL119 Cat.3306 (ØAl.Rda.Com. 88mm)RC Fundición	167381 // 178157	173307 // 178200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 133-02GF[1] // 139-14[1] // S1030235N // 197-34 F[1]	0R6880 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 113-7919 // 167380 // 167384 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480
133-03H[1]	Conjunto central 167054-178148 S4DSL-031 Caterpillar 3406-D8N	167054 // 178148	113-02[1] // 178148 // 167054 // 113-02 A[1] // 139-10[1] // S1040207N // S178148N*	0R6804 // 107-2060 // 167053 // 179596 // 211-1023
133-04A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 166382 S2ESL-083 Cat.C46	166382	178145 // 314523 // 194-22[1] // 166382 // 113-05[1]	184-12[1] // 167762 // 314522 // 166381
133-04B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180437 4LF444 Caterpillar Vs. (EX 133-12A)	180437	0R5896 // 150674 // 178449 // 310126 // 4N8156 // 4N9537 // 9S8994 // 113-10 A[1] // 113-10[1] // 180437 // 133-12A[1]	180277 // 180304 // 1P4280 // 310620 // 4N9549 // 4N9553
133-04C[1]	Conjunto central S300 (1380 710 0002) - Cosechadora John Deere 6069H	1380 710 0002	195-373[1] // 1380 710 0002 // 1000-070-089	103-42[1] // 1380 970 0063 // 1380 970 0114 // 176616 // 177349 // 177350 // 177514 // RE531288 // RE531469 // RE532384 // RE533889 // RE534760 // RE551405 // 176601
133-04DF[1]	CCR S.D. 171965 S200G052 Cat.950 c/WG- Diferente sello con Carc.Compr.	171965	178195 // 113-14[1] // 171965	171963 // 171964 // 172060 // 179594 // 195-6029 // 195-6031 // 198-7374 // 200-5351 // 208-0022
133-04G[1]	Conjunto central 199665 - 178242 S3BS082 Caterpillar Vs.	199665 // 178242	139-18[1] // 199665 // 178242	166338 // 166501 // 166789 // 169966 // 170232 // 178066 // 179577 // 199661 // 199662 // 199908
133-05A[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada 4LGZ Iveco 190.33 Turb. S.D.		133-06B[1] // 3523202	3522460 // 3523055

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-05B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 510857 4LE32/4.0 M.Benz OM355/5A(EX 133-09A)	510857	510857 // 115-33[1] // 802040 // 133-09A[1] // 510857 SD	510833
133-05D[1]	Conj.Cent.Nvo. Serie Dorada 1264 710 0002 S200 Deutz – Rueda comp. MFS	1264 710 0002		1263 970 0000 // 1264 970 0006 // 1264 970 0007 // 1264 970 0022
133-06A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 199716 S2ESL-056 Chev. 140.90 c/ motor Cat.	199716	113-03[1] // 199716 // 115-86[1] // 805166 // 115-86 R[1] // 195-185[1] // 1000-070-031	166145 // 166214 // 166475 // 166676 // 166802 // 166803 // 166808 // 166809 // 166810 // 166811 // 166812 // 166813 // 166814 // 166815 // 167648 // 167651 // 167652 // 167654 // 167708 // 171531 // 199712 // 199713 // 199714 // 199715
133-06B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 3523202 4LGZ Iveco 190.33	3523202	133-05A[1]	3522460 // 3523055
133-06D[1]	Conj.central Serie Dorada 318808 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC	318808	117-25[1] // 318808 // 195-185[1] // 1000-070-016	205-77[1] // 208-82[1] // 208-82 F[1] // 318519 // 318807 // TDTC540042 // ZC-TU-016 // ZC-TU-015
133-07A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 167086 S2ESL-105 Cat 938	167086	178150 // 113-01[1] // 167086 // 113-01 A[1]	104-5857 // 115-1181 // 167085 // 167575 // OR6744 // OR6904
133-07B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 187438 4LGZ352 Scania 111/112 - OM355/6A	187438 // 183416	183416 // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 199-05[1] // 187438 // 115-23[1] // 801035 // 117-28[1] // 133-10A[1]	189-06[1] // 189-36[1] // 1400 988 0002 // 182296 // 183500 // 185576 // 310005 // 310006 // 310056 // 310710 // 310726 // 311112 // 312043 // 312953 // 312954 // 510106 // 510805 // 510855 // 5232 970 3270 // 5232 970 3296 // 185676
133-07D[1]	Conjunto central Nvo. Serie Dorada 167422 S200G-001 Che.Kodiak	167422	178159 // 113-12[1] // 167422 // 133-07DF[1] // 195-326[1] // 1000-070-070	133-3830 // 167432 // 167434 // 167435 // 168413 // 168414 // 168415 // 168416 // 168464 // 168475 // 168476 // 168477 // 168698 // 168867 // 168870 // 168878 // 168909 // 168948 // 169263 // 169264 // 169293 // 169294 // 169371 // 169374 // 169449 // 169591 // 169592 // 169593 // 169820 // 169821 // 171532 // 178077 // 178078 // 179580
133-07DF[1]	CCR Nvo. S.Dorada 167422 S200G-001 Che.Kodiak-Diferente sello Car.Com.	167422	178159 // 113-12[1] // 167422 // 133-07D[1] // 195-326[1] // 1000-070-070	133-3830 // 167432 // 167434 // 167435 // 168413 // 168414 // 168415 // 168416 // 168464 // 168475 // 168476 // 168477 // 168698 // 168867 // 168870 // 168878 // 168909 // 168948 // 169263 // 169264 // 169293 // 169294 // 169371 // 169374 // 169449 // 169591 // 169592 // 169593 // 169820 // 169821 // 171532 // 178077 // 178078 // 179580
133-08A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 166607 S2EL-054 Valmet MWM 6 Cil	312938 // 166607		166595 // 312515 // 312939 // 312940
133-08B[1]	CCR Nvo.Serie Dorada 510956 4LGZ M.Benz OM355/6LA Vers.Orig. R.C.064.5	510956	133-13A[1]	510957 // 510958 // 510990
133-08D[1]	Conj.central Serie Dorada 319279 S200-64H Deutz Motor BF4M1013C	319279		208-80[1] // 319278 // 319212

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-09A[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada 510857 4LE32/4.0 M.Benz OM355/5A	510857 SD	510857 // 133-05B[1] // 115-33[1] // 802040	510833
133-09B[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R.S.D. ss.801048 4LGZ(801008 T142/143y803039 lv.19033)NC Tbo.orig.		115-72[1] // 806179	
133-09D[1]	Conjunto central 318845 S200G Deutz – Motor BF6M1013FC	318845		205-88[1] // 318729 // OEM: 04259315KZ // OEM: 20500295 // 318844 // TDTC540066
133-10A[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada 187438 4LGZ352 Scania 111/112 - OM355/6A		183416 // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 117-28[1] // 187438 // 133-07B[1] // 199-05[1] // 115-23[1] // 801035	189-06[1] // 189-36[1] // 1400 988 0002 // 182296 // 183500 // 185576 // 310005 // 310006 // 310056 // 310710 // 310726 // 311112 // 312043 // 312953 // 312954 // 510106 // 510805 // 510855 // 5232 970 3270 // 5232 970 3296 // 185676
133-10B[1]	Conjunto Central 182865 F-302 Caterpillar varios	182865	178257 // 310128 // 113-20[1] // 182865 // 194-05[1] // 195-26[1] // 1000-070-033	184-07[1] // 171993 // 171994 // 171995 // 171996 // 172487 // 172488 // 172489 // 172490 // 173720 // 173721 // 173722 // 182453 // 182764 // 182765 // 182766 // 182767 // 182768 // 182769 // 183200 // 186512 // 187984 // 188127 // 188215 // 189361 // 189669 // 310138 // 315792 // 316211 // 186514
133-10D[1]	Conjunto central 173110 / 178199 S200G062 Cat. 950 Motor 3126	173110 // 178199	133-10DF[1] // 173110 // 178199	10R0364 // 173106 // 173107 // 178478 // 198-1845 // 198-1846
133-10DF[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR SD 173110/178199 S200G062 Cat.950 – Diferente sello Carc.Compr.	173110 // 178199	133-10D[1] // 173110 // 178199	10R0364 // 173106 // 173107 // 178478 // 198-1845 // 198-1846
133-11A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 167319 S2EGL-112 Caterpillar Vs.	167319	113-07[1] // 167319	167389 // 168364
133-11D[1]	Con.cen.1270 710 0000 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind. TCD2013 Rda.Com.MFS	1270 710 0000	133-17D[1] // 5620 710 0000 // 215-11[1] // 1270 710 0000 // TDGC540023	205-58[1] // 1270 970 0013 // 1270 970 0018 // 1270 970 0049 // 1270 970 0103 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007 // 1270 970 0016 // TDTC540022
133-12A[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Serie Dorada 180437 4LF444 Caterpillar Vs.		0R5896 // 150674 // 178449 // 310126 // 4N8156 // 4N9537 // 9S8994 // 113-10[1] // 180437 // 113-10 A[1] // 133-04B[1]	180277 // 180304 // 1P4280 // 310620 // 4N9549 // 4N9553
133-12D[1]	Conjunto Central Nvo. Serie Dorada 318006 S200 Renault Euro3	318006	133-14A[1] // 318006 // 133-14A#[1] // F-133-01A[1]	F-103-03[1] // 208-03[1] // OEM: 5010450477 // 317980 // 318168
133-12DA[1]	Conj. central 318006 S200 Renault Euro3 Rda. Comp. Ø + grande 55,90mm	318006	133-14AA[1] // 318006	F-103-03[1] // 208-03[1] // OEM: 5010450477 // 317980 // 318168
133-12DB[1]	Conj. central 318006 S200 Renault Euro3 Rda. Comp. Ø + grande 57,30mm	318006	133-14AB[1]	F-103-03[1] // 208-03[1] // OEM: 5010450477 // 317980 // 318168
133-13A[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.Serie Dorada 510956 4LGZ M.Benz OM355/6LA Vers.Orig. R.C.Ø64.5		133-08B[1] // 510956	510957 // 510958 // 510990
133-13D[1]	Conj.cent. S200G (1270 710 0012) Renault Midlum 300 DXI 7,2Lts.	1270 710 0012		208-76[1] // 04905207 // 20965371 // 20997704 // 5620 988 0003 // 5620 197 0003 // ZC-TU-013
133-14A[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Serie Dorada S2B Ren.Euro3 318006(SS versión.orig.S200)Use 133-12D	318006	F-133-01A[1] // 318006 // 133-12D[1] // 133-14A#[1]	F-103-03[1] // 208-03[1] // OEM: 5010450477 // 317980 // 318168

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
133-14A#[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.S.D.S2B Ren.Euro3 318006(SS orig.S200)Álabe levemente doblado	318006	133-14A[1] // 318006 // F-133-01A[1] // 133-12D[1]	F-103-03[1] // 208-03[1] // OEM: 5010450477 // 317980 // 318168
133-14AA[1]	CCR.Nvo.S.D.S2B (SS orig.S200) Ren.Euro3 318006 R.Com.Ø + grande 55,9	318006	133-12DA[1] // 318006	F-103-03[1] // 208-03[1] // OEM: 5010450477 // 317980 // 318168
133-14AB[1]	CCR.Nvo.S.D.S2B (SS orig.S200) Ren.Euro3 318006 R.Com.Ø + grande 57.0		133-12DB[1] // 318006	F-103-03[1] // 208-03[1] // OEM: 5010450477 // 317980 // 318168
133-14D[1]	CCR 1270 710 0006 S200G Deutz CityBus TCD2013–Volvo Rda.Comp. MFS	1270 710 0006		187-53[1] // 187-53 F[1] // 04906183 // 21085150 // 1270 970 0014
133-15A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 316628 S2ASL-074 Caterpillar 924F	316628	166006 // 113-09[1] // 316628	167560 // 168284 // 168285 // 316063 // 317817
133-15D[1]	Conj.Cent.1264 710 0003 S200G-70F Volvo-Penta/Deutz BF6M2012	1264 710 0003	195-361[1] // 1264 710 0003 // 1000-070-052T	1264 970 0002 // 1264 988 0002 // OEM: 04294594 // OEM: 21109113
133-16A[1]	CCR Nvo.Serie Dorada 310225-314177 S2B004 M.Benz OM366A Prot.Ter.Fund.	310225 // 314177	310223 // 115-35[1] // EX 806185 //	197354 // 310184 // 310254 // 310769 // 312265 // 313050 // 313769
133-16D[1]	Conjunto Central 318443 S200 Deutz – Volvo Motor BF6M2012C	318443		318442 // 318674 // 318680 // 318706 // 319303 // OEM: 04258309KZ // OEM: 20492757 // OEM: 20515585
133-17A[1]	CCR Nvo.Serie Dorada 166916 S2B-075 John Deere	166916	195-278[1] // 166916 // 1000-070-065	166317 // 166373 // 166911 // 166913 // 166915 // 167059 // 168232 // 168479
133-17D[1]	Con.cen.5620 710 0000 S200G-3071 Volvo–Deutz Ind.TCD2013 Rda.Com.Fund.	5620 710 0000	133-11D[1] // 1270 710 0000 // 215-11[1] // TDCG540023	1270 970 0013 // 1270 970 0018 // 1270 970 0049 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007
133-18A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 167637 S2ESL-119 Caterpillar 938F	167637	178160 // 113-13[1] // 167637	0R6899 // 0R7009 // 0R7010 // 0R7014 // 115-1179 // 125-1123 // 125-1124 // 125-1128 // 135-6635 // 167559 // 168360 // 168362 // 168369 // 169475 // 178016 // 179583 // 179584
133-19A[1]	Conj.cent. Serie Dorada 315707 S2B-018H Deutz Varios–Motor BF6M913C	315707		315653 // 315654 // 315704 // 315705 // 315708 // 315709 // 315739 // 315740 // 315820 // 316835 // 318144 // 318874
133-20A[1]	Conj.Central Nvo.S.Dorada 315331 S2B Deutz BF6M1013E/C/EC (Industrial)	315331	199-07[1] // 315331	241-18[1] // OKSA0044 // 314044
133-21A[1]	Conj. Central Nvo. Serie Dorada 166775 S2ESL094 Caterpillar 320 – 325	166775	178147 // 194-28[1] // 166775	167604 // 167630 // 179573
133-22A[1]	Conj. Central Nvo. Serie Dorada 166593 S2EL-209 Cummins 6BT	166593	115-81[1] // 806138	
133-23A[1]	CCR Nvo.Serie Dorada 166619 S2EL201/004/204 M. Benz OM366 - Vs	166619	115-28[1] // 806110	169121 // 169124 // 169144 // 169145 // 169146 // 169147
133-24A[1]	Conjunto Central 314002 S2B Deutz BF6M1013E (Industrial)	314002		103-32[1] // 221-10 F[1] // 314081 // 314176 // 315437 // 318142 // 318247 // 314001 // 7000-005-0080
133-25A[1]	Conj.central 169109 – 769109 S2EL-169 Mercedes Benz OM366LA	169109 // 769109	115-45[1] // 806140	169107 // 169112 // 769107 // 769112 // OEM: 3760968799 // OEM: 3760968899
133-26A[1]	Conjunto Central 315374 S2B Deutz Motor BF6M1013CP	315374		221-06 F[1] // 04207862KZ // 04253807KZ // 20460373 // 317253 // 317759 // OEM: 3802180 // 7000-005-0113 // 316707 // 316775



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-01A[1]	C.C.R. Nvo Serie Dorada HX30W Ford F-100 (3594856-4027213)	4027213 // 3594856	4027065 // 4031348 // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 215-03[1] // 4027213 // 3594856 // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 114-07[1] // 115-138[1] // 802911 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1]	205-05[1] // 205-25[1] // 4040353 // TDTC540045 // 3592315 // TDTC540128 // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382*
134-01B[1]	Conjunto Central HX35 - HX35W 3537817 Cummins 6BTA	3537817	197-05[1] // 3537817 // 114-14[1] // 117-09[1] // 195-179[1] // 1000-020-152	205-37[1] // 3536971 // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971*
134-01C[1]	Conjunto Central H1C 3523317 Cummins 6BT	3523317	114-22[1] // 3523317 // 117-03[1] // 195-241[1] // 1000-020-126F	185-50[1] // 3528741 // 3528771 // 3526739 // 8C01-100-429
134-01D[1]	Conjunto Central HT3B (3521444) Cummins NT855 Øm Rda.Comp. 74.50mm	3521444	3811555 // 803633 // 114-18[1] // 3521444 // 117-16[1] // 194-27[1] // 134-01DA[1]	205-80[1] // 208-64[1] // 3522677 // 3801589 // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032 // ZC-TU-001
134-01DA[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central HT3B (3521444) Cummins NT855 (REMAN)	3521444	3811555 // 803633 // 114-18[1] // 3521444 // 117-16[1] // 134-01D[1] // 194-27[1]	205-80[1] // 208-64[1] // 3522677 // 3801589 // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032 // ZC-TU-001
134-01E[1]	Conjunto Central ST50 (150030-0000) Cummins Vs.	150030-0000	117-20[1] // 150030-0000	205-103[1] // 150028-0000 // 3801935 // TDTC540175 // 3032060
134-01F[1]	Conjunto central Nuevo Serie Dorada HX27W 3593380 Iveco – New Holland	3593380	195-182[1] // 3593380 // 1000-020-157	2836536 // 2841631 // 2843535 // 3593378 // 3594360 // 3596597 // 3598004 // 3598839 // 3599027 // 3599363 // 3767391 // 3767392 // 3768543 // 3770243 // 3776746 // 3779951 // 4035316 // 4035775 // 4035956 // 4036735 // 4041657 // 4041791 // 4044752 // 4044784 // 4045275 // 4045279 // 4046471 // 4046567 // 4046569 // 4046846 // 4049965
134-01G[1]	Conjunto central Serie Dorada HX50W 4027597 Iveco Stralis-Trakker	4027597	195-276[1] // 4027597 // 1000-020-179 // 215-01[1] // TO-CHRA-4027597	205-07[1] // 242-02[1] // 2836638 // 2836655 // 2836658 // 2836659 // 3596206 // 3596207 // 3594505 // TDTC540212 // 3595355 // 3596693
134-01H[1]	Conjunto central HC5A 3545702 p/motor KTA19/KTA38	3545702	114-24[1] // 3545702 // 117-15[1] // 218-16[1]	208-10[1] // 3523850
134-02A[1]	CCR.Nvo.S.D.HE351CW Dodge Ram 5.9lts.Motor ISB6 (4032347)R.C.Alu.Fun	4032347	139-08[1] // H4032347N // 120-104[1] // 4032347 // 1-B-5464 // 195-279[1] // 1000-020-133	129-01[1] // 185-115[1] // 4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // H1350101N // H4043600N* // 8C03-200-282 // 4043600

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-02B[1]	Conjunto Central HX35 - HX35W 3537815 Cummins 6BT	3537815	195-301[1] // 3537815 // 1000-020-136	2834949 // 3532042 // 3532043 // 3532492 // 3532493 // 3532494 // 3532495 // 3532496 // 3532497 // 3532498 // 3532898 // 3532899 // 3532900 // 3534917 // 3534918 // 3534921 // 3534922 // 3534923 // 3534924 // 3534925 // 3534926 // 3534974 // 3534975 // 3534976 // 3534977 // 3534978 // 3534979 // 3534980 // 3534981 // 3534982 // 3534983 // 3536160 // 3536161 // 3536471 // 3536472 // 3537494 // 3537495 // 3537496 // 3537497 // 3537498 // 3537499 // 3537500 // 3538418 // 3538419 // 3538530 // 3538626 // 3538627 // 3538628 // 3538629 // 3538630 // 3538631 // 3538632 // 3538633 // 3539262 // 3539263 // 3539303 // 3539331 // 3539369 // 3539370 // 3539373 // 3539448 // 3539911 // 3539912 // 3590807 // 3590808 // 3592222 // 3800463 // 3800464 // 3802676 // 3802707 // 3802777 // 3802778 // 3802779 // 3802843 // 3802860 // 3802871 // 3802872 // 3802986 // 3802992 // 3802994 // 3804964 // 4027500 // 4040398 // 8C03-200-280
134-02C[1]	Conjunto Central H1E 3545701 Zanello boca Cerrada	3545701	114-11[1] // 3545701 // 117-08[1] // 3545701 OFA // 194-24[1] // 195-223[1] // 1000-020-154 // 197-21[1] // 3545701 SJP	3528777 // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079
134-02D[1]	Conjunto Central Serie Dorada HT3B (3811556) Cummins NTA855 / NTC400	3811556		208-74[1] // 3522861 // 3522862 // 3524208 // 3801482 // 3801598 // 4033165 // ZC-TU-002 // 3523415

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-02F[1]	Conjunto central Nuevo Serie Dorada HX25 3539071 Aplicaciones varias	3539071	803612 // 195-327[1] // 3539071 // 1000-020-153	208-39[1] // 405-405[1] // 2834004 // 2834997 // 2834998 // 2835000 // 2835001 // 2835579 // 2835591 // 2841579 // 2841580 // 2841581 // 2841582 // 2841583 // 2841584 // 2843037 // 2843038 // 2843145 // 2843156 // 3538834 // 3538835 // 3538893 // 3590067 // 3590068 // 3593370 // 3593371 // 3593374 // 3593375 // 3595526 // 3595527 // 3596065 // 3596066 // 3596222 // 3596223 // 3596584 // 3596586 // 3596596 // 3597938 // 3598012 // 3598723 // 3598724 // 3598866 // 3598867 // 3599049 // 3599080 // 3599242 // 3599243 // 3599350 // 3599351 // 3599877 // 3599878 // 3599879 // 3599880 // 3769602 // 3769603 // 3770780 // 3770789 // 3776600 // 3776601 // 3777945 // 3777946 // 3777947 // 3777948 // 3777950 // 3777951 // 3778405 // 3781495 // 3781496 // 3783383 // 3783384 // 3783851 // 3785742 // 3785749 // 3788926 // 3788927 // 3790281 // 3792215 // 3792216 // 3792519 // 3792520 // 3793433 // 3835002 // 4031552 // 4031555 // 4031556 // 4031585 // 4031588 // 4031629 // 4031630 // 4031636 // 4031637 // 4031652 // 4031653 // 4031672 // 4031673 // 4031751 // 4031752 // 4033382 // 4035306 // 4035307 // 4035393 // 4035394 // 4035720 // 4035721 // 4035722 // 4035726 // 4036087 // 4036088 // 4036817 // 4036818 // 4036822 // 4036823 // 4037187 // 4037188 // 4037195 // 4037196 // 4038113 // 4038114 // 4038791 // 4038792 // 4038793 // 4038794 // 4038795 // 4038796 // 4038797 // 4038833 // 4038834 // 4038883 // 4038884 // 4039903 // 4039904 // 4041367 // 4041368 // 4041547 // 4041549 // 4041662 // 4041663 // 4041664 // 4041670 // 4041671 // 4041672 // 4042193 // 4042194 // 4042195 // 4042226 // 4042227 // 4042568 // 4042569 // 4043176 // 4044739 // 4044740 // 4045324 // 4045325 // 4045326 // 4045329 // 4045330 // 4045331 // 4045361 // 4045362 // 4045365 // 4045366 // 4045367 // 4045368 // 4045798 // 4045799 // 4046530 // 4046531 // 4047259 // 4047260 // 4047364 // 4047514 // 4047515 // 4047572 // 4047573 // 4047940 // 4047941 // 4048364 // 4048365 // 4048377 // 4048378 //

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-02G[1]	Conjunto central Serie Dorada HX50 4027001 Scania DSC12	4027001	1-B-5457 // 3580732 // 195-183[1] // 4027001 // 1000-020-103	4049942 // 4049946 // 4049990 // 4038790 // 805348 3533886 // 3536749 // 3538495 // 3538496 // 3591167 // OEM: 1339995 // OEM: 1354277 // OEM: 1388058
134-03A[1]	CCR HE221W F.Duty ISBE4Cil.Cpo.Cen.MHI mod.y RC Fun.Alu.(4043587)S/GAR	4043587	802910 // 114-25[1] // 4043587 // 114-25 Z[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 195-354[1] // 1000-020-149	104-41[1] // 185-106[1] // 105-404[1] // 105-406[1] // 185-107 F[1] // 2835141 // 2835809 // 2835810 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 4040203 // 4040204 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4038928 // 4038929 // 2835143 // 8C02-200-418 // 805342 // 805357
134-03B[1]	Conjunto Central HX40W 4027868 VW 17-300	4027868	114-19[1] // 4027868 // 117-11[1] // 4027868 OFA // 192-12[1] // 4027868 SN // 195-177[1] // 1000-020-144 // 197-03[1]	107-37[1] // 205-51[1] // 4038002 // 4038003 // 4038004 // 4955854 // 4039139 // 4038000 // TDTC540068
134-03C[1]	Conjunto Central H1E 3545698 Cummins 6CT	3545698	114-16[1] // 3545698 // 117-17[1] // 3545698 OFA // 192-08[1] // 3545698 SN	187-37[1] // 3525487 // 3525710 // 3525711 // 3526368 // 3526369 // 3528780 // 3528785 // 3528786 // 3535749 // 3535750 // 3536684 // 3536685 // 3536686 // 3536719 // 3536720 // 3537785 // 3537786 // 3802321 // 3528779 // 3525488
134-03D[1]	Conjunto Central Serie Dorada HT3B (4027924) Cummine NTA855	4027924		144701-0000 // 144702-0000 // 167713 // 2839432 // 3529028 // 3529032 // 3529034 // 3529035 // 3529041 // 3529487 // 3529488 // 3532822 // 3771846 // 3776943 // 3803108 // 3803199 // 3803270 // 3803486 // 3803673 // 4049440 // 4049441 // 4049457
134-03F[1]	Conjunto central Nvo. Serie Dorada HX25 3591905 New Holand	3591905		3768589 // 3768591 // 3770252 // 3770254 // 3771536 // 3771538 // 3780159 // 3780160 // 3783358 // 3783359 // 3792367 // 3793955 // 3793956
134-03G[1]	Conj.cent.Serie Dorada HX50 3575203 Scania DSC11-22 / Volvo TD 121/122	3575203	1-B-5459 // 195-192[1] // 3575203 // 1000-020-112	3536614 // 3536615 // 3537639 // 3538860 // 3538861 // 3539244 // 3593296 // 3593297 // 4032055 // 4032190 // OEM: 1378567 // OEM: 1392911 // OEM: 1394437 // OEM: 1394638 // OEM: 1395480

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-04A[1]	Conjunto central HX30W Cummins 4BTAA (3537839)	3537839	3592306 // 114-05[1] // 3537839	3533125 // 3539334 // 3599124 // 3590135
134-04B[1]	Conjunto Central HX40 - HX40W 3535324 - 4027612 Dimex - Case 2188	4027612 // 3535324	114-09[1] // 3535324 // 117-07[1] // 3535324 OFA // 194-16[1] // 195-218[1] // 4027612 // 1000-020-131 // 197-04[1]	208-21[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 3533005 // TDTC540168 // 3532222 // TDTC540118 // 3535619 // TDTC5400118* // TO-TURBO-3535619* // TDTC540092* // TDTC540141 // 3533000
134-04C[1]	Conjunto Central H1E 3545988 Ford Cargo 1730	3545988	114-12[1] // 3545988 // 117-14[1] // 3545988 OFA // 195-180[1] // 1000-020-148	3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465
134-04G[1]	Conj. Cent. Nvo. Serie Dorada HX55 4031407 Volvo MD13 Euro3	4031407		3790509 // 4039850 // 4039851 // 4043162 // 4043164 // 4044199
134-05A[1]	Conjunto Central HE221W Ford Duty ISBE 4Cil. RC.Fresada (4043587)	4043587	802910 // 114-25[1] // 4043587 // 114-25 Z[1] // 134-03A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T // 195-354[1] // 1000-020-149	104-41[1] // 185-106[1] // 105-404[1] // 105-406[1] // 185-107 F[1] // 2835141 // 2835809 // 2835810 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 4040203 // 4040204 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4038928 // 4038929 // 2835143 // 8C02-200-418 // 805342 // 805357
134-05B[1]	Conjunto Central HX40 4027607 Cummins 6CTA	4027607	117-24[1] // 4027607 // 195-283[1] // 1000-020-162 // 199-11[1]	3596987 // 3596989 // 4035466 // 4036420
134-05C[1]	Conjunto Central H1E 3545416-3575067 Ford Cargo 1722	3545416 // 3575067	114-10[1] // 3545416 // 3575067 // 117-05[1] // 3545416 OFA // 3575067 OFA // 195-372[1] // 1000-020-148B // 197-02[1] // 3545416 SJP // 3575067 SJP	187-18[1] // 3531793 // 3532801
134-05G[1]	Conj. Cent. Nvo. Serie Dorada HX50 3580945 Scania DSC12	3580945	195-324[1] // 3580945 // 1000-020-191	3537385 // 3537386 // 3537414 // 3537415 // 3538537 // 3538538 // 3580935 // 4033708
134-06A[1]	INHABILITADO Código disponible			



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-06B[1]	Conjunto Central HX35-HX35W 3538421-4027212 6BTAA Iveco Tector Vs.	3538421 // 4027212	117-06[1] // 3538421 OFA // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 194-13[1] // 3538421 SM // 195-160[1] // 1000-020-123 // 218-05[1]	241-06[1] // 185-86[1] // 206-113[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3800988 // 3802878 // 3538881 // 3538882 // 3594634 // 3594635 // 3597911 // 3597912 // 3590092 // OKSA0012 // 3802881 // 8C03-200-A87 // TDTC540189
134-06C[1]	Conjunto Central H1C 3575060 F.Cargo 1416-VW	3575060	114-06[1] // 3575060 // 117-04[1] // 197-14[1]	187-17[1] // 3531456
134-06G[1]	Conjunto central HX55 4030818 Renault MD11 EURO 3 – Volvo	4030818	803634	105-401[1] // 208-54[1] // 3792501 // OEM: 20760326 // OEM: 7020760326 // 805366 // 4043574 // 4043575
134-07A[1]	<b>INHABILITADO</b> Código disponible			
134-07B[1]	Conjunto Central 4027883/4027250 HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu	4027883 // 4027250	194-07[1] // 4027250 // 195-35[1] // 4027883 // 1000-020-186	208-60[1] // 3595158 // 3595159 // 3595160 // 3595858 // 3595859 // 3596667 // 3596668 // 3598702 // 4033072 // 4089954 // 4035374 // 4035375 // 4035376 // 4036172 // 4037374 // 4037470 // 4038470 // 4038471 // 4038472 // 4038473 // 4038475 // 4038478 // 4038479 // 4038480 // 4038481 // 4039147 // 4039243 // 3595157 // 3599109
134-07C[1]	Conjunto central Serie Dorada H1C Cummins 4BT/A (4027056)	4027056	114-23[1] // 4027056 // 117-13[1]	
134-08B[1]	Conjunto central HX40W Scania P94 (4027293)	4027293	114-13[1] // 4027293	3590338 // 3590341 // 3591177 // 3591805 // 3591806
134-08C[1]	Conjunto Central H1C 3523322 Cummins 4BT	3523322		187-23[1] // 227-27[1] // 3520030 // 3523743 // 3523744 // 3524122 // 3524125 // 3524126 // 3528743 // 3528744 // 3528753 // 3528754 // 3528755 // 3528756 // 3528757 // 3528758 // 3530717 // 3530718 // 3530719 // 3530720 // 3530721 // 3531066 // 3535381 // 3535422 // 3535423 // 3535424 // 3535425 // 3535426 // 3535427 // 3535432 // 3535433 // 3536065 // 3536066 // 3536677 // 3539310 // 3779713 // 3908460 // 3908591 // 3522900 // 04-8001
134-09B[1]	CCR HX35W (ss.4029491) Cummins 6BTA160 Motoni.DFM - Øm RC 52.00mm	4029491		205-18[1] // 2840914 // 3779517 // 4035188 // 4035190 // 4035191 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // 4309252 // 4035199 // TDTC540146
134-09C[1]	Conjunto Central WH1E 3575683 Volvo B7R	3575683	114-20[1] // 117-12[1] // 3575683	205-09[1] // 20542135 // 3534408 // 3534615 // 3534616 // 3534618 // 3534619 // 3595232 // 3595233 // 3595234 // 4036547 // 4036548 // 477835 // 477836 // 477866 // 477867 // 477869 // 477888 // 85000291 // 3534617 // TDTC540148
134-10B[1]	Conjunto Central HX40 - HX40W 3538379-3591196 Case 2388	3538379 // 3591196	4027906 // 114-17[1] // 3591196 // 3538379 // 117-10[1] // 3538379 OFA // 194-09[1] // 195-178[1] // 1000-020-132	205-78[1] // 208-61[1] // TDTC540033 // 3537762

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
134-11B[1]	Conjunto Central HY35W 4027812 F.Cargo 1722 Electrónico Cummins ISBe	4027812		104-43[1] // 241-20[1] // 3592655 // 3596647 // 3599975 // 3599976 // 4025227 // 4038684 // 4089782 // 4955919 // 4038685 // OKSA0043
134-12B[1]	Conj.Cent.Nvo.Serie Dorada HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts.	4027948	211-02[1] // 4027948 // 218-04[1] // 195-293[1] // 1000-020-183	104-46[1] // 205-33[1] // 205-97[1] // 208-16[1] // 205-94[1] // 241-19[1] // 3767230 // 4027888 // 4031450 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4039029 // 4039031 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042557 // 4044089 // 4044096 // 4045748 // 4045842 // 4046548 // 4048282 // 4048932 // OEM: 5042733690 // 4051032 // 4051033 // 4047305 // TDTC540125 // TO-TURBO-4047305* // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // 4043003 // TDTC5400103* // TDTC540103 // 4037541 // OKSA0045
134-13B[1]	Conj.Cent.Nvo.Serie Dorada HX35W (4027436) KCEC - Cummins 6BTAA	4027436		3596629 // 3596632 // 3596633 // 3596993 // 4025402 // 4035038 // 4035297
134-14B[1]	Conj.Cent. HX35W 4029491 Cummins Vs. (P/Tbo. 4035239)	4029491		205-36[1] // 205-18[1] // 2840914 // 3779517 // 4035200 // 4035201 // 4035202 // TDTC540124 // TO-TURBO-4035239* // 4035239 // 4035199 // TDTC540146
134-15B[1]	Conj.Cent.Nvo.Serie Dorada HX35 (4027331) Iveco vs. Cummins vs.	4027331	195-313[1] // 4027331 // 1000-020-185	208-20[1] // 2837800 // 2838631 // 2838633 // 2838639 // 2840083 // 2842583 // 3595657 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598889 // 3767211 // 3769064 // 3769129 // 3788233 // 4035327 // 4036532 // 4036746 // 4037026 // 4037781 // 4038914 // 4038971 // 4040872 // 4042707 // 4042943 // 4043147 // 3595279 // 3597180
134-16B[1]	Conjunto central HX40G - HX40W 3580584 Cummins 6CT	3580584		3536348 // 3536349 // 3536350 // 3536351 // 3536352 // 3536353 // 3536354 // 3536355 // 3536356 // 3537511 // 3537512 // 3590285 // 3590286 // 3597396 // 3597397 // 3597398 // 3597399 // 3597400 // 3597401 // 3597402 // 3597403 // 3597404 // 3597405 // 3597406 // 3597407 // 3597408 // 3597409 // 3599110 // 3599111 // 4038773 // 4038774 // 4046892


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
135-29[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R.Nuevo 5439 710 0511 1KB0783 BV39-1873 Gofl TDI-A3 TDI-Caddy	5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 171-41[1] // 1303039908 // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1]	102-38[1] // 102-66[1] // 180-29[1] // 208-19[1] // 185-40[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 5439 970 0018 // 5439 970 0017 // 5439 970 0022 // JR-037* // 8B39-30M-037 // 722730-0001 // 7000-002-0075
138-01[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Toyota 17202-17035 CT26 Landcruiser	17202-17035	138-01 A[1] // 17202-17035 // 180-02B[1] // 195-355[1] // 1000-060-129	205-104[1] // 221-05[1] // 17201-17020 // 17201-17030 // 17201-58010 // 17201-58011 // 17201-68010 // 17201-17010 // TDTC540174 // 7000-006-0027
138-01 A[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Toyota 17202-17035 CT26 Landcruiser (reman)	17202-17035	138-01[1] // 17202-17035 // 180-02B[1] // 195-355[1] // 1000-060-129	205-104[1] // 221-05[1] // 17201-17020 // 17201-17030 // 17201-58010 // 17201-58011 // 17201-68010 // 17201-17010 // TDTC540174 // 7000-006-0027
139-03[1]	C.C.R. Nuevo Rotomaster 409095-0011 T18A96-TW1801 Waukesha	409095-0011	111-13[1] // 409095-0011	465282-0001 // 465282-0006 // 465282-0008 // 465458-0001
139-04[1]	C.C.R. Nuevo Rotomaster 407329-0013 T18-10 Cat. D343A - 3406	407329-0013	111-58[1] // 407329-0013	402910-0003 // 402910-0004 // 402910-0005 // 402910-0006 // 402910-0007 // 402910-0008 // 402910-0009 // 402910-0010 // 402910-0011 // 402910-0012 // 402910-0013 // 402910-0014 // 402910-0015 // 402910-0016 // 402910-0018 // 402910-0019 // 402910-0022 // 402910-0023 // 402910-0024 // 402910-0025 // 402910-0026 // 402910-0027 // 402910-0028 // 402910-0030 // 402910-0031 // 402910-0032 // 402910-0033 // 402910-0034 // 402910-0035 // 402910-0036 // 402910-0037 // 402910-0038 // 402910-0039 // 402910-0040 // 402910-0041 // 402910-0042 // 402910-0043 // 402910-0044 // 402910-0045 // 402910-0046 // 402910-0047 // 402910-0048 // 402910-0049 // 402910-0050 // 402910-0051 // 408260-0001 // 408780-0001 // 408780-0002
139-05[1]	<b>INHABILITADO</b> 409043-0027 C.C.R. Nuevo Rotomaster TV6138 Caterpillar	409043-0027	111-55[1] // 409043-0027 // 131-13D[1]	465426-0001 // 465426-0002 // 465426-0003 // 465426-0004 // 4W4257 // 7N9478 // 8N5277 // 8N5308
139-06[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Rotomaster K03-1870 (0500) VW Golf - VW New Beetle - Audi	5303 710 0500 // K53037100500N* // K1030218N	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 171-47[1] // 1302003900 // 195-45[1] // 1000-030-160	102-14[1] // 204-24[1] // 205-116[1] // 5303 970 0015* // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // 5303 970 0006 // GB-1014 // 5303 970 0003 // TDTC540199
139-10[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 167054-178148 S4DSL-031 Caterpillar 3406-D8N	167054 // 178148 // S1040207N // S178148N*	113-02[1] // 178148 // 167054 // 113-02 A[1] // 133-03H[1]	0R6804 // 107-2060 // 167053 // 179596 // 211-1023

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
139-11[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.Rot.703890-0299 GT1646V Golf-A3 TDI-Touran TDI p/Tbo. 751851-1	A1160201N // 703890-0299	120-84[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1-A-4389 // 131-06G[1] // 171-05[1] // 1102016900 // 195-34[1] // 1000-010-139	101-118[1] // 205-85[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0001 // TDTC540061
139-12[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Rotomaster 703890-0044 GT1852V M.B. "C" Class	703890-0044 // A1180204N	703890-0045 // 703890-0076 // 115-132[1] // 703890-0044 // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 FIN // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500 // 195-12[1] // 1000-010-114	101-100[1] // 101-123[1] // 185-08[1] // 243-09[1] // 246-01[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // 709836-0001 // 709836-0004 // 711006-0003 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 03005-143 // SL14828
139-13[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR ROT 49173-08781 TD025S2 Citroen vs. Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6	49173-08781 // M1250216N	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1]	109-25[1] // 185-35[1] // 49173-07508 // 8M02-200-527
139-14[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Rotomaster 167381-178157 S3BSL119 Cat. 3306	167381 // 178157 // S1030235N	173307 // 173200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 133-02GF[1] // 133-03GF[1] // 197-34 F[1]	0R6880 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 167380 // 167384 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480 // 113-7919
139-15[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCl	5303 710 0517 // K1030209N	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 195-90[1] // 1000-030-103 // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017 // 120-40[6] // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*
139-16[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Rotomaster TD04L-04H Hyundai Genesis Coupe 2,0Lts	M1040223N	179-14A[1] // 195-307[1] // 1000-050-105B	109-31[1] // OEM: 28231-2C410 // 49377-06902
139-17[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Rotomaster 167387 S3BSL120 Caterpillar Vs.	167387 // S1030234N	178158 // 113-16[1] // 167387 // 133-01G[1] // 195-350[1] // 1000-070-085	113-7924 // 168444 // 168549 // 168584 // 169425 // 179579 // 179581 // 179585 // OR6882
139-18[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Rotomaster 199665 - 178242 S3BS082 Caterpillar Vs.	199665 // 178242	133-04G[1] // 199665 // 178242	166338 // 166501 // 166789 // 169966 // 170232 // 178066 // 179577 // 199661 // 199662 // 199908
171-01[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Melett 49177-08110 1401404902 TD04-11G Montero 2,5	1401404902 // 49177-08110	135-28[1] // 1MB0038 // 49177-08110 YUU // 171-01 T[1] // 49177-08110 // 1401404902 // 195-214[1] // 1000-050-016	49177-02500 // 49177-02501 // 49177-02510 // 49177-02511 // 49177-04600 // 49177-04610
171-01 T[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Melett 49177-08110 1401404902 TD04-11G Montero 2,5(by TL)	1401404902 // 49177-08110	135-28[1] // 1MB0038 // 49177-08110 YUU // 171-01[1] // 49177-08110 // 1401404902 // 195-214[1] // 1000-050-016	49177-02500 // 49177-02501 // 49177-02510 // 49177-02511 // 49177-04600 // 49177-04610
171-02[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Melett 703891-20/117-729923-2 GT2052V Audi A4/6 Passat 2,5	1102015918 // 703891-0117 // 729923-0002 // 703891-0020	195-52[1] // 703891-0020 // 703891-0117 // 729923-0002 // 1000-010-124	185-16[1] // 454135-0008 // 454135-0010 // 454135-0005 // 8G20-300-306 // JR-306*
171-03[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo Melett 706287-0002 GT1749V Land Rover Freelander 2,0 Lts.	1102015936	212-04[1] // 131-16G[1] // 706287-0002 // 195-240[1] // 1000-010-332	101-109[1] // 185-59[1] // 708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 708366-0005 // 8G17-300-265

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-04[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo Melett 434766-0016 GT2556V BMW 530D/730D P/TBO 454191-0006/7	434766-0016 // 1102015931	131-20G[1] // 434766-0016 // 195-68[1] // 1000-010-057	454191-0006 // 454191-0007
171-05[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR.Nvo.Melett 703890-0299 GT1646V Golf-A3-Touran Tbo:751851-1/2/3	1102016900 // 703890-0299 // 703890-0229*	120-84[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1-A-4389 // 131-06G[1] // 195-34[1] // 1000-010-139 // 139-11[1] // A1160201N	101-118[1] // 205-85[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0001 // TDTC540061
171-06[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett 434766-0012 GT2556V BMW 330D	434766-0012 // 1102022907	131-21G[1] // 434766-0012 // 195-234[1] // 1000-010-105	101-138[1] // 189-19[1] // 704361-0004 // 704361-0005 // 8G22-300-307 // 704361-0006
171-07[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi	5435 710 0500 // 1303035901	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 120-39[6] // 172-10[1] // 200-00011-500 // 231-02[1] // 7100-002-0013	185-21[1] // 181-13[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*
171-08[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett 703890-0129 GT1749V Audi A4 TDi – Passat TDi	703890-0129 // 1102015914	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 195-50[1] // 1000-010-037 // 198-03[1] // 171-54[1] // 1102017902	101-80[1] // 185-07[1] // 189-22[1] // 162-02[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 758219-0003 // 900-00032-000 // 8G17-300-972
171-09[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCi	5303 710 0517 // 1302003917	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 195-90[1] // 1000-030-103 // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017 // 172-12[1] // 200-00123-500	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*
171-10[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett K04-2070 (0500) Ford Transit	5304 710 0500 // 1302004900	112-03[1] // 5304 710 0500 // 116-20[1] // 160.129 // 120-02[1] // 1-D-3095 // 195-29[1] // 1000-030-001 // 132-22C[1]	102-22[1] // 185-03[1] // 5304 970 0008 // 5304 970 0001 // JR-02** // 8B04-200-002 // JR-002*
171-11[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett KP39-1873 p/Tbo.0007/0011/otros VW Bora – Passat – Audi A3	1303039911	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-44[1] // 1000-030-105 // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003 // 172-01[1] // 200-00015-500	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-12[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.Melett 703890-0160 GT1749V p/Tbo.724930-8 Audi A3-Golf Tdi 2.0	703890-0160 // 1102015935	703890-0123 // 802906 // 120-103[1] // 703890-0160 // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1] // 214-01[1] // 172-13[1] // 100-00035-500	185-15[1] // 185-51[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // JR-353* // 8G17-30M-353 // 724930-0008 // 720855-0006 // 8G17-30M-206
171-13[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett BV43 Hyundai Motor A-engine Euro 4	1303043901 // 5303 710 0555	120-99[1] // 5303 710 0555 // 1-D-5050 // 195-87[1] // 1000-030-191	205-31[1] // 208-34[1] // 185-76[1] // 5303 970 0097 // 5303 970 0126 // 5303 970 0143 // 5303 970 0144 // TDTC540129 // 5303 970 0122 // TO-TURBO-53039700122* // 5303 970 0145 // 8B43-300-641
171-14[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.Melett BV39-1867 Renault Megane 1,5 dCi (p/Tbo. 5439 970 0027)	1303039905	120-98[1] // 1-D-5048 // 132-04A[1] // 5439 710 0512 // 195-31[1] // 1000-030-138 // 172-19[1] // 200-00018-500	185-63[1] // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 5439 970 0027 // 8B39-300-085
171-15[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts.	702315-0024 // 1102015943	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 131-30F[1] // 195-95[1] // 1000-010-111 // 212-02[1] // 172-17[1] // 100-00208-500	185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 802419-5006 // 8G15-20M-334 // 706499-0002
171-16[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett 49135-09021/49135-09022 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts	49135-09022 // 49135-09021 // 1401635909	195-119[1] // 49135-09022 // 49135-09021 // 1000-050-153	109-35[1] // 185-77[1] // 49135-07311 // 49135-07312 // 49135-07310 // 8M35-300-743
171-17[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett GTB1549VK Chevrolet Captiva	1102015952	131-02L[1] // 195-72[1] // 1000-010-342	101-131[1] // 243-11 F[1] // 246-02 F[1] // 762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // 762463-0006 // 03005-112 // SL08586
171-18[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett KP35-1574 (0502) Ecospport /C3 /206 1.4	5435 710 0502 // 1303035900	112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-18[6]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4	5435 710 0502	112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 171-18[1] // 1303035900 // 191-01#[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**
171-19[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. c/escalón)	5303 710 0507 // 1302003907	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 195-113[1] // 1000-030-145 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500	5303 970 0038 // 5303 970 0047
171-19[6]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. c/escalón)	5303 710 0507	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 195-113[1] // 1000-030-145 // 172-06[1] // 200-00175-500	5303 970 0038 // 5303 970 0047
171-20[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett 49177-08020 TD04-09B Montero 2.5	49177-08020 // 1401404900	119-07[1] // 49177-08020 // 120-90[1] // 1-E-5086 // 135-01[1] // 1MB0097 // 179-05A[1] // 195-42[1] // 1000-050-118 // 196-04#[1] // 196-04[1]	185-46[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 49177-01510
171-21[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett 49135-08000 TF035 Montero 2.8L	49135-08000 // 1401635906	119-09[1] // 49135-08000 // 120-97[1] // 1-E-5072 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 195-16[1] // 1000-050-002B // 1000-050-002* // 197-22[1] // 179-17A[1]	185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // 49135-03130 // 8M35-200-128
171-22[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett 743649-0028 GT2056V Jeep Laredo-Cherokee 3.2	1102020907 // 743649-0028	195-121[1] // 743649-0028 // 1000-010-401	101-134[1] // 162-07 F[1] // 227-25[1] // 227-25 F[1] // 765156-0003 // 765156-0004 // 765156-0007 // 765155-0007 // 900-00271-000 // 120-5075 // CP765155-0007
171-23[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett GTA2056V VW Touareg 2,5 TDI Motor BAC / BLK – 174HP	1102020919	131-07L[1] // 195-172[1] // 1000-010-358 // 218-09[1] // ZC-CHRA-716885-0004	101-140[1] // 208-41[1] // 227-04[1] // 716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0001 // 720931-0002 // 720931-0003 // 720931-0004 // 716885-0004 // CP51-48F25
171-24[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V	1102017931	131-04L[1] // 195-242[1] // 1000-010-467	101-147[1] // 243-08 F[1] // 205-87[1] // 205-87 F[1] // 227-26[1] // 241-01[1] // 241-01 F[1] // 787556-0016 // 787556-0017 // 03001-046 // TDTC540116 // TDTC540070 // 117-12-176 // OKSA0011 // OKSA0010

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-25[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 49373-08000 TD025 VW Sharan-Scirocco-Audi A1 1,4Lts.	1401402904 // 49373-08000	195-122[1] // 49373-08000 // 1000-050-148	109-34[1] // 205-112[1] // 49373-01001 // 49373-01002 // 49373-01003 // 49373-01004 // 49373-01005 // TDTC540185
171-26[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 703890-0350 GT1852V Mercedes Benz Sprinter OM611	1102018904 // 703890-0350	115-133[1] // 802883* // 802883-01 // 131-09G[1] // 703890-0350 // 195-159[1] // 1000-010-114B	101-146[1] // 778794-0001
171-27[1]	<b>INHABILITADO</b> Con.cen. 49373-09000/1 TD02H2-TVT21 Berlingo-Partner-308-DS3 1,6Lt.	49373-09000 // 49373-09001 // 1401402905	49373-09001 // 179-05B[1] // 49373-09000 // 195-190[1] // 1000-050-164	109-32[1] // 185-121[1] // 49373-02000 // 49373-02001 // 49373-02002 // 49373-02012 // 49373-02013 // 49373-02022 // 49373-02023 // OEM: 9673283680 // 49373-02003 // 8M02-200-886
171-28 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.cent. K03-2075 (0516) Golf-New Beetle-Audi A3 (armado c/ 23-89)	5303 710 0516 // 1302003916	112-16[1] // 5303 710 0516 // 120-25[1] // 1-D-3203 // 120-25 R[1] // 132-01C[1] // 195-33[1] // 1000-030-003 // 195-33 F[1] // 198-10[1] // 172-04[1] // 200-00078-500	102-51[1] // 185-05[1] // 205-17[1] // 5303 970 0058 // 5303 970 0052 // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052 // 5303 970 0053 // TDTC540143
171-29[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central K04-2072 (0501) K04 Tata Sierra - Chrysler VM	1302004901 // 5304 710 0501	5304 710 0509 // 112-07[1] // 120-09[1] // 5304 710 0501 // 1-D-2170 // 132-21C[1] // 172-07[1] // 200-00306-500 // 195-207[1] // 1000-030-165	5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019
171-30[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. central 49173-08781 TD025S2 Citroen vs. Peug. DV6B DV6ATED4 1.6	49173-08781 // 1401402902	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 172-14[1] // 300-00008-500	109-25[1] // 185-35[1] // 49173-07508 // 8M02-200-527
171-31[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 433289-0143 GT1549S Renault Laguna	433289-0143 // 1102015901	111-39[1] // 433289-0143 // 120-31[1] // 1-A-3864 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 131-40F[1] // 195-200[1] // 1000-010-008	101-58[1] // 185-37[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 703245-0001 // 8G15-200-043
171-32[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 703890-0018 GT1849V Astra-Vectra-Zafira 2,2Lts Tdi	703890-0018 // 1102015934	120-78[1] // 703890-0018 // 1-a-4286 // 131-15G[1]	703894-0001 // 705204-0001 // 717625-0001 // 717626-0001
171-33[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 433395-0046 GT1749V Ford Focus TDCi	433395-0046 // 1102015939	120-82[1] // 433395-0046 // 1-A-4412 // 212-03[1] // 131-14G[1] // 195-156[1] // 1000-010-102	101-104[1] // 185-54[1] // 713517-0012 // 713517-0008 // 713517-0016 // 8G17-30M-992 // 802418-0001
171-34[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 703890-0151 GT1749V Audi A3- Golf TDI 1,9L	703890-0151 // 1102015929	802895 // 120-46[1] // 703890-0002 // 1-A-3232 // 131-12G[1] // 703890-0151 // 218-06[1] // 195-17[1] // 1000-010-055	716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0001 // 720931-0002 // 720931-0003 // 720931-0004 // 722730-0003 // 454232-0010 // 701855-0006 // 713673-0004 // 713673-0005
171-35[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central GT1544V Hyundai-Kia Motor U1,5L Euro4	1102015956	131-22G[1] // 195-194[1] // 1000-010-265	101-127[1] // 185-58[1] // 740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // OEM: 28201-2A400 // 740611-0002 // 8G15-300-444
171-36[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 703890-0091 GT1849V Nissan X-Trail 2,2-Di	703890-0091 // 1102018900	131-13G[1] // 703890-0091 // 195-127[1] // 1000-010-192	101-135[1] // 185-102[1] // 727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 727477-0006 // 8G18-300-368

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-37[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nvo.Mel.GT2056V Laredo-Cherokee 3,2 CRD-M.Benz C/CLK/CLS/E 32	1102020916	195-219[1] // 1000-010-360	757608-0001 // 761399-0001 // 761399-0002
171-38[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Melett 702793-0024 GT2052V Nissan Terrano II 3,0 Di-Patrol 3,0 Di	702793-0024 // 1102020924	131-23G[1] // 702793-0024 // 195-158[1] // 1000-010-151 // 199-08[1]	189-17[1] // 724639-0002 // 724639-0004 // OEM: 144112X90A // 724639-0006
171-39[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 703890-0302 GT1749V R.Laguna II-Volvo S40	703890-0302 // 1102015912	703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 120-41[1] // 1-A-3246 // 195-19[1] // 703890-0302 // 1000-010-046 // 172-03[1] // 100-00024-500	185-11[1] // 708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // JR-301* // 8G17-300-301 // 708639-0010
171-40[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 703890-0130 GT1749V Audi vs.1,9lts.-Passat TDi	703890-0130 // 1102015924	703890-0001 // 802896 // 120-61[1] // 1-A-3245 // 131-04G[1] // 703890-0130 // 195-05[1] // 1000-010-043* // 1000-010-056* // 1000-010-056B // 198-02[1]	185-20[1] // 185-09[1] // 205-71[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 701854-0004 // 8G17-300-268 // JR-268* // 454231-0008 // 8G17-300-440 // TDTC540063
171-41[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central BV39-1873 (0511) Golf TDI-A3 TDI-Caddy -Motor AXR(E4)	1303039908 // 5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 191-05[1] // 215-05[1] // 195-11[1] // 1000-030-107	102-38[1] // 102-66[1] // 189-29[1] // 208-15[1] // 208-19[1] // 185-40[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 5439 970 0018 // 5439 970 0017 // 5439 970 0022 // JR-037* // 8B39-30M-037 // 722730-0001 // 7000-002-0075
171-42[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central CT09 Toyota Yaris – Mini One D. R50	1500302900	1000-060-112 // 120-101[1] // 1-G-5058 // 180-06A[1]	17201-33010 // 17201-33020
171-43[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Melett K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón)	5303 710 0507 // 1302003906	112-05[1] // 116-18[1] // 160.075M // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 132-18C[1] // 172-11[1] // 200-01175-500	
171-44[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4 – A6	5303 710 0511 // 1302003904	112-12[1] // 5303 710 0511 // 120-19[1] // 1-D-3194 // 132-13C[1] // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 195-40[1] // 1000-030-004	185-04[1] // 162-08[1] // 5303 970 0049 // 5303 970 0029 // JR-003* // JR-03** // 8B03-400-003 // 900-00122-000
171-45[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 755729-0126 GTB2260VK BMW X5 Motor M47 TU2 3,0Lts	1102022917 // 755729-0126	131-09L[1] // 755729-0126 // 195-349[1] // 1000-010-359D	765985-0001 // 765985-0003 // 765985-0005 // 765985-0006 // 765985-0008 // 765985-0010
171-46[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent. 49131-08610/49131-09030 TD03L4-09GK Transit 2,4/Ranger 2,2	49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901	49131-08600 // 179-03B[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 172-25[1] // 300-00231-500 // 195-254[1] // 1000-050-133	109-40[1] // 185-89[1] // 162-06[1] // 185-69[1] // 245-01 F[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05452 // 49131-06300 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 49131-05210 // 900-00231-000 // 8M03-200-585 // 49131-05402 // 49131-06320 // JCT-83QA

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-47[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K03-1870 (0500) VW Golf – VW New Beetle – Audi	5303 710 0500 // 1302003900	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 195-45[1] // 1000-030-160	102-14[1] // 204-24[1] // 206-116[1] // 5303 970 0015* // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // 5303 970 0006 // GB-1014 // 5303 970 0003 // TDTC540199
171-48[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K03-1875 (0514) Cit.Xantia-Peug. 306-Suzuki Gr.Vitara	5303 710 0514 // 1302003914	112-15[1] // 5303 710 0514 // 120-17[1] // 1-D-3150 // 195-60[1] // 1000-030-151 // 172-05[1] // 200-00086-500	102-25[1] // 102-37 A[1] // 208-07[1] // 208-30[1] // 227-09[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 5303 970 0018 // 5303 970 0050 // 5303 970 0057 // 5303 970 0051 // 5303 970 0024 // CP203-250 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0009 // TDTC540095
171-49[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49177-08130 TD04-12T-4 Mitsubishi Montero 2.8Lts.	49177-08130 // 1401404903	119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 195-25[1] // 1000-050-008 // 197-08[1] // 49177-08300 SJP	205-16[1] // 243-06[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // TO-TURBO-49377-03043* // 49377-03043 // TDTC540126 // 03001-532 // 49377-03041 // SL08201
171-50[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central CT16 p/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5	1500316900	802907-01 // 138-03[1] // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 195-43[1] // 1000-060-120 // 214-02[1] // 216-01[1]	185-23[1] // 105-379[1] // 185-82 F[1] // 8T10-200-691 // JR-691* // 17201-30030 // 8T00-200-691* // 805318-01 // 805318* // 17201-0L030 // 8T10-200-B25
171-51[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K03-2074 (0527) Mini Cooper S 1.6lts. Refrigerado	5303 710 0527 // 1302003927	112-19 A[1] // 5303 710 0527 // 195-59[1] // 1000-030-175 // 132-16C[1] // 132-16CF[1]	208-31[1] // 5303 970 0117 // 5303 970 0118 // 5303 970 0180 // 5303 970 0181 // 5303 970 0292 // OEM: 9803546480 // 5303 970 0163
171-52[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.433289-0099 GT1546S Peugeot 206 HDI/306/806-Xsara HDI 2,0-C5	433289-0099 // 1102015910	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 131-15F[1] // 195-64[1] // 1000-010-130 // 172-02[1] // 100-00066-500	185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 8G15-200-172 // 706978-0001 // 706977-0002 // 8G15-200-116



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-53[1]	<b>INHABILITADO</b> Con.Cen.49131-08911 TD03L4-10TK3-4.9 BMW Serie 1/3/Z-Motor N54/5 B30A	1401403904 // 49131-08911	49131-08910 // 179-06B[1] // 49131-08911 // 195-312[1] // 1000-050-184	49131-07015 // 49131-07046 // 49131-07017 // 49131-07018 // 49131-07019 // 49131-07025 // 49131-07026 // 49131-07027 // 49131-07028 // 49131-07029 // 49131-07040 // 49131-07050 // 49131-07075 // 49131-07076 // 49131-07077 // 49131-07078 // 49131-07079 // 49131-07085 // 49131-07086 // 49131-07087 // 49131-07088 // 49131-07089 // 49131-07125 // 49131-07170 // 49131-07180 // 49131-07225 // 49131-07226 // 49131-07227 // 49131-07228 // 49131-07229 // 49131-07255 // 49131-07256 // 49131-07257 // 49131-07258 // 49131-07287 // 49131-07288 // 49131-07289 // 49131-07293 // 49131-07325 // 49131-07326 // 49131-07327 // 49131-07328 // 49131-07355 // 49131-07357 // 49131-07358
171-54[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR GT1749V (p/Tbo 758219-3-761437-3/5)Audi A4-A6-Passat 2,0TDI 140HP	1102017902	703890-0020 // 703890-0210 // 802904 // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 703890-0129 // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 171-08[1] // 1102015914 // 195-50[1] // 1000-010-037 // 198-03[1]	189-22[1] // 185-53[1] // 761437-0003 // 761437-0005 // 758219-0002 // 758219-0003 // 8G17-300-972
171-55[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 741661-0099 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ	741661-0099 // 1102017922	131-01L[1] // 741661-0099 // 131-08G[1] // 195-202[1] // 1000-010-316	758532-0012 // 758532-0019 // 763647-0014 // 763647-0019 // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD
171-56[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central BV50-2277 (0530) A4 3,0TDI - VW Touareg 3,0 TDI	1303050901 // 5304 710 0530	195-205[1] // 5304 710 0530 // 1000-030-140	102-64[1] // 5304 970 0035 // 5304 970 0043 // 5304 970 0045 // 5304 970 0050 // 5304 970 0054
171-57[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. central BV40-1874 VW Passat-Touran 2,0Lts. TDI - Rda.Comp. MFS	1303040900	132-02D[1] // 195-310[1] // 1000-030-241T	102-76[1] // 5440 970 0002 // 5440 970 0021 // OEM: 03L253019P // OEM: 03L253056G // OEM: 03L253056GV // OEM: 03L253056GX // 5440 970 0007
171-58[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR Nuevo Merett VICF-VICC VBX50016 RHF5 Isuzu 3,0 Lts.	1450050902 // VBX50016	VAX50016 // 118-15[1] // VBX50016 // 135-21[1] // 1HB0065 // 178-03B[1] // 195-114[1] // 1000-040-130	204-21 F[1] // 208-48[1] // 208-58[1] // 205-82[1] // // VA430015 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // VL430015 // VK430015 // VE430023 // TDTC540058
171-59[1]	<b>INHABILITADO</b> Con.cen.R2S KP39(0524) MB Sprinter 515 CDI-OM651DE22LA Rda.Com.Fresada	1303039921 // 5439 710 0524	132-07A[1] // 5439 710 0524 // 195-107[1] // 1000-030-200T	1000 970 0007 // 1000 970 0019 // 5439 970 0074 // 5439 970 0075 // 5439 970 0099 // 5439 970 0106 // 5439 970 0119 // 5439 970 0120 // JR-627-KP39 // JR-628-KP39 // OEM: 6510905580 // 1000 970 0037
171-60[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR.755729-0074 GTB2260 (p/tbo 776470-0001) Audi A6-Q7 /VW Touareg	755729-0074 // 1102022911	131-08L[1] // 755729-0074 // 195-304[1] // 1000-010-359B	769909-0010 // 776469-0001 // 776469-0004 // 776469-0005 // 776470-0001 // 776470-0003

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
171-61[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cen.CIES RHF55 VAX55001 Excavadora HITACHI ZX230 Motor 4HK1	VAX55001 // 1450055901	178-11B[1] // VAX55001 // 195-376[1] // 1000-040-172 // 251-02[1] // VAX55002 // OKSB0004	205-27[1] // 185-118[1] // OEM: 8973628390 // VA440031 // VB440034 // TDTC540123 // 8973628390* // 8105-100-920
171-62[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR.JH5 RHF5 (p/tbo 06H145702Q) Audi A3-A4-Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI	1450050905	178-10B[1] // 195-318[1] // 1000-040-149	205-91[1] // 221-09[1] // OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // TDTC540049 // 7000-003-0104
171-63[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Centr. GT1546JS (433289-0447) Renault Master dCi 125	433289-0447 // 1102015958	131-36F[1] // 433289-0447 // 195-317[1] // 1000-010-516	101-153[1] // 185-119[1] // OEM: 8201054152 // 795637-0001 // 8G15-200-B33
171-64[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central K03-2074 (0536) Audi A4 – A5 1,8Lts. TFSI	1302003936 // 5303 710 0536	132-20C[1] // 5303 710 0536	102-85[1] // 5303 970 0119 // 5303 970 0123 // 5303 970 0136 // 5303 970 0159 // 5303 970 0160 // 5303 970 0161 // 5303 970 0165 // OEM: 06H145701E // OEM: 06H145701F // OEM: 06H145701G // OEM: 06H145701K // OEM: 06H145701L // OEM: 06H145701M // 5303 970 0141
171-65[1]	Conjunto central GTB2056LVK Volvo S60 – S80 – V70 – XC70 – XC90	1102020929	1000-010-554	757779-0004 // 757779-0010 // 757779-0020 // 757779-0021 // 757779-0022 // OEM: 30757080 // OEM: 31219698 // OEM: 31293030
172-01[1]	Conjunto Nuevo KP39-1873 p/Tbo.0007/0011/otros VW Bora-Passat-Audi A3	200-00015-500	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-44[1] // 1000-030-105 // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*
172-02[1]	Conj.Cen.433289-0099 GT1546S Peugeot 206 HDI/306/806-Xsara HDI 2,0-C5	100-00066-500 // 433289-0099	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 131-15F[1] // 171-52[1] // 1102015910 // 195-64[1] // 1000-010-130	185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 8G15-200-172 // 706978-0001 // 706977-0002 // 8G15-200-116
172-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 703890-0302 GT1749V Renault Laguna II – Volvo S40	703890-0302 // 100-00024-500	703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 120-41[1] // 1-A-3246 // 171-39[1] // 703890-0302 // 1102015912 // 195-19[1] // 1000-010-046	185-11[1] // 708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // JR-301* // 8G17-300-301 // 708639-0010
172-04[1]	Conjunto Central K03-2075 (0516) VW Golf-New Beetle-Audi A3	200-00078-500 // 5303 710 0516	112-16[1] // 5303 710 0516 // 120-25[1] // 1-D-3203 // 120-25 R[1] // 132-01C[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 195-33[1] // 1000-030-003 // 195-33 F[1] // 198-10[1]	102-51[1] // 185-05[1] // 205-17[1] // 5303 970 0058 // 5303 970 0052 // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052 // 5303 970 0053 // TDTC540143

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
172-05[1]	Conj.Cen.K03-1875 (0514) Citroen Xantia-Peug.306-Suzuki Gr.Vitara	5303 710 0514 // 200-00086-500	112-15[1] // 5303 710 0514 // 120-17[1] // 1-D-3150 // 171-48[1] // 1302003914 // 195-60[1] // 1000-030-151	102-25[1] // 102-37 A[1] // 208-07[1] // 208-30[1] // 227-09[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 5303 970 0018 // 5303 970 0050 // 5303 970 0057 // 5303 970 0051 // 5303 970 0024 // CP203-250 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0009 // TDTC540095 // 5303 970 0038 // 5303 970 0047
172-06[1]	Conjunto central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. c/escalón) (TRA)	5303 710 0507 // 200-00175-500	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 195-113[1] // 1000-030-145	5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019
172-07[1]	Conjunto central K04-2072 (0501) K04 Tata Sierra - Chrysler VM (TRA)	200-00306-500 // 5304 710 0501	5304 710 0509 // 112-07[1] // 120-09[1] // 5304 710 0501 // 1-D-2170 // 171-29[1] // 1302004901 // 195-207[1] // 1000-030-165 // 132-21C[1]	109-20[1] // 185-66[1] // 208-56[1] // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // 49173-06601 // 49173-06501 // 49173-06500 // 8M02-200-340
172-08[1]	Conjunto central 49173-08700 TD025M Corsa / Astra 1.7LD (TRA)	49173-08700 // 300-00191-500	49173-08700 // 119-15 #[1] // 49173-08700 // 119-15[1] // 120-93[1] // 1-E-5077 // 179-01B[1] // 195-21[1] // 1000-050-102	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**
172-09[1]	Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (TRA)	200-00012-500 // 5435 710 0502	112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011	185-21[1] // 181-13[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*
172-10[1]	Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (TRA)	5435 710 0500 // 200-00011-500	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 231-02[1] // 7100-002-0013	
172-11[1]	Conjunto Central K03 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón) (TRA)	5303 710 0507 // 200-01175-500	112-05[1] // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 171-43[1] // 5303 710 0507 // 1302003906 // 195-15[1] // 1000-030-002 // 195-154[1] // 1000-030-022 // 132-18C[1]	

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
172-12[1]	Conjunto Central K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCl (TRA)	200-00123-500 // 5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*
172-13[1]	Conj.cent.703890-0160 GT1749V p/Tbo.724930-8 Audi A3-Golf Tdi 2.0(TRA)	100-00035-500 // 703890-0160	703890-0123 // 802906 // 120-103[1] // 703890-0160 // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-28[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1] // 214-01[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // JR-353* // 8G17-30M-353 // 724930-0008 // 720855-0006 // 8G17-30M-206
172-14[1]	Conj.Nvo. 49173-08781 TD025S2 Citroen-Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6 (TRA)	49173-08781 // 300-00008-500	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1]	109-25[1] // 185-35[1] // 49173-07508 // 8M02-200-527
172-15[1]	Conjunto central 435796-0018 GT1544 VW Passat (TRA)	435796-0018 // 100-00096-500	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009 // 195-08[1] // 1000-010-121* // 1000-010-129	229-04[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454159-0002 // 704345-0001 // 454083-0002
172-16[1]	Conjunto Central 433289-0065 GT1544 Renault Megane (TRA)	100-00063-500 // 433289-0065	433289-0011 // 433289-0061 // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 433289-0065 // 1-A-3719 // 131-06F[1] // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 195-28[1] // 1000-010-128 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122 // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
172-17[1]	Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts. (TRA)	702315-0024 // 100-00208-500	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 195-95[1] // 1000-010-111 // 212-02[1]	185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 802419-5006 // 8G15-20M-334 // 706499-0002
172-18[1]	Conjunto Central 703890-0044 GT1852V M.B. "C" Class – Sprinter (TRA)	100-00025-500 // 703890-0044	703890-0045 // 703890-0076 // 115-132[1] // 703890-0044 // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 131-11G[1] // 139-12[1] // A1180204N // 195-12[1] // 1000-010-114	101-100[1] // 101-123[1] // 185-08[1] // 243-09[1] // 246-01[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // OEM: A6110960999 // 709836-0001 // 709836-0004 // 711006-0003 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 03005-143 // SL14828

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
172-19[1]	Conj.Centr. BV39-1867 (0512) Ren.Megane 1,5 dCi(p/Tbo. 0027)(TRA)	200-00018-500 // 5439 710 0512	120-98[1] // 1-D-5048 // 132-04A[1] // 5439 710 0512 // 171-14[1] // 1303039905 // 195-31[1] // 1000-030-138	185-63[1] // OEM: 8200360000 // OEM: 8200578315 // 5439 970 0027 // 8B39-300-085
172-20[1]	Conjunto Central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L (TRA)	451298-0019 // 100-00340-500	111-62[1] // 451298-0019 // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 195-147[1] // 1000-010-366B // 214-03[1] // 215-04[1]	101-78 Z[1] // 205-52[1] // 208-81[1] // 721843-0001 // TDTC540099 // TDTC721843-0001*
172-21[1]	Conjunto Central 443854-0119 TB0227 Palio - Siena (TRA)	443854-0119 // 100-00217-500	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16 A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 195-104[1] // 1000-010-368	185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 8G02-200-325 // 466856-0003
172-22[1]	Conjunto Central 49135-08100 TF035-13T-6 Iveco Daily 2.8Lts. (TRA)	49135-08100 // 300-00244-500	49135-08401 // 119-12[1] // 49135-08100 // 135-08[1] // 1MB0159 // 49135-08100 YUU // 179-11A[1] // 49135-08400 // 195-26[1] // 1000-050-116 // 197-06[1]	187-26[1] // 208-73[1] // 229-01[1] // 230-01[1] // 230-02[1] // 230-11 F[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05000 // 49135-05010 // 49135-05010M // LYP80145-22-98 // LYP80145-22-68 // 49135-05500
172-23[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central VVP1 VAX40018 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (TRA)	VAX40018 // 500-00081-500	178-08B[1] // VAX40018 // 195-169[1] // 1000-040-124 // 196-06[1] // 218-02[1]	208-02[1] // VF400002
172-24[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central K03-2068 (0533) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (TN)	5303 710 0533 // 200-00298-500	120-107[1] // 5303 710 0533 // 1-D-5481 // 132-15C[1] // 195-144[1] // 1000-030-183	205-102[1] // 205-117[1] // 241-07[1] // 241-07 F[1] // 241-21 F[1] // 5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 5303 970 0179 // 5303 970 0217 // TDTC540166 // TDTC540198 // 5303 970 0121 // OKSA0006 // OKSA0002
172-25[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.49131-08610/49131-09030 TD03L4-09GK Ranger 2,2-Transit 2.4(TN)	49131-08610 // 49131-09030 // 300-00231-500	49131-08600 // 171-46[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901 // 179-03B[1] // 195-254[1] // 1000-050-133	109-40[1] // 162-06[1] // 185-69[1] // 185-89[1] // 245-01 F[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05452 // 49131-06300 // 49131-05210 // 900-00231-000 // 8M03-200-585 // 49131-05402 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 49131-06320 // JCT-83QA
172-26[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. 433352-0031 GT-1749S Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5 (TRA)	433352-0031 // 100-00103-500	131-25F[1] // 433352-0031 // 195-82[1] // 1000-010-019	101-128[1] // 101-130[1] // 185-24[1] // 244-01[1] // 715924-0001 // 715924-0002 // OEM: 28200-42610 // 715924-0003 // 715924-0004 // 8G17-200-379 // JR-379*
172-27[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR BV35-1573 (0513) Fiat Punto-Alfa R. Mito, 1,25 SJTD 90HP (TRA)	5435 710 0513 // 200-00049-500	132-09A[1] // 5435 710 0513 // 195-136[1] // 1000-030-153	185-80[1] // 205-49[1] // 208-50[1] // 5435 970 0015 // OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 5435 970 0014 // 8B35-300-441 // TO-TURBO-54359700014* // TDTC540040
172-28[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50Lts. (TRA)	100-00371-500	131-03L[1] // 195-88[1] // 1000-010-344	185-42[1] // 767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // 767720-0004 // 8G20-300-672



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
173-01[1]	Conjunto Central CZ C15-015 (315015) John Deere Tractor Mot.4045H	315015		3990015015 // 399-0015-015 // 3990015016 // 399-0015-016 // C15-015-01 // C15-015-02 // C15-015-03 // C15-015-04 // C15-015-05 // C15-015-06 // C15-016-01 // C15-016-02 // C15-016-03 // C15-016-04 // RE530402 // RE531073 // RE531074 // RE531075 // RE531076 // RE532361 // RE533787 // RE535391 // RE536590 // RE542016 // RE548742 // RE548744 // RE548747 // RE548748 // RE548750 // RE548751 // RE548752 // RE548940 // RE548941
173-02[1]	Conjunto Central CZ C15-020 (315020) John Deere Tractor Mot.4045H	315020		C15-020-02 // C15-020-03 // C15-020-04 // C15-020-05 // C15-020-06 // C15-034-01 // C15-034-02 // C15-034-03 // C15-034-04 // C15-034-05 // RE540548 // RE540549 // RE540662 // RE540663 // RE544469 // RE556695 // RE564494 // RE564495 // RE567043 // RE567044
173-03[1]	Conjunto Central CZ C15-002 (315002) John Deere Tractor Mot.4045H	315002		3990015002 // 399-0015-002 // 3990015003 // 399-0015-003 // C15-002-01 // C15-002-02 // C15-002-03 // C15-002-04 // C15-002-05 // C15-002-06 // C15-003-01 // C15-003-02 // C15-003-03 // C15-003-04 // C15-003-05 // C15-003-06 // C15-011-02 // C15-011-03 // C15-011-04 // C15-011-05 // C15-011-06 // C15-011-07 // C15-011-08 // C15-011-09 // C15-011-10 // C15-011-14 // C15-011-15 // C15-011-16 // C15-011-17 // C15-029-02 // C15-029-03 // RE528771 // RE528772 // RE529468 // RE529469 // RE530593 // RE531054 // RE531983 // RE532282 // RE532290 // RE533436 // RE533442 // RE534651 // RE536407 // RE536420 // RE537049 // RE537183 // RE538363 // RE538878 // RE538931 // RE539879 // RE544087 // RE545776 // RE548726 // RE548727 // RE548728 // RE548729 // RE548730 // RE548731 // RE548732 // RE548733 // RE548734 // RE548735 // RE548736 // RE548737 // RE548738 // RE548739 // RE548740 // RE548741 // RE548743 // RE548745 // RE548746 // RE548753 // RE548942 // RE548943 // RE548944 // RE566263 // RE567576 // RE567577 // RE568154

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
173-04[1]	CCR.CZ K27-025/125/182 (323025) John Deere Renault Tractor Mot.6068T	323025	175-01A[1] // 323025	3990023025 // 399-0023-025 // 3990023044 // 399-0023-044 // 3990023125 // 399-0023-125 // 3990023182 // 399-0023-182 // K27-025-03 // K27-025-04 // K27-025-05 // K27-025-06 // K27-125-01 // K27-182-01 // RE500291 // RE505182 // RE506801 // RE509789 // RE520011 // RE523000
175-01A[1]	CCR CZ K27-025/125/182 (323025) J.Deere Renault Tractor Mot.6068T(TUR)	323025	173-04[1] // 323025	3990023025 // 399-0023-025 // 3990023044 // 399-0023-044 // 3990023125 // 399-0023-125 // 3990023182 // 399-0023-182 // K27-025-03 // K27-025-04 // K27-025-05 // K27-025-06 // K27-125-01 // K27-182-01 // RE500291 // RE505182 // RE506801 // RE509789 // RE520011 // RE523000
176-01A[1]	Conjunto central HT10-X147 (250-8266) Suzuki Grand Vitara	250-8266	195-352[1] // 250-8266 // 1000-080-002	127-02[1] // 127-02 A[1] // 13900-78E10-000 // 13900-78E10-500 // 250-8278 // RF1L13700A // 047-115
176-02A[1]	Conjunto central HT12-1 Nissan Terrano 2.7 P/Tbo. 047-267 / 047-268			
176-03AF[1]	CCR KT10-1B Kia Sportage(Tbo.0K058-13700C) Apl.HITACHI Øal.PI.Tra.52mm			
176-04A[1]	Conjunto central HT10-18 (250-8265) Nissan Navara 2,5	250-8265	195-344[1] // 250-8265 // 1000-080-008	047-116 // 14411-3S900 // 250-8270
177-555 2A[1]	Conjunto Central Automotivo TSD Øm RC 55,50mm – Øm RT 52,20mm			167-555 2A[1]
178-01A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VI58 NE920028 RHB52W Isuzu Trooper 2.8	NE920028	195-140[1] // NE920028 // 1000-040-129 // 118-10[1] // 120-16[1] // 1-F-1329 // 135-15[1] // 1HB0075 // NE920028 SQ	185-112[1] // 8I05-200-241 // VF130047
178-01B[1]	Conjunto central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T	VBX40011	118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 193-06[1] // VBX40011 SL // 194-21[1] // VBX40011 SM // 195-170[1] // VBX40011 // 1000-040-127 // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 198-01[1] // VBX40011 SS	185-83[1] // VA420014 // 8I05-200-240
178-01C[1]	Con.Cen. RHF3 VL38 Fiat Punto – Bravo – Alfa Mito T-Jet 1,40Lts. 135HP			185-114[1] // OEM: 55208528 // OEM: 55212916 // OEM: 55218934 // OEM: 55222014 // OEM: 55248309 // OEM: 55248311 // OEM: 71724485 // OEM: 71724555 // OEM: 71724556 // OEM: 71793886 // OEM: 71793895 // OEM: 71794950 // OEM: 71794951 // 8I03-400-833
178-02A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VA59B VA810045 RHB51P Jeep Cherokee (VM)	VA810045	118-02[1] // VA810045 // 118-02 A[1] // VA810045 REM // 195-117[1] // 1000-040-150 // 199-02[1]	189-39[1] // 221-03[1] // 221-04[1] // VB180086 // 7000-003-0007 // VB180053
178-02B[1]	Conjunto Central VAX40019 VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5	VAX40019	118-11[1] // 135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 193-05[1] // VAX40019 SL // 195-212[1] // VAX40019 // 1000-040-169 // 197-16[1] // VAX40019 SJP // 198-04[1] // VAX40019 SS	185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
178-03A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VA60A VC810057 RHB51P Voyager	VC810057	117-23[1] // VC810057 OFA // 118-09[1] // VC810057	VA180062
178-03B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VICF-VICC VBX50016 RHF5 Isuzu 3,0 Lts.	VBX50016	VAX50016 // 118-15[1] // VBX50016 // 135-21[1] // 1HB0065 // 171-58[1] // 1450050902 // 195-114[1] // 1000-040-130	204-21 F[1] // 208-48[1] // 205-82[1] // 208-58[1] // VA430015 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // VL430015 // VK430015 // TDTC540058 // VE430023
178-04A[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VA59A VC810051 RHB51P Jeep Cherokee	VC810051	118-08[1] // VC810051 // 195-311[1] // 1000-040-160	
178-04B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VIDS NZ870508 RHF5 Isuzu Trooper 3.0Lts.	NZ870508	216-03[1] // NZ870508	va430070
178-05A[1]	Conjunto Central VI95-VI74 VA810037 RHB52W Isuzu 3.1 P756-TC	VA810037	118-03[1] // VB810037 // 118-07[1] // VA810037 // 135-13[1] // 1HB0071 // 135-13 [1] // 199-01[1] // 195-81[1] // 1000-040-115	205-75[1] // 208-72[1] // 208-77[1] // 243-05[1] // 246-03[1] // VA180051 // VB180051 // VC180051 // VE180027 // TDTC540034 // VD180051 // 03002-101 // SL08113
178-05B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VN4 RHF4H Nissan Cab Motor YD25DDTI 2,50Lts		195-273[1] // 1000-040-170	185-94[1] // 230-13[1] // VA420125 // VB420119 // 8I04-200-A04 // LYP80205-18-6
178-06A[1]	Conjunto Central Nuevo Serie Dorada VL8 VA810043 RHB52R Alfa Romeo 146	VA810043	118-04[1] // VA810043 // 118-04 A[1] // 199-03 #[1] // 199-03[1]	VB180074
178-06B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VB10 RHF4H Toyota Corolla 2,0Lts			108-23[1] // 17201-27020 // 17201-27050 // VA420040 // VA420052 // VB420052 // VC420052 // VD420052 // VE420052
178-07A[1]	Conjunto central Serie Dorada VQ17 NZ853142 RHB51 Daihatsu Charade 1,0	NZ853142	118-06[1] // NZ853142	OEM: 1720087707000 // OEM: 17200-87707-C // VA130018 // VB130018 // VC130018 // VD130018 // VG130018
178-07B[1]	CCR SD VN3 RHF4(VAX40028) Nissan Navara 2,5 LTS (p/tbo. VB420058)	VAX40028	195-93[1] // VAX40028 // 1000-040-128 // 215-08[1] // TO-CHRA-VB420058	205-20[1] // 230-05[1] // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VB420058 // TDTC540147 // LYP80145-22-8
178-08B[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada VVP1 VAX40018 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5	VAX40018	196-06[1] // VAX40018 // 218-02[1] // 172-23[1] // 500-00081-500 // 195-169[1] // 1000-040-124	208-02[1] // VF400002
178-09B[1]	Conj.Cent. Nvo. Serie Dorada VR15 VAX50030 RHF5 Kia Carnival	VAX50030	118-14 #[1] // VAX50012 KTS // 118-16[1] // VAX50030 // 218-01[1] // 118-14[1] // VAX50012 // 118-14 A[1] // VAX50012 REM // 195-168[1] // 1000-040-112	108-22[1] // 208-04[1] // 241-15[1] // VA430036 // OEM: 28201-4X700 // OKSA0027
178-10B[1]	CCR JH5 RHF5 (p/tbo 06H145702G) Audi A3-A4-Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI		171-62[1] // 1450050905 // 195-318[1] // 1000-040-149	205-91[1] // 221-09[1] // OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // TDTC540049 // 7000-003-0104
178-11B[1]	Conj. Cen.CIES RHF55 VAX55001 Excavadora HITACHI ZX230 Motor 4HK1	VAX55001	171-61[1] // VAX55001 // 1450055901 // 195-376[1] // 1000-040-172 // 251-02[1] // VAX55002 // OKSB0004	205-27[1] // 185-118[1] // 241-10[1] // OEM: 8973628390 // VA440031 // OEM: 8980302170 // VC440051 // VB440031 // TDTC540123 // 8973628390* // 8I05-100-920 // OKSA0015 // VB440051

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
178-12B[1]	CCR.JH5 RHF5 (p/tbo 06J145701N) Audi A3-A4-Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI		195-306[1] // 1000-040-148	108-25[1] // 205-107[1] // OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // JH5 // TDTC540162
179-01A[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49189-09100 TD04 MWM 6 Cil.Chev.Silv-Ford F100	49189-09100	119-03[1] // 49189-09100 // 135-23[1] // 1MB0337 // 49189-09100 SQ // 195-197[1] // 1000-050-160	49189-03200 // 49189-03210
179-01B[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49173-08700 TD025M Corsa / Astra 1.7LD	49173-08700	49173-08701 // 195-21[1] // 49173-08700 // 1000-050-102 // 119-15[1] // 119-15[1] // 120-93[1] // 1-E-5077 // 172-08[1] // 300-00191-500	109-20[1] // 185-66[1] // 208-56[1] // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // 49173-06601 // 49173-06501 // 49173-06500 // 8M02-200-340
179-01C[1]	Conjunto central 49179-08600 TD06H-16 Caterpillar 930/320B	49179-08600	517589 // 119-08[1] // 49179-08600 // 135-02[1] // 1MB0048 // 49179-08600 SQ // 193-08[1] // 195-55[1] // 1000-050-142 // 197-31[1]	185-99[1] // 205-96[1] // 229-02[1] // 229-03[1] // 205-6741 // 49179-02240 // 49179-02300 // 518018 // 49179-02230 // 8M06-100-235 // TDTC540104 // 49179-02260
179-02A[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49135-08800 TFO35 Mitsubishi L200 2,5lt.	49135-08800	803604 // 119-16[1] // 49135-08801 // 135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 195-108[1] // 1000-050-109 // 197-09[1] // 233-02[1]	109-22[1] // 105-387[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 49135-02652 // 805340 // 8M35-300-526
179-02B[1]	C.C.R.SD 49173-08781 TD025S2 Citroen vs. Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6	49173-08781	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 195-61[1] // 1000-050-127 // 214-07[1] // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500	109-25[1] // 185-35[1] // 49173-07508 // 8M02-200-527
179-03A[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49135-08600 TFO35 MWM 4 Cil.	49135-08600	49135-08601 // 119-11[1] // 49135-08600 // 135-06[1] // 1MB0206 // 195-188[1] // 1000-050-161	241-14[1] // OKSA0030 // 49135-06500
179-03B[1]	CCR Nvo.S.D. 49131-08610/09030 TD03L4-09GK F.Ranger 2,2-F.Transit 2.4	49131-09030 // 49131-08610	49131-08600 // 171-46[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901 // 172-25[1] // 300-00231-500 // 195-254[1] // 1000-050-133	109-40[1] // 185-89[1] // 162-06[1] // 185-69[1] // 245-01 F[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05452 // 49131-06300 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 49131-05210 // 900-00231-000 // 8M03-200-585 // 49131-05402 // 49131-06320 // JCT-83QA

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-04A[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49177-08130 TD04-12T-4 MHI Montero 2.8 Lts.	49177-08130	193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 171-49[1] // 1401404903 // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 243-06[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // TO-TURBO-49377-03043* // 49377-03043 // TDTC540126 // 03001-532 // 49377-03041 // SL08201
179-04B[1]	CCR Nvo.Serie Dorada 49173-08401 TD025M-09T Hyun.Santa Fe D4EA 2.0CRDI	49173-08401	120-94[1] // 49173-08401 // 1-E-5078 // 214-08[1] // 195-142[1] // 1000-050-108	109-24[1] // 227-10[1] // 185-43[1] // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // 49173-02401 // CP16-6204 // 8M02-200-519
179-05A[1]	49177-08020 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD04-09B Montero 2.5	49177-08020	119-07[1] // 49177-08020 // 135-01[1] // 1MB0097 // 196-04 #[1] // 196-04[1] // 120-90[1] // 1-E-5085 // 171-20[1] // 1401404900 // 195-42[1] // 1000-050-118	185-46[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 49177-01510
179-05B[1]	Conj.cen.49373-09000 TD02H2-TVT21 Berlingo-Partner-308-DS3 1,6 DV6DTED	49373-09000	49373-09001 // 171-27[1] // 49373-09000 // 1401402905 // 195-190[1] // 1000-050-164	109-32[1] // 185-121[1] // 49373-02000 // 49373-02001 // 49373-02002 // 49373-02012 // 49373-02013 // 49373-02022 // 49373-02023 // OEM: 9673283680 // 49373-02003 // 8M02-200-886
179-06A[1]	C.C.R.Nvo.S.D.49135-08030 TF035HM-10T Hyundai Galloper	49135-08030	49135-08031 // 135-17[1] // 49135-08030 // 1MB0099 // 179-06AF[1] // 218-03 F[1]	208-09[1] // 208-09 F[1] // 208-86[1] // 244-03 F[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04000 // ZC-TU-009 // 49135-04010
179-06AF[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R.Nvo.S.D.49135-08030 TF035HM-10T Hyundai Galloper RC esp.plana	49135-08030	49135-08031 // 135-17[1] // 49135-08030 // 1MB0099 // 218-03 F[1] // 179-06A[1]	208-09[1] // 208-09 F[1] // 208-86[1] // 244-03 F[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04000 // ZC-TU-009 // 49135-04010




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-06B[1]	CCR 49131-08911 TD03L4-10TK3-4.9 BMW Series1/3/Z- N54/5B30A(Cil.4 a 6)	49131-08911	49131-08910 // 171-53[1] // 49131-08911 // 1401403904 // 195-312[1] // 1000-050-184	49131-07015 // 49131-07046 // 49131-07017 // 49131-07018 // 49131-07019 // 49131-07025 // 49131-07026 // 49131-07027 // 49131-07028 // 49131-07029 // 49131-07040 // 49131-07050 // 49131-07075 // 49131-07076 // 49131-07077 // 49131-07078 // 49131-07079 // 49131-07085 // 49131-07086 // 49131-07087 // 49131-07088 // 49131-07089 // 49131-07125 // 49131-07170 // 49131-07180 // 49131-07225 // 49131-07226 // 49131-07227 // 49131-07228 // 49131-07229 // 49131-07255 // 49131-07256 // 49131-07257 // 49131-07258 // 49131-07287 // 49131-07288 // 49131-07289 // 49131-07293 // 49131-07325 // 49131-07326 // 49131-07327 // 49131-07328 // 49131-07355 // 49131-07357 // 49131-07358
179-07A[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49377-08400 TD04 MHI L200	49377-08400	119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 194-18[1] // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 195-171[1] // 1000-050-165 // 218-07[1]	208-08[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 49177-01504 // 49177-01505
179-07B[1]	CCR 49131-08901/08700 TD03L4-10TK3-4.9 BMW 1/3/Z- N54/5B30A(Cil.1 a 3)	49131-08700 // 49131-08901	49131-08701 // 195-336[1] // 49131-08700 // 49131-08901 // 1000-050-183	49131-07000 // 49131-07001 // 49131-07005 // 49131-07006 // 49131-07007 // 49131-07008 // 49131-07009 // 49131-07030 // 49131-07031 // 49131-07065 // 49131-07066 // 49131-07067 // 49131-07068 // 49131-07069 // 49131-07105 // 49131-07160 // 49131-07161 // 49131-07205 // 49131-07206 // 49131-07207 // 49131-07208 // 49131-07209 // 49131-07210 // 49131-07235 // 49131-07236 // 49131-07237 // 49131-07238 // 49131-07239 // 49131-07266 // 49131-07267 // 49131-07268 // 49131-07269 // 49131-07270 // 49131-07271 // 49131-07272 // 49131-07273 // 49131-07274 // 49131-07305 // 49131-07306 // 49131-07307 // 49131-07308 // 49131-07309 // 49131-07335 // 49131-07336 // 49131-07337 // 49131-07338 // 49131-07339 // 49131-07360
179-08A[1]	C.C.R.Nuevo Serie Dorada 49177-08240 TD04 MHI Montero	49177-08240	135-22[1] // 49177-08240 // 1MB0034 // 194-25[1] // 195-257[1] // 1000-050-176 // 197-17[1]	205-10[1] // 49177-01513 // 49177-01520 // 49177-01530 // 49177-07502 // 49177-01512 // TDTC540036
179-09A[1]	CCR S.D.49135-08510/49135-08511 TF035HL-14GK MHI Pajero/Montero 3.2	49135-08511 // 49135-08510	49135-08512 // 217-01[1] // 49135-08510 // 195-262[1] // 49135-08511 // 1000-050-155	109-28[1] // 185-88[1] // 207-03[1] // 49135-02911 // 49135-03411 // 49135-02921 // 8M35-200-421

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
179-10A[1]	C.C.R.Nuevo Serie Dorada 49377-08510 TD04 MHI Montero	49377-08510	119-02[1] // 49377-08510 // 135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 193-09 #[1] // // 49377-08510 SL // 197-15[1] // 198-07[1] // 49377-08510 SS // 195-245[1] // 1000-050-173	
179-11A[1]	C.C.R.Nvo.Serie Dorada 49135-08400 TF035 Gran Cherokee VM	49135-08400	49135-08401 // 119-12[1] // 49135-08100 // 135-08[1] // 1MB0159 // 49135-08100 YUU // 195-26[1] // 1000-050-116 // 197-06[1] // 172-22[1] // 300-00244-500	187-26[1] // 208-73[1] // 229-01[1] // 230-01[1] // 230-02[1] // 230-11 F[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05000 // 49135-05010 // 49135-05010M // LYP80145-22-98 // LYP80145-22-68 // 49135-05500
179-12A[1]	CCR Nvo.S.D.49135-08020/49135-08025 TF035 MHI L200 - Hyundai Galloper	49135-08025 // 49135-08020	119-10[1] // 49135-08020 // 135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 195-27[1] // 1000-050-117 // 196-02[1] // 49135-08020 SH // 197-32[1]	185-26[1] // 109-37[1] // 185-28[1] // 205-35[1] // 205-40[1] // 208-68[1] // 49135-04021 // 49135-04030 // 49135-02110 // 8M35-200-231* // 8M35-100-231 // JR-231* // 49135-04020 // 8M35-200-044 // JR-044* // 49135-04121 // TDTC540064 // TDTC540065 // TO-TURBO-49135-04020* // ZC-TU-005 109-41[1] // 49377-07052
179-13A[1]	Conj.cent. 49377-08930 TD04L-14T5 Iveco Daily – Ducato 2,8-Jumper 2,8	49377-08930	195-268[1] // 49377-08900 // 1000-050-175	
179-14A[1]	Conjunto central TD04L-04H Hyundai Genesis Coupe 2,0Lts		139-16[1] // M1040223N // 195-307[1] // 1000-050-105B	109-31[1] // OEM: 28231-2C410 // 49377-06902
179-15A[1]	Conjunto Central 49135-08700 TF035HM-12T P/Motor 4M40 Montero	49135-08700	49135-08701	230-10[1] // 230-10 F[1] // 49135-03320 // 49135-03501 // OEM: ME203933 // 49135-03500 // LYP80145-99-26
179-16A[1]	Conjunto Central TD04 49377-09110 PT Cruiser (P/Tbo. 49377-00220)	49377-09110	120-92[1] // 49377-09110 // 1-E-5089 // 195-39[1] // 1000-050-125	185-13[1] // OEM: 04884234AC // JR-545* // 49377-00220 // 8M04-20M-545
179-17A[1]	Conjunto central Serie Dorada 49135-08000 TF035 Montero 2.8L	49135-08000	119-09[1] // 49135-08000 // 120-97[1] // 1-E-5072 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 171-21[1] // 1401635906 // 195-16[1] // 1000-050-002B // 1000-050-002* // 197-22[1]	185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // 49135-03130 // 8M35-200-128
180-01A[1]	C.C.R.Nvo SD. CT (17202-0L030) P/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5	17202-0L030	802907-01 // 216-01[1] // 138-03[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 195-43[1] // 17202-0L030 // 1000-060-120 // 214-02[1]	185-23[1] // 105-379[1] // 185-82 F[1] // 8T10-200-691 // JR-691* // 17201-30030 // 8T00-200-691* // 805318-01 // 805318* // 17201-0L030 // 8T10-200-B25
180-01B[1]	Conjunto central CT26 Toyota Landcruiser (Sello dinámico)		1000-060-128 // 197-26[1]	205-41[1] // 17201-74030 // 17201-74040 // 17201-74060 // 17201-74010 // 17201-74010X* // TDTC540152
180-02A[1]	CCR. SD. CT16V (17202-90040) P/tbo 17201-0L040 Toyota Hilux SRV/SR 3.0	17202-90040	802925 // 195-24[1] // 17202-90040 // 1000-060-003 // 216-02[1] // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 216-02 F[1]	170-01A[1] // 170-01AF[1] // 105-397[1] // 185-47 F[1] // 17201-0L040 // 805335 // 8T00-300-218

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
180-02B[1]	Conjunto central 17202-17035 CT26 Toyota Landcruiser (Sello carbón)	17202-17035	138-01[1] // 17202-17035 // 138-01 A[1] // 195-355[1] // 1000-060-129	205-104[1] // 221-05[1] // 17201-17020 // 17201-17030 // 17201-58010 // 17201-58011 // 17201-68010 // 17201-17010 // TDTC540174 // 7000-006-0027
180-03A[1]	C.C.R.Nuevo Serie Dorada CT16 p/Tbo 17201-0L080 Toyota Hilux 2,5		195-109[1] // 1000-060-121	185-98[1] // 17201-0L080 // 17201-30140 // 17201-30141 // 8T10-200-690
180-03B[1]	Conjunto central 17202-17040 CT26 Landcruiser 4,2 Motor 1HD-FTE	17202-17040	195-266[1] // 17202-17040 // 1000-060-105 // 197-27[1]	187-22[1] // 17201-17040
180-04A[1]	CCR Nvo.S.Dorada CT16 p/Tbo.17201-30080 Land Crusier 2KD-FTV 2,5lts		1000-060-127 // 196-01[1] // 17201-30080	205-67[1] // 8T10-200-704 // TDTC540053 // 17201-30080
180-04B[1]	Conjunto central 17202-54030 CT20 Øm RC 39.00mm Landcruiser 2,4	17202-54030	120-102[1] // 17202-54030 // 1-G-5057 // 195-101[1] // 1000-060-111	205-68[1] // 17201-54030 // 17201-54060
180-05A[1]	Conjunto central CT12B 17202-67040/17202-67010 Toyota Hilux 3.0Lts.	17202-67040 // 17202-67010	120-100[1] // 17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054 // 138-02[1] // 195-162[1] // 1000-060-103 // 197-07[1] // 197-07 R[1]	185-34[1] // 187-03 R[1] // 17201-67040 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208
180-06A[1]	Conjunto Central CT09 Toyota Yaris – Mini One D. R50		1000-060-112 // 120-101[1] // 1-G-5058 // 171-42[1] // 1500302900	17201-33010 // 17201-33020
191-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. centr. 5439 710 0511 BV39-1873 Gof TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SF)	5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 171-41[1] // 1303039908 // 195-11[1] // 1000-030-107 // 215-05[1]	102-38[1] // 102-66[1] // 189-29[1] // 208-19[1] // 185-40[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 5439 970 0018 // 5439 970 0017 // 5439 970 0022 // JR-037* // 8B39-30M-037 // 722730-0001 // 7000-002-0075
192-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. centr. 451298-0010 GT2252S Ford Ranger 2.5 L - Sprinter 312 (SN)	451298-0010 SN	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 195-226[1] // 1000-010-366 // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010	185-39[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447
194-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 407505-0014 T12-38 Caterpillar Vs. (D342) (SM)	407505-0014	111-64[1] // 117-01[1] // 131-01D[1] // 407505-0014 // 139-01[1] // 407505-0014 ROT	0R5841 // 465032-0001 // 6N7203
194-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 407505-0020 T12 -10 Caterpillar Vs. (3304) (SM)	407505-0020	117-02[1] // 131-02D[1] // 407505-0020 // 139-02[1] // 111-09[1]	405490-0002 // 405490-0003 // 405490-0004 // 405490-0005 // 405490-0006 // 405490-0007 // 405490-0009 // 405490-0010 // 405490-0011 // 405490-0012 // 405490-0013 // 405490-0014 // 405490-0015 // 405490-0016 // 405490-0017 // 405490-0018 // 405490-0019 // 405490-0020
194-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 443854-0110 T250-04 Land Rover (SM)	443854-0110 SM	194-03[1] // 443854-0110 SM // 111-12[1] // 115-51[1] // 805033-01 // 120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 131-08E[1] // 131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // // 195-209[1] // 1000-010-318	205-108[1] // 243-04[1] // 452055-0005 // 452055-0008 // TDTC540171 // 452055-0004 // 03001-248
194-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 443854-0106 TB2558 Perkins T4.40 (SM)	443854-0106	111-47[1] // 443854-0106 // 111-47 A[1] // 131-10E[1] // 195-96[1] // 1000-010-012	208-28[1] // 452065-0002 // 452065-0003

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
194-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 182865 F-302 Caterpillar varios (SM)	182865	178257 // 310128 // 113-20[1] // 182865 // 133-10B[1] // 195-261[1] // 1000-070-033	184-07[1] // 171993 // 171994 // 171995 // 171996 // 172487 // 172488 // 172489 // 172490 // 173720 // 173721 // 173722 // 182453 // 182764 // 182765 // 182766 // 182767 // 182768 // 182769 // 183200 // 186512 // 187984 // 188127 // 188215 // 189361 // 189669 // 310138 // 315792 // 316211 // 186514
194-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 310116 - 180119 3LM319 Caterpillar 3306 (SM)	180119 // 310116	6N1524 // 197-35[1] // 180119 // 310116 // 215-10[1] // TDCC540016 // 115-16[1] // 806019 // 133-01F[1]	205-42[1] // 172493 // 180189 // 310130 // 806009 // 4N8969 // TDTC540010 // 159623
194-07[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 4027250 HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu (SM)	4027250	134-07B[1] // 4027883 // 4027250 // 195-351[1] // 1000-020-186	208-60[1] // 3595158 // 3595159 // 3595160 // 3595858 // 3595859 // 3596667 // 3596668 // 3598702 // 4033072 // 4089954 // 3595157 // 3599109
194-08[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SM)	5435 710 0500	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 132-01A[1] // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 231-02[1] // 7100-002-0013	185-21[1] // 181-13[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*
194-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central HX40 - HX40W 3538379-3591196 Case 2388 (SM)	3538379 // 3591196	4027906 // 114-17[1] // 3591196 // 3538379 // 117-10[1] // 3538379 OFA // 134-10B[1] // 195-178[1] // 1000-020-132	205-78[1] // 208-61[1] // TDTC540033 // 3537762

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
194-10[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K16-2470 (0012) Mercedes Benz OM904LA-E2 (SM)	5316 710 0012	5316 710 0527 // 233-01[1] // 5316 710 0012 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 132-08B[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118	185-30[1] // 102-53[1] // 186-100[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 205-83[1] // 208-47[1] // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7101 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7114 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // OEM: 9000960599 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7161 // 5316 970 7163 // 5316 970 7165 // 5316 970 7166 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 80000174002 // 5316 970 7111 // 8B16-200-331T // 8B16-200-378 // 5316 970 7119 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 5316 970 7129 // TDTC540054
194-11[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 180293 E-302 (SM)	180293	178205 // 310122 // 115-56[1] // 801225 // 117-27[1] // 180293 // 133-01A[1] // 133-01B[1]	171992 // 172491 // 172492 // 173719 // 180299 // 180658 // 180659 // 180660 // 181008 // 182352 // 183846 // 184160 // 184662 // 184953 // 186511 // 186583
194-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central TO4B27 MB OM352A (408105-0079) (SM)	408105-0079	408105-0207 // 111-01[1] // 115-05[1] // 802038 // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 195-222[1] // 1000-010-163* // 1000-010-237B	409300-0018
194-13[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central HX35-HX35W 3538421 6BTAA Iveco Tector Vs.(SM)	3538421 SM	114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 195-160[1] // 1000-020-123 // 218-05[1]	241-06[1] // 185-86[1] // 205-113[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3800988 // 3802878 // 3590092 // OKSA0012 // 3802881 // 8C03-200-A87 // TDTC540189
194-14[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 180296 E-504 Caterpillar (SM)	180296	178207 // 310125 // 115-17[1] // 801056 // 133-02A[1] // 180296 SD // 133-02B[1] // 180296	205-30[1] // 149291 // 149292 // 178048 // 178049 // 180287 // 180289 // 180288 // TDTC540127 // TO-TURBO-4N9554*
194-15[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 180290 F-504 Caterpillar Vs (SM)	180290	178202 // 133-03B[1] // 180290 // 133-03A[1] // 180290 SD	150947 // 151883 // 180318



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
194-16[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central HX40 - HX40W 3535324-4027612 Dimex - Case 2188 (SM)	3535324	134-04B[1] // 4027612 // 3535324 // 114-09[1] // 117-07[1] // 3535324 OFA // 195-218[1] // 1000-020-131 // 197-04[1]	208-21[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 3533005 // TDTC540168 // 3532222 // TDTC540118 // 3535619 // TDTC5400118* // TO-TURBO-3535619* // TDTC540092* // TDTC540141 // 3533000
194-17[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR 447450-5205 TO4E66 M.B.OM366A/LA-VW17210/40/23210 ØRT64.5-ØRC52.5	447450-0205 SM	115-113[1] // 802715 // 115-06[1] // 802289-01 // 117-21[1] // 447450-0205 OFA // 131-01B[1] // 447450-0205 // 140-07[1] // 447450-5205 ZEK // C1044-01	466646-0041 // 466646-5041
194-18[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49377-08400 TD04 MHI L200 (SM)	49377-08400	193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 179-07A[1] // 195-171[1] // 1000-050-165 // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 218-07[1]	208-08[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 49177-01504 // 49177-01505
194-19[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (SM)	5435 710 0502 SM	120-38[1] // 1-D-4005 // 132-02A[1] // 5435 710 0502 // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 112-20[1] // 120-38[6] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 231-03[1] // 7100-002-0011	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**
194-20[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49177-08300 TD04 MHI L200 (SM)	49177-08300 SM	197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 171-49[1] // 1401404903 // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 243-06[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // TO-TURBO-49377-03043* // 49377-03043 // TDTC540126 // 03001-532 // 49377-03041 // SL08201
194-21[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SM)	VBX40011 SM	178-01B[1] // VBX40011 // 118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 193-06[1] // VBX40011 SL // 195-170[1] // 1000-040-127 // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 198-01[1] // VBX40011 SS	185-83[1] // VA420014 // 8I05-200-240
194-22[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 166382 S2ESL-083 Caterpillar C46 (SM)	166382	178145 // 314523 // 113-05[1] // 166382 // 133-04A[1]	184-12[1] // 167762 // 314522 // 166381


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
194-23[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 196538 S4DS011 Cat. 3306 – Vs (SM)	196538	178223 // 311144 // 113-18[1] // 196538 // 133-01H[1]	F-103-01[1] // 208-62[1] // 205-81[1] // 178106 // 194112 // 194142 // 194309 // 194632 // 194770 // 194773 // 194774 // 194855 // 194895 // 194915 // 196551 // 196552 // 196553 // 196554 // TDTC540026
194-24[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central H1E 3545701 Zanello bca. Cerr. (SM)	3545701	114-11[1] // 3545701 // 117-08[1] // 3545701 OFA // 134-02C[1] // 197-21[1] // 3545701 SJP // 195-223[1] // 1000-020-154	3528777 // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079
194-25[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49177-08240 TD04 MHI Montero (SM)	49177-08240	179-08A[1] // 49177-08240 // 135-22[1] // 1MB0034 // 195-257[1] // 1000-050-176 // 197-17[1]	205-10[1] // 49177-01513 // 49177-01520 // 49177-01530 // 49177-07502 // 49177-01512 // TDTC540036
194-26[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 196536 S4DS006 Cat 3406 Vs (SM)	196536	178221 // 113-17[1] // 196536 // 133-02H[1]	178059 // 178103 // 179606 // 193716 // 194535 // 194778 // 194782 // 194992 // 196544 // 196545 // 196547 // 197762 // 316981
194-27[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central HT3B 3521444 Cummins NT855 (SM)	3521444	3811555 // 803633 // 114-18[1] // 3521444 // 117-16[1] // 134-01D[1] // 134-01DA[1]	205-80[1] // 208-64[1] // 144409-0000 // 3522676 // tdtc540032 // ZC-TU-001
194-28[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 166775 S2ESL094 Caterpillar 320 – 325 (SML)	166775	178147 // 133-21A[1] // 166775	205-48 F[1] // 167630 // 179573 // TDTC540151 // 167604
131-04D[1]	C.C.R. Nuevo Serie Dorada 441398-0082 TA5126 Iveco Eurotrakker	441398-0082	441398-0036 // 710507-0001 // 115-25[1] // 803010 // 115-43[1] // 803038 // 195-374[1] // 441398-0082 // 1000-010-166	452020-0002 // 452020-0006 // 454003-0001 // 454003-0002 // 454003-0003 // 454003-0005 // 454003-0006 // 454003-0007 // 454140-0001 // 466074-0014 // 466074-0019 // 466076-0029 // 466076-0030 // 466076-0031 // 466076-0032 // 466076-0033 // 466478-0012 // 466478-0013 // 466478-0014 // 716785-0001 // 454003-0008 // 454003-0009 // 454003-0011
195-01[1]	Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport / C3 / 206 1.4 (SJR)	1000-030-012 // 5435 710 0502	139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 112-20[1] // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**
195-02 #[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.GT25 443854-0156 Ssang Yong Musso Unidad c/breve uso (SJR)	443854-0156	443854-0150 // 111-60[1] // 443854-0156 // 195-02[1] // 1000-010-010	185-57[1] // 454110-0001 // 454127-0001 // 454169-0001 // 454169-0002 // 454193-0001 // 454203-0001 // 454224-0001 // 704152-0001 // 454207-0001 // 8G25-200-039
195-02[1]	Conjunto Central GT25 443854-0156 Ssang Yong Musso (SJR)	443854-0156 // 1000-010-010	443854-0150 // 111-60[1] // 443854-0156 // 195-02 #[1]	185-57[1] // 454110-0001 // 454127-0001 // 454169-0001 // 454169-0002 // 454193-0001 // 454203-0001 // 454224-0001 // 704152-0001 // 454207-0001 // 8G25-200-039

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE


Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-03[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. GT1749V BMW320d (SJR) Aplic.a conf.-Verificar c/fotos			
195-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central GT1749V p/T. 724930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SJR)	703890-0160 // 1000-010-045	703890-0123 // 802906 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 212-01[1] // 703890-0160 // 214-01[1] // 120-103[1] // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 199-09[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // JR-353* // 8G17-30M-353 // 724930-0008 // 720855-0006 // 8G17-30M-206
195-05[1]	Conjunto Central 703890-0130 GT1749V Audi - VW (SJR)	703890-0130 // 1000-010-043* // 1000-010-056* // 1000-010-056B	703890-0001 // 802896 // 171-40[1] // 703890-0130 // 1102015924 // 120-61[1] // 1-A-3245 // 131-04G[1] // 198-02[1]	185-20[1] // 185-09[1] // 205-71[1] // 454231-0002 // 454231-0006 // 454231-0009 // 454231-0010 // 701854-0002 // 704505-0001 // 701854-0004 // 8G17-300-268 // JR-268* // 454231-0008 // 8G17-300-440 // TDTC540063
195-06[1]	Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SJR)	5435 710 0500 // 1000-030-013	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 197-10[1] // 198-05[1] // 231-02[1] // 7100-002-0013	185-21[1] // 181-13[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*
195-07[1]	Conjunto Central 49135-08200 TF035HM-12T Ford Transit 2.4L (SJR)	49135-08200 // 1000-050-006	49135-08205 // 119-14[1] // 49135-08200 // 120-96[1] // 1-E-5073 // 135-19[1] // 1MB0032 // 49135-08200 YUU	185-73[1] // 208-79[1] // 49135-06000 // 49135-06010 // 49135-06017 // 49135-06030 // 49135-06035 // 49135-06115 // 8M35-20M-025 // 49135-06015 // 49135-06037
195-08[1]	Conjunto central 435796-0018 GT1544 VW Passat (SJR)	435796-0018 // 1000-010-121* // 1000-010-129	433289-0014 // 433289-0074 // 433289-0077 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-49[1] // 433289-0050 // 1000-010-009	229-04[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454159-0002 // 704345-0001 // 454083-0002
195-09[1]	Conjunto cent.433395-0019 GT1749V Audi A4-A6TDI-Passat-Golf TDI(SJR)	1000-010-056 // 433395-0019 // 1000-010-038*	433395-0010 // 433395-0019 // 802894 // 120-66[1] // 1-A-3972 // 120-43[1] // 1-A-3231	185-92[1] // 454231-0001 // 454231-0003 // 454231-0004 // 454231-0012 // 706712-0001 // OEM: 028145702H // 454231-0007 // 8G15-300-333 // JR-333*
195-100[1]	CCR R2S K04 Rda. ComP.Fresada-VW Amarak 2,0Lts.TDI-CR 160HP (SJR)	1000-030-216T // 5304 710 0550	132-06C[1] // 5304 710 0550 // 132-07C[1]	102-69[1] // 1000 970 0102

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-10[1]	Conjunto Central 433289-0065 GT1544 Renault Megane (SJR)	1000-010-049 // 433289-0065	433289-0011 // 433289-0061 // 131-06F[1] // 433289-0065 // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 1-A-3719 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-28[1] // 1000-010-128 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 704000-0001 // 454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122 // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
195-101[1]	Conjunto Central 17202-54030 CT20 Øm RC 39.00mm Landcruiser 2,4 (SJR)	17202-54030 // 1000-060-111	120-102[1] // 17202-54030 // 1-G-5057 // 180-04B[1]	205-68[1] // 17201-54030 // 17201-54060
195-102[1]	Con.Central S200G p/tbo Volvo-Deutz Industrial OEM:14106-1269(SJR)	1000-070-020		JR-250 // OEM: 14106-1269
195-103[1]	Conjunto Central 433352-0019 GT1749LS Hyundai H350 (SJR)	433352-0019 // 1000-010-023	111-40[1] // 433352-0019 // 120-36[1] // 1-A-3224 // 131-17F[1] // 185-14[1] // 1GB0077 // 433352-0019 YUU // 140-10[1] // 433352-0019 ZEK // C1303-01	101-94[1] // 205-89[1] // 471037-0002 // TDTC540085
195-104[1]	Conjunto Central 443854-0119 TB0227 Palio - Siena (SJR)	443854-0119 // 1000-010-368	443854-0009 // 443854-0010 // 111-16[1] // 111-16-A[1] // 115-52[1] // 805097-01 // 116-12[1] // 131-04E[1] // 443854-0119 // 172-21[1] // 100-00217-500	185-97[1] // 466856-0002 // 466856-0004 // 466856-0005 // 8G02-200-325 // 466856-0003
195-105[1]	Conjunto Central K24-2671 Mercedes Benz OM924LS-E3 – Rda.Com.MFS (SJR)	1000-030-203T	70000175672 // 80000175672 // 195-99[1] // 1000-030-203 // 233-03[1] // 5324 970 7119-CHRA	205-28[1] // 208-29[1] // 5324 970 7114 // TDTC540002
195-106[1]	CCR R2S K04 M.Benz 220/250 CDI-OM651DE22LA Rda.Comp.Fresada(SJR)	1000-030-199T		1000 970 0007 // 1000 970 0019 // 5304 970 0085 // JR-627-K04 // JR-628-K04
195-107[1]	CCR R2S KP39(0524) MB Sprinter 515 CDI-OM651DE22LA Rda.Com.Fres.(SJR)	1000-030-200T // 5439 710 0524	132-07A[1] // 5439 710 0524 // 171-59[1] // 1303039921	1000 970 0007 // 1000 970 0019 // 5439 970 0074 // 5439 970 0075 // 5439 970 0099 // 5439 970 0106 // 5439 970 0119 // 5439 970 0120 // JR-627-KP39 // JR-628-KP39 // OEM: 6510905580 // 1000 970 0037
195-108[1]	Conjunto Central 49135-08801 TF035 Mitsubishi L200 2,5lt (SJR)	49135-08801 // 1000-050-109	803604 // 119-16[1] // 49135-08801 // 135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 179-02A[1] // 197-09[1] // 233-02[1]	109-22[1] // 105-387[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 49135-02652 // 805340 // 8M35-300-526
195-109[1]	Conjunto Central CT16 p/Tbo 17201-0L080 Toyota Hilux 2,5 (SJR)	1000-060-121	180-03A[1]	185-98[1] // 17201-0L080 // 17201-30140 // 17201-30141 // 8T10-200-690
195-110[1]	Con.Cen.703891-0024 G T2256V Mercedes Benz ML270 CDI – E270 CDI (SJR)	703891-0024 // 1000-010-199	120-87[1] // 703891-0024 // 1-A-4169	715910-0001 // 715910-0002
195-11[1]	Conjunto Central BV39-1873 (0511) Gofl TDI-A3 TDI-Caddy TDI (SJR)	1000-030-107 // 5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 132-06A[1] // 5439 710 0511 // 135-29[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 191-05[1] // 215-05[1] // 120-70[1] // 1-D-4200	102-38[1] // 102-66[1] // 189-29[1] // 208-19[1] // 185-40[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 5439 970 0018 // 5439 970 0017 // 5439 970 0022 // JR-037* // 8B39-30M-037 // 722730-0001 // 7000-002-0075

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-111[1]	CCR K14(p/Tbo.80000174640/57)S10-Blaz-NissanMWM4,07 TCE-2.8 TDi(SJR)	1000-030-214	132-03B[1] // 191-02[1] // 197-18[1] // CA-80000174640 // 120-105[1] // 1-D-5546	102-45[1] // 205-74[1] // 208-59[1] // 80000174657 // 80000174640 // TDTC540035* // TDTC540201 // ZC-TU-80000174640
195-112[1]	Conjunto central 434251-0025 GT4288 Scania 124 DSC12 (SJR)	434251-0025 // 1000-010-017	131-04H[1] // 434251-0025 // 197-29[1]	703072-0001 // 703072-0002 // 703072-0003 // 703072-0004
195-113[1]	Conjunto central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. c/escalón) (SJR)	5303 710 0507 // 1000-030-145	120-13[1] // 5303 710 0507 // 1-D-3121 // 120-13[6] // 132-09C[1] // 171-19[1] // 1302003907 // 171-19[6] // 172-06[1] // 200-00175-500	5303 970 0038 // 5303 970 0047
195-114[1]	Conjunto central VICF-VICC VBX50016 RHF5 Isuzu 3,0 Lts. (SJR)	VBX50016 // 1000-040-130	VAX50016 // 118-15[1] // VBX50016 // 135-21[1] // 1HB0065 // 178-03B[1] // 171-58[1] // 1450050902	204-21 F[1] // 208-48[1] // 205-82[1] // 208-58[1] // VA430015 // VB430015 // VC430015 // VE430015 // VF430015 // VG430015 // VH430015 // VI430015 // VJ430015 // VL430015 // VK430015 // TDTC540058 // VE430023
195-115[1]	Conj.cent.KP35-1672 (0506) Renault Clio-Kangoo 1.5 dCi K9K EURO4(SJR)	1000-030-162 // 5435 710 0506		185-91[1] // 185-64[1] // 5435 970 0011 // 5435 970 0012 // 5435 970 0016 // 8B35-200-A85 // 5435 970 0029 // 8B35-200-262 // 5435 970 0033
195-116[1]	CCR 433289-0412 GT1752 Che.S10-Blazer-MWM 4,07 TCE 2.8 TDI-140HP(SJR)	433289-0412 // 1000-010-429	131-27F[1] // 433289-0412	101-148[1] // 767094-0002
195-117[1]	Conjunto central VA59B VA810045 RHB51P Jeep Cherokee (VM) (SJR)	VA810045 // 1000-040-150	118-02[1] // VA810045 // 118-02 A[1] // VA810045 REM // 178-02A[1] // 199-02[1]	189-39[1] // 221-03[1] // 221-04[1] // VB180086 // 7000-003-0007 // VB180053
195-118[1]	Conj.cent.479054-0003 GT1752 Nissan Patrol motor RD28T 2,8 129HP (SJR)	1000-010-190 // 479054-0003		187-43[1] // 701196-0001 // 701196-0002 // 701196-0006 // 701196-0007
195-119[1]	Conj. cent.49135-09021/49135-09022 TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts (SJR)	49135-09022 // 49135-09021 // 1000-050-153	171-16[1] // 49135-09022 // 49135-09021 // 1401635909	109-35[1] // 185-77[1] // 49135-07300 // 49135-07311 // 49135-07312 // 49135-07310 // 8M35-300-743
195-120[1]	Conj. cent.TF035 Hyundai Santa Fe 2,2Lts CRDi P/Tbo. 49135-07100 (SJR)	1000-050-158		49135-07100
195-12[1]	Conjunto Central 703890-0044 GT1852V.M.B. "C" Class Sprinter (SJR)	1000-010-114 // 703890-0044	703890-0045 // 703890-0076 // 139-12[1] // 703890-0044 // A1180204N // 115-132[1] // 802891 // 120-63[1] // 1-A-3952 // 120-64[1] // 1-A-3953 // 120-68[1] // 1-A-4058 // 703890-0076 TIN // 131-11G[1] // 172-18[1] // 100-00025-500	101-100[1] // 101-123[1] // 185-08[1] // 243-09[1] // 246-01[1] // 709835-0001 // 709835-0002 // 709836-0003 // 711006-0001 // OEM: A6110960999 // 709836-0001 // 709836-0004 // 711006-0003 // 8G18-300-038 // JR-038* // JR-38** // 03005-143 // SL14828
195-121[1]	Con.cen.743649-0028 GT2056V Jeep Laredo-Cherokee 3,2 (SJR)	1000-010-401 // 743649-0028	171-22[1] // 743649-0028 // 1102020907	101-134[1] // 162-07 F[1] // 227-25[1] // 227-25 F[1] // 765156-0003 // 765156-0004 // 765156-0007 // 765155-0007 // 900-00271-000 // 120-5075 // CP765155-0007
195-122[1]	Con.Cent.MHI 49373-08000 TD025 VW Sharan-Sirocco-Audi A1 1,4Lts.(SJR)	1000-050-148 // 49373-08000	171-25[1] // 49373-08000 // 1401402904	109-34[1] // 205-112[1] // 49373-01001 // 49373-01002 // 49373-01003 // 49373-01004 // 49373-01005 // TDTC540185



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-123[1]	Conjunto cen.IHCAS12 AS12 RHF4 Shibaura N844L-Caterpillar 3024C (SJR)	1000-040-161 // IHCAS12	120-67[1] // IHCAS12 // 1-F-4102 // 195-123 A[1] // IHCAS12 // 1000-040-161	185-101[1] // 241-02[1] // VC420081 // VA420081 // 8104-200-851 // OKSA0001 // VB420081
195-123 A[1]	<b>INHABILITADO</b> POST TEST Conj.cen.IHCAS12 AS12 RHF4 Shibaura N844L-Caterp. 3024C(SJR)	1000-040-161 // IHCAS12	120-67[1] // IHCAS12 // 1-F-4102 // 195-123[1] // 1000-040-161	185-101[1] // 241-02[1] // VC420081 // VA420081 // 8104-200-851 // OKSA0001 // VB420081
195-124[1]	Conjunto central 433352-0022 GT2052S Hyundai Mighty 3,3Lts (SJR)	1000-010-363 // 433352-0022		230-04[1] // 703389-0001 // 703389-0002 // LYP80145-22-25
195-125[1]	Conjunto central 451298-0033 GT2052 Perkins – Bobcat (SJR)	451298-0033 // 1000-010-194	451298-0012 // 451298-0023 // 451298-0024 // 451298-0034 // 451298-0045 // 111-54[1] // 451298-0033 // 131-24F[1]	187-33[1] // 241-12[1] // 452191-0004 // 452191-0005 // 452191-0006 // 452191-0008 // 452222-0002 // 452222-0003 // 452222-0004 // 452222-0006 // 452301-0003 // 727262-0002 // 727262-0003 // 727262-0004 // 727262-0006 // 727264-0004 // 727264-0005 // 727264-0006 // 727264-0008 // 727264-0009 // 727266-0001 // 727266-0003 // 452301-0001 // OKSA0029
195-126[1]	Conjunto central 433289-0053 GT1544 Fiat Brava (SJR)	433289-0053 // 1000-010-462	111-48[1] // 433289-0053 // 131-26F[1]	701370-0001
195-127[1]	Conjunto central 703890-0091 GT1849V Nissan X-Trail 2,2 Di (SJR)	703890-0091 // 1000-010-192	131-13G[1] // 703890-0091 // 171-36[1] // 1102018900	101-135[1] // 185-102[1] // 727477-0002 // 727477-0005 // 727477-0007 // 727477-0006 // 8G18-300-368
195-128[1]	CCR BV43-1874(8007) Passat-Vento 2,0lt NO incluye Geo.Var.-RC MFS(SJR)	5303 710 8007 // 1000-030-198T	112-22[1] // 5303 710 8007 // 237-03[1] // C243-1205C // 132-01D[1]	102-68[1] // OEM: 03L253056A // 5303 970 0205
195-129[1]	CCR 433289-0007 GT1549 Rov.620-Hon.Civic/Acc.2.0 2072N pl.tr.Ø111(SJR)	433289-0007 // 1000-010-377	120-11[1] // 1-A-2159 // 131-05F[1] // 433289-0007	
195-130[1]	Conjunto central 433289-0058 GT1544 Ford Mondeo (SJR)	433289-0058 // 1000-010-177	111-17[1] // 433289-0058 // 120-04[1] // 1-A-2570 // 131-18F[1]	
195-13[1]	Conjunto central 433289-0042 GT1549 L Rover Freelander (SJR)	433289-0042 // 1000-010-250	111-45[1] // 433289-0042 // 120-28[1] // 1-A-3964 // 131-11F[1]	101-126 A[1] // 101-69[1] // 452202-0003 // 452283-0003 // 452202-0004
195-131[1]	Conjunto central 433395-0024 GT1749V Mondeo Di 2,0Lts (SJR)	1000-010-326 // 433395-0024		
195-132[1]	Conjunto central 433289-0071 GT1544 Chevrolet Astra (SJR)	433289-0071 // 1000-010-267	433289-0039 // 111-33 #[1] // 433289-0071 # // 111-33[1] // 433289-0071 // 120-54[1] // 1-a-3777 // 131-07F[1] // 197-12[1] // 433289-0071 SJP	101-53[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002
195-133[1]	Conjunto central K03-1870 (0503) Mercedes Benz Vito - Viano (SJR)	5303 710 0503 // 1000-030-147	120-15[1] // 5303 710 0503 // 1-D-3129	102-21[1] // 5303 970 0020 // OEM: 6010960299 // 5303 970 0007
195-134[1]	Conjunto central 433289-0049 GT1752H Renault Master (SJR)	433289-0049 // 1000-010-161	433289-0010 // 111-44[1] // 433289-0049 // 120-32[1] // 1-A-3862 // 131-21F[1] // 135-30[1] // 1GB0595 // 433289-0010 SQ // 433289-0049 SQ // 140-12[1] // 433289-0049 ZEK // C1301-01 // 193-07[1]	185-27[1] // 454061-0006 // 454061-0007 // 454061-0008 // 454061-0009 // 454061-0011 // 454061-0012 // 454061-0010 // JR-152* // 8G17-200-152
195-135[1]	CCR 433289-0134 GT1549 Expert-806-807/Fiat 2,0Lts DW10ATED4 (SJR)	1000-010-182 // 433289-0134	433289-0125	713667-0001 // 713667-0002 // 713667-0003 // 734204-0001

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-136[1]	CCR BV35-1573 (0513)Fiat Punto- Alfa R. Mito, 1,25 SJTD 90HP (SJR)	1000-030-153 // 5435 710 0513	132-09A[1] // 5435 710 0513 // 172-27[1] // 200-00049-500	185-80[1] // 205-49[1] // 208-50[1] // 5435 970 0015 // OEM: 55198317 // OEM: 93189317 // 5435 970 0014 // 8B35-300-441 // TO TURBO-54359700014* // TDTC540040
195-137[1]	Conjunto central 706287-0001 VNT15 BMW 520D (SJR)	1000-010-159 // 706287-0001		101-73[1] // 185-49[1] // 208-57[1] // 700447-0003 // 700447-0004 // 700447-0005 // 700447-0006 // 700447-0007 // OEM: 2247901104 // OEM: 2247901H // 700447-0008 // 8G15-300-149
195-138[1]	Conjunto central 49377-08900 TD04L-14T5 Iveco Daily-Ducato 2,8Lts(SJR)	1000-050-124 // 49377-08900		49377-07000 // 49377-07010 // 49377-07050 // 49377-07070
195-139[1]	Conjunto central 49173-08805 TD025 Hyundai Accent 1,5 CRDI (SJR)	1000-050-135 // 49173-08805		107-40[1] // 185-31[1] // 49173-02610 // 49173-02620 // 49173-02622 // 8M02-200-542 // JR-542*
195-140[1]	Conjunto central VI58 NE920028 RHB52W Isuzu Trooper 2.8 (SJR)	NE920028 // 1000-040-129	118-10[1] // NE920028 // 120-16[1] // 1-F-1329 // 135-15[1] // 1HB0075 // NE920028 SQ // 178-01A[1]	185-112[1] // 8I05-200-241 // VF130047
195-14[1]	Conjunto central 433352-0018 GT1749LS - Hyundai (SJR)	1000-010-022 // 433352-0018	135-12[1] // 1GB0012 // 433352-0018 YUU // 111-19[1] // 433352-0018 // 198-08[1] // 433352-0018 SS	101-149[1] // 101-95[1] // 185-96[1] // 205-120[1] // 708337-0002 // 471189-0001 // 700917-0001 // 8G17-200-100 // 708337-0001 // 466501-0005 // TDTC540206
195-141[1]	Conjunto central 701864-0020 GT1749V Toyota RAV4 (SJR)	701864-0020 // 1000-010-118B* // 1000-010-118	1102017901	101-132[1] // 204-03[1] // 243-12[1] // 721164-0004 // 721164-0009 // 721164-0011 // 721164-0012 // 721164-0013 // 801891-0001 // 801891-0002 // 721164-0003 // 03001-169 // 721164-0010
195-142[1]	Conj.Cent. 49173-08401 TD025M-09T Hyundai Santa Fe D4EA 2.0 CRDI(SJR)	1000-050-103 // 49173-08401	120-94[1] // 49173-08401 // 1-E-5078 // 179-04B[1] // 214-08[1]	109-24[1] // 227-10[1] // 185-43[1] // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // 49173-02401 // CP16-6204 // 8M02-200-519
195-143[1]	Conjunto Central 436058-0004 GT3267 Cat 924 (SJR)	1000-010-391 // 436058-0004	120-108[1] // 436058-0004 // 1-A-5552	101-76[1] // 452234-0002 // 452234-0001
195-144[1]	Conjunto Central K03-2068 (0533) Peugeot 207 1,6Lts. Motor EP6DT (SJR)	5303 710 0533 // 1000-030-183	120-107[1] // 5303 710 0533 // 1-D-5481 // 132-15C[1] // 172-24[1] // 200-00298-500	205-102[1] // 205-117[1] // 241-07[1] // 241-07 F[1] // 241-21 F[1] // 5303 970 0104 // 5303 970 0120 // 5303 970 0179 // 5303 970 0217 // TDTC540166 // TDTC540198 // 5303 970 0121 // OKSA0006 // OKSA0002
195-145[1]	CCR GT1549S (433289-0153) Ren. Master 2,2 Motor G9T 720 90Hp (SJR)	1000-010-185 // 433289-0153		720244-0001
195-146[1]	Conjunto central 433289-0238 GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (SJR)	1000-010-373 // 433289-0238	131-23F[1] // 433289-0238 // 192-13[1] // 215-02[1] // TO-CHRA-433289-0238 // 215-02 F[1] // 433289-0238DIF	185-108[1] // 205-02[1] // 8G25-200-468 // 754743-0002 // 754743-0001 // TDTC754743-0001* // TDTC540130
195-147[1]	Conjunto central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L (SJR)	1000-010-366B // 451298-0019	214-03[1] // 451298-0019 // 111-62[1] // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 215-04[1]	205-52[1] // 101-78 Z[1] // 208-81[1] // 721843-0001 // TDTC540099 // TDTC721843-0001*


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-148[1]	CCR BV39-1872 (5439 710 0521) Range Rover Sport 3,6 TDV8 (SJR)	5439 710 0521 // 1000-030-194		5439 970 0063
195-149[1]	Conjunto Central K03-2072 (0502) Audi A4 (SJR)	5303 710 0502 // 1000-030-005	112-06[1] // 5303 710 0502 // 120-23[1] // 1-D-2168 // 132-08C[1] // 192-10[1]	102-19[1] // 185-32[1] // 5303 970 0022 // 5303 970 0005 // 8803-400-004 // JR-004*
195-150[1]	Conjunto Central 433395-0020 GT1749V Audi A3 TDi – Golf Tdi (SJR)	433395-0020 // 1000-010-053	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 195-167[1] // 433395-0049 // 1000-010-036	185-10[1] // 189-24[1] // 205-14[1] // 101-120[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454183-0001 // 454183-0002 // 454183-0003 // 454195-0001 // 454232-0001 // 454232-0004 // 454232-0005 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // JR-63* // JR-63** // 701855-0005 // JR-063 // 713672-0002 // TDTC540138 // 768329-0001 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 8G15-30M-304 // 454232-0009
195-15[1]	Conjunto Central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón) (SJR)	5303 710 0507 // 1000-030-002	112-05[1] // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 132-18C[1] // 5303 710 0507 // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500 // 195-154[1] // 1000-030-022	5303 970 0038
195-151[1]	Conjunto Central K16-2464 (0522) Iveco Daily 2.8 TD (SJR)	1000-030-205 // 5316 710 0522	120-106[1] // 5316 710 0522 // 1-D-5542 // 132-07B[1] // 120-106 A[1]	5314 970 6446 // 5314 970 6447
195-152[1]	Conjunto Central HX35 (3575217) Cummins 6BT Industrial (SJR)	1000-020-151 // 3575217		230-08[1] // 2882131 // 3536469 // 3536470 // 3537132 // 3537134 // 3537135 // 3537136 // 3537137 // 3538935 // 3539653 // 3539654 // 3539655 // 3539656 // 3539657 // 3539658 // 3590794 // 3591975 // 3591976 // 3593142 // 3593143 // 3593339 // 3593341 // 3598176 // 3598566 // 3598871 // 3598965 // 3802770 // 3804962 // 3537133 // LYP80145-22-28
195-153[1]	Conjunto cen.451298-0020 GT20 Nissan Frontier MWM 4.07T 2,8Lts (SJR)	451298-0020 // 1000-010-460	111-72[1] // 451298-0020 // 131-03F[1]	
195-154[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K03-1873 (0507) Ren. Megane (pl. s/escalón) (SJR)	5303 710 0507 // 1000-030-022	112-05[1] // 120-08 #[1] // 5303 710 0507 # TIN // 120-08[1] // 1-d-3439 // 120-22[1] // 5303 710 0506 // 1-D-3125 // 195-15[1] // 5303 710 0507 // 1000-030-002 // 132-18C[1] // 171-43[1] // 1302003906 // 172-11[1] // 200-01175-500	
195-155[1]	Conjunto Central K27-3074 (0159) M.Benz OM906LA-EPA98 (SJR)	1000-030-142 // 5327 710 0159		205-119 F[1] // 5327 970 7100 // 5327 970 7104 // 5327 970 7105 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7138 // 5327 970 7147 // 5327 970 7120 // TDTC540195
195-156[1]	Conjunto Central 433395-0046 GT1749V Ford Focus TDCi (SJR)	1000-010-102 // 433395-0046	120-82[1] // 433395-0046 // 1-A-4412 // 171-33[1] // 1102015939 // 212-03[1] // 131-14G[1]	101-104[1] // 185-54[1] // 713517-0012 // 713517-0008 // 713517-0016 // 8G17-30M-992 // 802418-0001

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-157[1]	Conj.Cent.433289-0291 GT1549S Ren. Master II 2,5dCi Motor G9U E4(SJR)	1000-010-320 // 433289-0291	433289-0415 // 131-37F[1] // 433289-0291	101-152[1] // 757349-0001 // 757349-0002 // 757349-0003 // 757349-0004
195-158[1]	CCR 702793-0024 GT2052V Nissan Terrano II 3,0 Di-Patrol 3,0 Di (SJR)	1000-010-151 // 702793-0024	171-38[1] // 702793-0024 // 1102020924 // 199-08[1] // 131-23G[1]	189-17[1] // 724639-0002 // 724639-0004 // OEM: 144112X90A // 724639-0006
195-159[1]	Conjunto central 703890-0350 GT1852V M.Benz Sprinter OM611 (SJR)	703890-0350 // 1000-010-114B	115-133[1] // 802883* // 802883-01 // 131-09G[1] // 703890-0350 // 174-26[1] // 1102018904	101-145[1] // 778794-0001
195-160[1]	Conjunto Central HX35-HX35W 3538421-4027212 6BTAA Iveco Tector (SJR)	3538421 // 4027212 // 1000-020-123	114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 194-13[1] // 3538421 SM // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 218-05[1]	241-06[1] // 185-86[1] // 205-113[1] // 3538868 // 3538872 // 3538881 // 3538882 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3594634 // 3594635 // 3597911 // 3800988 // 3802878 // 3597912 // 3590092 // OKSA0012 // 3802881 // 8C03-200-A87 // TDTC540189
195-16[1]	Conjunto Central 49135-08000 TF035 Montero 2.8L (SJR)	49135-08000 // 1000-050-002B // 1000-050-002*	119-09[1] // 49135-08000 // 120-97[1] // 1-E-5072 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 171-21[1] // 1401635906 // 179-17A[1] // 197-22[1]	185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // 49135-03130 // 8M35-200-128
195-161[1]	Conjunto central 433352-0027 GT2052S Camion Hyundai (SJR)	1000-010-255 // 433352-0027	111-59[1] // 433352-0027 // 131-16F[1] // 135-27[1] // 1GB0180	101-85[1] // OEM: 28230-41710 // 702213-0001
195-162[1]	Conj. Central CT12B 17202-67040/17202-67010 Toyota Hilux 3.0Lts.(SJR)	17202-67040 // 17202-67010 // 1000-060-103	120-100[1] // 17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054 // 138-02[1] // 197-07[1] // 197-07 R[1] // 180-05A[1]	185-34[1] // 187-03 R[1] // 17201-67040 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208
195-163[1]	Conjunto Central 447450-0191 APL277 Chevrolet 14000 (SJR)	1000-010-372 // 447450-0191	115-30[1] // 805013 // 131-04B[1] // 447450-0191	702368-0002
195-164[1]	Conjunto Central 408105-0353 TO4E66 Mercedes Benz OM366LA (SJR)	1000-010-165 // 408105-0353		466646-0013 // 466646-0017 // 466646-0018 // 466646-0019 // 466646-0020 // 466646-0023 // 466646-0024
195-165[1]	Conjunto central HX55 4031341 Scania DC12 (SJR)	1000-020-137 // 4031341		205-03[1] // 4038616 // 4038617 // 4044950 // 4044951 // OEM: 1538372 // OEM: 1538373 // OEM: 1791773 // 4038613 // TDTC540142
195-166[1]	Conjunto central K27-3262 (0073) Mercedes Benz OM422A-OM422LA (SJR)	5327 710 0073 // 1000-030-011	313454 // 237-01[1] // 5327 710 0073 // C107-23-105 // 117-26[1]	185-22[1] // 313163 // 8B27-100-011 // 5327 970 6206 // jr-011*
195-167[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 433395-0049 GT1749V Audi A3 TDi - Golf Tdi (SJR)	1000-010-036 // 433395-0049	802905 // 111-52[1] // 433395-0007 // 120-34[1] // 1-A-3227 // 433395-0007 TIN // 120-44[1] // 433395-0020 // 1-A-3228 // 120-47[1] // 433395-0039 // 1-A-3230 // 120-62[1] // 1-A-3226 // 433395-0040 TIN // 131-07G[1] // 195-150[1] // 1000-010-053	185-10[1] // 189-24[1] // 205-14[1] // 101-120[1] // 185-36[1] // 185-48[1] // 454183-0003 // 454232-0005 // 713672-0003 // 713672-0004 // 713672-0005 // 713672-0006 // 768331-0002 // JR-63* // JR-63** // 701855-0005 // JR-063 // 713672-0002 // TDTC540138 // 768329-0001 // 8G17-30M-330 // JR-330* // 8G15-30M-304 // 454232-0009
195-168[1]	Conjunto central VR15 VAX50030 RHF5 Kia Carnival (SJR)	1000-040-112 // VAX50030	118-14 #[1] // VAX50012 KTS // 118-16[1] // VAX50030 // 178-09B[1] // 218-01[1] // 118-14[1] // VAX50012 // 118-14 A[1] // VAX50012 REM	108-22[1] // 208-04[1] // 241-15[1] // VA430036 // OEM: 28201-4X700 // OKSA0027

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-169[1]	Conjunto Central VVP1 VAX40018 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (SJR)	1000-040-124 // VAX40018	178-08B[1] // VAX40018 // 196-06[1] // 218-02[1] // 172-23[1] // 500-00081-500	208-02[1] // VF400002
195-170[1]	Conjunto central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SJR)	VBX40011 // 1000-040-127	118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 178-01B[1] // VBX40011 // 193-06[1] // VBX40011 SL // 194-21[1] // VBX40011 SM // 197-13[1] // VBX40011 SJP // 198-01[1] // VBX40011 SS	185-83[1] // VA420014 // 8I05-200-240
195-17[1]	Conjunto Central 703890-0151 GT1749V Audi A3- Golf TDI 1,9L(SJR)	703890-0151 // 1000-010-055	703890-0002 // 802895 // 120-46[1] // 1-A-3232 // 171-34[1] // 703890-0151 // 1102015929 // 131-12[1] // 218-06[1]	454232-0010 // 701855-0006 // 713673-0004 // 713673-0005 // 722730-0003
195-171[1]	Conjunto central 49377-08400 TD04 MHI L200 (SJR)	1000-050-165 // 49377-08400	119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 179-07A[1] // 193-10 #[1] // 49377-08400 SL # // 194-18[1] // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 218-07[1]	208-08[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 49177-01504 // 49177-01505
195-172[1]	Conjunto Central GTA2056V VW Touareg 2,5 TDI Mot.BAC/BLK-174HP(SJR)	1000-010-358	720931-0001 // 720931-0004 // 171-23[1] // 1102020919 // 218-09[1] // ZC-CHRA-716885-0004 // 131-07L[1]	101-140[1] // 208-41[1] // 227-04[1] // 716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0002 // 720931-0003 // 716885-0004 // CP51-48F25
195-173[1]	Conjunto central RS2 K04 (0553) Amarok 180HP Rueda Compr. MFS (SJR)	1000-030-221T // 5304 710 0553	132-14C[1] // 5304 710 0553	1000 970 0051 // 1000 970 0069 // 1000 970 0097 // 1000 970 0101 // 1000 970 0114 // 5304 970 0126 // 5304 970 0144 // OEM: 03L145715C // OEM: 03L145715H // OEM: 03L145715M
195-174[1]	Conjunto central 443854-0116 TB2509 Iveco Daily (SJR)	443854-0116 // 1000-010-227	111-23[1] // 443854-0116 // 116-07[1] // 131-02E[1]	205-57[1] // 454102-0002 // 466974-0007 // 466974-0009 // 471021-0002 // TDTC540047 // 466974-0010
195-175[1]	Conj.Cen.K16-2470(0048)Cargo 815e ISBe4-VW 8150/12150 (RC Fundi.)(SJR)	5316 710 0048 // 1000-030-204	120-111[1] // 5316 710 0048 // 1-D-5553 // 132-12B[1]	242-01 F[1] // 80000173809 // 80000173871 // 80000174058 // 80000174063 // 80000174611 // 70000174060 // 80000174060
195-176[1]	Conjunto Central 49177-08250 TD04 MHI Montero-Galoper (SJR)	1000-050-130 // 49177-08250		49177-00401 // 49177-02502 // 49177-02512 // 49377-05100
195-177[1]	Conjunto Central HX40W 4027868 VW 17 300 (SJR)	4027868 // 1000-020-144	114-19[1] // 4027868 // 117-11[1] // 4027868 OFA // 134-03B[1] // 192-12[1] // 4027868 SN // 197-03[1]	107-37[1] // 205-51[1] // 4038002 // 4038003 // 4038004 // 4955854 // 4039139 // 4038000 // TDTC540068
195-178[1]	Conjunto Central HX40 - HX40W 3538379-3591196 Case 2388 (SJR)	3538379 // 3591196 // 1000-020-132	4027906 // 114-17[1] // 3591196 // 3538379 // 117-10[1] // 3538379 OFA // 134-10B[1] // 194-09[1]	205-78[1] // 208-61[1] // TDTC540033 // 3537762
195-179[1]	Conjunto Central HX35 - HX35W 3537817 Cummins 6BTA (SJR)	1000-020-152 // 3537817	114-14[1] // 3537817 // 117-09[1] // 134-01B[1] // 197-05[1]	205-37[1] // 3536971 // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971*
195-180[1]	Conjunto Central H1E 3545988 Ford Cargo 1730 (SJR)	3545988 // 1000-020-148	114-12[1] // 3545988 // 117-14[1] // 3545988 OFA // 134-04C[1]	3528873 // 3535546 // 3535547 // 3535548 // 3535549 // 3535550 // 3535551 // 3535576 // 3536687 // 3536688 // 3539465
195-18[1]	Conjunto Central 706287-0990 GT1544V Citroen C4-C5/F.Focus (SJR)	706287-0990 // 1000-010-108	131-02G[1] // 120-80[1] // 1-A-4387	101-110[1] // 185-12[1] // 753420-0005 // 8G15-300-310 // 8M02-200-886 // JR-310*



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-181[1]	Con.Cen. R2S KP35 (0511) Amarak 2,0LtsTDI-CR 180HP Rda.Com.MFS(SJR)	1000-030-222T // 5435 710 0511	132-08A[1] // 5435 710 0511 // 132-08AF[1]	1000 970 0030 // 1000 970 0051 // 1000 970 0068 // 1000 970 0069 // 1000 970 0096 // 1000 970 0097 // 1000 970 0100 // 1000 970 0101 // 1000 970 0112 // 1000 970 0113 // 1000 970 0114
195-182[1]	Conjunto Central HX27W 3593380 Iveco – New Holland (SJR)	3593380 // 1000-020-157	134-01F[1] // 3593380	2836536 // 2841631 // 2843535 // 3593378 // 3594360 // 3596597 // 3598004 // 3598839 // 3599027 // 3599363 // 3767391 // 3767392 // 3768543 // 3770243 // 3776746 // 3779951 // 4035316 // 4035775 // 4035956 // 4036735 // 4041657 // 4041791 // 4044752 // 4044784 // 4045275 // 4045279 // 4046471 // 4046567 // 4046569 // 4046846 // 4049965
195-183[1]	Conjunto Central HX50 4027001 Scania DSC12 (SJR)	4027001 // 1000-020-103	1-B-5457 // 3580732 // 134-02G[1] // 4027001	3533886 // 3536749 // 3538495 // 3538496 // 3591167 // OEM: 1339995 // OEM: 1354277 // OEM: 1388058
195-184[1]	Conjunto Central 434251-0017 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP (SJR)	1000-010-411 // 434251-0017	197-28[1] // 434251-0017 // 131-05H[1]	189-11[1] // 185-111[1] // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0011 // 452164-0012 // 452164-0014 // 452164-0015 // 452164-0016 // 452164-0017 // 452164-0019 // 452164-0001 // 8G45-100-805
195-185[1]	Conjunto Central 199716 S2ESL-056 Chev. 140.90 c/ motor Cat. (SJR)	199716 // 1000-070-031	113-03[1] // 199716 // 115-86[1] // 805166 // 115-86 R[1] // 133-06A[1]	166145 // 166214 // 166475 // 166676 // 166802 // 166803 // 166808 // 166809 // 166810 // 166811 // 166812 // 166813 // 166814 // 166815 // 167648 // 167651 // 167652 // 167654 // 167708 // 171531 // 199712 // 199713 // 199714 // 199715
195-186[1]	Conjunto Central 318808 S200G Deutz/Volvo Motor BF4M1013FC	318808 // 1000-070-016	117-25[1] // 318808 // 133-06D[1]	205-77[1] // 208-82[1] // 208-82 F[1] // 318519 // 318807 // TDTC540042 // ZC-TU-016 // ZC-TU-015
195-187[1]	Conjunto central 433289-0185 GT2556S Perkins (SJR)	1000-010-381 // 433289-0185	131-02F[1] // 433289-0185	185-72[1] // 208-49[1] // 205-100[1] // 241-09[1] // 711736-0001 // 711736-0002 // 711736-0010 // 711736-0011 // 711736-0012 // 711736-0016 // 711736-0024 // 711736-0027 // 8G25-200-A66 // 711736-0003 // ZC-TU-003 // 711736-0026 // TDTC540107 // OKSA0009
195-188[1]	Conjunto Central 49135-08600 TF035 MWM 4 Cil. (SJR)	1000-050-161 // 49135-08600	49135-08601 // 119-11[1] // 49135-08600 // 135-06[1] // 1MB0206 // 179-03A[1]	241-14[1] // OKSA0030 // 49135-06500
195-189[1]	Conj.Cen.K27-3071 (0178) M.Benz OM906LA-E3 Rda.Comp.Fresada (SJR)	1000-030-142T // 5327 710 0178		205-119 F[1] // 5327 970 7100 // 5327 970 7104 // 5327 970 7105 // 5327 970 7111 // 5327 970 7115 // 5327 970 7138 // 5327 970 7147 // 5327 970 7120 // TDTC540195

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-190[1]	CCR 49373-09000 TD02H2-TVT21 Berlingo-Partner-308-DS3 1,6 DV6DTED(SJR)	49373-09000 // 1000-050-164	49373-09001 // 171-27[1] // 49373-09000 // 1401402905 // 179-05B[1]	109-32[1] // 185-121[1] // 49373-02000 // 49373-02001 // 49373-02002 // 49373-02012 // 49373-02013 // 49373-02022 // 49373-02023 // OEM: 9673283680 // 49373-02003 // 8M02-200-886
195-19[1]	Conjunto Central 703890-0302 GT1749V R.Laguna II-Volvo S40 (SJR)	1000-010-046 // 703890-0302	703890-0012 // 703890-0139 // 703890-0164 // 703890-0233 // 120-41[1] // 1-A-3246 // 171-39[1] // 703890-0302 // 1102015912 // 172-03[1] // 100-00024-500	185-11[1] // 708639-0002 // 708639-0003 // 708639-0004 // 708639-0005 // 708639-0006 // 708639-0007 // 708639-0008 // JR-301* // 8G17-300-301 // 708639-0010
195-191[1]	CCR H2D 3525301 Cumm.6CT- MB.OM441-Scania DCS11-18-Volvo TD120 (SJR)	1000-020-121 // 3525301		3524803 // 3525517 // 3525518 // 3526400 // 3526401 // 3526886 // 3526963 // 3526964 // 3527017 // 3527018 // 3527997 // 3527998 // 3528703 // 3529236 // 3529401 // 3529412 // 3529558 // 3529559 // 3529661 // 3531652 // 3531653 // 3534204 // 3536271 // 3536272 // 3536713 // 3536714 // 3536715 // 3545901 // 3545914 // 3545915 // 3580214 // 3580552 // 4027672
195-192[1]	Conjunto Central HX50 3575203 Scania DSC11-22 / Volvo TD 121/122 (SJR)	3575203 // 1000-020-112	1-B-5459 // 134-03G[1] // 3575203	3536614 // 3536615 // 3537639 // 3538860 // 3538861 // 3539244 // 3593296 // 3593297 // 4032055 // 4032190 // OEM: 1378567 // OEM: 1392911 // OEM: 1394437 // OEM: 1394638 // OEM: 1395480
195-193[1]	Conjunto Central VT10 RHF4 Mitsubishi L200 2,5 TD (SJR)	1000-040-133		108-21 Y[1] // 205-70[1] // 243-01[1] // OEM: 1515A029 // VA420088 // VB420088 // VC420088 // VD420088 // VE420088 // VF420088 // TDTC540060 // 03002-104
195-194[1]	Conjunto Central GT1544V Hyundai-Kia Motor U1,5L Euro4 (SJR)	1000-010-265	171-35[1] // 1102015956 // 131-22G[1]	101-127[1] // 185-58[1] // 740611-0001 // 740611-0003 // 740611-0005 // OEM: 28201-2A400 // 740611-0002 // 8G15-300-444
195-195[1]	Conjunto Central HX50 4027473 Iveco Eurotech 8460 41 (SJR)	1000-020-119 // 4027473		3597544 // 3597545 // 3597546 // 3597547 // 4031414
195-196[1]	Conjunto central VA70 VF40A096 RHF4 Jeep Cherokee 2.5 CRD (SJR)	1000-040-154 // VF40A096		OEM: 35242096F // OEM: F400010 // VF400008 // VF40A013 // VF40A023
195-197[1]	Conjunto cent. 49189-09100 TD04 MWM 6 Cil. Che. Silv - Ford F100 (SJR)	49189-09100 // 1000-050-160	119-03[1] // 49189-09100 // 135-23[1] // 1MB0337 // 49189-09100 SQ // 179-01A[1]	49189-03200 // 49189-03210
195-198[1]	Conj. central 709947-0002 GT3571S Caterpillar 924 GII-Perkins (SJR)	709947-0002 // 1000-010-514	120-109[1] // 709947-0002 // 1-A-5551	709942-0001 // 709942-0003 // 709942-0004 // 709942-0005
195-199[1]	Conj. central 709947-0004 GT3571S Caterpillar 924 GII-Perkins (SJR)	1000-010-390 // 709947-0004		709942-0002 // 709942-0007 // 709942-0008
195-200[1]	Conjunto central 433289-0143 GT1549S Renault Laguna (SJR)	433289-0143 // 1000-010-008	111-39[1] // 433289-0143 // 120-31[1] // 1-A-3864 // 171-31[1] // 1102015901 // 120-33[1] // 433289-0242 // 1-A-3863 // 131-40F[1]	101-58[1] // 185-37[1] // 717345-0001 // 717345-0002 // 751768-0001 // 751768-0002 // 703245-0001 // 8G15-200-043


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-20[1]	Conjunto Central 703890-0121 GT1749V BMW 320d (SJR)	1000-010-106 // 703890-0121	703890-0121	717478-0001 // 717478-0002 // 717478-0003 // 8G17-300-308
195-201[1]	Conj.cent. 703891-0037/0028 GT2256V Ranger Rover TD6 BMW 3,0Lts.(SJR)	703891-0028 // 703891-0037 // 1000-010-329		101-99[1] // 712541-0001 // 712541-0002 // 712541-0003 // 712541-0004 // 712541-0006 // 712541-0007 // 715568-0001 // 715568-0003 // OEM: A6650960099 // 715568-0002
195-202[1]	Conj. Cen. 741661-0099 GTB1746V Ford Focus, S-MAX 1,8 DURATORQ (SJR)	741661-0099 // 1000-010-316	131-01L[1] // 741661-0099 // 131-08G[1] // 171-55[1] // 1102017922	758532-0012 // 758532-0019 // 763647-0014 // 763647-0019 // OEM: 7G9Q6K682BA // OEM: 7G9Q6K682BB // OEM: 7G9Q6K682BC // OEM: 7G9Q6K682BD
195-203[1]	Conjunto Central K03 (0513) Daily 2,8 – Ducato 2,8 – Boxer 2,8 (SJR)	5303 710 0513 // 1000-030-112	120-29[1] // 5303 710 0513 // 1-D-3131 // 132-10C[1]	5303 970 0034 // 5303 970 0037 // 5303 970 0054 // 5303 970 0071 // 5303 970 0072
195-204[1]	CCR.431876-0109 TB28 Isuzu(NQR Series)(C/anillo adap.carc.Comp.)(OFA)	431876-0109 // 1000-010-202	431876-0148 // 111-70[1] // 431876-0109 // 120-21[1] // 1-A-3470	185-81[1] // 205-04[1] // 208-70[1] // 700716-0004 // 700716-0005 // 700716-0007 // 700716-0009 // 8G25-200-184 // 700716-0006 // 700716-0003
195-205[1]	Conjunto Central BV50-2277 (0530) A4 3,0TDi – VW Touareg 3,0 TDi (SJR)	1000-030-140 // 5304 710 0530	171-56[1] // 5304 710 0530 // 1303050901	102-64[1] // 5304 970 0035 // 5304 970 0043 // 5304 970 0045 // 5304 970 0050 // 5304 970 0054
195-206[1]	Conjunto central 316700 S400 Mercedes Benz Actros OM501-E2 (SJR)	1000-070-025 // 316700		205-84[1] // 316429 // 316756 // 317405 // 8S04-100-624 // 316699 // TDTC540062
195-207[1]	Conjunto central K04-2072 (0501) K04 Tata Sierra - Chrysler VM (SJR)	5304 710 0501 // 1000-030-165	5304 710 0509 // 112-07[1] // 120-09[1] // 5304 710 0501 // 1-D-2170 // 171-29[1] // 1302004901 // 132-21C[1] // 172-07[1] // 200-00306-500	5304 970 0002 // 5304 970 0003 // 5304 970 0012 // 5304 970 0019
195-208[1]	Con.cen.TD04HL(49189-09160) Iveco Daily 45S14/55C16 Motor 3,0(SJR)	1000-050-151 // 49189-09160		109-33[1] // 185-71[1] // 49189-02912 // 49189-02913 // 49189-02950 // OEM: 504092197 // OEM: 504137713 // OEM: 504340177 // 49189-02914 // 8M04-200-423
195-209[1]	Conjunto central 443854-0110 T250-04 Land Rover (SJR)	443854-0110 // 1000-010-318	111-12[1] // 115-51[1] // 805033-01 // 120-06[1] // 443854-0110 // 1-A-2327 // 131-08E[1] // 131-08ER[1] // 443854-0110 TUR REM // 194-03[1] // 443854-0110 SM	195-360[1] // 1000-010-553
195-210[1]	Conj. central 703891-0126 GT2056V Cherokee 2,8 CRD Motor R2816K5 (SJR)	1000-010-346 // 703891-0126		227-03[1] // 757246-0001 // OEM: 35242112G // OEM: 35242115F // 763360-0001 // CP20-0A28A1 // CP763360-0001
195-21[1]	49173-08700 C.C.R. Nuevo Mitsubishi TD025M Corsa / Astra 1.7LD (SJR)	49173-08700 // 1000-050-102	119-15 #[1] // 49173-08700 // 119-15[1] // 120-93[1] // 1-E-5077 // 172-08[1] // 300-00191-500 // 179-01B[1]	109-20[1] // 185-66[1] // 208-56[1] // 49173-06200 // 49173-06503 // 49173-06511 // 49173-06601 // 49173-06501 // 49173-06500 // 8M02-200-340
195-211[1]	Conjunto central 447359-0001 TV7504 Caterpillar 3406/B/E (SJR)	1000-010-397 // 447359-0001	0R6173 // 4P2063	466191-0001 // 466191-0002

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-212[1]	Conjunto Central VAX40019 VICL RHF4H Chevrolet LUV 2.5 (SJR)	VAX40019 // 1000-040-169	118-11[1] // 135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 178-02B[1] // VAX40019 // 193-05[1] // VAX40019 SL // 197-16[1] // VAX40019 SJP // 198-04[1] // VAX40019 SS	185-44[1] // VC420037 // 8104-200-980
195-213[1]	Conjunto central 443824-0024 TD2503 Alfa 156/166 2,4Lts. JTD (SJR)	443824-0024 // 1000-010-410	131-02K[1] // 443824-0024	101-44[1] // 454150-0005 // 701900-0002 // 454150-0006
195-214[1]	Conjunto central 49177-08110 TD04-11G Montero 2,5 (SJR)	49177-08110 // 1000-050-016	135-28[1] // 1MB0038 // 49177-08110 YUU // 171-01[1] // 49177-08110 // 1401404902 // 171-01 T[1]	49177-02500 // 49177-02501 // 49177-02510 // 49177-02511 // 49177-04600 // 49177-04610
195-215[1]	Conjunto central GTB1549VK Chevrolet Cruze 2,0Lts – Daewo (SJR)	1000-010-463		101-150[1] // OEM: 25181746 // OEM: 96832200 // 771903-0003
195-216[1]	Conjunto central HE221W Ford Duty ISBE 4Cil.(4043587) RC.Fresada (SJR)	4043587 // 1000-020-149T	802910 // 114-25[1] // 4043587 // 114-25 Z[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-354[1] // 1000-020-149	104-41[1] // 185-106[1] // 105-404[1] // 105-406[1] // 185-107 F[1] // 2835141 // 2835809 // 2835810 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 4040203 // 4040204 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4038928 // 4038929 // 2835143 // 8C02-200-418 // 805342 // 805357
195-217[1]	Con.cent. 702793-0020 GT2052V(S2) Nissan Terrano/Patrol II 3,0 Di(SJR)	1000-010-383 // 702793-0020		723739-0001 // 723739-0002
195-218[1]	Conjunto Central HX40 - HX40W 3535324-4027612 Dimex-Case 2188 (SJR)	4027612 // 3535324 // 1000-020-131	114-09[1] // 3535324 // 117-07[1] // 3535324 OFA // 134-04B[1] // 4027612 // 194-16[1] // 197-04[1]	205-39[1] // 205-50[1] // 208-21[1] // 205-106[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // TDTC540118 // 3535619 // TDTC5400118* // TO-TURBO-3535619* // TDTC540092* // TDTC540141 // 3533000 // 3533005 // TDTC540168 // 3532222
195-219[1]	CCR GT2056V Laredo Cherokee 3,2-M.Benz C/CLK/CLS/E p(Tbo 757608-1)(SJR)	1000-010-360	171-37[1] // 1102020916	757608-0001 // 761399-0001 // 761399-0002
195-220[1]	Conj.cent. 703890-0281 GT1852V M.Benz E Class-E220 Cdi-C220 Cdi(SJR)	1000-010-417 // 703890-0281		101-133[1] // 727461-0001 // 727461-0002 // 727461-0003 // 727461-0004 // 727461-0005 // 727461-0007 // OEM: A6460900080 // 727461-0006

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE




Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-22[1]	Conjunto Central 703890-0136 GT1749V BMW 320d (SJR)	1000-010-044 // 703890-0136	703890-0136	185-45[1] // 717478-0004 // 717478-0005 // 717478-0006 // 750431-0002 // 750431-0003 // 750431-0006 // 750431-0009 // 750431-0012 // 8G17-30-303
195-221[1]	Conjunto central 409853-0005 TA0302 Indenor XD3 (SJR)	1000-010-408 // 409853-0005	131-01C[1] // 409853-0005 // 111-08[1] // 115-123[1] // 802764 // 115-13[1] // 803017-01	
195-222[1]	Conjunto Central TO4B27 MB OM352A (408105-0079) (SJR)	408105-0079 // 1000-010-163* // 1000-010-237B	408105-0207 // 111-01[1] // 115-05[1] // 802038 // 115-110[1] // 802712 // 115-48[1] // 802011 // 115-48 A[1] // 802131 // 117-22[1] // 408105-0079 OFA // 131-03A[1] // 408105-0079 // 194-12[1]	409300-0018
195-223[1]	Conjunto Central H1E 3545701 Zanello boca Cerrada (SJR)	3545701 // 1000-020-154	114-11[1] // 3545701 // 117-08[1] // 3545701 OFA // 134-02C[1] // 194-24[1] // 197-21[1] // 3545701 SJP	3528777 // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079
195-224[1]	Conjunto central 443854-0176 APL759 Chevrolet S10 (SJR)	443854-0176 // 1000-010-367	111-31 A[1] // 443854-0176 // 115-38[1] // 805029-01 // 131-07E[1] // 131-07ER[1] // 443854-0176 TUR REM	
195-225[1]	Conjunto central 442480-0013 TV7805 Caterpillar 3406 Motor ATAAC (SJR)	1000-010-398 // 442480-0013	0R6953	465679-0001 // 465679-0002
195-226[1]	Conjunto central 451298-0010 GT2252S Ford Ranger 2.5 L (SJR)	451298-0010 // 1000-010-366	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 215-07[1] // TO-CHRA-451298-0010	185-39[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447
195-227[1]	Conjunto central 451298-0009 GT2259 Mercedes Benz Atego OM904LA (SJR)	1000-010-309 // 451298-0009		452214-0003
195-228[1]	Conjunto Central 443854-0177 APL821 Ford F100 HSD (SJR)	443854-5177 // 443854-0177 // 1000-010-405	111-30 A[1] // 115-100[1] // 805243 // 115-37[1] // // 805059 // 131-06E[1] // 443854-5177 // 443854-0177 // 131-06ER[1] // 443854-5177 TUR REM	
195-229[1]	Conjunto central 436731-0001 GT2049S Ford Mondeo / Transit TDCi (SJR)	1000-010-132 // 436731-0001	111-68[1] // 436731-0001 // 131-32F[1]	101-90[1] // 708618-0004 // 708618-0005 // 708618-0006 // 709035-0004 // 709035-0005 // 726194-0003 // 8G20-20M-563 // 8G20-20M-C25 // 726194-0001
195-230[1]	Conjunto central 447359-0003 TV7506 Caterpillar 3406 (SJR)	1000-010-396 // 447359-0003	0R6691 // 103-0646	466527-0001
195-23[1]	Conjunto Central GT1749V p/T. 724930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SJR)	1000-010-253	802906 // 703890-0123 // 214-01[1] // 703890-0160 // 120-103[1] // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 199-09[1] // 212-01[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // JR-353* // 8G17-30M-353 // 724930-0008 // 720855-0006 // 8G17-30M-206
195-231[1]	Conj. cen. GTB 1756VK Chevrolet S10 2,8Lt – RA428 p/Tbo. 797001-1 (SJR)	1000-010-449	131-05L[1]	101-162[1] // 101-162 Z[1] // 797001-0001 // 797001-0002
195-232[1]	Conjunto Cent. 49177-08540 TD04L Komatsu PC130-7 SAA4D95LE (SJR)	1000-050-162 // 49177-08540	49177-08541	49377-01610 // 49377-01611



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-233[1]	Conjunto central VCX50024 VJ33 RHF5 Mazda B2500 Motor J97A (SJR)	VCX50024 // 1000-040-119		189-08[1] // VE430090
195-234[1]	Conjunto central 434766-0012 GT2556V BMW 330D (SJR)	1000-010-105 // 434766-0012	171-06[1] // 434766-0012 // 1102022907 // 131-21G[1]	101-138[1] // 189-19[1] // 704361-0004 // 704361-0005 // 8G22-300-307 // 704361-0006
195-235[1]	Conjunto central HX55 4027027 Volvo FH/FM12 (SJR)	1000-020-108 // 4027027		185-116[1] // 227-17 F[1] // 3165219 // 3169592 // 3591078 // 4036903 // 4036904 // 4049337 // 4049338 // OEM: 20516531 // OEM: 20517516 // 3591077 // 8C05-100-407 // CO52-12V // 4044198
195-236[1]	Conj.cen.703890-0137/0128/0013 GT1749V Golf IV TDI- Audi A3 TDI (SJR)	703890-0128 // 703890-0137 // 703890-0013 // 1000-010-271	120-89[1] // 703890-0128 // 703890-0137 // 703890-0013 // 1-A-4303	185-55[1] // 705650-0001 // 716213-0001 // 721021-0003 // 721021-0004 // 721021-0005 // 721021-0001 // 8G17-30M-386
195-237[1]	Conj.Cen.CT20 p/tbo 17201-54010 Øm RC 36.00mm Landcruiser 2,4 (SJR)	1000-060-116		128-01 A[1] // 208-53 F[1] // 208-53[1] // 17201-54010
195-238[1]	Conjunto Central BV50-2080 (0532) Audi A4-A6 p/tbo 5304 970 0055 (SJR)	1000-030-158 // 5304 710 0532		5304 970 0055
195-239[1]	Con.Cen. BV50-2080 (0531) Discovery - Range Rover Sport 2,7 TDV6 (SJR)	1000-030-190 // 5304 710 0531		5304 970 0039 // 5304 970 0065 // 5304 970 0069 // 5304 970 0073 // 5304 970 0115
195-240[1]	Conj.cent. 706287-0002 GT1749V Land Rover Freelander 2,0 Lts. (SJR)	1000-010-332 // 706287-0002	171-03[1] // 1102015936 // 212-04[1] // 131-16G[1] // 706287-0002	101-109[1] // 185-59[1] // 708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 708366-0005 // 8G17-300-265
195-24[1]	CCR. CT16V(17202-90040) P/tbo 17201-0L040 Toy. Hilux SRV/SR 3.0 (SJR)	1000-060-003 // 17202-90040	802925 // 216-02[1] // 120-95[1] // 1-G-5051 // 120-95 A[1] // 180-02A[1] // 17202-90040 // 216-02 F[1]	170-01A[1] // 170-01AF[1] // 105-397[1] // 185-47 F[1] // 17201-0L040 // 805335 // 8T00-300-218
195-241[1]	Conjunto Central H1C 3523317 Cummins 6BT (SJR)	3523317 // 1000-020-126F	114-22[1] // 3523317 // 117-03[1] // 134-01C[1]	185-50[1] // 3528741 // 3528771 // 3526739 // 8C01-100-429
195-242[1]	Conjunto central GTB1749VK Ford Transit 2,2 Duratorq Euro V (SJR)	1000-010-467	131-04L[1] // 171-24[1] // 1102017931	101-147[1] // 243-08 F[1] // 205-87[1] // 205-87 F[1] // 227-26[1] // 241-01[1] // 241-01 F[1] // 787556-0016 // 787556-0017 // 03001-046 // TDTC540116 // TDTC540070 // 117-12-176 // OKSA0011 // OKSA0010
195-243[1]	Conjunto central GTB1446VZ VW Transporter T5 2,0 TDI (SJR)	1000-010-459		792290-0002
195-244[1]	Conjunto central 318911 S200G Deutz - Motor BF6M1013FC (SJR)	1000-070-067 // 318911	133-01D[1] // 318911	189-37[1] // 208-63[1] // 205-79[1] // 04259318KZ // 20571676 // 5620 970 0001 // 318815 // 318754 // TDTC540041
195-245[1]	Conjunto central 49377-08510 TD04 MHI Montero (SJR)	49377-08510 // 1000-050-173	119-02[1] // 49377-08510 // 135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 179-10A[1] // 193-09 #[1] // 49377-08510 SL // 197-15[1] // 198-07[1] // 49377-08510 SS	
195-246[1]	<b>INHABILITADO</b> Con.cen. TBP418 Øm RT Y63.4mm - Øm RC 56.6mm - Aplic. desconocida(SJR)	1000-010-369		
195-247[1]	Con.cen.GTA1749MV p/Tbo 766340-0001/773720-0001-JTD Multijet 1,9 (SJR)	1000-010-272		766340-0001 // 773720-0001

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-248[1]	Conjunto central 433467-0006 GT1549 Peugeot 406-Xantia (SJR)	433467-0006 // 1000-010-484	111-29[1] // 433467-0006 // 131-08F[1]	101-48[1] // 454155-0002
195-249[1]	Conjunto Central K14-2070 (0509) Iveco Daily 2,5 TD (SJR)	5314 710 0509 // 1000-030-233	116-19[1] // 5314 710 0509 // 160.047 // 132-09B[1]	185-117[1] // 5314 970 7004 // 5314 970 7001 // 8B14-200-A03
195-250[1]	Con.cent.433289-0041 GT1549 Rover 620 Hon.Civic/Accord 2.0 20T2N (SJR)	433289-0041 // 1000-010-483	111-28[1] // 433289-0041 // 120-35[1] // 1-A-3966 // 131-04F[1]	
195-25[1]	Conjunto Cent. 49177-08130 TD04-12T-4 Mitsubishi Montero 2.8Lts.(SJR)	49177-08130 // 1000-050-008	119-05[1] // 49177-08130 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 197-08[1] // 49177-08300 SJP // 119-01[1] // 49177-08300 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 171-49[1] // 1401404903	243-06[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // 03001-532 // 49377-03041 // 49377-03043 // SL08201
195-251[1]	Conjunto central 433289-0066 GT1544Z Ford Focus Tddi 1,8Lts (SJR)	1000-010-485 // 433289-0066	433289-0080	452244-0004 // 452244-0005 // OEM: 1079399 // OEM: XS4Q6K682BB
195-252[1]	Conj.central GTB2256VK Ford Ranger 3,2Lts. Motor DURATORQ PUMA (SJR)	1000-010-481	131-06L[1]	101-145[1] // 244-02[1] // 812971-0002 // 812971-0006
195-253[1]	Conjunto central B1G Perkins – p/Tbo 2674A801 (SJR)	1000-070-036		JR-840 // OEM: 2674A801
195-254[1]	Conj.49131-08610/49131-09030 TD03L4-09GK Ranger 2,2-Transit 2.4(SJR)	49131-09030 // 49131-08610 // 1000-050-133	49131-08600 // 171-46[1] // 49131-09030 // 49131-08610 // 1401403901 // 179-03B[1] // 172-25[1] // 300-00231-500	109-40[1] // 185-89[1] // 162-06[1] // 185-69[1] // 245-01 F[1] // 49131-05211 // 49131-05212 // 49131-05252 // 49131-05313 // 49131-05353 // 49131-05400 // 49131-05401 // 49131-05403 // 49131-05452 // 49131-06300 // 49131-05312 // 8M03-200-552 // 49131-05210 // 900-00231-000 // 8M03-200-585 // 49131-05402 // 49131-06320 // JCT-83QA
195-255[1]	Conjunto central HX60 4027257 Scania DC16.01/02 – DT16.01 (SJR)	4027257 // 1000-020-155		3591225 // 3591226 // 3592376 // 3592377 // 3594549 // 3594550 // 3596266 // 3596267 // 3597488 // 3597489 // 4045531 // 4045532 // 4045533 // 4045534
195-256[1]	Conjunto central GTC1244VZ Peugeot 308 GTI – Citroen DS3 (SJR)	1000-010-457		101-141[1] // OEM: 968612068006 // 806291-0002
195-257[1]	Conjunto central 49177-08240 TD04 MHI Montero (SJR)	1000-050-176 // 49177-08240	135-22[1] // 49177-08240 // 1MB0034 // 179-08A[1] // 194-25[1] // 197-17[1]	205-10[1] // 49177-01513 // 49177-01520 // 49177-01530 // 49177-07502 // 49177-01512 // TDT540036
195-258[1]	Conjunto central GT2260V BMW X3 – 330D -730/530D (SJR)	1000-010-136	1102022910 // 120-117[1] // 1-A-5164 // 131-18G[1]	101-117[1] // F-101-05[1] // 185-62[1] // 725364-0004 // 725364-0006 // 725364-0007 // 725364-0012 // 725364-0018 // 725364-0022 // 728989-0001 // 728989-0003 // 728989-0007 // 728989-0010 // 728989-0015 // 728989-0016 // 728989-0019 // 728989-0018 // 725364-0021 // 8G22-300-101
195-259[1]	Conjunto central 434766-0024 GT2052V Volkswagen LT II van 2,5Lts.(SJR)	434766-0024 // 1000-010-262		454205-0001 // 454205-0006 // 454205-0007

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-260[1]	C.C.R.447450-0304 APL970 MWM 6.10 TCA-VW Omnib.17210-Cargo 1618 (SJR)	447450-0304 // 1000-010-497	115-44[1] // 802143 // 131-18B[1] // 447450-0304	
195-26[1]	Conjunto Central 49135-08100 TF035-13T-6 Iveco Daily 2.8Lts. (SJR)	1000-050-116 // 49135-08100	49135-08401 // 119-12[1] // 49135-08100 // 135-08[1] // 1MB0159 // 49135-08100 YUU // 197-06[1] // 172-22[1] // 300-00244-500 // 179-11A[1] // 49135-08400	187-26[1] // 208-73[1] // 229-01[1] // 230-01[1] // 230-02[1] // 230-11 F[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05000 // 49135-05010 // 49135-05010M // LYP80145-22-98 // LYP80145-22-68 // 49135-05500
195-261[1]	Conjunto Central 182865 F-302 Caterpillar varios (SJR)	182865 // 1000-070-033	178257 // 310128 // 113-20[1] // 182865 // 194-05[1] // 133-10B[1]	184-07[1] // 171993 // 171994 // 171995 // 171996 // 172487 // 172488 // 172489 // 172490 // 173720 // 173721 // 173722 // 182453 // 182764 // 182765 // 182766 // 182767 // 182768 // 182769 // 183200 // 186512 // 187984 // 188127 // 188215 // 189361 // 189669 // 310138 // 315792 // 316211 // 186514
195-262[1]	CCR 49135-08510/49135-08511 TF035HL-14GK MHI Pajero/Montero 3.2(SJR)	1000-050-155 // 49135-08511 // 49135-08510	49135-08512 // 179-09A[1] // 49135-08511 // 49135-08510 // 217-01[1]	109-28[1] // 185-88[1] // 207-03[1] // 49135-02900 // 49135-02910 // 49135-02911 // 49135-02920 // 49135-03611 // 49135-03411 // 49135-02921 // 8M35-200-421
195-263[1]	Conjunto Central 323037 CZ K27-varios modelos John Deere (SJR)	1000-060-113 // 323037		RE505047 // RE505342 // RE506802 // RE507118 // RE507544 // RE509796 // RE515438 // RE518453 // RE518823 // RE518975 // RE520277 // RE521086 // RE522309 // RE522709 // RE524801 // RE527382 // RE534674 // RE544371
195-264[1]	Conjunto Central 433467-0008/17/19 GT2052 L.Rover Defender (SJR)	1000-010-195 // 433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019	111-43[1] // 433467-0008 // 433467-0017 // 433467-0019 // 131-19F[1]	452239-0005 // 452239-0008
195-265[1]	CCR GT2256V (p/tbo 729403-3)M.Benz Sprinter-Accelo Mot.OM612-715C(SJR)	1000-010-365		729403-0001 // 729403-0002 // 729403-0003
195-266[1]	Conjunto central 17202-17040 GT26 Landcruiser 4,2 Motor 1HD-FTE (SJR)	1000-060-105 // 17202-17040	197-27[1] // 17202-17040 // 180-03B[1]	187-22[1] // 17201-17040
195-267[1]	Conj.cent. HT12-19B p/Tbo 14411-9S00A Frontier/Navara ZD30 3Lts. (SJR)	1000-080-007	211-01[1] // 214-05[1] // 14411-9S00A-CHRA // 215-09[1]	205-11[1] // 208-12[1] // 14411-9S00A
195-268[1]	Conj.cent. 49377-08930 TD04L-14T5 Ive.Daily-Ducato 2,8 Jumper 2,8(SJR)	49377-08900 // 1000-050-175	179-13A[1] // 49377-08930	109-41[1] // 49377-07052
195-269[1]	Conj.cent.VV14 RHF4 VBX40084D M.Benz Sprinter-Viano-Vito OM646 (SJR)	1000-040-111 // VBX40084D		185-67[1] // 8I04-300-359 // VF40A132 // 8I14-200-359* // 8I04-200-359*
195-270[1]	CCR 703890-0043 GTA1749V Alfa Rom.147/156-Fiat Stilo M.JTD 1,9lts(SJR)	1000-010-470 // 703890-0043		716665-0001 // 716665-0002

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-27[1]	Conjunto Central 49135-08020 TF035 MHI L200 (SJR)	1000-050-117 // 49135-08020	119-10[1] // 49135-08020 // 135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 196-02[1] // 49135-08020 SH // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 179-12A[1] // 197-32[1]	109-37[1] // 185-26[1] // 186-28[1] // 205-35[1] // 205-40[1] // 208-68[1] // 49135-04021 // 49135-04030 // 49135-04020 // 49135-02110 // 8M35-200-231* // 8M35-100-231 // JR-231* // 8M35-200-044 // JR-044* // 49135-04121 // TDTC540064 // TDTC540065 // TO-TURBO-49135-04020* // ZC-TU-005
195-271[1]	Conjunto central GTC1446VMZ Amarok 120HP - 140HP Motor CDBA (SJR)	1000-010-432	131-01M[1]	101-151[1] // 101-157[1] // 809603-0001 // OEM: 03L253014AV351 // OEM: 03L253014C // OEM: 03L253016SV300 // 803955-0003 // 795090-0003 // 803955-0005
195-272[1]	CCR 433289-5248 GT2256S VW 8.150 Motor MWM 4,08 TCAE 3.0Lts. (SJR)	433289-5248 // 1000-010-364	111-73[1] // 433289-5248 // 131-22F[1]	765326-5002 // 765326-0002
195-273[1]	Conjunto central VN4 RHF4H Nissan Cab Motor YD25DDTI 2,50Lts (SJR)	1000-040-170	178-05B[1]	185-94[1] // 230-13[1] // VA420125 // VB420119 // 8I04-200-A04 // LYP80205-18-6
195-274[1]	Conj.cen.BV39-1674 (0531) VW Polo 1,6 TDI-CR PQ25 - RC MFS (SJR)	5439 710 0531 // 1000-030-209T		5439 970 0086 // 5439 970 0094 // 5439 970 0098 // 5439 970 0114 // 5439 970 0136
195-275[1]	Conjunto cen.433467-0014 GT2052S Nissan Frontier/Terrano TD27Ti (SJR)	433467-0014 // 1000-010-355	120-115[1] // 433467-0014 // 1-A-5560 // 131-39F[1]	101-91[1] // 722687-0001
195-276[1]	Conjunto central HX50W 4027597 Iveco Stralis-Trakker (SJR)	4027597 // 1000-020-179	134-01G[1] // 4027597 // 215-01[1] // TO-CHRA-4027597	205-07[1] // 242-02[1] // 2836638 // 2836655 // 2836658 // 2836659 // 3596206 // 3596207 // 3594505 // TDTC540212 // 3595355 // 3596693
195-277[1]	Conjunto Central 409853-0042 TA0315 M. Ferguson 14.99 (SJR)	409853-0042 // 1000-010-490	115-124[1] // 802760 // 115-21[1] // 805014 // 131-08C[1] // 409853-0042	187-49[1] // 208-85[1] // 465807-0001 // 466778-0001 // 466778-0002 // 466778-0003 // 466778-0005 // 466778-0006 // 466778-0007 // 466778-0004
195-278[1]	Conjunto central 166916 S2B-075 John Deere (SJR)	166916 // 1000-070-065	133-17A[1] // 166916	166317 // 166373 // 166911 // 166913 // 166915 // 167059 // 168232 // 168479
195-279[1]	CCR.HE351CW Dodge Ram 2500 5.9lts Mot.ISB6 (4032347) R.C.Fund.(SJR)	4032347 // 1000-020-133	120-104[1] // 4032347 // 1-B-5464 // 134-02A[1] // 139-08[1] // H4032347N	129-01[1] // 185-115[1] // 4036835 // 4036836 // 4089673 // 4089797 // H1350101N // H4043600N* // 8C03-200-282 // 4043600
195-280[1]	Conjunto central 436085-0001 GT3776 New Holland TC59 (SJR)	436085-0001 // 1000-010-208	111-51[1] // 436085-0001 // 131-01J[1]	
195-28[1]	Conjunto Central 435796-0020 GT1544 VW-Transporter (SJR)	435796-0020 // 1000-010-128	433289-0011 // 433289-0061 // 131-06F[1] // 433289-0065 // 192-04[1] // 433289-0065 SN // 193-04[1] // 433289-0065 SL // 195-10[1] // 1000-010-049 // 111-27[1] // 435796-0020 // 111-32[1] // 111-37[1] // 120-05[1] // 1-A-3451 // 120-48[1] // 1-A-3740 // 120-49[1] // 1-A-3719 // 172-16[1] // 100-00063-500 // 220-01[1] // 1-00-0001	185-14[1] // 185-25[1] // 701000-0001 // 454064-0001 // JR-122* // 8G15-200-122 // 700830-0001 // 8G15-200-055 // JR-055*
195-281[1]	Conjunto central K27-2967 (0503) Mercedes Benz Motor OM366LA (SJR)	5327 710 0503 // 1000-030-211		5327 970 6710 // 5327 970 6711 // 5327 970 6718 // 5327 970 6719
195-282[1]	CCR.GTB1752VLK Hyun.Santa Fe-Kia Sorento p/tbo.780502-1 CRDi 2,2(SJR)	1000-010-382		101-144[1] // 28231-2F100 // 780502-0001

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-283[1]	Conjunto Central HX40 4027607 Cummins 6CTA (SJR)	4027607 // 1000-020-162	117-24[1] // 4027607 // 134-05B[1] // 199-11[1]	3596987 // 3596989 // 4035466 // 4036420
195-284[1]	CCR.CK27 RHF3 p/tbo VD410096 Kubota Tractor Mot.V2403MDITE2BBC(SJR)	1000-040-137		VD410096
195-285[1]	CCR.GTV1749VK p/tbo 741785-0016 BMW Mot.M47-TU2-M47TU2-Euro 4(SJR)	1000-010-478		741785-0016
195-286[1]	Conjunto central K04-2280 (0513) Ford Kuga-Volvo Mot RNC 2P25-LT (SJR)	5304 710 0513 // 1000-030-177		102-84[1] // OEM: 30650569 // OEM: 30650975 // OEM: 30757112 // OEM: 6G9N6K682AA // OEM: 8603691 // 5304 970 0033
195-287[1]	CCR 49135-09263 TF035HL6b-13TB-VG BMW 120d-X3 Motor N47D20/N47OL (SJR)	49135-09263 // 1000-050-134	49135-09250	109-38[1] // 49135-05860 // 49135-05840 // 49135-05850 // 49135-05895
195-288[1]	CCR 49135-09645 TF035HL6bs-09GFT-VG BMW X3 2,0-320d-520d (SJR) RC MFS	49135-09645 // 1000-050-166T		109-42[1] // 49335-00510 // 49335-00511 // 49335-00512 // 49335-00530 // 49335-00560 // 49335-00561 // 49335-00580 // 49335-00581 // 49335-00583 // 49335-00584 // 49335-00600 // 49335-00601 // 49335-00610 // 49335-00611 // 49335-00620 // 49335-00621 // 49335-00635 // 49335-00644 // 49335-00642
195-289[1]	Conjunto central K27-3465 (0195) Mercedes Benz Actros V8-OM502LA (SJR)	5327 710 0195 // 1000-030-239	132-01E[1] // 5327 710 0195 // 237-02[1] // C227-20-533	185-120[1] // 205-105[1] // 8B27-100-A88 // 5327 970 6533 // TDTC540173
195-290[1]	Conjunto central S2ESL080 CAT 938F/950F (SJR)	166144 // 178142 // 1000-070-031B	115-73[1] // 166144 // 805162 // 115-73 R#[1]	166141 // 166930 // 167197 // 167199 // 178011
195-291[1]	Conjunto Central K04-2070 (0500) K04 Ford Transit (SJR)	1000-030-001 // 5304 710 0500	112-03[1] // 5304 710 0500 // 116-20[1] // 160.129 // 120-02[1] // 1-D-3095 // 132-22C[1] // 171-10[1] // 1302004900	102-22[1] // 185-03[1] // 5304 970 0008 // 5304 970 0001 // JR-02** // 8B04-200-002 // JR-002*
195-291[1]	Con.cen.703891-0032/703891-0064 GT2256V M.Benz M270/Sprinter CDI (SJR)	703891-0032 // 703891-0064 // 1000-010-115	120-77[1] // 703891-0032 // 703891-0064 // 1-A-4165 // 131-17G[1]	243-07[1] // 709838-0003 // 709838-0004 // 709838-0005 // 721020-0001 // 709838-0001 // 03001-057
195-292[1]	Conjunto central 408105-0348 TO4B09 Ford New Holland (SJR)	408105-0348 // 1000-010-438	131-10A[1] // 408105-0348	465218-0003 // 465218-0007 // 465218-0008 // 465218-0010
195-293[1]	Conjunto central HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts. (SJR)	4027948 // 1000-020-183	134-12B[1] // 4027948 // 211-02[1] // 218-04[1]	104-46[1] // 205-33[1] // 205-97[1] // 208-16[1] // 205-94[1] // 241-19[1] // 3767230 // 4027888 // 4031450 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4039029 // 4039031 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042557 // 4044089 // 4044096 // 4045748 // 4045842 // 4046548 // 4048282 // 4048932 // OEM: 5042733690 // 4051032 // 4051033 // 4047305 // TDTC540125 // TO-TURBO-4047305* // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // 4043003 // TDTC5400103* // TDTC540103 // 4037541 // OKSA0045




## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-294[1]	Conjunto Central CZ – C15-505 MMZ MINSK Truck D245.S2 2008 (SJR)	1000-060-122		3990015505 // 399-0045-505 // C15-505-01
195-295[1]	Conjunto central S310S001 (167486) John Deere 6081H (SJR)	167486 // 1000-070-021		167484 // 167734 // 168223 // 168386 // 168676 // 168681 // 169586 // 178081 // 178419 // RE519036 // RE56488 // RE57184 // SE500270 126-01[1] // 0K058-13700C
195-296[1]	Con.cen. KT10-1B RHF4 Kia Sportage (p/Tbo.0K058-13700C) Aplicación IHI	1000-040-139		
195-297[1]	Conjunto Central 434499-0001 GT3571 New Holland T135/140/150/165 (SJR)	434499-0001 // 1000-010-500	131-01[1] // 434499-0001	452134-0001
195-298[1]	Conjunto Central 712402-0003 GTA4294 Detroit Highway Tuck S50 (SJR)	712402-0003 // 1000-010-336		714785-0003 // 714785-0004 // 714785-0005 // 714785-0006 // 714787-0005 // 714787-0006 // 714787-0007 // 714787-0008 // 714787-0009 // 714787-0011 // 714787-0015 // 714787-0016 // 714799-0001
195-299[1]	Conjunto Central 433395-0030 GT1749V Ford Mondeo 2,0Lts. TDCI (SJR)	433395-0030 // 1000-010-188	433395-0025	101-142[1] // 185-90[1] // 714467-0003 // 714467-0004 // 714467-0005 // 714467-0007 // 714467-0008 // 714467-0013 // 714467-0014 // 8G17-30M-357
195-300[1]	Conjunto Cen.RHF3 VL37 Fiat Grande Punto – Bravo Mot.T-Jet 120HP (SJR)	1000-040-151B		OEM: 55212917 // OEM: 55220516 // OEM: 55220546 // OEM: 55222015 // OEM: 55248312 // OEM: 71793892 // OEM: 71793894
195-30[1]	Conjunto central 49135-08911 TF035HL6B BMW 120d (SJR)	1000-050-101 // 49135-08911	49135-08911	109-27[1] // 162-04 F[1] // 205-111 F[1] // 49135-05641 // 49135-05650 // 49135-05651 // 49S35-05671 // 49135-05671 // 900-00006-000 // TDTC540184

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-301[1]	Conjunto Central HX35 - HX35W 3537815 Cummins 6BT (SJR)	3537815 // 1000-020-136	134-02B[1] // 3537815	2834949 // 3532042 // 3532043 // 3532492 // 3532493 // 3532494 // 3532495 // 3532496 // 3532497 // 3532498 // 3532898 // 3532899 // 3532900 // 3534917 // 3534918 // 3534921 // 3534922 // 3534923 // 3534924 // 3534925 // 3534926 // 3534974 // 3534975 // 3534976 // 3534977 // 3534978 // 3534979 // 3534980 // 3534981 // 3534982 // 3534983 // 3536160 // 3536161 // 3536471 // 3536472 // 3537494 // 3537495 // 3537496 // 3537497 // 3537498 // 3537499 // 3537500 // 3538418 // 3538419 // 3538530 // 3538626 // 3538627 // 3538628 // 3538629 // 3538630 // 3538631 // 3538632 // 3538633 // 3539262 // 3539263 // 3539303 // 3539331 // 3539369 // 3539370 // 3539373 // 3539448 // 3539911 // 3539912 // 3590807 // 3590808 // 3592222 // 3800463 // 3800464 // 3802676 // 3802707 // 3802777 // 3802778 // 3802779 // 3802843 // 3802860 // 3802871 // 3802872 // 3802986 // 3802992 // 3802994 // 3804964 // 4027500 // 4040398 // 8C03-200-280
195-302[1]	Conjunto central 701915-0002 GT3576DL Isuzu Truck 6HK1T (SJR)	701915-0002 // 1000-010-155	120-112[1] // 701915-0002 // 1-A-5514 // 131-02[1]	704407-0004 // 704407-0007
195-303[1]	Conj.cen.K04-2283 (0518) Rda.comp.fresada-Audi S3-TTS 2,0 TFSI (SJR)	5304 710 0518 // 1000-030-240T		208-38[1] // 227-08[1] // 5304 970 0064 // CP236-S20
195-304[1]	CCR 755729-0074 GTB2260 (p/tbo 776470-0001) Audi A6-Q7 /VWTouareg(SJR)	1000-010-359B // 755729-0074	171-60[1] // 755729-0074 // 1102022911 // 131-08L[1]	769909-0010 // 776469-0001 // 776469-0004 // 776469-0005 // 776470-0001 // 776470-0003
195-305[1]	Conjunto central 443854-0123-443854-0115 TB0288 Peugeot 406-806 (SJR)	443854-0123 // 443854-0115 // 1000-010-220	111-42[1] // 443854-0115 // 120-42[1] // 443854-0123 // 1-A-3870 // 131-16E[1]	454091-0001 // 454113-0001
195-306[1]	CCR.JH5 RHF5 (p/tbo 06J145701N) Audi A3-A4-Q5/VW Tiguan 2,0 TFSI(SJR)	1000-040-148	178-12B[1]	108-25[1] // 205-107[1] // OEM: 06J145701N // OEM: 06J145701T // OEM: 06J145702K // OEM: 06J145702L // OEM: 06J145702T // OEM: 06J145713K // OEM: 06J145713KX // OEM: 06J145713L // OEM: 06J145713LX // JH5 // TDTC540162
195-307[1]	Conjunto central TD04L-04H Hyundai Genesis Coupe 2,0Lts (SJR)	1000-050-105B	139-16[1] // M1040223N // 179-14A[1]	109-31[1] // OEM: 28231-2C410 // 49377-06902
195-308[1]	Conjunto central GT2052V Nissan Terrano II 3,0 Di-Patrol 3,0 Di (SJR)	1000-010-428		705954-0008 // 705954-0009
195-309[1]	Con.cen. BV35-1573 (0515) Fiat Punto 1,3SJTD Multijet(SJR) Rda.Com.MFS	5435 710 0515 // 1000-030-196T		102-88[1] // 243-02 F[1] // 5435 970 0037 // 5435 970 0027 // 03002-178

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-310[1]	Conj. central BV40-1874 VW Passat-Touran 2,0Lts. TDI - Rda.Comp. MFS	1000-030-241T	132-02D[1] // 171-57[1] // 1303040900	102-76[1] // 5440 970 0002 // 5440 970 0021 // OEM: 03L253019P // OEM: 03L253056G // OEM: 03L253056GV // OEM: 03L253056GX // 5440 970 0007
195-31[1]	Conj.Centr.BV39-1867(0512) Ren.Megane 1,5 dCi(p/Tbo. 0027) (SJR)	1000-030-138 // 5439 710 0512	120-98[1] // 1-D-5048 // 132-04A[1] // 5439 710 0512 // 171-14[1] // 1303039905 // 172-19[1] // 200-00018-500	185-63[1] // OEM: 8200360800 // OEM: 8200578315 // 5439 970 0027 // 8B39-300-085
195-311[1]	Conjunto central VA59A VC810051 RHB51P Jeep Cherokee (SJR)	VC810051 // 1000-040-160	118-08[1] // VC810051 // 178-04A[1]	
195-312[1]	CCR 49131-08911 TD03L4-10TK3-4.9 BMW 1/3Z- N54/5 B30A(SJR)(Cil.4 a 6)	49131-08911 // 1000-050-184	49131-08910 // 171-53[1] // 49131-08911 // 1401403904 // 179-06B[1]	49131-07019 // 49131-07029 // 49131-07040 // 49131-07050 // 49131-07075 // 49131-07079 // 49131-07089 // 49131-07125 // 49131-07170 // 49131-07180 // 49131-07225 // 49131-07226 // 49131-07227 // 49131-07228 // 49131-07229 // 49131-07255 // 49131-07256 // 49131-07257 // 49131-07258 // 49131-07287 // 49131-07288 // 49131-07289 // 49131-07293 // 49131-07325 // 49131-07326 // 49131-07327 // 49131-07328 // 49131-07355 // 49131-07357 // 49131-07358
195-313[1]	Conj.Cent.HX35 (4027331) Iveco vs. - Cummins vs. (SJR)	4027331 // 1000-020-185	134-15B[1] // 4027331	208-20[1] // 2837800 // 2838631 // 2838633 // 2838639 // 2840083 // 2842583 // 3595657 // 3597179 // 3597181 // 3597727 // 3598889 // 3767211 // 3769064 // 3769129 // 3788233 // 4035327 // 4036532 // 4036746 // 4037026 // 4037781 // 4038914 // 4038971 // 4040872 // 4042707 // 4042943 // 4043147 // 3595279 // 3597180
195-314[1]	Conjunto Central 447450-0126 TBP418-1 OM366LA (SJR)	447450-0126 // 1000-010-517	111-11[1] // 447450-0126 // 115-68[1] // 131-09B[1]	208-22[1] // 452085-0008 // 452085-0009 // 452085-0012 // 452085-0013
195-315[1]	Conj.Cent. 441398-0069 TA4536 Scania 113-310 (SJR)	441398-0069 // 1000-010-525	441398-0097 // 115-50[1] // 801043 // 131-09D[1] // 441398-0069	105-04[1] // 465213-0001 // 465213-0002 // 465213-0004 // 801039
195-316[1]	Conj. Cent. GT2256V P/Tbo. 751758-0001/2 Iveco Daily 2,8 / 145HP (SJR)	1000-010-123B		707114-0001 // 751758-0001 // 751758-0002 // OEM: 5001855042 // OEM: 500379251
195-317[1]	Conjunto Centr. GT1546JS (433289-0447) Renault Master dCi 125(SJR)	433289-0447 // 1000-010-516	131-36F[1] // 433289-0447 // 171-63[1] // 1102015958	101-153[1] // 185-119[1] // OEM: 8201054152 // 795637-0001 // 8G15-200-B33
195-318[1]	CCR JH5 RHF5 (p/tbo 06H145702Q) Audi A3-A-Q5 /VW Tiguan 2,0 TFSI(SJR)	1000-040-149	171-62[1] // 1450050905 // 178-10B[1]	205-91[1] // 221-09[1] // OEM: 06H145702G // OEM: 06H145702L // OEM: 06H145702Q // OEM: 06H145702S // OEM: 06H145702T // TDTC540049 // 7000-003-0104
195-319[1]	Conjunto Central 451298-0006 GT2252S Nissan ECO100 (SJR)	451298-0006 // 1000-010-162	111-57[1] // 451298-0006 // 131-35F[1] // 140-11[1] // 451298-0006 ZEK // C1305-01	105-86[1] // 452187-0001 // 452187-0003 // 452187-0005 // 452187-0006 // 805113-01

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-320[1]	Conjunto Central 313275 S1B Deutz BF4L1011F/T (SJR)	313275 // 1000-070-019	113-06[1] // 313275 // 133-03E[1] // 197-23 #[1] // 197-23[1]	312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313878 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315666 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338
195-32[1]	Con.cen.433289-0095 GT1746 M.B.Viano 2.2(ØM RT 42 en vez de 44)(SJR)	1000-010-125 // 433289-0095	111-41[1] // 433289-0095 // 131-14F[1]	704059-0001
195-321[1]	C.C.R. 715214-0004 GTA4082 Scania EU Truck DI EU3/DC9-11 (SJR)	715214-0004 // 1000-010-210		452315-0007 // 452315-0010 // 452315-0011 // 452315-0012 // 739542-0002 // 739542-0003 // 739543-0001 // OEM: 1852680 // 452315-0008 // 452315-0009 // 739542-0001
195-322[1]	C.C.R.441398-0085 TA4521 Mercedes Benz 404 Truck OM441LA (SJR)	1000-010-278 // 441398-0085		466154-0029 // 466618-0013 // 466618-0014 // 466618-0015 // 466618-0016 // 466618-0019 // 466618-0027
195-323[1]	Conjunto central 441398-0048 TA4516 Scania 113-360 (SJR)	441398-0048 // 1000-010-533	115-08[1] // 801079 // 131-08D[1] // 441398-0048	105-05[1] // 465213-0003 // 466950-0001 // 466950-0002 // 466950-0003 // 466950-0004 // 801040
195-324[1]	Conjunto central HX50 3580945 Scania DSC12 (SJR)	3580945 // 1000-020-191	134-05G[1] // 3580945	3537385 // 3537386 // 3537414 // 3537415 // 3538537 // 3538538 // 3580935 // 4033708
195-325[1]	Conjunto Central 447450-0048 TBF401 Perkins MF680/6845 (SJR)	447450-0048 // 1000-010-535	131-17B[1] // 447450-0048	452024-0005 // 452024-0007 // OEM: 2674A053 // OEM: 2674A077
195-326[1]	Conjunto central 167422 S200G-001 Chev. Kodiak (SJR)	167422 // 1000-070-070	178159 // 113-12[1] // 167422 // 133-07D[1] // 133-07DF[1]	133-3830 // 167432 // 167434 // 167435 // 168413 // 168414 // 168415 // 168416 // 168464 // 168475 // 168476 // 168477 // 168698 // 168867 // 168870 // 168878 // 168909 // 168948 // 169263 // 169264 // 169293 // 169294 // 169371 // 169374 // 169449 // 169591 // 169592 // 169593 // 169820 // 169821 // 171532 // 178077 // 178078 // 179580

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-327[1]	Conjunto Central HX25 3539071 Aplicaciones varias (SJR)	1000-020-153 // 3539071	803612 // 134-02F[1] // 3539071	208-39[1] // 405-405[1] // 2834004 // 2834997 // 2834998 // 2835000 // 2835001 // 2835579 // 2835591 // 2841579 // 2841580 // 2841581 // 2841582 // 2841583 // 2841584 // 2843037 // 2843038 // 2843145 // 2843156 // 3538834 // 3538835 // 3538893 // 3590067 // 3590068 // 3593370 // 3593371 // 3593374 // 3593375 // 3595526 // 3595527 // 3596065 // 3596066 // 3596222 // 3596223 // 3596584 // 3596586 // 3596596 // 3597938 // 3598012 // 3598723 // 3598724 // 3598866 // 3598867 // 3599049 // 3599080 // 3599242 // 3599243 // 3599350 // 3599351 // 3599877 // 3599878 // 3599879 // 3599880 // 3769602 // 3769603 // 3770780 // 3770789 // 3776600 // 3776601 // 3777945 // 3777946 // 3777947 // 3777948 // 3777950 // 3777951 // 3778405 // 3781495 // 3781496 // 3783383 // 3783384 // 3783851 // 3785742 // 3785749 // 3788926 // 3788927 // 3790281 // 3792215 // 3792216 // 3792519 // 3792520 // 3793433 // 3835002 // 4031552 // 4031555 // 4031556 // 4031585 // 4031588 // 4031629 // 4031630 // 4031636 // 4031637 // 4031652 // 4031653 // 4031672 // 4031673 // 4031751 // 4031752 // 4033382 // 4035306 // 4035307 // 4035393 // 4035394 // 4035720 // 4035721 // 4035722 // 4035726 // 4036087 // 4036088 // 4036817 // 4036818 // 4036822 // 4036823 // 4037187 // 4037188 // 4037195 // 4037196 // 4038113 // 4038114 // 4038791 // 4038792 // 4038793 // 4038794 // 4038795 // 4038796 // 4038797 // 4038833 // 4038834 // 4038883 // 4038884 // 4039903 // 4039904 // 4041367 // 4041368 // 4041547 // 4041549 // 4041662 // 4041663 // 4041664 // 4041670 // 4041671 // 4041672 // 4042193 // 4042194 // 4042195 // 4042226 // 4042227 // 4042568 // 4042569 // 4043176 // 4044739 // 4044740 // 4045324 // 4045325 // 4045326 // 4045329 // 4045330 // 4045331 // 4045361 // 4045362 // 4045365 // 4045366 // 4045367 // 4045368 // 4045798 // 4045799 // 4046530 // 4046531 // 4047259 // 4047260 // 4047364 // 4047514 // 4047515 // 4047572 // 4047573 // 4047940 // 4047941 // 4048364 // 4048365 // 4048377 // 4048378 //



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-328[1]	CCR. K03-2072 (0504) Audi A3 - VW Golf - Bora 1.8 Lts.(SJR)	1000-030-004B // 5303 710 0504	112-13[1] // 5303 710 0504 // 120-18[1] // 1-D-3337 // 132-12C[1] // 199-10[1] // 231-01[1]	4049942 // 4049946 // 4049990 // 4038790 // 805348 102-50[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5303 970 0011
195-329[1]	CCR. K03-2080 p/Tbo (5303 970 0505) R.Rover/Ford Mondeo 2,0 (SJR)	1000-030-248 // 5303 710 0565		102-87[1] // 5303 970 0154 // 5303 970 0198 // 5303 970 0237 // 5303 970 0240 // 5303 970 0259 // 5303 970 0269 // 5303 970 0288 // 5303 970 0504 // 5303 998 0505 // OEM: 36001347 // OEM: 36001893 // OEM: 36002927 // OEM: 36002955 // OEM: AG9N6K682AD // OEM: AG9N6K682AE // OEM: AG9N6K682AJ // OEM: AG9N6K682AK // OEM: AG9N6K682AM // OEM: AG9N6K682AN // OEM: BG9E6K682AJ // OEM: LR074185 // 5303 970 0505
195-330[1]	Cuerpo centr. 431876-0048 TB2557 Nissan Terrano- Øaloj.RC.56,00mm(SJR)	431876-0048 // 1000-010-536	120-26[1] // 431876-0048 // 1-A-3716 // 131-13EF[1]	205-110[1] // 208-69[1] // OEM: 14411-G2401 // 452047-0001 // TDTC540108 // ZC-TU-007
195-33[1]	Conjunto Central K03-2075 (0516) VW Golf-New Beetle-Audi A3 (SJR)	1000-030-003 // 5303 710 0516	120-25 R[1] // 5303 710 0516 // 1-D-3203 // 195-33 F[1] // 112-16[1] // 120-25[1] // 132-01C[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // 200-00078-500 // 198-10[1]	102-51[1] // 185-05[1] // 205-17[1] // 5303 970 0058 // 5303 970 0052 // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052 // 5303 970 0053 // TDTC540143
195-331[1]	Conjunto central 409853-0018 TA0307 Volvo 740/760 - VW Van LT (SJR)	409853-0018 // 1000-010-212B	131-11C[1] // 409853-0018	466088-0001 // 466088-0002
195-332[1]	CCR B1G p/Turbo 1155 970 0005 M. Benz 924 LA E5 Rda comp. MFS (SJR)	1000-070-066T	115-156[1] // 802921 // 115-157[1] // 803627	105-399[1] // 1155 970 0005 // OEM: A9240963399 // 802776
195-333[1]	Conjunto central HX55 (4032093) Iveco Cursor 9 (SJR)	4032093 // 1000-020-178		205-13[1] // 221-02[1] // 2835037 // 2835039 // 2837712 // 2838695 // 2843221 // 2843222 // 3780515 // 3780521 // 3780523 // 4045101 // 4047044 // 4049914 // TO-TURBO-4043648* // TDTC540037 // 4043648 // 7000-007-0056
195-334[1]	Conjunto central K27-3465 (0109) MERCEDES BENZ OM422A/LA (SJR)	5327 710 0109 // 1000-030-254		187-01[1] // 185-105[1] // 5327 970 6504 // 5327 970 6513 // 5327 970 6514 // 5327 970 6517 // 5327 988 6502 // 5327 988 6503 // 5327 988 6505 // 5327 988 6506 // 5327 988 6507 // 5327 988 6508 // 5327 988 6511 // 5327 988 6512 // 5327 988 6515 // 5327 988 6516 // 5327 970 6502 // 5327 970 6507 // 8B27-100-B97 6460901080 // 752990-0006 // 752990-0007
195-335[1]	Conjunto centr.GTB1752V p/tbo 752990-7 M. Benz E Class-4cil.OM646(SJR)	1000-010-351		

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-336[1]	CCR TD03L4-10TK3-4.9 (49131-08901/08700) BMW N54/5B30A(SJR)(Cil.1 a 3)	49131-08700 // 49131-08901 // 1000-050-183	49131-08701 // 179-07B[1] // 49131-08700 // 49131-08901	49131-07000 // 49131-07001 // 49131-07005 // 49131-07006 // 49131-07007 // 49131-07008 // 49131-07009 // 49131-07030 // 49131-07031 // 49131-07065 // 49131-07066 // 49131-07067 // 49131-07068 // 49131-07069 // 49131-07105 // 49131-07160 // 49131-07161 // 49131-07205 // 49131-07206 // 49131-07207 // 49131-07208 // 49131-07209 // 49131-07210 // 49131-07235 // 49131-07236 // 49131-07237 // 49131-07238 // 49131-07239 // 49131-07266 // 49131-07267 // 49131-07268 // 49131-07269 // 49131-07270 // 49131-07271 // 49131-07272 // 49131-07273 // 49131-07274 // 49131-07305 // 49131-07306 // 49131-07307 // 49131-07308 // 49131-07309 // 49131-07335 // 49131-07336 // 49131-07337 // 49131-07338 // 49131-07339 // 49131-07360
195-337[1]	CCR TD03L4-07T-VG (49131-08506/01) para Corsa ,Astra, Meriva (SJR)	49131-08506 // 49131-08501 // 1000-050-128		49131-06001 // 49131-06003 // 49131-06004 // 49131-06006 // 49131-06007 // 49131-06008 // OEM: 8973000924
195-338[1]	CCR B2-3067 (1270 710 0001) Perkins Agricultural Tractor 6,0L (SJR)	1000-070-037 // 1270 710 0001		1070 197 0002 // 1070 197 0005 // 1070 988 0002 // 1070 988 0005 // 1070 988 0012 // OEM: 2674A237 // OEM: 2674A256 // OEM: 2674A271
195-339[1]	Conj. central GT2259S (p/Tbo 733676-0003)VW MWM 4,12 TCE EURO III(SJR)	1000-010-404T		733676-0003 // OEM: 90529201008403
195-33 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Cto. Cent. K03-2075 (0516) Golf- N. Beetle-A3(usa 23-203 BF) (SJR)	5303 710 0516	112-16[1] // 5303 710 0516 // 120-25[1] // 1-D-3203 // 132-01C[1] // 198-10[1] // 120-25 R[1] // 171-28 F[1] // 1302003916 // 172-04[1] // // 200-00078-500 // 195-33[1] // 1000-030-003	102-51[1] // 185-05[1] // 205-17[1] // 5303 970 0058 // 5303 970 0052 // JR-052* // JR-52** // 8B03-400-052 // 5303 970 0053 // TDTC540143
195-33F[1]	<b>INHABILITADO</b> CODIGO MAL GENERADO - NO SE USA			
195-340[1]	Conj. central TMF5502 (444964-0002) Detroit Diesel Truck 12,7 L (SJR)	1000-010-527 // 444964-0002		185-122[1] // 466713-0002 // 466713-0003 // 466713-0004 // 701272-0001 // OEM: 23515635 // OEM: 23515636 // OEM: 23516431 // OEM: 23521493 // OEM: 23550176 // 466713-0001 // 8G05-100-093
195-34[1]	Con.Cen.703890-0299 GT1646V Golf-A3TDI-TouranTDI Tbo.751851-1/2/3(SJR)	703890-0299 // 703890-0229* // 1000-010-139	120-84[1] // 703890-0229* // 703890-0299 // 1-A-4389 // 131-06G[1] // 139-11[1] // A1160201N // 171-05[1] // 1102016900	101-118[1] // 205-85[1] // 751851-0002 // 751851-0003 // 751851-0001 // TDTC540061
195-341[1]	CCR 785998-0033 GT1236SZ Chev.Vs.-Fiat Vs. Duratorq/SDE 1,3Lts E5(SJR)	1000-010-424 // 785998-0033	785998-0010	799171-0001 // 799171-0002 // OEM: 55231037 // OEM: 55237520

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-342[1]	Conjunto central 712402-0007 GT4294 Camión Detroit 560 (SJR)	1000-010-518 // 712402-0007	F-111-02[1] // 712402-0007	185-103[1] // 714787-0003 // 714787-0020 // 714788-0003 // 714788-0005 // 714788-0006 // 714788-0007 // 714789-0001 // 714789-0003 // 714789-0006 // 714789-0007 // 714789-0008 // 714789-0009 // 714795-0002 // 714795-0004 // 714795-0005 // 714795-0006 // 731376-0001 // 714788-0001 // 8G42-200-328
195-343[1]	Conjunto central K27.2-2964 (0058/46) M.Benz OM366LA (SJR)	1000-030-120 // 5327 710 0058 // 5327 710 0046		185-104[1] // 5327 970 6434 // 5327 970 6440 // 5327 970 6446 // 5327 988 6403 // 5327 988 6435 // 5327 988 6441 // 5327 988 6444 // 5327 988 6445 // 8B27-100-061 // 5327 970 6441
195-344[1]	Conjunto central HT10-18 (250-8265) Nissan Navara 2,5 (SJR)	1000-080-008 // 250-8265	176-04A[1] // 250-8265	047-116 // 14411-3S900 // 250-8270
195-345[1]	Conj. cent. TD04-09B-6.0 (49377-08020) MHI 3000GT/Dodge Stealth (SJR)	1000-050-165B // 49377-08020		49177-02300 // 49177-02310 // 49177-02400 // 49177-02410 // OEM: MD306221 // OEM: MD306225
195-349[1]	Conj. central 755729-0126 GTB2260VK BMW X5 Motor M47 TU2 3,0Lts (OFA)	1000-010-359D // 755729-0126	131-09L[1] // 755729-0126 // 171-45[1] // 1102022917	765985-0001 // 765985-0003 // 765985-0005 // 765985-0006 // 765985-0008 // 765985-0010
195-350[1]	Conjunto central 167387 S3BSL120 Caterpillar Vs. (SJR)	1000-070-085 // 167387	178-158 // 113-16[1] // 167387 // 133-01G[1] // 139-17[1] // S1030234N	113-7924 // 168444 // 168549 // 168584 // 169425 // 179579 // 179581 // 179585 // OR6882
195-35[1]	Conjunto Central 703891-0044 GT2256V Ford Ranger (SJR)	703891-0044 // 1000-010-337	111-61[1] // 703891-0044 // 111-61 Z[1] // 131-05G[1] // 192-07[1] // 192-07 R[1]	185-33[1] // 8G20-300-612* // 8G22-300-612 // 724652-0001
195-351[1]	Conjunto central 4027883/4027250 HX35 Cummins 6BTAA p/ Komatsu(SJR)	4027250 // 4027883 // 1000-020-186	134-07B[1] // 4027883 // 4027250 // 194-07[1]	208-60[1] // 3595158 // 3595159 // 3595160 // 3595858 // 3595859 // 3596667 // 3596668 // 3598702 // 4033072 // 4035374 // 4035375 // 4035376 // 4036172 // 4037374 // 4037470 // 4038470 // 4038471 // 4038472 // 4038473 // 4038475 // 4038478 // 4038479 // 4038480 // 4038481 // 4039147 // 4039243 // 4089954 // 3595157 // 3599109
195-352[1]	Conjunto central HT10-X147 (250-8266) Suzuki Grand Vitara (SJR)	250-8266 // 1000-080-002	176-01A[1] // 250-8266	127-02[1] // 127-02 A[1] // 13900-78E10-000 // 13900-78E10-500 // 250-8278 // RF1L13700A // 047-115
195-353[1]	CCR R2S K04(0525) MB Sprinter 515 CDI-OM651DE22LA Rda.Com.Fresada(SJR)	5304 710 0525 // 1000-030-260T	132-11C[1] // 5304 710 0525	1000 970 0037 // 1000 970 0074 // 5304 970 0086 // 5304 970 0127 // OEM: 6510905680 // OEM: 6510906080 // OEM: 6510906380

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-354[1]	CCR HE221W Ford Duty ISBE 4Cil./RC Fundición Aluminio (4043587) (SJR)	1000-020-149 // 4043587	802910 // 114-25[1] // 4043587 // 114-25 Z[1] // 134-03A[1] // 134-05A[1] // 195-216[1] // 1000-020-149T	104-41[1] // 185-106[1] // 185-107 F[1] // 2835141 // 2835809 // 2835810 // 2837266 // 2837275 // 2839948 // 2839949 // 2839950 // 2839951 // 4040203 // 4040204 // 4040552 // 4040553 // 4040554 // 4040555 // 4040572 // 4040573 // 4040574 // 4040575 // 4042764 // 4043944 // 4043945 // 4043946 // 4043947 // 4043948 // 4043949 // 4043971 // 4043974 // 4043975 // 4043978 // 4044884 // 4044887 // 4045522 // 4045564 // 4045677 // 4045678 // 4045958 // 4046249 // 4046250 // 4046251 // 4047747 // 4047748 // 4047749 // 4047750 // 4047751 // 4047752 // 4048537 // 4048538 // 4038928 // 4038929 // 2835143 // 8C02-200-418
195-355[1]	Conj. cen. 17202-17035 CT26 Toy. Landcruiser (Sello carbón) (SJR)	1000-060-129 // 17202-17035	138-01[1] // 17202-17035 // 138-01 A[1] // 180-02B[1]	205-104[1] // 221-05[1] // 17201-17020 // 17201-17030 // 17201-58010 // 17201-58011 // 17201-68010 // 17201-17010 // TDTC540174 // 7000-006-0027
195-356[1]	CCR GT1549LV p/tbo (790179-0002) Renault Master dCi 150 Truck (SJR)	1000-010-522		144110920 // 790179-0002 // 790179-5002 // OEM: 8200994322 // OEM: 8200994322B
195-357[1]	CCR GT1549V p/tbo (758226-0010) Ford Mondeo TDCI 2,2Lts (SJR)	1000-010-416B		101-143[1] // 758226-0004 // 758226-0008 // 758226-0014 // OEM: 6Q7S6K682AD // 758226-0010
195-358[1]	CCR BV39-1872 (5439 710 0522) Range Rover Sport 3.6 TDV8 (SJR)	1000-030-194C // 5439 710 0522		5439 970 0064 // 5439 988 0064 // OEM: 6H3Q-6K682-EC // OEM: 6H4Q-6K682-EE // OEM: LR004037
195-359[1]	Conjunto central VB6 RHF4 (VAX40015) Toyota Avensis 2.0L (SJR)	1000-040-132 // VAX40015		17201-27010 // VA420034 // VB420034 // VC420034 // VD420034 // VE420034 // VF420034 // VG420034
195-360[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR GT2056V p/tbo (757246-1) Cherokee 2,8 CRD Motor R2816K5 (VM)(SJR)	1000-010-553	195-210[1] // 703891-0126 // 1000-010-346	227-03[1] // 757246-0001 // OEM: 35242112G // OEM: 35242115F // 763360-0001 // CP20-0A28A1 // CP763360-0001 // 711009-0001 // 711009-0002
195-361[1]	Conjunto Central 703891-0033 GT2256V M.Berz New C Class/C270 Cdr (SJR)	703891-0033 // 1000-010-312	703891-0033	
195-361[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR S200G-70F (1264 710 0003) Volvo-Penta/Deutz BF6M2012 (SJR)	1000-070-052T // 1264 710 0003	133-15D[1] // 1264 710 0003	1264 970 0002 // 1264 988 0002 // OEM: 04294594 // OEM: 21109113
195-362[1]	CCR K03-2074(5303 710 0553) Iveco LDV 3,0L F1C Euro 5(SJR)	1000-030-181T // 5303 710 0553		1000 970 0020 // 1000 970 0057 // 5303 970 0167 // OEM: 504360048 // OEM: 504382355
195-363[1]	Conjunto central T250-01 (443854-0065) Ford New Holland (Off Factory)	443854-0065 // 1000-010-349	111-69[1] // 443854-0065 // 131-01E[1]	465153-0001 // 465153-0003 // 465153-0004
195-364[1]	Conjunto central 433352-0061 GT1749 Hyundai H1 - MHI L2 (SJR)	433352-0061 // 1000-010-362		730640-0002

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-365[1]	Conjunto central HX52W / HE500WG (4030893) Iveco / Volvo (SJR)	4030893 // 1000-020-108B		241-16[1] // 2834546 // 2834652 // 2835459 // 2835833 // 2835834 // 2838532 // 2841364 // 2843755 // 3768883 // 3768885 // 3776570 // 3777208 // 3780208 // 3781922 // 3781923 // 3782226 // 3782228 // 3782229 // 3782230 // 3782234 // 3782235 // 3785014 // 3785015 // 3790501 // 3790520 // 3790527 // 3790528 // 3790529 // 3790530 // 3790531 // 3790537 // 3790727 // 3793849 // 3793850 // 3795219 // 3795220 // 4046848 // 4046849 // 4047613 // 4047614 // 4047715 // 4048394 // OEM: 504347440 // OKSA0040 // 2843655
195-366[1]	Conjunto central GT2052S (433289-0135) Mercedes Benz C Class (SJR)	433289-0135 // 1000-010-310		101-74[1] // 700625-0001 // 700625-0002 // OEM: A6110960099 // OEM: A6110961099 // 716111-0001
195-367[1]	Conjunto central GTA3782D (728691-0006) Navistar (SJR)	728691-0006 // 1000-010-437		751361-0001 // 751361-0006 // 751361-0007 // 751363-0001 // 751363-0002
195-368[1]	Conjunto central GT3782 (449936-0008) Navistar (SJR)	449936-0008 // 1000-010-436		466803-0008 // 466803-0009 // 466803-0010 // 466803-0011 // 466803-0012 // 466803-0013 // 466803-0014 // 466803-0015 // 466805-0023 // 466805-0024 // 466805-0025 // 466805-0026 // 466805-0034 // 466805-0035 // 704193-0005 // 704193-0006 // 704193-0007 // 704193-0008 // 704193-0009 // 704193-0010 // 704193-0011 // 704193-0012 // 751400-0001 // 8G37-100-860
195-369[1]	Conjunto central TA4502(441398-0038) Volvo (SJR)	441398-0038 // 1000-010-217		465922-0011 // 465922-0012 // 465922-0013
195-370[1]	Conjunto central K16-2264(0008/0002) Tata Motor 497TC(SJR)	5316 710 0008 // 5316 710 0002 // 1000-030-117		5316 970 6400 // 5316 970 6406
195-371[1]	Conj.Cent.BV39-1867 Megane 1,5 dCi K9K Euro 4(Tbo.5439 970 0030)(SJR)	1000-030-139		102-56 A[1] // 205-19[1] // 208-25[1] // 185-74[1] // 5439 970 0030 // TDTC540139 // 8B39-300-373
195-371[1]	Conjunto central S410 (318959) M.Benz Truck Axor OM457LA(SJR)	1000-070-035 // 318959		243-14[1] // OEM: 0080965099 // 318932 // 318960 // 03002-088
195-372[1]	Conjunto central H1E 3545416-3575067 Ford Cargo 1722 (SJR)	3545416 // 3575067 // 1000-020-148B	114-10[1] // 3545416 // 3575067 // 117-05[1] // 3545416 OFA // 3575067 OFA // 134-05C[1] // 197-02[1] // 3545416 SJP // 3575067 SJP	187-18[1] // 3531793 // 3532801
195-373[1]	Conj. central S300 (1380 710 0002) Cosechadora John Deere 6069H (SJR)	1000-070-089 // 1380 710 0002	133-04C[1] // 1380 710 0002	103-42[1] // 1380 970 0063 // 1380 970 0114 // 176616 // 177349 // 177350 // 177514 // RE531288 // RE531469 // RE532384 // RE533889 // RE534760 // RE551405 // 176601



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-375[1]	Con.cen. KP39-1877 (0533) Ford Fiesta/Kuga – Motor Ecoboost 1.6 (SJR)	1000-030-230 // 5439 710 0533		5439 970 0023 // 5439 970 0034 // 5439 970 0122 // 5439 970 0123 // 5439 970 0124 // 5439 970 0125 // 5439 970 0130 // 5439 970 0131 // 5439 970 0133 // OEM: 36002107 // OEM: CJ5G 6K682DA // OEM: CJ5G 6K682DB
195-376[1]	CCR. CIES RHF55 VAX55001 Excavadora HITACHI ZX230 Motor 4HK1 (SJR)	VAX55001 // 1000-040-172	171-61[1] // VAX55001 // 1450055901 // 178-11B[1] // 251-02[1] // VAX55002 // OKSB0004	185-118[1] // 205-27[1] // 241-10[1] // OEM: 8973628390 // OEM: 8980302170 // VA440031 // VC440051 // VB440031 // 8105-100-920 // TDTC540123 // 8973628390* // OKSA0015 // VB440051
195-377[1]	Con.cen. K27-3371 (0203) Mercedes Benz OM926LA-E3-Rda.Comp. MFS (SJR)	1000-030-264T // 5327 710 0203	132-03E[1] // 5327 710 0203	5327 970 7208 // 5327 970 7209 // 5327 970 7213
195-38[1]	Conjunto Central K03-2076 (0522) Jumper 2,8-Ducato 2,8-Boxer 2,8 (SJR)	5303 710 0522 // 1000-030-109	1-D-3597 // 5303 710 0523 // 120-79[1] // 5303 710 0522 // 1-D-3595 // 132-02C[1]	185-93[1] // 5303 970 0081 // 8B03-200-066
195-39[1]	Conjunto Central TD04 49377-09110 PT Cruiser (P/Tbo. 49377-00220)(SJR)	49377-09110 // 1000-050-125	120-92[1] // 49377-09110 // 1-E-5089 // 179-16A[1]	185-13[1] // OEM: 04884234AC // JR-545* // 49377-00220 // 8M04-20M-545
195-40[1]	Conjunto Central K03-2072 (0511) VW Passat - Audi A4/6 (SJR)	5303 710 0511 // 1000-030-004	112-12[1] // 5303 710 0511 // 120-19[1] // 1-D-3194 // 192-11[1] // 5303 710 0511 SN // 132-13C[1] // 171-44[1] // 1302003904	185-04[1] // 162-08[1] // 5303 970 0049 // OEM: 058145703J // OEM: 058145703N // OEM: 058145703Q // 5303 970 0029 // JR-003* // JR-03** // 8B03-400-003 // 900-00122-000
195-41[1]	Conjunto Central 433352-0028 GT1749S Hyundai Van 2,5 Lts (SJR)	1000-010-006 // 433352-0028	135-26[1] // 433352-0028 // 131-20F[1]	101-97[1] // 716938-0001
195-42[1]	Conjunto Central 49177-08020 TD04-09B Montero 2.5 (SJR)	1000-050-118 // 49177-08020	119-07[1] // 49177-08020 // 135-01[1] // 1MB0097 // 179-05A[1] // 196-04 #[1] // 196-04[1] // 120-90[1] // 1-E-5086 // 171-20[1] // 1401404900	185-46[1] // 49177-01000 // 49177-01010 // 49177-01020 // 49177-01030 // 49177-01100 // 49177-01200 // 49177-01210 // 49177-01220 // 49177-01230 // 49177-01500 // 49177-01501 // 49177-07500 // 49177-07501 // 49177-01511 // 8M04-100-232 // 49177-01510
195-43[1]	CCR. CT(17202-0L030) p/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5 (SJR)	1000-060-120 // 17202-0L030	802907-01 // 138-03[1] // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 214-02[1] // 216-01[1] // 171-50[1] // 1500316900	185-23[1] // 105-379[1] // 185-82 F[1] // 17201-30120 // 8T10-200-691 // JR-691* // 17201-30030 // 8T00-200-691* // 805318-01 // 805318* // 17201-0L030 // 8T10-200-B25
195-44[1]	Conj. central KP39 (1873) p/Tbo. 0007/0011 Bora-Passat-Audi A3 (SJR)	1000-030-105	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003 // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-45[1]	Conjunto central K03-1870 (0500) VW Golf – VW New Beetle – Audi (SJR)	1000-030-160 // 5303 710 0500	5303 710 0501 // 112-02[1] // 5303 710 0500 // 112-10[1] // 116-17[1] // 160.075 // 120-01[1] // 1-D-2167 // 120-01 R[1] // 120-51[1] // 1-D-2597 // 5303 710 0501 TIN // 132-03C[1] // 139-06[1] // K53037100500N* // K1030218N // 171-47[1] // 1302003900	102-14[1] // 204-24[1] // 206-116[1] // 5303 970 0015* // 5303 970 0036 // OEM: 028145701R // 5303 970 0006 // GB-1014 // 5303 970 0003 // TDTC540199
195-46[1]	Conjunto central K03-2080 (0526) VW Vento 2,0lts. TFSI Nafta (SJR)	1000-030-185 // 5303 710 0526	112-21[1] // 5303 710 0526 // 120-113[1] // 1-D-5483	208-45[1] // 5303 970 0105
195-47[1]	Conjunto central BV39 (1875) VW Polo TDI Motor ASZ (E3) (SJR)	1000-030-156	120-75[1] // 1-D-3822 // 132-10A[1]	5439 970 0016
195-48[1]	Con.cen.703891-0009 GT2256V Alfa Romeo 156 JTD 2,4 p/Tbo710811-1(SJR)	703891-0009 // 1000-010-172* // 1000-010-109		710811-0001 // 710811-0002 // 710812-0001
195-49[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 433289-0050 GT1544 Audi A3 TDi – Passat TDi (SJR)	433289-0050 // 1000-010-009	433289-0074 // 433289-0116 // 435796-0015 // 435796-0021 // 435796-0024 // 433289-0014 // 433289-0077 // 111-14[1] // 111-14 A[1] // 116-06[1] // 154.881 // 120-07[1] // 1-A-2166 // 120-55[1] // 1-A-2162 // 120-56[1] // 1-A-3735 // 433289-0050 TIN // 131-09F[1] // 435796-0018 // 172-15[1] // 100-00096-500 // 195-08[1] // 1000-010-121* // 1000-010-129	229-04[1] // 454065-0002 // 454093-0001 // 454093-0003 // 454098-0002 // 454098-0003 // 454159-0001 // 454159-0002 // 704345-0001 // 454083-0002
195-50[1]	Conjunto central 703890-0129 GT1749V Audi A4 TDi – Passat Tdi (SJR)	703890-0129 // 1000-010-037	703890-0020 // 703890-0129 // 703890-0210 // 802904 // 120-57[1] // 703890-0055 // 1-A-3248 // 120-58[1] // 703890-0149 // 1-A-3249 // 120-59[1] // 1-A-3247 // 131-01G[1] // 198-03[1] // 171-08[1] // 1102015914 // 171-54[1] // 1102017902	101-80[1] // 185-07[1] // 189-22[1] // 162-02[1] // 185-53[1] // 712077-0001 // 716215-0001 // 717858-0001 // 717858-0002 // 717858-0003 // 717858-0004 // 717858-0005 // 717858-0006 // 717858-0008 // 717858-0009 // 758219-0002 // 717858-0007 // 8G17-300-032 // JR-032* // 758219-0003 // 900-00032-000 // 8G17-300-972
195-51[1]	Conj.central 703890-0033 GT1749V Fiat JTD 1,9–Alfa Romeo JTD 1,9 (SJR)	1000-010-103 // 703890-0033		101-129[1] // 185-60[1] // 712766-0001 // 712766-0002 // 8G17-300-305
195-52[1]	Con.cen.703891-20/117-729923-2 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5 (SJR)	1000-010-124 // 703891-0020 // 703891-0117 // 729923-0002	171-02[1] // 703891-0117 // 729923-0002 // 703891-0020 // 1102015918	185-16[1] // 454135-0008 // 454135-0010 // 454135-0005 // 8G20-300-306 // JR-306*
195-53[1]	Conj. central 443824-0022 TD2503 Alfa Romeo 156/166 2,4Lts.JTD (SJR)	1000-010-333 // 443824-0022	131-01K[1] // 443824-0022	454150-0002 // 454150-0003 // 454150-0004 // 701900-0001
195-54[1]	Conj. central 434766-0001/715 GT2052V Audi A4/6 Passat TDI 2,5 (SJR)	1000-010-104 // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015	120-85[1] // 434766-0001 // 434766-0007 // 434766-0015 // 1-A-4420	101-121[1] // 185-19[1] // 204-16[1] // 454135-0001 // 454135-0002 // 454135-0006 // 454135-0009 // 8G20-300-141 // JR-141*

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-55[1]	Conjunto Central 49179-08600 TD06H-16 Caterpillar 930/320B (SJR)	1000-050-142 // 49179-08600	517589 // 119-08[1] // 49179-08600 // 135-02[1] // 1MB0048 // 49179-08600 SQ // 193-08[1] // 179-01C[1] // 197-31[1]	185-99[1] // 205-96[1] // 229-02[1] // 229-03[1] // 205-6741 // 49179-02240 // 49179-02300 // 518018 // 49179-02230 // 8M06-100-235 // TDTC540104 // 49179-02260
195-56[1]	Conj.cent.K16-2470 (0012) M.Benz OM904LA-E2 – Rda.Comp. Fresada (SJR)	1000-030-118T // 5316 710 0012	5316 710 0527 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 194-10[1] // 233-01[1] // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-08B[1] // 195-57[1] // 1000-030-118	185-30[1] // 102-53[1] // 185-100[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 205-83[1] // 208-47[1] // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7101 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7114 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // OEM: 9000960599 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7161 // 5316 970 7163 // 5316 970 7165 // 5316 970 7166 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 80000174002 // 5316 970 7111 // 8B16-200-331T // 8B16-200-378 // 5316 970 7119 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 5316 970 7129 // TDTC540054

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-57[1]	Con. central K16-2470 (0012) M.Benz OM904LA-E2 Rda.Com. Fundición(SJR)	5316 710 0012 // 1000-030-118	5316 710 0527 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 233-01[1] // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-08B[1]	185-30[1] // 102-53[1] // 186-100[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 205-83[1] // 208-47[1] // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7101 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7114 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // OEM: 9000960599 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7161 // 5316 970 7163 // 5316 970 7165 // 5316 970 7166 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 80000174002 // 5316 970 7111 // 8B16-200-331T // 8B16-200-378 // 5316 970 7119 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 5316 970 7129 // TDTC540054
195-58[1]	Conj.cen.K16-2470 (0010) M.B.OM904LA-E2 R.Com.Øm 42,5mm-ØM 61mm(SJR)	1000-030-128 // 5316 710 0010	112-11[1] // 5316 710 0010 // 120-110[1] // 1-D-5533 // 132-10B[1]	5316 970 7008 // 5316 970 7013 // 5316 970 7014 // 5316 970 7015 // 5316 970 7016 // 5316 970 7017 // 5316 970 7023 // 5316 970 7024 // 5316 970 7028 // 5316 970 7029 // 5316 970 7030
195-59[1]	Conjunto Central K03-2074 (0527) Mini Cooper S 1.6lts. Refrig. (SJR)	1000-030-175 // 5303 710 0527	112-19 A[1] // 5303 710 0527 // 132-16C[1] // 132-16CF[1] // 171-51[1] // 1302003927	208-31[1] // 5303 970 0117 // 5303 970 0118 // 5303 970 0180 // 5303 970 0181 // 5303 970 0292 // OEM: 9803546480 // 5303 970 0163
195-60[1]	Conj. Nuevo K03-1875 (0514) Cit.Xantia-Peug.306-Suzuki Gr.Vitara (SJR)	1000-030-151 // 5303 710 0514	112-15[1] // 5303 710 0514 // 120-17[1] // 1-D-3150 // 171-48[1] // 1302003914 // 172-05[1] // 200-00086-500	102-25[1] // 102-37 A[1] // 208-07[1] // 227-09[1] // 205-63[1] // 205-92[1] // 208-30[1] // 5303 970 0023 // 5303 970 0056 // 5303 970 0061 // 5303 970 0063 // 5303 970 0018 // 5303 970 0050 // 5303 970 0057 // 5303 970 0024 // CP203-250 // TDTC540003* // TDTC540080 // 5303 970 0009 // 5303 970 0051 // TDTC540095
195-61[1]	Conj.Nvo. 49173-08781 TD025S2 Citroen-Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6 (SJR)	1000-050-127 // 49173-08781	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 214-07[1] // 139-13[1] // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1]	109-25[1] // 185-35[1] // 49173-07508 // 8M02-200-527

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-62[1]	Conjunto Nuevo K14-2070 (0518) Peugeot 405 (SJR)	1000-030-106 // 5314 710 0518	5314 710 0527 // 112-01[1] // 5314 710 0518 // 112-01 A[1] // 5314 710 0518 REM // 132-01B[1]	5314 970 7012 // 5314 970 7013
195-63[1]	Conjunto central 433352-0032 GT1752 Kia Sorento – Hyundai Starex (SJR)	433352-0032 // 1000-010-353* // 1000-010-279	197-24[1] // 433352-0032 // 131-29F[1]	243-03[1] // 185-65[1] // 205-60[1] // 208-65[1] // OEM: 28200-4A001 // 03002-017 // 710060-0001 // 8G17-200-432 // 733952-0001 // TDTC540007 // TO-TURBO-733952-0001*
195-64[1]	Conj.Nuevo 433289-0099 GT1546S Peug.206/306/806–Xsara HDI 2,0–C5(SJR)	1000-010-130 // 433289-0099	433289-0102 // 433289-0115 // 433289-0121 // 433289-0122 // 433289-0123 // 433289-0124 // 111-56[1] // 433289-0099 // 120-81[1] // 1-A-4390 // 131-15F[1] // 171-52[1] // 1102015910 // 172-02[1] // 100-00066-500	185-61[1] // 185-70[1] // 706976-0002 // 8G15-200-172 // 706978-0001 // 706977-0002 // 8G15-200-116
195-65[1]	Conjunto Central 17202-42060 CT26 Toyota Supra 3,0Lts. (SJR)	1000-060-114 // 17202-42060		17201-42010 // 17201-42020
195-66[1]	Conjunto Central 433289-0131/0132 GT1549 Peugeot 406 (SJR)	1000-010-181 // 433289-0131 // 433289-0132	433289-0133 // 111-38[1] // 433289-0131 // 433289-0132 // 120-30[1] // 1-A-3866 // 1-A-3867 // 120-53[1] // 433289-0057 // 1-A-3834	454134-0002 // 454171-0002 // 454171-0003 // 454171-0004 // 454176-0002 // 454176-0003 // 454176-0005
195-67[1]	CCR GT1749V Peugeot 207/307–Citroen C4/C5 (p/Tbo.101-111/112)(SJR)	1000-010-189	120-88[1] // 1-A-5031 // 131-03G[1] // 131-03GR[1]	185-113[1] // 753556-0002 // 753556-0005 // 756047-0002 // 756047-0004 // 756047-0006 // 756047-0005 // 8G17-300-371
195-68[1]	Conj.Cent. 434766-0016 GT2556V BMW 530D/730D P/TBO 454191-0006/7 (SJR)	434766-0016 // 1000-010-057	171-04[1] // 434766-0016 // 1102015931 // 131-20G[1]	454191-0006 // 454191-0007
195-69[1]	Conjunto Central 408077-0102 TO4B91 Caterpillar D-3304 (SJR)	1000-010-164 // 408077-0102	115-12[1] // 802021 // 131-05A[1] // 408077-0102 // 140-01[1] // 408077-0102 ZEK // C1022-01	205-15[1] // 205-45[1] // 409410-0004 // 409410-0005 // 409410-0008 // 409410-0010 // 409410-0012 // 409410-0002 // TDTC540149 // TDTC540144 // 409410-0006
195-70[1]	Conjunto Central 434766-0023 GT2556V BMW 530D/730D (SJR)	434766-0023 // 1000-010-207	120-86[1] // 434766-0023 // 1-A-4167 // 131-19G[1]	101-88[1] // 454191-0008 // 454191-0009 // 454191-0010 // 454191-0011 // 454191-0012 // 454191-0013 // 454191-0015
195-71[1]	Conjunto Central K03-1875 (0505) Peugeot 306 (SJR)	5303 710 0505 // 1000-030-111	112-04[1] // 5303 710 0505 // 120-20[1] // 1-D-3126 // 132-19C[1]	102-58[1] // 5303 970 0028
195-72[1]	Conjunto Central GTB1549VK Chevrolet Captiva (SJR)	1000-010-342	131-02L[1] // 171-17[1] // 1102015952	101-131[1] // 243-11 F[1] // 246-02 F[1] // 762463-0002 // 762463-0003 // 762463-0004 // OEM: 96440365 // 762463-0006 // 03005-112 // SL08586
195-73[1]	Conjunto Central GT2260V BMW 530d Motor M57Tu E65 3.0Lts (SJR)	1000-010-327		101-139[1] // 742730-0001 // 742730-0003 // 742730-0004 // 742730-0007 // 742730-0013 // 742730-0015 // 742730-0018
195-74[1]	Conjunto Central GT2260V BMW X5 Motor M57Tu Euro 3 - 3.0Lts (SJR)	1000-010-328	1102022906 // 120-116[1] // 1-A-5443	185-56[1] // 742417-0001 // 753392-0001 // 753392-0003 // 753392-0004 // 753392-0006 // 753392-0009 // 753392-0012 // 753392-0015 // 753392-0016 // 753392-0017 // 753392-0019 // 753392-0018 // 8G22-300-258



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-75[1]	Conjunto Central K04-2275 (0512) Audi RS6 4,2Lts V8 Biturbo (SJR)	1000-030-141 // 5304 710 0512		5304 970 0028 // 5304 970 0029
195-76[1]	Conjunto central 4027213-3594856 HX30W Ford F100 (SJR)	1000-020-130 // 4027065 // 4031348 // 4027213	114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 197-30[1] // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 115-138[1] // 802911	205-05[1] // 205-25[1] // 4040353 // TDTC540045 // 3592315 // TDTC540128 // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382*
195-77[1]	Conjunto central 443854-0114 TB0264 Peugeot 306 - Citroen ZX (SJR)	443854-0114 // 1000-010-256	443854-0147 // 443854-0104 // 111-24[1] // 115-53[1] // 805098-01 // 131-05E[1] // 443854-0114	454027-0001 // 454027-0002
195-78[1]	Conjunto central 433352-0016 GT1749 Hyundai (SJR)	1000-010-187 // 433352-0016	111-26[1] // 433352-0016 // 120-52[1] // 1-A-3986* // 1-A-4330 // 131-10F[1] // 135-20[1] // 1GB0079 // 433352-0016 YUU // 198-09[1] // 433352-0016 SS	101-92[1] // 101-96[1] // 205-61[1] // 700273-0002 // 700273-0001 // TDTC540005 // TO-TURBO-700273-0002*
195-79[1]	Conjunto central K04-2078 (0510) Audi A4-RS4 (SJR)	1000-030-114 // 5304 710 0510		5304 970 0025 // 5304 970 0026
195-80[1]	Conjunto Central GTB2260VK BMW X5 Motor M57 TU2 Euro 4 (SJR)	1000-010-359	1102022908	758351-0013 // 758351-0015 // 758351-0017 // 758351-0019 // 758351-0020 // 758351-0022 // 758351-0024
195-81[1]	Conjunto Central VI95-VI74 VA810037 RHB52W Isuzu 3.1 P756-TC (SJR)	VA810037 // 1000-040-115	118-03[1] // VB810037 // 118-07[1] // VA810037 // 135-13[1] // 1HB0071 // 135-13 T[1] // 178-05A[1] // 199-01[1]	205-75[1] // 208-72[1] // 208-77[1] // 243-05[1] // 246-03[1] // VA180051 // VB180051 // VC180051 // VE180027 // TDTC540034 // VD180051 // 03002-101 // SL08113
195-82[1]	C.C.R.433352-0031 GT1749S Kia K2700/Pregio 4D56TCi EuroIII 2,5 (SJR)	433352-0031 // 1000-010-019	131-25F[1] // 433352-0031 // 172-26[1] // 100-00103-500	101-128[1] // 101-130[1] // 185-24[1] // 244-01[1] // 715924-0001 // 715924-0002 // OEM: 28200-42610 // 715924-0003 // 715924-0004 // 8G17-200-379 // JR-379*
195-83[1]	Conj.Cent. VV11 VAX40017 RHF4 Chrysler - M. Benz Sprinter OM611 (SJR)	1000-040-120 // VAX40017		OEM: 6110961499 // OEM: A6110960599 // VA420031 // VB420031 // VF400009
195-84[1]	Con.Cen.GTB1649V Sportage II-Hyu.Tucson 2,0Lts (Tbo.757886-3)(SJR)	1000-010-268		185-75[1] // 757886-0005 // 757886-0008 // OEM: 28231-27400 // OEM: 28231-27460 // 757886-0003 // 8G16-300-389
195-85[1]	CCR K03-2074(0531)Iveco Daily-Fiat Ducato 2,3TD F1AEuro4 Multijet(SJR)	5303 710 0531 // 1000-030-181	5303 710 0547 // 132-05C[1] // 5303 710 0531 // 120-114[1] // 1-D-5176	185-78[1] // 230-09[1] // 5303 970 0102 // 5303 970 0250 // OEM: 5801457120 // 5303 970 0116 // 8B03-200-475 // LYP80157-12-6
195-86[1]	CCR TF035(49135-08150) Daily-Ducato 2,3TD F1AEuro4 Multijet (SJR)	1000-050-139 // 49135-08150		109-29[1] // 49135-05121 // 49135-05132 // 49135-05134 // 49135-05131
195-87[1]	Conjunto Central BV43 Hyundai Motor A-engine Euro 4 (SJR)	5303 710 0555 // 1000-030-191	120-99[1] // 5303 710 0555 // 1-D-5050 // 171-13[1] // 1303043901	208-34[1] // 185-76[1] // 205-31[1] // 5303 970 0097 // 5303 970 0126 // 5303 970 0143 // 5303 970 0144 // OEM: M28200-4A421 // 5303 970 0145 // 8B43-300-641 // 5303 970 0122 // TDTC540129 // TO-TURBO-53039700122*
195-88[1]	Conjunto central GTA2056V Nissan Navara Motor YD25DDTi 2,50Lts. (SJR)	1000-010-344	131-03L[1] // 172-28[1] // 100-00371-500	185-42[1] // 767720-0001 // 767720-0002 // 769708-0004 // 767720-0004 // 8G20-300-672


## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
195-89[1]	Conjunto Nuevo K04-2275 (0507) Audi A3 – TT (SJR)	5304 710 0507 // 1000-030-113	112-17[1] // 5304 710 0507 // 120-37[1] // 1-D-3601 // 132-17C[1]	205-109[1] // 227-07[1] // 5304 970 0020 // 5304 970 0023 // TDTC540176 // 5304 970 0022 // CP236-18J
195-90[1]	Conjunto Central K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCl (SJR)	1000-030-103 // 5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 211-04[1] // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K08-017 // 120-40[6] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-06123-500	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*
195-91[1]	Conjunto Central APL709 (409172-0131) VW (c/MWM 4.10T) (SJR)	1000-010-370 // 409172-0131	115-49[1] // 802179-01 // 131-16C[1] // 409172-0131 // 115-127[1] // 802751	105-312[1] // 105-327[1] // 185-95[1] // 465819-0001 // 465819-0002 // 808178 // 808042 // 465819-0003 // 8G30-200-702
195-92[1]	Conj. cent. S1B032 John Deere 2800T (p/turbo 174925) (SJR)	1000-070-023	113-23[1] // 316036 // 133-02E[1]	174925 // 315873 // 316035 // 316290 // 316295 // 318206 // RE521157 // RE524159 // 174262
195-93[1]	CCR. VN3 RHF4(VAX40028) Nissan Navara 2,5 LTS (p/tbo. VB420058) (SJR)	1000-040-128 // VAX40028	215-08[1] // TC-CHRA-VB420058 // 178-07B[1] // VAX40028	205-20[1] // 230-05[1] // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VB420058 // TDTC540147 // LYP80145-22-8
195-94[1]	Conj.cent.17202-11011 CT12B Toyota Town/Light Ace 2,0LTS(SJR)	17202-11011 // 1000-060-119		17201-11011 // JR-607
195-95[1]	Conjunto central 702315-0024 GT1544Z Ford Focus 1,8 Lts. (SJR)	1000-010-111 // 702315-0024	702315-0012 // 702315-0078 // 111-67[1] // 702315-0024 // 111-67 A[1] // 212-02[1] // 131-30F[1] // 171-15[1] // 1102015943 // 172-17[1] // 100-00208-500	185-38[1] // 706499-0001 // 706499-0004 // 802419-5006 // 8G15-20M-334 // 706499-0002
195-96[1]	Conjunto central 443854-0106 TB2558 Perkins T4.40 (SJR)	443854-0106 // 1000-010-012	111-47[1] // 443854-0106 // 111-47 A[1] // 131-10E[1] // 194-04[1]	208-28[1] // 452065-0002 // 452065-0003
195-97[1]	Con.central R2S KP35 Rda.Comp.Fresada-VW Amarok 2,0Lts.TDI-CR (SJR)	1000-030-215T // 5435 710 0510	132-05A[1] // 5435 710 0510	102-69[1] // 1000 970 0102
195-98[1]	Conjunto central V172-VIAV VB840011 RHB4BW Opel Astra (SJR)	1000-040-147 // VB840011	118-12[1] // VA840011 // 118-12 A[1]	VA120012 // VB120012 // VC120012 // VD120012 // VA120013 // VA120015 // VA120018 // VA120019
195-99[1]	Conjunto Central K24-2671 Mercedes Benz OM924LS-E3-Rda.Com.Alum.(SJR)	1000-030-203	70000175672 // 80000175672 // 233-03[1] // 5324 970 7119-CHRA // 195-105[1] // 1000-030-203T	205-28[1] // 208-29[1] // 5324 970 7114 // TDTC540002
197-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central HX35-HX35W 3538421-4027212 6BTAA Iveco Tector (SJR)	3538421 SJP // 4027212 SJP	114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 194-13[1] // 3538421 SM // 195-160[1] // 1000-020-123 // 218-05[1]	241-06[1] // 185-86[1] // 205-113[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3800988 // 3802878 // 3590092 // OKSA0012 // 3802881 // 8C03-200-A87 // TDTC540189
197-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central H1E 3545416-3575067 Ford Cago 1722 (SJP)	3545416 SJP // 3575067 SJP	134-05C[1] // 3545416 // 3575067 // 114-10[1] // 117-05[1] // 3545416 OFA // 3575067 OFA // 195-372[1] // 1000-020-148B	187-18[1] // 3531793 // 3532801
197-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central HX40W 4027868 VW 17-300 (SJR)	4027868	134-03B[1] // 4027868 // 114-19[1] // 117-11[1] // 4027868 OFA // 192-12[1] // 4027868 SN // 195-177[1] // 1000-020-144	107-37[1] // 205-51[1] // 4038002 // 4038003 // 4038004 // 4955854 // 4039139 // 4038000 // TDTC540068

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central HX40 - HX40W 3535324-4027612 Dimex - Case 2188 (SJP)	3535324	134-04B[1] // 4027612 // 3535324 // 194-16[1] // 114-09[1] // 117-07[1] // 3535324 OFA // 195-218[1] // 1000-020-131	208-21[1] // 205-106[1] // 205-39[1] // 205-50[1] // 3533004 // 3533008 // 3597311 // 3598263 // 3599025 // 3599083 // 3599154 // 3599155 // 3599474 // 3599475 // 3599476 // 3599477 // 3599478 // 3533005 // TDTC540168 // 3532222 // TDTC540118 // 3535619 // TDTC5400118* // TO-TURBO-3535619* // TDTC540092* // TDTC540141 // 3533000
197-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central HX35 - HX35W 3537817 Cummins 6BTA (SJP)	3537817	114-14[1] // 3537817 // 117-09[1] // 134-01B[1] // 195-179[1] // 1000-020-152	205-37[1] // 3536971 // TDTC540096 // TO-TURBO-3536971*
197-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49135-08100 TF035-13T-6 Iveco Daily 2.8Lts. (SJP)	49135-08100	49135-08401 // 119-12[1] // 49135-08100 // 135-08[1] // 1MB0159 // 49135-08100 YUU // 172-22[1] // 300-00244-500 // 179-11A[1] // 49135-08400 // 195-26[1] // 1000-050-116	187-26[1] // 208-73[1] // 229-01[1] // 230-01[1] // 230-02[1] // 230-11 F[1] // 49135-05020 // 49135-05030 // 49135-05050 // 49135-05060 // 49135-05070 // 49135-05080 // 49135-05090 // 49135-05000 // 49135-05010 // 49135-05010M // LYP80145-22-98 // LYP80145-22-68 // 49135-05500
197-07[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 17202-67010 CT12B Toy.Hilux 3.0Lts.(17202-67040)(SJP)	17202-67010	120-100[1] // 17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054 // 138-02[1] // 180-05A[1] // 195-162[1] // 1000-060-103 // 197-07 R[1]	185-34[1] // 187-03 R[1] // 17201-67040 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208
197-07 R[1]	<b>INHABILITADO</b> Cto.Ctral.17202-67010 CT12B Toy.Hilux 3 Lts. (17202-67040)(REMAN) (SJP)	17202-67010	120-100[1] // 17202-67040 // 17201-67010 // 17202-67010 // 1-G-5054 // 138-02[1] // 197-07[1] // 180-05A[1] // 195-162[1] // 1000-060-103	185-34[1] // 187-03 R[1] // 17201-67040 // 17201-67010 // 8T00-200-208* // JR-208* // 8T12-200-208
197-08[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49177-08300 TD04 MHI L200 (SJP)	49177-08300 SJP	119-01[1] // 49177-08300 // 119-05[1] // 49177-08130 // 120-91[1] // 1-E-5074 // 135-03[1] // 1MB0098 // 49177-08300 YUU // 135-16[1] // 1MB0276 // 49177-08130 YUU // 171-49[1] // 1401404903 // 179-04A[1] // 193-11 #[1] // 49177-08300 SL# // 193-11[1] // 49177-08300 SL // 194-20[1] // 49177-08300 SM // 195-25[1] // 1000-050-008	205-16[1] // 243-06[1] // 246-04[1] // 49177-03130 // 49177-03140 // 49377-03010 // 49377-03020 // 49377-03030 // 49377-03031 // 49377-03040 // 49377-03050 // 49377-03051 // 49377-03053 // TO-TURBO-49377-03043* // 49377-03043 // TDTC540126 // 03001-532 // 49377-03041 // SL08201
197-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.49135-08801 TF035 MHI L200 2.5 (SJP)	49135-08801	803604 // 135-31[1] // 49135-08800 // 1MB0672 // 179-02A[1] // 233-02[1] // 49135-08801 // 119-16[1] // 195-108[1] // 1000-050-109	109-22[1] // 105-387[1] // 185-52[1] // 49135-02672 // 49135-02682 // 49135-02652 // 805340 // 8M35-300-526
197-10[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central KP35-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SJP)	5435 710 0500	117-19[1] // 5435 710 0500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 112-18[1] // 112-18 A[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 194-08[1] // 198-05[1] // 231-02[1] // 7100-002-0013	185-21[1] // 181-13[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE



Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-11[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 / 206 1.4 (SJP)	5435 710 0502 SJP	139-07[1] // 5435 710 0502 // K54357100502N* // K1350207N // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 112-20[1] // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 194-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 194-01[1] // 5435 710 0502 SF // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS // 231-03[1] // 7100-002-0011	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**
197-12[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 433289-0071 GT1544 Chevrolet Astra (SJP)	433289-0071 SJP	433289-0039 // 120-54[1] // 433289-0071 // 1-a-3777 // 131-07F[1] // 111-33 #[1] // 433289-0071 # // 111-33[1] // 195-132[1] // 1000-010-267	101-53[1] // 454216-0003 // 454219-0004 // 454219-0005 // 454216-0002
197-13[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central VBX40011 VIBR RHF4H Isuzu 2.8 4JB1T (SJP)	VBX40011 SJP	178-01B[1] // VBX40011 // 193-06[1] // VBX40011 SL // 194-21[1] // VBX40011 SM // 118-05[1] // VAX40011 // 135-10[1] // 1HB0192 // VBX40011 SQ // 195-170[1] // 1000-040-127 // 198-01[1] // VBX40011 SS	185-83[1] // VA420014 // 8I05-200-240
197-14[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central H1C 3575060 F.Cargo 1416-VW (SJP)	3575060	114-06[1] // 3575060 // 117-04[1] // 134-06C[1]	187-17[1] // 3531456
197-15[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49377-08510 TD04 MHI Montero (SJP)		193-09 #[1] // 49377-08510 SL // 198-07[1] // 49377-08510 SS // 119-02[1] // 49377-08510 // 135-04[1] // 1MB0040 // 49377-08510 YUU // 179-10A[1] // 195-245[1] // 1000-050-173	
197-16[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central VAX40019 V1CL RHF4H Chevrolet LUV 2.5 (SJP)	VAX40019 SJP	135-11[1] // 1HB0069 // VAX40019 SQ // 178-02B[1] // VAX40019 // 193-05[1] // VAX40019 SL // 198-04[1] // VAX40019 SS // 118-11[1] // 195-212[1] // 1000-040-169	185-44[1] // VC420037 // 8I04-200-980
197-17[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49177-08240 TD04 MHI Montero (SJP)	49177-08240	179-08A[1] // 49177-08240 // 194-25[1] // 135-22[1] // 1MB0034 // 195-257[1] // 1000-050-176	205-10[1] // 49177-01513 // 49177-01520 // 49177-01530 // 49177-07502 // 49177-01512 // TDTC540036
197-18[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR K14(p/Tbo.80000174640/57)S10-Blaz-NissanMWM4,07 TCE-2.8 TD(SJP)	CA-80000174640	132-03B[1] // 120-105[1] // 1-D-5546 // 191-02[1] // 195-111[1] // 1000-030-214	102-45[1] // 205-74[1] // 208-59[1] // 80000174657 // 80000174640 // TDTC540035* // TDTC540201 // ZC-TU-80000174640
197-19[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 310129 3LM-373 Caterpillar D3306 (SJP)	310129	178212 // 184120 // 1000-070-076 // 115-77[1] // // 806151 // 133-02F[1] // 310129	0R5807 // 0R5811 // 172495 // 172496 // 184119 // 185841 // 310135 // 313092 // 7N7748 // 8N9247
197-20[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central S200 Volvo Bus B7R Solo p/tbo. 187-13 (SJP)			187-13[1] // 70000175070
197-21[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central H1E 3545701 Zanello bca. Cerr. (SJP)	3545701 SJP	114-11[1] // 3545701 // 117-08[1] // 3545701 OFA // 134-02C[1] // 194-24[1] // 195-223[1] // 1000-020-154	3528777 // 3528778 // 3530716 // 3535456 // 3535457 // 3590079

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-22[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 49135-08000 TF035 Montero 2.8L (SJP)	49135-08000	195-16[1] // 49135-08000 // 1000-050-002B // 1000-050-002* // 119-09[1] // 120-97[1] // 1-E-5072 // 135-07[1] // 1MB0146 // 49135-0800 SQ // 171-21[1] // 1401635906 // 179-17A[1]	185-41[1] // 49135-02200 // 49135-02220 // 49135-03100 // 49135-03101 // 49135-03110 // 49135-03120 // 49135-03200 // 49135-03300 // 49135-03301 // 49135-03310 // 49135-03130 // 8M35-200-128
197-23 #[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.313275 S1B Deutz BF4L1011F/T-Rueda turbina ØM 50mm(SJP)	313275	113-06[1] // 313275 // 133-03E[1] // 195-320[1] // 1000-070-019 // 197-23[1]	312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313818 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315666 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338
197-23[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 313275 S1B Deutz BF4L1011F/T (SJP)	313275	113-06[1] // 313275 // 197-23 #[1] // 133-03E[1] // 195-320[1] // 1000-070-019	312470 // 312490 // 312491 // 312511 // 312934 // 312935 // 313014 // 313034 // 313202 // 313274 // 313360 // 313361 // 313363 // 313364 // 313365 // 313367 // 313368 // 313369 // 313511 // 313551 // 313732 // 313733 // 313810 // 313818 // 314223 // 314224 // 314225 // 314328 // 314464 // 314465 // 314466 // 314992 // 314993 // 314995 // 315501 // 315502 // 315503 // 315639 // 315640 // 315647 // 315666 // 315845 // 315846 // 315847 // 315848 // 315853 // 315858 // 315861 // 315862 // 315867 // 315920 // 315921 // 316689 // 316690 // 316691 // 316692 // 316805 // 316806 // 317959 // 317960 // 319246 // 319247 // 319261 // 319338
197-24[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 433352-0032 GT1752 Kia Sorento - Hyundai Starex (SJP)	433352-0032	131-29F[1] // 433352-0032 // 195-63[1] // 1000-010-353* // 1000-010-279	243-03[1] // 185-65[1] // 205-60[1] // 208-65[1] // 03002-017 // 710060-0001 // 8G17-200-432 // 733952-0001 // TDTC540007 // TO-TURBO-733952-0001*
197-25[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 433289-0220 GT2556S Perkins (SJP)	433289-0220	131-34F[1] // 433289-0220	205-62[1] // 208-66[1] // 241-17[1] // 738233-0002 // TDTC400006* // TDTC540006 // TO-TURBO-738233-0002* // OKSA0042
197-26[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central CT26 Toyota Landcruiser (SJP)		1000-060-128 // 180-01B[1]	205-41[1] // 17201-74030 // 17201-74040 // 17201-74060 // 17201-74010 // 17201-74010X* // TDTC540152



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
197-27[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 17202-17040 CT26 Landcruiser 4,2 Motor 1HD-FTE (SJP)	17202-17040	180-03B[1] // 17202-17040 // 195-266[1] // 1000-060-105	187-22[1] // 17201-17040
197-28[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 434251-0017 GT4594 Volvo FH/NH380/420/460 HP (SJP)	434251-0017	131-05H[1] // 434251-0017 // 195-184[1] // 1000-010-411	185-111[1] // 189-1[1] // 452164-0002 // 452164-0003 // 452164-0004 // 452164-0006 // 452164-0007 // 452164-0008 // 452164-0009 // 452164-0011 // 452164-0012 // 452164-0014 // 452164-0015 // 452164-0016 // 452164-0017 // 452164-0019 // 452164-0001 // 8G45-100-805
197-29[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 434251-0025 GT4288 Scania 124 DSC12 (SJP)	434251-0025	131-04H[1] // 434251-0025 // 195-112[1] // 1000-010-017	703072-0001 // 703072-0002 // 703072-0003 // 703072-0004
197-30[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 4027213-3594856 HX30W Ford F100 (SJP)	4027213 // 3594856	4027065 // 4031348 // 114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 215-03[1] // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213* // 115-138[1] // 802911 // 195-76[1] // 1000-020-130	205-05[1] // 205-25[1] // 4040353 // TDTC540045 // 3592315 // TDTC540128 // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382*
197-31[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49179-08600 TD06H-16 Caterpillar 930/320B (SJP)	49179-08600	517589 // 119-08[1] // 49179-08600 // 135-02[1] // 1MB0048 // 49179-08600 SQ // 193-08[1] // 195-55[1] // 1000-050-142 // 179-01C[1]	185-99[1] // 205-96[1] // 229-02[1] // 229-03[1] // 205-6741 // 49179-02240 // 49179-02300 // 518018 // 49179-02230 // 8M06-100-235 // TDTC540104 // 49179-02260
197-32[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 49135-08020 TF035 MHI L200 (SJP)	49135-08020	119-10[1] // 49135-08020 // 135-05[1] // 1MB0081 // 49135-08020 YUU // 193-12 #[1] // 49135-08020 SL // 195-27[1] // 1000-050-117 // 196-02[1] // 49135-08020 SH // 135-18[1] // 49135-08025 // 1MB0028 // 179-12A[1]	109-37[1] // 185-26[1] // 185-28[1] // 205-35[1] // 205-40[1] // 208-68[1] // 49135-04021 // 49135-04030 // 49135-04020 // 49135-02110 // 8M35-200-231* // 8M35-100-231 // JR-231* // 8M35-200-044 // JR-044* // 49135-04121 // TDTC540064 // TDTC540065 // TO-TURBO-49135-04020* // ZC-TU-005
197-33[1]	Conjunto central 3594201 HX80 Generador - Cummins KTA50 (SJP)	3594201	F-197-01[1] // 3594201	2882095 // 3594157 // 3594159 // 3767948 // 3804861 // 4033452
197-34 F[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. 167381-178157 S3BSL119 Cat.3306(ØM RC:86.5/En.Ac.2-3/8 NC)(SJP)	167381 // 178157 // 317376	173307 // 178200 // 317376 // 113-15[1] // 167381 // 178157 // 139-14[1] // S1030235N // 133-02GF[1] // 133-03GF[1]	0R6880 // 0R6889 // 0R9795 // 106-7407 // 113-7919 // 167380 // 167384 // 171169 // 173305 // 176-0389 // 178480
197-35[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 310116 - 180119 3LM319 Caterpillar 3306 (SJP)	180119 // 310116	6N1524 // 215-10[1] // 180119 // 310116 // TDCG540016 // 115-16[1] // 806019 // 133-01F[1] // 194-06[1]	205-42[1] // 172493 // 180189 // 310130 // 806009 // 4N8969 // TDTC540010 // 159623
199-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central V195-V174 VA810037 RHB52W Isuzu 3.1 P756-TG (SPY)	VA810037	118-03[1] // VB810037 // 118-07[1] // VA810037 // 135-13[1] // 1HB0071 // 135-13 T[1] // 178-05A[1] // 195-81[1] // 1000-040-115	205-75[1] // 208-72[1] // 208-77[1] // 243-05[1] // 246-03[1] // VA180051 // VB180051 // VC180051 // VE180027 // TDTC540034 // VD180051 // 03002-101 // SL08113
199-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central VA59B VA810045 RHB51P Jeep Cherokee (VM) (SPY)	VA810045	118-02[1] // VA810045 // 118-02 A[1] // VA810045 REM // 178-02A[1] // 195-117[1] // 1000-040-150	189-39[1] // 221-03[1] // 221-04[1] // VB180086 // 7000-003-0007 // VB180053

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
199-03 #[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.VL8 VA810043 RHB52R Alfa Romeo 146 c/adap.en Ent.Ac.(SPY)	VA810043	118-04[1] // VA810043 // 118-04 A[1] // 199-03[1] // 178-06A[1]	VB180074
199-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central VL8 VA810043 RHB52R Alfa Romeo 146 (SPY)	VA810043	118-04[1] // VA810043 // 118-04 A[1] // 178-06A[1] // 199-03 #[1]	VB180074
199-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.KP39-1873 A3-Golf TDi-Touran(p/turbo 5439 970 0011)(SPY)		211-03[1] // 214-06[1] // 120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SE // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-44[1] // 1000-030-105 // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NC-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*
199-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 187438-183416 4LGZ352 Scania 111/112 – OM355/6A	187438 // 183416	183416 // 5232 710 0011 // 5232 710 1109 // 117-28[1] // 187438 // 115-23[1] // 801035 // 133-07B[1] // 133-10A[1]	189-06[1] // 189-36[1] // 1400 988 0002 // 182296 // 183500 // 185576 // 310005 // 310006 // 310056 // 310710 // 310726 // 311112 // 312043 // 312953 // 312954 // 510106 // 510805 // 510855 // 5232 970 3270 // 5232 970 3296 // 185676
199-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 314002 S2B Deutz BF6M1013E (Industrial) (SPY)	314002		103-32[1] // 221-10 F[1] // 314081 // 314176 // 315437 // 318142 // 318247 // 314001 // 7000-005-0080
199-07[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 315331 S2B Deutz BF6M1013E/C/EC (Industrial) (SPY)	315331	133-20A[1] // 315331	241-18[1] // 318055 // OKSA0044 // 314044
199-08[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.702793-0024 GT2052V Nissan Terrano II 3,0-Patrol 3,0(SPY)	702793-0024	171-38[1] // 702793-0024 // 1102020924 // 131-23G[1] // 195-158[1] // 1000-010-151	189-17[1] // 724639-0002 // 724639-0004 // OEM: 144112X90A // 724639-0006
199-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central GT1749V p/T. T24930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SPY)	703890-0160	703890-0123 // 802906 // 195-04[1] // 703890-0160 // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 212-01[1] // 214-01[1] // 120-103[1] // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500	185-15[1] // 185-51[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // JR-353* // 8G17-30M-353 // 724930-0008 // 720855-0006 // 8G17-30M-206
199-10[1]	<b>INHABILITADO</b> C.C.R. Nuevo K03 (0504) Audi A3- VW Golf 1.8 Lts. (Off Factory)	5303 710 0504	112-13[1] // 5303 710 0504 // 120-18[1] // 1-D-3337 // 231-01[1] // 132-12C[1] // 195-328[1] // 1000-030-004B	102-50[1] // 5303 970 0026 // 5303 970 0035 // 5303 970 0044 // 5303 970 0045 // 5303 970 0011
199-11[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR HX40 4027607 Cummins 6CTA (SPY)	4027607	117-24[1] // 4027607 // 134-05B[1] // 195-283[1] // 1000-020-162	3596987 // 3596989 // 4035466 // 4036420
200-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central S2ASL-074 Caterpillar 924F (solo p/tbo.190-01) (SSH)			
211-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K03 (0517) Renault Master 2,5 lts dCI (SKB)	5303 710 0517	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40[6] // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 220-02[1] // 2-00-0132 // 235-02[1] // K03-017	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
212-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.cent.GT1749V Land Rover Freelander 2,0 Lts.p/Tbo.708366-0005(SLM)		131-16G[1] // 706287-0002 // 171-03[1] // 1102015936 // 195-240[1] // 1000-010-332	101-109[1] // 185-59[1] // 708366-0001 // 708366-0002 // 708366-0003 // 708366-0004 // 708366-0005 // 8G17-300-265
214-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central GT1749V p/T. 724930-8 Audi A3-Golf Tdi2.0 lts (SIT)	703890-0160	802906 // 703890-0123 // 120-103[1] // 703890-0160 // 1-A-3949 // 131-10G[1] // 171-12[1] // 1102015935 // 172-13[1] // 100-00035-500 // 195-04[1] // 1000-010-045 // 195-23[1] // 1000-010-253 // 199-09[1] // 212-01[1]	185-15[1] // 185-51[1] // 720855-0001 // 720855-0002 // 720855-0003 // 720855-0004 // 720855-0005 // 720855-0007 // 724930-0002 // 724930-0004 // 724930-0006 // 724930-0009 // JR-353* // 8G17-30M-353 // 724930-0008 // 720855-0006 // 8G17-30M-206
214-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. p/turbo 17201-0L030 Toyota Hilux DX 2,5 (SIT)		802907-01 // 180-01A[1] // 17202-0L030 // 192-09[1] // P/TBO 17201-0L030 SN // 216-01[1] // 138-03[1] // 171-50[1] // 1500316900 // 195-13[1] // 1000-060-120	185-23[1] // 105-379[1] // 185-82 F[1] // 8T10-200-691 // JR-691* // 17201-30030 // 8T00-200-691* // 805318-01 // 805318* // 17201-0L030 // 8T10-200-B25
214-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L (SIT)	451298-0019	111-62[1] // 451298-0019 // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 215-04[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 195-147[1] // 1000-010-366B	101-78 Z[1] // 205-52[1] // 208-81[1] // 721843-0001 // TDTC540099 // TDTC721843-0001*
214-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 409172-0054 TA3401-03-04 (6 cilindros) (SIT)	409172-0054	111-10[1] // 409172-0054 // 115-55[1] // 805104 // 120-03[1] // 1-a-2046 // 1-A-2046 // 131-04C[1] // 135-25[1] // 409172-0054 SQ // 140-09[1] // C1182-02	444836-0001 // 465593-0001 // 465593-0003 // 465593-0007 // 465593-0009 // 465593-0013 // 466334-0006 // 466334-0007 // 466334-0008 // 466334-0009 // 466334-0011 // 466334-0012 // 466334-0013 // 466334-0018 // 466980-0001
214-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.cent. HT12-19B p/Tbo 14411-9S00A Frontier/Navara ZD30 3Lts. (SIT)	14411-9S00A-CHRA	211-01[1] // 195-267[1] // 1000-080-007 // 215-09[1] // 14411-9S00A-CHRA	205-11[1] // 208-12[1] // 14411-9S00A
214-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent.KP39-1873 p/Tbo.0007/0011/otros VW Bora-Passat-Audi A3(SIT)		120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 195-44[1] // 1000-030-105 // 199-04[1] // 211-03[1] // 215-06[1] // TOCG0010 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*
214-07[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cen.49173-08781 TD025S2 Citroen vs.Peug.vs DV6B DV6ATED4 1.6(SIT)	49173-08781	49173-08750 // 49173-08760 // 49173-08765 // 49173-08770 // 49173-08782 // 49173-08783 // 120-83[1] // 49173-08781 // 1-E-4317 // 139-13[1] // M1250216N // 171-30[1] // 1401402902 // 172-14[1] // 300-00008-500 // 179-02B[1] // 195-61[1] // 1000-050-127	109-25[1] // 185-35[1] // 49173-07508 // 8M02-200-527
214-08[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent. 49173-08401 TD025M-09T Hyundai Santa Fe D4EA 2.0 CRDI(SIT)	49173-08401	120-94[1] // 49173-08401 // 1-E-5078 // 179-04B[1] // 195-142[1] // 1000-050-103	109-24[1] // 227-10[1] // 185-43[1] // 49173-02301 // 49173-02410 // 49173-02412 // 49173-02401 // CP16-6204 // 8M02-200-519

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
215-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central HX50W 4027597 Iveco Stralis-Trakker (STO)	4027597 // TO-CHRA-4027597	134-01G[1] // 4027597 // 195-276[1] // 1000-020-179	205-07[1] // 242-02[1] // 2866638 // 2836655 // 2836658 // 2836659 // 3596206 // 3596207 // 3594505 // TDTC540212 // 3595355 // 3596693
215-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 433289-0238 GT25 Ford Ranger 3,0 162cv (STO)	433289-0238 // TO-CHRA-433289-0238	195-146[1] // 433289-0238 // 1000-010-373 // 131-23F[1] // 192-13[1] // 215-02 F[1] // 433289-0238DIF	205-02[1] // 185-108[1] // 754743-0001 // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 8G25-200-468 // 754743-0002
215-02 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.cen.GT25 Ford Ranger 3,0 162cv Armado c/Cpo.Cen.23-121 B(STO)	433289-0238DIF	192-13[1] // 433289-0238 // 195-146[1] // 1000-010-373 // 215-02[1] // TO-CHRA-433289-0238 // 131-23F[1]	205-02[1] // 185-108[1] // 754743-0001 // TDTC754743-0001* // TDTC540130 // 8G25-200-468 // 754743-0002
215-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 4027213-3594856 HX30W Ford F100 (STO)	4027213 // 3594856 // TDCG540135 // TO-CHRA-4027213*	4027065 // 4031348 // 114-07[1] // 3594856 // 4027213 // 115-138[1] // 802911 // 117-18[1] // 3594856 OFA // 4027213 OFA // 134-01A[1] // 191-04[1] // 3594856 SF // 4027213 SF // 192-05[1] // 3594856 SN // 4027213 SN // 195-76[1] // 1000-020-130 // 197-30[1]	205-05[1] // 205-25[1] // 4040353 // TDTC540045 // 3592315 // TDTC540128 // 4040382 // 3592317 // TO-TURBO-4040382*
215-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 451298-0019 GT20 Ford Ranger 2.8 L (STO)	451298-0019	195-147[1] // 451298-0019 // 1000-010-366B // 111-62[1] // 111-62 Z[1] // 131-13F[1] // 172-20[1] // 100-00340-500 // 192-02[1] // 451298-0019 SN // 214-03[1]	101-78 Z[1] // 205-52[1] // 208-81[1] // 721843-0001 // TDTC540099 // TDTC721843-0001*
215-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central BV39-1873 (0511) Gofl TDI-A3 TDI-Caddy TDI (STO)	5439 710 0511	5439 710 8001 // 120-69[1] // 1-D-3821 // 120-70[1] // 1-D-4200 // 120-71[1] // 1-D-4199 // 135-29[1] // 5439 710 0511 // 191-05[1] // 132-06A[1] // 171-41[1] // 1303039908 // 195-11[1] // 1000-030-107	102-38[1] // 102-66[1] // 189-29[1] // 208-19[1] // 185-40[1] // 208-83[1] // 221-08[1] // 5439 970 0019 // 5439 970 0020 // 5439 970 0021 // 5439 970 0024 // 5439 970 0018 // 5439 970 0017 // 5439 970 0022 // JR-037* // 8B39-30M-037 // 722730-0001 // 7000-002-0075
215-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.Cent.KP39-1873 A3-Golf TDi-Touran(p/turbo 5439 970 0011)(STO)	TOCG0010	120-72[1] // 1-D-4015 // 120-73[1] // 1-D-4270 // 120-74[1] // 1-D-4194 // 132-03A[1] // 191-06[1] // P/TBO 5439 970 0011 SF // 193-02[1] // P/TBO 5439 970 0011 SL // 199-04[1] // 211-03[1] // 214-06[1] // 171-11[1] // 1303039911 // 172-01[1] // 200-00015-500 // 195-44[1] // 1000-030-105 // 234-01[1] // NO-CH-001 // 235-01[1] // #KP39-003	185-18[1] // 5439 970 0006 // 5439 970 0008 // 5439 970 0010 // 5439 970 0011 // 5439 970 0026 // 5439 970 0009 // 8B39-30M-380 // JR-033*
215-07[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.central 451298-0010 GT2252S F.Ranger 2.5 Lts.-Sprinter 312 (STO)	451298-0010 // TO-CHRA-451298-0010	111-63[1] // 451298-0010 // 111-63 Z[1] // 131-12F[1] // 192-03[1] // 451298-0010 SN // 195-226[1] // 1000-010-366	185-39[1] // 708257-0001 // 8G20-200-447
215-08[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. cent. VN3 BHF4 Nissan Navara 2,5 LTS (p/tbo. VB420058) (STO)	TO-CHRA-VB420058	178-07B[1] // VAX40028 // 195-93[1] // 1000-040-128	205-20[1] // 230-05[1] // OEM: 14411-VK500 // VA420058 // VB420058 // TDTC540147 // LYP80145-22-8
215-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.cent. HT12-19B p/Tbo 14411-9S00A Frontier/Navara ZD30 3Lts. (STO)	14411-9S00A-CHRA	211-01[1] // 214-05[1] // 14411-9S00A-CHRA // 195-267[1] // 1000-080-007	205-11[1] // 208-12[1] // 14411-9S00A
215-10[1]	Conjunto Central 310116 - 180119 3LM319 Caterpillar 3306 (STO)	180119 // 310116 // TDCG540016	6N1524 // 115-16[1] // 806019 // 133-01F[1] // 180119 // 310116 // 194-06[1] // 197-35[1]	205-42[1] // 172493 // 180189 // 310130 // 806009 // 4N8969 // TDTC540010 // 159623

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
215-11[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.cent.1270 710 0000 S200G-3071 Volvo-Deutz Industrial TCD2013(STO)	1270 710 0000 // TDCG540023	133-17D[1] // 5620 710 0000 // 133-11D[1] // 1270 710 0000	205-58[1] // 1270 970 0013 // 1270 970 0018 // 1270 970 0049 // 1270 970 0103 // 5620 197 0008 // 5620 970 0007 // 1270 970 0016 // TDTC540022
215-12[1]	Conjunto central GT2256S Perkins Scout 4,4 (433289-0284) (STO)	433289-0284 // TDCG540017	131-33F[1] // 433289-0284	205-44[1] // 762931-0002 // 762931-0003 // 762931-0004 // 762931-0005 // 762931-0006 // 762931-0015 // TDTC540008 // 762931-0001
215-13[1]	Conjunto central HX80 (3545464) Cummins KTA19/38 Estacionario (STO)	3545464 // TDCG540098	218-08[1] // 3545464 // 251-01[1] // OKSB0002	3527372 // 3527373 // 3527374 // 3529870 // 3529871 // 3530185 // 3530186 // 3531939 // 3531940 // 3531983 // 3531984 // 3534243 // 3534244 // 3534303 // 3534645 // 3534646 // 3537570 // 3537683 // 3537684 // 3538420 // 3538502 // 3538610 // 3538611 // 3803251 // 3803479 // 3803847
218-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central VR15 VAX50030 RHF5 Kia Carnival (SZC)	VAX50030	118-14 #[1] // VAX50012 KTS // 118-14[1] // VAX50012 // 118-14 A[1] // VAX50012 REM // 118-16[1] // VAX50030 // 178-09B[1] // 195-168[1] // 1000-040-112	108-22[1] // 208-04[1] // 241-15[1] // VA430036 // OEM: 28201-4X700 // OKSA0027
218-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central VVP1 VAX40018 RHF4H Peug.307-406/Xantia-C5 (SZC)	VAX40018	172-23[1] // VAX40018 // 500-00081-500 // 178-08B[1] // 195-169[1] // 1000-040-124 // 196-06[1]	208-02[1] // VF400002
218-03 F[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj.cent. 49135-08030 TF035HM-10T Hyundai Galopper RC esp.plana(SZC)	49135-08030	49135-08031 // 135-17[1] // 49135-08030 // 1MB0099 // 179-06A[1] // 179-06AF[1]	208-09[1] // 208-09 F[1] // 208-86[1] // 244-03 F[1] // 49135-02240 // 49135-02300 // 49135-02310 // 49135-04011 // 49135-04300 // 49135-04000 // ZC-TU-009 // 49135-04010
218-04[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central HX40W (4027948) Cummins ISC6 8.3lts. (SZC)	4027948	211-02[1] // 4027948 // 134-12B[1] // 195-293[1] // 1000-020-183	104-46[1] // 205-33[1] // 205-97[1] // 208-16[1] // 205-94[1] // 241-19[1] // 3767230 // 4027888 // 4031450 // 4036379 // 4036380 // 4037538 // 4037539 // 4037540 // 4037542 // 4039029 // 4039031 // 4039160 // 4039614 // 4039702 // 4039744 // 4039827 // 4039911 // 4039913 // 4039918 // 4039920 // 4039932 // 4039990 // 4040576 // 4040615 // 4041765 // 4041766 // 4042279 // 4042557 // 4044089 // 4044096 // 4045748 // 4045842 // 4046548 // 4048282 // 4048932 // OEM: 5042733690 // 4051032 // 4051033 // 4047305 // TDTC540125 // TO-TURBO-4047305* // 4039030 // 4046101 // TDTC540102 // 4043003 // TDTC5400103* // TDTC540103 // 4037541 // OKSA0045
218-05[1]	<b>INHABILITADO</b> Conj. Central HX35-HX35W 3538421-4027212 6BTAA Iveco Tector Vs. (SZC)	3538421 // 4027212	114-21[1] // 3538421 // 4027212 // 117-06[1] // 3538421 OFA // 134-06B[1] // 194-13[1] // 3538421 SM // 197-01[1] // 3538421 SJP // 4027212 SJP // 195-160[1] // 1000-020-123	241-06[1] // 185-86[1] // 205-113[1] // 3538868 // 3538872 // 3590093 // 3590495 // 3593651 // 3800988 // 3802878 // 3590092 // OKSA0012 // 3802881 // 8C03-200-A87 // TDTC540189



## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
218-06[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central 703890-0151 GT1749V Audi A3- Golf TDI 1,9L (SZC)	703890-0151	703890-0002 // 802895 // 120-46[1] // 1-A-3232 // 195-17[1] // 703890-0151 // 1000-010-055 // 131-12G[1] // 171-34[1] // 1102015929	454232-0010 // 701855-0006 // 713673-0004 // 713673-0005 // 722739-0003
218-07[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central 49377-08400 TD04 MHI L200 (SZC)	49377-08400	119-06[1] // 49377-08400 // 135-09[1] // 1MB0036 // 49377-08400 SQ // 179-07A[1] // 193-10 #[1] // 49377-08400 SL# // 194-18[1] // 196-03[1] // 49377-08400 SH // 196-171[1] // 1000-050-165	208-08[1] // 49177-01514 // 49177-01515 // 49177-01521 // 49177-01531 // 49177-01504 // 49177-01505
218-08[1]	Conjunto central HX80 (3545464) Cummins KTA19/38 Estacionario (SZC)	3545464	215-13[1] // 3545464 // TDCG540098 // 251-01[1] // OKSB0002	3527372 // 3527373 // 3527374 // 3529870 // 3529871 // 3530185 // 3530186 // 3531939 // 3531940 // 3531983 // 3531984 // 3534243 // 3534244 // 3534303 // 3534645 // 3534646 // 3537570 // 3537683 // 3537684 // 3538420 // 3538502 // 3538610 // 3538611 // 3803251 // 3803479 // 3803847
218-09[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central GTA2056V VW Touareg 2,5 TDI Mot.BAC/BLK-174HP(SZC)	ZC-CHRA-716885-0004	171-23[1] // 1102020919 // 131-07L[1] // 195-172[1] // 1000-010-358	101-140[1] // 208-41[1] // 227-04[1] // 716885-0001 // 716885-0002 // 716885-0003 // 720931-0001 // 720931-0002 // 720931-0003 // 720931-0004 // 716885-0004 // CP51-48F25
218-15 F[1]	<b>INHABILITADO</b> CODIGO DISPONIBLE			
218-16[1]	Conjunto central HC5A 3545702 p/motor KTA19/KTA38 (SZC)	3545702	114-24[1] // 3545702 // 117-15[1] // 134-01H[1]	208-10[1] // 3523850
220-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K03-2072 (0517) Renault Master 2,5 lts dCi (SJT)	5303 710 0517 // 2-00-0132	120-40 #[1] // 1-D-3611 # // 120-40[1] // 5303 710 0517 // 1-D-3611 // 120-40 R[1] // 132-04C[1] // 211-04[1] // 120-40[6] // 139-15[1] // K1030209N // 171-09[1] // 1302003917 // 172-12[1] // 200-00123-500 // 195-90[1] // 1000-030-103 // 235-02[1] // K03-017	185-29[1] // 8B03-200-322 // 5303 970 0055 // JR-322*
231-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central KP85-1672 (0500) Renault Clio - Kangoo 1.5 dCi (SRE)	5435 710 0500 // 7100-002-0013	112-18[1] // 5435 710 0500 // 112-18 A[1] // 117-19[1] // 120-39[1] // 1-D-3816 // 120-39[6] // 132-01A[1] // 139-09[1] // K54357100500N* // K1350208N // 171-07[1] // 1303035901 // 172-10[1] // 200-00011-500 // 192-01[1] // 193-01[1] // 194-08[1] // 195-06[1] // 1000-030-013 // 197-10[1] // 198-05[1]	181-13[1] // 185-21[1] // 5435 970 0000 // 8B35-200-028 // JR-028*

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
231-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central KP35-1574 (0502) Ecosport /C3 /206 1.4 (SRE)	7100-002-0011 // 5435 710 0502	112-20[1] // 5435 710 0502 // 120-38[1] // 1-D-4005 // 120-38[6] // 132-02A[1] // 139-07[1] // K54357100502N* // K1350207N // 171-18[1] // 1303035900 // 171-18[6] // 172-09[1] // 200-00012-500 // 191-01 #[1] // 5435 710 0502 # SF // 191-01[1] // 5435 710 0502 SF // 193-03[1] // 5435 710 0502 SL // 194-19[1] // 5435 710 0502 SM // 195-01[1] // 1000-030-012 // 196-05[1] // 5435 710 0502 SH // 197-11[1] // 5435 710 0502 SJP // 198-06[1] // 5435 710 0502 SS	102-27 Z[1] // 185-02[1] // 5435 970 0007 // 5435 970 0009 // 8B35-200-026 // JR-026* // JR-26**
231-04[1]	Conjunto central HY55V (4035048) Iveco Cursor 13(SRE)	4034048 // 7100-007-0003		208-40[1] // 221-07[1] // 3769433 // 3773773 // 3791621 // 4046946 // 4046947 // OEM: 05042521420 // OEM: 05042521440 // 4046945 // 7000-007-0049
231-05[1]	Conjunto central KTR90-232E (6506-21-5920) Komatsu Excavator(SRE)	7100-009-0008 // 6506-21-5920		6506-21-5010 // 6506-21-5011
233-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K16-2470 (0012) Mercedes Benz OM904LA-E2 (SCTS)	5316 710 0012	5316 710 0527 // 115-136[1] // 802919 // 115-137[1] // 802920 // 132-05B[1] // 5316 710 0012 // 132-08B[1] // 194-10[1] // 195-56[1] // 1000-030-118T // 195-57[1] // 1000-030-118	185-30[1] // 102-53[1] // 185-100[1] // 185-79[1] // 185-84[1] // 205-34[1] // 205-83[1] // 208-47[1] // 5316 970 7021 // 5316 970 7022 // 5316 970 7025 // 5316 970 7101 // 5316 970 7103 // 5316 970 7104 // 5316 970 7105 // 5316 970 7106 // 5316 970 7114 // 5316 970 7116 // 5316 970 7123 // 5316 970 7132 // OEM: 9000960599 // 5316 970 7107 // 5316 970 7117 // 5316 970 7121 // 5316 970 7126 // 5316 970 7127 // 5316 970 7128 // 5316 970 7130 // 5316 970 7133 // 5316 970 7139 // 5316 970 7146 // 5316 970 7155 // 5316 970 7159 // 5316 970 7160 // 5316 970 7161 // 5316 970 7163 // 5316 970 7165 // 5316 970 7166 // 5316 970 7168 // 5316 970 7183 // 5316 970 7185 // 5316 970 7199 // 80000172150 // 80000174007 // 80000174614 // 80000174615 // 80000175061 // 80000175530 // 80000175609 // 80000175683 // 70000174636 // 8B16-200-331 // JR-331* // 80000174002 // 5316 970 7111 // 8B16-200-331T // 8B16-200-378 // 5316 970 7119 // TDTC540131 // TO-TURBO-53169707111* // 5316 970 7129 // TDTC540054
233-03[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto Central K24-2671 Mercedes Benz OM924LS-E3-Rda.Com.Alum.(SCTS)	5324 970 7119-CHRA	70000175672 // 80000175672 // 195-105[1] // 1000-030-203T // 195-99[1] // 1000-030-203	205-28[1] // 208-29[1] // 5324 970 7114 // TDTC540002
237-01[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central K27-3262 (0073) Mercedes Benz OM422A - OM422LA (SMO)	5327 710 0073 // C107-23-105	313454 // 117-26[1] // 5327 710 0073 // 195-166[1] // 1000-030-011	185-22[1] // 313163 // 8B27-100-011 // 5327 970 6206 // jr-011*

## MAESTRO DE RELACIONES DE NÚMEROS DE PARTE

Código	Producto	Número de Parte	Reemplazos	Turbos Relacionados
237-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central K27-3465 (0195) Mercedes Benz Actros V8-OM502LA (SMO)	C227-20-533 // 5327 710 0195	132-01E[1] // 5327 710 0195 // 195-289[1] // 1000-030-239	185-120[1] // 205-105[1] // 8B27-100-A88 // 5327 970 6533 // TDTC540173
237-03[1]	<b>INHABILITADO</b> CCR BV43-1874(8007) Passat-Vento 2,0lts NO incluye Geom.Var.- RC Fund.	5303 710 8007 // C243-1205C	112-22[1] // 5303 710 8007 // 132-01D[1] // 195-128[1] // 1000-030-198T	102-68[1] // OEM: 03L253056A // 5303 970 0205
240-01 F[1]	Conj. Central K03 (p/Tbo. 5303 970 0290)(Cpo.Central NO original)(SLY)	LYP80162-28-6		102-83[1] // 205-95 F[1] // 5303 970 0290 // TDTC540075
240-02 F[1]	Conj. Central K03 (p/Tbo. 5303 970 0291)(Cpo.Central NO original)(SLY)	LYP80162-28-9		102-86[1] // 5303 970 0291
251-01[1]	Conjunto central HX80 (3545464) Cummins KTA19/38 Estacionario (SOK)	3545464 // OKSB0002	215-13[1] // 3545464 // TDCG540098 // 218-08[1]	3527372 // 3527373 // 3527374 // 3529870 // 3529871 // 3530185 // 3530186 // 3531939 // 3531940 // 3531983 // 3531984 // 3534243 // 3534244 // 3534303 // 3534645 // 3534646 // 3537570 // 3537683 // 3537684 // 3538420 // 3538502 // 3538610 // 3538611 // 3803251 // 3803479 // 3803847
251-02[1]	<b>INHABILITADO</b> Conjunto central CIFK RHF55 (VAX55002) Isuzu Truck 4HK1 (SOK)	VAX55002 // OKSB0004	171-61[1] // VAX55001 // 1450055901 // 178-11B[1] // 195-376[1] // 1000-040-172	185-118[1] // 205-27[1] // 241-10[1] // OEM: 8973628390 // OEM: 8980302170 // VA440031 // VC440051 // VB440031 // 8105-100-920 // TDTC540123 // 8973628390* // OKSA0015 // VB440051

DIESEL LIDER